

Stručné pokyny k obsluze **Liquicap M** **FTI52**

Kapacitance limitního spínače hladiny



1 Související dokumenty



A0023555

2 O tomto dokumentu

2.1 Použité značky a symboly

2.1.1 Bezpečnostní symboly

⚠ NEBEZPEČÍ

Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, bude to mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.

⚠ VAROVÁNÍ

Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, může to mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, bude to mít za následek menší nebo střední zranění.

ℹ OZNÁMENÍ

Tento symbol obsahuje informace o postupech a dalších skutečnostech, které nevedou ke zranění osob.

2.1.2 Elektrické symboly

⊖ Ochranné zemnění (PE)

Zemnicí svorky, které musí být připojeny k zemi před provedením jakéhokoli dalšího připojení.

Zemnicí svorky jsou umístěné uvnitř a vně přístroje:

- Vnitřní zemnicí svorka: Ochranné uzemnění je připojeno k síťovému napájení.
- Vnější zemnicí svorka: Přístroj je připojen k provoznímu systému uzemnění.

2.1.3 Značky nástrojů



Plochý šroubovák



Plochý vidlicový klíč

2.1.4 Symboly pro určité typy informací a grafiky

✅✅ Upřednostňované

Postupy, procesy a kroky, které jsou upřednostňované

❌ Zakázáno

Postupy, procesy a kroky, které jsou zakázané

ℹ Tip

Označuje doplňující informace



Odkaz na dokumentaci



Odkaz na stránku



Poznámka nebo jednotlivý krok, které je třeba dodržovat

1, 2, 3

Řada kroků



Vizuální inspekce

1, 2, 3, ...

Číslo položek

A, B, C, ...**Pohledy****Prostor s nebezpečím výbuchu**

Označuje prostředí s nebezpečím výbuchu

3 Základní bezpečnostní pokyny

3.1 Požadavky na personál

Pracovníci musí splňovat následující požadavky, aby mohli vykonávat své úkoly:

- ▶ Jsou proškolení, kvalifikováni k vykonávání specifických funkcí a úkolů.
- ▶ Musí mít pověření vlastníka nebo provozovatele závodu k vykonávání specifických úkolů.
- ▶ Musí být obeznámeni s národními předpisy.
- ▶ Musí si prostudovat a pochopit pokyny v návodu k obsluze a doplňkové dokumentaci.
- ▶ Respektují a dodržují základní podmínky.

3.2 Bezpečnost na pracovišti

Při práci na přístroji a s ním:

- ▶ Používejte předepsané osobní ochranné pomůcky podle federálních nebo národních předpisů.

3.3 Bezpečnost provozu

Při nastavování, testování a údržbářských pracích na přístroji se musí přijmout alternativní dohledová opatření, aby byla zaručena provozní bezpečnost a procesní bezpečnost.

3.3.1 Prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex)

Pokud se měřicí systém používá v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí se dodržovat příslušné národní normy a předpisy. S přístrojem je dodána samostatná dokumentace pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, která tvoří nedílnou součást této dokumentace. Je třeba dodržovat instalační postupy, připojovací údaje a bezpečnostní pokyny, které obsahuje.

- Dbejte na to, aby byl technický personál odpovídajícím způsobem proškolen.
- Musí se dodržovat speciální požadavky na měření a bezpečnostní požadavky pro daná místa měření.

3.4 Bezpečnost výrobku

Měřicí přístroj je navržen v souladu s osvědčeným technickým postupem tak, aby splňoval nejnovější bezpečnostní požadavky. Byl otestován a odeslán z výroby ve stavu, ve kterém bezpečně funguje.

Splňuje všeobecné bezpečnostní normy a příslušné požadavky ze zákona. Vyhovuje směrnici ES uvedeným v CE prohlášení o shodě pro daný přístroj. Endress+Hauser potvrzuje tuto skutečnost opatřením přístroje značkou CE.

4 Vstupní přejímka a identifikace výrobku

4.1 Vstupní přejímka

Zkontrolujte, zda obal nebo obsah nejsou poškozeny. Zkontrolujte, zda je dodané zboží kompletní, a porovnejte rozsah dodávky s informacemi na své objednávce.

4.2 Identifikace výrobku



Viz návod k obsluze →  2

4.3 Skladování a přeprava

Zabalte přístroj tak, abyste během skladování a přepravy zabránili nárazu. Optimální ochranu k tomuto účelu zajišťují materiály původního balení. Přípustná teplota skladování je -50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F).

5 Montáž

5.1 Montážní požadavky


5.1.1 Montáž senzoru

Liquicap M FMI51 lze instalovat shora nebo zdola.



Dbejte na to, aby:

- sonda nebyla instalována v prostoru plnicího proudu;
- sonda nebyla v kontaktu se stěnou kontejneru;
- vzdálenost od podlahy kontejneru je ≥ 10 mm (0,39 in)
- více sond je namontováno vedle sebe v minimální vzdálenosti mezi sondami 500 mm (19,7 in)



A0040578


Jednotka měření mm (in)

5.2 Příklady instalace

5.2.1 Lanové sondy




Příklady aplikací ukazují svislou instalaci lanových sond pro detekci MIN limitní hladiny.




A0040451

1 Sonda s vodivými nádržemi



A0040452

2 Sonda s neaktivní délkou pro izolované nádrže



A0040453

 3 Sonda s plně izolovanou neaktivní délkou

5.2.2 Zkracování lana




Informace o sadě pro zkracování jsou uvedeny v Stručném návodu k obsluze KA061F/00.

5.2.3 Napínání závaží tahem


Konec sondy musí být ukotven, jinak by se sonda dotýkala stěny sila nebo jiné součásti v nádrži. Z tohoto důvodu je závaží sondy opatřeno vnitřním závitem. Ukotvení může být vůči stěně nádrže provedeno vodivě nebo s izolačním účinkem.

Aby se zamezilo příliš vysokému tahovému zatížení, musí být lano volné nebo ukotveno pomocí pružiny. Nesmí se překročit maximální tahové zatížení 200 Nm (147,5 lbf ft).



A0040462

5.3 Sonda s odděleným pouzdrům



A0040473

 4 Připojení sondy a odděleného pouzdra. Jednotka měření mm (in)

A Zóna s nebezpečím výbuchu 1

B Zóna s nebezpečím výbuchu 0

L1 Délka lana: max. 9,7 m (32 ft)

L4 Délka kabelu




Viz návod k obsluze. →  2

5.3.1 Nástěnný držák




- Držák pro instalaci na stěnu je součástí dodávky.
- Držák pro instalaci na stěnu se musí nejprve přišroubovat k oddělenému pouzdrům, než ho budete moci využít jako vrtací šablonu.
- Vzdálenost mezi otvory se zkrátí přišroubováním k oddělenému pouzdrům.




A0033881

Jednotka měření mm (in)


5.3.2 Montáž na zeď



A0042318



A0042319



A0042320

► Našroubujte držák na trubku.


► Před vrtáním si označte vzdálenost mezi otvory na zdi.

► Přišroubujte oddělený kryt k stěně.

5.3.3 Instalace na potrubí




Maximální průměr trubky činí 50,8 mm (2 in.).



A0042318

► Našroubujte držák na trubku.



A0042321

► Přišroubujte oddělený kryt k trubce.

5.3.4 Zkrácení připojovacího kabelu

OZNÁMENÍ

Riziko poškození svorkovnic a kabelu.

► Dbejte na to, aby se spojovací kabel a sonda neotáčely pomocí lisovací šroubu!



Maximální celková délka lana L1 a kabelu L4 je 10 m (33 ft) → 9.

Maximální délka připojení mezi sondou a samostatným pouzdrem je 6 m (20 ft).

Při objednávání přístroje s odděleným pouzdrem se musí specifikovat požadovaná délka.



V případě zkracování připojovacího kabelu doporučujeme opět využít všechny vodiče s kruhovými svorkami.


Pro zamezení rizika zkratu v případě, že se vodiče znovu nevyužívají, se připojení nových kruhových svorek musí nejprve zaizolovat smršťovacími bužirkami.

Všechny pájené spoje zaizolujte pomocí smršťovacích bužírek.


Pokud se kabelové připojení musí zkrátit nebo provést stěnou, musí se nejprve odpojit od procesního připojení.

Sonda bez aktivní kompenzace nahromadění


Odpojení připojovacího kabelu




- Povolte přitlačný šroub klíčem s otevřeným koncem AF22.




- Vytáhněte těsnění vložky z kabelové průchodky.




- Zablokujte disk adaptéru otevřeným klíčem AF34 a uvolněte kabelovou průchodku otevřeným klíčem AF22.




- Vytáhněte kabel.



- Sejměte těsnění a pomocí otevřeného klíče AF34 uvolněte disk adaptéru.




- Odstraňte pojistný kroužek pomocí kleští na pojistný kroužek.




A0042117

- Vytáhněte čepel zástrčky ze zásuvky.




A0042546

- Uvolněním šroubu odpojte žlutozelený kabel.



A0042119

- Povolte matici (M4) čepele zástrčky.




A0042544

5 Kabelová připojení

- 1 Vnější stínění (nevyžadováno)
- 2 Černý vodič (bk) (nevyžadován)
- 3 Koaxiální kabel se středovou žilou a stíněním
- 4 Připájejte červený (rd) vodič k středové žile koaxiálního kabelu (sonda)
- 5 Izolovaný vodič (ye) s teplem smrštitelnou objímkou
- 6 Vodič žlutý a zelený (gn/ye) s kruhovou svorkou


Sonda s aktivní kompenzací nahromadění

Odpojení připojovacího kabelu




A0042111

- Povolte přitlačný šroub klíčem s otevřeným koncem AF22.




A0042112

- Vytáhněte těsnění vložky z kabelové průchodky.




A0042113

- Zablokujte disk adaptéru otevřeným klíčem AF34 a uvolněte kabelovou průchodku otevřeným klíčem AF22.




A0042114

- Vytáhněte kabel.




A0042115

- Sejměte těsnění a pomocí otevřeného klíče AF34 uvolněte disk adaptéru.




A0042548

- Odstraňte pojistný kroužek pomocí kleští na pojistný kroužek a přestřihněte žlutý drát.




A0042549

- Vytáhněte čepel zástrčky ze zásuvky.




A0042546

- Uvolněním šroubu odpojte žlutozelený kabel.



A0042119

- Povolte matici (M4) čepele zástrčky.



A0042547

6 Kabelová připojení

- 1 Vnější stínění (nevyžadováno)
- 2 Černý vodič (bk) (nevyžadován)
- 3 Koaxiální kabel se středovou žílou a stíněním
- 4 Připájejte červený (rd) vodič k středové žíle koaxiálního kabelu (sonda)
- 5 Připájejte vodič k stínění žlutého (ye) koaxiálního kabelu (uzemnění)
- 6 Vodič žlutý a zelený (gn/ye) s kruhovou svorkou

5.4 Pokyny pro instalaci

OZNÁMENÍ


Během instalace nepoškozujte izolaci sondy!

- Zkontrolujte izolaci tyče.

OZNÁMENÍ

Při šroubování sondy ji neotáčejte za pouzdro sondy!

- K šroubování sondy použijte plochý vidlicový klíč.



A0040476

5.4.1 Instalace sondy

Lze nainstalovat následující sondy:

- Sonda se závitem
- Sonda s připojením Tri-Clamp, sanitárním připojením nebo přírubou
- Sonda s přírubou s obložením z PTFE




Viz návod k obsluze → 2

5.4.2 Polohové vyrovnání pouzdra


Kryt lze otočit 270°, aby se vyrovnal kabelový vstup. Abyste předešli vnikání vlhkosti, ved'te připojovací kabel před kabelovou vývodkou směrem dolů a zajistěte ho kabelovou vázací páskou. Toto se doporučuje zvláště v případě montáže ve venkovním prostoru.

Polohové vyrovnání pouzdra




A0042107

- Povolte upínací šroub.



A0042108

- Nastavte kryt do požadované pozice.



- Upínací šroub utáhněte momentem $< 1 \text{ Nm}$ (0,74 lbf ft).

i Upínací šroub pro polohové vyrovnání pouzdra typu T13 je umístěn v modulu elektroniky.

5.4.3 Utěsnění pouzdra sondy

Ujistěte se, že je kryt utěsněn.

OZNÁMENÍ

- Nikdy nepoužívejte tuk na bázi minerálních olejů, neboť by tím došlo k poškození O-kroužku.

6 Elektrické připojení

i Před připojením napájení mějte na vědomí následující:

- napájecí napětí musí souhlasit s údaji uvedenými na typovém štítku;
- před připojením přístroje vypněte přívod proudu;
- připojte vyrovnání potenciálu k uzemňovací svorce senzoru

i Při použití sondy v prostředí s nebezpečím výbuchu je zapotřebí dodržet příslušné národní normy a informace v bezpečnostních pokynech (XA).

Používejte pouze specifikovanou kabelovou vývodku.

6.1 Požadavky na připojení

6.1.1 Vyrovnání potenciálů



Nebezpečí výbuchu!


- Připojte stínění kabelu na straně senzoru, pouze pokud sondu instalujete v oblasti s označením Ex!

Připojte soustavu ochranného pospojování k vnější zemnicí svorce na pouzdru (T13, F13, F16, F17, F27). V případě pouzdra z nerezové oceli F15 může být zemnicí svorka umístěna také

uvnitř pouzdra. Další bezpečnostní pokyny pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu najdete v příslušné samostatné dokumentaci.

6.1.2 Specifikace kabelu

Připojte moduly s elektronikou pomocí komerčně dostupných přístrojových kabelů. Pokud je přítomna soustava ochranného pospojování a používají se stíněné přístrojové kabely, připojte stínění na obou stranách za účelem optimalizace stínícího účinku.



A0040478

A Kabelová vývodka

B Připojení modulu s elektronikou: velikost kabelu max. 2,5 mm² (14 AWG)

C Zemnicí připojka vně pouzdra, velikost kabelu max. 4 mm² (12 AWG)

Ø d Průměr kabelu


Kabelové vývodky

- Poniklovaná mosaz: Ø d = 7 ... 10,5 mm (0,28 ... 0,41 in)
- Syntetický materiál: Ø d = 5 ... 10 mm (0,2 ... 0,38 in)
- Nerezová ocel: Ø d = 7 ... 12 mm (0,28 ... 0,47 in)

6.1.3 Konektor

U verze s konektorem M12 není zapotřebí pouzdro při připojování signálního vedení otevírat.

Přiřazení kontaktů u konektoru M12



A0011175

- 1 Kladný potenciál
- 2 Nepoužito
- 3 Záporný potenciál
- 4 Zemnění

6.1.4 Kabelový vstup

Kabelová průchodka

M20x1,5 pro kabelový vstup M20 pouze pro Ex d

Součástí dodávky jsou dvě kabelové průchodky.

Kabelový vstup

- G $\frac{1}{2}$
- NPT $\frac{1}{2}$
- NPT $\frac{3}{4}$

6.2 Vedení kabelů a připojení

6.2.1 Svorkovnicový modul

V závislosti na ochraně proti výbuchu je připojovací modul dostupný v následujících variantách provedení:


Standardní ochrana, ochrana Ex ia

- pouzdro z polyesteru F16
- pouzdro z nerezové oceli F15
- hliníkové pouzdro F17
- hliníkové pouzdro F13 s plynotěsnou procesní průchodkou
- hliníkové pouzdro T13, se samostatným připojovacím modulem

ochrana Ex d, plynotěsná procesní průchodka

- hliníkové pouzdro F13 s plynotěsnou procesní průchodkou
- hliníkové pouzdro T13, se samostatným připojovacím modulem


Připojení modulu s elektronikou k napájení:



A0040635

1. Odšroubujte kryt skříně.
2. Odstraňte kryt skříně.
3. Uvolněte kabelovou průchodku.
4. Vložte kabel.

Připojení modulu s elektronikou k napájení uloženému v pouzdře T13:



A0040637

1. Odšroubujte kryt skříně.
2. Odstraňte kryt skříně.
3. Uvolněte kabelovou průchodku.
4. Vložte kabel.

6.3 Připojení měřicího přístroje

Možná měřicí zařízení:

- 2vodičová elektronická vložka FEI51 pro střídavý proud (AC)
- Elektronická vložka PNP FEI52 pro stejnosměrný proud (DC)
- 3vodičová elektronická vložka FEI53
- Elektronická vložka FEI54 s reléovým výstupem pro stejnosměrný a střídavý proud
- Elektronická vložka SIL2 / SIL3 FEI55
- Elektronická vložka PFM FEI57S
- NAMUR elektronická vložka FEI58



Viz návod k obsluze → 2

7 Uvedení do provozu

7.1 Instalace a kontrola funkce



Viz návod k obsluze → 2

7.2 Zapnutí měřicího přístroje



Viz návod k obsluze → 2

7.3 Nastavení přístroje



Viz návod k obsluze → 2



71539558

www.addresses.endress.com
