

Betriebsanleitung Prosonic M FMU41 HART

Ultraschallmesstechnik





A0023555

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Dokument	4	9	Inbetriebnahme	26
1.1	Dokumentfunktion	4	9.1	Installations- und Funktionskontrolle	26
1.2	Symbole	4	9.2	Messgerät einschalten	27
1.3	Ergänzende Dokumentation	5	9.3	Verbindungsaufbau via FieldCare	27
1.4	Eingetragene Marken	5	9.4	Messgerät konfigurieren	27
			9.5	Hüllkurve darstellen	33
2	Grundlegende Sicherheitshinweise ..	6	10	Diagnose und Störungsbehebung ...	35
2.1	Anforderungen an das Personal	6	10.1	Aktueller Fehler	35
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	6	10.2	Letzter Fehler	35
2.3	Arbeitssicherheit	6	10.3	Fehlerarten	35
2.4	Betriebssicherheit	6	10.4	Diagnoseliste	35
2.5	Produktsicherheit	6	10.5	Anwendungsfehler	36
2.6	IT-Sicherheit	7	10.6	Messgerät zurücksetzen	39
			10.7	Firmware-Historie	40
3	Produktbeschreibung	7	11	Wartung	40
3.1	Produktaufbau	7	11.1	Wartungsplan	40
			11.2	Wartungsarbeiten	41
4	Warenannahme und Produktidentifizierung	8	12	Reparatur	41
4.1	Warenannahme	8	12.1	Allgemeine Hinweise	41
4.2	Produktidentifizierung	8	12.2	Endress+Hauser Dienstleistungen	41
4.3	Herstelleradresse	8	12.3	Entsorgung	42
4.4	Lagerung und Transport	9	13	Zubehör	42
			13.1	Gerätespezifisches Zubehör	42
5	Montage	9	13.2	Kommunikationsspezifisches Zubehör	48
5.1	Montagebedingungen	9	14	Technische Daten	49
5.2	Messbereich	14	14.1	Eingang	49
5.3	Montagekontrolle	16	14.2	Ausgangssignal	50
			14.3	Energieversorgung	51
6	Elektrischer Anschluss	17	14.4	Leistungsmerkmale	51
6.1	Anschlussbedingungen	17	14.5	Umgebung	53
6.2	Messgerät anschließen	17	14.6	Prozess	53
6.3	Klemmenbelegung	19	15	Anhang	54
6.4	Versorgungsspannung	19	15.1	Übersicht Bedienmenü	54
6.5	Potentialausgleich	20			
6.6	Anschlusskontrolle	20			
7	Bedienungsmöglichkeiten	21	Stichwortverzeichnis	56	
7.1	Übersicht der Bedienungsmöglichkeiten	21			
7.2	Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs	21			
7.3	Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige	21			
7.4	Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool	24			
7.5	Parametrierung sperren oder freigeben	24			
8	Systemintegration	25			
8.1	4...20 mA Ausgang mit HART-Protokoll	25			

1 Hinweise zum Dokument

1.1 Dokumentfunktion

Diese Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus des Geräts benötigt werden.

1.2 Symbole

1.2.1 Warnhinweissymbole



Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.



Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.



Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.



Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachverhalten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.

1.2.2 Elektrische Symbole



Geerdete Klemme, die über ein Erdungssystem geerdet ist.



Erdungsklemmen, die geerdet sein müssen, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen. Die Erdungsklemmen befinden sich innen und außen am Gerät.



Temperaturbeständigkeit der Anschlusskabel
Mindestwert für die Temperaturbeständigkeit der Anschlusskabel

1.2.3 Symbole für Informationstypen



Erlaubt
Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind.



Verboten
Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind.



Tipp
Kennzeichnet zusätzliche Informationen.



Verweis auf Dokumentation

1., 2., 3. Handlungsschritte



Ergebnis eines Handlungsschritts

1.2.4 Symbole in Grafiken

1, 2, 3 Handlungsschritte

1, 2, 3 ... Positionsnummern

1.3 Ergänzende Dokumentation



Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Seriennummer vom Typenschild eingeben
- *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben

1.3.1 Standarddokumentation

Technische Information (TI)

Planungshilfe – Beinhaltet technische Daten für die Planung und Bestellinformationen.

Betriebsanleitung (BA)

Installation und Erstinbetriebnahme – Enthält alle Funktionen im Bedienmenü, die für eine gewöhnliche Messaufgabe benötigt werden. Darüber hinaus gehende Funktionen sind nicht enthalten.

Kurzanleitung (KA)

Schnell zum 1. Messwert – Beinhaltet alle wesentlichen Informationen von der Warenannahme bis zur Erstinbetriebnahme. Eine weitere Kurzanleitung befindet sich unter dem Gehäusedeckel des Geräts. Auf diesem Faltblatt sind die wichtigsten Funktionen des Menüs zusammengefasst.

Beschreibung Geräteparameter (BA)

Referenzwerk für Parameter – Beinhaltet detaillierte Erläuterungen zu jedem einzelnen Parameter des Bedienmenüs. Die Beschreibung unterstützt Personen, die spezifische Konfigurationen durchführen, während der gesamten Lebensdauer des Geräts.

1.3.2 Geräteabhängige Zusatzdokumentation

Je nach bestellter Geräteausführung werden weitere Dokumentationen oder Dokumente mitgeliefert. Die Anweisungen in den entsprechenden Zusatzdokumentation konsequent beachten. Die Zusatzdokumentation ist fester Bestandteil der Dokumentation zum Gerät.

Beispiele: ATEX, NEPSI, INMETRO, Control oder Installations Drawings für FM-, CSA- und TIIS-zertifizierte Geräteausführungen.

Entsprechende Sicherheitshinweise liegen allen zertifizierten Geräteausführungen bei. Alle Angaben der Sicherheitshinweise müssen beachtet werden, wenn das Gerät in explosionsgefährdetem Bereich eingesetzt wird.

1.4 Eingetragene Marken

HART®

Eingetragene Marke der FieldComm Group, Austin, Texas, USA

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal muss für seine Tätigkeiten, wie z. B. Inbetriebnahme oder Wartung, folgende Bedingungen erfüllen:

- ▶ Ausgebildetes Fachpersonal verfügt über Qualifikation, die der Funktion und Tätigkeit entspricht.
- ▶ Vom Anlagenbetreiber autorisiert sein.
- ▶ Mit nationalen Vorschriften vertraut sein.
- ▶ Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation lesen und verstehen.
- ▶ Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Kompaktes Messgerät für die kontinuierliche, berührungslose Füllstandsmessung. Der Messbereich beträgt bis zu 8 m (26 ft) für Flüssigkeiten und bis zu 3,5 m (11 ft) für Schüttgüter. Mit der Linearisierungsfunktion können Durchflussmessungen an offenen Gerinnen und Messwehren durchgeführt werden.

2.3 Arbeitssicherheit

Arbeiten am und mit dem Gerät:

- ▶ Erforderliche Schutzausrüstung gemäß nationaler Vorschriften tragen.

2.4 Betriebssicherheit

Verletzungsgefahr!

- ▶ Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- ▶ Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

Umbauten am Gerät

Eigenmächtige Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und können zu unvorhersehbaren Gefahren führen.

- ▶ Wenn Umbauten trotzdem erforderlich sind: Rücksprache mit Endress+Hauser halten.

Reparatur

Um die Betriebssicherheit weiterhin zu gewährleisten:

- ▶ Nur ausdrücklich erlaubte Reparaturen am Gerät ausführen.
- ▶ Nationale Vorschriften bezüglich Reparatur eines elektrischen Geräts beachten.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile und Zubehör von Endress+Hauser verwenden.

2.5 Produktsicherheit

Dieses Gerät ist nach aktuellem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft. Das Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

2.5.1 CE-Zeichen

Das Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien. Diese sind zusammen mit den angewandten Normen in der entsprechenden EU-Konformitätserklärung aufgeführt. Endress+Hauser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Geräts mit der Anbringung des CE-Zeichens.

2.5.2 EAC-Konformität

Das Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der anwendbaren EAC-Richtlinien. Diese sind zusammen mit den angewandten Normen in der entsprechenden EAC-Konformitätserklärung aufgeführt. Endress+Hauser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Geräts mit der Anbringung des EAC-Zeichens.

2.6 IT-Sicherheit


Eine Gewährleistung ist nur dann gegeben, wenn das Gerät gemäß der Betriebsanleitung installiert und eingesetzt wird.

Gerät und dessen Datentransfer zusätzlich schützen

- ▶ IT-Sicherheitsmaßnahmen gemäß dem Sicherheitsstandard des Betreibers sind vom Betreiber selbst zu implementieren.

3 Produktbeschreibung


3.1 Produktaufbau



A0038202

1 Produktaufbau


- 1 Gehäuse T12 oder F12 mit Deckel
- 2 Sensorbereich mit Prozessanschluss
- 3 Einschraubstück




A0038334

2 Gehäuse F12, Elektronikeinsatz und Anschlussraum

- 1 Gehäusedeckel
- 2 Vor-Ort-Display
- 3 Anschlussraum
- 4 Kabelverschraubung



A0038335


 3 Gehäuse T12, Elektroneinsatz und Anschlussraum

- 1 Gehäusedeckel
- 2 Vor-Ort-Display
- 3 Kabelverschraubung
- 4 Anschlussraum
- 5 Deckel für Anschlussraum

4 Warenannahme und Produktidentifizierung

4.1 Warenannahme

Bei Warenannahme prüfen:

- ☐ Bestellcode auf Lieferschein und auf Produktaufkleber identisch?
- ☐ Ware unbeschädigt?
- ☐ Entsprechen Typenschilddaten den Bestellangaben auf dem Lieferschein?
- ☐ Falls erforderlich (siehe Typenschild): Sind die Sicherheitshinweise vorhanden, z. B. XA?
-  Wenn eine dieser Bedingungen nicht zutrifft, an Vertriebszentrale wenden.

4.2 Produktidentifizierung

Folgende Möglichkeiten stehen zur Identifizierung des Geräts zur Verfügung:

- Typenschildangaben
- Erweiterter Bestellcode (Extended order code) mit Aufschlüsselung der Gerätemerkmale auf dem Lieferschein
- ▶ Seriennummer von Typenschildern in *W@M Device Viewer* eingeben (www.endress.com/deviceviewer)
 - ↳ Alle Angaben zum Gerät und zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation werden angezeigt.
- ▶ Seriennummer vom Typenschild in die *Endress+Hauser Operations App* eingeben oder per Kamera den 2-D-Matrixcode auf dem Typenschild einscannen
 - ↳ Alle Angaben zum Gerät und zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation werden angezeigt.

4.3 Herstelleradresse

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 1
79689 Maulburg, Deutschland

Herstellungsort: Siehe Typenschild.

4.4 Lagerung und Transport

- Messgerät stoßsicher verpacken.
Die Originalverpackung bietet optimalen Schutz
- Zulässige Lagerungstemperatur: $-40 \dots +80 \text{ °C}$ ($-40 \dots 176 \text{ °F}$)

4.4.1 Produkt zur Messstelle transportieren

⚠ VORSICHT

Gehäuse oder Flansch kann beschädigt werden.


Verletzungsgefahr!

- ▶ Messgerät in Originalverpackung oder am Prozessanschluss zur Messstelle transportieren.
- ▶ Hebezeuge (Gurte, Ösen, etc.) immer am Prozessanschluss befestigen. Dabei auf den Schwerpunkt des Geräts achten und vermeiden, dass es nicht kippt.
- ▶ Sicherheitshinweise zu Transportbedingungen für Geräte über 18 kg (39,6 lb) beachten (IEC 61010).

5 Montage

5.1 Montagebedingungen

5.1.1 Einbaubedingungen für den Sensor für Füllstandsmessungen




A0038210

4 Einbaubedingungen

- 1 Abstand zur Behälterwand: $\frac{1}{6}$ des Behälterdurchmessers
- 2 Verwendung einer Wetterschutzhaube; Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung oder Regen
- 3 Sensor nicht in der Mitte des Behälters montieren
- 4 Messungen durch den Befüllstrom hindurch vermeiden
- 5 Grenzscharter oder Temperatursensoren nicht innerhalb des Abstrahlwinkels einbauen
- 6 Symmetrische Einbauten beeinträchtigen die Messung, z. B. Heizschlangen und Strömungsbrecher
- 7 Sensor senkrecht zur Füllgutoberfläche ausrichten

- Nur ein Gerät pro Behälter montieren: Signale mehrerer Geräte beeinflussen sich gegenseitig
- Detektionsbereich bestimmen, dafür 3-dB-Abstrahlwinkel α verwenden

5.1.2 Abstrahlwinkel



A0038221


5 Zusammenhang zwischen Abstrahlwinkel α , Abstand D und Kegelweite W

Kegeldurchmesser W in Abhängigkeit von Abstrahlwinkel α und Abstand D .

- α : 11°
- D_{\max} : 8 m (26 ft)
- r_{\max} : 0,77 m (2,5 ft)

i Als Abstrahlwinkel ist der Winkel α definiert. Bei α nimmt die Leistungsdichte des Ultraschalls den halben Wert der maximalen Leistungsdichte an. Auch außerhalb des Strahlenkegels wird Ultraschall abgestrahlt und kann von Störern reflektiert werden.

5.1.3 Enge Schächte, unebene Schachtwände



A0038233

6 Einbau in engen Schächten mit stark unebenen Schachtwänden

1 Entlüftungsöffnung

In engen Schächten und bei Unebenheiten können starke Störechos auftreten.


- Schallführungsrohr mit einem Mindestdurchmesser von 100 mm (3,94 in) verwenden, z. B. PE- oder PVC-Abwasserrohr

Anhaftenden Schmutz im Rohr vermeiden.

- Rohr regelmäßig reinigen.

5.1.4 Einbaubedingungen für den Sensor für Durchflussmessung


- Messgerät auf der Oberwasserseite unmittelbar über dem maximalen Oberwasserpegel H_{\max} montieren
- Blockdistanz beachten
- Messgerät in der Mitte des Gerinnes oder Wehrs positionieren
- Sensormembran parallel zur Wasseroberfläche ausrichten
- Montageabstand des jeweiligen Gerinnes oder Wehrs einhalten
- Linearisierungskurve „Durchfluss - Pegel“ („Q/h-Kurve“) über das Bedienprogramm FieldCare oder manuell über das Vor-Ort-Display eingeben



A0038222

7 Khafagi-Venturi-Rinne (Beispiel)

- A Khafagi-Venturi-Rinne
 B Oberwasserseite
 C Unterwasserseite
 BD Blockdistanz des Sensors
 E Abgleich leer (bei Inbetriebnahme eingeben)
 H_{\max} Maximaler Oberwasserpegel
 V Durchfluss
 b_0 Breite der Khafagi-Venturi-Rinne



A0038223

8 Dreieckswehr (Beispiel)


BD Blockdistanz des Sensors

E Abgleich leer (bei Inbetriebnahme eingeben)

F Abgleich voll

H_{max} Maximaler Oberwasserpegel

5.1.5 Montagebeispiele



A0038234

9 Montagebeispiele


- A Mit Gegenmutter
- B Mit Einschweißmuffe
- C Mit Montagewinkel
- D Mit Einschraubflansch

5.1.6 Gerät montieren

HINWEIS

Gerät kann beschädigt werden.


- Gerät nur am Einschraubstück einschrauben mit maximal 20 Nm (14,75 lbf ft).



A0020386

10 Montage am Einschraubstück, Schlüsselweite SW60

Gehäuse drehen



11 Gehäuse F12 oder T12 drehen, Beispiel Gehäuse F12

1. Befestigungsschraube lösen.
2. Gehäuse in die entsprechende Richtung drehen, maximal 350°.
3. Befestigungsschraube anziehen, maximales Drehmoment 0,5 Nm (0,36 lbf ft).
4. Befestigungsschraube sichern, Klebstoff für Metall verwenden.

5.2 Messbereich

5.2.1 Sensormerkmale


- Abstrahlwinkel (α): 11°
- Blockdistanz (BD): 0,35 m (1,1 ft)
- Maximale Reichweite Flüssigkeiten: 8 m (26 ft)
- Maximale Reichweite Schüttgüter: 3,5 m (11 ft)

5.2.2 Blockdistanz

HINWEIS

Unterschreiten der Blockdistanz kann zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.

- ▶ Messgerät so hoch montieren, dass bei maximaler Befüllung die Blockdistanz nicht erreicht wird.
- ▶ Sicherheitsabstand (SD) festlegen.
- ▶ Wenn der Füllstand innerhalb der Sicherheitsdistanz liegt, löst das Gerät eine Warnung oder einen Alarm aus.
- ▶ Die Messspanne F darf nicht in die Blockdistanz BD hineinreichen. Füllstandechos innerhalb der Blockdistanz können wegen des Ausschwingverhaltens des Sensors nicht ausgewertet werden.




A0038238

12 Parameter für den korrekten Betrieb des Geräts

- BD Blockdistanz
 SD Sicherheitsabstand
 E Leerabgleich
 F Messspanne

Rohrstutzen montieren



A0038239

13 Definition von Stutzenlänge L und Stutzendurchmesser D

- D Stutzendurchmesser
 L Stutzenlänge

Bedingungen

- Glatte Innenseiten in Rohrstutzen und tankseitigem Stutzenende
Kanten, Schweißnähte und Grate entfernen
- Störeinflüsse minimieren: Tankseitiges Stutzenende schräg ausführen (ideal 45 °)
- Maximale Stutzenlänge einhalten

Maximale Stutzenlänge

Durchmesser mit maximaler Stutzenlänge

- DN80/3": 240 mm (9,45 in)
- DN100/4": 300 mm (11,8 in)
- DN150/6": 400 mm (15,7 in)
- DN200/8": 400 mm (15,7 in)
- DN250/10": 400 mm (15,7 in)
- DN300/12": 400 mm (15,7 in)

5.2.3 Sicherheitsabstand

Das Gerät löst eine Warnung oder Alarm aus, wenn der Füllstand den Sicherheitsabstand (SD) erreicht. In der Funktion die Größe SD ist **Sicherheitsabst. (015)** frei einstellbar.

In der Funktion **im Sicherh.abst. (016)** definieren, wie das Gerät reagieren muss, wenn der Sicherheitsabstand unterschritten wird.

Auswahl und Bedeutung

- **Warnung**

Messgerät gibt Fehlermeldung aus, misst aber weiter.

- **Alarm**

Messgerät gibt Fehlermeldung aus.

Ausgangssignal in der Funktion **Ausg. bei Alarm (011)** zeigt definierten Wert an.

Sobald der Füllstand wieder unter den Sicherheitsabstand sinkt, misst das Gerät weiter.

- **Selbthalten**

Messgerät reagiert wie bei der Auswahl Alarm.

Der Alarmzustand bleibt auch dann erhalten, wenn der Füllstand wieder unter den Sicherheitsabstand sinkt.

Das Gerät misst erst dann weiter, wenn der Anwender den Alarm mit der Funktion **Reset Selbsthalt (017)** aufhebt.

5.3 Montagekontrolle

☐ Ist das Messgerät unbeschädigt (Sichtkontrolle)?

☐ Erfüllt das Messgerät die Messstellenspezifikationen?

☐ Nach Ausrichtung des Gehäuses: Prozessdichtung am Stutzen oder Flansch unbeschädigt?

Zum Beispiel:

- Versorgungsspannung

- Umgebungstemperatur

- Prozesstemperatur

- Prozessdruck

- Umgebungstemperatur

- Messbereich

☐ Sind Messstellennummer und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?

☐ Ist das Messgerät gegen Niederschlag und direkte Sonneneinstrahlung ausreichend geschützt?

6 Elektrischer Anschluss

6.1 Anschlussbedingungen


⚠️ WARNUNG


Explosionsgefahr durch fehlerhaften Anschluss.

- ▶ Entsprechende nationale Normen beachten.
- ▶ Angaben der Sicherheitshinweise (XA) einhalten.
- ▶ Prüfen, ob die Versorgungsspannung mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- ▶ Die spezifizierte Kabelverschraubung muss benutzt werden.
- ▶ Vor dem Anschließen die Versorgungsspannung ausschalten.
- ▶ Vor dem Anlegen der Versorgungsspannung: Potentialausgleichsleitung an der äußeren Erdungsklemme anschließen.
- ▶ Bei Anschluss an das öffentliche Versorgungsnetz einen Netzschalter für das Gerät leicht erreichbar in der Nähe des Gerätes installieren. Den Schalter als Trennvorrichtung für das Gerät kennzeichnen (IEC/EN61010).


6.2 Messgerät anschließen

6.2.1 Anschluss im Gehäuse F12






A0038254



A0038706

- Kabelschirm mit der Erdungsklemme im Anschlussraum verbinden




A0047499

- Kabelverschraubung festdrehen

10. Anschlussraum schließen.


11. Hilfsenergie einschalten.

6.2.2 Anschluss im Gehäuse T12




A0038256

- Deckel abschrauben




A0038257

- Feuchtigkeit im Gehäuse vermeiden, Schlaufe zum Abtropfen lassen




A0038258



A0038711

- Kabelschirm mit der Erdungsklemme im Anschlussraum verbinden




A0047500

- Kabelverschraubung festdrehen.

6. Gehäuse schließen.

7. Hilfsenergie einschalten.

6.3 Klemmenbelegung



A0019269

14 Klemmenbelegung Zweidraht-Ausführung

- 1 Speisespannung
- 2 Testklemme zur Prüfung des Signalstroms
- 3 PAL (Potentialausgleich)
- 4 4-20 mA HART

- ▶ Verbindungsleitung an die Schraubklemmen im Anschlussraum anschließen (Leiterquerschnitte 0,5 ... 2,5 mm², 20 ... 14 AWG)
- ▶ Falls nur das Analog-Signal benutzt werden soll, ist normales Installationskabel ausreichend. Falls das überlagerte Kommunikationssignal (HART) benutzt werden soll, abgeschirmtes Kabel verwenden.

i Schutzschaltungen gegen Verpolung, Hochfrequenz Einflüsse und Überspannungsspitzen sind im Gerät vorhanden.

Bedienung über Handbediengerät oder PC mit Bedienprogramm: Minimalen Kommunikationswiderstand von 250 Ω und maximale Bürde berücksichtigen

- Überlagertes Kommunikationssignal (HART): Abgeschirmtes Kabel verwenden
- Analog-Signal: Normales Installationskabel verwenden
- Für weitere Anschlüsse: Commubox FXA291 oder Field Xpert verwenden

6.4 Versorgungsspannung

6.4.1 Zweidrahtausführung HART

Klemmenspannung direkt am Gerät

Standard

- Stromaufnahme 4 mA | Klemmenspannung 14 ... 36 V
- Stromaufnahme 20 mA | Klemmenspannung 8 ... 36 V

Ex ia

- Stromaufnahme 4 mA | Klemmenspannung 14 ... 30 V
- Stromaufnahme 20 mA | Klemmenspannung 8 ... 30 V

Ex d

- Stromaufnahme 4 mA | Klemmenspannung 14 ... 30 V
- Stromaufnahme 20 mA | Klemmenspannung 11 ... 30 V

Feststrom, Klemmenspannung direkt am Gerät

Frei einstellbar, z. B. für Solarstrombetrieb (Messwert über HART)

Standard

Stromaufnahme 11 mA | Klemmenspannung 10 ... 36 V

Ex ia

Stromaufnahme 11 mA | Klemmenspannung 10 ... 30 V

Feststrom für Multidrop-Betrieb**Standard**

Stromaufnahme 4 mA | (Anlaufstrom: 11 mA), Klemmenspannung 14 ... 36 V

Ex ia

Stromaufnahme 4 mA | (Anlaufstrom: 11 mA), Klemmenspannung 14 ... 30 V

6.5 Potentialausgleich


HINWEIS

Das Gehäuse ist durch den Kunststoffsensor vom Tank isoliert. Dadurch kann es ohne eine korrekt angeschlossene Potentialausgleichsleitung zu Störeinkopplungen kommen.


- ▶ Kurze Potentialausgleichsleitung verwenden für optimale elektromagnetische Verträglichkeit.
- ▶ Querschnitt der Leitung mindestens 2,5 mm² (14 AWG).



Wenn aufgrund der Installationsbedingungen (vorhandene Störer) mit Störungen zu rechnen ist, Masseband verwenden.



A0038292

 15 Position äußere Erdungsklemme, Beispiel Gehäuse F12

- Potentialausgleich an der äußeren Erdungsklemme des Transmitters anschließen
- Bei Ex-Anwendungen nur sensorseitig erden
- Angaben der Sicherheitshinweise einhalten

6.6 Anschlusskontrolle

- ☐ Sind Gerät oder Kabel unbeschädigt (Sichtkontrolle)?
- ☐ Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?
- ☐ Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild überein?
- ☐ Keine Verpolung, Anschlussbelegung korrekt?
- ☐ Erfüllen die verwendeten Kabel die Anforderungen?
- ☐ Sind die Kabelverschraubungen korrekt angezogen?
- ☐ Ist die Kabelverschraubung dicht?
- ☐ Ist der Gehäusedeckel zugeschraubt?
- ☐ Wenn erforderlich: Ist die Schutzleiterverbindung hergestellt?

☐ Wenn Versorgungsspannung vorhanden: Ist das Gerät betriebsbereit und erscheint eine Anzeige?

7 Bedienungsmöglichkeiten

7.1 Übersicht der Bedienungsmöglichkeiten

- Vor-Ort-Bedienung
- Kommunikation HART
 - Bedienprogramm FieldCare
 - Handbediengerät

7.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs

7.2.1 Kennzeichnung der Funktionen

Innerhalb der Funktionsmenüs wird im Display zu jeder Funktion eine Position angezeigt.

Die ersten beiden Ziffern bezeichnen die Funktionsgruppe, Beispiele:


- Grundabgleich: **00**
- Sicherheitseinst.: **01**
- Linearisierung: **04**

Die dritte Ziffer nummeriert die einzelnen Funktionen innerhalb der Funktionsgruppe, Beispiele:

- Tankgeometrie: 00**2**
- Medium Eigensch.: 00**3**
- Messbedingungen: 00**4**

7.3 Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige


7.3.1 Anzeige



16 Messwertdarstellung

- 1 Label, z. B. Messwert
- 2 Symbol
- 3 Wert und Einheit, z. B. 43,2 %
- 4 Position im Menü, z. B. 000
- 5 Bargraph
- 6 Position im Menü


Der Bargraph entspricht dem Messwert. Der Bargraph ist in 10 Balken eingeteilt. Jeder vollständig gefüllte Balken entspricht 10 % der eingestellten Messspanne.



A0047444

17 Gruppenauswahl


1 Auswahlliste der Funktionsgruppen, z. B. Grundabgleich, Sicherheitseinst., Temperatur



A0047445

18 Funktion mit freiem Parameter

1 Label, z. B. Leerabgleich
 2 Hilfetexte
 3 Position im Menü, z. B. 005



A0047446

19 Hüllkurvendarstellung

1 Hüllkurve, Ansicht

Symbole

ALARM_SYMBOL

Gerät befindet sich im Alarmzustand.

Wenn das Symbol blinkt, handelt es sich um eine Warnung.


LOCK_SYMBOL

Gerät ist verriegelt. Weitere Eingaben sind nicht möglich.

COM_SYMBOL

Daten werden übertragen, z.B. über HART

Funktion der Tasten



A0048132

20 Displaymodul

1 Bedientasten



- In der Auswahlliste nach oben navigieren
- Zahlenwerte innerhalb einer Funktion editieren



- In der Auswahlliste nach unten navigieren
- Zahlenwerte innerhalb einer Funktion editieren

Gleichzeitig

Innerhalb einer Funktionsgruppe nach links navigieren



- Innerhalb einer Funktionsgruppe nach rechts navigieren
- Eingabe bestätigen

Gleichzeitig oder

Kontrast der Flüssigkristallanzeige einstellen

Gleichzeitig

Hardware verriegeln oder entriegeln. Nach einer Hardware-Verriegelung ist eine Bedienung über Display und Kommunikation nicht möglich! Die Entriegelung kann nur über das Display erfolgen. Es muss dabei ein Freigabecode eingegeben werden.

7.3.2 Vor-Ort-Display bedienen

Gruppenauswahl

1. drücken

↳ Aus der **Messwertdarstellung** in die **Gruppenauswahl** wechseln.

2. oder drücken: **Funktionsgruppe** auswählen.

3. drücken: Auswahl bestätigen.

↳ Symbol ✓ kennzeichnet die aktive Wahl vor dem Menütex.

4. oder drücken: Editiermodus aktivieren.

↳ *Weiter im Auswahlmenü editieren.*

Auswahlmenüs

1. oder drücken: Parameter wählen.

2. drücken: Auswahl bestätigen.

↳ Symbol ✓ erscheint vor dem gewählten Parameter

3. drücken: Editierten Wert bestätigen.

↳ Editiermodus inaktiv
Weiter mit Zahlen- und Texteingabe.

Zahlen- und Texteingabe

1. oder drücken: Erste Stelle einer Zahl oder eines Textes editieren.

2. drücken: Eingabemarke an die nächste Stelle setzen und weiter editieren, bis der Wert komplett eingegeben ist.

3. Wenn an der Eingabemarke erscheint, wird mit der eingegebene Wert übernommen.








↳ Editiermodus inaktiv

4. Wenn an der Eingabemarke erscheint, kann mit auf die vorherige Stelle zurückgesprungen werden.

5. gleichzeitig drücken: Eingabe abbrechen.

↳ Editiermodus inaktiv


Zurück zur Gruppenauswahl

5.  drücken: Nächste **Funktion** anwählen.
6.   gleichzeitig einmal drücken: Zurück zur letzten **Funktion**.
7.   gleichzeitig zweimal drücken: Zurück zur **Gruppenauswahl**.
8.   gleichzeitig drücken: Zurück zur **Messwertdarstellung**.


7.4 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool**7.4.1 4...20 mA Ausgang mit HART-Protokoll**

Das Gerät kann mit einem HART-Protokoll parametrierbar und Messwerte abgefragt werden. Für die Bedienung stehen 2 Möglichkeiten zur Verfügung:






- Handbediengerät Field Xpert
- Bedienprogramm FieldCare am PC




 Erfolgt eine Verriegelung der Bedienung über das Vor-Ort-Display, dann ist eine Parametereingabe über Kommunikation nicht möglich.

7.5 Parametrierung sperren oder freigeben**7.5.1 Software-Verriegelung**

1. Navigieren zu: Funktionsgruppe **"Diagnose" (0A)** → Funktion **"Freigabecode" (0A4)**
2. Zahl **≠100** eingeben.
 - ↳ Das Symbol  erscheint auf dem Display. Weitere Eingaben sind nicht mehr möglich.
3. Bei dem Versuch, einen Parameter zu ändern, springt das Gerät in die Funktion **"Freigabecode" (0A4)**.
4. Zahl **"100"** eingeben.
 - ↳ Die Parameter können wieder geändert werden.

7.5.2 Hardware-Verriegelung

1.   gleichzeitig drücken.
 - ↳ Weitere Eingaben sind nicht mehr möglich.
2. Bei dem Versuch, einen Parameter zu ändern, erscheint:
 - ↳ Funktion **"Freigabecode" (0A4)** Symbol .
3.   gleichzeitig drücken.
 - ↳ Es erscheint die Funktion **"Freigabecode" (0A4)**.
4. Zahl **"100"** eingeben.
 - ↳ Parameter können wieder geändert werden.

 Hardware verriegeln nur über Display möglich:   erneut gleichzeitig drücken.
Hardware entriegeln über eine Kommunikation ist nicht möglich.

8 Systemintegration

8.1 4...20 mA Ausgang mit HART-Protokoll

8.1.1 Bedienung über Field Xpert

Kompaktes, flexibles und robustes Industrie-Handbediengerät für die Fernparametrierung und Messwertabfrage über den HART-Stromausgang oder FOUNDATION Fieldbus. Für Einzelheiten: Betriebsanleitung BA00060S/04.

8.1.2 Bedienung mit FieldCare

FieldCare ist ein auf der FDT-Technologie basierendes Anlagen-Asset-Management Tool von Endress+Hauser. FieldCare parametriert alle Endress+Hauser-Geräte und Fremdgeräte, die den FDT-Standard unterstützen.



Hard- und Softwareanforderungen: www.de.endress.com - Suche: FieldCare


FieldCare unterstützt folgende Funktionen:

- Parametrierung von Messumformern im Online-Betrieb
- Signalanalyse durch Hüllkurve
- Tanklinearisierung
- Laden und Speichern von Gerätedaten (Upload/Download)
- Dokumentation der Messstelle

Verbindungsmöglichkeiten:

- HART über Commubox FXA195 und der USB-Schnittstelle eines Computers
- Commubox FXA291 mit ToF Adapter FXA291 über Service-Schnittstelle

Menügeführte Inbetriebnahme




21 Ansicht im Bedienprogramm FieldCare

- Funktionsgruppen und Funktionen des Gerätes über die Navigationsleiste auswählen
- Im Eingabefenster Parameter eingeben
- Parameternamen klicken und genaue Erklärungen über die Hilfeseiten aufrufen

Signalanalyse durch Hüllkurve

Die Ansicht "Hüllkurve" bietet komfortable Möglichkeiten zur Analyse der Hüllkurve:



22 Signalanalyse durch Hüllkurve, Ansicht im Bedienprogramm FieldCare

9 Inbetriebnahme

Das Kapitel Inbetriebnahme beinhaltet folgende Schritte:

- Installations- und Funktionskontrolle
- Messgerät einschalten
- Verbindungsaufbau via Fieldcare
- Messgerät konfigurieren
- Hüllkurve darstellen

9.1 Installations- und Funktionskontrolle

9.1.1 Montagekontrolle

- ☐ Ist das Messgerät unbeschädigt (Sichtkontrolle)?
- ☐ Erfüllt das Messgerät die Messstellenspezifikationen?
- ☐ Nach Ausrichtung des Gehäuses: Prozessdichtung am Stutzen oder Flansch unbeschädigt?

Zum Beispiel:

- Versorgungsspannung
- Umgebungstemperatur
- Prozesstemperatur
- Prozessdruck
- Umgebungstemperatur
- Messbereich

- ☐ Sind Messstellennummer und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?
- ☐ Ist das Messgerät gegen Niederschlag und direkte Sonneneinstrahlung ausreichend geschützt?

9.1.2 Anschlusskontrolle

- ☐ Sind Gerät oder Kabel unbeschädigt (Sichtkontrolle)?
- ☐ Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?

- ☐ Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild überein?
- ☐ Keine Verpolung, Anschlussbelegung korrekt?
- ☐ Erfüllen die verwendeten Kabel die Anforderungen?
- ☐ Sind die Kabelverschraubungen korrekt angezogen?
- ☐ Ist die Kabelverschraubung dicht?
- ☐ Ist der Gehäusedeckel zugeschraubt?
- ☐ Wenn erforderlich: Ist die Schutzleiterverbindung hergestellt?
- ☐ Wenn Versorgungsspannung vorhanden: Ist das Gerät betriebsbereit und erscheint eine Anzeige?

9.2 Messgerät einschalten

Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung wird das Gerät zunächst initialisiert. Anschließend wird für etwa fünf Sekunden angezeigt:

- Gerätetyp
- Softwareversion

Parameter, die das Gerät beim ersten Einschalten erfragt:


- **Sprache**
Displaysprache wählen.
- **Längeneinheit**
Längeneinheit für die Distanzmessung wählen
- **Grundabgleich**
Messwert sichtbar, der noch nicht den Füllstand im Behälter anzeigt
Grundabgleich durchführen

9.3 Verbindungsaufbau via FieldCare

Die Inbetriebnahme über FieldCare erfolgt analog zum Vor-Ort-Display.

9.4 Messgerät konfigurieren

9.4.1 Grundabgleich



23 Parameter für den korrekten Betrieb des Geräts

- BD Blockdistanz
- SD Sicherheitsabstand
- E Abgleich Leer (= Nullpunkt)
- F Abgleich Voll (= Messspanne)

In der Funktionsgruppe **Grundabgleich (00)** sind alle Funktionen zusammengefasst. Wenn die Eingabe für eine Funktion beendet ist, erscheint automatisch die nächste Funktion.

Ablauf Grundabgleich (Beispiel)

Funktion und Auswahl

- Tankgeometrie → Klöpferdeckel
- Medium Eigensch → unbekannt
- Messbedingungen → Standard
- Abgleich leer
- Abgleich voll
- Störeochoausblendung


Funktionen optional

- Sicherheitseinst.
- Linearisierung
- erw. Abgleich
- ...

Messstelle einstellen

Funktion Tankgeometrie (002)

Auswahl



A0038388

24 Auswahlmöglichkeiten in der Funktion Tankgeometrie

- A Klöpferdeckel
- B zyl. liegend
- C Bypass oder Schwallrohr/Schallführungsrohr
- D offene Behälter, z. B. Halden, Pegel, Becken, Gerinne
- E Kugeltank
- F Flachdeckel


Funktion Medium Eigenschaften (003)

Auswahl

- Unbekannt (z. B. pastöse Medien wie Fette, Cremes, Gele usw.)
- Flüssigkeit
- Schüttgut, Korngröße < 4 mm, pulverförmig
- Schüttgut, Korngröße > 4 mm, grobkörnig

Funktion Messbedingungen (004)

Auswahl



A0038402

25 Teil der Auswahlmöglichkeiten in der Funktion Messbedingungen


- A Oberfl. ruhig
- B Oberfl. unruhig
- C zus. Rührwerk
- D Schnelle Änderung
- E Standard Schüttgüter
- F staubig
- G Bandbelegung
- Ohne grafische Darstellung: Standard fl. und Test: Filt. aus

Beschreibung der Auswahlen

- **Standard fl.**
 - Für Flüssigkeitsanwendungen, die in keine der Auswahlen passen
 - Durchschnittliche Filterwerte und Integrationszeit
- **Oberfl. ruhig**
 - Für Lagertanks mit Tauchrohr oder Bodenbefüllung
 - Große Filterungsbreite und Integrationszeit
 - ruhiger Messwert, genaue Messung, langsame Reaktionszeit
- **Oberfl. unruhig**
 - Für Lager- und Puffertanks mit unruhiger Oberfläche durch freie Befüllung, Mischdüsen oder kleinen Bodenrührer
 - Filter zur Beruhigung des Eingangssignals werden betont
 - ruhiger Messwert, mittelschnelle Reaktionszeit
- **zus. Rührwerk**
 - Für bewegte Oberflächen durch Rührwerke, z. B. Trombenbildung
 - Filter zur Beruhigung des Eingangssignals werden auf große Werte gesetzt
 - beruhigter Messwert, mittelschnelle Reaktionszeit
- **schnelle Änder.**
 - Für schnelle Füllstandsänderungen, besonders in kleinen Tanks
 - Filter werden auf kleine Werte gesetzt
 - schnelle Reaktionszeit
 - evtl. unruhiger Messwert
- **Standard Fest.**
 - Für Schüttgut-Anwendungen, die in keine der Auswahlen passt
 - Durchschnittliche Filterwerte und Integrationszeit

- **Staubig**
 - Für staubige Schüttgüter
 - Filter werden so eingestellt, dass auch noch relativ schwache Nutzsignale erkannt werden
- **Bandbelegung**
 - Für Schüttgüter mit schneller Füllstandsänderung, z. B. Förderbänder
 - Filter werden auf kleine Werte gesetzt.
→ schnelle Reaktionszeit, evtl. unruhiger Messwert
- **Test:Filt. aus**
 - Nur für Service und Diagnose
 - Alle Filter sind ausgeschaltet.

Leerabgleich und Vollabgleich



A0038386

26 Parameter für den korrekten Betrieb des Geräts

- D Distanz (Abstand Sensormembran/Füllgut)
 E Abgleich Leer = Nullpunkt
 F Abgleich Voll = Messspanne
 L Füllstand
 BD Blockdistanz
 SD Sicherheitsabstand

Funktion Abgleich leer (005)

Abstand E von der Sensormembran = Referenzpunkt der Messung zum minimalen Füllstand (Nullpunkt) angeben.

- i** Klöpperböden oder konische Ausläufe: Der Nullpunkt darf nicht tiefer liegen als der Punkt, an dem die Ultraschallwelle den Tankboden trifft.

Funktion Blockdistanz (059)

Blockdistanz (BD) des Sensors wird angezeigt.

Nach Grundabgleich in der Funktion **Sicherheitsabst. (015)** Sicherheitsabstand (SD) eingeben

- i** Bei der Eingabe der Volldistanz beachten, dass der maximale Füllstand nicht in die Blockdistanz gelangt.

HINWEIS

Unterschreiten der Blockdistanz kann zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.

- ▶ Messgerät so hoch montieren, dass bei maximaler Befüllung die Blockdistanz nicht erreicht wird.
- ▶ Sicherheitsabstand (SD) festlegen.
- ▶ Wenn der Füllstand innerhalb der Sicherheitsdistanz liegt, löst das Gerät eine Warnung oder einen Alarm aus.
- ▶ Die Messspanne F darf nicht in die Blockdistanz BD hineinreichen. Füllstandechos innerhalb der Blockdistanz können wegen des Ausschwingverhaltens des Sensors nicht ausgewertet werden.

Funktion Abgleich voll (006)

Messspanne F vom minimalen bis zum maximalen Füllstand angeben.


Störecho ausblenden

Funktion Distanz/Messwert (008)

In dieser Funktion werden die gemessene Distanz D von der Sensormembran zur Füllgutoberfläche und der Füllstand L angezeigt. Überprüfen ob die angezeigten Werte mit der tatsächlichen Distanz/ dem tatsächlichen Füllstand übereinstimmen.

Funktion Distanz prüfen (051)

Ausblendung von Störechos einleiten.



A0038449

27 Darstellung Störecho ausblenden (Beispiel)

A Distanz zu klein


B Distanz = Ok

Auswahl und Beschreibung

- **Distanz = ok** → richtige Distanz wird angezeigt
Alle näher am Sensor liegenden Echos werden dann durch die nachfolgende Störeachausblendung unterdrückt.
- **Dist. zu klein** → angezeigte Distanz ist zu klein
Das Signal stammt in diesem Fall von einem Störeacho und wird durch die nachfolgende Ausblendung unterdrückt.
- **Dist. zu gross** → angezeigte Distanz ist zu gross
 - Der Fehler kann durch eine Störeachausblendung nicht behoben werden. Zwei folgende Funktionen werden dann übersprungen.
 - Anwendungsparameter prüfen: **Tankgeometrie (002)**, **Medium Eigenschaften (003)**, **Messbedingungen (004)** und in der Funktionsgruppe **Grundabgleich (00)** → **Abgleich leer (005)**
- **Dist. unbekannt** → die tatsächliche Distanz ist unbekannt
Zwei folgende Funktionen werden dann übersprungen.
- **manuell** → auszublendender Bereich in der nachfolgenden Funktion kann selbst bestimmt werden

Funktion Bereich ausblenden (052)


- Bereich der Ausblendung wird angezeigt, vorgeschlagenen Wert bestätigen oder eigenen Wert eingeben
- Bezugspunkt ist immer die Sensormembran
- Wert kann vom Bediener editiert werden
- Bei manueller Ausblendung Defaultwert 0 m

 Der Bereich der Ausblendung muss 0,5 m (1,6 ft) vor dem Echo des tatsächlichen Füllstandes enden. Bei leerem Tank nicht E sondern E – 0,5 m eingeben.

Funktion Starte Ausblend. (053)

Auswahl

- Aus: Keine Ausblendung
- An: Ausblendung startet

 Eine bereits bestehende Ausblendung wird bis zur angegebenen Entfernung überschrieben. Über diese Entfernung hinaus bleibt die alte Ausblendung erhalten.

Funktion Distanz/Messwert (008)

Anzeige nach erfolgter Ausblendung

Gemessene Distanz von der Sensormembran zur Füllgutoberfläche

Prüfen, ob angezeigte Werte mit tatsächlicher Distanz oder tatsächlichem Füllstand übereinstimmen.

Folgende Fälle können auftreten:

- Distanz und Füllstand richtig: **Grundabgleich** abgeschlossen
- Distanz und Füllstand falsch: In der Funktion **Distanz prüfen (051)** eine weitere Störeachausblendung durchführen
- Distanz richtig, aber Füllstand falsch: In der Funktion **Abgleich leer (005)** Wert prüfen

Zur Gruppenauswahl zurückspringen

 Nach der Störeachausblendung ist der Grundabgleich beendet und das Gerät springt automatisch in die Gruppenauswahl zurück.

9.5 Hüllkurve darstellen

Messung kontrollieren: Nach dem Grundabgleich Funktionsgruppe **Hüllkurve (0E)** wählen.

- i** Nach dem Grundabgleich empfiehlt sich eine Beurteilung der Messung mit Hilfe der Hüllkurve:
- Störechos erkennen
 - Erkennen, ob Störechos von der Störechoausblendung vollständig unterdrückt werden

9.5.1 Funktion Darstellungsart (0E1)

Auswahl

- Hüllkurve
- Hüllkurve und Echobewertungslinie FAC (Floating Average Curve)
- Hüllkurve und Störechoausblendung

- i** Informationen zur FAC und Störechoausblendung: Zugehörige Dokumentation BA "Beschreibung der Gerätefunktionen".

9.5.2 Funktion Kurve lesen (0E2)

Auswahl


- Einzelne Kurve
- Zyklisch

9.5.3 Funktion Hüllkurvendarstellung (0E3)

- i** Wenn die zyklische Hüllkurvendarstellung auf dem Display aktiv ist, erfolgt die Messwertaktualisierung in einer langsameren Zykluszeit. Empfehlung: Nach Optimierung der Messtelle, die Hüllkurvendarstellung wieder verlassen. **⏏** drücken (Das Gerät verlässt die Hüllkurvendarstellung nicht automatisch.)


Bedingungen

- Am Messbereichsende beträgt die Echoqualität mindestens 10 dB
- Möglichst keine Störechos vor dem eigentlichen Füllstandsignal
- Störechos müssen unterhalb der Ausblendungskurve liegen



28 Hüllkurve

- 1 Vollabgleich
- 2 Qualität des ausgewerteten Echos
- 3 Markierung des ausgewerteten Echos
- 4 Leerabgleich
- 5 Endwert der Darstellung
- 6 Distanz des ausgewerteten Echos
- 7 Anfangswert der Darstellung



29 Hüllkurve und Störchoausblendung (map)

- 1 Störchoausblendung
- 2 Störcho
- 3 Füllstandecho

9.5.4 In der Hüllkurvendarstellung navigieren

Aktiver Navigationsmodus: Symbol in der linken oberen Ecke des Displays

Horizontal-Zoom-Modus

- Vergrößern
- Verkleinern

Move-Modus

- Verschiebung nach links
- Verschiebung nach rechts

Vertical-Zoom-Modus

Vergrößern oder Verkleinern in 4 Stufen 0 bis 3

Horizontal-Zoom-Modus aktivieren

1. oder drücken.
↳ oder wird angezeigt.
2. vergrößert den horizontalen Maßstab.
3. verkleinert den horizontalen Maßstab.

Move-Modus aktivieren

1. Anschließend drücken.
↳ oder wird angezeigt.
2. verschiebt die Kurve nach rechts.
3. verschiebt die Kurve nach links.

Vertical-Zoom-Modus aktivieren

1. Noch einmal drücken
↳ 1 wird angezeigt.
2. vergrößert den vertikalen Maßstab.
3. verkleinert den vertikalen Maßstab.
↳ Das Display-Symbol zeigt den jeweils aktuellen Vergrößerungszustand an 0 bis 3

Navigation beenden

1. Wiederholt drücken.
↳ Zyklisch zwischen den verschiedenen Modi der Hüllkurven-Navigation wechseln.
2. gleichzeitig drücken.
↳ Die eingestellten Vergrößerungen und Verschiebungen bleiben erhalten.

3. Funktion **Kurve lesen (0E2)** erneut aktivieren.
 ↳ Standard-Darstellung anzeigen.

10 Diagnose und Störungsbehebung

10.1 Aktueller Fehler

Anzeige

- Fehlersymbol in der **Messwertdarstellung (000)**
- Funktionsgruppe **Diagnose (0A)**, Funktion **aktueller Fehler (0A0)**
 - Der Fehler mit höchster Priorität wird angezeigt.
 - Mehrere aktuell anstehende Fehler: Mit ☐ oder ☐ zwischen den Fehlermeldungen blättern.

10.2 Letzter Fehler

Anzeige

Funktionsgruppe **Diagnose (0A)**, Funktion **letzter Fehler (0A1)**
 in der Funktion **Lösche let. Fehler (0A2)** die Anzeige löschen

10.3 Fehlerarten

Alarm (A), Symbol leuchtet dauerhaft

Das Ausgangssignal nimmt einen Wert an, der durch die Funktion **Ausg. bei Alarm (010)** festgelegt werden kann.

- MAX: 110 %, 22 mA
- MIN: -10 %, 3,8 mA
- Halten: Letzter Wert wird gehalten
- Anwenderspezifischer Wert

Warnung (W), Symbol blinkt

Gerät misst weiter, Fehlermeldung wird angezeigt

Alarm/Warnung (E)

Fehlermeldung als Alarm oder als Warnung definieren

10.4 Diagnoseliste

10.4.1 Fehlercodes

A102, A110, A152, A160 = Prüfsummenfehler

Reset durchführen

Alarm bleibt weiterhin nach Reset, Elektronik tauschen

A106 = Download läuft

warten; Meldung verschwindet nach dem Ladevorgang

A116 = Downloadfehler

- Steckverbindung überprüfen
- Download neu starten

A111, A113, A114, A115, A121, A125, A155, A164, A171 = Elektronik defekt

- Reset durchführen
- Anlage EMV-technisch prüfen
- Weiterhin Alarm nach Reset, Elektronik tauschen

A231 = Sensor defekt

- Verbindung prüfen
- Sensor tauschen

A502 = Sensortyp nicht erkannt

Sensor und/oder Elektronik tauschen

A512 = Aufnahme Ausblendung

Alarm endet nach wenigen Sekunden

A521 = Neuer Sensortyp erkannt

Reset durchführen

A671 = Linearisation nicht vollständig, unbrauchbar

Grundabgleich durchführen

E281 = Leitungsunterbruch zum Temperatursensor

Sensor und/oder Elektronik tauschen

E641 = kein auswertbares Echo

Grundabgleich prüfen

E651 = Sicherheitsabst. erreicht, Überfüllgefahr

- Fehler verschwindet, wenn der Füllstand den Sicherheitsabstand verlässt
- Reset Selbsthaltung durchführen
Funktionsgruppe **Sicherheitseinst.(01)** → Funktion **Reset Selbsthalt (017)**

E661 = max. Temperatur am Sensor überschritten**W103 = Initialisierung**

Meldung verschwindet nicht, Elektronik tauschen

W153 = Initialisierung

- Einige Sekunden warten
- Fehler weiterhin aktiv, Spannung ausschalten/einschalten

W601 = Linearisierungskurve nicht monoton

Tabelle korrigieren, monoton steigende Tabelle eingeben

W611 = Linearisierungspkt. Anzahl <2

Weitere Wertepaare eingeben

W621 = Simulation eingeschaltet

Simulationsmodus ausschalten, Funktionsgruppe **Ausgang (06)** → Funktion **Simulation (065)**

W681 = Strom ausserhalb des Messbereichs


- Grundabgleich durchführen
- Linearisierung prüfen

W691 = Befüllgeräusch

10.5 Anwendungsfehler

Fehler: **Messwert (000)** falsch, gemessene **Distanz (008)** richtig.

Beispiel:




A0038459

- A Ergebnis erwartet
B Fehler eingetreten

1. **Abgleich leer (005)** und **Abgleich voll (006)** prüfen und korrigieren.
2. Linearisierung prüfen und korrigieren: **Füllst./Restvo. (040)**, **Endwert Messber. (046)**, **Zyl.-Durchmesser (047)**, Linearisierungstabelle.

Fehler: **Messwert (000)** und gemessene Distanz in **Distanz (008)** falsch.

Beispiel:




A0038459

- A Ergebnis erwartet
B Fehler eingetreten

1. In der Funktion **Tankgeometrie (002)** entsprechende Option auswählen bei Messungen in Bypass oder Schallführungsrohr.
2. Störeachoausblendung durchführen.

Fehler: Keine Messwertänderung beim Befüllen oder Entleeren.

Beispiel:



A0038460


- A Ergebnis erwartet
B Fehler eingetreten

1. Störeachoausblendung durchführen.
2. Sensor reinigen.


3. Bessere Einbauposition wählen.
4. In der Funktion **Fensterung (0A7)** "aus" wählen, bei gleichzeitig auftretenden sehr breiten Störechos.

Fehler: Bei unruhiger Oberfläche springt der Messwert sporadisch auf höhere Füllstände.
Unruhig: z. B. Befüllen, Entleeren, laufendes Rührwerk

Beispiele:



A Ergebnis erwartet
B Fehler eingetreten




A Ergebnis erwartet
B Fehler eingetreten

1. Störechoausblendung durchführen.
2. In der Funktion **Messbedingungen (004)** "Oberfl- unruhig" oder "zus. Rührwerk" wählen.
3. **Integrationszeit (058)** erhöhen.
4. Andere Einbauposition und/oder größeren Sensor wählen.

Fehler: Beim Befüllen oder Entleeren springt der Messwert nach unten.

Beispiel:




A Ergebnis erwartet
B Fehler eingetreten

1. Tankgeometrie prüfen und korrigieren → Optionen "Klöpferdeckel" oder "zyl. liegend".
2. Wenn möglich: Keine mittige Einbauposition wählen
3. Bei Bedarf Schwallrohr/Schallführungsrohr einsetzen

Fehler: **Echoverlust (E641)**

Beispiel:



A Ergebnis erwartet
B Fehler eingetreten

1. **Anwendungsparameter (002), (003) und (004)** prüfen.
2. Andere Einbauposition wählen.
3. Größeren Sensor wählen.
4. Sensor parallel zur Füllgutoberfläche ausrichten, insbesondere bei Schüttgutanwendungen.

10.6 Messgerät zurücksetzen

10.6.1 Kundenparameter zurücksetzen (Reset)

HINWEIS

Ein Reset beeinträchtigt die Messung.

► Nach dem Reset einen neuen Grundabgleich durchführen.

 Die Funktion **Rücksetzen (0A3)** anwenden, wenn ein Gerät mit unbekannter Historie eingesetzt werden soll.

Auswirkungen

- Kundenparameter werden auf Default-Werte zurückgesetzt
- Kundenseitige Störechoausblendung wird nicht gelöscht
- Linearisierung schaltet auf "linear", Tabellenwerte bleiben erhalten;
Tabelle in Funktionsgruppe **Linearisierung (04)**, Funktion **Linearisierung (041)** wieder einschalten

Navigation → Funktionsgruppe **Diagnose (0A)** → Funktion **Rücksetzen (0A3)** → Zahl "333" eingeben

5-Punkt-Linearitätsprotokoll

- Messeinheit (Sensor und Elektronik) wird genau aufeinander abgeglichen.
- Messgenauigkeit auf den abzugleichenden Bereich optimiert
- Service-Parameter **zero distance** wird feinjustiert.
Der Parameter **zero distance** muss nach einem Reset im Servicemenü wieder eingestellt werden. Die Angaben auf dem zugehörigen 5-Punkt-Linearitätsprotokoll entsprechend befolgen und an Vertriebszentrale wenden.

10.6.2 Rücksetzen (Reset) einer Störechoausblendung



Reset der Störechoausblendung:

- Wenn ein Gerät mit unbekannter Historie eingesetzt werden soll
- Wenn eine fehlerhafte Ausblendung aufgenommen wurde

Navigation → Funktionsgruppe **erweit. Abgleich (05)** → Funktion **Auswahl (050)** → "erweit. Ausbl." → Funktion **Ausblendung (055)**

Auswahl

- Löschen: Vorhandene Störechoausblendung löschen (Reset)
- Inaktiv: Störechoausblendung ausschalten, Ausblendung bleibt gespeichert
- Aktiv: Störechoausblendung wieder einschalten

10.7 Firmware-Historie

V01.02.00 (01.2002) / V01.02.02 (03.2003)

- Gültig ab Dokumentation: BA237F/00/de/03.03
- Änderungen Software:
Original-Software
- Bedienbar über:
 - ToF Tool
 - Commuwin II (ab Version 2.05.03)
 - HART Communicator DXR 275 (ab OS 4.6) mit Rev. 1, DD 1

V01.04.00 (07.2006)

- Gültig ab Dokumentation: BA237F/00/de/07.06
"Fensterung" hinzugefügt. Version: 07.06
- Änderungen Software:
Funktion "Fensterung" hinzugefügt
- Bedienbar über:
 - ToF Tool ab Version 4.50
 - HART-Communicator DXR375 mit Rev. 1, DD 1

11 Wartung

11.1 Wartungsplan

Grundsätzlich sind keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

11.2 Wartungsarbeiten

11.2.1 Reinigung


Bei der Außenreinigung darauf achten, dass das verwendete Reinigungsmittel die Gehäusesoberfläche und die Dichtungen nicht angreift.

12 Reparatur

12.1 Allgemeine Hinweise

Endress+Hauser-Reparaturkonzept

- Messgeräte sind modular aufgebaut
- Reparaturen können durch den Kunden durchgeführt werden

 Weitere Informationen über Service und Ersatzteile, Endress+Hauser-Vertriebsstelle kontaktieren.

12.2 Endress+Hauser Dienstleistungen

12.2.1 Reparatur von Ex-zertifizierten Geräten

WARNUNG

Einschränkung der elektrischen Sicherheit durch falsche Reparatur!

Explosionsgefahr!

- ▶ Reparatur von Ex-zertifizierten Geräten nur durch sachkundiges Personal oder durch den Endress+Hauser-Service durchführen lassen.
- ▶ Entsprechende einschlägige Normen, nationale Ex-Vorschriften, Sicherheitshinweise und Zertifikate beachten.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile von Endress+Hauser verwenden.
- ▶ Gerätebezeichnung auf dem Typenschild beachten. Nur Teile durch gleiche Teile ersetzen.
- ▶ Reparaturen gemäß Anleitung durchführen.
- ▶ Nur der Endress+Hauser Service ist berechtigt, ein zertifiziertes Gerät in eine andere zertifizierte Variante umzubauen.
- ▶ Ex-relevante Reparaturen und Umbauten dokumentieren.

12.2.2 Gerät oder Elektronikmodul austauschen

Nach dem Austausch eines kompletten Gerätes oder Elektronikmoduls können die Parameter über die Kommunikationsschnittstelle wieder ins Gerät gespielt werden (Download).

Voraussetzung: Die Daten wurden vorher mithilfe von FieldCare auf dem PC abgespeichert (Upload). Es kann weiter gemessen werden, ohne einen neuen Abgleich durchzuführen.

Nur eine Linearisierung und die Störechoausblendung müssen neu durchgeführt werden.

12.2.3 Rücksendung

Die Anforderungen für eine sichere Rücksendung können je nach Gerätetyp und landesspezifischer Gesetzgebung unterschiedlich sein.

1. Informationen auf der Internetseite einholen:
<http://www.endress.com/support/return-material>
↳ Region wählen.

2. Das Gerät bei einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung zurücksenden.

12.3 Entsorgung




Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist das Produkt mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet, um die Entsorgung von WEEE als unsortierten Hausmüll zu minimieren. Gekennzeichnete Produkte nicht als unsortierter Hausmüll entsorgen, sondern zu den gültigen Bedingungen an den Hersteller zurückgeben.

13 Zubehör

13.1 Gerätespezifisches Zubehör

13.1.1 Montagewinkel




30 Abmessungen Montagewinkel. Maßeinheit mm (in)

G Prozessanschluss

- Bestellnummer G 2: 71452325
- Werkstoff: 316L (1.4404)
- Gewicht: 2,8 kg (6,17 lb)

Auch für NPT 2 geeignet.

13.1.2 Einschraubflansch




A0019281

31 Einschraubflansch FAX50

- 1 Einschraubflansch
- 2 Stützen
- 3 Sensor
- 4 EPDM-Prozessdichtung (in der Lieferung enthalten)

13.1.3 Ständer, 700 mm (27,6 in)



A0037799

32 Abmessungen, Maßeinheit mm (in)

Gewicht:

4,2 kg (9,26 lb)


Material

316L (1.4404)

Bestellnummer

71452327

13.1.4 Ständer, 1400 mm (55,1 in)



A0037800

33 Abmessungen. Maßeinheit mm (in)

Gewicht:

5,3 kg (11,69 lb)


Material

316L (1.4404)

Bestellnummer

71452326

13.1.5 Wandhalter für Ausleger schwenkbar



A0019350

34 Abmessungen Wandhalter. Maßeinheit mm (in)

Gewicht

1,4 kg (3,09 lb)


Material

316L (1.4404)

Bestellnummer
71452323

13.1.6 Ausleger

Ausleger 500 mm, 2" Sensor



35 Abmessungen. Maßeinheit mm (in)

A0037804


Gewicht:
3,0 kg (6,62 lb)

Material
316L (1.4404)

Bestellnummer
71452321



- 62 mm (2,44 in) Öffnungen für alle Anschlüsse Vordereite G 2" (MNPT 2")
- 22 mm (0,87 in) Öffnung kann für einen beliebigen zusätzlichen Sensor verwendet werden
- Feststellschrauben sind im Lieferumfang enthalten

Ausleger 1 000 mm, 2" Sensor

A0037805

36 Abmessungen. Maßeinheit mm (in)

Gewicht:

5,2 kg (11,47 lb)

Material


316L (1.4404)

Bestellnummer

71452322



- 62 mm (2,44 in) Öffnungen für alle Anschlüsse Vordereite G 2" (MNPT 2")
- 22 mm (0,87 in) Öffnung kann für einen beliebigen zusätzlichen Sensor verwendet werden
- Feststellschrauben sind im Lieferumfang enthalten

Ausleger montieren

A0019523

37 Ausleger mit Montageständer oder Wandhalter

A Montage mit Wandhalter


B Montage mit Montageständer

1 Ausleger

2 Montageständer

3 Wandhalter

13.1.7 Abgesetzte Anzeige und Bedienung FHX40



38 Abgesetzte Anzeige. Maßeinheit mm (in)

A Wandmontage ohne Montagebügel

B Rohrmontage, Montagebügel und Montageplatte optional

1 Gerät, z. B. Prosonic

2 Separatgehäuse FHX40, IP 65

3 Kabel

4 Rohr


Technische Daten

- Kabellänge: 20 m (66 ft), feste Länge mit angegossenen Anschlusssteckern
- Temperaturbereich T6: -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
Temperaturbereich T5: -40 ... +75 °C (-40 ... +167 °F)
- Schutzart: IP65/67 (Gehäuse); IP68 (Kabel) nach IEC 60529
- Abmessungen [mm (in)]: 122 x 150 x 80 (4,8 x 5,91 x 3,15)

Werkstoffe

- Gehäuse, Deckel: AlSi12,
Schraube: V2A
- Erdungsklemme: CuZn vernickelt
Schraube: V2A
- Anzeige: Glas
- Kabelverschraubung: CuZn vernickelt
- Kabel: PVC
- Montagebügel: 316 Ti (1.4571) oder 316 L (1.4435) oder 316 (1.4401)
- Mutter: V4A
- Platte: 316 Ti (1.4571)
- Schraubenset (M5)
Federring: 301 (1.431) oder V2A
Schraube: V4A
Mutter: V4A
- Weitere Informationen: Kurzanleitung KA00202F

13.1.8 Wetterschutzhaube



A0038977

39 Wetterschutzhaube für Gehäuse F12 oder T12 . Maßeinheit mm (in)

Werkstoffe

- Schutzhaube, Spannschelle: Edelstahl 304 (1.4301)
- Schraube, Mutter, Scheibe: A2

Bestellnummer: 543199-0001

13.2 Kommunikationsspezifisches Zubehör

13.2.1 Commubox FXA195 HART

- Funktion: Eigensichere HART-Kommunikation mit FieldCare oder DeviceCare über die USB-Schnittstelle
- Bestellnummer: 52027505
- Weitere Informationen: Technische Information TI00404F

13.2.2 Commubox FXA291

- Funktion: Verbindung der CDI-Schnittstelle (Common Data Interface) von Endress+Hauser-Geräten mit der USB-Schnittstelle eines Computers
- Bestellnummer: 51516983
- Zubehörteil ToF Adapter FXA291
- Weitere Informationen: Technische Information TI00405C

13.2.3 ToF Adapter FXA291

- Funktion: Verbindet die Commubox FXA291 über die USB-Schnittstelle eines Computers oder Laptops
- Bestellnummer: 71007843
- Weitere Informationen: Kurzanleitung KA00271F

13.2.4 SupplyCare Hosting SCH30

Bestandsführungssoftware, die Füllstände, Volumen, Massen, Temperaturen, Drücke, Dichten oder weitere Parameter von Tanks anzeigt. Die Parameter werden mit Hilfe von Gateways vom Typ Fieldgate FXA42, FXA30 und FXA30B erfasst und übertragen. SupplyCare Hosting wird als Hosting-Dienstleistung (Software as a Service, SaaS) angeboten. Im

Endress+Hauser Portal werden dem Nutzer die Daten über das Internet zur Verfügung gestellt.

Bestellnummer: 71214483



Zu Einzelheiten: Dokumente "Technische Information" TI01229S und Betriebsanleitung BA00050S

13.2.5 SupplyCare Enterprise SCE30B

Bestandsführungssoftware, die Füllstände, Volumen, Massen, Temperaturen, Drücke, Dichten oder weitere Parameter von Tanks anzeigt. Die Parameter werden mit Hilfe von Gateways vom Typ Fieldgate FXA42 erfasst und übertragen.

Diese webbasierte Software wird auf einem lokalen Server installiert und kann auch mit mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablet PCs angezeigt und bedient werden.

Bestellnummer : 71214488



Zu Einzelheiten: Dokumente „Technische Information“ TI01228S und Betriebsanleitung BA00055S

13.2.6 Connect Sensor FXA30 / FXA30B

Vollständig integriertes, mit Batterie betriebenes Gateway für einfache Anwendungen mit SupplyCare Hosting. Bis zu 4 Feldgeräte mit 4 ... 20 mA Kommunikation (FXA30 / FXA30B), serial Modbus (FXA30B) oder HART (FXA30B) können angeschlossen werden. Robust und für jahrelangen Batteriebetrieb geeignet, bietet es sich für Fernüberwachung an abgelegenen Orten an. Version mit LTE (nur USA, Canada und Mexico) oder 3G Mobilfunkübertragung für weltweite Kommunikation.

Bestellnummer: 71367395



Zu Einzelheiten: Dokumente "Technische Information" TI01356S und Betriebsanleitung BA01710S

13.2.7 Fieldgate FXA42

Fieldgates ermöglichen die Kommunikation zwischen angeschlossenen 4...20 mA, Modbus RS485 sowie Modbus TCP Geräten und SupplyCare Hosting oder SupplyCare Enterprise. Die Signalübertragung erfolgt dabei wahlweise über Ethernet TCP/IP, WLAN oder Mobilfunk (UMTS). Erweiterte Automatisierungsmöglichkeiten, wie ein integrierter Web-PLC, OpenVPN und andere Funktionen stehen zur Verfügung.

Bestellnummer: 71274336



Zu Einzelheiten: Dokumente "Technische Information" TI01297S und Betriebsanleitung BA01778S.

14 Technische Daten


14.1 Eingang

14.1.1 Messgröße

Abstand D zwischen Sensormembran und Füllgutoberfläche

Mit Unterstützung der Linearisierungsfunktion berechnet das Gerät in beliebigen Einheiten daraus:

- Füllstand L
- Volumen V
- Durchfluss Q über Messwehren oder offenen Gerinnen



A0038386

40 Parameter für den korrekten Betrieb des Geräts

- BD Blockdistanz
- SD Sicherheitsabstand
- E Leerdistanz
- L Füllstand
- D Abstand Sensormembran - Füllgutoberfläche
- F Messspanne (Volldistanz)

14.1.2 Reichweite

Die Reichweite des Sensors hängt von den Einsatzbedingungen ab.

- Blockdistanz BD : 0,35 m (1,1 ft)
- Maximale Reichweite Flüssigkeiten: 8 m (26 ft)
- Maximale Reichweite Schüttgüter: 3,5 m (11 ft)

14.1.3 Arbeitsfrequenz, Schalldruckpegel

- Arbeitsfrequenz: ca. 50 kHz
- Maximaler Schalldruckpegel, direkt vor dem Sensor: 143 dB
- Abstand vom Schwellenwert 110 dB: 1,7 m (5,6 ft)

14.2 Ausgangssignal

4 ... 20 mA mit HART

14.2.1 Ausfallsignal

Ausfallinformationen abrufen:

- Vor-Ort-Display (Fehlersymbol, Fehlercode und Klartextbeschreibung)
- Stromausgang, Fehlerverhalten wählbar, z. B. gemäß NAMUR Empfehlung NE43
- Digitale Schnittstelle

14.3 Energieversorgung

14.3.1 Versorgungsspannung

Zweidrahtausführung HART

Klemmenspannung direkt am Gerät

Standard

- Stromaufnahme 4 mA | Klemmenspannung 14 ... 36 V
- Stromaufnahme 20 mA | Klemmenspannung 8 ... 36 V

Ex ia

- Stromaufnahme 4 mA | Klemmenspannung 14 ... 30 V
- Stromaufnahme 20 mA | Klemmenspannung 8 ... 30 V

Ex d

- Stromaufnahme 4 mA | Klemmenspannung 14 ... 30 V
- Stromaufnahme 20 mA | Klemmenspannung 11 ... 30 V

Feststrom, Klemmenspannung direkt am Gerät

Frei einstellbar, z. B. für Solarstrombetrieb (Messwert über HART)

Standard

Stromaufnahme 11 mA | Klemmenspannung 10 ... 36 V

Ex ia

Stromaufnahme 11 mA | Klemmenspannung 10 ... 30 V

Feststrom für Multidrop-Betrieb

Standard

Stromaufnahme 4 mA | (Anlaufstrom: 11 mA), Klemmenspannung 14 ... 36 V

Ex ia

Stromaufnahme 4 mA | (Anlaufstrom: 11 mA), Klemmenspannung 14 ... 30 V

14.3.2 Leistungsaufnahme

Zweidrahtausführung: 51 ... 800 mW

14.3.3 Bürde

Min. Bürde für HART-Kommunikation: 250 Ω

14.3.4 Welligkeit HART

47 ... 125 Hz: $U_{ss} = 200$ mV (bei 500 Ω)

14.3.5 Rauschen HART

500 Hz ... 10 kHz: $U_{eff} = 2,2$ mV (bei 500 Ω)

14.4 Leistungsmerkmale

14.4.1 Referenzbedingungen

- Temperatur: +20 °C (+68 °F)
- Druck: 1 013 mbar abs. (15 psi abs.)
- Luftfeuchte: 50 %

- Ideal reflektierende Oberfläche, z. B. ruhige, ebene Flüssigkeitsoberfläche
- Keine Störreflexionen innerhalb des Strahlkegels
- Eingestellte Parameter für Anwendungen:
 - Tankgeometrie = Klöpperdeckel
 - Medium Eigensch. = Flüssig
 - Messbedingungen = Standard flüssig

14.4.2 Reaktionszeit

Die Reaktionszeit hängt von den eingestellten Anwendungsparametern ab. Minimale Werte:

Zweidrahtausführung: ≥ 2 s

14.4.3 Messwertauflösung

1 mm (0,04 in)

14.4.4 Messabweichung

± 2 mm ($\pm 0,08$ in) oder 0,2 % der Messdistanz (Leerabgleich). Es gilt jeweils der größere Wert.

Typische Messabweichung unter Referenzbedingungen beinhalten

- Linearität
- Reproduzierbarkeit
- Hysterese

14.4.5 Maximale Messabweichung

Nach EN 61298-2; unter Referenzbedingungen

$\pm 0,2$ % bezogen auf die maximale Sensormessspanne

14.4.6 Einfluss der Gasphase

Der Dampfdruck des Mediums bei 20 °C (68 °F) gibt einen Hinweis auf die Genauigkeit der Ultraschall-Füllstandsmessung.

Genauigkeit

Genauigkeit sehr gut: Dampfdruck bei 20 °C (68 °F) niedriger als 50 mbar (1 psi). Das gilt für:

- Wasser
- Wasserlösungen
- Wasser-Feststoff-Lösungen
- verdünnte Säuren, z. B. Salzsäure, Schwefelsäure
- verdünnte Laugen, z. B. Natronlauge
- Öle, Fette, Kalkwasser, Schlämme oder Pasten

Genauigkeit beeinträchtigt: Hohe Dampfdrücke oder ausgasende Medien, zum Beispiel:

- Ethanol
- Aceton
- Ammoniak




Ist die Genauigkeit beeinträchtigt, an Vertriebszentrale wenden.

14.5 Umgebung

14.5.1 Umgebungstemperaturbereich

–40 ... +80 °C (–40 ... +176 °F)

Die Funktionalität der LCD-Anzeige ist eingeschränkt bei $T_u < -20\text{ °C}$ (–4 °F) und $T_u > 60\text{ °C}$ (140 °F)

 Bei Betrieb im Freien mit starker Sonneneinstrahlung, Wetterschutzhaube verwenden. Als Zubehör bestellbar.

14.5.2 Lagerungstemperatur

–40 ... +80 °C (–40 ... +176 °F)

14.5.3 Klimaklasse

- DIN EN 60068-2-38 (Prüfung Z/AD)
- DIN/IEC 68 T2-30Db

14.5.4 Schutzart

Bei geschlossenem Gehäuse getestet nach

- IP68, NEMA 6P (24 h bei 1,83 m (6 ft) unter Wasser)
- IP66, NEMA 4X

Bei geöffnetem Gehäuse getestet nach

IP20, NEMA 1 (auch Schutzart des Displays)

14.5.5 Schwingungsfestigkeit

DIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64: 20 ... 2 000 Hz, 1 (m/s²)/Hz; 3 x 100 min

14.5.6 Elektromagnetische Verträglichkeit

Elektromagnetische Verträglichkeit gemäß allen relevanten Anforderungen der EN 61326-Serie und NAMUR-Empfehlung EMV (NE 21)

Weitere Informationen sind in der Konformitätserklärung erläutert.

- Überlagertes Kommunikationssignal (HART): Abgeschirmtes Kabel verwenden
- Analog-Signal: Normales Installationskabel verwenden

14.6 Prozess

14.6.1 Prozesstemperaturbereich

–40 ... +80 °C (–40 ... +176 °F)

Der integrierte Temperaturfühler im Sensor korrigiert die temperaturabhängige Schalllaufzeit.

14.6.2 Prozessdruckbereich

0,7 ... 3 bar abs. (10,15 ... 43,5 psi abs.)

15 Anhang

15.1 Übersicht Bedienmenü

Funktionsgruppen und Funktionen

Grundabgleich 00

- Tankgeometrie 002
- Medium Eigensch. 003
- Messbedingungen 004
- Abgleich leer 005
- Abgleich voll 006
- Distanz/Messwert 008

Sicherheitseinst. 01

- Ausg. b. Alarm 010
- Ausg. b. Alarm 011
- Ausg.Echoverlust 012
- Rampe %MB/min 013
- Verzögerung 014
- Sicherheitsabst. 015
- im Sicherh.abst. 016
- Reset Selbsthalt 017

Temperatur 03

- Ist - Temperatur 030
- Max. Temp. Limit 031
- Max. Temperatur 032
- Reakt. Übertemp. 033
- Def. Temp. Sens. 034

Linearisierung 04

- Füllst./Restvol. 040
- Linearisierung 041
- Kundeneinheit 042
- Tabellen Nummer 043
- Eingabe Füllst. 044
- Eingabe Volumen 045
- Endwert Messber. 046
- Zyl.-durchmesser 047

erweit. Abgleich 05

- Auswahl 050
- Distanz prüfen 051
- Bereich Ausblend 052
- Starte Ausblend. 053
- akt. Ausbl.dist. 054
- Ausblendung 055
- Echoqualität 056
- Füllhöhenkorrekt 057
- Integrationszeit 058
- Blockdistanz 059

Ausgang 06

- Kommun.Adresse 060
- Präambelanzahl 061
- Grenze Messwert 062
- Stromausgang Modus 063
- fester Strom 064
- Simulation 065
- Simulationswert 066

- Ausgangsstrom 067
- 4 mA-Wert 068
- 20 mA-Wert 069

Hüllkurve 0E

- Darstellungsart 0E1
- Kurve lesen 0E2
- Hüllkurvendarstellung 0E3

Anzeige 09

- Sprache 092
- Zur Startseite 093
- Anzeigeformat 094
- Nachkommast. 095
- Trennungszeichen 096
- Anzeigetest 097

Diagnose 0A

- aktueller Fehler 0A0
- letzter Fehler 0A1
- Lösche let.Fehl. 0A2
- Rücksetzen 0A3
- Freigabecode 0A4
- gemessene Dist. 0A5
- gemess. Füllst. 0A6
- Fensterung 0A7
- Anwendungsparam. 0A8

System Parameter 0C

- Messstelle 0C0
- Protokoll+SW-Nr. 0C2
- Seriennummer 0C4
- Längeneinheit 0C5
- Temperatureinh. 0C6
- Download Mode 0C8

Stichwortverzeichnis

0 ... 9	
2-Draht-Ausführung	19
4...20 mA Ausgang	25
A	
Abstrahlwinkel	10
Anforderungen an das Personal	6
Anschluss im Gehäuse F12	17
Anschluss im Gehäuse T12	18
Anschlussbedingungen	17
Anschlusskontrolle	20, 26
Anwendungsfehler	36
Arbeitssicherheit	6
Aufbau Bedienmenü	21
Ausblendung	40
Ausleger	45
B	
Bedienmenü via Bedientool	24
Bedienung	21
Bedienungsmöglichkeiten	21
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Betriebssicherheit	6
Blockdistanz	14
C	
CE-Zeichen	6
D	
Darstellungsart	33
Diagnose	35
Diagnoseliste	35
Dokument	
Funktion	
Symbole	4
Durchflussmessung	11
E	
EAC-Konformität	7
Einbaubedingungen	9
Einbaubedingungen für Durchflussmessung	11
Eingetragene Marken	
Marken	5
Einschalten	
Messgerät einschalten	27
Einschraubflansch	43
Elektrische Symbole	4
Elektrischer Anschluss	17
Enge Schächte	
Unebene Schachtwände	10
Entsorgung	42
Erdungsklemme	20
Ergänzende Dokumentation	
Zusatzdokumentation	5
F	
Fehlercodes	35
Fieldcare	
Verbindungsaufbau	27
FieldCare	25
Firmware-Historie	40
Funktion Abgleich leer (005)	30
Funktion Abgleich voll (006)	31
Funktion Bereich ausblenden (052)	32
Funktion Blockdistanz (059)	30
Funktion der Tasten	22
Funktion Distanz prüfen (051)	31
Funktion Distanz/Messwert (008)	31, 32
Funktion Medium Eigenschaften (003)	28
Funktion Messbedingungen (004)	28
Funktion Starte Ausblend. (053)	32
Funktion Tankgeometrie (002)	28
Funktionskontrolle	26
Funktionsweise Bedienmenü	21
G	
Gehäuse drehen	14
Grafiksymbole	5
Grundabgleich	27
H	
Hardware-Verriegelung	24
Hinweise zum Dokument	4
Horizontal-Zoom-Modus aktivieren	34
Hüllkurve	
Messsignal prüfen	33
Hüllkurvendarstellung	33
I	
Inbetriebnahme	26
Informationstypen	4
Installationskontrolle	26
K	
Klemmenbelegung	19
Konfigurieren	27
Kundenparameter	
zurücksetzen	39
Kurve lesen	33
L	
Lagerung, Transport	9
Leerabgleich	30
M	
Messgerät	
Zurücksetzen	39
Messgerät anschließen	17
Messgerät konfigurieren	27
Messstelle einstellen	28
Montagebeispiele	
Montage, Einbau	9
Montagekontrolle	16, 26
Montagewinkel	42

N

Navigation	
Beenden	34

P

Parametrierung freigeben	24
Parametrierung sperren	24
Potentialausgleich	20
Produktaufbau	7
Produktbeschreibung	7
Produktidentifizierung	8
Produktsicherheit	6

R

Reset	39
Rohrstutzen	15
Rücksendung	41
Rücksetzen	
Störechoausblendung	40

S

Sensormerkmale	14
Sicherheitsabstand	
Distance	16
Sicherheitshinweise	6
Software-Verriegelung	24
Störecho ausblenden	31
Störungsbehebung	35
Symbole	4
Symbole Anzeige	22
Systemintegration	25

U

Unebene Schachtwände	
Enge Schächte	10

V

Verriegelung	24
Vollabgleich	30
Vor-Ort-Anzeige	21

W

Warenannahme	8
Warnhinweissymbole	4
Wetterschutzhaube	48



www.addresses.endress.com
