



# 簡易取扱説明書 流量計 Proline 500 – デジタル


Modbus RS485 変換器  
コリオリ流量計用



これらは簡易取扱説明書であり、該当機器の正確な情報については、**取扱説明書**を参照してください。

**簡易取扱説明書 第 2 部 (全 2 部) : 変換器**  
変換器に関する情報が記載されています。

簡易取扱説明書 第 1 部 (全 2 部) : センサ →  3



A0023555

## 簡易取扱説明書流量計

本機器は変換器とセンサから構成されます。

これらの2つのコンポーネントの設定プロセスについては、流量計の簡易取扱説明書を構成する、以下の2冊の個別マニュアルを参照してください。

- 簡易取扱説明書 第1部：センサ
- 簡易取扱説明書 第2部：変換器

これらのマニュアルは相互に補完的な内容であるため、機器の設定時には両方の簡易取扱説明書のセクションを参照してください。

### 簡易取扱説明書 第1部：センサ

センサの簡易取扱説明書は、計測機器の設置を行う責任者のために用意されたものです。

- 受入検査および製品識別表示
- 保管および輸送
- 取付け手順

### 簡易取扱説明書 第2部：変換器

変換器の簡易取扱説明書は、計測機器のコミッショニング、初期設定、およびパラメータ設定を行う責任者のために用意されたものです。

- 製品説明
- 取付け手順
- 電気接続
- 操作オプション
- システム統合
- 設定
- 診断情報

## 機器のその他の関連資料



これらの簡易取扱説明書は、「**簡易取扱説明書 第2部：変換器**」です。

「簡易取扱説明書 第1部：センサ」は、以下から入手できます。

- インターネット：[www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
- スマートフォン/タブレット：Endress+Hauser Operations アプリ

機器に関する詳細情報は、取扱説明書とその他の関連資料に記載されています。

- インターネット：[www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
- スマートフォン/タブレット：Endress+Hauser Operations アプリ

# 目次

<b>1</b>	<b>本説明書について</b> .....	<b>5</b>
1.1	シンボル .....	5
<b>2</b>	<b>安全上の注意事項</b> .....	<b>7</b>
2.1	要員の要件 .....	7
2.2	指定用途 .....	7
2.3	労働安全 .....	7
2.4	操作上の安全性 .....	8
2.5	製品の安全性 .....	8
2.6	IT セキュリティ .....	8
2.7	機器固有の IT セキュリティ .....	8
<b>3</b>	<b>製品説明</b> .....	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>取付け</b> .....	<b>10</b>
4.1	センサの取付け .....	10
4.2	変換器ハウジングの取付け：Proline 500 – デジタル .....	10
4.3	変換器の設置状況の確認 .....	11
<b>5</b>	<b>電気接続</b> .....	<b>12</b>
5.1	電気の安全性 .....	12
5.2	接続要件 .....	12
5.3	機器の接続 .....	16
5.4	電位平衡の確保 .....	19
5.5	ハードウェアの設定 .....	20
5.6	保護等級の保証 .....	22
5.7	配線状況の確認 .....	22
<b>6</b>	<b>操作オプション</b> .....	<b>23</b>
6.1	操作オプションの概要 .....	23
6.2	操作メニューの構成と機能 .....	24
6.3	現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス .....	25
6.4	操作ツールによる操作メニューへのアクセス .....	28
6.5	Web サーバーを介した操作メニューへのアクセス .....	28
<b>7</b>	<b>システム統合</b> .....	<b>29</b>
<b>8</b>	<b>設定</b> .....	<b>29</b>
8.1	設置確認および機能チェック .....	29
8.2	操作言語の設定 .....	29
8.3	機器の設定 .....	30
8.4	不正アクセスからの設定の保護 .....	31
<b>9</b>	<b>診断情報</b> .....	<b>31</b>

# 1 本説明書について

## 1.1 シンボル

### 1.1.1 安全シンボル

#### 危険

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災を引き起こす恐れがあります。

#### 警告

潜在的に危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災を引き起こす恐れがあります。

#### 注意

潜在的に危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、軽傷または中程度のけがを負う恐れがあります。

#### 注記


潜在的に有害な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品や周囲のものを破損する恐れがあります。

### 1.1.2 特定情報に関するシンボル




シンボル	意味	シンボル	意味
	<b>許可</b> 許可された手順、プロセス、動作		<b>推奨</b> 推奨の手順、プロセス、動作
	<b>禁止</b> 禁止された手順、プロセス、動作		<b>ヒント</b> 追加情報を示します。
	資料参照		ページ参照
	図参照	<b>1, 2, 3...</b>	一連のステップ
	操作・設定の結果		目視確認

### 1.1.3 電気シンボル






シンボル	意味	シンボル	意味
	直流		交流
	直流および交流		<b>接地接続</b> オペレータを保護するために、接地システムを使用して接地された接地端子

シンボル	意味
	<p><b>電位平衡接続 (PE: 保護接地)</b>                      その他の接続を行う前に接地端子の接地接続が必要です。</p> <p>接地端子は機器の内側と外側にあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 内側の接地端子: 電位平衡を電源ネットワークに接続します。</li> <li>■ 外側の接地端子: 機器とプラントの接地システムを接続します。</li> </ul>

### 1.1.4 通信関連のシンボル

シンボル	意味	シンボル	意味
	<p><b>LED</b>                      発光ダイオードは点灯</p>		<p><b>LED</b>                      発光ダイオードは消灯</p>
	<p><b>LED</b>                      発光ダイオードは点滅</p>		<p><b>ワイヤレス ローカル エリア ネットワーク (WLAN)</b>                      ローカルネットワークを介した無線通信</p>

### 1.1.5 工具シンボル

シンボル	意味	シンボル	意味
	Torx ドライバ		マイナスドライバ
	プラスドライバ		六角レンチ
	スパナ		

### 1.1.6 図中のシンボル

シンボル	意味	シンボル	意味
<b>1, 2, 3, ...</b>	項目番号	<b>1, 2, 3...</b>	一連のステップ
<b>A, B, C, ...</b>	図	<b>A-A, B-B, C-C, ...</b>	断面図
	危険場所		安全場所 (非危険場所)
	流れ方向		

## 2 安全上の注意事項

### 2.1 要員の要件

作業を実施する要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 訓練を受けて、当該任務および作業に関する資格を取得した専門作業員であること。
- ▶ 施設責任者の許可を得ていること。
- ▶ 各地域/各国の法規を熟知していること。
- ▶ 作業を開始する前に、取扱説明書、補足資料、ならびに証明書（用途に応じて異なります）の説明を読み、内容を理解しておくこと。
- ▶ 指示に従い、基本条件を遵守すること。

### 2.2 指定用途

#### アプリケーションおよび測定物

本書で説明する計測機器は、液体の流量測定にのみ使用することを目的としたものです。

最適な条件下で計測機器を運転できるように、以下の点に注意してください。

- ▶ 本計測機器を使用する場合は必ず、銘板に明記されたデータならびに取扱説明書や補足資料に記載された一般条件に従ってください。
- ▶ 本計測機器は、接液部材質の耐食性を十分に確保できる測定物の測定にのみ使用してください。
- ▶ 規定された圧力および温度の範囲内に保ってください。
- ▶ 指定された周囲温度範囲を超えないようにしてください。
- ▶ 環境の影響による腐食から計測機器を恒久的に保護してください。

#### 不適切な用途

指定用途以外での使用は、安全性を危うくする可能性があります。不適切な使用や指定用途以外での使用に起因する損傷について、製造者は責任を負いません。

#### 警告

#### 腐食性または研磨性のある流体、あるいは周囲条件による破損の危険

- ▶ プロセス流体とセンサ材質の適合性を確認してください。
- ▶ プロセス内のすべての接液部材質の耐食性を確認してください。
- ▶ 規定された圧力および温度の範囲内に保ってください。

#### 注記

#### 不明な場合の確認：

- ▶ 特殊な流体および洗浄液に関して、Endress+Hauser では接液部材質の耐食性確認をサポートしますが、プロセスの温度、濃度、または汚染レベルのわずかな変化によって耐食性が変わる可能性があるため、保証や責任は負いかねます。

### 2.3 労働安全

機器で作業する場合：

- ▶ 各国の規制に従って、必要な個人用保護具を着用してください。

## 2.4 操作上の安全性

機器が損傷する可能性があります。

- ▶ 本機器は、適切な技術条件およびフェールセーフ条件下でのみ操作してください。
- ▶ 施設作業するには、機器を支障なく操作できるようにする責任があります。

## 2.5 製品の安全性

本機器は、最新の安全要件に適合するように GEP (Good Engineering Practice) に従って設計され、テストされて安全に操作できる状態で工場から出荷されます。

本機器は一般的な安全基準および法的要件を満たします。また、機器固有の EU 適合宣言に明記された EU 指令にも準拠します。Endress+Hauser は機器に CE マークを添付することにより、機器の適合性を保証します。

## 2.6 IT セキュリティ

取扱説明書の指示に従って製品を設置および使用した場合にのみ、当社の保証は有効です。本製品には、設定が誤って変更されないよう、保護するためのセキュリティ機構が備えられています。

製品および関連するデータ伝送の追加的な保護を提供する IT セキュリティ対策を、事業者自身が自社の安全基準に従って講じる必要があります。

## 2.7 機器固有の IT セキュリティ

ユーザー側の保護対策をサポートするため、本機器はさまざまな特定機能を提供します。この機能はユーザー設定が可能であり、適切に使用すると操作の安全性向上が保証されません。



機器固有のセキュリティの詳細については、機器の取扱説明書を参照してください。


### 2.7.1 サービスインタフェース (CDI-RJ45) 経由のアクセス

機器はサービスインタフェース (CDI-RJ45) を介してネットワークに接続できます。機器固有の機能により、ネットワーク内での機器の操作の安全性が保証されます。

IEC/ISA62443 または IEEE など、国内および国際的な安全委員会によって規定された関連する工業規格やガイドラインの使用を推奨します。これには、アクセス権の割り当てといった組織的なセキュリティ方法や、ネットワークセグメンテーションなどの技術的手段が含まれます。





### 3 製品説明



A0053177



#### 1 計測機器の主要コンポーネント

- 1 電子部のカバー
- 2 表示モジュール
- 3 変換器ハウジング
- 4 ISEM 電子部内蔵のセンサ
- 5 変換器内蔵の卓上バージョン
- 6 使い捨て計測チューブ

 製品説明の詳細については、機器の取扱説明書を参照してください。 →  3

## 4 取付け

### 4.1 センサの取付け

 センサ取付けの詳細については、センサの簡易取扱説明書を参照してください。  
→  3

### 4.2 変換器ハウジングの取付け : Proline 500 – デジタル

#### 注意

**周囲温度が高すぎます。**

電子部過熱とハウジング変形が生じる恐れがあります。

▶ 許容最高周囲温度を超えないように注意してください。

#### 注意


**過度な力によりハウジングが損傷する恐れがあります。**

▶ 過度な機械的応力がかからないようにしてください。


#### 4.2.1 壁取付け

必要な工具：

ドリルビット  $\varnothing 6.0$  mm 付きドリル



A0029054

 2 工学単位 mm (in)

L 「変換器ハウジング」のオーダーコードに応じて異なる

「変換器ハウジング」のオーダーコード  
オプション **A**、アルミニウム、コーティング : L = 14 mm (0.55 in)

### 4.3 変換器の設置状況の確認

以下の作業を実施した後は、必ず設置状況の確認を行ってください。

変換器ハウジングの取付け：

壁取付け

計測機器は損傷していないか？（外観検査）	<input type="checkbox"/>
支柱取付け： 固定ネジが、それぞれの正しい締付けトルクで締め付けられているか？	<input type="checkbox"/>
壁取付け： 固定ネジはしっかりと締め付けられているか？	<input type="checkbox"/>

## 5 電気接続

### ⚠ 警告

**帯電部！電気接続に関する作業が不適切な場合、感電の危険性があります。**

- ▶ 機器の電源を容易に切ることができるように、断路装置（スイッチまたは電源ブレーカ）を設定します。
- ▶ 機器のヒューズに加えて、最大 10 A の過電流保護ユニットをプラント設備に組み込んでください。

### 5.1 電気の安全性

適用される各国の規制に準拠

### 5.2 接続要件

#### 5.2.1 必要な工具

- 電線口用：適切な工具を使用してください。
- 電線ストリッパー
- より線ケーブルを使用する場合：電線端棒端子用の圧着工具
- ケーブルを端子から外す場合：マイナスドライバ  $\leq 3 \text{ mm}$  (0.12 in)

#### 5.2.2 接続ケーブルの要件

ユーザー側で用意する接続ケーブルは、以下の要件を満たす必要があります。

#### 外部接地端子用の保護接地ケーブル

導体断面積  $< 2.1 \text{ mm}^2$  (14 AWG)

ケーブルラグを使用すると、より大きな断面積の接続が可能になります。

接地インピーダンスは  $2 \Omega$  以下でなければなりません。

#### 許容温度範囲

- 設置する国/地域に適用される設置ガイドラインを順守する必要があります。
- ケーブルは予想される最低温度および最高温度に適合しなければなりません。

#### 電源ケーブル（内部接地端子用の導体を含む）

一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。

#### ケーブル径

- 提供されるケーブルグランド：  
M20  $\times$  1.5、 $\varnothing$  6~12 mm (0.24~0.47 in) ケーブル用
- スプリング端子：より線およびスリーブ付きより線に最適  
導体断面積  $0.2\sim 2.5 \text{ mm}^2$  (24~12 AWG)

## 信号ケーブル

### Modbus RS485

EIA/TIA-485 規格では、あらゆる伝送速度で使用可能なバスライン用に 2 つのケーブルタイプ (A および B) が指定されています。ケーブルタイプ A が推奨です。



接続ケーブルの仕様に関する詳細については、機器の取扱説明書を参照してください。

### 電流出力 0/4~20 mA

一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。

### パルス / 周波数 / スイッチ出力

一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。

### ダブルパルス出力

一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。

### リレー出力

一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。

### 電流入力 0/4~20 mA

一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。

### ステータス入力

一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。

## 5.2.3 端子の割当て

### 変換器：電源電圧、入力/出力

入出力の端子の割当ては、注文した個別の機器バージョンに応じて異なります。機器固有の端子の割当ては、端子部カバーに貼付されたラベルに明記されています。

電源		入力/出力 1		入力/出力 2		入力/出力 3		入力/出力 4	
1 (+)	2 (-)	26 (B)	27 (A)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
機器固有の端子の割当て：端子カバーに貼付されたラベル									

### 変換器およびセンサ接続ハウジング：接続ケーブル

別の場所に設置されているセンサと変換器は接続ケーブルを使用して相互に接続されます。ケーブルはセンサ接続ハウジングおよび変換器ハウジングを介して接続されます。

接続ケーブルの端子の割当ておよび接続：

Proline 500 – デジタル → 16

## 5.2.4 シールドおよび接地

### シールドおよび接地コンセプト

1. 電磁適合性 (EMC) を維持します。
2. 防爆を考慮します。
3. 要員の保護に注意を払います。
4. 各国の設置法規およびガイドラインを遵守します。
5. ケーブル仕様を遵守します。
6. 接地端子側のケーブルシールドの被覆を剥がしてよじった部分の長さは、できるだけ短くしてください。
7. ケーブルを完全にシールドします。

### ケーブルシールドの接地

#### 注記

電位平衡のないシステムの場合は、ケーブルシールドの多重接地により電源周波数均等化電流が生じます。

バスケーブルシールドが損傷する恐れがあります。

- ▶ バスケーブルシールドは、現場接地端子または保護接地端子のどちらかに一端だけを接地してください。
- ▶ 接続されていないシールドは絶縁してください。

EMC 要件準拠のため：

1. ケーブルシールドが複数個所で電位平衡線と接地されているか確認してください。
2. 現場のすべての接地端子を電位平衡線と接続してください。

## 5.2.5 機器の準備

以下の順序で手順を実施します。

1. センサと変換器を取り付けます。
2. センサ接続ハウジング：接続ケーブルを接続します。
3. 変換器：接続ケーブルを接続します。
4. 変換器：信号ケーブルおよび電源ケーブルを接続します。

#### 注記

ハウジングの密閉性が不十分な場合。

機器の動作信頼性が損なわれる可能性があります。

- ▶ 保護等級に対応する適切なケーブルグランドを使用してください。

1. ダミープラグがある場合は、これを取り外します。
2. 機器にケーブルグランドが同梱されていない場合：  
接続ケーブルに対応する適切なケーブルグランドを用意してください。

3. 機器にケーブルグラウンドが同梱されている場合：  
接続ケーブルの要件を遵守します。→ 図 12.

## 5.3 機器の接続

### 注記

接続を適切に行わないと、電気的安全性が損なわれます。

- ▶ 電気接続作業を実施できるのは、適切な訓練を受けた専門スタッフのみです。
- ▶ 適用される各地域/ 各国の設置法規を遵守してください。
- ▶ 各地域の労働安全規定に従ってください。
- ▶ 追加のケーブルを接続する前に、必ず保護接地ケーブルを接続します。Ⓢ


### 5.3.1 接続ケーブルの取付け

#### 警告

電子部品が損傷する恐れがあります。

- ▶ センサと変換器を同じ電位平衡に接続します。
- ▶ センサは同じシリアル番号の変換器にのみ接続します。

### 接続ケーブルの接続：Proline 500 – デジタル




A0053068

図 3 「機器バージョン」のオーダーコード、オプション NA「前面パネル取付け」

- 1 接続ケーブルを変換器ハウジングに接続するための M12 ソケット
- 2 電位平衡 (PE) 用の接続端子
- 3 M12 プラグおよび M12 ソケット付き接続ケーブル
- 4 接続ケーブルをセンサに接続するための M12 プラグ
- 5 電位平衡 (PE) 用の接続端子





A0053744

図 4 「機器バージョン」のオーダーコード、オプション NE「卓上バージョン」

- 1 接続ケーブルを変換器ハウジングに接続するための M12 ソケット
- 2 電位平衡 (PE) 用の接続端子
- 3 M12 プラグおよび M12 ソケット付き接続ケーブル
- 4 接続ケーブルをセンサに接続するための M12 プラグ
- 5 電位平衡 (PE) 用の接続端子
- 6 電位平衡 (PE) 間の固定接続

### 機器プラグのピンの割当て

変換器の接続部

	ピン	色 <sup>1)</sup>		割り当て	端子接続
	1	茶色	+	電源電圧	61
	2	白色	-		62
	3	青色	A	ISEM 通信	64
	4	黒色	B		63
	5	-		-	-
コード			プラグ/ソケット		
A			ソケット		


A0053073

- 1) 接続ケーブルのケーブル色
- センサの接続部

	ピン	色 <sup>1)</sup>		割り当て
	1	茶色	+	電源電圧
	2	白色	-	
	3	青色	A	ISEM 通信
	4	黒色	B	
	5	-		-
コード			プラグ/ソケット	
A			プラグ	


- 1) 接続ケーブルのケーブル色

## 5.3.2 信号ケーブルと電源ケーブルの接続



A0028200

- 1 電源用端子接続
- 2 入力/出力信号伝送用端子接続
- 3 入力/出力信号伝送用端子接続
- 4 センサと変換器間の接続ケーブル用端子接続
- 5 入力/出力信号伝送用端子接続；オプション：外部の WLAN アンテナ用接続
- 6 保護接地 (PE)



A0029597

1. ハウジングカバーの4つの固定ネジを緩めます。
2. ハウジングカバーを開きます。
3. 端子カバーを開きます。
4. 電線口からケーブルを挿入します。気密性を確保するため、電線口のシールリングは外さないでください。

5. ケーブルおよびケーブル終端の被覆を剥がします。より線ケーブルを使用する場合は、棒端子を取り付けます。
6. 保護接地を接続します。
7. 端子の割当てに従ってケーブルを接続します。
  - ↳ **信号ケーブルの端子の割当て**：機器固有の端子の割当ては、端子カバーのラベルシールに明記されています。
  - 電源の端子の割当て**：端子カバーのラベルシールまたは → 図 13
8. ケーブルグラウンドをしっかりと締め付けます。
  - ↳ これによりケーブル接続作業が完了します。
9. 端子カバーを閉じます。
10. ハウジングカバーを閉じます。

### 警告

ハウジングの密閉性が不十分な時には、ハウジング保護等級が無効になる場合があります。

- ▶ 潤滑剤を用いずにねじ込んでください。

### 注記

**固定ネジの締め付けトルクが超過！**

プラスチック製変換器が損傷する恐れがあります。

- ▶ 締め付けトルク：2.5 Nm (1.8 lbf ft) に従って固定ネジを締め付けてください。

11. ハウジングカバーの 4 つの固定ネジを締め付けます。

## 5.4 電位平衡の確保

### 5.4.1 要件


電位平衡に関して特別な措置を講じる必要はありません。

## 5.5 ハードウェアの設定

### 5.5.1 機器アドレスの設定

機器アドレスは必ず Modbus スレーブに対して設定する必要があります。有効な機器アドレスの範囲は 1~247 です。各アドレスは Modbus RS485 ネットワーク内で 1 回だけ割り当てることができます。アドレスが正しく設定されない場合、機器は Modbus マスタに認識されません。全ての機器は、機器アドレス 247 および「ソフトウェアのアドレス指定」アドレスモードで工場から出荷されます。

#### ハードウェアアドレス指定



A0029677

1. ハウジングカバーを開きます。
2. 表示モジュールを外します。
3. 端子部カバーを開きます。


4. DIP スイッチを使用して必要な機器アドレスを設定します。
5. ソフトウェアのアドレス指定からハードウェアのアドレス指定に切り替える場合：DIP スイッチを **ON** に設定します。
  - ↳ 機器アドレスの変更は 10 秒後に有効になります。

### ソフトウェアのアドレス指定

- ▶ ハードウェアのアドレス指定からソフトウェアのアドレス指定に切り替える場合：DIP スイッチを **OFF** に設定します。
  - ↳ **デバイスアドレス** パラメータ で設定した機器アドレスは 10 秒後に有効になります。

### 5.5.2 終端抵抗の有効化

インピーダンス不整合による不正な通信伝送を防止するため、Modbus RS485 ケーブルをバスセグメントの最初と最後で正確に終端処理します。



A0029675

1. ハウジングカバーを開きます。
2. 表示モジュールを外します。
3. 端子部カバーを開きます。
4. DIP スイッチ番号 3 を **ON** に切り替えます。

## 5.6 保護等級の保証

本計測機器は、保護等級 IP66/67、Type 4X エンクロージャ のすべての要件を満たしています。

保護等級 IP66/67、Type 4X エンクロージャ を保証するため、電気接続の後、次の手順を実施してください。


- 1.ハウジングシールに汚れがなく、適切に取り付けられているか確認してください。
- 2.必要に応じて、シールの乾燥、清掃、交換を行います。
- 3.ハウジングのネジやカバーをすべてしっかりと締め付けます。

4. ケーブルグランドをしっかりと締め付けます。

5. 電線口への水滴の侵入を防ぐため：

電線口の手前でケーブルが下方に垂れるように配線してください（「ウォータートラップ」）。

↳



A0029276


6. 付属のケーブルグランドが使用されていない場合、ハウジングの保護は保証されません。そのため、ハウジング保護に対応する適切なダミープラグに交換する必要があります。

## 5.7 配線状況の確認

ケーブルあるいは機器に損傷はないか（外観検査）？	<input type="checkbox"/>
保護接地が正しく行われているか？	<input type="checkbox"/>
使用しているケーブルが要件を満たしているか？	<input type="checkbox"/>
ケーブルの取付けには余裕があるか（必要以上の張力が加えられていないか）？	<input type="checkbox"/>
すべてのケーブルグランドが取り付けられ、しっかりと固定され、密閉されているか？ケーブル経路に「ウォータートラップ」があるか→ 22？	<input type="checkbox"/>
端子の割当ては正しいか？	<input type="checkbox"/>
ダミープラグが未使用の電線口に装着され、輸送用プラグがダミープラグに交換されているか？	<input type="checkbox"/>

## 6 操作オプション

### 6.1 操作オプションの概要




A0030213

- 1 表示モジュールによる現場操作
- 2 ウェブブラウザまたは操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare、AMS Device Manager、SIMATIC PDM）搭載のコンピュータ
- 3 SmartBlue アプリを搭載した携帯型ハンドヘルドターミナル
- 4 オートメーションシステム（例：PLC）

## 6.2 操作メニューの構成と機能

### 6.2.1 操作メニューの構成





A0014058-JA

図 5 操作メニューの概要構成


### 6.2.2 操作指針

操作メニューの個別の要素は、特定のユーザーの役割（例：オペレーター、メンテナンスなど）に割り当てられています。各ユーザーの役割には、機器ライフサイクル内の標準的な作業が含まれます。

 操作指針の詳細については、機器の取扱説明書を参照してください。→  3



### 6.3 現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス



A0014013

- 1 「1つの値、最大」として測定値が示される操作画面表示 (例)
  - 1.1 デバイスのタグ
  - 1.2 測定値の表示エリア (4行)
  - 1.3 測定値の説明シンボル: 測定値の種類、測定チャンネル番号、診断時の動作のシンボル
  - 1.4 ステータスエリア
  - 1.5 測定値
  - 1.6 測定値の単位
  - 1.7 操作部
- 2 「1つの値+バーグラフ」として測定値が示される操作画面表示 (例)
  - 2.1 測定値1のバーグラフ表示用
  - 2.2 測定値1(単位付き)
  - 2.3 測定値1の説明シンボル: 測定値の種類、測定チャンネル番号
  - 2.4 測定値2
  - 2.5 測定値2の単位
  - 2.6 測定値2の説明シンボル: 測定値の種類、測定チャンネル番号
- 3 ナビゲーション画面: パラメータの選択リスト
  - 3.1 ナビゲーションパスおよびステータスエリア
  - 3.2 ナビゲーション用の表示エリア: ✓現在のパラメータ値を指定
- 4 編集画面: テキストエディタと入力画面
- 5 編集画面: 数値エディタと入力画面

### 6.3.1 操作画面表示

測定値の説明シンボル	ステータスエリア
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 機器の仕様に応じて異なります。例：               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>\bar{V}</math> : 体積流量</li> <li>■ <math>\dot{m}</math> : 質量流量</li> <li>■ <math>\rho</math> : 密度</li> <li>■ <math>G</math> : 導電率</li> <li>■ <math>\downarrow</math> : 温度</li> </ul> </li> <li>■ <math>\Sigma</math> : 積算計</li> <li>■ <math>\odot</math> : 出力</li> <li>■ <math>\ominus</math> : 入力</li> <li>■ <math>\text{①} \dots \text{④}</math> : 測定チャンネル番号<sup>1)</sup></li> <li>■ 診断時の動作<sup>2)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>\otimes</math> : アラーム</li> <li>■ <math>\triangle</math> : 警告</li> </ul> </li> </ul>	<p>操作画面表示のステータスエリアの右上に、次のシンボルが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ステータス信号               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>F</b> : エラー</li> <li>■ <b>C</b> : 機能チェック</li> <li>■ <b>S</b> : 仕様範囲外</li> <li>■ <b>M</b> : メンテナンスが必要</li> </ul> </li> <li>■ 診断時の動作               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>\otimes</math> : アラーム</li> <li>■ <math>\triangle</math> : 警告</li> </ul> </li> <li>■ <math>\hat{L}</math> : ロック (ハードウェアによるロック)</li> <li>■ <math>\leftrightarrow</math> : リモート操作を介した通信が有効</li> </ul>







- 1) 同じ測定変数タイプ (積算計、出力など) に対して複数のチャンネルがある場合。  
 2) 表示された測定変数に関する診断イベント用。

### 6.3.2 ナビゲーション画面




ステータスエリア	表示エリア
<p>ナビゲーション画面のステータスエリアの右上端に、以下が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ サブメニューの場合               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ナビゲーションするパラメータへの直接アクセスコード (例: 0022-1)</li> <li>■ 診断イベントが発生している場合は、診断動作およびステータス信号</li> </ul> </li> <li>■ ウィザードの場合               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 診断イベントが発生している場合は、診断動作およびステータス信号</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ メニュー用アイコン               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>\text{Ⓢ}</math> : 操作</li> <li>■ <math>\text{⚙}</math> : 設定</li> <li>■ <math>\text{⚠}</math> : 診断</li> <li>■ <math>\text{⚡}</math> : エキスパート</li> </ul> </li> <li>■ <math>\blacktriangleright</math> : サブメニュー</li> <li>■ <math>\text{⚙}</math> : ウィザード</li> <li>■ <math>\text{⚡}</math> : ウィザード内のパラメータ</li> <li>■ <math>\text{Ⓢ}</math> : パラメータのロック</li> </ul>





### 6.3.3 編集画面

テキストエディタ	テキスト修正シンボル ( $\text{ⓈC}\leftrightarrow$ )
$\text{☑}$ 選択の確定	$\text{Ⓢ}$ 入力文字をすべて消去
$\text{✕}$ 変更を確定せずに、入力を終了	$\text{⏪}$ 入力位置を1つ右へ移動
$\text{C}$ 入力文字をすべて消去	$\text{⏩}$ 入力位置を1つ左へ移動
$\text{ⓈC}\leftrightarrow$ 修正ツールの選択に切り替え	$\text{Ⓢ}$ 入力位置の左隣りの文字を削除
$\text{Aa1}$ 切り替え <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 大文字/小文字</li> <li>■ 数値の入力</li> <li>■ 特殊文字の入力</li> </ul>	

数字エディタ	
 選択の確定	 入力位置を1つ左へ移動
 変更を確定せずに、入力を終了	 カーソル位置に小数点記号を挿入
 カーソル位置にマイナス記号を挿入	 入力文字をすべて消去

### 6.3.4 操作部

操作キー	意味
	<p><b>- キー</b></p> <p>メニュー、サブメニュー内 選択リスト内の選択バーを上方へ移動</p> <p>ウィザード内 前のパラメータに移動</p> <p>テキストおよび数値エディタ内 入力位置を左に移動</p>
	<p><b>+ キー</b></p> <p>メニュー、サブメニュー内 選択リスト内の選択バーを下方へ移動</p> <p>ウィザード内 次のパラメータに移動</p> <p>テキストおよび数値エディタ内 入力位置を右に移動</p>
	<p><b>Enter キー</b></p> <p>操作画面表示内 キーを短く押すと、操作メニューが開く</p> <p>メニュー、サブメニュー内</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ キーを短く押した場合： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 選択したメニュー、サブメニュー、またはパラメータが開く</li> <li>■ ウィザードが開始する</li> <li>■ ヘルプテキストを開いている場合は、パラメータのヘルプテキストを閉じる</li> </ul> </li> <li>■ パラメータの位置でキーを2秒押した場合： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ パラメータ機能のヘルプテキストがある場合は、これが開く</li> </ul> </li> </ul> <p>ウィザード内 パラメータの編集画面を開き、パラメータ値を確定する</p> <p>テキストおよび数値エディタ内</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ キーを短く押すと、選択が確定</li> <li>■ キーを2秒押すと、入力が確定される</li> </ul>

操作キー	意味
 + 	<p><b>エスケープキーの組み合わせ (キーを同時に押す)</b></p> <p>メニュー、サブメニュー内</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ キーを短く押した場合： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 現在のメニューレベルを終了し、上位レベルに移動</li> <li>■ ヘルプテキストを開いている場合は、パラメータのヘルプテキストを閉じる</li> </ul> </li> <li>■ キーを2秒押すと、操作画面表示に戻る (「ホーム画面」)</li> </ul> <p>ウィザード内 ウィザードを終了し、より高次のレベルに移動</p> <p>テキストおよび数値エディタ内 変更を確定せずに、編集画面を終了</p>
 + 	<p><b>- / Enter キーの組み合わせ (キーを同時に長押し)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ キーパッドロックが有効な場合： キーを3秒押すと、キーパッドロックの無効化</li> <li>■ キーパッドロックが無効な場合： キーを3秒押すと、コンテキストメニューが開き、キーパッドロックを有効化するための選択項目などが表示される</li> </ul>

### 6.3.5 詳細情報




以下の項目に関する詳細情報：

- ヘルプテキストの呼び出し
- ユーザーの役割と関連するアクセス権
- アクセスコードによる書き込み保護の無効化
- キーパッドロックの有効化/無効化

機器の取扱説明書 →  3


## 6.4 操作ツールによる操作メニューへのアクセス



FieldCare および DeviceCare を介したアクセスの詳細については、機器の取扱説明書を参照してください →  3。

## 6.5 Web サーバーを介した操作メニューへのアクセス



Web サーバーを介して操作メニューにアクセスすることも可能です。機器の取扱説明書を参照してください。 →  3

## 7 システム統合



システム統合の詳細については、機器の取扱説明書を参照してください。→ 目次 3

- DD ファイルの概要：
  - 現在の機器データバージョン
  - 操作ツール
- 旧型モデルとの互換性
- Modbus RS485 情報
  - 機能コード
  - 応答時間
  - Modbus データマップ

## 8 設定


### 8.1 設置確認および機能チェック

機器の設定前：

- ▶ 設置状況の確認および配線状況の確認が正常に行われたか確認してください。
- 「設置状況の確認」チェックリスト → 目次 11
- 「配線状況の確認」チェックリスト → 目次 22

### 8.2 操作言語の設定

初期設定：英語または注文した地域の言語



A0029420

図 6 現場表示器の表示例

### 8.3 機器の設定

**設定** メニューとそのサブメニュー、各種のガイド付きウィザードを使用すると、機器を迅速に設定できます。これには測定や通信など、設定に必要なすべてのパラメータが含まれています。

**i** サブメニューおよびパラメータの数は機器バージョンに応じて異なります。選択はオーダーコードに応じて異なります。


例：使用可能なサブメニュー、ウィザード	意味
システムの単位	全測定値の単位の設定
測定物の選択	測定物の設定
通信	通信インターフェイスの設定
I/O 設定	ユーザー設定可能な I/O モジュール
電流入力	入力/出力タイプの設定
ステータス入力	
電流出力 1~n	
パルス/周波数/スイッチ出力 1~n	


例：使用可能なサブメニュー、ウィザード	意味
リレー出力	
ダブルパルス出力	
表示	現場表示器の表示形式の設定
ローフローカットオフ	ローフローカットオフの設定
非満管の検出	非満管および空検知に関する設定
追加セットアップ	設定用の追加パラメータ： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 計算されたプロセス変数</li> <li>■ センサの調整</li> <li>■ 積算計</li> <li>■ 表示</li> <li>■ WLAN 設定</li> <li>■ データバックアップ</li> <li>■ 管理</li> </ul>

### 8.4 不正アクセスからの設定の保護

以下の書き込み保護オプションにより、意図せずに機器の設定が変更されないよう保護することが可能です。


- アクセスコードによるパラメータのアクセス保護
- キーロックによる現場操作のアクセス保護
- 書き込み保護スイッチによる機器のアクセス保護

 不正アクセスからの設定保護の詳細については、機器の取扱説明書を参照してください。→ [3](#)

 カスタディトランスファーアプリケーションにおける不正アクセスに対する設定保護の詳細については、機器の個別説明書を参照してください。

## 9 診断情報

機器の自己監視システムで検出されたエラーが、操作画面表示と交互に診断メッセージとして表示されます。対策関連のメッセージは診断メッセージから呼び出すことが可能であり、これにはエラーに関する重要な情報が含まれます。



A0029431-JA

図 7 対処法のメッセージ

- 1 診断情報
- 2 ショートテキスト
- 3 サービス ID
- 4 診断動作と診断コード
- 5 エラー発生時の稼働時間
- 6 対処法

1. 診断メッセージを表示します。  
 ⊕ を押します (① シンボル)。  
 ↳ **診断リスト** サブメニュー が開きます。
2. ⊕ または ⊖ を使用して必要な診断イベントを選択し、⊞ を押します。  
 ↳ 対処法に関するメッセージが開きます。
3. ⊖ + ⊕ を同時に押します。  
 ↳ 対処法に関するメッセージが閉じます。











71690099

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---