

# Istruzioni di funzionamento brevi **Solitrend MMP42**

Misura dell'umidità dei materiali



Queste Istruzioni di funzionamento brevi non sono adatte per le Istruzioni di funzionamento relative al dispositivo. Le informazioni dettagliate sono riportate nelle Istruzioni di funzionamento e nella documentazione supplementare.

Disponibile per tutte le versioni del dispositivo mediante:

- Internet: [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
- Smartphone/Tablet: Operations App di Endress+Hauser

# 1 Documentazione integrativa



A0023555

## 2 Informazioni su questo documento

### 2.1 Simboli usati

#### 2.1.1 Simboli di sicurezza



Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che causa lesioni gravi o mortali se non evitata.

**⚠ AVVERTENZA**

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. Qualora non si eviti tale situazione, si potrebbero verificare lesioni gravi o mortali.

**⚠ ATTENZIONE**

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. Qualora non si eviti tale situazione, si potrebbero verificare incidenti di media o minore entità.

**AVVISO**

Questo simbolo contiene informazioni su procedure e altri elementi che non provocano lesioni personali.

### 2.1.2 Simboli per alcuni tipi di informazioni e grafiche

**✔ Consentito**

Procedure, processi o interventi consentiti

**✘ Vietato**

Procedure, processi o interventi vietati

**i Suggerimento**

Indica informazioni aggiuntive



Riferimento che rimanda alla documentazione



Riferimento alla figura



Avviso o singolo passaggio da rispettare

1, 2, 3

Serie di passaggi



Risultato di un passaggio

1, 2, 3, ...

Numeri degli elementi

A, B, C, ...

Viste

## 3 Istruzioni di sicurezza base

### 3.1 Requisiti per il personale

Il personale addetto a installazione, messa in servizio, diagnostica e manutenzione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- ▶ Gli specialisti addestrati e qualificati devono possedere una qualifica pertinente per la funzione e il compito specifici.
- ▶ Il personale deve essere autorizzato dal proprietario o dal responsabile dell'impianto.

- ▶ Deve conoscere approfonditamente le normative locali/nazionali.
- ▶ Prima di iniziare il lavoro, il personale deve leggere e comprendere le istruzioni del manuale e della documentazione supplementare e i certificati (in funzione dell'applicazione).
- ▶ Il personale deve seguire le istruzioni e rispettare le politiche generali.

Il personale operativo, nello svolgimento dei propri compiti, deve soddisfare i requisiti seguenti:

- ▶ Il personale deve essere istruito e autorizzato in base ai requisiti del compito dal proprietario/responsabile dell'impianto.
- ▶ Il personale deve seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.

## 3.2 Uso previsto

### Applicazione e fluidi

Il dispositivo di misura descritto in questo manuale è destinato alla misura continua dell'umidità di numerosi materiali. Grazie alla frequenza operativa di circa 1 GHz, il dispositivo può anche essere utilizzato al di fuori di recipienti di metallo chiusi.

Se utilizzato al di fuori di recipienti chiusi, il dispositivo deve essere montato secondo le istruzioni nella sezione "Installazione". Il funzionamento dei dispositivi non presenta alcun rischio per la salute. Se sono rispettati i valori soglia specificati nei "Dati tecnici" e le condizioni elencate nelle istruzioni e nella documentazione aggiuntiva, il misuratore può essere impiegato esclusivamente per le seguenti misure:

- Variabili di processo misurate: umidità dei materiali, conducibilità dei materiali e temperatura dei materiali

Per garantire le perfette condizioni del dispositivo durante il funzionamento:

- ▶ Impiegare il dispositivo solo per i fluidi contro i quali i materiali delle parti bagnate offrono sufficiente resistenza.
- ▶ Rispettare i valori soglia riportati nei "Dati tecnici".

### Uso non corretto

Il produttore non è responsabile dei danni causati da un uso del dispositivo non corretto o per scopi diversi da quello a cui è stato destinato.

Verifica per casi limite:

- ▶ Per quanto riguarda eventuali fluidi speciali usati per la pulizia, il produttore è disponibile a chiarire la resistenza alla corrosione dei materiali a contatto con il fluido ma non si assume alcuna responsabilità.

### Rischi residui

A causa del trasferimento di calore dal processo e della potenza dissipata all'interno dell'elettronica, la temperatura della custodia dell'elettronica e delle parti contenute può raggiungere 70 °C (158 °F) durante il funzionamento. Quando in funzione, il sensore può raggiungere una temperatura simile a quella del fluido.

Pericolo di ustioni da contatto con le superfici!

- ▶ Nel caso di fluidi a elevata temperatura, prevedere delle protezioni per evitare il contatto e le bruciature.

### 3.3 Sicurezza sul posto di lavoro

In caso di lavoro su e con il dispositivo:

- ▶ Indossare le attrezzature protettive personali richieste, in base alle normative federali/nazionali.

### 3.4 Sicurezza operativa

Rischio di infortuni!

- ▶ Utilizzare il dispositivo solo in condizioni tecniche adeguate, in assenza di errori e guasti.
- ▶ L'operatore è responsabile del funzionamento privo di interferenze dello strumento.

#### Aree pericolose

Allo scopo di evitare pericoli per personale e impianto, se il dispositivo è impiegato nell'area relativa all'approvazione (ad es. protezione dal rischio di esplosione, sicurezza delle apparecchiature in pressione):

- ▶ controllare la targhetta e verificare se il dispositivo ordinato può essere impiegato per il suo scopo d'uso nell'area relativa all'approvazione;
- ▶ Rispettare le specifiche riportate nella documentazione supplementare separata, che è parte integrante di questo manuale.

### 3.5 Sicurezza del prodotto


Questo dispositivo è stato sviluppato secondo le procedure di buona ingegneria per soddisfare le attuali esigenze di sicurezza, è stato collaudato e ha lasciato la fabbrica in condizioni tali da poter essere usato in completa sicurezza.

Soddisfa i requisiti di sicurezza generali e i requisiti legali previsti. Rispetta anche le direttive UE elencate nella Dichiarazione di conformità UE specifica del dispositivo. Il costruttore conferma il superamento di tutte le prove apponendo il marchio CE sul dispositivo.

## 4 Descrizione del prodotto

Sensori TDR di umidità dei materiali per la misura di solidi sfusi e fluidi con densità di 0,3 ... 1,0 kg/dm<sup>3</sup> e valori di conducibilità fino a 2 mS/cm.

## 4.1 Design del prodotto




A0040209

### 1 Design del prodotto

- 1 Cella di misura; guida d'onda (1.4301) + ceramica (ossido di alluminio)
- 2 Piastra del sensore
- 3 Custodia

### 4.1.1 Versione ATEX




A0053310

### 2 Sensore rettangolare, versione ATEX

- 1 Custodia elettronica ATEX
- 2 Sensore rettangolare

### 4.1.2 Campo di temperatura del sensore fino a 120 °C (248 °F)

Nel caso dell'opzione d'ordine "Campo di temperatura del sensore fino a 120 °C (248 °F)", il modulo elettronico è sempre situato in una custodia separata ed è collegato mediante il cavo HF connesso permanentemente al sensore (sensore rotondo, versione media o sensore rettangolare).



A0044424

- 1 Custodia dell'elettronica
- 2 Sensore rotondo, medio con cavo HF2,5 m (8,2 ft)
- 3 Sensore rettangolare con cavo HF 2,5 m (8,2 ft)

## 5 Controllo alla consegna e identificazione del prodotto

### 5.1 Controllo alla consegna

Durante il controllo alla consegna, eseguire le seguenti verifiche:

- I codici d'ordine sui documenti di consegna e sull'etichetta del prodotto corrispondono?
- Le merci sono integre?
- I dati della targhetta corrispondono alle informazioni per l'ordine riportate nel documento di consegna?
- Se richieste (v. targhetta): sono incluse nella fornitura le istruzioni di sicurezza (XA)?



Se una di queste condizioni non è rispettata, contattare l'Ufficio commerciale locale del produttore.

### 5.2 Identificazione del prodotto

Per identificare il dispositivo sono disponibili le seguenti opzioni:

- Specifiche della targhetta
- Codice d'ordine esteso con l'elenco delle caratteristiche del dispositivo nel documento di consegna
- ▶ Inserire il numero di serie riportato sulle targhette in *W@M Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))
  - ↳ Vengono visualizzate tutte le informazioni sul misuratore e sul contenuto della documentazione tecnica relativa al dispositivo.
- ▶ Inserire il numero di serie indicato sulla targhetta in *Endress+Hauser Operations App* oppure effettuare la scansione del codice matrice 2D presente sulla targhetta.
  - ↳ Vengono visualizzate tutte le informazioni sul misuratore e sul contenuto della documentazione tecnica relativa al dispositivo.

## 5.3 Indirizzo del produttore

Endress+Hauser SE+Co. KG  
Hauptstraße 1  
79689 Maulburg, Germany

## 5.4 Immagazzinamento, trasporto

### 5.4.1 Condizioni di immagazzinamento

- Temperatura di immagazzinamento consentita:  $-40 \dots +70 \text{ °C}$  ( $-40 \dots +158 \text{ °F}$ )
- Utilizzare l'imballaggio originale.

### 5.4.2 Trasporto del prodotto fino al punto di misura

Transportare il dispositivo fino al punto di misura nell'imballaggio originale.

# 6 Montaggio

## 6.1 Requisiti di montaggio


- Il dispositivo deve essere installato in un punto del processo tale da garantire una densità apparente costante, in quanto la densità apparente influisce sul calcolo del contenuto d'acqua. Laddove necessario, si dovrebbe creare un bypass o adottare opportune misure strutturali nel punto di installazione per garantire che il flusso di materiale e, di conseguenza, la densità apparente sulla superficie di misura siano costanti.
- Il campo di misura del dispositivo deve essere completamente coperto dal materiale e l'altezza del materiale deve superare lo strato minimo di copertura del materiale sulla superficie di misura (a seconda del tipo di dispositivo e dell'umidità).
- Il flusso di materiale sulla superficie di misura deve essere continuo. Con il software, è possibile rilevare e compensare automaticamente gli spazi vuoti nel flusso di materiale in intervalli di secondi.
- Si devono evitare i depositi o gli accumuli di materiale sulla superficie della cella di misura, perché questo falsificherebbe le letture.



Tempi medi più lunghi aumentano la stabilità del valore misurato.

## 6.2 Sensore rotondo, corto/medio

Il sensore rotondo, nella versione corta/media, può essere montato con una flangia di montaggio.




A0037422

3 *Sensore rotondo montato, vista posteriore*

- 1 *Parete recipiente*
- 2 *Flangia di montaggio*
- 3 *Sensore rotondo, corto / medio*

La flangia di montaggio per il sensore rotondo, versione corta o il sensore rotondo, versione media possono essere montati sul pavimento o sulla parete laterale del silo.




A0037423

4 *Flangia di montaggio per sensore rotondo in versione corta o in versione media. Unità di misura mm (in)*

La flangia di montaggio funge da dima per i fori di montaggio e per il taglio da realizzare per il sensore sul punto di montaggio:

1. Controllare la corrispondenza tra il sensore e la flangia di montaggio
2. Eseguire il taglio per il sensore in posizione di montaggio
3. Montare il sensore e allinearlo
  - ↳ La superficie della cella di misura è flush mounted sul lato del materiale




A0044393

5 Posizione di montaggio, flangia di montaggio e sensore rotondo. Unità di misura mm (in)

### 6.3 Sensore rettangolare

Il sensore rettangolare può essere installato con quattro viti (M8).


Nel punto di installazione è necessario ritagliare un'apertura adeguata per la cella di misura e realizzare i fori per fissarla.



A0037426

6 Dimensioni. Unità di misura mm (in)

## 6.4 Custodia elettronica ATEX




A0053050

7 Dimensione della custodia elettronica ATEX. Unità di misura mm (in)

## 6.5 Protezione del connettore del sensore contro l'abrasione

Se è possibile che il connettore del sensore venga a contatto con sabbia o ghiaia al loro passaggio sul deflettore, si raccomanda di montare una protezione aggiuntiva sul connettore del sensore.


1. Questa protezione può essere fornita dalla guaina termoretraibile in dotazione con il cavo.



A0037427

8 Esempio di sensore rotondo


2. Dopo avere installato il sensore e collegato il relativo cavo, è possibile applicare la guaina termoretraibile su cavo e connettore usando un soffiatore ad aria calda



A0037428

9 Esempio di sensore rotondo

3. Inoltre, il sensore e il cavo di messa a terra possono essere protetti con una guaina in silicone (non in dotazione)




A0037429

10 Esempio di sensore rotondo

## 6.6 Montaggio della custodia con il modulo della testa separata

La custodia con il modulo della testa separata può essere montata con due viti (M5).



A0046898

11 Mascherina di montaggio della custodia con il modulo della testa separata. Unità di misura mm (in)

## 6.7 Verifica finale del montaggio

Dopo aver installato il dispositivo, eseguire le seguenti verifiche:

- Il dispositivo è integro (controllo visivo)?
- Se presenti: il numero e le etichette dei punti di misura sono corretti?
- Le connessioni sono stabilite in modo corretto e sono protette contro le sollecitazioni meccaniche?
- Il dispositivo è posizionato in modo stabile nell'eventuale flangia di montaggio/telaio di montaggio (ispezione visiva)?

- Il dispositivo è montato saldamente e la superficie della cella di misura è a filo sul lato materiale (ispezione visiva)?
- La copertura o il flusso di materiale sulla superficie di misura è sufficiente?

## 7 Connessione elettrica

### 7.1 Requisiti di connessione

#### 7.1.1 Specifiche cavi

I cavi di collegamento sono disponibili in diverse versioni e lunghezze (in base al modello).

##### Dispositivo con connettore a 10 pin

I cavi di collegamento con attacco a 10 pin preassemblato sul lato dispositivo sono disponibili in diverse lunghezze standard:

- 4 m (13 ft)
- 10 m (32 ft)
- 25 m (82 ft)

Cavo schermato **UNITRONIC PUR CP**, doppiini intrecciati  $6 \times 2 \times 0,25 \text{ mm}^2$ , guaina PUR resistente agli oli e alle sostanze chimiche.

##### Sensori rettangolari

Lunghezze standard (cavo fisso):

- 5 m (16 ft)
- Su richiesta sono disponibili cavi con lunghezza di 1 ... 100 m (3 ... 328 ft)

Cavo schermato **UNITRONIC PUR CP**,  $10 \times 0,25 \text{ mm}^2$ , guaina PUR resistente agli oli e alle sostanze chimiche.

### 7.2 Connessione del misuratore


#### 7.2.1 Assegnazione dei morsetti

##### Sensori rotondi

I sensori rotondi sono dotati di serie di un connettore MIL a 10 pin.



Nella versione per alta temperatura 0 ... 120 °C (32 ... 248 °F), il sensore è separato dalla centralina elettronica tramite un cavo HF. La custodia dell'elettronica è dotata di connettori MIL a 10 pin su entrambi i lati.



A0037415

### 12 Assegnazione del connettore a 10 pin


- A** Alimentazione stabilizzata da 12 a 24 V<sub>c.c.</sub>  
Colore del filo: rosso (RD)
- B** Alimentazione a 0 V<sub>c.c.</sub>  
Colore del filo: blu (BU)
- D** 1° valore positivo analogico (+), umidità del materiale  
Colore del filo: verde (GN)
- E** 1° linea di ritorno analogica (-), umidità del materiale  
Colore del filo: giallo (YE)
- F** RS485 A (da abilitare obbligatoriamente)  
Colore del filo: bianco (WH)
- G** RS485 B (da abilitare obbligatoriamente)  
Colore del filo: marrone (BN)
- C** Bus IMP RT  
Colore del filo: grigio (GY) / rosa (PK)
- J** Bus IMP COM  
Colore del filo: blu (BU) / rosso (RD)
- K** 2° valore positivo analogico (+)  
Colore del filo: rosa (PK)
- E** 2° linea di ritorno analogica (-)  
Colore del filo: grigio (GY)
- H** Schermatura (con messa a terra sul sensore. Verificare la corretta messa a terra dell'installazione!)  
Colore del filo: trasparente

### Sensori rettangolari

Versione standard del sensore rettangolare:

- Lunghezza cavo: 5 m (10 pin)
- Il cavo è connesso saldamente al sensore
- L'altra estremità del cavo è provvista di ferrule

 Nella versione per alta temperatura 0 ... 120 °C (32 ... 248 °F), il sensore è separato dalla centralina elettronica tramite un cavo HF. La custodia dell'elettronica è dotata di connettori MIL a 10 pin su entrambi i lati.



A0041156


13 Sensore rettangolare (versione standard) con assegnazione del cavo a 10 pin

- 1 Cavo a 10 pin con ferrule
- Alimentazione stabilizzata da 12 a 24 V<sub>c.c.</sub>  
Colore del filo: bianco (WH)
  - Alimentazione a 0 V<sub>c.c.</sub>  
Colore del filo: marrone (BN)
  - 1° valore positivo analogico (+), umidità del materiale  
Colore del filo: verde (GN)
  - 1° linea di ritorno analogica (-), umidità del materiale  
Colore del filo: giallo (YE)
  - Bus IMP RT  
Colore del filo: rosa (PK)
  - Bus IMP COM  
Colore del filo: grigio (GY)
  - 2° valore positivo analogico (+)  
Colore del filo: blu (BU)
  - 2° linea di ritorno analogica (-)  
Colore del cavo: viola (VT)
- 2 Sensore rettangolare

### 7.3 Verifica finale delle connessioni

- Il dispositivo e il cavo sono integri (controllo visivo)?
- La tensione di alimentazione corrisponde alle specifiche sulla targhetta?
- Le connessioni sono stabilite in modo corretto e sono protette contro le sollecitazioni meccaniche?

## 8 Opzioni operative



A0040211

### 14 Panoramica

- 1 Sensore rotondo, corto
- 2 Sensore rotondo, medio
- 3 Sensore rettangolare
- 4 Display separato
- 5 Computer
- 6 LED
- 7 PLC o computer di dosaggio acqua

## 9 Messa in servizio

### 9.1 Uscite analogiche per i valori misurati

I valori misurati vengono emessi come segnali di corrente attraverso l'uscita analogica. Il dispositivo può essere impostato a 0 ... 20 mA o 4 ... 20 mA.

**i** L'uscita in corrente può anche essere impostata in modo inverso su 20 ... 0 mA o 20 ... 4 mA per controllori e applicazioni speciali.

Le uscite analogiche possono essere impostate in modi differenti con le seguenti opzioni:

#### Umidità, temperatura

- Uscita 1: umidità in % (impostazione variabile)
- Uscita 2: temperatura del materiale 0 ... 100 °C (32 ... 212 °F), applicabile anche alla versione per alte temperature.

**Umidità, conducibilità**

- Uscita 1: umidità in % (impostazione variabile)
- Uscita 2: conducibilità 0 ... 20 mS/cm(impostazione di fabbrica)

**Umidità, temperatura/conducibilità**

- Uscita 1: umidità in % (impostazione variabile)
- Uscita 2: temperatura materiale 0 ... 100 °C (32 ... 212 °F) e conducibilità 0 ... 20 mS/cm con commutazione automatica della finestra.

È anche possibile dividere l'uscita 2 in due campi per misurare sia la conducibilità che la temperatura, usando il campo 4 ... 11 mA per la temperatura e il campo 12 ... 20 mA per la conducibilità. L'uscita 2 commuta automaticamente tra queste due finestre ogni 5 s.

-  Il campo dell'uscita 1 può essere impostato in fabbrica o successivamente (impostazione variabile) come necessario tramite il display separato (disponibile in opzione), ad es. 0 ... 10 %, 0 ... 20 % o 0 ... 30 %

**9.1.1 Impostazioni disponibili**

Sono possibili diverse impostazioni per le uscite analogiche:

**Uscite analogiche****Opzioni:**

- 0 ... 20 mA
- 4 ... 20 mA

-  L'uscita in corrente può anche essere impostata in modo inverso per controllori e applicazioni speciali.

- 20 ... 0 mA
- 20 ... 4 mA

**Canali delle uscite analogiche**

-  Le uscite analogiche possono essere impostate in modi differenti con le seguenti opzioni:

**Umidità, temperatura**

Uscita 1 per umidità, uscita 2 per temperatura materiale.

**Umidità, conducibilità**

Uscita 1 per umidità, uscita 2 per conducibilità nel campo 0 ... 20 mS/cm (impostazione di fabbrica)

**Umidità, temperatura/conducibilità**

Uscita 1 per umidità, uscita 2 per temperatura materiale e conducibilità con commutazione automatica della finestra.

**Campo di umidità**

Il campo di umidità e il campo di temperatura sulle uscite 1 e 2 possono essere configurati separatamente.

- **Campo di umidità in %**
  - Max.: ad es. 20 %
  - Min.: 0 %
- **Campo di temperatura in °C**
  - Max.: 100 °C, applicabile anche alla versione per alte temperature.
  - Min.: 0 °C
- **Conducibilità in mS/cm**
  - Max.: 20 mS/cm
  - Min.: 0 mS/cm



I dispositivi possono misurare la conducibilità a seconda del tipo di dispositivo e dell'umidità. L'uscita viene impostata in fabbrica su 0 ... 20 mS/cm.

## 9.2 Modalità di funzionamento

La configurazione del sensore viene preimpostata in fabbrica prima della consegna. Questa impostazione del dispositivo può essere successivamente ottimizzata in base alle condizioni del processo.

### Modalità di misura e parametri:

È possibile modificare le seguenti impostazioni del sensore

- Modalità di misura A - OnRequest (solo in modalità rete, per il richiamo dei valori misurati tramite l'interfaccia seriale per scopi di taratura).
- Modalità di misura C - Cyclic (impostazione predefinita per i sensori con misura ciclica).
- Tempo medio, velocità di reazione dei valori misurati
- Taratura (se vengono usati materiali diversi)
- Funzione filtro
- Precisione di misura su valore singolo



Ognuna di queste impostazioni viene mantenuta anche allo spegnimento del sensore, in quanto vengono tutte salvate nella memoria non volatile del sensore.

### 9.2.1 Modalità di funzionamento


Alla consegna, il sensore è configurato in modalità **CA** per applicazioni di processo generali. In funzione dell'applicazione, nella modalità di misura **C** sono disponibili 6 diverse modalità operative.

- Modalità **CS** (Cyclic-Successive)
  - Per cicli di misura molto brevi nell'ordine dei secondi (ad es. 1 ... 10 s) senza media e senza funzioni di filtro, e con fino a 100 misure al secondo internamente e un tempo di ciclo di 250 ms sull'uscita analogica.
- Modalità **CA** (Cyclic Average Filter)
  - Media standard per processi di misura relativamente veloci ma continui, con filtraggio semplice e precisione fino a 0,1 %. La modalità operativa CA serve anche a registrare i valori grezzi, senza media e filtraggio, per essere in grado di analizzare successivamente i dati misurati e determinare la modalità di funzionamento ottimale.
- Modalità **CF** (Cyclic Floating Average with Filter)
  - Media mobile per processi di misura molto lenti e continui, con filtraggio semplice e precisione fino a 0,1 %. Indicata per applicazioni su nastro trasportatore, ecc.

- Modalità **CK** (Cyclic with Boost Filter)  
Per applicazioni complesse in miscelatori ed essiccatori
- Modalità **CC** (Cyclic Cumulated)  
Con totalizzazione automatica delle misure quantitative di umidità in un singolo processo batch se non è in uso un controllore PLC
- Modalità **CH** (Cyclic Hold)  
Modalità operativa standard per applicazioni del settore edilizio. Simile alla modalità **CC** ma con filtraggio e senza totalizzazione. La modalità **CH** è ideale per tempi batch molto brevi, fino a 2 s, se il sensore è stato installato sotto il portello di scarico del serbatoio. La modalità **CH** esegue il filtraggio automaticamente. Questo permette di escludere dal valore misurato i gocciolamenti d'acqua che si formano nel silo e altri fattori estranei.

### 9.3 Set di curve di taratura B per cereali

Per la misura dei diversi tipi di cereali, è possibile salvare nel sensore curve di taratura speciali per mais, segale, grano, orzo, soia, ecc. e attivarle tramite il display separato.



A0044421

15 Set di curve di taratura B (Cal.A, Cal.B, Cal.C, Cal.D, Cal.E, Cal.F, Cal.G, Cal.H, Cal.K)

H Umidità gravimetrica; %

t Tempo di transito radar; picosecondi

A Cal.A, semi di girasole

B Cal.B, orzo con compensazione in temperatura a 60 °C (140 °F)

C Cal.C, grano, mais, segale; con compensazione in temperatura a 60 °C (140 °F)

D Cal.D, soia senza compensazione in temperatura

E Cal.E, orzo senza compensazione in temperatura

F Cal.F, grano, mais, segale; senza compensazione in temperatura

G Cal.G, soia con compensazione in temperatura a 60 °C (140 °F)

H Cal.H, semi di canola e semi oleosi

K Cal.K (Cal.14), aria/acqua 0 ... 100 %

Il grafico mostra le curve di taratura lineari (Cal.A ... Cal.K) salvate per vari tipi di cereali che possono essere selezionate nel dispositivo. L'umidità gravimetrica (H) è indicata in percentuale sull'asse y, mentre il tempo di transito radar associato (t), espresso in picosecondi, è rappresentato sull'asse x. Il tempo di transito radar viene visualizzato simultaneamente al valore di umidità durante la misura dell'umidità. In aria, i dispositivi misurano a un tempo di trasmissione radar di 60 ps circa, 145 ps nelle sfere in vetro asciutte.

**i** Per le applicazioni generiche con solidi sfusi (ad es. sabbia, ghiaia, pietrisco, trucioli di legno) è disponibile su richiesta il set di curve di taratura A.

**Display separato** SD02333M - Descrizione del funzionamento e taratura del materiale.

### 9.3.1 Installazione all'interno o in corrispondenza della tramoggia di scarico

Con questo tipo di installazione, è importante impostare la giusta curva di taratura in base al tipo di cereale, in modo che l'umidità finale venga visualizzata correttamente come valore di umidità assoluta.

Se il prodotto è costantemente scaricato e la superficie di misura è sempre coperta da un cereale, qui deve essere impostata anche una curva di taratura con compensazione della temperatura.

Tuttavia, se il prodotto è scaricato a intermittenza e la superficie di misura è scoperta per la maggior parte del tempo, il sensore di temperatura integrato si adatta alla temperatura dell'aria anziché alla temperatura dei cereali.

Di conseguenza, una curva di taratura senza compensazione della temperatura è l'impostazione consigliata per lo scarico intermittente.

Per misurare e visualizzare con precisione i valori di umidità assoluta nel punto di scarico, la curva di taratura deve essere impostata correttamente e regolata con precisione.

Una volta che il dispositivo è stato messo a punto per tutti i possibili tipi di cereali, questi parametri vengono memorizzati in modo permanente nel dispositivo. Se il tipo di materiale da misurare cambia, l'utente non deve fare altro che selezionare la curva di taratura corrispondente durante il funzionamento, dato che l'influenza del punto di installazione rimane costante e anche la densità apparente all'interno di un prodotto è sostanzialmente la stessa.

#### Impostazioni disponibili

- La curva di taratura dei cereali può essere configurata a seconda del tipo
- A seconda del punto di installazione, è possibile procedere a una correzione dell'offset del punto di zero per la curva di taratura selezionata



Per la regolazione di precisione, è consigliabile utilizzare il display separato. Il dispositivo può essere regolato con precisione solo quando è installato nel sistema, dato che il punto di installazione e la densità apparente del cereale hanno una notevole influenza sulla misura dell'umidità.

La regolazione di precisione deve essere effettuata separatamente per ogni tipo di cereale.

#### La misura dell'umidità assoluta dipende dai seguenti parametri:

- Punto di installazione (ad es. oggetti metallici nel campo di misura)
- Densità apparente del materiale



Se uno di questi parametri cambia, è necessario selezionare un'altra curva di taratura se si desidera visualizzare l'umidità come valore di umidità assoluta.

## 9.4 Impostazioni

### 9.4.1 Taratura materiale

Nel sensore vengono salvate diverse tarature, in base al tipo di applicazione prevista.

Nella voce di menu "Taratura materiale" è possibile selezionare, tramite il display separato opzionale, la taratura richiesta per la propria applicazione. In questo modo, un unico sensore può coprire una molteplicità di applicazioni.

È anche possibile effettuare le proprie tarature e sovrascrivere una curva di taratura esistente.

 **Display separato SD02333M** - descrizione del funzionamento e taratura del materiale.

## 9.5 Funzioni speciali


Le funzioni speciali disponibili sono descritte nelle Istruzioni di funzionamento del dispositivo.

# 10 Diagnostica e ricerca guasti

## 10.1 Ottimizzazione del flusso di materiale

Per ottenere risultati di misura precisi è necessario rispettare alcuni limiti riguardo all'installazione e alle condizioni ambientali, tenendo anche conto della densità apparente del materiale misurato. Inoltre, il sensore deve essere coperto da uno strato sufficientemente spesso di materiale.

Se il flusso di materiale è troppo veloce, è possibile che lo strato di materiale che passa sulla superficie del sensore sia troppo basso. Uno scivolo con guide può essere utile per concentrare e aumentare lo strato di materiale sopra la testa del sensore. Possibilmente - soprattutto nel caso della sabbia bagnata - le guide dovrebbero essere rivestite in PTFE per evitare che il materiale vi aderisca. Il sensore richiede uno strato di materiale di almeno 60 mm (2,36 in). Vi sono installazioni in cui la quantità di materiale è troppo esigua o è troppo distribuita per garantire un flusso sufficiente sul sensore. In questi casi può essere necessario "concentrare" il flusso di materiale in modo che questo si accumuli sul sensore al suo passaggio. Il diagramma qui sotto mostra l'esempio di una possibile configurazione in cui il materiale viene concentrato sul lato e al di sopra del sensore.



A0037430

 16 Esempio: "Concentrazione del materiale"

Inoltre, nei casi in cui il flusso di materiale non sia omogeneo, è possibile implementare funzioni di filtro con limiti superiori e inferiori nel sensore in modo da escludere i valori di misura "fuori intervallo".

## 10.2 Differenza eccessiva tra il valore di umidità misurato e il valore di laboratorio durante la messa in servizio iniziale

Alla consegna, il dispositivo è normalmente pretarato con il set di taratura B e **Cal.14** (aria/acqua 0 ... 100 %).

Il sensore può essere regolato in vari modi per raggiungere una precisione di  $\pm 0,1$  % rispetto al valore di laboratorio.

- In base al PLC in uso, è possibile applicare un offset/spostamento parallelo nel PLC. Il parametro può avere nomi differenti a seconda del PLC (es. carico iniziale, punto zero, offset, campo di misura, ecc.).  
Contattare il produttore del PLC per ulteriori informazioni.
- Con il display separato, la regolazione fine o lo spostamento parallelo nel sensore possono essere eseguiti usando il parametro "Offset".

**Se, alla messa in servizio, il valore di umidità del sensore si discosta di oltre  $\pm 0,1$  % dal valore di laboratorio, ciò può essere dovuto a quanto segue:**

- Il sensore non è correttamente installato nel flusso di materiale. La superficie del sensore deve essere sufficientemente coperta. **Deve** essere garantito un flusso stabile di materiale. Un video del flusso di materiale durante il processo batch può essere utile per scopi di analisi.
- Nel sensore è configurata una curva di taratura errata. Il sensore viene fornito con la curva di taratura **Cal.14** (aria/acqua 0 ... 100 %).
- Nel PLC è configurata una scala di umidità non corretta. Nel sensore, una scala di umidità 0 ... 20 % corrisponde all'uscita in corrente di 0 ... 20 mA o 4 ... 20 mA. È necessario inserire la scala di umidità 0 ... 20 % anche nel PLC.  
Contattare il produttore del PLC per ulteriori informazioni.
- Nel caso di materiali in cui la pendenza non corrisponde approssimativamente a una curva di taratura salvata nel sensore, può essere necessaria una taratura a 2 punti (campioni di materiale secco e umido) nel PLC o nel sensore.  
 **Display separato SD02333M** - Descrizione del funzionamento e taratura del materiale.

- Nel caso di materiali a grana grossa o idrofobici, l'acqua può interessare direttamente la cella di misura e provocare la lettura di un elevato valore di umidità. In tal caso, è necessario inserire nel PLC dei limiti.

Contattare il produttore del PLC per ulteriori informazioni.

- Se l'elaborazione dei dati è poco precisa, può essere necessario controllare il valore di umidità indicato dal PLC. A questo scopo, collegare il sensore al display separato e controllare/confrontare il valore di umidità mostrato nel PLC con quello visualizzato sul display.

**Attenzione:**

In questo caso, occorre impostare la modalità operativa **CA** del sensore su **CS** per un ciclo di prova e quindi riportarla a **"CA"**.

- Controllare le condizioni di avvio/arresto impostate nel PLC
  - Condizione di avvio: tempo in secondi o kg sulla bilancia
  - Condizione di arresto: solitamente, % del peso target
  - Contattare il produttore del PLC per ulteriori informazioni.



Se le soluzioni qui descritte non permettono di risolvere il problema, contattare il reparto di assistenza del produttore.





71698835

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---