BA 076D/32/cs/05.02 50102133

Platí od softwarové verze V 1.01.XX (Zesilovač) V 2.00.XX (Komunikace)

PROline prosonic flow 93 PROFIBUS-DP/-PA

Ultrazvukový průtokoměr

Provozní návod























Zkrácený návod

Tento zkrácený návod umožňuje rychlé a jednoduché uvedení měřiciho přístroje do provozu.

Bezpečnostní pokyny	Strana 7
Tyto bezpečnostní pokyny si, prosím, pečlivě přečtěte.	
▼	

Připojení převodníku	Strana 44
Montáž senzorů se provádí softwarem převodníku. Z tohoto důvodu je nutné k napájení připojit nejdříve převodník.	



V





Rychlé nastavení "MONTÁŽ SENZORŮ"	Strana 78, 82
 Měřicí přístroje s místním displejem: S tímto "rychlým nastavením " (→ strana 78) můžete určit data nutná pro montáž senzorů jako je vzdálenost senzorů (1), délka lanka, materiály trubky, rychlost zvuku v kapalinách atd. Údaj vzdálenosti senzorů pro "příložná provedení" získáte pro senzor 1 ve formě písmene a pro senzor 2 jako číslici. Montážní lištu můžete použít k jednoduššímu umístění senzorů. U svařeného provedení dostanete vzdálenost senzorů jako údaj vzdálenosti. Měřicí přístroj bez místního displeje: U měřicích přístrojů bez místního displeje není k dispozici rychlé nastavení "Montáž senzorů". Proces montáže senzorů těchto přístrojů je popsaný na → straně 82. Připojení sensoru/připojovacího kabelu převodníku → strana 42 	
Uvedení do provozu přes "RYCHLÉ NASTAVENÍ" Uvedení do provozu přes rozhraní PROFIBUS	Strana 80, 89
Měřicí přístroj s místním displejem: Speciálním menu "Rychlé nastavení" můžete uvést přístroj do provozu rychle a jednoduše → strana 80. To znamená, že konfiguraci důležitých základních funkcí např. jazyka displeje, měřených veličin, technických jednotek atd. je možné provést přímo místním displejem. Event. je nutné následující nastavení a konfigurace provést odděleně: – Nastavení nulového bodu – Adresa Bus – Název měřicího místa – Konfigurace sumárních čítačů	

Měřicí přístroje **bez** místního displeje: U přístrojů bez místního displeje není k dispozici rychlé nastavení "Uvedení do provozu". Uvedení do provozu těchto přístrojů je popsané na → straně 89

▼

▼

Základní nastavení (parametry přístroje, automatické funkce)	Strana 89
Konfigurace specifických parametrů přístroje je provedená a automatické funkce rozhraní PROFIBUS jsou specifikované konfiguračními programy různých výrobců.	

Integrace systému	Strana 92
Pravidelná výměna dat, příklady konfigurace	
\blacksquare	

Specifická uvedení do provozu podle aplikace	Strana 109
Funkce přístroje, nastavení nulového bodu	

Specificka zakaznička konfigurace	
Komplexní úkoly měření vyžadují konfiguraci pomocných funkcí, které můžete přes matici funkcí individuálně vybrat, nastavit a přizpůsobit procesním podmínkám. K dispozici jsou dvě možností: – Nastavení parametrů konfiguračním programem (např. Commuwin II) – Nastavení parametrů místním displejem (volitelně)	
Podrobný popis všech funkcí je uvedený v matici funkcí i v Příručce "Popis funkcí přístroje" , který tvoří zvláštní část tohoto Provozního návodu.	

Odstraňování závad	Strana 117
Pokud se po uvedení do provozu nebo během provozu objeví závady, začněte vyhledávání závad vždy se seznamem uvedeným na straně 117. Různými dotazy jste cíleně vedeni přímo k příčině závady a k příslušným opatřením k jejímu odstranění.	⇒ +24. 502 ½ ™ +186 3.97 m ³ ⇒ 5.97 m ³

Obsah

1	Bezpe	čnostní pokyny 7
1.1	Určený z	způsob použití
1.2	Montáž,	uvedení do provozu a ovládání
1.3	Bezpečn	ost provozu
1.4	Zaslání p	řístroje výrobci 8
1.5	Bezpečn	ostní značky a symboly 8
2	Identif	fikace 9
2.1	Označen	lí přístroje
	2.1.1	Přístrojový štítek převodníku 9
	2.1.2	Přístrojový štítek senzoru 10
2.2	Značení	CE, Prohlášení o shodě 10
2.3	Certifika	ce přístroje PROFIBUS-DP/-PA 11
2.4	Registrov	vané obchodní značky Il
3	Montá	ž 13
3.1	Převzetí,	, přeprava a uskladnění
	3.1.1	Převzetí 13
	3.1.2	Přeprava 13
	3.1.3	Uskladnění 13
3.2	Montážr	ni podminky
	3.2.1	Kozmery
	3.2.2	Montážní poloba
	32.5	Přívodní a výpustní úseky
	0.2.4	(příložné provedení)
	3.2.5	Přívodní a výpustní úsekv
		(vestavné provedení) 16
	3.2.6	Délka připojovacích kabelů 16
3.3	Montážr	ní pokyny 17
	3.3.1	Montáž upínacích pásků
	2 2 2	(příložné provedení) 17
	3.3.2	Pouziti navarovacich trnu
	3.3.3 3 3 1	Montáž senzorů Prosonic Flow P/W
	5.5.4	(příložné provedení) 21
	3.3.5	Montáž senzorů Prosonic Flow W
		(příložné provedení)
	3.3.6	Rozšíření terminologie pro
		Prosonic Flow W (vestavné provedení) 24
	3.3.7	Montáž senzorů Prosonic Flow W
		(1 měřicí dráha, vestavné provedení) 25
	3.3.8	Montáž senzorů Prosonic Flow W
	220	(2 merici drany, vestavne provedeni) 28
	3.3.9	(Příslušenství)
	3.3.10	Montáž senzorů tloušťky stěny DDU 19
		(Příslušenství) 33
	3.3.11	Montáž skříně převodníku na stěnu 34
3.4	Kontrola	montáže 36
4	Kabelá	ăž
/ 1	Specifilm	ace kahelů pro PROFIBLIS 27
- + .1	4 1 1	Specifikace kabelů PROFIBIIS-DP 37

42
42
43
44
44
45
46
47
48
49
51
51
52
52
55
57
58
58
58
60
62
63
63
64
74
74
75
77
77
78
78
".80
81
82
82
aní
89
91
92
95
103
109
109
112
. 113

9	Odstraňování závad 117	
9.1 9.2	Pokyny k odstraňování závad	
9.3	Procesní závady bez hlášení 130	
9.4	Náhradní díly 131	
9.5	Montáž a demontáž desek elektroniky 132	
9.6	Montáž / demontáž senzoru W	
	"vestavné provedení" 134	
9.7	Výměna pojistky přístroje 135	
9.8	Historie softwaru 136	
10	Technické údaje 137	
10.1	Technické údaje v přehledu 137	
	10.1.1 Použití	
	10.1.2 Funkce a konstrukce systému 137	
	10.1.3 Vstup 137	
	10.1.4 Výstupní veličiny PROFIBUS 137	
	10.1.5 Napájení 138	
	10.1.6 Provozní charakteristiky139	
	10.1.7 Provozní podmínky140	
	10.1.8 Mechanická konstrukce	
	10.1.9 Uživatelské rozhraní 142	
	10.1.10 Certifikaty a osvedceni	
	10.1.11 Informace K objednavce 143 10.1.12 Dšíchušenství 142	
	10.1.12 Prisiuselistvi	
10.2	10.1.15 Dopinkova dokumeniace	
10.2	Rozměry senzorů P $1/5$	
10.5	Rozměry senzorů W (příložné provedení) 140	
10.5	Rozměry senzorů W (vestavné provedení) 146	
Rejst	řík	

1 Bezpečnostní pokyny

1.1 Určený způsob použití

Měřicí přístroj popsaný v tomto Provozním návodu se používá pouze k měření průtoku kapalin v uzavřených potrubích např.:

- Kyselin, louhů, barev, olejů
- Zkapalněného plynu
- Ultračisté vody s nízkou vodivostí, vody, odpadních vod.

Kromě objemového průtoku měří systém i rychlost zvuku v médiu. Rychlost zvuku je možné použít k identifikaci různých médií event. k měření kvality média.

Výrobce neručí za škody způsobené neodborným použitím nebo použitím, které je v rozporu s určením přístroje.

1.2 Montáž, uvedení do provozu a ovládání

Respektujte následující body:

- Instalaci, připojení k napájení, uvedení do provozu a údržbu přístroje provádí vyškolení kvalifikovaní odborníci, pověření k tomuto účelu provozovatelem zařízení. Odborníci si musí přečíst tento Provozní návod, porozumět mu a dodržovat jeho pokyny.
- Přístroj obsluhují pouze osoby pověřené a zaškolené provozovatelem zařízení. Pokyny uvedené v tomto Provozním návodu je nutné dodržovat přesně.
- V případě měření průtoku zvláštních médií (včetně čisticích prostředků) Vám Endress+Hauser ochotně pomůže při stanovení chemické odolnosti materiálů dílů, které přicházejí do styku se speciálními médii, včetně médii, které se používají k čištění. Za výběr materiálů, které přicházejí do styku s médiem ve spojitosti s jejich odolností vůči korozi během procesu, zodpovídá uživatel. Výrobce nepřebírá žádnou záruku.
- Při sváření se zemnění svářečky neprovádí prostřednictvím průtokoměru Prosonic Flow.
- Osoba, která provádí instalaci, se musí přesvědčit, že měřicí systém je správně zapojený podle elektrického schéma. Pokud napájení není galvanicky oddělené, převodník musí být uzemněný.
- Vždy je nutné respektovat místní předpisy, platné pro otevření a opravu elektrických přístrojů.

1.3 Bezpečnost provozu

Respektujte následující body:

- Měřicí systémy k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu se dodávají se zvláštní "Dokumentací Ex", která tvoří nedílnou součást tohoto Provozního návodu. Montážní předpisy a údaje připojení uvedené v dokumentaci "EX" dodržujte přesně. Symbol na přední straně dokumentace Ex indikujte typ osvědčení a místo certifikace ([©] Evropa, [™] USA, **@** Kanada).
- Měřicí systém vyhovuje všeobecným bezpečnostním požadavkům podle EN 61010, požadavkům EMC podle EN 61326/A1 a Doporučení NAMUR NE 21.
- Výrobce si vyhrazuje právo technických změn bez předchozí anonce. Aktuální informace a aktualizace tohoto Provozního návodu Vám poskytne Váš prodejce Endress+Hauser.

1.4 Zaslání přístroje výrobci

Před vrácením průtokoměru Endress+Hauser např. k opravě event. kalibraci je nutné přijmout následující opatření:

- K přístroji vždy přiložte zcela vyplněný formulář "Prohlášení o kontaminaci". Teprve pak může Endress+Hauser vrácený přístroj přepravovat, testovat a opravit.
- Event. přiložte speciální manipulační předpisy např. bezpečnostní list podle EN 91/155/EEC.

 Odstraňte všechny zbytky média. Zvláštní pozornost věnujte drážkám těsnění a spárám, které mohou obsahovat zbytky média. To je důležité především tehdy, když je látka zdraví škodlivá např. hořlavá, jedovatá, žíravá, rakovinotvorná atd.



Poznámka!

Kopii "Prohlášení o kontaminaci" naleznete na konci tohoto Provozního návodu.

Varování!

- Nevracejte měřicí přístroj, u kterého si nejste absolutně jistí, že byly odstraněné všechny stopy zdraví škodlivých látek např. látek, které pronikly do spár nebo difundovaly plastem.
- Náklady, které na základě nedostatečného očištění přístroje vyvolají nutnost likvidace odpadu nebo způsobí zranění (popálení atd.), budou účtovány provozovateli.

1.5 Bezpečnostní značky a symboly

Přístroje jsou konstruované podle aktuálních bezpečnostních požadavků, testují se a výrobní závod opouští v perfektním technickém stavu. Přístroje vyhovují příslušným normám a předpisům podle EN 61010 "Bezpečnostní opatření pro elektrické měřicí, řídicí, regulační a laboratorní přístroje". Tyto přístroje mohou být zdrojem nebezpečí, pokud se používají nesprávným způsobem event. k jinému než určenému způsobu použití. Proto tedy věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům označeným v tomto Provozním návodu následujícími symboly:



Varování!

"Varování" označuje činnost event. postup, jehož nesprávné provedení může vést ke zranění osob nebo ohrožení bezpečnosti. Tyto pokyny dodržujte přesně a pečlivě.

Pozor!

"Pozor" označuje činnost event. postup, jehož nesprávné provedení může vést k nesprávnému provozu nebo zničení přístroje. Tyto pokyny dodržujte přesně.



Poznámka!

"Poznámka" označuje činnost event. postup, jehož nesprávné provedení může nepřímo ovlivnit provoz přístroje nebo vyvolat neočekávanou reakci části přístroje.

2 Identifikace

2.1 Označení přístroje

Průtokoměr "Prosonic Flow 93" se skládá z následujících komponentů:

- Převodníku Prosonic Flow 93
- Senzorů Prosonic Flow W a Prosonic Flow P.

2.1.1 Přístrojový štítek převodníku



Obr. 1: Specifikace přístrojového štítku převodníku "Prosonic Flow 93 PROFIBUS-DP/PA" (příklad)

- Objednací kód/sériové číslo: Význam jednotlivých písmen a číslic viz specifikace v potvrzení objednávky
 Napájecí napětí/frekvence: 16...62 V DC/20...55 V AC/50...60 Hz
- Příkon: 15 VA/W
- 3 Vstupy a výstupy, které jsou k dispozici: PROFIBUS-DP/PA
- 4 Rezervováno pro informaci o speciálních médiích
- 5 Rozsah okolní teploty
- 6 Krytí



2.1.2 Přístrojový štítek senzoru

Obr. 2: Specifkace přístrojového štítku senzoru "Prosonic Flow P" (příklad)

- 1 Objednací kód/sériové číslo: Význam jednotlivých písmen a číslic viz specifikace v potvrzení objednávky
- 2 Typ senzoru
- 3 Rozsah jmenovitého průměru: DN 100...4000
- 4 Maximální teplotní rozsah média: -40°C (-40 °F) ... +80 °C (+175 °F)
- 5 Rezervováno pro informaci o speciálních médiích
- 6 Krytí
- 7 Rozsah okolní teploty
- 8 Údaje o zabezpeční proti výbuchu. Podrobnou informaci neleznete ve zvláštní doplňkové dokumentaci Ex. V případě dotazů kontaktujte, prosím, Endress+Hauser.

2.2 Označení CE, Prohlášení o shodě

Přístroje jsou konstruované v souladu s aktuálními bezpečnostními požadavky, přístroje se testují a výrobní závod opouští v perfektním technickém stavu. Přístroje vyhovují příslušným normám a předpisům podle EN 61010 "Bezpečnostní ustanovení pro elektrické měřicí, řídicí, regulační a laboratorní přístroje" i požadavkům EMC normy EN 61326/A1.

Měřicí systém popsaný v tomto Provozním návodu odpovídá zákonným požadavkům Směrnic EU. Endress+Hauser potvrzuje úspěšnost testování přístroje umístěním označení CE na přístroji.

2.3 Certifikace přístroje PROFIBUS-DP/-PA

Průtokoměr Prosonic Flow 93 úspěšně obstál ve všech provedených testech, je certifikován a registrován u PNO (PROFIBUS User Organisation). Průtokoměr tak odpovídá všem požadavkům níže uvedených specifikací:

- Certifikaci podle PROFIBUS Profile 3.0 Certifikační číslo: k dispozici na žádost
- Přístroj splňuje všechny specifikace PROFIBUS Profile 3.0.
- Přístroj je možné provozovat i s certifikovanými přístroji jiných výrobců (vnitřní kompatibilita).

2.4 Registrované obchodní značky

SilGel ®

Registrovaná obchodní značka Wacker-Chemie GmbH, Mnichov, D

PROFIBUS ®

Registrovaná obchodní značka PROFIBUS organizace uživatelů e.V., Karlsruhe, D

T-DAT[™], F-CHIP[™], FieldTool[™], FieldCheck[™], Applicator[™] Registrovaná obchodní značka nebo značka přihlášená k registraci Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, Švýcarsko

3 Montáž

3.1 Převzetí, přeprava a uskladnění

3.1.1 Převzetí

Respektujte následující body:

- Zkontrolujte event. poškození obalu a obsahu dodávky.
- Zkontrolujte kompletnost dodávky a porovnejte rozsah dodávky s údaji objednávky.

3.1.2 Přeprava

Přístroje se do měřicího místa přepravují v kontejneru, který tvoří součást dodávky.

3.1.3 Uskladnění

Respektujte následující body:

- Pro účely uskladnění (a přepravy) je nutné přístroj chránit před nárazy obalem. Originální obal poskytujte optimální ochranu.
- Skladovací teplota odpovídá rozsahu okolní teploty (strana 140) převodníku, senzorů i příslušných kabelů senzorů.

3.2 Montážní podmínky

3.2.1 Rozměry

Rozměry a montážní délky senzorů a převodníku jsou uvedené na strana 144.

3.2.2 Montážní místo

Správné měření je možné jen, když je potrubí plné. **Vyvarujte** se proto následujících montážních míst v potrubí:

- Montáž neprovádějte v nejvyšším bodě potrubí. Nebezpečí zavzdušnění.
- Montáž neprovádějte ve spádovém potrubí bezprostředně před volnou výpustí trubky.



Obr. 3: Montážní místo

Spádová potrubí

Tento návrh instalace umožňuje montáž do otevřeného spádového potrubí. Zúžení trubky nebo použití clony s menším průměrem než je jmenovitý průměr zabraňuje během měření chodu trubky naprázdno.



Obr. 4: Montáž do spádového potrubí

1 = zásobník, 2 = senzory, 3 = clona, zúžení trubky, 4 = ventil, 5 = stáčecí zásobník

3.2.3 Montážní poloha

Svislá montážní poloha

Doporučená montážní poloha s průtokem nahoru (pohled 1). Unášené pevné látky klesají dolů. Pokud médium neproudí, uvolňují se z oblasti senzoru plyny. Potrubí je možné úplně vypustit a chránit před tvorbou usazeniny.

Vodorovná montážní poloha

V doporučeném montážním rozsahu u vodorovné montážní polohy (pohled 2) mohou kumulace plynu a vzduchu u stropu trubky a problematické usazeniny na dně trubky nepatrně ovlivnit měření.



Obr. 5: Montážní poloha (1 = svislá, 2 = vodorovná, 3 = doporučený montážní rozsah max. 120°)

3.2.4 Přívodní a výpustní úseky (příložné provedení)

Pokud je to možné, instalujte senzor zřetelně před armatury jako jsou ventily, T-kusy, kolena atd. Pokud dojde k instalaci několika překážek proudění, je nutné vždy respektovat nejdelší přívodní a výpustní úsek. K dodržení požadavků na přesnost měření doporučujeme následující přívodní a výpustní úseky:



Obr. 6: Přívodní a výpustní úseky (příložné provedení) 1 = ventil; 2 = čerpadlo; 3 = dva ohyby trubky různými směry

3.2.5 Přívodní a výpustní úseky (vestavné provedení)

Pokud je to možné, instalujte senzor zřetelně před armatury jako jsou ventily, T-kusy, kolena atd. Pokud je instalováno několik překážek proudění, je nutné vždy respektovat nejdelší přívodní event. výpustní úsek. K dodržení požadavků na přesnost měření se doporučují následující přívodní a výpustní úseky.



Obr. 7: Přívodní a výpustní úseky (vestavné provedení)

1 = ventil, 2 = čerpadlo, 3 = dva ohyby trubky různými směry Údaje nad kótovací čárou platí pro provedení s jednou měřicí dráhou Údaje pod kótovací čárou platí pro dvě měřicí dráhy

3.2.6 Délka připojovacích kabelů

K dispozici jsou stíněné kabely v následujících délkách: 5 m, 10 m, 15 m a 30 m

Pozor!

hul

Kabel veďte v dostatečné vzdálenosti od elektrických strojů a spínacích prvků.

3.3 Montážní pokyny

3.3.1 Montáž upínacích pásků (příložné provedení)

Pro DN 50...200

- 1. Nasuňte jeden z dodaných závitových trnů na upínací pásek (nebo oba trny v případě měření rychlosti zvuku).
- 2. Upínací pásek veďte okolo trubky, aniž by se překroutil a jeho konec prosuňte sponou upínacího pásku (ujistěte se, že šroub směřuje vzhůru).
- 3. Ručně upínací pásek co nejvíce utáhněte.
- 4. Šroub přitlačte dolů a upínací pásek utáhněte šroubovákem tak, aby nemohl sklouznout.
- 5. Event. proveďte dodatečně redukci upínacího pásku na požadovanou délku.

Pozor!

Nebezpečí zranění. Při redukci upínacího pásku se pokuste odstranit ostré hrany.



Obr. 8: Montáž upínacího pásku pro DN 50...200

Pro DN 250...4000

Následující kroky se vztahují k obr. 9, strana 18

 Změřte obvod trubky. Proveďte redukci upínacího pásku na hodnotu obvodu trubky +10 cm.

Pozor!

Nebezpečí zranění. Při redukci upínacího pásku se pokuste odstranit ostré hrany.

- 2. Upínací pásek provlečte jednou z dodaných středicích desek se závitovým trnem (1) (nebo oběma středicími deskami v případě měření rychlosti zvuku).
- 3. Oba konce upínacích pásků provlečte otvory spony upínacího pásku (2). Konce upínacích pásků přehněte.
- 4. Obě poloviny spony sesaďte dohromady (3). Ujistěte se, že je k dispozici dostatečný prostor k dotažení upínacího pásku pojistným šroubem.
- 5. Upínací pásek utáhněte šroubovákem (4).



Obr. 9: Montáž upínacího pásku pro DN 250...4000

3.3.2 Použití navařovacích trnů

U následujících typů montáže příložného provedení senzorů je možné místo upínacích pásků použít navařovací trny.

K určení vzdálenosti senzorů (vzdálenost od středu prvního trnu ke středu druhého trnu) se používá rychlé nastavení "Montáž senzorů", které je popsané na straně 78. Vzdálenost senzorů se zobrazí ve funkci "Vzdálenost senzorů" (6886).

Poznámka!

- K rychlému nastavení "Montáž senzorů" musí mít převodník místní displej a musí být intalovaný a připojený k napájení.
- U převodníků bez místního displeje je možné hodnotu určit způsobem popsaným na straně 82.

Přesný popis montáže senzorů viz odpovídající stránky příložného provedení. Je nutné dodržet stejné pořadí montáže.

Pokud nechcete použít metrický závit M6 ISO respektujte následující body:

- Potřebujete držák senzoru s demontovatelnou pojistnou maticí (Objednací kód: 93WAx – xBxxxxxxxx).
- Odstraňte předem instalované pojistné matice držáku senzoru s metrickým závitem ISO.
- Použijte matici vhodnou k závitovému trnu.



Obr. 10: Použití navařovacích trnů

1 = svár, 2 = pojistná matice, 3 = průměr otvoru: max. 8.7 mm

3.3.3 Montáž senzorů Prosonic Flow P

Provedení se 2 nebo 4 příčnými dráhami signálu

- 1. Pro malé nebo velké jmenovité průměry upevněte upínací pásek způsobem popsaným na straně 17.
- Držák senzoru upevněte k trubce pomocí závitového trnu. Klíčem (AF 13) utáhněte pojistnou matici.
- 3. Držák montážní lišty upevněte do držáku senzoru šroubovákem Philips.



Obr. 11: Montážní kroky 1 až 3, senzory Prosonic Flow P, provedení se 2 nebo 4 příčnými dráhami signálu

Mezikroky:

Podle kroků 1 až 3 proveďte montáž druhého držáku senzoru. Ujistěte se, že upínací pásek není utažený. To znamená, že je možný posun držáku senzoru podél trubky.

- 4. Rychlé nastavení "Montáž senzorů" použijte k určení vzdálenosti mezi otvory (vzdálenost senzorů). Rychlé nastavení proveďte způsobem popsaným na straně 78. Vzdálenost senzorů se zobrazí ve funkci (6884) "Poloha senzorů", (např. písmeno mezi A...K pro senzor 1 a číslo v rozsahu 10...76 pro senzor 2). Odpovídajícím způsobem umístěte montážní lištu (pro DN 50...200 nebo pro DN 200...600) a utáhněte příslušné šrouby. Nyní dotáhněte druhý upínací pásek.
 - 🔊 Poznámka!
 - K rychlému nastavení "Montáž senzorů" musí mít převodník místní displej a musí být instalovaný a připojený k napájení.
 - U převodníků bez místního displeje je možné hodnotu určit způsobem uvedeným na straně 82.

5. Kontaktní plochu senzorů potřete rovnoměrnou (asi 1 mm) vrstvou vazební pasty (od středu k drážce, viz strana 113).

Pak opatrně zasuňte senzor do držáku senzoru. Tlačte kryt senzoru na držák senzoru, dokud neuslyšíte cvaknutí. Ujistěte se, že šipky (▲ / ▼ "close" – zavřeno) na plášti senzoru a držáku senzoru směřují proti sobě. Pak zasuňte konektor kabelu senzoru do příslušného otvoru a konektor utáhněte ručně až na doraz.



Obr. 12: Montážní kroky 4 až 5, senzory Prosonic Flow P, provedení se 2 nebo 4 příčnými dráhami signálu

3.3.4 Montáž senzorů Prosonic Flow P/W (příložné provedení)

Provedení s 1 nebo 3 příčnými dráhami signálu

1. Upínací pásek pro malé nebo velké jmenovité průměry upevněte způsobem popsaným na straně 17.

Instalujte druhý upínací pásek (závitový trn na protější straně). I druhý upínací pásek musí být pohyblivý.

Mezikrok:

K určení vzdálenosti senzorů a délky lanka použijte rychlé nastavení "Montáž senzorů" popsané na straně 78.

Vzdálenost senzorů se zobrazí ve funkci "Vzdálenost senzorů" (6886) a délka lanka ve funkci "Délka lanka" (6885).



Poznámka!

- K rychlému nastavení "Montáž senzorů" musí mít převodník místní displej a musí být instalovaný a připojený k napájení.
- U převodníků bez místního displeje je možné hodnotu určit způsobem popsaným na straně 82.
- 2. Zadejte délku lanka na obou polovinách lanka.



Obr. 13: Značení určené délky lanka na přípravku lanka (SL = délka lanka)

3. Kabelové oko a pevné kabelové oko navlečte na první závitový trn. Každé lanko veďte podél jedné stěny potrubí. Kabelové oko a pevné kabelové oko navlečte na druhý závitový trn. Pomocí upínacího pásku potáhněte závitový trn, až jsou obě lanka stejně dlouhá. Upevněte upínací pásek. Z upínacích částí uvolněte šrouby Phillips. Odstraňte lanka.



Obr. 14: K umístění závitových trnů použijte přípravek lanka

4. Oba držáky senzorů veďte nad závitovými trny na trubku a klíčem (AF 13) utáhněte pojistné matice.



Obr. 15: Montáž držáků senzorů

5. Kontaktní plochu senzorů potřete rovnoměrnou (asi 1 mm) vrstvou vazební pasty (od středu k drážce, viz strana 113).

Pak opatrně zaveďte senzory do držáků senzorů. Kryt držáku senzoru tlačte na držák, dokud neuslyšíte cvaknutí. Ujistěte se, že šipky (\blacktriangle / \checkmark "close" – zavřeno) na plášti senzoru a držáku senzoru směřují proti sobě. Potom zaveďte konektor kabelu senzoru do příslušného otvoru a konektor ručně utáhněte až na doraz.



Obr. 16: Montáž senzorů a konektorů senzorů

3.3.5 Montáž senzorů Prosonic Flow W (příložné provedení)

Provedení se 2 nebo 4 příčnými dráhami signálu

- 1. Upínací pásek pro malé nebo velké jmenovité průměry upevněte způsobem popsaným na straně 17. Neutahujte druhý upínací pásek. Musíte mít možnost jím pohybovat podél trubky.
- K určení vzdálenosti mezi otvory (vzdálenost senzorů) použijte rychlé nastavení "Montáž senzorů" popsané na straně 78. Vzdálenost senzorů se zobrazí ve funkci "Vzdálenost senzorů" (6886), (např. písmeno od A...K pro senzor 1 a číslo od 10...76 pro senzor 2).

🔊 Poznámka!

- K rychlému nastavení "Montáž senzorů" musí mít převodník místní displej a musí být instalovaný a připojený k napájení.
- U převodníků bez místního displeje je možné hodnotu určit způsobem popsaným na straně 82.
- 3. Montážní lištu umístěte na závitové trny a pak utáhněte druhý upínací pásek. Odstraňte montážní lištu.



Obr. 17: Montážní kroky 1 až 3, senzory Prosonic Flow W, provedení se 2 nebo 4 příčnými dráhami signálu

- Pomocí závitových trnů upevněte držák senzoru do trubky. Klíčem (AF 13) utáhněte pojistné matice.
- 5. Kontaktní plochu senzorů potřete rovnoměrnou (asi 1 mm) vrstvou vazební pasty (od středu k drážce, viz strana 113). Potom opatrně zaveďte senzory do držáku senzoru. Tlačte kryt senzoru na držák senzoru, dokud neuslyšíte cvaknutí. Ujistěte se, že šipky na plášti senzoru a držáku senzoru (▲ / ▼ "close" zavřeno) směřují proti sobě. Potom zasuňte konektor kabelu senzoru do příslušného otvoru a konektor ručně utáhněte až na doraz.



Obr. 18: Montážní kroky 4 až 5, senzory Prosonic Flow W, provedení se 2 nebo 4 příčnými dráhami signálu

3.3.6 Rozšíření terminologie pro Prosonic Flow W (vestavné provedení)

Níže uvedený obrázek Vám poskytuje přehled termínů, které se používají při montáži Prosonic Flow W (vestavné provedení).



Obr. 19: Rozšíření terminologie

- 1 = provedení s 1 měřicí dráhou
- 2 = provedení se 2 měřicími dráhami
- a = vzdálenost senzorů
- b = délka oblouku
- c = délka měřicí dráhy
- d = vnější průměr trubky (v závislosti na použití)
- A = pohled A

Délka oblouku: b =
$$\frac{\Pi \cdot d \cdot \alpha}{360}$$

Oprava:
$$x = \frac{d \cdot \sin \alpha}{2}$$

3.3.7 Montáž senzorů Prosonic Flow W (1 měřicí dráha, vestavné provedení)

- 1. Na úseku trubky určete montážní prostor (e):
 - Montážní místo: Strana 14
 - Přívodní/výpustní úsek: Strana 16
 - Pracovní prostor v měřicím místě: asi 1 x průměr trubky.
- V montážním místě vyznačte na trubce osu a označte místo prvního otvoru (průměr otvoru: 65 mm).

Poznámka! Osa musí být delší než průměr otvoru!



Obr. 20: Montáž senzorů, kroky 1 a 2

- 3. Vyvrtejte první otvor např. plazmým řezákem. Pokud ještě neznáte tlouš ku stěny trubky, pak ji v tomto bodě změřte.
- 4. K určení vzdálenosti senzorů použijte rychlé nastavení "Montáž senzorů" (vzdálenost mezi dvěma otvory). Rychlé nastavení aktivujte způsobem popsaným na straně 78. Vzdálenost senzorů se zobrazí ve funkci "Vzdálenost senzorů" (6886).

🔊 Poznámka!

- K rychlému nastavení "Montáž senzorů" musí mít převodník místní displej a musí být instalovaný a připojený k napájení.
- U převodníků bez místního displeje je možné hodnotu určit podle popisu uvedeného na straně 82.



Obr. 21: Montáž senzorů, kroky 3 a 4

- 5. Označte vzdálenost senzorů (a) od osy počínaje prvním otvorem.
- 6. Osu promítněte na zadní stěnu trubky a zde ji vyznačte.



Obr. 22: Montáž senzorů, kroky 5 a 6

- 7. Na ose zadní stěny trubky vyznačte otvor.
- 8. Vyřízněte druhý otvor a připravte otvory k přivaření držáků senzorů (odstranit otřep, očistit, atd.).



Obr. 23: Montáž senzorů, kroky 7 a 8

9. Držáky senzorů zaveďte do obou otvorů. K seřízení svařovací hloubky je možné oba držáky senzorů upevnit speciálním přípravkem k regulaci vestavné hloubky (volitelně) a pak je vodicí tyčí srovnat. Držáky senzorů je nutné zarovnat s vnitřní stranou trubky. Nyní pevně vymezte polohu obou držáků.

🕙 Poznámka!

Pro srovnání vodicí tyče je třeba do držáků senzorů našroubovat dvě vodicí pouzdra.



Obr. 24: Montáž senzorů, krok 9

10. Přivařte oba držáky senzorů. Po svaření opět zkontrolujte vzdálenost mezi otvory a změřte délku měřicí dráhy.

🖏 Poznámka!

Délka měřicí dráhy je dána v menu rychlé nastavení jako rozměr (funkce "Délka měřicí dráhy", 6888). Pokud zjistíte odchylky od naměřené délky měřicí dráhy, tak si je poznamenejte a později při uvedení měřicího místa do provozu je zadejte jako opravný faktor.

- 11. Potom senzory ručně zašroubujte do držáků senzorů. Pokud použijete nářadí, je maximální přípustný utahovací moment 30 Nm.
- 12. Potom vložte konektor kabelů senzorů do příslušných otvorů a ručně ho dotáhněte až na doraz.



Obr. 25: Montáž senzorů, kroky 10 až 12

3.3.8 Montáž senzorů Prosonic Flow W (2 měřicí dráhy, vestavné provedení)

- 1. Na úseku trubky určete montážní prostor (e):
 - Montážní místo: Strana 14
 - Přívodní/výpustní úsek: Strana 16
 - Pracovní prostor v měřicím místě: asi 1 x průměr trubky.
- 2. Na trubce v montážním místě vyznačte osu.



Obr. 26: Montáž senzorů se 2 měřicími dráhami, kroky 1 a 2

 Délku oblouku (b) v montážním místě držáku senzoru vytáhněte od osy na jednu stranu. Většinou se délka oblouku stanoví jako asi 1/12 obvodu trubky. Označte první otvor (průměr otvoru asi 81...82 mm).

Poznámka! Čáry musí být delší než průměr otvoru!

4. Vyvrtejte první otvor např. pomocí plazmového řezáku. Pokud není známá tlouš ka stěny trubky, změřte ji v tomto bodě.



Obr. 27: Montáž senzorů se 2 měřicími dráhami, kroky 3 a 4

5. K určení vzdálenosti senzorů (vzdálenost mezi dvěma otvory) použijte rychlé nastavení "Montáž senzorů" a délku oblouku mezi senzory skupin měření. Rychlé nastavení aktivujte způsobem popsaným na straně 78. Vzdálenost senzorů se zobrazí ve funkci "Vzdálenost senzorů" (6886) a délka oblouku ve funkci "Délka oblouku" (6887).

🕲 Poznámka!

- K rychlému nastavení "Montáž senzorů" musí mít převodník místní displej a musí být instalovaný a připojený k napájení.
- U převodníků bez místního displeje je možné hodnotu určit podle popisu uvedeného na straně 82.

6. Osu můžete opravit délkou oblouku.



Obr. 28: Montáž senzorů se 2 měřicími dráhami, kroky 5 a 6

- 7. Opravenou osu promítněte na druhou stěnu trubky a zde si ji vyznačte (polovina obvodu trubky).
- 8. Na ose označte vzdálenost senzorů a promítněte si ji na osu zadní stěny.



Obr. 29: Montáž senzorů se 2 měřicími dráhami, kroky 7 a 8

- 9. Vytáhněte délku oblouku na každou stranu osy a vyznačte otvory.
- 10. Vytvořte otvory a připravte si je k přivaření držáku senzorů (ostranit otřep, očistit, atd.).

Poznámka! Patří k sobě vždy dvojice otvorů pro držáky senzorů (K1 – K1 a K 2 – K 2).



Obr. 30: Montáž senzorů se 2 měřicími dráhami, kroky 9 a 10

11. Držáky senzorů zaveďte do prvních dvou otvorů. K seřízení svařovací hloubky je možné oba držáky senzorů upevnit speciálním přípravkem k regulaci vestavné hloubky (volitelně) a pak je srovnat vodicí tyčí. Držák senzorů je nutné zarovnat s vnitřní stranou trubky. Nyní pevně vymezte polohu obou držáků.

🕙 Poznámka!

Ke srovnání vodicí tyče je nutné do držáků senzorů našroubovat dvě vodicí pouzdra.



Obr. 31: Montáž senzorů se 2 měřicími dráhami, krok 11

12. Přivařte oba držáky senzorů. Po přivaření opět zkontrolujte vzdálenosti senzorů, délky měřicích drah a délky oblouků.

🖏 Poznámka!

Tyto vzdálenosti jsou dané v rychlém nastavení jako rozměr. Pokud zjistíte odchylky, poznamenejte si je a později je při uvedení měřicího místa do provozu zadejte jako opravné faktory.

 Způsobem popsaným v krocích 11 a 12 zaveďte druhou dvojici držáků do dvou zbývajících otvorů.



Obr. 32: Montáž senzorů se 2 měřicími dráhami, kroky 12 a 13



Obr. 33: Montáž senzorů se dvěma měřicími dráhami, krok 13

- 14. Potom senzory ručně našroubujte do držáků senzorů. Pokud použijete nářadí, je maximální přípustný utahovací moment 30 Nm.
- 15. Konektor kabelu senzoru zaveďte do příslušného otvoru a ručně ho dotáhněte až na doraz.



Obr. 34: Montáž senzorů se 2 měřicími dráhami, kroky 14 a 15

3.3.9 Montáž senzorů rychlosti zvuku DDU 18 (příslušenství)

- 1. Upínací pásek pro malé nebo velké jmenovité průměry upevněte způsobem popsaným na straně 17. Dva závitové trny je nutné umístit na obou stranách trubky proti sobě.
- 2. Držák senzoru veďte na trubku přes závitové trny a pojistnou matici utáhněte klíčem (AF 13).
- 3. Kontaktní plochy senzorů natřete rovnoměrnou (asi 1 mm) vrstvou vazební pasty počínaje drážkou, přes střed až k protější straně (viz strana 113). Potom opatrně vložte senzory do držáků senzorů. Kryt senzoru tlačte do držáku senzoru, dokud neuslyšíte cvaknutí. Ujistěte se, že šipky (▲ / ▼ "close" zavřeno) na plášti senzoru a držáku senzoru směřují proti sobě. Pak vložte konektor kabelu senzoru do příslušného otvoru a konektor ručně dotáhněte až na doraz.



Obr. 35: Kroky 1 až 3, montáž senzorů rychlosti zvuku

3.3.10 Montáž senzorů tlouš ky stěny DDU 19 (příslušenství)

Provedení 1

- 1. Upínací pásek pro malé nebo velké jmenovité průměry upevněte způsobem popsaným na straně 17.
- 2. Kontaktní plochu senzoru natřete (asi 1 mm) vrstvou vazební pasty (počínaje drážkou, přes střed až k protější straně). Potom senzor opatrně vložte do držáků senzorů. Kryt senzoru tlačte na držák senzoru, dokud neuslyšíte cvaknutí. Ujistěte se, že šipky (▲ /▼ "close" zavřeno) na plášti senzoru a držáku senzoru směřují proti sobě. Potom zasuňte konektor kabelu senzoru do příslušného otvoru a konektor ručně dotáhněte až na doraz.
- 3. K určení tlouštky stěny, proveďte výměnu senzoru tlouš ky stěny DD 19 za příslušný senzor průtokoměru.

Poznámka!

Před vložením nového senzoru průtokoměru potřeného vazební pastou nezapomeňte pečlivě očistit kontaktní místo.

Provedení 2

Toto provedení je vhodné pouze tehdy, když je převodník Prosonic Flow 93 v dosahu měřicího místa. Kontaktní plochu senzoru potřete od středu k drážce (asi 1 mm) vrstvou vazební pasty (viz strana 113). K měření držte senzor kolmo k trubce. Druhou rukou ovládejte místní ovládání.



Obr. 36: Montáž senzoru tlouš ky stěny

3.3.11 Montáž skříně převodníku na stěnu

Jsou různé způsoby montáže skříně na stěnu:

- Přímá montáž na stěnu
- Montáž do panelu (se zvláštní montážní sadou, příslušenství \rightarrow strana 115)
- Montáž na trubku (se zvláštní montážní sadou, příslušenství \rightarrow strana 115)

Pozor!

(^)

- Ujistěte se, že okolní teplota nepřekračuje přípustný rozsah (-20...+60 °C). Přístroj instalujte na stinné místo. Eliminujte přímé sluneční záření.
- Montáž skříně na stěnu provádějte vždy tak, aby kabelové přívody byly orientované dolů.

Přímá montáž na stěnu

- 1. Vyvrtejte otvory způsobem zobrazeným na obr. 37.
- 2. Odstraňte kryt svorkovnice (a).
- 3. Dva pojistné šrouby (b) umístěte do příslušných otvorů (c) ve skříni. Pojistné šrouby (M6): max. \emptyset 6.5 mm
 - Hlava šroubu: max. Ø 10.5 mm
- 4. Skříň na stěně zajistěte zobrazeným způsobem.
- 5. Na skříň opět přišroubujte kryt svorkovnice (a).



Obr. 37: Montáž přímo na stěnu

Montáž do panelu

- 1. V panelu (obr. 6) připravte otvor.
- 2. Skříň zepředu prosuňte výřezem v panelu.
- 3. Ke skříni určené k montáži na stěnu přišroubujte držáky.
- 4. Do držáků našroubujte šroubovice a utahujte, dokud není skříň připevněna ke stěně panelu. Utáhněte kontramatice. Další podpěra není nutná.



Obr. 38: Montáž do panelu (skříň s montáží na stěnu)

Montáž na trubku

Montáž podle pokynů obr. 39.

Pozor!

Pokud instalujete přístroj na teplé potrubí, tak se ujistěte, že teplota skříně nepřekračuje maximální přípustnou teplotu +60 °C.



Obr. 39: Montáž na trubku (skříň s montáží na stěnu)

3.4 Kontrola montáže

Po montáži přístroje na trubku proveďte následující kontroly:

Stav přístroje a specifikace	Poznámky
Je přístroj poškozený (optická kontrola)?	-
Odpovídá přístroj specifikacím v měřicím místě jako jsou procesní teplota, včetně procesní teploty, okolní teploty, měřicího rozsahu atd.?	viz strana 137
Montáž	Poznámky
Je číslo měřicího místa a označení správné (optická kontrola)?	-
Okolní prostředí procesu/procesní podmínky	Poznámky
Dodržují se přívodní a výpustní úseky?	viz strana 15, 16
Je měřicí přístroj chráněný před přeháňkami a přímým slunečním zářením?	-
4 Kabeláž



Varování!

Při připojení přístrojů s certifikací Ex respektujte, prosím, poznámky a grafy uvedené ve zvláštní dokumentaci Ex tohoto Provozního návodu. V případě dotazů kontaktujte, prosím, Endress+Hauser.

4.1 Specifikace kabelů pro PROFIBUS

4.1.1 Specifikace kabelů pro PROFIBUS-DP

Pro vedení Bus jsou ve standardu EN 50 170 specifikované dva typy kabelů. Kabel typu A se používá u přenosových rychlostí až 12 Mbit/s. Parametry kabelů je možné získat z následující tabulky:

Typ kabelu A	
Charakteristický odpor	135 165 Ω u frekvence měření 320 MHz
Kapacita kabelu	<30 pF/m
Velikost vodiče	>0.34 mm ² , odpovídá AWG 22
Typ kabelu	ve dvojicích, 1 x 2, 2 x 2 nebo 1 x 4 vodiče
Odpor smyčky	110 Ω/km
Tlumení signálu	Max. 9 dB přes celou délku úseku vedení
Stínění	Stínění měděným pletivem nebo pletivem a fólií

Při nastavení Bus respektujte následující body:

• Maximální délka vedení (délka segmentu) systému PROFIBUS-DP závisí na přenosové rychlosti. S typem kabelu A PROFIBUS-RS 485 je tato hodnota:

Přenosová rychlost [kBit/s]	9,693,75	187,5	500	1500	30012000
Délka kabelu [m]	1200	1000	400	200	100

- 32 stanice je maximální přípustný počet stanic segmentu.
- Každý segment je na obou koncích ukončen zakončovacím odporem.
- Délka Bus nebo počet stanic se může instalací zesilovače zvýšit.
- První a poslední segment mohou podporovat max. 31 přístroj. Segment mezi zesilovači může podporovat maximálně 30 stanic.
- Maximální přípustná vzdálenost mezi dvěma stanicemi se vypočítá jako: (NUM_REP + 1) x délka segmentu

NUM_REP = maximální počet zesilovačů, které je možné sériově zapojit, v závislosti na příslušném zesilovači.

Příklad:

Podle informace výrobce je možné v případě použití standardního vedení spínat maximálně 9 sériově zapojených zesilovačů.

Maximální vzdálenost mezi dvěma uživateli Bus při přenosové rychlosti 1.5 MBit/s se vypočítá jako: $(9 + 1) \ge 200 \text{ m} = 2000 \text{ m}$

Dolaďovací vedení (PROFIBUS-DP)

Respektujte následující body:

- Délka dolaďovacího vedení < 6.6 m (max. 1.5 MBit/s)
- U přenosových rychlostí >1.5 MBit/s by se dolaďovací vedení neměla používat. Vedení mezi konektorem kabelu a ovladačem Bus v polním přístroji se nazývá dolaďovací vedení. Naše zkušenosti se systémy ukazují, že při plánování projektu byste měli být velmi opatrní v otázce délky těchto vedení. Proto doporučujeme neusilovat o použití úplného teoretického maxima celkové kombinované délky 6,5 m pro všechna dolaďovací vedení při přenosové rychlosti 1.5 MBit/s. Vliv každého uspořádání polních přístrojů je v tomto případě velmi silný. U přenosových rychlostí >1,5 MBit/s doporučujeme eliminovat použití dolaďovací vedení.
- Pokud jste nuceni použít dolaďovací vedení, neistalujte na ně zakončovací odpory.

Stínění a zemnění (PROFIBUS-DP/-PA)

Při plánování stínění a zemnění systému Fieldbus je nutné respektovat tři důležité body:

- Elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
- Zabezpečení proti výbuchu
- Bezpečnost personálu

K zajištění optimální elektromagnetické kompatibility systémů je důležité, aby komponenty systému a především všechny kabely, které zajiš ují připojení komponentů, byly stíněné a žádná část systému nezůstala nestíněná.

V ideálním případě se stínění kabelů připojí ke skříním polních přístrojů, které jsou většinou kovové. Protože jsou tyto skříně zpravidla uzemněné, je tak stínění kabelu Bus uzemněné několikrát.

Tento způsob, který zajištujte optimální elektromagnetickou kompatibilitu a bezpečnost personálu, je možné použít bez omezení v systémech s dobrým vyrovnáním potenciálu.

U systémů bez vyrovnání potenciálu může hlavní frekvence (50 Hz) vyrovnávacího proudu proudit mezi dvěma body zemnění, v horších případech např. při překročení přípustného proudu stínění může dojít ke zničení kabelu.

K potlačení nízkofrekvenčních vyrovnávacích proudů systémů se proto u zařízení bez vyrovnání potenciálu doporučuje stínění kabelu připojit přímo k zemnění budovy (např. zemnicím vodičem) jen na jednom konci a k připojení dalších bodů zemnění použít kapacitní připojení.

Nastavení zakončovacích odporů

Nesprávné přizpůsobení impendance vede k odrazům na vedení a může tak vést ke komunikačním závadám, proto je důležité zakončit vedení správným způsobem.

Varování!

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Nezakryté díly jsou pod nebezpečným napětím. Před odstraněním krytu prostoru elektroniky se ujistěte, že je napájení vypnuté.

Koncové spínače jsou umístěné na desce I/O (viz obr. 40).

- 1. Odstraňte šrouby a otevřete kryt skříně (1).
- 2. Odstraňte šrouby, které jistí modul elektroniky (2). Potom modul elektroniky posuňte nahoru a vytáhněte ho co nejdále ze skříně určené k montáži na stěnu.
- 3. Z modulu displeje odpojte konektor plochého kabelu (3).
- 4. Uvolněním šroubů odstraňte kryt (4) z prostoru elektroniky.
- 5. Demontáž desky I/O:

Do otvoru zaveďte (5) tenký hrot a desku odtraňte z držáku.

- 6. Špičatým předmětem nastavte na desce I/Q polohy miniaturních spínačů.
- 7. Montáž se provádí v opačném pořadí.



Obr. 40: Nastavení zakončovacích odporů (PROFIBUS-DP)

A = nastavení z výrobního závodu

B = nastavení na posledním převodníku

Kromě toho respektujte následující body:

- Pro přenosové rychlosti až 1.5 MBaud omezte poslední převodník Bus nastavením zakončovacích spínačů SW 1 na: ON – ON – ON – ON.
- Pokud se přístroj provozuje s přenosovou rychlostí nad 1.5 MBaud, je možné napájet externí zakončovací odpor svorkami 24 (GND) a 25 (+5 V), viz strana 45.
- Pokud se přístroj provozuje s přenosovu rychlostí >1.5 MBaud, je nutný externí zakončovací odpor např. s 9-pólovou kombinací konektoru kabelu Sub D s integrovanými sériovými indukčními odpory ke kompenzaci kapacitní zátěže stanic a minimalizaci výsledných odrazů vedení.



Poznámka!

Zpravidla doporučujeme použít externí zakončovací odpor, protože při závadě přístroje s interním zakončovacím odporem může vypadnout celý segment.

4.1.2 Specifikace kabelů PROFIBUS-PA

Typ kabelů

K připojení měřicího přístroje k Fieldbus jsou nutné dvouvodičové kabely. Analogicky s IEC 61158-2 je možné s Fieldbus použít čtyři různé typy kabelů (A, B, C, D), pouze dva z nich (kabel typu A a B) jsou stíněné.

- Typy kabelů A nebo B se preferují především u nových instalací. Pouze tyto typy mají stínění kabelů, které zajistí odpovídající ochranu vůči elektromagnetickému rušení a tím maximálně spolehlivý přenos dat. Univerzální párové kabely (typ B) umožňují provozovat na jednom kabelu univerzální Fieldbus (se stejným krytím). Ve stejném kabelu nejsou přípustné ostatní proudové okruhy.
- Praktické zkušenosti prokázaly, že typy kabelů C a D by se z důvodu absence stínění neměly používat, protože odolnost vůči rušení často neodpovídá požadavkům uvedeným ve standardu.

Parametry připojení kabelu Fieldbus nejsou stanovené, ale byly určeny důležité charakteristiky konstrukce Fieldbus jako jsou např. překonatelné vzdálenosti, počet účastníků, elektromagnetická kompatibilita atd.

	Typ kabelu A	Typ kabelu B
Struktura kabelu	kroucená dvojice, stíněná	Jeden nebo několik kroucených dvojic, úpné stínění
Průřez vodiče	0.8 mm ² (AWG 18)	0.32 mm ² (AWG 22)
Odpor smyčky (DC)	44 Ω/km	112 Ω/km
Impendance při 31.25 kHz	$100 \ \Omega \pm 20\%$	$100 \ \Omega \pm 30\%$
Tlumení 39 kHz	3 dB/km	5 dB/km
Kapacitní asymetrie	2 nF/km	2 nF/km
Zkreslení skupinového zpoždění (7.939 kHz)	1.7 µs/km	*
Stupeň krytí stínění	90%	*
Max. délka kabelu (včetně dolaďovacích proudů >1 m)	1900 m	1200 m
* není specifikované		

Níže jsou uvedené kabely Fielbus různých výrobců vhodné pro oblast bez nebezpečí výbuchu

- Siemens: 6XV1 830-5BH10
- Belden: 3076F
- Kerpen: CeL-PE/OSCR/PVC/FRLA FB-02YS(ST)YFL

Maximální celková délka kabelů

Maximální délka sítě závisí na typu zabezpečení proti výbuchu a specifikacích kabelů. Celková délka kabelů se skládá z délky hlavního kabelu a délky všech dolaďovacích vedení (>1 m). Respektujte následující body:

• Maximální přípustná celková délka kabelů závisí na typu použitého kabelů.

Тур А	1900 m
Тур В	1200 m

• V případě použití zesilovačů je maximální přípustná délka kabelů dvojnásobná. Mezi Master a stanicí je možné použít maximálně čtyři zesilovače.

Maximální délka dolaďovacích vedení

Vedení mezi rozvodnou krabicí a polním přístrojem se označuje jako dolaďovací vedení. V případě použití v prostředí bez nebezpečí výbuchu závisí maximální délka dolaďovacího vedení na počtu dolaďovacích vedení (>1 m):

Počet dolaďovacích vedení	112	1314	1518	1924	2532
Max. délka dolaďovacího vedení	120 m	90 m	60 m	30 m	1 m

Počet polních přístrojů

U systémů, které odpovídají FISCO v typu krytí EEx ia je délka vedení omezená na max. 1000 m. V segmentu v prostředí bez nebezpečí výbuchu mohou být maximálně 32 stanice event. max. 10 stanic v prostředí s nebezpečím výbuchu (EEx ia IIC). Aktuální počet stanic je nutné stanovit během projektování.

Zakončovací odpor Bus

Začátek a konec každého segmentu Fieldbus je vždy omezený zakončovacím odporem Bus. V různých spojovacích skříních (ne-Ex) může být zakončovací odpor Bus aktivován spínačem. Jinak je nutné instalovat oddělený; zakončovací odpor Bus. Kromě toho respektujte následující body:

- U rozvětveného segmentu Bus představuje přístroj umístěný co nejdále od kopleru vazebního členu segmentu, konec Bus.
- Pokud je Fieldbus prodloužený zesilovačem, je nutné i prodloužení zakončit na obou koncích.

Stínění a zemnění

Viz specifikace kabelů PROFIBUS-DP na → straně 38

Další informace

Všeobecné informace a další pokyny ke kabeláži naleznete v Provozním návodu BA 198F/00: "Komunikace Field – PROFIBUS-DP/-PA: Příručka k projektování a uvedení do provozu".

4.2 Připojení připojovacího kabelu senzoru

4.2.1 Připojení Flow P / W / DDU 18 / DDU 19



- Varování!
- Nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Před otevřením přístroje vypněte napájení. Pokud je přístroj pod napětím, neprovádějte jeho instalaci nebo připojení. Závada související s nedodržením opatření může vést k neopravitelnému zničení elektroniky.
- Nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Před napájením připojte zemnicí vodič k zemnicí svorce skříně.



Obr. 41: Připojení měřicího systému

- $A = pohled \; A$
- 1 = kryt svorkovice
- 2 = měřicí místo 1 ze strany přítoku
- 3 = měřicí místo 1 ze strany odtoku
- 4 = měřecí místo 2 ze strany přítoku
- 5 = měřicí místo 2 ze strany odtoku

Postup:

- 1. Převodník: Uvolněte šrouby a ze svorkovnice odstraňte kryt (položka 1, obr. 41).
- 2. Odstraňte slepý kryt kabelových přívodů měřicích míst 1 (K1) a 2 (K2).
- Proveďte demontáž speciálního kabelového přívodu, který tvoří součást dodávky senzorů. Připojovací kabely obou senzorů veďte krytem (6) kabelového přívodu do svorkovnice.
- Upínací pouzdra kabelů (9) obou kabelů senzorů umístěte přesně vedle sebe (detail B). Zatlačte je do zemnicích kontaktních svorek (10) a pevně utáhněte. To zajistí perfektní vyrovnání potencionálu.



Obr. 42: Připojení připojovacího kabelu senzoru

- 5. Pryžové těsnění (7) rozevřete vhodným nástrojem (např. velkým šroubovákem) podél otvorů s bočním drážkováním tak, aby bylo možné oba kabely senzoru upevnit. Pryžové těsnění nasuňte do kabelových průchodek (8). Kryt kabelové průchodky (6) těsně uzavřete.
- 6. Zástrčku v konektorech kabelů senzorů instalujte podle obr. 41.
- 7. Převodník: Kryt (1) na svorkovnici pevně přišroubujte.

4.2.2 Specifikace kabelů

Kabel senzoru:

- Použijte prefabrikované kabely, které E+H dodává s každou dvojicí senzorů.
- Kabely se dodávají v délkách 5 m, 10 m, 15 m a 30 m.
- K dispozici jsou materiály kabelů PTFE a PVC.

Provoz v prostředí se silným elektromagnetickým rušením: Měřicí systém splňuje všeobecné bezpečnostní požadavky podle EN 61010, požadavky EMC (elektromagnetické kompatibility) EN 61326/A1 a Doporučení NAMUR NE 21.



Pozor!

Zemnění se provádí odpovídajícími zemnicími svorkami ve vnitřním prostoru svorkovnice.

4.3 Připojení přístroje

4.3.1 Připojení převodníku



Varování!

- Nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Před otevřením přístroje vypněte napájení. Pokud je přístroj pod napětím, neprovádějte instalaci event. elektrické připojení. Závada související s nedodržením opatření může způsobit neopravitelné poškození elektroniky.
- Nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Před napájením připojte zemnění k zemnicí svorce na skříni (není nutné, pokud je napájení galvanicky izolované).
- Specifikace přístrojového štítku porovnejte s místním napětím a frekvencí. Je nutné respektovat národní předpisy k instalaci elektrických zařízení.

Postup (obr. 43):

- 1. Ze skříně převodníku odstraňte kryt svorkovnice (f).
- 2. Napájecí kabel (a) a kabel PROFIBUS (b) veďte příslušnými kabelovými přívody.

🔊 Poznámka!

Prosonic Flow 93 je možné volitelně dodat s hotovým konektorem Fieldbus. Další informace naleznete na straně 46.

3. Kabeláž:

Schéma kabeláže (skříň s montáží na stěnu) \rightarrow strana 45

Ĉ Pozor!

– Může dojít ke zničení kabelu PROFIBUS!

Pokud je stínění kabelu uzemněné v několika bodech systému bez dalšího vyrovnání potenciálu, může se vyskytnout vyrovnávací proud se sí ovou frekvencí, který zničí kabel nebo stínění.

V těchto případech je nutné zemnění kabelu provést pouze na jedné straně, to znamená, že toto zemnění nesmí být připojené k zemnicí svorce skříně. Stínění, které není připojené, by mělo být izolované!

 U vedení PROFIBUS nedoporučujeme používat běžné kabelové průchodky. Pokud později vyměníte jen měřicí přístroj, je nutné přerušit komunikace Bus.

🕙 Poznámka!

- Svorky pro připojení PROFIBUS-PA (26/27) mají integrované jištění proti přepólování. To zabezpečuje správný přenos signálu přes Fielbus i když je připojení nejasné.
- Průřez vodiče: max. 2.5 mm²
- Je nutné respektovat koncept zemnění zařízení.
- 4. Kryt svorkovnice (f) opět přišroubujte zpět ke skříni převodníku.



Obr. 43: Připojení převodníku (montáž skříně na stěnu), průřez vodiče: max. 2.5 mm²

- a Napájecí kabel: 85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62 V DC Svorka č. 1: L1 pro AC, L+ pro DCs Svorka č. 2: N pro AC, L- pro DC
 b Vedení PROFIBUS-DP/PA: Svorka č. 26: DP(B) / PA+ Svorka č. 27: DP(A) / PA – DP(A) = RxD/TxD-N, DP(B) = RxD/TxD-P
 c Zemnicí svorka pro zemnicí vodič
- d Zemnicí svorka pro stínění signálového kabelu
- e Servisní konektor k připojení servisního rozhraní FXA 193 (FieldCheck, FieldTool)
- f Kryt svorkovnice
- g Kabel pro externí zakončovací odpor: Svorka č. 24: DGND Svorka č. 25: +5V

4.3.2 Uspořádání svorkovnice

Objednací kód	Č. svorek (výstupy/vstupy)
	26: DP(B) / PA+ 27: DP(A) / PA-
93***_ ***** F	PROFIBUS-PA (Ex i)
93***_ ***** * *** H	PROFIBUS-PA (non-Ex)
93***_ ***** J	PROFIBUS-DP
Hodnoty připojení l	PROFIBUS-DP/-PA
PROFIBUS-PA: $V_i = 30 \text{ V AC}, I_i = 500$ nF	0 mA, $P_i = 5.5$ W, $L_i = 10.0$ mH, $C_i = 5.0$
PROFIBUS-DP: K připojení přístroje s I _{max} = 500 mA	V _{max} = 260 V a

Poznámka!

Tento konektor je možné použít jen u přístroje PROFIBUS-PA.

Technologie připojení PROFIBUS-PA umožňuje připojit měřicí přístroje k Fieldbus přes jednotná mechanická připojení jako např. T-odbočovače, svorkovnice atd. Tato technologie připojení s prefabrikovanými moduly rozvodných skříní a zásuvnými konektory nabízí ve srovnání s běžnou kabeláží podstatné výhody:

- Polní přístroje je možné během normálního provozu kdykoli odstranit, vyměnit nebo přidat. Nedojde k přerušení komunikace.
- Montáž a údržba jsou podstatně jednodušší.
- Stávající infrastruktury kabelů je možné okamžitě použít a rozšířit např. při výstavbě nových hvězdicových rozvaděčů pomocí rozvodných skříní se 4 event. 8 měřicími místy.

Prosonic Flow 93 je proto možné dodávat volitelně s instalovaným konektorem Fieldbus. Konektory přístroje Fieldbus pro dodatečnou montáž si můžete u E+H objednat jako náhradní díl (viz strana 115).



Obr. 44: Konektory k připojení PROFIBUS-PA

- A = Skříň s montáží na stěnu
- B = Ochranná krytka konektoru
- C = Konektor Fieldbus
- D = Adaptér PG 13.5/M 20.5
- E = Konektor na skříni (samčí)
- $F = Konektor \; (samičí)$

Uspořádání pólů/barevné řešení kódů:

- 1 = Hnědý vodič: PA+ (svorka 26)
- 2 = Bez připojení
- 3 = Modrý vodič: PA (svorka 27)
- 4 = Černý vodič: Zemnění (Poznámky k připojení \rightarrow strana 45)
- 5 = Samičí konektor ve středu bez použití
- 6 = Poziční drážka
- 7 = Poziční tlačítko

Technické údaje (konektor Fieldbus):

Průřez konektoru	0.75 mm ²
Závit konektoru	PG 13.5
Krytí	IP 67 podle DIN 40 050 IEC 529
Kontaktní plocha	CuZnAu
Materiál skříně	Cu Zn, povrch Ni
Hořlavost	V - 2 i podle UL - 94
Provozní teplota	-40+85 °C
Okolní teplota	-40+150 °C
Jmenovitý proud kontaktu	3 A
Jmenovité napětí	125150 V DC podle VDE standardu 01 10/ISO skupina 10
Odolnost proti povrchovým proudům	KC 600
Vnitřní izolační odpor	≤8 m Ω podle IEC 512 část 2
Izolační odpor	$\leq 10^{12} \Omega$ podle IEC 512 část 2

4.4 Vyrovnání potenciálu

Pro vyrovnání potenciálu nejsou nutná zvláštní opatření.



Poznámka!

U přístrojů určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu respektujte odpovídající pokyny uvedené ve zvláštní dokumentaci Ex.

4.5 Krytí

IP 67

Přístroj splňuje všechny požadavky krytí IP 67. Po úspěšné polní montáži nebo servisním zásahu je nutné k zajištění krytí IP 67 přesně dodržovat následující body:

- Těsnění skříně je nutné do drážek těsnění umístit čistá a nepoškozená. Event. je nutné těsnění vysušit, očistit nebo vyměnit.
- Všechny závitové spony a šroubovací víčka musí být pevně dotažená.
- Kabely, které se používají k připojení, musí vykazovat specifický vnější průměr (viz strana 138).
- Kabelové přívody pevně dotáhněte (obr. 13).
- Odstraňte všechny nepoužívané kabelové přívody a nahraďte je záslepkami.
- Nesmí dojít k odstranění použité izolační průchodky z kabelového přívodu.



Obr. 45: Montážní pokyny pro kabelové přívody na skříni převodníku

IP 68

Senzory průtoku P a W "vestavné provedení" a senzory rychlosti zvuku DDU 18 splňují všechny požadavky krytí IP 68. K zajištění krytí IP 68 následně po polní montáži nebo servisním zásahu je nutné přesně dodržovat následující body:

- Používejte pouze originální kabely E+H s odpovídajícími konektory senzorů.
- Těsnění konektorů kabelů (1) musí být být při umístění do drážek těsnění čistá, suchá a nepoškozená event. je vyměňte.
- Konektory kabelů zaveďte tak, že nejsou překřížené a pak je utáhněte až na doraz.



Obr. 46: Montážní pokyny pro krytí IP 68 konektorů senzorů

4.6 Kontrola připojení

Po kompletní elektrické instalaci přístroje proveďte následující kontroly přístroje:

Stav přístroje a specifikace přístroje	Poznámky
Jsou kabely nebo přístroj poškozené (optická kontrola)?	-
Elektrické připojení	Poznámky
Odpovídá napájecí napětí údajům na přístrojovém štítku?	85260 V AC (4565 Hz) 2055 V AC (4565 Hz) 1662 V DC
Odpovídají kabely specifikacím?	PROFIBUS-DP \rightarrow strana 37 PROFIBUS-PA \rightarrow strana 40 Kabel senzoru \rightarrow strana 43, 138
Byl u istalovaných kabelů eliminován tah?	-
Je vedení jednotlivých typů kabelů odpovídajícím způsobem izolované? Bez smyček a překřížení?	-
Jsou kabely napájení a senzoru zapojené správným způsobem?	Viz schéma zapojení v krytu svorkovnice
Jsou všechny šroubové svorky dobře dotažené?	-
Byla všechna opatření, která se týkají zemnění a vyrovnání potenciálu, provedená správným způsobem?	viz strana 47
Jsou všechny kabelové přívody instalované, pevně dotažené a utěsněné?	viz strana 48
Jsou všechny kryty skříně instalované a dotažené?	-
Elektrické připojení PROFIBUS-DP/-PA	Poznámky
Jsou všechny komponenty připojení (T-rozvaděče, svorkovnice, konektory přístroje atd.) vzájemně správně propojené?	-
Byl každý segment Fieldbus na obou koncích ukončen zakončovacím odporem Bus?	-
Byla dodržena maximální délka kabelu Fieldbus podle specifikací PROFIBUS?	PROFIBUS-DP \rightarrow strana 37 PROFIBUS-PA \rightarrow strana 41
Byla dodržena maximální délka dolaďovacích vedení podle specifikací PROFIBUS?	PROFIBUS-DP → strana 38 PROFIBUS-PA → strana 41
Je kabel Fieldbus kompletně stíněný a správně uzemněný?	viz strana 38

5 Ovládání

5.1 Stručný průvodce ovládáním

Ke konfiguraci a uvedení přístroje do provozu máte k dispozici několik možností:

1. Místní displej (volitelně) \rightarrow strana 52

Místní displej umožňuje zobrazení všech důležitých paramerů přímo v měřicím místě, konfiguraci specifických parametrů přístroje v poli a uvedení přístroje do provozu.

2. Konfigurační programy \rightarrow strana 63

Konfigurace profilu a specifických parametrů přístroje se provádí přednostně přes rozhraní PROFIBUS-DP/-PA. K tomuto účelu můžete získat speciální konfiguraci a obslužné programy od různých výrobců.

3. Propojky a miniaturní spínače pro nastavení hardwaru ightarrow strana 74

Propojkami nebo miniaturními spínači na desce I/O můžete provést následující nastavení hardwaru pro PROFIBUS-DP/-PA:

- Nastavení adresy Bus přístroje
- Zap/vyp ochranu zápisu hardwaru.



Obr. 47: Možnosti ovládání Prosonic Flow 93 PROFIBUS-DP/PA

- 1 Konfigurační/obslužné programy k ovládání přístroje přes PROFIBUS-DP/PA
- 2 Propojky a miniaturní spínač pro nastavení hardwaru (ochrana zápisu, adresa přístroje)
- 3 Místní displej k ovládání přístroje v poli (volitelně)

5.2.1 Zobrazovací a ovládací prvky

Místní displej umožňuje zobrazení všech důležitých parametrů přímo v měřicím místě a konfiguraci přístroje "Rychlým nastavením" nebo maticí funkcí.

Displej se skládá ze 4 řádků, ve kterých se zobrazují měřené hodnoty a/nebo stavové veličiny (směr průtoku, graf atd.). Přiřazení řádků displeje různým veličinám můžete měnit a přizpůsobit svým potřebám a preferencím (\rightarrow viz příručku "Popis funkcí přístroje").



Obr. 48: Zobrazovací a ovládací prvky

LCD displej (1)

Na prosvětleném čtyřřádkovém LCD displeji se zobrazují měřené hodnoty, dialogové texty, chybová a informační hlášení. Displej, který se zobrazuje během standardního režimu měření, se nazývá VÝCHOZÍ pozice (provozní režim).

Optické ovládací prvky pro Touch Control (2)

Tlačítka plus/minus (3)

- VÝCHOZÍ pozice → přímý přístup k hodnotám sumárních čítačů i aktuálním hodnotám vstupů a výstupů
- Zadání číselných hodnot, výběr parametrů
- $-\$ Výběr různých bloků, skupin nebo skupin funkcí v matici funkcí

Současným stisknutím tlačítka +/- se aktivují následující funkce:

- Výstup z matice funkcí v krocích \rightarrow VÝCHOZÍ pozice
- Stisknutím a tisknutí tlačítek +/- déle než 3 sekundy \rightarrow zpět přímo do VÝCHOZÍ pozice
- Přerušení zadávání dat

Tlačítko ENTER (4)

- VÝCHOZÍ pozice \rightarrow vstup do matice funkcí
- Uložení zadaných číselných hodnot nebo změněných nastavení

Displej (provozní režim)

Displej se skládá ze tří řádků, na kterých se zobrazují měřené hodnoty a/nebo stavové veličiny (směr proudění, graf atd.). Přiřazení řádků displeje různým veličinám zobrazení můžete měnit a přizpůsobit svým potřebách a preferencím (\rightarrow viz Příručka "Popis funkcí přístroje").

Multiplexní režim:

Každému řádku je možné přiřadit maximálně dvě různé veličiny zobrazení. Veličiny se na displeji zobrazují střídavě po 10 sekund.

Chybová hlášení:

Režimy zobrazení systémových a procesních chybových hlášení jsou podrobně popsané na straně 54.



Obr. 49: Typický displej standardního provozního režimu (VÝCHOZÍ pozice)

- 1 Hlavní řádek: zobrazuje primární měřené hodnoty např. objemový průtok v [l/s].
- 2 Pomocný řádek: zobrazuje pomocné měřené veličiny a stavové veličiny např. stav sumárního čítače č. 3 v [m³].
- 3 Informační řádek: zobrazuje doplňující informaci k měřeným a stavovým veličinám např. zobrazení grafu koncové hodnoty dosažené u objemového průtoku
- 4 Pole displeje "Informační symboly": symboly zobrazují doplňující informaci k měřených veličinám zobrazeným v tomto poli. Celkový seznam všech symbolů a jejich význam viz strana 54.
- 5 Pole "měřené hodnoty": v tomto poli se zobrazují aktuální měřené hodnoty.
- 6 Pole "měrná jednotka": v tomto poli se zobrazují nastavené měrné /časové jednotky aktuálních měřených hodnot.

Poznámka!

Z VÝCHOZÍ pozice použijte tlačítka +/- k otevření "Informačního menu", které obsahuje následující informace:

- Sumární čítače (včetně přetečení)
- Aktuální hodnoty nebo stavy konfigurovaných vstupů/výstupů
- Název měřicího místa TAGu přístroje (definuje uživatel)

Tlačítko \pm → tlačítko k vyžádání jednotlivých hodnot ze seznamu Tlačítko Esc (\pm) → zpět do VÝCHOZÍ pozice

Symboly

Symboly, které se zobrazí v levé části pole, usnadňují uživateli zobrazení a identifikaci měřených hodnot, stavů přístroje a chybových hlášení.

Symbol	Význam
S	Systémová závada
Р	Procesní závady
4	Chybové hlášení (s ovlivněním výstupů)
!	Upozornění (bez vlivu na výstupy)
Ostatní symboly	
a	
b	
e	
g	
a Symbol objemovéh b Stav analogového c Stav analogového d Stav analogového e Stav analogového f Stav sumárního čít g Stav sumárního čít i Stav sumárního čít	no průtoku výstupu 1 (hodnota zobrazení) se stavem OK výstupu 1 (hodnota displeje) se stavem UNC = nejistý výstupu 1 (hodnota zobrazení) se stavem BAD = špatný vstupu 18 se stavem OK ače 13 se stavem OK vstupu 18 se stavem UNC = nejistý ače 13 se stavem UNC = nejistý vstupu 18 se stavem BAD = špatný ače 13 se stavem BAD = špatný

5.2.2 Zkrácený návod matice funkcí

Poznámka!

- Viz všeobecné pokyny na straně 56.
- Popisy funkcí \rightarrow Příručka "Popis funkcí přístroje".
- 1. VÝCHOZÍ pozice $\rightarrow E \rightarrow$ vstup do matice funkcí
- 2. Výběr bloku (např. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ)
- 3. Výběr skupiny (např. OVLÁDÁNÍ)
- 4. Výběr skupiny funkcí (např. ZAKLADNÍ KONFIGURACE)
- 5. Výběr funkce (např. JAZYK)

Změna parametrů/zadání číselných hodnot:

- 6. Výstup z matice funkcí:
 - Stiskněte tlačítko Esc () a tiskněte ho déle než 3 sekundy VÝCHOZÍ pozice
 - Opakovaně stiskněte tlačítko Esc () \rightarrow postupně zpět do VÝCHOZÍ pozice



Obr. 50: Výběr funkcí a konfigurace parametrů (matice funkcí)

Všeobecné pokyny

Menu Rychlé nastavení (viz strana 80) je vhodné pro uvedení přístroje do provozu požadovanými standardními nastaveními. Kromě toho vyžadují komplexní úkoly měření pomocné funkce, u kterých můžete provést potřebnou konfiguraci a přizpůsobit je procesním parametrům. Matice funkcí proto obsahuje mnoho pomocných funkcí, které jsou z důvodů přehlednosti seřazené do několika úrovní menu (bloků, skupin a skupin funkcí).

Při konfiguraci funkcí respektujte následující pokyny:

- Funkci vybírejte způsobem popsaným na straně 55. Každá buňka v matici funkcí je na displeji označená odpovídajícím číselným kódem nebo kódem z písmen.
- Určité funkce je možné vypnout (VYP). Pokud to tak uděláte, pak se již na displeji v ostatních skupinách funkcí nezobrazují související funkce.
- Určité funkce vyžadují potvrzení vstupních dat. K výběru JISTĚ [ANO] stiskněte → a k potvrzení stiskněte opět
 Nastavení je nyní definitivně uložené event. dojde ke spuštění funkce.
- Návrat do VÝCHOZÍ pozice je automatický, pokud během 5 minut nepoužijete žádné z tlačítek.

Poznámka!

- Během zadávání údajů převodník pokračuje v měření, to znamená, že aktuální měřené hodnoty vystupují běžně přes signálové výstupy.
- Při výpadku napájení zůstávají všechny aktuální a parametrizované hodnoty bezpečně uložené v EEPROM.

Pozor!

Podrobný popis všech funkcí i matice funkcí naleznete v Příručce **"Popis funkcí přístroje"**, která tvoří zvláštní část tohoto Provozního návodu.

Odemčení režimu programování

Matici funkcí je možné uzamknout. Uzamčení matice funkcí znemožní náhodné změny funkcí přístroje, číselných hodnot event. nastavení z výrobního závodu. Teprve po zadání číselného kódu (nastavení z výrobního závodu = 93) je možné nastavení opět měnit. Pokud použijete osobní kód, eliminujte nepovolaným osobám možnost přístupu k datům (\rightarrow viz Příručku "Popis funkcí přístroje").

Při zadání kódu respektujte následující pokyny:

- Pokud je programování uzamčené a v libovolné funkci stisknete tlačítka +-, tak se na displeji okamžitě automaticky zobrazí požadavek zadání kódu.
- Pokud jako osobní kód zadáte "0", je programování opět odemčené.
- Pokud nemáte k dispozici svůj osobní kód, servis Endress+Hauser Vám pomůže řešit tuto situaci.



Pozor!

Při změně určitých parametrů např. všech parametrů senzorů, ovlivňují četné funkce celého měřicího systému především přesnost měření. Tyto parametry není nutné běžně měnit a jsou proto chráněné speciálním kódem, který má k dispozici pouze servis E+H. V případě dotazů kontaktujte, prosím, Endress+Hauser.

Uzamčení režimu programování

Modul programování se uzamkne, pokud během 60 sekund po návratu do VÝCHOZÍ pozice nestisknete žádné tlačítko.

Programování je možné uzamknou i zadáním libovolného čísla do funkce "PŘÍSTUPOVÝ KÓD" (jiné číslo než je zákaznický kód).

5.2.3 Chybová hlášení

Typy závady

Závady, které se vyskytnou během uvedení přístroje do provozu event. během měření, se okamžitě zobrazí. Pokud se vyskytne několik systémových event. procesních závad, pak se na displeji zobrazí vždy závada s nejvyšší prioritou. Měřicí systém rozlišuje dva typy závad:

- Systémovou závadu: tato skupina obsahuje všechny závady přístroje např. závady komunikace, závady hardwaru atd.
- Procesní závadu: tato skupina obsahuje všechny závady použití např. pokud není médium homogenní atd.



Obr. 51: Chybová hlášení na displeji (příklad)

- 1 Typ závady: P = procesní závada, S = systémová závada
- 2 Typ chybového hlášení: 2 = chybové hlášení, ! = upozornění (definice: viz straně 57)
- 3 Označení závady: např. S.V. RANGE CH1 = měřicí místo 1 rychlost zvuku mimo měřicí rozsah
- 4 Číslo závady: např. #492
- 5 Doba trvání poslední závady (v hodinách, minutách a sekundách)

Typy chybových hlášení

Přístroj přiřazuje systémovým a procesním závadám, které se vyskytnou, dva typy chybových hlášení (chybové hlášení a upozornění) a těm přikládá různou důležitost → strana 119. Vážné systémové závady např. závady modulu přístroj identifikuje a klasifikuje vždy jako "chybová hlášení".

Upozornění (!)

- Příslušné závady nemají vliv na právě probíhající měření.
- Zobrazení jako \rightarrow vykřičník(!), typ závady (S: systémová závada, P: procesní závada).
- PROFIBUS → upozornění se předávají připojeným blokům funkcí popř. nadřízeným řídicím procesním systémům se stavem "ŠPATNĚ" odpovídající procesní veličiny.

Chybové hlášení (5)

- Tato závada přeruší nebo zastaví probíhající měření.
- Zobrazení jako \rightarrow symbol blesku (^t), typ závady (S: systémová závada, P: procesní závada)
- PROFIBUS → chybová hlášení se předávají se stavem "ŠPATNĚ" příslušné procesní veličiny sériově zapojeným blokům funkcí event. nadřízeným řídicím systémům.

5.3 Komunikace: PROFIBUS-DP/-PA

5.3.1 Technologie PROFIBUS-DP/-PA

PROFIBUS (Process Fieldbus) je systém Bus standardizovaný podle EN 50170, díl 2, který se již několik let úspěšně používá v automatizaci výroby a procesu (chemický průmysl a technologie). PROFIBUS je univerzální systém Master Bus s vysokým výkonem, který je optimální pro střední až velká zařízení.

PROFIBUS-DP

PROFIBUS-DP je systém MASTER/SLAVE Bus. Funkce Master se ovládá automatickým systémem (třída 1 Master) nebo jedním event. několika osobními počítači (třída 2 Master). Použití cyklických bloků dat umožňuje automatizovanému systému úplný přístup ke všem stanicím Bus přiřazeným tomuto systému. Osobním počítačem (třída 2 Master) můžete event. využít nepravidelné bloky dat k výměně dat se všemi připojenými polními přístroji.

Podle standardu je možné k síti PROFIBUS-DP připojit až 126 stanic. PROFIBUS-DP je možné provozovat s přenosovu rychlostí 9.6 kBit/s...12 MBit/s, u přenosové rychlosti 1.5 MBit/s je možné měděným vedením docílit rozšíření podporované sítě na 2000 m nebo na 21.730 m použitím Optical Link.

PROFIBUS-PA

PROFIBUS-PA rozšiřuje PROFIBUS-DP použitím optimální přenosové technologie pro polní přístroje při respektování funkcí komunikace PROFIBUS-DP. Vybranou přenosovou technologií je možné polní přístroje připojit přes PROFIBUS-PA na velké vzdálenosti k automatizovanému systému i v prostředích s nebezpečím výbuchu. PROFIBUS-PA je kompatibilní komunikační rozšíření PROFIBUS-DP.

PROFIBUS-PA = PROFIBUS-DP + optimální přenosová technologie polních přístrojů



5.3.2 Stavba systému PROFIBUS-DP

Obr. 52: Stavba systému PROFIBUS-DP

1 = automatizovaný systém, 2 = obslužný program Commuwin II,

3 = PROFIBUS-DP RS 485 (max. 12 MBaud)

Všeobecná informace

Prosonic Flow 93 je možné vybavit rozhraním PROFIBUS-DP (decentrovaná periférie) podle standardu Fieldbus PROFIBUS-DP (EN 50170 díl 2), který pracuje s technologií přenosu RS485. Proto může Prosonic Flow 93 provádět výměnu dat s automatizovanými systémy, které odpovídají tomuto standardu. Integrace do řídícího systému se provádí podle specifikací PROFIBUS-PA Profile 3.0.

Přenosová rychlost dat

Maximální přenosová rychlost PROFIBUS-DP Prosonic Flow 93 je 12 MBaud.

Poznámka!

- Přístroj je schopný automaticky určit přenosovou rychlost. Proto před uložením nové přenosové rychlosti doporučujeme provést reset přístroje:
 - Funkcí: MONITOROVÁNÍ \rightarrow SYSTÉM \rightarrow OVLÁDÁNÍ \rightarrow RESET SYSTÉMU – Vypnutím a zapnutím napájecího napětí
- Informace o terminátorech (zakončovacích odporech) Bus naleznete na straně 38.

Komunikační partneři

V řídicím systému funguje Prosonic Flow 93 vždy jako slave – pomocné zařízení a může tak podle typu použití provádět výměnu dat s jedním event. několika Master.

Master může být procesní řídicí systém, PLC nebo PC s komunikační zásuvnou kartou PROFIBUS-DP.

Poznámka!

Doplňková projektová data o Fieldbus PROFIBUS-DP viz Provozní návod BA 198F/00 "Komunikace Field – PROFIBUS-DP/-PA: Příručky k projektování a uvedení do provozu".

Bloky funkcí

K popisu bloků funkcí přístroje a ke stanovení jednotného přístupu k datům používá PROFIBUS předem definované bloky funkcí.

Bloky funkcí zavedené do přístrojů Fielbus poskytují informaci o úkolech, které přístroj může plnit v rámci celkové strategie automatizace.

Do polních přístrojů je možné podle Profile 3.0 instalovat následující bloky:

- Fyzikální blok:
 - Fyzikální blok obsahuje všechny specifické charakteristiky přístroje.
- Přenosový blok:

Jeden nebo několik přenosových bloků, které obsahují všechny parametry měření podle Profile 3.0 a specifické parametry. V těchto blocích se principy měření (např. rychlost průtoku a teplota) zobrazují podle PROFIBUS Profile 3.0.

• Blok funkcí:

Jeden nebo několik bloků funkcí, které obsahují automatické funkce přístroje. Rozlišujeme různé bloky funkcí např. blok analogový vstup, blok analogový výstup, blok sumární čítač atd. Každý z těchto bloků funkcí se používá v různých aplikacích procesu.



5.3.3 Stavba systému PROFIBUS-PA

Obr. 53: Stavba systému PROFIBUS-PA

1 = automatizovaný systém 2 = obslužný program 3Commuwin II = segmentový konektor

4 = PROFIBUS-DP RS 485 (max. 12 MBit/s) 5 = PROFIBUS-PA IEC 61158-2 (max. 31.25 kbit/s)

Všeobecná informace

Prosonic Flow 93 je možné vybavit rozhraním PROFIBUS-PA podle standardu Fieldbus PROFIBUS-DP (EN 50170 díl 2).

Proto může Prosonic Flow 93 provádět výměnu dat s řídicími procesními systémy, které splňují tento standard. Integrace do řídícího systému se provádí podle specifikací PROFIBUS-PA Profile 3.0. Výběr mezinárodního standardu přenosové technologie IEC 61158-2 (International Electrotechnical Commission) zajiš uje budoucí bezpečnou polní instalaci s PROFIBUS-PA.

Komunikační partneři

V řídicím systému funguje Flow 93 jako pomocné zařízení a tak může podle typu použití provádět výměnu dat s jedním event. několika Master.

Master může být řídicí systém, PLC nebo PC se zásuvnou komunikační kartou PROFIBUS-DP.



Poznámka!

Během plánování projektu respektujte, prosím, příkon přístroje Prosonic Flow 93 - 11 mA.

Pozor!

K prevenci vážných závad přístroje (např. zkratu) na segmentu PROFIBUS-PA je rozhraní IEC 61158-2 vybavené pojistkou. Když pojistka hoří, dojde k trvalému odpojení přístroje od Bus. V tomto případě je nutné vyměnit modul I/O (viz strana 135).

Plánování projektu

Doplňující údaje plánování projektu PROFIBUS-DP Fieldbus viz Provozní návod BA 198F/00 "Komunikace Field – PROFIBUS-DP/-PA: Příručka k projektování a uvedení do provozu".

Bloky funkcí

PROFIBUS používá k popisu bloků funkcí přístroje a ke stanovení jednotného přístupu k datům předem definované bloky funkcí.

Bloky funkcí zavedené do přístrojů Fieldbus poskytují informaci o úkolech, které může přístroj plnit v celkové strategii automatizace.

Do polních přístrojů je podle Profile 3.0 možné instalovat následující bloky:

- Fyzikální blok:
 - Fyzikální blok obsahuje všechny specifické charakteristiky přístroje.
- Přenosový blok:

Jeden nebo několik přenosových bloků obsahují všechny parametry měření a specifické parametry přístroje. V přenosových blocích se zobrazují principy měření (např. průtok a teplota) podle specifikace PROFIBUS.

• Blok funkcí:

Jeden nebo několik bloků funkcí obsahuje automatické funkce přístroje. Rozlišujeme různé bloky funkcí např. blok analogový vstup, blok analogový výstup, blok sumární čítač atd. Každý z těchto bloků funkcí se používá v různých aplikacích procesu.

• Další informace naleznete v Příručce "Popis funkcí přístroje".

5.3.4 Nepravidelná výměna dat

Nepravidelný přenos dat se používá k přenosu parametrů během uvedení do provozu, údržby nebo k zobrazení ostatních veličin měření, které nejsou součástí cyklického přenosu dat.

Všobecně se rozlišuje připojení Master třídy 1 a třídy 2.

Podle implementace polních přístrojů je možné současně zřídit několik připojení třídy 2.

- Teoreticky je možné k jednomu polnímu přístroji připojit maximálně 49 připojení třídy 2.
- U Prosonic Flow 93 jsou přípustné dva Master třídy 2. To znamená, že ve stejném časovém okamžiku je možné k Prosonic Flow připojit dva Master třídy 2. Musíte se ale ujistit, že nedošlo k dvojímu pokusu o zápis stejných dat, protože jinak by nebylo možné zajistit konzistenci dat.
- Když Master třídy 2 čte parametry, zasílá se k polnímu přístroji dotazový telegram specifikující adresu polního přístroje, pozici/rejstřík a očekávanou délku záznamu. Polní přístroj odpovídá záznamem požadovaných dat, pokud záznam existuje a má správnou délku (byte).
- Když Master třídy 2 zapisuje parametry, posílá se adresa polního přístroje, pozice/rejstřík, údaje délky záznamu (byty) a záznam. Polní přístroj tuto písemnou zakázku po ukončení potvrdí.

Master třídy 2 zpřístupní bloky, které jsou zobrazené na níže uvedeném obrázku. Parametry, které je možné ovládat obslužným programem (Commuwin II) Endress+Hauser, jsou zobrazené ve formě matice na straně 64.



Obr. 54: Model bloku funkcí pro Prosonic Flow 93 PROFIBUS-DP/PA

5.4 Ovládání konfiguračními programy PROFIBUS

Ke konfiguraci může uživatel použít speciální konfigurační a obslužné programy různých výrobců. Ty je možné použít ke konfiguraci obou parametrů PROFIBUS-DP/-PA a všech specifických parametrů přístroje. Předem definované bloky funkcí umožňují jednotný přístup ke všem datům sítě a přístroje.



Poznámka!

Na straně 89 je postup uvedení rozhraní PROFIBUS do provozu – krok za krokem, včetně informace o konfiguraci specifických parametrů přístroje.

5.4.1 Obslužný program FieldTool

FieldTool je balíček univerzálních servisních a konfigaračních softwarů koncipovaných pro měřicí přístroje PROline. Připojení se provádí servisním rozhraním PROline (servisní konektor).

Funkce FieldTool zahrnuje následující:

- Konfiguraci funkcí přístroje
- Vizualizaci měřených hodnot (včetně zápisu dat)
- Zálohování dat parametrů přístroje
- Rozšířené diagnostiky přístroje
- Dokumentaci měřicího místa



Poznámka!

Další informace o Field Tool naleznete v následující dokumentaci E+H:

• Systémová informace: SI 031D/06 "FieldTool"

5.4.2 Obslužný program Commuwin II

Commuwin II je program pro dálkové ovládání polních zařízení a zařízení velína. Použití Commuwin II je nezávislé na typu přístroje a režimu komunikace (standard HART nebo PROFIBUS).

Poznámka!

Další informace o Commuwin II naleznete v následující dokumentaci E+H:

- Systémová informace: SI 018F/00 "Commuwin II"
- Provozní návod: BA 124F/00 obslužný program "Commuwin II"
- Přesný popis typů dat naleznete v seznamu pozice/rejstřík v Příručce "Popis funkcí přístroje".

Všechny funkce přístroje Prosonic Flow 93 jsou k programování přes Commuwin II přehledně seřazené do matice. Funkcí "VÝBĚR MATICE" (VAH5) můžete vyvolat různé části matice.



Obr. 55: Ovládací panel se softwarem Commuwin II

SSTI JEDNOTKA VIS (Volitelni DU STAV PŘÍSTUP (Zobrazení)	LOSTI LOSTI CÓDU STAV PŘÍSTUP (Volitelni (Voliteln	HLOSTI KÓDU STAV PŘÍSTUP KÓDU STAV PŘÍSTUP (Volitelné (Volitelné ZSTVÍ MALÉHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK ŽSTVÍ MALÉHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK (Vštup) ÚMĚR MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ RYCHLOST ZN (Vštup) (Vštup) (Vštup) (Vštup) (Vštup)	HLOSTI JEDNOTKA VIS KÓDU STAV PŘÍSTUP JEDNOTKA VIS KÓDU STAV PŘÍSTUP (Volitelné (Zobrazení) ZáZU RÁZU ŽSTVÍ WYP. POTLAČENÍ TLAK. RÁZU ŽSTVÍ NALÉHO MNOŽSTVÍ RÁZU ÚVštupi) (Vstupi) (Vstupi) ÚMÉR MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ ÍVStupi) (Vstupi) (Vstupi) ÚVštupi) (Vstupi) (Vstupi) ÚVštupi) Vstupi) (Vstupi)	LOSTI JEDNOTKA VIS LOSTI STAV PŘÍSTUP JEDNOTKA VIS KÓDU STAV PŘÍSTUP (Volitelné (Volitelné (Zobrazení) (Volitelné STVÍ WYP POTLAČENÍ POTLAČENÍ TLAK. STVÍ NYLEÚO RÁZU NŘ (Vstup) (Vstup) MÉR MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ MÉR MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ Volitelné) (Vstup) (Vstup) VE TLOUS KA TRUBKY NASTAVENÍ JED. BUS VE TLOUS KA TRUBKY REFERENČNÍ NASTAVENÍ JED. BUS VÝBÉR BLOKU VýSTUR. HOI (Vstup) (Volitelné) (Volitelné) VStup) (Vstup) (Zobrazet	LIOSTI JEDNOTKA VIS KÓDU STAV PŘÍSTUP JEDNOTKA VIS ENÍ VYP. POTLAČENÍ TLAK JEDNOTKA VIS ŽSTVÍ WALÉHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK RYCHLOST ZA DMÉR MALEHO MNOŽSTVÍ VStup) NAJENÍ RYCHLOST ZA ÚMÉR MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ RYCHLOST ZA ÚMÉR MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ RYCHLOST ZA ÚNÉR MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ RYCHLOST ZA ÚNER MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ RYCHLOST ZA ÚNER MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ RYCHLOST ZA ÚNE MATURÍL NSTUD (VSTUP) ÚNE NASTAVENÍ JED. BUS VYBÉR BLOKU VÝSTUP ÚNSTAVENÍ ILU NSTUVÁL. Zobrazení Í AKTUÁL. ŘĚNOSOVÁ ID PŘÍSTROJE KONTRO Í AKTUÁL. ŘENOSOVÁ ID PŘÍSTROJE KONTRO Í AKTUÁL. STUDÍ Zobrazení) (Zobrazení)	CHLOSTI JEDNOTKA VIS (e) STAV PKISTUP JEDNOTKA VIS () (Oktielné STAV PRISTUP (Volitelné () (Oktobul STAV PRISTUP (Volitelné () (SztVÍ VYP POTLAČENÍ TLAK. POTLAČENÍ TLAK. AČENÍ WYP POTLAČENÍ POTLAČENÍ TLAK. POTLAČENÍ TLAK. NOMÉR MALÉHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK. NOMER MATERÁL TRUBKY REFERENČNÍ RÚMÉR NATERÁL TRUBKY REFERENČNÍ RÚMER NATERÁL TRUBKY REFERENČNÍ RÚLU TLUUŠ VÝSTUP NULU TLUÚŠ VÝSTUP MÍ VÝSTUP (VŠUP) NATERÁL VÝBIÉR BLOKU VÝSTUP NATULOŠ (VŠUP) (VŠUP) NATULOÚŠ VÝSTUP (ZÓPRZENÍ) MÍ RYCHLOŠT (VŠUPP) MÍ RYCHLOŠT (VŠUPP) MÍ VÝSTUP	né) JEDNOTKA VIS né) CrHLOSTI né) STAV PŘÍSTUP nó KÓDU STAV PŘÍSTUP no KÓDU STAV PŘÍSTUP no (Zobrazení) (Volitelné no (Zobrazení) (Volitelné no (Zobrazení) (Volitelné no (Volitelné) (Vstup) NO (Volitelné) (Vstup) rku VE TLOUŠ KA TRUBKY REVIMÉR MATERIÁL TRUBKY REVIMER MATERIÁL TRUBKY REVIMER MATERIÁL TRUBKY REVIDE (Vstup) NSTUP (Vstup) NKU VE (Vstup) SDD (Vstup) NSTUVE (Vstup) SDD (Vstup) REVCHLOST (Vstup) NSTUP (Vstup) NSTUP (Vstup) NSTUP (Vstup) REVCHLOST (Vstup) REVCHLOST (Vstup) NSTUP (Vstup) REVCHLOST (Vstup) REVCHLOS
DU STAV PŘÍSTUP (Volitelné) (Volitelné) (Volitelné) (Volitelné)	CODU STAV PŘÍSTUP (Volitelné) (Zobrazení) NÍ vyr. POTLAČENÍ TLAK. STVÍ MALÉHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK.	KÓDU STAV PŘÍSTUP Volitelně) KÓDU STAV PŘÍSTUP (Volitelně) ENÍ (Zobrazení) (Volitelně) ŽSTVÍ MALÉHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK. ŽSTVÍ MALÉHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK. ČMĚR MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ RYCHLOST ZVU ÖMĚR MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ RYCHLOST ZVU Úvštupi (Voltupi) (Vstupi) (Vstupi)	KÓDU STAV PŘÍSTUP Volitelně) KÓDU STAV PŘÍSTUP (Volitelně) ENÍ (Zobrazení) (Volitelně) ŽSTVÍ MALÉHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK. ŽSTVÍ MALÉHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK. ÚMÉR MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ ÚMÉR MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ ÚVE TLOUŠ KA TRUBKY ROCHLOST ZVU ÚVE TLOUŠ KA TRUBKY RYCHL. ZVUKU1 Í (Vstup) (Vstup) Í Vstup) (Vstup) Í Vstup) (Vstup)	KODU STAV PŘÍSTUP (Volitelně) ČÓDU STAV PŘÍSTUP (Volitelně) IZObrazení) (Zobrazení) (Volitelně) STVÍ MALÉHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK. STVÍ MALÉHO MNOŽSTVÍ (Vstup) MÉR MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ VE TLOUŠ KA TRUBKY REFERENČNÍ VE TLOUŠ KA TRUBKY RONOTA VE TLOUŠ KA TRUBKY RYCHL. ZVUKUJ VE NASTAVENÍ JED. BUS VYBĚR BLOKU IVStupj (Vstup) (Zobrazení IVStupj (Vstup) (Zobrazení	KÓDU STAV PŘÍSTUP (Volitelně) KÓDU STAV PŘÍSTUP (Volitelně) EMÍ VVP. POLAČENÍ POTAČENÍ TLAK. ŽSTVÍ MALÉHO MNOŽSTVÍ POTAČENÍ TLAK. ÚNÉR MALÉHO MNOŽSTVÍ POTAČENÍ TLAK. ÚNELU (Vstup) (Vstup) ÚNELU NATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ ÍVStupi (Vstup) (Vstup) ÚNELU NASTAVENÍ JED. BUS RYCHL. ZVUKU ÍVStupi (Vstup) (Vstup) ÍVStupi (Vstup) (Zobrazení ÍVStupi (Vstupi (Zobrazení) ÍVStavelí ID PŘÍSTROJE KONTROL	(volitelné) (volitelné) (v KÓDU STAV PŘÍSTUP (volitelné) (v KÓDU STAV PŘÍSTUP (volitelné) (v ZSTVÍ VXP. POTLAČENÍ POTLAČENÍ TLAK. (v Stup) (v Stup) (v Stup) (v Stup) (v Stup) (v Stup) </td <td>del ACTENTOR Molitelie i0 KODU STAV PRISTUP (Volitelie) i0 KODU STAV PRISTUP (Volitelie) i0 ZSTVI ZOPrazeni) POTLAČENÍ (Volitelie) AČENÍ VVP. POTLAČENÍ POTLAČENÍ TLAK. (Volitelie) PRŮMĚR MATERIÁL TRUBKY RAZU (Volup) PRŮMĚR MATERIÁL TRUBKY RAZU (Volup) VOLUVE (Volutelie) (Volup) (Volup) KU VE TLOUŠ KA TRUBKY REFERENČNÍ RYCHL. ZVUKU JELU NANOŽSTVÍ NATERIÁL TRUBKY RAZU (Volup) JELU V TLOUŠ KA TRUBKY RAZU RYCHL. ZVUKU JELU NANOŽSTVÍ NASTAVENÍ JELOKU RYCHL. ZVUKU (Volup) JELU NANOŽSTVÍ NASTAVENÍ JELOKU RYCHL. ZVUKU (Zobrazení) (Zobrazení) JELU AKTUÁL. PŘENOSOVÁ ID PŘÍSTROJE VYSTUP (Zobrazení) (Zobrazení) (Zobrazení) JELU ROLU TLUMENÍ PRÚTOKU OBNOVA NULOVÉHO (VOLKUNANDI (VOLKUNANDI JENZORU</td>	del ACTENTOR Molitelie i0 KODU STAV PRISTUP (Volitelie) i0 KODU STAV PRISTUP (Volitelie) i0 ZSTVI ZOPrazeni) POTLAČENÍ (Volitelie) AČENÍ VVP. POTLAČENÍ POTLAČENÍ TLAK. (Volitelie) PRŮMĚR MATERIÁL TRUBKY RAZU (Volup) PRŮMĚR MATERIÁL TRUBKY RAZU (Volup) VOLUVE (Volutelie) (Volup) (Volup) KU VE TLOUŠ KA TRUBKY REFERENČNÍ RYCHL. ZVUKU JELU NANOŽSTVÍ NATERIÁL TRUBKY RAZU (Volup) JELU V TLOUŠ KA TRUBKY RAZU RYCHL. ZVUKU JELU NANOŽSTVÍ NASTAVENÍ JELOKU RYCHL. ZVUKU (Volup) JELU NANOŽSTVÍ NASTAVENÍ JELOKU RYCHL. ZVUKU (Zobrazení) (Zobrazení) JELU AKTUÁL. PŘENOSOVÁ ID PŘÍSTROJE VYSTUP (Zobrazení) (Zobrazení) (Zobrazení) JELU ROLU TLUMENÍ PRÚTOKU OBNOVA NULOVÉHO (VOLKUNANDI (VOLKUNANDI JENZORU
STAV PŘ(STUP (Zobrazení)	STAV PŘÍSTUP (Zobrazení) VPP. POTLAČENÍ MALÉHO MNOŽSTVÍ (Vštup) (Vštup)	STAV PŘÍSTUP (Zobrazení) VPP POTLAČENÍ TLAK. MALEHO MNOŽSTVÍ (Vstup) MATERIÁL TRUBKY MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ RYSTUP) (Vstup) (Vstup) (Vstup) (Vstup) (Vstup) (Vstup) (Vstup)	STAV PŘÍSTUP STAV PŘÍSTUP (Zobrazení) (Zobrazení) NALÉHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK. MALÉHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK. MALÉHO MNOŽSTVÍ (Vstup) (Vstup) (Vstup) MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ RATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ Nolitelné) (Vstup) (Vstup) (Vstup) (Vstup) (Vstup) (Vstup) (Zobrazení)	STAV PŘÍSTUP STAV PŘÍSTUP (Zobrazení) (Zobrazení) NALÉHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK. MALÉHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK. MALÉHO MNOŽSTVÍ RAZÚ (Vstup) (Vstup) (Vstup) MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ RATELÍA RYCHLOST ZVUKU V (Volitelné) (Vstup) TLOUŠ KA TRUBKY RYCHL. ZVUKU LONGI TLOUŠ KA TRUBKY RYCHL. ZVUKU LONGI (Vstup) (Zobrazení) (Vstup) VýSTUP. HODNOTA NASTAVENÍ JED. BUS VÝBĚR BLOKU (Vstup) (Volitelné) (Vstup) (Vstup)	STAV PŘÍSTUP STAV PŘÍSTUP (Zobrazení) (Zobrazení) NALLÉHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK. MALLÉHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK. MALLÉHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TRAK. MALLÉHO MNOŽSTVÍ RXUL (Vstup) (Vstup) MATERIÁL TRUBKY REFEBENČNÍ REFERENČNÍ RYCHLOST ZVUKU V (Volitelné) (Vstup) (Volitelné) (Vstup) NASTAVENÍ JED. BUS VYBĚR BLOKU NASTAVENÍ JED. BUS VNBÉR BLOKU NASTAVENÍ JED. BUS VORITECINA RYCHL. ZObrazení) RYCHLOST (Zobrazení) (Zobrazení) (Zobrazení)	STAV PŘÍSTUP STAV PŘÍSTUP (Zobrazení) (Zobrazení) VPP. POTLAČENÍ POTLAČENÍ TLAK. MALÉHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK. MALÉHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK. MALÉHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK. MALÉHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK. MALEHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK. MALEHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK. MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ RYCHLOST ZVUKU V OB Volitelné) (Vštup) Vstup) Vřstup NSTAVENÍ JED. BUS VÝBĚR BLOKU VSTUP NOSTAVENÍ JED. BUS NASTAVENÍ JED. BUS VÝBÉR BLOKU VSTUP VÖSTUP. HODNOTA VSTUP JODNOTA TLUMENÍ PRŮTOKU OBNOVA NULOVÉHO VStup) (Zobrazení) TLUMENÍ PRŮTOKU OBNOVA NULOVÉHO Vstup) (Vštup)	STAV PŘÍSTUP STAV PŘÍSTUP IZObrazení) IZObrazení) VPP. POTLAČENÍ POTLAČENÍ TLAK. MALÉHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK. MALÉHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK. MALEHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK. MALEHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK. MALEHO MNOŽSTVÍ POTLAČENÍ TLAK. MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ RATU (Vstup) (Volitelné) (Vstup) (Vstup) VSTUP. NASTAVENÍ JED. BUS VYBĚR BLOKU NASTAVENÍ JED. BUS VÝSTUP. HODNOTA (Vstup) (Volitelné) (Vstup) (Volitelné) NASTAVENÍ JED. BUS VÝSTUP. HODNOTA NASTAVENÍ JED. BUS VVBÉR BLOKU NASTAVENÍ JED. BUS VVSTUP. HODNOTA NASTAVENÍ JED. BUS VVSTUP. HODNOTA NSTAVENÍ JED. BUS VVSTUP. HODNOTA NSTAVENÍ JED. BUS VVSTUP. HODNOTA NSTAVENÍ (VSTUP. KONTROLA NASTAVENÍ (VSTUP. KONTROLA NSTUPI (VSTUP. KONTROLA NSTUPI (VSTUP. KONTROLA TLUMENÍ PRŮTOKU OBNOVA NULOVÉHO VSTUP (VSTUP) (VSTUP) (VSTUP) VSTUP (VSTUP) <
	VYP. POTLAČENÍ POTLAČENÍ TLAK. MALÉHO MNOŽSTVÍ RÁZU (Vštup) (Vštup)	VYP. POTLAČENÍ POTLAČENÍ TLAK. MALÉHO MNOŽSTVÍ RÁZU (Vštup) (Vštup) (Vštup) MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ REFERENČNÍ RYCHLOST ZVUKU V OBVOD (Vštup) (Vštup) (Vštup) (Vštup)	VYP. POTLAČENÍ MALÉHO MNOŽSTVÍ (Vstup) POTLAČENÍ TLAK. RAŽU (Vstup) POTLAČENÍ TLAK. MALÉHO MNOŽSTVÍ (Vstup) POTLAČENÍ TLAK. RAŽU (Vstup) MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ (Vstup) RYCHLOST ZVUKU V MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ RYCHLOST ZVUKU V MOItelně) (Vstup) (Vstup) TLOUŠ KA TRUBKY RYCHL. ZVUKU LONGI ULOŽIT? (Vstup) (Vstup) (Zobrazení) (Volitelně)	VYP. POTLAČENÍ MALÉHO MNOŽSTVÍ (Vstup) POTLAČENÍ TLAK. RAŽU (Vstup) POTLAČENÍ TLAK. MATERIÁL TRUBKÝ RAŽU (Vstup) RAŽU (Vstup) MATERIÁL TRUBKÝ REFERENČNÍ (Vstup) RYCHLOST ZVUKU V TLOUŠ KA TRUBKÝ REFERENČNÍ (Vstup) Nástup) TLOUŠ KA TRUBKÝ RYCHL. ZVUKU LONGI ULOŽIT? Volitelně) (Vstup) (Vstup) Volitelně) NASTAVENÍ JED. BUS VYBĚR BLOKU VÝSTUP. HODNOTA VÝSTUP. HODNOTA (Vstup) (Volitelně) (Zobrazení) (Zobrazení) (Zobrazení)	WYP. POTLAČENÍ INALÉHO MNOŽSTVÍ (Vstup) POTLAČENÍ TLAK. RÁZU (Vstup) POTLAČENÍ TLAK. RÁZU (Vstup) POTLAČENÍ TLAK. MALTEHÁL TRUBKY RAZU (Vstup) RYCHLOST ZVUKU V OBVOD MATENÁL TRUBKY REFERENČNÍ RYCHLOST ZVUKU V OBVOD (Volitelně) (Vstup) Nstup) (Vstup) TLOUŠ KA TRUBKY RYCHL. ZVUKU LONGI ULDŽIT? (Vstup) (Vstup) (Vstup) (Volitelné) NASTAVENÍ JED. BUS VÝBĚR BLOKU VÝSTUP. HODNOTA VŠTUP. STA NASTAVENÍ JED. BUS VÝBÉR BLOKU VÝSTUP. HODNOTA VŠTUP. STA (Vstup) (Volitelné) (Volitelné) (Zobrazení) (Zobrazení) AKTUÁL. PŘENOSCVÁ ID PŘÍSTROJE KONFIGURACE (Zobrazení) (Zobrazení) RYCHLLST (Zobrazení) (Zobrazení) (Zobrazení) (Zobrazení)	VYP. POTLAČENÍ INALÉHO MNOŽSTVÍ (Vstup) POTLAČENÍ TLAK. POTLAČENÍ TLAK. MALTÉHO MNOŽSTVÍ (Vstup) RAZU (Vstup) CBVOD MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ (Vstup) RYCHLOST ZVUKU V OBVOD Volitelně) RYCHU NStup) (Vstup) (Vstup) (Vstup) (Vstup) (Vstup) NATRUBKY RYCHL. ZVUKU LONGI ULDŽIT? (Vstup) (Vstup) (Vstup) (Volitelné) NASTAVENÍ JED. BUS VÝBĚR BLOKU VÝSTUP. HODNOTA VŠTUP. STA NASTAVENÍ JED. BUS VÝBÉR BLOKU VÝSTUP. HODNOTA VŠTUP. STA NASTAVENÍ JED. BUS VÝBÉR BLOKU VŠSTUP. HODNOTA VŠSTUP. STA NASTAVENÍ JED. BUS VÝBÉR BLOKU VŠSTUP. HODNOTA VŠSTUP. STA NASTAVENÍ JED. BUS VÝBÉR BLOKU VŠSTUP. HODNOTA VŠSTUP. STA NASTAVENÍ JED. BUS VÝBÉR BLOKU VŠSTUP. HODNOTA VŠSTUP. STA NASTAVENÍ JED. BUS VÝBÉR BLOKU VŠOPRZENÍ) (Zobrazení) (Zobrazení) AKTUÁL. PŘENOSOVÁ ID PŘÍSTROJE KONFIGURACE Zobrazení) (Zobrazení) TLUMENÍ PRŮTOKU OBNOVA NULOVÉHO (VSUP) (VSUP) (VSUP)	WYP. POTLAČENÍ INSTEDI (Vstup) POTLAČENÍ TLAK. POTLAČENÍ TLAK. MALÉHO MNOŽSTVÍ (Vstup) RÁZU (Vstup) CBVOD MATERIÁL TRUBKY REFERENČNÍ RYCHLOST ZVUKU V OBVOD MATENIÁL TRUBKY REFERENČNÍ RYCHLOST ZVUKU V OBVOD (Vstup) (Vstup) (Vstup) (Vstup) Nositelně) (Vstup) (Vstup) (Vstup) NASTAVENÍ JED. BUS VřBĚR BLOKU VřSTUP. HODNOTA VřStupi NASTAVENÍ JED. BUS VřBĚR BLOKU VřSTUP. HODNOTA VŠOHtelně) NASTAVENÍ JED. BUS VřBĚR BLOKU VřSTUP. HODNOTA VŠOHtelně) NASTAVENÍ JED. BUS VřBĚR BLOKU VŠOHTOLA VŠOHTOLA NASTAVENÍ JED. BUS VŠBÉR BLOKU VŠOHTOLA VŠOHTOLA NASTAVENÍ JED. BUS VřBĚR BLOKU VŠOHTOLA VŠOHTOLA NASTAVENÍ JODNA VŠOHTA VŠOHTA NASTAVENÍ PROTOKU OBNOVA NULOVÉHO VŠOHTACIA VŠOHTACIA VSTUPI VŠOHD VŠOHD VŠOHD VS

Matice přístroje 1 měřicí místo (dílčí matice)

6H											
H8	PRŮMĚRNÁ RYCHLOST PRŮTOKU (Zobrazení)				MATERIÁL VÝSTELKY (Volitelně)	ULOŽIT? (Volitelně)					
H7	PRŮM. RYCHLOST ZVUKU (Zobrazení)				TLOUŠŤKA STĚNY (Vstup)	TLOUŠŤKA STĚNY (Zobrazení)	STAV ZOBRAZENÍ HODNOTY (Zobrazení)				
Н6	ROZDÍL OBJEMOVÉHO PRŮTOKU (Zobrazení)	JEDNOTKA DÉLKY (Volitelně)			PRŮMĚR TRUBKY (Vstup)	RYCHLOST ZVUKU LONGI (Vstup)	ZOBRAZENÍ HODNOTY (Zobrazení)				NÁZEV PŘÍSTROJE (Zobrazení)
HS	SOUČET OBJEMOVÉHO PRŮTOKU (Zobrazení)	JEDNOTKA TEPLOTY (Volitelně)			OBVOD TRUBKY (Vstup)	ULOŽIT? (Volitelně)	VÝSTUP. STAV (Zobrazení)			MAX. RYCHLOST ZVUKU V KAPALINĚ (Vstup)	VÝBĚR MATICE (Volitelně)
H4	PRŮM. OBJEMOVÝ PRŮTOK (Zobrazení)	JEDNOTKA VISKOZITY (Volitelně)			RYCHLOST ZVUKU V TRUBCE (Vstup)	RYCHLOST ZVUKU LONGI (Zobrazení)	VÝSTUP. HODNOTA (Zobrazení)	KONTROLA KONFIGURACE (Zobrazení)		MIN. RYCHLOST ZVUKU V KAPALINĚ (Vstup)	
H3	INTENZITA SIGNÁLU K1 (Zobrazení)			POTLAČENÍ TLAKOVÉHO RÁZU (Vstup)	REFERENČNÍ HODNOTA (Vstup)		VÝBĚR BLOKU (Volitelně)	ID PŘÍSTROJE (Zobrazení)	OBNOVENÍ NUL BODU (Vstup)	VISKOZITA (Vstup)	
H2	RYCHLOST PRŮTOKU K1 (Zobrazení)		STAV PŘÍSTUP (Zobrazení)	VYP. POTLAČENÍ MALÉHO MNOŽSTVÍ (Vstup)	MATERIÁL TRUBKY (Volitelně)	TLOUŠŤKA VÝSTELKY (Vstup)	NASTAVENÍ JED. BUS (Vstup)	AKTUÁLNÍ PŘENOSOVÁ RYCHLOST (Zobrazení)	POTLAČENÍ PRŮTOKU (Vstup)	RYCHLOST ZVUKU (Vstup)	
HI	RYCHLOST ZVUKU K1 (Zobrazení)	JEDNOTKA RYCHLOSTI (Volitelně)	DEF. OSOBNÍHO KÓDU (Vstup)	ZAP. POTLAČENÍ MALÉHO MNOŽSTVÍ (Vstup)	JMENOVITÝ PRŮMĚR (Volitelně)	RYCHLOST ZVUKU VE VÝSTELCE (Vstup)	VÝBĚR GSD (Volitelně)	VERZE PROFILU (Zobrazení)	INSTAL. SMĚR SENZORU (Volitelně)	TEPLOTA (Vstup)	
ЮН	OBJEMOVÝ PRŮTOK K1 (Zobrazení)	JED. OBJEM. PRŮTOKU (Volitelně)	PŘÍSTUPOVÝ KÓD (Vstup)	PŘIŘAZENÍ POTLAČENÍ MALÉHO MNOŽSTVÍ (Volitelně)	STANDARD TRUBKY (Volitelně)	NASTAVENÍ NULOVÉHO BODU (Volitelně)	OCHRANA ZÁPISU (Zobrazení)	ADRESA FIELDBUS (Zobrazení)	REŽIM MĚŘENÍ (Volitelně)	KAPALINA (Volitelně)	OZNAČENÍ MĚŘÍCÍHO MÍSTA (Vstup)
	V0 MĚŘENÉ HODNOTY	VI SYSTÉMOVÉ JEDNOTKY	V2 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ	V3 PROCESNÍ PARAMETRY	V4 DATA TRUBKY	V5 NASTAVENÍ∕TRUBKA	V6 PROFIBUS-DP/PA	V7 PROFIBUS INFO	V8 SYSTÉMOVÉ PARAMETRY	V9 DATA KAPALINY	VA MĚŘICÍ MÍSTO

	ОН	H	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	6H
٨٥										
Ā										
V2 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ	PŘÍSTUPOVÝ KÓD (Vstup)	DEFINICE UŽIVATELSKÉHO KÓDU (Vštup)	STAV PŘÍSTUP (Zobrazení)							
V3 SENSOR PARAM. K1	MĚŘENÍ (Volitelně)	TYP SEN ZORU (Volitelně)	KONFIGURACE SENZORU (Volitelně)	DÉLKA KABELU (Volitelně)	POZICE SENZORU (Zobrazení)	DÉLKA VODIČE (Zobrazení)	VZDÁLENOST SENZORŮ (Zobrazení)	DÉLKA OBLOUKU (Zobrazení)	DÉLKA MĚŘICÍ DRÁHY (Zobrazení)	
V4 DATA KALIBRACE K1	KALIBRAČNÍ FAKTOR (Vstup)	(Vstup) (Vstup)	OPRAVNÝ FAKTOR (Vstup)	VZDÁLENOST SENZORŮ PŘÍSTROJE (Vstup)	ODCHYLKA DÉLKY OBLOUKU (Vstup)	ODCHYLKA DÉLKY MĚŘ. DRÁHY (Vstup)				
V5										
V3 SENSOR PARAM. K2	MĚŘENÍ (Volitelně)	TYP SENZORU (Volitelně)	KONFIGURACE SENZORU (Volitelně)	DÉLKA KABELU (Voliteině)	POZICE SENZORU (Zobrazení)	DÉLKA VODIČE (Zobrazení)	VZDÁLENOST SENZORŮ (Zobrazení)	DÉLKA OBLOUKU (Zobrazení)	DÉLKA MĚŘICÍ DRÁHY (Zobrazení)	
V4 DATA KALIBRACE K2	KALIBRAČNÍ FAKTOR (Vstup)	NULOVÝ BOD (Vstup)	OPRAVNÝ FAKTOR (Vstup)	ODCHYLKA VZDÁL SENZORŮ (Vstup)	ODCHYLKA DÉLKY OBLOUKU (Vstup)	ODCHYLKA DÉLKY MĚŘ. DRÁHY (Vstup)				
V8										
67										
VA MĚŘICÍ MÍSTO	OZNAČENÍ MĚŘICÍHO MÍSTA (Vstup)					VÝBĚR MATICE (Volitelně)	NÁZEV PŘÍSTROJE (Zobrazení)			

Data senzoru pro 1+2 místa měření (dílčí matice)

Zobrazení funkcí (dílčí matice)

	HO	H	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
00										
۸۱										
V2 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ	PŘÍSTUPOVÝ KÓD (Vstup)	DEF. OSOBNÍHO KÓDU (Vstup)	STAV PŘÍSTUP (Zobrazení)							
V3 ZOBRAZENÍ FUNKCÍ	JAZYK (Volitelně)	ZOBRAZENÍ TLUMENÍ (Vstup)	KONTRAST LCD (Vstup)	ŘÁDEK X VÝPOČTU HLAVNÍ HODNOTY (Volitelně)						
V4 HLAVNÍ ŘÁDEK	PŘIŘAZENÍ ŘÁDEK 1 (Volitelně)	100% HODNOTA (Vstup)	FORMÁT (Volitelně)							
V5 MULTIPLEX	PŘIŘAZENÍ ŘÁDEK 1 (Volitelně)	100% HODNOTA (Vstup)	FORMÁT (Volitelně)							
V6 POMOCNÝ ŘÁDEK	PŘIŘAZENÍ ŘÁDEK 2 (Volitelně)	100% HODNOTA (Vstup)	FORMÁT (Volitelně)	REŽIM ZOBRAZENÍ (Volitelně)						
V7 MULTIPLEX	PŘIŘAZENÍ ŘÁDEK 2 (Volitelně)	100% HODNOTA (Vstup)	FORMÁT (Volitelně)	REŽIM ZOBRAZENÍ (Volitelně)						
V8 INFORMAČNÍ ŘADEK	PŘIŘAZENÍ ŘÁDEK 3 (Volitelně)	100% HODNOTA (Vstup)	FORMÁT (Volitelně)	REŽIM ZOBRAZENÍ (Volitelně)						
V9 MULTIPLEX	PŘIŘAZENÍ ŘÁDEK 3 (Volitelně)	100% HODNOTA (Vstup)	FORMÁT (Volitelně)	REŽIM ZOBRAZENÍ (Volitelně)						
VA MĚŘICÍ MÍSTO	OZNAČENÍ MĚŘCÍHO MÍSTA (Vstup)					VÝBĚR MATICE (Volitelně)	NÁZEV PŘÍSTROJE (Zobrazení)			

	ЮН	HI	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
V0 DIAGNOSTIKY/ ALARM	AKTUÁL. STAV SYSTÉMU (Zobrazení)	PŘEDCHOZÍ STAV SYSTÉMU (Zobrazení)	RESET SYSTÉMU (Volitelně)	PRODLEVA ALARMU (Vstup)	ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD (Volitelně)					
5										
V2 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ	PŘÍSTUPOVÝ KÓD (Vstup)	DEF. UŽIVATELSKÉHO KÓDU (Vstup)	STAV PŘÍSTUP (Zobrazení)							
V3										
V4 SIMULACE	SIMULACE MĚŘ. VELIČINY (Volitelně)	HODNOTA SIM. MĚŘ. VELIČIINY (Vstup)	SIMULACE ZABEZ. REŽIM (Volitelně)							
V5 SIMULACE K2	SIMULACE MĚŘ. VELIČINY (Volitelně)	HODNOTA SIM. MĚŘ. VELIČINY (Vstup)								
V6 SENZOR/ F-CHIP	SÉRIOVÉ ČÍSLO (Zobrazení)									
V7 INFO ZESILOVAČE			REVIZE SOFTWARU ZESILOVAČE (Zobrazení)		R	EVIZE SOFTWARU T-DAT (Zobrazení)				
V8 INFOR. MODUL I/O	TYP L/O (Zobrazení)			REVIZE SOFTWARU 1/0 (Zobrazení)						
6/										
VA MĚŘICÍ MÍSTO	OZNAČENÍ MĚŘICÍHO MÍSTA (Vstup)					VÝBĚR MATICE (Volitelně)	NÁZEV PŘÍSTROJE (Zobrazení)			

Diagnostiky/Alarm /Simulace/Verze informace/Místo měření 1+2 (dílčí matice)

Fyzikální blok (ovládání přes profil)

	0H	Η	H2	H3	H4	H5	θ	H7	H8	H9
0/	ID PŘÍSTROJE	sériové číslo	VERZE SOFTWARU	VERZE HARDWARU	ID VÝROBCE					
DATA PŘÍSTROJE	(Zobrazení)	(Zobrazení)	(Zobrazení)	(Zobrazení)	(Zobrazení)					
И	ZAPISOVAČ	MONTÁŽNÍ ÚDAJE	UPOZORNĚNÍ	CERTIFIKÁT DĎfernour						
SIdOd	(Vstup)	(Zobrazení)	(Vstup)	(Zobrazení)						
72	RESET SOFTWARU									
RESET SOFTWARU	(Vstup)									
V3 BEZPEČNOSTNÍ	OCHRANA ZÁPISU	OCHRANA ZÁPISU Hardwarii	MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ							
UZAMČENÍ	(Vstup)	(Volitelně)	(Vstup)							
	identifikační číslo									
V4 DATA PŘÍSTROJE	(Voliteľně)									
V5 DIACNOSTICK Â	MASKA	MASKA 1	MASKA 2	ROZŠ. DIAGNOST. Maska						
MASKA	(Zobrazení)	(Zobrazení)	(Zobrazení)	(Zobrazení)						
V6	DIAGNOSTIKY	DIAGNOSTIKA 1	DIAGNOSTIKY 2	ROZŠÍŘENÉ DIAGNOSTIKY						
DIAGNOSTIKY	(Zobrazení)	(Zobrazení)	(Zobrazení)	(Zobrazení)						
V7										
	:									
V8	režim norma	AKTUÁLNÍ	NORMÁLNÍ	PŘÍPUSTNÉ						
REZIM BLOKU	(Vstup)	(Zobrazení)	(Zobrazení)	(Zobrazení)						
67	PROUD	NEPŘÍSTUPNÉ				REVIZE STANDARDU				
KONFIGURACE ALARMU	(Zobrazení)	(Zobrazení)				(Zobrazení)				
VA	MĚŘICÍ MÍSTO	STRATEGIE	TLAČÍTKO VÝSTRAHY	VERZE PROFILU						
PARAMETRY BLOKU	(Vstup)	(Vstup)	(Vstup)	(Zobrazení)						

	OH	H	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
V0 OBJEMOVÝ PRŮTOK	OBJEMOVÝ PRŮTOK (Zobrazení)	STAV (Zobrazení)	JEDNOTKA (Volitelně)	DOLNÍ LIMITNÍ HODNOTA (Vstup)	HORNÍ LIMITNÍ HODNOTA (Vstup)					
١٨										
V2										
V3										
V4 ULTRASONIC	RYCHLOST ZVUKU (Zobrazení)	STAV (Zobrazení)	JEDNOTKA (Volitelně)	DOLNÍ LIMITNÍ HODNOTA (Vstup)	HORNÍ LIMITNÍ HODNOTA (Vstup)					
V5										
V6										
V7 SYSTÉMOVÉ PARAMETRY	REŽIM MĚŘENÍ (Volitelně)	SMĚR PRŮTOKU (Volitelně)	POTLAČENÍ MALÉHO MNOŽSTVÍ (Vstup)	NULOVÝ BOD (Vstup)	NASTAVENÍ NULOVÉHO BODU (Vstup)	JEDNOTKA (Volitelně)	KALIBRAČNÍ FAKTOR (Vstup)	JMENOVITÁ VELIKOST (Vstup)	JEDNOTKA (Vstup)	
V8 REŽIM BLOK	REŽIM NORMA (Vstup)	AKTUÁLNÍ (Zobrazení)	NORMÁLNÍ (Zobrazení)	PŘÍPUSTNÝ (Zobrazení)				REŽIM JEDNOTKY (Volitelně)		
V9 KONFIGURACE ALARMU	PROUD (Zobrazení)	NEPŘÍSTUPNÝ (Zobrazení)				REVIZE STANDARDU (Zobrazení)				
VA BLOK PARAMETRÛ	MĚŘICÍ MÍSTO (Vstup)	STRATEGIE (Vstup)	TLAČÍTKO VÝSTRAHY (Vstup)	VERZE PROFILU (Zobrazení)						

Přenosový blok/měřicí místa 1+2 (ovládání profilem)

5 Ovládání

	H	H	H7	H	Н	НК	Ч	H7	H	0H
	211		1	2			211		011	
V0	VÝSTUP. HODNOTA	VÝSTUP. STAV	VÝSTUP. STAV	výstup. stav sub	VÝSTUP. LIMIT		AKTIV. ZABEZ.	HODNOTA ZABEZP.		
VYP	(Zobrazení)	(Zobrazení)	(Zobrazení)	(Zobrazení)	(Zobrazení)		KEZINU (Volitelně)	KEZ IWI (Vstup)		
V1	MIN. HODNOTY PV	MAX. HODNOTY PV	TYP VÝSTELKY	MIN VÝSTUP.	MAX. VÝSTUP. HODNOTA	VÝSTUP. JEDNOTKA	UŽIVATELSKÁ	DESET. ČÁRKA VYP.	ZVÝŠENÍ ČASU	
NORMOVÁNÍ	(Vstup)	(Vstup)	(Volitelně)	NUDNOIA (Vstup)	(Vstup)	(Vstup)	JELINUI KA (Vstup)	(Vstup)	(Vstup)	
57	ALARM HYSTEREZÍ									
v2 LIMITY ALARMU	(Vstup)									
V3	IH IH HI TIMITNI	HODNOTA	STAV ALARM	BOD ZAPNUTÍ	BOD WPNUTÍ					
ALARM HI HI	(Vstup)	(Zobrazení)	(Zobrazení)	(Vstup)	(Vstup)					
М	IH JULINI HI	HODNOTA	STAV ALARM	BOD ZAPNUTÍ	BOD WPNUTÍ					
ALARM HI	(Vstup)	(Zobrazení)	(Zobrazení)	(Vstup)	(Vstup)					
V5	LIMITNÎ LO	HODNOTA	STAV ALARM	BOD ZAPNUTÍ	BOD WPNUTÍ					
ALARM LO	(Vstup)	(Zobrazení)	(Zobrazení)	(Vstup)	(Vstup)					
	I IMITNÍ LO LO	HODADA	CTAV AT ADM	DOD 7 ADAILITÉ	POD WDNI ITT					
V6 V1 O LO LO		PUDNULA	STAV ALAKIVI	DUD ZAFNUII						
ALAKM LU LU	(Vstup)	(Zobrazení)	(Zobrazení)	(Vstup)	(Vstup)					
V7	SIMULACE HODNOTY	STAV SIMULACE	REŽIM SIMULACE							
SIMULACE	(Vstup)	(Volitelně)	(Volitelně)							
V8	REŽIM NORMA	AKTUÁLNÍ	NORMÁLNÍ	PŘÍPUSTNÝ		MĚŘICÍ MÍSTO		REŽIM JEDNOTKY		
REŽIM BLOKU	(Vstup)	(Zobrazení)	(Zobrazení)	(Zobrazení)		(Volitelně)		(Volitelně)		
V9	PROUD	NEPŘÍSTUPNÉ				REVIZE STANDARDU				
KUNFIGURACE ALARMU	(Zobrazení)	(Zobrazení)				(Zobrazení)				
VA	MĚŘICÍ MÍSTO	STRATEGIE	TLAČÍTKO VÝSTRAHY	VERZE PROFILU	ID DÁVKY	RUP DÁVKY	FÁZE DÁVKY	PROVOZ DÁVKY		
BLOK PARAMETRY	(Vstup)	(Vstup)	(Vstup)	(Zobrazení)	(Vstup)	(Vstup)	(Vstup)	(Volitelně)		

Blok analogový vstup (ovládání profilem)
	ОН	HI	H2	H3	H4	H5 H6		H7	H8	H9
VO SIIMÁRNÍ ČÍTAČ	HODNOTA SUM. ČÍTAČE	STAV SUM. ČÍTAČE	STAV SUM. ČÍTAČE	STAV SUB. SUM. ČÍTAČE	LIMIT SUM. ČÍTAČE	ZABEZPEČEN	vÝ režim			
	(Zobrazení)	(Zobrazení)	(Zobrazení	(Zobrazení)	(Zobrazení)	(Vstur	(d			
VI KONFIGURACE	CELKOVÁ JEDNOTKA (Zobrazení)	NASTAVENÍ SUM. ČÍTAČE (Volitelně)	VÝCHOZÍ SUM. ČÍTAČ (Vstup)	REŽIM SUM. ČÍTAČE (Volitelně)						
V2 LIMITY ALARMU	ALARM_HYSTEREZÍ (Vstup)									
V3 ALARM HI HI	LIMITNÍ HI HI (Vstup)	HODNOTA (Zobrazení)	STAV ALARM (Zobrazení)	BOD ZAPNUTÍ (Vstup)	BOD VYPNUTÍ (Vstup)					
V4 ALARM HI	LIMITNÍ HI (Vstup)	HODNOTA (Zobrazení)	STAV ALARM (Zobrazení)	BOD ZAPNUTÍ (Vstup)	BOD VYPNUTÍ (Vstup)					
V5 ALARM LO	LIMITNÍ LO (Vstup)	HODNOTA (Zobrazení)	STAV ALARM (Zobrazení)	BOD ZAPNUTÍ (Vstup)	BOD VYPNUTÍ (Vstup)					
V6 ALARM LO LO	LIMITNÍ LO LO (Vstup)	HODNOTA (Zobrazení)	STAV ALARM (Zobrazení)	BOD ZAPNUTÍ (Vstup)	BOD VYPNUTÍ (Vstup)					
V7										
V8 REŽIM BLOKU	REŽIM NORMA (Vstup)	AKTUÁLNÍ (Zobrazení)	NORMÁLNÍ (Zobrazení)	PŘ(PUSTNÉ (Zobrazení)		MÍSTO MĚŘENÍ (Vstup)		REŽIM JEDNOTKY (Volitelně)		
V9 KONFIGURACE ALARMU	PROUD (Zobrazení)	NEPŘÍSTUPNÝ (Zobrazení)				REVIZE STANDARDU (Zobrazení)				
VA PARAMETRY BLOKU	MĚŘICÍ MÍSTO (Vstup)	STRATEGIE (Vstup)	TLAČÍTKO VÝSTRAHY (Vstup)	VERZE PROFILU (Zobrazení)	ID DÁVKY (Vstup)	RUP DÁVKY FÁZE DÁ (Vstup) (Vstup	ÁVKY p)	PROVOZ DÁVKY (Volitelně)		

Blok sumárního čítače (ovládání přes profil)

5.5 Konfigurace hardwaru

5.5.1 Konfigurace ochrany zápisu

Ochranu zápisu je možné aktivovat event. deaktivovat propojkou na desce I/O.

Varování!

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Nezakryté díly konstrukce jsou pod nebezpečným dotykovým napětím. Před odstraněním krytu elektroniky se ujistěte, že je napájení vypnuté.

- 1. Vypněte napájení.
- 2. Odstraňte desku I/O \rightarrow strana 132.
- 3. Proveďte konfiguraci ochrany zápisu hardwaru použitím propojek (obr. 56).
- 4. Montáž desky I/O se provádí v opačném pořadí.



Obr. 56: Konfigurace hardwaru (deska I/O)

1 Propojka k ochraně zápisu hardwaru:

- 1.1 Odemčený (nastavení z výrobního závodu) = přístup k parametrů přístroje je možný přes PROFIBUS
- 1.2 Uzamčený (nastavení z výrobního závodu) = přístup k parametrům přístroje není možný přes PROFIBUS
- 2 Propojky bez funkce

LED (dioda na zadní straně desky):

- svítí nepřetržitě \rightarrow připravený k provozu
- nesvítí \rightarrow není připravený k provozu
- bliká \rightarrow kritická závada (bez připojení k zesilovači)

5.5.2 Konfigurace adresy přístroje

Respektujte následující body:

- V případě přístroje PROFIBUS-DP/-PA je vždy nezbytné provést konfiguraci adresy. Platné adresy přístroje leží v rozsahu 0...125. Každou adresu je možné v síti PROFIBUS-DP/-PA použít pouze jednou. Pokud konfigurace adresy není správná, přístroj Master neidentifikujte. K inicializaci uvedení do provozu a k servisním účelům se používá adresa 126.
- Všechny přístroje při výstupu z výrobního závodu mají adresu 126 a adresování softwaru.

Adresování místním ovládání \rightarrow strana 81

Adresování miniaturními spínači



Varování!

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Nezakryté díly konstrukce jsou pod nebezpečným dotykovým napětím. Před odstraněním krytu se ujistěte, že je napájení vypnuté.

- 1. Odstraňte šrouby a otevřete sklápěcí kryt (a) skříně.
- 2. Odstraňte šrouby, které zabezpečují modul elektroniky (b). Potom modul elektroniky posuňte nahoru a vysuňte ho co možná nejdále ven ze skříně určené k montáži na stěnu.
- 3. Konektor plochého kabelu (c) vytáhněte ze zobrazovacího modulu.
- 4. Uvolněním šroubů odstraňte kryt (d) z prostoru elektroniky.
- 5. Odstraňte desku I/O (e):
 - Do příslušného otvoru vložte tenký hrot a desku vytáhněte z držáku.
- 6. K nastavení polohy miniaturních spínačů na desce I/O použijte špičatý předmět.
- 7. Montáž se provádí v opačném pořadí.



Obr. 57: Adresování použitím miniaturních spínačů na desce I/O

- A = miniaturní spínače č. 1-7 k definici adresy Bus (zobrazení: 1 + 16 + 32 = 49)
- B = miniaturní spínač č. 8 pro režim adresy (typ adresování):
 - VYP = adresování softwaru místním displem (nastavení z výrobního závodu)
 - ZAP = adresování softwaru miniaturními spínači č. 1–7

6 Uvedení do provozu

6.1 Kontrola funkce

Před uvedením měřicího místa do provozu se ujistěte, že byly provedeny všechny konečné kontroly:

- Seznam "Kontrola montáže" → strana 36
- Seznam "Kontrola připojení" → strana 49



- Poznámka!
- Technické údaje rozhraní PROFIBUS je nutné dodržet podle IEC 61158-2 (model FISCO).
- Napětí Bus 9 ... 32 V a příkon přístroje 11 mA je možné zkontrolovat normálním univerzálním měřicím přístrojem.
- Diodou LED na desce I/O (viz strana 74) je možné provést jednoduchou kontrolu funkce na komunikaci Fieldbus v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Zapnutí měřicího přístroje

Pokud byly úspěšně provedeny kontroly funkce, je čas zapnout napájecí napětí. Přístroj je nyní připravený k provozu.

Měřicí přístroj po zapnutí provádí celou řadu interních testů. Během tohoto procesu se na místním displeji zobrazuje posloupnost následujích hlášení:



Normální režim měření probíhá po ukončení spuštění. Na displeji se zobrazuje měřená hodnota a/nebo stavové veličiny (VÝCHOZÍ pozice).



Poznámka!

Pokud spuštění přístroje není úspěšné, zobrazuje přístroj chybové hlášení, které indikuje příčinu závady.

6.2 Uvedení do provozu místním displejem

6.2.1 Rychlé nastavení "Montáž senzorů"

Použijte "Rychlé nastavení" k určení vzdálenosti senzorů, která je nutná pro montáž senzorů.



F06-93xxxxx-19-xx-xx-en-002

Obr. 58: Menu rychlé nastavení "Montáž senzorů" Další pokyny $\bigcirc - \oslash$: viz následující strana



Poznámka!

Pokud během dotazu stisknete kombinaci tlačítek ESC, vrací se displej do buňky NASTAVENÍ SENZORU (1001).

1

Výběr systémových jednotek ovlivňuje pouze funkce JEDNOTKA TEPLOTY (0422), JEDNOTKA DÉLKY (0424) a JEDNOTKA RYCHLOSTI (0425).

2

Pokud je vybrané měřicí místo, u kterého je již spuštěné rychlé nastavení, pak se předešlé hodnoty přepisují.

3

Během každého cyklu je možné vybrat všechny možnosti. Pokud během cyklu byla již nastavení provedená, tak se tato nastavení přepisují.

4

VÝBĚR "ANO": V příslušné funkci potvrzení hodnoty měřené během rychlého nastavení. VÝBĚR "NE": Vyřazení měření a zůstává zachovaná původní hodnota.

5

Funkce POZICE SENZORŮ (6884) se zobrazí pouze v případě, že je ve funkci MĚŘENÍ nastavená volba PŘÍLOŽNÉ PROVEDENÍ a počet příčných drah signálu ve funkci KONFIGURACE SENZORŮ (6882) je 2 event. 4.

6

Funkce DÉLKA LANKA (6885) se zobrazí jen v případě, že je ve funkci MĚŘENÍ vybraná volba PŘÍLOŽNÉ PROVEDENÍ a počet příčných drah signálu ve funkci KONFIGURACE SENZORŮ (6882) je 1 event. 3.

\bigcirc

Funkce DÉLKA OBLOUKU (6887) se zobrazí jen v případě, když je ve funkci MĚŘENÍ nastavená volba VESTAVNÉ a ve funkci KONFIGURACE SENZORŮ (6882) volba 2 MĚŘICÍ DRÁHY.

6.2.2 Rychlé nastavení "Uvedení do provozu"

Pokud je přístroj vybavený místním displejem, je možné konfiguraci všech důležitých parametrů přístroje pro standardní režim měření provést rychle a jednoduše přes menu rychlé nastavení "Uvedení do provozu" (obr. 59).

Pokud přístroj nemá místní displej, je nutné provést konfiguraci jednotlivých parametrů a funkcí konfiguračním programem Commuwin II (viz strana 65).



Obr. 59: Rychlé nastavení "Uvedení do provozu" (jen místním displejem)

6.2.3 Uvedení do provozu místním displejem

Poznámka!

Před změnou funkcí přístroje, číselných hodnot nebo nastavení z výrobního závodu musíte zadat číselný kód (nastavení z výrobního závodu: 93) \rightarrow strana 56.

Postupně je nutné provést následující kroky:

- 1. Zkontrolujte ochranu zápisu hardwaru: ZÁKLADNÍ FUNKCE (G) → PROFIBUS-DP/-PA (GBA/GCA) → KONFIGURACE (610) → OCHRANA ZÁPISU (ochrana zápisu, 6102)
- Zadejte název měřicího místa: ZÁKLADNÍ FUNKCE (G) → PROFIBUS-DP/-PA (GBA/GCA)→ KONFIGURACE (610) → NÁZEV MĚŘICÍHO MÍSTA (6100)
- 3. Přiřaďte adresu Bus, pokud toto již neproběhlo přes odpovídající miniaturní spínače (viz strana 75):

ZÁKLADNÍ FUNKCE (G) \rightarrow PROFIBUS-DP/-PA (GBA/GCA)

- \rightarrow KONFIGURACE (610) \rightarrow ADRESA BUS (6101)
- 4. Vyberte systémovou jednotku:
 - Přes skupinu "Systémová jednotka": MĚŘENÉ VELIČINY (A) → SYSTÉMOVÉ JEDNOTKY (ACA) → KONFIGURACE (040) → JEDNOTKA OBJEMOVÉHO PRŮTOKU (0402)
 → JEDNOTKA OBJEMU (0403)
 - Nastavená systémová jednotka v automatizovaném systému je efektivní po aktivaci NASTAVENÍ JEDNOTKY BUS: ZÁKLADNÍ FUNKCE (G) → PROFIBUS-DP/-PA (GBA/GCA) → OVLÁDÁNÍ (614) → NASTAVENÍ JEDNOTKY BUS (6141)

🔊 Poznámka!

- Konfiguraci technických jednotek sumárních čítačů je nutné provést odděleně podle bodu 5.
- Měřené hodnoty v systémových jednotkách se přenášejí do automatizovaného systému cyklickou výměnou dat popsanou na straně 95. Pokud se systémová jednotka měřené hodnoty mění přes místní displej, nedojde k bezprostřednímu ovlivnění výstupu bloku analogový vstup, a proto nedojde ani k ovlivnění měřené hodnoty, která se přenáší do automatizovaného systému.

Upravená systémová jednotka měřené hodnoty se do automatizovaného systému přenáší jen po aktivaci funkce "NASTAVENÍ JEDNOTKY BUS" v bloku ZÁKLADNÍ FUNKCE (G) → PROFIBUS-DP/-PA (GBA/GCA) → OVLÁDÁNÍ (614) → NASTAVENÍ JEDNOTKY BUS (6141).

5. Konfigurace sumárních čítačů 1–3:

Prosonic Flow 93 má 3 sumární čítače. Následující popis uvádí příklad pro sumární čítač 1.

- Vyberte procesní veličinu např. OBJEMOVÝ PRŮTOK K1: ZÁKLADNÍ FUNKCE (G) \rightarrow
- PROFIBUS-DP/-PA (GBA/GCA) \rightarrow SUMÁRNÍ ČÍTAČ (613) \rightarrow MĚŘICÍ MÍSTO (6133) Zadejte požadované jednotky sumárního čítače:
- ZÁKLADNÍ FUNKCE (G) \rightarrow PROFIBUS-DP/-PA (GBA/GCA) \rightarrow SUMÁRNÍ ČÍTAČ (613) \rightarrow JEDNOTKA SUMÁRNÍHO ČÍTAČE (6134)
- Proveďte konfiguraci stavu sumárního čítače např. pro součet:
 ZÁKLADNÍ FUNKCE (G) → PROFIBUS-DP/-PA (GBA/GCA) → SUMÁRNÍ ČÍTAČ
 (613) → NASTAVENÍ SUMÁRNÍHO ČÍTAČE (6135)
- Proveďte konfiguraci režimu sumárního čítače např. pro bilanci: ZÁKLADNÍ FUNKCE (G) → PROFIBUS-DP/-PA (GBA/GCA) → SUMÁRNÍ ČÍTAČ (613) → REŽIM SUMÁRNÍHO ČÍTAČE (6137)
- 6. Vyberte soubor GSD:
 - ZÁKLADNÍ FUNKCE (G) \rightarrow PROFIBUS-DP/-PA (GBA/GCA) \rightarrow OVLÁDÁNÍ (614) \rightarrow VÝBĚR GSD (6140)

6.3 Uvedení do provozu konfiguračním programem

6.3.1 Montáž senzoru

K montáži senzorů nemají různé konfigurační a obslužné programy (jako jsou Commuwin II, FieldTool atd.) menu "Rychlé nastavení" vhodné pro místní ovládání.

K určení příslušných hodnot vzdálenosti senzorů, délky lanka atd. jsou k dispozici jiné metody (viz tabulka). Postup je podrobně zobrazený \rightarrow na straně 83.

Typ senzoru	Požadované hodnoty pro montáž senzoru	Konfigurační pro- gram PROFIBUS 1)	Místní displej ²⁾	FieldTool ³⁾	Aplikátor ⁴⁾
	Pozice senzoru	Х	Х	Х	Х
Příložné provedení	Délka lanka	Х	Х	Х	Х
	Vzdálenost senzorů	Х	Х	Х	Х
	Vzdálenost senzorů	Х	Х	Х	Х
Vestavné provedení	Délka oblouku	Х	Х	Х	Х
-	Délka měřicí dráhy	Х	Х	Х	Х

- ¹⁾ Předpoklady určení hodnot konfiguračním programem PROFIBUS (viz strana 83):
 - Instalace převodníku (viz strana 34)
 - Připojení převodníku k napájení (viz strana 44)
 - Uvedení rozhraní PROFIBUS do provozu (viz strana 89)
- 2) Předpoklady určení hodnot místním displejem pomocí rychlého nastavení "Senzor" (viz strana 78):
 - Instalace převodníku (viz strana 34)
 - Připojení převodníku k napájení (viz strana 44)
- 3) FieldTool je konfigurační a servisní software pro polní průtokoměry. Předpoklady určení hodnot přes FieldTool:
 - Instalace převodníku (viz strana 78)
 - Připojení převodníku k napájení (viz strana 44)
 - Instalace konfiguračního a servisního software "FieldTool" do notebooku /PC
 - Připojení notebooku/PC a přístroje přes servisní rozhraní FXA 193 (viz strana 45)
- Aplikátor je software k výběru a konfiguraci průtokoměrů. Požadované hodnoty je možné určit bez předchozího připojení k převodníku.

"Aplikátor" si můžete stáhnout z internetu (\rightarrow www.applicator.com) nebo objednat na CD-ROM k instalaci na místní PC.

Postup (určení dat k montáži senzoru)

Následující tabulky ve správném pořadí můžete použít k výběru a konfiguraci funkcí potřebných k montáži senzorů:

- Montáž senzorů "příložné provedení" → strana 83
- Montáž senzorů "vestavné provedení" → strana 85
- Měření "Rychlosti zvuku v kapalině" (jen příložného provedení) → strana 86
- Měření "Rychlosti zvuku v trubce"(jen příložné provedení) → strana 87
 - Měření "Tloušťky stěny" (jen příložné provedení) \rightarrow strana 88



Poznámka!

- Před změnou nebo aktivací parametrů je nutné zadat platný přístupový kód. Kód (nastavení z výrobního závodu = 93) se zadává příslušnou buňkou matice. Tou je pro Commuwin II V2H0.
- Commuwin II: K výběru různých dílčích matic potřebných ke konfiguraci můžete použít buňku matice VAH5.

Montáž senzoru "Příložn	é provedení"		
Postup	Místní displej (Rychlé nastavení)	FieldTool	Commuwin II
Výběr– Vstup – Zobrazení	▼	▼	▼

•	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → DATA SENZORU K1/K2 → PARAMETRY SENZORU	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → DATA SENZORU K1/K2 → PARAMETRY SENZORU	Specifický přenosový blok výrobce "PROSONIC 93 PBUS": → DATA SENZORU (VAH5) → PARAMETRY SENZORU K1/K2
Typ měření	MĚŘENÍ (6880)	MĚŘENÍ	MĚŘENÍ K1 (V3H0)/K2 (V6H0)
Typ senzoru	TYP SENZORU (6881)	TYP SENZORU	TYP SENZORUK1 (V3H1) TYP SENZORU K2 (V6H1)
Konfigurace senzoru	KONFIGURACE SENZORU (6882)	KONFIGURACE SENZORU	KONFIG. SENZORU K1 (V3H2) Konfig. Senzoru k2 (V6H2)
▼	→ZÁKLADNÍ FUNKCE → PROCESNÍ PARAMETRY K1/K2 → DATA TRUBKY	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → PROCESNÍ PARAMETRY K1/K2 → DATA TRUBKY	Specifický přenosový blok výrobce "PROSONIC 93 PBUS": → DE. MATICE K1/2 (VAH5) → DATA TRUBKY K1/K2
Výběr standardu trubky	STANDARD TRUBKY (6520)	STANDARD TRUBKY	STANDARD TRUBKY K1/K2 (V4H0)
Jmenovitý průměr trubky	JMENOVITÝ PRŮMĚR (6521)	JMENOVITÝ PRŮMĚR	JMENOVITÝ PRŮMĚR K1/K2 (V4H1)
Materiál trubky	MATERIÁL TRUBKY (6522)	MATERIÁL TRUBKY	MATERIÁL TRUBKY K1/K2 (V4H2)
Rychlost zvuku v trubce	RYCHLOST ZVUKU V TRUBCE (6524)	RYCHLOST ZVUKU V TRUBCE	RYCHLOST ZVUKU V TRUBCE K1/K2 (V4H4)
Obvod trubky	OBVOD (6525)	OBVOD	OBVOD K1/K2 (V4H5)
Průměr trubky	PRŮMĚR TRUBKY (6526)	PRŮMĚR TRUBKY	PRŮMĚR TRUBKY K1/K2 (V4H6)
Tloušťka stěny	TLOUŠŤKA STĚNY (6527)	TLOUŠŤKA STĚNY	TLOUŠŤKA STĚNY K1/K2 (V4H7)
Materiál výstelky	MATERIÁL VÝSTELKY (6528)	MATERIÁL VÝSTELKY	MATERIÁL VÝSTELKY K1/K2 (V4H8)

Rychlost zvuku ve výstelce	RYCHL. ZVUKU VE VÝSTELCE (6529)	RYCHL. ZVUKU VE VÝSTELCE	\rightarrow NASTAVENÍ/TRUBKA K1/K2
			RYCHL. ZVUKU VE VÝSTELCE K1/K2 (V5H1)
Tloušťka výstelky	TLOUŠŤKA VÝSTELKY (6530)	TLOUŠŤKA VÝSTELKY	TLOUŠŤKA VÝSTELKY K1/K2 (V5H2)
▼	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → PROCESNÍ PARAM. K1/K2 → DATA KAPALINY	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → PROCESNÍ PARAM. K1/K2 → DATA KAPALINY	ightarrow Data Kapaliny K1/K2
Kapalina v trubce	KAPALINA (6540)	KAPALINA	KAPALINA K1/K2 (V9H0)
Teplota kapaliny	TEPLOTA (6541)	TEPLOTA	TEPLOTA K1/K2 (V9H1)
Rychlost zvuku v kapalině	RYCHL. ZVUKU V KAPALINĚ (6542)	RYCHLOST ZVUKU V KAPALINĚ	RYCHLOST ZVUKU K1/K2 (V9H2)
•	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → DATA SENZORU K1/K2 → PARAMETRY SENZORU	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → DATA SENZORU K1/K2 → Parametry Senzoru	Specifický přenosový blok výrobce "PROSONIC 93 PBUS": → DATA SENZORU (VAH5) → PARAMETRY SENZORU K1/K2
Zobrazení pozice senzoru (pro montáž senzoru)	POZICE SENZORU (6884)	POZICE SENZORU	POZICE SENZORU K1 (V3H4) POZICE SENZORU K2 (V6H4)
Zobrazení délky lanka (pro montáž senzoru)	DÉLKA LANKA (6885)	DÉLKA LANKA	DÉLKA LANKA K1 (V3H5) DÉLKA LANKA K2 (V6H5)
Zobrazení vzdálenosti senzorů (pro montáž senzoru)	VZDÁLENOST SENZORŮ (6886)	VZDÁLENOST SENZORŮ	VZDÁLENOST SENZORŮ K1 (V3H6) VZDÁLENOST SENZORŮ K2 (V6H6)

🐑 Poznámka:

Podrobný popis všech funkcí naleznete v Příručce "Popis funkcí přístroje", která tvoří zvláštní část tohoto Provozního návodu!
Provedení rychlého nastavení "Montáž senzorů" místním displejem je popsaný na straně 78.

Montáž senzoru "Vestavi	né provedení"		
Postup Výběr – Vstup – Zobrazení	Místní displej (Rychlé nastavení) ▼	FieldTool ▼	Commuwin II ▼
•	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → DATA SENZORU K1/K2 → PARAMETRY SENZORU	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → DATA SENZORU K1/K2 → PARAMETRY SENZORU	Specifický přenosový blok výrobce "PROSONIC 93 PBUS": → DATA SENZORU (VAH5) → PARAMETRY SENZORU K1/K2
Typ měření	MĚŘENÍ (6880)	MĚŘENÍ	MĚŘENÍ K1 (V3H0)/K2 (V6H0)
Typ senzoru	TYP SENZORU (6881)	TYP SENZORU	TYP SENZORU K1 (V3H1) TYP SENZORU K2 (V6H1)
Konfigurace senzoru	KONFIGURACE SENZORU (6882)	KONFIGURACE SENZORU	KONFIG. SENZORU K1 (V3H2) Konfig. Senzoru K2 (V6H2)
•	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → PROCESNÍ PAR. K1/K2 → DATA TRUBKY	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → Procesní par. K1/K2 → Data trubky	Specifický přenosový blok výrobce "PROSONIC 93 PBUS": → DE. MATICE K1/2 (VAH5) → DATA TRUBKY K1/K2
Výběr standardu trubky	STANDARD TRUBKY (6520)	STANDARD TRUBKY	STANDARD TRUBKY K1/K2 (V4H0)
Jmenovitý průměr trubky	JMENOVITÝ PRŮMĚR (6521)	JMENOVITÝ PRŮMĚR	JMENOVITÝ PRŮMĚR K1/K2 (V4H1)
Obvod trubky	OBVOD (6525)	OBVOD	OBVOD K1/K2 (V4H5)
Průměr trubky	PRŮMĚR TRUBKY (6526)	PRŮMĚR TRUBKY	PRŮMĚR TRUBKY K1/K2 (V4H6)
Tloušťka stěny	TLOUŠŤKA STĚNY (6527)	TLOUŠŤKA STĚNY	TLOUŠŤKA STĚNY K1/K2 (V4H7)
•	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → DATA SENZORU K1/K2 → PARAMETRY SENZORU	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → DATA SENZORU K1/K2 → PARAMETRY SENZORU	Specifický přenosový blok výrobce "PROSONIC 93 PBUS": → DATA SENZORU (VAH5) → PARAMETRY SENZORU K1/K2
Zobrazení vzdálenosti senzorů (pro montáž senzoru)	VZDÁLENOST SENZORŮ (6886)	VZDÁLENOST SENZORŮ	VZDÁLENOST SENZORŮ K1 (V3H6) VZDÁLENOST SENZORŮ K2 (V6H6)
Zobrazení délky oblouku (pro montáž senzoru)	DÉLKA OBLOUKU (6887)	DÉLKA OBLOUKU	DÉLKA OBLOUKU K1 (V3H7) Délka oblouku k2 (V6H7)
Zobrazení délky měřicí dráhy (pro montáž senzoru)	DÉLKA MĚŘICÍ DRÁHY (6888)	DÉLKA MĚŘICÍ DRÁHY	DÉLKA MĚŘICÍ DRÁHY K1 (V3H8) DÉLKA MĚŘICÍ DRÁHY K2 (V6H8)

🕙 Poznámka:

Podrobný popis všech funkcí naleznete v Příručce "Popis funkcí přístroje", která tvoří zvláštní část tohoto Provozního návodu!
Provedení rychlého nastavení "Montáž senzorů" místním displejem je popsaný na staně 78.

Měření "Rychlosti zvuku v kapalině" (jen příložné provedení)				
Postup Výběr – Vstup – Zobrazení	Místní displej (Rychlé nastavení) ▼	FieldTool ▼	Commuwin II ▼	
•	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → DATA SENZORU K1/K2 → Parametry Senzoru	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → DATA SENZORU K1/K2 → Parametry Senzoru	Specifický přenosový blok výrobce "PROSONIC 93 PBUS": → DATA SENZORU (VAH5) → PARAMETRY SENZORU K1/K2	
Typ měření	MĚŘENÍ (6880)	MĚŘENÍ	MĚŘENÍ K1 (V3H0)/K2 (V6H0)	
Typ senzoru	TYP SENZORU (6881)	TYP SENZORU	TYP SENZORU K1 (V3H1) TYP SENZORU K2 (V6H1)	
Konfigurace senzoru	KONFIGURACE SENZORU (6882)	KONFIGURACE SENZORU	KONFIG. SENZORU K1 (V3H2) KONFIG. SENZORU K2 (V6H2)	
•	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → PROCESNÍ PARAMETRY K1/K2 → DATA TRUBKY	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → PROCESNÍ PARAMETRY K1/K2 → DATA TRUBKY	Specifický přenosový blok výrobce "PROSONIC 93 PBUS": → DE. MATICE K1/K2 (VAH5) → DATA TRUBKY K1/K2	
Výběr standardu trubky	STANDARD TRUBKY (6520)	STANDARD TRUBKY	STANDARD TRUBKY K1/K2 (V4H0)	
Jmenovitý průměr trubky	JMENOVITÝ PRŮMĚR (6521)	JMENOVITÝ PRŮMĚR	JMENOVITÝ PRŮMĚR K1/K2 (V4H1)	
Materiál trubky	MATERIÁL TRUBKY (6522)	MATERIÁL TRUBKY	MATERIÁL TRUBKY K1/K2 (V4H2)	
Rychlost zvuku v trubce	RYCHLOST ZVUKU V TRUBCE (6524)	RYCHLOST ZVUKU V TRUBCE	RYCHLOST ZVUKU V TRUBCE K1/K2 (V4H4)	
Obvod trubky	OBVOD (6525)	OBVOD	OBVOD K1/K2 (V4H5)	
Průměr trubky	PRŮMĚR TRUBKY (6526)	PRŮMĚR TRUBKY	PRŮMĚR TRUBKY K1/K2 (V4H6)	
Tloušťka stěny	TLOUŠŤKA STĚNY (6527)	TLOUŠŤKA STĚNY	TLOUŠŤKA STĚNY K1/K2 (V4H7)	
Materiál výstelky	MATERIÁL VÝSTELKY (6528)	MATERIÁL VÝSTELKY	MATERIÁL VÝSTELKY K1/K2 (V4H8)	
Rychlost zvuku ve výstelce	RYCHLOST ZVUKU VE VÝSTELCE	RYCHLOST ZVUKU VE VÝSTELKA	\rightarrow NASTAVENÍ/TRUBKA K1/K2	
	(0529)		RYCHLOST ZVUKU VE VÝSTELCE K1/K2 (V5H1)	
Tloušťka výstelky	TLOUŠŤKA VÝSTELKY (6530)	TLOUŠŤKA VÝSTELKY	TLOUŠŤKA VÝSTELKY K1/K2 (V5H2)	
•	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → PROCESNÍ PARAMETRY K1/K2 → DATA KAPALINY	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → PROCESNÍ PARAMETRY K1/K2 → DATA KAPALINY	→ DATA KAPALINY K1/K2	
Zobrazení rychloti zvuku v kapalině	RYCHLOST ZVUKU V KAPALINĚ (6542)	RYCHLOST ZVUKU V KAPALINĚ	RYCHLOST ZVUKU K1/K2 (V9H2)	

Doznámka:

Podrobný popis všech funkcí naleznete v Příručce "Popis funkcí přístroje", která tvoří zvláštní část tohoto Provozního návodu!
Provedení rychlého nastavení "Montáž senzorů" místním displejem je popsaný na staně 78.

Měření "Rychlosti zvuku	v trubce"(jen příložné provedo	ení)	
Postup	Místní displej (Rychlé nastavení)	FieldTool	Commuwin II
Výběr – Vstup – Zobrazení	▼	▼	▼

•	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → DATA SENZORU K1/K2 → PARAMETRY SENZORU	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → DATA SENZORU K1/K2 → PARAMETRY SENZORU	Specifický přenosový blok výrobce "PROSONIC 93 PBUS": → DATA SENZORU (VAH5) → PARAMETRY SENZORU K1/K2
Typ měření	MĚŘENÍ (6880)	MĚŘENÍ	MĚŘENÍ K1 (V3H0)/K2 (V6H0)
Typ senzoru	TYP SENZORU (6881)	TYP SENZORU	TYP SENZORU K1 (V3H1) TYP SENZORU K2 (V6H1)
•	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → PROCESNÍ PARAMETRY K1/K2 → DATA TRUBKY	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → PROCESNÍ PARAMETRY K1/K2 → Data Trubky	Specifický přenosový blok výrobce "PROSONIC 93 PBUS": → DE. MATICE K1/K2 (VAH5) → DATA TRUBKY K1/K2
Referenční hodnota tlouš ky	REFERENČNÍ HODNOTA (6523)	REFERENČNÍ HODNOTA	REFERENČNÍ HODNOTA (V4H3)
Rychlost zvuku v trubce	RYCHLOST ZVUKU V TRUBCE	RYCHLOST ZVUKU V TRUBCE	\rightarrow NASTAVENÍ/TRUBKA K1/K2
	(024)		RYCHLOST ZVUKU LONGI K1/K2 (V5H4)

▼

Zobrazení rychlosti zvuku v	RYCHLOST ZVUKU V TRUBCE	RYCHLOST ZVUKU V TRUBCE	RYCHLOST ZVUKU LONGI K1/K2
trubce	(6524)		(V5H6)

🕙 Poznámka:

Podrobný popis všech funkcí naleznete v příručce "Popis funkcí přístroje", která tvoří zvláštní část tohoto Provozního návodu!
Provedení rychlého nastavení "Montáž senzorů" místním displejem je popsaný na staně 78.

Měření "Tlouštky stěny"(jen příložné provedení)				
Postup Výběr – Vstup – Zobrazení	Místní displej (Rychlé nastavení) ▼	FieldTool ▼	Commuwin II ▼	
▼	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → DATA SENZORU K1/K2 → PARAMETRY SENZORU	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → DATA SENZORU K1/K2 → PARAMETRY SENZORU	Specifický přenosový blok výrobce PROSONIC 93 PBUS": → DATA SENZORU (VAH5) → PARAMETRY SENZORU K1/K2	
Typ měření	MĚŘENÍ (6880)	MĚŘENÍ	MĚŘENÍ K1 (V3H0)/K2 (V6H0)	
Typ senzoru	TYP SENZORU (6881)	TYP SENZORU	TYP SENZORU K1 (V3H1) TYP SENZORU K2 (V6H1)	
▼	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → PROCESNÍ PARAMETRY K1/K2 → DATA TRUBKY	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → PROCESNÍ PARAMETRY K1/K2 → DATA TRUBKY	Specifický přenosový blok výrobce "PROSONIC 93 PBUS": → DE. MATICE K1/2 (VAH5) → DATA TRUBKY K1/K2	
Materiál trubky	MATERIÁL TRUBKY (6522)	MATERIÁL TRUBKY	MATERIÁL TRUBKY K1/K2 (V4H2)	
Rychlost zvuku v trubce	RYCHLOST ZVUKU V TRUBCE (6524)	RYCHLOST ZVUKU V TRUBCE	RYCHLOST ZVUKU V TRUBCE K1/K2 (V4H4)	
Tlouš ka stěny	TLOUŠ KA STĚNY (6527)	····ELOUŠ KA STĚN	↓ NASTAVENÍ/TRUBKA K1/K2	
			TLOUŠ KA STĚNY K1/K2 (V4H7)	

▼

Zobrazení tlouš ky stěny	TLOUŠ KA STĚNY (6527)	TLOUŠ KA STĚNY	\rightarrow DATA TRUBKY K1/K2
			TLOUŠTKA STĚNY K1/K2 (V4H7)
 Poznámka: Podrobný popie učech funkcí pol 	orpoto u Dřímužoc "Donic funkcí nžíctro i	n. 1. letová tupěí sulážtní žást taboto Deousona	(ho pávodu)

Podrobný popis všech funkcí naleznete v Příručce "Popis funkcí přístroje", která tvoří zvláštní část tohoto Provozního návodu!
Provedení rychlého nastavení "Montáž senzorů" místním displejem je popsaný na staně 78.

6.3.2 Uvedení do provozu, konfigurace rozhraní BUS

Ovládání s Commuwin II je popsané v dokumentaci E+H BA 124F/00. Kroky 1–5 můžete provádět ve stejném pořadí, které je popsané v Kapitole 6.2.3 "Uvedení do provozu místním displejem".

Konfiguraci parametrů naleznete v matici ovládání Commuwin II ve specifické matici výrobce nebo v jednotlivých blocích profilů:

- Ve fyzikálním bloku \rightarrow strana 70
- Ve specifické zákaznické matici přístroje (pozice V6 a V7) → strana 65, 66
- V bloku analogový vstup \rightarrow strana 72
- V bloku sumární čítač (pozice V1) → strana 73
- 1. Parametrizace "Fyzikálního bloku":
 - Otevřete fyzikální blok.
 - V Prosonic 93 je deaktivovaná ochrana zápisu softwaru a hardwaru, takže máte přístup ke všech zaznamenaným parametrům. Tento stav zkontrolujte parametry OCHRANA ZÁPISU (V3H0, ochrana zápisu softwaru) a OCHRANA ZÁPISU HW (V3H1, ochrana zápisu hardwaru).
 - Zadejte název měřicího místa.
- Parametrizace specifických výrobních parametrů přenosového bloku "PROSONIC 93 PBUS": – Otevřete specifický přenosový blok výrobce "PROSONIC 93 PBUS".
 - Zadejte požadovaný název bloku (název měřicího místa). Nastavení z výrobního závodu: Bez názvu bloku (název měřicího místa)
 - Nyní proveďte konfiguraci specifických parametrů přístroje k měření průtoku.

🔊 Poznámka!

Pokud chcete provést konfiguraci ostatních specifických výrobních parametrů, můžete v buňce matice VAH5 vybrat další matice.

Respektujte skutečnost, že změny parametrů přístroje se aktivují teprve po zadání platného přístupového kódu. Přístupový kód je možné zadat v buňce matice V2H0 (nastavení z výrobního závodu: 93).

3. Parametrizace "Blok funkcí analogový vstup":

Prosonic Flow 93 má osm bloků funkce analogový vstup, ke kterým je možné podle potřeby přiřadit různé procesní veličiny (viz tabulka). Ty je možné vybrat použitím seznamu připojení. Následující popis platí např. pro analogový vstup blok 1.

- Zadejte požadovaný název analogového vstupu blok funkcí 1 (nastavení z výrobního závodu: ANALOGOVÝ VSTUP BLOK 1).
- Otevřete blok funkcí analogový vstup.
- K výběru procesní veličiny použijte parametry MĚŘICÍ MÍSTO (V8H5), které by se měly použít jako vstupní veličina algoritmu bloku funkcí (funkce normování a monitorování limitní hodnoty).

Možná jsou následující nastavení

MĚŘICÍ MÍSTO = 273 (objemový průtok měřicí místo 1)
MĚŘICÍ MÍSTO= 293 (rychlost zvuku měřicí místo 1)
MĚŘICÍ MÍSTO = 309 (rychlost průtoku měřicí místo 1)
MĚŘICÍ MÍSTO = 529 (objemový průtok měřicí místo 2)
MĚŘICÍ MÍSTO = 549 (rychlost zvuku měřicí místo 2)
MĚŘICÍ MÍSTO = 565 (rychlost průtoku měřicí místo 2)
MĚŘICÍ MÍSTO= 567 (průměrný objemový průtok)
MĚŘICÍ MÍSTO = 570 (průměrná rychlost zvuku)
MĚŘICÍ MÍSTO = 568 (součet objemového průtoku)

Měření "Tlouštky stěny"(jen příložné provedení)							
Postup Výběr – Vstup – Zobrazení	Místní displej (Rychlé nastavení) FieldTool ▼		Commuwin II ▼				
•	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → DATA SENZORU K1/K2 → PARAMETRY SENZORU	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → DATA SENZORU K1/K2 → PARAMETRY SENZORU	Specifický přenosový blok výrobce PROSONIC 93 PBUS": → DATA SENZORU (VAH5) → PARAMETRY SENZORU K1/K2				
Typ měření	MĚŘENÍ (6880)	MĚŘENÍ	MĚŘENÍ K1 (V3H0)/K2 (V6H0)				
Typ senzoru	TYP SENZORU (6881)	TYP SENZORU	TYP SENZORU K1 (V3H1) TYP SENZORU K2 (V6H1)				
•	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → PROCESNÍ PARAMETRY K1/K2 → DATA TRUBKY	→ ZÁKLADNÍ FUNKCE → PROCESNÍ PARAMETRY K1/K2 → DATA TRUBKY	Specifický přenosový blok výrobce "PROSONIC 93 PBUS": → DE. MATICE K1/2 (VAH5) → DATA TRUBKY K1/K2				
Materiál trubky	MATERIÁL TRUBKY (6522)	MATERIÁL TRUBKY	MATERIÁL TRUBKY K1/K2 (V4H2)				
Rychlost zvuku v trubce	RYCHLOST ZVUKU V TRUBCE (6524)	RYCHLOST ZVUKU V TRUBCE	RYCHLOST ZVUKU V TRUBCE K1/K2 (V4H4)				
Tlouš ka stěny	TLOUŠ KA STĚNY (6527)	····ELOUŠ KA STĚNJ · ·····	↓ NASTAVENÍ/TRUBKA K1/K2				
			TLOUŠ KA STĚNY K1/K2 (V4H7)				

▼

Zobrazení tlouš ky stěny	TLOUŠ KA STĚNY (6527)	TLOUŠ KA STĚNY	\rightarrow Data Trubky K1/K2	
			TLOUŠTKA STĚNY K1/K2 (V4H7)	
Doznámka:		• • • • • • • • • • • • • • • • • •		

Podrobný popis všech funkcí naleznete v Příručce "Popis funkcí přístroje", která tvoří zvláštní část tohoto Provozního návodu!
Provedení rychlého nastavení "Montáž senzorů" místním displejem je popsaný na staně 78.

6.3.3 Normování vstupní hodnoty

V bloku funkcí analogový vstup je možné vstupní hodnotu nebo vstupní rozsah normovat podle požadavků automatizace.

Příklad:

- Systémová jednotka v přenosovém bloku je m³/hod.
- Měřicí rozsah senzoru je 0...30 m³/hod.
- Výstupní rozsah automatizovaného systému by měl být 0 ... 100%.
- Měřená hodnota z přenosového bloku (vstupní hodnota) se lineárně renormuje přes vstupní normování PV_HODNOTA k požadovanému výstupnímu rozsahu VÝSTUP._HODNOTA.

Skupina parametrů PV_HODNOTA (viz Příručka "Popis funkcí přístroje") PV_HODNOTA_MIN $\rightarrow 0$ (V1H0) PV_HODNOTA_MAX (V1H1) $\rightarrow 30$

Skupina parametrů VÝSTUP. HODNOTA (viz Příručka "Popis funkcí přístroje") VÝSTUP_HODNOTA_ $\rightarrow 0$ MIN (V1H3) VÝSTUP_HODNOTA_ $\rightarrow 100$ MAX (V1H4) VÝSTUP_JEDNOTKA (V1H5) \rightarrow [%]

Z toho vyplývá, že např. u vstupní hodnoty 15 m 3 /hod vystupuje přes parametr VÝSTUP 50% hodnota.



Obr. 60: Normování vstupní hodnoty bloku funkcí analogový vstup



Poznámka!

"VÝSTUP._JEDNOTKA" nemá vliv na normování. Pro přehlednost by ale měla být tato jednotka nastavená.

6.4 Integrace systému

Po uvedení do provozu místním displejem nebo Master třídy 2 (Commuwin II) je přístroj připravený k integraci do systému. K integraci polních přístrojů do systému Bus vyžaduje systém PROFIBUS-DP popis parametrů přístroje např. výstupních dat, vstupních dat, dat formátu a podporované přenosové rychlosti.

Tato data jsou obsažená v tzv. souboru přístroje Master (soubor GSD), který má PROFIBUS-DP Master k dispozici během uvedení komunikačního systému do provozu.

Integrované mohou být i bitmapy přístroje, které se zobrazují jako symboly v sítovém stromu. Soubor Profile 3.0 Device Master (GSD) umožňuje výměnu polních přístrojů různých výrobců bez provedení rekonfigurace.

Všeobecně se rozlišují tři různé typy GSD (nastavení z výrobního závodu: specifický GSD výrobce):

Specifický GSD výrobce: Typ GSD zajištuje neomezenou funkci polního přístroje. Tak jsou k dispozici specifické procesní parametry a funkce přístroje.

Profil GSD: Tento profil GSD se liší počtem bloků analogového vstupu (AI) a principy měření. Pokud byla konfigurace systému provedena profily GSD, je možné provádět výměnu přístrojů různých dodavatelů. Vždy je ale nutné, aby cyklické procesní hodnoty následovaly ve stejném pořadí.

Příklad:

Prosonic Flow 93 podporuje Profile GSD PA039741.gsd (RS 485) nebo PA139741.gsd (IEC 61158-2). Tento profil GSD obsahuje dva bloky AI a jeden blok sumárního čítače. Bloky AI se přiřazují následujícím měřeným veličinám:

AI 1 = objemový průtok, AI 2 = rychlost zvuku měřicí místo 1.

Profil GSD (s více proměnnými) s ID č. 9760_{Hex}: Tento profil GSD obsahuje všechny bloky funkcí jako jsou AI, DO, DI.... Tento GSD Prosonic Flow 93 nepodporuje.

Poznámka!

- Před konfigurací je nutné rozhodnout, který GSD se má použít.
- Změnu konfigurace je možné provést místním displejem nebo konfiguračním programem (třída 2 Master). Konfigurace místním displejem → strana 81.

Prosonic Flow 93 podporuje následující soubory GSD:

Název přístroje	Specifické ID výrobce	ID Profile 3.0	Specifický GSD - výrobce
Prosonic Flow 93 PA PROFIBUS-PA	1530 (Hex)	9741 (Hex)	EH3_1530.gsd EH3X1530.gsd
(IEC 01158-2)	Profile 3.0 GSD	Typ souboru	Bitmapy
	PA139741.gsd	EH_1530.200 EH_1530_d.bmp/ EH_1530_n.bmp/ EH_1530_s.bmp/	
	Specifické ID výrobce	ID Profile 3.0	Specifický GSD - výrobce
Prosonic Flow 93 DP PROFIBUS-DP (RS 485)	1531 (Hex)	9741 (Hex)	EH3_1531.gsd EH3X1531.gsd
	Profile 3.0 GSD	Typ souboru	Bitmapy
	PA039741.gsd	EH_1531.200	EH_1531_d.bmp/.dib EH_1531_n.bmp/.dib EH_1531_s.bmp/.dib

Každému přístroji přidělí Profibus User Organisation (PNO) identifikační číslo. Od tohoto čísla se odvozuje označení souboru přístroje Master (GSD).

U Endress+Hauser toto identifikační číslo začíná identifikačním číslem výrobce 15xx.

Názvy GSD jsou u Endress+Hauser z důvodu jednoznačnosti a jednodušího přiřazení (kromě typů souborů) následující:

EH3_15xx	EH = Endress + Hauser 3 = Profile 3.0 _ = standardní identifikace 15xx = identifikační číslo
EH3x15xx	EH = Endress + Hauser 3 = Profile 3.0 x = rozšířená identifikace 15xx = identifikační číslo

Soubory GSD všech přístrojů Endress+Hauser je možné získat následujícím způsobem:

- přes Internet (Endress+Hauser) → http://www.endress.com (Výrobky → Procesní řešení → PROFIBUS → Soubory GSD)
- přes Internet (PNO) \rightarrow http://www.profibus.com (GSD library)
- na CD-ROM od Endress+Hauser: objednací číslo 50097200

Struktura souborů GSD Endress+Hauser

U polních přístrojů Endress+Hauser s rozhraním PROFIBUS jsou všechny soubory potřebné ke konfiguraci obsažené v jednom souboru. Po rozbalení má soubor následující strukturu:

- Provedení #xx je zde pro odpovídající provedení přístroje. Specifické bitmapy přístroje naleznete v seznamu "BMP" a "DIB". Využití závisí na aplikovaném konfiguračním softwaru.
- Soubory GSD jsou uložené v podseznamech "rozšířené" a "standardní", které naleznete ve složce "GSD". Informace o instalaci polních převodníků i dalších souvislostech v softwaru přístroje naleznete ve složce "Info". Před konfigurací si je, prosím, pečlivě přečtěte. Soubory s označením *.200 jsou uložené ve složce "TypDat".

Standardní a rozšířené formáty

Moduly některých souborů GSD se přenášení s rozšířenou identifikací (např. 0x42, 0x84, 0x08, 0x05). Tyto soubory GSD můžete nalézt ve složce "Rozšířené".

Všechny soubory GSD se standardní identifikací (např. 0x94) naleznete ve složce "Standardní". Při integraci polních převodníků by se soubory GSD s rozšířenou identifikací měly použít jako první. Pokud není integrace úspěšná, použijte standardní GSD. Tato rozlišování je výsledkem specifického zavedení do systémů Master.

Obsahy souborů z internetu a CD-ROM

- Všechny soubory GSD Endress+Hauser
- Typové soubory Endress+Hauser
- Soubory bitmap Endress+Hauser
- Pomocné informace k přístrojům

Práce se soubory GSD/typovými soubory

Do automatizovaného systému je nutné integrovat soubory GSD.

V závislosti na použitém softwaru je možné soubory GSD kopírovat do specifického seznamu programů nebo je funkcí importu načíst do databáze v konfiguračním softwaru.

Příklad 1:

V případě konfiguračního softwaru Siemens STEP 7 (Siemens PLC S7-300 / 400) se soubory kopírují do podseznamu ... $siemens \ step7 \ s7data \ gsd.$

Soubory GSD obsahují i soubory bitmap. Tyto soubory se používají k zobrazení měřicích míst ve formě obrázku. Soubory bitmap se ukládají do seznamu ... \ siemens \ step7\ s7data\nsbmp.

Příklad 2:

Pokud máte PLC Siemens S5, kde je sít PROFIBUS-DP konfigurovaná konfiguračním softwarem COM ET 200, musíte použít typové soubory (soubory x.200).

Pokud použijete jiný konfigurační software, kontaktujte příslušného výrobce PLC a zjistěte, který seznam máte použít.

Kompatibilita přístrojů Profile 2.0 a 3.0

Přístroje Profile 2.0 a 3.0 v jednom systému je možné provozovat na jednom DP Master s různými soubory GSD, protože cyklická data automatizovaného systému obou verzí Profile jsou kompatibilní.



Poznámka!

Většinou je možná i výměna přístroje Profile 2.0 za Profile 3.0 stejného typu bez nutnosti opakovat proces konfigurace.

To neplatí při výměně průtokoměru E+H Profile 2.0 za průtokoměr Profile 3.0. Funkce a název nové generace přístrojů PROline (Profile 3.0) se liší od funkce a názvu přístrojů Profile 2.0.

Z tohoto důvodu mají přístroje PROline (Profile 3.0) nová identifikační čísla a výměna přístroje tak vyžaduje rekonfiguraci automatizovaného systému.

6.4.1 Pravidelná výměna dat

Struktura pravidelného přenosu dat

U PROFIBUS-DP/-PA ovlivní pravidelný přenos analogových hodnot do automatizovaného systému délku 5 bytových bloků dat. Měřená hodnota se zobrazí v prvních 4 bytech ve formě čísel s pohyblivou desetinnou čárkou podle standardu IEEE 754 (viz IEEE číslo s pohyblivou desetinnou čárkou).

5 bytový blok obsahuje stavovovu informaci, která se týká měřené hodnoty zavedené podle specifikací Profile 3.0 (viz strana 92). Stav se zobrazuje na displeji přístroje (pokud je k dispozici), (viz strana 54).

Poznámka!

Přesný popis typů dat naleznete v seznamech pozice/rejstřík v Příručce "Popis funkcí přístroje".

IEEE číslo s pohyblivou desetinou čárkou

Převod hexadecimální hodnoty na číslo s pohyblivou desetinnou čárkou IEEE k detekci měřené hodnoty.

Měřené hodnoty se zobrazují v následujících číslicových formátech IEEE-754 a přenášejí se do třídy 1 Master.

	Byte n Byte n+1		Byte n+2		Byte n+3			
Bit 7	Bit 6	Bit 0	Bit 7	Bit 6	Bit 0	Bit 7	Bit 0	Bit 7 Bit 0
Ozn.	$2^7 2^6 2^5 2^4 2^5$	$2^3 2^2 2^1$	2 ⁰	2-1 2-2 2-	³ 2 ⁻⁴ 2 ⁻⁵ 2 ⁻⁶ 2 ⁻⁷	2-8 2-9 2-10 2-11 2	2 ⁻¹² 2 ⁻¹³ 2 ⁻¹⁴ 2 ⁻¹⁵	2-162-23
	Exponent			Mantisa	Ма	antisa	Mantisa	

Vzorec hodnoty = $(-1)^{\text{znak}} \star 2^{(\text{exponent } -127)} \star (1 + \text{mantisa})$

Příklad: 40 F0 00 00 hex= 0100 0000 1111 0000 0000 0000 0000 binární Hodnota = $(-1)^0 * 2^{(129-127)} * (1 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3})$ = 1 * 2² * (1 + 0.5 + 0.25 + 0.125) = 1 * 4 * 1.875 = 7.5

Model bloku

Procesní veličiny a řídicí bloky, které Prosonic Flow 93 přenáší během cyklické výměny dat, jsou následující:

Procesní veličiny	Zařazení do bloků Al
 Objemový průtok měřicí místo 1 Rychlost zvuku měřicí místo 1 Rychlost průtoku měřicí místo 1 Objemový průtok měřicí místo 2 Rychlost zvuku měřicí místo 2 Rychlost průtoku měřicí místo 2 Průměrný objemový průtok Průměrný rychlost průtoku Součet objemového průtoku Rozdíl objemového průtoku Průměrná rychlost průtoku 	Procesní veličiny, které je možné libobovolně zařadit do bloků funkcí analogový vstup AI 1AI 8.
 Sumární čítač 1–3 včetně řízení Hodnota zobrazení Řízení specifických funkcí výrobce 	Není možné zařadit do bloků funkce analogový vstup AI 1AI 8



Poznámka!

- Prosonic Flow 93 má osm bloků funkcí analogový vstup, do kterých je možné požadovaným způsobem zařadit různé procesní veličiny.
- Řízením sumárních čítačů je možné provést konfiguraci různých kombinací sumárních čítačů 1-3. Možná je konfigurace jen sumárních čítačů 1–3 nebo dodatečná integrace jednoho nebo dvou řídicích výstupních bytů např. z důvodu resetu sumárního čítače 1 nebo zastavení sčítání. Podrobné vysvětlení konfigurace je uvedené na straně 99.

Zobrazený model bloku (obr. 61) ukazuje, jaká vstupní a výstupní data poskytuje Prosonic Flow 93 k cyklické výměně dat.



Obr. 61: Model bloku Prosonic Flow 93 PROFIBUS-DP/-PA Profile 3.0

Vstupní data

Vstupní data jsou:

- Objemový průtok měřicí místo 1
- Rychlost zvuku měřicí místo 1
- Rychlost průtoku měřicí místo 1
- Objemový průtok měřicí místo 2
- Rychlost zvuku měřicí místo 2
- Rychlost průtoku měřicí místo 2
- Průměřný objemový průtok
- Průměrná rychlost zvuku
- Součet objemového průtoku
- Rozdíl objemového průtoku
- Průměrná rychlost průtoku
- Sumární čítač 1–3

Použití těchto procesních veličin umožňuje přenos aktuální měřené hodnoty do automatizovaného systému.

Přenost dat z Prosonic Flow 93 do automatizovaného systému

Konfiguraci zařazení procesních veličin do bloků funkcí analogový vstup je možné provést libovolně, přičemž pořadí bloků funkcí sumárních čítačů je stálé. Pokud adresování konfiguračním programem proběhne automaticky, mohou se číselné hodnoty vstupních a výstupních dat lišit od hodnot v následující tabulce.



Poznámka!

- Konfigurace v následující tabulce odpovídá konfiguraci z výrobního závodu, kterou je možné měnit v závislosti na procesu.
- Konfiguračním programem (třída 2 Master) je možné procesní veličiny zařadit do jednotlivých bloků funkcí analogový vstup především pomocí parametru V8H5 "měřicí místo" v matici "ANALOGOVÝ VSTUP 1...8".
- Systémová jednotka v následující tabulce odpovídá předem definovaným hodnotám, které se přenáší během cyklické výměny dat.
- Procesní veličiny je možné přiřadit jednotlivým sumárním čítačům 1–3 konfiguračním programem (třída 2 Master) nebo místním displejem, především parametry V8H5 "měřicí místo" v matici "SUMÁRNÍ ČÍTAČ 1...3".
- Přiřazení procesní veličiny/sumárních čítačů 1–3 je možné nastavit nezávisle na sobě.

Podrobnější popis parametrů "měřicí místo" je uvedený ve zvláštní příručce "Popis funkcí přístroje".

Do sumárních čítačů 1–3 je možné zařadit následující procesní veličiny:

Sumární čítač 1-3: zařazení procesních veličin				
Měřicí místo 1 = aktivní	Měřicí místo 1 + měřicí místo 2 = aktivní			
VYP MĚŘICÍ MÍSTO = 273 (objemový průtok měřicí místo 1)	$\label{eq:spherical_states} \begin{array}{l} \mbox{WP} \\ \mbox{MĚŘICÍ MÍSTO} = 273 \mbox{(objem. průtok měř. místo 1 v m^3)} \\ \mbox{MĚŘICÍ MÍSTO} = 529 \mbox{(objem. průtok měř. místo 2 v m^3)} \\ \mbox{MĚŘICÍ MÍSTO} = 567 \mbox{(průměrný objemový průtok v m^3)} \\ \mbox{MĚŘICÍ MÍSTO} = 568 \mbox{(součet objemového průtoku v m^3)} \\ \mbox{MĚŘICÍ MÍSTO} = 569 \mbox{(rozdíl objemového průtoku v m^3)} \end{array}$			
Nastavaní z výrohního závodu: obiamový průtok měčicí místo 1 ym^3				

Nastavení z výrobního závodu: objemový průtok měřicí místo 1 v m

Vstupní byte	Procesní parametry	Typ přístupu	Poznámka/Formát dat	Jednotka výrob. nastavení
0, 1, 2, 3	Objemový průtok K1 (Měřicí místo: 273)	číst	32-bitové číslo s pohyblivou desetinnou čárkou (IEEE-754) Zobrazení → strana 95	m ³ /hod
4	Stav objemový průtok K1	číst	Stav kódu → strana 108	-
5, 6, 7, 8	Rychlost zvuku K1 (Měřicí místo: 293)	číst	32-bitové číslo s pohyblivou desetinnou čárkou (IEEE-754) Zobrazení → strana 95	m/s
9	Stav rychlost zvuku CH1	číst	Stav kódu → strana108	-
10, 11, 12, 13	Rychlot průtoku K1 (Měřicí místo: 309)	číst	32-bitové číslo s pohyblivou desetinnou čárkou (IEEE-754) Zobrazení → strana 95	m/s
14	Stav rychlost průtoku K1	číst	Stav kódu → strana108	-
15, 16, 17, 18	Objemový průtok K2 (Měřicí místo: 529)	číst	32-bitové číslo s pohyblivou desetinnou čárkou (IEEE-754) Zobrazení → strana 95	m ³ /h
19	Stav objemový průtok K2	číst	Stav kódu → strana 108	-
20, 21, 22, 23	Rychlost zvuku K2 (Měřicí místo: 549)	číst	32-bitové číslo s pohyblivou desetinnou čárkou (IEEE-754) Zobrazení → strana 95	m/s
24	Stav rychlost zvuku K2	číst	Stav kódu → strana 108	-
25, 26, 27, 28	Rychlost průtoku K2 (Měřicí místo: 565)	číst	32-bitové číslo s pohyblivou desetinnou čárkou (IEEE-754) Zobrazení → strana 95	m/s
29	Stav rychlost průtoku K2	číst	Stav kódu → strana 108	-
30, 31, 32, 33	Průměrný objemový průtok (Měřicí místo: 567)	číst	32-bitové číslo s pohyblivou desetinnou čárkou (IEEE-754) Zobrazení → strana 95	m ³ /hod
34	Stav průměrný objemový průtok	číst	Stav kódu → strana 108	_
35, 36, 37, 38	Průměrná rychlost zvuku (Měřicí místo: 570)	číst	32-bitové číslo s pohyblivou desetinnou čárkou (IEEE-754) Zobrazení → strana 95	m/s
39	Stav průměrná rychlost zvuku	číst	Stav kódu → strana 108	-
-	Součet objemového průtoku (Měřicí místo: 568)	číst	32-bitové číslo s pohyblivou desetinnou čárkou (IEEE-754) Zobrazení → strana 95 Možnost libovolného zařazení!	m ³ /hod
_	Stav součet objemového průtoku	číst	Stav kódu → strana 108	_

Vstupní byte	Procesní parametry	Typ přístupu	Poznámka/Formát dat	Jednotka výrob. nastavení
-	Rozdíl objemového průtoku (Měřicí místo: 569)	číst	32-bitové číslo s pohyblivou desetinnou čárkou (IEEE-754) Zobrazení → strana 95 Možnost libovolného zařazení!	m ³ /hod
-	Stav rozdíl objemového průtoku	číst	Stav kódu → strana 108	_
-	Průměrná rychlost průtoku (Měřicí místo: 571)	číst	32-bitové číslo s pohyblivou desetinnou čárkou (IEEE-754) Zobrazení → strana 95 Možnost libovolného zařazení!	m/s
-	Stav rychlosti průtoku	číst	Stav kódu → strana 108	-
40, 41, 42, 43	Sumární čítač 1	číst	32–bitové číslo s pohyblivou desetinnou čárkou (IEEE-754) Zobrazení → strana 95	m ³
44	Sumární čítač 1 stav	číst	Stav kódu → strana 108	-
45, 46, 47, 48	Sumární čítač 2	číst	32-bitové číslo s pohyblivou desetinnou čárkou (IEEE-754) Zobrazení → strana 95	m ³
49	Sumární čítač 2 stav	číst	Stav kódu → strana108	-
50, 51, 52, 53	Sumární čítač 3	číst	32-bitové číslo s pohyblivou desetinnou čárkou (IEEE-754) Zobrazení → strana 95	m ³
54	Sumární čítač 3 stav	číst	Stav kódu → strana 108	-

Řízení veličin sumárních čítačů 1–3 (výstupní data)

Tyto funkce umožňují automatizovanému systému řízení sumárních čítačů 1–3. Řídit je možné: sčítání, reset, aktivaci předem definované hodnoty, bilanci, sčítání jen kladných průtoků, sčítání jen záporných průtoků a zastavení sčítání.

Přenost dat z automatizovaného systému do Prosonic Flow 93 (řízení sumárního čítače)

Výstupní byty	Procesní parametry	Typ přístupu	Poznámka/Řídicí veličiny	Jed. výrob. nastavení
0 2 4	SET_TOT 1 SET_TOT 2 SET_TOT 3	zápis zápis zápis	Následující řídicí veličiny sumárních čítačů 1 – 3 je možné zadat těmito parametry.	_
			Ridici veličiny pro NASTAVENI_TOT: 0: Sčítání 1: Reset sumárního čítače 2: Stávající sumární čítač	
1 3 5	MODE_TOT 1 MODE_TOT 2 MODE_TOT 3	zápis zápis zápis	 Řídicí veličiny pro REŽIM_TOT: 0: Bilance 1: Detekce jen kladných průtoků 2: Detekce jen záporných průtoků 3: Zastavení sčítání 	_



Poznámka!

- S každým přechodem výstupního bytu z jednoho bit vzoru na jiný bit vzor je možné provést "jedno" řízení cyklickou výměnou dat.
- Nastavit předem definovanou hodnotu sumárního čítače je možné jen místním ovládáním nebo třídou 2 Master!

Příklad NASTAVENÍ _TOT a REŽIM_TOT:

Pokud je řídicí veličina NASTAVENÍ _TOT nastavená na "1" (1 = reset sumárního čítače), nastaví se sumární čítač na "0". Hodnota sumárního čítače se nyní načítá od "0".

Pokud si sumární čítač zachová hodnotu "0", je nutné nastavit řídicí veličinu REŽIM_TOT na "3" (3 = STOP sčítání). Sumární čítač nyní sčítání zastaví. Řídicí veličinu NASTAVENÍ_TOT je možné později nastavit na "1" (1 = reset sumárního čítače).

Hodnota zobrazení výstupních dat

Hodnota zobrazení umožňuje přenos měřené hodnoty vypočítané automatizovaným systémem přímo do Prosonic Flow 93. Tato měřená hodnota je hodnotou zobrazení, kterou je možné přiřadit hlavnímu řádku, druhému řádku a informačnímu řádku místního displeje. Hodnota zobrazení obsahuje 4 bytovou měřenou hodnotu a 1 bytový stav. Stav se zobrazí jako OK, nejistý nebo špatný (viz strana 54).

Přenos dat z automatizovaného systému do Prosonic Flow 93 (hodnota zobrazení)

Výstupní byte	Procesní parametry	Typ přístupu	Poznámka/Formát dat	Jednotka výrobního nastavení
6, 7, 8, 9	Hodnota zobrazení	zápis	32-bitové číslo s pohyblivou desetinnou čárkou (IEEE-754) Zobrazení → strana 95	ao
10	Hodnota zobrazení stav	zápis	-	_

Poznámka!

Stav je možné zadat ručně a interpretovat podle stavu kódování ve specifikaci Profile 3.0.

Příklad:

Koncentraci v automatizovaném systému je možné vypočítat v % $f_{(teplota /hustota)}$. Stav teploty a hustoty se přenáší dvěma cyklickými měřenými hodnotami, a proto je možné ho zobrazit přímo na displeji včetně vypočítané koncentrace.

Řízení specifických veličin zákazníka (výstupní data)

Prosonic Flow 93 je schopný zpracovat řídicí veličiny (výstupní data) během cyklické výměny dat. Příkladem může být aktivace potlačení měřené hodnoty.

Následující tabulka zobrazuje řídicí veličiny (výstupní data), které je možné přenášet do Prosonic Flow 93.

Přenos dat z automatizovaného systému do Flow 93 (řízení)

Výstupní byte	Procesní parametry	Typ přístupu	Poznámka/Řídicí veličiny	Jednotka výrobního nastavení
11	Řídicí veličiny	zápis	Tento parametr je specifický zákaznický parametr a může zpracovat následující řídicí veličiny: Řídicí veličiny pro řízení: $0 \rightarrow 1$: Rezervováno $0 \rightarrow 2$: Potlačení měřené honoty K1 ZAP $0 \rightarrow 3$: Potlačení měřené hodnoty K1 VYP $0 \rightarrow 4$: Nastavení nulového bodu K1 $0 \rightarrow 5$: Rezervováno $0 \rightarrow 6$: Rezervováno $0 \rightarrow 6$: Rezervováno $0 \rightarrow 8$: Režim měření K1 (jednosměrný) $0 \rightarrow 9$: Režim měření K1 (dvousměrný) $0 \rightarrow 10-15$: Rezervováno $0 \rightarrow 16$: Potlačení měřené hodnoty K2 ZAP $0 \rightarrow 17$: Potlačení měřené hodnoty K2 VYP $0 \rightarrow 18$: Nastavení nulového bodu K2 $0 \rightarrow 19-21$: Rezervováno $0 \rightarrow 22$: Režim měření K2 (jednosměrný) $0 \rightarrow 22$: Režim měření K2 (dvousměrný)	_



Poznámka!

Každým přechodem výstupního bytu z "0" na jiný bit vzor je možné cyklickou výměnou dat provést řízení. Přechod z libovolného bit vzoru na "0" nemá žádný efekt.

Nastavení z výrobního závodu pro pravidelně měřené veličiny

Konfigurace následujících měřených veličin Prosonic Flow 93 se provádí ve výrobním závodě:

- Objemový průtok měřicí místo $1 \rightarrow AI 1$
- Rychlost zvuku měřicí místo 1 \rightarrow AI 2
- Rychlost průtoku měřicí místo $1 \rightarrow AI 3$
- Objemový průtok měřicí místo $2 \rightarrow AI 4$
- Rychlost zvuku měřicí místo $2 \rightarrow AI 5$
- Rychlost průtoku měřicí místo 2 → AI 6
- Průměrný objemový průtok \rightarrow AI 7
- Průměrná rychlost zvuku \rightarrow AI 8
- Sumární čítač 1 (s řízením NASTAVENÍ_TOT a REŽIM_TOT)
- Sumární čítač 2 (s řízením NASTAVENÍ_TOT a REŽIM_TOT)
- Sumární čítač 3 (s řízením NASTAVENÍ_TOT a REŽIM_TOT)
- Hodnota zobrazení
- Řízení (řídicí blok), specifické výrobce

Pokud nepotřebujete všechny měřené veličiny, můžete "PRÁZDNÝ MODUL "(0x00), který naleznete v souboru GSD, použít k deaktivaci jednotlivých měřených veličin použitím konfiguračního softwaru Master třídy 1. Příklady konfigurace \rightarrow strana 102.



Poznámka!

Aktivujte pouze bloky dat, které se mají zpracovat v automatizovaném systému. Tím se zlepší propustnost sítě PROFIBUS-DP/-PA.

K identifikaci komunikace Prosonic Flow 93 s automatizovaným systémem se na displeji zobrazí dvojitý symbol šipky (alternativní směr).



Pozor!

- Při konfigurace měřených veličin je nutné dodržet následující pořadí: AI 1...AI 8, sumární čítač 1–3, zobrazení hodnoty a řízení.
- Po konfiguraci procesních veličin v automatizovaném systému je nutné provést reset přístroje. Reset se provádí jedním ze dvou způsobů:
 - Místním displejem: VÝCHOZÍ POZICE → Blok J (MONITOROVÁNÍ) → Skupina JAA (SYSTÉM) → Skupina funkcí 804 (PROVOZ) → Funkce 8046 (RESET SYSTÉMU)
 - Commuwin II: Specifický přenosový blok výrobce (PROSONIC 93 PBUS) → Dílčí matice
 "Verze informace" → Funkce "RESET SYSTÉMU" (V0H2)
 - Vypněte a pak opět zapněte napájení.

Systémové jednotky

Měřené hodnoty se přenášejí do normování (systémové jednotky) způsobem popsaným v tabulce na straně 98, do automatizovaného systému cyklickou výměnou dat.

Pokud se systémová jednotka měřené veličiny mění místním displejem, nemá to bezprostřední vliv na výstup bloku AI (blok analogového vstupu), a proto nedochází k ovlivnění měřené hodnoty, která se přenáší do automatizovaného systému.

Změna normování (systémová jednotka) měřené hodnoty se do automatizovaného systému přenáší jen v případě aktivace funkce "NASTAVENÍ JEDNOTKY BUS" v bloku G (ZÁKLADNÍ FUNKCE)

→ Skupina GBA/GCA (PROFIBUS-DP/-PA) → Skupina funkcí 614 (PROVOZ) → Funkce 6141 (NASTAVENÍ JEDNOTKY BUS).

Tu je možné aktivovat i použitím Master třídy 2 (např. Commuwin II): Specifický přenosový blok výrobce (PROSONIC 93 PBUS) \rightarrow Dílčí matice "Matice přístroje K1/K2" \rightarrow Funkce "NASTAVENÍ JEDNOTKY BUS" (V6H2).

Příklady konfigurace

Konfigurace systému PROFIBUS-DP se běžně provádí následujícím způsobem:

- Polní přístroje (Prosonic Flow 93) určené ke konfiguraci se integrují do konfiguračního programu automatizovaného systému sítí PROFIBUS-DP. Používají se zde soubory GSD. Konfiguraci požadovaných měřených veličin je možné provést konfiguračním programem "offline" - bez připojení.
- 2. Nyní je nutné provést programování uživatelského programu automatizovaného systému. Na jedné straně jsou vstupní a výstupní data řízená v uživatelském programu a na druhé straně je umístění měřených veličin definované tak, že je možné je dále zpracovat. Konfigurační modul pomocné měřené hodnoty je možné použít v případě automatizovaných systémů, které nepodporují formát pohyblivé desetinné čárky IEEE-754. Event. je nutné změnit pořadí bytů (byte swapping) v závislosti na typu řízení dat v automatizovaném systému (malý nebo velký formát endian).
- 3. Pokud je konfigurace dokončená, je možné ji ve formě binárního souboru přenést do automatizovaného systému.
- 4. Nyní je možné systém zapnout. Automatizovaný systém zřídí připojení k přístrojům s konfigurací. Parametry přístroje, které jsou nutné k procesu měření, je možné nyní nastavit Master třídou 2 např. Commuwin II (viz strana 89).

6.4.2 Příklady konfigurace s konfig. HW Simatic S7

```
Příklad 1:
```

Úplná konfigurace specifickým souborem výrobce GSD.

and hearing peak	haitan Disfilana Zislaustars	Angight Future Fanctor Will	2					- 0 -
D 😂 🔓 😡	R S A		e					_101;
😑 (0) UF		PROFIBUS(1): DP-Mash	ersystem (1)	-		-	Erofi:	Standard
1 2 X2	PS 307 5A						IPC NC Regler Schaltg	<u>e</u> rate
4							Sensore	n N
4							SIMATI	C
	-			4			SIMOD	RIVE
Steckplatz	Baugruppe / DP-Kennung	Bestelnummer	E-Adresse	A-Adresse	Kommentar		SIMOV	BT
1	66	Al	256260				SIPOS	
2	66	Al	261265				Weitere	FELDGERÄTE
3	66		255270				📄 Alg	emein
5	66	AI	276 280				1/0	
6	66	Al	281285				Gat Gat	eway
7	66	Al	286290				E SPS	
8	66	Al	291295				H T	
9	193	SETTOT_MODETOT_TOTAL	296300	256257				PROMAG 53 PA
10	193	SETTOT_MODETOT_TOTAL	301305	258259			12	PROMASS 80 PA
11	193	SETTOT_MODETOT_TOTAL	306310	260261			王青	PROMASS 83 DP
12	130	DISPLAY_VALUE		262266			÷ 🚡	PROMASS 83 PA
13	6UA	LONINOL_BLOCK		U			E .	PROSONIC FLOW 90 PA
Pozice	I-3: AI obj	emový průtok K1, A	I rychlos	t zvuku K	1,		王皇	PROSONIC FLOW 93 PA
	AI ryc	hlost průtoku K1					- 19	
Pozice	1–6∙ ALobi	emový průtok K2 A	I rychlos	t zviikii K	2			EMPTY MODULE
1 02100	ΛI 1710	bloct průtoku K2		c D i unu i	,			AI
D				。 v ,			-	TOTAL
Pozice .	/-o: Al pru	merny ojemovy pru	tok, Al pi	rumerna	rycniost zvuku		-	SETTOT_TOTAL
Pozice 9	9: Sumái	rní čítač 1 + řízení (S	SETTOT,	MODET	OT)		-	SETTUT_MODETOT_TOTAL
Pozice 10: Sumární čítač 2 + řízení (SETTOT, MODETOT)								CONTROL PLOCK
Pozice 11: Sumární čítač 3 + řízení (SETTOT, MODETOT)							1	
Pozice 12: Hodnota zobrazení (DISPLAV VALUE)							12	
During	12. 110ullu		ZAI_VAL	юц С1-7	h		PROFI	BUS-DP-Slaves der SIMATIC S7
Pozice	13: Rizeni	CONTROL_BLOC	KJ, SPECII	ncke vyro	DCe		M7 und	C7 (dezentraler Aufbau)
1								

Tato forma konfigurace aktivuje všechny bloky dat, které Prosonic Flow 93 podporuje. Význam SETTOT - NASTAVENÍ TOT a MODETOT - REŽIM TOT je popsaný na straně 100.

Data konfigurace							
Délka byte (Vstup)	Délka byte (Výstup)	Bloky dat	Stav	Typ přístupu	GSD Označení bloku	GSD Rozšířená identifikace bloku	GSD Standardní identifikace bloku
04	_	Objemový průtok K1 + stav	aktivní	číst	AI	0x42, 0x84, 0x08, 0x05	0x94
59	_	Rychlost zvuku K1 + stav	aktivní	číst	AI	0x42, 0x84, 0x08, 0x05	0x94
1014	_	Rychlost průtoku K1 + stav	aktivní	číst	AI	0x42, 0x84, 0x08, 0x05	0x94
1519	_	Objemový průtok K2 + stav	aktivní	číst	AI	0x42, 0x84, 0x08, 0x05	0x94
2024	_	Rychlost zvuku K2 + stav	aktivní	číst	AI	0x42, 0x84, 0x08, 0x05	0x94
2529	_	Rychlost průtoku K2 + stav	aktivní	číst	AI	0x42, 0x84, 0x08, 0x05	0x94
3034	_	Průměrný objemový průtok + stav	aktivní	číst	AI	0x42, 0x84, 0x08, 0x05	0x94
3539	_	Průměrná rychlost zvuku + stav	aktivní	číst	AI	0x42, 0x84, 0x08, 0x05	0x94
4044	0 + 1	Sumární čítač 1 + stav + řízení	aktivní	číst + zápis	SETTOT_MODETOT_ TOTAL	0xC1, 0x81, 0x84, 0x85	0xC1, 0x81, 0x84, 0x85
4549	2 + 3	Sumární čítač 2 + stav + řízení	aktivní	číst + zápis	SETTOT_MODETOT_ TOTAL	0xC1, 0x81, 0x84, 0x85	0xC1, 0x81, 0x84, 0x85
5054	4 + 5	Sumární čítač 3 + stav + řízení	aktivní	číst + zápis	SETTOT_MODETOT_ TOTAL	0xC1, 0x81, 0x84, 0x85	0xC1, 0x81, 0x84, 0x85
_	610	Hodnota zobrazení	aktivní	zápis	DISPLAY_VALUE	0x82, 0x84, 0x08, 0x05	0xA4
-	11	Řídicí veličina	aktivní	zápis	CONTROL_BLOCK	0x20	0x20

Příklad 2:

Náhrada měřených veličin rezervovanými místy (PRÁZDNÝ_MODUL) použitím specifického souboru výrobce GSD:



Tato forma konfigurace aktivuje objemový průtok měřicí místo 1, sumární čítač 2 "bez řízení", sumární čítač 3 s řízením, hodnotu zobrazení a specifický řídicí blok výrobce. V tomto případě sumární čítač 2 "bez řízení" měřenou hodnotu pouze poskytuje, a proto ji není možné řídit. U sumárního čítače 2 není možné provést reset nebo ho zastavit.

Data konfigurace							
Délka bytů (Vstup)	Délka bytů (Výstup)	Bloky dat	Stav	Typ přístupu	GSD Označení bloku	GSD Rozšířená identifikace bloku	GSD Standardní identifikace bloku
04	_	Objemový průtok K1 + stav	aktivní	read	AI	0x42, 0x84, 0x08, 0x05	0x94
-	-	rezervované místo	neaktivní	-	EMPTY_MODULE	0x00	0x00
-	_	rezervované místo	neaktivní	-	EMPTY_MODULE	0x00	0x00
-	-	rezervované místo	neaktivní	-	EMPTY_MODULE	0x00	0x00
-	-	rezervované místo	neaktivní	-	EMPTY_MODULE	0x00	0x00
-	-	rezervované místo	neaktivní	-	EMPTY_MODULE	0x00	0x00
-	-	rezervované místo	neaktivní	-	EMPTY_MODULE	0x00	0x00
-	-	rezervované místo	neaktivní	-	EMPTY_MODULE	0x00	0x00
-	-	rezervované místo	neaktivní	-	EMPTY_MODULE	0x00	0x00
59	_	Sumární čítač 2 + stav	aktivní	číst	TOTAL	0x41, 0x84, 0x85	0x41, 0x84, 0x85
1014	0 + 1	Sumární čítač 3 + stav + řízení	aktivní	zápis + číst	SETTOT_MODETOT_ TOTAL	0xC1, 0x81, 0x84, 0x85	0xC1, 0x81, 0x84, 0x85
_	26	Hodnota zobrazení	aktivní	zápis	DISPLAY_VALUE	0x82, 0x84, 0x08, 0x05	0xA4
-	7	Řídicí veličina	aktivní	zápis	CONTROL_BLOCK	0x20	0x20

F06-93PBxxxx-20-xx-xx-002

Příklad 3:

Konfigurace měřených veličin bez rezervovaných míst (EMPTY_MODULE) použitím specifického souboru výrobce GSD.



Tato konfigurace přenáší objemový průtok měřicího místa 1 a rychlost zvuku měřícího místa 1.



Poznámka!

Pokud nepotřebujete další měřené veličiny, rezervovaná místa není nutné použít. To platí jen v případě, že nedošlo k použití specifických řízení výrobce.

Data konfigurace								
Délka byte (Vstup)	Délka byte (Výstup)	Bloky dat	Stav	Typ přístupu	GSD Označení bloku	GSD Rozšířené označení bloku	GSD Standardní označení bloku	
04	_	Objemový průtok K1 + stav	aktivní	číst	AI	0x42, 0x84, 0x08, 0x05	0x94	
59	-	Rychlost zvuku K1 + stav	aktivní	číst	AI	0x42, 0x84, 0x08, 0x05	0x94	

F06-93PBxxxx-20-xx-xx-xx-003

F06-93PBxxxx-20-xx-xx-xx-004

Příklad 4:

Úplná konfigurace souborů Profile GSD PA039741.gsd (RS 485) a PA139741.gsd (IEC 61158-2)

W Konfig - [SIMATIC 400(1) (Konfiguration) GSD-Test]	_ 8 ×
🕅 <u>S</u> tation <u>B</u> earbeiten <u>E</u> infügen Zielsystem <u>A</u> nsicht E <u>x</u> tras <u>F</u> enster <u>H</u> ilfe	_ 8 ×
Image:	
infügen möglich	, And

Tato konfigurace přenáší objemový průtok měřicí místa 1, rychlost zvuku měřicího místa 1 a sumární čítač 1 + řízení.

Data konfigurace							
Délka byte (Vstup)	Délka byte (Výstup)	Bloky dat	Stav	Typ přístupu	GSD Označení bloku	GSD Rozšířená identifikace bloku	GSD Standardní identifikce bloku
04	_	Objemový průtok K1 + stav	aktivní	číst	AI	_	0x94
59	_	Rychlost zvuku K1 + stav	aktivní	číst	AI	_	0x94
1014	01	Sumární čítač 1 + stav + řízení	aktivní	číst + zápis	SETTOT_MODETOT_ TOTAL	_	0xC1, 0x81, 0x84, 0x85



Poznámka!

Není rozdíl mezi identifikačním číslem bloku obou souborů Profile GSD PA039741.gsd (RS 485) a PA139741.gsd (IEC 61158-2).

Je zde ale rozdíl v podporovaných přenosových rychlostech a v intervalu – Min_Slave_Interval – min. interval pomocného zařízení.

Stavové kódy

Stavové kódy, které podporují bloky AI (analogový vstup), TOT (sumární čítač 1...3) a hodnota zobrazení jsou k dispozici v následující tabulce.

Kódování stavu odpovídá V 3.0 "PROFIBUS-PA Profile for Process Control Devices - General Requirements":

Stavový kód	Význam	Stav přístroje	Limity
0x1C 0x1D 0x1E 0x1F	mimo provoz	špatný	OK LOW_LIM HIG_LIM CONST
0x10 0x11 0x12	závada senzoru pod limitem senzoru nad limitem senzoru	špatný	NO_LIMIT LOW_LIM HIG_LIM
0x0C 0x0D 0x0E 0x0F	závada přístroje	špatný	OK LOW_LIM HIG_LIM CONST
0x18	bez komunikace	špatný	NO_LIMIT
0x08 0x09 0x0A 0x0B	blok funkcí není přístupný	špatný	OK LOW_LIM HIG_LIM CONST
0x40 0x41 0x42 0x43	bez specifikace	nejistý	OK LOW_LIM HIG_LIM CONST
0x44 0x45 0x46 0x47	poslední použitá hodnota	nejistý	OK LOW_LIM HIG_LIM CONST
0x48 0x49 0x4A 0x4B	náhradní nastavení	nejistý	OK LOW_LIM HIG_LIM CONST
0x4C 0x4D 0x4E 0x4F	hodnoty, které se po resetu přístroje nebo parametrů, neukládají	nejistý	OK LOW_LIM HIG_LIM CONST
0x50 0x51 0x52 0x53	měřená hodnota senzoru je nepřesná	nejistý	OK LOW_LIM HIG_LIM CONST
0x60 0x61 0x62 0x63	hodnota simulace	nejistý	OK LOW_LIM HIG_LIM CONST
0x80 0x81 0x82 0x83	měřicí systém je OK	dobrý	OK LOW_LIM HIG_LIM CONST
0x84 0x85 0x86 0x87	změna parametrů	dobrý	OK LOW_LIM HIG_LIM CONST
0x8C 0x8D 0x8E 0x8F	Kritický alarm: limity alarmu překročené	dobrý	OK LOW_LIM HIG_LIM CONST
0x88 0x89 0x8A 0x8B	Varování: překročení limitu – předběžné varování	dobrý	OK LOW_LIM HIG_LIM CONST
6.5 Uvedení specifických aplikací do provozu

6.5.1 Nastavení nulového bodu

Všeobecně **není** nastavení nulového bodu nutné.

Zkušenosti prokázaly, že nastavení nulového bodu se doporučuje jen ve zvláštních případech:

- K dosažení maximální přesnosti měření s velmi malými rychlostmi průtoku.
- Při extrémních procesních nebo provozních podmínkách (např. při velmi vysokých procesních teplotách nebo velmi vysoké viskozitě médií).

Předpoklady nastavení nulového bodu

Před nastavením nulového bodu respektujte následující body:

- Nastavení nulového bodu je možné provést jen s médii, která neobsahují vzduchové bubliny nebo pevné látky.
- Nastavení nulového bodu se provádí v plných trubkách a při nulovém průtoku (v = 0 m/s). Toho se dosáhne např. umístěním uzavíracích ventilů před event. za senzor nebo použitím stávajících ventilů a hradítek (obr. 26).
 - Standardní provoz \rightarrow ventily 1 a 2 otevřené
 - Nastavení nulového bodu s tlakem čerpadla \rightarrow ventil 1 otevřený / ventil 2 zavřený
 - Nastavení nulového bodu **bez** tlaku čerpadla → ventil 1 zavřený / ventil 2 otevřený

Pozor!

- Pokud je měření média složité (např. obsahuje pevné látky nebo vzduchové bubliny) může se ukázat, že ani opakovaným nastavením nulového bodu není možné dosáhnout stabilní nulový bod. V takových případech kontaktujte, prosím, servis E+H.
- Platnou aktuální hodnotu nulového bodu můžete zjistit funkcí "NULOVÝ BOD" (viz Příručku "Popis funkcí přístroje").
 - Rozhraní PROFIBUS / konfigurační program: specifický přenosový blok výrobce (PROSONIC 93 PBUS) → Matice "Data senzoru" → NULOVÝ BOD K1 (V4H1) / K2 (V7H1)
 - Místní displej: VÝCHOZÍ POZICE $\rightarrow \textcircled{e} \rightarrow \textcircled{b} \rightarrow ZÁKLADNÍ FUNKCE \rightarrow \textcircled{e} \rightarrow \textcircled{b} \rightarrow DATA SENZORU \rightarrow \textcircled{e} \rightarrow \textcircled{b} \rightarrow DATA KALIBRACE \rightarrow \textcircled{b} \rightarrow NULOVÝ BOD$



Obr. 62: Nastavení nulového bodu a uzavíracích ventilů

Nastavení nulového bodu (místním displejem 💬)

- 1. Systém provozujte za normálních provozních podmínek.
- 2. Zastavte průtok (v = 0 m/s).
- 3. Zkontrolujte event. netěsnost uzavíracích ventilů.
- 4. Zkontrolujte, zda je správný provozní tlak.
- 5. V matici funkcí vyberte místním displejem funkci "NASTAVENÍ NULOVÉHO BODU":

VÝCHOZÍ POZICE → E → + → ZÁKLADNÍ FUNKCE ZÁKLADNÍ FUNKCE → E → + → PROCESNÍ PARAMETRY K1/K2 PROCESNÍ PARAMETRY → E → + → KALIBRACE KALIBRACE → E → NASTAVENÍ NULOVÉHO BODU

- 6. Pokud je matice funkcí uzamčená, pak jste po stisknutí tlačítek 🛨 🖻 automaticky vyzváni k zadání přístupového kódu. Zadejte kód.
- K výběru START použijte + a potvrďte stisknutím E.
 Okamžitě vyberte ANO a potvrďte opět stisknutím E. Nyní začíná nastavení nulového bodu.
 - Během nastavení nulového bodu se na displeji asi 30...60 sekund zobrazuje hlášení "PROBÍHÁ NASTAVENÍ NULOVÉHO BODU".
 - Pokud průtok v trubce dosáhne rychlost 0.1 m/s, na displeji se zobrazí následující hlášení: NASTAVENÍ NULOVÉHO BODU NENÍ MOŽNÉ.
 - Pokud je nastavení nulového bodu ukončené, zobrazí se na displeji funkce "NASTAVENÍ NULY".
- 8. Zpět do VÝCHOZÍ POZICE
 - Stiskněte a déle než 3 sekundy tiskněte tlačítka Esc ($\exists \exists d d d d d d$).
 - Opakovaně stiskněte a uvolněte tlačítka Esc (🖃).

Postup při nastavení nulového bodu (konfiguračním programem 🔛)

- 1. Systém provozujte za normálních provozních podmínek.
- 2. Zastavte průtok (v = 0 m/s).
- 3. Zkontrolujte event. netěsnost uzavíracích ventilů.
- 4. Zkontrolujte, zda je provozní tlak správný.
- 5. Otevřete konfigurační program a pak fyzikální blok.
- 6. Zkontrolujte, zda je deaktivovaná ochrana zápisu softwaru a hardwaru:
 Software → UZAMČENÍ OCHRANY ZÁPISU (V3H0), deaktivovaná = 2457, aktivní = 0
 Hardware → OCHRANA ZÁPISU HARDWARU (V3H1), deaktivovaná = 0, aktivní = 1

Event. deaktivujte ochranu zápisu \rightarrow strana 74

- 7. Otevřete specifický přenosový blok výrobce (PROSONIC 93 PBUS).
- 8. Odemkněte úroveň programování:
 - V parametru "PŘÍSTUPOVÝ KÓD (V2H0)" zadejte přístupový kód (nastavení z výrobního závodu = 93).
 - Nyní by se v parametru "STAV PŘÍSTUPU" (V2H2) měl zobrazit "PŘÍSTUP ZÁKAZNÍKA".
- 9. Zapněte nastavení nulového bodu:
 - V matici funkcí v "NASTAVENÍ NULOVÉHO BODU" (V5H0) vyberte nastavení "START".
 - Nastavení aktivujte zasláním nastavení polnímu přístroji. Pokud rychlost média překročí 0.1 m/s, zobrazí se ve funkci "Verze informace" matice/"AKTUÁLNÍ SYSTÉMOVÉ PODMÍNKY (V0H0) " chybové hlášení "ZÁVADA NASTAVENÍ NULY".
- 10. Konfigurační programu zavřete.

6.6 Datová pamě (DAT, F-Chip)

T-DAT (Převodník DAT)

T-DAT je výměnná datová pamě přístroje, ve které jsou uložené všechny parametry a nastavení převodníku.

Operátor musí provádět přenos specifických hodnot parametrizace z EEPROM do datové paměti T-DAT a obráceně. Podrobné informace naleznete v Příručce "Popis funkcí přístroje" (funkce "SPRÁVA T-DAT", č. 1009).

F-CHIP (funkce chipu)

F-Chip je chip mikroprocesoru, který obsahuje pomocné softwarové balíčky, které rozšiřují funkci a možnosti použití převodníku.

V případě pozdější aktualizace je možné F-Chip objednat jako příslušenství (viz strana 115) a připojit ho k desce I/O (viz strana 131). Po spuštění je software pro převodník okamžitě přístupný.

Pozor!

K zajištění jednoznačené identifikace je F-Chip okamžitě po zasunutí do desky I/O označen sériovým číslem převodníku. To znamená, že tento F-Chip není možné použít u ostatních převodníků.

7 Údržba

Systém měření průtoku Prosonic Flow 93 nevyžaduje speciální údržbu.

Čištění povrchu

Při čištění povrchu měřicích přístrojů se nesmí používat čisticí prostředky, které mohou poškodit povrch skříně a těsnění.

Vazební pasta

K zajištění přenosu zvuku mezi senzorem a potrubím je nutná vazební pasta. Ta se při uvedení přístroje do provozu nanese na povrch senzoru. Pravidelná obnova vazební pasty není většinou nutná.



Obr. 63: Použití vazební pasty

8 Příslušenství

K převodníku a senzoru jsou k dispozici různá příslušenství, které si u Endress+Hauser můžete objednat samostatně. Podrobné údaje k příslušných objednacím kódům získáte u Endress+Hauser.

Příslušenství	Popis	Objednací kód
Převodník s montáží skříně na zeď PROline Prosonic Flow 93 PROFIBUS-DP/-PA	Převodník k výměně event. ke skladování. Objednací kód k určení následujících specifikací: – Osvědčení – Krytí/provedení – Kabelové přívody – Displej/napájení/obsluha – Software – Výstupy/vstupy	93XXX-XXXXX *******
Montážní sada převodníku 90 a 93	Montážní sada pro skříň s montáží na stěnu (oddělené provedení). Vhodné pro: – Montáž na stěnu – Montáž na trubku – Montáž do panelu Montážní sada pro hliníkovou polní skříň: vhodná pro montáž na trubku (3/4"3")	DK9WM-*
Senzor měření průtoku W	Senzor příložné provedení: -20+80 °C; DN 1004000 -20+80 °C; DN 50300 Senzor vestavné provedení: -40+80 °C; DN 2004000	DK9WF – A DK9WF – B DK9WF – K
Senzor měření průtoku P	Senzor příložné provedení: -40+80 °C; DN 1004000 -40+80 °C; DN 50300 Senzor příložné provedení: 0+170 °C; DN 1004000 0+170 °C; DN 50300	DK9PF – A DK9PF – B DK9PF – E DK9PF – F
Sada držáků senzorů	 Držák senzoru, fixní přídržná matice, příložné provedení Držák senzoru, přídržná demontovatelná matice, příložné provedení Držák senzoru, přivařený typ, DN 200300, vestavné provedení, 1 měřicí místo Držák senzoru, přivařený typ, DN 300400, vestavné provedení, 1 měřicí místo Držák senzoru, přivařený typ, DN 4004000, vestavné provedení, 1 měřicí místo Držák senzoru, přivařený typ, DN 4004000, vestavné provedení, 1 měřicí místo Držák senzoru, přivařený typ, DN 4004000, vestavné provedení, 2 měřicí místo 	DK9SH – A DK9SH – B DK9SH – C DK9SH – D DK9SH – E DK9SH – F
Montážní sada, příložné provedení Upevnění senzoru Montážní sada, příložné provedení Montážní pomůcky	 Bez upevnění senzoru Upínací pásky DN 50200 Upínací pásky DN 200600 Upínací pásky DN 6002000 Upínací pásky DN 20004000 Bez montážních pomůcek Montážní pravítko DN 50200 Montážní pravítko DN 200600 Montážní liška N 50200 Montážní lišta DN 200600 	DK9IC - A* DK9IC - B* DK9IC - C* DK9IC - D* DK9IC - E* DK9IC - *1 DK9IC - *2 DK9IC - *3 DK9IC - *4 DK9IC - *5
Montážní sada, vestavné provedení	 Montážní sada DN 2001800, vestavné provedení Montážní sada DN 18004000, vestavné provedení 	DK9II – A DK9II – B

Příslušenství	Popis	Objednací kód
Sada kabelů senzorů	 5 m kabel senzoru, PVC, -20+70 °C 10 m kabel senzoru, PVC, -20+70 °C 15 m kabel senzoru, PVC, -20+70 °C 30 m kabel senzoru, PVC, -20+70 °C 5 m kabel senzoru, PTFE, -40+170 °C 10 m kabel senzoru, PTFE, -40+170 °C 30 m kabel senzoru, PTFE, -40+170 °C 30 m kabel senzoru, PTFE, -40+170 °C 	DK9SC - A DK9SC - B DK9SC - C DK9SC - D DK9SC - E DK9SC - F DK9SC - G DK9SC - H
Kabel senzoru s průchodkovým adaptérem	Kabel senzoru s průchodkovým adaptérem M20x1.5 Kabel senzoru s průchodkovým adaptérem ½" NPT Kabel senzoru s průchodkovým adaptérem G ½" NPT	DK9CA -1 DK9CA -2 DK9CA -3
Akustické vazební médium	 Vazební médium -40+80 °C, standard Vazební médium 0170 °C, standard Adhezní vazební médium -40+80 °C Vazební médim odolné vodě -20+80 °C SilGel -40+130 °C Vazební médium DDU 19, -20+60 °C 	DK9CM - 1 DK9CM - 2 DK9CM - 3 DK9CM - 4 DK9CM - 5 DK9CM - 6
Senzor měření rychlosti zvuku DDU 18	– Senzor –40+80 °C – Senzor 0+170 °C	50091703 50091704
Senzor měření tlouš ky stěny DDU 19	Senzor k měření tlouš ky stěny trubky	50091713
Aplikátor	Software k výběru a konfiguraci průtokoměrů. Možnost stažení aplikátoru z internetu nebo objednávky CD-ROM k montáži na místním PC. Další informace získáte u E+H.	DKA80 - *
FieldTool	Konfigurační a servisní software pro polní průtokoměry: – Uvedení do provozu, vyhodnocení údržby – Konfigurace měřicích přístrojů – Servisní funkce – Vizualizace procesních dat – Odstraňování závad – Řízení testoru a simulátoru "FieldCheck" Další informace získáte u E+H.	DXS10 - ****
FieldCheck	Testor/simulátor pro testování polních průtokoměrů. Ve spojení se softwarovým balíčkem "FieldTool" je možné výsledky testování importovat do databáze, tisknout a použít k úřední certifikaci. Další informace získáte u E+H.	DXC10 -**

9 Odstraňování závad

9.1 Pokyny k odstraňování závad

Pokud se po spuštění event. během provozu vyskytnou závady, použijte k jejich odstranění vždy níže uvedený seznam. Ten Vás dovede přímo k příčině závady a k přijetí příslušných opatření.



Pozor!

V případě vážné závady je nutné zaslat průtokoměr výrobci k opravě. Před vrácením průtokoměru Endress+Hauser je nutné provést činnosti uvedené na straně 7.

Vždy přiložte zcela vyplněný formulář "Prohlášení o kontaminaci". Jeho předtištěnou formu naleznete na konci této Příručky.

Kontrola displeje	
Bez zobrazení a výstupních signálů	 Zkontrolujte napájecí napětí → svorka 1, 2 (strana 45) Zkontrolujte pojistku přístroje → strana 135 85260 V AC: 0.8 A pomalá pojistka / 250 V 2055 V AC a 1662 V DC: 2 A pomalá pojistka / 250 V Závada elektroniky → Objednat náhradní díl → strana 131
Bez zobrazení, ale s výstupními signály	 Kontrola připojení konektorů plochých kabelů zobrazovacího modulu k desce zesilovače → strana 133 Závada zobrazovacího modulu → Objednat náhradní díl → strana 131 Závada elektroniky → Objednat náhradní díl → strana 131
Text displeje je v cizím jazyce	Vypněte napájení. Stiskněte a držte stisknutá obě tlačítka +/– a opět zapněte měřicí přístroj. Text displeje se zobrazí v angličtině (standard) a s maximálním kontrastem.

Chybová hlášení na displeji

Závady, které se vyskytnou během uvedení do provozu nebo během měření, se zobrazí okamžitě. Chybová hlášení se skládají z různých symbolů. Význam těchto symbolů je následující (příklad):

- Typ závady: S = systémová závada, P = procesní závada
- Typ chybového hlášení: 2 = chybové hlášení, ! = upozornění
- S.VELOC RANGE = označení závady (např. rychlost zvuku mimo měřicí rozsah)
- **03:00:05** = doba závady (v hodinách/minutách/sekundách)
- # 491 = číslo závady

ſ

Pozor!

Viz informaci na straně 57!

Měřící systém interpretuje simulace a potlačení měřených hodnot jako závady, ale zobrazí je jen jako upozornění.

Číslo závady: Č. 001 – 399 Č. 501 – 699	Výskyt systémové závady (závada přístroje) \rightarrow strana 119.
Číslo závady: Č. 400 – 499 Č. 700 – 799	Výskyt procesní závady (závada aplikace) → strana 119.

Závada připojení k řídicímu systému						
Mezi řídicím systémem a průtokoměrem není možné vytvořit spojení. Zkontrolujte následující body:						
Napájecí napětí Převodník	Zkontrolujte napájecí napětí → Svorka 1/2 (strana 45)					
Pojistka přístroje	Zkontrolujte pojistku přístroje → strana 135 85260 V AC: 0.8 A pomalá pojistka / 250 V 2055 V AC a 1662 V DC: 2 A pomalá pojistka / 250 V					
Připojení Fieldbus	PROFIBUS-DP: Zkontrolujte datové vedení: A = svorka 26, B = svorka 27 (strana 45)					
Konektor Fieldbus (jen pro PROFIBUS-PA, volitelně)	 Zkontrolujte uspořádání pólů/kabeláže → strana 46 Zkontrolujte spojení mezi konektorem/portem Fieldbus. Je převlečná matice správně utažená ? 					
Napětí Fieldbus (jen pro PROFIBUS-PA)	Zkontrolujte, že na svorkách 26/27 je minimální napětí Bus 9 V DC. Přípustný rozsah: 9 32 V DC					
Struktura sítě	Zkontrolujte přípustnou délku Fieldbus a počet měřicích drah: PROFIBUS-DP → strana 37 PROFIBUS-PA → strana 40					
Základní proud	Je k dispozici základní proud min. 11 mA?					
Adresa Bus	Zkontrolujte adresu Bus: Eliminujte dvojí přiřazení					
Zakončovací odpory (terminátory)	Je sí PROFIBUS správně zakončená? Každý segment Bus musí být na obou koncích vždy ukončený zakončovacím odporem (začátek a konec). Jinak může rušení ovlivnit komunikaci.					
Příkon proudu Přípustný napájecí proud (jen pro PROFIBUS-PA)	Zkontrolujte příkon segmentu Bus: Příkon proudu příslušného segmentu Bus (= součet základních proudů všech stanic Fieldbus) nesmí překročit maximální přípustný napájecí proud napájecích zdrojů Bus.					

Systémové nebo procesní chybová hlášení

▼

▼

Systémové nebo procesní závady, které se vyskytnou během uvedení do provozu nebo během režimu měření, je možné zobrazit i ve specifických zákaznických řízení přístroje použitím oblužného programu Commuwin II \rightarrow strana 119.

Další závady (bez chybového hlášení)							
Vyskytly se další závady	Diagnostiky a opatření \rightarrow strana 130						

9.2 Systémová a procesní chybová hlášení

Všeobecné pokyny

Měřicí přístroj přiřadí systémovým a procesním závadám, které se vyskytnou, dva typy chybových hlášení, jejichž důležitost je různá:

Typ chybového hlášení "Chybové hlášení":

- Pokud se zobrazí toto hlášení, dojde okamžitě k přerušení režimu měření nebo k jeho zastavení!
- Zobrazení na PROFIBUS → Chybová hlášení se stavem "ŠPATNÝ" odpovídající procesní veličiny předávají sériově zapojeným blokům funkcí event. nadřízeným řídicím systémům.
- Chybová hlášení se mohou zobrazit v automatizovaném systému pomocí specifických diagnostických hlášení výrobce.
- Místní displej \rightarrow Na displeji bliká symbol blesku (?).

Typ hlášení závady "Upozornění":

- I přes toto hlášení pokračuje normální provoz měření!
- Zobrazení na PROFIBUS → Upozornění se stavem "NEJISTÉ" odpovídající procesní veličiny předávají sériově zapojeným blokům funkcí event. nadřízeným řídicím systémům.
- Chybová hlášení se mohou zobrazit v automatizovaném systému pomocí spicifických diagnostických hlášení výrobce.
- Místní displej \rightarrow Na displeji bliká symbol (!).

Vážné systémové závady např. závady modulu elektroniky se vždy třídí a zobrazují v měřicím přístroji jako "Chybová hlášení". Na druhé straně měřicí systém interpretuje simulace a potlačení měřené hodnoty jen jako "Upozornění".

Chybová hlášení v konfiguračním programu (Třída 2 Master) \rightarrow viz tabulka

V Prosonic Flow 93 se klasifikují a hlásí systémové/procesní závady v přenosovém bloku a bloku analogový vstup. Následující tabulka obsahuje seznam stavovových hlášení přístroje, které se týkají bloků analogový vstup (PROFIBUS Profile 3.0) i popisu možných stavových hlášení přístroje na displeji.

Chybová	hlášení n	a místním	displeji \rightarrow	viz tabulka
---------	-----------	-----------	------------------------	-------------

Stav přístroje a dignostické hlášení (Řídicí systém)	Stavové hlášení přístroje (Zobrazení)	Č.	Výchozí stav Blok analogový vstup/ Blok sumární čítač	Měřená hodnota – kvalita/ podstav/ limit alarmu	Příčina/Odstranění
Závada ROM / RAM	S KRITICAL FAILURE 9 # 001	1	závada přístroje	ŠPATNÝ 0x0F konstantní	Příčina Systémová závada. Závada ROM / RAM Závada při přístupu k programové paměti (ROM) nebo pracovní paměti (RAM) procesoru. Odstranění: Vyměňte desku zesilovače. Náhradní díly → strana 131
Závada zesilovače EEPROM	S AMP HW EEPROM	11	závada přístroje	ŠPATNÝ 0x0F konstantní	Příčina: Systémová závada. Zesilovač měření se závadou EEPROM. Odstranění: Vyměňte desku zesilovače. Náhradní díly → strana 131

Stav přístroje a dignostické hlášení (Řídicí systém)	Stavové hlášení přístroje (Zobrazení)	Č.	Výchozí stav Blok analogový vstup/ Blok sumární čítač	Měřená hodnota – kvalita/ podstav/ limit alarmu	Příčina/Odstranění
Data EEPROMu zesilovače nejsou konzistentní	S AMP SW-EEPROM # 012	12	závada přístroje	ŠPATNÝ 0x0F konstantní	 Příčina: Systémová závada. Závada při přístupu k datům EEPROMu zesilovače měření. Odstranění: Proveďte "teplý start" (= start měřicího systému bez přerušení připojení k síti). PROFIBUS (Commuwin II): Specifický přenosový blok výrobce → Verze informace (VOH2) Místní displej: MONITOROVÁNÍ → SYSTÉM → OVLÁDÁNÍ → RESET SYSTÉMU (→ RESTART SYSTÉMU)
Závada T-DAT	S TRANSM. HW-DAT	41	závada přístroje	ŠPATNÝ 0x0F konstantní	 Příčina Systémová závada 1. Závada T-DAT 2. T-DAT není připojená k desce zesilovače (není k dispozici). Odstranění: 1. Vyměňte T-DAT. Náhradní díly → strana 131 Zkontrolujte číslo sady náhradního dílu, abyste se ujistili, že je nová DAT kompatibilní s elektronikou měření. 2. T-DAT připojte k desce zesilovače → strana 133
Data T-DAT nejsou konzistentní	S TRANSM. SW-DAT 9 # 042	42	závada přístroje	ŠPATNÝ 0x0F konstantní	 Příčina: Systémová závada. Závada přístupu k hodnotám kalibrace uloženým v T-DAT. Odstranění: Zkontrolujte, zda je T-DAT správně připojená k desce zesilovače → strana 133 Pokud je T-DAT vadná, vyměňte ji. Náhradní díly → strana 131 Zkontrolujte číslo sady náhradního dílu, abyste se ujistili, že je nová DAT kompatibilní s elektronikou měření. Event. vyměňte desku elektroniky. Náhradní díly → strana 131

Stav přístroje a dignostické hlášení (Řídicí systém)	Stavové hlášení přístroje (Zobrazení)	Č.	Výchozí stav Blok analogový vstup/ Blok sumární čítač	Měřená hodnota – kvalita/ podstav/ limit alarmu	Příčina/Odstranění
Kompatibilita modulu I/O zesilovače	S A / C COMPATIB. # 051	51	závada přístroje	ŠPATNÝ OxOF konstantní	Příčina: Deska I/O a deska zesilovače nejsou kompatibilní.
					Odstranění: Používejte pouze kompatibilní příslušenství a desky. Zkontrolujte kompatibilitu použitého příslušentsví. Zkontrolujte: – Číslo sady náhradních dílů – Kód revize hardwaru
Závada F-CHIP	S HW F-CHIP 7 # 061	61	závada přístroje	ŠPATNÝ 0x0F konstantní	 Příčina: F-Chip převodníku 1. Závada F-Chip. 2. F-Chip není připojený k desce I/O nebo není k dispozici.
					 Odstranění: Vyměňte F-Chip. Příslušenství → strana 131 Připojte F-Chip k desce I/O → strana 133
Přerušení spojení mezi senzorem a převodníkem K1	S SENS. DOWN CH1 7 # 082	82	závada senzoru	ŠPATNÝ 0x13 konstantní	Příčina Systémová závada. Spojení mezi místem měření 1/2 senzoru a převodníkem je přerušené.
					 Odstranění: Zkontrolujte připojení kabelu mezi senzorem a převodníkem. Zkontrolujte, zda je konektor senzoru zcela zašroubovaný. Event. závada senzoru. Připojení nesprávného senzoru
					 Změna specifikace typu senzoru: PROFIBUS (Commuwin II): Specifický přenosový blok výrobce → data senzoru (V3H1) Místní displej: ZÁKLADNÍ FUNKCE → DATA SENZORU → PARAMETRY SENZORU → TYP SENZORU

Stav přístroje a dignostické hlášení (Řídicí systém)	Stavové hlášení přístroje (Zobrazení)	Č.	Výchozí stav Blok analogový vstup/ Blok sumární čítač	Měřená hodnota - kvalita/ podstav/ limit alarmu	Příčina/Odstranění
Přerušení spojení mezi senzorem a převodníkem K2	S SENS. DOWN CH2 9 # 083	83	závada senzoru	ŠPATNÝ 0x13 konstantní	 Příčina: Systémová závada. Spojení mezi místem měření 1/2 senzoru a převodníkem je přerušené. Odstranění: Zkontrolujte připojení kabelu mezi senzorem a převodníkem. Zkontrolujte, jestli je konektor senzoru zcela zašroubovaný. Event. závada senzoru. Připojení nesprávného senzoru Změna specifikace typu senzoru PROFIBUS (Commuwin II): Specifický přenosový blok výrobce → data senzoru (V3H1) Místní displej: ZÁKLADNÍ FUNKCE → DATA SENZORU → PARAMETRY SENZORU → TYP SENZORU
Přerušení spojení mezi senzorem a převodníkem K1	S SENSOR UP CH1 9 #085	85	závada senzoru	ŠPATNÝ 0x13 konstantní	 Příčina: Systémová závada. Spojení mezi senzorem a převodníkem je přerušené. Odstranění: Zkontrolujte připojení kabelu mezi senzorem a převodníkem. Zkontrolujte, že je konektor senzoru zcela zašroubovaný. Event. závada senzoru. Připojení nesprávného senzoru Změna specifikace typu senzoru: PROFIBUS (Commuwin II): Specifický přenosový blok výrobce → data senzoru (V3H1) Místní displej: ZÁKLADNÍ FUNKCE → DATA SENZORU → PARAMETRY SENZORU → TYP SENSORU

Stav přístroje a dignostické hlášení (Řídicí systém)	Stavové hlášení přístroje (Zobrazení)	Č.	Výchozí stav Blok analogový vstup/ Blok sumární čítač	Měřená hodnota – kvalita/ podstav/ limit alarmu	Příčina/Odstranění
Přerušení spojení mezi senzorem a převodníkem K2	S SENSOR UP CH2 9 # 086	86	závada senzoru	ŠPATNÝ 0x13 konstantní	 Příčina: Systémová závada. Spojení mezi měřicím místem 1/2 senzoru a převodníkem je přerušené. Odstranění: Zkontrolujte připojení kabelu mezi senzorem a převodníkem. Zkontrolujte, jestli je konektor senzoru úplně zašroubovaný Event. závada senzoru. Připojení nesprávného senzoru Změna specifikace typu senzoru PROFIBUS (Commuwin II): Specifický přenosový blok výrobce → data senzoru (V3H1) Místní displej: ZÁKLADNÍ FUNKCE → DATA SENZORU → PARAMETRY SENZORU → TYP SENZORU
Není možné provést restart TOT	S CHECKSUM. TOTAL. \$ # 111	111	závada přístroje	ŠPATNÝ 0x0F konstantní	 Příčina: Systémová závada. Závada kontrolního součtu sumárního čítače. Odstranění: Restart měřicího přístroje Event. vyměňte desku zesilovače. Náhradní díly → strana 131
Kompabilita SW Modul I/O AMP	S A / C COMPATIB. # 121	121	závada přístroje	ŠPATNÝ 0x0F konstantní	Příčina: Systémová závada. Deska I/O a zesilovače se na základě různých softwarových verzí jen částečně kompatibilní (event. omezená funkce). Odstranění: Vyměňte moduly s nižší softwarovou verzí. Náhradní díly → strana 131

Stav přístroje a dignostické hlášení (Řídicí systém)	Stavové hlášení přístroje (Zobrazení)	Č.	Výchozí stav Blok analogový vstup/ Blok sumární čítač	Měřená hodnota - kvalita/ podstav/ limit alarmu	Příčina/Odstranění
Závada ukládání do T-DAT	S LOAD T-DAT # 205	205	závada přístroje	ŠPATNÝ 0x0F konstantní	 Příčina: Systémová závada. Závada zálohování dat do T-DAT nebo závada přístupu k hodnotám kalibrace, které jsou uložené v T-DAT. Odstranění: Zkontrolujte správné připojení T-DAT k desce zesilovače → strana 133 Event. vyměňte T-DAT, pokud je závadná. Náhradní díly → strana 131 Zkontrolujte číslo sady náhradního dílu, abyste se ujistili, že je nová DAT kompatibilní s elektronikou měření. Event. vyměňte desku měřicí elektroniky. Náhradní díly → strana 131
Závada obnovy T-DAT	S SAVE T-DAT # 206	206	závada přístroje	ŠPATNÝ OxOF konstantní	 Příčina: Systémová závada. Selhání zálohování dat do T-DAT nebo závada přístupu k hodnotám kalibrace, které jsou uložené v T-DAT. Odstranění: 1. Zkontrolujte, jestli je T-DAT k desce zesilovače připojena správně → strana 133 2. Vyměňte T-DAT, pokud je závadná. Náhradní díly → strana 131 Zkontrolujte číslo sady náhradního dílu, abyste se přesvědčili, že je nová DAT kompatibilní s elektronikou měření. 3. Event. vyměňte desku elektroniky. Náhradní díly → strana 131
Závada komunikace	S COMMUNICAT. I/O # 261	261	bez komunikace	ŠPATNÝ Ox18 konstantní	Příčina: Systémová závada Závada komunikace. Bez příjmu dat mezi zesilovačem a deskou I/O nebo závada interního přenosu dat. Odstranění: Zkontrolujte, zda jsou desky elektroniky vložené do držáků správně → strana 133

Stav přístroje a dignostické hlášení (Řídicí systém)	Stavové hlášení přístroje (Zobrazení)	Č.	Výchozí stav Blok analogový vstup/ Blok sumární čítač	Měřená hodnota – kvalita/ podstav/ limit alarmu	Příčina/Odstranění
Tlumení úseku měření zvuku je příliš velké	S SIGNAL LOW CH1 # 392	392	závada přístroje	ŠPATNÝ OxOF konstantní	 Příčina: Systémová závada. Tlumení úseku měření zvuku je příliš velké. Odstranění: Zkontrolujte, zda má být obnoveno vazební médium. Event. médium indikuje příliš velké tlumení. Event. trubka indikuje příliš velké tlumení. Zkontrolujte vzdálenost senzorů (montážní rozměry). Event. redukujte počet příčných drah signálu.
Tlumení úseku měření zvuku je příliš velké	S SIGNAL LOW CH2 7 # 393	393	závada přístroje	ŠPATNÝ OxOF konstantní	 Příčina Systémová závada. Tlumení úseku měření zvuku je příliš velké. Odstranění: Zkontrolujte, zda má být obnoveno vazební médium. Event. médium indikuje příliš velké tlumení. Event. trubka indikuje příliš velké tlumení. Zkontrolujte vzdálenost senzorů (montážní rozměry). Event. redukujte počet příčných drah signálu.
Rychlost zvuku v K1 (místě měření 1) je mimo rozsah	P S.V. RANGE CH1 # 492	492	není specifikované	ŠPATNÝ Ox03 konstantní	 Příčina: Procesní závada. Rychlost zvuku v místech měření 1/2 je mimo měřicí rozsah (min/max). Odstranění: Zkontrolujte montážní rozměry. Event. zkontrolujte rychlost zvuku média nebo použijte odbornou literaturu. Event. změňte vstupní hodnotu min. nebo max. rychlosti v "kapalině": PROFIBUS (Commuwin II): Specifický přenosový blok výrobce → matice přístroje K1 (V9) Místní displej: ZÁKLADNÍ FUNKCE → PROCESNÍ PARAMETRY → DATA KAPALINY → MIN. nebo MAX. RYCHLOST ZVUKU

Stav přístroje a dignostické hlášení (Řídicí systém)	Stavové hlášení přístroje (Zobrazení)	Č.	Výchozí stav Blok analogový vstup/ Blok sumární čítač	Měřená hodnota – kvalita/ podstav/ limit alarmu	Příčina/Odstranění
Rychlost zvuku v K2 (v místě měření 2) je mimo rozsah	P S.V. RANGE CH2	493	není specifikovaný	ŠPATNÝ 0x03 konstantní	 Příčina: Procesní závada. Rychlost zvuku v měřicích místech 1/2 je mimo měřicí rozsah. Odstranění: Zkontrolujte montážní rozměry. Event. zkontrolujte rychlost zvuku média nebo použijte odbornou literaturu. Event. změňte vstupní hodnotu min. nebo max. rychlosti zvuku v "kapalině": PROFIBUS (Commuwin II): Specifický přenosový blok výrobce → matice přístroje K2 (V9) Místní displej: ZÁKLADNÍ FUNKCE → PROCESNÍ PARAMETRY → DATA KAPALINY → MIN. nebo MAX. RYCHLOST ZVUKU
Instalace nového softwaru zesilovače	S DOWNLOAD ACT. 7 # 501	501	náhradní sada	NEJISTÝ 0x48 konstantní	Příčina: Je uložená nová verze softwaru zesilovače, nyní bez možnosti jiných příkazů. Odstranění: Čekejte, dokud není proces dokončený a pak proveďte restart přístroje.
Probíhá inicializace měřicího místa	S INIT. RUN CH1 7 # 592	592	náhradní sada	NEJISTÝ 0x48 bez limitů	Příčina: Probíhá inicializace měřicího místa 1. Všechny výstupy jsou nastavené na 0. Odstranění: Čekejte, dokud není dokončený celý proces.
Probíhá inicializace měřicího místa	S INIT. RUN CH2 4 # 593	593	náhradní sada	NEJISTÝ 0x48 bez limitů	Příčina: Probíhá inicializace měřicího místa 2. Všechny výstupy jsou nastavené na 0. Odstranění: Čekejte, dokud není dokončený celý proces.

Stav přístroje a dignostické hlášení (Řídicí systém)	Stavové hlášení přístroje (Zobrazení)	Č.	Výchozí stav Blok analogový vstup/ Blok sumární čítač	Měřená hodnota – kvalita/ podstav/ limit alarmu	Příčina/Odstranění
Potlačení měřené hodnoty aktivní K l	S POS. 0-RET CH1 ! # 602	602	převod senzoru není přesný (hodnota měřená senzorem není přesná)	NEJISTÝ 0x53 konstantní	 Příčina: Systémová závada Potlačení měřené hodnoty místo měření 1 je aktivní Odstranění: Vypněte potlačení měřené hodnoty PROFIBUS (Commuwin II): Specifický přenosový blok výrobce → matice přístroje K1 (V8H3) Místní displej: ZÁKLADNÍ FUNKCE → SYSTÉMOVÉ PARAMETRY → KONFIGURACE → POTLAČENÍ MĚŘENÉ HODNOTY (→ VYP)
Potlačení měřené hodnoty K2	S POS. 0-RET CH2 ! # 603	603	převod senzoru není přesný (naměřená hodnota senzoru není přesná)	NEJISTÝ 0x53 konstantní	 Příčina: Systémová závada Potlačení měřené hodnoty měřicího místa 2 je aktivní Odstranění: Vypněte potlačení měřené hodnoty PROFIBUS (Commuwin II): Specifický přenosový blok výrobce → matice přístroje K2 (V8H3) Místní displej: ZÁKLADNÍ FUNKCE → SYSTÉMOVÉ PARAMETRY → KONFIGURACE → POTLAČENÍ MĚŘENÉ HODNOTY (→ VYP)
Potlačení měřené hodnoty K1&K2 je aktivní	S POS. 0-RET CH1&2 ! # 604	604	převod senzoru není přesný (senzorem naměřená hodnota není přesná)	NEJISTÝ 0x53 konstantní	 Příčina: Systémová závada Potlačení měřené hodnoty měřicího místa 1+2 je aktivní. Odstranění: Vypněte potlačení měřené hodnoty PROFIBUS (Commuwin II): Specifický přenosový blok výrobce → matice přístroje K1+K2 (V8H3) Místní displej: ZÁKLADNÍ FUNKCE → SYSTÉMOVÉ PARAMETRY → KONFIGURACE → POTLAČENÍ MĚŘENÉ HODNOTY (→ VYP)

Stav přístroje a dignostické hlášení (Řídicí systém)	Stavové hlášení přístroje (Zobrazení)	Č.	Výchozí stav Blok analogový vstup/ Blok sumární čítač	Měřená hodnota – kvalita/ podstav/ limit alarmu	Příčina/Odstranění
Simulace zabezpečený režim je aktivní	S SIM. FAILSAFE ! # 691	691	náhradní sada	NEJISTÝ Ox48Ox4B nízký/vysoký konstantní	 Příčina: Systémová závada Simulace odezvy při závadě je aktivní. Odstranění: Vypněte simulaci: PROFIBUS (Commuwin II): Specifický přenosový blok výrobce → verze info (V4H2) Místní displej: MONITOROVÁNÍ → SYSTÉM → OVLÁDÁNÍ → SIM. ZABEZPEČENÝ REŽIM (→ VYP)
Simulace měření K1 aktivní	S SIM. MEASUR. CH1 ! # 694	694	hodnota simulace (ručně definovaná hodnota)	NEJISTÝ 0x600x63 nízký/vysoký konstantní	 Příčina: Systémová závada Měřicí místo 1 simulace objemového průtoku aktivní Odstranění: Vypněte simulaci: PROFIBUS (Commuwin II): Specifický přenosový blok výrobce → verze info (V4H0) Místní displej: MONITOROVÁNÍ → SYSTÉM → OVLÁDÁNÍ → SIM. MĚŘ. VELIČINY (→ VYP)
Simulace měření K2 aktivní	S SIM. MEASUR. CH2 ! # 695	695	hodnota simulace (ručně definovaná hodnota)	NEJISTÝ Ox60Ox63 nízký/vysoký konstantní	 Příčina: Systémová závada Simulace měřicího místa 2 objemového průtoku aktivní Odstranění: Vypněte simulaci: PROFIBUS (Commuwin II): Specifický přenosový blok výrobce → servisní informace (V5H0) Místní displej: MONITOROVÁNÍ → SYSTÉM → OVLÁDÁNÍ → SIM. MĚŘ. VELIČINY (→ VYP)
Nastavení nulového bodu není možné	P 0-ADJ. FAIL CH1 7 # 743	743	není specifikované	NEJISTÉ 0x40 bez limitů	Příčina: Nastavení nulového bodu měřicího místa 1 není možné nebo bylo přerušeno. Odstranění: Ujistěte se, že bylo provedené nastavení nulového bodu jen u "nulového průtoku" (v = 0 m/s) → strana 109.

Stav přístroje a dignostické hlášení (Řídicí systém)	Stavové hlášení přístroje (Zobrazení)	Č.	Výchozí stav Blok analogový vstup/ Blok sumární čítač	Měřená hodnota – kvalita/ podstav/ limit alarmu	Příčina/Odstranění
Nastavení nulového bodu není možné	P 0-ADJ. FAIL CH2 7 # 744	744	není specifikované	NEJISTÝ 0x40 bez limitů	Příčina: Nastavení nulového bodu měřicího místa 2 není možné nebo je přerušené. Odstranění: Ujistěte se, že nastavení nulového bodu bylo provedeno jen u "nulového průtoku" (v = 0 m/s) \rightarrow strana 109.
Bez komunikace se zesilovačem			závada přístroje	ŠPATNÝ OxOF konstantní	 Příčina: Závada komunikace. Bez komunikace se zesilovačem. Odstranění: Vypněte napájení a pak ho opět zapněte Zkontrolujte, zda jsou desky elektroniky vložené do držáků správně → strana 133

9.3 Procesní závady bez hlášení

Příznaky	Odstranění
Poznámka: K odstranění závady je nutné změ Následující parametry jsou popsar	énit nebo opravit nastavení v parametrech. ié podrobně v Příručce "Popis funkcí přístroje".
Hodnoty průtoku jsou záporné, i když médium protéká trubkou dopředu.	 Zkontrolujte kabeláž kabelů senzoru → strana 42 Event. změňte připojení svorek "strana přítoku" a "strana odtoku". Změňte znaménko rychlosti průtoku: PROFIBUS: Specifický přenosový blok výrobce → matice přístroje K1/K2 (V8H1) Místní displej: VÝCHOZÍ POZICE → ZÁKLADNÍ FUNKCE → PARAMETRY SYSTÉMU → KONFIGURACE → SMĚR MONTÁŽE SENZORU
Nestabilní zobrazení měřené hodnoty, i když je průtok kontinuální	 V médiu zkontrolujte přítomnost vzduchových bublin. Zvyšte následující hodnoty: PROFIBUS (Commuwin II): Specifický přenosový blok výrobce → matice přístroje K1/K2 → TLUMENÍ PRŮTOKU Blok funkce analogový vstup → ROSTOUCÍ ČAS (V1H8) Místní displej: VÝCHOZÍ POZICE → ZÁKLADNÍ FUNKCE → SYSTÉMOVÉ PARAMETRY → KONFIGURACE → TLUMENÍ PRŮTOKU
	 Zvyšte hodnotu tlumení displeje: PROFIBUS (Commuwin II): Specifický přenosový blok výrobce → funkce displeje → TLUMENÍ DISPLEJE (V3H1) Místní displej: VÝCHOZÍ POZICE → UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ → OVLÁDÁNÍ → KONFIGURACE → TLUMENÍ DISPLEJE
l když je médium klidné a malý průtok v naplněné měřicí trubici, zobrazuje se na displeji měřená hodnota.	 V médiu zkontrolujte přítomnost vzduchových bublin. Zadejte hodnotu potlačení malého množství nebo tuto hodnotu zvyšte: PROFIBUS (Commuwin II): Specifický přenosový blok výrobce → matice přístroje K1/K2 → ZAP. POTLAČENÍ MALÉHO MNOŽSTVÍ (V3H1) Místní displej: ZÁKLADNÍ FUNKCE → PROCESNÍ PARAMETRY → KONFIGURACE → ZAP. POTLAČENÍ MALÉHO MNOŽSTVÍ
Výskyt závad, které nelze odstranit nebo jiných závad, jejíž popis není k dispozici. V těchto případech kontaktujte servis E+H.	K dispozici jsou následující řešení závad: Požadavek na zásah servisního technika E+H Pokud kontaktujete náš servis, aby vyslal servisního technika, připravte si následující informace: – Stručný popis závady – Specifikace přístrojového štítku (strana 9): Objednací kód a sériové číslo Zaslání přístroje E+H Před vrácením průtokoměru Endress+Hauser k opravě event. kalibraci je nutné provést opatření uvedená na straně 7. V každém případě k průtokoměru přiložte kompletně vyplněné "Prohlášení o kontaminaci". Kopii tohoto formuláře naleznete na konci tohoto Provozního návodu. Výměna elektroniky převodníku Závada komponentů měřicí elektroniky → objednat náhradní díl → strana 131

9.4 Náhradní díly

Kapitola 9.1 obsahuje podrobný návod k odstraňování závad. Kromě toho měřicí přístroj poskytuje další pomoc formou nepřetržitých automatických interních diagnostik a chybových hlášení. Je možné, že k odstranění závad bude nutná výměna závadných dílů za zkontrolované náhradní díly přístroje. Níže uvedený obrázek poskytuje přehled dodávaných náhradních dílů.



Poznámka!

Náhradní díly si můžete objednat přímo u Endress+Hauser, pokud uvedete sériová čísla uvedená na typovém štítku (viz strana 9).

Náhradní díly se dodávají jako sady a obsahují následující části:

- Náhradní díl
- Doplňkové díly, drobný materiál (spony atd.)
- Montážní pokyny
- Obal



Obr. 64: Náhradní díly pro převodník Prosonic Flow 93 (montáž na stěnu)

- 1 Deska napájecího zdroje (85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62 V DC)
- 2 Deska zesilovače
- 3 Deska I/O typ PROFIBUS (modul Com)
- 4 T-DAT (datová pamě převodníku)
- 5 F-Chip (funkční chip pro volitelný software)
- 6 Zobrazovací modul
- 7 Konektory Fieldbus, které obsahují ochrannou krytku, konektor, díl spojky PG 13.5/M20.5 (jen pro PROFIBUS-PA, objednací číslo 50098037).

9.5 Montáž a demontáž desek elektroniky

- Nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Nezakryté konstrukční díly jsou pod nebezpečným napětím. Před odstraněním krytu elektroniky se ujistěte, že přístroj není pod napětím.
- Nebezpečí poškození komponentů elektroniky (jištění ESD). Statická elektřina může zničit komponenty elektroniky event. ovlivnit jejich operativnost. Použijte pracoviště se zemněnou pracovní plochou, vybavené pro práci s přístroji citlivými na elekrostatický náboj.

Postup (obr. 65):

- 1. Uvolněte šrouby a otevřete odklápěcí kryt (1) skříně.
- 2. Uvolněte šrouby modulu elektroniky (2). Pak vysuňte modul elektroniky nahoru a ze skříně s montáží na stěnu ho vytáhněte co nejvíce ven.
- 3. Z desky zesilovače (7) odpojte následující konektory kabelů:
 - Konektor signálového kabelu senzoru (7.1).
 - Konektor plochého kabelu (3) zobrazovacího modulu.
- 4. Uvolněte šrouby krytu elektroniky (4) a kryt odstraňte.
- Odstraňte desky (6, 7, 8): Do příslušného otvoru (5) vložte tenký hrot a desku vytáhněte z držáku.
- 6. Montáž se provádí v opačném pořadí.

Pozor! Používejte pouze originální náhradní díly Endress+Hauser.



Obr. 65: Skříň s montáží na stěnu: Demontáž a montáž desek elekroniky

- 1 Kryt skříně
- 2 Modul elektroniky
- 3 Plochý kabel (zobrazovací modul)
- 4 Šrouby krytu elektroniky
- 5 Otvor pro montáž/demontáž desek
- 6 Deska sí ového zdroje
- 7 Deska zesilovače
- 7.1 Signálový kabel senzoru
- 7.2 T-DAT (datová pamě převodníku)
- 8 Deska I/O (typ PROFIBUS-DP/-PA)
- 8.1 F-ChipTM (funkční chip pro volitelný software)

9.6 Montáž / demontáž senzorů W "vestavné provedení"

Aktivní část senzorů W průtokoměrů "vestavného provedení" je možné vyměnit bez přerušení procesu.

- 1. Konektor senzoru (1) vyjměte z krytu senzoru (3).
- 2. Odstraňte malý pojistný kroužek (2). Ten je umístěný na konci krčku senzoru a drží kryt senzoru.
- 3. Odstraňte kryt senzoru (3) a pružinu (4).
- 4. Odstraňte velký pojistný kroužek (5). Ten přidržuje krček senzoru (6).
- 5. Krček senzoru je nyní možné vytáhnout. Přitom je nutné překonat určitý odpor.
- 6. Odstraňte senzor (7) z držáku senzoru (8) a nahraďte ho novým senzorem.
- 7. Montáž probíhá v opačném pořadí.



Obr. 66: Senzor W průtokoměru "vestavné provedení": Montáž/demontáž

- 1 Konektor senzoru
- 2 Malý pojistný kroužek
- 3 Kryt senzoru
- 4 Pružina
- 5 Velký pojistný kroužek
- 6 Krček senzoru
- 7 Prvek senzoru
- 8 Držák senzoru

9.7 Výměna pojistky přístroje



Varování!

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Nezykryté konstrukční díly jsou pod nebezpečným dotykovým napětí. Před odstraněním krytu elektroniky se ujistěte, že je odpojené napájení.

Pojistka přístroje je na desce sí ového zdroje (obr. 35). Postup při výměně pojistky je následující:

- 1. Vypněte napájení.
- 2. Odstraňte desku sí ového zdroje \rightarrow strana 132
- 3. Odstraňte ochrannou krytku (1) a vyměňte pojistku přístroje (2). Používejte pouze následující typy pojistek:
 - Napájení 20...55 V AC / 16...62 V DC $\,\rightarrow\,$ 2.0 A pomalá / 250 V; 5.2 x 20 mm
 - Napájení 85...260 V AC $\,\rightarrow\,$ 0.8 A pomalá / 250 V; 5.2 x 20 mm
 - Systém Ex \rightarrow viz příslušnou dokumentaci Ex
- 4. Montáž se provádí v opačném pořadí.



Používejte pouze originální náhradní díly Endress+Hauser.



Obr. 67: Výměna pojistky přístroje na desce sí ového zdroje

- 1 Ochranná krytka
- 2 Pojistka přístroje

9.8 Historie softwaru

Verze softwaru / datum	Revize softwaru	Změny dokumentace		
Zesilovač				
V 1.01.00 / 05.2002	Originální software Kompatibilní s: – FieldTool – Commuwin II (verze 2.07.02 a vyšší) – PROFIBUS-DP/–PA verze 3.0	_		
Deska I/O, modul komunikace (vstupy/výstupy)				
V 2.00.01 / 05.2002	Originální software	_		

10 Technické údaje

10.1 Technické údaje v přehledu

10.1.1 Použití

• Měření rychlosti průtoku kapalina v uzavřených potrubích.

• Použití u měřicí, řídicí a regulační techniky k monitorování procesů.

10.1.2	Funkce	a konstrukce	systému
--------	--------	--------------	---------

Princip měření	Prosonic Flow pracuje na principu měření rozdílu doby průchodu zvuku.
Měřicí systém	 Měřicí systém se skládá z převodníku a senzorů. K dispozici jsou dvě provedení: Provedení k instalaci v bezpečném prostředí a v prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex) zóna 2 Provedení k instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex) zóna 1 (viz zvláštní doplňková dokumentace Ex).
	Převodník: • Prosonic Flow 93 PROFIBUS-DP/-PA
	 Senzory: Prosonic Flow P (pro chemický průmysl a výrobní procesy) pro jmenovité průměry DN 504000 Prosonic Flow W příložné provedení (voda/odpadní vody) pro jmenovité průměry DN 504000 Prosonic Flow W vestavné provedení (voda/odpadní vody) pro jmenovité průměry DN 2004000 Senzory rychlosti zvuku Prosonic Flow DDU 18 pro jmenovité průměry DN 503000 Senzory tlouš ky stěny Prosonic Flow DDU 19 pro tlouš ku stěn 250 mm u ocelových trubek a pro tlouš ku stěn 415 mm u plastových trubek (vhodné jen pro trubky PTFE nebo PE)

10.1.3 Vstup

Měřená veličina	Rychlost průtoku (rozdíl doby průchodu zvuku úměrný rychlosti průtoku)		
Rozsah měření	Typický v = 015 m/s se specifickou přesností měření		
Pracovní rozsah průtoku	přes 150 : 1		
	10.1.4 Výstupní veličiny PROFIBUS		

Výstupní signál	Rozhraní PROFIBUS-DP/-PA: PROFIBUS-DP/PA podle EN 50170 díl 2, IEC 61158-2, Profile Version 3.0, galvanicky izolované
Signál při alarmu	Rozhraní PROFIBUS-DP/-PA: Stavová a výstražná hlášení podle PROFIBUS-PA Profile Version 3.0.

Příkon	11 mA
Přípustné napájecí napětí	932 V, není jiskrově zabezpečené
FDE (Fault Disconnection Electronic)	0 mA
Údaje přenosové rychlosti	PROFIBUS-PA: podporovaná přenosová rychlost = 31.25 kBaud PROFIBUS-DP: podporovaná přenosová rychlost = 9.6 kBaud12 MBaud
Kódování signálu	PROFIBUS-PA: Manchester II PROFIBUS-DP: Kód NRZ
	10.1.5 Napájení
Elektrické připojení	viz strana 44
Napájecí napětí	Převodník: • 85260 V AC, 4565 Hz • 2055 V AC, 4565 Hz • 1662 V DC
	Senzory: napájení převodníkem
Vyrovnání potenciálu	 K vyrovnání potenciálu není nutné přijímat zvláštní opatření. U přístrojů určených k použití v prostředích s nebezpečím výbuchu respektujte příslušné pokyny ve zvláštní dokumentaci Ex.
Kabelové přívody	Kabely pomocného napájení a signálové kabely (vstupy/výstupy): • Kabelový přívod M20 x 1.5 nebo • Kabelová průchodka s Ø 612 mm • Závit adaptéru 1/2" NPT, G 1/2"
	Připojení kabelu senzoru (viz obr. 42 na straně 43): Speciální kabelová průchodka umožňuje souběžné vedení obou kabelů senzoru (každé měřicí místo - kanál) do svorkovnice. • Kabelová průchodka M20 x 1.5 pro 2 x Ø 4 mm nebo • Závitový adaptér 1/2" NPT, G 1/2"
Specifikace kabelů	 Kabel senzoru → strana 43 PROFIBUS → strana 37
Příkon	AC: <18 VA (včetně senzoru) DC: <10 W (včetně senzoru)
	Spínací proud: • Max. 13.5 A (< 50 ms) u 24 V DC • Max. 3 A (< 5 ms) u 260 V AC
Výpadek napájení	Trvání min. 1 cyklus frekvence: • EEPROM nebo T-DAT zabezpečují data měřicího systému při výpadcích napájení.

Referenční provozní podmínky	 Teplotní rozsah média: +28 °C ± 2 K Rozsah okolní teploty: +22 °C ± 2 K Zahřívací doba: 30 minut
	Montáž: • Přívodní úsek >10 x DN • Výpustní úsek > 5 x DN • Senzor a převodník jsou uzemněné
Max. chyba měření	 Pro rychlosti průtoku > 0.3 m/s a Reynoldovo číslo >10000 je přesnost systému: Průměr trubky DN < 200: ± 0.5 % o.r. ± 0.05 % o.f.s. Průměr trubky DN > 200: ± 0.5 % o.r. ± 0.02 % o.f.s.
	o.r. = z odečtené hodnoty o.f.s. = z maximální koncové hodnoty
	Standardně se u systému provádí suchá kalibrace. Metoda suché kalibrace má za následek další

10.1.6 Provozní charakteristiky

Standardně se u systému provádí suchá kalibrace. Metoda suché kalibrace má za následek další nejistotu měření. Tato nejistota měření je většinou menší než 1.5%. Během suché kalibrace se parametry potrubí a média vztahují k výpočtu kalibračního faktoru.

Volitelně se jako důkaz přesnosti poskytuje hlášení o přesnosti měření. Přesnost se ověřuje na nerezové ocelové trubce.



Obr. 68: Maximální chyba měření (suchá kalibrace) v % odečtené hodnoty

a = průměr trubky DN > 200 b = průměr trubky DN < 200

Reprodukovatelnost

Max. \pm 0.3% pro rychlosti průtoku > 0.3 m/s

	Montáž
Montážní pokyny	Volitelná montážní poloha (svislá, vodorovná) Omezení a další montážní pokyny → strana 14
Přívodní a výpustní úsek	Příložné provedení → strana 15 Vestavné provedení → strana 16
Délka připojovacího kabelu	Stíněné kabely jsou k dispozici v následujících délkách: 5 m, 10 m, 15 m a 30 m
	Kabel nepokládejte v blízkosti elektrických strojů a spínacích prvků.
	Okolní prostředí
Rozsah okolní teploty	 Převodník Prosonic Flow 93: -20+60 °C
	 Průtokoměry Prosonic Flow P (příložné provedení): -40+80 °C / 0+170 °C Průtokoměry Prosonic Flow W (příložné provedení): -20+80 °C Průtokoměry Prosonic Flow W (vestavné provedení): -40+80 °C Senzory k měření rychlosti zvuku DDU 18: -40+80 °C / 0+170 °C Senzory k měření tlouš ky stěny DDU 19: 0+60 °C Kabel senzoru PTFE: -40+170 °C; kabel senzoru PVC: -20+70 °C Pro topné potrubí nebo potrubí s chladicím médiem je vždy možné vedení s instalovanými ultrazvukovými senzory kompletně izolovat. Převodník instalujte na stinném místě. Eliminujte přímé působení slunečního záření, především v teplejších klimatických oblastech.
Skladovací teplota	Skladovací teplota odpovídá rozsahu okolní teploty převodníku, příslušných senzorů i odpovídajícího kabelu senzoru (viz výše).
Krytí	 Převodník Prosonic Flow 93: IP 67 (NEMA 4X) Průtokomry Prosonic Flow P (příložné provedení): IP 68 (NEMA 6P) Průtokoměry Prosonic Flow W (příložné provedení) IP 67 (NEMA 4X) Průtokoměry Prosonic Flow W (vestavné provedenín): IP 68 (NEMA 6P) Senzory k měření rychlosti zvuku DDU 18: IP 68 (NEMA 6P) Senzory k měření tlouš ky stěny DDU 19: IP 67 (NEMA 4X)

10.1.7 Provozní podmínky

Odolnost vůči rázům a vibracím	Podle IEC 68-2-6
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	Podle EN 61326/A1 (IEC 1326) "Vyzařování podle požadavků třídy A" a Doporučení NAMUR NE 21
	Procesní podmínky
Teplotní rozsah média	 Průtokoměry Prosonic Flow P (příložné provedení): -40+80 °C / 0+170 °C
	 Průtokoměry Prosonic Flow W (příložné provedení): -20 +80 °C
	 Průtokoměry Prosonic Flow W (vestavné provedení): -40+80 °C
	 Senzory k měření rychlosti zvuku DDU 18: -40+80 °C / 0+170 °C
	 Senzory k měření tlouš ky stěny DDU 19: 0+60 °C
Rozsah tlaku média (jmenovitý tlak)	Přesné měření vyžaduje, aby statický tlak média byl vyšší než tlak par.
	Maximální jmenovitý tlak senzorů W (vestavné provedení): PN 16 (PSI 232)
Tlaková ztráta	Bez ztráty tlaku.

Konstrukce / rozměry	viz strana 144		
Hmotnost	Skříň převodníku s montáží na stěnu: 6.0 kg		
	 Senzory: Průtokoměry P včetně montážní lišty a upínacího pásku: 2.8 kg Průtokoměry W (příložné provedení) včetně montážní lišty a upínacích pásků: 2.8 kg Průtokoměry W (vestavné provedení / 1 měřicí dráha): 4.5 kg Senzory k měření průtoku W (vestavné provedení / 2 měřicí dráhy): 12.0 kg Senzory k měření rychlosti zvuku DDU 18 včetně upínacích pásků: 2.4 kg Senzory k měření tlouš ky stěny DDU 19 včetně upínacího pásku: 1.5 kg 		
Materiál	Skříň převodníku 93 (skříň k montáži na stěnu): Slitina hliníku s plastovaným povrchem Normované označení materiálů (senzory P / W / DDU 18 / DDU 19):		
		DIN 17660	UNS
	Skříň senzoru W (příložné provedení) poniklovaná mosaz	2.0401	C38500
		DIN 17440	AISI
	Pláš senzoru P / DDU 18 / DDU 19:	1.4301	304
	Držák senzoru	1.4301	304
	Navařené díly pro senzory W (vestavné provedení)	1.4301	304
	Kontaktní plocha senzoru	Chemicky odolný plast	
	Upínací pásky	1.4301	304
	Kabel senzoru pro vysokou teplotu – Konektor kabelu (nerezová ocel) – Pláš kabelu	1.4301 PTFE	304 PTFE
		DIN 17660	UNS
	Standardní kabel senzoru – Konektor kabelu (poniklovaný mosazí) – Pláš kabelu	2.0401 PVC	C38500 PVC

10.1.8 Mechanická konstrukce

10.1.9 Uživatelské rozhraní

Zobrazovací prvky	 Displej LCD: Svícený, čtyřřádkový se 16 znaky Zákaznická konfigurace pro zobrazení různých měřených hodnot a stavových veličin 3 sumární čítače
Ovládací prvky	 Místní ovládání třemi tlačítky senzoru (-, +, E) Rychlá nastavení podle použití k rychlému a jednoduchému uvedení do provozu
Dálkové ovládání	Ovládání přes PROFIBUS-DP/-PA

Osvědčení Ex	Informace o aktuálních provedeních Ex (ATEX, FM, CSA) poskytne Endress+Hauser na požádání. Všechna data spojená s ochranou proti výbuchu naleznete ve zvláštní dokumentaci Ex, kterou obdržíte u Endress+Hauser na požádání.
Osvědčení CE	Měřicí systém vyhovuje zákonným požadavkům Směrnice EU. Endress+Hauser potvrzuje úspěšné testování přístroje umístěním značení CE na přístroji.
Certifikace PROFIBUS-PA	 Průtokoměr Flow 93 úspěšně absolvoval všechny testovací procesy a je certifikován a registrován u PNO (PROFIBUS User Organisation). Průtokoměr odpovídá všem požadavkům níže uvedených specifikací: Certifikováno pro PROFIBUS 3.0 číslo certifikace přístroje: k dispozici na žádost Přístroj odpovídá všem specifikacím PROFIBUS 3.0. Přístroj je možné provozovat i s certifikovanými přístroji jiných výrobců (vnitřní kompatibilita).
Ostatní standardy a směrnice	EN 60529: Krytí skříně (kód IP) EN 61010 Bezpečnostní předpisy pro elektrické měřicí, řídicí, regulační a laboratorní přístroje. EN 61326/A1 (IEC 1326) "Vyzařování podle požadavků třídy A" Elektromagnetická kompabilita (požadavky EMC) NAMUR NE 21 Asociace pro standartizaci řízení a regulaci v chemickém průmyslu 10.1.11 Informace k objednávce

10.1.10 Certifikáty a osvědčení

Na žádost Vám Endress+Hauser poskytne podrobné údaje k objednávce a informaci k objednacímu kódu.

10.1.12 Příslušenství

K převodníkům a senzorům se dodávají různé díly příslušenství, které je možné si objednat u Endress+Hauser odděleně (viz strana 115). Servis E+H Vám poskytně podrobnou informaci k příslušnému objednacímu kódu.

10.1.13 Doplňková dokumentace

- Systémová informace Prosonic Flow 90/93 (SI 034D/06)
- Technická informace Prosonic Flow 93 P (TI 056D/06)
- Technická informace Prosonic Flow 90/93 W (TI 057D/06)
- Popis funkcí přístroje Prosonic Flow 93 (BA 077D/06)
- Doplňková dokumentace Ex: ATEX, FM, CSA atd.



10.2 Rozměry skříně s montáží na stěnu

Obr. 69: Rozměry skříně s montáží na stěnu
10.3 Rozměry senzorů P

Provedení se 2 nebo 4 příčnými dráhami signálu



Obr. 70: Rozměry senzoru P (provedení se 2 nebo 4 příčnými dráhami signálu)

a = vzdálenost senzorů je možné určit rychlým nastavením

b = vnější průměr trubky (v závislosti na použití)





Obr. 71: Rozměry senzoru P (provedení s 1 nebo 3 příčnými dráhami signálu)

a = vzdálenost senzorů je možné určit rychlým nastavením

b = vnější průměr trubky (v závislosti na použití)



10.4 Rozměry senzorů W (příložné provedení)

Obr. 72: Rozměry senzorů W (příložné provedení)

 $\mathbf{a}=\mathbf{v}\mathbf{z}\mathbf{d}\mathbf{\dot{a}}\text{lenost}$ senzorů je možné určit rychlým nastavením

b = vnější průměr trubky (v závislosti na použití)

10.5 Rozměry senzorů W (vestavné provedení)



Provedení s jednou měřicí dráhou

Obr. 73: Rozměry senzoru W (vestavné provedení, jedna měřicí dráha)

 $A = pohled \ A$

a = vnější průměr trubky (v závislosti na použití)

 $\mathbf{b}=\mathbf{v}\mathbf{z}\mathbf{d}\mathbf{\dot{a}}\text{lenost}$ senzorů je možné určit rychlým nastavením

 $\mathbf{c}=\mathbf{d}\mathbf{e}\mathbf{l}\mathbf{k}\mathbf{u}$ měřicí dráhy je možné určit rychlým nastavením

Provedení se dvěma měřicími dráhami



Obr. 74: Rozměry senzoru W (vestavné provedení, 2 měřicí dráhy)

B = pohled B

- a = vnější průměr trubky (v závislosti na použití)
- b = vzdálenost senzorů je možné určit rychlým nastavení

c = délku měřicí dráhy je možné určit rychlým nastavením

Délka oblouku:
$$\widehat{L_a} = \frac{\Pi \cdot d \cdot \alpha}{360^{\circ}}$$

Oprava: $x = \frac{d \cdot \sin \alpha}{2}$

Rejstřík

Α

Adresování	
Konfigurace místním displejem	81
Konfigurace miniaturními spínači	75
Aplikátor (výběr a konfigurace software)	116

В

—
Bezpečnost provozu 7
Bezpečnostní symboly 8
Bezpečnostní pokyny 7
Bezpečnostní opatření
viz Prohlášení o shodě

С

Certifikace PROFIBUS-DP/-PA	11
Cyklické měřené veličiny, nastavení z výrobního závodu.	101

Č

Čištění, čištění povrchu		 			 				 . 113
Čištění povrchu	• •	 ••	••	•••	 •••	•••	•••	••	 . 113

D

Doplňková dokumentace Ex	. 7
Délka připojovacího kabelu (kabel senzoru)	16
Desky elektroniky (montáž/demontáž) 1	132
Délka oblouku	147
Data změny	
Nepravidelné	62
Pravidelné (cyklické)	95
Datová pamě přístroje (T-DAT, F-Chip) 1	112
Dokumentace	143

Ε

F
Funkce přístroje
viz Příručku "Popis funkcí přístroje"
F-Chip (funkční chip) 112
FieldCheck (testovací a simulační software) 116
FieldTool (konfigurační a servisní software) 116
Formáty (standardní a rozšířené formáty) 94
Funkce, bloky funkcí, skupiny funkcí 55

G

Galvanická izolace	138
GSD (soubor Master přístroje)	
Specifický GSD výrobce	92

CH Chybová hlášení Definice
I Integrace systému (uvedení do provozu)
J Jmenovitý tlak viz Rozsah tlaku média

Κ

L

Limity závad viz Provozní charakteristiky

Μ

Měření tlouš ky stěny
Menu Rychlé nastavení
Uvedení do provozu 80
Montáž senzoru
Montáž
Montážní délky, viz Rozměry
Prosonic Flow P 19
Prosonic Flow W (příložné provedení) 1 nebo 3 příčné
dráhy signálu
Prosonic Flow W (příložné provedení) 2 nebo 4 příčné
dráhy signálu
Prosonic Flow W (2 měřicí dráhy, vestavné provedení) 28
Prosonic Flow W (1 měřicí dráha, vestavné provedení) 25
Prosonic Flow W, montážní podmínky
Senzory k měření rychlosti zvuku DDU 18
Upínací pásky (příložné provedení) 17

Senzory k měření tlouš ky stěny DDU 19
Montážní podmínky
Rozměry
Spádová potrubí
Přívodní a výpustní úsek
Montážní poloha
Montážní poloha (svislá, vodorovná)
Částečně naplněné trubky, odpady
Montáž skříně převodníku na stěnu
Montáž / demontáž
Desky elektroniky 132
Senzory W "Vestavné provedení" 134
Montážní pokyny IP 67
viz Krytí
Montážní pokyny IP 68
viz Krytí
Matice funkcí
přes Commuwin II
přes místní displej 55
Místní displej
viz Displej
Matice přístroje
Commuwin II 65
Místní ovládání 55
Model bloku
Materiál 142
Měřené veličiny 137
Měřicí systém
Montáž
viz Montáž

Ν

Nastavení nulového bodu 1	09
Navařovací trny (senzor příložné provedení)	18
Napájecí napětí (napájení) 1	38
Náhradní díly 1	31
Napájení (napájecí napětí) 1	38
Nebezpečné látky	8

0

Odolnost vůči vibracím 141
Odolnosti vůči rázu a vibracím 141
Odolnost vůči rázu 141
Oprava
Osvědčení Ex 143
Okolní prostředí 140
Označení přístroje 9
Oblužný program Commuwin II 64
Značení CE (Prohlášení o shodě) 10
Ovládání
Commuwin II (obslužný software) 64
Zobrazovací a ovládací prvky 52
FieldTool (konfigurační a servisní software) 63
Matice funkcí
Místní displej 52
Příručka rychlého ovládání 51
Objednací kód
Příslušenství

Senzor 1	0
	9
P	
Přístrojový štítek	
Senzor 1	0
Převodník	9
Převodnik	
Elektricke pripojeni	.4
Viontaz skrine prevodniku na stenu	4
Deika pripojovacino kadelu (kadel senzoru) I	0
Preprava mericino systemu I	3
$\frac{12}{\text{Princip}} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n$	0
Čícla s pohyblivou dosatinnou čárkou IEEE	15
Dříjom zboží	2
Pillelli ZDUZI	J
Příložná provadaní 1	5
Vostavná provedení	6
Pojistka výměna 13	5
Ponis funkce	J
viz Příručka "Ponis funkcí nřístroje"	
Potlačení malého množství 13	8
Příklady konfigurace (integrace systému) 10	12
Použití v souladu s určením	7
Prohlášení o shodě (značení CE)	0
Prohlášení o kontaminaci (pro zaslání přístoje)	8
Příklady konfigurace (Konfig. HW Simatic S7)	13
Připojení	Ŭ
viz Elektrické připojení	
Použití	7
Příslušenství 11	5
Provozní charakteristiky	
Maximální chyba měření 13	,9
Referenční podmínky 13	,9
Reprodukovatelnost 13	9
Příkon 13	8
Procesní závady	
Definice 5	7
Procesní chybová hlášení 11	9
Procesní závady bez hlášení 13	0
PROFIBUS-DP/-PA	
Specifikace kabelů 3	7
Certifikace 1	1
Konfigurace adresy přístroje 7	5
Všeobecná informace 5	8
Stínění, zemnění 3	8
ס	
R Describer and the product of the second se	~
Rozsah pracovnino pruloku	1
ROZSali ulaku illeula	1
	/
KOZIIIEIY	5
JULUI Y Γ	5
Sanzory W (vectovná provedení) 14	6
Skříň s montáží na stěnu 14	0 /
Rozsah okolní tenloty 14	1
Registrované obchodní značky	1
	^

Reprodukovatelnost (provozní charakteristiky) 139
S
Skříň s montáží na stěnu, montáž
Sumární čítač, řídicí veličiny
Spadova potrubi
PROFIBUS-DP
PROFIBUS-PA
Kabel senzoru (připojovací kabel) 43
Sériové číslo
Software
Displej zesilovače
Verze (Historie)
Senzory k měření rychlosti zvuku DDU 18
Montáž
Stavba systému
PROFIBUS-DP
PROFIBUS-PA 60
Systémová závada
Definice
Т
Teplotní rozsahy média 141
Typy závad (systémové a procesní závady)
I-DAI (DAI prevoaniku) 112 Technické údaje v přehledu 137
Teplotní rozsahy
Rozsah okolní teploty
Teplota média
Skladovací teplota 140
U
Upínací pásky (příložné provedení), montáž
Uskladnění
Udržba
Uvedeni do provozu Menu rychlé pastavení "Uvedení do provozu" 80
Rychlé nastavení "Senzor"
Rozhraní PROFIBUS (s Commuwin II)
Rozhraní PROFIBUS (s místním displejem)
Nastavení nulového bodu 109
V
Vyhledávání závad a jejich odstraňování 117
Vzdálenost senzorů 19, 23
Výměna Dejistle přístovia
Pojisika pristroje
Výpadek napájení
Vyrovnání potenciálu
Výpustní úsek
Přiložné provedení
Véstunní signál PROFIBIIS
Vstup
Vstupní data (bloky Al funkcí)

VÝCHOZÍ pozice (zobrazení ovládacího modulu) 52 Vazební pasta 113 Vstupní kód (matice funkcí) 56	2
W Měřítko lanka 21	l

Ζ

Zakončovací rezistory (odpory)
Zaslání přístrojů 8
Ztráta tlaku 141
Zobrazení
Zobrazovací a ovládací prvky 52
Zobrazení údajů

Prohlášení o kontaminaci

Vážený zákazníku,

z důvodu zákonného rozhodnutí, pro bezpečnost našich zaměstnanců a provozu zařízení potřebujeme toto "Prohlášení o kontaminaci" s Vaším podpisem před vyřízením objednávky. Přiložte toto kompletně vyplněné prohlášení v každém případě k dokumentaci zásilky. V případě potřeby přiložte i bezpečnostní listy nebo pokyny pro specifické zacházení.

Typ přístroje / snímače:	Sériové číslo:	
Médium / koncentrace:	Teplota:	Tlak:
Čištění:	Vodivost:	Viskozita:

Výstražné symboly pro použité médiu (symboly vhodných pokynů)



Důvod vrácení

Údaje o společnosti

Společnost:	Kontaktní osoba:
Adresa:	Oddělení: Telefonní číslo: Fax / e-mail: Číslo objednávky:

Tímto potvrzujeme, že vrácené zařízení bylo pečlivě očištěno a dekontaminováno v souladu s průmyslovou praxí a odpovídá všem předpisům. Toto zařízení není předmětem zdravotního nebo bezpečnostní rizika z důvodu kontaminace.

(Místo,datum)

(Razítko společnosti a podpis zákonného zástupce)



Česká republika

Endress+Hauser Czech s.r.o. Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4

tel. 241 080 450 fax 241 080 460 info@cz.endress.com www.endress.cz www.e-direct.cz



BA 076D/32/cs/05.02/07.06