
BA 050D/06/de/02.03 50097232 FM+SGML 6.0

gültig ab Software-Version: V 2.01.01 (Messverstärker) V 2.0X.XX (Kommunikation)

PROline promag 23 Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem

Beschreibung Gerätefunktionen























Inhaltsverzeichnis

1	Hir	weise zur Benutzung des Handbuchs	7
	1.1	Eine Funktionsbeschreibung über das Inhaltsverzeichnis finden	7
	10	Eine Funktionsbeschreibung über die grafische	1
	1.2	Darstellung der Funktionsmatrix finden	7
2	Fu	nktionsmatrix	8
	2.1	Allgemeiner Aufbau der Funktionsmatrix	8
		2.1.1 Blöcke	
		2.1.2 Gruppen	
		2.1.3 Funktionsgruppen2.1.4 Funktionen	
	2.2	Funktionsmatrix PROline Promag 23	
3	Blo	ock MESSGRÖSSEN	10
J			
	3.1	Gruppe MESSWERTE	
	3.2	Gruppe SYSTEMEINHEITEN	
		3.2.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN	
	3.3	Gruppe SPEZIALEINHEITEN	
	0.0	Gruppe 3i EZIALLINITEITEIN	10
4	Blo	ck QUICK SETUP	16
5	Blo	ock ANZEIGE	17
	5.1	Gruppe BEDIENUNG	18
		5.1.1 Funktionsgruppe GRUNDEINSTELLUNG	
		5.1.2 Funktionsgruppe ENT-/VERRIEGELUNG	
		5.1.3 Funktionsgruppe BETRIEB	
	5.2	Gruppe HAUPTZEILE	
	5.3	Gruppe ZUSATZZEILE	
	5.4	Gruppe INFOZEILE	25
6	Blo	ck SUMMENZÄHLER	27
	6.1	Gruppe SUMMENZÄHLER	
		6.1.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN	
		6.1.2 Funktionsgruppe BETRIEB	
	6.2	Gruppe ZÄHLERVERWALTUNG	31
7	Blo	ock AUSGÄNGE	32
	7.1	Gruppe STROMAUSGANG	33
		7.1.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN	
		7.1.2 Funktionsgruppe BETRIEB	
	7.2	Gruppe IMPULS-/FREQAUSGANG (optional)	
		7.2.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN	
		7.2.2 Funktionsgruppe BETRIEB	
			59

8	Blo	ck GR	JNDFUNKTION	60
	8.1	Gruppe 8.1.1 8.1.2	HART Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN Funktionsgruppe INFORMATION	61
	8.2	Gruppe 8.2.1 8.2.2 8.2.3	PROZESSPARAMETER Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN Funktionsgruppe MSÜ PARAMETER Funktionsgruppe ABGLEICH	63 63 64
	8.3	Gruppe	SYSTEMPARAMETER	67
	8.4	Gruppe	AUFNEHMERDATEN	69
		8.4.1 8.4.2	Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN	
9	Blo	ck ÜBI	ERWACHUNG	71
	9.1	Gruppe	SYSTEM	72
		9.1.1 9.1.2	Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN	72 74
	9.2		VERSION-INFO	
		9.2.1 9.2.2 9.2.3	Funktionsgruppe AUFNEHMER	76
10	We		tellungen	
			eiten (nicht für USA und Canada)	
		10.1.1 10.1.2		78 79
	10.2	US-Einl	neiten (nur für USA und Canada)	
		10.2.1 10.2.2	Schleichmenge, Endwert, Impulswertigkeit, Summenzähler	

Registrierte Warenzeichen $\mathsf{HART}^{\circledR}$

Registriertes Warenzeichen der HART Communication Foundation, Austin, USA

S-DATTM, T-DATTM

Registrierte Warenzeichen der Firma Endress+Hauser Flowtec AG

1 Hinweise zur Benutzung des Handbuchs

Um zu der Beschreibung einer von Ihnen gewünschten Funktion des Messgerätes zu gelangen, stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

1.1 Eine Funktionsbeschreibung über das Inhaltsverzeichnis finden

Im Inhaltsverzeichnis sind alle Zellenbezeichnungen der Funktionsmatrix aufgelistet. Anhand der eindeutigen Bezeichnungen (wie z.B. ANZEIGE, SUMMENZÄHLER, AUSGÄNGE, etc.) können Sie die für Ihren Anwendungsfall geeignete Funktionsauswahl treffen. Über einen Seitenverweis gelangen Sie zu der genauen Beschreibung der Funktionen.

Das Inhaltsverzeichnis finden Sie auf der Seite 3.

1.2 Eine Funktionsbeschreibung über die grafische Darstellung der Funktionsmatrix finden

Diese Möglichkeit bietet Ihnen eine schrittweise Führung von der obersten Bedienebene, den Blöcken, bis zu der von Ihnen benötigten Beschreibung der Funktion:


- 1. Auf der Seite 9 sind alle zur Verfügung stehenden Blöcke und deren Gruppen des Geräts dargestellt.
 - Wählen Sie den für Ihren Anwendungsfall benötigten Block bzw. eine Gruppe des Blocks aus und folgen Sie dem Seitenverweis.
- 2. Auf der verwiesenen Seite finden Sie eine Darstellung des gewählten Blocks mit allen dazu gehörenden Gruppen, Funktionsgruppen und Funktionen. Wählen Sie die für Ihren Anwendungsfall benötigte Funktion aus und folgen Sie dem Seitenverweis zu der genauen Funktionsbeschreibung.

2 Funktionsmatrix

2.1 Allgemeiner Aufbau der Funktionsmatrix

Die Funktionsmatrix besteht aus vier Ebenen:

Blöcke -> Gruppen -> Funktionsgruppen -> Funktionen



2.1.1 Blöcke

In den Blöcken erfolgt eine "Grobeinteilung" der einzelnen Bedienmöglichkeiten des Gerätes. Zur Verfügung stehende Blöcke sind z.B.: MESSGRÖSSEN, ANZEIGE, SUMMENZÄHLER, AUSGÄNGE, etc.

2.1.2 Gruppen

Eine Gruppe ist eine "Untereinheit" eines Blocks, d.h. ein Block besteht aus einer oder mehreren Gruppen. In den Gruppen erfolgt eine verfeinerte Auswahl der Bedienmöglichkeiten des jeweiligen Blockes. Zur Verfügung stehende Gruppen des Blockes "AUSGÄNGE" sind z.B.: STROMAUSGANG und IMPULS-/FREQU.-AUSGANG.

2.1.3 Funktionsgruppen


Funktionsgruppen wiederum sind eine "Untereinheit" einer Gruppe, d.h. eine Gruppe besteht aus einer oder mehreren Funktionsgruppen. In den Funktionsgruppen erfolgt eine verfeinerte Auswahl der Bedienmöglichkeiten der jeweiligen Gruppe. Zur Verfügung stehende Funktionsgruppen der Gruppe "STROMAUSGANG" sind z.B.: EINSTELLUNGEN und BETRIEB.

2.1.4 Funktionen

Jede Funktionsgruppe besteht aus einer oder mehreren Funktionen. In den Funktionen erfolgt die eigentliche Bedienung bzw. Parametrierung des Gerätes. Hier können Zahlenwerte eingegeben bzw. Parameter ausgewählt und abgespeichert werden. Zur Verfügung stehende Funktionen der Funktionsgruppe "EINSTELLUNGEN" sind z.B.: ZUORDNUNG STROM, STROMBEREICH, WERT 4 mA, WERT 20 mA, etc. Soll z.B. der Strombereich des Gerätes verändert werden, ergibt sich folgendes Vorgehen:

- 1. Auswahl des Blocks "AUSGÄNGE".
- 2. Auswahl der Gruppe "STROMAUSGANG".
- 3. Auswahl der Funktionsgruppe "EINSTELLUNGEN".
- 4. Auswahl der Funktion "STROMBEREICH" (in der die Auswahl des gewünschten Bereichs erfolgt).


2.2 Funktionsmatrix PROline Promag 23



 ω

Block MESSGRÖSSEN

ယ



3.1 Gruppe MESSWERTE

MESSGRÖSSEN **MESSWERTE Funktionen Messwerte Funktionsbeschreibung** MESSGRÖSSEN → MESSWERTE → Funktionen Messwerte Minweis! • Die Maßeinheiten aller hier dargestellten Messgrößen können in der Gruppe "SYSTEMEINHEITEN" eingestellt werden. • Fließt der Messstoff in der Rohrleitung rückwärts, so erscheint der Durchflusswert auf der Anzeige mit einem negativen Vorzeichen. **BERECHNETER** Anzeige des berechneten Masseflusses. Der Massefluss wird aus dem gemessenen Volumenfluss und der fest eingestellten (oder temperatur-**MASSEFLUSS** kompensierten) Dichte ermittelt. Anzeige: 5-stellige Gleitpunktzahl, inkl. Einheit und Vorzeichen (z.B. 462,87 kg/h; - 731,63 lb/min; usw.) **VOLUMENFLUSS** Anzeige des aktuell gemessenen Volumenflusses. Anzeige: 5-stellige Gleitpunktzahl, inkl. Einheit und Vorzeichen (z.B. 5,5445 dm³/min; 1,4359 m³/h; -731,63 gal/d; usw.) DICHTE Anzeige der fest eingestellten Dichte . Anzeige: 5-stellige Gleitpunktzahl inkl. Einheit (entspr. 0,100000...6,00000 kg/dm³) z.B. 1,2345 kg/dm³; 993,5 kg/m³; 1,0015 SG_20 °C; usw.

3.2 Gruppe SYSTEMEINHEITEN

3.2.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN



Funktionsbeschreibung

MESSGRÖSSEN → SYSTEMEINHEITEN → EINSTELLUNGEN

In dieser Funktionsgruppe können die Einheiten für die Messgrößen ausgewählt werden.

EINHEIT MASSEFLUSS

In dieser Funktion wählen Sie die gewünschte und angezeigte Einheit für den berechneten Massefluss (Masse/Zeit) aus. Der Massefluss wird aus der eingestellten (kompensierten) spezifischen Messstoffdichte und dem gemessenen Volumenfluss ermittelt.

Die hier gewählte Einheit ist auch gültig für:

- Stromausgang
- Frequenzausgang
- Statusausgang (Grenzwert für Massefluss, Durchflussrichtung)
- Schleichmenge

Auswahl:

Metrisch:

Gramm \rightarrow g/s; g/min; g/h; g/day Kilogramm \rightarrow kg/s; kg/min; kg/h; kg/day

Tonne \rightarrow t/s; t/min; t/h; t/day

US:

ounce \rightarrow oz/s; oz/min; oz/h; oz/day pound \rightarrow lb/s; lb/min; lb/h; lb/day ton \rightarrow ton/s; ton/min; ton/h; ton/day

Werkeinstellung:

abhängig von Nennweite und Land (kg/min...t/h oder US-lb/min), entspricht der Werkeinstellung Endwerteinheit (siehe Seite 78 ff.).

EINHEIT MASSE

In dieser Funktion wählen Sie die gewünschte und angezeigte Einheit für die berechnete Masse aus. Die Masse wird aus der eingestellten (kompensierten) spezifischen Messstoffdichte (siehe Seite 15) und dem gemessenen Volumen ermittelt.

Die hier gewählte Einheit ist auch gültig für:

Impulswertigkeit (z.B. kg/p)

Auswahl:

Metrisch \rightarrow g; kg; t

 $US \rightarrow oz$; lb; ton

Werkeinstellung:

abhängig von Nennweite und Land (kg...t oder US-lb), entspricht der Werkeinstellung Summenzählereinheit (siehe Seite 78 ff.).

Minweis!

Die Einheit für die Summenzähler ist unabhängig von der hier getroffenen Auswahl. Die Summenzählereinheit wird bei dem jeweiligen Summenzähler separat ausgewählt.

MESSGRÖSSEN → SYSTEMEINHEITEN → EINSTELLUNGEN

EINHEIT VOLUMENFLUSS

In dieser Funktion wählen Sie die gewünschte und angezeigte Einheit für den Volumenfluss (Volumen/Zeit) aus.

Die hier gewählte Einheit ist auch gültig für:

- Stromausgang
- Frequenzausgang
- Statusausgang (Grenzwert für Volumenfluss, Durchflussrichtung)
- Schleichmenge

Auswahl:

Metrisch:

Kubikzentimeter \rightarrow cm³/s; cm³/min; cm³/h; cm³/day Kubikdezimeter \rightarrow dm³/s; dm³/min; dm³/h; dm³/day Kubikmeter \rightarrow m³/s; m³/min; m³/h; m³/day Milliliter \rightarrow ml/s; ml/min; ml/h; ml/day

Liter \rightarrow I/s; I/min; I/h; I/day

Hektoliter → hl/s; hl/min; hl/h; hl/day Megaliter → Ml/s; Ml/min; Ml/h; Ml/day

US

Cubic centimeter \rightarrow cc/s; cc/min; cc/h; cc/day Acre foot \rightarrow af/s; af/min; af/h; af/day Cubic foot \rightarrow ft³/s; ft³/min; ft³/h; ft³/day Fluid ounce \rightarrow oz f/s; oz f/min; oz f/h; oz f/day Gallon \rightarrow gal/s; gal/min; gal/h; gal/day

Million gallon → Mgal/s; Mgal/min; Mgal/h; Mgal/day

Barrel (normal fluids: 31,5 gal/bbl) \rightarrow bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

Barrel (beer: 31,0 gal/bbl) → bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

Barrel (petrochemicals: 42,0 gal/bbl) \rightarrow bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day Barrel (filling tanks: 55,0 gal/bbl) \rightarrow bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

Imperial

Gallon → gal/s; gal/min; gal/h; gal/day

Mega gallon → Mgal/s; Mgal/min; Mgal/h; Mgal/day Barrel (beer: 36,0 gal/bbl) → bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

Barrel (petrochemicals: 34,97 gal/bbl) \rightarrow bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

Werkeinstellung:

abhängig von Nennweite und Land (dm³/min...m³/h oder US-gal/min),

entspricht der Werkeinstellung Endwerteinheit (siehe Seite 78 ff.).

EINHEIT VOLUMEN

In dieser Funktion wählen Sie die gewünschte und angezeigte Einheit für das Volumen aus.

Die hier gewählte Einheit ist auch gültig für:

• Impulswertigkeit (z.B. m³/p).

Auswahl:

Metrisch \rightarrow cm³: dm³: m³: ml: l: hl: Ml

US \rightarrow cc; af; ft³; oz f; gal; Mgal; bbl (normal fluids); bbl (beer); bbl (petrochemicals) \rightarrow bbl (filling tanks)

Imperial → gal; Mgal; bbl (beer); bbl (petrochemicals)


Werkeinstellung:

abhängig von Nennweite und Land (dm³...m³ oder US-gal), entspricht der Werkeinstellung Summenzählereinheit (siehe Seite 78 ff.).

Hinweis

Die Einheit der Summenzähler ist unabhängig von der hier getroffenen Auswahl. Die Summenzählereinheit wird bei dem jeweiligen Summenzähler separat ausgewählt.

3.2.2 Funktionsgruppe ZUSATZEINSTELLUNGEN



	ZUSATZEINSTELLUNGEN		
Funktionsbeschreibung MESSGRÖSSEN → SYSTEMEINHEITEN → ZUSATZEINSTELLUNGEN			
EINHEIT DICHTE	In dieser Funktion wählen Sie die gewünschte und angezeigte Einheit für die Messstoffdichte aus.		
	Die hier gewählte Einheit ist auch gültig für: • Eingabe Messstoffdichte (siehe Funktion DICHTEWERT auf Seite 15)		
	Auswahl: Metrisch \rightarrow g/cm ³ ; g/cc; kg/dm ³ ; kg/l; kg/m ³ ; SD 4 °C, SD 15 °C, SD 20 °C; SG 4 °C, SG 15 °C, SG 20 °C		
	$US \rightarrow lb/ft^3$; lb/gal ; lb/bbl (normal fluids); lb/bbl (beer); lb/bbl (petrochemicals); lb/bbl (filling tanks)		
	Imperial → Ib/gal; Ib/bbl (beer); Ib/bbl (petrochemicals)		
	Werkeinstellung: abhängig vom Land (kg/l oder g/cc), siehe Werkeinstellung Seite 78 ff.		
	SD = Spezifische Dichte, SG = Specific Gravity Die spezifische Dichte ist das Verhältnis zwischen Messstoffdichte und der Dichte von Wasser (bei Wassertemperatur = 4, 15, 20 °C).		
EINHEIT LÄNGE	In dieser Funktion wählen Sie die Einheit für das Längenmaß der Nennweite aus.		
	Die hier gewählte Einheit ist gültig für: Messaufnehmer-Nennweite (siehe Funktion NENNWEITE auf Seite 69)		
	Auswahl: MILLIMETER INCH		
	Werkeinstellung: abhängig vom Land (MILLIMETER oder INCH), siehe Werkeinstellung Seite 78 ff.		

3.3 Gruppe SPEZIALEINHEITEN





4 Block QUICK SETUP


Block	Gruppe	Funktions- gruppen	Funktionen
QUICK SETUP	⇒	⇒	T-DAT VER- WALTEN S. 16

Funktionsbeschreibung QUICK SETUP			
T-DAT VERWALTEN	In dieser Funktion kann die Parametrierung / Einstellung des Messum-formers in ein Transmitter-DAT (T-DAT) gespeichert werden, oder das Laden einer Parametrierung aus dem T-DAT in das EEPROM aktiviert werden (manuelle Sicherungsfunktion).		
	Anwendungsbeispiele: • Nach der Inbetriebnahme können die aktuellen Messstellenparameter ins T-DAT gespeichert werden (Backup).		
	Bei Austausch des Messumformers besteht die Möglichkeit, die Daten aus dem T-DAT in den neuen Messumformer (EEPROM) zu laden.		
	Auswahl: ABBRECHEN SICHERN (aus EEPROM in den T-DAT) LADEN (aus dem T-DAT in das EEPROM)		
	Werkeinstellung: ABBRECHEN		
	Hinweis! Bei Spannungsausfall werden die Summenzählerstände automatisch im EEPROM abgespeichert.		

Block ANZEIGE

G

Gerätefunktionen PROline Promag 23



5.1 Gruppe BEDIENUNG

5.1.1 Funktionsgruppe GRUNDEINSTELLUNG


ANZEIGE	⇒ BEDIENUNG ⇒ GRUNDEINSTELLUNG
	Funktionsbeschreibung ANZEIGE → BEDIENUNG → GRUNDEINSTELLUNG
SPRACHE	In dieser Funktion wird die gewünschte Sprache ausgewählt, in der alle Texte, Parameter und Bedienmeldungen auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden. Linder Hinweis! Es stehen zwei unterschiedliche Sprachsoftware (SW-Varianten) zur Verfügung. Auswahl SW 1: ENGLISH - DEUTSCH Auswahl SW 2: FRANCAIS - ITALIANO Werkeinstellung: abhängig vom Land, siehe Werkeinstellung Seite 79 ff. Hinweis! Durch gleichzeitiges Betätigen der -Tasten beim Aufstarten wird die Hauptsprache "ENGLISH" (bei SW 1) bzw. "FRANCAIS" (bei SW 2) eingestellt.
DÄMPFUNG ANZEIGE	In dieser Funktion können Sie durch die Eingabe einer Zeitkonstante bestimmen, ob die Anzeige auf stark schwankende Durchflussgrößen besonders schnell reagiert (kleine Zeitkonstante) oder abgedämpft wird (große Zeitkonstante). Eingabe: 0100 Sekunden Werkeinstellung: 1 s Hinweis! Bei der Einstellung Null Sekunden ist die Dämpfung ausgeschaltet.
KONTRAST LCD	In dieser Funktion können Sie den Anzeige-Kontrast gemäß den vor Ort herrschenden Betriebsbedingungen (z.B. Umgebungstemperatur) optimal einstellen. Eingabe: 10100% Werkeinstellung: 50%

5.1.2 Funktionsgruppe ENT-/VERRIEGELUNG



Funktionsbeschreibung ANZEIGE → BEDIENUNG → ENT-/VERRIEGELUNG		
CODE EINGABE	Sämtliche Daten des Messsystems sind gegen unbeabsichtigtes Ändern geschützt. Erst nach der Eingabe einer Codezahl, in dieser Funktion, ist die Programmierung freigegeben und die Geräteeinstellungen sind veränderbar. Werden in einer beliebigen Funktion die Bedienelemente betätigt, so verzweigt das Messsystem automatisch in diese Funktion und auf der Anzeige erscheint die Aufforderung zur Code-Eingabe (bei gesperrter Programmierung). Sie können die Programmierung durch die Eingabe Ihrer persönlichen Codezahl (Werkeinstellung = 23, siehe Funktion KUNDENCODE) freigeben. Eingabe: max. 4-stellige Zahl: 09999 Hinweis! Nach einem Rücksprung in die HOME-Position werden die Programmierebenen nach 60 Sekunden wieder gesperrt, falls Sie die Bedienelemente nicht mehr betätigen. Die Programmierung kann auch gesperrt werden, indem Sie in dieser Funktion eine beliebige Zahl (ungleich dem Kundencode) eingeben. Falls Sie Ihre persönliche Codezahl nicht mehr greifbar haben, kann Ihnen die Endress+Hauser Serviceorganisation weiterhelfen.	
KUNDENCODE	In dieser Funktion kann eine persönliche Codezahl vorgegeben werden, mit der die Programmierung in der Funktion CODE EINGABE freigegeben wird. Eingabe: 09999 (max. 4-stellige Zahl) Werkeinstellung: 23 Mit der Codezahl "0" ist die Programmierung immer freigegeben. Das Ändern dieser Codezahl ist nur nach Freigabe der Programmierung möglich. Bei gesperrter Programmierung ist diese Funktion nicht verfügbar, und damit der Zugriff auf die persönliche Codezahl durch andere Personen ausgeschlossen.	
ZUSTAND ZUGRIFF	In dieser Funktion wird der Zugriffszustand auf die Funktionsmatrix angezeigt. Anzeige: ZUGRIFF KUNDE (Parametierung möglich) VERRIEGELT (Parametrierung gesperrt)	


5.1.3 Funktionsgruppe BETRIEB



Funktionsbeschreibung ANZEIGE → BEDIENUNG → BETRIEB **TEST ANZEIGE** In dieser Funktion kann die Funktionstüchtigkeit der Vor-Ort-Anzeige bzw. deren Pixel überprüft werden. Auswahl: AUS EIN Werkeinstellung: Ablauf des Tests: 1. Start des Tests durch Aktivierung der Auswahl EIN. 2. Alle Pixel der Haupt-, Zusatz- und Infozeile werden für min. 0,75 Sekunden verdunkelt. 3. Haupt-, Zusatz- und Infozeile zeigen für min. 0,75 Sekunden in jedem Anzeigefeld den Wert 8. 4. Haupt-, Zusatz- und Infozeile zeigen für min. 0,75 Sekunden in jedem Anzeigefeld den Wert 0. 5. In der Haupt-, Zusatz- und Infozeile erscheint für min. 0,75 Sekunden keine Anzeige (leeres Display). Nach Ende des Tests geht die Vor-Ort-Anzeige wieder in den Ausgangszustand zurück und zeigt die Auswahl AUS an.

5.2 Gruppe HAUPTZEILE





ANZEIGE → HAUPTZEILE → Funktionen Hauptzeile

FORMAT

In dieser Funktion legen Sie die maximale Anzahl der Nachkommastellen des Anzeigewerts der Hauptzeile fest.

Augwahl.

XXXXX. - XXXX.X - XXX.XX - XX.XXX -X.XXXX

Werkeinstellung:

X.XXXX

Minweis!

- Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber die systeminterne Rechengenauigkeit!
- Die vom Messgerät berechneten Nachkommastellen können, abhängig von der hier gewählten Einstellung und der Maßeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solchen Fällen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der Maßeinheit (z.B. 1,2 → kg/h), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als angezeigt werden können.

5.3 Gruppe ZUSATZZEILE





ANZEIGE → ZUSATZZEILE → Funktionen Zusatzzeile

100% WERT



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG eine der folgenden Auswahlen getroffen wurde:

- VOLUMENFLUSS IN %
- MASSEFLUSS IN %
- VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN %
- MASSEFLUSS BARGRAPH IN %

In dieser Funktion bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100% Wert dargestellt werden soll.

Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl

Werkeinstellung:

abhängig von Nennweite und Land, [Wert] / [dm³/min...m³/h oder US-gal/min], entspricht der Werkeinstellung für den Endwert (siehe Seite 78 ff.).

FORMAT



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG eine numerische Auswahl getroffen wurde.

In dieser Funktion legen Sie die maximale Anzahl der Nachkommastellen des Anzeigewerts der Zusatzzeile fest.

Auswahl:

XXXXX. - XXXX.X - XXX.XX - XX.XXX -X.XXXX

Werkeinstellung:

X.XXXX



- Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber die systeminterne Rechengenauigkeit!
- Die vom Messgerät berechneten Nachkommastellen können, abhängig von der hier gewählten Einstellung und der Maßeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solchen Fällen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der Maßeinheit (z.B. 1.2 → kg/h), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als angezeigt werden können.

ANZEIGEMODUS




Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG die Auswahl VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN % bzw. MASSEFLUSS BARGRAPH IN % getroffen wurde.

In dieser Funktion kann das Format des Bargraphs definiert werden.

Auswahl:

STANDARD (Einfacher Bargraph mit der Anzeige 25 / 50 / 75% und integrierten Vorzeichen)..



F-x3xxxxx-20-xx-xx-xx-000

SYMMETRIE (Symmetrischer Bargraph für positive und negative Fließrichtung mit der Anzeige -50 / 0 / +50% und integrierten Vorzeichen).




F-x3xxxxx-20-xx-xx-xx-001

Werkeinstellung:

STANDARD

5.4 Gruppe INFOZEILE





Funktionsbeschreibung ANZEIGE → INFOZEILE → Funktionen Infozeile

100% WERT



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG eine der folgenden Auswahlen getroffen wurde:

- VOLUMENFLUSS IN %
- MASSEFLUSS IN %
- VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN %
- MASSEFLUSS BARGRAPH IN %

In dieser Funktion bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100% Wert dargestellt werden soll.

Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl

Werkeinstellung:

abhängig von Nennweite und Land, [Wert] / [dm³/min...m³/h oder US-gal/min], entspricht der Werkeinstellung für den Endwert (siehe Seite 78 ff.).

FORMAT



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG eine numerische Auswahl getroffen wurde.

In dieser Funktion legen Sie die maximale Anzahl der Nachkommastellen des Anzeigewerts der Infozeile fest.

Auswahl:

XXXXX. - XXXX.X - XXX.XX - XX.XXX -X.XXXX

Werkeinstellung:

X.XXXX



- Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber die systeminterne Rechengenauigkeit!
- Die vom Messgerät berechneten Nachkommastellen können, abhängig von der hier gewählten Einstellung und der Maßeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solchen Fällen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der Maßeinheit (z.B. 1.2 → kg/h), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als angezeigt werden können.

ANZEIGEMODUS




Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG die Auswahl VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN % bzw. MASSEFLUSS BARGRAPH IN % getroffen wurde.

In dieser Funktion kann das Format des Bargraph definiert werden.

Auswahl:

STANDARD (Einfacher Bargraph mit der Anzeige 25 / 50 / 75% und integrierten Vorzeichen)..



F06-x3xxxxx-20-xx-xx-xx-000

SYMMETRIE (Symmetrischer Bargraph für positive und negative Fließrichtung mit der Anzeige -50 / 0 / +50% und integrierten Vorzeichen).



F06-x3xxxxx-20-xx-xx-xx-001


Werkeinstellung:

STANDARD

Block SUMMENZÄHLER

6

Gerätefunktionen PROline Promag 23



6.1 Gruppe SUMMENZÄHLER

6.1.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN



Funktionsbeschreibung

SUMMENZÄHLER → SUMMENZÄHLER 1 und 2 → EINSTELLUNGEN

Nachfolgende Funktionsbeschreibungen sind für die Summenzähler 1 und 2 gültig, welche unabhängig voneinander konfigurierbar sind.

ZUORDNUNG

In dieser Funktion erfolgt die Zuordnung einer Messgröße für den jeweiligen Summenzähler.

Auswahl:

AUS MASSEFLUSS VOLUMENFLUSS

Werkeinstellung:

VOLUMENFLUSS



- Der jeweilige Summenzähler wird auf den Wert "0" zurückgesetzt, sobald die Auswahl geändert wird.
- Bei der Auswahl AUS wird in der Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN des jeweiligen Summenzählers nur noch die Funktion ZUORDNUNG eingeblendet.

EINHEIT SUMMENZÄHLER

In dieser Funktion wird die Einheit der zuvor ausgewählten Messgröße des Summenzählers bestimmt.

Auswahl: (für die Zuordnung MASSEFLUSS):

Metrisch \rightarrow g; kg; t

 $US \rightarrow oz$; lb; ton

Werkeinstellung:

abhängig von Nennweite und Land, (kg...t oder US-lb), entspricht der Werkeinstellung Summenzählereinheit (siehe Seite 78 ff.).

Auswahl (für die Zuordnung VOLUMENFLUSS):

Metrisch \rightarrow cm³; dm³; m³; ml; l; hl; Ml

 $US \rightarrow cc$; af; ft³; oz f; gal; Mgal; bbl (normal fluids); bbl (beer); bbl (petrochemicals); bbl (filling tanks)


Imperial → gal; Mgal; bbl (beer); bbl (petrochemicals)

Werkeinstellung:

abhängig von Nennweite und Land, (dm³...m³ oder US-gal), entspricht der Werkeinstellung Summenzählereinheit (siehe Seite 78 ff.).

Funktionsbeschreibung SUMMENZÄHLER → SUMMENZÄHLER 1 und 2 → EINSTELLUNGEN **ZÄHLERMODUS** In dieser Funktion wird für den Summenzähler bestimmt, auf welche Weise die Durchflussanteile aufsummiert werden. Auswahl: BILANZ Positive und negative Durchflussanteile. Die positiven und negativen Durchflussanteile werden gegeneinander verrechnet. D.h. es wird der Nettodurchfluss in Fließrichtung erfasst. **VORWÄRTS** Nur positive Durchflussanteile. RÜCKWÄRTS Nur negative Durchflussanteile. Werkeinstellung: Summenzähler 1 = BILANZ Summenzähler 2 = VORWÄRTS **RESET ZÄHLER** In dieser Funktion kann die Summe und der Überlauf des Summenzählers auf Null zurückgesetzt werden. Auswahl: NEIN JA Werkeinstellung: NEIN

6.1.2 Funktionsgruppe BETRIEB



Funktionsbeschreibung

SUMMENZÄHLER → SUMMENZÄHLER 1 bzw. SUMMENZÄHLER 2 → BETRIEB

Nachfolgende Funktionsbeschreibungen sind für die Summenzähler 1 und 2 gültig, welche unabhängig voneinander konfigurierbar sind.

SUMME

In dieser Funktion wird die seit Messbeginn aufsummierte Messgröße des jeweiligen Summenzählers angezeigt. Je nach getroffener Auswahl in der Funktion ZÄHLERMODUS und der Durchflussrichtung kann dieser Wert positiv oder negativ sein.

Anzeige:

max. 7-stellige Gleitkommazahl, inkl. Vorzeichen und Einheit (z.B. 15467,04 m³; -4925,631 kg)



- Wurde in der Funktion ZÄHLERMODUS (siehe Seite 29) die Auswahl:
 - "BILANZ" getroffen, so berücksichtigt der Summenzähler Durchfluss in positiver und negativer Fließrichtung (gegeneinander verrechnet).
 - "VORWÄRTS" getroffen, so berücksichtigt der Summenzähler nur Durchfluss in positiver Fließrichtung.
 - "RÜCKWÄRTS" getroffen, so berücksichtigt der Summenzähler nur Durchfluss in negativer Fließrichtung.
- Das Verhalten der Summenzähler bei Auftreten einer Störung wird in der Funktion FEHLERVERHALTEN bestimmt (siehe Seite 31).

ÜBERLAUF

In dieser Funktion wird der seit Messbeginn aufsummierte Überlauf des Summenzählers angezeigt.

Die aufsummierte Durchflussmenge wird durch eine max. 7-stellige Gleitkommazahl dargestellt. Größere Zahlenwerte (>9'999'999) können in dieser Funktion als sog. Überläufe abgelesen werden. Die effektive Menge ergibt sich somit aus der Summe von ÜBERLAUF und dem in der Funktion SUMME angezeigten Wert.

Beispiel:

Anzeige bei 2 Überläufen: 2 10⁷ dm³ (= 20'000'000 dm³) Der in der Funktion SUMME angezeigte Wert = 196'845,7 dm³ Effektive Gesamtmenge = 20'196'845,7 dm³

Anzeige:

Ganzzahl mit Zehnerpotenz, inkl. Vorzeichen und Einheit, z.B. 2 10⁷ dm³

6.2 Gruppe ZÄHLERVERWALTUNG




Funktionsbeschreibung SUMMENZÄHLER → ZÄHLERVERWALTUNG → Funktionen Zählerverwaltung		
RESET ALLE SUMMENZÄHLER	In dieser Funktion können die Summen inklusive aller Überläufe der Summenzähler (1 und 2) auf den Wert "Null" (= RESET) zurückgesetzt werden.	
	Auswahl: NEIN JA	
	Werkeinstellung: NEIN	
FEHLERVERHALTEN	In dieser Funktion wird das gemeinsame Verhalten aller Summenzähler (1 und 2) im Störungsfall festgelegt.	
	Auswahl: ANHALTEN Die Summenzähler bleiben stehen, solange eine Störung ansteht.	
	AKTUELLER WERT Die Summenzähler summieren auf Basis des aktuellen Durchflussmesswertes weiter auf. Die Störung wird ignoriert.	
	LETZTER WERT Die Summenzähler summieren auf Basis des letzten gültigen Durchflussmesswertes (vor Eintreten der Störung) die Durchflussmenge weiter auf.	
	Werkeinstellung: ANHALTEN	

7


Block AUSGÄNGE

7



7.1 Gruppe STROMAUSGANG

7.1.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN



AUSGÄNGE → STROMAUSGANG → EINSTELLUNGEN

WERT 4 mA


In dieser Funktion wird dem 4 mA Strom ein Wert zugeordnet. Der Wert darf größer oder kleiner als der 20 mA zugeordnete Wert sein (Funktion WERT 20 mA). Je nach zugeordneter Messgröße (z.B. Volumenfluss) sind positive und negative Werte zulässig.

Beispiel:

4 mA zugeordneter Wert = - 250 l/h 20 mA zugeordneter Wert = +750 l/h Berechneter Stromwert = 8 mA (bei Nulldurchfluss)

Eine Eingabe des 4 mA und 20 mA Wertes mit unterschiedlichen Vorzeichen ist nicht möglich, wenn in der Funktion MESSMODUS die Auswahl SYMMETRIE getroffen wurde. In diesem Fall erscheint die Meldung "EINGABEBEREICH ÜBERSCHRITTEN".

Beispiel für Messmodus STANDARD:



F06-23xxxxx-05-xx-xx-de-002

- 1 = Anfangswert (4-20 mA)
- 2 = Endwert (4-20 mA)

Min. Spanne: Q = 0,3 m/s

- ③ = maximaler Stromwert: abhängig von der Auswahl in der Funktion STROMBEREICH (siehe Seite 33).
- 4 = Fehlerverhalten (oberer Ausfallsignalpegel): abhängig von der Auswahl in den Funktionen STROMBEREICH (siehe Seite 33) und FEHLERVERHALTEN, (siehe Seite 39)

Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl, mit Vorzeichen

Werkeinstellung:

0 [Einheit]

(Fortsetzung siehe nächste Seite)

AUSGÄNGE → STROMAUSGANG → EINSTELLUNGEN

WERT 4 mA

(Fortsetzung)



Minweis!

Die zugehörige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMENFLUSS bzw. EINHEIT MASSEFLUSS übernommen (siehe Seite 13 bzw. Seite 12).





Der Stromausgang verhält sich, je nach Parametrierung in verschiedenen Funktionen, unterschiedlich. Nachfolgend werden einige Parametrierbeispiele und deren Auswirkung auf den Stromausgang erläutert.

Parametrierbeispiel 1:

WERT 4 mA = ungleich Nulldurchfluss (z.B. -5 m³/h, 10m³/h) WERT 20 mA = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 100 m³/h, -40 m³/h) MESSMODUS = STANDARD

Mit der Eingabe der Werte für 4 mA und 20 mA wird der Arbeitsbereich des Messgerätes definiert. Über- oder unterschreitet der effektive Durchfluss diesen Arbeitsbereich (siehe Abb. ①), so wird eine Stör- oder Hinweismeldung generiert (#351, Strombereich) und der Stromausgang verhält sich gemäss der Parametrierung in der Funktion FEHLERVERHALTEN.





Parametrierbeispiel 2:


WERT 4 mA = gleich Nulldurchfluss (z.B. 0 m³/h) WERT 20 mA = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 10 m³/h)


WERT 4 mA = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 100 m³/h) WERT 20 mA = gleich Nulldurchfluss (z.B. 0 m³/h)

MESSMODUS = STANDARD

Mit der Eingabe der Werte für 4 mA und 20 mA wird der Arbeitsbereich des Messgerätes definiert. Dabei wird einer der beiden Werte als Nulldurchfluss (z.B. 0 m³/h) parametriert.

Über- bzw. unterschreitet der effektive Durchfluss den als Nulldurchfluss parametrierten Wert oder über- bzw. unterschreitet der effektive Durchfluss den anderen Wert, so wird eine Stör- oder Hinweismeldung generiert (#351, Strombereich) und der Stromausgang verhält sich gemäss der Parametrierung in der Funktion FEHLERVERHALTEN.






Parametrierbeispiel 3:

MESSMODUS = SYMMETRIE

Das Stromausgangssignal ist unabhängig von der Förderrichtung (Absolutbetrag der Messgröße). Der 4 mA WERT 1 und 20 mA WERT 2müssen das gleiche Vorzeichen besitzen (+ oder -). Der "20 mA WERT" 3 (z.B. Rückfluss) entspricht dem gespiegelten 20 mA WERT @ (z.B. Förderfluss).



ZUORDNUNG STATUSAUSGANG = DURCHFLUSSRICHTUNG Ausgabe der Fliessrichtung über einen Schaltkontakt.

Endress+Hauser

F-xxxxxx-05-xx-xx-xx-007

AUSGÄNGE → STROMAUSGANG → EINSTELLUNGEN

WERT 20 mA


In dieser Funktion wird dem 20 mA Strom ein Wert zugeordnet. Der Wert darf größer oder kleiner als der 4 mA zugeordnete Wert sein (Funktion WERT 4 mA, siehe Seite 34 ff.). Je nach zugeordneter Messgröße sind positive und negative Werte zulässig.

Parametrierbeispiel:

4 mA zugeordneter Wert = - 250 l/h 20 mA zugeordneter Wert = +750 l/h Berechneter Stromwert = 8 mA (bei Nulldurchfluss)

Eine Eingabe des 4 mA und 20 mA Wertes mit unterschiedlichen Vorzeichen ist nicht möglich, wenn in der Funktion MESSMODUS die Auswahl SYMMETRIE getroffen wurde. In diesem Fall erscheint die Meldung "EINGABEBEREICH ÜBERSCHRITTEN".

Beispiel für Messmodus STANDARD:



F06-23xxxxx-05-xx-xx-de-002

- ① = Anfangswert (4-20 mA)
- 2 = Endwert (4-20 mA)

Min. Spanne: Q = 0,3 m/s

- 3 = maximaler Stromwert: abhängig von der Auswahl in der Funktion STROMBEREICH (siehe Seite 33).
- ① = Fehlerverhalten (oberer Ausfallsignalpegel): abhängig von der Auswahl in den Funktionen STROMBEREICH (siehe Seite 33) und FEHLERVERHALTEN (siehe Seite 39).

Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl, mit Vorzeichen

Werkeinstellung:

abhängig von Nennweite und Land, [Wert] / [dm³/min...m³/h oder US-gal/min], entspricht der Werkeinstellung für den Endwert (siehe Seite 78 ff.).

Minweis!

Die zugehörige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMENFLUSS bzw. EINHEIT MASSEFLUSS übernommen.



Achtung!

Beachten Sie unbedingt die Informationen über die Funktion WERT 4 mA (unter " Å Achtung"; Parametrierbeispiele) auf Seite 35.

AUSGÄNGE → STROMAUSGANG → EINSTELLUNGEN

MESSMODUS

In dieser Funktion wird der Messmodus für den Stromausgang bestimmt.

Auswahl:

STANDARD SYMMETRIE

Werkeinstellung:


STANDARD

Beschreibung der einzelnen Auswahlmöglichkeiten:

STANDARD


Das Stromausgangssignal folgt proportional der zugeordneten Messgröße. Die Durchflussanteile außerhalb des skalierten Messbereichs (definiert durch den 4 mA WERT ① und 20 mA WERT ②) werden bei der Signalausgabe wie folgt berücksichtigt:

Wird einer der beiden Werte (zum Beispiel WERT 4 mA = $-5 \text{ m}^3/\text{h}$; WERT 20 mA = $10\text{m}^3/\text{h}$) über- bzw. unterschritten, erfolgt die Meldung "STROMAUSGANG AM ANSCHLAG" und der Stromausgang verhält sich gemäss der Parametrierung in der Funktion FEHLERVERHALTEN.



• SYMMETRIE

Das Stromausgangssignal ist unabhängig von der Förderrichtung (Absolutbetrag der Messgröße). Der 4 mA WERT ① und 20 mA WERT ② müssen das gleiche Vorzeichen besitzen (+ oder -). Der "20 mA WERT" ③ (z.B. Rückfluss) entspricht dem gespiegelten 20 mA WERT ② (z.B. Förderfluss).



Minweis!

- Die Fließrichtung kann über den konfigurierbaren Statusausgang ausgegeben werden.
- Die Auswahl SYMMETRIE kann nur gewählt werden, wenn die Werte in den Funktionen WERT 4 mA und WERT 20 mA das gleiche Vorzeichen besitzen bzw. einer der Werte Null ist. Besitzen die Werte verschiedene Vorzeichen, ist die Auswahl SYMMETRIE nicht anwählbar und die Meldung "ZUORDNUNG NICHT MÖGLICH" wird angezeigt.

(Fortsetzung siehe nächste Seite)

AUSGÄNGE → STROMAUSGANG → EINSTELLUNGEN

Weiterführende Erläuterungen und Informationen

Das Verhalten des Stromausgangs bei folgenden Annahmen:

1. Definierte Messspanne (①-②): ① und ② mit **gleichen** Vorzeichen



-xxxxxxxx-05-xx-xx-xx-003

und folgenden Durchflussverhalten:



F-x3xxxxx-05-xx-xx-xx-00

• STANDARD

Das Stromausgangssignal folgt proportional der zugeordneten Messgröße. Die Durchflussanteile außerhalb des skalierten Messbereichs, können bei der Signalausgabe nicht berücksichtigt werden. Es wird eine Störmeldung generiert (#351, Strombereich) und der Strom-

Es wird eine Störmeldung generiert (#351, Strombereich) und der Stromausgang verhält sich gemäß der Parametrierung in der Funktion FEHLER-VERHALTEN.



F-x3xxxxx-05-xx-xx-xx-009


SYMMETRIE

Das Stromausgangssignal ist unabhängig von der Förderrichtung.




F-x3xxxxx-05-xx-xx-xx-010

2. Definierte Messspanne (0-2): 0 und 2 mit ungleichen Vorzeichen.



F-x3xxxxx-05-xx-xx-xx-002

Durchfluss a (—) außerhalb, b (--) innerhalb der Messspanne.



F-x3xxxxx-05-xx-xx-xx-012

(Fortsetzung siehe nächste Seite)


AUSGÄNGE → STROMAUSGANG → EINSTELLUNGEN

Weiterführende Erläuterungen und Informationen (Fortsetzung)

STANDARD

a (—): Die Durchflussanteile außerhalb des skalierten Messbereichs, können bei der Signalausgabe nicht berücksichtigt werden. Es wird eine Störmeldung generiert (# 351, Strombereich) und der Stromausgang verhält sich gemäß der Parametrierung in der Funktion FEHLER-VERHALTEN.

b (- -): Das Stromausgangssignal folgt proportional der zugeordneten Messgröße.



F-x3xxxxx-05-xx-xx-xx-013

• SYMMETRIE

Diese Auswahl ist in dem Fall nicht möglich, da der 4 mA WERT und der 20 mA WERT unterschiedliche Vorzeichen besitzen.

ZEITKONSTANTE

In dieser Funktion wird durch die Wahl der Zeitkonstante bestimmt, ob das Stromausgangssignal auf stark schwankende Messgrößen besonders schnell reagiert (kleine Zeitkonstante) oder abgedämpft wird (große Zeitkonstante).

Eingabe:

Festkommazahl 0,01...100,00 s

Werkeinstellung:

1,00 s

FEHLERVERHALTEN

Bei einer Störung ist es aus Sicherheitsgründen sinnvoll, dass der Stromausgang einen zuvor definierten Zustand einnimmt. Die hier gewählte Einstellung beeinflusst nur den Stromausgang. Andere Ausgänge oder die Anzeige (z.B. Summenzähler) bleiben davon unberührt.

Auswahl:

MAX. STROMWERT

- 22 mA bei 4-20 mA HART
- 22,6 mA bei 4-20 mA HART NAMUR
- 22,6 mA bei 4-20 mA HART US

LETZTER WERT

Messwertausgabe auf Basis des letzten gespeicherten Messwerts, vor Auftreten der Störung.

AKTUELLER WERT

Messwertausgabe auf Basis der aktuellen Durchflussmessung (Störung wird ignoriert).

Werkeinstellung:

MAX. STROMWERT


7.1.2 Funktionsgruppe BETRIEB



	Funktionsbeschreibung AUSGÄNGE → STROMAUSGANG → BETRIEB
ISTWERT STROM	Anzeige des aktuellen, rechnerisch ermittelten Istwert des Ausgangsstroms.
	Anzeige: 4,00 22,00 mA
SIMULATION STROM	In dieser Funktion kann die Simulation des Stromausgangs aktiviert werden.
	Auswahl: AUS EIN
	Werkeinstellung: AUS
	 Hinweis! Die aktive Simulation wird durch die Hinweismeldung "SIMULATION STROMAUSGANG" angezeigt. Das Messgerät bleibt während der Simulation voll messfähig und die aktuellen Messwerte werden über die anderen Ausgänge korrekt ausgegeben.
	Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.
WERT SIMULATION STROM	Hinweis! Diese Funktion wird nur eingeblendet wenn die Funktion SIMULATION STROM aktiv (= EIN) ist.
	In dieser Funktion wird ein frei wählbarer Wert (z.B. 12 mA) bestimmt, der am Stromausgang ausgegeben werden soll. Dies dient dazu, nachgeschaltete Geräte bzw. das Messgerät selbst zu überprüfen.
	Eingabe: 4,0022,00 mA
	Werkeinstellung: 4,00 mA
	Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.

7.2 Gruppe IMPULS-/FREQ.-AUSGANG (optional)

7.2.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN



Funktionsbeschreibung AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQ.-AUSGANG → EINSTELLUNGEN (ALLGEMEIN / FREQUENZ) **BETRIEBSART** In dieser Funktion konfigurieren Sie den Ausgang als Impuls-, Frequenzoder Statusausgang. Je nach der hier getroffenen Auswahl sind in dieser Funktionsgruppe unterschiedliche Funktionen verfügbar. Auswahl: **FREQUENZ IMPULS** STATUS Werkeinstellung: **IMPULS ZUORDNUNG** Hinweis! **FREQUENZ** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde. In dieser Funktion wird dem Frequenzausgang eine Messgröße zugeordnet. Auswahl: **AUS** MASSEFLUSS **VOLUMENFLUSS** Werkeinstellung: **VOLUMENFLUSS** Hinweis! Bei der Auswahl AUS wird in der Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN nur noch diese Funktion, ZUORDNUNG FREQUENZ, angezeigt. **ANFANGSFREQUENZ** Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde. In dieser Funktion wird für den Frequenzausgang eine Anfangsfrequenz festgelegt. Den zugehörigen Messwert des Messbereichs legen Sie in der Funktion WERT-f min auf der Seite 42 fest. Eingabe: 5-stellige Festkommazahl 0...10000 Hz Werkeinstellung: 0 Hz • WERT-f min = 0 l/h, Anfangsfrequenz = 0 Hz: d.h. bei einem Durchfluss von 0 l/h wird eine Frequenz von 0 Hz ausgegeben. • WERT-f min = 1 l/h, Anfangsfrequenz = 10 Hz: d.h. bei einem Durchfluss von 1 I/h wird eine Frequenz von 10 Hz ausgegeben.

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQ.-AUSGANG → EINSTELLUNGEN (FREQUENZ)

ENDFREQUENZ



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.

In dieser Funktion wird für den Frequenzausgang eine Endfrequenz festgelegt. Den zugehörigen Messwert des Messbereichs legen Sie in der Funktion WERT-f max auf der Seite 43 fest.

Eingabe:

5-stellige Festkommazahl 500...10000 Hz

Werkeinstellung:

10000 Hz

Beispiel:

- WERT-f max = 1000 l/h, Endfrequenz = 1000 Hz: d.h. bei einem Durchfluss von 1000 I/h wird eine Frequenz von 1000 Hz ausgegeben.
- WERT-f max = 3600 l/h, Endfrequenz = 1000 Hz: d.h. bei einem Durchfluss von 3600 I/h wird eine Frequenz von 1000 Hz ausgegeben.

WERT-f min



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.

In dieser Funktion wird der Anfangsfrequenz ein Wert zugeordnet. Der Wert darf größer oder kleiner sein als der dem WERT-f max zugeordnete Wert. Je nach zugeordneter Messgröße (z.B. Volumenfluss) sind positive und negative Werte zulässig. Durch die Festlegung von WERT-f min und WERT-f max bestimmen Sie die gewünschte Messspanne.

Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl

Werkeinstellung:

0 [Einheit]



- Grafische Darstellung des WERT-f min, siehe Funktion WERT-f max auf
- Die zugehörige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMENFLUSS bzw. EINHEIT MASSEFLUSS übernommen (siehe Seite 13 bzw. Seite 12).

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQ.-AUSGANG → EINSTELLUNGEN (FREQUENZ)

WERT-f max

Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.

In dieser Funktion wird der Endfrequenz ein Wert zugeordnet. Der Wert darf größer oder kleiner sein als der dem WERT-f min zugeordnete Wert. Je nach zugeordneter Messgröße (z.B. Volumenfluss) sind positive und negative Werte zulässig. Durch die Festlegung von WERT-f min und WERT-f max bestimmen Sie die gewünschte Messspanne.

Hinweis!


Eine Eingabe des WERT-f min und WERT-f max mit unterschiedlichen Vorzeichen ist nicht möglich, wenn in der Funktion MESSMODUS die Auswahl SYMMETRIE getroffen wurde. In diesem Fall erscheint die Meldung "EINGABEBEREICH ÜBERSCHRITTEN".

Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl

Werkeinstellung:

abhängig von Nennweite und Land, [Wert] / [dm³/min...m³/h oder US-gal/min], entspricht der Werkeinstellung für den Endwert (siehe Seite 78 ff.).



Achtung!

Der Frequenzausgang verhält sich, je nach Parametrierung in verschiedenen Funktionen, unterschiedlich. Nachfolgend werden einige Parametrierbeispiele und deren Auswirkung auf den Frequenzausgang erläutert.

(Fortsetzung siehe nächste Seite)

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQ.-AUSGANG → EINSTELLUNGEN (FREQUENZ)


WERT-f max


(Fortsetzung)

Parametrierbeispiel 1:

WERT-f min = ungleich Nulldurchfluss (z.B. $-5 \text{ m}^3/\text{h}$, $10\text{m}^3/\text{h}$) WERT-f max = ungleich Nulldurchfluss (z.B. $100 \text{ m}^3/\text{h}$, $-40 \text{ m}^3/\text{h}$) MESSMODUS = STANDARD

Mit der Eingabe der Werte für WERT-f min und WERT-f max wird der Arbeitsbereich des Messgerätes definiert. Über- oder unterschreitet der effektive Durchfluss diesen Arbeitsbereich (siehe Abb., ①), so wird eine Stör- oder Hinweismeldung generiert (#351, Frequenzbereich) und der Frequenzausgang verhält sich gemäss der Parametrierung in der Funktion FEHLER-VERHALTEN (4209).





F06-xxxxxxx-05-xx-xx-xx-009

Parametrierbeispiel 2:


WERT-f min = gleich Nulldurchfluss (z.B. 0 m³/h)
WERT-f max = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 10 m³/h)
oder


WERT-f min = ungleich Nulldurchfluss (z.B. 100 m^3/h) WERT-f max = gleich Nulldurchfluss (z.B. 0 m^3/h) und

MESSMODUS = STANDARD

Mit der Eingabe der Werte für WERT-f min und WERT-f max wird der Arbeitsbereich des Messgerätes definiert. Dabei wird einer der beiden Werte als Nulldurchfluss (z.B. 0 m³/h) parametriert.

Über- bzw. unterschreitet der effektive Durchfluss den als Nulldurchfluss parametrierten Wert oder den anderen Wert, so wird eine Stör- oder Hinweismeldung generiert (#351, Frequenzbereich) und der Frequenzausgang verhält sich gemäss der Parametrierung in der Funktion FEHLERVERHALTEN.






F06-xxxxxxxx-05-xx-xx-xx-015

Parametrierbeispiel 3:

MESSMODUS = SYMMETRIE

Das Frequenzausgangssignal ist unabhängig von der Förderrichtung (Absolutbetrag der Messgröße). Der WERT-f min ① und WERT-f max ② müssen das gleiche Vorzeichen besitzen (+ oder -). Der "WERT-f max" ③ (z.B. Rückfluss) entspricht dem gespiegelten WERT-f max ② (z.B. Förderfluss).



F06-xxxxxxxx-05-xx-xx-011

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQ.-AUSGANG → EINSTELLUNGEN (FREQUENZ)

MESSMODUS

Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.

In dieser Funktion wird der Messmodus für den Frequenzausgang bestimmt.

Auswahl:

STANDARD **SYMMETRIE**

Werkeinstellung


STANDARD

Beschreibung der einzelnen Auswahlmöglichkeiten:

STANDARD


Das Frequenzausgangssignal folgt proportional der zugeordneten Messgröße. Die Durchflussanteile außerhalb des skalierten Messbereichs (definiert durch den WERT-f min. ① und WERT-f max. ②) werden bei der Signalausgabe nicht berücksichtigt.

- Wird einer der Werte gleich dem Nulldurchfluss (zum Beispiel WERT-f min = 0 m³/h) definiert und der andere Wert über- bzw. unterschritten, erfolat die Meldung "FREQUENZAUSGANG AM ANSCHLAG" und der Frequenzausgang verhält sich gemäss der Parametrierung in der Funktion FEHLERVERHALTEN.
- Werden beide Werte ungleich dem Nulldurchfluss (zum Beispiel WERT-f min = -5 m³/h; WERT-f max = 10m³/h) definiert, erfolgt bei Überbzw. Unterschreitung des Messbereichs die Meldung "FREQUENZ-AUSGANG AM ANSCHLAG" und der Frequenzausgang verhält sich gemäss der Parametrierung in der Funktion FEHLERVERHALTEN..



SYMMETRIE

Das Frequenzausgangssignal ist unabhängig von der Durchflussrichtung (Absolutbetrag der Messgröße). Der WERT-f min ① und WERT-f max ② müssen das gleiche Vorzeichen besitzen (+ oder -). Der WERT-f max ③ (z.B. Rückfluss) entspricht dem gespiegelten WERT-f max ② (z.B. Vorwärtsfluss).



Hinweis!

• Die Auswahl SYMMETRIE kann nur gewählt werden, wenn die Werte in den Funktionen WERT-f min und WERT-f max das gleiche Vorzeichen besitzen bzw. einer der Werte Null ist. Besitzen die Werte verschiedene Vorzeichen, ist die Auswahl SYMMETRIE nicht anwählbar und die Meldung "ZUORDNUNG NICHT MÖGLICH" wird angezeigt.

Endress+Hauser 45

F-x3xxxxx-05-xx-xx-xx-004

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQ.-AUSGANG → EINSTELLUNGEN (FREQUENZ)

AUSGANGSSIGNAL



Minweis!


Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.

In dieser Funktion wird die Polarität der Fequenz angezeigt.

Werkeinstellung:

PASSIV - NEGATIV


PASSIV:



Hinweis!

Für Dauerströme bis 100 mA ($I_{max} = 250$ mA / 20 ms):

PASSIV-NEGATIV



F06-23xxxxxx-05-xx-xx-de-001

ZEITKONSTANTE



Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.

In dieser Funktion wird durch die Wahl der Zeitkonstante bestimmt, ob das Frequenzausgangssignal auf stark schwankende Messgrößen besonders schnell reagiert (kleine Zeitkonstante) oder abgedämpft wird (große Zeitkonstante).

Eingabe:

Festkommazahl 0,00...100,00 s

Werkeinstellung:

1,00 s

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQ.-AUSGANG → EINSTELLUNGEN (FREQUENZ)

FEHLERVERHALTEN



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.

Bei einer Störung ist es aus Sicherheitsgründen sinnvoll, dass der Frequenzausgang einen zuvor definierten Zustand einnimmt. In dieser Funktion können Sie diesen Zustand definieren. Die hier gewählte Einstellung beeinflusst nur den Frequenzausgang. Andere Ausgänge oder die Anzeige (z.B. Summenzähler) bleiben davon unberührt.

Auswahl:

RUHEPEGEL

Ausgabe 0 Hz.

STÖRPEGEL

Ausgabe der in der Funktion WERT STÖRPEGEL vorgegebenen Frequenz.

LETZTER WERT

Messwertausgabe auf Basis des letzten gespeicherten Messwerts, vor Auftreten der Störung.

AKTUELLER WERT

Messwertausgabe auf Basis der aktuellen Durchflussmessung (Störung wird ignoriert).

Werkeinstellung:

RUHEPEGEL

WERT STÖRPEGEL



Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl FREQUENZ und in der Funktion FEHLERVERHALTEN die Auswahl STÖRPEGEL getroffen wurde.

In dieser Funktion wird die Frequenz, die das Messgerät bei einer Störung ausgeben soll, definiert.

Eingabe:

max. 5-stellige Zahl: 0 ...12500 Hz

Werkeinstellung:

12500 Hz

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQ.-AUSGANG → EINSTELLUNGEN (IMPULS)

ZUORDNUNG IMPULS



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl IMPULS getroffen wurde.

In dieser Funktion wird dem Impulsausgang eine Messgröße zugeordnet.

Auswahl:

AUS

MASSEFLUSS

VOLUMENFLUSS

Werkeinstellung:

VOLUMENFLUSS



Bei der Auswahl AUS wird in der Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN nur noch diese Funktion, ZUORDNUNG IMPULS, angezeigt.

IMPULSWERTIGKEIT



Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl IMPULS getroffen wurde.

In dieser Funktion wird die Durchflussmenge festgelegt, bei deren Erreichen jeweils ein Impuls ausgegeben werden soll. Durch einen externen Summenzähler lassen sich diese Impulse aufsummieren und somit die gesamte Durchflussmenge seit Messbeginn erfassen.

Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl [Einheit]

Werkeinstellung:

abhängig von Nennweite und Land, [Wert] [dm³...m³ oder US-gal] / Impuls (siehe Seite 78 ff.).

Minweis!

Die zugehörige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMEN bzw. EINHEIT MASSE übernommen (siehe Seite 13 bzw. Seite 12).

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQ.-AUSGANG → EINSTELLUNGEN (IMPULS)

IMPULSBREITE



Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl IMPULS getroffen wurde.

In dieser Funktion wird die maximale Impulsbreite der Ausgangsimpulse eingegeben.

Eingabe:


0,01...10,00 ms

Werkeinstellung:

10,00 ms



Ist die aus gewählter Impulswertigkeit und aktuellem Durchfluss resultierende Frequenz zu groß (T/2 < gewählte Impulsbreite B), so werden die ausgegebenen Impulse automatisch auf die halbe Periode reduziert. Das Impuls-/Pausenverhältnis beträgt dann 1:1 (siehe Abbildung).



B = Impulsbreite

Die obige Darstellung gilt für positive Impulse.

MAXIMALE IMPULSFREQUENZ

Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl IMPULS getroffen wurde.

In dieser Funktion kann eine maximale Impulsfrequenz vorgegeben werden, damit sichergestellt ist, dass ein angeschlossenes Zählwerk (z.B. mech. Zähler, SPS...) die Anzahl der Impulse noch verarbeiten kann.

Eingabe:

Ganzzahl: 0...50 Hz

Werkeinstellung:

50 Hz

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQ.-AUSGANG → EINSTELLUNGEN (IMPULS)

MESSMODUS



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl IMPULS getroffen wurde.

In dieser Funktion wird der Messmodus für den Impulsausgang bestimmt.

Auswahl:

STANDARD

Es werden nur positive Durchflussanteile aufsummiert. Negative Anteile werden nicht berücksichtigt.

SYMMETRIE

Es werden positive und negative Durchflussanteile berücksichtigt.

Werkeinstellung:

STANDARD

AUSGANGSSIGNAL



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl IMPULS getroffen wurde.

In dieser Funktion kann der Ausgang so konfiguriert werden, dass er z.B. zu einem externen Summenzähler passt. Je nach Anwendung kann hier die Richtung der Impulse bei einer externen Hilfsenergie (PASSIV) ausgewählt werden.


Auswahl:

PASSIV - POSITIV PASSIV - NEGATIV

Werkeinstellung:


PASSIV - NEGATIV

PASSIV:



Minweis!

Für Dauerströme bis 100 mA ($I_{max} = 250$ mA / 20 ms).



AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQ.-AUSGANG → EINSTELLUNGEN (IMPULS)

FEHLERVERHALTEN



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl IMPULS getroffen wurde.

Bei einer Störung ist es aus Sicherheitsgründen sinnvoll, dass der Impulsausgang einen zuvor definierten Zustand einnimmt. Die hier gewählte Einstellung beeinflusst nur den Impulsausgang. Andere Ausgänge oder die Anzeige (z.B. Summenzähler) bleiben davon unberührt.

RUHEPEGEL

Ausgabe 0 Impulse.

LETZTER WERT

Messwertausgabe auf Basis des letzten gespeicherten Messwerts, vor Auftreten der Störung.

AKTUELLER WERT

Messwertausgabe auf Basis der aktuellen Durchflussmessung. Die Störung wird ignoriert.

Werkeinstellung:

RUHEPEGEL

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQ.-AUSGANG → EINSTELLUNGEN (STATUS)

ZUORDNUNG STATUS



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl STATUS getroffen wurde.

In dieser Funktion wird dem Statusausgang eine Schaltfunktion zugeordnet.

Auswahl:

AUS

EIN (Betrieb)

STÖRMELDUNG

HINWEISMELDUNG

STÖRMELDUNG oder HINWEISMELDUNG

MESSSTOFFÜBERWACHUNG (nur bei aktiver Funktion)

DURCHFLUSSRICHTUNG

GRENZWERT MASSEFLUSS

GRENZWERT VOLUMENFLUSS

GRENZWERT SUMMENZÄHLER 1

GRENZWERT SUMMENZÄHLER 2

Werkeinstellung:

STÖRMELDUNG



Minweis!

- Der Statusausgang weist ein Ruhestromverhalten auf, d.h. bei normalem fehlerfreien Messbetrieb ist der Ausgang geschlossen (Transistor leitend).
- Bei der Auswahl AUS wird in der Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN nur noch diese Funktion, ZUORDNUNG STATUS, angezeigt.

EINSCHALTPUNKT



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl STATUS und in der Funktion ZUORDNUNG STATUS eine Auswahl GRENZWERT bzw. DURCHFLUSSRICHTUNG getroffen wurde.

In dieser Funktion wird dem Einschaltpunkt (Aktivierung des Statusausgangs) ein Wert zugeordnet. Der Wert darf gleich, größer oder kleiner als der Ausschaltpunkt sein. Je nach zugeordneter Messgröße (z.B. Volumenfluss, Zählerstand) sind positive und negative Werte zulässig (siehe auch Seite 58).

Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl [Einheit]

Werkeinstellung:

0 [Einheit]



- Die zugehörige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMENFLUSS bzw. EINHEIT MASSEFLUSS übernommen.
- Für die Ausgabe der Durchflussrichtung steht nur der Einschaltpunkt zur Verfügung (kein Ausschaltpunkt). Bei Eingabe eines Wertes ungleich dem Nulldurchfluss (z.B. 5), entspricht die Differenz zwischen Nulldurchfluss und dem eingegebenen Wert der halben Umschalthysterese.

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQ.-AUSGANG → EINSTELLUNGEN (STATUS)

EINSCHALT-VERZÖGERUNG



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl STATUS und in der Funktion ZUORDNUNG STATUS eine Auswahl GRENZWERT bzw. DURCHFLUSSRICHTUNG getroffen wurde.

In dieser Funktion kann eine Verzögerungszeit (0...100 Sekunden) für das Einschalten (d.h. Signal wechselt von 0 nach 1) des Statusausgangs vorgegeben werden. Bei Erreichen des angewählten Grenzwertes beginnt die Verzögerungszeit. Erst nach Ablauf der Verzögerungszeit schaltet der Statusausgang.

Eingabe:

Festkommazahl: 0,0...100,0 s

Werkeinstellung:

0.0 s

AUSSCHALTPUNKT



Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl STATUS und in der Funktion ZUORDNUNG STATUS eine Auswahl GRENZWERT getroffen wurde.

In dieser Funktion wird dem Ausschaltpunkt (Deaktivierung des Statusausgangs) ein Wert zugeordnet. Der Wert darf gleich, größer oder kleiner als der Einschaltpunkt sein. Je nach zugeordneter Messgröße (z.B. Volumenfluss, Zählerstand) sind positive und negative Werte zulässig (siehe auch Seite 58)

Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl [Einheit]

Werkeinstellung:

0 [Einheit]



- Hinweis!
- Die zugehörige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMENFLUSS bzw. EINHEIT MASSEFLUSS übernommen.
- Wurden in der Funktion MESSMODUS die Auswahl SYMMETRIE getroffen und für den Ein- und Ausschaltpunkt Werte mit unterschiedlichen Vorzeichen eingegeben, erscheint die Hinweismeldung "EINGABEBEREICH ÜBERSCHRITTEN".

AUSSCHALT-VERZÖGERUNG



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl STATUS und in der Funktion ZUORDNUNG STATUS eine Auswahl GRENZWERT getroffen wurde.

In dieser Funktion kann eine Verzögerungszeit (0...100 Sekunden) für das Ausschalten (d.h. Signal wechselt von 1 nach 0) des Statusausgangs vorgegeben werden. Bei Erreichen des angewählten Grenzwertes beginnt die Verzögerungszeit. Erst nach Ablauf der Verzögerungszeit schaltet der Statusausgang.

Eingabe:

Festkommazahl 0,0...100,0 s

Werkeinstellung:

0,0 s

AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQ.-AUSGANG → EINSTELLUNGEN (STATUS)

MESSMODUS



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl STATUS getroffen wurde und dem Statusausgang ein Grenzwert zugeordnet wurde.

In dieser Funktion wird der Messmodus für den Statusausgang bestimmt.

STANDARD

Das Statusausgangssignal schaltet bei den definierten Schaltpunkten.


Das Statusausgangssignal schaltet bei den definierten Schaltpunkten unabhängig von dem vorgegebenen Vorzeichen. Wurde ein Schaltpunkt mit einem positiven Vorzeichen definiert, schaltet das Statusausgangssignal auch, sobald der Wert in negativer Richtung (mit negativen Vorzeichen) erreicht wurde (siehe Abbildung).

Werkeinstellung:

STANDARD

Beispiel für den Messmodus SYMMETRIE: Einschaltpunkt: Q = 4, Ausschaltpunkt: Q = 10 ① = Statusausgang geschaltet (leitend)

2 = Statusausgang ausgeschaltet (nicht leitend)



F-x3xxxx-05-xx-xx-xx-005



- Die Auswahl SYMMETRIE kann nur gewählt werden, wenn die Werte in den Funktionen EINSCHALTPUNKT und AUSSCHALTPUNKT das gleiche Vorzeichen besitzen bzw. einer der Werte Null ist.
- Besitzen die Werte verschiedene Vorzeichen, ist die Auswahl SYMMETRIE nicht anwählbar und die Meldung "ZUORDNUNG NICHT MÖGLICH" wird angezeigt.

ZEITKONSTANTE



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl STATUS getroffen wurde.

In dieser Funktion wird durch die Wahl der Zeitkonstante bestimmt, ob das Messsignal auf stark schwankende Messgrößen, besonders schnell reagiert (kleine Zeitkonstante) oder abgedämpft wird (große Zeitkonstante). Eine Dämpfung wirkt auf das Messsignal bevor der Schaltzustand geändert wird und damit die Einschalt- oder Ausschaltverzögerung aktiviert wird. Somit wird eine ständige Änderung des Statusausgangs bei Durchflussschwankungen verhindert.

Eingabe:


Festkommazahl 0,00...100,00 s

Werkeinstellung:

0,00 s

54

7.2.2 Funktionsgruppe BETRIEB





AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQ.-AUSGANG → BETRIEB (IMPULS)

ISTWERT IMPULS



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl IMPULS getroffen wurde.

In dieser Funktion wird der aktuelle, rechnerisch ermittelte Istwert der Impulsfrequenz angezeigt.

Anzeige:

0...50 Hz

SIMULATION IMPULS



Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl IMPULS getroffen wurde.

In dieser Funktion kann die Simulation des Impulsausgangs aktiviert werden.

Auswahl:

AUS

EIN

Werkeinstellung:

AUS



Minweis!

- Die aktive Simulation wird durch die Hinweismeldung "SIMULATION IMPULSAUSGANG" angezeigt.
- Das Messgerät bleibt während der Simulation voll messfähig und die aktuellen Messwerte werden über die anderen Ausgänge korrekt ausgegeben.



Achtung!

Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.

SIMULATION WERT **ANZAHL IMPULSE**



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl IMPULS getroffen wurde und die Funktion SIMULATION IMPULS aktiv (= EIN) ist.

In dieser Funktion wird die Anzahl der Impulse vorgegeben, die am Impulsausgang ausgegeben werden soll. Dies dient dazu, nachgeschaltete Geräte bzw. das Messgerät selbst zu überprüfen.

Eingabe:

0...10000

Werkeinstellung:



Hinweis!

Nach der Eingabe werden die Impulse mit der eingestellten Impulsbreite ausgegeben. Auf der Anzeige in dieser Funktion werden die vorgegebenen Impulse bis auf den Wert Null zurückgezählt. Die Meldung "SIMULATION IMPULSAUSGANG" bleibt aktiv. Für eine erneute Simulation muss wieder eine Eingabe erfolgen.



Achtung!

Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.

Funktionsbeschreibung AUSGÄNGE → IMPULS-/FREQ.-AUSGANG → BETRIEB (STATUS) **ISTZUSTAND STATUS** Minweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl STATUS getroffen wurde. In dieser Funktion wird der aktuelle Zustand des Statusausgangs angezeigt. Anzeige: **LEITEND** NICHT LEITEND **SIMULATION** Hinweis! **SCHALTPUNKT** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl STATUS getroffen wurde. In dieser Funktion kann die Simulation des Statusausgangs aktiviert werden. Auswahl: AUS EIN Werkeinstellung: AUS M Hinweis! • Die aktive Simulation wird durch die Hinweismeldung "SIMULATION STATUSAUSGANG" angezeigt. • Das Messgerät bleibt während der Simulation voll messfähig und die aktuellen Messwerte werden über die anderen Ausgänge korrekt ausgegeben. Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert. **WERT SIMULATION** Hinweis! **SCHALTPUNKT** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl STATUS getroffen wurde und die Funktion SIMULATION SCHALT-PUNKT aktiv (= EIN) ist. In dieser Funktion wird das Schaltverhalten des Statusausgangs während der Simulation bestimmt. Dies dient dazu, nachgeschaltete Geräte bzw. das Messgerät selbst zu überprüfen. Auswahl: NICHT LEITEND **LEITEND** Werkeinstellung: **NICHT LEITEND** Achtuna! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.

7.2.3 Erläuterungen zum Verhalten des Statusausgangs


Allgemein

Falls Sie den Statusausgang für "GRENZWERT" oder "DURCHFLUSSRICHTUNG" konfiguriert haben, so können Sie in den Funktionen EINSCHALTPUNKT und AUSSCHALTPUNKT die dazu erforderlichen Schaltpunkte festlegen. Erreicht die betreffende Messgröße diese vordefinierten Werte, so schaltet der Statusausgang wie in den unteren Abbildungen dargestellt.

Statusausgang konfiguriert für Durchflussrichtung

Der in der Funktion Einschaltpunkt eingegebene Wert definiert gleichzeitig den Schaltpunkt für die positive und negative Durchflussrichtung.

Ist der eingegebene Schaltpunkt beispielsweise = $1 \, \mathrm{m}^3/\mathrm{h}$, so fällt der Transistor erst bei $-1 \, \mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ ab und zieht bei $+1 \, \mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ wieder an. Falls eine direkte Umschaltung erwünscht ist (keine Hysterese), Schaltpunkt auf den Wert = 0 stellen. Wird die Schleichmengenunterdrückung benutzt, empfiehlt es sich, die Hysterese auf einen Wert größer oder gleich der Schleichmenge einzustellen.




- a = Transistor leitend
- b = Transistor nicht leitend

Statusausgang konfiguriert für Grenzwert

Der Statusausgang schaltet um, sobald die aktuelle Messgröße einen bestimmten Schaltpunkt über- oder unterschritten hat.

Anwendung: Überwachen von Durchfluss bzw. verfahrenstechnischen Randbedingungen.

Messgröße



- ① = EIN ≤ AUSSCHALTPUNKT (Maximale Sicherheit)
- ② = EIN > AUSSCHALTPUNKT (Minimale Sicherheit)
- ③ = Transistor nicht leitend

7.2.4 Schaltverhalten Statusausgang

Funktion	Zustand		Ausgang
EIN (Betrieb)	System im Messbetrieb		leitend
	System außer Messbetrieb (Ausfall der Hilfsenergie)	Ind Food	nicht leitend
Störmeldung	System in Ordnung		leitend
	(System- oder Prozessfehler) Störung→ Fehlerverhalten Aus- /Eingänge und Summenzähler		nicht leitend
Hinweismeldung	System in Ordnung		leitend
	(System- oder Prozessfehler) Störung→ Weiterführung des Messbetriebs		nicht leitend
Störmeldung oder Hinweismeldung	System in Ordnung		leitend
	(System- oder Prozessfehler) Störung→ Fehlerverhalten oder Hinweis→ Weiterführung des Messbetriebs		nicht leitend
Messstoffüber- wachung (MSÜ)	Messrohr gefüllt		leitend
	Messrohr teilgefüllt / leeres Messrohr		nicht leitend
Durchfluss- richtung	Vorwärts		leitend
	Rückwärts		nicht leitend
Grenzwert - Volumenfluss - Summenzähler	Grenzwert nicht über- oder unterschritten		leitend
	Grenzwert über- oder unterschritten		nicht leitend

 ∞

Block GRUNDFUNKTION

 ∞

Funktions-**Block** Gruppen **Funktionen** gruppen EIN-MESSSTELLEN MESSSTELLEN BUS SCHREIB-GRUND-FUNKTION HART STELLUNGEN BESCHREIB. ADDRESSE SCHUTZ BEZNG. S. 61 S. 61 S. 61 S. 61 S. 61 S. 61 Ų↑ Ų↑ INFORMATION HERSTELLER GERÄTE ID NR. S. 62 S. 62 S. 62 Ų↑ PROZESS-EIN-ZUORD. EINPKT. AUSPKT. PARAMETER SCHLEICHM. SCHLEICHM. STELLUNGEN SCHLEICHM. S. 63 S. 63 S. 63 S. 63 S. 63 ŲĤ U↑ MESSSTOFF-MSÜ MSÜ AN-PARAMETER SPRECHZEIT ÜBERW. S. 64 S. 65 S. 64 Ų↑ **ABGLEICH** MSÜ ABGLEICH S. 66 S. 66 $\Downarrow \Uparrow$ SYSTEM-EINBAURICHT. DURCHFLUSS INTEGRATI-MESSWERT-PARAMETER AUFN. DÄMPFUNG ONSZEIT UNTERDR. S. 67 S. 67 S. 67 S. 67 S. 68 Ų↑ AUFNEHMER-EIN-K-FAKTOR K-FAKTOR NULLPUNKT NENNWEITE DATEN STELLUNGEN POSITIV NEGATIV S. 69 S. 69 S. 69 S. 69 S. 69 S. 69 BETRIEB MESSPERIODE ÜBERSP.ZEIT MSÜ FELD ELEKTRODE S. 70 S. 70 S. 70 S. 70


8.1 Gruppe HART

8.1.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN

GRUNDFUNKTION ⇒ HART ⇒ EINSTELLUNGEN

Funktionsbeschreibung GRUNDFUNKTION → HART → EINSTELLUNGEN		
MESSSTELLEN- BEZEICHNUNG	In dieser Funktion kann dem Messgerät eine Messstellenbezeichnung gegeben werden. Diese Messstellenbezeichnung ist über die Vor-Ort-Anzeige oder über das HART Protokoll editierbar und ablesbar. Eingabe: max. 8-stelliger Text, Auswahl: A-Z, 0-9, +,-, Satzzeichen Werkeinstellung: "" (ohne Text)	
MESSSTELLEN BESCHREIBUNG	In dieser Funktion kann dem Messgerät eine Messstellenbeschreibung gegeben werden. Diese Messstellenbebeschreibung ist über die Vor-Ort-Anzeige oder über das HART Protokoll editierbar und ablesbar. Eingabe: max. 16-stelliger Text, Auswahl: A-Z, 0-9, +,-, Satzzeichen Werkeinstellung: "" (ohne Text)	
BUS ADDRESSE	In dieser Funktion wird die Adresse festgelegt, über die ein Datenaustausch via HART Protokoll erfolgen soll. Eingabe: 015 Werkeinstellung: 0 Hinweis! Bei den Adressen 115 wird ein Konstantstrom von 4 mA eingeprägt.	
SCHREIBSCHUTZ	In dieser Funktion wird angezeigt, ob ein Schreibzugriff auf das Messgerät möglich ist. Anzeige: DEAKTIVIERT Datenaustausch möglich AKTIVIERT Datenaustausch gesperrt Werkeinstellung: DEAKTIVIERT Hinweis! Der Schreibschutz wird über eine Steckbrücke auf der I/O-Platine aktiviert bzw. deaktiviert. (siehe auch Betriebsanleitung PROline promag 23, BA 045D/06/de)	

8.1.2 Funktionsgruppe INFORMATION



	Funktionsbeschreibung GRUNDFUNKTION → HART → INFORMATION
HERSTELLER NR.	Anzeige der Herstellernummer in einem dezimalen Zahlenformat.
	Anzeige: 17 (≅ 11 hex) für Endress+Hauser
GERÄTE ID	Anzeige der Geräte ID in einem hexadezimalen Zahlenformat.
	Anzeige: 46 (≅ 70 dez) für Promag 23


8.2 Gruppe PROZESSPARAMETER

8.2.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN



Funktionsbeschreibung GRUNDFUNKTION → PROZESSPARAMETER → EINSTELLUNGEN **ZUORDNUNG** In dieser Funktion erfolgt die Zuordnung des Schaltpunktes für die Schleich-**SCHLEICHMENGE** mengenunterdrückung. Auswahl: AUS MASSEFLUSS **VOLUMENFLUSS** Werkeinstellung: VOLUMENFLUSS **FINSCHALTPUNKT** Eingabe des Einschaltpunktes der Schleichmengenunterdrückung. **SCHLEICHMENGE** Wird ein Wert ungleich 0 eingegeben, wird die Schleichmengenunterdrückung aktiv. Wenn die Schleichmengenunterdrückung aktiv ist, erscheint auf der Anzeige das Vorzeichen des Durchflusswertes hervorgehoben. Eingabe: 5-stellige Gleitpunktzahl [Einheit] Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Land, [Wert] / [dm³...m³ oder US-gal], entspricht der Werkeinstellung für die Schleichmenge (siehe Seite 78 ff.). Minweis! Die zugehörige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMENFLUSS bzw. EINHEIT MASSEFLUSS übernommen (siehe Seite 13 bzw. Seite 12). **AUSSCHALTPUNKT** Eingabe des Ausschaltpunktes (b) der Schleichmengenunterdrückung. **SCHLEICHMENGE** Der Ausschaltpunkt wird als positiver Hysteresewert (H), bezogen auf den Einschaltpunkt (a), eingegeben. Eingabe: Ganzzahl 0...100% Werkeinstellung: 50% Beispiel: Ω Q = Durchfluss [Volumen/Zeit] t = Zeit a = EINSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE = 200 dm³/h b = AUSSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE = 10% c = Schleichmengenunterdrückung aktiv 1 = Schleichmengenunterdrückung wird eingeschaltet bei 200 dm³/h 2 = Schleichmengenunterdrückung wird ausgeschaltet bei 220 dm³/h

8.2.2 Funktionsgruppe MSÜ PARAMETER



Funktionsbeschreibung

GRUNDFUNKTION → PROZESSPARAMETER → MSÜ PARAMETER

M Hinweis!

Diese Gruppe ist nur verfügbar, wenn der Messaufnehmer mit einer MSÜ-Elektrode ausgestattet ist.

MESSSTOFF-ÜBERWACHUNG

In dieser Funktion kann die Messstoffüberwachung (MSÜ) aktiviert werden.

Auswahl:

AUS EIN

Werkeinstellung:

AUS

Minweis!

- Die MSÜ Elektrode ist im Auslieferungszustand ausgeschaltet und muss bei Bedarf aktiviert werden.
- Die MSÜ Elektrode wird bereits werkseitig mit Wasser (500 μS/cm) abgeglichen. Bei Flüssigkeiten, die von dieser Leitfähigkeit abweichen, ist ein neuer Leerrohr- und Vollrohrabgleich (siehe Funktion MSÜ ABGLEICH auf Seite 66) vor Ort durchzuführen.
- Um die MSÜ einzuschalten, müssen gültige Abgleichkoeffizienten vorliegen. Diese sind mit der Funktion MSÜ ABGLEICH, siehe Seite 66, zu ermitteln.
- Bei einem fehlerhaftem Abgleich können folgende Meldungen auf der Anzeige erscheinen:
 - ABGLEICH VOLL = LEER:
 - Die Abgleichwerte für Leerrohr und Vollrohr sind identisch.
 - ABGLEICH NICHT OK:

Ein Abgleich ist nicht möglich, da die Leitfähigkeitswerte des Messstoffes außerhalb des erlaubten Bereiches liegen.

In solchen Fällen **muss** der Leerrohr- bzw. Vollrohrabgleich **erneut** durchgeführt werden.


Anmerkungen zur Messstoffüberwachung (MSÜ)

- Nur ein vollständig gefülltes Messrohr gewährleistet eine korrekte Messung des Durchflusses. Mit der MSÜ kann dieser Zustand permanent überwacht werden. Die MSÜ basiert auf einer Leitfähigkeitsmessung zwischen Mess- und MSÜ-Elektrode.
- Ein leeres oder teilgefülltes Rohr ist ein Prozessfehler. Werkseitig wurde definiert, dass eine Hinweismeldung ausgegeben wird und dass dieser Prozessfehler keine Auswirkungen auf die Ausgänge hat.
- Der MSÜ Prozessfehler kann über den optionalen konfigurierbaren Statusausgang ausgegeben werden.
- In der Funktion ZUORDNUNG PROZESSFEHLER, siehe Seite 72, kann definiert werden, ob eine Hinweis- oder eine Störmeldung ausgelöst werden soll.

(Fortsetzung siehe nächste Seite)


Funktionsbeschreibung GRUNDFUNKTION → PROZESSPARAMETER → MSÜ PARAMETER MESSSTOFF-Verhalten während Teilrohrfüllung ÜBERWACHUNG Falls die MSÜ eingeschaltet ist und aufgrund eines teilgefüllten oder leeren Messrohres anspricht, erscheint auf der Anzeige die Hinweismeldung (Fortsetzung) "TEILFÜLLUNG". Bei Teilfüllung des Messrohres und **nicht** eingeschalteter MSÜ kann das Verhalten in identisch aufgebauten Anlagen durchaus unterschiedlich sein: - Schwankende Durchflussanzeige - Nulldurchfluss - Überhöhte Durchflusswerte In dieser Funktion wird die Zeitspanne eingegeben, in der die Kriterien für **MSÜ ANSPRECHZEIT** ein leeres Messrohr ununterbrochen erfüllt sein müssen, bevor eine Hinweisoder Störmeldung erzeugt wird. Eingabe: Festkommazahl: 1,0...60,0 s Werkeinstellung: 1,0 s

8.2.3 Funktionsgruppe ABGLEICH



Funktionsbeschreibung GRUNDFUNKTION → PROZESSPARAMETER → ABGLEICH **MSÜ ABGLEICH** In dieser Funktion kann ein MSÜ-Abgleich für ein leeres bzw. volles Messrohr aktiviert werden. Auswahl: AUS **VOLLROHRABGLEICH** LEERROHRABGLEICH Werkeinstellung: AUS Vorgehensweise für den Leerrohr- / Vollrohrabgleich 1. Rohrleitung leeren. Für den nun folgenden Leerrohrabgleich sollte die Messrohrwandung noch mit Messstoff benetzt sein. 2. Leerrohrabgleich starten: - Einstellung "LEERROHRABGLEICH" auswählen und mit 🗉 bestätigen. 3. Rohrleitung mit Messstoff füllen. Vollrohrabgleich bei stillstehendem Messstoff starten: - Einstellung "VOLLROHRABGLEICH" auswählen und mit 🗉 bestätigen. 5. Den Abgleich durch die Selektion der Auswahl "AUS" und Bestätigung mit E beenden. 6. Schalten Sie nach erfolgtem Abgleich die Messstoffüberwachung ein: In der Funktion "MESSSTOFFÜBERWACHUNG" (siehe Seite 64) die Einstellung "EIN" wählen (blinkend) und mit $\[\[\] \]$ bestätigen.

8.3 Gruppe SYSTEMPARAMETER




Funktionsbeschreibung GRUNDFUNKTION → SYSTEMPARAMETER → Funktionen Systemparameter **EINBAURICHTUNG** In dieser Funktion kann das Vorzeichen der Durchflussmessgröße gegebe-**AUFNEHMER** nenfalls geändert werden. Auswahl: NORMAL (Durchfluss in Pfeilrichtung) INVERS (Durchfluss gegen Pfeilrichtung) Werkeinstellung: **NORMAL ®** Hinweis! Stellen Sie die tatsächliche Durchflussrichtung des Messstoffs in Bezug auf die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer (-Typenschild) fest. **DURCHFLUSS** In dieser Funktion kann die Filtertiefe des digitalen Filters eingestellt werden. **DÄMPFUNG** Damit kann die Empfindlichkeit des Messsignals gegenüber Störspitzen verringert werden (z.B. bei hohem Feststoffgehalt, Gaseinschlüssen im Messstoff, usw.). Die Reaktionszeit des Messsystems nimmt mit zunehmender Filtereinstellung ab. Eingabe: 0 ...15 Werkeinstellung: 7 Hinweis! Die Systemdämpfung wirkt auf alle Funktionen und Ausgänge des Messgeräts. INTEGRATIONSZEIT In dieser Funktion kann die Integrationszeit eingestellt werden. Die Werkeinstellung muss im Normalfall nicht geändert werden. Auswahl: 40 ms 33,33 ms Werkeinstellung: 40 ms bei 50 Hz → Netzfrequenz (z.B. Europa) 33,33 ms bei 60 Hz → Netzfreguenz (z.B. USA) Die Integrationszeit bestimmt die Dauer der internen Aufsummierung der induzierten Spannung im Messstoff (Abgriff durch Messelektrode), d.h. die Zeit, in der das Messgerät den Durchfluss erfasst (danach wird für die nächste Integration das Magnetfeld gegenpolig neu aufgebaut).

Funktionsbeschreibung GRUNDFUNKTION → SYSTEMPARAMETER → Funktionen Systemparameter **MESSWERT** In dieser Funktion kann die Auswertung von Messgrößen unterbrochen UNTERDRÜCKUNG werden. Dies ist z.B. für Reinigungsprozesse einer Rohrleitung sinnvoll. Die Auswahl wirkt auf alle Funktionen und Ausgänge des Messgeräts. Auswahl: AUS EIN → Signalausgabe wird auf den Wert "NULLDURCHFLUSS" gesetzt. Werkeinstellung: AUS

8.4 Gruppe AUFNEHMERDATEN

8.4.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN



Funktionsbeschreibung

GRUNDFUNKTION → AUFNEHMERDATEN → EINSTELLUNGEN

Sämtliche Messaufnehmerdaten (Kalibrierfaktoren, Nullpunkt und Nennweite) werden werkseitig eingestellt und auf dem S-DAT, Speicherbaustein des Messaufnehmers, abgelegt.

Achtung!

Die nachfolgenden Kenndaten sind im Normalfall nicht veränderbar, da eine Änderung zahlreiche Funktionen der gesamten Messeinrichtung beeinflussen würde, insbesondere auch die Messgenauigkeit. Die nachfolgend beschriebenen Funktionen können deshalb auch mit Eingabe Ihrer persönlichen Codezahl nicht verändert werden.


Kontaktieren Sie bitte Ihre E+H-Serviceorganisation, falls Sie Fragen zu diesen Funktionen haben.

Hinweis

Die einzelnen Werte der Funktionen sind auch auf dem Typenschild des Messaufnehmers aufgeführt.

K-FAKTOR POSITIV	Anzeige des Kalibrierfaktors (positive Durchflussrichtung) für den Messaufnehmer. Der Kalibrierfaktor wird werkseitig ermittelt und eingestellt.
	Anzeige: 5-stellige Festkommazahl: 0,50002,2000
	Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Kalibrierung
K-FAKTOR NEGATIV	Anzeige des Kalibrierfaktors (negative Durchflussrichtung) für den Messau nehmer. Der Kalibrierfaktor wird werkseitig ermittelt und eingestellt.
	Anzeige: 5-stellige Festkommazahl: 0,50002,2000
	Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Kalibrierung
NULLPUNKT	Anzeige des Nullpunktkorrekturwertes für den Messaufnehmer. Die Nullpunktkorrektur wird werkseitig ermittelt und eingestellt.
	Anzeige: max. 4-stellige Zahl: -1000+1000
	Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Kalibrierung
NENNWEITE	Anzeige der Nennweite des Messaufnehmers. Die Nennweite ist durch die Messaufnehmergröße vorgegeben und wird werkseitig eingestellt.
	Anzeige: 2200 mm bzw. 1/128"
	Werkeinstellung: abhängig von der Messaufnehmergröße

8.4.2 Funktionsgruppe BETRIEB



Funktionsbeschreibung

GRUNDFUNKTION → AUFNEHMERDATEN → BETRIEB

Sämtliche Messaufnehmerdaten (Messperiode, Überspannungszeit, usw.) werden werkseitig eingestellt und auf dem S-DAT, Speicherbaustein des Messaufnehmers, abgelegt.



Achtung!

Die nachfolgenden Kenndaten sind im Normalfall nicht veränderbar, da eine Änderung zahlreiche Funktionen der gesamten Messeinrichtung beeinflussen würde, insbesondere auch die Messgenauigkeit. Die nachfolgend beschriebenen Funktionen können deshalb auch mit Eingabe Ihrer persönlichen Codezahl nicht verändert werden.

Kontaktieren Sie bitte Ihre E+H-Serviceorganisation, falls Sie Fragen zu diesen Funktionen haben.


MESSPERIODE In dieser Funktion wird die Zeit einer vollen Messperiode angezeigt. Die Zeitdauer einer Messperiode ergibt sich aus der Anstiegszeit des Magnetfelds, der kurzen Erholzeit, der (einstellbaren) Integrationszeit und der Messstoffüberwachungszeit. Anzeige: 4-stellige Gleitkommazahl: 0,0...1000 ms Werkeinstellung: nennweitenabhängig Hinweis! Das System überprüft die eingegebene Zeit und setzt die tatsächlich intern verwendete Messperiode auf einen plausiblen Wert. ÜBERSPANNUNGS-In dieser Funktion wird die Zeit vorgegeben, in der eine Überspannung am **ZEIT FELD** Spulenkreis anliegt, um das Magnetfeld möglichst schnell aufzubauen. Während des Messbetriebs wird die Überspannungszeit automatisch nach-Die Überspannungszeit ist vom Messaufnehmertyp und dem Nenndurchmesser abhängig und wird werkseitig eingestellt. Anzeige: 4-stellige Gleitkommazahl: 0,0...500,0 ms Werkeinstellung: nennweitenabhängig **MSÜ ELEKTRODE** In dieser Funktion wird angezeigt, ob der Messaufnehmer mit einer MSÜ-Elektrode ausgestattet ist. Anzeige: JA. **NEIN** Werkeinstellung:

JA → bei standardmäßig vorhandener Elektrode

Block ÜBERWACHUNG

9

Gerätefunktionen PROline Promag 23



9.1 Gruppe SYSTEM

9.1.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN

ÜBERWACHUNG	⇒ SYSTEM ⇒ EINSTELLUNGEN	
	Funktionsbeschreibung ÜBERWACHUNG → SYSTEM → EINSTELLUNGEN	
ZUORDNUNG SYSTEMFEHLER	In dieser Funktion werden alle Systemfehler und deren zugehörige Fehler- kategorie (Stör- oder Hinweismeldung) angezeigt. Bei Anwahl eines einzelnen Systemfehlers kann die Fehlerkategorie geändert werden.	
	Anzeige: ABBRECHEN Systemfehlerliste mit Symbol vor jedem Eintrag. Hinweis! Bei zweimaliger Betätigung der Bedientaste erfolgt der Aufruf der Funktion FEHLER KATEGORIE. Die Funktion kann über die -Tastenkombination oder durch Auswahl des Parameters "ABBRECHEN" (in der Systemfehlerliste) verlassen werden. Eine Auflistung der möglichen Systemfehler finden Sie in der Betriebsanleitung PROline promag 23, BA 045D/06/de/.	
FEHLER KATEGORIE	Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn in der Funktion ZUORDNUNG SYSTEMFEHLER ein Systemfehler ausgewählt wurde. In dieser Funktion wird definiert, ob ein Systemfehler eine Hinweismeldung oder eine Störmeldung auslöst. Wird die Auswahl "STÖRMELDUNGEN"	
	getroffen, so verhalten sich im Fehlerfall alle Ausgänge entsprechend ihrem eingestellten Fehlerverhalten. Auswahl: HINWEISMELDUNGEN (nur Anzeige) STÖRMELDUNGEN (Ausgänge und Anzeige)	
	Hinweis! Bei zweimaliger Betätigung der Bedientaste E erfolgt der Aufruf der Funktion ZUORDNUNG SYSTEMFEHLER.	
ZUORDNUNG PROZESSFEHLER	In dieser Funktion werden alle Prozessfehler und deren zugehörige Fehlerkategorie (Stör- oder Hinweismeldung) angezeigt. Bei Anwahl eines einzelnen Prozessfehlers kann die Fehlerkategorie geändert werden.	
	Anzeige: ABBRECHEN Prozessfehlerliste mit Symbol vor jedem Eintrag.	
	 Hinweis! Bei zweimaliger Betätigung der Bedientaste erfolgt der Aufruf der Funktion FEHLER KATEGORIE. Die Funktion kann über die -Tastenkombination oder durch Auswahl des Parameters "ABBRECHEN" (in der Prozessfehlerliste) verlassen werden. Eine Auflistung der möglichen Prozessfehler finden Sie in der Betriebsanleitung PROline promag 23, BA 045D/06/de/. 	

Funktionsbeschreibung

ÜBERWACHUNG → SYSTEM → EINSTELLUNGEN

FEHLER KATEGORIE

Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn in der Funktion ZUORDNUNG PROZESSFEHLER ein Prozessfehler ausgewählt wurde.

In dieser Funktion wird definiert, ob ein Prozessfehler eine Hinweismeldung oder eine Störmeldung auslöst. Wird die Auswahl "STÖRMELDUNGEN" getroffen, so verhalten sich im Fehlerfall alle Ausgänge entsprechend ihrem eingestellten Fehlerverhalten.

Auswahl:

HINWEISMELDUNGEN (nur Anzeige) STÖRMELDUNGEN (Ausgänge und Anzeige)



Bei zweimaliger Betätigung der Bedientaste E erfolgt der Aufruf der Funktion ZUORDNUNG PROZESSFEHLER.

QUITTIERUNG STÖRUNGEN

In dieser Funktion wird das Verhalten des Messgeräts bei einer Störmeldung festgelegt.

Anwendung:

Eine zuvor aufgetretene Störmeldung wird, z.B. bei einem Kontrollgang vor Ort, bemerkt.

Auswahl:

AUS

Ist die Störung behoben, nimmt das Messgerät den normalen Messbetrieb wieder auf.

EIN

Ist die Störung behoben, nimmt das Messgerät den normalen Messbetrieb wieder auf.

Die Anzeige der aufgetretenen Störmeldung am Messgerät selber bleibt jedoch so lange bestehen, bis mit der Bedientaste

auf der Vor-Ort-Bedienung die Störmeldung quittiert wird. Erst dann wird wieder die normale Anzeigekonfiguration dargestellt.

Werkeinstellung:

AUS

ALARM-VERZÖGERUNG

In dieser Funktion wird die Zeitspanne eingegeben, in der die Kriterien für einen Fehler ununterbrochen erfüllt sein müssen, bevor eine Stör- oder Hinweismeldung erzeugt wird.

Diese Unterdrückung wirkt sich, je nach Einstellung und Fehlerart, aus auf:

- Anzeige
- Stromausgang
- Frequenzausgang (optional)

Eingabe:

0...100 s (in Sekundenschritten)

Werkeinstellung:


0 s



Achtung!

Bei Einsatz dieser Funktion werden Stör- und Hinweismeldungen, entsprechend Ihrer Einstellung, verzögert an die übergeordnete Steuerung (PLS, usw.) weitergegeben. Es ist daher im Vorfeld zu überprüfen, ob die sicherheitstechnischen Anforderungen des Prozesses dies erlauben. Dürfen die Stör- und Hinweismeldungen nicht unterdrückt werden, muss hier ein Wert von 0 Sekunden eingestellt werden.

9.1.2 Funktionsgruppe BETRIEB




	Funktionsbeschreibung ÜBERWACHUNG → SYSTEM → BETRIEB
AKTUELLER SYSTEM- ZUSTAND	In dieser Funktion wird der aktuelle Systemzustand angezeigt. Anzeige: "SYSTEM OK" oder Anzeige der am höchst priorisierten Stör-/ Hinweismeldung.
ALTE SYSTEM- ZUSTÄNDE	Abfrage der letzten 15, seit dem letzten Messbeginn, aufgetretenen Stör- und Hinweismeldungen. Anzeige: der letzten 15 Stör- bzw. Hinweismeldungen.
SIMULATION FEHLERVERHALTEN	In dieser Funktion können alle Ein-, Ausgänge und Summenzähler in ihr jeweiliges Fehlerverhalten geschaltet werden, um ihr korrektes Verhalten zu überprüfen. In der Anzeige erscheint während dieser Zeit die Meldung "SIMULATION FEHLERVERHALTEN". Auswahl: EIN AUS Werkeinstellung: AUS
SIMULATION MESSGRÖSSE	In dieser Funktion können alle Ausgänge und Summenzähler in ihr jeweiliges Durchflussverhalten geschaltet werden, um ihr korrektes Verhalten zu überprüfen. In der Anzeige erscheint während dieser Zeit die Meldung "SIMULATION MESSGRÖSSE". Auswahl: AUS MASSEFLUSS VOLUMENFLUSS Werkeinstellung: AUS Achtung! Das Messgerät ist während der Simulation nicht mehr messfähig. Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.

74

Funktionsbeschreibung ÜBERWACHUNG → SYSTEM → BETRIEB **WERT SIMULATION** Minweis! **MESSGRÖSSE** Diese Funktion wird nur eingeblendet, wenn die Funktion SIMULATION MESSGRÖSSE aktiv ist. In dieser Funktion wird ein frei wählbarer Wert (z.B. 12 m³/s) vorgegeben. Dies dient dazu, die zugeordneten Funktionen im Gerät selbst und nachgeschaltete Signalkreise zu überprüfen. Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl [Einheit] Werkeinstellung: 0 [Einheit] Achtung! • Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert. • Die zugehörige Einheit wird aus der Funktiongruppe SYSTEMEINHEITEN übernommen (siehe Seite 12). **SYSTEM RESET** In dieser Funktion kann ein Reset des Messsystems durchgeführt werden. Auswahl: NFIN NEUSTART (neues Aufstarten ohne Netzunterbruch) Werkeinstellung: NEIN


9.2 Gruppe VERSION-INFO

9.2.1 Funktionsgruppe AUFNEHMER




Funktionsbeschreibung ÜBERWACHUNG → VERSION-INFO → AUFNEHMER				
SERIENNUMMER	Anzeige der Seriennummer des Messaufnehmers.			
SENSORTYP	Anzeige des Messaufnehmertyps.			
HARDWARE REVISIONSNUMMER AUFNEHMER	Anzeige der Hardware-Revisionsnummer des Messaufnehmers.			
SOFTWARE REVISIONSNUMMER S-DAT	Anzeige der Revisionsnummer der Software, mit der das S-DAT programmiert wurde.			

9.2.2 Funktionsgruppe VERSTÄRKER



Funktionsbeschreibung ÜBERWACHUNG → VERSION-INFO → VERSTÄRKER			
HARDWARE REVISIONSNUMMER VERSTÄRKER	Anzeige der Hardware-Revisionsnummer des Verstärkers.		
SOFTWARE REVISIONSNUMMER VERSTÄRKER	Anzeige der Software-Revisionsnummer des Verstärkers.		

9.2.3 Funktionsgruppe I/O-MODUL



	Funktionsbeschreibung ÜBERWACHUNG → VERSION-INFO → I/O-MODUL
I/O TYP	Anzeige der Bestückung des I/O-Moduls mit Klemmennummer.
HARDWARE REVISIONSNUMMER I/O-MODUL	Anzeige der Hardware-Revisionsnummer des I/O-Moduls.
SOFTWARE REVISIONSNUMMER I/O-MODUL	Anzeige der Software-Revisionsnummer des I/O-Moduls.
SOFTWARE REVISIONSNUMMER T-DAT	Anzeige der Revisionsnummer der Software, mit der das T-DAT programmiert wurde.

10 Werkeinstellungen

10.1 SI-Einheiten (nicht für USA und Canada)

10.1.1 Schleichmenge, Endwert, Impulswertigkeit, Summenzähler

Nenn	weite	Schleichmenge		lleichmenge Endwert		Impulswertigkeit			Summenzähler			
			(ca. v = 0,04		(ca. v = 2,5		n/s)		Pulse/S 2,5 m/s	Sek. bei s)		
[mm]	[inch]		Volumen	Masse		Volumen	Masse		Vol.	Masse	Vol.	Masse
2	¹ / ₁₂ "	0,01	dm ³ /min	kg/min	0,5	dm ³ /min	kg/min	0,005	dm ³	kg	dm ³	kg
4	⁵ / ₃₂ "	0,05	dm ³ /min	kg/min	2	dm ³ /min	kg/min	0,025	dm ³	kg	dm ³	kg
8	⁵ / ₁₆ "	0,1	dm ³ /min	kg/min	8	dm ³ /min	kg/min	0,10	dm ³	kg	dm ³	kg
15	1/2"	0,5	dm ³ /min	kg/min	25	dm ³ /min	kg/min	0,20	dm ³	kg	dm ³	kg
25	1"	1	dm ³ /min	kg/min	75	dm ³ /min	kg/min	0,50	dm ³	kg	dm ³	kg
32	1 ¹ / ₄ "	2	dm ³ /min	kg/min	125	dm ³ /min	kg/min	1,00	dm ³	kg	dm ³	kg
40	1 ¹ / ₂ "	3	dm ³ /min	kg/min	200	dm ³ /min	kg/min	1,50	dm ³	kg	dm ³	kg
50	2"	5	dm ³ /min	kg/min	300	dm ³ /min	kg/min	2,50	dm ³	kg	dm ³	kg
65	2 1/2"	8	dm ³ /min	kg/min	500	dm ³ /min	kg/min	5,00	dm ³	kg	dm ³	kg
80	3"	12	dm ³ /min	kg/min	750	dm ³ /min	kg/min	5,00	dm ³	kg	dm ³	kg
100	4"	20	dm ³ /min	kg/min	1200	dm ³ /min	kg/min	10,00	dm ³	kg	dm ³	kg
125	5"	30	dm ³ /min	kg/min	1850	dm ³ /min	kg/min	15,00	dm ³	kg	dm ³	kg
150	6"	2,5	m ³ /h	t/h	150	m ³ /h	t/h	0,025	m^3	t	m^3	t
200	8"	5,0	m ³ /h	t/h	300	m ³ /h	t/h	0,05	m ³	t	m ³	t

10.1.2 Sprache

Land	Sprache
Australien	English
Belgien	English
Dänemark	English
Deutschland	Deutsch
England	English
Finnland	English
Frankreich	Français
Holland	English
Hong Kong	English
Indien	English
International Instruments	English
Italien	Italiano
Japan	English
Malaysia	English
Norwegen	English
Österreich	Deutsch
Schweden	English
Schweiz	Deutsch
Singapur	English
Spanien	English
Südafrika	English
Thailand	English
Ungarn	English

10.1.3 Dichte, Länge

	Einheit
Dichte	kg/l
Länge	mm

10.2 US-Einheiten (nur für USA und Canada)

10.2.1 Schleichmenge, Endwert, Impulswertigkeit, Summenzähler

Nenn	weite	Schleichmenge		Endwert		Impulswertigkeit			Summenzähler			
			(ca. v = 0.04 m/s)		(ca. v = 2		m/s)	(ca. 2 F	Pulse/S 2,5 m/s			
[inch]	[mm]		Volumen	Masse		Volumen	Masse		Vol.	Masse	Vol.	Masse
1/12"	2	0,002	gal/min	lb/min	0,1	gal/min	lb/min	0,001	gal	lb	gal	lb
5/32"	4	0,008	gal/min	lb/min	0,5	gal/min	lb/min	0,005	gal	lb	gal	lb
⁵ / ₁₆ "	8	0.025	gal/min	lb/min	2	gal/min	lb/min	0,02	gal	lb	gal	lb
1/2"	15	0,10	gal/min	lb/min	6	gal/min	lb/min	0,05	gal	lb	gal	lb
1"	25	0,25	gal/min	lb/min	18	gal/min	lb/min	0,20	gal	lb	gal	lb
1 ¹ / ₄ "	32	0,50	gal/min	lb/min	30	gal/min	lb/min	0,20	gal	lb	gal	lb
1 1/2"	40	0,75	gal/min	lb/min	50	gal/min	lb/min	0,50	gal	lb	gal	lb
2"	50	1,25	gal/min	lb/min	75	gal/min	lb/min	0,50	gal	lb	gal	lb
2 1/2"	65	2,0	gal/min	lb/min	130	gal/min	lb/min	1	gal	lb	gal	lb
3"	80	2,5	gal/min	lb/min	200	gal/min	lb/min	2	gal	lb	gal	lb
4"	100	4,0	gal/min	lb/min	300	gal/min	lb/min	2	gal	lb	gal	lb
5"	125	7,0	gal/min	lb/min	450	gal/min	lb/min	5	gal	lb	gal	lb
6"	150	12	gal/min	lb/min	600	gal/min	lb/min	5	gal	lb	gal	lb
8"	200	15	gal/min	lb/min	1200	gal/min	lb/min	10	gal	lb	gal	lb

10.2.2 Sprache, Dichte, Länge

	Einheit
Sprache	English
Dichte	g/cc
Länge	Inch

Stichwortverzeichnis

A	
Abgleich (Prozessparameter)	.66
Aktueller Systemzustand	.74
Alarmverzögerung	
Alte Systemzustände	
Anfangsfrequenz	
Anzeige	
Anzeigemodus	
Infozeile	.26
Zusatzzeile	.24
Anzeigetest	.20
Aufnehmer (Version-Info)	.76
Aufnehmerdaten	
Betrieb	
Einstellungen	
Aufnehmertyp	
Ausgänge	.32
Ausgangssignal	
Frequenzausgang	
Impulsausgang	.50
Ausschaltpunkt	00
Schleichmenge	
Status (Impuls-/Frequenzausgang)	.53
Ausschaltverzögerung Status (Impuls-/Frequenzausgang)	53
Status (Impuls-71 requenzausgang)	.00
D	
B	
Bedienung	20
Bedienung Betrieb	
Bedienung Betrieb Ent-/Verriegelung	.19
Bedienung Betrieb Ent-/Verriegelung Grundeinstellung	. 19 . 18
Bedienung Betrieb Ent-/Verriegelung Grundeinstellung Berechneter Massefluss	. 19 . 18
Bedienung Betrieb Ent-/Verriegelung Grundeinstellung Berechneter Massefluss Betrieb	.19 .18 .11
Bedienung Betrieb Ent-/Verriegelung Grundeinstellung Berechneter Massefluss Betrieb Anzeige	.19 .18 .11
Bedienung Betrieb Ent-/Verriegelung Grundeinstellung Berechneter Massefluss Betrieb Anzeige Aufnehmerdaten	.19 .18 .11 .20
Bedienung Betrieb Ent-/Verriegelung Grundeinstellung Berechneter Massefluss Betrieb Anzeige	.19 .18 .11 .20 .70
Bedienung Betrieb Ent-/Verriegelung Grundeinstellung Berechneter Massefluss Betrieb Anzeige Aufnehmerdaten Impuls-/Frequenzausgang	.19 .18 .11 .20 .70 .55 .40
Bedienung Betrieb Ent-/Verriegelung Grundeinstellung Berechneter Massefluss Betrieb Anzeige Aufnehmerdaten Impuls-/Frequenzausgang Stromausgang	.19 .18 .11 .20 .70 .55 .40
Bedienung Betrieb Ent-/Verriegelung Grundeinstellung Berechneter Massefluss Betrieb Anzeige Aufnehmerdaten Impuls-/Frequenzausgang Stromausgang Summenzähler	.19 .18 .11 .20 .70 .55 .40
Bedienung Betrieb Ent-/Verriegelung Grundeinstellung Berechneter Massefluss Betrieb Anzeige Aufnehmerdaten Impuls-/Frequenzausgang Stromausgang Summenzähler System	.19 .18 .11 .20 .70 .55 .40 .30
Bedienung Betrieb Ent-/Verriegelung Grundeinstellung Berechneter Massefluss Betrieb Anzeige Aufnehmerdaten Impuls-/Frequenzausgang Stromausgang Summenzähler System Betriebsart Impuls-/Frequenzausgang Block	.19 .18 .11 .20 .55 .40 .30 .74
Bedienung Betrieb Ent-/Verriegelung Grundeinstellung Berechneter Massefluss Betrieb Anzeige Aufnehmerdaten Impuls-/Frequenzausgang Stromausgang Summenzähler System Betriebsart Impuls-/Frequenzausgang Block Anzeige	.19 .18 .11 .20 .55 .40 .30 .74 .41
Bedienung Betrieb Ent-/Verriegelung Grundeinstellung Berechneter Massefluss Betrieb Anzeige Aufnehmerdaten Impuls-/Frequenzausgang Stromausgang Summenzähler System Betriebsart Impuls-/Frequenzausgang Block Anzeige Ausgänge	.19 .18 .11 .20 .70 .55 .40 .30 .74 .41
Bedienung Betrieb Ent-/Verriegelung Grundeinstellung Berechneter Massefluss Betrieb Anzeige Aufnehmerdaten Impuls-/Frequenzausgang Stromausgang Summenzähler System Betriebsart Impuls-/Frequenzausgang Block Anzeige Ausgänge Grundfunktionen	.19 .18 .11 .20 .70 .55 .40 .30 .74 .41 .17 .32
Bedienung Betrieb Ent-/Verriegelung Grundeinstellung Berechneter Massefluss Betrieb Anzeige Aufnehmerdaten Impuls-/Frequenzausgang Stromausgang Summenzähler System Betriebsart Impuls-/Frequenzausgang Block Anzeige Ausgänge Grundfunktionen Messgrößen	.19 .18 .11 .20 .70 .55 .40 .30 .74 .41 .17 .32 .60
Bedienung Betrieb Ent-/Verriegelung Grundeinstellung Berechneter Massefluss Betrieb Anzeige Aufnehmerdaten Impuls-/Frequenzausgang Stromausgang Summenzähler System Betriebsart Impuls-/Frequenzausgang Block Anzeige Ausgänge Grundfunktionen Messgrößen Quick-Setup	.19 .18 .11 .20 .55 .40 .30 .74 .41 .17 .32 .60 .10
Bedienung Betrieb Ent-/Verriegelung Grundeinstellung Berechneter Massefluss Betrieb Anzeige Aufnehmerdaten Impuls-/Frequenzausgang Stromausgang Summenzähler System Betriebsart Impuls-/Frequenzausgang Block Anzeige Ausgänge Grundfunktionen Messgrößen Quick-Setup Summenzähler	.19 .18 .11 .20 .55 .40 .30 .74 .41 .17 .32 .60 .10 .16 .27
Bedienung Betrieb Ent-/Verriegelung Grundeinstellung Berechneter Massefluss Betrieb Anzeige Aufnehmerdaten Impuls-/Frequenzausgang Stromausgang Summenzähler System Betriebsart Impuls-/Frequenzausgang Block Anzeige Ausgänge Grundfunktionen Messgrößen Quick-Setup	.19 .18 .11 .20 .55 .40 .30 .74 .17 .32 .60 .10 .16 .27

C Code Eingabe	19
Dämpfung Anzeige Dichte Dichteparameter Dichtewert	11 15
E Einbaurichtung Aufnehmer	27
Einheit) [
Dichte Länge Masse Massefluss Summenzähler Volumen Volumenfluss	14 12 12 28 13
Einschaltpunkt Schleichmenge	63
Status (Impuls-/Frequenzausgang)	
Einschaltverzögerung Status (Impuls-/Frequenzausgang)	53
Einstellungen Aufnehmerdaten HART Impuls-/Frequenzausgang Prozessparameter Stromausgang Summenzähler System System Endfrequenz Ent-/Verriegelung (Anzeige)	61 41 63 33 28 72 12
F	
Fehlerkategorie Prozessfehler	
Fehlerverhalten Aller Summenzähler	47 51
Format Hauptzeile	26

-unktionsgruppe	H
Abgleich (MSÜ) 66	Hardware Revisionsnummer
Aufnehmer	Aufnehmer76
Betrieb	I/O-Modul
Anzeige 20	Verstärker
Impuls-/Frequenzausgang 55	HART
Stromausgang 40	Einstellungen 61
Summenzähler	Information
System	Hauptzeile
Dichteparameter (Spezialeinheiten) 15	
Einstellungen	Hersteller Nummer
Aufnehmerdaten	_
Betrieb	I
HART 61	Impulsbreite49
Imp/Freqausgang 41	Impulsfrequenz maximal
Prozessparameter 63	Impulswertigkeit48
Stromausgang 33	Impuls-/Frequenzausgang
Summenzähler 28	Betrieb
System	Einstellungen
Systemeinheiten	Information (HART)
Ent-/Verriegelung (Anzeige)	· · · · ·
Grundeinstellung (Anzeige)	Infozeile
Information (HART)	Integrationszeit67
I/O-Modul	Istwert
MSÜ-Parameter 64	Frequenz55
Verstärker 76	Impuls
Zusatzeinstellungen (Systemeinheiten) 14	Strom (Stromausgang)
-unktionsmatrix	Istzustand
Aufbau	Status (Imp/Frequenzausgang)57
Übersicht	I/O-Modul
G	K
Geräte Identifikationsnummer	K-Faktor
	Negativ
Grundeinstellung (Anzeige)	Positiv
Grundfunktionen 60	Kontrast LCD
Gruppe	Kundencode
Aufnehmerdaten	Nundericode
Bedienung (Anzeige)	T
HART	L
Hauptzeile	LCD Kontrast
Impuls-/Frequenzausgang 41	
Infozeile	M
Messwerte	Massefluss (Berechneter)
Prozessparameter 63	Maximale Impulsfrequenz
Spezialeinheiten	·
Stromausgang	Messgrößen
System 72	Messmodus
Systemeinheiten	Frequenz (Impuls-/Frequenzausgang)45
Systemparameter 67	Impulsausgang50
Version-Info	Status (Impuls-/Frequenzausgang)54
Zählerhandling	Stromausgang37
Zusatzzeile	Messperiode
	Messstellenbeschreibung61
	Messstellenbezeichnung61
	Messstoffüberwachung (MSÜ)64
	Messwerte
	Messwertunterdrückung
·	mecowortantoraractarily

82

MSÜ .66 Ansprechzeit .65 Elektrode .70 Parameter .64 MSÜ (Messstoffüberwachung) .64 N .69 Nullpunkt .69 P Prozessparameter Abgleich .66 Einstellungen .63 MSÜ-Parameter .64	Summe 30 Summenzähler 27 Betrieb 30 Einstellungen 28 Reset 29 System 74 Betrieb 74 Einstellungen 72 Reset 75 Systemeinheiten 2 Einstellungen 12 Zusatzeinstellungen 14 Systemparameter 67 Systemzustand 67 Aktuell 74 Alt 74
0	Alt
Q Ovide Cature	T
Quick-Setup Quittierung Störungen <td>T-DAT Verwalten 16 Test Anzeige 20 Typ I/O-Modul 77</td>	T-DAT Verwalten 16 Test Anzeige 20 Typ I/O-Modul 77
R	
Reset Alle Summenzähler	Überlauf Summenzähler
S	Überspannungszeit Feld
Schleichmenge	Überwachung71
Schreibschutz61	77
Sensor Typ	V
Seriennummer Aufnehmer	Version-Info Aufnehmer
Simulation	I/O-Modul
Fehlerverhalten	Verstärker
Frequenz	Verstärker (Version-Info)
Impuls	Volumenfluss
Schaltpunkt Status (Imp/Freqausgang) 57	
Strom (Stromausgang)40	W
Software Revisionsnummer	Werkeinstellungen
I/O-Modul	Wert Simulation
S-DAT	Anzahl Impulse
Verstärker	Messgröße
Spezialeinheiten	Schaltpunkt Status (Imp/Freqausgang) 57
Dichteparameter15	Strom (Stromausgang) 40
Sprache	Wert Störpegel
Stromausgang	Wert 20 mA Stromausgang
Betrieb40 Einstellungen33	Wert 4 mA
Strombereich	Stromausgang
Stromausgang	Wert-f max
	Wert-f min

Z
Zählerhandling 31
Zählermodus
Zeitkonstante
Frequenzausgang 46
Status (Impuls-/Frequenzausgang) 54
Stromausgang
Zuordnung
Frequenz (Impuls-/Frequenzausgang) 41
Hauptzeile 21
Impulsausgang 48
Infozeile
Prozessfehler
Schleichmenge
Status (Impuls-/Frequenzausgang) 52
Stromausgang
Summenzähler
Zusatzeinstellungen (Systemeinheiten)
Zusatzzeile
Zustand Zugriff
Zahlen
100% Wert
Hauptzeile
Infozeile
Zusatzzeile2

Europe

Austria - Wien

☐ Endress+Hauser Ges.m.b.H Tel. (01) 88 05 60, Fax (01) 88 05 63 35

Belarus - Minsk

Belorgsintez

Tel. (017) 2 50 84 73, Fax (017) 2 50 85 83

Belgium / Luxembourg - Bruxelles

☐ Endress+Hauser S.A. / N.V Tel. (02) 2 48 06 00, Fax (02) 2 48 05 53

Bulgaria – Sofia

Intertech-Automation Ltd. Tel. (02) 9 62 71 52, Fax (02) 9 62 14 71

Croatia – Zagreb

☐ Endress+Hauser GmbH+Co.
Tel. (01) 6 63 77 85, Fax (01) 6 63 78 23

Cyprus - Nicosia

I+G Flectrical Services Co. Ltd. Tel. (02) 48 47 88, Fax (02) 48 46 90

Czech Republic - Praha

☐ Endress+Hauser Czech s.r.o. Tel. (02) 66 78 42 31, Fax (026) 66 78 41 79

Denmark - Søborg

□ Endress+Hauser A/S Tel. (70) 13 11 32, Fax (70) 13 21 33

Estonia - Tartu

Elvi-Aqua Tel. (7) 30 27 32, Fax (7) 30 27 31

☐ Metso Endress+Hauser Oy Tel. (204) 8 31 60, Fax (204) 8 31 61

France - Huningue

☐ Endress+Hauser S.A. Tel. (389) 69 67 68, Fax (389) 69 48 02

Germany - Weil am Rhein

☐ Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG Tel. (07621) 9 75 01, Fax (07621) 97 55 55

I & G Building Services Automation S.A. Tel. (01) 9 24 15 00, Fax (01) 9 22 17 14

Hungary - Budapest

□ Endress+Hauser Magyarország Tel. (01) 4 12 04 21, Fax (01) 4 12 04 24

Iceland - Reykjavik

Sindra-Stál hf Tel. 5 75 00 00, Fax 5 75 00 10

Ireland - Clane / County Kildare

☐ Flomeaco Endress+Hauser Ltd.
Tel. (045) 86 86 15, Fax (045) 86 81 82

Italy - Cernusco s/N, Milano

☐ Éndress+Hauser S.p.A. Tel. (02) 92 19 21, Fax (02) 92 19 23 62

Latvia – Riga

Flekoms I td Tel. (07) 33 64 44, Fax (07) 33 64 48

Lithuania - Kaunas

UAB Agava Ltd. Tel. (03) 7 20 24 10, Fax (03) 7 20 74 14

Netherlands - Naarden

Tel. (035) 6 95 86 11, Fax (035) 6 95 88 25

Norway – Lierskogen

☐ Endress+Hauser A/S Tel. 32 85 98 50, Fax 32 85 98 51

☐ Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. Tel. (071) 7 80 37 00, Fax (071) 7 80 37 60

Portugal - Cacem

□ Endress+Hauser Lda. Tel. (21) 4 26 72 90, Fax (21) 4 26 72 99

Romania - Bucharest

Romconsena S.R.L. Tel. (01) 4 10 16 34, Fax (01) 4 11 25 01

Russia - Moscow

☐ Endress+Hauser GmbH+Co Tel. (095) 1 58 75 64, Fax (095) 7 84 63 91

Slovak Republic - Bratislava

Transcom Technik s.r.o. Tel. (2) 44 88 86 90, Fax (2) 44 88 71 12

Slovenia – Ljubljana

☐ Endress+Hauser (Slovenija) D.O.O. Tel. (01) 5 19 22 17, Fax (01) 5 19 22 98

Spain - Sant Just Desvern

□ Endress+Hauser S.A. Tel. (93) 4 80 33 66, Fax (93) 4 73 38 39

Sweden - Sollentuna

☐ Endress+Hauser AB
Tel. (08) 55 51 16 00, Fax (08) 55 51 16 55

Switzerland - Reinach/BL 1

☐ Endress+Hauser Metso AG Tel. (061) 7 15 75 75, Fax (061) 7 11 16 50

Turkey - Levent/Istanbul

Intek Éndüstriyel Ölcü ve Kontrol Sistemleri Tel. (0212) 2 75 13 55, Fax (0212) 2 66 27 75

Photonika GmbH Tel. (44) 2 68 81 02, Fax (44) 2 69 07 05

Great Britain - Manchester

□ Endress+Hauser Ltd. Tel. (0161) 2 86 50 00, Fax (0161) 9 98 18 41

Yuqoslavia Republic – Beograd

Meris d.o.o Tel. (11) 4 44 29 66, Fax (11) 3 08 57 78

Africa

Algeria - Annaba

Symes Systemes et Mesures Tel. (38) 88 30 03, Fax (38) 88 30 02

Egypt - Heliopolis/Cairo

Anasia Egypt For Trading (S.A.E.) Tel. (02) 2 68 41 59, Fax (02) 2 68 41 69

Morocco - Casablanca

Tel. (02) 22 24 13 38, Fax (02) 2 40 26 57

Rep. South Africa - Sandtor

☐ Endress+Hauser (Pty.) Ltd. Tel. (011) 2 62 80 00, Fax (011) 2 62 80 62

Tunisia - Tunis

CMR Controle, Maintenance et Regulation Tel. (01) 79 30 77, Fax (01) 78 85 95

America

Argentina - Buenos Aires

☐ Endress+Hauser Argentina S.A Tel. (11) 45 22 79 70, Fax (11) 45 22 79 09

Brazil – Sao Paulo

Samson Endress+Hauser Ltda Tel. (011) 50 31 34 55, Fax (011) 50 31 30 67

Canada - Burlington, Ontario

☐ Endress+Hauser (Canada) Ltd.
Tel. (905) 6 81 92 92, Fax (905) 6 81 94 44

Chile - Santiago de Chile

☐ Endress+Hauser (Chile) Ltd.
Tel. (02) 3 21 30 09, Fax (02) 3 21 30 25

Colombia - Bogota D.C. Colsein Ltda

Tel. (01) 2 36 76 59, Fax (01) 6 10 78 68 Costa Rica - San Jose

Euro-Tec (Costa Rica) S.A Tel. 2 20 28 08, Fax 2 96 15 42

Ecuador - Quito

Insetec Cia. I tda Tel. (02) 2 26 91 48, Fax (02) 2 46 18 33

El Salvador – San Salvador

Automatizacion y Control Industrial de El Salvador, S.A. de C.V. Tel. 2 84 31 51, Fax 2 74 92 48

Guatemala – Ciudad de Guatemala

Automatizacion y Control Industrial, S.A Tel. (03) 34 59 85, Fax (03) 32 74 31

Honduras - San Pedro Sula, Cortes

Automatizacion y Control Industrial de Honduras, S.A. de C.V. Tel. 5 57 91 36. Fax 5 57 91 39

Mexico - México, D.F

☐ Endress+Hauser (México), S.A. de C.V. Tel. (5) 5 55 68 24 07, Fax (5) 5 55 68 74 59

Nicaragua - Managua

Automatización y Control Industrial de Nicaragua, S.A. Tel. 2 22 61 90, Fax 2 28 70 24

Peru – Lima

Process Control S.A. Tel. (2) 61 05 15, Fax (2) 61 29 78

USA - Greenwood, Indiana

□ Endress+Hauser Inc. Tel. (317) 5 35 71 38, Fax (317) 5 35 84 98

USA - Norcross, Atlanta ■ Endress+Hauser Systems & Gauging Inc. Tel. (770) 4 47 92 02, Fax (770) 4 47 57 67

Venezuela – Caracas

Controval C A Tel. (212) 9 44 09 66, Fax (212) 9 44 45 54

Asia

Azerbaijan – Baku

Modcon System Tel. (12) 92 98 59, Fax (12) 92 98 59

Brunei - Negara Brunei Darussalam

American International Industries (B) Sdn.

Tel. (3) 22 37 37, Fax (3) 22 54 58

Cambodia - Khan Daun Penh, Phom Penh

Comin Khmere Co. Ltd. Tel. (23) 42 60 56, Fax (23) 42 66 22

China - Shanghai

☐ Endress+Hauser (Shanghai) Instrumentation Co. Ltd. Tel. (021) 54 90 23 00, Fax (021) 54 90 23 03

China - Beijing

□ Endress+Hauser (Beijing) Instrumentation Co. Ltd. Tel. (010) 65 88 24 68, Fax (010) 65 88 17 25

Hong Kong – Tsimshatsui / Kowloon ☐ Endress+Hauser (H.K.) Ltd. Tel. 8 52 25 28 31 20, Fax 8 52 28 65 41 71

India – Mumbai

☐ Endress+Hauser (India) Pvt. Ltd. Tel. (022) 6 93 83 36, Fax (022) 6 93 83 30

Indonesia - Jakarta

PT Grama Bazita Tel. (21) 7 95 50 83, Fax (21) 7 97 50 89

Iran - Tehran

Patsa Industry Tel. (021) 8 72 68 69, Fax (021) 8 71 96 66

Israel – Netanya Instrumetrics Industrial Control Ltd. Tel. (09) 8 35 70 90, Fax (09) 8 35 06 19

Japan – Tokyo

 Sakura Endress Co. Ltd. Tel. (0422) 54 06 11, Fax (0422) 55 02 75

Jordan – Amman

A.P. Parpas Engineering S.A. Tel. (06) 5 53 92 83, Fax (06) 5 53 92 05

Kazakhstan - Almaty

Tel. (72) 30 00 28, Fax (72) 50 71 30

Saudi Arabia – Jeddah

Anasia Industrial Agencies Tel. (02) 6 53 36 61, Fax (02) 6 53 35 04

Kuwait – Safat

United Technical Services Est. For General Tel. 2 41 12 63, Fax 2 41 15 93

Lebanon – Jbeil Main Entry

Network Engineering Tel. (3) 94 40 80, Fax (9) 54 80 38

Malaysia – Shah Alam, Selangor Darul

Ehsan □ Endress+Hauser (M) Sdn. Bhd.

Tel. (03) 78 46 48 48, Fax (03) 78 46 88 00

Speedy Automation Tel. (021) 7 72 29 53, Fax (021) 7 73 68 84

Philippines – Pasig City, Metro Manila ☐ Endress+Hauser (Phillipines) Inc.

Tel. (2) 6 38 18 71, Fax (2) 6 38 80 42

Singapore - Singapore
☐ Endress+Hauser (S.E.A.) Pte. Ltd.
Tel. (65) 66 82 22, Fax (65) 66 68 48

Korea, South - Seoul

☐ Endress+Hauser (Korea) Co. Ltd. Tel. (02) 6 58 72 00, Fax (02) 6 59 28 38

Sultanate of Oman – Ruwi Mustafa & Sultan Sience & Industry Co. L.L.C. Tel. 63 60 00, Fax 60 70 66

Taiwan - Taipei Kingjarl Corporation

Tel. (02) 27 18 39 38. Fax (02) 27 13 41 90 Thailand – Bangkok 10210

□ Endress+Hauser (Thailand) Ltd. Tel. (2) 9 96 78 11-20, Fax (2) 9 96 78 10

United Arab Emirates - Dubai Descon Trading L.L.C

Tel. (04) 2 65 36 51, Fax (04) 2 65 32 64

Uzbekistan - Tashkent Im Mexatronika-Tes
Tel. (71) 1 91 77 07, Fax (71) 1 91 76 94

Vietnam – Ho Chi Minh City

Tan Viet Bao Co. Ltd. Tel. (08) 8 33 52 25, Fax (08) 8 33 52 27

Australia + New Zealand

Australia - Sydney, N.S.W.

 Endress+Hauser (Australia) Pty. Ltd. Tel. (02) 88 77 70 00, Fax (02) 88 77 70 99

New Zealand - Auckland EMC Industrial Group Ltd. Tel. (09) 4 15 51 10, Fax (09) 4 15 51 15

All other countries □ Fndress+Hauser GmbH+Co. KG Instruments International Weil am Rhein, Germany Tel. (07621) 9 75 02, Fax (07621) 97 53 45

http://www.endress.com

