


Surge arrester

HAW 569Z

- (de) Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche.
- (en) Safety instructions for electrical apparatus certified for use in explosion-hazardous areas.
- (fr) Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosives.
- (es) Si no entiende este manual, puede pedir un ejemplar en su idioma.
- (it) Se il presente manuale non risulta comprensibile potete ordinarcene una copia tradotta nella Vostra lingua.
- (nl) Wanneer u deze handleiding niet kunt lezen, kunt u een in uw landstaal vertaalde handleiding bij ons bestellen.



Nesselwang, 10.10.2003

Benannte Stelle / Kennnummer:
Notified body identification number:
Organisme notifié / Numéro d'identification:

TÜV Nord Cert. / 0032

EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity
Déclaration CE de Conformité

Endress + Hauser Weier GmbH + Co. KG, Obere Wank 1, 87484 Nesselwang
erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
deckt in sole responsibility that the product
deckt sous sa seule responsabilité que le produit

mit den Vorschriften folgender europäischer Richtlinien übereinstimmt:
conforms with the regulations of the following European Directives:
est conforme aux prescriptions des :

89/336/EWG

94/9/EG

Angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:
Applied harmonized standards or normative documents:
Normes harmonisées ou documents normatifs appliquées

EG-Baumusterprüfungsberecheinung Nummer:

EC Type-Examination Certificate Number:

Numéro du certificat d'essai de type:

PTB 03 ATEX 2194

EN 61326 (1997)

EN 61326/A1 (1998)

EN 61326/A2 (2001)

EN 50014 (1997)

EN 50020 (2002)

Überspannungsschutz
surge arrester
parafoudre

HAW 569Z

9-07/03

- (fi) Jos et ymmärrä täitä käsikirjaa, voit tilata meiltä käänökseen omalla kansallisella kielelläsi.
- (sv) Om du inte förstår denna manual, kan en översatt kopia på ditt eget språk beställas från oss.
- (da) Hvis du ikke forstår denne manual, kan en oversat kopi af den på dit eget sprog bestilles fra os.
- (pt) Se não compreender este manual, pode encorendar-nos directamente uma cópia.
- (el) Αν δεν μπορείτε να κατανοήσετε το περιεχόμενο του εγχειρίδιου αυτού, μπορείτε να παραγγέλετε από την εταιρεία μας ένα αντίτυπο μεταφρασμένο στη γλώσσα σας.

(de) Kennzeichnung nach Richtlinie 94/9/EG: CE 2 (1) G


- Gerätekategorie II
- Gerätekategorie 2
- zugehöriges Betriebsmittel mit externen Stromkreisen zum Anschluss an Geräte der Kategorie 1
- Für explosionsfähige Gemische aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln

Kennzeichnung der Zündschutzart: EEx ia IIC T6

- Explosionsgeschütztes elektrisches Betriebsmittel nach Europanorm
- Zündschutzart
- Betriebsmittelgruppe
- Temperaturklasse

Einsatzbereiche:

Gerätekategorie	Explosionsfähige Gas-Luft-Gemische (G)
Kategorie 1	Zone 0, 1 oder 2
Kategorie 2	Zone 1 oder 2
Kategorie 3	Zone 2



Sicherheitshinweise HAW 569Z

- 1.) Installieren Sie gemäß Herstellerangaben und den für Sie jeweiligen gültigen nationalen Normen und Regeln für Blitzschutz.
- 2.) Leitungen/Kabel sind mit Metallmantel, Schirmung oder in Metallrohr zu verlegen.
- 3.) Alle metallischen Teile im explosionsgefährdeten Bereich sind mit der Potenzialausgleichsleitung zu verbinden.
- 4.) Die Verbindung zwischen Überspannungsschutz und der örtlichen Masse muss einen Mindestquerschnitt von 4 mm² aufweisen.
- 5.) Alle Masseverbindungen müssen gesichert sein.
- 6.) Im Stromkreis dürfen nur Komponenten verwendet werden, die für die Zündschutzart EEx ia bestimmt sind.
- 7.) Das Schutzgerät kann in PROFIBUS-PA-Systemen entsprechend dem FISCO-Modell eingesetzt werden, wenn die Werte $U_0=15$ V und $I_0=128$ mA eingehalten werden.

Sicherheitshinweise für den Einsatz als Überspannungsschutz in Zone 0 (IEC 60079-14)
(Diese Angaben sind nur zu beachten, wenn der Stromkreis in die Zone 0 (Kategorie 1) geführt wird)

- 8.) Zwischen jeder Ader, die nicht auf Erde liegt, muss ein Überspannungsschutz eingebaut sein.
- 9.) Der Stromkreis darf in Zone 0 eingeführt werden.
- 10.) Die Erdung muss außerhalb der Zone 0 durchgeführt werden, jedoch so nahe wie möglich am Zone 0 Betriebsmittel.
- 11.) Die Leitung zwischen Überspannungsschutz und Zone 0 muss so errichtet werden, dass sie gegen Blitzbeeinflussung geschützt ist.

HAW 569Z	II2(1) G EEx ia IIC T6 (FISCO-Modell)
Eigensicherer Stromkreis (Klemmen X1.1 bzw. X1.2 und W1 bzw. W2)	Ui ≤ 30 V Ii ≤ 500 mA Ci vernachlässigbar klein Li vernachlässigbar klein
Temperaturbereich	Zone 1 und 2 Ta = -40 °C bis +80 °C/-40 °C bis +70 °C/-40 °C bis +55 °C

Wilfried Meissner
Geschäftsführer
Managing director
Le Directeur

en Designation according to Directive 94/9/EG: CE II 2 (1) G


- Equipment Group II
- Equipment Category 2
- Associated apparatus with external circuits for connection to equipment of Category 1
- For explosive mixtures of air and combustible gases, vapours or mists

Designation of explosion protection: EEx ia IIC T6

- Electrical apparatus with explosion protection to European standard
- Type of protection
- Apparatus group
- Temperature class

Areas of application:

Equipment Category:	Explosive gas-air-mixtures (G)	Explosive dust-air-mixtures (D)
Category 1	Zone 0, 1 or 2	Zone 20, 21 or 22
Category 2	Zone 1 or 2	Zone 21 or 22
Category 3	Zone 2	Zone 22



Safety notes HAW 569Z

- 1.) Install the unit to the manufacturers' instructions and in accordance with the valid norms and regulations for surge arresters.
- 2.) Conductors/cables must be used with cable screening, metal clad or conduit.
- 3.) In the explosive hazardous area all metal parts must be interconnected to the potential matching line.
- 4.) The interconnection between surge arrester and the grounding must have a minimum size of 4 mm².
- 5.) All ground connections must be secured against loosening.
- 6.) In the circuit only components may be used that are approved for intrinsically safe apparatus EEx ia.
- 7.) The protective device can be used in PROFIBUS-PA systems in accordance with the FISCO-Model, if the values of U_o=15 V and I_o=128 mA are observed.

Safety instructions for the installation of surge arrester only for protection of electrical apparatus into Zone 0 (IEC 60079-14)
(Following hints apply only, if the circuit reach into Zone 0 (Category 1)).

- 8.) Between every core, which is not connected to grounding, is to be installed a surge arrester.
- 9.) The protected conductors can be fed into Zone 0.
- 10.) Grounding must be as close as possible to the electrical apparatus reaching into Zone 0, however not inside Zone 0.
- 11.) The conductors between surge protection and Zone 0 must be constructed to avoid impacts of lightning.

HAW 569Z	II2(1) G EEx ia IIC T6 (FISCO-Model)
Intrinsically safe circuit (terminals X1.1 resp. X1.2 and W1 resp. W2)	Ui ≤ 30 V Ii ≤ 500 mA Ci = negligibly small Li = negligibly small
Temperature range	Zone 1 and 2 Ta = -40 °C to +80 °C/-40 °C to +70 °C/-40 °C to +55 °C

fr Marquage selon directive 94/9/EG: CE II 2 (1) G


- Groupe d'appareils II
- Catégorie d'appareils 2
- Matériel électrique avec circuits externes pour le raccordement à des appareils de la catégorie 1
- Pour mélanges explosifs d'air et de gaz, vapeurs et brouillards inflammables

Marque du mode de protection: EEx ia IIC T6

- Matériel électrique protégé contre les explosions selon norme européenne
- Mode de protection
- Groupe d'appareils
- Classe de température

Domaines d'application:

Catégorie d'appareils:	Mélanges explosifs Gaz-Air (G)	Mélanges explosifs Poussières-Air (D)
Catégorie 1	Zone 0, 1 ou 2	Zone 20, 21 ou 22
Catégorie 2	Zone 1 ou 2	Zone 21 ou 22
Catégorie 3	Zone 2	Zone 22



Conseils de sécurité HAW 569Z

- 1.) Installer d'après les instructions du fabricant et les normes et règles en vigueur pour les parafoudres.
- 2.) Les câbles doivent être posés avec gaine métallique, blindage ou dans un tube métallique.
- 3.) Toutes les pièces métalliques en zone explosive sont à relier à la ligne d'équipotentialité.
- 4.) La liaison entre le parafoudre et la masse locale doit voir une section minimale de 4 mm².
- 5.) Toutes les liaisons à la masse doivent être sécurisées.
- 6.) Dans le circuit de courant ne doivent être utilisés que des composants appropriés pour le mode de protection EEx ia.
- 7.) Le parafoudre peut être utilisé dans des systèmes PROFIBUS-PA conformément au modèle FISCO dans la mesure où les valeurs U_o=15 V et I_o=128 mA sont respectées.

Conseils de sécurité pour l'utilisation comme parafoudre en zone 0 (IEC 60079-14)

- (Ces indications sont seulement à prendre en compte lorsque le circuit de courant est mené en zone 0 (catégorie1)).
- 8.) Il faut monter un parafoudre entre chaque fil non mis à la terre.
 - 9.) Le circuit de courant peut être mené en zone 0.
 - 10.) La mise à la terre doit être réalisée en dehors de la zone 0, néanmoins le plus près possible du matériel électrique situé en zone 0.
 - 11.) Le câble entre parafoudre et zone 0 doit être posé de manière à être protégé contre les éclairs.

HAW 569Z	II2(1) G EEx ia IIC T6 (modèle FISCO)
Circuit à sécurité intrinsèque bornes X1.1 ou X1.2 et W1 ou W2)	Ui ≤ 30 V Ii ≤ 500 mA Ci négligeable Li négligeable
Gamme de température	Zone 1 et 2 Ta = -40 °C à +80 °C/-40 °C à +70 °C/-40 °C à +55 °C