



Level



Pressure



Flow



Temperature



Liquid Analysis



Registration



Systems Components




Services



Solutions

## Operating Instructions

# Cerabar T PMP135



**de** - Drucktransducer für hygienische Prozesse

**en** - Pressure Transducer for hygienic applications

**fr** - Transducteur de pression pour process hygiéniques

**es** - Transductor de presión para procesos higiénicos

**it** - Trasduttore di pressione per applicazioni igieniche

**nl** - Druk-transducer voor hygiënische processen

<b>de - Inhalt</b>		<b>en - Contents</b>		<b>fr - Sommaire</b>	
Sicherheitshinweise	4	Notes on Safety	4	Conseils de sécurité	4
Geräte-Identifikation	6	Device Identification	6	Dénomination de l'appareil	6
Montage	8	Mounting	8	Montage	8
Elektrischer Anschluss		Electrical Connection,		Raccordement électrique,	
Analogausgang mit Stecker	10	Analogue Output with Plug	10	sortie analogique avec connecteur	10
Elektrischer Anschluss		Electrical Connection,		Raccordement électrique,	
Analogausgang mit Kabel	11	Analogue Output with Cable	11	sortie analogique avec câble	11
Elektrischer Anschluss		Electrical Connection,		Raccordement électrique,	
Schaltausgang	12	Switch Output	12	sortie transistor PNP	12
Einsatzbedingungen	14	Operating Conditions	14	Conditions d'utilisation	14
Ergänzende Dokumentation	15	Supplementary Documentations	15	Documentation complémentaire	15

<b>es - Indice</b>		<b>it - Indice</b>		<b>nl - Inhoud</b>	
Notas de seguridad	4	Note sulla sicurezza	4	Veiligheidsinstructies	4
Identificación del equipo	6	Identificazione dello strumento	6	Instrument-identificatie	6
Montaje	8	Montaggio	8	Montage	8
Conexión eléctrica, salida analógica con conector	10	Connessione elettrica, uscita analogica con connettore	10	Elektrische aansluiting, analoge uitgang met steker	10
Conexión eléctrica, salida analógica con cable	11	Connessione elettrica, uscita analogica con cavo	11	Elektrische aansluiting, analoge uitgang met kabel	11
Conexión eléctrica, salida conmutación	12	Connessione elettrica, uscita commutatore	12	Elektrische aansluiting, schakeluitgang	12
Condiciones de operación	14	Condizioni operative	14	Omgevingscondities	14
Documentazione adicional	15	Documentazione supplementare	15	Aanvullende documentatie	15

## **de - Sicherheitshinweise**

Der Cerabar T dient der Absolut- und Relativdruckmessung in Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten. Bei unsachgemäßem Einsatz können Gefahren von ihm ausgehen.

Das Gerät darf nur von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal unter strenger Beachtung dieser Betriebsanleitung und der Technischen Information TI00415P, der einschlägigen Normen, gesetzlichen Vorschriften und Zertifikate eingebaut, angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden.

**Hinweis** für PMP135 mit Schaltausgang:

Um Funkstörungen zu vermeiden, induktive Lasten nur mit direkter Schutzschaltung betreiben.

## **en - Notes on Safety**

The Cerabar T is designed for measuring absolute and gauge pressure of gases, vapours and liquids. If used incorrectly it is possible that application related dangers may arise.

The Cerabar T may be installed, commissioned, operated and maintained by qualified and authorised personnel only, under strict observance of these operating instructions and Technical Information TI00415P, any relevant standards, legal requirements, and, where appropriate, the certificate.

**Note** for PMP135 with switch output:

To prevent RF interference, always operate inductive loads with direct protective circuit.

## **fr - Conseils de sécurité**

Le Cerabar T est destiné à la mesure de pression absolue et relative dans les gaz, vapeurs et liquides. Il peut être source de danger en cas d'utilisation non conforme aux prescriptions.

L'appareil ne doit être installé, raccordé, mis en service et maintenu que par un personnel qualifié et autorisé, qui tiendra compte des indications contenues dans la présente mise en service et de l' Information Technique TI00415P, des normes en vigueur et des certificats disponibles (selon l'application).

**Remarque** pour PMP135 avec sortie transistor PNP:

Pour éviter les parasites, n'utiliser les charges inductives qu'avec une mise à la masse directe.

## **es - Notas sobre seguridad**

Cerabar T está diseñado para medir presión absoluta y relativa en gases, vapores y líquidos. Su empleo inapropiado puede resultar peligroso.

El equipo deberá ser montado, conectado, instalado y mantenido única y exclusivamente por personal cualificado y autorizado, bajo rigurosa observación de las presentes instrucciones de servicio y de la Información Técnica TI00415P, de las normativas y legislaciones vigentes, así como de los certificados (dependiendo de la aplicación).

**Nota** para PMP135 con salida conmutación:

Para evitar interferencias RF, en caso de cargas inductivas, utilizar siempre circuitos de protección directos.

## **it - Note sulla sicurezza**

Il Cerabar T è stato progettato per la misura della pressione assoluta e relativa di gas, vapori e liquidi.

Un'installazione non corretta può determinare pericolo per le persone e le cose.

Lo strumento deve essere montato collegato e messo in servizio solamente da personale qualificato ed autorizzato, nel totale rispetto delle indicazioni operative qui riportate, delle prescrizioni presenti nelle informazioni tecniche TI00415P ed in accordo a tutte le norme e legislazioni vigenti e le certificazioni utilizzate.

**Nota** per il PMP135 con uscita commutatore:

Per prevenire le interferenze RF occorre inserire un soppressore di sovrattensioni sui carichi induttivi.

## **nl - Veiligheidsinstructies**

De Cerabar T is ontworpen voor het meten absoluut en overdruk van gassen, dampen en vloeistoffen. Bij niet correct gebruik kunnen gevaarlijke situaties onstaan.

Het instrument mag uitsluitend door gekwalificeerd en geautoriseerd vakpersoneel geïnstalleerd, aangesloten en inbedrijf genomen worden met inachtneming van dit inbedrijfstellingsvoorschrift, het bijbehorende Technisch Informatie blad TI00415P en de betreffende normen, de wettelijke voorschriften en eventuele certificaten in acht.

**Opm.** voor PMP135 met schakeluitgang:

Om RF introoïng te vermijden bij inductieve belasting altijd met een vonkenblus-circuit werken.

de - Geräte-Identifikation


en - Device identification

fr - Dénomination de l'appareil


es - Identificación del equipo

it - Identificazione dello strumento


nl - Instrument-identificatie




M Membran  
Membrane  
 $\varnothing$  17.2 mm




F = Clamp  $\frac{1}{2}''$  ...  $3\frac{1}{4}''$ ,  
DN 10...20, AISI 316L



G = Clamp 1", DN 1 $\frac{1}{2}$ ",  
DN 25...40, AISI 316L




H = Clamp 2", DN 50  
AISI 316L




M = G 1A, Version ①  
AISI 316L

N = G 1A, Version ②  
AISI 316L



S = SMS 1 $\frac{1}{2}''$   
AISI 316L



0 = 4...20 mA  
D = 4...20 mA, ATEX II 1/2G Ex ib IIIC T6  
1 = 4...20 mA, ATEX II 2G Ex ib IIIC T6  
5 = 4...20 mA, ATEX II 3G EEx nA II T6  
2 = SP ON.../SP OFF...  
3 = SP ON.../SP OFF..., ATEX II 3G EEx nA II T6

1 = ohne/without/sans/sin/senza/zonder  
C, 2 = Protokoll/Protocol/Protocole  
...  
R4T = 0...500 psia

## **de - Montage**

- Die Funktion des Drucktransducers PMP135 ist unabhängig von der Einbaulage.
- Zum Schutz des Gewindes und der Druckmembran darf die Schutzkappe am Gewindestutzen erst kurz vor dem Einbau entfernt werden.
- Der Drucktransducer ist nach den gleichen Richtlinien wie ein Manometer zu montieren. Wir empfehlen die Verwendung von Absperrhähnen und Wassersackrohren.
- Beim Einbau ist darauf zu achten, dass kein Tropfwasser in das Gehäuse eindringen kann.
- Bei Anwendungen in explosionsfähiger Atmosphäre der Zone 2 (Zündschutzart Ex nA), Gehäuse vor Schlagewirkung schützen.

## **en - Mounting**

- The function of the PMP135 transducer is independent of mounting orientation.
- To protect the thread and pressure diaphragm from damage, the protective cover on the threaded nozzle should be removed just before installation only.
- The pressure transducer is to be mounted like a manometer. The guidelines are identical. Isolating valves and water pocket pipes should be used.
- When installing, ensure that no water enters the housing.
- In the event of applications in a Zone 2 explosive atmosphere (Ex nA explosion protection) protect the housing from impact.

## **fr - Montage**

- Le fonctionnement du transducteur de pression PMP135 est indépendant de son implantation.
- Afin de protéger le filetage et la membrane, ne retirer le capot de protection, placé sur le raccord fileté, qu'au moment du montage.
- Le transducteur de pression doit être monté conformément aux directives concernant les manomètres. Nous recommandons l'utilisation de robinets d'isolement et de siphons.
- Lors du montage, veiller à ce qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau dans le boîtier.
- Les applications en atmosphère explosive de zone 2 (mode de protection antidiéflagrant Ex nA), protéger le boîtier contre les chocs.

## **es - Montaje**

- El funcionamiento del transmisor de presión PMP135 es independiente de la orientación de montaje.
- No retirar la protección del casquillo roscado hasta el momento previo a su instalación para evitar dañar la rosca o el diafragma de presión.
- El transmisor de presión se deberá montar como un manómetro. El procedimiento es el mismo. Utilizar válvulas de corte y sifón.
- Durante la instalación asegurar que no entre agua en la caja.
- En las aplicaciones en atmósferas con riesgo de explosión de la zona 2 (tipo de protección contra ignición Ex nA) se debe proteger la carcasa contra el efecto de los impactos.

## **it - Montaggio**

- Il funzionamento del trasduttore PMP135 non dipende dalla posizione di montaggio.
- Per proteggere la filettatura e la membrana di pressione da eventuali danneggiamenti, eliminare il coperchio di protezione dell'ugello filettato solo immediatamente prima dell'installazione.
- Il trasduttore di pressione deve essere montato come un manometro. Utilizzare solo valvole di arresto e tubi separatori d'acqua.
- Durante l'installazione, assicurarsi che non entri acqua nella custodia.
- Per l'utilizzo in ambienti a rischio di esplosione della zona 2 (Protezione antideflagrante Ex nA), proteggere le custodie contro gli urti.

## **nl - Montage**

- Het functioneren van de PMP135 is onafhankelijk van de montagepositie.
- Ter bescherming van de buitendraad en het membraan moet de beschermhuls pas vlak voor de montage verwijderd worden.
- De Druk-transducer moet identiek als een manometer gemonteerd worden. De richtlijnen t.a.v. gebruik van afsluitkranen, afstandsstukken en watersloten moeten worden aangehouden.
- Bij installatie ervoor zorgen dat er geen water in de behuizing kan komen, ook niet via de connector/wartel.
- Bescherm de behuizing tegen schokken bij toepassingen in explosiegevaarlijke atmosferen zone 2 (ontstekingsklasse Ex nA).

de - Elektrischer Anschluss

Analogausgang

en - Electrical connection

Analogue output

fr - Raccordement électrique

Sortie analogique

es - Conexión eléctrica


Salida analógica

it - Collegamento elettrico


Uscita analogica

nl - Elektrische aansluiting


Analoge uitgang





### M 16x1.5 / $\frac{1}{2}$ NPT




–  $U = 12 \dots 30 \text{ V DC}$   
– Ex:  $U \leq 26 \text{ V}, I \leq 100 \text{ mA}, P \leq 0.8 \text{ W}$



## M 12x1



## Kabel / Cable / Câble / Cable / Cavo / Kable



- de Referenzluft- Zuführung  
Nicht verschließen!  
Vor Wasser schützen!
- en Reference air tube  
Do not close! Protect from water!
- fr Mise à l'atmosphère  
Ne pas boucher! Protéger de l'eau!
- es Tubo de compensación de  
presión atmosférica  
No tapar! Proteger del agua!
- it Ingresso aria di riferimento  
Non chiudere! Proteggere dall'acqua!
- nl Drukvereffening  
Niet laten vervuilen en beschermen  
tegen vocht!

- + = rot/red/rouge/rojo/rosso/rood  
- = weiß/white/blanc/blanco/bianco/wit  
PE = grün/green/vert/verde/verde/groen

de - Elektrischer Anschluß  
Schaltausgang

en - Electrical connection  
Switch output

fr - Raccordement électrique  
Sortie transistor PNP



es - Conexión eléctrica  
Salida comutación

it - Collegamento elettrico  
Uscita commutatore



nl - Elektrische aansluiting  
Schake uitgang

R externe Last,  $P_{\max} = 6 \text{ W}$   
external load,  $P_{\max} = 6 \text{ W}$   
charge externe,  $P_{\max} = 6 \text{ W}$   
carga exterior,  $P_{\max} = 6 \text{ W}$   
carico esterno,  $P_{\max} = 6 \text{ W}$   
external belasting,  $P_{\max} = 6 \text{ W}$

M 16x1.5 /  $\frac{1}{2}$  NPT



M 12x1





## de - Einsatzbedingungen

- Umgebungstemperatur  
Nicht-Ex: -25...+70 °C  
Ex: -25...+65 °C
- Lagerungstemperatur:  
-40...+85 °C
- Meßstofftemperatur:  
-25...+100 °C (135 °C für 1 h)
- Meßstoffdruckgrenze:  
10 mbar<sub>abs</sub> ... p<sub>max</sub>

## fr - Conditions d'utilisation

- Température ambiante  
Non Ex: -25...+70 °C  
Ex: -25...+65 °C
- Température de stockage:  
-40...+85 °C
- Limite de température du produit:  
-25...+100 °C  
(+135 °C pour 1h)
- Limite de pression du produit:  
10 mbar<sub>abs</sub> ... p<sub>max</sub>

## en - Operating conditions

- Ambient temperature range  
Non Ex: -25...+70 °C  
Ex: -25...+65 °C
- Storage temperature range:  
-40...85 °C
- Limiting temperature range:  
-25...100 °C (+135 °C for 1 h)
- Limiting pressure range:  
10 mbar<sub>abs</sub> ... p<sub>max</sub>

## es - Condiciones de operación

- Rango de temperatura ambiental  
Zona segura: -25...+70 °C  
Zona Ex: -25...+65 °C
- Rango de temperatura de almacenamiento: -40...+85 °C
- Temperatura máxima de trabajo: -25...+100 °C  
(+135 °C para 1 h)
- Presión máxima de trabajo:  
10 mbar<sub>abs</sub> ... p<sub>max</sub>

## it - Condizioni operative

- Temperatura ambiente  
Area sicura: -25...+70 °C  
Area Ex: -25...+65 °C
- Temperatura per la conservazione in magazzino:  
-40...+85 °C
- Temperatura limite del prodotto: -25...+100 °C  
(+135 °C per 1 h)
- Pressione limite del prodotto:  
10 mbar<sub>abs</sub> ... p<sub>max</sub>

## nl - Omgevingscondities

- Omgevingstemperatuur  
Veilig gebied: -25...+70 °C  
Ex gebied: -25...+65 °C
- Opslagtemperatuur:  
-40...+85 °C
- Producttemp. :  
-25...+100 °C  
(+135 °C per 1 h)
- max. procesdruk:  
10 mbar<sub>abs</sub> ... p<sub>max</sub>

**de Ergänzende Dokumentation**  
Technische Information TI00415P  
für Cerabar T

**es Documentación adicional**  
Informatión Técnica TI00415P  
para Cerabar T

**en Supplementary documentation**  
Technical Information TI00415P  
for Cerabar T

**it Documentazione supplementare**  
Informazioni Tecniche TI00415P  
dell' Cerabar T,

**fr Documentation complémentaire**  
Informations Technique TI00415P  
pour Cerabar T

**nl Aanvullende documentatie**  
Technische Informatie TI00415P  
voor Cerabar T

[www.endress.com/worldwide](http://www.endress.com/worldwide)

KA00198P/00/A6/15.17 71349913/CCS/FM9

