


Kratke upute za rad **Solicap S FTI77**

Prekidač razine točke kapacitivnosti



1 Povezani dokumenti



A0023555

2 Informacije o dokumentu

2.1 Konvencije dokumenata

2.1.1 Sigurnosni simboli

⚠ OPASNOST

Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako je ne izbjegnete dovest će do smrti ili teških tjelesnih ozljeda.

⚠️ UPOZORENJE

Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako ne izbjegnete takvu situaciju, ona može prouzročiti teške ili smrtonosne ozljede.

⚠️ OPREZ

Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako tu situaciju ne izbjegnete, ona može dovesti do lakših ili srednje teških ozljeda.

NAPOMENA

Ovaj simbol sadrži informacije o postupcima i drugim činjenicama koje ne rezultiraju tjelesnim ozljedama.

2.1.2 Električni simboli

⊕ Zaštitno uzemljenje (PE)

Stezaljke s uzemljenjem koje moraju biti spojene na uzemljenje prije uspostavljanja bilo kakvih drugih priključaka.

Stezaljke s uzemljenjem nalaze se na unutarnjoj i vanjskoj strani uređaja:

- Unutarnje stezaljke s uzemljenjem: zaštitno uzemljenje priključeno je na električnu mrežu.
- Vanjski stezaljke s uzemljenjem: uređaj je priključen na sustav uzemljenja postrojenja.

2.1.3 Simboli alata



Plosnati odvijač



Inbus ključ



Viličasti ključ

2.1.4 Simboli za određene vrste informacija i grafika

 Dozvoljeno

Označava postupke, procese ili radnje koje su dozvoljene

 Željeni

Označava postupke, procese ili radnje koje su preporučene

 Zabranjeno

Označava postupke, procese ili radnje koje su zabranjene

 Savjet

Označava dodatne informacije



Referenca na dokumentaciju



Referenca na stranicu

1., 2., 3.

Koraci radova



Vizualna provjera

1, 2, 3, ...

Broj pozicije

A, B, C, ...

Prikazi

2.2 Dokumentacija

2.2.1 Tehničke informacije

Postupci EMC testa

TI00241F

Nivotester FTL325N

TI00353F

Nivotester FTL375N

TI00361F

2.3 Certifikati

ATEX sigurnosne upute

Solicap S FTI77

- II 1 D Ex tD A20 IP65 T 90 °C
- II 1/2 D Ex tD A20/A21 IP65 T 100 °C

Funkcionalna sigurnost (SIL2/SIL3)

Solicap S FT77

SD00278F

Kontrolni crteži (CSA i FM)

- Solicap S FTI77

FM

ZD00243F

- Solicap S FTI77

CSA IS

ZD00225F

CRN registracija

CRN OF1988.75

Ostalo

AD2000: navlaženi materijal (316L) odgovara AD2000 – W0/W2

2.4 Patenti

Ovaj je proizvod zaštićen barem jednim od patenata:

- DE 103 22 279
- WO 2004 102 133
- US 2005 003 9528
- DE 203 13 695
- WO 2005 025 015

Daljnji patenti su u razvoju.

3 Osnovne sigurnosne napomene

3.1 Zahtjevi za osoblje

Osoblje mora ispunjavati sljedeće uvjete za obavljanje potrebnih zadataka:

- Ospozobljen, kvalificirani su za obavljanje određenih funkcija i zadataka.
- Ovalašteni su od strane vlasnika postrojenja ili operatera da obavljaju određene zadatke.
- Upoznati su sa saveznim ili nacionalnim propisima.
- Pročitali su i razumjeli upute u priručniku i dodatnoj dokumentaciji.
- Slijede upute i ispunjavaju uvjete.

3.2 Sigurnost na radnom mjestu

Kod radova na uređaju i s uređajem:

- Nosite potrebnu zaštitnu opremu u skladu sa saveznim ili nacionalnim propisima.

3.3 Sigurnost na radu

Tijekom izvođenja radova na konfiguraciji, ispitivanju i održavanju uređaja moraju se poduzeti alternativne nadzorne mjere kako bi se zajamčila operativna sigurnost i sigurnost procesa.

3.3.1 Ex područje

Pri korištenju mjernog sustava u Ex područjima moraju se poštovati odgovarajući nacionalni standardi i propisi. Uz uređaj dolazi zasebna Ex dokumentacija koja je sastavni dio ove dokumentacije. Poštujte postupke ugradnje, podatke o priključenju i sigurnosne upute koje sadrži.

- Osigurajte da tehničko osoblje ima odgovarajuću obuku.
- Moraju se poštivati posebni mjerni i sigurnosni zahtjevi za mjerna mjesta.

3.4 Sigurnost proizvoda

Ovaj je mjerni uređaj dizajniran na temelju dobre inženjerske prakse za ispunjavanje najsuvremenijih sigurnosnih zahtjeva, testiran je i tvornicu je ostavio u stanju u kojem je sigurno raditi.

Proizvod ispunjava opće sigurnosne zahtjeve i zakonske zahtjeve. Usklađen je s EZ smjernicama, koje su navedene u EZ izjavi o suglasnosti specifičnoj za uređaj. Postavljanjem CE oznake Endress+Hauser potvrđuje činjenično stanje.

4 Preuzimanje robe i identificiranje proizvoda

4.1 Preuzimanje robe

Provjerite je li paket ili sadržaj oštećen. Provjerite je li isporučena roba kompletna i usporedite opseg isporuke s podacima u vašoj narudžbi.

4.2 Identificiranje proizvoda

Provjerite podatke natpisne pločice.

 Pogledajte Upute za uporabu →  2

4.3 Skladištenje i transport

Za spremanje i transport zapakirajte uređaj na način kojim ćete ga zaštiti od udaraca. Originalno pakiranje pruža najbolju zaštitu za ovo. Dopuštena temperatura spremanja je -50 do +85 °C (-58 do +185 °F).

5 Uvjeti montaže

5.1 Opće napomene i mjere opreza

NAPOMENA

Punjene silosa.

- Struja za punjenje ne smije biti usmjeren na sondu.

NAPOMENA

Kut protoka materijala.

- Pri određivanju mesta ugradnje ili duljine sonde vodite računa o očekivanim kutu protoka materijala i izlaznom lijevkusu.

NAPOMENA

Udaljenost između sondi.

- Mora se poštivati minimalna udaljenost od 500 mm (19.7 in) između sondi.


NAPOMENA

Spojnica s navojem za montažu.

- Spojnica s navojem bi trebala biti što kraća. Kondenzacija ili ostaci proizvoda mogu nastati u spojnici s dugim navojem i ometati ispravan rad sonde.

NAPOMENA**Toplinska izolacija**

- Kako biste izbjegli prekoračenje dopuštene temperature kućišta Solicap S, izolirajte vanjski zid silosa.
- Kako biste spriječili kondenzaciju i smanjili nakupljanje u području spojnica s navojem, izolirajte zid silosa.



A0044108

- a Kut nagiba*
- 1 FTI77 mač sonda*
- 2 FTI77 sonda na užetu*
- 3 Udaljenost od mjeseta utovara*
- 4 Toplinska izolacija*

5.2 Montaža senzora

Solicap S FTI77 sa mač sondom može se ugraditi u okomiti ili vodoravni položaj.

Solicap S FTI77 sa sondom od užeta može se ugraditi samo u okomitom položaju.

NAPOMENA

Postavljanje sonde u područje zavjese za utovar može prouzričiti pogrešan rad uređaja!

- Sondu postavite dalje od zavjese za utovar.

NAPOMENA

Postavljanje mal sonde u paralelni položaj može prouzričiti pogrešan rad uređaja!

- Mač sondu postavite s uskim rubnim položajem okrenutim prema gore.


NAPOMENA

Sonde ne smije dodirivati metalni zid posude!

- Uvjerite se da je sonda izolirana od zida metalnog spremnika.



- Kako biste odredili mjesto ugradnje i duljinu sonde, promatrajte očekivani kut protoka materijala ili izlaznog lijevka.
- Spojnica s navojem bi trebala biti što kraća. Kondenzacija ili ostaci proizvoda mogu nastati u spojnici s dugim navojem i ometati ispravan rad sonde.
- U slučaju visokih temperatura u silosu, izolirajte zid silosa kako biste izbjegli prekoračenje temperature kućišta sonde. Toplinska izolacija također sprječava kondenzaciju i smanjuje stvaranje nakupina u blizini utora s navojem u silosu.



A0042650

1 Primjeri montaže. Mjerna jedinica mm (in)

- 1 Za otkrivanje granica maksimalne razine
- 2 Za otkrivanje minimalne razine točke
- 3 Zaštitni poklopac štiti mač sonde od urušavanja nasipa ili mehaničkih naprezanja pri izljevu.


5.3 Montiranje mač sonde FTI77

5.3.1 Poravnavanje mač sonde u vodoravnom položaju

NAPOMENA

Postavljanje sonde u pogrešan položaj mača može izazvati pogrešan rad uređaja ili oštećenje sonde!


- Sondu postavite tako da oznaka bude okrenuta prema gore. Oznaka prikazuje položaj uskog ruba mača.



A0044259

5.3.2 Moniranje sonde u silos sa betonskim zidovima

Uzemljena čelična ploča čini protuelektrodu. Izolacija od topote sprječava kondenzaciju i stoga se nakuplja na čeličnoj ploči.



A0042678


- 1 Metalna ploča sa utičnicom s navojem
- 2 Toplinska izolacija

5.3.3 Ugradnja sonde u silos sa plastičnim zidovima

Kada je sonda ugrađena u silos s plastičnim zidovima, ploča s limom mora biti pričvršćena na vanjsku stranu silosa kao protuelektroda. Ploča može biti kvadratnog ili okruglog oblika.

Dimenziije ploče su:

- približno kvadrat 500 mm (19.7 in) sa svake strane ili okrugli Ø500 mm (19.7 in) za tanki zid s niskom dielektričnom konstantom
- približno kvadrat 700 mm (27.6 in) sa svake strane ili okrugli Ø700 mm (27.6 in) za debeli zid s visokom dielektričnom konstantom




A0042679

- 1 Električno VF polje
- 2 Metalna ploča od lima
- 3 Priklučak za uzemljenje

5.3.4 Aktivna kompenzacija nakupljanja

Kako biste sprječili izobličenja mjerena nastala uslijed nakupljanja materijala na mač sondi, upotrijebite funkciju aktivne kompenzacije nakupljanja. Čišćenje mača više nije potrebno.




A0042684

5.4 Duljina sonde i minimalna pokrivenost

Za tolerancije duljine sonde pogledajte TI01561F.

- Kako bi se zajamčio rad bez problema, važno je da razlika u kapacitetu između pokrivenih i nepokrivenih dijelova sonde bude najmanje 5 pF.
- Ako ne znate dielektričnu konstantu materijala, obratite se službi tvrtke E+H.



A0044003


L_{min} Minimalna pokrivenost

i Obratite pozornost na ovisnost između relativne dielektrične konstante ϵ_r i minimalne količine šipke sonde koju je potrebno pokriti.

Minimalna duljina štapa sonde (L_{\min}) koju je potrebno pokriti

- 25 mm (0.98 in) za električno vodljivi proizvod
- 100 mm (3.94 in) za nevodljivi proizvod $\epsilon_r > 10 \text{ nF/m}$
- 200 mm (7.87 in) za nevodljivi proizvod $\epsilon_r > 5$ do 10 nF/m
- 500 mm (19.7 in) za nevodljivi proizvod $\epsilon_r > 2$ do 5 nF/m

5.5 Montiranje sonde na užetu FTI77



A0042680

- 1 FTI77 s neaktivnom dužinom u slučaju kondenzacije i nakupljanja materijala na krovu silosa
- 2 FTI77 montiran na točnoj udaljenosti od zida silosa, ulaza materijala i izlaza materijala

5.5.1 Montaža sonde u krov silosa

Osigurajte da je krov silosa dovoljno stabilne konstrukcije. Prilikom vađenja materijala mogu se pojaviti velike vlačne sile, osobito u slučaju teških i praškastih rasutih tvari koje imaju tendenciju stvaranja.

5.5.2 Abrazivne krute tvari


U silosima s izrazito abrazivnim krutim tvarima koristite Solicap S FTI77 samo za maksimalnu detekciju.

5.5.3 Udaljenost između sondi za uže

Minimalna udaljenost između sondi za uže je 500 mm (19.7 in). To također važi i za ugradnju nekoliko jedinica Solicap S u susjedne silose s neprovodnim zidovima.

5.5.4 Sonda za montažu u slučaju kondenzacije


U slučaju kondenzacije koristite samo sonde neaktivne duljine. Neaktivna dužina sprječava stvaranje vlage i nakupljanje između aktivnog dijela sonde i krova silosa.



A0042681

■ 2 Silos sa vodljivim zidovima

Kako bi se smanjili učinci kondenzacije i nakupljanja, spojnica s navojem mora se projicirati u silos. Maksimalna duljina spojke s navojem je 25 mm (0.98 in).




A0042682

3 Silos sa betonskim zidovima

- 1 Čelična ploča spojena na armaturni čelik

Izolacija od topline smanjuje kondenzaciju i stoga se nakuplja na čeličnoj ploči.




A0042683

4 Silos sa betonskim zidovima

- 1 Čelična ploča
2 Toplinska izolacija

5.5.5 Moniranje sonde u nevodaljivi silos

Prilikom ugradnje u betonski silos, suprotna elektroda mora biti montirana na vanjsku stranu silosa na istoj visini kao i zatezna težina. Dužina ruba protuelektrode treba biti približno iste dužine kao i udaljenost zateznog utega i zida silosa.




A0042685

5 Sondu postavite u plastične spremnike

- 1 Priklučak za uzemljenje
- 2 Električno VF polje
- 3 Površina npr. 1 m^2 (10.7 ft^2)
- 4 Metalna protuelekroda
- 5 Udaljenost 1 m (3.3 ft)

5.6 Raspon duljina senzora



A0042686

Mjerna jedinica mm (in)

L_B Pokrivena duljina

1 Duljina užeta (L) za električno vodljive krute tvari, npr. ugljen


2 Duljina užeta (L) za krute tvari s visokom dielektričnom konstantom, npr. kamena sol

3 Duljina užeta (L) za rasute tvari s niskom dielektričnom konstantom, npr. sušeno zrno

i Pokrivena duljina (L_B) mora biti 5 % dulja od udaljenosti između krova spremnika i granične razine, a ne kraća od 250 mm (9.84 in) za neprovodljive krute tvari s niskom dielektričnom konstantom (ϵ_r).

5.7 Skraćivanje užeta


Obje verzije sondi za uže mogu se skratiti. Zatezna težina mora se prvo ukloniti s užeta.




A0044101

- 1 Zatezna težina
- 2 Uže
- 3 Vijci za zaključavanje


Postupak skraćivanja užeta




A0044156




A0044157




A0044158



A0044159



A0044161



A0044162

6 Električni priključak

i Prije spajanja napajanja imajte na umu sljedeće:

- napon napajanja mora odgovarati podacima navedenim na natpisnoj pločici
- isključite napajanje prije priključivanja uređaja
- spojite izjednačavanje potencijala na uzemljeni priključak na senzoru

i Pri korištenju sonde na opasnim područjima moraju se poštivati relevantni nacionalni standardi i podaci u sigurnosnim uputama (XA).

Koristite samo navedenu kabelsku uvodnicu.

6.1 Zahtjevi povezivanja

6.1.1 Izjednačenje potencijala

OPASNOST


Rizik od eksplozije!

- Priključite zaštitu kabela samo na strani senzora samo ako sondu ugrađujete u Ex-područja!

Priključite izjednačenje potencijala na vanjski uzemljeni priključak kućišta (T13, F13, F16, F17, F27). U slučaju kućišta od nehrđajućeg čelika F15, uzemljeni priključak se također može nalaziti u kućištu. Za daljnja sigurnosne upute, pogledajte posebnu dokumentaciju za primjene u opasnim područjima.

6.1.2 Specifikacija kabela

Povežite elektroničke umetke pomoću komercijalno dostupnih kabela instrumenata. Ako postoji potencijalno izjednačavanje i koriste se zaštićeni kablovni instrumenti, priključite zaštite sa obje strane da biste optimizirali učinak zaštite.



A0040478

- A Ulaz kabela
- B Priključci za elektroničke umetke - veličina kabla maks. 2.5 mm^2 (14 AWG)
- C Priključak za uzemljenje izvan kućišta, veličina kabla maks. 4 mm^2 (12 AWG)
- $\varnothing d$ Promjer kabela


Ulazi kabela

- Niklovani mesing: $\varnothing d = 7$ do 10.5 mm (0.28 do 0.41 in)
- Sintetički materijal: $\varnothing d = 5$ do 10 mm (0.2 do 0.38 in)
- Nehrdajući čelik: $\varnothing d = 7$ do 12 mm (0.28 do 0.47 in)

6.1.3 Konektor

Za verziju s priključkom M12, kućište ne mora biti otvoreno za priključivanje signalne linije.

Dodjela PIN-ova za konektor M12



A0011175

- 1 Pozitivni potencijal
- 2 Ne koristi se
- 3 Negativni potencijal
- 4 Uzemljenje

6.1.4 Ulaz kabela

Kabelska uvodnica

M20x1.5 samo za Ex d ulaz kabela M20

Dvije uvodnice kabela su uključene u opseg isporuke.

Ulaz kabela

- G $\frac{1}{2}$
- NPT $\frac{1}{2}$
- NPT $\frac{3}{4}$

6.2 Ožičenje i priključivanje

6.2.1 Odjeljak za priključivanje

Ovisno o protueksplozijskoj zaštiti, odjeljak za priključivanje dostupan je u sljedećim varijantama:


Standardna zaštita, Ex ia zaštita

- poliestersko kućište F16
- kućište od nehrđajućeg čelika F15
- aluminijsko kućište F17
- aluminijsko kućište F13 s nepropusnom procesnom brtvom
- aluminijsko kućište T13, sa zasebnim odjeljkom za priključivanje

Ex d zaštita, nepropusna procesna brtva

- aluminijsko kućište F13 s nepropusnom procesnom brtvom
- aluminijsko kućište T13, sa zasebnim odjeljkom za priključivanje

Spajanje elektroničkog umetka na napajanje:




A0040635

1. Odvijte poklopac kućišta.

2. Uklonite poklopac kućišta.

3. Zatim otpustite kabelsku uvodnicu.
4. Umetnite kabel.

Spajanje elektroničkog umetka na napajanje montirano u kućištu T13:



1. Odvijte poklopac kućišta.
2. Uklonite poklopac kućišta.
3. Zatim otpustite kabelsku uvodnicu.
4. Umetnite kabel.

6.3 Priključivanje uređaja za mjerjenje

Mogući uređaji za mjerjenje:

- 2-žični AC, elektronički umetak FEI51
- DC PNP elektronički umetak FEI52
- 3-žični elektronički umetak FEI53
- AC i DC elektronički umetak s relejnim izlazom FEI54
- SIL2 / SIL3 elektronički umetak FEI55
- PFM elektronički umetak FEI57S
- NAMUR elektronički umetak FEI58

Pogledajte Upute za uporabu → 2

7 Puštanje u pogon

7.1 Instalacija i provjera funkcije

 Pogledajte Upute za uporabu → [2](#)

7.2 Uključivanje uređaja za mjerenje

 Kako biste uključili mjerni uređaj i postavili elektronički umetak, pogledajte Upute za uporabu → [2](#), odjeljak „Puštanje u pogon”.



71542547

www.addresses.endress.com
