


# คำแนะนำในการใช้งานอย่างย่อ Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78


การวัดความดันต่าง, การวัดความดัน



คำแนะนำต่อไปนี้เป็นคำแนะนำในการใช้งานอย่างย่อเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ทดแทนคำแนะนำในการใช้งานหลักของอุปกรณ์นี้ ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์สามารถดูได้จากคำแนะนำในการใช้งานและเอกสารประกอบการใช้งานอื่นๆ:

ดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ทุกรุ่นได้ที่:

- เว็บไซต์: [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
- สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต: แอป Endress+Hauser Operations



A0023555

# สารบัญ

1	ข้อมูลเอกสาร	4
1.1	จุดประสงค์ของเอกสาร	4
1.2	สัญลักษณ์ที่ใช้	4
1.3	เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน	6
1.4	คำศัพท์และตัวย่อ	7
1.5	การคำนวณเทิร์นคาวน์	8
2	คำแนะนำด้านความปลอดภัยเบื้องต้น	9
2.1	ข้อกำหนดสำหรับบุคลากร	9
2.2	วัตถุประสงค์การใช้งาน	9
2.3	ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน	9
2.4	ความปลอดภัยในการใช้งาน	9
2.5	พื้นที่อันตราย	10
2.6	ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	10
2.7	ความปลอดภัยในการใช้งานระดับ SIL3 (เอกสารเสริม)	10
3	การระบุ	10
3.1	การระบุผลิตภัณฑ์	10
3.2	คำอธิบายอุปกรณ์	11
3.3	อุปกรณ์ในชุด	11
3.4	เครื่องหมาย CE, ไม่รับรองตนเอง	12
4	การติดตั้ง	12
4.1	การตรวจรับและการจัดเก็บ	12
4.2	ลักษณะการติดตั้ง	13
4.3	คำแนะนำในการติดตั้ง	13
4.4	การตรวจเช็คหลังการติดตั้ง	22
5	การเดินสาย	23
5.1	การเชื่อมต่ออุปกรณ์	23
5.2	การเชื่อมต่อชุดตรวจวัด	25
5.3	การจับคู่ศักย์ไฟฟ้า	28
5.4	ระบบป้องกันภาวะแรงดันไฟฟ้าเกิน (อุปกรณ์เสริม)	28
5.5	การตรวจเช็คหลังการเชื่อมต่อ	28
6	การใช้งาน	29
6.1	ส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง (อุปกรณ์เสริม)	29
6.2	ส่วนควบคุมการใช้งาน	31
6.3	การใช้งานที่ตัวเครื่อง - ไม่มีการเชื่อมต่อส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง	33
6.4	การใช้งานที่ตัวเครื่อง - มีการเชื่อมต่อส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง	38
6.5	HistoROM®/M-DAT (อุปกรณ์เสริม)	40
6.6	การใช้งานผ่าน SFX100	41
6.7	FieldCare	41
6.8	การล๊อค/ปลดล๊อคการทำงาน	41
6.9	การตั้งค่าจากโรงงาน (รีเซ็ต)	41
7	การเตรียมใช้งาน	41
7.1	การกำหนดค่าข้อความ	42
7.2	การตรวจเช็คการทำงาน	42
7.3	การเลือกภาษาและโหมดการวัด	42
7.4	การปรับตำแหน่ง	42
7.5	การวัดอัตราการไหล	44
7.6	การวัดระดับ	47
7.7	การวัดความดันต่าง	55

# 1 ข้อมูลเอกสาร

## 1.1 จุดประสงค์ของเอกสาร

คำแนะนำในการใช้งานฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในระยะเวลาต่างๆ ของวงจรชีวิตของอุปกรณ์: ตั้งแต่การระบุผลิตภัณฑ์ การตรวจรับและการจัดเก็บ ไปจนถึงการติดตั้ง การเชื่อมต่อ การใช้งาน และการเตรียมใช้งาน รวมถึงการแก้ปัญหา การบำรุงรักษา และการกำจัดทิ้ง

## 1.2 สัญลักษณ์ที่ใช้

### 1.2.1 สัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย

สัญลักษณ์	ความหมาย
 <b>อันตราย</b> A0011189-DE	<b>อันตราย!</b> สัญลักษณ์นี้คือการเตือนให้ทราบถึงสถานการณ์ที่เป็นอันตราย หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ได้ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้
 <b>คำเตือน</b> A0011190-DE	<b>คำเตือน!</b> สัญลักษณ์นี้คือการเตือนให้ทราบถึงสถานการณ์ที่เป็นอันตราย หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ได้ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้
 <b>ข้อควรระวัง</b> A0011191-DE	<b>ข้อควรระวัง!</b> สัญลักษณ์นี้คือการเตือนให้ทราบถึงสถานการณ์ที่เป็นอันตราย หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ได้ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลางได้
 <b>ข้อสังเกต</b> A0011192-DE	<b>ข้อสังเกต!</b> สัญลักษณ์นี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนและข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่ไม่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ


### 1.2.2 สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า

สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย
	ไฟฟ้ากระแสตรง		ไฟฟ้ากระแสสลับ
	ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ		<b>จุดต่อกราวด์</b> ขั้วต่อที่จะต้องมีกราวด์เข้ากับกราวด์ก่อนที่จะทำการต่อระบบไฟฟ้าอื่นๆ
	<b>การต่อกราวด์ป้องกัน</b> ขั้วต่อที่จะต้องมีกราวด์เข้ากับกราวด์ก่อนที่จะทำการต่อระบบไฟฟ้าอื่นๆ		<b>จุดต่อศักย์ไฟฟ้าคงที่</b> การเชื่อมต่อที่ต้องเชื่อมต่อกับระบบกราวด์ของสถานที่ ซึ่งเป็นได้ทั้งเส้นศูนย์หรือการต่อกราวด์แบบสตาร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประมวลหลักการปฏิบัติภายในประเทศหรือของบริษัท

### 1.2.3 สัญลักษณ์ทางเครื่องมือ

สัญลักษณ์	ความหมาย
 A0011221	ประแจอัลเลน
 A0011222	ประแจหกเหลี่ยม

### 1.2.4 สัญลักษณ์สำหรับข้อมูลประเภทต่างๆ

สัญลักษณ์	ความหมาย
 A0011182	<b>อนุญาต</b> หมายถึงขั้นตอน กระบวนการ หรือการกระทำที่อนุญาตให้ทำได้
 A0011184	<b>ห้าม</b> หมายถึงขั้นตอน กระบวนการ หรือการดำเนินการที่ห้ามทำ
 A0011193	<b>คำแนะนำ</b> หมายถึงข้อมูลเพิ่มเติม
 A0028658	ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการใช้งาน
 A0028659	ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้า
 A0028660	ดูข้อมูลเพิ่มเติมในภาพ
 A0031595	<b>ชุดขั้นตอน</b>
 A0018343	ผลลัพธ์ของลำดับการดำเนินการ
 A0028673	การตรวจสอบด้วยสายตา

### 1.2.5 สัญลักษณ์กราฟิก

สัญลักษณ์	ความหมาย
1, 2, 3, 4, ...	เลขรายการ
<b>1.</b> , <b>2.</b> , <b>3.</b> ... A0031595	ชุดขั้นตอน
A, B, C, D, ...	มุมมอง

### 1.2.6 สัญลักษณ์ที่อุปกรณ์

สัญลักษณ์	ความหมาย
 A0019159	คำแนะนำด้านความปลอดภัย ดูที่คำแนะนำด้านความปลอดภัยในคำแนะนำการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

## 1.3 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

KALREZ, VITON, TEFLON

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, USA

TRI-CLAMP

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA


HART

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HART Communication Foundation, Austin, USA

GORE-TEX®

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ W.L. Gore & Associates, Inc., USA

### 1.4 คำศัพท์และตัวย่อ




A0029505

ตำแหน่ง	คำศัพท์/ตัวย่อ	คำอธิบาย
1	OPL	The OPL (over pressure limit = ชีดจำกัดเซ็นเซอร์โอเวอร์โพลด์) สำหรับเซ็นเซอร์ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่อัตราต่ำสุดที่เกี่ยวข้องกับความดันของส่วนประกอบที่เลือก กล่าวคือการเชื่อมต่อกระบวนการได้ถูกนำมาพิจารณาเพิ่มเติมในเซลล์การวัด นอกจากนี้ ยังเป็นไปตามเงื่อนไขการขึ้นกับความดัน-อุณหภูมิ สำหรับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและหมายเหตุเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อมูลทางเทคนิค โดย OPL สามารถใช้ได้กับช่วงเวลาจำกัด
2	MWP	The MWP (maximum working pressure) สำหรับเซ็นเซอร์ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่อัตราต่ำสุดที่เกี่ยวข้องกับความดันของส่วนประกอบที่เลือก กล่าวคือ การเชื่อมต่อกระบวนการได้ถูกนำมาพิจารณาเพิ่มเติมในเซลล์การวัด นอกจากนี้ยังเป็นไปตามเงื่อนไขการขึ้นกับความดัน-อุณหภูมิ สำหรับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและหมายเหตุเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อมูลทางเทคนิค โดย MWP สามารถใช้ได้โดยไม่จำกัดเวลา
3	ช่วงการวัดสูงสุดของเซ็นเซอร์	ช่วงระหว่าง LRL กับ URL ช่วงดังกล่าวมีค่าเท่ากับช่วงการวัดสูงสุดที่สอบเทียบ/ปรับได้

ตำแหน่ง	คำศัพท์/ตัวย่อ	คำอธิบาย
4	ช่วงการวัดที่สอบเทียบ/ปรับ	ช่วงระหว่าง LRV และ URV การตั้งค่าจากโรงงาน: 0...URL ช่วงสอบเทียบแบบอื่นๆ สามารถสั่งการได้โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง
p	-	ความดัน (Pressure)
-	LRL	ขีดจำกัดล่างของพิสัย (Lower range limit)
-	URL	ขีดจำกัดบนของพิสัย (Upper range limit)
-	LRV	ค่าพิสัยล่าง (Lower range value)
-	URV	ค่าพิสัยบน (Upper range value)
-	TD	เทิร์นดาวน์ (Turn down)

## 1.5 การคำนวณเทิร์นดาวน์



A0029545

รูปที่ 1:

- 1 ช่วงการวัดที่สอบเทียบ/ปรับ
- 2 ช่วงแบบเริ่มต้นจากศูนย์
- 3 ขีดจำกัดบนของพิสัย

### ตัวอย่าง

- เซ็นเซอร์: 10 บาร์ (150 psi)
- ขีดจำกัดบนของพิสัย (URL) = 10 บาร์ (150 psi)
- ช่วงการวัดที่สอบเทียบ/ปรับ: 0...5 บาร์ (0...75 psi)
- ค่าพิสัยล่าง (LRV) = 0 บาร์
- ค่าพิสัยบน (URV) = 5 บาร์ (75 psi)

เทิร์นดาวน์ (TD):

$$TD = \frac{URL}{|URV - LRV|}$$

$$TD = \frac{10 \text{ บาร์ (150 psi)}}{|5 \text{ บาร์ (75 psi)} - 0 \text{ บาร์ (0 psi)}|} = 2$$

ในตัวอย่างนี้ TD มีค่าเท่ากับ 2:1  
ช่วงนี้อยู่บนจุดศูนย์

## 2 คำแนะนำด้านความปลอดภัยเบื้องต้น

### 2.1 ข้อกำหนดสำหรับบุคลากร

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง การเตรียมใช้งาน การวิเคราะห์ และการบำรุงรักษา ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

- ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการฝึกอบรมต้องได้รับการรับรองที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และงานเฉพาะด้านนี้
- ได้รับอนุญาตโดยเจ้าของ/ผู้ประกอบการโรงงาน
- มีความคุ้นเคยกับกฎข้อบังคับของรัฐบาลกลาง/ประเทศ
- ก่อนเริ่มทำงาน ต้องอ่านและทำความเข้าใจกับคำแนะนำในคู่มือฉบับนี้และเอกสารเสริม รวมทั้งไปรับรองต่างๆ (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน)
- ปฏิบัติตามคำแนะนำและเงื่อนไขเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

- ปฏิบัติตามคำแนะนำและได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่หรือผู้ควบคุมตามข้อกำหนดของงาน
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารคำแนะนำในการใช้งาน

### 2.2 วัตถุประสงค์การใช้งาน

Deltabar S เป็นตัวส่งสัญญาณความดันต่างสำหรับวัดความดันต่าง อัตราการไหล ความดัน และระดับ

#### 2.2.1 การใช้งานผิดวัตถุประสงค์

บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือการใช้งานผิดวิธี การตรวจสอบยืนยันในกรณีนี้:

สำหรับของเหลวพิเศษและของเหลวสำหรับทำความสะอาด Endress+Hauser ยินดีให้ความช่วยเหลือเพื่อตรวจสอบความต้านทานการกัดกร่อนของวัสดุที่เปียกจากของเหลว แต่ไม่ได้ให้การรับประกันหรือการรับประกันแต่อย่างใด

### 2.3 ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

การใช้งานและการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์:

- สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็นตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น/ประเทศ
- ปิดแรงดันไฟจ่ายก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์

### 2.4 ความปลอดภัยในการใช้งาน

ระวังการบาดเจ็บ!

- ▶ ใช้งานอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และระบบตัดการทำงานสามารถทำงานได้เป็นปกติเท่านั้น
- ▶ ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกันสัญญาณรบกวนอุปกรณ์

## การตัดแปลงอุปกรณ์

ห้ามทำการตัดแปลงอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายที่ไม่คาดคิดได้:

- ▶ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำการตัดแปลงอุปกรณ์ แม้จะก่อให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็ตาม จะต้องปรึกษากับ Endress+Hauser ก่อน

## การซ่อมแซม

เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จะสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้

- ▶ ทำการซ่อมอุปกรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนเท่านั้น
- ▶ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น/ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ▶ ใช้อะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Endress+Hauser เท่านั้น

## 2.5 พื้นที่อันตราย

เพื่อขจัดอันตรายต่อบุคคลหรือสถานที่ขณะใช้อุปกรณ์ในบริเวณในพื้นที่อันตราย (เช่น การป้องกันการระเบิด ความปลอดภัยของอุปกรณ์ความดัน):

- ให้ตรวจสอบโดยดูจากป้ายข้อมูลว่าอุปกรณ์ที่สั่งมาได้รับอนุญาตให้ใช้งานในพื้นที่อันตรายหรือไม่
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสารประกอบอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารคำแนะนำนี้

## 2.6 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์วัดนี้ได้รับการออกแบบตามหลักปฏิบัติด้านวิศวกรรมเพื่อให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง โดยผ่านกระบวนการผลิตและการทดสอบว่าปลอดภัยสำหรับการใช้งาน ทั้งยังมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทั่วไป รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด EC ที่ระบุในเอกสารแสดงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ EC ของแต่ละอุปกรณ์ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ Endress+Hauser ยืนยันข้อมูลดังกล่าวด้วยการติดเครื่องหมาย CE

## 2.7 ความปลอดภัยในการใช้งานระดับ SIL3 (เอกสารเสริม)

หากนำอุปกรณ์ไปใช้กับการทำงานที่มีการกำหนดค่าระดับความปลอดภัยเอาไว้ จำเป็นต้องศึกษาคู่มือความปลอดภัยในการใช้งานอย่างละเอียด

## 3 การระบุ

### 3.1 การระบุผลิตภัณฑ์

ตัวเลือกต่อไปนี้สามารถใช้ในการระบุอุปกรณ์วัดได้:

- ข้อมูลจำเพาะของป้ายแสดงข้อมูล
- รหัสสั่งซื้อพร้อมลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์แต่ละชิ้นในใบส่งสินค้า
- กรอกรหัสประจำเครื่องที่ระบุอยู่ในป้ายข้อมูลลงใน W@M Device Viewer ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)): ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับอุปกรณ์วัดนี้จะแสดงขึ้นมา

สำหรับภาพรวมของเอกสารด้านเทคนิคที่ใหม่ ให้ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์จากป้ายแสดงข้อมูลใน W@M Device Viewer ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))

### 3.1.1 ที่อยู่ของบริษัทผู้ผลิต

Endress+Hauser GmbH+Co. KG  
Hauptstraße 1  
79689 Maulburg, Germany  
ที่อยู่ของโรงงานผู้ผลิต: ดูที่ป้ายข้อมูล

## 3.2 คำอธิบายอุปกรณ์

### 3.2.1 ป้ายแสดงข้อมูล

- MWP (ความดันการทำงานสูงสุด) ระบุอยู่บนป้ายแสดงข้อมูล ค่านี้หมายถึงอุณหภูมิอ้างอิง +20°C (68°F) และนำไปใช้กับอุปกรณ์โดยไม่จำกัดเวลาได้ โดยให้สังเกตการพังทลายอุณหภูมิของ MWP ซึ่งค่าความดันที่อนุญาตเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นสามารถดูได้ในมาตรฐาน EN 1092-1: 2001 Tab. 18 (สำหรับคุณสมบัติความเสถียรของอุณหภูมิวัสดุ 1.4435 และ 1.4404 จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันภายใต้ 13EO ในมาตรฐาน EN 1092-1 Tab. 18 องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุทั้งสองเกรดนี้เหมือนกันได้), ASME B 16.5a – 1998 Tab. 2-2.2 F316, ASME B 16.5a – 1998 Tab. 2.3.8 N10276, JIS B 2220
- สำหรับ PMD75 จะมีการใช้ MWP สำหรับช่วงอุณหภูมิที่ระบุในข้อมูลทางเทคนิค TI00382P ในหัวข้อ "ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม" และ "ขีดจำกัดอุณหภูมิในกระบวนการ"
- ความดันทดสอบจะสัมพันธ์กับขีดจำกัดความดันเกิน (OPL) ของอุปกรณ์ =  $MWP \times 1.5$
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ความดัน (Pressure Equipment Directive) (2014/68/EU) ใช้ตัวย่อ "PS" ตัวย่อ "PS" จะสัมพันธ์กับ MWP (ความดันการทำงานสูงสุด) ของอุปกรณ์วัด

### 3.2.2 การระบุประเภทเซ็นเซอร์

ดูพารามิเตอร์ "ประเภทการวัดด้วยเซ็นเซอร์" ในคำแนะนำในการใช้งาน BA00274P

## 3.3 อุปกรณ์ในชุด

อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย:

- ตัวส่งสัญญาณความดันต่าง Deltabar S
- สำหรับอุปกรณ์ที่มีตัวเลือก "HistoROM/M-DAT":  
แผ่นซีดีรอมพร้อมโปรแกรมใช้งานจาก Endress+Hauser
- อุปกรณ์เสริม

เอกสารประกอบที่ใหม่ในชุด:

- คำแนะนำในการใช้งาน BA00270P และ BA00274P สามารถดูได้ที่เว็บไซต์  
→ ดูที่: [www.endress.com](http://www.endress.com) → ดาวนโหลด
- คำแนะนำในการใช้งานอย่างย่อ KA01018P
- Leporello KA00218
- รายงานการตรวจสอบขั้นสุดท้าย
- รวมถึงคำแนะนำด้านความปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์ ATEX, IECEx และ NEPSI
- เอกสารเสริม: แบบฟอร์มการสอบเทียบจากโรงงาน, ใบบันทึกการทดสอบ

### 3.4 เครื่องหมาย CE, ใบรับรองตนเอง

อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบมาให้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง โดยผ่านกระบวนการผลิตและการทดสอบว่าปลอดภัยสำหรับการใช้งาน อีกทั้งยังสอดคล้องตามมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่แสดงรายการไว้ในใบรับรองตนเอง EC รวมถึงสอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายของกฎระเบียบ ทั้งนี้ EC Endress+Hauser แสดงการยืนยันว่าการทดสอบอุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้วด้วยการติดเครื่องหมาย CE บนอุปกรณ์


## 4 การติดตั้ง

### ข้อสังเกต

**การดำเนินการโดยไม่ถูกต้อง!**

ระวังอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย!

- ▶ ห้ามถอดสกรูที่มีหมายเลข (1) ในทุกกรณี มิเช่นนั้นจะส่งผลให้การรับประกันเป็นโมฆะ



A0025336

### 4.1 การตรวจรับและการจัดเก็บ

#### 4.1.1 การตรวจรับ

- ตรวจสอบความเสียหายของบรรจุภัณฑ์และสิ่งของ
- ตรวจสอบการส่งสินค้า ต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าได้สินค้าครบและถูกต้องตามที่สั่งซื้อ

## 4.1.2 การขนย้าย

### ▲ คำเตือน

#### การขนย้ายโดยไม่ถูกต้อง

ตัวเครื่อง ไดอะแฟรม และท่อแคพิลลารีอาจได้รับความเสียหาย และอาจได้รับบาดเจ็บ!

- ▶ ขนย้ายอุปกรณ์วัดไปยังจุดตรวจวัดโดยใช้บรรจุภัณฑ์เดิมหรือติดตั้งกับข้อต่อกระบวนการ (โดยมีการป้องกันขณะขนย้ายที่ปลอดภัยสำหรับไดอะแฟรม)
- ▶ ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย และลักษณะการขนย้ายสำหรับอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเกิน 18 กก. (39.6 ปอนด์)
- ▶ ห้ามใช้ท่อแคพิลลารีเป็นอุปกรณ์ช่วยประคองไดอะแฟรมซีล

## 4.1.3 การจัดเก็บ

ต้องจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง สะอาด และปลอดภัย (EN 837-2)

ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ:

- -40 ถึง +90°C (-40 ถึง +194°F)
- ส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง: -40 ถึง +85°C (-40 ถึง +185°F)
- ตัวเครื่องแยกส่วน: -40 ถึง +60°C (-40 ถึง +140°F)

## 4.2 ลักษณะการติดตั้ง

### 4.2.1 ขนาด

→ สำหรับขนาด โปรดดูข้อมูลทางเทคนิคของ Deltabar S TI00382P หัวข้อ "โครงสร้างภายนอก"

## 4.3 คำแนะนำในการติดตั้ง

- ค่าที่วัดได้อาจเลื่อน เช่น เมื่อสถานะว่าง ค่าที่วัดได้จะไม่แสดงค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากการกำหนดทิศทางของ Deltabar S การเลื่อนของจุดศูนย์ดังกล่าวสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้โดยตรงบนอุปกรณ์ โดยใช้ปุ่ม  หรือการใช้งานจากระยะไกล →  32, "ฟังก์ชันของส่วนควบคุมการใช้งาน – ไม่มีการเชื่อมต่อส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง" หรือ →  43, "การปรับตำแหน่ง"
- สำหรับ FMD77 และ FMD78 โปรดดู →  16, หัวข้อ 4.3.5 "คำแนะนำในการติดตั้งสำหรับอุปกรณ์ที่มีไดอะแฟรมซีล (FMD78)"
- คำแนะนำทั่วไปสำหรับการเดินระบบท่ออิมพัลส์สามารถดูได้ใน DIN 19210 "วิธีวัดอัตราการไหลของของเหลว; ระบบท่อจำแนกความต่างสำหรับอุปกรณ์วัดอัตราการไหล" หรือมาตรฐานภายในประเทศหรือมาตรฐานสากลที่สอดคล้องกัน
- การใช้ท่อร่วมช่วยให้เตรียมใช้งาน ติดตั้ง และบำรุงรักษาได้ง่ายโดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
- เมื่อเดินระบบท่ออิมพัลส์ภายนอกอาคาร ต้องแน่ใจว่ามีระบบป้องกันการแข็งตัวจากความเย็นที่เหมาะสม เช่น โดยใช้การติดตามความร้อนของท่อ
- ติดตั้งระบบท่ออิมพัลส์โดยมีความลาดชันทางเดียวอย่างน้อย 10%
- คุณสามารถหมุนตัวเครื่องขึ้นได้ถึง 380° เพื่อให้สามารถอ่านส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่องได้ง่าย →  21, หัวข้อ 4.3.10 "การหมุนตัวเครื่อง"
- Endress+Hauser มีโครงยึดสำหรับติดตั้งบนท่อหรือบนผนัง →  19, หัวข้อ 4.3.8 "การติดตั้งบนผนังและท่อ (อุปกรณ์เสริม)"

### 4.3.1 การติดตั้งเพื่อวัดอัตราการไหล

#### การวัดอัตราการไหลในก๊าซด้วย PMD75

- ติดตั้ง Deltabar S ไว้เหนือจุดวัดเพื่อให้ของเหลวควบแน่นออกไปยังระบบท่อในกระบวนการ

#### การวัดอัตราการไหลในไอน้ำด้วย PMD75

- ติดตั้ง Deltabar S ไว้ใต้จุดวัด
- ติดตั้งอุปกรณ์ดักจับของเหลวควบแน่นในระดับเดียวกับจุดดักจับ และมีระยะห่างเท่ากับ Deltabar S
- ก่อนการเตรียมใช้งาน ให้ปล่อยน้ำเข้าระบบท่ออิมพัลส์ให้ถึงความสูงของอุปกรณ์ดักจับของเหลวควบแน่น

#### การวัดอัตราการไหลในของเหลวด้วย PMD75

- ติดตั้ง Deltabar S ต่ำกว่าจุดวัดเพื่อให้ระบบท่ออิมพัลส์มีของเหลวตลอดเวลา และฟองก๊าซสามารถกลับไปยังระบบท่อในกระบวนการได้
- เมื่อทำการวัดในตัวกลางที่มีชิ้นส่วนของแข็ง เช่น ของเหลวที่สกปรก การติดตั้งอุปกรณ์แยกและวาล์วระบายน้ำ จะส่งผลดีต่อการจับและการจัดตะกอน

### 4.3.2 การติดตั้งเพื่อวัดระดับ

#### การวัดระดับในภาชนะแบบเปิดด้วย PMD75

- ติดตั้ง Deltabar S ต่ำกว่าจุดวัดเพื่อให้ระบบท่ออิมพัลส์มีของเหลวตลอดเวลา
- ด้านที่ความดันเป็นลบเปิดรับความดันบรรยากาศ
- เมื่อทำการวัดในตัวกลางที่มีชิ้นส่วนของแข็ง เช่น ของเหลวที่สกปรก การติดตั้งอุปกรณ์แยกและวาล์วระบายน้ำ จะส่งผลดีต่อการจับและการจัดตะกอน

#### การวัดระดับในภาชนะแบบเปิดด้วย FMD77

- ติดตั้ง Deltabar S โดยตรงบนภาชนะ →  18, หัวข้อ 4.3.6 "ซีลสำหรับการติดตั้งหน้าแปลน"
- ด้านที่ความดันเป็นลบเปิดรับความดันบรรยากาศ

#### การวัดระดับในภาชนะแบบปิดด้วย PMD75

- ติดตั้ง Deltabar S ต่ำกว่าจุดวัดเพื่อให้ระบบท่ออิมพัลส์มีของเหลวตลอดเวลา
- ต้องเชื่อมต่อระบบท่ออิมพัลส์ของด้านที่ความดันเป็นลบไว้เหนือระดับสูงสุด
- เมื่อทำการวัดในตัวกลางที่มีชิ้นส่วนของแข็ง เช่น ของเหลวที่สกปรก การติดตั้งอุปกรณ์แยกและวาล์วระบายน้ำ จะส่งผลดีต่อการจับและการจัดตะกอน

### การวัดระดับในสถานะแบบปิดด้วย FMD77

- ติดตั้ง Deltabar S โดยตรงบนสถานะ → 18, หัวข้อ 4.3.6 "ซีลสำหรับการติดตั้งหน้าแปลน"
- ต้องเชื่อมต่อระบบท่ออิมพัลส์ของด้านที่ความดันเป็นลบไว้เหนือระดับสูงสุด
- เมื่อทำการวัดในตัวกลางที่มีชิ้นส่วนของแข็ง เช่น ของเหลวที่สกปรก การติดตั้งอุปกรณ์แยกและวาล์วระบายน้ำจะส่งผลดีต่อการจับและการขจัดตะกอน

### การวัดระดับในสถานะแบบปิดด้วย FMD78

- ติดตั้ง Deltabar S ไว้ต่ำกว่าไดอะแฟรมซีลด้านล่าง → 16, หัวข้อ 4.3.5 "คำแนะนำในการติดตั้งสำหรับอุปกรณ์ที่มีไดอะแฟรมซีล (FMD78)"
- อุณหภูมิแวดล้อมควรเท่ากันสำหรับท่อแคพิลลารีทั้งสองท่อ

การวัดระดับจะมีความน่าเชื่อถือเมื่ออยู่ระหว่างขอบบนของไดอะแฟรมซีลด้านล่าง และขอบล่างของไดอะแฟรมซีลด้านบนเท่านั้น

### การวัดระดับในสถานะแบบปิดที่มีไอน้ำชั้นทับด้วย PMD 70/PMD75

- ติดตั้ง Deltabar S ต่ำกว่าจุดวัดเพื่อให้ระบบท่ออิมพัลส์มีของเหลวตลอดเวลา
- ต้องเชื่อมต่อระบบท่ออิมพัลส์ของด้านที่ความดันเป็นลบไว้เหนือระดับสูงสุด
- อุปกรณ์ดักจับของเหลวควบแน่นจะทำให้ความดันในด้านที่เป็นลบคงที่
- เมื่อทำการวัดในตัวกลางที่มีชิ้นส่วนของแข็ง เช่น ของเหลวที่สกปรก การติดตั้งอุปกรณ์แยกและวาล์วระบายน้ำจะส่งผลดีต่อการจับและการขจัดตะกอน

### การวัดระดับในสถานะแบบปิดที่มีไอน้ำชั้นทับด้วย FMD77

- ติดตั้ง Deltabar S โดยตรงบนสถานะ → 18, หัวข้อ 4.3.6 "ซีลสำหรับการติดตั้งหน้าแปลน"
- ต้องเชื่อมต่อระบบท่ออิมพัลส์ของด้านที่ความดันเป็นลบไว้เหนือระดับสูงสุด
- อุปกรณ์ดักจับของเหลวควบแน่นจะทำให้ความดันในด้านที่เป็นลบคงที่
- เมื่อทำการวัดในตัวกลางที่มีชิ้นส่วนของแข็ง เช่น ของเหลวที่สกปรก การติดตั้งอุปกรณ์แยกและวาล์วระบายน้ำจะส่งผลดีต่อการจับและการขจัดตะกอน

### 4.3.3 การติดตั้งเพื่อวัดความดัน (เซลล์การวัด 160 บาร์ (2400 psi) และ 250 บาร์ (3750 psi))

ด้านที่ความดันเป็นลบเปิดรับความดันบรรยากาศผ่านกรองอากาศอ้างอิงที่ชั้นยึดไว้ในหน้าแปลนด้าน LP

- ติดตั้ง Deltabar S ไว้เหนือจุดวัดเพื่อให้ของเหลวควบแน่นออกไปยังระบบท่อในกระบวนการ

### 4.3.4 การติดตั้งเพื่อวัดความดันต่าง

#### การวัดความดันต่างในก๊าซและไอน้ำด้วย PMD75

- ติดตั้ง Deltabar S ไว้เหนือจุดวัดเพื่อให้ของเหลวควบแน่นออกไปยังระบบท่อในกระบวนการ

#### การวัดความดันต่างในของเหลวด้วย PMD75

- ติดตั้ง Deltabar S ต่ำกว่าจุดวัดเพื่อให้ระบบท่ออิมพัลส์มีของเหลวตลอดเวลา และฟองก๊าซสามารถกลับไปยังระบบท่อในกระบวนการได้
- เมื่อทำการวัดในตัวกลางที่มีชิ้นส่วนของแข็ง เช่น ของเหลวที่สกปรก การติดตั้งอุปกรณ์แยกและวาล์วระบายน้ำจะส่งผลดีต่อการจับและการขจัดตะกอน

#### การวัดความดันต่างในก๊าซ ไอน้ำ และของเหลวด้วย FMD78

- ติดตั้งไดอะแฟรมซีลโดยให้ท่อแคพิลลารีอยู่ด้านบน หรืออยู่ด้านข้างบนระบบท่อ
- สำหรับการใช้งานแบบสุญญากาศ: ติดตั้ง Deltabar S ไว้ใต้จุดวัด →  16, หัวข้อ 4.3.5 "คำแนะนำในการติดตั้งสำหรับอุปกรณ์ที่มีไดอะแฟรมซีล (FMD78)" หัวข้อ "การใช้งานแบบสุญญากาศ"
- อุดมทงูมิแวนด์ล่อมควรเท่ากันสำหรับท่อแคพิลลารีทั้งสองท่อ

### 4.3.5 คำแนะนำในการติดตั้งสำหรับอุปกรณ์ที่มีไดอะแฟรมซีล (FMD78)

- สิ่งที่ต้องทราบคือ ความดันไฮโดรสแตติกของพวยของเหลวในท่อแคพิลลารีเป็นสาเหตุให้ตำแหน่งจุดศูนย์เลื่อน การเลื่อนของจุดศูนย์สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ (→  43)
- ห้ามทำความสะอาดหรือสัมผัสไดอะแฟรมแยกกระบวนการของไดอะแฟรมซีลด้วยวัตถุที่แข็งหรือมีปลายแหลม
- ห้ามถอดตัวป้องกันไดอะแฟรมแยกกระบวนการจนกระทั่งก่อนติดตั้งสักครู่หนึ่ง

#### ข้อสังเกต

#### การดำเนินการโดยไม่เหมาะสม!


ระวังอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย!

- ▶ ไดอะแฟรมซีลและตัวส่งสัญญาณความดันจะร่วมกันสร้างระบบปิดแบบเต็มน้ำมันที่มีการสอบเทียบ ซึ่งรูสำหรับเติมของเหลวจะถูกซีลไว้และเปิดไม่ได้
- ▶ เมื่อใช้ไคร่งยึด ต้องแน่ใจว่าท่อแคพิลลารีมีการลดแรงเครียดอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อแคพิลลารีโค้งตัวลง (รัศมีการโค้งตัว  $\geq 100$  มม. (3.94 นิ้ว))
- ▶ โปรดปฏิบัติตามข้อจำกัดการใช้งานของไดอะแฟรมซีลชนิดเต็มน้ำมันตามรายละเอียดในข้อมูลทางเทคนิคสำหรับ Deltabar S TI00382P หัวข้อ "คำแนะนำในการวางแผนสำหรับระบบไดอะแฟรมซีล"

**ข้อสังเกต**

เพื่อให้การวัดได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นและเป็นการป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ชำรุด ให้ติดตั้งท่อแคพิลลารีดังนี้:

- ▶ ปราศจากการลั่นสะเทือน (เพื่อไม่ให้เกิดความผันผวนในความดันเพิ่มเติม)
- ▶ ไม่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับท่อทำความร้อนและท่อหล่อเย็น
- ▶ ติดตั้งจนวนหากอุณหภูมิแวดล้อมต่ำหรือสูงกว่าอุณหภูมิอ้างอิง
- ▶ มีรัศมีการโค้งตัว  $\geq 100$  มม. (3.94 นิ้ว)
- ▶ ห้ามใช้ท่อแคพิลลารีเป็นอุปกรณ์ช่วยประกอบไดอะแฟรมซีล!
- ▶ อุณหภูมิแวดล้อมและความยาวของท่อแคพิลลารีทั้งสองท่อควรเท่ากัน ใช้ระบบไดอะแฟรมซีลแบบสองด้าน
- ▶ สำหรับด้านที่เป็นลบและด้านที่เป็นบวก ควรใช้ไดอะแฟรมซีลเหมือนกันทั้งสองด้าน (เช่น เส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุ ฯลฯ) (อุปกรณ์ในชุดมาตรฐาน)



P01-FMD78xxx-11-xxx-xxx-005

รูปที่ 2: การติดตั้ง Deltabar S, FMD78 ที่มีไดอะแฟรมซีลและท่อแคพิลลารี, การติดตั้งที่แนะนำสำหรับการใช้งานแบบสุญญากาศ: ติดตั้งตัวส่งสัญญาณความดันไว้ต่ำกว่าไดอะแฟรมซีลที่ต่ำที่สุด!

**การใช้งานแบบสุญญากาศ**

ดูที่คำแนะนำในการใช้งาน


### 4.3.6 ซีลสำหรับการติดตั้งหน้าแปลน

#### ข้อสังเกต

#### ผลการวัดผิดพลาด

ห้ามกดซีลลงบนไดอะแฟรมแยกกระบวนการ เนื่องจากอาจส่งผลต่อผลการวัดได้

- ▶ ต้องแน่ใจว่าซีลไม่สัมผัสกับไดอะแฟรมแยกกระบวนการ



A0017743

รูปที่ 3:



- 1 ไดอะแฟรมแยกกระบวนการ
- 2 ซีล

### 4.3.7 ฉนวนกันความร้อน – FMD77

ดูที่คำแนะนำในการใช้งาน

### 4.3.8 การติดตั้งบนผนังและท่อ (อุปกรณ์เสริม)

Endress+Hauser มีโครงยึดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์บนท่อหรือบนผนัง:

การออกแบบมาตรฐาน	การออกแบบสำหรับงานหนัก
 <p style="text-align: right; font-size: small;">A0031326</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">A0031327</p>

โครงยึดมาตรฐานไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน ความต้านทานการสั่นสะเทือนในรุ่นที่เสริมความแข็งแรงของโครงยึดผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61298-3 คู่มือหัวข้อ "ความต้านทานการสั่นสะเทือน" ในเอกสารประกอบทางเทคนิค T100382P



เมื่อใช้วาล์วบล็อก ต้องคำนึงถึงขนาดของบล็อก  
 โครงยึดสำหรับการติดตั้งบนผนังและท่อ รวมทั้งโครงยึดสำหรับการติดตั้งกับท่อและนอตสองตัว  
 วัสดุของสกรูที่ใช้ยึดอุปกรณ์นั้นขึ้นอยู่กับรหัสสั่งซื้อ  
 ข้อมูลทางเทคนิค (เช่น ขนาดหรือหมายเลขสั่งซื้อสำหรับสกรู) ดูเอกสารเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม  
 SD01553P/00/EN

สิ่งควรทราบเมื่อทำการติดตั้ง:


- ให้หล่อลื่นสกรูยึดด้วยจาระบีเนกประสงค์ก่อนติดตั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้สกรูเป็นรอยบาก
- ในกรณีที่ติดตั้งบนท่อ ต้องขันน็อตบนโครงยึดโดยใช้แรงขันเท่ากันอย่างน้อย 30 Nm (22.13 ปอนด์ฟุต)
- ในการติดตั้ง ให้ใช้เฉพาะสกรูที่มีหมายเลข (2) เท่านั้น (ดูแผนผังต่อไป)

**ข้อสังเกต**

**การดำเนินการโดยไม่ถูกต้อง!**

ระวังอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย!

- ▶ ห้ามถอดสลกรูที่มีหมายเลข (1) ในทุกกรณี มิเช่นนั้นจะส่งผลให้การรับประกันเป็นโมฆะ




A0025335

#### 4.3.9 การประกอบและการติดตั้งรุ่น "ตัวเครื่องแยกส่วน"

ดูที่คำแนะนำในการใช้งาน

### 4.3.10 การหมุนตัวเครื่อง

ตัวเครื่องสามารถหมุนได้มากถึง 380° โดยการคลายสกรูหกเหลี่ยม



A0019996

1. ตัวเครื่อง T14 และ T15: คลายสกรูโดยใช้ประแจอัลเลน 2 มม. (0.08 นิ้ว)  
ตัวเครื่อง T17: คลายสกรูโดยใช้ประแจอัลเลน 3 มม. (0.12 นิ้ว).
2. หมุนตัวเครื่อง (สูงสุดไม่เกิน 380°)
- 3.ขันสกรูกลับเข้าที่โดยใช้แรงขัน 1 Nm (0.74 ปอนด์ฟุต)

### 4.3.11 การปิดฝาครอบตัวเครื่อง

#### ข้อสังเกต

#### อุปกรณ์ที่มีซีลฝาครอบ EPDM - ตัวส่งสัญญาณรั่วซึม!

สารหล่อลื่นที่ทำจากแร่ สัตว์ หรือพืชจะทำให้ซีลฝาครอบ EPDM โป่งบวม และทำให้ตัวส่งสัญญาณรั่วซึมได้

- ▶ เกลียวผ่านการเคลือบผิวมาจากโรงงาน และไม่จำเป็นต้องหล่อลื่น


#### ข้อสังเกต

#### ไม่สามารถปิดฝาครอบตัวเครื่องได้

ระวังเกลียวได้รับความเสียหาย!

- ▶ เมื่อปิดฝาครอบตัวเครื่อง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกลียวของฝาครอบและตัวเครื่องไม่มีสิ่งสกปรก เช่น ทราย หากสัมผัสได้ถึงแรงต้านขณะปิดฝาครอบ ให้ตรวจสอบเช็คเกลียวของฝาครอบและตัวเครื่องอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งสกปรก

## ปิดฝาครอบบนตัวเครื่องสแตนเลสสตีลในระบบสุขาภิบาล (T17)



รูปที่ 4: ปิดฝาครอบ

PG1-PMD75xxx-17-xx-xx-xx-000

ฝาครอบช่องติดตั้งขั้วต่อและชุดอิเล็กทรอนิกส์จะเกี่ยวอยู่ในตัวเครื่องและขันสกรูปิดไว้ ควรใช้มือขันสกรูปิด (2 Nm (1.48 ปอนด์ฟุต)) จนสุดเพื่อให้แน่ใจว่าฝาครอบเข้าที่แน่นดีแล้ว

### 4.4 การตรวจเช็คหลังการติดตั้ง

หลังการติดตั้งอุปกรณ์ ให้ทำการตรวจเช็คดังนี้:

- สกรูทุกตัวขันแน่นดีแล้ว
- ฝาครอบตัวเครื่องขันสกรูปิดแน่นดีแล้ว
- สกรูล็อคและวาล์วไล่อากาศทั้งหมดขันแน่นดีแล้ว

## 5 การเดินสาย

### 5.1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์

#### ▲ คำเตือน

#### ระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูด!


หากแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน > 35 VDC: แรงดันไฟฟ้าสัมผัสแบบเป็นอันตรายที่ชั่ว

- ▶ เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น ห้ามเปิดฝาครอบหากมีแรงดันไฟฟ้า

#### ▲ คำเตือน

#### ความปลอดภัยทางไฟฟ้าสามารถบกพร่องเนื่องจากการเชื่อมต่อไม่ถูกต้องได้!

- ระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดและ/หรือการระเบิดในพื้นที่อันตราย! เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น ห้ามเปิดฝาครอบหากมีแรงดันไฟฟ้า
- เมื่อใช้อุปกรณ์การวัดในพื้นที่อันตราย การติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับของประเทศ รวมทั้งคำแนะนำด้านความปลอดภัยหรือการติดตั้งอย่างปลอดภัยหรือตามภาพแบบระบบควบคุม
- ต้องเดินสายกราวด์อุปกรณ์ที่มีระบบป้องกันภาวะแรงดันไฟฟ้าเกินในตัว
- มีการติดตั้งวงจรป้องกันไฟฟ้าง่ายๆ การส่งผลกระทบจาก HF และตัวกำหนดภาวะแรงดันไฟฟ้าเกินสูงสุด
- แรงดันไฟจ่ายต้องตรงกับแรงดันไฟจ่ายที่ระบุบนป้ายแสดงข้อมูล (→ 11, หัวข้อ 3.2.1 "ป้ายแสดงข้อมูล")
- ปิดแรงดันไฟจ่ายก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์
- ถอดฝาครอบตัวเครื่องของช่องติดตั้งขั้วต่อออก
- สอดสายผ่านเคเบิลแกลนด์ ขอแนะนำให้ใช้สายแกนสองเส้นแบบเกลียวมีชีลด์
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ตามแผนผังต่อไปนี้
- ชันสกรูปิดฝาครอบตัวเครื่อง
- เปิดแรงดันไฟจ่าย




P01-xMx7xxxx-04-xx-xx-xx-001

รูปที่ 5: การต่อระบบไฟฟ้า 4...20 mA HART  
 → และปฏิบัติตาม หัวข้อ 5.2.1 "แรงดันไฟจ่าย", → 25

- 1 ตัวเครื่อง
- 2 จัมเปอร์สำหรับสัญญาณทดสอบ 4...20 mA  
 → 25, หัวข้อ 5.2.1 "การใช้สัญญาณทดสอบ 4...20 mA"
- 3 ขั้วต่อกราวด์ภายใน
- 4 ขั้วต่อกราวด์ภายนอก
- 5 สัญญาณทดสอบ 4...20 mA ระหว่างขั้วทดสอบที่เป็นขั้วบวก
- 6 แรงดันไฟจ่ายต่ำสุด = 10.5 V DC สอดจัมเปอร์ตามภาพประกอบ
- 7 แรงดันไฟจ่ายต่ำสุด = 11.5 V DC สอดจัมเปอร์ในตำแหน่ง "Test"
- 8 อุปกรณ์ที่มีระบบป้องกันภาวะแรงดันไฟฟ้าเกินในตัวจะติดป้ายกำกับ OVP (การป้องกันภาวะแรงดันไฟฟ้าเกิน) ที่นี้


### 5.1.1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ปลั๊ก Harting Han7D



A0019990

รูปที่ 6:  
 A การต่อระบบไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ปลั๊ก Harting Han7D  
 B ภาพแสดงช่องเสียบปลั๊กที่อุปกรณ์

### 5.1.2 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้คอนเนคเตอร์ M12

การกำหนดขาสําหรับคอนเนคเตอร์ M12	ขา	ความหมาย
	1	สัญญาณ +
	2	ไม่ได้กำหนดไว้
	3	สัญญาณ -
	4	กราวด์

## 5.2 การต่อชุดตรวจวัด

### 5.2.1 แรงดันไฟจ่าย

**⚠ คำเตือน**

**อาจมีการต่อแรงดันไฟจ่ายแล้ว!**

ระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดและ/หรือการระเบิด!

- ▶ เมื่อใช้อุปกรณ์การวัดในพื้นที่อันตราย การติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับของประเทศ รวมทั้งคำแนะนำด้านความปลอดภัยหรือการติดตั้งอย่างปลอดภัยหรือตามภาพแบบระบบควบคุม
- ▶ ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการป้องกันการระเบิดมีอยู่ในเอกสารต่างหากซึ่งขอรับได้ เอกสาร Ex ที่ให้มาด้วย เป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองว่าสามารถใช้ได้กับพื้นที่อันตรายจากการระเบิด

รุ่นของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	จัมเปอร์สำหรับสัญญาณทดสอบ 4...20 mA ในตำแหน่ง "Test" (อุปกรณ์ในชุด)	จัมเปอร์สำหรับสัญญาณทดสอบ 4...20 mA ในตำแหน่ง "Non-Test"
4...20 mA HART สำหรับพื้นที่ไม่อันตราย	11.5...45 V DC	10.5...45 V DC

### การใช้สัญญาณทดสอบ 4...20 mA

สัญญาณทดสอบ A 4...20 mA สามารถวัดได้ผ่านขั้วทดสอบที่เป็นขั้วบวกโดยไม่ทำให้การวัดหยุดชะงัก แรงดันไฟจ่ายต่ำสุดของอุปกรณ์สามารถลดลงได้เพียงเปลี่ยนตำแหน่งของจัมเปอร์ จึงทำให้สามารถใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟต่ำได้ เมื่อต้องการให้ความผิดพลาดที่วัดได้ต่ำกว่า 0.1% อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าควรแสดงค่าความต้านทานภายใน < 0.7 Ω ให้จัมเปอร์อยู่ในตำแหน่งตามตารางต่อไปนี้

ตำแหน่งจัมเปอร์สำหรับสัญญาณทดสอบ	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้สัญญาณทดสอบ 4...20 mA ผ่านขั้วทดสอบที่เป็นขั้วบวก: สามารถทำได้ (และสามารถวัดกระแสเอาต์พุตได้โดยไม่ขัดจังหวะการทำงานผ่านไดโอด)</li> <li>- สถานะเมื่อส่งมอบ</li> <li>- แรงดันไฟจ่ายต่ำสุด: 11.5 V DC</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้สัญญาณทดสอบ 4...20 mA ผ่านขั้วทดสอบที่เป็นขั้วบวก: ไม่สามารถทำได้</li> <li>- แรงดันไฟจ่ายต่ำสุด: 10.5 V DC</li> </ul>


### 5.2.2 ขั้วต่อ

- แรงดันไฟจ่ายและขั้วต่อกราวด์ภายใน: 0.5 ถึง 2.5 มม.<sup>2</sup> (20 ถึง 14 AWG)
- ขั้วต่อกราวด์ภายนอก: 0.5 ถึง 4 มม.<sup>2</sup> (20 ถึง 12 AWG)

### 5.2.3 ข้อกำหนดของสายเคเบิล

- Endress+Hauser ขอแนะนำให้ใช้สายแกนสองเส้นแบบเกลียวมีชีลด์
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสาย: 5...9 มม. (0.2 ถึง 0.35 นิ้ว)

### 5.2.4 โหลด



P01-αMD70000-05-xx-xx-xx-005

รูปที่ 7: จากแผนผังโหลด ให้ทำตามตำแหน่งจัมเปอร์และการป้องกันการระเบิด (→ 25, หัวข้อ 5.2.1 "การใช้สัญญาณทดสอบ 4...20 mA")

- 1 จัมเปอร์สำหรับสัญญาณทดสอบ 4...20 mA ที่อยู่ในตำแหน่ง "Non-Test"
- 2 จัมเปอร์สำหรับสัญญาณทดสอบ 4...20 mA ที่อยู่ในตำแหน่ง "Test"
- 3 แรงดันไฟจ่าย 10.5 (11.5)...30 V DC สำหรับ 1/2 G, 1GD, 1/2 GD, FM IS, CSA IS, IECEx ia, NEPSI Ex ia
- 4 แรงดันไฟจ่าย 10.5 (11.5)...45 V DC สำหรับอุปกรณ์ในพื้นที่ไม่อันตราย, 1/2 D, 1/3 D, 2 G Ex d, 3 G Ex nA, FM XP, FM DIP, FM NI, CSA XP, CSA Dust Ex, NEPSI Ex d

$R_{Lmax}$  ความต้านทานโหลดสูงสุด  
 U แรงดันไฟจ่าย



ในกรณีที่ใช้งานผ่านเครื่องควบคุมแบบพกพาหรือผ่าน PC โดยใช้โปรแกรมใช้งาน ความต้านทานต่ำสุดในการรับส่งสัญญาณต้องอยู่ภายในรูปที่ 250 Ω

### 5.2.5 การชิลด์/การจับคู่ศักย์ไฟฟ้า

- การชิลด์เพื่อป้องกันการรบกวนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในกรณีที่มีการเชื่อมต่อชิลด์ทั้งสองด้าน (ในตู้และบนอุปกรณ์) หากต้องประเมินกระแสที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันในโรงงาน ให้ทำการชิลด์กราวด์ที่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น ขอแนะนำให้ที่ด้านตัวส่งสัญญาณ
- ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหากนำไปใช้งานในพื้นที่อันตราย เอกสารข้อมูลการป้องกันการระเบิดพร้อมด้วยข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติม รวมทั้งคำแนะนำต่างๆ ที่แยกไว้ต่างหากเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันการระเบิดทั้งหมดตามมาตรฐาน

### 5.2.6 การเชื่อมต่อ Field Xpert SFX100

ดูที่คำแนะนำในการใช้งาน

### 5.2.7 การเชื่อมต่อ Commubox FXA195

ดูที่คำแนะนำในการใช้งาน

### 5.2.8 การเชื่อมต่อ Commubox FXA291/ToF Adapter FXA291 สำหรับการทำงานผ่าน FieldCare

ดูที่คำแนะนำในการใช้งาน

## 5.3 การจับคู่ศักย์ไฟฟ้า

การใช้งานระบบป้องกันการระเบิด: เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเข้ากับการจับคู่ศักย์ไฟฟ้าในพื้นที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

## 5.4 ระบบป้องกันภาวะแรงดันไฟฟ้าเกิน (อุปกรณ์เสริม)

### ข้อสังเกต

#### อุปกรณ์อาจเสียหายได้!

ต้องเดินสายกราวด์อุปกรณ์ที่มีระบบป้องกันภาวะแรงดันไฟฟ้าเกินในตัว

อุปกรณ์ที่แสดงรุ่น "M" ในพีเจอร์ 100 "ตัวเลือกเพิ่มเติม 1" หรือพีเจอร์ 110 "ตัวเลือกเพิ่มเติม 2" ในรหัสสั่งซื้อมีการป้องกันภาวะแรงดันไฟฟ้าเกิน (ดูข้อมูลทางเทคนิค TI00382P "ข้อมูลการสั่งซื้อ")

- การป้องกันภาวะแรงดันไฟฟ้าเกิน:
  - แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงในการทำงานปกติ: 600 โวลต์
  - กระแสไฟที่จ่ายออกปกติ: 10 kA
- การตรวจเช็คกระแสลี้รั่ว  $i = 20$  kA ตามมาตรฐาน DIN EN 60079-14: 8/20 m
- การตรวจเช็คไฟฟ้ากระแสลี้รั่วของอุปกรณ์ป้องกัน  $I = 10$  A

## 5.5 การตรวจเช็คหลังการต่อระบบไฟฟ้า

ทำการตรวจเช็คตามรายการต่อไปนี้หลังจากติดตั้งระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์:

- แรงดันไฟจ่ายตรงกับข้อมูลจำเพาะบนป้ายแสดงข้อมูล
- ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตามหัวข้อ 5.1
- สกรูทุกตัวขันแน่นดีแล้ว
- ฝาครอบตัวเครื่องขันสกรูปิดแน่นดีแล้ว

ทันทีที่มีการนำแรงดันไฟฟ้าไปใช้กับอุปกรณ์ไฟ LED สีเขียวบนแผงอิเล็กทรอนิกส์จะติดสว่างเป็นเวลาไม่กี่วินาที หรือส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่องที่เชื่อมต่อไว้จะติดสว่าง

## 6 การใช้งาน

พีเจอร์ 20 "เอาต์พุต; การใช้งาน" ในรหัสสั่งซื้อจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการสั่งงานที่สามารถใช้ได้

### 6.1 ส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง (อุปกรณ์เสริม)


หน้าจอแบบผลึกเหลว (LCD) ขนาด 4 บรรทัดใช้เพื่อแสดงผลและการทำงาน ส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่องจะแสดงค่าที่วัดได้ ข้อความโต้ตอบ ข้อความแสดงความคิดเห็น และข้อความแจ้ง

ส่วนแสดงผลของอุปกรณ์สามารถหมุนได้ 90°

โดยตำแหน่งติดตั้งของอุปกรณ์จะช่วยให้สามารถใช้งานอุปกรณ์และอ่านค่าที่วัดได้ได้ง่าย

ฟังก์ชัน:

- การแสดงผลค่าที่วัดได้ 8 หลัก รวมทั้งเครื่องหมายและจุดทศนิยม กราฟแท่งสำหรับการแสดงผลในขณะนั้น
- คำแนะนำเมนูที่ง่ายและครบถ้วนด้วยการแบ่งพารามิเตอร์เป็นระดับและกลุ่มต่างๆ
- พารามิเตอร์แต่ละตัวประกอบด้วยหมายเลข ID 3 หลักเพื่อให้เลือกรายการต่างๆ ได้ง่าย
- ตัวเลือกสำหรับการกำหนดค่าการแสดงผลตามข้อกำหนดและความต้องการเฉพาะบุคคล เช่น ภาษา การสลับการแสดงผล การตั้งค่าความคมชัด การแสดงผลของค่าที่วัดได้อื่นๆ เช่น อุณหภูมิเซ็นเซอร์
- ฟังก์ชันวิเคราะห์ที่ครอบคลุม (ความผิดปกติและข้อความเตือน ตัวระบุค่ายอดแบบค้างไว้ ฯลฯ)
- การเตรียมใช้งานที่รวดเร็วและปลอดภัยด้วยเมนูการตั้งค่าด่วน



P01-xMx7xxxx-07-xx-xx-xx-001

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง ในแต่ละครั้งอาจมีสัญลักษณ์ปรากฏพร้อมกันสี่ตัวได้


สัญลักษณ์	ความหมาย
	<b>สัญลักษณ์เตือน</b> - สัญลักษณ์กะพริบ: แจ้งเตือน, อุปกรณ์ทำการวัดต่อเนื่อง - สัญลักษณ์ติดสว่าง: ผิดปกติ, อุปกรณ์ทำการวัดไม่ต่อเนื่อง <i>หมายเหตุ:</i> สัญลักษณ์เตือนอาจทับบนสัญลักษณ์แสดงแนวโน้มได้
	<b>สัญลักษณ์ลอค</b> การทำงานของอุปกรณ์ลอค ปลดลอคอุปกรณ์, → 41
	<b>สัญลักษณ์การรับส่งสัญญาณ</b> การถ่ายโอนข้อมูลผ่านการรับส่งสัญญาณ <i>หมายเหตุ:</i> สัญลักษณ์เตือนอาจทับบนสัญลักษณ์การรับส่งสัญญาณได้
	<b>สัญลักษณ์สแครว</b> โหมดการวัดที่ใช้งานอยู่ "การวัดอัตราการไหล" สัญญาณการไหลที่รากใช้สำหรับเอาต์พุตกระแส

สัญลักษณ์	ความหมาย
	สัญลักษณ์แสดงแนวโน้ม (เพิ่มขึ้น) ค่าที่วัดได้เพิ่มขึ้น
	สัญลักษณ์แสดงแนวโน้ม (ลดลง) ค่าที่วัดได้ลดลง
	สัญลักษณ์แสดงแนวโน้ม (คงที่) ค่าที่วัดได้คงที่ตลอดช่วงสองสามนาทีที่ผ่านมา

## 6.2 ส่วนควบคุมการใช้งาน

### 6.2.1 ตำแหน่งของส่วนควบคุมการใช้งาน


สำหรับตัวเครื่องอลูมิเนียม (T14/T15) และตัวเครื่องสแตนเลสสตีล (T14) ปุ่มสั่งงานจะอยู่ด้านนอกอุปกรณ์ได้ฝาปิดป้องกัน หรือด้านในบนแผงอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับตัวเครื่องสแตนเลสในระบบสุขาภิบาล (T17) ปุ่มสั่งงานอยู่ด้านในบนแผงอิเล็กทรอนิกส์เสมอ



รูปที่ 8: ปุ่มสั่งงาน, ภายนอก

- 1 ปุ่มสั่งงานที่ภายนอกอุปกรณ์ได้ฝาปิดป้องกัน

P01-xxxxxxx-19-xx-xx-xx-056




รูปที่ 9: ปุ่มสั่งงาน, ภายใน

- 1 ปุ่มสั่งงาน
- 2 ช่องเสียบสำหรับส่วนแสดงผลเสริม
- 3 ช่องเสียบสำหรับ HistoROM®/M-DAT (อุปกรณ์เสริม)
- 4 ดิฟสวิตช์สำหรับล็อก/ปลดล็อก
- 5 พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับค่าที่วัดได้
- 6 ดิฟสวิตช์สำหรับเปิด/ปิดการหม่่งไฟ LED สีเขียวเพื่อแสดงค่าที่ยอมรับ

P01-xxxxxxx-19-xx-xx-xx-104

## 6.2.2 ฟังก์ชันของส่วนควบคุมการใช้งาน – ไม่มีการเชื่อมต่อส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง

กดปุ่มเดียวหรือกดปุ่มพร้อมกันค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที เพื่อให้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องของเริ่มทำงาน กดปุ่มพร้อมกันค้างไว้อย่างน้อย 6 วินาทีเพื่อรีเซ็ต

ปุ่มสั่งงาน	ความหมาย
	ใช้ค่าพิสัยล่าง ความดันอ้างอิงแสดงที่อุปกรณ์ →  33, หัวข้อ 6.3.1 "โหมดวัดความดัน", →  35, หัวข้อ 6.3.2 "โหมดการวัดระดับ" หรือ →  36, หัวข้อ 6.3.3 "โหมดวัดอัตราการไหล (ใช้ไม่ได้กับ 160 บาร์และ 250 บาร์)"
	ใช้ค่าพิสัยบน ความดันอ้างอิงแสดงที่อุปกรณ์ →  33, หัวข้อ 6.3.1 "โหมดวัดความดัน", →  35, หัวข้อ 6.3.2 "โหมดการวัดระดับ" หรือ →  36, หัวข้อ 6.3.3 "โหมดวัดอัตราการไหล (ใช้ไม่ได้กับ 160 บาร์และ 250 บาร์)"
	การปรับตำแหน่ง
	รีเซ็ตพารามิเตอร์ทั้งหมด การรีเซ็ตโดยใช้ปุ่มสั่งงานจะสัมพันธ์กับรหัสการรีเซ็ตซอฟต์แวร์ 7864
	คัดลอกข้อมูลการกำหนดค่าจากโมดูล HistoROM®/M-DAT (อุปกรณ์เสริม) ไปยังอุปกรณ์
	คัดลอกข้อมูลการกำหนดค่าจากอุปกรณ์ไปยังโมดูล HistoROM®/M-DAT (อุปกรณ์เสริม)
 P01-xxxxxxx-19-xx-xx-xx-057	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดิพลวิตช์ 1: สำหรับล๊อค/ปลดล๊อคพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับค่าที่วัดได้ การตั้งค่าจากโรงงาน: ปิด (ปลดล๊อคแล้ว)</li> <li>- ดิพลวิตช์ 2: เปิด/ปิดการหน่วง การตั้งค่าจากโรงงาน: เปิด (การหน่วงเปิด)</li> </ul>

## 6.2.3 ฟังก์ชันของส่วนควบคุมการใช้งาน – มีการเชื่อมต่อส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง

ปุ่มสั่งงาน	ความหมาย
+	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เลื่อนขึ้นไปตามรายการเลือก</li> <li>- แก้ไขค่าตัวเลขและตัวอักษรภายในฟังก์ชัน</li> </ul>
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เลื่อนลงไปตามรายการเลือก</li> <li>- แก้ไขค่าตัวเลขและตัวอักษรภายในฟังก์ชัน</li> </ul>
E	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยืนยันการป้อน</li> <li>- ข้ามไปยังรายการถัดไป</li> </ul>
+ และ E	การตั้งค่าความคมชัดของส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง: มีดลง
- และ E	การตั้งค่าความคมชัดของส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง: สว่างขึ้น
+ และ -	<p>ฟังก์ชัน ESC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกจากโหมดแก้ไขโดยไม่มีบันทึกค่าที่เปลี่ยนแปลง</li> <li>- คุณกำลังใช้งานเมนูภายในกลุ่มฟังก์ชัน ครั้งแรกที่กดปุ่มพร้อมกัน ระบบจะพาย้อนกลับไปยังพารามิเตอร์ภายในกลุ่มฟังก์ชัน หลังจากนั้น ทุกครั้งที่กดปุ่มพร้อมกัน ระบบจะนำไปยังเมนูที่ก้าวขึ้นอีกหนึ่งระดับ</li> <li>- คุณกำลังใช้งานเมนูที่ระดับการเลือก ทุกครั้งที่กดปุ่มพร้อมกัน ระบบจะนำไปยังเมนูที่ก้าวขึ้นอีกหนึ่งระดับ</li> </ul> <p>หมายเหตุ: กลุ่มฟังก์ชันค่าศัพท์ ระดับ และระดับการเลือกอธิบายไว้ในหัวข้อ 6.4.1 หน้า 38</p>

## 6.3 การใช้งานที่ตัวเครื่อง – ไม่มีการเชื่อมต่อส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง

การใช้งานร่วมกับโมดูล HistoROM®/M-DAT → ๓ 40, หัวข้อ 6.5 "HistoROM®/M-DAT (อุปกรณ์เสริม)"

### 6.3.1 โหมดวัดความดัน

หากไม่ได้เชื่อมต่อส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่องไว้ จะสามารถใช้ฟังก์ชันดังต่อไปนี้โดยใช้ปุ่มทั้งสามบนแผงอิเล็กทรอนิกส์หรือที่ภายนอกอุปกรณ์ได้:

- การปรับตำแหน่ง (การแก้ไขจุดศูนย์)
- การตั้งค่าพิสัยล่างและค่าพิสัยบน
- การรีเซ็ตอุปกรณ์, → ๓ 32, หัวข้อ 6.2.2 "ฟังก์ชันของส่วนควบคุมการใช้งาน – ไม่มีการเชื่อมต่อส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง", ตาราง
- การทำงานต่อไปนี้จะต้องถูกปลดล็อค → ๓ 41, หัวข้อ 6.8 "การล็อคหรือปลดล็อคการทำงาน"
- อุปกรณ์จะถูกปรับตั้งสำหรับโหมดวัดความดันเป็นมาตรฐาน คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการวัดโดยใช้พารามิเตอร์ MEASURING MODE → ๓ 42, หัวข้อ 7.3 "การเลือกภาษาและโหมดการวัด"
- ความดันที่ปรับใช้จะต้องอยู่ในช่วงขีดจำกัดความดันที่เซ็นเซอร์กำหนด โปรดดูรายละเอียดบนป้ายแสดงข้อมูล

**▲ คำเตือน**

**การเปลี่ยนโหมดการวัดจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลการปรับ!**

ในกรณีนี้อาจทำให้เกิดการลื่นของผลิตภัณฑ์ได้

- ▶ โปรดตรวจสอบข้อมูลสอบเทียบเมื่อเปลี่ยนโหมดการวัด

ท่าการปรับตำแหน่ง <sup>1)</sup>		ตั้งค่าพิสัยล่าง		ตั้งค่าพิสัยบน	
มีความดันที่อุปกรณ์		มีความดันที่ต้องการสำหรับพิสัยล่างที่อุปกรณ์		มีความดันที่ต้องการสำหรับพิสัยบนที่อุปกรณ์	
↓		↓		↓	
กดปุ่ม <input type="checkbox"/> เป็นเวลา 3 วินาที		กดปุ่ม <input type="checkbox"/> เป็นเวลา 3 วินาที		กดปุ่ม <input type="checkbox"/> เป็นเวลา 3 วินาที	
↓		↓		↓	
มีไฟ LED ที่แผงอิเล็กทรอนิกส์ติดสว่าง ครู่หนึ่งหรือไม่		มีไฟ LED ที่แผงอิเล็กทรอนิกส์ติดสว่างครู่หนึ่ง หรือไม่		มีไฟ LED ที่แผงอิเล็กทรอนิกส์ติดสว่างครู่หนึ่ง หรือไม่	
มี	ไม่	มี	ไม่	มี	ไม่
↓	↓	↓	↓	↓	↓
ยอมรับความดัน ที่ปรับใช้สำหรับ การปรับตำแหน่ง แล้ว	ไม่ยอมรับความดัน ที่ปรับใช้สำหรับ การปรับตำแหน่ง ตรวจสอบขีดจำกัด ของอินพุต	ยอมรับความดัน ที่ปรับใช้สำหรับ ค่าพิสัยล่างแล้ว	ไม่ยอมรับความดัน ที่ปรับใช้สำหรับ ค่าพิสัยล่าง ตรวจสอบ ขีดจำกัดของอินพุต	ยอมรับแรงดัน ที่ปรับใช้สำหรับ ค่าพิสัยบนแล้ว	ไม่ยอมรับแรงดัน ที่ปรับใช้สำหรับ ค่าพิสัยบน ตรวจสอบ ขีดจำกัดของอินพุต

1) โปรดปฏิบัติตาม "คำเตือน" ที่หน้า 41 ในบท 7 "การเตรียมใช้งาน"

### 6.3.2 โหมดการวัดระดับ

หากไม่ได้เชื่อมต่อส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่องไว้ จะสามารถใช้ฟังก์ชันดังต่อไปนี้โดยใช้ปุ่มทั้งสามบนแผงอิเล็กทรอนิกส์หรือที่ภายนอกอุปกรณ์ได้:

- การปรับตำแหน่ง (การแก้ไขจุดศูนย์)
- การกำหนดค่าความดันพิสัยล่างและพิสัยบนให้กับค่าพิสัยล่างและค่าพิสัยบน
- การรีเซ็ตอุปกรณ์, → ๓ 32, หัวข้อ 5.2.3 "ฟังก์ชันของส่วนควบคุมการใช้งาน – ไม่มีการเชื่อมต่อส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง", ตาราง
- ปุ่มกด "-" และ ⊕ จะสามารถใช้งานได้ในกรณีดังนี้เท่านั้น:
  - LEVEL SELECTION "Level Easy Pressure", CALIBRATION MODE "Wet"
  - LEVEL SELECTION "Level Standard", LEVEL MODE "Linear", CALIBRATION MODE "Wet"

ปุ่มกดนี้ไม่สามารถใช้งานได้ในการตั้งค่าอื่นใด

- อุปกรณ์จะถูกปรับตั้งสำหรับโหมดวัดความดันเป็นมาตรฐาน คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการวัดโดยใช้พารามิเตอร์ MEASURING MODE → ๓ 42, หัวข้อ 7.3 "การเลือกภาษาและโหมดการวัด" พารามิเตอร์ดังต่อไปนี้จะถูกกำหนดค่าตามที่ระบุจากโรงงาน:

- LEVEL SELECTION: Level Easy Pressure
- CALIBRATION MODE: Wet
- OUTPUT UNIT หรือ LIN. MEASURAND: %
- EMPTY CALIB.: 0.0
- FULL CALIB.: 100.0
- SET LRV: 0.0 (สัมพันธ์กับค่า 4 mA)
- SET URV: 100.0 (สัมพันธ์กับค่า 20 mA)

พารามิเตอร์เหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้จากส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่องหรือการสั่งงานระยะไกล เช่น FieldCare เท่านั้น

- การทำงานต่อไปนี้จะต้องถูกปลดล๊อค → ๓ 41, หัวข้อ 6.8 "การล๊อคหรือปลดล๊อคการทำงาน"
- ความดันที่ปรับใช้จะต้องอยู่ในช่วงขีดจำกัดความดันที่เซ็นเซอร์กำหนด โปรดดูรายละเอียดบนป้ายแสดงข้อมูล
- → ๓ 47, หัวข้อ 7.6 "การวัดระดับ" สำหรับรายละเอียดพารามิเตอร์ โปรดดูที่คำแนะนำในการใช้งาน BA00274P
- LEVEL SELECTION, CALIBRATION MODE, LEVEL MODE, EMPTY CALIB., FULL CALIB, SET LRV และ SET URV เป็นชื่อพารามิเตอร์ที่ใช้งานสำหรับส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่องหรือการสั่งงานระยะไกล เช่น FieldCare เป็นต้น

#### ▲ คำเตือน

**การเปลี่ยนโหมดการวัดจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลการปรับ!**

ในกรณีนี้อาจทำให้เกิดการล้นของผลิตภัณฑ์ได้

- ▶ โปรดตรวจสอบข้อมูลสอบเทียบเมื่อเปลี่ยนโหมดการวัด

ทำการปรับตำแหน่ง <sup>1)</sup>		ตั้งค่าความดันพิสัยล่าง		ตั้งค่าความดันพิสัยบน	
มีความดันที่อุปกรณ์		มีความดันที่ต้องการสำหรับค่าความดันพิสัยล่าง (EMPTY PRESSURE <sup>2)</sup> ) ที่อุปกรณ์		มีความดันที่ต้องการสำหรับค่าความดันพิสัยบน (FULL PRESSURE <sup>1)</sup> ) ที่อุปกรณ์	
↓		↓		↓	
กดปุ่ม $\square$ เป็นเวลา 3 วินาที		กดปุ่ม $\square$ เป็นเวลา 3 วินาที		กดปุ่ม $\oplus$ เป็นเวลา 3 วินาที	
↓		↓		↓	
มีไฟ LED ที่แผงอิเล็กทรอนิกส์ติดสว่างหรือไม่		มีไฟ LED ที่แผงอิเล็กทรอนิกส์ติดสว่างหรือไม่		มีไฟ LED ที่แผงอิเล็กทรอนิกส์ติดสว่างหรือไม่	
มี	ไม่	มี	ไม่	มี	ไม่
↓	↓	↓	↓	↓	↓
ยอมรับความดันที่ปรับใช้สำหรับการปรับตำแหน่งแล้ว	ไม่ยอมรับความดันที่ปรับใช้สำหรับการปรับตำแหน่ง ตรวจสอบขีดจำกัดของอินพุต	ค่าความดันในปัจจุบัน ถูกบันทึกเป็นค่าความดันพิสัยล่าง (EMPTY PRESSURE <sup>2)</sup> ) และถูกกำหนดให้กับค่าพิสัยล่าง (EMPTY CALIB. <sup>2)</sup> แล้ว	ค่าความดันในปัจจุบัน ไม่ถูกบันทึกเป็นค่าความดันพิสัยล่าง ตรวจสอบขีดจำกัดของอินพุต	ค่าความดันในปัจจุบัน ถูกบันทึกเป็นค่าความดันพิสัยบน (FULL PRESSURE <sup>2)</sup> ) และถูกกำหนดให้กับค่าพิสัยบน (FULL CALIB. <sup>2)</sup> แล้ว	ค่าความดันในปัจจุบัน ไม่ถูกบันทึกเป็นค่าความดันพิสัยบน ตรวจสอบขีดจำกัดของอินพุต

- 1) โปรดปฏิบัติตาม "คำเตือน" ที่หน้า 41 ในบท 7 "การเตรียมใช้งาน"
- 2) ชื่อพารามิเตอร์นี้ใช้สำหรับส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่องหรือการส่งงานระยะไกล เช่น FieldCare

### 6.3.3 โหมดวัดอัตราการไหล (ใช้ไม่ได้กับ 160 บาร์และ 250 บาร์)

หากไม่ได้เชื่อมต่อส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่องไว้ จะสามารถใช้ฟังก์ชันดังต่อไปนี้โดยใช้ปุ่มทั้งสามบนแผงอิเล็กทรอนิกส์หรือที่ภายนอกอุปกรณ์ได้:

- การปรับตำแหน่ง (การแก้ไขจุดศูนย์)
- กำหนดค่าความดันสูงสุดให้กับค่าการไหลสูงสุด
- การรีเซ็ตอุปกรณ์, → ๓ 32, หัวข้อ 6.2.2 "ฟังก์ชันของส่วนควบคุมการใช้งาน - ไม่มีการเชื่อมต่อส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง", ตาราง
- การทำงานต่อไปนี้จะต้องถูกปลดล็อค → ๓ 41, หัวข้อ 6.8 "การล็อคหรือปลดล็อคการทำงาน"
- อุปกรณ์จะถูกปรับตั้งสำหรับโหมดวัดความดันเป็นมาตรฐาน คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการวัดโดยใช้พารามิเตอร์ MEASURING MODE → ๓ 42, หัวข้อ 7.3 "การเลือกภาษาและโหมดการวัด"
- ปุ่ม "-" ไม่มีฟังก์ชันใดๆ
- ความดันที่ปรับใช้จะต้องอยู่ในช่วงขีดจำกัดความดันที่เซ็นเซอร์กำหนด โปรดดูรายละเอียดบนป้ายแสดงข้อมูล
- → ๓ 47, หัวข้อ 7.5.3 "เมนูการตั้งค่าแบบเร็วสำหรับโหมดการวัดอัตราการไหล" และคำแนะนำในการใช้งาน BA00274P รายละเอียดพารามิเตอร์ MAX. PRESS. FLOW, MAX. FLOW, SET LRV – Flow and LINEAR/SQROOT.

**▲ คำเตือน**

**การเปลี่ยนโหมดการวัดจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลการปรับ!**

ในกรณีนี้อาจทำให้เกิดการล้นของผลิตภัณฑ์ได้

- ▶ โปรดตรวจสอบข้อมูลสอบเทียบเมื่อเปลี่ยนโหมดการวัด

ทำการปรับตำแหน่ง <sup>1)</sup>		ตั้งค่าความดันสูงสุด	
มีความดันที่อุปกรณ์		มีความดันที่ต้องการสำหรับค่าความดันสูงสุด (MAX. FLOW <sup>2)</sup> ) ที่อุปกรณ์	
↓		↓	
กดปุ่ม  เป็นเวลา 3 วินาที		กดปุ่ม  เป็นเวลา 3 วินาที	
↓		↓	
มีไฟ LED ที่แผงอิเล็กทรอนิกส์ติดสว่างครู่หนึ่งหรือไม่		มีไฟ LED ที่แผงอิเล็กทรอนิกส์ติดสว่างครู่หนึ่งหรือไม่	
มี	ไม่	มี	ไม่
↓	↓	↓	↓
ยอมรับความดันที่ปรับใช้สำหรับการปรับตำแหน่งแล้ว	ไม่ยอมรับความดันที่ปรับใช้สำหรับการปรับตำแหน่ง ตรวจสอบขีดจำกัดของอินพุต	ค่าความดันในปัจจุบันถูกบันทึกเป็นค่าความดันสูงสุด (MAX. PRESS FLOW <sup>2)</sup> ) และถูกกำหนดให้กับค่าการไหลสูงสุด (MAX. FLOW. <sup>2)</sup> )	ค่าความดันในปัจจุบันไม่ถูกบันทึกเป็นค่าความดันสูงสุด ตรวจสอบขีดจำกัดของอินพุต

- 1) โปรดปฏิบัติตาม "คำเตือน" ที่หน้า 41 ในบท 7 "การเตรียมใช้งาน"
- 2) ชื่อพารามิเตอร์นี้ใช้สำหรับส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่องหรือการสั่งงานระยะไกล เช่น FieldCare

## 6.4 การใช้งานที่ตัวเครื่อง – มีการเชื่อมต่อส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง




หากเชื่อมต่อส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่องไว้ จะสามารถใช้ปุ่มทั้งสามเพื่อเลื่อนดูเมนูสั่งงานและป้อนพารามิเตอร์ได้  
→  33, หัวข้อ 6.2.3 "ฟังก์ชันของส่วนควบคุมการใช้งาน – มีการเชื่อมต่อส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง"

### 6.4.1 โครงสร้างทั่วไปของเมนูสั่งงาน

เมนูจะถูกแบ่งออกเป็นสี่ระดับด้วยกัน สามระดับแรกจะใช้สำหรับเลื่อนดูเมนูต่างๆ ส่วนระดับล่างสุดจะใช้สำหรับเลือกตัวเลือก ป้อนค่าตัวเลข และบันทึกค่าต่างๆ เมนูการสั่งงานทั้งหมดจะถูกแสดงไว้ในคำแนะนำการใช้งาน BA00274P "Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S, รายละเอียดฟังก์ชันของเครื่องมือ" โครงสร้างของ OPERATING MENU จะขึ้นอยู่กับโหมดการทำงานที่เลือกไว้ เช่น หากเลือกโหมดการวัด "ความดัน" เอาไว้ จะมีเพียงฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับโหมดนี้ถูกแสดงเท่านั้น







### 6.4.2 การเลือกตัวเลือก


ตัวอย่าง: เลือก "อังกฤษ" เป็นภาษาของเมนู

ส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง	การใช้งาน
 <p>P01-xxxxxxx-19-xx-xx-xx-017</p>	ภาษาเยอรมันจะถูกบันทึกเป็นภาษาที่เลือก ✓ ที่อยู่ด้านหน้าของข้อความเมนูจะแสดงถึงตัวเลือกที่เปิดใช้งาน
 <p>P01-xxxxxxx-19-xx-xx-xx-033</p>	เลือกภาษาอังกฤษโดยใช้ปุ่ม  หรือ 
 <p>P01-xxxxxxx-19-xx-xx-xx-034</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ยืนยันตัวเลือกโดยใช้ปุ่ม  ✓ ที่อยู่ด้านหน้าของข้อความเมนูจะแสดงถึงตัวเลือกที่เปิดใช้งาน (ภาษาอังกฤษถูกเลือกเป็นภาษาของเมนูแล้ว)</li> <li>ข้ามไปรายการถัดไปด้วย </li> </ol>

### 6.4.3 การแก้ไขค่า





ตัวอย่าง: แก้ไขฟังก์ชัน DAMPING VALUE จาก 2.0 วินาที เป็น 30.0 วินาที → ๓ 33, หัวข้อ 6.2.3 "ฟังก์ชันของส่วนควบคุมการใช้งาน - มีการเชื่อมต่อส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง"

ส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง	การใช้งาน
 <p style="text-align: right; font-size: small;">P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-023</p>	<p>ส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่องจะแสดงค่าพารามิเตอร์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าที่ถูกไฮไลต์สีดำสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หน่วย "s" เป็นค่าตายตัวซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้</p>
 <p style="text-align: right; font-size: small;">P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-027</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>กด <input checked="" type="checkbox"/> หรือ <input type="checkbox"/> เพื่อเข้าสู่โหมดแก้ไข</li> <li>ตัวเลขหลักแรกจะถูกไฮไลต์ด้วยสีดำ</li> </ol>
 <p style="text-align: right; font-size: small;">P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-028</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ใช้ <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อเปลี่ยน "2" เป็น "3"</li> <li>ยืนยัน "3" ด้วย <input checked="" type="checkbox"/> เคอร์เซอร์จะข้ามไปยังตำแหน่งถัดไป (ไฮไลต์ด้วยสีดำ)</li> </ol>
 <p style="text-align: right; font-size: small;">P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-029</p>	<p>ตำแหน่งทศนิยมจะถูกไฮไลต์ด้วยสีดำ ซึ่งสามารถแก้ไขได้</p>
 <p style="text-align: right; font-size: small;">P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-030</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>กดปุ่ม <input checked="" type="checkbox"/> หรือ <input type="checkbox"/> จนกว่า "0" จะแสดงขึ้น</li> <li>ยืนยัน "0" ด้วย <input checked="" type="checkbox"/> เคอร์เซอร์จะข้ามไปยังตำแหน่งถัดไป <input checked="" type="checkbox"/> จะแสดงขึ้นและถูกไฮไลต์ด้วยสีดำ → ดูภาพถัดไป</li> </ol>
 <p style="text-align: right; font-size: small;">P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-031</p>	<p>ใช้ <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อบันทึกค่าใหม่แล้วออกจากโหมดแก้ไข → ดูภาพถัดไป</p>

ส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง	การใช้งาน
 <p style="text-align: right;">P01-xxxxxxx-19-xx-xx-xx-032</p>	<p>ค่าใหม่สำหรับการหน่วงจะเท่ากับ 30.0 วินาที</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้ามไปยังพารามิเตอร์ถัดไปด้วย <input type="checkbox"/></li> <li>- คุณสามารถย้อนกลับไปยังโหมดแก้ไขได้โดยใช้ปุ่ม <input type="checkbox"/> หรือ <input type="checkbox"/></li> </ul>

#### 6.4.4 การนำค่าความดันไปปรับใช้กับอุปกรณ์

ตัวอย่าง: การปรับตั้งค่าพิสัยบน - กำหนด 20 mA ให้กับค่าความดัน 400 mbar

ส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง	การใช้งาน
 <p style="text-align: right;">P01-xxxxxxx-19-xx-xx-xx-035</p>	<p>บรรทัดล่างของส่วนแสดงผลจะแสดงค่าความดันปัจจุบันซึ่งในที่นี้คือ 400 mbar</p>
 <p style="text-align: right;">P01-xxxxxxx-19-xx-xx-xx-036</p>	<p>ใช้ <input type="checkbox"/> หรือ <input type="checkbox"/> เพื่อสลับไปที่ตัวเลือก "Confirm" ตัวเลือกที่ใช้งานอยู่จะถูกไฮไลต์ด้วยสีตา</p>
 <p style="text-align: right;">P01-xxxxxxx-19-xx-xx-xx-037</p>	<p>ใช้ <input type="checkbox"/> เพื่อกำหนดค่า (400 mbar) ให้กับพารามิเตอร์ GET URV อุปกรณ์จะยืนยันการสอบเทียบและข้ามกลับไปยังพารามิเตอร์ ในที่นี้คือ GET URV (ดูภาพถัดไป)</p>
 <p style="text-align: right;">P01-xxxxxxx-19-xx-xx-xx-035</p>	<p>สลับไปยังพารามิเตอร์ถัดไปโดยใช้ปุ่ม <input type="checkbox"/></p>

#### 6.5 HistoROM®/M-DAT (อุปกรณ์เสริม)

ดูที่คำแนะนำในการใช้งาน

## 6.6 การส่งงานผ่าน SFX100

ดูที่คำแนะนำในการใช้งาน

## 6.7 FieldCare

ดูที่คำแนะนำในการใช้งาน

## 6.8 การล๊อคหรือปลดล๊อคการทำงาน

ดูที่คำแนะนำในการใช้งาน

## 6.9 การตั้งค่าจากโรงงาน (รีเซ็ต)

ดูที่คำแนะนำในการใช้งาน

# 7 การเตรียมใช้งาน

อุปกรณ์จะถูกปรับตั้งสำหรับโหมดวัดความดันเป็นมาตรฐาน ช่วงการวัดและอุปกรณ์ที่ส่งค่าการวัดจะเป็นไปตามข้อมูลเฉพาะที่ระบุไว้บนป้ายแสดงข้อมูล

### ▲ คำเตือน

#### ความดันเกินค่าสูงสุดที่ยอมรับได้!

เสี่ยงต่อการบาดเจ็บเนื่องจากการระเบิดของอุปกรณ์!

- ▶ ให้ใช้งานอุปกรณ์นี้ในช่วงขีดจำกัดของเซ็นเซอร์เท่านั้น

### ข้อสังเกต

#### ความดันต่างต่ำกว่า/สูงเกินขีดค่าที่ยอมรับได้!

ระบบจะแสดงข้อความหากความดันต่างสูงหรือต่ำเกินไป

- ▶ หากความดันต่างน้อยกว่าค่าความดันต่างที่อุปกรณ์ยอมรับได้ ข้อความ "E120 Sensor low pressure" และ "E727 Sensor pressure error - overrange" จะแสดงอย่างต่อเนื่อง! ให้ใช้งานอุปกรณ์นี้ในช่วงขีดจำกัดของเซ็นเซอร์เท่านั้น
- ▶ หากความดันต่างมากกว่าค่าความดันต่างที่อุปกรณ์ยอมรับได้ ข้อความ "E115 Sensor overpressure" และ "E727 Sensor pressure error - overrange" จะแสดงอย่างต่อเนื่อง! ให้ใช้งานอุปกรณ์นี้ในช่วงขีดจำกัดของเซ็นเซอร์เท่านั้น

## 7.1 การกำหนดค่าข้อความ

- ข้อความ E727, E115 และ E120 เป็นข้อความแสดง "ความผิดปกติ" ซึ่งสามารถกำหนดค่าเป็น "คำเตือน" หรือ "การแจ้งเตือน" ได้ ข้อความเหล่านี้จะถูกกำหนดค่าจากโรงงานเป็น "คำเตือน" การตั้งค่านี้จะป้องกันไม่ให้การแจ้งเตือนกระแสที่กำหนดไว้ในปัจจุบันทำงานเนื่องจากเอาต์พุตที่ใช้งานในปัจจุบัน (เช่น การวัดจากบนลงล่าง) ซึ่งผู้ใช้ทราบดีว่าสามารถใช้ค่าเกินช่วงเซ็นเซอร์ได้
- ขอแนะนำให้กำหนดค่าข้อความ E727, E115 และ E120 เป็น "การแจ้งเตือน" ในกรณีดังนี้:
  - ไม่จำเป็นต้องใช้ค่าเกินช่วงของเซ็นเซอร์ในการวัด
  - ต้องทำการปรับตำแหน่งเนื่องจากมีความผิดพลาดในการวัดมาก ซึ่งเป็นผลจากการกำหนดทิศทางของอุปกรณ์ (เช่น อุปกรณ์ที่มีผิวนิกโคอะเฟรม)

## 7.2 การตรวจเช็คการทำงาน

ทำการตรวจสอบหลังการติดตั้ง และทำการตรวจสอบหลังการเชื่อมต่อตามรายการก่อนเตรียมใช้งานอุปกรณ์

- รายการ "การตรวจสอบหลังการติดตั้ง" → ดูที่ หัวข้อ 4.4
- รายการ "การตรวจสอบหลังการเชื่อมต่อ" → ดูที่ หัวข้อ 5.5

## 7.3 การเลือกภาษาและโหมดการวัด

### 7.3.1 การใช้งานที่ตัวเครื่อง

พารามิเตอร์ LANGUAGE และ MEASURING MODE จะอยู่ที่เมนูระดับบนสุด

โหมดการวัดต่อไปนี้สามารถใช้ได้:

- ความดัน
- ระดับ
- การไหล (ใช้ไม่ได้กับ 160 บาร์และ 250 บาร์)

### 7.3.2 การสื่อสารดิจิทัล

โหมดการวัดต่อไปนี้สามารถใช้ได้:

- ความดัน
- ระดับ
- การไหล (ใช้ไม่ได้กับ 160 บาร์และ 250 บาร์)

พารามิเตอร์ LANGUAGE จัดอยู่ในกลุ่ม DISPLAY (OPERATING MENU → DISPLAY)

- ใช้พารามิเตอร์ LANGUAGE เพื่อเลือกเมนูภาษาสำหรับส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง
- เลือกเมนูภาษาสำหรับ FieldCare โดยใช้ปุ่ม "Language" ในหน้าต่างการกำหนดค่า เลือกเมนูภาษาสำหรับเฟรม FieldCare ผ่านเมนู "Extras" → "Options" → "Display" → "Language"

### 7.4 การปรับตำแหน่ง

ค่าที่วัดได้อาจคลาดเคลื่อนเนื่องจากการกำหนดทิศทางของอุปกรณ์ เช่น เมื่อสถานะว่างเปล่า พารามิเตอร์ของค่าที่วัดได้จะไม่แสดงค่าศูนย์ การปรับตั้งตำแหน่งจะมี 3 ตัวเลือกให้ใช้งาน (เส้นทางเมนู: (GROUP SELECTION →) OPERATING MENU → SETTINGS → POSITION ADJUSTMENT)




ชื่อพารามิเตอร์	รายละเอียด
POS. ZERO ADJUST (685) Entry	<p>ไม่จำเป็นต้องทราบความต่างของความดันระหว่างศูนย์ (จุดตั้งค่า) กับความดันที่วัดได้ในการปรับตำแหน่ง</p> <p><b>ตัวอย่าง:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MEASURED VALUE = 2.2 mbar (0.032 psi)</li> <li>- แก้ไข MEASURED VALUE โดยใช้พารามิเตอร์ POS. ZERO ADJUST ที่มีตัวเลือก "Confirm" การทำเช่นนี้จะเป็นการกำหนดค่า 0.0 เป็นความดันปัจจุบัน</li> <li>- MEASURED VALUE (หลังจากปรับตำแหน่งค่าศูนย์) = 0.0 mbar</li> <li>- ค่าปัจจุบันจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องด้วยเช่นกัน</li> </ul> <p>พารามิเตอร์ CALIB. OFFSET จะแสดงผลต่างของความดัน (ออฟเซต) จากที่ปรับแก้ MEASURED VALUE</p> <p><b>การตั้งค่าจากโรงงาน:</b> 0.0</p>
POS. INPUT VALUE (563) Entry	<p>ไม่จำเป็นต้องทราบความต่างของความดันระหว่างศูนย์ (จุดตั้งค่า) กับความดันที่วัดได้ในการปรับตำแหน่ง จะต้องใช้ค่าการวัดอ้างอิง (เช่น จากอุปกรณ์อ้างอิง) เพื่อปรับแก้ความต่างของความดัน</p> <p><b>ตัวอย่าง:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MEASURED VALUE = 0.5 mbar (0,0073 psi)</li> <li>- สำหรับพารามิเตอร์ POS. INPUT VALUE ให้กำหนดจุดตั้งค่าที่ต้องการสำหรับ MEASURED VALUE เช่น 2.0 mbar (0,029 psi) (MEASURED VALUE<sub>new</sub> = POS. INPUT VALUE)</li> <li>- MEASURED VALUE (หลังจากป้อนค่า POS. INPUT VALUE) = 2.0 mbar (0.029 psi)</li> <li>- พารามิเตอร์ CALIB. OFFSET จะแสดงผลต่างของความดัน (ออฟเซต) จากที่ปรับแก้ MEASURED VALUE</li> </ul> $\text{CALIB. OFFSET} = \text{MEASURED VALUE}_{\text{old}} - \text{POS. INPUT VALUE}$ <p>ในที่นี้: CALIB. OFFSET = 0.5 mbar (0.0073 psi) - 2.0 mbar (0.029 psi) = - 1.5 mbar (0.022 psi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าปัจจุบันจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องด้วยเช่นกัน</li> </ul> <p><b>การตั้งค่าจากโรงงาน:</b> 0.0</p>
CALIB. OFFSET (319) Entry	<p>ทราบความต่างของความดันระหว่างศูนย์ (จุดตั้งค่า) กับความดันที่วัดได้ในการปรับตำแหน่ง</p> <p><b>ตัวอย่าง:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MEASURED VALUE = 2.2 mbar (0.032 psi)</li> <li>- ป้อนค่าผ่านพารามิเตอร์ CALIB. OFFSET สำหรับแก้ไข MEASURED VALUE หากต้องการแก้ไข MEASURED VALUE ให้เป็น 0.0 mbar จะต้องป้อนค่า 2.2 ที่นี้ (MEASURED VALUE<sub>new</sub> = MEASURED VALUE<sub>old</sub> - CALIB. OFFSET)</li> <li>- MEASURED VALUE (หลังจากป้อนค่า calib. offset) = 0.0 mbar</li> <li>- ค่าปัจจุบันจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องด้วยเช่นกัน</li> </ul> <p><b>การตั้งค่าจากโรงงาน:</b> 0.0</p>

## 7.5 การวัดอัตราการไหล

### 7.5.1 ขั้นตอนการเตรียม



- โดยปกติ Deltabar S PMD75 จะใช้สำหรับการวัดอัตราการไหล
- ก่อนสอบเทียบ Deltabar S จะต้องทำความสะอาดและเติมของเหลวในท่ออิมพัลส์ก่อน → ดูตารางดังต่อไปนี้

วาล์ว	ความหมาย	การติดตั้งที่แนะนำให้ใช้	
1	สถานการณ์: วาล์วปิดทั้งหมด		
2	เปิด 3		
3	เปิด A และ B		
4	ทำความสะอาดท่ออิมพัลส์ถ้าจำเป็น: <sup>1)</sup> - โดยใช้อากาศอัดเป่าท่อสำหรับก๊าซ - หรือใช้น้ำสะอาดล้างในกรณีที่เป็นของเหลว		
	เปิด 1 และ 5 <sup>1)</sup>		เป่า/ล้างท่ออิมพัลส์
	ปิด 1 และ 5 <sup>1)</sup>		ปิดวาล์วหลังจากทำความสะอาดแล้ว
5	เปิด 2		ปล่อยของเหลวเข้าไป
6	เปิด 6 และ 7 ชั่วขณะ		ระบายสารในอุปกรณ์ออก
7	ปิด 2; เปิด 4		
8	เปิด 6 และ 7 ชั่วขณะ		ระบายสารในอุปกรณ์ออกอีกครั้ง
9	ทำการปรับตำแหน่งค่าศูนย์เมื่อตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ห้ามทำการปรับตำแหน่งค่าศูนย์จนกว่าจะถึงขั้นตอนที่ 11 → 47, หัวข้อ 7.5.3 และ → 43, หัวข้อ 7.4 เงื่อนไข: - กระบวนการไม่สามารถถูกปิดกั้นได้ - จุดดักจับ (A และ B) มีความสูงจ้อยอดเท่ากัน		
10	ปิด 3; เปิด 2	กำหนดจุดการวัดในการทำงาน	
11	ทำการปรับตั้งตำแหน่งค่าศูนย์หากสามารถปิดกั้นการไหลได้ในกรณีนี้ ขั้นตอนที่ 9 ไม่สามารถใช้ได้ → 47, หัวข้อ 7.5.3 และ → 43, หัวข้อ 7.4		

PO1-MD7xxx-11-xx-xx-xx-002

รูปที่ 10: ด้านบน: การติดตั้งที่แนะนำให้ใช้สำหรับก๊าซ  
 ด้านล่าง: การติดตั้งที่แนะนำให้ใช้สำหรับของเหลว

I Deltabar S PMD75  
 II ท่อร่วมสามวาล์ว  
 เครื่องแยก  
 1, 5 วาล์วระบายน้ำ  
 2, 4 วาล์วด้านเข้า  
 3 วาล์วปรับสมดุล  
 6, 7 วาล์วระบายของ Deltabar S  
 A, B วาล์วเปิด-ปิด

1) สำหรับการจัดวางแบบ 5 วาล์ว

## 7.5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดอัตราการไหล

ในโหมดการวัด "การไหล" อุปกรณ์จะกำหนดปริมาณหรือค่าการไหลของมวลจากความดันที่วัดได้ ความดันต่างที่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบหลัก เช่น หลอดพิทอท หรือแผ่นออร์พิช และจะขึ้นอยู่กับปริมาตรและมวลการไหล โหมดวัดอัตราการไหลมี 4 แบบ ได้แก่ ปริมาตรการไหล ปริมาตรการไหลปกติ (ตามเงื่อนไขมาตรฐานยุโรป) ปริมาตรการไหลมาตรฐาน (ตามเงื่อนไขมาตรฐานอเมริกา) และมวลการไหล

นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ Deltabar S ยังมาพร้อมกับตัวอ่านค่าสะสมสองตัวเป็นมาตรฐาน ตัวอ่านค่าสะสมจะคำนวณเพิ่มปริมาตรหรือมวลการไหล ตัวอ่านค่าสะสมทั้งสองสามารถแยกฟังก์ชันตัวนับและตัวอุปกรณ์ได้ ตัวอ่านค่าสะสมตัวแรก (ตัวอ่านค่าสะสม 1) สามารถรีเซ็ตค่าศูนย์ได้ตลอดเวลา ในขณะที่ตัวอ่านค่าสะสมตัวที่สอง (ตัวอ่านค่าสะสม 2) จะทำการนับรวมการไหลตั้งแต่เริ่มเตรียมการใช้งานซึ่งไม่สามารถรีเซ็ตได้



- โหมดการวัดแต่ละโหมด ทั้งความดัน ระดับ และการไหล จะมีเมนูตั้งค่าแบบเร็วซึ่งมาพร้อมฟังก์ชันพื้นฐานที่มีความจำเป็นสูงสุด คุณสามารถกำหนดเมนูการตั้งค่าแบบเร็วที่จะแสดงในการตั้งค่าในพารามิเตอร์ MEASURING MODE ได้ → ดูเพิ่มเติมที่ → 42, หัวข้อ 7.3 "การเลือกภาษาและโหมดการวัด"
- สำหรับรายละเอียดของพารามิเตอร์ โปรดดูที่คำแนะนำในการใช้งาน BA00274P "Cerabar S/ Deltabar S/Deltapilot S, รายละเอียดฟังก์ชันของอุปกรณ์"
  - ตารางที่ 6 การปรับตำแหน่ง
  - ตารางที่ 14 การตั้งค่าเบื้องต้น
  - ตารางที่ 17 การตั้งค่าเพิ่มเติม
  - ตารางที่ 20 การตั้งค่าตัวอ่านค่าสะสม
- สำหรับการวัดอัตราการไหล ให้เลือกตัวเลือก "Flow" โดยใช้พารามิเตอร์ MEASURING MODE เมนูสั่งงานจะถูกจัดเรียงอย่างเหมาะสม

### ⚠ คำเตือน

**การเปลี่ยนโหมดการวัดจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลการปรับ!**

ในกรณีนี้อาจทำให้เกิดการล้นของผลิตภัณฑ์ได้

- ▶ โปรดตรวจสอบข้อมูลสอบเทียบเมื่อเปลี่ยนโหมดการวัด

### 7.5.3 เมนูการตั้งค่าแบบเร็วสำหรับโหมดการวัดอัตราการไหล

การใช้งานที่ตัวเครื่อง	การสื่อสารดิจิทัล
<b>ส่วนแสดงค่าที่วัดได้</b> ส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง: สลับการแสดงผลค่าที่วัดได้ไปเป็น GROUP SELECTION ด้วย 	ดูที่ BA00274P
<b>GROUP SELECTION</b> เลือก MEASURING MODE	
<b>MEASURING MODE</b> เลือกตัวเลือก "Flow"	
<b>GROUP SELECTION</b> เลือกเมนู QUICK SETUP	
<b>POS. ZERO ADJUST</b> ค่าที่วัดได้อาจคลาดเคลื่อนเนื่องจากการกำหนดทิศทางของอุปกรณ์ สามารถแก้ไข MEASURED VALUE โดยใช้พารามิเตอร์ POS. ZERO ADJUST ที่มีตัวเลือก "Confirm" เช่น เมื่อกำหนดค่า 0.0 ให้กับความดันปัจจุบัน	
<b>MAX. FLOW</b> ป้อนค่าการไหลสูงสุดของอุปกรณ์หลัก (→ ดูเพิ่มเติมที่เอกสารแผนผังของอุปกรณ์หลัก)	
<b>MAX. PRESS FLOW</b> ป้อนค่าความดันสูงสุดของอุปกรณ์หลัก (→ ดูเพิ่มเติมที่เอกสารแผนผังของอุปกรณ์หลัก)	
<b>DAMPING TIME</b> ป้อนค่าการหน่วงเวลา (เวลาคงที่ $\tau$ ) การหน่วงเวลาจะส่งผลกับความเร็วซึ่งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง ค่าที่วัดได้ และเอาต์พุตกระแสแสดงบนจอ ต่อการเปลี่ยนแปลงของความดัน	

สำหรับการใช้งานที่ตัวเครื่อง →  33, หัวข้อ 6.2.3 "ฟังก์ชันของส่วนควบคุมการใช้งาน - มีการเชื่อมต่อส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง" และ →  38, หัวข้อ 6.4 "การใช้งานที่ตัวเครื่อง - มีการเชื่อมต่อส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง"

## 7.6 การวัดระดับ

### 7.6.1 ขั้นตอนการเตรียม

#### ลักษณะแบบเปิด



- Deltabar S PMD75 และ FMD77 เหมาะสำหรับวัดระดับในลักษณะแบบเปิด
- FMD77: อุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการสอบเทียบทันทีหลังจากวาล์วเปิด-ปิดถูกเปิดออก (อาจมีหรือไม่มีก็ได้)
- PMD75: ก่อนทำการสอบเทียบ จะต้องทำความสะอาดและเติมของเหลวในท่ออิมพัลส์ก่อน → ดูตารางดังต่อไปนี้

คำสั่ง		การติดตั้ง	
1	เติมสารลงในภาชนะให้เกินแถบด้านล่าง	<p style="text-align: right; font-size: small;">P01-xMD7xxxx-11-xx-xx-xx-003</p>	
2	ทำความสะอาดท่ออิมพัลส์ถ้าจำเป็น:		
	ปิด A		ปิดกั้นอุปกรณ์
	เปิด B		ล้างท่ออิมพัลส์
	ปิด B		ปิดวาล์วหลังจากทำความสะอาดแล้ว
3	เติมของเหลวลงในระบบการวัด		
	เปิด A	เปิดวาล์วเปิด-ปิด	
4	ระบายสารในอุปกรณ์ออก	<p><b>รูปที่ 11: ภาชนะแบบเปิด</b></p> <p><i>I</i> Deltabar S PMD75  <i>II</i> เครื่องแยก  <i>6</i> วาล์วระบายของ Deltabar S  <i>A</i> วาล์วเปิด-ปิด  <i>B</i> วาล์วระบาย</p>	
	เปิด 6 ชั่วขณะ แล้วปิด		เติมของเหลวลงในอุปกรณ์ให้เต็มแล้วไล่อากาศออก
5	กำหนดจุดการวัดในการทำงาน		
	ปัจจุบัน - B และ 6 ปิดอยู่ - A เปิดอยู่		
6	ทำการสอบเทียบ → 51, หัวข้อ 7.6.2.		

**ลักษณะแบบปิด**



- Deltabar S ทุกรุ่นสามารถทำการวัดระดับในลักษณะแบบปิดได้
- FMD77: อุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการสอบเทียบทันทีหลังจากวาล์วเปิด-ปิดถูกเปิดออก (อาจมีหรือไม่มีก็ได้) ก่อนสอบเทียบ อุปกรณ์จะต้องทำความสะอาดและเติมของเหลวในท่ออิมพัลส์ก่อน
- FMD78: อุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการสอบเทียบทันที
- PMD75: ก่อนทำการสอบเทียบ จะต้องทำความสะอาดและเติมของเหลวในท่ออิมพัลส์ก่อน → ดูตารางดังต่อไปนี้

วาล์ว	ความหมาย	การติดตั้ง
1	เติมสารลงในภาชนะให้เกินแถบด้านล่าง เพื่อความดันด้านลบเต็มไปด้วยก๊าซ	
2	เติมของเหลวลงในระบบการวัด	
ปิด 3	ปิดกั้นด้านบวกจากด้านล่าง	
เปิด A และ B	เปิดวาล์วเปิด-ปิด	
3	ระบายด้านบวกออก (ระบายด้านลบออกให้หมดหากจำเป็น)	
เปิด 2 และ 4	เติมของเหลวเข้าด้านบวก	
เปิด 6 และ 7 ชั่วขณะ แล้วปิดอีกครั้ง	เติมของเหลวลงในด้านบวกให้เต็มแล้วไล่อากาศออก	
4	กำหนดจุดการวัดในการทำงาน	<p>รูปที่ 12: ลักษณะแบบปิด</p> <p>P01→MD7xxxx-11-xx-xx-xx-004</p> <p>I Deltabar S PMD75                      II ท่อร่วมสามวาล์ว                      III เครื่องแยก                      1, 5 วาล์วระบายน้ำ                      2, 4 วาล์วด้านเข้า                      3 วาล์วปรับสมดุล                      6, 7 วาล์วระบายของ Deltabar S                      A, B วาล์วเปิด-ปิด</p>
ปัจจุบัน	- 3, 6 และ 7 ปิดอยู่ - 2, 4, A และ B เปิดอยู่	
5	ทำการสอบเทียบ → 51, หัวข้อ 7.6.2.	



## 7.6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดระดับ



- โหมดการวัดแต่ละโหมด ทั้งความดัน ระดับ และการไหล จะมีเมนูตั้งค่าแบบเร็วซึ่งมาพร้อมฟังก์ชันพื้นฐานที่มีความจำเป็นสูงสุด → 54 เกี่ยวกับเมนูการตั้งค่าแบบเร็วของ "Level"
- นอกจากนี้ยังสามารถใช้โหมดทั้งสามของการวัดระดับ ได้แก่ "Level Easy Pressure", "Level Easy Height" และ "Level Standard" เพื่อทำการวัดระดับได้ โดยคุณสามารถเลือกประเภทระดับ "Linear", "Pressure linearized" และ "Height linearized" สำหรับโหมดการวัดระดับ "Level Standard" ตารางในส่วน "ภาพรวมของการวัดระดับ" ด้านล่างจะแสดงภาพรวมของงานที่จะวัดค่าต่างๆ
  - ในโหมดการวัดระดับ "Level Easy Pressure" และ "Level Easy Height" ค่าที่ป้อนจะไม่ได้รับการทดสอบที่ละเอียดเหมือนกับโหมด "Level Standard" ค่าที่ป้อนสำหรับ EMPTY CALIB./FULL CALIB., EMPTY PRESSURE/FULL PRESSURE, EMPTY HEIGHT/FULL HEIGHT และ SET LRV/SET URV จะต้องใช้เวลาขั้นต่ำ 1% สำหรับโหมดการวัดระดับ "Level Easy Pressure" และ "Level Easy Height" หากค่ามีความใกล้เคียงกันมากเกินไป ค่าจะถูกปฏิเสธพร้อมแสดงข้อความเตือน ค่าจำกัดอื่นๆ จะไม่ถูกตรวจสอบ ดังนั้นค่าที่ป้อนจะต้องเหมาะสมกับเซ็นเซอร์และงานที่จะวัดค่า เพื่อให้อุปกรณ์สามารถทำการวัดได้อย่างถูกต้อง
  - โหมด "Level Easy Pressure" และ "Level Easy Height" จะครอบคลุมพารามิเตอร์น้อยกว่าโหมด "Level Standard" และมักใช้กับการปรับตั้งการวัดระดับแบบเร็วที่ไม่ซับซ้อน
  - ผู้ใช้สามารถกำหนดหน่วยการเติม ปริมาตร และมวลหรือตารางการปรับเป็นเชิงเส้นด้วยตนเองในโหมด "Level Standard" ได้เท่านั้น
  - หากต้องการใช้อุปกรณ์ร่วมกับระบบย่อยในฟังก์ชันนิรภัย (SIL) จะสามารถใช้งาน "กำหนดค่าอุปกรณ์พร้อมพารามิเตอร์นิรภัยเพิ่มเติม" (SAFETY CONFIRM.) สำหรับโหมดการสั่งงาน "Level" ในโหมดการวัดระดับ "Level Easy Pressure" ได้เท่านั้น พารามิเตอร์ทั้งหมดที่ได้ป้อนไปก่อนหน้านี้จะถูกตรวจสอบหลังจากป้อนรหัสผ่านแล้ว เมื่อเลือก "Level Easy Height" หรือ "Level Standard" จะต้องรีเซ็ตการตั้งค่าเป็นค่าจากโรงงานก่อนโดยใช้พารามิเตอร์ RESET (เส้นทางเมนู: (GROUP SELECTION →) OPERATING MENU → OPERATION) โดยใช้รหัสรีเซ็ต "7864" → สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือความปลอดภัยในการใช้งานของ Deltabar S (SD00189P)
- ดูคำแนะนำในการใช้งาน BA00274P "Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S, รายละเอียดฟังก์ชันของอุปกรณ์"

### ▲ คำเตือน

#### การเปลี่ยนโหมดการวัดจะส่งผลต่อข้อมูลการปรับ!

ในกรณีนี้อาจทำให้เกิดการล้นของผลิตภัณฑ์ได้

- ▶ โปรดตรวจสอบข้อมูลสอบเทียบเมื่อเปลี่ยนโหมดการวัด

## 7.6.3 ภาพรวมของการวัดระดับ

งานที่จะวัดค่า	LEVEL SELECTION/ LEVEL MODE	ตัวเลือกของ ตัวแปรที่วัดได้	รายละเอียด	ข้อคิดเห็น	การแสดงค่าที่วัดได้
ตัวแปรที่วัดได้เป็น สัดส่วนตรงกับความดันที่วัดได้ การสอบเทียบจะถูกดำเนินการโดยการ บ้อนค่าความดัน-ระดับ 2 คู่	LEVEL SELECTION: Level Easy Pressure	ผ่านพารามิเตอร์ OUTPUT UNIT: %, หน่วยของระดับ, ปริมาตร หรือมวล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสอบเทียบ โดยใช้ความดัน อ้างอิง - การสอบเทียบแบบเปียก ดูคำแนะนำในการใช้งาน BA002 74P</li> <li>- การสอบเทียบ โดยใช้ความดัน อ้างอิง - การสอบเทียบแบบแห้ง ดูคำแนะนำในการใช้งาน BA002 74P</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้รายการที่ไม่ถูกต้องได้</li> <li>- ใช้งานโหมด SIL ได้</li> <li>- ไม่สามารถกำหนดหน่วยด้วยตนเองได้</li> </ul>	ส่วนแสดงค่าที่วัดได้ และพารามิเตอร์ LEVEL BEFORE LIN จะแสดงค่าที่วัดได้
ตัวแปรที่วัดได้เป็น สัดส่วนตรงกับความดันที่วัดได้ การสอบเทียบจะถูกดำเนินการโดยการ บ้อนความหนาแน่น และค่าความสูง-ระดับ 2 คู่	LEVEL SELECTION: Level Easy Height	ผ่านพารามิเตอร์ OUTPUT UNIT: %, หน่วยของระดับ, ปริมาตร หรือมวล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสอบเทียบ โดยใช้ความดัน อ้างอิง - การสอบเทียบแบบเปียก ดูคำแนะนำในการใช้งาน BA002 74P</li> <li>- การสอบเทียบ โดยใช้ความดัน อ้างอิง - การสอบเทียบแบบแห้ง ดูคำแนะนำในการใช้งาน BA002 74P</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้รายการที่ไม่ถูกต้องได้</li> <li>- ใช้งานโหมด SIL ไม่ได้</li> <li>- ไม่สามารถกำหนดหน่วยด้วยตนเองได้</li> </ul>	ส่วนแสดงค่าที่วัดได้ และพารามิเตอร์ LEVEL BEFORE LIN จะแสดงค่าที่วัดได้
ตัวแปรที่วัดได้เป็น สัดส่วนตรงกับความดันที่วัดได้	LEVEL SELECTION: Level standard/ LEVEL MODE: Linear	ผ่านพารามิเตอร์ LIN. MEASURAND: <ul style="list-style-type: none"> <li>- % (ระดับ)</li> <li>- ระดับ</li> <li>- ปริมาตร</li> <li>- มวล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสอบเทียบ โดยใช้ความดัน อ้างอิง - การสอบเทียบแบบเปียก ดูคำแนะนำในการใช้งาน BA002 74P</li> <li>- การสอบเทียบ โดยใช้ความดัน อ้างอิง - การสอบเทียบแบบแห้ง ดูคำแนะนำในการใช้งาน BA002 74P</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อุปกรณ์จะปฏิเสธรายการที่ไม่ถูกต้อง</li> <li>- ใช้งานโหมด SIL ไม่ได้</li> <li>- กำหนดหน่วยระดับ ปริมาตร และ มวลด้วยตนเองได้</li> </ul>	ส่วนแสดงค่าที่วัดได้ และพารามิเตอร์ LEVEL BEFORE LIN จะแสดงค่าที่วัดได้

งานที่จะวัดค่า	LEVEL SELECTION/ LEVEL MODE	ตัวเลือกของ ตัวแปรที่วัดได้	รายละเอียด	ข้อคิดเห็น	การแสดงค่าที่วัดได้
ตัวแปรที่วัดได้ไม่เป็น สัดส่วนตรงกับความดัน ที่วัดได้ ตัวอย่างเช่น ภาชนะที่มีช่องทางออก ทรงกรวย ต้องป้อน ตารางการปรับเป็น เชิงเส้นก่อนการ สอบเทียบ	LEVEL SELECTION: Level standard/ LEVEL MODE: Pressure linearized	ผ่านพารามิเตอร์ LIND. MEASURAND: - ความดัน + % - ความดัน + ปริมาตร - ความดัน + มวล	- การสอบเทียบ โดยใช้ความดัน อ้างอิง: ป้อนตาราง การปรับเป็นเชิงเส้น กิ่งอัตโนมัติ ดูคำแนะนำในการ ใช้งาน BA00274P - การสอบเทียบ โดยไม่ใช้ความดัน อ้างอิง: ป้อนตาราง การปรับเป็นเชิงเส้น ด้วยตนเอง ดูคำแนะนำในการ ใช้งาน BA00274P	- อุปกรณ์จะปฏิเสธ รายการที่ไม่ ถูกต้อง - ใช้งานโหมด SIL ไม่ได้ - กำหนดหน่วยระดับ ปริมาตร และ มวลด้วยตนเองได้	ส่วนแสดงค่าที่วัดได้ และพารามิเตอร์ TANK CONTENT จะแสดงค่าที่วัดได้
- ต้องใช้ตัวแปร ที่วัดได้ 2 ชุดหรือ - ค่าจะเป็นตัวกำหนด รูปทรงของภาชนะ เช่น ความสูงและ ปริมาตร  ตัวแปรที่วัดได้ชุดที่ 1 % ความสูงหรือความสูง จะต้องเป็นสัดส่วน ตรงกับความดันที่วัดได้ ตัวแปรที่วัดได้ชุดที่ 2 ปริมาตร, มวล หรือ % ไม่จำเป็นต้องเป็น สัดส่วนตรงกับความดัน ที่วัดได้ โดยจะต้อง ป้อนตารางการปรับ เป็นเชิงเส้นสำหรับ ตัวแปรที่วัดได้ชุดที่ 2 และจะมีการกำหนด ตัวแปรที่วัดได้ชุดที่ 2 ให้กับตัวแปรที่วัดได้ ชุดที่ 1 ตามตารางนี้	LEVEL SELECTION: Level standard/ LEVEL MODE: Height linearized	ผ่านพารามิเตอร์ COMB. MEASURAND: - ความสูง + ปริมาตร - ความสูง + มวล - ความสูง + % - % ความสูง + ปริมาตร - % ความสูง + มวล - % ความสูง + %	- การสอบเทียบ โดยใช้ความดัน อ้างอิง: การ สอบเทียบแบบเบี่ยง และป้อนตาราง การปรับเป็นเชิงเส้น กิ่งอัตโนมัติ ดูคำแนะนำในการ ใช้งาน BA00274P - การสอบเทียบ โดยไม่ใช้ความดัน อ้างอิง: การ สอบเทียบแบบแห้ง และป้อนตาราง การปรับเป็นเชิงเส้น ด้วยตนเอง ดูคำแนะนำในการ ใช้งาน BA00274P	- อุปกรณ์จะปฏิเสธ รายการที่ไม่ ถูกต้อง - ใช้งานโหมด SIL ไม่ได้ - กำหนดหน่วยระดับ ปริมาตร และ มวลด้วยตนเองได้	ส่วนแสดงค่าที่วัดได้ และพารามิเตอร์ TANK CONTENT จะแสดงค่าที่วัดได้ ชุดที่ 2 (ปริมาตรมวล หรือ %)  พารามิเตอร์ LEVEL BEFORE LIN จะแสดงค่าที่วัดได้ ชุดแรก (% ความสูง หรือความสูง)

### 7.6.4 เมนูการตั้งค่าแบบเร็วสำหรับโหมดการวัดระดับ

- ส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง: พารามิเตอร์บางตัวจะถูกแสดงในกรณีที่พารามิเตอร์อื่นๆ ได้ถูกกำหนดค่าอย่างเหมาะสมเท่านั้น เช่น พารามิเตอร์ EMPTY CALIB. จะแสดงขึ้นในกรณีดังนี้:

- LEVEL SELECTION "Level Easy Pressure" และ CALIBRATION MODE "Wet"
- LEVEL SELECTION "Level Standard", LEVEL MODE "Linear" และ CALIBRATION MODE "WET"

คุณจะมีพารามิเตอร์ LEVEL MODE ได้ในกลุ่มฟังก์ชัน BASIC SETTINGS (เส้นทางเมนู: (GROUP SELECTION →) OPERATING MENU → SETTINGS → BASIC SETTINGS)

- พารามิเตอร์ดังต่อไปนี้จะถูกกำหนดค่าตามที่ระบุจากโรงงาน:

- LEVEL SELECTION: Level Easy Pressure
- CALIBRATION MODE: Wet
- OUTPUT UNIT หรือ LIN. MEASURAND: %
- EMPTY CALIB.: 0.0
- FULL CALIB.: 100.0
- SET LRV (กลุ่ม BASIC SETTINGS): 0.0 (สัมพันธ์กับค่า 4 mA)
- SET URV (กลุ่ม BASIC SETTINGS): 100.0 (สัมพันธ์กับค่า 20 mA)

- การตั้งค่าแบบเร็วเหมาะสำหรับการเตรียมใช้งานเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว หากต้องการตั้งค่าที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น การเปลี่ยนหน่วยจาก "%" เป็น "m" จะต้องทำการสอบเทียบโดยใช้กลุ่ม BASIC SETTINGS → ค่าแนะนำในการใช้งาน BA00274P

#### ▲ คำเตือน

**การเปลี่ยนโหมดการวัดจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลการปรับ!**

ในกรณีนี้อาจทำให้เกิดการลื่นของผลิตภัณฑ์ได้

- ▶ โปรดตรวจสอบข้อมูลสอบเทียบเมื่อเปลี่ยนโหมดการวัด

การใช้งานที่ตัวเครื่อง	การสื่อสารดิจิทัล
<p>ส่วนแสดงค่าที่วัดได้</p> <p>ส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง: สลับการแสดงผลค่าที่วัดได้ไปเป็น GROUP SELECTION ด้วย </p>	<p>คู่มือ BA00274P</p>
<p><b>GROUP SELECTION</b></p> <p>เลือก MEASURING MODE</p>	
<p><b>MEASURING MODE</b></p> <p>เลือกตัวเลือก "Level"</p>	
<p><b>LEVEL SELECTION</b></p> <p>เลือกโหมดการวัดระดับ สำหรับภาพรวม →  52</p>	
<p><b>GROUP SELECTION</b></p> <p>เลือกเมนู QUICK SETUP</p>	
<p><b>POS. ZERO ADJUST</b></p> <p>ค่าที่วัดได้อาจคลาดเคลื่อนเนื่องจากการกำหนดทิศทางของอุปกรณ์ สามารถแก้ไข MEASURED VALUE โดยใช้พารามิเตอร์ POS. ZERO ADJUST ที่มีตัวเลือก "Confirm" เช่น เมื่อกำหนดค่า 0.0 ให้กับความดันปัจจุบัน</p>	

การใช้งานที่ตัวเครื่อง	การสื่อสารดิจิทัล
<b>EMPTY CALIB.</b> <sup>1)</sup> (สร้างระดับที่เหมาะสม) ป้อนระดับสำหรับจุดสอบเทียบล่าง ให้ป้อนค่าระดับที่กำหนดความดันปัจจุบันของอุปกรณ์ในพารามิเตอร์นี้	
<b>FULL CALIB.</b> <sup>1)</sup> (สร้างระดับที่เหมาะสม) ป้อนระดับสำหรับจุดสอบเทียบบน ให้ป้อนค่าระดับที่กำหนดความดันปัจจุบันของอุปกรณ์ในพารามิเตอร์นี้	
<b>DAMPING TIME</b> ป้อนค่าการหน่วงเวลา (เวลาคงที่ $\tau$ ) การหน่วงเวลาจะส่งผลกับความเร็วซึ่งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง ค่าที่วัดได้ และเอาต์พุตกระแสแสดงบนองต่อ การเปลี่ยนแปลงของความดัน	

- 1) - LEVEL SELECTION "Level Easy Pressure" และ CALIBRATION MODE "Wet"  
 - LEVEL SELECTION "Level Standard", LEVEL MODE "Linear" และ CALIBRATION MODE "Wet"



สำหรับการใช้งานที่ตัวเครื่อง → 33, หัวข้อ 6.2.3 "ฟังก์ชันของส่วนควบคุมการใช้งาน - มีการเชื่อมต่อส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง" และ → 38, หัวข้อ 6.4 "การใช้งานที่ตัวเครื่อง - มีการเชื่อมต่อส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง"

## 7.7 การวัดความดันต่าง

### 7.7.1 ขั้นตอนการเตรียม



- โดยปกติ Deltabar S PMD75 และ FMD78 จะใช้สำหรับการวัดความดันต่าง
- FMD78: อุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการสอบเทียบทันที
- PMD75: ก่อนทำการสอบเทียบ จะต้องทำความสะอาดและเติมของเหลวในท่ออิมพัลส์ก่อน → ดูตารางดังต่อไปนี้

วาล์ว	ความหมาย	การติดตั้งที่แนะนำให้ใช้	
1	สถานการณ์: วาล์วปิดทั้งหมด		
2	เปิด 3		
3	เปิด A และ B		
4	ทำความสะอาดท่ออิมพัลส์ถ้าจำเป็น: <sup>1)</sup> - โดยใช้อากาศอัดเป่าท่อสำหรับก๊าซ - หรือใช้น้ำสะอาดล้างในกรณีที่เป็นของเหลว		
เปิด 1 และ 5 <sup>1</sup>	เป่า/ล้างท่ออิมพัลส์		
ปิด 1 และ 5 <sup>1</sup>	ปิดวาล์วหลังจากทำความสะอาดแล้ว		
5	เปิด 2		ปล่อยของเหลวเข้าไป
6	เปิด 6 และ 7 ชั่วขณะ		ระบายสารในอุปกรณ์ออก
7	ปิด 2; ปิด 4		
8	เปิด 6 และ 7 ชั่วขณะ	ระบายสารในอุปกรณ์ออกอีกครั้ง	
9	กำหนดจุดการวัดในการทำงาน		
ปิด 3			
เปิด 2			

P01-MD7xxxx-11-xx-xx-xx-002

รูปที่ 14: ด้านบน: การติดตั้งที่แนะนำให้ใช้สำหรับก๊าซ  
ด้านล่าง: การติดตั้งที่แนะนำให้ใช้สำหรับของเหลว

- I Deltabar S PMD75
- II ท่อร่วมสามวาล์ว
- III เครื่องแยก
- 1, 5 วาล์วระบายน้ำ
- 2, 4 วาล์วด้านเข้า
- 3 วาล์วปรับสมดุล
- 6, 7 วาล์วระบายของ Deltabar S
- A, B วาล์วเปิด-ปิด

1) สำหรับการจัดวางแบบ 5 วาล์ว

## 7.7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดความดันต่าง



- โหมดการวัดแต่ละโหมด ทั้งความดัน ระดับ และการไหล จะมีเมนูตั้งค่าแบบเร็วซึ่งมาพร้อมฟังก์ชันพื้นฐานที่มีความจำเป็นสูงสุด คุณสามารถกำหนดเมนูการตั้งค่าแบบเร็วที่จะแสดงในการตั้งค่าในพารามิเตอร์ MEASURING MODE ได้ → 42, หัวข้อ 7.3 "การเลือกภาษาและโหมดการวัด"
- สำหรับรายละเอียดของพารามิเตอร์ โปรดดูที่คำแนะนำในการใช้งาน BA00274P "Cerabar S/ Deltabar S/Deltapilot S, รายละเอียดฟังก์ชันของอุปกรณ์"
  - ตารางที่ 6 การปรับตำแหน่ง
  - ตารางที่ 7 การตั้งค่าเบื้องต้น
  - ตารางที่ 15 การตั้งค่าเพิ่มเติม
- สำหรับการวัดความดันต่าง ให้เลือกตัวเลือก "Pressure" โดยใช้พารามิเตอร์ MEASURING MODE เมนูใช้งานจะถูกจัดเรียงอย่างเหมาะสม

### ⚠ คำเตือน

**การเปลี่ยนโหมดการวัดจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลการปรับ!**

ในกรณีนี้อาจทำให้เกิดการล้นของผลิตภัณฑ์ได้

- ▶ โปรดตรวจสอบข้อมูลสอบเทียบเมื่อเปลี่ยนโหมดการวัด

## 7.7.3 เมนูการตั้งค่าแบบเร็วสำหรับโหมดการวัดความดัน

การใช้งานที่ตัวเครื่อง	การสื่อสารดิจิทัล
<b>ส่วนแสดงค่าที่วัดได้</b> ส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง: สลับการแสดงผลค่าที่วัดได้ไปยัง GROUP SELECTION ด้วย	คู่มือ BA00274P
<b>GROUP SELECTION</b> เลือก MEASURING MODE	
<b>MEASURING MODE</b> เลือกตัวเลือก "Pressure"	
<b>GROUP SELECTION</b> เลือกเมนู QUICK SETUP	
<b>POS. ZERO ADJUST</b> ค่าที่วัดได้จากคลาดเคลื่อนเนื่องจากการกำหนดทิศทางของอุปกรณ์ สามารถแก้ไข MEASURED VALUE โดยใช้พารามิเตอร์ POS. ZERO ADJUST ที่มีตัวเลือก "Confirm" เช่น เมื่อกำหนดค่า 0.0 ให้กับความดันปัจจุบัน	
<b>SET LRV</b> กำหนดช่วงการวัด (ป้อนค่า 4 mA) ระบุค่าความดันสำหรับค่าล่างของกระแสไฟฟ้า (ค่า 4 mA) ความดันอ้างอิงไม่จำเป็นต้องแสดงขึ้นที่อุปกรณ์	
<b>SET URV</b> กำหนดช่วงการวัด (ป้อนค่า 20 mA) มีความดันสำหรับค่าบนของกระแสไฟฟ้า (ค่า 20 mA) ที่อุปกรณ์ กำหนดค่ากระแสบนให้กับค่าความดันปัจจุบันโดยใช้ตัวเลือก "Confirm"	

การใช้งานที่ตัวเครื่อง	การสื่อสารดิจิทัล
<p><b>DAMPING TIME</b>            ป้อนค่าการหน่วงเวลา (เวลาคงที่ <math>\tau</math>) การหน่วงเวลาจะส่งผลกับความเร็วซึ่งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง ค่าที่วัดได้ และเอาต์พุตกระแสตอบสนทนต่อการเปลี่ยนแปลงของความดัน</p>	

สำหรับการใช้งานที่ตัวเครื่อง → ๓ 33, หัวข้อ 6.2.3 "ฟังก์ชันของส่วนควบคุมการใช้งาน - มีการเชื่อมต่อส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง" และ → ๓ 38, หัวข้อ 6.4 "การใช้งานที่ตัวเครื่อง - มีการเชื่อมต่อส่วนแสดงผลที่ตัวเครื่อง"





71437296

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---