

# Kort bruksanvisning

## Soliwave FDR16/FQR16

Mikrobølgebarriere




Disse instruksjonene er korte bruksanvisninger; de er ikke en erstatning for bruksanvisningen som gjelder enheten.

Detaljert informasjon om enheten finner du i bruksanvisningen og den øvrige dokumentasjonen:

Tilgjengelig for alle enhetsversjoner via:

- Internett: [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
- Smarttelefon/nettbrett: *Endress+Hauser Operations-app*



# Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Om dette dokumentet</b>	<b>4</b>
1.1	Symboler	4
<b>2</b>	<b>Grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner</b>	<b>5</b>
2.1	Krav til personellet	5
2.2	Bestemt bruk	5
2.3	Sikkerhet på arbeidsplassen	6
2.4	Driftssikkerhet	6
2.5	Produktsikkerhet	6
<b>3</b>	<b>Innkommende aksept og produktidentifikasjon</b>	<b>6</b>
3.1	Innkommende aksept	6
3.2	Produktidentifikasjon	6
3.3	Lagring og transport	7
<b>4</b>	<b>Montering</b>	<b>8</b>
4.1	Monteringsforhold	8
4.2	Montering av enheten	11
4.3	Sjekk etter installasjon	13
<b>5</b>	<b>Elektrisk forbindelse</b>	<b>14</b>
5.1	Tilkoblingskrav	14
5.2	Koble til enheten	14
5.3	Sjekk etter tilkobling	16
<b>6</b>	<b>Driftsalternativer</b>	<b>17</b>
<b>7</b>	<b>Igangkjøring</b>	<b>19</b>
7.1	Funksjonssjekk	19
7.2	Aktiveringsparameteriseringsmodus	19
7.3	Automatisk justering	19
7.4	Sett prosessvindu	20
7.5	Still inn bytteforsinkelse	20
7.6	Tilbakestill til fabrikkinnstillinger	21
7.7	Utfør funksjonstest	21

# 1 Om dette dokumentet

## 1.1 Symboler

### 1.1.1 Sikkerhetssymboler

#### FARE

Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon. Unnlatelse av å unngå denne situasjonen vil føre til alvorlige eller dødelige skader.

#### ADVARSEL

Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon. Unnlatelse av å unngå denne situasjonen kan føre til alvorlige eller dødelige skader.

#### FORSIKTIG

Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon. Unnlatelse av å unngå denne situasjonen kan føre til mindre eller middels skade.

#### LES DETTE

Dette symbolet inneholder informasjon om prosedyrer og andre fakta som ikke resulterer i personskade.

### 1.1.2 Elektriske symboler

 Jordforbindelse

Jordet klemme, som er jordet via et jordingssystem.

### 1.1.3 Symboler for visse typer informasjon

 Tillatt

Prosedyrer, prosesser eller handlinger som er tillatt.

 Forbudt

Prosedyrer, prosesser eller handlinger som er forbudt.

 Tips

Indikerer tilleggsinformasjon

 Henvisning til dokumentasjon

 Henvisning til et annet avsnitt

 1.,  2.,  3. Serie av trinn

### 1.1.4 Symboler i grafikk

**A, B, C ... Utsikt**

**1, 2, 3 ... Varenumre**

 Farlig område

 Sikkert område (ikke-farlig område)

### 1.1.5 Enhetsspesifikke symboler




LED på

Indikerer en lysende LED



LED av

Indikerer en ikke-opplyst LED



Indikerer en udefinert eller vilkårlig lystilstand for LED-en



Fri sti

Indikerer den ledige banen mellom FDR og FQR



Overbygd sti

Indikerer den dekkede banen mellom FDR og FQR

## 2 Grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner

### 2.1 Krav til personellet


Personellet må oppfylle følgende krav for å utføre nødvendige oppgaver, f. f.eks. igangkjøring og vedlikehold:

- Utdannede, kvalifiserte spesialister skal ha relevant kvalifikasjon for den spesifikke funksjonen og oppgaven
- Er autorisert av anleggseier/operatør
- Er kjent med føderale/nasjonale forskrifter
- Må ha lest og forstått instruksjonene i manualen og tilleggsdokumentasjonen
- Følg instruksjonene og overhold vilkårene

### 2.2 Bestemt bruk

Bruk mikrobølgebarrieren kun for nivådeteksjon og telling og kontrollformål. Feil bruk kan utgjøre farer. Sørg for at måleapparatet er fri for defekter mens det er i drift.

- Bruk måleinstrumentet kun for medier som de prosessfukte materialene har tilstrekkelig motstandsnivå mot
- Ikke overskrid eller fall under grenseverdiene for måleapparatet



#### 2.2.1 Feil bruk

Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket av feil eller ikke-bestemt bruk.

#### Restrisiko

På grunn av varmeoverføring fra prosessen, kan temperaturen på elektronikkhuset og sammenstillingene i det stige til 70 °C (158 °F) under drift.

Fare for forbrenninger ved kontakt med overflater!

- Sørg om nødvendig beskyttelse mot kontakt for å forhindre brannskader.

## 2.3 Sikkerhet på arbeidsplassen

Før arbeid på og med enheten:

- Bruk nødvendig verneutstyr i henhold til føderale/nasjonale forskrifter.

## 2.4 Driftssikkerhet

Fare for skade!

- Bruk enheten kun i forsvarlig teknisk stand og feilsikker tilstand.
- Operatøren er ansvarlig for interferensfri drift av enheten.

## 2.5 Produktsikkerhet

Enheterne til mikrobølgebarriermen er designet i samsvar med god ingeniørpraksis for å møte de nyeste sikkerhetskravene, har blitt testet og forlatt fabrikken i en tilstand som er sikker å bruke.

De oppfyller generelle sikkerhetsstandarder og lovkrav. De samsvarer også med EU-direktivene som er oppført i den enhetsspesifikke EU-samsvarserklæringen. Endress+Hauser bekrefter dette ved å feste CE-merket på enheterne.

# 3 Innkommande aksept og produktidentifikasjon

## 3.1 Innkommande aksept

Sjekk følgende under varemottak:

- Er bestillingskodene på følgeseddelen og produktklistremerket identiske?
- Er varene uskadet?
- Stemmer navneskiltdataene med bestillingsinformasjonen på følgeseddelen?
- Om nødvendig (se navneskilt): Er sikkerhetsinstruksjonene, f.eks. g. XA, gitt?
- Er enheten ordentlig sikret?


 Hvis en av disse betingelsene ikke er oppfylt, vennligst kontakt produsentens salgskontor.

## 3.2 Produktidentifikasjon

Måleenheten kan identifiseres på følgende måter:

- Data om navneskilt
- Utvidet ordrekode med oversikt over enhetens funksjoner på følgeseddelen
- Skriv inn serienummeret fra navneskiltene i *W@M Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)): All informasjon på måleapparatet vises sammen med en oversikt over omfanget av den tekniske dokumentasjonen som leveres
- Skriv inn serienummeret på navneskiltet i *Endress+Hauser Operations-appen* eller bruk *Endress+Hauser Operations-appen* for å skanne 2-D matrisekode (QR-kode) på merkeskiltet

### 3.2.1 Navneskilt



☒ 1 Data om navneskilt

- 1 Produsentens adresse
- 2 Ordrenummer, ekstern ordrekode, serienummer
- 3 Tekniske data
- 4 Godkjenningspesifikk informasjon

### 3.2.2 Produsentens adresse

Endress+Hauser SE+Co. KG  
Hauptstraße 1  
79689 Maulburg, Tyskland

## 3.3 Lagring og transport

### 3.3.1 Lagringsforhold

Bruk originalemballasje.

### 3.3.2 Lager temperatur

→ ☰ 10

### 3.3.3 Transport av enheten

Transporter enheten til målepunktet i originalemballasjen.


## 4 Montering

### 4.1 Monteringsforhold

Minimering av applikasjonsspesifikke påvirkninger  
→ TI01564F "Ytelsesegenskaper"

#### 4.1.1 Monteringsposisjon

Kontrollerer justeringen → Plassering av potensialutjevningsterminal  
(**A** = samme retning for begge enhetene; **B** = en enhet rotert 90°)



0000000005

2 Monteringsposisjon

A Deteksjonsområde 0,5 til 20 m (19,7 til 787,4 tommer)

B Deteksjonsområde 0,12 til 0,5 m (4,7 til 19,7 tommer)

α Antenneåpningsvinkel ca. 12°

β 90°

#### 4.1.2 Reflektordrift

Plasser enhetene symmetrisk til reflektoren (inngangsvinkel = utgangsvinkel).

Rekkevidde per reflektor: 10 %

#### 4.1.3 Optimalisering av signalkvaliteten

Det er mulig å optimere signalkvaliteten ved å flytte FQR16 og FDR16 på deres lengdeakse med  $a, b = \pm 10$  mm ( $\pm 0,4$  tommer) etter en automatisk justering er utført.




Fig 3 Optimalisering av signalkvaliteten

#### 4.1.4 Parallel drift




Fig 4 Parallel drift

A Avstand mellom mikrobølgebarrierer

D Deteksjonsområde

a 90°

- i** ■ Anbefaling under ideelle forhold:  $A \geq D/2$   
 ■ Sterkere refleksjoner → øke A

#### 4.1.5 Driftstemperaturområde


-20 til +60 °C (-4 til +140 °F)

#### 4.1.6 Prosessadapter

→ TI01564F "Tilbehør"

- Innsveis eller innskrudd adapter type FAR52
- Sveisehylse, kontramutter og monteringsbrakett
- Plugg laget av PTFE eller aluminiummoksidkeramikk type FAR54
- Sikteglassbeslag
- Prosessmunnstykke type FAR50
- Innsettingsadapter type FAR51 for prosessdysjer
- Høytrykks- og høytemperaturadapter

#### 4.1.7 Monteringsdimensjoner




5 Monteringsdimensjoner. Måleenhet mm (in)

0000000012

A  $2\frac{3}{8}$ " (60,325 mm / 2,375 tommer)

## 4.2 Montering av enheten

### 4.2.1 Montering med koblingsgjenger



0000000061

6 Montering med koblingsgjenger


- A  $1\frac{1}{2}$  PT  
B G 1 / G  $1\frac{1}{2}$

1. Skru inn konisk (**A**) eller cylindrisk (**B**) koblingsgjenge.
2. Juster huset til elektronikken (potensialutjevingsterminalen til begge enhetene må peke i samme retning).
3. Fest huset på plass.

Segl: skal leveres av kunden

#### 4.2.2 Monteringsalternativer G tråd

- Montering med sveising (**A**): Skru inn enheten så langt det går.
- Montering i eksisterende gjenger (**B**): Skru inn enheten i flukt med innerveggen og lås den med en kontramutter.



7 Monteringsalternativer G tråd

0000000014


1 Sveisehylse G 1

2 Motnøtt G 1½

 Segl: skal leveres av kunden

#### 4.2.3 Montering uten kontakt med prosessen

- i**
- Risiko for kondensdannelse på den indre prosessveggen → plugg 2
  - A minimer → minimer signaldemping
  - Overhold maksimal temperatur T



0000000021

**■ 8** Montering foran mikrobølgeugjennomtrengelig prosessvegg

- 1 Mikrobølgegjennomtrengelig plugg
- 2 Mikrobølgegjennomtrengelig plugg ved kondensdannelse på den indre prosessveggen

#### 4.2.4 Montering med tilbehør

→ **i** TI01564F "Tilbehør"

- i** Følg vedlagte instruksjoner som følger med tilbehøret!

### 4.3 Sjekk etter installasjon

- Er enheten uskadet (visuell inspeksjon)?
- Er enheten i samsvar med spesifikasjonene for målepunkt?

For eksempel:

- Prosesstemperatur
- Prosespress
- Omgivelsestemperatur

- Er målepunktnummer og merking korrekt (visuell inspeksjon)?
- Er enheten tilstrekkelig beskyttet mot nedbør og direkte sollys?
- Er enheten ordentlig sikret?

## 5 Elektrisk forbindelse

-  For en enhet for det farlige området:  
Følg instruksjonene i Ex-dokumentasjonen (XA).

### 5.1 Tilkoblingskrav

#### 5.1.1 Koble til potensialutjevning


- Potensialutjevningen må kobles til den eksterne jordklemmen på enheten.
- For optimal elektromagnetisk kompatibilitet, hold potensialutjevningslinjen så kort som mulig.
- Anbefalt kabelverrsnitt er  $2,5 \text{ mm}^2$ .
- Potensialutjevningen til FDR16/FQR16 må inkluderes i den lokale potensialutjevningen.

#### 5.1.2 Krav til tilkoblingskabel

- Tillatt temperaturområde →  10  
 IP69 /  IP67
- Tilkoblingskabel FQR16 maks.  $2,5 \Omega/\text{kjerne}$  / Tilkoblingskabel FDR16 med FQR16 maks.  $5 \Omega/\text{kjerne}$
- Total kapasitet  $< 100 \text{ nF}$
- Prefabrikkerte tilkoblings- og sammenkoblingskabler →  TI01564F "Tilbehør"

### 5.2 Koble til enheten

#### 5.2.1 Kabling



 9 Kabling

- A Forsynings- og signalkrets  
1 Tilkoblingskabel med M12 rettvinkelet stikkontakt  
2 Tilkoblingskabel med M12 rettvinkelet støpsel og M12 rettvinkelet uttag

**Forsyningsspenningen**

- U = 18 til 30 V DC
- I henhold til IEC/EN61010 må det leveres en egnet effektbryter for måleenheten.
- Spenningskilde: Ikke-farlig kontaktspenning eller klasse 2-krets (Nord-Amerika).


**Strømforbruk** $P \leq 2,4 \text{ W}$ **Dagens forbruk** $I \leq 120 \text{ mA}$  (uten belastning)**Laste**

Maks. 200 mA

**Bytte utgang**

- 3-leder DC-PNP (positivt spenningssignal ved svitsjeutgangen til elektronikken)
- 2 DC-PNP utganger, antivalent svitsjet

 Enhetene er internt utstyrt med en fintrådet sikring 500 mA (slow-blow) i henhold til IEC 60127-2, denne kan ikke endres av brukeren ved feil.

**5.2.2 Pin oppgave**

0000000000

 10 Pinnetilordning for forsyningsspenning og utgangskrets

Kx Ekstern belastning

**Bytte utgang**

Poengnivå	Signalstyrke (LED hvit)	Sensortilstand	Bytte utgang	
			MAX sikkerhet	MIN sikkerhet
	LED på eller blinker raskt (ca. 9 til 15 Hz)			
	LED av eller blinker sakte (ca. 2 til 8 Hz)			


## Funksjonstest

Poengnivå	Sensor tilstand	Feil/advarsel	Bytte utgang	
		<b>Advarsel</b>  LED blinker	<u>1</u> <u>2</u>	<u>1</u> <u>4</u>
			<u>1</u> <u>2</u>	<u>1</u> <u>4</u>
		<b>Feil</b>  LED lyser permanent	<u>1</u> <u>2</u>	<u>1</u> <u>4</u>

### 5.3 Sjekk etter tilkobling

- Er enheten eller kabelen uskadet?
- Er kablene som brukes i samsvar med kravene?
- Har de monterte kablene tilstrekkelig strekkavlastning?
- Er kontaktene godt strammet?
- Stemmer forsyningsspenningen med spesifikasjonene på merkeskiltet?
- Ingen omvendt polaritet, er klemmetilordningen riktig?
- Hvis forsyningsspenning er tilstede, lyser den grønne LED-en?

## 6 Driftsalternativer



0000000010


■ 11 Display og betjeningselementer til FDR16

- 1 Signalstyrke (LED hvit)
- 2 Kun for parameterisering: LED gul
- 3 Sensor tilstand (LED gul)
- 4 Drift (LED grønn)
- 5 Feil/advarsel (LED rød)
- 6 Parametriseringspunkt automatisk justering
- 7 Parameteriseringspunkt prosessvindu
- 8 Parameteriseringspunktsbryterforsinkelse

## Lyssignaler (LED)

Vise	Betydning
	<b>Operasjon</b> LED lyser: Enheten er klar til bruk (forsyningsspenning er påført) LED blinker: Enheten er i parametreringsmodus (→ Bild 19)
	<b>Feil/advarsel</b> LED lyser: Feil/enhetsfeil (uopprettelig feil) LED blinker: Advarsel/vedlikehold kreves (kan gjenopprettes feil)
	<b>Sensortilstand</b> LED av: Fri bane LED på: Dekket bane
	Kun for parameterisering
	<b>Signalstyrke</b> Lystilstand (av, 2 til 15 Hz eller permanent tent) er proporsjonal med styrken på signalet

## Drift på stedet



12 Drift på stedet

0000000011

Plasser driftsmagneten på de merkede overflatene til FDR16 for drift (nordpolen synlig som vist).

## 7 Igangkjøring

Mikrobølgebarrieren er klar til bruk maksimalt 3 s etter at forsyningsspenningen er påført.  
Førstegangs oppsett → 7.2 ... 7.5

### 7.1 Funksjonssjekk

Funksjonssjekk

- Sjekkliste etter installasjon
- Sjekkliste etter tilkobling

### 7.2 Aktiveringsparameteriseringsmodus

Innstillingsmuligheter kun tilgjengelig med aktivert parameteriseringsmodus (7.3 ... 7.5)

#### Aktiveringsparameteriseringsmodus

1. Strømforsyning av: Driftsmagnet på «**Auto Span**», «**Process Window**» eller «**Switch Delay**»
2. Strømforsyning på: Initialisering → grønn LED (drift) blinker sakte
3. Fjern driftsmagneten → parameteriseringsmodus (grønn LED fortsetter å blinke sakte)
  - Apparatet fortsetter å fungere normalt i bakgrunnen avhengig av gjeldende innstillinger, slik at f.eks. overskridelse av punktnivået fører til omkobling av signalutgangen.
  - 10 minutter ingen handling → parameteriseringsmodus avsluttet (enheten bytter til normal drift)
  - Parametreringsmodusen kan også avsluttet med en spenningstilbakestilling.

### 7.3 Automatisk justering

- Automatisk justering av det prosessavhengige deteksjonsområdet.
- Utføres én gang under igangkjøring **med ledig bane**

#### Utfør automatisk justering

1. Driftsmagnet på «**Auto Span**» → grønn LED blinker raskt
  2. Fjern betjeningsmagneten innen 10 sekunder:
    - grønn LED lyser i 2 s
    - automatisk justering utført
- Automatisk justering ikke mulig (for eksempel med overbygd sti) → advarsel
  - Etter en automatisk justering lyser den hvite LED-en (signalstyrke) permanent hvis signalstyrken er tilstrekkelig høy og det er ledig vei.
  - Når banen er dekket, indikerer den gule LED-en (sensorstatus) den dekket banen, og den hvite LED-en er av eller blinker med lav frekvens. Hvis dette ikke er tilfelle, må prosessvin- duet da justeres.

## 7.4 Sett prosessvindu

- Dersom punktnivået ikke kan detekteres pålitelig etter en automatisk justering fordi mediet som skal detekteres ikke demper tilstrekkelig, må prosessvinduet reduseres trinnvis.
- En forstørrelse av prosessvinduet er også mulig. Dette er nyttig hvis for eksempel materiale føres gjennom deteksjonsområdet til mikrobølgebarriieren på grunn av prosessen, som fører til demping av mikrobølgen.

### Tilpass prosessvinduet

1. Driftsmagnet på «Process Window»:
  - grønn LED blinker raskt
  - vise (5 s) gjeldende prosessvindu
2. Fortsett å stoppe driften av magneten → hvert 5. sekund endres til neste prosessvindu
3. Fjern driftsmagneten → sist viste prosessvindu valgt

Vise	Betydning
	100 % (for svært gode dempende medier)
	70 % (for gode dempende medier)
	50 % (fabrikk setting)
	30 % (for mindre dempende medier)
	15 % (for små dempende medier)

## 7.5 Still inn bytteforsinkelse

En koblingsforsinkelse er nyttig, for eksempel hvis signalstyrken svinger sterkt, slik at utgårene først veksler når koblingspunktet overskrides eller underskrides i tilsvarende lang tid.

### Still inn bytteforsinkelse

1. Driftsmagnet på «Switch Delay»:
  - grønn LED blinker raskt
  - display (5 s) gjeldende koblingsforsinkelse
2. Fortsett å stoppe driften av magneten → hvert 5. sekund endres til neste koblingsforsinkelse
3. Fjern driftsmagneten → sist viste koblingsforsinkelse valgt

Vise	Betydning
	Utkoblingsforsinkelse av (fabrikk setting)
	500 ms
	1 s
	5 s
	10 s

## 7.6 Tilbakestill til fabrikkinnstillinger

I tilfelle ukjente innstillingar eller bruk i en ny applikasjon, anbefales det å tilbakestille FDR16 til fabrikkinnstillingene på forhånd.

### Utfør fabrikktilstilling

1. Driftsmagnet på «Auto Span» → grønn LED blinker raskt
2. Fortsett å stoppe driften av magneten (min. 20 s):
  - etter 10 s blinker rød LED sakte (advarsel om tilbakestilling)
  - etter ytterligere 10 s blinker rød LED raskt
3. Fjern driftsmagneten → parameter tilbakestilt til fabrikkinnstilling (7.2 ... 7.4)

Fabrikk instillinger → BA01901F

## 7.7 Utfør funksjonstest

- Funksjonstest kun mulig med parametreringsmodus deaktivert! → 19
- Hvis driftsmagneten holdes  $\geq 30$  s mot markeringen, blinker den røde LED-en og enheten går automatisk tilbake til gjeldende koblingstilstand.

### Utfør funksjonstest

1. Driftsmagnet på «Auto Span», «Process Window» eller «Switch Delay»
  - gjeldende koblingstilstand er invertert
  - funksjonstest utføres
2. Fjern driftsmagneten → endre til normal drift





[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---