

Herstellerinformation

für Anwender betreffend Software- und Hardwareänderungen
(in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)

1 Art des Gerätes

- Feldgerät / signalverarbeitendes Gerät
 Anzeige- / Bedienkomponente

Hersteller : Endress+Hauser Process Solutions AG
Produkt : WirelessHART Adapter SWA70
Teilenummer/Bestellcode : 71089201

Feldbus / Schnittstelle : Feldbus Device Type
WirelessHART / HART 0x11F0

2 Firmware, Hardware I

Art der Änderung:

- Firmware
 Hardware I

Bisherige Version : 02.40.02
Neue Version : 02.40.05

Wie kann die bisherige Versionsnummer der Firmware bzw. Hardware I ermittelt werden:

Durch Benutzung des E+H Plant Asset Management Tool „FieldCare“
und dem entsprechenden Gerätetreiber.

Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorgängerversion:

1. Falsches Verhalten der PrePowerFail-Funktion behoben.
2. Fehler bei 16-Bit-Kommando (0x1F) für HART-5/6 Sub-Devices behoben.
3. Wake-Up Problem mit HART-Modem behoben.

Herstellerinformation

für Anwender betreffend Software- und Hardwareänderungen
(in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)

3 Kompatibilität (Firmware, Hardware I)

Ist die neue Firmware Version kompatibel mit der Vorgängerversion, den installierten Gerätesoftwaretreibern, den Bedientools bzw. ist die neue Hardware I Version kompatibel mit der Vorgängerversion?

- Ja
 Nein, Beschreibung:

Ist ein Update der Soft-/Firmware, bzw. Austausch der Hardware I generell empfehlenswert?

Ja, Begründung:

Nein, Begründung:

Probleme treten nur in ganz seltenen Fällen (Kombinationen) auf.

4 Betriebsanleitung

Wird eine neue Betriebsanleitung aufgrund der Modifikationen nach Punkt 2 notwendig?

- Ja
 Nein

Welche Betriebsanleitung passt zur neuen Firmware bzw. Hardware I:

Gerät	Kommunikationsoption	Anleitung	Bezeichnung
SWA70	HART/WirelessHART	BA00061S/04/DE/2118 V 2.40.xx	WirelessHART- Adapter SWA70

Die neuen Anleitungen können im Internet bezogen werden:

<http://www.endress.com> - Bereich „DOWNLOAD“
- Angabe des Gerätes und Dokumentation

5 Preis

Ändert sich der Gerätepreis?

- Ja, neue Preise und Updatekosten (ohne Einbau) liegen als Anlage bei
 Nein