


Kratka navodila za uporabo

Merilna naprava za merjenje

skupne suhe snovi

Proline 500


HART merilni pretvornik
za merjenje skupne suhe snovi z mikrovalovnim
prenosom



To so kratka navodila za uporabo; ta navodila v celoti **ne** nadomeščajo ustreznih obsežnejših navodil za uporabo (Operating Instructions).

Kratka navodila za uporabo, del 2/2: merilni pretvornik
Podajajo informacije o pretvorniku.

Kratka navodila za uporabo, del 1/2: senzor → 3



A0023555

Kratka navodila za uporabo naprave za merjenje skupne suhe snovi

Naprava je sestavljena iz merilnega pretvornika in senzorja.

Postopek prevzema obeh komponent v obratovanje je opisan v dveh ločenih priročnikih, ki skupaj sestavlja Kratka navodila za uporabo naprave za merjenje skupne suhe snovi:

- Kratka navodila za uporabo, 1. del: senzor
- Kratka navodila za uporabo, 2. del: merilni pretvornik

Pri prevzemu naprave v obratovanje upoštevajte oba dela Kratkih navodil za uporabo, ker se vsebina priročnikov dopoljuje:

Kratka navodila za uporabo, 1. del: senzor

Kratka navodila za uporabo senzorja so namenjena strokovnjakom, ki so zadolženi za inštalacijo merilne naprave.

- Prevzemna kontrola in identifikacija izdelka
- Skladiščenje in transport
- Postopek vgradnje

Kratka navodila za uporabo, 2. del: merilni pretvornik

Kratka navodila za uporabo pretvornika so namenjena strokovnjakom, ki so zadolženi za prevzem v obratovanje, nastavitev in določanje parametrov merilne naprave (do prve izvedene meritve).

- Opis izdelka
- Postopek vgradnje
- Električna priključitev
- Možnosti posluževanja
- Sistemska integracija
- Prevzem v obratovanje
- Diagnostične informacije

Dodatna dokumentacija naprave



Ta kratka navodila za uporabo so **Kratka navodila za uporabo, 2. del: merilni pretvornik**.

"Kratka navodila za uporabo, 1. del: senzor" so na voljo:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Pametni telefon ali tablica: aplikacija *Endress+Hauser Operations*

Podrobnejše informacije o napravi boste našli v dokumentu "Operating Instructions" in drugi dokumentaciji:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Pametni telefon ali tablica: aplikacija *Endress+Hauser Operations*

Kazalo vsebine

1 O dokumentu	5
1.1 Uporabljeni simboli	5
2 Varnostna navodila	7
2.1 Zahteve glede osebja	7
2.2 Namenska uporaba	7
2.3 Varstvo pri delu	8
2.4 Varnost obratovanja	8
2.5 Varnost izdelka	8
2.6 Varnost informacijske tehnologije	8
2.7 Varnost informacijske tehnologije za napravo	8
3 Opis izdelka	10
3.1 Zgradba izdelka	10
4 Postopek vgradnje	11
4.1 Vgradnja senzorja	11
4.2 Namestitvev pretvornika	11
4.3 Po vgradnji pretvornika preverite	14
5 Električna priključitev	15
5.1 Električna varnost	15
5.2 Zahteve za priključitev	15
5.3 Priključitev merilne naprave	19
5.4 Izenačevanje potencialov	23
5.5 Posebna navodila za priključitev	24
5.6 Zagotovitev stopnje zaščite	29
5.7 Kontrola po priključitvi	30
6 Možnosti posluževanja	31
6.1 Pregled možnosti posluževanja	31
6.2 Struktura in funkcije menija za posluževanje	32
6.3 Dostop do menija za posluževanje na lokalnem displeju	33
6.4 Dostop do menija za posluževanje z uporabo posluževalnega orodja	36
6.5 Dostop do menija za posluževanje prek spletnega (web) strežnika	36
7 Vključitev v sistem	37
8 Prevzem v obratovanje	38
8.1 Kontrola vgradnje in delovanja	38
8.2 Nastavitev jezika uporabniškega vmesnika	38
8.3 Nastavitev merilne naprave	38
8.4 Zaščita nastavitev pred nepooblaščenim dostopom	39
9 Diagnostične informacije	40

1 O dokumentu

1.1 Uporabljeni simboli

1.1.1 Varnostni simboli

NEVARNOST

Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, bo imela za posledico smrt ali težke telesne poškodbe.

OPZOZILO

Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, ima lahko za posledico smrt ali težke telesne poškodbe.

POZOR

Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, ima lahko za posledico srednje težke ali lažje telesne poškodbe.

OBVESTILO

Ta simbol opozarja na informacijo v zvezi s postopki in drugimi dejstvi, ki niso v neposredni povezavi z možnostjo telesnih poškodb.

1.1.2 Simboli posebnih vrst informacij

Simbol	Pomen	Simbol	Pomen
	Dovoljeno Dovoljeni postopki, procesi ali dejanja.		Priporočeno Postopki, procesi ali dejanja, ki jim dajemo prednost pred drugimi.
	Prepovedano Prepovedani postopki, procesi ali dejanja.		Nasvet Označuje dodatno informacijo.
	Sklic na dokumentacijo		Sklic na stran
	Sklic na ilustracijo		Koraki postopka
	Rezultat koraka		Vizualni pregled

1.1.3 Elektro simboli

Simbol	Pomen	Simbol	Pomen
	Enosmerni tok		Izmenični tok
	Enosmerni in izmenični tok		Ozemljitveni priključek Priključek, ki je s stališča posluževalca ozemljen prek ozemljilnega sistema.

Simbol	Pomen
	<p>Prikluček za izenačevanje potencialov (PE: zaščitna ozemljitev) Ozemljitveni priključek, ki mora biti povezan z ozemljitvijo pred povezovanjem katerih koli drugih povezav.</p> <p>Ozemljitvene sponke so v napravi in zunaj naprave:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Notranja ozemljitvena sponka: priključek za izenačevanje potencialov je povezan z električnim omrežjem. ▪ Zunanja ozemljitvena sponka: naprava je povezana z ozemljilnim sistemom postroja.

1.1.4 Komunikacijski simboli

Simbol	Pomen	Simbol	Pomen
	Brezžično lokalno omrežje (Wireless Local Area Network, WLAN) Komunikacija prek brezžičnega lokalnega omrežja.		Bluetooth Brezžični prenos podatkov med napravami na krajše razdalje.
	LED-lučka Svetleča dioda sveti.		LED-lučka Svetleča dioda ne sveti.
	LED-lučka Svetleča dioda utripa.		

1.1.5 Orodni simboli

Simbol	Pomen	Simbol	Pomen
	Torks izvijač		Ploščati izvijač
	Križni izvijač (PH)		Imbusni ključ
	Viličasti ključ		

1.1.6 Simboli v ilustracijah

Simbol	Pomen	Simbol	Pomen
1, 2, 3, ...	Številke pozicij		Koraki postopka
A, B, C, ...	Pogledi		Prerezzi
	Nevarno območje		Varno območje (nenavarne območje)
	Smer pretoka		

2 Varnostna navodila

2.1 Zahteve glede osebja

Posluževalno osebje mora izpolnjevati te zahteve:

- ▶ Osebje morajo sestavljati za to specifično funkcijo in nalogu usposobljeni specialisti.
- ▶ Biti morajo pooblaščeni s strani lastnika/upravitelja postroja.
- ▶ Seznanjeni morajo biti z relevantno lokalno zakonodajo.
- ▶ Pred začetkom del mora osebje prebrati in razumeti navodila v tem dokumentu, morebitnih dopolnilnih dokumentih in certifikatih (odvisno od aplikacije).
- ▶ Slediti morajo navodilom in osnovnim pogojem.

2.2 Namenska uporaba

Uporaba in mediji

Merilna naprava, opisana v teh navodilih, je namenjena izključno merjenju vsebnosti suhe snovi v tekočinah na vodni osnovi.

Merilne naprave, ki so namenjene uporabi v eksplozivno nevarnih območjih, so na tipski ploščici ustrezno označene.

Za zagotovitev, da bo merilna naprava ves čas uporabe ostala v ustremnem stanju:

- ▶ Merilno napravo uporablajte povsem v skladu s podatki, navedenimi na tipski ploščici, in splošnimi pogoji, ki so navedeni v navodilih za uporabo in v dodatni dokumentaciji.
- ▶ Na tipski ploščici preverite, ali lahko naročeno napravo uporabljate za želeni namen v območjih, ki zahtevajo posebne odobritve (npr. protieksplozjska zaščita, varnost tlačne opreme).
- ▶ Merilno napravo uporablajte samo za meritev medijev, proti katerim so omočeni deli merilne naprave ustrezno odporni.
- ▶ Upoštevajte navedeno tlačno in temperaturno območje.
- ▶ Upoštevajte navedeno temperaturno območje.
- ▶ Merilno napravo trajno zaščitite pred korozijo zaradi vplivov iz okolja.

Nepravilna uporaba

Z nemensko uporabo lahko ogrozite varnost. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi nepravilne ali nemenske rabe.

OPOZORILO

Nevarnost porušitve zaradi jedkih ali abrazivnih medijev in pogojev okolice!

- ▶ Preverite, ali je material senzorja odporen proti procesnemu mediju.
- ▶ Prepričajte se, da so odporni vsi materiali, ki v procesu pridejo v stik z medijem.
- ▶ Upoštevajte navedeno tlačno in temperaturno območje.

OBVESTILO

V primeru dvoma:

- ▶ Endress+Hauser nudi pomoč pri ugotavljanju korozijske odpornosti omočenih materialov proti posebnim medijem in medijem za čiščenje, vendar za to ne jamči in ne sprejema odgovornosti, saj lahko majhne spremembe temperature, koncentracije ali ravnini onesnaženosti v procesu vplivajo na korozijsko odpornost.

Druga tveganja

POZOR

Nevarnost opeklín ali ozeblín! Mediji in elektronski moduli z visokimi ali nizkimi temperaturami lahko med uporabo povzročajo vroče ali mrzle površine na napravi.

- ▶ Namestite ustrezno zaščito pred dotikom.
- ▶ Uporabljajte primerno zaščitno opremo.

2.3 Varstvo pri delu

Pri delu na napravi ali z njo:

- ▶ Uporabljajte osebno varovalno opremo, ki jo predpisuje nacionalna zakonodaja.

2.4 Varnost obratovanja

Poškodbe naprave!

- ▶ Naprava naj obratuje le pod ustreznimi tehničnimi in varnostnimi pogoji.
- ▶ Za neoporečno delovanje naprave je odgovorno posluževalno osebje.

2.5 Varnost izdelka

Ta merilna naprava je zasnovana skladno z dobro inženirske prakso, da ustreza najnovejšim varnostnim zahtevam. Bila je preizkušena in je tovarno zapustila v stanju, ki omogoča varno uporabo.

Izpolnjuje splošne varnostne in zakonodajne zahteve. Izpolnjuje tudi zahteve direktiv EU, ki so navedene v izjavi EU o skladnosti te naprave.

2.6 Varnost informacijske tehnologije

Naša garancija velja le v primeru inštalacije in uporabe izdelka v skladu z Navodili za uporabo (dokument "Operating Instructions"). Izdelek je opremljen z varnostnimi mehanizmi za zaščito pred neželenimi spremembami nastavitev.

Uporabniki morajo sami poskrbeti za varnostne ukrepe na področju informacijske tehnologije, skladne s svojimi varnostnimi standardi, ki bodo zagotavljali dodatno varovanje izdelka in prenosa podatkov.

2.7 Varnost informacijske tehnologije za napravo

Naprava ima vrsto posebnih funkcij v podporo zaščitnim ukrepom na strani upravitelja postroja. Te funkcije lahko nastavi uporabnik in pri pravilni uporabi zagotavljajo večjo varnost med obratovanjem.

 Za podrobnejše informacije o varnosti informacijske tehnologije za napravo glejte obsežnejša navodila za uporabo naprave, dokument "Operating Instructions".

2.7.1 Dostop prek servisnega vmesnika (CDI-RJ45)

Napravo je mogoče povezati z omrežjem prek servisnega vmesnika (CDI-RJ45). Funkcije, značilne za napravo, zagotavljajo varno delovanje naprave v omrežju.

Priporočamo uporabo ustreznih industrijskih standardov in smernic, ki jih definirajo nacionalni in mednarodni varnostni odbori, npr. IEC/ISA62443 ali IEEE. V to so vključeni tako organizacijski varnostni ukrepi, kot je dodeljevanje pooblastil za dostop, kakor tudi tehnični ukrepi, kot je segmentacija omrežij.


3 Opis izdelka

Naprava je sestavljena iz merilnega pretvornika in senzorja.

Naprava je na voljo v ločeni izvedbi:

Merilni pretvornik in senzor sta nameščena na različnih mestih. Povezana sta s povezovalnimi kabli.

3.1 Zgradba izdelka



A0051618

1 Pomembne komponente merilnika

- 1 Pokrov prostora za elektroniko
- 2 Modul z displejem
- 3 Ohišje merilnega pretvornika
- 4 Povezovalni kabel
- 5 Priklučno ohišje senzorja z vgrajenim elektronskim modulom ISEM
- 6 Senzor

4 Postopek vgradnje

4.1 Vgradnja senzorja



Za podrobne informacije v zvezi z vgradnjo senzorja glejte kratka navodila za uporabo senzorja, dokument Brief Operating Instructions. → 3

4.2 Namestitev pretvornika

⚠ POZOR

Previsoka temperatura okolice!

Nevarnost pregretja elektronike in deformacij ohišja.

- ▶ Poskrbite, da najvišja dovoljena temperatura okolice ne bo prekoračena .
- ▶ Pri uporabi na prostem preprečite izpostavljenost neposredni sončni svetlobi in vremenskim vplivom, predvsem v toplem podnebju.

⚠ POZOR

Prekomerna obremenitev lahko poškoduje ohišje!

- ▶ Preprečite prekomerne mehanske obremenitve.


Možna sta naslednja načina pritrditve merilnega pretvornika:

- Montaža na steno → 11
- Montaža na cevovod → 13

4.2.1 Montaža na steno

Potrebna orodja:

Vrtalni stroj s svedrom Ø 6.0 mm



A0029054

■ 2 Enota: mm (in)

L Glede na postavko produktne strukture "Ohišje merilnega pretvornika"

Postavka produktne strukture "Ohišje merilnega pretvornika"

Opcija A, aluminij, barvano: L = 14 mm (0.55 in)

4.2.2 Montaža na cevovod

Potrebna orodja:


- Viličasti ključ velikosti 10
- Torks TX 25

OBVESTILO

Previsok zatezni moment pritrdilnih vijakov!

Nevarnost poškodb plastičnega merilnega pretvornika.

- Zategnite pritrdilne vijke s predpisanim zateznim momentom: 2.5 Nm (1.8 lbf ft)



A0029051


■ 3 Enota: mm (in)



Komplet za montažo na cevovod lahko naročite:

- Neposredno z uporabo postavke produktne strukture "Priložen pribor", opcija PC
- Ločeno kot dodatna oprema

4.2.3 Zaščita pred vremenskimi vplivi



A0029552

4 Enota: mm (in)

i Zaščita pred vremenskimi vplivi je na voljo kot dodatna oprema.

4.3 Po vgradnji pretvornika preverite

Kontrola po vgradnji je nujna po naslednjih opravilih:

Montaža ohišja merilnega pretvornika:

- Montaža na steber
- Montaža na steno

Ali je merilnik nepoškodovan (vizualni pregled)?	<input type="checkbox"/>
Montaža na steber:	<input type="checkbox"/>
So bili pritrtilni vijaki priviti s pravilnim zateznim momentom?	<input type="checkbox"/>
Montaža na steno:	<input type="checkbox"/>
Ali so pritrtilni vijaki dobro zategnjeni?	<input type="checkbox"/>

5 Električna priključitev

⚠️ OPOZORILO

Deli pod električno napetostjo! Nestrokovno izvajanje del na električnih povezavah lahko privede do električnega udara.

- ▶ Namestite ločilno napravo (stikalo ali odklopnik), s katero boste lahko enostavno odklopili napravo od napajalne napetosti.
- ▶ Poleg varovalke naprave mora biti v hišni inštalaciji predvidena naprava za nadtokovno zaščito z maks. tokom 10 A.

5.1 Električna varnost

V skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi.

5.2 Zahteve za priključitev

5.2.1 Potrebna orodja

- Za uvode kablov: uporabite ustrezno orodje
- Za varovalno sponko: imbus ključ 3 mm
- Klešče za odstranjevanje izolacije
- Pri uporabi mehkožilnih kablov: klešče za stiskanje votlic
- Za odstranjevanje vodnikov iz sponk: ploščati izvijač $\leq 3 \text{ mm}$ (0.12 in)

5.2.2 Zahteve za povezovalni kabel

Povezovalni kabli, ki jih priskrbi stranka, morajo izpolnjevati spodnje zahteve.

Zaščitni ozemljitveni kabel za zunanj ozemljitveno sponko

Presek vodnikov $< 2.1 \text{ mm}^2$ (14 AWG)

Za priključitev vodnikov z večjim presekom uporabite kabelske čevlje.

Impedanca ozemljitve mora biti manjša kot 2Ω .

Dovoljeno temperaturno območje

- Upoštevajte veljavno nacionalno zakonodajo in smernice na področju inštalacij.
- Kabli morajo biti ustrezni za pričakovane najnižje in najvišje temperature.

Napajalni kabel (vklj. prevodnik za notranjo ozemljitveno sponko)

Zadostuje standardni instalacijski kabel.

Signalni kabel

Tokovni izhod 4 do 20 mA HART

Priporočen je opletten kabel. Upoštevajte ozemljitveni koncept postroja.

Tokovni izhod 0/4 do 20 mA

Zadostuje standardni instalacijski kabel.

Impulzni /frekvenčni /preklopni izhod

Zadostuje standardni instalacijski kabel.

Relejski izhod

Zadostuje standardni instalacijski kabel.

Tokovni vhod 0/4 do 20 mA

Zadostuje standardni instalacijski kabel.

Statusni vhod

Zadostuje standardni instalacijski kabel.

Premer kabla

- Priložene kabelske uvodnice:
M20 × 1,5 s kablom Ø 6 do 12 mm (0.24 do 0.47 in)
- Vzmetne priključne sponke: primerne za mehkožilne vodnike in mehkožilne vodnike z votlicami.
Presek vodnika 0.2 do 2.5 mm² (24 do 12 AWG).

Kabel za povezavo senzorja in merilnega pretvornika*Standarden kabel*

Za povezovalni kabel lahko uporabite standardni kabel z naslednjimi lastnostmi.

Zgradba	4 žile (2 parici); sukane neizolirane bakrene niti; sukani parici s skupnim oklopom	
Zaščitni oklop	Pokositran bakreni oplet, optična gostota ≥ 85 %	
Dolžina kabla	Največ 300 m (900 ft), glede na presek:	
<i>Presek</i>	<i>Dolžina kabla</i>	
0.34 mm ² (AWG 22)	80 m (240 ft)	
0.50 mm ² (AWG 20)	120 m (360 ft)	
0.75 mm ² (AWG 18)	180 m (540 ft)	
1.00 mm ² (AWG 17)	240 m (720 ft)	
1.50 mm ² (AWG 15)	300 m (900 ft)	
2.50 mm ² (AWG 13)	300 m (900 ft)	

Na voljo je opcijski povezovalni kabel

Povezovalni kabel lahko naročite posebej kot opcijsko dodatno opremo.

Zgradba	PVC kabel 2 × 2 × 0.34 mm ² (AWG 22) ¹⁾ s skupnim oklopom (2 parici, sukane neizolirane bakrene niti; sukani parici)
Odpornost proti ognju	Skladno z DIN EN 60332-1-2
Odpornost proti olju	Skladno z DIN EN 60811-2-1

Zaščitni oklop	Pokositran bakreni oplet, optična gostota ≥ 85 %
Obratovalna temperatura	Kabel je nepremičen: -50 do +105 °C (-58 do +221 °F); kabel se lahko neovirano premika: -25 do +105 °C (-13 do +221 °F)
Razpoložljive dolžine kabla	Dolžine kablov, ki so na voljo za naročilo: postavka produktne strukture "Kabel za povezavo senzorja" <ul style="list-style-type: none"> ■ Opcija B, prilaganje ni možno: 20 m (65 ft) ■ Opcija E, možno je prilaganje: uporabniško določeno, do največ 50 m ■ Opcija F, možno je prilaganje: uporabniško določeno, do največ 165 m

- 1) UV-sevanje lahko poškoduje zunanjji plašč kabla. Če je mogoče, kabel zaščitite pred neposrednim sevanjem sončnih žarkov.

5.2.3 Razpored priključnih sponk

Merilni pretvornik: napajalna napetost, vhod/izhodi

Razpored priključnih sponk vhodov in izhodov je odvisen od naročene verzije naprave. Razpored priključnih sponk za napravo je naveden na nalepki na pokrovu priključnih sponk.

Napajalna napetost		Vhod/izhod 1		Vhod/izhod 2		Vhod/izhod 3		Vhod/izhod 4	
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
Razpored priključnih sponk, odvisen od naprave: nalepka na pokrovu priključnih sponk.									

5.2.4 Priprava merilne naprave

Izvedite korake v naslednjem vrstnem redu:

1. Vgradite senzor in pretvornik.
2. Ohišje za priključitev, senzor: priključite povezovalni kabel.
3. Pretvornik: priključite povezovalni kabel.
4. Pretvornik: priključite signalni kabel in napajalni kabel.

OBVESTILO

Nezadostno tesnjenje ohišja!

Slabo tesnjenje ohišja lahko vpliva na zanesljivost delovanja merilnika.

► Uporabite kabelske uvodnice, ki ustrezajo dani stopnji zaščite.

1. Po potrebi odstranite slepi čep.
2. Če je merilna naprava dobavljena brez kabelskih uvodnic:
Priskrbite kabelske uvodnice, primerne povezovalnemu kablu.
3. Če ste z merilnikom dobili tudi kabelske uvodnice:
Upoštevajte zahteve v zvezi s povezovalnimi kabli →  15.

5.2.5 Priprava povezovalnega kabla

Pri pripravi kablov za priključitev bodite pozorni na tole:

- Za kable s finožičnimi vodniki (mehkožilne kable):

Na vodnike namestite votlice.

Merilni prevornik	Senzor
 A B	 A B

Enota: mm (in)

A = zaključite kabel

B = na finožične vodnike namestite votlice (mehkožilni kabli)

1 = rdeče votlice, ϕ 1.0 mm (0.04 in)

2 = bele votlice, ϕ 0.5 mm (0.02 in)

* = Odstranjevanje izolacije samo pri ojačanih kablih

A0029330

A0029443

5.3 Priklučitev merilne naprave

OBVESTILO

V primeru nepravilne priključitve je ogrožena električna varnost!

- ▶ Električno vezavo lahko opravijo samo ustrezno usposobljeni strokovnjaki.
- ▶ Upoštevati morate ustrezne nacionalne predpise za električne instalacije.
- ▶ Upoštevajte lokalne predpise za varstvo pri delu.
- ▶ Zaščitni vodnik priključite pred vsemi ostalimi kabli ⊕.
- ▶ Pri uporabi v okoljih, kjer obstaja možnost eksplozije, upoštevajte informacije v ločeni Ex-dokumentaciji naprave.


5.3.1 Priklučitev povezovalnega kabla

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost poškodb elektronskih komponent!

- ▶ Priklučite senzor in merilni pretvornik na isti sistem za izenačevanje potencialov.
- ▶ Senzor vedno priključite le na merilni pretvornik z enako serijsko številko.


Razpored priključnih sponk za povezovalni kabel



A0028198

- 1 Uvod za kabel na ohišju merilnega pretvornika
- 2 Zaščitni ozemljitveni priključek (PE)
- 3 Povezovalni kabel, komunikacija ISEM
- 4 Ozemljitev prek ozemljitvenega priključka; pri izvedbah naprave s konektorjem je ozemljitev zagotovljena prek samega konektorja.
- 5 Uvod za kabel ali priključitev konektorja naprave na ohišju za priključitev senzorja
- 6 Zaščitni ozemljitveni priključek (PE)

Priklučitev povezovalnega kabla na ohišje za priključitev senzorja



A0029616

1. Sprostite pritrdilno sponko pokrova ohišja.
2. Odvijte pokrov ohišja.
3. Potisnite kabel skozi uvod za kabel. Za zagotovitev tesnjenja ne odstranite tesnilnega obroča z uvoda.
4. Odstranite zaščito kabla in izolacijo na koncu vodnikov. Pri mehkožilnih kablih namestite votlice.
5. Priklučite zaščitni ozemljitveni vodnik.
6. Priklučite kabelske vodnike na ustrezne sponke .
7. Trdno privijte kabelske uvodnice.
 - ↳ Postopek priključitve povezovalnega kabla je tako dokončan.


⚠️ OPOZORILO

Izničenje stopnje zaščite ohišja zaradi nezadostnega tesnjenja ohišja.

- Navoj na pokrovu privijte brez uporabe maziv. Navoji pokrova so prevlečeni s suhim mazivom.

8. Privijte pokrov ohišja.
9. Zategnjte pritrdilno sponko pokrova ohišja.


Priklučitev povezovalnega kabla na merilni prevornik



A0029597


1. Odvijte vse 4 pritrdilne vijke na pokrovu ohišja.
2. Odprite pokrov ohišja.
3. Privzdignite in odprite pokrov priključnih sponk.
4. Potisnite kabel skozi uvod za kabel. Za zagotovitev tesnjenja ne odstranite tesnilnega obroča z uvoda.
5. Odstranite zaščito kabla in izolacijo na koncu vodnikov. Pri mehkožilnih kablih namestite votlice.
6. Priklučite zaščitni ozemljitveni vodnik.
7. Priklučite kabelske vodnike na ustrezne sponke → 19.
8. Trdno privijte kabelske uvodnice.
↳ Postopek priključitve povezovalnega kabla je tako dokončan.
9. Zaprite pokrov ohišja.
10. Zategnjite pritrdilni vijak pokrova ohišja.
11. Po priključitvi povezovalnega kabla:
Priklučite signalni in napajalni kabel → 22.

5.3.2 Priključitev signalnega in napajalnega kabla



A0028200

- 1 Priključek za napajalno napetost
- 2 Priključek za prenos signala, vhod/izhod
- 3 Priključek za prenos signala, vhod/izhod
- 4 Priključek za kabel, ki povezuje senzor in merilni pretvornik
- 5 Priključek za prenos signala, vhod/izhod; opcionalno: priključek za zunanjou anteno WLAN
- 6 Zaščitni ozemljitveni priključek (PE)



A0029597

1. Odvijte vse 4 pritrtilne vijke na pokrovu ohišja.
2. Odprite pokrov ohišja.
3. Privzdignite in odprite pokrov priključnih sponk.
4. Potisnite kabel skozi uvod za kabel. Za zagotovitev tesnjene ne odstranite tesnilnega obroča z uvoda.

5. Odstranite zaščito kabla in izolacijo na koncu vodnikov. Pri mehkožilnih kablih namestite votlice.
6. Priklučite zaščitni ozemljitveni vodnik.
7. Povežite kabel z upoštevanjem razporeda priključnih sponk.
 - ↳ **Razpored priključnih sponk signalnega kabla:** Razpored priključnih sponk za napravo je naveden na nalepki na pokrovu priključnih sponk.
 - Razpored priključnih sponk za napajanje:** nalepka na pokrovu priključnih sponkali →  17.
8. Trdno privijte kabelske uvodnice.
 - ↳ Postopek priključitve kabla je dokončan.
9. Zaprite pokrov priključnih sponk.
10. Zaprite pokrov ohišja.

OPOZORILO

Izničenje stopnje zaščite ohišja zaradi nezadostnega tesnjenja ohišja.

- Privijte vijke brez uporabe maziv.

OBVESTILO

Previsok zatezni moment pritrtilnih vijakov!

Nevarnost poškodb plastičnega merilnega pretvornika.

- Zategnjite pritrtilne vijke s predpisanim zateznim momentom: 2.5 Nm (1.8 lbf ft)

11. Privijte vse 4 pritrtilne vijke na pokrovu ohišja.

5.4 Izenačevanje potencialov


5.4.1 Zahteve

- Upoštevajte ozemljitvene koncepte podjetja.
- Upoštevajte obratovalne pogoje, kot sta npr. material in ozemljitev cevovoda.
- Medij, ohišje za priključitev senzorja in merilni pretvornik povežite z istim sistemom za izenačevanje električnih potencialov.
- Za priključitev na sistem za izenačevanje potencialov uporabite ozemljitveni kabel s presekom najmanj 6 mm^2 (0.0093 in^2).

5.5 Posebna navodila za priključitev


5.5.1 Primeri vezave

Tokovni izhod 4 do 20 mA HART



■ 5 Primer vezave za tokovni izhod 4 do 20 mA HART (aktivnen)


- 1 Avtomatizacijski sistem s tokovnim vhodom (npr. PLC)
- 2 Ozemljitev kabelskega opleta na eni strani. Oklop kabla mora biti za izpolnjevanje zahtev EMZ ozemljen na obeh koncih; upoštevajte specifikacije kabla → ■ 15
- 3 Vezava za posluževalne naprave HART
- 4 Upor za HART komunikacijo ($\geq 250 \Omega$): upoštevajte maksimalno breme
- 5 Analogni displej: upoštevajte maksimalno breme
- 6 Merilni pretvornik



■ 6 Primer vezave za tokovni izhod 4 do 20 mA HART (pasiven)

- 1 Avtomatizacijski sistem s tokovnim vhodom (npr. PLC)
- 2 Napajanje
- 3 Ozemljitev kabelskega opleta na eni strani. Oklop kabla mora biti za izpolnjevanje zahtev EMZ ozemljen na obeh koncih; upoštevajte specifikacije kabla → ■ 15
- 4 Analogni displej: upoštevajte maksimalno breme
- 5 Merilni pretvornik


Vhod HART



7 Primer vezave vhoda HART s skupnim minusom (pasiven)


- 1 Avtomatizacijski sistem z izhodom HART (npr. PLC)
- 2 Aktivna bariera za napajanje (npr. RN221N)
- 3 Ozemljitev kabelskega opleta na eni strani. Oklop kabla mora biti za izpolnjevanje zahtev EMZ ozemljen na oba koncih Upoštevajte specifikacije kabla. → 15
- 4 Analogni displej: upoštevajte maksimalno breme.
- 5 Merilnik pretoka (npr. Promag W): upoštevajte zahteve.
- 6 Merilni pretvornik

Tokovni izhod 4-20 mA



8 Primer vezave za tokovni izhod 4-20 mA (aktivnen)

- 1 Avtomatizacijski sistem s tokovnim vhodom (npr. PLC)
- 2 Analogni displej: upoštevajte maksimalno breme
- 3 Merilni pretvornik




A0028759

■ 9 Primer vezave za tokovni izhod 4–20 mA (pasiven)

- 1 Avtomatizacijski sistem s tokovnim vhodom (npr. PLC)
- 2 Aktivna bariera za napajanje (npr. RN221N)
- 3 Analogni displej: upoštevajte maksimalno breme
- 4 Merilni pretvornik

Impulzni/frekvenčni izhod




A0028761

■ 10 Primer vezave za impulzni/frekvenčni izhod (pasiven)

- 1 Avtomatizacijski sistem s pulznim/frekvenčnim vhodom (npr. krmilnik PLC z dvižnim ali zniževalnim uporom 10 kΩ)
- 2 Napajanje
- 3 Merilni pretvornik: upoštevajte vrednosti vhodov


Preklopni izhod



■ 11 Primer vezave za preklopni izhod (pasiven)

- 1 Avtomatizacijski sistem s preklopnim vhodom (npr. krmilnik PLC z dvižnim ali zniževalnim uporom 10 kΩ)
- 2 Napajanje
- 3 Merilni pretvornik: upoštevajte vrednosti vhodov


Relejski izhod



■ 12 Primer vezave za relejski izhod (pasiven)

- 1 Avtomatizacijski sistem z relejskim vhodom (npr. PLC)
- 2 Napajanje
- 3 Merilni pretvornik: upoštevajte vrednosti vhodov

Tokovni vhod




A0028915

■ 13 Primer vezave tokovnega vhoda 4 do 20 mA

- 1 Napajanje
- 2 Priklopnica doza
- 3 Zunanja naprava (za odčitavanje vrednosti pretoka za izračun obremenitve)
- 4 Merilni pretvornik

Statusni vhod



A0028764

■ 14 Primer vezave za statusni vhod

- 1 Avtomatizacijski sistem s statusnim izhodom (npr. PLC)
- 2 Napajanje
- 3 Merilni pretvornik


5.6 Zagotovitev stopnje zaščite

Merilna naprava izpoljuje vse zahteve za stopnjo zaščite IP66/67, ohišje tipa 4X.

Za zagotovitev stopnje zaščite IP66/67, ohišje tipa 4X, po električni vezavi naredite naslednje:

1. Preverite, ali so tesnila ohišja čista in pravilno nameščena.
2. Tesnila po potrebi posušite, očistite ali zamenjajte.
3. Privijte vse vijke ohišja in navojne pokrove.
4. Trdno privijte kabelske uvodnice.
5. Da vlaga ne bo vdrla skozi uvod za kabel:

kabel pred uvodom kabla upognite navzdol ("odkapnik").



A0029278


6. Če priloženih kabelskih uvodnic ne namestite, zaščita ohišja ne bo zagotovljena. V tem primeru morate v skladu z zaščito ohišja namesto njih namestiti slepe čepe.

5.7 Kontrola po priključitvi

Ali so kabli in naprava nepoškodovani (vizualni pregled)?	<input type="checkbox"/>
Ali so uporabljeni kabli, ki ustrezajo zahtevam → 15?	<input type="checkbox"/>
Ali napajalna napetost ustreza napetosti napajanja na tipski ploščici merilnega pretvornika ?	<input type="checkbox"/>
Vsi vodniki so priključeni na prave sponke → 17?	<input type="checkbox"/>
Ali so napajalni in signalni kabli pravilno priključeni?	<input type="checkbox"/>
Ali je zaščitna ozemljitev pravilno izvedena?	<input type="checkbox"/>
Ali je kabelska napeljava ustrezno ločena glede na vrsto? So speljani brez zank in tako, da se ne križajo?	<input type="checkbox"/>
Ali so kabli ustrezno mehansko razbremenjeni? So varno speljani?	<input type="checkbox"/>
■ Ali so vse kabelske uvodnice vgrajene, tesno zategnjene in tesnijo?	<input type="checkbox"/>
■ Ali je kabel speljan tako, da je ustvarjen "odkapnik" → 29?	<input type="checkbox"/>
Ali je senzor povezan z ustreznim pretvornikom?	<input type="checkbox"/>
Preverite serijsko številko na tipski ploščici senzorja in merilnega pretvornika.	<input type="checkbox"/>
Ali je pokrov ohišja nameščen in so vsi vijaki zategnjeni s pravim zateznim momentom?	<input type="checkbox"/>
Ali so v prostih uvodih za kabel nameščeni slepi čepi in ali so bili vsi transportni čepi zamenjani s slepimi čepi?	<input type="checkbox"/>

6 Možnosti posluževanja


6.1 Pregled možnosti posluževanja



- 1 *Posluževanje prek lokalnega displeja*
- 2 *Računalnik s spletnim brskalnikom (npr. Internet Explorer) ali posluževalno orodje (npr. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)*
- 3 *Field Xpert SFX350 ali SFX370*
- 4 *Field Xpert SMT70*
- 5 *Prenosni terminal*
- 6 *Krmilnik (npr. PLC)*

6.2 Struktura in funkcije menija za posluževanje

6.2.1 Struktura menija za posluževanje



A0014058-SL


15 Shema strukture menija za posluževanje

6.2.2 Filozofija posluževanja

Posamezni deli menija za posluževanje so dodeljeni določenim uporabniškim vlogam (npr. posluževalec, vzdrževalec itd). Vsaka uporabniška vloga ustreza tipičnim nalogam v življenjski dobi naprave.

 Za podroben opis filozofije posluževanja glejte navodila za uporabo naprave (dokument "Operating Instructions"). → 3

6.3 Dostop do menija za posluževanje na lokalnem displeju



A0014013

1 Posluževalni displej z izmerjeno vrednostjo, prikazano kot "1 value, max." (primer)

1.1 Procesna oznaka naprave

1.2 Območje prikaza izmerjenih vrednosti (4-vrstično)

1.3 Simboli za razlago izmerjene vrednosti: vrsta merjene veličine, številka merilnega kanala, simbol diagnostike

1.4 Statusno območje

1.5 Izmerjena vrednost

1.6 Enota izmerjene vrednosti

1.7 Posluževalni elementi

2 Posluževalni displej z izmerjeno vrednostjo, prikazano kot "1 bar graph + 1 value" (primer)

2.1 Črtni diagram izmerjene vrednosti 1

2.2 Izmerjena vrednost 1 z enoto

2.3 Simboli za razlago izmerjene vrednosti 1: vrsta izmerjene vrednosti, številka merilnega kanala

2.4 Izmerjena vrednost 2

2.5 Enota izmerjene vrednosti 2

2.6 Simboli za razlago izmerjene vrednosti 2: vrsta izmerjene vrednosti, številka merilnega kanala

3 Navigacijski pogled: izbirni seznam parametra

3.1 Navigacijska pot in statusno območje

3.2 Območje prikaza za navigacijo: označuje trenutno vrednost parametra

4 Pogled za urejanje: urejevalnik besedila z vnosno masko

5 Pogled za urejanje: urejevalnik števil z vnosno masko

6.3.1 Obratovalni prikaz

Simboli za razlaganje izmerjene vrednosti	Statusno območje
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ovisno od različice naprave, npr.: <ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ G: Prevodnost ■ ■ ■ ■ ... ■ Diagnostika²⁾ <ul style="list-style-type: none"> ■ ■ 	<p>V zgornjem desnem kotu posluževalnega dispela so v statusnem območju lahko prikazani naslednji simboli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Statusni signali <ul style="list-style-type: none"> ■ F: Napaka ■ C: Kontrola delovanja ■ S: Zunaj specifikacije ■ M: Potrebno je vzdrževanje ■ Diagnostični odziv <ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■

1) Če je za isto merjeno veličino na voljo več kanalov (seštevalni števec, izhod itd.).

2) Za diagnostični dogodek, povezan s prikazano izmerjeno veličino.

6.3.2 Navigacijski pogled

Statusno območje	Območje prikaza
<p>V statusnem območju navigacijskega pogleda (v zgornjem desnem kotu) se prikaže:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ V podmeniju Če je prisoten diagnostičen dogodek, diagnostični in statusni signal ■ V čarowniku Če je prisoten diagnostičen dogodek, diagnostični in statusni signal 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ikone menijev <ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ Podmeniji ■ ■ ■


6.3.3 Pogled za urejanje

Urejevalnik besedila	Simboli za popravke besedila pod
<input checked="" type="checkbox"/> Potrditev izbire	
<input type="checkbox"/> Izhod iz polja za vnos brez prevzema sprememb	
<input type="checkbox"/> Brisanje vseh vnesenih znakov	
Preklop na izbiro orodij za popravke	
Preklop <ul style="list-style-type: none"> ■ med velikimi in malimi črkami ■ na vnos številk ■ na vnos posebnih znakov 	

Urejevalnik števil	
<input checked="" type="checkbox"/> Potrditev izbire	<input type="button" value="←"/> Premik položaja za vnos za eno mesto v levo
<input checked="" type="checkbox"/> Izhod iz polja za vnos brez prevzema sprememb	<input type="button" value="."/> Vnos decimalnega ločila na mestu kurzorja.
<input checked="" type="checkbox"/> Vnos znaka minus na mestu kurzorja.	<input type="button" value="C"/> Brisanje vseh vnesenih znakov

6.3.4 Posluževalni elementi

Tipka za posluževanje	Pomen
	<p>Tipka minus</p> <p><i>V meniju, podmeniju</i> Premika kurzor po izbirnem seznamu navzgor.</p> <p><i>V čarovnikih</i> Vrnitev na prejšnji niz parametrov.</p> <p><i>V urejevalniku besedil in števil</i> Premik za eno mesto v levo.</p>
	<p>Tipka plus</p> <p><i>V meniju, podmeniju</i> Premika kurzor po izbirnem seznamu navzdol.</p> <p><i>V čarovnikih</i> Prehod na naslednji niz parametrov.</p> <p><i>V urejevalniku besedil in števil</i> Premik za eno mesto v desno.</p>
	<p>Tipka Enter</p> <p><i>Pri obratovalnem prikazu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kratek pritisk tipke odpre meni za posluževanje. ■ Pritisk tipke za več kot 3 s odpre kontekstni meni z naslednjimi možnostmi: <ul style="list-style-type: none"> ■ Priklic čarovnikov: Primerjava izmerjene vrednosti z referenčno vrednostjo ■ Aktiviranje blokade tipk <p><i>V meniju, podmeniju</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kratek pritisk tipke: <ul style="list-style-type: none"> ■ Odpre izbrani meni, podmeni ali parameter. ■ Zažene se čarovnik. ■ Če je odprto besedilo pomoči, zapre besedilo pomoči v zvezi s parametrom. ■ Pritisk tipke za 2 s pri parametru: Če je na voljo, odpre besedilo pomoči v zvezi s parametrom. <p><i>V čarovnikih</i> Odpre pogled za urejanje parametra in potrdi vrednost parametra.</p> <p><i>V urejevalniku besedil in števil</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kratek pritisk tipke potrdi izbiro. ■ Pritisk tipke za 2 s potrdi vnos.

Tipka za posluževanje	Pomen
	<p>Kombinacija tipk, ki pomeni preklic (obe tipki pritisnite in držite hkrati)</p> <p><i>V meniju, podmeniju</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kratek pritisk tipke: <ul style="list-style-type: none"> ■ Izhod iz trenutnega nivoja menija in prehod na njegov nadrejeni nivo. ■ Če je odprto besedilo pomoči, zapre besedilo pomoči v zvezi s parametrom. ■ Če pritisnete tipki za 2 s, se vrnete na obratovalni prikaz (izhodiščni prikaz). <p><i>V čarownikih</i> Izhod iz čarownika in prehod na nadrejeni nivo.</p> <p><i>V urejevalniku besedil in števil</i> Izhod iz pogleda za urejanje brez potrditve sprememb.</p>
	<p>Kombinacija tipk Minus in Enter (tipki pritisnite in držite hkrati)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Če je aktivna blokada tipk: Pritisik tipke za 3 s deaktivira blokado tipk. ▪ Če blokada tipk ni aktivna: Ob pritisku na tipko za 3 s se odpre kontekstni meni, vključno z možnostjo za aktiviranje blokade tipk.

6.3.5 Več informacij



Za podrobnejše informacije o naslednjih temah:

- Priklic besedila pomoči
- Uporabniške vloge in z njimi povezane pravice za dostop
- Deaktivacija zaščite proti pisanku s kodo za dostop
- Aktiviranje in deaktiviranje blokade tipk

Navodila za uporabo naprave →  3

6.4 Dostop do menija za posluževanje z uporabo posluževalnega orodja



Za podrobnejše informacije o dostopanju prek orodja FieldCare in DeviceCare glejte navodila za uporabo naprave (dokument "Operating Instructions") →  3

6.5 Dostop do menija za posluževanje prek spletjnega (web) strežnika



Meni za posluževanje lahko prikličete tudi prek spletjnega (web) strežnika. Glejte navodila za uporabo naprave (dokument Operating Instructions). →  3

7 Vključitev v sistem



Podrobnejše informacije o vključitvi v sistem najdete v navodilih za uporabo naprave (dokument "Operating Instructions") →  3

- Pregled datotek z opisom naprave:
 - Podatki o trenutni verziji naprave
 - Posluževalna orodja
- Merjene spremenljivke s protokolom HART
- Način za periodično prenašanje vrednosti v skladu s specifikacijo HART 7

8 Prevzem v obratovanje


8.1 Kontrola vgradnje in delovanja

Pred prevzemom naprave v obratovanje:

- ▶ Poskrbite, da bosta uspešno izvedeni kontroli vgradnje in priključitve.
- Kontrolni seznam "Kontrola po vgradnji" → 14
- Kontrolni seznam "Kontrola po priključitvi" → 30

8.2 Nastavitev jezika uporabniškega vmesnika

Tovarniška nastavitev: angleščina ali lokalni jezik po naročilu



A0053789

16 Primer nastavitev z uporabo lokalnega displeja

8.3 Nastavitev meritne naprave

Meni **Setup** s podmeniji in različnimi čarovniki omogoča hiter prevzem meritne naprave v obratovanje. V podmenijih so vsi potrebnii parametri za konfiguracijo, kot so parametri za meritve ali komunikacijo.

Število podmenijev in parametrov je odvisno od različice naprave. Izbor je lahko odvisen od kataloške kode.

Primer: razpoložljivi podmeniji, čarovniki	Pomen
Device tag	Vnesite ime merilne točke.
System units	Nastavite enote za vse merjene veličine.
Communication	Nastavite komunikacijski vmesnik.
I/O configuration	Modul za uporabniško nastavitev V/I
Current input	Nastavitev vrste vhoda/izhoda
Status input	
Current output 1 – n	
Pulse/frequency/switch output 1 – n	
Relay output	
Display	Nastavite obliko prikaza na lokalnem displeju.
Total solids commissioning	Nastavite podatke za čarovnike: oglejte si laboratorijske vrednosti in izvedite prilagoditev.
Total solids adjustment	Čarovniki: oglejte si laboratorijske vrednosti in izvedite prilagoditev.  Za podroben opis čarovnikov glejte navodila za uporabo naprave (dokument "Operating Instructions"). →  3
Advanced setup	Dodatni parametri za nastavitev: <ul style="list-style-type: none"> ■ Totalizer (seštevalnik) ■ Display (prikaz) ■ WLAN settings (nastavitev povezave WLAN) ■ Data backup (varnostno kopiranje podatkov) ■ Administration (skrbniške nastavitev)

8.4 Zaščita nastavitev pred nepooblaščenim dostopom


Po nastavitvi merilne naprave lahko njene nastavitev zavarujete takole pred nenamernimi spremembami:

- Zaščita dostopa do nastavitev s kodo za dostop
- Zaklepanje tipk za lokalno posluževanje
- Zaščita dostopa do merilne naprave s stikalom za zaščito proti pisaju

 Za podroben opis zaščite nastavitev pred nepooblaščenim dostopom glejte Navodila za uporabo naprave. →  3

9 Diagnostične informacije

Napake, ki jih zazna samonadzorni sistem merilne naprave, se prikazujejo kot diagnostična sporočila, ki se izmenjujejo z obratovalnim prikazom. Iz diagnostičnih sporočil je mogoče priklicati ukrepe za odpravo napak, ki vsebujejo tudi pomembne informacije o napakah.



A0029431-SL

■ 17 Sporočilo ukrepa za odpravo napake

- 1 Diagnostične informacije
- 2 Kratko besedilo
- 3 Servisni ID
- 4 Diagnostični odziv z diagnostično kodo
- 5 Čas, ko se je pojavila napaka
- 6 Ukrepi za odpravo napake

1. Prikazano je diagnostično sporočilo.
Pritisnite (simbol ①).
↳ Odpre se Podmeni **Diagnostic list**.
2. Izberite želeni diagnostični dogodek s tipko ali in pritisnite .
↳ Sporočilo z ukrepi za odpravo napake se odpre.
3. Hkrati pritisnite in .
↳ Sporočilo z ukrepi za odpravo napake se zapre.



71658425

www.addresses.endress.com
