


# 取扱説明書

## Proline Promass F 200

コリオリ流量計  
PROFIBUS PA



- 本書は、本機器で作業する場合に、いつでもすぐに手に取れる安全な場所に保管してください。
- 要員やプラントが危険にさらされないように、「安全上の基本注意事項」セクション、ならびに作業手順に関して本書に規定されている、その他の安全注意事項をすべて熟読してください。
- 当社は、事前の予告なしに技術仕様を変更する権利を有するものとします。本書に関する最新情報および更新内容については、当社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

# 目次

<b>1 本説明書について .....</b>	<b>6</b>	6.2.4 変換器ハウジングの回転 .....	25
1.1 本文の目的 .....	6	6.2.5 表示モジュールの回転 .....	25
1.2 シンボル .....	6	設置状況の確認 .....	25
1.2.1 安全シンボル .....	6		
1.2.2 電気シンボル .....	6		
1.2.3 通信関連のシンボル .....	6		
1.2.4 工具シンボル .....	7		
1.2.5 特定情報に関するシンボル .....	7		
1.2.6 図中のシンボル .....	7		
1.3 関連資料 .....	8		
1.4 登録商標 .....	8		
<b>2 安全上の注意事項 .....</b>	<b>9</b>		
2.1 要員の要件 .....	9	7.1 電気の安全性 .....	27
2.2 指定用途 .....	9	7.2 接続要件 .....	27
2.3 労働安全 .....	10	7.2.1 必要な工具 .....	27
2.4 操作上の安全性 .....	10	7.2.2 接続ケーブルの要件 .....	27
2.5 製品の安全性 .....	10	7.2.3 端子の割当て .....	28
2.6 ITセキュリティ .....	10	7.2.4 機器プラグのピンの割当て .....	28
2.7 機器固有のITセキュリティ .....	11	7.2.5 シールドおよび接地 .....	28
2.7.1 ハードウェア書き込み保護による アクセス保護 .....	11	7.2.6 電源ユニットの要件 .....	29
2.7.2 パスワードによるアクセス保護 .....	11	7.2.7 機器の準備 .....	30
2.7.3 フィールドバス経由のアクセス .....	11	7.3 計測機器の接続 .....	30
<b>3 製品説明 .....</b>	<b>12</b>	7.3.1 変換器の接続 .....	30
3.1 製品構成 .....	12	7.3.2 電位平衡 .....	32
<b>4 受入検査および製品識別表示 .....</b>	<b>13</b>	7.4 特別な接続指示 .....	32
4.1 受入検査 .....	13	7.4.1 接続例 .....	32
4.2 製品識別表示 .....	13	7.5 ハードウェア設定 .....	34
4.2.1 変換器銘板 .....	14	7.5.1 機器アドレスの設定 .....	34
4.2.2 センサ銘板 .....	15	7.6 保護等級の保証 .....	34
4.2.3 機器のシンボル .....	16	7.7 配線状況の確認 .....	35
<b>5 保管および輸送 .....</b>	<b>17</b>	<b>8 操作オプション .....</b>	<b>36</b>
5.1 保管条件 .....	17	8.1 操作オプションの概要 .....	36
5.2 製品の運搬 .....	17	8.2 操作メニューの構成と機能 .....	37
5.2.1 吊金具なし機器 .....	17	8.2.1 操作メニューの構成 .....	37
5.2.2 吊金具付き機器 .....	18	8.2.2 操作指針 .....	38
5.2.3 フォークリフトによる運搬 .....	18	8.3 現場表示器を使用した操作メニューへのア クセス .....	39
5.3 梱包材の廃棄 .....	18	8.3.1 操作画面表示 .....	39
<b>6 設置 .....</b>	<b>19</b>	8.3.2 ナビゲーション画面 .....	41
6.1 設置要件 .....	19	8.3.3 編集画面 .....	42
6.1.1 取付位置 .....	19	8.3.4 操作部 .....	44
6.1.2 環境およびプロセスの要件 .....	21	8.3.5 コンテキストメニューを開く .....	45
6.1.3 特定の取付方法 .....	23	8.3.6 ナビゲーションおよびリストから 選択 .....	46
6.2 計測機器の設置 .....	24	8.3.7 パラメータの直接呼び出し .....	46
6.2.1 必要な工具 .....	24	8.3.8 ヘルプテキストの呼び出し .....	47
6.2.2 計測機器の準備 .....	24	8.3.9 パラメータの変更 .....	48
6.2.3 機器の取付け .....	24	8.3.10 ユーザーの役割と関連するアクセ ス権 .....	49

<b>9 システム統合 .....</b>	<b>55</b>	<b>12 診断およびトラブルシューティング .....</b>	<b>102</b>
9.1 DD ファイルの概要 .....	55	12.1 一般トラブルシューティング .....	102
9.1.1 現在の機器バージョンデータ .....	55	12.2 現場表示器の診断情報 .....	104
9.1.2 操作ツール .....	55	12.2.1 診断メッセージ .....	104
9.2 機器マスターファイル (GSD) .....	55	12.2.2 対処法の呼び出し .....	106
9.2.1 製造者固有 GSD .....	56	12.3 FieldCare または DeviceCare の診断情報 .....	106
9.2.2 プロファイル GSD .....	56	12.3.1 診断オプション .....	106
9.3 サイクリックデータ伝送 .....	56	12.3.2 対策情報の呼び出し .....	108
9.3.1 ブロックモデル .....	56	12.4 診断情報の適応 .....	108
9.3.2 モジュールの説明 .....	57	12.4.1 診断動作の適応 .....	108
<b>10 設定 .....</b>	<b>63</b>	12.5 診断情報の概要 .....	111
10.1 設置状況および配線状況の確認 .....	63	12.5.1 センサの診断 .....	111
10.2 機器の電源投入 .....	63	12.5.2 電子部の診断 .....	113
10.3 ソフトウェアによる機器アドレスの設定 .....	63	12.5.3 設定の診断 .....	117
10.3.1 PROFIBUS ネットワーク .....	63	12.5.4 プロセスの診断 .....	120
10.4 操作言語の設定 .....	63	12.6 未処理の診断イベント .....	123
10.5 計測機器の設定 .....	64	12.7 診断リスト .....	124
10.5.1 タグ名の設定 .....	65	12.8 イベントログブック .....	124
10.5.2 システムの単位の設定 .....	65	12.8.1 イベントログの読み出し .....	124
10.5.3 測定物の選択および設定 .....	68	12.8.2 イベントログブックのフィルタリ	
10.5.4 通信インターフェイス設定 .....	68	ング .....	125
10.5.5 現場表示器の設定 .....	69	12.8.3 診断イベントの概要 .....	125
10.5.6 ローフローカットオフの設定 .....	71	12.9 機器のリセット .....	127
10.5.7 非満管検出の設定 .....	72	12.9.1 「機器リセット」パラメータの機能	
10.5.8 非満管検出の設定 .....	73	範囲 .....	127
10.6 高度な設定 .....	74	12.10 機器情報 .....	127
10.6.1 センサの調整の実施 .....	75	12.11 フームウェアの履歴 .....	129
10.6.2 パルス/周波数/スイッチ出力の			
設定 .....	78		
10.6.3 積算計の設定 .....	83		
10.6.4 表示の追加設定 .....	85		
10.6.5 機器管理のためのパラメータを			
使用 .....	87		
10.7 設定管理 .....	88		
10.7.1 「設定管理」パラメータの機能範囲 .....	89		
10.8 シミュレーション .....	89		
10.9 不正アクセスからの設定の保護 .....	91		
10.9.1 アクセスコードによる書き込み			
保護 .....	91		
10.9.2 書き込み保護スイッチによる書き			
込み保護 .....	92		
<b>11 操作 .....</b>	<b>94</b>		
11.1 機器ロック状態の読み取り .....	94		
11.2 操作言語の設定 .....	94		
11.3 表示部の設定 .....	94		
11.4 測定値の読み取り .....	94		
11.4.1 プロセス変数 .....	95		
11.4.2 積算計 .....	96		
11.4.3 出力変数 .....	97		
11.5 プロセス条件への機器の適合 .....	98		
11.6 積算計リセットの実行 .....	98		
11.7 測定値の履歴を表示 .....	99		
<b>12 診断およびトラブルシューティング .....</b>	<b>102</b>		
12.1 一般トラブルシューティング .....	102		
12.2 現場表示器の診断情報 .....	104		
12.2.1 診断メッセージ .....	104		
12.2.2 対処法の呼び出し .....	106		
12.3 FieldCare または DeviceCare の診断情報 .....	106		
12.3.1 診断オプション .....	106		
12.3.2 対策情報の呼び出し .....	108		
12.4 診断情報の適応 .....	108		
12.4.1 診断動作の適応 .....	108		
12.5 診断情報の概要 .....	111		
12.5.1 センサの診断 .....	111		
12.5.2 電子部の診断 .....	113		
12.5.3 設定の診断 .....	117		
12.5.4 プロセスの診断 .....	120		
12.6 未処理の診断イベント .....	123		
12.7 診断リスト .....	124		
12.8 イベントログブック .....	124		
12.8.1 イベントログの読み出し .....	124		
12.8.2 イベントログブックのフィルタリ			
ング .....	125		
12.8.3 診断イベントの概要 .....	125		
12.9 機器のリセット .....	127		
12.9.1 「機器リセット」パラメータの機能			
範囲 .....	127		
12.10 機器情報 .....	127		
12.11 フームウェアの履歴 .....	129		
<b>13 メンテナンス .....</b>	<b>130</b>		
13.1 メンテナンス作業 .....	130		
13.1.1 外部洗浄 .....	130		
13.1.2 内部洗浄 .....	130		
13.2 測定機器およびテスト機器 .....	130		
13.3 当社サービス .....	130		
<b>14 修理 .....</b>	<b>131</b>		
14.1 一般的注意事項 .....	131		
14.1.1 修理および変更コンセプト .....	131		
14.1.2 修理および変更に関する注意事項 .....	131		
14.2 スペアパーツ .....	131		
14.3 Endress+Hauser サービス .....	132		
14.4 返却 .....	132		
14.5 廃棄 .....	132		
14.5.1 機器の取外し .....	132		
14.5.2 機器の廃棄 .....	133		
<b>15 アクセサリ .....</b>	<b>134</b>		
15.1 機器固有のアクセサリ .....	134		
15.1.1 変換器用 .....	134		
15.1.2 センサ用 .....	135		
15.2 通信関連のアクセサリ .....	135		
15.3 サービス関連のアクセサリ .....	136		
15.4 システムコンポーネント .....	137		

---

<b>16 技術データ .....</b>	<b>138</b>
16.1 アプリケーション .....	138
16.2 機能とシステム構成 .....	138
16.3 入力 .....	139
16.4 出力 .....	140
16.5 電源 .....	143
16.6 性能特性 .....	145
16.7 取付け .....	149
16.8 環境 .....	149
16.9 プロセス .....	150
16.10 構造 .....	152
16.11 操作性 .....	156
16.12 合格証と認証 .....	157
16.13 アプリケーションパッケージ .....	159
16.14 アクセサリ .....	161
16.15 補足資料 .....	161
<b>索引 .....</b>	<b>163</b>

# 1 本説明書について

## 1.1 本文の目的

本取扱説明書には、機器のライフサイクルの各段階（製品識別表示、納品内容確認、保管、設置、接続、操作、設定からトラブルシューティング、メンテナンス、廃棄まで）において必要とされるあらゆる情報が記載されています。

## 1.2 シンボル

### 1.2.1 安全シンボル

#### **▲危険**

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災を引き起こす恐れがあります。

#### **▲警告**

潜在的に危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災を引き起こす恐れがあります。

#### **▲注意**

潜在的に危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、軽傷または中程度のけがを負う恐れがあります。

#### **注記**

潜在的に有害な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品や周囲のものを破損する恐れがあります。


### 1.2.2 電気シンボル

シンボル	意味
---	直流
～	交流
∽	直流および交流
⊥	<b>接地接続</b> オペレータを保護するために、接地システムを使用して接地された接地端子
(⊕)	<b>電位平衡接続 (PE : 保護接地)</b> その他の接続を行う前に接地端子の接地接続が必要です。 接地端子は機器の内側と外側にあります。 ■ 内側の接地端子：電位平衡を電源ネットワークに接続します。 ■ 外側の接地端子：機器とプラントの接地システムを接続します。


### 1.2.3 通信関連のシンボル

シンボル	意味
Wi-Fi	<b>ワイヤレス ローカル エリア ネットワーク (WLAN)</b> ローカルネットワークを介した無線通信
Bluetooth	<b>Bluetooth</b> 無線技術による近距離における機器間の無線データ伝送




### 1.2.4 工具シンボル

シンボル	意味
	マイナスドライバ
	六角レンチ
	スパナ

### 1.2.5 特定情報に関するシンボル

シンボル	意味
	許可 許可された手順、プロセス、動作
	推奨 推奨の手順、プロセス、動作
	禁止 禁止された手順、プロセス、動作
	ヒント 追加情報を示します。
	資料参照
	ページ参照
	図参照
	注意すべき注記または個々のステップ
	一連のステップ
	操作・設定の結果
	問題が発生した場合のヘルプ
	目視確認

### 1.2.6 図中のシンボル

シンボル	意味
	項目番号
	一連のステップ
	図
	断面図
	危険場所
	安全場所 (非危険場所)
	流れ方向

## 1.3 関連資料

**i** 関連する技術資料の概要については、以下を参照してください。

- デバイスピューワー ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))：銘板のシリアル番号を入力します。
- Endress+Hauser Operations アプリ：銘板のシリアル番号を入力するか、銘板のマトリクスコードをスキャンしてください。

ご注文の機器バージョンに応じて、以下の関連資料が用意されています。

資料タイプ	資料の目的および内容
技術仕様書 (TI)	<b>機器の計画支援</b> 本資料には、機器に関するすべての技術データが記載されており、本機器用に注文可能なアクセサリやその他の製品の概要が示されています。
簡易取扱説明書 (KA)	<b>初回の測定を迅速に行うための手引き</b> 簡易取扱説明書には、受入検査から初期調整までに必要なすべての情報が記載されています。
取扱説明書 (BA)	<b>参考資料</b> 取扱説明書には、機器ライフサイクルの各種段階（製品の識別、受入検査、保管、取付け、接続、操作、設定からトラブルシューティング、メンテナンス、廃棄まで）において必要とされるあらゆる情報が記載されています。
機能説明書 (GP)	<b>使用するパラメータの参考資料</b> この資料には、各パラメータの詳細な説明が記載されています。本説明書は、全ライフサイクルにわたって本機器を使用し、特定の設定を行う人のために用意されたものです。
安全上の注意事項 (XA)	各種認定に応じて、危険場所で電気機器を使用するための安全上の注意事項も機器に付属します。安全上の注意事項は取扱説明書の付随資料です。 <b>i</b> 機器に対応する安全上の注意事項 (XA) の情報が銘板に明記されています。
機器固有の補足資料 (SD/FY)	関連する補足資料に記載される指示を常に厳守してください。補足資料は、機器資料に付随するものです。

## 1.4 登録商標

**PROFIBUS®**

PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.(PROFIBUS User Organization), Karlsruhe, Germany の登録商標です。

**TRI-CLAMP (トリクランプ) ®**

Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA の登録商標です。

## 2 安全上の注意事項

### 2.1 要員の要件

設置、設定、診断、およびメンテナンスを実施する要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 訓練を受けて、当該任務および作業に関する資格を取得した専門作業員であること。
- ▶ 施設責任者の許可を得ていること。
- ▶ 各地域/各国の法規を熟知していること。
- ▶ 作業を開始する前に、取扱説明書、補足資料、ならびに証明書（用途に応じて異なります）の説明を読み、内容を理解しておくこと。
- ▶ 指示に従い、基本条件を遵守すること。

オペレータ要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 施設責任者からその作業に必要な訓練および許可を得ていること。
- ▶ 本資料の説明に従うこと。

### 2.2 指定用途

#### アプリケーションおよび測定物

本書で説明する計測機器は、液体および気体の流量測定にのみ使用することを目的としたものです。

ご注文の機器バージョンに応じて、爆発性<sup>1)</sup>、可燃性、毒性および酸化性の測定物を測定することもできます。

危険場所、サニタリーアプリケーション、または圧力によるリスクが高い場所で使用する計測機器の銘板には、それに関連する特別なラベルが貼付されています。

最適な条件下で計測機器を運転できるよう、以下の点に注意してください。

- ▶ 本計測機器を使用する場合は必ず、銘板に明記されたデータならびに取扱説明書や補足資料に記載された一般条件に従ってください。
- ▶ ご注文の機器が防爆仕様であるかどうかを銘板で確認してください（例：防爆認定、圧力容器安全）。
- ▶ 本計測機器は、接液部材質の耐食性を十分に確保できる測定物の測定にのみ使用してください。
- ▶ 規定された圧力および温度の範囲内に保ってください。
- ▶ 指定された周囲温度範囲を超えないようにしてください。
- ▶ 環境の影響による腐食から計測機器を恒久的に保護してください。

#### 不適切な用途

指定用途以外での使用は、安全性を危うくする可能性があります。不適切な使用や指定用途以外での使用に起因する損傷について、製造者は責任を負いません。

#### ▲ 警告

#### 腐食性または研磨性のある流体、あるいは周囲条件による破損の危険

- ▶ プロセス流体とセンサ材質の適合性を確認してください。
- ▶ プロセス内のすべての接液部材質の耐食性を確認してください。
- ▶ 規定された圧力および温度の範囲内に保ってください。

#### 注記

#### 不明な場合の確認：

- ▶ 特殊な流体および洗浄液に関して、Endress+Hauser では接液部材質の耐食性確認をサポートしますが、プロセスの温度、濃度、または汚染レベルのわずかな変化によって耐食性が変わる可能性があるため、保証や責任は負いかねます。

1) IO-Link 計測機器には適用されません。

### 残存リスク

#### ▲ 注意

高温または低温火傷に注意してください。使用する測定物および電子機器部が高温/低温になる場合、それに伴い機器の表面も高温/低温になる可能性があります。

- ▶ 適切な接触保護具を取り付けてください。

#### ▲ 警告

**計測チューブ破損によるハウジング破損の危険があります。**

計測チューブが破裂すると、センサハウジング内の圧力は使用プロセス圧力に応じて上昇します。

- ▶ 破裂板を使用してください。

#### ▲ 警告

**測定物が漏れる危険性があります。**

破裂板付きの機器の場合：圧力のかかった測定物が漏れることにより、負傷したり、物質的損害がもたらされる可能性があります。

- ▶ 破裂板が作動した場合に、負傷したり、物質的損害がもたらされることがないよう、予防措置を講じてください。

## 2.3 労働安全

機器で作業する場合：

- ▶ 各国の規制に従って、必要な個人用保護具を着用してください。

## 2.4 操作上の安全性

機器が損傷する可能性があります。

- ▶ 本機器は、適切な技術条件およびフェールセーフ条件下でのみ操作してください。
- ▶ 施設作業者には、機器を支障なく操作できるようにする責任があります。

### 機器の改造

機器を無断で改造することは、予測不可能な危険を引き起こす可能性があるため、禁止されています。

- ▶ 変更が必要な場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

### 修理

操作上の安全性と信頼性を保証するために、以下の点にご注意ください。

- ▶ 機器の修理は、明確に許可された場合にのみ実施してください。
- ▶ 電気機器の修理に関する各地域/各国の規定を遵守してください。
- ▶ 純正のスペアパーツおよびアクセサリのみを使用してください。

## 2.5 製品の安全性

本機器は、最新の安全要件に適合するように GEP (Good Engineering Practice) に従って設計され、テストされて安全に操作できる状態で工場から出荷されます。

本機器は一般的な安全基準および法的要件を満たします。また、機器固有の EU 適合宣言に明記された EU 指令にも準拠します。Endress+Hauser は機器に CE マークを添付することにより、機器の適合性を保証します。

## 2.6 IT セキュリティ

取扱説明書の指示に従って製品を設置および使用した場合にのみ、当社の保証は有効です。本製品には、設定が不注意で変更されないよう、保護するためのセキュリティ機構が備えられています。

製品および関連するデータ伝送の追加的な保護を提供する IT セキュリティ対策を、事業者自身が自社の安全基準に従って講じる必要があります。

## 2.7 機器固有の IT セキュリティ

ユーザー側の保護対策をサポートするため、本機器はさまざまな特定機能を提供します。この機能はユーザー設定が可能であり、適切に使用すると操作の安全性向上が保証されます。最も重要な機能の概要が以下のリストに示されています。

### 2.7.1 ハードウェア書き込み保護によるアクセス保護

書き込み保護スイッチ（メイン電子モジュール上の DIP スイッチ）により、現場表示器、または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare）を介した機器パラメータへの書き込みアクセスを無効にすることができます。ハードウェア書き込み保護が有効になっている場合は、パラメータの読み取りアクセスのみ可能です。

### 2.7.2 パスワードによるアクセス保護

パスワードを使用して、機器パラメータへの書き込みアクセスを防止できます。

これは、現場表示器、またはその他の操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare）を介した機器パラメータへの書き込みアクセスを制御するものであり、機能の点ではハードウェア書き込み保護に相当します。CDI サービスインターフェイスを使用する場合は、最初にパスワードを入力することによってのみ読み込みアクセスが可能になります。

### ユーザー固有のアクセスコード

変更可能なユーザー固有のアクセスコードを使用して、現場表示器、または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare）を介した機器パラメータへの書き込みアクセスを防止できます。（→ 図 91）。

機器の納入時には、機器のアクセスコードは未設定で 0000（オープン）となっています。

### パスワードの使用に関する一般的注意事項

- 機器とともに支給されたアクセスコードとネットワークキーは、安全上の理由から設定中に変更する必要があります。
- アクセスコードとネットワークキーの決定および管理を行う場合は、安全なパスワードを生成するため的一般規則に従ってください。
- ユーザーにはアクセスコードとネットワークキーを管理して慎重に取り扱う責任があります。
- アクセスコードの設定やパスワード紛失時の対処法などの詳細については、「アクセスコードを介した書き込み保護」セクションを参照してください。→ 図 91

### 2.7.3 フィールドバス経由のアクセス

フィールドバスを介して通信する場合、機器パラメータへのアクセスを「読み取り専用」アクセスに制限できます。オプションは **Fieldbus writing access** パラメータで変更することができます。

これにより、上位システムへの周期的な測定値伝送が影響を受けることはなく、常に保証されます。

 機器パラメータの詳細については、以下を参照してください。  
資料「機能説明書」.


### 3 製品説明

本機器は変換器とセンサから構成されます。

本機器は一体型です。

変換器とセンサが機械的に一体になっています。

#### 3.1 製品構成



A0014056

図 1 機器の主要コンポーネント

- 1 表示部のカバー
- 2 表示モジュール
- 3 メイン電子モジュール
- 4 ケーブルグランド
- 5 変換器ハウジング（内蔵 HistoROM を含む）
- 6 I/O 電子モジュール
- 7 端子（ばね荷重端子、取外可能）
- 8 端子部カバー
- 9 センサ

## 4 受入検査および製品識別表示

### 4.1 受入検査

納品時：

1. 梱包に損傷がないか確認します。
  - ↳ すぐに製造者にすべての損傷を報告してください。
  - 損傷したコンポーネントは取り付けないでください。
2. 納品書を使用して納入品目を確認します。
3. 銘板のデータと納品書に記載された注文仕様を比較します。
4. 技術仕様書やその他の必要な関連資料（例：証明書）がすべてそろっていることを確認します。

 1つでも条件が満たされていない場合は、製造者にお問い合わせください。

### 4.2 製品識別表示

機器は、次の方法で識別できます。

- 銘板
- 納品書に記載されたオーダーコード（機器仕様コードの明細付き）
- 銘板に記載されているシリアル番号をデバイスピューワー（[www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)）に入力します。機器に関するすべての情報が表示されます。
- 銘板のシリアル番号を Endress+Hauser Operations アプリに入力するか、Endress+Hauser Operations アプリで銘板のデータマトリクスコードをスキャンすると、機器に関するすべての情報が表示されます。

関連技術資料の範囲の概要に関しては、以下を参照ください。

- 「本機器のその他の標準資料」および「機器関連の補足資料」セクション
- デバイスピューワー：銘板のシリアル番号を入力してください（[www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)）。
- Endress+Hauser Operations アプリ：銘板のシリアル番号を入力するか、銘板のデータマトリクスコードをスキャンしてください。

#### 4.2.1 変換器銘板





図 2 変換器の銘板の例

- 1 製造者所在地/認証保有者
- 2 変換器名
- 3 オーダーコード
- 4 シリアル番号
- 5 拡張オーダーコード
- 6 電気接続データ（例：入力、出力、電源電圧）
- 7 ケーブルグランドの種類
- 8 許容周囲温度 ( $T_a$ )
- 9 工場出荷時のファームウェアのバージョン (FW)
- 10 CE マーク、RCM マーク
- 11 バージョンに関する追加情報：認証、認定
- 12 ケーブルの許容温度範囲
- 13 製造日：年、月
- 14 保護等級
- 15 防爆認定情報
- 16 安全関連の補足資料の資料番号 → 161
- 17 2-D マトリクスコード

#### 4.2.2 センサ銘板



A0029199

図 3 センサ銘板の例

- 1 センサ名
- 2 製造者所在地/認証保有者
- 3 オーダーコード
- 4 シリアル番号 (Ser. no.)
- 5 拡張オーダーコード (Ext. ord. cd.)
- 6 センサ呼び口径、フランジ呼び口径/定格圧力、センサ試験圧力、流体温度範囲、計測チューブおよびマニホールドの材質、センサ固有の情報（例：センサハウジングの圧力範囲、密度仕様（高精度密度校正））
- 7 防爆認定、欧州圧力機器指令、保護等級の情報
- 8 流れ方向
- 9 製造日：年、月
- 10 2-D マトリクスコード
- 11 安全関連の補足資料の資料番号
- 12 CE マーク、RCM マーク
- 13 表面粗さ
- 14 許容周囲温度 ( $T_a$ )

#### **i オーダーコード**

機器の追加注文の際は、オーダーコードを使用してください。

#### **拡張オーダーコード**

- 機器タイプ（製品ルートコード）と基本仕様（必須仕様コード）を必ず記入します。
- オプション仕様（オプション仕様コード）については、安全および認定に関する仕様のみを記入します（例：LA）。その他のオプション仕様も注文する場合、これは#記号を用いて示されます（例：#LA#）。
- 注文したオプション仕様に安全および認定に関する仕様が含まれない場合は、+記号を用いて示されます（例：XXXXXX-ABCDE+）。

### 4.2.3 機器のシンボル

シンボル	意味
	<b>警告</b> 危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して適切な対処を怠った場合、死亡、重傷、爆発などの重大事故が発生する可能性があります。潜在的な危険のタイプを特定し、それを回避するには、計測機器の関連資料を参照してください。
	<b>資料参照</b> 対応する機器関連文書の参照指示
	<b>保護接地端子</b> その他の接続を行う前に、接地接続する必要のある端子

## 5 保管および輸送

### 5.1 保管条件


保管する際は、次の点に注意してください。

- ▶ 衝撃を防止するため、納品に使用された梱包材を使って保管してください。
- ▶ プロセス接続部に取り付けられている保護カバーまたは保護キャップは外さないでください。これは、シール面の機械的な損傷と計測チューブ内の汚染を防止するために必要です。
- ▶ 直射日光があたらないようにしてください。表面温度が高くなりすぎないようにしてください。
- ▶ 乾燥した、粉塵のない場所に保管してください。
- ▶ 屋外に保管しないでください。

保管温度 → 図 149

### 5.2 製品の運搬

納品に使用された梱包材を使って、機器を測定現場まで運搬してください。



A0029252

**i** プロセス接続部に取り付けられている保護カバーまたはキャップは外さないでください。これは、シール表面の機械的な損傷と計測チューブ内の汚染を防止するために必要です。


#### 5.2.1 吊金具なし機器

##### ▲ 警告

機器の重心は、吊り帶の吊り下げるポイントより高い位置にあります。

機器がずり落ちると負傷する恐れがあります。

- ▶ 機器がずり落ちたり、回転したりしないようにしっかりと固定してください。
- ▶ 梱包材に明記された質量（貼付ラベル）に注意してください。



A0029214

## 5.2.2 吊金具付き機器

### ▲ 注意

#### 吊金具付き機器用の特別な運搬指示

- ▶ 機器の運搬には、機器に取り付けられている吊金具またはフランジのみを使用してください。
- ▶ 機器は必ず、最低でも 2 つ以上の吊金具で固定してください。

## 5.2.3 フォークリフトによる運搬

木箱に入れて運搬する場合は、フォークリフトを使用して縦方向または両方向で持ち上げられるような木箱の床構造となっています。

## 5.3 梱包材の廃棄

梱包材はすべて環境にやさしく、100% リサイクル可能です。


- 機器の外装
  - EU 指令 2002/95/EC (RoHS) に準拠するポリマー製ストレッチフィルム
- 梱包材
  - ISPM 15 基準に準拠して処理された木枠、IPPC ロゴによる確認証明付き
  - 歐州包装ガイドライン 94/62/EC に準拠する段ボール箱、リサイクル可能、RESY マークによる確認証明付き
- 輸送用資材および固定具
  - 使い捨てプラスチック製パレット
  - プラスチック製ストラップ
  - プラスチック製粘着テープ
- 充填材  
紙製緩衝材

## 6 設置

### 6.1 設置要件

#### 6.1.1 取付位置

##### 設置場所



測定管内の気泡溜まりによる測定誤差を防止するため、以下の配管位置には取付けないでください。

- 配管の最も高い位置
- 下向き垂直配管の開放出口の直前

##### 下り配管への設置

ただし、次の設置方法をとることにより、開放型の垂直配管への取付けも可能です。呼び口径より断面積の小さな絞り機構あるいはオリフィスプレートを設けることにより、測定中に計測チューブ内が空洞状態になることを防止できます。








図 4 下り配管への設置（例：バッチャアプリケーション用）

- 1 供給タンク
- 2 センサ
- 3 オリフィスプレート、絞り機構
- 4 バルブ
- 5 充填容器

呼び口径		Øオリフィスプレート、絞り機構	
[mm]	[in]	[mm]	[in]
8	3/8	6	0.24
15	1/2	10	0.40
25	1	14	0.55
40	1 1/2	22	0.87
50	2	28	1.10
80	3	50	1.97

### 取付方向

センサの銘板に表示された矢印の方向が、流れ方向（配管を流れる測定物の方向）に従ってセンサを取り付ける際に役立ちます。

取付方向			推奨
A	垂直方向		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 1)
B	水平方向、変換器が上向き		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2) 例外： → 図5, 図20
C	水平方向、変換器が下向き		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3) 例外： → 図5, 図20
D	水平方向、変換器が横向き		<input type="checkbox"/>

- 1) 確実に自己排水するためには、この取付方向を推奨します。
- 2) プロセス温度が低いアプリケーションでは、周囲温度も低くなる場合があります。これは、変換器の最低周囲温度を守るための推奨の取付方向です。
- 3) プロセス温度が高いアプリケーションでは、周囲温度も高くなる場合があります。これは、変換器の最大周囲温度を守るための推奨の取付方向です。

計測チューブが弓形のセンサを水平取付する場合は、液体の特性に考慮した位置にセンサを設置してください。





図5 弓形計測チューブセンサの取付方向

- 1 固形分を含む液体には、この取付方向は避けてください。固形分が堆積する恐れがあります。
- 2 気泡が発生する恐れのある液体には、この取付方向は避けてください。気泡が滞留する恐れがあります。

### 上流側/下流側直管長

キャビテーションが発生しない限り、流れの乱れを生じさせる障害物（バルブ、エルボ、チーズなど）に特別な予防措置をとる必要はありません → 図 21。



### 取付寸法

機器の外形寸法および取付寸法については、技術仕様書の「構造」セクションを参照してください。

### 6.1.2 環境およびプロセスの要件

#### 周囲温度範囲

機器	-40～+60 °C (-40～+140 °F)
現場表示器の視認性	-20～+60 °C (-4～+140 °F) 温度が許容温度範囲外の場合、表示部の視認性が悪化する可能性があります。

- ▶ 屋外で使用する場合：  
特に高温地域では直射日光は避けてください。


#### 静圧

キャビテーションが発生しないようにすることや、液体に混入したガスが発泡しないようにすることが重要です。

- 使用圧力が蒸気圧を下回った場合に、キャビテーションは発生します。
- 沸点の低い液体において（例：炭化水素、溶剤、液化ガス）
  - 吸引ラインにおいて
  - ▶ キャビテーションやガスの発泡を防止するため、静圧を十分に高く維持してください。

従って、最適な設置場所は以下のようになります。

- 垂直配管の最下点
- ポンプの下流側（真空になる恐れがありません）



#### 断熱

一部の流体においては、センサから変換器への放射熱を低く抑えることが重要です。必要な断熱を設けるために、さまざまな材質を使用することができます。

断熱材付きのバージョンには、以下の機器バージョンが推奨されます。

拡張温度バージョン：

「計測チューブの材質」のオーダーコード、オプション SD、SE、SF、TH、長さ 105 mm (4.13 in) の伸長ネック付き

### 注記

**断熱により電子機器部が過熱する恐れがあります。**

- ▶ 推奨の取付方向：水平取付、変換器ハウジングは下向き
- ▶ 変換器ハウジングを断熱しないでください。
- ▶ 変換器ハウジング下端の許容最高温度：80 °C (176 °F)
- ▶ 伸長ネックを覆わない断熱について：最適な放熱を保証するために、伸長ネックを断熱しないことをお勧めします。




図 6 伸長ネックを覆わない断熱

A0034391

## ヒーティング

### 注記

**周囲温度の上昇により電子モジュールが過熱する恐れがあります。**

- ▶ 変換器の許容最高周囲温度に注意してください。
- ▶ 流体温度に応じて、機器取付方向の要件を考慮してください。

### 注記

#### ヒーティング時の過熱の危険

- ▶ 変換器ハウジング下端の温度は 80 °C (176 °F) を超えないようにしてください。
- ▶ 変換器ネック部分で十分な対流が起きていることを確認してください。
- ▶ 変換器ネック部分周囲の十分な範囲が覆われないようにしてください。覆われていない変換器の台座より放熱し、電子機器部が過熱/過冷却するのを防ぎます。
- ▶ 爆発性雰囲気で使用する場合は、機器固有の防爆資料の指示に従ってください。温度表の詳細については、別冊の機器の「安全上の注意事項」(XA) を参照してください。
- ▶ 適切なシステムデザインでも過熱を抑制できない場合は、プロセス診断「830 周囲温度が高すぎる」および「832 基板温度が高すぎる」を確認してください。

## ヒーティングオプション

センサで熱損失が発生してはならない流体の場合は、次のヒーティングオプションを利用することが可能です。

- 電気ヒーティング（例：電気バンドヒーターの使用）<sup>2)</sup>
- 温水または蒸気を利用した配管
- スチームジャケット

## 振動

計測チューブは高い振動周波数で測定を行っているため、配管等の外部振動の影響を受けません。

2) 並列電気バンドヒーターの使用が一般的に推奨されます（双方向の電気の流れ）。単線式ヒーターケーブルを使用する場合は、特別な考慮が必要です。追加情報については、EA01339D「電気トレースヒーティングシステムの設置要領書」を参照してください。

### 6.1.3 特定の取付方法

#### 排液性

垂直方向に設置すると、計測チューブから液体を完全に排出して付着を防止することができます。

#### サニタリ適合性

 サニタリアプリケーションに設置する場合は、「認証と認定」の「サニタリ適合性」セクションを参照してください。→ [図 158](#)

#### 破裂板

プロセス関連の情報 : → [図 151](#)

##### 警告

##### 測定物が漏れる危険性があります。

圧力のかかった測定物が漏れることにより、負傷したり、物質的損害がもたらされる可能性があります。

- ▶ 破裂板が作動した場合に、要員に危険が及んだり損傷したりしないよう、予防措置を講じてください。
- ▶ 破裂板ラベルの情報に注意してください。
- ▶ 破裂板の機能や作動が機器の設置により妨げられないように注意してください。
- ▶ スチームジャケットは使用しないでください。
- ▶ 破裂板を取り外したり、破損させたりしないでください。

破裂板の位置はその横に取り付けられたラベルに示されています。

輸送用ガードを取り外す必要があります。

既存の接続ノズルは洗浄または圧力を監視するためのものではなく、破裂板の取付位置として機能します。

破裂板が故障した場合、漏れた測定物を排出するための排出管を破裂板の雌ねじにねじ込むことができます。

 寸法については、「技術仕様書」の「構造」セクション（アクセサリ）を参照してください。

#### ゼロ検証およびゼロ調整

すべての計測機器は、最新技術に従って校正が実施されています。校正は、基準条件下で行われています → [図 145](#)。そのため、現場でのゼロ調整は、通常は必要ありません。

ゼロ調整が推奨されるのは、次のような特別な場合のみです。

- 低流量でも最高の測定精度が要求される場合
- 過酷なプロセス条件または動作条件の場合（例：非常に高いプロセス温度、非常に高粘度の流体）
- 低圧のガスアプリケーションの場合

 低流量時に最高レベルの測定精度を得るには、運転中の機械的応力からセンサが保護されるように設置する必要があります。

代表的なゼロ点を取得するには、次の点を確認してください。

- 調整中に機器内に流れが生じないこと
- プロセス条件（例：圧力、温度）が代表的なものであり、安定していること

以下のプロセス条件下では、検証および調整を実行できません。

- 気泡  
システムが媒体で十分に洗い流されていることを確認してください。繰り返し洗い流すと、気泡を取り除くことができます。
- 熱循環  
温度差がある場合（例：計測チューブ入口と出口部分の間）、機器内の熱循環によりバルブが閉じていても誘起流が発生する可能性があります。
- バルブの漏れ  
バルブに気密性がないと、ゼロ点を決定するときに流れを十分に防ぐことができません。

これらの条件が避けられない場合は、工場出荷時のゼロ点設定のままにしておくことを推奨します。

## 6.2 計測機器の設置

### 6.2.1 必要な工具

#### 変換器用

- 変換器ハウジングの回転用：スパナ 8 mm
- 固定クランプの脱着用：六角レンチ 3 mm

#### センサ用

フランジおよびその他のプロセス接続の場合：適切な取付工具を使用してください。

### 6.2.2 計測機器の準備

1. 残っている輸送梱包材をすべて取り除きます。
2. センサから保護カバーまたは保護キャップをすべて取り外します。
3. 電子部のカバーに付いているステッカーをはがします。

### 6.2.3 機器の取付け


#### ▲ 警告

プロセスの密閉性が不適切な場合、危険が及ぶ可能性があります。

- ▶ ガスケットの内径がプロセス接続や配管と同等かそれより大きいか確認してください。
- ▶ シールに汚れや損傷がないことを確認してください。
- ▶ シールを正しく固定してください。

1. センサの銘板に表示された矢印の方向が、測定物の流れ方向と一致していることを確認します。


2. 電線口が上を向かないように機器を取り付けるか、変換器ハウジングを回転させます。



A0029263

### 6.2.4 変換器ハウジングの回転

端子部や表示モジュールにアクセスしやすくするため、変換器ハウジングを回転させることができます。




A0032242

1. 固定ネジを緩めます。
2. ハウジングを必要な位置に回転させます。
3. 固定ネジをしっかりと締め付けます。

### 6.2.5 表示モジュールの回転

表示モジュールを回転させて、表示部の視認性と操作性を最適化することができます。



A0032238

1. 六角レンチを使用して、電子部のカバーの固定クランプを緩めます。
2. 変換器ハウジングから電子部のカバーを取り外します。
3. オプション：表示モジュールを慎重に回転させて引き抜きます。
4. 表示モジュールを必要な位置に回転させます（両方向とも 45°毎最大 8 回転）。
5. 表示モジュールを引き抜かなかった場合：  
表示モジュールを必要な位置に合わせます。
6. 表示モジュールを引き抜いた場合：  
ハウジングとメイン電子モジュール間の隙間にケーブルを収納し、表示モジュールを電子部にかみ合うまで差し込みます。
7. 逆の手順で変換器を再び取り付けます。

## 6.3 設置状況の確認

機器は損傷していないか？（外観検査）	<input type="checkbox"/>
計測機器が測定点の仕様に対応しているか？	
例： ■ プロセス温度 → 150 ■ 圧力（技術仕様書の「P-T レイティング」セクションを参照） ■ 周囲温度 → 149 ■ 測定範囲	<input type="checkbox"/>

センサの正しい取付方向が選択されているか ? → 図 20	<input type="checkbox"/>
■ センサタイプに応じて ■ 測定物温度に応じて ■ 測定物特性に応じて (気泡、固体分が含まれる)	<input type="checkbox"/>
センサの矢印が測定物の流れ方向と一致しているか ? → 図 20	<input type="checkbox"/>
タグ名とそれに対応する銘板は正しいか (外観検査) ?	<input type="checkbox"/>
機器が雨水および直射日光から適切に保護されているか ?	<input type="checkbox"/>
固定ネジや固定クランプがしっかりと締め付けられているか ?	<input type="checkbox"/>

## 7 電気接続

### 7.1 電気の安全性

適用される各国の規制に準拠

### 7.2 接続要件

#### 7.2.1 必要な工具

- 電線管接続口用：適切な工具を使用
- 固定クランプ用：六角レンチ 3 mm
- 電線ストリッパー
- より線ケーブルを使用する場合：電線端スリープ用の圧着工具
- ケーブルを端子から外す場合：マイナスドライバ  $\leq 3 \text{ mm}$  (0.12 in)

#### 7.2.2 接続ケーブルの要件

ユーザー側で用意する接続ケーブルは、以下の要件を満たす必要があります。

##### 許容温度範囲

- 設置する国/地域に適用される設置ガイドラインを順守する必要があります。
- ケーブルは予想される最低温度および最高温度に適合しなければなりません。

##### 信号ケーブル

-  取引計量の場合、すべての信号線をシールドケーブル（錫メッキ銅編組線、光被覆率  $\geq 85\%$ ）にする必要があります。ケーブルシールドを両側に接続してください。

##### パルス/周波数/スイッチ出力

一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。

##### PROFIBUS PA

シールド付きツイストペアケーブル。ケーブルタイプ A が推奨です。

-  <https://www.profibus.com> の「PROFIBUS Installation Guidelines」を参照してください。

##### Ethernet-APL

シールド付きツイストペアケーブル。ケーブルタイプ A が推奨です。

-  <https://www.profibus.com> の Ethernet-APL のホワイトペーパーを参照してください。



##### ケーブル径

- 提供されるケーブルグランド：  
M20 × 1.5、 $\phi 6\sim12 \text{ mm}$  (0.24~0.47 in) ケーブル用
- 内蔵の過電圧保護なしの機器バージョン用の差込みスプリング端子：ケーブル断面積  $0.5\sim2.5 \text{ mm}^2$  (20~14 AWG)

### 7.2.3 端子の割当て

#### 変換器


PROFIBUS PA 用の接続バージョン、パルス/周波数/スイッチ出力

 A0013570	 A0018161
最大の端子数	「取付アクセサリ」のオーダーコードの端子の最大数、オプション NA 「過電圧保護」
1 出力 1 : PROFIBUS PA 2 出力 2 (パッシブ) : パルス/周波数/スイッチ出力 3 ケーブルシールド線用接地端子	

「出力」のオーダーコード	端子番号			
	出力 1		出力 2	
	1 (+)	2 (-)	3 (+)	4 (-)
オプション G <sup>1) 2)</sup>		PROFIBUS PA		パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)

- 1) 必ず出力 1 を使用しなければなりません。出力 2 はオプションです。
- 2) 逆極性保護付き PROFIBUS PA

### 7.2.4 機器プラグのピンの割当て

	ピン	割当て		コード	プラグ/ソケット		
	1	2	3				
	+	PROFIBUS PA +		A	プラグ		
		接地					
	-	PROFIBUS PA -					
		割当てなし					

### 7.2.5 シールドおよび接地

フィールドバスシステムの最適な電磁適合性 (EMC) は、システムコンポーネント、特に配線ができるだけ完全にシールドした場合にのみ保証されます。可能な限り全体をシールドしてください。シールド率は 90 % が理想的です。

1. 最適な電磁適合性を確保するためには、シールドができるだけ基準接地に接続することが重要です。
2. 防爆のため、接地を省略することを推奨します。

両方の要件を満たすために、フィールドバスシステムは通常は 3 種類のシールド方法に対応しています。

- 両端をシールドする
- キャパシタ端子を備えたフィールド機器において給電側の一端だけをシールドする
- 給電側の一端だけをシールドする

ほとんどの場合、給電側の一端だけをシールドしたケーブルを挿入すると最も良い電磁適合性が得られます (フィールド機器にキャパシタ端子がない場合)。EMC 干渉が存在

する場合に操作を制限ないようにするには、入力配線に関する適切な措置を講じる必要があります。本機ではこれらの措置が考慮されており、NAMUR NE21 に準拠した操作の耐干渉性が保証されます。


1. 設置に際しては、各国の設置要件およびガイドラインに従ってください。
2. 個々の接地点間の電位差が大きい場合は、シールドの 1 点のみを直接基準接地に接続してください。
3. 電位平衡のないシステムでは、フィールドバスシステムのケーブルシールドを、フィールドバス電源ユニットや安全バリアなどの片側のみに接地する必要があります。

#### 注記

電位平衡のないシステムの場合は、ケーブルシールドの多重接地により電源周波数均等化電流が生じます。

バスケーブルシールドが損傷する恐れがあります。

- ▶ バスケーブルシールドは、現場接地端子または保護接地端子のどちらかに一端だけを接地してください。
- ▶ 接続されていないシールドは絶縁してください。



A0028768

図 7 PROFIBUS PA の接続例

- 1 制御システム（例：PLC）
- 2 PROFIBUS PA セグメントカプラ
- 3 ケーブルシールド：EMC 要件を満たすために、ケーブルシールドの両端を接地してケーブル仕様に従ってください。
- 4 T ポックス
- 5 機器
- 6 接地
- 7 パスター・ミネータ
- 8 電位平衡導体

### 7.2.6 電源ユニットの要件

#### 電源電圧

#### 変換器

各出力ごとに外部電源が必要です。

使用可能な出力に次の電源電圧値が適用されます。

「出力」のオーダーコード	最小 端子電圧	最大 端子電圧
オプション G : PROFIBUS PA、パルス/周波数/スイッチ出力	≥DC 9 V	DC 32 V

## 7.2.7 機器の準備

### 注記

**ハウジングの密閉性が不十分な場合。**

機器の動作信頼性が損なわれる可能性があります。

- ▶ 保護等級に対応する適切なケーブルグランドを使用してください。

1. ダミープラグがある場合は、これを取り外します。
2. 機器にケーブルグランドが同梱されていない場合：  
接続ケーブルに対応する適切なケーブルグランドを用意してください。
3. 機器にケーブルグランドが同梱されている場合：  
接続ケーブルの要件を遵守します。→  27.

## 7.3 計測機器の接続

### 注記

**接続を適切に行わないと、電気の安全性が損なわれます。**

- ▶ 電気接続作業を実施できるのは、適切な訓練を受けた専門スタッフのみです。
- ▶ 適用される各地域/ 各国の設置法規を遵守してください。
- ▶ 各地域の労働安全規定に従ってください。
- ▶ 追加のケーブルを接続する前に、必ず保護接地ケーブルを接続します。④
- ▶ 爆発性雰囲気で使用する場合は、機器固有の防爆資料の指示に従ってください。


### 7.3.1 変換器の接続

変換器の接続は、以下のオーダーコードに応じて異なります。

「電気接続」：


- オプション A、B、C、D : 端子
- オプション I : 機器プラグ

## 端子を介した接続




1. 端子部蓋の固定クランプを緩めます。
2. 端子部蓋を外します。
3. 電線口からケーブルを挿入します。気密性を確保するため、電線口のシールリングは外さないでください。
4. ケーブルおよびケーブル終端の被覆を剥がします。より線ケーブルを使用する場合は、棒端子も取り付けます。
5. 端子の割当てに従ってケーブルを接続します→図 28。
6. **警告**  
ハウジングの密閉性が不十分な時には、ハウジング保護等級が無効になる場合があります。  
► 潤滑剤を用いずにねじ込んでください。カバーのネジ部にはドライ潤滑コティングが施されています。
- ケーブルランドをしっかりと締め付けます。
7. 逆の手順で変換器を再び取り付けます。

## 機器プラグによる接続



- 機器プラグを差し込んでしっかりと締め付けます。

### ケーブルの取外し



- ▶ 端子からケーブルを外す場合は、マイナスドライバを使用して2つの端子穴の間にある溝を押しながら、ケーブル終端を端子から引き抜きます。

### 7.3.2 電位平衡

#### 要件

電位平衡に関して特別な措置を講じる必要はありません。

#### 接続例、標準的な状況

#### 特殊な状況での接続例

## 7.4 特別な接続指示

### 7.4.1 接続例

#### パルス/周波数出力




図 8 パルス/周波数出力（パッシブ）の接続例

- 1 オートメーションシステム、パルス/周波数入力付き（例：10 kΩ プルアップまたはプルダウン抵抗付きPLC）
- 2 電源
- 3 変換器：入力値に注意してください

## スイッチ出力




図 9 スイッチ出力（パッシブ）の接続例

- 1 オートメーションシステム、スイッチ入力付き（例：10 kΩ プルアップまたはプルダウン抵抗付き PLC）
- 2 電源
- 3 変換器：入力値に注意してください

## PROFIBUS PA




図 10 PROFIBUS PA の接続例

- 1 制御システム（例：PLC）
- 2 PROFIBUS PA セグメントカプラー
- 3 一方の端にケーブルシールドが使用されています。EMC 要件を満たすために、ケーブルシールドの両端を接地してください。ケーブル仕様に従ってください。
- 4 Tボックス
- 5 機器
- 6 接地
- 7 バスター・ミネータ
- 8 アース線

## 7.5 ハードウェア設定

### 7.5.1 機器アドレスの設定

#### PROFIBUS PA

アドレスは PROFIBUS DP/PA 機器に対して必ず設定する必要があります。有効なアドレス範囲は、1 から 126 です。PROFIBUS DP/PA のネットワークでは、各アドレスは一度だけ割り当てることができます。アドレスが正しく設定されない場合、機器がマスターに認識されません。全ての機器は、機器アドレス 126 およびソフトウェアのアドレス指定方法で工場から出荷されます。




図 11 端子部のアドレススイッチ、機器アドレス 10 の設定例

A0032234

#### ハードウェアアドレス指定

1. スイッチ 8 を「オフ」に設定します。
2. スイッチ 1~7 を使用してアドレスを設定します。

アドレスの変更は 10 秒後に有効になります。機器はリスタートします。

#### ソフトウェアのアドレス指定 → 図 63

1. スイッチ 1~7 を「オフ」に設定します。
2. スイッチ 8 を「オン」に設定します。
  - 機器は自動的にリスタートし、現在のアドレスをレポートします（初期設定：126）。
3. 操作メニューによるアドレス設定：設定 メニュー→通信 サブメニュー→デバイス アドレス パラメータ

## 7.6 保護等級の保証


本計測機器は、保護等級 IP66/67、Type 4X エンクロージャ のすべての要件を満たしています。

保護等級 IP66/67、Type 4X エンクロージャ を保証するため、電気接続の後、次の手順を実施してください。

1. ハウジングシールに汚れがなく、適切に取り付けられているか確認してください。
2. 必要に応じて、シールの乾燥、清掃、交換を行います。
3. ハウジングのネジやカバーをすべてしっかりと締め付けます。
4. ケーブルグランドをしっかりと締め付けます。

**5.** 電線口への水滴の侵入を防ぐため：

電線口の手前でケーブルが下方に垂れるように配線してください（「ウォータートラップ」）。




**6.** 付属のケーブルグランドが使用されていない場合、ハウジングの保護は保証されません。そのため、ハウジング保護に対応する適切なダミープラグに交換する必要があります。

## 7.7 配線状況の確認

機器およびケーブルは損傷していないか？（外観検査）	<input type="checkbox"/>
使用するケーブルが要件を満たしているか？→ □ 27	<input type="checkbox"/>
敷設されたケーブルに適度なたるみがあり、しっかりと接続されているか？	<input type="checkbox"/>
すべてのケーブルグランドが取り付けられ、しっかりと固定され、密閉されているか？ケーブル経路に「ウォータートラップ」があるか？→ □ 34	<input type="checkbox"/>
機器バージョンに応じて： すべてのコネクタがしっかりと締め付けられているか？→ □ 30	<input type="checkbox"/>
電源電圧が変換器銘板の仕様に適合しているか？→ □ 29	<input type="checkbox"/>
端子の割当ては正しいか？	<input type="checkbox"/>
端子の割当てまたは機器プラグのピンの割当ては正しいか？	<input type="checkbox"/>
電源電圧が印加されている場合： 表示モジュールに適切な内容が表示されているか？	<input type="checkbox"/>
すべてのハウジングカバーが取り付けられ、しっかりと締められているか？	<input type="checkbox"/>
固定クランプはしっかりと締め付けられているか？	<input type="checkbox"/>

## 8 操作オプション

### 8.1 操作オプションの概要



A0032227

- 1 表示モジュールによる現場操作
- 2 操作ツール（例：FieldCare、SIMATIC PDM）搭載のコンピュータ
- 3 オートメーションシステム（例：PLC）

## 8.2 操作メニューの構成と機能

### 8.2.1 操作メニューの構成

 エキスパート用の操作メニューの概要については、機器に同梱されている機能説明書を参照してください。




図 12 操作メニューの概要構成

A0018237-JA


## 8.2.2 操作指針

操作メニューの個別の要素は、特定のユーザーの役割（例：オペレーター、メンテナンスなど）に割り当てられています。各ユーザーの役割には、機器ライフサイクル内の標準的な作業が含まれます。

メニュー/パラメータ		ユーザーの役割と作業	内容/意味
Language 操作 設定	タスク指向	<b>「オペレータ」、「メンテナンス」の役割</b> 運転中の作業： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 操作画面表示の設定</li> <li>■ 測定値の読み取り</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 操作言語の設定</li> <li>■ 積算計のリセットおよびコントロール</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 操作画面表示の設定（例：表示形式、ディスプレイのコントラスト）</li> <li>■ 積算計のリセットおよびコントロール</li> </ul>
		<b>「メンテナンス」の役割</b> 設定： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 測定の設定</li> <li>■ 入力および出力の設定</li> </ul>	迅速な設定用のウィザード： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ システム単位の設定</li> <li>■ 測定物の設定</li> <li>■ 出力の設定</li> <li>■ 操作画面表示の設定</li> <li>■ 出力条件付けの設定</li> <li>■ ローフローカットオフの設定</li> <li>■ 非満管検出および空検知の設定</li> </ul> 高度な設定 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ より高度にカスタマイズされた測定の設定（特殊な測定条件に対応）</li> <li>■ 積算計の設定</li> <li>■ 管理（アクセスコード設定、機器リセット）</li> </ul>
診断	<b>「メンテナンス」の役割</b> トラブルシューティング： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ プロセスおよび機器エラーの診断と解消</li> <li>■ 測定値シミュレーション</li> </ul>		エラー検出、プロセスおよび機器エラー分析用のパラメータがすべて含まれます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 診断リスト 現在未処理の診断メッセージが最大5件含まれます。</li> <li>■ イベントログブック 発生したイベントメッセージが含まれます。</li> <li>■ 機器情報 機器識別用の情報が含まれます。</li> <li>■ 測定値 現在のすべての測定値が含まれます。</li> <li>■ Analog inputs アナログ入力の表示に使用</li> <li>■ データのログ サブメニュー（注文オプション「拡張 HistoROM」の場合） 測定値の保存と視覚化</li> <li>■ Heartbeat Technology 必要に応じた機器の機能検証および検証結果のドキュメント作成</li> <li>■ シミュレーション 測定値または出力値のシミュレーションに使用されます。</li> </ul>
エキスパート	機能指向	機器の機能に関してより詳細な知識が要求される作業： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 各種条件下における測定の設定</li> <li>■ 各種条件下における測定の最適化</li> <li>■ 通信インターフェースの詳細設定</li> <li>■ 難しいケースにおけるエラー診断</li> </ul>	すべての機器パラメータが含まれており、アクセスコードを使用してこれらに直接アクセスすることが可能です。メニュー構造は機器の機能ブロックに基づいています。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ システム 測定または測定値の通信に影響しない、高次の機器パラメータがすべて含まれます。</li> <li>■ センサ 測定の設定</li> <li>■ 出力 パルス/周波数/スイッチ出力の設定</li> <li>■ 通信 デジタル通信インターフェースの設定</li> <li>■ 機能ブロック（例：「アナログ入力」）のサブメニュー 機能ブロックの設定</li> <li>■ アプリケーション 実際の測定を超える機能（例：積算計）の設定</li> <li>■ 診断 機器シミュレーションおよびHeartbeat Technology用、プロセスおよび機器エラーの検出と分析</li> </ul>

## 8.3 現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス

### 8.3.1 操作画面表示



- 1 操作画面表示
- 2 機器のタグ
- 3 ステータスエリア
- 4 測定値の表示範囲 (最大4行)
- 5 操作部 → 図44


#### ステータスエリア

操作画面表示のステータスエリアの右上に、次のシンボルが表示されます。

- ステータス信号 → 図104
  - F : エラー
  - C : 機能チェック
  - S : 仕様範囲外
  - M : メンテナンスが必要
- 診断時の動作 → 図105
  - $\otimes$  : アラーム
  - $\triangle$  : 警告
  - $\square$  : ロック (機器はハードウェアを介してロック)
  - $\leftrightarrow$  : 通信 (リモート操作を介した通信が有効)

#### 表示エリア

表示エリアでは、各測定値の前に、説明を補足する特定のシンボルタイプが表示されます。



測定変数に対して診断イベントが発生している場合にのみ表示されます。

#### 測定変数

シンボル	意味
■	質量流量
□	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 基準密度</li> </ul>
	温度

測定変数の数および形式は、表示形式 パラメータ (→ 70) で設定できます。

### 積算計

シンボル	意味
	積算計 測定チャンネル番号は、3つの積算計のどれが表示されているかを示します。

### 測定チャンネル番号


シンボル	意味
	測定チャンネル 1~4 測定チャンネル番号は、同じ測定変数の種類に対して複数のチャンネルがある場合にのみ表示されます (例: 積算計 1~3)。

### 診断時の動作

シンボル	意味
	<b>アラーム</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 測定が中断します。</li> <li>▪ 信号出力と積算計が設定されたアラーム状態になります。</li> <li>▪ 診断メッセージが生成されます。</li> <li>▪ タッチコントロール付き現場表示器: バックライトが赤に変わります。</li> </ul>
	<b>警告</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 測定が再開します。</li> <li>▪ 信号出力と積算計は影響を受けません。</li> <li>▪ 診断メッセージが生成されます。</li> </ul>

診断時の動作は、診断イベントに付随するものであり、表示される測定変数に関係します。

### 8.3.2 ナビゲーション画面



#### ナビゲーションパス

現在位置までのナビゲーションパスは、ナビゲーション画面の左上に表示され、以下の要素で構成されます。

- 表示シンボル：メニュー/サブメニューの場合：▶、ウィザードの場合：▷
- 間にある操作メニューレベルの省略記号 (/../)
- 現在のサブメニュー、ウィザード、パラメータの名称



**i** メニューのアイコンの詳細については、「表示エリア」セクションを参照してください。→ 参照 41

#### ステータスエリア

ナビゲーション画面のステータスエリアの右上端に、以下が表示されます。

- サブメニューの場合
  - パラメータへの直接アクセスコード（例：0022-1）
  - 診断イベントが発生している場合は、診断動作およびステータス信号
- ウィザードの場合
  - 診断イベントが発生している場合は、診断動作およびステータス信号

**i** ■ 診断動作およびステータス信号に関する情報 → 参照 104  
■ 直接アクセスコードの機能および入力に関する情報 → 参照 46

#### 表示エリア

##### メニュー

シンボル	意味
⌚	<b>操作</b> 表示場所： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ メニューの「操作」選択の横</li> <li>■ 操作メニューのナビゲーションパスの左側</li> </ul>

	<b>設定</b> 表示場所： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ メニューの「設定」選択の横</li> <li>■ 設定メニューのナビゲーションパスの左側</li> </ul>
	<b>診断</b> 表示場所： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ メニューの「診断」選択の横</li> <li>■ 診断メニューのナビゲーションパスの左側</li> </ul>
	<b>エキスパート</b> 表示場所： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ メニューの「エキスパート」選択の横</li> <li>■ エキスパートメニューのナビゲーションパスの左側</li> </ul>

### サブメニュー、ウィザード、パラメータ

シンボル	意味
	サブメニュー
	ウィザード
	ウィザード内のパラメータ サブメニュー内のパラメータ用の表示シンボルはありません。

### ロック

シンボル	意味
	<b>パラメータのロック</b> パラメータ名の前に表示される場合は、そのパラメータがロックされていることを示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ユーザー固有のアクセスコードを使用</li> <li>■ ハードウェア書き込み保護スイッチを使用</li> </ul>

### ウィザード

シンボル	意味
	前のパラメータに切り替え
	パラメータ値を確定し、次のパラメータに切り替え
	パラメータの編集画面を開く

### 8.3.3 編集画面

数値エディタ	テキストエディタ
<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>
A0013941      A0013999	
1 編集画面 2 入力値の表示エリア 3 入力画面 4 操作部 →	

### 入力画面

数値およびテキストエディタの入力画面では、次の入力シンボルが使用できます。

#### 数値エディタ

シンボル	意味
	数値 0~9 の選択
	カーソル位置に小数点記号を挿入
	カーソル位置にマイナス記号を挿入
	選択の確定
	入力位置を 1 つ左へ移動
	変更を確定せずに、入力を終了
	入力文字をすべて消去

#### テキストエディタ

シンボル	意味
	切り替え ■ 大文字/小文字 ■ 数値の入力 ■ 特殊文字の入力
	文字 A~Z の選択
	文字 a~z の選択
	特殊文字の選択
	選択の確定
	修正ツールの選択に切り替え
	変更を確定せずに、入力を終了
	入力文字をすべて消去

#### によるテキスト修正

シンボル	意味
	入力文字をすべて消去

	入力位置を 1 つ右へ移動
	入力位置を 1 つ左へ移動
	入力位置の左隣りの文字を削除

### 8.3.4 操作部

操作キー	意味
	<p><b>- キー</b></p> <p>メニュー、サブメニュー内 選択リスト内の選択バーを上方へ移動 ウィザード内 前のパラメータに移動 テキストおよび数値エディタ内 入力画面で、選択バーを左へ移動（戻る）</p>
	<p><b>+ キー</b></p> <p>メニュー、サブメニュー内 選択リスト内の選択バーを下方へ移動 ウィザード内 次のパラメータに移動 テキストおよび数値エディタ内 入力画面で、選択バーを右へ移動（次へ）</p>
	<p><b>Enter キー</b></p> <p>操作画面表示内 キーを 2 秒 押すと、コンテキストメニューが開く メニュー、サブメニュー内  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ キーを短く押した場合 :           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 選択したメニュー、サブメニュー、またはパラメータが開く</li> <li>▪ ウィザードが開始する</li> <li>▪ ヘルプテキストを開いている場合は、パラメータのヘルプテキストを閉じる</li> </ul> </li> <li>■ パラメータの位置でキーを 2 秒 押した場合 :           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ パラメータ機能のヘルプテキストがある場合は、これが開く</li> </ul> </li> </ul>           ウィザード内          パラメータの編集画面を開き、パラメータ値を確定する          テキストおよび数値エディタ内  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ キーを短く押した場合 :           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 選択したグループが開く</li> <li>▪ 選択した動作を実行</li> </ul> </li> <li>■ キーを 2 秒 押すと、編集したパラメータ値が確定される</li> </ul> </p>
	<p><b>エスケープキーの組み合わせ（キーを同時に押す）</b></p> <p>メニュー、サブメニュー内  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ キーを短く押した場合 :           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 現在のメニューレベルを終了し、上位レベルに移動</li> <li>▪ ヘルプテキストを開いている場合は、パラメータのヘルプテキストを閉じる</li> <li>▪ キーを 2 秒 押すと、操作画面表示に戻る（「ホーム画面」）</li> </ul> </li> </ul>           ウィザード内          ウィザードを終了し、より高次のレベルに移動          テキストおよび数値エディタ内          変更を確定せずに、テキストまたは数値エディタを閉じる</p>
	<p><b>+ /Enter キーの組み合わせ（キーを同時に長押し）</b></p> <p>コントラストを強く（より暗い設定）</p>
	<p><b>- / + /Enter キーの組み合わせ（キーを同時に押す）</b></p> <p>操作画面表示内          キーパッドロックの有効化/無効化（SD02 表示モジュールのみ）</p>

### 8.3.5 コンテキストメニューを開く


コンテキストメニューを使用すると、操作画面表示から簡単かつダイレクトに次のメニューを開くことができます。

- 設定
- 設定バックアップの表示
- シミュレーション

#### コンテキストメニューの呼び出しと終了

操作画面表示にします。

1. □ および回キーを3秒以上押します。  
↳ コンテキストメニューが開きます。



A0017421-JA

2. □ + 回 を同時に押します。  
↳ コンテキストメニューが閉じて、操作画面が表示されます。

#### コンテキストメニューによるメニューの呼び出し


1. コンテキストメニューを開きます。
2. 回 を同時に押して、必要なメニューに移動します。
3. 回 を押して、選択を確定します。  
↳ 選択したメニューが開きます。

### 8.3.6 ナビゲーションおよびリストから選択

各種の操作部を使用して、操作メニュー内をナビゲートすることができます。ナビゲーションパスはヘッダーの左側に表示されます。個々のメニューの前にアイコンが表示されます。このアイコンは、ナビゲーション中もヘッダーに表示されます。

 シンボルを含むナビゲーション画面および操作部の説明 → 図 41

例：表示する測定値の数を「2つの値」に設定




A0029562-JA

### 8.3.7 パラメータの直接呼び出し

各パラメータにパラメータ番号が割り当てられているため、現場表示器を介して直接パラメータにアクセスすることができます。このアクセスコードを直接アクセス パラメータに入力すると、必要なパラメータが直接呼び出されます。

**ナビゲーションパス**  
エキスパート → 直接アクセス

直接アクセスコードは、5桁の数字（最大）とプロセス変数のチャンネルを識別するためのチャンネル番号からなります（例：00914-2）。ナビゲーション画面では、これは選択したパラメータのヘッダーの右側に表示されます。



A0029414

1 直接アクセスコード

直接アクセスコードを入力する際は、次のことに注意してください。

- 直接アクセスコードの最初のゼロは入力する必要がありません。  
例：「00914」の代わりに「914」と入力
- チャンネル番号を入力しなかった場合は、自動的にチャンネル1が開きます。  
例：00914 を入力 → プロセス変数の割り当て パラメータ
- 別のチャンネルに変えたい場合：直接アクセスコードで対応するチャンネル番号を入力します。  
例：00914-2 を入力 → プロセス変数の割り当て パラメータ

個別のパラメータの直接アクセスコードについては、機器の機能説明書を参照してください。


### 8.3.8 ヘルプテキストの呼び出し

一部のパラメータにはヘルプテキストが用意されており、ナビゲーション画面から呼び出すことが可能です。パラメータ機能の簡単な説明が記載されたヘルプテキストにより、迅速かつ安全な設定作業がサポートされます。

#### ヘルプテキストの呼び出しと終了

ナビゲーション画面で、パラメータの上に選択バーが表示されています。

1. を2秒間押します。  
↳ 選択したパラメータのヘルプテキストが開きます。



A0014002-JA


図 13 例：「アクセスコード入力」のヘルプテキスト

2. + を同時に押します。  
↳ ヘルプテキストが閉じます。

### 8.3.9 パラメータの変更

**i** 編集画面（テキストエディタと数値エディタで構成される）とシンボルの説明については→図42、操作部の説明については→図44を参照してください。

例：「タグの説明」パラメータでタグの名前を001-FT-101から001-FT-102に変更



A0029563-JA

入力した値が許容される範囲を超える場合は、メッセージが表示されます。



A0014049-JA

### 8.3.10 ユーザーの役割と関連するアクセス権

ユーザー固有のアクセスコードをユーザーが設定した場合、「オペレータ」と「メンテナンス」の2つのユーザーの役割では、パラメータへの書き込みアクセスが異なります。これにより、現場表示器を介した機器設定の不正アクセスが保護されます。

#### ユーザーの役割に対するアクセス権の設定

工場からの機器の納入時には、アクセスコードはまだ設定されていません。機器へのアクセス権（読み込み/書き込みアクセス権）には制約がなく、ユーザーの役割「メンテナンス」に対応します。

- ▶ アクセスコードを設定します。
  - ↳ ユーザーの役割「オペレータ」は、ユーザーの役割「メンテナンス」に追加して再設定されます。これら2つのユーザーの役割のアクセス権は異なります。

#### パラメータのアクセス権：ユーザーの役割「メンテナンス」

アクセスコードステータス	読み取りアクセス	書き込みアクセス
アクセスコードは未設定（工場設定）	✓	✓
アクセスコードの設定後	✓	✓ <sup>1)</sup>

- 1) アクセスコードの入力後、ユーザーには書き込みアクセス権のみが付与されます。

#### パラメータのアクセス権：ユーザーの役割「オペレータ」

アクセスコードステータス	読み取りアクセス	書き込みアクセス
アクセスコードの設定後	✓	- <sup>1)</sup>

- 1) アクセスコードが設定されても、特定のパラメータは常に変更可能です。これは、測定に影響を及ぼさないため、書き込み保護（アクセスコードによる書き込み保護）から除外されます。

**i** ユーザーが現在、どのユーザーの役割でログインしているか、**アクセスステータス表示** パラメータに表示されます。ナビゲーションパス：操作 → アクセスステータス表示

### 8.3.11 アクセスコードによる書き込み保護の無効化

現場表示器のパラメータの前に シンボルが表示されている場合、そのパラメータはユーザー固有のアクセスコードで書き込み保護されています。そのときは、現場操作による値の変更はできません。→ 91.

現場操作によるパラメータ書き込み保護は、各アクセオプションを使用してユーザー固有のアクセスコードを**アクセスコード入力** パラメータに入力することにより無効にできます。

1. を押すと、アクセスコードの入力プロンプトが表示されます。
2. アクセスコードを入力します。
  - ↳ パラメータの前の シンボルが消えます。それまで書き込み保護されていたすべてのパラメータが再び使用可能になります。

### 8.3.12 キーパッドロックの有効化/無効化

キーパッドロックを使用すると、現場操作によるすべての操作メニューへのアクセスを防ぐことができます。その結果、操作メニューのナビゲーションまたはパラメータの変更はできなくなります。操作画面表示の測定値を読み取ることだけが可能です。

キーパッドロックのオン/オフはコンテキストメニューで行います。

#### キーパッドロックのオン

**i SD03 表示部の場合のみ :**

キーパッドロックが自動的にオンになります。

- 機器が表示部を介して 1 分以上操作されなかった場合
- 機器をリスタートした場合

#### キーロックを手動で有効化 :

1. 測定値表示の画面を表示します。

□ および ◻ キーを 3 秒以上押します。

↳ コンテキストメニューが表示されます。

2. コンテキストメニューで **キーロック オン** オプションを選択します。

↳ キーパッドロックがオンになっています。

**i** キーパッドロックが有効な場合に、操作メニューへのアクセスを試みると、**キー ロック オン** というメッセージが表示されます。

#### キーパッドロックのオフ

▶ キーパッドロックがオンになっています。

□ および ◻ キーを 3 秒以上押します。

↳ キーパッドロックがオフになります。

## 8.4 操作ツールによる操作メニューへのアクセス

操作ツールを使用する場合の操作メニュー構成は、現場表示器による操作と同じです。

### 8.4.1 操作ツールの接続

#### PROFIBUS PA ネットワーク経由

この通信インターフェイスは PROFIBUS PA 対応の機器バージョンに装備されています。





図 14 PROFIBUS PA ネットワークを介したリモート操作用のオプション

- 1 オートメーションシステム
- 2 PROFIBUS ネットワークカード付きコンピュータ
- 3 PROFIBUS DP ネットワーク
- 4 PROFIBUS DP/PA セグメントカプラー
- 5 PROFIBUS PA ネットワーク
- 6 T ボックス
- 7 機器

#### サービスインターフェース (CDI) 経由



- 1 機器のサービスインターフェース (CDI = Endress+Hauser Common Data Interface)
- 2 Commubox FXA291
- 3 COM DTM CDI Communication FXA291 と FieldCare 操作ツールを搭載したコンピュータ

#### 8.4.2 FieldCare

##### 機能範囲

Endress+Hauser の FDT (Field Device Technology) ベースのプラントアセット管理ツールです。システム内のすべてのスマートフィールド機器を設定できるため、管理作業に役立ちます。ステータス情報を使用することにより、各機器のステータスと状態を容易かつ効果的にチェックできます。

アクセス方法：

- PROFIBUS PA プロトコル → □ 50
- CDI サービスインターフェース → □ 51

標準機能：

- 伝送器パラメータ設定
- 機器データの読み込みおよび保存（アップロード/ダウンロード）
- 測定点の文書化
- 測定値メモリ（ラインレコーダ）およびイベントログブックの視覚化



- 取扱説明書 BA00027S
- 取扱説明書 BA00059S



- DD ファイルの入手先 → □ 55


### 接続の確立

1. FieldCare を開始し、プロジェクトを立ち上げます。
2. ネットワークで：機器を追加します。  
↳ 機器追加ウィンドウが開きます。
3. リストから **CDI Communication TCP/IP** を選択し、OK を押して確定します。
4. **CDI Communication TCP/IP** を右クリックして、開いたコンテキストメニューから **機器追加** を選択します。
5. リストから目的の機器を選択し、OK を押して確定します。  
↳ **CDI Communication TCP/IP (設定)** ウィンドウが開きます。
6. 機器アドレスを **IP アドレス** フィールドに入力し（192.168.1.212）、Enter を押して確定します。
7. 機器のオンライン接続を確立します。



- 取扱説明書 BA00027S
- 取扱説明書 BA00059S

## ユーザインターフェース



A0021051-JA

- 1 ヘッダー
- 2 機器の図
- 3 機器名
- 4 機器のタグ
- 5 ステータスエリアとステータス信号 → 図 107
- 6 現在の測定値の表示エリア
- 7 編集ツールバー：保存/読み込み、イベントリスト、文書作成などの追加機能を使用できます。
- 8 ナビゲーションエリアと操作メニュー構成
- 9 作業エリア
- 10 動作エリア
- 11 ステータスエリア

### 8.4.3 DeviceCare

#### 機能範囲

Endress+Hauser 製フィールド機器の接続および設定用ツール。

専用の「DeviceCare」ツールを使用すると、Endress+Hauser 製フィールド機器を簡単に設定できます。デバイスタイルマネージャ (DTM) も併用すると、効率的で包括的なソリューションとして活用できます。

イノベーションカタログ IN01047S

DD ファイルの入手先 → 図 55

#### 8.4.4 SIMATIC PDM

##### 機能範囲

Siemens 製の標準化されたベンダー非依存型プログラムであり、PROFIBUS PA プロトコルを介してインテリジェントフィールド機器の操作、設定、メンテナンス、診断を実行できます。

 DD ファイルの入手先 → ▶ 55

## 9 システム統合

### 9.1 DD ファイルの概要

#### 9.1.1 現在の機器バージョンデータ

ファームウェアのバージョン	01.01.zz	■ 説明書の表紙に明記 ■ 変換器の銘板上に明記 → 図 14 ■ ファームウェアのバージョン 診断 → 機器情報 → ファームウェアのバージョン
ファームウェアのバージョンのリリース日付	2015 年 6 月	---
製造者 ID	0x11	製造者 ID 診断 → 機器情報 → 製造者 ID
機器タイプコード	0x155F	機器タイプ 診断 → 機器情報 → 機器タイプ
プロファイルバージョン	3.02	---

 機器の各種ファームウェアバージョンの概要 → 図 129

#### 9.1.2 操作ツール

以下の表には、個々の操作ツールに適した DD ファイルとそのファイルの入手先情報が記載されています。

操作ツール : PROFIBUS プロトコル	DD ファイルの入手先
FieldCare	■ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → ダウンロードエリア ■ USB メモリ (Endress+Hauser にお問い合わせください) ■ DVD (Endress+Hauser にお問い合わせください)
DeviceCare	■ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → ダウンロードエリア ■ CD-ROM (Endress+Hauser にお問い合わせください) ■ DVD (Endress+Hauser にお問い合わせください)
SIMATIC PDM (シーメンス社)	<a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → ダウンロードエリア

## 9.2 機器マスターファイル (GSD)

フィールド機器をバスシステムに統合するために、PROFIBUS システムは出力データ、入力データ、データ形式、データ容量、サポートされた伝送速度といった機器パラメータの記述を必要とします。

これらのデータは、通信システム稼働時に PROFIBUS マスターに提供される機器マスターファイル (GSD) に記載されています。また、ネットワーク構造にアイコンとして表示される機器ビットマップも統合できます。

プロファイル 3.0 機器マスターファイル (GSD) を使用すると、さまざまなメーカーが製造したフィールド機器を再設定せずに交換することができます。

一般的に、プロファイル 3.0 以降では 2 つの異なる GSD バージョンが使用できます。

-  ■ 設定する前に、ユーザーはシステム操作用にどの GSD を使用するか決める必要があります。  
■ クラス 2 マスターを使用すると設定を変更できます。

### 9.2.1 製造者固有 GSD

この GSD は機器の無制限の機能性を保証します。そのため、機器固有のプロセスパラメータと機能が使用できます。

製造者固有 GSD	ID 番号	ファイル名
PROFIBUS PA	0x1564	EH3x1564.gsd

**Ident number selector** パラメータで **製造者** オプションを選択することにより、使用する製造者固有 GSD を指定します。

**i** 製造者固有 GSD の入手先：  
[www.endress.com](http://www.endress.com) → ダウンロードエリア

### 9.2.2 プロファイル GSD

アナログ入力ブロック (AI) の数と測定値が異なります。システムをプロファイル GSD で設定した場合、さまざまなメーカーで製造した機器を交換することが可能ですが、ただし、周期的プロセス値の順序が正しいか確認する必要があります。

ID 番号	対応ブロック	対応チャンネル
0x9740	■ 1 × アナログ入力 ■ 1 × 積算計	■ アナログ入力チャンネル：体積流量 ■ 積算計チャンネル：体積流量
0x9741	■ 2 × アナログ入力 ■ 1 × 積算計	■ アナログ入力 1 チャンネル：体積流量 ■ アナログ入力 2 チャンネル：質量流量 ■ 積算計チャンネル：体積流量
0x9742	■ 3 × アナログ入力 ■ 1 × 積算計	■ アナログ入力 1 チャンネル：体積流量 ■ アナログ入力 2 チャンネル：質量流量 ■ アナログ入力 3 チャンネル：基準体積流量 ■ 積算計チャンネル：体積流量


**Ident number selector** パラメータで **Profile 0x9740** オプション、**Profile 0x9741** オプション、または **Profile 0x9742** オプションを選択することにより、使用するプロファイル GSD を指定します。

## 9.3 サイクリックデータ伝送

機器マスタファイル (GSD) を使用する場合の周期的データ伝送

### 9.3.1 ブロックモデル

ブロックモデルは、機器によって周期的データ交換で使用可能になる入出力データを示します。サイクリックデータ交換は PROFIBUS マスタ (クラス 1) (例: 制御システム) で行われます。



	ディスクリート出力プロック 1~4 → <span style="font-size: small;">図 61</span> 入力値 DO	
--	--	--

### モジュールの特定の順序

本機器はモジュール式の PROFIBUS スレーブとして機能します。コンパクト型スレーブとは対照的に、モジュール式スレーブにはさまざまな構成があり、複数の個別のモジュールから成ります。機器マスタファイル (GSD) には個別のモジュール (入出力データ) およびその個別の特性に関する記述が含まれています。

モジュールはスロットに恒久的に割り当てられています。したがって、モジュールを設定する場合は、モジュールの順序および配置に配慮する必要があります。

スロット	モジュール	機能ブロック
1 ... 6	AI	アナログ入力ブロック 1~4
7	TOTAL または SETTOT_TOTAL または SETOT_MODETOT_TOTAL	積算計ブロック 1
8		積算計ブロック 2
9		積算計ブロック 3
10	AO	アナログ出力ブロック 1
11 ... 12	DI	ディスクリート入力ブロック 1~2
13 ... 16	DO	ディスクリート出力ブロック 1~3

PROFIBUS ネットワークのスループット率を最適化するため、PROFIBUS マスタシステムで処理するモジュールのみを設定することを推奨します。これにより、設定したモジュール間に隙間が生じた場合は、この隙間に EMPTY\_MODULE を割り当てる必要があります。

### 9.3.2 モジュールの説明

PROFIBUS マスタの観点からのデータ構造の説明 :

- 入力データ : 機器から PROFIBUS マスタに送信されます。
- 出力データ : PROFIBUS マスタから機器に送信されます。

#### AI モジュール (アナログ入力)

入力変数を機器から PROFIBUS マスタ (クラス 1) に伝送します。

AI モジュールを介して、選択された入力変数とそのステータスが PROFIBUS マスタ (クラス 1) に周期的に伝送されます。入力変数は、最初の 4 バイトが IEEE 754 規格に準拠する浮動小数点数という形で表されます。第 5 バイトには、入力変数に関係する標準化されたステータス情報が含まれます。

6 つのアナログ入力ブロックがあります (スロット 1~4)。

#### 選択 : 入力変数

入力変数は、**Channel** パラメータを使用して設定できます。

チャンネル	入力変数
32961	質量流量
33122	体積流量
33093	基準体積流量
32850	密度
33092	基準密度
33101	温度

## 工場設定

機能ブロック	工場設定
AI 1	体積流量
AI 2	質量流量
AI 3	基準体積流量
AI 4	密度
AI 5	基準密度
AI 6	温度

## データ構造

### アナログ入力の入力データ

バイト 1	バイト 2	バイト 3	バイト 4	バイト 5
測定値：浮動小数点数 (IEEE 754)				ステータス

## TOTAL モジュール

積算計の値を機器から PROFIBUS マスター (クラス 1) に伝送します。

選択された積算計の値とステータスは、TOTAL (積算) モジュールを介して PROFIBUS マスター (クラス 1) に周期的に伝送されます。積算計の値は、最初の 4 バイトが IEEE 754 規格に準拠する浮動小数点数という形で表されます。第 5 バイトには、積算計の値に関する標準化されたステータス情報が含まれます。

3 つの積算計ブロックがあります (スロット 7~9)。

### 選択：積算計の値

積算計の値は CHANNEL パラメータを使用して設定できます。

チャンネル	入力変数
32961	質量流量
33122	体積流量
33093	基準体積流量

## 工場設定

機能ブロック	工場設定 : TOTAL
積算計 1、2、3	体積流量

## データ構造

### TOTAL の入力データ

バイト 1	バイト 2	バイト 3	バイト 4	バイト 5
測定値：浮動小数点数 (IEEE 754)				ステータス

### SET\_TOT\_TOTAL モジュール

モジュールの組合せは、SETTOT および TOTAL 機能から成ります。

- SETTOT : PROFIBUS マスターを介して積算計をコントロールします。
  - TOTAL : 積算計の値（ステータスを含む）を PROFIBUS マスターに伝送します。
- 3つの積算計ブロックがあります（スロット 7～9）。

#### 選択：積算計のコントロール

SETTOT 値	積算計のコントロール
0	積算開始
1	リセット + ホールド
2	プリセット + ホールド

#### 初期設定

機能ブロック	初期設定 : SETTOT 値（意味）
積算計 1、2、3	0 (積算)

#### データ構造

##### SETTOT の出力データ

バイト 1
制御変数 1

##### TOTAL の入力データ

バイト 1	バイト 2	バイト 3	バイト 4	バイト 5
測定値：浮動小数点数 (IEEE 754)				ステータス

### SETTOT\_MODETOT\_TOTAL モジュール

モジュールの組み合わせは、SETTOT、MODETOT および TOTAL 機能から成ります。

- SETTOT : PROFIBUS マスターを介して積算計をコントロールします。
  - MODETOT : PROFIBUS マスターを介して積算計を設定します。
  - TOTAL : 積算計の値とステータスを PROFIBUS マスターに伝送します。
- 3つの積算計ブロックがあります（スロット 7～9）。

#### 選択：積算計の設定

MODETOT 値	積算計の設定
0	バランス調整
1	正の流れのバランス調整
2	負の流れのバランス調整
3	積算の停止

#### 初期設定

機能ブロック	初期設定 : MODETOT 値（意味）
積算計 1、2、3	0 (バランス調整)

## データ構造

### SETTOT および MODETOT の出力データ

バイト 1	バイト 2
制御変数 1 : SETTOT	制御変数 2 : MODETOT

### TOTAL の入力データ

バイト 1	バイト 2	バイト 3	バイト 4	バイト 5
測定値：浮動小数点数 (IEEE 754)				ステータス

### AO モジュール（アナログ出力）

補償値を PROFIBUS マスター（クラス 1）から機器に伝送します。

補償値（ステータスを含む）は、AO モジュールを通して PROFIBUS マスター（クラス 1）から機器に周期的に伝送されます。補償値は、最初の 4 バイトが IEEE 754 規格に準拠する浮動小数点数という形で表されます。第 5 バイトには、補償値に関する標準化されたステータス情報が含まれます。

1 つのアナログ出力ブロックがあります（スロット 10）。

#### 補償値の割当て

補償値は個別のアナログ出力ブロックに恒久的に割り当てられています。

チャンネル	機能ブロック	補償値
306	AO 1	外部圧力 <sup>1)</sup>

1) 補償値は SI 基本単位で機器に送信する必要があります。

 次を使用して選択します：エキスパート → センサ → 外部補正

## データ構造

### アナログ出力の出力データ

バイト 1	バイト 2	バイト 3	バイト 4	バイト 5
測定値：浮動小数点数 (IEEE 754)				ステータス <sup>1)</sup>

1) ステータス符号化

### DI モジュール（ディスクリート入力）

ディスクリート入力値を機器から PROFIBUS マスター（クラス 1）に伝送します。機器はディスクリート入力値を使用して、機器機能のステータスを PROFIBUS マスター（クラス 1）に伝送します。

DI モジュールはディスクリート入力値（ステータスを含む）を PROFIBUS マスター（クラス 1）に周期的に伝送します。ディスクリート入力値は最初の 1 バイトで表されます。第 2 バイトには、入力値に関する標準化されたステータス情報が含まれます。

2 つのディスクリート入力ブロックがあります（スロット 11～12）。

### 選択：機器機能

機器機能は CHANNEL パラメータを使用して設定できます。

チャンネル	機器機能	工場設定：ステータス（意味）
893	ステータススイッチ出力	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 (機器機能がアクティブでない)</li> <li>■ 1 (機器機能がアクティブ)</li> </ul>
894	パイプ空検知	
895	ローフロー	
1430	検証ステータス <sup>1)</sup>	

1) Heartbeat Verification アプリケーションパッケージの場合のみ使用可能

### 工場設定

機能ブロック	工場設定
DI 1	パイプ空検知
DI 2	ローフロー

### データ構造

#### ディスクリート入力の入力データ

バイト 1	バイト 2
ディスクリート	ステータス

### DO モジュール（ディスクリート出力）

ディスクリート出力値を PROFIBUS マスター（クラス 1）から機器に伝送します。PROFIBUS マスター（クラス 1）はディスクリート出力値を使用して機器機能を有効/無効にします。

DO モジュールはディスクリート出力値（ステータスを含む）を機器に周期的に伝送します。ディスクリート出力値は最初の 1 バイトで表されます。第 2 バイトには、出力値に関係する標準化されたステータス情報が含まれます。

4 つのディスクリート出力ブロックがあります（スロット 13～16）。

### 機器機能の割当て

機器機能は個別のディスクリート出力ブロックに恒久的に割り当てられています。

チャンネル	機能ブロック	機器機能	値：制御（意味）
891	DO 1	流量のオーバーライド	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 (機器機能の無効化)</li> <li>■ 1 (機器機能の有効化)</li> </ul>
890	DO 2	ゼロ調整	
253	DO 3	パルス/周波数/スイッチ出力	
1429	DO 4	検証の開始 <sup>1)</sup>	

1) Heartbeat Verification アプリケーションパッケージの場合のみ使用可能

## データ構造

### ディスクリート出力の出力データ

バイト 1	バイト 2
ディスクリート	ステータス

### **EMPTY\_MODULE モジュール**

このモジュールは、スロットで使用されないモジュールによって生じる空きスペースを割り当てるために使用します。

本機器はモジュール式の PROFIBUS スレーブとして機能します。コンパクト型スレーブとは対照的に、モジュール式の PROFIBUS スレーブにはさまざまな構成があり、複数の個別のモジュールから成ります。GSD ファイルには、個別のモジュールの説明とその個別のプロパティが含まれています。

モジュールはスロットに恒久的に割り当てられています。モジュールを設定する場合は、モジュールの順序/配置を順守することが重要です。設定したモジュール間に隙間が生じた場合は、EMPTY\_MODULE を割り当てる必要があります。

## 10 設定

### 10.1 設置状況および配線状況の確認

機器の設定前：

- ▶ 設置状況の確認および配線状況の確認が正常に行われたか確認してください。
- 「設置状況の確認」のチェックリスト → □ 25
- 「配線状況の確認」のチェックリスト → □ 35

### 10.2 機器の電源投入

- ▶ 設置状況の確認および配線状況の確認が正常に完了したら、機器の電源を入れます。  
↳ スタートアップの終了後、現場表示器は自動的にスタートアップ表示から操作画面に切り替わります。

**i** 現場表示器に何も表示されない、または診断メッセージが表示される場合は、「診断およびトラブルシューティング」セクションを参照してください → □ 102。

### 10.3 ソフトウェアによる機器アドレスの設定

「通信」サブメニューで、機器のアドレスを設定できます。

#### ナビゲーション

「設定」メニュー → 通信 → デバイスアドレス

#### 10.3.1 PROFIBUS ネットワーク


工場出荷時の機器は以下の初期設定となっています。

機器アドレス	126
--------	-----

- i**
- 現在の機器アドレスを表示するため：デバイスアドレスパラメータ → □ 68
  - ハードウェアアドレス指定が有効な場合、ソフトウェアアドレス指定はロックされます。

### 10.4 操作言語の設定

初期設定：英語または注文した地域の言語




A0029420

図 15 現場表示器の表示例


## 10.5 計測機器の設定

設定 メニュー（ガイド付きウィザードあり）には、通常運転に必要なパラメータがすべて含まれています。



A0032222-JA


図 16 現場表示器を使用した「設定」メニューへのナビゲーション（例）



▶ 測定物の選択	
▶ 通信	→ 68
▶ 表示	→ 69
▶ ローフローカットオフ	→ 71
▶ 非満管の検出	→ 72
▶ Analog inputs	
▶ 高度な設定	→ 74

### 10.5.1 タグ名の設定

システム内で測定点を迅速に識別するために、**デバイスのタグ** パラメータを使用して一意の名称を入力し、工場設定を変更することができます。



A0029422

図 17 タグ番号を含む操作画面表示のヘッダー

1 タグ番号

**i** タグ番号を「FieldCare」操作ツールで入力します。→ 53

#### ナビゲーション

「設定」メニュー → デバイスのタグ

#### パラメータ概要（簡単な説明付き）

パラメータ	説明	ユーザー入力
デバイスのタグ	測定ポイントの名称を入力。	最大 32 文字（英字、数字、または特殊文字（例：@, %, /）など）

### 10.5.2 システムの単位の設定

システムの単位 サブメニュー で、すべての測定値の単位を設定できます。

**i** サブメニューおよびパラメータの数は機器バージョンに応じて異なります。これらのサブメニューの一部のサブメニューおよびパラメータは取扱説明書に記載されていません。その代わりに機器の個別説明書に説明があります（「補足資料」セクションを参照）。

## ナビゲーション

「設定」メニュー → システムの単位

▶ システムの単位	
質量流量単位	→ 66
質量単位	→ 66
体積流量単位	→ 66
体積単位	→ 66
基準体積流量単位	→ 67
基準体積単位	→ 67
密度単位	→ 67
基準密度単位	→ 67
温度の単位	→ 67
長さの単位	→ 67
圧力単位	→ 67

## パラメータ概要（簡単な説明付き）

パラメータ	説明	選択	工場出荷時設定
質量流量単位	質量流量の単位を選択。 影響 選択した単位は以下に適用されます。 ■ 出力 ■ ローフローカットオフ ■ シミュレーションするプロセス変数	単位の選択リスト	国に応じて異なります： ■ kg/h ■ lb/min
質量単位	質量の単位を選択。	単位の選択リスト	国に応じて異なります： ■ kg ■ lb
体積流量単位	体積流量の単位を選択。 影響 選択した単位は以下に適用されます。 ■ 出力 ■ ローフローカットオフ ■ シミュレーションするプロセス変数	単位の選択リスト	国に応じて異なります： ■ l/h ■ gal/min (us)
体積単位	体積の単位を選択。	単位の選択リスト	国に応じて異なります： ■ l (呼び口径 > 150A (6") : m³ オプション) ■ gal (us)

パラメータ	説明	選択	工場出荷時設定
基準体積流量単位	基準体積流量の単位を選択。 影響 選択した単位は以下に適用されます。 <b>基準体積流量 パラメータ</b> (→ 96)	単位の選択リスト	国に応じて異なります： ■ NI/h ■ Sft <sup>3</sup> /min
基準体積単位	基準体積の単位を選択。	単位の選択リスト	国に応じて異なります： ■ NI ■ Sft <sup>3</sup>
密度単位	密度単位を選択。 影響 選択した単位は以下に適用されます。 ■ 出力 ■ シミュレーションするプロセス変数 ■ 密度調整 (エキスパートメニュー)	単位の選択リスト	国に応じて異なります： ■ kg/l ■ lb/ft <sup>3</sup>
基準密度単位	基準密度の単位を選択。	単位の選択リスト	国に応じて異なります： ■ kg/NI ■ lb/Sft <sup>3</sup>
密度 2 の単位	2 番目の密度の単位を選択します。	単位の選択リスト	国に応じて異なります： ■ kg/l ■ lb/ft <sup>3</sup>
温度の単位	温度の単位を選択。 影響 選択した単位は以下に適用されます。 ■ 最小値 ■ 最大値 ■ 最大値 ■ 最小値 ■ 平均値 ■ 最小値 ■ 最大値 ■ 最小値 ■ 最大値 ■ 基準温度	単位の選択リスト	国に応じて異なります： ■ °C ■ °F
長さの単位	呼び径の単位を選択。	単位の選択リスト	国に応じて異なります： ■ mm ■ in
圧力単位	プロセス圧力の単位を選択。 影響 単位は以下の設定が使用されます。 ■ 補正する圧力値 パラメータ (→ 68) ■ 外部圧力 パラメータ	単位の選択リスト	国に応じて異なります： ■ bar a ■ psi a

### 10.5.3 測定物の選択および設定

**流体の選択** ウィザードサブメニューを使用すると、測定物の選択および設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

#### ナビゲーション

「設定」メニュー → 流体の選択

▶ 測定物の選択	
測定物の選択	→ 68
気体の種類選択	→ 68
基準音速	→ 68
音速の温度係数	→ 68
圧力補正	→ 68
補正する圧力値	→ 68


#### パラメータ概要（簡単な説明付き）

パラメータ	必須条件	説明	選択 / ユーザー入力	工場出荷時設定
測定物の選択	-	測定物の種類を選択。	■ 液体 ■ 気体	-
気体の種類選択	測定物の選択 パラメータで <b>気体</b> オプションが選択されていること。	測定する気体の種類を選択。	気体の種類の選択リスト	-
基準音速	気体の種類選択 パラメータで <b>その他</b> オプションが選択されていること。	0 °C (32 °F) の気体の音速を入力。	1~99999.9999 m/s	-
音速の温度係数	気体の種類選択 パラメータで <b>その他</b> オプションが選択されていること。	気体の音速の温度係数を入力。	正の浮動小数点数	-
圧力補正	-	圧力補正タイプを選択。	■ オフ ■ 固定値 ■ 外部入力値	-
補正する圧力値	圧力補正 パラメータで <b>固定値</b> オプションが選択されていること。	圧力補正に使用するプロセス圧力を入力。	正の浮動小数点数	国に応じて異なります： ■ 1.01 bar a ■ 14.7 psi a

### 10.5.4 通信インターフェイス設定

**通信** サブメニューを使用すると、通信インターフェイスの選択および設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

**ナビゲーション**  
「設定」メニュー → 通信



**パラメータ概要（簡単な説明付き）**

パラメータ	説明	ユーザー入力
デバイスアドレス	機器アドレスの入力。	0~126

### 10.5.5 現場表示器の設定

表示 ウィザード を使用すると、現場表示器の設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

**ナビゲーション**  
「設定」メニュー → 表示



## パラメータ概要（簡単な説明付き）

パラメータ	必須条件	説明	選択 / ユーザー入力	工場出荷時設定
表示形式	現場表示器があること。	測定値のディスプレイへの表示方法を選択。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1つの値、最大サイズ</li> <li>■ 1つの値 + バーグラフ</li> <li>■ 2つの値</li> <li>■ 1つの値はサイズ大 + 2つの値</li> <li>■ 4つの値</li> </ul>	-
1の値表示	現場表示器があること。	ローカルディスプレイに表示する測定値を選択。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 積算計 1</li> <li>■ 積算計 2</li> <li>■ 積算計 3</li> </ul>	-
バーグラフ 0%の値 1	現場表示器があること。	バーグラフ 0% の値を入力。	符号付き浮動小数点数	国に応じて異なります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul>
バーグラフ 100%の値 1	現場表示器があること。	バーグラフ 100% の値を入力。	符号付き浮動小数点数	国および呼び口徑に応じて異なります
2の値表示	現場表示器があること。	ローカルディスプレイに表示する測定値を選択。	選択リストについては、 <b>1の値表示</b> パラメータ (→ 70) を参照してください。	-
3の値表示	現場表示器があること。	ローカルディスプレイに表示する測定値を選択。	選択リストについては、 <b>1の値表示</b> パラメータ (→ 70) を参照してください。	-
バーグラフ 0%の値 3	<b>3の値表示</b> パラメータで測定値が選択されていること。	バーグラフ 0% の値を入力。	符号付き浮動小数点数	国に応じて異なります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul>
バーグラフ 100%の値 3	<b>3の値表示</b> パラメータで選択していること。	バーグラフ 100% の値を入力。	符号付き浮動小数点数	-
4の値表示	現場表示器があること。	ローカルディスプレイに表示する測定値を選択。	選択リストについては、 <b>1の値表示</b> パラメータ (→ 70) を参照してください。	-
5の値表示	現場表示器があること。	ローカルディスプレイに表示する測定値を選択。	選択リストについては、 <b>1の値表示</b> パラメータ (→ 70) を参照してください。	-
6の値表示	現場表示器があること。	ローカルディスプレイに表示する測定値を選択。	選択リストについては、 <b>1の値表示</b> パラメータ (→ 70) を参照してください。	-
7の値表示	現場表示器があること。	ローカルディスプレイに表示する測定値を選択。	選択リストについては、 <b>1の値表示</b> パラメータ (→ 70) を参照してください。	-
8の値表示	現場表示器があること。	ローカルディスプレイに表示する測定値を選択。	選択リストについては、 <b>1の値表示</b> パラメータ (→ 70) を参照してください。	-

### 10.5.6 ローフローカットオフの設定

ローフローカットオフ ウィザードを使用すると、ローフローカットオフの設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

#### ナビゲーション

「設定」メニュー → ローフローカットオフ

▶ ローフローカットオフ	
プロセス変数の割り当て	→ □ 71
ローフローカットオフ オンの値	→ □ 71
ローフローカットオフ オフの値	→ □ 71
プレッシャショックの排除	→ □ 71

#### パラメータ概要（簡単な説明付き）

パラメータ	必須条件	説明	選択 / ユーザー入力	工場出荷時設定
プロセス変数の割り当て	-	ロー フローカット オフに割り当てるプロセス変数を選択。 ロー フローカット オフに割り当てるプロセス変数を選択。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ オフ</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> </ul>	-
ローフローカットオフ オンの値	プロセス変数の割り当て パラメータ (→ □ 71)でプロセス変数が選択されていること。	ロー フローカット オフがオフになる値を入力。	正の浮動小数点数	国および呼び口徑に応じて異なります。
ローフローカットオフ オフの値	プロセス変数の割り当て パラメータ (→ □ 71)で、プロセス変数が選択されていること。	ロー フローカット オフをオフにする値を入力。	0~100.0 %	-
プレッシャショックの排除	プロセス変数の割り当て パラメータ (→ □ 71)で、プロセス変数が選択されていること。	大きな圧力変動時の信号抑制 (= プレッシャショックさプレス) の期間を入力。	0~100 秒	-

### 10.5.7 非満管検出の設定

**非満管検出** ウィザードを使用すると、パイプの空検知の設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

#### ナビゲーション

「設定」メニュー → 非満管の検出

▶ 非満管の検出	
プロセス変数の割り当て	→ 73
非満管検出の下側の閾値	→ 73
非満管検出の上側の閾値	→ 73
非満管検出までの応答時間	→ 73

#### パラメータ概要（簡単な説明付き）

パラメータ	必須条件	説明	選択 / ユーザー入力	工場出荷時設定
プロセス変数の割り当て	-	部分的に充填されたパイプの検出に割り当てるプロセス変数を選択。	■ オフ ■ 密度 ■ 基準密度	-
非満管検出の下側の閾値	プロセス変数の割り当て パラメータ (→ 72)でプロセス変数が選択されていること。	部分的に充填されたパイプの検出を無効にする下限値を入力。	符号付き浮動小数点数	国に応じて異なります。 ■ 200 kg/m <sup>3</sup> ■ 12.5 lb/ft <sup>3</sup>
非満管検出の上側の閾値	プロセス変数の割り当て パラメータ (→ 72)でプロセス変数が選択されていること。	部分的に充填されたパイプの検出を無効にする上限値を入力。	符号付き浮動小数点数	国に応じて異なります。 ■ 6 000 kg/m <sup>3</sup> ■ 374.6 lb/ft <sup>3</sup>
非満管検出までの応答時間	プロセス変数の割り当て パラメータ (→ 72)で、プロセス変数が選択されていること。	この機能を使用して、測定管が非満管または空の場合に診断メッセージ S962 「非満管」を出力するまでの信号の最小継続時間（待機時間）を入力します。	0~100 秒	-

### 10.5.8 非満管検出の設定

非満管検出 ウィザードを使用すると、パイプの空検知の設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

#### ナビゲーション

「設定」メニュー → 非満管の検出

▶ 非満管の検出	
プロセス変数の割り当て	→ ▶ 73
非満管検出の下側の閾値	→ ▶ 73
非満管検出の上側の閾値	→ ▶ 73
非満管検出までの応答時間	→ ▶ 73


#### パラメータ概要（簡単な説明付き）

パラメータ	必須条件	説明	選択 / ユーザー入力
プロセス変数の割り当て	-	部分的に充填されたパイプの検出に割り当てるプロセス変数を選択。 ■ オフ ■ 密度 ■ 基準密度	正の浮動小数点数
非満管検出の下側の閾値	プロセス変数の割り当て パラメータで以下の選択項目のいずれかが選択されていること。 ■ 密度 ■ 基準密度	部分的に充填されたパイプの検出を無効にする下限値を入力。	符号付き浮動小数点数
非満管検出の上側の閾値	プロセス変数の割り当て パラメータで以下の選択項目のいずれかが選択されていること。 ■ 密度 ■ 基準密度	部分的に充填されたパイプの検出を無効にする上限値を入力。	符号付き浮動小数点数
非満管検出までの応答時間	プロセス変数の割り当て パラメータで以下の選択項目のいずれかが選択されていること。 ■ 密度 ■ 基準密度	空検知の診断メッセージを表示するまでの時間（遅延時間）を入力。	0~100 秒

## 10.6 高度な設定


**高度な設定** サブメニューとそのサブメニューには、特定の設定に必要なパラメータが含まれています。

「高度な設定」 サブメニューへのナビゲーション



### ナビゲーション

「設定」 メニュー → 高度な設定



▶ 設定バックアップの表示

→ 88

▶ 管理

→ 87

### 10.6.1 センサの調整の実施

センサの調整サブメニューには、センサの機能に関するパラメータが含まれます。

#### ナビゲーション

「設定」メニュー → 高度な設定 → センサの調整

▶ センサの調整

設置方向

→ 75

▶ 密度調整

▶ ゼロの検証

▶ ゼロ調整

#### パラメータ概要（簡単な説明付き）

パラメータ	説明	選択
設置方向	センサ上の矢印の方向と一致する流れ方向の符号を設定。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 矢印方向の流れ</li> <li>■ 矢印の反対方向の流れ</li> </ul>

#### 密度調整

**i** 密度調整の場合、高いレベルの精度を達成できるのは、調整ポイントにおいて、密度と温度が対応する場合に限られます。しかし、密度調整の精度はそもそも、提供される基準測定データの品質と同程度にしかなりません。そのため、これは高精度密度校正の代わりにはなりません。

#### 密度調整の実行



調整を行う前に以下の点に注意してください。

- 動作条件の変動が小さく、密度調整を動作条件下で実施した場合にのみ、密度調整は有用です。
- 密度調整はユーザー固有のスロープおよびオフセットを使用して内部で計算した密度値をスケーリングします。
- 1点または2点密度調整を実行することが可能です。
- 2点密度調整の場合は、2つのターゲット密度値の間に0.2 kg/l以上の差が必要です。
- 基準測定物には気体が含まれないか、または、含まれる気体が圧縮されるように加圧しなければなりません。
- 基準密度測定は、プロセス内の流体温度と同じ温度で実施しなければなりません。そうでない場合は、正確な密度調整になりません。
- 密度調整に起因する補正は、元に戻すオプションで削除できます。

#### 「1点調整」オプション

1. 密度調整モード パラメータで1点調整オプションを選択し、確定します。

2. 密度調整 1 の値 パラメータで密度値を入力し、確定します。

↳ 密度調整の実行 パラメータで以下のオプションが使用できるようになります。

Ok

密度 1 の測定中 オプション  
元に戻す

3. 密度 1 の測定中 オプションを選択し、確定します。

4. ディスプレイの進行中 パラメータで 100% に達し、密度調整の実行 パラメータに Ok オプションが表示されたら、確定します。

↳ 密度調整の実行 パラメータで以下のオプションが使用できるようになります。

Ok

計算  
キャンセル

5. 計算 オプションを選択し、確定します。

調整が正常に完了すると、密度調整係数 パラメータ、密度調整のオフセット パラメータ、および、これらから計算された値がディスプレイに表示されます。

## 「2 点調整」オプション

1. 密度調整モード パラメータで 2 点調整 オプションを選択し、確定します。

2. 密度調整 1 の値 パラメータで密度値を入力し、確定します。

3. 密度調整 2 の値 パラメータで密度値を入力し、確定します。

↳ 密度調整の実行 パラメータで以下のオプションが使用できるようになります。

Ok

密度 1 の測定中  
元に戻す

4. 密度 1 の測定中 オプションを選択し、確定します。

↳ 密度調整の実行 パラメータで以下のオプションが使用できるようになります。

Ok

密度 2 の測定中  
元に戻す

5. 密度 2 の測定中 オプションを選択し、確定します。

↳ 密度調整の実行 パラメータで以下のオプションが使用できるようになります。

Ok

計算  
キャンセル

6. 計算 オプションを選択し、確定します。

密度調整エラー オプションが密度調整の実行 パラメータに表示された場合、このオプションを呼び出してキャンセル オプションを選択します。密度調整がキャンセルされ、繰り返すことが可能です。

調整が正常に完了すると、密度調整係数 パラメータ、密度調整のオフセット パラメータ、および、これらから計算された値がディスプレイに表示されます。

**ナビゲーション**

「エキスパート」メニュー → センサ → センサの調整 → 密度調整

▶ 密度調整	
密度調整モード	→ 図 77
密度調整 1 の値	→ 図 77
密度調整 2 の値	→ 図 77
密度調整の実行	→ 図 77
進行中	→ 図 77
密度調整係数	→ 図 77
密度調整のオフセット	→ 図 77

**パラメータ概要（簡単な説明付き）**

パラメータ	必須条件	説明	選択 / ユーザー入力 / ユーザーインターフェイス	工場出荷時設定
密度調整モード	-		■ 1 点調整 ■ 2 点調整	-
密度調整 1 の値	-		入力は、密度単位パラメータ (0555)で選択した単位に応じて異なります。	-
密度調整 2 の値	密度調整モード パラメータで、2 点調整 オプションが選択されていること。		入力は、密度単位パラメータ (0555)で選択した単位に応じて異なります。	-
密度調整の実行	-		■ キャンセル ■ 進行中 ■ Ok ■ 密度調整エラー ■ 密度 1 の測定中 ■ 密度 2 の測定中 ■ 計算 ■ 元に戻す	-
進行中	-	プロセスの進行状態を見る。	0~100 %	-
密度調整係数	-		符号付き浮動小数点数	-
密度調整のオフセット	-		符号付き浮動小数点数	-

**ゼロ検証およびゼロ調整**

すべての計測機器は、最新技術に従って校正が実施されています。校正は、基準条件下で行われています → 図 145。そのため、現場でのゼロ調整は、通常は必要ありません。

ゼロ調整が推奨されるのは、次のような特別な場合のみです。

- 低流量でも最高の測定精度が要求される場合
- 過酷なプロセス条件または動作条件の場合（例：非常に高いプロセス温度、非常に高粘度の流体）
- 低圧のガスアプリケーションの場合

**i** 低流量時に最高レベルの測定精度を得るには、運転中の機械的応力からセンサが保護されるように設置する必要があります。

代表的なゼロ点を取得するには、次の点を確認してください。

- 調整中に機器内に流れが生じないこと
- プロセス条件（例：圧力、温度）が代表的なものであり、安定していること


以下のプロセス条件下では、ゼロ検証およびゼロ調整を実行できません。

- 気泡  
システムが媒体で十分に洗い流されていることを確認してください。繰り返し洗い流すと、気泡を取り除くことができます。
- 熱循環  
温度差がある場合（例：計測チューブ入口と出口部分の間）、機器内の熱循環によりバルブが閉じていても誘起流が発生する可能性があります。
- バルブの漏れ  
バルブに気密性がないと、ゼロ点を決定するときに流れを十分に防ぐことができません。

これらの条件が避けられない場合は、工場出荷時のゼロ点設定のままにしておくことを推奨します。

### ナビゲーション

「設定」メニュー → 高度な設定 → センサの調整 → ゼロ点調整



### パラメータ概要（簡単な説明付き）

パラメータ	必須条件	説明	選択 / ユーザーインターフェイス
ゼロ点調整の実施	-	ゼロ点調整を開始。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ キャンセル</li> <li>▪ 進行中</li> <li>▪ ゼロ点調整エラー</li> <li>▪ 開始</li> </ul>
調整中	ゼロ点調整の実施 パラメータで、開始オプションが選択されていること。		0~100 %

### 10.6.2 パルス/周波数/スイッチ出力の設定

パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え ウィザードを使用すると、選択した出力タイプの設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

**ナビゲーション**

「設定」メニュー → パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え

▶ パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え

動作モード

→ 図 79

**パラメータ概要（簡単な説明付き）**

パラメータ	説明	選択
動作モード	出力をパルス、周波数またはスイッチ出力として定義。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ パルス</li> <li>■ 周波数</li> <li>■ スイッチ出力</li> </ul>

**パルス出力の設定****ナビゲーション**

「設定」メニュー → 高度な設定 → パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え

▶ パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え

動作モード

→ 図 79

パルス出力 の割り当て

→ 図 79

パルスの値

→ 図 79

パルス幅

→ 図 80

フェールセーフモード

→ 図 80

出力信号の反転

→ 図 80

**パラメータ概要（簡単な説明付き）**

パラメータ	必須条件	説明	選択 / ユーザー入力	工場出荷時設定
動作モード	-	出力をパルス、周波数またはスイッチ出力として定義。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ パルス</li> <li>■ 周波数</li> <li>■ スイッチ出力</li> </ul>	-
パルス出力 の割り当て	動作モード パラメータでパルス オプションが選択されていること。	パルス出力するプロセス変数の選択。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ オフ</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> </ul>	-
パルスの値	動作モード パラメータ（→ 図 79）でパルス オプションが選択されており、パルス出力 の割り当て パラメータ（→ 図 79）でプロセス変数が選択されていること。	パルス出力する測定値の入力（パルス値）。	正の浮動小数点数	国および呼び口徑に応じて異なります。

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
パルス幅	<b>動作モード</b> パラメータ (→ 図 79)で <b>パルス</b> オプションが選択されており、 <b>パルス出力の割り当て</b> パラメータ (→ 図 79)でプロセス変数が選択されていること。	パルス出力のパルス幅を定義。	5~2 000 ms	-
フェールセーフモード	<b>動作モード</b> パラメータ (→ 図 79)で <b>パルス</b> オプションが選択されており、 <b>パルス出力の割り当て</b> パラメータ (→ 図 79)でプロセス変数が選択されていること。	アラーム状態の時の出力動作の定義。	■ 実際の値 ■ パルスなし	-
出力信号の反転	-	出力信号の反転。	■ いいえ ■ はい	-

## 周波数出力の設定

### ナビゲーション

「設定」メニュー → 高度な設定 → パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え

▶ パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え	
動作モード	→ 図 81
周波数出力割り当て	→ 図 81
周波数の最小値	→ 図 81
周波数の最大値	→ 図 81
最小周波数の時測定する値	→ 図 81
最大周波数の時の値	→ 図 81
フェールセーフモード	→ 図 81
フェール時の周波数	→ 図 81
出力信号の反転	→ 図 81

## パラメータ概要（簡単な説明付き）

パラメータ	必須条件	説明	選択 / ユーザー入力	工場出荷時設定
動作モード	-	出力をパルス、周波数またはスイッチ出力として定義。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ パルス</li> <li>■ 周波数</li> <li>■ スイッチ出力</li> </ul>	-
周波数出力割り当て	<b>動作モード</b> パラメータ (→ 図 79)で <b>周波数</b> オプションが選択されていること。	周波数出力するプロセス変数の選択。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ オフ</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 保護容器の温度</li> <li>■ 電気部内温度</li> <li>■ 振動周波数</li> <li>■ 振動振幅</li> <li>■ 振動ダンピング</li> <li>■ 信号の非対称性</li> </ul>	-
周波数の最小値	<b>動作モード</b> パラメータ (→ 図 79)で <b>周波数</b> オプションが選択されており、 <b>周波数出力割り当て</b> パラメータ (→ 図 81)でプロセス変数が選択されていること。	最小周波数を入力。	0~1000 Hz	0 Hz
周波数の最大値	<b>動作モード</b> パラメータ (→ 図 79)で <b>周波数</b> オプションが選択されており、 <b>周波数出力割り当て</b> パラメータ (→ 図 81)でプロセス変数が選択されていること。	最大周波数を入力。	0~1000 Hz	1000 Hz
最小周波数の時測定する値	<b>動作モード</b> パラメータ (→ 図 79)で <b>周波数</b> オプションが選択されており、 <b>周波数出力割り当て</b> パラメータ (→ 図 81)でプロセス変数が選択されていること。	最小周波数に対する測定値を入力。	符号付き浮動小数点数	国および呼び口徑に応じて異なります。
最大周波数の時の値	<b>動作モード</b> パラメータ (→ 図 79)で <b>周波数</b> オプションが選択されており、 <b>周波数出力割り当て</b> パラメータ (→ 図 81)でプロセス変数が選択されていること。	最大周波数に対する測定値を入力。	符号付き浮動小数点数	国および呼び口徑に応じて異なります。
フェールセーフモード	<b>動作モード</b> パラメータ (→ 図 79)で <b>周波数</b> オプションが選択されており、 <b>周波数出力割り当て</b> パラメータ (→ 図 81)でプロセス変数が選択されていること。	アラーム状態の時の出力動作の定義。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 実際の値</li> <li>■ 決めた値</li> <li>■ 0 Hz</li> </ul>	-
フェール時の周波数	<b>動作モード</b> パラメータ (→ 図 79)で <b>周波数</b> オプションが選択されていること、 <b>周波数出力割り当て</b> パラメータ (→ 図 81)でプロセス変数が選択されていること、および <b>フェールセーフモード</b> パラメータで <b>決めた値</b> オプションが選択されていること。	アラーム状態の時の周波数出力の値を入力。	0.0~1250.0 Hz	-
出力信号の反転	-	出力信号の反転。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ いいえ</li> <li>■ はい</li> </ul>	-

## スイッチ出力の設定

### ナビゲーション

「設定」メニュー → 高度な設定 → パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え

▶ パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え	
動作モード	→ 82
スイッチ出力機能	→ 82
診断動作の割り当て	→ 82
リミットの割り当て	→ 83
流れ方向チェックの割り当て	→ 83
ステータスの割り当て	→ 83
スイッチオンの値	→ 83
スイッチオフの値	→ 83
スイッチオンの遅延	→ 83
スイッチオフの遅延	→ 83
フェールセーフモード	→ 83
出力信号の反転	→ 83

### パラメータ概要（簡単な説明付き）

パラメータ	必須条件	説明	選択／ユーザー入力	工場出荷時設定
動作モード	-	出力をパルス、周波数またはスイッチ出力として定義。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ パルス</li> <li>■ 周波数</li> <li>■ スイッチ出力</li> </ul>	-
スイッチ出力機能	動作モード パラメータで <b>スイッチ出力</b> オプションが選択されていること。	スイッチ出力の機能を選択。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ オフ</li> <li>■ オン</li> <li>■ 診断動作</li> <li>■ リミット</li> <li>■ 流れ方向チェック</li> <li>■ ステータス</li> </ul>	-
診断動作の割り当て	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 動作モード パラメータで<b>スイッチ出力</b> オプションが選択されていること。</li> <li>■ スイッチ出力機能 パラメータで<b>診断動作</b> オプションが選択されていること。</li> </ul>	スイッチ出力の診断動作を選択。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ アラーム</li> <li>■ アラーム + 警告</li> <li>■ 警告</li> </ul>	-


パラメータ	必須条件	説明	選択 / ユーザー入力	工場出荷時設定
リミットの割り当て	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 動作モード パラメータで <b>スイッチ出力</b> オプションが選択されていること。</li> <li>■ <b>スイッチ出力機能</b> パラメータで <b>リミット</b> オプションが選択されていること。</li> </ul>	リミット機能のためのプロセス変数の選択。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 積算計 1</li> <li>■ 積算計 2</li> <li>■ 積算計 3</li> </ul>	-
流れ方向チェックの割り当て	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 動作モード パラメータで <b>スイッチ出力</b> オプションが選択されていること。</li> <li>■ <b>スイッチ出力機能</b> パラメータで <b>流れ方向チェック</b> オプションが選択されていること。</li> </ul>	流れ方向の監視のためのプロセス変数を選択。		-
ステータスの割り当て	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 動作モード パラメータで <b>スイッチ出力</b> オプションが選択されていること。</li> <li>■ <b>スイッチ出力機能</b> パラメータで <b>ステータス</b> オプションが選択されていること。</li> </ul>	スイッチ出力するデバイスステータスの選択。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 非満管の検出</li> <li>■ ローフローカットオフ</li> <li>■ デジタル出力 3</li> </ul>	-
スイッチオンの値	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 動作モード パラメータで <b>スイッチ出力</b> オプションが選択されていること。</li> <li>■ <b>スイッチ出力機能</b> パラメータで <b>リミット</b> オプションが選択されていること。</li> </ul>	スイッチオンポイントの測定値を入力します。	符号付き浮動小数点数	国に応じて異なります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul>
スイッチオフの値	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 動作モード パラメータで <b>スイッチ出力</b> オプションが選択されていること。</li> <li>■ <b>スイッチ出力機能</b> パラメータで <b>リミット</b> オプションが選択されていること。</li> </ul>	スイッチオフポイントの測定値を入力します。	符号付き浮動小数点数	国に応じて異なります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul>
スイッチオンの遅延	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 動作モード パラメータで <b>スイッチ出力</b> オプションが選択されていること。</li> <li>■ <b>スイッチ出力機能</b> パラメータで <b>リミット</b> オプションが選択されていること。</li> </ul>	ステータス出力をスイッチオンする遅延時間を定義。	0.0~100.0 秒	-
スイッチオフの遅延	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 動作モード パラメータで <b>スイッチ出力</b> オプションが選択されていること。</li> <li>■ <b>スイッチ出力機能</b> パラメータで <b>リミット</b> オプションが選択されていること。</li> </ul>	ステータス出力をスイッチオフする遅延時間を定義。	0.0~100.0 秒	-
フェールセーフモード	-	アラーム状態の時の出力動作の定義。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 実際のステータス</li> <li>■ オープン</li> <li>■ クローズ</li> </ul>	-
出力信号の反転	-	出力信号の反転。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ いいえ</li> <li>■ はい</li> </ul>	-

### 10.6.3 積算計の設定

「**積算計 1~n**」サブメニューで、特定の積算計を設定することができます。

## ナビゲーション

「設定」メニュー → 高度な設定 → 積算計 1~n



## パラメータ概要（簡単な説明付き）

パラメータ	必須条件	説明	選択	工場出荷時設定
プロセス変数の割り当て	-	積算計のプロセス変数を選択。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> </ul>	-
積算計の単位	以下の選択項目のいずれかが、 <b>プロセス変数の割り当て</b> パラメータで選択されていること。 ■ 質量流量 ■ 体積流量 ■ 基準体積流量	積算計のプロセス変数の単位を選択。	単位の選択リスト	国に応じて異なります： ■ kg ■ lb
積算計のコントロール	<b>プロセス変数の割り当て</b> パラメータで、以下の選択項目のいずれかが選択されていること。 ■ 質量流量 ■ 体積流量 ■ 基準体積流量	積算計の値を制御します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 積算開始</li> <li>■ リセット + ホールド</li> <li>■ ブリセット + ホールド</li> </ul>	-
積算計動作モード	<b>プロセス変数の割り当て</b> パラメータで、以下の選択項目のいずれかが選択されていること。 ■ 質量流量 ■ 体積流量 ■ 基準体積流量	積算計の計算モードの選択。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 正味流量の積算</li> <li>■ 正方向流量の積算</li> <li>■ 逆方向流量の積算</li> <li>■ 最後の有効値</li> </ul>	-
フェールセーフモード	<b>プロセス変数の割り当て</b> パラメータで、以下の選択項目のいずれかが選択されていること。 ■ 質量流量 ■ 体積流量 ■ 基準体積流量	機器アラームが発生した場合の積算計の挙動を設定します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 停止</li> <li>■ 実際の値</li> <li>■ 最後の有効値</li> </ul>	-

#### 10.6.4 表示の追加設定

**表示** サブメニューを使用して、現場表示器の設定に関するすべてのパラメータを設定できます。

##### ナビゲーション

「設定」メニュー → 高度な設定 → 表示

▶ 表示	
表示形式	→ 86
1 の値表示	→ 86
バーグラフ 0%の値 1	→ 86
バーグラフ 100%の値 1	→ 86
小数点桁数 1	→ 86
2 の値表示	→ 86
小数点桁数 2	→ 86
3 の値表示	→ 86
バーグラフ 0%の値 3	→ 86
バーグラフ 100%の値 3	→ 86
小数点桁数 3	→ 86
4 の値表示	→ 86
小数点桁数 4	→ 87
Language	→ 87
表示間隔	→ 87
表示のダンピング	→ 87
ヘッダー	→ 87
ヘッダーテキスト	→ 87
区切り記号	→ 87
バックライト	→ 87

## パラメータ概要（簡単な説明付き）

パラメータ	必須条件	説明	選択 / ユーザー入力	工場出荷時設定
表示形式	現場表示器があること。	測定値のディスプレイへの表示方法を選択。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1つの値、最大サイズ</li> <li>■ 1つの値 + バーグラフ</li> <li>■ 2つの値</li> <li>■ 1つの値はサイズ大 + 2つの値</li> <li>■ 4つの値</li> </ul>	-
1の値表示	現場表示器があること。	ローカルディスプレイに表示する測定値を選択。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 積算計 1</li> <li>■ 積算計 2</li> <li>■ 積算計 3</li> </ul>	-
バーグラフ 0%の値 1	現場表示器があること。	バーグラフ 0% の値を入力。	符号付き浮動小数点数	国に応じて異なります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul>
バーグラフ 100%の値 1	現場表示器があること。	バーグラフ 100% の値を入力。	符号付き浮動小数点数	国および呼び口徑に応じて異なります
小数点桁数 1	<b>1の値表示</b> パラメータで測定値が設定されていること。	表示値の小数点以下の桁数を選択。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> </ul>	-
2の値表示	現場表示器があること。	ローカルディスプレイに表示する測定値を選択。	選択リストについては、 <b>1の値表示</b> パラメータ (→ 図 70) を参照してください。	-
小数点桁数 2	<b>2の値表示</b> パラメータで測定値が設定されていること。	表示値の小数点以下の桁数を選択。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> </ul>	-
3の値表示	現場表示器があること。	ローカルディスプレイに表示する測定値を選択。	選択リストについては、 <b>1の値表示</b> パラメータ (→ 図 70) を参照してください。	-
バーグラフ 0%の値 3	<b>3の値表示</b> パラメータで測定値が選択されていること。	バーグラフ 0% の値を入力。	符号付き浮動小数点数	国に応じて異なります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul>
バーグラフ 100%の値 3	<b>3の値表示</b> パラメータで選択していること。	バーグラフ 100% の値を入力。	符号付き浮動小数点数	-
小数点桁数 3	<b>3の値表示</b> パラメータで測定値が設定されていること。	表示値の小数点以下の桁数を選択。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> </ul>	-
4の値表示	現場表示器があること。	ローカルディスプレイに表示する測定値を選択。	選択リストについては、 <b>1の値表示</b> パラメータ (→ 図 70) を参照してください。	-

パラメータ	必須条件	説明	選択 / ユーザー入力	工場出荷時設定
小数点桁数 4	4の値表示 パラメータで測定値が設定されていること。	表示値の小数点以下の桁数を選択。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ X</li> <li>■ X.X</li> <li>■ X.XX</li> <li>■ X.XXX</li> <li>■ X.XXXX</li> </ul>	-
Language	現場表示器があること。	表示言語を設定。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ English</li> <li>■ Deutsch *</li> <li>■ Français *</li> <li>■ Español *</li> <li>■ Italiano *</li> <li>■ Nederlands *</li> <li>■ Portuguesa *</li> <li>■ Polski *</li> <li>■ русский язык (Russian) *</li> <li>■ Svenska *</li> <li>■ Türkçe *</li> <li>■ 中文 (Chinese) *</li> <li>■ 日本語 (Japanese) *</li> <li>■ 한국어 (Korean) *</li> <li>■ tiếng Việt (Vietnamese) *</li> <li>■ čeština (Czech) *</li> </ul>	English (または、ご注文の言語を機器にプリセット)
表示間隔	現場表示器があること。	測定値の切り替え表示の時に測定値を表示する時間を設定。	1~10 秒	-
表示のダンピング	現場表示器があること。	測定値の変動に対する表示の応答時間を設定。	0.0~999.9 秒	-
ヘッダー	現場表示器があること。	ローカルディスプレイのヘッダーの内容を選択。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ デバイスのタグ</li> <li>■ フリーテキスト</li> </ul>	-
ヘッダーテキスト	ヘッダー パラメータでフリーテキスト オプションが選択されていること。	ディスプレイのヘッダーのテキストを入力。	最大 12 文字 (英字、数字、または特殊文字 (例 : @, %, /) など)	-
区切り記号	現場表示器があること。	数値表示の桁区切り記号を選択。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ . (点)</li> <li>■ , (コンマ)</li> </ul>	. (点)
バックライト	「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション E 「SD03 4行表示、バックライト；タッチコントロール + データバックアップ機能」	ローカルディスプレイのバックライトのオンとオフを切り替え。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 無効</li> <li>■ 有効</li> </ul>	-


\* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

### 10.6.5 機器管理のためのパラメータを使用

管理 サブメニューを使用すると、機器の管理のために必要なすべてのパラメータを体系的に使用できます。

**ナビゲーション**

「設定」メニュー → 高度な設定 → 管理

**パラメータ概要（簡単な説明付き）**

パラメータ	説明	ユーザー入力/選択
アクセスコード設定	パラメータへの書き込みを制限します。これにより不用意な機器設定の変更を防ぎます。	0~9999
アクセスコードの確認	入力されたアクセスコードを確認してください。	0~9999
機器リセット	機器の設定をリセットします-全部または一部を-決められた状態に。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ キャンセル</li> <li>■ フィールドバスの初期値に*</li> <li>■ 工場出荷設定に</li> <li>■ 納入時の状態に</li> <li>■ 機器の再起動</li> </ul>

\* 表示は通信方式により異なります

**10.7 設定管理**

設定後、現在の機器設定の保存、他の測定点へのコピー、または前の機器設定の復元を行うことが可能です。機器設定は、**設定管理** パラメータで管理されます。

**ナビゲーション**

「設定」メニュー → 高度な設定 → 設定バックアップの表示



### パラメータ概要（簡単な説明付き）

パラメータ	必須条件	説明	ユーザーインターフェイス/選択
稼動時間	-	装置の稼働時間を示す。	日 (d)、時 (h)、分 (m)、秒 (s)
最後のバックアップ	現場表示器があること。	最後のデータのバックアップがディスプレイモジュールに保存された時を示す。	日 (d)、時 (h)、分 (m)、秒 (s)
設定管理	現場表示器があること。	ディスプレイモジュール内の機器データを管理する操作を選択。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ キャンセル</li> <li>■ バックアップの実行</li> <li>■ 復元</li> <li>■ 複製</li> <li>■ 比較</li> <li>■ バックアップデータの削除</li> </ul>
比較の結果	現場表示器があること。	現在の機器データと表示したバックアップデータの比較。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 設定データは一致する</li> <li>■ 設定データは一致しない</li> <li>■ バックアップデータはありません</li> <li>■ 保存データの破損</li> <li>■ チェック未完了</li> <li>■ データセット非互換</li> </ul>

#### 10.7.1 「設定管理」パラメータの機能範囲

オプション	説明
キャンセル	何も実行せずにこのパラメータを終了します。
バックアップの実行	現在の機器設定のバックアップコピーを、HistoROM バックアップから機器の表示モジュールに保存します。バックアップコピーには機器の変換器データが含まれます。
復元	機器設定の最後のバックアップコピーを、表示モジュールから機器の HistoROM バックアップに復元します。バックアップコピーには機器の変換器データが含まれます。
比較	表示モジュールに保存された機器設定と HistoROM バックアップの現在の機器設定とを比較します。
複製	別の機器の変換器設定を、表示モジュールを使用して機器に複製します。
バックアップデータの削除	機器設定のバックアップコピーを、機器の表示モジュールから削除します。

 **HistoROM バックアップ**

HistoROM は、EEPROM タイプの不揮発性メモリです。

 この操作の処理中は、現場表示器を介して設定を編集することはできません。また、処理ステータスを表すメッセージが表示されます。

## 10.8 シミュレーション

**シミュレーション** サブメニューにより、プロセスおよび機器アラームモードにおける各種プロセス変数をシミュレーションして、下流側の信号接続（バルブの切り替えまたは閉制御ループ）を確認することができます。シミュレーションは、実際の測定を行わずに実行できます（機器内を流れる測定物なし）。

**ナビゲーション**  
「診断」メニュー → シミュレーション



**パラメータ概要（簡単な説明付き）**

パラメータ	必須条件	説明	選択 / ユーザー入力
シミュレーションする測定パラメータ割り当て	-	シミュレーションするプロセス変数を選択してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ オフ</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 温度</li> </ul>
測定値	シミュレーションする測定パラメータ割り当て パラメータ (→ 図 90)でプロセス変数が選択されていること。	選択したプロセス変数をシミュレーションする値を入力してください。	選択したプロセス変数に応じて異なります。
機器アラームのシミュレーション	-	デバイスアラームのシミュレーションをオン、オフします。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ オフ</li> <li>■ オン</li> </ul>
診断イベントの種類	-	診断イベントカテゴリを選択。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ センサ</li> <li>■ エレクトロニクス</li> <li>■ 設定</li> <li>■ プロセス</li> </ul>
診断イベントのシミュレーション	-	Select a diagnostic event to simulate this event.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ オフ</li> <li>■ 診断イベント選択リスト (選択したカテゴリに応じて)</li> </ul>
周波数シミュレーション	動作モード パラメータで周波数 オプションが選択されていること。	周波数出力のシミュレーションをオン、オフしてください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ オフ</li> <li>■ オン</li> </ul>

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力
周波数の値	周波数シミュレーションパラメータでオンオプションが選択されていること。	シミュレーションする周波数の値を入力してください。	0.0~1250.0 Hz
パルスシミュレーション	動作モードパラメータでパルスオプションが選択されていること。	設定しパルス出力のシミュレーションをオフしてください。 <b>i</b> 固定値オプションの場合：パルス幅パラメータ(→図80)によりパルス出力のパルス幅が設定されます。	■ オフ ■ 固定値 ■ カウントダウンする値
パルスの値	パルスシミュレーションパラメータ(→図91)でカウントダウンする値オプションが選択されていること。	シミュレーションするパルスの数を入力してください。	0~65535
シミュレーションスイッチ出力	動作モードパラメータでスイッチ出力オプションが選択されていること。	スイッチ出力のシミュレーションをオン、オフします。	■ オフ ■ オン
ステータス切り替え	シミュレーションスイッチ出力パラメータ(→図91)シミュレーションスイッチ出力1~nパラメータシミュレーションスイッチ出力1~nパラメータでオンオプションが選択されていること。	ステータス出力をシミュレーションするためのステータスを選択します。	■ オープン ■ クローズ

## 10.9 不正アクセスからの設定の保護

以下のオプションにより、設定後に意図せずに変更されることがないよう機器設定を保護することが可能です。

- アクセスコードによる書き込み保護
- 書き込み保護スイッチによる書き込み保護
- キーパッドロックによる書き込み保護

### 10.9.1 アクセスコードによる書き込み保護

ユーザー固有のアクセスコードは以下の効果をもたらします。

- 機器設定用パラメータは書き込み保護となり、現場操作を介してその値を変更することはできなくなります。
- ウェブブラウザを介した機器アクセスを防止し、機器設定用パラメータを保護します。


#### 現場表示器によるアクセスコードの設定

1. アクセスコード入力パラメータに移動します。
2. アクセスコードとして数字、英字、特殊文字から成る最大16桁の文字列を設定します。
3. 再度アクセスコードをに入力して、確定します。  
↳ すべての書き込み保護パラメータの前に、シンボルが表示されます。

- i**
- アクセスコードによるパラメータ書き込み保護の無効化 → 図49
  - アクセスコードを紛失してしまった場合：アクセスコードのリセット
  - 現在ログインしているユーザーの役割がアクセスステータス表示パラメータに表示されます。
    - ナビゲーションパス：操作 → アクセスステータス表示
    - ユーザーの役割とそのアクセス権 → 図49
  - ナビゲーション、編集画面で10分以上キーを押さなかった場合、機器は自動的に書き込み保護パラメータを再度ロックします。
  - ナビゲーション、編集画面から操作画面表示モードに戻すと、機器は自動的に書き込み保護パラメータを60秒後にロックします。

### 現場表示器で隨時変更可能なパラメータ

測定に影響を及ぼさない特定のパラメータは、現場表示器によるパラメータ書き込み保護から除外されます。ユーザー固有のアクセスコードにもかかわらず、これは、他のパラメータがロックされている場合も常に変更可能です。




### 10.9.2 書き込み保護スイッチによる書き込み保護

ユーザー固有のアクセスコードによるパラメータ書き込み保護とは異なり、この書き込み保護では、すべての操作メニューに対する書き込みアクセスをロックできます（「表示のコントラスト」パラメータを除く）。


これによりパラメータ値は読み取り専用となり、編集できなくなります（「表示のコントラスト」パラメータを除く）。

- 現場表示器を使用
- PROFIBUS PA プロトコル経由




1. 固定クランプを緩めます。
2. 電子部のカバーを外します。

3. 表示モジュールを慎重に回転させて引き抜きます。書き込み保護スイッチにアクセスしやすくするため、表示モジュールを電子部の縁に差し込みます。  
↳ 表示モジュールを電子部の縁に差し込みます。



A0032236

4. メイン電子モジュールの書き込み保護スイッチ (WP) を **ON** 位置に設定すると、ハードウェア書き込み保護が有効になります。メイン電子モジュールの書き込み保護スイッチ (WP) を **OFF** 位置 (工場設定) に設定すると、ハードウェア書き込み保護が無効になります。  
↳ ハードウェア書き込み保護を有効にした場合 : **ロック状態** パラメータに**ハードウェア書き込みロック** オプションが表示されます。これに加えて、測定値表示のヘッダーとナビゲーション画面のパラメータの前に  シンボルが表示されます。



A0029425

ハードウェア書き込み保護を無効にした場合 : **ロック状態** パラメータにオプションは表示されません。現場表示器の操作画面表示のヘッダーとナビゲーション画面のパラメータの前に表示されていた  シンボルは消えます。

5. ハウジングとメイン電子モジュール間にケーブルを収納し、表示モジュールを必要な向きで電子部コンパートメントにかみ合うまで差し込みます。  
6. 逆の手順で変換器を再び取り付けます。

## 11 操作

### 11.1 機器ロック状態の読み取り

機器の有効な書き込み保護：ロック状態 パラメータ

操作 → ロック状態

#### 「ロック状態」パラメータの機能範囲

選択項目	説明
なし	アクセスステータス表示 パラメータに表示されるアクセス権が適用されます → 図 49。現場表示器にのみ表示されます。
ハードウェア書き込みロック	メイン電子モジュールのハードウェア書き込みロック用 DIP スイッチが有効になっています。これにより、(現場表示器や操作ツールを使用した) パラメータへの書き込みアクセスがロックされます → 図 92。
一時ロック	機器の内部処理 (例: データアップロード/ダウンロード、リセットなど) を実行中のため、パラメータへの書き込みアクセスが一時的にロックされます。内部処理が完了すると、再びパラメータを変更することが可能です。

### 11.2 操作言語の設定



詳細情報 :

- 操作言語の設定 → 図 63
- 機器が対応する操作言語の情報 → 図 156

### 11.3 表示部の設定

詳細情報 :

- 現場表示器の基本設定 → 図 69
- 現場表示器の高度な設定 → 図 85

### 11.4 測定値の読み取り

測定値 サブメニューを使用して、すべての測定値を読み取ることが可能です。

#### ナビゲーション

「診断」メニュー → 測定値

▶ 測定値


▶ プロセス変数

質量流量

体積流量

基準体積流量

密度



#### 11.4.1 プロセス変数

**プロセス変数** サブメニューには、各プロセス変数の現在の測定値を表示させるために必要なパラメータがすべて含まれています。

##### ナビゲーション

「診断」メニュー → 測定値 → プロセス変数



### パラメータ概要（簡単な説明付き）


パラメータ	説明	ユーザーインターフェイス
質量流量	現在測定されている質量流量を表示します。 依存関係 単位は <b>質量流量単位</b> パラメータの設定が用いられます。	符号付き浮動小数点数
体積流量	現在測定されている体積流量を表示します。 依存関係 単位は <b>体積流量単位</b> パラメータの設定が用いられます。	符号付き浮動小数点数
基準体積流量	現在計算されている基準体積流量を表示します。 依存関係 単位は <b>基準体積流量単位</b> パラメータの設定が用いられます。	符号付き浮動小数点数
密度	現在の密度または比密度の測定値を表示します。 依存関係 単位は <b>密度単位</b> パラメータの設定が用いられます。	正の浮動小数点数
基準密度	基準温度での密度を表示します。 依存関係 単位は <b>基準密度単位</b> パラメータの設定が用いられます。	正の浮動小数点数
温度	現在の測定温度を表示します。 依存関係 単位は <b>温度の単位</b> パラメータの設定が用いられます。	正の浮動小数点数

#### 11.4.2 積算計

**積算計** サブメニューには、各積算計の現在の測定値を表示させるために必要なパラメータがすべて含まれています。

##### ナビゲーション

「診断」メニュー → 測定値 → 積算計



### パラメータ概要（簡単な説明付き）


パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力/ユーザーインターフェイス
プロセス変数の割り当て	-	積算計のプロセス変数を選択。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 質量流量</li> <li>▪ 体積流量</li> <li>▪ 基準体積流量</li> </ul>
積算計の値 1~n	<b>プロセス変数の割り当て</b> パラメータで、以下の選択項目のいずれかが選択されていること。 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 体積流量</li> <li>▪ 質量流量</li> <li>▪ 基準体積流量</li> <li>▪ 総質量流量</li> <li>▪ 凝縮水の質量流量</li> <li>▪ エネルギー流量</li> <li>▪ 熱量の差</li> </ul>	現在の積算計カウンタ値を表示。	符号付き浮動小数点数
積算計ステータス 1~n	-	現在の積算計ステータスを表示。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Good</li> <li>▪ Uncertain</li> <li>▪ Bad</li> </ul>
積算計ステータス 1~n	<b>Target mode</b> パラメータで <b>Auto</b> オプションが選択されていること。	積算計の現在のステータス値 (16 進数) を表示します。	0~0xFF

### 11.4.3 出力変数

**出力値** サブメニューには、各出力の現在の測定値を表示させるために必要なパラメータがすべて含まれています。

#### ナビゲーション

「診断」メニュー → 測定値 → 出力値



### パラメータ概要（簡単な説明付き）

パラメータ	必須条件	説明	ユーザーインターフェイス
端子電圧 1	-	出力に印加されている現在の端子電圧を表示します。	0.0~50.0 V
パルス出力	<b>動作モード</b> パラメータで <b>パルス</b> オプションが選択されていること。	現在出力されているパルス周波数を表示。	正の浮動小数点数
出力周波数	<b>動作モード</b> パラメータで <b>周波数</b> オプションが選択されていること。	周波数出力の現在測定されている値を表示。	0~1250 Hz
ステータス切り替え	<b>動作モード</b> パラメータで <b>スイッチ出力</b> オプションが選択されていること。	現在のスイッチ出力ステータスを表示。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ オープン</li> <li>▪ クローズ</li> </ul>

## 11.5 プロセス条件への機器の適合

プロセス条件に適合させるために、以下の機能があります。

- **設定** メニュー (→ 64) を使用した基本設定
- **高度な設定** サブメニュー (→ 74) を使用した高度な設定

## 11.6 積算計リセットの実行


**操作** サブメニューで積算計をリセットします。  
積算計のコントロール

### 「積算計のコントロール」パラメータの機能範囲

選択項目	説明
積算開始	積算計が開始されます。
リセット + ホールド	積算処理が停止し、積算計が 0 にリセットされます。
プリセット + ホールド	積算処理が停止し、積算計が <b>プリセット値 1~n</b> パラメータで設定した開始値に設定されます。
積算オプションの停止	積算処理が停止します。

### ナビゲーション

「操作」メニュー → 積算計の処理



### パラメータ概要（簡単な説明付き）

パラメータ	必須条件	説明	選択 / ユーザー入力
積算計 1~n のコントロール	プロセス変数の割り当て パラメータで、以下の選択項目のいずれかが選択されていること。 ▪ 質量流量 ▪ 体積流量 ▪ 基準体積流量	積算計の値を制御します。	▪ 積算開始 ▪ リセット + ホールド ▪ プリセット + ホールド
プリセット値 1~n	プロセス変数の割り当て パラメータで、以下の選択項目のいずれかが選択されていること。 ▪ 体積流量 ▪ 質量流量 ▪ 基準体積流量 ▪ 総質量流量 ▪ 凝縮水の質量流量 ▪ エネルギー流量 ▪ 熱量の差	積算計の開始値を設定。	符号付き浮動小数点数
すべての積算計をリセット	-	すべての積算計を 0 にリセットして積算の開始。	▪ キャンセル ▪ リセット + 積算開始


## 11.7 測定値の履歴を表示

**データのログ** サブメニューを表示するには、機器の**拡張 HistoROM** アプリケーションパッケージを有効にする必要があります（注文オプション）。これには、測定値履歴に関するすべてのパラメータが含まれています。

- i** データロギングは以下を介しても使用可能：  
プラントアセットマネジメントツール FieldCare → 図 51

### 機能範囲

- 合計 1000 個の測定値を保存できます。
- 4 × ロギングチャンネル
- データのロギングの時間間隔は調整可能です。
- 各ロギングチャンネルの測定値トレンドをチャート形式で表示します。



A0016357

図 18 測定値トレンドのチャート

- x 軸：選択されたチャンネル数に応じて 250～1000 個のプロセス変数の測定値を示します。
- y 軸：常に測定中の値に合わせて、大体の測定値スパンを示します。

- i** ロギングの時間間隔の長さ、またはチャンネルのプロセス変数の割り当てを変更すると、データのログ内容は削除されます。

### ナビゲーション

「診断」メニュー → データのログ

▶ データのログ	
チャンネル 1 の割り当て	→ 図 100
チャンネル 2 の割り当て	→ 図 100
チャンネル 3 の割り当て	→ 図 100
チャンネル 4 の割り当て	→ 図 100
ロギングの時間間隔	→ 図 100
すべてのログをリセット	→ 図 100
データロギング	→ 図 100
ロギングの遅延	→ 図 100
データロギングのコントロール	→ 図 101
データロギングステータス	→ 図 101



### パラメータ概要（簡単な説明付き）

パラメータ	必須条件	説明	選択 / ユーザー入力 / ユーザーインターフェイス
チャンネル 1 の割り当て	拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが有効。	ロギングチャンネルにプロセス変数を割り当てます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ オフ</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 保護容器の温度</li> <li>■ 電気部内温度</li> <li>■ 振動周波数</li> <li>■ 振動振幅</li> <li>■ 振動ダンピング</li> <li>■ 信号の非対称性</li> </ul>
チャンネル 2 の割り当て	拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。  ■ 現在有効なソフトウェアオプションが、 <b>有効なソフトウェアオプションの概要</b> パラメータに表示されます。	Assign a process variable to logging channel.	選択リストについては、 <b>チャンネル 1 の割り当て</b> パラメータ（→ 図 100）を参照してください。
チャンネル 3 の割り当て	拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。  ■ 現在有効なソフトウェアオプションが、 <b>有効なソフトウェアオプションの概要</b> パラメータに表示されます。	Assign a process variable to logging channel.	選択リストについては、 <b>チャンネル 1 の割り当て</b> パラメータ（→ 図 100）を参照してください。
チャンネル 4 の割り当て	拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。  ■ 現在有効なソフトウェアオプションが、 <b>有効なソフトウェアオプションの概要</b> パラメータに表示されます。	Assign a process variable to logging channel.	選択リストについては、 <b>チャンネル 1 の割り当て</b> パラメータ（→ 図 100）を参照してください。
ロギングの時間間隔	拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。	データのロギングの時間間隔は設定します。この値は、メモリ内の個々のデータポイント間の時間間隔を決定します。	1.0～3600.0 秒
すべてのログをリセット	拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。	すべてのログデータを削除します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ キャンセル</li> <li>■ データ削除</li> </ul>
データロギング	-	データロギングのタイプを選択します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 上書きする</li> <li>■ 上書きしない</li> </ul>
ロギングの遅延	Data logging パラメータで、 <b>Not overwriting</b> オプションが選択されていること。	測定値ロギングの遅延時間を入力します。	0～999 h

パラメータ	必須条件	説明	選択 / ユーザー入力 / ユーザインターフェイス
データロギングのコントロール	<b>Data logging</b> パラメータで、 <b>Not overwriting</b> オプションが選択されていること。	測定値ロギングを開始または停止します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ なし</li> <li>▪ 削除 + スタート</li> <li>▪ 停止</li> </ul>
データロギングステータス	<b>Data logging</b> パラメータで、 <b>Not overwriting</b> オプションが選択されていること。	測定値ロギングステータスを表示します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 完了</li> <li>▪ 遅延が有効</li> <li>▪ アクティブ</li> <li>▪ 停止</li> </ul>
全ロギング期間	<b>Data logging</b> パラメータで、 <b>Not overwriting</b> オプションが選択されていること。	全ロギング期間を表示します。	正の浮動小数点数

## 12 診断およびトラブルシューティング

### 12.1 一般トラブルシューティング

#### 現場表示器用

エラー	考えられる原因	対処法
現場表示器が暗いが、信号出力は有効な範囲内にある	表示モジュールのケーブルが正しく差し込まれていない	メイン電子モジュールおよび表示モジュールにプラグを正しく挿入する。
現場表示器が暗く、出力信号がない	電源電圧が銘板に明記された電圧と異なる	正しい電源電圧を印加する。→ 図 30
現場表示器が暗く、出力信号がない	電源電圧の極性が正しくない	電源電圧の極性を逆にする。
現場表示器が暗く、出力信号がない	接続ケーブルと端子の接続が確立されない	ケーブルと端子の電気的接続を確実に行う。
現場表示器が暗く、出力信号がない	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 端子が I/O 電子モジュールに正しく差し込まれていない</li> <li>■</li> </ul>	端子を確認する。
現場表示器が暗く、出力信号がない	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ I/O 電子モジュールの故障</li> <li>■</li> </ul>	スペアパーツを注文する。→ 図 131
現場表示器を読み取ることができないが、信号出力は有効な範囲内にある	表示部の設定が明るすぎる/暗すぎる	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ □ + ○ を同時に押して、表示を明るくする。</li> <li>■ □ + ○ を同時に押して、表示を暗くする。</li> </ul>
現場表示器が暗いが、信号出力は有効な範囲内にある	表示モジュールの故障	スペアパーツを注文する。→ 図 131
現場表示器のバックライトが赤い	診断動作が「アラーム」の診断イベントが発生している	対策を講じる。→ 図 111
現場表示器のテキストが理解できない言語で表示される	選択された操作言語を理解できない	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. □ + ○ を 2 秒 押す（「ホーム画面」）。</li> <li>2. ○ を押す。</li> <li>3. <b>Display language</b> パラメータ（→ 図 87）で必要な言語を設定する。</li> </ol>
現場表示器のメッセージ：「通信エラー」「電子モジュールの確認」	表示モジュールと電子モジュール間の通信が中断された	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ メイン電子モジュールと表示モジュール間のケーブルとコネクタを確認する。</li> <li>■ スペアパーツを注文する。→ 図 131</li> </ul>

#### 出力信号用

エラー	考えられる原因	対処法
信号出力が有効な範囲を超えている	メイン電子モジュールの故障	スペアパーツを注文する→ 図 131。
現場表示器に正しい値が表示されるが、信号出力が正しくない（有効な範囲内にはある）	パラメータ設定エラー	パラメータ設定を確認し、修正する。
機器の測定が正しくない	設定エラーまたは機器が用途範囲外で使用されている	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 正しいパラメータ設定を確認する。</li> <li>2. 「技術データ」に明記されたリミット値に従う。</li> </ol>

#### アクセス用


エラー	考えられる原因	対処法
パラメータへの書き込みアクセスを実行できない	ハードウェア書き込み保護が有効になっている	メイン電子モジュールの書き込み保護スイッチを OFF 位置に設定する。→ 図 92
パラメータへの書き込みアクセスを実行できない	現在のユーザーの役割ではアクセス権が制限されている	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ユーザーの役割を確認する→ 図 49。</li> <li>2. 正しいユーザー固有のアクセスコードを入力する→ 図 49。</li> </ol>

エラー	考えられる原因	対処法
PROFIBUS PA 経由で接続できない	PROFIBUS PA ケーブルが正しく終端処理されていない。	終端抵抗を確認する。.
サービスインターフェース経由で接続できない	<ul style="list-style-type: none"><li>■ PC の USB ポートの設定が正しくない</li><li>■ ドライバが正しくインストールされていない</li></ul>	以下の Commubox FXA291 の関連資料を参照：  技術仕様書 TI00405C

## 12.2 現場表示器の診断情報

### 12.2.1 診断メッセージ

機器の自己監視システムで検出されたエラーが、操作画面表示と交互に診断メッセージとして表示されます。



2つまたはそれ以上の診断イベントが同時に発生している場合は、最優先に処理する必要のある診断イベントのメッセージのみが示されます。

- i** 発生したその他の診断イベントは **診断** メニューに表示されます。  
 ■ パラメータを使用 → 123  
 ■ サブメニューを使用 → 124

#### ステータス信号

ステータス信号は、診断情報（診断イベント）の原因を分類することにより、機器の状態および信頼性に関する情報を提供します。

- i** ステータス信号は VDI/VDE 2650 および NAMUR 推奨 NE 107 に準拠して分類されます。F = 故障、C = 機能チェック、S = 仕様範囲外、M = メンテナンスが必要


シンボル	意味
F	<b>故障</b> 機器エラーが発生。測定値は無効。
C	<b>機能チェック</b> 機器はサービスモード（例：シミュレーション中）
S	<b>仕様範囲外</b> 機器は作動中： 技術仕様の範囲外（例：許容プロセス温度の範囲外）
M	<b>メンテナンスが必要</b> メンテナンスが必要。測定値は依然として有効。

### 診断時の動作

シンボル	意味
	<b>アラーム</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>測定が中断します。</li> <li>信号出力と積算計が設定されたアラーム状態になります。</li> <li>診断メッセージが生成されます。</li> <li>タッチコントロール付き現場表示器：バックライトが赤に変わります。</li> </ul>
	<b>警告</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>測定が再開します。</li> <li>信号出力と積算計は影響を受けません。</li> <li>診断メッセージが生成されます。</li> </ul>

### 診断情報


診断情報を使用してエラーを特定することができます。ショートテキストにより、エラーに関する情報が提供されます。さらに、診断動作に対応するシンボルが現場表示器の診断情報の前に表示されます。



### 操作部

操作キー	意味
	<b>+ キー</b> メニュー、サブメニュー内 対処法に関するメッセージを開きます。
	<b>Enter キー</b> メニュー、サブメニュー内 操作メニューを開きます。

## 12.2.2 対処法の呼び出し



A0029431-JA

図 19 対処法のメッセージ

- 1 診断情報
- 2 ショートテキスト
- 3 サービス ID
- 4 診断動作と診断コード
- 5 エラー発生時の稼働時間
- 6 対処法

1. 診断メッセージを表示します。  
+ を押します (①シンボル)。  
→ **診断リスト** サブメニューが開きます。
2. + または - を使用して必要な診断イベントを選択し、○を押します。  
→ 対処法に関するメッセージが開きます。
3. - + を同時に押します。  
→ 対処法に関するメッセージが閉じます。


**診断** メニュー内の診断イベントの入力項目に移動します (例: **診断リスト** サブメニューまたは **前回の診断結果** パラメータ)。

1. ○を押します。  
→ 選択した診断イベントの対処法に関するメッセージが開きます。
2. - + を同時に押します。  
→ 対処法に関するメッセージが閉じます。

## 12.3 FieldCare または DeviceCare の診断情報

### 12.3.1 診断オプション

機器が検知したエラーは、接続が確立されると操作ツールのホームページに表示されます。



A0021799-JA

- 1 ステータスエリアとステータス信号 → [104](#)
- 2 診断情報 → [105](#)
- 3 対処法とサービス ID

**i** また、発生した診断イベントは **診断** メニューに表示されます。

- パラメータを使用 → [123](#)
- サブメニューを使用 → [124](#)

## ステータス信号


ステータス信号は、診断情報（診断イベント）の原因を分類することにより、機器の状態および信頼性に関する情報を提供します。

シンボル	意味
	<b>故障</b> 機器エラーが発生。測定値は無効。
	<b>機能チェック</b> 機器はサービスモード（例：シミュレーション中）
	<b>仕様範囲外</b> 機器は作動中： 技術仕様の範囲外（例：許容プロセス温度の範囲外）
	<b>メンテナンスが必要</b> メンテナンスが必要。測定値は依然として有効。

**i** ステータス信号は VDI/VDE 2650 および NAMUR 推奨 NE 107 に準拠して分類されます。

## 診断情報

診断情報を使用してエラーを特定することができます。ショートテキストにより、エラーに関する情報が提供されます。さらに、診断動作に対応するシンボルが現場表示器の診断情報の前に表示されます。



### 12.3.2 対策情報の呼び出し

問題を迅速に是正できるよう、各診断イベントに対して対策情報が提供されます。

- ホームページ上  
対策情報は、診断情報の下の別個フィールドに表示されます。
- 診断メニュー内  
対策情報はユーザーインターフェイスの作業エリアに呼び出すことが可能です。

診断メニューに移動します。

1. 必要なパラメータを呼び出します。
2. 作業エリアの右側で、パラメータの上にマウスポインタを移動させます。  
→ 診断イベントに対する対策情報のヒントが表示されます。

## 12.4 診断情報の適応

### 12.4.1 診断動作の適応

診断情報の各項目には、工場出荷時に特定の診断動作が割り当てられています。特定の診断情報については、ユーザーがこの割り当てを**診断 j 時の動作**サブメニューで変更できます。

**i** PROFIBUS PA プロファイル 3.02 仕様（簡約ステータス）に準拠する診断動作。

エキスパート → システム → 診断イベントの処理 → 診断 j 時の動作



A0019179-JA

### 使用可能な診断動作

以下の診断動作を割り当てることが可能です。

診断時の動作	説明
アラーム	機器が測定を停止します。積算計が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。タッチコントロール付き現場表示器：バックライトが赤に変わります。
警告	機器は測定を継続します。PROFIBUS を介した測定値出力および積算計は影響を受けません。診断メッセージが生成されます。

診断時の動作	説明
ログブック入力のみ	機器は測定を継続します。診断メッセージはイベントログブック サブメニュー（イベントリスト サブメニュー）にのみ表示され、操作画面と交互に表示されることはありません。
オフ	診断イベントは無視され、診断メッセージの生成または入力は行なわれません。

### 測定値ステータスの表示

アナログ入力、デジタル入力、積算計の各機能ブロックが周期的にデータ伝送するよう設定されている場合、機器ステータスは PROFIBUS PA プロファイル仕様 3.02 に準拠して符号化され、符号化バイト（バイト 5）を介して測定値とともに PROFIBUS マスター（クラス 1）に伝送されます。符号化バイトは 3 つのセグメントに分割されます：品質、品質サブステータス、リミット。




図 20 符号化バイトの構造

A0032228-JA

符号化バイトの内容は、各機能ブロックのフェールセーフモードの設定に応じて異なります。フェールセーフモードの設定に応じて、PROFINET PA プロファイル仕様 4 に準拠したステータス情報が、符号化バイトのステータス情報を使用して、PROFIBUS マスター（クラス 1）に伝送されます。

### 診断動作による測定値ステータスおよび機器ステータスの特定

診断動作が割り当てられている場合、これによって診断情報の測定値ステータスと機器ステータスも変わります。測定値ステータスと機器ステータスは、診断動作の選択と診断情報が所在するグループに応じます。

診断情報は以下のようにグループ化されています。

- センサに関する診断情報：診断番号 000～199 → 図 110
- 電子モジュールに関する診断情報：診断番号 200～399 → 図 110
- 設定に関する診断情報：診断番号 400～599 → 図 111
- プロセスに関する診断情報：診断番号 800～999 → 図 111

診断情報が所在するグループに応じて、以下の測定値ステータスと機器ステータスは特定の診断動作に固定的に割り当てられています。

## センサに関する診断情報：診断番号 000～199

診断時の動作 (設定可能)	測定値のステータス (固定割当)				機器診断 (固定割当)
	品質	品質 サブステータス	コード (16進数)	カテゴリ (NE107)	
アラーム	不良 (BAD)	メンテナンス アラーム	0x24～0x27	F (故障)	メンテナンス アラーム
警告	良 (GOOD)	メンテナンス 要求	0xA8～0xAB	M (メンテナン ス)	メンテナンス 要求
ログブック入力のみ	良 (GOOD)	OK	0x80～0x8E	-	-
オフ					

## 電子モジュールに関する診断情報：診断番号 200～399

## 診断番号 200～301、303～399

診断動作 (設定可能)	測定値のステータス (固定割当)				機器診断 (固定割当)
	品質	品質 サブステータス	コード (16進数)	カテゴリ (NE107)	
アラーム	不良 (BAD)	メンテナンス アラーム	0x24～0x27	F (故障)	メンテナンス アラーム
警告					
ログブック入力のみ	良 (GOOD)	OK	0x80～0x8E	-	-
オフ					

## 診断情報 302

診断動作 (設定可能)	測定値のステータス (固定割当)				機器診断 (固定割当)
	品質	品質 サブステータス	コード (16進数)	カテゴリ (NE107)	
アラーム	不良 (BAD)	機能チェック、 ローカルオーバーライド	0x24～0x27	C	機能チェック
警告	良 (GOOD)	機能チェック	0xBC～0xBF	-	-

Heartbeat Verification が開始されてもデータのロギングは継続されます。信号出力と積算計は影響を受けません。

- 信号ステータス：機能チェック
- 診断動作の選択と：アラームまたは警告（工場設定）

Heartbeat Verification が開始されるとデータのログ出力は中断し、最後の有効な測定値が出力されて積算計カウンタが停止します。

## 設定に関係する診断情報：診断番号 400～599

診断時の動作 (設定可能)	測定値のステータス (固定割当て)				機器診断 (固定割当て)
	品質	品質 サブステータス	コード (16進数)	カテゴリ (NE107)	
アラーム	不良 (BAD)	プロセス 関連	0x28～0x2B	F (故障)	無効なプロセス 条件
警告	不定 (UNCERT AIN)	プロセス 関連	0x78～0x7B	S (仕様範囲外)	無効なプロセス 条件
ログブック入力のみ オフ	良 (GOOD)	OK	0x80～0x8E	-	-

## プロセスに関係する診断情報：診断番号 800～999

診断時の動作 (設定可能)	測定値のステータス (固定割当て)				機器診断 (固定割当て)
	品質	品質 サブステータス	コード (16進数)	カテゴリ (NE107)	
アラーム	不良 (BAD)	プロセス 関連	0x28～0x2B	F (故障)	無効なプロセス 条件
警告	不定 (UNCERT AIN)	プロセス 関連	0x78～0x7B	S (仕様範囲外)	無効なプロセス 条件
ログブック入力のみ オフ	良 (GOOD)	OK	0x80～0x8E	-	-

## 12.5 診断情報の概要

- i** ■ 機器に1つ以上のアプリケーションパッケージがある場合は、診断情報および関係する測定変数の数は増加します。
- すべてのPromass機器ファミリーに関する全測定変数は、常に「関係する測定変数」に表示されています。問題の機器に使用可能な測定変数は、機器のバージョンに応じて異なります。機器の機能（個別の出力など）に測定変数を割り当てる場合は、問題の機器バージョンに使用可能な測定変数をすべて選択できます。
- i** 診断情報の一部の項目では、診断動作を変更することが可能です。診断情報の適合 → 108

## 12.5.1 センサの診断

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	ステータス信号	診断動作		
022	センサ温度		1. メイン電子モジュールを交換して下さい。 2. センサを交換して下さい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
		F		
		Alarm		

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	センサの規定値を越えています			
046	ステータス信号	S	1. センサを調査してください。 2. プロセスの状態をチェックしてください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	診断動作	Warning		

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	センサ接続			
062	ステータス信号	F	1. メイン電子モジュールを交換して下さい。 2. センサを交換して下さい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	診断動作	Alarm		

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	データストレージ			
082	ステータス信号	F	1. メイン電子モジュールを交換して下さい。 2. センサを交換して下さい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	診断動作	Alarm		

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	電子メモリ内容			
083	ステータス信号	F	1. 機器を再起動して下さい。 2. S-Dat データを復元して下さい。 3. センサを交換して下さい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	診断動作	Alarm		

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	センサ信号			
140	ステータス信号	S	1. メイン電子モジュールをチェックまたは交換して下さい。 2. センサを交換して下さい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> </ul>
	診断動作	Warning		

### 12.5.2 電子部の診断

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	ステータス信号	診断動作		
242	ソフトウェアの互換性なし		1. ソフトウェアをチェックして下さい。 2. メイン電子モジュールのフラッシュまたは交換をして下さい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	ステータス信号	診断動作		
252	モジュールの互換性なし		1. 電子モジュールをチェックして下さい。 2. IO モジュールまたはメイン電子モジュールを交換して下さい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	ステータス信号	診断動作		
261	電子モジュール		1. 機器を再起動して下さい。 2. 電子モジュールをチェックして下さい。 3. IO モジュールまたはメイン電子モジュールを交換してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	ステータス信号	診断動作		
262	モジュール接続		1. モジュール接続をチェックして下さい。 2. 電子モジュールを交換して下さい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	ステータス信号	診断動作		
270	メイン電子モジュール故障		メイン電子モジュールの変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ ステータス</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	ステータス信号	診断動作		
271	メイン電子モジュール故障		1. 機器を再起動して下さい。 2. メイン電子モジュールを交換して下さい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	ステータス信号	診断動作		
272	メイン電子モジュール故障		1. 機器を再起動して下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	ステータス信号	診断動作		
273	メイン電子モジュール故障		1. 表示器での応急時操作。 2. メイン電子モジュールを交換して下さい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>

番号	診断情報		修理	影響される測定変数
	ショートテキスト			
274	メイン電子モジュール故障		測定が不安定です。 1. メイン電子モジュールを交換して下さい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	ステータス信号	S		
	診断動作	Warning		

番号	診断情報		修理	影響される測定変数
	ショートテキスト			
275	I/O モジュール故障		I/O モジュールの変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	ステータス信号	F		
	診断動作	Alarm		

番号	診断情報		修理	影響される測定変数
	ショートテキスト			
276	I/O モジュール故障		1. 機器を再起動して下さい。 2. IO モジュールを交換して下さい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	ステータス信号	F		
	診断動作	Alarm		

番号	診断情報		修理	影響される測定変数
	ショートテキスト			
282	データストレージ		1. 機器を再起動して下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	ステータス信号	F		
	診断動作	Alarm		

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	電子メモリ内容	ステータス信号		
283	電子メモリ内容	F	1. データの転送または機器のリセットをして下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	ステータス信号			
	診断動作	Alarm		

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	機器の検証がアクティブ	ステータス信号		
302	機器の検証がアクティブ	C	機器の検証がアクティブです、お待ちください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	ステータス信号			
	診断動作	Warning		

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	電子モジュール故障	ステータス信号		
311	電子モジュール故障	F	1. データの転送または機器のリセットをして下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	ステータス信号			
	診断動作	Alarm		

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	電子モジュール故障	ステータス信号		
311	電子モジュール故障	M	メンテナンスが必要です。1.リセットしないでください。 2.弊社サービスに連絡してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	ステータス信号			
	診断動作	Warning		

番号	診断情報		修理	影響される測定変数
	ショートテキスト			
362	メイン電子モジュール故障		1. メイン電子モジュールを交換して下さい。 2. センサを交換して下さい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知オプション</li> <li>■ ローフローカットオフオプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータスオプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	ステータス信号	F		
	診断動作	Alarm		

### 12.5.3 設定の診断

番号	診断情報		修理	影響される測定変数
	ショートテキスト			
410	データ転送		1. 接続をチェックして下さい。 2. データ転送を再試行して下さい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知オプション</li> <li>■ ローフローカットオフオプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータスオプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	ステータス信号	F		
	診断動作	Alarm		

番号	診断情報		修理	影響される測定変数
	ショートテキスト			
412	ダウンロード中		ダウンロード中です。しばらくお待ち下さい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知オプション</li> <li>■ ローフローカットオフオプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータスオプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	ステータス信号	C		
	診断動作	Warning		

番号	診断情報		修理	影響される測定変数
	ショートテキスト			
437	設定の互換性なし		1. 機器を再起動して下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知オプション</li> <li>■ ローフローカットオフオプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータスオプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	ステータス信号	F		
	診断動作	Alarm		

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	ステータス信号	診断動作		
438	データセット M	Warning	1. データセットファイルのチェック 2. 機器設定のチェック 3. 新規設定のアップロード/ダウンロード	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	ステータス信号	診断動作		
442	周波数出力 S	Warning	1. プロセスの状態をチェックして下さい。 2. 周波数出力の設定をチェックして下さい。	-

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	ステータス信号	診断動作		
443	パルス出力 S	Warning	1. プロセスの状態をチェックして下さい。 2. パルス出力の設定をチェックして下さい。	-

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	ステータス信号	診断動作		
453	流量の強制ゼロ出力 C	Warning	流量オーバーライドの無効化	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	ステータス信号	診断動作		
482	FB not Auto/Cas F	Alarm	ブロックを AUTO モードへ設定	-

番号	診断情報		修理	影響される測定変数
	ショートテキスト			
484	シミュレーションエラーモード		シミュレータの無効化	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知オプション</li> <li>■ ローフローカットオフオプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータスオプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	ステータス信号	C		
	診断動作	Alarm		

番号	診断情報		修理	影響される測定変数
	ショートテキスト			
485	測定パラメータのシミュレーション		シミュレータの無効化	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知オプション</li> <li>■ ローフローカットオフオプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータスオプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	ステータス信号	C		
	診断動作	Warning		

番号	診断情報		修理	影響される測定変数
	ショートテキスト			
492	周波数出力のシミュレーション		シミュレータの無効化	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知オプション</li> <li>■ ローフローカットオフオプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータスオプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	ステータス信号	C		
	診断動作	Warning		

番号	診断情報		修理	影響される測定変数
	ショートテキスト			
493	パルス出力のシミュレーション		シミュレータの無効化	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知オプション</li> <li>■ ローフローカットオフオプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータスオプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	ステータス信号	C		
	診断動作	Warning		

番号	診断情報		修理	影響される測定変数
	ショートテキスト			
494	シミュレーションスイッチ出力		シミュレーションスイッチ出力を無効にする。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	ステータス信号	C		
	診断動作	Warning		

番号	診断情報		修理	影響される測定変数
	ショートテキスト			
495	診断イベントのシミュレーション		シミュレータの無効化	-
	ステータス信号	C		
	診断動作	Warning		

番号	診断情報		修理	影響される測定変数
	ショートテキスト			
497	ブロック出力シミュレーション		シミュレーションを無効にする	-
	ステータス信号	C		
	診断動作	Warning		

## 12.5.4 プロセスの診断

番号	診断情報		修理	影響される測定変数
	ショートテキスト			
801	供給電圧不足		供給電圧が低すぎます。電圧を上げてください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	ステータス信号	S		
	診断動作	Warning		

番号	診断情報		修理	影響される測定変数
	ショートテキスト			
830	センサ温度が高すぎます		センサハウジングの周囲温度を下げて下さい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	ステータス信号	S		
	診断動作	Warning		

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	センサ温度が低すぎます			
831	ステータス信号	S		
	診断動作	Warning		

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	基板温度が高すぎます			
832	ステータス信号	S		
	診断動作	Warning		

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	基板温度が低すぎます			
833	ステータス信号	S		
	診断動作	Warning		

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	プロセス温度が高すぎます			
834	ステータス信号	S		
	診断動作	Warning		

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	プロセス温度が低すぎます			
835	ステータス信号	S		
	診断動作	Warning		

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	ステータス信号	診断動作		
842	プロセスのリミット値 S	Warning	ローフローカットオフ有効! 1. ローフローカットオフの設定を確認してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	ステータス信号	診断動作		
862	計測チューブが非満管 S	Warning	1. プロセス中の気泡を確認してください。 2. 検出限界を調整してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	ステータス信号	診断動作		
882	入力信号 F	Alarm	1. 入力設定をチェック 2. 圧力センサまたはプロセス状態をチェック	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	ステータス信号	診断動作		
910	計測チューブ振動しない F	Alarm	1. プロセスの状態をチェックしてください。 2. 供給電圧を上げてください。 3. メイン電子基板またはセンサをチェックしてください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	ステータス信号	診断動作		
912	流体が不均一		1. プロセスの状態をチェックして下さい。 2. プロセス圧力を上げてください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知オプション</li> <li>■ ローフローカットオフオプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータスオプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	ステータス信号	S		
	診断動作	Warning		

番号	診断情報 ショートテキスト		修理	影響される測定変数
	ステータス信号	診断動作		
913	流体が適していない		1. プロセスの状態をチェックしてください。2. 供給電圧を上げてください。3. メイン電子基板またはセンサをチェックしてください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 体積流量</li> </ul>
	ステータス信号	S		
	診断動作	Warning		

## 12.6 未処理の診断イベント

診断メニューを使用すると、現在の診断イベントおよび前回の診断イベントを個別に表示させることができます。




診断イベントの対処法を呼び出す方法：

- 現場表示器を使用 → ▶ 106
- 「FieldCare」操作ツールを使用 → ▶ 108
- 「DeviceCare」操作ツールを使用 → ▶ 108



その他の未処理の診断イベントは診断リストサブメニュー → ▶ 124 に表示されます。

ナビゲーション  
「診断」メニュー



### パラメータ概要（簡単な説明付き）

パラメータ	必須条件	説明	ユーザーインターフェイス
現在の診断結果	1つの診断イベントが発生していること。	診断情報に加えて現在発生している診断イベントを表示。 <b>i</b> 2つあるいはそれ以上のメッセージが同時に発生した場合は、最優先に処理する必要のあるメッセージが表示されます。	診断動作のシンボル、診断コード、ショートメッセージ
前回の診断結果	すでに2つの診断イベントが発生していること。	診断情報に加えて以前に発生した現在の診断イベントを表示。	診断動作のシンボル、診断コード、ショートメッセージ
再起動からの稼動時間	-	最後に機器が再起動してからの機器の運転時間を表示。	日 (d)、時 (h)、分 (m)、秒 (s)
稼動時間	-	装置の稼働時間を示す。	日 (d)、時 (h)、分 (m)、秒 (s)

## 12.7 診断リスト

現在未処理の診断イベントを最大5件まで関連する診断情報とともに**診断リスト**サブメニューに表示できます。5件以上の診断イベントが未処理の場合は、最優先に処理する必要のあるイベントが表示部に示されます。

**ナビゲーションパス**  
診断 → 診断リスト



図 21 現場表示器の使用例

- i** 診断イベントの対処法を呼び出す方法：
- 現場表示器を使用 → 図 106
  - 「FieldCare」操作ツールを使用 → 図 108
  - 「DeviceCare」操作ツールを使用 → 図 108

## 12.8 イベントログブック

### 12.8.1 イベントログの読み出し

イベントリストサブメニューでは、発生したイベントメッセージの一覧を時系列に表示できます。

**ナビゲーションパス**  
診断メニュー → イベントログブック サブメニュー → イベントリスト




図 22 現場表示器の使用例

- 最大 20 件のイベントメッセージを時系列に表示できます。
- 拡張 HistoROM アプリケーションパッケージ (注文オプション) が有効な場合、イベントリストには最大 100 件までストア可能です。

イベント履歴には、次の入力項目が含まれます。

- 診断イベント → □ 111
- 情報イベント → □ 125

各イベントの発生時間に加えて、そのイベントの発生または終了を示すシンボルも割り当てられます。

- 診断イベント
  - ⊖ : イベントの発生
  - ⊖ : イベントの終了
- 情報イベント
  - ⊖ : イベントの発生

**i** 診断イベントの対処法を呼び出す方法：

- 現場表示器を使用 → □ 106
- 「FieldCare」操作ツールを使用 → □ 108
- 「DeviceCare」操作ツールを使用 → □ 108

**i** 表示されたイベントメッセージのフィルタリング → □ 125

### 12.8.2 イベントログブックのフィルタリング

フィルタオプション パラメータを使用すると、イベントリストサブメニューに表示するイベントメッセージのカテゴリを設定できます。

#### ナビゲーションパス

診断 → イベントログブック → フィルタオプション

#### フィルタカテゴリー

- すべて
- 故障 (F)
- 機能チェック (C)
- 仕様範囲外 (S)
- メンテナンスが必要 (M)
- 情報 (I)

### 12.8.3 診断イベントの概要

診断イベントとは異なり、情報イベントは診断リストには表示されず、イベントログブックにのみ表示されます。

情報番号	情報名
I1000	----- (装置 OK)
I1079	センサが交換されました。
I1089	電源オン
I1090	設定のリセット
I1091	設定変更済

情報番号	情報名
I1092	トレンドデータが消去されました。
I1110	書き込み保護スイッチ変更
I1111	密度調整エラー
I1137	電子部が交換されました
I1151	履歴のリセット
I1154	最小/最大端子電圧のリセット
I1155	電子部内温度のリセット
I1156	メモリエラートレンド
I1157	メモリエラーイベントリスト
I1185	表示バックアップ完了
I1186	表示ディスプレイでの復元
I1187	表示ディスプレイでダウンロードされた設定
I1188	表示データクリア済
I1189	バックアップ比較完了
I1209	密度調整 OK
I1221	ゼロ点調整エラー
I1222	ゼロ点調整 OK
I1227	センサ応急モード有効
I1228	センサ応急モードエラー
I1256	表示: アクセスステータス変更
I1264	安全機能が中断されました
I1335	ファームウェアの変更
I1397	フィールドバス: アクセスステータス変更
I1398	CDI: アクセスステータス変更
I1440	メイン電子モジュールが交換されました
I1442	I/O モジュールが交換されました
I1444	機器の検証バス
I1445	機器の検証のフェール
I1450	モニタリング オフ
I1451	モニタリング オン
I1459	フェール : I/O モジュールの検証
I1461	フェール : センサの検証
I1512	ダウンロードを開始しました
I1513	ダウンロード終了
I1514	アップロード開始
I1515	アップロード完了
I1552	フェール : メイン電子モジュール検証
I1554	セーフティ手順の開始
I1555	セーフティの手順が確認されました
I1556	セーフティモードオフ

## 12.9 機器のリセット

**機器リセット** パラメータ (→ 88) を使用して、機器の全設定または一部の設定を所定の状態にリセットできます。

### 12.9.1 「機器リセット」パラメータの機能範囲

選択項目	説明
キャンセル	何も実行せずにこのパラメータを終了します。
フィールドバスの初期値に	すべてのパラメータをフィールドバスの初期値にリセットします。
工場出荷設定に	すべてのパラメータを工場設定にリセットします。
納入時の状態に	ユーザー固有の初期設定で注文されたすべてのパラメータをユーザー固有の値にリセットします。その他のパラメータはすべて、工場出荷時の設定にリセットされます。  ユーザー固有の設定を注文していない場合、この選択項目は表示されません。
機器の再起動	再起動により、揮発性メモリ (RAM) に保存されているデータをもつすべてのパラメータが工場設定にリセットされます (例: 測定値データ)。機器設定に変更はありません。

## 12.10 機器情報

**機器情報** サブメニューには、機器の識別に必要な各種情報を表示するパラメータがすべて含まれています。

### ナビゲーション

「診断」メニュー → 機器情報

▶ 機器情報	
デバイスのタグ	→ 128
シリアル番号	→ 128
ファームウェアのバージョン	→ 128
機器名	→ 128
オーダーコード	→ 128
拡張オーダーコード 1	→ 128
拡張オーダーコード 2	→ 128
拡張オーダーコード 3	→ 128
ENP バージョン	→ 128

## パラメータ概要（簡単な説明付き）

パラメータ	説明	ユーザーインターフェイス	工場出荷時設定
デバイスのタグ	機器のタグを表示します。	最大 32 文字 (英字、数字、または特殊文字 (例 : @, %, /) など)	-
シリアル番号	機器のシリアル番号の表示。	最大 11 文字の英字および数字	-
ファームウェアのバージョン	ファームウェアバージョンの表示。	形式 xx.yy.zz の文字列	-
機器名	変換器の名称の表示。  名称は変換器の銘板に明記されています。	最大 32 文字 (英字または数字など)	-
オーダーコード	機器のオーダーコードの表示。  オーダーコードはセンサおよび変換器の銘板の「オーダーコード」欄に明記されています。	英字、数字、特定の句読点 (/ など) で構成される文字列	-
拡張オーダーコード 1	拡張オーダーコードの 1 番目の部分を表示。  拡張オーダーコードもセンサおよび変換器の銘板の「拡張オーダーコード」欄に明記されています。	文字列	-
拡張オーダーコード 2	拡張オーダーコードの 2 番目の部分を表示。  拡張オーダーコードもセンサおよび変換器の銘板の「拡張オーダーコード」欄に明記されています。	文字列	-
拡張オーダーコード 3	拡張オーダーコードの 3 番目の部分を表示。  拡張オーダーコードもセンサおよび変換器の銘板の「拡張オーダーコード」欄に明記されています。	文字列	-
ENP バージョン	電子ネームプレート (ENP) のバージョンを表示。	文字列	-
PROFIBUS ident number	PROFIBUS 識別番号を表示します。	0~FFFF	0x155F
Status PROFIBUS Master Config	PROFIBUS マスター設定の状態を表示します。	■ アクティブ ■ 無効	-

## 12.11 ファームウェアの履歴

リリース日付	ファームウェアのバージョン	「ファームウェアのバージョン」のオーダーコード	ファームウェア変更	資料の種類	関連資料
2015年6月	01.01.zz	オプション71	通信が確立された場合に機器ダウンロードが可能	取扱説明書	BA01113D/06/EN/03.15
2012年11月	01.00.zz	オプション77	ファームウェアの変更なし 新しい呼び口径 DN 80	取扱説明書	BA01113D/06/EN/02.14
2012年11月	01.00.zz	オプション77	オリジナルファームウェア	取扱説明書	BA01113D/06/EN/01.12

 サービスインターフェース (CDI) を使用してファームウェアを現行バージョンまたは旧バージョンに書き換えることができます。

 ファームウェアのバージョンと以前のバージョン、インストールされた DD ファイルおよび操作ツールとの互換性については、メーカー情報資料の機器情報を参照してください。

 メーカー情報は、以下から入手できます。

- 当社ウェブサイトのダウンロードエリアより : [www.endress.com](http://www.endress.com) → Download
- 次の詳細を指定します。
  - 製品ルートコード : 例、8F2B  
製品ルートコードはオーダーコードの最初の部分 : 機器の銘板を参照
  - テキスト検索 : メーカー情報
  - メディアタイプ : ドキュメント - 技術資料

## 13 メンテナンス

### 13.1 メンテナンス作業

特別なメンテナンス作業は不要です。

#### 13.1.1 外部洗浄

機器の外部を洗浄する場合は、必ずハウジングまたはシールの表面に傷をつけない洗浄剤を使用してください。

#### 13.1.2 内部洗浄

CIP および SIP 洗浄を行う場合は、次の点に注意してください。

- プロセス接液部材質の耐久性を十分に確保できる洗浄剤のみを使用してください。
- 機器の最高許容測定物温度に従ってください。.

### 13.2 測定機器およびテスト機器

Endress+Hauser は、Netilion やテスト機器など、さまざまな測定機器やテスト機器を提供しています。

 サービスの詳細については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

一部の測定機器およびテスト機器のリスト : → [図 136](#)

### 13.3 当社サービス

Endress+Hauser では、再校正、メンテナンスサービス、機器テストなど、メンテナンスに関する幅広いサービスを提供しています。

 サービスの詳細については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

## 14 修理

### 14.1 一般的注意事項

#### 14.1.1 修理および変更コンセプト

Endress+Hauser の修理および変更コンセプトでは、次のことが考慮されています。

- 機器はモジュール式の構造となっています。
- スペアパーツは合理的なキットに分類され、関連する取付指示が付属します。
- 修理は、Endress+Hauser サービス担当または適切な訓練を受けたユーザーが実施します。
- 認証を取得した機器は、Endress+Hauser サービス担当または工場でのみ別の認証取得機器に交換できます。

#### 14.1.2 修理および変更に関する注意事項

機器の修理および変更を行う場合は、以下の点に注意してください。

- ▶ 当社純正スペアパーツのみを使用してください。
- ▶ 取付指示に従って修理してください。
- ▶ 適用される規格、各地域/各国の規定、防爆資料 (XA)、認証を遵守してください。
- ▶ すべての修理/変更作業を文書化し、Netilion Analytics に詳細情報を入力してください。

### 14.2 スペアパーツ

交換可能な機器コンポーネントの一部は、端子部カバーの概要ラベルに明記されています。

スペアパーツ概要ラベルには以下の情報が含まれます。

- 機器の主要なスペアパーツのリスト (スペアパーツの注文情報を含む)
- デバイスビューワーへの URL ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)) :  
機器のスペアパーツがすべてオーダーコードとともにリストされており、注文することができます。関連する設置要領書がある場合は、これをダウンロードすることもできます。




図 23 端子部カバーの「スペアパーツ概要ラベル」の例

- 1 機器名  
2 機器シリアル番号

**i** 機器シリアル番号 :

- これは、機器銘板とスペアパーツ概要ラベルに明記されています。
- **機器情報** サブメニュー内の**シリアル番号** パラメータ(→ 図 128)を使用して読み出せます。

### 14.3 Endress+Hauser サービス

Endress+Hauser は、さまざまなサービスを提供しています。

**i** サービスの詳細については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

### 14.4 収却

機器の安全な返却要件は、機器の種類と各国の法によって異なります。

1. ウェブページの情報を参照してください。  
<https://www.endress.com/support/return-material>  
↳ 地域を選択します。
2. 機器を返却する場合、機器が衝撃や外部の影響から確実に保護されるように梱包してください。納入時の梱包材を使用すると、最適な保護効果が得られます。

### 14.5 廃棄



電子・電気機器廃棄物 (WEEE) に関する指令 2012/19/EU により必要とされる場合、分別されていない一般廃棄物として処理する WEEE を最小限に抑えるため、製品には絵文字シンボルが付いています。このマークが付いている製品は、分別しない一般ゴミとしては廃棄しないでください。代わりに、適切な条件下で廃棄するために製造者へご返送ください。

#### 14.5.1 機器の取外し

1. 機器の電源をオフにします。

**▲ 警告**

プロセス条件によっては、危険が及ぶ可能性があります。

- ▶ 機器内の圧力、高温、腐食性測定物を使用するなど、危険なプロセス条件の場合は注意してください。

2. 「機器の取付け」および「機器の接続」セクションに明記された取付けおよび接続手順と逆の手順を実施してください。安全上の注意事項に従ってください。

#### 14.5.2 機器の廃棄

**▲ 警告**

健康に有害な流体によって、人体や環境に危険が及ぶ可能性があります。

- ▶ 隙間に入り込んだ、またはプラスチックから拡散した物質など、健康または環境に有害な残留物を、機器および隙間の溝からすべて確実に除去してください。

廃棄する際には、以下の点に注意してください。

- ▶ 適用される各地域/ 各国の規定を遵守してください。
- ▶ 機器コンポーネントを適切に分別および再利用してください。

## 15 アクセサリ

変換器およびセンサには、アクセサリも多数用意されています。詳細については、最寄りの弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。オーダーコードに関する詳細は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトの製品ページをご覧ください：[www.endress.com](http://www.endress.com)。

### 15.1 機器固有のアクセサリ

#### 15.1.1 変換器用

アクセサリ	説明
Promass 200 変換器	<p>交換用あるいは在庫用変換器。オーダーコードを使用して以下の仕様を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 認証</li> <li>■ 出力</li> <li>■ ディスプレイ/操作</li> <li>■ ハウジング</li> <li>■ ソフトウェア</li> </ul> <p> インストールガイド (EA00104D)</p> <p> (オーダー番号 : 8X2CXX)</p>
リモートディスプレイ FHX50	<p>表示モジュールを取り付けるための FHX50 ハウジング</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ FHX50 ハウジングが適応するモジュール :           <ul style="list-style-type: none"> <li>■ SD02 表示モジュール (プッシュスイッチ)</li> <li>■ SD03 表示モジュール (タッチコントロール)</li> </ul> </li> <li>■ 接続ケーブル長 : 最大 60 m (196 ft) (注文可能なケーブル長 : 5 m (16 ft)、10 m (32 ft)、20 m (65 ft)、30 m (98 ft))</li> </ul> <p>FHX50 ハウジングおよび表示モジュールとともに計測機器を注文できます。それぞれのオーダーコードで以下のオプションを選択する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 計測機器のオーダーコード、仕様コード 030 :           <ul style="list-style-type: none"> <li>オプション L または M 「FHX50 ディスプレイ用」</li> </ul> </li> <li>■ FHX50 ハウジングのオーダーコード、仕様コード 050 (機器バージョン) :           <ul style="list-style-type: none"> <li>オプション A 「FHX50 ディスプレイ用」</li> </ul> </li> <li>■ FHX50 ハウジングのオーダーコード、仕様コード 020 (ディスプレイ、操作) の希望する表示モジュールによります :           <ul style="list-style-type: none"> <li>■ オプション C : SD02 表示モジュール (プッシュスイッチ)</li> <li>■ オプション E : SD03 表示モジュール (タッチコントロール)</li> </ul> </li> </ul> <p>FHX50 ハウジングを改造キットとして注文することもできます。計測機器の表示モジュールは FHX50 ハウジングで使用します。FHX50 ハウジングのオーダーコードで以下のオプションを選択する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 仕様コード 050 (機器バージョン) : オプション B 「FHX50 ディスプレイ用以外」</li> <li>■ 仕様コード 020 (ディスプレイ、操作) : オプション A 「なし、既存のデバイスディスプレイを使用」</li> </ul> <p> 個別説明書 SD01007F</p> <p>(オーダー番号 : FHX50)</p>

アクセサリ	説明
2 線式機器用の過電圧保護	<p>過電圧保護モジュールは、機器と一緒に注文することをお勧めします。製品構成、仕様コード 610 「取付アクセサリ」、オプション NA 「過電圧保護」を参照してください。改造の場合のみ別注が必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ OVP10 : 1 チャンネル機器 (コード 020、オプション A) :</li> <li>■ OVP20 : 2 チャンネル機器 (コード 020、オプション B、C、E または G)</li> </ul> <p> 個別説明書 SD01090F (オーダー番号 OVP10 : 71128617) (オーダー番号 OVP20 : 71128619)</p>
日除けカバー	<p>天候 (例: 雨水、直射日光による過熱、冬季の低温) の影響から計測機器を保護するために使用します。</p> <p> 個別説明書 SD00333F (オーダー番号 : 71162242)</p>

### 15.1.2 センサ用

アクセサリ	説明
スチームジャケット	<p>センサ内の流体温度を一定に保つために使用します。流体として使用できるのは、水、蒸気、その他の非腐食性液体です。</p> <p> 測定物としてオイルを使用する場合は、Endress+Hauser にお問い合わせください。</p> <p>スチームジャケットを、破裂板を装備したセンサと併せて使用することはできません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 機器と一緒に注文する場合: 「同梱アクセサリ」のオーダーコード</li> <li>■ オプション RB 「スチームジャケット、G 1/2" 雌ネジ」</li> <li>■ オプション RC 「スチームジャケット、G 3/4" 雌ネジ」</li> <li>■ オプション RD 「スチームジャケット、NPT 1/2" 雌ネジ」</li> <li>■ オプション RE 「スチームジャケット、NPT 3/4" 雌ネジ」</li> </ul> <p>■ 後で注文する場合: 製品ルート DK8003 付きのオーダーコードを使用します。</p> <p> 個別説明書 SD02156D</p>

## 15.2 通信関連のアクセサリ

アクセサリ	説明
Commubox FXA291	<p>CDI インタフェース (= Endress+Hauser Common Data Interface) 付きの Endress +Hauser 製フィールド機器とコンピュータまたはノートパソコンの USB ポートを接続します。</p> <p> 技術仕様書 TI00405C</p>
Fieldgate FXA42	<p>接続された 4~20 mA アナログ計測機器およびデジタル計測機器の測定値を伝送します。</p> <p> ■ 技術仕様書 TI01297S ■ 取扱説明書 BA01778S ■ 製品ページ : <a href="http://www.endress.com/fxa42">www.endress.com/fxa42</a></p>

<b>Field Xpert SMT50</b>	<p>機器設定用の Field Xpert SMT50 タブレット PC は、非危険場所でのモバイルプラントアセット管理を可能にします。これは、設定およびメンテナンスの担当者が、デジタル通信インターフェースを使用してフィールド機器を管理し、進捗状況を記録するために適しています。</p> <p>このタブレット PC は、ドライバライブラリがプレインストールされたオールインワンソリューションとして設計されており、フィールド機器のライフサイクル全体にわたる管理に使用可能な、使いやすいタッチ感応ツールです。</p> <p> ■ 技術仕様書 TI01555S ■ 取扱説明書 BA02053S ■ 製品ページ：<a href="http://www.endress.com/smt50">www.endress.com/smt50</a></p>
<b>Field Xpert SMT70</b>	<p>機器設定用の Field Xpert SMT70 タブレット PC は、危険場所や非危険場所でのモバイルプラントアセット管理を可能にします。これは、設定およびメンテナンスの担当者が、デジタル通信インターフェースを使用してフィールド機器を管理し、進捗状況を記録するために適しています。</p> <p>このタブレット PC は、ドライバライブラリがプレインストールされたオールインワンソリューションとして設計されており、フィールド機器のライフサイクル全体にわたる管理に使用可能な、使いやすいタッチ感応ツールです。</p> <p> ■ 技術仕様書 TI01342S ■ 取扱説明書 BA01709S ■ 製品ページ：<a href="http://www.endress.com/smt70">www.endress.com/smt70</a></p>
<b>Field Xpert SMT77</b>	<p>機器設定ツール Field Xpert SMT77 タブレット PC を使用すると、Ex ゾーン 1 に分類される危険場所でのモバイルプラントアセット管理が可能になります。</p> <p> ■ 技術仕様書 TI01418S ■ 取扱説明書 BA01923S ■ 製品ページ：<a href="http://www.endress.com/smt77">www.endress.com/smt77</a></p>

### 15.3 サービス関連のアクセサリ

アクセサリ	説明
<b>Applicator</b>	<p>Endress+Hauser 製計測機器のセレクション/サイジング用ソフトウェア。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 産業要件に応じた計測機器の選定</li> <li>■ 最適な流量計を選定するため必要なあらゆるデータの計算（例：呼び口径、圧力損失、流速、測定精度）</li> <li>■ 計算結果のグラフィック表示</li> <li>■ プロジェクトの全期間中、部分オーダーコードの確認、あらゆるプロジェクト関連データおよびパラメータの管理、文書化、アクセスが可能です。</li> </ul> <p>Applicator は以下から入手可能： インターネット経由：<a href="https://portal.endress.com/webapp/applicator">https://portal.endress.com/webapp/applicator</a></p>
<b>Netilion</b>	<p>IIoT エコシステム：いつでもどこでも必要な情報を取得できます。</p> <p>Endress+Hauser の Netilion IIoT エコシステムにより、プラント性能の最適化、ワークフローのデジタル化、知識の共有、コラボレーションの強化を実現できます。</p> <p>Endress+Hauser は、長年にわたるプロセスオートメーションでの経験を活かして、プロセス産業に IIoT エコシステムを構築し、提供されるデータから有益な知識や情報を容易に取得できるようにします。その情報を活用してプロセスを最適化できるため、プラントの可用性、効率、信頼性が向上し、最終的にはプラントの収益向上につながります。</p> <p><a href="http://www.netilion.endress.com">www.netilion.endress.com</a></p>
<b>FieldCare</b>	<p>Endress+Hauser の FDT ベースのプラントアセット管理ツールです。</p> <p>システム内のすべてのインテリジェントフィールド機器を設定できるため、フィールド機器の管理に役立ちます。ステータス情報を使用することにより、各機器のステータスと状態を容易かつ効果的にチェックできます。</p> <p> 取扱説明書 BA00027S / BA00059S</p>
<b>DeviceCare</b>	<p>Endress+Hauser 製フィールド機器の接続および設定用ツール。</p> <p> イノベーションカタログ IN01047S</p>

## 15.4 システムコンポーネント

アクセサリ	説明
Memograph M グラフィックデータマネージャ	Memograph M グラフィックデータマネージャには、関連する測定変数の情報がすべて表示されます。測定値を正確に記録し、リミット値の監視、測定点の解析を行います。これらのデータは 256 MB の内部メモリに保存されます。また、SD カードや USB メモリにも保存できます。  ■ 技術仕様書 TI00133R  ■ 取扱説明書 BA00247R
Cerabar M	気体、蒸気、液体の絶対圧およびゲージ圧測定用の圧力伝送器です。プロセス圧力値の読み込みに使用できます。  ■ 技術仕様書 TI00426P / TI00436P  ■ 取扱説明書 BA00200P / BA00382P
Cerabar S	気体、蒸気、液体の絶対圧およびゲージ圧測定用の圧力伝送器です。プロセス圧力値の読み込みに使用できます。  ■ 技術仕様書 TI00383P  ■ 取扱説明書 BA00271P

## 16 技術データ

### 16.1 アプリケーション

本機器は、液体および気体の流量測定にのみ使用することを目的としたものです。

注文したバージョンに応じて、本機器は爆発性、可燃性、毒性、酸化性の測定物も測定できます。

機器が耐用年数にわたって適切な動作条件を維持することを保証するため、接液部材質が十分に耐性のある測定物にのみ使用してください。

### 16.2 機能とシステム構成

測定原理	コリオリの原理に基づく質量流量測定
計測システム	本機器は変換器とセンサから構成されます。 本機器は一体型です。 変換器とセンサが機械的に一体になっています。 計測機器の構成に関する情報 →  12

## 16.3 入力

測定変数

### 直接測定するプロセス変数

- 質量流量
- 密度
- 温度

### 計算される測定変数

- 体積流量
- 基準体積流量
- 基準密度

測定範囲

### 液体の測定範囲

[mm]	呼び口径 [in]	測定範囲フルスケール値 $\dot{m}_{\min(F)} \sim \dot{m}_{\max(F)}$	
[kg/h]	[lb/min]		
8	$\frac{3}{8}$	0~2000	0~73.50
15	$\frac{1}{2}$	0~6500	0~238.9
25	1	0~18000	0~661.5
40	$1\frac{1}{2}$	0~45000	0~1654
50	2	0~70000	0~2573
80	3	0~180000	0~6615

### 気体の測定範囲

測定範囲は、使用する気体の密度および音速に応じて異なり、以下の計算式を使用して算出できます。

$$\dot{m}_{\max(G)} = \text{最小の}$$

$$(\dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_G : x) \text{ および}$$

$$(\rho_G \cdot (c_G/2) \cdot d_i^2 \cdot (\pi/4) \cdot 3600 \cdot n)$$

$\dot{m}_{\max(G)}$	気体の最大測定範囲 [kg/h]
$\dot{m}_{\max(F)}$	液体の最大測定範囲 [kg/h]
$\dot{m}_{\max(G)} < \dot{m}_{\max(F)}$	$\dot{m}_{\max(G)}$ は必ず $\dot{m}_{\max(F)}$ より小さい
$\rho_G$	動作条件下での気体密度 [kg/m³]
$x$	最大気体流量の制限定数 [kg/m³]
$c_G$	音速 (気体) [m/s]
$d_i$	計測チューブ内径 [m]
$\pi$	$\pi$
$n = 2$	計測チューブの数

[mm]	呼び口径 [in]	$x$ [kg/m³]
8	$\frac{3}{8}$	60
15	$\frac{1}{2}$	80
25	1	90

呼び口径		x
[mm]	[in]	[kg/m <sup>3</sup> ]
40	1½	90
50	2	90
80	3	110

2つの計算式を使用して測定範囲を算出する場合：

1. 両方の計算式で測定範囲を算出します。
2. 小さい方の値を使用する必要があります。

### 推奨の測定範囲

 流量制限 → [151](#)

#### 計測可能流量範囲

1000 : 1 以上。

設定されたフルスケール値を流量が超えても電子モジュールはオーバーライドされず、積算値が正確に測定されます。

#### 入力信号

### 外部測定値

特定の測定変数の測定精度を上げるため、または気体の基準体積流量を計算するため、オートメーションシステムにより計測機器にプロセス圧力を連続して書き込むことができます。Endress+Hauser では絶対圧力用の圧力伝送器（例：Cerabar M または Cerabar S）の使用を推奨しています。

 Endress+Hauser では各種の圧力伝送器と温度機器を用意しています。「アクセサリ」章を参照してください。→ [137](#)

以下の測定変数を計算するために外部測定値を読み込むことをお勧めします。

- 質量流量
- 基準体積流量

### デジタル通信

PROFIBUS PA を介して、測定値がオートメーションシステムから書き込まれます。

## 16.4 出力

#### 出力信号

### パルス/周波数/スイッチ出力

<b>機能</b>	パルス、周波数、またはスイッチ出力として設定可能
<b>バージョン</b>	パッシブ、オープンコレクタ
<b>最大入力値</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DC 35 V</li> <li>▪ 50 mA</li> </ul>
<b>電圧降下</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ≤ 2 mA 時 : 2 V</li> <li>▪ 10 mA 時 : 8 V</li> </ul>
<b>暗電流</b>	≤ 0.05 mA
<b>パルス出力</b>	
<b>パルス幅</b>	設定可能 : 5~2 000 ms
<b>最大パルスレート</b>	100 Impulse/s
<b>パルス値</b>	設定可能

割当て可能な測定変数	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> </ul>
<b>周波数出力</b>	
出力周波数	設定可能 : 0~1 000 Hz
ダンピング	設定可能 : 0~999 秒
パルス/ポーズ比	1:1
割当て可能な測定変数	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 温度</li> </ul>
<b>スイッチ出力</b>	
スイッチング動作	バイナリ、導通または非導通
スイッチング遅延	設定可能 : 0~100 秒
スイッチング回数	無制限
割当て可能な機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ オフ</li> <li>■ オン</li> <li>■ 診断時の動作</li> <li>■ リミット <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 積算計 1~3</li> <li>■ 流れ方向監視</li> <li>■ ステータス <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 非満管の検出</li> <li>■ ローフロー</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

## PROFIBUS PA

PROFIBUS PA	EN 50170 vol.2、IEC 61158-2 (MBP) に準拠、電気的に絶縁
データ伝送	31.25 kbit/s
消費電流	16 mA
許容電源電圧	9~32 V
バス接続	逆極性保護内蔵

アラーム時の信号

インターフェイスに応じて、以下のようにエラー情報が表示されます。

### パルス/周波数/スイッチ出力

<b>パルス出力</b>	
エラーモード	以下から選択 : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 実際の値</li> <li>■ パルスなし</li> </ul>
<b>周波数出力</b>	
エラーモード	以下から選択 : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 実際の値</li> <li>■ 0 Hz</li> <li>■ 設定可能な値範囲 : 0~1 250 Hz</li> </ul>

スイッチ出力	
エラーモード	以下から選択： ■ 現在のステータス ■ オープン ■ クローズ

**PROFIBUS PA**

ステータスおよびアラームメッセージ	PROFIBUS PA プロファイルバージョン 3.02 に準拠した診断
エラー電流 FDE (Fault Disconnection Electronic)	0 mA

**現場表示器**

プレーンテキスト表示	原因と対処法に関する情報
バックライト	さらに、SD03 現場表示器付き機器バージョンの場合：赤のライトが機器エラーを示します。

 NAMUR 推奨 NE 107 に準拠するステータス信号

**インターフェース/プロトコル**

- デジタル通信経由：  
PROFIBUS PA
- サービスインターフェース経由  
CDI サービスインターフェース

プレーンテキスト表示	原因と対処法に関する情報
------------	--------------

ローフローカットオフ

ローフローカットオフ値はユーザーが任意に設定可能

電気的絶縁性

すべての出力は、それぞれ電気的に絶縁されています。

**プロトコル固有のデータ**

製造者 ID	0x11
識別番号	0x155F
プロファイルバージョン	3.02
DD ファイル (GSD、DTM、DD)	情報およびファイルは以下から入手できます。 ■ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → ダウンロードエリア ■ <a href="https://www.profibus.com">https://www.profibus.com</a>
サポートされる機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 識別およびメンテナンス制御システムおよび銘板により容易に機器の識別が可能</li> <li>■ PROFIBUS アップロード/ダウンロード PROFIBUS アップロード/ダウンロードによりパラメータの読み取りと書き込みの速度が最大 10 倍に向上</li> <li>■ アラームステータス 発生した診断メッセージの分類による簡潔でわかりやすい診断情報</li> </ul>

<b>機器アドレスの設定</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ I/O 電子モジュール上の DIP スイッチ</li> <li>■ 現場表示器</li> <li>■ 操作ツールを使用 (例 : FieldCare)</li> </ul>
<b>システム統合</b>	<p>システム統合の詳細については、を参照してください。→ <b>図 56</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ サイクリックデータ伝送</li> <li>■ ブロックモデル</li> <li>■ モジュールの説明</li> </ul>

## 16.5 電源

端子の割当て

### 変換器

#### PROFIBUS PA 用の接続バージョン、パルス/周波数/スイッチ出力

 A0013570	 A0018161
最大の端子数	「取付アクセサリ」のオーダーコードの端子の最大数、オプション NA 「過電圧保護」
1 出力 1 : PROFIBUS PA 2 出力 2 (バッシブ) : パルス/周波数/スイッチ出力 3 ケーブルシールド線用接地端子	

「出力」のオーダーコード	端子番号			
	出力 1		出力 2	
1 (+)	2 (-)	3 (+)	4 (-)	
オプション G <sup>1) 2)</sup>	PROFIBUS PA		パルス/周波数/スイッチ出力 (バッシブ)	

- 1) 必ず出力 1 を使用しなければなりません。出力 2 はオプションです。  
 2) 逆極性保護付き PROFIBUS PA

電源電圧

### 変換器

各出力ごとに外部電源が必要です。

使用可能な出力に次の電源電圧値が適用されます。

「出力」のオーダーコード	最小端子電圧	最大端子電圧
オプション G : PROFIBUS PA、パルス/周波数/スイッチ出力	≥ DC 9 V	DC 32 V

消費電力

### 変換器

「出力；入力」のオーダーコード	最大消費電力
オプション G : PROFIBUS PA、パルス/周波数/スイッチ出力	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 出力 1 を使用した場合 : 512 mW</li> <li>■ 出力 1 および 2 を使用した場合 : 2512 mW</li> </ul>

## 消費電流

## 電源故障時/停電時

- 積算計は測定された最後の有効値で停止します。
- 機器バージョンに応じて、設定は機器メモリまたは取り外し可能なデータメモリ (HistoROM DAT) に保持されます。
- エラーメッセージ（総稼働時間を含む）が保存されます。

## 電気接続

→  30

## 電位平衡

## 端子

- 内蔵の過電圧保護なしの機器バージョンの場合：差込みスプリング端子、ケーブル断面積 0.5~2.5 mm<sup>2</sup> (20~14 AWG) 用
- 内蔵の過電圧保護ありの機器バージョンの場合：ネジ端子、ケーブル断面積 0.2~2.5 mm<sup>2</sup> (24~14 AWG) 用

## 電線管接続口

- ケーブルグランド：M20 × 1.5 使用ケーブル 6~12 mm (0.24~0.47 in)
- 電線管接続口用ねじ：
  - NPT 1/2"
  - G 1/2"

## ケーブル仕様

→  27

## 過電圧保護

複数の認証を取得した過電圧保護を内蔵した機器を注文することができます。  
「取付アクセサリ」のオーダーコード、オプション NA 「過電圧保護」

入力電圧レンジ	値は電源電圧仕様に相当 →  143 <sup>1)</sup> 。
チャンネルあたりの抵抗	最大 2 · 0.5 Ω
DC 放電開始電圧	400~700 V
トリップサージ電圧	< 800 V
1 MHz の静電容量	< 1.5 pF
公称放電電流 (8/20 μs)	10 kA
温度範囲	-40~+85 °C (-40~+185 °F)

1) 内部抵抗の大きさに応じて電圧は低下します ( $I_{min} \cdot R_i$ )

 過電圧保護付きの機器バージョンの場合、温度等級に応じて許容される周囲温度が制限されます。

 温度表の詳細については、機器の「安全上の注意事項」(XA) を参照してください。

## 16.6 性能特性

### 基準動作条件

- ISO 11631に基づくエラーリミット
- 水
  - +15～+45 °C (+59～+113 °F)
  - 0.2～0.6 MPa (29～87 psi)
- データは校正プロトコルに示す通り
- ISO 17025に準拠した認定校正装置に基づく精度

 測定誤差を確認するには、Applicator サイジング用ツールを使用してください。  
→ □ 136

### 最大測定誤差

o.r. = 読み値、 $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$ 、T = 流体温度

### 基準精度

 「精度の考え方」参照 → □ 148

#### 質量流量および体積流量（液体）

±0.10 % o.r.

#### 質量流量（気体）

±0.25 % o.r.

#### 密度（液体）

基準条件下 [g/cm <sup>3</sup> ]	標準密度校正 [g/cm <sup>3</sup> ]	高精度 密度仕様 <sup>1) 2)</sup> [g/cm <sup>3</sup> ]	拡張密度校正 <sup>3) 4)</sup> [g/cm <sup>3</sup> ]
±0.0005	±0.0005	±0.001	±0.0005

1) 高精度密度校正の有効範囲 : 0～2 g/cm<sup>3</sup>、+5～+80 °C (+41～+176 °F)

2) 「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション EE「高精度密度」(呼び口径 ≤ 100 mm の場合)

3) 拡張密度校正の有効範囲 : 0～2 g/cm<sup>3</sup>、+20～+60 °C (+68～+140 °F)

4) 「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション E1「拡張密度」

### 温度

$\pm 0.5 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0.005 \cdot T \text{ }^\circ\text{C}$  ( $\pm 0.9 \text{ }^\circ\text{F} \pm 0.003 \cdot (T - 32) \text{ }^\circ\text{F}$ )

### ゼロ点の安定度

呼び口径		ゼロ点の安定度	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
8	3/8	0.180	0.007
15	1/2	0.585	0.021
25	1	1.62	0.059
40	1 1/2	4.05	0.149
50	2	6.30	0.231
80	3	16.2	0.617

### 流量値

ターンダウンパラメータとしての流量値は呼び口径に依存します。

### SI 単位

呼び口径 [mm]	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
8	2 000	200	100	40	20	4
15	6 500	650	325	130	65	13
25	18 000	1 800	900	360	180	36
40	45 000	4 500	2 250	900	450	90
50	70 000	7 000	3 500	1 400	700	140
80	180 000	18 000	9 000	3 600	1 800	360

### US 単位

呼び口径	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[inch]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
3/8	73.50	7.350	3.675	1.470	0.735	0.147
1/2	238.9	23.89	11.95	4.778	2.389	0.478
1	661.5	66.15	33.08	13.23	6.615	1.323
1½	1 654	165.4	82.70	33.08	16.54	3.308
2	2 573	257.3	128.7	51.46	25.73	5.146
3	6 615	661.5	330.8	132.3	66.15	13.23

### 出力の精度

出力の基準精度は、以下の通りです。

#### パルス/周波数出力

o.r. = 読み値

精度	最高 ±100 ppm o.r.
----	------------------

繰返し性

o.r. = 読み値 ; 1 g/cm<sup>3</sup> = 1 kg/l、T = 流体温度

#### 基準の繰返し性

 「精度の考え方」 参照 → □ 148

#### 質量流量および体積流量（液体）

±0.05 % o.r.

#### 質量流量（気体）

±0.20 % o.r.

#### 密度（液体）

±0.00025 g/cm<sup>3</sup>

**温度**

$$\pm 0.25^{\circ}\text{C} \pm 0.0025 \cdot T^{\circ}\text{C} (\pm 0.45^{\circ}\text{F} \pm 0.0015 \cdot (T-32)^{\circ}\text{F})$$
**応答時間**

- 応答時間は設定に応じて異なります（ダンピング）。
- 測定変数が不規則に変化する場合の応答時間：500 ms 後に → フルスケール値の 95 %

**周囲温度の影響****パルス/周波数出力**

o.r. = 読み値

温度係数	最大 ±100 ppm o.r.
------	------------------

**測定物温度の影響****質量流量**

o.f.s. = 対フルスケール値

ゼロ調整時の温度とプロセス温度に差異がある場合、センサに付加される測定誤差は、  
 $\pm 0.0002\% \text{ o.f.s.}/^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 0.0001\% \text{ o.f.s.}/^{\circ}\text{F}$ ) となります。

プロセス温度でゼロ調整を実施すると、この影響は減少します。

**密度**


密度校正温度とプロセス温度に差異がある場合、センサの標準的な測定誤差は  
 $\pm 0.00005 \text{ g/cm}^3 / ^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 0.000025 \text{ g/cm}^3 / ^{\circ}\text{F}$ ) となります。現場密度調整を実施できます。  
「計測チューブの材質」のオーダーコード、オプション LA の場合、最高  
-100 °C (-148 °F) まで使用可能です。

**高精度密度仕様（高精度密度校正）**

プロセス温度が有効範囲外の場合 (→ 図 145)、測定誤差は  
 $\pm 0.00005 \text{ g/cm}^3 / ^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 0.000025 \text{ g/cm}^3 / ^{\circ}\text{F}$ ) となります。

**拡張密度仕様**

プロセス温度が有効範囲外の場合 (→ 図 145)、測定誤差は  
 $\pm 0.000025 \text{ g/cm}^3 / ^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 0.0000125 \text{ g/cm}^3 / ^{\circ}\text{F}$ ) となります。



A0055952

1 現場密度調整、例 : +20 °C (+68 °F) 時

2 高精度密度校正

3 拡張密度校正

**温度**

$$\pm 0.005 \cdot T^{\circ}\text{C} (\pm 0.005 \cdot (T - 32)^{\circ}\text{F})$$
**プロセス圧力の影響**

以下は、プロセス圧力（ゲージ圧）が質量流量の精度に与える影響を示しています。

**o.r.** = 読み値



以下により、影響を補正することができます。

- 電流入力またはデジタル入力を介して現在の圧力測定値を読み込む
- 機器パラメータで圧力の固定値を設定する



取扱説明書 .

呼び口径		[% o.r./bar]	[% o.r./psi]
[mm]	[in]		
8	3/8	影響なし	
15	1/2	-0.002	-0.0001
25	1	影響なし	
40	1½	-0.003	-0.0002
50	2	-0.008	-0.0006
80	3	-0.009	-0.0006

#### 精度の考え方

**o.r.** = 読み値、**o.f.s.** = 対フルスケール値

BaseAccu = 基準精度 (% o.r.)、BaseRepeat = 基準の繰返し性 (% o.r.)

MeasValue = 測定値 ; ZeroPoint = ゼロ点の安定度


#### 流量に応じた最大測定誤差の計算

流量	最大測定誤差 (%) o.r.
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ A0021332	$\pm \text{BaseAccu}$ A0021339
$< \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ A0021333	$\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ A0021334

#### 流量に応じた最大繰返し性の計算

流量	最大繰返し性 (% o.r.)
$\geq \frac{\frac{4}{3} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ A0021341	$\pm \frac{1}{2} \cdot \text{BaseAccu}$ A0021343
$< \frac{\frac{4}{3} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ A0021342	$\pm \frac{2}{3} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ A0021344

#### 最大測定誤差の例



E 最大測定誤差 (% o.r.) (例)

Q 最大測定範囲の流量 (%)

A0018211

## 16.7 取付け

取付要件 → [図 19](#)

## 16.8 環境

周囲温度範囲 → [図 21](#) → [図 21](#)

### 温度テーブル

-  危険場所で本機器を使用する場合は、許容される周囲温度と流体温度の間の相互依存性に注意してください。
-  温度表の詳細については、別冊の機器の「安全上の注意事項」(XA) を参照してください。

保管温度 -40～+80 °C (-40～+176 °F)、推奨 +20 °C (+68 °F)

気候クラス DIN EN 60068-2-38 (試験 Z/AD)

保護等級

### 変換器

- 標準 : IP66/67、Type 4X エンクロージャ、汚染度 4 に適合
- ハウジングが開いている場合 : IP20、Type 1 エンクロージャ、汚染度 2 に適合
- 表示モジュール : IP20、Type 1 エンクロージャ、汚染度 2 に適合

### センサ

IP66/67、Type 4X エンクロージャ、汚染度 4 に適合

### 機器プラグ

IP67 (ねじ込み接続の場合のみ)

耐衝撃振動性

### 正弦波振動、IEC 60068-2-6 に準拠

- 2～8.4 Hz、3.5 mm ピーク
- 8.4～2 000 Hz、1 g ピーク

### 広帯域不規則振動、IEC 60068-2-64 に準拠

- 10～200 Hz, 0.003 g<sup>2</sup>/Hz
- 200～2 000 Hz, 0.001 g<sup>2</sup>/Hz
- 合計 : 1.54 g rms

### 正弦半波衝撃、IEC 60068-2-27 に準拠

6 ms 30 g

### 乱暴な取扱いによる衝撃、IEC 60068-2-31 に準拠

内部洗浄

- CIP 洗浄
- SIP 洗浄

### オプション

- 接液部のオイル/グリースフリーバージョン、適合宣言なし  
「サービス」のオーダーコード、オプション HA<sup>3)</sup>
- IEC/TR 60877-2.0 および BOC 50000810-4 に準拠する接液部のオイル/グリースフリーバージョン、適合宣言付き  
「サービス」のオーダーコード、オプション HB<sup>3)</sup>

#### 電磁適合性 (EMC)

- IEC/EN 61326 および NAMUR 推奨 21 (NE 21) に準拠
- IEC/EN 61000-6-2 および IEC/EN 61000-6-4 に準拠



詳細については、適合宣言を参照してください。



**i** 本機器は、居住環境での使用向けではないため、居住環境での無線受信に対する適切な保護を保証することはできません。

## 16.9 プロセス

#### 流体温度範囲

標準バージョン	-50～+150 °C (-58～+302 °F)	「計測チューブの材質、接液部表面」のオーダーコード、オプション HA、SA、SB、SC
拡張温度バージョン	-50～+205 °C (-58～+401 °F)	「計測チューブの材質、接液部表面」のオーダーコード、オプション SD、SE、SF、TH

#### 測定物密度

0～2 000 kg/m<sup>3</sup> (0～125 lb/cf)

#### P-T レイティング



プロセス接続の P-T レイティングの概要については、技術仕様書を参照してください。

#### センサハウジング

温度範囲が -50～+150 °C (-58～+302 °F) の標準バージョンの場合、センサハウジングには乾燥窒素ガスが充填されており、内部の電子部品や機械部品が保護されます。

他のあらゆる温度バージョンの場合は、センサハウジングに乾燥不活性ガスが充填されています。



**i** 計測チューブが故障した場合（例：腐食性または研磨性のある流体などのプロセス特性に起因）、流体は最初にセンサハウジングに溜まります。

計測チューブが故障した場合、センサハウジング内の圧力レベルは使用プロセス圧力に応じて上昇します。センサハウジングの破裂圧力では十分な安全マージンを確保できないとユーザーが判断した場合は、機器に破裂板を取り付けることが可能です。これにより、センサハウジング内が過度に高圧になることを防止できます。そのため、気体圧力が高くなるアプリケーションや、特に、プロセス圧力がセンサハウジング破裂圧力の 2/3 より大きくなるアプリケーションでは、破裂板の使用が強く推奨されます。

漏れた測定物を排出機器に排出する必要がある場合は、センサに破裂板を取り付けなければなりません。排出部を追加のネジ込み接続に接続します。

3) 洗浄は、計測機器のみの洗浄であり、付属のアクセサリは洗浄されません。

センサをガスでページする必要がある場合は（ガス検出）、ページ接続を取り付けなければなりません。

 センサハウジングに不活性ガスを充填するとき以外は、ページ接続を開けないようしてください。ページは、必ず低圧で行ってください。

最大圧力：

- 呼び口径・08~150 mm (3/8~6") : 0.5 MPa (72.5 psi)
- 呼び口径・250 mm (10") :
  - 流体温度 ≤ 100 °C (212 °F) : 0.5 MPa (72.5 psi)
  - 流体温度 > 100 °C (212 °F) : 0.3 MPa (43.5 psi)

### センサハウジング破裂圧力

以下のセンサハウジングの破裂圧力は、標準機器および/または密閉されたページ接続付きの機器（開けていない/納品時の状態）にのみ適用されます。

ページ接続付きの機器（「センサオプション」のオーダーコード、オプション CH「ページ接続」）をページシステムに接続した場合、ページシステム自体または機器のうち、圧力区分が低い方のコンポーネントに応じて、最大圧力は決まります。

破裂板付きの機器（「センサオプション」のオーダーコード、オプション CA「破裂板」）の場合、破裂板の破裂圧力が重要になります。

センサハウジングの破裂圧力は、センサハウジングが機械的に故障する前に到達する標準的な内圧に相当し、これは型式試験中に確認されます。対応する型式試験適合宣言は、機器と一緒に注文できます（「追加認証」のオーダーコード、オプション LN「センサハウジング破裂圧力、型式試験」）。

呼び口径		センサハウジング破裂圧力	
[mm]	[in]	[bar]	[psi]
8	3/8	400	5800
15	1/2	350	5070
25	1	280	4060
40	1 1/2	260	3770
50	2	180	2610
80	3	120	1740

 寸法については、技術仕様書の「構造」セクションを参照してください。

### 破裂板

安全レベルを高めるために、破裂圧力が 1~1.5 MPa (145~217.5 psi) の破裂板を装備した機器バージョンを使用できます（「センサオプション」のオーダーコード、オプション CA「破裂板」）。

破裂板を、別売のスチームジャケットと組み合わせて使用することはできません。

 破裂板の寸法については、技術仕様書の「構造」セクションを参照してください。

### 流量制限

最も適したセンサ呼び口径は、測定範囲と許容圧力損失を考慮して選択してください。

 測定範囲のフルスケール値の概要については、「測定範囲」セクションを参照してください。→  139

- 推奨最小フルスケール値は、最大測定範囲の約 1/20 です。
- ほとんどのアプリケーションにおいて、最大測定範囲の 20~50 % の間が最適な測定範囲となります。
- 研磨性のある測定物（固体分が混入した液体など）の場合は、低いフルスケール値を選択する必要があります。流速 < 1 m/s (< 3 ft/s)
- 気体測定では、以下の点にご注意ください。
  - 計測チューブ内の流速は、音速の 1/2 (0.5 Mach) 以下にしてください。
  - 最大質量流量は、気体密度に依存します。計算式

**i** 流量制限を計算するには、Applicator サイジング用ツールを使用してください。  
→ [136](#)

## 圧力損失

**i** 圧力損失を計算するには、Applicator サイジング用ツールを使用してください。  
→ [136](#)

圧力損失の減少した Promass F :「センサオプション」のオーダーコード、オプション CE 「圧力損失減少」

## 使用圧力

→ [21](#)

## 16.10 構造

## 外形寸法

**i** 機器の外形寸法および取付寸法については、技術仕様書の「構造」セクションを参考してください。

## 質量

すべての値（梱包材を含まない質量）は、EN/DIN PN 40 フランジ付き機器の値です。

### 質量 (SI 単位)

呼び口径 [mm]	質量 [kg]	
	「ハウジング」のオーダーコード、オプション C アルミニウム、コーティング	「ハウジング」のオーダーコード、オプション B 1.4404 (SUS 316L 相当)
8	9	11.5
15	10	12.5
25	12	14.5
40	17	19.5
50	28	30.5
80	53	55.5


### 質量 (US 単位)

呼び口径 [in]	質量 [lbs]	
	「ハウジング」のオーダーコード、オプション C アルミニウム、コーティング	「ハウジング」のオーダーコード、オプション B 1.4404 (SUS 316L 相当)
3/8	20	25
1/2	22	28
1	26	32
1½	37	43

呼び口径 [in]	質量 [lbs]	
	「ハウジング」のオーダーコード、オプション C アルミニウム、コーティング	「ハウジング」のオーダーコード、オプション B 1.4404 (SUS 316L相当)
2	62	67
3	117	122

**材質****変換器ハウジング**

- 「ハウジング」のオーダーコード、オプション B : ステンレス CF-3M (SUS 316L 相当、1.4404)
- 「ハウジング」のオーダーコード、オプション C 「一体型、塗装アルミダイカスト」 : アルミダイカスト、AlSi10Mg、塗装
- ウィンドウ材質 : ガラス

**電線口/ケーブルグランド**

A0028352

図 24 可能な電線管接続口/ケーブルグランド

- 1 雌ねじ M20 × 1.5
- 2 ケーブルグランド M20 × 1.5
- 3 電線管接続口用アダプタ (雌ねじ G 1/2" または NPT 1/2")
- 4 機器プラグ

**「ハウジング」のオーダーコード、オプション B 「GT18 デュアルコンパートメント、SUS 316L 相当」**

電線口/ケーブルグランド	保護タイプ	材質
ケーブルグランド M20 × 1.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 非危険場所</li> <li>■ Ex ia</li> <li>■ Ex ic</li> <li>■ Ex nA</li> <li>■ Ex tb</li> </ul>	ステンレス 1.4404
電線口用アダプタ (めねじ G 1/2")	非危険場所および危険場所 (CSA Ex d/XP を除く)	ステンレス 1.4404 (SUS 316L 相当)
電線口用アダプタ (めねじ NPT 1/2")	非危険場所および危険場所	

**「ハウジング」のオーダーコード、オプション C 「GT20 デュアルコンパートメント、アルミニウム、コーティング」**

電線口/ケーブルグランド	保護タイプ	材質
ケーブルグランド M20 × 1.5	■ 非危険場所 ■ Ex ia ■ Ex ic	プラスチック
	電線口用アダプタ (めねじ G 1/2")	ニッケルめっき真鍮
電線口用アダプタ (めねじ NPT 1/2")	非危険場所および危険場所 (CSA Ex d/XP を除く)	ニッケルめっき真鍮
	ネジ NPT 1/2" アダプタを使用	非危険場所および危険場所

### 機器プラグ

電気接続	材質
プラグ M12x1	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ソケット：ステンレス 1.4401/SUS 316 相当</li> <li>■ コンタクトハウジング：プラスチック PUR、黒</li> <li>■ コンタクト：金属 CuZn、金メッキ</li> <li>■ ネジ込み接続シール：NBR</li> </ul>

### センサハウジング

**i** センサハウジングの材質は、「計測チューブの材質、接液部表面」のオーダーコードで選択したオプションに応じて異なります。

「計測チューブの材質、接液部表面」のオーダーコード	材質
オプション HA、SA、SD、TH	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 耐酸、耐アルカリの表面</li> <li>■ ステンレス 1.4301 (SUS 304 相当)</li> </ul> <p><b>i</b> 「センサオプション」のオーダーコード、オプション CC 「SUS 316L 相当センサハウジング」：ステンレス 1.4404 (SUS 316L 相当) の場合</p>
オプション SB、SC、SE、SF	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 耐酸、耐アルカリの表面</li> <li>■ ステンレス 1.4301 (SUS 304 相当)</li> </ul>

### 計測チューブ

- 呼び口径・8~80 mm (3/8~3") : ステンレス 1.4539 (SUS 890L 相当) ;  
マニホールド : ステンレス 1.4404 (SUS 316 または 316L 相当)
- 呼び口径・8~80 mm (3/8~3") : アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) ;  
マニホールド : アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)

### プロセス接続

- EN 1092-1 (DIN2501) / ASME B 16.5 / JIS B2220 準拠のフランジ :
  - ステンレス 1.4404 (SUS F316 または F316L 相当)
  - アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)
  - ラップジョイントフランジ : ステンレス 1.4301 (SUS F304 相当) ; 接液部  
アロイ C22
- その他のすべてのプロセス接続 :
  - ステンレス 1.4404 (SUS 316 または 316L 相当)

**i** 使用可能なプロセス接続 →  155

**シール**

溶接されているプロセス接続は内部シール材不使用

**アクセサリ****保護カバー**

ステンレス 1.4404 (SUS 316L 相当)

**プロセス接続**

- 固定フランジ接続 :
  - EN 1092-1 (DIN 2501) フランジ
  - EN 1092-1 (DIN 2512N) フランジ
  - NAMUR 推奨 NE 132 に準拠した長さ
  - ASME B16.5 フランジ
  - JIS B2220 フランジ
  - DIN 11864-2 Form A フランジ、DIN 11866 シリーズ A、ノッチ付きフランジ
- クランプ接続 :
  - トリクランプ (管外径)、DIN 11866 シリーズ C
- ネジ :
  - DIN 11851 ネジ、DIN 11866 シリーズ A
  - SMS 1145 ネジ
  - ISO 2853 ネジ、ISO 2037
  - DIN 11864-1 Form A ネジ、DIN 11866 シリーズ A
- VCO 接続 :
  - 8-VCO-4
  - 12-VCO-4

 プロセス接続の材質 →  153

**表面粗さ**

すべて接液部のデータです。

以下の表面粗さカテゴリを注文できます。

カテゴリ	方式	オプションオーダーコード 「計測チューブ材質、接液部 表面」
研磨なし	-	HA、LA、SA、SD、TH、TS、 TT、TU
Ra ≤ 0.76 µm (30 µin) <sup>1)</sup>	機械研磨 <sup>2)</sup>	SB、SE
Ra ≤ 0.76 µm (30 µin) <sup>1)</sup>	機械研磨 <sup>2)</sup> 、溶接部分は溶接したままの状態	SJ、SL
Ra ≤ 0.38 µm (15 µin) <sup>1)</sup>	機械研磨 <sup>2)</sup>	SC、SF
Ra ≤ 0.38 µm (15 µin) <sup>1)</sup>	機械研磨 <sup>2)</sup> 、溶接部分は溶接したままの状態	SK、SM
Ra ≤ 0.38 µm (15 µin) <sup>1)</sup>	機械研磨 <sup>2)</sup> および電解研磨	BC
Ra ≤ 0.38 µm (15 µin) <sup>1)</sup>	機械研磨 <sup>2)</sup> および電解研磨、溶接部分は溶接したま まの状態	BG

1) ISO 21920 準拠の Ra

2) 配管とマニホールドの間のアクセスできない溶接部分を除く

## 16.11 操作性

## 言語

以下の言語で操作できます。

- 現場表示器を介して：
 



英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、トルコ語、中国語、日本語、バハサ(インドネシア語)、ベトナム語、チェコ語
- 「FieldCare」操作ツールを使用：
 

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、中国語、日本語

## 現場操作

### 表示モジュール経由

2種類の表示モジュールが用意されています。

「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション C 「SD02」	「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション E 「SD03」
 A0032219	 A0032221
1 プッシュスイッチで操作	1 タッチコントロールで操作

### 表示部

- 4行表示、バックライト、グラフィック表示
- 白色バックライト；機器エラー発生時は赤に変化
- 測定変数およびステータス変数の表示形式は個別に設定可能

### 操作部

- ハウジングを開けて3つのプッシュスイッチによる操作：田、口、回  
または
- ハウジングを開けずにタッチコントロール（3つの光学式キー）による外部操作：  
田、口、回
- 危険場所の各種区域でも操作部にアクセス可能

### 追加機能

- データバックアップ機能  
機器設定を表示モジュールに保存可能
- データ比較機能  
表示モジュールに保存された機器設定と現在の機器設定とを比較できます。
- データ転送機能  
表示モジュールを使用して変換器設定を別の機器に転送できます。

### リモートディスプレイ FHX50 を使用

**i** 分離型ディスプレイ FHX50 はオプションとしてご注文いただけます → 図 134。




図 25 FHX50 操作オプション

- 1 SD02 表示部および操作モジュール、プッシュスイッチ：操作のためにカバーを開いてください。
- 2 SD03 表示部および操作モジュール、光学式ボタン：カバーガラス上から操作が可能

### 表示部および操作部

表示部と操作部は、表示モジュールの表示部および操作部と同じです。

リモート操作

→ 図 50

サービスインターフェイス

→ 図 51

## 16.12 合格証と認証

本製品に対する最新の認証と認定は、[www.endress.com](http://www.endress.com) の関連する製品ページから入手できます。

- 1 フィルタおよび検索フィールドを使用して製品を選択します。
- 2 製品ページを開きます。
- 3 「ダウンロード」を選択します。

CE マーク

本機器は、適用される EU 指令の法的要件を満たしています。これらの要求事項は、適用される規格とともに EU 適合宣言に明記されています。

Endress+Hauser は本製品が試験に合格したことを、CE マークの貼付により保証いたします。

UKCA マーク

本機器は、適用される UK 規制（英国規則）の法的要件を満たします。これらの要求事項は、指定された規格とともに UKCA 適合宣言に明記されています。UKCA マークの注文オプションが選択されている場合、Endress+Hauser は機器に UKCA マークを貼付することにより、本機器が評価と試験に合格したことを見証します。

連絡先 Endress+Hauser 英国：  
Endress+Hauser Ltd.  
Floats Road  
Manchester M23 9NF  
英國  
[www.uk.endress.com](http://www.uk.endress.com)

RCM マーク

本計測システムは、「Australian Communications and Media Authority (ACMA)」の EMC 要件を満たしています。

---

防爆認定	機器は防爆認定機器であり、関連する安全上の注意事項は別冊の「安全上の注意事項」(XA) 資料に掲載されています。この資料の参照先は、銘板に明記されています。
------	--

---

サニタリ適合性	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 3-A 認証<ul style="list-style-type: none"><li>■ 「追加認証」のオーダーコード、オプション LP 「3A」の計測機器のみ 3-A 認証を取得しています。</li><li>■ 3-A 認証は計測機器に対する認証です。</li><li>■ 計測機器を設置する場合、液体が計測機器の外側に集まらないようにしてください。 分離型表示モジュールは、3-A 規格に準拠して設置する必要があります。</li><li>■ アクセサリ (スチームジャケット、日除けカバー、壁取付ホルダなど) は、3-A 規格に準拠して設置する必要があります。 各アクセサリは洗浄することができます。一部の環境では、分解が必要な場合があります。</li></ul></li><li>■ EHEDG テスト合格 「追加認証」のオーダーコード、オプション LT 「EHEDG」の機器のみテストが実施され、EHEDG の要件を満たしています。 EHEDG 認証の要件を満たすためには、「Easy cleanable Pipe couplings and Process connections (洗浄性の高い配管継手およびプロセス接続)」(<a href="http://www.ehedg.org">www.ehedg.org</a>) と題された EHEDG ガイドラインに準拠するプロセス接続と組み合わせて機器を使用する必要があります。 EHEDG 認証の要件を満たすためには、排水性を確保できる位置に機器を設置する必要があります。</li></ul>
---------	---



特別な設置方法に従ってください。→ 23

---

医薬品適合性	<ul style="list-style-type: none"><li>■ FDA 21 CFR 177</li><li>■ USP &lt;87&gt;</li><li>■ USP &lt;88&gt; クラス VI 121 °C</li><li>■ TSE/BSE 適正証明</li></ul>
--------	---

---

認定 PROFIBUS 適合	<h3>PROFIBUS インターフェイス</h3> <p>本機器は、PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation e.V./PROFIBUS User Organization) の認定と登録を受けています。計測システムは、以下のすべての仕様要件を満たしています。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ PA Profile 3.02 認証取得</li><li>■ 本機器は、認証を取得した他メーカーの機器と組み合わせて動作させることもできます（相互運用性）。</li></ul>
----------------	--

---

欧州圧力機器指令	<ul style="list-style-type: none"><li>■ a) PED/G1/x (x = カテゴリー) または b) PESR/G1/x (x = カテゴリー) 上記マークがセンサ銘板に付いている場合、Endress+Hauser は以下に記載されている「必須安全要求事項」に適合していることを承認します。<ul style="list-style-type: none"><li>a) 欧州圧力機器指令 2014/68/EU 付録 I、または</li><li>b) 行政委任立法 (Statutory Instruments) 2016 No. 1105 付則 2</li></ul></li><li>■ PED または PESR マークがない機器は、「SEP (Sound Engineering Practice)」に従って設計・製造されています。この機器は、以下の要件を満たしています。<ul style="list-style-type: none"><li>a) 欧州圧力機器指令 2014/68/EU 第 4 章 3 項、または</li><li>b) 行政委任立法 (Statutory Instruments) 2016 No. 1105 第 8 項パート 1 用途範囲は、以下に記載されています。<ul style="list-style-type: none"><li>a) 欧州圧力機器指令 2014/68/EU 付録 II の図 6~9、または</li><li>b) 行政委任立法 (Statutory Instruments) 2016 No. 1105 第 2 項付則 3</li></ul></li></ul></li></ul>
----------	--

## 外部の基準およびガイドライン

- EN 60529  
ハウジング保護等級 (IP コード)
- IEC/EN 60068-2-6  
環境影響：試験手順 - 試験 Fc : 振動 (正弦波)
- IEC/EN 60068-2-31  
環境影響：試験手順 - 試験 Ec : 亂暴な取扱いによる衝撃、主に機器用
- EN 61010-1  
測定、制御、実験用電気機器の安全要件 - 一般要求事項
- EN 61326-1/-2-3  
測定、制御、実験用電気機器の EMC 要件
- IEC 61508  
安全に関する電気/電子/プログラマブル電子システムの機能安全
- NAMUR NE 21  
工業用プロセスおよび試験機器の電磁適合性 (EMC)
- NAMUR NE 32  
マイクロプロセッサ付きフィールド機器および制御機器の電源異常時のデータ保持
- NAMUR NE 43  
アナログ出力信号を有するデジタル変換器の故障情報信号レベルの標準化
- NAMUR NE 53  
デジタル電子部品を備えたフィールド機器と信号処理機器のソフトウェア
- NAMUR NE 80  
プロセス制御機器に関する欧州圧力機器指令の適用
- NAMUR NE 105  
フィールド機器用エンジニアリングツールにフィールドバス機器を統合するための仕様
- NAMUR NE 107  
フィールド機器の自己監視および診断
- NAMUR NE 131  
標準アプリケーション用フィールド機器の要件
- NAMUR NE 132  
コリオリ質量流量計
- NACE MR0103  
腐食性の高い石油精製環境における硫化物応力割れに対して耐性がある材質。
- NACE MR0175/ISO 15156-1  
石油生産およびガス生産における H<sub>2</sub>S を含有する環境で使用される材質。
- ETSI EN 300 328  
2.4 GHz 帯の無線機器用ガイドライン
- EN 301489  
電磁適合性および無線スペクトル事項 (ERM)

## 16.13 アプリケーションパッケージ

機器の機能を拡張するために、各種のアプリケーションパッケージが用意されています。これらのパッケージは、安全面や特定のアプリケーション要件を満たすのに必要とされます。

アプリケーションパッケージは、Endress+Hauser 社に機器と一緒に注文するか、または後から追加注文できます。オーダーコードに関する詳細は、お近くの弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトの製品ページをご覧ください：[www.endress.com](http://www.endress.com)。

 アプリケーションパッケージの詳細情報：  
個別説明書 → 161

## 診断機能

「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション EA 「拡張 HistoROM」イベントログおよび測定値メモリのアクティベーションに関する拡張機能が含まれます。

**イベントログ：**

メッセージ数 20 (標準バージョン) から 100 にメモリ容量が増えます。

**データロギング (ラインレコーダ) :**

- 最大 1000 個の測定値までのメモリ容量を有効化。
- 4つあるメモリチャンネルのそれぞれから、250 個の測定値を出力可能。記録間隔は、ユーザーが定義/設定できます。
- 現場表示器または操作ツール (例 : FieldCare、DeviceCare、または Web サーバー) を介して測定値ログにアクセスできます。

 詳細については、機器の取扱説明書を参照してください。

**Heartbeat Technology**

「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション EB 「Heartbeat Verification + Monitoring」

**Heartbeat Verification**

DIN ISO 9001: 2008、7.6 a) 章「監視および測定機器の制御」に準拠する、トレーサビリティが確保された検証のための要件を満たします。

- プロセスを中断せずに設置された状態での機能試験
- 必要に応じて、トレーサビリティが確保された検証が可能 (レポートを含む)
- 現場操作またはその他の操作インターフェースを介した簡単な試験プロセス
- 製造者仕様の枠内で試験範囲が広く、明確な測定点の評価 (合格/不合格)
- 事業者のリスク評価に応じた校正間隔の延長

 詳細については、機器の個別説明書を参照してください。

**高精度密度**

「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション EE 「高精度密度」

多くのアプリケーションでは、品質監視または制御プロセスのための重要な測定値として密度が使用されます。計測機器は標準仕様で流体の密度を測定し、この値を制御システムに提供します。

特に、プロセス条件が変動するアプリケーションにおいて、「高精度密度」アプリケーションパッケージは幅広い密度および温度範囲にわたって高精度の密度測定を可能にします。

付属する校正証明書には以下の情報が記載されています。

- 空気の密度測定性能
- さまざまな密度の液体の密度測定性能
- さまざまな温度の水の密度測定性能

 詳細については、機器の取扱説明書を参照してください。

**拡張密度**

「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション E1 「拡張密度」

体積ベースのアプリケーションの場合、機器では質量流量を測定密度で除算することにより体積流量を計算して出力できます。

このアプリケーションパッケージは、国内/国際規格 (例 : OIML、MID) に準拠した取引計量アプリケーション用の標準校正です。温度範囲の広い体積ベースの会計用投与アプリケーションの場合に推奨されます。

付属の校正証明書には、さまざまな温度の空気と水における密度測定性能が詳細に記述されています。

 詳細については、機器の取扱説明書を参照してください。

## 16.14 アクセサリ

 注文可能なアクセサリの概要 → 図 134

## 16.15 補足資料



関連する技術資料の概要については、以下を参照してください。

- デバイスピューワー ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))：銘板のシリアル番号を入力します。
- Endress+Hauser Operations アプリ：銘板のシリアル番号を入力するか、銘板のマトリクスコードをスキャンしてください。

標準資料

簡易取扱説明書

### センサの簡易取扱説明書

計測機器	資料番号
Proline Promass F	KA01261D

### 変換器の簡易取扱説明書

機器	資料番号
Proline Promass 200	KA01269D

### 技術仕様書

機器	資料番号
Promass F 200	TI01060D

機器関連の補足資料

### 安全上の注意事項

内容	資料番号
ATEX/IECEx Ex i	XA00144D
ATEX/IECEx Ex d	XA00143D
ATEX/IECEx Ex nA	XA00145D
cCSAus IS	XA00151D
cCSAus XP	XA00152D
INMETRO Ex i	XA01300D
INMETRO Ex d	XA01305D
INMETRO Ex nA	XA01306D
NEPSI Ex i	XA00156D
NEPSI Ex d	XA00155D
NEPSI Ex nA	XA00157D
NEPSI Ex i	XA1755D
NEPSI Ex d	XA1754D
NEPSI Ex nA	XA1756D
JPN Ex d	XA01763D

**個別説明書**

内容	資料番号
欧洲圧力機器指令に関する情報	SD01614D
表示部および操作モジュール FHX50	SD01007F
Heartbeat Technology	SD01850D

**設置要領書**

内容	注記
スペアパーツセットおよびアクセサリの設置要領書	<ul style="list-style-type: none"><li>■ デバイスピューワーを使用して、選択可能なすべてのスペアパーツセットの概要にアクセス → □ 131</li><li>■ 注文可能な設置要領書付きのアクセサリ → □ 134</li></ul>

# 索引

## 記号

電気的絶縁性 .....	142
電源電圧 .....	29
返却 .....	132

## 0~9

3-A 認証 .....	158
--------------	-----

## A

Applicator .....	139
------------------	-----

## C

CE マーク .....	10, 157
cGMP .....	158
CIP 洗浄 .....	149

## D

DD ファイル .....	55
DeviceCare .....	53
DD ファイル .....	55
DIP スイッチ 書き込み保護スイッチを参照	

## E

EHEDG テスト合格 .....	158
EMPTY_MODULE モジュール .....	62
Endress+Hauser サービス 修理 .....	132

## F

FDA .....	158
FieldCare .....	51
DD ファイル .....	55
機能 .....	51
接続の確立 .....	52
ユーザインタフェース .....	53

## H

HistoROM .....	88
----------------	----

## I

I/O 電子モジュール .....	12, 30
-------------------	--------

## N

Netilion .....	130
----------------	-----

## P

P-T レイティング .....	150
PROFIBUS 認定 .....	158

## R

RCM マーク .....	157
---------------	-----

## S

SET_TOT_TOTAL モジュール .....	59
SETTOT_MODETOT_TOTAL モジュール .....	59
SIMATIC PDM .....	54
機能 .....	54

SIP 洗浄 .....	149
--------------	-----

## T

TOTAL モジュール .....	58
TSE/BSE 適正証明 .....	158

## U

UKCA マーク .....	157
USP クラス VI .....	158

## W

W@M デバイスビューワー .....	13
---------------------	----

## ア

アクセスコード .....	49
不正な入力 .....	49
アクセスコードの設定 .....	91
圧力損失 .....	152
アナログ出力モジュール .....	60
アナログ入力モジュール .....	57
アプリケーション .....	138
アプリケーションパッケージ .....	159
アラーム時の信号 .....	141
安全 .....	9

## イ

イベントリスト .....	124
イベントログブック .....	124
イベントログブックのフィルタリング .....	125
医薬品適合性 .....	158

## ウ

ワイザード	
パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え	
.....	78, 79, 80, 82
ローフローカットオフ .....	71
非満管の検出 .....	72, 73
表示 .....	69
密度調整 .....	75
受入検査 .....	13

## エ

影響	
周囲温度 .....	147
測定物温度 .....	147
プロセス圧力 .....	147
エラーメッセージ	
診断メッセージを参照	

## オ

欧洲圧力機器指令 .....	158
応答時間 .....	147
オーダーコード .....	14, 15
温度範囲	
保管温度 .....	17
流体温度 .....	150

**力**

外部洗浄	130
書き込みアクセス	49
書き込み保護	
アクセスコードによる	91
書き込み保護スイッチを使用	92
書き込み保護スイッチ	92
書き込み保護の無効化	91
書き込み保護の有効化	91
拡張オーダーコード	
センサ	15
変換器	14
下流側直管長	21

**キ**

キーパッドロックの有効化/無効化	50
機器	
構成	12
修理	131
センサの取付け	24
電気配線の準備	30
電源投入	63
取外し	132
廃棄	133
変更	131
機器コンポーネント	12
機器修理	131
機器設定の管理	88
機器タイプコード	55
機器の運搬	17
機器の修理	131
機器のバージョンデータ	55
機器の用途	
不適切な用途	9
不明な場合	9
機器マスターファイル	
GSD	55
機器名	
センサ	15
変換器	14
機器リビジョン	55
機器ロック状態	94
気候クラス	149
技術データ、概要	138
基準およびガイドライン	159
基準動作条件	145
機能	
パラメータを参照	
機能範囲	
SIMATIC PDM	54
旧型モデルとの互換性	55

**ク**

繰返し性	146
------	-----

**ケ**

計測可能流量範囲	140
計測機器	
設定	64

取付けの準備	24
計測機器の識別	13
計測機器の接続	30
計測機器の用途	
指定用途を参照	
計測システム	138
言語、操作オプション	156
検査	
接続	35
設置	25
納入品	13
現場表示器	156
アラーム状態を参照	
診断メッセージを参照	
操作画面表示を参照	
ナビゲーション画面	41
編集画面	42

**口**

合格証	157
交換	
機器コンポーネント	131
工具	
設置	24
輸送	17
電気接続	27
構成	
機器	12
操作メニュー	37
コンテキストメニュー	
終了	45
説明	45
呼び出し	45
梱包材の廃棄	18

**サ**

サイクリックデータ伝送	56
再校正	130
材質	153
最大測定誤差	145
サニタリ適合性	158
サブメニュー	
イベントリスト	124
概要	38
システムの単位	65
シミュレーション	89
ゼロ点調整	77
センサの調整	75
データのログ	99
プロセス変数	95
管理	87
機器情報	127
高度な設定	74
出力値	97
積算計	96
積算計 1~n	83
積算計の処理	98
設定バックアップの表示	88
測定値	94

通信	63, 68
表示	85
流体の選択	68
<b>シ</b>	
システム構成	
機器構成を参照	
システムデザイン	
計測システム	138
システム統合	55
質量	
SI 単位	152
US 単位	152
運搬 (注意事項)	17
指定用途	9
周囲温度	
影響	147
周囲条件	
耐衝撃振動性	149
保管温度	149
修理	131
注意事項	131
出力信号	140
出力変数	140
消費電流	144
消費電力	143
上流側直管長	21
食品接触材規則	158
シリアル番号	14, 15
診断	
シンボル	104
診断時の動作	
シンボル	105
説明	105
診断情報	
DeviceCare	106
FieldCare	106
概要	111
現場表示器	104
構成、説明	105, 107
対処法	111
診断動作の適応	108
診断メッセージ	104
診断リスト	124
振動	22
シンボル	
ウィザード用	41
現場表示器のステータスエリア内	39
サブメニュー用	41
修正用	43
診断動作用	39
ステータス信号用	39
測定チャンネル番号用	39
測定変数用	39
通信用	39
テキストおよび数値エディタにおいて	43
パラメータ用	41
メニュー用	41
ロック用	39

<b>ス</b>	
垂直配管	19
数字エディタ	42
ステータスエリア	
操作画面表示用	39
ナビゲーション画面内	41
ステータス信号	104, 107
スペアパート	131
<b>セ</b>	
静圧	21
製造者 ID	55
製造日	14, 15
精度の考え方	
繰返し性	148
測定誤差	148
性能特性	145
製品の安全性	10
積算計	
設定	83
操作	98
プロセス変数の割当て	96
リセット	98
接続	
電気接続を参照	
接続ケーブル	27
接続工具	27
接続の準備	30
接続例、電位平行	32
設置	19
設置状況の確認	63
設置状況の確認 (チェックリスト)	25
設置場所	19
設定	63
管理	87
機器設定の管理	88
機器のリセット	127
計測機器の設定	64
現場表示器	69
高度な設定	74
高度な表示の設定	85
システムの単位	65
シミュレーション	89
スイッチ出力	82
積算計	83
積算計のリセット	98
積算計リセット	98
センサの調整	75
操作言語	63
測定物	68
タグ名	65
通信インターフェイス	68
パルス/周波数/スイッチ出力	78, 80
パルス出力	79
非満管検出	73
非満管の検出	72
プロセス条件への機器の適合	98
ローフローカットオフ	71

説明書	
シンボル	6
センサ	
設置	24
センサハウジング	150
センサヒーティング	22
洗浄	
CIP 洗浄	130
SIP 洗浄	130
外部洗浄	130
内部洗浄	130
ソ	
操作	94
操作オプション	36
操作画面表示	39
操作キー	
操作部を参照	
操作言語の設定	63
操作指針	38
操作上の安全性	10
操作部	44, 105
操作メニュー	
構成	37
サブメニューおよびユーザーの役割	38
メニュー、サブメニュー	37
測定機器およびテスト機器	130
測定原理	138
測定精度	145
測定値の読み取り	94
測定値の履歴を表示	99
測定範囲	
液体の	139
気体の	139
測定範囲、推奨	151
測定物温度	
影響	147
測定物密度	150
測定変数	
プロセス変数を参照	
ソフトウェアリリース	55
タ	
耐衝撃振動性	149
対処法	
終了	106
呼び出し	106
端子	144
端子の割当て	28, 30, 143
断熱	21
チ	
チェックリスト	
設置状況の確認	25
配線状況の確認	35
直接アクセス	46
ツ	
ツールヒント	
ヘルプテキストを参照	

テ	
ディスクリート出力モジュール	61
ディスクリート入力モジュール	60
適合宣言	10
テキストエディタ	42
適用分野	
残存リスク	10
デバイスビューアー	131
電位平衡	32
電気接続	
Commubox FXA291	51
計測機器	27
操作ツール	
PROFIBUS PA ネットワーク経由	50
サービスインターフェース (CDI) 経由	51
保護等級	34
電源故障時/停電時	144
電源電圧	143
電源ユニット	
要件	29
電磁適合性	150
電子部ハウジングの回転	
変換器ハウジングの回転を参照	
電線管接続口	
技術データ	144
電線口	
保護等級	34
ト	
当社サービス	
メンテナンス	130
登録商標	8
特別な接続指示	32
特別な取付方法	
サニタリ適合性	23
トラブルシューティング	
一般	102
取付工具	24
取付寸法	21
取付寸法を参照	
取付けの準備	24
取付方向 (垂直方向、水平方向)	20
取付要件	
上流側/下流側直管長	21
振動	22
垂直配管	19
静圧	21
設置場所	19
センサヒーティング	22
断熱	21
取付寸法	21
取付方向	20
破裂板	23
ナ	
内部洗浄	130, 149
流れ方向	20, 24
ナビゲーション画面	
ウィザードの場合	41

サブメニューの場合 .....	41	表示モジュールの回転 .....	25
ナビゲーションパス (ナビゲーション画面) .....	41	表面粗さ .....	155
<b>ニ</b>			
入力画面 .....	43	フ	
入力変数 .....	139	ファームウェア .....	55
認証 .....	157	バージョン .....	55
<b>八</b>			
ハードウェア書き込み保護 .....	92	リリース日付 .....	55
廃棄 .....	132	ファームウェアの履歴 .....	129
配線状況の確認 .....	63	プロセス圧力 .....	
配線状況の確認 (チェックリスト) .....	35	影響 .....	147
パラメータ		プロセス接続 .....	155
値の入力 .....	48	プロセス変数 .....	
変更 .....	48	計算 .....	139
パラメータ設定の保護 .....	91	測定 .....	139
パラメータのアクセス権		<b>ヘ</b>	
書き込みアクセス .....	49	ヘルプテキスト .....	
読み取りアクセス .....	49	終了 .....	47
パラメータ設定		説明 .....	47
システムの単位 (サブメニュー) .....	65	呼び出し .....	47
シミュレーション (サブメニュー) .....	89	変換器 .....	
ゼロ点調整 (サブメニュー) .....	77	信号ケーブルの接続 .....	30
センサの調整 (サブメニュー) .....	75	ハウジングの回転 .....	25
データのログ (サブメニュー) .....	99	表示モジュールの回転 .....	25
パルス-周波数-スイッチ出力の切り替え (ウィザード) .....	78, 79, 80, 82	変換器ハウジングの回転 .....	25
プロセス変数 (サブメニュー) .....	95	<b>木</b>	
ローフローカットオフ (ウィザード) .....	71	防爆認定 .....	158
管理 (サブメニュー) .....	87	保管温度 .....	17
機器情報 (サブメニュー) .....	127	保管温度範囲 .....	149
出力値 (サブメニュー) .....	97	保管条件 .....	17
診断 (メニュー) .....	123	保護等級 .....	34, 149
積算計 (サブメニュー) .....	96	本説明書に関する情報 .....	6
積算計 1~n (サブメニュー) .....	83	本文 .....	
積算計の処理 (サブメニュー) .....	98	目的 .....	6
設定 (メニュー) .....	65	本文の目的 .....	6
設定バックアップの表示 (サブメニュー) .....	88	<b>ミ</b>	
通信 (サブメニュー) .....	68	密度調整 .....	75
非満管の検出 (ウィザード) .....	72, 73	密度調整の実行 .....	75
表示 (ウィザード) .....	69	<b>メ</b>	
表示 (サブメニュー) .....	85	銘板 .....	
密度調整 (ウィザード) .....	75	センサ .....	15
流体の選択 (サブメニュー) .....	68	変換器 .....	14
破裂板		メイン電子モジュール .....	12
安全上の注意事項 .....	23	メニュー .....	
破裂圧力 .....	151	計測機器の設定用 .....	64
<b>ヒ</b>			
表示		特定の設定用 .....	74
現在の診断イベント .....	123	診断 .....	123
現場表示器を参照		設定 .....	65
前回の診断イベント .....	123	メンテナンス作業 .....	130
表示エリア		<b>モ</b>	
操作画面表示用 .....	39	モジュール .....	
ナビゲーション画面内 .....	41	EMPTY_MODULE .....	62
表示値		アナログ出力 .....	60
ロック状態用 .....	94	アナログ入力 .....	57
		積算計 .....	
		SET_TOT_TOTAL .....	59

SETTOT_MODETOT_TOTAL .....	59
TOTAL .....	58
ディスクリート出力 .....	61
ディスクリート入力 .....	60

**ユ**

ユーザーの役割 .....	38
---------------	----

**ヨ**

要員の要件 .....	9
読み取りアクセス .....	49

**ラ**

ラインレコーダ .....	99
---------------	----

**リ**

リモート操作 .....	157
流量制限 .....	151

**ロ**

労働安全 .....	10
ローフローカットオフ .....	142





71679657

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---

**Endress+Hauser**   
People for Process Automation