Products Solutions

Services

Valable à partir de la version 01.03.zz (Firmware de l'appareil)

Manuel de mise en service **Proline Prowirl O 200 HART**

Débitmètre vortex







- Veiller à conserver le document à un endroit sûr de manière à ce qu'il soit toujours accessible lors des travaux sur ou avec l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque pour les personnes ou l'installation, lire soigneusement le chapitre "Consignes de sécurité de base" ainsi que toutes les autres consignes de sécurité de ce document spécifiques aux procédures de travail.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans avis préalable. Consulter Endress+Hauser pour obtenir les informations actuelles et les éventuelles mises à jour du présent manuel.

Sommaire

Informations relatives au		Montage	23
document 6		Exigences liées au montage	
		6.1.2 Exigences en matière	
	6.2		
1.2.3 Symboles spécifiques à la			
		1 11	
			21
, I			31
			د ر
		<u> </u>	34
Marques deposees	6.3	Contrôle du montage	36
3	7	Raccordement électrique	38
	7.1	Sécurité électrique	38
	7.2	Exigences de raccordement	38
		7.2.1 Outils nécessaires	
		7.2.2 Exigences relatives au câble de	
			38
			. 40
2.7.2 Protection de l'accès via un mot de		3	/. つ
2.7.3 Accès via bus de terrain 12	7 3	1 11	
	ر. ۱		. 7,
Description du produit			4 -
Construction du produit		7.3.2 Raccordement de la version séparée	
-			51
identification du produit 15	7.4		
Réception des marchandises		7.4.1 Exigences	
	7.5	Garantir l'indice de protection	. 52
4.2.1 Plaque signalétique du transmetteur . 16	7.6	Contrôle du raccordement	52
4.2.3 Plaque signalétique des cellules de	8	Options de configuration	54
	8.1	-	
4.2.4 Symboles sur l'appareil 20			
	0.2		. 55
Stockage et transport 21			
Conditions de stockage		3	
	8.3	Accès au menu de configuration via afficheur	
		local	
5.2.2 Appareils de mesure avec anneaux			
Mise au rebut de l'emballage		8.3.5 Uuverture du menu contextuel	63
	document6Fonction du document6Symboles61.2.1Symboles d'avertissement61.2.2Symboles électriques61.2.3Symboles spécifiques à la communication61.2.4Symboles doutils71.2.5Symboles pour certains types d'information71.2.6Symboles utilisés dans les graphiques7Documentation8Marques déposées8Consignes de sécurité9Exigences imposées au personnel9Ytilisation conforme9Sécurité au travail10Sécurité de fonctionnement10Sécurité du produit10Sécurité informatique112.7.1Protection de l'accès via protection en écriture du hardware112.7.2Protection de l'accès via protection en écriture du hardware122.7.2Protection de l'accès via un mot de passe122.7.3Accès via bus de terrain12Description du produit13Construction du produit13Réception des marchandises et identification du produit154.2.1Plaque signalétique du transmetteur164.2.2Plaque signalétique du capteur174.2.3Plaque signalétique du capteur174.2.3Plaque signalétique du capteur174.2.3Plaque signalétique du capteur174.2.4Symboles sur l'appareil20Stockage et transport21Conditio	document 6 6.1 Fonction du document 6 6 Symboles 6 6 1.2.1 Symboles d'avertissement 6 1.2.2 Symboles d'avertissement 6 1.2.2 Symboles d'information 6 1.2.3 Symboles spécifiques à la communication 6 1.2.4 Symboles d'outils 7 1.2.5 Symboles d'outils 7 1.2.6 Symboles d'outils 8 Marques déposées 8 6.3 Consignes de sécurité 9 7 Exigences imposées au personnel 9 7 Lidisation conforme 9 9 Sécurité du fravail 10 10 <tr< td=""><td> Consignes de sécurité Securité de fonctionment 10 Securité de fonctionment 10 Securité de fonctionment 11 Securité informatique 12 Securité de fonctionment 11 Securité informatique 12 Securité de fonctionment 12 Securité de fonctionment 12 Securité de fonction de l'accès via un mot de passe 11 Securité informatique 12 Securité de fonction de l'accès via un mot de passe 11 Securité informatique 12 Securité de fonction du produit 13 Securité du produit 13 Securité du produit 15 Securi</td></tr<>	Consignes de sécurité Securité de fonctionment 10 Securité de fonctionment 10 Securité de fonctionment 11 Securité informatique 12 Securité de fonctionment 11 Securité informatique 12 Securité de fonctionment 12 Securité de fonctionment 12 Securité de fonction de l'accès via un mot de passe 11 Securité informatique 12 Securité de fonction de l'accès via un mot de passe 11 Securité informatique 12 Securité de fonction du produit 13 Securité du produit 13 Securité du produit 15 Securi

	8.3.6	Navigation et sélection dans une	.		10.5.7 Utilisation des paramètres pour	
		liste	64		l'administration de l'appareil	124
	8.3.7	Accès direct au paramètre		10.6	Gestion de la configuration \dots	125
	8.3.8	Affichage des textes d'aide			10.6.1 Étendue des fonctions du paramètre	
	8.3.9	Modification des paramètres	66		"Gestion données"	126
	8.3.10			10.7	Simulation	127
		d'accès	67	10.8	Protection des réglages contre l'accès non	
	8.3.11	Désactivation de la protection en			autorisé	129
		écriture via un code d'accès	67		10.8.1 Protection en écriture via code	
	8.3.12	Activer et désactiver le verrouillage			d'accès	129
		des touches	68		10.8.2 Protection en écriture via	
8.4	Accès a	u menu de configuration via l'outil de			commutateur de verrouillage	130
	configu	ration	68	10.9	Mise en service spécifique à l'application	131
	8.4.1	Raccordement de l'outil de			10.9.1 Application vapeur	131
		configuration	68		10.9.2 Application liquide	132
	8.4.2	Field Xpert SFX350, SFX370	69		10.9.3 Applications gaz	133
	8.4.3	FieldCare	70		10.9.4 Calcul des variables mesurées	136
	8.4.4	DeviceCare	71			
	8.4.5	AMS Device Manager	72	11	Configuration	141
	8.4.6	SIMATIC PDM	72		_	
	8.4.7	Field Communicator 475		11.1	Lecture de l'état de verrouillage de l'appareil .	141
				11.2	Définition de la langue de programmation	141
9	Intógr	ention exetòmo	73	11.3	Configuration de l'afficheur	141
	_			11.4	Lecture des valeurs mesurées	141
9.1		des fichiers de description d'appareil	73		11.4.1 Variables de process	142
	9.1.1	Données relatives aux versions de			11.4.2 Sous-menu "Totalisateur"	144
		l'appareil			11.4.3 Valeurs d'entrée	145
	9.1.2	Outils de configuration	73		11.4.4 Variables de sortie	145
9.2		es mesurées via protocole HART	73	11.5	Adaptation de l'appareil aux conditions de	
9.3	Autres	réglages	75		process	146
				11.6	Remise à zéro du totalisateur	146
10	Mise 6	en service	78		11.6.1 Étendue des fonctions du paramètre	
			, ,		"Contrôle totalisateur"	147
10.1		e du montage et contrôle du	70		11.6.2 Étendue des fonctions du paramètre	
100		ement	78		"RAZ tous les totalisateurs"	148
10.2		ous tension de l'appareil de mesure		11.7	Affichage de l'historique des valeurs	
10.3		e de la langue d'interface	78		mesurées	148
10.4		rration de l'appareil	79			
	10.4.1	Définition de la désignation du point		12	Diagnostic et suppression des	
		de mesure		10	5	
		Réglage des unités système			défauts	151
		Sélectionner et régler le produit		12.1	Suppression générale des défauts	151
		Configuration de l'entrée courant		12.2	Informations de diagnostic sur l'afficheur	
		Configuration de la sortie courant	89		local	153
	10.4.6	Configuration de la sortie impulsion/			12.2.1 Message de diagnostic	153
		fréquence/tor	90		12.2.2 Appel des mesures correctives	155
		Configuration de l'afficheur local	95	12.3	Informations de diagnostic dans FieldCare ou	
	10.4.8	Configuration du traitement de			DeviceCare	155
		sortie	97		12.3.1 Options de diagnostic	155
	10.4.9	Configuration de la suppression des			12.3.2 Accès aux mesures correctives	157
		débits de fuite		12.4	Adaptation des informations de diagnostic	157
10.5			100		12.4.1 Adaptation du comportement de	,
		3 1 1	101		diagnostic	157
		1	115		12.4.2 Adaptation du signal d'état	158
		3 3 1	117	12.5	Aperçu des informations de diagnostic	
		3	119	14.7	12.5.1 Conditions d'utilisation pour	
	10.5.5	Réalisation de configurations			l'affichage des informations de	
		3	120		diagnostic suivantes	162
	10.5.6	Gestion de la configuration	123		alagiloode salvalles	102

	12.5.2 Mode d'urgence en cas de compensation de pression	163
	12.5.3 Mode d'urgence en cas de compensation de température	163
12.6	Messages de diagnostic en cours	163
12.7	Liste de diagnostic	164
12.8	Journal d'événements	164
12.0	12.8.1 Consulter le journal des événements	164
	12.8.2 Filtrage du journal événements	165
	12.8.3 Aperçu des événements	
	d'information	165
12.9	Réinitialisation de l'appareil	166
	12.9.1 Étendue des fonctions du paramètre	
	"Reset appareil"	166
	Informations sur l'appareil	166
12.11	Historique du firmware	169
13	Maintenance	170
13.1	Opérations de maintenance	170
	13.1.1 Nettoyage extérieur	170
	13.1.2 Nettoyage intérieur	170
	13.1.3 Remplacement des joints	170
	13.1.4 Ajustage de la cellule de mesure de	4.50
100	pression	170
13.2 13.3	Outils de mesure et de test	171 171
13.3	Services Endress+Hauser	1/1
14	Réparation	172
14.1	Généralités	172
	14.1.1 Concept de réparation et de	
	transformation	172
	14.1.2 Remarques relatives à la réparation	170
1 / 2	et à la transformation	172 172
14.2 14.3	Pièces de rechange	172
14.4	Retour de matériel	173
14.5	Mise au rebut	173
11.7	14.5.1 Démontage de l'appareil de mesure .	173
	14.5.2 Mise au rebut de l'appareil	174
15	Accessoires	175
15.1	Accessoires spécifiques à l'appareil	175
	15.1.1 Pour le transmetteur	175
	15.1.2 Pour le capteur	176
15.2	Accessoires spécifiques à la communication .	176
15.3	Accessoires spécifiques à la maintenance	177
15.4	Composants système	178
16	Caractéristiques techniques	179
16.1	Domaine d'application	179
16.2	Principe de fonctionnement et architecture	
	du système	179
16.3	Entrée	179
16.4	Sortie	187
16.5	Alimentation électrique	189
16.6	Performances	192

16.7	Montage	196
	5	
16.8	Environnement	196
16.9	Process	198
16.10	Construction mécanique	200
16.11	Possibilités de configuration	206
16.12	Certificats et agréments	208
16.13	Packs application	210
16.14	Accessoires	211
16.15	Documentation	211
Index	Σ	213

1 Informations relatives au document

1.1 Fonction du document

Le présent manuel de mise en service contient toutes les informations nécessaires aux différentes phases du cycle de vie de l'appareil : de l'identification du produit, de la réception des marchandises et du stockage au dépannage, à la maintenance et à la mise au rebut en passant par le montage, le raccordement, la configuration et la mise en service.

1.2 Symboles

1.2.1 Symboles d'avertissement

▲ DANGER

Ce symbole signale une situation dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela entraînera des blessures graves ou mortelles.

▲ AVERTISSEMENT

Ce symbole signale une situation potentiellement dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

↑ ATTENTION

Ce symbole signale une situation potentiellement dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela peut entraîner des blessures mineures ou moyennes.

AVIS

Ce symbole signale une situation potentiellement dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, le produit ou un objet situé à proximité peut être endommagé.

1.2.2 Symboles électriques

Symbol	Bedeutung
===	Gleichstrom
~	Wechselstrom
$\overline{\sim}$	Gleich- und Wechselstrom
≐	Erdanschluss Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers über ein Erdungssystem geerdet ist.
	Anschluss Potenzialausgleich (PE: Protective earth) Erdungsklemmen, die geerdet werden müssen, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.
	Die Erdungsklemmen befinden sich innen und außen am Gerät: Innere Erdungsklemme: Anschluss Potenzialausgleich wird mit dem Versorgungsnetz verbunden. Äußere Erdungsklemme: Gerät wird mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden.

1.2.3 Symboles spécifiques à la communication

Symbole	Signification
	Wireless Local Area Network (WLAN) Communication via un réseau local sans fil.
*	Bluetooth Transmission de données sans fil entre les appareils sur une courte distance via la technologie radio.

1.2.4 Symboles d'outils

Symbole	Signification
0	Tournevis plat
06	Clé à six pans
Ó	Clé plate

1.2.5 Symboles pour certains types d'information

Symbole	Signification
✓	Autorisé Procédures, processus ou actions qui sont autorisés.
V	À préférer Procédures, processus ou actions qui sont à préférer.
X	Interdit Procédures, processus ou actions qui sont interdits.
i	Conseil Indique des informations complémentaires.
	Renvoi à la documentation
	Renvoi à la page
	Renvoi au graphique
•	Remarque ou étape individuelle à respecter
1., 2., 3	Série d'étapes
L	Résultat d'une étape
?	Aide en cas de problème
	Contrôle visuel

1.2.6 Symboles utilisés dans les graphiques

Symbole	Signification
1, 2, 3,	Repères
1., 2., 3.,	Série d'étapes
A, B, C,	Vues
A-A, B-B, C-C,	Coupes
EX	Zone explosible
×	Zone sûre (zone non explosible)
≋➡	Sens d'écoulement

1.3 Documentation

Pour une vue d'ensemble du champ d'application de la documentation technique associée, voir ci-dessous :

- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique
- Endress+Hauser Operations App : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel figurant sur la plaque signalétique.

Les types de document suivants sont disponibles dans l'espace téléchargement du site web Endress+Hauser (www.endress.com/downloads), selon la version de l'appareil :

Type de document	But et contenu du document
Information technique (TI)	Aide à la planification pour l'appareil Le document contient toutes les caractéristiques techniques de l'appareil et donne un aperçu des accessoires et autres produits pouvant être commandés pour l'appareil.
Instructions condensées (KA)	Prise en main rapide Les instructions condensées fournissent toutes les informations essentielles, de la réception des marchandises à la première mise en service.
Manuel de mise en service (BA)	Document de référence Le manuel de mise en service contient toutes les informations nécessaires aux différentes phases du cycle de vie de l'appareil : de l'identification du produit, de la réception et du stockage, au montage, au raccordement, à la configuration et à la mise en service, en passant par le suppression des défauts, la maintenance et la mise au rebut.
Description des paramètres de l'appareil (GP)	Ouvrage de référence pour les paramètres Le document fournit une explication détaillée de chaque paramètre individuel. La description s'adresse à ceux qui travaillent avec l'appareil tout au long de son cycle de vie et effectuent des configurations spécifiques.
Conseils de sécurité (XA)	En fonction de l'agrément, des consignes de sécurité pour les équipements électriques en zone explosible sont également fournies avec l'appareil. Ceux-ci font partie intégrante du manuel de mise en service. La plaque signalétique indique quels Conseils de sécurité (XA)
	s'appliquent à l'appareil.
Documentation complémentaire spécifique à l'appareil (SD/FY)	Toujours respecter scrupuleusement les instructions figurant dans la documentation complémentaire correspondante. La documentation complémentaire fait partie intégrante de la documentation de l'appareil.

1.4 Marques déposées

HART®

Marque déposée du FieldComm Group, Austin, Texas, USA

KALREZ®, VITON®

Marques déposées par DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, USA

GYLON®

Marque déposée par Garlock Sealing Technologies, Palmyar, NY, USA

Proline Prowirl O 200 HART Consignes de sécurité

2 Consignes de sécurité

2.1 Exigences imposées au personnel

Le personnel chargé de l'installation, la mise en service, le diagnostic et la maintenance doit remplir les conditions suivantes :

- ► Le personnel qualifié et formé doit disposer d'une qualification qui correspond à cette fonction et à cette tâche.
- ▶ Etre habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation.
- ► Etre familiarisé avec les réglementations nationales.
- Avant de commencer le travail, avoir lu et compris les instructions du présent manuel et de la documentation complémentaire ainsi que les certificats (selon l'application).
- ▶ Suivre les instructions et respecter les conditions de base.

Le personnel d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :

- ► Etre formé et habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation conformément aux exigences liées à la tâche.
- ► Suivre les instructions du présent manuel.

2.2 Utilisation conforme

Domaine d'application et produits mesurés

L'appareil de mesure décrit dans ce manuel est uniquement destiné à la mesure du débit de liquides, de gaz et de vapeurs.

Selon la version commandée, l'appareil de mesure peut également être utilisé pour mesurer des produits explosibles ¹⁾, inflammables, toxiques et oxydants.

Les appareils de mesure destinés à une utilisation en zone explosible, dans les applications hygiéniques ou dans des installations présentant des risques accrus dus à la pression, portent un marquage sur la plaque signalétique.

Pour garantir que l'appareil de mesure est en parfait état pendant la durée de service :

- ▶ N'utiliser l'appareil de mesure que dans le respect total des données figurant sur la plaque signalétique et des conditions générales énumérées dans le manuel de mise en service et la documentation complémentaire.
- Vérifier à l'aide de la plaque signalétique si l'appareil commandé peut être utilisé pour l'usage prévu dans la zone soumise à agrément (p. ex. protection antidéflagrante, directive des équipements sous pression).
- ▶ Utiliser l'appareil uniquement pour des produits contre lesquels les matériaux en contact avec le process sont suffisamment résistants.
- ▶ Respecter les gammes de pression et de température spécifiée.
- Respecter la gamme de température ambiante spécifiée.
- Protéger l'appareil de mesure en permanence contre la corrosion dues aux influences de l'environnement.

Utilisation non conforme

Une utilisation non conforme peut compromettre la sécurité. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou non conforme à l'utilisation prévue.

¹⁾ Non applicable aux appareils de mesure IO-Link

Consignes de sécurité Proline Prowirl O 200 HART

A AVERTISSEMENT

Risque de rupture due à la présence de fluides corrosifs ou abrasifs et aux conditions ambiantes !

- ▶ Vérifier la compatibilité du produit mesuré avec le capteur.
- Vérifier la résistance de l'ensemble des matériaux en contact avec le produit dans le process.
- Respecter les gammes de pression et de température spécifiée.

AVIS

Vérification en présence de cas limites :

▶ Dans le cas de fluides corrosifs et/ou de produits de nettoyage spéciaux : Endress +Hauser se tient à votre disposition pour vous aider à déterminer la résistance à la corrosion des matériaux en contact avec le produit, mais décline cependant toute garantie ou responsabilité étant donné que d'infimes modifications de la température, de la concentration ou du degré d'encrassement en cours de process peuvent entraîner des différences significatives de la résistance à la corrosion.

Risques résiduels

AATTENTION

Risque de brûlures chaudes ou froides! L'utilisation de produits et de composants électroniques présentant des températures élevées ou basses peut produire des surfaces chaudes ou froides sur l'appareil.

▶ Installer une protection adaptée pour empêcher tout contact.

2.3 Sécurité au travail

Lors des travaux sur et avec l'appareil :

► Porter l'équipement de protection individuelle requis conformément aux réglementations nationales.

2.4 Sécurité de fonctionnement

Endommagement de l'appareil!

- ▶ N'utiliser l'appareil que dans un état technique parfait et sûr.
- ▶ L'exploitant est responsable du fonctionnement sans défaut de l'appareil.

Transformations de l'appareil

Toute modification non autorisée de l'appareil est interdite et peut entraîner des dangers imprévisibles !

▶ Si des transformations sont malgré tout nécessaires, consulter au préalable le fabricant.

Réparation

Afin de garantir la sécurité et la fiabilité de fonctionnement :

- ► N'effectuer des réparations de l'appareil que dans la mesure où elles sont expressément autorisées
- ▶ Respecter les prescriptions nationales relatives à la réparation d'un appareil électrique.
- Utiliser exclusivement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

2.5 Sécurité du produit

Cet appareil à la pointe de la technologie est conçu et testé conformément aux bonnes pratiques d'ingénierie afin de répondre aux normes de sécurité opérationnelle. Il a quitté l'usine dans un état tel qu'il peut être utilisé en toute sécurité.

Proline Prowirl O 200 HART Consignes de sécurité

Il répond aux normes générales de sécurité et aux exigences légales. Il est également conforme aux directives de l'UE énumérées dans la déclaration UE de conformité spécifique à l'appareil. Le fabricant confirme cela en apposant le marquage CE.

2.6 Sécurité informatique

La garantie du fabricant n'est valable que si le produit est monté et utilisé comme décrit dans le manuel de mise en service. Le produit dispose de mécanismes de sécurité pour le protéger contre toute modification involontaire des réglages.

Des mesures de sécurité informatique, permettant d'assurer une protection supplémentaire du produit et de la transmission de données associée, doivent être mises en place par les exploitants eux-mêmes conformément à leurs normes de sécurité.

2.7 Sécurité informatique spécifique à l'appareil

L'appareil propose toute une série de fonctions spécifiques permettant de soutenir des mesures de protection du côté utilisateur. Ces fonctions peuvent être configurées par l'utilisateur et garantissent une meilleure sécurité en cours de fonctionnement si elles sont utilisées correctement. La liste suivante donne un aperçu des principales fonctions :

2.7.1 Protection de l'accès via protection en écriture du hardware

L'accès en écriture aux paramètres d'appareil via l'afficheur local ou l'outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare) peut être désactivé via un commutateur de protection en écriture (commutateur DIP sur le module électronique principal). Lorsque la protection en écriture du hardware est activée, les paramètres ne sont accessibles qu'en lecture.

2.7.2 Protection de l'accès via un mot de passe

Un mot de passe peut être utilisé pour protéger les paramètres de l'appareil contre l'accès en écriture.

Celui-ci permet de contrôler l'accès en écriture aux paramètres de l'appareil via l'afficheur local ou d'autres outils de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare) et, en termes de fonctionnalité, correspond à la protection en écriture du hardware. Si l'interface service CDI est utilisée, l'accès en lecture n'est possible qu'en entrant d'abord le mot de passe.

Code d'accès spécifique à l'utilisateur

À la livraison, l'appareil n'a pas de code d'accès ; il est équivalent à 0000 (ouvert).

Remarques générales sur l'utilisation des mots de passe

- Le code d'accès et la clé de réseau fournis avec l'appareil doivent être modifiés pendant la mise en service pour des raisons de sécurité.
- Lors de la définition et de la gestion du code d'accès et de la clé de réseau, suivre les règles générales pour la création d'un mot de passe fort.
- L'utilisateur est responsable de la gestion et du bon traitement du code d'accès et de la clé de réseau.
- Pour plus d'informations sur la configuration du code d'accès ou la procédure à suivre en cas de perte du mot de passe, par exemple, voir "Protection en écriture via un code d'accès" → ■ 129.

Proline Prowirl O 200 HART Consignes de sécurité

2.7.3 Accès via bus de terrain

Lors de la communication avec le bus de terrain, l'accès aux paramètres de l'appareil peut être limité à un accès "Lecture seule". L'option peut être modifiée dans le paramètre Fieldbus writing access.

Cela n'affecte pas la transmission cyclique des valeurs mesurées à un système supérieur, qui est toujours garantie.



Pour plus d'informations sur les paramètres de l'appareil, voir : Document "Description des paramètres de l'appareil" $\Rightarrow \implies 211$.

Proline Prowirl O 200 HART Description du produit


3 Description du produit

L'appareil se compose d'un transmetteur et d'un capteur.

Deux versions d'appareil sont disponibles :

- Version compacte le transmetteur et le capteur forment une unité mécanique.
- Version séparée le transmetteur et le capteur sont montés à des emplacements séparés.


3.1 Construction du produit



A0048824

- 1 Couvercle du compartiment de l'électronique
- 2 Module d'affichage
- 3 Module électronique principal
- 4 Presse-étoupe
- 5 Boîtier du transmetteur (y compris HistoROM)
- 6 Module électronique E/S
- 7 Bornes (bornes à ressort enfichables)
- 8 Couvercle du compartiment de raccordement
- 9 Capteur

Description du produit Proline Prowirl O 200 HART



A003415

- 1 Versions de l'unité de mesure de pression
- 1 Caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure", option DC "Masse vapeur"
- 2 Caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure", option DD "Masse gaz/liquide"
- Les informations suivantes sont valables pour la caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure", option DA "Masse vapeur" et DB "Masse gaz/liquide" :

Un nettoyage sans huile ou sans graisse n'est pas possible

4 Réception des marchandises et identification du produit

4.1 Réception des marchandises

Dès réception de la livraison :

- 1. Vérifier que l'emballage n'est pas endommagé.
 - Signaler immédiatement tout dommage au fabricant. Ne pas installer des composants endommagés.
- 2. Vérifier le contenu de la livraison à l'aide du bordereau de livraison.
- 3. Comparer les données sur la plaque signalétique avec les spécifications de commande sur le bordereau de livraison.
- 4. Vérifier la documentation technique et tous les autres documents nécessaires, p. ex. certificats, pour s'assurer qu'ils sont complets.
- Si l'une des conditions n'est pas remplie, contacter le fabricant.

4.2 Identification du produit


L'appareil peut être identifié de la manière suivante :

- Plaque signalétique
- Référence de commande avec détails des caractéristiques de l'appareil sur le bordereau de livraison
- Entrer les numéros de série figurant sur les plaques signalétiques dans *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) : toutes les informations sur l'appareil de mesure sont
- Entrer les numéros de série figurant sur les plaques signalétiques dans l'Endress+Hauser Operations App ou scanner le code DataMatrix figurant sur la plaque signalétique à l'aide de l'Endress+Hauser Operations App: toutes les informations sur l'appareil sont affichées.

Pour un aperçu de l'étendue de la documentation technique correspondant à l'appareil, voir ci-dessous :

- La "documentation supplémentaire standard relative à l'appareil" et les sections
 "Documentation complémentaire dépendant de l'appareil"
- Device Viewer: entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique (www.endress.com/deviceviewer)
- *Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code DataMatrix figurant sur la plaque signalétique.

4.2.1 Plaque signalétique du transmetteur




■ 2 Exemple d'une plaque signalétique de transmetteur

- 1 Adresse du fabricant / titulaire du certificat
- 2 Nom du transmetteur
- 3 Référence de commande
- 4 Numéro de série
- 5 Référence de commande étendue
- Données de raccordement électrique, p. ex. entrées/sorties disponibles, tension d'alimentation
- 7 Type de presse-étoupe
- 8 Température ambiante autorisée (T_a)
- 9 Version de firmware (FW) et révision de l'appareil (Dev.Rev.) à partir de l'usine
- 10 Marquage CE, marquage RCM-Tick
- 11 Informations complémentaires relatives à la version : certificats, agréments
- 12 Gamme de température autorisée pour le câble
- 13 Date de fabrication : année-mois
- 14 Indice de protection
- 15 Informations relatives à la protection antidéflagrante
- 16 Numéro de document de la documentation complémentaire liée à la sécurité
- 17 Code matriciel 2D

16


4.2.2 Plaque signalétique du capteur

Caractéristique de commande "Boîtier" option B "Double compartiment GT18, 316L, compact" et option K "Double compartiment GT18, 316L, montage séparé"



- 3 Exemple d'une plaque signalétique de capteur
- 1 Nom du capteur
- 2 Diamètre nominal du capteur
- 3 Diamètre nominal/pression nominale de bride
- 4 Numéro de série (Ser. no.)
- 5 Matériau tube de mesure
- 6 Matériau tube de mesure
- Débit volumique maximal autorisé (gaz/vapeur) : $Q_{max}
 ightarrow binom{1}{2} 180$
- 8 Pression d'épreuve du capteur : OPL→ 🖺 199
- 9 Matériau joint
- 11 Gamme de température ambiante
- 12 Marquage CE
- 13 Gamme de température du produit
- 14 Indice de protection

Caractéristique de commande "Boîtier" option C "Double compartiment GT20, aluminium, revêtu, compact"




A00341

- \blacksquare 4 Exemple d'une plaque signalétique de capteur
- 1 Diamètre nominal du capteur
- 2 Diamètre nominal/pression nominale de bride
- 3 Matériau tube de mesure
- 4 Matériau tube de mesure
- 5 Numéro de série (Ser. no.)
- 6 Débit volumique maximal admissible (gaz/vapeur)
- 7 Pression d'épreuve du capteur
- 8 Indice de protection
- 9 Informations complémentaires sur l'agrément Ex et la directive des équipements sous pression → 🖺 212
- 10 Marquage CE
- 11 Matériau joint
- 12 Gamme de température du produit
- 13 Gamme de température ambiante

18

Caractéristique de commande "Boîtier" option J "Double compartiment GT20, aluminium, revêtu, montage séparé"



■ 5 Exemple d'une plaque signalétique de capteur

- 1 Nom du capteur
- 2 Diamètre nominal du capteur
- 3 Diamètre nominal/pression nominale de bride
- 4 Référence de commande
- 5 Numéro de série (Ser. no.)
- 6 Référence de commande étendue (ext. ord. cd.)
- 7 Débit volumique maximal admissible (qaz/vapeur)
- 8 Indice de protection
- *Informations complémentaires sur l'agrément Ex et la directive des équipements sous pression*
- 10 Gamme de température ambiante
- 12 Pression d'épreuve du capteur
- 13 Matériau tube de mesure
- 14 Matériau tube de mesure
- 15 Matériau joint
- 16 Gamme de température du produit


Référence de commande

Le renouvellement de commande de l'appareil de mesure s'effectue par l'intermédiaire de la référence de commande (Order code).

Référence de commande étendue

- Le type d'appareil (racine du produit) et les spécifications de base (caractéristiques obligatoires) sont toujours indiqués.
- Parmi les spécifications optionnelles (caractéristiques facultatives), seules les spécifications pertinentes pour la sécurité et pour l'homologation sont indiquées (par ex. LA). Si d'autres spécifications optionnelles ont été commandées, celles-ci sont représentées globalement par le caractère générique # (par ex. #LA#).
- Si les spécifications optionnelles commandées ne contiennent pas de spécifications pertinentes pour la sécurité ou pour l'homologation, elles sont représentées par le caractère générique + (par ex. XXXXXX-AACCCAAD2S1+).

4.2.3 Plaque signalétique des cellules de mesure de pression



 \blacksquare 6 Exemple d'une plaque signalétique de cellule de mesure de pression

A00343

- 1 Adresse du fabricant
- 2 Gamme de pression
- 3 Pression maximale admissible
- 4 Gamme de température ambiante
- Numéro de série ou structure XPD
- 6 Indice de protection
- 7 Marquage CE, marquage C-tick
- 8 QR code
- 9 Date de fabrication

4.2.4 Symboles sur l'appareil

Symbole	Signification
<u>^</u>	AVERTISSEMENT! Ce symbole signale une situation dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela peut entraîner des blessures graves ou mortelles. Consulter la documentation de l'appareil de mesure pour connaître le type de danger potentiel et les mesures à prendre pour l'éviter.
<u> </u>	Renvoi à la documentation Renvoie à la documentation d'appareil correspondante.
	Prise de terre de protection Une borne qui doit être mise à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.

5 Stockage et transport

5.1 Conditions de stockage


Respecter les consignes suivantes lors du stockage :

- ► Conserver dans l'emballage d'origine en quise de protection contre les chocs.
- ► Ne pas enlever les disques ou capuchons de protection montés sur les raccords process. Ils empêchent un endommagement mécanique des surfaces d'étanchéité et un encrassement du tube de mesure.
- ▶ Protéger du rayonnement solaire. Éviter des températures de surface trop élevées.
- ► Stocker dans un endroit sec et sans poussière.
- ▶ Ne pas stocker à l'air libre.

Température de stockage : −50 ... +80 °C (−58 ... +176 °F)

5.2 Transport du produit

Transporter l'appareil jusqu'au point de mesure dans son emballage d'origine.



A0029252

Ne pas enlever les disques ou capots de protection montés sur les raccords process. Ils évitent d'endommager mécaniquement les surfaces d'étanchéité et d'encrasser le tube de mesure.


5.2.1 Appareils de mesure sans anneaux de suspension

AVERTISSEMENT

Le centre de gravité de l'appareil de mesure se situe au-dessus des points d'ancrage des courroies de suspension.

Risque de blessure si l'appareil de mesure glisse.

- ▶ Protéger l'appareil de mesure contre la rotation ou le glissement.
- ▶ Respecter le poids indiqué sur l'emballage (étiquette autocollante).



A0029214

Stockage et transport Proline Prowirl O 200 HART

5.2.2 Appareils de mesure avec anneaux de suspension

AATTENTION

Conseils de transport spéciaux pour les appareils de mesure avec anneaux de transport

- ► Pour le transport, utiliser exclusivement les anneaux de suspension fixés sur l'appareil ou aux brides.
- ▶ L'appareil doit être fixé au minimum à deux anneaux de suspension.

5.2.3 Transport avec un chariot élévateur

Lors d'un transport dans une caisse en bois, la structure du fond permet de soulever la caisse dans le sens horizontal ou des deux côtés avec un chariot élévateur.

5.3 Mise au rebut de l'emballage

Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables à 100 % :

- Emballage extérieur de l'appareil Film étirable en polymère conforme à la directive UE 2002/95/CE (RoHS)
- Emballage
 - Caisse en bois traitée selon la norme ISPM 15, confirmée par le logo IPPC
 - Carton conforme à la directive européenne sur les emballages 94/62EC, recyclabilité confirmée par le symbole Resy
- Matériaux de transport et dispositifs de fixation
 - Palette jetable en matière plastique
 - Bandes en matière plastique
 - Ruban adhésif en matière plastique
- Matériau de remplissage Rembourrage papier


Proline Prowirl O 200 HART Montage

6 Montage

6.1 Exigences liées au montage

6.1.1 Position de montage

Emplacement de montage



A0042128

- Montage convenant aux gaz et à la vapeur
- 2 Montage ne convenant pas aux liquides

Position de montage

Le sens de la flèche sur la plaque signalétique du capteur permet de monter ce dernier conformément au sens d'écoulement (sens de passage du produit à travers la conduite).

Les débitmètres vortex exigent un profil d'écoulement pleinement développé pour pouvoir assurer une mesure de débit volumique correcte. Par conséquent, tenir compte des points suivants :

	Position de montage		Recommandation	
		Version compacte	Version séparée	
A	Position de montage verticale (liquides)	A0015591	1)	
A	Position de montage verticale (gaz secs)	A0015591		
В	Position de montage horizontale, tête de transmetteur en haut	A0015589	√ √ ²⁾	V V

	Position de montage	Recommandation		
			Version compacte	Version séparée
С	Position de montage horizontale, tête de transmetteur en bas	A0015590	✓ ✓ 3)	✓ ✓
D	Position de montage horizontale, tête de transmetteur sur le côté	A0015592		

- 1) Pour les liquides, il est recommandé d'avoir un flux montant dans les conduites verticales afin d'éviter un remplissage partiel de ces dernières (fig. A). Interruption de la mesure de débit!
- 2) Dans le cas de produits chauds (p. ex. vapeur ou température du produit (TM) ≥ 200°C (392°F) : position de montage C ou D
- 3) Dans le cas de produits très froids (p. ex. azote liquide) : position de montage B ou D
- La caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure", option DA "Masse vapeur" et DB "Masse gaz/liquide" est disponible pour les diamètres nominaux à partir de DN 25/1. Un nettoyage sans huile ou sans graisse n'est pas possible.

Cellule de mesure de pression

Mesure de la pression de vapeur			Option DC
E	 Avec le transmetteur installé au fond ou sur le côté Protection contre l'élévation de la chaleur Réduction en 	A0034057	VV
F	température à presque la température ambiante en raison d'un siphon 1)	A0034058	
Mesure de la pressi	ion de gaz		Option DD
G	 Cellule de mesure de pression avec vanne d'arrêt au- dessus de la prise de pression Rejet des condensats dans le process 	A0034092	VV
Mesure de la pression de liquide			Option DD
н	Appareil avec vanne d'arrêt au même niveau que la prise de pression	A0034091	VV

1) Respecter la température ambiante max. admissible du transmetteur→ 🗎 27.


Proline Prowirl O 200 HART Montage

Espacement minimal et longueur de câble

Caractéristique de commande "Version capteur", option "Masse" DC, DD



La caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure", option DA "Masse vapeur" et DB "Masse gaz/liquide" est disponible pour les diamètres nominaux à partir de DN 25/1. Un nettoyage sans huile ou sans graisse n'est pas possible.



Espacement minimal dans toutes les directions


L Longueur de câble nécessaire

Les dimensions suivantes doivent être respectées pour garantir un accès sans problème à l'appareil à des fins de maintenance :

- A = 100 mm (3,94 in)
- L = L + 150 mm (5,91 in)

Longueurs droites d'entrée et de sortie

Pour atteindre la précision de mesure spécifiée pour l'appareil de mesure, il convient de respecter au moins les longueurs droites d'entrée et de sortie indiquées ci-dessous.



7 Longueurs droites d'entrée et de sortie minimales pour différents éléments perturbateurs du profil d'écoulement

- h Hauteur du saut
- 1 Réduction d'un DN
- 2 Un seul coude à 90°
- 3 Deux coudes à 90° (opposés)
- 4 Deux coudes 3D à 90° (opposés, pas dans un même plan)
- 5 Pièce en T
- 6 Extension
- 7 Vanne de régulation
- Deux appareils de mesure l'un derrière l'autre avec DN \leq 25 (1") : directement bride à bride
- 9 Deux appareils de mesure l'un derrière l'autre avec DN \geq 40 (1½") : écart voir graphique




- En présence de plusieurs perturbations du profil d'écoulement, il faut respecter la longueur droite d'entrée la plus longue indiquée.

Tranquillisateur de débit

Si les longueurs droites d'entrée ne peuvent pas être respectées, il est recommandé d'utiliser un tranquillisateur de débit.

Le tranquillisateur de débit est placé entre deux brides de conduite et centré à l'aide des boulons de centrage. En principe, ceci réduit la longueur droite d'entrée nécessaire à $10 \times DN$ sans affecter la précision de mesure.

Proline Prowirl O 200 HART Montage



1 Tranquillisateur de débit

La perte de charge pour les tranquillisateurs de débit est calculée comme suit : $\Delta p \text{ [mbar]} = 0.0085 \cdot \rho \text{ [kg/m}^3] \cdot v^2 \text{ [m/s]}$

Exemple pour la vapeur	
p = 10 bar abs.	
$t = 240 ^{\circ}\text{C} \rightarrow \rho = 4,39 \text{kg/m}^3$	
v = 40 m/s	
$\Delta p = 0.0085 \cdot 4.39 \cdot 40^{2} = 59.7 \text{ mbar}$	

Exemple pour le condensat H ₂ O (80 °C)		
$\rho = 965 \text{ kg/m}^3$		
v = 2,5 m/s		
$\Delta p = 0.0085 \cdot 965 \cdot 2.5^2 = 51.3 \text{ mbar}$		


 $\boldsymbol{\rho}$: masse volumique du produit à mesurer

v : vitesse d'écoulement moyenne

abs.: absolu

Pour les dimensions du tranquillisateur de débit : document "Information technique", chapitre "Construction"

Longueurs droites de sortie lors du montage d'appareils externes Lors du montage d'un appareil externe, veiller à l'écart indiqué.



A001920

PT Pression

TT Appareil de température

Dimensions de montage

Pour les dimensions et les longueurs de montage de l'appareil, voir la documentation "Information technique", section "Construction mécanique"

6.1.2 Exigences en matière d'environnement et de process

Gamme de température ambiante

Version compacte

Appareil de mesure	Zone non Ex :	-40 +80 °C (−40 +176 °F) ¹⁾
	Ex i, Ex nA, Ex ec:	-40 +70 °C (-40 +158 °F) ¹⁾

	Ex d, XP:	-40 +60 °C (-40 +140 °F) ¹⁾	
	Ex d, Ex ia :	-40 +60 °C (-40 +140 °F) ¹⁾	
Afficheur local		-40 +70 °C (-40 +158 °F) ^{2) 1)}	

- 1) Également disponible en tant que caractéristique de commande "Test, certificat", option JN "Température ambiante transmetteur $-50\,^{\circ}$ C ($-58\,^{\circ}$ F)". Cette option est uniquement disponible en combinaison avec un "capteur haute température $-200\,^{\circ}$ a $+400\,^{\circ}$ C($-328\,^{\circ}$ a $+750\,^{\circ}$ F)", voir caractéristique de commande 060 "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure" avec options BA, BB, CA, CB.
- 2) À des températures inférieures à $-20\,^{\circ}\text{C}$ ($-4\,^{\circ}\text{F}$), selon les caractéristiques physiques, il ne sera peut-être plus possible de lire l'affichage LCD.

Version séparée

Transmetteur	Zone non Ex :	-40 +80 °C (-40 +176 °F) ¹⁾
	Ex i, Ex nA, Ex ec :	-40 +80 °C (−40 +176 °F) ¹⁾
	Ex d:	-40 +60 °C (-40 +140 °F) ¹⁾
	Ex d, Ex ia :	-40 +60 °C (-40 +140 °F) ¹⁾
Capteur	Zone non Ex :	-40 +85 °C (-40 +185 °F) ¹⁾
	Ex i, Ex nA, Ex ec :	-40 +85 °C (-40 +185 °F) ¹⁾
	Ex d:	-40 +85 °C (-40 +185 °F) ¹⁾
	Ex d, Ex ia :	-40 +85 °C (-40 +185 °F) ¹⁾
Afficheur local		-40 +70 °C (-40 +158 °F) ^{2) 1)}

- 1) Également disponible en tant que caractéristique de commande "Test, certificat", option JN "Température ambiante transmetteur $-50\,^{\circ}$ C ($-58\,^{\circ}$ F)". Cette option est uniquement disponible en combinaison avec un "capteur haute température $-200\,^{\circ}$ + $400\,^{\circ}$ C($-328\,^{\circ}$ + $750\,^{\circ}$ F)", voir caractéristique de commande 060 "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure" avec options BA, BB, CA, CB.
- À des températures < -20 °C (-4 °F), selon les caractéristiques physiques, il ne sera peut-être plus possible de lire l'affichage LCD.
- ► En cas d'utilisation en extérieur : Éviter l'ensoleillement direct, particulièrement dans les régions climatiques chaudes.
- Vous pouvez commander un capot de protection climatique auprès d'Endress+Hauser. $\rightarrow \stackrel{\cong}{=} 175$.

Isolation thermique


Pour une mesure de température et un calcul de masse optimum, il faut veiller pour certains produits à n'avoir ni perte ni apport de chaleur à proximité du capteur. Ceci peut être garanti par la mise en place d'une isolation thermique. Différents matériaux sont utilisables pour l'isolation.

Ceci est valable pour :

- Version compacte
- Capteur en version séparée

La hauteur d'isolation maximale admissible est représentée dans le schéma :

Proline Prowirl O 200 HART Montage




Indication de la hauteur d'isolation maximale

 S'assurer lors de l'isolation qu'une surface suffisamment grande du support de boîtier reste libre.

La partie non recouverte sert à l'évacuation de la chaleur et protège l'électronique de mesure contre une surchauffe ou un refroidissement excessif.

Le siphon a pour fonction de protéger la cellule de mesure contre des températures de vapeur trop élevées en raison de la formation de condensat dans le tube en U/tube circulaire. Pour garantir la condensation de la vapeur, le siphon ne peut être isolé que jusqu'à la bride de raccordement du côté du tube de mesure.



■ 8 Siphon

AVIS

Surchauffe de l'électronique en raison de l'isolation thermique!

- ► Tenir compte de la hauteur d'isolation maximale du col du transmetteur pour laisser la tête du transmetteur ou le boîtier de raccordement de la version séparée complètement libre.
- ► Tenir compte des indications relatives aux gammes de température admissibles .
- ► Noter qu'une certaine position de montage peut être nécessaire, selon la température du fluide.


Montage lors de mesures de différence de chaleur

- Caractéristique de commande "Version capteur", option CD "Masse ; Alloy 718 ; 316L (mesure de température intégrée), −200 ... +400 °C (−328 ... +750 °F)"
- Caractéristique de commande "Version capteur", option DC "Masse vapeur ; Alloy 718 ; 316L (mesure de pression/température intégrée), $-200 \dots +400 \degree C (-328 \dots +750 \degree F)$ "
- Caractéristique de commande "Version capteur", option DD "Masse gaz/liquide ; Alloy 718 ; 316L (mesure de pression/température intégrée), $-40 \dots +100 \,^{\circ}\text{C} \, (-40 \dots +212 \,^{\circ}\text{F})$ "

La seconde mesure de température est réalisée via une sonde de température séparée. L'appareil de mesure enregistre cette température via une interface de communication.

- Lors de mesures de différence de chaleur dans de la vapeur saturée, l'appareil de mesure doit être monté côté vapeur.
- Lors de mesures de différence de chaleur dans de l'eau, l'appareil peut être monté côté chaud ou froid.

Montage Proline Prowirl O 200 HART



A0019209

- 🗷 9 Disposition pour la mesure de différence de chaleur dans de la vapeur saturée et de l'eau
- 1 Appareil de mesure
- 2 Capteur de température
- 3 Échangeur thermique
- Q Quantité de chaleur

Montage dans les systèmes vapeur

L'appareil a été testé pour des surpressions dynamiques allant jusqu'à 300 bar (4350 psi) par un coup de bélier dû à la condensation (CIWH). Malgré une conception robuste et renforcée, les recommandations de bonnes pratiques suivantes pour les applications vapeur s'appliquent afin d'éviter les dommages causés par les coups de bélier dus à la condensation.

- 1. Assurer une évacuation suffisante et constante des condensats des conduites en utilisant des purgeurs de vapeur correctement dimensionnés et bien entretenus. Ceux-ci sont généralement installés tous les 30 ... 50 m (100 ... 165 in) dans des conduites horizontales ou aux points de masse.
- 2. Les conduites de vapeur doivent présenter une pente adéquate d'au moins 1 % dans le sens du flux de vapeur afin de garantir que le condensat est dirigé vers les purgeurs de vapeur aux points d'évacuation
- 3. En cas d'arrêt du système, les conduites doivent être complètement vidées.
- 4. Éviter les configurations de conduites qui provoquent des accumulations d'eau stagnante.
- 5. Augmenter lentement la pression statique et le débit de vapeur lors de la mise en service du système.
- 6. Veiller à ce que la vapeur n'entre pas en contact avec des condensats nettement plus froids.

Capot de protection

Un capot de protection est disponible comme accessoire pour l'appareil. Il est utilisé pour protéger contre les rayons directs du soleil, les précipitations et la glace.

Lors de l'installation du capot de protection, il faut maintenir un dégagement minimum vers le haut : 222 mm (8,74 in)

Le capot de protection peut être commandé via la structure de commande avec l'appareil : Caractéristique de commande "Accessoires fournis" option PB "Capot de protection"

🣭 Commandé séparément comme accessoire → 🖺 175

Proline Prowirl O 200 HART Montage

6.2 Montage de l'appareil

6.2.1 Outils nécessaires

Pour le transmetteur

- Pour la rotation du boîtier de transmetteur : clé à fourche 8 mm
- Pour l'ouverture des crampons de sécurité : clé pour vis six pans 3 mm

Pour le capteur

Pour les brides et les autres raccords process : utiliser un outil de montage approprié.

6.2.2 Préparer l'appareil de mesure


- 1. Enlever l'ensemble des résidus de l'emballage de transport.
- 2. Enlever les disques ou capuchons de protection présents sur le capteur.
- 3. Enlever l'auto-collant sur le couvercle du compartiment de l'électronique.

6.2.3 Montage du capteur

AVERTISSEMENT

Danger dû à une étanchéité insuffisante du process!

- ▶ Veiller à ce que les diamètres intérieurs des joints soient supérieurs ou égaux à ceux des raccords process et de la conduite.
- ▶ Veiller à ce que les joints soient intacts et propres.
- ► Fixer correctement les joints.
- 1. S'assurer que le sens de la flèche sur le capteur coïncide avec le sens d'écoulement du produit.
- 2. Afin d'assurer le respect des spécifications de l'appareil, monter l'appareil de mesure entre les brides de conduite et centré dans la section de mesure.
- 3. Monter l'appareil de mesure ou tourner le boîtier de transmetteur de telle sorte que les entrées de câble ne soient pas orientées vers le haut.




A002926

6.2.4 Montage de l'unité de mesure de pression

Préparation

- 1. Avant de monter l'unité de mesure de pression, installer l'appareil de mesure dans la conduite.
- 2. Lors du montage de l'unité de mesure de pression, utiliser uniquement le joint fourni. L'utilisation d'un produit d'étanchéité différent n'est pas autorisée.

Retirer la bride pleine



- 1 Vis de montage
- 2 Bride pleine
- 3 Joint
- 4 Raccord à bride du côté capteur


AVIS

Lors du remplacement du joint après la mise en service, du produit peut s'échapper lorsque le raccord à bride est ouvert !

- ► S'assurer que l'appareil de mesure n'est pas sous pression.
- ► S'assurer qu'il n'y a pas de fluide dans l'appareil de mesure.
- 1. Desserrer les vis de montage de la bride pleine.
 - Ces vis serviront à monter l'unité de mesure de pression.
- 2. Retirer le joint interne.

Proline Prowirl O 200 HART Montage

Montage de l'unité de mesure de pression



- Siphon
- Cellule de mesure de pression

3. AVIS

Endommagement du joint!


Le joint est en graphite expansé. Il ne peut donc être utilisé qu'une seule fois. Si un raccord est desserré, il faut installer un nouveau joint.

▶ Utiliser les joints supplémentaires fournis. Si nécessaire, ils peuvent être commandés ultérieurement comme pièces de rechange.

Insérer le joint dans la gorge du raccord à bride du côté capteur.

- 4. Aligner le raccord à bride sur l'unité de mesure de pression et serrer les vis à la main.
- 5. Serrer les vis à l'aide d'une clé dynamométrique en trois étapes.
 - ► 1. 10 Nm en séquence croisée
 - 2. 15 Nm en séquence croisée
 - 3. 15 Nm en séquence circulaire

Raccorder l'unité de mesure de pression



A00354

- 7 Connecteur d'appareil
- 6. Insérer le connecteur pour le raccordement électrique de la cellule de mesure de pression et visser.

6.2.5 Montage du transmetteur de la version séparée

AATTENTION

Température ambiante trop élevée!

Risque de surchauffe de l'électronique et possibilité de déformation du boîtier.

- ▶ Ne pas dépasser la température ambiante maximale autorisée.
- ► Lors de l'utilisation à l'extérieur : éviter le rayonnement solaire direct et les fortes intempéries, notamment dans les régions climatiques chaudes.

ATTENTION

Une contrainte trop importante peut endommager le boîtier!


► Eviter les contraintes mécaniques trop importantes.

Le transmetteur de la version séparée peut être monté de la manière suivante :

- Montage sur paroi
- Montage sur conduite


Proline Prowirl O 200 HART Montage

Montage mural



■ 10 mm (in)


Montage sur tube



■ 11 mm (in)

6.2.6 Rotation du boîtier de transmetteur

Pour faciliter l'accès au compartiment de raccordement ou à l'afficheur, le boîtier du transmetteur peut être tourné.




A0032242

- 1. Desserrer la vis de fixation.
- 2. Tourner le boîtier dans la position souhaitée.

3. Serrer fermement la vis de fixation.

6.2.7 Rotation du module d'affichage

Le module d'affichage peut être tourné afin de faciliter la lecture et la configuration.



A003223

- 1. Desserrer la griffe de sécurité du couvercle du compartiment de l'électronique à l'aide d'une clé à six pans.
- 2. Dévisser le couvercle du compartiment de l'électronique du boîtier du transmetteur.
- 3. Option : extraire le module d'affichage avec un léger mouvement de rotation.
- 4. Tourner le module d'affichage dans la position souhaitée : max. 8×45 ° dans chaque direction.
- 5. Sans module d'affichage retiré : Laisser s'enclencher le module d'affichage dans la position souhaitée.
- 6. Avec module d'affichage retiré :

 Poser le câble dans l'espace entre le boîtier et le module électronique principal, puis enficher le module d'affichage sur le compartiment de l'électronique jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 7. Remonter le transmetteur dans l'ordre inverse.

6.3 Contrôle du montage

L'appareil est-il intact (contrôle visuel) ?	
L'appareil de mesure correspond-il aux spécifications du point de mesure ? Par exemple : Température de process Pression de process (voir document "Information technique", section "Diagramme de pression/température") Température ambiante Gamme de mesure → 180	
La bonne position de montage a-t-elle été choisie pour le capteur → 🖺 23 ? Selon le type de capteur Selon la température du produit mesuré Selon les propriétés du produit mesuré (dégazage, chargé de matières solides)	
La flèche sur le capteur correspond-elle au sens d'écoulement du produit → 🖺 23 ?	
Le nom de repère et le marquage sont-ils corrects (contrôle visuel) ?	
L'appareil est-il suffisamment protégé des précipitations et de la lumière directe du soleil ?	
La vis de fixation et le crampon de sécurité sont-ils bien serrés ?	
La hauteur d'isolation maximale admissible a-t-elle été respectée ?	
La gamme de pression a-t-elle été respectée → 🖺 199 ?	
La bonne position de montage a-t-elle été choisie pour le capteur → 🖺 24 ?	

Proline Prowirl O 200 HART Montage

L'unité de pression est-elle montée correctement → 🖺 31 ?	
La vanne de manomètre et le siphon avec cellule de mesure de pression sont-ils montés en utilisant le joint prescrit et le couple de serrage spécifié $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	

7 Raccordement électrique

7.1 Sécurité électrique

Conformément aux réglementations nationales applicables.

7.2 Exigences de raccordement

7.2.1 Outils nécessaires

- Pour les entrées de câbles : utiliser des outils adaptés
- Pour le crampon de sécurité : clé à six pans 3 mm
- Pince à dénuder
- En cas d'utilisation de câbles toronnés : pince à sertir pour extrémité préconfectionnée
- Pour retirer les câbles des bornes : tournevis plat ≤ 3 mm (0,12 in)

7.2.2 Exigences relatives au câble de raccordement

Les câbles de raccordement mis à disposition par le client doivent satisfaire aux exigences suivantes.

Gamme de température admissible

- Les directives d'installation en viqueur dans le pays d'installation doivent être respectées.
- Les câbles doivent être adaptés aux températures minimales et maximales attendues.

Câble de signal

Sortie courant 4 ... 20 mA (sans HART)

Câble d'installation standard suffisant

Sortie impulsion/fréquence/tor

Câble d'installation standard suffisant

Sortie courant 4 ... 20 mA HART

Câble blindé à paires torsadées.



Voir https://www.fieldcommgroup.org "SPÉCIFICATIONS DU PROTOCOLE HART".

Diamètre de câble

- Raccords de câble fournis : $M20 \times 1,5$ avec câble ϕ 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Bornes à ressort embrochables pour des versions d'appareil sans parafoudre intégré : sections de fils 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)

7.2.3 Câble de raccordement pour la version séparée

Câble de raccordement (standard)

Câble standard	$2 \times 2 \times$ câble PVC 0,5 mm 2 (22 AWG) avec blindage commun (2 paires torsadées) $^{1)}$
Résistance à la flamme	Selon DIN EN 60332-1-2
Résistance aux huiles	Selon DIN EN 60811-2-1

Blindage	Tresse en cuivre zingué, densité optique env. 85 %		
Longueur de câble	5 m (15 ft), 10 m (30 ft), 20 m (60 ft), 30 m (90 ft)		
Température de process continue	Pose fixe : $-50 \dots +105 ^{\circ}\text{C} (-58 \dots +221 ^{\circ}\text{F})$; pose mobile : $-25 \dots +105 ^{\circ}\text{C} (-13 \dots +221 ^{\circ}\text{F})$		

 Le rayonnement UV peut endommager la gaine externe du câble. Protéger le câble de l'exposition au soleil dans la mesure du possible.

Câble de raccordement (blindé)

Câble, blindé	$2\times2\times$ câble PVC 0,34 mm² (22 AWG) avec blindage commun (2 paires torsadées) et gaine supplémentaire, tressée de fils d'acier 1)		
Résistance à la flamme	Selon DIN EN 60332-1-2		
Résistance aux huiles	Selon DIN EN 60811-2-1		
Blindage	Tresse en cuivre zingué, densité optique d'env. 85 %		
Décharge de traction et armature	Tresse d'acier, zinguée		
Longueur de câble	10 m (30 ft), 20 m (60 ft), 30 m (90 ft)		
Température de process continue	Pose fixe : $-50 \dots +105 ^{\circ}\text{C} (-58 \dots +221 ^{\circ}\text{F})$; pose mobile : $-25 \dots +105 ^{\circ}\text{C} (-13 \dots +221 ^{\circ}\text{F})$		

1) Le rayonnement UV peut endommager la gaine externe du câble. Protéger le câble de l'exposition au soleil dans la mesure du possible.

Câble de raccordement (option "compensé en pression/température")

Caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure", option DC, DD $\,$


Câble standard	$[(3\times2)+1]\times\text{câble PVC }0,34~\text{mm}^2$ (22 AWG) avec blindage commun (3 paires torsadées) $^{1)}$	
Résistance à la flamme	Selon DIN EN 60332-1-2	
Résistance aux huiles	Selon DIN EN 60811-2-1	
Blindage	Tresse en cuivre zingué, densité optique d'env. 85 %	
Longueur de câble	10 m (30 ft), 30 m (90 ft)	
Température de process continue	Pose fixe : $-50 \dots +105 ^{\circ}\text{C} (-58 \dots +221 ^{\circ}\text{F})$; pose mobile : $-25 \dots +105 ^{\circ}\text{C} (-13 \dots +221 ^{\circ}\text{F})$	

 Le rayonnement UV peut endommager la gaine externe du câble. Protéger le câble de l'exposition au soleil dans la mesure du possible.

7.2.4 Affectation des bornes

Transmetteur

Variante de raccordement 4-20 mA HART avec d'autres entrées et sorties



Caractéristique de	Numéros de borne					
commande "Sortie"	Sortie 1		Sortie 2		Entrée	
	1 (+)) 2 (-) 3 (+) 4 (-)		5 (+) 6 (-)		
Option A	4-20 mA HART (passive)		-			
Option B 1)	4-20 mA HART (passive)		Sortie impulsion/ fréquence/tout ou rien (passive)		-	
Option C 1)	4-20 mA HART (passive)		4-20 mA analogique (passive)		-	
Option D ^{1) 2)}	4-20 mA HART (passive)		Sortie impulsion/ fréquence/tout ou rien (passive)		Entrée coura (pass	

- 1) La sortie 1 doit toujours être utilisée ; la sortie 2 est optionnelle.
- 2) Le parafoudre intégré n'est pas utilisé avec l'option D : les bornes 5 et 6 (entrée courant) ne sont pas protégées contre les surtensions.

Câble de raccordement pour la version séparée

Boîtier de raccordement du transmetteur et du capteur

Dans le cas de la version séparée, le capteur et le transmetteur montés séparément sont reliés par un câble de raccordement. Le raccordement se fait via le boîtier de raccordement du capteur et le boîtier du transmetteur.

La manière dont le câble de raccordement est raccordé au boîtier du transmetteur dépend de l'agrément de l'appareil de mesure et de la version du câble de raccordement utilisé.

Dans les versions suivantes, seules les bornes peuvent être utilisées pour le raccordement dans le boîtier du transmetteur :


- Caractéristique de commande "Raccordement électrique", option B, C, D, 6
- Certains agréments : Ex nA, Ex ec, Ex tb et Division 1
- Utilisation d'un câble de raccordement renforcé
- Caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure", option DC, DD

Dans les versions suivantes, un connecteur d'appareil M12 est utilisé pour le raccordement dans le boîtier du transmetteur :

- Tous les autres agréments
- Utilisation d'un câble de raccordement (standard)

Les bornes sont toujours utilisées pour raccorder le câble de raccordement dans le boîtier de raccordement du capteur (couples de serrage des vis pour la décharge de traction du câble : 1,2 ... 1,7 Nm).

Raccordement via les bornes



- 1. Desserrer le crampon de sécurité du boîtier du transmetteur.
- 2. Tourner le boîtier du transmetteur d'env. 20° dans le sens horaire.

3. AVIS


La platine de raccordement du boîtier mural est reliée à la carte électronique du transmetteur via un câble de signal !

► Faire attention au câble de signal au moment de soulever le boîtier du transmetteur !

Soulever le boîtier du transmetteur, débrancher le câble de signal de la platine de raccordement sur le support mural et retirer le boîtier du transmetteur.

- 4. Desserrer le presse-étoupe et insérer le câble de raccordement (utiliser l'extrémité dénudée plus courte du câble de raccordement).
- 5. Relier le câble de raccordement $\rightarrow \mathbb{R}$ 12, \mathbb{R} 42 $\rightarrow \mathbb{R}$ 13, \mathbb{R} 43.
- 6. Suivre la procédure inverse pour remonter le boîtier du transmetteur.
- 7. Serrer fermement le presse-étoupe.

Câble de raccordement (standard, renforcé)




Bornes de raccordement pour le compartiment de raccordement dans le support mural du transmetteur et le boîtier de raccordement du capteur

- 1 Bornes pour le câble de raccordement
- 2 La mise à la terre est réalisée via la décharge de traction

Numéro de borne	Affectation	Couleur de fil Câble de raccordement
1	Tension d'alimentation	Brun
2	Mise à la terre	Blanc
3	RS485 (+)	Jaune
4	RS485 (-)	Vert

Câble de raccordement (option "masse compensée en pression/température")

Caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure", option DC, DD



Bornes de raccordement pour le compartiment de raccordement dans le support mural du transmetteur et le boîtier de raccordement du capteur

- 1 Bornes pour le câble de raccordement
- 2 La mise à la terre est réalisée via la décharge de traction

Numéro de borne	Affectation	Couleur de fil Câble de raccordement
1	RS485 (-) DPC	Brun
2	RS485 (+) DPC	Blanc
3	Reset	Vert
4	Tension d'alimentation	Rouge
5	Mise à la terre	Noir
6	RS485 (+)	Jaune
7	RS485 (-)	Bleu

7.2.5 Exigences liées à l'unité d'alimentation

Tension d'alimentation

Transmetteur

Une alimentation électrique externe est nécessaire pour chaque sortie.

Les valeurs de tension d'alimentation suivantes s'appliquent aux sorties disponibles :

Tension d'alimentation pour une version compacte sans afficheur local 1)

Caractéristique de commande "Sortie ; Entrée"	Tension minimale aux bornes ²⁾	Tension maximale aux bornes
Option A : 4-20 mA HART	≥ DC 12 V	DC 35 V
Option B : 4-20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor	≥ DC 12 V	DC 35 V
Option C : 4-20 mA HART + 4-20 mA analogique	≥ DC 12 V	DC 30 V
Option D : 4-20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor, entrée courant 4-20 mA ³⁾	≥ DC 12 V	DC 35 V

- 1) Lors d'une tension d'alimentation externe de l'alimentation avec charge
- 2) La tension minimale aux bornes augmente lors de l'utilisation d'un afficheur local : voir tableau suivant

3) Perte de charge 2,2 à 3 V pour 3,59 à 22 mA

	1 1			1	C	• .
Auamentation	de la	า tension	minimale	า กเเน hornes	avec configuration	SIIT SITE
Auameniaiion	ue u	i tension	munumane	aux nornes	avec connanamanon	SILL

Caractéristique de commande "Affichage ; Configuration"	Augmentation de la tension minimale aux bornes
Option C: Configuration locale SD02	+ DC 1 V
Option E : Configuration locale SD03 avec éclairage (sans utilisation du rétroéclairage)	+ DC 1 V
Option E : Configuration locale SD03 avec éclairage (avec utilisation du rétroéclairage)	+ DC 3 V

Caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure"	Augmentation de la tension minimale aux bornes
Option DC : Masse vapeur ; Alloy 718 ; 316L (mesure de pression/température intégrée)	+ DC 1 V
Option DD : Masse gaz/liquide ; Alloy 718 ; 316L (mesure de pression/température intégrée)	+ DC 1 V


Charge

Charge pour la sortie courant : 0 ... 500 Ω , en fonction de la tension externe de l'unité d'alimentation

Calcul de la charge maximale

Pour garantir une tension suffisante aux bornes de l'appareil, il faut respecter en fonction de la tension de l'alimentation (U_S) la charge maximale (R_B) y compris la résistance de ligne. Tenir compte de la tension minimale aux bornes

- $R_B \le (U_S U_{term. min}) : 0.022 A$
- $R_B \le 500 \Omega$



 $\blacksquare 14$ Charge pour une version compacte sans configuration locale

- 1 Gamme nominale
- 1.1 Pour la variante de commande "Sortie", option A "4-20mA HART"/option B "4-20mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor" avec Ex i et option C "4-20mA HART + 4-20mA analogique"
- 1.2 Pour la variante de commande "Sortie", option A "4-20 mA HART"/option B "4-20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor" pour zone non Ex et Ex d

Exemple de calcul

Tension d'alimentation de l'alimentation :

- $U_S = 19 \text{ V}$
- U_{borne min} = 12 V (appareil de mesure) + 1 V (configuration locale sans éclairage) = 13 V

Endress+Hauser

A0055472

Charge maximale : $R_B \le (19 \text{ V} - 13 \text{ V}) : 0.022 \text{ A} = 273 \Omega$

La tension minimale aux bornes (U_{borne min}) augmente si l'affichage local est utilisé.→

43.

7.2.6 Préparation de l'appareil de mesure

Effectuer les étapes dans l'ordre suivant :

- 1. Monter le capteur et le transmetteur.
- 2. Boîtier de raccordement capteur : raccorder le câble de raccordement.
- 3. Transmetteur : raccorder le câble de raccordement.
- 4. Transmetteur : raccorder le câble pour la tension d'alimentation.

AVIS

Etanchéité insuffisante du boîtier!

Le bon fonctionnement de l'appareil de mesure risque d'être compromis.

- ▶ Utiliser des presse-étoupe appropriés, adaptés au degré de protection de l'appareil.
- 1. Retirer le bouchon aveugle le cas échéant.
- Si l'appareil de mesure est fourni sans les presse-étoupe :
 Mettre à disposition des presse-étoupe adaptés au câble de raccordement correspondant.
- 3. Si l'appareil de mesure est fourni avec les presse-étoupe :
 Respecter les exigences relatives aux câbles de raccordement → 🖺 38.

7.3 Raccordement de l'appareil

AVIS


Un raccordement incorrect compromet la sécurité électrique!

- ► Seul le personnel spécialisé dûment formé est autorisé à effectuer des travaux de raccordement électrique.
- ► Respecter les prescriptions et réglementations nationales en vigueur.
- ▶ Respecter les règles de sécurité locales en viqueur sur le lieu de travail.
- ▶ Toujours raccorder le câble de terre de protection ⊕ avant de raccorder d'autres câbles.
- ► En cas d'utilisation en zone explosible, respecter les consignes de la documentation Ex spécifique à l'appareil.
- L'alimentation doit disposer d'un agrément de sécurité (p. ex. SELV/PELV, classe de protection II, puissance limitée).

7.3.1 Raccordement de la version compacte

Raccordement du transmetteur

Raccordement via les bornes



A0048825

- 1. Desserrer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.
- 2. Dévisser le couvercle du compartiment de raccordement.
- 3. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Ne pas retirer la bague d'étanchéité de l'entrée de câble, afin de garantir l'étanchéité.
- 4. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de câbles torsadés, il faut également monter des extrémités préconfectionnées.
- 5. Raccorder le câble conformément à l'affectation des bornes → 🖺 40. Pour la communication HART : lors du raccordement du blindage de câble à la borne de terre, respecter le concept de mise à la terre de l'installation.

6. **AVERTISSEMENT**


Suppression du degré de protection du boîtier en raison d'une étanchéité insuffisante de ce dernier !

 Visser la vis sans l'avoir graissée. Les filets du couvercle sont enduits d'un lubrifiant sec.

Serrer fermement les presse-étoupe.

7. Remonter le transmetteur dans l'ordre inverse.

Retrait d'un câble



A0048822

► Pour retirer le câble du point de raccordement, appuyer à l'aide d'un tournevis plat sur la fente se trouvant entre les deux trous de borne et tirer simultanément l'extrémité du câble hors de la borne.

7.3.2 Raccordement de la version séparée

AVERTISSEMENT

Risque d'endommagement de l'électronique!

- ▶ Raccorder le capteur et le transmetteur à la même compensation de potentiel.
- ▶ Ne relier ensemble que les capteurs et transmetteurs portant le même numéro de série.

La séquence d'étapes suivante est recommandée :

- 1. Monter le capteur et le transmetteur.
- 2. Raccorder le .
- 3. Raccorder le transmetteur.
- La manière dont le câble de raccordement est raccordé au boîtier du transmetteur dépend de l'agrément de l'appareil de mesure et de la version du câble de raccordement utilisé.

Dans les versions suivantes, seules les bornes peuvent être utilisées pour le raccordement dans le boîtier du transmetteur :


- Caractéristique de commande "Raccordement électrique", option B, C, D, 6
- Certains agréments : Ex nA, Ex ec, Ex tb et Division 1
- Utilisation d'un câble de raccordement renforcé
- Caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure", option DC, DD

Dans les versions suivantes, un connecteur d'appareil M12 est utilisé pour le raccordement dans le boîtier du transmetteur :

- Tous les autres agréments
- Utilisation d'un câble de raccordement (standard)


Les bornes sont toujours utilisées pour raccorder le câble de raccordement dans le boîtier de raccordement du capteur (couples de serrage des vis pour la décharge de traction du câble : 1,2 ... 1,7 Nm).

Raccordement du boîtier de raccordement du capteur



A003416

- 1. Desserrer le crampon de sécurité.
- 2. Dévisser le couvercle du boîtier.



■ 15 Exemple de graphique

A0034171

Câble de raccordement (standard, renforcé)


- 3. Faire passer le câble de raccordement à travers l'entrée de câble dans le boîtier de raccordement (pour les câbles de raccordement sans connecteur M12, utiliser l'extrémité dénudée sur une plus courte lonqueur).
- 4. Relier le câble de raccordement :
 - ► Borne 1 = câble brun
 - Borne 2 = câble blanc
 - Borne 3 = cable jaune
 - Borne 4 = câble vert
- 5. Raccorder le blindage de câble via la décharge de traction.
- 6. Serrer les vis pour la décharge de traction du câble avec un couple de serrage de 1,2 ... 1,7 Nm.
- 7. Suivre la procédure inverse pour remonter le boîtier de raccordement.

Câble de raccordement (option "compensé en pression/température")

- 3. Faire passer le câble de raccordement à travers l'entrée de câble dans le boîtier de raccordement (pour les câbles de raccordement sans connecteur M12, utiliser l'extrémité dénudée la plus courte du câble de raccordement).
- 4. Relier le câble de raccordement :
 - ► Borne 1 = câble brun
 - Borne 2 = câble blanc
 - Borne 3 = câble vert
 - Borne 4 = câble rouge
 - Borne 5 = câble noir
 - Borne 6 = câble jaune
 - Borne 7 = câble bleu
- 5. Raccorder le blindage de câble via la décharge de traction.
- 6. Serrer les vis pour la décharge de traction du câble avec un couple de serrage de 1,2 ... 1,7 Nm.
- 7. Suivre la procédure inverse pour remonter le boîtier de raccordement.


Raccordement du transmetteur

Raccordement du transmetteur via le connecteur




► Raccorder le connecteur.

Raccordement du transmetteur via les bornes




- 1. Desserrer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de l'électronique.
- 2. Dévisser le couvercle du compartiment de l'électronique.
- 3. Retirer l'afficheur en tournant légèrement. Afin de faciliter l'accès au commutateur de verrouillage, enficher le module d'affichage sur le bord du compartiment de l'électronique.



A0034174

- 4. Desserrer la vis d'arrêt du boîtier du transmetteur.
- 5. Desserrer le crampon de sécurité du boîtier du transmetteur.



A0034175

■ 16 Exemple de graphique


6. Tourner le boîtier du transmetteur vers la droite jusqu'il atteigne le repère.

7. AVIS


La platine de raccordement du boîtier mural est reliée à la carte électronique du transmetteur via un câble de signal !

► Faire attention au câble de signal au moment de soulever le boîtier du transmetteur !

Soulever le boîtier du transmetteur.



■ 17 Exemple de graphique



A0034177

■ 18 Exemple de graphique

Câble de raccordement (standard, renforcé)

- 8. Déconnecter le câble de signal de la platine de raccordement du boîtier mural en appuyant sur le dispositif de verrouillage du connecteur. Déposer le boîtier du transmetteur.
- 9. Faire passer le câble de raccordement à travers l'entrée de câble dans le boîtier de raccordement (pour les câbles de raccordement sans connecteur M12, utiliser l'extrémité dénudée la plus courte du câble de raccordement).
- 10. Relier le câble de raccordement :
 - ► Borne 1 = câble brun
 - Borne 2 = cable blanc
 - Borne 3 = câble jaune
 - Borne 4 = câble vert
- 11. Raccorder le blindage de câble via la décharge de traction.
- 12. Serrer les vis pour la décharge de traction du câble avec un couple de serrage de 1,2 ... 1,7 Nm.
- 13. Suivre la procédure inverse pour remonter le boîtier du transmetteur.

Câble de raccordement (option "compensé en pression/température")

- 8. Déconnecter le câble de signal de la platine de raccordement du boîtier mural en appuyant sur le dispositif de verrouillage du connecteur. Déposer le boîtier du transmetteur.
- 9. Faire passer le câble de raccordement à travers l'entrée de câble dans le boîtier de raccordement (pour les câbles de raccordement sans connecteur M12, utiliser l'extrémité dénudée la plus courte du câble de raccordement).
- 10. Relier le câble de raccordement :
 - ► Borne 1 = câble brun
 - Borne 2 = cable blanc
 - Borne 3 = câble vert
 - Borne 4 = câble rouge
 - Borne 5 = câble noir
 - Borne 6 = câble jaune
 - Borne 7 = câble bleu
- 11. Raccorder le blindage de câble via la décharge de traction.
- 12. Serrer les vis pour la décharge de traction du câble avec un couple de serrage de 1,2 ... 1,7 Nm.
- 13. Suivre la procédure inverse pour remonter le boîtier du transmetteur.

7.3.3 Raccordement du câble de raccordement de la cellule de mesure de pression

A la livraison, le câble de raccordement est raccordé de la façon suivante :

- Version compacte : au boîtier du transmetteur
- Version séparée : au boîtier de raccordement du capteur

Pour le raccordement au capteur et à la cellule de mesure de pression :

► Insérer le connecteur M12 du câble de raccordement dans la cellule de mesure de pression et visser.

7.4 Compensation de potentiel

7.4.1 Exigences

Pour la compensation de potentiel :

- Tenir compte des concepts de mise à la terre internes
- Tenir compte des conditions de fonctionnement, telles que le matériau de la conduite et la mise à la terre
- Raccorder le produit, le capteur et le transmetteur au même potentiel électrique
- Utiliser un câble de terre d'une section minimale de 6 mm² (10 AWG) et une cosse de câble pour les raccords de compensation de potentiel


7.5 Garantir l'indice de protection

L'appareil de mesure satisfait à toutes les exigences de l'indice de protection IP66/67, boîtier type 4X.

Afin de garantir l'indice de protection IP66/67, boîtier type 4X, exécuter les étapes suivantes après le raccordement électrique :

- 1. Vérifier que les joints du boîtier sont propres et correctement mis en place.
- 2. Le cas échéant, sécher les joints, les nettoyer ou les remplacer.
- 3. Serrer fermement toutes les vis du boîtier et les couvercles à visser.
- 4. Serrer fermement les presse-étoupe.
- 5. Afin d'empêcher la pénétration d'humidité dans l'entrée de câble :

 Poser le câble de sorte qu'il forme une boucle vers le bas avant l'entrée de câble ("piège à eau").



A0029278

6. Les presse-étoupe fournis ne garantissent pas la protection du boîtier en cas d'utilisation. Ils doivent par conséquent être remplacés par des bouchons aveugles correspondant à la protection du boîtier.


7.6 Contrôle du raccordement

L'appareil et le câble sont-ils intacts (contrôle visuel) ?	
Les câbles utilisés satisfont-ils aux exigences → 🖺 38 ?	
Les câbles sont-ils libres de toute traction ?	
Tous les presse-étoupe sont-ils montés, serrés fermement et étanches ? Chemin de câble avec "piège à eau" → 🖺 52 ?	
Selon la version de l'appareil : tous les connecteurs de l'appareil sont-ils bien serrés → 🖺 45 ?	
Uniquement pour la version séparée : Le capteur est-il raccordé au bon transmetteur ? Vérifier le numéro de série sur les plaques signalétiques du capteur et du transmetteur.	
La tension d'alimentation correspond-elle aux spécifications de la plaque signalétique du transmetteur ?	

L'affectation des bornes est-elle correcte ?	
En présence d'une tension d'alimentation, des valeurs sont-elles affichées sur le module d'affichage ?	
Tous les couvercles de boîtier sont-ils montés et bien serrés ?	
Le crampon de sécurité est-il bien serré ?	
Les vis pour la décharge de traction du câble ont-elles été serrées avec le bon couple de serrage $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	
Le connecteur M12 du câble de raccordement a-t-il été correctement raccordé à la cellule de mesure de pression $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	

8 Options de configuration

8.1 Aperçu des options de configuration




A00322

- 1 Configuration sur site via le module d'affichage
- 2 Ordinateur avec outil de configuration (p. ex., FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Field Xpert SFX350 ou SFX370
- 4 Field Communicator 475
- 5 Système d'automatisation (p. ex. API)
- 6 Modem VIATOR Bluetooth avec câble de raccordement

8.2 Structure et principe de fonctionnement du menu de configuration

8.2.1 Structure du menu de configuration

Pour un aperçu du menu de configuration pour les experts : voir le document "Description des paramètres de l'appareil" fourni avec l'appareil



Structure schématique du menu de configuration


8.2.2 Concept de configuration

Les différentes parties du menu de configuration sont affectées à des rôles utilisateur déterminés (p. ex. utilisateur, maintenance, etc.). Chaque rôle utilisateur contient des tâches typiques au sein du cycle de vie de l'appareil.

Menu/pa	aramètre	Rôle utilisateur et tâches	Contenu/signification
Language Fonctionne ment	Orienté tâches	Rôle "Opérateur", "Chargé de maintenance" Tâches en cours de fonctionnement : Configuration de l'affichage de fonctionnement Lecture des valeurs mesurées	 Définition de la langue d'interface Remise à zéro et contrôle de totalisateurs Configuration de l'affichage de fonctionnement (p. ex. format d'affichage, contraste d'affichage) Remise à zéro et contrôle de totalisateurs
Configuratio n		Rôle "Chargé de maintenance" Mise en service : Configuration de la mesure Configuration des entrées et sorties	Assistants pour une mise en service rapide : Configuration des unités système Définition du produit Configuration de l'entrée courant Configuration des sorties Configuration de l'affichage de fonctionnement Définition du traitement de sortie Configuration de la suppression des débits de fuite Configuration étendue Configuration plus précise de la mesure (adaptation aux conditions de mesure particulières) Configuration des totalisateurs Administration (Définition code d'accès, remise à zéro de l'appareil de mesure)
Diagnostic		Rôle "Chargé de maintenance" Suppression des défauts : Diagnostic et suppression de défauts de process et d'appareil Simulation des valeurs mesurées	Contient tous les paramètres pour la détermination et l'analyse des défauts de process et d'appareil : Liste de diagnostic Contient jusqu'à 5 messages de diagnostic actuels. Journal d'événements Contient les messages d'événement apparus. Information appareil Contient des informations pour l'identification de l'appareil Valeur mesurée Contient toutes les valeurs mesurées actuelles. Sous-menu Enregistrement des valeurs mesurées avec l'option de commande "HistoROM étendue" Stockage et visualisation des valeurs mesurées Heartbeat Technology Vérification de la fonctionnalité de l'appareil sur demande et documentation des résultats de vérification Simulation Sert à la simulation des valeurs mesurées ou des valeurs de sortie.
Expert	Orienté fonctions	Tâches qui nécessitent des connaissances détaillées du principe de fonctionnement de l'appareil : Mise en service de mesures dans des conditions difficiles Adaptation optimale de la mesure à des conditions difficiles Configuration détaillée de l'interface de communication Diagnostic des défauts dans des cas difficiles	Contient tous les paramètres de l'appareil et permet un accès direct à ces derniers au moyen d'un code d'accès. Ce menu est organisé d'après les blocs de fonctions de l'appareil : Système Contient tous les paramètres d'appareil d'ordre supérieur, qui n'affectent ni la mesure ni la communication des valeurs mesurées Capteur Configuration de la mesure. Entrée Configuration de l'entrée Sortie Configuration des sorties Communication Configuration de l'interface de communication numérique Application Configuration des fonctions qui vont au-delà de la mesure proprement dite (p. ex. totalisateur) Diagnostic Détermination et analyse des défauts de process et d'appareil, simulation de l'appareil et Heartbeat Technology.

8.3 Accès au menu de configuration via afficheur local

8.3.1 Affichage opérationnel



- 1 Affichage opérationnel
- 2 Nom de repère → 🖺 79
- 3 Zone d'état
- 4 Zone d'affichage des valeurs mesurées (jusqu'à 4 lignes)
- 5 Éléments de configuration \rightarrow $\stackrel{\square}{=}$ 62


Zone d'état

Dans la zone d'état de l'affichage opérationnel apparaissent en haut à droite les symboles suivants :

- Signaux d'état → 🗎 153
 - **F** : Défaut
 - **C** : Test fonctionnement
 - **S** : Hors spécifications
 - **M** : Maintenance nécessaire
- Comportement diagnostic → 🗎 154
 - 🐼 : Alarme
 - **A** : Avertissement
- 🔓 : Verrouillage (l'appareil est verrouillé via le hardware)
- 👄 : Communication (la communication via la configuration à distance est active)

Zone d'affichage

Dans la zone d'affichage, chaque valeur mesurée est précédée d'un type de symbole déterminé en guise d'explication détaillée :



Apparaît uniquement en présence d'un événement de diagnostic pour cette variable mesurée.

Variables mesurées

Symbole	Signification
Ü	Débit volumique

Le nombre et le format d'affichage des variables mesurées peuvent être configurés via le paramètre **Format d'affichage** (→ 🖺 96).

Totalisateur

Symbole	Signification
Σ	Totalisateur Par l'intermédiaire du numéro de voie est indiqué lequel des trois totalisateurs est affiché.

Sortie

Symbole	Signification
⊖	Sortie Le numéro de la voie de mesure indique laquelle des deux sorties courant est affichée.

Numéros de voies de mesure


Symbole	Signification
14	Voie 14 Le numéro de la voie de mesure est affiché uniquement s'il existe plusieurs voies pour le même type de variable mesurée (p. ex. totalisateurs 1 à 3).

Comportement du diagnostic

Symbole	Signification
8	 Alarme La mesure est interrompue. Les sorties signal et les totalisateurs prennent l'état d'alarme défini. Un message de diagnostic est généré. Pour l'afficheur local avec commande tactile : le rétroéclairage passe au rouge.
Δ	Avertissement ■ La mesure est reprise. ■ Les sorties signal et les totalisateurs ne sont pas affectés. ■ Un message de diagnostic est généré.

Le comportement du diagnostic se rapporte à un événement de diagnostic qui est pertinent pour la variable mesurée affichée.

8.3.2 Vue navigation





- 4 Zone d'affichage pour la navigation
 - Éléments de configuration → 🖺 62

Chemin de navigation

Le chemin de navigation vers la position actuelle est affiché en haut à gauche dans la vue navigation et se compose des éléments suivants :

- Symbole d'affichage pour le menu/sous-menu (►) ou l'assistant (►).
- Symbole d'omission (/ ../) pour les niveaux intermédiaires du menu de configuration.
- Nom du sous-menu actuel, de l'assistant ou du paramètre






Zone d'état

Dans la zone d'état de la vue navigation apparaît en haut à droite :

- Dans le sous-menu
 - Le code d'accès direct au paramètre (p. ex. 0022-1)
 - En cas d'événement de diagnostic, le niveau diagnostic et le signal d'état
- Dans l'assistant

En cas d'événement de diagnostic, le niveau diagnostic et le signal d'état



■ Pour plus d'informations sur la fonction et l'entrée du code d'accès direct → 🗎 64

Zone d'affichage

Menus

Symbole	Signification
P	Fonctionnement apparaît : Dans le menu à côté de la sélection "Fonctionnement" A gauche dans le chemin de navigation, dans le menu Fonctionnement

۶	Configuration apparaît : Dans le menu à côté de la sélection "Configuration" À gauche dans le chemin de navigation, dans le menu Configuration
ુ પ્	Diagnostic apparaît : ■ Dans le menu à côté de la sélection "Diagnostic" ■ À gauche dans le chemin de navigation, dans le menu Diagnostic
.;¢	Expert apparaît : Dans le menu à côté de la sélection "Expert" Ä gauche dans le chemin de navigation, dans le menu Expert

Sous-menus, assistants, paramètres

Symbole	Signification
•	Sous-menu
55.	Assistants
Ø2	Paramètre au sein d'un assistant Il n'existe pas de symbole d'affichage pour les paramètres au sein de sous-menus.


Procédure de verrouillage

Symbole	Signification
û	Paramètre verrouillé S'il apparaît devant le nom du paramètre, cela signifie que le paramètre est verrouillé. Par un code d'accès spécifique à l'utilisateur Par le commutateur de verrouillage hardware

Assistants

Symbole	Signification
←	Retour au paramètre précédent.
√	Confirme la valeur du paramètre et passe au paramètre suivant.
E	Ouvre la vue d'édition du paramètre.

8.3.3 Vue d'édition



- Zone d'affichage des valeurs entrées
- Masque de saisie
- *Eléments de configuration* \rightarrow $\stackrel{\square}{=}$ 62

Masque de saisie

Les symboles d'entrée et de configuration suivants sont disponibles dans le masque de saisie de l'éditeur alphanumérique :

Éditeur numérique

Symbole	Signification	
9	Sélectionner les chiffres de 0 à 9	
·	Insère un séparateur décimal à la position du curseur.	
_	Insère un signe moins à la position du curseur.	
4	Confirme la sélection.	
+	Décale la position du curseur d'une position vers la gauche.	
X	Met fin à la saisie sans application des modifications.	
С	Efface tous les caractères entrés.	

Éditeur de texte

Symbole	Signification
(Aa1@)	Basculer Entre majuscules et minuscules Pour l'entrée de nombres Pour l'entrée de caractères spéciaux
ABC_ XYZ	Sélection des lettres de A à Z.
abc _ xyz	Sélection des lettres de a à z.
····^ ~&	Sélection des caractères spéciaux.
√	Confirme la sélection.
€×C←→	Permet d'accéder à la sélection des outils de correction.
X	Met fin à la saisie sans application des modifications.
C	Efface tous les caractères entrés.

Correction de texte sous ▼C←→

Symbole	Signification
C	Efface tous les caractères entrés.
-	Décale la position du curseur d'une position vers la droite.
€	Décale la position du curseur d'une position vers la gauche.
*	Efface un caractère à gauche de la position du curseur.

8.3.4 Éléments de configuration

Touche de configuration	Signification	
	Touche Moins	
	Dans un menu, un sous-menu Déplace la barre de sélection vers le haut dans une liste de sélection	
	Dans les assistants Revient au paramètre précédent	
	Dans l'éditeur alphanumérique Déplace la barre de sélection vers la gauche (en arrière) dans le masque de saisie	
	Touche Plus	
	Dans un menu, un sous-menu Déplace la barre de sélection vers le bas dans une liste de sélection	
	Dans les assistants Passe au paramètre suivant	
	Dans l'éditeur alphanumérique Déplace la barre de sélection vers la droite (en avant) dans le masque de saisie	
	Touche Entrée	
E	Dans l'affichage de fonctionnement Une pression sur la touche pendant 2 s ouvre le menu contextuel.	
	 Dans un menu, un sous-menu Pression brève sur la touche : Ouvre le menu, sous-menu ou paramètre sélectionné. Démarre l'assistant. Si un texte d'aide est ouvert, ferme le texte d'aide du paramètre. Pression sur la touche pendant 2 s dans un paramètre : 	
	Si présent, ouvre le texte d'aide pour la fonction du paramètre.	
	Dans les assistants Ouvre la vue d'édition du paramètre et confirme la valeur de ce dernier	
	 Dans l'éditeur alphanumérique Pression brève sur la touche : Ouvre le groupe sélectionné. Exécute l'action sélectionnée. Une pression sur la touche pendant 2 s confirme la valeur de paramètre modifiée. 	

Touche de configuration	Signification
(a) + (+)	Combinaison de touches Echap (presser simultanément les touches)
	 Dans un menu, un sous-menu Pression brève sur la touche : Ferme le niveau de menu actuel et permet d'accéder au niveau immédiatement supérieur. Si un texte d'aide est ouvert, ferme le texte d'aide du paramètre. Une pression sur la touche pendant 2 s permet de revenir à l'affichage de fonctionnement ("position HOME").
	Dans les assistants Ferme l'assistant et permet d'accéder au niveau immédiatement supérieur
	Dans l'éditeur alphanumérique Ferme l'éditeur alphanumérique sans appliquer les modifications.
++E	Combinaison de touches Plus/Entrée (appuyer simultanément sur les touches et les maintenir enfoncées)
	Augmente le contraste (réglage plus sombre).
-++E	Combinaison de touches Moins/Plus/Entrée (appuyer simultanément sur les touches)
	Dans l'affichage de fonctionnement Active ou désactive le verrouillage des touches (uniquement module d'affichage SD02).

8.3.5 Ouverture du menu contextuel

À l'aide du menu contextuel, l'utilisateur peut appeler rapidement et directement à partir de l'affichage opérationnel les trois menus suivants :

- Configuration
- Sauvegarde données afficheur
- Simulation

Appel et fermeture du menu contextuel

L'utilisateur se trouve dans l'affichage opérationnel.

- **1.** Appuyer sur les touches \Box et \Box pendant plus de 3 secondes.
 - ► Le menu contextuel s'ouvre.



A0034284-FI

- 2. Appuyer simultanément sur □ + ±.
 - Le menu contextuel est fermé et l'affichage opérationnel apparaît.

Ouverture du menu via le menu contextuel


- 1. Ouvrir le menu contextuel.
- 2. Appuyer sur 🛨 pour naviguer vers le menu souhaité.
- 3. Appuyer sur 🗉 pour confirmer la sélection.
 - └ Le menu sélectionné s'ouvre.

8.3.6 Navigation et sélection dans une liste

Différents éléments de configuration servent à la navigation au sein du menu de configuration. Le chemin de navigation apparaît à gauche dans la ligne d'en-tête. Les différents menus sont caractérisés par les symboles placés devant, qui sont également affichés dans la ligne d'en-tête lors de la navigation.

Pour une explication de la vue de navigation avec les symboles et les éléments de configuration $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 59$

Exemple : Réglage du nombre de valeurs mesurées affichées sur "2 valeurs"




8.3.7 Accès direct au paramètre

Pour pouvoir accéder directement à un paramètre via l'affichage local, un numéro est affecté à chaque paramètre. En entrant ce code d'accès dans le paramètre **Accès direct**, on accède directement au paramère souhaité.

Chemin de navigation

Expert → Accès direct

Le code d'accès direct se compose d'un nombre à 5 chiffres (au maximum) et du numéro qui identifie la voie d'une variable de process : p. ex. 00914-2. Celui-ci apparaît pendant la vue navigation à droite dans la ligne d'en-tête du paramètre sélectionné.



1 Code d'accès direct

Lors de l'entrée du code d'accès direct, tenir compte des points suivants :

- Les premiers zéros du code d'accès direct ne doivent pas être saisis.
 Exemple : Entrer "914" au lieu de "00914"
- Si aucun numéro de voie n'est entré, la voie 1 est ouverte automatiquement.
 Exemple : Entrer 00914 → paramètre Affecter variable process
- Si une voie différente est ouverte : Entrer le code d'accès direct avec le numéro de voie correspondant.

Exemple : Entrer 00914-2 → paramètre Affecter variable process

Pour les codes d'accès directs de chaque paramètre, voir le manuel "Description des paramètres de l'appareil" pour l'appareil correspondant


8.3.8 Affichage des textes d'aide

Il existe pour certains paramètres des textes d'aide que l'utilisateur peut appeler à partir de la vue navigation. Ceux-ci décrivent brièvement la fonction du paramètre et contribuent ainsi à une mise en service rapide et sûre.

Ouverture et fermeture du texte d'aide

L'utilisateur se trouve dans la vue navigation et la barre de sélection se trouve sur un paramètre.

- 1. Appuyer sur 🗉 pendant 2 s.
 - Le texte d'aide relatif au paramètre sélectionné s'ouvre.




A0014002-F

- 20 Exemple : Texte d'aide pour le paramètre "Ent. code d'accès"
- 2. Appuyer simultanément sur \Box + \pm .
 - └ Le texte d'aide est fermé.

8.3.9 Modification des paramètres

Pour une description de la vue édition - comprenant un éditeur de texte et un éditeur numérique - avec les symboles → 🖺 60, pour une description des éléments de configuration → 🖺 62

Exemple : Modifier le nom de repère dans le paramètre "Tag description" de 001-FT-101 en 001-FT-102



A0029563-FI

Si la valeur entrée se situe en dehors de la plage de valeurs admissible, un message d'avertissement est émis.

Ent.code d'accès Valeur rentrée invalide ou en dehors de la plage Min:0 Max:9999

A0014049-FF

8.3.10 Rôles utilisateur et leurs droits d'accès

Les deux rôles utilisateur "Opérateur" et "Chargé de maintenance" ont un accès en écriture différent aux paramètres lorsque le client définit un code d'accès spécifique à l'utilisateur. Celui-ci protège la configuration de l'appareil via l'afficheur local contre les accès non autorisés .

Définir les droits d'accès des rôles utilisateurs

À la livraison, aucun code d'accès n'est encore défini. Les droits d'accès (accès en lecture et en écriture) à l'appareil ne sont pas limités et correspondent au rôle utilisateur "Maintenance".

- Définir le code d'accès.
 - Le rôle utilisateur "Opérateur" est redéfini en plus du rôle utilisateur "Maintenance". Les droit d'accès différent pour les deux rôles utilisateurs.

Droits d'accès aux paramètres : rôle utilisateur "Maintenance"


Statut du code d'accès	Accès en lecture	Accès en écriture
Aucun code d'accès n'a encore été défini (réglage par défaut).	V	V
Une fois un code d'accès défini.	V	✓ ¹⁾

1) L'utilisateur dispose uniquement d'un accès en écriture après avoir entré le code d'accès.

Droits d'accès aux paramètres : rôle utilisateur "Opérateur"

Statut du code d'accès	Accès en lecture	Accès en écriture
Une fois un code d'accès défini.	V	_ 1)

 Malgré le code d'accès défini, certains paramètres peuvent toujours être modifiés et sont ainsi exclus de la protection en écriture, étant donné qu'ils n'influencent pas la mesure : protection en écriture via code d'accès



8.3.11 Désactivation de la protection en écriture via un code d'accès

Lorsque le symbole 6 apparaît sur l'afficheur local, devant un paramètre, cela signifie que ce dernier est protégé en écriture par un code d'accès spécifique à l'utilisateur et que sa valeur n'est actuellement pas modifiable via la configuration sur site \rightarrow 2 129.

La protection en écriture des paramètres via la configuration sur site peut être désactivée en entrant le code d'accès spécifique à l'utilisateur dans le paramètre **Entrer code d'accès** via l'option d'accès respective.

1. Après avoir appuyé sur 🗉, on est invité à entrer le code d'accès.

- 2. Entrer le code d'accès.
 - Le symbole de placé devant les paramètres disparaît ; tous les paramètres précédemment protégés en écriture sont à nouveau déverrouillés.

8.3.12 Activer et désactiver le verrouillage des touches

Le verrouillage des touches permet de verrouiller l'accès à l'intégralité du menu de configuration via la configuration locale. Une navigation au sein du menu de configuration ou une modification des valeurs de paramètres individuels n'est ainsi plus possible. Seules les valeurs de l'affichage opérationnel peuvent êtres lues.

Le verrouillage des touches est activé et désactivé via le menu contextuel.

Activer le verrouillage des touches

Pour l'affichage SD03 uniquement

Le verrouillage des touches est activé automatiquement :

- Si aucune commande n'a été réalisée sur l'appareil pendant > 1 minute.
- Après chaque redémarrage de l'appareil.

Pour activer automatiquement le verrouillage des touches :

- 1. L'appareil se trouve dans l'affichage des valeurs mesurées. Appuyer sur les touches □ et □ pendant 3 secondes.
- 2. Dans le menu contextuel, sélectionner l'option Verrouillage touche actif.
 - └ Le verrouillage des touches est activé.
- Si l'utilisateur essaie d'accéder au menu de configuration pendant que le verrouillage des touches est activé, le message **Verrouillage touche actif** apparaît.

Désactiver le verrouillage des touches

- ► Le verrouillage des touches est activé.

 Appuyer sur les touches □ et □ pendant 3 secondes.
 - Le verrouillage des touches est désactivé.


8.4 Accès au menu de configuration via l'outil de configuration

La structure du menu de configuration dans les outils de configuration est la même que via l'afficheur local.

8.4.1 Raccordement de l'outil de configuration

Via protocole HART


Cette interface de communication est disponible dans les versions d'appareil avec une sortie HART.



21 **2**1 Options de configuration à distance via protocole HART (passive)

- Système d'automatisation (p. ex. API)
- Unité d'alimentation de transmetteur, p. ex. RN221N (avec résistance de communication) 2
- 3 Raccordement pour Commubox FXA195 et Field Communicator 475
- Field Communicator 475
- Ordinateur avec navigateur web (p. ex. Internet Explorer) pour un accès aux ordinateurs avec un outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, AMS TREX Device Communicator, SIMATIC PDM) avec COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- Commubox FXA195 (USB)
- Field Xpert SFX350 ou SFX370
- 8 Field Xpert SMT50 (ou 70 ou 77)
- Modem VIATOR Bluetooth avec câble de raccordement
- Transmetteur

Via interface service (CDI)



- Interface service (CDI = Endress+Hauser Common Data Interface) de l'appareil de mesure
- Commubox FXA291
- Ordinateur avec outil de configuration (p. ex. FieldCare ou DeviceCare) et (CDI) DeviceDTM

8.4.2 Field Xpert SFX350, SFX370

Étendue des fonctions

Field Xpert SFX350 et Field Xpert SFX370 sont des PC mobiles destinés à la mise en service et à la maintenance. Ils permettent une configuration et un diagnostic efficaces des

appareils HART et FOUNDATION Fieldbus en **zone non explosible** (SFX350, SFX370) et en **zone explosible** (SFX370).



Pour plus de détails, voir le manuel de mise en service BA01202S

Source pour les fichiers de description d'appareil

Voir les informations $\rightarrow \Box 73$

8.4.3 FieldCare

Étendue des fonctions

Outil de gestion des équipements basé sur FDT (Field Device Technology) d'Endress +Hauser. Il est capable de configurer tous les équipements de terrain intelligents de l'installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, il constitue en outre un moyen simple, mais efficace, de contrôler leur état.

Accès via:

- Protocole HART
- Interface service CDI → 🗎 69


Fonctions typiques:

- Configuration des paramètres du transmetteur
- Chargement et sauvegarde de données d'appareil (upload/download)
- Documentation du point de mesure
- Visualisation de la mémoire de valeurs mesurées (enregistreur à tracé continu) et journal événement
- [i]
 - Manuel de mise en service BA00027S
 - Manuel de mise en service BA00059S
- Source pour les fichiers de description de l'appareil → 🖺 73

Établissement d'une connexion

- 1. Démarrer FieldCare et lancer le projet.
- 2. Dans le réseau : ajouter un nouvel appareil.
 - La fenêtre **Ajouter appareil** s'ouvre.
- 3. Sélectionner l'option **CDI Communication TCP/IP** dans la liste et valider avec **OK**.
- 4. Clic droit de souris sur **CDI Communication TCP/IP** et, dans le menu contextuel ouvert, sélectionner **Ajouter appareil**.
- 5. Sélectionner l'appareil souhaité dans la liste et appuyer sur **OK** pour confirmer.
 - La fenêtre CDI Communication TCP/IP (Configuration) s'ouvre.
- 6. Entrer l'adresse d'appareil dans la zone **Adresse IP** : 192.168.1.212 et valider avec **Enter**.
- 7. Établir une connexion en ligne avec l'appareil.
- Manuel de mise en service BA00027S
- Manuel de mise en service BA00059S

Interface utilisateur



A0021051-FR

- 1 En-tête
- 2 Image de l'appareil
- 3 Nom de l'appareil
- 4 Nom de repère
- 5 Zone d'état avec signal d'état → 🖺 156
- 6 Zone d'affichage pour les valeurs mesurées actuelles
- 7 Barre d'outils d'édition avec fonctions supplémentaires telles que enregistrer/charger, liste d'événements et créer documentation
- 8 Zone de navigation avec structure du menu de configuration
- 9 Zone de travail
- 10 Zone d'action
- 11 Zone d'état

8.4.4 DeviceCare

Étendue des fonctions

Outil pour connecter et configurer les appareils de terrain Endress+Hauser.

Le moyen le plus rapide pour configurer les appareils de terrain Endress+Hauser est d'utiliser l'outil dédié "DeviceCare". Associé aux DTM, il constitue une solution pratique et complète.



Source pour les fichiers de description d'appareil $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 73$

8.4.5 AMS Device Manager

Étendue des fonctions

Programme d'Emerson Process Management pour la commande et la configuration d'appareils de mesure via protocole HART.



8.4.6 SIMATIC PDM

Étendue des fonctions

Programme Siemens, unique et indépendant du fabricant, pour la configuration, le réglage, la maintenance et le diagnostic d'appareils de terrain intelligents via protocole HART.



8.4.7 Field Communicator 475

Étendue des fonctions

Terminal portable industriel d'Emerson Process Management pour le paramétrage à distance et l'interrogation de valeurs mesurées via protocole HART.

Source pour les fichiers de description d'appareil

Voir les informations $\rightarrow \blacksquare 73$

Proline Prowirl O 200 HART Intégration système

9 Intégration système

9.1 Aperçu des fichiers de description d'appareil

9.1.1 Données relatives aux versions de l'appareil

Version de firmware	01.03.00	 Sur la page de titre du manuel Sur la plaque signalétique du transmetteur Paramètre Version logiciel Diagnostic → Information appareil → Version logiciel
Date de sortie de la version de firmware	01.2018	
ID fabricant	0x11	Paramètre ID fabricant Diagnostic → Information appareil → ID fabricant
ID type d'appareil	0x38	Paramètre Type d'appareil Diagnostic → Information appareil → Type d'appareil
Révision du protocole HART	7	
Révision de l'appareil	4	 Sur la plaque signalétique du transmetteur Paramètre Révision appareil Diagnostic → Information appareil → Révision appareil

🎦 Pour l'aperçu des différentes versions de logiciel de l'appareil 🗕 🖺 169

9.1.2 Outils de configuration

Le tableau ci-dessous présente le fichier de description d'appareil approprié pour les différents outils de configuration, ainsi que des informations sur l'endroit où le fichier peut être obtenu.

Outil de configuration via Protocole HART	Sources des descriptions d'appareil
FieldCare	 www.endress.com → Espace téléchargement Clé USB (contacter Endress+Hauser) DVD (contacter Endress+Hauser)
DeviceCare	 www.endress.com → Espace téléchargement CD-ROM (contacter Endress+Hauser) DVD (contacter Endress+Hauser)
Field Xpert SMT70Field Xpert SMT77	Utiliser la fonction de mise à jour du terminal portable
AMS Device Manager (Emerson Process Management)	www.endress.com → Espace téléchargement
SIMATIC PDM (Siemens)	www.endress.com → Espace téléchargement
Field Communicator 475 (Emerson Process Management)	Utiliser la fonction de mise à jour du terminal portable

9.2 Variables mesurées via protocole HART

Les grandeurs de mesure suivantes (variables d'appareil HART) sont affectées en usine aux variables dynamiques suivantes :

Variables dynamiques	Variables mesurées (Variables d'appareil HART)
Première variable dynamique (PV)	Débit volumique
Seconde variable dynamique (SV)	Température
Troisième variable dynamique (TV)	Totalisateur 1
Quatrième variable dynamique (QV)	Totalisateur 2

L'affectation des variables mesurées aux variables dynamiques peut être modifiée et assignée librement via la configuration sur site et l'outil de configuration à l'aide des paramètres suivants :

- Expert → Communication → Sortie HART → Sortie → Assigner valeur primaire
- Expert \rightarrow Communication \rightarrow Sortie HART \rightarrow Sortie \rightarrow Assigner valeur secondaire
- Expert → Communication → Sortie HART → Sortie → Assigner valeur ternaire
- Expert → Communication → Sortie HART → Sortie → Assigner valeur quaternaire

Les variables mesurées suivantes peuvent être affectées aux variables dynamiques :

Variables mesurées pour PV (variable dynamique primaire)

- Arrêt
- Débit volumique
- Débit volumique corrigé
- Débit massique
- Vitesse du fluide
- Température
- Pression
- Calcul de la pression de vapeur saturée
- Débit massique totalisé
- Débit chaleur
- Différence de débit de chaleur

Variables mesurées pour SV, TV, QV (variable dynamique secondaire, tertiaire et quaternaire)

- Débit volumique
- Débit volumique corrigé
- Débit massique
- Vitesse du fluide
- Température
- Calcul de la pression de vapeur saturée
- Débit massique totalisé
- Débit chaleur
- Différence de débit de chaleur
- Débit massique des condensats
- Nombre de Reynolds
- Totalisateur 1...3
- HART input
- Densité
- Pression
- Volume spécifique
- Degrés de surchauffe

Variables d'appareil

Les variables d'appareil sont affectées de manière fixe. Au maximum 8 variables d'appareil peuvent être transmises :

- 0 = débit volumique
- 1 = débit volumique corrigé
- 2 = débit massique
- 3 = vitesse d'écoulement
- 4 = température

Proline Prowirl O 200 HART Intégration système


- 5 = pression de vapeur saturée calculée
- 7 = débit massique total
- 8 = quantité de chaleur
- 9 = quantité de chaleur différentielle
- 17 = pression

9.3 Autres réglages

Fonctionnalité Mode Burst selon spécification HART 7:

Navigation

Menu "Expert" \rightarrow Communication \rightarrow Sortie HART \rightarrow Burst configuration \rightarrow Burst configuration 1 ... n



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Mode Burst 1 n	Activation du mode burst HART pour le message burst X.	ArrêtMarche	Arrêt
Commande burst 1 n	Sélectionner la commande HART envoyée au maître HART.	 Commande 1 Commande 2 Commande 3 Commande 9 Commande 33 Commande 48 	Commande 2
Burst variable 0	Pour la commande HART 9 et 33 : sélectionner la variable d'appareil HART ou la variable de process.	 Débit volumique Débit volumique corrigé Débit massique Vitesse du fluide Température Calcul de la pression de vapeur saturée* Débit massique totalisé* Débit chaleur* Différence de débit de chaleur* Débit massique des condensats* Nombre de Reynolds* Totalisateur 1 Totalisateur 2 Totalisateur 3 HART input Densité* Pression* Volume spécifique* Degrés de surchauffe* Percent of range Mesure courant Variable primaire (PV) Valeur secondaire (SV) Valeur quaternaire (QV) Libre 	Débit volumique
Burst variable 1	Pour la commande HART 9 et 33 : sélectionner la variable d'appareil HART ou la variable de process.	Voir le paramètre Burst variable 0.	Libre
Burst variable 2	Pour la commande HART 9 et 33 : sélectionner la variable d'appareil HART ou la variable de process.	Voir le paramètre Burst variable 0.	Libre
Burst variable 3	Pour la commande HART 9 et 33 : sélectionner la variable d'appareil HART ou la variable de process.	Voir le paramètre Burst variable 0.	Libre
Burst variable 4	Pour la commande HART 9 : sélectionner la variable d'appareil HART ou la variable de process.	Voir le paramètre Burst variable 0.	Libre
Burst variable 5	Pour la commande HART 9 : sélectionner la variable d'appareil HART ou la variable de process.	Voir le paramètre Burst variable 0.	Libre
Burst variable 6	Pour la commande HART 9 : sélectionner la variable d'appareil HART ou la variable de process.	Voir le paramètre Burst variable 0.	Libre
Burst variable 7	Pour la commande HART 9 : sélectionner la variable d'appareil HART ou la variable de process.	Voir le paramètre Burst variable 0.	Libre

76

Paramètre	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Burst mode déclenchement	Sélection de l'événement qui déclenche le message burst X.	ContinuFenêtreHausseEn baisseEn changement	Continu
Burst déclenchement niveau	Entrer la valeur de déclenchement du burst. La valeur de réglage du burst détermine, avec l'option sélectionnée dans le paramètre Burst mode déclenchement, le moment de l'émission du message burst X.	Nombre à virgule flottante avec signe	_
Période MAJ min	Entrer le laps de temps minimum entre deux commandes burst du message burst X.	Nombre entier positif	1 000 ms
Période MAJ max	Entrer le laps de temps maximum entre deux commandes burst du message burst X.	Nombre entier positif	2 000 ms

 $^{^{\}star}$ Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10 Mise en service

10.1 Contrôle du montage et contrôle du raccordement

Avant la mise en service de l'appareil :


- S'assurer que les contrôles du montage et du fonctionnement ont été réalisés avec succès.
- Check-list "Contrôle du montage" → 🗎 36
- Check-list "Contrôle du raccordement" → 🖺 52

10.2 Mise sous tension de l'appareil de mesure

- ► Mettre l'appareil sous tension après avoir terminé les contrôles du montage et du raccordement.
 - Une fois le démarrage réussi, l'afficheur local passe automatiquement de l'affichage de démarrage à l'affichage opérationnel.
- Si rien n'apparaît sur l'afficheur local ou si un message de diagnostic est affiché, voir chapitre "Diagnostic et suppression des défauts" → 🗎 151.

10.3 Réglage de la langue d'interface


Réglage par défaut : anglais ou langue nationale commandée



■ 22 Exemple d'afficheur local

10.4 Configuration de l'appareil

Le menu **Configuration** avec ses assistants contient tous les paramètres nécessaires à une mesure standard.




■ 23 Navigation vers le menu "Configuration" à l'exemple de l'afficheur local

Configuration Désignation du point de mesure → 🖺 80 ▶ Unités système → 🖺 80 ► Selectionnez fluide → 🖺 85 ► Entrée courant → 🖺 87 ▶ Sortie courant 1 ... n → 🖺 89 → 🖺 90 ► Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/ ► Affichage → 🖺 95 ▶ Suppression débit de fuite → 🖺 98 → 🖺 100 ► Configuration étendue

10.4.1 Définition de la désignation du point de mesure

Pour permettre une identification rapide du point de mesure au sein du système, entrer une désignation unique à l'aide du paramètre **Désignation du point de mesure**, puis modifier le réglage par défaut.



🗷 24 Ligne d'en-tête de l'affichage opérationnel avec désignation du point de mesure

1 Désignation du point de mesure

Entrer la désignation du point de repère dans l'outil de configuration "FieldCare"

→ 🖺 71

Navigation

Menu "Configuration" → Désignation du point de mesure

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Entrée	Réglage usine
Désignation du point de mesure	Entrer le repère pour le point de mesure.	Max. 32 caractères tels que des lettres, des chiffres ou des caractères spéciaux (par ex. @, %, /)	Prowirl


10.4.2 Réglage des unités système

Dans le sous-menu **Unités système** il est possible de régler les unités de toutes les valeurs mesurées.

Le nombre de sous-menus et de paramètres peut varier en fonction de la version de l'appareil. Certains sous-menus et paramètres de ces sous-menus ne sont pas décrits dans le manuel de mise en service. Une description est toutefois fournie dans la documentation spéciale de l'appareil ("Documentation complémentaire").

Navigation

Menu "Configuration" → Unités système



Unité de température	→ 🖺 82
Unité de débit chaleur	→ 🖺 82
Unité de chaleur	→ 🖺 82
Unité de valeur calorifique	→ 🖺 83
Unité de valeur calorifique	→ 🖺 83
Unité de vitesse	→ 🖺 83
Unité de densité	→ 🖺 83
Unité volume spécifique	→ 🖺 83
Unité viscosité dynamique	→ 🖺 84
Unité de longueur	→ 🖺 84

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection	Réglage usine
Unité de débit volumique	-	Sélectionner l'unité du débit volumique. Effet L'unité sélectionnée est valable pour : Sortie Suppression débits fuite Simulation variable process	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • m³/h • ft³/min
Unité de volume	-	Sélectionner l'unité de volume.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : m³ ft³
Unité de débit massique	-	Sélectionner l'unité de débit massique. Effet L'unité sélectionnée est valable pour : Sortie Suppression débits fuite Simulation variable process	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg/h • lb/min
Unité de masse	-	Sélectionner l'unité de masse.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg • lb
Unité du débit volumique corrigé	_	Sélectionner l'unité du débit volumique corrigé. Effet L'unité sélectionnée est valable pour : Paramètre Débit volumique corrigé (→ ■ 142)	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : Nm³/h Sft³/h

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection	Réglage usine
Unité de volume corrigé	-	Sélectionner l'unité du débit volumique corrigé.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : Nm³ Sft³
Unité de pression	Avec la caractéristique de commande "Version capteur": Option "Masse (mesure de température intégrée)" ou Option "Masse (mesure de pression/température intégrée)"	Sélectionner l'unité de pression du process. Effet L'unité sélectionnée est reprise du : Calcul de la pression de vapeur saturée Pression atmosphérique Valeur maximale Pression process fixe Pression Pression de référence	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • bar • psi
Unité de température		Sélectionner l'unité de température. Effet L'unité sélectionnée est valable pour : Température Valeur maximale Valeur minimale Valeur moyenne Valeur maximale Valeur minimale Valeur minimale Valeur minimale Tale valeur minimale Tal	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : C F
Unité de débit chaleur	Avec la caractéristique de commande "Version capteur": Option "Masse (mesure de température intégrée)" ou Option "Masse (mesure de pression/température intégrée)"	Selectionnez une unitée de débit chaleur. Résultat L'unité sélectionnée s'applique à : Paramètre Différence de débit de chaleur Paramètre Débit chaleur	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kW • Btu/h
Unité de chaleur	Avec la caractéristique de commande "Version capteur" : Option "Masse (mesure de température intégrée)" ou Option "Masse (mesure de pression/température intégrée)"	Sélectionnez une unitée de chaleur/énergie.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kWh • Btu

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection	Réglage usine
Unité de valeur calorifique	Les conditions suivantes sont remplies : Caractéristique de commande "Version capteur" Option "Masse (mesure de température intégrée)" ou Option "Masse (mesure de pression/température intégrée)" L'option Pouvoir calorifique volumique supérieur ou l'option Pouvoir calorifique volumique inférieur est sélectionnée dans le paramètre Type de valeur calorifique.	Selectionnez l'unité du pouvoir calorifique. Résultat L'unité sélectionnée s'applique à : Référence pouvoir calorifique supérieur	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kJ/Nm³ • Btu/Sft³
Unité de valeur calorifique (Masse)	Les conditions suivantes sont remplies : Caractéristique de commande "Version capteur" Option "Masse (mesure de température intégrée)" Option "Masse (mesure de pression/température intégrée)" L'option Pouvoir calorifique massique supérieur ou l'option Pouvoir calorifique massique inférieur est sélectionnée dans le paramètre Type de valeur calorifique.	Selectionnez l'unité du pouvoir calorifique.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kJ/kg • Btu/lb
Unité de vitesse	-	Selectionnez l'unitée de vitesse. Résultat L'unité sélectionnée s'applique à : Vitesse du fluide Valeur maximale	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : m/s ft/s
Unité de densité	_	Sélectionner l'unité de densité. Effet L'unité sélectionnée est valable pour : Sortie Simulation variable process	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg/m³ • lb/ft³
Unité volume spécifique	Avec la caractéristique de commande "Version capteur" : Option "Masse (mesure de température intégrée)" ou Option "Masse (mesure de pression/température intégrée)"	Sélectionner l'unité pour le volume spécifique. <i>Résultat</i> L'unité sélectionnée s'applique à : Volume spécifique	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • m³/kg • ft³/lb


Paramètre	Prérequis	Description	Sélection	Réglage usine
Unité viscosité dynamique	_	Sélectionner l'unité de viscosité dynamique. Résultat L'unité sélectionnée s'applique à : Paramètre Viscosité dynamique (gaz) Paramètre Viscosité dynamique (liquides)	Liste de sélection des unités	Pa s
Unité de longueur	_	Sélectionner l'unité de longueur pour le diamètre nominal.	mmmftin	mm

10.4.3 Sélectionner et régler le produit

L'assistant **Selectionnez fluide** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être configurés pour pouvoir sélectionner et régler le produit.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Selectionnez fluide



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Sélectionner fluide	-	Sélectionner le type de fluide.	GazLiquideVapeur	Vapeur
Sélectionner type de gaz	Les conditions suivantes sont remplies : Variante de commande "Version capteur" Option "Masse (mesure de température intégrée)" ou Option "Masse (mesure de pression/température intégrée)" L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre paramètre Sélectionner fluide.	Sélectionner le type de gaz mesuré.	 Gaz simple Mélange de gaz Air Gaz naturel Gaz spécifique client 	Gaz spécifique client

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Type de gaz	Les conditions suivantes sont remplies : Dans le paramètre Sélectionner fluide, l'option Gaz est sélectionnée. Dans le paramètre Sélectionner type de gaz, l'option Gaz simple est sélectionnée.	Sélectionner le type de gaz mesuré.	 Hydrogène H2 Hélium He Neon Ne Argon Ar Krypton Kr Xenon Xe Azote N2 Oxygène O2 Chlore Cl2 Ammoniac NH3 Monoxyde de carbone CO Dioxyde de carbone CO2 Dioxyde de soufre SO2 Sulfure d'hydrogène H2S Chlorure d'hydrogène HCl Méthane CH4 Ethane C2H6 Propane C3H8 Butane C4H10 Ethylène C2H4 Vinyl Chloride C2H3Cl 	Méthane CH4
Humidité relative	Les conditions suivantes sont remplies : Dans le paramètre Sélectionner fluide, l'option Gaz est sélectionnée. Dans le paramètre Sélectionner type de gaz, l'option Air est sélectionnée.	Entrez le taux d'humidité de l'air en %.	0 100 %	0 %
Mode de calcul de la vapeur	L'option Vapeur est sélectionnée dans le paramètre paramètre Sélectionner fluide.	Select calculation mode of steam: based on saturated steam (T-compensated) or automatic detection (p-/T-compensated).	 Vapeur saturée (compensée en T°) Automatique (compensé p/T°) 	Vapeur saturée (compensée en T°)
Sélection du type de liquide	Les conditions suivantes sont remplies : Variante de commande "Version capteur" Option "Masse (mesure de température intégrée)" ou Option "Masse (mesure de pression/température intégrée)" L'option Liquide est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide.	Sélectionnez le type de liquide mesuré.	 Eau LPG (Gaz de pétrole liquéfié) Liquide spécifique client 	Eau

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Pression process fixe	Les conditions suivantes sont remplies : Variante de commande "Version capteur" Option "Débit massique (mesure de température intégrée)" ou Option "Débit massique (mesure de pression/ température intégrée)" L'option Pression n'est pas sélectionnée dans le paramètre Valeur externe (B 88).	Entrez une valeur fixe pour la pression process. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de pression. Pour plus d'informations sur le calcul des variables mesurées avec la vapeur :	0 250 bar abs.	0 bar abs.
Calcul d'enthalpie	Les conditions suivantes sont remplies : Variante de commande "Version capteur" Option "Masse (mesure de température intégrée)" Option "Masse (mesure de pression/température intégrée)" L'option Gaz est sélectionner fluide et l'option Gaz naturel dans le paramètre Sélectionner type de gaz.	Sélectionnez la norme de calcul de l'enthalpie.	■ AGA5 ■ ISO 6976	AGA5
Calcul de la densité	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Gaz naturel est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz.	Sélectionnez sur quelle norme est basée le calcul de densité.	■ AGA Nx19 ■ ISO 12213-2 ■ ISO 12213-3	AGA Nx19
Type d'enthalpie	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz spécifique client est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz. ou L'option Liquide spécifique client est sélectionnée dans le paramètre Sélection du type de liquide.	Définir le type d'enthalpie utilisé.	ChaleurPouvoir calorifique	Chaleur

10.4.4 Configuration de l'entrée courant

L'**assistant "Entrée courant"** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de l'entrée courant.

Navigation Menu "Configuration" \rightarrow Entrée courant

► Entrée courant	
Valeur externe	→ 🖺 88
Pression atmosphérique	→ 🖺 88
Etendue de mesure courant	→ 🖺 88
Valeur 4 mA	→ 🖺 88
Valeur 20 mA	→ 🖺 88
Mode défaut	→ 🖺 88
Valeur de replis	→ 🖺 88

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Valeur externe	Avec la caractéristique de commande "Version capteur" : Option "Masse (mesure de température intégrée)" ou Option "Masse (mesure de pression/température intégrée)"	Affectez la variable de l'appareil externe. Pour plus d'informations sur le calcul des variables mesurées avec la vapeur :	 Arrêt Pression Pression relative Densité Différence avec 2nd température 	Arrêt
Pression atmosphérique	L'option Pression relative est sélectionnée dans le paramètre Valeur externe .	Entrez la valeur de la pression atmosphérique à utiliser pour la correction de pression. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de pression	0 250 bar	1,01325 bar
Etendue de mesure courant	-	Sélectionner la gamme de courant pour la sortie de la valeur process et le niveau supérieur/inférieur pour le signal d'alarme.	420 mA420 mA NAMUR420 mA US	En fonction du pays: 420 mA NAMUR 420 mA US
Valeur 4 mA	-	Entrer la valeur 4 mA.	Nombre à virgule flottante avec signe	0
Valeur 20 mA	-	Entrer la valeur 20 mA.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Mode défaut	-	Définir le comportement de l'entrée en état d'alarme.	AlarmeDernière valeur valableValeur définie	Alarme
Valeur de replis	Dans le paramètre Mode défaut , l'option Valeur définie est sélectionnée.	Entrez la valeur à utiliser par l'appareil si la valeur de process externe est manquante.	Nombre à virgule flottante avec signe	0

10.4.5 Configuration de la sortie courant

L'assistant **Sortie courant** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de la sortie courant.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Sortie courant 1 ... n

► Sortie courant 1 n	
Affectation sortie courant 1 n	→ 🖺 89
Etendue de mesure courant	→ 🖺 89
Valeur 4 mA	→ 🖺 89
Valeur 20 mA	→ 🖺 90
Valeur de courant fixe	→ 🖺 90
Amortissement sortie 1 n	→ 🖺 90
Mode défaut	→ 🖺 90
Courant de défaut	→ 🖺 90

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Affectation sortie courant		Sélectionner la variable process pour la sortie courant.	 Arrêt Débit volumique Débit volumique corrigé Débit massique Vitesse du fluide Température Pression Calcul de la pression de vapeur saturée * Débit massique totalisé * Débit chaleur * Différence de débit de chaleur * 	Débit volumique
Etendue de mesure courant	_	Sélectionner la gamme de courant pour la sortie de la valeur process et le niveau supérieur/inférieur pour le signal d'alarme.	 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA Valeur de courant fixe 	Dépend du pays : 420 mA NAMUR 420 mA US
Valeur 4 mA	Dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ 🖺 89), l'une des options suivantes est sélectionnée : • 420 mA NAMUR • 420 mA US • 420 mA	Entrer la valeur 4 mA.	Nombre à virgule flottante avec signe	Dépend du pays : ■ 0 m³/h ■ 0 ft³/min

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Valeur 20 mA	Dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ 🖺 89), l'une des options suivantes est sélectionnée : 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA	Entrer la valeur 20 mA.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Valeur de courant fixe	L'option Valeur de courant fixe est sélectionnée dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ 🖺 89).	Définissez le courant de sortie fixe.	3,59 22,5 mA	4 mA
Amortissement sortie	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie courant (→ 🖺 89) et l'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ 🖺 89): 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA	Régler le temps de réaction pour le signal de sortie courant par rapport aux fluctuations de la valeur mesurée.	0,0 999,9 s	1,0 s
Mode défaut	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie courant (→ 🖺 89) et l'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ 🖺 89): 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.	 Min. Max. Dernière valeur valable Valeur actuelle Valeur définie 	Max.
Courant de défaut	L'option Valeur définie est sélectionnée dans le paramètre Mode défaut .	Réglez la valeur de sortie courant pour l'état d'alarme.	3,59 22,5 mA	22,5 mA

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.4.6 Configuration de la sortie impulsion/fréquence/tor

L'assistant **Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.** guide l'utilisateur systématiquement à travers tous les paramètres pouvant être réglés pour la configuration du type de sortie sélectionné.

Navigation

Menu "Configuration" → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection	Réglage usine
Mode de fonctionnement	Définir la sortie comme une sortie impulsion, fréquence ou relais.	ImpulsionFréquenceEtat	Impulsion

Configuration de la sortie impulsion

Navigation

Menu "Configuration" → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.

Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.	
Affecter sortie impulsion 1	→ 🖺 91
Valeur par impulsion	→ 🖺 91
Durée d'impulsion	→ 🗎 91
Mode défaut	→ 🗎 91
Signal sortie inversé	→ 🖺 91

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Affecter sortie impulsion 1	L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement .	Selectionner la variable process pour la sortie impulsion.	 Arrêt Débit volumique Débit volumique corrigé Débit massique Débit massique totalisé Débit chaleur Différence de débit de chaleur 	Débit volumique
Valeur par impulsion	L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 90) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie impulsion (→ 🖺 91).	Entrer la valeur mesurée pour chaque impulsion en sortie.	Nombre positif à virgule flottante	En fonction du pays et du diamètre nominal
Durée d'impulsion	L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 90) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie impulsion (→ 🖺 91).	Définir la durée d'impulsion.	5 2 000 ms	100 ms
Mode défaut	L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 90) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie impulsion (→ 🖺 91).	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.	Valeur actuellePas d'impulsions	Pas d'impulsions
Signal sortie inversé	-	Inverser le signal de sortie.	■ Non ■ Oui	Non

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Configuration de la sortie fréquence

Navigation

Menu "Configuration" → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.

Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.	
Affecter sortie fréquence	→ 🖺 92
Valeur de fréquence minimale	→ 🖺 92
Valeur de fréquence maximale	→ 🖺 93
Valeur mesurée à la fréquence minimale	→ 🖺 93
Valeur mesurée à la fréquence maximale	→ 🖺 93
Mode défaut	→ 🖺 93
Fréquence de défaut	→ 🖺 93
Signal sortie inversé	→ 🖺 93

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Affecter sortie fréquence	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 90).	Selectionner la variable process pour la sortie fréquence.	 Arrêt Débit volumique Débit volumique corrigé Débit massique Vitesse du fluide Température Pression Calcul de la pression de vapeur saturée * Débit massique totalisé * Débit chaleur * Différence de débit de chaleur * 	Arrêt
Valeur de fréquence minimale	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🗎 90) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 🖺 92).	Entrer la fréquence minimum.	0 1 000 Hz	0 Hz

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Valeur de fréquence maximale	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement ($\rightarrow \stackrel{\text{le}}{=} 90$) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence ($\rightarrow \stackrel{\text{le}}{=} 92$).	Entrer la fréquence maximum.	0 1 000 Hz	1000 Hz
Valeur mesurée à la fréquence minimale	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 90) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 🖺 92).	Entrer la valeur mesurée pour la fréquence minimum.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Valeur mesurée à la fréquence maximale	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement ($\rightarrow \stackrel{\text{le}}{=} 90$) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence ($\rightarrow \stackrel{\text{le}}{=} 92$).	Entrer la valeur mesurée pour la fréquence maximum.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Mode défaut	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement ($\rightarrow \boxminus 90$) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence ($\rightarrow \boxminus 92$).	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.	Valeur actuelleValeur définie0 Hz	0 Hz
Fréquence de défaut	Dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 90), l'option Fréquence est sélectionnée, dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 🖺 92), une variable de process est sélectionnée et dans le paramètre Mode défaut, l'option Valeur définie est sélectionnée.	Entrer la fréquence de sortie en cas d'alarme.	0,0 1 250,0 Hz	0,0 Hz
Signal sortie inversé	-	Inverser le signal de sortie.	■ Non ■ Oui	Non

 $^{^{\}star}$ $\,\,$ Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Configuration de la sortie tor

Navigation

Menu "Configuration" → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.

Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.	
Affectation sortie état	→ 🗎 94
Affecter niveau diagnostic	→ 🖺 94
Affecter seuil	→ 🗎 94
Affecter état	→ 🖺 94

Seuil d'enclench	hement	→ 🗎 95
Seuil de déclen	chement	→ 🖺 95
Temporisation	à l'enclenchement	→ 🖺 95
Temporisation	au déclenchement	→ 🖺 95
Mode défaut		→ 🖺 95
Signal sortie in	versé	→ 🖺 95

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Affectation sortie état	L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement .	Choisissez une fonction pour la sortie relais.	 Arrêt Marche Comportement du diagnostique Seuil État 	Arrêt
Affecter niveau diagnostic	 Dans le paramètre Mode de fonctionnement, l'option Etat est sélectionnée. Dans le paramètre Affectation sortie état, l'option Comportement du diagnostique est sélectionnée. 	Affecter un comportement de diagnostique pour la sortie état.	AlarmeAlarme ou avertissementAvertissement	Alarme
Affecter seuil	 L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. 	Selectionner la variable process pour la fonction seuil.	 Débit volumique Débit volumique corrigé Débit massique Vitesse du fluide Température Pression Calcul de la pression de vapeur saturée* Débit massique totalisé* Débit chaleur Différence de débit de chaleur* Nombre de Reynolds* Totalisateur 1 Totalisateur 2 Totalisateur 3 	Débit volumique
Affecter état	 L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option État est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. 	Affecter l'état de l'appareil pour la sortie état.	Suppression débit de fuite	Suppression débit de fuite

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Seuil d'enclenchement	 L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. 	Entrer valeur mesurée pour point d'enclenchement.	Nombre à virgule flottante avec signe	Dépend du pays : ■ 0 m³/h ■ 0 ft³/h
Seuil de déclenchement	 L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. 	Entrer valeur mesurée pour point de déclenchement.	Nombre à virgule flottante avec signe	Dépend du pays : ■ 0 m³/h ■ 0 ft³/h
Temporisation à l'enclenchement	 L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. 	Définir un délai pour le démarrage de la sortie état.	0,0 100,0 s	0,0 s
Temporisation au déclenchement	 L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. 	Définir le délai pour l'arrêt de la sortie état.	0,0 100,0 s	0,0 s
Mode défaut	-	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.	Etat actuelOuvertFermé	Ouvert
Signal sortie inversé	-	Inverser le signal de sortie.	■ Non ■ Oui	Non


^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.4.7 Configuration de l'afficheur local

L'assistant **Affichage** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres pouvant être réglés pour la configuration de l'afficheur local.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Affichage



Affichage valeur 2	→ 🖺 96
Affichage valeur 3	→ 🖺 97
Valeur bargraphe 0 % 3	→ 🖺 97
Valeur bargraphe 100 % 3	→ 🖺 97
Affichage valeur 4	→ 🖺 97

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Format d'affichage	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la manière dont les valeurs mesurées sont affichées.	 1 valeur, taille max. 1 valeur + bargr. 2 valeurs 3 valeurs, 1 grande 4 valeurs 	1 valeur, taille max.
Affichage valeur 1	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	 Débit volumique Débit volumique corrigé Débit massique Vitesse du fluide Température Calcul de la pression de vapeur saturée* Débit massique totalisé* Débit massique des condensats* Débit chaleur Différence de débit de chaleur* Nombre de Reynolds* Densité* Pression* Volume spécifique* Degrés de surchauffe* Totalisateur 1 Totalisateur 2 Totalisateur 3 Sortie courant 1 Sortie courant 2* 	Débit volumique
Valeur bargraphe 0 % 1	Un afficheur local est disponible.	Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays : • 0 m³/h • 0 ft³/h
Valeur bargraphe 100 % 1	Un afficheur local est disponible.	Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Affichage valeur 2	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🗎 96)	Aucune

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Affichage valeur 3	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 96)	Aucune
Valeur bargraphe 0 % 3	Une sélection a été effectuée dans le paramètre Affichage valeur 3.	Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays : 0 m³/h 0 ft³/h
Valeur bargraphe 100 % 3	Une sélection a été réalisée dans le paramètre Affichage valeur 3.	Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	0
Affichage valeur 4	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🗎 96)	Aucune
Affichage valeur 5	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 96)	Aucune
Affichage valeur 6	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ ≜ 96)	Aucune
Affichage valeur 7	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🗎 96)	Aucune
Affichage valeur 8	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 96)	Aucune


^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.4.8 Configuration du traitement de sortie

L'assistant **Traitement sortie** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration du comportement de sortie.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Traitement sortie



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Entrée	Réglage usine
Amortissement affichage	-	Régler le temps de réaction de l'afficheur par rapport aux fluctuations de la valeur mesurée.	0,0 999,9 s	0,0 s
Amortissement sortie 1	-	Régler le temps de réaction pour le signal de la sortie courant par rapport aux fluctuations de la valeur mesurée.	0 999,9 s	1s
Amortissement sortie 2	L'appareil de mesure dispose d'une seconde sortie courant.	Régler le temps de réaction pour le signal de la seconde sortie courant par rapport aux fluctuations de la valeur mesurée.	0 999,9 s	1s
Amortissement sortie 2	L'appareil de mesure dispose d'une sortie impulsion/ fréquence/tor.	Régler le temps de réaction pour le signal de la sortie fréquence par rapport aux fluctuations de la valeur mesurée.	0 999,9 s	1s

10.4.9 Configuration de la suppression des débits de fuite

L'assistant **Suppression débit de fuite** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de la suppression des débits de fuite.

Le signal de mesure doit avoir une certaine amplitude minimale afin qu'il puisse être évalué sans erreurs. À l'aide du diamètre nominal, le débit correspondant peut également être dérivé de cette amplitude.


L'amplitude minimale du signal dépend du réglage de la sensibilité du capteur DSC, la qualité de vapeur \mathbf{x} et la force des vibrations présentes \mathbf{a} .

La valeur **mf** correspond à la vitesse d'écoulement mesurable la plus faible sans vibration (pas de vapeur humide) avec une masse volumique de 1 kg/m^3 (0,0624 lbm/ft^3).

La valeur \mathbf{mf} peut être réglée dans la gamme de $20 \dots 6$ m/s $(6 \dots 1,8$ ft/s) (réglage par défaut 12 m/s (3,7 ft/s)) avec le paramètre **Sensibilité** (gamme de valeurs $1 \dots 9$, réglage par défaut 5).

Navigation

Menu "Configuration" → Suppression débit de fuite




Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Entrée	Réglage usine
Sensibilité	Adjust sensitivity of the device in the lower flow range. Lower sensitivity leads to more robustness against external interference. Le paramètre détermine le niveau de sensibilité en début d'échelle (début de la gamme de mesure). Des valeurs basses peuvent améliorer la robustesse de l'appareil en ce qui concerne les influences externes. Le début d'échelle est alors réglé à une valeur plus élevée. La plus petite gamme de mesure spécifiée correspond à la sensibilité maximum.	19	5
Rangeabilité	Adjust the turn down. Lower turn down increases the minimum measureable flow frequency. La gamme de mesure peut être limitée avec ce paramètre, si nécessaire. La fin d'échelle n'est pas affectée. Le début d'échelle peut être modifié à une valeur de débit plus élevée, ce qui permet la suppression des débits de fuite, par exemple.	50 100 %	100 %

10.5 Configuration étendue

Le sous-menu **Configuration étendue** avec ses sous-menus contient des paramètres pour des réglages spécifiques.


Navigation vers le sous-menu "Configuration étendue"




Le nombre de sous-menus et de paramètres peut varier en fonction de la version de l'appareil. Certains sous-menus et paramètres de ces sous-menus ne sont pas décrits dans le manuel de mise en service. Une description est toutefois fournie dans la documentation spéciale de l'appareil ("Documentation complémentaire").

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue






10.5.1 Régler les propriétés du fluide

Dans le sous-menu **Propriétés du fluide** on peut régler les valeurs de référence pour l'application de mesure.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Propriétés du fluide



Facteur Z	→ 🖺 104
Viscosité dynamique	→ 🖺 105
Viscosité dynamique	→ 🖺 105
► Composition du gaz	→ 🗎 105

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Type d'enthalpie	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz spécifique client est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz. ou L'option Liquide spécifique client est sélectionnée dans le paramètre Sélection du type de liquide.	Définir le type d'enthalpie utilisé.	ChaleurPouvoir calorifique	Chaleur
Type de valeur calorifique	Le paramètre Type de valeur calorifique est visible.	Selectionnez si le calcul est basé sur le pouvoir calorifique supérieur ou inférieur.	 Pouvoir calorifique volumique supérieur Pouvoir calorifique volumique inférieur Pouvoir calorifique massique supérieur Pouvoir calorifique massique inférieur 	Pouvoir calorifique massique supérieur
Température de combustion de référence	Le paramètre Température de combustion de référence est visible.	Entrez la température de combustion de référence pour le calcul de la valeur énergétique du gaz naturel. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de température	−200 450 °C	20 °C
Densité de référence	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz spécifique client est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz. ou Dans le paramètre Sélection du type de liquide, l'option Eau ou l'option Liquide spécifique client est sélectionnée.	Entrer la valeur fixe pour la densité de référence. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de densité	0,01 15 000 kg/m ³	1000 kg/m ³

102

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Référence pouvoir calorifique supérieur	Les conditions suivantes sont remplies : Dans le paramètre Sélectionner fluide, l'option Gaz est sélectionnée. Dans le paramètre Sélectionner type de gaz, l'option Gaz naturel est sélectionnée. Dans le paramètre Calcul de la densité, l'option ISO 12213-3 est sélectionnée.	Entrez le pouvoir calorifique de référence du gaz naturel. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de valeur calorifique	Nombre à virgule flottante positif	50 000 kJ/Nm ³
Pression de référence	Les conditions suivantes sont remplies : Variante de commande "Version capteur" Option "Masse (mesure de température intégrée)" ou Option "Masse (mesure de pression/température intégrée)" L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre paramètre Sélectionner fluide.	Entrez une pression de référence pour le calcul de la densité de référence. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de pression.	0 250 bar	1,01325 bar
Température de référence	Les conditions suivantes sont remplies : Dans le paramètre Sélectionner fluide, l'option Gaz est sélectionnée. Ou Dans le paramètre Sélectionner fluide, l'option Liquide est sélectionnée.	Entrer la température de référence pour le calcul de la densité de référence. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de température	-200 450 °C	0°C
Facteur Z de référence	L'option Gaz spécifique client est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz .	Entrez la constante de gaz réel Z pour le condition de référence du gaz.	0,1 2	1
Coefficient de dilation linéaire	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Liquide est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Liquide spécifique client est sélectionnée dans le paramètre Sélection du type de liquide.	Entrer le coefficient de dilatation linéaire, spécifique au fluide, nécessaire au calcul de la densité de référence.	1,0 · 10 ⁻⁶ 2,0 · 10 ⁻³	2,06 · 10-4
Densité relative	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Gaz naturel est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz. L'option ISO 12213- 3 est sélectionnée dans le paramètre Calcul de la densité.	Entrer la densité relative du gaz naturel.	0,55 0,9	0,664

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Capacité thermique spécifique	Les conditions suivantes sont remplies : Produit sélectionné : L'option Gaz spécifique client est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz. ou L'option Liquide spécifique client est sélectionnée dans le paramètre Sélection du type de liquide. L'option Chaleur est sélection de liquide. L'option Chaleur est sélectionnée dans le paramètre Type d'enthalpie.	Entrer la capacité calorifique spécifique du fluide. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de capacité thermique spécifique	0 50 kJ/(kgK)	4,187 kJ/(kgK)
Pouvoir calorifique	Les conditions suivantes sont remplies : Produit sélectionné : L'option Gaz spécifique client est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz. ou L'option Liquide spécifique client est sélectionnée dans le paramètre Sélection du type de liquide. L'option Pouvoir calorifique est sélectionnée dans le paramètre Type d'enthalpie. Dans le paramètre Type de valeur calorifique, l'option Pouvoir calorifique volumique supérieur ou l'option Pouvoir calorifique massique supérieur est sélectionnée.	Entrez le pouvoir calorifique supérieur pour calculer le flux d'énergie.	Nombre à virgule flottante positif	50 000 kJ/kg
Facteur Z	L'option Gaz spécifique client est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz .	Entrez la constante de gaz Z réels pour le gaz dans les conditions de fonctionnement.	0,1 2,0	1


Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Viscosité dynamique (Gaz)	Les conditions suivantes sont remplies : Variante de commande "Version capteur" Option "Volume" ou Option "Volume haute température" L'option Gaz ou l'option Vapeur est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. ou L'option Gaz spécifique client est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz.	Entrer la valeur fixe pour la viscosité dynamique d'un gaz/vapeur. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité viscosité dynamique.	Nombre à virgule flottante positif	0,015 cP
Viscosité dynamique (Liquides)	Les conditions suivantes sont remplies : Variante de commande "Version capteur" Option "Volume" ou Option "Volume haute température" L'option Liquide est sélectionnée dans le paramètre paramètre Sélectionner fluide. ou L'option Liquide spécifique client est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide.	Entrer la valeur fixe pour la viscosité dynamique d'un liquide. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité viscosité dynamique.	Nombre à virgule flottante positif	1 cP

Configurer la composition du gaz

Dans le sous-menu **Composition du gaz** on peut régler la composition du gaz pour l'application en cours.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Propriétés du fluide \rightarrow Composition du gaz



Mol% CH4	→ 🖺 109
Mol% C12	→ 🖺 109
Mol% CO	→ 🖺 109
Mol% CO2	→ 🖺 109
Mol% H2	→ 🖺 110
Mol% H2O	→ 🖺 110
Mol% H2S	→ 🖺 110
Mol% HCl	→ 🖺 110
Mol% He	→ 🖺 111
Mol% i-C4H10	→ 🖺 111
Mol% i-C5H12	→ 🖺 111
Mol% Kr	→ 🖺 111
Mol% N2	→ 🖺 112
Mol% n-C10H22	→ 🖺 112
Mol% n-C4H10	→ 🖺 112
Mol% n-C5H12	→ 🖺 113
Mol% n-C6H14	→ 🖺 113
Mol% n-C7H16	→ 🖺 113
Mol% n-C8H18	→ 🖺 113
Mol% n-C9H2O	→ 🖺 114
Mol% Ne	→ 🖺 114
Mol% NH3	→ 🖺 114
Mol% O2	→ 🖺 114
Mol% SO2	→ 🖺 115

Mol% Xe	→ 🖺 115
Mol% d'autres gaz	→ 🖺 115

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Mélange de gaz	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Mélange de gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz.	Sélectionner mélange de gaz mesurée.	 Hydrogène H2 Hélium He Neon Ne Argon Ar Krypton Kr Xenon Xe Azote N2 Oxygène O2 Chlore CI2 Ammoniac NH3 Monoxyde de carbone CO Dioxyde de carbone CO2 Dioxyde de soufre SO2 Sulfure d'hydrogène H2S Chlorure d'hydrogène HCI Méthane CH4 Ethane C2H6 Propane C3H8 Butane C4H10 Ethylène C2H4 Vinyl Chloride C2H3CI Autres 	Méthane CH4
Mol% Ar	Les conditions suivantes sont remplies: L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Mélange de gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz et l'option Argon Ar dans le paramètre Mélange de gaz. ou L'option Gaz naturel est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz et l'option ISO 12213-2 dans le paramètre Calcul de la densité.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Mol% C2H3Cl	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Mélange de gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz. L'option Vinyl Chloride C2H3Cl est sélectionnée dans le paramètre Mélange de gaz.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %
Mol% C2H4	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Mélange de gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz. L'option Ethylène C2H4 est sélectionnée dans le paramètre Mélange de gaz.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %
Mo1% C2H6	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Mélange de gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz et l'option Ethane C2H6 dans le paramètre Mélange de gaz. ou L'option Gaz naturel est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz et l'option ISO 12213- 2 dans le paramètre Calcul de la densité.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %
Mol% C3H8	Les conditions suivantes sont remplies: L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Mélange de gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz et l'option Propane C3H8 dans le paramètre Mélange de gaz. ou L'option Gaz naturel est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz et l'option ISO 12213- 2 dans le paramètre Calcul de la densité.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Mol% CH4	Les conditions suivantes sont remplies: L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Mélange de gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz et l'option Méthane CH4 dans le paramètre Mélange de gaz. ou L'option Gaz naturel est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	100 %
Mol% Cl2	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Mélange de gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz. L'option Chlore CI2 est sélectionnée dans le paramètre Mélange de gaz.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %
Mol% CO	Les conditions suivantes sont remplies: L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Mélange de gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz et l'option Monoxyde de carbone CO dans le paramètre Mélange de gaz. ou L'option Gaz naturel est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz et l'option ISO 12213- 2 dans le paramètre Calcul de la densité.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %
Mol% CO2	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Mélange de gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz et l'option Dioxyde de carbone CO2 dans le paramètre Mélange de gaz. ou L'option Gaz naturel est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Mol% H2	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Mélange de gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz et l'option Hydrogène H2 dans le paramètre Mélange de gaz. ou L'option Gaz naturel est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz et l'option AGA Nx19 n'est pas sélectionnée dans le paramètre Calcul de la densité.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %
Mol% H2O	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Gaz naturel est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz. L'option ISO 12213- 2 est sélectionnée dans le paramètre Calcul de la densité.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %
Mol% H2S	Les conditions suivantes sont remplies: L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Mélange de gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz et l'option Sulfure d'hydrogène H2S dans le paramètre Mélange de gaz. ou L'option Gaz naturel est sélectionner type de gaz et l'option ISO 12213- 2 dans le paramètre Calcul de la densité.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %
Mol% HCl	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Mélange de gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz. L'option Chlorure d'hydrogène HCl est sélectionnée dans le paramètre Mélange de gaz.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0100%	0 %

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Mol% He	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Mélange de gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz et l'option Hélium He dans le paramètre Mélange de gaz. ou L'option Gaz naturel est sélectionner type de gaz et l'option le paramètre Sélectionner type de gaz et l'option ISO 12213- 2 dans le paramètre Calcul de la densité.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %
Mol% i-C4H10	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Gaz naturel est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz. L'option ISO 12213- 2 est sélectionnée dans le paramètre Calcul de la densité.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %
Mol% i-C5H12	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Gaz naturel est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz. L'option ISO 12213- 2 est sélectionnée dans le paramètre Calcul de la densité.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %
Mol% Kr	Les conditions suivantes sont remplies : Loption Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Mélange de gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz. L'option Krypton Kr est sélectionnée dans le paramètre Mélange de gaz.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Mol% N2	Les conditions suivantes sont remplies: L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Mélange de gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz et l'option Azote N2 dans le paramètre Mélange de gaz. ouL' L'option Gaz naturel est sélectionner type de gaz et l'option Gaz naturel est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gazi et l'option option AGA Nx19 ou l'option ISO 12213- 2 dans le paramètre Calcul de la densité.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %
Mol% n-C10H22	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Gaz naturel est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz. L'option ISO 12213- 2 est sélectionnée dans le paramètre Calcul de la densité.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %
Mol% n-C4H10	Les conditions suivantes sont remplies: L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionnée fluide. L'option Mélange de gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz et l'option Butane C4H10 dans le paramètre Mélange de gaz. ou L'option Gaz naturel est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz et l'option ISO 12213-2 dans le paramètre Calcul de la densité. ou L'option Liquide est sélectionner fluide et l'option LPG dans le paramètre Sélectionner fluide et l'option LPG dans le paramètre Sélection du type de liquide.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Mol% n-C5H12	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Gaz naturel est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz. L'option ISO 12213- 2 est sélectionnée dans le paramètre Calcul de la densité.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0100%	0 %
Mol% n-C6H14	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Gaz naturel est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz. L'option ISO 12213- 2 est sélectionnée dans le paramètre Calcul de la densité.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %
Mol% n-C7H16	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Gaz naturel est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz. L'option ISO 12213- 2 est sélectionnée dans le paramètre Calcul de la densité.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %
Mol% n-C8H18	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Gaz naturel est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz. L'option ISO 12213- 2 est sélectionnée dans le paramètre Calcul de la densité.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Mol% n-C9H2O	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Gaz naturel est sélectionner dans le paramètre Sélectionner type de gaz. L'option ISO 12213- 2 est sélectionnée dans le paramètre Calcul de la densité.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %
Mol% Ne	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Mélange de gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz. L'option Neon Ne est sélectionnée dans le paramètre Mélange de gaz.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %
Mol% NH3	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Mélange de gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz. L'option Ammoniac NH3 est sélectionnée dans le paramètre Mélange de gaz.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %
Mol% O2	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Mélange de gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz et l'option Oxygène O2 dans le paramètre Mélange de gaz. ou L'option Gaz naturel est sélectionner dans le paramètre Sélectionner type de gaz et l'option ISO 12213- 2 dans le paramètre Calcul de la densité.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %


Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Mol% SO2	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Mélange de gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz. L'option Dioxyde de soufre SO2 est sélectionnée dans le paramètre Mélange de gaz.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %
Mol% Xe	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Mélange de gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz. L'option Xenon Xe est sélectionnée dans le paramètre Mélange de gaz.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %
Mol% d'autres gaz	Les conditions suivantes sont remplies : L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide. L'option Mélange de gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz. L'option Autres est sélectionnée dans le paramètre Mélange de gaz.	Entrez la quantité de matière pour le mélange de gaz.	0 100 %	0 %

10.5.2 Procéder à la compensation externe

Le sous-menu **Compensation externe** comprend tous les paramètres permettant d'entrer des valeurs externes ou fixes. Ces valeurs sont utilisées pour des calculs internes.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Compensation externe



Proline Prowirl O 200 HART

Température fixe	→ 🖺 116
Différence avec 2nd température	→ 🖺 117
Pression process fixe	→ 🖺 117

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Valeur externe	Avec la caractéristique de commande "Version capteur" : Option "Masse (mesure de température intégrée)" ou Option "Masse (mesure de pression/température intégrée)"	Affectez la variable de l'appareil externe. Pour plus d'informations sur le calcul des variables mesurées avec la vapeur :	 Arrêt Pression Pression relative Densité Différence avec 2nd température 	Arrêt
Pression atmosphérique	L'option Pression relative est sélectionnée dans le paramètre Valeur externe .	Entrez la valeur de la pression atmosphérique à utiliser pour la correction de pression. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de pression	0 250 bar	1,01325 bar
Calcul delta température	Le paramètre Calcul delta température est visible.	Calculer la chaleur transférée par un échangeur de chaleur (delta = chaleur).	 Arrêt Appareil sur le côté froid Appareil sur le côté chaud 	Appareil sur le côté chaud
Densité fixe	Avec la variante de commande "Version capteur": Option "Volume haute température"	Entrez une valeur fixe pour la densité du fluide. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de densité.	0,01 15 000 kg/m ³	1000 kg/m ³
Densité fixe	Avec la variante de commande "Version capteur": Option "Volume haute température"	Entrez une valeur fixe pour la densité du fluide. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de densité.	0,01 15 000 kg/m ³	5 kg/m³
Température fixe	-	Entrez une valeur fixe pour la température process. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de température	-200 450 °C	20 °C


Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Différence avec 2nd température	Le paramètre Différence avec 2nd température est visible.	Entrer la deuxième valeur de température pour le calcul du delta chaleur. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de température	−200 450 °C	20 °C
Pression process fixe	Les conditions suivantes sont remplies : Variante de commande "Version capteur" Option "Débit massique (mesure de température intégrée)" ou Option "Débit massique (mesure de pression/ température intégrée)" L'option Pression n'est pas sélectionnée dans le paramètre Valeur externe (() 88).	Entrez une valeur fixe pour la pression process. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de pression. Pour plus d'informations sur le calcul des variables mesurées avec la vapeur :	0 250 bar abs.	0 bar abs.

10.5.3 Exécution d'un ajustage capteur

Le sous-menu **Ajustage capteur** comprend les paramètres qui concernent la fonctionnalité du capteur.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Ajustage capteur



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Configuration d'entrée	La caractéristique Correction de longueur droite d'entrée: Est une caractéristique standard et ne peut être utilisée que dans le Prowirl F 200. Peut être utilisée pour la pression nominale et les diamètres nominaux suivants: DN 15 150 (NPS 1 6) EN (DIN) ASME B16.5, Sch. 40/80 JIS B2220	Sélectionnez la configuration d'entrée.	 Arrêt Coude unique Coude double Double coude 3D Réduction 	Arrêt
Longueur amont	La caractéristique Correction de longueur droite d'entrée: Est une caractéristique standard et ne peut être utilisée que dans le Prowirl F 200. Peut être utilisée pour la pression nominale et les diamètres nominaux suivants: DN 15 150 (NPS 1 6) EN (DIN) ASME B16.5, Sch. 40/80 JIS B2220	Définir la longueur droite d'entrée. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de longueur	0 20 m	0 m
Diamètre du tuyau de raccordement	_	Entrer le diamètre du tube de raccordement pour permettre la correction du saut de diamètre. Plus d'informations sur la correction du saut de diamètre: → 🖺 118 Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de longueur.	0 1 m (0 3 ft) Valeur d'entrée = 0 : La correction du saut de diamètre est désactivée.	En fonction du pays : • 0 m • 0 ft
Facteur de montage	-	Entrer le facteur pour ajuster les conditions d'installation.	Nombre à virgule flottante positif	1,0

Correction du saut de diamètre

L'appareil de mesure est étalonné conformément au raccord process commandé. Cet étalonnage tient compte du bord au niveau de la transition entre la conduite de raccordement et le raccord process. Si la conduite de raccordement utilisée diverge du raccord process commandé, une correction du saut de diamètre peut compenser les effets en résultant. La différence entre le diamètre intérieur du raccord process commandé et celui de la conduite de raccordement utilisée doit être prise en compte.

L'appareil de mesure peut corriger des décalages du facteur d'étalonnage par ex. dus à un saut de diamètre entre la bride de l'appareil (par ex. ASME B16.5/Sch. 80, DN 50 (2")) et la conduite de raccordement (par ex. ASME B16.5/Sch. 40, DN 50 (2")). La correction du saut de diamètre ne doit être utilisée que pour les valeurs de seuil indiquées ci-dessous, pour lesquelles des mesures de test ont été effectuées.

Raccord par bride:

■ DN 15 (½"): ±20 % du diamètre intérieur

■ DN 25 (1"): ±15 % du diamètre intérieur

■ DN 40 (1½"): ±12 % du diamètre intérieur

■ DN \geq 50 (2") : \pm 10 % du diamètre intérieur

118

Si le diamètre intérieur normalisé du raccord process commandé diffère du diamètre intérieur de la conduite de raccordement, il faut s'attendre à une incertitude de mesure supplémentaire d'env. 2 % de m.

Exemple

Effet d'un saut de diamètre sans application de la fonction de correction :


- Conduite de raccordement DN 100 (4"), Schedule 80
- Bride d'appareil DN 100 (4"), Schedule 40
- Pour cette position de montage, le saut de diamètre est de 5 mm (0,2 in). Si la fonction de correction n'est pas utilisée, il faut s'attendre à une incertitude de mesure supplémentaire d'env. 2 % de m.
- Si les conditions de base sont remplies et la fonction activée, l'incertitude de mesure supplémentaire est 1 % de m.

10.5.4 Configuration du totalisateur

Dans le **sous-menu "Totalisateur 1 ... n"**, il est possible de configurer le totalisateur spécifique.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Totalisateur 1 ... n



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection	Réglage usine
Affecter variable process	-	Affecter la variable de process pour le totalisateur.	 Arrêt Débit volumique Débit volumique corrigé Débit massique Débit massique totalisé* Débit massique des condensats* Débit chaleur Différence de débit de chaleur 	 Totalisateur 1: Débit volumique Totalisateur 2: Débit massique Totalisateur 3: Débit volumique corrigé
Unité totalisateur 1 n	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 119) du sous-menu Totalisateur 1 n.	Sélectionner l'unité de la variable process du totalisateur.	Liste de sélection des unités	Dépend du pays : • m³ • ft³
Mode défaut	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 119) du sous-menu Totalisateur 1 n.	Sélectionnez le comportement du totalisateur en cas présence d'un état alarme.	 Arrêt Valeur actuelle Dernière valeur valable	Arrêt

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.5.5 Réalisation de configurations étendues de l'affichage

Dans le sous-menu **Affichage**, vous pouvez régler tous les paramètres associés à la configuration de l'afficheur local.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Affichage

► Affichage	
Format d'affichage	→ 🖺 121
Affichage valeur 1	→ 🖺 121
Valeur bargraphe 0 % 1	→ 🖺 121
Valeur bargraphe 100 % 1	→ 🖺 121
Nombre décimales 1) → 🖺 121
Affichage valeur 2	→ 🖺 121
Nombre décimales 2	→ 🗎 121
Affichage valeur 3	→ 🖺 121
Valeur bargraphe 0 % 3	→ 🖺 122
Valeur bargraphe 100 % 3	→ 🖺 122
Nombre décimales 3	→ 🖺 122
Affichage valeur 4	→ 🖺 122
Nombre décimales 4	→ 🖺 122
Language	→ 🖺 122
Affichage intervalle	→ 🖺 122
Amortissement affichage	→ 🖺 122
Ligne d'en-tête	→ 🖺 122
Texte ligne d'en-tête	→ 🖺 122
Caractère de séparation	→ 🖺 123
Rétroéclairage	→ 🖺 123

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Format d'affichage	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la manière dont les valeurs mesurées sont affichées.	 1 valeur, taille max. 1 valeur + bargr. 2 valeurs 3 valeurs, 1 grande 4 valeurs 	1 valeur, taille max.
Affichage valeur 1	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	 Débit volumique Débit volumique corrigé Débit massique Vitesse du fluide Température Calcul de la pression de vapeur saturée* Débit massique totalisé* Débit massique des condensats* Débit chaleur* Différence de débit de chaleur* Nombre de Reynolds* Pensité* Pression* Volume spécifique* Degrés de surchauffe* Totalisateur 1 Totalisateur 3 Sortie courant 1 Sortie courant 2* 	Débit volumique
Valeur bargraphe 0 % 1	Un afficheur local est disponible.	Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays : • 0 m³/h • 0 ft³/h
Valeur bargraphe 100 % 1	Un afficheur local est disponible.	Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Nombre décimales 1	Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre Affichage valeur 1.	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.	• X • X.X • X.XX • X.XXX • X.XXXX	x.xx
Affichage valeur 2	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🗎 96)	Aucune
Nombre décimales 2	Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre Affichage valeur 2.	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.	• X • X.X • X.XX • X.XXX • X.XXXX	x.xx
Affichage valeur 3	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 96)	Aucune

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Valeur bargraphe 0 % 3	Une sélection a été effectuée dans le paramètre Affichage valeur 3.	Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays : • 0 m³/h • 0 ft³/h
Valeur bargraphe 100 % 3	Une sélection a été réalisée dans le paramètre Affichage valeur 3.	Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	0
Nombre décimales 3	Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre Affichage valeur 3 .	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.	• x • x.x • x.xx • x.xxx	x.xx
Affichage valeur 4	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🖺 96)	Aucune
Nombre décimales 4	Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre Affichage valeur 4 .	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.	• X • X.X • X.XX • X.XXX	x.xx
Language	Un afficheur local est disponible.	Régler la langue d'affichage.	English Deutsch Français* Español* Italiano* Nederlands* Portuguesa* Polski* Pycский язык (Russian)* Svenska* Türkçe* 中文 (Chinese)* 日本語 (Japanese)* ・ 한국 어 (Korean)* tiếng Việt (Vietnamese)* čeština (Czech)*	English (en alternative, la langue commandée est préréglée dans l'appareil)
Affichage intervalle	Un afficheur local est disponible.	Régler le temps pendant lequel les valeurs mesurées sont affichées lorsque l'afficheur alterne entre les valeurs.	1 10 s	5 s
Amortissement affichage	Un afficheur local est disponible.	Régler le temps de réaction de l'afficheur par rapport aux fluctuations de la valeur mesurée.	0,0 999,9 s	0,0 s
Ligne d'en-tête	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner le contenu de l'en- tête sur l'afficheur local.	Désignation du point de mesureTexte libre	Désignation du point de mesure
Texte ligne d'en-tête	L'option Texte libre est sélectionnée dans le paramètre Ligne d'en-tête .	Entrer le texte de l'en-tête d'afficheur.	Max. 12 caractères tels que des lettres, des chiffres ou des caractères spéciaux (par ex. @, %, /)	

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Caractère de séparation	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner le séparateur décimal pour l'affichage des valeurs numériques.	. (point), (virgule)	. (point)
Rétroéclairage	Caractéristique de commande "Afficheur ; configuration", option E "SD03 4 lignes, rétroéclairé ; éléments de commande tactiles + fonction de sauvegarde des données"	Activer et désactiver le rétroéclairage de l'afficheur local.	DésactiverActiver	Désactiver


^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.5.6 Gestion de la configuration

Après la mise en service, il est possible de sauvegarder la configuration actuelle de l'appareil, de la copier sur un autre point de mesure ou de restaurer la configuration précédente. La configuration de l'appareil est gérée via le paramètre **Gestion données**.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Sauvegarde de données vers l'afficheur



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Sélection	Réglage usine
Temps de fonctionnement	_	Indique la durée de fonctionnement de l'appareil.	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)	_
Dernière sauvegarde	Un afficheur local est disponible.	Indique quand la dernière sauvegarde de données a été enregistrée dans le module d'affichage.	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)	-

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Sélection	Réglage usine
Gestion données	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner l'action pour la gestion des données d'appareil dans le module d'affichage.	 Annuler Sauvegarder Restaurer Dupliquer Comparer Effacer sauvegarde 	Annuler
Comparaison résultats	Un afficheur local est disponible.	Comparaison entre données d'appareil actuel et copie écran.	 Réglages identiques Réglages différents Aucun jeu de données disponible Jeu de données corrompu Non vérifié Set de données incompatible 	Non vérifié

Étendue des fonctions du paramètre "Gestion données"

Options	Description
Annuler	Aucune action n'est exécutée et l'utilisateur quitte le paramètre.
Sauvegarder	Une copie de sauvegarde de la configuration d'appareil actuelle est sauvegardée à partir de l'HistoROM dans le module d'affichage de l'appareil. La copie de sauvegarde comprend les données du transmetteur de l'appareil.
Restaurer	Les données de sauvegarde complètes de l'appareil original sont restaurées. Cette option ne peut être utilisée qu'avec l'appareil original et non avec un autre appareil. La fonction de comparaison doit être utilisée pour vérifier les numéros de série avant que l'option de restauration ne puisse être utilisée.
Comparer	La configuration d'appareil mémorisée dans le module d'affichage est comparée à la configuration d'appareil actuelle dans l'HistoROM.
Dupliquer	La configuration du transmetteur d'un appareil est transférée à l'aide du module d'affichage sur un autre appareil.
Effacer sauvegarde	La copie de sauvegarde de la configuration d'appareil est effacée du module d'affichage de l'appareil.


- Mémoire HistoROM
 Il s'agit d'une mémoire "non volatile" sous la forme d'une EEPROM.
- Pendant que cette action est en cours, la configuration via l'afficheur local est verrouillée et un message indique l'état de progression du processus sur l'afficheur.

10.5.7 Utilisation des paramètres pour l'administration de l'appareil

Le sous-menu **Administration** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres utilisés pour la gestion de l'appareil.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Administration



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection	Réglage usine
Reset appareil	Réinitialiser la configuration de l'appareil - soit entièrement soit partiellement - à un état défini.	 Annuler Au réglage usine État au moment de la livraison Rédémarrer l'appareil 	Annuler

Assistant "Définir code d'accès"

Complétez cet assistant pour spécifier un code d'accès pour le rôle de maintenance.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Administration → Définir code d'accès → Définir code d'accès



Aperçu des paramètres avec description sommaire


Paramètre	Description	Entrée
Définir code d'accès	Restreindre l'accès en écriture aux paramètres pour protéger la configuration de l'appareil contre toute modification involontaire.	Chaîne de max. 16 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux
Confirmer le code d'accès	Confirmer le code d'accès entré.	Chaîne de max. 16 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux

10.6 Gestion de la configuration

Après la mise en service, il est possible de sauvegarder la configuration actuelle de l'appareil, de la copier sur un autre point de mesure ou de restaurer la configuration précédente. La configuration de l'appareil est gérée via le paramètre **Gestion données**.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Sauvegarde de données vers l'afficheur



Gestion données	→ 🖺 124
Comparaison résultats	→ 🗎 124

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Sélection	Réglage usine
Temps de fonctionnement	-	Indique la durée de fonctionnement de l'appareil.	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)	-
Dernière sauvegarde	Un afficheur local est disponible.	Indique quand la dernière sauvegarde de données a été enregistrée dans le module d'affichage.	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)	-
Gestion données	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner l'action pour la gestion des données d'appareil dans le module d'affichage.	 Annuler Sauvegarder Restaurer Dupliquer Comparer Effacer sauvegarde 	Annuler
Comparaison résultats	Un afficheur local est disponible.	Comparaison entre données d'appareil actuel et copie écran.	 Réglages identiques Réglages différents Aucun jeu de données disponible Jeu de données corrompu Non vérifié Set de données incompatible 	Non vérifié

10.6.1 Étendue des fonctions du paramètre "Gestion données"

Options	Description
Annuler	Aucune action n'est exécutée et l'utilisateur quitte le paramètre.
Sauvegarder	Une copie de sauvegarde de la configuration d'appareil actuelle est sauvegardée à partir de l'HistoROM dans le module d'affichage de l'appareil. La copie de sauvegarde comprend les données du transmetteur de l'appareil.
Restaurer	Les données de sauvegarde complètes de l'appareil original sont restaurées. Cette option ne peut être utilisée qu'avec l'appareil original et non avec un autre appareil. La fonction de comparaison doit être utilisée pour vérifier les numéros de série avant que l'option de restauration ne puisse être utilisée.
Comparer	La configuration d'appareil mémorisée dans le module d'affichage est comparée à la configuration d'appareil actuelle dans l'HistoROM.
Dupliquer	La configuration du transmetteur d'un appareil est transférée à l'aide du module d'affichage sur un autre appareil.
Effacer sauvegarde	La copie de sauvegarde de la configuration d'appareil est effacée du module d'affichage de l'appareil.


- Mémoire HistoROM Il s'agit d'une mémoire "non volatile" sous la forme d'une EEPROM.
- Pendant que cette action est en cours, la configuration via l'afficheur local est verrouillée et un message indique l'état de progression du processus sur l'afficheur.

10.7 Simulation

Via le sous-menu **Simulation**, il est possible de simuler diverses variables de process dans le process et le mode alarme appareil et de vérifier les chaînes de signal en aval (vannes de commutation ou circuits de régulation). La simulation peut être réalisée sans mesure réelle (pas d'écoulement de produit à travers l'appareil).

Navigation

Menu "Diagnostic" → Simulation



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Affecter simulation variable process		Sélectionner une variable de process pour le process de simulation qui est activé.	 Arrêt Débit massique Vitesse du fluide Débit volumique Débit volumique Débit volumique corrigé Température Calcul de la pression de vapeur saturée * Débit massique totalisé * Débit massique des condensats * Débit chaleur Différence de débit de chaleur * Nombre de Reynolds 	Arrêt
Valeur variable mesurée	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter simulation variable process (→ 🖺 128).	Entrez la valeur de simulation pour le paramètre sélectionné.	Dépend de la variable de process sélectionnée	0
Simulation entrée courant 1	-	Activation et désactivation de la simulation de l'entrée courant.	ArrêtMarche	Arrêt
Valeur du courant d'entrée 1	Dans le Paramètre Simulation entrée courant , l'option Marche est sélectionnée.	Entrer la valeur de courant pour la simulation.	3,59 22,5 mA	3,59 mA
Simulation sortie courant 1 n	_	Commuter en On/Off la simulation de courant.	ArrêtMarche	Arrêt
Valeur sortie courant 1 n	Dans le Paramètre Simulation sortie courant 1 n , l'option Marche est sélectionnée.	Entrer valeur de courant pour simulation.	3,59 22,5 mA	3,59 mA
Simulation sortie fréquence	Dans le paramètre Mode de fonctionnement , l'option Fréquence est sélectionnée.	Activer/désactiver la simulation de la sortie fréquence.	ArrêtMarche	Arrêt
Valeur de fréquence	Dans le Paramètre Simulation sortie fréquence , l'option Marche est sélectionnée.	Entrez la valeur de fréquence pour la simulation.	0,0 1250,0 Hz	0,0 Hz
Simulation sortie pulse	Dans le paramètre Mode de fonctionnement , l'option Impulsion est sélectionnée.	Définir et arrêter la simulation de la sortie impulsion. Pour l'option Valeur fixe : Le paramètre Durée d'impulsion (→ 91) définit la durée d'impulsion de la sortie impulsion.	 Arrêt Valeur fixe Valeur du compte à rebours	Arrêt
Valeur d'impulsion	Dans le Paramètre Simulation sortie pulse (→ 🖺 128), l'option Valeur du compte à rebours est sélectionnée.	Entrer le nombre d'impulsion pour la simulation.	0 65 535	0
Simulation sortie commutation	Dans le paramètre Mode de fonctionnement , l'option Etat est sélectionnée.	Commuter en On/Off la simulation de contact.	ArrêtMarche	Arrêt

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Etat de commutation	Dans le Paramètre Simulation sortie commutation (→ 🖺 128) Paramètre Simulation sortie commutation 1 n Paramètre Simulation sortie commutation 1 n, l'option Marche est sélectionnée.	Sélectionner le status de l'état de la sortie de simulation.	• Ouvert • Fermé	Ouvert
Simulation alarme appareil	-	Commuter en On/Off l'alarme capteur.	ArrêtMarche	Arrêt
Catégorie d'événement diagnostic	-	Sélectionner une catégorie d'événement de diagnostic.	CapteurElectroniqueConfigurationProcess	Process
Simulation événement diagnostic	-	Sélectionner un évènement diagnostic pour simuler cet évènement.	Arrêt Liste de sélection des événéments de diagnostic (en fonction de la catégorie sélectionnée)	Arrêt

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.8 Protection des réglages contre l'accès non autorisé

Les options suivantes sont possibles pour protéger la configuration de l'appareil contre toute modification involontaire après la mise en service :

- Protection en écriture via code d'accès
- Protection en écriture via le commutateur de protection en écriture
- Protection en écriture via verrouillage des touches

10.8.1 Protection en écriture via code d'accès

Le code d'accès spécifique à l'utilisateur a les effets suivants :

- Via la configuration locale, les paramètres pour la configuration de l'appareil de mesure sont protégés en écriture et leurs valeurs ne sont plus modifiables.
- L'accès à l'appareil est protégé via le navigateur web, comme le sont les paramètres pour la configuration de l'appareil de mesure.


Définition du code d'accès via l'afficheur local

- 1. Naviguer jusqu'au Paramètre Entrer code d'accès.
- 2. 16 caractères max. comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux comme code d'accès.
- 3. Entrer une nouvelle fois le code d'accès dans le pour confirmer.
 - Le symbole 🗈 apparaît devant tous les paramètres protégés en écriture.
- Désactivation de la protection en écriture des paramètres via le code d'accès
 - Si le code d'accès est perdu : Réinitialiser le code d'accès .
 - Le rôle utilisateur avec lequel l'utilisateur est actuellement connecté est affiché dans le Paramètre **Droits d'accès via afficheur**.
 - Navigation : Fonctionnement → Droits d'accès via afficheur
 - Rôles utilisateur et leurs droits d'accès → 🗎 67

- L'appareil reverrouille automatiquement les paramètres protégés en écriture si aucune touche n'est actionnée pendant 10 minutes dans la vue navigation et édition.
- L'appareil verrouille automatiquement les paramètres protégés en écriture après 60 s si l'utilisateur retourne au mode affichage opérationnel à partir de la vue navigation et édition.

Paramètres toujours modifiables via l'afficheur local

Certains paramètres, qui n'affectent pas la mesure, sont exclus de la protection en écriture des paramètres via l'affichage local. Malgré le code d'accès défini par l'utilisateur, ces paramètres peuvent toujours être modifiés, même si les autres paramètres sont verrouillés.




10.8.2 Protection en écriture via commutateur de verrouillage

Contrairement à la protection en écriture des paramètres via un code d'accès spécifique à l'utilisateur, cela permet de verrouiller l'accès en écriture à l'ensemble du menu de configuration – à l'exception du **paramètre "Affichage contraste"**.

Les valeurs des paramètres sont à présent en lecture seule et ne peuvent plus être modifiées (à l'exception du **paramètre "Affichage contraste"**) :

- Via afficheur local
- Via l'interface service (CDI)
- Via protocole HART




A0032


- 1. Desserrer le crampon de sécurité.
- 2. Dévisser le couvercle du compartiment de l'électronique.

> 3. Retirer le module d'affichage en effectuant un léger mouvement de rotation. Afin de faciliter l'accès au commutateur de verrouillage, fixer le module d'affichage sur le bord du compartiment de l'électronique.

Le module d'affichage est fixé sur le bord du compartiment de l'électronique.



- 4. Mettre le commutateur de verrouillage (WP) du module électronique principal sur ON permet d'activer la protection en écriture du hardware. Mettre le commutateur de verrouillage (WP) du module électronique principal sur **OFF** (réglage par défaut) permet de désactiver la protection en écriture du hardware.
 - Si la protection en écriture du hardware est activée : l'option **Protection en** écriture hardware est affichée dans le paramètre État verrouillage . En plus de cela, le symbole 🛍 apparaît devant les paramètres, dans l'en-tête de l'affichage de la valeur mesurée et dans la vue navigation.



Si la protection en écriture du hardware est désactivée : aucune option n'est affichée dans le paramètre **État verrouillage** . Sur l'afficheur local, le symbole 🗟 disparaît devant les paramètres dans l'en-tête de l'affichage de fonctionnement et dans la vue de navigation.

- 5. Poser le câble dans l'espace entre le boîtier et le module électronique principal, puis enficher le module d'affichage dans la direction souhaitée sur le compartiment de l'électronique, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 6. Remonter le transmetteur dans l'ordre inverse.

10.9 Mise en service spécifique à l'application

10.9.1 **Application vapeur**

Sélectionner le produit

Navigation:

Configuration → Selectionnez fluide

1. Ouvrir l'assistant **Selectionnez fluide**.

- 2. Dans le paramètre **Sélectionner fluide**, sélectionner l'option **Vapeur**.
- 3. Lorsque la valeur mesurée de la pression est enregistrée ²⁾ :
 Dans le paramètre **Mode de calcul de la vapeur**, sélectionner l'option **Automatique** (compensé p/T°).
- 4. Si la valeur mesurée de pression n'est pas enregistrée :
 Dans le paramètre **Mode de calcul de la vapeur**, sélectionner l'option **Vapeur** saturée (compensée en T°).
- 5. Dans le paramètre **Valeur de qualité vapeur**, entrer la qualité de la vapeur présente dans la conduite.
 - L'appareil de mesure utilise cette valeur pour calculer le débit massique de la vapeur.

Configurer la sortie courant

6. Configurer la sortie courant $\rightarrow = 89$.

10.9.2 Application liquide

Liquide propre à l'utilisateur, par ex. huile caloporteuse

Sélectionner le produit

Navigation:

Configuration → Selectionnez fluide

- 1. Appeler l'assistant **Selectionnez fluide**.
- 2. Dans le paramètre **Sélectionner fluide**, sélectionner l'option **Liquide**.
- 3. Dans le paramètre **Sélection du type de liquide**, sélectionner l'option **Liquide spécifique client**.
- 4. Dans le paramètre **Type d'enthalpie**, sélectionner l'option **Chaleur**.
 - Option **Chaleur**: Liquide non inflammable qui sert de fluide caloporteur.
 Option **Pouvoir calorifique**: Liquide inflammable dont l'énergie de combustion est calculée.

Configurer les propriétés du fluide

Navigation:

Configuration → Configuration étendue → Propriétés du fluide

- 5. Appeler l'sous-menu **Propriétés du fluide**.
- 6. Dans le paramètre **Densité de référence**, entrer la densité de référence du fluide.
- 7. Dans le paramètre **Température de référence**, entrer la température du produit associée à la densité de référence.
- 8. Dans le paramètre **Coefficient de dilation linéaire**, entrer le coefficient de dilatation du fluide.
- 9. Dans le paramètre **Capacité thermique spécifique**, entrer la capacité thermique du fluide.
- 10. Dans le paramètre **Viscosité dynamique**, entrer la viscosité du fluide.

²⁾ Option version capteur "Masse (mesure de pression et de température intégrée)", Pression enregistrée via Entrée courant/HART/

10.9.3 Applications gaz

Pour une mesure précise de la masse ou du volume corrigé, il est recommandé d'utiliser la version de capteur compensée en pression/température. Si cette version de capteur n'est pas disponible, enregistrer la pression via l'entrée courant/HART. Si aucune de ces deux options n'est possible, la pression peut également être entrée comme valeur fixe dans le paramètre **Pression process fixe**.

Calculateur de débit disponible uniquement avec la variante de commande "Version capteur", option "masse" (mesure de température intégrée)" ou option "masse (mesure de pression/température intégrée)".

Gaz simple

Gaz de combustion, par ex. méthane CH₄

Sélectionner le produit

Navigation:

Configuration → Selectionnez fluide

- 1. Appeler l'assistant **Selectionnez fluide**.
- 2. Dans le paramètre **Sélectionner fluide**, sélectionner l'option **Gaz**.
- 3. Dans le paramètre **Sélectionner type de gaz**, sélectionner l'option **Gaz simple**.
- 4. Dans le paramètre **Type de qaz**, sélectionner l'option **Méthane CH4**.

Configuration des propriétés du produit

Navigation:

Configuration → Configuration étendue → Propriétés du fluide

- 5. Ouvrir l'sous-menu **Propriétés du fluide**.
- 6. Dans le paramètre **Température de combustion de référence**, entrer la température de combustion de référence du produit.

Configurer la sortie courant

7. Configurer la sortie courant pour la variable de process "débit d'énergie"→ 🖺 89.

Configuration des propriétés du produit

Navigation:

Configuration → Configuration étendue → Propriétés du fluide

- 8. Ouvrir l'sous-menu **Propriétés du fluide**.
- 9. Dans le paramètre **Température de combustion de référence**, entrer la température de combustion de référence du produit.

Mélange gazeux

Gaz inerte protecteur pour les aciéries et les laminoirs, par ex. N_2/H_2

Sélectionner le produit

Navigation:

Configuration \rightarrow Selectionnez fluide

- 1. Appeler l'assistant **Selectionnez fluide**.
- 2. Dans le paramètre **Sélectionner fluide**, sélectionner l'option **Gaz**.
- 3. Dans le paramètre **Sélectionner type de gaz**, sélectionner l'option **Mélange de gaz**.

Configurer la composition du gaz

Navigation:

Configuration → Configuration étendue → Propriétés du fluide → Composition du gaz

- 4. Appeler l'sous-menu Composition du gaz.
- 5. Dans le paramètre **Mélange de gaz**, sélectionner l'option **Hydrogène H2** et l'option **Azote N2**.
- 6. Dans le paramètre **Mol% H2**, entrer la quantité d'hydrogène.
- 7. Dans le paramètre **Mol% N2**, entrer la quantité d'azote.
 - La somme de toutes les quantités doit être égale à 100 %. La densité est déterminée selon NEL 40.

Configurer les propriétés optionnelles du fluide pour la sortie du débit volumique corrigé

Navigation:

Configuration → Configuration étendue → Propriétés du fluide

- 8. Appeler l'sous-menu **Propriétés du fluide**.
- 9. Dans le paramètre **Pression de référence**, entrer la pression de référence du fluide.
- **10.** Dans le paramètre **Température de référence**, entrer la température de référence du fluide.

Air

Sélectionner le produit

Navigation:

Configuration → Selectionnez fluide

- 1. Appeler l'assistant **Selectionnez fluide**.
- 2. Dans le paramètre **Sélectionner fluide** ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 85$), sélectionner l'option **Gaz**.
- 3. Dans le paramètre **Sélectionner type de gaz** ($\rightarrow \triangleq 85$), sélectionner l'option **Air**.
 - └ La densité est déterminée selon NEL 40.
- 4. Entrer la valeur dans le paramètre **Humidité relative** (→ 🖺 86).
 - L'humidité relative est entrée en %. L'humidité relative est convertie en interne en humidité absolue et est ensuite prise en compte dans le calcul de la densité selon NEL 40.
- 5. Dans le paramètre **Pression process fixe** (→ **≜** 87), entrer la valeur de la pression de process présente.

Configurer les propriétés du fluide

Navigation:

Configuration → Configuration étendue → Propriétés du fluide

- 6. Appeler l'sous-menu **Propriétés du fluide**.
- 7. Dans le paramètre **Pression de référence** (→ 🖺 103), entrer la pression de référence pour le calcul de la densité de référence.
 - Pression utilisée comme référence fixe pour la combustion. Celle-ci permet la comparaison entre les procédures de combustion à différentes pressions.

- 8. Dans le paramètre **Température de référence** (→ 🗎 103), entrer la température pour le calcul de le densité de référence.
- Endress+Hauser recommande l'utilisation d'une compensation de pression active. Cela exclut tout risque d'erreurs de mesure dues aux variations de pression et aux entrées incorrectes.

Gaz naturel

Sélectionner le produit

Navigation:

Configuration → Selectionnez fluide

- 1. Appeler l'assistant **Selectionnez fluide**.
- 2. Dans le paramètre **Sélectionner fluide** ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 85$), sélectionner l'option **Gaz**.
- 3. Dans le paramètre **Sélectionner type de gaz** (→ 🖺 85), sélectionner l'option **Gaz** naturel.
- 4. Dans le paramètre **Pression process fixe** (→ **B** 87), entrer la valeur de la pression de process présente.
- 5. Dans le paramètre **Calcul d'enthalpie** (→ 🖺 87), sélectionner l'une des options suivantes :
 - AGA5
 Option **ISO 6976** (contient GPA 2172)
- 6. Dans le paramètre **Calcul de la densité** (→ 🖺 87), sélectionner l'une des options suivantes.
 - → AGA Nx19
 Option **ISO 12213- 2** (contient AGA8-DC92)
 Option **ISO 12213- 3** (contient SGERG-88, AGA8 Gross Method 1)

Configurer les propriétés du fluide

Navigation:

Configuration → Configuration étendue → Propriétés du fluide

- 7. Appeler l'sous-menu **Propriétés du fluide**.
- 8. Dans le paramètre **Type de valeur calorifique**, sélectionner l'une des options.
- 9. Dans le paramètre **Référence pouvoir calorifique supérieur**, entrer le pouvoir calorifique supérieur de référence du gaz naturel.
- **10.** Dans le paramètre **Pression de référence** (→ 🖺 103), entrer la pression de référence pour le calcul de la densité de référence.
 - Pression utilisée comme référence fixe pour la combustion. Celle-ci permet la comparaison entre les procédures de combustion à différentes pressions.
- 11. Dans le paramètre **Température de référence** ($\Rightarrow \implies 103$), entrer la température pour le calcul de le densité de référence.
- 12. Dans le paramètre **Densité relative**, entrer la densité relative du gaz naturel.
- Endress+Hauser recommande l'utilisation d'une compensation de pression active. Cela exclut tout risque d'erreurs de mesure dues aux variations de pression et aux entrées incorrectes .

Gaz parfait

L'unité "débit volumique corrigé" est souvent utilisée pour mesurer les mélanges de gaz industriels, en particulier le gaz naturel. Pour ce faire, le débit massique calculé est divisé par une densité de référence. Pour calculer le débit massique, il est essentiel de connaître

la composition exacte du gaz. En pratique, toutefois, cette information n'est souvent pas disponible (par ex. parce qu'elle varie dans le temps). Dans ce cas, il peut être utile de considérer le gaz comme un gaz parfait. Cela signifie que seules les variables de température de service et de pression de service ainsi que les variables de température de référence et de pression de référence sont nécessaires pour calculer le débit volumique corrigé. L'erreur résultant de cette hypothèse (généralement 1 ... 5 %) est souvent beaucoup plus faible que l'erreur résultant de données imprécises sur la composition. Cette méthode ne doit pas être utilisée pour des gaz pouvant condenser (par ex. vapeur saturée).

Sélectionner le produit

Navigation:

Configuration → Selectionnez fluide

- 1. Appeler l'assistant **Selectionnez fluide**.
- 2. Dans le paramètre **Sélectionner fluide**, sélectionner l'option **Gaz**.
- 3. Dans le paramètre **Sélectionner type de gaz**, sélectionner l'option **Gaz spécifique client**.
- 4. Pour des gaz ininflammables :
 Dans le paramètre **Type d'enthalpie**, sélectionner l'option **Chaleur**.

Configurer les propriétés du fluide

Navigation:

Configuration → Configuration étendue → Propriétés du fluide

- 5. Appeler l'sous-menu **Propriétés du fluide**.
- 6. Dans le paramètre **Densité de référence**, entrer la densité de référence du fluide.
- 7. Dans le paramètre **Pression de référence**, entrer la pression de référence du fluide.
- 8. Dans le paramètre **Température de référence**, entrer la température du produit associée à la densité de référence.
- 9. Dans le paramètre **Facteur Z de référence**, entrer la valeur **1**.
- 10. Si la capacité thermique spécifique doit être mesurée : Dans le paramètre Capacité thermique spécifique, entrer la capacité thermique du fluide.
- 11. Dans le paramètre **Facteur Z**, entrer la valeur **1**.
- **12.** Dans le paramètre **Viscosité dynamique**, entrer la viscosité du fluide sous les conditions d'utilisation.

10.9.4 Calcul des variables mesurées

Un calculateur de débit se trouve dans l'électronique de l'appareil de mesure avec variante de commande "Version capteur", option "masse (mesure de température intégrée)" et option "masse (mesure de pression/température intégrée)". Ce calculateur peut calculer les variables mesurées secondaires suivantes directement à partir des variables mesurées primaires à l'aide de la valeur de pression (entrée ou externe) et/ou de la valeur de température (mesurée ou entrée).

Débit massique et débit volumique corrigé

Produit	Fluide	Standards	Explication	
Vapeur ¹⁾	Vapeur d'eau	IAPWS-IF97/ ASME	 Pour la mesure de température intégrée Pour la pression de process fixe, la pression mesurée directement au corps de base ou si la pression est enregistrée via entrée courant/HART 	
	Gaz unique	NEL40	Pour la pression de process fixe, la pression mesurée directement	
	Mélange gazeux	NEL40	au corps de base ou si la pression est enregistrée via entrée courant/HART	
	Air	NEL40		
Gaz naturel		ISO 12213-2	 Contient de l'AGA8-DC92 Pour la pression de process fixe, la pression mesurée directement au corps de base ou si la pression est enregistrée via entrée courant/HART 	
Gaz		AGA NX-19	Pour la pression de process fixe, la pression mesurée directement au corps de base ou si la pression est enregistrée via entrée courant/HART	
		ISO 12213-3	 Contient du SGERG-88, AGA8 Gross Method 1 Pour la pression de process fixe, la pression mesurée directement au corps de base ou si la pression est enregistrée via entrée courant/HART 	
	Autres gaz	Equation linéaire	 Gaz parfaits Pour la pression de process fixe, la pression mesurée directement au corps de base ou si la pression est enregistrée via entrée courant/HART 	
	Eau	IAPWS-IF97/ ASME	-	
Liquides	Gaz liquéfié	Tableaux	Mélange de propane et de butane	
	Autre liquide	Equation linéaire	Liquides parfaits	

L'appareil de mesure est capable de calculer le débit volumique, et d'autres variables mesurées dérivées du débit volumique, pour tous les types de vapeur avec compensation totale à l'aide de la pression et de la température. Pour configurer le comportement de l'appareil → 115

Calcul du débit massique

Débit volumique × densité de fonctionnement

- Densité de fonctionnement de la vapeur saturée, de l'eau et d'autres liquides : dépend de la température
- Densité de fonctionnement de la vapeur surchauffée et de tous les autres gaz : dépend de la température et de la pression de process

Calcul du débit volumique corrigé

(débit volumique × densité de fonctionnement)/densité de référence

- Densité de fonctionnement de l'eau et d'autres liquides : dépend de la température
- Densité de fonctionnement de tous les autres gaz : dépend de la température et de la pression de process

Débit de chaleur

Produit	Fluide	Standards	Explication	Option chaleur/énergie
Vapeur ¹⁾	_	IAPWS- IF97/ASME	Pour la pression de process fixe ou si la pression est enregistrée via entrée courant/ HART	
	Gaz unique	ISO 6976	 Contient du GPA 2172 Pour la pression de process fixe ou si la pression est enregistrée via entrée courant/HART 	
Gaz	Mélange gazeux	ISO 6976	 Contient du GPA 2172 Pour la pression de process fixe ou si la pression est enregistrée via entrée courant/HART 	Chaleur Pouvoir calorifique supérieur ²⁾ par rapport à la masse Pouvoir calorifique inférieur ³⁾ par rapport à la
Gaz	Air	NEL40	Pour la pression de process fixe ou si la pression est enregistrée via entrée courant/ HART	masse Pouvoir calorifique supérieur ²⁾ par rapport au volume corrigé Pouvoir calorifique inférieur ³⁾ par rapport au volume corrigé
	Gaz naturel	ISO 6976	 Contient du GPA 2172 Pour la pression de process fixe ou si la pression est enregistrée via entrée courant/HART 	
		AGA 5	-	
	Eau	IAPWS- IF97/ASME	-	
Liquides	Gaz liquéfié	ISO 6976	Contient du GPA 2172	
	Autre liquide	Equation linéaire	-	

- 2) Pouvoircalorifique supérieur : énergie de combustion + énergie de condensation du gaz de combustion (pouvoir calorifique supérieur > pouvoir calorifique inférieur)
- 3) Pouvoir calorifique inférieur : uniquement énergie de combustion

Calcul du débit massique et du débit d'énergie

AVIS

La pression de process (p) dans la conduite de process est nécessaire pour calculer les variables de process et les valeurs limites de la gamme de mesure.

 Avec l'appareil HART, la pression de process peut être entrée via l'entrée courant 4 à 20mA ou via HART à partir d'un appareil de mesure de pression externe (par ex. Cerabar M) ou entrée comme valeur fixe dans le sous-menu Compensation externe (→ ≅ 115).

138

La vapeur est calculée sur la base des facteurs suivants :

- Calcul entièrement compensé de la densité à l'aide des variables mesurées "pression" et "température"
- Calcul basé sur la vapeur surchauffée jusqu'à ce que le point de saturation soit atteint Configuration du comportement du diagnostic du message de diagnostic **△S871 Limite** de saturation vapeur procheparamètre Affecter Numéro de diagnostic 871 réglée sur l'option Arrêt (réglage par défaut) par défaut → 158

A 2 K au-dessus de la saturation, activation du message de diagnostic \triangle **S871 Limite de saturation vapeur proche**.

- La plus petite des deux valeurs de pression suivantes est toujours utilisée pour calculer la densité :
 - Pression mesurée directement au corps de base ou pression enregistrée via entrée courant/HART
- Pression de vapeur saturée, dérivée de la conduite de vapeur saturée (IAPWS-IF97/ ASME)
- En fonction du réglage dans le paramètre **Mode de calcul de la vapeur** (→ 🖺 86)
 - Si l'option Vapeur saturée (compensée en T°) est sélectionnée, l'appareil de mesure calcule uniquement sur la courbe de vapeur saturée à l'aide de la compensation de température.
 - Si l'option **Automatique (compensé p/T°)** est sélectionnée, l'appareil calcule à l'aide de la compensation totale soit le long de la conduite de saturation soit dans la région surchaufée, en fonction de l'état de la vapeur.
- Pour plus d'informations sur la réalisation d'une compensation externe, voir $\Rightarrow \stackrel{ riangle}{\Rightarrow} 115$.

Valeurs calculées

L'unité calcule le débit massique, le débit de chaleur, le débit d'énergie, la densité et l'enthalpie spécifique à partir du débit volumique mesuré et de la température mesurée et/ou de la pression sur la base du standard international IAPWS-IF97/ASME.

Formules de calcul:

■ Débit massique : $\dot{m} = \dot{v} \cdot \rho$ (T, p)

■ Débit de chaleur : $\dot{Q} = \dot{v} \cdot \rho (T, p) \cdot h_D (T, p)$

m = débit massique

ġ = débit de chaleur

v = débit volumique (mesuré)

h_D = enthalpie spécifique

T = température de process (mesurée)

p = pression admissible du process

 ρ = masse volumique ³⁾

Gaz préprogrammés

Les gaz suivants sont préprogrammés dans le calculateur de débit :

Hydrogène ¹⁾	Hélium 4	Néon	Argon
Krypton	Xénon	Azote	Oxygène
Chlore	Ammoniac	Monoxyde de carbone ¹⁾	Dioxyde de carbone
Dioxyde de soufre	Sulfure d'hydrogène 1)	Chlorure d'hydrogène	Méthane ¹⁾

³⁾ D'après les données de vapeur selon IAPWS-IF97 (ASME), pour la température mesurée et la pression spécifiée

Ethane 1)	Propane ¹⁾	Butane 1)	Ethylène (éthène) 1)
Chlorure de vinyle	Mélanges de jusqu'à 8 composants de ces gaz 1)		

 Le débit d'énergie est calculé selon ISO 6976 (contains GPA 2172) ou AGA5 - en fonction du pouvoir calorifique inférieur ou du pouvoir calorifique supérieur.

Calcul du débit d'énergie

Débit volumique × densité de fonctionnement × enthalpie spécifique

- Densité de fonctionnement de la vapeur saturée et de l'eau : dépend de la température
- Densité de fonctionnement pour la vapeur surchauffée, le gaz naturel ISO 6976 (contient GPA 2172), le gaz naturelAGA5 : dépend de la température et de la pression

Différence de quantité de chaleur

- Entre la vapeur saturée en amont d'un échangeur thermique et les condensats en aval de l'échangeur thermique (seconde température enregistrée via entrée courant/HART) conformément à IAPWS-IF97/ASME
- Entre l'eau chaude et l'eau froide (seconde température enregistrée via entrée courant/ HART) conformément à IAPWS-IF97/ASME

Pression et température de la vapeur

L'appareil de mesure peut réaliser les mesures de vapeur saturée suivantes entre la conduite d'alimentation et la conduite de retour de n'importe quel liquide de chauffage (seconde température enregistrée via entrée courant/HART et valeur Cp entrée :

- Calcul de la pression de saturation de la vapeur à partir de la température mesurée et sortie conformément à IAPWS-IF97/ASME
- Calcul de la température de saturation de la vapeur à partir de la pression préréglée et sortie conformément à IAPWS-IF97/ASME

Proline Prowirl O 200 HART Configuration

Configuration 11

11.1 Lecture de l'état de verrouillage de l'appareil

Protection en écriture active de l'appareil : paramètre État verrouillage

Fonctionnement → État verrouillage

Étendue des fonctions du paramètre "État verrouillage"

Options	Description
aucune	L'autorisation d'accès affichée dans le Paramètre Droits d'accès via afficheur s'applique → 🖺 67. Apparaît uniquement sur l'afficheur local.
Protection en écriture hardware	Le commutateur DIP pour le verrouillage du hardware est activé sur le module électronique principal. Ceci verrouille l'accès en écriture aux paramètres (p. ex. via l'affichage local ou l'outil de configuration) $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
SIL verrouillé	Le mode SIL est activé. Ceci verrouille l'accès en écriture aux paramètres (p. ex. via l'affichage local ou l'outil de configuration).
Temporairement verrouillé	En raison d'opérations internes dans l'appareil (p. ex. upload/download des données, reset, etc.), l'accès en écriture aux paramètres est temporairement bloqué. Dès la fin de ces opérations, les paramètres sont à nouveau modifiables.

11.2 Définition de la langue de programmation



🚹 Informations détaillées :

- Pour plus d'informations sur les langues de service prises en charge par l'appareil → 🖺 206

Configuration de l'afficheur 11.3

Informations détaillées :


- Sur les réglages de base pour l'afficheur local → 🗎 95
- Sur les réglages avancés pour l'afficheur local → 🖺 120

11.4 Lecture des valeurs mesurées

Avec le sous-menu Valeur mesurée, il est possible de lire toutes les valeurs mesurées.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Variables process




11.4.1 Variables de process

Le Sous-menu **Variables process** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles de chaque variable de process.

Navigation

Menu "Diagnostic" \rightarrow Valeur mesurée \rightarrow Variables process



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage
Débit volumique	-	Indique le débit volumique actuellement mesuré. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de débit volumique (→ 🖺 81)	Nombre à virgule flottante avec signe
Débit volumique corrigé	-	Indique le débit volumique corrigé actuellement calculé. Dépendance L'unité est tirée du paramètre Unité du débit volumique corrigé (→ ■ 81).	Nombre à virgule flottante avec signe

142

Proline Prowirl O 200 HART Configuration

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage
Débit massique	_	Indique le débit massique actuellement calculé. Dépendance L'unité est tirée du paramètre Unité de débit massique (> 🖺 81).	Nombre à virgule flottante avec signe
Vitesse du fluide	-	Indique la vitesse d'écoulement actuellement calculée. <i>Dépendance</i>	Nombre à virgule flottante avec signe
Température	_	L'unité est reprise du paramètre Unité de vitesse (→ 🖺 83) Indique la température actuellement	Nombre à virgule flottante
		mesurée. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de température (→ 82)	avec signe
Calcul de la pression de vapeur saturée	Les conditions suivantes sont remplies : Caractéristique de commande "Version capteur" Option "Masse (mesure de température intégrée)" ou Option "Masse (mesure de pression/température intégrée)" L'option Vapeur est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide (→ 85).	Indique la pression de vapeur saturée actuellement calculée. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de pression (→ 🖺 82)	Nombre à virgule flottante avec signe
Débit chaleur	Avec la caractéristique de commande "Version capteur" : Option "Masse (mesure de température intégrée)" ou Option "Masse (mesure de pression/ température intégrée)"	Indique le flux d'énergie actuellement calculé. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de débit chaleur (→ 🖺 82)	Nombre à virgule flottante avec signe
Différence de débit de chaleur	Les conditions suivantes sont remplies : Caractéristique de commande "Version capteur" Option "Masse (mesure de température intégrée)" ou Option "Masse (mesure de pression/température intégrée)" Dans le paramètre Sélectionner type de gaz (→ 魯 85), l'une des options suivantes est sélectionnée : Gaz simple Mélange de gaz Gaz naturel Gaz spécifique client	Indique la différence de quantité de chaleur actuellement calculée. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de débit chaleur (→ 82)	Nombre à virgule flottante avec signe
Nombre de Reynolds	Avec la caractéristique de commande "Version capteur": Option "Masse (mesure de température intégrée)" ou Option "Masse (mesure de pression/ température intégrée)"	Indique le nombre de Reynolds actuellement calculé.	Nombre à virgule flottante avec signe
Densité	Avec la variante de commande "Version capteur" : Option "Masse (mesure de température intégrée)" ou Option "Masse (mesure de pression/température intégrée)"	Indique la masse volumique du produit actuellement mesurée. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de densité.	Nombre à virgule flottante positif

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage
Volume spécifique	Avec la variante de commande "Version capteur" : Option "Masse (mesure de température intégrée)" ou Option "Masse (mesure de pression/température intégrée)"	Indique la valeur actuelle du volume spécifique. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité volume spécifique.	Nombre à virgule flottante positif
Pression	Une des conditions suivantes est remplie : Variante de commande "Version capteur" Option "Masse (mesure de température intégrée)" ou Option "Masse (mesure de pression/température intégrée)" ou L'option Pression est sélectionnée dans le paramètre paramètre Valeur externe.	Indique la pression de process actuelle. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de pression.	0 250 bar
Facteur de compressibilité	Les conditions suivantes sont remplies : Variante de commande "Version capteur" Option "Masse (mesure de température intégrée)" ou Option "Masse (mesure de pression/ température intégrée)" L'option Gaz ou l'option Vapeur est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide.	Indique le facteur de compressibilité actuellement calculé.	0 2
Degrés de surchauffe	Dans le paramètre Sélectionner fluide , l'option Vapeur est sélectionnée.	Indique le degré de surchauffe actuellement calculé.	0 500 K

11.4.2 Sous-menu "Totalisateur"

Le sous-menu **Totalisateur** comprend tous les paramètres permettant d'afficher les valeurs mesurées actuelles de chaque totalisateur.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Totalisateur



Proline Prowirl O 200 HART Configuration

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage
Valeur totalisateur 1 n	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 119) du sous-menu Totalisateur 1 n : Débit volumique Débit volumique corrigé Débit massique Débit massique totalisé Débit massique des condensats Débit chaleur Différence de débit de chaleur	Indique l'état actuel du totalisateur.	Nombre à virgule flottante avec signe
Dépassement totalisateur 1 n	l'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🗎 119) du sous-menu Totalisateur 1 n : Débit volumique Débit volumique corrigé Débit massique Débit massique totalisé Débit massique des condensats* Débit chaleur* Différence de débit de chaleur	Indique l'état actuel du totalisateur.	Nombre entier avec signe

 $^{^{\}star}$ Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

11.4.3 Valeurs d'entrée


Le sous-menu **Valeurs d'entrées** guide l'utilisateur systématiquement vers les différentes valeurs des entrées.



Le sous-menu n'apparaît que si l'appareil a été commandé avec l'entrée courant.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeurs d'entrées



Aperçu des paramètres avec description sommaire


Paramètre	Description	Affichage
Mesure courant 1	Indique la valeur actuelle de l'entrée courant.	3,59 22,5 mA
Valeur mesurée 1	Indique la valeur d'entrée actuelle. Dépendance L'affichage dépend de l'option sélectionnée dans le paramètre Valeur externe.	Nombre à virgule flottante avec signe

11.4.4 Variables de sortie

Le sous-menu **Valeur de sortie** comprend tous les paramètres permettant d'afficher les valeurs mesurées actuelles de chaque sortie.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeur de sortie



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage
Courant de sortie 1	-	Indique la valeur actuelle calculée de la sortie courant.	3,59 22,5 mA
Mesure courant 1	-	Indique la valeur actuelle mesurée de la sortie courant.	0 30 mA
Tension aux bornes 1	-	Indique la tension de borne actuelle à la sortie.	0,0 50,0 V
Courant de sortie 2	-	Indique la valeur actuelle calculée de la sortie courant.	3,59 22,5 mA
Sortie impulsion	L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement .	Indique la fréquence d'impulsion actuellement délivrée.	Nombre à virgule flottante positif
Sortie fréquence	Dans le paramètre Mode de fonctionnement , l'option Fréquence est sélectionnée.	Indique la valeur actuellement mesurée pour la sortie fréquence.	0 1250 Hz
Etat de commutation	L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement .	Indique l'état actuel de la sortie tout ou rien.	OuvertFermé

11.5 Adaptation de l'appareil aux conditions de process

Pour ce faire, on dispose :

- des réglages de base à l'aide du menu **Configuration** (→ 🗎 79)
- des réglages étendus à l'aide du sous-menu **Configuration étendue** (→ 🖺 100)

11.6 Remise à zéro du totalisateur


Les totalisateurs sont réinitialisés dans le sous-menu Fonctionnement :

- Contrôle totalisateur
- RAZ tous les totalisateurs

Proline Prowirl O 200 HART Configuration

Navigation

Menu "Fonctionnement" \rightarrow Totalisateur



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Contrôle totalisateur 1 n	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 119) du sous-menu Totalisateur 1 n .	Contrôler la valeur du totalisateur.	 Totalisation RAZ + maintien Présélection + maintien RAZ + totalisation Présélection + totalisation Tenir 	Totalisation
Valeur de présélection 1 n	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 119) du sous-menu Totalisateur 1 n .	Spécifier la valeur initiale du totalisateur. Dépendance L'unité de la variable de process sélectionnée est définie dans le paramètre Unité totalisateur (→ pour le totalisateur.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays : • 0 m³ • 0 ft³
RAZ tous les totalisateurs	-	Remettre tous les totalisateurs à 0 et démarrer.	AnnulerRAZ + totalisation	Annuler

11.6.1 Étendue des fonctions du paramètre "Contrôle totalisateur"

Options	Description
Totalisation	Le totalisateur est démarré et continue de fonctionner.
RAZ + maintien	La totalisation est arrêtée et le totalisateur remis à 0.
Présélection + maintien ¹⁾	Le processus de totalisation est arrêté et le totalisateur est réglé sur sa valeur de départ définie à partir du paramètre Valeur de présélection .
RAZ + totalisation	Le totalisateur est remis à 0 et la totalisation redémarrée.
Présélection + totalisation 1)	Le totalisateur est réglé sur la valeur de démarrage définie dans le paramètre Valeur de présélection et la totalisation redémarre.

1) Visible selon les options de commande ou les réglages de l'appareil

11.6.2 Étendue des fonctions du paramètre "RAZ tous les totalisateurs"


Options	Description
Annuler	Aucune action n'est exécutée et l'utilisateur quitte le paramètre.
RAZ + totalisation	Tous les totalisateurs sont remis à 0 et la totalisation redémarre. Ceci supprime toutes les valeurs de débit totalisées précédemment.

11.7 Affichage de l'historique des valeurs mesurées

Le pack d'applications **HistoROM étendue** (option de commande) doit être activé dans l'appareil pour que le sous-menu **Enregistrement des valeurs mesurées** apparaisse. Celuici comprend tous les paramètres pour l'historique des valeurs mesurées.

Étendue des fonctions

- Mémorisation possible d'un total de 1 000 valeurs mesurées
- 4 voies de mémorisation
- Intervalle de mémorisation des valeurs mesurées réglable
- Affiche la tendance de la valeur mesurée pour chaque voie d'enregistrement sous la forme d'un diagramme




A003435

- Axe x : selon le nombre de voies sélectionnées, affiche 250 à 1 000 valeurs mesurées d'une variable de process.
- Axe y : indique l'étendue approximative des valeurs mesurées et adapte celle-ci en continu à la mesure en cours.
- Si la durée de l'intervalle d'enregistrement ou l'affectation des variables de process aux voies est modifiée, le contenu de la mémoire des valeurs mesurées est effacé.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Enregistrement des valeurs mesurées



Proline Prowirl O 200 HART Configuration

Reset tous enregistrements	→ 🖺 150
Enregistrement de données	→ 🖺 150
Retard Logging	→ 🖺 150
Contrôle de l'enregistrement des données	→ 🖺 150
Statut d'enregistrement de données	→ 🖺 150
Durée complète d'enregistrement	→ 🖺 150

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée / Affichage	Réglage usine
Affecter voie 1	Le pack application HistoROM étendue est disponible.	Affecter la variable de process à la voie d'enregistrement.	■ Arrêt ■ Débit volumique ■ Débit volumique corrigé ■ Débit massique ■ Vitesse du fluide ■ Température ■ Calcul de la pression de vapeur saturée* ■ Qualité de vapeur ■ Débit massique totalisé* ■ Débit massique des condensats* ■ Débit chaleur* ■ Différence de débit de chaleur* ■ Nombre de Reynolds* ■ Sortie courant 1 ■ Sortie courant 2* ■ Densité* ■ Pression* ■ Volume spécifique* ■ Degrés de surchauffe* ■ Fréquence des Vortex ■ Température électronique	Arrêt
Affecter voie 2	Le pack application HistoROM étendue est disponible. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels .	Affecter une variable process à la voie d'enregistrement.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affecter voie 1 (→ 🖺 149)	Arrêt

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée / Affichage	Réglage usine
Affecter voie 3	Le pack application HistoROM étendue est disponible. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Affecter une variable process à la voie d'enregistrement.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affecter voie 1 (→ 🖺 149)	Arrêt
Affecter voie 4	Le pack application HistoROM étendue est disponible. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Affecter une variable process à la voie d'enregistrement.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affecter voie 1 (→ 🖺 149)	Arrêt
Intervalle de mémorisation	Le pack application HistoROM étendue est disponible.	Définir l'intervalle d'enregistrement des données. Cette valeur définit l'intervalle de temps entre les différents points de données dans la mémoire.	1,0 3 600,0 s	1,0 s
Reset tous enregistrements	Le pack application HistoROM étendue est disponible.	Effacer toute la mémoire des données.	AnnulerEffacer données	Annuler
Enregistrement de données	-	Sélectionner le type d'enregistrement des données.	EcrasementNon écrasé	Ecrasement
Retard Logging	Dans le paramètre Data logging , l'option Not overwriting est sélectionnée.	Entrer la temporisation pour l'enregistrement des valeurs mesurées.	0 999 h	0 h
Contrôle de l'enregistrement des données	Dans le paramètre Data logging , l'option Not overwriting est sélectionnée.	Démarrer et arrêter l'enregistrement des valeurs mesurées.	AucuneSupprimer + redémarrerArrêt	Aucune
Statut d'enregistrement de données	Dans le paramètre Data logging , l'option Not overwriting est sélectionnée.	Indique l'état de l'enregistrement des valeurs mesurées.	FaitRetard actifActiveArrêté	Fait
Durée complète d'enregistrement	Dans le paramètre Data logging, l'option Not overwriting est sélectionnée.	Indique la durée totale de l'enregistrement.	Nombre à virgule flottante positif	0 s

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

12 Diagnostic et suppression des défauts

12.1 Suppression générale des défauts

Pour l'afficheur local

Erreur	Causes possibles	Action corrective
Affichage local sombre, mais émission du signal dans la gamme de courant valable	Le câble du module d'affichage n'est pas correctement enfiché.	Enficher correctement les connecteurs sur le module électronique principal et sur le module d'affichage.
Afficheur local sombre et pas de signaux de sortie	La tension d'alimentation ne correspond pas à la tension indiquée sur la plaque signalétique.	Appliquer la tension d'alimentation correcte → 🖺 45.
Afficheur local sombre et pas de signaux de sortie	La polarité de la tension d'alimentation n'est pas correcte.	Inverser la polarité de la tension d'alimentation.
Afficheur local sombre et pas de signaux de sortie	Les câbles de raccordement n'ont aucun contact avec les bornes de raccordement.	Assurer le contact électrique entre le câble et la borne.
Afficheur local sombre et pas de signaux de sortie	 Les bornes de raccordement ne sont pas correctement enfichées sur le module électronique E/S. 	Vérifier les bornes de raccordement.
Afficheur local sombre et pas de signaux de sortie	• Le module électronique E/S est défectueux.	Commander une pièce de rechange $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
Afficheur local sombre et signaux de sortie courant en défaut	Court-circuit du capteur, court-circuit du module électronique	1. Contacter le SAV.
L'affichage local ne peut pas être lu, mais émission du signal dans la gamme de courant valable	L'affichage est réglé trop sombre ou trop clair.	 Régler un affichage plus clair en appuyant simultanément sur les touches ± + €. Régler un affichage plus sombre en appuyant simultanément sur les touches = + €.
Affichage local sombre, mais émission du signal dans la gamme de courant valable	Le module d'affichage est défectueux.	Commander une pièce de rechange $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
Rétroéclairage de l'afficheur local rouge	Un événement de diagnostic avec niveau diagnostic "Alarme" s'est produit.	Prendre des mesures correctives → 🖺 158
Le texte dans l'affichage local apparaît dans une langue qui n'est pas compréhensible.	La langue d'interface sélectionnée ne peut pas être comprise.	1. Appuyer sur □ + pendant 2 s ("position Home"). 2. Appuyer sur □. 3. Configurer la langue requise dans le paramètre Display language (→ 122).
Message sur l'afficheur local : "Communication Error" "Check Electronics"	La communication entre le module d'affichage et l'électronique est interrompue.	 Vérifier le câble et le connecteur entre le module électronique principal et le module d'affichage. Commander une pièce de rechange → 172.

Pour les signaux de sortie

Erreur	Causes possibles	Action corrective
Sortie signal en dehors de la gamme valable	Le module électronique principal est défectueux.	Commander une pièce de rechange → 🗎 172.
Sortie signal en dehors de la gamme de courant valable (< 3,6 mA ou > 22 mA)	Le module électronique E/S est défectueux.	Commander une pièce de rechange $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
L'appareil affiche la bonne valeur, mais le signal délivré est incorrect bien qu'étant dans la gamme de courant valable.	Erreur de paramétrage	Vérifier et régler la configuration du paramètre.
L'appareil mesure de manière incorrecte.	Erreur de paramétrage ou appareil utilisé en dehors du domaine d'application.	Vérifier le paramétrage et corriger. Respecter les seuils indiqués dans les "Caractéristiques techniques". "

Pour l'accès


Défaut	Causes possibles	Mesure corrective
L'accès en écriture aux paramètres est impossible.	La protection en écriture du hardware est activée.	Régler le commutateur de verrouillage situé sur le module électronique principal sur la position OFF → 🖺 130.
L'accès en écriture aux paramètres est impossible.	Le rôle utilisateur actuel a des droits d'accès limités.	1. Vérifier le rôle utilisateur → 🖺 67. 2. Entrer le bon code de déverrouillage spécifique au client → 🖺 67.
La connexion via le protocole HART est impossible.	Résistance de communication manquante ou mal installée	Installer la résistance de communication (250 $\Omega)$ correctement. Respecter la charge limite .
La connexion via le protocole HART est impossible.	Commubox Mal raccordée. Mal configurée. Le driver n'est pas installé correctement. Le port USB sur le PC est mal configuré.	Voir la documentation sur la Commubox FXA195 HART : Information technique TI00404F
La connexion via l'interface service n'est pas possible.	 Le port USB sur le PC est mal configuré. Le driver n'est pas correctement installé. 	Voir la documentation sur la Commubox FXA291 : Information technique TI00405C
Navigateur web bloqué et aucune configuration possible	Transfert de données actif.	Attendre que le transfert de données ou l'action en cours soit terminé.
	Connexion interrompue	 Vérifier le câble de raccordement et la tension d'alimentation. Actualiser le navigateur web et le redémarrer si nécessaire.
L'affichage du contenu du navigateur web est difficile à lire ou incomplet.	La version de navigateur web utilisée n'est pas optimale.	 Utiliser la bonne version du navigateur web . Vider le cache du navigateur web. Redémarrer le navigateur web.
	Paramètres d'affichage inadaptés.	Modifier le rapport taille des caractères/ affichage du navigateur web.

152

12.2 Informations de diagnostic sur l'afficheur local

12.2.1 Message de diagnostic

Les défauts détectés par le système d'autosurveillance de l'appareil de mesure sont affichés sous forme de messages de diagnostic en alternance avec l'affichage opérationnel.



S'il y a plusieurs événements de diagnostic simultanément, seul le message de diagnostic de l'événement de diagnostic avec la plus haute priorité est affiché.

- D'autres événements de diagnostic qui se sont produits peuvent être affichés dans le menu **Diagnostic** :
 - Via le paramètre →

 163

Signaux d'état

Les signaux d'état fournissent des renseignements sur l'état et la fiabilité de l'appareil en catégorisant l'origine de l'information d'état (événement de diagnostic).

- Les signaux d'état sont classés selon VDI/VDE 2650 et la recommandation NAMUR NE 107 :
 - F = (Failure) défaillance/défaut
 - C = (Function Check) Contrôle de fonctionnement
 - S = (Out of Specification) Hors spécifications
 - M = (Maintenance Required) Maintenance nécessaire


Symbole	Signification	
F	Défaut Un défaut de l'appareil s'est produit. La valeur mesurée n'est plus valide.	
С	Contrôle de fonctionnement L'appareil est en mode service (p. ex. pendant une simulation).	
S	 Hors spécification L'appareil fonctionne : En dehors de ses spécifications techniques (p. ex. en dehors de la gamme de température de process) En dehors du paramétrage effectué par l'utilisateur (p. ex. débit maximal dans paramètre Valeur 20 mA) 	
М	Maintenance nécessaire La maintenance de l'appareil est nécessaire. La valeur mesurée reste valable.	

Comportement de diagnostic

Symbole	Signification		
8	Alarme La mesure est interrompue. Les sorties signal et les totalisateurs prennent l'état d'alarme défini. Un message de diagnostic est généré. Pour l'afficheur local avec commande tactile : le rétroéclairage passe au rouge.		
Δ	Avertissement La mesure est reprise. Les sorties signal et les totalisateurs ne sont pas affectés. Un message de diagnostic est généré.		

Informations de diagnostic

Le défaut peut être identifié à l'aide de l'information de diagnostic. Le texte court y contribue en fournissant une indication quant au défaut. Par ailleurs, le symbole correspondant au niveau diagnostic est placé avant l'information de diagnostic dans l'affichage local.



Éléments de configuration

Touche de configuration	Signification	
(+)	Touche Plus Dans le menu, sous-menu Ouvre le message relatif aux mesures correctives.	
Touche Enter Dans le menu, sous-menu Ouvre le menu de configuration.		

XXXXXXXX AS XXXXXXXX **∆S801** x ① 1. $(\mathbf{+})$ Liste diagnostic Δ S Diagnostic 1 ∆S801 Tens.alim.tp fai Diagnostic 2 Diagnostic 3 2. (E) Tens.alim.tp fai (ID:203) △ S801 0d00h02m25s **—** 5 Tension alim. trop faible, augm. tension alim.

3.

 $| \ominus | + | \oplus |$

12.2.2 Appel des mesures correctives

A0029431-FR

- 25 Message relatif aux mesures correctives
- 1 Informations de diagnostic
- 2 Texte d'événement
- 3 ID service
- 4 Comportement du diagnostic avec code de diagnostic
- 5 Durée d'apparition de l'événement
- 6 Mesures correctives
- 1. L'utilisateur se trouve dans le message de diagnostic.

Appuyer sur ± (symbole ①).

- Le sous-menu **Liste de diagnostic** s'ouvre.
- 2. Sélectionner l'événement de diagnostic souhaité avec \pm ou \Box et appuyer sur \Box .
 - ► Le message relatif aux mesures correctives s'ouvre.
- 3. Appuyer simultanément sur □ + ±.
 - ► Le message relatif aux mesures correctives se ferme.


L'utilisateur se trouve dans le menu **Diagnostic** dans une entrée d'événement diagnostic, par ex. dans le sous-menu **Liste de diagnostic** ou paramètre **Dernier diagnostic**.

- 1. Appuyer sur E.
 - Le message relatif aux mesures correctives de l'événement diagnostic sélectionné s'ouvre.
- 2. Appuyer simultanément sur \Box + \pm .
 - Le message relatif aux mesures correctives se ferme.

12.3 Informations de diagnostic dans FieldCare ou DeviceCare

12.3.1 Options de diagnostic

Les défauts détectés par l'appareil de mesure sont affichés sur la page d'accueil de l'outil de configuration lorsque la connexion a été établie.



- 1 Zone d'état avec signal d'état → 🖺 153
- 2 Informations de diagnostic $\rightarrow \triangleq 154$
- 3 Mesures correctives avec ID service
- Par ailleurs, les événements diagnostic qui se sont produits peuvent être visualisés dans le menu **Diagnostic** :
 - Via le paramètre →

 163
 - Via les sous-menus →

 164

Signaux d'état


Les signaux d'état fournissent des renseignements sur l'état et la fiabilité de l'appareil en catégorisant l'origine de l'information d'état (événement de diagnostic).

Symbole	Signification
8	Défaut Un défaut de l'appareil s'est produit. La valeur mesurée n'est plus valide.
W	Contrôle de fonctionnement L'appareil se trouve en mode service (p. ex. pendant une simulation).
<u>^</u>	Hors spécifications L'appareil fonctionne: En dehors de ses spécifications techniques (p. ex. en dehors de la gamme de température de process) En dehors du paramétrage effectué par l'utilisateur (p. ex. débit maximal dans paramètre Valeur 20 mA)
&	Maintenance requise La maintenance de l'appareil est nécessaire. La valeur mesurée reste valable.

Les signaux d'état sont classés selon VDI/VDE 2650 et recommandation NAMUR NE 107.

Informations de diagnostic

Le défaut peut être identifié à l'aide de l'information de diagnostic. Le texte court y contribue en fournissant une indication quant au défaut. Par ailleurs, le symbole correspondant au niveau diagnostic est placé avant l'information de diagnostic dans l'affichage local.



12.3.2 Accès aux mesures correctives

Afin de pouvoir supprimer les défauts rapidement, chaque événement de diagnostic comporte des mesures correctives.

- Sur la page d'accueil Les mesures correctives sont indiquées sous l'information de diagnostic dans une zone séparée.
- Dans le menu **Diagnostic** Les mesures correctives peuvent être interrogées dans la zone de travail de l'interface utilisateur.

L'utilisateur se trouve dans le menu **Diagnostic**.

- 1. Afficher le paramètre souhaité.
- 2. A droite dans la zone de travail, passer avec le curseur sur le paramètre.
 - └ Une infobulle avec mesure corrective pour l'événement diagnostic apparaît.

12.4 Adaptation des informations de diagnostic

12.4.1 Adaptation du comportement de diagnostic

A chaque information de diagnostic est affecté au départ usine un certain comportement de diagnostic. L'utilisateur peut modifier cette affectation pour certaines informations de diagnostic dans le sous-menu Comportement du diagnostic.

Expert → Système → Traitement événement → Comportement du diagnostic



26 **2**6 Exemple de l'afficheur local

Les options suivantes peuvent être affectées au numéro de diagnostic en tant que comportement de diagnostic :

Options	Description	
Alarme	L'appareil arrête la mesure. Les sorties signal et les totalisateurs prennent l'état d'alarme défini. Un message de diagnostic est généré. Pour l'afficheur local avec commande tactile : le rétroéclairage passe au rouge.	
Avertissement	L'appareil continue de mesurer. Les sorties signal et les totalisateurs ne sont pas affectés. Un message de diagnostic est généré.	
Uniq.entrée journal	L'appareil continue de mesurer. Le message de diagnostic est affiché uniquement dans sous-menu Journal d'événements (sous-menu Liste événements) et n'est pas affiché alternance avec l'affichage opérationnel.	
Arrêt	L'événement de diagnostic est ignoré et aucun message de diagnostic n'est généré ni consigné.	

12.4.2 Adaptation du signal d'état

A chaque information de diagnostic est affecté au départ usine un certain signal d'état. L'utilisateur peut modifier cette affectation pour certaines informations de diagnostic dans le sous-menu **Catégorie d'événement diagnostic**.

Expert → Communication → Catégorie d'événement diagnostic

Signaux d'état disponibles

Configuration selon la Spécification HART 7 (Condensed Status), conformément à NAMUR NE107.

Symbole	Signification	
A0013956	Défaut Un défaut de l'appareil s'est produit. La valeur mesurée n'est plus valide.	
C	Contrôle de fonctionnement L'appareil se trouve en mode service (p. ex. pendant une simulation).	
S	Hors spécifications L'appareil fonctionne: ■ En dehors de ses spécifications techniques (p. ex. en dehors de la gamme de température de process) ■ En dehors du paramétrage effectué par l'utilisateur (p. ex. débit maximal dans paramètre Valeur 20 mA)	
A0013957	Maintenance requise La maintenance de l'appareil est nécessaire. La valeur mesurée reste valable.	
A0023076	N'a aucun effet sur le Condensed Status.	

12.5 Aperçu des informations de diagnostic

- Le nombre d'informations de diagnostic et des grandeurs de mesure concernées est d'autant plus grand que l'appareil dispose de un ou deux packs d'applications.
- Pour certaines informations de diagnostic, il est possible de modifier le signal d'état et le comportement diagnostic. Modifier les informations de diagnostic $\rightarrow = 157$
- Pour certaines informations de diagnostic, il est possible de modifier le comportement diagnostic. Adaptation des informations de diagnostic

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives	Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]
Diagnostic du	capteur			
004	Capteur défectueux	1. Vérifier les connections 2. Changer le pre-amplificateur 3. Change le capteur DSC		Alarm
022	Capteur de température défectueux	 Vérifier les connections Changer le pre-amplificateur Change le capteur DSC 	F	Alarm 1)
046	Limite du capteur dépassée	Vérifier les connections Changer le pre-amplificateur Change le capteur DSC	S	Warning
062	Connection du capteur défectueux	 Vérifier les connections Changer le pre-amplificateur Change le capteur DSC 	F	Alarm
082	Mémoire de données	Contrôler les connexions des modules Contacter le service technique	F	Alarm
083	Contenu mémoire	Redémarrer appareil Recharger données S-DAT Changer S-DAT	F	Alarm
114	Fuite capteur	Changer capteur DSC	F	Alarm
122	Capteur de température défectueux	 Vérifier les connections Changer le pre-amplificateur Change le capteur DSC 	М	Warning ¹⁾
170	Connexion capteur pression défectueuse	Check plug connections Replace pressure cell	F	Alarm
171	Température ambiante trop faible	Augmenter température ambiante	S	Warning
172	Température ambiante trop élevée	Réduire température ambiante	S	Warning
173	Plage du capteur dépassée	Contrôler cond. process Augmenter pression système	S	Warning
174	Electronique capteur de pression HS	Replace pressure cell	F	Alarm
175	Capteur de pression désactivée	Enable pressure cell	M	Warning
Diagnostic de	l'électronique			
242	SW incompatible	1. Contrôler Software	F	Alarm
252	Module incompatible	Vérifier si le correct module électronique est branché Remplacer le module électronique	F	Alarm
261	Module électronique	Redémarrer capteur Contrôler modules électroniq. Chang.mod.E/S ou électronique princ.	F	Alarm
262	Connexion module	Contrôler liaisons avec module Remplacer module électronique	F	Alarm
270	Défaut électronique principale	Changer électronique principale	F	Alarm
271	Défaut électronique principale	Redémarrer appareil Changer électronique principale	F	Alarm

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives	Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]
272	Défaut électronique 1. Redémarrer appareil 2. Contacter service après-vente		F	Alarm
272	Paramètres ECC erronés		F	Alarm
273	Défaut électronique principale	Opération d'urgence via afficheur Changer électronique principale	F	Alarm
275	Module E/S défectueux	Changer module E/S	F	Alarm
276	Module E/S défaillant	1. Redémarrer appareil	F	Alarm
276	Module E/S défectueux	2. Changer module E/S	F	Alarm
277	Electronique défectueuse	Changer le pre-amplificateur Changer le module électronique principale	F	Alarm
282	Mémoire de données	Redémarrer appareil Contacter service après-vente	F	Alarm
283	Contenu mémoire	Transférer données ou RAZ capteur Contactez SAV	F	Alarm
302	Vérification appareil active	Dispositif de vérification actif, s'il vous plaît attendre.	С	Warning
311	Défaut électronique	Maintenance requise! 1. Ne pas resetter 2. Contacter Service	М	Warning
350	Pré-amplificateur défectueux	Changer pré-amplificateur	F	Alarm 1)
351	Pré-amplificateur défectueux	Changer pré-amplificateur	F	Alarm
370	Pré-amplificateur défectueux	Vérifier la connection desprises Vérifier la connection du câble version séparée Changer le pré-amplificateur ou l'életronique principale	F	Alarm
371	Capteur de température défectueux	Vérifier les connections Changer le pre-amplificateur Change le capteur DSC	M	Warning ¹⁾
Diagnostic de	la configuration		,	
410	Transmission données	Vérifier liaison Réessayer le transfert de données	F	Alarm
412	Download en cours	Download en cours, veuillez patienter	С	Warning
431	Ajustement 1 n	Carry out trim	С	Warning
437	Configuration incompatible	Redémarrer appareil Contacter service après-vente	F	Alarm
438	Bloc de données	 Contrôler fichier données Contrôler configuration Up/download de la nvelle config 	М	Warning
441	Sortie courant 1 n 1. Vérifier process 2. Vérifier réglages sortie courant		S	Warning 1)
442	Sortie fréquence	Contrôler process Contrôler réglages sortie fréquence	S	Warning ¹⁾

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives	Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]
443	Sortie impulsion	Contrôler process Contrôler réglages sortie impulsion	S	Warning ¹⁾
444	Entrée courant 1	Vérifiez le process Vérifiez le réglage des entrées courants	S	Warning ¹⁾
453	Dépassement débit	Désactiver le dépassement débit	С	Warning
484	Simulation mode défaut	Désactiver simulation	С	Alarm
485	Simulation variable mesurée	Désactiver simulation	С	Warning
486	Simulation entrée courant 1	Désactiver simulation	С	Warning
491	Simulation sortie courant 1 n	Désactiver simulation	С	Warning
492	Simulation sortie fréquence	Désactiver simulation sortie fréquence	С	Warning
493	Simulation sortie impulsion	Désactiver simulation sortie impulsion	С	Warning
494	Simulation sortie commutation	Désactiver simulation sortie tout ou rien	С	Warning
495	Simulation événement diagnostic	Désactiver simulation	С	Warning
538	Config du calculateur de débit incorrect	Vérifiez la valeur d'entrée (pression, température)	S	Warning
539	Config du calculateur de débit incorrect	Vérifier la valeur d'entrée (pression, température) Vérifier les valeurs permises par les propriétés du fluide	S	Alarm
540	Config du calculateur de débit incorrect	Vérifiez la valeur de référence entré en utilisant le document Operating Instructions	S	Warning
570	Delta température inversé	Vérifiez la configuration du lieu de montage (paramètres du sens de montage)	F	Alarm
Diagnostic du	process			
801	Tension d'alimentation trop faible	Tension d'alimentation trop faible, augmenter tension d'alimentation	F	Alarm 1)
803	Courant de boucle	Contrôler câblage Changer module E/S	F	Alarm
828	Température ambiante trop faible	Augmenter la température ambiante du pré-amplificateur	S	Warning 1)
829	Température ambiante trop élevée	Réduire la température ambiante du pré-amplificateur	S	Warning 1)
832	Température électronique trop élevée			Warning 1)
833	Température Augmenter température amb électronique trop basse		S	Warning 1)
834	Température de process trop élevée		S	Warning ¹⁾

Numéro de diagnostic			Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]
835	Température de process trop faible	Augmenter température process	S	Warning ¹⁾
841	Vitesse d'écoulement trop élevée	Réduire la vitesse d'écoulement	S	Warning 1)
842	Valeur limite process	Suppression débit de fuite actif! 1. Vérifier la configuration suppression débit de fuite	S	Warning
844	Plage du capteur dépassée	Réduire la vitesse d'écoulement	S	Warning 1)
870	Incertitude de mesure augmenté	Vérifier le process Augmenter le débit volumique	S	Warning 1)
871	Limite de saturation vapeur proche	Vérifier conditions process	S	Warning 1)
872	Vapeur humide détecté	Vérifier le process Vérifier l'installation	S	Warning 1)
873	Eau détectée	Vérifiez le process (eau dans la canalisation)	S	Warning 1)
874	X% spec invalide	Vérifier pression, température Vérifier vitesse du fluide Vérifier variation du fluide	S	Warning ¹⁾
882	Signal d'entrée	Vérifiez la configuration des entrées Vérifiez le capteur externe oules conditions process	F	Alarm
945	Plage du capteur dépassée	Vérifier immédiatement les conditions process (classe de pression-température)	S	Warning ¹⁾
946	Vibration détectée	Vérifier l'installation	S	Warning
947	Vibration dépassé	Vérifier l'installation	S	Alarm 1)
948	Signal quality bad	Check process conditions: wet gas, pulsation Check installation: vibration	S	Warning
972	Degrés de surchauffe limite excédé	Contrôler conditions de procédé Installer transmetteur de pression ou entrer la valeur correcte de pression fixe	S	Warning ¹⁾

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié.

12.5.1 Conditions d'utilisation pour l'affichage des informations de diagnostic suivantes

Conditions d'utilisation pour l'affichage des informations de diagnostic suivantes :

- Message de diagnostic 871 Limite de saturation vapeur proche : La température de process est inférieur à 2K par rapport à la courbe de vapeur saturée.
- Information de diagnostic 872 : La qualité de la vapeur mesurée a chuté sous le seuil configuré pour la qualité de vapeur (seuil : Expert → Système → Traitement événement → Limites de diagnostic → Limite de qualité vapeur).
- Information de diagnostic 873 : La température de process est \leq 0 °C.
- Information de diagnostic 972 : Le degré de surchauffe a dépassé le seuil configuré (seuil : Expert → Système → Traitement événement → Limites de diagnostic → Degrés de surchauffe limite).

162

12.5.2 Mode d'urgence en cas de compensation de pression

- ▶ Désactiver la cellule de mesure de pression : dans le paramètre **Désactiver le capteur de pression** (7747), sélectionner l'option **Oui**.
 - └ L'appareil de mesure utilise la pression de process fixe pour le calcul.

12.5.3 Mode d'urgence en cas de compensation de température

- ► Changer la mesure de température : PT1+PT2 en option PT1, PT2 ou Off.
 - Si l'option **Off** est sélectionnée, l'appareil de mesure réalise le calcul à l'aide de la pression de process fixe.


12.6 Messages de diagnostic en cours

Le menu **Diagnostic** permet d'afficher séparément le dernier événement de diagnostic apparu et actuel.

- Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic :
 - Via l'afficheur local → 🖺 155
 - Via l'outil de configuration "FieldCare" → 🖺 157
 - Via l'outil de configuration "DeviceCare" → 🗎 157
- D'autres événements de diagnostic existants peuvent être affichés dans le sous-menu **Liste de diagnostic** → 🗎 164.

Navigation

Menu "Diagnostic"



Aperçu des paramètres avec description sommaire


Paramètre	Prérequis	Description	Affichage
Diagnostic actuel	Un événement de diagnostic s'est produit.	Montre l'évènement diagnostic en cours avec ses informations de diagnostique.	Symbole pour niveau diagnostic, code diagnostic
		En présence de plusieurs messages, c'est le message de diagnostic avec la plus haute priorité qui est affiché.	et texte court
Dernier diagnostic Deux événements de diagnostic se sont déjà produits.		Montre l'événement de diagnostic qui a eu lieu avant l'événement de diagnostic actuel.	Symbole pour niveau diagnostic, code diagnostic et texte court
Temps de fct depuis redémarrage	-	Montre le temps de fonctionnement de l'appareil depuis le dernier redémarrage.	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)
Temps de fonctionnement	-	Indique la durée de fonctionnement de l'appareil.	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)

12.7 Liste de diagnostic

Jusqu'à 5 événements de diagnoctic actuellement en cours peuvent être affichés dans le sous-menu **Liste de diagnostic** avec les informations de diagnostic correspondantes. S'il y a plus de 5 événements de diagnostic, ce sont les messages avec la plus haute priorité qui sont affichés.

Chemin de navigation

 $Diagnostic \rightarrow Liste de diagnostic$



🛂 27 🛮 Exemple de l'afficheur local

A0014006-F

- 🛂 Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic :
 - Via l'afficheur local → 🗎 155

 - Via l'outil de configuration "DeviceCare" → 🗎 157


12.8 Journal d'événements

12.8.1 Consulter le journal des événements

Le menu **Liste événements** donne un aperçu chronologique des messages d'événements apparus.

Chemin de navigation

Menu **Diagnostic** → sous-menu **Journal d'événements** → Liste d'événements



A0014008-FF

■ 28 Exemple de l'afficheur local

- Un maximum de 20 messages d'événement est affiché dans l'ordre chronologique.
- Si le pack application HistoROM étendue (option de commande) est activé dans l'appareil, la liste des événements peut contenir jusqu'à 100 entrées.

L'historique des événements comprend des entrées relatives à des :

- Événements de diagnostic → 🖺 158
- Événements d'information → 🖺 165

Outre le temps de fonctionnement au moment de l'apparition de l'événement, chaque événement est également associé à un symbole qui indique si l'événement s'est produit ou est terminé :

- Événement de diagnostic
 - ᢒ : Apparition de l'événement
 - 🕒 : Fin de l'événement
- Événement d'information
 - € : Apparition de l'événement
- Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic :
 - Via l'afficheur local → 🖺 155
 - Via l'outil de configuration "FieldCare" → 🖺 157
 - Via l'outil de configuration "DeviceCare" → 🗎 157
- Pour le filtrage des messages événement affichés 🗕 🖺 165

12.8.2 Filtrage du journal événements

A l'aide du paramètre **Options filtre**, vous pouvez définir la catégorie de messages d'événement à afficher dans le sous-menu **Liste événements**.

Chemin de navigation

Diagnostic → Journal d'événements → Options filtre

Catégories de filtrage

- Tous
- Défaut (F)
- Test fonction (C)
- En dehors de la spécification (S)
- Maintenance nécessaire (M)
- Information (I)

12.8.3 Aperçu des événements d'information

Contrairement aux événements de diagnostic, les événements d'information sont uniquement affichés dans le journal des événements et non dans la liste diagnostic.

Evénement d'information	Texte d'événement	
I1000	(Appareil ok)	
I1079	Capteur remplacé	
I1089	Démarrage appareil	
11090	RAZ configuration	
I1091	Configuration modifiée	
I1092	Sauvegarde HistoROM supprimé	
I1110	Interrupteur protection écriture changé	
I1137	Electronique changée	
I1151	Reset historiques	
I1154	Reset tension bornes Min/Max	
I1155	Réinitialisation température électron.	
I1156	Erreur mémoire tendance	
I1157	Liste événements erreur mémoire	
I1185	Backup afficheur effectué	
I1186	Retour valeur via afficheur	
I1187	Config copiée avec afficheur	

Evénement d'information	Texte d'événement	
I1188	Données afficheur effacées	
I1189	Comparaison données	
I1227	Mode d'urgence capteur activé	
I1228	Echec du mode d'urgence capteur	
I1256	Afficheur: droits d'accès modifié	
I1264	Séquence de sécurité interrompue!	
I1335	Firmware changé	
I1397	Fieldbus: droits d'accès modifié	
I1398	CDI: droits d'accès modifié	
I1444	Vérification appareil réussi	
I1445	Échec vérification appareil	
I1459	Échec: vérification du module E/S	
I1461	Échec: vérification capteur	
I1512	download démarré	
I1513	Download fini	
I1514	Upload démarré	
I1515	Upload fini	
I1552	Échec: vérif. électronique principal	
I1553	Échec: vérif. Pré-amplificateur	
I1554	Séquence sécurité démarré	
I1555	Séquence sécurité confirmé	
I1556	Sécurité mode off	

12.9 Réinitialisation de l'appareil

La configuration entière de l'appareil ou une partie de la configuration peut être réinitialisée à un état défini à l'aide du Paramètre **Reset appareil** $(\rightarrow \ \ \)$ 125).

12.9.1 Étendue des fonctions du paramètre "Reset appareil"

Options	Description	
Annuler	Aucune action n'est exécutée et l'utilisateur quitte le paramètre.	
Au réglage usine	Chaque paramètre est ramené à son réglage par défaut.	
État au moment de la livraison	Chaque paramètre, pour lequel un préréglage spécifique a été commandé par le client, est ramené à la valeur spécifique au client. Tous les autres paramètres sont ramenés à leurs valeurs par défaut.	
	Si aucun réglage spécifique n'a été commandé par le client, cette option n'est pas visible.	
Rédémarrer l'appareil	Lors du redémarrage, tous les paramètres, dont les données sont enregistrées dans la mémoire volatile (RAM), sont réinitialisés aux réglages par défaut (p. ex. données des valeurs mesurées). La configuration de l'appareil est conservée.	

12.10 Informations sur l'appareil

Le sous-menu **Information appareil** contient tous les paramètres affichant différentes informations pour identifier l'appareil.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Information appareil

► Information appareil	
Désignation du point de mesure	→ 🖺 167
Numéro de série	→ 🗎 167
Version logiciel	→ 🖺 167
Nom d'appareil	→ 🖺 167
Code commande	→ 🖺 167
Référence de commande 1	→ 🖺 168
Référence de commande 2	→ 🖺 168
Référence de commande 3	→ 🖺 168
Version ENP	→ 🖺 168
Révision appareil	→ 🖺 168
ID appareil	→ 🖺 168
Type d'appareil	→ 🖺 168
ID fabricant	→ 🖺 168

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage	Réglage usine
Désignation du point de mesure	Indique le nom du point de mesure.	Max. 32 caractères tels que lettres, chiffres ou caractères spéciaux (p. ex. @, %, /).	Prowirl
Numéro de série	Montre le numéro de série de l'appareil.	Chaîne de caractères de 11 chiffres max. comprenant des lettres et des chiffres.	-
Version logiciel	Montre la version de firmware d'appareil installé.	Succession de caractères au format xx.yy.zz	-
Nom d'appareil	Montre le nom du transmetteur. Se trouve également sur la plaque signalétique du transmetteur.	Max. 32 caractères tels que des lettres ou des chiffres.	Prowirl
Code commande	Montre la référence de commande de l'appareil. Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Order code".	Chaîne de caractères alphanumériques et de signes de ponctuation (p. ex. /).	-

Paramètre	Description	Affichage	Réglage usine
Référence de commande 1	Montre la 1ère partie de la référence de commande étendu.	Chaîne de caractères	-
	Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Ext. ord. cd".		
Référence de commande 2	Montre la 2nd partie de la référence de commande étendu.	Chaîne de caractères	-
	Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Ext. ord. cd".		
Référence de commande 3	Montre la 3ème partie de la référence de commande étendu.	Chaîne de caractères	-
	Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Ext. ord. cd".		
Version ENP	Montre la version de la plaque signalétique électronique (ENP).	Chaîne de caractères	2.02.00
Révision appareil	Montre la révision de l'appareil avec lequel l'appareil est enregistré auprès de la HART Communication Foundation. Nombre hexadécimal à 2 chiffres		0x03
ID appareil	Afficher l'ID du périphérique pour identifier le dispositif dans un réseau HART.	Nombre hexadécimal à 6 chiffres	-
Type d'appareil	Montre le type d'appareil avec lequel l'appareil est enregistré auprès de la HART Communication Foundation.		0x0038 (pour Prowirl 200)
ID fabricant	Montre l'ID fabriquant de l'appareil avec lequel l'appareil est enregistré auprès de la HART Communication Foundation.	Nombre hexadécimal à 2 chiffres	0x11 (pour Endress+Hauser)

12.11 Historique du firmware

Date de sortie	Version de firmware	Caractéristique de commande "Version de firmware"	Modifications du firmware	Type de documentation	Documentation
04.2025	01.03.zz	Option 72	Pas de modification du firmware.	Manuel de mise en service	BA01687D/06/FR/03.24
01.2018	01.03.zz	Option 72	 Support pour option de commande "masse vortex" Mise à niveau vers le pack application Heartbeat Technology Activation permanente des packs application gaz naturel, air et gaz industriels Extension de la suppression des débits de fuite Extension de la gamme de mesure pour la vapeur Extension de la mesure en deux phases 	Manuel de mise en service	BA01687D/06/FR/01.18

- Il est possible de flasher le firmware sur la version actuelle ou une version précédente à l'aide de l'interface service.
- Pour la compatibilité de la version de firmware avec la version précédente, les fichiers de description d'appareil installés et les outils de configuration, tenir compte des indications dans le document "Information du fabricant" relatif à l'appareil.
- Les informations du fabricant sont disponibles :
 - Dans l'espace téléchargement du site web Endress+Hauser : www.fr.endress.com → Télécharger
 - Indiquer les détails suivants :
 - Racine produit : p. ex. 7F2C
 La racine produit est la première partie de la référence de commande : voir la plaque signalétique sur l'appareil.
 - Recherche de texte : informations du fabricant
 - Type de média : Documentation Manuels et fiches techniques

13 Maintenance

13.1 Opérations de maintenance

L'appareil ne requiert pas de maintenance spécifique.

13.1.1 Nettoyage extérieur

Lors du nettoyage extérieur d'appareils de mesure, il faut veiller à ne pas utiliser de produit de nettoyage agressif pour la surface du boîtier et les joints.

13.1.2 Nettoyage intérieur

AVIS

Lors de l'utilisation d'appareils ou de liquides de nettoyage non appropriés, l'élément sensible peut être endommagé.

▶ Ne pas utiliser de râcloir.

13.1.3 Remplacement des joints

Remplacement des joints du capteur

AVIS

Les joints en contact avec le fluide doivent toujours être remplacés!

► Seuls des joints de capteur provenant d'Endress+Hauser doivent être utilisés : joints de remplacement

Remplacement des joints du boîtier

AVIS

En cas d'utilisation de l'appareil dans une atmosphère poussiéreuse :

- ▶ ne mettre en place que les joints de boîtier Endress+Hauser correspondants.
- 1. Remplacer les joints défectueux uniquement par des joints d'origine Endress+Hauser.
- 2. Les joints du boîtier doivent être propres et intacts avant dêtre placés dans la rainure prévue à cet effet.
- 3. Le cas échéant, sécher les joints, les nettoyer ou les remplacer.

13.1.4 Ajustage de la cellule de mesure de pression

Navigation:

Expert → Capteur → Ajustage capteur

- 1. Appliquer la pression de référence à la cellule de mesure de pression.
- 2. Entrer cette pression de référence comme valeur dans le paramètre **Pression de référence** (7748).
- 3. Sélectionner une option dans le paramètre **Réglage du capteur de pression** (7754) :
 - └ Option **Oui** : Confirmer l'entrée.

Option Annuler : Annuler l'entrée en entrant "Annuler".

Option **Annuler offset** : Remettre l'offset à 0.

Le paramètre **Offset du capteur de pression** (7749) indique la valeur d'offset calculée.

Proline Prowirl O 200 HART

Maintenance

13.2 Outils de mesure et de test

Endress+Hauser propose une multitude d'outils de mesure et de test, tels que Netilion ou des tests d'appareil.

Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.

Liste de certains outils de mesure et de test : \rightarrow \implies 177

13.3 Services Endress+Hauser

Endress+Hauser offre une multitude de prestations comme le réétalonnage, la maintenance ou les tests d'appareils.



14 Réparation

14.1 Généralités

14.1.1 Concept de réparation et de transformation

Le concept de réparation et de transformation Endress+Hauser prévoit ce qui suit :

- Les appareils sont de construction modulaire.
- Les pièces de rechange sont disponibles par kits avec les instructions de montage correspondantes.
- Les réparations sont effectuées par le service après-vente Endress+Hauser ou par des clients formés en conséquence.
- Seul le Service Endress+Hauser ou nos usines sont autorisées à réaliser la transformation d'un appareil certifié en une autre version certifiée.

14.1.2 Remarques relatives à la réparation et à la transformation

Lors de la réparation et de la transformation d'un appareil de mesure, tenir compte des conseils suivants :

- ▶ Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine Endress+Hauser.
- ▶ Effectuer la réparation selon les instructions du manuel de mise en service.
- ► Tenir compte des normes, directives nationales, documentations Ex (XA) et certificats en viqueur.
- ► Documenter toutes les réparations et transformations, et entrer les détails dans Netilion Analytics.


14.2 Pièces de rechange

Certains composants interchangeables de l'appareil de mesure sont répertoriés sur un panneau d'aperçu situé dans le couvercle du compartiment de raccordement.

L'aperçu des pièces de rechange comprend les indications suivantes :

- Une liste des pièces de rechange les plus importantes pour l'appareil de mesure, y compris leurs informations de commande.
- L'URL du Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):
 Toutes les pièces de rechange pour l'appareil de mesure, accompagnées de la référence de commande, sont répertoriées ici et peuvent être commandées. Les utilisateurs peuvent également télécharger les Instructions de montage associées, si disponibles.

Proline Prowirl O 200 HART Réparation



- 🗷 29 🛮 Exemple de "plaque signalétique pièces de rechange" dans le couvercle du compartiment de raccordement
- Nom de l'appareil de mesure
- Numéro de série de l'appareil
- Numéro de série de l'appareil :
 - Se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil et sur la plaque signalétique pièces de rechange.
 - Peut être lu via le paramètre **Numéro de série** (→ 🖺 167) dans le sous-menu Information appareil.

14.3 Services Endress+Hauser

Endress+Hauser propose un grand nombre de services.

Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.

14.4 Retour de matériel

Les exigences pour un retour sûr de l'appareil peuvent varier en fonction du type d'appareil et de la législation nationale.

- 1. Consulter la page web pour les informations : https://www.endress.com/support/return-material
 - ► Sélectionner la région.
- 2. En cas de retour de l'appareil, l'appareil doit être protégé de façon fiable contre les chocs et les influences externes. L'emballage d'origine assure une protection optimale.

14.5 Mise au rebut

Si la directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) l'exiqe, le produit porte le symbole représenté afin de réduire la mise au rebut des DEEE comme déchets municipaux non triés. Ne pas éliminer les produits portant ce marquage comme des déchets municipaux non triés. Les retourner au fabricant en vue de leur mise au rebut dans les conditions applicables.

14.5.1 Démontage de l'appareil de mesure

1. Mettre l'appareil sous tension.

Réparation Proline Prowirl O 200 HART

AVERTISSEMENT

Mise en danger de personnes par les conditions du process!

- ► Tenir compte des conditions de process dangereuses comme la pression, les températures élevées ou les produits agressifs au niveau de l'appareil de mesure.
- 2. Effectuer dans l'ordre inverse les étapes de montage et de raccordement décrites aux chapitres "Montage de l'appareil de mesure" et "Raccordement de l'appareil de mesure". Respecter les consignes de sécurité.

14.5.2 Mise au rebut de l'appareil

AVERTISSEMENT

Mise en danger du personnel et de l'environnement par des produits à risque!

► S'assurer que l'appareil de mesure et toutes les cavités sont exempts de produits dangereux pour la santé et l'environnement, qui auraient pu pénétrer dans les interstices ou diffuser à travers les matières synthétiques.

Observer les consignes suivantes lors de la mise au rebut :

- ► Tenir compte des directives nationales en viqueur.
- ▶ Veiller à un tri et à une valorisation séparée des différents composants.

Proline Prowirl O 200 HART Accessoires

15 Accessoires

Différents accessoires sont disponibles pour l'appareil ; ceux-ci peuvent être commandés avec l'appareil ou ultérieurement auprès de Endress+Hauser. Des indications détaillées relatives à la référence de commande concernée sont disponibles auprès d'Endress+Hauser ou sur la page Produits du site Internet Endress+Hauser : www.endress.com.

15.1 Accessoires spécifiques à l'appareil

15.1.1 Pour le transmetteur

Accessoires	Description
Transmetteur Prowirl 200	Transmetteur pour remplacement ou stockage. Utiliser la structure de commande pour définir les spécification suivantes : Agréments Sortie, entrée Affichage/configuration Boîtier Software Instruction de montage EA01056D (référence : 7X2CXX)
Afficheur séparé FHX50	Boîtier FHX50 pour le module d'affichage . Boîtier FHX50 correspondant à : module d'affichage SD02 (boutons-poussoirs) module d'affichage SD03 (touches optiques) Longueur du câble de raccordement : jusqu'à max. 60 m (196 ft) (longueurs de câble à commander : 5 m (16 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft), 30 m (98 ft)) L'appareil de mesure peut être commandé avec le boîtier FHX50 et un module d'affichage. Dans les références de commande séparées, il convient de sélectionner les options suivantes : Caractéristique de commande appareil de mesure, caractéristique 030 : Option L ou M "Préparé pour affichage FHX50" Caractéristique de commande boîtier FHX50, caractéristique 050 (version d'appareil) : Option A "Préparé pour affichage FHX50" Caractéristique de commande boîtier FHX50, dépend du module d'affichage choisi dans la caractéristique 020 (affichage, configuration) : Option C : pour un module d'affichage SD02 (boutons-poussoirs) Option E : pour un module d'affichage SD03 (touches optiques) Le boîtier FHX50 peut également être commandé ultérieurement. Le module d'affichage de l'appareil de mesure est utilisé dans le boîtier FHX50. Les options suivantes doivent être sélectionnées dans la caractéristique de commande du boîtier FHX50: Caractéristique 050 (version appareil de mesure) : option B "Non préparé pour affichage FHX50" Caractéristique 050 (version appareil de mesure) : option B "Non préparé pour affichage existant" Le module d'affichage, configuration) : option A "Aucun, utilisation de l'affichage existant" Le module d'affichage The FHX50 ne peut pas être combiné à la variante de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure" : option DC "Masse vapeur ; Alloy 718 ; 316L (mesure de pression/ température intégrée), -200 +400 °C (-328 +750 °F)" option DD "Masse gaz/liquide ; Alloy 718 ; 316L (mesure de pression/ température intégrée), -40 +100 °C (-40 +212 °F)" Documentation Spéciale SD01007F

Accessoires	Description
Protection contre les surtensions pour appareils 2 fils	Il est préférable de commander le module parafoudre directement avec l'appareil. Voir structure de commande, caractéristique 610 "Accessoire monté", option NA "Parafoudre". Une commande séparée n'est nécessaire qu'en cas de rétrofit.
	 OVP10 : Pour les appareils 1 voie (caractéristique 020, option A) : OVP20 : Pour les appareils 2 voies (caractéristique 020, options B, C, E ou G)
	Documentation Spéciale SD01090F
	(référence OVP10 : 71128617) (référence OVP20 : 71128619)
Capot de protection	Le capot de protection est utilisé pour protéger des rayons directs du soleil, des précipitations et de la glace.
	Il peut être commandé conjointement avec l'appareil via la structure de commande : Caractéristique de commande "Accessoires fournis" option PB "Capot de protection"
	Documentation Spéciale SD00333F
	(référence : 71162242)
Support de transmetteur (montage sur conduite)	Pour fixer la version séparée sur un tube DN 20 à 80 (3/4 à 3") Caractéristique de commande "Accessoire fourni", option PM

15.1.2 Pour le capteur

Accessoires	Description
Tranquillisateur de débit	Utilisé pour réduire la longueur droite d'entrée nécessaire. (référence : DK7ST)
	Dimensions du tranquillisateur de débit

15.2 Accessoires spécifiques à la communication

Accessoires	Description
Commubox FXA195 HART	Pour communication HART à sécurité intrinsèque avec FieldCare via port USB. Information technique TI00404F
Commubox FXA291	Relie les appareils de terrain Endress+Hauser avec une interface CDI (= Common Data Interface Endress+Hauser) et le port USB d'un ordinateur de bureau ou portable. Information technique TI00405C
Convertisseur de boucle HART HMX50	Sert à l'évaluation et à la conversion de variables de process HART dynamiques en signaux électriques analogiques ou en seuils. Information technique TI00429F Manuel de mise en service BA00371F
Adaptateur WirelessHART SWA70	Sert à la connexion sans fil d'appareils de terrain. L'adaptateur WirelessHART est facilement intégrable sur les appareils de terrain et dans une infrastructure existante, garantit la sécurité des données et de transmission, et peut être utilisé en parallèle avec d'autres réseaux sans fil tout en réduisant à un minimum les opérations de câblage complexes. Manuel de mise en service BA00061S
Fieldgate FXA42	Transmission des valeurs mesurées des appareils de mesure analogiques 4 à 20 mA raccordés, ainsi que des appareils de mesure numériques Information technique TI01297S Manuel de mise en service BA01778S Page produit : www.endress.com/fxa42

Proline Prowirl O 200 HART Accessoires

Field Xpert SMT50	La tablette PC Field Xpert SMT50 pour la configuration des appareils permet une gestion mobile des équipements dans les zones non explosibles. Elle permet aux équipes de mise en service et de maintenance de gérer les appareils de terrain avec une interface de communication numérique. Cette tablette PC est conçue comme une solution tout-en-un avec une bibliothèque de drivers préinstallée. Elle est facile à utiliser, tactile et peut être utilisée pour gérer les appareils de terrain tout au long de leur cycle de vie.
	 Information technique TI01555S Manuel de mise en service BA02053S Page produit : www.endress.com/smt50
Field Xpert SMT70	La tablette PC Field Xpert SMT70 pour la configuration des appareils permet une gestion mobile des équipements dans les zones explosibles et non explosibles. Elle permet aux équipes de mise en service et de maintenance de gérer les appareils de terrain avec une interface de communication numérique. Cette tablette PC est conçue comme une solution tout-en-un avec une bibliothèque de drivers préinstallée. Elle est facile à utiliser, tactile et peut être utilisée pour gérer les appareils de terrain tout au long de leur cycle de vie.
	 Information technique TI01342S Manuel de mise en service BA01709S Page produit : www.endress.com/smt70
Field Xpert SMT77	La tablette PC Field Xpert SMT77 destinée à la configuration des appareils permet une gestion mobile des actifs de l'installation dans les zones classées Ex Zone 1. Information technique TI01418S Manuel de mise en service BA01923S Page produit : www.endress.com/smt77

15.3 Accessoires spécifiques à la maintenance

Accessoires	Description
Applicator	Logiciel pour la sélection et le dimensionnement d'appareils de mesure Endress+Hauser : Choix des appareils de mesure en fonction des exigences industrielles Calcul de toutes les données nécessaires à la détermination du débitmètre optimal : p. ex. diamètre nominal, perte de charge, vitesse d'écoulement et précision de mesure. Affichage graphique des résultats du calcul Détermination de la référence partielle, gestion, documentation et accès à tous les paramètres et données d'un projet sur l'ensemble de sa durée de vie. Applicator est disponible : Via Internet : https://portal.endress.com/webapp/applicator
Netilion	Écosystème lloT : Déverrouiller les connaissances Avec l'écosystème Netilion lloT, Endress+Hauser permet d'optimiser les performances de l'installation, de numériser les flux de travail, de partager des connaissances et d'améliorer la collaboration. S'appuyant sur des décennies d'expérience dans l'automatisation des process, Endress+Hauser propose à l'industrie des process un écosystème IloT conçu pour extraire sans effort des informations à partir des données. Ces informations permettent d'optimiser les process, ce qui conduit à une disponibilité, une efficacité et une fiabilité accrues de l'installation, et donc à une plus grande rentabilité. www.netilion.endress.com
FieldCare	Outil de gestion des équipements d'Endress+Hauser basé sur FDT. Il permet de configurer tous les équipements de terrain intelligents de l'installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, il constitue en outre un moyen simple, mais efficace, de contrôler leur fonctionnement. Manuel de mise en service BA00027S et BA00059S
DeviceCare	Outil pour connecter et configurer les appareils de terrain Endress+Hauser. Brochure Innovation IN01047S

Proline Prowirl O 200 HART

15.4 Composants système

Accessoires	Description
Enregistreur graphique Memograph M	L'enregistreur graphique Memograph M fournit des informations sur toutes les variables mesurées importantes. Les valeurs mesurées sont enregistrées de façon sûre, les seuils sont surveillés et les points de mesure sont analysés. La sauvegarde des données est réalisée dans une mémoire interne de 256 Mo et également sur une carte SD ou une clé USB. Information technique TI00133R Manuel de mise en service BA00247R
RN221N	Barrière active avec alimentation pour la séparation sûre de circuits de signal normé de 4-20 mA. Dispose d'une transmission HART bidirectionnelle. Information technique TI00073R Manuel de mise en service BA00202R
RNS221	Alimentation pour deux appareils de mesure 2 fils, exclusivement en zone non Ex. Une communication bidirectionnelle est possible au moyen des connecteurs femelles de communication HART. Information technique TI00081R Instructions condensées KA00110R

178

16 Caractéristiques techniques

16.1 Domaine d'application

L'appareil de mesure est destiné à la mesure du débit de liquides, de gaz et de vapeur.

Afin de garantir un état parfait de l'appareil pendant la durée de fonctionnement, il convient de l'utiliser uniquement dans les produits pour lesquels les matériaux en contact avec le process possèdent une résistance suffisante.

16.2 Principe de fonctionnement et architecture du système

Principe de mesure

Les débitmètres vortex fonctionnent d'après le principe *de détachement des tourbillons selon Karman*.

Ensemble de mesure

L'appareil se compose d'un transmetteur et d'un capteur.

Deux versions d'appareil sont disponibles :

- Version compacte le transmetteur et le capteur forment une unité mécanique.
- Version séparée le transmetteur et le capteur sont montés à des emplacements séparés.

16.3 Entrée

Variable mesurée

Variables mesurées directes

Caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure"		
Option	Description	Variable mesurée
BD	Volume haute température ; Alloy 718 ; 316L	Débit volumique

Caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure"		
Option	Description	Variable mesurée
CD	Masse ; Alloy 718 ; 316L (mesure de température intégrée)	Débit volumiqueTempérature

Caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure"			
Option	Description	Variable mesurée	
DC	Masse vapeur ; Alloy 718 ; 316L (mesure de pression/température intégrée)	■ Débit volumique	
DD	Masse gaz/liquide ; Alloy 718 ; 316L (mesure de pression/température intégrée)	TempératurePression	

Variables mesurées calculées

Caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure"			
Option	Description	Variable mesurée	
BD	Volume haute température ; Alloy 718 ; 316L	Sous des conditions de process constantes : Débit massique 1) Débit volumique corrigé Les valeurs totalisées de : Débit volumique Débit massique Débit volumique corrigé	

Pour le calcul du débit massique, il faut entrer une masse volumique fixe (menu **Configuration** \rightarrow sousmenu **Configuration étendue** → sous-menu **Compensation externe** → paramètre **Densité fixe**).

Caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure"			
Option	Description	Variable mesurée	
CD	Masse ; Alloy 718 ; 316L (mesure de température intégrée)	Débit volumique corrigé	
DC	Masse vapeur ; Alloy 718 ; 316L (mesure de pression/température intégrée)	 Débit massique Calcul de la pression de vapeur saturée Débit chaleur Différence de débit de chaleur Volume spécifique Degrés de surchauffe 	
DD	Masse gaz/liquide ; Alloy 718 ; 316L (mesure de pression/température intégrée)		

Gamme de mesure

La gamme de mesure dépend du diamètre nominal, du fluide et des influences de l'environnement.



Les valeurs spécifiées suivantes correspondent aux gammes de mesure de débit les plus larges possibles (Q_{min} à Q_{max}) pour chaque diamètre nominal. Selon les propriétés du fluide et les influences de l'environnement, la gamme de mesure peut être soumise à des restrictions supplémentaires. Les restrictions supplémentaires s'appliquent aussi bien à la valeur de début d'échelle qu'à la valeur de fin d'échelle.


Gammes de mesure du débit en unités SI

DN [mm]	Liquides [m³/h]	Gaz/vapeur [m³/h]
15	0,1 4,9	0,52 25
25	0,32 15	1,6 130
40	0,63 30	3,1 250
50	0,99 47	4,9 620
80	2,4 110	12 1 500
100	4,1 190	20 2 600
150	9,3 440	47 5 900
200	18 760	90 10 000
250	28 1200	140 16 000
300	40 1700	200 22 000

C	-1 -		-1	1:1.1			TIC
Gammes	ae	mesure	an	aenit	eп	unites	U.S

DN	Liquides	Gaz/vapeur
[in]	[ft³/min]	[ft³/min]
1/2	0,061 2,9	0,31 15
1	0,19 8,8	0,93 74
1½	0,37 17	1,8 150
2	0,58 28	2,9 370
3	1,4 67	7 900
4	2,4 110	12 1500
6	5,5 260	27 3 500
8	11 450	53 6000
10	17 700	84 9 3 0 0
12	24 1000	120 13 000

Vitesse d'écoulement



A00334

- D_i Diamètre intérieur tube de mesure (correspond à la dimension K)
- v Vitesse dans le tube de mesure
- Q Débit

Calcul de la vitesse d'écoulement :

$$v [m/s] = \frac{4 \cdot Q [m^{3}/h]}{\pi \cdot D_{i} [m]^{2}} \cdot \frac{1}{3600 [s/h]}$$

$$v [ft/s] = \frac{4 \cdot Q [ft^{3}/min]}{\pi \cdot D_{i} [ft]^{2}} \cdot \frac{1}{60 [s/min]}$$

A003430

Début d'échelle

Nombre de Reynolds

Une restriction s'applique au début d'échelle en raison du profil d'écoulement turbulent, qui apparaît uniquement dans le cas des nombres de Reynolds supérieurs à 5 000. Le nombre de Reynolds est sans dimension et représente le rapport entre la force d'inertie d'un fluide et sa force de viscosité lorsqu'il s'écoule. Il est utilisé comme variable caractéristique pour l'écoulement en charge. Dans le cas d'écoulements en charge avec un nombre de Reynolds inférieur à 5 000, les tourbillons périodiques ne sont plus générés et la mesure du débit n'est plus possible.

Le nombre de Reynolds est calculé comme suit :

$$Re = \frac{4 \cdot Q \left[m^3/s \right] \cdot \rho \left[kg/m^3 \right]}{\pi \cdot D_i \left[m \right] \cdot \mu \left[Pa \cdot s \right]}$$

$$Re = \frac{4 \cdot Q \left[ft^3/s \right] \cdot \rho \left[lbm/ft^3 \right]}{\pi \cdot D_i \left[ft \right] \cdot \mu \left[lbf \cdot s/ft^2 \right]}$$

40034291

Re Nombre de Reynolds

Q Débit

 D_i Diamètre intérieur du tube de mesure (correspond à la dimension K)

μ Viscosité dynamique

ρ Masse volumique

Le nombre de Reynolds 5 000, en combinaison avec la masse volumique et la viscosité du fluide et le diamètre nominal, est utilisé pour calculer le débit correspondant.

$$\begin{split} Q_{\text{Re-5000}}\left[m^{3}/h\right] &= \frac{5000 \cdot \pi \cdot D_{\text{i}}\left[m\right] \cdot \mu\left[Pa \cdot s\right]}{4 \cdot \rho\left[kg/m^{3}\right]} \cdot 3600\left[s/h\right] \\ Q_{\text{Re-5000}}\left[ft^{3}/h\right] &= \frac{5000 \cdot \pi \cdot D_{\text{i}}\left[ft\right] \cdot \mu\left[lbf \cdot s/ft^{2}\right]}{4 \cdot \rho\left[lbm/ft^{3}\right]} \cdot 60\left[s/min\right] \end{split}$$

A003430

Q_{Re = 5000} Le débit dépend du nombre de Reynolds

*D*_i Diamètre intérieur du tube de mesure (correspond à la dimension K)

μ Viscosité dynamique

ρ Masse volumique

Vitesse d'écoulement minimale mesurable sur la base de l'amplitude du signal

Le signal de mesure doit avoir une certaine amplitude minimale afin qu'il puisse être évalué sans erreurs. À l'aide du diamètre nominal, le débit correspondant peut également être dérivé de cette amplitude.

L'amplitude minimale du signal dépend du réglage de la sensibilité du capteur DSC, la qualité de vapeur ${\bf x}$ et la force des vibrations présentes ${\bf a}$.

La valeur **mf** correspond à la vitesse d'écoulement mesurable la plus faible sans vibration (pas de vapeur humide) avec une masse volumique de 1 kg/m^3 (0,0624 lbm/ft^3).

La valeur **mf** peut être réglée dans la gamme de 20 ... 6 m/s (6 ... 1,8 ft/s) (réglage par défaut 12 m/s (3,7 ft/s)) avec le paramètre **Sensibilité** (gamme de valeurs 1 ... 9, réglage par défaut 5).

182

$$v_{\text{AmpMin}} [\text{m/s}] = \max \begin{cases} \frac{\text{mf } [\text{m/s}]}{x^2 \cdot \sqrt{\frac{\rho [\text{kg/m}^3]}{1 [\text{kg/m}^3]}}} \\ \frac{\sqrt{50[\text{m}] \cdot \text{a} [\text{m/s}^2]}}{x^2} \end{cases}$$

$$v_{\text{AmpMin}} [\text{ft/s}] = \max \begin{cases} \frac{\text{mf } [\text{ft/s}]}{x^2 \cdot \sqrt{\frac{\rho [\text{lbm/ft}^3]}{0.0624 [\text{lbm/ft}^3]}}} \\ \frac{\sqrt{164[\text{ft}] \cdot \text{a} [\text{ft/s}^2]}}{x^2} \end{cases}$$

Vitesse d'écoulement minimale mesurable sur la base de l'amplitude du signal

mf

ρ

χ Qualité de la vapeur Masse volumique

Débit minimal mesurable sur la base de l'amplitude du signal

$$Q_{\text{AmpMin}} [m^3/h] = \frac{v_{\text{AmpMin}} [m/s] \cdot \pi \cdot (D_i [m])^2}{4} \cdot 3600 [s/h]$$

$$Q_{\text{AmpMin}}\left[ft^{3}/\text{min}\right] = \frac{v_{\text{AmpMin}}\left[ft/s\right] \cdot \pi \cdot (D_{i}\left[ft\right])^{2}}{4} \cdot 60 \; [s/\text{min}]$$

 Q_{AmpMin} Débit minimal mesurable sur la base de l'amplitude du signal

Vitesse d'écoulement minimale mesurable sur la base de l'amplitude du signal v_{AmpMin}

 D_i Diamètre intérieur du tube de mesure (correspond à la dimension K)

Masse volumique ρ

Valeur réelle de début d'échelle

La valeur réelle de début d'échelle Q_{Low} est déterminée à l'aide de la plus grande des trois valeurs Q_{min} , $Q_{Re = 5000}$ et Q_{AmpMin} .

$$\begin{split} Q_{\text{Low}} \left[m^3 / h \right] &= max \; \left\{ \begin{array}{c} Q_{\text{min}} \left[m^3 / h \right] \\ Q_{\text{Re-S000}} \left[m^3 / h \right] \\ Q_{\text{AmpMin}} \left[m^3 / h \right] \\ \\ Q_{\text{Low}} \left[ft^3 / min \right] &= max \; \left\{ \begin{array}{c} Q_{\text{min}} \left[ft^3 / min \right] \\ Q_{\text{Re-S000}} \left[ft^3 / min \right] \\ Q_{\text{AmpMin}} \left[ft^3 / min \right] \end{array} \right. \end{split}$$

A0034313

 Q_{Low} Valeur réelle de début d'échelle Q_{min} Débit minimum mesurable

Q_{Re = 5000} Le débit dépend du nombre de Reynolds

 Q_{AmpMin} Débit minimal mesurable sur la base de l'amplitude du signal

Applicator permet de réaliser les calculs.

Fin d'échelle

Débit mesurable maximal sur la base de l'amplitude du signal

L'amplitude du signal de mesure doit se situer sous un certain seuil pour que les signaux puissent être évalués sans erreur. Il en résulte un débit maximal autorisé Q_{AmpMax} .

$$Q_{\text{AmpMax}} \left[m^3 / h \right] = \frac{ \text{URV} \left[m / s \right] \cdot \pi \cdot D_{_i} \left[m \right]^2 }{ 4 \cdot \sqrt{ \frac{\rho \left[kg / m^3 \right]}{1 \left[kg / m^3 \right]} } } \cdot 3600 \left[s / h \right]$$

$$Q_{\text{AmpMax}}\left[ft^3/\text{min}\right] = \frac{\text{URV}\left[ft/s\right] \cdot \pi \cdot D_{_{l}}\left[ft\right]^2}{4 \cdot \sqrt{\frac{\rho \left[\text{lbm/ft}^3\right]}{0.0624 \left[\text{lbm/ft}^3\right]}}} \cdot 60 \left[\text{s/min}\right]$$

A0034316

 Q_{AmpMax} Débit mesurable maximal sur la base de l'amplitude du signal

 D_i Diamètre intérieur du tube de mesure (correspond à la dimension K)

ρ Masse volumique

 URV Seuil pour la détermination du débit maximal :

DN 15 ... 40 : URV = 350
 DN 50 ... 300 : URV = 600
 NPS ½ à 1½ : URV = 1148
 NPS 2 à 12 : URV = 1969

La valeur de fin d'échelle limitée dépend du nombre de Mach

Pour les applications sur gaz, une restriction supplémentaire s'applique à la valeur de fin d'échelle en ce qui concerne le nombre de Mach dans l'appareil de mesure, qui doit être inférieur à 0,3. Le nombre de Mach Ma décrit le rapport entre la vitesse d'écoulement v et la vitesse du son c dans le fluide.

$$Ma = \frac{v [m/s]}{c [m/s]}$$

$$Ma = \frac{v [ft/s]}{c [ft/s]}$$

.0034321

Ma Nombre de Mach

v Vitesse d'écoulement

c Vitesse du son

Le débit correspondant peut être dérivé à l'aide du diamètre nominal.

184

$$Q_{Ma=0.3} [m^3/h] = \frac{0.3 \cdot c [m/s] \cdot \pi \cdot D_{_i} [m]^2}{4} \cdot 3600 [s/h]$$

$$Q_{Ma=0.3} [ft^{3}/min] = \frac{0.3 \cdot c [ft/s] \cdot \pi \cdot D_{i} [ft]^{2}}{4} \cdot 60 [s/min]$$

 $Q_{Ma=0.3}$ La valeur de fin d'échelle limitée dépend du nombre de Mach

Vitesse du son

 D_i Diamètre intérieur du tube de mesure (correspond à la dimension K)

Masse volumique ρ

Valeur de fin d'échelle réelle

La valeur de fin d'échelle réelle Q_{Hiqh} est déterminée à l'aide de la plus petite des trois valeurs Q_{max} , Q_{AmpMax} et $Q_{Ma=0,3}$.

$$\begin{split} Q_{\text{High}} \left[m^3 / h \right] &= min \; \left\{ \begin{array}{l} Q_{\text{max}} \left[m^3 / h \right] \\ Q_{\text{AmpMax}} \left[m^3 / h \right] \\ Q_{\text{Ma} = 0.3} \left[m^3 / h \right] \\ \\ Q_{\text{Ma} = 0.3} \left[ft^3 / min \right] \\ Q_{\text{AmpMax}} \left[ft^3 / min \right] \\ Q_{\text{Ma} = 0.3} \left[ft^3 / min \right] \\ Q_{\text{Ma} = 0.3} \left[ft^3 / min \right] \\ \\ Q_{\text{Ma} = 0.3} \left[ft^3 / min \right] \\ \\ Q_{\text{Ma} = 0.3} \left[ft^3 / min \right] \\ \end{split}$$

Valeur de fin d'échelle réelle Q_{High}

 Q_{max} Débit mesurable maximum

Débit mesurable maximal sur la base de l'amplitude du signal

 $Q_{Ma=0,3}$ La valeur de fin d'échelle limitée dépend du nombre de Mach

Pour les liquides, l'apparition d'une cavitation peut également limiter la valeur de fin d'échelle.



Applicator permet de réaliser les calculs.

Dynamique de mesure

Cette valeur, généralement jusqu'à 49: 1, peut varier en fonction des conditions d'utilisation (rapport entre la valeur de fin d'échelle et la valeur de début d'échelle)

Signal d'entrée

Entrée courant

Entrée courant	4-20 mA (passive)
Résolution	1 μΑ
Perte de charge	Typique : 2,2 3 V pour 3,6 22 mA
Tension maximale	≤ 35 V
Variables d'entrée possibles	 Pression Température Masse volumique

Valeurs mesurées externes

Pour améliorer la précision de mesure de certaines variables mesurées ou pour pouvoir calculer le débit volumique corrigé, le système d'automatisation peut enregistrer en continu dans l'appareil de mesure différentes valeurs mesurées :

- Pression de service permettant d'augmenter la précision de mesure (Endress+Hauser recommande d'utiliser un transmetteur de pression absolue, p. ex. Cerabar M ou Cerabar S)
- Température du produit permettant d'augmenter la précision de mesure (p. ex. iTEMP)
- Masse volumique de référence pour le calcul du débit volumique corrigé



- Différents appareils de mesure de pression peuvent être commandés comme accessoires auprès d'Endress+Hauser.
- En cas d'utilisation d'appareils de mesure de pression, tenir compte des longueurs aval lors de l'installation d'appareils externes → 🖺 27.

Si l'appareil de mesure ne dispose pas de compensation de pression ou de température ⁴⁾, il est recommandé d'enregistrer des valeurs de pression externes afin de pouvoir calculer les variables de mesure suivantes :

- Flux énergétique
- Débit massique
- Débit volumique corrigé

Mesure de pression et de température intégrée

L'appareil de mesure peut également enregistrer directement des variables externes pour la compensation de la masse volumique et de l'énergie.

Cette version de produit présente les avantages suivants :

- Mesure de pression, température et débit en véritable version 2 fils
- Enregistrement de la pression et de la température au même point, garantissant ainsi une précision maximale de la compensation de la masse volumique et de l'énergie.
- Surveillance continue de la pression et de la température, permettant ainsi une intégration totale dans Heartbeat.
- Vérification simple de la précision de la mesure de pression :
 - Pression appliquée par l'unité d'étalonnage de la pression, suivie par l'entrée dans l'appareil de mesure
- Correction automatique des erreurs réalisée par l'appareil en cas de déviation
- Disponibilité de la pression de service calculée.

Entrée courant

L'écriture des valeurs mesurées depuis le système d'automatisation dans l'appareil de mesure se fait via l'entrée courant $\rightarrow \stackrel{ riangle}{=} 185$.

Protocole HART

L'écriture des valeurs mesurées depuis le système d'automatisation dans l'appareil de mesure se fait via le protocole HART. Le transmetteur de pression doit supporter les fonctions spécifiques au protocole suivantes :

- Protocole HART
- Mode burst

⁴⁾ Caractéristique de commande "Version capteur, capteur DSC ; tube de mesure" optionDC, DD

16.4 Sortie

Signal de sortie

Sortie courant

Sortie courant 1	4-20 mA HART (passive)
Sortie courant 2	4-20 mA (passive)
Résolution	< 1 μA
Amortissement	Configurable : 0,0 999,9 s
Variables mesurées pouvant être attribuées	 Débit volumique Débit volumique corrigé Débit massique Vitesse d'écoulement Température Pression Pression de vapeur saturée calculée Débit massique total Flux énergétique Différence de quantité de chaleur

Sortie impulsion/fréquence/tor

Fonction	Peut être configuré comme sortie impulsion, fréquence ou tor		
Version	Passive, collecteur ouvert		
Valeurs d'entrée maximales	■ DC 35 V ■ 50 mA		
Chute de tension	Pour ≤ 2 mA : 2 VPour 10 mA : 8 V		
Courant résiduel	≤ 0,05 mA		
Sortie impulsion			
Durée d'impulsion	Configurable : 5 2 000 ms		
Fréquence d'impulsions maximale	100 Impulse/s		
Valeur d'impulsion	Configurable		
Variables mesurées pouvant être attribuées	 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Débit massique total Flux énergétique Différence de quantité de chaleur 		
Sortie fréquence			
Fréquence de sortie	Configurable: 01000 Hz		
Amortissement	Configurable : 0 999 s		
Rapport impulsion/pause	1:1		
Variables mesurées pouvant être attribuées	 Débit volumique Débit volumique corrigé Débit massique Vitesse d'écoulement Température Pression de vapeur saturée calculée Débit massique total Flux énergétique Différence de quantité de chaleur Pression 		
Sortie tout ou rien			

Comportement de commutation	Binaire, conducteur ou non conducteur
Temporisation à la commutation	Configurable: 0 100 s
Nombre de cycles de commutation	Illimité
Fonctions pouvant être attribuées	 Off On Comportement du diagnostic Seuil Débit volumique Débit volumique corrigé Débit massique Vitesse d'écoulement Température Pression de vapeur saturée calculée Débit massique total Flux énergétique Différence de quantité de chaleur Pression Nombre de Reynolds Totalisateur 1-3 État Statut suppression de débit de fuite

Signal de défaut

Les informations de panne sont représentées comme suit en fonction de l'interface :

Sortie courant

Sortie courant 4-20 mA

Mode défaut	Au choix: 4 20 mA conformément à la recommandation NAMUR NE 43 4 20 mA conformément à US Valeur min.: 3,59 mA Valeur max.: 22,5 mA Valeur définissable entre: 3,59 22,5 mA Valeur effective
	 Valeur effective Dernière valeur valable

Sortie impulsion/fréquence/tor

Sortie impulsion		
Mode défaut	Pas d'impulsion	
Sortie fréquence		
Mode défaut	Au choix: Valeur effective O Hz Valeur définissable entre: 0 1250 Hz	
Sortie tout ou rien		
Mode défaut	Au choix : • État actuel • Ouverte • Fermée	

Afficheur local

Affichage en texte clair	Avec des informations sur la cause et les mesures correctives
J	En outre pour la version d'appareil avec afficheur local SD03 : un rétroéclairage rouge signale un défaut d'appareil.



Signal d'état selon recommandation NAMUR NE 107

Interface/protocole

Charge HART

Intégration système

- Via communication numérique : Protocole HART
- Via interface de service Endress+Hauser Common Data Interface (CDI)

	Affichage en texte clair	Avec des informations sur la cause et les mesures correctives	
Charge	→ 🖺 44		
Débit de fuite	Les points de commuta peuvent être configurés	tion pour la suppression des débits de fuite sont préréglés et s.	
Séparation galvanique	Toutes les entrées et les sorties sont galvaniquement séparées les unes des autres.		
Données spécifiques au	ID fabricant	0x11	
protocole	ID type d'appareil	0x0038	
	Révision du protocole HAR	T 7	
	Fichiers de description d'appareil (DTM, DD)	Informations et fichiers sous : www.endress.com → Espace téléchargement	

 Min. 250 Ω Max. 500 Ω

Alimentation électrique 16.5

Affectation des bornes → 🖺 40

Tension d'alimentation Transmetteur

Une alimentation électrique externe est nécessaire pour chaque sortie.

Les valeurs de tension d'alimentation suivantes s'appliquent aux sorties disponibles :

Variables mesurées via le protocole HART

• Fonctionnalité mode burst

Tension d'alimentation pour une version compacte sans afficheur local 1)

Caractéristique de commande "Sortie ; Entrée"	Tension minimale aux bornes ²⁾	Tension maximale aux bornes
Option A : 4-20 mA HART	≥ DC 12 V	DC 35 V
Option B : 4-20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor	≥ DC 12 V	DC 35 V
Option C : 4-20 mA HART + 4-20 mA analogique	≥ DC 12 V	DC 30 V
Option D : 4-20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor, entrée courant 4-20 mA ³⁾	≥ DC 12 V	DC 35 V

- 1) Lors d'une tension d'alimentation externe de l'alimentation avec charge
- 2) La tension minimale aux bornes augmente lors de l'utilisation d'un afficheur local : voir tableau suivant
- 3) Perte de charge 2,2 à 3 V pour 3,59 à 22 mA

Augmentation de la tension minimale aux bornes avec configuration sur site

Caractéristique de commande "Affichage ; Configuration"	Augmentation de la tension minimale aux bornes
Option C: Configuration locale SD02	+ DC 1 V
Option E : Configuration locale SD03 avec éclairage (sans utilisation du rétroéclairage)	+ DC 1 V
Option E : Configuration locale SD03 avec éclairage (avec utilisation du rétroéclairage)	+ DC 3 V

Caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure"	Augmentation de la tension minimale aux bornes
Option DC : Masse vapeur ; Alloy 718 ; 316L (mesure de pression/température intégrée)	+ DC 1 V
Option DD : Masse gaz/liquide ; Alloy 718 ; 316L (mesure de pression/température intégrée)	+ DC 1 V

Consommation électrique

Transmetteur

Caractéristique de commande "Sortie ; Entrée"	Consommation électrique maximale
Option A: 4-20 mA HART	770 mW
Option B : 4-20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor	 Fonctionnement avec sortie 1:770 mW Fonctionnement avec sorties 1 et 2:2770 mW
Option C : 4-20 mA HART + 4-20 mA analogique	 Fonctionnement avec sortie 1:660 mW Fonctionnement avec sorties 1 et 2:1320 mW
Option D : 4-20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor, entrée courant 4-20 mA	 Fonctionnement avec sortie 1:770 mW Fonctionnement avec sorties 1 et 2:2770 mW Fonctionnement avec sortie 1 et entrée:840 mW Fonctionnement avec sorties 1, 2 et entrée:2840 mW

Consommation de courant

Sortie courant

Pour chaque sortie courant 4-20 mA ou sortie courant : 3,6 ... 22,5 mA

Si dans le paramètre **Mode défaut** on a sélectionné l'option **Valeur définie** : 3,59 ... 22,5 mA

Entrée courant

3,59 ... 22,5 mA

Limitation de courant interne : max. 26 mA

Coupure de courant

- Les totalisateurs restent sur la dernière valeur mesurée.
- Selon la version de l'appareil, la configuration est conservée dans la mémoire de l'appareil ou dans la mémoire de données enfichable (HistoROM DAT).
- Les messages d'erreur et le nombre d'heures de fonctionnement sont conservés dans la mémoire.

Raccordement électrique

→ 🖺 45

Compensation de potentiel

→ 🖺 52

Bornes de raccordement

- Pour version d'appareil sans parafoudre intégré : bornes à ressort enfichables pour sections de fil 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Pour version d'appareil avec parafoudre intégré : bornes à ressort pour sections de fil $0,2 \dots 2,5 \text{ mm}^2$ (24 \dots 14 AWG)

Entrées de câble



Le type d'entrée de câble disponible dépend de la version d'appareil spécifique.

Presse-étoupe (pas pour Ex d)

 $M20 \times 1,5$

Filetage pour entrée de câble

- NPT ½"
- G ½"
- M20 × 1,5

Spécification de câble

→ 🖺 38

Parafoudre

L'appareil peut être commandé avec parafoudre intégré :

Caractéristique de commande "Accessoire monté", option NA "Parafoudre"

Gamme de tension d'entrée	Les valeurs correspondent aux spécifications de tension $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
Résistance par voie	$2 \cdot 0.5 \Omega$ max.
Tension continue de seuil	400 700 V
Tension de choc de seuil	< 800 V
Capacité à 1 MHz	< 1,5 pF

Courant nominal de décharge (8/20 μs)	10 kA
Gamme de température	−40 +85 °C (−40 +185 °F)

- 1) La tension est réduite de la valeur de la résistance interne $I_{\text{min}}\cdot R_i$
- Pour une version d'appareil avec parafoudre, il existe une restriction de la température ambiante selon la classe de température.
- Pour plus d'informations sur les tables de température, voir les "Conseils de sécurité" (XA) de l'appareil.

16.6 Performances


Conditions de référence

- Tolérances selon ISO/DIS 11631
- +20 ... +30 °C (+68 ... +86 °F)
- 2 ... 4 bar (29 ... 58 psi)
- Banc d'étalonnage rattaché à des normes nationales
- Etalonnage avec le raccord process correspondant à la norme en question
- Pour obtenir les écarts de mesure, utiliser l'outil de sélection $Applicator \rightarrow binom{1}{2}$ 177

Écart de mesure maximal

Précision de base

de m. = de la mesure



Nombre o	de Reynolds
Re ₁	5000
Re ₂	10 000
Re _{min}	Nombre de Reynolds pour le débit volumique minimum admissible dans le tube de mesure
	Standard

192 Endress+Hauser

A0034077

Nombre d	e Reynolds	
	$Q_{AmpMin} [m^3/h] = \frac{v_{AmpMin} [m/s] \cdot \pi \cdot (D_i [m])^2}{4} \cdot 3600 [s/h]$	
	$Q_{AmpMin} [ft^3/min] = \frac{v_{AmpMin} [ft/s] \cdot \pi \cdot (D_i [ft])^2}{4} \cdot 60 [s/min]$	A0034304
Re _{max}	Défini par le diamètre intérieur du tube de mesure, le nombre de Mach et la vitesse admissible maximale dans le tube de mesure	
	$Re_{\max} = \frac{\rho \cdot 4 \cdot Q_{\text{Heigh}}}{\mu \cdot \cdot K}$	A0034339
	Plus d'informations sur la valeur de fin d'échelle effective $Q_{High} \rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	A0034337

Débit volumique

Type de produit		Incompressible	Compressible	
Nombre de Reynolds Gamme	Écart de mesure	Standard	Standard	
Re ₂ à Re _{max}	A1	< 0,75 %	< 1,0 %	
Re ₁ à Re ₂	A2	< 5,0 %	< 5,0 %	

Température

- Vapeur saturée et liquides à température ambiante, si T > 100 °C (212 °F) : < 1 °C (1,8 °F)
- Gaz : < 1 % de m. [K]
- Temps de montée 50 % (sous l'eau, selon IEC 60751) : 8 s

Pression

Caractéristique de commande "Composant	Valeur nominale	Gammes de pression et écarts de mesure 1)		
de pression"	[bar abs.]	Gamme de pression [bar abs.]	Écart de mesure	
Option E Cellule de mesure de pression 40 bar_a	40	$0.01 \le p \le 8$ $8 \le p \le 40$	0,5 % de 8 bar abs. 0,5 % de m.	
Option F Cellule de mesure de pression 100 bar_a	100	$0.01 \le p \le 20$ $20 \le p \le 100$	0,5 % de 20 bar abs. 0,5 % de m.	
Option G Cellule de mesure de pression 160 bar_a	160	$0.01 \le p \le 40$ $40 \le p \le 160$	0,5 % de 40 bar abs. 0,5 % de m.	

1) Les écarts de mesure spécifiques se rapportent à la position de la mesure dans le tube de mesure et ne correspondent pas à la pression dans la conduite de raccordement en amont ou en aval de l'appareil de mesure. Aucune erreur de mesure n'est indiquée pour l'erreur de mesure de la variable mesurée "pression" qui peut être assignée aux sorties.

Débit massique vapeur saturée

Version du capteur		Masse (mesure de température intégrée)	Masse (mesure de pression/ température intégrée)		
Pression de process [bar abs.]	Vitesse d'écoulement [m/s (ft/s)]	Nombre de Reynolds Gamme	Écart de mesure	Standard	Standard
> 4,76	20 50 (66 164)	Re ₂ à Re _{max}	A1	< 1,7 %	< 1,5 %
> 3,62	10 70 (33 230)	Re ₂ à Re _{max}	A1	< 2,0 %	< 1,8 %
Pour tous les cas non	spécifiés ici : < 5,7 %				

Débit massique de vapeur surchauffée/gaz 5) 6)

Version du capteur		Masse (mesure de pression/température intégrée)	Masse (mesure de température intégrée) + compensation de pression externe ¹⁾		
Pression de process [bar abs.]	Vitesse d'écoulement [m/s (ft/s)]	Nombre de Reynolds Gamme	Écart de mesure	Standard	Standard
< 40	Toutes les vitesses	Re ₂ à Re _{max}	A1	< 1,5 %	< 1,7 %
< 120		Re ₂ à Re _{max}	A1	< 2,4 %	< 2,6 %
Pour tous les cas non	spécifiés ici : < 6,6 %				

¹⁾ Les écarts de mesure indiqués ci-dessous sont valables à condition d'utiliser un Cerabar S. L'écart de mesure utilisé pour calculer l'erreur dans la pression mesurée est de 0,15 %.

Débit massique d'eau

Version du capteur				Masse (mesure de température intégrée)
Pression de process [bar abs.]	Vitesse d'écoulement [m/s (ft/s)]	Gamme du nombre de Reynolds	Écart de mesure	Standard
Toutes les pressions	Toutes les vitesses	Re ₂ à Re _{max}	A1	< 0,85 %
		Re ₁ à Re ₂	A2	< 2,7 %

Débit massique (liquides spécifiques à l'utilisateur)

Pour la spécification de la précision du système, Endress+Hauser a besoin d'indications sur le type de liquide, sa température de service ou des tableaux indiquant la relation entre masse volumique et température du fluide.

Exemple

- L'acétone doit être mesurée à des températures à partir de +70 ... +90 °C (+158 ... +194 °F).
- Pour cela, les paramètre Température de référence (7703) (ici 80 °C (176 °F)), paramètre Densité de référence (7700) (ici 720,00 kg/m³) et paramètre Coefficient de dilation linéaire (7621) (ici 18,0298 × 10⁻⁴ 1/°C) doivent être entrés dans le transmetteur.
- L'incertitude totale du système, qui est inférieure à 0,9 % pour l'exemple ci-dessus, se compose des incertitudes partielles suivantes : incertitude du débit volumique, incertitude de la mesure de température, incertitude de la corrélation masse volumique-température utilisée (y compris incertitude de la masse volumique qui en résulte).

⁵⁾ Gaz simple, mélange gazeux, air: NEL40; gaz naturel: ISO 12213-2 contient AGA8-DC92, AGA NX-19, ISO 12213-3 contient SGERG-88 et AGA8 Gross Method 1

⁵⁾ L'appareil de mesure est étalonné avec de l'eau et a été vérifié sous pression sur des bancs d'étalonnage de gaz.

Débit massique (autres produits)

En fonction du produit sélectionné et de la valeur de pression réglée dans les paramètres. Il faut procéder à une évaluation individuelle des erreurs.

Précision des sorties

Les sorties possèdent la précision de base suivante.

Sortie courant

Précision	±10 μA
Précision	±10 μA

Sortie impulsion/fréquence

de m. = de la mesure


Précision Max. ±100 ppm de m.	
-------------------------------	--

Reproductibilité

de m. = de la mesure

$$r = \left\{ \frac{100 \cdot D_i^3}{V} \right\}^{1/2} \% \text{ o.r.}$$

A0042121-FR



20 Reproductibilité = 0,1 % de m. avec un volume mesuré $[m^3]$ de $V = 10000 \cdot D_i^3$

La reproductibilité peut être améliorée en augmentant le volume mesuré. La reproductibilité n'est pas une caractéristique d'appareil mais une variable statistique qui dépend des conditions secondaires indiquées.

Temps de réaction

Si toutes les fonctions réglables pour les temps de filtre (amortissement du débit, affichage amortissement, constante de temps sortie courant, constante de temps sortie fréquence, constante de temps sortie état) sont réglées sur 0, il faut s'attendre pour les fréquences des tourbillons à partir de $10~{\rm Hz}$ à un temps de réaction de max (T_v , $100~{\rm ms}$).

Pour les fréquences de mesure < 10 Hz, le temps de réaction est > 100 ms et peut atteindre 10 s. T_v est la durée moyenne des tourbillons du produit mesuré.

L'appareil est adapté à une utilisation en extérieur et en intérieur avec une humidité relative de 5 à 95 %.

Altitude limite

Selon EN 61010-1

- $\le 2000 \text{ m} (6562 \text{ ft})$
- > 2 000 m (6 562 ft) avec parafoudre supplémentaire (p. ex. série HAW d'Endress+Hauser)

Effet de la température ambiante

Sortie courant

de m. = de la mesure

Erreur supplémentaire, par rapport à l'étendue de mesure de 16 mA:

Coefficient de température pour zéro (4 mA)	0,02 %/10 K
Coefficient de température pour étendue (20 mA)	0,05 %/10 K

Sortie impulsion/fréquence

de m. = de la mesure

Coefficient de	Max. ±100 ppm de m.
température	

16.7 **Montage**

Exigences liées au montage

→ 🖺 23

16.8 **Environnement**

Gamme de température ambiante

 $\rightarrow \implies 2.7$

Tableaux de températures



Pour l'utilisation en zone explosible, tenir compte de la relation entre température ambiante admissible et température du produit.



Pour plus d'informations sur les tableaux de températures, voir la documentation séparée "Conseils de sécurité" (XA) pour l'appareil.

Température de stockage

Tous les composants sauf les modules d'affichage :

-50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)

Modules d'affichage

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Affichage déporté FHX50 :

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Humidité relative	L'appareil est adapté à une utilisation en extérieur et en intérieur avec une humidité relative de 5 à 95 %.
Classe climatique	DIN EN 60068-2-38 (contrôle Z/AD)
Indice de protection	Transmetteur ■ Norme : IP66/67, boîtier type 4X, adapté au degré de pollution 4 ■ Lorsque le boîtier est ouvert : IP20, boîtier type 1, adapté au degré de pollution 2 ■ Module d'affichage : IP20, boîtier type 1, convient pour degré de pollution 2
	Capteur IP66/67, boîtier type 4X, pour degré de pollution 4

Résistance aux vibrations et résistance aux chocs

Vibration sinusoïdale, selon IEC 60068-2-6

Caractéristique de commande "Boîtier", option B "Double compartiment GT18, 316L, compact" et caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure", option DC "Masse vapeur ; 316L ; 316L (mesure de pression/température intégrée)" ou option DD "Masse gaz/liquide ; 316L ; 316L (mesure de pression/temp. intégrée)"

- 2 ... 8,4 Hz, 3,5 mm pic
- 8,4 ... 500 Hz, 1 g pic

Caractéristique de commande "Boîtier", option C "GT20 double compartiment, alu, revêtu, compact" ou option J "GT20 double compartiment, alu, revêtu, séparé" ou option K "GT18 double compartiment, 316L, séparé"

- 2 ... 8,4 Hz, 7,5 mm pic
- 8,4 ... 500 Hz, 2 g pic

Vibrations aléatoires à large bande, selon IEC 60068-2-64

Caractéristique de commande "Boîtier", option B "Double compartiment GT18, 316L, compact" et caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure", option DC "Masse vapeur ; 316L ; 316L (mesure de pression/température intégrée)" ou option DD "Masse gaz/liquide ; 316L ; 316L (mesure de pression/temp. intégrée)"

- 10 ... 200 Hz, 0,003 g²/Hz
- 200 ... 500 Hz, 0,001 q²/Hz
- Total : 0,93 g rms

Caractéristique de commande "Boîtier", option C "GT20 double compartiment, alu, revêtu, compact" ou option J "GT20 double compartiment, alu, revêtu, séparé" ou option K "GT18 double compartiment, 316L, séparé")

- 10 ... 200 Hz, 0,01 q²/Hz
- 200 ... 500 Hz, 0,003 g²/Hz
- Total: 1,67 g rms

Chocs demi-sinusoïdaux selon IEC 60068-2-27

- Caractéristique de commande "Boîtier", option B "Double compartiment GT18, 316L, compact" et caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure", option DC "Masse vapeur ; 316L ; 316L (mesure de pression/température intégrée)" ou option DD "Masse gaz/liquide ; 316L ; 316L (mesure de pression/temp. intégrée)" 6 ms 30 q
- Caractéristique de commande "Boîtier", option C "Double compartiment GT20, alu, revêtu, compact" ou option J "Double compartiment GT20, alu, revêtu, séparé" ou option K "Double compartiment GT18, 316L, séparé")
 6 ms 50 q

Chocs dus à une manipulation brutale selon IEC 60068-2-31

Compatibilité électromagnétique (CEM)

- Selon IEC/EN 61326 et la recommandation NAMUR 21 (NE 21), la recommandation NAMUR 21 (NE 21) est satisfaite en cas de montage conformément à la recommandation NAMUR 98 (NE 98)
- Selon IEC/EN 61000-6-2 et IEC/EN 61000-6-4
- Pour plus de détails, voir la déclaration de conformité.
- Cet appareil n'est pas conçu pour l'utilisation dans des environnements résidentiels et ne peut pas y garantir une protection appropriée de la réception radio.

16.9 Process

Gamme de température du produit

Capteur DSC 1)

Caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure"			
Option Description Gamme de températ		Gamme de température du produit	
BD	Volume haute température ; Alloy 718 ; 316L	−200 +400 °C (−328 +752 °F), PN 63 160/Class 600	
CD Masse ; Alloy 718; 316L		-200 +400 °C (−328 +752 °F)	
Version spéciale pour températures de produit très élevées (sur demande)		$-200 \dots +440$ °C ($-328 \dots +824$ °F), version pour zones Ex	

Capteur capacitif

Caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure"				
Option Description Gamme de température du produit				
La caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure", option DA "Masse vapeur" et DB "Masse gaz/liquide" est disponible pour les diamètres nominaux à partir de DN 25/1. Un nettoyage sans huile ou sans graisse n'est pas possible.				
DC Masse vapeur ; Alloy 718 ; 316L -200 +400 °C (-328 +752 °F), inox ^{1) 2)}				
DD"	Masse gaz/liquide ; Alloy 718 ; 316L	−40 +100 °C (−40 +212 °F), inox ²⁾		

- 1) Le siphon permet l'utilisation pour une gamme de température étendue (jusqu'à +400 °C (+752 °F)).
- Dans les applications sur vapeur, en combinaison avec le siphon, la température de la vapeur peut être supérieure (jusqu'à +400 °C (+752 °F)) à la température admissible de la cellule de mesure de pression. En l'absence de siphon, la température du gaz est limitée par la température maximale admissible de la cellule de mesure de pression. Cela s'applique indépendamment de la présence d'une vanne d'arrêt.

Cellule de mesure de pression

Caractéristique de commande "Composant de pression"			
Option	Description	Gamme de température du produit	
E F G	Cellule de mesure de pression 40 bar/580 psi abs Cellule de mesure de pression 100 bar/1450 psi abs Cellule de mesure de pression 160 bar/2320 psi abs	-40 +100 °C (−40 +212 °F)	

Joints

Caractéristique de commande "Joint de capteur DSC"			
Option Description Gamme de température du produit			
A	Graphite	−200 +400 °C (−328 +752 °F)	
В	Viton	−15 +175 °C (+5 +347 °F)	

Caractéristique de commande "Joint de capteur DSC"			
Option Description Gamme de température du produit			
С	Gylon	−200 +260 °C (−328 +500 °F)	
D	Kalrez	−20 +275 °C (−4 +527 °F)	

Diagramme de pression et de température



Pour un aperçu du diagramme de pression et de température pour les raccords process, voir l'Information technique

Pression nominale du capteur

Les valeurs de résistance à la surpression suivantes s'appliquent au corps du capteur dans le cas d'une rupture de la membrane :

Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure	Surpression, corps du capteur en [bar a]
Volume haute température	375
Masse (mesure de température intégrée)	375
Masse vapeur (mesure de pression/température intégrée) Masse gaz/liquide (mesure de pression/température intégrée)	375

Indications de pression



La caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure", option DA "Masse vapeur" et DB "Masse gaz/liquide" est disponible pour les diamètres nominaux à partir de DN 25/1. Un nettoyage sans huile ou sans graisse n'est pas possible.

AVERTISSEMENT

La pression maximale pour l'appareil de mesure dépend de son élément le moins résistant à la pression.

- ▶ Tenir compte des spécifications relatives à la gamme de pression $\rightarrow \blacksquare$ 193.
- ▶ La directive relative aux équipements sous pression (2014/68/UE) utilise l'abréviation "PS". L'abréviation "PS" correspond à la MWP (pression de service maximale) de l'appareil.
- ▶ MWP : la MWP est indiquée sur la plaque signalétique. Cette valeur se rapporte à une température de référence de +20 °C (+68 °F), qui peut être appliquée sans limitation de temps à l'appareil. Tenir compte de la relation entre la température et la MWP.
- ▶ OPL (limite de surpression du capteur) : la pression d'essai correspond à la limite de surpression du capteur et ne peut être appliquée que temporairement pour garantir que la mesure respecte les spécifications et qu'aucun dommage permanent n'apparaisse. Dans le cas de combinaisons de gamme de capteur et de raccord process pour lesquelles l'OPL du raccord process est inférieur à la valeur nominale du capteur, l'appareil est réglé en usine, au maximum, sur la valeur d'OPL du raccord process. En cas d'utilisation de l'ensemble de la gamme du capteur, sélectionner un raccord process avec une valeur d'OPL plus élevée.

Capteur	Gamme de mesure capteur maximale		MWP	OPL
	Inférieure (LRL) Supérieure (URL)			
	[bar (psi)]	[bar (psi)]	[bar (psi)]	[bar (psi)]
40 bar (600 psi)	0 (0)	+40 (+600)	100 (1500)	160 (2 400)
100 bar (1500 psi)	0 (0)	+100 (+1500)	100 (1500)	160 (2400)
160 bar (2 300 psi)	0 (0)	+160 (+2 300)	400 (6000)	600 (9000)

Perte de charge

Pour obtenir un calcul précis il convient d'utiliser Applicator $\rightarrow \triangleq 177$.

Vibrations

16.10 Construction mécanique

Construction, dimensions



Pour les dimensions et les longueurs de montage de l'appareil, voir la documentation "Information technique", section "Construction mécanique"

Poids

Version compacte

Indications de poids :

- y compris transmetteur :
 - Variante de commande "Boîtier", option C "GT20 double compartiment, aluminium, revêtu, compact" 1,8 kg (4,0 lb):
 - Variante de commande "Boîtier", option B "GT18 double compartiment, 316L, compact" 4,5 kg (9,9 lb):
- Sans matériel d'emballage

Poids en unités SI

Toutes les valeurs (poids) se rapportent à des appareils avec brides EN (DIN) PN 250. Indications de poids en [kq].

DN	Poids [kg]	
[mm]	Variante de commande "Boîtier", option C "GT20 double compartiment, aluminium, revêtu, compact"	Variante de commande "Boîtier", option B "GT18 double compartiment, 316L, compact"
15	15,1	17,8
25	16,1	18,8
40	21,1	23,8
50	23,1	2,.8
80	41,1	43,8
100	64,1	66,8
150	152,1	154,8

200

Poids en unités US

Toutes les valeurs (poids) se rapportent à des appareils avec brides ASME B16.5, Class 1500/Sch. 80. Indications de poids en [lbs].

DN	Poids [lbs]	
[in]	Variante de commande "Boîtier", option C "GT20 double compartiment, aluminium, revêtu, compact"	Variante de commande "Boîtier", option B "GT18 double compartiment, 316L, compact"
1/2	29,0	34,9
1	37,8	43,7
1½	44,4	50,3
2	66,5	72,4
3	108,3	114,3
4	156,8	162,8
6	381,7	387,7

Version séparée du transmetteur

Boîtier mural

En fonction du matériau du boîtier mural :

- Variante de commande "Boîtier" option J "GT20 double compartiment, aluminium, revêtu, séparé" 2,4 kg (5,2 lb):
- Variante de commande "Boîtier", option K "GT18 double compartiment, 316L, séparé"
 6,0 kg (13,2 lb) :

Version séparée du capteur

Indications de poids :

- Y compris boîtier de raccordement du capteur :
 - Variante de commande "Boîtier" option J "GT20 double compartiment, aluminium, revêtu, séparé" 0,8 kg (1,8 lb):
 - Variante de commande "Boîtier", option K "GT18 double compartiment, 316L, séparé"
 2,0 kg (4,4 lb) :
- Sans câble de raccordement
- Sans matériel d'emballage

Poids en unités SI

Toutes les valeurs (poids) se rapportent à des appareils avec brides EN (DIN) PN 250. Indications de poids en [kg].

DN	(9)	
[mm]	Boîtier de raccordement du capteur Variante de commande "Boîtier", option J "GT20 double compartiment, aluminium, revêtu, séparé"	Boîtier de raccordement du capteur Variante de commande "Boîtier", option K "GT18 double compartiment, 316L, séparé"
15	14,1	15,3
25	15,1	16,3
40	20,1	21,3
50	22,1	23,3
80	40,1	41,3
100	63,1	64,3
150	151,1	152,3

Poids en unités US

Toutes les valeurs (poids) se rapportent à des appareils avec brides ASME B16.5, Class $1500/Sch.\ 80.$ Indications de poids en [lbs].

DN		
[in]	Boîtier de raccordement du capteur Variante de commande "Boîtier", option J "GT20 double compartiment, aluminium, revêtu, séparé"	Boîtier de raccordement du capteur Variante de commande "Boîtier", option K "GT18 double compartiment, 316L, séparé"
1/2	26,6	29,4
1	35,4	38,2
1½	42,0	44,8
2	64,1	66,8
3	105,9	108,7
4	154,5	157,2
6	379,3	382,1

Accessoires

Tranquillisateur de débit

Poids en unités SI

DN ¹⁾ [mm]	Palier de pression	Poids [kg]
15	PN 63	0,05
25	PN 63	0,2
40	PN 63	0,4
50	PN 63	0,6
80	PN 63	1,4
100	PN 63	2,4
150	PN 63	7,8

1) EN (DIN)

DN ¹⁾ [mm]	Palier de pression	Poids [kg]
15	40K	0,06
25	40K	0,1
40	40K	0,3
50	40K	0,5
80	40K	1,3
100	40K	2,1
150	40K	6,2

1) JIS

Matériaux

Boîtier du transmetteur

Version compacte

- Variante de commande "Boîtier", option B "GT18 double compartiment, 316L, compact" : Inox, CF3M
- Variante de commande "Boîtier", option C "GT20 double compartiment, aluminium, revêtu, compact":

Aluminium, AlSi10Mg, revêtu

■ Matériau de la fenêtre : verre


Version séparée

 Variante de commande "Boîtier" option J "GT20 double compartiment, aluminium, revêtu, séparé" :

Aluminium, AlSi10Mg, revêtu

- Variante de commande "Boîtier", option K "GT18 double compartiment, 316L, séparé" : Pour une résistance maximale à la corrosion : inox, CF3M
- Matériau de la fenêtre : verre

Entrées de câble / presse-étoupe



A002064

■ 31 Entrées de câble/presse-étoupe possibles

- 1 Taraudage M20 × 1,5
- 2 Presse-étoupe M20 × 1,5
- Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage G ½" ou NPT ½"

Caractéristique de commande "Boîtier", option B "GT18 double compartiment, 316L, compact", option K "GT18 double compartiment, 316L, séparé"

Entrée de câble / presse-étoupe	Mode de protection	Matériau
Presse-étoupe M20 × 1,5	 Zone non explosible Ex ia Ex ic Ex nA, Ex ec Ex tb 	Inox, 1.4404
Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage G ½"	Zone non explosible et zone explosible (à l'exception de XP)	Inox, 1.4404 (316L)
Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage NPT ½"	Zone non explosible et zone explosible	

Caractéristique de commande "Boîtier" : option C "GT20 double compartiment, aluminium, revêtu, compact", option J "GT20 double compartiment, aluminium, revêtu, séparé"

i

S'applique également aux versions d'appareils suivantes en combinaison avec le mode de communication HART :

Caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure", option DC "Masse vapeur ; Alloy 718 ; 316L", option DD "Masse gaz/liquide ; Alloy 718 ; 316L"

Entrée de câble / presse-étoupe	Mode de protection	Matériau
Presse-étoupe M20 × 1,5	Zone non explosibleEx iaEx ic	Plastique
	Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage G ½"	Laiton nickelé
Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage NPT ½"	Zone non explosible et zone explosible (à l'exception de XP)	Laiton nickelé
Filetage NPT ½" via adaptateur	Zone non explosible et zone explosible	

Câble de raccordement pour la version séparée

- Câble standard : câble PVC avec blindage en cuivre
- Câble renforcé : câble PVC avec blindage de cuivre et gaine tressée en fil d'acier supplémentaire

Câble de raccordement, cellule de mesure de pression



La caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure", option DA "Masse vapeur" et DB "Masse gaz/liquide" est disponible pour les diamètres nominaux à partir de DN 25/1. Un nettoyage sans huile ou sans graisse n'est pas possible.

Câble standard : câble PVC avec blindage en cuivre

Boîtier de raccordement du capteur

Le matériau du boîtier de raccordement du capteur dépend du matériau sélectionné pour le boîtier du transmetteur.

- Variante de commande "Boîtier" option J "GT20 double compartiment, aluminium, revêtu, séparé" :
 - Aluminium revêtu AlSi10Mg
- Variante de commande "Boîtier", option K "GT18 double compartiment, 316L, séparé" : Inox moulé, 1.4408 (CF3M)
 - Conforme:
 - NACE MR0175
 - NACE MR0103

Tubes de mesure

DN 15 à 300 (1/2 à 12"), paliers de pressionPN160/250, Classe 900/1500

- Inox moulé. CF3M/1.4408
- Conforme à :
 - NACE MR0175-2003
 - NACE MR0103-2003
- DN15 à 150 (½ à 6") : AD2000, gamme de température autorisée
 - $-10 \dots +400$ °C (+14 \dots +752 °F) limitée

Capteur DSC

Variante de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure", option **BD, CD, DC, DD**


Paliers de pression PN 160/250, Class 900/1500 :

Pièces en contact avec le produit (marquées "wet" sur la bride du capteur DSC):

- UNS N07718 similaire à Alloy 718/2.4668
- Conforme :
 - NACE MR01752003
 - NACE MR01032003

Pièces sans contact avec le produit: Inox 1.4301 (304)

Cellule de mesure de pression



- Parties en contact avec le produit :
 - Raccord process Inox, 1.4404/316L
 - Membrane Inox, 1.4435/316L
- Parties sans contact avec le produit :

Boîtier Inox, 1.4404

Caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure", option DC, DD

- Raccord sur corps de compteur : inox, 1.4404/316/316l
- Raccord sur siphon 7): Inox, 316/316L

Siphon: inox, 1.4571

- Douille de serrage : inox : 1.4571 (316Ti)
- Joints sur siphon de corps de compteur : feuille Signalraflex Z TM (certifiée BAM (Federal Institute for Materials Research and Testing) pour les applications sur oxygène)
- Vanne de manomètre :

PTFE (polytétrafluoroéthylène) Inox, 1.4571 ⁸⁾

• Cellule de mesure de pression vanne de manomètre : cuivre

Raccords process

Paliers de pression PN 160/250, Class 900/1500 :

Inox, matériau à triple certification, 1.4404/F316/F316L

Raccords process disponibles

Joints

- Graphite
 Feuille Sigraflex ZTM (certifiée BAM pour les applications sur oxygène)
- FPM (VitonTM)
- Kalrez 6375TM
- Gylon 3504TM (certifié BAM pour les applications sur oxygène)

⁷⁾ Uniquement disponible avec caractéristique de commande "Version capteur; capteur DSC; tube de mesure", option DC.

⁸⁾ Uniquement pour la caractéristique de commande "Agrément supplémentaire", option LV IBR : 316ti

Caractéristique de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure", option DC, DD $\,$

Cuivre

Support de boîtier

Inox, 1.4408 (CF3M)

Vis pour capteur DSC

- Caractéristique de commande "Version capteur", option BD, CD, DC, DD Inox, A2 selon ISO 3506-1 (304)
- Sur demande Inox, 1.4980 selon EN 10269 (Gr. 660 B)

Accessoires

Couvercle de protection

Inox 1.4404 (316L)

Tranquillisateur de débit

- Inox, certifications multiples, 1.4404 (316, 316L)
- Conforme:
 - NACE MR0175-2003
 - NACE MR0103-2003

Raccords process

Paliers de pression PN 160/250, Class 900/1500 :

Inox, matériau à triple certification, 1.4404/F316/F316L



Raccords process disponibles

16.11 Possibilités de configuration

Langues


Possibilité de configuration dans les langues nationales suivantes :

- Via afficheur local:
 - Anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, portugais, polonais, russe, suédois, turc, japonais, chinois, coréen, bahasa (indonésien), vietnamien, tchèque
- Via l'outil de configuration "FieldCare" :
 Anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, chinois, japonais

Configuration sur site

Via module d'affichage

Deux modules d'affichage sont disponibles :



Éléments d'affichage

- Afficheur 4 lignes, rétroéclairé
- Rétroéclairage blanc, rouge en cas de défaut d'appareil
- Affichage pour la représentation des grandeurs de mesure et des grandeurs d'état, configurable individuellement

Éléments de configuration

- Configuration à l'aide de 3 boutons-poussoirs avec boîtier ouvert : \boxdot , \Box , \sqsubseteq
- Configuration de l'extérieur via 3 touches optiques sans ouverture du boîtier : 🕀, 🖃
- Éléments de configuration également accessibles dans les différentes zones Ex


Fonctionnalités supplémentaires

- Fonction de sauvegarde des données La configuration d'appareil peut être enregistrée dans le module d'affichage.
- Fonction de comparaison des données
 La configuration d'appareil enregistrée dans le module d'affichage peut être comparée à la configuration d'appareil actuelle.
- Transfert de données
 La configuration du transmetteur peut être transférée vers un autre appareil par l'intermédiaire du module d'affichage.

Via afficheur séparé FHX50



- L'afficheur séparé FHX50 peut être commandé en option → 🗎 175.
- L'afficheur séparé FHX50 ne peut pas être combiné à la variante de commande "Version capteur ; capteur DSC ; tube de mesure", option DC "masse vapeur" ou option DD "masse gaz/liquide".



32 Options de configuration via FHX50

- 1 Module d'affichage et de configuration SD02, boutons-poussoirs : le couvercle doit être ouvert pour la configuration
- 2 Module d'affichage et de configuration SD03, touches optiques : configuration possible à travers le verre du couvercle

Eléments d'affichage et de configuration

Les éléments d'affichage et de configuration correspondent à ceux du module d'affichage .

Configuration à distance

→ 🖺 68

Interface service

→ 🖺 69

16.12 Certificats et agréments

Les certificats et agréments actuels pour le produit sont disponibles sur la page produit correspondante, à l'adresse www.endress.com :

- 1. Sélectionner le produit à l'aide des filtres et du champ de recherche.
- 2. Ouvrir la page produit.
- 3. Sélectionner **Télécharger**.

Marquage CE

L'appareil satisfait aux exigences légales des Directives UE en vigueur. Celles-ci sont listées dans la déclaration UE de conformité correspondante avec les normes appliquées.

Endress+Hauser atteste que l'appareil a passé les tests avec succès en apposant le marquage CE.

Marquage UKCA

L'appareil est conforme aux exigences légales de la réglementation du R.-U. applicable (Statutory Instruments). Celles-ci sont énumérées dans la déclaration UKCA de conformité, conjointement avec les normes désignées. En sélectionnant l'option de commande pour le marquage UKCA, Endress+Hauser confirme la réussite de l'évaluation et des tests de l'appareil en apposant la marque UKCA.

Adresse de contact Endress+Hauser UK : Endress+Hauser Ltd. Floats Road Manchester M23 9NF United Kingdom www.uk.endress.com

Marquage RCM Le système de mesure est conforme aux exigences CEM de l'autorité "Australian Communications and Media Authority (ACMA)". Agrément Ex Les appareils sont certifiés pour l'utilisation en zone explosible et les consignes de sécurité à respecter sont jointes dans la documentation "Conseils de sécurité" (XA) séparée. Il est fait référence à ce document sur la plaque signalétique. Sécurité fonctionnelle L'appareil peut être utilisé pour la surveillance du débit (min., max., gamme) jusqu'à SIL 2 (architecture monovoie ; caractéristique de commande "Agrément supplémentaire", option LA) et SIL 3 (architecture multivoie avec redondance homogène) et est évalué et certifié indépendamment conformément à la norme IEC 61508.

Les types de surveillance suivants sont possibles dans les équipements de sécurité :



Manuel de sécurité fonctionnelle avec informations pour l'appareil SIL

Directive sur les équipements sous pression (PED)

- Avec le marquage
 - a) PED/G1/x (x = catégorie) ou
 - b) PESR/G1/x (x = catégorie)

sur la plaque signalétique du capteur, Endress+Hauser confirme la conformité aux "Exigences essentielles de sécurité"

- a) spécifié à l'annexe I de la directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression ou
- b) Annexe 2 des Statutory Instruments 2016 n° 1105.
- Les appareils ne portant pas ce marquage (sans PED ou PESR) sont conçus et fabriqués selon les règles de l'art. Ils répondent aux exigences suivantes :
 - a) Art. 4 parag. 3 de la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE ou
 - b) Partie 1, parag. 8 des Statutory Instruments 2016 n° 1105.

Le champ d'application est indiqué

- a) dans les diagrammes 6 à 9 de l'Annexe II de la directive relative aux équipements sous pression 2014/68/UE ou
- b) Annexe 3, parag. 2 des Statutory Instruments 2016 n° 1105.

Expérience

Le Prowirl 200 est le modèle successeur des Prowirl 72 et Prowirl 73.

Normes et directives externes

■ EN 60529

Indices de protection assurés par le boîtier (code IP)

■ DIN ISO 13359

Mesure de débit de liquides conducteurs dans des conduites fermées – débitmètres électromagnétiques avec brides – longueurs de montage

■ ISO 12764:2017

Mesure du débit de fluide dans des conduites fermées – Mesure du débit au moyen de débitmètres vortex insérés dans des conduites de section circulaires pleines

■ EN 61010-1

Exigences de sécurité pour les appareils électriques de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire – exigences générales

■ EN 61326-1/-2-3

Exigences CEM pour les matériels électriques destinés à la mesure, au contrôle et à l'utilisation en laboratoire

■ NAMUR NE 21

Compatibilité électromagnétique (CEM) de matériels électriques destinés aux process et aux laboratoires

■ NAMUR NE 32

Sauvegarde des informations en cas de coupure d'alimentation dans le cas d'appareils de terrain et de contrôle commande dotés de microprocesseurs

■ NAMUR NE 43

Normalisation du niveau de signal pour les informations de défaut des transmetteurs numériques avec signal de sortie analogique.

■ NAMUR NE 53

Logiciel d'appareils de terrain et d'appareils de traitement de signaux avec électronique numérique

■ NAMUR NE 105

Exigences imposées à l'intégration d'appareils de bus de terrain dans les outils d'ingénierie pour appareils de terrain

■ NAMUR NE 107

Autosurveillance et diagnostic d'appareils de terrain

■ NAMUR NE 131

Exigences imposées aux appareils de terrain pour les applications standard

■ ETSI EN 300 328

Directives pour les composants radio 2,4 GHz.

■ EN 301489

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM).

16.13 Packs application

Afin d'étendre les fonctionnalités de l'appareil selon les besoins, différents packs d'applications sont disponibles par ex. pour des aspects de sécurité ou des exigences spécifiques.

Les packs d'applications peuvent être commandés avec l'appareil ou ultérieurement auprès d'Endress+Hauser. Des indications détaillées relatives à la référence de commande concernée sont disponibles auprès d'Endress+Hauser ou sur la page Produits du site Internet Endress+Hauser : www.endress.com.



Informations détaillées sur les packs d'applications :

Documentation spéciale → 🖺 212

Fonctionnalité de diagnostic

Caractéristique de commande "Pack application", option EA "HistoROM étendu"

Extensions concernant le journal des événements et le déblocage de la mémoire de valeurs mesurées.

Journal des événements :

Le volume mémoire est étendu de 20 (version de standard) à 100 entrées de message.

Mémoire de valeurs mesurées (enregistreur à tracé continu) :

- Le volume mémoire est activé pour 1 000 valeurs mesurées.
- Il est possible de délivrer 250 valeurs mesurées sur chacun des 4 canaux mémoire.
 L'intervalle d'enregistrement est librement configurable.
- Les enregistrements des valeurs mesurées sont accessibles via l'afficheur local ou l'outil de configuration, p. ex. FieldCare, DeviceCare ou serveur web.



Pour des informations détaillées, voir le manuel de mise en service relatif à l'appareil.

Heartbeat Technology

Caractéristique de commande "Pack application", option EB "Heartbeat Verification"

Heartbeat Verification

Satisfait aux exigences de traçabilité de la vérification selon DIN ISO 9001:2008 Clause 7.6 a) "Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure".

- Test de fonctionnement dans l'état monté sans interruption du process.
- Résultats de la vérification traçables sur demande, avec un rapport.
- Procédure de test simple via la configuration sur site ou d'autres interfaces de commande.
- Évaluation claire du point de mesure (succès/échec) avec une couverture de test élevée dans le cadre des spécifications du fabricant.
- Extension des intervalles d'étalonnage selon l'évaluation des risques de l'opérateur.
- Informations détaillées sur la fonctionnalité Heartbeat Technology: Documentation spéciale → 🗎 212

16.14 Accessoires



Aperçu des accessoires disponibles pour commande $\rightarrow \implies 175$

16.15 Documentation



Pour une vue d'ensemble du champ d'application de la documentation technique associée, voir ci-dessous:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique
- Endress+Hauser Operations App : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel figurant sur la plaque signalétique.

Documentation standard

Instructions condensées

Instructions condensées pour le capteur

Appareil de mesure	Référence de la documentation
Prowirl O 200	KA01324D

Instructions condensées pour le transmetteur

Appareil de mesure	Référence de la documentation
Prowirl 200	KA01326D

Information technique

Appareil de mesure	Référence de la documentation
Prowirl O 200	TI01334D

Description des paramètres de l'appareil

Appareil de mesure	Référence de la documentation
Prowirl 200	GP01109D

Documentation complémentaire dépendant de l'appareil

Conseils de sécurité

Contenu	Référence de la documentation
ATEX/IECEx Ex d	XA01635D
ATEX/IECEx Ex ia	XA01636D
ATEX/IECEx Ex ec, Ex ic	XA01637D
_C CSA _{US} XP	XA01638D
_C CSA _{US} IS	XA01639D
EAC Ex d	XA01684D
EAC Ex ia	XA01782D
EAC Ex ec, Ex ic	XA01685D
INMETRO Ex d	XA01642D
INMETRO Ex ia	XA01640D
INMETRO Ex ec, Ex ic	XA01641D
JPN Ex d	XA01766D
NEPSI Ex d	XA01643D
NEPSI Ex ia	XA01644D
NEPSI Ex ec, Ex ic	XA01645D
UKEX Ex d	XA02630D
UKEX Ex ia	XA02631D
UKEX Ex ec, Ex ic	XA02632D

Manuel de sécurité fonctionnelle

Contenu	Référence de la documentation
Proline Prowirl 200	SD02025D

Documentation spéciale

Contenu	Référence de la documentation
Indications relatives à la directive sur les équipements sous pression	SD01614D
Heartbeat Technology	SD02029D
Capot de protection	SD00333F

Instructions de montage

Contenu	Remarque
Instructions de montage pour kits de pièces de rechange et accessoires	 Accès à l'aperçu de tous les kits de pièces de rechange disponibles via <i>Device Viewer</i> → 172 Accessoires pouvant être commandés avec Instructions de montage → 175

Index

A	С
Accès direct	Câble de raccordement
Accès en écriture	Capteur
Accès en lecture 67	Montage
Activation de la protection en écriture	Caractéristiques techniques, aperçu 179
Activer/désactiver le verrouillage des touches 68	Certificats
Adaptation du comportement de diagnostic 157	Charge
Adaptation du signal d'état	Chemin de navigation (vue navigation)
Affectation des bornes	Classe climatique
Affichage	Code d'accès
Événement de diagnostic actuel	Entrée erronée
Événement de diagnostic précédent	Commutateur de verrouillage
Affichage de l'historique des valeurs mesurées 148	Commutateur DIP
Affichage opérationnel	voir Commutateur de verrouillage
Afficheur	Compatibilité électromagnétique
voir Afficheur local	Compensation de potentiel
Afficheur local	Comportement de diagnostic
voir Affichage opérationnel	Explication
voir En cas de défaut	Symboles
voir Message de diagnostic	Composants d'appareil
Vue d'édition 60	Concept de configuration
Vue navigation	Conditions ambiantes
Agrément Ex	Altitude limite
Agréments	Résistance aux vibrations et aux chocs
Altitude limite	Température ambiante
AMS Device Manager	Température de stockage
<u>-</u>	
Fonction	Conditions de montage
Appareil 70	Dimensions de montage
Configuration	Emplacement de montage
Appareil de mesure	Conditions de process
Construction	Perte de charge
Démontage	Température du produit
Mise au rebut	Conditions de référence
Mise sous tension	Conditions de stockage
Montage du capteur	Configuration
Préparatifs de montage	Configuration à distance
Préparation pour le raccordement électrique 45	Consommation de courant
Réparation	Consommation électrique
Transformation	Construction
Applicator	Appareil de mesure
Architecture du système	Contrôle Marshandiaga livréas
Ensemble de mesure	Marchandises livrées
voir Construction de l'appareil de mesure	Montage
Assistant	Raccordement
Affichage	Contrôle du montage
Définir code d'accès	Contrôle du montage (liste de contrôle)
Entrée courant	Contrôle du raccordement
Selectionnez fluide	Contrôle du raccordement (liste de contrôle) 52
Sortie courant 1 n	Coupure de courant
Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq 90, 91, 92, 93	D
Suppression débit de fuite	Date de fabrication
Traitement sortie	Débit de fuite
В	Déclaration de conformité
Bornes de raccordement	Définition du code d'accès
Dornes de l'accordentent	Désactivation de la protection en écriture
	Desactivation at a protection on ecritare 125

Device Viewer	FieldCare
DeviceCare	Établissement d'une connexion 70
Fichier de description d'appareil 73	Fichier de description d'appareil 73
Diagnostics	Fonction
Symboles	Interface utilisateur
Diagramme de pression et de température 199	Filtrage du journal événements 165
Dimensions de montage	Firmware
voir Dimensions de montage	Date de sortie
Directive sur les équipements sous pression (PED) 209	Version
Document	Fonction du document 6
Fonction 6	Fonctions
Symboles 6	voir Paramètres
Documentation	C
Domaine d'application	G
Risques résiduels	Gamme de mesure
Données de version pour l'appareil	Gamme de température
Données spécifiques à la communication	Température de stockage
Droits d'accès aux paramètres	Gamme de température ambiante
Accès en écriture 67	Gamme de température de stockage
Accès en lecture	Gamme de température du produit
Dynamique de mesure	Gestion de la configuration d'appareil 123, 125
E	Н
-	Historique du firmware
Écart de mesure maximal	HistoROM
	TIIStONOWI 123, 123
Éditeur numérique	I
	ID fabricant
Température ambiante	ID type d'appareil
	Identification de l'appareil
Emplacement de montage	Indice de protection
Enregistreur à tracé continu	Infobulle
Entrée	voir Texte d'aide
Entrée de câble	Informations de diagnostic
Indice de protection	Afficheur local
Entrées de câble	Aperçu
Caractéristiques techniques	Construction, explication 154, 156
Étendue des fonctions	DeviceCare
AMS Device Manager	FieldCare
Field Communicator	Mesures correctives
Field Communicator 475	Informations relatives au document 6
Field Xpert	Intégration système
SIMATIC PDM	Isolation thermique
Exigences imposées au personnel	
Exigences liées au montage	J
Isolation thermique	Journal des événements
Longueurs droites d'entrée et de sortie 25	T
Position de montage	L
Expérience	Langues, possibilités de configuration 206
1	Lecture des valeurs mesurées
F	Liste d'événements
Fichiers de description d'appareil	Liste de contrôle
Field Communicator	Contrôle du montage
Fonction	Contrôle du raccordement
Field Communicator 475	Liste de diagnostic
Field Xpert	Longueurs droites de coutie
Fonction	Longueurs droites de sortie
Field Xpert SFX350 69	M
	Marquage CE
I	1 111a1 quaye on

Marquage RCM	Outils
Marquage UKCA 208	Montage
Marques déposées	Outils de mesure et de test
Masque de saisie 61	Outils de montage
Matériaux	Outils de raccordement
Menu	
Configuration	P
Diagnostic	Paramètres
Menu contextuel	Entrer une valeur
Appel	Modification
Explication	Performances
Fermeture	Perte de charge
Menu de configuration	Pièce de rechange
Menus, sous-menus	Pièces de rechange
Sous-menus et rôles utilisateur	Plaque signalétique
Structure	Capteur
Menus	Cellule de mesure de pression 20
Pour la configuration de l'appareil 79	Transmetteur
Pour les réglages spécifiques 100	Poids
Message de diagnostic	Tranquillisateur de débit 202
Messages d'erreur	Transport (consignes)
voir Messages de diagnostic	Version compacte
Mesures correctives	Unités SI
Appel	Unités US
Fermeture	Version séparée du capteur
Mise au rebut	Unités SI
Mise au rebut de l'emballage	Unités US
Mise en service	Position de montage (verticale, horizontale) 23
Configuration de l'appareil	Préparatifs de montage
Configuration étendue	Préparation du raccordement 45
Mode burst	Pression nominale
Module électronique E/S	Capteur
Module électronique principal	Principe de mesure
Montage	Protection des réglages de paramètre 129
-	Protection en écriture
N	Via code d'accès
Netilion	Via commutateur de verrouillage 130
Nettoyage	Protection en écriture du hardware 130
Nettoyage extérieur	Protocole HART
Nettoyage intérieur	Variables d'appareil
Remplacement des joints 170	Variables mesurées
Remplacement des joints du boîtier 170	D
Remplacement des joints du capteur 170	R
Nettoyage extérieur	Raccordement
Nettoyage intérieur	voir Raccordement électrique
Nom de l'appareil	Raccordement de l'appareil
Capteur	Raccordement électrique
Cellule de mesure de pression 20	Appareil de mesure
Transmetteur	Commubox FXA195 (USB)
Normes et directives	Commubox FXA291
Numéro de série	Field Communicator 475
0	Field Xpert SFX350/SFX370
	Indice de protection
Opérations de maintenance	Outil de configuration (p. ex. FieldCare, AMS
Outil	Device Manager, SIMATIC PDM)
Raccordement électrique	Outils de configuration
Transport	Via interface service (CDI) 69
	Via protocole HART
	r

Une unité d'alimentation de transmetteur	Totalisateur (Sous-menu) 144, 146
Réception des marchandises	Totalisateur 1 n (Sous-menu)
Réétalonnage	Traitement sortie (Assistant)
Référence de commande	Unités système (Sous-menu) 80
Référence de commande étendue	Valeur de sortie (Sous-menu) 145
Capteur	Valeurs d'entrées (Sous-menu) 145
Cellule de mesure de pression 20	Variables process (Sous-menu) 142
Transmetteur	Remplacement
Réglage de la langue d'interface	Composants d'appareil
Réglages	Remplacement des joints
Adaptation de l'appareil aux conditions de process	Réparation
	Remarques
Administration	Réparation d'appareil
Afficheur local	Réparation d'un appareil
Ajustage du capteur	Reproductibilité
Caractéristiques du produit	Résistance aux vibrations et aux chocs
	Retour de matériel
Compensation externe	
Composition du gaz	Révision de l'appareil
Configurations étendues de l'affichage 120	Rôles utilisateur
Désignation du point de mesure	Rotation du boîtier de l'électronique
Entrée courant	voir Rotation du boîtier de transmetteur
Gestion de la configuration d'appareil 123, 125	Rotation du boîtier de transmetteur
Langue d'interface	Rotation du module d'affichage
Produit	
Réinitialisation de l'appareil	S
Remise à zéro du totalisateur	Sécurité
Simulation	Sécurité au travail
Sortie courant	Sécurité de fonctionnement
Sortie impulsion	Sécurité du produit
Sortie impulsion/fréquence/tor 90, 92	Sécurité fonctionnelle (SIL) 209
Sortie tor	Sens d'écoulement
Suppression débits fuite	Séparation galvanique
Totalisateur	Services Endress+Hauser
Traitement de sortie	Maintenance
Unités système	Réparation
Réglages des paramètres	Signal de défaut
Administration (Sous-menu)	Signal de sortie
, ,	Signaux d'état
Affichage (Assistant)	SIL (Sécurité fonctionnelle)
Affichage (Sous-menu)	SIMATIC PDM
Ajustage capteur (Sous-menu)	
Burst configuration 1 n (Sous-menu)	Fonction
Compensation externe (Sous-menu)	Sous-menu
Composition du gaz (Sous-menu) 105	Administration
Configuration (Menu)	Affichage
Définir code d'accès (Assistant) 125	Ajustage capteur
Diagnostic (Menu)	Aperçu
Enregistrement des valeurs mesurées (Sous-	Burst configuration 1 n
menu)	Compensation externe
Entrée courant (Assistant) 87	Composition du gaz
Information appareil (Sous-menu) 166	Configuration étendue
Propriétés du fluide (Sous-menu) 101	Enregistrement des valeurs mesurées 148
Sauvegarde de données vers l'afficheur (Sous-	Information appareil
menu)	Liste d'événements
Selectionnez fluide (Assistant)	Propriétés du fluide
Simulation (Sous-menu)	Sauvegarde de données vers l'afficheur 123, 125
Sortie courant 1 n (Assistant)	Simulation
Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. (Assistant)	Totalisateur
= = =	Totalisateur 1 n
	Unités système
Suppression débit de fuite (Assistant) 98	omics systeme

Valeur de sortie
Valeurs d'entrées
Variables de process
Structure
Menu de configuration
Suppression des défauts
Générale
Symboles
Dans l'éditeur alphanumérique 61
Dans la zone d'état de l'afficheur local 57
Pour la communication
Pour la correction
Pour le niveau diagnostic
Pour le numéro de voie de mesure
1
Pour le sous-menu
Pour les assistants
Pour les menus
Pour variable mesurée
Tour variable medaree
T
Température ambiante
Effet
Température de stockage
Temps de réaction
Tension aux bornes
Tension d'alimentation
Texte d'aide Explication
Fermeture
Ouverture
Totalisateur
Configuration
Touches de configuration
voir Éléments de configuration
Transmetteur
Raccordement des câbles de signal 45
Rotation du module d'affichage
Tourner le boîtier
Transport de l'appareil de mesure 21
U
Unité d'alimentation
Exigences
Utilisation conforme
Utilisation de l'appareil de mesure
Cas limites
Utilisation non conforme 9
voir Utilisation conforme
77
V Valoura offición
Valeurs affichées Pour l'état de verrouillage
Variables de sortie
Variables mesurées
Calculées

Mesurées	179
voir Variables de process	
Variante de commande	. 20
Verrouillage de l'appareil, état	141
Version séparée	
Raccordement du câble de raccordement	. 47
Vue navigation	
Dans l'assistant	59
Dans le sous-menu	. 59
W	
W@M Device Viewer	. 15
Z	
Zone d'affichage	
Dans la vue navigation	. 59
Pour l'affichage opérationnel	
Zone d'état	
Dans la vue navigation	. 59
Pour l'affichage opérationnel	57



www.addresses.endress.com

