

Kezelési útmutató

Liquiline CM14

Négyvezetékes távadó Memosens bemenettel
oxigéntartalomhoz



Tartalomjegyzék

1	Néhány szó erről a dokumentumról	3		
1.1	A dokumentum funkciója	3		
1.2	Szimbólumok	3		
2	Alapvető biztonsági utasítások	4		
2.1	A személyzetre vonatkozó követelmények	4		
2.2	Rendeltetésszerű használat	4		
2.3	Termékszavatosság	5		
2.4	Munkahelyi biztonság	5		
2.5	Üzembiztonság	5		
2.6	Termékbiztonság	5		
2.7	Informatikai biztonság	5		
3	Átvétel és termékazonosítás	6		
3.1	Átvétel	6		
3.2	Termékazonosítás	6		
3.3	Tárolás és szállítás	7		
4	Beépítés	7		
4.1	Beépítési követelmények	7		
4.2	Méretetek	7		
4.3	Az eszköz beépítése	8		
4.4	Beépítés utáni ellenőrzés	8		
5	Elektromos csatlakoztatás	9		
5.1	Csatlakozási követelmények	9		
5.2	Az eszköz csatlakoztatása	9		
5.3	Csatlakoztatás utáni ellenőrzés	11		
6	Kezelési lehetőségek	11		
6.1	Kijelző és az eszköz állapotjelzője / LED	11		
6.2	Helyi kezelés az eszközön	12		
6.3	Szimbólumok	12		
6.4	Kezelőfunkciók	13		
6.5	Hold (tartás) funkció	14		
7	Üzembe helyezés	14		
7.1	Beépítés utáni ellenőrzés és az eszköz bekapcsolása	14		
7.2	Kijelző beállításai (Display menü)	14		
7.3	A beállítási hozzáférés-védelemre vonatkozó megjegyzések	15		
7.4	Az eszköz konfigurálása (Setup menü) .	16		
7.5	Bővített konfiguráció (Extended setup menü)	17		
7.6	Eszközdiagnosztika (Diagnosztikai menü)	20		
8	Kalibrálás	21		
8.1	Definíciók	22		
8.2	Kalibrációs eszközfunkciók	24		
9	Diagnosztika és hibaelhárítás	24		
9.1	Hibaelhárítási utasítások	24		
9.2	Diagnosztikai üzenetek	24		
10	Karbantartás	28		
10.1	Tisztítás	28		
11	Javítás	28		
11.1	Általános információk	28		
11.2	Pótalkatrészek	29		
11.3	Visszaküldés	29		
11.4	Ártalmatlanítás	30		
12	Tartozékok	30		
12.1	Eszközspecifikus tartozékok	30		
13	Műszaki adatok	32		
13.1	Bemenet	32		
13.2	Kimenet	33		
13.3	Áramkimenetek, aktív	33		
13.4	Relékimenetek	34		
13.5	Tápellátás	35		
13.6	Működési jellemzők	36		
13.7	Szerelés	36		
13.8	Környezet	37		
13.9	Mechanikai felépítés	38		
13.10	Kijelző és kezelőfelület	38		
13.11	Tanúsítványok és jóváhagyások	39		
13.12	Rendelési információk	39		
13.13	Tartozékok	39		

1 Néhány szó erről a dokumentumról

1.1 A dokumentum funkciója

A jelen Használati útmutató tartalmazza az eszköz életciklusának különböző szakaszai során szükségessé váló információkat: a termék azonosítására, átvételére, tárolására, felszerelésére, csatlakoztatására, üzemeltetésére, üzembe helyezésére, valamint a hibaelhárításra, karbantartásra és ártalmatlanításra vonatkozóan.

1.2 Szimbólumok

1.2.1 Biztonsági szimbólumok



Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A veszélyes helyzet figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérüléshez vezet.



Ez a szimbólum potenciálisan veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A veszélyes helyzet figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet.



Ez a szimbólum potenciálisan veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A veszélyes helyzet figyelmen kívül hagyása könnyebb vagy közepes súlyosságú sérüléshez vezethet.



Ez a szimbólum potenciális ártalmat jelentő helyzetre figyelmeztet. Az ilyen helyzetek elkerülésének elmulasztása a termékben vagy a termék közelében kárt okozhat.

1.2.2 Bizonyos típusú információkra vonatkozó szimbólumok

Szimbólum	Jelentés
	Megengedett Megengedett eljárások, folyamatok vagy tevékenységek.
	Előnyben részesített Előnyben részesített eljárások, folyamatok vagy tevékenységek.
	Tilos Tiltott eljárások, folyamatok vagy tevékenységek.
	Tipp További információkat jelez.
	Dokumentációra való hivatkozás
	Oldalra való hivatkozás
	Ábrára való hivatkozás

Szimbólum	Jelentés
	Figyelmeztetés vagy betartandó egyedi lépés
	Lépések sorrendje
	Egy lépés eredménye
	Súgó probléma esetén
	Szemrevételezés

1.2.3 Elektromos szimbólumok

	Egyenáram		Váltakozó áram		Egyenáram és váltakozó áram
	Földelőcsatlakozás		Védőföldelés (PE)		

2 Alapvető biztonsági utasítások

A távadó biztonságos működése csak a jelen Használati útmutató elolvasása és a benne található biztonsági utasítások betartása esetén garantált.

2.1 A személyzetre vonatkozó követelmények

A beépítéssel, üzembe helyezéssel, diagnosztikával és karbantartással foglalkozó személyzetnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

- ▶ Szakképzett szakemberek, akik az adott feladathoz megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek.
- ▶ Rendelkeznek az üzem tulajdonosának/üzemeltetőjének engedélyével.
- ▶ Ismerik a szövetségi/nemzeti szabályozásokat.
- ▶ A munka megkezdése előtt elolvassák és értelmezik az útmutató, a kiegészítő dokumentáció, valamint a tanúsítványok szerinti utasításokat (az alkalmazástól függően).
- ▶ Betartják az utasításokat és az alapvető feltételeket.

Az üzemeltető személyzetnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

- ▶ A feladat követelményei szerinti utasításokat és felhatalmazást kell kapniuk az üzem tulajdonosától/üzemeltetőjétől.
- ▶ Követik a jelen útmutató utasításait.

2.2 Rendeltetésszerű használat

A távadó kiértékeli egy analitikai érzékelő mért értékeit, és azokat színes kijelzőjén jeleníti meg. A folyamatokat az eszköz kimenetei és határértékrelei segítségével lehet figyelemmel kísérni és vezérelni. Az eszköz számos erre a célra szolgáló szoftverfunkcióval van ellátva.

- A gyártó nem felel a nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért. Az eszközt tilos bármilyen módon átalakítani vagy módosítani.
- Az eszközt panelbe történő beépítésre tervezték és csak beépített állapotban működtethető.

2.3 Termékszavatosság

A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból és a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából eredő károkért.

2.4 Munkahelyi biztonság

Az eszközön és az eszközzel végzett munkák esetén:

- ▶ A szükséges személyi védőfelszerelést a szövetségi/nemzeti előírások szerint kell viselni.

2.5 Üzembiztonság

Az eszköz károsodása!

- ▶ Az eszközt csak megfelelő és üzembiztos műszaki állapotban működtesse.
- ▶ Az üzemeltető felel az eszköz zavartalan működéséért.

Az eszköz módosítása

Az eszköz jogosulatlan módosításai nem megengedettek, és előre nem látható veszélyekhez vezethetnek!

- ▶ Ha ennek ellenére módosításra van szükség, forduljon a gyártóhoz.

Javítás

A folyamatos üzembiztonság és megbízhatóság érdekében:

- ▶ Az eszközön végzett javításokat csak akkor szabad elvégezni, ha azok kifejezetten megengedettek.
- ▶ Tartsa be a villamos eszközök javításával kapcsolatos szövetségi/nemzeti előírásokat.
- ▶ Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.

2.6 Termékbiztonság

Ezt a korszerű eszközt a jó mérnöki gyakorlatnak megfelelően tervezték és tesztelték, hogy megfeleljen az üzembiztonsági szabványoknak. Olyan állapotban hagyta el a gyárat, hogy biztonságosan működjön.

Megfelel az általános biztonsági előírásoknak és a jogi követelményeknek. Az eszközspecifikus EU-megfelelőségi nyilatkozatban felsorolt EU-irányelveknek is megfelel. A gyártó ezt a CE-jelölés feltüntetésével erősíti meg.

2.7 Informatikai biztonság

A gyártói jótállás csak abban az esetben érvényes, ha a termék beépítése és használata a Használati útmutatóban leírtaknak megfelelően történik. A termék a beállítások véletlen megváltoztatása elleni biztonsági mechanizmusokkal van ellátva.

A biztonsági szabványokkal összhangban lévő informatikai (IT) biztonsági intézkedéseket, amelyek célja, hogy kiegészítő védelmet nyújtsanak a termék és a kapcsolódó adatátvitel szempontjából, maguknak a felhasználóknak kell végrehajtaniuk.

3 Átvétel és termékazonosítás

3.1 Átvétel

Az eszköz átvételekor az alábbiak szerint járjon el:

1. Ellenőrizze, hogy a csomagolás sértetlen-e.
2. Ha sérülést észlel:
Az összes sérülést azonnal jelentse a gyártónak.
3. Ne építsen be sérült anyagokat, máskülönben a gyártó nem garantálja a biztonsági követelményeknek való megfelelést, és nem vállal felelősséget az esetleges következményekért.
4. Hasonlítsa össze a csomag tartalmát a megrendelés tartalmával.
5. Távolítsa el az összes szállításkori csomagolóanyagot.

3.2 Termékazonosítás

Az eszközt az alábbi módokon lehet azonosítani:

- Az adattáblán feltüntetett jellemzők
- Az eszköztulajdonságokat tartalmazó bővített rendelési kód a szállítólevélen található

3.2.1 Adattábla

A megfelelő eszközt kapta?

Az adattáblán az alábbi információk találhatók az eszközről:

- Gyártó azonosítása, eszköz megjelölése
 - Rendelési kód
 - Bővített rendelési kód
 - Sorozatszám
 - Címke neve (TAG) (opcionális)
 - Műszaki értékek, pl. tápfeszültség, áramfelvétel, környezeti hőmérséklet, kommunikáció-specifikus adatok (opcionális)
 - Védelmi fokozat
 - Jóváhagyások szimbólumokkal
 - Hivatkozás a biztonsági utasításokra (XA) (opcionális)
- Hasonlítsa össze az adattáblán szereplő adatokat a megrendeléssel.

3.2.2 A gyártó neve és címe

A gyártó neve:	Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
A gyártó címe:	Dieselstraße 24, D-70839 Gerlingen

3.3 Tárolás és szállítás

Vegye figyelembe a következő pontokat:

Az engedélyezett tárolási hőmérséklet: $-40 \dots 85 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-40 \dots 185 \text{ }^{\circ}\text{F}$); az eszköz határhőmérsékleten csak korlátozott ideig (legfeljebb 48 óráig) tárolható.



Tároláshoz és szállításhoz úgy csomagolja be az eszközt, hogy az ütésekkel és külső behatásokkal szemben megbízhatóan védve legyen. Az eredeti csomagolás nyújtja a legjobb védelmet.

Tárolás során kerülni kell a következő környezeti hatásokat:

- Közvetlen napfény
- Forró tárgyak közelsége
- Mechanikus rezgések
- Agresszív közeg

4 Beépítés

4.1 Beépítési követelmények

ÉRTESTÍTÉS

Túlmelegedés az eszközben kialakuló hőfelhalmozódás következtében

- A hő felhalmozódásának megakadályozása érdekében mindig gondoskodjon az eszköz megfelelő hűtéséről.



A kijelző felső hőmérséklet határ körüli tartományban való használata csökkenti a kijelző élettartamát.

A távadót panelben való használatra tervezték.

Az orientációt csak a kijelző leolvashatósága határozza meg. A csatlakozók és a kimenetek a hátoldalon találhatóak. A kábelek kódolt kapcsok segítségével vannak csatlakoztatva.

Környezeti hőmérsékleti tartomány: $-10 \dots +60 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($14 \dots 140 \text{ }^{\circ}\text{F}$)

4.2 Méretek


Vegye figyelembe az eszközök 150 mm (5.91 in) beépítési mélységét a vezetékcsatlakozó kapcsokkal és a rögzítőkapcsokkal együtt.

További méretek a „Műszaki adatok” részben találhatóak → 32.

- Panelkivágás: 92 mm x 45 mm (3.62 in x 1.77 in).
- Panelvastagság: max. 26 mm (1 in).
- Max. rálátási szög: 45° a kijelző központi tengelyétől jobbra és balra.
- Ha az eszközöket vízszintesen, egymás mellé építi be az X-irány szerint, vagy függőlegesen, egymás fölé építi be az Y-irány szerint, akkor a mechanikai távolságot (amelyet a ház és az első rész határoz meg) be kell tartani.

4.3 Az eszköz beépítése

Szükséges panelkivágás: 92 mm x 45 mm (3.62 in x 1.77 in).



A0015216

1 Panelbe történő beépítés

1. Csavarozza be a menetes rudakat (2. tétel) a rögzítőkereten megadott helyekre (1. tétel). Erre a célra négy egymással ellentétes csavarpozíció (3./4. tétel) áll rendelkezésre.
2. Előlről tolja át a tömítőgyűrűvel ellátott eszközt a panelkivágáson.
3. A burkolat panelbe történő berögzítéséhez tartsa az eszközt vízszintesen, és tolja a becsavart menetes rudakkal ellátott rögzítőkeretet (1. tétel) a házra, amíg a keret a helyére nem kattann.
4. A menetes rudak meghúzásával rögzítse a helyére az eszközt.

Az eszköz eltávolításához a rögzítőkeret a reteszelőelemeknél (5. tétel) oldható ki, melyet követően eltávolítható.

4.4 Beépítés utáni ellenőrzés

- A tömítőgyűrű sértetlen?
- A szerelőkeret biztonságosan fel van rögzítve az eszköz házára?
- A menetes rudak megfelelően meg vannak húzva?
- Az eszköz a panelkivágás közepénél helyezkedik el?

5 Elektromos csatlakoztatás

5.1 Csatlakozási követelmények

FIGYELMEZTETÉS

Veszély! Elektromos feszültség!

- ▶ Az eszköz teljes csatlakoztatási folyamatának az eszköz feszültségmentesített állapotában kell megtörténnie.

Veszélyes, ha a védőföldelést leválasztják

- ▶ A védőföldelést minden más csatlakozás előtt kell kialakítani.

ÉRTESÍTÉS

Kábel hőterhelése

- ▶ Használjon 5 °C (9 °F) környezeti hőmérséklet felett alkalmazható kábeleket.

A helytelen tápfeszültség károsíthatja az eszközt, vagy hibás működést okozhat

- ▶ Az eszköz üzembe helyezése előtt ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megegyezik-e az adattáblán szereplő adatokkal (a ház alsó oldala).

Ellenőrizze az eszköz vészleállítását

- ▶ Megfelelő kapcsolót vagy megszakítót kell biztosítani az épületben. Ezt a kapcsolót az eszköz közelében kell elhelyezni (könnyen elérhető helyen), és hálózati megszakítóként kell megjelölni.

Védje az eszközt a túlterheléstől

- ▶ Biztosítson túlterhelés elleni védelmet a tápkábelhez (névleges áram = 10 A).

Hibás kábelezés esetén az eszköz megsemmisülhet

- ▶ Vegye figyelembe az eszköz hátoldalán található kapcsoljelöléseket.


Nagy energiájú tranziensek hosszú jelvezetékek esetében

- ▶ Az eszköz előtt soros kapcsolással csatlakoztasson megfelelő túlfeszültség elleni védelmet.



Az extra alacsony biztonsági feszültségnek és egy veszélyes feszültségértéknek a relére való egyidejű csatlakoztatása megengedett.

5.2 Az eszköz csatlakoztatása



A0015215

2 Az eszköz csatlakoztatási rajza

Kapocs	Leírás
87	Kapocs a Memosens kábelhez, barna, érzékelő tápellátás, U+
88	Kapocs a Memosens kábelhez, fehér, érzékelő tápellátás, U-
97	Kapocs a Memosens kábelhez, zöld, Com A
98	Kapocs a Memosens kábelhez, sárga, Com B
SHD	Kapocs a Memosens kábelhez, árnyékolás
D11	Kapocs a riasztási kimenethez, +
D12	Kapocs a riasztási kimenethez, -
L/+	Kapocs a távadó tápfeszültséghez
N/-	
⊕ PE	
133	Kapocs az 1. analóg kimenethez, +
134	Kapocs az 1. analóg kimenethez, -
233	Kapocs a 2. analóg kimenethez, +
234	Kapocs a 2. analóg kimenethez, -
R11, R12, R13	Kapocs az 1. reléhez
R21, R22, R23	Kapocs a 2. reléhez


5.3 Csatlakoztatás utáni ellenőrzés

Eszköz állapota és specifikációi	Megjegyzések
Károsodtak-e a kábelek vagy az eszköz?	Szemrevételezés
Elektromos csatlakozás	Megjegyzések
A tápfeszültség megegyezik az adattáblán szereplő adatokkal?	24 ... 230 V AC/DC (-20 % / +10 %) 50/60 Hz
Minden kapocs erősen, a megfelelő helyre van rögzítve? Megfelelő az egyes kapcsok kódolása?	-
A csatlakoztatott kábelek nincsenek megfeszülve?	-
A tápfeszültség és a jelkábelek megfelelően vannak csatlakoztatva?	Lásd a csatlakozási rajzon, → 2, 3, 10 és a burkolaton.

6 Kezelési lehetőségek

Az eszköz egyszerű kezelési koncepciójának köszönhetően az eszköz számos alkalmazáshoz üzembe helyezhető nyomtatott Használati útmutató nélkül is.

6.1 Kijelző és az eszköz állapotjelzője / LED



A0015891

3 Az eszköz kijelzője

- 1 Pontmátrix terület
- 2 7 szegmensű kijelző
- 3 LED állapotjelző, tápegység csatlakoztatva
- 4 LED állapotjelző, riasztási funkció
- 5 LED állapotjelző, 1/2 határérték-kapcsoló relé
- 6 Kezelőgombok

Az eszköz háttérvilágítással ellátott LC kijelzővel rendelkezik, amely két részre van osztva. A szegmens területen látható a mért érték.

Kijelzési módban a pontmátrix területen további csatornainformációk, (mint pl. a TAG - címke), a mértékegység vagy oszlopdiagram látható. A működés közben itt jelenik meg az angol nyelvű szöveg.

A kijelző konfigurálásával kapcsolatos paramétereket az „Üzembe helyezés” c. szakasz ismerteti részletesen.

Hiba esetén az eszköz automatikusan vált a hiba és a csatorna megjelenítése között, lásd az „Eszközdiagnosztika” (Diagnostics menü) és a „Diagnosztika és hibaelhárítás” c. szakaszokat.

6.2 Helyi kezelés az eszközön

Az eszköz működtetése az eszköz elején elhelyezett három gombbal történik



- A Configuration menü megnyitása
- Bevitel megerősítése
- Válasszon ki a menüben egy paramétert vagy almenüt

A Configuration menüben:



- Fokozatosan görgessen végig a felkinált paramétereken/menüelemeken/karaktereken
- Módosítsa a kiválasztott paraméter értékét (növelje vagy csökkentse)

A Configuration menün kívül:

Engedélyezett és számított csatornák, valamint az összes aktív csatornához tartozó min. és max. értékek megjelenítése.

Bármikor kiléphet a menüelemekből/almenükből a menü végén található „x Back” lehetőséggel.

A beállítást közvetlenül a „-” és „+” gombok hosszabb ideig (> 3 s) történő együttes megnyomásával hagyhatja el a módosítások mentése nélkül.

6.3 Szimbólumok

6.3.1 Kijelző szimbólumok

	A „Hold” funkció → 14 aktív.
Max	A megjelenített csatorna maximumjelzőjének maximum értéke/értéke
Min	A megjelenített csatorna minimumjelzőjének minimum értéke/értéke



Hiba, tartomány alatt/felett.
Nem jelenik meg mért érték.



Az eszköz zárolva van / kezelői zárolás; az eszközbeállítás zárolva van a paramétermódosításokra;
a kijelzés módosítható.



A hibát és a csatorna azonosítót (TAG) a pontmátrix terület jelzi ki.

6.3.2 Ikonok szerkesztési módban

A következő karakterek állnak rendelkezésre testreszabott szöveg beviteléhez:

‘0-9’, ‘a-z’, ‘A-Z’, ‘+’, ‘-’, ‘*’, ‘/’, ‘\’, ‘%’, ‘^’, ‘2’, ‘3’, ‘m’, ‘:’, ‘;’, ‘:’, ‘!’, ‘?’, ‘_’, ‘#’, ‘\$’, ‘”’, ‘‘’, ‘(’, ‘)’, ‘~’,

Numerikus bevitelhez a „0-9” számok és a tizedes pont állnak rendelkezésre.

Ezenkívül a következő ikonok vannak használatban szerkesztési módban:

	Beállítási szimbólum
	Szakértői beállítások szimbóluma
	Diagnosztikai szimbólum
	A bevitt információ elfogadása. Ezt a jelzést kiválasztva a bevitt érték alkalmazásra kerül a felhasználó által megadott helyen, majd a rendszer kilépteti a felhasználót a szerkesztés módból.
	A bevitt információ elutasítása. Ezt a jelzést kiválasztva a bevitt érték elutasításra kerül, majd a rendszer kilépteti a felhasználót a szerkesztés módból. Megmarad a korábban beállított szöveg.
	Ugrás egy hellyel balra. Ezt a jelzést kiválasztva a kurzor egy hellyel balra ugrik.
	Törlés visszafelé. Ezt a jelzést kiválasztva a kurzortól balra lévő karakter törlésre kerül.
	Összes törlése. Ezt a szimbólumot kiválasztva a teljes bevitel törlésre kerül.

6.4 Kezelőfunkciók

Az eszköz kezelőfunkciói a következő menükre vannak felosztva:

Display	Az eszköz kijelzőjének beállításai: kontraszt, fényerő, a mért értékek váltakozási időköze a kijelzőn
Setup	Eszközbeállítások Az egyes beállítások leírása az „Üzembe helyezés” c. szakaszban található → 14.
Kalibrálás	Az érzékelő kalibrálása A kalibrálási funkciók leírása a „Kalibrálás” c. szakaszban található.
Diagnostics	Eszközinformációk, diagnosztikai napló, az érzékelőre vonatkozó információk, szimuláció

6.5 Hold (tartás) funkció

A Hold funkció az áramkimeneteket és reléállapotokat „befagyasztja”. Ezt a funkciót manuálisan lehet be- és kikapcsolni (menu **Setup** → **Manual hold**). Ezen felül a Hold funkció automatikusan aktiválódik az érzékelő kalibrálása során.

Amikor a „tartás” feltétel már nem érvényes, a „tartás” funkció továbbra is aktív marad a konfigurálható tartásfeloldási időtartamig. A tartásfeloldási időtartam a következő menüben konfigurálható: **Setup** → **Extended setup** → **System** → **Hold release**.

A „tartás” funkció nem befolyásolja a mért érték kijelzését. A „tartás” szimbólum a mért érték után is megjelenik.

7 Üzembe helyezés

7.1 Beépítés utáni ellenőrzés és az eszköz bekapcsolása

Győződjön meg róla, hogy az összes csatlakozás utáni ellenőrzést elvégezte az eszköz üzembe helyezése előtt:

- „Beépítés utáni ellenőrzés” ellenőrzőlista, →  8
- „Csatlakoztatás utáni ellenőrzés” ellenőrzőlista, →  11

Az üzemi feszültség bekapcsolása után a zöld LED világít, és a kijelző jelzi, hogy az eszköz üzemkész állapotban van.

Ha első alkalommal helyezi üzembe az eszközt, a Használati útmutató alábbi fejezetei szerint programozza fel a beállításokat (setup).

Ha már konfigurált vagy előre beállított eszközt helyez üzembe, az eszköz a beállításoknak megfelelően azonnal elkezdi a mérést. Az aktuálisan aktivált csatornák értékei a kijelzőn jelennek meg.



Távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről, mert az befolyásolná a kijelző olvashatóságát.

7.2 Kijelző beállításai (Display menü)

A főmenü működés közben az „E” gomb megnyomásával érhető el. A kijelzőn megjelenik a Display menü. Nyomja meg ismét az „E” gombot a menü megnyitásához. A menü/almenü

alján található „x Back” (vissza) lehetőség használatával egy szinttel feljebb léphet a menüszerkezetben.

Paraméter	Lehetséges beállítások	Leírás
Contrast	1-7 Alapértelmezett: 6	A képernyő kontrasztjának beállítása.
Brightness	1-7 Alapértelmezett: 6	A kijelző fényerejének beállítása.
Alternating time	0, 3, 5, 10 mp	Két mért érték váltakozási ideje a kijelzőn. A 0 azt jelenti, hogy a mért értékek nem váltakoznak.

7.3 A beállítási hozzáférés-védelemre vonatkozó megjegyzések

A Setup, Diagnostics és Calibration menük megnyitása alapértelmezésként engedélyezett (gyári beállítás) és a beállítások segítségével zárolható.

Az eszköz zárolásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg az **E** gombot a konfigurációs menübe való belépéshez.
2. Nyomja meg többször a **+** gombot, amíg a **Setup** meg nem jelenik.
3. Nyomja meg az **E** gombot a **Setup** menü megnyitásához.
4. Nyomja meg többször a **+** gombot, amíg az **Extended Setup** meg nem jelenik.
5. Nyomja meg az **E** gombot az **Extended Setup** menü megnyitásához; a **System** jelenik meg.
6. Nyomja meg az **E** gombot a **System** menü megnyitásához.
7. Nyomja meg többször a **+** gombot, amíg az **Access code** vagy **Calib Code** meg nem jelenik.
8. Nyomja meg az **E** gombot a hozzáférés-védelem beállításainak megnyitásához.
9. Állítsa be a kódot: nyomja meg a **+** és a **-** gombot a kívánt kód megadásához. A hozzáférési kód egy négyjegyű szám. A szám megfelelő pozíciója egyszerű szöveggként jelenik meg. Nyomja meg az **E** gombot a bevitt érték megerősítéséhez és a következő pozícióra való lépéshez.
10. A menüből való kilépéshez erősítse meg a kód utolsó pozícióját. Megjelenik a teljes kód. Nyomja meg a **+** gombot az **x Back** almenü utolsó elemére való visszalépéshez és erősítse meg azt. A pont megerősítésével az érték elfogadásra kerül, és a kijelző visszatér a **Setup** szintre. Az almenüből való kilépéshez és a mért érték/csatorna kijelzési szintre való visszalépéshez ismét válassza ki az **x Back** paramétert.

A hozzáférés-védelem sikeres aktiválása után a zár szimbólum jelenik meg a kijelzőn.

 A kalibrációs menü zárolásához aktiválni kell az **Access Code** és a **Calib Code** lehetőségeket.

Ez lehetőséget biztosít egy szerepkör-fogalom (adminisztrátor/karbantartó személyzet) bevezetéséhez az eszköz kezelésében.

Adminisztrátor szerepkör: Hozzáférés az összes menühöz (Setup, Diagnostics, Calibration), az **Access Code** beírását követően.

Karbantartó személyzet szerepkör: Hozzáférés a Calibration menühöz a **Calib Code** beírását követően.

 Ha csak az **Access Code** lett aktiválva, a Setup és Diagnostics menük zároltak. A fennmaradó menükhöz való hozzáférés (a kalibrálást is beleértve) engedélyezett.

 Az összes kiválasztási lista/menüelem végén lévő **x Back** gomb a felhasználót az almenüből az eggyel magasabb menüsintre lépteti.

 Ha a hozzáférés-védelem engedélyezve van, akkor az eszköz kezelés nélkül 600 másodperc után automatikusan zárolódik. A kijelző visszkapcsol a működési képernyőre.

 A beállítás engedélyezéséhez állítsa a **System Setup**-ban lévő beállítás-hozzáférési kódot **0000**-ra vagy törölje a kódot a **C** megnyomásával.

 Ha elveszíti/helytelenül használja a kódot, a visszaállítást csak a szervizrészleg tudja elvégezni.

7.4 Az eszköz konfigurálása (Setup menü)

A főmenü működés közben az „E” gomb megnyomásával érhető el. A „+” és „-” gomb segítségével léptethet az elérhető menük között. Ha a kívánt menü jelenik meg, a menü megnyitásához nyomja meg az „E” gombot. A menü/almenü alján található „x Back” (vissza) lehetőség használatával egy szinttel feljebb léphet a menüszerkezetben.

A Setup menü tartalmazza az eszköz működésének legfontosabb beállításait.

Paraméter	Lehetséges beállítások	Leírás
Current range	4–20 mA 0–20 mA	Az áramkimenet mérési tartományának konfigurálása.
Out 1 0/4 mA	Számérték 0.000 ... 99 999 0.0 mg/l	Fizikai érték, amely az analóg kimenet alsó tartományának felel meg. A konfigurált érték el nem érése esetén az áramkimenet a 0/3.8 mA szaturációs áramra áll be.
Out 1 20 mA	Számérték -0.02 ... 120 120 mg/l	Fizikai érték, amely az analóg kimenet felső tartományának felel meg. A konfigurált érték túllépése esetén az áramkimenet 20.5 mA szaturációs áramra áll be.

Paraméter	Lehetséges beállítások	Leírás
Out 2 0/4 mA	Számtérték -50 ... 250 °C 0 °C	Hőmérséklet, amely a hőmérséklet bemeneti tartomány alsó határának felel meg. A konfigurált érték el nem érése esetén az áramkimenet a 0/3.8 mA szaturációs áramra áll be.
Out 2 20 mA	Számtérték -50 ... 250 °C 100 °C	Hőmérséklet, amely a hőmérséklet bemeneti tartomány felső határának felel meg. A konfigurált érték túllépése esetén az áramkimenet 20.5 mA szaturációs áramra áll be.
Damping main value	0 ... 60 s 0 s	A csillapítás konfigurálása a bemeneti jelek aluláteresztő („low-pass”) szűrésére.
Extended setup		Az eszköz speciális beállításai, mint például a relé, határértékek stb. A funkciókat a következő szakasz ismerteti, →  17.
Manual hold	Off, On	Funkció az áram- és a relékimenetek befagyasztására

7.5 Bővített konfiguráció (Extended setup menü)

A főmenü működés közben az „E” gomb megnyomásával érhető el. A „+” és „-” gomb segítségével léptethet az elérhető menük között. Ha a kívánt menü jelenik meg, a menü megnyitásához nyomja meg az „E” gombot. A menü/almenü alján található „x Back” (vissza) lehetőség használatával egy szinttel feljebb léphet a menüszerkezetben.

Paraméter	Lehetséges beállítások	Leírás
System		Általános beállítások
Tag	Testre szabott szöveg, max. 16 karakter A	Ezzel a funkcióval adhatja meg az eszközcímét.
Temp. unit	°C °F	A hőmérséklet mértékegységének konfigurálása
Hold release	0 ... 600 s 0 s	Beállítja azt az időtartamot, ameddig az eszköz tartása (hold) meghosszabbodik a tartási állapot megszüntetése után.
Alarm delay	0 ... 600 s 0 s	A riasztás aktiválódásának késleltetési ideje. Törli a késleltetési időnél rövidebb ideig fennálló riasztási állapotokat. Elfojtja a késleltetési időnél rövidebb ideig fennálló riasztási feltételeket.
Access code	0000...9999 Alapértelmezett: 0000	Felhasználói kód az eszköz konfigurációjának védelméhez. További információk: 0000 = a felhasználói kódos védelem le van tiltva

Paraméter		Lehetséges beállítások	Leírás
	Calib Code	0000...9999 Alapértelmezett: 0000	Felhasználói kód a kalibrációs funkció védelmére. További információk: 0000 = a felhasználói kódos védelem le van tiltva
Input			Beviteli beállítások
	Main value	Conc. liquid Partial pressure	A közeg megadására szolgáló beállítás, melyben a mérés történik. Conc. liquid víz alapú közeghez és Partial pressure gázfázisban történő mérésekhez
	Unit	mg/l , µg/l, ppm, ppb - ha a „Conc. liquid” van kiválasztva hPa - ha a „Partial pressure” (parciális nyomás) van kiválasztva	A fizikai érték mértékegysége.
	Format	None, one, two	Helyek száma a kijelző tizedes pontja után.
	Damping main	0 ... 60 s 0 s	A csillapítás konfigurálása a bemeneti jelek aluláteresztő („low-pass”) szűrésére.
	Medium pressure	Altitude Air pressure	Tengerszint feletti magasság vagy a légnyomás beállítása.
	Altitude	-300 ... 4 000 m 0 m	Akkor van magasság megadva, ha a Medium Pressure → Altitude van kiválasztva.
	Air pressure	500 ... 9 999 mbar 1013 mbar	Akkor van nyomás megadva, ha a Medium Pressure → Air pressure van kiválasztva.
	Stability crit.		A sikeres kalibrálás feltételei. A megengedett eltérés túllépése esetén a kalibrálás nem engedélyezett és automatikusan megszakításra kerül.
	Delta signal	0.10 ... 2 % 2 %	A mért érték megengedett ingadozása a kalibrálás során
	Delta temp	0.1 ... 2 K 0.50 K	A hőmérséklet legnagyobb megengedett ingadozása
	Duration	5 ... 60 s 5 s	Időtartam, melyen belül a mért érték megengedett ingadozását tilos túllépni
	Process check		Ellenőrzi a folyamat beállításait
	Function	On, Off	Bekapcsolja a folyamat-ellenőrzést.
	Duration	1 ... 240 min 60 min	A folyamat-ellenőrzés időtartama
	Tolerance	0.01 ... 20 hPa 0.01 hPa	A folyamat-ellenőrzés sáv szélessége
	Calib. settings		Ez a nyomásérték van használatban a helyes számítást célzó kalibrálás során.

Paraméter		Lehetséges beállítások	Leírás
	Medium press.	Air pressure Altitude	Tengerszint feletti magasság vagy a légnyomás használata.
	Air pressure	500 ... 9999 mbar 1013 mbar	Akkor van légnyomás megadva, ha a Medium Press. → Air pressure van kiválasztva.
	Altitude	-300 ... 4 000 m 0 m	Akkor van magasság megadva, ha a Medium Press. → Altitude van kiválasztva.
Analog outputs			Az analóg kimenetek beállításai
	Current range	4–20 mA 0–20 mA	Analóg kimenet áramtartománya
	Out 1 0/4 mA	Számérték 0.000 ... 99 999 0.0 mg/l O₂	Fizikai érték, amely az analóg kimenet alsó tartományának felel meg.
	Out 1 20 mA	Számérték 0.000 ... 99 999 120 mg/l O₂	Fizikai érték, amely az analóg kimenet felső tartományának felel meg.
	Out 2 0/4 mA	Számérték -50 ... 250 °C 0 °C	Hőmérséklet, amely a hőmérséklet bemeneti tartomány alsó határának felel meg.
	Out 2 20 mA	Számérték -50 ... 250 °C 100 °C	Hőmérséklet, amely a hőmérséklet bemeneti tartomány felső határának felel meg.
Relay 1/2			A relékimenetek beállításai.
	Function	Off , Min limit, Max limit, In band, Out band, Error	A relé funkció konfigurálása. Ha Function = Error , akkor további beállítás nem lehetséges.
	Assignment	Main , Temp	A relé hozzárendelése a főbemenethez vagy a hőmérsékleti bemenethez
	Set point	Számérték 0.0	A határérték beállítása.
	Set point 2	Számérték 0.0	Csak az In band vagy Out band funkcióhoz.
	Hyst.	Számérték 0.0	A hiszterézis konfigurálása.
	Delay time	0 ... 60 s 0 s	A relékapcsolásig számított késleltetési idő konfigurálása.
Factory default			Visszaállítja az eszköz beállításait a gyári alapbeállításokra.
	Please confirm	no , yes	Erősítse meg a visszaállítást.

7.5.1 A relék konfigurálása

Az eszköz két relével rendelkezik, a határértékek kikapcsolhatók vagy hozzárendelhetők a bemeneti jelhez. A határértéket számértékként kell megadni, beleértve a tizedes helyértéket. A relék normálisan nyitott vagy normálisan zárt üzemmódját a váltóérintkező bekötése határozza meg (→ 35). A határértékek mindig egy reléhez vannak hozzárendelve. Minden relét hozzá lehet rendelni egy csatornához vagy egy számított értékhez. Az „Error”

(hiba) módban a relé riasztási reléként működik és minden egyes hiba vagy riasztás esetén kapcsol.

A következő beállításokat lehet megadni a 2 határértékre: hozzárendelés, határérték, hiszterézis, kapcsolási viselkedés, késleltetés és hiba üzemmód.

7.6 Eszközdiagnosztika (Diagnosztikai menü)

A főmenü működés közben az „E” gomb megnyomásával érhető el. A „+” és „-” gomb segítségével léptethet az elérhető menük között. Ha a kívánt menü jelenik meg, a menü megnyitásához nyomja meg az „E” gombot. A menü/almenü alján található „x Back” (vissza) lehetőség használatával egy szinttel feljebb léphet a menüszerkezetben.

Paraméter		Lehetséges beállítások	Leírás
Current diag.		Csak olvasható.	Megjeleníti az aktuális diagnosztikai üzenetet
Last diag.		Csak olvasható.	Megjeleníti a legutóbbi diagnosztikai üzenetet
Diagnost logbook		Csak olvasható	Megjeleníti a legutóbbi diagnosztikai üzeneteket
Device info		Csak olvasható.	Megjeleníti az eszköz adatait
	Device tag	Csak olvasható.	Megjeleníti az eszközcímkét
	Device name	Csak olvasható.	Megjeleníti az eszköz nevét
	Serial number	Csak olvasható.	Megjeleníti az eszköz sorozatszámát
	Order code	Csak olvasható.	Megjeleníti az eszköz rendelési kódját
	FW revision	Csak olvasható.	Megjeleníti a firmware verziót
	ENP version	Csak olvasható.	Megjeleníti az elektronikus adattábla verzióját
	Module ID	Csak olvasható.	Megjeleníti a modul azonosítóját
	Manufact. ID	Csak olvasható.	Megjeleníti a gyártó azonosítóját
	Manufact. name	Csak olvasható.	Megjeleníti a gyártó nevét
Sensor info			
	General info		Általános érzékelő információ
		Order code	Megjeleníti az érzékelő rendelési kódját
		Serial number	Megjeleníti az érzékelő sorozatszámát
		Device tag	Megjeleníti az érzékelő címkéjét
		FW version	Megjeleníti a firmware verziót
		HW version	Megjeleníti a hardver verzióját
	Operation time		Üzemidő
		Operation time > 40 °C	Üzemidő 40 °C felett

Paraméter		Lehetséges beállítások	Leírás
	Operation time > 80 °C		Üzemidő 80 °C felett
	Sterile counter		A rendszer számlálja azokat az üzemórákat, melyek során az érzékelő a sterilizálásra jellemző hőmérsékletnek van kitéve. Ez a hőmérséklet az érzékelőtől függ.
	Calibration info		Az utolsó kalibrálás kalibrációs adatai
	Cal. count		Az érzékelő kalibrálásainak száma
	Slope in pA/hPa		A (relatív) meredekség jellemzi az érzékelő állapotát.
	Delta slope		Az utolsó és az utolsó előtti kalibrálás közötti eltérés a meredekségben
	Temp. cal offset		
	Zero point		A nullpont az érzékelő azon jelének felel meg, ami akkor mérhető, amikor a közeg oxigénmentes.
	Specification		Információk az érzékelő specifikációjáról
	Min 0.0 hPa		
	Max 200 hPa		
	Min Temp. -5.00 °C		
	Max Temp 135 °C		
	Simulation:		Tesztelési célból bizonyos értékek szimulálhatók a be- és kimeneteken.
	Analog Out 1		
	Analog Out 2		
	Relay 1		
	Relay 2		
	Alarm out		
	Reset device		Visszaállítja az érzékelőt a gyári alapértékekre.

8 Kalibrálás

Az érzékelő kalibrálását közvetlenül a polarizálódás után végezze el.

1. Távolítsa el az érzékelőt a közegből.

2. Tisztítsa meg az érzékelő külsejét egy nedves ruhával. Ezután óvatosan szárítsa meg az érzékelő membránját pl. egy papírtörülköző segítségével.
3. Várjon kb. 20 percet, hogy az érzékelő alkalmazkodni tudjon a környezeti lég hőmérsékletéhez. Ezalatt az érzékelőt nem szabad kitenni erős napfény hatásainak.
4. Amint a távadón kijelzett mért érték stabilizálódott, végezze el a kalibrálást a Használati útmutatóban leírtak szerint.
5. Ezután merítse be újra az érzékelőt a közegbe.

8.1 Definíciók

8.1.1 Polarizáció

Amikor az érzékelőt csatlakoztatja a távadóhoz, egy fix feszültség jelenik meg a katód és az anód között. Az így létrejövő polarizációs áramot a távadóban kezdetben egy magas érték jelzi, de ez fokozatosan csökken. A kijelzett értéknek először stabilizálódnia kell, mielőtt az érzékelőt kalibrálni lehetne.

8.1.2 Kalibrálás

A kalibrálás során a kezelő hozzáigazítja a távadót az érzékelő jellemző értékeihez.

Normális esetben az érzékelőt szinte sosem kell kalibrálni. Kalibrálás szükséges:

- Az első üzembe helyezés után
- A membrán vagy az elektrolit cseréje után
- A katód tisztítása után
- Hosszabb tápellátás nélküli üzemelési időközönként

A kalibrálást ciklikusan ellenőrizheti, vagy az üzemfelügyeleti rutinok keretében megismételheti (jellemző időközönként, az üzemeltetési körülményekkel kapcsolatos tapasztalatok függvényében).

Kalibrálás

Kétféle kalibrálást hajthat végre: meredekség vagy nullpont

Mindkét típusú kalibrálás elvégezhető külön-külön vagy egymás után. Ha mindkét típusú kalibrálást elvégzi, akkor a méréshez lehető legközelebbi kalibrációt kapja.

Meredekség

A (relatív) meredekség jellemzi az érzékelő állapotát. A csökkenő értékek azt jelzik, hogy az elektrolit elhasználódik. A rendszerben diagnosztikai üzenetet generáló határértékek segítségével adhatja meg azt, hogy a rendszer mikor jelezze a felhasználó felé, hogy le kell cserélni az elektrolitot.

A meredekség kalibrálását a vízgőzzel telített levegőben az alábbiak szerint kell elvégezni:

1. Nyomja meg az „E” gombot a főmenü előhívásához.
2. Nyomja meg a „+” gombot a „Calibration” (kalibráció) menübe lépéshez.
3. Nyomja meg az „E” gombot a menü megnyitásához.
 - ↳ Válassza ki a következőt: „Slope Air 100%”

4. Nyomja meg az „E” gombot a menü megnyitásához.
 - ↳ A kijelzőn megjelenik az aktuális meredekség, mely a kalibrálással módosítható.
5. Nyomja meg a „+” gombot.
 - ↳ A kijelzőn a „Keep sensor above water” (tartsa az érzékelőt a víz felett) felirat olvasható.
6. Tisztítsa és szárítsa meg az érzékelőt, és helyezze nagyon közel a vízhez.
7. Nyomja meg a „+” gombot.
8. A kijelzőn a „wait for stable value” felirat olvasható. Amikor az érték stabil, a kijelző átvált.
 - ↳ A kijelzőn az „O2 cal air” felirat olvasható.
9. Nyomja meg a „+” gombot.
 - ↳ A kijelzőn a „Save Calib. Data?” felirat olvasható.
10. Nyomja meg a „+” gombot.
 - ↳ A kijelzőn a „Calib. successful” felirat olvasható
11. Nyomja meg a „+” gombot.

Vissza a mérési módhoz.

A nullpont kalibrálását oxigénmentes közegben (N5 nitrogén minőségű vagy nátrium-szulfit oldat) az alábbiak szerint kell elvégezni:

1. Nyomja meg az „E” gombot a főmenü előhívásához.
2. Nyomja meg a „+” gombot a „Calibration” (kalibráció) menübe lépéshez.
3. Nyomja meg az „E” gombot a menü megnyitásához.
4. Nyomja meg a „+” gombot a „Zero point calib.”-ra történő váltáshoz
5. Nyomja meg az „E” gombot a menü megnyitásához.
 - ↳ A kijelzés az aktuális nullpontot nA-ben jeleníti meg. Ez megváltozhat a kalibrálás miatt.
6. Nyomja meg a „+” gombot.
 - ↳ A kijelzőn a „Waiting for sensor in medium” felirat jelenik meg
7. Merítse az érzékelőt a közegbe.
8. Nyomja meg a „+” gombot.
9. A kijelzőn a „wait for stable value” felirat olvasható. Amikor az érték stabil, a kijelző átvált.
 - ↳ A kijelzőn a „Zero point” felirat jelenik meg
10. Nyomja meg a „+” gombot.
 - ↳ A kijelzőn a „Save Calib. Data?” felirat olvasható.
11. Nyomja meg a „+” gombot.
 - ↳ A kijelzőn a „Calib. successful” felirat olvasható
12. Nyomja meg a „+” gombot.

Vissza a mérési módhoz.

8.2 Kalibrációs eszközfunkciók

Működés közben nyomja meg az „E” gombot a főmenü előhívásához. Használja a „+” és „-” gombokat a rendelkezésre álló menük közötti navigáláshoz. Ha a kívánt menü jelenik meg, a menü megnyitásához nyomja meg az „E” gombot. Az összes menü/almenü végén található „x Back” (vissza) lehetőség kiválasztásával egy szinttel feljebb léphet a menüszerkezetben.

Paraméter		Konfigurációs lehetőségek	Leírás
DO			Az oldott oxigén mérésének kalibrálása
	Slope air 100 %	Csak olvasható	A DO kalibrációs módszer neve
	O2 (act) in %	Csak olvasható	Az aktuális DO értéket %-os szaturációban jeleníti meg
	O2 cal air in %	Csak olvasható	A levegőbeli DO értéket %-ban jeleníti meg
	Save calib data?	Yes, No	Menti vagy elveti a kalibrációs adatokat?
Hőmérséklet			A hőmérséklet-mérést kalibrálja.
	T cal. start	Csak olvasható	
	T cal.	Számérték	
	Save calib data?	Yes, No	Menti vagy elveti a kalibrációs adatokat?

9 Diagnosztika és hibaelhárítás

A hibaelhárítás érdekében a következő fejezet célja a hibák lehetséges okainak áttekintése és a javító intézkedések ismertetése.

9.1 Hibaelhárítási utasítások



Veszély! Elektromos feszültség!

- ▶ Ne működtesse az eszközt felnyitott állapotban a hiba diagnosztizálása érdekében!

Kezelőfelület	Ok	Javító intézkedés
Nem jelenik meg a mért érték	Nincs csatlakoztatva tápegység	Ellenőrizze az eszköz tápellátását.
	Tápegység csatlakoztatva, az eszköz hibás	Ki kell cserélni az eszközt.
Megjelenik egy diagnosztikai üzenet	A diagnosztikai üzenetek listáját a következő szakasz tartalmazza.	

9.2 Diagnosztikai üzenetek

Egy diagnosztikai üzenet a diagnosztikai kódot, valamint az eseményhez tartozó szöveget tartalmazza.

A diagnosztikai kód a Namur NE 107 szerinti állapotjelből és az esemény számából áll.

Állapotjel (betű az eseményszám előtt)

- F = Hiba, hibás működés észlelhető.

Az érintett csatornán mért érték már nem megbízható. A hibás működés oka a mérési pontban található. Minden csatlakoztatott vezérlőrendszert kézi üzemmódba kell állítani.

- M = karbantartás szükséges, a lehető leghamarabb el kell végezni.

Az eszköz továbbra is helyesen mér. Azonnali beavatkozás nem szükséges. A karbantartás megakadályozza az esetleges meghibásodást.


- C = Funkció ellenőrzése, sor (nincs hiba).

Az eszköz karbantartása folyamatban van.

- S = A specifikáción kívül, a mérési pont a specifikációin kívül működik.


A működés továbbra is lehetséges. Ez azonban fokozott kopást, rövidebb élettartamot vagy csökkent mérési pontosságot okozhat. A probléma oka a mérési ponton kívül található.

Példák az üzenetek megjelenítésére:




A0015896

F 61
sensor elec.




A0015897

M 915
USP warning



A0015898

S 844
Process value



A0015899

C107
Calib. active

Hibakód	Üzenet	Leírás
F5	Sensor data	Érzékelőadatok érvénytelenek. Javító intézkedés: ■ Frissítse a távadó adatait ■ Cserélje ki az érzékelőt
F12	Writing data	Az érzékelő adatait nem lehet írni. Javító intézkedés: ■ Ismételte meg az érzékelő adatainak írását ■ Cserélje ki az érzékelőt

Hibakód	Üzenet	Leírás
F13	Sensor type	Helytelen érzékelőtípus. Javító intézkedés: Váltson a konfigurált érzékelőtípusra.
F61	Sensor elec.	Az érzékelő elektronikája hibás. Javító intézkedés: ■ Cserélje ki az érzékelőt ■ Lépjen kapcsolatba a szervizcsapattal
F62	Sens. Connect	Érzékelő csatlakoztatása. Javító intézkedés: ■ Cserélje ki az érzékelőt ■ Lépjen kapcsolatba a szervizcsapattal
F100	Sensor comm.	Az érzékelő nem kommunikál. Lehetséges okok: ■ Az érzékelő nem csatlakozik ■ Hibás érzékelő csatlakozás ■ Rövidzárlat az érzékelő kábelében ■ Rövidzárlat a szomszédos csatornában ■ Az érzékelő firmware frissítése hibásan megszakadt Javító intézkedés: ■ Ellenőrizze az érzékelő kábelcsatlakozását ■ Ellenőrizze, hogy rövidzárlatos-e az érzékelőkábel ■ Cserélje ki az érzékelőt ■ Indítsa újra a firmware frissítést ■ Lépjen kapcsolatba a szervizcsapattal
F130	Sensor supply	Érzékelő ellenőrzése. Az érzékelő tápellátása gyenge. Javító intézkedés: ■ Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat ■ Cserélje ki az érzékelőt
F143	Self-test	Az érzékelő öntesztelési hibája. Javító intézkedés: ■ Cserélje ki az érzékelőt ■ Lépjen kapcsolatba a szervizcsapattal
F845	Device id	Nem megfelelő hardver konfiguráció
F846	Param error	Helytelen paraméter-ellenőrző összeg Lehetséges ok: Firmware frissítése Javító intézkedés: Állítsa vissza a paramétert a gyári alapértékre
F847	Couldn't save param	A paramétereket nem sikerült menteni
F848	Calib AO1	Az 1. analóg kimenet kalibrációs értékei hibásak

Hibakód	Üzenet	Leírás
F849	Calib AO2	A 2. analóg kimenet kalibrációs értékei hibásak
F904	Process check	Folyamat-ellenőrzési rendszerriasztás. A mérőjel értéke hosszú ideig nem változott. Lehetséges okok ▪ Szennyezett vagy levegőnek kitett érzékelő ▪ Nincs áramlás az érzékelőnél ▪ Az érzékelő hibás ▪ Szoftver hiba Javító intézkedés: ▪ Ellenőrizze a mérési láncolatot ▪ Ellenőrizze az érzékelőt ▪ Indítsa újra a szoftvert

Hibakód	Üzenet	Leírás
C 107	Calib. active	Az érzékelő kalibrálása aktív. Javító intézkedés: Várja meg a kalibrálás befejezését
C154	No calib. data	Érzékelő adatai. Nincsenek elérhető kalibrálási adatok, gyári adatok vannak használatban. Javító intézkedés: ▪ Ellenőrizze az érzékelő kalibrálási információit ▪ A cellaállandó kalibrálása
C850	Simu AO1	Az 1. analóg kimenet szimulációja aktív
C851	Simu AO2	A 2. analóg kimenet szimulációja aktív
C852	Simu DO	Az állapotkimenet szimulációja aktív
C853	Download act.	Paraméterátvitel aktív

Hibakód	Üzenet	Leírás
S844	Process value	A mért érték a meghatározott tartományon kívül van. A mért érték a meghatározott tartományon kívül van Lehetséges okok: ▪ Érzékelő a levegőben ▪ Légzsákok a szerelvényben ▪ Nem megfelelő áramlás az érzékelőnél ▪ Az érzékelő hibás Javító intézkedés: ▪ Növelje a folyamatértéket ▪ Ellenőrizze a mérési láncolatot ▪ Az érzékelőtípus cseréje
S910	Limit switch	A határérték-kapcsoló aktív

Hibakód	Üzenet	Leírás
M126	Sensor check	Érzékelő ellenőrzése. Az elektróda rossz állapota. Lehetséges okok: ■ Az üvegmembrán eltömődött vagy száraz ■ Csatlakozás eltömődött Javító intézkedés: ■ Tisztítsa meg az érzékelőt, regenerálja ■ Cserélje ki az érzékelőt

10 Karbantartás

Az eszköz nem igényel speciális karbantartási munkákat.

10.1 Tisztítás

Egy tiszta, száraz ruhával lehet tisztítani az eszközt.

11 Javítás


11.1 Általános információk



A Használati útmutatóban nem ismertetett javítások csak közvetlenül a gyártó vagy a szervizrészleg által végezhetőek.

Pótalkatrészek megrendelésekor adja meg az eszköz sorozatszámát. Szükség esetén a pótalkatrészhez mellékelve vannak a beépítési utasítások.

11.2 Pótalkatrészek



A0015745

 4 Az eszköz pótalkatrészei

Tételszám	Leírás	Rendelési sz.
1	Ház eleje + fólia, beleértve a CM14 billentyűzetet, kijelző nélkül	XPM0004-DA
2	CPU/Kijelzőpanel CM14, DO amperometrikus	XPM0004-CO
3	Alaplap, 24-230VDC/AC, CM14	XPM0004-NA
4	Relé tábla + 2 határérték relé	RIA45X-RA
5	Rögzítőkeret a W07 házhoz	71069917
6	Kapocs, 3 pólusú (tápellátás)	50078843
7	Dugaszolható kapocs, 4 pólusú (Memosens bemenet)	71037350
8	Dugaszolható kapocs, 4 pólusú (áramkimenet)	71075062
9	Dugaszolható kapocs, 3 pólusú (relékapocs)	71037408
10	Menetes rúd a csőrögzítő bilincshez, 105 mm	71081257

11.3 Visszaküldés

Az eszköz biztonságos visszajuttatására vonatkozó követelmények az eszköz típusától és a nemzeti jogszabályoktól függően változhatnak.

1. További információkért tekintse meg a weboldalt: <https://www.endress.com>

2. Az eszköz visszaküldésekor az eszközt úgy csomagolja be, hogy az az ütésekkel és külső behatásokkal szemben megbízhatóan védett legyen. Az eredeti csomagolás nyújtja a legjobb védelmet.

11.4 Ártalmatlanítás

 Ha azt az elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv előírja, a terméket a megadott szimbólummal kell megjelölni a WEEE hulladékok szelektálatlan háztartási hulladékként való ártalmatlanításának minimalizálása érdekében. Az ilyen jelöléssel ellátott termékeket ne selejtezze szelektálatlan kommunális hulladékként. Ehelyett az ilyen hulladékot küldje vissza a gyártó számára, az alkalmazandó feltételekkel történő ártalmatlanítás céljából.

12 Tartozékok

Az alábbiakban a jelen dokumentáció kiadásának idején rendelkezésre álló legfontosabb tartozékok kerülnek felsorolásra.

A felsorolt kiegészítők műszakilag kompatibilisek az útmutatóban szereplő termékkel.

1. A termékkombináció alkalmazás-specifikus korlátozásai lehetségesek.
Győződjön meg arról, hogy a mérési pont megfelel az alkalmazásnak. Ez a mérési pont üzemeltetőjének felelőssége.
2. Ügyeljen az összes termék használati útmutatójában található információkra, különösen a műszaki adatokra.
3. Az itt nem szereplő tartozékokról a Szerviztől vagy az Értékesítési központtól kérhet tájékoztatást.

12.1 Eszközspecifikus tartozékok

12.1.1 Mérőkábel

CYK10 Memosens adatkábel

- Memosens technológiájú digitális érzékelőkhöz
- Termékkonfigurátor a termékoldalon: www.endress.com/cyk10



TI00118C Műszaki információk

12.1.2 Érzékelők

Üvegelektrodák

Orbisint CPS11D

- pH-érzékelő folyamattechnológiákhoz
- Szennyeződéslepergető PTFE membránnal



TI00028C Műszaki információk

Orbipore CPS91D

pH-elektroda nyitott apertúrával, erősen szennyezett közegekhez



TI00375C Műszaki információk

Orbipac CPF81D

- Kompakt pH-érzékelő beépítéssel vagy bemerítéssel történő felhasználáshoz
- Ipari és szennyvizes alkalmazásokhoz
- Termékkonfigurátor a termékoldalon: www.endress.com/cpf81d



TI00191C Műszaki információk

ORP érzékelők

Orbisint CPS12D

ORP (redox) érzékelő folyamattechnológiákhoz



TI00367C Műszaki információk

Orbipore CPS92D

Redox (ORP) elektroda nyitott apertúrával, erősen szennyezett közegekhez



TI00435C Műszaki információk

Orbipac CPF82D

- Kompakt ORP-érzékelő beépítéssel vagy bemerítéssel történő felhasználáshoz technológiai és szennyvizes alkalmazásokhoz
- Termékkonfigurátor a termékoldalon: www.endress.com/cpf82d



TI00191C Műszaki információk

Vezetőképesség-érzékelők konduktív vezetőképesség-méréssel

Condumax

- Konduktív vezetőképesség-érzékelő
- Tiszta vízhez, ultratiszta vízhez és veszélyes területeken történő alkalmazáshoz



TI00109C Műszaki információk

Condumax

- Higiénikus, konduktív vezetőképesség-érzékelő
- Tiszta vízhez, ultratiszta vízhez és Ex alkalmazásokhoz
- EHEDG és 3A tanúsítvány



TI00227C Műszaki információk

Condumax

Kételektrodás érzékelő dugaszolófejes változatban



TI00085C Műszaki információk

Vezetőképesség-érzékelők induktív vezetőképesség-méréssel**Indumax**

- Nagy tartósságú induktív vezetőképesség-érzékelő
- Normál és veszélyes területeken való alkalmazásra



TI00182C Műszaki információk

Oxigénérzékelők**Oxymax COS51D**

- Amperometrikus érzékelő oldott oxigénhez
- Memosens technológiával
- Termékkonfigurátor a termékoldalon: www.endress.com/cos51d



TI00413C Műszaki információk

Oxymax COS22D

- Sterilizálható érzékelő oldott oxigénhez
- Memosens technológiával
- Termékkonfigurátor a termékoldalon: www.endress.com/cos22d



TI00446C Műszaki információk

13 Műszaki adatok

13.1 Bemenet

13.1.1 Mért változók

→ A csatlakoztatott érzékelő dokumentációja

13.1.2 Méréstartományok

→ A csatlakoztatott érzékelő dokumentációja

13.1.3 Bemenetek típusai

Digitális érzékelőbemenetek Memosens protokollal ellátott érzékelőkhöz

13.1.4 Kábelspecifikációk

Kábeltípus

Memosens C OYK10 adatkábel vagy fix érzékelőkábel, mindegyik érvéghüvellyel vagy M12 kerek tűs csatlakozóval (opcionális)

 Csak a megfelelő jóváhagyással rendelkező Memosens CYK10 adatkábelek csatlakoztathatók a 2DS Ex-i érzékelőkommunikációs modul gyűjtőszikramentes digitális érzékelőbemeneteihez.

Kábel hossza

Max. 100 m (330 ft)

13.2 Kimenet

13.2.1 Kimeneti jel

2 x 0/4–20 mA, aktív, egymástól és az érzékelő-áramköröktől galvanikusan elválasztva

13.2.2 Terhelés

Max. 500 Ω

13.2.3 Linearizációs/átviteli viselkedés

Lineáris

13.2.4 Riasztási kimenet

A riasztási kimenet „nyitott kollektoros” kialakítású. Normál üzemben a riasztási kimenet zárva van. Hiba esetén („F” állapotú diagnosztikai üzenet, az eszköz le van választva a tápellátásról) a „nyitott kollektor” kinyílik.

Max. áram 200 mA

Max. feszültség 28 V DC

13.3 Áramkimenetek, aktív

13.3.1 Tartomány

0–23 mA

13.3.2 Jel jellemzése

Lineáris

13.3.3 Elektromos előírások

Kimeneti feszültség

Max. 24 V

Tesztfeszültség

500 V

13.3.4 Kábelspecifikációk**Kábeltípus**

Ajánlott: árnyékolt kábel

KábelspecifikációkMax. 1,5 mm² (16 AWG)**13.4 Relékimenetek****13.4.1 Relétípusok**

2 váltóérintkező

13.4.2 Kapcsolási kapacitás

max. 3 A @ 24 V DC


max. 3 A @ 253 V AC

min. 100 mW (5 V / 10 mA)

13.4.3 KábelspecifikációkMax. 2,5 mm² (14 AWG)

13.5 Tápellátás

13.5.1 Elektromos csatlakoztatás



A0058941

 5 A távadó elektromos csatlakoztatása

Csatlakoztatás	Leírás
87	Kapocs a Memosens kábelhez, barna, érzékelő tápellátás, U+
88	Kapocs a Memosens kábelhez, fehér, érzékelő tápellátás, U-
97	Kapocs a Memosens kábelhez, zöld, Com A
98	Kapocs a Memosens kábelhez, sárga, Com B
SHD	Kapocs a Memosens kábelhez, árnyékolás
D11	Kapocs a riasztási kimenethez, +
D12	Kapocs a riasztási kimenethez, -
L/+	Kapocs a távadó tápfeszültséghez
N/-	
⊕ PE	

Csatlakoztatás	Leírás
133	Kapocs az 1. analóg kimenethez, +
134	Kapocs az 1. analóg kimenethez, -
233	Kapocs a 2. analóg kimenethez, +
234	Kapocs a 2. analóg kimenethez, -
R11, R12, R13	Kapocs az 1. reléhez
R21, R22, R23	Kapocs a 2. reléhez

13.5.2 Tápfeszültség

Univerzális tápegység 24 ... 230 V AC/DC (-20 % / +10 %) 50/60Hz



Az eszköz nem rendelkezik hálózati kapcsolóval

- Az ügyfélnek egy védett megszakítót kell biztosítania az eszköz közelében.
- A megszakítónak egy kapcsolónak vagy hálózati főkapcsolónak kell lennie, és címkével fel kell tüntetni rajta, hogy az az eszköz főmegszakítója.

13.5.3 Energiafogyasztás

Max. 13.8 VA / 6.6 W

13.6 Működési jellemzők

13.6.1 Válaszidő

Áramkimenetek

t_{90} = max. 500 ms 0-ról 20 mA-re történő növekedés esetén

13.6.2 Referencia hőmérséklet

25 °C (77 °F)

13.6.3 Mérési hiba az érzékelőbemenetekre

→ A csatlakoztatott érzékelő dokumentációja

13.6.4 Az áramkimenet felbontása

> 13 bit

13.6.5 Megismételhetőség

→ A csatlakoztatott érzékelő dokumentációja

13.7 Szerelés

13.7.1 Felszerelés helye


Panel, kivágás: 92 x 45 mm (3.62 x 1.77 in)

Max. panelvastagság: 26 mm (1 in)

13.7.2 Beépítési helyzet

A tájolást a kijelző leolvashatósága határozza meg.

Max. rálátási szög: $\pm 45^\circ$ a kijelző központi tengelyétől minden irányban.



A0010351

6 Panelkivágás. Mértékegység: mm (inch)

13.8 Környezet

13.8.1 Környezeti hőmérséklet

-10 ... +60 °C (14 ... 140 °F)

13.8.2 Tárolási hőmérséklet

-40 - +85 °C (-40 - 185 °F)

13.8.3 Relatív páratartalom

5-85%, nem kondenzálódó

13.8.4 Üzemelési magasság

< 2 000 m (6 561 ft) MSL felett

13.8.5 Védelmi fokozat

Elülső rész

Elülső rész IP65 / NEMA 4X

Burkolat

IP20 ütésvédelem

13.8.6 Elektromágneses kompatibilitás

Zavarkibocsátás és zavartűrő az EN 61326-1:szabvány szerint: A osztály ipari területekhez

13.9 Mechanikai felépítés

13.9.1 Súly

0.3 kg (0.66 lbs)

13.9.2 Anyagok

Ház, burkolat:

Polikarbonát

Előlapfólia:


Poliészter, UV-álló

13.9.3 Kapcsok

Max. 2.5 mm² (22-14 AWG; 0.4 Nm (3.5 lb in) nyomaték) hálózat, relé

13.10 Kijelző és kezelőfelület

13.10.1 Kezelőelemek



A0047374

7 Kijelző és kezelőelemek

- 1 LC kijelző a mért értékek és konfigurációs adatok megjelenítéséhez
- 2 Állapotjelző LED, tápegység csatlakoztatva
- 3 Állapotjelző LED, riasztás funkció
- 4 Állapotjelző LED az 1. határérték-kapcsoló reléhez
- 5 Állapotjelző LED a 2. határérték-kapcsoló reléhez
- 6 Pontmátrix-kijelző a mértékegységek és a menüelemek megjelenítéséhez
- 7 Kezelőgombok

13.11 Tanúsítványok és jóváhagyások

A termék aktuális tanúsítványai és jóváhagyásai a vonatkozó termékoldalon érhetők el: www.endress.com

1. Válassza ki a terméket a szűrők és a keresőmező segítségével.
2. Nyissa meg a termékoldalt.
3. Válassza a **Downloads** (letöltések) lehetőséget.

13.12 Rendelési információk

Részletes rendelési információk a legközelebbi értékesítési szervezetnél www.addresses.endress.com vagy a Termékkonfigurátorban érhetők el a www.endress.com címen:

1. Válassza ki a terméket a szűrők és a keresőmező segítségével.
2. Nyissa meg a termékoldalt.
3. Válassza ki: **Configuration**.



Termékkonfigurátor – eszköz az egyedi termékek konfigurálásához

- Naprakész konfigurációs adatok
- Az eszköztől függően: a mérési pont jellemző információinak, mint a méréstartomány és a kezelés nyelvének közvetlen megadása
- A kizárási feltételek automatikus ellenőrzése
- A rendelési kód automatikus létrehozása és exportálása PDF vagy Excel formátumban
- Közvetlen rendelés az Endress+Hauser Online Shop áruházból

13.13 Tartozékok

Az alábbiakban a jelen dokumentáció kiadásának idején rendelkezésre álló legfontosabb tartozékok kerülnek felsorolásra.

A felsorolt kiegészítők műszakilag kompatibilisek az útmutatóban szereplő termékkel.

1. A termékkombináció alkalmazás-specifikus korlátozásai lehetségesek.
Győződjön meg arról, hogy a mérési pont megfelel az alkalmazásnak. Ez a mérési pont üzemeltetőjének felelőssége.
2. Ügyeljen az összes termék használati útmutatójában található információkra, különösen a műszaki adatokra.
3. Az itt nem szereplő tartozékokról a Szerviztől vagy az Értékesítési központtól kérhet tájékoztatást.

13.13.1 Eszközspecifikus tartozékok

Mérőkábel

CYK10 Memosens adatkábel

- Memosens technológiájú digitális érzékelőkhöz
- Termékkonfigurátor a termékoldalon: www.endress.com/cyk10



TI00118C Műszaki információk

Érzékelők

Üvegelektrodák

Orbisint CPS11D

- pH-érzékelő folyamattechnológiákhoz
- Szennyeződéslepergető PTFE membránnal



TI00028C Műszaki információk

Orbipore CPS91D

pH-elektroda nyitott apertúrával, erősen szennyezett közegekhez



TI00375C Műszaki információk

Orbipac CPF81D

- Kompakt pH-érzékelő beépítéssel vagy bemerítéssel történő felhasználáshoz
- Ipari és szennyvizes alkalmazásokhoz
- Termékkonfigurátor a termékoldalon: www.endress.com/cpf81d



TI00191C Műszaki információk

ORP érzékelők

Orbisint CPS12D

ORP (redox) érzékelő folyamattechnológiákhoz



TI00367C Műszaki információk

Orbipore CPS92D

Redox (ORP) elektroda nyitott apertúrával, erősen szennyezett közegekhez



TI00435C Műszaki információk

Orbipac CPF82D

- Kompakt ORP-érzékelő beépítéssel vagy bemerítéssel történő felhasználáshoz technológiai és szennyvizes alkalmazásokhoz
- Termékkonfigurátor a termékoldalon: www.endress.com/cpf82d



TI00191C Műszaki információk

*Vezetőképesség-érzékelők konduktív vezetőképesség-méréssel***Condumax**

- Konduktív vezetőképesség-érzékelő
- Tiszta vízhez, ultratiszta vízhez és veszélyes területeken történő alkalmazáshoz



TI00109C Műszaki információk

Condumax

- Higiénikus, konduktív vezetőképesség-érzékelő
- Tiszta vízhez, ultratiszta vízhez és Ex alkalmazásokhoz
- EHEDG és 3A tanúsítvány



TI00227C Műszaki információk

Condumax

Kételektroddás érzékelő dugaszolófejes változatban



TI00085C Műszaki információk

*Vezetőképesség-érzékelők induktív vezetőképesség-méréssel***Indumax**

- Nagy tartósságú induktív vezetőképesség-érzékelő
- Normál és veszélyes területeken való alkalmazásra



TI00182C Műszaki információk

*Oxigénérzékelők***Oxymax COS51D**

- Amperometrikus érzékelő oldott oxigénhez
- Memosens technológiával
- Termékkonfigurátor a termékoldalon: www.endress.com/cos51d



TI00413C Műszaki információk

Oxymax COS22D

- Sterilizálható érzékelő oldott oxigénhez
- Memosens technológiával
- Termékkonfigurátor a termékoldalon: www.endress.com/cos22d



TI00446C Műszaki információk



71724714

www.addresses.endress.com
