

Betriebsanleitung pH-Sensoren CPSx1, CPFx1 Redox-Sensoren CPSx2, CPFx2

pH- und Redox-Messung
Analoge Sensoren







Inhaltsverzeichnis









1	Hinweise zum Dokument	4
1.1	Warnhinweise	4
1.2	Verwendete Symbole	4
1.3	Dokumentation	4
2	Grundlegende Sicherheitshinweise	5
2.1	Anforderungen an das Personal	5
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
2.3	Arbeitssicherheit	6
2.4	Betriebssicherheit	6
2.5	Produktsicherheit	6
3	Warenannahme und Produktidentifizierung	6
3.1	Warenannahme	6
3.2	Produktidentifizierung	7
3.3	Lagerung und Transport	8
3.4	Lieferumfang	8
3.5	Zertifikate und Zulassungen	8
4	Montage	9
4.1	Montagebedingungen	9
4.2	Montagekontrolle	10
5	Elektrischer Anschluss	11
5.1	Sensor anschließen	11
6	Inbetriebnahme	13
6.1	Vorbereitungen	13
7	Wartung	15
7.1	Wartungsarbeiten	15
8	Reparatur	17
8.1	Rücksendung	17
8.2	Entsorgung	17
9	Zubehör	17
10	Technische Daten	17
	Stichwortverzeichnis	18

1 Hinweise zum Dokument



1.1 Warnhinweise

Struktur des Hinweises	Bedeutung
 GEFAHR Ursache (/Folgen) Ggf. Folgen der Missachtung ▶ Maßnahme zur Abwehr	Dieser Hinweis macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam. Wenn Sie die gefährliche Situation nicht vermeiden, wird dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
 WARNUNG Ursache (/Folgen) Ggf. Folgen der Missachtung ▶ Maßnahme zur Abwehr	Dieser Hinweis macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam. Wenn Sie die gefährliche Situation nicht vermeiden, kann dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
 VORSICHT Ursache (/Folgen) Ggf. Folgen der Missachtung ▶ Maßnahme zur Abwehr	Dieser Hinweis macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam. Wenn Sie die gefährliche Situation nicht vermeiden, kann dies zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen.
 HINWEIS Ursache/Situation Ggf. Folgen der Missachtung ▶ Maßnahme/Hinweis	Dieser Hinweis macht Sie auf Situationen aufmerksam, die zu Sachschäden führen können.

1.2 Verwendete Symbole

	Zusatzinformationen, Tipp
	erlaubt
	empfohlen
	verboten oder nicht empfohlen
	Verweis auf Dokumentation zum Gerät
	Verweis auf Seite
	Verweis auf Abbildung
	Ergebnis eines Handlungsschritts

1.2.1 Symbole auf dem Gerät

	Verweis auf Dokumentation zum Gerät
	Gekennzeichnete Produkte nicht als unsortierter Hausmüll entsorgen, sondern zu den gültigen Bedingungen an den Hersteller zurückgeben.

1.3 Dokumentation

In Ergänzung zu dieser Betriebsanleitung finden Sie auf den Produktseiten im Internet folgende Anleitungen:

- Technische Information des jeweiligen Sensors
- Betriebsanleitung des verwendeten Messumformers

Sensoren für den explosionsgeschützten Bereich ist zusätzlich zu dieser Betriebsanleitung eine XA "Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich" beigelegt.

- ▶ Hinweise beim Einsatz im explosionsgeschützten Bereich zwingend beachten.



Sonderdokumentation Hygienische Anwendungen, SD02751C



Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgeschützten Bereich, analoge pH-/Redox-Sensoren, XA00028C



Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgeschützten Bereich, analoge pH-/Redox-Sensoren, XA03597C



Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgeschützten Bereich, analoge pH-/Redox-Sensoren, XA03537C



Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgeschützten Bereich, analoge pH-/Redox-Sensoren, XA02785C

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Anforderungen an das Personal

- Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung der Messeinrichtung dürfen nur durch dafür ausgebildetes Fachpersonal erfolgen.
- Das Fachpersonal muss vom Anlagenbetreiber für die genannten Tätigkeiten autorisiert sein.
- Der elektrische Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und die Anweisungen dieser Betriebsanleitung befolgen.
- Störungen an der Messstelle dürfen nur von autorisiertem und dafür ausgebildetem Personal behoben werden.



Reparaturen, die nicht in der mitgelieferten Betriebsanleitung beschrieben sind, dürfen nur direkt beim Hersteller oder durch die Serviceorganisation durchgeführt werden.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Sensoren CPSx1 und CPFx1 sind zur kontinuierlichen Messung des pH-Werts in Flüssigkeiten bestimmt.

Die Sensoren CPSx2 und CPFx2 sind zur Messung des Redoxpotenzials in Flüssigkeiten bestimmt.

Die Halbzellen CPSx4 und CPSx5 sind zusammen mit den Referenz-Halbzellen CPSx3 zur Messung des pH-Werts (CPSx4) beziehungsweise des Redoxpotenzials (CPSx5) in Flüssigkeiten bestimmt.



Eine Liste empfohlener Anwendungen befindet sich in der jeweiligen Technischen Information des Sensors.

Eine andere Verwendung stellt die Sicherheit von Personen und der Messeinrichtung in Frage. Daher ist eine andere Verwendung nicht zulässig.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

2.3 Arbeitssicherheit

Der Betreiber ist für die Einhaltung folgender Sicherheitsbestimmungen verantwortlich:

- Installationsvorschriften
- Lokale Normen und Vorschriften
- Vorschriften zum Explosionsschutz

2.4 Betriebssicherheit

Vor der Inbetriebnahme der Gesamtmesstelle:

1. Alle Anschlüsse auf ihre Richtigkeit prüfen.
2. Sicherstellen, dass elektrische Kabel und Schlauchverbindungen nicht beschädigt sind.

Vorgehensweise für beschädigte Produkte:

1. Beschädigte Produkte nicht in Betrieb nehmen und vor versehentlicher Inbetriebnahme schützen.
2. Beschädigte Produkte als defekt kennzeichnen.

Im Betrieb:

- ▶ Falls Störungen nicht behoben werden können:
Produkte außer Betrieb setzen und vor versehentlicher Inbetriebnahme schützen.

2.5 Produktsicherheit

2.5.1 Stand der Technik

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut, geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Die einschlägigen Vorschriften und internationalen Normen sind berücksichtigt.

3 Warenannahme und Produktidentifizierung

3.1 Warenannahme

Nach Erhalt der Lieferung:

1. Verpackung auf Beschädigungen prüfen.
 - ↳ Schäden unverzüglich dem Hersteller melden.
 - Beschädigte Komponenten nicht installieren.

2. Den Lieferumfang anhand des Lieferscheins prüfen.
3. Typenschilddaten mit den Bestellangaben auf dem Lieferschein vergleichen.
4. Vollständigkeit der Technischen Dokumentation und aller weiteren erforderlichen Dokumente, z. B. Zertifikate prüfen.



Wenn eine der oben genannten Bedingungen nicht erfüllt ist: Hersteller kontaktieren.

3.2 Produktidentifizierung

3.2.1 Typenschild

Folgende Informationen zu Ihrem Gerät dem Typenschild entnehmen:

- Herstelleridentifikation
- Erweiterter Bestellcode
- Seriennummer
- Sicherheits- und Warnhinweise
- Zertifikatsinformationen

▶ Angaben auf dem Typenschild mit Bestellung vergleichen.

3.2.2 Produkt identifizieren

Bestellcode interpretieren

Sie finden Bestellcode und Seriennummer Ihres Produkts:

- Auf dem Typenschild
- In den Lieferpapieren

Einzelheiten zur Ausführung des Produkts erfahren

1. www.endress.com aufrufen.
2. Seitensuche (Lupensymbol): Gültige Seriennummer eingeben.
3. Suchen (Lupe).
 - ↳ Die Produktübersicht wird in einem Popup-Fenster angezeigt.
4. Produktübersicht anklicken.
 - ↳ Ein neues Fenster öffnet sich. Hier finden Sie die zu Ihrem Gerät gehörenden Informationen einschließlich der Produktdokumentation.

3.2.3 Herstelleradresse

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG

Dieselstraße 24

70839 Gerlingen

Deutschland

oder

Endress+Hauser Conducta Inc.
4123 East La Palma Avenue, Suite 200
Anaheim, CA 92807 USA

3.3 Lagerung und Transport

HINWEIS

Gefrieren des Innenpuffers und Innenelektrolyts!

Bei Temperaturen unter -15 °C (5 °F) können die Sensoren platzen.

- ▶ Bei Weiterversand auf frostsichere Verpackung achten.

Alle Sensoren werden stückgeprüft und einzeln verpackt geliefert. Die Sensoren sind mit einer Feuchthaltekappe versehen. In der Kappe befindet sich eine KCl-haltige Flüssigkeit, die ein Austrocknen des Sensors verhindert. Die Flüssigkeit muss nicht die pH-Glasmembran bedecken. Die 100%-ige Luftfeuchte innerhalb der Kappe reicht für die Messbereitschaft des Sensors aus.

- ▶ Wenn zur Aufbewahrung des Sensors keine Feuchthaltekappe verwendet wird, den Sensor in einer KCl-Lösung (3 mol/l) oder aufgesalzene Pufferlösung (bevorzugt CPY20 pH 7) aufbewahren.



Das Austrocknen des Sensors vermeiden. Es kann zu dauerhaften Fehlmessungen oder Defekt des Sensors kommen.

Die Lagerung muss in trockenen Räumen bei $0\text{ ... }50\text{ °C}$ ($32\text{ ... }122\text{ °F}$) erfolgen.

3.4 Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus:

- Sensor in der bestellten Ausführung
- Betriebsanleitung
- Sicherheitshinweise für den explosionsgeschützten Bereich (bei Sensoren mit Ex-Zulassung)
- Beiblatt für optional bestellte Zertifikate

3.5 Zertifikate und Zulassungen

Aktuelle Zertifikate und Zulassungen zum Produkt stehen unter www.endress.com auf der jeweiligen Produktseite zur Verfügung:

1. Produkt mit Hilfe der Filter und Suchmaske auswählen.
2. Produktseite öffnen.
3. **Downloads** auswählen.

4 Montage

4.1 Montagebedingungen



Detaillierte Informationen zu Einbauhinweisen der Armatur: Betriebsanleitung der verwendeten Armatur beachten.

1. Vor dem Einschrauben auf Unversehrtheit, Sauberkeit und einwandfreie Gängigkeit des Gewindes der Armatur, der O-Ringe und der Dichtfläche achten.
2. Den Sensor mit einem Drehmoment von 3 Nm (2,21 lbf ft) handfest einschrauben (Angabe nur gültig bei Einbau in Endress+Hauser Armaturen).

4.1.1 Einbaulage

⚠ VORSICHT

Druckbeaufschlagung des Sensors durch längeren Einsatz unter erhöhtem Prozessdruck
Plötzliches Bersten möglich und dadurch Verletzungsgefahr durch Glassplitter!


- ▶ Eine schnelle Erwärmung dieser druckbeaufschlagter Sensoren vermeiden, wenn diese unter verringertem Prozessdruck oder unter Atmosphärendruck eingesetzt werden.
- ▶ Immer eine Schutzbrille und geeignete Schutzhandschuhe beim Umgang mit diesen druckbeaufschlagten Sensoren tragen.

⚠ VORSICHT

Sensor aus Glas mit druckbeaufschlagter Referenz

Plötzliches Bersten möglich und dadurch Verletzungsgefahr durch Glassplitter!

- ▶ Immer eine Schutzbrille und geeignete Schutzhandschuhe beim Umgang mit diesen Sensoren tragen.
- Die Sensoren nicht über Kopf einbauen.
- Der Neigungswinkel der Horizontalen muss mindestens 15° betragen.



A0028039


1 Einbauwinkel mindestens 15° gegen die Horizontale

A Zulässige Einbaulage

B Unzulässige Einbaulage

Einbaulage von Sensoren für Überkopfeinbau:

- Die Sensoren sind entsprechend des Bestellmerkmals "Referenzsystem" für den Überkopfeinbau ¹⁾ geeignet.
- Die Sensoren in jedem beliebigen Winkel einbauen.



A0028040

 2 *Beliebiger Einbauwinkel*

4.2 Montagekontrolle

Nehmen Sie den Sensor nur dann in Betrieb, wenn Sie folgende Fragen mit "ja" beantworten können:

- Sind Sensor und Kabel unbeschädigt?
- Ist die richtige Einbaulage eingehalten?

1) Überkopfeinbau ist außerdem auch bei Redox- und Referenzhalbzellen mit festem Gel möglich.

5 Elektrischer Anschluss

⚠️ WARNUNG


Gerät unter Spannung!

Unsachgemäßer Anschluss kann zu Verletzungen oder Tod führen!

- ▶ Der elektrische Anschluss darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- ▶ Die Elektrofachkraft muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und muss die Anweisungen dieser Anleitung befolgen.
- ▶ **Vor Beginn** der Anschlussarbeiten sicherstellen, dass an keinem Kabel Spannung anliegt.

5.1 Sensor anschließen


Sensoren mit TOP68-Steckkopf



A0028048

3 Messkabel CPK9

Sensoren mit GSA-Steckkopf




A0028051

4 Messkabel CPK1

- ▶ Anschlusshinweise in der Betriebsanleitung des Messumformers beachten.

5.1.1 CPF81 und CPF82 mit Festkabel



5 Festkabelanschluss

A Festkabel CPF81 ohne Temperaturfühler und CPF82

B Festkabel CPF81 mit Temperaturfühler

* PAL wird nur bei Sensorausführungen mit internem PAL (CPF81-xxx2xx) angeschlossen

6 Inbetriebnahme

6.1 Vorbereitungen

HINWEIS

Beim Wiederaufsetzen der Schutzkappe zur Zwischenlagerung auf einen feuchten Sensor kann KCl auskristallisieren. Dies kann zum Austrocknen der Kappe führen.


- ▶ Darauf achten, dass der Sensor trocken ist, wenn die Schutzkappe aufgesetzt wird.

6.1.1 Kalibrieren und Justieren

Die Häufigkeit einer Justage oder Kontrolle des Sensors ist von den Einsatzbedingungen, z. B. Verschmutzung und chemische Belastung, abhängig.

- Bei pH-Sensoren ist eine 2-Punkt-Kalibrierung erforderlich. Hierzu Qualitätspuffer von Endress+Hauser, z. B. CPY20, verwenden.
 - Bei Redox-Sensoren ist eine 1-Punkt-Kalibrierung erforderlich. Hierzu eine Pufferlösung mit 220 mV oder 468 mV von Endress+Hauser, z. B. CPY3, verwenden.
- ▶ Schutzkappe des Sensors abnehmen.

Redox-Sensoren Kalibrieren und Justieren:









1. Trocken gelagerte pH-/Redox-Sensoren: Vor Gebrauch mindestens 24 Stunden wässern (Medium). Anderenfalls kommt es zu starken Drifterscheinungen.
2. Sensor in eine definierte Pufferlösung tauchen (z. B. 220 mV) (1).
3. Sensor mit Wasser spülen und vorsichtig abtrocknen.
4. Kalibrierung am Messumformer vornehmen (2):
 - (a) mV-Wert, der Pufferlösung eingeben.
 - (b) Kalibrierung starten.
 - (c) Nach Stabilisierung wird der Wert übernommen.
5. Sensor mit destilliertem Wasser abspülen (3). Sensor vorsichtig abtrocknen.



Es wird empfohlen zum Kalibrieren und Messen die automatische Temperaturkompensation (ATC) zu nutzen.

pH-Sensoren Kalibrieren und Justieren:



1. Sensor in eine definierte Pufferlösung tauchen (z. B. pH 7, beziehungsweise einen anderen pH-Pufferwert).
2. Kalibrierung am Messumformer vornehmen:
 - (a) pH-Wert eingeben.
 - (b) Kalibrierung starten.
 - (c) Nach Stabilisierung wird der Wert übernommen.
3. Sensor mit destilliertem Wasser abspülen. Sensor nicht abtrocknen!
4. Sensor in die zweite Pufferlösung (z. B. pH 4) tauchen.
5. Kalibrierung am Messumformer vornehmen:
 - (a) Kalibrierung starten.
 - (b) Nach Stabilisierung wird der Wert übernommen.
6. Sensor mit destilliertem Wasser abspülen.

 Es wird empfohlen zum Kalibrieren und Messen die automatische Temperaturkompensation (ATC) zu nutzen.

Der Messumformer berechnet den Nullpunkt und die Steilheit und zeigt sie an. Nach Übernahme der Werte ist der Sensor justiert.

7 Wartung

7.1 Wartungsarbeiten

7.1.1 Sensor reinigen

WARNUNG

Mineralische Säuren

Schwere Verletzungen und Tod durch Verätzen möglich!

- ▶ Augen durch eine Schutzbrille schützen.
- ▶ Schutzhandschuhe und entsprechende Schutzkleidung tragen.
- ▶ Jeden Kontakt mit Augen, Mund und Haut vermeiden.

WARNUNG

Thioharnstoff

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken! Verdacht auf krebserzeugende Wirkung! Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen! Umweltgefährlich mit langfristiger Wirkung!

- ▶ Schutzbrille, Schutzhandschuhe und entsprechende Schutzkleidung tragen.
- ▶ Jeden Kontakt mit Augen, Mund und Haut vermeiden.
- ▶ Freisetzen in die Umwelt vermeiden.

VORSICHT

Ätzende Chemikalien

Verätzungen an der Haut, in den Augen und Schäden an Kleidung und Einrichtung möglich!

- ▶ Beim Umgang mit Säuren, Laugen und organischen Lösungsmitteln unbedingt Hände und Augen schützen!
- ▶ Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
- ▶ Spritzer auf Kleidung und Gegenständen entfernen, um Schäden zu vermeiden.
- ▶ Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern der verwendeten Chemikalien beachten.

Mögliche Hilfsmittel zur Reinigung:

- Bürste mit weichen Borsten
 - Weiches Tuch
 - Schwamm
- ▶ Den Sensor zunächst mit klarem Wasser abspülen, um Flüssigkeitsrückstände zu entfernen.

Bei Verschmutzungen und Ablagerungen:

1. Den Sensor mit einer Lösung aus Spülmittel und warmem Wasser reinigen.
2. Den Sensor vorsichtig mit einer weichen Bürste schrubben.
3. Den Sensor gründlich mit warmem Leitungswasser abspülen.

Verschmutzungen am Sensor je nach Art der Verschmutzung reinigen:

1. Ölige und fettige Beläge:
Reinigen mit Fettlöser, z. B. Alkohol, oder heißem Wasser mit alkalischem Mittel.

2. Kalk-, Metallhydroxid- und schwer lösliche organische Beläge:
Beläge mit verdünnter Salzsäure (3 %) lösen, anschließend sorgfältig mit viel klarem Wasser spülen.
3. Sulfidhaltige Beläge (aus Rauchgasentschwefelungsanlagen oder Kläranlagen):
Mischung aus Salzsäure (3 %) und Thioharnstoff (handelsüblich) verwenden, anschließend sorgfältig mit viel klarem Wasser spülen.
4. Eiweißhaltige Beläge (z. B. Lebensmittelindustrie):
Mischung aus Salzsäure (0,5 %) und Pepsin (handelsüblich) verwenden, anschließend sorgfältig mit viel klarem Wasser spülen.
5. Leicht lösliche biologische Beläge:
Mit Druckwasser spülen.

Nach der Reinigung: Sensor gründlich mit Wasser spülen und anschließend neu kalibrieren.

Nach der Reinigung:

1. Den Sensor gründlich mit Wasser spülen.
2. Den Sensor regenerieren. Dazu den Sensor über Nacht in eine 3 Mol KCl-Lösung (z. B. CPY4*) tauchen.

pH

Art der Verunreinigung	Reinigungsmittel
Fett und Öl	Substanzen, die Tenside (alkalisch) oder wasserlösliche organische Lösungsmittel (z. B. Alkohol) enthalten
Eisenablagerungen	Oxalsäure (3 %)
Kalksteinablagerungen, Metallhydroxidablagerungen, schwere biologische Ablagerungen	HCl (3 %)
Sulfidablagerungen	Gemisch aus HCl (3 %) und Thiocarbamid
Proteinablagerungen	Pepsin ist ein Verdauungsenzym für Proteine und wirkt bei einem pH-Wert von 2 (\pm 0,5) sehr gut. Mögliche Mischung: HCl (0,01 molar) und 0,5 - 2 % Pepsin, auf pH 2 einstellen.
Fasern, Schwebstoffe	Druckwasser, möglicherweise mit oberflächenaktiven Stoffen
Leichte biologische Ablagerung	Druckwasser

Redox

- Für Platin: Zur Reinigung eine weiche Bürste oder einen Schwamm verwenden.
- Für Gold: Zur Reinigung ein weiches Tuch verwenden.



Redox-Sensoren nur mechanisch reinigen. Bei der chemischen Reinigung wird an die Elektrode eine Spannung angelegt, die mehrere Stunden braucht, um abzuebben. Dies kann zu Messfehlern führen.

8 Reparatur

8.1 Rücksendung

Im Fall einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung muss das Produkt zurückgesendet werden. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist Endress+Hauser verpflichtet, mit allen zurückgesendeten Produkten, die mediumsberührend sind, in einer bestimmten Art und Weise umzugehen.

www.endress.com/support/return-material

8.2 Entsorgung

In dem Produkt sind elektronische Bauteile verwendet. Das Produkt muss als Elektronikschrott entsorgt werden.

- ▶ Die lokalen Vorschriften beachten.



Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist das Produkt mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet, um die Entsorgung von WEEE als unsortierten Hausmüll zu minimieren. Gekennzeichnete Produkte nicht als unsortierten Hausmüll entsorgen, sondern zu den gültigen Bedingungen an den Hersteller zurückgeben.

9 Zubehör



Detaillierte Informationen zum Zubehör: Technische Information des jeweiligen Sensors

10 Technische Daten



Detaillierte Informationen zu Technischen Daten: Technische Information des jeweiligen Sensors

Stichwortverzeichnis

E

Elektrischer Anschluss	11
Entsorgung	17

G

Grundlegende Sicherheitshinweise	5
--------------------------------------------	---

I

Inbetriebnahme	13
--------------------------	----

L

Lieferumfang	8
------------------------	---

M

Montagekontrolle	10
----------------------------	----

P

Produktidentifizierung	6
----------------------------------	---

R

Reparatur	17
Rücksendung	17

S

Sensor	
Reinigen	15

V

Verwendung	5
----------------------	---

W

Warenannahme	6
Wartung	15

Z

Zertifikate	8
Zulassungen	8



71758842

www.addresses.endress.com
