
Products

Valido a partire dalla versione 01.00.zz (Firmware do dispositivo)

Istruzioni di funzionamento **Proline Promass F 200**

Misuratore di portata Coriolis FOUNDATION Fieldbus







- Verificare che la documentazione sia conservata in luogo sicuro e sia sempre a portata di mano quando si interviene sul dispositivo.
- Peri evitare pericoli al personale e all'impianto, leggere con attenzione il paragrafo "Istruzioni di sicurezza fondamentali" e, anche, tutte le altre istruzioni di sicurezza riportate nella documentazione e che sono specifiche per le procedure di lavoro.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare delle modifiche alle specifiche tecniche senza preavviso. L'ufficio Vendite Endress+Hauser locale può fornire maggiori informazioni e gli aggiornamenti delle presenti istruzioni.

Indice

1	Informazioni sulla	6	Installazione	20
	documentazione 6	6.1	Condizioni di installazione	
1.1 1.2	Scopo della documentazione	6.2	6.1.2 Requisiti di ambiente e processo	22 25 26 26 26
1.3	Documentazione	6.3	trasmettitore	27
1.4	funzione del tipo di dispositivo 8 Marchi registrati 8	7	Collegamento elettrico	29
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	Istruzioni di sicurezza generali 9 Requisiti per il personale 9 Destinazione d'uso 9 Sicurezza sul posto di lavoro 10 Sicurezza operativa 10 Sicurezza del prodotto 10 Sicurezza informatica 11 Funzioni informatiche di sicurezza specifiche del dispositivo 11 2.7.1 Protezione dell'accesso mediante protezione scrittura hardware 11 2.7.2 Protezione dell'accesso mediante password 11 2.7.3 Accesso mediante bus di campo 12 Descrizione del prodotto 13	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	Condizioni delle connessioni elettriche 7.1.1 Utensili richiesti	299 300 300 320 322 322 323 324 344 344 355
3.1	Design del prodotto	8	Opzioni operative	
4 .1 4.2	Accettazione alla consegna e identificazione del prodotto	8.1 8.2 8.3	Panoramica delle opzioni operative	38 38 39 40 40 41 43
5 5.1 5.2	Stoccaggio e trasporto18Condizioni di stoccaggio18Trasporto del prodotto185.2.1 Misuratori privi di ganci di sollevamento185.2.2 Misuratori con ganci di sollevamento195.2.3 Trasporto con un elevatore a forca19Smaltimento dell'imballaggio19		 8.3.4 Elementi operativi	45 47 47 48 49

	8.3.12	Abilitazione e disabilitazione del blocco tastiera	51	10.9	Configurazione del misuratore mediante FOUNDATION Fieldbus 9	2
8.4	Accesso	al menu operativo mediante tool	71		10.9.1 Configurazione del blocco 9	
0. 1		70	52		10.9.2 Scalatura del valore misurato nel	_
	8.4.1	Connessione del tool operativo			Blocco Ingresso Analogico 9	3
	8.4.2	Field Xpert SFX350, SFX370	53			
	8.4.3	FieldCare	53	11	Funzionamento 9	5
	8.4.4	DeviceCare	54			
	8.4.5	3	55	11.1	Lettura dello stato di blocco del dispositivo 9	
	8.4.6	Field Communicator 475	55	11.2 11.3	Impostazione della lingua operativa 9 Configurazione del display 9	
				11.5	Configurazione del display	
9	Integr	azione di sistema	56	11.4	11.4.1 Variabili di processo 9	
9.1	Panorai	mica dei file descrittivi del dispositivo	56		11.4.2 Sottomenu "Totalizzatore" 9	
	9.1.1	Informazioni sulla versione attuale	, ,		11.4.3 Valori di uscita 9	
		del dispositivo	56	11.5	Adattamento del misuratore alle condizioni	
	9.1.2	Tool operativi	56		di processo	8
9.2	Trasmis	ssione ciclica dei dati	56	11.6	Azzeramento di un totalizzatore 9	8
	9.2.1	Modello a blocchi	57		11.6.1 Descrizione della funzione parametro	
	9.2.2	Assegnazione dei valori misurati nei			"Controllo totalizzatore" 9	9
		blocchi funzione	57		11.6.2 Descrizione della funzione parametro	
					"Azzera tutti i totalizzatori" 9	
10	Messa	a in servizio	60	11.7	Indicazione della registrazione dati 9	9
10.1		lo funzione		12	Diagnostica e ricerca guasti 102	2
10.2 10.3		one del misuratore	60 60	12.1	Ricerca guasti generale	
10.4		azione della lingua operativa	60	12.1	Informazioni diagnostiche sul display locale . 10	
10.4		Definizione del nome del tag	61	12.2	12.2.1 Messaggio diagnostico 10	
		Impostazione delle unità di sistema	62		12.2.2 Richiamare le soluzioni	
		Selezione e impostazione del fluido	65	12.3	Informazioni diagnostiche in DeviceCare o	_
		Configurazione degli ingressi		12.5	FieldCare	6
		analogici	66		12.3.1 Opzioni diagnostiche 10	
	10.4.5	Configurazione del display locale			12.3.2 Come richiamare le informazioni sui	
		Configurazione del taglio bassa			rimedi possibili 10	8
		portata	69	12.4	Adattamento delle informazioni	
	10.4.7	3			diagnostiche	8
		parzialmente pieno			12.4.1 Adattamento del comportamento	
10.5		azioni avanzate			diagnostico	
		Regolazione dei sensori	72	10.5	12.4.2 Adattamento del segnale di stato 10	
	10.5.2	Configurazione dell'uscita impulsi/	70	12.5	Panoramica delle informazioni diagnostiche 11	
	10 5 2	frequenza/contatto			12.5.1 Diagnostica del sensore	
		Configurazione del totalizzatore	80		12.5.2 Diagnostica dell'elettronica 11	
	10.5.4	Esecuzione di configurazioni addizionali del display	Q.2		12.5.3 Diagnostica della configurazione 12 12.5.4 Diagnostica del processo 12	
	10 5 5	Uso dei parametri per	OZ	12.6	Eventi diagnostici in corso	
	10.5.5	l'amministrazione del dispositivo	84	12.7	Messaggi diagnostici nel blocco trasduttore	U
10.6	Gestion	e configurazione		12.7	DIAGNOSTICA	1
20.0		Descrizione della funzione parametro		12.8	Elenco diagnostica	
		"Gestione Backup"	86	12.9	Registro eventi	
10.7	Simulaz	zione			12.9.1 Cronologia degli eventi	
10.8	Protezio	one delle impostazioni da accessi non			12.9.2 Filtraggio del registro degli eventi 13	2
		zati	88		12.9.3 Panoramica degli eventi di	
	10.8.1	Protezione scrittura mediante codice			informazione	
		di accesso	88	12.10	Reset del misuratore	3
	10.8.2	Protezione scrittura mediante			12.10.1 Descrizione della funzione parametro	
		microinterruttore di protezione			"Restart"	
	1000	scrittura	89		Info dispositivo	
	10.8.3	Protezione scrittura mediante	0.1	12.12	Revisioni firmware	5
		operatività del blocco	91			

13	Manutenzione	136
13.1	Operazioni di manutenzione	136
	13.1.1 Pulizia delle parti esterne	136
	13.1.2 Pulizia interna	136
13.2	Apparecchiature di misura e prova	136
13.3	Servizi Endress+Hauser	136
14	Riparazioni	137
14.1	Note generali	137
14.1	14.1.1 Riparazione e conversione	137
	14.1.2 Note per la riparazione e la	1,7
	conversione	137
14.2	Parti di ricambio	137
14.3	Servizi Endress+Hauser	138
14.4	Restituzione del dispositivo	138
14.5	Smaltimento	138
	14.5.1 Smontaggio del misuratore	138
	14.5.2 Smaltimento del misuratore	139
15	Accessori	140
15.1	Accessori specifici del dispositivo	140
17.1	15.1.1 Per il trasmettitore	140
	15.1.2 Per il sensore	141
15.2	Accessori specifici per la comunicazione	141
15.3	Accessori specifici per l'assistenza	141
15.4	Componenti di sistema	142
16	Dati ta anici	17.5
16	Dati tecnici	143
16.1	Applicazione	143
16.2	Funzionamento del sistema	143
16.3	Input	144
16.4 16.5	Uscita	145 148
16.6	Alimentazione	150
16.7	Caratteristiche operative	154
16.8	Ambiente	154
16.9	Processo	155
	Costruzione meccanica	157
	Operatività	160
16.12	Certificati e approvazioni	162
	Pacchetti applicativi	164
16.14	Accessori	165
16.15	Documentazione supplementare	165
India	e analitico	167
muic	c anance	TO

1 Informazioni sulla documentazione

1.1 Scopo della documentazione

Queste istruzioni di funzionamento riportano tutte le informazioni richieste nelle varie fasi del ciclo di vita del dispositivo: a partire da identificazione del prodotto, controlli alla consegna e stoccaggio fino a montaggio, connessione, funzionamento e messa in servizio inclusi ricerca quasti, manutenzione e smaltimento.

1.2 Simboli usati

1.2.1 Simboli di sicurezza

Simbolo	Significato
▲ PERICOLO	PERICOLO! Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che causa lesioni gravi o mortali se non evitata.
▲ AVVERTENZA	AVVISO! Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che può causare lesioni gravi o mortali se non evitata.
▲ ATTENZIONE	ATTENZIONE! Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che può causare lesioni minori o di media entità se non evitata.
AVVISO	NOTA! Questo simbolo contiene informazioni su procedure e altri fatti che non provocano lesioni personali.

1.2.2 Simboli elettrici

Simbolo	Significato	
===	Corrente continua	
~	Corrente alternata	
$\overline{\sim}$	Corrente continua e corrente alternata	
Messa a terra Morsetto collegato a terra che, per quanto riguarda l'operatore, è collegato a terra tramite sistema di messa a terra.		
	Messa a terra protettiva Morsetto che deve essere collegato a terra prima di poter eseguire qualsiasi altro collegamento.	
♦	Collegamento equipotenziale Collegamento che dev'essere collegato al sistema di messa a terra dell'impianto. Può essere una linea di equalizzazione del potenziale o un sistema di messa a terra a stella, a seconda dei codici di pratica nazionali o aziendali.	

1.2.3 Simboli degli utensili

Simbolo	Significato
0	Cacciavite a testa piatta
06	Chiave a brugola
Ó	Chiave fissa

1.2.4 Simboli per alcuni tipi di informazioni

Simbolo	Significato	
V	Consentito Procedure, processi o interventi consentiti.	
	Preferito Procedure, processi o interventi preferenziali.	
X	Vietato Procedure, processi o interventi vietati.	
i	Suggerimento Indica informazioni addizionali.	
	Riferimento che rimanda alla documentazione	
A=	Riferimento alla pagina	
	Riferimento alla figura	
•	Avviso o singolo passaggio da rispettare	
1., 2., 3	Serie di passaggi	
L	Risultato di un passaggio	
?	Aiuto in caso di problema	
	Ispezione visiva	

1.2.5 Simboli nei grafici

Simbolo	Significato
1, 2, 3,	Numeri degli elementi
1., 2., 3	Serie di passaggi
A, B, C,	Viste
A-A, B-B, C-C,	Sezioni
EX	Area a rischio di esplosione
×	Area sicura (area non pericolosa)
≋➡	Direzione del flusso

1.3 Documentazione

- Per una descrizione del contenuto della documentazione tecnica associata, consultare:
 - W@M Device Viewer: inserire il numero di serie riportato sulla targhetta (www.endress.com/deviceviewer)
 - *Operations App di Endress+Hauser*: inserire il numero di serie riportato sulla targhetta o scansionare il codice matrice 2D (codice QR) presente sulla targhetta.
- Per un elenco dettagliato di tutta la documentazione con il relativo codice ightarrow 🗎 165

1.3.1 Documentazione standard

Tipo di documentazione	Scopo e contenuti della documentazione	
Informazioni tecniche	Guida per la selezione dello strumento Questa documentazione riporta tutti i dati tecnici dello strumento e offre una panoramica degli accessori e degli altri prodotti disponibili.	
Istruzioni di funzionamento brevi - Sensore	Guida per una messa in servizio rapida - Parte 1 Le istruzioni di funzionamento brevi del sensore sono rivolte a specialisti incaricati dell'installazione del misuratore.	
	 Accettazione alla consegna ed identificazione del prodotto Stoccaggio e trasporto Installazione 	
Istruzioni di funzionamento brevi - Trasmettitore	Guida per una messa in servizio rapida - Parte 2 Le istruzioni di funzionamento brevi del trasmettitore sono rivolte agli specialisti incaricati della messa in servizio, della configurazione e della parametrizzazione del misuratore (fino alla messa in servizio).	
	 Descrizione del prodotto Installazione Collegamento elettrico Opzioni operative Integrazione di sistema Messa in servizio Informazioni diagnostiche 	
Descrizione dei parametri dello strumento	Riferimento per i parametri dell'operatore Questa documentazione descrive dettagliatamente ogni singolo parametro del nel menu operativo Esperto. La descrizione è rivolta a coloro che utilizzano il dispositivo per tutto il suo ciclo di vita operativa e che eseguono configurazioni specifiche.	

1.3.2 Documentazione supplementare in funzione del tipo di dispositivo

Documenti addizionali sono forniti in base alla versione del dispositivo ordinata: rispettare sempre e tassativamente le istruzioni riportate nella documentazione supplementare. La documentazione supplementare è parte integrante della documentazione del dispositivo.

1.4 Marchi registrati

FOUNDATIONTM Fieldbus

Marchio in corso di registrazione di FieldComm Group, Austin, Texas, USA

TRI-CLAMP®

Marchio registrato di Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

Applicator®, FieldCare®, DeviceCare®, Field Xpert TM , HistoROM®, Heartbeat Technology TM

Marchi registrati o in corso di registrazione del Gruppo Endress+Hauser

2 Istruzioni di sicurezza generali

2.1 Requisiti per il personale

Il personale addetto a installazione, messa in servizio, diagnostica e manutenzione deve soddisfare i sequenti requisiti:

- ► Gli specialisti addestrati e qualificati devono possedere una qualifica pertinente per la funzione e il compito specifici.
- ▶ Deve essere autorizzato dall'operatore/responsabile dell'impianto.
- ▶ Deve conoscere approfonditamente le normative locali/nazionali.
- ▶ Prima di cominciare il lavoro, leggere attentamente e assicurarsi di aver compreso le istruzioni contenute nel manuale e nella documentazione supplementare e i certificati (in funzione dell'applicazione).
- ► Sequire le istruzioni e rispettare le condizioni.

Il personale operativo, nell'eseguire i propri compiti, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- ► Essere istruito e autorizzato in base ai requisiti del compito dal proprietario/operatore dell'impianto.
- ► Seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.

2.2 Destinazione d'uso

Applicazione e fluidi

Il misuratore descritto in queste istruzioni è destinato esclusivamente alla misura di portata di liquidi e gas.

In base alla versione ordinata, il dispositivo può misurare anche fluidi potenzialmente esplosivi, infiammabili, velenosi e ossidanti.

I misuratori per uso in area pericolosa, in applicazioni igieniche o applicazioni che presentano rischi addizionali dovuti alla pressione di processo, riportano sulla targhetta il corrispondente contrassegno.

Per garantire le perfette condizioni del misuratore durante il funzionamento:

- ► Impiegare il misuratore solo nel completo rispetto dei dati riportati sulla targhetta e delle condizioni generali, elencate nelle istruzioni di funzionamento e nella documentazione addizionale.
- ► Verificare sulla targhetta se il dispositivo ordinato può essere utilizzato in area pericolosa (ad es. protezione antideflagrante, sicurezza del contenitore in pressione).
- ► Impiegare il dispositivo solo per i fluidi contro i quali i materiali delle parti bagnate offrono sufficiente resistenza.
- ► Se il misuratore non è utilizzato alla temperatura atmosferica, rispettare tassativamente le condizioni di base, specificate nella documentazione associata al dispositivo: paragrafo "Documentazione". → 🖺 8.
- ► Il misuratore deve essere protetto in modo permanente dalla corrosione provocata dalle condizioni ambientali.

Uso non corretto

Un uso improprio può compromettere la sicurezza. Il produttore non è responsabile per i danni causati da un uso del dispositivo improprio o diverso da quello previsto.

AVVERTENZA

Pericolo di rottura con fluidi corrosivi o abrasivi.

- ▶ Verificare la compatibilità del fluido di processo con il materiale del sensore.
- ▶ Verificare la resistenza nel processo di tutti i materiali delle parti bagnate.
- ▶ Rispettare i campi di pressione e temperatura specificati.

AVVISO

Verifica per casi limite:

▶ Nel caso di fluidi speciali e detergenti, Endress+Hauser è disponibile per verificare la resistenza alla corrosione dei materiali delle parti bagnate, ma non può fornire garanzie, né assumersi alcuna responsabilità poiché anche minime variazioni di temperatura, concentrazione o grado di contaminazione nel processo possono alterare le caratteristiche di resistenza alla corrosione.

Rischi residui

AVVERTENZA

L'elettronica e il fluido possono provocare il surriscaldamento delle superfici. Pericolo di ustioni.

► In caso di elevate temperature del fluido, prevedere delle protezioni per evitare il contatto e le bruciature.

AVVERTENZA

Pericolo di rottura della custodia dovuto a rottura del tubo di misura!

▶ In caso di rottura di un tubo di misura del dispositivo in versione senza disco di rottura, può essere superata la capacità di carico della custodia del sensore. Questo può provocare rottura o malfunzionamento della custodia del sensore.

2.3 Sicurezza sul posto di lavoro

In caso di lavoro su e con il dispositivo:

► Indossare le attrezzature protettive personali richieste, in base alle normative federali/ nazionali.

In caso di saldatura sulle tubazioni:

▶ Non mettere a terra la saldatrice tramite il misuratore.

Se si lavora con il dispositivo o lo si tocca con mani bagnate:

▶ A causa del maggior rischio di scosse elettriche, si devono indossare i quanti.

2.4 Sicurezza operativa

Rischio di lesioni.

- ▶ Utilizzare lo strumento in corrette condizioni tecniche e solo in condizioni di sicurezza.
- ▶ L'operatore è responsabile del funzionamento privo di interferenze dello strumento.

Conversioni al dispositivo

Non sono consentite modifiche non autorizzate al dispositivo poiché possono provocare pericoli imprevisti.

► Se, ciononostante, fossero necessarie modifiche, consultare Endress+Hauser.

Riparazione

Per garantire sicurezza e affidabilità operative continue,

- ► Eseguire le riparazioni sul dispositivo solo se sono espressamente consentite.
- ► Attenersi alle normative federali/nazionali relative alla riparazione di un dispositivo elettrico.
- ▶ Utilizzare esclusivamente parti di ricambio e accessori originali di Endress+Hauser.

2.5 Sicurezza del prodotto

Il misuratore è stato sviluppato secondo le procedure di buona ingegneria per soddisfare le attuali esigenze di sicurezza, è stato collaudato e ha lasciato la fabbrica in condizioni tali da poter essere usato in completa sicurezza.

Soddisfa gli standard generali di sicurezza e i requisiti legali. Rispetta anche le direttive UE elencate nella Dichiarazione di conformità UE specifica del dispositivo. Endress+Hauser conferma questo stato di fatto apponendo il marchio CE sullo strumento.

2.6 Sicurezza informatica

Noi forniamo una garanzia unicamente nel caso in cui il dispositivo sia installato e utilizzato come descritto nelle Istruzioni per l'uso. Il dispositivo è dotato di un meccanismo di sicurezza per proteggerlo da eventuali modifiche accidentali alle sue impostazioni.

Gli operatori stessi sono tenuti ad applicare misure di sicurezza informatica in linea con gli standard di sicurezza dell'operatore progettate per fornire una protezione aggiuntiva per il dispositivo e il trasferimento dei dati del dispositivo.

2.7 Funzioni informatiche di sicurezza specifiche del dispositivo

Il dispositivo offre varie funzioni specifiche per favorire la sicurezza dell'operatore. Queste funzioni possono essere configurate dall'utente e, se utilizzate correttamente, garantiscono una maggiore sicurezza operativa. Le funzioni più importanti sono illustrate nel capitolo seguente.

2.7.1 Protezione dell'accesso mediante protezione scrittura hardware

L'accesso in scrittura ai parametri del dispositivo tramite display locale, o tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare) può essere disabilitato tramite un selettore di protezione scrittura (DIP switch sulla scheda madre). Quando la protezione scrittura hardware è abilitata, l'accesso ai parametri è di sola lettura.

2.7.2 Protezione dell'accesso mediante password

È possibile utilizzare una password per evitare l'accesso in scrittura ai parametri del dispositivo.

La password blocca l'accesso in scrittura ai parametri del dispositivo mediante display locale o un altro tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare) e, in termini di funzionalità, equivale alla protezione scrittura hardware. Se si utilizza l'interfaccia service CDI RJ-45, l'accesso in lettura è possibile solo inserendo la password.

Codice di accesso specifico dell'utilizzatore

L'accesso in scrittura ai parametri del dispositivo tramite display locale, o tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare) può essere protetto tramite il codice di accesso specifico dell'utilizzatore, modificabile ($\rightarrow \triangleq 88$).

Alla consegna, sul dispositivo non è impostato un codice di accesso specifico. Il codice di accesso è 0000 (aperto).

Note generali sull'uso delle password

- Il codice di accesso e la chiave di rete forniti con il dispositivo devono essere cambiati durante la messa in servizio.
- Per la definizione e la gestione del codice di accesso o della chiave di rete, attenersi alle regole generali per la creazione di una password sicura.
- L'utente deve gestire con attenzione il codice di accesso e la chiave di rete, garantendone la sicurezza.

2.7.3 Accesso mediante bus di campo

La comunicazione ciclica in bus di campo (lettura e scrittura, ad es. trasmissione del valore misurato) con un sistema di livello superiore non subisce le restrizioni menzionate.


3 Descrizione del prodotto

Il dispositivo comprende un trasmettitore e un sensore.

Il dispositivo è disponibile in versione compatta:

il trasmettitore e il sensore formano un'unica unità meccanica.

3.1 Design del prodotto




■ 1 Componenti importanti di un misuratore

- 1 Coperchio del vano dell'elettronica
- 2 Modulo display
- 3 Modulo elettronica principale
- 4 Pressacavi
- 5 Custodia del trasmettitore (con HistoROM integrato)
- 6 Modulo elettronica I/O
- 7 Morsetti (morsetti a molla estraibili)
- 8 Coperchio del vano connessioni
- 9 Sensore

4 Accettazione alla consegna e identificazione del prodotto

4.1 Controllo alla consegna



- Nel caso una delle condizioni non sia rispettata, contattare l'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale.
 - In base alla versione del dispositivo, il CD-ROM potrebbe non essere compreso nella fornitura! La documentazione tecnica è reperibile in Internet o mediante l'applicazione Operations App di Endress+Hauser, v. paragrafo "Identificazione del dispositivo" →
 □ 15.

4.2 Identificazione del prodotto


Per identificare il misuratore, sono disponibili le sequenti opzioni:

- Dati riportati sulla targhetta
- Codice d'ordine con l'elenco delle caratteristiche del dispositivo sui documenti di consegna
- Inserire i numeri di serie riportati sulle targhette in *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): sono visualizzate tutte le informazioni sul misuratore.
- Inserire il numero di serie riportato sulle targhette in *Operations App di Endress+Hauser* o scansionare il codice matrice 2D (codice QR) presente sulla targhetta con *Operations App di Endress+Hauser*: sono visualizzate tutte le informazioni sul misuratore.

Per una descrizione del contenuto della documentazione tecnica associata, consultare:

- I capitoli "Documentazione standard aggiuntiva" \rightarrow \blacksquare 8e "Documentazione supplementare del dispositivo" \rightarrow \blacksquare 8
- W@M Device Viewer: inserire il numero di serie riportato sulla targhetta (www.endress.com/deviceviewer)
- *Operations App di Endress+Hauser*: inserire il numero di serie riportato sulla targhetta o scansionare il codice matrice 2D (codice QR) presente sulla targhetta.

4.2.1 Targhetta del trasmettitore




■ 2 Esempio di targhetta del trasmettitore

- 1 Stabilimento di produzione
- 2 Nome del trasmettitore
- 3 Codice d'ordine
- 4 Numero di serie (ser. no.)
- 5 Codice d'ordine esteso (Ext. ord. cd.)
- 6 Informazioni sul collegamento elettrico, ad es. ingressi e uscite disponibili, tensione di alimentazione
- 7 Tipo di pressacavi
- 8 Temperatura ambiente consentita (T_a)
- 9 Versione firmware (FW) definita in fabbrica
- 10 Marchio CE, C-Tick
- 11 Informazioni addizionali sulla versione: certificati, approvazioni
- 12 Campo di temperatura consentito per il cavo
- 13 Data di produzione: anno-mese
- 14 Grado di protezione
- 15 Informazioni di approvazione per la protezione dal rischio di esplosione
- 16 Codice della documentazione supplementare sulla sicurezza → 🖺 165

17 Codice matrice 2D

4.2.2 Targhetta del sensore



■ 3 Esempio di targhetta del sensore

- 1 Nome del sensore
- 2 Stabilimento di produzione
- 3 Codice d'ordine
- 4 Numero di serie (ser. no.)
- 5 Codice d'ordine esteso (Ext. ord. cd.)
- 6 Diametro nominale del sensore; diametro nominale/pressione nominale della flangia; pressione di prova del sensore; campo di temperatura del fluido; materiale del tubo di misura e del manifold; informazioni specifiche sul sensore: ad es. campo di pressione del contenitore secondario, specifica di densità a campo ampio (taratura di densità speciale)
- 7 Informazioni sull'approvazione per la protezione dal rischio di esplosione, sulla Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) e sulla classe di protezione
- 8 Direzione del flusso
- 9 Data di produzione: anno-mese
- 10 Codice matrice 2D
- 11 Codice della documentazione supplementare sulla sicurezza
- 12 Marchio CE, C-Tick
- 13 Rugosità
- 14 Temperatura ambiente consentita (T_a)

Codice d'ordine

Il misuratore può essere riordinato utilizzando il codice d'ordine.

Codice d'ordine esteso

- Sono sempre riportati il tipo di dispositivo (radice del prodotto) e le specifiche base (caratteristiche obbligatorie).
- Delle specifiche opzionali (caratteristiche opzionali), sono indicate solo quelle relative alla sicurezza e alle approvazioni (ad es. LA) Se sono state ordinate altre specifiche opzionali, queste sono rappresentate collettivamente mediante il simbolo segnaposto # (ad es. #LA#).
- Se le specifiche opzionali ordinate non comprendono specifiche di sicurezza e relative alle approvazioni, sono indicate con il simbolo segnaposto + (ad es. XXXXXX-ABCDE+).

4.2.3 Simboli riportati sul misuratore

Simbolo	Significato
Δ	AVVISO! Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. che, se non evitata, potrebbe causare lesioni gravi o mortali.
<u> </u>	Riferimento alla documentazione Rimanda alla documentazione specifica del dispositivo.
	Messa a terra protettiva Morsetto che deve essere collegato a terra prima di poter eseguire qualsiasi altro collegamento.

5 Stoccaggio e trasporto

5.1 Condizioni di stoccaggio


Per l'immagazzinamento, osservare le sequenti note:

- Conservare nella confezione originale per garantire la protezione da urti.
- Non togliere le coperture o i coperchi di protezione installati sulle connessioni al processo. Evitano danni meccanici alle superfici di tenuta e i depositi di sporco nel tubo di misura.
- Proteggere dalla luce diretta del sole per evitare temperature superficiali eccessivamente elevate.
- Conservare in luogo asciutto e privo di polvere.
- Non conservare all'esterno.

Temperatura di immagazzinamento→ 🖺 154

5.2 Trasporto del prodotto

Trasportare il misuratore fino al punto di misura nell'imballaggio originale.



A002925

Non togliere le coperture o i coperchi installati sulle connessioni al processo. Evitano danni meccanici alle superfici di tenuta e i depositi di sporco nel tubo di misura.


5.2.1 Misuratori privi di ganci di sollevamento

AVVERTENZA

Il centro di gravità del misuratore è più in alto dei punti di attacco delle cinghie.

Rischio di lesioni, se il misuratore dovesse capovolgersi.

- ► Assicurare il misuratore in modo che non possa scivolare o ruotare.
- Osservare il peso specificato sull'imballo (etichetta adesiva).



A0029214

5.2.2 Misuratori con ganci di sollevamento

AATTENZIONE

Istruzioni di trasporto speciali per strumenti con ganci di sollevamento

- ► Per il trasporto dello strumento utilizzare esclusivamente i ganci di sollevamento presenti sullo strumento medesimo o sulle flange.
- ▶ Lo strumento deve essere assicurato ad almeno due ganci di sollevamento.

5.2.3 Trasporto con un elevatore a forca

Se per il trasporto si utilizzano casse di imballaggio in legno, la struttura di base consente di caricare le casse longitudinalmente, trasversalmente o dai due lati utilizzando un elevatore a forca.

5.3 Smaltimento dell'imballaggio

Tutti i materiali di imballaggio sono ecocompatibili e riciclabili al 100%:

- Imballaggio secondario del misuratore: pellicola estensibile polimerica, conforme alla direttiva EC 2002/95/EC (RoHS).
- Imballaggio:
 - Gabbia in legno, trattata secondo lo standard ISPM 15, conformità confermata dal logo IPPC esposto.

0

- Cartone secondo la Direttiva europea per imballaggi 94/62/EC; la riciclabilità è confermata dal simbolo RESY esposto.
- Imballaggio adatto al trasporto marittimo (opzionale): gabbia in legno, trattata secondo lo standard ISPM 15, conformità confermata dal logo IPPC esposto.
- Trasporto e montaggio dell'hardware:
 - Pallet in plastica a perdere
 - Cinghie in plastica
 - Nastri adesivi in plastica
- Protezione: imbottitura in carta


6 Installazione

6.1 Condizioni di installazione

Non sono necessarie misure speciali come l'uso di supporti. Le forze esterne sono assorbite dalla costruzione del dispositivo.

6.1.1 Posizione di montaggio

Posizione di montaggio




Per prevenire eventuali errori di misura dovuti all'accumulo di bolle d'aria nel tubo di misura, evitare le seguenti posizioni di montaggio nel tubo:

- Punto più alto della tubazione.
- Direttamente a monte dello scarico in un tubo a scarico libero.

Installazione in tubi a scarico libero

I seguenti accorgimenti, tuttavia, consentono l'installazione anche in tubazioni verticali aperte. Una restrizione del tubo o l'impiego di un orifizio con sezione inferiore al diametro nominale evita il funzionamento a vuoto del sensore durante l'esecuzione delle misure.



A0028773

- 4 Installazione in un tubo a scarico libero (ad es. per applicazioni di dosaggio)
- 1 Serbatoio di alimentazione
- 2 Sensore
- 3 Orifizio, restrizione tubo
- 4 Valvola
- 5 Serbatoio di transito

20

DN		Ø orifizio, restrizione tubo	
[mm]	[in]	[mm]	[in]
8	3/8	6	0,24
15	1/2	10	0,40
25	1	14	0,55
40	11/2	22	0,87
50	2	28	1,10
80	3	50	1,97


Orientamento

La direzione della freccia sulla targhetta del sensore aiuta ad installare il sensore in base alla direzione del flusso (direzione del fluido che scorre attraverso la tubazione).

	Raccomandazione		
A	Orientamento verticale	A0015591	
В	Orientamento orizzontale, trasmettitore in alto	A0015589	✓ ✓ ¹⁾ Eccezioni: → 📵 5, 🖺 21
С	Orientamento orizzontale, trasmettitore in basso	A0015590	✓✓² ²⁾ Eccezioni: → 🗹 5, 🖺 21
D	Orientamento orizzontale, trasmettitore laterale	A0015592	×

- 1) Le applicazioni con basse temperature di processo possono ridurre la temperatura ambiente. Questo orientamento è consigliato per mantenere la temperatura ambiente minima, tollerata dal trasmettitore.
- 2) Le applicazioni con alte temperature di processo possono incrementare la temperatura ambiente. Questo orientamento è consigliato per non superare la temperatura ambiente massima tollerata dal trasmettitore.

Se un sensore con tubo di misura curvo è installato in orizzontale, adattare la posizione del sensore alle caratteristiche del fluido.



■ 5 Orientamento del sensore con tubo di misura curvo

- Evitare questo orientamento nel caso di fluidi con solidi sospesi: rischio di depositi.
- 2 Evitare questo orientamento nel caso di fluidi degasati: rischio di accumuli di gas.

Tratti rettilinei in entrata e in uscita

Non sono richiesti speciali accorgimenti per gli elementi che causano turbolenza, quali



Dimensioni di installazione



Per le dimensioni e le lunghezze di installazione del dispositivo, consultare la documentazione "Informazioni tecniche", paragrafo "Costruzione meccanica".

6.1.2 Requisiti di ambiente e processo

Campo di temperatura ambiente

Misuratore	-40 +60 °C (-40 +140 °F)
Leggibilità del display locale	$-20 \dots +60$ °C ($-4 \dots +140$ °F) La leggibilità del display può essere compromessa nel caso di temperature fuori dal campo consentito.

- ► In caso di funzionamento all'esterno: Evitare la radiazione solare diretta, soprattutto nelle regioni a clima caldo

Pressione di sistema


È importante che non siano presenti fenomeni di cavitazione e che i liquidi non siano degassanti.

La cavitazione è causata se la pressione scende al di sotto della tensione di vapore:

- nei liquidi con punto di ebollizione basso (ad es. idrocarburi, solventi, gas liquefatti)
- nelle linee di aspirazione
- ▶ Verificare che la pressione del sistema sia sufficientemente alta per evitare fenomeni di cavitazione e degasazione.

A questo scopo sono consigliate le seguenti posizioni di montaggio:

- nel punto più basso di una tubazione verticale
- a valle di pompe (nessun pericolo di vuoto)



Coibentazione

Con alcuni fluidi è importante che il calore irradiato dal sensore al trasmettitore sia mantenuto al minimo. Per garantire l'isolamento richiesto, è disponibile un'ampia gamma di materiali.

AVVISO

Surriscaldamento dell'elettronica a causa dell'isolamento termico!

 Rispettare l'altezza di isolamento massima consentita per il collo del trasmettitore, affinché la testa del trasmettitore sia completamente libera.

AVVISO


Rischio di surriscaldamento con coibentazione

 \blacktriangleright Assicurarsi che la temperatura sul lato inferiore della custodia del trasmettitore non superi 80 °C (176 °F)

AVVISO

La coibentazione può anche essere più spessa di quella massima consigliata. Prerequisiti:

- ▶ Garantire che sul collo del trasmettitore la convezione sia sufficientemente grande.
- ► Garantire che rimanga esposta una superficie sufficientemente ampia del supporto della custodia. La parte libera serve da radiatore e protegge l'elettronica dal surriscaldamento e dall'eccessivo raffreddamento.




A002885

- t Spessore massimo della coibentazione
- a Distanza minima dalla coibentazione

La distanza minima a tra vano collegamenti del sensore e coibentazione è 20~mm (0,79 in). Questo per assicurare che il vano collegamenti del sensore rimanga completamente esposto.

Spessore massimo consigliato della coibentazione




A002890

- Spessore massimo della coibentazione consigliato in base alla temperatura del fluido e alla temperatura ambiente
- t Spessore della coibentazione
- T_{m} Temperatura del fluido

t40 $_{(104)}$ Spessore massimo consigliato della coibentazione con temperatura ambiente T_a = 40 °C (104 °F) t60 $_{(140)}$ Spessore massimo consigliato della coibentazione con temperatura ambiente T_a = 60 °C (140 °F)

Spessore massimo consigliato della coibentazione per il campo di temperatura esteso o la coibentazione

Per campo di temperatura esteso, versione con collo di estensione lungo, codice d'ordine per "Materiale del tubo di misura" opzione **SD, SE, SF, TH** o collo di estensione per coibentazione, codice d'ordine per "Opzione del sensore", opzione **CG**:



Δ002992

t Spessore della coibentazione

 $T_{\rm m}$ Temperatura del fluido

t40 $_{(104)}$ Spessore massimo consigliato della coibentazione con temperatura ambiente T_a = 40 °C (104 °F)

t60 $_{(140)}$ Spessore massimo consigliato della coibentazione con temperatura ambiente $T_a = 60\,^{\circ}\text{C}$ (140 $^{\circ}\text{F}$)

Riscaldamento

AVVISO

L'elettronica potrebbe surriscaldarsi a causa della temperatura ambiente elevata!

- ▶ Rispettare la temperatura ambiente massima consentita per il trasmettitore .
- ► In base alla temperatura del fluido, considerare i requisiti di orientamento del dispositivo .

AVVISO

Rischio di surriscaldamento in fase di riscaldamento

- \blacktriangleright Assicurarsi che la temperatura sul lato inferiore della custodia del trasmettitore non superi 80 °C (176 °F).
- ► Garantire che sul collo del trasmettitore la convezione sia sufficientemente grande.
- ► Garantire che rimanga esposta una superficie sufficientemente ampia del supporto della custodia. La parte libera serve da radiatore e protegge l'elettronica dal surriscaldamento e dall'eccessivo raffreddamento.

Opzioni di riscaldamento

Se il fluido non deve perdere calore in prossimità del sensore, sono disponibili le seguenti opzioni di riscaldamento:

- Riscaldamento elettrico, ad es. con riscaldatori a fascia elettrici
- Mediante tubi che trasportano acqua calda o vapore
- Mediante camice riscaldanti

Uso di un sistema di riscaldamento con tracciamento elettrico

Se il riscaldamento è regolato mediante controllo dell'angolo di fase o pacchetti di impulsi, i campi magnetici possono influenzare i valori misurati (= per valori superiori a quelli consentiti dallo standard EN (seno 30 A/m)).

24

Di conseguenza, il sensore deve essere schermato dai campi magnetici: la custodia può essere schermata con lamiere in metallo o acciaio magnetico senza una direzione preferenziale (ad es. V330-35A).

La lamiera deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- Permeabilità magnetica relativa µr ≥ 300
- Spessore della lamiera $d \ge 0.35 \text{ mm} (d \ge 0.014 \text{ in})$

Vibrazioni

L'alta frequenza di oscillazione dei tubi di misura assicura che il funzionamento sia corretto ed il sistema di misura non sia influenzato dalle vibrazioni dello stabilimento.

6.1.3 Istruzioni di montaggio speciali

Disco di rottura

Informazioni importanti per il processo: (Verweisziel existiert nicht, aber @y.link.required='true').

AVVERTENZA

Affidabilità funzionale limitata del disco di rottura.

Pericolo per il personale in caso di perdite di fluido!

- ▶ Il disco di rottura non deve essere rimosso.
- ► Se si impiega un disco di rottura, la camicia riscaldante non può essere utilizzata.
- ► Verificare che il funzionamento e il controllo del disco di rottura non siano ostacolati dall'installazione del dispositivo.
- ▶ Prevedere delle misure adeguate per evitare danni e pericoli per il personale in caso si attivazione del disco di rottura.
- ▶ Rispettare le informazioni riportate sull'etichetta del disco di rottura.

La posizione del disco di rottura è indicata da un'etichetta incollata di fianco al disco.

La protezione utilizzata per il trasporto deve essere rimossa.



Gli attacchi filettati presenti non sono adatti per una funzione di risciacquo o di monitoraggio della pressione, ma sono progettati come sede di installazione del disco di rottura.

In caso di mancato funzionamento del disco di rottura, è possibile avvitare un dispositivo di scarico sulla filettatura interna del disco di rottura per eliminare le perdite di fluido.

Regolazione dello zero

Tutti i misuratori sono tarati in base alle più recenti tecnologie. La taratura è eseguita alle condizioni di riferimento $\rightarrow \equiv 150$. Di conseguenza, generalmente non è richiesta una regolazione dello zero in campo.

L'esperienza indica che la regolazione dello zero è consigliata solo in casi speciali:

- per ottenere l'accuratezza di misura massima anche con portate molte basse.
- In condizioni operative o di processo estreme (ad es. con temperature di processo molto elevate o fluidi molto viscosi).

6.2 Montaggio del misuratore

6.2.1 Utensili richiesti

Per il trasmettitore

- Per la rotazione della custodia del trasmettitore: chiave fissa8 mm
- Per aprire i fermi di sicurezza: chiave a brugola3 mm
- Per la rotazione della custodia del trasmettitore: chiave fissa8 mm
- Per aprire i fermi di sicurezza: chiave a brugola3 mm

Per il sensore

Per flange e altre connessioni al processo: i relativi utensili di montaggio

6.2.2 Preparazione del misuratore


- 1. Eliminare tutti gli imballaggi residui utilizzati per il trasporto.
- 2. Togliere tutte le coperture o i coperchi di protezione presenti sul sensore.
- 3. Togliere l'etichetta adesiva dal coperchio del vano connessioni.

6.2.3 Montaggio del misuratore

AVVERTENZA

Pericolo dovuto a tenuta di processo non adeguata!


- ► Garantire che i diametri interni delle guarnizioni siano maggiori o uguali a quelli delle connessioni al processo e della tubazione.
- ▶ Verificare che le quarnizioni siano pulite e integre.
- ► Installare le quarnizioni in modo corretto.
- 1. Garantire che la direzione indicata dalla freccia sulla targhetta del sensore corrisponda alla direzione del flusso.
- 2. Installare il misuratore o ruotare la custodia del trasmettitore in modo che gli ingressi cavo non siano orientati verso l'alto.



A0029263

6.2.4 Rotazione della custodia del trasmettitore


La custodia del trasmettitore può essere ruotata per facilitare l'accesso al vano connessioni o al modulo display.



- 1. Liberare la vite di fissaggio.
- 2. Ruotare la custodia fino alla posizione richiesta.
- 3. Serrare saldamente la vite di fissaggio.

6.2.5 Rotazione del modulo display

Il modulo display può essere ruotato per ottimizzare la leggibilità e l'operatività del display.



A00322

- 1. Allentare il fermo di sicurezza sul coperchio del vano dell'elettronica utilizzando una chiave a brugola.
- 2. Svitare il coperchio del vano dell'elettronica dalla custodia del trasmettitore.
- 3. Opzionale: estrarre il modulo display con un delicato movimento di rotazione.
- 4. Ruotare il modulo display fino alla posizione richiesta: max. $8 \times 45^{\circ}$ in ogni direzione.
- 5. Con modulo display non estratto:
 Fare in modo che il modulo display si blocchi nella posizione desiderata.
- 6. Con modulo display estratto:
 Guidare il cavo nel vano tra la custodia e il modulo dell'elettronica principale, inserire e bloccare il modulo display nel vano dell'elettronica.
- 7. Per rimontare il trasmettitore, ripetere la procedura di rimozione in ordine inverso.

6.3 Verifica finale dell'installazione

Il dispositivo è integro (controllo visivo)?	
Il misuratore è conforme alle specifiche del punto di misura?	
Ad esempio: ■ Temperatura di processo → 🗎 155 ■ Pressione di processo (consultare il capitolo "Caratteristiche nominali di pressione-temperatura" nella documentazione "Informazioni tecniche") ■ Temperatura ambiente ■ Campo di misura	

L'orientamento scelto per il sensore è corretto ?	
 In base al tipo di sensore In base alla temperatura del fluido In base alle caratteristiche del fluido (aerato, con solidi sospesi) 	
La direzione indicata dalla freccia sulla targhetta del sensore corrisponde a quella del fluido che scorre nella tubazione \rightarrow $\ \ \cong$ 21?	
L'identificazione del punto di misura e l'etichettatura sono corrette (controllo visivo)?	
Il misuratore è protetto sufficientemente dalle precipitazioni e dalla radiazione solare diretta?	
La vite di fissaggio e il fermo di sicurezza sono serrati saldamente?	

7 Collegamento elettrico



Il misuratore non è dotato di un interruttore di protezione interno. Di conseguenza, collegare il misuratore a un sezionatore o a un interruttore di protezione per scollegare facilmente il circuito di alimentazione dalla rete elettrica.

7.1 Condizioni delle connessioni elettriche

7.1.1 Utensili richiesti

- Per gli ingressi cavi: usare gli utensili corrispondenti
- Per il fermo di sicurezza: chiave a brugola3 mm
- Spellafili
- Se si usano cavi intrecciati: pinza a crimpare per capocorda
- Per togliere i cavi dal morsetto: cacciavite a testa piatta ≤ 3 mm (0,12 in)

7.1.2 Requisiti del cavo di collegamento

I cavi di collegamento forniti dal cliente devono possedere i sequenti requisiti.

Sicurezza elettrica

In conformità con le relative normative locali/nazionali.

Campo di temperatura consentito

Requisito minimo: campo di temperatura del cavo ≥ temperatura ambiente +20 K

Cavo segnali

Uscita impulsi/frequenza/contatto

Il cavo di installazione standard è sufficiente.

FOUNDATION Fieldbus

Cavo schermato a due fili intrecciati.



Per maggiori informazioni su progettazione e installazione di reti FOUNDATION Fieldbus consultare:

- Istruzioni di funzionamento "Panoramica FOUNDATION Fieldbus" (BA00013S)
- Direttiva FOUNDATION Fieldbus
- IEC 61158-2 (MBP)


Diametro del cavo

- Pressacavi forniti:
 M20 × 1,5 con cavo Φ 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Morsetti a molla, a innesto per la versione del dispositivo senza protezione alle sovratensioni integrata: sezioni del filo 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Morsetti a vite per la versione del dispositivo con protezione alle sovratensioni integrata: sezioni del filo $0.2 \dots 2.5 \text{ mm}^2$ (24 \dots 14 AWG)

7.1.3 Assegnazione dei morsetti

Trasmettitore

Tipo di connessione per FOUNDATION Fieldbus, uscita impulsi/frequenza/contatto



Codice d'ordine per "Uscita"	Numeri dei morsetti			
	Uscita 1		Uscita 2	
	1 (+)	2 (-)	3 (+)	4 (-)
Opzione E ^{1) 2)}	FOUNDATION Fieldbus		Uscita impulsi/frequenza/contatto (passiva)	

- 1) Utilizzare sempre l'uscita 1; l'uscita 2 è opzionale.
- 2) FOUNDATION Fieldbus con protezione integrata contro l'inversione di polarità.

7.1.4 Assegnazione dei pin per il connettore del dispositivo

2 3	Pin		Assegnazione	Codifica	Connettore/ ingresso
1 4	1	+	Segnale +	A	Connettore
	2	-	Segnale –		
	3		Messa a terra		
	4		Non assegnato		

7.1.5 Schermatura e messa a terra

FOUNDATION Fieldbus

Per garantire una compatibilità elettromagnetica (EMC) ottimale del sistema in bus di campo è necessario che i componenti del sistema (in particolare le linee) siano schermati, e che la schermatura offra una copertura più completa possibile. L'ideale è una schermatura con una copertura del 90%.

- Per assicurare una protezione elettromagnetica ottimale, la schermatura deve essere connessa in più punti possibile alla massa di riferimento.
- Tuttavia, al fine di garantire la protezione dal rischio di esplosione, sarebbe bene evitare di eseguire la messa a terra.

Per rispettare entrambi i requisiti, il sistema in bus di campo consente tre diversi tipi di schermatura:

- Schermatura ad entrambe le estremità.
- Schermatura ad un'estremità sul lato di alimentazione con condensatore di terminazione in corrispondenza del dispositivo da campo.
- Schermatura ad un'estremità sul lato di alimentazione.

L'esperienza dimostra che nella maggior parte dei casi i risultati migliori dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica si ottengono in installazioni con schermatura ad un'estremità sul lato di alimentazione (senza condensatore di terminazione in corrispondenza del dispositivo da campo). È necessario adottare misure idonee relativamente ai cablaggi di ingresso al fine di garantire un funzionamento corretto in presenza di disturbi EMC. Nella progettazione di questo dispositivo si è tenuto conto di questi aspetti. Il funzionamento in presenza di variabili di disturbo secondo NAMUR NE21 è pertanto garantito.

Durante l'installazione, ove applicabile, è necessario attenersi alle norme e alle linee guida per l'installazione nazionali.


Qualora vi siano notevoli differenze di potenziale tra i singoli punti di collegamento a massa, si prevede un solo di punto di collegamento diretto tra la schermatura ed il potenziale di riferimento. Di conseguenza, nei sistemi senza equalizzazione del potenziale, la schermatura del cavo dei sistemi con bus di campo deve essere collegata alla terra solo su un lato, ad es. sull'alimentatore del bus di campo o sulle barriere di sicurezza.

AVVISO

Nei sistemi senza collegamento di equipotenzialità, la messa a terra in più punti della schermatura del cavo causa correnti di equalizzazione della frequenza di rete!

Danni alla schermatura del cavo del bus.

► La schermatura del cavo del bus deve essere collegata ad una sola estremità; o alla messa a terra locale oppure a quella di protezione. Isolare la schermatura non collegata.



■ 7 Esempio di connessione per FOUNDATION Fieldbus

- 1 Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Stabilizzatore di corrente (FOUNDATION Fieldbus)
- 3 Schermatura del cavo: la schermatura del cavo deve essere messa a terra da entrambe le estremità per la conformità ai requisiti EMC; rispettare le specifiche del cavo
- 4 T-box

Endress+Hauser

- 5 Misuratore
- 6 Messa a terra locale
- 7 Terminazione bus
- 8 Collegamento di equipotenzialità

A002876

31

7.1.6 Requisiti dell'alimentatore

Tensione di alimentazione

Trasmettitore

È richiesta un'alimentazione esterna per ogni uscita.

Per le uscite disponibili valgono i seguenti valori di tensione di alimentazione:

Codice d'ordine per "Uscita"	Tensione ai morsetti massima	Tensione ai morsetti massima
Opzione E ¹⁾ : FOUNDATION Fieldbus, uscita impulsi/frequenza/contatto	≥ c.c. 9 V	32 V c.c.

Per le versioni del dispositivo con display locale SD03: la tensione ai morsetti deve essere aumentata di 0,5 V c.c. se si utilizza la retroilluminazione.

7.1.7 Preparazione del misuratore

AVVISO

Tenuta non sufficiente della custodia!

L'affidabilità operativa del misuratore potrebbe essere compromessa.

- ▶ Utilizzare pressacavi adatti corrispondenti al grado di protezione.
- 1. Se presente, rimuovere il tappo cieco.
- 2. Se il misuratore è fornito senza pressacavi:

 Procurarsi il pressacavo adatto per il relativo cavo di collegamento.
- 3. Se il misuratore è fornito con pressacavi:
 Rispettare i requisiti previsti per i cavi di collegamento → 🖺 29.

7.2 Connessione del misuratore


AVVISO

Limitazione della sicurezza elettrica dovuta a errato collegamento!

- ► Far eseguire le operazioni di collegamento solo da specialisti adeguatamente addestrati
- ► Attenersi alle normative e ai codici di installazione federali/nazionali applicabili.
- ► Attenersi alle norme di sicurezza vigenti presso il luogo di lavoro.
- ► Collegare sempre il cavo di terra di protezione ⊕ prima di collegare altri cavi.
- ▶ Per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive, rispettare le informazioni riportate nella documentazione Ex specifica del dispositivo.

7.2.1 Connessione del trasmettitore

Connessione mediante morsetti



A0032239

- 1. Allentare il fermo di sicurezza sul coperchio del vano connessioni.
- 2. Svitare il coperchio del vano connessioni.
- 3. Spingere il cavo attraverso l'ingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere l'anello di tenuta dall'ingresso cavo.
- 4. Spelare il cavo e le relative estremità. Nel caso di cavi intrecciati, montare anche i capicorda.


5. **AVVERTENZA**

Grado di protezione della custodia compromesso a causa di insufficiente tenuta della custodia.

► Serrare la vite senza usare lubrificanti. Le filettature sul coperchio sono rivestite di lubrificante a secco.

Per rimontare il trasmettitore, ripetere la procedura di rimozione in ordine inverso.

Rimozione di un cavo



A0032240

▶ Per togliere il cavo dal morsetto, utilizzare un cacciavite a punta piatta e premere nella fessura tra i due fori del morsetto estraendo contemporaneamente l'estremità del cavo.

7.2.2 Garantire l'equalizzazione del potenziale

Requisiti


Non sono richieste misure speciali per l'equalizzazione di potenziale.

Per i dispositivi adatti all'uso in aree pericolose, attenersi alle linee guida riportate nella relativa documentazione Ex (XA).

7.3 Istruzioni speciali per la connessione


7.3.1 Esempi di connessione

Uscita impulsi/frequenza



- 8 Esempio di connessione per uscita impulsi/frequenza (passiva)
- 1 Sistema di automazione con ingresso impulsi/frequenza (ad es. PLC)
- 2 Alimentazione
- 3 Trasmettitore: rispettare i valori di ingresso

Uscita contatto




A002876

- 9 Esempio di connessione per uscita contatto (passiva)
- 1 Sistema di automazione con ingresso a relè (ad es. PLC)
- 2 Alimentazione
- 3 Trasmettitore: rispettare i valori di ingresso

34

FOUNDATION Fieldbus



■ 10 Esempio di connessione per FOUNDATION Fieldbus


- 1 Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Stabilizzatore di corrente (FOUNDATION Fieldbus)
- 3 Schermatura del cavo: la schermatura del cavo deve essere messa a terra da entrambe le estremità per la conformità ai requisiti EMC; rispettare le specifiche del cavo
- 4 T-box
- 5 Misuratore
- 6 Messa a terra locale
- 7 Terminazione bus
- 8 Linea del collegamento di equipotenzialità

7.4 Garantire il grado di protezione

Il misuratore è conforme a tutti i requisiti del grado di protezione IP66/67, custodia Type 4X.

Terminato il collegamento elettrico, attenersi alla seguente procedura per garantire il grado di protezione IP66/IP67, custodia Type 4X:

- 1. Controllare che le tenute della custodia siano pulite e inserite correttamente.
- 2. Se necessario, asciugare, pulire o sostituire le quarnizioni.
- 3. Serrare tutte le viti della custodia e avvitare i coperchi.
- 4. Serrare saldamente i pressacavi.
- 5. Per evitare che l'umidità penetri nell'ingresso cavo:
 Instradare il cavo in modo che formi un'ansa verso il basso prima dell'ingresso cavo ("trappola per l'acqua").



A002927


6. Inserire dei tappi ciechi negli ingressi cavi non utilizzati.

7.5 Verifica finale delle connessioni

Il misuratore o i cavi sono esenti da danni (controllo visivo)?		
I cavi utilizzati sono conformi ai requisiti→ 🖺 29?		
I cavi sono ancorati in maniera adeguata?		
Tutti i pressacavi sono montati, serrati saldamente e a tenuta stagna? Il cavo forma una "trappola per l'acqua" → 🖺 35?		
In base alla versione del dispositivo: i relativi connettori sono tutti serrati saldamente → 🗎 32?		
La tensione di alimentazione corrisponde alle specifiche riportate sulla targhetta del trasmettitore → 🖺 32?		
L'assegnazione dei morsetti è corretta → 🖺 30?		
Se è presente la tensione di alimentazione, il modulo display visualizza dei valori?		
I coperchi della custodia sono tutti installati e serrati saldamente?		
Il fermo di sicurezza è serrato correttamente?		

8 Opzioni operative

8.1 Panoramica delle opzioni operative




A0032226

- 1 Controllo locale mediante modulo display
- Computer con tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Field Xpert SFX350 o SFX370
- 4 Field Communicator 475
- 5 Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 6 Modem VIATOR Bluetooth con cavo di collegamento

8.2 Struttura e funzione del menu operativo

8.2.1 Struttura del menu operativo

Per una panoramica del menu operativo per utenti esperti: documentazione "Descrizione dei parametri dello strumento" fornita con il dispositivo



 $\blacksquare 11$ Struttura schematica del menu operativo


8.2.2 Filosofia operativa

I singoli elementi del menu operativo sono assegnati a determinati ruoli utente (operatore, addetto alla manutenzione, ecc.). Ogni ruolo utente contiene operazioni tipiche all'interno del ciclo di vita del dispositivo.

Menu/	parametro	Ruolo utente e operazioni	Contenuto/significato
Language Funzionamento	in base all'operazione	Ruolo "Operatore", "Manutenzione" Operazioni durante il funzionamento: Configurazione del display operativo Lettura dei valori misurati	 Definizione della lingua operativa Azzeramento e controllo dei totalizzatori Configurazione del display operativo (ad es. formato e contrasto del display) Azzeramento e controllo dei totalizzatori
Configurazione		Ruolo "Manutenzione" Messa in servizio: Configurazione della misura Configurazione di ingressi e uscite	Procedure guidate per la messa in servizio rapida: Impostazione delle unità di sistema Definizione del fluido Configurazione delle uscite Configurazione del display operativo Configurazione del condizionamento dell'uscita Impostazione del taglio di bassa portata Configurazione del controllo di tubo vuoto Configurazione avanzata Per una configurazione più personalizzata della misura (adattamento a speciali condizioni di misura) Configurazione dei totalizzatori Configurazione delle impostazioni WLAN Amministrazione (definire codice di accesso, reset del misuratore)
Diagnostica		Ruolo "Manutenzione" Rettifica dell'errore: Diagnostica e rettifica degli errori di processo e del dispositivo Simulazione del valore misurato	Comprende tutti i parametri per il rilevamento e l'analisi degli errori di processo e del dispositivo: Elenco di diagnostica Comprende fino a 5 messaggi diagnostici attualmente in sospeso. Registro degli eventi Contiene i messaggi di evento generati. Informazioni sul dispositivo Contiene le informazioni per identificare il dispositivo. Valori misurati Contiene tutti i valori misurati attuali. Sottomenu Memorizzazione dati con opzione d'ordine "HistoROM estesa" Archiviazione e visualizzazione di valori misurati Heartbeat Consente di controllare su richiesta la funzionalità del dispositivo e di documentare i risultati delle verifiche. Simulazione Serve per simulare valori misurati o valori di uscita.
Esperto	orientato alla funzione	Operazioni che richiedono una conoscenza dettagliata del funzionamento del dispositivo: Messa in servizio delle misure in condizioni difficili Adattamento ottimale della misura a condizioni difficili Configurazione dettagliata dell'interfaccia di comunicazione Diagnostica degli errori in casi difficili	Comprende tutti i parametri del dispositivo e consente di accedervi direttamente mediante un codice di accesso. La struttura di questo menu si basa sui blocchi funzione del dispositivo: Sistema Contiene tutti i parametri di ordine superiore del dispositivo, che non riguardano la misura o l'interfaccia di comunicazione. Sensore Configurazione della misura. Uscita Configurazione dell'uscita impulsi/frequenza/contatto. Comunicazione Configurazione dell'interfaccia di comunicazione digitale. Sottomenu per i blocchi funzione (ad es. "Ingressi analogici") Configurazione dei blocchi funzione. Applicazione Configurazione delle funzioni che vanno oltre la misura attuale (ad es. totalizzatore). Diagnostica Per il rilevamento e l'analisi degli errori di processo e del dispositivo, per la simulazione del dispositivo e per Heartbeat Technology.

8.3 Accesso al menu operativo tramite display locale

8.3.1 Display operativo



A002934

- 1 Display operativo
- 2 Tag del dispositivo
- 3 Area di stato
- 4 Area di visualizzazione per i valori misurati (a 4 righe)
- 5 Elementi operativi → 🖺 44

Area di stato

I seguenti simboli appaiono in alto a destra nell'area di stato della visualizzazione operativa:

- Segnali di stato → 🗎 104
 - **F**: quasto
 - **C**: verifica funzionale
 - **S**: fuori specifica
 - **M**: richiesta manutenzione
- Comportamento diagnostico → 🗎 105
 - 🐼: allarme
 - <u>∧</u>: avviso
- 🟦: blocco (il dispositivo è protetto con un blocco hardware)
- 🖘: comunicazione (la comunicazione è attiva mediante funzionamento a distanza)

Area di visualizzazione

Nell'area di visualizzazione, ogni valore misurato è introdotto da alcuni tipi di simbolo a scopo descrittivo:

Valori misurati

Simbolo	Significato
ṁ	Portata massica
Ü	Portata volumetricaPortata volumetrica compensata
ρ	DensitàDensità di riferimento
<u> </u>	Temperatura
Σ	Totalizzatore Il numero del canale di misura indica quale dei tre totalizzatori è visualizzato.

Numeri dei canali di misura

Simbolo	Significato
1 4	Canale di misura da 1 a 4
Il numero del canale di micura è vigualizzate colo co è precente più di un canale per il medecime tipo di variabile	


Il numero del canale di misura è visualizzato solo se è presente più di un canale per il medesimo tipo di variabile misurata (ad es. Totalizzatore 1...3).

Comportamento diagnostico

Il comportamento diagnostico si riferisce a un evento diagnostico, importante per la variabile misurata visualizzata.


Il numero e il formato di visualizzazione dei valori misurati possono essere configurati mediante il parametro **Formato del display** $(\rightarrow \triangleq 67)$.

8.3.2 Visualizzazione della navigazione



Percorso di navigazione

Il percorso di navigazione - visualizzato in alto a sinistra nella visualizzazione della navigazione - è formato dai seguenti elementi:



Area di stato

Quanto segue appare in alto a destra nell'area di stato della visualizzazione della navigazione:

- Nel sottomenu
 - Il codice per l'accesso diretto al parametro che si vuole esplorare (ad es. 0022-1)
 - Se è presente un evento di diagnostica, il comportamento diagnostico e il segnale di stato
- Nella procedura guidata

Se è presente un evento di diagnostica, il comportamento diagnostico e il segnale di stato



Area di visualizzazione

Menu

Simbolo	Significato
4Pa	Funzionamento È visualizzato: Nel menu accanto alla selezione "Funzionamento" A sinistra nel percorso di navigazione nel menu Funzionamento
۶	Configurazione È visualizzato: ■ Nel menu accanto alla selezione "Configurazione" ■ A sinistra nel percorso di navigazione nel menu Configurazione
્યું.	Diagnostica È visualizzato: ■ Nel menu accanto alla selezione "Diagnostica" ■ A sinistra nel percorso di navigazione nel menu Diagnostica
÷.	Esperto È visualizzato: Nel menu accanto alla selezione "Esperto" A sinistra nel percorso di navigazione nel menu Esperto

Sottomenu, procedure guidate, parametri


Simbolo	Significato
•	Sottomenu
55.	Procedura guidata
Ø.	Parametri all'interno di una procedura guidata Per i parametri nei sottomenu non sono visualizzati simboli.

Blocco


Simbolo	Significato
û	Parametro bloccato Se visualizzato di fronte al nome del parametro, indica che il parametro è bloccato. da un codice di accesso specifico dell'utilizzatore da un contatto di protezione scrittura hardware

Funzionamento della procedura quidata

Simbolo	Significato
←	Commuta al parametro precedente.



8.3.3 Visualizzazione modifica



Immissione dati

I seguenti simboli di immissione sono disponibili nella maschera di immissione dell'editor di testo e numerico:

Editor numerico

Simbolo	Significato
9	Selezione di numeri da 0 a 9.
·	Inserisce il separatore decimale nella posizione di immissione.
_	Inserisce il segno negativo nella posizione di immissione.
4	Conferma la selezione.
+	Sposta la posizione di immissione di una posizione verso sinistra.
X	Esce dall'inserimento senza applicare le modifiche.
C	Annulla tutti i caratteri inseriti.

Editor di testo

Simbolo	Significato
Aa1@	Commutazione Tra lettere maiuscole e minuscole Per l'immissione di numeri Per l'immissione di caratteri speciali

ABC_	Selezione di lettere, AZ.
XYZ	
abc _	Selezione di lettere, az.
xyz	
""^ _ ~& _	Selezione di caratteri speciali.
4	Conferma la selezione.
€XC←→	Commuta alla selezione degli strumenti di correzione.
X	Esce dall'inserimento senza applicare le modifiche.
С	Annulla tutti i caratteri inseriti.

Simboli di correzione in \longleftarrow

Simbolo	Significato
C	Annulla tutti i caratteri inseriti.
\rightarrow	Sposta la posizione di immissione di una posizione verso destra.
€	Sposta la posizione di immissione di una posizione verso sinistra.
*	Cancella il primo carattere a sinistra della posizione di immissione.

8.3.4 Elementi operativi

Tasto	Significato
	Tasto meno
	In un menu, sottomenu Sposta verso l'alto la barra di selezione all'interno di un elenco di opzioni.
	In una procedura guidata Conferma il valore del parametro e ritorna al parametro precedente.
	In un editor di testo e numerico Nella maschera di immissione, sposta la barra di selezione a sinistra (indietro).
	Tasto più
	In un menu, sottomenu Sposta verso il basso la barra di selezione all'interno di un elenco di opzioni.
(+)	In una procedura guidata Conferma il valore del parametro e accede al parametro successivo.
	In un editor di testo e numerico Sposta la barra di selezione a destra (in avanti) in una finestra di immissione.

Tasto	Significato
	Tasto Enter
	Per la visualizzazione operativa ■ Premendo brevemente il tasto si apre il menu operativo. ■ Premendo il tasto per 2 s si apre il menu di scelta rapida.
E	 In un menu, sottomenu Premendo brevemente il tasto: Apre il menu, il sottomenu o il parametro selezionato. Avvia la procedura guidata. Se è aperto, si chiude il testo di istruzioni del parametro. Premere il tasto per 2 s per un parametro: Se presente, apre il testo di istruzioni per la funzione del parametro.
	In una procedura guidata Apre la visualizzazione per la modifica del parametro.
	In un editor di testo e numerico Premendo brevemente il tasto: Apre il gruppo selezionato. Esegue l'azione selezionata. Premendo il tasto per 2 s conferma il valore del parametro modificato.
	Combinazione di tasti Escape (premere i tasti contemporaneamente)
(a) + (+)	 In un menu, sottomenu Premendo brevemente il tasto: Esce dal livello attuale e accede al successivo livello superiore del menu. Se è aperto, si chiude il testo di istruzioni del parametro. Premendo il tasto per 2 s, si ritorna alla visualizzazione operativa ("posizione HOME").
	In una procedura guidata Esce dalla procedura guidata e accede al successivo livello superiore del menu.
	In un editor di testo e numerico Chiude l'editor di testo o numerico senza applicare le modifiche.
(-)+(E)	Combinazione dei tasti meno/Enter (premere i tasti contemporaneamente)
	Riduce il contrasto (impostazione più luminosa).
+ E	Combinazione dei tasti più/Enter (premere i tasti contemporaneamente) Aumenta il contrasto (impostazione più scura).
-+++E	Combinazione dei tasti meno/più/Enter (premere i tasti contemporaneamente) Per la visualizzazione operativa Abilita o disabilita il blocco tastiera (solo modulo display SD02).

8.3.5 Apertura del menu contestuale

Grazie al menu contestuale, si possono richiamare i seguenti menu in modo rapido e direttamente dal display operativo:

- Configurazione
- Configurazione backup display
- Simulazione

Richiamare e chiudere il menu contestuale

L'utente si trova nella visualizzazione operativa.

1. Premere E per 2 s.

► Si apre il menu contestuale.



A0017421-IT

- 2. Premere contemporaneamente \Box + \pm .
 - └ Il menu contestuale si chiude e il display ritorna al display operativo.

Richiamare il menu mediante il menu contestuale


- 1. Aprire il menu contestuale.
- 2. Premere 🛨 per navigare fino al menu richiesto.
- 3. Premere E per confermare la selezione.
 - └ Si apre il menu selezionato.

8.3.6 Navigare e selezionare da un elenco

Per navigare nel menu operativo si possono utilizzare diversi elementi operativi. Il percorso di navigazione è indicato nell'intestazione, a sinistra. I simboli sono visualizzati vicino ai relativi menu. Questi simboli sono riportati anche nell'intestazione durante la navigazione.

Per una spiegazione della visualizzazione di navigazione con simboli ed elementi operativi → 🖺 41

Esempio: Impostazione del numero di valori misurati visualizzati su "2 valori"




8.3.7 Accesso diretto al parametro

A ogni parametro è assegnato un numero che consente di accedere al parametro direttamente mediante il display. Inserendo questo codice di accesso in parametro **Accesso diretto**, è visualizzato subito il parametro richiesto.

Percorso di navigazione

Esperto → Accesso diretto

Il codice di accesso diretto è formato da un numero a 4 cifre e dal numero del canale che identifica il canale di una variabile di processo: ad es. 0914-1. Nella finestra di navigazione, questo codice è visualizzato sulla destra, nell'intestazione del parametro selezionato.



1 Codice di accesso diretto

Considerare quanto seque per inserire il codice di accesso diretto:

- Gli zero iniziali del codice di accesso diretto non devono essere inseriti.
 Esempio: inserimento di "914" anziché "0914"
- Se non si inserisce il numero del canale, è selezionato automaticamente il canale 1.
 Esempio: inserire 0914 → parametro Assegna variabile di processo
- Se si deve selezionare un altro canale: inserire il codice di accesso diretto con il corrispondente numero del canale.

Esempio: inserire **0914-2** → parametro **Assegna variabile di processo**

Per i codici di accesso diretto ai singoli parametri, consultare la documentazione del dispositivo "Descrizione dei parametri dello strumento"


8.3.8 Richiamo del testo di istruzioni

Il testo di istruzioni è disponibile per alcuni parametri e può essere richiamato dalla visualizzazione di navigazione. Il testo di istruzioni contiene una breve spiegazione della funzione del parametro e quindi supporta una messa in servizio rapida e sicura.

Richiamo e chiusura del testo di istruzioni

L'utente è nella visualizzazione della navigazione e la barra di selezione è su un parametro.

- 1. Premere E per 2 s.
 - └ Il testo di istruzioni per il parametro selezionato si apre.



A0014002-I


■ 12 Esempio: testo di istruzioni per il parametro "Inserire codice di accesso"

- 2. Premere contemporaneamente \Box + \pm .
 - └ Il testo di istruzioni viene chiuso.

8.3.9 Modifica dei parametri

Per una descrizione della visualizzazione di modifica, che comprende editor del testo ed editor numerico con i relativi simboli → 🖺 43, e per una descrizione degli elementi operativi → 🖺 44

Esempio: Modificare la descrizione del punto di misura nel parametro "Descrizione tag" da 001-FT-101 fino a 001-FT-102



È visualizzato un messaggio, se il valore inserito è fuori dal campo di valori consentiti.

Inser.cod.access
Valore inserito non valido o
fuori dal range
Min:0
Max:9999

A0014049-IT

8.3.10 Ruoli utente e autorizzazioni di accesso correlate

I due ruoli utente "Operatore" e "Manutenzione" hanno diverso accesso in scrittura ai parametri se il cliente definisce un codice di accesso specifico dell'utilizzatore. Questo protegge la configurazione del dispositivo tramite il display locale dall'accesso non autorizzato .

Autorizzazione di accesso ai parametri: ruolo utente "Operatore"

Stato del codice di accesso	Accesso in lettura	Accesso in scrittura
Il codice di accesso non è ancora stato definito (impostazione di fabbrica).	V	V
Dopo che il codice di accesso è stato definito.	V	1)

 Nonostante sia stato definito un codice di accesso, alcuni parametri possono essere sempre modificati e dunque sono esclusi dalla protezione scrittura, poiché non incidono sulla misura. Fare riferimento al paragrafo "Protezione scrittura mediante codice di accesso"

Autorizzazione di accesso ai parametri: ruolo utente "Manutenzione"

Stato del codice di accesso	Accesso in lettura	Accesso in scrittura
Il codice di accesso non è ancora stato definito (impostazione di fabbrica).	V	V
Dopo che il codice di accesso è stato definito.	V	✓ ¹⁾

- 1) Se viene inserito un codice di accesso errato, l'utente ottiene i diritti di accesso del ruolo utente "Operatore".
- Il ruolo con cui l'utente ha eseguito l'accesso è indicato in Parametro **Modalità** operativa a display. Percorso di navigazione: Funzionamento → Modalità operativa a display

8.3.11 Disattivazione della protezione scrittura tramite codice di accesso

Se è visualizzato il simbolo 6 sul display locale davanti a un parametro, quel parametro è protetto da scrittura da un codice di accesso specifico dell'utilizzatore e il suo valore non può essere modificato usando il controllo locale $\rightarrow \textcircled{6}$ 88.

Un parametro con protezione scrittura può essere disabilitato mediante controllo locale inserendo il codice di accesso specifico dell'utilizzatore in parametro **Inserire codice di accesso** mediante la relativa opzione di accesso.

- 1. Dopo aver premuto 🗉, è visualizzata la richiesta di inserimento del codice di accesso.
- 2. Inserire il codice di accesso.
 - ☐ Il simbolo ☐ davanti ai parametri non è più visualizzato; tutti i parametri precedentemente protetti da scrittura vengono riattivati.

8.3.12 Abilitazione e disabilitazione del blocco tastiera

Il blocco della tastiera consente di bloccare l'accesso all'intero menu operativo mediante controllo locale. Di conseguenza, la navigazione del menu operativo o la modifica dei valori di singoli parametri non è più consentita. Gli utenti possono solo leggere i valori misurati nella visualizzazione operativa.

Controllo locale mediante pulsanti meccanici (modulo display SD02)

Modulo display SD02: versione dell'ordine "Display; Funzionamento", opzione C

Il blocco tastiera si abilita e disabilita nel medesimo modo.

Abilitazione del blocco tastiera

- ► Il dispositivo è nella visualizzazione del valore misurato. Premere simultaneamente i tasti ☐ + ± + €.
 - └ Il display visualizza il messaggio **Blocco tasti attivo**: il blocco tastiera è abilitato.
- Se si tenta l'accesso al menu operativo e il blocco tastiera è attivo, il display visualizza il messaggio **Blocco tasti attivo**.

Disabilitazione del blocco tastiera

▶ Il blocco tastiera è attivo.

Premere simultaneamente i tasti \Box + \pm + \Box .

Il display visualizza il messaggio Blocco tasti disattivato: il blocco tastiera è disabilitato.

Controllo locale mediante Touch Control (modulo display SD03)

Modulo display SD03: versione dell'ordine "Display; Funzionamento", opzione **E**

Il blocco tastiera si abilita e disabilita mediante il menu contestuale.

Abilitazione del blocco tastiera

Il blocco tastiera si abilita automaticamente:

- A ogni riavvio del dispositivo.
- Se il dispositivo non è utilizzato per più di un minuto nella visualizzazione del valore misurato.
- 1. Il dispositivo è nella visualizzazione del valore misurato.

Premere E per almeno 2 secondi.

- → Si apre un menu contestuale.
- 2. In questo menu, selezionare l'opzione **Blocco tasti attivo**.
 - Il blocco tastiera è attivo.
- Se si tenta l'accesso al menu operativo e il blocco tastiera è attivo, il display visualizza il messaggio **Blocco tasti attivo**.

Disabilitazione del blocco tastiera

1. Il blocco tastiera è attivo.

Premere E per almeno 2 secondi.

- ► Si apre un menu contestuale.
- 2. In questo menu, selezionare l'opzione Blocco tasti disattivato.


8.4 Accesso al menu operativo mediante tool operativo

La struttura del menu operativo nei tool operativi corrisponde a quella del controllo mediante display locale.

8.4.1 Connessione del tool operativo

Mediante rete FOUNDATION Fieldbus

Questa interfaccia di comunicazione è disponibile nelle versioni del dispositivo con FOUNDATION Fieldbus.




A002883

 \blacksquare 13 Opzioni per il funzionamento a distanza mediante rete FOUNDATION Fieldbus

- 1 Sistema di automazione
- 2 Computer con scheda di rete FOUNDATION Fieldbus
- 3 Rete dell'industria
- 4 Rete FF-HSE (High Speed Ethernet)
- 5 Accoppiatore di segmento FF-HSE/FF-H1
- 6 Rete FOUNDATION Fieldbus FF-H1
- 7 Alimentazione della rete FF-H1
- 8 T-box
- 9 Misuratore

52

Mediante interfaccia service (CDI)



- A001/4010
- 1 Interfaccia service (CDI = Common Data Interface di Endress+Hauser) del misuratore
- 2 Commubox FXA291
- 3 Computer con tool operativo "FieldCare" con "CDI Communication FXA291" COM DTM

8.4.2 Field Xpert SFX350, SFX370

Funzioni

Field Xpert SFX350 e Field Xpert SFX370 sono dei terminali portatili per la messa in servizio e la manutenzione. Consentono di configurare e diagnosticare i dispositivi HART e FOUNDATION Fieldbus in **area sicura** (SFX350, SFX370) e in **area Ex** (SFX370).



Per i dettagli, consultare le Istruzioni di funzionamento BA01202S

Dove reperire i file descrittivi del dispositivo

V. dati → **1** 56

8.4.3 FieldCare


Funzioni

Tool Endress+Hauser per il Plant Asset Management su base FDT. Consente la configurazione di tutti i dispositivi da campo intelligenti, presenti nel sistema, e ne semplifica la gestione. Utilizzando le informazioni di stato, è anche uno strumento semplice, ma efficace per verificarne stato e condizioni.

Accesso mediante:

Funzioni tipiche:

- Configurazione dei parametri dei trasmettitori
- Caricamento e salvataggio dei dati del dispositivo (upload/download)
- Documentazione del punto di misura
- Visualizzazione della memoria del valore misurato (registratore a traccia continua) e del registro degli eventi



Dove reperire i file descrittivi del dispositivo


Vedere le informazioni $\rightarrow \implies 56$

Stabilire una connessione



Per maggiori informazioni, consultare le Istruzioni di funzionamento BA00027S e BA00059S

Interfaccia utente



A0021051

- 1 Intestazione
- 2 Immagine del dispositivo
- 3 Nome del dispositivo
- 4 Descrizione tag
- 5 Area di stato con segnale di stato $\rightarrow \triangleq 107$
- 6 Area di visualizzazione per i valori misurati attuali
- 7 Barra degli strumenti di modifica con funzioni addizionali quali salva/ripristina, elenco degli eventi e crea documentazione
- 8 Area di navigazione con la struttura del menu operativo
- 9 Area di lavoro
- 10 Campo di azione
- 11 Area di stato

8.4.4 DeviceCare

Funzioni

Tool per collegare e configurare i dispositivi da campo di Endress+Hauser.

Il metodo più veloce per configurare i dispositivi da campo di Endress+Hauser è quello di utilizzare il tool specifico "DeviceCare". Insieme ai DTM (Device Type Managers) rappresenta una soluzione completa e conveniente.

L T

Per maggiori informazioni, consultare la documentazione Brochure Innovazione ${\rm IN}01047{\rm S}$

Dove reperire i file descrittivi del dispositivo

Vedere le informazioni → 🖺 56

8.4.5 AMS Device Manager

Funzioni

Software di Emerson Process Management per controllare e configurare i misuratori mediante protocollo FOUNDATION Fieldbus H1.

Dove reperire i file descrittivi del dispositivo

V. dati $\rightarrow \blacksquare 56$

8.4.6 Field Communicator 475

Funzioni

Terminale portatile industriale di Emerson Process Management per configurare e visualizzare il valore misurato a distanza mediante protocollo FOUNDATION Fieldbus H1.

Dove reperire i file descrittivi del dispositivo

V. dati → **1** 56

9 Integrazione di sistema

9.1 Panoramica dei file descrittivi del dispositivo

9.1.1 Informazioni sulla versione attuale del dispositivo

Versione firmware	01.00.zz	 Sulla copertina delle Istruzioni di funzionamento Sulla targhetta del trasmettitore Versione Firmware Diagnostica → Informazioni sul dispositivo → Versione Firmware 	
Data di rilascio della versione firmware	06.2015		
ID produttore	452B48 hex	ID del produttore Diagnostica → Informazioni sul dispositivo → ID del produttore	
ID del tipo di dispositivo	0x1054	Tipo di dispositivo Diagnostica → Informazioni sul dispositivo → Tipo di dispositivo	
Revisione del dispositivo	1	 Sulla targhetta del trasmettitore Revisione del dispositivo Diagnostica → Informazioni sul dispositivo → Revisione del dispositivo 	
Revisione DD	Informazioni e file disponibili all'indirizzo:		
Revisione CFF	www.endress.comwww.fieldbus.org		

Per una descrizione delle varie versioni firmware del dispositivo → 🗎 135

9.1.2 Tool operativi

Il file descrittivo del dispositivo, adatto a ogni singolo tool operativo, è elencato nella successiva tabella con l'informazione su dove reperirlo.

Tool operativo mediante FOUNDATION Fieldbus	Dove reperire le descrizioni del dispositivo
FieldCare	 www.endress.com → Downloads CD-ROM (contattare Endress+Hauser) DVD (contattare Endress+Hauser)
DeviceCare	 www.endress.com → Downloads CD-ROM (contattare Endress+Hauser) DVD (contattare Endress+Hauser)
Field Xpert SFX350Field Xpert SFX370	Utilizzare la funzione di aggiornamento del terminale portatile
AMS Device Manager (Emerson Process Management)	www.endress.com → Downloads
Field Communicator 475 (Emerson Process Management)	Utilizzare la funzione di aggiornamento del terminale portatile

9.2 Trasmissione ciclica dei dati

Trasmissione ciclica dei dati quando si utilizza un Device Master File (file GSD) del dispositivo.

9.2.1 Modello a blocchi

Nel seguente schema a blocchi sono rappresentati i dati in ingresso e in uscita messi a disposizione dal misuratore per lo scambio ciclico di dati. Lo scambio ciclico di dati avviene con un master FOUNDATION Fieldbus (classe 1), quale ad esempio un sistema di controllo o simili.

Testo visualizzato (xxxx = numero di serie)	Indice di base	Descrizione
RESOURCE_ xxxxxxxxxxx	400	Blocco risorsa
SETUP_ xxxxxxxxxx	600	Blocco Trasduttore "Setup"
ADVANCED_SETUP_ xxxxxxxxxxx	800	Blocco Trasduttore "Advanced setup"
DISPLAY_ xxxxxxxxxx	1000	Blocco Trasduttore "Display"
HISTOROM_ xxxxxxxxxxx	1200	Blocco Trasduttore "HistoROM"
DIAGNOSTIC_ xxxxxxxxxx	1400	Blocco Trasduttore "Diagnostic"
EXPERT_CONFIG_xxxxxxxxxxx	1600	Blocco Trasduttore "Expert configuration"
EXPERT_INFO_xxxxxxxxxxx	1800	Blocco Trasduttore "Expert information"
SERVICE_SENSOR_xxxxxxxxxxx	2000	Blocco Trasduttore "Service sensor"
SERVICE_INFO_xxxxxxxxxxx	2200	Blocco Trasduttore "Service info"
TOTAL_INVENTORY_COUNTER_xxxxxxxx xxx	2400	Blocco Trasduttore "Totalizer"
HEARTBEAT_RESULTS1_ xxxxxxxxxxx	2600	Blocco Trasduttore "Heartbeat results 1"
HEARTBEAT_RESULTS2_xxxxxxxxxxx	2800	Blocco Trasduttore "Heartbeat results 2"
HEARTBEAT_RESULTS3_ xxxxxxxxxx	3000	Blocco Trasduttore "Heartbeat results 3"
HEARTBEAT_RESULTS4_ xxxxxxxxxxx	3200	Blocco Trasduttore "Heartbeat results 4"
HEARTBEAT_TECHNOLOGY_ xxxxxxxxxx	3400	Blocco Trasduttore "Heartbeat"
ANALOG_INPUT_1_xxxxxxxxxxx	3600	Blocco funzione Ingresso analogico 1 (AI)
ANALOG_INPUT_2_xxxxxxxxxxx	3800	Blocco funzione Ingresso analogico 2 (AI)
ANALOG_INPUT_3_xxxxxxxxxxx	4000	Blocco funzione Ingresso analogico 3 (AI)
ANALOG_INPUT_4_xxxxxxxxxxx	4200	Blocco funzione Ingresso analogico 4 (AI)
ANALOG_INPUT_5_xxxxxxxxxxx	4400	Blocco funzione Ingresso analogico 5 (AI)
ANALOG_INPUT_6_xxxxxxxxxxx	4600	Blocco funzione Ingresso analogico 6 (AI)
MULTI_ANALOG_OUTPUT_ xxxxxxxxxxx	4800	Blocco Uscita analogica multipla (MAO)
DIGITAL_INPUT_1_xxxxxxxxxx	5000	Blocco funzione Ingresso digitale 1 (DI)
DIGITAL_INPUT_2_xxxxxxxxxx	5200	Blocco funzione Ingresso digitale 2 (DI)
MULTI_DIGITAL_OUTPUT_ xxxxxxxxxxx	5400	Blocco Uscita digitale multipla (MDO)
PID_ xxxxxxxxxx	5600	Blocco funzione PID (PID)
INTEGRATOR_xxxxxxxxxxx	5800	Blocco funzione Integratore (INTG)

9.2.2 Assegnazione dei valori misurati nei blocchi funzione

Il valore di ingresso di un blocco funzione è definito mediante il parametro CANALE.

Modulo AI (Ingresso analogico)

Descrizione

Sono disponibili sei blocchi Ingresso analogico.

CANALE	Variabile misurata
0	Non inizializzato (impostazione di fabbrica)
7	Temperatura
9	Portata volumetrica
11	Portata massica
13	Portata volumetrica compensata
14	Densità
15	Densità di riferimento
16	Totalizzatore 1
17	Totalizzatore 2
18	Totalizzatore 3

Modulo Uscita analogica multipla (MAO)

Descrizione

Canale	Nome
121	Channel_0

Struttura

Channel_0							
Valore 1	Valore 2	Valore 3	Valore 4	Valore 5	Valore 6	Valore 7	Valore 8

Valori	Variabile misurata
Valore 1	Pressione esterna ¹⁾
Valore 2	Non assegnato
Valore 3	Non assegnato
Valore 4	Non assegnato
Valore 5	Non assegnato
Valore 6	Non assegnato
Valore 7	Non assegnato
Valore 8	Non assegnato

- 1) Le variabili di compensazione devono essere trasmesse al dispositivo nell'unità SI di base
- La selezione è eseguita mediante: Configurazione \rightarrow Seleziona fluido \rightarrow Compensazione di pressione

Modulo DI (Ingresso discreto)

Sono disponibili due blocchi Ingresso discreto.

Descrizione

CANALE	Funzione del dispositivo	Stato
0	Non inizializzato (impostazione di fabbrica)	-
101	Stato dell'uscita di commutazione	0 = disattivo, 1 = attivo
102	Rilevamento di tubo vuoto	0 = pieno, 1 = vuoto
103	Taglio di bassa portata	0 = disattivo, 1 = attivo
105	Verifica di stato 1)	0 = OK, 1 = non OK

1) Disponibile solo con il pacchetto applicativo Verifica Heartbeat

Modulo MDO (Multiple Discrete Output)

Descrizione

Canale	Nome
122	Channel_DO

Struttura

Channel_DO							
Valore 1	Valore 2	Valore 3	Valore 4	Valore 5	Valore 6	Valore 7	Valore 8

Valore	Funzione del dispositivo	Stato
Valore 1	Reset totalizzatore 1	0 = disattivo, 1 = esecuzione
Valore 2	Reset totalizer 2	0 = disattivo, 1 = esecuzione
Valore 3	Reset totalizer 3	0 = disattivo, 1 = esecuzione
Valore 4	Portata in stand-by	0 = disattivo, 1 = attivo
Valore 5	Avvio verifica Heartbeat 1)	0 = disattivo, 1 = avvio
Valore 6	Uscita di stato (contatto)	0 = disattivo, 1 = attivo
Valore 7	Avvio regolazione dello zero	0 = disattivo, 1 = avvio
Valore 8	Non assegnato	-

1) Disponibile solo con il pacchetto applicativo Verifica Heartbeat

10 Messa in servizio

10.1 Controllo funzione

Prima di eseguire la messa in servizio del misuratore:


- controllare che siano stato eseguite le verifiche finali dell'installazione e delle connessioni.
- Checklist "Verifica finale delle connessioni" → 🗎 36

10.2 Accensione del misuratore

- ▶ Se il controllo funzionale è stato eseguito con successo, attivare il misuratore.
 - Se l'avviamento è stato eseguito correttamente, il display locale commuta automaticamente dalla visualizzazione di avviamento a quella operativa.
- Se il display locale non visualizza nulla o appare un messaggio di diagnostica, consultare il capitolo "Diagnostica e ricerca quasti" → 🖺 102.

10.3 Impostazione della lingua operativa


Impostazione di fabbrica: inglese o lingua locale ordinata




■ 14 Esempio con il display locale

10.4 Configurare il misuratore

- Il menu menu **Configurazione**con le relative procedure guidate comprende tutti i parametri richiesti per il funzionamento standard.
- Navigazione fino al menu menu Configurazione




🖪 15 🛮 Esempio con il display locale



10.4.1 Definizione del nome del tag

Per consentire una rapida identificazione del punto di misura all'interno del sistema, si può specificare una designazione univoca mediante il parametro **Tag del dispositivo** e cambiare così l'impostazione di fabbrica.



 \blacksquare 16 Intestazione della visualizzazione operativa con la descrizione tag

1 Descrizione tag

🚹 Inserire la descrizione tag nel tool "FieldCare" → 🖺 54

Navigazione

Menu "Configurazione" → Tag del dispositivo

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Descrizione	Inserimento dell'utente
Tag del dispositivo	1 1	32 caratteri, come lettere, numeri o caratteri speciali (ad es. @, %, /)


10.4.2 Impostazione delle unità di sistema

In sottomenu **Unità di sistema** è possibile impostare le unità di misura di tutte le variabili misurate.

In base alla versione del dispositivo, potrebbero non essere disponibili tutti i sottomenu e i parametri. La selezione può variare a secondo del codice d'ordine.

Navigazione

Menu "Configurazione" → Unità di sistema



Unità di misura temperatura	→ 🖺 64
Unità di pressione	→ 🖺 64

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Descrizione	Selezione	Impostazione di fabbrica
Unità di portata massica	Selezionare l'unità di portata massica. Risultato L'unità selezionata è utilizzata per: Uscita Taglio bassa portata Simulazione della variabile di processo	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: kg/h lb/min
Unità di massa	Seleziona unità di massa.	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: kg lb
Unità di portata volumetrica	Selezionare l'unità di portata volumetrica. Risultato L'unità selezionata è utilizzata per: Uscita Taglio bassa portata Simulazione della variabile di processo	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: l/h gal/min (us)
Unità di volume	Selezionare l'unità di volume.	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: l (DN > 150 (6"): opzione m³) gal (us)
Unità di portata volumetrica compensata	Selezionare l'unità di portata volumetrica compensata. Risultato L'unità selezionata è utilizzata per: Parametro Portata volumetrica compensata (→ 🖺 96)	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: NI/h Sft³/min
Unità di volume compensato	Selezionare l'unità di portata volumetrica compensata.	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: NI Sft³
Unità di densità	Selezionare l'unità di densità. Risultato L'unità selezionata è utilizzata per: Uscita Simulazione della variabile di processo Regolazione della densità (menu Esperto)	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: kg/l lb/ft³
Unità della densità di riferimento	Selezionare l'unità della densità di riferimento.	Elenco di selezione dell'unità	Dipende dal paese di destinazione • kg/Nl • lb/Sft ³


Parametro	Descrizione	Selezione	Impostazione di fabbrica
Unità di misura temperatura	Selezionare l'unità di temperatura. Risultato L'unità selezionata è utilizzata per: Valore minimo Valore massimo Valore massimo Valore minimo Valore medio Valore minimo Valore massimo Valore minimo Talore minimo Talore minimo Talore massimo Temperatura di riferimento	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: C F
Unità di lunghezza	Selezionare l'unità di lunghezza per il diametro nominale.	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: mm in
Unità di pressione	Selezionare l'unità della pressione di processo.	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • bar a • psi a

10.4.3 Selezione e impostazione del fluido

Il sottomenu procedura guidata **Selezione fluido** guida l'utente sistematicamente attraverso tutti i parametri che devono essere configurati per selezionare e impostare il fluido.

Navigazione

Menu "Configurazione" → Selezione fluido



Panoramica dei parametri con una breve descrizione


Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Seleziona fluido	-	Selezionare il tipo di fluido.	Liquidogas	-
Seleziona tipo di gas	L'opzione opzione gas è selezionata in parametro Seleziona fluido .	Selezionare il tipo di gas misurato.	Lista di selezione del tipo di gas	_
Velocità del suono di riferimento	L'opzione opzione altri è selezionata in parametro Seleziona tipo di gas .	Inserire la velocità del suono del gas a 0°C (32°F).	1 99 999,9999 m/s	_
Coeff. di temperatura velocità del suono	L'opzione opzione altri è selezionata in parametro Seleziona tipo di gas .	Inserire il coefficiente di temperatura per la velocità del suono del gas.	Numero positivo a virgola mobile	-
Compensazione di pressione	-	Attivare la correzione automatica di pressione.	Disattivo/aValore fissoValore esterno	-
Valore di pressione	L'opzione opzione Valore fisso è selezionata in parametro Compensazione di pressione.	Inserire la pressione di processo utilizzata per la correzione di pressione.	Numero positivo a virgola mobile	Specifica per il paese: 1,01 bar a14,7 psi a

10.4.4 Configurazione degli ingressi analogici

Il sottomenu **Analog inputs** guida l'utente sistematicamente ai singoli sottomenu **Analog input 1 ... n**. Da qui si accede ai parametri specifici di ogni ingresso analogico.

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Analog inputs



Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Descrizione	Inserimento dell'utente / Selezione	Impostazione di fabbrica
Block tag	Designazione unica del misuratore.	Max. 32 caratteri, come lettere, numeri o caratteri speciali (ad es. @, %, /).	-
Channel	Selezionare la variabile di processo.	 Uninitialized Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Densità Densità di riferimento Temperatura Totalizzatore 1 Totalizzatore 2 Totalizzatore 3 	-
Process Value Filter Time	Inserire il tempo di filtraggio per filtrare il valore di ingresso non convertito (PV).	Numero positivo a virgola mobile	-

10.4.5 Configurazione del display locale

Il menu procedura guidata **Display** guida l'operatore sistematicamente attraverso tutti i parametri che possono essere impostati per configurare il display locale.

Navigazione

Menu "Configurazione" → Display



66

0% valore bargraph 1	→ 🖺 67
100% valore bargraph 1	→ 🖺 67
Visualizzazione valore 2	→ 🖺 67
Visualizzazione valore 3	→ 🖺 67
0% valore bargraph 3	→ 🖺 67
100% valore bargraph 3	→ 🖺 68
Visualizzazione valore 4	→ 🖺 68

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Formato del display	È presente un display locale.	Selezionare come sono indicati i valori misurati sul display.	 1 valore, Caratteri Grandi 1 bargraph + 1 valore 2 valori 1 valore Caratteri grandi + 2 valori 4 valori 	-
Visualizzazione valore 1	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	 Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Densità Densità di riferimento Temperatura Totalizzatore 1 Totalizzatore 3 	-
0% valore bargraph 1	È presente un display locale.	Inserire il valore 0% per la visualizzazione bargraph.	Numero a virgola mobile con segno	Specifica per il paese: 0 kg/h 0 lb/min
100% valore bargraph 1	È presente un display locale.	Inserire il valore 100% per la visualizzazione bargraph.	Numero a virgola mobile con segno	Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale
Visualizzazione valore 2	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	Per questa picklist, consultare parametro Visualizzazione valore 1	-
Visualizzazione valore 3	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	Per la picklist, consultare parametro Visualizzazione valore 1 (→ 🖺 67)	-
0% valore bargraph 3	È stata eseguita una selezione in parametro Visualizzazione valore 3 .	Inserire il valore 0% per la visualizzazione bargraph.	Numero a virgola mobile con segno	Specifica per il paese: Okg/h Olb/min


Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
100% valore bargraph 3	È stata eseguita una selezione in parametro Visualizzazione valore 3 .	Inserire il valore 100% per la visualizzazione bargraph.	Numero a virgola mobile con segno	_
Visualizzazione valore 4	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	Per la picklist, consultare parametro Visualizzazione valore 1 (→ 🖺 67)	-

10.4.6 Configurazione del taglio bassa portata

Il sottomenu procedura guidata **Taglio bassa portata** guida l'utente sistematicamente attraverso tutti i parametri che devono essere impostati per configurare il taglio bassa portata.

Navigazione

Menu "Configurazione" → Taglio bassa portata



Panoramica dei parametri con una breve descrizione


Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Assegna variabile di processo	_	Selezionare la variabile di processo per taglio bassa portata.	 Disattivo/a Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata 	-
Valore attivazione taglio bassa portata	Una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna variabile di processo (→ 🖺 69): ■ Portata massica ■ Portata volumetrica ■ Portata volumetrica compensata	Inserire il valore di attivazione per il taglio bassa portata.	Numero positivo a virgola mobile	Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale
Valore disattivaz. taglio bassa portata	Una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna variabile di processo (→ 🖺 69): ■ Portata massica ■ Portata volumetrica ■ Portata volumetrica compensata	Inserire il valore di disattivazione per il taglio bassa portata.	0 100,0 %	-
Soppressione shock di pressione	Una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna variabile di processo (→ 🖺 69): ■ Portata massica ■ Portata volumetrica ■ Portata volumetrica compensata	Inserire l'intervallo per la soppressione del segnale (= soppressione degli shock di pressione attiva).	0 100 s	-

10.4.7 Configurazione del controllo di tubo parzialmente pieno

La procedura guidata **Rilevamento tubo parzialmente pieno** conduce sistematicamente attraverso tutti i parametri che devono essere impostati per configurare il monitoraggio del riempimento del tubo.

Navigazione

Menu "Configurazione" → Rilevamento tubo parzialmente pieno




Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente
Assegna variabile di processo	-	Selezionare la variabile di processo per il rilevamento di tubo parzialmente pieno.	Disattivo/aDensitàDensità di riferimento
Valore inferiore tubo parzialmente pieno	In parametro Assegna variabile di processo è selezionata una delle opzioni seguenti: Densità Densità di riferimento	Inserire il valore soglia inferiore per disattivare il rilevamento di tubo parzialmente pieno.	Numero positivo a virgola mobile
Valore superiore tubo parzialmente pieno	In parametro Assegna variabile di processo è selezionata una delle opzioni seguenti : Densità Densità di riferimento	Inserire il valore della soglia superiore per disattivare il rilevamento di tubo parzialmente pieno.	Numero a virgola mobile con segno
Tempo di risposta tubo parzialm. pieno	In parametro Assegna variabile di processo è selezionata una delle opzioni seguenti: Densità Densità di riferimento	Inserire il tempo di attesa prima che sia visualizzato il messaggio di diagnostica per il rilevamento di tubo parzialmente pieno.	0 100 s

10.5 Impostazioni avanzate

Il menu sottomenu **Configurazione avanzata** con i relativi sottomenu contiene i parametri per esequire impostazioni specifiche.


Navigazione al menu sottomenu "Configurazione avanzata"



Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Configurazione avanzata

► Configurazione avanzata				
Inserire codice di accesso				
► Regolazione del sensore	→ 🖺 72			
► Selezione uscita impulsi/frequenza	→ 🖺 74			
► Totalizzatore 1 n	→ 🖺 80			
► Display	→ 🖺 82			
► Impostazione Heartbeat				




10.5.1 Regolazione dei sensori

Il sottomenu **Regolazione del sensore** comprende i parametri che riguardano la funzionalità del sensore.

Navigazione

Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata → Regolazione del sensore



Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Descrizione	Selezione
Direzione di installazione	Impostare il segno di direzione del flusso alla direzione della	■ Flusso nella direzione freccia
	freccia sul sensore.	Flusso contrario alla direzione freccia


Regolazione dello zero

L'esperienza indica che la regolazione dello zero è consigliata solo in casi speciali:

- Per ottenere l'accuratezza di misura massima anche con portate molte basse
- In condizioni operative o di processo estreme (ad es. con temperature di processo molto elevate o fluidi molto viscosi).

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Configurazione avanzata \rightarrow Regolazione del sensore \rightarrow Regolazione dello zero



Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Interfaccia utente
Controllo regolazione dello zero	-	Avvio della regolazione dello zero.	 Annullo/a Occupato/a Errore di regolazione dello zero Avvia
Regolazione in corso	L'opzione opzione Avvia è selezionata in parametro Controllo regolazione dello zero .		0 100 %

10.5.2 Configurazione dell'uscita impulsi/frequenza/contatto

Il menu procedura guidata **Selezione uscita impulsi/frequenza** guida l'operatore sistematicamente attraverso tutti i parametri che possono essere impostati per configurare l'uscita in corrente selezionata.

Navigazione

Menu "Configurazione" → Selezione uscita impulsi/frequenza




Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Descrizione	Selezione
Misura desiderata	Selezionare l'uscita quale impulso, frequenza o a scatto.	impulsifrequenzaContatto

Configurazione dell'uscita impulsi

Navigazione

Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata → Selezione uscita impulsi/frequenza



Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Misura desiderata	-	Selezionare l'uscita quale impulso, frequenza o a scatto.	impulsifrequenzaContatto	-
Assegna uscita impulsi	Nella funzione parametro Misura desiderata è selezionata l'opzione opzione impulsi.	Selezione variabile di processo uscita impulsi.	 Disattivo/a Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata 	-
Valore dell'impulso	L'opzione opzione impulsi è selezionata in parametro Misura desiderata e una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna uscita impulsi (→ 🖺 74): ■ Portata massica ■ Portata volumetrica ■ Portata volumetrica compensata	Inserire valore misurato per il quale si genera un impulso.	Numero a virgola mobile con segno	Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale
Larghezza impulso	L'opzione opzione impulsi è selezionata in parametro Misura desiderata e una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna uscita impulsi (→ 🖺 74): ■ Portata massica ■ Portata volumetrica ■ Portata volumetrica compensata	Selezione larghezza impulso in uscita.	5 2 000 ms	-
Modalità di guasto	L'opzione opzione impulsi è selezionata in parametro Misura desiderata e una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna uscita impulsi (→ 🖺 74): Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata	Selezione azione uscita in condizioni di allarme.	Valore attualeNessun impulso	_
Segnale di uscita invertito	-	Invertire segnale in uscita.	■ no ■ sì	-

Configurazione dell'uscita in frequenza

Navigazione

Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata → Selezione uscita impulsi/frequenza

► Selezione uscita impulsi/frequenza	
Misura desiderata	→ 🗎 75
Assegna uscita in frequenza	→ 🖺 75

Valore di frequenza minimo	→ 🖺 76
Valore di frequenza massimo	→ 🖺 76
Valore di misura alla frequenza minima	→ 🖺 76
Valore di misura alla frequenza massima	→ 🖺 77
Modalità di guasto	→ 🖺 77
Frequenza di errore	→ 🖺 77
Segnale di uscita invertito	→ 🖺 77

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Misura desiderata	-	Selezionare l'uscita quale impulso, frequenza o a scatto.	impulsifrequenzaContatto	-
Assegna uscita in frequenza	Nella funzione parametro Misura desiderata (→ 🗎 73) è selezionata l'opzione opzione frequenza.	Selezione variabile di processo uscita in frequenza.	Disattivo/a Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Densità Densità di riferimento Temperatura Temperatura del tubo trasportante Temperatura dell'elettronica Frequenza di oscillazione Ampiezza di oscillazione Smorzamento di oscillazione Segnale asimmetrico	_

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Valore di frequenza minimo	L'opzione opzione frequenza è selezionata in parametro Misura desiderata e una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna uscita in parametro Assegna uscita in frequenza (→	Inserire frequenza minima.	0 1 000 Hz	0 Hz
Valore di frequenza massimo	L'opzione opzione frequenza è selezionata in parametro Misura desiderata e una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna uscita in frequenza (→ 🖹 75): ■ Portata massica ■ Portata volumetrica ■ Portata volumetrica compensata ■ Densità ■ Densità di riferimento ■ Temperatura ■ Temperatura del tubo trasportante ■ Temperatura dell'elettronica ■ Frequenza di oscillazione ■ Ampiezza di oscillazione ■ Smorzamento di oscillazione ■ Segnale asimmetrico	Inserire frequenza massima.	0 1 000 Hz	1000 Hz
Valore di misura alla frequenza minima	L'opzione opzione frequenza è selezionata in parametro Misura desiderata e una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna uscita in frequenza (→ 🖹 75): ■ Portata massica ■ Portata volumetrica ■ Portata volumetrica compensata ■ Densità di riferimento ■ Temperatura ■ Temperatura ■ Temperatura del tubo trasportante ■ Temperatura del l'elettronica ■ Frequenza di oscillazione ■ Ampiezza di oscillazione ■ Smorzamento di oscillazione ■ Segnale asimmetrico	Inserire valore misurato per frequenza minima.	Numero a virgola mobile con segno	Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Valore di misura alla frequenza massima	L'opzione opzione frequenza è selezionata in parametro Misura desiderata e una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna uscita in frequenza (→ ≧ 75): ■ Portata massica ■ Portata volumetrica ■ Portata volumetrica compensata ■ Densità ■ Densità di riferimento ■ Temperatura ■ Temperatura del tubo trasportante ■ Temperatura dell'elettronica ■ Frequenza di oscillazione ■ Ampiezza di oscillazione ■ Smorzamento di oscillazione ■ Segnale asimmetrico	Inserire valore misurato per frequenza massima.	Numero a virgola mobile con segno	Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale
Modalità di guasto	L'opzione opzione frequenza è selezionata in parametro Misura desiderata (→ 월 73) e una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna uscita in frequenza (→ 월 75): Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Densità Densità di riferimento Temperatura Temperatura del tubo trasportante Temperatura dell'elettronica Frequenza di oscillazione Ampiezza di oscillazione Segnale asimmetrico	Selezione azione uscita in condizioni di allarme.	 Valore attuale Valore definito 0 Hz 	
Frequenza di errore	L'opzione opzione frequenza è selezionata in parametro Misura desiderata (→ 월 73) e una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna uscita in frequenza (→ 월 75): ■ Portata massica ■ Portata volumetrica ■ Portata volumetrica compensata ■ Densità ■ Densità di riferimento ■ Temperatura ■ Temperatura del tubo trasportante ■ Temperatura dell'elettronica ■ Frequenza di oscillazione ■ Ampiezza di oscillazione ■ Smorzamento di oscillazione ■ Segnale asimmetrico	Inserire valore frequenza in uscita in condizioni di allarme.	0,0 1 250,0 Hz	
Segnale di uscita invertito	-	Invertire segnale in uscita.	■ no ■ sì	-

Configurazione dell'uscita contatto

Navigazione

Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata → Selezione uscita impulsi/frequenza

► Selezione	uscita impulsi/frequenza	
	Misura desiderata	→ 🖺 78
	Funzione uscita di commutazione	→ 🖺 78
	Assegna livello diagnostica	→ 🖺 79
	Assegna soglia	→ 🖺 79
	Assegna controllo direzione di flusso	→ 🖺 79
	Assegna stato	→ 🖺 79
	Valore di attivazione	→ 🖺 79
	Valore di disattivazione	→ 🖺 79
	Ritardo di attivazione	→ 🖺 79
	Ritardo di disattivazione	→ 🖺 80
	Modalità di guasto	→ 🖺 80
	Segnale di uscita invertito	→ 🖺 80

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Misura desiderata	-	Selezionare l'uscita quale impulso, frequenza o a scatto.	impulsifrequenzaContatto	-
Funzione uscita di commutazione	In parametro Misura desiderata è selezionata l'opzione opzione Contatto .	Selezione funzione commutazione uscita.	 Disattivo/a Attivo/a Comportamento diagnostica Limite Controllo direzione deflusso Stato 	-

78

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Assegna livello diagnostica	 Nella funzione parametro Misura desiderata è selezionata l'opzione opzione Contatto. Nella funzione parametro Funzione uscita di commutazione è selezionata l'opzione opzione Comportamento diagnostica. 	Selezione reazione della diagnostica per uscita a scatto.	AllarmeAllarme + AvvisoAvviso	_
Assegna soglia	 Nella funzione parametro Misura desiderata è selezionata l'opzione opzione Contatto. Nella funzione parametro Funzione uscita di commutazione è selezionata l'opzione opzione Limite. 	Selezione variabili di processo per funzioni limite.	 Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Densità Densità di riferimento Temperatura Totalizzatore 1 Totalizzatore 2 Totalizzatore 3 	
Assegna controllo direzione di flusso	 L'opzione opzione Contatto è selezionata in parametro Misura desiderata. L'opzione opzione Controllo direzione deflusso è selezionata in parametro Funzione uscita di commutazione. 	Selezionare la variabile di proceso per il monitoraggio della direzione del flusso.	 Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata 	-
Assegna stato	 L'opzione opzione Contatto è selezionata in parametro Misura desiderata. L'opzione opzione Stato è selezionata in parametro Funzione uscita di commutazione. 	Selezione stato strumento uscita a scatto.	 Rilevamento tubo parzialmente pieno Taglio bassa portata Uscita digitale 6 	-
Valore di attivazione	 Nella funzione parametro Misura desiderata è selezionata l'opzione opzione Contatto. Nella funzione parametro Funzione uscita di commutazione è selezionata l'opzione opzione Limite. 	Indicare il valore misurato per il punto di inizio.	Numero a virgola mobile con segno	Specifica per il paese: • 0 kg/h • 0 lb/min
Valore di disattivazione	 Nella funzione parametro Misura desiderata è selezionata l'opzione opzione Contatto. Nella funzione parametro Funzione uscita di commutazione è selezionata l'opzione opzione Limite. 	Indicare il valore misurato per il punto di fine.	Numero a virgola mobile con segno	Specifica per il paese: • 0 kg/h • 0 lb/min
Ritardo di attivazione	 L'opzione opzione Contatto è selezionata in parametro Misura desiderata. L'opzione opzione Limite è selezionata in parametro Funzione uscita di commutazione. 	Definizione ritardo attivazione uscita di stato.	0,0 100,0 s	-


Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Ritardo di disattivazione	 L'opzione opzione Contatto è selezionata in parametro Misura desiderata. L'opzione opzione Limite è selezionata in parametro Funzione uscita di commutazione. 	Definizione ritardo disattivazione uscita di stato.	0,0 100,0 s	-
Modalità di guasto	-	Selezione azione uscita in condizioni di allarme.	Stato attualeApertoChiuso	-
Segnale di uscita invertito	-	Invertire segnale in uscita.	■ no ■ sì	-

10.5.3 Configurazione del totalizzatore

Nel menu **sottomenu "Totalizzatore 1 ... n"** si possono configurare i singoli totalizzatori.

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Configurazione avanzata \rightarrow Totalizzatore 1 ... n



Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione	Impostazione di fabbrica
Assegna variabile di processo	-	Selezionare la variabile di processo per il totalizzatore.	 Disattivo/a Portata volumetrica Portata massica Portata volumetrica compensata 	-
Unità del totalizzatore	Una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna variabile di processo (→ ≧ 80)sottomenu Totalizzatore 1 n: ■ Portata volumetrica ■ Portata massica ■ Portata volumetrica compensata	Selezionare l'unità della variabile di processo per il totalizzatore.	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: l gal (us)

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione	Impostazione di fabbrica
Modalità operativa del totalizzatore	Una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna variabile di processo (→ ≧ 80)sottomenu Totalizzatore 1 n: ■ Portata volumetrica ■ Portata massica ■ Portata volumetrica compensata	Selezionare la modalità di calcolo del totalizzatore.	 Totale portata netta Quantità totale flusso avanti Quantità totale flusso indietro 	-
Modalità di guasto	Una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna variabile di processo (→ ≧ 80)sottomenu Totalizzatore 1 n: ■ Portata volumetrica ■ Portata massica ■ Portata volumetrica compensata	Selezionare il valore generato dal totalizzatore in condizione di allarme.	StopValore attualeUltimo valore valido	-

10.5.4 Esecuzione di configurazioni addizionali del display

Nel menu sottomenu **Display** si possono impostare tutti i parametri associati alla configurazione del display locale.

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Configurazione avanzata \rightarrow Display

. P. 1		
► Display		
	Formato del display	→ 🖺 83
	Visualizzazione valore 1	→ 🖺 83
	0% valore bargraph 1	→ 🖺 83
	100% valore bargraph 1	→ 🖺 83
	Posizione decimali 1	→ 🖺 83
	Visualizzazione valore 2	→ 🖺 83
	Posizione decimali 2	→ 🖺 83
	Visualizzazione valore 3	→ 🖺 83
	0% valore bargraph 3	→ 🖺 83
	100% valore bargraph 3	→ 🖺 83
	Posizione decimali 3	→ 🖺 83
	Visualizzazione valore 4	→ 🖺 84
	Posizione decimali 4	→ 🖺 84
	Language	→ 🖺 84
	Intervallo visualizzazione	→ 🖺 84
	Smorzamento display	→ 🖺 84
	Intestazione	→ 🖺 84
	Testo dell'intestazione	→ 🖺 84
	Separatore	→ 🖺 84
	Retroilluminazione	→ 🖺 84

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Formato del display	È presente un display locale.	Selezionare come sono indicati i valori misurati sul display.	 1 valore, Caratteri Grandi 1 bargraph + 1 valore 2 valori 1 valore Caratteri grandi + 2 valori 4 valori 	-
Visualizzazione valore 1	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	 Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Densità Densità di riferimento Temperatura Totalizzatore 1 Totalizzatore 3 	_
0% valore bargraph 1	È presente un display locale.	Inserire il valore 0% per la visualizzazione bargraph.	Numero a virgola mobile con segno	Specifica per il paese: 0 kg/h 0 lb/min
100% valore bargraph 1	È presente un display locale.	Inserire il valore 100% per la visualizzazione bargraph.	Numero a virgola mobile con segno	Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale
Posizione decimali 1	Un valore misurato è specificato in parametro Visualizzazione valore 1.	Selezionare il numero cifre decimali per la visualizzazione del valore.	• x • x.x • x.xx • x.xxx • x.xxx	-
Visualizzazione valore 2	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	Per questa picklist, consultare parametro Visualizzazione valore 1	-
Posizione decimali 2	Un valore misurato è specificato in parametro Visualizzazione valore 2.	Selezionare il numero cifre decimali per la visualizzazione del valore.	• x • x.x • x.xx • x.xxx	-
Visualizzazione valore 3	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	Per la picklist, consultare parametro Visualizzazione valore 1 (→ 🗎 67)	-
0% valore bargraph 3	È stata eseguita una selezione in parametro Visualizzazione valore 3 .	Inserire il valore 0% per la visualizzazione bargraph.	Numero a virgola mobile con segno	Specifica per il paese: Okg/h Olb/min
100% valore bargraph 3	È stata eseguita una selezione in parametro Visualizzazione valore 3 .	Inserire il valore 100% per la visualizzazione bargraph.	Numero a virgola mobile con segno	-
Posizione decimali 3	Un valore misurato è specificato in parametro Visualizzazione valore 3.	Selezionare il numero cifre decimali per la visualizzazione del valore.	X X.X X.XX X.XXX X.XXX	-

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Visualizzazione valore 4	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	Per la picklist, consultare parametro Visualizzazione valore 1 (→ 🖺 67)	-
Posizione decimali 4	Un valore misurato è specificato in parametro Visualizzazione valore 4.	Selezionare il numero cifre decimali per la visualizzazione del valore.	XX.XX.XXX.XXXX.XXXX	-
Language	È presente un display locale.	Impostare la lingua del display.	English Deutsch* Français* Español* Italiano* Nederlands* Portuguesa* Polski* pyсский язык (Russian)* Svenska* Türkçe* 中文 (Chinese)* 日本語 (Japanese)* 한국어 (Korean)* Bahasa Indonesia* tiếng Việt (Vietnamese)* čeština (Czech)*	English (in alternativa, nel dispositivo è preimpostata la lingua ordinata)
Intervallo visualizzazione	È presente un display locale.	Impostare il tempo di visualizzazione dei valori misurati se il display alterna tra due valori.	1 10 s	-
Smorzamento display	È presente un display locale.	Impostare il tempo di reazione del display alle fluttuazioni del valore misurato.	0,0 999,9 s	-
Intestazione	È presente un display locale.	Selezionare i contenuti per l'intestazione del display locale.	Tag del dispositivoTesto libero	_
Testo dell'intestazione	Nella funzione parametro Intestazione è selezionata l'opzione opzione Testo libero.	Inserire il testo dell'intestazione del display.	Max. 12 caratteri, come lettere, numeri o caratteri speciali (ad es. @, %, /)	-
Separatore	È presente un display locale.	Selezionare il separatore decimale per visualizzare i valori numerici.	• . (punto) • , (virgola)	. (punto)
Retroilluminazione	Codice d'ordine per "Display; funzionamento", opzione E "SD03 a 4 righe, illum.; Touch Control + funzione di backup dei dati"	Attiva e disattiva la retroilluminazione del display locale.	DisattivaAttiva	-


^{*} La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

10.5.5 Uso dei parametri per l'amministrazione del dispositivo

Il sottomenu sottomenu **Amministrazione** guida l'utente sistematicamente attraverso tutti i parametri che possono servire a scopo di amministrazione del dispositivo.

Navigazione

Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata → Amministrazione



Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Descrizione	Inserimento dell'utente / Selezione
Definire codice di accesso	Limitare l'acesso in scrittura dei parametri per proteggere la configurazione del dispositivo da cambiamenti accidentali tramite diaply locale.	0 9 999
Confermare codice di accesso	Conferma del codice di accesso inserito.	0 9 999
Reset del dispositivo		 Annullo/a Reset alle impostazioni di fabbrica Reset impostazioni consegna Riavvio dispositivo


10.6 Gestione configurazione

Terminata la messa in servizio, si può salvare la configurazione attuale del dispositivo, copiarla in un altro punto di misura o ripristinare la precedente configurazione.

A questo scopo, utilizzare il parametro parametro **Gestione Backup** e le relative opzioni reperibili in Sottomenu **Configurazione backup display**.

Navigazione

Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata → Configurazione backup display



Parametro	Prerequisito	Descrizione	Interfaccia utente / Selezione
Tempo di funzionamento	-	Indica da quanto tempo è in funzione il dispositivo.	Giorni (g), ore (h), minuti (m) e secondi (s)
Ultimo backup	È presente un display locale.	Indica quando l'ultimo backup dei dati è stato salvato nel modulo display.	Giorni (g), ore (h), minuti (m) e secondi (s)
Gestione Backup	È presente un display locale.	Selezionare un'azione per gestire i dati del dispositivo nel modulo display.	 Annullo/a Eseguire il backup Ripristino Inizio duplicazione Confronto delle impostazioni Cancella dati di Backup Display incompatible
Confronto risultato	È presente un display locale.	Confronto tra dati attuali del dispositivo e backup di display.	 Serie di dati identica Serie di dati differenti Backup non disponibile Dati Backup corrotti Controllo non eseguito Dataset incompatibile

10.6.1 Descrizione della funzione parametro "Gestione Backup"

Opzioni	Descrizione	
Annullo/a	Non sono intraprese delle azioni e l'utente esce dal parametro.	
Eseguire il backup	Una copia di backup della configurazione attuale del dispositivo è salvata dalla HistoRom integrata al modulo display del dispositivo. La copia di backup comprende i dati del trasmettitore del dispositivo.	
Ripristino	Una copia di backup della configurazione del dispositivo è ripristinata dal modulo display nella HistoROM integrata del dispositivo. La copia di backup comprende i dati del trasmettitore del dispositivo.	
Confronto delle impostazioni	La configurazione del dispositivo, salvata nel modulo display , è confrontata con quella attuale del dispositivo, presente nella HistoROM integrata.	
Inizio duplicazione	La configurazione presente in un altro trasmettitore è duplicata nel dispositivo utilizzando il modulo display.	
Cancella dati di Backup	La copia di backup della configurazione del dispositivo è cancellata dal modulo display del dispositivo.	
Display incompatible	Questa opzione è visibile se il modulo display non è compatibile. Tutte le altre opzioni non sono disponibili. Di conseguenza non si possono eseguire selezioni. Questa opzione è visualizzata se non si possono salvare i dati del dispositivo e del bus di campo. Per salvare i dati, il modulo display deve essere aggiornato all'ultima versione del dispositivo.	

- HistoROM integrata
 HistoROM è una memoria non volatile del dispositivo in forma di EEPROM.
- Mentre è in corso questa azione, la configurazione non può essere modificata mediante il display locale ed è visualizzato un messaggio sullo stato di elaborazione.

10.7 Simulazione


Il menu sottomenu **Simulazione** consente di simulare diverse variabili di processo in modalità di processo e di allarme del dispositivo senza una condizione di flusso reale e di

86

verificare le catene di segnale a valle (valvole di commutazione o circuiti di controllo chiusi).

Navigazione

Menu "Diagnostica" → Simulazione



Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente
Assegna simulazione variabile misurata	_	Seleziona una variabile di processo per la simulazione che è stata attivata.	 Disattivo/a Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Densità Densità di riferimento Temperatura
Valore variabile di processo	Una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna simulazione variabile misurata (→ 🖺 87): Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Densità Densità di riferimento Temperatura	Inserire il valore di simulazione della variabile di processo scelta.	Dipende dalla variabile di processo selezionata
Simulazione frequenza	Nella funzione parametro Misura desiderata è selezionata l'opzione opzione frequenza .	Commutare la simulazione dell'uscita di frequenza ON e OFF.	Disattivo/a Attivo/a

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente
Valore di frequenza	Nella funzione Parametro Simulazione frequenza è selezionata l'opzione opzione Attivo/a .	Inserire il valore di frequenza di simulazione.	0,0 1 250,0 Hz
Simulazione impulsi	Nella funzione parametro Misura desiderata è selezionata l'opzione opzione impulsi .	Attiva e disattiva la simulazione dell'uscita impulso. Per opzione Valore fisso: parametro Larghezza impulso (→ 🖺 74) definisce la larghezza impulso dell'uscita impulsi.	 Disattivo/a Valore fisso Valore conteggio decrementale
Valore dell'impulso	Nella funzione Parametro Simulazione impulsi (→ 🖺 88) è selezionata l'opzione opzione Valore conteggio decrementale .	Inserire il numero degli impulsi di simulazione.	0 65 535
Simulazione commutazione dell'uscita	Nella funzione parametro Misura desiderata è selezionata l'opzione opzione Contatto .	Commutare la simulazione dell'uscita di stato ON e OFF.	Disattivo/aAttivo/a
Stato di commutazione	Nella funzione Parametro Simulazione commutazione dell'uscita (→ 🖺 88) Parametro Simulazione commutazione dell'uscita 1 n Parametro Simulazione commutazione dell'uscita 1 n è selezionata l'opzione opzione Attivo/a.	Selezionare lo stato dell'uscita di stato per la simulazione.	ApertoChiuso
Simulazione allarme del dispositivo	-	Commutare l'allarme dello strumento ON e OFF.	Disattivo/a Attivo/a
Categoria evento diagnostica	-	Selezione di una categoria per l'evento diagnostico.	SensoreelettronicaConfigurazioneProcesso
Simulazione evento diagnostica	-		Disattivo/a Elenco delle opzioni per gli eventi diagnostici (dipende dalla categoria selezionata) Disattivo/a Elenco delle opzioni per gli eventi diagnostici

10.8 Protezione delle impostazioni da accessi non autorizzati

Per proteggere la configurazione del misuratore da modifiche involontarie dopo la messa in servizio, sono disponibili le seguenti opzioni:

- Protezione scrittura mediante codice di accesso
- Protezione scrittura mediante contatto di protezione scrittura
- Protezione scrittura mediante blocco della tastiera → 🖺 51
- FOUNDATION Fieldbus: protezione scrittura mediante operatività del blocco→ 🗎 91

10.8.1 Protezione scrittura mediante codice di accesso

Effetti del codice di accesso specifico dell'utilizzatore:

- Mediante il controllo locale, i parametri per la configurazione del misuratore sono protetti da scrittura e i relativi valori non possono più essere modificati.
- L'accesso al dispositivo è protetto mediante web browser e così anche i parametri per la configurazione del misuratore.

Definizione del codice di accesso mediante display locale

1. Accedere a Parametro **Inserire codice di accesso**.

- 2. Definire una stringa di caratteri a 16 cifre max., compresi numeri, lettere e caratteri speciali per il codice di accesso.
- 3. Per confermare, inserire di nuovo il codice di accesso in .
 - 🕒 Il simbolo 🗟 è visualizzato davanti a tutti i parametri protetti da scrittura.


Il dispositivo blocca nuovamente e automaticamente i parametri protetti da scrittura se non viene premuto alcun tasto per 10 minuti nella visualizzazione di navigazione e modifica. Il dispositivo blocca automaticamente i parametri protetti da scrittura dopo 60 s se l'utente ritorna alla modalità di visualizzazione operativa da quella di navigazione e modifica.



- Il ruolo con cui l'utente ha eseguito l'accesso mediante il display locale è indicato dalla funzione → ≦ 50 Parametro Modalità operativa a display. Percorso di navigazione: Funzionamento → Modalità operativa a display

Parametri che possono essere sempre modificati mediante display locale

Alcuni parametri, che non hanno effetto sulla misura, non sono protetti da scrittura mediante il display locale. Nonostante sia stato definito un codice di accesso specifico dell'utilizzatore, possono sempre essere modificati, anche se gli altri parametri sono bloccati.




10.8.2 Protezione scrittura mediante microinterruttore di protezione scrittura

Diversamente dalla protezione scrittura mediante codice di accesso specifico dell'utilizzatore, questa protezione consente di bloccare l'accesso in scrittura a tutto il menu operativo, con esclusione del parametro **parametro "Contrasto del display"**.


I valori dei parametri sono adesso di sola lettura e non possono essere più modificati (eccetto **parametro "Contrasto del display"**):

- Mediante display locale
- Mediante FOUNDATION Fieldbus




A003224

- 1. Allentare il fermo di sicurezza.
- 2. Svitare il coperchio del vano dell'elettronica.
- 3. Estrarre il modulo display con un delicato movimento di rotazione. Per semplificare l'accesso al microinterruttore di protezione scrittura, fissare il modulo display al bordo del vano dell'elettronica.
 - ► Il modulo display è fissato al bordo del vano dell'elettronica.



A0032236

- 4. Impostando il microinterruttore di protezione scrittura (WP) sul modulo dell'elettronica principale in posizione **ON**, si attiva la protezione scrittura hardware. Impostando il microinterruttore di protezione scrittura (WP) sul modulo dell'elettronica principale in posizione **OFF** (impostazione di fabbrica), si disattiva la protezione scrittura hardware.
 - Se è abilitata la protezione scrittura hardware: in parametro **Condizione di blocco** viene visualizzato opzione **Blocco scrittura hardware** → 95. Il simbolo 圖è visualizzato anche sul display locale di fianco ai parametri nell'intestazione della visualizzazione operativa e di navigazione.



Se è disabilitata la protezione scrittura hardware: in parametro **Condizione di blocco** → 🗎 95 non viene visualizzata alcuna opzione. Il simbolo 🗟 non è più visualizzato sul display locale di fianco ai parametri, nell'intestazione della visualizzazione operativa e di navigazione.

- 5. Guidare il cavo nel vano tra la custodia e il modulo dell'elettronica principale, inserire e bloccare il modulo display nel vano dell'elettronica in base alla direzione desiderata.
- 6. Per rimontare il trasmettitore, ripetere la procedura di rimozione in ordine inverso.

10.8.3 Protezione scrittura mediante operatività del blocco

Blocco mediante operatività del blocco:

- Blocco: **DISPLAY (TRDDISP)**; parametro: **Imposta codice di accesso**
- Blocco: EXPERT_CONFIG (TRDEXP); parametro: Inserisci codice di accesso

10.9 Configurazione del misuratore mediante FOUNDATION Fieldbus

10.9.1 Configurazione del blocco

Preparazione

- Per la preparazione servono i file Cff e i file descrittivi corretti.
- 1. Accendere il dispositivo.
- 2. Prendere nota del **DEVICE_ID**.
- 3. Aprire il programma di configurazione.
- 4. Caricare i file Cff e quelli descrittivi del dispositivo nel sistema host o nel programma di configurazione.
- 5. Individuare il dispositivo mediante il **DEVICE_ID**.
- 6. Assegnare una descrizione tag personalizzata al dispositivo mediante il parametro Pd-tag/FF_PD_TAG.

Configurazione del blocco Risorsa

- 1. Accedere al Blocco Risorsa.
- 2. Disabilitare il blocco per il funzionamento del dispositivo.
- 3. Modificare il block name (opzionale). Impostazione di fabbrica: RS-xxxxxxxxxx (RB2)
- 4. Assegnare una descrizione al blocco mediante il parametro **Descrizione del tag di identificazione/TAG_DESC**.
- 5. All'occorrenza, modificare altri parametri.

Configurazione dei blocchi Trasduttore

Le misure e il modulo display sono configurati mediante i blocchi Trasduttore.

La procedura di base è la medesima per tutti i blocchi Trasduttore.

- 1. Aprire il blocco Trasduttore specifico.
- 2. Modificare il block name (opzionale).
- 3. Impostare la modalità del blocco su OOS utilizzando il parametro Modalità del blocco/MODE BLK, elemento TARGET.
- 4. Configurare il dispositivo in base al tipo di misura
- 5. Impostare la modalità del blocco su **Auto** utilizzando il parametro **Modalità del blocco/MODE_BLK**, elemento **TARGET**.
- Per ottenere un funzionamento regolare del dispositivo, impostare la modalità del blocco su **Auto**.

Configurazione dei blocchi Ingresso analogico

- 1. Aprire il Blocco Ingresso analogico.
- 2. Modificare il block name (opzionale).
- 3. Impostare la modalità del blocco su OOS utilizzando il parametro Modalità del blocco/MODE_BLK, elemento TARGET.


- 4. Con il parametro **Canale/CHANNEL**, selezionare la variabile di processo utilizzata come valore di ingresso per il blocco Ingresso analogico.
- 5. Utilizzare il parametro **Trasduttore Scala/XD_SCALE** per selezionare l'unità di misura desiderata e il campo di ingresso del blocco per la variabile di processo . L'unità di misura selezionata deve essere compatibile con la variabile di processo selezionata. Se la variabile di processo non è compatibile con l'unità ingegneristica, il parametro **Errore del blocco/BLOCK_ERR** segnala *Errore configurazione blocco* e la modalità del blocco non può essere impostata su **Auto**.
- 6. Utilizzare il parametro **Tipo linearizzazione/L_TYPE** per selezionare il tipo di linearizzazione per la variabile in ingresso (impostazione di fabbrica: **Diretta**). Nella modalità di linearizzazione **Diretta**, le impostazioni per i parametri **Scala trasduttore /XD_SCALE** e **Scala uscita/OUT_SCALE** devono essere uguali. Se i valori non sono compatibili con le unità ingegneristiche, il parametro **Errore del blocco/BLOCK_ERR** segnala *Errore configurazione blocco* e la modalità del blocco non può essere impostata su **Auto**.
- 7. Inserire i messaggi di allarme e di allarme critico mediante i parametri Soglia di allarme alta/HI_LIM, Soglia di preallarme alta/HI_LIM, Soglia di allarme bassa/LO_LO_LIM e Soglia di preallarme bassa/LO_LIM. I valori soglia inseriti devono rispettare il campo di valori specificato per il parametro Scala uscita/OUT_SCALE.
- 8. Specificare le priorità di allarme mediante i parametri **Priorità per valore di soglia di** allarme alto/HI_PRI, **Priorità per valore di soglia di preallarme alto/HI_PRI**, **Priorità per valore di soglia di allarme basso/LO_LO_PRI** e **Priorità per valore di soglia di preallarme basso/LO_PRI**. Il rapporto è inviato al sistema host da campo solo nel caso di allarmi con priorità superiore a 2.
- 9. Impostare la modalità del blocco su **Auto** utilizzando il parametro **Modalità del blocco/MODE_BLK**, elemento **TARGET**. A questo scopo, il blocco Risorsa deve essere sempre impostato in modalità **Auto**.

Configurazione addizionale

- 1. Collegare i blocchi funzione e i blocchi delle uscite.
- 2. Specificare il LAS attivo e scaricare tutti i dati e i parametri nel dispositivo da campo.

10.9.2 Scalatura del valore misurato nel Blocco Ingresso Analogico

Il valore misurato può essere scalato se nel Blocco Ingresso Analogico è stato selezionato il tipo di linearizzazione $L_TYPE = Indiretta$. XD_SCALE definisce il campo di ingresso con gli elementi EU_0 e EU_100 . Questo campo è mappato linearmente al campo di uscita definito mediante il parametro OUT_SCALE anche con gli elementi EU_0 e EU_100 .



 $\blacksquare 17$ Scalatura del valore misurato nel Blocco Ingresso Analogico

- 1 XD SCALE
- 2 OUT_SCALE
- 2 OUT_VALUE
- Se è stata selezionata la modalità **Diretta** nel parametro **L_TYPE**, i valori e le unità ingegneristiche per **XD_SCALE** e **OUT_SCALE** non possono essere modificati.
 - I parametri L_TYPE, XD_SCALE e OUT_SCALE possono essere modificati solo se il blocco è in modalità OOS.

11 **Funzionamento**

Lettura dello stato di blocco del dispositivo 11.1

I tipi di protezione scrittura attualmente attivi possono essere determinati mediante il parametro parametro Condizione di blocco.

Navigazione

Menu "Funzionamento" → Condizione di blocco

Descrizione della funzione parametro "Condizione di blocco"

Opzioni	Descrizione
Nessuna	È applicato lo stato di accesso visualizzato in parametro "Modalità operativa a display" → 🖺 50. È indicato solo sul display locale.
Hardware bloccato	L'interruttore DIP per il blocco hardware è attivato sul modulo dell'elettronica principale. Evita l'accesso in scrittura ai parametri .
Temporaneamente bloccato	A causa di un'elaborazione interna del dispositivo (ad es. upload/download di dati in corso, reset), l'accesso in scrittura ai parametri è momentaneamente bloccato. Non appena termina l'elaborazione interna, i parametri possono essere di nuovo modificati.

11.2 Impostazione della lingua operativa



🚹 Informazioni dettagliate:

11.3 Configurazione del display

Informazioni dettagliate:

- Sulle impostazioni di base per il display locale → 🖺 66
- Sulle impostazioni avanzate per il display locale → 🖺 82

11.4 Lettura dei valori di misura


Con la funzione sottomenu Valori misurati, si possono richiamare tutti i valori misurati.

Variabili di processo 11.4.1

Il sottomenu Sottomenu Variabili di processo comprende tutti i parametri richiesti per visualizzare i valori misurati attuali per ogni variabile di processo.

Navigazione

Menu "Diagnostica" → Valori misurati → Variabili di processo



Portata volumetrica compensata	→ 🖺 96
Densità	→ 🖺 96
Densità di riferimento	→ 🖺 96
Temperatura	→ 🖺 96

Parametro	Descrizione	Interfaccia utente
Portata massica	Visualizza la portata massica attualmente misurata. Dipendenza L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di portata massica	Numero a virgola mobile con segno
Portata volumetrica	Visualizza la portata volumetrica attualmente misurata. Dipendenza L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di portata volumetrica	Numero a virgola mobile con segno
Portata volumetrica compensata	Visualizza la portata volumetrica compensata attualmente calcolata. Dipendenza L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di portata volumetrica compensata	Numero a virgola mobile con segno
Densità	Visualizza la densità specifica attualmente misurata. Dipendenza L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di densità	Numero positivo a virgola mobile
Densità di riferimento	Visualizza la densità alla temperatura di riferimento. Dipendenza L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità della densità di riferimento	Numero positivo a virgola mobile
Temperatura	Visualizza la temperatura attualmente misurata. Dipendenza L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di misura temperatura	Numero positivo a virgola mobile

11.4.2 Sottomenu "Totalizzatore"

Il sottomenu sottomenu **Totalizzatore** comprende tutti i parametri richiesti per visualizzare i valori misurati attuali di ogni totalizzatore.

Navigazione

Menu "Diagnostica" \rightarrow Valori misurati \rightarrow Totalizzatore



96


Parametro	Prerequisito	Descrizione	Interfaccia utente
Valore del totalizzatore 1 n	Una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna variabile di processo (→ 🖺 80)sottomenu Totalizzatore 1 n: Portata volumetrica Portata massica Portata volumetrica compensata	Visualizza il valore attuale, conteggiato dal totalizzatore.	Numero a virgola mobile con segno
Superamento totalizzatore 1 n	Una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna variabile di processo (→ 🖺 80)sottomenu Totalizzatore 1 n: Portata volumetrica Portata volumetrica compensata	Visualizza il superamento attuale del totalizzatore.	Numero intero con segno

11.4.3 Valori di uscita

Il sottomenu **Valore di uscita** comprende tutti i parametri richiesti per visualizzare i valori misurati attuali di ogni uscita.

Navigazione

Menu "Diagnostica" \rightarrow Valori misurati \rightarrow Valore di uscita



Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Interfaccia utente
Tensione ai morsetti 1	-	Visualizza la tensione al relativo morsetto applicata all'uscita.	0,0 50,0 V
Uscita impulsi	In parametro Misura desiderata , è selezionata l'opzione opzione impulsi .	Visualizza la frequenza impulsi generata attualmente.	Numero positivo a virgola mobile
Uscita frequenza	In parametro Misura desiderata è selezionata l'opzione opzione frequenza .	Visualizza il valore misurato attualmente per l'uscita in frequenza.	0 1250 Hz
Stato di commutazione	L'opzione opzione Contatto è selezionata in parametro Misura desiderata .	Visualizza lo stato attuale dell'uscita contatto.	■ Aperto ■ Chiuso

11.5 Adattamento del misuratore alle condizioni di processo

A questo scopo sono disponibili:

- Impostazioni di base utilizzando il menu menu **Configurazione** (→ 🖺 60)
- Impostazioni avanzate utilizzando il menu sottomenu **Configurazione avanzata** (→ 🗎 71)


11.6 Azzeramento di un totalizzatore

I totalizzatori possono essere azzerati nella funzione sottomenu **Funzionamento**:

- Controllo totalizzatore
- Azzera tutti i totalizzatori

Navigazione

Menu "Funzionamento" → Gestione totalizzatore/i



Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Controllo totalizzatore 1 n	Una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna variabile di processo (→ ≧ 80)sottomenu Totalizzatore 1 n: ■ Portata volumetrica ■ Portata volumetrica compensata	Controllare il valore del totalizzatore.	 Avvia totalizzatore Reset + mantieni Preimpostato + mantieni Azzera + totalizza Preimpostato + totalizza 	_
Valore preimpostato 1 n	Una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna variabile di processo (→ 80)sottomenu Totalizzatore 1 n: Portata volumetrica Portata massica Portata volumetrica compensata	Specificare il valore iniziale per il totalizzatore. Dipendenza L'unità ingegneristica della variabile di processo è specificata per il totalizzatore in parametro Unità del totalizzatore (→ ■ 80).	Numero a virgola mobile con segno	Specifica per il paese: 0
Azzera tutti i totalizzatori	_	Azzerare tutti i totalizzatori e avviare.	Annullo/aAzzera + totalizza	-

11.6.1 Descrizione della funzione parametro "Controllo totalizzatore"

Opzioni	Descrizione
Avvia totalizzatore	Il totalizzatore si avvia o continua a calcolare.
Reset + mantieni	Il processo di totalizzazione si arresta e il totalizzatore è azzerato.
Preimpostato + mantieni	Il processo di totalizzazione si arresta e il totalizzatore assume il valore iniziale, definito in parametro Valore preimpostato .
Azzera + totalizza	Il totalizzatore è azzerato e il processo di totalizzazione si riavvia.
Preimpostato + totalizza	Il totalizzatore è impostato al valore iniziale definito in parametro Valore preimpostato e il processo di totalizzazione si riavvia.

11.6.2 Descrizione della funzione parametro "Azzera tutti i totalizzatori"

Opzioni	Descrizione	
Annullo/a	Non sono intraprese delle azioni e l'utente esce dal parametro.	
Azzera + totalizza	Azzeramento di tutti i totalizzatori e riavvio del processo di totalizzazione. In questo caso sono cancellati tutti i valori di portata precedentemente totalizzati.	

11.7 Indicazione della registrazione dati

Il pacchetto applicativo **HistoROM estesa** (opzione d'ordine) deve essere abilitato nel dispositivo per visualizzare la funzione sottomenu **Memorizzazione dati**. Quest'ultimo comprende tutti i parametri per la cronologia del valore misurato.




La registrazione dati è disponibile anche mediante:

- Tool per la gestione delle risorse di impianto FieldCare $\rightarrow \triangleq 53$.
- Web browser

Campo di funzioni

- Possono essere archiviati fino a 1000 valori misurati
- 4 canali di registrazione
- Intervallo per la registrazione dei dati regolabile
- Visualizzazione in forma di grafico dell'andamento del valore misurato per ogni canale di registrazione



A001635

■ 18 Grafico di un andamento del valore misurato

- Asse x: a seconda del numero di canali selezionati, visualizza 250...1000 valori misurati di una variabile di processo.
- Asse y: visualizza il campo approssimativo del valore misurato e lo adatta costantemente alla misura in corso.
- Il contenuto della memoria dati è cancellato, se si modifica la durata dell'intervallo di registrazione o l'assegnazione delle variabili di processo ai canali.

Navigazione Menu "Diagnostica" \rightarrow Memorizzazione dati

► Memorizzazione dati	
Assegna canale 14	→ 🖺 100
Intervallo di memorizzazione	→ 🖺 100
Reset memorizzazioni	→ 🖺 100
Data logging	→ 🖺 100
Logging delay	→ 🖺 100
Data logging control	→ 🖺 101
Data logging status	→ 🖺 101
Entire logging duration	→ 🖺 101

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente / Interfaccia utente
Assegna canale 1 n	Il pacchetto HistoROM estesa è disponibile.	Assegnazione della variabile di processo al canale di memorizzazione.	 Disattivo/a Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Densità Densità di riferimento Temperatura Temperatura del tubo trasportante Temperatura dell'elettronica Frequenza di oscillazione Ampiezza di oscillazione Smorzamento di oscillazione Segnale asimmetrico
Intervallo di memorizzazione	Il pacchetto HistoROM estesa è disponibile.	Definisce l'intervallo per la memorizzazione dei dati. Questo valore definisce l'intervallo di tempo tra i singoli punti di dati in memoria.	1,0 3 600,0 s
Reset memorizzazioni	Il pacchetto HistoROM estesa è disponibile.	Annulla tutti i dati memorizzati.	Annullo/aCancella dati
Data logging	-	Selezionare il metodo per la memorizzazione dei dati.	SovrascritturaNessuna sovrascrittura
Ritardo registrazione	Nella funzione parametro Data logging è selezionata l'opzione opzione Not overwriting .	Inserire il ritardo per la memorizzazione del valore misurato.	0 999 h

100

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente / Interfaccia utente
Controllo data logging	Nella funzione parametro Data logging è selezionata l'opzione opzione Not overwriting .	Avvio e arresto della memorizzazione del valore misurato.	Nessuno/aRitardo + startStop
Stato data logging	Nella funzione parametro Data logging è selezionata l'opzione opzione Not overwriting .	Visualizza lo stato di memorizzazione del valore misurato.	Fatto/EseguitoRitardo attivoAttivoRegistrazione fermata
Durata totale registrazione	Nella funzione parametro Data logging è selezionata l'opzione opzione Not overwriting .	Visualizza la durata totale della memorizzazione.	Numero positivo a virgola mobile

12 Diagnostica e ricerca guasti

12.1 Ricerca guasti generale

Per il display locale

Errore	Possibili cause	Soluzione
Display locale oscurato e assenza di segnali di uscita	La tensione di alimentazione non corrisponde al valore indicato sulla targhetta.	Applicare la tensione di alimentazione corretta → 🖺 32.
Display locale oscurato e assenza di segnali di uscita	La polarità della tensione di alimentazione non è corretta.	Correggere la polarità.
Display locale oscurato e assenza di segnali di uscita	Nessun contatto tra i cavi di collegamento e i morsetti.	Controllare la connessione dei cavi e correggere, se necessario.
Display locale oscurato e assenza di segnali di uscita	I morsetti non sono innestati correttamente nel modulo dell'elettronica I/O.	Controllare i morsetti.
Display locale oscurato e assenza di segnali di uscita	Il modulo dell'elettronica I/O è difettoso.	Ordinare la parte di ricambio → 🖺 137.
Il display locale è oscurato, ma il segnale in uscita è nel campo consentito	Il display è stato impostato troppo luminoso o troppo scuro.	Aumentare la luminosità del display premendo contemporaneamente
Il display locale è oscurato, ma il segnale in uscita è nel campo consentito	Il cavo del modulo display non è innestato correttamente.	Inserire il connettore in modo corretto nel modulo dell'elettronica principale e nel modulo display.
Il display locale è oscurato, ma il segnale in uscita è nel campo consentito	Il modulo display è difettoso.	Ordinare la parte di ricambio → 🖺 137.
La retroilluminazione del display locale è rossa	Si è verificato un evento diagnostico con comportamento diagnostico "Allarme".	Intraprendere misure correttive
Il display locale visualizza il testo in una lingua straniera e non è decifrabile.	È stata configurata una lingua operativa non corretta.	1. Premere □ +
Messaggio sul display locale: "Errore di comunicazione" "Controllare l'elettronica"	La comunicazione tra modulo display ed elettronica è interrotta.	 Verificare il cavo e il connettore tra modulo dell'elettronica principale e modulo display. Ordinare la parte di ricambio → 137.

102

Per i segnali di uscita

Errore	Possibili cause	Soluzione
Segnale in uscita fuori dal campo consentito	Il modulo dell'elettronica principale è difettoso.	Ordinare la parte di ricambio → 🖺 137.
Il dispositivo indica sul display locale un valore corretto, ma il segnale in uscita non è corretta anche se nel campo valido.	Errore di configurazione	Controllare e correggere la configurazione del parametro.
Il dispositivo non misura correttamente.	Errore di configurazione o il dispositivo funziona fuori dalle specifiche applicative.	Controllare e correggere la configurazione del parametro. Rispettare i valori soglia specificati in "Dati tecnici".


Per accedere

Errore Possibili cause		Soluzione	
Accesso di scrittura ai parametri negato	È abilitata la protezione scrittura hardware	Impostare il microinterruttore di protezione scrittura, presente sul modulo dell'elettronica principale, sulla posizione OFF → 🖺 89.	
Accesso di scrittura ai parametri negato	Il ruolo attuale dell'utente ha un'autorizzazione di accesso limitata	 Controllare il ruolo utente ⇒ ₱ 50. Inserire il codice di accesso personale corretto → ₱ 50. 	
Nessuna connessione mediante interfaccia service	Configurazione non corretta dell'interfaccia USB del PC o driver installato non correttamente.	Rispettare la documentazione di Commubox. FXA291: Documentazione "Informazioni tecniche" TI00405C	

12.2 Informazioni diagnostiche sul display locale

12.2.1 Messaggio diagnostico

Gli errori rilevati dal sistema di automonitoraggio del misuratore sono visualizzati in un messaggio di diagnostica che si alterna al display operativo.



Se si presentano contemporaneamente due o più eventi diagnostici, il display visualizza solo il messaggio dell'evento diagnostico che ha la priorità massima.

- Altri eventi diagnostici che si sono verificati possono essere visualizzati in :menu Diagnostica
 - Mediante parametro
 - Mediante i sottomenu → 🗎 131

Segnali di stato

I segnali di stato forniscono indicazioni sullo stato e l'affidabilità del dispositivo classificando le varie cause dell'informazione diagnostica (evento di diagnostica).

I segnali di stato sono contraddistinti secondo VDI/VDE 2650 e raccomandazione NAMUR NE 107: F = guasto , C = controllo funzionale, S = fuori specifica, M = richiesta manutenzione


Simbolo	Significato
F	Guasto Si è verificato un errore del dispositivo. Il valore misurato non è più valido.
С	Controllo funzione Il dispositivo è in modalità di servizio (ad es. durante la simulazione).
S	Fuori specifica Il dispositivo è utilizzato: Non rispetta le soglie indicate nelle relative specifiche tecniche (ad es. fuori dal campo della temperatura di processo)
М	Richiesta manutenzione Deve essere eseguito un intervento di manutenzione. Il valore di misura rimane valido.

Comportamento diagnostico

Simbolo	Significato
8	Allarme La misura si interrompe. Le uscite segnali e i totalizzatori assumono la condizione di allarme definita. È generato un messaggio diagnostico. Per il display locale con Touch Control: la retroilluminazione diventa rossa.
Δ	Avviso La misura riprende. Le uscite segnali e i totalizzatori non sono influenzati. È generato un messaggio diagnostico.

Informazioni diagnostiche


L'errore può essere identificato grazie alle informazioni diagnostiche. Il testo breve aiuta l'utente fornendo informazioni sull'errore. Il corrispondente simbolo per il comportamento diagnostico è visualizzato anche sul display locale vicino alle informazioni diagnostiche.



Elementi operativi

Tasto	Significato
	Tasto più
(+)	In un menu, sottomenu Si apre il messaggio con le informazioni sul rimedio.
	Tasto Enter
E	In un menu, sottomenu Si apre il menu operativo.

12.2.2 Richiamare le soluzioni



Messaggi per le soluzioni

- 1 Informazioni diagnostiche
- 2 Testo breve
- 3 ID assistenza
- 4 Comportamento diagnostico con codice di diagnostica
- 5 Ore di funzionamento al momento dell'evento
- 6 Soluzioni

L'utente visualizza il messaggio di diagnostica.

- 1. Premere \pm (simbolo ①).
 - ► Si apre l'sottomenu **Elenco di diagnostica**.
- 2. Selezionare l'evento diagnostico richiesto con \pm o \Box e premere \Box .
 - È visualizzato il messaggio con le soluzioni per l'evento diagnostico selezionato.
- 3. Premere contemporaneamente \Box + \pm .
 - ► Il messaggio con le soluzioni si chiude.


L'utente è nel sottomenu menu **Diagnostica**, in una funzione relativa a un evento diagnostico, ad es. in sottomenu **Elenco di diagnostica** o parametro **Precedenti diagnostiche**.

- 1. Premere E.
 - 🕒 È visualizzato il messaggio con le soluzioni per l'evento diagnostico selezionato.
- 2. Premere contemporaneamente \Box + \pm .
 - └ Il messaggio con le soluzioni si chiude.

12.3 Informazioni diagnostiche in DeviceCare o FieldCare

12.3.1 Opzioni diagnostiche

Tutti gli errori rilevati dal misuratore sono visualizzati nella pagina principale del tool operativo non appena è stata stabilita connessione.



- 1 Area di stato con segnale di stato →

 104
- 2 Informazioni diagnostiche→ 🖺 105
- 3 Informazioni sui rimedi con ID di servizio
- Inoltre, gli eventi diagnostici che si sono verificati possono essere visualizzati in menu **Diagnostica**:
 - Mediante parametro
 - Mediante sottomenu → 🖺 131

Segnali di stato


I segnali di stato forniscono indicazioni sullo stato e l'affidabilità del dispositivo classificando le varie cause dell'informazione diagnostica (evento di diagnostica).

Simbolo	Significato
8	Guasto Si è verificato un errore del dispositivo. Il valore misurato non è più valido.
7	Controllo funzione Il dispositivo è in modalità di servizio (ad es. durante la simulazione).
<u>^</u>	Fuori specifica Il dispositivo è utilizzato: Non rispetta le soglie indicate nelle relative specifiche tecniche (ad es. fuori dal campo della temperatura di processo)
&	Richiesta manutenzione Deve essere eseguito un intervento di manutenzione. Il valore misurato è comunque valido.

I segnali di stato sono classificati secondo VDI/VDE 2650 e raccomandazione NAMUR NE 107.

Informazioni diagnostiche

L'errore può essere identificato grazie alle informazioni diagnostiche. Il testo breve aiuta l'utente fornendo informazioni sull'errore. Il corrispondente simbolo per il comportamento diagnostico è visualizzato anche sul display locale vicino alle informazioni diagnostiche.



12.3.2 Come richiamare le informazioni sui rimedi possibili

Le informazioni sui rimedi sono fornite per ogni evento diagnostico allo scopo di garantire una rapida rimozione delle anomalie:

- Sulla pagina principale
 Le informazioni sul rimedio è visualizzata in un campo separato, sotto le informazioni diagnostiche.
- Inmenu Diagnostica
 Le informazioni sul rimedio possono essere richiamate nell'area operativa dell'interfaccia utente.

L'utente si trova nel sottomenu menu **Diagnostica**.

- 1. Richiamare il parametro richiesto.
- 2. Sulla destra dell'area operativa, puntatore del mouse sul parametro.
 - È visualizzata una descrizione con le informazioni sul rimedio per l'evento diagnostico.

12.4 Adattamento delle informazioni diagnostiche

12.4.1 Adattamento del comportamento diagnostico

Ogni voce delle informazioni diagnostiche è assegnata in fabbrica a uno specifico comportamento diagnostico. L'utente può modificare questa assegnazione per informazioni diagnostiche specifiche nel parametro sottomenu **Azione di diagnostica**.

Esperto → Sistema → Gestione dell'evento → Azione di diagnostica



A0014048-

■ 20 Esempio con il display locale

Le seguenti opzioni possono essere assegnate al codice diagnostico in base al comportamento diagnostico:

Opzioni	Descrizione
Allarme	Il dispositivo arresta la misura. Le uscite segnali e i totalizzatori assumono la condizione di allarme definita. È generato un messaggio diagnostico. Per il display locale con Touch Control: la retroilluminazione diventa rossa.
Avviso	Il dispositivo continua a misurare. Le uscite segnali e i totalizzatori non sono influenzati. È generato un messaggio diagnostico.
Solo registro di entrata	Il dispositivo continua a misurare. Il messaggio diagnostico è visualizzato solo in sottomenu Registro degli eventi (sottomenu Elenco degli eventi) e non è visualizzato in alternanza con la visualizzazione operativa.
Disattivo/a	L'evento diagnostico è ignorato e non è generato o inserito un messaggio diagnostico.

12.4.2 Adattamento del segnale di stato

Ogni voce delle informazioni diagnostiche è assegnata in fabbrica a uno specifico segnale di stato. L'utente può modificare questa assegnazione per informazioni diagnostiche specifiche nel parametro sottomenu **Categoria evento diagnostica**.

Esperto → Comunicazione → Categoria evento diagnostica

Segnali di stato disponibili

Configurazione secondo specifica FOUNDATION Fieldbus (FF912), in conformità NAMUR NE107.

Simbolo	Significato
A0013956	Guasto È presente un errore del dispositivo. Il valore misurato non è più valido.
C	Controllo funzione Il dispositivo è in modalità di servizio (ad es. durante la simulazione).
S	Fuori specifica Il dispositivo è utilizzato: ■ Non rispetta le soglie indicate nelle relative specifiche tecniche (ad es. fuori dal campo della temperatura di processo) ■ Non rispetta la configurazione eseguita dall'utente (ad es. portata massima nel parametro Valore 20 mA)
A0013957	Richiesta manutenzione Deve essere eseguito un intervento di manutenzione. Il valore misurato è comunque valido.

Abilitazione della configurazione per le informazioni diagnostiche secondo FF912

Per ragioni di compatibilità, la configurazione delle informazioni diagnostiche secondo la specifica FOUNDATION Fieldbus FF912 non è abilitata quando il dispositivo viene consegnato dalla fabbrica.

Abilitazione della configurazione per le informazioni diagnostiche secondo la specifica FOUNDATION Fieldbus FF912

- 1. Aprire il Resource block.
- 2. In parametro **Feature Selection**, selezionare opzione **Multi-bit Alarm (Bit-Alarm) Support**.
 - Le informazioni diagnostiche possono essere configurate secondo la specifica FOUNDATION Fieldbus FF912.

Raggruppamento delle informazioni diagnostiche

Le informazioni diagnostiche sono assegnate a gruppi diversi. I gruppi si differenziano in base alla valutazione (severità) dell'evento diagnostico:

- Valutazione massima
- Valutazione alta
- Valutazione bassa

Assegnazione delle informazioni diagnostiche (impostazione di fabbrica)

L'assegnazione in fabbrica delle informazioni diagnostiche è indicata nelle seguenti tabelle.

I singoli campi delle informazioni diagnostiche possono essere assegnati a un altro segnale di stato $\Rightarrow \; riangleq \; 111.$

•

Panoramica e descrizione delle informazioni diagnostiche → 🖺 113

Valutazione	Segnale di stato (impostazione di fabbrica)	Allocazione	Campo delle informazioni diagnostiche
Valutazione	Guasto (F)	Sensore	F000199
massima		Elettronica	F200399
		Configurazione	F400700
		Processo	F800999

Valutazione	Segnale di stato (impostazione di fabbrica)	Allocazione	Campo delle informazioni diagnostiche
High	Verifica funzionale (C)	Sensore	C000199
		Elettronica	C200399
		Configurazione	C400700
		Processo	C800999

Valutazione	Segnale di stato (impostazione di fabbrica)	Allocazione	Campo delle informazioni diagnostiche
Low	Fuori specifica (S)	Sensore	S000199
		Elettronica	S200399
		Configurazione	S400700
		Processo	S800999

Valutazione	Segnale di stato (impostazione di fabbrica)	Allocazione	Campo delle informazioni diagnostiche
Low	Richiesta manutenzione (M)	Sensore	M000199
		Elettronica	M200399
		Configurazione	M400700
		Processo	M800999

Modifica dell'assegnazione delle informazioni diagnostiche

I singoli campi delle informazioni diagnostiche possono essere assegnati a un altro segnale di stato. A questo scopo, si deve modificare il bit nel parametro associato. La modifica del bit si applica sempre all'intero campo di informazioni diagnostiche.

Alcune informazioni diagnostiche possono essere assegnate separatamente, a prescindere dal relativo campo $\rightarrow \stackrel{ riangle}{=} 112$

Ogni segnale di stato ha un parametro nel blocco Risorse nel quale si può definire l'evento diagnostico per il quale è trasmesso il segnale di stato:

- Guasto (F): parametro FD_FAIL_MAP
- Controllo funzione (C): parametro FD CHECK MAP
- Fuori specifica (S): parametro FD_OFFSPEC_MAP
- Richiesta manutenzione (M): parametro FD_MAINT_MAP

Struttura e assegnazione dei parametri per i segnali di stato (impostazione di fabbrica)

Valutazione	Allocazione	Bit	FD_ FAIL_ MAP	FD_ CHECK_ MAP	FD_ OFFSPEC_ MAP	FD_ MAINT_ MAP
Massimo	Sensore	31	1	0	0	0
	Elettronica	30	1	0	0	0
	Configurazione	29	1	0	0	0
	Processo	28	1	0	0	0
High	Sensore	27	0	1	0	0
	Elettronica	26	0	1	0	0
	Configurazione	25	0	1	0	0
	Processo	24	0	1	0	0
Low	Sensore	23	0	0	1	0
	Elettronica	22	0	0	1	0
	Configurazione	21	0	0	1	0
	Processo	20	0	0	1	0
Low	Sensore	19	0	0	0	1
	Elettronica	18	0	0	0	1
	Configurazione	17	0	0	0	1
	Processo	16	0	0	0	1
Campo configurabile → 🖺	112	151	0	0	0	0
Riservato (Foundation Field	ibus)	0	0	0	0	0

Modifica del segnale di stato per un campo di informazioni diagnostiche

Esempio: il segnale di stato per le informazioni diagnostiche sull'elettronica con "Valutazione massima" deve essere modificato da guasto (F) a controllo funzione (C).

- 1. Impostare il blocco Risorse in modalità di blocco **OOS**.
- 2. Aprire il parametro **FD_FAIL_MAP** nel blocco Risorse.
- 3. Nel parametro, modificare da **Bit 30** a **0**.
- 4. Aprire il parametro **FD_CHECK_MAP** nel blocco Risorse.
- 5. Nel parametro, modificare da **Bit 26** a **1**.
 - Se un evento di diagnostica si verifica per l'elettronica con "Valutazione massima", le relative informazioni diagnostiche sono visualizzate con il segnale di stato di controllo funzione (C).

6. Impostare il blocco Risorse in modalità di blocco **AUTO**.

AVVISO

A un'area di informazioni diagnostiche non è assegnato un segnale di stato.

Se in quest'area si presenta un evento diagnostico, al sistema di controllo non è trasmesso alcun segnale di stato.

- Se si modificano i parametri, controllare che un segnale di stato sia assegnato a tutte le aree.
- Se si utilizza FieldCare, il segnale di stato è abilitato/disabilitato utilizzando la casella di controllo del relativo parametro.

Assegnazione di singole informazioni diagnostiche a un segnale di stato

Alcune informazioni diagnostiche possono essere assegnate separatamente a un segnale di stato, a prescindere dal campo originale.

Assegnazione di singole informazioni diagnostiche a un segnale di stato mediante FieldCare.

- 1. Nella finestra di navigazione FieldCare: Expert → Communication → Field diagnostics → Alarm detection enable
- 2. Selezionare le informazioni diagnostiche da uno di questi campi **Area configurabile Bit 1** ... **Area configurabile Bit 15**.
- 3. Premere Enter per confermare.
- 4. Quando si seleziona il segnale di stato desiderato (ad es. Offspec Map), selezionare anche l'opzione **Area configurabile Bit 1** ... **Area configurabile Bit 15** che era stata assegnata in precedenza alle informazioni diagnostiche (passaggio 2).
- 5. Premere Enter per confermare.
 - È registrato l'evento diagnostico delle informazioni diagnostiche selezionate.
- 6. Nella finestra di navigazione FieldCare: Expert → Communication → Field diagnostics → Alarm broadcast enable
- 7. Selezionare le informazioni diagnostiche da uno di questi campi **Area configurabile Bit 1** ... **Area configurabile Bit 15**.
- 8. Premere Enter per confermare.
- 9. Quando si seleziona il segnale di stato desiderato (ad es. Offspec Map), selezionare anche l'opzione **Area configurabile Bit 1** ... **Area configurabile Bit 15** che era stata assegnata in precedenza alle informazioni diagnostiche (passaggio 7).
- 10. Premere Enter per confermare.
 - Le informazioni diagnostiche selezionato sono trasmesse lungo il bus quando si verifica il relativo evento diagnostico.
- Una modifica del segnale di stato non ha effetto sulle informazioni diagnostiche già esistenti. Il nuovo segnale di stato è assegnato solo se si presenta ancora questo errore dopo che è stata eseguita la modifica.

Trasmissione delle informazioni diagnostiche lungo il bus

Assegnazione di una priorità alle informazioni diagnostiche per la trasmissione lungo il bus

Le informazioni diagnostiche sono trasmesse lungo il bus solo se la relativa priorità è 2...15. Eventi con priorità 1 sono visualizzati ma non sono trasmessi. Le informazioni diagnostiche con priorità 0 (impostazione di fabbrica) sono ignorate.

La priorità può essere modificata separatamente per i diversi segnali di stato. I seguenti parametri del blocco Risorse servono a questo scopo:

- FD FAIL PRI
- FD_CHECK PRI
- FD OFFSPEC PRI
- FD MAINT PRI

Soppressione di alcune informazioni diagnostiche

Alcuni eventi possono essere soppressi durante la trasmissione lungo il bus utilizzando una maschera. Questi eventi sono visualizzati ma non sono trasmessi lungo il bus. Questa maschera è in FieldCare $\textbf{Expert} \rightarrow \textbf{Communication} \rightarrow \textbf{Field diagnostics} \rightarrow \textbf{Alarm}$ broadcast enable. Questa maschera è una maschera di selezione negativa, ossia se è stato selezionato un campo, le informazioni diagnostiche associate non sono trasmesse lungo il bus.

12.5 Panoramica delle informazioni diagnostiche

- La quantità di informazioni diagnostiche e il numero di variabili misurate coinvolte aumentano se il misuratore dispone di uno o più pacchetti applicativi.
- Il segnale di stato e il comportamento diagnostico possono essere modificati per alcune voci delle informazioni diagnostiche. Modificare le informazioni diagnostiche → 108

12.5.1 Diagnostica del sensore

	Informazio	ni diagnosi	Rimedi	Variabili di misura
N.	Те	sto breve		influenzate
022	Temperatura del sensore		Sostituire modulo dell'elettronica	■ Densità
	Stato della variabile di misura		principale 2. Sostituire il sensore	Portata massicaDensità di riferimento
	Quality	ty Bad		 Portata volumetrica compensata
	Quality substatus	Sensor failure		■ Temperatura
				 Portata volumetrica
	Segnale di stato [dalla fabbrica] ¹⁾	F		
	Comportamento diagnostico	Alarm		

1) Il segnale di stato può essere modificato.

	Informazio	ni diagnosi	Rimedi	Variabili di misura	
N.	Testo breve			influenzate	
046	Limite sensore superato Stato della variabile di misura [dalla fabbrica] 1)		1. Controllo sensore	■ Densità	
			2. Controllo condizioni processo	Portata massicaDensità di riferimento	
	Quality	Uncertain		Portata volumetrica componenta	
	Quality substatus	Sensor conversion not accurate		compensata Portata volumetrica	
	Segnale di stato [dalla fabbrica] ²⁾	S			
	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] ³⁾	Warning			

- 1) La qualità può essere modificata. Ciò comporta la modifica dello stato generale della variabile misurata.
- 2) Il segnale di stato può essere modificato.
- 3) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

	Informazio	ni diagnosi	Rimedi	Variabili di misura
N.	Te	sto breve		influenzate
062	Connessione del sensore		1. Sostituire modulo dell'elettronica	Portata massica
	Stato della variabile di misura		principale 2. Sostituire il sensore	Portata volumetrica compensata
	Quality	Bad		Portata volumetrica
	Quality substatus	Sensor failure		
	Segnale di stato [dalla fabbrica] 1)	F		
	Comportamento diagnostico	Alarm		

N.	Informazioni diagnosi N. Testo breve		Rimedi	Variabili di misura influenzate
082	Conservazione dei dati	Conservazione dei dati		 Densità
	Stato della variabile di misura		principale 2. Sostituire il sensore	Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Bad		Opzione Taglio bassa portata
	Quality substatus	Sensor failure		Portata massica
				 Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla	F		 Densità di riferimento
	fabbrica] 1)			■ Portata volumetrica
	Comportamento diagnostico	Alarm		compensata TemperaturaPortata volumetrica

1) Il segnale di stato può essere modificato.

N.	I	oni diagnosi esto breve	Rimedi	Variabili di misura influenzate
083	Contenuto della memoria elettron	ica	1. Riavviare dispositivo	 Densità
	Stato della variabile di misura		2. Ripristinare i dati S-Dat 3. Cambiare S-Sat	Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Bad		Opzione Taglio bassa
	Quality substatus	Sensor failure		portata • Portata massica
				 Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla	F		 Densità di riferimento
	fabbrica] 1)			 Portata volumetrica compensata
	Comportamento diagnostico	Alarm		TemperaturaPortata volumetrica

1) Il segnale di stato può essere modificato.

N.	Informazioni diagnosi N. Testo breve		Rimedi	Variabili di misura influenzate
140	Chata della sessiabila di seriorea (della fabbuica) 1)		Controllare o sostituire l'elettronica principale Sostituire il sensore	Densità Portata massica Densità di riferimento
	Quality Quality substatus	Bad Sensor failure		Portata volumetrica compensataTemperatura
	Segnale di stato [dalla fabbrica] ²⁾	S		
	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] ³⁾	Warning		

- 1) La qualità può essere modificata. Ciò comporta la modifica dello stato generale della variabile misurata.
- 2) Il segnale di stato può essere modificato.
- 3) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

12.5.2 Diagnostica dell'elettronica

	Informazio	oni diagnosi	Rimedi	Variabili di misura
N.	Te	esto breve		influenzate
242	Software non compatibile		Controllare software	■ Densità
	Stato della variabile di misura		2. Aggiornare il SW o sostituire il modulo dell'elettronica principale	Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Bad		Opzione Taglio bassa portata
	Quality substatus	Device failure		portata • Portata massica
				■ Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla	F		 Densità di riferimento
	fabbrica] 1)			Portata volumetrica
	Comportamento diagnostico	Alarm		compensata Temperatura Portata volumetrica

1) Il segnale di stato può essere modificato.

	Informazio	oni diagnosi	Rimedi	Variabili di misura
N.	Testo breve			influenzate
252	Moduli incompatibili		1. Controllare moduli	■ Densità
	Stato della variabile di misura		dell'elettronica 2. Sostituire modulo I/O o	Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Bad	elettronica principale	Opzione Taglio bassa portata
	Quality substatus	Device failure		Portata massica
				■ Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla	F		 Densità di riferimento
	fabbrica] 1)			Portata volumetrica
	Comportamento diagnostico	Alarm		compensata Temperatura
				Portata volumetrica

1) Il segnale di stato può essere modificato.

N.	Informazioni diagnosi N. Testo breve		Rimedi	Variabili di misura influenzate
261	Moduli elettronica		1. Riavviare il dispositivo	 Densità
	Stato della variabile di misura		2. Controllare moduli elettr.3. Sostituire modulo IO o elettronica	Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Bad	principale	Opzione Taglio bassa portata
	Quality substatus	Device failure		Portata massica
				 Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla	F		 Densità di riferimento
	fabbrica] 1)			■ Portata volumetrica
	Comportamento diagnostico	Alarm		compensata Temperatura Portata volumetrica

N	Informazioni diagnosi N. Testo breve		Rimedi	Variabili di misura influenzate
14.	16	esto breve		
262	Connessione del modulo		1. Controllare connessioni moduli	■ Densità
	Stato della variabile di misura		2. Sostituire i moduli dell'elettronica	Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Bad		Opzione Taglio bassa
	Quality substatus	Device failure		portata • Portata massica
				 Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla	F		 Densità di riferimento
	fabbrica] ¹⁾			 Portata volumetrica
	Comportamento diagnostico	Alarm		compensata TemperaturaPortata volumetrica

1) Il segnale di stato può essere modificato.

N.	Informazioni diagnosi V. Testo breve		Rimedi	Variabili di misura influenzate
270	Guasto dell'elettronica principale		Sostituire elettronica principale	■ Densità
	Stato della variabile di misura			Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Bad		Opzione Taglio bassa
	Quality substatus	Device failure		portata Portata massica Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla fabbrica] 1)	F		Densità di riferimentoPortata volumetrica
	Comportamento diagnostico	Alarm		compensata Temperatura Portata volumetrica

1) Il segnale di stato può essere modificato.

	Informazioni diagnosi		Rimedi	Variabili di misura
N.	Te	sto breve		influenzate
271	Guasto dell'elettronica principale		Riavviare il dispositivo	■ Densità
	Stato della variabile di misura		2. Sostituire l'elettronica principale	 Portata massica Densità di riferimento Portata volumetrica compensata Portata volumetrica
	Quality	Bad		
	Quality substatus	Device failure		
	Segnale di stato [dalla fabbrica] ¹⁾	F		
	Comportamento diagnostico	Alarm		

N.	Informazioni diagnosi N. Testo breve		Rimedi	Variabili di misura influenzate
272	Guasto dell'elettronica principale		Riavviare dispositivo	■ Densità
	Stato della variabile di misura		2. contattare Endress Hauser	Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Bad		Opzione Taglio bassa portata
	Quality substatus	Device failure		Portata massica
				 Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla	F		 Densità di riferimento
	fabbrica] 1)			Portata volumetrica
	Comportamento diagnostico	Alarm		compensata Temperatura Portata volumetrica

1) Il segnale di stato può essere modificato.

	Informazio	ni diagnosi	Rimedi	Variabili di misura
N.	Te	sto breve		influenzate
273	Guasto dell'elettronica principale		1. Operazione di emergenza tramite	■ Densità
	Stato della variabile di misura		display 2. Cambiare i moduli dell'elettronica	Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Bad	principale	Opzione Taglio bassa portata
	Quality substatus	Device failure		portata • Portata massica
				■ Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla	F		 Densità di riferimento
	fabbrica] 1)			Portata volumetrica
	Comportamento diagnostico	Alarm		compensata Temperatura Portata volumetrica

1) Il segnale di stato può essere modificato.

N.	Informazioni diagnosi N. Testo breve		Rimedi	Variabili di misura influenzate	
274	74 Guasto dell'elettronica principale		Misura non stabile	Portata massica	
	Stato della variabile di misura [d	lalla fabbrica] ¹⁾	Sostituire l'elettronica principale	Portata volumetrica compensata	
	Quality	Uncertain		 Portata volumetrica 	
	Quality substatus	Non specific			
	Segnale di stato [dalla fabbrica] ²⁾	S			
	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] ³⁾	Warning			

- 1) La qualità può essere modificata. Ciò comporta la modifica dello stato generale della variabile misurata.
- 2) Il segnale di stato può essere modificato.
- 3) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

N.	Informazioni diagnosi N. Testo breve		Rimedi	Variabili di misura influenzate
275	Guasto del modulo I/O		Sostituire modulo I/O	■ Densità
	Stato della variabile di misura			Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Bad		Opzione Taglio bassa portata
	Quality substatus	Device failure		Portata massica
				 Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla	F		 Densità di riferimento
	fabbrica] 1)			Portata volumetrica
	Comportamento diagnostico	Alarm		compensata Temperatura Portata volumetrica

	I	oni diagnosi	Rimedi	Variabili di misura influenzate
N.	Te	sto breve		
276	Guasto del modulo I/O		1. Riavviare il dispositivo	■ Densità
	Stato della variabile di misura		2. Sostituire il modulo IO	Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Bad		Opzione Taglio bassa portata
	Quality substatus	Device failure		■ Portata massica
				 Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla	F		 Densità di riferimento
	fabbrica] 1)			Portata volumetrica
	Comportamento diagnostico	Alarm		compensata Temperatura Portata volumetrica

1) Il segnale di stato può essere modificato.

N.	Informazioni diagnosi N. Testo breve		Rimedi	Variabili di misura influenzate
282	Conservazione dei dati		Riavviare dispositivo	■ Densità
	Stato della variabile di misura		2. contattare Endress Hauser	Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Bad		Opzione Taglio bassa portata
	Quality substatus	Device failure		portata • Portata massica
		T		■ Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla fabbrica] 1)	F		Densità di riferimentoPortata volumetrica
	Comportamento diagnostico	Alarm		compensata Temperatura Portata volumetrica

N.		oni diagnosi esto breve	Rimedi	Variabili di misura influenzate
283	Contenuto della memoria elettron	iica	1. Trasferire dati o reset del	 Densità
	Stato della variabile di misura		dispositivo 2. Contattare il service	Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Bad		Opzione Taglio bassa portata
	Quality substatus	Device failure		■ Portata massica
		1		 Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla	F		 Densità di riferimento
	fabbrica] 1)			 Portata volumetrica compensata
	Comportamento diagnostico	Alarm		TemperaturaPortata volumetrica

1) Il segnale di stato può essere modificato.

	Informazio	oni diagnosi	Rimedi	Variabili di misura
N.	Te	esto breve		influenzate
302	Verifica strumento attiva		Verifica strumento in corso, prego	■ Densità
	Stato della variabile di misura		attendere	Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Good		Opzione Taglio bassa portata
	Quality substatus	Non specific		portata • Portata massica
				■ Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla	С		 Densità di riferimento
	fabbrica] 1)			Portata volumetrica
	Comportamento diagnostico	Warning		compensata Temperatura
				Portata volumetrica

1) Il segnale di stato può essere modificato.

N.	Informazioni diagnosi N. Testo breve		Rimedi	Variabili di misura influenzate
311	Guasto dell'elettronica		Trasferire dati o reset del	■ Densità
	Stato della variabile di misura		dispositivo 2. Contattare il service	Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Bad		Opzione Taglio bassa portata
	Quality substatus	Device failure		Portata massica
		i I		Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla fabbrica] 1)	F		Densità di riferimentoPortata volumetrica
	Comportamento diagnostico	Alarm		compensata Temperatura Portata volumetrica

N.	Informazioni diagnosi N. Testo breve		Rimedi	Variabili di misura influenzate
311	Guasto dell'elettronica Stato della variabile di misura		Richiesta manutenzione. 1. Non resettare 2. Contattare il service	 Densità Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality Quality substatus	Bad Device failure		Opzione Taglio bassa portataPortata massica
	Segnale di stato [dalla fabbrica] ¹⁾	M		 Opzione Stato uscita relè Densità di riferimento Portata volumetrica
	Comportamento diagnostico	Warning		compensata Temperatura Portata volumetrica

1) Il segnale di stato può essere modificato.

N.	Informazioni diagnosi N. Testo breve		Rimedi	Variabili di misura influenzate
362	Guasto dell'elettronica principale		1. Sostituire modulo dell'elettronica	 Densità
	Stato della variabile di misura			Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Bad		Opzione Taglio bassa
	Quality substatus	Device failure		portata Portata massica Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla fabbrica] 1)	F		Densità di riferimentoPortata volumetrica
	Comportamento diagnostico	Alarm		compensata Temperatura Portata volumetrica

1) Il segnale di stato può essere modificato.

12.5.3 Diagnostica della configurazione

N.	Informazioni diagnosi N. Testo breve		Rimedi	Variabili di misura influenzate
410	410 Trasferimento dati Stato della variabile di misura		Controllare connessione Riprovare trasferimento dati	DensitàOpzione Rilevazione
	Quality	Bad		tubo vuoto ■ Opzione Taglio bassa portata
	Quality substatus	Configuration error		Portata massicaOpzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla fabbrica] 1)	F		Densità di riferimentoPortata volumetrica compensata
	Comportamento diagnostico	Alarm		TemperaturaPortata volumetrica

1) Il segnale di stato può essere modificato.

	Informazioni diagnosi		Rimedi	Variabili di misura influenzate
N.	Te	sto breve		mnuchzate
412	Download in corso		Download attivo, attendere prego	_
	Stato della variabile di misura			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	Segnale di stato [dalla fabbrica] ¹⁾	С		
	Comportamento diagnostico	Warning		

1) Il segnale di stato può essere modificato.

Informazioni diagnosi N. Testo breve		Rimedi	Variabili di misura influenzate
Configurazione incompatibile Stato della variabile di misura		Riavviare dispositivo contattare Endress Hauser	 Densità Opzione Rilevazione tubo vuoto Opzione Taglio bassa portata Portata massica Opzione Stato uscita relè
Quality Quality substatus	Bad Configuration error		
Segnale di stato [dalla fabbrica] ¹⁾ Comportamento diagnostico	F Alarm		 Densità di riferimento Portata volumetrica compensata Temperatura Portata volumetrica
	Configurazione incompatibile Stato della variabile di misura Quality Quality substatus Segnale di stato [dalla fabbrica] 1)	Testo breve Configurazione incompatibile Stato della variabile di misura Quality Bad Quality substatus Configuration error Segnale di stato [dalla fabbrica] 1)	Testo breve Configurazione incompatibile Stato della variabile di misura Quality Bad Quality substatus Configuration error Segnale di stato [dalla fabbrica] 1) F

1) Il segnale di stato può essere modificato.

N.	I	oni diagnosi esto breve	Rimedi	Variabili di misura influenzate
438	Dataset		1. Controllare file dei dati impostati	■ Densità
	Stato della variabile di misura		Controllare la configurazione dello strumento	Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Uncertain	3. Fare l'upload e il download della nuova configurazione	Opzione Taglio bassa portata
	Quality substatus	Non specific	indova configurazione	Portata massica
				 Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla	M		 Densità di riferimento
	fabbrica] 1)			Portata volumetrica
	Comportamento diagnostico	Warning		compensata Temperatura Portata volumetrica

N.	Informazioni diagnosi N. Testo breve		Rimedi	Variabili di misura influenzate
442	Uscita frequenza		Controllare il processo	-
	Stato della variabile di misura		2. Controllare le impostazioni dell'uscita in frequenza	
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	Segnale di stato [dalla fabbrica] ¹⁾	S		
	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] ²⁾	Warning		

- 1) Il segnale di stato può essere modificato.
- 2) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

N.	Informazioni diagnosi N. Testo breve		Rimedi	Variabili di misura influenzate
443	Uscita impulsi		Controllare il processo	-
	Stato della variabile di misura		Controllare le impostazioni dell'uscita impulsi	
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	Segnale di stato [dalla fabbrica] ¹⁾	S		
	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] ²⁾	Warning		

- 1) Il segnale di stato può essere modificato.
- 2) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

122

N.	Informazioni diagnosi N. Testo breve		Rimedi	Variabili di misura influenzate
453	Portata in stand-by		Disattivare portata in stand-by	■ Densità
	Stato della variabile di misura			Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Good		Opzione Taglio bassa portata
	Quality substatus	Non specific		portata Portata massica
	Segnale di stato [dalla	С		Opzione Stato uscita relèDensità di riferimento
	fabbrical 1)			Portata volumetrica components
	Comportamento diagnostico	Warning		compensata Temperatura Portata volumetrica

	Informazio	oni diagnosi	Rimedi	Variabili di misura
N.	T€	esto breve		influenzate
482	Block in OOS		Valore stato PFS	-
	Stato della variabile di misura			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	Segnale di stato [dalla fabbrica] ¹⁾	F		
	Comportamento diagnostico	Alarm		

1) Il segnale di stato può essere modificato.

N.	Informazioni diagnosi N. Testo breve		Rimedi	Variabili di misura influenzate
484	Guasto modalità di simulazione		Disattivare la simulazione	DensitàOpzione Rilevazione
	Stato della variabile di misura			tubo vuoto
	Quality	Bad		 Opzione Taglio bassa portata
	Quality substatus	Configuration error		■ Portata massica
				 Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla fabbrica] 1)	С		Densità di riferimentoPortata volumetrica
	Comportamento diagnostico	Alarm		compensata Temperatura Portata volumetrica

1) Il segnale di stato può essere modificato.

N.	Informazioni diagnosi N. Testo breve		Rimedi	Variabili di misura influenzate
485	Simulazione della variabile misura	nta	Disattivare la simulazione	■ Densità
	Stato della variabile di misura			Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Good		Opzione Taglio bassa portata
	Quality substatus	Non specific		Portata massica
				Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla fabbrica] 1)	С		Densità di riferimentoPortata volumetrica
	Comportamento diagnostico	Warning		compensata Temperatura Portata volumetrica

N.	Informazioni diagnosi N. Testo breve		Rimedi	Variabili di misura influenzate
492	1		Disattivare la simulazione uscita in	Densità
			frequenza	Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Good		Opzione Taglio bassa portota
	Quality substatus	Non specific		portata • Portata massica
				 Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla	С		 Densità di riferimento
	fabbrica] 1)			■ Portata volumetrica
	Comportamento diagnostico	Warning		compensata Temperatura Portata volumetrica

1) Il segnale di stato può essere modificato.

N.	Informazioni diagnosi N. Testo breve		Rimedi	Variabili di misura influenzate
493	Simulazione uscita impulsi		Disattivare la simulazione uscita	 Densità
	Stato della variabile di misura		impulsi	Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Good		Opzione Taglio bassa
	Quality substatus	Non specific		portata Portata massica Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla fabbrica] 1)	С		Densità di riferimentoPortata volumetrica
	Comportamento diagnostico	Warning		compensata Temperatura Portata volumetrica

1) Il segnale di stato può essere modificato.

N.	Informazioni diagnosi N. Testo breve		Rimedi	Variabili di misura influenzate
494	4 Simulazione commutazione dell'uscita		Disattivare la simulazione uscita di	■ Densità
	Stato della variabile di misura		commutazione	Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Good		Opzione Taglio bassa portata
	Quality substatus	Non specific		portata • Portata massica
				 Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla	C		 Densità di riferimento
	fabbrica] 1)			Portata volumetrica
	Comportamento diagnostico	Warning		compensata Temperatura Portata volumetrica

	Informazio	ni diagnosi	Rimedi	Variabili di misura
N.	Te	sto breve		influenzate
495	Simulazione evento diagnostica		Disattivare la simulazione	-
	Stato della variabile di misura			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	Segnale di stato [dalla fabbrica] ¹⁾	С		
	Comportamento diagnostico	Warning		

1) Il segnale di stato può essere modificato.

	Informazio	oni diagnosi	Rimedi	Variabili di misura
N.	Te	esto breve		influenzate
497	Simulazione blocco uscita		Disattivare simulazione	_
	Stato della variabile di misura			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	Segnale di stato [dalla fabbrica] 1)	С		
	Comportamento diagnostico	Warning		

1) Il segnale di stato può essere modificato.

12.5.4 Diagnostica del processo

N.	Informazioni diagnosi N. Testo breve		Rimedi	Variabili di misura influenzate
801	Tensione di alimentazione troppo	bassa	Tensione di alimentazione troppo	 Densità
	Stato della variabile di misura [c	dalla fabbrica] ¹⁾	bassa, aumentare la tensione di alimentazione	Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Uncertain		Opzione Taglio bassa portota
	Quality substatus	Non specific		portata Portata massica Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla fabbrica] ²⁾	S		Densità di riferimentoPortata volumetrica
	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] ³⁾	Warning		compensata Temperatura Portata volumetrica

- 1) La qualità può essere modificata. Ciò comporta la modifica dello stato generale della variabile misurata.
- 2) Il segnale di stato può essere modificato.
- 3) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

	Informazioni diagnosi		Rimedi	Variabili di misura
N.	Те	sto breve		influenzate
830	Temperatura sensore troppo eleva	ita	Ridurre la temperatura ambiente del	■ Densità
	Stato della variabile di misura [d	lalla fabbrica] ¹⁾	sensore	Portata massicaDensità di riferimento
	Quality	Uncertain		Portata volumetrica compensata
	Quality substatus	Non specific		compensata Portata volumetrica
	Segnale di stato [dalla fabbrica] ²⁾	S		
	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] ³⁾	Warning		

- 1) La qualità può essere modificata. Ciò comporta la modifica dello stato generale della variabile misurata.
- 2) Il segnale di stato può essere modificato.
- 3) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

	Informazio	ni diagnosi	Rimedi	Variabili di misura
N.	Te	sto breve		influenzate
831	Temperatura sensore troppo bassa	ì	Aumentare temperatura ambiente	■ Densità
	Stato della variabile di misura [d	lalla fabbrica] ¹⁾	del sensore	Portata massicaDensità di riferimento
	Quality	Uncertain		 Portata volumetrica compensata
	Quality substatus	Non specific		Portata volumetrica
	Segnale di stato [dalla fabbrica] ²⁾	S		
	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] ³⁾	Warning		

- 1) La qualità può essere modificata. Ciò comporta la modifica dello stato generale della variabile misurata.
- 2) Il segnale di stato può essere modificato.
- 3) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

	Informazioni diagnosi		Rimedi	Variabili di misura
N.	Te	sto breve		influenzate
832	Temperatura elettronica troppo al	ta	Abbassare la temperatura ambiente	■ Densità
	Stato della variabile di misura [c	lalla fabbrica] ¹⁾		Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Uncertain		Opzione Taglio bassa portata
	Quality substatus	Non specific		Portata massica
	_			Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla fabbrica] ²⁾	S		Densità di riferimentoPortata volumetrica
	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] ³⁾	Warning		compensata Temperatura Portata volumetrica

- La qualità può essere modificata. Ciò comporta la modifica dello stato generale della variabile misurata. 1)
- Il segnale di stato può essere modificato. 2)
- 3) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

	Informazioni diagnosi		Rimedi	Variabili di misura influenzate
N.	Te	esto breve		mnuenzate
833			Aumentare la temperatura	■ Densità
	Stato della variabile di misura [c	lalla fabbrica] ¹⁾	ambiente	Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Uncertain		Opzione Taglio bassa
	Quality substatus	Non specific		portata Portata massica Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla fabbrica] ²⁾	S		Densità di riferimentoPortata volumetrica
	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] ³⁾	Warning		compensata ■ Portata volumetrica

- 1) La qualità può essere modificata. Ciò comporta la modifica dello stato generale della variabile misurata.
- 2) Il segnale di stato può essere modificato.
- 3) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

N.	Informazioni diagnosi N. Testo breve		Rimedi	Variabili di misura influenzate
834	Temperatura processo troppo alta Stato della variabile di misura [d		Abbassare la temperatura di processo	DensitàPortata massicaDensità di riferimento
	Quality Quality substatus	Uncertain Non specific		 Portata volumetrica compensata Temperatura Portata volumetrica
	Segnale di stato [dalla fabbrica] ²⁾	S		- 1 ortata volumetrica
	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] ³⁾	Warning		

- $La \ qualità \ pu\`o \ essere \ modificata. \ Ci\`o \ comporta \ la \ modifica \ dello \ stato \ generale \ della \ variabile \ misurata.$ 1)
- 2)
- Il segnale di stato può essere modificato. Il comportamento diagnostico può essere modificato. 3)

N.	I	ni diagnosi sto breve	Rimedi	Variabili di misura influenzate
835	Temperatura processo troppo bass Stato della variabile di misura [d		Aumentare la temperatura di processo	DensitàPortata massicaDensità di riferimento
	Quality Quality substatus	Uncertain Non specific		Portata volumetrica compensataTemperatura
	Segnale di stato [dalla fabbrica] ²⁾	S		Portata volumetrica
	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] ³⁾	Warning		

- 1) La qualità può essere modificata. Ciò comporta la modifica dello stato generale della variabile misurata.
- 2) Il segnale di stato può essere modificato.
- Il comportamento diagnostico può essere modificato. 3)

N.		oni diagnosi esto breve	Rimedi	Variabili di misura influenzate
842	Limite di processo		Taglio bassa portata attivo!	■ Densità
	Stato della variabile di misura		Controllare configurazione taglio basso portata	Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Good	•	Opzione Taglio bassa portata
	Quality substatus	Non specific		portata • Portata massica
				■ Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla	S		 Densità di riferimento
	fabbrica] 1)			■ Portata volumetrica
	Comportamento diagnostico	Warning		compensata TemperaturaPortata volumetrica

	Informazioni diagnosi		Rimedi	Variabili di misura influenzate
N.	T€	esto breve		
862	Rilevamento tubo parzialmente pi	eno	1. Controllare presenza gas nel	 Densità
	Stato della variabile di misura [d	dalla fabbrica] ¹⁾	processo 2. Regolare limiti rilevazione	Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Uncertain		Opzione Taglio bassa portata
	Quality substatus	Non specific		■ Portata massica
				 Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla	S		 Densità di riferimento
	fabbrica] ²⁾			 Portata volumetrica
	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] ³⁾	Warning		compensata Temperatura Portata volumetrica

- La qualità può essere modificata. Ciò comporta la modifica dello stato generale della variabile misurata. 1)
- 2) 3) Il segnale di stato può essere modificato.
- Il comportamento diagnostico può essere modificato.

	I	oni diagnosi	Rimedi	Variabili di misura influenzate
N.	Τε	esto breve		
882	Ingresso segnale		1. Controllare configurazione	■ Densità
	Stato della variabile di misura		ingresso 2. Controllare sensore esterno o	Portata massicaDensità di riferimento
	Quality	Bad	condizioni di processo	 Portata volumetrica compensata
	Quality substatus	Non specific		Portata volumetrica
	Segnale di stato [dalla fabbrica] 1)	F		
	Comportamento diagnostico	Alarm		

N.		oni diagnosi esto breve	Rimedi	Variabili di misura influenzate
910	Tubi non oscillanti		Aumentare l'alimentazione	■ Densità
	Stato della variabile di misura		Controllare l'elettronica principale o il sensore	Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Bad		Opzione Taglio bassa portata
	Quality substatus	Non specific		Portata massica
				 Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla	F		 Densità di riferimento
	fabbrica] 1)			Portata volumetrica
	Comportamento diagnostico	Alarm		compensata Temperatura Portata volumetrica

1) Il segnale di stato può essere modificato.

	Informazio	ni diagnosi	Rimedi	Variabili di misura
N.	Te	sto breve		influenzate
912	Fluido disomogeneo		1. Controllare le condizioni di	■ Densità
	Stato della variabile di misura [c	lalla fabbrica] ¹⁾	processo 2. Aumentare la pressione del	Opzione Rilevazione tubo vuoto
	Quality	Uncertain	sistema	Opzione Taglio bassa portata
	Quality substatus	Non specific		Portata massica
				 Opzione Stato uscita relè
	Segnale di stato [dalla	S		 Densità di riferimento
	fabbrica] ²⁾			Portata volumetrica componenta
	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] ³⁾	Warning		compensata Temperatura Portata volumetrica

- La qualità può essere modificata. Ciò comporta la modifica dello stato generale della variabile misurata. 1)
- 2)
- Il segnale di stato può essere modificato. Il comportamento diagnostico può essere modificato.

	Informazio	ni diagnosi	Rimedi	Variabili di misura
N.	Те	sto breve		influenzate
913			Aumentare l'alimentazione	■ Densità
	Stato della variabile di misura [d	lalla fabbrica] ¹⁾	Controllare l'elettronica principale o il sensore	Portata massicaDensità di riferimento
	Quality	Uncertain		Portata volumetrica compensata
	Quality substatus	Non specific		Portata volumetrica
	Segnale di stato [dalla fabbrica] ²⁾	S		
	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica] ³⁾	Warning		

- 1) La qualità può essere modificata. Ciò comporta la modifica dello stato generale della variabile misurata.
- 2) Il segnale di stato può essere modificato.
- 3) Il comportamento diagnostico può essere modificato.


12.6 Eventi diagnostici in corso

Menu **Diagnostica** permette all'utente di visualizzare separatamente l'evento diagnostico attuale e quello precedente.

- Per richiamare i rimedi adatti a rimuovere un evento diagnostico:
 - Mediante display locale → 🖺 106
 - Mediante tool operativo "FieldCare" \rightarrow 🗎 108
 - Mediante tool operativo "DeviceCare" → 🖺 108
- Altri eventi diagnostici in corso possono essere visualizzati in sottomenu **Elenco di** diagnostica → 🖺 131

Navigazione

Menu "Diagnostica"



Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Interfaccia utente
Diagnostica attuale	Si è verificato un evento diagnostico.	Shows the current occured diagnostic event along with its diagnostic information. Se si presentano contemporaneamente due o più messaggi, il display visualizza quello con la massima priorità.	Simbolo per comportamento diagnostico, codice diagnostico e breve messaggio.
Precedenti diagnostiche	Si sono già verificati due eventi diagnostici.	Shows the diagnostic event that occurred prior to the current diagnostic event along with its diagnostic information.	Simbolo per comportamento diagnostico, codice diagnostico e breve messaggio.
Tempo di funzionamento dal restart	-	Shows the time the device has been in operation since the last device restart.	Giorni (g), ore (h), minuti (m) e secondi (s)
Tempo di funzionamento	-	Indica da quanto tempo è in funzione il dispositivo.	Giorni (g), ore (h), minuti (m) e secondi (s)

12.7 Messaggi diagnostici nel blocco trasduttore **DIAGNOSTICA**

- Parametro **Diagnostica attuale** visualizza il messaggio che ha la massima priorità.
- Un elenco di allarmi attivi può essere visualizzato mediante parametro **Diagnostica 1** (diagnostica 1)... Diagnostica 5 (diagnostica 5). Se sono in attesa più di 5 messaggi, il display visualizza quelli che hanno la massima priorità.
- L'ultimo allarme non più attivo può essere visualizzato mediante parametro **Precedenti** diagnostiche.

12.8 Elenco diagnostica

Possono essere visualizzati fino a 5 eventi diagnostici ancora in attesa nel parametro sottomenu **Elenco di diagnostica** insieme alle informazioni diagnostiche associate. Se sono in corso più di 5 eventi di diagnostica, il display visualizza quelli che hanno la priorità massima.

Percorso di navigazione

Diagnostica → Elenco di diagnostica



Esempio con il display locale

Per richiamare i rimedi adatti a rimuovere un evento diagnostico:

- Mediante display locale → 🗎 106
- Mediante tool operativo "FieldCare" →

 108
- Mediante tool operativo "DeviceCare" → 🗎 108


12.9 Registro eventi

12.9.1 Cronologia degli eventi

Una panoramica in ordine cronologico dei messaggi di evento generati è reperibile nel sottomenu **Elenco degli eventi**.

Percorso di navigazione

Menu **Diagnostica** → sottomenu **Registro degli eventi** → Elenco degli eventi



■ 22 Esempio con il display locale

- Possono essere visualizzati max. 20 messaggi di evento in ordine cronologico.
- Se nel dispositivo è abilitato il pacchetto applicativo **HistoROM estesa** (opzione d'ordine), l'elenco degli eventi può comprendere fino a 100 inserimenti.

La cronologia degli eventi comprende:

- Eventi diagnostici → 🖺 113
- Eventi di informazione → 🗎 132

A ogni evento, oltre all'indicazione dell'ora in cui si è verificato, è assegnato anche un simbolo che indica se l'evento è in corso o è terminato:

- Evento diagnostico
 - ①: occorrenza dell'evento
 - 🕒: termine dell'evento
- Evento di informazione
 - €: occorrenza dell'evento
- Per richiamare i rimedi adatti a rimuovere un evento diagnostico:
 - Mediante display locale →

 106
 - Mediante tool operativo "FieldCare" → 🗎 108
- 🚹 Per filtrare i messaggi di evento visualizzati → 🖺 132

12.9.2 Filtraggio del registro degli eventi

Utilizzando la funzione parametro **Opzioni filtro** si può definire quale categoria del messaggio di evento è visualizzata nel sottomenu **Elenco degli eventi**.

Percorso di navigazione

Diagnostica → Registro degli eventi → Opzioni filtro

Categorie di filtro

- Tutti
- Guasto (F)
- Controllo funzione (C)
- Fuori valori specifica (S)
- Richiesta manutenzione (M)
- Informazioni (I)

12.9.3 Panoramica degli eventi di informazione

A differenza dall'evento diagnostico, l'evento di informazione è visualizzato solo nel registro degli eventi e non nell'elenco degli eventi.

132

Numero dell'evento di diagnostica	Descrizione dell'evento
I1000	(Dispositivo ok)
I1079	Il sensore è stato sostituito
I1089	Accensione
I1090	Reset configurazione
I1091	Configurazione cambiata
I1092	I dati trend sono stati cancellati
I1110	Interruttore protezione scrittura modif.
I1111	Errore taratura di densità
I1137	Elettronica modificata
I1151	Reset della cronologia
I1154	Reset tensione morsetti
I1155	Reset della temperatura dell'elettronica
I1156	Errore trend in memoria
I1157	Lista errori in memoria
I1185	Backup display eseguito
I1186	Ripristino tramite display eseguito
I1187	Impostazioni scaricate da display
I1188	Dati Display cancellati
I1189	Backup confrontato
I1209	Taratura di densità corretta
I1221	Errore di regolazione dello zero
I1222	Regolazione dello zero corretta
I1227	Modalità di emergenza sensore attivata
I1228	Modalità di emergenza sensore errata
I1256	Display: cambio stato accesso
I1264	Sequenza di sicurezza interrotta!
I1335	Cambiato firmware
I1397	Fieldbus: cambio stato accesso
I1398	CDI: cambio stato accesso
I1512	Download ultimato
I1513	Download ultimato
I1514	Upload iniziato
I1515	Upload ultimato

12.10 Reset del misuratore

Il parametro Parametro **Restart** consente di ripristinare a uno stato definito tutta o una parte della configurazione del dispositivo.

12.10.1 Descrizione della funzione parametro "Restart"

Opzioni	Descrizione	
Uninitialized	La selezione non ha effetto sul dispositivo.	
Run	La selezione non ha effetto sul dispositivo.	
Resource	La selezione non ha effetto sul dispositivo.	
Defaults	Tutti i blocchi FOUNDATION Fieldbus sono ripristinati alle impostazioni di fabbrica. Esempio: canale d'ingresso analogico al opzione Uninitialized .	
Processor	Lo strumento viene riavviato.	
Reset alle impostazioni di fabbrica	I parametri FOUNDATION Fieldbus estesi (blocchi FOUNDATION Fieldbus, informazioni sull'attività pianificata) e i parametri del dispositivo sono ripristinati alle impostazioni di fabbrica.	
Reset impostazioni consegna	I parametri FOUNDATION Fieldbus avanzati (blocchi FOUNDATION Fieldbus, informazioni attività pianificata) e i parametri del dispositivo per cui sono state ordinate impostazioni specifiche per un cliente sono ripristinati a tale valore specifico per il cliente.	
ENP restart	Sono ripristinati i parametri della targhetta dell'elettronica. Lo strumento viene riavviato.	
Reset a default trasduttore	Sono ripristinati alcuni parametri del dispositivo (specifici del valore misurato). I parametri dei blocchi FOUNDATION Fieldbus rimangono invariati.	
Factory Default Blocks	I parametri FOUNDATION Fieldbus estesi (blocchi FOUNDATION Fieldbus, informazioni sull'attività pianificata) sono ripristinati alle impostazioni di fabbrica.	

12.11 Info dispositivo

Il menu sottomenu **Informazioni sul dispositivo** comprende tutti i parametri che visualizzano diverse informazioni per l'identificazione del dispositivo.

Navigazione

Menu "Diagnostica" → Informazioni sul dispositivo

► Informazioni sul dispositivo		
Tag del dispositivo	→ 🖺 135	
Numero di serie	→ 🖺 135	
Versione Firmware	→ 🖺 135	
Codice d'ordine	→ 🗎 135	
Codice d'ordine esteso 1	→ 🖺 135	
Codice d'ordine esteso 2	→ 🖺 135	
Device Revision	→ 🖺 135	
Device Type	→ 🖺 135	


Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Descrizione	Inserimento dell'utente / Interfaccia utente	Impostazione di fabbrica
Tag del dispositivo	Inserire un nome per il punto di misura.	32 caratteri, come lettere, numeri o caratteri speciali (ad es. @, %, /)	-
Numero di serie	Serve per visualizzare il numero di serie del misuratore.	Stringa di caratteri a 11 cifre, compresi lettere e numeri.	-
Versione Firmware	Shows the device firmware version installed.	Stringa di caratteri con il seguente formato: xx.yy.zz	-
Codice d'ordine	Shows the device order code. Il codice è riportato sulla targhetta del sensore e del trasmettitore nel campo "Order code".	Stringa di caratteri composta da lettere, numeri e alcuni segni di punteggiatura	-
Codice d'ordine esteso 1	Shows the 1st part of the extended order code. Il codice d'ordine esteso è riportato anche sulla targhetta del sensore e del trasmettitore nel campo "Ext. ord. cd.".	Stringa di caratteri	-
Codice d'ordine esteso 2	Shows the 2nd part of the extended order code. Il codice d'ordine esteso è riportato anche sulla targhetta del sensore e del trasmettitore nel campo "Ext. ord. cd.".	Stringa di caratteri	-
Device Type	Shows the device type with which the measuring device is registered with the FOUNDATION Fieldbus.	Promass 200	-
Device Revision	Manufacturer revision number associated with the resource - used by an interface device to locate the DD file for the resource.	1	-

12.12 Revisioni firmware

Revision e rilascio	Versione firmwar e	Codice d'ordine per "Versione firmware"	Modifiche del firmware	Tipo di documentazione	Documentazione
07.2014	01.00.zz	Opzione 74	Firmware originale	Istruzioni di funzionamento	BA01315D/06/it/01.14

Il firmware può essere aggiornato alla versione corrente o a quella precedente mediante l'interfaccia service.



- Le informazioni del produttore sono disponibili:
 - Nell'area di download del sito Endress+Hauser: www.endress.com → Downloads
 - Specificando quanto segue:
 - Radice del prodotto, ad es. 8E2B
 - Ricerca testo: informazioni del produttore
 - Tipo di fluido: Documentazione Documentazione tecnica

13 Manutenzione

13.1 Operazioni di manutenzione

Non è richiesto nessun particolare intervento di manutenzione.

13.1.1 Pulizia delle parti esterne

Quando si puliscono le parti esterne dei misuratori, usare sempre detergenti non aggressivi per la superficie della custodia o le guarnizioni.

13.1.2 Pulizia interna

Rispettare quanto segue per la pulizia CIP e SIP:

- Utilizzare solo detergenti ai quali i materiali parti bagnate offrono sufficiente resistenza.
- Rispettare la temperatura del fluido massima consentita per il misuratore $\rightarrow \blacksquare$ 155.

13.2 Apparecchiature di misura e prova

Endress+Hauser offre un'ampia gamma di apparecchiature di misura e prova, come W@M o test dei dispositivi.

L'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale può fornire informazioni dettagliate su tali servizi.

Elenco di alcune apparecchiature di misura e prova: → 🖺 140

13.3 Servizi Endress+Hauser

Endress+Hauser offre un'ampia gamma di servizi per la manutenzione quali ritaratura, interventi manutentivi o test del dispositivo.

L'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale può fornire informazioni dettagliate su tali servizi.

14 Riparazioni

14.1 Note generali

14.1.1 Riparazione e conversione

Il servizio Endress+Hauser per le riparazioni e le conversioni offre quanto seque:

- I misuratori hanno una progettazione modulare.
- Le parti di ricambio sono raggruppate in kit logici con le relative Istruzioni di installazione.
- Le riparazioni sono eseguite dall'Organizzazione di assistenza Endress+Hauser o da tecnici del cliente con adequata formazione.
- I dispositivi certificati possono essere convertiti in altri dispositivi certificati solo dall'Organizzazione di assistenza Endress+Hauser o in fabbrica.

14.1.2 Note per la riparazione e la conversione

Per la riparazione e la modifica di un misuratore, rispettare le sequenti indicazioni:


- ▶ Usare solo parti di ricambio originali Endress+Hauser.
- ▶ Eseguire la riparazione in base alle Istruzioni di installazione.
- ► Rispettare gli standard, le normative nazionali/locali applicabili, la documentazione Ex (XA) e i certificati.
- ► Documentare ogni riparazione e ogni conversione e inserirle nel database *W*@*M* per la qestione del ciclo di vita del dispositivo.

14.2 Parti di ricambio

Alcuni componenti sostituibili del misuratore sono riportati su un'etichetta nel coperchio del vano connessioni.

L'etichetta della parte di ricambio comprende le sequenti informazioni:

- Elenco delle principali parti di ricambio per il misuratore, comprese le informazioni per l'ordine.
- URL per W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):
 Qui sono elencate e possono essere ordinate tutte le parti di ricambio per il misuratore con il relativo codice d'ordine. Se disponibili, gli utenti possono scaricare anche le istruzioni di installazione corrispondenti.



Δ003223

- 🗷 23 Esempio di etichetta con la panoramica delle parti di ricambio nel coperchio del vano connessioni
- 1 Nome del misuratore
- 2 Numero di serie del misuratore
- Numero di serie del misuratore:
 - È indicato sulla targhetta del dispositivo e sull'etichetta con la panoramica delle parti di ricambio.
 - Può essere richiamato mediante parametro Numero di serie nel sottomenu sottomenu Informazioni sul dispositivo.

14.3 Servizi Endress+Hauser

Endress+Hauser offre un'ampia gamma di servizi.

L'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale può fornire informazioni dettagliate su tali servizi.

14.4 Restituzione del dispositivo

Il misuratore deve essere reso qualora debba essere riparato o tarato in fabbrica, o se è stato consegnato o ordinato il misuratore sbagliato. Endress+Hauser, quale azienda certificata ISO, è tenuta a seguire determinate procedure di legge per la gestione dei prodotti utilizzati a contatto con i liquidi.

Per assicurare una gestione sicura, veloce e professionale della strumentazione resa, attenersi alla procedura e alle condizioni di restituzione specificate sul sito Web di Endress+Hauser all'indirizzo http://www.endress.com/support/return-material

14.5 Smaltimento

14.5.1 Smontaggio del misuratore

1. Spegnere lo strumento.

AVVERTENZA

Condizioni di processo pericolose.

► Prestare attenzione a condizioni di processo pericolose come pressione all'interno del misuratore, temperature elevate o fluidi aggressivi.

2. Eseguire le procedure di montaggio e connessione descritte ai paragrafi "Montaggio del misuratore" e "Connessione del misuratore" procedendo in ordine inverso. Rispettare le Istruzioni di sicurezza.

14.5.2 Smaltimento del misuratore

AVVERTENZA

Pericolo per il personale e l'ambiente derivante da fluidi nocivi per la salute.

Assicurarsi che il misuratore e tutte le cavità siano privi di fluidi o residui di fluido nocivi per la salute o l'ambiente, ad es. sostanze che si siano infiltrate all'interno di fessure o diffuse attraverso la plastica.

Durante il trasporto rispettare le seguenti note:

- ▶ Rispettare le normative nazionali e locali applicabili.
- ► Garantire una separazione e un riutilizzo corretti dei componenti del dispositivo.

15 Accessori

Per il dispositivo sono previsti vari accessori, che possono essere ordinati insieme al dispositivo o in seguito da Endress+Hauser. Informazioni dettagliate sul codice d'ordine in questione sono disponibili presso l'ufficio vendite Endress+Hauser locale o sulla pagina dei prodotti del sito Web Endress+Hauser: www.endress.com.

15.1 Accessori specifici del dispositivo

15.1.1 Per il trasmettitore

Accessori	Descrizione
Trasmettitore Promass 200	Trasmettitore di sostituzione o di scorta. Usare il codice d'ordine per definire le seguenti specifiche: Approvazioni Uscita Display / funzionamento Custodia Software Per maggiori dettagli, v. Istruzioni di installazione EA00104D
Display separato FHX50	Custodia FHX50 per accogliere un modulo display . Custodia FHX50 adatta a: modulo display SD02 (pulsanti) modulo display SD03 (Touch Control) Materiale della custodia: Plastica PBT Acciaio inox CF-3M (316L, 1.4404) Lunghezza del cavo di collegamento: fino a max. 60 m (196 ft) (lunghezze del cavo ordinabili: 5 m (16 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft), 30 m (98 ft)) Il misuratore può essere ordinato con la custodia FHX50 e un modulo display. Si devono selezionare le seguenti opzioni nei codici d'ordine separati: Codice d'ordine per misuratore, configurazione 030: Opzione L o M "Preparato per display FHX50" Codice d'ordine per custodia FHX50, configurazione 050 (versione del dispositivo): Opzione A "Preparato per display FHX50" Codice d'ordine per custodia FHX50, dipende dal modulo display definito nella caratteristica 020 (display, funzionamento): Opzione C: per modulo display SD02 (pulsanti) Opzione E: per modulo display SD03 (Touch Control)
	La custodia FHX50 può essere ordinata anche come kit di ammodernamento. Il modulo display del misuratore è utilizzato nella custodia FHX50. Per la custodia FHX50, si devono selezionare le seguenti opzioni nel codice d'ordine: Caratteristica 050 (versione del misuratore): opzione B "Non preparata per display FHX50" Caratteristica 020 (display, funzionamento): opzione A "Nessuna, display già presente" Per maggiori informazioni, v. Documentazione speciale SD01007F (Codice d'ordine: FHX50)

Protezione alle sovratensioni per dispositivi a due fili	È preferibile ordinare il modulo di protezione alle sovratensioni direttamente con il dispositivo. Vedere codifica del prodotto, configurazione 610 "Accessorio montato", opzione NA "Protezione alle sovratensioni". L'ordine separato è necessario solo per l'ammodernamento. • OVP10: per dispositivi a 1 canale (caratteristica 020, opzione A):
	OVP20: per dispositivi a 2 canali (caratteristica 020, opzioni B, C, E o G) Per maggiori informazioni, v. Documentazione speciale SD01090F.
Custodia protettiva	Serve per proteggere il misuratore dalle intemperie: ad es. pioggia, eccessivo riscaldamento dovuto alla luce solare diretta o freddo estremo in inverno. Per maggiori informazioni, v. Documentazione speciale SD00333F

15.1.2 Per il sensore

Accessori	Descrizione
Camicia riscaldante	È utilizzata per stabilizzare la temperatura dei fluidi nel sensore. I fluidi consentiti sono acqua, vapore acqueo e altri liquidi non corrosivi. Se come fluido riscaldante si utilizza l'olio, consultare Endress+Hauser. Le camicie riscaldanti non possono essere utilizzate con sensori dotati di disco di rottura. Per i dettagli, consultare le Istruzioni di funzionamento BA00132D

15.2 Accessori specifici per la comunicazione

Accessori	Descrizione	
CommuboxFXA291	Collega i dispositivi da campo Endress+Hauser con un'interfaccia CDI Service (= Endress+Hauser Common Data Interface) e la porta USB di un computer o laptop.	
	Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione "Informazioni tecniche" TI405C/07	
Field Xpert SFX350	Field Xpert SFX350 è un terminale portatile per la messa in servizio e la manutenzione. Consente configurazione e diagnostica efficienti dei dispositivi HART e FOUNDATION Fieldbus in area sicura . Per i dettagli, consultare le Istruzioni di funzionamento BA01202S	
Field Xpert SFX370	Field Xpert SFX370 è un terminale portatile per la messa in servizio e la manutenzione. Consente configurazione e diagnostica efficienti dei dispositivi HART e FOUNDATION Fieldbus in area sicura e in area Ex . Per i dettagli, consultare le Istruzioni di funzionamento BA01202S	

15.3 Accessori specifici per l'assistenza

Accessori	Descrizione
Applicator	Software per selezionare e dimensionare i misuratori Endress+Hauser: Selezione di misuratori per requisiti industriali Calcolo di tutti i dati necessari per identificare il misuratore di portata più adatto: ad es. diametro nominale, perdita di carico, velocità di deflusso e accuratezza. Illustrazione grafica dei risultati del calcolo Determinazione del codice d'ordine parziale, amministrazione, documentazione e consultazione di tutti i dati e dei parametri relativi a un progetto per tutto il ciclo di vita del progetto.
	Applicator è disponibile: Via Internet: https://wapps.endress.com/applicator Come DVD scaricabile per l'installazione su PC locale.

W@M	W@M Life Cycle Management Migliore produttività con informazioni a portata di mano. I dati importanti per l'impianto e i relativi componenti sono generati fin dall'inizio della pianificazione e durante il ciclo di vita completo della risorsa. W@M Life Cycle Management è una piattaforma di informazioni aperta e flessibile, con tool online e in situ. L'accesso immediato a dati attuali e approfonditi da parte degli operatori riduce i tempi di progettazione dell'impianto, velocizza i processi di approvvigionamento ed estende i tempi di funzionamento dell'impianto. Combinato con adatti servizi, W@M Life Cycle Management supporta la produttività in ogni fase. Per maggiori informazioni, visitare www.endress.com/lifecyclemanagement
FieldCare	Tool Endress+Hauser per il Plant Asset Management su base FDT. Consente la configurazione di tutti i dispositivi da campo intelligenti presenti nel sistema, e ne semplifica la gestione. Utilizzando le informazioni di stato, è anche uno strumento semplice, ma efficace per verificarne stato e condizioni. Per i dettagli, consultare le Istruzioni di funzionamento BA00027S e BA00059S
DeviceCare	Tool per collegare e configurare i dispositivi da campo di Endress+Hauser. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione Brochure Innovazione IN01047S

15.4 Componenti di sistema

Accessori	Descrizione
Registratore videografico Memograph M	Il registratore videografico Memograph M fornisce informazioni su tutte le principali variabili di processo. registrando correttamente i valori misurati, monitorando i valori di soglia e analizzando i punti di misura. I dati possono essere salvati nella memoria interna da 256 MB e anche su scheda SD o chiavetta USB. Per maggiori informazioni, v. "Informazioni tecniche" TI00133R e Istruzioni di funzionamento BA00247R
Cerabar M	Trasmettitore di pressione per la misura della pressione assoluta e relativa di gas, vapore e liquidi. Può essere utilizzato per acquisire il valore della pressione operativa.
	Per maggiori informazioni, v. "Informazioni tecniche" TI00426P, TI00436P e Istruzioni di funzionamento BA00200P, BA00382P
Cerabar S	Trasmettitore di pressione per la misura della pressione assoluta e relativa di gas, vapore e liquidi. Può essere utilizzato per acquisire il valore della pressione operativa.
	Per maggiori informazioni, v. "Informazioni tecniche" TI00383P e Istruzioni di funzionamento BA00271P

16 Dati tecnici

16.1 Applicazione

- Il misuratore è stato sviluppato esclusivamente per la misura di portata di liquidi e gas.
- Il misuratore è stato sviluppato esclusivamente per la misura di portata dei liquidi con conducibilità minima di 20 μS/cm.

In base alla versione ordinata, il dispositivo può misurare anche fluidi potenzialmente esplosivi, infiammabili, velenosi e ossidanti.

Per garantire che il dispositivo conservi le sue caratteristiche operative per tutto il suo ciclo di vita, utilizzarlo solo per misurare fluidi ai quali i materiali parti bagnate offrono sufficiente resistenza.

16.2 Funzionamento del sistema

Principio di misura Misura della portata massica sulla base del principio di misura Coriolis	
Sistema di misura	Il dispositivo comprende un trasmettitore e un sensore.
	Il dispositivo è disponibile in versione compatta: Il trasmettitore e il sensore formano un'unica unità meccanica.
	Per le informazioni sulla struttura del dispositivo → 🖺 13

16.3 Input

Variabile misurata

Variabili misurate dirette

- Portata massica
- Densità
- Temperatura

Variabili misurate calcolate

- Portata volumetrica
- Portata volumetrica compensata
- Densità di riferimento

Campo di misura

Campo di misura per liquidi

DN		Campo di misura, valori fondoscala $\dot{m}_{min(F)}$ $\dot{m}_{max(F)}$	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
8	3/8	0 2 000	0 73,50
15	1/2	0 6 500	0 238,9
25	1	0 18000	0 661,5
40	1½	0 45 000	0 1654
50	2	0 70 000	0 2 573
80	3	0 180 000	0 6615

Campo di misura per gas

Il valore fondoscala dipende dalla densità e dalla velocità del suono del gas impiegato e può essere calcolato con la seguente formula:

 $\dot{m}_{max(G)} = minimo \; (\dot{m}_{max(F)} \cdot \rho_G : x \; ; \; \rho_G \cdot c_G \cdot \pi/2 \cdot (d_i)^2 \cdot 3600)$

m _{max (G)}	Valore fondoscala massimo per gas [kg/h]		
m _{max(F)}	Valore fondoscala massimo per liquidi [kg/h]		
$\dot{\mathbf{m}}_{\max(G)} < \dot{\mathbf{m}}_{\max(F)}$	$\dot{m}_{\max(G)}$ non può mai essere maggiore di $\dot{m}_{\max(F)}$		
$ ho_{G}$	Densità del gas in [kg/m³] alle condizioni operative		
х	Costante che dipende dal diametro nominale		
c_{G}	Velocità del suono (gas) [m/s]		
d_i	Diametro interno del tubo di misura [m]		

DN		х
[mm]	[in]	[kg/m³]
8	3/8	60
15	1/2	80
25	1	90
40	1½	90
50	2	90
80	3	110

144

Esempio di calcolo per gas

- Sensore: Promass F, DN 50
- Gas: aria con una densità di 60,3 kg/m³ (a 20 °C e 50 bar)
- Campo di misura (liquido):70000 kg/h
- $x = 90 \text{ kg/m}^3 \text{ (per Promass F, DN 50)}$

Valore fondoscala massimo possibile:

 $\dot{m}_{max(G)} = \dot{m}_{max(F)} \cdot \rho_G : x = 70\,000 \text{ kg/h} \cdot 60,3 \text{ kg/m}^3 : 90 \text{ kg/m}^3 = 46\,900 \text{ kg/h}$

Campo di misura consigliato



Soglia portata → 🖺 157

Campo di portata consentito

Superiore a 1000:1.

Quantità di portata superiori al valore fondoscala preimpostato non escludono l'unità dell'elettronica con il risultato, che i valori del totalizzatore sono registrati correttamente.

Segnale in ingresso

Valori misurati esterni

Per migliorare l'accuratezza di alcune variabili misurate o per calcolare la portata volumetrica compensata dei gas, il sistema di automazione può trasmettere in modo continuo la pressione operativa al misuratore. Endress+Hauser consiglia di usare un dispositivo per la misura di pressione assoluta, ad es. Cerabar M o Cerabar S.



Endress+Hauser può fornire vari trasmettitori di pressione e misuratori di temperatura: v. la sezione "Accessori" → 🗎 142

Si consiglia di acquisire dei valori misurati esterni per calcolare le seguenti variabili di misura:

- Portata massica
- Portata volumetrica compensata

Comunicazione digitale

I valori misurati sono trasferiti dal sistema di automazione al misuratore mediante FOUNDATION Fieldbus.

16.4 Uscita

Segnale di uscita

Uscita impulsi/frequenza/contatto

Funzione	Può essere impostata come uscita impulsi uscita in frequenza o uscita contatto	
Versione	Passiva, open collector	
Valori di ingresso massimi	■ c.c. 35 V ■ 50 mA	
Caduta di tensione	Per ≤ 2 mA: 2 VPer 10 mA: 8 V	
Corrente residua	≤ 0,05 mA	
Uscita impulsi		
Larghezza impulso	Regolabile: 5 2 000 ms	
Frequenza di impulso massima	100 Impulse/s	
Valore impulso	Flangia regolabile/	

Variabili misurate assegnabili	 Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata 	
Uscita in frequenza		
Frequenza in uscita	Regolabile: 0 1 000 Hz	
Smorzamento	Regolabile: 0 999 s	
Rapporto impulso/pausa	1:1	
Variabili misurate assegnabili	 Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Densità Densità di riferimento Temperature 	
Uscita contatto		
Comportamento di commutazione	Binario, conduce o non conduce	
Ritardo di commutazione	Regolabile: 0 100 s	
Numero di cicli di commutazione	Illimitato	
Funzioni assegnabili	 Spento Attivato Comportamento diagnostico Valore di soglia Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Densità Densità di riferimento Temperature Totalizzatore 1-3 Monitoraggio della direzione del flusso Stato Rilevamento tubo parzialmente pieno Taglio basse p. 	

FOUNDATION Fieldbus

FOUNDATION Fieldbus	H1, IEC 61158-2, isolato galvanicamente	
Trasferimento dati	31,25 kbit/s	
Consumo di corrente	10 mA	
Tensione di alimentazione consentita	9 32 V	
Connessione del bus	Con protezione integrata contro l'inversione di polarità	

Segnale di allarme

A seconda dell'interfaccia, le informazioni sul guasto sono visualizzate come segue:

Uscita impulsi/frequenza/contatto

Uscita impulsi	
Modalità di guasto	Selezione: Valore attuale Nessun impulso
Uscita in frequenza	

Modalità di guasto	Selezione: Valore attuale O Hz Valore definito: 0 1250 Hz	
Uscita contatto		
Modalità di guasto	Selezione: Stato attuale Apertura Chiuso	

FOUNDATION Fieldbus

Messaggi di stato e di allarme	Diagnostica secondo FF-891
Corrente di guasto FDE (Fault Disconnection Electronic)	0 mA

Display locale

Display alfanumerico Con le informazioni sulla causa e gli interventi correttivi	
Retroilluminazione	Inoltre, per la versione del dispositivo con display locale SD03: l'illuminazione rossa segnala un errore del dispositivo.



Segnale di stato secondo raccomandazione NAMUR NE 107

Interfaccia/protocollo

- Mediante comunicazione digitale: FOUNDATION Fieldbus
- Mediante interfaccia service Interfaccia service CDI

Display alfanumerico	Con le informazioni sulla causa e gli interventi correttivi
Display anamamerics	con le mormazioni bana caaba e gn meervene confectivi

I punti di commutazione per il taglio bassa portata sono impostabili dall'utente.

Isolamento galvanico Tutte le uscite sono isolate galvanicamente tra loro.

Dati specifici del protocollo

Taglio bassa portata

ID produttore	0x452B48	
Numero ident	0x1054	
Revisione dispositivo	1	
Revisione DD	Informazioni e file disponibili all'indirizzo:	
Revisione CFF	www.endress.comwww.fieldbus.org	
Versione tester dispositivo (versione ITK)	6.1.1	
Numero campagna test ITK	IT094200	
Capacità Link Master (LAS, Link Active Scheduler)	Sì	


Selezione di "Link Master" e "Basic Device"	Sì Impostazione di fabbrica: Basic Device		
Indirizzo nodo	Impostazione di fabbrica: 247 (0xF7)		
Funzioni supportate	Sono supportati i seguenti metodi: Riavvio ENP Restart Diagnostica		
VCR (Virtual communication re	elationship)		
Numero di VCR	44		
Numero di Link object in VFD	50		
Voci permanenti	1		
Client VCR	0		
Server VCR	10		
Provenienza VCR	43		
Sinc. VCR	0		
Utente VCR	43		
Publisher VCR	43		
Funzionalità di collegamento r	elative		
Intervallo di tempo	4		
Ritardo min. tra PDU	8		
Ritardo risposta max.	5 min.		
Integrazione di sistema	Per informazioni sull'integrazione del sistema, vedere le .→ 🗎 56 ■ Trasmissione ciclica dei dati ■ Descrizione dei moduli ■ Tempi di esecuzione ■ Metodi		

16.5 Alimentazione

Assegnazione dei morsetti

Trasmettitore

Tipo di connessione per FOUNDATION Fieldbus, uscita impulsi/frequenza/contatto



148

Codice d'ordine per "Uscita"	Numeri dei morsetti				
	Output 1		Output 1 Output 2		out 2
	1 (+)	2 (-)	3 (+)	4 (-)	
Opzione E ^{1) 2)}	FOUNDATION Fieldbus Uscita impulsi/frequenza/cor (passiva)		•		

- 1) Utilizzare sempre l'uscita 1; l'uscita 2 è opzionale.
- 2) FOUNDATION Fieldbus con protezione integrata contro l'inversione di polarità.

Tensione di alimentazione

Trasmettitore

È richiesta un'alimentazione esterna per ogni uscita.

Per le uscite disponibili valgono i sequenti valori di tensione di alimentazione:

Codice d'ordine per "Uscita"	Min. massima	Max. massima
Opzione E ¹⁾ : FOUNDATION Fieldbus, uscita impulsi/frequenza/contatto	≥ c.c. 9 V	c.c. 32 V

 Per le versioni del dispositivo con display locale SD03: la tensione ai morsetti deve essere aumentata di 0,5 V c.c. se si utilizza la retroilluminazione.

Potenza assorbita

Trasmettitore

Codice d'ordine per "Uscita; ingresso"	Potenza assorbita massima
Opzione E: uscita FOUNDATION Fieldbus, impulsi/frequenza/contatto	 Funzionamento con uscita 1: 576 mW Funzionamento con uscita 1 e 2: 2576 mW

Consumo di corrente

FOUNDATION Fieldbus

18 mA

Mancanza rete

- I totalizzatori si arrestano all'ultimo valore misurato.
- In base alla versione del dispositivo, la configurazione è salvata nella memoria del dispositivo o in quella a innesto (HistoROM DAT).
- I messaggi di errore (comprese le ore di funzionamento totali) sono archiviati.

Collegamento elettrico

→ 🖺 32

Equalizzazione di potenziale

→ 🖺 34

Morsetti

- Per la versione del dispositivo senza protezione alle sovratensioni integrata: morsetti a molla, a innesto per sezioni del filo 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Per la versione del dispositivo con protezione alle sovratensioni integrata: morsetti a vite per sezioni del filo 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 14 AWG)

Ingressi cavo

- Pressacavo: M20 × 1,5 con cavo Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Filettatura per l'ingresso cavo:
 - NPT ½"
 - G 1/2"

Specifiche del cavo

→ 🖺 29

Protezione alle sovratensioni

Il dispositivo può essere ordinato con protezione alle sovratensioni integrata per diverse approvazioni:

Codice d'ordine per "Accessorio montato", opzione NA "Protezione alle sovratensioni"

Campo tensione di ingresso	I valori corrispondono alle specifiche per la tensione di alimentazione $ ightarrow$ \cong 149 $^{1)}$
Resistenza per canale	$2 \cdot 0.5 \Omega$ max.
Tensione di scarica c.c.	400 700 V
Rilascio sovratensione	< 800 V
Capacità a 1 MHz	< 1,5 pF
Corrente di scarica nominale (8/20 µs)	10 kA
Campo di temperatura	-40 +85 °C (-40 +185 °F)

- 1) La tensione viene ridotta del valore della resistenza interna $I_{min} \cdot R_i$
- In base alla classe di temperatura, si hanno delle restrizioni per la temperatura ambiente per le versioni del dispositivo con protezione alle sovratensioni.
- Per maggiori informazioni sulle tabelle di temperatura, consultare le "Istruzioni di sicurezza" (XA) del dispositivo.

16.6 Caratteristiche operative

Condizioni operative di riferimento

- Limiti di errore secondo ISO 11631
- Acqua con +15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F) a2 ... 6 bar (29 ... 87 psi)
- Specifiche in base al protocollo di taratura
- Accuratezza basata su sistemi di taratura accreditati e tracciati secondo ISO 17025.
- Per conoscere gli errori di misura si può utilizzare *Applicator* il tool per il dimensionamento dei dispositivi → 🖺 141

Errore di misura massimo

v.i. = valore istantaneo; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = temperatura del fluido

Accuratezza di base

🚹 Elementi fondamentali della struttura → 🖺 153

Portata massica e portata volumetrica (liquidi)

±0,10 %v.i..

Portata massica (gas)

±0.25 % v.i.

Densità (liquidi)

Alle condizioni di riferimento	Taratura di densità standard	A campo ampio Specifica di densità ^{1) 2)}
[g/cm³]	[g/cm³]	[g/cm³]
±0,0005	±0,0005	±0,001

- 1) Campo valido per la taratura di densità speciale: 0 ... 2 g/cm³, +5 ... +80 °C (+41 ... +176 °F)
- 2) Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione EE "Densità speciale"

Temperatura

 $\pm 0.5 \,^{\circ}\text{C} \pm 0.005 \cdot \text{T} \,^{\circ}\text{C} \, (\pm 0.9 \,^{\circ}\text{F} \pm 0.003 \cdot (\text{T} - 32) \,^{\circ}\text{F})$

Stabilità punto di zero

I	ON	Stabilità pu	ınto di zero
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
8	3/8	0,180	0,007
15	1/2	0,585	0,021
25	1	1,62	0,059
40	1½	4,05	0,149
50	2	6,30	0,231
80	3	16,2	0,617

Valori di portata

Valori di portata come parametro di turndown in base al diametro nominale.

Unità ingegneristiche SI

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
8	2 000	200	100	40	20	4
15	6500	650	325	130	65	13
25	18 000	1800	900	360	180	36
40	45 000	4500	2 250	900	450	90
50	70 000	7 000	3 500	1400	700	140
80	180 000	18000	9 000	3 600	1800	360

Unità ingegneristiche US

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[inch]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
3/8	73,50	7,350	3,675	1,470	0,735	0,147
1/2	238,9	23,89	11,95	4,778	2,389	0,478
1	661,5	66,15	33,08	13,23	6,615	1,323
11/2	1654	165,4	82,70	33,08	16,54	3,308

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[inch]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
2	2 5 7 3	257,3	128,7	51,46	25,73	5,146
3	6615	661,5	330,8	132,3	66,15	13,23

Accuratezza delle uscite

Le uscite hanno le seguenti specifiche di base per l'accuratezza.

Uscita impulsi/frequenza

v.i. = valore istantaneo

Accuratezza	Max. ±100 ppm v.i.	
-------------	--------------------	--

Ripetibilità

v.i. = valore istantaneo; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = temperatura del fluido

Ripetibilità di base



Elementi fondamentali della struttura → 🖺 153

Portata massica e portata volumetrica (liquidi)

±0,05 %v.i.

Portata massica (gas)

±0,20 % v.i.

Densità (liquidi)

 $\pm 0.00025 \text{ g/cm}^3$

Temperatura

 $\pm 0.25 \,^{\circ}\text{C} \pm 0.0025 \cdot \text{T} \,^{\circ}\text{C} \, (\pm 0.45 \,^{\circ}\text{F} \pm 0.0015 \cdot (\text{T}-32) \,^{\circ}\text{F})$

Tempo di risposta

- Il tempo di risposta varia a seconda della configurazione (smorzamento).
- Tempo di risposta in caso di modifiche non corrette alla variabile misurata: dopo 500 ms
 → 95 % del valore fondoscala

Influenza della temperatura ambiente

Uscita impulsi/frequenza

v.i. = valore istantaneo

Coefficiente di	Max. ±100 ppm v.i.
temperatura	

Effetto della temperatura del fluido

Portata massica e portata volumetrica

v.f.s. = del valore di fondo scala

Se la temperatura per la regolazione dello zero e quella di processo sono diverse, l'errore di misura addizionale del sensore è tipicamente $\pm 0,0002~\%~v.f.s./^{\circ}C~(\pm 0,0001~\%~v.f.s./^{\circ}F)$.


L'effetto si riduce se la regolazione dello zero è eseguita alla temperatura di processo.

Densità

Se la temperatura per la taratura di densità e quella di processo sono diverse, l'errore di misura tipica del sensore è $\pm 0,00005$ g/cm³ /°C ($\pm 0,000025$ g/cm³ /°F). Si può eseguire la taratura di densità in campo.

Specifica di densità a campo ampio (taratura di densità speciale)

Se la temperatura di processo non rispetta il campo valido ($\Rightarrow \triangleq 150$), l'errore misurato è $\pm 0,00005 \text{ g/cm}^3 \text{ /°C } (\pm 0,000025 \text{ g/cm}^3 \text{ /°F})$



- Taratura di densità in campo, ad es. a +20 ℃ (+68 ℉)
- 2 Taratura di densità speciale

Temperatura

 $\pm 0,005 \cdot \text{T} \,^{\circ}\text{C} \, (\pm 0,005 \cdot (\text{T} - 32) \,^{\circ}\text{F})$

Influenza della pressione del fluido La tabella seguente mostra gli effetti dovuti a una differenza tra pressione di taratura e pressione di processo sulla precisione della portata massica.

v.i. = valore istantaneo



L'effetto può essere compensato:

- Richiamando il valore di pressione misurato attualmente mediante l'ingresso in corrente.
- Configurando un valore fisso per la pressione nei parametri del dispositivo.



Istruzioni di funzionamento.

DN		[% v.i./bar]	[% v.i./psi]
[mm]	[in]		
8	3/8	Nessuna influenza	
15	1/2	Nessuna influenza	
25	1	Nessuna influenza	
40	11/2	-0,003	-0,0002
50	2	-0,008	-0,0006
80	3	-0,009	-0,0006

Elementi fondamentali della struttura v.i. = valore istantaneo, v.f.s. = valore fondoscala

BaseAccu = accuratezza di base in % v.i., BaseRepeat = ripetibilità di base in % v.i.

MeasValue = valore misurato; ZeroPoint = stabilità del punto di zero


Calcolo dell'errore di misura massimo in funzione della portata

Portata	Errore di misura massimo in % v.i.
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$	± BaseAccu
A0021332	AUGELIJI
< ZeroPoint BaseAccu · 100	± ZeroPoint MeasValue · 100
A0021333	A0021334

Calcolo della ripetibilità massima in funzione della portata

Flow rate	Ripetibilità massima in % v.i.
$\geq \frac{\frac{4}{3} \cdot ZeroPoint}{BaseAccu} \cdot 100$	± ½ · BaseAccu
A0021341	
$<\frac{4/3 \cdot ZeroPoint}{BaseAccu} \cdot 100$	$\pm \frac{2}{3} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$
A0021342	A0021344

Esempio per errore di misura massimo



- E Errore di misura massimo in % v.i. (esempio)
- Q Portata in % del valore fondoscala massimo

16.7 Installazione

Condizioni di installazione

→ 🖺 20

16.8 Ambiente

Campo di temperatura ambiente

 \rightarrow $\stackrel{\triangle}{=}$ 22 \rightarrow $\stackrel{\triangle}{=}$ 22

Tabelle di temperatura

Se si utilizza il dispositivo in area pericolosa, considerare con attenzione le correlazioni tra la temperatura ambiente e quella del fluido.

Per maggiori informazioni sulle tabelle di temperatura, consultare la documentazione separata "Istruzioni di sicurezza" (XA) del dispositivo.

Temperatura di immagazzinamento

 $-40 \dots +80 \,^{\circ}\text{C} \, (-40 \dots +176 \,^{\circ}\text{F})$, preferibilmente a $+20 \,^{\circ}\text{C} \, (+68 \,^{\circ}\text{F})$

Classe climatica	DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)
Grado di protezione	Trasmettitore ■ Di serie: IP66/67, custodia Type 4X ■ Se la custodia è aperta: IP20, custodia Type 1 ■ Modulo display: IP20, custodia Type 1
	Sensore IP66/67, custodia Type 4X
	Connettore IP67, solo se avvitati
Resistenza alle vibrazioni	 Oscillazione, sinusoidale, secondo IEC 60068-2-6 Picco 2 8,4 Hz, 3,5 mm Picco 8,4 2000 Hz, 1 g Oscillazione, rumore bianco secondo IEC 60068-2-64 10 200 Hz, 0,003 g²/Hz 200 2000 Hz, 0,001 g²/Hz Totale: 1,54 g rms
Resistenza agli urti	Urto, semisinusoidale secondo IEC 60068-2-27 6 ms 30 g
Resistenza agli urti	Urti dovuti ad applicazioni pesanti secondo IEC 60068-2-31
Pulizia interna	 Pulizia in linea (CIP) Sterilizzazione in loco (SIP) Opzioni Versione senza olio e grasso per parti bagnate, senza dichiarazione Codice d'ordine per "Servizio", opzione HA Versione senza olio e grasso per parti bagnate secondo IEC/TR 60877-2.0 e BOC 50000810-4, con dichiarazione Codice d'ordine per "Servizio", opzione HB
Compatibilità elettromagnetica (EMC)	I dettagli sono riportati nella Dichiarazione di conformità.

16.9 Processo

Campo di temperatura del			
fluido	Versione standard	−50 +150 °C (−58 +302 °F)	Codice d'ordine per "Mat. tubo di misura, parti bagnate", opzione HA, SA, SB, SC
	Versione per temperatura estesa	-50 +205 °C (−58 +401 °F)	Codice d'ordine per "Mat. tubo di misura, parti bagnate", opzione SD, SE, SF, TH

Densità 0 ... 2 000 kg/m³ (0 ... 125 lb/cf)

Caratteristiche nominali di pressione-temperatura



Una panoramica delle caratteristiche nominali di pressione-temperatura per le connessioni al processo è riportata nella documentazione "Informazioni tecniche"

Corpo del sensore

Per le versioni standard con campo di temperatura −50 ... +150 °C (−58 ... +302 °F), il sensore è riempito con gas di azoto secco e protegge l'elettronica e i meccanismi interni.

Per tutte le altre versioni per temperatura, il sensore è riempito con gas inerte secco.

Se si danneggia un tubo di misura (ad es. a causa di caratteristiche di processo come fluidi corrosivi o abrasivi). il fluido rimane inizialmente nel sensore.

Se si rompe un tubo di misura, la pressione all'interno della sensore aumenta in base alla pressione operativa del processo. Se l'operatore valuta che la pressione di rottura del sensore non garantisce un adequato margine di sicurezza, il dispositivo deve essere dotato di un disco di rottura. Serve per evitare la formazione di una pressione troppo elevata all'interno del sensore. Di conseguenza, l'uso del disco di rottura è consigliato tassativamente nelle applicazioni con elevata pressione del gas, soprattutto in guelle con pressione di processo superiore a 2/3 della pressione di rottura del sensore.

Se si devono eliminare le perdite di fluido in un dispositivo di scarico, il sensore deve essere dotato di un disco di rottura. Collegare lo scarico ad un attacco filettato addizionale.

Se il sensore deve essere pulito con gas (rilevamento del gas), deve essere dotato di attacchi di pressurizzazione.



Aprire gli attacchi di pressurizzazione solo se il contenitore può essere riempito immediatamente con un gas inerte secco. Per la pulizia con gas utilizzare solo bassa pressione.

Massima pressione:

- DN 08 ... 150 (3/8 ... 6"): 5 bar (72,5 psi)
- DN 250 (10"):
 - Temperatura del fluido ≤ 100 °C (212 °F): 5 bar (72,5 psi)
 - Temperatura del fluido > 100 °C (212 °F): 3 bar (43,5 psi)

Pressione di rottura della custodia del sensore

Le seguenti pressioni di rottura del sensore sono valide solo per i dispositivi standard e/o i dispositivi dotati di attacchi di pressurizzazione chiusi (non aperti/come alla consegna).

Se un dispositivo, dotato di attacchi di pressurizzazione (codice d'ordine per "Opzione sensore", opzione CH "Attacco di pressurizzazione"), è collegato al sistema di pressurizzazione, la pressione massima è definita dallo stesso sistema di pressurizzazione o dal dispositivo, in base al componente ha la classifica di pressione più bassa.

Se il dispositivo è dotato di disco di rottura (codice d'ordine per "Opzione sensore", opzione CA "Disco di rottura"), la pressione di attivazione del disco di rottura è decisiva.

La pressione di rottura del sensore si riferisce a una pressione interna tipica, che è raggiunta prima del quasto meccanico del sensore e che è stata determinata durante la prova del tipo. La relativa dichiarazione della prova del tipo può essere ordinata con il dispositivo (codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LN "Pressione di rottura del sensore, prova del tipo").

DN		Pressione di rottura del sensore	
[mm]	[in]	[bar]	[psi]
8	3/8	400	5800
15	1/2	350	5070
25	1	280	4060
40	1½	260	3770

DN		Pressione di rot	tura del sensore
[mm]	[in]	[bar]	[psi]
50	2	180	2610
80	3	120	1740



Per informazioni sulle dimensioni, consultare la documentazione "Informazioni tecniche", paragrafo "Costruzione meccanica"

Disco di rottura

Per aumentare il livello di sicurezza, si può utilizzare una versione del dispositivo dotata di disco di rottura con pressione di attivazione di 10 ... 15 bar (145 ... 217,5 psi) (codice d'ordine per "Opzione sensore", opzione CA "Disco di rottura").

L'uso dei dischi di rottura non può essere abbinato con la camicia riscaldante disponibile separatamente.



Per informazioni sulle dimensioni del disco di rottura: consultare la documentazione "Informazioni tecniche", paragrafo "Costruzione meccanica"

Soglia di portata

Selezionare il diametro nominale, ottimizzando il campo di portata richiesto e la perdita di carico ammessa.

- Per una panoramica dei valori fondoscala per il campo di misura, v. paragrafo "Campo di misura" → 🗎 144
- Il valore fondoscala minimo consigliato è ca. 1/20 del valore fondoscala massimo
- In molte applicazioni, 20 ... 50 % del valore fondoscala massimo è considerato ideale
- Per i prodotti abrasivi (come liquidi con solidi sospesi), si deve selezionare un valore fondoscala basso: velocità di deflusso < 1 m/s (< 3 ft/s).
- Per la misura di gas applicare le sequenti regole.
 - La velocità di deflusso nei tubi di misura non deve superare la metà della velocità del suono (0.5 Mach).
 - La portata massica massima dipende dalla densità del gas: formula → 🖺 144

Perdita di carico



Promass F con perdita di carico ridotta: codice d'ordine "Opzione del sensore", opzione CE "Perdita di carico ridotta"

Pressione del sistema

→ ■ 22

16.10 Costruzione meccanica

Struttura, dimensioni



Per le dimensioni e le lunghezze di installazione del dispositivo, consultare la documentazione "Informazioni tecniche", paragrafo "Costruzione meccanica".

Peso

Tutti i valori (peso al netto del materiale d'imballaggio) si riferiscono a dispositivi con flange EN/DIN PN 40.

Peso in unità ingegneristiche SI

DN	Peso [kg]	
[mm]	Codice d'ordine per "Custodia", opzione C Alluminio rivestito	Codice d'ordine per "Custodia", opzione B 1.4404 (316L)
8	9	11,5
15	10	12,5
25	12	14,5
40	17	19,5
50	28	30,5
80	53	55,5

Peso in unità ingegneristiche US


DN	Peso [lb]	
[in]	Codice d'ordine per "Custodia", opzione C Alluminio rivestito	Codice d'ordine per "Custodia", opzione B 1.4404 (316L)
3/8	20	25
1/2	22	28
1	26	32
1½	37	43
2	62	67
3	117	122

Materiali

Custodia del trasmettitore

- Codice d'ordine per "Custodia", opzione B: acciaio inox CF-3M (316L, 1.4404)
- Codice d'ordine per "Custodia", opzione C "Compatta, rivestita in alluminio": Rivestimento in alluminio AlSi10Mg
- Materiale della finestra: vetro

Ingressi cavo/pressacavi



A00283

■ 24 Possibilità di ingressi cavo/pressacavi

- 1 Filettatura femmina M20 × 1,5
- 2 Pressacavo M20 × 1,5
- 3 Adattatore per ingresso cavo con filettatura femmina G ½" o NPT ½"
- 4 Connettori del dispositivo

Codice d'ordine per "Custodia", opzione B "GT18 a compartimento doppio, 316L"

Ingresso cavo/pressacavo	Tipo di protezione	Materiale
Pressacavo M20 × 1,5	 Area sicura Ex ia Ex ic Ex nA Ex tb 	Acciaio inox, 1.4404
Adattatore per ingresso cavo con filettatura femmina G ½"	Per area sicura ed Ex (escluso per CSA Ex d/XP)	Acciaio inox, 1.4404 (316L)
Adattatore per ingresso cavo con filettatura femmina NPT ½"	Per area sicura ed Ex	

Codice d'ordine per "Custodia", opzione C, "GT20 a doppio vano, rivestita in alluminio"

Ingresso cavo/pressacavo	Tipo di protezione	Materiale
Pressacavo M20 × 1,5	Area sicuraEx iaEx ic	Plastica
	Adattatore per ingresso cavo con filettatura femmina G ½"	Ottone nichelato
Adattatore per ingresso cavo con filettatura femmina NPT ½"	Per area sicura ed Ex (escluso per CSA Ex d/XP)	Ottone nichelato
Filettatura NPT ½" mediante adattatore	Per area sicura ed Ex	

Connettore del dispositivo

Collegamento elettrico	Materiale
Connettore M12x1	 Ingresso: acciaio inox, 1.4401/316 Custodia dei contatti: plastica, PUR, nera Contatti: metallo, CuZn, placcatura in oro Guarnizione dell'attacco filettato: NBR

Corpo del sensore



📔 Il materiale del sensore dipende dall'opzione selezionata nel codice d'ordine per "Mat. tubo di misura, parti bagnate".

Codice d'ordine per "Mat. tubo di misura, parti bagnate"	Materiale
Opzione HA, SA, SD, TH	 Superficie esterna resistente ad acidi e alcali Acciaio inox 1.4301 (304) Con codice d'ordine per "Opzione del sensore", opzione CC "Sensore 316L": acciaio inox, 1.4404
Opzione SB, SC, SE, SF	(316L) • Superficie esterna resistente ad acidi e alcali • Acciaio inox 1.4301 (304)

Tubi di misura

- DN 8...80 (3/8...3"): acciaio inox, 1.4539 (904L); Manifold: acciaio inox, 1.4404 (316/316L)
- DN 8...80 (3/8...3"): Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Manifold: Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

Connessioni al processo

- Flange secondo EN 1092-1 (DIN2501) / secondo ASME B 16.5 / secondo JIS B2220:
 - Acciaio inox, 1.4404 (F316/F316L)
 - Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
 - Flange scorrevoli: acciaio inox, 1.4301 (F304); parti bagnate Alloy C22
- Tutte le altre connessioni al processo: Acciaio inox, 1.4404 (316/316L)
- Connessioni al processo disponibili $ightarrow binom{1}{2} 160$

Guarnizioni

Attacchi al processo saldati senza quarnizioni interne

Accessori

Custodia protettiva

Acciaio inox, 1.4404 (316L)

Connessioni al processo

- Connessioni della flangia fisse:
 - Flangia EN 1092-1 (DIN 2501)
 - Flangia EN 1092-1 (DIN 2512N)
 - Scartamento in conformità con NAMUR NE 132
 - Flangia ASME B16.5
 - Flangia JIS B2220
 - Flangia DIN 11864-2 Form A, DIN 11866 serie A, flangia di accoppiamento
- Connessioni clamp:

Tri-Clamp (tubi OD), DIN 11866 serie C

- Filettatura:
 - Filettatura DIN 11851, DIN 11866 serie A
 - Filettatura SMS 1145
 - Filettatura ISO 2853, ISO 2037
 - Filettatura DIN 11864-1 Form A, DIN 11866 serie A
- Attacchi filettati VCO:
 - 8-VCO-4
 - 12-VCO-4
 - Materiali della connessione al processo → 🖺 158

Rugosità

Tutti i dati si riferiscono alle parti bagnate. Può essere ordinata la seguente qualità di rugosità.

- Non lucidate
- $Ra_{max} = 0.76 \mu m (30 \mu in)$
- $Ra_{max} = 0.38 \mu m (15 \mu in)$
- $Ra_{max} = 0.38 \mu m$ (15 μ in) elettropulite

16.11 Operatività

Lingue


Operatività nelle seguenti lingue:

- Mediante display locale:
 Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Olandese, Portoghese, Polacco, Russo,
 Svedese, Turco, Cinese, Giapponese, Bahasa (Indonesiano), Vietnamita, Ceco
- Mediante tool operativo "FieldCare":
 Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Cinese, Giapponese

Funzionalità in loco

Mediante modulo display

Sono disponibili due moduli display:



Elementi del display

- Display grafico a 4 righe, illuminato
- Retroilluminazione bianca; diventa rossa nel caso di errori del dispositivo
- Il formato per visualizzare le variabili misurate e quelle di stato può essere configurato caso per caso
- Temperatura ambiente consentita per il display: -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) La leggibilità del display può essere compromessa nel caso di temperature fuori dal campo consentito.

Elementi operativi


- \blacksquare Controllo mediante tre pulsanti con custodia aperta: $\boxdot,\, \boxdot,\, \boxdot$ oppure
- ullet Controllo esterno mediante Touch Control (3 tasti ottici) senza aprire la custodia: oxdot, oxdot,
- Gli elementi operativi sono accessibili anche nelle varie zone dell'area pericolosa

Funzionalità addizionali

- Funzione di backup dati
 La configurazione del dispositivo può essere salvata nel modulo display.
- Funzione di confronto dati
 La configurazione del dispositivo salvata nel modulo display può essere confrontata con quella attuale del dispositivo.
- Funzione di trasferimento dati
 La configurazione del trasmettitore può essere trasferita a un altro dispositivo utilizzando il modulo display.

Mediante display separato FHX50

🚹 Il display separato FHX50 essere ordinato separatamente come accessorio.



A003221

🛮 25 Opzioni operative FHX50

- 1 Display operativo e di visualizzazione SD02, pulsanti: per l'operatività si deve aprire il coperchio
- 2 Display operativo e di visualizzazione SD03, pulsanti ottici: l'operatività è possibile attraverso il vetro del coperchio

Display ed elementi operativi

Il display e gli elementi operativi corrispondono a quelli del modulo display.

Funzionalità a distanza	→ 1 52
 Interfaccia service	→ 1 53

16.12 Certificati e approvazioni

I certificati e le approvazioni attualmente disponibili possono essere reperiti tramite il configuratore di prodotto.

Marchio CE Il dispositivo è conforme ai requisiti legali delle direttive UE applicabili. Queste sono elencate, insieme agli standard applicati, nella relativa Dichiarazione di conformità EU. Endress+Hauser conferma che il misuratore ha superato tutte le prove apponendo il marchio CE. Marchio C-Tick Il sistema di misura soddisfa i requisiti EMC della "Australian Communications and Media

Authority (ACMA)".

I dispositivi sono certificati per uso in aree pericolose e le relative istruzioni sono riportate nella documentazione separata "Istruzioni di sicurezza" (XA). La targhetta riporta un riferimento a questo documento.

Compatibilità sanitaria - App

Approvazione Ex

- Approvazione 3A
 - Solo i dispositivi con codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LP "3A" sono approvati 3-A.
- Testato EHEDG

Solo i dispositivi con codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LT "EHEDG" sono stati collaudati e rispettano i requisiti EHEDG.

Per rispettare i requisiti della certificazione EHEDG, il dispositivo deve essere impiegato con connessioni al processo secondo EHEDG, documento di posizione intitolato "Easy Cleanable Pipe Couplings and Process Connections" (raccordi del tubo e connessioni al processo di facile pulizia) (www.ehedg.org).

162

Certificazione FOUNDATION Fieldbus

Interfaccia FOUNDATION Fieldbus

Il misuratore è certificato e registrato da FieldComm Group. Il sistema di misura soddisfa tutti i requisiti delle seguenti specifiche:

- Certificato secondo FOUNDATION Fieldbus H1
- Kit per il test di interoperabilità (ITK), revisione 6.1.1 (certificato disponibile su richiesta)
- Prova di conformità del Livello fisico
- Il dispositivo può comunicare anche con strumenti certificati di altri produttori (interoperabilità)

Direttiva per i dispositivi in pressione (PED)

- Con l'identificazione PED/G1/x (x = categoria) riportata sulla targhetta del sensore, Endress+Hauser conferma il rispetto dei "Requisiti di sicurezza fondamentali" riportati nell'Appendice I della Direttiva per i dispositivi in pressione 2014/68/EU.
- I dispositivi senza questo contrassegno (PED) sono stati progettati e costruiti secondo le procedure di buona ingegneria. Soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva per i dispositivi in pressione 2014/68/UE. Il campo applicativo è indicato nelle tabelle 6...9 nell'Allegato II della Direttiva per i dispositivi in pressione 2014/68/EU.

Altre norme e direttive

■ EN 60529

Classe di protezione garantita dalle custodie (codice IP)

■ IEC/EN 60068-2-6

Influenze ambientali: procedura del test - Test Fc: vibrazione (sinusoidale).

■ IEC/EN 60068-2-31

Influenze ambientali: procedura del test - Test Ec: urti dovuti ad applicazioni pesanti, sopratutto per dispositivi.

■ EN 61010-1

Requisiti di sicurezza per apparecchiature elettriche di misura, controllo e laboratorio -Requisiti generali

■ IEC/EN 61326

Emissioni secondo i requisiti Classe A. Compatibilità elettromagnetica (requisiti EMC).

■ IEC 61508

Sicurezza funzionale di sistemi elettrici/elettronici/programmabili correlati alla sicurezza elettronica

■ NAMUR NE 21

Compatibilità elettromagnetica (EMC) dei processi industriali e delle attrezzature di controllo da laboratorio

NAMUR NE 32

Salvataggio dati nel caso di mancanza rete in campo e strumentazione di controllo con microprocessori

■ NAMUR NE 43

Livello del segnale unificato per le informazioni di guasto dei trasmettitori digitali con segnale di uscita analogico.

■ NAMUR NE 53

Software dei dispositivi da campo e dispositivi per l'elaborazione del segnale con elettronica digitale

■ NAMUR NE 80

Applicazione della Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) alle unità di controllo del processo

■ NAMUR NE 105

Specifiche per l'integrazione dei bus di campo in tool ingegneristici per dispositivi da campo

■ NAMUR NE 107

Automonitoraggio e diagnostica dei dispositivi da campo

■ NAMUR NE 131

Requisiti per dispositivi da campo in applicazioni standard

- NAMUR NE 132 Misuratore massico Coriolis
- NACE MR0103 Materiali resistenti alla corrosione da solfuri negli ambienti aggressivi dei processi di raffinazione.
- NACE MR0175/ISO 15156-1 Materiali per impieghi in ambienti con acido solfidrico nella produzione di petrolio e gas.

16.13 Pacchetti applicativi

Sono disponibili numerosi pacchetti applicativi per ampliare le funzionalità del dispositivo. Possono essere utili per gestire aspetti legati alla sicurezza o requisiti applicativi specifici.

I pacchetti applicativi possono essere ordinati a Endress+Hauser con il dispositivo o in un secondo tempo. Informazioni dettagliate sul relativo codice d'ordine possono essere richieste all'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale o reperite sulla pagina del prodotto del sito Endress+Hauser: www.endress.com.

Maggiori informazioni sui pacchetti applicativi: Documentazione speciale del dispositivo → ■ 165

Funzioni di diagnostica

Pacchetto	Descrizione
HistoROM estesa	Comprende funzioni estese per il registro eventi e l'attivazione della memoria del valore misurato.
	Registro eventi: La capacità di memoria è estesa da 20 (versione standard) fino a 100 inserimenti di messaggi.
	 Memorizzazione dei dati (registratore a traccia continua): La capacità di memoria è abilitata fino a 1000 valori misurati. Possono essere trasmessi fino a 250 valori misurati mediante ognuno dei 4 canali di memoria. L'intervallo di registrazione può essere definito e configurato dall'operatore. Le registrazioni del valore misurato sono accessibili mediante display locale o tool operativo ad es. FieldCare, DeviceCare o web server.

Heartbeat Technology

Pacchetto	Descrizione
Heartbeat Verification	Heartbeat Verification Possiede i requisiti per la verifica tracciabile secondo DIN ISO 9001:2008 Capitolo 7.6 a) "Controllo di apparecchiature di monitoraggio e misura". Collaudo funzionale in stato installato senza interrompere il processo. Risultati della verifica tracciabili su richiesta, rapporto compreso. Processo di collaudo semplice mediante controllo locale o altre interfacce operative. Chiara valutazione del punto di misura (corretto/errato) con collaudo ad elevata copertura nel contesto delle specifiche del produttore. Estensione degli intervalli di taratura in base alla valutazione di rischio dell'operatore.

Densità speciale

Pacchetto	Descrizione
Densità speciale	Molte applicazioni utilizzano la densità come valore misurato fondamentale per monitorare la qualità o controllare i processi. Il dispositivo misura di serie la densità del fluido e rende disponibile questo valore per il sistema di controllo. Il pacchetto applicativo "Densità speciale" offre misure di densità a elevata precisione per un ampio campo di densità e temperatura, soprattutto per applicazioni soggette a condizioni di processo variabili.

164

16.14 Accessori



Descrizione degli accessori disponibili per l'ordine → 🗎 140

16.15 Documentazione supplementare



Per una descrizione del contenuto della documentazione tecnica associata, consultare:

- W@M Device Viewer (www.it.endress.com/deviceviewer): inserire il numero di serie riportato sulla targhetta
- Operations App di Endress+Hauser: inserire il numero di serie riportato sulla targhetta o scansionare il codice matrice 2D (codice QR) indicato sulla targhetta

Documentazione standard

Istruzioni di funzionamento brevi

Istruzioni di funzionamento brevi per il sensore

Misuratore	Codice della documentazione
Proline Promass F	KA01261D

Istruzioni di funzionamento brevi del trasmettitore

Misuratore	Codice della documentazione
Proline Promass 200	KA01267D

Informazioni tecniche

Misuratore	Codice della documentazione
Promass F 200	TI01060D

Documentazione supplementare in base al

Istruzioni di sicurezza

Indice	Codice della documentazione
ATEX/IECEx Ex i	XA00144D
ATEX/IECEx Ex d	XA00143D
ATEX/IECEx Ex nA	XA00145D
cCSAus IS	XA00151D
cCSAus XP	XA00152D
INMETRO Ex i	XA01300D
INMETRO Ex d	XA01305D
INMETRO Ex nA	XA01306D
NEPSI Ex i	XA00156D
NEPSI Ex d	XA00155D
NEPSI Ex nA	XA00157D
NEPSI Ex i	XA1755D
NEPSI Ex d	XA1754D
NEPSI Ex nA	XA1756D
JPN Ex d	XA01763D

Documentazione speciale

Indice	Codice della documentazione
Informazioni sulla Direttiva per i dispositivi in pressione PED	SD01614D
Display operativo e di visualizzazione FHX50	SD01007F
Heartbeat Technology	SD01848D

Istruzioni di installazione

Indice	Commento
Istruzioni di installazione per le dotazioni di parti di ricambio e gli accessori	 L'elenco completo delle parti di ricambio disponibili è accessibile tramite W@M Device Viewer →

166

Indice analitico

A
Abilitazione della protezione scrittura 88
Accesso diretto
Accesso in lettura 50
Accesso in scrittura 50
Accuratezza
Adattamento del comportamento diagnostico 108
Adattamento del segnale di stato 109
Alimentatore
Requisiti
Ambiente
Resistenza agli urti
Resistenza alle vibrazioni
Temperatura di immagazzinamento
AMS Device Manager
Funzione
Apparecchiature di misura e prova
Applicator
Applicazione
Approvazione 3A
Approvazione Ex
Approvazioni
Area di stato
Nella visualizzazione della navigazione 42
Per la visualizzazione operativa
Area di visualizzazione
Nella visualizzazione della navigazione 42
Per la visualizzazione operativa
Assegnazione dei morsetti
Autorizzazione di accesso ai parametri
Accesso in lettura
Accesso in scrittura 50
Accesso in scrittura
В
Blocco del dispositivo, stato 95
Blocco della tastiera
Abilitazione
Disabilitazione
Blocco trasduttore DIAGNOSTICA
blocco trasuactore birtoryos irai
C
Campo applicativo
Rischi residui
Campo di misura
Esempio di calcolo per gas
Liquidi
Per gas
Campo di misura, consigliato
Campo di portata consentito
Campo di temperatura
Temperatura del fluido
Temperatura di immagazzinamento
Campo temperatura di immagazzinamento
Caratteristiche nominali di pressione-temperatura 156
Caratteristiche operative
Cavo di collegamento
Cavo ai coneganiento

	162 162
	163
Checklist	0.7
Verifica finale dell'installazione	
Verifica finale delle connessioni	
Classe climatica	155
Codice d'ordine esteso	
Sensore	
Trasmettitore	
Codice d'ordine	
Codice di accesso	
Input errato	50
Codice di accesso diretto	42
Coibentazione	
Collegamento elettrico	
Grado di protezione	35
Misuratore	
Tool operativi	
Mediante rete FOUNDATION Fieldbus	52
Come identificare il misuratore	
Compatibilità elettromagnetica	
	162
Componenti del dispositivo	
Comportamento diagnostico	1)
	105
	105
Condizioni di installazione	100
	วว
Coibentazione	
Dimensioni di installazione	
Disco di rottura	
Orientamento	
Posizione di montaggio	
Pressione di sistema	
Riscaldamento del sensore	
Tratti rettilinei in entrata e in uscita	
Tubo a scarico libero	
Vibrazioni	
Condizioni di stoccaggio	
Condizioni operative di riferimento	150
Connessione	
ved Collegamento elettrico	
Connessione del misuratore	. 32
Connessione elettrica	
Commubox FXA291	. 53
Tool operativi	
Mediante interfaccia service (CDI)	53
Connessioni al processo	160
Consumo di corrente	
Controllo alla consegna	
Controllo funzione	
Corpo del sensore	
Cronologia degli eventi	
J	
D	
Data di fabbricazione	, 16

Dati ternicin panoramica 143 Dersità 155 Disposità 156 Diagnostità 156 Diagnostità 156 Diagnostità 156 Diagnostità 157 Diresità 157 Dersità 157 Dersit	Data di rilascio del software	FieldCare
Densità	Dati tecnici, panoramica	File descrittivo del dispositivo
Descrizione comando ved Testo di Istruzioni Destinazione d'uso Destinazione d'uso Destinazione d'uso Destinazione d'uso Destinazione d'uso Disparottica Simboli 104 Dichiarazione di Conformità 105 DIP switch ved Microliterruttore di protezione scrittura Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) 163 Direzione del flusso 21, 26 Dissabilitazione della protezione scrittura Disco di rottura Istruzioni di sicurezza 255 Pressione di attivazione 157 Display ved Display locale Display locale Display locale Display locale Visualizzazione della navigazione 41 Visualizzazione della navigazione 41 Visualizzazione della navigazione 41 Visualizzazione della mavigazione 41 Visualizzazione della mavigazione 41 Documentazione supplementare 8 Documento 6 Documentazione supplementare 8 Editor numerico 43 Editor numerico 43 Elementi fondamentali della struttura Errore di misura massimo 153 Ripetibilità 153 Elementi operativi 44, 105 Elementi fondamentali della struttura Errore di misura massimo 150 Ripetibilità 153 Elementi operativi 44, 105 Elementi fondamentali della struttura Errore di misura massimo 150 FF Field Communicator 475 Field Communicat		
ved Dispaly coale 15truzioni Pierbia Action della protezione scrittura 25truzioni del dispositivo 55 Pierbia Communicatore 475 Pierbia Simboli usati 56 Pierbia Sina operativa 57 Pierbia Pierbia Simboli usati 66 Pierbia Simboli usati 66 Pierbia Simboli usati 66 Pierbia Simboli usati 67 Pierbia Pier		
Destinazione duso		
DeviceCare 5-6 Filtragojo del registro degli eventi 132 Filtragojo del registro degli eventi 132 Firmware Data di rilascio 5-6		
File descrittivo del dispositivo 56 Diagnostica 510agnostica 510agnost		
Diagnostica Simboli 104 Dichiarazione di conformità 100 Dimensioni di installazione 220 Dimensioni di installazione 320 Dismensioni di installazione 320 Dis Wed Dimensioni di installazione 321 Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) 163 Direzione del flusso 21, 26 Dissobilitazione della protezione scrittura 320 Disso di rottura 321 Struzioni di sicurezza 255 Pressione di attivazione 157 Display ved Display locale 161 Ved Display locale 161 Ved Display locale 161 Ved Display operativo ved In condizione di allarme ved Messaggio diagnostico 475 Display operativo 35 Visualizzazione della navigazione 401 Documentazione Messaggio diagnostico 400 Documentazione Simboli usati 66 E E E E Eliditor di testo 43 Eliementi fondamentali della struttura Errore di misura massimo 153 Ripetibilità 153 Elementi operativi 44, 105 Elementi operativi 45, 105 Elementi operativi 46, 105 Elementi operativi 47, 105		
Šimboli 104 Versione 56 Dichiarazione di conformità 100 Enzionalità a distanza 162 Dimensioni di installazione 22 Funzionalmento 95 DIP switch ved Microinterruttore di protezione scrittura 163 Funzionamento 55 Direzione del flusso 21, 26 Sectione del Gommunicator 55 Dissibilitazione della protezione scrittura 88 Bissolitazione della protezione scrittura 88 Dissibilitazione della protezione scrittura 88 Bisco di rottura 88 I Struzioni di sicurezza 25 Field Communicator 55 Pressione di altivazione 157 Gestione della configurazione del dispositivo 85 Usipilay locale 161 Wed Display locale 161 Wed Display operativo 85 Visualizzazione della navigazione 41 Historom 85 Visualizzazione del dispositivo 43 Display operativo 10 10 10 10 11 10 10 11 10 11 10 10 11 <	•	
Dichieration di installazione 22 Dimensioni di installazione 32 Dimensioni di installazione 32 Dimensioni di installazione 32 Dimensioni di installazione 35 Ved Microinterruttore di protezione scrittura 35 Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) 163 Direzione del flusso 21, 26 Dissabilitazione della protezione scrittura 88 Disco di rottura 1852 Dissolitazione della protezione scrittura 55 Dissolitazione della protezione scrittura 68 Dissoli di sicurezza 25 Display ved Display locale 157 Display ved Display locale 157 Display ved Display locale 161 Ved Display operativo ved in tondizione di allarme ved Messaggio diagnostico 75 Display operativo 170 Visualizzazione della navigazione 41 Display operativo 40 Documentazione 61 Funzione 6 Funzione 6 Funzione 6 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E		
Dimensioni di installazione 22 Dimensioni di installazione 25 Dimensioni di montaggio ved Dimensioni di installazione 21 Pswitch ved Microinterruttore di protezione scrittura 2 Direzione del flusso 21, 26 Disabilitazione della protezione scrittura 2 Direzione del flusso 21, 26 Disabilitazione della protezione scrittura 2 Discolare del flusso 21, 26 Disabilitazione della protezione scrittura 2 Display locale 2 Display ved Display locale 2 Display locale 2 Display locale 2 Display locale 2 Display locale 3 Display locale 3 Display locale 4 Display locale 4 Display operativo ved In condizione della navigazione 4 1 Display operativo ved In condizione della navigazione 4 1 Display operativo 4 2 Documentazione della navigazione 4 1 Display operativo 4 2 Documentazione della configurazione della lingua operativa 5 1 Display operativo 4 2 Documentazione 2 Documentazione 4 Documentazion		
Dimensioni di montaggio ved Dimensioni di installazione DIP switch ved Microinterruttore di protezione scrittura Direttiva per li dispositivi in pressione (PED) 163 Direzione del flusso 21, 26 Disabilitazione della protezione scrittura 88 Disco di rottura Istruzioni di sicurezza 25 Dressione di attivazione 157 Display ved Display locale 161 ved Display locale 161 ved Display operativo ved In condizione di allarme ved Messaggio diagnostico Visualizzazione della navigazione 41 Visualizzazione del dispositivo 67 Documentazione 67 Punzione 68 Documentazione del dispositivo 70 Documentazione del dispositivo 70 Documentazione supplementare 88 Documento 81 Documentazione supplementare 88 Documento 81 Elementi fondamentali della struttura 82 Errore di misura massimo 153 Elementi operativi 44, 105 Elenco degli eventi 132 Elenco diagnostica 131 Equalizzazione di potenziale 34 Errore di misura massimo 150 FPA 162 FPA 162 FPA 162 FPA 164 FPA 162 FIEId Communicator 55 Field Xpert 55 Field Xpert 55 Field Xpert 55 Field Communicator 55 Field Communicator 475 55 Field Xpert 55 Field Xpert 55 Field Communicator 61 Funzione 54 Field Communicator 55 Field Communicator 61 Funzione 55 Field Communicator 61 Funzione 55 Field Communicator 61 Funzione 54 Funzione 54 Funzione 55 Field Communicator 61 Funzione 55 Field Communicator 61 Funzione 54 Funzione 54 Funzione 55 Field Communicator 61 Funzione 54 Funzione 55 Funzione 54 Funzione 54 Funzione 55 F		
DIP switch ved Microinterruttore di protezione scrittura Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) 163 Direzione del fiusso 21, 26 Disabilitazione della protezione scrittura 88 Disco di rottura 85 Dressione di attivazione 157 Display ved Display locale 161 ved Display poerativo ved In condizione di allarme ved Messaggio diagnostico 17 Visualizzazione della navigazione 41 Visualizzazione della navigazione 41 Visualizzazione della dispositivo 56 Documentazione del dispositivo 61 Documentazione del dispositivo 75 Documentazione del dispositivo 75 Display operativo 85 Display operativo 85 Display operativo 95 Fuzione 65 Documentazione del dispositivo 75 Documentazione del dispositivo 75 Documentazione del dispositivo 75 Documentazione 43 Documentazione 43 Documentazione supplementare 85 Documento 85 Documento 85 EE Editor di testo 43 Elienco di dispositiva 153 Elementi fondamentali della struttura 85 Elementi fondamentali della struttura 85 Elementi operativi 44, 105 Elenco degli eventi 132 Elenco degli eventi 132 Elenco di gionostica 131 Equalizzazione 40 FPA 162 FIEd Communicator 475 55 Field Xpert 55 Field Communicator 475 55 Field Communicator 55 Field Communicator 475 55 Field Appert 7 55 Field Communicator 55 Field Communicator 475 55 Field Communicator 55 Field Communicator 475 55 Field Appert 7 55 Field Communicator 475 55 Field Communicator 475 55 Field Communicator 55 Field Communicator 55 Field Communicator 475 55 Field Communicator 475 Field Communicator 55 Field Communicator 55 Field Communicator 475 Field Commun	Dimensioni di montaggio	Funzioni
ved Microinterruttore di protezione scrittura Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) Direzione del filusso	ved Dimensioni di installazione	
Direztiva per i dispositivi in pressione (PED) 163 Direzione del flisso . 21,26 Disabilitazione della protezione scrittura . 88 Disco di rottura . 25 Fressione di attivazione . 25 Pressione di attivazione . 25 Display ved Display locale . 161 ved Display poerativo ved in condizione di allarme ved Messaggio diagnostico . Visualizzazione della navigazione . 41 Visualizzazione della navigazione . 41 Display operativo . 40 Documentazione della dispositivo . 40 Documentazione della dispositivo . 40 Documentazione espplementare . 8 Documento . 50 Documento . 50 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	DIP switch	
Direzione del flusso		
Disabilitazione della protezione scrittura Disco di rottura Istruzioni di sicurezza Pressione di attivazione Display locale Display locale Display locale Display operativo ved In condizione di allarme ved Messaggio diagnostico Visualizzazione della navigazione Visualizzazione		
Disco di rottura Istruzioni di sicurezza 25 Pressione di attivazione 157 Display ved Display locale Display locale 161 ved Display locale 161 ved Display locale 161 ved Display locale 161 ved Display operativo ved In condizione di allarme ved Messaggio diagnostico Visualizzazione della navigazione 41 Display operativo 40 Documentazione Funzione 6 Documentazione 40 Documentazione supplementare 8 Documento 5 Simboli usati 6 E Editor di testo 43 Editor numerico 43 Elementi fondamentali della struttura Errore di misura massimo 153 Ripetibilità 153 Repetio diagnostica 131 Elenco degli eventi 132 Elenco degli eventi 132 Elenco diagnostica 34 Errore di misura massimo 150 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F		ved Parametro
Istruzioni di sicurezza 25 Pressione di attivazione 157 Display ved Display locale Display locale 161 Display porativo ved In condizione di allarme ved Messaggio diagnostico Visualizzazione della navigazione 41 Visualizzazione della navigazione 41 Visualizzazione della navigazione 41 Display operativo 40 Documentazione Funzione 6 Documentazione Simboli usati 66 Display operativo 40 Documentazione supplementare 8 Documentazione supplementare 8 Documentazione supplementare 8 Documentazione supplementare 8 Documento 6 Simboli usati 66 Editor di testo 43 Elementi fondamentali della struttura Errore di misura massimo 153 Ripetibilità 153 Elementi operativi 44, 105 Elementi operativi 45, 105 Elementi operativi 46, 105 Elementi operativi 47, 105 Elementi operativi 47, 105 Elementi operativi 48, 105 Elementi operativi 49, 105 E		C
Pressione di attivazione		
Display ved Display locale Display locale 161 Display locale 161 Display locale 161 Ved Display operativo ved In condizione di allarme ved Messaggio diagnostico Visualizzazione modifica 43 Display operativo 40 Documentazione modifica 43 Display operativo 40 Documentazione Funzione 6 Funzione 6 Documentazione supplementare 8 Documento Simboli usati 6 Configurazioni avazate del dispositivo 98 Editor di testo 43 Elementi fondamentali della struttura Errore di misura massimo 153 Ripetibilità 153 Ripetibilità 153 Ripetibilità 153 Regolazione del sensore 72 Elementi operativi 44, 105 Elenco degli eventi 132 Elenco degli eventi 132 Elenco degli otenziale 34 Errore di misura massimo 150 FDA 162 FDA 162 Flield Communicator Funzione 55 Flield Communicator Funzione 55 Flield Communicator 475 Field Communicator 475 Flield Apert Funzione 53 H H HistoROM 85 I H HistoROM 85 I D produttore 10 D republication 35 I D reduttore 56 Ilminsisione dati Impusatore del impositivo 56 Ilmpostazioni Adattamento del Imsuratore alle condizioni di processo - 98 Amministrazione 49 Impostazioni Adattamento del misuratore alle condizioni di processo - 98 Amministrazione 61 Impostazione della lingua operativa 60 Impostazioni Adattamento del misuratore alle condizioni di processo - 98 Amministrazione 61 Impostazione della condizioni di processo - 98 Amministrazione 61 Impostazione della condizioni di processo - 98 Amministrazione 61 Impostazioni 43 Impostazione della condizioni di processo - 98 Amministrazione 61 Impostazioni 43 Impostazione 61 Impostazione 62 Ilmostazione 61 Impostazione 62 Ilmostazione 62 Ilmostazione 62 Ilmostazione 62 Ilmostazione 61 Impostazione 62 Ilmostazione 62 Ilmostazion		
ved Display locale 161 HistoROM 85 ved Display operativo ved In condizione di allarme ved Messaggio diagnostico Visualizzazione della navigazione 41 ID del tipo di dispositivo 56 Visualizzazione modifica 43 Display operativo 40 Documentazione 50 Documentazione 50 Documentazione 61 Documentazione 61 Documentazione 62 Funzione 63 Documentazione supplementare 84 Documento 51 Simboli usati 66 Editor di testo 43 Elementi fondamentali della struttura Errore di misura massimo 153 Ripetibilità 153 Elementi operativi 44, 105 Elenco degli eventi 132 Elenco degli eventi 150 Errore di misura massimo 150 Field Communicator Funzione 55 Field Communicator Funzione 55 Field Communicator Funzione 55 Field Communicator Funzione 55 Field Communicator 475 Funzione 53 Amministrazione (50 Broduttore 56 ID produttore 56 ID produttore 56 ID produttore 56 ID produttore 56 Immissione dati 43 Impostazione dali spositivo 56 Immissione dati 51 Impostazione del misuratore alle condizioni di processo . 98 Amministrazione 43 Impostazione del misuratore alle condizioni di processo . 98 Amministrazione di potenziale 44 Impostazione del misuratore 16 Impostazione del sinpositivo 56 Impostazione del misuratore 170 Impostazione del sinpositivo 56 Impostazione del misuratore 475 Funzione 54 Immostazione del dispositivo 73 Field Communicator 475 Funzione 53 Amministrazione 67 Impostazione (Sottomenu) 84 HistorOM 85 ID del tipo di dispositivo 56 Imministrazione 43 Impostazione del alingua operativa 60 Impostazione del misuratore alle condizioni di processo . 98 Amministrazione 43 Impostazione del pratica en del dispositivo 61 Impostazione 475 Impo		Grado di protezione
Display locale ved Display operativo ved In condizione di allarme ved Messaggio diagnostico Visualizzazione della navigazione 41 ID del tipo di dispositivo		Н
ved Display operativo ved In condizione di allarme ved Messaggio diagnostico Visualizzazione modifica Visualizzazione Visualizzazione modifica Visualizzazione modifica Visualizzazione Visualizzazione modifica Visualizzazione Visualizza		HistoROM
ved In condizione di allarme ved Messaggio diagnostico Visualizzazione della navigazione Visualizzazione modifica Visualizzazione modifica Display operativo Documentazione Funzione Funzione Documentazione del dispositivo Documentazione supplementare Simboli usati Ferrore di misura massimo Elementi operativi Elementi operativi Elenco degli eventi Elenco diagnostica Errore di misura massimo Display operativo 132 Reset del totalizzatore 98 Configurazioni avanzate del display 153 Regolazione della configurazione del dispositivo 154 Reset del dispositivo 155 Reset del dispositivo 156 Reset del dispositivo 157 Reset del dispositivo 158 Elementi operativi 44, 105 Elementi operativi 44, 105 Elementi operativi 132 Elenco degli eventi 132 Elenco diagnostica 131 Equalizzazione di potenziale 34 Errore di misura massimo 150 F F Totalizzatore 160 F Totalizzatore 170 Source di misura massimo 150 F Totalizzatore 160 Totalizzatore 170		
ved Messaggio diagnostico Visualizzazione della navigazione Visualizzazione modifica Visualizzazione modifica Display operativo Documentazione Funzione Funzione Ocumentazione del dispositivo Documentazione supplementare Simboli usati Simbol		-
Visualizzazione della navigazione Visualizzazione modifica Visualizzazione della ingua operativa Visualizzazione della lingua operativa Visualizzazione della lingua operativa Visualizzazione Visualizz		
Visualizzazione modifica 43 Display operativo 40 Documentazione Funzione 6 Documentazione del dispositivo Documentazione supplementare 8 Documento Simboli usati 6 Editor di testo 43 Editor numerico 43 Elementi fondamentali della struttura Errore di misura massimo 153 Ripetibilità 153 Repolazione del dispositivo 44, 105 Elementi operativi 44, 105 Elementi operativi 132 Elementi operativi 132 Elenco dagli eventi 132 Elenco di misura massimo 150 Elenco di di testo di tubo parzialmente pieno 70 Elingua operativa 150 Escatione della toralizzatore 150 Escatione del dispositivo 150 Escatione del dispositi		
Documentazione Funzione Funzione Funzione Funzione Funzione Funzione Documentazione del dispositivo Documentazione supplementare Simboli usati Funzione Simboli usati Funzione Funzione Simboli usati Funzione Funzione Simboli usati Funzione Funzione Simboli usati Funzione Funzio		
Funzione Fun	Display operativo	
Documentazione del dispositivo Documento Documento Simboli usati Simboli usati Sequitore Sequitore Simboli usati Sequitore Sequitore Simboli usati Sequitore Sequito		
Documentazione supplementare 8 Documento Simboli usati 6 Simboli usati 6 Configurazioni avanzate del display 82 Controllo di tubo parzialmente pieno 70 E Editor di testo 43 Editor numerico 43 Editor numerico 43 Elementi fondamentali della struttura Errore di misura massimo 153 Ripetibilità 153 Regolazione del sensore 72 Elementi operativi 44, 105 Elementi operativi 132 Elenco degli eventi 132 Elenco di dignostica 131 Equalizzazione di potenziale 34 Errore di misura massimo 150 F F FDA 162 Field Communicator Funzione 55 Field Communicator 475 Field Communicator 475 Field Communicator 475 Field Communicator 53 Amministrazione 48 Azzeramento del totalizzatore 98 Azzeramento del totalizzatore del dispositivo 85 Controllo di tubo parziale del dispositivo 85 Lingua operativa 60 Lingua operativa 60 Lingua operativa 95 Regolazione del sensore 72 Reset del dispositivo 133 Regolazione del sensore 98 Elinco diagnostica 131 Riavvio dispositivo 133 Riavvio dispositivo 133 Riavvio dispositivo 133 Final del dispositivo 61 Tag del dis	Funzione 6	
Documento Simboli usati Simboli utati Simboli utati parzialmente pieno Simboli utato parzialmente parziale da datato parziale datato p		
Simboli usati 6 Configurazioni avanzate del display 82 Controllo di tubo parzialmente pieno 70 E Editor di testo 43 Gestione della configurazione del dispositivo 85 Editor numerico 43 Ingresso analogico 66 Elementi fondamentali della struttura Lingua operativa 60 Errore di misura massimo 153 Regolazione del sensore 72 Elementi operativi 44, 105 Reset del dispositivo 133 Elenco degli eventi 132 Reset del totalizzatore 98 Elenco diagnostica 131 Riavvio dispositivo 133 Equalizzazione di potenziale 34 Simulazione 86 Errore di misura massimo 150 F F F FDA 162 Unità di sistema 69 Field Communicator Funzione 55 Uscita impulsi 73 Field Communicator 475 55 Field Xpert Impostazione (Sottomenu) 84		
Controllo di tubo parzialmente pieno 70 E Display locale 66 Editor di testo 43 Gestione della configurazione del dispositivo 85 Editor numerico 43 Ingresso analogico 66 Elementi fondamentali della struttura Lingua operativa 60 Errore di misura massimo 153 Normale 65 Ripetibilità 153 Regolazione del sensore 72 Elementi operativi 44, 105 Reset del dispositivo 133 Elenco degli eventi 132 Reset del totalizzatore 98 Elenco diagnostica 131 Riavvio dispositivo 133 Equalizzazione di potenziale 34 Simulazione 86 Errore di misura massimo 150 Tag del dispositivo 61 FOA 162 Unità di sistema 62 FIDA 162 Unità di sistema 62 Field Communicator 75 Field Communicator 475 55 Uscita impulsi 73 Field Communicator 475 55 Uscita impulsi/frequenza/contatto 73, 74 Field Xpert Impostazioni dei parametri Funzione 53 Amministrazione (Sottomenu) 84		
EDisplay locale66Editor di testo43Gestione della configurazione del dispositivo85Editor numerico43Ingresso analogico66Elementi fondamentali della strutturaLingua operativa60Errore di misura massimo153Normale65Ripetibilità153Regolazione del sensore72Elementi operativi44, 105Reset del dispositivo133Elenco degli eventi132Reset del totalizzatore98Elenco diagnostica131Riavvio dispositivo133Equalizzazione di potenziale34Simulazione86Errore di misura massimo150Tag del dispositivo61Taglio bassa portata69FDA162Unità di sistema62Field CommunicatorUscita contatto78Field CommunicatorUscita impulsi73Field Communicator 47555Uscita impulsi/frequenza/contatto73, 74Field XpertImpostazioni dei parametriImpostazioni dei parametriFunzione53Amministrazione (Sottomenu)84	Simboli usati 6	
Editor di testo43Gestione della configurazione del dispositivo85Editor numerico43Ingresso analogico66Elementi fondamentali della strutturaLingua operativa60Errore di misura massimo153Normale65Ripetibilità153Regolazione del sensore72Elementi operativi44, 105Reset del dispositivo133Elenco degli eventi132Reset del totalizzatore98Elenco diagnostica131Riavvio dispositivo133Equalizzazione di potenziale34Simulazione86Errore di misura massimo150Tag del dispositivo61Tag del dispositivo61Tag del dispositivo61FDA162Unità di sistema62Field CommunicatorUscita contatto78Field Communicator 47555Uscita impulsi73Field XpertImpostazioni dei parametri73, 74Finzione53Amministrazione (Sottomenu)84	F	
Editor numerico43Ingresso analogico66Elementi fondamentali della struttura Errore di misura massimoLingua operativa60Ripetibilità153Regolazione del sensore72Elementi operativi44, 105Reset del dispositivo133Elenco degli eventi132Reset del totalizzatore98Elenco diagnostica131Riavvio dispositivo133Equalizzazione di potenziale34Simulazione86Errore di misura massimo150Tag del dispositivo61Taglio bassa portata69FDA162Unità di sistema62Field Communicator Funzione55Uscita contatto78Field Communicator 47555Uscita impulsi73Field Xpert Funzione55Uscita impulsi/frequenza/contatto73,74Field Xpert Funzione53Amministrazione (Sottomenu)84		
Elementi fondamentali della struttura Errore di misura massimo Ripetibilità 153 Regolazione del sensore 72 Elementi operativi 44, 105 Reset del dispositivo 133 Elenco degli eventi 132 Reset del totalizzatore 98 Elenco diagnostica 131 Riavvio dispositivo 133 Equalizzazione di potenziale 34 Simulazione 34 Errore di misura massimo 150 Tag del dispositivo 61 Taglio bassa portata 69 FDA 162 Unità di sistema 62 Field Communicator Funzione 55 Uscita impulsi Field Communicator 475 Field Xpert Funzione 53 Amministrazione (Sottomenu) 84		*
Errore di misura massimo153Normale65Ripetibilità153Regolazione del sensore72Elementi operativi44, 105Reset del dispositivo133Elenco degli eventi132Reset del totalizzatore98Elenco diagnostica131Riavvio dispositivo133Equalizzazione di potenziale34Simulazione86Errore di misura massimo150Tag del dispositivo61Taglio bassa portata69FDA162Unità di sistema62Field CommunicatorUscita contatto78Funzione55Uscita impulsi73Field Communicator 47555Uscita impulsi/frequenza/contatto73,74Field XpertImpostazioni dei parametriFunzione53Amministrazione (Sottomenu)84		
Ripetibilità		Normale 65
Elementi operativi44, 105Reset del dispositivo133Elenco degli eventi132Reset del totalizzatore98Elenco diagnostica131Riavvio dispositivo133Equalizzazione di potenziale34Simulazione86Errore di misura massimo150Tag del dispositivo61Taglio bassa portata69FDA162Unità di sistema62Field CommunicatorUscita contatto78Field Communicator 47555Uscita impulsi73Field XpertImpostazioni dei parametri73, 74Funzione53Amministrazione (Sottomenu)84		
Elenco degli eventi132Reset del totalizzatore98Elenco diagnostica131Riavvio dispositivo133Equalizzazione di potenziale34Simulazione86Errore di misura massimo150Tag del dispositivo61Taglio bassa portata69FDA162Unità di sistema62Field CommunicatorUscita contatto78Field Communicator 47555Uscita impulsi73Field XpertImpostazioni dei parametri73Funzione53Amministrazione (Sottomenu)84		
Equalizzazione di potenziale34Simulazione86Errore di misura massimo150Tag del dispositivo61FFTotalizzatore80FDA162Unità di sistema62Field CommunicatorUscita contatto78Field Communicator 47555Uscita impulsi73Field XpertImpostazioni dei parametri73Funzione53Amministrazione (Sottomenu)84		
Errore di misura massimo 150 Tag del dispositivo 61 Taglio bassa portata 69 Totalizzatore 80 FDA 162 Unità di sistema 62 Field Communicator Uscita contatto 78 Funzione 55 Uscita impulsi 73 Field Communicator 475 55 Uscita impulsi/frequenza/contatto 73, 74 Field Xpert Impostazioni dei parametri Funzione 53 Amministrazione (Sottomenu) 84	Elenco diagnostica	•
Taglio bassa portata 69 Totalizzatore 80 Totalizzatore 70		
FTotalizzatore80FDA162Unità di sistema62Field CommunicatorUscita contatto78Funzione55Uscita impulsi73Field Communicator 47555Uscita impulsi/frequenza/contatto73, 74Field XpertImpostazioni dei parametriFunzione53Amministrazione (Sottomenu)84	Errore di misura massimo	
FDA162Unità di sistema62Field CommunicatorUscita contatto78Funzione55Uscita impulsi73Field Communicator 47555Uscita impulsi/frequenza/contatto73, 74Field XpertImpostazioni dei parametriFunzione53Amministrazione (Sottomenu)84	T.	
Field CommunicatorUscita contatto78Funzione55Uscita impulsi73Field Communicator 47555Uscita impulsi/frequenza/contatto73, 74Field XpertImpostazioni dei parametriFunzione53Amministrazione (Sottomenu)84		
Funzione		
Field Communicator 475		
Field Xpert Impostazioni dei parametri Funzione		
Funzione		
	•	

168

Configurazione (Menu) 61	Marchio C-Tick
Configurazione backup display (Sottomenu) 85	Marchio CE
Diagnostica (Menu)	Materiali
Display (Procedura guidata) 66	Menu
Display (Sottomenu)	Configurazione
Gestione totalizzatore/i (Sottomenu) 98	Diagnostica
Informazioni sul dispositivo (Sottomenu) 134	Funzionamento
Memorizzazione dati (Sottomenu) 99	Per impostazioni specifiche
Regolazione del sensore (Sottomenu) 72	Per la configurazione del misuratore 60
Regolazione dello zero (Sottomenu) 72	Menu contestuale
Rilevamento tubo parzialmente pieno (Procedura	Chiudere
guidata)	Richiamare
Selezione fluido (Sottomenu) 65	Spiegazione
Selezione uscita impulsi/frequenza (Procedura	Menu operativo
guidata)	Menu, sottomenu
Simulazione (Sottomenu)	Sottomenu e ruoli utente
Taglio bassa portata (Procedura guidata) 69	Struttura
Totalizzatore (Sottomenu)	Messa in servizio
Totalizzatore 1 n (Sottomenu) 80	Configurare il misuratore 60
Unità di sistema (Sottomenu) 62	Impostazioni avanzate
Valore di uscita (Sottomenu)	Messaggi di errore
Variabili di processo (Sottomenu)	ved Messaggi di diagnostica
Indicazione della registrazione dati	Messaggio diagnostico
Influenza	Microinterruttore di protezione scrittura 89
Pressione del fluido	Misuratore
Temperatura ambiente	Accensione
Temperatura del fluido	Configurazione
Informazioni diagnostiche	Conversione
DeviceCare	Montaggio del sensore
Display locale	Preparazione al collegamento elettrico
FieldCare	Preparazione al montaggio
Panoramica 113 Soluzioni 113	Rimozione 138 Riparazioni 137
Struttura, descrizione	Smaltimento
Informazioni sul documento 6	Struttura
Informazioni sul documento	Modulo elettronica I/O
Informazioni suna versione dei dispositivo	Modulo elettronica principale
Dati tecnici	Morsetti
Ingresso cavo	147
Grado di protezione	N
Input	Nome del dispositivo
Installazione	Sensore
Integrazione di sistema	Trasmettitore
Interfaccia utente	Normativa per i materiali a contatto con alimenti 162
Evento diagnostico attuale	Norme e direttive
Evento diagnostico precedente	Numero di serie
Isolamento galvanico	
Ispezione	0
Connessione	Operazioni di manutenzione
Merci ricevute	Opzioni operative
Istruzioni speciali per la connessione	Orientamento (verticale, orizzontale) 21
_	n.
L	P
Lettura dei valori di misura	Pacchetti applicativi
Lingue, opzioni operative	Parametri (A)
Nα	Inserire un valore
M	Modifica
Mancanza rete	Parti di ricambio
Marchi registrati	

Percorso di navigazione (visualizzazione della	S
navigazione)	Scopo della documentazione 6
Perdita di carico	Segnale di allarme
Peso	Segnale di uscita
Trasporto (note)	Segnali di stato
Unità ingegneristiche SI	Sensore
Unità ingegneristiche US	Montaggio
Posizione di montaggio 20	Servizi Endress+Hauser
Potenza assorbita	Manutenzione
Preparativi per il montaggio	Riparazione
Preparazioni al collegamento	Sicurezza9
Pressione del fluido	
Influenza	Sicurezza del prodotto
Pressione di sistema	Sicurezza operativa
	Sicurezza sul posto di lavoro
Principio di misura	Simboli
Procedura guidata	Nell'area di stato del display locale 40
Display	Nell'editor di testo e numerico
Rilevamento tubo parzialmente pieno 70	Per bloccare
Selezione uscita impulsi/frequenza 73, 74, 78	Per i menu
Taglio bassa portata	Per i parametri
Protezione delle impostazioni dei parametri 88	Per il comportamento diagnostico 40
Protezione scrittura	Per il numero del canale di misura 40
Mediante codice di accesso	Per il segnale di stato 40
Mediante microinterruttore di protezione scrittura 89	Per il sottomenu
Mediante operatività del blocco 91	Per la comunicazione 40
Protezione scrittura hardware 89	Per la correzione 43
Pulizia	Per la procedura guidata 42
Pulizia delle parti esterne	Per la variabile misurata 40
Pulizia in linea (CIP)	Sistema di misura
Pulizia interna	Smaltimento
Sterilizzazione in linea (SIP)	Smaltimento dell'imballaggio
Pulizia delle parti esterne	Soglia di portata
Pulizia in linea (CIP)	Soluzioni
Pulizia interna	Chiudere
The state of the s	Richiamare
R	Sostituzione
Registratore a traccia continua	Componenti del dispositivo
Requisiti per il personale	Sottomenu
Resistenza agli urti	Amministrazione
Resistenza alle vibrazioni	Analog inputs 66
Restituzione del dispositivo	Configurazione avanzata 71
Revisione del dispositivo	Configurazione backup display 85
Revisioni firmware	Display
Ricerca guasti	Elenco degli eventi
Generale	Gestione totalizzatore/i
Riparazione del dispositivo	Informazioni sul dispositivo
Riparazione di un dispositivo	Memorizzazione dati
Riparazioni	Panoramica
Note	Regolazione del sensore
Ripetibilità	Regolazione dello zero
Riscaldamento del sensore 24	Selezione fluido
Ritaratura	Simulazione
Rotazione del modulo display 27	Totalizzatore
Rotazione della custodia del trasmettitore 26	Totalizzatore 1 n
Rotazione della custodia dell'elettronica	Unità di sistema
ved Rotazione della custodia del trasmettitore	Valore di uscita
Rugosità	Variabili di processo
Ruoli utente	Sterilizzazione in loco (SIP)
	, ,

Struttura Menu operativo
Misuratore
Sistema di misura
T
Taglio bassa portata
Targhetta Sensore
Trasmettitore
Tasti operativi
ved Elementi operativi Temperatura ambiente
Influenza
Temperatura del fluido
Influenza
Tempo di risposta
Tensione di alimentazione
Testo di istruzioni
Chiudere
Descrizione
Richiamare
Configurazione
Trasmettitore
Connessione dei cavi segnali
Rotazione dell'a modulo display
Rotazione della custodia
Trasporto del misuratore
Tratti rettilinei in entrata
Tratti rettilinei in uscita
Tubo a scarico libero
U
Uscita
Uso del misuratore
Casi limite
Uso non corretto
Utensili
Collegamento elettrico
Installazione
Trasporto
Utensili per il collegamento
Utensili per il montaggio
V
Valori misurati
ved Variabili di processo
Valori visualizzati Per lo stato di blocco
Variabili di processo
Calcolate
Misurate

Verifica finale	
Installazione	27
Verifica finale dell'installazione	60
Verifica finale dell'installazione (checklist)	27
Verifica finale delle connessioni (checklist)	36
Vibrazioni	25
Visualizzazione della navigazione	
Nel sottomenu	41
Nella procedura guidata	41
W	
W@M	١37
W@M Device Viewer	



www.addresses.endress.com