


Beknopte handleiding **Proline Prosonic Flow I**

Ultrasonic time-of-flight sensor



Deze handleiding is een beknopte handleiding en **geen** vervanging voor de bedieningshandleiding die hoort bij het instrument.

Beknopte handleiding deel 1 van 2: sensor

Bevat informatie over de sensor.

Beknopte handleiding deel 2 van 2: Transmitter → 📄 3.



A0023555

Beknopte handleiding voor flowmeter

Het instrument bestaat uit een transmitter en een sensor.

Het inbedrijfnameproces van deze twee componenten is beschreven in twee afzonderlijke handleidingen, welke samen de beknopte handleiding van de flowmeter vormen:

- Beknopte handleiding deel 1: sensor
- Beknopte handleiding deel 2: transmitter

Gebruik bij de inbedrijfname van het instrument beide beknopte handleidingen omdat deze elkaar aanvullen:

Beknopte handleiding deel 1: sensor

De beknopte sensorhandleidingen zijn bedoeld voor specialisten die verantwoordelijk zijn voor het installeren van het meetinstrument.

- Goederenontvangst en productidentificatie
- Opslag en transport
- Installatie

Beknopte handleiding deel 2: transmitter

De beknopte transmitterhandleiding is bedoeld voor specialisten die verantwoordelijk zijn voor de inbedrijfname, configuratie en parameterinstelling van het meetinstrument (tot en met de eerste meetwaarde).

- Productbeschrijving
- Installatie
- Elektrische aansluiting
- Bedieningsmogelijkheden
- Systeemintegratie
- Inbedrijfname
- Diagnose-informatie

Aanvullende instrumentdocumentatie



Deze beknopte handleiding is de **beknopte handleiding deel 1: sensor**.

De "Beknopte handleiding deel 2: transmitter" is beschikbaar via:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: *Endress+Hauser Operations App*

Gedetailleerde informatie over het instrument is opgenomen in de bedieningshandleiding en de andere documentatie:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: *Endress+Hauser Operations App*

Inhoudsopgave

1 Over dit document 5

1.1 Gebruikte symbolen 5

2 Fundamentele veiligheidsinstructies 6

2.1 Voorwaarden voor het personeel 6

2.2 Bedoeld gebruik 7

2.3 Arbeidsveiligheid 7

2.4 Bedrijfsveiligheid 8

2.5 Productveiligheid 8

2.6 IT beveiliging 8

3 Goederenontvangst en productidentificatie 9

3.1 Goederenontvangst 9

3.2 Productidentificatie 10

4 Opslag en transport 10

4.1 Opslagomstandigheden 10

4.2 Transporteren product 10

5 Montage 11

5.1 Montagevoorwaarden 11

5.2 Montage van het meetinstrument 14

5.3 Controles voor de montage 23

6 Afvoeren 23

6.1 Verwijderen van het meetinstrument 23

6.2 Afvoeren van het meetinstrument 24

1 Over dit document

1.1 Gebruikte symbolen

1.1.1 Veiligheidssymbolen

GEVAAR

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden zal ernstig of dodelijk lichamelijk letsel ontstaan.

WAARSCHUWING

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan ernstig of dodelijk letsel ontstaan.

VOORZICHTIG

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan licht of middelzwaar letsel ontstaan.

LET OP

Dit symbool bevat informatie over procedures of andere feiten, die niet kunnen resulteren in persoonlijk letsel.

1.1.2 Symbolen voor bepaalde soorten informatie

Symbool	Betekenis	Symbool	Betekenis
	Toegestaan Procedures, processen of handelingen die zijn toegestaan.		Voorkeur Procedures, processen of handelingen die de voorkeur hebben.
	Verboden Procedures, processen of handelingen die verboden zijn.		Tip Geeft aanvullende informatie.
	Verwijzing naar documentatie		Verwijzing naar pagina
	Verwijzing naar afbeelding		Handelingsstappen
	Resultaat van de handelingsstap		Visuele inspectie

1.1.3 Elektrische symbolen

Symbool	Betekenis	Symbool	Betekenis
	Gelijkstroom		Wisselstroom
	Gelijk- en wisselstroom		Aardaansluiting Een aardklem die, voor wat de operator betreft, is geaard via een aardingssysteem.

Symbol	Betekenis
	Randaarde (PE) Een klem die moet worden aangesloten op aarde voordat enige andere aansluiting wordt gemaakt. De aardklemmen zijn aan de binnen- en buitenkant van het instrument aanwezig: ■ Interne aardklem: sluit de randaarde van de voeding aan. ■ Externe aardklem: sluit het instrument aan op het aardsysteem van de installatie.

1.1.4 Gereedschapssymbolen

Symbol	Betekenis	Symbol	Betekenis
	Torx-schroevendraaier		Platte schroevendraaier
	Kruiskopschroevendraaier		Inbussleutel
	Steeksleutel		

1.1.5 Symbolen in afbeeldingen

Symbol	Betekenis	Symbol	Betekenis
1, 2, 3,...	Positienummers		Handelingsstappen
A, B, C, ...	Afbeeldingen	A-A, B-B, C-C, ...	Doorsneden
	Explosiegevaarlijke omgeving		Veilige omgeving (niet-explosiegevaarlijke omgeving)
	Doorstroomrichting		

2 Fundamentele veiligheidsinstructies

2.1 Voorwaarden voor het personeel

Het personeel moet aan de volgende eisen voldoen:

- ▶ Opgeleide, gekwalificeerde specialisten moeten een relevante kwalificatie hebben voor deze specifieke functie en taak.
- ▶ Zijn geautoriseerd door de exploitant/eigenaar van de installatie.
- ▶ Zijn bekend met de nationale/plaatselijke regelgeving.
- ▶ Voor aanvang van de werkzaamheden: lees de instructies in het handboek en de aanvullende documentatie en de certificaten (afhankelijk van de applicatie) en begrijp deze.
- ▶ Volg de instructies op en voldoe aan de algemene voorschriften.

2.2 Bedoeld gebruik

Toepassing en media

Het meetinstrument dat wordt beschreven in deze handleiding is alleen bedoeld voor flowmeting van vloeistoffen.

Afhankelijk van de bestelde uitvoering kan het meetinstrument ook potentieel explosieve, ontvlambare, giftige of oxiderende media meten.

Meetinstrumenten voor gebruik in explosiegevaarlijke omgeving, in hygiënische applicaties of in applicaties waar een verhoogd risico bestaat vanwege de procesdruk, zijn overeenkomstig gemarkeerd op de typeplaat.

Om te waarborgen dat het meetinstrument gedurende de bedrijfstijd in optimale conditie blijft:

- ▶ Blijf binnen het gespecificeerde temperatuurbereik.
- ▶ Gebruik het meetinstrument alleen conform de specificaties op de typeplaat en de algemene voorwaarden zoals opgenomen in de handleiding en de aanvullende documentatie.
- ▶ Controleer aan de hand van de typeplaat of het instrument toegestaan is voor gebruik in de gevaarlijke omgeving (bijv. explosieveiligheid, drukvatclassificatie).
- ▶ Wanneer de omgevingstemperatuur van het meetinstrument buiten de atmosferische temperatuur ligt, is het voldoen aan de relevante basisvoorwaarden gespecificeerd in de bijbehorende instrumentdocumentatie van essentieel belang.
- ▶ Bescherm het meetinstrument continue tegen corrosie door omgevingsinvloeden.

Verkeerd gebruik

Gebruik in tegenstrijd met de bedoeling kan de veiligheid in gevaar brengen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of gebruik niet conform de bedoeling.

Overige gevaren

WAARSCHUWING

Wanneer de temperatuur van de media of de elektronica te hoog of te laag is, kunnen de oppervlakken van het instrument heet of koud worden. Dit zorgt voor risico op brandwonden!

- ▶ In geval van hete of koude mediumtemperaturen: installeer passende bescherming tegen aanraken.

2.3 Arbeidsveiligheid

Bij werken aan en met het instrument:

- ▶ Draag de benodigde persoonlijke beschermingsuitrusting conform de nationale voorschriften.

Voor laswerkzaamheden aan het leidingwerk:

- ▶ Aard het lasapparaat niet via het meetinstrument.

Bij werken aan en met het instrument met natte handen:

- ▶ Draag handschoenen vanwege het verhoogde gevaar voor een elektrische schok.

2.4 Bedrijfsveiligheid

Gevaar voor lichamelijk letsel!

- ▶ Gebruik het instrument alleen in goede technische en fail-safe conditie.
- ▶ De operator is verantwoordelijk voor een storingsvrije werking van het instrument.

2.5 Productveiligheid

Dit meetinstrument is conform de laatste stand van de techniek bedrijfsveilig geconstrueerd en heeft de fabriek in veiligheidstechnisch optimale toestand verlaten.

Het instrument voldoet aan de algemene veiligheidsvoorschriften en de wettelijke bepalingen. Het voldoet tevens aan de EU-richtlijnen in de klantspecifieke EU-conformiteitsverklaring. Endress+Hauser bevestigt dit met het aanbrengen op het instrument van de CE-markering.

Verder voldoet het instrument aan de wettelijke voorschriften van de geldende UK-verordening (Statutory Instruments). Deze zijn opgenomen in de UKCA-conformiteitsverklaring samen met de toegepaste normen.

Door selecteren van de besteloptie voor UKCA-markering, bevestigt Endress+Hauser een succesvolle evaluatie en testen van het instrument door het aanbrengen van de UKCA-markering.

Contactadres Endress+Hauser UK:

Endress+Hauser Ltd.
Floats Road
Manchester M23 9NF
Verenigd Koninkrijk
www.uk.endress.com


2.6 IT beveiliging

Onze garantie is alleen geldig wanneer het instrument wordt geïnstalleerd en gebruikt zoals beschreven in de bedieningshandleiding. Het instrument is uitgerust met veiligheidsmechanismen ter beveiliging tegen onbedoelde veranderingen van de instellingen.




IT-beveiligingsmaatregelen, die extra beveiliging voor het instrument en de bijbehorende gegevensoverdracht waarborgen, moeten worden geïmplementeerd door de operator zelf in lijn met de geldende veiligheidsstandaarden.

3 Goederenontvangst en productidentificatie



3.1 Goederenontvangst



Zijn de bestelcodes op de pakbon (1) en de productsticker (2) hetzelfde?



Zijn de goederen niet beschadigd?



Komen de gegevens op de typeplaat overeen met de bestelinformatie op de pakbon?



Is de envelop met begeleidende documenten aanwezig?




- Wanneer aan één van de voorwaarden niet is voldaan, neem dan contact op met uw Endress+Hauser-verkoopkantoor.
- De technische documentatie is beschikbaar via internet of via de *Endress+Hauser Operations App*.

3.2 Productidentificatie

De volgende mogelijkheden staan voor de identificatie van het instrument ter beschikking:

- Specificaties typeplaat
- Bestelcode met codering van de instrumentfuncties op de pakbon
- Voer de serienummers van de typeplaten in *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) in: alle informatie over het instrument wordt getoond.
- Voer de serienummers op de typeplaten in de *Endress+Hauser Operations App* in of scan de DataMatrix-code (QR-code) op de typeplaat met de *Endress+Hauser Operations App*: alle informatie over de gateway wordt getoond.



A0030196

 1 Voorbeeld van een typeplaat

- 1 Bestelcode
- 2 Serienummer (Ser. no.)
- 3 Uitgebreide bestelcode (Ext. ord. cd.)
- 4 2-D matrixcode (QR code)

 Voor meer informatie over de betekenis van de specificaties op de typeplaat, zie de handleiding van het instrument .

4 Opslag en transport

4.1 Opslagomstandigheden

Houd de volgende instructies aan bij de opslag:

- ▶ Bewaar in de originele verpakking om bescherming tegen schokken te waarborgen.
- ▶ Bescherm tegen direct zonlicht om onacceptabele hoge oppervlaktetemperaturen te voorkomen.
- ▶ Opslaan in een droge en stofvrije locatie.
- ▶ Niet buiten opslaan.

4.2 Transporteren product

Transporteer het meetinstrument naar het meetpunt in de originele verpakking.

4.2.1 Transport met een vorkheftruck

Bij transport in houten kisten, is de bodemstructuur geschikt voor het opheffen van de kratten vanaf beide zijden in de lengterichting met een vorkheftruck.


5 Montage

5.1 Montagevoorwaarden

Er zijn geen speciale maatregelen, zoals bijvoorbeeld ondersteuning nodig. Externe krachten worden opgenomen door de constructie van het instrument.


5.1.1 Montagepositie

Montagelocatie



A0045279

Inbouwpositie



A0045281

2 Inbouwpositie aanzichten

- 1 Kanaal 1 bovenstrooms
- 2 Kanaal 1 benedenstrooms
- 3 Kanaal 2 bovenstrooms
- 4 Kanaal 2 benedenstrooms
- A Aanbevolen inbouwpositie met doorstroomrichting stijgend
- B Afgeraden installatiebereik met horizontale inbouwpositie (60°)
- C Aanbevolen installatiebereik max. 120°

Verticaal

Aanbevolen inbouwpositie met doorstroomrichting stijgend (aanzicht A). Met deze inbouwpositie, zullen aanwezige vaste deeltjes zinken en gasen zullen opstijgen uit het sensorgebied wanneer het medium stilstaat. Bovendien kan de leiding volledig worden afgetapt en beschermd tegen afzetting van vervuiling.

Horizontaal


In het aanbevolen installatiebereik met een horizontale inbouwpositie (aanzicht B), kunnen gas- en luchtophoppingen aan de bovenkant van de leiding en interferentie door afzettingen op de bodem van de leiding de meting in mindere mate beïnvloeden.

Inloop- en uitlooptlengten

Indien mogelijk moet de sensor bovenstrooms worden geïnstalleerd van kleppen, T-stukken, pompen enz. Wanneer dit niet mogelijk moeten de minimale rechte in- en uitlooptlengten worden aangehouden zoals vermeld hierna om een bepaald nauwkeurigheidsniveau van het meetinstrument te bereiken. Indien er verschillende doorstroomverstoringen aanwezig zijn, moet de langste gespecificeerde inlooptlengte worden aangehouden.



De afmetingen en installatielengten van het instrument vindt u in het document "Technische Informatie", het hoofdstuk "Mechanische constructie"



A0045289

3 Minimale inloop- en uitlooptlengten voor verschillende stromingsobstructies (A: eenwegmeting, B: tweewegmeting)

- 1 Leidingbocht
- 2 Twee leidingbochten (in één vlak)
- 3 Twee leidingbochten (in twee vlakken)
- 4a Reductie
- 4b Verlenging
- 5 Regelventiel (2/3 open)
- 6 Pomp

5.1.2 Omgevings- en processpecificaties

Omgevingstemperatuurbereik



Voor meer informatie over het omgevingstemperatuurbereik, zie de bedieningshandleiding van het instrument.

Bij buitenopstelling:

- Installeer het meetinstrument op een schaduwrijke plaats.
- Vermijd direct zonlicht, vooral in regio's met een warm klimaat.
- Vermijd directe blootstelling aan de weersomstandigheden.

5.2 Montage van het meetinstrument

5.2.1 Benodigd gereedschap

Voor sensor

Voor installatie op de meetbuis: gebruik passend montagegereedschap

5.2.2 Voorbereiden van het meetinstrument

1. Verwijder alle resterende transportverpakking.
2. Verwijder de sticker op het deksel van het elektronicacompartiment.

5.2.3 Montage van de sensor


Sensorconfiguratie en instellingen

DN 200 tot 4000 (8 tot 160")	
Eenwegversie [mm (in)]	Tweewegversie [mm (in)]
Sensorafstand ¹⁾	Sensorafstand ¹⁾
Weglengte →  4,  15	Weglengte →  4,  15 Booglengte →  4,  15

1) Afhankelijk van de omstandigheden op het meetpunt (meetbuis, enz.). De sensormontagepositie kan worden bepaald via FieldCare of Applicator. Zie ook Parameter **Result Sensor Type / Sensor Distance** in Submenu **Meetpunt**

Bepaling van de sensormontagepositie

Beschrijving montage



A0044950


4 Sensormontage: terminologie

- 1 Eenwegversie
- 2 Tweewegversie
- a Sensorafstand
- b Booglengte
- c Weglengte
- d Buitendiameter meetbuis

Sensorhouder voor eenwegversie


Procedure:

1. Bepaal het montagegebied (e) op de leidingsectie (ruimte nodig op meetpunt circa 1x leidingdiameter).
2. Teken een hartlijn op de meetbuis op de montagelocatie en markeer het eerste boorgat (diameter boorgat: 65 mm (2,56 in)). Maak de hartlijn langer dan het te boren gat.



A0044951


3. Maak het eerste boorgat bijv. met een plasmasnijder. Meet de wanddikte van de meetbuis wanneer deze nog niet bekend is.
4. Bepaal de sensorafstand → 14.



A0044952


5. Zet de sensorafstand (a) uit, beginnend bij de hartlijn van het eerste boorgat.

6. Plaats de hartlijn op de achterkant van de meetbuis en teken de lijn.




A0044953

7. Markeer het boorgat op de achterste hartlijn.
8. Snijd het tweede boorgat uit en bewerk de gaten (ontbramen, reinigen) als voorbereiding voor het inlassen van de sensorhouders.




A0044954

9. Plaats de sensorhouders in beide gaten. Om de inlasdiepte in te stellen, kunnen beide sensorhouders worden gefixeerd met een speciaal gereedschap voor het instellen van de insteekdiepte (als optie leverbaar) en dan worden uitgelijnd met de trajectstaaf. De sensorhouders moet vlak liggen met de binnenkant van de meetbuis.
10. Puntlas beide sensorhouders. Schroef voor het uitlijnen van de trajectstaaf de twee geleiders in de sensorhouders.



A0044955

11. Las de beide sensorhouders vast.
12. Controleer nogmaals de afstand tussen de boorgaten en bepaal de weglengte → 14.
13. Schroef de sensoren met de hand in de sensorhouders. Bij gebruik van gereedschap: niet vaster zetten dan 30 Nm.
14. Plaats de kabelwartels van de sensor in de daarvoor bedoelde openingen en zet deze handmatig vast tot aan de aanslag.




A0044956

Sensorhouder voor tweewegversie


Procedure:

1. Bepaal het montagegebied (e) op de leidingsectie (ruimte nodig op meetpunt circa 1x leidingdiameter).
2. Markeer de hartlijn op de meetbuis op de montagelocatie.



A0044951


3. Markeer op de montagelocatie van de sensorhouder de booglengte (b) tot één zijde van de hartlijn. Neem circa 1/12 van de buisomtrek als maat voor de lengte van de boog. Markeer het eerste boorgat (diameter boorgat: 81 ... 82 mm (3,19 ... 3,23 in)). maak de hartlijn langer dan het te boren gat.
4. Maak het eerste boorgat bijv. met een plasmasnijder. Meet de wanddikte van de meetbuis wanneer deze nog niet bekend is.



A0044957


5. Bepaal de sensorafstand en booglengte → 14.

6. Corrigeer de hartlijn met de bepaalde booglengte.




7. Plaats de gecorrigeerde hartlijn op de tegenoverliggende zijde van de meetbuis en teken de lijn (halve buisomtrek).

8. Markeer de sensorafstand op de hartlijn en projecteer deze op de hartlijn aan de achterkant van de buis.




9. Markeer de lengte van de boog naar beide zijden van de hartlijn en markeer de boorgaten.

10. Snijd de boorgaten uit en bewerk de gaten (ontbramen, reinigen) als voorbereiding voor het inlassen van de sensorhouders. De gaten voor de sensorhouder zijn paarsgewijs (CH 1 - CH 1 en CH 2 - CH 2).



A0044960


11. Plaats sensorhouders in de eerste twee boorgaten en lijn deze uit met de trajectstaaf (uitlijngereedschap). Puntlassen met de lasmachine en vervolgens vastlassen van beide sensorhouders. Schroef voor het uitlijnen van de trajectstaaf de twee geleiders in de sensorhouders.




A0044961

12. Las de beide sensorhouders vast.
13. Controleer nogmaals de weglengte, sensorafstanden en booglengtes. Een afwijking van de correcte lengte kan later als correctiefactor worden ingevoerd bij de inbedrijfname van het meetpunt.

14. Plaats het tweede paar sensorhouders in de twee resterende boorgaten zoals uitgelegd in stap 11 en las deze vast.




A0044962



A0044963

15. Schroef de sensoren met de hand in de sensorhouders. Bij gebruik van gereedschap: niet vaster zetten dan 30 Nm.
16. Plaats de kabelwartels van de sensor in de daarvoor bedoelde openingen en zet deze handmatig vast tot aan de aanslag.



A0044964

5.3 Controles voor de montage

Is het instrument beschadigd (visuele inspectie)?	☐
Voldoet het meetinstrument aan de meetpuntspecificaties? Bijvoorbeeld: ■ Procestemperatuur ■ Inlooptlengte ■ Omgevingstemperatuur ■ Meetbereik	☐
Is de juiste inbouwpositie voor de sensor gekozen →  12? ■ Conform het sensortype ■ Conform de mediumtemperatuur ■ Conform de mediumeigenschappen (ontgassing, met opgenomen vaste deeltjes)	☐
Zijn de sensoren correct aangesloten op de transmitter (bovenstrooms/benedenstrooms) →  2,  12?	☐
Zijn de sensoren correct gemonteerd (afstand, weglengte, booglengte) ?	☐
Zijn de meetpuntidentificatie en de typeplaat correct (visuele inspectie)?	☐
Is het instrument voldoende beschermd tegen neerslag en direct zonlicht?	☐
Zijn de borgschroef en de borgklem goed bevestigd?	☐
Is de potentiaalvereffening uitgevoerd aan de sensorhouder (in geval van potentiaalverschillen tussen de sensorhouder en de transmitter) ?	☐

6 Afvoeren



Indien voorgeschreven door de richtlijn 2012/19 EU betreffende elektrisch en elektronisch afval (WEEE), is het product gemarkeerd met het getoonde symbool teneinde de afvoer van WEEE als ongesorteerd gemeentelijk afval te minimaliseren. Voer als zodanig gemarkeerde producten niet af als ongesorteerd gemeentelijk afval. Stuur deze retour aan Endress+Hauser voor afvoeren onder de geldende condities.

6.1 Verwijderen van het meetinstrument

1. Schakel het instrument uit.

WAARSCHUWING

Gevaar voor personen vanwege de procesomstandigheden!

- ▶ Let op gevaarlijke procesomstandigheden zoals druk in het meetinstrument, hoge temperaturen of agressieve vloeistoffen.

2. Voer de montage- en aansluitstappen uit de hoofdstukken "Montage van het meetinstrument" en "Aansluiten van het meetinstrument" in omgekeerde volgorde uit. Houd de veiligheidsinstructies aan.

6.2 Afvoeren van het meetinstrument

WAARSCHUWING

Gevaar voor personeel en milieu door vloeistoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

- ▶ Waarborg dat het meetinstrument en alle holtes vrij zijn van vloeistofresten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu, bijv. substanties die in spleten zijn gedrongen of door kunststof zijn gediffundeerd.

Houd de volgende instructies aan bij het afvoeren:

- ▶ Houd de nationaal geldende voorschriften aan.
- ▶ Zorg voor een goede scheiding en hergebruik van de instrumentcomponenten.



71556307

www.addresses.endress.com
