


# Kratke upute za rad **Mjerač protoka** **Proline Prosonic Flow P**


Ultrazvučni senzor vremena leta



Ove kratke upute za uporabu **ne** zamjenjuju Upute za uporabu uz uređaj.

**Kratke upute za rad, dio 1 od 2: senzor**  
Sadrže informacije o senzoru.

Kratke upute za rad, dio 2 od 2: Odašiljač →  3.



A0023555

## Kratke upute za uporabu Mjerač protoka

Uređaj se sastoji od transmitera i senzora.

Postupak puštanja u rad tih dviju komponenti opisan je u dva zasebna priručnika koji zajedno čine Kratke upute za uporabu za mjerač protoka:

- Kratke upute za rad dio 1: Senzor
- Kratke upute za rad dio 2: Odašiljač

Molimo pogledajte kratke upute za rad pri puštanju u rad uređaja jer se sadržaji priručnika nadopunjuju:

### Kratke upute za rad dio 1: Senzor

Kratke upute za uporabu senzora napravljene su ciljano za stručnjaka koji je odgovoran za ugradnju uređaja za mjerjenje.

- Dolazni prihvati i identifikaciju proizvoda
- Skladištenje i transport
- Postupak montaže

### Kratke upute za rad dio 2: Odašiljač

Kratke upute za uporabu transmitera napravljene su ciljano za stručnjaka koji je odgovoran za puštanje u pogon, konfiguraciju i parametriziranje uređaja za mjerjenje (do prve mjerne vrijednosti).

- Opis proizvoda
- Postupak montaže
- Električni priključak
- Mogućnosti upravljanja
- Integracija u sustav
- Puštanje u rad
- Dijagnostičke informacije

## Dodatna dokumentacija uređaja



Ove kratke upute su **Kratke upute za rad, dio 1: senzor**.

„Kratke upute za rad, dio 2 od : odašiljač“ su dostupni putem:

- Interneta: [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
- Pametnih telefona/tableta: *Endress+Hauser Operations App*

Detaljnije informacije o uređaju pronaći ćete u Uputama za uporabu, a drugu dokumentaciju:

- Interneta: [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
- Pametnih telefona/tableta: *Endress+Hauser Operations App*

# Sadržaji

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Informacije o dokumentu</b>                     | <b>5</b>  |
| 1.1      | Korišteni simboli                                  | 5         |
| <b>2</b> | <b>Osnovne sigurnosne napomene</b>                 | <b>6</b>  |
| 2.1      | Zahtjevi za osoblje                                | 6         |
| 2.2      | Namjena  | 7         |
| 2.3      | Sigurnost na radnom mjestu                         | 7         |
| 2.4      | Sigurnost pogona                                   | 7         |
| 2.5      | Sigurnost proizvoda                                | 7         |
| 2.6      | IT sigurnost                                       | 8         |
| <b>3</b> | <b>Preuzimanje robe i identifikacija proizvoda</b> | <b>8</b>  |
| 3.1      | Preuzimanje robe                                   | 8         |
| 3.2      | Identifikacija proizvoda                           | 9         |
| <b>4</b> | <b>Skladištenje i transport</b>                    | <b>10</b> |
| 4.1      | Uvjeti skladištenja                                | 10        |
| 4.2      | Transport proizvoda                                | 10        |
| <b>5</b> | <b>Postupak montaže</b>                            | <b>10</b> |
| 5.1      | Uvjeti montaže                                     | 10        |
| 5.2      | Montiranje uređaja za mjerjenje                    | 15        |
| 5.3      | Provjera nakon montaže                             | 39        |
| <b>6</b> | <b>Odlaganje</b>                                   | <b>40</b> |
| 6.1      | Uklanjanje uređaja za mjerjenje                    | 40        |
| 6.2      | Zbrinjavanje uređaja za mjerjenje                  | 40        |

# 1 Informacije o dokumentu

## 1.1 Korišteni simboli

### 1.1.1 Sigurnosni simboli

#### OPASNOST

Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako je ne izbjegnete dovest će do smrti ili teških tjelesnih ozljeda.

#### UPOZORENJE

Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako ne izbjegnete takvu situaciju, ona može prouzročiti teške ili smrtonosne ozljede.

#### OPREZ

Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako tu situaciju ne izbjegnete, ona može dovesti do lakših ili srednje teških ozljeda.

#### NAPOMENA

Ovaj simbol sadrži informacije o postupcima i drugim činjenicama koje ne rezultiraju tjelesnim ozljedama.

### 1.1.2 Simboli za određene vrste informacija

| Simbol  | Značenje   | Simbol  | Značenje  |
|---|--|---|---|
|    | <b>Dozvoljeno</b><br>Označava postupke, procese ili radnje koje su dozvoljene. |    | <b>Poželjno</b><br>Označava postupke, procese ili radnje koje su preporučene. |
|    | <b>Zabranjeno</b><br>Označava postupke, procese ili radnje koje su zabranjene. |    | <b>Savjet</b><br>Označava dodatne informacije.                                |
|   | Referenca na dokumentaciju   |   | Referenca na stranicu   |
|  | Referenca na sliku   |  | Koraci radova   |
|  | Rezultat koraka rada   |  | Vizualna provjera   |

### 1.1.3 Električni simboli

| Simbol  | Značenje                        | Simbol  | Značenje  |
|---|---------------------------------|---|---|
|  | Istosmjerna struja              |  | Izmjenična struja   |
|  | Istosmjerna i izmjenična struja |  | <b>Priklučak za uzemljenje</b><br>Uzemljeni priključak koji je, što se tiče rukovatelja, uzemljen preko sustava uzemljenja. |

| Simbol | Značenje   |
|--------|--|
|        | <p>Priklučak za izjednačavanje potencijala (PE: zaštitno uzemljenje)<br/>         Stezaljke s uzemljenjem koje moraju biti spojene na uzemljenje prije uspostavljanja bilo kakvih drugih priključaka.</p> <p>Stezaljke s uzemljenjem nalaze se na unutarnoj i vanjskoj strani uređaja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unutarnji priključak za uzemljenje: izjednačavanje potencijala je spojeno na opskrbnu mrežu.</li> <li>▪ Vanjski stezaljke s uzemljenjem: uredaj je priključen na sustav uzemljenja postrojenja.</li> </ul> |

#### 1.1.4 Simboli alata

| Simbol | Značenje        | Simbol | Značenje         |
|--------|-----------------|--------|------------------|
|        | Torks odvijač   |        | Plosnati odvijač |
|        | Križni odvijač  |        | Inbus ključ      |
|        | Viličasti ključ |        |                  |

#### 1.1.5 Simboli na grafičkim prikazima

| Simbol       | Značenje        | Simbol             | Značenje                             |
|--------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1, 2, 3, ... | Broj pozicije   |                    | Koraci radova                        |
| A, B, C, ... | Prikazi         | A-A, B-B, C-C, ... | Presjeci                             |
|              | Opasno područje |                    | Sigurno područje (neopasno područje) |
|              | Smjer strujanja |                    |                                      |

## 2 Osnovne sigurnosne napomene

### 2.1 Zahtjevi za osoblje

Osoblje mora za svoj rad ispuniti sljedeće uvjete:

- ▶ Školovano stručno osoblje: mora raspolagati s kvalifikacijom, koja odgovara toj funkciji i zadacima.
- ▶ mora biti ovlašteno od strane vlasnika sustava/operatera.
- ▶ mora biti upoznato s nacionalnim propisima.
- ▶ prije početka rada: moraju pročitati i razumjeti upute u priručniku i dodatnu dokumentaciju kao i certifikate (ovisne o primjeni).
- ▶ slijediti upute i ispuniti osnovne uvjete.

## 2.2 Namjena

### Primjena i medij

Mjerni uređaj opisan u ovom priručniku namijenjen je samo za mjerjenje protoka tekućina.

Ovisno o naručenoj verziji uređaja, on može mjeriti i potencijalne mjerne tvari ugrožene eksplozijama, zapaljive, otrovne mjerne tvari te mjerne tvari koje potiču požar.

Mjerni uređaji za uporabu u eksplozivnim atmosferama, u higijenskim primjenama ili gdje postoji povećan rizik zbog tlaka procesa, označeni su sukladno na pločici s oznakom tipa.

Kako biste osigurali da mjerni uređaj ostane u ispravnom stanju za vrijeme rada:

- ▶ Koristite se uređajem za mjerjenje samo u skladu s podacima na pločici s oznakom tipa i općim uvjetima navedenim u Uputama za uporabu i dodatnoj dokumentaciji.
- ▶ Pogledajte pločicu s oznakom tipa kako biste provjerili može li se naručeni uređaj koristiti za namijenjenu primjenu u područjima koji zahtijevaju posebna odobrenja (npr. zaštita od eksplozije, sigurnost tlačne opreme).
- ▶ Uređaj za mjerjenje primjenjivati samo za medije na koje su materijali u procesu dovoljno otporni.
- ▶ Pazite na određeni raspon tlaka i temperature.
- ▶ Pazite na određeni raspon temperature okoline.
- ▶ Zaštitite uređaj za mjerjenje stalno od korozije nastale utjecajima okoliša.

### Neispravno korištenje

Uporaba koja nije prikladna može ugroziti sigurnost. Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu uzrokovana nepravilnom ili nenamjenskom uporabom.

### Preostali rizici

#### **▲ OPREZ**

Opasnost od ozeblina ili opeklina! Upotreba medija i elektronike s visokim ili niskim temperaturama može dovesti do hladnih ili vrućih površina na uređaju.

- ▶ Montirajte odgovarajuću zaštitu od dodira.
- ▶ Koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu.

## 2.3 Sigurnost na radnom mjestu

Prilikom rada na i s uređajem:

- ▶ Nosite potrebnu osobnu zaštitnu opremu prema nacionalnim propisima.

## 2.4 Sigurnost pogona

Opasnost od ozljeda!

- ▶ Uređaj se pušta u pogon samo ako je u tehnički besprijeckornom i sigurnom stanju.
- ▶ Osoba koja upravlja s uređajem je odgovorna za neometani rad uređaja.

## 2.5 Sigurnost proizvoda

Proizvod je konstruiran tako da je siguran za rad prema najnovijem stanju tehnike, provjeren je te je napustio tvornicu u besprijeckornom stanju što se tiče tehničke sigurnosti.

Proizvod ispunjava opće sigurnosne zahtjeve i zakonske zahtjeve. Uz to je uskladen s EZ smjernicama, koje su navedene u EZ izjavi o suglasnosti specifičnoj za uređaj. Proizvođač to potvrđuje stavljanjem oznake CE na uređaj..




## 2.6 IT sigurnost


Naše jamstvo vrijedi samo ako je proizvod instaliran i korišten kako je opisano u uputama za uporabu. Proizvod je opremljen sigurnosnim mehanizmima koji ga štite od bilo kakvih nemamjernih promjena postavki.

Mjere sigurnosti IT-a, koje pružaju dodatnu zaštitu za proizvod i pripadajući prijenos podataka, moraju provoditi sami operatori u skladu sa svojim sigurnosnim standardima.

## 3 Preuzimanje robe i identifikacija proizvoda

### 3.1 Preuzimanje robe





Odgovaraju li podaci na natisnoj pločici specifikacijama narudžbe na dostavnici?




Je li koverta prisutna sa popratnim dokumentima?

- i** ▪ Ako jedan od uvjeta nije ispunjen: obratite se Vašoj Endress+Hauser distribucijskoj centrali.
- Tehnička dokumentacija dostupna je putem Interneta ili preko aplikacije *Endress +Hauser Operations App*.

### 3.2 Identifikacija proizvoda

Sljedeće opcije su raspoložive za identifikaciju uređaja:

- Pločica s oznakom tipa
- Kod narudžbe sa specifikacijama uređaja na dostavnici
- Unesite serijske brojeve s pločica s imenima u *preglednik uređaja* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)): prikazuju se svi podaci o uređaju.
- Unesite serijske brojeve s pločice s oznakom u *Endress+Hauser Operations App* ili skenirajte 2-D kod matrice podataka na pločici s oznakom tipa s *Endress+Hauser Operations App* aplikacijom: prikazat će se sve informacije uređaja.



A0030196

#### **1** Primjer pločice s oznakom tipa

- 1 Kod narudžbe
- 2 Serijski broj (ser. br.)
- 3 Proširenji kod narudžbe (ext. ord. cd.)
- 4 2-D kod matrice (QR kod)

**2** Za detaljne informacije o podacima na nazivnoj pločici proizvoda pogledajte Upute za uporabu uređaja.

## 4 Skladištenje i transport

### 4.1 Uvjeti skladištenja

Uvažite sljedeće napomene za skladištenje:

- ▶ Skladištite u originalnoj ambalaži kako biste osigurali zaštitu od udaraca.
- ▶ Zaštititi od izravnog sunčevog svjetla. Izbjegavajte neprihvatljivo visoke temperature površine.
- ▶ Skladištite na suhom mjestu bez prašine.
- ▶ Nemojte skladištiti na otvorenom prostoru.

### 4.2 Transport proizvoda

Transportirajte uređaj za mjerjenje u originalnom pakiranju na mjesto mjerjenja.

#### 4.2.1 Transport s viličarom

Kod transporta u drvenim sanducima, struktura dna omogućuje da se sanduci podižu po dužini ili na obje strane pomoću viličara.


## 5 Postupak montaže

### 5.1 Uvjeti montaže

Nisu potrebne posebne mjere kao što su potporni . . Vanjske sile se upijaju konstrukcijom uređaja.


#### 5.1.1 Položaj montaže

Lokacija montaže



A0042039

## Orijentacija



A0041970

### 2 Orientacijski pogledi

- 1 Kanal 1 uzvodno
- 2 Kanal 1 nizvodno
- A Preporučena orijentacija sa smjerom strujanja prema gore
- B Nepreporučeni raspon ugradnje s horizontalnom orijentacijom (60°)
- C Preporučeni raspon ugradnje maks. 120°

## Vertikalno

Preporučena orijentacija sa smjerom strujanja prema gore (prikaz A) S ovom orijentacijom, uvučene krute tvari će potonuti, a plinovi će se dizati iz područja senzora kada medij ne teče. Nadalje, cijev se može potpuno isprazniti i zaštititi od nakupljanja nasлага.

## HORIZONTAL ("VODORAVNO")

U preporučenom rasponu ugradnje s horizontalnom orijentacijom (prikaz B), nakupine plina i zraka na vrhu cijevi i smetnje zbog nakupljanja nasлага na dnu cijevi mogu utjecati na mjerjenje u manjem stupnju.

## Ulagni i izlagni vodovi


Ako je moguće, ugradite senzore prije sklopova kao što su ventili, T dijelovi, zglobovi i pumpe. Ako to nije moguće, navedena preciznost mjerjenja mjernog uređaja postiže se promatranjem navedenih minimalnih ulaznih i izlagnih prolaza s optimalnom konfiguracijom senzora. Ako postoji nekoliko prepreka protoku, mora se uzeti u obzir najduži navedeni ulazni tok.

Za dimenzije i ugradbene duljine uređaja pogledajte dokument „Tehničke informacije”, odjeljak „Mehanička konstrukcija” .

## Dovod i odvod s FlowDC

Kraći ulazni i izlagni krugovi mogući su sa sljedećim verzijama uređaja:  
Dvosmjerno mjerjenje s 2 seta senzora (oznaka narudžbe za "Tip montaže", opcija A2 "Sa stezaljkom, 2-kanalni, setovi sa 2 senzora") i FlowDC

Za dodatne informacije o FlowDC vidjeti posebnu dokumentaciju za uređaj




A0053229

**3**

- A Dovod i odvod DN 50 do 4000 (2 do 160")
- B Dovod i odvod DN 15 do 65 (½ do 2½")
- C Dovod i odvod za senzore visoke temperature
- D Položaj dovoda i odvoda na senzoru
- 1 Single elbow
- 2 Double elbow (2 × 90° u istoj ravnini, s 0 do 15 x DN između zglobova)
- 3 Double elbow 3D (2 × 90° u različitoj ravnini, s 0 do 15 x DN između zglobova)
- 4 45° bend
- 5 Opcija "2 × 45° bend" (2 × 45° u istoj ravnini, s 0 do 15 x DN između zglobova)
- 6A Concentric diameter change (kontrakcija)
- 6b Concentric diameter change (širenje)

**Dovod i odvod bez FlowDC**

Minimalni ulaz i izlaz rade bez FlowDC s 1 ili 2 seta senzora s raznim preprekama protoka



A0053303

**4**

- A Dovod i odvod DN 50 do 4000 (2 do 160")
- B Dovod i odvod DN 15 do 65 (½ do 2½")
- C Dovod i odvod za senzore visoke temperature
- D Položaj dovoda i odvoda na senzoru
- 1 Cijevni luk 90° ili 45°
- 2 Luk s dvije cijevi od 90° ili 45° (u istoj ravnini, s 0 do 15 x DN između zglobova)
- 3 Luk s dvije cijevi od 90° ili 45° (u dvije ravnine, s 0 do 15 x DN između zglobova)
- 4a Smarjenje
- 4b Proširenje
- 5 Kontrolni ventil (2/3 otvoren)
- 6 Pumpa

### 5.1.2 Zahtjevi okoliša i procesa

#### Raspon ambijentalne temperature

 Za detaljne informacije o rasponu temperature okoline, pogledajte upute za uporabu uređaja.

U slučaju rada na otvorenom:


- Postavite mjerni uređaj na mjesto u hladu.
- Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost, osobito u toplim klimatskim regijama.
- Izbjegavajte izravnu izloženost vremenskim uvjetima.

#### Temperaturne tablice

 Detaljnije informacije o temperaturnim tablicama potražite u zasebnom dokumentu "Sigurnosne upute" (XA) za uređaj.

### 5.1.3 Posebne upute za ugradnju

#### Pokrivka za zaštitu od vremenskih uvjeta: Proline 500



 5 Pokrivka za zaštitu za Proline 500; jedinica mm (in)


#### Zaključavanje poklopca

##### NAPOMENA

Kod narudžbe „Kušićte odašiljača“, opcija L „Lijevano, nehrđajuće“: poklopcu kućišta odašiljača se pružaju sa bušotinom za zaključavanje.

Poklopac se može zaključati pomoću vijaka i lanca ili kabela koji pruža klijent.

- ▶ Preporučuje se korištenje kabela i lanaca od nehrđajućeg čelika.
- ▶ Ako je nanesen zaštitni premaz, preporučuje se korištenje termoskupljajuće cijevi za zaštitu boje kućišta.



- 1 Pokrijte bušotinu za sigurnosni vijak
- 2 Sigurnosni vijak za zaključavanje poklopca

## 5.2 Montiranje uređaja za mjerjenje

### 5.2.1 Potreban alat

#### Za transmiter Proline 500

Za ugradnju na postolje:

Proline 500 odašiljač

Viličasti ključ AF 13

Za montažu na zid:

Bušilica sa svrdлом Ø 6.0 mm

#### Za senzor


Za ugradnju na mjernu cijev: koristite odgovarajući alat za montažu.

### 5.2.2 Pripremanje uređaja za mjerjenje

1. Uklonite sve preostala pakiranja od transporta.
2. Uklonite naljepnicu na poklopcu ormariće elektronike.

### 5.2.3 Montiranje uređaja za mjerjenje

- ▶ Montirajte uređaj za mjerjenje ili zakrenite kućište transmitera tako da ulazi kabela nisu usmjereni prema gore.



A0029263

### 5.2.4 Montiranje senzora

#### **⚠️ UPOZORENJE**

Opasnost od ozljeda pri montaži senzora i traka za remenje!

- ▶ Zbog povećanog rizika od posjekotina, nosite prikladne rukavice i zaštitne naočale.

#### **⚠️ OPASNOST**

Opasnost od opekлина zbog vrućih površina!

- ▶ Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu kao što su zaštitne naočale, odjeća ili viziri otporni na visoke temperature.
- ▶ Prije puštanja u rad: pustite da se sustav i mjerni uređaj ohlade do temperature na kojoj možete dodirivati uređaj.

#### **i Primjene na visokoj temperaturi (> 170 °C)**

- Oznaka za narudžbu za "Procesnu temperaturu", opcije H, I, J
- Ugradnje za primjene na visokim temperaturama smije izvoditi samo osoblje tvrtke Endress+Hauser ili osobe koje je ovlastila i obučila tvrtka Endress+Hauser.

### Napomene o montaži

#### Montiranje senzora za visoke temperature CH-050/CH-100

- Za detaljne informacije o montiranju senzora za visoke temperature CH-050/CH-100 (oznaka za narudžbu za "Verzije senzora", opcije AG, AH), vidjeti posebnu dokumentaciju za "Primjene na visokim temperaturama".

## Konfiguracija i postavke senzora

| DN 15 do 65 (½ do 2½")           |  | DN 50 do 4000 (2 do 160")        |                                  |                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Traka za remenje                 |  | Traka za remenje                 |                                  | Zavareni vijak                   |                                  |                                  |
| 2 prelaza<br>[mm (in)]           | 1 prelaz<br>[mm (in)]  | 2 prelaza<br>[mm (in)]           | 1 prelaz<br>[mm (in)]            | 2 prelaza<br>[mm (in)]           |                                  |                                  |
| Udaljenost senzora <sup>1)</sup> | Udaljenost senzora <sup>1)</sup>   | Udaljenost senzora <sup>1)</sup> | Udaljenost senzora <sup>1)</sup> | Udaljenost senzora <sup>1)</sup> | Udaljenost senzora <sup>1)</sup> | Udaljenost senzora <sup>1)</sup> |
| –                                | Dužina žice →  29 | Mjerna tračnica <sup>1) 2)</sup> | Dužina žice                      | Mjerna tračnica <sup>1) 2)</sup> |                                  |                                  |

- 1) Ovisi o uvjetima na mjernoj točki (npr. mjerna cijev, medij). Dimenzija se može odrediti putem FieldCare ili Applicator. Vidjeti i parametar **Result sensor distance / measuring aid** u podizbornik **Measuring point**  
 2) Do DN 600 (24")

## Određivanje položaja montiranja senzora

*Držač senzora s vijcima u obliku slova U*




Može se koristiti za

- Mjerni uređaji s mjernim područjem DN 15 do 65 (½ do 2½")
- Montiranje na cijevi DN 15 do 32 (½ do 1¼")

Postupak:

1. Odvojite senzor od držača senzora.
2. Postavite držač senzora na mjeru cijev.
3. Umetnute vijke u obliku slova U kroz držač senzora i lagano podmažite navoj.
4. Zavijte matice na vijke u obliku slova U.
5. Pravilno postavite držač senzora i ravnomjerno zategnite matice.



A0043369

**6 Držač s vijcima u obliku slova U**

1 Držač senzora

**OPREZ**

Oštećenje plastičnih, bakrenih ili staklenih cijevi zbog pretjeranog zatezanja matica vijaka u obliku slova U!

- ▶ Za plastične, bakrene ili staklene cijevi preporučuje se korištenje metalne poluljuske (na suprotnoj strani senzora).

**i** Vidljiva površina mjerne cijevi mora biti čista i bez boje koja se ljušti i/ili hrđe kako bi se osigurao dobar akustični kontakt.

*Držač senzora s trakama za zatezanje (malih nazivnih promjera)* )


**i** Može se koristiti za

- Mjerni uređaji s mjernim područjem DN 15 do 65 ( $\frac{1}{2}$  do  $2\frac{1}{2}$ "')
- Montiranje na cijevi DN > 32 (1 $\frac{1}{4}$ ")

Postupak:

1. Odvojite senzor od držača senzora.
2. Postavite držač senzora na mjeru cijev.

3. Omotajte trake oko držača senzora i mjerne cijevi bez uvijanja.




A0043371

7 Postavite držač senzora i namjestite trake za zatezanje.

1 Držač senzora

4. Provucite trake za remenje kroz brave trake za remenje.
5. Rukom zategnjite trake za remenje što je čvršće moguće.
6. Poravnajte držač senzora u željeni položaj.

7. Gurnite vijak za zatezanje i zategnite trake za remenje tako da ne mogu skliznuti.



A0043372

8 Zategnite zatezne vijke traka za zatezanje.

8. Ako je potrebno, skratite trake za remenje i obrežite izrezane rubove.

**APOZORENJE**

**Opasnost od ozljede zbog oštrih rubova!**

- Nakon skraćivanja traka za zatezanje, podrežite rubove.
- Nosite prikladne rukavice i zaštitne naočale.

Vidljiva površina mjerne cijevi mora biti čista i bez boje koja se ljušti i/ili hrđe kako bi se osigurao dobar akustični kontakt.

*Držač senzora s trakama za zatezanje (srednjih nazivnih promjera)*

Može se koristiti za

- Mjerni uređaji s mjernim područjem DN 50 do 4000 (2 do 160")
- Montaža na cijevi DN ≤ 600 (24")

Postupak:


1. Postavite montažni vijak preko trake za remenje 1.
2. Postavite traku 1 što je više moguće okomito na os mjerne cijevi bez uvijanja.
3. Provucite kraj trake za remenje 1 kroz bravu trake za remenje.
4. Rukom zategnite traku za remenje 1 što je moguće čvršće.
5. Postavite traku za zatezanje 1 u željeni položaj.
6. Gurnite vijak za zatezanje i zategnite traku 1 tako da ne može skliznuti.

7. Traka za remenje 2: postupite kao i za traku za remenje 1 (koraci 1 do 6).
8. Samo malo zategnite traku za zatezanje 2 za konačnu montažu. Mora biti moguće pomicanje trake za remenje 2 za konačno poravnjanje.
9. Ako je potrebno, skratite trake za remenje i obrežite izrezane rubove.

### **⚠️ UPOZORENJE**

**Opasnost od ozljede zbog oštih rubova!**


- Nakon skraćivanja traka za zatezanje, podrežite rubove.
- Nosite prikladne rukavice i zaštitne naočale.



A0043373

■ 9 Držač s trakama (srednji nazivni promjer), sa vijkom na šarkama

- 1 Montirni vijci
- 2 Traka za remenje
- 3 Zatezni vijak



A0044350


■ 10 Držač s trakama (srednji nazivni promjer), bez vjeka na šarkama

- 1 Montirni vijci
- 2 Traka za remenje
- 3 Zatezni vijak

**Držač senzora s trakama za zatezanje (velikih nazivnih promjera)**

Može se koristiti za

- Mjerni uređaji s mjerim područjem DN 50 do 4000 (2 do 160")
- Montaža na cijevi DN > 600 (24")
- Montaža s 1 prolazom ili montaža s 2 prolaza s rasporedom od 180°
- Montaža s 2 prolaza s dvosmjernim mjerjenjem i rasporedom od 90° (umjesto 180°)



A0044648

**Postupak:**


1. Izmjerite opseg cijevi. Zabilježite punu/polovinu ili četvrtinu opsega.
2. Skratite traku za zatezanje na potrebnu dužinu (= opseg mjerne cijevi + 30 mm (1.18 in)) i obrežite izrezane rubove.
3. Odaberite lokaciju montiranja senzora s odabranom udaljenosti senzora i optimalnim uvjetima ulaza. Pritom pazite da ništa ne ometa montažu senzora po cijelom opsegu mjerne cijevi.
4. Postavite dva remena vijka na traku za remenje 1 i vodite pribl. 50 mm (2 in) kraj jedne od traka za remenje kroz jednu od dvije kopče trake za remenje i u kopču. Zatim stavite zaštitni preklop preko ovog kraja trake za remenje i učvrstite ga.
5. Postavite traku 1 što je više moguće okomito na os mjerne cijevi bez uvijanja.
6. Provucite drugi kraj trake za remenje kroz bravu trake za remenje koja je još slobodna i postupite na isti način kao i za prvi kraj trake za remenje. Prevucite zaštitni poklopac preko drugog kraja trake za remenje i učvrstite ga.
7. Rukom zategnjite traku za remenje 1 što je moguće čvršće.
8. Poravnajte traku 1 u željeni položaj i postavite što je više moguće okomito na os mjerne cijevi.

9. Postavite dva remena vijka na traku za remenje 1, tako da ih postavite na pola opsega jedan u odnosu na drugi (raspored od 180°, npr. kazaljke na satu postavljene na 7:30 i 1:30) ili na četvrtinu opsega (raspored od 90°, npr. kazaljke sata postavljene na 10 sati i 7 sati).
10. Zategnite traku za remenje 1 tako da ne može skliznuti.
11. Traka za remenje 2: postupite kao i za traku za remenje 1 (koraci 4 do 8).
12. Samo malo zategnjte traku za zatezanje 2 za konačnu montažu. Mora biti moguće pomicanje trake za remenje 2 za konačno poravnjanje. Udaljenost/pomak od središta trake za remenje 2 do središta trake za remenje 1 označen je udaljenosti senzora uređaja.
13. Poravnajte traku za remenje 2 tako da bude okomita na os mjerne cijevi i paralelna s trakom za remenje 1.
14. Postavite dva remena vijka na traku za remenje 2 na mjernoj cijevi tako da budu paralelni jedan s drugim i pomaknuti na istoj visini/poziciji sata (npr. 10 i 4 sata) u odnosu na dva remena vijka na traci za remenje 1. Ovdje može biti od pomoći linija nacrtana na stjenki mjerne cijevi koja je paralelna s osi mjerne cijevi. Sada postavite razmak između središta remenih vijaka na istoj razini tako da točno odgovara udaljenosti senzora. Ili možete upotrijebiti duljinu žice ovdje →  29.
15. Zategnjte traku za remenje 2 tako da ne može skliznuti.

### APOZORENJE

#### Opasnost od ozljede zbog oštih rubova!

- Nakon skraćivanja traka za zatezanje, podrežite rubove.
- Nosite prikladne rukavice i zaštitne naočale.



A0043374

**■ 11 Držač s trakama (veliki nazivni promjeri)**

- 1 Vijak remena s vodilicom\*
- 2 Traka za remenje\*
- 3 Zatezni vijak

\*Razmak između vijka remena i brave trake za remenje mora biti najmanje 500 mm(20 in).


- i**
- Za montažu s 1 prolazom sa 180° (suprotno) (jednosmjerno mjerjenje, A0044304), (dvosmjerno mjerjenje, A0043168)
  - Za montažu s 2 prolaza (jednosmjerno mjerjenje, A0044305), (dvosmjerno mjerjenje, A0043309)
  - Električni priključak

*Držač senzora sa zavarenim vijcima* )

- i** Može se koristiti za
- Mjerni uređaji s mjernim područjem DN 50 do 4000 (2 do 160")
  - Montaža na cijevi DN 50 do 4000 (2 do 160")

Postupak:

- Zavareni vijci moraju biti pričvršćeni na istim razmacima ugradnje kao i montažni vijci s trakama za remenje. Sljedeći odjeljci objašnjavaju kako poravnati montažne vijke, ovisno o načinu ugradnje i načinu mjerjenja:
  - Postavljanje za mjerjenje preko 1 prolaza → **■ 27**
  - Postavljanje za mjerjenje preko 2 prolaza → **■ 32**
- Držač senzora standardno je pričvršćen sigurnosnom maticom s metričkim M6 ISO navojem. Ako se za pričvršćivanje treba koristiti drugi navoj, mora se koristiti držač senzora s odvojivom maticom za pričvršćivanje.



A0043375

**■ 12 Držač sa zavarivanim vijcima**

- 1 Šav za zavarivanje
- 2 Matica za zaključavanje
- 3 Maks. promjer rupe. 8.7 mm (0.34 in)

### Ugradnja senzora – mali nazivni promjeri DN 15 do 65 ( $\frac{1}{2}$ do $2\frac{1}{2}$ ")

#### Potrebni uvjeti

- Poznat je razmak postavljanja. → ■ 16
- Držač senzora prethodno je sastavljen.


#### Materijal

Za montiranje je potreban sljedeći materijal:

- Senzor uklj. adapterski kabel
- Senzorski kabel za priključak na odašiljač
- Spojni medij (spojna podloga ili spojni gel) za akustičnu vezu između senzora i cijevi

## Postupak:

1. Postavite udaljenost između senzora na vrijednost utvrđenu za udaljenost senzora.  
Lagano pritisnite pomični senzor prema dolje da ga pomaknete.




■ 13 Udaljenost između senzora prema razmaku postavljanja → ■ 16

A Udaljenost senzora (stražnja strana senzora mora dodirivati površinu)  
b Kontaktne površine senzora

2. Zalijepite spojnu podlogu ispod senzora na mjernu cijev. Alternativno, premažite kontaktne površine senzora (b) ravnomjerno gelom za spajanje (otpr. 0.5 do 1 mm (0.02 do 0.04 in)).


3. Postavite kućište senzora na držač senzora.



A0043377

■ 14 Pozicioniranje kućišta senzora

4. Pričvrstite kućište senzora na držač senzora tako da učvrstite držač na mjestu.



15 Pričvršćivanje kućišta senzora

5. Spojite kabel senzora na kabel adaptera.

↳ Ovim se završava postupak montiranja. Senzori se mogu spojiti na odašiljač preko spojnih kabela.



- Vidljiva površina mjerne cijevi mora biti čista i bez boje koja se ljušti i/ili hrđe kako bi se osigurao dobar akustični kontakt.
- Ako je potrebno, držač i kućište senzora mogu se učvrstiti vijkom/maticom ili olovnom brtvom (nije isporučeno).
- Nosač se može oslobođiti samo pomoću pomoćnog alata npr.. odvijača).

#### Ugradnja senzora – srednji/veliki nazivni promjeri DN 50 do 4000 (2 do 160")

##### Postavljanje za mjerjenje preko 1 prolaza

##### Potrebni uvjeti

- Poznati su razmak postavljanja i dužina žice → 16
- Trake za remenje su unaprijed sastavljene

## Materijal


Za montiranje je potreban sljedeći materijal:

- Dvije trake za remenje uklj. montažne vijke i ploče za centriranje gdje je potrebno (već unaprijed sastavljeno → 20, → 22)
- Dvije mjerne žice, svaka s kabelskom papućicom i fiksatorom za pričvršćivanje traka za remenje
- Dva držača senzora
- Spojni medij (spojna podloga ili spojni gel) za akustičnu vezu između senzora i cijevi
- Dva senzora uklj. spojni kabeli

 Postavljanje je bez problema do DN 400 (16"), od DN 400 (16") provjerite udaljenost i kut ( $180^\circ, \pm 5^\circ$ ) dijagonalno s dužinom žice.

Postupak za upotrebu mjernih žica:

1. Pripremite dvije mjerne žice: postavite kabelske papučice i fiksator tako da razmak između njih odgovara dužini žice (SL). Pričvrstite fiksator na mjeru žicu.




A0043379

 16 Fiksator i kabelske papućice na udaljenosti koja odgovara dužini žice (SL)

2. S mjerom žicom 1: pričvrstite fiksator preko montažnog vijka trake za remenje 1 koja je već čvrsto montirana. Provucite mjeru žicu 1 u smjeru kazaljke na satu oko mjerne cijevi. Postavite kabelsku papućicu preko pričvrsnog vijka trake za remenje 2 koja se još uvijek može pomicati.
3. S mjerom žicom 2: montirajte kabelsku papućicu preko montažnog vijka trake za remenje 1 koja je već čvrsto montirana. Provucite mjeru žicu 2 u smjeru suprotnom od kazaljke na satu oko mjerne cijevi. Postavite fiksator preko pričvrsnog vijka trake za remenje 2 koji se još može pomicati.

4. Uzmite još uvijek pokretnu traku za remenje 2, uklj. montažni vijak i pomičite ga dok obje mjerne žice ne budu ravnomjerno zategnute, a zatim zategnjte traku 2 tako da ne može skliznuti. Zatim provjerite udaljenost senzora od središta traka za remenje. Ako je udaljenost premala, ponovno otpustite traku za remenje 2 i bolje je postavite. Obje trake za remenje trebaju biti što je moguće okomitije na os mjerne cijevi i paralelne jedna s drugom.



A0043380


■ 17 Postavljanje traka za remenje (koraci 2 do 4)

5. Otpustite vijke učvršćivača na mjernim žicama i uklonite mjerne žice s montažnih vijaka.

Postupak s mjerom trakom:

1. Upotrijebite mjeru traku kako biste odredili promjer cijevi  $d$ .
2. Montirajte suprotni vijak za montiranje na  $d/2$  od prednjeg vijka za montiranje. Udaljenost mora biti  $d/2 = d'/2$  na obje strane.

**3.** Provjerite udaljenost B.




A0052445

□ 18 Posicioniranje traka za remenje i vijaka za montiranje uz pomoć mjerne trake (koraci 2 do 4)

Pričvršćivanje senzora:


- 1.** Namjestite držače senzora preko pojedinačnih montažnih vijaka i čvrsto ih pritegnite sigurnosnom maticom.



A0043381

□ 19 Montaža držača senzora


2. Zalijepite spojnu podlogu ispod senzora . Alternativno, premažite kontaktne površine senzora (b) ravnomjerno gelom za spajanje (otpr. 1 mm (0.04 in)). Pritom krenite od utora kroz središte do suprotnog ruba.



20 Premazivanje kontaktnih površina senzora gelom za spajanje (ako nema spojne pločice)

3. Umetnите senzor u držač senzora.
4. Postavite poklopac senzora na držač senzora i okrenite ga dok se poklopac senzora ne uklopi uz klik, a strelice ( $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  „zatvoriti“) ne budu usmjerenе jedna prema drugoj.

5. Umetnute kabel senzora u svaki pojedinačni senzor do krajnjeg graničnika.



A0043383

□ 21 Montaža senzora i spajanje kabela senzora

Ovim se završava postupak montiranja. Senzori se sada mogu spojiti na odašiljač preko senzorskih kabela i poruka o pogrešci može se provjeriti u funkciji provjere senzora.

- i** ▪ Vidljiva površina mjerne cijevi mora biti čista i bez boje koja se ljušti i/ili hrđe kako bi se osigurao dobar akustični kontakt.
- Ako se senzor izvadi iz mjerne cijevi, mora se očistiti i nanijeti novi spojni gel (ako nema spojne pločice).
- Na grubim površinama mjernih cijevi, praznine na hrapavoj površini moraju se ispuniti dovoljnom količinom gela za spajanje ako upotreba spojne pločice nije dovoljna (provjera kvalitete ugradnje).

#### Postavljanje za mjerjenje preko 2 prolaza

##### Potrebni uvjeti

- Poznat je razmak postavljanja. → □ 16
- Trake za remenje su unaprijed sastavljene

##### Materijal


Za montiranje je potreban sljedeći materijal:

- Dvije trake za remenje uklj. montažne vijke i ploče za centriranje gdje je potrebno (već unaprijed sastavljeno → □ 20, → □ 22)
- Montažna tračnica za postavljanje traka za vezivanje:
  - Kratka tračnica do DN 200 (8")
  - Duga tračnica do DN 600 (24")
  - Bez tračnice > DN 600 (24"), kao udaljenost mjerena udaljenosti senzora između montažnih vijaka
- Dva držača montažnih tračnica
- Dva držača senzora
- Spojni medij (spojna podloga ili spojni gel) za akustičnu vezu između senzora i cijevi

- Dva senzora uklj. spojni kabeli
- Viličasti ključ (13 mm)
- Odvijač

Postupak:

1. Postavite trake za vezivanje pomoću montažne tračnice [samo DN50 do 600 (2 do 24"), za veće nazivne promjere, izmjerite razmak između središta vijaka remena izravno]: Postavite montažnu šinu s pravilom označenim slovom ( od parametar **Result sensor distance / measuring aid**) preko montažnog vijka trake za remenje 1 koji je pričvršćen na mjestu. Postavite podesivu traku za remenje 2 i postavite montažnu šinu s pravilom označenom brojčanom vrijednošću preko montažnog vijka.




A0043384

 22 Određivanje udaljenosti u skladu s montažnom šinom (npr. G22).

2. Zategnite traku za remenje 2 tako da ne može skliznuti.
3. Skinite montažnu tračnicu s montažnog vijka.
4. Namjestite držače senzora preko pojedinačnih montažnih vijaka i čvrsto ih pritegnite sigurnosnom maticom.

5. Zalijepite spojnu podlogu ispod senzora . Alternativno, premažite kontaktne površine senzora (b) ravnomjerno gelom za spajanje (otpr. 1 mm (0.04 in)). Pritom krenite od utora kroz središte do suprotnog ruba.




A0043382

□ 23 Premazivanje kontaktnih površina senzora gelom za spajanje (ako nema spojne pločice)

6. Umetnите senzor u držač senzora.
7. Postavite poklopac senzora na držač senzora i okrenite ga dok se poklopac senzora ne uklopi uz klik, a strelice ( $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  „zatvoriti“) ne budu usmjerenе jedna prema drugoj.

8. Umetnute kabel senzora u svaki pojedinačni senzor do krajnjeg graničnika i zategnite spojnu maticu.



A0043386

□ 24 Montaža senzora i spajanje kabela senzora

Ovim se završava postupak montiranja. Senzori se sada mogu spojiti na odašiljač preko senzorskih kabela i poruka o pogrešci može se provjeriti u funkciji provjere senzora.

- i** ▪ Vidljiva površina mjerne cijevi mora biti čista i bez boje koja se ljušti i/ili hrđe kako bi se osigurao dobar akustični kontakt.
- Ako se senzor izvadi iz mjerne cijevi, mora se očistiti i nanijeti novi spojni gel (ako nema spojne pločice).
- Na grubim površinama mjernih cijevi, praznine na hrapavoj površini moraju se ispuniti dovoljnom količinom gela za spajanje ako upotreba spojne pločice nije dovoljna (provjera kvalitete ugradnje).

### 5.2.5 Montaža kućišta odašiljača

#### ⚠ OPREZ

##### Ambijentalna temperatura je previsoka!

Opasnost pregrijavanja elektronike i deformacije kućišta.

- Nemojte prekoračiti dopuštenu maksimalnu temperaturu okoline .
- U slučaju rada na otvorenom: izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost i izlaganje lošim vremenskim uvjetima osobito u područjima s topлом klimom.

#### ⚠ OPREZ

##### Prekomerna uporaba sile može oštetiti kućište!

- Izbjegavajte prekomjerni mehanički stres.


Odašiljač se može montirati na sljedeće načine:

- Nakon montaže
- Montaža na zid

## Montiranje na zid

Potreban alat

Bušilica sa svrdlom  $\varnothing$  6.0 mm



25 Struktura uređaja u mm (in)

## Montaža na cijev

Potreban alat


Viličasti ključ AF 13

### **⚠️ UPOZORENJE**

Kod narudžbe „Kućišta odašiljača“, opcija L „Lijevano, nehrđajuće“: lijevani odašiljači su veoma teški.

Nestabilni su ako nisu montirani na sigurno, fiksirano mjesto.

- ▶ Odašiljač montirajte samo na sigurno, fiksirano mjesto na stabilnoj površini.




A0029057

□ 26 Struktura uređaja u mm (in)

### 5.2.6 Zakretanje kućišta odašiljača


Kako bi se omogućio lakši pristup priključnom pretincu ili modulu zaslona, kućište transmitera se može okrenuti.



A0029993

#### 27 Kućište koje nije Ex

- Zavisno od verzije uređaja: otpustite sigurnosnu stezaljku poklopca odjeljka za spajanje.
- Odvrnite poklopac pretinaca za priključivanje.
- Otpustite pričvrsni vijak.
- Okrenite kućište u željeni položaj.
- Zategnite pričvrsni vijak.
- Zavrnete na poklopcu priključnog pretinca.
- Zavisno od verzije uređaja: zakačite sigurnosnu stezaljku poklopca odjeljka za spajanje.



A0043150


#### 28 Ex kućište

- Zategnite vijke za fiksiranje.
- Okrenite kućište u željeni položaj.

3. Zategnite pričvrsne vijke.

### 5.2.7 Zakretanje modula zaslona

Modul zaslona se može uključiti za optimiziranje čitljivosti zaslona i samog rada zaslona.



A0030035

- Zavisno od verzije uređaja: otpustite sigurnosnu stezaljku poklopca odjeljka za spajanje.
- Odvrnite poklopac pretinaca za priključivanje.
- Zakrenite mudl zaslona u željeni položaj: maks.  $8 \times 45^\circ$  u svakum pravcu.
- Zavrnete na poklopcu priključnog pretinca.
- Zavisno od verzije uređaja: zakačite sigurnosnu stezaljku poklopca odjeljka za spajanje.

### 5.3 Provjera nakon montaže

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Je li mjerni uređaj neoštećen (vizualna kontrola)?   | <input type="checkbox"/> |
| Je li mjerni uređaj u skladu sa specifikacijama mjerne točke?  | <input type="checkbox"/> |
| Na primjer:  |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Temperatura procesa</li> <li>▪ Uvjeti rada na ulazu</li> <li>▪ Ambijentalna temperatura</li> <li>▪ Opseg mjerena</li> </ul>   | <input type="checkbox"/> |
| Je li odabrana ispravna orientacija senzora →  11?   | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ U skladu s vrstom senzora</li> <li>▪ U skladu s temperaturom medija</li> <li>▪ U skladu sa značajkama medija (isparavajući mediji, sa sadržanim krutinama)</li> </ul> | <input type="checkbox"/> |
| Jesu li senzori ispravno spojeni na odašiljač (uzvodno/nizvodno) ?   | <input type="checkbox"/> |
| Jesu li senzori pravilno montirani (udaljenost, 1 pomicanje, 2 pomicanja) ?  | <input type="checkbox"/> |
| Jesu li naziv oznake i oznaka ispravni (vizualni pregled)?   | <input type="checkbox"/> |
| Je uređaj dovoljno zaštićen od padalina i izravne sunčeve svjetlosti?  | <input type="checkbox"/> |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Jesu li pričvrsni vijci i sigurnosne hvataljke čvrsto zategnute?   | <input type="checkbox"/> |
| Je li držač senzora oravilno uzemljen (u slučaju različitih potencijala između držača senzora i odašiljača)? | <input type="checkbox"/> |

## 6 Odlaganje



Ako se to zahtijeva Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE), proizvod je označen simbolom opasnosti kako bi se smanjilo odlaganje WEEE kao nerazvrstanog komunalnog otpada. Ne odlažite proizvode koji nose ovu oznaku kao nesortirani komunalni otpad. Umjesto toga, vratite ih proizvođaču na odlaganje pod primjenjivim uvjetima.

### 6.1 Uklanjanje uređaja za mjerjenje

1. Isključite uređaj.

#### **▲ UPOZORENJE**

##### **Opasnost od ozljede zbog uvjeta procesa!**

- ▶ Pazite na opasne uvjete procesa poput tlaka u mjernom uređaju, visokih temperatura ili agresivne tekućine.
- 2. Provode korake montaže i priključivanja iz poglavљa "Ugradnja uređaja za mjerjenje" i "Priklučivanja uređaja za mjerjenje" obrnutim redoslijedom.
- 3. Uvažite sigurnosne napomene.

### 6.2 Zbrinjavanje uređaja za mjerjenje

#### **▲ UPOZORENJE**

##### **Opasnost za osoblje i okoliš zbog tekućina koje su opasne za zdravlje.**

- ▶ Pobrinite se da uređaj za mjerjenje i sve šupljine ne sadrže ostatke tekućina koje su opasne za zdravlje ili okoliš, npr. tvari koje su prodirale u pukotine ili raspršene kroz plastiku.

Pridržavajte se navedenih uputa prilikom odlaganja uređaja:

- ▶ Pridržavajte se nacionalnih propisa.
- ▶ Osigurajte pravilno odvajanje i ponovno korištenje komponenata uređaja.

---

---

---



71647452

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---