Products Solutions


Services

Gültig ab Software-Version V 2.04.XX (Gerätesoftware)

Betriebsanleitung **Proline Promag 50 HART**

Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät









Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise4
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Bestimmungsgemäße Verwendung4Montage, Inbetriebnahme, Bedienung4Betriebssicherheit4Rücksendung5Sicherheitszeichen und Symbole5
2	Identifizierung6
2.1 2.2 2.3	Gerätebezeichnung6Zertifikate und Zulassungen8Eingetragene Marken9
3	Montage10
3.1 3.2 3.3 3.4	Warenannahme, Transport, Lagerung10Montagebedingungen12Einbau20Einbaukontrolle50
4	Verdrahtung
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Anschluss der Getrenntausführung51Anschluss der Messeinheit57Potenzialausgleich60Schutzart63Anschlusskontrolle64
5	Bedienung65
5.1 5.2 5.3 5.4	Anzeige- und Bedienelemente65Kurzanleitung zur Funktionsmatrix66Fehlermeldungen68Kommunikation69
6	Inbetriebnahme
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Installations- und Funktionskontrolle77Einschalten des Messgerätes77Quick Setup78Konfiguration79Abgleich80Datenspeicher (HistoROM)81
7	Wartung82
7.1 7.2	Außenreinigung82Dichtungen82
8	Zubehör
8.1 8.2 8.3 8.4	Gerätespezifisches Zubehör83Messprinzipspezifisches Zubehör83Kommunikationsspezifisches Zubehör84Servicespezifisches Zubehör85

9	Storungsbehebung	. 86
9.1	Fehlersuchanleitung	
9.2	Systemfehlermeldungen	
9.3	Prozessfehlermeldungen	
9.4	Prozessfehler ohne Anzeigemeldung	
9.5	Verhalten der Ausgänge bei Störung	
9.6	Ersatzteile	
9.7	Rücksendung	
9.8	Entsorgung	
9.9	Software-Historie	101
10	Technische Daten	103
10.1	Anwendungsbereich	103
10.2	Arbeitsweise und Systemaufbau	103
10.3	Eingang	103
10.4	Ausgang	103
10.5	Energieversorgung	104
10.6	Leistungsmerkmale	105
10.7	Montage	106
10.8	Umgebung	106
10.9	Prozess	107
	Konstruktiver Aufbau	114
	Bedienbarkeit	128
10.12	Zertifikate und Zulassungen	128
	Bestellinformationen	130
	Zubehör	130
10.15	Ergänzende Dokumentation	130
	Index	131

Sicherheitshinweise Promag 50

1 Sicherheitshinweise

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Messgerät darf nur für die Durchflussmessung von leitfähigen Flüssigkeiten in geschlossenen Rohrleitungen verwendet werden.

Zur Messung von demineralisierten Wasser ist eine Mindestleitfähigkeit von 20 μ S/cm erforderlich. Die meisten Flüssigkeiten können ab einer Mindestleitfähigkeit von 5 μ S/cm gemessen werden.

Beispiele:

- Säuren, Laugen
- Trinkwasser, Abwasser, Klärschlamm
- Milch, Bier, Wein, Mineralwasser etc.

Bei unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch kann die Betriebssicherheit aufgehoben werden. Der Hersteller haftet für dabei entstehende Schäden nicht.

1.2 Montage, Inbetriebnahme, Bedienung

Beachten Sie folgende Punkte:

- Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Gerätes dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde. Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und deren Anweisungen befolgen.
- Das Gerät darf nur durch Personal bedient werden, das vom Anlagenbetreiber autorisiert und eingewiesen wurde. Die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung sind unbedingt zu befolgen.
- Bei speziellen Messstoffen, inkl. Medien für die Reinigung, ist Endress+Hauser gerne behilflich, die Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien abzuklären. Kleine Veränderungen der Temperatur, Konzentration oder Grad der Verunreinigung im Prozess können jedoch Unterschiede in der Korrosionsbeständigkeit nach sich ziehen. Daher übernimmt Endress+Hauser keine Garantie oder Haftung hinsichtlich Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien in einer bestimmten Applikation. Für die Auswahl geeigneter messstoffberührender Materialien im Prozess ist der Anwender verantwortlich.
- Bei Schweißarbeiten an der Rohrleitung darf die Erdung des Schweißgerätes nicht über das Messgerät erfolgen.
- Der Installateur hat dafür Sorge zu tragen, dass das Messsystem gemäß den elektrischen Anschlussplänen korrekt angeschlossen ist. Der Messumformer ist zu erden, außer wenn besondere Schutzmaßnahmen getroffen wurden (z.B. galvanisch getrennter Energieversorgung SELV oder PELV)
- Beachten Sie grundsätzlich die in Ihrem Land geltenden Vorschriften bezüglich Öffnen und Reparieren von elektrischen Geräten.

1.3 Betriebssicherheit

Beachten Sie folgende Punkte:

- Messsystemen, die im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden, liegt eine separate Ex-Dokumentation bei, die ein fester Bestandteil dieser Betriebsanleitung ist. Die darin aufgeführten Installationsvorschriften und Anschlusswerte müssen ebenfalls konsequent beachtet werden! Auf der Vorderseite der Ex-Dokumentation ist je nach Zulassung und Prüfstelle das entsprechende Symbol abgebildet (z.B. Europa, VISA, Kanada).
- Die Messeinrichtung erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen gemäß EN 61010-1, die EMV-Anforderungen gemäß IEC/EN 61326 sowie die NAMUR-Empfehlung NE 21 und NE 43.

Promag 50 Sicherheitshinweise

 Beim Messaufnehmer Promag H sind die Dichtungen der Prozessanschlüsse, je nach Anwendung, periodisch auszuwechseln.

- Verbrennungsgefahr! Beim Durchleiten heißer Messstoffe durch das Messrohr erhöht sich die Oberflächentemperatur des Messaufnehmergehäuses. Es muss mit Temperaturen nahe der Messstofftemperatur gerechnet werden. Stellen Sie bei erhöhter Messstofftemperatur den Schutz vor heißen Oberflächen sicher.
- Der Hersteller behält sich vor, technische Daten ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen dieser Betriebsanleitung erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser-Vertriebsstelle Auskunft.

1.4 Rücksendung

Im Fall einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung muss das Messgerät zurückgesendet werden. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist Endress+Hauser verpflichtet, mit allen zurückgesendeten Produkten, die mediumsberührend sind, in einer bestimmten Art und Weise umzugehen. Um eine sichere, fachgerechte und schnelle Rücksendung Ihres Geräts sicherzustellen: Informieren Sie sich über Vorgehensweise und Rahmenbedingungen auf der Endress+Hauser Internetseite www.services.endress.com/return-material

1.5 Sicherheitszeichen und Symbole

Die Geräte sind nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Die Geräte berücksichtigen die einschlägigen Normen und Vorschriften nach EN 61010-1 "Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte".

Wenn die Geräte unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt werden, können jedoch Gefahren von ihnen ausgehen. Achten Sie deshalb in dieser Betriebsanleitung konsequent auf Sicherheitshinweise, die mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet sind:



Warnung!

"Warnung" deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – zu Verletzungen von Personen oder zu einem Sicherheitsrisiko führen können. Beachten Sie die Arbeitsanweisungen genau und gehen Sie mit Sorgfalt vor.



Achtung!

"Achtung" deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – zu fehlerhaftem Betrieb oder zur Zerstörung des Gerätes führen können. Beachten Sie die Anleitung genau.



Hinweis!

"Hinweis" deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – einen indirekten Einfluss auf den Betrieb haben, oder eine unvorhergesehene Gerätereaktion auslösen können.

Identifizierung Promag 50

2 Identifizierung

2.1 Gerätebezeichnung

Das Durchfluss-Messsystem besteht aus folgenden Teilen:

- Messumformer Promag 50
- Messaufnehmer Promag D/E/H/L/P/W

Zwei Ausführungen sind verfügbar:

- Kompaktausführung: Messumformer und Messaufnehmer bilden eine mechanische Ein-
- Getrenntausführung: Messumformer und Messaufnehmer werden räumlich getrennt montiert.

2.1.1 Typenschild Messumformer




Abb. 1: Typenschildangaben für Messumformer "Promag 50" (Beispiel)

- Bestellcode / Seriennummer: die Bedeutung der einzelnen Buchstaben und Ziffern kann den Angaben der Auftragsbestätigung entnommen werden
- Energieversorgung, Frequenz, Leistungsaufnahme
- Zusatzangaben:
 - EPD/MSÜ: mit Messstoffüberwachung
 - $ECC: mit\ Elektroden reinigung$
- Verfügbare Ein- und Ausgänge: I-OUT (HART): mit Stromausgang (HART) f-OUT (HART): mit Frequenzausgang
 - STATUS-IN: mit Statuseingang (Energieversorgung)
- Raum für Zusatzinformationen bei Sonderprodukten
- Bitte beachten Sie die Betriebsanweisung
- Raum für Zusatzangaben zur Ausführung (Zulassungen, Zertifikate)
- Zulässige Umgebungstemperatur

Schutzart

Promag 50 Identifizierung

2.1.2 Typenschild Messaufnehmer




Abb. 2: Typenschildangaben für Messaufnehmer "Promag" (Beispiel)

- 1 Bestellcode / Seriennummer: die Bedeutung der einzelnen Buchstaben und Ziffern kann den Angaben der Auftragsbestätigung entnommen werden Kalibrierfaktor mit Nullpunkt
- Nennweite/Nenndruck
- Messstoff temperaturbe reich
- Werkstoff: Auskleidung/Messelektroden Raum für Zusatzinformationen bei Sonderprodukten Zulässige Umgebungstemperatur Bitte beachten Sie die Betriebsanweisung
- 8
- Raum für Zusatzangaben zur Ausführung (Zulassungen, Zertifikate)
- Kalibriertoleranz
- Zusatzangaben:
 - EPD/MSÜ: mit Messstoffüberwachungselektrode
 - R/B: mit Referenz-/Bezugselektrode
- 12 Schutzart
- 13 Durchflussrichtung

Identifizierung Promag 50

2.1.3 Typenschild Anschlüsse




Abb. 3: Typenschildangaben für Messumformer (Beispiel)

- 1 Seriennummer
- 2 Mögliche Konfiguration des Stromausgangs
- 3 Mögliche Konfiguration der Relaiskontakte
- 4 Klemmenbelegung, Kabel für Energieversorgung: 85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62 V DC Klemme Nr. 1: L1 für AC, L+ für DC Klemme Nr. 2: N für AC, L- für DC
- 5 Anliegende Signale an den Ein- und Ausgängen, mögliche Konfigurationen und Klemmenbelegung (20...27), siehe auch "Elektrische Werte Ein-/Ausgänge"
- 6 Version der aktuell installierten Gerätesoftware
- 7 Installierte Kommunikationsart, z.B.: HART, PROFIBUS etc.
- 8 Angaben zur aktuellen Kommunikationssoftware (Device Revision and Device Description), z.B.: Dev. 01 / DD 01 für HART
- 9 Datum der Installation
- 10 Aktuelle Updates der in Punkt 6 bis 9 gemachten Angaben

2.2 Zertifikate und Zulassungen

Die Geräte sind nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Die Geräte berücksichtigen die einschlägigen Normen und Vorschriften nach EN 61010-1 "Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte" sowie die EMV-Anforderungen gemäß IEC/EN 61326.

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Messsystem erfüllt somit die gesetzlichen Anforderungen der EG-Richtlinien. Endress+Hauser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Gerätes mit der Anbringung des CE-Zeichens.

Das Messsystem ist in Übereinstimmung mit den EMV-Anforderungen der Behörde "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".

Promag 50 Identifizierung

2.3 Eingetragene Marken

KALREZ® und VITON®

Eingetragene Marke der Firma E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, USA

TRI-CLAMP®

Eingetragene Marke der Firma Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

HART®

Eingetragene Marke der HART Communication Foundation, Austin, USA

HistoROM™, S-DAT®, Field Xpert™, FieldCare®, Fieldcheck®, Applicator®

Angemeldete oder eingetragene Marken der Unternehmen der Endress+Hauser Gruppe

3 Montage

3.1 Warenannahme, Transport, Lagerung

3.1.1 Warenannahme

Kontrollieren Sie nach der Warenannahme folgende Punkte:

- Überprüfen Sie, ob Verpackung oder Inhalt beschädigt sind.
- Überprüfen Sie die gelieferte Ware auf Vollständigkeit und vergleichen Sie den Lieferumfang mit Ihren Bestellangaben.

3.1.2 Transport

Beachten Sie beim Auspacken bzw. beim Transport zur Messstelle folgende Hinweise:

- Die Geräte sind im mitgelieferten Behältnis zu transportieren.
- Entfernen Sie auf keinen Fall die auf die Prozessanschlüsse montierten Schutzscheiben oder Schutzkappen vor der Montage. Dies gilt insbesondere bei Messaufnehmern mit einer PTFE-Auskleidung!

Besonderheiten bei Flanschgeräten



Achtung!

- Die werkseitig auf die Flansche montierten Holzscheiben dienen dem Schutz der über die Flansche gebördelten Auskleidung bei Lagerung oder Transport. Beim Promag L dienen sie zusätzlich zur Fixierung der Losflansche während des Transports. Diese Schutzscheiben dürfen erst *unmittelbar vor* dem Einbau in die Rohrleitung entfernt werden!
- Flanschgeräte dürfen für den Transport nicht am Messumformergehäuse bzw. am Anschlussgehäuse der Getrenntausführung angehoben werden.

Transport Flanschgeräte DN ≤ 300 (12")

Verwenden Sie für den Transport Tragriemen und legen Sie diese um beide Prozessanschlüsse. Ketten sind zu vermeiden, da diese das Gehäuse beschädigen können.



Warnung!

Verletzungsgefahr durch abrutschendes Messgerät! Der Schwerpunkt des gesamten Messgerätes kann höher liegen als die beiden Aufhängepunkte der Tragriemen.

Achten Sie deshalb während des Transports darauf, dass sich das Messgerät nicht ungewollt dreht oder abrutscht.




Abb. 4: Transport von Messaufnehmern mit DN \leq 300 (12")

Transport Flanschgeräte DN ≥ 350 (14")

Verwenden Sie ausschließlich die am Flansch angebrachten Metallhalterungen für den Transport, das Anheben oder das Einsetzen des Messaufnehmers in die Rohrleitung.



Achtung

Der Messaufnehmer darf nicht mit einem Gabelstapler am Mantelblech angehoben werden! Das Mantelblech wird sonst eingedrückt und die innenliegenden Magnetspulen beschädigt.




Abb. 5: Transport von Messaufnehmern mit DN ≥ 350 (14")

A0004295

3.1.3 Lagerung

Beachten Sie folgende Punkte:

- Für Lagerung (und Transport) ist das Messgerät stoßsicher zu verpacken. Dafür bietet die Originalverpackung optimalen Schutz.
- Die Lagerungstemperatur entspricht dem Umgebungstemperaturbereich von Messumformer und Messaufnehmer →

 106.
- Entfernen Sie auf keinen Fall die auf die Prozessanschlüsse montierten Schutzscheiben oder Schutzkappen vor der Montage. Dies gilt insbesondere bei Messaufnehmern mit einer PTFE-Auskleidung!
- Während der Lagerung darf das Messgerät nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, um unzulässig hohe Oberflächentemperaturen zu vermeiden.
- Wählen Sie einen Lagerplatz, an dem eine Betauung des Messgerätes ausgeschlossen ist, da Pilz- und Bakterienbefall die Auskleidung beschädigen kann.

3.2 Montagebedingungen

3.2.1 Einbaumaße

3.2.2 Montageort

Luftansammlungen oder Gasblasenbildung im Messrohr können zu erhöhten Messfehlern führen.

Vermeiden Sie deshalb folgende Einbauorte in der Rohrleitung:

- Kein Einbau am höchsten Punkt der Leitung. Gefahr von Luftansammlungen!
- Kein Einbau unmittelbar vor einem freien Rohrauslauf in einer Fallleitung.




Abb. 6: Einbauort

Einbau von Pumpen

Beim Einsatz von Kolben-, Kolbenmembran- oder Schlauchpumpen sind gegebenenfalls Pulsationsdämpfer einzusetzen. Angaben zur Schwingungs- und Stoßfestigkeit des Messsystems finden Sie auf $\Rightarrow riangleq rian$




Abb. 7: Einbau von Pumpen

Teilgefüllte Rohrleitungen

Bei teilgefüllten Rohrleitungen mit Gefälle ist eine dükerähnliche Einbauweise vorzusehen. Die Messstoffüberwachungsfunktion (MSÜ \rightarrow $\stackrel{ riangle}{ riangle}$ 80) bietet zusätzliche Sicherheit, um leere oder teilgefüllte Rohrleitungen zu erkennen.



Achtung!

Gefahr von Feststoffansammlungen! Montieren Sie den Messaufnehmer nicht an der tiefsten Stelle des Dükers. Empfehlenswert ist der Einbau einer Reinigungsklappe.




Abb. 8: Einbau bei teilgefüllter Rohrleitung

Fallleitungen

Bei Fallleitungen mit einer Länge $h \ge 5$ m (16,3 ft) ist nach dem Messaufnehmer ein Siphon bzw. ein Belüftungsventil vorzusehen. Dadurch wird die Gefahr eines Unterdruckes vermieden und somit mögliche Schäden an der Messrohrauskleidung.

Diese Maßnahme verhindert zudem ein Abreißen des Flüssigkeitsstromes in der Rohrleitung und damit Lufteinschlüsse. Angaben zur Unterdruckfestigkeit der Messrohrauskleidung finden Sie auf $\rightarrow \blacksquare$ 111.




Abb. 9: Einbaumaßnahmen bei Fallleitungen

- Belüftungsventil
- Rohrleitungssiphon Länge der Fallleitung ($h \ge 5 \text{ m } (16,3 \text{ ft})$

3.2.3 Einbaulage

Durch eine optimale Einbaulage können sowohl Gas- und Luftansammlungen vermieden werden als auch störende Ablagerungen im Messrohr. Promag bietet jedoch die zusätzliche Funktion der Messstoffüberwachung für die Erkennung teilgefüllter Messrohre bzw. bei ausgasenden Messstoffen oder schwankendem Prozessdruck:

- Elektrodenreinigungsfunktion (ECC) zur Vorbeugung von elektrisch leitenden Ablagerungen im Messrohr, z.B. bei belagsbildenden Messstoffen (→ Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen").
- Messstoffüberwachung (MSÜ) für die Erkennung teilgefüllter Messrohre bzw. bei ausgasenden Messstoffen ($\rightarrow \blacksquare 80$).
- Wechselmesselektroden f
 ür abrasive Messstoffe (→
 ≦ 99).

Vertikale Einbaulage

Diese Einbaulage ist optimal bei leerlaufenden Rohrsystemen und beim Einsatz der Messstoffüberwachung.




Abb. 10: Vertikale Einbaulage

Horizontale Einbaulage

Die Messelektrodenachse sollte waagerecht liegen. Eine kurzzeitige Isolierung der beiden Messelektroden infolge mitgeführter Luftblasen wird dadurch vermieden.



Die Messstoffüberwachung funktioniert bei horizontaler Einbaulage nur dann korrekt, wenn das Messumformergehäuse nach oben gerichtet ist (\rightarrow \blacksquare 10). Ansonsten ist nicht gewährleistet, dass die Messstoffüberwachung bei teilgefülltem oder leerem Messrohr anspricht.




Abb. 11: Horizontale Einbaulage

- MSÜ-Elektrode für die Messstoffüberwachung/Leerrohrdetektion (nicht bei Promag D und Promag H (DN 2...8 / ½2...5/16"))
- Messelektroden für die Signalerfassung
- Bezugselektrode für den Potenzialausgleich (nicht bei Promag D und H)

Ein- und Auslaufstrecken

Der Messaufnehmer ist nach Möglichkeit vor Armaturen wie Ventilen, T-Stücken, Krümmern etc. zu montieren.

Zur Einhaltung der Messgenauigkeitsspezifikationen sind folgende Ein- und Auslaufstrecken zu beachten:

- Einlaufstrecke ≥ 5 × DN
- Auslaufstrecke ≥ 2 × DN




Abb. 12: Ein- und Auslaufstrecken

3.2.4 Vibrationen

Bei sehr starken Vibrationen sind sowohl Rohrleitung als auch Messaufnehmer abzustützen und zu fixieren.



Achtung!

Bei zu starken Vibrationen ist eine getrennte Montage von Messaufnehmer und Messumformer empfehlenswert. Angaben über die zulässige Stoß- und Schwingungsfestigkeit $\rightarrow \ \, \cong \ \, 106.$




Abb. 13: Maßnahmen zur Vermeidung von Gerätevibrationen (L > 10 m (32,8 ft))

3.2.5 Fundamente, Abstützungen

Bei Nennweiten DN \geq 350 (14") ist der Messaufnehmer auf ein ausreichend tragfähiges Fundament zu stellen.



Achtung!

Beschädigungsgefahr!

Stützen Sie den Messaufnehmer nicht am Mantelblech ab. Das Mantelblech wird sonst eingedrückt und die innen liegenden Magnetspulen beschädigt.




Abb. 14: Korrektes Abstützen großer Nennweiten (DN ≥ 350 / 14")

3.2.6 Anpassungsstücke

Der Messaufnehmer kann mit Hilfe entsprechender Anpassungsstücke nach DIN EN 545 (Doppelflansch-Übergangsstücke) auch in eine Rohrleitung größerer Nennweite eingebaut werden. Die dadurch erreichte Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit verbessert bei sehr langsam fließendem Messstoff die Messgenauigkeit. Das abgebildete Nomogramm dient zur Ermittlung des verursachten Druckabfalls durch Konfusoren und Diffusoren.



- Das Nomogramm gilt nur für Flüssigkeiten mit Viskositäten ähnlich Wasser.
- Für Messaufnehmer Promag H kann bei hoher Viskosität ein größerer Messrohrdurchmesser in Betracht gezogen werden, um den Druckverlust zu reduzieren.
- 1. Durchmesserverhältnis d/D ermitteln.
- Druckverlust in Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit (nach der Einschnürung) und dem d/D-Verhältnis aus dem Nomogramm ablesen.




Abb. 15: Druckverlust durch Anpassungsstücke

3.2.7 Nennweite und Durchflussmenge

Der Rohrleitungsdurchmesser und die Durchflussmenge bestimmen die Nennweite des Messaufnehmers. Die optimale Fließgeschwindigkeit liegt zwischen 2...3~m/s (6,5...9,8~ft/s).

Die Durchflussgeschwindigkeit (v) ist zudem auch auf die physikalischen Eigenschaften des Messstoffes abzustimmen:

- v < 2 m/s (v < 6,5 ft/s): bei kleinen Leitfähigkeiten
- v > 2 m/s (v > 6.5 ft/s): bei belagsbildenden Messstoffen (z.B. fettreiche Milch)



Hinweis!

- Für Messaufnehmer Promag H können Messstoffe mit hohem Feststoffgehalt mit nominalem Durchmesser > DN 8 ($\frac{3}{8}$ ") aufgrund größerer Elektroden die Signalstabilität und Reinigbarkeit verbessern.

Empfohlene Durchflussmenge (SI Einheiten)

Nennweite	Promag D	Promag E/P	Promag H	Promag L	Promag W
[mm]		min./max. Endw	vert (v ≈ 0,3 bzw. 1	10 m/s) in [dm³/mi	n]
2	-	-	0,061,8	-	-
4	-	-	0,257	-	-
8	-		130	-	-
15	-	4100	4100	-	-
25	9300	9300	9300	9300	9300
32	-	15500	-	15500	15500
40	25700	25700	25700	25700	25700
50	351100	351100	351100	351100	351100
65	602000	602000	602000	602000	602000
80	903000	903000	903000	903000	903000
100	1454700	1454700	1454700	1454700	1454700
125	-	2207500	2207500	2207500	2207500
[mm]		min./max. End	lwert (v ≈ 0,3 bzw	v. 10 m/s) in [m³/h]	
150	-	20600	20600	20600	20600
200	-	351100	_	351100	351100
250	-	551700	-	551700	551700
300	-	802400	-	802400	802400
350	-	1103300	_	1103300	1103300
375	-	-	-	1404200	1404200
400	-	1404200	_	1404200	1404200
450	-	1805400	-	1805400	1805400
500	-	2206600	-	2206600	2206600
600	-	3109600	-	3109600	3109600
700	-	-	-	42013500	42013500
750	-	-	-	48015000	48015000
800	-	-	-	55018000	55018000
900	-	-	_	69022500	69022500
1000	-	-	_	85028000	85028000
1200	-	-	-	125040000	125040000
1400	-	_	_	170055000	170055000
1600	-	-	-	220070000	220070000
1800	-	-	_	280090000	280090000
2000	-	-	-	3400110000	3400110000
2200	-	-	-	4100136000	_
2400	-	-	-	4800162000	-

Empfohlene Durchflussmenge (US Einheiten)

Nennweite	Promag D	Promag E/P	Promag H	Promag L	Promag W
[inch]		min./max. Endwer	t (v ≈ 0,3 bzw. 1	0 m/s) in [gal/m	in]
1/12"	-	-	0,0150,5	-	-
1/8"	-	-	0,072	-	-
3/8	-	-	0,258	-	_
1/2"	-	1,027	1,027	-	-
1"	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580
1 ½"	7190	7190	7190	7190	7190
2"	10300	10300	10300	10300	10300
3"	24800	24800	24800	24800	24800
4"	401250	401250	401250	401250	401250
6"	_	902650	902650	902650	902650
8"	_	1554850	-	1554850	1554850
10"	_	2507500	_	2507500	2507500
12"	_	35010600	-	35010600	35010600
14"	_	50015000	-	50015000	50015000
15"	_	_	_	60019000	60019000
16"	_	60019000	-	60019000	60019000
18"	_	80024000	-	80024000	80024000
20"	_	100030000	-	100030000	100030000
24"	_	140044000	_	140044000	140044000
28"	-	-	-	190060000	190060000
30"	_	_	_	215067000	215067000
32"	-	-	-	245080000	245080000
36"	-	-	-	3100100000	3100100000
40"	_	-	-	3800125000	3800125000
42"	-	-	-	4200135000	4200135000
48"	-	-	-	5500175000	5500175000
[inch]		min./max. Endwei	rt (v ≈ 0,3 bzw. 1	.0 m/s) in [Mgal/	'd]
54"	-	_	-	9300	9300
60"	-	-	-	12380	12380
66"	-	-	-	14500	14500
72"	-	-	_	16570	16570
78"	_	-	_	18650	18650
84"	-	-	-	24800	_
90"	-	-	-	27910	_

3.2.8 Verbindungskabellänge

Beachten Sie bei der Montage der Getrenntausführung folgende Hinweise, um korrekte Messresultate zu erhalten:

- Kabelführung fixieren oder in Panzerrohr verlegen. Besonders bei kleinen Leitfähigkeiten kann durch Kabelbewegungen eine Verfälschung des Messsignals hervorgerufen werden.
- Kabel nicht in die Nähe von elektrischen Maschinen und Schaltelementen verlegen.
- Gegebenenfalls Potenzialausgleich zwischen Messaufnehmer und Messumformer sicherstellen.
- \blacksquare Die zulässige Kabellänge L_{max} wird von der Leitfähigkeit bestimmt (\to \blacksquare 16).
- Bei eingeschalteter Messstoffüberwachung (MSÜ \rightarrow 🖹 80) beträgt die maximale Verbindungskabellänge 10 m (32,8 ft).




Abb. 16: Zulässige Verbindungskabellängen bei der Getrenntausführung

Grau schraffierte Fläche = zulässiger Bereich L_{max} = Verbindungskabellänge

3.3 Einbau

3.3.1 Einbau Messaufnehmer Promag D

Der Messaufnehmer wird mit einem Montageset zwischen die Rohrleitungsflansche eingebaut. Die Zentrierung des Messgerätes erfolgt dabei über Aussparungen am Messaufnehmer $(\rightarrow \ \ \ \ \ \ \)$



Hinweis!



Achtung!

Beim Einbau des Messumformers in die Rohrleitung sind die entsprechenden Schrauben-Anziehdrehmomente zu beachten ($\rightarrow \cong 22$).




Abb. 17: Montage Messaufnehmer

- l Mutter
- 2 Unterlegscheibe
- 3 Gewindebolzen
- 4 Zentrierhülse
- Dichtung

Dichtungen

Beim Einbau des Messaufnehmers ist darauf zu achten, dass die verwendeten Dichtungen nicht in den Leitungsquerschnitt hineinragen.



Achtung!

Kurzschlussgefahr! Verwenden Sie keine elektrisch leitenden Dichtungsmassen wie z.B. Graphit! Auf der Innenseite des Messrohres kann sich eine elektrisch leitende Schicht bilden und das Messsignal kurzschließen.



Hinweis!

Es sollten Dichtungen mit einer Härte von 70° Shore A verwendet werden.

Anordnung Gewindebolzen und Zentrierhülsen

Die Zentrierung des Messgerätes erfolgt über Aussparungen am Messaufnehmer. Dabei ist die Anordnung der Gewindebolzen und die Verwendung der mitgelieferten Zentrierhülsen von der Nennweite, der Flanschnorm und dem Lochkreisdurchmesser abhängig.

		Prozessanschluss	
	EN (DIN)	ASME	JIS
DN 2540 (11 ½")			
DN 50 /20	A0010896	A0010824	A0010896
DN 50 (2")			
	A0010897	A0010825	A0010825
DN 65 (-)	3 3 2 3 3 2 3 3 0 3 2 3 3 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		A0012171
DN 80 (3")	1 0 1 1 A0010898	A0010827	A0010826
DN 100 (4")	1 1 1 A0012168	1 1 1 1 A0012168	A0012169

- 1 = Gewindebolzen mit Zentrierhülsen
- 2 = EN (DIN) Flansch: 4-Loch \rightarrow mit Zentrierhülsen
- 3 = EN (DIN) Flansch: 8-Loch \rightarrow ohne Zentrierhülsen

Schrauben-Anziehdrehmomente (Promag D)

Folgende Punkte beachten:

- Aufgeführte Schrauben-Anziehdrehmomente gelten nur für geschmierte Gewinde und für Rohrleitungen, die frei von Zugspannungen sind.
- Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen.
- Zu fest angezogene Schrauben deformieren die Dichtfläche oder verletzen die Dichtung.

Die Schrauben-Anziehdrehmomente gelten bei Verwendung einer EPDM Weichstoff-Flachdichtung (z.B. 70° Shore A).

Schrauben-Anziehdrehmomente, Gewindebolzen und Zentrierhülsen Promag D für EN 1092-1 (DIN 2501), PN 16

Nennweite	Gewindebolzen	Zentrierhülsen Länge	Schrauben-Anziehdrehmoment bei einem Prozessflansch mit	
			glatter Dichtfläche	Dichtleiste
[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[Nm]
25	4 × M12 × 145	54	19	19
40	4 × M16 × 170	68	33	33
50	4 × M16 × 185	82	41	41
65 ¹	4 × M16 × 200	92	44	44
65²	8 × M16 × 200	_ 3	29	29
80	8 × M16 × 225	116	36	36
100	8 × M16 × 260	147	40	40

 $^{^{1}}$ EN (DIN) Flansch: 4-Loch \rightarrow mit Zentrierhülsen

Schrauben-Anziehdrehmomente, Gewindebolzen und Zentrierhülsen Promag D für JIS B2220, 10K

Nennweite	Gewindebolzen	Zentrierhülsen Länge	Schrauben-Anziehdrehmoment bei einem Prozessflansch mit	
			glatter Dichtfläche Dichtleiste	
[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[Nm]
25	4 × M16 × 170	54	24	24
40	4 × M16 × 170	68	32	25
50	4 × M16 × 185	_ *	38	30
65	4 × M16 × 200	_ *	42	42
80	8 × M16 × 225	- *	36	28
100	8 × M16 × 260	_ *	39	37
* Eine Zentrierh	ülse wird nicht benötigt.	Das Messgerät wird direk	t über das Messaufnehr	nergehäuse zentriert.

Schrauben-Anziehdrehmomente, Gewindebolzen und Zentrierhülsen Promag D für ASME B16.5, Class 150

Nennweite	Gewindebolzen	Zentrierhülsen	Schrauben-Anziehdrehmoment bei einem Prozessflansch mit		
		Länge glatter Dichtfläc		Dichtleiste	
[inch]	[inch]	[inch]	[lbf·ft]	[lbf·ft]	
1"	4 × UNC ½" × 5,70"	- *	14	7	
1 ½"	4 × UNC ½" × 6,50"	- *	21	14	
2"	4 × UNC 5/8" × 7,50"	- *	30	27	
3"	4 × UNC 5/8" × 9,25"	- *	31	31	
4"	8 × UNC 5/8" × 10,4"	5,79	28	28	
* Eine Zentrie	rhülse wird nicht benöt	igt. Das Messgerät	wird direkt über das Messaut	nehmergehäuse zentriert.	

² EN (DIN) Flansch: 8-Loch → ohne Zentrierhülsen

³ Eine Zentrierhülse wird nicht benötigt. Das Messgerät wird direkt über das Messaufnehmergehäuse zentriert.

3.3.2 Einbau Messaufnehmer Promag E



Achtung!

Die auf beide Messaufnehmerflansche montierten Scheiben schützen das über die Flansche gebördelte PTFE gegen eine Rückverformung. Diese Schutzscheiben dürfen deshalb erst unmittelbar vor der Montage des Messaufnehmers entfernt werden.

- Im Lager müssen die Schutzscheiben immer montiert bleiben.
- Achten Sie darauf, dass die Auskleidung am Flansch nicht verletzt oder entfernt wird.



Hinweis

Schrauben, Muttern, Dichtungen etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen bauseits bereit gestellt werden.

Der Messaufnehmer wird zwischen die Rohrleitungsflansche montiert:

- Bei Verwendung von Erdungsscheiben ist die dort beiliegende Einbauanleitung zu beachten.




Abb. 18: Montage Messaufnehmer Promag E

Dichtungen

Beachten Sie bei der Montage von Dichtungen folgende Punkte:

- PTFE-Auskleidung → es sind grundsätzlich **keine** Dichtungen erforderlich!
- Verwenden Sie für DIN-Flansche nur Dichtungen nach EN 1514-1.
- Montierte Dichtungen dürfen nicht in den Rohrleitungsquerschnitt hineinragen.



Achtung!

Kurzschlussgefahr! Verwenden Sie keine elektrisch leitenden Dichtungsmassen wie z.B. Graphit! Auf der Innenseite des Messrohres kann sich eine elektrisch leitende Schicht bilden und das Messsignal kurzschließen.

Erdungskabel

Schrauben-Anziehdrehmomente (Promag E)

Folgende Punkte beachten:

- Aufgeführte Schrauben-Anziehdrehmomente gelten nur für geschmierte Gewinde und für Rohrleitungen, die frei von Zugspannungen sind.
- Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen.
- Zu fest angezogene Schrauben deformieren die Dichtfläche oder verletzen die Dichtung.

Anziehdrehmomente für:

- EN (DIN) → 🖺 24
- ASME → 🖺 25
- JIS → 🖺 25

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag E für EN 1092-1 (DIN 2501), PN 6/10/16/40

Nennweite	EN (DIN) Druckstufe	Schrauben	Flanschblattdicke	Max. Anziehdrehmoment PTFE
[mm]	Druckstule		[mm]	[Nm]
15	PN 40	4 × M 12	16	11
25	PN 40	4 × M 12	18	26
32	PN 40	4 × M 16	18	41
40	PN 40	4 × M 16	18	52
50	PN 40	4 × M 16	20	65
65 *	PN 16	8 × M 16	18	43
80	PN 16	8 × M 16	20	53
100	PN 16	8 × M 16	20	57
125	PN 16	8 × M 16	22	75
150	PN 16	8 × M 20	22	99
200	PN 10	8 × M 20	24	141
200	PN 16	12 × M 20	24	94
250	PN 10	12 × M 20	26	110
250	PN 16	12 × M 24	26	131
300	PN 10	12 × M 20	26	125
300	PN 16	12 × M 24	28	179
350	PN 6	12 × M 20	22	200
350	PN 10	16 × M 20	26	188
350	PN 16	16 × M 24	30	254
400	PN 6	16 × M 20	22	166
400	PN 10	16 × M 24	26	260
400	PN 16	16 × M 27	32	330
450	PN 6	16 × M 20	22	202
450	PN 10	20 × M 24	28	235
450	PN 16	20 × M 27	40	300
500	PN 6	20 × M 20	24	176
500	PN 10	20 × M 24	28	265
500	PN 16	20 × M 30	34	448
600	PN 6	20 × M 24	30	242
600	PN 10	20 × M 27	28	345
600 *	PN 16	20 × M 33	36	658
* Auslegung gen	näß EN 1092-1 (nic	ht nach DIN 2501)		

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag E für EN 1092-1, PN 6/10/16, P245GH/Rostfrei; Berechnet nach EN 1591-1:2014 für Flansche nach EN 1092-1:2013

Nennweite [mm]	EN (DIN) Druckstufe	Schrauben	Flanschblattdicke [mm]	Nom. Anziehdrehmoment PTFE [Nm]
350	PN 10	16 × M 20	26	60
350	PN 16	16 × M 24	30	115

Nennweite	EN (DIN) Druckstufe	Schrauben	Flanschblattdicke	Nom. Anziehdrehmoment PTFE
[mm]			[mm]	[Nm]
400	PN 10	16 × M 24	26	90
400	PN 16	16 × M 27	32	155
450	PN 10	20 × M 24	28	90
450	PN 16	20 × M 27	34	155
500	PN 10	20 × M 24	28	100
500	PN 16	20 × M 30	36	205
600	PN 10	20 × M 27	30	150
600	PN 16	20 × M 33	40	310

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag E für ASME B16.5, Class 150

Nenr	nweite	ASME	Schrauben	Max. Anzieh	drehmoment
		Druckstufe		PTFE	
[mm]	[inch]			[Nm]	[lbf·ft]
15	1/2"	Class 150	4 × ½"	6	4
25	1"	Class 150	4 × ½"	11	8
40	1 ½"	Class 150	4 × ½"	24	18
50	2"	Class 150	4 × 5/8"	47	35
80	3"	Class 150	4 × 5/8"	79	58
100	4"	Class 150	8 × 5/8"	56	41
150	6"	Class 150	8 × ¾"	106	78
200	8"	Class 150	8 × ¾"	143	105
250	10"	Class 150	12 × 7/8"	135	100
300	12"	Class 150	12 × 7/8"	178	131
350	14"	Class 150	12 × 1"	260	192
400	16"	Class 150	16 × 1"	246	181
450	18"	Class 150	16 × 1 1/8"	371	274
500	20"	Class 150	20 × 1 1/8"	341	252
600	24"	Class 150	20 × 1 ¼"	477	352

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag E für JIS B2220, 10/20K

Nennweite [mm]	JIS Druckstufe	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment PTFE [Nm]
15	20K	4 × M 12	16
25	20K	4 × M 16	32
32	20K	4 × M 16	38
40	20K	4 × M 16	41
50	10K	4 × M 16	54
65	10K	4 × M 16	74
80	10K	8 × M 16	38
100	10K	8 × M 16	47
125	10K	8 × M 20	80
150	10K	8 × M 20	99
200	10K	12 × M 20	82
250	10K	12 × M 22	133
300	10K	16 × M 22	99

3.3.3 Einbau Messaufnehmer Promag H

Der Messaufnehmer wird, gemäß den Bestellangaben, mit oder ohne montierte Prozessanschlüsse ausgeliefert. Montierte Prozessanschlüsse sind mit 4 oder 6 Sechskantschrauben am Messaufnehmer festgeschraubt.



Achtung!

Je nach Applikation und Rohrleitungslänge ist der Messaufnehmer gegebenenfalls abzustützen oder zusätzlich zu befestigen. Speziell bei der Verwendung von Prozessanschlüssen aus Kunststoff ist eine Befestigung des Messwertaufnehmers zwingend notwendig. Ein entsprechendes Wandmontageset kann bei Endress+Hauser als Zubehörteil separat bestellt werden ($\rightarrow \triangleq 83$).




Abb. 19: Prozessanschlüsse Promag H

A = DN 2...25 / $\frac{1}{12}$...1": Prozessanschlüsse mit O-Ring

- Schweißstutzen (DIN EN ISO 1127, ODT / SMS), Flansche (EN (DIN), ASME, JIS), Flansch aus PVDF (EN (DIN), ASME, JIS)
- Außengewinde, Innengewinde, Schlauchanschluss, PVC-Klebemuffe

$B = DN \ 2... 25 \ / \ \frac{1}{12} ... 1$ ": Prozessanschlüsse mit aseptischer Formdichtung

- Schweißstutzen (EN 10357 (DIN 11850), ODT/SMS)
- Clamp (ISO 2852, DIN 32676, L14 AM7)
- Verschraubung (DIN 11851, DIN 11864-1, SMS 1145)
- Flansch DIN 11864-2

$C = DN 40...150 / 1\frac{1}{2}...6$ ": Prozessanschlüsse mit aseptischer Formdichtung

- Schweißstutzen (EN 10357 (DIN 11850), ODT/SMS)
- Clamp (ISO 2852, DIN 32676, L14 AM7)
- Verschraubung (DIN 11851, DIN 11864-1, ISO 2853, SMS 1145)
- Flansch DIN 11864-2

Dichtungen

Beim Montieren der Prozessanschlüsse ist darauf zu achten, dass die betreffenden Dichtungen schmutzfrei und richtig zentriert sind.



Achtung!

- Bei metallischen Prozessanschlüssen sind die Schrauben fest anzuziehen. Der Prozessanschluss bildet mit dem Messaufnehmer eine metallische Verbindung, so dass ein definiertes Verpressen der Dichtung gewährleistet ist.
- Bei Prozessanschlüssen aus Kunststoff sind die max. Schrauben-Anziehdrehmomente für geschmierte Gewinde zu beachten (7 Nm / 5,2 lbf ft). Bei Kunststoff-Flanschen ist zwischen Anschluss und Gegenflansch immer eine Dichtung einzusetzen.
- Die Dichtungen sollten je nach Applikation periodisch ausgetauscht werden, insbesondere bei der Benutzung von Formdichtungen (aseptische Ausführung)! Die Zeitspanne zwischen den Auswechslungen ist von der Häufigkeit der Reinigungszyklen sowie von den Messstoff- und Reinigungstemperaturen abhängig. Ersatzdichtungen können als Zubehörteil nachbestellt werden $\rightarrow \blacksquare$ 83.

Einsatz und Montage von Erdungsringen (DN 2...25 / $\frac{1}{12}$...1")

Bei Prozessanschlüssen aus Kunststoff (z.B. Flansch- oder Klebemuffenanschlüsse) ist der Potenzialausgleich zwischen Messaufnehmer/Messstoff über zusätzliche Erdungsringe sicherzustellen.

Ein Fehlen von Erdungsringen kann die Messgenauigkeit beeinflussen oder zur Zerstörung des Messaufnehmers durch elektrochemischen Abbau der Elektroden führen.



Achtung!

- Je nach Bestelloption werden bei Prozessanschlüssen anstelle von Erdungsringen entsprechende Kunststoffscheiben eingesetzt. Diese Kunststoffscheiben dienen nur als "Platzhalter" und besitzen keinerlei Potenzialausgleichsfunktion. Sie übernehmen zudem eine entscheidende Dichtungs-funktion an der Schnittstelle Sensor/Anschluss. Bei Prozessanschlüssen ohne metallische Erdungsringe dürfen diese Kunststoffscheiben/ Dichtungen deshalb nicht entfernt werden bzw. diese sind immer zu montieren!
- Erdungsringe können bei Endress+Hauser als Zubehörteil separat bestellt werden (→ 83). Achten Sie bei der Bestellung darauf, dass die Erdringe kompatibel zum Elektrodenwerkstoff sind. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Elektroden durch elektrochemische Korrosion zerstört werden! Werkstoffangaben finden Sie auf $\rightarrow \triangleq 123$.
- Erdungsringe, inkl. Dichtungen, werden innerhalb der Prozessanschlüsse montiert. Die Einbaulänge wird dadurch nicht beeinflusst
- Lösen Sie die vier oder sechs Sechskantschrauben (1) und entfernen Sie den Prozessanschluss vom Messaufnehmer (4).
- Entfernen Sie die Kunststoffscheibe (3) inklusive den beiden O-Ring-Dichtungen (2) vom Prozessanschluss.
- Legen Sie die eine O-Ring-Dichtung (2) wieder in die Nut des Prozessanschlusses.
- Platzieren Sie den metallischen Erdungsring (3) wie abgebildet in den Prozessanschluss.
- Legen Sie nun die zweite O-Ring-Dichtung (2) in die Nut des Erdungsrings ein.
- Montieren Sie den Prozessanschluss wieder auf den Messaufnehmer. Beachten Sie dabei unbedingt die max. Schrauben-Anziehdrehmomente für geschmierte Gewinde (7 Nm / 5,2 lbf ft).




Abb. 20: Einbau von Erdungsringen bei Promag H (DN 2...25 / ½1...1")

- 1 = Sechskantschrauben Prozessanschluss
- 2 = O-Ring-Dichtungen
- 3 = Erdungsring bzw. Kunststoffscheibe (Platzhalter)
- 4 = Messaufnehmer

Einschweißen des Messumformers in die Rohrleitung (Schweißstutzen)



Achtung!

Zerstörungsgefahr der Messelektronik! Achten Sie darauf, dass die Erdung der Schweißanlage *nicht* über den Messaufnehmer oder Messumformer erfolgt.

- 2. Lösen Sie die Schrauben am Prozessanschlussflansch und entfernen Sie den Messaufnehmer inkl. Dichtung aus der Rohrleitung.
- 3. Schweißen Sie den Prozessanschluss in die Leitung ein.
- 4. Montieren Sie den Messaufnehmer wieder in die Rohrleitung. Achten Sie dabei auf die Sauberkeit und die richtige Lage der Dichtung.



Hinweis!

- Bei sachgemäßem Schweißen mit dünnwandigen Lebensmittelrohren wird die Dichtung auch im montierten Zustand nicht durch Hitze beschädigt. Es empfiehlt sich trotzdem, Messaufnehmer und Dichtung zu demontieren.
- Für die Demontage muss die Rohrleitung insgesamt ca. 8 mm geöffnet werden können.

Reinigung mit Molchen

Bei der Reinigung mit Molchen sind unbedingt die Innendurchmesser von Messrohr und Prozessanschluss zu beachten. Alle Abmessungen und Einbaulängen des Messaufnehmer und -umformer finden Sie in der separaten Dokumentation "Technische Information" $\rightarrow \blacksquare 130$.

3.3.4 Einbau Messaufnehmer Promag L



Achtung!

- Die auf beide Messaufnehmerflansche (DN 25...300 / 1...12") montierten Scheiben dienen zur Fixierung der Losflansche während des Transports. Zusätzlich schützen sie das über die Flansche gebördelte PTFE gegen eine Rückverformung und dürfen deshalb erst unmittelbar vor der Montage des Messaufnehmers entfernt werden.
- Im Lager müssen die Schutzscheiben immer montiert bleiben.
- Achten Sie darauf, dass die Auskleidung am Flansch nicht verletzt oder entfernt wird.



Hinweis!

Schrauben, Muttern, Dichtungen etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen bauseits bereit gestellt werden.

Der Messaufnehmer wird zwischen die Rohrleitungsflansche montiert:

- Bei Verwendung von Erdungsscheiben ist die dort beiliegende Einbauanleitung zu beachten.
- Für die Einhaltung der Spezifikation des Gerätes ist ein zentrierter Einbau in die Messstrecke erforderlich.




Abb. 21: Montage Messaufnehmer Promag L

Dichtungen

Beachten Sie bei der Montage von Dichtungen folgende Punkte:

- Hartqummi-Auskleidung → es sind **immer** zusätzliche Dichtungen erforderlich!
- ullet Polyurethan-Auskleidung eta es sind grundsätzlich **keine** Dichtungen erforderlich.
- PTFE-Auskleidung → es sind grundsätzlich **keine** Dichtungen erforderlich.
- Verwenden Sie für DIN-Flansche nur Dichtungen nach EN 1514-1.
- Montierte Dichtungen dürfen nicht in den Rohrleitungsquerschnitt hineinragen.



Achtung!

Kurzschlussgefahr!

Verwenden Sie keine elektrisch leitenden Dichtungsmassen wie z.B. Graphit! Auf der Innenseite des Messrohres kann sich eine elektrisch leitende Schicht bilden und das Messsignal kurzschließen.

Erdungskabel

Schrauben-Anziehdrehmomente (Promag L)

Folgende Punkte beachten:

• Aufgeführte Schrauben-Anziehdrehmomente gelten nur für geschmierte Gewinde und für Rohrleitungen, die frei von Zugspannungen sind.

- Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen.
- Zu fest angezogene Schrauben deformieren die Dichtfläche oder verletzen die Dichtung.

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag L für EN 1092-1 (DIN 2501), PN 6/10/16

Nennweite	EN (DIN)	Schrauben	Flanschblatt- dicke	Max. Anziehdrehmoment			
[mm]	Druckstufe		[mm]	Hartgummi [Nm]	Polyurethan [Nm]	PTFE [Nm]	
25	PN 10/16	4 × M 12	18	_	6	11	
32	PN 10/16	4 × M 16	18	-	16	27	
40	PN 10/16	4 × M 16	18	-	16	29	
50	PN 10/16	4 × M 16	18	-	15	40	
65*	PN 10/16	8 × M 16	18	_	10	22	
80	PN 10/16	8 × M 16	20	-	15	30	
100	PN 10/16	8 × M 16	20	-	20	42	
125	PN 10/16	8 × M 16	22	_	30	55	
150	PN 10/16	8 × M 20	22	-	50	90	
200	PN 16	12 × M 20	24	-	65	87	
250	PN 16	12 × M 24	26	-	126	151	
300	PN 16	12 × M 24	28	-	139	177	
350	PN 6	12 × M 20	22	111	120	-	
350	PN 10	16 × M 20	26	112	118	-	
350	PN 16	16 × M 24	30	152	165	-	
400	PN 6	16 × M 20	22	90	98	-	
400	PN 10	16 × M 24	26	151	167	-	
400	PN 16	16 × M 27	32	193	215	-	
450	PN 6	16 × M 20	22	112	126	-	
450	PN 10	20 × M 24	28	153	133	-	
500	PN 6	20 × M 20	24	119	123	-	
500	PN 10	20 × M 24	28	155	171	-	
500	PN 16	20 × M 30	34	275	300	-	
600	PN 6	20 × M 24	30	139	147	-	
600	PN 10	20 × M 27	28	206	219	-	
600*	PN 16	20 × M 33	36	415	443	-	
700	PN 6	24 × M 24	24	148	139	-	
700	PN 10	24 × M 27	30	246	246	-	
700	PN 16	24 × M 33	36	278	318	-	
800	PN 6	24 × M 27	24	206	182	-	
800	PN 10	24 × M 30	32	331	316	-	
800	PN 16	24 × M 36	38	369	385	-	
900	PN 6	24 × M 27	26	230	637	-	
900	PN 10	28 × M 30	34	316	307	-	
900	PN 16	28 × M 36	40	353	398	-	
1000	PN 6	28 × M 27	26	218	208	-	
1000	PN 10	28 × M 33	34	402	405	-	
1000	PN 16	28 × M 39	42	502	518	-	
1200	PN 6	32 × M 30	28	319	299	-	
1200	PN 10	32 × M 36	38	564	568	-	
1200	PN 16	32 × M 45	48	701	753	-	
1400	PN 6	36 × M 33	32	430	-	-	
1400	PN 10	36 × M 39	42	654	-	-	
1400	PN 16	36 × M 45	52	729	-	-	
1600	PN 6	40 × M 33	34	440	-	-	

Nennweite	EN (DIN)	Schrauben	Flanschblatt- dicke	Max. Anziehdrehmoment		
	Druckstufe			Hartgummi	Polyurethan	PTFE
[mm]			[mm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]
1600	PN 10	40 × M 45	46	946	-	-
1600	PN 16	40 × M 52	58	1007	-	-
1800	PN 6	44 × M 36	36	547	-	-
1800	PN 10	44 × M 45	50	961	-	-
1800	PN 16	44 × M 52	62	1108	-	-
2000	PN 6	48 × M 39	38	629	-	-
2000	PN 10	48 × M 45	54	1047	-	-
2000	PN 16	48 × M 56	66	1324	-	-
2200	PN 6	52 × M 39	42	698	-	-
2200	PN 10	52 × M 52	58	1217	-	-
2400	PN 6	56 × M 39	44	768	-	-
2400	PN 10	56 × M 52	62	1229	-	-
* Auslegung ge	mäß EN 1092-1 (ni	cht nach DIN 25	01)			

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag L für EN 1092-1, PN 6/10/16, P245GH/Rostfrei; Berechnet nach EN 1591-1:2014 für Flansche nach EN 1092-1:2013

Nennweite	EN(DIN)	Schrauben	Flanschblattdicke	Nom. Anziehdrehmoment	
	Druckstufe			Hartgummi	Polyurethan
[mm]			[mm]	[Nm]	[Nm]
350	PN 6	12 × M 20	22	60	75
350	PN 10	16 × M 20	26	70	80
400	PN 6	16 × M 20	22	65	70
400	PN 10	16 × M 24	26	100	120
400	PN 16	16 × M 27	32	175	190
450	PN 6	16 × M 20	22	70	90
450	PN 10	20 × M 24	28	100	110
500	PN 6	20 × M 20	24	65	70
500	PN 10	20 × M 24	28	110	120
500	PN 16	20 × M 30	36	225	235
600	PN 6	20 × M 24	30	105	105
600	PN 10	20 × M 27	30	165	160
600	PN 16	20 × M 33	40	340	340
700	PN 6	24 × M 24	30	110	110
700	PN 10	24 × M 27	35	190	190
700	PN 16	24 × M 33	40	340	340
800	PN 6	24 × M 27	30	145	145
800	PN 10	24 × M 30	38	260	260
800	PN 16	24 × M 36	41	465	455
900	PN 6	24 × M 27	34	170	180
900	PN 10	28 × M 30	38	265	275
900	PN 16	28 × M 36	48	475	475
1000	PN 6	28 × M 27	38	175	185
1000	PN 10	28 × M 33	44	350	360
1000	PN 16	28 × M 39	59	630	620
1200	PN 6	32 × M 30	42	235	250
1200	PN 10	32 × M 36	55	470	480
1200	PN 16	32 × M 45	78	890	900
1400	PN 6	36 × M 33	56	300	-
1400	PN 10	36 × M 39	65	600	-
1400	PN 16	36 × M 45	84	1050	-
1600	PN 6	40 × M 33	63	340	-
1600	PN 10	40 × M 45	75	810	-

Nennweite	EN(DIN)	Schrauben	Flanschblattdicke	Nom. Anziehdrehmoment	
	Druckstufe			Hartgummi	Polyurethan
[mm]			[mm]	[Nm]	[Nm]
1600	PN 16	40 × M 52	102	1420	-
1800	PN 6	44 × M 36	69	430	-
1800	PN 10	44 × M 45	85	920	-
1800	PN 16	44 × M 52	110	1600	-
2000	PN 6	48 × M 39	74	530	-
2000	PN 10	48 × M 45	90	1040	-
2000	PN 16	48 × M 56	124	1900	-
2200	PN 6	52 × M 39	81	580	-
2200	PN 10	52 × M 52	100	1290	-
2400	PN 6	56 × M 39	87	650	-
2400	PN 10	56 × M 52	110	1410	-

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag L für ASME B16.5, Class 150

Nenn	weite	ASME	Schrauben		Ma	x. Anzieh	drehmome	ent	
		Druckstufe		Hartg	Hartgummi		rethan	PTFE	
[mm]	[inch]			[Nm]	[lbf·ft]	[Nm]	[lbf·ft]	[Nm]	[lbf·ft]
25	1"	Class 150	4 × 5/8"	-	-	5	4	14	13
40	1 1/2"	Class 150	8 × 5/8"	-	-	10	17	21	15
50	2"	Class 150	4 × 5/8"	-	-	15	11	40	29
80	3"	Class 150	4 × 5/8"	-	-	25	18	65	48
100	4"	Class 150	8 × 5/8"	-	-	20	15	44	32
150	6"	Class 150	8 × ¾"	-	-	45	33	90	66
200	8"	Class 150	8 × ¾"	-	-	65	48	87	64
250	10"	Class 150	12 × 7/8"	-	-	126	93	151	112
300	12"	Class 150	12 × 7/8"	-	-	146	108	177	131
350	14"	Class 150	12 × 1"	135	100	158	117	-	-
400	16"	Class 150	16 × 1"	128	94	150	111	-	-
450	18"	Class 150	16 × 1 1/8"	204	150	234	173	-	-
500	20"	Class 150	20 × 1 1/8"	183	135	217	160	-	-
600	24"	Class 150	20 × 1 ¼"	268	198	307	226	-	-

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag L für AWWA C207, Class D

Nenn	weite	AWWA	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment					
		Druckstufe		Hartgummi		Polyurethan		PTFE	
[mm]	[inch]			[Nm]	[lbf·ft]	[Nm]	[lbf·ft]	[Nm]	[lbf·ft]
700	28"	Class D	28 × 1 ¼"	247	182	292	215	-	-
750	30"	Class D	28 × 1 ¼"	287	212	302	223	-	-
800	32"	Class D	28 × 1 ½"	394	291	422	311	-	-
900	36"	Class D	32 × 1 ½"	419	309	430	317	1	-
1000	40"	Class D	36 × 1 ½"	420	310	477	352	-	-
-	42"	Class D	36 × 1 ½"	528	389	518	382	-	-
1200	48"	Class D	44 × 1 ½"	552	407	531	392	ı	-

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag L für AS 2129, Table E

Nennweite	AS 2129	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment				
	Druckstufe		Hartgummi	Polyurethan	PTFE		
[mm]			[Nm]	[Nm]	[Nm]		
350	Table E	12 × M 24	203	-	-		
400	Table E	12 × M 24	226	-	-		
450	Table E	16 × M 24	226	-	-		

Nennweite	AS 2129	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment					
	Druckstufe		Hartgummi	Polyurethan	PTFE			
[mm]			[Nm]	[Nm]	[Nm]			
500	Table E	16 × M 24	271	-	-			
600	Table E	16 × M 30	439	-	-			
700	Table E	20 × M 30	355	-	-			
750	Table E	20 × M 30	559	-	-			
800	Table E	20 × M 30	631	-	-			
900	Table E	24 × M 30	627	-	-			
1000	Table E	24 × M 30	634	-	-			
1200	Table E	32 × M 30	727	-	-			

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag L $\operatorname{f\"ur}$ AS 4087, PN16

Nennweite	AS 4087	Schrauben	Ma	ax. Anziehdrehmom	ent
	Druckstufe		Hartgummi	Polyurethan	PTFE
[mm]			[Nm]	[Nm]	[Nm]
350	PN 16	12 × M 24	203	-	-
375	PN 16	12 × M 24	137	-	-
400	PN 16	12 × M 24	226	-	-
450	PN 16	12 × M 24	301	-	-
500	PN 16	16 × M 24	271	-	-
600	PN 16	16 × M 27	393	-	-
700	PN 16	20 × M 27	330	-	-
750	PN 16	20 × M 30	529	-	-
800	PN 16	20 × M 33	631	-	-
900	PN 16	24 × M 33	627	-	-
1000	PN 16	24 × M 33	595	-	-
1200	PN 16	32 × M 33	703	-	-

3.3.5 Einbau Messaufnehmer Promag P



Achtung!

- Die auf beide Messaufnehmerflansche montierten Scheiben schützen das über die Flansche gebördelte PTFE gegen eine Rückverformung. Diese Schutzscheiben dürfen deshalb erst unmittelbar vor der Montage des Messaufnehmers entfernt werden.
- Im Lager müssen die Schutzscheiben immer montiert bleiben.
- Achten Sie darauf, dass die Auskleidung am Flansch nicht verletzt oder entfernt wird.



Hinweis!

Schrauben, Muttern, Dichtungen etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen bauseits bereit gestellt werden.

Der Messaufnehmer wird zwischen die Rohrleitungsflansche montiert:

- Bei Verwendung von Erdungsscheiben ist die dort beiliegende Einbauanleitung zu beachten.




Abb. 22: Montage Messaufnehmer Promag P

Dichtungen

Beachten Sie bei der Montage von Dichtungen folgende Punkte:

- PFA- oder PTFE-Auskleidung → es sind grundsätzlich **keine** Dichtungen erforderlich!
- Verwenden Sie für DIN-Flansche nur Dichtungen nach EN 1514-1.
- Montierte Dichtungen dürfen nicht in den Rohrleitungsquerschnitt hineinragen.



Achtung!

Kurzschlussgefahr! Verwenden Sie keine elektrisch leitenden Dichtungsmassen wie z.B. Graphit! Auf der Innenseite des Messrohres kann sich eine elektrisch leitende Schicht bilden und das Messsignal kurzschließen.

Erdungskabel

Einbau der Hochtemperaturausführung (mit PFA-Auskleidung)

Die Hochtemperaturausführung besitzt eine Gehäusestütze für die thermische Trennung von Messaufnehmer und Messumformer. Diese Ausführung kommt immer dort zum Einsatz, wo **gleichzeitig** hohe Messstoff- und Umgebungstemperaturen auftreten. Bei Messstofftemperaturen über $+150\,^{\circ}\mathrm{C}$ ist die Hochtemperaturausführung zwingend erforderlich.



Hinweis

Angaben über zulässige Temperaturbereiche $\rightarrow \triangleq 107$.

Isolation

Die Isolation von Rohrleitungen ist bei sehr heißen Messstoffen notwendig, um Energieverluste einzudämmen und um ein unbeabsichtigtes Berühren heißer Rohrleitungen zu verhindern. Beachten Sie die einschlägigen Richtlinien zur Isolation von Rohrleitungen.



Achtung!

Überhitzungsgefahr der Messelektronik! Die Gehäusestütze dient der Wärmeabfuhr und ist vollständig freizuhalten. Die Isolation des Messaufnehmers darf bis maximal zur Oberkante der beiden Messaufnehmer-Halbschalen erfolgen.




Abb. 23: Promag P (Hochtemperaturausführung): Isolation der Rohrleitung

Schrauben-Anziehdrehmomente (Promag P)

Folgende Punkte beachten:

- Aufgeführte Schrauben-Anziehdrehmomente gelten nur für geschmierte Gewinde und für Rohrleitungen, die frei von Zugspannungen sind.
- Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen.
- Zu fest angezogene Schrauben deformieren die Dichtfläche oder verletzen die Dichtung.

Anziehdrehmomente für:

- EN (DIN) → 🗎 36
- ASME → 🖺 37
- JIS → 🗎 37
- AS 2129 → 🖺 38
- AS 4087 → 🖺 38

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag P für EN 1092-1 (DIN 2501), PN 10/16/25/40

Nennweite	EN (DIN) Druckstufe	Schrauben	Flanschblatt- dicke	Max. Anzieh	drehmoment
	Drucksture		urche	PTFE	PFA
[mm]			[mm]	[Nm]	[Nm]
15	PN 40	4 × M 12	16	11	-
25	PN 40	4 × M 12	18	26	20
32	PN 40	4 × M 16	18	41	35
40	PN 40	4 × M 16	18	52	47
50	PN 40	4 × M 16	20	65	59
65 *	PN 16	8 × M 16	18	43	40
65	PN 40	8 × M 16	22	43	40
80	PN 16	8 × M 16	20	53	48
80	PN 40	8 × M 16	24	53	48
100	PN 16	8 × M 16	20	57	51
100	PN 40	8 × M 20	24	78	70
125	PN 16	8 × M 16	22	75	67
125	PN 40	8 × M 24	26	111	99
150	PN 16	8 × M 20	22	99	85
150	PN 40	8 × M 24	28	136	120
200	PN 10	8 × M 20	24	141	101
200	PN 16	12 × M 20	24	94	67
200	PN 25	12 × M 24	30	138	105
250	PN 10	12 × M 20	26	110	-
250	PN 16	12 × M 24	26	131	-
250	PN 25	12 × M 27	32	200	-
300	PN 10	12 × M 20	26	125	_
300	PN 16	12 × M 24	28	179	_
300	PN 25	16 × M 27	34	204	_
350	PN 10	16 × M 20	26	188	_
350	PN 16	16 × M 24	30	254	_
350	PN 25	16 × M 30	38	380	_
400	PN 10	16 × M 24	26	260	_
400	PN 16	16 × M 27	32	330	_
400	PN 25	16 × M 33	40	488	_
450	PN 10	20 × M 24	28	235	_
450	PN 16	20 × M 27	40	300	_
450	PN 25	20 × M 33	46	385	_
500	PN 10	20 × M 24	28	265	_
500	PN 16	20 × M 30	34	448	_
500	PN 25	20 × M 33	48	533	_
600	PN 10	20 × M 27	28	345	_
600 *	PN 16	20 × M 33	36	658	_
600	PN 25	20 × M 36	58	731	_
* Auslegung gemäß	EN 1092-1 (nicht n	ach DIN 2501)			

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag P für EN 1092-1, PN 10/16/25, P245GH/Rostfrei; Berechnet nach EN 1591-1:2014 für Flansche nach EN 1092-1:2013

Nennweite	EN (DIN) Druckstufe	Schrauben	Flanschblattdicke	Nom. Anziehdrehmoment PTFE
[mm]			[mm]	[Nm]
350	PN 10	16 × M 20	26	60
350	PN 16	16 × M 24	30	115
350	PN 25	16 × M 30	38	220
400	PN 10	16 × M 24	26	90
400	PN 16	16 × M 27	32	155
400	PN 25	16 × M 33	40	290

Promag 50 Montage

Nennweite	EN (DIN) Druckstufe	Schrauben	Flanschblattdicke	Nom. Anziehdrehmoment PTFE
[mm]			[mm]	[Nm]
450	PN 10	20 × M 24	28	90
450	PN 16	20 × M 27	34	155
450	PN 25	20 × M 33	46	290
500	PN 10	20 × M 24	28	100
500	PN 16	20 × M 30	36	205
500	PN 25	20 × M 33	48	345
600	PN 10	20 × M 27	30	150
600	PN 16	20 × M 33	40	310
600	PN 25	20 × M 36	48	500

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag P für ASME B16.5, Class 150/300

Nenn	weite	ASME	Schrauben	N	/lax. Anzieh	drehmome	nt	
		Druckstufe		PT	FE	Pl	PFA	
[mm]	[inch]			[Nm]	[lbf·ft]	[Nm]	[lbf·ft]	
15	1/2"	Class 150	4 × ½"	6	4	-	-	
15	1/2"	Class 300	4 × ½"	6	4	-	-	
25	1"	Class 150	4 × ½"	11	8	10	7	
25	1"	Class 300	4 × 5/8"	14	10	12	9	
40	1 1/2"	Class 150	4 × ½"	24	18	21	15	
40	1 1/2"	Class 300	4 × ¾"	34	25	31	23	
50	2"	Class 150	4 × 5/8"	47	35	44	32	
50	2"	Class 300	8 × 5/8"	23	17	22	16	
80	3"	Class 150	4 × 5/8"	79	58	67	49	
80	3"	Class 300	8 × ¾"	47	35	42	31	
100	4"	Class 150	8 × 5/8"	56	41	50	37	
100	4"	Class 300	8 × ¾"	67	49	59	44	
150	6"	Class 150	8 × ¾"	106	78	86	63	
150	6"	Class 300	12 × ¾"	73	54	67	49	
200	8"	Class 150	8 × ¾"	143	105	109	80	
250	10"	Class 150	12 × 7/8"	135	100	-	-	
300	12"	Class 150	12 × 7/8"	178	131	_	-	
350	14"	Class 150	12 × 1"	260	192	-	-	
400	16"	Class 150	16 × 1"	246	181	_	-	
450	18"	Class 150	16 × 1 1/8"	371	274	-	-	
500	20"	Class 150	20 × 1 ½"	341	252	-	-	
600	24"	Class 150	20 × 1 1/4"	477	352	-	-	

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag P für JIS B2220, 10/20K

Nennweite	JIS Druckstufe	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment	
			PTFE	PFA
[mm]			[Nm]	[Nm]
25	10K	4 × M 16	32	27
25	20K	4 × M 16	32	27
32	10K	4 × M 16	38	-
32	20K	4 × M 16	38	-
40	10K	4 × M 16	41	37
40	20K	4 × M 16	41	37
50	10K	4 × M 16	54	46
50	20K	8 × M 16	27	23
65	10K	4 × M 16	74	63
65	20K	8 × M 16	37	31
80	10K	8 × M 16	38	32
80	20K	8 × M 20	57	46
100	10K	8 × M 16	47	38

Montage Promag 50

Nennweite	JIS Druckstufe	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment	
			PTFE	PFA
[mm]			[Nm]	[Nm]
100	20K	8 × M 20	75	58
125	10K	8 × M 20	80	66
125	20K	8 × M 22	121	103
150	10K	8 × M 20	99	81
150	20K	12 × M 22	108	72
200	10K	12 × M 20	82	54
200	20K	12 × M 22	121	88
250	10K	12 × M 22	133	_
250	20K	12 × M 24	212	_
300	10K	16 × M 22	99	-
300	20K	16 × M 24	183	-

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag P für JIS B2220, 10/20K

Nennweite	JIS Druckstufe	Schrauben	Nom. Anziehdrehmoment		
			Hartgummi	Polyurethan	
[mm]			[Nm]	[Nm]	
350	10K	16 × M 22	109	109	
350	20K	16 × M 30x3	217	217	
400	10K	16 × M 24	163	163	
400	20K	16 × M 30x3	258	258	
450	10K	16 × M 24	155	155	
450	20K	16 × M 30x3	272	272	
500	10K	16 × M 24	183	183	
500	20K	16 × M 30x3	315	315	
600	10K	16 × M 30	235	235	
600	20K	16 × M 36x3	381	381	

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag P für AS 2129, Table E

Nennweite [mm]	AS 2129 Druckstufe	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment PTFE [Nm]
25	Table E	4 × M 12	21
50	Table E	4 × M 16	42

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag P für AS 4087, PN16

Nennweite	AS 4087	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment PTFE
[mm]	Druckstufe		[Nm]
50	PN 16	4 × M 16	42

Promag 50 Montage

3.3.6 Einbau Messaufnehmer Promag W



Hinweis!

Schrauben, Muttern, Dichtungen etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen bauseits bereit gestellt werden.

Der Messaufnehmer wird zwischen die Rohrleitungsflansche montiert:

- Beachten Sie unbedingt die dazu erforderlichen Schrauben-Anziehdrehmomente → 🗎 40.
- Bei Verwendung von Erdungsscheiben ist die dort beiliegende Einbauanleitung zu beachten.




Abb. 24: Montage Messaufnehmer Promag W

Dichtungen

Beachten Sie bei der Montage von Dichtungen folgende Punkte:

- Hartgummi-Auskleidung → es sind **immer** zusätzliche Dichtungen erforderlich!
- Polyurethan-Auskleidung → es sind grundsätzlich **keine** Dichtungen erforderlich.
- Verwenden Sie für DIN-Flansche nur Dichtungen nach EN 1514-1.
- Montierte Dichtungen dürfen nicht in den Rohrleitungsquerschnitt hineinragen.



Achtung!

Kurzschlussgefahr!

Verwenden Sie keine elektrisch leitenden Dichtungsmassen wie z.B. Graphit! Auf der Innenseite des Messrohres kann sich eine elektrisch leitende Schicht bilden und das Messsignal kurzschließen.

Erdungskabel

- Informationen zum Thema Potenzialausgleich und detaillierte Montagehinweise für den Einsatz von Erdungskabeln finden Sie auf \rightarrow 🖺 60.

Montage Promag 50

Schrauben-Anziehdrehmomente (Promag W)

Folgende Punkte beachten:

- Aufgeführte Schrauben-Anziehdrehmomente gelten nur für geschmierte Gewinde und für Rohrleitungen, die frei von Zugspannungen sind.
- Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen.
- Zu fest angezogene Schrauben deformieren die Dichtfläche oder verletzen die Dichtung.

Anziehdrehmomente für:

- EN (DIN) → 🖺 40
- JIS → 🖺 43
- ASME → 🖺 42
- AWWA → 🗎 44
- AS 2129 → 🖺 44
- AS 4087 → 🖺 45

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag W für EN 1092-1 (DIN 2501), PN 6/10/16/25/40

Nennweite	EN (DIN) Druckstufe	Schrauben	Flanschblatt- dicke	Max. Anzieh	drehmoment
				Hartgummi	Polyurethan
[mm]			[mm]	[Nm]	[Nm]
25	PN 40	4 × M 12	18	-	15
32	PN 40	4 × M 16	18	-	24
40	PN 40	4 × M 16	18	-	31
50	PN 40	4 × M 16	20	48	40
65*	PN 16	8 × M 16	18	32	27
65	PN 40	8 × M 16	22	32	27
80	PN 16	8 × M 16	20	40	34
80	PN 40	8 × M 16	24	40	34
100	PN 16	8 × M 16	20	43	36
100	PN 40	8 × M 20	24	59	50
125	PN 16	8 × M 16	22	56	48
125	PN 40	8 × M 24	26	83	71
150	PN 16	8 × M 20	22	74	63
150	PN 40	8 × M 24	28	104	88
200	PN 10	8 × M 20	24	106	91
200	PN 16	12 × M 20	24	70	61
200	PN 25	12 × M 24	30	104	92
250	PN 10	12 × M 20	26	82	71
250	PN 16	12 × M 24	26	98	85
250	PN 25	12 × M 27	32	150	134
300	PN 10	12 × M 20	26	94	81
300	PN 16	12 × M 24	28	134	118
300	PN 25	16 × M 27	34	153	138
350	PN 6	12 × M 20	22	111	120
350	PN 10	16 × M 20	26	112	118
350	PN 16	16 × M 24	30	152	165
350	PN 25	16 × M 30	38	227	252
400	PN 6	16 × M 20	22	90	98
400	PN 10	16 × M 24	26	151	167
400	PN 16	16 × M 27	32	193	215
400	PN 25	16 × M 33	40	289	326
450	PN 6	16 × M 20	22	112	126
450	PN 10	20 × M 24	28	153	133
450	PN 16	20 × M 27	40	198	196
450	PN 25	20 × M 33	46	256	253
500	PN 6	20 × M 20	24	119	123
500	PN 10	20 × M 24	28	155	171
500	PN 16	20 × M 30	34	275	300

Promag 50 Montage

Nennweite	EN (DIN) Druckstufe	Schrauben	Flanschblatt- dicke	Max. Anziehdrehmoment	
				Hartgummi	Polyurethan
[mm]			[mm]	[Nm]	[Nm]
500	PN 25	20 × M 33	48	317	360
600	PN 6	20 × M 24	30	139	147
600	PN 10	20 × M 27	28	206	219
600 *	PN 16	20 × M 33	36	415	443
600	PN 25	20 × M 36	58	431	516
700	PN 6	24 × M 24	24	148	139
700	PN 10	24 × M 27	30	246	246
700	PN 16	24 × M 33	36	278	318
700	PN 25	24 × M 39	46	449	507
800	PN 6	24 × M 27	24	206	182
800	PN 10	24 × M 30	32	331	316
800	PN 16	24 × M 36	38	369	385
800	PN 25	24 × M 45	50	664	721
900	PN 6	24 × M 27	26	230	637
900	PN 10	28 × M 30	34	316	307
900	PN 16	28 × M 36	40	353	398
900	PN 25	28 × M 45	54	690	716
1000	PN 6	28 × M 27	26	218	208
1000	PN 10	28 × M 33	34	402	405
1000	PN 16	28 × M 39	42	502	518
1000	PN 25	28 × M 52	58	970	971
1200	PN 6	32 × M 30	28	319	299
1200	PN 10	32 × M 36	38	564	568
1200	PN 16	32 × M 45	48	701	753
1400	PN 6	36 × M 33	32	430	398
1400	PN 10	36 × M 39	42	654	618
1400	PN 16	36 × M 45	52	729	762
1600	PN 6	40 × M 33	34	440	417
1600	PN 10	40 × M 45	46	946	893
1600	PN 16	40 × M 52	58	1007	1100
1800	PN 6	44 × M 36	36	547	521
1800	PN 10	44 × M 45	50	961	895
1800	PN 16	44 × M 52	62	1108	1003
2000	PN 6	48 × M 39	38	629	605
2000	PN 10	48 × M 45	54	1047	1092
2000	PN 16	48 × M 56	66	1324	1261
* Auslegung gemäß I	EN 1092-1 (nicht n	ach DIN 2501)			

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag W für EN 1092-1, PN 6/10/16/25, P245GH/Rostfrei; Berechnet nach EN 1591-1:2014 für Flansche nach EN 1092-1:2013

Nennweite	EN (DIN) Druckstufe	Schrauben	Flanschblattdicke	Nom. Anziehdrehmoment	
				Hartgummi	Polyurethan
[mm]			[mm]	[Nm]	[Nm]
350	PN 6	12 × M 20	22	60	75
350	PN 10	16 × M 20	26	70	80
350	PN 16	16 × M 24	30	125	135
350	PN 25	16 × M 30	38	230	235
400	PN 6	16 × M 20	22	65	70
400	PN 10	16 × M 24	26	100	120
400	PN 16	16 × M 27	32	175	190
400	PN 25	16 × M 33	40	315	325
450	PN 6	16 × M 20	22	70	90

Montage Promag 50

Nennweite	EN (DIN) Druckstufe	Schrauben	Flanschblattdicke	Nom. Anziehdrehmoment		
[mm]			[mm]	Hartgummi [Nm]	Polyurethan [Nm]	
450	PN 10	20 × M 24	28	100	110	
450	PN 16	20 × M 27	34	175	190	
450	PN 25	20 × M 33	46	300	310	
500	PN 6	20 × M 20	24	65	70	
500	PN 10	20 × M 24	28	110	120	
500	PN 16	20 × M 30	36	225	235	
500	PN 25	20 × M 33	48	370	370	
600	PN 6	20 × M 24	30	105	105	
600	PN 10	20 × M 27	30	165	160	
600	PN 16	20 × M 33	40	340	340	
600	PN 25	20 × M 36	48	540	540	
700	PN 6	24 × M 24	30	110	110	
700	PN 10	24 × M 27	35	190	190	
700	PN 16	24 × M 33	40	340	340	
700	PN 25	24 × M 39	50	615	595	
800	PN 6	24 × M 27	30	145	145	
800	PN 10	24 × M 30	38	260	260	
800	PN 16	24 × M 36	41	465	455	
800	PN 25	24 × M 45	53	885	880	
900	PN 6	24 × M 27	34	170	180	
900	PN 10	28 × M 30	38	265	275	
900	PN 16	28 × M 36	48	475	475	
900	PN 25	28 × M 45	57	930	915	
1000	PN 6	28 × M 27	38	175	185	
1000	PN 10	28 × M 33	44	350	360	
1000	PN 16	28 × M 39	59	630	620	
1000	PN 25	28 × M 52	63	1300	1290	
1200	PN 6	32 × M 30	42	235	250	
1200	PN 10	32 × M 36	55	470	480	
1200	PN 16	32 × M 45	78	890	900	
1400	PN 6	36 × M 33	56	300	-	
1400	PN 10	36 × M 39	65	600	-	
1400	PN 16	36 × M 45	84	1050	-	
1600	PN 6	40 × M 33	63	340	-	
1600	PN 10	40 × M 45	75	810	-	
1600	PN 16	40 × M 52	102	1420	-	
1800	PN 6	44 × M 36	69	430	-	
1800	PN 10	44 × M 45	85	920	-	
1800	PN 16	44 × M 52	110	1600	-	
2000	PN 6	48 × M 39	74	530	-	
2000	PN 10	48 × M 45	90	1040	-	
2000	PN 16	48 × M 56	124	1900	-	

 $\textit{Schrauben-Anziehdrehmomente Promag W f\"{u}r ASME B16.5, Class 150/300}$

Nenn	weite	ASME	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment			nt
		Druckstufe		Hartgummi		Polyurethan	
[mm]	[inch]			[Nm]	[lbf·ft]	[Nm]	[lbf·ft]
25	1"	Class 150	4 × ½"	-	-	7	5
25	1"	Class 300	4 × 5/8"	-	-	8	6
40	1 ½"	Class 150	4 × ½"	-	-	10	7
40	1 1/2"	Class 300	4 × 3/4"	-	-	15	11
50	2"	Class 150	4 × 5/8"	35	26	22	16

Promag 50 Montage

Nenn	weite	ASME	Schrauben	Λ	/lax. Anzieh	drehmome	nt
		Druckstufe		Hartg	ummi	Polyu	rethan
[mm]	[inch]			[Nm]	[lbf·ft]	[Nm]	[lbf⋅ft]
50	2"	Class 300	8 × 5/8"	18	13	11	8
80	3"	Class 150	4 × 5/8"	60	44	43	32
80	3"	Class 300	8 × ¾"	38	28	26	19
100	4"	Class 150	8 × 5/8"	42	31	31	23
100	4"	Class 300	8 × ¾"	58	43	40	30
150	6"	Class 150	8 × ¾"	79	58	59	44
150	6"	Class 300	12 × ¾"	70	52	51	38
200	8"	Class 150	8 × ¾"	107	79	80	59
250	10"	Class 150	12 × 7/8"	101	74	75	55
300	12"	Class 150	12 × 7/8"	133	98	103	76
350	14"	Class 150	12 × 1"	135	100	158	117
400	16"	Class 150	16 × 1"	128	94	150	111
450	18"	Class 150	16 × 1 1/8"	204	150	234	173
500	20"	Class 150	20 × 1 1/8"	183	135	217	160
600	24"	Class 150	20 × 1 1/4"	268	198	307	226

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag W für JIS B2220, 10/20K

Nennweite	JIS Druckstufe	Schrauben	Max. Anzieh	drehmoment
			Hartgummi	Polyurethan
[mm]			[Nm]	[Nm]
25	10K	4 × M 16	-	19
25	20K	4 × M 16	-	19
32	10K	4 × M 16	-	22
32	20K	4 × M 16	-	22
40	10K	4 × M 16	-	24
40	20K	4 × M 16	-	24
50	10K	4 × M 16	40	33
50	20K	8 × M 16	20	17
65	10K	4 × M 16	55	45
65	20K	8 × M 16	28	23
80	10K	8 × M 16	29	23
80	20K	8 × M 20	42	35
100	10K	8 × M 16	35	29
100	20K	8 × M 20	56	48
125	10K	8 × M 20	60	51
125	20K	8 × M 22	91	79
150	10K	8 × M 20	75	63
150	20K	12 × M 22	81	72
200	10K	12 × M 20	61	52
200	20K	12 × M 22	91	80
250	10K	12 × M 22	100	87
250	20K	12 × M 24	159	144
300	10K	16 × M 22	74	63
300	20K	16 × M 24	138	124

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag W für JIS B2220, 10/20K

Nennweite	JIS Druckstufe	Schrauben	Nom. Anziehdrehmoment	
			Hartgummi	Polyurethan
[mm]			[Nm]	[Nm]
350	10K	16 × M 22	109	109
350	20K	16 × M30 x3	217	217
400	10K	16 × M 24	163	163

Montage Promag 50

Nennweite	JIS Druckstufe	Schrauben	Nom. Anziehdrehmoment	
			Hartgummi	Polyurethan
[mm]			[Nm]	[Nm]
400	20K	16 × M30x3	258	258
450	10K	16 × M 24	155	155
450	20K	16 × M30x3	272	272
500	10K	16 × M 24	183	183
500	20K	16 × M30x3	315	315
600	10K	16 × M 30	235	235
600	20K	16 × M36x3	381	381
700	10K	16 × M 30	300	300
750	10K	16 × M 30	339	339

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag W für AWWA C207, Class D

Nenn	weite	AWWA		Max. Anziehdrehmoment			
		Druckstufe	Schrauben	Hartg	Jummi	Polyu	rethan
[mm]	[inch]			[Nm]	[lbf·ft]	[Nm]	[lbf·ft]
700	28"	Class D	28 × 1 1/4"	247	182	292	215
750	30"	Class D	28 × 1 ¼"	287	212	302	223
800	32"	Class D	28 × 1 ½"	394	291	422	311
900	36"	Class D	32 × 1 ½"	419	309	430	317
1000	40"	Class D	36 × 1 ½"	420	310	477	352
-	42"	Class D	36 × 1 ½"	528	389	518	382
1200	48"	Class D	44 × 1 ½"	552	407	531	392
-	54"	Class D	44 × 1 ¾"	730	538	633	467
-	60"	Class D	52 × 1 ¾"	758	559	832	614
-	66"	Class D	52 × 1 ¾"	946	698	955	704
1800	72"	Class D	60 × 1 ¾"	975	719	1087	802
-	78"	Class D	64 × 2"	853	629	786	580
2000	-	Class D	64 × 2"	853	629	786	580

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag W für AS 2129, Table E

Nennweite	AS 2129 Druckstufe	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment Hartgummi
[mm]			[Nm]
50	Table E	4 × M 16	32
80	Table E	4 × M 16	49
100	Table E	8 × M 16	38
150	Table E	8 × M 20	64
200	Table E	8 × M 20	96
250	Table E	12 × M 20	98
300	Table E	12 × M 24	123
350	Table E	12 × M 24	203
400	Table E	12 × M 24	226
450	Table E	16 × M 24	226
500	Table E	16 × M 24	271
600	Table E	16 × M 30	439
700	Table E	20 × M 30	355
750	Table E	20 × M 30	559
800	Table E	20 × M 30	631
900	Table E	24 × M 30	627
1000	Table E	24 × M 30	634
1200	Table E	32 × M 30	727

Promag 50 Montage

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag W für AS 4087, PN16

Nennweite	AS 4087 Druckstufe	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment Hartgumni
[mm]			[Nm]
50	Table E	4 × M 16	32
80	PN 16	4 × M 16	49
100	PN 16	4 × M 16	76
150	PN 16	8 × M 20	52
200	PN 16	8 × M 20	77
250	PN 16	8 × M 20	147
300	PN 16	12 × M 24	103
350	PN 16	12 × M 24	203
375	PN 16	12 × M 24	137
400	PN 16	12 × M 24	226
450	PN 16	12 × M 24	301
500	PN 16	16 × M 24	271
600	PN 16	16 × M 27	393
700	PN 16	20 × M 27	330
750	PN 16	20 × M 30	529
800	PN 16	20 × M 33	631
900	PN 16	24 × M 33	627
1000	PN 16	24 × M 33	595
1200	PN 16	32 × M 33	703

Montage Promag 50

3.3.7 Messumformergehäuse drehen

Aluminium-Feldgehäuse drehen



Warnung!

Bei Geräten mit der Zulassung Ex d/de bzw. FM/CSA Cl. I Div. 1 ist die Drehmechanik anders als hier beschrieben. Die entsprechende Vorgehensweise ist in der Ex-spezifischen Dokumentation dargestellt.

- 1. Lösen Sie beide Befestigungsschrauben.
- 2. Bajonettverschluss bis zum Anschlag drehen.
- 3. Heben Sie vorsichtig das Messumformergehäuse an:
 - Promag D: ca. 10 mm (0,39 in) über die Befestigungsschrauben
 - Promag E/H/L/P/W: bis zum Anschlag
- 4. Drehen Sie das Messumformergehäuse in die gewünschte Lage:
 - Promag D: max. 180° im Uhrzeigersinn bzw. max. 180° gegen den Uhrzeigersinn
 - Promag E/H/L/P/W: max. 280° im Uhrzeigersinn bzw. max. 20° gegen den Uhrzeigersinn
- 5. Gehäuse wieder aufsetzen und Bajonettverschluss wieder einrasten.
- 6. Beide Befestigungsschrauben fest anziehen.




Abb. 25: Drehen des Messumformergehäuses (Aluminium-Feldgehäuse)

Rostfreier Stahl-Feldgehäuse drehen

- a. Lösen Sie beide Befestigungsschrauben.
- b. Messumformergehäuse vorsichtig bis zum Anschlag anheben.
- c. Messumformergehäuse in die gewünschte Lage drehen (max. 2 × 90° in jede Richtung).
- d. Gehäuse wieder aufsetzen.
- e. Beide Befestigungsschrauben fest anziehen.




Abb. 26: Drehen des Messumformergehäuses (Rostfreier Stahl-Feldgehäuse)

Promag 50 Montage

3.3.8 Vor-Ort-Anzeige drehen

- 1. Schrauben Sie den Elektronikraumdeckel vom Messumformergehäuse ab.
- 2. Drücken Sie die seitlichen Verriegelungstasten des Anzeigemoduls und ziehen Sie das Modul aus der Elektronikraumabdeckplatte heraus.
- 3. Drehen Sie die Anzeige in die gewünschte Lage (max. $4 \times 45^{\circ}$ in beide Richtungen) und setzen Sie sie wieder auf die Elektronikraumabdeckplatte auf.
- 4. Schrauben Sie den Elektronikraumdeckel wieder fest auf das Messumformergehäuse.




Abb. 27: Drehen der Vor-Ort-Anzeige (Feldgehäuse)

Montage Promag 50

3.3.9 Montage Wandaufbaugehäuse

Das Wandaufbaugehäuse kann auf folgende Arten montiert werden:

- Direkte Wandmontage
- Schalttafeleinbau (mit separatem Montageset, Zubehör) → 🗎 49



Achtung!

- Achten Sie beim Einbauort darauf, dass der zulässige Umgebungstemperaturbereich −20...+60 °C (−4...+140 °F), optional −40...+60 °C (−40...+140 °F) nicht überschritten wird. Montieren Sie das Gerät an einer schattigen Stelle. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden
- Das Wandaufbaugehäuse ist so zu montieren, dass die Kabeleinführungen nach unten gerichtet sind.

Direkte Wandmontage

- 1. Bohrlöcher gemäß Abbildung vorbereiten.
- 2. Anschlussklemmenraumdeckel (a) abschrauben.
- 3. Beide Befestigungsschrauben (b) durch die betreffenden Gehäusebohrungen (c) schieben.
 - Befestigungsschrauben (M6): max. Ø 6,5 mm (0,26")
 - Schraubenkopf: max. Ø 10,5 mm (0,41")
- 4. Messumformergehäuse wie abgebildet auf die Wand montieren.
- 5. Anschlussklemmenraumdeckel (a) wieder auf das Gehäuse schrauben.




Abb. 28: Direkte Wandmontage. Maßeinheit mm (inch)

Promag 50 Montage

Schalttafeleinbau

- 1. Einbauöffnung in der Schalttafel gemäß Abbildung vorbereiten.
- 2. Gehäuse von vorne durch den Schalttafel-Ausschnitt schieben.
- 3. Halterungen auf das Wandaufbaugehäuse schrauben.
- 4. Gewindestangen in die Halterungen einschrauben und solange anziehen, bis das Gehäuse fest auf der Schalttafelwand sitzt. Gegenmuttern anziehen. Eine weitere Abstützung ist nicht notwendig.




Abb. 29: Schalttafeleinbau (Wandaufbaugehäuse). Maßeinheit mm (inch)

Rohrmontage

Die Montage erfolgt gemäß den Vorgaben in der Abbildung.



Achtung

Wird für die Montage eine warme Rohrleitung verwendet, so ist darauf zu achten, dass die Gehäusetemperatur den max. zulässigen Wert von +60 °C (+140 °F) nicht überschreitet.




Abb. 30: Rohrmontage (Wandaufbaugehäuse). Maßeinheit mm (inch)

Montage Promag 50

3.4 Einbaukontrolle

Führen Sie nach dem Einbau des Messgerätes in die Rohrleitung folgende Kontrollen durch:

Gerätezustand und -spezifikationen	Hinweise
Ist das Messgerät beschädigt (Sichtkontrolle)?	-
Entspricht das Messgerät den Messstellenspezifikationen, wie Prozesstemperatur/-druck, Umgebungstemperatur, min. Leitfähigkeit, Messbereich etc.?	→ 🖺 107
Einbau	Hinweise
Stimmt die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer-Typenschild mit der tat- sächlichen Fließrichtung in der Rohrleitung überein?	-
Ist die Lage der Messelektrodenachse korrekt?	→ 🖺 14
Ist die Lage der Messstoffüberwachungselektrode korrekt?	→ 🖺 14
Sind beim Einbau des Messaufnehmers die Schrauben mit den entsprechenden Anziehdrehmomenten festgezogen worden?	Promag D → $\stackrel{\square}{=}$ 22 Promag E → $\stackrel{\square}{=}$ 24 Promag L → $\stackrel{\square}{=}$ 30 Promag P → $\stackrel{\square}{=}$ 35 Promag W → $\stackrel{\square}{=}$ 40
Wurden die richtigen Dichtungen eingesetzt (Typ, Material, Installation)?	Promag D → $\stackrel{\triangle}{=}$ 20 Promag E → $\stackrel{\triangle}{=}$ 23 Promag H → $\stackrel{\triangle}{=}$ 26 Promag L → $\stackrel{\triangle}{=}$ 29 Promag P → $\stackrel{\triangle}{=}$ 34 Promag W → $\stackrel{\triangle}{=}$ 39
Sind Messstellennummer und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?	-
Prozessumgebung /-bedingungen	Hinweise
Wurden die Ein- und Auslaufstrecken eingehalten?	Einlaufstrecke $\geq 5 \times DN$ Auslaufstrecke $\geq 2 \times DN$
Ist das Messgerät gegen Niederschlag und direkte Sonneneinstrahlung geschützt?	-
Ist der Messaufnehmer ausreichend gegen Vibrationen gesichert (Befestigung, Abstützung)?	Beschleunigung bis 2 g in Anlehnung an IEC 600 68-2-8

Promag 50 Verdrahtung

4 Verdrahtung



Warnung!

Beachten Sie für den Anschluss von Ex-zertifizierten Geräten die entsprechenden Hinweise und Anschlussbilder in den spezifischen Ex-Zusatzdokumentationen zu dieser Betriebsanleitung.

Bei Fragen steht Ihnen Ihre Endress+Hauser-Vertretung gerne zur Verfügung.



Hinweis!

Das Messgerät besitzt keine interne Trennvorrichtung. Ordnen Sie deshalb dem Messgerät einen Schalter oder Leistungsschalter zu, mit welchem die Versorgungsleitung vom Netz getrennt werden kann.

4.1 Anschluss der Getrenntausführung

4.1.1 Anschluss Promag D/E/H/L/P/W



Warnung!

- Stromschlaggefahr! Schalten Sie die Energieversorgung aus, bevor Sie das Messgerät öffnen. Installieren bzw. verdrahten Sie das Gerät nicht unter Netzspannung. Ein Nichtbeachten kann zur Zerstörung von Teilen der Elektronik führen.
- Stromschlaggefahr! Verbinden Sie den Schutzleiter mit dem Gehäuse-Erdanschluss, bevor die Energieversorgung angelegt wird.



Achtung!

- Es dürfen nur Messaufnehmer und -umformer mit der gleichen Seriennummer miteinander verbunden werden. Wird dies beim Anschluss nicht beachtet, können Kommunikationsprobleme auftreten.
- Zerstörungsgefahr der Spulenansteuerung! Schließen sie das Spulenstromkabel nur an oder lösen Sie es nur, nachdem die Energieversorgung ausgeschaltet wurde.

Vorgehensweise

- 1. Messumformer: Entfernen Sie den Deckel vom Anschlussklemmenraum (a).
- 2. Messaufnehmer: Entfernen Sie den Deckel vom Anschlussgehäuse (b).
- 3. Legen Sie das Elektrodenkabel (c) und das Spulenstromkabel (d) durch die entsprechenden Kabeleinführungen.

Verlegen Sie die Verbindungskabel fest (siehe "Verbindungskabellänge"→ 🗎 19).

- 4. Konfektionieren Sie das Signal- und das Spulenstromkabel gemäß Tabelle: Promag D/E/L/P/W → Beachten Sie die Tabelle → 월 54
 Promag H → Beachten Sie die Tabelle "Kabelkonfektionierung" → 월 55
- 5. Nehmen Sie die Verdrahtung zwischen dem Messaufnehmer und Messumformer vor. Den für Ihr Messgerät gültigen elektrischen Anschlussplan finden Sie:
 - in der jeweiligen Abbildung:
 - $\rightarrow \blacksquare$ 31 (Promag D); $\rightarrow \blacksquare$ 32 (Promag E/L/P/W); $\rightarrow \blacksquare$ 33 (Promag H)
 - im Deckel des Messaufnehmers und Messumformers.

Minweis!

^{പ്പ} Achtuna

Isolieren Sie Kabelschirme, die nicht angeschlossen werden, damit kein Kurzschluss zu benachbarten Kabelschirmen im Anschlussgehäuse entsteht.

- 6. Messumformer: Schrauben Sie den Deckel auf den Anschlussklemmenraum (a).
- 7. Messaufnehmer: Montieren Sie den Deckel auf das Anschlussgehäuse (b).

Verdrahtung Promag 50

Promag D




Abb. 31: Anschluss der Getrenntausführung Promag D

- Anschlussklemmenraum Wandaufbaugehäuse Anschlussgehäusedeckel Messaufnehmer Elektrodenkabel
- b
- Spulenstromkabel d
- nicht angeschlossene, isolierte Kabelschirme

Kabelfarben/ -nummern für Klemmen: 5/6 = braun, 7/8 = weiß, 4 = grün, 37/36 = gelb

Promag E/L/P/W




Abb. 32: Anschluss der Getrenntausführung Promag E/L/P/W

- Anschlussklemmenraum Wandaufbaugehäuse а
- b Anschlussgehäusedeckel Messaufnehmer
- Elektrodenkabel
- d
- Spulenstromkabel nicht angeschlossene, isolierte Kabelschirme

Kabelfarben/ -nummern für Klemmen:

5/6 = braun, 7/8 = weiß, 4 = grün, 37/36 = gelb

Promag 50 Verdrahtung

Promag H




Abb. 33: Anschluss der Getrenntausführung Promag H

- Anschlussklemmenraum Wandaufbaugehäuse Anschlussgehäusedeckel Messaufnehmer Elektrodenkabel Spulenstromkabel nicht angeschlossene, isolierte Kabelschirme a b

Kabelfarben/ -nummern für Klemmen: 5/6 = braun, 7/8 = weiß, 4 = grün, 37/36 = gelb

Verdrahtung Promag 50

Kabelkonfektionierung bei der Getrenntausführung Promag D/E/L/P/W

Konfektionieren Sie Signal- und Spulenstromkabel wie nachfolgend abgebildet (Detail A).

Die feindrähtigen Adern sind mit Aderendhülsen zu versehen (Detail B: m = Aderendhülsen rot, \emptyset 1,0 mm; n = Aderendhülsen weiß, \emptyset 0,5 mm).


* Abisolierung nur für verstärkte Kabel




Beachten Sie bei der Konfektionierung unbedingt folgende Punkte:

- Elektrodenkabel → Stellen Sie sicher, dass die Aderendhülsen messaufnehmerseitig die Adernschirme nicht berühren!
 Mindestabstand = 1 mm (Ausnahme "GND" = grünes Kabel)
- Spulenstromkabel → Trennen Sie eine Ader des dreiadrigen Kabels auf Höhe der Aderverstärkung ab; es werden für den Anschluss nur zwei Adern benötigt.

MESSUMFORMER




Spulenstromkabel




MESSAUFNEHMER

Elektrodenkabel



Spulenstromkabel



Promag 50 Verdrahtung

Kabelkonfektionierung bei der Getrenntausführung Promag H

Konfektionieren Sie Signal- und Spulenstromkabel wie nachfolgend abgebildet (Detail A).


Die feindrähtigen Adern sind mit Aderendhülsen zu versehen (Detail B: m = Aderendhülsen rot, Ø 1,0 mm; n = Aderendhülsen weiß, Ø 0,5 mm)




Beachten Sie bei der Konfektionierung unbedingt folgende Punkte:

- Elektrodenkabel → Stellen Sie sicher, dass die Aderendhülsen messaufnehmerseitig die Adernschirme nicht berühren!
 Mindestabstand = 1 mm (Ausnahme "GND" = grünes Kabel).
- Spulenstromkabel → Trennen Sie eine Ader des dreiadrigen Kabels auf Höhe der Aderverstärkung ab; es werden für den Anschluss nur zwei Adern benötigt.
- Messaufnehmerseitig sind beide Kabelschirme ca. 15 mm über den Außenmantel zu stülpen. Über die Zugentlastung wird dadurch eine elektrische Verbindung mit dem Anschlussgehäuse sichergestellt.

MESSUMFORMER



MESSAUFNEHMER



Verdrahtung Promag 50

4.1.2 Kabelspezifikationen

Elektrodenkabel

• $3 \times 0.38 \text{ mm}^2 \text{ PVC-Kabel mit gemeinsamem, geflochtenem Kupferschirm (} \varnothing \sim 9.5 \text{ mm/} 0.37")$ und einzeln abgeschirmten Adern

■ Bei Messstoffüberwachung (MSÜ): $4 \times 0.38 \text{ mm}^2 \text{ PVC-Kabel mit gemeinsamem, geflochtenem Kupferschirm (Ø ~ 9,5 mm/ 0,37") und einzeln abgeschirmten Adern$


■ Leiterwiderstand: ≤ 50 Ωkm

Kapazität Ader/Schirm: ≤ 420 pF/m
 Dauerbetriebstemperatur: -20...+80 °C

Leitungsquerschnitt: max. 2,5 mm²

Spulenstromkabel

- $3 \times 0.75 \text{ mm}^2 \text{ PVC-Kabel mit gemeinsamem, geflochtenem Kupferschirm } (\emptyset \sim 9 \text{ mm/} 0.35")$
- Leiterwiderstand: ≤ 37 Ωkm
- Kapazität Ader/Ader, Schirm geerdet: ≤ 120 pF/m
- Dauerbetriebstemperatur: -20...+80 °C
- Leitungsquerschnitt: max. 2,5 mm²
- Testspannung für Kabelisolation: ≥1433 V AC r.m.s. 50/60 Hz oder ≥ 2026 V DC



A0003194

Abb. 42: Kabelquerschnitt

- a Elektrodenkabel
- b Spulenstromkabel
- 1 Ader
- 2 Aderisolation
- 3 Aderschirm 4 Adermantel
- i Adermaniei 5 Aderverstärkuna
- 5 Aderverstarkur 5 Kabelschirm
- 7 Außenmantel

Verstärkte Verbindungskabel

Optional liefert Endress+Hauser auch verstärkte Verbindungskabel mit einem zusätzlichen, metallischen Verstärkungsgeflecht. Verstärkte Verbindungskabel sollten bei Erdverlegung, bei der Gefahr von Nagetiergefraß und bei einem Messgeräteeinsatz unter der Schutzart IP68 verwendet werden.

Einsatz in elektrisch stark gestörter Umgebung:

Die Messeinrichtung erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen gemäß EN 61010 und die EMV-Anforderungen gemäß IEC/EN 61326.



Achtung!

Die Erdung erfolgt über die dafür vorgesehenen Erdklemmen im Innern der Anschlussgehäuse. Achten Sie darauf, dass die abisolierten und verdrillten Kabelschirmstücke bis zur Erdklemme so kurz wie möglich sind.

Promag 50 Verdrahtung

4.2 Anschluss der Messeinheit

4.2.1 Anschluss Messumformer



Warnung!

- Stromschlaggefahr! Schalten Sie die Energieversorgung aus, bevor Sie das Messgerät öffnen. Installieren bzw. verdrahten Sie das Gerät nicht unter Spannung. Ein Nichtbeachten kann zur Zerstörung von Teilen der Elektronik führen.
- Stromschlaggefahr! Verbinden Sie den Schutzleiter mit dem Gehäuse-Erdanschluss, bevor die Energieversorgung angelegt wird (bei galvanisch getrennter Energieversorgung nicht erforderlich).
- Vergleichen Sie die Typenschildangaben mit der ortsüblichen Versorgungsspannung und Frequenz. Beachten Sie auch die national gültigen Installationsvorschriften.
- 1. Schrauben Sie den Anschlussklemmenraumdeckel (f) vom Messumformergehäuse ab.
- 2. Legen Sie das Energieversorgungskabel (a) und das Elektrodenkabel (b) durch die betreffenden Kabeleinführungen.
- 3. Nehmen Sie die Verdrahtung vor:
 - Anschlussplan (Aluminiumgehäuse) → 43
 - Anschlussplan (Rostfreier Stahlgehäuse) → 🗗 44
 - Anschlussplan (Wandaufbaugehäuse) → 45
 - Klemmenbelegung → 🖺 59
- 4. Schrauben Sie den Anschlussklemmenraumdeckel (f) wieder auf das Messumformergehäuse.




Abb. 43: Anschließen des Messumformers (Aluminium-Feldgehäuse). Leitungsquerschnitt: max. 2,5 mm²

- Kabel für Energieversorgung: 85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62 V DC Klemme **Nr. 1**: L1 für AC, L+ für DC Klemme **Nr. 2**: N für AC, L- für DC
- b Elektrodenkabel: Klemmen **Nr. 20–27** → 🖺 59
- c Erdungsklemme für Schutzleiter
- d Erdungsklemme für Elektrodenkabelschirm
- e Servicestecker für den Anschluss des Serviceinterface FXA193 (Fieldcheck, FieldCare)
- f Anschlussklemmenraumdeckel
- g Sicherungskralle

Promag 50 Verdrahtung




Abb. 44: Anschließen des Messumformers (Rostfreier Stahl-Feldgehäuse); Leitungsquerschnitt: max. 2,5 mm²

- а Kabel für Energieversorgung: 85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62 V DC Klemme Nr. 1: L1 für AC, L+ für DC Klemme Nr. 2: N für AC, L- für DC Elektrodenkabel: Klemmen Nr. 20–27 $\Rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 59$
- b
- Erdungsklemme für Schutzleiter
- d Erdungsklemme für Elektrodenkabelschirm
- Servicestecker für den Anschluss des Serviceinterface FXA193 (Fieldcheck, FieldCare)
- Anschlussklemmenraumdeckel




Abb. 45: Anschließen des Messumformers (Wandaufbaugehäuse); Leitungsquerschnitt: max. 2,5 mm²

- Kabel für Energieversorgung: 85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62 V DC Klemme Nr. 1: L1 für AC, L+ für DC Klemme Nr. 2: N für AC, L- für DC Elektrodenkabel: Klemmen Nr. 20–27 \Rightarrow \cong 59
- h
- Erdungsklemme für Schutzleiter
- d Erdungsklemme für Elektrodenkabelschirm
- Servicestecker für den Anschluss des Serviceinterface FXA193 (Fieldcheck, FieldCare)
- Anschlussklemmenraumdeckel

Promag 50 Verdrahtung

4.2.2 Klemmenbelegung

Bestellmerkmal	Klemmen-Nr.			
"Ein-/Ausgang"	20 (+) / 21 (-)	22 (+) / 23 (-)	24 (+) / 25 (-)	26 (+) / 27 (-)
W	-	-	-	Stromausgang HART
A	-	-	Frequenzausgang	Stromausgang HART
D	Statuseingang	Statusausgang	Frequenzausgang	Stromausgang HART
S	-	-	Frequenzausgang, Ex i	Stromausgang, Ex i, aktiv, HART
Т	-	-	Frequenzausgang, Ex i	Stromausgang, Ex i, passiv, HART



Hinweis!

Funktionale Werte der Ein- und Ausgängen →

103

4.2.3 Anschluss HART

Folgende Anschlussvarianten stehen zur Verfügung:

- Direkter Anschluss an Messumformer über Anschlussklemmen 26(+) / 27(-)
- Anschluss über den 4...20 mA-Stromkreis



Hinweis!

- ullet Der Messkreis muss eine Bürde von mindestens 250 Ω aufweisen.
- Nach der Inbetriebnahme sind folgende Einstellungen vorzunehmen:
- Funktion STROMBEREICH → "4-20 mA HART"
- HART-Schreibschutz ein-/ausschalten → 🗎 70

Anschluss HART-Handbediengerät

Siehe auch die von der HART Communication Foundation herausgegebene Dokumentation und insbesondere HCF LIT 20: "HART, a technical summary".




Abb. 46: Elektrischer Anschluss des HART-Handbediengerätes Field Xpert SFX100

- 1 HART-Handbediengerätes Field Xpert SFX100
- 2 Energieversorgung
- 4 Weitere Auswertegeräte oder SPS mit passivem Eingang

Endress+Hauser 59

a000458

Verdrahtung Promag 50

Anschluss eines PC mit Bediensoftware

Für den Anschluss eines Personal Computers mit Bediensoftware (z.B. FieldCare) wird ein HART-Modem (z.B. "Commubox FXA195") benötigt.




Abb. 47: Elektrischer Anschluss eines PC mit Bedienungs-Software

- PC mit Bedienungssoftware
- 2 Energieversorgung
- 3 Abschirmung
- 4 Weitere Auswertegeräte oder SPS mit passivem Eingang
- 5 HART-Modem, z.B. Commubox FXA195

4.3 Potenzialausgleich



Warnung!

Das Messsystem ist in den Potenzialausgleich mit einzubeziehen.

Eine einwandfreie Messung ist nur dann gewährleistet, wenn Messstoff und Messaufnehmer auf demselben elektrischen Potenzial liegen. Die meisten Promag-Messaufnehmer verfügen über eine standardmäßig eingebaute Bezugselektrode, die den dafür erforderlichen Potenzialausgleich sicher stellt.

Für den Potenzialausgleich sind auch zu berücksichtigen:

- Betriebsinterne Erdungskonzepte
- Einsatzbedingungen wie z.B. Material/Erdung der Rohrleitung etc. (siehe Tabelle)

4.3.1 Potenzialausgleich Promag D

- Keine Bezugselektrode vorhanden!
 Über die zwei Erdungsscheiben des Messaufnehmers besteht immer eine elektrische Verbindung zum Messstoff.

4.3.2 Potenzialausgleich Promag E/L/P/W

- Bezugselektrode standardmäßig vorhanden
- Anschlussbeispiele → 🖺 62

4.3.3 Potenzialausgleich Promag H

Keine Bezugselektrode vorhanden!

Über den metallischen Prozessanschluss besteht immer eine elektrische Verbindung zum Messstoff.



Achtung!

Promag 50 Verdrahtung

Anschlussbeispiele zum Potenzialausgleich Promag D 4.3.4

Standardfall

Einsatzbedingungen Potenzialausgleich Bei dem Einsatz des Messgeräts in einer: • Metallisch, geerdeten Rohrleitung Kunststoffrohrleitung Isolierend ausgekleideten Rohrleitung Der Potenzialausgleich erfolgt über die Erdungsklemme des Messumformers (Standardfall). Beim Einbau in metallische Rohrleitungen ist es empfehlenswert, die Erdungsklemme des Messumformergehäuses mit der Rohrleitung zu verbinden. Abb. 48: Über die Erdungsklemme des Messumfor-

Einsatzbedingungen	Potenzialausgleich
Bei dem Einsatz des Messgeräts in einer: Metallisch, ungeerdeten Rohrleitung Diese Anschlussart erfolgt auch wenn: Ein betriebsüblicher Potenzialausgleich nicht gewährleistet werden kann Übermäßig hohe Ausgleichsströme zu erwarten sind Der Potenzialausgleich erfolgt über die Erdungsklemme des Messumformers und den beiden Rohrleitungsflanschen. Dabei wird das Erdungskabel (Kupferdraht, 6 mm² / 0,0093 in²) mit Flanschschrauben direkt auf die leitfähige Flanschbeschichtung montiert.	Abb. 49: Über die Erdungsklemme des Messumformers und den Flanschen der Rohrleitung
Bei dem Einsatz des Messgeräts in einer: Rohrleitung mit Kathodenschutzeinrichtung Das Messgerät wird Potenzialfrei in die Rohrleitung eingebaut. Mit einem Erdungskabel (Kupferdraht, 6 mm² / 0,0093 in²) werden lediglich die beiden Flansche der Rohrleitung verbunden. Dabei wird das Erdungskabel mit Flanschschrauben direkt auf die leitfähige Flanschbeschichtung montiert. Beim Einbau ist auf Folgendes zu achten: Die einschlägigen Vorschriften für Potenzialfreie Installationen sind zu beachten. Es darf keine elektrisch leitende Verbindung zwischen Rohrleitung und dem Messgerät entstehen. Das Montagematerial muss den jeweiligen Schrauben-Anziehdrehmomenten standhalten.	Abb. 50: Potenzialausgleich und Kathodenschutz 1 Trenntransformator Energieversorgung 2 elektrisch isoliert

Verdrahtung Promag 50

4.3.5 Anschlussbeispiele zum Potenzialausgleich Promag E/L/P/W

Standardfall

Bei dem Einsatz des Messgeräts in einer: Metallisch, geerdeten Rohrleitung Der Potenzialausgleich erfolgt über die Erdungsklemme des Messumformers. Hinweis! Beim Einbau in metallische Rohrleitungen ist es empfehlenswert, die Erdungsklemme des Messumformergehäuses mit der Rohrleitung zu verbinden. Abb. 51: Über die Erdungsklemme des Messumformers

Sonderfälle

Einsatzbedingungen Potenzialausgleich Bei dem Einsatz des Messgeräts in einer: • Metallisch, ungeerdeten Rohrleitung Diese Anschlussart erfolgt auch wenn: • Ein betriebsüblicher Potenzialausgleich nicht gewährleistet werden kann Übermäßig hohe Ausgleichsströme zu erwarten sind Beide Messaufnehmerflansche werden über ein Erdungskabel (Kupferdraht, mind. 6 mm² / 0,0093 in²) mit dem jeweiligen Rohrleitungsflansch verbunden und geerdet. Das Messumformer- bzw. Messaufnehmeranschlussgehäuse ist über die dafür vorgesehene Erdungsklemme auf Erdpoten-DN ≥ 350 DN ≤ 300 zial zu legen. Die Montage des Erdungskabels ist nennweitenabhängig: ■ DN ≤ 300 (12"): das Erdungskabel wird mit den Flanschschrauben direkt auf die leitfähige Flanschbeschichtung montiert. ■ DN ≥ 350 (14"): Das Erdungskabel wird direkt auf die Transport-Metallhalterung montiert. Hinweis! Ahh. 52: Über die Erdungsklemme des Messumformers und den Flanschen der Rohrleitung Das für die Flansch-zu-Flanschverbindung erforderliche Erdungskabel kann bei Endress+Hauser als Zubehörteil separat bestellt werden. Bei dem Einsatz des Messgeräts in einer: Kunststoffrohrleitung • Isolierend ausgekleideten Rohrleitung Diese Anschlussart erfolgt auch wenn: • Ein betriebsüblicher Potenzialausgleich nicht gewährleistet werden kann • Übermäßig hohe Ausgleichsströme zu erwarten sind Der Potenzialausgleich erfolgt über zusätzliche Erdungsscheiben, welche über ein Erdungskabel (Kupferdraht, mind. 6 mm² / 0,0093 in²) mit der Erdungsklemme verbun-

Abb. 53:

scheihen

Über die Erdungsklemme des Messumformers und optional bestellbaren Erdungs-

62 Endress+Hauser

den werden. Für die Montage der Erdungsscheiben ist die

dort beiliegende Einbauanleitung zu beachten.

Promag 50 Verdrahtung

Einsatzbedingungen Potenzialausgleich Bei dem Einsatz des Messgeräts in einer: Rohrleitung mit Kathodenschutzeinrichtung Das Messgerät wird potenzialfrei in die Rohrleitung eingebaut. Mit einem Erdungskabel (Kupferdraht, mind. 6 mm² / 0.0093 in²) werden lediglich die beiden Flansche der Rohrleitung verbunden. Dabei wird das Erdungskabel mit Flanschschrauben direkt auf die leitfähige Flanschbeschichtung montiert. Beim Einbau ist auf Folgendes zu achten: • Die einschlägigen Vorschriften für potenzialfreie Instal-Potenzialausgleich und Kathodenschutz Ahh. 54: lationen sind zu beachten. Trenntransformator Energieversorgung • Es darf **keine** elektrisch leitende Verbindung zwischen 2 Elektrisch isoliert Rohrleitung und dem Messgerät entstehen. • Das Montagematerial muss den jeweiligen Schrauben-Anziehdrehmomenten standhalten.

4.4 Schutzart

Die Geräte erfüllen alle Anforderungen gemäß Schutzart IP 67.

Um nach erfolgter Montage im Feld oder nach einem Servicefall die Schutzart IP 67 zu gewährleisten, müssen folgende Punkte zwingend beachtet werden:

- Die Gehäusedichtungen müssen sauber und unverletzt in die Dichtungsnut eingelegt werden. Gegebenenfalls sind die Dichtungen zu trocknen, zu reinigen oder zu ersetzen.
- Sämtliche Gehäuseschrauben und Schraubdeckel müssen fest angezogen sein.
- Kabeleinführung fest anziehen.
- Kabel vor der Kabeleinführung in einer Schlaufe verlegen ("Wassersack"). Auftretende Feuchtigkeit kann so nicht zur Einführung gelangen. Bauen Sie das Messgerät zudem immer so ein, dass die Kabeleinführungen nicht nach oben gerichtet sind.
- Nicht benutzte Kabeleinführungen sind durch einen Blindstopfen zu ersetzen.
- Die verwendete Schutztülle darf nicht aus der Kabeleinführung entfernt werden.




Abb. 55: Montagehinweise für Kabeleinführungen



Achtung!

Die Schrauben des Messaufnehmergehäuses dürfen nicht gelöst werden, da sonst die von Endress+Hauser garantierte Schutzart erlischt.



Hinweis!

- Die Messaufnehmer Promag E/L/P/W sind optional auch in der Schutzart IP 68 erhältlich (dauernd unter Wasser bis 3 m (10 ft) Tiefe). Der Messumformer wird in diesem Fall getrennt vom Messaufnehmer montiert!
- Der Messaufnehmer Promag List in der Schutzart IP 68 nur mit Rostfreien Stahlflanschen erhältlich.

Verdrahtung Promag 50

4.5 Anschlusskontrolle

Führen Sie nach der elektrischen Installation des Messgerätes folgende Kontrollen durch:

Gerätezustand und -spezifikationen	Hinweise
Sind Messgerät oder Kabel beschädigt (Sichtkontrolle)?	-
Elektrischer Anschluss	Hinweise
Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild überein?	■ 85250 V AC (5060 Hz) ■ 2028 V AC (5060 Hz), 1140 V DC
Erfüllen die verwendeten Kabel die erforderlichen Spezifikationen?	→ 🖺 56
Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?	-
Ist die Kabeltypenführung einwandfrei getrennt? Ohne Schleifen und Überkreuzungen?	-
Sind Energieversorgungs- und Elektrodenkabel korrekt angeschlossen?	siehe Anschlussschema im Deckel des Anschlussklemmenraums
Nur Getrenntausführung: Ist der Messaufnehmer mit der passenden Umformerelektronik verbunden?	Überprüfen der Seriennummer auf dem Typenschild von Messaufnehmer und verbundenem Messumformer.
Nur Getrenntausführung: Ist das Verbindungskabel zwischen Messaufnehmer und -umformer korrekt angeschlossen?	→ 🖺 51
Sind alle Schraubklemmen gut angezogen?	-
Wurden alle Maßnahmen bezüglich Erdung und Potenzialausgleich korrekt durchgeführt?	→ 🖺 60
Sind alle Kabeleinführungen montiert, fest angezogen und dicht? Kabelführung mit "Wassersack"?	→ 🖺 63
Sind alle Gehäusedeckel montiert und fest angezogen?	-


Bedienung Promag 50

5 **Bedienung**

5.1 Anzeige- und Bedienelemente

Mit der Vor-Ort-Anzeige können Sie wichtige Kenngrößen direkt an der Messstelle ablesen oder Ihr Messgerät über die Funktionsmatrix konfigurieren.

Das Anzeigefeld besteht aus zwei Zeilen, auf denen Messwerte und/oder Statusgrößen (Durchflussrichtung, Teilfüllung Rohr, Bargraph etc.) angezeigt werden. Der Anwender hat die Möglichkeit, die Zuordnung der Anzeigezeilen zu bestimmten Anzeigegrößen beliebig zu ändern und nach seinen Bedürfnissen anzupassen (→ Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen").



Anzeige- und Bedienelemente Abb. 56:

Flüssigkristall-Anzeige

 $Auf\ der\ zweizeiligen\ Flüssigkristall-Anzeige\ werden\ Messwerte,\ Dialogtexte\ sowie\ St\"{o}r-\ und\ Hinweismeldungen\ angezeigt.$ Als HOME-Position (Betriebsmodus) wird die Anzeige während des normalen Messbetriebs bezeichnet.

- Obere Zeile: Darstellung von Haupt-Messwerten, z.B. Volumenfluss in [ml/min] oder in [%]. Untere Zeile: Darstellung zusätzlicher Mess- bzw. Statusgrößen, z.B. Summenzählerstand in [m3], Bargraphdarstellung, Messstellenbezeichnung
- Plus-/Minus-Tasten
 - Zahlenwerte eingeben, Parameter auswählen
 - Auswählen verschiedener Funktionsgruppen innerhalb der Funktionsmatrix

Durch das gleichzeitige Betätigen der +/- Tasten werden folgende Funktionen ausgelöst:

- Schrittweises Verlassen der Funktionsmatrix → HOME-Position
- +/- Tasten länger als 3 Sekunden betätigen \rightarrow direkter Rücksprung zur HOME-Position
- Abbrechen der Dateneingabe
- Enter-Taste
 - HOME-Position → Einstieg in die Funktionsmatrix
 - Abspeichern von eingegebenen Zahlenwerten oder geänderten Einstellungen

Bedienung Promag 50

5.2 Kurzanleitung zur Funktionsmatrix



Hinweis!

- Beachten Sie unbedingt die allgemeinen Hinweise auf \rightarrow 🗎 67.
- Detaillierte Beschreibungen aller Funktionen → Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen"

Die Funktionsmatrix besteht aus zwei Ebenen, den Funktionsgruppen und deren Funktionen. Die Gruppen bilden eine "Grobeinteilung" der Bedienmöglichkeiten des Messgeräts. Jeder Gruppe sind eine Anzahl von Funktionen zugeordnet. Über die Anwahl der Gruppe kann man zu den Funktionen gelangen, in der die Bedienung bzw. Parametrierung des Messgeräts erfolgt.

- 1. HOME-Position $\rightarrow \square \rightarrow Einstieg$ in die Funktionsmatrix.
- 2. Funktionsgruppe auswählen (z.B. BETRIEB).
- Funktion auswählen (z.B. SPRACHE).
 Parameter ändern / Zahlenwerte eingeben:
 P → Auswahl bzw. Eingabe von Freigabecode, Parametern, Zahlenwerten.
 E → Abspeichern der Eingaben.
- 4. Verlassen der Funktionsmatrix:
 - Esc-Taste (X) länger als 3 Sekunden betätigen → HOME-Position.
 - Esc-Taste (X) mehrmals betätigen → schrittweiser Rücksprung zur HOME-Position.




Abb. 57: Funktionen auswählen und konfigurieren (Funktionsmatrix)

Promag 50 Bedienung

5.2.1 Allgemeine Hinweise

Das Quick Setup-Menü (\rightarrow \cong 77) ist für die Inbetriebnahme mit den notwendigen Standardeinstellungen ausreichend. Demgegenüber erfordern komplexe Messaufgaben zusätzliche Funktionen, die der Anwender individuell einstellen und auf seine Prozessbedingungen anpassen kann. Die Funktionsmatrix umfasst deshalb eine Vielzahl weiterer Funktionen, die aus Gründen der Übersicht in verschiedenen Funktionsgruppen angeordnet sind.

Beachten Sie beim Konfigurieren der Funktionen folgende Hinweise:

- Das Anwählen von Funktionen erfolgt wie auf \rightarrow 🗎 77 beschrieben.
- Gewisse Funktionen können ausgeschaltet werden (AUS). Dies hat zur Folge, dass dazugehörige Funktionen in anderen Funktionsgruppen nicht mehr auf der Anzeige erscheinen.
- In bestimmten Funktionen erscheint nach der Dateneingabe eine Sicherheitsabfrage. Mit P "SICHER [JA]" wählen und nochmals mit 🗉 bestätigen. Die Einstellung ist nun definitiv abgespeichert bzw. eine Funktion wird gestartet.
- Falls die Bedientasten während 5 Minuten nicht betätigt werden, erfolgt ein automatischer Rücksprung zur HOME-Position.



Hinweisl

- Während der Dateneingabe misst der Messumformer weiter, d.h. die aktuellen Messwerte werden über die Signalausgänge normal ausgegeben.
- Bei Ausfall der Energieversorgung bleiben alle eingestellten und parametrierten Werte sicher im EEPROM gespeichert.



Achtung!

Eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen sowie eine Detailübersicht der Funktionsmatrix finden Sie im Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen", das ein separater Bestandteil dieser Betriebsanleitung ist!

5.2.2 Programmiermodus freigeben

Die Funktionsmatrix kann gesperrt werden. Ein unbeabsichtigtes Ändern von Gerätefunktionen, Zahlenwerten oder Werkeinstellungen ist dadurch nicht mehr möglich. Erst nach der Eingabe eines Zahlencodes (Werkeinstellung = 50) können Einstellungen wieder geändert werden.

Das Verwenden einer persönlichen, frei wählbaren Codezahl schließt den Zugriff auf Daten durch unbefugte Personen aus (→ Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen").

Beachten Sie bei der Code-Eingabe folgende Punkte:

- Ist die Programmierung gesperrt und werden in einer beliebigen Funktion die P Bedienelemente betätigt, erscheint auf der Anzeige automatisch eine Aufforderung zur Code-Eingabe.
- Wird als Kundencode der Wert "0" vorgegeben, so ist die Programmierung immer freigegeben!
- Falls Sie den persönlichen Code nicht mehr greifbar haben, kann Ihnen Ihre Endress+Hauser Serviceorganisation weiterhelfen.



Achtung!

Das Abändern bestimmter Parameter, z.B. sämtliche Messaufnehmer-Kenndaten, beeinflusst zahlreiche Funktionen der gesamten Messeinrichtung und vor allem auch die Messgenauigkeit! Solche Parameter dürfen im Normalfall nicht verändert werden und sind deshalb durch einen speziellen, nur der Endress+Hauser-Serviceorganisation bekannten Service-Code geschützt. Setzen Sie sich bei Fragen bitte zuerst mit Endress+Hauser in Verbindung.

5.2.3 Programmiermodus sperren

Nach einem Rücksprung in die HOME-Position wird die Programmierung nach 60 Sekunden wieder gesperrt, falls Sie die Bedienelemente nicht mehr betätigen.

Die Programmierung kann auch gesperrt werden, indem Sie in der Funktion "CODE-EIN-GABE" eine beliebige Zahl (außer dem Kundencode) eingeben.

Bedienung Promag 50

5.3 Fehlermeldungen

5.3.1 Fehlerart

Fehler, die während der Inbetriebnahme oder des Messbetriebs auftreten, werden sofort angezeigt. Liegen mehrere System- oder Prozessfehler an, so wird immer derjenige mit der höchsten Priorität angezeigt!

Das Messsystem unterscheidet grundsätzlich zwei Fehlerarten:

- Systemfehler → 🗎 87:
- Diese Gruppe umfasst alle Gerätefehler, z.B. Kommunikationsfehler, Hardwarefehler etc.




Abb. 58: Anzeige von Fehlermeldungen (Beispiel)

- 1 Fehlerart:
 - P = Prozessfehler
 - S = Systemfehler
- 2 Fehlermeldungstyp: - 7 = Störmeldung
 - ¥ = Stormelaung-! = Hinweismeldung
- 3 Fehlerbezeichnung: z.B. TEILFÜLLUNG = teilgefülltes oder leeres Messrohr
- 4 Fehlernummer: z.B. #401
- 5 Dauer des zuletzt aufgetretenen Fehlers (in Stunden, Minuten und Sekunden)

5.3.2 Fehlermeldungstypen

Der Anwender hat die Möglichkeit, System- und Prozessfehler unterschiedlich zu gewichten, indem er diese entweder als Stör- oder Hinweismeldung definiert. Diese Festlegung erfolgt über die Funktionsmatrix (\rightarrow Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen"). Schwerwiegende Systemfehler, z.B. Elektronikmoduldefekte, werden vom Messgerät immer als "Störmeldung" erkannt und angezeigt!

Hinweismeldung (!)

- Anzeige → Ausrufezeichen (!), Fehlergruppe (S: Systemfehler, P: Prozessfehler)
- Der betreffende Fehler hat keine Auswirkungen auf die Ausgänge des Messgerätes.

Störmeldung (\$\forall 1)

- Anzeige \rightarrow Blitzsymbol (4), Fehlerbezeichnung (S: Systemfehler, P: Prozessfehler)
- Der betreffende Fehler wirkt sich unmittelbar auf die Ausgänge aus.
 Das Fehlerverhalten der einzelnen Ausgänge kann über die Funktionsmatrix in der Funktion "FEHLERVERHALTEN" festgelegt werden (→ Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen").



Hinweis!

Fehlermeldungen sollten aus Sicherheitsgründen über den Statusausgang ausgegeben werden.

Promag 50 Bedienung

5.4 Kommunikation

Das HART-Protokoll ermöglicht für Konfigurations- und Diagnosezwecke die Übermittlung von Mess- und Gerätedaten zwischen dem HART-Master und dem betreffenden Feldgerät. HART-Master wie z.B. das Handbediengerät oder PC-basierte Bedienprogramme (z.B. Field-Care) benötigen Gerätebeschreibungsdateien (DD = Device Descriptions), mit deren Hilfe ein Zugriff auf alle Informationen in einem HART-Gerät möglich ist. Die Übertragung solcher Informationen erfolgt ausschließlich über sog. "Kommandos". Drei Kommandoklassen werden unterschieden:

- Universelle Kommandos (Universal Commands):
 Universelle Kommandos werden von allen HART-Geräten unterstützt und verwendet.
 Damit verbunden sind z.B. folgende Funktionalitäten:
 - Erkennen von HART-Geräten
 - Ablesen digitaler Messwerte (Volumenfluss, Summenzähler etc.)
- Allgemeine Kommandos (Common Practice Commands):
 Die allgemeinen Kommandos bieten Funktionen an, die von vielen, aber nicht von allen Feldgeräten unterstützt bzw. ausgeführt werden können.
- Gerätespezifische Kommandos (Device-specific Commands):
 Diese Kommandos erlauben den Zugriff auf gerätespezifische Funktionen, die nicht HART-standardisiert sind. Solche Kommandos greifen u.a. auf individuelle Feldgeräteinformationen wie Leer-/Vollrohrabgleichswerte, Schleichmengeneinstellungen etc. zu.



Hinweis!

Das Messgerät verfügt über alle drei Kommandoklassen. Liste aller "Universal Commands" und "Common Practice Commands": $\rightarrow \blacksquare 71$.

5.4.1 Bedienmöglichkeiten

Für die vollumfängliche Bedienung des Messgerätes, inkl. gerätespezifischer Kommandos, stehen dem Anwender Gerätebeschreibungsdateien (DD = Device Descriptions) für folgende Bedienhilfen und Bedienprogramme zur Verfügung:

Field Xpert HART Communicator

Das Anwählen der Gerätefunktionen erfolgt beim "HART-Communicator" über verschiedene Menüebenen sowie mit Hilfe einer speziellen HART-Funktionsmatrix.

Weitergehende Informationen zum HART-Handbediengerät finden Sie in der betreffenden Betriebsanleitung, die sich in der Transporttasche zum Gerät befindet.

Bedienprogramm "FieldCare"

FieldCare ist Endress+Hauser's FDT-basierendes Anlagen-Asset-Management-Tool und ermöglicht die Konfiguration und Diagnose von intelligenten Feldgeräten. Durch Nutzung von Zustandinformationen verfügen Sie zusätzlich über ein einfaches aber effektives Tool zur Überwachung der Geräte. Der Zugriff auf die Proline Durchfluss-Messgeräte erfolgt über eine Serviceschnittstelle bzw. über das Serviceinterface FXA193.

Bedienprogramm "SIMATIC PDM" (Siemens)

SIMATIC PDM ist ein einheitliches herstellerunabhängiges Werkzeug zur Bedienung, Einstellung, Wartung und Diagnose von intelligenten Feldgeräten.

Bedienprogramm "AMS" (Emerson Process Management)

AMS (Asset Management Solutions): Programm für Bedienen und Konfigurieren der Geräte.

Bedienung Promag 50

5.4.2 Aktuelle Gerätebeschreibungsdateien

Aus folgender Tabelle ist die passende Gerätebeschreibungsdatei für das jeweilige Bedientool sowie die Bezugsquelle ersichtlich.

HART-Protokoll:

III II I I I I I I I I I I I I I I I I			
Gültig für Gerätesoftware:	2.04.XX	ightarrow Funktion GERÄTESOFTWARE	
Gerätedaten HART Hersteller ID: Geräte ID:	$ \begin{array}{ll} 11_{\rm hex} \mbox{ (ENDRESS+HAUSER)} & \rightarrow \mbox{Funktion HERSTELLER II} \\ 41_{\rm hex} & \rightarrow \mbox{Funktion GERÄTE ID} \end{array} $		
Versionsdaten HART:	Device Revison 6/ DD Revision 1		
Softwarefreigabe:	01.2011		
Bedienprogramm:	Bezugsquellen der Gerätebeschreib	oungen	
Handbediengerät Field Xpert SFX100	Updatefunktion von Handbediengerät verwenden		
FieldCare / DTM	 www.endress.com → Download CD-ROM (Endress+Hauser Bestellnummer 56004088) DVD (Endress+Hauser Bestellnummer 70100690) 		
	 DVD (Endress+Hauser Bestellnum 	mer 70100690)	
AMS	■ DVD (Endress+Hauser Bestellnum www.endress.com → Download	mer 70100690)	

Test- und Simulationsgerät:	Bezugsquellen der Gerätebeschreibungen	
Fieldcheck	Update über FieldCare mit dem Flow Device FXA193/291 DTM im Fieldflash Module	



Hinweis!

Das Test- und Simulationsgerät "Fieldcheck" wird für die Überprüfung von Durchfluss-Messgeräten im Feld eingesetzt. Zusammen mit dem Softwarepaket "FieldCare" können Testergebnisse in eine Datenbank übernommen, ausgedruckt und für Zertifizierungen durch Behörden weiter verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Endress+Hauser Vertretung.

5.4.3 Gerätevariablen

Folgende Gerätevariablen sind über das HART-Protokoll verfügbar:

Kennung (dezimal)	Gerätevariable
0	OFF (nicht belegt)
1	Volumenfluss
250	Summenzähler 1
251	Summenzähler 2

Die Prozessgrößen sind werkseitig folgenden Gerätevariablen zugeordnet:

- Primäre Prozessgröße (PV) → Volumenfluss
- Sekundäre Prozessgröße (SV) → Summenzähler 1
- Dritte Prozessgröße (TV) → nicht belegt
- Vierte Prozessgröße (FV) → nicht belegt



Hinweis

Die Zuordnung der Gerätevariablen zur Prozessgröße kann über das Kommando 51 verändert bzw. festgelegt werden.

5.4.4 HART-Schreibschutz ein-/ausschalten

Der HART-Schreibschutz kann über die Gerätefunktion HART SCHREIBSCHUTZ ein- oder ausgeschaltet werden (→Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen").

Promag 50 Bedienung

5.4.5 Universelle und allgemeine HART-Kommandos

Die folgende Tabelle enthält alle vom Gerät unterstützten universelle Kommandos.

	nando-Nr. -Kommando / Zugriffsart	Kommando-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstellung)	Antwort-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstellung)	
Universelle Kommandos ("Universal Commands")				
0	Eindeutige Geräteidentifizie- rung lesen	Keine	Die Geräteidentifizierung liefert Informationen über Gerät und Hersteller; sie ist nicht veränderbar.	
	Zugriffsart = Lesen		Die Antwort besteht aus einer 12-Byte-Gerätekennung Byte 0: fester Wert 254 Byte 1: Hersteller-Kennung, 17 = E+H Byte 2: Kennung Gerätetyp, 65 = Promag 50 Byte 3: Anzahl der Präambeln Byte 4: RevNr. Universelle Kommandos Byte 5: RevNr. Gerätespez. Kommandos Byte 6: Software-Revision Byte 7: Hardware-Revision Byte 8: zusätzliche Geräteinformationen Byte 9-11: Geräteidentifikation	
1	1 Primäre Prozessgröße lesen Zugriffsart = Lesen	Keine	 Byte 0: HART-Einheitenkennung der primären Prozessgröße Byte 1-4: Primäre Prozessgröße Werkeinstellung: Primäre Prozessgröße = Volumenfluss Hinweis! Herstellerspezifische Einheiten werden über die 	
			HART-Einheitenkennung "240" dargestellt. Die Zuordnung der Gerätevariablen zur Prozessgröße kann über Kommando 51 verändert werden.	
2	Primäre Prozessgröße als Strom in mA und Prozentwert des ein- gestellten Messbereichs lesen	Keine	 Byte 0-3: aktueller Strom der primären Prozessgröße in mA Byte 4-7: %-Wert des eingestellten Messbereichs 	
	Zugriffsart = Lesen		Werkeinstellung: Primäre Prozessgröße = Volumenfluss	
			Hinweis! Die Zuordnung der Gerätevariablen zur Prozessgröße kann über Kommando 51 verändert werden.	
3	Primäre Prozessgröße als Strom in mA und vier dynamische Prozessgrößen lesen Zugriffsart = Lesen	Keine	Als Antwort folgen 24 Byte: Byte 0-3: Strom der primären Prozessgröße in mA Byte 4: HART-Einheitenkennung der primären Prozessgröße Byte 5-8: Primäre Prozessgröße Byte 9: HART-Einheitenkennung der sekundären Prozessgröße Byte 10-13: Sekundäre Prozessgröße Byte 14: HART-Einheitenkennung der dritten Prozessgröße Byte 15-18: Dritte Prozessgröße Byte 19: HART-Einheitenkennung der vierten Prozessgröße Byte 20-23: Vierte Prozessgröße Werkeinstellung: Primäre Prozessgröße = Volumenfluss Sekundäre Prozessgröße = Summenzähler 1 Dritte Prozessgröße = OFF (nicht belegt)	
			 Vierte Prozessgröße = OFF (nicht belegt) Hinweis! Herstellerspezifische Einheiten werden über die HART-Einheitenkennung "240" dargestellt. Die Zuordnung der Gerätevariablen zur Prozessgröße kann über Kommando 51 verändert werden. 	

Bedienung Promag 50

Kommando-Nr. HART-Kommando / Zugriffsart		Kommando-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstellung)	Antwort-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstellung)
6	HART-Kurzadresse setzen Zugriffsart = Schreiben	Byte 0: gewünschte Adresse (015) Werkeinstellung: 0 Hinweis! Bei einer Adresse > 0 (Multidrop-Betrieb) wird der Stromausgang der primären Prozessgröße fest auf 4 mA gestellt.	Byte 0: aktive Adresse
11	Eindeutige Geräteidentifizierung anhand der Messstellenbezeichung (TAG) lesen Zugriffsart = Lesen	Byte 0-5: Messstellenbezeichnung (TAG)	Die Geräteidentifizierung liefert Informationen über Gerät und Hersteller; sie ist nicht veränderbar. Die Antwort besteht aus einer 12-Byte-Gerätekennung, falls die angegebene Messstellenbezeichnung (TAG) mit der im Gerät gespeicherten übereinstimmt: Byte 0: fester Wert 254 Byte 1: Hersteller-Kennung, 17 = E+H Byte 2: Kennung Gerätetyp, 65 = Promag 50 Byte 3: Anzahl der Präambeln Byte 4: RevNr. Universelle Kommandos Byte 5: RevNr. Gerätespez. Kommandos Byte 6: Software-Revision Byte 7: Hardware-Revision Byte 8: zusätzliche Geräteinformationen Byte 9-11: Geräteidentifikation
12	Anwender-Nachricht (Message) lesen Zugriffsart = Lesen	Keine	Byte 0-24: Anwender-Nachricht (Message) Hinweis! Die Anwender-Nachricht kann über Kommando 17 geschrieben werden.
13	Messstellenbezeichnug (TAG), Beschreibung (TAG-Description) und Datum lesen Zugriffsart = Lesen	Keine	 Byte 0-5: Messstellenbezeichnung (TAG) Byte 6-17: Beschreibung (TAG-Description) Byte 18-20: Datum Hinweis! Messstellenbezeichnung (TAG), Beschreibung (TAG-Description) und Datum können über Kommando 18 geschrieben werden.
15	Sensorinformation zur primären Prozessgröße lesen Ausgangsinformationen der primären Prozessgröße lesen Zugriffsart = Lesen	Keine	 Byte 0-2: Seriennummer des Sensors Byte 3: HART-Einheitenkennnung der Sensorgrenzen und des Messbereichs der primären Prozessgröße Byte 4-7: obere Sensorgrenze Byte 8-11: untere Sensorgrenze Byte 12-15: minimaler Span Hinweis! Die Angaben beziehen sich auf die primäre Prozessgröße (= Volumenfluss). Herstellerspezifische Einheiten werden über die HART-Einheitenkennung "240" dargestellt. Byte 0: Alarmauswahlkennung Byte 1: Kennung für Übertragungsfunktion Byte 2: HART-Einheitenkennung für den eingestellten Messbereich der primären Prozessgröße Byte 3-6: Messbereichsende, Wert für 20 mA Byte 7-10: Messbereichsanfang, Wert für 4 mA
			 Byte 11-14: Dämpfungskonstante in [s] Byte 15: Kennung für den Schreibschutz Byte 16: Kennung OEM-Händler, 17 = E+H Werkeinstellung: Primäre Prozessgröße = Volumen-
16	Fertigungsnummer des Gerätes	Voing	fluss Hinweis! Herstellerspezifische Einheiten werden über die HART-Einheitenkennung "240" dargestellt. Die Zuordnung der Gerätevariablen zur Prozessgröße kann über Kommando 51 verändert werden. Byte 0-2: Fertigungsnummer

Promag 50 Bedienung

Kommando-Nr. HART-Kommando / Zugriffsart		Kommando-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstellung)	Antwort-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstellung)
17	Anwender-Nachricht (Message) schreiben Zugriff = Schreiben	Unter diesem Parameter kann ein beliebiger, 32 Zeichen langer Text im Gerät gespeichert werden: Byte 0-23: gewünschte Anwender-Nachricht (Mes- sage)	Zeigt die aktuelle Anwender-Nachricht im Gerät an: Byte 0-23: aktuelle Anwendernachricht (Message) im Gerät
18	Messstellenbezeichnung (TAG), Beschreibung (TAG-Descrip- tion) und Datum schreiben Zugriff = Schreiben	Unter diesem Parameter kann eine 8-stellige Mess- stellenbezeichnung (TAG), eine 16-stellige Beschrei- bung (TAG-Description) und ein Datum abgelegt wer- den: Byte 0-5: Messstellenbezeichnung (TAG) Byte 6-17: Beschreibung (TAG-Description) Byte 18-20: Datum	Zeigt die aktuellen Informationen im Gerät an: Byte 0-5: Messstellenbezeichnung (TAG) Byte 6-17: Beschreibung (TAG-Description) Byte 18-20: Datum
19	Fertigungsnummer des Gerätes schreiben Zugriff = Schreiben	Byte 0-2: Fertigungsnummer	Byte 0-2: Fertigungsnummer

Die folgende Tabelle enthält alle vom Gerät unterstützten allgemeinen Kommandos.

	nando-Nr. -Kommando / Zugriffsart	3, , , 3			
Allger	Allgemeine Kommandos ("Common Practice Commands")				
34	Dämpfungskonstante für pri- märe Prozessgröße schreiben Zugriff = Schreiben	Byte 0-3: Dämpfungskonstante der primären Prozessgröße "Volumenfluss" in Sekunden Werkeinstellung: Primäre Prozessgröße = Dämpfung Stromausgang	Zeigt die aktuelle Dämpfungskonstante im Gerät an: Byte 0-3: Dämpfungskonstante in Sekunden		
35	Messbereich der primären Prozessgröße schreiben Zugriff = Schreiben	Schreiben des gewünschten Messbereichs: Byte 0: HART-Einheitenkennung für die primäre Prozessgröße Byte 1-4: Messbereichsende, Wert für 20 mA Byte 5-8: Messbereichsanfang, Wert für 4 mA Werkeinstellung: Primäre Prozessgröße = Volumenfluss Hinweis! Der Messbereichsanfang (4 mA) muss dem Nulldurchfluss entsprechen. Falls die HART-Einheitenkennung nicht zur Prozessgröße passt, so arbeitet das Gerät mit der zuletzt gültigen Einheit weiter.	 Byte 0: HART-Einheitenkennung für den eingestellten Messbereich der primären Prozessgröße Byte 1-4: Messbereichsende, Wert für 20 mA Byte 5-8: Messbereichsanfang, Wert für 4 mA Hinweis! Herstellerspezifische Einheiten werden über die HART-Einheitenkennung "240" dargestellt. Die Zuordnung der Gestevariablen zur Prozessgröße 		
38	Rücksetzen des Gerätestatus "Parametrieränderung" (Configuration changed) Zugriff = Schreiben	Keine	keine Hinweis! Die Ausführung dieses HART-Kommandos ist auch bei eingeschalteten Schreibschutz (= EIN) möglich!		
40	Zugangstrom der primären Prozessgröße simulieren Zugriff = Schreiben	Simulation des gewünschten Ausgangsstromes der primären Prozessgröße. Beim Eingabewert 0 wird der Simulationsmode verlassen: Byte 0-3: Ausgangsstrom in mA Werkeinstellung: Primäre Prozessgröße = Volumenfluss Hinweis! Die Zuordnung der Gerätevariablen zur Prozessgröße kann über Kommando 51 festgelegt werden.	Als Antwort wird der aktuelle Ausgangsstrom der primären Prozessgröße angezeigt: Byte 0-3: Ausgangsstrom in mA		
42	Geräte-Reset durchführen Zugriff = Schreiben	Keine	Keine		

Bedienung Promag 50

Kommando-Nr.		Kommando-Daten	Antwort-Daten	
	-Kommando / Zugriffsart	(Zahlenangaben in dezimaler Darstellung)	(Zahlenangaben in dezimaler Darstellung)	
44	Einheit der primären Prozess- größe schreiben Zugriff = Schreiben	Festlegen der Einheit der primären Prozessgröße. Nur zur Prozessgröße passende Einheiten werden vom Gerät übernommen: Byte 0: HART-Einheitenkennung Werkeinstellung: Primäre Prozessgröße = Volumenfluss Hinweis! Falls die geschriebene HART-Einheitenkennung nicht zur Prozessgröße passt, so arbeitet das Gerät mit der zuletzt gültigen Einheit weiter. Wird die Einheit der primären Prozessgröße verändert, so hat dies direkte Auswirkung auf die Systemeinheiten.	Als Antwort wird der aktuelle Einheitencode der primären Prozessgröße angezeigt: Byte 0: HART-Einheitenkennung Hinweis! Herstellerspezifische Einheiten werden über die HART-Einheitenkennung "240" dargestellt.	
48	Erweiterten Gerätestatus lesen Zugriff = Lesen	Keine	Als Antwort folgt der aktuelle Gerätestatus in der erweiterten Darstellung: Codierung: siehe → 🗎 75.	
50	Zuordnung der Gerätevariablen zu den vier Prozessgrößen lesen Zugriff = Lesen	Keine	Anzeige der aktuellen Variablenbelegung der Prozessgrößen: Byte 0: Gerätevariablen-Kennung zu primärer Prozessgröße Byte 1: Gerätevariablen-Kennung zu sekundärer Prozessgröße Byte 2: Gerätevariablen-Kennung zu dritter Prozessgröße Byte 3: Gerätevariablen-Kennung zu vierter Prozessgröße Werkeinstellung: Primäre Prozessgröße: Kennung 1 für Volumenfluss Sekundäre Prozessgröße: Kennung 250 für Summenzähler Dritte Prozessgröße: Kennung 0 für OFF (nicht belegt) Vierte Prozessgröße: Kennung 0 für OFF (nicht belegt)	
51	Zuordnung der Gerätevariablen zu den vier Prozessgrößen schreiben Zugriff = Schreiben	Festlegung der Gerätevariablen zu den vier Prozessgrößen: Byte 0: Gerätevariablen-Kennung zu primärer Prozessgröße Byte 1: Gerätevariablen-Kennung zu sekundärer Prozessgröße Byte 2: Gerätevariablen-Kennung zu dritter Prozessgröße Byte 3: Gerätevariablen-Kennung zu vierter Prozessgröße Werkeinstellung: Primäre Prozessgröße: Volumenfluss Sekundäre Prozessgröße: Summenzähler 1 Dritte Prozessgröße: OFF (nicht belegt) Vierte Prozessgröße: OFF (nicht belegt)	Als Antwort wird die aktuelle Variablenbelegung der Prozessgrößen angezeigt: Byte 0: Gerätevariablen-Kennung zu primärer Prozessgröße Byte 1: Gerätevariablen-Kennung zu sekundärer Prozessgröße Byte 2: Gerätevariablen-Kennung zu dritter Prozessgröße Byte 3: Gerätevariablen-Kennung zu vierter Prozessgröße	
53	Einheit der Gerätevariablen schreiben Zugriff = Schreiben	Mit diesem Kommando wird die Einheit der angegebenen Gerätevariablen festgelegt, wobei nur zur Gerätevariable passende Einheiten übernommen werden: ■ Byte 0: Gerätevariablen-Kennung ■ Byte 1: HART-Einheitenkennung Kennung der unterstützten Gerätevariablen: Siehe Angaben → 70 Hinweis! ■ Falls die geschriebene Einheit nicht zur Gerätevariable passt, so arbeitet das Gerät mit der zuletzt gültigen Einheit weiter. ■ Wird die Einheit der Gerätevariable verändert, so hat dies direkte Auswirkung auf die Systemeinheiten.	Als Antwort wird die aktuelle Einheit der Gerätevariablen im Gerät angezeigt: Byte 0: Gerätevariablen-Kennung Byte 1: HART-Einheitenkennung Hinweis! Herstellerspezifische Einheiten werden über die HART-Einheitenkennung "240" dargestellt.	
59	Anzahl der Präambeln in Telegramm-Antworten festlegen Zugriff = Schreiben	Mit diesem Parameter wird die Anzahl der Präambeln festgelegt, die in Telegramm- Antworten eingefügt werden: Byte 0: Anzahl der Präamblen (420)	Als Antwort wird die aktuelle Anzahl der Präambeln im Antworttelegramm angezeigt: Byte 0: Anzahl der Präam- blen	

Promag 50 Bedienung

5.4.6 Gerätestatus und Fehlermeldungen

Über das Kommando "48" kann der erweiterte Gerätestatus, in diesem Falle aktuelle Fehlermeldungen, ausgelesen werden. Das Kommando liefert Informationen, die bitweise codiert sind (siehe nachfolgende Tabelle).



Hinweis!

- Nicht aufgeführte Bits und Bytes sind nicht belegt.

Byte	Bit	Fehler-Nr.	Kurzbeschreibung des Fehlers	
	0 001 Schwerwiegender Gerätefehler		Schwerwiegender Gerätefehler	
0	1	011	Fehlerhaftes Messverstärker-EEPROM	
	2	012	Fehler beim Zugriff auf Daten des Messverstärker-EEPROM	
	1	031	S-DAT: fehlt oder defekt	
1	2	032	S-DAT: Fehler beim Zugriff auf gespeicherte Werte	
	5	051	I/O- und Messverstärker nicht kompatibel	
2	3	111	Prüfsummenfehler beim Summenzähler	
3	4	121	I/O-Platine und Messverstärker nicht kompatibel	
,	3	251	Interner Kommunikationsfehler auf der Messverstärkerplatine	
4	4	261	Kein Datenempfang zwischen Messverstärker und I/O-Platine	
_	0	321	Spulenstrom des Messaufnehmers ist außerhalb der Toleranz	
5	7	339	Stromspeicher:	
	0	340	Zwischenspeicherung der Durchflussanteile (Messmodus bei pulsierendem Durchfluss) konnte innerhalb von 60 Sekunden nicht verrechnet bzw. ausgegeben	
	1	341	erden	
	2	342		
	3	343	Frequenzspeicher:	
6	4	344	Zwischenspeicherung der Durchflussanteile (Messmodus bei pulsierendem Durchfluss) konnte innerhalb von 60 Sekunden nicht verrechnet bzw. ausgegeben	
	5	345	rerden	
	6	346		
	7	347	Pulsspeicher:	
	0	348	Zwischenspeicherung der Durchflussanteile (Messmodus bei pulsierendem Durchfluss) konnte innerhalb von 60 Sekunden nicht verrechnet bzw. ausgegeben	
	1	349	werden	
	2	350		
7	3	351	Stromausgang:	
7	4	352	Der aktuelle Durchfluss liegt außerhalb des eingestellten Bereichs	
	5	353		
	6	354		
	7	355	Frequenzausgang:	
	0	356	Der aktuelle Durchfluss liegt außerhalb des eingestellten Bereichs	
8	1	357		
	2	358		

Bedienung Promag 50

Byte	Bit	Fehler-Nr.	Kurzbeschreibung des Fehlers
	3	359	Impulsausgang:
	4	360	Der aktuelle Durchfluss liegt außerhalb des eingestellten Bereichs
8	5	361	
	6	362	
10	7	401	Messrohr teilgefüllt oder leer
1.1	2	461	MSÜ-Abgleich nicht möglich, da die Leitfähigkeit zu gering oder zu hoch
11	4	463	Die MSÜ-Abgleichwerte für volles bzw. leeres Rohr sind identisch, d.h. fehlerhaft
	1	474	Maximal eingegebener Durchflusswert ist überschritten
12	7	501	Messverstärker-SW-Version wird geladen. Momentan keine anderen Befehle möglich
13	0	502	Up-/Download der Gerätedateien. Momentan keine anderen Befehle möglich
1.6	3	601	Messwertunterdrückung aktiv
14	7	611	Simulation Stromausgang aktiv
	0	612	
	1	613	
	2	614	
1.5	3	621	Simulation Frequenzausgang aktiv
15	4	622	
	5	623	
	6	624	
	7	631	Simulation Impulsausgang aktiv
	0	632	
	1	633	
	2	634	
16	3	641	Simulation Statusausgang aktiv
	4	642	
	5	643	
	6	644	
17	7	671	Simulation des Statuseingang aktiv
	0	672	
	1	673	
18	2	674	
	3	691	Simulation des Fehlerverhaltens (Ausgänge) aktiv
	4	692	Simulation des Volumenflusses aktiv

Promag 50 Inbetriebnahme

6 Inbetriebnahme


6.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vergewissern Sie sich, dass alle Abschlusskontrollen durchgeführt wurden, bevor Sie Ihre Messstelle in Betrieb nehmen:

- Checkliste "Einbaukontrolle" \rightarrow 🖺 50
- Checkliste "Anschlusskontrolle" → 🖺 64

6.2 Einschalten des Messgerätes

Nachdem Sie die Anschlusskontrollen durchgeführt haben, schalten Sie die Versorgungsspannung ein. Das Gerät ist betriebsbereit. Nach dem Einschalten durchläuft die Messeinrichtung interne Testfunktionen. Während dieses Vorgangs erscheint auf der Vor-Ort-Anzeige folgende Sequenz von Meldungen:



Nach erfolgreichem Aufstarten wird der normale Messbetrieb aufgenommen. Auf der Anzeige erscheinen verschiedene Messwert- und/oder Statusgrößen (HOME-Position).



Hinweis!

Falls das Aufstarten nicht erfolgreich ist, wird je nach Ursache eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Inbetriebnahme Promag 50


6.3 Quick Setup

Bei Messgeräten ohne Vor-Ort-Anzeige, sind die einzelnen Parameter und Funktionen über das Bedienprogramm, z. B. FieldCare zu konfigurieren.

Falls das Messgerät mit einer Vor-Ort-Anzeige ausgestattet ist, können über das folgende Quick Setup-Menü alle für den Standard-Messbetrieb wichtigen Geräteparameter sowie Zusatzfunktionen schnell und einfach konfiguriert werden.

6.3.1 Quick Setup "Inbetriebnahme"

Mit Hilfe des Quick Setups werden Sie systematisch durch alle wichtigen Gerätefunktionen geführt, die für den standardmäßigen Messbetrieb einzustellen und zu konfigurieren sind.



A0005413-DE

Abb. 59: "QUICK SETUP INBETRIEBNAHME"-Menü für die schnelle Konfiguration wichtiger Gerätefunktionen

Promag 50 Inbetriebnahme

6.4 Konfiguration

6.4.1 Stromausgang: aktiv/passiv

Die Konfiguration des Stromausgangs als "aktiv" oder "passiv" erfolgt über verschiedene Steckbrücken auf der I/O-Platine.



Warnung!

Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.

- 1. Energieversorgung ausschalten.
- 2. I/O-Platine ausbauen $\rightarrow \triangleq 94$.
- 3. Steckbrücken positionieren \rightarrow **©** 60.
 - 🖒 Achtung!

Zerstörungsgefahr von Messgeräten! Beachten Sie die in der Abbildung angegeben Positionen der Steckbrücken genau. Falsch gesteckte Brücken können zu Überströmen führen und damit das Messgerät selber oder extern angeschlossene Geräte zerstören!

4. Der Einbau der I/O-Platine erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.




Abb. 60: Stromausgänge konfigurieren mit Hilfe von Steckbrücken (I/O-Platine)

- 1 Aktiver Stromausgang (Werkeinstellung)
- 2 Passiver Stromausgang

Inbetriebnahme Promag 50

6.5 Abgleich

6.5.1 Leer-/Vollrohrabgleich

Nur ein vollständig gefülltes Messrohr gewährleistet eine korrekte Messung des Durchflusses. Mit der Leerrohrdetektion kann dieser Zustand permanent überwacht werden.

- MSÜ (engl. EPD) = Messstoffüberwachung (Leerrohrdetektion mittels MSÜ-Elektrode).
- OED = Offene Elektroden-Detektion (Leerrohrdetektion mittels Messelektroden, falls der Messaufnehmer keine MSÜ-Elektrode besitzt oder die Einbaulage für den Einsatz der MSÜ nicht geeignet ist).



Achtung!

Weiterführende Hinweise zum Leer- und Vollrohrabgleich finden Sie in dem Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen":

- MSÜ-/OED-ABGLEICH (Durchführen des Abgleichs)
- MSÜ (Ein-/Ausschalten der MSÜ/OED)
- MSÜ ANSPRECHZEIT (Eingabe der Ansprechzeit für die MSÜ/OED)



Hinweis!

- Die MSÜ-Funktion ist nur verfügbar, wenn der Messaufnehmer mit einer MSÜ-Elektrode ausgestattet ist.
- ullet Die Messgeräte werden bereits werkseitig mit Wasser (ca. 500 μ S/cm) abgeglichen. Bei Flüssigkeiten, die von dieser Leitfähigkeit abweichen, ist ein neuer Leerrohr- und Vollrohrabgleich vor Ort durchzuführen.
- Die MSÜ-Funktion ist bei ausgelieferten Geräten ausgeschaltet und muss bei Bedarf eingeschaltet werden.
- Der MSÜ-Prozessfehler kann über den konfigurierbaren Relaisausgang ausgegeben werden.

Durchführen des Leer- und Vollrohrabgleichs (MSÜ)

- 1. Wahlen Sie die entsprechende Funktion in der Funktionsmatrix an: HOME $\rightarrow \mathbb{E} \rightarrow \mathbb{H} \rightarrow PROZESSPARAMETER \rightarrow \mathbb{E} \rightarrow \mathbb{H} \rightarrow MSÜ ABGLEICH$
- 2. Leeren Sie die Rohrleitung:
 - bei einem MSÜ-Leerrohrabgleich sollte die Messrohrwand noch mit Messstoff henetzt sein
 - bei einem OED-Leerrohrabgleich sollte die Messrohrwand/Messelektroden nicht mehr benetzt sein
- 3. Starten Sie den Leerrohrabgleich, indem Sie die Einstellung "LEERROHRABGLEICH" bzw. "OED LEERABGLEICH" auswählen und mit © bestätigen.
- 4. Füllen Sie, nach Abschluss des Leerrohrabgleichs, die Rohrleitung mit Messstoff.
- 5. Starten Sie den Vollrohrabgleich, indem Sie die Einstellung "VOLLROHRABGLEICH" bzw. "OED VOLLABGLEICH" auswählen und mit © bestätigen.
- 6. Wählen Sie nach erfolgtem Vollrohrabgleich die Einstellung "AUS" und verlassen Sie die Funktion mit ©.
- 7. Schalten Sie in der Funktion MSÜ die Leerrohrdetektion ein:
 - MSÜ-Leerrohrabgleich: EIN STANDARD bzw. EIN SPEZIAL wählen und mit \blacksquare bestätigen
 - OED-Leerrohrabgleich: OED wählen und mit € bestätigen

Promag 50 Inbetriebnahme

d Achtung!

Um die MSÜ-Funktion einschalten zu können, müssen gültige Abgleichkoeffizienten vorliegen. Bei einem fehlerhaften Abgleich können folgende Meldungen auf der Anzeige erscheinen:

- ABGLEICH VOLL = LEER
 Die Abgleichwerte für Leerrohr und Vollrohr sind identisch. In solchen Fällen muss der Leerrohr- bzw. Vollrohrabgleich erneut durchgeführt werden!
- ABGLEICH NICHT OK
 Ein Abgleich ist nicht möglich, da die Leitfähigkeitswerte des Messstoffes außerhalb des erlaubten Bereiches liegen.

6.6 Datenspeicher (HistoROM)

Bei Endress+Hauser umfasst die Bezeichnung HistoROM verschiedene Typen von Datenspeichermodulen, auf denen Prozess- und Messgerätedaten abgelegt sind. Durch das Umstecken solcher Module lassen sich u. a. Gerätekonfigurationen auf andere Messgeräte duplizieren, um nur ein Beispiel zu nennen.

6.6.1 HistoROM/S-DAT (Sensor-DAT)

Der S-DAT ist ein auswechselbarer Datenspeicher, in dem alle Kenndaten des Messaufnehmers abgespeichert sind, z.B. Nennweite, Seriennummer, Kalibrierfaktor, Nullpunkt.

Wartung Promag 50

7 Wartung

Es sind grundsätzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

7.1 Außenreinigung

Bei der Außenreinigung von Messgeräten ist darauf zu achten, dass das verwendete Reinigungsmittel die Gehäuseoberfläche und die Dichtungen nicht angreift.

7.2 Dichtungen

Die Dichtungen des Messaufnehmers Promag H sollten periodisch ausgetauscht werden, insbesondere bei der Verwendung von Formdichtungen (aseptische Ausführung)! Die Zeitspanne zwischen den Auswechslungen ist von der Häufigkeit der Reinigungszyklen sowie von Messstoff- und Reinigungstemperatur abhängig.

Ersatzdichtungen (Zubehörteil) $\rightarrow \blacksquare$ 83.

Promag 50 Zubehör

8 Zubehör

Für das Gerät sind verschiedene Zubehörteile lieferbar, die bei Endress+Hauser mit dem Gerät bestellt oder nachbestellt werden können. Ausführliche Angaben zum betreffenden Bestellcode sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich oder auf der Produktseite der Endress+Hauser Webseite: www.endress.com

8.1 Gerätespezifisches Zubehör

Zubehör(teil)	Beschreibung	Bestellcode
Messumformer Proline Promag 50	Messumformer für den Austausch oder für die Lagerhaltung. Über den Bestellcode können folgende Spezifikationen angegeben wer- den:	50XXX - XXXXX*****
	 Zulassungen Schutzart / Ausführung Kabel für Getrenntausführung Kabeldurchführung Anzeige / Energieversorgung / Bedienung Software Ausgänge / Eingänge 	

8.2 Messprinzipspezifisches Zubehör

Zubehör(teil)	Beschreibung	Bestellcode
Montageset für Messumformer Promag 50	Montageset für Wandaufbaugehäuse (Getrenntausführung). Geeignet für: Wandmontage Rohrmontage Schalttafeleinbau	DK5WM - *
	Montageset für Aluminium-Feldgehäuse. Geeignet für: • Rohrmontage	
Wandmontageset Promag H	Wandmontageset für Messumformer Promag H.	DK5HM - **
Kabel für Getrenntausführung	Spulenstrom- und Elektrodenkabel in verschiedenen Längen.	DK5CA - **
Montageset für Promag D, Zwischenflan- schausführung (Wafer)	 Gewindebolzen Muttern inkl. Unterlegscheiben Flanschdichtungen Zentrierhülsen (wenn für den Flansch erforderlich) 	DKD** - **
Dichtungsset für Promag D	Dichtungsset bestehend aus zwei Flanschdichtungen.	DK5DD - ***
Montageset für Promag H	2 ProzessanschlüssenSchraubenDichtungen	DKH** - ****
Dichtungsset für Promag H	Für den regelmäßigen Austausch von Dichtungen beim Messaufnehmer Promag H.	DK5HS - ***
Einschweißhilfe für Promag H	Schweißstutzen als Prozessanschluss: Einschweißhilfe für den Einbau in die Rohrleitung.	DK5HW - ***
Adapteranschluss für Promag A, H	Adapteranschlüsse für den Einbau eines Promag H anstelle eines Promag 30/33 A oder Promag 30/33 H DN 25.	DK5HA - ****
Erdungsringe für Promag H	Erdungsringe für den Potenzialausgleich.	DK5HR - ***
Erdungskabel für Promag E/L/P/W	Erdungskabel für den Potenzialausgleich.	DK5GC - ***
Erdungsscheibe für Promag E/L/P/W	Erdungsscheibe für den Potenzialausgleich.	DK5GD - ****

Zubehör Promag 50

Zubehör(teil)	Beschreibung	Bestellcode
Prozess-Anzeige RIA45	Multifunktionales 1-Kanal-Anzeigegerät mit: Universaleingang Messumformerspeisung Grenzwertrelais Analogausgang	RIA45 - *****
Prozess-Anzeige RIA251	Digitales Anzeigegerät zum Einschleifen in 420 mA Stromschleife.	RIA251 - **
Feldanzeige RIA16	Digitales Feldanzeiger zum Einschleifen in 420 mA Stromschleife.	RIA16 - ***
Application Manager RMM621	Elektronische Erfassung, Anzeige, Verrechnung, Regelung, Speicherung, Ereignis- und Alarmüberwachung von analogen und digitalen Eingangssignalen, Ausgabe von ermittelten Werten und Zuständen mittels analogen und digitalen Ausgangssignalen. Fernübertragung von Alarmen, Eingangs- und errechneten Werten mittels PSTN- oder GSM-Modem.	

8.3 Kommunikationsspezifisches Zubehör

Zubehör(teil)	Beschreibung	Bestell-Code
HART Handbediengerät Field Xpert SFX 100	Handbediengerät für die Fernparametrierung und Messwert- abfrage über den Stromausgang HART (420 mA) und FOUNDATION Fieldbus. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Endress+Hauser-Vertretung.	SFX100 - ******
Fieldgate FXA320	Gateway zur Fernabfrage von HART-Messaufnehmern und Aktoren via Web-Browser: 2-Kanal, Analog-Eingang (420 mA) 4 binäre Eingänge mit Ereigniszählfunktion und Frequenzmessung Kommunikation über Modem, Ethernet oder GSM Visualisierung über Internet/Intranet im Web-Browser und/oder WAP-Handy Grenzwertüberwachung mit Alarmierung per E-Mail oder SMS Synchronisierte Zeitstempelung aller Messwerte.	FXA320 - ****
Fieldgate FXA520	Gateway zur Fernabfrage von HART-Messaufnehmern und Aktoren via Web-Browser: Web-Server zur Fernüberwachung von bis zu 30 Messstellen Eigensichere Ausführung [EEx ia] IIC für Anwendungen im Ex-Bereich Kommunikation über Modem, Ethernet oder GSM Visualisierung über Internet/Intranet im Web-Browser und/oder WAP-Handy Grenzwertüberwachung mit Alarmierung per E-Mail oder SMS Synchronisierte Zeitstempelung aller Messwerte Ferndiagnose und Fernparametrierung angeschlossener HART-Geräte	FXA520 - ****
FXA195	Die Commubox FXA195 verbindet eigensichere Smart-Mess- umformer mit HART-Protokoll mit der USB Schnittstelle eines Personalcomputers. Damit wird die Fernbedienung der Mess- umformer mit Bediensoftware (z.B. FieldCare) ermöglicht. Die Spannungsversorgung der Commubox erfolgt über die USB- Schnittstelle.	FXA195 - *

Promag 50 Zubehör

8.4 Servicespezifisches Zubehör

Zubehör(teil)	Beschreibung	Bestell-Code
Applicator	Software für die Auswahl und Auslegung von Durchfluss- Messgeräten. Applicator ist sowohl über das Internet verfügbar als auch auf CD-ROM für die lokale PC-Installation. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Endress+Hauser Vertretung.	DXA80 - *
Fieldcheck	Test- und Simulationsgerät für die Überprüfung von Durchfluss-Messgeräten im Feld. Zusammen mit dem Softwarepaket "FieldCare" können Testergebnisse in eine Datenbank übernommen, ausgedruckt und für Zertifizierungen durch Behörden verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Endress+Hauser Vertretung.	50098801
FieldCare	FieldCare ist Endress+Hausers FDT-basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool. Es kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in Ihrer Anlage konfigurieren und unterstützt Sie bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren.	Siehe Produktseite auf der Endress+Hauser- Website: www.endress.com
Bildschirmschreiber Memograph M	Der Bildschirmschreiber Memograph M liefert Informationen über alle relevanten Prozessgrößen. Messwerte werden sicher aufgezeichnet, Grenzwerte überwacht und Messstellen analysiert. Die Datenspeicherung erfolgt im 256 MB großen internen Speicher und zusätzlich auf DSD-Karte oder USB-Stick. Memograph M überzeugt durch seinen modularen Aufbau, die intuitive Bedienung und das umfangreiche Sicherheitskonzept. Das zur Standardausstattung gehörende PC-Softwarepaket ReadWin® 2000 dient zur Parametrierung, Visualisierung und Archivierung der erfassten Daten. Die optional erhältlichen mathematischen Kanäle ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung, z.B. von spezifischem Energieverbrauch, Kesseleffizienz und sonstigen Parametern, die für ein effizientes Energiemanagement effizient sind.	RSG40 - ********
FXA193	Serviceinterface vom Messgerät zum PC für Bedienung über FieldCare.	FXA193 - *

Störungsbehebung 9

9.1 Fehlersuchanleitung

Beginnen Sie die Fehlersuche in jedem Fall mit der nachfolgenden Checkliste, falls nach der Inbetriebnahme oder während des Messbetriebs Störungen auftreten. Über die verschiedenen Abfragen werden Sie gezielt zur Fehlerursache und den entsprechenden Behebungsmaßnahmen geführt.



Achtung!

Es ist möglich, dass ein Durchfluss-Messgerät nur durch eine Reparatur wieder instand gesetzt werden kann. Beachten Sie unbedingt die notwendigen Maßnahmen, bevor Sie das Messgerät an Endress+Hauser zurücksenden \rightarrow \triangleq 5.

Legen Sie dem Gerät in jedem Fall ein vollständig ausgefülltes Formular "Erklärung zur Kontamination" bei. Eine entsprechende Kopiervorlage befindet sich am Schluss dieser Betriebsanleitung!

Anzeige überprüfen	
Keine Anzeige sichtbar und keine Ausgangs- signale vorhanden	 Versorgungsspannung überprüfen → Klemme 1, 2 Gerätesicherung überprüfen → \$\bigsize 98\$ 85260 V AC: 0,8 A träge / 250 V 2055 V AC / 1662 V DC: 2 A träge / 250 V Messelektronik defekt → Ersatzteil bestellen → \$\bigsize 93\$
Keine Anzeige sichtbar, Ausgangssignale jedoch vorhanden	 Überprüfen Sie, ob der Flachbandkabelstecker des Anzeigemoduls korrekt auf die Messverstärkerplatine gesteckt ist → 94 Anzeigemodul defekt → Ersatzteil bestellen → 93 Messelektronik defekt → Ersatzteil bestellen → 94
Anzeigetexte erscheinen in einer fremden, nicht verständlichen Sprache.	Energieversorgung ausschalten. Danach, unter gleichzeitigem Betätigen der OS-Tasten, Messgerät wieder einschalten. Der Anzeigetext erscheint nun in englischer Sprache und mit maximalem Kontrast.
Trotz Messwertanzeige keine Signalausgabe am Strom- bzw. Impuls- ausgang.	Elektronikplatine defekt → Ersatzteil bestellen → 🗎 93

Fehlermeldungen auf der Anzeige

Fehler, die während der Inbetriebnahme oder des Messbetriebs auftreten, werden sofort angezeigt. Fehlermeldungen bestehen aus verschiedenen Anzeigesymbolen, die folgende Bedeutung haben (Beispiel):

- Fehlerart: **S** = Systemfehler, **P** = Prozessfehler
- Fehlermeldungstyp: $\frac{1}{7}$ = Störmeldung, ! = Hinweismeldung
- **TEILFÜLLUNG** = Fehlerbezeichnung (z.B. teilgefülltes Messrohr)
- 03:00:05 = Dauer des aufgetretenen Fehlers (in Stunden, Minuten und Sekunden)
- #401 = Fehlernummer



- Achtung!
 Beachten Sie auch die Ausführungen auf → 🖺 68!

 **Reswertunterdrückung w • Simulationen sowie die Messwertunterdrückung werden vom Messsystem als Systemfehler interpretiert, aber nur als Hinweismeldung angezeigt.

Fehlernummer: Nr. 001 – 399 Nr. 501 – 699	Systemfehler (Gerätefehler) vorhanden $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
Fehlernummer: Nr. 401 - 499	Prozessfehler (Applikationsfehler) vorhanden $\rightarrow \blacksquare$ 89

Andere Fehlerbilder (ohne Fehlermeldung) Es liegen andere Fehler-Diagnose und Behebungsmaßnahmen → 🖺 90 bilder vor.

Promag 50 Störungsbehebung

9.2 Systemfehlermeldungen

Schwerwiegende Systemfehler werden vom Messgerät **immer** als "Störmeldung" erkannt und durch ein Blitzsymbol (1) auf der Anzeige dargestellt! Störmeldungen wirken sich unmittelbar auf die Ausgänge aus.



Achtung!

Es ist möglich, dass ein Durchfluss-Messgerät nur durch eine Reparatur wieder instand gesetzt werden kann. Beachten Sie unbedingt die notwendigen Maßnahmen, bevor Sie das Messgerät an Endress+Hauser zurücksenden → 🖹 5. Legen Sie dem Messgerät in jedem Fall ein vollständig ausgefülltes Formular "Erklärung zur Kontamination" bei. Eine entsprechende Kopiervorlage befindet sich am Schluss dieser Betriebsanleitung!



Hinweis!

Beachten Sie auch die Ausführungen auf $\rightarrow \triangleq$ 68.

Fehlermeldung / Typ	Ursache	Behebung (Ersatzteile → 🖺 93ff)
Oxx → Hardware-Fehler	irkungen auf die Ein-/Ausgange)	
S: SCHWERER FEHLER 7: # 001	Schwerwiegender Gerätefehler	Messverstärkerplatine austauschen.
S: AMP HW-EEPROM 7: # 011	Messverstärker: Fehlerhaftes EEPROM	Messverstärkerplatine austauschen.
S: AMP SW-EEPROM 7: # 012	Messverstärker: Fehler beim Zugriff auf Daten des EEPROM	In der Funktion FEHLERBEHEBUNG erscheinen diejenigen Datenblöcke des EEPROM, in welchen ein Fehler aufgetreten ist. Die betreffenden Fehler sind mit der Enter-Taste zu bestätigen; fehlerhafte Parameter werden dann durch vordefinierte Standardwerte ersetzt.
		Hinweis! Ist ein Fehler im Summenzählerblock aufgetreten, so muss das Messgerät zusätzlich neu aufgestartet werden (siehe auch Fehler-Nr. 111 / CHECKSUMME TOTAL.).
S: SENSOR HW-DAT 7: # 031	S-DAT ist nicht korrekt auf die Messverstärker- platine gesteckt (oder fehlt).	Überprüfen Sie, ob der S-DAT korrekt auf die Mess- verstärkerplatine gesteckt ist.
	2. S-DAT ist defekt.	S-DAT ersetzen, falls defekt. Prüfen Sie, ob das neue Ersatz-DAT kompatibel zur bestehenden Messelektronik ist.
S: SENSOR SW-DAT 7: # 032		Prüfung anhand: - Ersatzteil-Setnummer - Hardware Revision Code
		3. Messelektronikplatinen ggf. austauschen.
		4. S-DAT auf die Messverstärkerplatine stecken.
lxx → Software-Fehler		
S: GAIN FEHL. VERST. 7: # 101	Gainabweichung gegenüber Referenzgain als > 25%.	Messverstärkerplatine austauschen.
S: CHECKSUM TOTAL.	Prüfsummenzähler beim Summenzähler.	Messgerät neu aufstarten.
7: # 111		2. Messverstärkerplatine ggf. austauschen.
S: V/K KOMPATIBEL !: # 121		Bauteil mit niedriger Software-Version ist entweder mit der erforderlichen (empfohlenen) Software-Version via FieldCare zu aktualisieren oder das Bauteil ist auszutauschen.
	 Hinweis! Diese Meldung wird nur in der Fehlerhistorie aufgelistet. Keine Anzeige auf Display. 	
	stemfehler strmeldung (mit Auswirkun tweismeldung (ohne Ausw DXX → Hardware-Fehler S: SCHWERER FEHLER 7: # 001 S: AMP HW-EEPROM 7: # 011 S: AMP SW-EEPROM 7: # 012 S: SENSOR HW-DAT 7: # 031 S: SENSOR SW-DAT 7: # 032 LXX → Software-Fehler S: GAIN FEHL. VERST. 7: # 101 S: CHECKSUM TOTAL. 7: # 111 S: V/K KOMPATIBEL	temfehler firmeldung (mit Auswirkungen auf die Ein-/Ausgänge) weismeldung (ohne Auswirkungen auf die Ein-/Ausgänge) box → Hardware-Fehler \$: ScHWERER FEHLER 7: # 001 \$: AMP HW-EEPROM 7: # 011 \$: AMP SW-EEPROM 7: # 012 Messverstärker: Fehler beim Zugriff auf Daten des EEPROM \$: SENSOR HW-DAT 7: # 031 1. S-DAT ist nicht korrekt auf die Messverstärker- platine gesteckt (oder fehlt). 2. S-DAT ist defekt. \$: SENSOR SW-DAT 7: # 032 Lxx → Software-Fehler \$: GAIN FEHL. VERST. 7: # 101 \$: CHECKSUM TOTAL. 7: # 111 S: V/K KOMPATIBEL 1: # 121 L/O-Platine und Messverstärkerplatine sind aufgrund unterschiedlicher Software-Versionen nur beschränkt miteinander kompatibel (ev. eingeschränkte Funktio- nalität). Hinweis! • Diese Meldung wird nur in der Fehlerhistorie aufgelistet.

Nr.	Fehlermeldung / Typ	Ursache	Behebung (Ersatzteile → 🖺 93ff)
Nr. # 2	xx → Fehler beim DAT / ke	ein Datenempfang	
251	S: KOMMUNIKATION I/O 7: # 251	Interner Kommunikationsfehler auf der Messverstär- kerplatine	Messverstärkerplatine austauschen.
261	S: KOMMUNIKATION I/O 7: # 261	Kein Datenempfang zwischen Messverstärker und I/ O-Platine oder fehlerhafte interne Datenübertragung	BUS-Kontakte überprüfen.
Nr. # 3	$xx \rightarrow System-Bereichsgren$	nzen überschritten	
321	S: TOL. COIL CURR. 9 : # 321	Messaufnehmer: Der Spulenstrom liegt außerhalb der Toleranz.	Warnung! Energieversorgung ausschalten bevor Manipulationen an Spulenstromkabel, Spulenstromkabelstecker oder Messelektronikplatinen durchgeführt werden! Getrenntausführung: 1. Verdrahtung der Klemmen 41/42 überprüfen → 51 2. Spulenstromkabelstecker überprüfen. Kompakt- und Getrenntausführung: Messelektronikplatinen ggf. austauschen
339 342 343 346	S: STROMSPEICHER n !: # 339342 S: FREQ. SPEICHER n !: # 343346	Zwischenspeicherung der Durchflussanteile (Messmodus bei pulsierendem Durchfluss) konnte innerhalb von 60 Sekunden nicht verrechnet bzw. ausgegeben werden.	Eingegebene Anfangs- bzw. Endwerte ändern Durchfluss erhöhen oder verringern
347 350	S: PULSSPEICHER n !: # 343346	Zwischenspeicherung der Durchflussanteile (Messmodus bei pulsierendem Durchfluss) konnte innerhalb von 60 Sekunden nicht verrechnet bzw. ausgegeben werden.	Eingegebene Impulswertigkeit erhöhen Max Impulsfrequenzerhöhen, falls das Zählwork die
351 354	S: STROMBEREICH n !: # 351354	Stromausgang: Der aktuelle Durchfluss liegt außerhalb des eingestell- ten Bereichs.	Eingegebene Anfangs- bzw. Endwerte ändern Durchfluss erhöhen oder verringern
355 358	S: FREQ. BEREICH n !: # 355358	Frequenzausgang: Der aktuelle Durchfluss liegt außerhalb des eingestellten Bereichs.	Eingegebene Anfangs- bzw. Endwerte ändern Durchfluss erhöhen oder verringern
359 362	S: IMPULSBEREICH !: # 359362	Impulsausgang: Die Impulsausgangsfrequenz liegt außerhalb des eingestellten Bereichs.	 Eingegebene Impulswertigkeit erhöhen Wählen Sie bei der Eingabe der Impulsbreite einen Wert, der von einem angeschlossenen Zählwerk (z.B. mechanischer Zähler, SPS etc.) noch verarbeitet werden kann. Impulsbreite ermitteln: Variante 1: Es wird die minimale Zeitdauer eingegeben, mit welcher ein Impuls an einem angeschlossenen Zählwerk anstehen muss, um erfasst zu werden. Variante 2: Es wird die maximale (Impuls-) Frequenz als halber "Kehrwert" eingegeben, mit welcher ein Impuls an einem angeschlossenen Zählwerk anstehen muss, um erfasst zu werden. Beispiel:

Promag 50 Störungsbehebung

Nr.	Fehlermeldung / Typ	Ursache	Behebung (Ersatzteile → 🖺 93ff)		
Nr. # 5	$\forall r. # 5xx \rightarrow Anwendungsfehler$				
501	S: SWUPDATE AKT. !: # 501	Neue Messverstärker- oder Kommunikationsmodul- Softwareversion wird in das Messgerät geladen. Das Ausführen weiterer Funktionen ist nicht möglich.	Warten Sie bis der Vorgang beendet ist. Der Neustart des Messgeräts erfolgt automatisch.		
502	S: UP-/DOWNLOAD AKT. !: # 502	Über ein Bedienprogramm findet ein Up- oder Down- load der Gerätedaten statt. Das Ausführen weiterer Funktionen ist nicht möglich.	3 3		
Nr. # 6	oxx → Simulationsbetrieb a	ktiv			
601	S: M.WERTUNTERDR. !: # 601	Messwertunterdrückung aktiv. Achtung! Diese Hinweismeldung hat höchste Anzeigepriorität!	Messwertunterdrückung ausschalten		
611 614	S: SIM. STROMAUSG n !: # 611614	Simulation Stromausgang aktiv			
621 624	S: SIM. FREQ. AUSG n !: # 621624	Simulation Frequenzausgang aktiv	Simulation ausschalten		
631 634	S: SIM. IMPULSE n !: # 631634	Simulation Impulsausgang aktiv	Simulation ausschalten		
641 644	S: SIM. STAT. AUS n !: # 641644	Simulation Statusausgang aktiv	Simulation ausschalten		
671 674	S: SIM. STAT. EING n !: # 671674	Simulation Statuseingang aktiv	Simulation ausschalten		
691	S: SIM. FEHLERVERH. !: # 691	Simulation des Fehlerverhaltens (Ausgänge) aktiv	Simulation ausschalten		
692	S: SIM. MESSGRÖSSE !: # 692	Simulation einer Messgröße aktiv (z.B. Massefluss)	Simulation ausschalten		
698	S: GERÄTETEST AKT. !: # 698	Das Messgerät wird vor Ort über das Test- und Simulationsgerät geprüft.	_		

9.3 Prozessfehlermeldungen



Hinweis!

Beachten Sie auch die Ausführungen auf $\rightarrow \blacksquare$ 68

Nr.	Fehlermeldung / Typ	Ursache	Behebung (Ersatzteile → 🖺 93ff)
P = Prozessfehler			
401	P: TEILFÜLLUNG 7: # 401	Messrohr teilgefüllt oder leer	 Prozessbedingungen der Anlage überprüfen Messrohr füllen
461	P: ABGL. N. OK !: # 461	MSÜ-Abgleich nicht möglich, da die Leitfähigkeit zu gering oder zu hoch ist.	Die MSÜ-Funktion ist bei solchen Messstoffen nicht anwendbar!
463	P: MSÜ VOLL = LEER 7: # 463	Die MSÜ-Abgleichwerte für volles bzw. leeres Rohr sind identisch, d.h. fehlerhaft.	Abgleich wiederholen und Vorgehensweise genau beachten \rightarrow \cong 80.

9.4 Prozessfehler ohne Anzeigemeldung

Fehlerbild	Behebungsmaßnahmen				
Anmerkung: Zur Fehlerbehebung mü	Anmerkung: Zur Fehlerbehebung müssen ggf. Einstellungen in bestimmten Funktionen der Funktionsmatrix geändert oder angepasst werden.				
Anzeige negativer Durchflusswerte, obwohl der Messstoff in der Rohr- leitung vorwärts fließt.	 Falls Getrenntausführung: Energieversorgung ausschalten und Verdrahtung kontrollieren → ■ 51 Anschlüsse der Klemmen 41 und 42 eventuell vertauschen Funktion "EINBAURICHT. AUFNEHMER" entsprechend ändern 				
Unruhige Messwertanzeige trotz kontinuierlichem Durchfluss.	 Prüfen Sie Erdung und Potenzialausgleich → 60 Prüfen Sie, ob Gasblasen im Messstoff sind. Funktion "SYSTEMDÄMPFUNG" → Wert erhöhen 				
Wird trotz Stillstand des Messstoffes und gefülltem Messrohr ein geringer Durchfluss angezeigt? Wird trotz leerem Messrohr ein Messwert angezeigt?	 Prüfen Sie Erdung und Potenzialausgleich → 월 60 Prüfen Sie, ob Gasblasen im Messstoff sind. Funktion "SCHLEICHMENGE" aktivieren, d.h. Wert für Schaltpunkt eingeben bzw. erhöhen. Führen Sie einen Leer- bzw. Vollrohrabgleich durch und schalten Sie danach die Messstoffüberwachung ein → 월 80 Getrenntausführung: Überprüfen Sie die Klemmenverbindungen des MSÜ-Kabels → 월 51 				
Das Stromausgangssignal beträgt ständig 4 mA, unabhängig vom	 Füllen Sie das Messrohr. Funktion "BUS-ADRESSE" auf "0" einstellen. Schleichmenge zu hoch. Wert in Funktion "SCHLEICHMENGE" verringern. 				
momentanen Durchflusssignal. Die Störung kann nicht behoben werden oder es liegt ein anderes Fehlerbild vor. Wenden Sie sich in solchen Fällen bitte an Ihre zuständige Endress+Hauser Serviceorganisation.	Folgende Problemlösungen sind möglich: Endress+Hauser-Servicetechniker anfordern Wenn Sie einen Servicetechniker vom Kundendienst anfordern, benötigen wir folgende Angaben: - Kurze Fehlerbeschreibung - Typenschildangaben (→ 🗎 6): Bestell-Code und Seriennummer Rücksendung von Geräten an Endress+Hauser Beachten Sie unbedingt die notwendigen Maßnahmen, bevor Sie ein Messgerät zur Reparatur oder Kalibrierung an Endress+Hauser zurücksenden (→ 🖺 5). Legen Sie dem Durchfluss-Messgerät in jedem Fall das vollständig ausgefüllte Formular "Erklärung zur Kontamination" bei. Eine Kopiervorlage des Gefahrgutblattes befindet sich am Schluss dieser Betriebsanleitung. Austausch der Messumformerelektronik Teile der Messelektronik defekt → Ersatzteil bestellen → 🖺 93.				

Promag 50 Störungsbehebung

9.5 Verhalten der Ausgänge bei Störung



Hinweis!

Das Fehlerverhalten von Summenzähler, Strom-, Impuls- und Frequenzausgang kann über verschiedene Funktionen der Funktionsmatrix eingestellt werden. Ausführliche Angaben dazu können Sie dem Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen" entnehmen.

Mit Hilfe der Messwertunterdrückung können die Signale von Strom-, Impuls- und Statusausgang auf den Ruhepegel zurückgesetzt werden, z.B. für das Unterbrechen des Messbetriebs während der Reinigung einer Rohrleitung. Diese Funktion hat höchste Priorität vor allen anderen Gerätefunktionen; Simulationen werden beispielsweise unterdrückt.

Störungsverhalten von Ausgängen und Summenzähler			
	Prozess-/Systemfehler anliegend	Messwertunterdrückung aktiviert	
System- oder Pr	Achtung! System- oder Prozessfehler, die als "Hinweismeldung" definiert sind, haben keinerlei Auswirkungen auf die Einund Ausgänge! Beachten Sie dazu die Ausführungen auf → 🖺 68.		
Stromausgang	MININMALER WERT $0-20 \text{ mA} \rightarrow 0 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA} \rightarrow 2 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA} \text{ HART} \rightarrow 2 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA} \text{ HART} \rightarrow 2 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA} \text{ NAMUR} \rightarrow 3,5 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA} \text{ HART NAMUR} \rightarrow 3,5 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA} \text{ HART US} \rightarrow 3,75 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA} \text{ HART US} \rightarrow 3,75 \text{ mA}$ $0-20 \text{ mA} (25 \text{ mA}) \rightarrow 0 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA} (25 \text{ mA}) \rightarrow 2 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA} (25 \text{ mA}) \rightarrow 2 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA} (25 \text{ mA}) \text{ HART} \rightarrow 2 \text{ mA}$ MAXIMALER WERT $0-20 \text{ mA} \rightarrow 22 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA} \rightarrow 22 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA} \rightarrow 22 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA} \rightarrow 42 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA} \rightarrow 44 \text{ HART} \rightarrow 22 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA} \rightarrow 44 \text{ HART} \rightarrow 42 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA} \rightarrow 44 \text{ HART} \rightarrow 44 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA} \rightarrow 44 \text{ mA}$ $4-20 \text{ mA}$	Ausgangssignal entspricht "Nulldurchfluss"	
Impulsausgang	Störung wird ignoriert, d.h. normale Messwertausgabe auf Basis der aktuellen Durchflussmessung. MIN-/MAX WERT → RUHEPEGEL Signalausgabe → keine Impulse	Ausgangssignal entspricht "Nulldurchfluss"	
	LETZTER WERT Letzter gültiger Messwert (vor Auftreten der Störung) wird ausgegeben. AKTUELLER WERT Störung wird ignoriert, d.h. normale Messwertausgabe auf Basis der aktuellen Durchflussmessung.		

Störungsverhalten von Ausgängen und Summenzähler			
	Prozess-/Systemfehler anliegend	Messwertunterdrückung aktiviert	
Frequenz- ausgang	RUHEPEGEL Signalausgabe → 0 Hz STÖRPEGEL Ausgabe der in der Funktion WERT STÖRPEGEL vorgegebenen Frequenz. LETZTER WERT Messwertausgabe auf Basis des letzten gespeicherten Messwerts vor Auftreten der Störung. AKTUELLER WERT Messwertausgabe auf Basis der aktuellen Durchflussmessung.	Ausgangssignal entspricht "Nulldurchfluss"	
Summenzähler	Die Störung wird ignoriert.	Summenzähler hält an	
	LETZTER WERT Der Summenzähler summiert entsprechend des letzten gültigen Durchflussmesswertes (vor Eintreten der Störung) weiter auf.		
Statusausgang	Bei Störung oder Ausfall der Energieversorgung: Statusausgang → nicht leitend	Keine Auswirkungen auf den Statusausgang	

Promag 50 Störungsbehebung

9.6 Ersatzteile

Sie finden eine ausführliche Fehlersuchanleitung in den vorhergehenden Kapiteln → 🖺 86. Darüber hinaus unterstützt Sie das Messgerät durch eine permanente Selbstdiagnose und durch die Anzeige aufgetretener Fehler.

Es ist möglich, dass die Fehlerbehebung den Austausch defekter Geräteteile durch geprüfte Ersatzteile erfordert. Die nachfolgende Abbildung gibt eine Übersicht der lieferbaren Ersatzteile.



Hinweis!

Ersatzteile können Sie direkt bei Ihrer Endress+Hauser-Serviceorganisation bestellen, unter Angabe der Seriennummer, die auf dem Messumformer-Typenschild aufgedruckt ist $\rightarrow \triangleq 6$.

Ersatzteile werden als "Set" ausgeliefert und beinhalten folgende Teile:

- Ersatzteil
- Zusatzteile, Kleinmaterialien (Schrauben etc.)
- Einbauanleitung
- Verpackung




Abb. 61: Ersatzteile für Messumformer Promag 50 (Feld- und Wandaufbaugehäuse)

Netzteilplatine

- . Messverstärkerplatine
- I/O-Platine (COM Modul)
- HistoROM / S-DAT (Sensor-Datenspeicher)

Anzeigemodul

9.6.1 Ein- und Ausbau der Elektronikplatine

Feldgehäuse: Ein- und Ausbau der Elektronikplatine → 🗗 62



Warnung!

- Stromschlaggefahr!
 Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfer-
- Beschädigungsgefahr elektronischer Bauteile (ESD-Schutz)! Durch statische Aufladung können elektronischer Bauteile beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden.
 Verwenden Sie einen ESD-gerechten Arbeitsplatz mit geerdeter Arbeitsfläche!
- Kann bei den nachfolgenden Arbeitsschritten nicht sichergestellt werden, dass die Spannungsfestigkeit des Gerätes erhalten bleibt, ist eine entsprechende Prüfung gemäß Angaben des Herstellers durchzuführen.
- Beachten Sie für den Anschluss von Ex-zertifizierten Geräten die entsprechenden Hinweise und Anschlussbilder in den spezifischen Ex-Zusatzdokumentationen zu dieser Betriebsanleitung.



Achtung!

Verwenden Sie nur Originalteile von Endress+Hauser.

- 1. Energieversorgung ausschalten.
- 2. Elektronikraumdeckel vom Messumformergehäuse abschrauben.
- 3. Entfernen Sie die Vor-Ort-Anzeige (1) wie folgt:
 - Seitliche Verriegelungstasten (1.1) drücken und Anzeigemodul entfernen.
 - Flachbandkabel (1.2) des Anzeigemoduls von der Messverstärkerplatine abziehen.
- 4. Schrauben der Elektronikraumabdeckung (2) lösen und Abdeckung entfernen.
- 5. Ausbau der Platinen (4, 6): Dünnen Stift in die dafür vorgesehene Öffnung (3) stecken und Platine aus der Halterung ziehen.
- 6. Ausbau der Messverstärkerplatine (5):
 - Stecker des Elektrodenkabels (5.1) inkl. S-DAT (5.3) von der Platine abziehen.
 - Stecker-Verriegelung des Spulenstromkabels (5.2) lösen und Stecker sorgfältig, d.h. ohne hin und her zu bewegen, von der Platine abziehen.
 - Dünnen Stift in die dafür vorgesehenen Öffnungen (3) stecken und Platine aus der Halterung ziehen.
- 7. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Promag 50 Störungsbehebung




Abb. 62: Feldgehäuse: Ein- und Ausbau der Elektronikplatinen

- Vor-Ort-Anzeige
- 1.1 1.2 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 6

- Vor-Ort-Anzeige
 Verriegelungstasten
 Flachbandkabel (Anzeigemodul)
 Schrauben der Elektronikraumabdeckung
 Hilfsöffnung für Ein-/Ausbau von Platinen
 Netzteilplatine
 Messverstärkerplatine
 Elektrodenkabel (Sensor)
 Spulenstromkabel (Sensor)
 Histo-ROM / S-DAT (Sensor-Datenspeicher)
 I/O-Platine

Wandaufbaugehäuse: Ein- und Ausbau der Elektronikplatine → 🗹 63



Warnung!

- Stromschlaggefahr!
 Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfer-
- Beschädigungsgefahr elektronischer Bauteile (ESD-Schutz)! Durch statische Aufladung
- können elektronischer Bauteile beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Verwenden Sie einen ESD-gerechten Arbeitsplatz mit geerdeter Arbeitsfläche!
- Kann bei den nachfolgenden Arbeitsschritten nicht sichergestellt werden, dass die Spannungsfestigkeit des Gerätes erhalten bleibt, ist eine entsprechende Prüfung gemäß Angaben des Herstellers durchzuführen.
- Beachten Sie für den Anschluss von Ex-zertifizierten Geräten die entsprechenden Hinweise und Anschlussbilder in den spezifischen Ex-Zusatzdokumentationen zu dieser Betriebsanleitung.



Achtung!

Verwenden Sie nur Originalteile von Endress+Hauser.

- 1. Energieversorgung ausschalten.
- 2. Schrauben lösen und Gehäusedeckel (1) aufklappen. Schrauben des Elektronikmoduls (2) lösen.
- 3. Elektronikmodul zuerst nach oben schieben und danach soweit als möglich aus dem Wandaufbaugehäuse herausziehen.
- 4. Folgende Kabelstecker sind nun von der Messverstärkerplatine (7) abzuziehen:
 - Stecker des Elektrodenkabels (7.1) inkl. S-DAT (7.3).
 - Stecker des Spulenstromkabels (7.2). Dazu Stecker-Verriegelung des Spulenstromkabels lösen und Stecker sorgfältig, d.h. ohne hin und her zu bewegen, von der Platine abziehen
 - Flachbandkabelstecker (3) des Anzeigemoduls.
- 5. Schrauben der Elektronikraumabdeckung (4) lösen und Abdeckung entfernen.
- 6. Ausbau der Platinen (6, 7, 8): Dünnen Stift in die dafür vorgesehene Öffnung (5) stecken und Platine aus der Halterung ziehen.
- 7. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Promag 50 Störungsbehebung




Abb. 63: Wandaufbaugehäuse: Ein- und Ausbau der Elektronikplatinen

- Gehäusedeckel
 Elektronikmodul
 Flachbandkabel (Anzeigemodul)
 Elektronikraumabdeckung (3 Schrauben)
 Hilfsöffnung für Ein-/Ausbau von Platinen
 Netzteilplatine
 Messverstärkerplatine
 Elektrodenkabel (Sensor)
 Spulenstromkabel (Sensor)
 Histo-ROM / S-DAT (Sensor-Datenspeicher)
 I/O-Platine

9.6.2 Austausch der Gerätesicherung



Warnung!

Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.

Die Gerätesicherung befindet sich auf der Netzteilplatine $\rightarrow \blacksquare$ 64. Tauschen Sie die Sicherung wie folgt aus:

- 1. Energieversorgung ausschalten.
- 3. Schutzkappe (1) entfernen und Gerätesicherung (2) ersetzen. Verwenden Sie ausschließlich folgenden Sicherungstyp:
 - Energieversorgung 20...55 V AC / 16...62 V DC \rightarrow 2,0 A träge / 250 V; 5,2 × 20 mm
 - Energieversorgung 85...260 V AC \rightarrow 0,8 A träge / 250 V; 5,2 × 20 mm
 - Ex-Geräte → siehe entsprechende Ex-Dokumentation
- 4. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Achtung!

Verwenden Sie nur Originalteile von Endress+Hauser.




Abb. 64: Austausch der Gerätsicherung auf der Netzteilplatine

1 Schutzkappe

2 Gerätesicherung

Promag 50 Störungsbehebung

9.6.3 Austausch der Wechselelektrode

Der Messaufnehmer Promag W (DN 350...2000 / 14...78") ist optional mit Wechselmesselektroden lieferbar. Diese Konstruktion ermöglicht es, die Messelektroden unter Prozessbedingungen auszutauschen oder zu reinigen.




Abb. 65: Austauschvorrichtung für die Wechselmesselektroden

Ansicht A = DN 1200...2000 (48...78")

Ansicht B = DN 350...1050 (14...42")

- Innensechskant-Zylinderschraube
- Drehgriff
- Elektrodenkabel Rändelmutter (Kontermutter) Messelektrode Absperrhahn (Kugelhahn)

- Haltezylinder
- Verriegelungsbolzen (Drehgriff) Kugelhahn-Gehäuse Dichtung (Haltezylinder)
- 10
- Spiralfeder

	Ausbau der Elektrode		Einbau der Elektrode
1	Innensechskant-Zylinderschraube (1) lösen und Verschlussdeckel entfernen.	1	Neue Elektrode (5) von unten in den Haltezylinder (7) einführen. Achten Sie darauf, dass die Dichtungen an der Elektrodenspitze sauber sind.
2	Das auf dem Drehgriff (2) befestigte Elektroden- kabel (3) abschrauben.	2	Drehgriff (2) auf die Elektrode stecken und mit Verriegelungsbolzen (8) befestigen. Achtung! Achten Sie darauf, dass die Spiralfeder (11) eingesetzt ist. Nur so ist ein einwandfreier elektrischer Kontakt gewährleistet und damit korrekte Messsignale.
3	Rändelmutter (4) von Hand lösen. Diese Rändelmutter dient als Kontermutter.	3	Ziehen Sie die Elektrode soweit zurück, dass die Elektrodenspitze nicht mehr aus dem Haltezylin- der (7) herausragt.
4	Elektrode (5) mittels Drehgriff (2) heraus- schrauben. Diese kann nun bis zu einem defi- nierten Anschlag aus dem Haltezylinder (7) gezogen werden. Narnung! Verletzungsgefahr!	4	Haltezylinder (7) auf das Kugelhahngehäuse (9) schrauben und von Hand fest anziehen. Die Dichtung (10) am Haltezylinder muss eingesetzt und sauber sein. Hinweis! Achten Sie darauf, dass die auf Haltezylinder (7)
	Unter Prozessbedingungen (Druck in der Rohrleitung) kann die Elektrode bis zum Anschlag zurückschnellen. Während des Lösens Gegendruck ausüben.		und Absperrhahn (6) angebrachten Gummi- schläuche dieselbe Farbe (rot oder blau) aufwei- sen.
5	Absperrhahn (6) schließen, nachdem Sie die Elektrode bis zum Anschlag herausgezogen haben. Marnung! Absperrhahn danach nicht mehr öffnen, damit kein Messstoff austreten kann.	5	Absperrhahn (6) öffnen und Elektrode mittels Drehgriff (2) in den Haltezylinder bis zum Anschlag schrauben.
6	Jetzt können Sie die gesamte Elektrode mit dem Haltezylinder (7) abschrauben.	6	Schrauben Sie nun die Rändelmutter (4) auf den Haltezylinder. Dadurch wird die Elektrode sicher fixiert.
7	Entfernen Sie den Drehgriff (2) von der Elektrode (5), indem Sie den Verriegelungsbolzen (8) herausdrücken. Achten Sie darauf, dass Sie die Spiralfeder (11) nicht verlieren.	7	Elektrodenkabel (3) mittels Innensechskant-Zylinderschraube wieder auf den Drehgriff (2) befestigen. Achtung! Achten Sie darauf, dass die Zylinderschraube des Elektrodenkabels fest angezogen ist. Nur so ist ein einwandfreier elektrischer Kontakt gewährleistet und damit korrekte Messsignale
8	Tauschen Sie nun die alte Elektrode gegen die neue Elektrode aus. Ersatzelektroden können bei Endress+Hauser separat bestellt werden	8	Verschlussdeckel wieder montieren und Zylinderschraube (a) anziehen.

Promag 50 Störungsbehebung

9.7 Rücksendung

Im Fall einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung muss das Messgerät zurückgesendet werden. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist Endress+Hauser verpflichtet, mit allen zurückgesendeten Produkten, die mediumsberührend sind, in einer bestimmten Art und Weise umzugehen. Um eine sichere, fachgerechte und schnelle Rücksendung Ihres Geräts sicherzustellen: Informieren Sie sich über Vorgehensweise und Rahmenbedingungen auf der Endress+Hauser Internetseite www.services.endress.com/return-material

9.8 Entsorgung

Beachten Sie die in Ihrem Land gültigen Vorschriften.

9.9 Software-Historie

Datum	Softwareversion	Änderung der Software	Betriebsanleitung
01.2011	Messverstärker: V 2.04.XX	Einführung neue Nennweiten; Calf-Werte auf 2.5	71249445 / 15.14
11.2009	Messverstärker: V 2.03.XX	Einführung Calf-Historie	71106180 / 12.09 71105330 / 11.09
06.2009	Messverstärker: V 2.02.XX	Einführung Promag L	71095683 / 06.09
03.2009	Messverstärker: V 2.02.XX	Einführung Promag D Einführung neue Nennweite	71088676 / 03.09
11.2004	Messverstärker: 1.06.01 Kommunikationsmodul: 1.04.00	Produktionsbedingte Software-Anpassungen	50097089 / 10.03
10.2003	Messverstärker: 1.06.00 Kommunikationsmodul: 1.03.00	Software-Erweiterungen: Sprachpakete Fließrichtung für Impulsausgang wählbar Neue Funktionalität: Zweiter Summenzähler Stärke der Hintergrundbeleuchtung einstellbar Messbetriebsstundenzähler Simulation Impulsausgang Zähler für Zugriffcode Resetfunktion Fehlerhistorie Vorbereitung für Up-/Download mit FieldTool	50097089 / 10.03
08.2003	Kommunikationsmodul: 1.02.01	Software-Erweiterungen: Neue verbesserte Funktionalitäten Neue Funktionalität: Strombereich NAMUR NE 43 Funktion Fehlerverhalten Fehlerbehebung System- und Prozessfehlermeldungen Verhalten des Statusausgangs	50097089 / 08.03
08.2002	Messverstärker: 1.04.00	Software-Erweiterungen: Neue verbesserte Funktionalitäten Neue Funktionalität: Strombereich NAMUR NE 43 MSÜ (neuer Modus) Funktion Fehlerverhalten Quittierung von Störungen Fehlerbehebung System- und Prozessfehlermeldungen Verhalten des Statusausgangs	50097089 / 08.02

Datum	Softwareversion	Änderung der Software	Betriebsanleitung
03.2002	Messverstärker: 1.03.00	Software-Erweiterungen: Für Eichfähigkeit Promag 50/51	keine
06.2001	Messverstärker: 1.02.00	Software-Erweiterungen: Neue Funktionalitäten	50097089 / 06.01
	Kommunikationsmodul: 1.02.00	Neue Funktionalität: Gerätefunktionen allgemein Software-Funktion "OED" Software-Funktion "Impulsbreite"	
09.2000	Messverstärker: 1.01.01 Kommunikationsmodul: 1.01.00	Software-Erweiterungen: Funtionelle Anpassungen	keine
08.2000	Messverstärker: 1.01.00	Software-Erweiterungen: Funtionelle Anpassungen	keine
04.2000	Messverstärker: 1.00.00 Kommunikationsmodul: 1.00.00	Original-Software Bedienbar über: FieldTool Commuwin II (ab Version 2.05.03) HART-Communicator DXR 275 (ab OS 4.6) mit Rev. 1, DD1	50097089 / 04.00



Hinweis!

 $\label{thm:continuous} \mbox{Up-bzw. Downloads zwischen den einzelnen Software-Versionen sind nur mit einer speziellen Service-Software möglich.}$

Promag 50 Technische Daten

10 Technische Daten

10.1 Anwendungsbereich

→ 🖺 4

10.2 Arbeitsweise und Systemaufbau

Messprinzip	Magnetisch-induktive Durchflussmessung nach dem Faraday'schen Gesetz.	
Messeinrichtung	→ 🖺 6	
	10.3 Eingang	
Messgröße	Durchflussgeschwindigkeit (proportional zur induzierten Spannung)	
Messbereich	Typisch $v = 0.0110 \text{ m/s} (0.03333 \text{ ft/s})$ mit der spezifizierten Messgenauigkeit	
Messdynamik	Über 1000 : 1	
Eingangssignal	Statuseingang (Hilfseingang)	
	 Galvanisch getrennt U = 330 V DC Ri = 5 kΩ Konfigurierbar für: Summenzähler zurücksetzen, Messwertunterdrückung, Fehlermeldungen zurücksetzen 	

10.4

Ausgangssignal Stromausgang

- Galvanisch getrennt
- Aktiv/passiv wählbar:
 - Aktiv: 0/4...20 mA, $R_L < 700 \Omega$ (bei HART: $R_L \ge 250 \Omega$)
 - Passiv: 4...20 mA, Versorgungsspannung $\rm V_S$ 18...30 V DC, $\rm R_i \ge \! 150 \, \Omega)$
- Zeitkonstante wählbar (0,01...100 s)

Ausgang

- Endwert einstellbar
- \blacksquare Temperaturkoeffizient: typ. 0,005% v.E./°C, Auflösung: 0,5 μA

v.E. = vom Endwert

Impuls-/Frequenzausgang

- Galvanisch getrennt
- Passiv: 30 V DC/250 mA
- Open Collector
- wahlweise konfigurierbar als:
 - Impulsausgang
 - Pulswertigkeit und Pulspolarität wählbar, max. Pulsbreite einstellbar (0,5...2000 ms)
 - Frequenzausgang

Technische Daten Promag 50

	Endfrequenz 21000 Hz (f_{max} = 1,25 kHz), Puls-/Pausenverhältnis 1:1, Pulsbreite max. 10 s
Ausfallsignal	Stromausgang
	Fehlerverhalten wählbar (z.B. gemäß NAMUR-Empfehlung NE 43)
	Impuls-/Frequenzausgang
	Fehlerverhalten wählbar
	Statusausgang
	"nicht leitend" bei Störung oder Ausfall Energieversorgung
Bürde	Siehe "Ausgangssignal"
Schleichmengen- unterdrückung	Einschaltpunkt frei wählbar
Galvanische Trennung	Alle Stromkreise für Eingänge, Ausgänge und Energieversorgung sind untereinander galvanisch getrennt.
Schaltausgang	Statusausgang
	 Galvanisch getrennt Max. 30 V DC / 250 mA
	 Open Collector Konfigurierbar für: Fehlermeldungen, Messstoffüberwachung (MSÜ), Durchflussrichtung, Grenzwerte
	10.5 Energieversorgung
Klemmenbelegung	→ 🖺 51
Versorgungsspannung	■ 2055 V AC, 4565 Hz
	■ 85260 V AC, 4565 Hz ■ 1662 V DC
 Leistungsaufnahme	Leistungsaufnahme
	AC: <15 VA (inkl. Messaufnehmer)DC: <15 W (inkl. Messaufnehmer)
	Einschaltstrom
	 Max. 8,5 A (< 50 ms) bei 24 V DC Max. 3 A (< 5 ms) bei 260 V AC
Versorgungsausfall	■ Überbrückung von min. 1 Netzperiode
	 EEPROM sichert Messsystemdaten S-DAT: auswechselbarer Datenspeicher mit Messaufnehmer-Kennwerten (Nennweite, Seriennummer, Kalibrierfaktor, Nullpunkt etc.)
Potenzialausgleich	→ 🖺 60

Promag 50 Technische Daten

Kabeleinführungen

Energieversorgungs- und Elektrodenkabel (Ein-/Ausgänge):

- Kabeleinführung M20 × 1,5 (8...12 mm / 0,31...0,47 inch)
- Kabeleinführung Sensor für verstärkte Kabel M20 × 1,5 (9,5...16 mm / 0,37...0,63 inch)
- Gewinde für Kabeleinführungen ½" NPT, G ½"

Verbindungskabel für Getrenntausführung:

- Kabeleinführung M20 × 1,5 (8...12 mm / 0,31...0,47 inch)
- Kabeleinführung Sensor für verstärkte Kabel M20 × 1,5 (9,5...16 mm / 0,37...0,63 inch)
- Gewinde für Kabeleinführungen ½" NPT, G ½"

Kabelspezifikationen

→ 🖺 56

10.6 Leistungsmerkmale

Referenzbedingungen

- Fehlergrenzen in Anlehnung an DIN EN 29104, zukünftig ISO 20456
- Wasser, typisch +15...+45°C (+59...+113 °F); 0,5...7 bar (73...101 psi)
- Angaben gemäß Kalibrierprotokoll
- Angaben zur Messabweichung basierend auf akkreditierten Kalibrieranlagen gemäß ISO 17025

Maximale Messabweichung

- Stromausgang: zusätzlich typisch ± 5 µA
- Impulsausgang: ± 0,5% v.M. ± 1 mm/s optional: ± 0,2% v.M. ± 2 mm/s (v.M. = vom Messwert)

Schwankungen der Versorgungsspannung haben innerhalb des spezifizierten Bereichs keinen Einfluss.




Abb. 66: Max. Messfehlerbetrag in % des Messwertes

Wiederholbarkeit

Max. \pm 0,1% v.M. \pm 0,5 mm/s (v.M. = vom Messwert)

Technische Daten Promag 50

10.7 Montage

Einbauhinweise

Einbaulage beliebig (senkrecht, waagrecht), Einschränkungen und Einbauhinweise → 🗎 12

Ein- und Auslaufstrecken

Der Messaufnehmer ist nach Möglichkeit vor Armaturen wie Ventilen, T-Stücken, Krümmern etc. zu montieren. Zur Einhaltung der Messgenauigkeitsspezifikationen sind folgende Ein- und Auslaufstrecken zu beachten (\rightarrow \cong 15, \rightarrow \boxtimes 12):

Einlaufstrecke: ≥ 5 × DN
 Auslaufstrecke: ≥ 2 × DN

Anpassungsstücke

→ 🖺 16

Verbindungskabellänge

→ 🖺 19

10.8 Umgebung

Umgebungstemperaturbereich

■ Messumformer: -20...+60 °C (-4...+140 °F)



Bei Umgebungstemperaturen unter $-20\,^{\circ}\text{C}$ ($-4\,^{\circ}\text{F}$) kann die Ablesbarkeit des Displays beeinträchtigt werden.

■ Messaufnehmer (Flanschmaterial Kohlenstoffstahl): -10...+60 °C (+14...+140 °F)



Achtung!

- Der zulässige Temperaturbereich der Messrohrauskleidung darf nicht über- bzw. unterschritten werden (→ "Einsatzbedingungen Prozess" → "Messstofftemperaturbereich").
- Montieren Sie das Messgerät an einer schattigen Stelle. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden, insbesondere in wärmeren Klimaregionen.
- Bei gleichzeitig hohen Umgebungs- und Messstofftemperaturen ist der Messumformer räumlich getrennt vom Messaufnehmer zu montieren.

Lagerungstemperatur

Die Lagerungstemperatur entspricht dem Umgebungstemperaturbereich von Messumformer und Messaufnehmer.



Achtung!

- Um unzulässig hohe Oberflächentemperaturen zu vermeiden darf das Messgerät während der Lagerung nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Es ist ein Lagerplatz zu wählen an dem eine Betauung des Messgerätes ausgeschlossen ist, da ein Pilz- oder Bakterienbefall die Auskleidung beschädigen kann.

Schutzart

Messumformer

- Standardmäßig: IP 67, Type 4X enclosure
- Promag L bei geöffnetem Gehäuse: IP 20, Type 1 enclosure

Messaufnehmer

- Standardmäßig: IP 67, Type 4X enclosure
- Optional bei Getrenntausführung für Promag E/L/P/W bestellbar:
 - IP 68, Type 6P enclosure (Promag L nur in Verbindung mit Flanschen aus rostfreiem Stahl möglich)

Stoß- und Schwingungsfestigkeit

Beschleunigung bis 2 g in Anlehnung an IEC 60068-2-6 (Hochtemperaturausführung: keine entsprechenden Angaben vorhanden)

Promag 50 Technische Daten

Innenreinigung



Achtung!

Die für das Messgerät zulässige maximale Messstofftemperatur darf nicht überschritten werden.

CIP-Reinigung möglich:

Promag E (100 $^{\circ}$ C / 212 $^{\circ}$ F), Promag H/P

CIP-Reinigung nicht möglich:

Promag D/L/W

SIP-Reinigung möglich:

Promag H

SIP-Reinigung nicht möglich:

Promag D/E/L/P/W

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

- Nach IEC/EN 61326 sowie NAMUR-Empfehlung NE 21
- Emission: Nach Grenzwert für Industrie EN 55011

10.9 Prozess

Messstofftemperaturbereich

Die zulässige Temperatur ist von der Messrohrauskleidung abhängig

Promag D

0...+60 °C (+32...+140 °F) bei Polyamid

Promag E

-10...+110 °C (+14...+230 °F) bei PTFE, Einschränkungen \rightarrow siehe nachfolgendes Diagramm




Abb. 67: Kompakt-/Getrenntausführung Promag E (T_A = Umgebungstemperatur; T_F = Messstofftemperatur)

Technische Daten Promag 50

Promag H

Messaufnehmer:

- DN 2...25 (½12...1"): -20...+150 °C (-4...+302 °F)
- DN 40...100 (1 ½...4"): -20...+150 °C (-4...+302 °F)

Dichtungen:

- EPDM: -20...+150 °C (-4...+302 °F)
- Silikon (VMQ): -20...+150 °C (-4...+302 °F)
- Viton (FKM): -20...+150 °C (-4...+302 °F)
- Kalrez: -20...+150 °C (-4...+302 °F)

Promag L

- 0...+80 °C (+32...+176 °F) bei Hartgummi (DN 350...2400 / 14...90")
- -20...+50 °C (-4...+122 °F) bei Polyurethan (DN 25...1200 / 1...48")
- -20...+90 °C (-4...+194 °F) bei PTFE (DN 25...300 / 1...12")

Promag P

Standard

- -40...+130 °C (-40...+266 °F) bei PTFE (DN 15...600 / ½...24"), Einschränkungen \rightarrow siehe nachfolgende Diagramme
- -20...+130 °C (-4...+266 °F) bei PFA/HE (DN 25...200 / 1...8"), Einschränkungen \rightarrow siehe nachfolgende Diagramme
- -20...+150 °C (-4...+302 °F) bei PFA (DN 25...200 / 1...8"), Einschränkungen \rightarrow siehe nachfolgende Diagramme

Optional

Hochtemperaturausführung (HT): -20...+180 °C (-4...+356 °F) bei PFA (DN 25...200 / 1...8")




Abb. 68: Kompaktausführung Promag P (mit PFA- oder PTFE-Auskleidung)

 T_A = Umgebungstemperatur; T_F = Messstofftemperatur; HT = Hochtemperaturausführung mit Isolation 1 = Hellgraue Fläche \rightarrow Temperaturbereich von $-10...-40\,^{\circ}\mathrm{C}$ ($-14...-40\,^{\circ}\mathrm{F}$) gilt nur für Rostfreier Stahlflansche 2 = Schräg schraffierte Fläche \rightarrow Schaumauskleidung (HE) + Schutzart IP68 = Messstofftemperatur max. 130 $^{\circ}\mathrm{C}$ / 266 $^{\circ}\mathrm{F}$




Abb. 69: Getrenntausführungen (mit PFA- oder PTFE-Auskleidung)

 T_A = Umgebungstemperatur; T_F = Messstofftemperatur; HT = Hochtemperaturausführung mit Isolation 1 = Hellgraue Fläche \rightarrow Temperaturbereich von -10...-40 °C (-14...-40 °F) gilt nur für Rostfreier Stahlflansche 2 = Schräg schraffierte Fläche \rightarrow Schaumauskleidung (HE) + Schutzart IP68 = Messstofftemperatur max. 130°C / 266 °F

Promag W

- 0...+80 °C (+32...+176 °F) bei Hartgummi (DN 50...2000 / 2...78")
- -20...+50 °C (-4...+122 °F) bei Polyurethan (DN 25...1200 / 1...48")

Leitfähigkeit

Die Mindestleitfähigkeit beträgt:

- ≥ 5 μS/cm für Flüssigkeiten im Allgemeinen
- \geq 20 µS/cm für demineralisiertes Wasser



Hinweis!

Bei der Getrenntausführung ist die notwendige Mindestleitfähigkeit zudem von der Kabellänge abhängig → 🗎 19.

Druck-Temperatur-Kurven

Eine Übersicht zu den Druck-Temperatur-Kurven für die Prozessanschlüsse finden Sie in den "Technischen Informationen" des jeweiligen $\underline{\mathsf{Messger\"{a}tes}}$.

Liste der ergänzenden Dokumentationen $\rightarrow \triangleq 130$.

Messstoffdruckbereich (Nenndruck)

Promag D

- EN 1092-1 (DIN 2501)
 - PN 16
- ASME B 16.5
 - Class 150
- JIS B2220
 - 10K

Promag E

- EN 1092-1 (DIN 2501)
 - PN 6 (DN 350...600 / 14...24")
 - PN 10 (DN 200...600 / 8...24")
 - PN 16 (DN 65...600 / 3...24")
 - PN 40 (DN 15...50 / ½...2")
- ASME B 16.5
 - Class 150 (1/2...24")

- JIS B2220
 - 10K (DN 50...300 / 2...12")
 - 20K (DN 15...40 / ½...1½")

Promag H

Promag L

- EN 1092-1 (DIN 2501)
 - PN 6 (DN 350...2400 / 14...90")
 - PN 10 (DN 200...2400 / 8...90")
 - PN 16 (DN 25...2000 / 1...78")
- EN 1092-1, loser Blechflansch
 - PN 10 (DN 25...300 / 1...12")
- ASME B16.5
- Class 150 (1...24")
- AWWA C207
 - Class D (28...90")
- AS2129
 - Table E (DN 350...1200 / 14...48")
- AS4087
 - PN 16 (DN 350...1200 / 14...48")

Promag P

- EN 1092-1 (DIN 2501)
 - PN 10 (DN 200...600 / 8...24")
 - PN 16 (DN 65...600 / 3...24")
 - PN 25 (DN 200...600 / 8...24")
 - PN 40 (DN 25...150 / 1...6")
- ASME B 16.5
 - Class 150 (1...24")
 - Class 300 (1...6")
- JIS B2220
 - 10K (DN 50...600 / 2...24")
 - 20K (DN 25...600 / 1...24")
- AS 2129
 - Table E (DN 25 / 1", 50 / 2")
- AS 4087
 - PN 16 (DN 50 / 2")

Promag W

- EN 1092-1 (DIN 2501)
 - PN 6 (DN 350...2000 / 14...84")
 - PN 10 (DN 200...2000 / 8...84")
 - PN 16 (DN 65...2000 / 3...84")
 - PN 25 (DN 200...1000 / 8...40")
 - PN 40 (DN 25...150 / 1...6")
- ASME B 16.5
 - Class 150 (1...24")
 - Class 300 (1...6")
- AWWA
 - Class D (28...78")
- JIS B2220
 - 10K (DN 50...750 / 2...30")
 - 20K (DN 25...600 / 1...24")

- AS 2129
 - Table E (DN 80 / 3", 100 / 4", 150...1200 / 6...48")
- AS 4087
 - PN 16 (DN 80 / 3", 100 / 4", 150...1200 / 6...48")

Unterdruckfestigkeit

Promag D

Messrohr: 0 mbar abs (0 psi abs) bei einer Messstofftemperatur von \leq 60 °C (140 °F).

Promag E (Messrohrauskleidung: PTFE)

Nennweit	:e		3		auskleidun i verschied	9		raturen		
		25	°C	80	O °C	100)°C	110 °C		
		77	°F	17	176 °F		2 °F	230	0 °F	
[mm]	[inch]	[mbar]	[psi]			[mbar]	[psi]	[mbar]	[psi]	
15	1/2"	0	0	0	0	0	0	100	1,45	
25	1"	0	0	0	0	0	0	100	1,45	
32	-	0	0	0	0	0	0	100	1,45	
40	1 1/2"	0	0	0	0	0	0	100	1,45	
50	2"	0	0	0	0	0	0	100	1,45	
65	-	0	0	*	*	40	0,58	130	1,89	
80	3"	0	0	*	*	40	0,58	130	1,89	
100	4"	0	0	*	*	135	1,96	170	2,47	
125	-	135	1,96	*	*	240	3,48	385	5,58	
150	6"	135	1,96	*	*	240	3,48	385	5,58	
200	8"	200	2,90	*	*	290	4,21	410	5,95	
250	10"	330	4,79	*	*	400	5,80	530	7,69	
300	12"	400	5,80	*	*	500	7,25	630	9,14	
350	14"	470	6,82	*	*	600	8,70	730	10,59	
400	16"	540	7,83	*	*	670	9,72	800	11,60	
450	18"			I	Kein Unterd	ruck zulässi	j!	•		
500	20"									
600	24"	1								
* Es kann	kein Wert	angegeben v	werden.							

Promag H (Messrohrauskleidung: PFA)

Nennweite		Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung: Grenzwerte für Absolutdruck [mbar] ([psi]) bei verschiedenen Messstofftemperaturen							
		25 ℃	25 °C 80 °C 100 °C 130 °C 150 °C 1						
[mm] [inch]		77 °F	176 °F	212 °F	266 °F	302 °F	356 °F		
2150	¹/ ₁₂ 6"	0	0	0	0	0	0		

Promag L (Messrohrauskleidung: Polyurethan, Hartgummi)

Nennweite		Messrohr- auskleidung	3	t Messrohrauskleidung: si]) bei verschiedene Me	
			25 °C	50 ℃	80 °C
[mm] [inch]			77 °F	122 °F	176 °F
251200	148"	Polyurethan	0	0	-
3502400	1490"	Hartgummi	0	0	0

Promag L (Messrohrauskleidung: PTFE)

Nennweite	2	9	t Messrohrauskleidu] ([psi]) bei verschie	ng: Grenzwerte für dene Messstofftempe	raturen
		25	°C	90	°C
		77	°F	194	4 °F
[mm]	[inch]	[mbar]	[psi]	[mbar]	[psi]
25	1"	0	0	0	0
32	-	0	0	0	0
40	1 1/2"	0	0	0	0
50	2"	0	0	0	0
65	-	0	0	40	0,58
80	3"	0	0	40	0,58
100	4"	0	0	135	1,96
125	-	135	1,96	240	3,48
150	6"	135	1,96	240	3,48
200	8"	200	2,90	290	4,21
250	10"	330	4,79	400	5,80
300	12"	400	5,80	500	7,25

Promag P (Messrohrauskleidung: PFA)

Promag P Nennweite			Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung: Grenzwerte für Absolutdruck [mbar] ([psi]) bei verschiedenen Messstofftemperaturen								
		25 ℃	80° C	100 °C	130 ℃	150 ℃	180 ℃				
[mm]	[inch]	77 °F	176° F	212 °F	266 °F	302 °F	356 °F				
25	1"	0	0	0	0	0	0				
32	-	0	0	0	0	0	0				
40	1 1/2"	0	0	0	0	0	0				
50	2"	0	0	0	0	0	0				
65	-	0	*	0	0	0	0				
80	3"	0	*	0	0	0	0				
100	4"	0	*	0	0	0	0				
125	-	0	*	0	0	0	0				
150	6"	0	*	0	0	0	0				
200	8"	0	*	0	0	0	0				
* Es kann ke	in Wert ange	geben werden.				·					

Promag P (Messrohrauskleidung: PTFE)

Nennwei	te		3			-	nzwerte fi Messstofft		ren	
		25	°C	80 °C	100) °C	130) °C	150 ℃	180 °C
		77	°F	176 °F	212 °F		266 °F		302 °F	356 °F
[mm]	[inch]	[mbar]	[psi]		[mbar]	[psi]	[mbar]	[psi]		
25	1"	0	0	0	0	0	100	1,45	-	-
32	-	0	0	0	0	0	100	1,45	-	-
40	1 ½"	0	0	0	0	0	100	1,45	-	1
50	2"	0	0	0	0	0	100	1,45	-	-
65	-	0	0	*	40	0,58	130	1,89	-	1
80	3"	0	0	*	40	0,58	130	1,89	-	-
100	4"	0	0	*	135	1,96	170	2,47	-	-
125	-	135	1,96	*	240	3,48	385	5,58	-	-
150	6"	135	1,96	*	240	3,48	385	5,58	-	-
200	8"	200	2,90	*	290	4,21	410	5,95	-	-
250	10"	330	4,79	*	400	5,80	530	7,69	-	-
300	12"	400	5,80	*	500	7,25	630	9,14	-	-
350	14"	470	6,82	*	600	8,70	730	10,59	-	-
400	16"	540	7,83	*	670	9,72	800	11,60	-	-
450	18"			•	Kein Un	terdruck z	zulässig!		•	
500	20"									
600	24"									
* Es kanr	kein Wer	t angegebe	en werden.	,						

Promag W

Nennweite		Messrohr- auskleidung		Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung: Grenzwerte für Absolut- druck [mbar] ([psi]) bei verschiedenen Messstofftemperaturen							
			25 ℃	50 ℃	80 °C	100°C	130°C	150 ℃	180 °C		
[mm] [inch]			77 °F	122 °F	176 °F	212 °F	266 °F	302 °F	356 °F		
251200	148"	Polyurethan	0	0	-	-	-	-	-		
502000	278"	Hartgummi	0	0	0	-	-	-	-		

Durchflussgrenze

→ 🖺 17

Druckverlust

- Kein Druckverlust, falls der Einbau des Messaufnehmers in eine Rohrleitung mit gleicher Nennweite erfolgt (bei Promag H erst ab DN 8).

10.10 Konstruktiver Aufbau

Bauform, Maße

Die Abmessungen und Einbaulängen des Messaufnehmer und -umformer finden Sie in den "Technischen Informationen" des jeweiligen Messgerätes, welche Sie im PDF-Format unter www.endress.com herunterladen können. Eine Liste der verfügbaren "Technischen Informationen" finden Sie im Kapitel "Ergänzende Dokumentation" $\rightarrow \cong 130$.

Gewicht (SI Einheiten)

Promag D

Gewichts	angaben	in kg						
Nenn	weite	Kompaktausführung	Getrenntausführung (ohne Kabel)					
[mm]	[inch]		Aufnehmer	Umformer				
25	1"	4,5	2,5	6,0				
40	1 1/2"	5,1	3,1	6,0				
50	2"	5,9	5,9 3,9					
65	-	6,7	4,7	6,0				
80	3"	7,7	5,7	6,0				
100	4"	10,4	8,4 6,0					
Messumf	Messumformer Promag (Kompaktausführung): 3,4 kg (Gewichtsangaben gelten ohne Verpackungsmaterial)							

Promag E

Gewich	tsangab	en in kg					
Nenn	weite			Kompakta	usführung		
			EN (DIN)		ASME	JIS
[mm]	[inch]	PN 6	PN 10	PN 16	PN 40	Class 150	10K
15	1/2"	_	-	-	6,5	6,5	6,5
25	1"	_	-	_	7,3	7,3	7,3
32	-	-	-	-	8,0	-	7,3
40	1½"	-	-	-	9,4	9,4	8,3
50	2"	_	-	-	10,6	10,6	9,3
65	-	_	-	12,0	_	-	11,1
80	3"	-	-	14,0	-	14,0	12,5
100	4"	_	-	16,0	-	16,0	14,7
125	-	_	-	21,5	-	-	21,0
150	6"	_	_	25,5	-	25,5	24,5
200	8"	_	45,0	46,0	-	45,0	41,9
250	10"	_	65,0	70,0	-	75,0	69,4
300	12"	_	70,0	81,0	_	110	72,3
350	14"	77,4	88,4	104	-	137	-
400	16"	89,4	104	125	-	168	-
450	18"	103	118	149	_	193	-
500	20"	115	132	190	-	228	-
600	24"	156	181	300	-	329	_

- Messumformer (Kompaktausführung): 1,8 kg
- $\bullet \ \ \text{Gewichtsangaben ohne Verpackungsmaterial} \\$

Gewich	tsangab	en in kg						
Nenn	weite			Getrenn	tausführung	j (ohne Kabel)	
				Messaut	fnehmer			Messumformer
			EN (DIN)		ASME	JIS	
[mm]	[inch]	PN 6	PN 10	PN 16	PN 40	Class 150	10K	Wandgehäuse
15	1/2"	-	-	-	4,5	4,5	4,5	
25	1"	_	_	-	5,3	5,3	5,3	
32	-	_	_	-	6,0	-	5,3	
40	1½"	-	-	ı	7,4	7,4	6,3	
50	2"	_	_	-	8,6	8,6	7,3	
65	_	_	_	10,0	_	-	9,1	
80	3"	_	_	12,0	_	12,0	10,5	
100	4"	-	_	14,0	-	14,0	12,7	
125	-	_	_	19,5	-	-	19,0	6.0
150	6"	_	_	23,5	-	23,5	22,5	0,0
200	8"	_	43,0	44,0	-	43,0	39,9	
250	10"	_	63,0	68,0	-	73,0	67,4	
300	12"	-	68,0	79,0	-	108	70,3	
350	14"	73,1	84	100	-	133	-	
400	16"	85,1	100	121	-	164	-	
450	18"	99,1	114	145	-	189	-	
500	20"	111	128	186	-	224	-	
600	24"	158	177	296	-	325	-	

Promag H

Nennweite	Kompaktausf	ührung (DIN)	Getrenntausführun	g (ohne Kabel; DIN)
DIN	Aluminium- Feldgehäuse	Edelstahl- Feldgehäuse	Messaufnehmer	Messumformer (Wandgehäuse)
[mm]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]
2	5,2	5,7	2,0	6,0
4	5,2	5,7	2,0	6,0
8	5,3	5,8	2,0	6,0
15	5,4	5,9	1,9	6,0
25	5,5	6,0	2,8	6,0
40	7,1	7,6	4,1	6,0
50	7,6	8,1	4,6	6,0
65	8,4	8,9	5,4	6,0
80	9,0	9,5	6,0	6,0
100	10,3	10,8	7,3	6,0
125	15,7	16,2	12,7	6,0
150	18,1	18,6	15,1	6,0
	er (Kompaktausführung) aben gelten für Standard	=	erpackungsmaterial)	

Messumformer (Getrenntausführung): 3,1 kg
 Gewichtsangaben ohne Verpackungsmaterial

Promag L

Nenn	weite	Komn	aktausfi	ihruna	(inkl. M	essum	former) ¹	.)					
[mm]	[inch]		untuubit		(DIN)	coourr	iormer,		ME/		A	.S	
	•				,				VWA				
25	1"		ī		-		7,3		7,9		İ		-
32	-		-		_		8,0		_		ı		-
40	1 ½"		-				9,0		7,5		-		-
50	2"		-		_		9,4		7,6		-		-
65	-		-		_		10,4		_		-		-
80	3"		-		_		12,4		12,8		-		-
100	4"		-		_		14,4	0	16,1		ı		-
125	-		-		_		15,9	3 15	_		I		-
150	6"		-		_		23,9	Class	24,4		ı		-
200	8"		-		43,4		44,9	ASME / Class 150	49,6		1		-
250	10"		-		63,4		70,7	SM	75,1		1		-
300	12"		-		68,4		85,8	∢	100		-		-
350	14"		77,4		88,4		107		137		99,4		99,
375	15"		-		_		-		_		105		-
400	16"		89,4		104		125		168		124		12
450	18"		104		119		150		191		142		15
500	20"		114		132		191		228		191		18
600	24"		155	0	182	9	301		327	9	283	ЭE	28
700	28"	PN 6	215	PN 10	274	PN 16	335		278	PN 16	386	Tabelle E	35
750	30"		-	Ъ	-	Д	-		338	Ъ	470	Tal	45
800	32"		289		374		462		402		569		51
900	36"		384		476		582		498		739		73
1000	40"		493		615		795		666		854		85
-	42"		-		_		-		771		-		-
1200	48"		707		916		1314		1035		1368		136
_	54"		-		_		-	Q	1438		ı		-
1400	-		1126		1482		1906	WWA / Class D	-		Ī		-
-	60"		-		_		-	٥/ ٦	1785		ı		-
1600	-		1521		2197		2698	W	-		Ī		-
-	66"		-		-		-	ΑV	2463		Ī		-
1800	72"		2001		2838		3687		2857		-		-
-	78"		2777		3508		4646		3532		-		-
2000	-		2777		3508		4646		3532		-		-
-	84"		-		-		-		3883		-		-
2200	-		3065		4172		-		-		-		-
-	90"		-		-		-		4847		-		-
2400	-		3940		5035		_		_		_		-

¹⁾ Loser Flansch / Flansch geschweißt DN > 300 (12")

Nenn	weite	Getre	nntausfü	hrung	(Aufneh	mer pl	us Aufne	hmera	nschluss	gehäus	se ohne l	Kabel)	1)
[mm]	[inch]			_	(DIN)	F		AS	ME/ VWA	J	А		
25	1"		-		-		5,3		5,9		-		_
32	1		-		-		6,0		-		1		-
40	1 ½"		1		-		7,0		5,5		-		-
50	2"		-		-		7,4		5,6		-		-
65	-		-		-		8,4		_		-		-
80	3"		-		-		10,4		10,8		-		-
100	4"		-		-		12,4	C	14,1		-		-
125	1		ı		_		13,9	15(_		ı		-
150	6"		1		_		21,9	ASME / Class 150	22,4		-		-
200	8"		1		41,4		42,9) / Ξ	47,6		-		-
250	10"		1		61,4		68,7	SMI	73,1		-		-
300	12"		1		66,4		83,8	А	98		ı		-
350	14"		75,4		86,4		103		139		97,4		97,
375	15"		1	-	102		-		-		103		-
400	16"		87,4		102		121		170		123		118
450	18"		103		118		149		193	-	141		15
500	20"		112		130		190		230		190		180
600	24"	9	156	0	181	9	300		329	9	282	БE	280
700	28"	PN (214	PN 10	273	PN 16	334		278	PN 16	385	Tabelle E	349
750	30"		1	щ	-	F	-		339	1	471	Та	45
800	32"		288		373		461		402		568		51
900	36"		383		475		581		498		738		738
1000	40"		492		614		794		666		853		85
-	42"		-				-		771		-		-
1200	48"		706		915		1313		1035		1367		136
-	54"		-				-	S D	1438		-		-
1400	-		1125		1381		1905	AWWA / Class D	-		-		-
-	60"		-		-		_	'A /	1785		-		_
1600	-		1520		2196		2697	WW	_		-		_
-	66"		-				-	A _I	2463		-		-
1800	72"		2000		2837		3686		2857		-		-
-	78"		2776		2837		4645		3532		-		-
2000	-		2776		3507		4645		3532		-		-
-	84"		-		-		-		3883		-		-
2200	-		3064		4171		-		-		-		-
-	90"		-				-		4847		-		-
2400	-		3939		5034		-		-		-		-

(Gewichtsangaben ohne Verpackungsmaterial)

Loser Flansch / Flansch geschweißt DN > 300 (12")

Gewichts	sangaben	in kg									
Nenn	weite	Kompa	ktausführung ¹⁾	G	etrenntausführung (ohne Kabel) ¹⁾					
[mm]	[inch]]	EN (DIN)	Aufnehmer EN (DIN) Umforme							
25	1"		5,8		3,8	4,2					
32	-		5,4		3,4	4,2					
40	1 ½"		6,3		4,7	4,2					
50	2"		5,4		3,4	4,2					
65	-		6,2		4,2	4,2					
80	3"	10	7,2	10	5,2	4,2					
100	4"	PN 10	9,7	PN 10	7,7	4,2					
125	-		13,2		11,2	4,2					
150	6"		17,2		15,2	4,2					
200	8"		35,7		33,7	4,2					
250	10"		54,2		52,2	4,2					
300	12"		55,2		53,2	4,2					
7 / 1	D	/17	Manual Property (Variable State Stat								

Messumformer Promag (Kompaktausführung): 3,4 kg (Gewichtsangaben gelten für Standarddruckstufen und ohne Verpackungsmaterial)

Loser Blechflansch

Promag P

Gewich	Gewichtsangaben in kg													
Nenn	weite		Kor	npak	tausführ	ung		Getrenntausführung (ohne Kabel)						
								Aufnehmer						Um-
[mm]	[inch]		(DIN)/ AS*		JIS		SME/ WWA		(DIN) / AS*		JIS		SME/ WWA	former
15	1/2"		6,5		6,5		6,5		4,5		4,5		4,5	6,0
25	1"	C	7,3		7,3		7,3	С	5,3		5,3		5,3	6,0
32	1	PN 40	8,0		7,3		-	PN 40	6,0		5,3		1	6,0
40	1 1/2"	Д	9,4		8,3		9,4	Ъ	7,4		6,3		7,4	6,0
50	2"		10,6		9,3		10,6		8,6		7,3		8,6	6,0
65	1		12,0		11,1	150	-	PN 16	10,0		9,1		1	6,0
80	3"	16	14,0		12,5		14,0		12,0		10,5		12,0	6,0
100	4"	PN 1	14,4		14,7		16,0		14,0		12,7		14,0	6,0
125	ı	щ	16,0	10K	21,0		-		19,5	10K	19,0	150	ı	6,0
150	6"		21,5	1(24,5	Class	25,5		23,5	1(22,5	Class	23,5	6,0
200	8"		45		41,9		45		43		39,9		43	6,0
250	10"		65		69,4		75		63		67,4		73	6,0
300	12"		70		72,3		110		68		70,3		108	6,0
350	14"	10	115		81,0		175	10	113		79,0		173	6,0
400	16"	PN	135		102		205	PN	133		100		203	6,0
450	18"		175		130		255		173		128		253	6,0
500	20"		175		144		285		173		142		283	6,0
600	24"		235		190		405		233		188		403	6,0

Messumformer Promag (Kompaktausführung): 3,4 kg

Hochtemperaturausführung: + 1,5 kg (Gewichtsangaben gelten für Standarddruckstufen und ohne Verpackungsmaterial) * Bei Flanschen nach AS sind nur DN 25 und 50 verfügbar.

Promag W

	itsangab	en in	_					1	_					
Nenn	weite		Kor	npak	tausführ	ung			Getre		ısführun	g (oh	ne Kabe	•
[mm]	[inch]		1092-1 N)/AS*		JIS		SME/ WWA		1092-1 N) / AS*	1	ehmer JIS		SME/ WWA	Um- former
25	1"		7,3		7,3		7,3		5,3		5,3		5,3	6,0
32	-	40	8,0		7,3		-	40	6,0		5,3		-	6,0
40	1 1/2"	PN	9,4		8,3		9,4	PN	7,4		6,3		7,4	6,0
50	2"		10,6		9,3		10,6		8,6		7,3		8,6	6,0
65	-		12,0		11,1		-		10,0		9,1		-	6,0
80	3"	.0	14,0		12,5		14,0	9	12,0		10,5		12,0	6,0
100	4"	PN 16	16,0		14,7		16,0	PN 16	14,0		12,7		14,0	6,0
125	-	Ъ	21,5		21,0	50	-	Ь	19,5		19,0	50	-	6,0
150	6"		25,5		24,5	Class 150	25,5		23,5		22,5	Class 150	23,5	6,0
200	8"		45		41,9	Cla	45		43		39,9	Cla	43	6,0
250	10"		65		69,4		65	PN 10	63	-	67,4		73	6,0
300	12"		70		72,3		110		68		70,3		108	6,0
350	14"		115		81,1		175		113		79,1		173	6,0
400	16"	135	135		102		205		133		100		203	6,0
450	18"		175		130		255		173		128		253	6,0
500	20"	PN 10	175	云	144		285		173	OB	142		283	6,0
600	24"	Ъ	235	10K	190		405		233		188		403	6,0
700	28"		355		282		400		353		280		398	6,0
750	30"		-		333		460		-		331		458	6,0
800	32"		435		-		550		433		-		548	6,0
900	36"		575		-		800		573		-		798	6,0
1000	40"		700		-		900		698		-		898	6,0
-	42"		-		-		1100		-		-		1098	6,0
1200	48"		850		-	۵	1400		848		-	۵	1398	6,0
-	54"		-		-	Class D	2200		-		-	Class D	2198	6,0
1400	-		1300		-	CI	-		1298		-	C	-	6,0
-	60"	9	-		-		2700	9	-		-		2698	6,0
1600	-	PN	1700		-		-	PN	1698		-		-	6,0
-	66"		-		-		3700		-		-		3698	6,0
1800	72"		2200		-		4100		2198		-		4098	6,0
-	78"				-		4600		-		-		4598	6,0
2000	-		2800		-		-		2798		-		-	6,0

Messumformer Promag (Kompaktausführung): 3,4 kg (Gewichtsangaben gelten für Standarddruckstufen und ohne Verpackungsmaterial *Bei Flanschen nach AS sind nur DN 80, 100, 150...400, 500 und 600 verfügbar)

Gewicht (US Einheiten)

Promag D

Gewichtsangaben in lbs									
Nennweite		Kompaktausführung	Getrenntausführung (ohne Kabel)						
[mm]	[inch]		Aufnehmer	Umformer					
25	1"	10	6	13					
40	1 1/2"	11	7	13					
50	2"	13	9	13					
80	3"	17	13	13					
100	4"	23	19	13					
Messumformer Promag (Kompaktausführung): 7,5 lbs (Gewichtsangaben gelten ohne Verpackungsmaterial									

Promag E (ASME)

Gewich	tsangab	en in lbs		
Nenn	weite	Kompaktausführung	Getrenntausführ	ung (ohne Kabel)
			Messaufnehmer	Messumformer
		ASME	ASME	
[mm]	[inch]	Class 150	Class 150	Wandgehäuse
15	1/2"	14,3	9,92	
25	1"	16,1	11,7	
40	11/2"	20,7	16,3	
50	2"	23,4	19,0	
80	3"	30,9	26,5	
100	4"	35,3	30,9	
150	6"	56,2	51,8	
200	8"	99,2	94,8	13,2
250	10"	165	161	
300	12"	243	238	
350	14"	303	294	
400	16"	371	362	
450	18"	424	417	
500	20"	504	494	
600	24"	725	717	

[•] Messumformer: 4,0 lbs (Kompaktausführung); 6,8 lbs (Getrenntausführung)

Promag H

Nennweite	Kompaktausi	führung (DIN)	Getrenntausführun	g (ohne Kabel; DIN)
DIN	Aluminium- Feldgehäuse	Edelstahl- Feldgehäuse	Messaufnehmer	Messumformer (Wandgehäuse)
[in]	[lbs]	[lbs]	[lbs]	[lbs]
1/12"	11,5	12,6	4,0	13,0
1/8"	11,5	12,6	4,0	13,0
3/8"	11,7	12,8	4,0	13,0
1/2"	11,9	13,0	4,0	13,0
1"	12,1	13,2	6,0	13,0
1 1/2"	15,7	16,8	4,1	13,0
2"	16,8	17,9	4,6	13,0
3"	19,8	20,9	6,0	13,0
4"	22,7	23,8	7,3	13,0
6"	39,9	41,0	15,1	13,0
N /	/IZ 1-+ £::1 \	7.5.11		

Messumformer (Kompaktausführung): 7,5 lbs

(Gewichtsangaben gelten für Standarddruckstufen und ohne Verpackungsmaterial)

[•] Gewichtsangaben ohne Verpackungsmaterial

Promag L (ASME/AWWA)

Nenn	weite	Kompa	aktausführung ¹⁾	Getrenr	ntausführung1)
[mm]	[inch]	AS	ME/AWWA	ASI	ME/AWWA
25	1"		17,4		13
32	-		-		-
40	1 1/2"		16,5		12,1
50	2"		16,8		12,3
65	-		-		-
80	3"		28,2		23,8
100	4"	0	35,5	0	31,1
125	-	; 15	-	: 15	-
150	6"	lass	53,8	lass	49,4
200	8"	0/3	109	0/2	105
250	10"	ASME / Class 150	166	ASME / Class 150	161
300	12"	AS	221	¥	216
350	14"		302		306
375	15"		_		-
400	16"		370		274
450	18"		421		425
500	20"		503		507
600	24"		726		725
700	28"		613		612
750	30"		745		746
800	32"		886		885
900	36"		1098		1097
1000	40"		1468		1467
-	42"		1701		1700
1200	48"		2283		2282
-	54"	SD	3171	SD	3170
1400	-	Clas	-	Clas	-
-	60"	AWWA / Class D	3935	AWWA / Class D	3934
1600	-	ZW.	-	MY.	-
-	66"	AW	5430	AM	5429
1800	72"		6300		6299
-	78"		7787		7786
2000	-		7787		-
-	84"		8561		8560
2200	-		-		-
-	90"		10686		10685
2400	-		-		_

Messumformer Promag (Kompaktausführung): 7,5 lbs Messumformer Promag (Getrenntausführung): 13,2 lbs (Gewichtsangaben ohne Verpackungsmaterial)

¹⁾ Loser Flansch / Flansch geschweißt DN > 300 (12")

Promag P (ASME)

Gewichtsangab	Gewichtsangaben in lbs								
Nenn	weite	Kompa	aktausführung	Getrenntausführung (ohne Kabel)					
[mm]	[inch]			A	ufnehmer	Umformer			
15	1/2"		14		10	13			
25	1"		16		12	13			
40	1 1/2"		21		16	13			
50	2"		23		19	13			
80	3"		31		26	13			
100	4"		35		31	13			
150	6"	50	56	20	52	13			
200	8"	Class 150	99	Class 150	95	13			
250	10"	Cla	165	Cla	161	13			
300	12"		243		238	13			
350	14"		386		381	13			
400	16"		452		448	13			
450	18"		562		558	13			
500	20"		628		624	13			
600	24"		893		889	13			

Messumformer Promag (Kompaktausführung): 7,5 lbs

Hochtemperaturausführung: + 3,3 lbs (Gewichtsangaben gelten für Standarddruckstufen und ohne Verpackungsmaterial)

Promag W (ASME/AWWA)

Gewichtsangab	Gewichtsangaben in lbs								
Nenn	weite	Kompa	aktausführung	Getrenntausführung (ohne Kabel)					
[mm]	[inch]			Auf	nehmer	Umformer			
25	1"		16		12	13			
40	1 1/2"		21		16	13			
50	2"		23		19	13			
80	3"		31		26	13			
100	4"		35		31	13			
150	6"		56		52	13			
200	8"	15(99	150	95	13			
250	10"	Class 150	143	Class 150	161	13			
300	12"		243	O	238	13			
350	14"		386		381	13			
400	16"		452		448	13			
450	18"		562		558	13			
500	20"		628		624	13			
600	24"		893		889	13			

Gewichtsangab	Gewichtsangaben in lbs									
Nenn	weite	Kompa	aktausführung	Getrenntausführung (ohne Kabel)						
[mm]	[inch]			Auf	nehmer	Umformer				
700	28"		882		878	13				
750	30"		1014		1010	13				
800	32"		1213		1208	13				
900	36"		1764		1760	13				
1000	40"		1985		1980	13				
-	42"	ss D	2426	ss D	2421	13				
1200	48"	Class D	3087	Class D	3083	13				
-	54"		4851		4847	13				
-	60"		5954		5949	13				
-	66"		8159		8154	13				
1800	72"		9041		9036	13				
-	78"		10143		10139	13				

Messumformer Promag (Kompaktausführung): 7,5 lbs (Gewichtsangaben gelten für Standarddruckstufen und ohne Verpackungsmaterial)

Werkstoffe

Promag D

- Gehäuse Messumformer: Pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
- Gehäuse Messaufnehmer: Pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
- Messrohr: Polyamid, O-Ringe EPDM (Trinkwasserzulassungen: WRAS BS 6920, ACS, NSF 61, KTW/W270)
- Elektroden: 1.4435 (316, 316L)Erdungsscheiben: 1.4301 (304)

Promag E

- Gehäuse Messumformer
 - Kompaktgehäuse: Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
 - Wandaufbaugehäuse: Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
- Gehäuse Messaufnehmer
 - DN 15...300 (½...12"): Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
 - DN 350...600 (14...24"): mit Schutzlackierung
- Messrohr
 - DN \leq 300 (12"): Rostfreier Stahl 1.4301 (304) oder 1.4306 (304L) (mit Al/Zn-Schutzbeschichtung)
 - DN \geq 350 (14"): Rostfreier Stahl 1.4301 (304) oder 1.4306 (304L) (mit Schutzlackierung)
- Elektroden: 1.4435 (316, 316L), Alloy C22, Tantal
- Flansche (mit Schutzlackierung)
 - EN 1092-1 (DIN2501): Kohlenstoffstahl, S235JRG2, S235JR+N, P245GH, E250C1, A105
 - ASME B16.5: Kohlenstoffstahl, A105
 - JIS B2220: Kohlenstoffstahl, A105, A350 LF2 (1 DN \leq 300 (12") mit Al/Zn-Schutzbeschichtung; DN \geq 350 (14") mit Schutzlackierung)
- Dichtungen: nach DIN EN 1514-1 Form IBC
- Erdungsscheiben: 1.4435 (316, 316L), Alloy C22, Titan, Tantal

Promag H

- Gehäuse Messumformer:
 - Kompakt-Gehäuse: Pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss oder Rostfreier Stahl-Feldgehäuse (1.4301 (316L))
 - Wandaufbaugehäuse: Pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
 - Fensterwerkstoff: Glas oder Polycarbonat
- Gehäuse Messaufnehmer: Rostfreier Stahl 1.4301 (304)
- Wandmontageset: Rostfreier Stahl 1.4301 (304)
- Messrohr: Rostfreier Stahl 1.4301 (304)
- Messrohrauskleidung: PFA (USP class VI; FDA 21 CFR 177.1550: 3A)
- Elektroden:
 - Standard: 1.4435 (316, 316L)
 - Optional: Alloy C22; Tantal; Platin
- Flansche:
 - Anschlüsse generell aus Rostfreier Stahl 1.4404 (F316L)
 - EN (DIN), ASME, JIS auch in PVDF
 - Klebemuffe aus PVC
- Dichtungen
 - DN 2...25 ($\frac{1}{12}$...1"): O-Ring (EPDM, Viton, Kalrez), Formdichtung (EPDM*, Viton, Silikon*)
 - DN 40...150 (1½...6"): Formdichtung (EPDM*, Silikon*)
 - * = USP class VI; FDA 21 CFR 177.2600: 3A
- Erdungsringe: 1.4435 (316, 316L) (optional: Tantal, Alloy C22)

Promag L

- Gehäuse Messumformer:
 - Kompakt-Gehäuse: Pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
 - Wandaufbaugehäuse: Pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
- Gehäuse Messaufnehmer
 - DN 25...300 (1...12"): Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
 - DN 350...2400 (14...90"): mit Schutzlackierung
- Messrohr:
 - DN 25...300 (1...12"): Rostfreier Stahl, 1.4301/1.4306 (304L)
 - DN 350...1200 (14...48"): Rostfreier Stahl, 1.4301/1.4307 (304)
 - DN 1350...2400 (54...90"): Rostfreier Stahl, 1.4301/1.4307
- Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
- Flansche
 - EN 1092-1 (DIN 2501)
 - DN 25...300
 - Losflansch:
 - Rostfreier Stahl, 1.4306/1.4307
 - Kohlenstoffstahl, 235JR
 - Loser Blechflansch:
 - Rostfreier Stahl, 1.4301 (304)
 - Kohlenstoffstahl, RSt37-2
 - DN 350...2400: Kohlenstoffstahl, S235JRG2, S235JR+N, P250GH, P245GH, E250C, A105
 - DN 350...600: Rostfreier Stahl, 1.4571
 - DN 700...1000: Rostfreier Stahl, 1.4404
 - ASME B16.5
 - DN \leq 300 (12"), Losflansch:
 - Rostfreier Stahl, F316L
 - Kohlenstoffstahl, A105

- $-DN \ge 350 (14")$:
 - Kohlenstoffstahl, A105
 - Rostfreier Stahl, F316L
- AWWA C207: A105, A181 Cl.70, E250C, S235JRG2, P265GH, S275JR
- AS 2129: Kohlenstoffstahl, A105, P235GH, P265GH, S235JRG2, E250C
- AS 4087: Kohlenstoffstahl, A105, P265GH, S275JR, E250C
- Dichtungen: nach DIN EN 1514-1 Form IBC
- Erdungsscheiben: 1.4435 (316L) oder Alloy C22

Promag P

- Gehäuse Messumformer:
 - Kompakt-Gehäuse: Pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
 - Wandaufbaugehäuse: Pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
- Gehäuse Messaufnehmer
 - DN 15...300 (⅓...12"): Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
 - DN 350...600 (14...24"): mit Schutzlackierung
- Messrohr
 - DN ≤ 300 (12"): Rostfreier Stahl 1.4301 (304) oder 1.4306 (304L)
 bei Flanschwerkstoff aus Kohlenstoffstahl mit Al/Zn-Schutzbeschichtung
 - DN \geq 350 (14"): Rostfreier Stahl 1.4301 (304) oder 1.4306 (304L) bei Flanschwerkstoff aus Kohlenstoffstahl mit Schutzlackierung
- Elektroden: 1.4435 (316, 316L), Platin, Alloy C22, Tantal, Titan
- Flansche
 - EN 1092-1 (DIN2501):
 - Rostfreier Stahl, 1.4571, F316L
 - Kohlenstoffstahl, S235JRG2, S235JR+N, P245GH, P250GH, A105, E250C1 (1 DN \leq 300 (12") mit Al/Zn-Schutzbeschichtung; DN \geq 350 (14") mit Schutzlackierung)
 - ASME B16.5:
 - Rostfreier Stahl, F316L
 - Kohlenstoffstahl, A105
 - $(DN \le 300 \text{ mit Al/Zn-Schutzbeschichtung}; DN \ge 350 \text{ mit Schutzlackierung})$
 - JIS B2220:
 - Rostfreier Stahl, F316L1
 - Kohlenstoffstahl, A105, A350 LF2
 - $(1 \text{ DN} \le 300 \text{ } (12^{\circ}) \text{ mit Al/Zn-Schutzbeschichtung; DN} \ge 350 \text{ } (14^{\circ}) \text{ mit Schutzlackierung)}$
 - AS 2129: Kohlenstoffstahl, A105, P235GH, P265GH, S235JRG2, E250C
 - AS 4087: Kohlenstoffstahl, A105, P265GH, S275JR, E250C
- Dichtungen: nach DIN EN 1514-1 Form IBC
- Erdungsscheiben: 1.4435 (316, 316L), Alloy C22, Titan, Tantal

Promag W

- Gehäuse Messumformer:
 - Kompakt-Gehäuse: Pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
 - Wandaufbaugehäuse: Pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
- Gehäuse Messaufnehmer
 - DN 25...300 (1...12"): Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
 - DN 350...2000 (14...84"): mit Schutzlackierung
- Messrohr
- DN ≤ 300 (12"): Rostfreier Stahl 1.4301 (304) oder 1.4306 (304L)
 (bei Flanschwerkstoff aus Kohlenstoffstahl mit Al/Zn-Schutzbeschichtung)
- DN ≥ 350 (14"): Rostfreier Stahl 1.4301 (304) oder 1.4306 (304L)
 (bei Flanschwerkstoff aus Kohlenstoffstahl mit Schutzlackierung)
- Elektroden: 1.4435 (316, 316L), Alloy C22, Tantal

- Flansche
 - EN 1092-1 (DIN2501)
 - DN 25...3001:
 - Rostfreier Stahl, 1.4571, F316L
 - Kohlenstoffstahl, S235JRG2, S235JR+N, P250GH, E250C, A105
 - DN 350...6001:
 - Rostfreier Stahl, 1.4571, F316L
 - Kohlenstoffstahl, P245GH, S235JRG2, S235JR+N, P250GH, E250C
 - -DN > 600:
 - Rostfreier Stahl, 1.4404/F316L
 - Kohlenstoffstahl, P245GH
 - ASME B16.5: Kohlenstoffstahl, A105
 - AWWA C207: Kohlenstoffstahl, A105, Cl.70 A181, P265GH, S275JR, E250C
 - JIS B2220:
 - Kohlenstoffstahl, A105, A350 LF2
 - Rostfreier Stahl, F316L

 $(DN \le 300 (12)^n)$ mit Al/Zn-Schutzbeschichtung; $DN \ge 350 (14)^n$ mit Schutzlackierung)

- AS 2129: Kohlenstoffstahl, A105, P235GH, P265GH, S235JRG2
- AS 4087: Kohlenstoffstahl, A105, P265GH, S275JR
- Dichtungen: nach DIN EN 1514-1 Form IBC
- Erdungsscheiben: 1.4435 (316, 316L), Alloy C22, Titan, Tantal

1 Bei Flanschwerkstoff Kohlenstoffstahl mit Al/Zn-Schutzbeschichtung (DN 25...300 (1...12")), Schutzlackierung (IP68) (DN 50...300 (2...12")) oder Schutzlackierung \geq DN 350 (14")

Elektrodenbestückung

Promag D

• 2 Messelektroden zur Signalerfassung

Promag E/L/P/W

- 2 Messelektroden zur Signalerfassung
- 1 MSÜ-Elektrode zur Messstoffüberwachung/Leerrohrdedektion
- 1 Bezugselektrode zum Potentialausgleich

Promag H

- 2 Messelektroden zur Signalerfassung
- 1 MSÜ-Elektrode zur Messstoffüberwachung/Leerrohrdedektion, nicht (für DN 2...8 (1/12...5/16")

Prozessanschlüsse

Promag D

Zwischenflanschausführung (Wafer) → ohne Prozessanschlüsse

Promag E

Flanschanschlüsse:

- EN 1092-1 (DIN 2501)
 - $-DN \le 300 (12") = Form A$
 - DN ≥ 350 (14") = Form B
 - DN 65 PN 16 und DN 600 PN 16 ausschließlich nach EN 1092-1
- ASME B16.5
- JIS B2220

Promag H

Mit O-Ring:

- Schweißstutzen DIN (EN), ISO 1127, ODT/SMS
- Flansch EN (DIN), ASME, JIS
- Flansch aus PVDF EN (DIN), ASME, JIS
- Außengewinde
- Innengewinde
- Schlauchanschluss
- PVC-Klebemuffe

Mit Formdichtung:

- Schweißstutzen EN 10357 (DIN 11850), ODT/SMS
- Clamp ISO 2852, DIN 32676, L14 AM7
- Verschraubung DIN 11851, DIN 11864-1, ISO 2853, SMS 1145
- Flansch DIN 11864-2

Promag L

Flanschanschlüsse:

- EN 1092-1
 - $-DN \le 300 (12") := Form A$
 - DN ≥ 350 (14"): = Form B
- ASME B16.5
- AWWA C207
- AS 2129
- AS 4087

Promag P/W

Flanschanschlüsse:

- EN 1092-1 (DIN 2501)
 - $-DN \le 300 (12") = Form A$
 - -DN ≥ 350 (14") = Form B
 - DN 65 PN 16 und DN 600 PN 16 ausschließlich nach EN 1092-1
- ASME B16.5
- AWWA C207 (nur Promag W)
- JIS 10K, 20K
- AS 2129
- AS 4087

Oberflächenrauhigkeit

Alle Angaben beziehen sich auf messstoffberührende Teile.

- Messrohrauskleidung \rightarrow PFA: \leq 0,4 µm (15 µin)
- Elektroden: 0,3...0,5 μm (12...20 μin)
- Prozessanschluss aus rostfreiem Stahl (Promag H):
 - mit O-Ring-Dichtung: \leq 1,6 µm (63 µin)
 - mit aseptischer Dichtung: ≤ 0,8 μm (31,5 μin)
 - optional: \leq 0,38 µm (15 µin)

10.11 Bedienbarkeit

Anzeigeelemente

- Flüssigkristall-Anzeige: beleuchtet, zweizeilig mit je 16 Zeichen
- Anzeige individuell konfigurierbar für die Darstellung unterschiedlicher Messwert- und Statusgrößen
- 2 Summenzähler



Hinweis!

Bei Umgebungstemperaturen unter $-20\,^{\circ}\text{C}$ ($-4\,^{\circ}\text{F}$) kann die Ablesbarkeit des Displays beeinträchtigt werden.

Bedienelemente

- Vor-Ort-Bedienung über drei Bedientasten (□±E)
- Kurzbedienmenüs ("Quick Setups") für die schnelle Inbetriebnahme

Sprachpakete

Zur Verfügung stehende Sprachpakete für die Bedienung in verschiedenen Ländern:

- West-Europa und Amerika (WEA):
 - Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Niederländisch und Portugiesisch
- Ost-Europa/Skandinavien (EES):
 Englisch, Russisch, Polnisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch und Tschechisch
- Süd- und Ost-Asien (SEA):
 Englisch, Japanisch, Indonesisch



Hinweis!

Ein Wechsel des Sprachpakets erfolgt über das Bedienprogramm "FieldCare".

Fernbedienung

Bedienung via HART-Protokoll und Fieldtool

10.12 Zertifikate und Zulassungen

CE-Zeichen

Das Messsystem erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der EG-Richtlinien. Endress+Hauser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Gerätes mit der Anbringung des CE-Zeichens.

C-Tick Zeichen

Das Messsystem ist in Übereinstimmung mit den EMV-Anforderungen der Behörde "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".

Ex-Zulassung

Über die aktuell lieferbaren Ex-Ausführungen (ATEX, FM, CSA, IECEx, NEPSI etc.) erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebsstelle Auskunft. Alle für den Explosionsschutz relevanten Daten finden Sie in separaten Dokumentationen, die Sie bei Bedarf anfordern können.

Lebensmitteltauglichkeit

Promag D/E/L/P/W

Keine entsprechenden Zulassungen oder Zertifikate

Promag H

- 3A-Zulassung und EHEDG-zertifiziert
- Dichtungen: FDA-konform (außer Kalrez-Dichtungen)

Trinkwasserzulassung

Promag D/L/W

- WRAS BS 6920
- ACS
- NSF 61
- KTW/W270

Promag E/H/P

Keine Trinkwasserzulassung

Druckgerätezulassung

Promag D/L

Keine Druckgerätezulassung

Promag E/H/P/W

Die Messgeräte sind mit oder ohne PED bestellbar. Wenn ein Gerät mit PED benötigt wird, muss dies explizit bestellt werden. Bei Geräten mit Nennweiten kleiner oder gleich DN 25 (1") ist dies weder möglich noch erforderlich.

- Mit der Kennzeichnung PED/G1/x (x = Kategorie) auf dem Messaufnehmer-Typenschild bestätigt Endress+Hauser die Konformität mit den "Grundlegenden Sicherheitsanforderungen" des Anhangs I der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.
- Geräte mit dieser Kennzeichnung (mit PED) sind geeignet für folgende Messstoffarten:
 Fluide der Gruppe 1 und 2 mit einem Dampfdruck von größer oder kleiner gleich 0,5 bar (7,3 psi)
- Geräte ohne diese Kennzeichnung (ohne PED) sind nach guter Ingenieurspraxis ausgelegt und hergestellt. Sie entsprechen den Anforderungen von Art. 4 Abs.3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Ihr Einsatzbereich ist in den Diagrammen 6 bis 9 im Anhang II der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU dargestellt.

Externe Normen und Richtlinien

■ EN 60529:

Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code).

■ EN 61010-1

 $Sicher heitsbestimmungen \ f\"{u}r\ elektrische\ Mess-,\ Steuer-,\ Regel-\ und\ Laborger\"{a}te.$

■ IEC/EN 61326

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Anforderungen).

ANSI/ISA-S82.01

Safety Standard for Electrical and Electronic Test, Measuring, Controlling and related Equipment - General Requirements. Pollution degree 2, Installation Category II.

CAN/CSA-C22.2 (No. 1010.1-92)

Safety requirements for Electrical Equipment for Measurement and Control and Laboratory Use. Pollution degree 2, Installation Category I.

NAMUR NE 21

Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln der Prozess- und Labortechnik.

■ NAMUR NE 43

Vereinheitlichung des Signalpegels für die Ausfallinformation von digitalen Messumformern mit analogem Ausgangssignal.

10.13 Bestellinformationen

Ausführliche Bestellinformationen sind verfügbar:

- Im Produktkonfigurator auf der Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com → Land wählen → Messgeräte → Gerät wählen → Erweiterte Funktionen: Produktkonfiguration
- Bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale: www.endress.com/worldwide



Hinweis

Produktkonfigurator - das Tool für individuelle Produktkonfiguration

- Tagesaktuelle Konfigurationsdaten
- Je nach Gerät: Direkte Eingabe von messstellenspezifischen Angaben wie Messbereich oder Bediensprache
- Automatische Überprüfung von Ausschlusskriterien
- Automatische Erzeugung des Bestellcodes mit seiner Aufschlüsselung im PDF- oder Excel-Ausgabeformat
- Direkte Bestellmöglichkeit im Endress+Hauser Onlineshop

10.14 Zubehör

Für Messumformer und Messaufnehmer sind verschiedene Zubehörteile lieferbar, die bei Endress+Hauser separat bestellt werden können $\rightarrow \boxminus$ 83. Ausführliche Angaben zu den betreffenden Bestellcodes erhalten Sie von Ihrer Endress+Hauser Serviceorganisation.

10.15 Ergänzende Dokumentation

- Durchfluss-Messtechnik (FA00005D/06)
- Technische Information Promag 50D (TI00082D/06)
- Technische Information Promag 50E (TI01161D/06)
- Technische Information Promag 50L (TI00097D/06)
- Technische Information Promag 50/53H (TI00048D/06)
- Technische Information Promag 50/53P (TI00047D/06)
- Technische Information Promag 50/53W (TI00046D/06)
- Beschreibung Gerätefunktionen Promag 50 HART (BA00049D/06)
- Ex-Zusatzdokumentationen: ATEX, FM, CSA etc.

Index

A	Anpassungsstücke (Konfusoren, Diffusoren)	
Anpassstücke	Durchflussmenge/-grenzen1	L/
Anschluss	E	
Getrenntausführung 51		1 _
Kontrolle	Ein-/Auslaufstrecke	ΙD
Anschluss HART 59	Einbau	- 0
Anzeige	Kontrolle	
Drehen der Anzeige	Promag D	
Elemente	Promag E	
Anziehdrehmomente	Promag H	
Promag D	Promag L	
Promag E	Promag P	
Promag L 30	Promag W	39
Promag P	Einbaubedingungen	
Promag W 40	Anpassstücke1	
Applicator (Auslege-Software) 85	Ein- und Auslaufstrecken	
Ausfallsignal	Ein-/Auslaufstrecke	
Ausgang	Einbau von Pumpen	
Auslaufstrecken	Einbaulage	
Austausch	Einbaumaße1	
Wechselelektrode	Einbauort	
Außenreinigung82	Fallleitung	
3 3	Fundamente, Abstützungen	16
В	MSÜ-Elektrode	14
Bauform	Teilgefüllte Rohrleitung	
Bedienelemente	Vibrationen	15
Bedienung	Eingang 10)3
Bedienprogramme	Eingetragene Marken	
FieldCare	Einlaufstrecken	15
Gerätebeschreibungsdateien 70	Einschalten (Messgerät)	77
HART-Handbediengerät Field Xpert 69	Elektrischer Anschluss	
Bestellcode	Commubox FXA 1916	50
Messaufnehmer	HART-Handbediengerät	59
Messumformer6	Potenzialausgleich6	50
Zubehörteile	Elektroden	
Bestellinformationen	MSÜ-Elektrode 1	
Betriebssicherheit 4	Elektrodenbestückung 12	
Bürde	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) 56, 10)7
	Energieversorgung 10)4
C	Erdungskabel	
CE-Zeichen	Promag E	23
CE-Zeichen (Konformitätserklärung) 8	Promag L	29
Code-Eingabe (Funktionsmatrix) 67	Promag P	
Commubox FXA 195 (elektrischer Anschluss) 60, 84	Promag W	39
C-Tick Zeichen	Erdungsringe	
_	Promag H	27
D	Ersatzteile	93
Dichtungen	Europäische Druckgeräterichtlinie	29
Promag D	Ex-Zulassung	28
Promag E		
Promag H 26	F	
Promag L 29	Fehlerarten (System- und Prozessfehler)	
Promag P 34	Fehlermeldetypen6	58
Promag W	Fehlermeldungen	
Dokumentation (ergänzende)	Prozessfehler (Applikationsfehler)	
Druckgerätezulassung	Systemfehler (Gerätefehler) 8	
Druckverlust	Fehlersuche und -behebung	36

Fernbedienung	Messeinrichtung103Messgröße103Messprinzip103Messstoffdruckbereich109MessstoffleitfähigkeitVerbindungskabellänge (Getrenntausführung)19Messstofftemperaturbereich107MessumformerDrehen Feldgehäuse (Aluminium)46Drehen Feldgehäuse (Edelstahl)46Elektrischer Anschluss57Montage Wandaufbaugehäuse48Verbindungskabellänge (Getrenntausführung)19Molche (Reinigung)28Montage106siehe Einbau106Montage Messaufnehmersiehe Einbau MessaufnehmerMontage Wandaufbaugehäuse48
Promag D	Montageset Promag D
HART Elektrischer Anschluss	N Nennweite und Durchflussmenge Promag W
Handbediengerät	O Oberflächenrauhigkeit
I	sperren
Inbetriebnahme	Anziehdrehmomente
Allgemein77	Dichtungen20
zwei Stromausgänge79	Einbau20
K	Gewindebolzen21 Zentrierhülsen21
Kabeleinführung	Promag E
Kabellänge (Getrenntausführung)	Anziehdrehmomente
Kabelspezifikationen	Dichtungen23
Kalibrierfaktor7-8	Einbau23
Kommunikation	Erdungskabel23
Konformitätserklärung (CE-Zeichen)8	Promag H
Konstruktiver Aufbau	Dichtungen
L	Einbau
Lagerung	Reinigung mit Molchen
Lagerungstemperatur	Schweißstutzen
Lebensmitteltauglichkeit129	Promag L
Leer-/Vollrohrabgleich 80	Anziehdrehmomente
Leistungsaufnahme	Dichtungen29
Leistungsmerkmale	Einbau29
Leitfähigkeit Messstoff	Erdungskabel29
M	Promag P
Messabweichung (max.)	Anziehdrehmomente
Messbereich	Dichtungen34
Messdynamik	Einbau
	Erdungskabel

Hochtemperaturausführung
Anziehdrehmomente
Prozess107Prozessanschluss127Prozessfehler (Definition)68Prozessfehlermeldungen89
QQuick Setup.78Quick Setup "Inbetriebnahme"78
R
Referenzbedingungen
S
Schleichmenge104Schutzart63, 106Schweißstutzen Promag H28Schwingungsfestigkeit106S-DAT (HistoROM)81
Seriennummer7-8Messaufnehmer6Messumformer6Serviceinterface FXA 19385Sicherheitshinweise4Sicherheitssymbole5Sicherung, Austausch98
Software Anzeige Messverstärker
Konfiguration aktiv/passiv
T Technische Daten
Temperatur106Lagerung106Messstoff107Umgebung106Transport10Trinkwasserzulassung129
Typenschildangaben Anschlüsse 8 Messaufnehmer 7 Messumformer 6
UUmgebung106Umgebungstemperatur106
Unterdruckfestigkeit

V
Verbindungskabel19
Verdrahtung51
Verhalten bei Störungen91
Versorgungsausfall
Versorgungsspannung
Vibrationen
Vor-Ort-Anzeige
siehe Anzeige
W Wandaufbaugehäuse, Montage
Wartung
Werkstoffe
Wiederholbarkeit 105
Z Zentrierhülsen
Promag D
Zertifikate 8, 128
Zubehörteile83
Zulassungen 8, 128

