


# Kratka navodila za uporabo **EngyCal RS33**

Računska enota za paro




To so kratka navodila za uporabo; ta navodila v celoti ne nadomeščajo ustreznih obsežnejših navodil za uporabo (Operating Instructions).

Podrobnejše informacije boste našli v dokumentu "Operating Instructions" in drugi dokumentaciji.

Za vse izvedbe naprave dosegljivi prek:

- interneta: [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
- pametnega telefona ali tablice: Endress+Hauser Operations App



# Kazalo vsebine

<b>1</b>	<b>Informacije o dokumentu</b>	<b>4</b>
1.1	Simboli	4
<b>2</b>	<b>Varnostna navodila</b>	<b>7</b>
2.1	Zahteve glede osebja	7
2.2	Namenska uporaba	7
2.3	Varstvo pri delu	7
2.4	Obratovalna varnost	7
2.5	Varnost naprave	7
2.6	Varnost informacijske tehnologije	8
<b>3</b>	<b>Identifikacija</b>	<b>8</b>
3.1	Procesna oznaka naprave	8
3.2	Obseg dobave	9
3.3	Certifikati in odobritve	9
<b>4</b>	<b>Vgradnja</b>	<b>10</b>
4.1	Prevzemna kontrola, transport, skladiščenje	10
4.2	Dimenzije	10
4.3	Pogoji za vgradnjo	12
4.4	Vgradnja	12
4.5	Navodila za vgradnjo senzorja(ev) temperature	17
4.6	Navodila za vgradnjo tlačnega senzorja	18
<b>5</b>	<b>Električna vezava</b>	<b>19</b>
5.1	Navodila za priključitev	19
5.2	Strnjena navodila za vezavo	19
5.3	Vezava senzorjev	22
5.4	Outputs (izhodi)	28
5.5	Komunikacija	28
5.6	Kontrola priključitve	30
<b>6</b>	<b>Posluževanje</b>	<b>30</b>
6.1	Spošna navodila v zvezi s posluževanjem	30
6.2	Display in posluževalni elementi	31
6.3	Posluževalna matrika	34
<b>7</b>	<b>Prevzem v obratovanje</b>	<b>35</b>
7.1	Hiter prevzem v obratovanje	35

# 1 Informacije o dokumentu

## 1.1 Simboli

### 1.1.1 Varnostni simboli

Simbol	Pomen
	<b>NEVARNOST!</b> Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, bo imela za posledico smrt ali težke telesne poškodbe.
	<b>OPOZORILO!</b> Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, ima lahko za posledico smrt ali težke telesne poškodbe.
	<b>PREDVIDNO!</b> Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, ima lahko za posledico srednje težke ali lažje telesne poškodbe.
	<b>OPOMBA!</b> Ta simbol opozarja na informacijo v zvezi s postopki in drugimi dejstvi, ki niso v neposredni povezavi z možnostjo telesnih poškodb.

### 1.1.2 Elektro simboli

Simbol	Pomen
A0011197	<b>Enosmerni tok</b> Priključek za priklop enosmerne napajanja ali po katerem teče enosmerni tok.
A0011198	<b>Izmenični tok</b> Priključek za priklop izmeničnega napajanja ali po katerem teče izmenični tok.
A0017381	<b>Enosmerni in izmenični tok</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Priključek za priklop izmeničnega ali enosmerne napajanja.</li> <li>▪ Priključek, po katerem teče izmenični ali enosmerni tok.</li> </ul>
A0011200	<b>Ozemljitveni priključek</b> Priključek, ki je s stališča posluževalca ozemljen prek ozemljilnega sistema.
A0011199	<b>Priključek za zaščitne ozemljitve</b> Priključek, ki mora biti povezan z ozemljitvijo pred povezovanjem česar koli drugega.
A0011201	<b>Priključek za izenačevanje potencialov</b> Priključek, ki mora biti povezan z ozemljilnim sistemom postroja - lahko gre za zbiralko za izenačevanje potencialov ali zvezdasti ozemljilni sistem (odvisno od lokalne zakonodaje ali pravil družbe lastnice postroja).
A0012751	<b>ESD – elektrostaticična razelektritev</b> Zaščitite priključne sponke pred elektrostaticično razelektritvijo. Neupoštevanje lahko povzroči uničenje delov elektronike.

### 1.1.3 Simboli posebnih vrst informacij

Simbol	Pomen	Simbol	Pomen
	Dovoljeno Dovoljeni postopki, procesi ali dejanja.		Preferenca Postopki, procesi ali dejanja, ki jim dajemo prednost pred drugimi.
	Prepovedano Prepovedani postopki, procesi ali dejanja.		Nasvet Označuje dodatno informacijo.
	Sklic na dokumentacijo		Sklic na stran
	Sklic na ilustracijo		Koraki postopka
	Rezultat zaporedja dejanj		Vizualni pregled

### 1.1.4 Simboli v ilustracijah

Simbol	Pomen
1, 2, 3 ...	Številke komponent
1., 2., 3. ...	Koraki postopka
A, B, C ...	Pogledi
A-A, B-B, C-C ...	Prerezzi
	Smer pretoka
	Nevarna območja Označuje nevarno območje.
	Varno območje (nenevarno območje) Označuje območje, ki ni nevarno.

### 1.1.5 Orodni simboli

Simbol	Pomen
	Ravni izvijač
	Križni izvijač
	Imbus

Simbol	Pomen
 A0011222	Viličasti ključ
 A0013442	Torks

## 2 Varnostna navodila

Varno delovanje naprave je mogoče zagotoviti le, če preberete ta navodila za uporabo in če upoštevate tu zapisana varnostna navodila.

### 2.1 Zahteve glede osebj

Posluževalno osebje mora izpolnjevati te zahteve:

- ▶ Osebje morajo sestavljati za to specifično funkcijo in nalogu usposobljeni specialisti.
- ▶ Imeti mora pooblastila od lastnika/upravljalca postroja.
- ▶ Poznati mora relevantno lokalno zakonodajo.
- ▶ Pred začetkom del mora osebje prebrati in razumeti navodila v tem dokumentu, morebitnih dopolnilnih dokumentih in certifikatih (odvisno od aplikacije).
- ▶ Slediti mora navodilom in danim temeljnim pogojem.

### 2.2 Namenska uporaba

Računska enota za paro je namenjena računanju masnega in energijskega toka pare. Naprava se napaja iz omrežja in je zasnovana za uporabo v industrijskem okolju.

- Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne ali nemenske uporabe. Naprave ni dovoljeno na noben način predelovati ali spremenjati.
- Naprava lahko deluje le v vgrajenem stanju.

### 2.3 Varstvo pri delu

Pri delu na napravi ali z njo:

- ▶ Vedno uporabljajte osebno zaščitno opremo, skladno z zahtevami lokalne zakonodaje.

### 2.4 Obratovalna varnost

Nevarnost poškodb.

- ▶ Naprava naj obratuje le pod ustreznimi tehničnimi in varnostnimi pogoji.
- ▶ Za neoporečno delovanje naprave je odgovorno posluževalno osebje.

### Okoljske zahteve

Če je plastično ohišje merilnega pretvornika trajno izpostavljeni določenim mešanicam pare in zraka, lahko te poškodujejo ohišje.

- ▶ Če niste prepričani, se za več informacij obrnite na svojega zastopnika za Endress+Hauser.
- ▶ Pri uporabi v območjih, za katera so potrebne posebne odobritve, upoštevajte podatke na tipski ploščici.

### 2.5 Varnost naprave

Ta merilnik je zasnovan skladno z dobro inženirsko prakso, da ustrezta najsodobnejšim varnostnim zahtevam. Bil je preizkušen in je tovarno zapustil v stanju, ki omogoča varno uporabo.

Izpolnjuje splošne varnostne in zakonodajne zahteve. Skladen je tudi z zahtevami direktiv ES, navedenimi v za to napravo specifični ES-izjavi o skladnosti. Endress+Hauser to potrjuje z oznako CE na napravi.

## 2.6 Varnost informacijske tehnologije

Jamčimo zgolj za naprave, ki so vgrajene in uporabljane v skladu z navodili za uporabo. Naprava je opremljena z varnostnimi mehanizmi, ki jo ščitijo pred neželenimi spremembami nastavitev.


Posluževalci morajo sami poskrbeti za IT ukrepe, skladne z varnostnimi standardi uporabnika naprave, ki so zasnovani za dodatno varovanje naprave in prenosa njenih podatkov.

## 3 Identifikacija

### 3.1 Procesna oznaka naprave

#### 3.1.1 Tipska ploščica

Primerjajte podatke na tipski ploščici naprave s spodnjo sliko:




A0013583

#### 1 Tipska ploščica na napravi (primer)

- 1 Procesna oznaka naprave
- 2 Kataloška koda in serijska številka
- 3 Napajalna napetost
- 4 Poraba
- 5 Verzija firmverja
- 6 Morebitne odobritve
- 7 Temperaturno območje okolice
- 8 Revizijska številka naprave
- 9 Zaščita naprave z dvojnim ali ojačenim tesnilom
- 10 Kraj in leto proizvodnje

### 3.1.2 Serijska številka na sprednji strani naprave



A0024097

2 Serijska številka na sprednji strani naprave

## 3.2 Obseg dobave

Ob dobavi računske enote za paro prejmete:

- Računsko enoto za paro (v industrijskem ohišju)
- Kratka navodila za uporabo v fizični obliki
- Opcijsko 3 priključne sponke (5-polne)
- Opcijski vmesniški kabel in DVD z nastavljivno programsko opremo FieldCare Device Setup
- Opcijsko programsko opremo Field Data Manager MS20
- Opcijske dele za vgradnjo na DIN-letev, v ploščo ali na cev
- Opcijsko prepnetostno zaščito

V poglavju "Accessories" navodil za uporabo ("Operating instructions") je navedena možna dodatna oprema naprave.

## 3.3 Certifikati in odobritve

Računska enota za paro izpolnjuje splošne zahteve za računske enote za paro v skladu s priporočili OIML R75 in standardom EN 1434.

Evropska zakonodaja ne predpisuje obveznih overitev računskih enot za paro. Odobritev je možna kot del overitev posamezne merilne točke. Nacionalne odobritve tipa naprave so trenutno v postopku pridobivanja.

### Oznaka CE, izjava o skladnosti

Naprava je izdelana v skladu z najsodobnejšimi varnostnimi zahtevami. Bila je preskušena in je tovarno zapustila v stanju, ki omogoča varno uporabo. Naprava ustreza relevantnim standardom in predpisom po EN 61010-1 "Varnostne zahteve za električno merilno in nadzorno opremo ter opremo za laboratorijsko uporabo".

V teh navodilih za uporabo opisana naprava zato ustreza zakonskim zahtevam direktiv ES. Proizvajalec z oznako CE potrjuje, da je bila naprava uspešno preizkušena.

## 4 Vgradnja

### 4.1 Prevzemna kontrola, transport, skladiščenje

Obvezno upoštevajte predpisane pogoje okolice in skladiščenja. Za točne specifikacije glejte poglavje "Tehnične informacije" v navodilih za uporabo ("Operating Instructions").

#### 4.1.1 Prevzemna kontrola

Pri prevzemu preverite:


- Ali je poškodovana embalaža ali vsebina?
- Ali je obseg dobave popoln? Preverite, ali se dobavljeno ujema z vašim naročilom.

#### 4.1.2 Transport in skladiščenje

Prosimo, upoštevajte:


- Med skladiščenjem (in transportom) napravo z ustrezno embalažo zavarujte pred udarci. Originalna embalaža zagotavlja optimalno zaščito.
- Dovoljen obseg temperatur skladisčenja je -40 do +85 °C (-40 do +185 °F). Napravo lahko omejite čas skladisčite pri mejnih temperaturnih pogojih (največ 48 ur).

## 4.2 Dimenzije




A0013438


3 Dimenzije naprave v mm (in)



■ 4 Dimenzije montažne plošče za vgradnjo na steno, cev ali v ploščo, v mm (in)



■ 5 Dimenzije izreza v plošči v mm (in)



A0014610

6 Dimenzijs adapterja za vgradnjo na DIN-letev v mm (in)

### 4.3 Pogoji za vgradnjo

Napravo v industrijskem ohišju lahko z ustreznim priborom vgradite na steno, na cev, v ploščo ali na DIN-letev.<sup>1)</sup>

Obrnjena mora biti tako, da je mogoče zlahka brati prikazane vrednosti. Povezave in izhodi so na spodnjem delu naprave. Za priklop kablov so predvidene kodirane priključne sponke.

Delovno temperaturno območje: -20 do 60 °C (-4 do 140 °F)

Za več informacij glejte poglavje "Tehnični podatki".

#### OBVESTILO

##### Pregrevanje naprave zaradi neustreznega hlajenja


- ▶ Prosimo, poskrbite za primerno hlajenje naprave, da se izognete njenemu pregrevanju. Če napravo uporabljate v zgornjem delu njenega temperaturnega obsega, se s tem skrajša življenska doba njenega displeja.

### 4.4 Vgradnja

#### 4.4.1 Montaža na steno

1. Uporabite montažno ploščo kot šablono pri vrtanju lukenj, dimenzijs → 6 4, 6 11
2. Napravo namestite na montažno ploščo in jo od zadaj pritrdite s 4 vijaki.
3. Pritrdite montažno ploščo na steno s 4 vijaki.

1) Napravo z odobritvijo UL lahko vgradite samo v ploščo ali na ravno površino.




A0014170

■ 7 Montaža na steno

#### 4.4.2 Vgradnja v ploščo

1. V plošči izrežite odprtino ustreznih dimenzij → ■ 5, ■ 11
- 2.




A0014172

■ 8 Vgradnja v ploščo

Namestite tesnilo (poz. 1) na ohišje.

3.




A0014173

**■ 9      Priprava montažne plošče za vgradnjo v ploščo**

Privijte navojni palici (poz. 2) v montažno ploščo (dimenzijs → ■ 4, ■ 11).

4.



A0014174


**■ 10      Vgradnja v ploščo**

Napravo od spredaj vstavite v izrez v plošči, nato pa od zadaj namestite montažno ploščo s priloženimi 4 vijaki (poz. 3).

5. Privijte navojni palici tako, da napravo fiksirate.

#### 4.4.3 Nosilna letev/DIN-letev (v skladu z EN 50 022)

1.




A0014176

■ 11 Priprava za vgradnjo na DIN-letev

Na napravo pritrdite adapter za vgradnjo na DIN-letev (poz. 1) s priloženimi vijaki (poz. 2) in sprostite sponke za DIN-letev.

2.




A0014177

■ 12 Vgradnja na DIN-letev

Napravo od spredaj pritrdite na DIN-letev in zaprite sponke.

#### 4.4.4 Montaža na cev

1.




A0014178

■ 13 Priprava za montažo na cev

Potegnite jeklene trakove skozi montažno ploščo (dimenziije → ■ 4, ■ 11) in jih pritrdite na cev.

2.




A0014179

■ 14 Montaža na cev

Napravo namestite na montažno ploščo in jo pritrdite s priloženimi 4 vijaki.

## 4.5 Navodila za vgradnjo senzorja(ev) temperature



A0008603

■ 15 Načini vgradnje senzorjev temperature

A - B Pri kablih manjšega premera mora konica senzorja segati do osi cevi ali še nekoliko dlje (= L).  
C - D Poševna vgradnja


Vgradna dolžina vpliva na natančnost termometra. Pri premajhni vgradni dolžini je meritev obremenjena z napako zaradi prevajanja topline prek procesnega priključka in prek stene posode. Idealna vgradna globina pri vgradnji v cev je zato enaka polovici premera cevi.

- Možnost vgradnje v cevi, rezervoarje in druge komponente postroja
- Najmanjša vgradna globina = 80 do 100 mm (3.15 do 3.94 in)  
Najmanjša vgradna globina mora znašati vsaj osemkratnik premera termotulca. Primer: premer termotulca 12 mm (0.47 in) x 8 = 96 mm (3.8 in). Priporočamo standardno vgradno globino 120 mm (4.72 in).

**i** Pri ceveh majhnega nazivnega premera poskrbite, da bo konica termotulca segala preko osi cevi (→ ■ 15, ■ 17, poz. A in B). Druga rešitev je diagonalna vgradnja (→ ■ 15, ■ 17, poz. C in D). Ko določate potopno oz. vgradno globino, morate upoštevati vse parametre termometra in merjenega procesa (npr. hitrost pretoka, procesni tlak).

Upoštevajte tudi priporočila za vgradnjo po standardu EN1434-2 (D), slika 8.

## 4.6 Navodila za vgradnjo tlačnega senzorja



A0014527

■ 16 Nastavitev za merjenje tlaka v pari

- 1 Tlačni senzor
- 2 Zaporni ventil
- 3 U-sifon
- 4 O-sifon

- Vgradite senzor tlaka s sifonom nad mesto merjenja.  
Sifon zniža temperaturo skoraj na temperaturo okolice.
- Pred prevzemom v obratovanje napolnite sifon s tekočino.

## 5 Električna vezava

### 5.1 Navodila za priključitev

#### **⚠️ OPOZORILO**

#### Nevarnost! Električna napetost!

- Med električno vezavo naprava ne sme biti na noben način priključena na električno napajanje.


#### **⚠️ POZOR**

#### Upoštevajte dodatne informacije

- Pred prevzemom v obratovanje preverite, ali se napajalna napetost ujema s podatki na tipski ploščici.
- Poskrbite, da bo v hišni instalaciji na voljo primerno stikalo ali odklopnik. Stikalo mora biti dostopno v bližini naprave. Označeno mora biti kot izklopni element.
- Napajalni kabel mora biti opremljen z zaščito pred preobremenitvijo (nazivni tok  $\leq 10\text{ A}$ ).

Pri vgradnji računske enote za paro in povezanih komponent upoštevajte splošna navodila standarda EN 1434, 6. dela.

### 5.2 Strnjena navodila za vezavo



■ 17 Priklučna shema naprave

#### Razpored priključnih sponk




- V primeru toplotne razlike /T morate senzor temperature za T kondenzata povezati s sponkami T Warm, senzor temperature za T pare pa s sponkami T Cold.
- V primeru toplotne razlike /p morate senzor temperature za T kondenzata povezati s sponkami T Warm.

Priklučna sponka	Razpored priključnih sponk	Vhodi
1	+ RTD napajanje	Temperatura (Opcijsko RTD ali tokovni vhod)
2	- RTD napajanje	
5	+ RTD senzor	
6	- RTD senzor	
52	+ 0/4 do 20 mA vhod	
53	Ozemljitev za 0/4 do 20 mA vhod	
3	+ RTD napajanje	Tlak
4	- RTD napajanje	
7	+ RTD senzor	
8	- RTD senzor	
54	+ 0/4 do 20 mA vhod	
55	Ozemljitev za 0/4 do 20 mA vhod	
10	+ impulzni vhod (napetost)	Pretok (Opcijsko impulzni ali tokovni vhod)
11	- impulzni vhod (napetost)	
50	+ 0/4 do 20 mA ali tokovni impulz (PFM)	
51	Ozemljitev za 0/4 do 20 mA vhod pretoka	
80	+ digitalni vhod 1 (preklojni vhod)	
81	- digitalni vhod (priklučna sponka 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Začetek tarifnega števca 1</li> <li>■ Sinhronizacija časa</li> <li>■ Zaklepanje naprave</li> </ul>
82	+ digitalni vhod 2 (preklojni vhod)	
81	- digitalni vhod (priklučna sponka 2)	
		Izhodi
60	+ impulzni izhod 1 (odprt kolektor)	Števec energije, volumna ali tarifni števec. Alternativa: meje/ alarmi
61	- impulzni izhod 1 (odprt kolektor)	
62	+ impulzni izhod 2 (odprt kolektor)	
63	- impulzni izhod 2 (odprt kolektor)	
70	+ 0/4 do 20 mA/impulzni izhod	
71	- 0/4 do 20 mA/impulzni izhod	Trenutne vrednosti (npr. moč) ali vrednosti števcov (npr. energija)
13	Rele normalno odprt (NO)	
14	Rele normalno odprt (NO)	
23	Rele normalno odprt (NO)	
24	Rele normalno odprt (NO)	
90	24 V napajanje senzorja (LPS)	24 V napajanje (npr. za napajanje senzorjev)

91	Ozemljitev napajanja	
		Napajanje
L/+	L za AC + za DC	
N/-	N za AC - za DC	

### 5.2.1 Odpiranje ohišja



A0014071


■ 18 Odpiranje ohišja naprave

- 1 Označitev priključnih sponk  
 2 Priključne sponke

## 5.3 Vezava senzorjev

### 5.3.1 Pretok

#### Senzorji pretoka z zunanjim napajanjem




■ 19 Vezava senzorja pretoka

A Napetostni impulzi ali dajalniki kontakta, vključno z EN 1434 tipa IB, IC, ID, IE

B Tokovni impulzi

C Signal 0/4 do 20 mA

#### Senzorji pretoka z napajanjem prek računske enote za paro







■ 20 Vezava aktivnih senzorjev pretoka




A 4-žični senzor

B 2-žični senzor

## Nastavitev za senzorje pretoka z impulznim izhodom

Vhodi za napetostne impulze in dajalnike kontakta se delijo na različne tipe po standardu EN1434 in zagotavljajo napajanje za preklopne kontakte.

Impulzni izhod senzorja pretoka	Nastavitev na Rx33	Električna vezava	Opomba
Mehanski kontakt  A0015360	Pulse ID/IE do 25 Hz	 <p>A Senzor B Rx33</p>	Alternativno lahko izberete možnost "Pulse IB/IC+U" do 25 Hz. Električni tok prek kontakta bo v tem primeru manjši (pribl. 0.05 mA) namesto pribl. 9 mA). Prednost tega je v manjši poraba energije, slabost pa v slabši odpornosti proti motnjam.
Odprt kolektor (NPN)  A0015361	Pulse ID/IE do 25 Hz ali do 12.5 kHz	 <p>A Senzor B Rx33</p>	Alternativno lahko izberete možnost "Pulse IB/IC+U". Električni tok prek tranzistorja bo v tem primeru manjši (pribl. 0.05 mA) namesto pribl. 9 mA). Prednost tega je v manjši poraba energije, slabost pa v slabši odpornosti proti motnjam.
Aktivni napetostni  A0015362	Pulse IB/IC+U	 <p>A Senzor B Rx33</p>	Prag preklopa je med 1 V in 2 V.

Impulzni izhod senzorja pretoka	Nastavitev na Rx33	Električna vezava	Opomba
Aktivni tokovni  A0015363	Pulse I	 <p>A Senzor B Rx33</p> <p>A015357</p>	Prag preklopa je med 8 mA in 13 mA.
Senzor Namur (v skladu z EN60947-5-6)	Pulse ID/IE do 25 Hz ali do 12.5 kHz	 <p>A Senzor B Rx33</p> <p>A015359</p>	Brez nadzora kratkega stika ali prekinitev.

Napetostni impulzi in pretvorniki Class IB in IC (majhni pragovi preklopa, majhni tokovi)	$\leq 1\text{ V}$ ustreza nivoju Low $\geq 2\text{ V}$ ustreza nivoju High U maks 30 V, U brez obremenitve: 3 do 6 V	Plavajoči kontakti, Reed stikala
Pretvorniki Class ID in IE za večje tokove in napajanja	$\leq 1.2\text{ mA}$ ustreza nivoju Low $\geq 2.1\text{ mA}$ ustreza nivoju High U brez obremenitve: 7 do 9 V	

## Merilniki pretoka Endress+Hauser

Senzorji pretoka z izhodom PFM ali impulznim izhodom: Proline Prowirl 72 in Proline Prosonic Flow 92F	Prowirl 72 Prosonic Flow 92F  <p>A = PFM B = impulz: sponki 90/91 napajanja pretvornika, alternativno prek zunanje napajalne enote</p> <p>A0014181</p>
--	---

Senzor pretoka s temperaturnim signalom in impulznim izhodom: Proline Prowirl 73	Prowirl 73 <span style="float: right;">EngyCal</span>  A = napajanje pretvornika, temperaturni signal (0/4 do 20 mA) B = impulz (odprt kolektor) za volumski pretok <span style="float: right;">A0014536</span>
---	---

Senzorji pretoka s tokovnim ali impulznim izhodom: Proline Promag 10W Proline Promag 50W Proline Promag 51W	Promag 10 W <span style="float: right;">EngyCal</span> Promag 50 W Promag 51 W  A = impulzni vhod, B = tokovni vhod, C = smerni signal prek odprtega kolektorja Naprave Promag zahtevajo zunanje napajanje prek priključnih sponk 1+ in 2. <span style="float: right;">A0014183</span>
--	--

Senzorji diferenčnega tlaka: Deltabar M PMD55, Deltabar S PMD 70/75	 <span style="float: right;">A0014184</span>
---	---

### 5.3.2 Temperatura

Vezava senzorjev RTD	<p>A B C</p> <p>1 3* 5 7* 6 8* 2 4*</p>
	<p>A = 2-žična vezava      B = 3-žična vezava      C = 4-žična vezava      * uporabite samo v primeru računanja energije s toplotno razliko /T, senzorjem temperature v pari      Priklučne sponke 1, 2, 5, 6: temperatura      Priklučne sponke 3, 4, 7, 8: temperatura</p> <p style="text-align: right;">A0014529</p>

Vezava temperaturnega pretvornika	<p>A</p> <p>+ ————— 90 90**      - ————— 91 91**</p> <p>B</p> <p>+ ————— 52 54**      - ————— 53 55**</p>
	<p>A = brez zunanjega napajanja pretvornika,      B = z zunanjim napajanjem pretvornika,      ** uporabite samo v primeru računanja energije s toplotno razliko /T, senzorjem temperature v pari      Sponki 90, 91: napajanje pretvornika      Sponki 52, 53: temperaturni vhod</p> <p style="text-align: right;">A0014528</p>

**i** Za največjo raven natančnosti priporočamo uporabo 4-žične vezave RTD, pri kateri se kompenzira nenatančnost zaradi vgradnega položaja senzorjev ali dolžine priključnih vodnikov.

#### Senzorji temperature in pretvorniki Endress+Hauser

Vezava za senzor TR10 RTD	<p>A B</p> <p>1 5 6 2</p>
	<p>A = 3-žična vezava      B = 4-žična vezava      Priklučne sponke 1, 2, 5, 6: temperatura</p> <p style="text-align: right;">A0014530</p>

Vezava temperturnega pretvornika TMT181, TMT121	<p>1 / + ————— 90 2 / - ————— 91 ————— { 52 ————— 53</p>
	A0014531

Sponki 90, 91: napajanje pretvornika  
Sponki 52, 53: temperatura

### 5.3.3 Pressure (tlak)

Vezava senzorja tlaka	<p>A</p> <p>+ ————— 90 - ————— 91 ————— { 54 ————— 55</p> <p>B</p> <p>+ ————— 54 - ————— 55</p>
	A0015152

A = 2-žični senzor z napajanjem prek računske enote za paro  
B = 4-žični senzor z zunanjim napajanjem  
Sponki 90, 91: napajanje pretvornika  
Sponki 54, 55: tlak

### Pretvornik tlaka Endress+Hauser Cerabar M, Cerabar S

Cerabar M, Cerabar S	<p>+ ————— 90 - ————— 91 ————— { 54 ————— 55</p>
	A0014532

Sponki 90, 91: napajanje pretvornika  
Sponki 54, 55: tlak

## 5.4 Outputs (izhodi)

### 5.4.1 Analogni izhod

Ta izhod lahko uporabljate kot tokovni izhod 0/4 do 20 mA ali kot napetostni impulzni izhod. Izhod je galvansko ločen. Razpored priključnih sponk, →  19.

### 5.4.2 Rele

Releja lahko preklopita v primeru sporočil o napakah ali kršitev mejnih vrednosti.

Rele 1 ali 2 lahko izberete v meniju **Setup** → **Advanced setup** → **System** → **Fault switching**.

Mejne vrednosti lahko dodelite v meniju **Setup** → **Advanced setup** → **Application** → **Limits**.

Možne nastavitev mejnih vrednosti so opisane v poglavju "Limits" navodil za uporabo ("Operating Instructions").

### 5.4.3 Impulzni izhod

Nivo napetosti:

- 0 do 2 V ustrezna nivoju Low
- 15 do 20 V ustrezna nivoju High

Največji tokovni izhod: 22 mA

### 5.4.4 Izhod z odprtim kolektorjem

Digitalna izhoda lahko uporabljate kot statusna ali impulzna izhoda. Za izbiro uporabite meni **Setup** → **Advanced setup** ali **Expert** → **Outputs** → **Open collector**


## 5.5 Komunikacija

 Vmesnik USB je vedno aktiven in ga lahko uporabljate neodvisno od drugih vmesnikov. Vzporedno delovanje več opcijskih vmesnikov, npr. procesnega vodila in Ethernet, ni mogoče.

### 5.5.1 Ethernet TCP/IP (opcija)

Vmesnik Ethernet je galvansko ločen (preizkusna napetost: 500 V). Za priključitev vmesnika Ethernet lahko uporabite standarden patch kabel (npr. CAT5E). V ta namen je predvidena posebna kabelska uvodnica, ki omogoča speljavo konfekcioniranih kablov skozi ohišje. Vmesnik Ethernet omogoča priključitev naprave na zvezdišče (hub), stikalo (switch) ali neposredno na pisarniško opremo.

- Standard: 10/100 Base T/TX (IEEE 802.3)
- Konektor: RJ-45
- Največja dolžina kabla: 100 m



A0014600

■ 21 Priključitev Ethernet TCP/IP, Modbus TCP


- 1 Ethernet, RJ45
- 2 Kabelska uvodnica za kabel Ethernet

### 5.5.2 Modbus TCP (opcija)

Vmesnik Modbus TCP omogoča povezovanje naprave z nadrejenimi sistemi za prenos vseh izmerjenih in procesnih vrednosti. Vmesnik Modbus TCP je fizično enak vmesniku Ethernet → ■ 21, ■ 29.

### 5.5.3 Modbus RTU (opcija)

Vmesnik Modbus RTU (RS-485) je galvansko ločen (preizkusna napetost: 500 V) in je namenjen povezovanju naprave z nadrejenimi sistemi za prenos vseh izmerjenih in procesnih vrednosti. Za priklop je predviden 3-polni konektor v pokrovu ohišja.




A0014603-SL

■ 22 Vezava Modbus RTU

### 5.5.4 M-Bus (opcija)

Vmesnik M-Bus (Meter Bus) je galvansko ločen (preizkusna napetost: 500 V) in je namenjen povezovanju naprave z nadrejenimi sistemi za prenos vseh izmerjenih in procesnih vrednosti. Za priklop je predviden 3-polni konektor v pokrovu ohišja.



A0014604-SL

■ 23 Vezava M-Bus

### 5.6 Kontrola priključitve

Po končani električni priključitvi naprave opravite kontrolno po naslednjem seznamu:

Stanje naprave in specifikacije	Opomba
Ali sta naprava ali kabel poškodovana (vizualna kontrola)?	-
Električna vezava	Opomba
Ali napajalna napetost ustreza specifikacijam na tipski ploščici?	100 do 230 V AC/DC ( $\pm 10\%$ ) (50/60 Hz) 24 V DC (-50 % / +75 %) 24 V AC ( $\pm 50\%$ ) 50/60 Hz
Ali so kabli ustrezno mehansko razbremenjeni?	-
Ali so napajalni in signalni kabli pravilno priključeni?	Glejte vezalni načrt na ohišju

## 6 Posluževanje

### 6.1 Splošna navodila v zvezi s posluževanjem


Računsko enoto za paro lahko nastavite s tipkami ali s posluževalnim programom "FieldCare".

Posluževalni program z vmesniškim kablom ni v standardnem obsegu dobave in ga lahko naročite kot dodatno opremo.

Nastavitev ni mogoče spremenjati, če je naprava zaklenjena hardversko → ■ 32, z uporabniško kodo ali z digitalnim vhodom.

Za podrobnosti glejte poglavje "Access protection" v navodilih za uporabo ("Operating Instructions").

## 6.2 Displej in posluževalni elementi



24 Displej in posluževalni elementi naprave

- 1 Zelena LED-dioda delovanja
- 2 Rdeča LED-dioda za indikacijo napak
- 3 Vrata USB za nastavitev
- 4 Tipke za posluževanje: -, +, E
- 5 Matrični displej 160x80 pik

Zelena LED-dioda za napetost, rdeča LED-dioda za alarm/napako. Zelena LED-dioda se vedno priže takoj, ko ima naprava napajanje.

Počasno utripanje rdeče LED-diode (pribl. 0.5 Hz): naprava je v načinu bootloaderja.

Hitro utripanje rdeče LED-diode (pribl. 2 Hz) med običajnim delovanjem: potrebno je vzdrževanje. Med posodobitvijo firmvera: aktiven prenos podatkov.

Rdeča LED-dioda sveti neprekinjeno: napaka naprave.


### 6.2.1 Posluževalni elementi

#### 3 tipke za posluževanje: "-", "+", "E"

Funkcija Esc/nazaj: istočasno pritisnite "-" in "+".

Enter/potrditev vnosa: pritisnite "E"

## Hardversko zaklepanje




A0015168

■ 25 Hardversko zaklepanje

- 1 Stikalo za zaklepanje na zadnji strani pokrova ohišja

### 6.2.2 Prikaz



A0014533

■ 26 Prikaz na računski enoti za paro (primer)

- 1 Prikaz Group 1
- 2 Prikaz Group 2

### 6.2.3 Posluževalni program "FieldCare Device Setup"

Če želite nastaviti napravo s programom FieldCare Device Setup, povežite napravo z vrati USB vašega računalnika.

#### Vzpostavitev povezave

- 1 Zaženite FieldCare.

2. Povežite napravo in računalnik prek vrat USB.
3. Ustvarite projekt v meniju File/New.
4. Izberite komunikacijo DTM (CDI Communication USB).
5. Dodajte napravo EngyCal® RS33.
6. Kliknite "Establish connection".
7. Začnите z nastavtvami.

Dokončajte nastavitev naprave skladno s temi navodili za uporabo. Celoten meni Setup, torej vse nastavite, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, je na voljo tudi v programu FieldCare Device Setup.

### **OBVESTILO**

#### **Nedefinirano preklapljanje izhodov in relejev**

- Naprava lahko v postopku nastavite s programom FieldCare zavzame nedefinirana stanja! Posledica tega je lahko nedefinirano preklapljanje izhodov in relejev.

## 6.3 Posluževalna matrika

Za popoln pregled posluževalne matrike z vsemi nastavljenimi parametri glejte dodatek k navodilom za uporabo.

Sprache/Language	Izbirni seznam z vsemi jeziki uporabniškega vmesnika. Izberite jezik naprave.
Meni Display/operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izberite skupino podatkov za prikaz (samodejno menjavanje skupin ali prikaz fiksne skupine).</li> <li>▪ Nastavitev svetlosti in kontrasta displeja</li> <li>▪ Prikaz shranjenih analiz (dan, mesec, leto, obračunski dan, seštevalni števec)</li> </ul>
Meni Setup	<p>V meniju Setup lahko nastavite parametre za hiter prevzem naprave v obratovanje. V meniju Advanced setup so vsi pomembni parametri za nastavitev delovanja instrumenta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Units (enote)</li> <li>▪ Pulse Value, Value (vrednost impulza, vrednost)</li> <li>▪ Date and time (datum in čas)</li> <li>▪ Pressure (tlak)</li> </ul> <p>Advanced setup (nastavitev, ki niso nujne za osnovno delovanje) Posebne nastavitev so na voljo v meniju "Expert".</p> <p style="margin-left: 200px;">Parametri za hiter prevzem v obratovanje</p>
Meni Diagnostics	<p>Informacije o napravi in servisne funkcije za hitro kontrolu naprave.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diagnostic messages and list (diagnostična sporočila in seznam)</li> <li>▪ Event logbook (dnevnik dogodkov)</li> <li>▪ Device information (informacije o napravi)</li> <li>▪ Simulation (simulacija)</li> <li>▪ Measured values, outputs (izmerjene vrednosti, izhodi)</li> </ul>
Meni Expert	<p>V meniju Expert so na voljo vse možnosti posluževanja naprave, vključno z natančnimi nastavitevami in servisnimi funkcijami.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ S funkcijo Direct Access lahko neposredno prikličete katerokoli nastavitev (samo na napravi)</li> <li>▪ Funkcija Service code za prikaz servisnih parametrov (samo s posluževalnim programom za osebni računalnik)</li> <li>▪ System (sistem, nastavitev)</li> <li>▪ Inputs (vhodi)</li> <li>▪ Outputs (izhodi)</li> <li>▪ Application (aplikacija)</li> <li>▪ Diagnostics (diagnostika)</li> </ul>

## 7 Prevzem v obratovanje

Pred prevzemom naprave v obratovanje kontrolirajte vgradnjo in električno vezavo: Kontrolni seznam, poglavje "Po vezavi preverite", → 30.

Ob priključitvi napajalne napetosti se aktivirata displej in zelena LED-dioda. Naprava je zdaj pripravljena za delovanje in jo lahko nastavite s tipkami ali s posluževalnim programom "FieldCare" → 32.



Odstranite zaščitno folijo z displeja, saj lahko ta sicer vpliva na berljivost displeja.

### 7.1 Hiter prevzem v obratovanje

Prevzem naprave v obratovanje pri standardnih aplikacijah z meritvijo mase/energije pare lahko opravite preprosto in v le nekaj trenutkih tako, da določite 5 nastavitev v meniju **Setup**.

#### Pogoji za hiter prevzem v obratovanje:

- Merilnik pretoka z impulznim izhodom
- Senzor temperature RTD, 4-žična neposredna vezava
- Senzor absolutnega tlaka s tokovnim izhodom 4 do 20 mA

#### Meni Setup

- **Units:** izberite vrsto enot (SI/US)
- **Pulse value:** izberite enoto vrednosti enega impulza merilnika pretoka
- **Value:** vnesite vrednost enega impulza merilnika pretoka
- **Date/time:** nastavite datum in uro
- **Pressure:** nastavite merilno območje senzorja tlaka

Naprava je zdaj operativna in pripravljena za meritev mase in toplotne energije pare.

Funkcije naprave, kot so zapisovanje podatkov, tarifna funkcija, povezava z vodilom in skaliranje tokovnih vhodov za pretok in temperaturo, lahko nastavite v meniju **Advanced setup** ali v meniju **Expert**. Za opis teh menijev glejte dokument "Operating Instructions".

Tam lahko najdete tudi nastavitev vhodov (npr. za vezavo senzorja relativnega tlaka, merilnik pretoka s tokovnim izhodom itd.).

- **Inputs/flow:**  
Izberite tip signala in vnesite začetno in končno vrednost merilnega območja (za tokovni signal) oz. vrednost impulza merilnika pretoka.
- **Inputs/temperature:**  
Izberite tip signala in vnesite tip povezave ali začetno in končno vrednost merilnega območja (za tokovne signale).
- **Inputs/pressure:**  
Izberite tip signala in enoto za tlak (absolutni ali relativni) ter vnesite začetno in končno vrednost merilnega območja.



71430962

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---