
Products Solutions Services

# 取扱説明書 Proline Promag W 500 PROFIBUS DP

電磁流量計







- 本書は、本機器で作業する場合にいつでもすぐに手に取れる安全な場所に保管してください。
- ■要員やプラントが危険にさらされないよう、「基本安全注意事項」セクション、ならびに作業手順に関して本書に規定されている、その他の安全注意事項をすべて熟読してください。
- 弊社は、事前の予告なしに技術仕様を変更する権利を有するものとします。本書に関する最新情報および更新内容については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

# 目次

1	本説明書について6		6.1.2 環境およびプロセスの要件	
1.1	資料の機能6	<i>(</i> )	6.1.3 特別な取付けの説明	
1.2	シンボル6	6.2	機器の取付け 6.2.1 必要な工具	
	1.2.1 安全シンボル 6		6.2.2 機器の準備	
	1.2.2 電気シンボル 6			28
	1.2.3 通信シンボル 6		<b>6.2.4</b> 変換器ハウジングの取付け: Proline	20
	1.2.4 工具シンボル			35
	1.2.5 特定情報に関するシンボル 7		<b>6.2.5</b> 変換器ハウジングの取付け: Proline	
1 2	1.2.6 図中のシンボル			37
1.3	関連資料8 1.3.1 標準資料8		6.2.6 変換器ハウジングの回転:Proline	
	1.3.2 機器固有の補足資料8			38
1.4	登録商標		6.2.7 表示モジュールの回転: Proline	20
		6.2		39 39
2	安全上の注意事項9	6.3	<b>取直仏</b> תの惟認	29
<b>2</b> .1		7	<b>鹿</b> 左 位 生	<i>.</i> . ∩
2.1	要員の要件9 用途9	7	電気接続	
2.3	労働安全10	7.1	接続条件	
2.4	使用上の安全性10		7.1.1 必要な工具	
2.5	製品の安全性		7.1.2接続ケーブルの要件7.1.3端子の割当て	
2.6	IT セキュリティ 10		7.1.3 端子の割当て 7.1.4 シールドおよび接地	
2.7	機器固有の IT セキュリティ 11		7.1.5 機器の準備	
	2.7.1 ハードウェア書き込み保護による		7.1.6 接続ケーブルの準備: Proline 500 –	10
	アクセス保護11			47
	2.7.2 パスワードによるアクセス保護 11		7.1.7 接続ケーブルの準備: Proline 500	47
	2.7.3 Web サーバー経由のアクセス 12 2.7.4 サービスインターフェイス (CDI-	7.2	WARE - 2010	49
	2.7.4 リーこスインターフェイス (CDF RJ45) 経由のアクセス 12		7.2.1 接続ケーブルの接続	49
	Ig 15/		7.2.2 信号ケーブルと電源ケーブルの	
3	製品説明13	7.3	接続 機器の接続: Proline 500	
<b>3</b> .1	製品構成	7.5	7.3.1 接続ケーブルの接続	
5.1	表 m 無 M	7.4	電位平衡の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3.1.2 Proline 500		7.4.1 要件	
			7.4.2 接続例、標準的な状況	
4	納品内容確認および製品識別表示 15		7.4.3 特殊な状況での接続例	
-	納品内容確認	7.5		
4.1 4.2	製品識別表示	7.6	<b>7.5.1</b> 接続例 ハードウェア設定	
7.2	4.2.1 変換器の銘板	7.0	7.6.1 機器アドレスの設定	
	4.2.2 センサの銘板			63
	4.2.3 機器のシンボル19			64
		7.7	保護等級の保証	66
5	保管および輸送20	7.8	配線状況の確認	66
5.1	保管条件20			
5.2	製品の運搬	8	操作オプション	67
	5.2.1 吊金具なし機器20	8.1	操作オプションの概要	67
	5.2.2 吊金具付き機器 21	8.2	操作メニューの構成と機能	68
	5.2.3 フォークリフトによる運搬 21		8.2.1 操作メニューの構成	
5.3	梱包材の廃棄 21		8.2.2 操作指針	69
		8.3	現場表示器による操作メニューへのアク	
6	設置 22		也又	
6.1	設置条件22		8.3.1操作画面表示	
	6.1.1 取付位置 22		0.3.4 アモケーノヨノ凹凹・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	/ 1

	8.3.3	編集画面	73	10.3	FieldCare 経由の接続	107
	8.3.4	操作部	75	10.4	ソフトウェアによる機器アドレスの設定	107
	8.3.5	コンテキストメニューを開く	75		10.4.1 PROFIBUS ネットワーク	107
	8.3.6	ナビゲーションおよびリストから		10.5	操作言語の設定	107
		選択	77	10.6	機器の設定	108
	8.3.7	パラメータの直接呼び出し	77		10.6.1 タグ番号の設定	109
	8.3.8	ヘルプテキストの呼び出し	78		10.6.2 システムの単位の設定	110
	8.3.9	パラメータの変更	78		10.6.3 通信インターフェイス設定	112
	8.3.10				10.6.4 アナログ入力の設定	
		ス権	79		10.6.5 I/O 設定の表示	
	8311	アクセスコードによる書き込み保			10.6.6 電流入力の設定	114
	0.5.11	護の無効化	79		10.6.7 ステータス入力の設定	115
	Q	キーパッドロックの有効化/無効	, ,		10.6.8 電流出力の設定	116
	0.5.12	化	80		10.6.9 パルス/周波数/スイッチ出力の	110
8.4	ウェブ	ブラウザによる操作メニューへのア	00		設定	119
0.4		ノフラッによる採作がニューへのテ	80		10.6.10 リレー出力の設定	125
	8.4.1	機能範囲	80			126
					10.6.11 現場表示器の設定	
	8.4.2	必須条件	81		10.6.12 ローフローカットオフの設定	128
	8.4.3	接続の確立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		10.7	10.6.13 空検知の設定	130
	8.4.4	ログイン	84	10.7	高度な設定	131
	8.4.5	ユーザーインターフェイス	85		10.7.1 センサの調整の実施	
	8.4.6	Web サーバーの無効化	86		10.7.2 積算計の設定	132
	8.4.7	ログアウト	86		10.7.3 表示の追加設定	134
8.5		ールによる操作メニューへのアク			10.7.4 電極洗浄の実行	137
			87		10.7.5 WLAN 設定	138
	8.5.1	操作ツールの接続	87		10.7.6 設定管理	140
	8.5.2	FieldCare	90		10.7.7 機器管理のためのパラメータを	
	8.5.3	DeviceCare	92		使用	141
				10.8	シミュレーション	143
		- · / A		10.9	アエフ り トラ か さ の 乳 ウ の 川 港	146
g	シスラ	- 人統合	93	10.9	不正アクセスからの設定の保護	140
9		テム統合	93	10.9	10.9.1 アクセスコードによる書き込み	140
<b>9</b> 9.1	デバイ	ス記述ファイルの概要	93	10.9		146
	デバイ 9.1.1	ス記述ファイルの概要 現在の機器データバージョン	93 93	10.9	10.9.1 アクセスコードによる書き込み	
9.1	デバイ 9.1.1 9.1.2	ス記述ファイルの概要 現在の機器データバージョン 操作ツール	93 93 93	10.9	10.9.1 アクセスコードによる書き込み 保護	
	デバイ 9.1.1 9.1.2 機器マ	ス記述ファイルの概要 現在の機器データバージョン 操作ツール スターファイル (GSD)	93 93 93 93	10.9	<ul><li>10.9.1 アクセスコードによる書き込み 保護</li><li>10.9.2 書き込み保護スイッチによる書き</li></ul>	146
9.1	デバイ 9.1.1 9.1.2 機器マ 9.2.1	ス記述ファイルの概要 現在の機器データバージョン 操作ツール スターファイル (GSD) 製造者固有 GSD	93 93 93 93 94		<ul><li>10.9.1 アクセスコードによる書き込み保護</li><li>10.9.2 書き込み保護スイッチによる書き込み保護</li></ul>	146 147
9.1 9.2	デバイ 9.1.1 9.1.2 機器マ 9.2.1 9.2.2	ス記述ファイルの概要現在の機器データバージョン 操作ツール スターファイル (GSD) 製造者固有 GSD プロファイル GSD	93 93 93 93 94 94	11.9	<ul><li>10.9.1 アクセスコードによる書き込み保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	146 147 <b>150</b>
9.1	デバイ 9.1.1 9.1.2 機器マ 9.2.1 9.2.2 旧型モ	ス記述ファイルの概要現在の機器データバージョン操作ツールスターファイル (GSD)製造者固有 GSDプロファイル GSD	93 93 93 93 94 94 94	<b>11</b> 11.1	10.9.1 アクセスコードによる書き込み保護	146 147 <b>150</b> 150
9.1 9.2	デバイ 9.1.1 9.1.2 機器マ 9.2.1 9.2.2 旧型モ 9.3.1	ス記述ファイルの概要現在の機器データバージョン操作ツールスターファイル (GSD)製造者固有 GSDプロファイル GSDプレンの互換性自動識別 (初期設定)	93 93 93 93 94 94 94 95	<b>11</b> 11.1 11.2	10.9.1 アクセスコードによる書き込み保護保護10.9.2 書き込み保護スイッチによる書き込み保護操作機器ロック状態の読み取り操作言語の設定	146 147 <b>150</b> 150
9.1 9.2	デバイ 9.1.1 9.1.2 機器 9.2.1 9.2.2 旧型モ 9.3.1 9.3.2	ス記述ファイルの概要現在の機器データバージョン操作ツールスターファイル (GSD) 製造者固有 GSD プロファイル GSD デルとの互換性 自動識別 (初期設定) 手動設定	93 93 93 93 94 94 94	11 11.1 11.2 11.3	10.9.1 アクセスコードによる書き込み 保護	146 147 <b>150</b> 150 150
9.1 9.2	デバイ 9.1.1 9.1.2 機器マ 9.2.1 9.2.2 旧型モ 9.3.1	ス記述ファイルの概要現在の機器データバージョン操作ツールスターファイル (GSD)	93 93 93 93 94 94 94 95	<b>11</b> 11.1 11.2	10.9.1 アクセスコードによる書き込み 保護	146 147 <b>150</b> 150 150
9.1 9.2	デバイ 9.1.1 9.1.2 機器 9.2.1 9.2.2 旧型モ 9.3.1 9.3.2	ス記述ファイルの概要現在の機器データバージョン操作ツールスターファイル (GSD)製造者固有 GSDプロファイル GSDデルとの互換性自動識別 (初期設定) 手動設定	93 93 93 93 94 94 94 95	11 11.1 11.2 11.3	10.9.1 アクセスコードによる書き込み保護	146 147 <b>150</b> 150 150 150
9.1 9.2	デバイ 9.1.1 9.1.2 機器 9.2.1 9.2.2 旧型 9.3.1 9.3.2 9.3.3	ス記述ファイルの概要現在の機器データバージョン操作ツールスターファイル (GSD)製造者固有 GSDプロファイル GSDデルとの互換性自動識別 (初期設定) 手動設定	93 93 93 93 94 94 94 95 95	11 11.1 11.2 11.3	10.9.1 アクセスコードによる書き込み保護	146 147 <b>150</b> 150 150 150
9.1 9.2	デバイ 9.1.1 9.1.2 機器 9.2.1 9.2.2 旧型 9.3.1 9.3.2 9.3.3	ス記述ファイルの概要現在の機器データバージョン操作ツールスターファイル (GSD) 製造者固有 GSDプロファイル GSDデルとの互換性自動識別 (初期設定) 手動設定	93 93 93 93 94 94 94 95 95	11 11.1 11.2 11.3	10.9.1 アクセスコードによる書き込み保護	146 147 <b>150</b> 150 150 150 151 151
9.1 9.2 9.3	デバイ 9.1.1 9.1.2 機器 9.2.1 9.2.2 旧型 9.3.1 9.3.2 9.3.3	ス記述ファイルの概要現在の機器データバージョン操作ツールスターファイル (GSD)製造者固有 GSDプロファイル GSDデルとの互換性自動識別 (初期設定) 手動設定	93 93 93 93 94 94 94 95 95	11 11.1 11.2 11.3	10.9.1 アクセスコードによる書き込み保護	146 147 <b>150</b> 150 150 150
9.1 9.2 9.3	デバイ 9.1.1 9.1.2 機器 9.2.1 9.2.2 旧型 9.3.1 9.3.2 9.3.3	ス記述ファイルの概要現在の機器データバージョン操作ツールスターファイル (GSD) 製造者固有 GSDプロファイル GSDデルとの互換性	93 93 93 94 94 94 95 95 95	11 11.1 11.2 11.3	10.9.1 アクセスコードによる書き込み保護	146 147 <b>150</b> 150 150 150 151 151
9.1 9.2 9.3	デバイ 9.1.1 9.1.2 機器 9.2.1 9.2.2 旧型 9.3.1 9.3.2 9.3.3	ス記述ファイルの概要現在の機器データバージョン操作ツールスターファイル (GSD) 製造者固有 GSDプロファイル GSDデルとの互換性	93 93 93 94 94 94 95 95 95	11 11.1 11.2 11.3	10.9.1 アクセスコードによる書き込み保護	146 147 <b>150</b> 150 150 150 151 151 152 153
9.1 9.2 9.3	デバイ 9.1.1 9.1.2 機 9.2.1 9.2.2 旧 9.3.1 9.3.2 9.3.3 日 サイ ク	ス記述ファイルの概要	93 93 93 94 94 94 95 95 95	11 11.1 11.2 11.3 11.4	10.9.1 アクセスコードによる書き込み保護	146 147 <b>150</b> 150 150 150 151 151 152 153 155
9.1 9.2 9.3	デバイ 9.1.1 9.1.2 機 9.2.1 9.2.2 旧 9.3.1 9.3.2 9.3.3 日 サイ ク	ス記述ファイルの概要	93 93 93 94 94 94 95 95 95	11 11.1 11.2 11.3 11.4	10.9.1 アクセスコードによる書き込み保護	146 147 <b>150</b> 150 150 150 151 151 152 153 155
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	デバイ 9.1.1 9.1.2 9.2.2 旧 9.3.1 9.3.2 9.3.3 田 9.4.1 イ 7 9.5.1 9.5.2	ス記述ファイルの概要	93 93 93 93 94 94 95 95 95 96 98 98 98	11.1 11.2 11.3 11.4	10.9.1 アクセスコードによる書き込み保護	146 147 <b>150</b> 150 150 150 151 151 152 153 155
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	デバイ 9.1.1 9.1.2 9.2.2 旧 9.3.1 9.3.2 9.3.3 田 9.4.1 イ 7 9.5.1 9.5.2	ス記述ファイルの概要現在の機器データバージョン操作ツールスターファイル (GSD) 製造者固有 GSDプロファイル GSD.デルとの互換性	93 93 93 94 94 94 95 95 95 96 98 98 98 104	11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7	10.9.1 アクセスコードによる書き込み保護	146 147 <b>150</b> 150 150 150 151 151 152 153 155
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	デバ1 9.1.1 9.1.2 9.2.1 9.3.1 9.3.2 9.3.3 田 9.4.1 サラ.5.1 9.5.2 レ	ス記述ファイルの概要 現在の機器データバージョン 操作ツール スターファイル (GSD) 製造者 GSD プロファイル GSD デルとの互換性 自動識別 (初期設定) 手動設定 GSD ファイルの変更またはコントロラの再起動なしでの機器の 交換 デルの GSD モジュールの使用 ドルの GSD モジュールの使用 リックデータ伝送 ブロックモデル モジュールの説明 スシフト設定 機能説明:	93 93 93 94 94 94 95 95 95 96 98 98 98 104 104	11.1 11.2 11.3 11.4	10.9.1 アクセスコードによる書き込み保護 10.9.2 書き込み保護スイッチによる書き込み保護 操作 機器ロック状態の読み取り 操作言語の設定 測定値の読み取り 11.4.1 「プロセスパラメータ」 サブメニュー 11.4.2 積算計 11.4.3 「入力値」 サブメニュー 11.4.4 出力値 プロセス条件への機器の適合 積算計リセットの実行 データのログの表示 診断およびトラブルシューティン	146 147 <b>150</b> 150 150 151 151 152 153 155 156
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	デバ1 9.1.1 9.1.2 9.2.2 9.3.1 9.3.2 9.3.3 田9.4.1 イ1 9.5.1 9.5.1 9.6.1	ス記述ファイルの概要 現在の機器データバージョン 操作ツール スターファイル (GSD) 製造者 GSD プロファイル GSD デルとの互換性 自動設定 GSD ファイルの変更またはコントロラの再起動なしでの機器の でルの GSD モジュールの使用 ドルの GSD モジュールの使用 ドルの CONTROL_BLOCK モジュールの使用 リックデータ伝送 リックデータに リックアクールの スシフト設定 機成	93 93 93 94 94 94 95 95 95 96 98 98 98 104 104	11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7	10.9.1 アクセスコードによる書き込み保護	146 147 <b>150</b> 150 150 150 151 151 152 153 155
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	デバ1.1 9.1.2 9.2.1 9.3.1 9.3.2 9.3.3 旧9.4.1 イ1.9.5.1 9.5.2 レ 9.6.1 9.6.2 9.6.3	ス記述ファイルの概要 現在の機器データバージョン 操作ツール スターファイル (GSD) 製造目有 GSD プルと者固有 GSD デルとの互換性 自動設定 GSD ファイルの変更またはコントロラの再起動なしでの機器の での内表しでの機器の デルの GSD モジュールの使用 旧型モデルの CONTROL_BLOCK モジュールの使用 リックデータ伝送 リックデータ伝送 ブロック・モジフトの での説明 スシアト設定 機成 アドレスシフト設定	93 93 93 93 94 94 94 95 95 95 96 98 98 98 104 104	11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7	10.9.1 アクセスコードによる書き込み保護 10.9.2 書き込み保護スイッチによる書き込み保護 操作 機器ロック状態の読み取り 操作言語の設定 測定値の読み取り 11.4.1 「プロセスパラメータ」 サブメニュー 11.4.2 積算計 11.4.4 出力値 プロセス条件への機器の適合 積算計リセットの実行 データのログの表示 診断およびトラブルシューティング	146 147 150 150 150 150 151 151 152 153 155 156
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	デバ1.1 9.1.2 9.2.1 9.3.1 9.3.2 9.3.3 旧9.4.1 イ1.9.5.1 9.5.2 レ 9.6.1 9.6.2 9.6.3	ス記述ファイルの概要	93 93 93 94 94 94 95 95 95 96 98 98 98 104 104 105	11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7	10.9.1 アクセスコードによる書き込み保護 10.9.2 書き込み保護スイッチによる書き込み保護 操作 機器ロック状態の読み取り 操作言語の設定 測定値の読み取り 11.4.1 「プロセスパラメータ」 サブメニュー 11.4.2 積算計 11.4.3 「入力値」 サブメニュー 11.4.4 出力値 プロセス条件への機器の適合 積算計リセットの実行 データのログの表示 診断およびトラブルシューティング 一般トラブルシューティング	146 147 150 150 150 150 151 151 152 153 155 156 160 160
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	デバ1.1 9.1.2 9.2.1 9.3.1 9.3.2 9.3.3 旧9.4.1 イ1.9.5.1 9.5.2 レ 9.6.1 9.6.2 9.6.3	ス記述ファイルの概要 現在の機器データバージョン 操作ツール スターファイル (GSD) 製造目有 GSD プルと者固有 GSD デルとの互換性 自動設定 GSD ファイルの変更またはコントロラの再起動なしでの機器の での内表しでの機器の デルの GSD モジュールの使用 旧型モデルの CONTROL_BLOCK モジュールの使用 リックデータ伝送 リックデータ伝送 ブロック・モジフトの での説明 スシアト設定 機成 アドレスシフト設定	93 93 93 94 94 94 95 95 95 96 98 98 98 104 104 105	11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7	10.9.1 アクセスコードによる書き込み保護	146 147 150 150 150 150 151 151 152 153 155 156 160 160 163
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6	デ1.1 9.1.2 9.2.2 日 9.3.1 9.3.2 9.3.3 日 9.4.1 イ 1.2 マ 9.5.5 ド 1.2 9.6.3 9.6.4 9.6.3 9.6.4	ス記述ファイルの概要 現在の機器データバージョン 操作ツール スターファイル (GSD) 製造者 GSD プロファイル GSD デルとの互換性 自動設定 GSD ファイルの変更またはコントロラの再起動なしでの共起動なしでの人間型での後器のデルの GSD モジュールの使用 ドルの GSD モジュールの使用 リックデータ伝送 リックデータ伝送 リックデータにジュールの説明 スシント設定 機成 アドレスシフト設定 PROFIBUS DP 経由のデータアクセス	93 93 93 93 94 94 94 95 95 95 96 98 98 98 104 104 105 106	11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7	10.9.1 アクセスコードによる書き込み保護	146 147 150 150 150 150 151 151 152 153 155 156 160 160 163 163
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6	デ.1.1 9.1.2 9.1.3 19.4.1 79.5.2 19.5	ス記述ファイルの概要 現在の機器データバージョン 操作ツール スターファイル (GSD) 製造す GSD プロンの互換性 自動設定 自動設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93 93 93 93 94 94 94 95 95 95 96 98 98 98 104 104 105 106	11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 12.1 12.1 12.2	10.9.1 アクセスコードによる書き込み保護 10.9.2 書き込み保護スイッチによる書き込み保護 操作 機器ロック状態の読み取り 操作言語の設定 測定値の読み取り 11.4.1 「プロセスパラメータ」 サブメニュー 11.4.2 積算計 11.4.3 「入力値」 サブメニュー 11.4.4 出力値 プロセス条件への機器の適合 積算計リセットの実行 データのログの表示 診断およびトラブルシューティング 発光ダイオードによる診断情報 12.2.1 変換器 12.2.2 センサ接続ハウジング	146 147 150 150 150 151 151 152 153 155 156 160 160 163 163 164
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6	デ9.1.1 9.1.2 9.3.3 19.4 19.5 19.6.2 2 19.3.3 世1 ク1.2 ドリング 19.5 ドリング 19.6.3 4 で が で か で か で か で か で か で か で か で か で か	ス記述ファイルの概要 現在の機器データバージョン 操作ツール スターファイル (GSD) 製造者 GSD プロファイル GSD デルとの互換性 自動設定 GSD ファイルの変更またはコントロラの再起動なしでの共起動なしでの人間型での後器のデルの GSD モジュールの使用 ドルの GSD モジュールの使用 リックデータ伝送 リックデータ伝送 リックデータにジュールの説明 スシント設定 機成 アドレスシフト設定 PROFIBUS DP 経由のデータアクセス	93 93 93 93 94 94 94 95 95 96 98 98 98 104 104 105 106 <b>L07</b>	11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7	10.9.1 アクセスコードによる書き込み保護	146 147 150 150 150 151 151 152 153 155 156 160 160 163 164 166

4

	12.3.2 対処法の呼び出し	168
12.4	ウェブブラウザの診断情報	168
	12.4.1 診断オプション	168
10 5	12.4.2 対策情報の呼び出し	169
12.5	FieldCare または DeviceCare の診断情報 12.5.1 診断オプション	169 169
	12.5.2 対策情報の呼び出し	170
12.6	診断情報の適合	171
	12.6.1 診断動作の適合	171
12.7	診断情報の概要	173
	12.7.1 センサの診断	174
	12.7.2 電子部の診断	176 184
	12.7.4 プロセスの診断	193
12.8	未処理の診断イベント	196
12.9	診断リスト	197
12.10	イベントログ	197
	12.10.1イベントログの読み出し12.10.2イベントログブックのフィルタリ	197
	ング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	198
	12.10.3 情報イベントの概要	198
12.11	機器のリセット	200
	12.11.1「機器リセット」 パラメータの機能	
	範囲	200
	機器情報	200
12.13	ファームウェアの履歴	202
13	メンテナンス	202
15		203
404	) > - 1 > - 1/-W	000
13.1	メンテナンス作業 12.1.1 d. 如郊洗海	203
13.1	13.1.1 外部洗浄	203
13.1		
13.2	13.1.1 外部洗浄13.1.2 内部洗浄13.1.3 シールの交換測定機器およびテスト機器	203 203
	13.1.1 外部洗浄	<ul><li>203</li><li>203</li><li>203</li></ul>
13.2 13.3	13.1.1 外部洗浄	203 203 203 203 203
13.2 13.3	13.1.1 外部洗浄	<ul><li>203</li><li>203</li><li>203</li><li>203</li></ul>
13.2 13.3	13.1.1 外部洗浄	203 203 203 203 203 203 204
13.2 13.3 <b>14</b>	13.1.1 外部洗浄13.1.2 内部洗浄13.1.3 シールの交換測定機器およびテスト機器エンドレスハウザー社サービス修理一般的注意事項14.1.1 修理および変更コンセプト	203 203 203 203 203 203 204 204 204
13.2 13.3 <b>14</b> 14.1	13.1.1 外部洗浄	203 203 203 203 203 203 204 204 204 204 204
13.2 13.3 <b>14</b> 14.1	13.1.1 外部洗浄	203 203 203 203 203 204 204 204 204 204 204
13.2 13.3 <b>14</b> 14.1	13.1.1 外部洗浄	203 203 203 203 203 203 204 204 204 204 204
13.2 13.3 <b>14</b> 14.1 14.2 14.3	13.1.1 外部洗浄	203 203 203 203 203 204 204 204 204 204 204 204
13.2 13.3 <b>14</b> 14.1 14.2 14.3 14.4	13.1.1 外部洗浄	203 203 203 203 203 204 204 204 204 204 204 204 204 204
13.2 13.3 <b>14</b> 14.1 14.2 14.3 14.4	13.1.1 外部洗浄	203 203 203 203 203 204 204 204 204 204 204 204 204 204
13.2 13.3 <b>14</b> 14.1 14.2 14.3 14.4	13.1.1 外部洗浄 13.1.2 内部洗浄 13.1.3 シールの交換 測定機器およびテスト機器 エンドレスハウザー社サービス <b>修理</b> 一般的注意事項 14.1.1 修理および変更コンセプト 14.1.2 修理および変更に関する注意事項 スペアパーツ Endress+Hauser サービス 返却 廃棄 14.5.1 機器の取外し 14.5.2 機器の廃棄	203 203 203 203 203 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204
13.2 13.3 <b>14</b> 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5	13.1.1 外部洗浄 13.1.2 内部洗浄 13.1.3 シールの交換 測定機器およびテスト機器 エンドレスハウザー社サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	203 203 203 203 203 204 204 204 204 204 204 204 204 205 206
13.2 13.3 <b>14</b> 14.1 14.2 14.3 14.4	13.1.1 外部洗浄	203 203 203 203 203 204 204 204 204 204 204 204 204 205 206 206
13.2 13.3 <b>14</b> 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5	13.1.1 外部洗浄 13.1.2 内部洗浄 13.1.3 シールの交換 測定機器およびテスト機器 エンドレスハウザー社サービス 修理 一般的注意事項 14.1.1 修理および変更コンセプト 14.1.2 修理および変更に関する注意事項 スペアパーツ Endress+Hauser サービス 返却 廃棄 14.5.1 機器の取外し 14.5.2 機器の廃棄 アクセサリ 機器固有のアクセサリ 15.1.1 変換器用	203 203 203 203 203 204 204 204 204 204 204 204 204 205 206 206
13.2 13.3 <b>14</b> 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5	13.1.1 外部洗浄 13.1.2 内部洗浄 13.1.3 シールの交換 測定機器およびテスト機器 エンドレスハウザー社サービス <b>修理</b> 一般的注意事項 14.1.1 修理および変更コンセプト 14.1.2 修理および変更に関する注意事項 スペアパーツ Endress+Hauser サービス 返却 廃棄 14.5.1 機器の取外し 14.5.2 機器の廃棄 アクセサリ 機器固有のアクセサリ 15.1.1 変換器用 15.1.2 センサ用	203 203 203 203 203 204 204 204 204 204 204 204 204 205 206 206 206 207
13.2 13.3 <b>14</b> 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5	13.1.1 外部洗浄 13.1.2 内部洗浄 13.1.3 シールの交換 測定機器およびテスト機器 エンドレスハウザー社サービス 修理 一般的注意事項 14.1.1 修理および変更コンセプト 14.1.2 修理および変更に関する注意事項 スペアパーツ Endress+Hauser サービス 返却 廃棄 14.5.1 機器の取外し 14.5.2 機器の廃棄 アクセサリ 機器固有のアクセサリ 15.1.1 変換器用	203 203 203 203 203 204 204 204 204 204 204 204 204 205 206 206 206 207 208
13.2 13.3 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5	13.1.1 外部洗浄 13.1.2 内部洗浄 13.1.3 シールの交換 測定機器およびテスト機器 エンドレスハウザー社サービス 修理 一般的注意事項 14.1.1 修理および変更コンセプト 14.1.2 修理および変更に関する注意事項 スペアパーツ Endress+Hauser サービス 返却 廃棄 14.5.1 機器の取外し 14.5.2 機器の廃棄 アクセサリ 機器固有のアクセサリ 15.1.1 変換器用 15.1.2 センサ用 サービス関連のアクセサリ	203 203 203 203 203 204 204 204 204 204 204 204 204 205 206 206 206 207 208
13.2 13.3 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5	13.1.1 外部洗浄 13.1.2 内部洗浄 13.1.3 シールの交換 測定機器およびテスト機器 エンドレスハウザー社サービス 修理 一般的注意事項 14.1.1 修理および変更コンセプト 14.1.2 修理および変更に関する注意事項 スペアパーツ Endress+Hauser サービス 返却 廃棄 14.5.1 機器の取外し 14.5.2 機器の廃棄 アクセサリ 機器固有のアクセサリ 15.1.1 変換器用 15.1.2 センサ用 サービス関連のアクセサリ	203 203 203 203 203 204 204 204 204 204 204 205 206 206 206 207 208 208
13.2 13.3 <b>14</b> 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 <b>15</b> 15.1	13.1.1 外部洗浄 13.1.2 内部洗浄 13.1.3 シールの交換 測定機器およびテスト機器 エンドレスハウザー社サービス <b>修理</b> 一般的注意事項 14.1.1 修理および変更コンセプト 14.1.2 修理および変更に関する注意事項 スペアパーツ Endress+Hauser サービス 返却 廃棄 14.5.1 機器の取外し 14.5.2 機器の廃棄 アクセサリ 機器固有のアクセサリ 15.1.1 変換器用 15.1.2 センサ用 サービス関連のアクセサリ システムコンポーネント	203 203 203 203 203 204 204 204 204 204 204 204 205 206 206 206 207 208 208

索引。		245
16.15	補足資料	242
	アクセサリ	242
	アプリケーションパッケージ	241
16.12	認証と認定	240
16.11	ヒューマンインターフェイス	237
16.10	構造	227
16.9	プロセス	225
16.8	環境	223
16.7	<b></b>	223
16.6	性能特性	221
16.5	電源	220
16.4	出力	215
16.3	入力	209

## 1 本説明書について

### 1.1 資料の機能

この取扱説明書には、機器ライフサイクルの各種段階(製品の識別、納品内容確認、保管、取付け、接続、操作、設定からトラブルシューティング、メンテナンス、廃棄まで)において必要とされるあらゆる情報が記載されています。

### 1.2 シンボル

#### 1.2.1 安全シンボル

#### ▲ 危険

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡したり、大けがをしたりするほか、爆発・火災を引き起こす恐れがあります。

#### ▲ 警告

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災の恐れがあります。

#### ▲ 注意

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、けが、物的損害の恐れがあります。

#### 注記

人身傷害につながらない、手順やその他の事象に関する情報を示すシンボルです。

#### 1.2.2 電気シンボル

シンボル	意味
===	直流
~	交流
$\overline{\sim}$	直流および交流
≐	<b>アース端子</b> オペレータに関する限り、接地システムを用いて接地された接地端子
	保安アース(PE) その他の接続を行う前に、接地接続する必要のある端子
	接地端子は機器の内側と外側にあります。  内側の接地端子:保安アースと電源を接続します。  外側の接地端子:機器とプラントの接地システムを接続します。

#### 1.2.3 通信シンボル

シンボル	意味
<b></b>	<b>ワイヤレス ローカル エリア ネットワーク(WLAN)</b> ローカルネットワークを介した無線通信
•	<b>LED</b> 発光ダイオードがオフ
<u></u>	<b>LED</b> 発光ダイオードがオン
	<b>LED</b> 発光ダイオードが点滅

### 1.2.4 工具シンボル

シンボル	意味
<b>O</b>	Torx ドライバ
96	プラスドライバ
Ŕ	スパナ

## 1.2.5 特定情報に関するシンボル

シンボル	意味
<b>✓</b>	<b>許可</b> 許可された手順、プロセス、動作
	<b>推奨</b> 推奨の手順、プロセス、動作
X	<b>禁止</b> 禁止された手順、プロセス、動作
i	ヒント 追加情報を示します。
	資料参照
A=	ページ参照
	図参照
<b>&gt;</b>	注意すべき注記または個々のステップ
1., 2., 3	一連のステップ
L	操作・設定の結果
?	問題が発生した場合のヘルプ
	目視確認

## 1.2.6 図中のシンボル

シンボル	意味
1, 2, 3,	項目番号
1., 2., 3.,	一連のステップ
А, В, С,	図
A-A, B-B, C-C,	断面図
EX	危険場所
×	安全場所 (非危険場所)
≋➡	流れ方向

### 1.3 関連資料

- 同梱される関連の技術資料の概要については、次を参照してください。
  - W@M デバイスビューワー (www.endress.com/deviceviewer): 銘板のシリアル 番号を入力してください。
  - Endress+Hauser Operations アプリ: 銘板のシリアル番号を入力するか、銘板の 2D マトリクスコード (QR コード) をスキャンしてください。
- 🚹 資料番号付きの個別の資料の詳細なリスト→ 🖺 242

#### 1.3.1 標準資料

資料タイプ	資料の目的および内容
技術仕様書	機器の計画支援 本資料には、機器に関するすべての技術データが記載されており、本 機器用に注文可能なアクセサリやその他の製品の概要が示されていま す。
センサの簡易取扱説明書	簡単に初めての測定を行うための手引き - Part 1 センサの簡易取扱説明書は、計測機器の設置を行う責任者のために用 意されたものです。 ■ 納品内容確認および製品識別表示 ■ 保管および輸送 ■ 設置
変換器の簡易取扱説明書	<ul> <li>簡単に初めての測定を行うための手引き - Part 2</li> <li>変換器の簡易取扱説明書は、計測機器のコミッショニング、初期設定、およびパラメータ設定を行う責任者のために用意されたものです。</li> <li>製品説明</li> <li>設置</li> <li>電気接続</li> <li>操作オプション</li> <li>システム統合</li> <li>設定</li> <li>診断情報</li> </ul>
機能説明書	使用するパラメータの参考資料 本資料には、エキスパート操作メニュー内の各パラメータの詳しい説 明が記載されています。本説明書は、全ライフサイクルにわたって本 機器を使用し、特定の設定を行う人のために用意されたものです。

### 1.3.2 機器固有の補足資料

注文した機器の型に応じて追加資料が提供されます。必ず、補足資料の指示を厳守してください。補足資料は、機器資料に付随するものです。

## 1.4 登録商標

#### **PROFIBUS®**

PROFIBUS User Organization, Karlsruhe, Germany の登録商標です。

### 2 安全上の注意事項

### 2.1 要員の要件

設置、設定、診断、およびメンテナンスを実施する要員は、以下の要件を満たさなけれ ばなりません。

- ▶ 訓練を受けて、当該任務および作業に関する資格を取得した専門作業員であること。
- ▶ 施設責任者の許可を得ていること。
- ▶ 各地域/各国の法規を熟知していること。
- ▶ 作業を開始する前に、取扱説明書、補足資料、ならびに証明書 (用途に応じて異なります) の説明を読み、内容を理解しておくこと。
- ▶ 指示に従い、基本条件を遵守すること。

オペレータ要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 施設責任者からその作業に必要な訓練および許可を得ていること。
- ▶ 本資料の説明に従うこと。

#### 2.2 用途

#### アプリケーションおよび測定物

この簡易取扱説明書に記載された機器は、最小導電率が 5 μS/cm の液体の流量測定にのみ使用することを目的としたものです。

注文したバージョンに応じて、本機器は爆発性、可燃性、毒性、酸化性の測定物も測定できます。

危険場所、サニタリアプリケーション、または、プロセス圧力によるリスクが高い場所で使用する機器は、それに応じたラベルが銘板に貼付されています。

運転時間中、機器が適切な条件下にあるよう、次の点に注意してください。

- ▶ 規定された圧力および温度の範囲内に保ってください。
- ▶ 本機器を使用する場合は必ず、銘板に明記されたデータ、ならびに取扱説明書や補足資料に記載された一般条件に従ってください。
- ▶ 注文した機器が防爆仕様になっているか型式銘板を確認してください (例:防爆認 定、圧力容器安全)。
- ▶ 本機器は、接液部材質の耐食性を十分に確保できる測定物の測定にのみ使用してください。
- ▶ 本機器の周囲温度が大気温度の範囲外になる場合は、関連する機器資料に記載されている基本条件を順守することが重要です。→ ■8
- ▶ 機器を環境による腐食から永続的に保護してください。

#### 不適切な用途

指定用途以外での使用は、安全性を危うくする可能性があります。製造者は、定められた使用法以外または誤った使用方法により発生する損害について責任を負いません。

#### ▲ 警告

#### 腐食性または研磨性のある流体、あるいは周囲条件による破損の危険

- ▶ プロセス流体とセンサ材質の適合性を確認してください。
- ▶ プロセス内のすべての接液部材質の耐食性を確認してください。
- ▶ 規定された圧力および温度の範囲内に保ってください。

#### 注記

#### 不明な場合の確認:

▶ 特殊な流体および洗浄液に関して、Endress+Hauserでは接液部材質の耐食性確認を サポートしますが、プロセスの温度、濃度、または汚染レベルのわずかな変化によって耐食性が変わる可能性があるため、保証や責任は負いかねます。

#### 残存リスク

#### ▲ 警告

電子モジュールと測定物により表面が加熱する可能性があります。それにより、やけどの危険が発生します。

▶ 流体温度が高い場合は、接触しないように保護対策を講じて、やけどを防止してください。

### 2.3 労働安全

機器で作業する場合:

▶ 各地域/各国の規定に従って必要な個人用保護具を着用してください。

配管の溶接作業の場合:

▶ 溶接装置は機器を介して接地しないでください。

濡れた手で機器の作業をする場合:

▶ 感電の危険性が高まるため、手袋を着用してください。

### 2.4 使用上の安全性

けがに注意!

- ▶ 本機器は、適切な技術条件およびフェールセーフ条件下でのみ操作してください。
- ▶ 施設責任者には、機器を支障なく操作できるようにする責任があります。

#### 機器の改造

機器を無断で変更することは、予測不可能な危険を招くおそれがあり、認められません。

▶ 変更が必要な場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

#### 修理

操作上の安全性と信頼性を保証するために、以下の点にご注意ください。

- ▶ 機器の修理は、そのことが明確に許可されている場合にのみ実施してください。
- ▶ 電気機器の修理に関する各地域/各国の規定を遵守してください。
- ▶ 弊社純正スペアパーツおよびアクセサリのみを使用してください。

### 2.5 製品の安全性

本機器は、最新の安全要件に適合するように GEP (Good Engineering Practice) に従って設計され、テストされて安全に操作できる状態で工場から出荷されます。

本機は一般的な安全基準および法的要件を満たしています。また、機器固有の EU 適合 宣言に明記された EU 指令にも準拠します。Endress+Hauser は機器に CE マークを添付することにより、機器の適合性を保証します。

### 2.6 IT セキュリティ

取扱説明書の指示に従って機器を設置および使用した場合にのみ、当社の保証は有効です。本機器には、設定が不注意で変更されないよう、保護するためのセキュリティ機構が備えられています。

機器および関連データ伝送をさらに保護するための IT セキュリティ対策は、施設責任者の安全基準に従って施設責任者自身が実行する必要があります。

### 2.7 機器固有の IT セキュリティ

ユーザー側の保護対策をサポートするため、本機器はさまざまな特定機能を提供します。この機能はユーザー設定が可能であり、適切に使用すると操作の安全性向上が保証されます。最も重要な機能の概要は、次のセクションに示されています。

機能/インターフェイス	初期設定	推奨
ハードウェア書き込み保護スイッチによる書 き込み保護 → 🖺 11	無効	リスク評価に従って個別に
アクセスコード (Web サーバーのログインまたは FieldCare 接 続にも適用) $\rightarrow$ $\cong$ 11	無効 (0000)	カスタマイズされたアクセスコードを 設定中に割り当てます。
WLAN (表示モジュールの注文オプション)	有効	リスク評価に従って個別に
WLAN セキュリティモード	有効 (WPA2- PSK)	変更しないでください。
WLAN パスフレーズ (パスワード) → 🖺 12	Serial number	設定中に個別の WLAN パスフレーズを 割り当てます。
WLAN モード	アクセスポイン ト	リスク評価に従って個別に
Web サーバー→ 🖺 12	有効	リスク評価に従って個別に
CDI-RJ45 サービスインターフェイス →   12	-	リスク評価に従って個別に

### 2.7.1 ハードウェア書き込み保護によるアクセス保護

現場表示器、ウェブブラウザ、または操作ツール (例: FieldCare、DeviceCare)を介した機器パラメータへの書き込みアクセスを、書き込み保護スイッチ (マザーボードのDIP スイッチ)により無効にすることが可能です。ハードウェア書き込み保護が有効になっている場合は、パラメータの読み取りアクセスのみ可能です。

機器の納入時には、ハードウェア書き込み保護が無効になっています。→ 

□ 147

#### 2.7.2 パスワードによるアクセス保護

機器パラメータへの書き込みアクセス、またはWLANインターフェイスを介した機器へのアクセスを防ぐため、各種のパスワードを使用できます。

- ユーザー固有のアクセスコード 現場表示器、ウェブブラウザ、または操作ツール (例: FieldCare、DeviceCare) を介 した機器パラメータへの書き込みアクセスを防止します。アクセス承認は、ユーザー 固有のアクセスコードを使用して明確に管理されます。
- WLAN のパスワード ネットワークキーにより、オプションとして注文可能な WLAN インターフェイスを 介した操作部 (例: ノートパソコンまたはタブレット端末) と機器の接続が保護され ます。
- インフラモード 機器がインフラモードで動作する場合、WLAN パスフレーズは事業者側で設定した WLAN パスフレーズと一致します。

#### ユーザー固有のアクセスコード

現場表示器、ウェブブラウザ、または操作ツール (例: FieldCare、DeviceCare) を介した機器パラメータへの書き込みアクセスは、変更可能なユーザー固有のアクセスコードを使用して防止できます。 ( $\rightarrow$  🗎 146).

機器の納入時には、機器のアクセスコードは未設定で0000 (オープン) となっています。

#### WLAN のパスワード: WLAN アクセスポイントとして動作

機器の納入時には、ネットワークキーは機器に応じて事前設定されています。これは、**WLAN のパスワード** パラメータ ( $\rightarrow$   $\cong$  140) の **WLAN 設定** サブメニュー で変更することが可能です。

#### インフラモード

機器とWLAN アクセスポイントの接続は、システム側のSSID とパスフレーズによって保護されています。アクセスするには、システム管理者にお問い合わせください。

#### パスワードの使用に関する一般的注意事項

- ■機器とともに支給されたアクセスコードとネットワークキーは、設定中に変更する必要があります。
- ■アクセスコードとネットワークキーの決定および管理を行う場合は、安全なパスワードを生成するための一般規則に従ってください。
- ユーザーにはアクセスコードとネットワークキーを管理して慎重に取り扱う責任があります。

#### 2.7.3 Web サーバー経由のアクセス

本機器は内蔵された Web サーバーを使用して、ウェブブラウザを介して操作および設定を行うことが可能です ( $\rightarrow$   $\cong$  80)。サービスインターフェイス (CDI-RJ45) またはWLAN インターフェイスを介して接続されます。

機器の納入時には、Web サーバーが使用可能な状態になっています。必要に応じて、Web サーバ機能パラメータ を使用して Web サーバーを無効にできます(例:設定後)。機器およびステータス情報は、ログインページで非表示にできます。これにより、情報への不正アクセスを防ぐことができます。

機器パラメータの詳細については、次を参照してください。「機能説明書」 → 

○ 243.

#### 2.7.4 サービスインターフェイス(CDI-RI45)経由のアクセス

機器はサービスインターフェイス (CDI-RJ45) を介してネットワークに接続できます。 機器固有の機能により、ネットワーク内での機器の操作の安全性が保証されます。

IEC/ISA62443 または IEEE など、国内および国際的な安全委員会によって規定された関連する工業規格やガイドラインの使用を推奨します。これには、アクセス承認の割り当てといった組織的なセキュリティ方法や、ネットワークセグメンテーションなどの技術的手段が含まれます。

**Ex de** 認証付き変換器はサービスインターフェイス (CDI-RJ45) を介して接続することができません。

「認証変換器 + センサ」のオーダーコード、オプション (Ex de): BA、BB、C1、C2、GA、GB、MA、MB、NA、NB

#### 製品説明 3

測定システムは、変換器とセンサから構成されています。変換器とセンサは物理的に別 の場所に設置されます。これらは接続ケーブルを使用して相互に接続されます。

#### 製品構成 3.1

変換器は2種類より選択可能です。

#### Proline 500 - デジタル 3.1.1


信号伝送:デジタル

「内蔵の ISEM 電子モジュール」のオーダーコード、オプション A「センサ」

環境条件または動作条件に起因する特別な要件を満たす必要のないアプリケーション

電子モジュールがセンサ内にあるため、本機器は次の場合に最適: 変換器の容易な交換

- 標準ケーブルを接続ケーブルとして使用可能
- 外部の EMC 干渉の影響を受けない



#### Δ0029593

#### **№** 1 機器の主要コンポーネント

- 1 表示部のカバー
- 表示モジュール
- 3 変換器ハウジング
- ISEM 電子モジュール内蔵のセンサ接続ハウジング:接続ケーブル接続
- センサ

#### 3.1.2 Proline 500


信号伝送:アナログ

「内蔵の ISEM 電子モジュール」のオーダーコード、オプション B「変換器」

環境条件または動作条件に起因する特別な要件を満たす必要のあるアプリケーション で使用

電子モジュールが変換器内にあるため、本機器は次の場合に最適:

- ■地下埋設でセンサを使用
- センサを常時水中に浸漬




#### € 2 機器の主要コンポーネント

- 端子部カバー 1
- 表示モジュール
- ISEM 電子モジュール内蔵の変換器ハウジング 3
- 4 表示部のカバー
- センサ 5
- 6 センサ接続ハウジング:接続ケーブル接続
- 7 端子部カバー:接続ケーブル接続

### 4 納品内容確認および製品識別表示

### 4.1 納品内容確認



- ■1つでも条件が満たされていない場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。
  - 機器バージョンに応じて、CD-ROM は納入範囲に含まれないことがあります。技 術資料はインターネットまたは「Endress+Hauser Operations アプリ」から入手 可能です。「製品識別表示」セクションを参照してください→ 

    16。

### 4.2 製品識別表示

機器を識別するには以下の方法があります。


- ■銘标
- 納品書に記載されたオーダーコード (機器仕様コードの明細付き)
- 銘板のシリアル番号を W@M デバイスビューワー (www.endress.com/deviceviewer) に入力すると、機器に関するすべての情報が表示されます。
- 銘板のシリアル番号を Endress+Hauser Operations アプリに入力するか、Endress +Hauser Operations アプリを使用して銘板の 2-D マトリクスコード (QR コード) をスキャンすると、機器に関するすべての情報が表示されます。

同梱される関連の技術資料の概要については、次を参照してください。

- ■「その他の機器標準資料」→ 圖8および「機器固有の補足資料」→ 圖8セクション
- W@M デバイスビューワー: 銘板のシリアル番号を入力してください (www.endress.com/deviceviewer)。
- Endress+Hauser Operations アプリ: 銘板のシリアル番号を入力するか、銘板の 2-D マトリクスコード (QR コード) をスキャンしてください。

### 4.2.1 変換器の銘板

#### Proline 500 - デジタル




A0029194

#### ■ 3 変換器銘板の例

- 1 変換器名
- 2 製造場所
- 3 認定用スペース:危険場所用
- 4 保護等級
- 5 電気接続データ:使用可能な入力/出力
- 6 許容周囲温度 (Ta)
- 7 2-Dマトリクスコード
- 8 認定および認証用スペース (例: CE マーク、C-Tick)
- 9 ケーブルの許容温度範囲
- 10 製造日:年/月
- 11 工場出荷時のファームウェアのバージョン (FW) および機器リビジョン (Dev.Rev.)
- 12 安全関連の補足資料の資料番号
- 13 特注品の追加情報用スペース
- 14 使用可能な入力/出力、電源電圧
- 15 電気接続データ:電源電圧
- 16 拡張オーダーコード (Ext. ord. cd.)
- 17 シリアル番号 (Ser. no.)
- 18 オーダーコード

#### **Proline 500**




A0029192

### ■ 4 変換器銘板の例

- 1 製造場所
- 2 変換器名
- 3 オーダーコード
- 4 シリアル番号 (Ser. no.)
- 5 拡張オーダーコード (Ext. ord. cd.)
- 6 保護等級
- 7 認定用スペース:危険場所用
- 8 電気接続データ:使用可能な入力/出力
- 9 2-Dマトリクスコード
- 10 製造日:年/月
- 11 安全関連の補足資料の資料番号
- 12 認定および認証用スペース (例: CE マーク、C-Tick)
- 13 接続および電子部コンパートメントの保護等級用スペース (危険場所用)
- 14 工場出荷時のファームウェアのバージョン (FW) および機器リビジョン (Dev.Rev.)
- 15 特注品の追加情報用スペース
- 16 ケーブルの許容温度範囲
- 17 許容周囲温度 (T<sub>a</sub>)
- 18 ケーブルグランドの情報
- 19 使用可能な入力/出力、電源電圧
- 20 電気接続データ:電源電圧

#### 4.2.2 センサの銘板



A0029205

#### ■ 5 センサ銘板の例

- 1 センサ名
- 2 製造場所
- 3 オーダーコード
- 4 シリアル番号 (Ser. no.)
- 5 拡張オーダーコード (Ext. ord. cd.)
- 5 流量、センサ呼び口径、圧力定格、呼び圧力、使用圧力、流体温度範囲、ライニングおよび電極の材質
- 7 保護等級、防爆認定および欧州圧力機器指令の情報
- 8 安全関連の補足資料の資料番号
- 9 2-D マトリクスコード
- 10 製造日:年/月
- 11 流れ方向
- 12 CEマーク、C-Tick
- 13 許容周囲温度 (Ta)

### 🚹 オーダーコード

機器の追加注文の際は、オーダーコードを使用してください。

#### 拡張オーダーコード

- 機器タイプ (製品ルートコード) と基本仕様 (必須仕様コード) を必ず記入します。
- オプション仕様 (オプション仕様コード) については、安全および認定に関する 仕様のみを記入します (例:LA)。その他のオプション仕様も注文する場合、これは#記号を用いて示されます (例:#LA#)。
- 注文したオプション仕様に安全および認定に関する仕様が含まれない場合は、+ 記号を用いて示されます (例: XXXXXX-ABCDE+)。

### 4.2.3 機器のシンボル

シンボル	意味
Δ	警告 危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災の恐れがあります。
[]i	<b>資料参照</b> 対応する機器関連文書の参照指示
	<b>保護接地端子</b> その他の接続を行う前に、接地接続する必要のある端子

## 5 保管および輸送

### 5.1 保管条件


保管する際は、次の点に注意してください。

- ▶ 衝撃を防止するため、納品に使用された梱包材を使って保管してください。
- ▶ プロセス接続部に取り付けられている保護カバーまたは保護キャップは外さないでください。これは、シール表面の機械的な損傷と計測チューブ内の汚染を防止するために必要です。
- ▶ 表面温度が許容範囲を超えないよう、直射日光があたらないようにしてください。
- ▶ ライニング損傷の原因となるカビやバクテリアの発生を防ぐため、機器内に湿気が 溜まらない保管場所を選定してください。
- ▶ 乾燥した、粉塵のない場所に保管してください。
- ▶ 屋外に保管しないでください。

保管温度→ 🖺 223

### 5.2 製品の運搬

納品に使用された梱包材を使って、機器を測定現場まで運搬してください。



A0029252

プロセス接続部に取り付けられている保護カバーまたはキャップは外さないでください。これは、シール表面の機械的な損傷と計測チューブ内の汚染を防止するために必要です。


### 5.2.1 吊金具なし機器

#### ▲ 警告

機器の重心は、吊り帯の吊り下げポイントより高い位置にあります。

機器がずり落ちると負傷する恐れがあります。

- ▶ 機器がずり落ちたり、回転したりしないようにしっかりと固定してください。
- ▶ 梱包材に明記された質量 (貼付ラベル) に注意してください。



A0029214

#### 5.2.2 吊金具付き機器

#### ▲ 注意

#### 吊金具付き機器用の特別な運搬指示

- ▶ 機器の運搬には、機器に取り付けられている吊金具またはフランジのみを使用してください。
- ▶ 機器は必ず、最低でも2つ以上の吊金具で固定してください。


### 5.2.3 フォークリフトによる運搬

木箱に入れて運搬する場合は、フォークリフトを使用して縦方向または両方向で持ち上げられるような木箱の床構造となっています。

#### ▲ 注意

#### 磁気コイルが損傷する恐れがあります。

- ▶ フォークリフトで運搬する場合は、センサハウジングのところでセンサを持ち上げないでください。
- ▶ ケースがゆがみ、内部磁気コイルが破損するおそれがあります。



A0029319

### 5.3 梱包材の廃棄

梱包材はすべて環境にやさしく、100%リサイクル可能です。

■ 機器の外装

EU 指令 2002/95/EC (RoHS) に準拠するポリマー製ストレッチフィルム

- パッケージ
  - ISPM 15 規格に準拠して処理された木枠、IPPC ロゴによる確認証明
  - ■欧州包装ガイドライン 94/62EC に準拠する段ボール箱、リサイクル可能、RESY マークによる確認証明
- 運搬および固定用資材
  - 使い捨てプラスチック製パレット
  - ■プラスチック製ストラップ
  - プラスチック製粘着テープ
- 充填材


紙製詰め物

## 6 設置

### 6.1 設置条件


#### 6.1.1 取付位置

#### 取付位置



垂直配管に設置することをお勧めします。また、隣接する配管エルボとの間に十分な距離を確保してください  $(h \ge 2 \times \text{呼び口径})$ 。

「設計」のオーダーコード、オプション C、H、I では、距離  $h \ge 2 \times DN$  は不要です。




❷ 6 コントロールバルブ下流側のセンサ設置は推奨されない

1 コントロールバルブ

#### 下り配管への設置

長さ  $h \ge 5$  m (16.4 ft) の垂直配管では、センサ下流側に通気弁付きのサイフォンを取り付けます。この対策によって、圧力の低下や、結果として生じる計測チューブの損傷が避けられます。この措置によりシステムの劣化も防止できます。



A002898

#### ☑ 7 下向きの配管への設置


- 1 通気弁
- 2 配管サイフォン
- h 下向きの配管の長さ

22

#### 部分的に満管となる配管への設置


勾配のある、部分的に満管となる配管には、ドレン型の取付が必要です。

「設計」のオーダーコード、オプション C、H、Iでは、上流側直管長は不要です。



A0020251

#### 重いセンサの場合 呼び口径≥ 350 (14")



A0016276

#### 取付方向


センサの型式銘板に表示された矢印の方向が、流れ方向(配管を流れる測定物の方向)に従ってセンサを取り付ける際に役立ちます。

	取付方向					
A	垂直方向	A0015591				
В	水平方向、変換器が上向き	A0015589	<b>√ √</b> 1)			
С	水平方向、変換器が下向き	A0015590	(2) 3) (2) 4)			
D	水平方向、変換器が横向き	A0015592	×			

- 1) プロセス温度が低いアプリケーションでは、周囲温度も低くなる場合があります。これは、変換器の 最低周囲温度を守るための推奨の取付方向です。
- 2) プロセス温度が高いアプリケーションでは、周囲温度も高くなる場合があります。これは、変換器の最大周囲温度を守るための推奨の取付方向です。
- 3) 急激な温度上昇時 (例: CIP または SIP プロセス) の電子モジュールの過熱を防ぐには、変換器が下向きになるように機器を設置します。
- 4) 空検知機能をオンにする場合:空検知は変換器ハウジングが上向きの場合にのみ機能します。

#### 水平取付

- 測定電極面が水平になるように取り付けることが理想的です。これにより、測定電極間に気泡が混入して絶縁状態になることを防止できます。
- ■変換器ハウジングが上向きの場合のみ空検知機能が作動します。上向きでない場合は、空または一部が充填された計測チューブに対する空検知機能を保証できません。




A002934

- 1 EPD 電極 (空検知用)
- 2 測定電極 (信号検知用)
- 3 基準電極 (電位平衡用)

#### 上流側/下流側直管長

可能であれば、バルブ、ティー、エルボなどの継手より上流側にセンサ取り付けてください。

精度仕様を満たすため、以下の上流側/下流側直管長を順守してください。



A0028997

「設計」のオーダーコード、オプション C、H、I のセンサの場合、上流側/下流側直管長を考慮する必要はありません。

#### 設置寸法

(職器の外形寸法および取付寸法については、技術仕様書の「構造」セクションを参照してください。

#### 6.1.2 環境およびプロセスの要件


#### 周囲温度範囲

変換器	<ul> <li>標準: -40~+60 °C (-40~+140 °F)</li> <li>オプション: -50~+60 °C (-58~+140 °F) (「試験、認証」のオーダーコード、オプション JN「変換器周囲温度 -50 °C (-58 °F)」)</li> </ul>
現場表示器	-20~+60°C (-4~+140°F)、温度が許容温度範囲外の場合、表示部の 視認性が悪化する可能性があります。
センサ	■ プロセス接続材質、炭素鋼:-10~+60°C (+14~+140°F) ■ プロセス接続材質、ステンレス:-40~+60°C (-40~+140°F)
ライニング	ライニングの許容温度範囲を超過/下回らないようにしてください。

屋外で使用する場合:

- 本機器は日陰に設置してください。
- ■特に高温地域では直射日光は避けてください。
- 気象条件下に直接さらさないでください。

#### 使用圧力




A0028777

圧力低下の恐れと、それに伴う計測チューブの損傷を防ぐために、本センサをポンプの 負圧側に絶対に取り付けないでください。

- また、往復ポンプ、ダイヤフラムポンプ、あるいは蠕動式ポンプを使用する場合 は、パルスダンパーを取り付けてください。
- 部分真空に対するライニングの耐久性の詳細 → 225
  - 計測システムの耐衝撃性の詳細
  - 計測システムの耐振動性の詳細

#### 振動



Δ002900

₽8 機器の振動を防止するための対策


振動が激しい場合は、配管やセンサを支持・固定する必要があります。 センサと変換器を別々に取り付けることも推奨します。

- 計測システムの耐衝撃性の詳細
  - 計測システムの耐振動性の詳細

#### アダプタの使用


DIN EN 545 に準拠したアダプタ (レデューサおよびエキスパンダ) を使用することで、 より大口径の配管への接続が可能です。これにより、流速を高めて高精度の測定を行う ことができます。アダプタによって生じる圧力損失は、以下のノモグラムを用いて算出 できます。


- 😭 このノモグラムは水と同程度の粘度の液体に適用されます。
- 1. 内外径比: d/D を計算します。
- 2. ノモグラムから、流速 (レデューサの下流) と d/D 比率の関数としての圧力損失 を読み取ってください。



### 6.1.3 特別な取付けの説明

#### 保護カバー





■ 10 Proline 500 用の日除けカバー

#### 水中での常時浸漬

 $\leq$ 3 m (10 ft) の水中での常時浸漬または例外的なケースとして  $\leq$  10 m (30 ft) で最大 48 時間まで使用する場合のために、保護等級 IP68 の完全溶接された分離型がオプションで用意されています。本機器は腐食カテゴリ C5-M および Im1/Im2/Im3 の要件に適合します。端子部シールシステム付きの完全溶接された構造により、機器に湿気が侵入することを防げます。





图 11 単位 m (ft)

国 接続ハウジングのケーブルグランド交換の詳細については、 変換器の簡易取扱説明書を参照してください。

#### 埋設用途

保護等級 IP68 の分離型が、埋設用途にオプションで用意されています。本機器は、EN ISO 12944 に準拠した腐食防食 Im1/Im2/Im3 に対応します。追加の保護対策を講じることなく、直接地中での使用が可能です。本機器は各地域の一般的な設置規定 (例:EN DIN 1610) に従って取り付けます。



A0029321

### 6.2 機器の取付け

#### 6.2.1 必要な工具

#### 変換器用

柱取付け用:

- Proline 500 デジタル変換器
  - スパナ AF 10
  - Torx ドライバ TX 25
- Proline 500 変換器 スパナ AF 13

#### 壁取付け用:

ドリルビット Ø 6.0 mm 付きドリル

#### センサ用

フランジおよびその他のプロセス接続用:適切な取付工具

#### 6.2.2 機器の準備


- 1. 残っている輸送梱包材をすべて取り除きます。
- 2. センサから保護カバーまたは保護キャップをすべて取り外します。
- 3. 表示部のカバーに付いているステッカーをはがします。

#### 6.2.3 センサの取付け

#### ▲ 警告

#### プロセスの密閉性が不適切な場合、危険が及ぶ可能性があります。

- ▶ ガスケットの内径がプロセス接続や配管と同等かそれより大きいか確認してください。
- ▶ ガスケットに汚れや損傷がないことを確認してください。
- ▶ ガスケットは正しく取り付けてください。
- 1. センサに記載されている矢印が、測定物の流れ方向と一致しているか確認します。
- 2. 機器仕様を遵守するため、機器が測定セクションの中心に位置するように、配管 フランジの間に設置してください。
- 3. アースリングを使用する場合は、取付指示に従ってください。
- 4. 必要なネジ締め付けトルクを遵守してください→ 🖺 29。
- 5. 電線管接続口が上を向かないように機器を取り付けるか、変換器ハウジングを回転させます。



Δ0029263

#### シールの取付け

#### ▲ 注意

#### 計測チューブの内側に導電性の層が形成される可能性があります。

測定信号が短絡する恐れがあります。

▶ 黒鉛などの導電性シールコンパウンドは使用しないでください。

シールの取り付けには以下の点にご注意ください:

- 1. シールが管断面にはみ出さないよう気を付けてください。
- **2.** DIN フランジの場合: DIN EN 1514-1 準拠のシールのみを使用してください。
- 3. 「ハードラバー」ライニングの場合:追加のシールが**必ず**必要です。
- 4. 「ポリウレタン」ライニングの場合:通常は追加のシールが**不要**です。

#### 接地ケーブル/アースリングの取付け

接地ケーブル/アースリングを使用する場合は、電位平衡に関する注意事項および詳細な取付指示に従ってください→ 

□ 56。

#### ネジ締め付けトルク

以下の点に注意してください。

- ■以下のリストに記載するネジ締め付けトルクは、潤滑剤付きネジと引っ張り応力のかからない配管のみに適用されます。
- ネジは対角線上に順番に均一に締め付けてください。
- ネジを締めすぎると、シール面が変形したりシールが破損します。

#### 最大ネジ締め付けトルク

#### EN 1092-1 (DIN 2501) 準拠の最大ネジ締め付けトルク

呼び	口径	圧力定格	ネジ	フランジ厚 さ	最大ネジ締め付けトルク [Nm]		ルク [Nm]
[mm]	[in]	[bar]	[mm]	[mm]	HG	PUR	PTFE
25	1	PN 40	4 × M12	18	-	15	26
32	_	PN 40	4 × M16	18	-	24	41
40	1 ½	PN 40	4 × M16	18	-	31	52
50	2	PN 40	4 × M16	20	48	40	65
65 <sup>1)</sup>	_	PN 16	8 × M16	18	32	27	44
65	_	PN 40	8 × M16	22	32	27	44
80	3	PN 16	8 × M16	20	40	34	53
		PN 40	8 × M16	24	40	34	53
100	4	PN 16	8 × M16	20	43	36	57
		PN 40	8 × M20	24	59	50	79
125	_	PN 16	8 × M16	22	56	48	75
		PN 40	8 × M24	26	83	71	112
150	6	PN 16	8 × M20	22	74	63	99
		PN 40	8 × M24	28	104	88	137
200	8	PN 10	8 × M20	24	106	91	141
		PN 16	12 × M20	24	70	61	94
		PN 25	12 × M24	30	104	92	139
250	10	PN 10	12 × M20	26	82	71	110
		PN 16	12 × M24	26	98	85	132
		PN 25	12 × M27	32	150	134	201
300	12	PN 10	12 × M20	26	94	81	126
		PN 16	12 × M24	28	134	118	179
		PN 25	16 × M27	34	153	138	204
350	14	PN 6	12 × M20	22	111	120	
		PN 10	16 × M20	26	112	118	-
		PN 16	16 × M24	30	152	165	-
		PN 25	16 × M30	38	227	252	-

呼び	口径	圧力定格	ネジ	フランジ厚 さ	最大ネ	ジ締め付けト	ルク [Nm]
[mm]	[in]	[bar]	[mm]	[mm]	HG	PUR	PTFE
400	16	PN 6	16 × M20	22	90	98	_
		PN 10	16 × M24	26	151	167	_
		PN 16	16 × M27	32	193	215	_
		PN 25	16 × M33	40	289	326	-
450	18	PN 6	16 × M20	22	112	126	_
		PN 10	20 × M24	28	153	133	-
		PN 16	20 × M27	40	198	196	_
		PN 25	20 × M33	46	256	253	_
500	20	PN 6	20 × M20	24	119	123	-
		PN 10	20 × M24	28	155	171	_
		PN 16	20 × M30	34	275	300	_
		PN 25	20 × M33	48	317	360	_
600	24	PN 6	20 × M24	30	139	147	-
		PN 10	20 × M27	28	206	219	_
600	24	PN 16	20 × M33	36	415	443	-
600	24	PN 25	20 × M36	58	431	516	-
700	28	PN 6	24 × M24	24	148	139	-
		PN 10	24 × M27	30	246	246	_
		PN 16	24 × M33	36	278	318	-
		PN 25	24 × M39	46	449	507	-
800	32	PN 6	24 × M27	24	206	182	-
		PN 10	24 × M30	32	331	316	-
		PN 16	24 × M36	38	369	385	-
		PN 25	24 × M45	50	664	721	_
900	36	PN 6	24 × M27	26	230	637	-
		PN 10	28 × M30	34	316	307	-
		PN 16	28 × M36	40	353	398	-
		PN 25	28 × M45	54	690	716	_
1000	40	PN 6	28 × M27	26	218	208	_
		PN 10	28 × M33	34	402	405	_
		PN 16	28 × M39	42	502	518	_
		PN 25	28 × M52	58	970	971	_
1200	48	PN 6	32 × M30	28	319	299	_
		PN 10	32 × M36	38	564	568	-
		PN 16	32 × M45	48	701	753	-
1400	-	PN 6	36 × M33	32	430	-	_
		PN 10	36 × M39	42	654	_	-
		PN 16	36 × M45	52	729	_	-
1600	-	PN 6	40 × M33	34	440	_	-
		PN 10	40 × M45	46	946	_	-
		PN 16	40 × M52	58	1007	_	_

30

呼び	口径	圧力定格	ネジ	フランジ厚 さ	最大ネジ締め付けトルク [Nm]		ルク [Nm]
[mm]	[in]	[bar]	[mm]	[mm]	HG	PUR	PTFE
1800	72	PN 6	44 × M36	36	547	_	_
		PN 10	44 × M45	50	961	_	_
		PN 16	44 × M52	62	1108	_	_
2000	_	PN 6	48 × M39	38	629	_	-
		PN 10	48 × M45	54	1047	_	_
		PN 16	48 × M56	66	1324	_	-
2200	-	PN 6	52 × M39	42	698	-	-
		PN 10	52 × M52	58	1217	-	-
2400	_	PN 6	56 × M39	44	768	_	-
		PN 10	56 × M52	62	1229	-	-

<sup>1)</sup> サイズは EN 1092-1 に準拠 (DIN 2501 ではない)

### ASME B16.5 準拠の最大ネジ締め付けトルク

呼び口径 圧力定格		圧力定格	ネジ		最大ネジ締め	か付けトルク	
[mm]	[in]	[psi]	[in]	HG		Pl	JR
[IIIIII]	נייין	[h2i]	נייין	[Nm]	[lbf·ft]	[Nm]	[lbf·ft]
25	1	Class 150	4 × ½	_	_	7	5
25	1	Class 300	4 × 5/8	_	_	8	6
40	1 ½	Class 150	4 × ½	_	_	10	7
40	1 ½	Class 300	4 × ¾	_	_	15	11
50	2	Class 150	4 × 5/8	35	26	22	16
50	2	Class 300	8 × 5/8	18	13	11	8
80	3	Class 150	4 × 5/8	60	44	43	32
80	3	Class 300	8 × ¾	38	28	26	19
100	4	Class 150	8 × 5/8	42	31	31	23
100	4	Class 300	8 × ¾	58	43	40	30
150	6	Class 150	8 × ¾	79	58	59	44
150	6	Class 300	12 × ¾	70	52	51	38
200	8	Class 150	8 × ¾	107	79	80	59
250	10	Class 150	12 × 7/8	101	74	75	55
300	12	Class 150	12 × 7/8	133	98	103	76
350	14	Class 150	12 × 1	135	100	158	117
400	16	Class 150	16 × 1	128	94	150	111
450	18	Class 150	16 × 1 1/8	204	150	234	173
500	20	Class 150	20 × 1 1/8	183	135	217	160
600	24	Class 150	20 × 1 1/4	268	198	307	226

### JIS B2220 準拠の最大ネジ締め付けトルク

呼び口径	圧力定格	ネジ	最大ネジ締めか	付けトルク [Nm]
[mm]	[bar]	[mm]	HG	PUR
25	10K	4 × M16	-	19
25	20K	4 × M16	-	19
32	10K	4 × M16	-	22
32	20K	4 × M16	-	22
40	10K	4 × M16	-	24
40	20K	4 × M16	-	24
50	10K	4 × M16	40	33
50	20K	8 × M16	20	17
65	10K	4 × M16	55	45
65	20K	8 × M16	28	23
80	10K	8 × M16	29	23
80	20K	8 × M20	42	35
100	10K	8 × M16	35	29
100	20K	8 × M20	56	48
125	10K	8 × M20	60	51
125	20K	8 × M22	91	79
150	10K	8 × M20	75	63
150	20K	12 × M22	81	72
200	10K	12 × M20	61	52
200	20K	12 × M22	91	80
250	10K	12 × M22	100	87
250	20K	12 × M24	159	144
300	10K	16 × M22	74	63
300	20K	16 × M24	138	124

### AWWA C207, Class D 準拠の最大ネジ締め付けトルク

呼び	口径	ネジ	最大ネジ締め付けトルク			
[mm]	[in]	[in]	н	IG .	PUR	
			[Nm]	[lbf·ft]	[Nm]	[lbf·ft]
700	28	28 × 1 ¼	247	182	292	215
750	30	28 × 1 ¼	287	212	302	223
800	32	28 × 1 ½	394	291	422	311
900	36	32 × 1 ½	419	309	430	317
1000	40	36 × 1 ½	420	310	477	352
-	42	36 × 1 ½	528	389	518	382
-	48	44 × 1 ½	552	407	531	392
-	54	44 × 1 ¾	730	538	-	-
-	60	52 × 1 ¾	758	559	_	_
-	66	52 × 1 ¾	946	698	-	_
_	72	60 × 1 ¾	975	719	-	_

呼び	口径	ネジ	最大ネジ締め付けトルク			
[mm]	[in]	[in]	HG		Pl	JR
			[Nm]	[lbf·ft]	[Nm]	[lbf·ft]
-	78	64 × 2	853	629	-	-
-	84	64 x 2	931	687	-	-
-	90	64 x 2 1/4	1048	773	-	-

### AS 2129, Table E 準拠の最大ネジ締め付けトルク

呼び口径	ネジ	最大ネジ締め付	けトルク [Nm]
[mm]	[mm]	HG	PUR
50	4 × M16	32	-
80	4 × M16	49	-
100	8 × M16	38	-
150	8 × M20	64	-
200	8 × M20	96	-
250	12 × M20	98	-
300	12 × M24	123	-
350	12 × M24	203	-
400	12 × M24	226	-
450	16 × M24	226	-
500	16 × M24	271	-
600	16 × M30	439	-
700	20 × M30	355	-
750	20 × M30	559	-
800	20 × M30	631	-
900	24 × M30	627	-
1000	24 × M30	634	-
1200	32 × M30	727	-

### AS 4087, PN 16 準拠の最大ネジ締め付けトルク

呼び口径	ネジ	最大ネジ締め付けトルク [Nm]	
[mm]	[mm]	HG	PUR
50	4 × M16	32	_
80	4 × M16	49	_
100	4 × M16	76	-
150	8 × M20	52	-
200	8 × M20	77	_
250	8 × M20	147	_
300	12 × M24	103	-
350	12 × M24	203	-
375	12 × M24	137	-
400	12 × M24	226	_
450	12 × M24	301	_

呼び口径	ネジ	最大ネジ締め付けトルク [Nm]	
[mm]	[mm]	HG	PUR
500	16 × M24	271	-
600	16 × M27	393	-
700	20 × M27	330	-
750	20 × M30	529	-
800	20 × M33	631	-
900	24 × M33	627	-
1000	24 × M33	595	-
1200	32 × M33	703	-

### 公称ネジ締め付けトルク

EN 1092-1(DIN 2501)準拠の公称ネジ締め付けトルク、EN 1092-1:2013 準拠のフランジ用に EN 1591-1:2014 に基づいて計算

呼び口径		圧力定格	ネジ	フランジ厚 さ	公称ネ	公称ネジ締め付けトルク [Nm]		
[mm]	[in]	[bar]	[mm]	[mm]	HG	PUR	PTFE	
1000	40	PN 6	28 × M27	38	175	185	_	
		PN 10	28 × M33	44	350	360	_	
		PN 16	28 × M39	59	630	620	_	
		PN 25	28 × M52	63	1300	1290	_	
1200	48	PN 6	32 × M30	42	235	250	_	
		PN 10	32 × M36	55	470	480	_	
		PN 16	32 × M45	78	890	900	_	
1400	-	PN 6	36 × M33	56	300	-	_	
		PN 10	36 × M39	65	600	-	_	
		PN 16	36 × M45	84	1050	-	_	
1600	_	PN 6	40 × M33	63	340	_	_	
		PN 10	40 × M45	75	810	-	_	
		PN 16	40 × M52	102	1420	_	_	
1800	72	PN 6	44 × M36	69	430	-	_	
		PN 10	44 × M45	85	920	-	_	
		PN 16	44 × M52	110	1600	_	_	
2000	-	PN 6	48 × M39	74	530	-	_	
		PN 10	48 × M45	90	1040	-	_	
		PN 16	48 × M56	124	1900	_	_	
2200	_	PN 6	52 × M39	81	580	-	-	
		PN 10	52 × M52	100	1290	-	_	
2400	_	PN 6	56 × M39	87	650	_	_	
		PN 10	56 × M52	110	1410	-		

#### JIS B2220 準拠の公称ネジ締め付けトルク

呼び口径	圧力定格	ネジ	公称ネジ締め付けトルク [Nm]		
[mm]	[bar]	[mm]	HG	PUR	
350	10K	16 × M22	109	109	
	20K	16 × M30×3	217	217	
400	10K	16 × M24	163	163	
	20K	16 × M30×3	258	258	
450	10K	16 × M24	155	155	
	20K	16 × M30×3	272	272	
500	10K	16 × M24	183	183	
	20K	16 × M30×3	315	315	
600	10K	16 × M30	235	235	
	20K	16 × M36×3	381	381	
700	10K	16 × M30	300	300	
750	10K	16 × M30	339	339	

#### 6.2.4 変換器ハウジングの取付け: Proline 500 - デジタル

#### ▲ 注意

#### 周囲温度が高すぎます。

電子部過熱とハウジング変形が生じる恐れがあります。

- ▶ 許容周囲温度を超えないように注意してください→ 

   24。
- ▶ 屋外で使用する場合:特に高温地域では直射日光があたらないように、風化にさら されないようにしてください。

### ▲ 注意

#### 過度な力によりハウジングが損傷する恐れがあります。

▶ 過度な機械的応力がかからないようにしてください。

変換器は次のような方法で取付できます。

- 設置状況
- 壁取付け


#### 設置状況

### ▲ 警告

#### 固定ネジの締め付けトルクが超過!


プラスチック製変換器が損傷する恐れがあります。

▶ 締め付けトルクに従って固定ネジを締め付けてください。2 Nm (1.5 lbf ft)



■ 12 単位 mm (in)

#### 壁取付け



■ 13 単位 mm (in)

L 「変換器ハウジング」のオーダーコードに応じて異なる

「変換器ハウジング」のオーダーコード

- オプション A、塗装アルミダイカスト: L=14 mm (0.55 in)
- オプション **D**、ポリカーボネート: L = 13 mm (0.51 in)
- 1. 穴を開けます。
- 2. 壁用プラグを穴に挿入します。
- 3. 最初に固定ネジを軽くねじ込みます。
- 4. 固定ネジの上から変換器ハウジングを取り付けて、位置を合わせます。
- 5. 固定ネジを締め付けます。

### 6.2.5 変換器ハウジングの取付け: Proline 500

### ▲ 注意

#### 周囲温度が高すぎます。

電子部過熱とハウジング変形が生じる恐れがあります。

- ▶ 許容周囲温度を超えないように注意してください→ 🗎 24。
- ▶ 屋外で使用する場合:特に高温地域では直射日光があたらないように、風化にさらされないようにしてください。

#### ▲ 注意


#### 過度な力によりハウジングが損傷する恐れがあります。

▶ 過度な機械的応力がかからないようにしてください。

変換器は次のような方法で取付できます。

- 設置状況
- 壁取付け

#### 壁取付け



A002906

配 14 単位 mm (in)

- 1. 穴を開けます。
- 2. 壁用プラグを穴に挿入します。
- 3. 最初に固定ネジを軽くねじ込みます。
- 4. 固定ネジの上から変換器ハウジングを取り付けて、位置を合わせます。
- 5. 固定ネジを締め付けます。

#### 設置状況

### ▲ 警告

#### 「変換器ハウジング」のオーダーコード、オプション L「鋳造、ステンレス」: 鋳造変換 器は非常に重いです。

しっかりと固定された柱に取り付けられていない場合は不安定になります。

▶ 必ず、しっかりと固定された柱の安定表面に取り付けてください。





图 15 単位 mm (in)

### 変換器ハウジングの回転: Proline 500


端子部や表示モジュールにアクセスしやすくするため、変換器ハウジングを回転させる ことが可能です。



- 1. 機器バージョンに応じて、端子部カバーの固定クランプを緩めます。
- 2. 端子部カバーを外します。
- 3. 固定ネジを緩めます。
- 4. ハウジングを必要な位置に回転させます。
- 5. 固定ネジをしっかりと締め付けます。
- 6. 端子部カバーを取り付けます。
- 7. 機器バージョンに応じて、端子部カバーの固定クランプを取り付けます。

### 6.2.7 表示モジュールの回転: Proline 500

表示モジュールを回転させて、表示部の視認性と操作性を最適化することが可能です。



V003003

- 1. 機器バージョンに応じて、端子部カバーの固定クランプを緩めます。
- 2. 端子部カバーを外します。
- 3. 表示モジュールを必要な位置に回転させます:各方向に対して8×45°
- 4. 端子部カバーを取り付けます。
- 5. 機器バージョンに応じて、端子部カバーの固定クランプを取り付けます。

## 6.3 設置状況の確認

機器は損傷していないか? (外観検査)	
機器が測定ポイントの仕様を満たしているか? 例:  プロセス温度  プロセス圧力 (技術仕様書の「圧力温度曲線」セクションを参照)  周囲温度  測定範囲	
センサの正しい取付方向が選択されているか?  センサタイプに応じて  測定物温度に応じて  測定物特性に応じて (気泡、固形分が含まれる)	
センサの銘板にある矢印が配管内を流れる流体の方向に適合しているか?	
測定ポイントの識別番号とそれに対応する銘板は正しいか (外観検査) ?	
機器が湿気あるいは直射日光から適切に保護されているか?	
固定ネジが、それぞれの正しい締付けトルクで締め付けられているか?	

## 7 電気接続

#### 注記

#### 本機器には内蔵の回路遮断器がありません。

- ▶ そのため、電源ラインを簡単に主電源から切り離せるようにするためのスイッチまたは電力回路遮断器を機器に割り当てる必要があります。
- ▶ 機器にはヒューズが装備されていますが、追加の過電流保護 (最大 10 A) をシステム設置に組み込む必要があります。

## 7.1 接続条件

#### 7.1.1 必要な工具

- 電線管接続口用:適切な工具を使用
- 固定クランプ用: 六角レンチ 3 mm
- ■電線ストリッパー
- より線ケーブルを使用する場合:電線端スリーブ用の圧着工具
- ケーブルを端子から外す場合:マイナスドライバ≤3 mm (0.12 in)

#### 7.1.2 接続ケーブルの要件

ユーザー側で用意する接続ケーブルは、以下の要件を満たす必要があります。

#### 電気の安全性

適用される各地域/各国の規定に準拠

#### 保護接地ケーブル

ケーブル ≥2.08 mm<sup>2</sup> (14 AWG)

接地インピーダンスは $1\Omega$ 以下でなければなりません。

#### 許容温度範囲

- 設置する国/地域に適用される設置ガイドラインを順守する必要があります。
- ケーブルは予想される最低温度および最高温度に適合しなければなりません。

#### 電源ケーブル

一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。

#### 信号ケーブル

#### **PROFIBUS DP**

IEC 61158 規格では、あらゆる伝送速度で使用可能なバスライン用に 2 つのケーブルタイプ (A および B) が指定されています。ケーブルタイプ A が推奨です。

ケーブルタイプ	A	
特性インピーダンス	135~165 Ω、測定周波数 3~20 MHz 時	
ケーブル静電容量	<b>電容量</b> < 30 pF/m	
<b>ケーブル断面</b> > 0.34 mm <sup>2</sup> (22 AWG)		
ケーブルタイプ	<b>ーブルタイプ</b> ツイストペア	
ループ抵抗 ≤ 110 Ω/km		

信号ダンピング	ケーブル断面積の全長にわたって最大 9 dB	
シールド	銅編組シールドまたはフォイルシールド付き編組シールド。ケーブルシールドを接地する場合は、プラントの接地コンセプトに注意してください。	

# PROFIBUS ネットワークのプランニングおよび設置の詳細については、以下を参照してください。

取扱説明書『PROFIBUS DP/PA: Guidelines for planning and commissioning』 (BA00034S)

#### 電流出力 0/4 ~ 20 mA

一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。

#### パルス/周波数/スイッチ出力

一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。

#### リレー出力

一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。

#### 電流入力 0/4 ~ 20 mA

一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。

#### ステータス入力


一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。

#### ケーブル径

- 提供されるケーブルグランド: M20×1.5、Ø6~12 mm (0.24~0.47 in) ケーブル用
- スプリング端子:より線およびスリーブ付きより線に最適 導体断面積 0.2~2.5 mm² (24~12 AWG)

### 変換器とセンサ間の接続ケーブルの選択

変換器のタイプおよび設置ゾーンに応じて異なります。



A0032477

- 1 Proline 500 デジタル変換器
- 2 Proline 500 変換器
- 3 Promag センサ
- 4 非危険場所
- 5 危険場所: Zone 2; Class I, Division 2
- 6 危険場所: Zone 1; Class I, Division 1
- A 500 デジタル変換器への標準ケーブル → 🖺 42 非危険場所または危険場所に設置された変換器: Zone 2; Class I, Division 2 / 危険場所に設置されたセン サ: Zone 2; Class I, Division 2 or Zone 1; Class I, Division 1
- B 500 変換器への信号ケーブル → 🖺 43 危険場所に設置された変換器およびセンサ: Zone 2; Class I, Division 2 または Zone 1; Class I, Division 1

### A:センサと変換器間の接続ケーブル: Proline 500 - デジタル 標準ケーブル

以下の仕様の標準ケーブルを接続ケーブルとして使用できます。

構成	4 芯 (2 ペア); 非絶縁 CU 撚り線; 共通シールド付きペア撚り	
シールド	錫メッキ銅編組線、光学的カバー≥85%	
<b>ケーブル長</b> 最大 300 m (1000 ft)、下表を参照		

	ケーブル長:使用場所は		
断面積	非危険場所、 危険場所:Zone 2; Class I, Division 2	危険場所: Zone 1; Class I, Division 1	
0.34 mm <sup>2</sup> (AWG 22)	80 m (270 ft)	50 m (165 ft)	
0.50 mm <sup>2</sup> (AWG 20)	120 m (400 ft)	60 m (200 ft)	
0.75 mm <sup>2</sup> (AWG 18)	180 m (600 ft)	90 m (300 ft)	
1.00 mm <sup>2</sup> (AWG 17)	240 m (800 ft)	120 m (400 ft)	
1.50 mm <sup>2</sup> (AWG 15)	300 m (1000 ft)	180 m (600 ft)	
2.50 mm <sup>2</sup> (AWG 13)	300 m (1000 ft)	300 m (1000 ft)	

### オプションで使用可能な接続ケーブル

構成	$2 \times 2 \times 0.34 \text{ mm}^2$ (AWG 22) PVC ケーブル $^{1)}$ 、共通シールド付き (2 ペア、非絶縁 CU 撚り線、ペア撚り)
難燃性	DIN EN 60332-1-2 に準拠
耐油性	DIN EN 60811-2-1 に準拠
シールド	錫メッキ銅編組線、光学的カバー≥85%
動作温度	固定位置:-50~+105℃(-58~+221℉)に取り付けた場合;ケーブルを自由に移動できる場合:-25~+105℃(-13~+221℉)
使用可能なケーブル長	固定; 20 m (65 ft)、可変: 最大 50 m (165 ft)


 紫外線放射により、ケーブルの外側シースが損なわれる可能性があります。可能な場合は、ケーブル を直射日光から保護してください。

## B:センサと変換器間の接続ケーブル: Proline 500 信号ケーブル

構成	3 × 0.38 mm² (20 AWG)、共通銅編組シールド (Ø ~ 9.5 mm (0.37 in)) および 個別シールドコア付き
空検知(EPD)を使用する 場合	$4 \times 0.38 \ mm^2$ (20 AWG)、共通銅編組シールド ( $\emptyset \sim 9.5 \ mm$ ( $0.37 \ in$ )) および 個別シールドコア付き
導体抵抗	$\leq$ 50 $\Omega$ /km (0.015 $\Omega$ /ft)
静電容量:コア/シールド	≤ 420 pF/m (128 pF/ft)
ケーブル長(最大)	測定物の導電率に応じて、最大 200 m (656 ft)
ケーブル長(注文可能な)	$5\mathrm{m}(15\mathrm{ft})$ 、 $10\mathrm{m}(32\mathrm{ft})$ 、 $20\mathrm{m}(65\mathrm{ft})$ または最大 $200\mathrm{m}(656\mathrm{ft})$ までの可変長さ
動作温度	−20~+80 °C (−4~+176 °F)

#### コイルケーブル

構成	3 × 0.75 mm² (18 AWG)、共通銅編組シールド (Ø ~ 9 mm (0.35 in)) および個 別シールドコア付き
導体抵抗	≤ 37 Ω/km (0.011 Ω/ft)
静電容量:コア/コア、シ ールド接地	≤ 120 pF/m (37 pF/ft)
ケーブル長(最大)	測定物の導電率に応じて、最大 200 m (656 ft)
ケーブル長(注文可能な)	$5\mathrm{m}(15\mathrm{ft})$ 、 $10\mathrm{m}(32\mathrm{ft})$ 、 $20\mathrm{m}(65\mathrm{ft})$ または最大 $200\mathrm{m}(656\mathrm{ft})$ までの可変長さ
動作温度	−20~+80 °C (−4~+176 °F)
ケーブル絶縁のテスト電 圧	≤ AC 1433 V rms 50/60 Hz または ≥ DC 2026 V



A0029151

#### 图 16 ケーブル断面

- 電極ケーブル a
- コイルケーブル b
- コア 1
- 2 コア絶縁材
- コアシールド 3
- コア被覆
- コア補強材
- ケーブルシールド
- 外部被覆

#### 強化接続ケーブル

以下の場合は、強化金属編組で補強された強化接続ケーブルを使用する必要がありま す。

- ケーブルを直接地中に敷設する場合
- げっ歯動物により損傷する恐れがある場合
- 保護等級 IP68 未満で機器を使用する場合

#### 電気的ノイズが激しい現場での使用

本機器は一般安全要件 → 🗎 241 および EMC 仕様 → 🗎 224 に適合します。

接地は接続ハウジング内部の専用接地端子を使って行います。接地端子側のケーブル シールドの被覆を剥がしてよじった部分の長さは、できるだけ短くしてください。

#### 7.1.3 端子の割当て

#### 変換器:電源電圧、入力/出力

入出力の端子の割当ては、注文した個別の機器バージョンに応じて異なります。機器固 有の端子の割当ては、端子部カバーに貼付されたラベルに明記されています。

電源	電圧	入力 <i>i</i>	/出力 L	入力 <i>。</i> 2	/出力 <u>2</u>	入力。	/出力 3	入力 <i>,</i>	/出力 <del>•</del>
1 (+)	2 (-)	26 (B)	27 (A)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
		機器固有の端子の割当て:端子部カバーに貼付されたラベル							

#### 変換器およびセンサ接続ハウジング:接続ケーブル

別の場所に設置されているセンサと変換器は接続ケーブルを使用して相互に接続され ます。ケーブルはセンサ接続ハウジングおよび変換器ハウジングを介して接続されま

接続ケーブルの端子の割当ておよび接続:

- Proline 500 デジタル→ 🖺 49
- Proline 500 → 🖺 54

#### 7.1.4 シールドおよび接地

フィールドバスシステムの最適な電磁適合性(EMC)は、システムコンポーネント、 特に配線をできるだけ完全にシールドした場合にのみ保障されます。可能な限り全体 をシールドしてください。シールド率は90%が理想的です。

- 最適な電磁適合性を確保するためには、シールドをできるだけ基準接地に接続するこ とが重要です。
- ■しかし、防爆のためには接地を控える必要があります。

両方の要件を満たすために、フィールドバスシステムは3種類のシールド方法に対応 しています。

- ■両端をシールドする
- キャパシタ端子を備えたフィールド機器において給電側の一端だけをシールドする
- 給電側の一端だけをシールドする

ほとんどの場合、給電側の一端だけをシールドしたケーブルを挿入すると最も良い電磁 適合性が得られます (フィールド機器にキャパシタ端子なし)。EMC 干渉が存在する場 合に操作を制限されないようにするには、入力配線に関する適切な措置を講じる必要が あります。本機ではこれらの措置が考慮されており、NAMUR NE21 に準拠した操作の 耐干渉性が保証されます。

設置においては、該当する各国の設置法規およびガイドラインを遵守してください。


各接地点の電位が大きく異なる場合は、シールドの一点のみを基準接地に接続します。 電位平衡のないシステムの場合は、フィールドバスシステムのケーブルシールドをフィ ールドバス電源ユニットまたは安全バリアなどに一端だけを接地してください。

#### 注記

電位平衡のないシステムの場合は、ケーブルシールドの多重接地により電源周波数均等 化電流が生じます。

バスケーブルシールドが損傷する恐れがあります。

▶ バスケーブルシールドは、現場接地端子または保護接地端子のどちらかに一端だけ を接地してください。接続されていないシールドは絶縁してください。



- コントローラ (例: PLC)
- ケーブルシールド
- Tボックス 3
- 4 機器
- 5 接地
- バスターミネータ
- アース線

### 7.1.5 機器の準備

以下の順序で手順を実施します。

- 1. センサと変換器を取り付けます。
- 2. 接続ハウジング、センサ:接続ケーブルを接続します。
- 3. 変換器:接続ケーブルを接続します。
- 4. 変換器:信号ケーブルおよび電源ケーブルを接続します。

### 注記

#### ハウジングの密閉性が不十分な場合。


機器の動作信頼性が損なわれる可能性があります。

- ▶ 保護等級に対応する適切なケーブルグランドを使用してください。
- 1. ダミープラグがある場合は、これを取り外します。
- 2. 機器にケーブルグランドが同梱されていない場合: 接続ケーブルに対応する適切なケーブルグランドを用意してください。
- 3. 機器にケーブルグランドが同梱されている場合: 接続ケーブルの要件を順守します。→ **○** 40.

### 7.1.6 接続ケーブルの準備: Proline 500 - デジタル

接続ケーブルの終端処理を行うときは、以下の点にご注意ください。


▶ 細線コアケーブル (より線ケーブル) の場合: コアにスリーブを装着します。



### 7.1.7 接続ケーブルの準備: Proline 500

接続ケーブルの終端処理を行うときは、以下の点にご注意ください。

- 1. 電極ケーブルの場合: センサ側のコアシールドにスリーブが接触しないように注意してください。最小 距離 = 1 mm (例外: 緑色「GND」ケーブル)
- 2. コイルケーブルの場合:3 芯ケーブルの1本をコア補強材のレベルで絶縁します。接続には2本の芯線しか必要ありません。
- 3. 細線コアケーブル (より線ケーブル) の場合: コアにスリーブを装着します。



48

### 7.2 機器の接続: Proline 500 - デジタル

#### 注記

### 不適切な接続により電気の安全性が制限されます。

- ▶ 電気配線作業は、適切な訓練を受けた専門作業員のみが実施してください。
- ▶ 適用される各地域/各国の設置法規を遵守してください。
- ▶ 各地域の労働安全規定に従ってください。
- ▶ 追加のケーブルを接続する前に、必ず保護接地ケーブルを接続します。 ❸
- ▶ 爆発性雰囲気中で使用する場合は、機器固有の防爆資料の注意事項をよく読んでください。


#### 7.2.1 接続ケーブルの接続

#### ▲ 警告

#### 電子部品が損傷する恐れがあります。

- ▶ センサと変換器を同じ電位平衡に接続します。
- ▶ センサは同じシリアル番号の変換器にのみ接続します。
- ▶ センサの接続ハウジングは外部のネジ端子を介して接地します。

#### 接続ケーブル端子の割当て



A0028198

- 1 変換器ハウジングのケーブル用の電線管接続口
- 2 保護接地 (PE)
- 3 ISEM 通信用接続ケーブル
- 4 アース端子を介した接地、機器プラグバージョンはプラグ本体を介して接地
- 5 センサ接続ハウジングのケーブルまたは機器プラグコネクタ用の電線管接続口
- 6 保護接地 (PE)

#### 接続ケーブルとセンサ接続ハウジングの接続


#### 接続ケーブルと変換器の接続

ケーブルは端子を介して変換器と接続されます→ 

□ 51。

#### 端子を介したセンサ接続ハウジングの接続

「センサ接続ハウジング」のオーダーコードが以下の機器バージョン: オプション **A**「塗装アルミダイカスト」



A002961


- 1. ハウジングカバーの固定クランプを緩めます。
- 2. ハウジングカバーを緩めて外します。
- 3. 電線管接続口からケーブルを挿入します。気密性を確保するため、電線管接続口のシールリングは外さないでください。
- 4. ケーブルおよびケーブル終端の被覆を剥がします。より線ケーブルを使用する場合は、スリーブを取り付けます。
- 5. 保護接地を接続します。
- 6. 接続ケーブル端子の割当てに従ってケーブルを接続します。
- 7. ケーブルグランドをしっかりと締め付けます。 これにより接続ケーブルの接続作業が完了します。

### ▲ 警告

#### ハウジングの密閉性が不十分な時には、ハウジング保護等級は無効です。

- ▶ 潤滑剤を用いずにカバーにねじ込んでください。カバーのネジ部にはドライ潤滑コーティングが施されています。
- 8. ハウジングカバーを取り付けます。
- 9. ハウジングカバーの固定クランプを締め付けます。


#### 接続ケーブルと変換器の接続




A002959

- 1. ハウジングカバーの4つの固定ネジを緩めます。
- 2. ハウジングカバーを開きます。
- 3. 端子部カバーを開きます。
- 4. 電線管接続口からケーブルを挿入します。気密性を確保するため、電線管接続口のシールリングは外さないでください。
- 5. ケーブルおよびケーブル終端の被覆を剥がします。より線ケーブルを使用する場合は、スリーブを取り付けます。
- 6. 保護接地を接続します。
- 7. 接続ケーブル端子の割当てに従ってケーブルを接続します→ 🖺 49。
- 8. ケーブルグランドをしっかりと締め付けます。□ これにより接続ケーブルの接続作業が完了します。
- 9. ハウジングカバーを閉じます。
- 10. ハウジングカバーの固定ネジを締め付けます。

#### 7.2.2 信号ケーブルと電源ケーブルの接続



- 電源用端子接続 1
- 入力/出力信号伝送用端子接続 2
- 3 入力/出力信号伝送用端子接続
- センサと変換器間の接続ケーブル用端子接続
- 入力/出力信号伝送用端子接続ネットワーク接続用端子接続 (DHCP クライアント);オプション:外部 の WLAN アンテナ用接続
- 6 保護接地 (PE)



- 1. ハウジングカバーの4つの固定ネジを緩めます。
- 2. ハウジングカバーを開きます。
- 3. 端子部カバーを開きます。
- 4. 電線管接続口からケーブルを挿入します。気密性を確保するため、電線管接続口 のシールリングは外さないでください。
- 5. ケーブルおよびケーブル終端の被覆を剥がします。より線ケーブルを使用する場 合は、スリーブを取り付けます。
- 6. 保護接地を接続します。
- 7. 端子の割当てに従ってケーブルを接続します。
  - ► **信号ケーブルの端子の割当て**:機器固有の端子の割当ては、端子部カバーの粘 着ラベルに明記されています。

**電源の端子の割当て**:端子部カバーの粘着ラベルまたは→ **○** 44

- 8. ケーブルグランドをしっかりと締め付けます。
  - ▶ これによりケーブル接続作業が完了します。
- 9. 端子部カバーを閉じます。
- 10. ハウジングカバーを閉じます。

52

### ▲ 警告

# ハウジングの密閉性が不十分な時には、ハウジング保護等級が無効になる場合がありま

▶ 潤滑剤を用いずにねじ込んでください。

### ▲ 警告


### 固定ネジの締め付けトルクが超過!

プラスチック製変換器が損傷する恐れがあります。

▶ 締め付けトルクに従って固定ネジを締め付けてください。2 Nm (1.5 lbf ft)

11. ハウジングカバーの 4 つの固定ネジを締め付けます。

#### ケーブルの取外し



#### 图 17 単位 mm (in)

- 1. ケーブルを端子から取り外す場合は、マイナスドライバを使用して2つの端子孔 間の溝を押しながら、
- 2. 同時にケーブル終端を端子から引き抜きます。

#### 7.3 機器の接続: Proline 500

#### 注記

### 不適切な接続により電気の安全性が制限されます。

- 電気配線作業は、適切な訓練を受けた専門作業員のみが実施してください。
- ▶ 適用される各地域/各国の設置法規を遵守してください。
- ▶ 各地域の労働安全規定に従ってください。
- ▶ 追加のケーブルを接続する前に、必ず保護接地ケーブルを接続します。 ❸
- ▶ 爆発性雰囲気中で使用する場合は、機器固有の防爆資料の注意事項をよく読んでく ださい。


#### 7.3.1 接続ケーブルの接続

#### ▲ 警告

#### 電子部品が損傷する恐れがあります。

- ▶ センサと変換器を同じ電位平衡に接続します。
- ▶ センサは同じシリアル番号の変換器にのみ接続します。
- ▶ センサの接続ハウジングは外部のネジ端子を介して接地します。

#### 接続ケーブル端子の割当て



A0029145

- 保護接地 (PE)
- 変換器接続ハウジングのコイルケーブル用の電線管接続口 2
- コイルケーブル 3
- 変換器接続ハウジングの信号ケーブル用の電線管接続口
- 信号ケーブル 5
- センサ接続ハウジングの信号ケーブル用の電線管接続口
- 保護接地 (PE)
- センサ接続ハウジングのコイルケーブル用の電線管接続口

#### 接続ケーブルとセンサ接続ハウジングの接続

端子を介した接続、「ハウジング」のオーダーコード:

- オプションA「塗装アルミダイカスト」→ 55

#### 接続ケーブルと変換器の接続


ケーブルは端子を介して変換器と接続されます→ 

□ 56。

#### 端子を介したセンサ接続ハウジングの接続

「ハウジング」のオーダーコードが以下の機器バージョン:

- オプションA「塗装アルミダイカスト」
- オプション **D**「ポリカーボネート」



Δ0029612


- 1. ハウジングカバーの固定クランプを緩めます。
- 2. ハウジングカバーを緩めて外します。
- 3. 電線管接続口からケーブルを挿入します。気密性を確保するため、電線管接続口のシールリングは外さないでください。
- 4. ケーブルおよびケーブル終端の被覆を剥がします。より線ケーブルを使用する場合は、スリーブを取り付けます。
- 5. 保護接地を接続します。
- 6. 接続ケーブル端子の割当てに従ってケーブルを接続します。
- 7. ケーブルグランドをしっかりと締め付けます。 これにより接続ケーブルの接続作業が完了します。

#### ▲ 警告

#### ハウジングの密閉性が不十分な時には、ハウジング保護等級は無効です。

- ▶ 潤滑剤を用いずにカバーにねじ込んでください。カバーのネジ部にはドライ潤滑コーティングが施されています。
- 8. ハウジングカバーを取り付けます。
- 9. ハウジングカバーの固定クランプを締め付けます。

#### 接続ケーブルと変換器の接続



A0029592

- 1. 端子部カバーの固定クランプを緩めます。
- 2. 端子部カバーを外します。
- 3. 電線管接続口からケーブルを挿入します。気密性を確保するため、電線管接続口のシールリングは外さないでください。
- 4. ケーブルおよびケーブル終端の被覆を剥がします。より線ケーブルを使用する場合は、スリーブも取り付けます。
- 5. 保護接地を接続します。
- 6. 接続ケーブル端子の割当てに従ってケーブルを接続します→ 

  54。
- 7. ケーブルグランドをしっかりと締め付けます。□ これにより接続ケーブルの接続作業が完了します。
- 8. 端子部カバーを取り付けます。
- 9. 端子部カバーの固定クランプを締め付けます。
- **10.** 接続ケーブルの接続後: 信号ケーブルと電源ケーブルを接続します。

## 7.4 電位平衡の確保

#### 7.4.1 要件


#### ▲ 注意

電極の損傷により機器の故障が引き起こされる可能性があります。

- ▶ 流体とセンサの電位が同じであること
- ▶ 接地要件
- ▶ 配管の材質と接地

#### 7.4.2 接続例、標準的な状況

#### 接地した金属配管



🛮 18 計測チューブを介した電位平衡


### 7.4.3 特殊な状況での接続例

#### ライニングのない、接地されていない金属製配管

この接続方法は、以下の状況でも適用されます。

- 一般的でない電位平衡が行なわれる場合
- 等化電流がある場合

**接地ケーブル** 銅線、最低 6 mm² (0.0093 in²)



A0029338

#### ■ 19 接地端子および配管フランジを介した電位平衡


- 1. 接地ケーブルを介して両方のセンサフランジを配管フランジに接続し、接地します。
- 2. 呼び口径 ≤ 300 mm (12") の場合:接地ケーブルを直接、センサの導電性のあるフランジコーティングにフランジねじで取り付けます。
- 3. 呼び口径 ≥ 350 mm (14") の場合:接地ケーブルを直接、運搬用金属ブラケット に取り付けます。ねじの締め付けトルクに注意:センサの簡易取扱説明書を参照してください。
- 4. 変換器またはセンサの接続ハウジングは、該当する場合は専用の接地端子を介して接地電位に接続します。

#### プラスチック配管または絶縁ライニング付きの配管

この接続方法は、以下の状況でも適用されます。

- 一般的でない電位平衡が行なわれる場合
- 等化電流がある場合

**接地ケーブル** 銅線、最低 6 mm² (0.0093 in²)



A0029339

### 図 20 接地端子およびアースリングを介した電位平衡


- 1. 接地ケーブルを介してアースリングを接地端子に接続します。
- 2. アースリングを接地電位に接続します。

#### カソード保護

以下の2つの条件に合う場合のみ、この接続方法を採用できます。

- ライニングのない金属配管、または導電性ライニング付きの配管
- 個人保護装置にカソード保護が含まれる場合

**接地ケーブル** 銅線、最低 6 mm² (0.0093 in²)



A0029340


必須条件:電気的に絶縁された状態になるよう、センサを配管に取り付けます。

- 1. 接地ケーブルを介して配管の2つのフランジを相互に接続します。
- 2. 信号線のシールドを、コンデンサを介して接続します。
- 3. 保護接地に対してフローティングになるよう、機器を電源に接続します (絶縁変圧器)。

#### 特別な接続指示 7.5

#### 接続例 7.5.1

#### **PROFIBUS DP**




A0028765

#### ■ 21 PROFIBUS DP(非危険場所および Zone 2/Div. 2 用)の接続例

- 制御システム (例: PLC)
- 一方の端にケーブルシールドが使用されています。EMC要件を満たすために、ケーブルシールドの両端 を接地してケーブル仕様に従ってください。
- 3 分配ボックス
- 変換器


計 通信速度が 1.5 MBaud を上回る場合、EMC 電線管接続口を使用する必要があり、 ケーブルシールドができるだけ端子まで延びている必要があります。

#### 電流出力 4~20 mA



#### ■ 22 4~20 mA 電流出力(アクティブ)の接続例


- オートメーションシステム、電流入力付き (例: PLC)
- アナログ表示器:最大負荷に注意
- 3 変換器



■ 23 4~20 mA 電流出力(パッシブ)の接続例

- オートメーションシステム、電流入力付き (例: PLC)
- 電源用アクティブバリア (例: RN221N) アナログ表示器:最大負荷に注意 2
- 変換器


### パルス/周波数出力



#### ■ 24 パルス/周波数出力(パッシブ)の接続例

- 1 オートメーションシステム、パルス/周波数入力付き (例: PLC)
- 電源
- 3 変換器:入力値に注意→ 🖺 216

### スイッチ出力




#### ■ 25 スイッチ出力(パッシブ)の接続例

- オートメーションシステム、スイッチ入力付き (例: PLC) 1
- 2
- 3 変換器:入力値に注意→ 🖺 216

60

### リレー出力




A0028760

#### ■ 26 リレー出力(パッシブ)の接続例

- オートメーションシステム、リレー入力付き (例: PLC) 1
- 変換器:入力値に注意 → 🖺 217

### 電流入力




A0028915

#### ■ 27 4~20 mA 電流入力の接続例

- 電源 1
- 端子箱
- 外部機器 (例:圧力または温度読込み用)
- 変換器

### ステータス入力



A0028764

#### ■ 28 ステータス入力の接続例

- 1 オートメーションシステム、ステータス出力付き (例: PLC)
- 3 変換器


### 7.6 ハードウェア設定

### 7.6.1 機器アドレスの設定

アドレスは PROFIBUS DP/PA 機器に対して必ず設定する必要があります。有効なアドレス範囲は、1から 126 です。 PROFIBUS DP/PA のネットワークでは、各アドレスは一度だけ割り当てることができます。アドレスが正しく設定されない場合、機器がマスタに認識されません。全ての機器は、機器アドレス 126 およびソフトウェアのアドレス指定方法で工場から出荷されます。

### Proline 500 - デジタル変換器

#### ハードウェアアドレス指定



A0029679


- 1. ハウジングカバーを開きます。
- 2. 表示モジュールを外します。
- 3. 端子部カバーを開きます。
- 4. DIP スイッチを使用して必要な機器アドレスを設定します。
- 5. ソフトウェアのアドレス指定からハードウェアのアドレス指定に切り替える場合: DIP スイッチを **ON** に設定します。
  - ▶ 機器アドレスの変更は10秒後に有効になります。機器はリスタートします。

### ソフトウェアのアドレス指定


- ▶ ハードウェアのアドレス指定からソフトウェアのアドレス指定に切り替える場合: DIP スイッチ番号 4 を **OFF** に設定します。
  - → デバイスアドレス パラメータ (→ 🗎 112) で設定した機器アドレスは 10 秒後 に有効になります。機器はリスタートします。

#### Proline 500 変換器

### ハードウェアのアドレス指定



端子部の DIP スイッチを使用して必要な機器アドレスを設定します。



ソフトウェアのアドレス指定からハードウェアのアドレス指定に切り替える場 合:DIP スイッチを ON に設定します。

▶ 機器アドレスの変更は10秒後に有効になります。機器はリスタートします。

#### ソフトウェアのアドレス指定


- ▶ ハードウェアのアドレス指定からソフトウェアのアドレス指定に切り替える場合: DIP スイッチ番号 4 を OFF に設定します。
  - '→ デバイスアドレス パラメータ (→ 🖺 112) で設定した機器アドレスは 10 秒後 に有効になります。機器はリスタートします。

#### 終端抵抗の有効化 7.6.2

インピーダンス不整合による不正な通信伝送を防止するため、PROFIBUS DP ケーブル をバスセグメントの最初と最後で正確に終端処理します。

- 機器を 1.5 MBaud 以下の通信速度で操作する場合: バス上の最後の変換器については、DIP スイッチ 3(バス終端処理)を ON に設定す ることによって終端処理を行います。
- 通信速度 > 1.5 MBaud の場合: ユーザのキャパシタンス負荷とそれによって生じるライン反射があるため、必ず外部 のバスターミネータを使用してください。
- 内部終端処理された機器が故障した場合、セグメント全体が機能しなくなるため、 一般的には外部のバスターミネータの使用を推奨します。


#### Proline 500 - デジタル変換器



A0029675

- 1. ハウジングカバーを開きます。
- 2. 表示モジュールを外します。
- 3. 端子部カバーを開きます。
- 4. DIP スイッチ番号 3 を ON に設定します。

#### Proline 500 変換器



A0029632

DIP スイッチ番号 3 を ON に設定します。


### 7.6.3 初期設定の IP アドレスの有効化

DIP スイッチを使用して、初期設定の IP アドレス 192.168.1.212 を有効にすることが可能です。

### DIP スイッチによる初期設定の IP アドレスの有効化: Proline 500 - デジタル

変換器ハウジングを開けると感電の危険性があります。

- ▶ ハウジングを開ける前に:
- ▶ 機器の電源を切ります。




- 1. ハウジングカバーの4つの固定ネジを緩めます。
- 2. ハウジングカバーを開きます。
- 3. 端子部カバーを開きます。
- 4. I/O 電子モジュールの DIP スイッチ番号 2 を **オフ** → **ON** に設定します。
- 5. 変換器を再度取り付ける場合は、取り外しと逆の手順を実施してください。
- 6. 本機器を電源に再接続します。
  - ▶ 機器を再起動すると、初期設定の IP アドレスが使用されます。

#### DIP スイッチによる初期設定の IP アドレスの有効化: Proline 500

変換器ハウジングを開けると感電の危険性があります。

- ▶ ハウジングを開ける前に:
- ▶ 機器の電源を切ります。




- 1. ハウジングの種類に応じて、ハウジングカバーの固定クランプまたは固定ネジを 緩めます。
- 2. ハウジングの種類に応じてハウジングカバーを開くか緩めて外し、必要に応じて、 現場表示器をメイン電子モジュールから取り外します。
- 3. I/O 電子モジュールの DIP スイッチ番号 2 を OFF → ON に設定します。
- 4. 変換器を再度取り付ける場合は、取り外しと逆の手順を実施してください。
- 5. 本機器を電源に再接続します。
  - ▶ 機器を再起動すると、初期設定の IP アドレスが使用されます。

## 7.7 保護等級の保証

本機器は、IP66/67 保護等級、Type 4X 容器のすべての要件を満たしています。

IP 66 および IP 67 保護等級、Type 4X 容器を保証するため、電気接続の後、次の手順を実施してください。

- 1. ハウジングシールに汚れがなく、適切に取り付けられているか確認してください。
- 2. 必要に応じて、シールの乾燥、清掃、交換を行います。
- 3. ハウジングのネジやカバーをすべてしっかりと締め付けます。
- 4. ケーブルグランドをしっかりと締め付けます。
- 5. 電線管接続口への水滴の侵入を防ぐため: 電線管接続口の手前でケーブルが下方に垂れるように配線してください (「ウォータートラップ」)。



A0029278


6. 使用しない電線管接続口にはダミープラグを挿入します。

## 7.8 配線状況の確認

ケーブルあるいは機器に損傷はないか(外観検査)?	
使用されるケーブルが要件を満たしているか?	
ケーブルに適切なストレインリリーフがあるか?	
すべてのケーブルグランドが取り付けられ、しっかりと固定され、密閉されているか?ケーブル経路に「ウォータートラップ」があるか→ <b>○ 66</b> ?	
電位平衡が正しく確立されているか?	

#### 操作オプション 8

#### 操作オプションの概要 8.1



A0034513


- 表示モジュールによる現場操作 ウェブブラウザ (例: Internet Explorer) または操作ツール (例: FieldCare、DeviceCare、AMS Device 2 Manager、SIMATIC PDM) 搭載のコンピュータ
- Field Xpert SFX350 または SFX370
- Field Xpert SMT70
- 携帯型ハンドヘルドターミナル
- 制御システム (例: PLC)

## 8.2 操作メニューの構成と機能

## 8.2.1 操作メニューの構成

エキスパート用の操作メニューの概要については:機器に同梱されている機能説明書を参照→ 

● 243



■ 29 操作メニューの概要構成


### 8.2.2 操作指針

操作メニューの個別の要素は、特定のユーザーの役割に割り当てられています (オペレーター、メンテナンスなど)。各ユーザーの役割には、機器ライフサイクル内の標準的な作業が含まれます。

メニュ-	<b>ー/パラメータ</b>	ユーザーの役割と作業	内容/意味
Language	タスク指向	「オペレータ」、「メンテナンス」の <b>役割</b> 運転中の作業:	<ul><li>操作言語の設定</li><li>Web サーバー操作言語の設定</li><li>積算計のリセットおよびコントロール</li></ul>
操作		<ul><li>操作画面表示の設定</li><li>測定値の読み取り</li></ul>	<ul><li>操作画面表示の設定 (例:表示形式、表示のコントラスト)</li><li>積算計のリセットおよびコントロール</li></ul>
設定		「メンテナンス」の役割 設定: ■ 測定の設定 ■ 入力および出力の設定 ■ 通信インターフェイスの設定	<ul> <li>迅速な設定用のウィザード:</li> <li>システムの単位の設定</li> <li>I/O 設定の表示</li> <li>入力の設定</li> <li>出力の設定</li> <li>操作画面表示の設定</li> <li>ローフローカットオフの設定</li> <li>空検知の設定</li> <li>高度な設定</li> </ul>
			<ul> <li>より高度にカスタマイズされた測定の設定 (特殊な測定条件に対応)</li> <li>積算計の設定</li> <li>電極洗浄の設定 (オプション)</li> <li>WLAN の設定</li> <li>管理 (アクセスコード設定、機器リセット)</li> </ul>
診断		「メンテナンス」の役割 エラー解除: ■ プロセスおよび機器エラーの診断と解消 ■ 測定値シミュレーション	エラー検出、プロセスおよび機器エラー分析用のパラメータがすべて含まれます。 ・診断リスト 現在未処理の診断メッセージが最大 5 件含まれます。 ・イベントログブック 発生したイベントメッセージが含まれます。 ・機器情報 機器識別用の情報が含まれます。 ・測定値 すべての現在の測定値が含まれます。 ・Analog inputs アナログ入力の表示に使用 ・データのログ サブメニュー (注文オプション「拡張 HistoROM」) 測定値の保存と視覚化 ・Heartbeat 必要に応じて機器の機能をチェックし、検証結果が記録されます。 ・シミュレーション 測定値または出力値のシミュレーションに使用
エキスパート	機能指向	機器の機能に関してより詳細な知識が要求される作業:  各種条件下における測定の設定 各種条件下における測定の最適化  通信インターフェイスの詳細設定 難しいケースにおけるエラー診断	すべての機器パラメータが含まれており、アクセスコードを使用して直接これらのパラメータにアクセスすることが可能です。メニュー構造は機器の機能プロックに基づいています。  システム 測定または通信インターフェイスに関与しない、高次の機器パラメータがすべて含まれます。 センサ 測定の設定 入力 ステータス入力の設定 出力 アナログ電流出力およびパルス/周波数/スイッチ出力の設定 通信 デジタル通信インターフェイスおよびWebサーバーの設定 機能ブロック(例:「アナログ入力」)のサブメニュー機能ブロックの設定 アプリケーション 実際の測定を超える機能(例:積算計)の設定  診断 機器シミュレーションおよびHeartbeat Technology 用、プロセスおよび機器エラーの検出と分析

## 8.3 現場表示器による操作メニューへのアクセス

### 8.3.1 操作画面表示



A002934

- 1 操作画面表示
- 2 デバイスのタグ→ 109
- 3 ステータスエリア
- 4 測定値の表示エリア (4行)
- 5 操作および表示→ 🗎 75

#### ステータスエリア

操作画面表示のステータスエリアの右上に、次のシンボルが表示されます。

- ステータス信号 → 🖺 166
  - **F**:エラー
  - **C**:機能チェック
  - S: 仕様範囲外
  - M:メンテナンスが必要
- 診断時の動作→ 🖺 167
  - 🐼: アラーム
  - <u></u> **.** . 警告
- 台: ロック (機器はハードウェアを介してロック)
- ★:通信(リモート操作を介した通信が有効)

#### 表示エリア

表示エリアでは、各測定値の前に、説明を補足する特定のシンボルタイプが表示されます。



測定変数に対して診断イベントが発生している場合に のみ表示されます。

#### 測定値

シンボル	意味
Ü	体積流量
G	導電率
ṁ	質量流量

Σ	横算計 ■ 測定チャンネル番号は、3 つの積算計のどれが表示されているかを示します。
€	ステータス入力

#### 測定チャンネル番号


シンボル	意味
14	測定チャンネル1~4

測定チャンネル番号は、同じ測定変数の種類に対して1つ以上のチャンネルがある場合にのみ表示されます (例:積算計 $1\sim3$ )。

#### 診断時の動作


診断イベントに付随する診断動作であり、表示される測定変数に関係するもの。 シンボルに関する情報  $\rightarrow$   $\stackrel{ ext{ iny }}{=}$  167

### 8.3.2 ナビゲーション画面



#### ナビゲーションパス

ナビゲーションパス (ナビゲーション画面の左上に表示) は、以下の要素で構成されます。



・ メニューのアイコンの詳細については、「表示エリア」セクションを参照してください。→ **2** 72

#### ステータスエリア

ナビゲーション画面のステータスエリアの右上端に、以下が表示されます。

- サブメニューの場合
  - ナビゲーションするパラメータへの直接アクセスコード (例:0022-1)
  - ■診断イベントが発生している場合は、診断動作およびステータス信号
- ウィザードの場合 診断イベントが発生している場合は、診断動作およびステータス信号
- ・診断動作およびステータス信号に関する情報→ 🗎 166
  - 直接アクセスコードの機能および入力に関する情報 → 🗎 77

#### 表示エリア

#### メニュー

シンボル	意味
P	<b>操作</b> 表示位置: ■ メニューの「操作」選択の横 ■ <b>操作</b> メニューのナビゲーションパスの左側
۶	<b>設定</b> 表示位置: ■ メニューの「設定」選択の横 ■ <b>設定</b> メニューのナビゲーションパスの左側
વ	<b>診断</b> 表示位置: ■ メニューの「診断」選択の横 ■ <b>診断</b> メニューのナビゲーションパスの左側
₹.	<b>エキスパート</b> 表示位置: ■ メニューの「エキスパート」選択の横 ■ <b>エキスパート</b> メニューのナビゲーションパスの左側

### サブメニュー、ウィザード、パラメータ

シンボル	意味
•	サブメニュー
<u>^</u>	ウィザード
Ø	ウィザード内のパラメータ <b>・</b> サブメニュー内のパラメータ用の表示シンボルはありません。

#### ロック


シンボル	意味
û	<b>バラメータのロック</b> パラメータ名の前に表示される場合は、そのパラメータがロックされていることを示します。 ■ ユーザー固有のアクセスコードを使用 ■ ハードウェア書き込み保護スイッチを使用

### ウィザード操作

シンボル	意味
<del>-</del>	前のパラメータに切り替え
4	パラメータ値を確定し、次のパラメータに切り替え
E	パラメータの編集画面を開く

#### 8.3.3 編集画面

### 数値エディタ




A0034250

### ■ 30 パラメータの値入力用(例:リミット値)

- 入力値表示エリア
- 入力画面 2
- 入力値の確定、削除または拒否
- 操作部

### テキストエディタ



A0034114

#### ■ 31 パラメータのテキスト入力用(例:タグ名称)

- 入力値表示エリア 1
- 2 現在の入力画面
- 3 入力画面の変更
- 4 操作部
- 5 入力位置の移動
- 入力値の削除
- 入力値の拒否または確定

## 編集画面における操作部の使用方法

操作キー	意味
	- <b>キー</b> 入力位置を左に移動
+	+ キー       入力位置を右に移動
E	Enter キー ■ キーを短く押した場合:選択の確定 ■ キーを 2 秒 押した場合:入力値の確定
-++	エスケープキーの組み合わせ(キーを同時に押す) 変更内容を受け入れずに、編集画面を閉じる

### 入力画面

シンボル	意味
Α	大文字
a	小文字
1	数字
+*.	句読点および特殊文字:=+-*/23¼¼()[]<>{}
<b>@</b>	句読点および特殊文字:'"`^.,;:?!%μ°€\$£¥§@#/\I~&_
ä	ウムラウト記号およびアクサン記号

## データ入力値の管理

シンボル	意味
←→	入力位置の移動
X	入力値の拒否
4	入力値の確定
**	入力位置の左隣の文字を削除
del	入力位置の右隣の文字を削除
С	入力した文字をすべて削除

#### 8.3.4 操作部

操作キー	意味
	- キー メニュー、サブメニュー内 選択リスト内の選択バーを上方へ移動 ウィザードの場合 パラメータ値を確定し、前のパラメータに移動 テキストおよび数値エディタの場合 入力位置を左に移動
<b>(+)</b>	+キー メニュー、サブメニュー内 選択リスト内の選択バーを下方へ移動 ウィザードの場合 パラメータ値を確定し、次のパラメータに移動 テキストおよび数値エディタの場合 入力位置を右に移動
E	Enter キー 操作画面表示の場合 キーを短く押すと、操作メニューが開く メニュー、サブメニュー内 ・キーを短く押した場合: ・選択したメニュー、サブメニュー、またはパラメータが開く ・ウィザードが開始する ・ヘルプテキストを開いている場合は、パラメータのヘルプテキストを閉じる ・パラメータの位置でキーを2秒押した場合: パラメータ機能のヘルプテキストがある場合は、これが開く ウィザードの場合 パラメータの編集画面を開く テキストおよび数値エディタの場合 ・キーを短く押した場合:選択の確定 ・キーを2秒押した場合:入力値の確定
<u></u> ++	<ul> <li>エスケープキーの組み合わせ (キーを同時に押す)</li> <li>メニュー、サブメニュー内</li> <li>申 キーを短く押した場合:</li> <li>・現在のメニューレベルを終了し、より高次のレベルに移動</li> <li>● ヘルプテキストを開いている場合は、パラメータのヘルプテキストを閉じる</li> <li>■ キーを 2 秒 押すと、操作画面表示に戻る (「ホーム画面」)</li> <li>ウィザードの場合 ウィザードを終了し、より高次のレベルに移動 テキストおよび数値エディタの場合 変更内容を受け入れずに、編集画面を閉じる</li> </ul>
-+E	-/Enter キーの組み合わせ(キーを同時に押す) ■ キーパッドロックが有効な場合: キーを3秒押した場合:キーパッドロックの無効化 ■ キーパッドロックが無効な場合: キーを3秒押す:キーパッドロックを有効化するオプションを含むコンテキストメニューが開く

#### コンテキストメニューを開く 8.3.5


コンテキストメニューを使用すると、操作画面表示から簡単かつダイレクトに次のメニ ューを開くことができます。

- 設定 データバックアップ
- ■シミュレーション

### コンテキストメニューの呼び出しと終了

操作画面表示にします。

- 1. 日 および 国 キーを 3 秒以上押します。
  - □ コンテキストメニューが開きます。



A0034608-JA

- 2. 🗆 + 🛨 を同時に押します。
  - ▶ コンテキストメニューが閉じて、操作画面が表示されます。

### コンテキストメニューによるメニューの呼び出し

- 1. コンテキストメニューを開きます。
- 2. ① を同時に押して、必要なメニューに移動します。
- 3. 匡を押して、選択を確定します。
  - ▶ 選択したメニューが開きます。


76

## 8.3.6 ナビゲーションおよびリストから選択

各種の操作部を使用して、操作メニュー内をナビゲートすることができます。ナビゲーションパスはヘッダーの左側に表示されます。個々のメニューの前にアイコンが表示されます。このアイコンは、ナビゲーション中もヘッダーに表示されます。

シンボルを含むナビゲーション画面および操作部の説明 → ● 71

### 例:表示する測定値の数を「2つの値」に設定



#### A0029562-JA


### 8.3.7 パラメータの直接呼び出し

各パラメータにパラメータ番号が割り当てられているため、現場表示器を介して直接パラメータにアクセスすることが可能です。このアクセスコードを**直接アクセス**パラメータに入力すると、必要なパラメータが直接呼び出されます。

#### ナビゲーションパス

エキスパート→直接アクセス

直接アクセスコードは、5桁の数字(最大)とプロセス変数のチャンネルを識別するた めのチャンネル番号から成ります (例:00914-2)。ナビゲーション画面では、これは 選択したパラメータのヘッダーの右側に表示されます。



1 直接アクセスコード

直接アクセスコードを入力する際は、次のことに注意してください。

- 直接アクセスコードの最初のゼロは入力する必要がありません。 例:「00914」の代わりに「914」と入力
- チャンネル番号を入力しなかった場合は、自動的にチャンネル1に変わります。 例:**00914** を入力 **→ プロセス変数の割り当て** パラメータ
- 別のチャンネルに変えたい場合:直接アクセスコードで対応するチャンネル番号を入 力します。

例: **00914-2** を入力 **プロセス変数の割り当て** パラメータ

■ 個別のパラメータの直接アクセスコードについては、機器の機能説明書を参照して ください。


#### 8.3.8 ヘルプテキストの呼び出し

一部のパラメータにはヘルプテキストが用意されており、ナビゲーション画面から呼び 出すことが可能です。パラメータ機能の簡単な説明が記載されたヘルプテキストによ り、迅速かつ安全な設定作業がサポートされます。

#### ヘルプテキストの呼び出しと終了

ナビゲーション画面で、パラメータの上に選択バーが表示されています。

- - ➡ 選択したパラメータのヘルプテキストが開きます。



A0014002-IA

图 32 例:「アクセスコード入力」のヘルプテキスト

- 2. 🗆 + 🛨 を同時に押します。
  - ┗ ヘルプテキストが閉じます。

#### パラメータの変更 8.3.9

パラメータは数値エディタまたはテキストエディタを使用して変更できます。

- 数値エディタ:パラメータの値を変更 (例:リミット値の指定)
- テキストエディタ:パラメータのテキストを入力(例:タグ名称)

入力した値が許容される範囲を超える場合は、メッセージが表示されます。

アクセスコード入力 入力値が無効または範囲外 Min:0 Max:9999

A0014049-JA

・編集画面 (テキストエディタと数値エディタで構成される) とシンボルの説明については → 〇 73、操作部の説明については → 〇 75 を参照してください。

### 8.3.10 ユーザーの役割と関連するアクセス権

ユーザー固有のアクセスコードをユーザーが設定した場合、「オペレータ」と「メンテナンス」の2つのユーザーの役割では、パラメータへの書き込みアクセスが異なります。これにより、現場表示器を介した機器設定の不正アクセスが保護されます。
→ ■ 146

#### ユーザーの役割に対するアクセス権の設定

工場からの機器の納入時には、アクセスコードはまだ設定されていません。機器へのアクセス権 (読み込み/書き込みアクセス権) には制約がなく、ユーザーの役割「メンテナンス」に対応します。

- ▶ アクセスコードを設定します。
  - → ユーザーの役割「オペレータ」は、ユーザーの役割「メンテナンス」に追加して再設定されます。これら2つのユーザーの役割のアクセス権は異なります。

#### パラメータのアクセス権:ユーザーの役割「メンテナンス」

アクセスコードステータス	読み込みアクセス権	書き込みアクセス権
アクセスコードは未設定 (工場設定)	V	V
アクセスコードの設定後	V	<b>✓</b> 1)

1) アクセスコードの入力後、ユーザーには書き込みアクセス権のみが付与されます。

### パラメータのアクセス権:ユーザーの役割「オペレータ」

アクセスコードステータス	読み込みアクセス権	書き込みアクセス権
アクセスコードの設定後	V	<sup>1)</sup> 。

- 1) 特定のパラメータはアクセスコード設定にもかかわらず、常に変更可能です。これは、測定に影響を 及ぼさないため、書き込み保護から除外されます。「アクセスコードによる書き込み保護」セクション を参照してください
- ・ ユーザーが現在、どのユーザーの役割でログインしているか、**アクセスステータス** パラメータに表示されます。ナビゲーションパス:操作 → アクセスステータス

### 8.3.11 アクセスコードによる書き込み保護の無効化

現場表示器のパラメータの前に ⑥ シンボルが表示されている場合、そのパラメータは ユーザー固有のアクセスコードで書き込み保護されています。そのときは、現場操作に よる値の変更はできません。→ 爲 146.

現場操作によるパラメータ書き込み保護は、各アクセスオプションを使用してユーザー 固有のアクセスコードを**アクセスコード入力** パラメータに入力することにより無効に できます。

**1. E** を押すと、アクセスコードの入力プロンプトが表示されます。

- 2. アクセスコードを入力します。
  - → パラメータの前の 園 シンボルが消えます。それまで書き込み保護されていた すべてのパラメータが再び使用可能になります。

### 8.3.12 キーパッドロックの有効化/無効化

キーパッドロックを使用すると、現場操作によるすべての操作メニューへのアクセスを防ぐことができます。その結果、操作メニューのナビゲーションまたはパラメータの変更はできなくなります。操作画面表示の測定値を読み取ることだけが可能です。

キーパッドロックのオン/オフはコンテキストメニューで行います。

#### キーパッドロックのオン

- キーパッドロックが自動的にオンになります。
  - 機器が表示部を介して1分以上操作されなかった場合
  - 機器をリスタートした場合

#### キーロックを手動で有効化:

- 1. 測定値表示の画面を表示します。
  - □ および 恒 キーを 3 秒以上押します。
  - □ コンテキストメニューが表示されます。
- **2.** コンテキストメニューで **キーロック オン** オプションを選択します。
  - → キーパッドロックがオンになっています。

#### キーパッドロックのオフ

- ▶ キーパッドロックがオンになっています。
  - □ および 恒 キーを 3 秒以上押します。
  - ► キーパッドロックがオフになります。

# 8.4 ウェブブラウザによる操作メニューへのアクセス

#### 8.4.1 機能範囲

内蔵された Web サーバーにより、ウェブブラウザおよびサービスインターフェイス (CDI-RJ45) または WLAN インターフェイスを介して機器の操作や設定を行うことが可能です。操作メニューの構成は現場表示器のものと同じです。 測定値に加えて、機器のステータス情報も表示されるため、ユーザーは機器のステータスを監視できます。また、機器データの管理およびネットワークパラメータの設定が可能です。

WLAN 接続の場合は WLAN インターフェイス (オプションとして注文可能) 付きの機器が必要:「ディスプレイ;操作」のオーダーコード、オプション G「4 行表示、バックライト;タッチコントロール+WLAN」。機器はアクセスポイントとして機能し、コンピュータまたは携帯型ハンドヘルドターミナルによる通信を可能にします。

■ Web サーバーのその他の情報については、機器の個別説明書を参照してください。

## 8.4.2 必須条件

## コンピュータハードウェア

ハードウェア	インターフェイス	
	CDI-RJ45	WLAN
インターフェイス	コンピュータには RJ45 インターフェイスが必要です。	操作部には WLAN インターフェ イスが必要です。
接続	RJ45 プラグの付いた標準 Ethernet ケーブル	無線 LAN を介した接続
画面	推奨サイズ:≥12" (画面解像度に応じて	

### コンピュータソフトウェア

ソフトウェア	インターフェイス	
	CDI-RJ45	WLAN
推奨のオペレーティングシス テム	■ Microsoft Windows 7 以上 ■ モバイルオペレーティングシステム: ■ iOS ■ Android Microsoft Windows XP に対応します。	
対応のウェブブラウザ	<ul> <li>Microsoft Internet Explorer 8 以上</li> <li>Microsoft Edge</li> <li>Mozilla Firefox</li> <li>Google Chrome</li> <li>Safari</li> </ul>	

### コンピュータ設定

設定	インターフェイス		
	CDI-RJ45	WLAN	
ユーザー権限	TCP/IP およびプロキシサーバー設定用の適切なユーザー権限 (例:管理者権限) が必要 (IP アドレス、サブネットマスクなどの調整のため)。		
ウェブブラウザのプロキシサ ーバ設定	ウェブブラウザ設定の LAN 用にプロキシサーバーを使用を <b>非選択</b> にする 必要があります。		
JavaScript	JavaScript を有効にしなければなりません。		
		http://192.168.1.212/basic.html を すべての機能を備えた簡易バージョ	
	新しいファームウェアのバージ データ表示を可能にするため、「 ャッシュ)を <b>インターネットオ</b>	ョンをインストールする場合:正確な ウェブブラウザの一時的なメモリ (キ <b>プション</b> で消去します。	
ネットワーク接続	機器とのアクティブなネットワーク接続のみを使用してください。		
	WLAN など、他のネットワーク接続 はすべてオフにします。	他のネットワーク接続はすべてオフ にします。	

接続の問題が発生した場合:→ 월 161

### 機器:CDI-RJ45 サービスインターフェイス経由

機器	CDI-RJ45 サービスインターフェイス
機器	機器には RJ45 インターフェイスがあります。
Web サーバー	Web サーバーを有効にする必要があります。工場設定:オン
	<b>1</b> Web サーバーの有効化に関する情報 → <b>1</b> 86

### 機器:WLAN インターフェイス経由

機器	WLAN インターフェイス
機器	機器には WLAN アンテナがあります。 ■ 内蔵の WLAN アンテナ付き変換器 ■ 外部の WLAN アンテナ付き変換器
Web サーバー	Web サーバーおよび WLAN を有効にする必要があります。工場設定: ON
	Web サーバーの有効化に関する情報 → ■ 86

### 8.4.3 接続の確立

#### サービスインターフェイス (CDI-RJ45) 経由

#### 機器の準備

#### Proline 500 - デジタル

- 1. ハウジングカバーの4つの固定ネジを緩めます。
- 2. ハウジングカバーを開きます。
- 3. 接続ソケットの位置は機器や通信プロトコルに応じて異なります。 標準の Ethernet 接続ケーブルを使用してコンピュータを RJ45 コネクタに接続します。.

#### Proline 500

- 1. ハウジングの種類に応じて: ハウジングカバーの固定クランプまたは固定ネジを緩めます。
- 2. ハウジングの種類に応じて: ハウジングカバーを緩めて外すか、開きます。
- 3. 接続ソケットの位置は機器や通信プロトコルに応じて異なります。 標準の Ethernet 接続ケーブルを使用してコンピュータを RJ45 コネクタに接続します。.

#### コンピュータのインターネットプロトコルの設定

以下は、機器の Ethernet 初期設定です。

機器の IP アドレス: 192.168.1.212 (工場設定)

- 1. 機器の電源を ON にします。
- 2. ケーブルを使用してコンピュータを接続します。→ 

   87.
- 3. 2つ目のネットワークカードを使用しない場合は、ノートパソコンのすべてのアプリケーションを閉じます。
  - ► Eメール、SAP アプリケーション、インターネットまたは Windows Explorer などのアプリケーションにはインターネットまたはネットワーク接続が必要 となります。
- 4. 開いているインターネットブラウザをすべて閉じます。

5. 表の記載に従って、インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティを設定します。

IPアドレス	192.168.1.XXX、XXX については 0、212、255 以外のすべての続き番号 → 例: 192.168.1.213
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.212 または空欄

#### WLAN インターフェイス経由

携帯端末のインターネットプロトコルの設定

#### 注記

設定中に WLAN 接続が中断した場合、行った設定が失われる可能性があります。

▶ 機器の設定中は WLAN 接続が切断されないように注意してください。

#### 注記

原則として、同じモバイル端末からサービスインターフェイス(CDI-RJ45)と WLAN インターフェイスを介して機器に同時にアクセスしないようにしてください。これによりネットワークの競合が発生する可能性があります。

- ▶ 1つのサービスインターフェイス (CDI-RJ45 サービスインターフェイスまたは WLAN インターフェイス) のみを有効にしてください。
- ▶ 同時通信が必要な場合:たとえば、192.168.0.1 (WLAN インターフェイス) と 192.168.1.212 (CDI-RJ45 サービスインターフェイス) など、異なる IP アドレス範囲を設定します。

#### モバイル端末の準備

▶ モバイル端末の WLAN 受信を有効にします。

モバイル端末から機器への接続の確立

- モバイル端末の WLAN 設定において:
   SSID (例: EH\_Promag\_500\_A802000) を使用して機器を選択します。
- 2. 必要に応じて、WPA2 暗号方式を選択します。
- 3. パスワードを入力します。機器の工場出荷時のシリアル番号 (例: L100A802000)
  - → 表示モジュールの LED が点滅:ウェブブラウザ、FieldCare または DeviceCare を使用して機器を操作することが可能です。
- シリアル番号は銘板に明記されています。
- WLAN ネットワークを測定点に安全かつ迅速に割り当てるためには、SSID 名称の変更を推奨します。WLAN ネットワークとして表示されるため、新しい SSID 名称を測定点に明確に割り当てることが可能です (例:タグ番号)。


### 接続切断

▶ 機器の設定後: 操作部と機器の WLAN 接続を終了します。

### ウェブブラウザを起動します。

1. コンピュータのウェブブラウザを起動します。

- 2. Web サーバーの IP アドレスをウェブブラウザのアドレス行に入力します (192.168.1.212)。
  - ▶ ログイン画面が表示されます。



- 1 機器の図
- 2 機器名
- 3 デバイスのタグ
- 4 ステータス信号
- 5 現在の計測値
- 6 操作言語
- 7 ユーザーの役割
- 8 アクセスコード
- 9 ログイン
- 10 アクセスコードのリセット (→ 🖺 143)
- □グイン画面が表示されない、または、画面が不完全な場合 → 161


### 8.4.4 ログイン

- 1. 希望するウェブブラウザの操作言語を選択します。
- 2. ユーザー固有のアクセスコードを入力します。
- 3. OK を押して、入力内容を確定します。

アクセスコード 0000 (工場設定)、ユーザー側で変更可能

**10** 分間何も操作されなかった場合、ウェブブラウザは自動的にログイン画面に戻ります。

## 8.4.5 ユーザーインターフェイス



- 1 機能列
- 2 現場表示器の言語
- 3 ナビゲーションエリア

### ヘッダー

以下の情報がヘッダーに表示されます。

- 機器名
- ■デバイスのタグ
- 機器ステータスとステータス信号 → 🖺 169
- 現在の計測値

### 機能列

機能	意味
測定値	機器の測定値を表示
メニュー	<ul><li>■ 機器から操作メニューへのアクセス</li><li>■ 操作メニューの構成は現場表示器のものと同じです。</li><li>  操作メニューの構成の詳細については、機器の取扱説明書を参照してください。</li></ul>
機器ステ ータス	現在未処理の診断メッセージを優先度の高い順序で表示
データ管理	PC と機器間のデータ交換:  ■ 機器の設定:  ■ 機器からの読み込み設定 (XML形式、設定の保存)  ■ 機器への保存設定 (XML形式、設定の復元)  ■ ログブック - イベントログのエクスポート (.csv ファイル)  ■ ドキュメント - ドキュメントのエクスポート:  ■ バックアップデータ記録のエクスポート (.csv ファイル、測定点設定のドキュメント作成)  ■ 検証レポート (PDF ファイル、「Heartbeat 検証」アプリケーションパッケージの場合のみ使用可能)  ■ システム統合用ファイル - フィールドバスを使用する場合は、システム統合用の機器ドライバを機器からアップロードします。 PROFIBUS DP: GSD ファイル  ■ ファームウェアアップデート - ファームウェアバージョンの更新
ネットワ ーク設定	機器との接続確立に必要なすべてのパラメータの設定および確認     ネットワーク設定 (例: IP アドレス、MAC アドレス)     機器情報 (例: シリアル番号、ファームウェアのバージョン)
ログアウ ト	操作の終了とログイン画面の呼び出し

#### ナビゲーションエリア

機能バーで1つの機能を選択した場合、ナビゲーションエリアに機能のサブメニューが表示されます。ユーザーは、メニュー構成内をナビゲートすることができます。

#### 作業エリア

選択した機能と関連するサブメニューに応じて、このエリアでさまざまな処理を行うことができます。

- パラメータ設定
- 測定値の読み取り
- ヘルプテキストの呼び出し
- アップロード/ ダウンロードの開始

### 8.4.6 Web サーバーの無効化

機器の Web サーバーは、必要に応じて Web サーバ 機能 パラメータを使用してオン/オフできます。

#### ナビゲーション

「エキスパート」 メニュー → 通信 → Web サーバ

### パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	説明	選択	工場出荷時設定
Web サーバ 機能	Web サーバーのオン/オフを切り替えます。	■ オフ ■ HTML Off ■ オン	オン

### 「Web サーバ 機能」 パラメータの機能範囲

オプション	説明
オフ	■ Web サーバーは完全に無効になります。 ■ ポート 80 はロックされます。
オン	<ul> <li>Web サーバーのすべての機能が使用できます。</li> <li>JavaScript が使用されます。</li> <li>パスワードは暗号化された状態で伝送されます。</li> <li>パスワードの変更も暗号化された状態で伝送されます。</li> </ul>

### Web サーバーの有効化

Web サーバーが無効になった場合、以下の操作オプションを介した Web サーバ 機能 パラメータを使用してのみ再び有効にすることが可能です。

- 現場表示器を介して
- ■「FieldCare」操作ツールを使用
- ■「DeviceCare」操作ツールを使用

#### 8.4.7 ログアウト

- □ ログアウトする前に、必要に応じて、データ管理機能(機器のアップロード設定)を使用してデータバックアップを行ってください。
- 1. 機能列で **ログアウト**入力項目を選択します。
  - ▶ ホームページにログインボックスが表示されます。
- 2. ウェブブラウザを閉じます。

### 3. 必要なくなった場合:


## 8.5 操作ツールによる操作メニューへのアクセス

操作ツールを使用する場合の操作メニュー構成は、現場表示器による操作と同じです。

### 8.5.1 操作ツールの接続

#### PROFIBUS DP ネットワーク経由

この通信インターフェイスは PROFIBUS DP 対応の機器バージョンに装備されています。



A002090

### ■ 33 PROFIBUS DP ネットワークを介したリモート操作用のオプション

- 1 オートメーションシステム
- 2 PROFIBUS ネットワークカード付きコンピュータ
- 3 PROFIBUS DP ネットワーク
- 4 機器

### サービスインターフェイス


#### サービスインターフェイス(CDI-RJ45)経由

ポイント・トゥー・ポイント接続を確立して、機器を現場で設定することが可能です。ハウジングを開いた状態で、機器のサービスインターフェイス (CDI-RJ45) を介して直接接続が確立されます。

**RJ45** 用アダプタおよび M12 コネクタがオプションで用意されています。 「アクセサリ」のオーダーコード、オプション NB:「アダプタ RJ45 M12 (サービスインターフェイス)」

アダプタにより、サービスインターフェイス (CDI-RJ45) と電線管接続口に付いている M12 コネクタが接続されます。そのため、機器を開けることなく、M12 コネクタを介してサービスインターフェイスとの接続を確立することが可能です。

### Proline 500 - デジタル変換器




A0029163

#### ■ 34 サービスインターフェイス(CDI-RJ45)経由の接続

- 1 機器の内蔵 Web サーバーにアクセスするためのウェブブラウザ(例:Microsoft Internet Explorer、Microsoft Edge)もしくは COM DTM「CDI Communication TCP/IP」を使用した操作ツール「FieldCare」、「DeviceCare」を搭載したコンピュータ
- 2 標準 Ethernet 接続ケーブル、RJ45 コネクタ付き
- 3 内蔵された Web サーバーヘアクセス可能な機器のサービスインターフェイス (CDI-RJ45)

#### Proline 500 変換器




A0027563

#### ■ 35 サービスインターフェイス(CDI-RJ45)経由の接続

- 1 機器の内蔵 Web サーバーにアクセスするためのウェブブラウザ(例:Microsoft Internet Explorer、Microsoft Edge)もしくは COM DTM「CDI Communication TCP/IP」を使用した操作ツール「FieldCare」、「DeviceCare」を搭載したコンピュータ
- 2 標準 Ethernet 接続ケーブル、RJ45 コネクタ付き
- 3 内蔵された Web サーバーヘアクセス可能な機器のサービスインターフェイス (CDI-RJ45)

#### WLAN インターフェイス経由

以下の機器バージョンでは、オプションの WLAN インターフェイスが使用できます。「ディスプレイ;操作」のオーダーコード、オプション G 「4 行表示、バックライト;タッチコントロール + WLAN」



A0034569

- 1 内蔵の WLAN アンテナ付き変換器
- 2 外部の WLAN アンテナ付き変換器
- 3 LED 点灯:機器のWLAN 受信が可能
- 4 LED 点滅:操作部と機器のWLAN 接続が確立
- 5 機器の内蔵 Web サーバーまたは操作ツール (例: FieldCare、DeviceCare) にアクセスするための WLAN インターフェイスおよびウェブブラウザ (例: Microsoft Internet Explorer、Microsoft Edge) 搭載のコンピュータ
- 6 機器の内蔵 Web サーバーまたは操作ツール (例: FieldCare、DeviceCare) にアクセスするための WLAN インターフェイスおよびウェブブラウザ (例: Microsoft Internet Explorer、Microsoft Edge) 搭載の携帯型ハンドヘルドターミナル
- 7 スマートフォンまたはタブレット端末 (例: Field Xpert SMT70)

暗号化	WPA2-PSK AES-128(IEEE 802.11i に準拠)
設定可能な WLAN チャンネル	1~11
保護等級	IP67
使用可能なアンテナ	<ul> <li>内部アンテナ</li> <li>外部アンテナ (オプション) 設置場所の送受信状態が悪い場合</li> <li>いずれの場合も、1つのアンテナのみアクティブになります。</li> </ul>
レンジ	■ 内部アンテナ:標準 10 m (32 ft) ■ 外部アンテナ:標準 50 m (164 ft)
材質 (外部アンテナ)	<ul> <li>アンテナ: ASA プラスチック (アクリロニトリル-スチレン-アクリル酸エステル) およびニッケルめっき真鍮</li> <li>アダプタ: ステンレスおよびニッケルめっき真鍮</li> <li>ケーブル: ポリエチレン</li> <li>コネクタ:ニッケルめっき真鍮</li> <li>アングルブラケット: ステンレス</li> </ul>

### 携帯端末のインターネットプロトコルの設定

#### 注記

#### 設定中に WLAN 接続が中断した場合、行った設定が失われる可能性があります。

▶ 機器の設定中は WLAN 接続が切断されないように注意してください。

### 注記

原則として、同じモバイル端末からサービスインターフェイス(CDI-RJ45)と WLAN インターフェイスを介して機器に同時にアクセスしないようにしてください。これによりネットワークの競合が発生する可能性があります。

- ▶ 1つのサービスインターフェイス (CDI-RJ45 サービスインターフェイスまたは WLAN インターフェイス) のみを有効にしてください。
- ▶ 同時通信が必要な場合:たとえば、192.168.0.1 (WLAN インターフェイス) と 192.168.1.212 (CDI-RJ45 サービスインターフェイス) など、異なる IP アドレス範囲を設定します。

#### モバイル端末の準備

▶ モバイル端末の WLAN 受信を有効にします。

モバイル端末から機器への接続の確立

- モバイル端末の WLAN 設定において:
   SSID (例: EH Promag 500 A802000) を使用して機器を選択します。
- 2. 必要に応じて、WPA2 暗号方式を選択します。
- 3. パスワードを入力します。機器の工場出荷時のシリアル番号 (例: L100A802000)
  - → 表示モジュールの LED が点滅:ウェブブラウザ、FieldCare または DeviceCare を使用して機器を操作することが可能です。
- 📔 シリアル番号は銘板に明記されています。
- WLAN ネットワークを測定点に安全かつ迅速に割り当てるためには、SSID 名称の変更を推奨します。WLAN ネットワークとして表示されるため、新しい SSID 名称を測定点に明確に割り当てることが可能です (例:タグ番号)。

### 接続切断

► 機器の設定後: 操作部と機器の WLAN 接続を終了します。

#### 8.5.2 FieldCare

### 機能範囲

Endress+Hauser の FDT ベースのプラントアセットマネジメントツールです。システム内にあるすべての高性能フィールド機器の設定を行い、その管理をサポートします。ステータス情報を使用することにより、各機器のステータスと状態を簡単かつ効果的にチェックすることができます。

#### アクセス方法:

- CDI-RJ45 サービスインターフェイス → 

  87
- WLAN インターフェイス→ 

  88

#### 標準機能:

- 変換器のパラメータ設定
- 機器データの読み込みおよび保存 (アップロード/ ダウンロード)
- 測定点のドキュメント作成
- 測定値メモリ (ラインレコーダ) およびイベントログブックの視覚化
- FieldCare に関する追加情報については、取扱説明書 BA00027S および BA00059S を参照してください。

#### デバイス記述ファイルの入手先


→ 🖺 93 を参照

#### 接続の確立

- 1. FieldCare を開始し、プロジェクトを立ち上げます。
- 2. ネットワークで:機器を追加します。 **機器追加**ウィンドウが開きます。
- 3. リストから CDI Communication TCP/IP を選択し、OK を押して確定します。
- 4. CDI Communication TCP/IP を右クリックして、開いたコンテキストメニューから機器追加を選択します。
- 5. リストから目的の機器を選択し、OK を押して確定します。

  → CDI Communication TCP/IP (設定) ウィンドウが開きます。
- 6. 機器アドレス: 192.168.1.212 を **IP アドレス** フィールドに入力し、**Enter** を押して確定します。
- 7. 機器のオンライン接続を確立します。
- 追加情報については、取扱説明書 BA00027S および BA00059S を参照してください。

#### ユーザーインターフェイス



- 1 ヘッダー
- 2 機器の図
- 3 機器名
- 4 デバイスのタグ
- 5 ステータスエリアとステータス信号→ 🖺 169
- 6 現在の測定値の表示エリア
- 7 編集ツールバー (保存/復元、イベントリスト、ドキュメント作成などの追加機能)
- 8 ナビゲーションエリアと操作メニュー構成
- 9 作業エリア
- 10 アクションレンジ
- 11 ステータスエリア

### 8.5.3 DeviceCare

### 機能範囲

Endress+Hauser 製フィールド機器の接続および設定用ツール。

専用の「DeviceCare」ツールを使用すると、Endress+Hauser 製フィールド機器を簡単に設定できます。デバイスタイプマネージャ(DTM)も併用すると、効率的で包括的なソリューションとして活用できます。

### デバイス記述ファイルの入手先

→ 🗎 93 を参照

# 9 システム統合

## 9.1 デバイス記述ファイルの概要

### 9.1.1 現在の機器データバージョン

ファームウェアのバージョン	01.00.zz	<ul><li>取扱説明書の表紙に明記</li><li>変換器の銘板に明記</li><li>ファームウェアのバージョン 診断→機器情報→ファームウェアのバージョン</li></ul>
ファームウェアのバージョンのリ リース日付	2018年6月	
製造者 ID	0x11	製造者 ID 診断→機器情報→製造者 ID
機器タイプ ID	0x1570	機器タイプ 診断 → 機器情報 → 機器タイプ
プロファイルバージョン	3.02	

○機器の各種ファームウェアバージョンの概要 → ● 202

### 9.1.2 操作ツール

以下の表には、個々の操作ツールに適した DD ファイルとそのファイルの入手先情報が記載されています。

PROFIBUS プロトコル経由の操作 ツール	デバイス記述ファイルの入手方法	
FieldCare	<ul> <li>www.endress.com → ダウンロードエリア</li> <li>CD-ROM (Endress+Hauser にお問い合わせください)</li> <li>DVD (Endress+Hauser にお問い合わせください)</li> </ul>	
DeviceCare	<ul> <li>www.endress.com → ダウンロードエリア</li> <li>CD-ROM (Endress+Hauser にお問い合わせください)</li> <li>DVD (Endress+Hauser にお問い合わせください)</li> </ul>	

## 9.2 機器マスターファイル (GSD)

フィールド機器をバスシステムに統合するために、PROFIBUSシステムは出力データ、入力データ、データ形式、データ容量、サポートされた伝送速度といった機器パラメータの記述を必要とします。

これらのデータは、通信システム稼働時に PROFIBUS マスターに提供される機器マスターファイル (GSD) に記載されています。また、ネットワーク構造にアイコンとして表示される機器ビットマップも統合できます。

プロファイル 3.02 機器マスターフファイル (GSD) を使用すると、さまざまなメーカーが製造したフィールド機器を再設定せずに交換することが可能です。

一般的に、プロファイル 3.02 以降は 2 つの異なる GSD を使用可能:製造者固有 GSD およびプロファイル GSD。

記定する前に、ユーザーはシステム操作用にどの GSD を使用するか決める必要があります。

■ クラス 2 マスターを使用すると設定を変更できます。

### 9.2.1 製造者固有 GSD

この GSD は機器の無制限の機能性を保証します。そのため、機器固有のプロセスパラメータと機能が使用できます。

製造者固有 GSD	ID number(ID 番号)	ファイル名
PROFIBUS DP	0x1570	EH3x1570.gsd

#### 製造者固有 GSD の使用

Ident number selector パラメータ の 製造者 オプション で割当てを行います。

😭 製造者固有 GSD の供給元:

- 内蔵の Web サーバーを介して機器から直接エクスポート: データ管理→ドキュメント → GSD ファイルのエクスポート
- 弊社ウェブサイトからダウンロード: www.endress.com → ダウンロードエリア

#### 9.2.2 プロファイル GSD

アナログ入力ブロック (AI) の数と測定値が異なります。システムをプロファイル GSD で設定した場合、さまざまなメーカーで製造した機器を交換することが可能です。ただし、周期的プロセス値の順序が正しいか確認する必要があります。

ID number(ID 番号)	対応ブロック	対応チャンネル
0x9740	■ 1×アナログ入力 ■ 1×積算計	■ アナログ入力チャンネル:体積流量 ■ 積算計チャンネル:体積流量
0x9741	<ul><li>2×アナログ入力</li><li>1×積算計</li></ul>	<ul><li>アナログ入力1チャンネル:体積流量</li><li>アナログ入力2チャンネル:質量流量</li><li>積算計チャンネル:体積流量</li></ul>
0x9742	■ 3×アナログ入力 ■ 1×積算計	<ul><li>アナログ入力1チャンネル:体積流量</li><li>アナログ入力2チャンネル:質量流量</li><li>アナログ入力3チャンネル:基準体積流量</li><li>積算計チャンネル:体積流量</li></ul>

#### プロファイル GSD の使用

Ident number selector パラメータ で割当てを行います。

- ID 番号 0x9740: **1 AI, 1 Totalizer (0x9740)** オプション ID 番号 0x9741: **2 AI, 1 Totalizer (0x9741)** オプション
- ID 番号 0x9742: Profile オプション

## 9.3 旧型モデルとの互換性

機器を交換した場合、Promag 500 機器は旧型モデルとのサイクリックデータの互換性をサポートします。PROFIBUS ネットワークのエンジニアリングパラメータを Promag 500 GSD ファイルと調整する必要はありません。

旧型モデル:

■ Promag 50 PROFIBUS DP

■ ID 番号: 1546 (16 進)

■ 拡張 GSD ファイル: EH3x1546.gsd ■ 標準 GSD ファイル: EH3 1546.gsd

Promag 53 PROFIBUS DP

■ ID 番号: 1526 (16 進)

拡張 GSD ファイル: EH3x1526.gsd標準 GSD ファイル: EH3 1526.gsd

### 9.3.1 自動識別(初期設定)

Promag 500 PROFIBUS DP により、オートメーションシステムで設定された機器が自動認識され (Promag 50 PROFIBUS DP または Promag 53 PROFIBUS DP)、同じ入出力データと測定値ステータス情報がサイクリックデータ交換で使用可能になります。

自動識別は、Ident number selector パラメータ で Automatic mode オプション (初期 設定) を使用して設定します。

### 9.3.2 手動設定

手動設定は Ident number selector パラメータ の Promag 50 (0x1546) オプション または Promag 53 (0x1526) オプション で行います。

その後、Promag 500 PROFIBUS DP によって、同じ入出力データと測定値ステータス情報→ 

□ 171 がサイクリックデータ交換で使用可能になります。

- Promag 500 PROFIBUS DP が操作プログラム (クラス 2 マスタ) を介して非周期的に 設定されている場合は、機器のブロック構造またはパラメータを介して直接アクセス できます。
- 交換する機器 (Promag 50 PROFIBUS DP または Promag 53 PROFIBUS DP) でパラメータが変更されている場合は (パラメータ設定が工場出荷時の設定と一致しない)、操作プログラム (クラス 2 マスタ) を使用して新しい Promag 500 PROFIBUS DP でこのパラメータを変更する必要があります。

#### 例

現在操作されている Promag 50 PROFIBUS DP のローフローカットオフの割当て設定が質量流量 (初期設定) から基準体積流量に変更されました。この機器を Promag 500 PROFIBUS DP に交換します。

機器の交換後、機器が同じように動作することを保証するには、Promag 500 PROFIBUS DP のローフローカットオフの割当ても基準体積流量に手動で変更する必要があります。

### 9.3.3 GSD ファイルの変更またはコントローラの再起動なしでの機器 の交換

以下に記載されている手順により、進行中の操作を中断せずに、またはコントローラを 再起動せずに機器を交換することが可能です。ただし、この手順では機器を完全に統合 することはできません。

- 1. 機器 Promag 50 PROFIBUS DP または Promag 53 PROFIBUS DP を Promag 500 PROFIBUS DP に交換します。
- 2. 機器アドレスを設定します。Promag 50 または Promag 53 PROFIBUS DP 用に設定され、オートメーションシステムで設定されたものと同じ機器アドレスを使用しなければなりません。
- 3. 機器 Promag 500 PROFIBUS DP を接続します。

交換する機器 (Promag 50 PROFIBUS DP または Promag 53 PROFIBUS DP) の初期設定を変更した場合は、以下の設定を変更する必要があります。

- 1. アプリケーション固有のパラメータの設定
- 2. アナログ入力または積算計機能ブロックの Channel パラメータ を介して伝送されるプロセス変数の選択
- 3. プロセス変数の単位の設定

## 9.4 旧型モデルの GSD モジュールの使用

互換モードでは、オートメーションシステムですでに設定されているモジュールはすべて、原則としてサイクリックデータ伝送中にサポートされます。ただし、Promag 500は、以下のモジュールに対してさらなる処理を実行しません。つまり、機能は実行されません。

- DISPLAY VALUE
- BATCHING QUANTITY
- BATCHING\_FIX\_COMP\_QUANTITY

機器を交換した場合、Promag 500機器は旧型モデルとのサイクリックデータの互換性をサポートします。PROFIBUSネットワークのエンジニアリングパラメータを Promag 500 GSD ファイルと調整する必要はありません。

旧型モデルの GSD を使用して分散制御システムに伝送される診断メッセージは、機器の診断メッセージとは異なる場合があります。機器の診断メッセージが極めて重要になります。

### 9.4.1 旧型モデルの CONTROL BLOCK モジュールの使用

旧型モデルで CONTROL\_BLOCK モジュールが使用されている場合、Promag 500 に関連する機能を割り当てることができると、制御変数は続けて処理されます。

機能は、旧型モデルに応じて以下のようにサポートされます。

#### 旧型モデル: Promag 50 PROFIBUS DP

制御変数	機能	支持部
0 → 2	ポジティブゼロリターン:ON	あり
0 → 3	ポジティブゼロリターン: <b>OFF</b>	あり
0 → 8	測定モード: UNIDIRECTIONAL (一方向)	なし
0 → 9	測定モード: BIDIRECTIONAL (双方向)	<b>原因:</b> プロファイル 流量トランスデューサブロ ックがサポートされなくなりました。
		<b>機能の使用を継続する場合:</b> 積算計機能ブロックの <b>積算計動作モード</b> パラメータ を使用します。
0 → 24	UNIT TO BUS(単位をバスへ)	なし
		原因: 単位が自動的に取り込まれるため、この機能は不要になりました。

#### 旧型モデル: Promag 53 PROFIBUS DP

制御変数	機能	支持部
0 → 2	ポジティブゼロリターン:ON	あり
0 → 3	ポジティブゼロリターン: <b>OFF</b>	あり
0 → 5	電極洗浄回路 (ECC): OFF	あり
0 → 6	電極洗浄回路 (ECC): ON	あり
0 → 8	測定モード: UNIDIRECTIONAL (一方向)	なし
0 → 9	測定モード: BIDIRECTIONAL (双方向)	<b>原因:</b> プロファイル 流量トランスデューサブロックがサポートされなくなりました。
		<b>機能の使用を継続する場合</b> : 積算計機能ブロックの <b>積算計動作モード</b> パラメータ を使用します。

制御変数	機能	支持部
0 → 24	UNIT TO BUS (単位をバスへ)	なし
		原因: 単位が自動的に取り込まれるため、この機能は不要になりました。
0 → 50	リレー出力 1: ON	あり、端子 24/25 (I/O 2)
0 → 51	リレー出力 1 : OFF	
0 → 55	リレー出力 2: ON	あり、端子 22/23 (I/O 3)
0 → 56	リレー出力 2: OFF	
0 → 30 ~ 46	追加機能:バッチ	なし

# 9.5 サイクリックデータ伝送

機器マスタファイル (GSD) を使用する場合の周期的データ伝送

### 9.5.1 ブロックモデル

ブロックモデルは、機器によって周期的データ交換で使用可能になる入出力データを示します。サイクリックデータ交換は PROFIBUS マスタ (クラス 1) (例:制御システム)で行われます。

	機器				制御システム
	アナログ入力ブロック 1 ~4	→ 🖺 99	出力値 AI	<b>→</b>	
			出力値 TOTAL	<b>→</b>	
	積算計ブロック 1~3	→ 🖺 99	コントローラ SETTOT	<b>←</b>	
流量			設定 MODETOT	+	
ブロック	アナログ出力ブロック 1 ~2	→ 🖺 101	入力值 AO	+	PROFIBUS DP
	ディスクリート入力ブロック 1~2	→ 🖺 102	出力値 DI	<b>→</b>	
	ディスクリート出力ブロ ック 1~5	→ 🖺 102	入力値 DO	+	

#### モジュールの特定の順序

本機器はモジュール式の PROFIBUS スレーブとして機能します。コンパクト型スレーブとは対照的に、モジュール式スレーブにはさまざまな構成があり、複数の個別のモジュールから成ります。機器マスタファイル (GSD) には個別のモジュール (入出力データ) およびその個別の特性に関する記述が含まれています。

モジュールはスロットに恒久的に割り当てられています。したがって、モジュールを設定する場合は、モジュールの順序および配置に配慮する必要があります。

Slot	モジュール	機能ブロック	
1~4	AI	アナログ入力ブロック 1~4	
5	TOTAL または	積算計ブロック 1	
6	SETTOT_TOTAL または SETOT_MODETOT_TOTAL	積算計ブロック 2	
7		積算計ブロック3	
8~9	AO	アナログ出力ブロック 1~2	
10~11	DI	ディスクリート入力ブロック 1~2	
12~16	DO	ディスクリート出力ブロック 1~5	

PROFIBUS ネットワークのスループット率を最適化するため、PROFIBUS マスタシステムで処理するモジュールのみを設定することを推奨します。これにより、設定したモジュール間に隙間が生じた場合は、この隙間に EMPTY\_MODULE を割り当てる必要があります。

#### 9.5.2 モジュールの説明

PROFIBUS マスタの観点からのデータ構造の説明:

- 入力データ:機器から PROFIBUS マスタに送信されます。
- 出力データ: PROFIBUS マスタから機器に送信されます。

### AI モジュール(アナログ入力)

入力値を機器から PROFIBUS マスタ (クラス 1) に伝送します。

AI モジュールを介して、選択された入力値とステータスが PROFIBUS マスタ (クラス 1) に周期的に伝送されます。入力値は、最初の 4 バイトが IEEE 754 規格に準拠する 浮動小数点数という形で表されます。第 5 バイトには、入力値に関係する標準化されたステータス情報が含まれます。

4つのアナログ入力ブロックがあります (スロット1~4)。

### 選択:入力変数

入力変数
体積流量
質量流量
基準体積流量
流速
導電率
補正導電率
温度
電子モジュール温度
電流入力1
電流入力 2
電流入力3

#### 初期設定

機能ブロック	初期設定
AI 1	体積流量
AI 2	質量流量
AI 3	基準体積流量
AI 4	流速

#### データ構造

#### アナログ入力の入力データ

バイト1	バイト 2	バイト3	バイト4	バイト 5
浿	ステータス			

#### 積算モジュール

積算計の値を機器から PROFIBUS マスタ (クラス 1) に伝送します。

選択された積算計の値とステータスは、TOTAL (積算) モジュールを介して PROFIBUS マスタ (クラス 1) に周期的に伝送されます。積算計の値は、最初の 4 バイトが IEEE 754 規格に準拠する浮動小数点数という形で表されます。第 5 バイトには、積算計の値に関係する標準化されたステータス情報が含まれます。

3つの積算計ブロックがあります (スロット5~7)。

### 選択:積算計の値

入力変数
体積流量
質量流量
基準体積流量

### 初期設定

機能ブロック	初期設定:TOTAL
積算計1、2、3	体積流量

### データ構造

#### TOTAL の入力データ

バイト1	バイト 2	バイト3	バイト 4	バイト 5
泪	ステータス			

### SETTOT\_TOTAL モジュール

モジュールの組み合わせは、SETTOT および TOTAL 機能から成ります。

- SETTOT: PROFIBUS マスタを介して積算計をコントロールします。
- TOTAL: 積算計の値とステータスを PROFIBUS マスタに伝送します。

3つの積算計ブロックがあります (スロット5~7)。

### 選択:積算計のコントロール

SETTOT 値	積算計のコントロール
0	積算計の開始
1	リセット
2	積算計初期設定の採用

### 初期設定

機能ブロック	初期設定:SETTOT 値(意味)	
積算計 1、2、3	0 (積算)	

### データ構造

### SETTOT の出力データ

バイト1	
制御変数1	

### TOTAL の入力データ

バイト 1	バイト 2	バイト3	バイト 4	バイト 5
涯	ステータス			

#### SETTOT MODETOT TOTAL モジュール

モジュールの組み合わせは、SETTOT、MODETOT および TOTAL 機能から成ります。

- SETTOT: PROFIBUS マスタを介して積算計をコントロールします。
- MODETOT: PROFIBUS マスタを介して積算計を設定します。
- TOTAL: 積算計の値とステータスを PROFIBUS マスタに伝送します。

3つの積算計ブロックがあります (スロット5~7)。

#### 選択:積算計の設定

MODETOT 値	積算計の設定	
0 バランス調整		
1	正の流れのバランス調整	
2	負の流れのバランス調整	
3	積算の停止	

#### 初期設定

機能ブロック	初期設定:MODETOT 値(意味)
積算計 1、2、3	0 (バランス調整)

#### データ構造

### SETTOT および MODETOT の出力データ

バイト1	バイト2
制御変数 1:SETTOT	制御変数 2: MODETOT

### TOTAL の入力データ

バイト1	バイト 2	バイト3	バイト4	バイト 5	
測定值:浮動小数点数 (IEEE 754)		ステータス			

#### AO モジュール(アナログ出力)

補正値を PROFIBUS マスタ (クラス 1) から機器に伝送します。

補正値とステータスは、AO モジュールを介して PROFIBUS マスタ (クラス 1) から機器に周期的に伝送されます。補正値は、最初の4バイトが IEEE 754 規格に準拠する浮動小数点数という形で表されます。第5バイトには、補正値に関係する標準化されたステータス情報が含まれます。

2つのアナログ出力ブロックがあります (スロット8~9)。

#### 補正値の割当て

補正値は個別のアナログ出力ブロックに恒久的に割り当てられています。

機能ブロック	補正值
A0 1	外部温度 <sup>1)</sup>
AO 2	外部密度

1) 補正値は SI 基本単位で機器に送信する必要があります。

☆ 次を使用して選択します:エキスパート→センサ→外部補正

### データ構造

#### アナログ出力の出力データ

	バイト 1	バイト 2	バイト3	バイト 4	バイト 5
Ī	測定值:浮動小数点数 (IEEE 754)		ステータス		

### DI モジュール(ディスクリート入力)

ディスクリート入力値を機器から PROFIBUS マスタ (クラス 1) に伝送します。機器はディスクリート入力値を使用して、機器機能のステータスを PROFIBUS マスタ (クラス 1) に伝送します。

DI モジュールはディスクリート入力値とステータスを PROFIBUS マスタ (クラス 1) に 周期的に伝送します。ディスクリート入力値は最初の 1 バイトで表されます。第 2 バイトには、入力値に関係する標準化されたステータス情報が含まれます。

2 つのディスクリート入力ブロックがあります (スロット 10~11)。

#### 選択:機器機能

機器機能	初期設定:ステータス (意味)
空検知 ローフローカットオフ	■ 0 (機器機能がアクティブでない) ■ 1 (機器機能がアクティブ)
ステータス検証 <sup>1)</sup>	<ul> <li>ビット 0:検証ステータス - チェック未完了</li> <li>ビット 1:検証ステータス - エラー</li> <li>ビット 2:検証ステータス - 進行中</li> <li>ビット 3:検証ステータス - 準備完了</li> <li>ビット 4:検証結果全体 - エラー</li> <li>ビット 5:検証結果全体 - パス</li> <li>ビット 6:検証結果全体 - チェック未完了</li> <li>ビット 7:未使用</li> </ul>

1) Heartbeat 検証アプリケーションパッケージの場合のみ使用可能

#### 初期設定

機能ブロック	初期設定
DI 1	空検知
DI 2	ローフローカットオフ

#### データ構造

### ディスクリート入力の入力データ

バイト1	バイト 2
ディスクリート	ステータス

#### DO モジュール(ディスクリート出力)

ディスクリート出力値を PROFIBUS マスタ (クラス 1) から機器に伝送します。 PROFIBUS マスタ (クラス 1) はディスクリート出力値を使用して機器機能を有効/無効にします。

DO モジュールはディスクリート出力値とステータスを機器に周期的に伝送します。 ディスクリート出力値は最初の1バイトで表されます。第2バイトには、出力値に関 係する標準化されたステータス情報が含まれます。

5つのディスクリート出力ブロックがあります (スロット 12~16)。

### 機器機能の割当て

機器機能は個別のディスクリート出力ブロックに恒久的に割り当てられています。

機能ブロック	機器機能	値:制御(意味)
DO 1	流量の強制ゼロ出力	■ 0 (機器機能の無効化)
DO 2	検証の開始 1)	■ 1 (機器機能の有効化)
DO 4 (I/O 2)	パルス/周波数/スイッチ	
DO 5 (I/O 3)	出力のリレー出力または	■ 0 (非導通)   ■ 1 (導通)
DO 6 (I/O 4)	スイッチ出力 	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1) Heartbeat 検証アプリケーションパッケージの場合のみ使用可能

#### データ構造

#### ディスクリート出力の出力データ

バイト1	バイト 2
ディスクリート	ステータス

#### EMPTY\_MODULE モジュール

このモジュールは、スロットで使用されないモジュールによって生じる空きスペースを割り当てるために使用します。

本機器はモジュール式の PROFIBUS スレーブとして機能します。コンパクト型スレーブとは対照的に、モジュール式の PROFIBUS スレーブにはさまざまな構成があり、複数の個別のモジュールから成ります。GSD ファイルには、個別のモジュールの説明とその個別のプロパティが含まれています。

モジュールはスロットに恒久的に割り当てられています。モジュールを設定する場合は、モジュールの順序/配置を順守することが重要です。設定したモジュール間に隙間が生じた場合は、EMPTY\_MODULEを割り当てる必要があります。

## 9.6 アドレスシフト設定

### 9.6.1 機能説明:

フィールド機器は、周期的な通信に加えて非周期的な通信サービスの利用も可能にします。これにより、オートメーションシステム (PLC)、中央エンジニアリングステーション、資産管理システムとフィールド機器間の非周期的なデータ交換が実現します。この通信モードは通常、フィールド機器を設定するために使用されます。この場合、通信レベルのアドレス設定は、スロットおよびインデックスの値ペア用の PROFIBUS によって実行されます。フィールド機器により、幅広いスロット値およびインデックス値でプロセスパラメータと設定パラメータが使用できるようになります。現在のところは、このように広いアドレス領域との通信を処理できない制御システムもあります。そのため、フィールド機器は「アドレスシフト設定」機能を使用して、パラメータをスロット0にミラーリングするオプションを提供します。あらゆる一般的なマスタでは、スロット0へのアクセスが許可されます。PLCでは、フィールド機器のスロット0は通常、関連するフィールド機器の診断アドレスとなります。

### 9.6.2 構成

「アドレスシフト設定」機能では、スロット 0 に設定領域 (インデックス  $190 \sim 221$ ) と割当てデータ領域 (インデックス  $230 \sim 245$ ) の 2 つのアドレス領域が設定されます。設定領域で、管理するパラメータを設定します。

設定領域には、インデックス 190 ~ 221 が含まれ、最大 16 のパラメータを管理することが可能です。各パラメータに 2 つのインデックスが使用されます。

- 第1インデックスは、パラメータのスロット値用
- 第2インデックスは、パラメータのインデックス値用

データ領域には、スロット 0 のインデックス 230 ~ 245 が含まれ、設定領域に恒常的 に割り当てられています。

設定領域			データエリア		
スロッ ト 0、 インデ ックス	ユーザー入力	固定 割当て	スロッ ト 0、 インデ ックス	ユーザー入力	
190	パラメータ1のスロット値	$\rightarrow$	230	パラメータ固有の選択のための	
191	パラメータ1のインデックス値	7	230	値	
192	パラメータ 2 のスロット値	<b>→</b>	231	パラメータ固有の選択のための 値	
193	パラメータ 2 のインデックス値	7			
194~219	194~219				
220	パラメータ 16 のスロット値	<b>→</b>	245	パラメータ固有の選択のための	
221	パラメータ 16 のインデックス値			値	

## 9.6.3 アドレスシフト設定

設定時に、パラメータの固有のスロット値とインデックス値を設定領域に入力する必要があります。この領域には、16のパラメータに対して最大32の入力項目が含まれます。アドレスシフト設定は、読み取りおよび書き込みアクセスにより、浮動少数型および整数型パラメータに対応します。

アドレスシフトは、以下から設定できます。

- 現場表示器
- 設定ツール (例: FieldCare/DeviceCare)
- PROFIBUS マスタ

アドレスシフトは、メニュー エキスパート  $\rightarrow$  通信  $\rightarrow$  アドレスシフト設定で設定します。

### 例

	設定領域			データエリア				
スロット 0、 インデッ クス	入力=パラメータ		固定 割当て	スロット 0、 インデッ クス	) ) 1),			
190	<b>スロットシフト</b> 1 パラメータ: 48	= 体積流量単位	<del>)</del>	230	1349 = m³/h			
191	<b>インデックスシ</b> <b>フト 1</b> パラメー タ: 24	<b>平</b> 慎加里中位						
192	<b>スロットシフト</b> <b>2</b> パラメータ: 48	= 温度の単位	<b>→</b>	231	1001 = ℃			
193	<b>インデックスシ</b> <b>フト 2</b> パラメー タ: 7	II及 <b>V</b>						
194~219								
220	<b>スロットシフト</b> <b>16</b> パラメータ: 54	' <b>⊊ ∤</b>	<b>→</b>	245	9 = On			
221	= 5 <b>インデックスシ</b> <b>フト 16</b> パラメ ータ: 30	<b>正作</b> 大和						

入力値は、機器固有のスロット/インデックス表から取り込まれます。以下の抜粋は、 上記の例における体積流量単位および温度の単位の値を示してします。

説明	Slot	インデ ックス	データ型	サイズ [バ イト]	レンジ
体積流量単位	48	24	Enum16	2	 1348: m³/min 1349: m³/h 1350: m³/d 
温度の単位	48	7	Enum16	2	1001 : °C 1002 : °F 1000 : K 1003 : °R

□ 「スロット/インデックス表」の詳細については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

### 9.6.4 PROFIBUS DP 経由のデータアクセス

PROFIBUS マスタは、スロット 0 のインデックス 230 ~ 245 を使用して、アドレスシフトデータ領域にアクセスします。たとえば、アドレスシフトを介して体積流量パラメータ用にスロット 48、インデックス 24 が入力されている場合、マスタはスロット 0 とインデックス 230 の現在の体積流量測定値を読み出すことができます。

データ型 (整数/浮動小数) およびデータアクセス (読み取り/書き込み) は設定領域に入力されたパラメータに応じて異なります。入力したパラメータが読み取り/書き込みアクセスに対応している場合は、同様にデータ領域を介してパラメータに読み取り/書き込みアクセスすることが可能です。

# 10 設定

### 10.1 機能チェック

機器の設定を実施する前に:

- ▶ 設置状況の確認および配線状況の確認を行ったか確認してください。
- ■「設置状況の確認」チェックリスト→ 39
- ■「配線状況の確認」チェックリスト→ 

  66

### 10.2 機器の電源投入

- ▶ 機能確認が終了したら、機器の電源を入れることができます。
  - → スタートアップの終了後、現場表示器は自動的にスタートアップ表示から動作 画面に切り替わります。
- ・ 現場表示器に何も表示されない、または診断メッセージが表示される場合は、「診断およびトラブルシューティング」セクションを参照してください → 〇 160。

## 10.3 FieldCare 経由の接続

- FieldCare → 🖺 87 の接続用
- FieldCare → 🖺 91 経由の接続用
- FieldCare → 

  91 ユーザインターフェイス用

# 10.4 ソフトウェアによる機器アドレスの設定

「通信」 サブメニュー で、機器のアドレスを設定できます。

#### ナビゲーション

「設定」メニュー→通信→デバイスアドレス

#### 10.4.1 PROFIBUS ネットワーク

工場出荷時の機器は以下の初期設定となっています。

機器アドレス 126

・現在の機器アドレスを表示するため:デバイスアドレスパラメータ→ ■ 112

■ハードウェアアドレス指定が有効な場合、ソフトウェアアドレス指定はブロック されます→ 自62。

# 10.5 操作言語の設定

初期設定:英語または注文した地域の言語





図 36 現場表示器の表示例

## 10.6 機器の設定

- **設定** メニュー (ガイドウィザード付き) には、通常運転に必要なパラメータがすべて含まれています。
- 設定 メニュー へのナビゲーション



🛮 37 現場表示器の表示例

サブメニューおよびパラメータの数は機器バージョンに応じて異なります。これらのサブメニューの一部のサブメニューおよびパラメータは取扱説明書に記載されていません。その代わりに機器の個別説明書に説明があります (→ 「補足資料」セクションを参照)。

108 Endress+Hauser

A0029420


A0032222-J.

「設定」 メニュー

▶設定	
デバイスのタグ	→ 🗎 110
▶ システムの単位	→ 🖺 110
▶通信	→ 🖺 112
➤ Analog inputs	→ 🖺 113
▶ I/O 設定	→ 🖺 113
▶ 電流入力 1~n	→ 🗎 114
▶ ステータス入力 1~n	→ 🖺 115
▶ 電流出力 1~n	→ 🖺 116
▶ パルス-周波数-スイッチ 出力の り替え 1~n	か切 → 🖺 119
▶ リレー出力 1~n	→ 🗎 125
▶ 表示	→ 🗎 126
▶ ローフローカットオフ	→ 🗎 128
▶ 空検知	→ 🗎 130
▶ 高度な設定	→ 🖺 131

# 10.6.1 タグ番号の設定

システム内で迅速に測定点を識別するため、デバイスのタグパラメータを使用して一意的な名称を入力し、それによって工場設定を変更することが可能です。



■ 38 タグ名を含む操作画面表示のヘッダー

1 タグ名

♀️ タグ番号を「FieldCare」操作ツールで入力します。→ 🖺 91

「設定」 メニュー → デバイスのタグ

#### パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	説明	ユーザー入力	工場出荷時設定
デバイスのタグ	測定ポイントの名称を入力。	最大 32 文字 (英字、数字、または特殊文字 (例:@,%,/)など)	Promag300/500DP

# 10.6.2 システムの単位の設定

システムの単位 サブメニュー で、すべての測定値の単位を設定できます。

サブメニューおよびパラメータの数は機器バージョンに応じて異なります。これらのサブメニューの一部のサブメニューおよびパラメータは取扱説明書に記載されていません。その代わりに機器の個別説明書に説明があります (→ 「補足資料」セクションを参照)。

#### ナビゲーション

「設定」 メニュー → システムの単位

▶ システムの単位		
	体積流量単位	→ 🖺 111
	体積単位	→ 🖺 111
	導電率の単位	→ 🖺 111
	温度の単位	→ 🗎 111
	質量流量単位	→ 🖺 111
	質量単位	→ 🖺 111
	密度単位	→ 🗎 111
	基準体積流量単位	→ 🖺 111
	基準体積単位	→ 🗎 111

パラメータ	必須条件	説明	選択	工場出荷時設定
体積流量単位	-	体積流量の単位を選択。 結果 選択した単位は以下に適用: 出力 ローフローカットオフ シミュレーションするプロセス変数	単位の選択リスト	国に応じて異なります: • l/h • gal/min (us)
体積単位	-	体積の単位を選択。	単位の選択リスト	国に応じて異なります: • m³ • gal (us)
導電率の単位	<b>導電率測定</b> パラメータ で <b>オン</b> オプション が選択されて いること。	導電率の単位の選択。 影響 選択した単位は以下に適用: シミュレーションするプロセ ス変数	単位の選択リスト	μS/cm
温度の単位	-	温度の単位を選択。 結果 選択した単位は以下に適用: ■ 温度パラメータ ■ 最大値パラメータ ■ 最小値パラメータ ■ 外部温度パラメータ ■ 最大値パラメータ ■ 最大値パラメータ	単位の選択リスト	国に応じて異なります: • ℃ • ℉
質量流量単位	-	質量流量の単位を選択。 結果 選択した単位は以下に適用: ・出力 ・ローフローカットオフ ・シミュレーションするプロセス変数	単位の選択リスト	国に応じて異なります: • kg/h • lb/min
質量単位	-	質量の単位を選択。	単位の選択リスト	国に応じて異なります: • kg • lb
密度単位	-	密度単位を選択。 結果 選択した単位は以下に適用: 出力 ・シミュレーションするプロ セス変数	単位の選択リスト	国に応じて異なります: • kg/l • lb/ft³
基準体積流量単位	-	基準体積流量の単位を選択。 結果 選択した単位は以下に適用: <b>基準体積流量</b> パラメータ (→   同151)	単位の選択リスト	国に応じて異なります: ■ NI/h ■ Sft³/h
基準体積単位	-	基準体積の単位を選択。	単位の選択リスト	国に応じて異なります: • Nm³ • Sft³

# 10.6.3 通信インターフェイス設定

**通信** サブメニュー を使用すると、通信インターフェイスの選択および設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

# ナビゲーション

「設定」メニュー→通信



# パラメータ概要 (簡単な説明付き)


パラメータ	説明	ユーザー入力	工場出荷時設定
デバイスアドレス	機器アドレスの入力。	0~126	126

# 10.6.4 アナログ入力の設定

**Analog inputs** サブメニュー を使用すると、個々の **Analog input 1~n** サブメニュー を体系的に設定できます。ここから、個別のアナログ入力のパラメータに移動できます。

# ナビゲーション

「設定」 メニュー → Analog inputs



# パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
Channel	-	プロセス変数を選択します。	<ul> <li>体積流量</li> <li>重基準体積流量</li> <li>流速</li> <li>導電率</li> <li>補正後の導電率</li> <li>温度</li> <li>電気充力1*</li> <li>電流入力2*</li> <li>電流入力3*</li> </ul>	体積流量
PV filter time	-	信号ピークを抑制する時間を 設定します。設定された時間 の間、アナログ入力はプロセ ス変数の一貫性のない増加に 対して反応しません。	正の浮動小数点数	0
Fail safe type	-	フェールセーフモードを選択 します。	<ul><li>Fail-safe value</li><li>Fallback value</li><li>Off</li></ul>	Off
Fail-safe value	Fail safe type パラメータで Fail-safe value オプションが 選択されていること。	エラー発生時の出力値を設定 します。	符号付き浮動小数点 数	0

<sup>\*</sup> 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

# 10.6.5 I/O 設定の表示

**I/O 設定** サブメニューを使用すると、I/O モジュールの設定が表示されるすべてのパラメータを体系的に設定できます。

「設定」 メニュー → I/O 設定

▶ I/O 設定	
I/O モジュール 1~n の端子番号	→ 🗎 114
I/O モジュール 1~n の情報	→ 🗎 114
I/O モジュール 1∼n のタイプ	→ 🗎 114
I/O の設定を適用	→ 🖺 114
コンバージョンコード	→ 🖺 114

# パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	説明	ユーザーインターフェイス/ 選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
I/O モジュール 1~n の端子番号	I/O モジュールが使用している端子番号を表示。	■ 未使用 ■ 26-27 (I/O 1) ■ 24-25 (I/O 2) ■ 22-23 (I/O 3) ■ 20-21 (I/O 4)*	-
I/O モジュール 1~n の情報	接続された I/O モジュールの情報を表示。	<ul><li>接続されていない</li><li>無効</li><li>設定不可</li><li>設定可能</li><li>Profibus DP</li></ul>	-
I/O モジュール 1~n のタイプ	I/O モジュールのタイプを表示。	<ul> <li>オフ</li> <li>電流出力</li> <li>電流入力</li> <li>ステータス入力</li> <li>パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え</li> <li>ダブルパルス出力</li> <li>リレー出力</li> </ul>	オフ
I/O の設定を適用	自由に構成できる I/O モジュールの設定を 適用する。	<ul><li>いいえ</li><li>はい</li></ul>	いいえ
コンバージョンコード	I/O 構成を変更するためにコードを入力。	正の整数	0

\* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

# 10.6.6 電流入力の設定

「**電流入力」ウィザード**を使用すると、電流入力の設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

「設定」メニュー→電流入力

▶ 電流入力 1~n	
端子番号	→ 🖺 115
信号モード	→ 🖺 115
0/4mA の値	→ 🖺 115
<b>20mA</b> の値	→ 🗎 115
電流スパン	→ 🖺 115
フェールセーフモード	→ 🖺 115
フェールセーフの値	→ 🖺 115

# パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	ユーザーインターフ ェイス/選択/ユー ザー入力	工場出荷時設定
端子番号	-	電流入力モジュールが使用している端子番号を表示。	■ 未使用 ■ 24-25 (I/O 2) ■ 22-23 (I/O 3) ■ 20-21 (I/O 4)	-
信号モード	本機器は保護タイプ Ex-i の危 険場所で使用するための認定 を <b>取得していません</b> 。	電流入力の信号モードを選 択。	<ul><li>■ パッシブ</li><li>■ アクティブ</li></ul>	アクティブ
0/4mA の値	-	4 mA の値を入力。	符号付き浮動小数点 数	0
20mA の値	_	20 mA の値を入力。	符号付き浮動小数点 数	国および呼び口径に 応じて異なります。
電流スパン	-	プロセス値出力の電流範囲と アラーム信号の上限/下限レ ベルを選択。	<ul> <li>420 mA</li> <li>420 mA NAMUR</li> <li>420 mA US</li> <li>020 mA</li> </ul>	国に応じて異なります: • 420 mA NAMUR • 420 mA US
フェールセーフモード	-	アラーム状態の時の入力値を 定義します。	<ul><li>■ アラーム</li><li>■ 最後の有効値</li><li>■ 決めた値</li></ul>	アラーム
フェールセーフの値	フェールセーフモード パラメ ータで <b>決めた値</b> オプションが 選択されていること。	外部機器からの入力値がない 場合に使用する値を入力して ください。	符号付き浮動小数点 数	0

# 10.6.7 ステータス入力の設定

**ステータス入力** サブメニューを使用すると、ステータス入力の設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

「設定」メニュー→ステータス入力

▶ ステータス入力 1~n	
ステータス入力の割り当て	→ 🖺 116
端子番号	→ 🖺 116
アクティブレベル	→ 🖺 116
端子番号	→ 🖺 116
ステータス入力の応答時間	→ 🖺 116
端子番号	→ 🖺 116

# パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	説明	ユーザーインターフェイス/ 選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
端子番号	ステータス入力モジュールが使用している 端子番号を表示。	■ 未使用 ■ 24-25 (I/O 2) ■ 22-23 (I/O 3) ■ 20-21 (I/O 4)	-
ステータス入力の割り当て	ステータス入力に割り当てる機能を選択してください。	<ul> <li>オフ</li> <li>積算計1のリセット</li> <li>積算計2のリセット</li> <li>積算計3のリセット</li> <li>すべての積算計をリセット</li> <li>流量の強制ゼロ出力</li> </ul>	オフ
アクティブレベル	指定した機能がトリガされる入力信号のレベルを定義してください。	<ul><li>ハイ</li><li>ロー</li></ul>	711
ステータス入力の応答時間	選択した機能をトリガするまでに入力信号 のレベルが維持されなければいけない時間 を定義。	5~200 ms	50 ms

# 10.6.8 電流出力の設定

**電流出力** ウィザードを使用すると、電流出力の設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

# ナビゲーション

「設定」 メニュー → 電流出力

▶ 電流出力 1~n		
	端子番号	→ 🖺 11
	信号モード	→ 🖺 11

電流出力 1~n の割り当て	→ 🖺 117
電流スパン	→ 🖺 117
0/4mA の値	→ 🗎 117
<b>20mA</b> の値	→ 🖺 117
固定電流値	→ 🖺 118
出力 1~n のダンピング	→ 🖺 118
フェールセーフモード	→ 🖺 118
故障時の電流値	→ 🗎 118

パラメータ	必須条件	説明	ユーザーインターフ ェイス/選択/ユー ザー入力	工場出荷時設定
端子番号	-	電流出力モジュールが使用している端子番号の表示。	■ 未使用 ■ 24-25 (I/O 2) ■ 22-23 (I/O 3) ■ 20-21 (I/O 4)	-
信号モード	-	電流出力の信号モードを選 択。	<ul><li>パッシブ</li><li>アクティブ</li></ul>	アクティブ
電流出力 1~n の割り当て	-	電流出力に割り当てるプロセス変数を選択。	■ オフ ■ 体積流量 ■ 質量流量 ■ 基準体積流量 ■ 流速 ■ 導電率 ■ 電気部内温度	体積流量
電流スパン	-	プロセス値出力の電流範囲と アラーム信号の上限/下限レ ベルを選択。	■ 420 mA NAMUR ■ 420 mA US ■ 420 mA ■ 020 mA ■ 固定電流値	国に応じて異なります: • 420 mA NAMUR • 420 mA US
0/4mA の値	電流スパン パラメータ (→ 曽 117)で、以下の選択項目のいずれかが選択されていること。 ■ 420 mA NAMUR ■ 420 mA US ■ 420 mA ■ 020 mA	4 mA の値を入力。	符号付き浮動小数点 数	国に応じて異なります: • 0 l/h • 0 gal/min (us)
<b>20mA</b> の値	<b>電流スパン</b> パラメータ (→ 🖺 117) で以下の選択項目 のいずれかが選択されている こと。 ■ 420 mA NAMUR ■ 420 mA US ■ 420 mA ■ 020 mA	20 mA の値を入力。	符号付き浮動小数点 数	国および呼び口径に 応じて異なります。

パラメータ	必須条件	説明	ユーザーインターフ ェイス/選択/ユー ザー入力	工場出荷時設定
固定電流値	<b>電流スパン</b> パラメータ (→ <b>曽</b> 117)で <b>固定電流値</b> オプ ションが選択されているこ と。	電流出力固定値の設定。	0~22.5 mA	22.5 mA
出力 1~n のダンピング	電流出力の割り当てパラメータ (→ 自 117)でプロセス変数が選択されており、電流スパンパラメータ (→ 自 117)で、以下の選択項目のいずれかが選択されていること。  4…20 mA NAMUR  4…20 mA US  4…20 mA  0…20 mA	測定値の変動に対する電流出力信号の応答時間を設定。	0.0~999.9 秒	1.0 秒
フェールセーフモード	電流出力の割り当てパラメータ (→ 自 117)でプロセス変数が選択されており、電流スパンパラメータ (→ 自 117)で、以下の選択項目のいずれかが選択されていること。  4…20 mA NAMUR  4…20 mA US  4…20 mA  0…20 mA	アラーム状態の時の出力動作の定義。	<ul><li>最少</li><li>最大</li><li>最後の有効値</li><li>実際の値</li><li>決めた値</li></ul>	最大
故障時の電流値	<b>フェールセーフモード</b> パラメ ータで <b>決めた値</b> オプションが 選択されていること。	アラーム状態の電流出力値を 設定。	0~22.5 mA	22.5 mA

<sup>\*</sup> 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

# 10.6.9 パルス/周波数/スイッチ出力の設定

**パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え** ウィザード を使用すると、選択した出力タイプの設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

# ナビゲーション

「設定」 メニュー→高度な設定→パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え

▶ パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え 1~n
 動作モード
 ⇒ 🖺 119

### パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	説明	選択	工場出荷時設定
動作モード	出力をパルス、周波数またはスイッチ出力 として定義。	<ul><li>パルス</li><li>周波数</li><li>スイッチ出力</li></ul>	パルス

#### パルス出力の設定

#### ナビゲーション

「設定」 メニュー → パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え

▶ パルス-周波数-スイッチ 出力の切 り替え 1~n	
動作モード	→ 🗎 120
端子番号	→ 🗎 120
信号モード	→ 🗎 120
パルス出力 の割り当て	→ 🗎 120
パルスの値	→ 🗎 120
パルス幅	→ 🖺 120
フェールセーフモード	→ 🖺 120
出力信号の反転	→ 🖺 120

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザーイン ターフェイス/ユー ザー入力	工場出荷時設定
動作モード	-	出力をパルス、周波数または スイッチ出力として定義。	<ul><li>パルス</li><li>周波数</li><li>スイッチ出力</li></ul>	パルス
端子番号	-	PFS (パルス/周波数/ステータス)出力モジュールが使用している端子番号を表示。	<ul><li>未使用</li><li>24-25 (I/O 2)</li><li>22-23 (I/O 3)</li><li>20-21 (I/O 4)</li></ul>	-
信号モード	-	PFS 出力のために信号モード を選択して下さい。	■ パッシブ ■ アクティブ	パッシブ
パルス出力 1~n の割り当て	<b>動作モード</b> パラメータ で <b>パルス</b> オプション が選択されていること。	バルス出力するプロセス変数 の選択。	<ul><li>オフ</li><li>体積流量</li><li>質量流量</li><li>基準体積流量</li></ul>	オフ
パルスの値	動作モード パラメータ (→ 曽 119)でパルス オプションが選択されており、パルス 出力 の割り当て パラメータ (→ 曽 120)でプロセス変数が 選択されていること。	パルス出力する測定値の入 力 (パルス値)。	正の浮動小数点数	国および呼び口径に 応じて異なります。
パルス幅	動作モード パラメータ (→ 曽 119)でパルス オプションが選択されており、パルス 出力 の割り当て パラメータ (→ 曽 120)でプロセス変数が 選択されていること。	パルス出力のパルス幅を定 義。	0.05~2 000 ms	100 ms
フェールセーフモード	動作モード パラメータ (→ 曽 119)でパルス オプションが選択されており、パルス 出力 の割り当て パラメータ (→ 曽 120)でプロセス変数が 選択されていること。	アラーム状態の時の出力動作の定義。	<ul><li>実際の値</li><li>パルスなし</li></ul>	パルスなし
出力信号の反転	-	出力信号の反転。	<ul><li>いいえ</li><li>はい</li></ul>	いいえ

# 周波数出力の設定

# ナビゲーション

「設定」 メニュー → パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え

▶ パルス-周波数-スイッチ 出力の切 り替え 1~n	
動作モード	→ 🗎 121
端子番号	→ 🗎 121
信号モード	→ 🗎 121
周波数出力割り当て	→ 🖺 121
周波数の最小値	→ 🖺 121

120

周波数の	の最大値	→ 🖺 121
最小周浪	皮数の時測定する値	→ 🗎 121
最大周辺	皮数の時の値	→ 🗎 121
フェー)	レセーフモード	→ 🖺 122
フェー)	レ時の周波数	→ 🖺 122
出力信号	号の反転	→ 🖺 122

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザーイン ターフェイス/ユー ザー入力	工場出荷時設定
動作モード	-	出力をパルス、周波数または スイッチ出力として定義。	<ul><li>パルス</li><li>周波数</li><li>スイッチ出力</li></ul>	パルス
端子番号	-	PFS (パルス/周波数/ステータス)出力モジュールが使用している端子番号を表示。	■ 未使用 ■ 24-25 (I/O 2) ■ 22-23 (I/O 3) ■ 20-21 (I/O 4)	-
信号モード	-	PFS 出力のために信号モード を選択して下さい。	<ul><li>パッシブ</li><li>アクティブ</li></ul>	パッシブ
周波数出力割り当て	<b>動作モード</b> パラメータ (→ <b>曽 119</b> )で <b>周波数</b> オプションが選択されていること。	周波数出力するプロセス変数の選択。	■ オフ ■ 体積流量 ■ 質量流量 ■ 基準体積流量 ■ 流速 ■ 導電率 ■ 電気部内温度	オフ
周波数の最小値	動作モード パラメータ (→ 🗎 119)で周波数 オプションが選択されており、周波数 出力割り当て パラメータ (→ 🖺 121)でプロセス変数が 選択されていること。	最小周波数を入力。	0.0~10 000.0 Hz	0.0 Hz
周波数の最大値	動作モード パラメータ (→ 🗎 119)で周波数 オプションが選択されており、周波数 出力割り当て パラメータ (→ 🖺 121)でプロセス変数が 選択されていること。	最大周波数を入力。	0.0~10000.0 Hz	10 000.0 Hz
最小周波数の時測定する値	動作モード パラメータ (→ 🗎 119)で周波数 オプションが選択されており、周波数 出力割り当て パラメータ (→ 🖺 121)でプロセス変数が 選択されていること。	最小周波数に対する測定値を 入力。	符号付き浮動小数点 数	国および呼び口径に 応じて異なります。
最大周波数の時の値	動作モード パラメータ (→ 월 119)で周波数 オプションが選択されており、周波数 出力割り当て パラメータ (→ 월 121)でプロセス変数が 選択されていること。	最大周波数に対する測定値を 入力。	符号付き浮動小数点 数	国および呼び口径に 応じて異なります。

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザーイン ターフェイス/ユー ザー入力	工場出荷時設定
フェールセーフモード	動作モード パラメータ (→ 曽 119)で周波数 オプションが選択されており、周波数 出力割り当て パラメータ (→ 曽 121)でプロセス変数が 選択されていること。	アラーム状態の時の出力動作の定義。	<ul><li>実際の値</li><li>決めた値</li><li>O Hz</li></ul>	0 Hz
フェール時の周波数	動作モード パラメータ (→ 曽 119)で周波数 オプションが選択されており、周波数 出力割り当て パラメータ (→ 曽 121)でプロセス変数が 選択されていること。	アラーム状態の時の周波数出 力の値を入力。	0.0~12500.0 Hz	0.0 Hz
出力信号の反転	_	出力信号の反転。	<ul><li>いいえ</li><li>はい</li></ul>	いいえ

<sup>\*</sup> 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

122

# スイッチ出力の設定

# ナビゲーション

「設定」 メニュー → パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え

▶ パルス-周波数-スイッチ 出力の切	
り替え 1~n	
動作モード	→ 🗎 123
端子番号	→ 🗎 123
信号モード	→ 🖺 123
スイッチ出力機能	→ 🖺 124
診断動作の割り当て	→ 🖺 124
リミットの割り当て	→ 🗎 124
流れ方向チェックの割り当て	→ 🖺 124
ステータスの割り当て	→ 🗎 124
スイッチオンの値	→ 🖺 124
スイッチオフの値	→ 🗎 124
スイッチオンの遅延	→ 🖺 124
スイッチオフの遅延	→ 🗎 124
フェールセーフモード	→ 🖺 125
出力信号の反転	→ 🗎 125

# パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザーイン ターフェイス/ユー ザー入力	工場出荷時設定
動作モード	-	出力をパルス、周波数または スイッチ出力として定義。	<ul><li>パルス</li><li>周波数</li><li>スイッチ出力</li></ul>	パルス
端子番号	-	PFS (パルス/周波数/ステータス)出力モジュールが使用している端子番号を表示。	■ 未使用 ■ 24-25 (I/O 2) ■ 22-23 (I/O 3) ■ 20-21 (I/O 4)	-
信号モード	_	PFS 出力のために信号モード を選択して下さい。	<ul><li>■ パッシブ</li><li>■ アクティブ</li></ul>	パッシブ

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザーイン ターフェイス/ユー ザー入力	工場出荷時設定
スイッチ出力機能	<b>動作モード</b> パラメータで <b>スイッチ出力</b> オプションが選択されていること。	スイッチ出力の機能を選択。	<ul><li>オフ</li><li>オン</li><li>診断動作</li><li>リミット</li><li>流れ方向チェック</li><li>ステータス</li></ul>	オフ
診断動作の割り当て	■ 動作モード パラメータで スイッチ出力 オプション が選択されていること。 ■ スイッチ出力機能 パラメ ータで診断動作 オプショ ンが選択されていること。	スイッチ出力の診断動作を選 択。	<ul><li>▼アラーム</li><li>▼アラーム + 警告</li><li>警告</li></ul>	アラーム
リミットの割り当て	■ 動作モード パラメータで スイッチ出力 オプション が選択されていること。 ■ スイッチ出力機能 パラメ ータでリミット オプショ ンが選択されていること。	リミット機能のためのプロセ ス変数の選択。	<ul> <li>才フ</li> <li>体積流量</li> <li>重基準体積流量</li> <li>流速</li> <li>導電率*</li> <li>積算計1</li> <li>積算計2</li> <li>積算計3</li> <li>電気部内温度</li> </ul>	体積流量
流れ方向チェックの割り当て	■ 動作モード パラメータで スイッチ出力 オプション が選択されていること。 ■ スイッチ出力機能 パラメ ータで流れ方向チェック オプションが選択されてい ること。	流れ方向の監視のためのプロセス変数を選択。	<ul><li> オフ</li><li> 体積流量</li><li> 質量流量</li><li> 基準体積流量</li></ul>	体積流量
ステータスの割り当て	■ 動作モード パラメータでスイッチ出力 オプションが選択されていること。 ■ スイッチ出力機能 パラメータでステータス オプションが選択されていること。	スイッチ出力するデバイスス テータスの選択。	<ul><li>非満管の検出</li><li>ローフローカット オフ</li><li>デジタル出力 3</li><li>デジタル出力 4</li><li>デジタル出力 5</li></ul>	非満管の検出
スイッチオンの値	■ 動作モード パラメータで スイッチ出力 オプション が選択されていること。 ■ スイッチ出力機能 パラメ ータでリミット オプショ ンが選択されていること。	スイッチオンポイントの測定 値を入力します。	符号付き浮動小数点 数	国に応じて異なります: • 0 l/h • 0 gal/min (us)
スイッチオフの値	■ 動作モード パラメータでスイッチ出力 オプションが選択されていること。 ■ スイッチ出力機能 パラメータでリミット オプションが選択されていること。	スイッチオフポイントの測定 値を入力します。	符号付き浮動小数点 数	国に応じて異なります: • 0 l/h • 0 gal/min (us)
スイッチオンの遅延	■ 動作モード パラメータで スイッチ出力 オプション が選択されていること。 ■ スイッチ出力機能 パラメ ータでリミット オプショ ンが選択されていること。	ステータス出力をスイッチオンする遅延時間を定義。	0.0~100.0 秒	0.0 秒
スイッチオフの遅延	■ 動作モード パラメータで スイッチ出力 オプション が選択されていること。 ■ スイッチ出力機能 パラメ ータでリミット オプショ ンが選択されていること。	ステータス出力をスイッチオ フする遅延時間を定義。	0.0~100.0 秒	0.0 秒

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザーイン ターフェイス/ユー ザー入力	工場出荷時設定
フェールセーフモード	-	アラーム状態の時の出力動作の定義。	<ul><li>実際のステータス</li><li>オープン</li><li>クローズ</li></ul>	オープン
出力信号の反転	_	出力信号の反転。	<ul><li>いいえ</li><li>はい</li></ul>	いいえ

<sup>\*</sup> 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

# 10.6.10 リレー出力の設定

**リレー出力** ウィザード を使用すると、リレー出力の設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

# ナビゲーション

「設定」 メニュー → リレー出力 1~n

► RelaisOutput 1~n	
スイッチ出力機能	→ 🗎 125
流れ方向チェックの割り当て	→ 🗎 126
リミットの割り当て	→ 🖺 126
診断動作の割り当て	→ 🖺 126
ステータスの割り当て	→ 🖺 126
スイッチオフの値	→ 🖺 126
スイッチオンの値	→ 🖺 126
フェールセーフモード	→ 🖺 126

# パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザーイン ターフェイス/ユー ザー入力	工場出荷時設定
リレーの機能	-	リレー出力の機能を選択。	<ul><li>クローズ</li><li>オープン</li><li>診断動作</li><li>リミット</li><li>流れ方向チェック</li><li>ディジタル出力</li></ul>	クローズ
端子番号	-	リレー出力モジュールが使用 している端子番号を表示。	■ 未使用 ■ 24-25 (I/O 2) ■ 22-23 (I/O 3) ■ 20-21 (I/O 4)	-

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザーイン ターフェイス/ユー ザー入力	工場出荷時設定
流れ方向チェックの割り当て	<b>リレーの機能</b> パラメータで <b>流</b> れ方向チェック オプションが 選択されていること。		<ul><li> オフ</li><li> 体積流量</li><li> 質量流量</li><li> 基準体積流量</li></ul>	体積流量
リミットの割り当て	<b>リレーの機能</b> パラメータで <b>リミット</b> オプションが選択されていること。	リミット機能のためのプロセス変数の選択。	■ 才フ ■ 体積流量 ■ 基準体積流量 ■ 流速 * ■ 積算計 1 ■ 積算計 2 ■ 積算計 3 ■ 電気部内温度	体積流量
診断動作の割り当て	<b>リレーの機能</b> パラメータで <b>診</b> 断動作 オプションが選択され ていること。	スイッチ出力の診断動作を選 択。	<ul><li>アラーム</li><li>アラーム + 警告</li><li>警告</li></ul>	アラーム
ステータスの割り当て	<b>リレーの機能</b> パラメータで <b>ディジタル出力</b> オプションが選択されていること。		<ul><li>非満管の検出</li><li>ローフローカット オフ</li><li>デジタル出力 3</li><li>デジタル出力 4</li><li>デジタル出力 5</li></ul>	非満管の検出
スイッチオフの値	<b>リレーの機能</b> パラメータで <b>リミット</b> オプションが選択されていること。	スイッチオフポイントの測定 値を入力します。	符号付き浮動小数点 数	国に応じて異なります: • 0 l/h • 0 gal(us)/min
スイッチオフの遅延	<b>リレーの機能</b> パラメータで <b>リミット</b> オプションが選択されていること。	ステータス出力をスイッチオ フする遅延時間を定義。	0.0~100.0 秒	0.0 秒
スイッチオンの値	<b>リレーの機能</b> パラメータで <b>リミット</b> オプションが選択されていること。	スイッチオンポイントの測定 値を入力します。	符号付き浮動小数点 数	国に応じて異なります: • 0 l/h • 0 gal(us)/min
スイッチオンの遅延	<b>リレーの機能</b> パラメータで <b>リミット</b> オプションが選択されていること。		0.0~100.0 秒	0.0 秒
フェールセーフモード	-	アラーム状態の時の出力動作 の定義。	<ul><li>実際のステータス</li><li>オープン</li><li>クローズ</li></ul>	オープン

表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

# 10.6.11 現場表示器の設定

表示 ウィザード を使用すると、現場表示器の設定に必要なすべてのパラメータを体系 的に設定できます。

**ナビゲーション** 「設定」 メニュー **→** 表示

▶ 表示	
表示形式	→ 🖺 127
1 の値表示	→ 🖺 127

126

バーグラフ 0%の値 1	→ 🖺 127
バーグラフ 100%の値 1	→ 🖺 127
2 の値表示	→ 🗎 127
3の値表示	→ 🗎 128
バーグラフ 0%の値 3	→ 🗎 128
バーグラフ 100%の値 3	→ 🗎 128
4の値表示	→ 🗎 128

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
表示形式	現場表示器があること。	測定値のディスプレイへの表示方法を選択。	<ul> <li>1つの値、最大サイズ</li> <li>1つの値+バーグラフ</li> <li>2つの値</li> <li>1つの値はサイズ大+2つの値</li> <li>4つの値</li> </ul>	1つの値、最大サイズ
1の値表示	現場表示器があること。	ローカル ディスプレイに表示 する測定値を選択。	<ul> <li>● 体積流量</li> <li>● 有量準速</li> <li>● 積積算計 1</li> <li>● 積積算算計 2</li> <li>● 積積算計 3</li> <li>● 電電流流出力 1 *</li> <li>● 電流流出力 3 *</li> <li>● 電流流部内温度</li> </ul>	体積流量
バーグラフ 0%の値 1	現場表示器があること。	バーグラフ 0% の値を入力。	符号付き浮動小数点 数	国に応じて異なります: • 0 l/h • 0 gal/min (us)
バーグラフ 100%の値 1	現場表示器があること。	バーグラフ 100% の値を入 力。	符号付き浮動小数点 数	国および呼び口径に 応じて異なります
2の値表示	現場表示器があること。	ローカル ディスプレイに表示 する測定値を選択。	<ul> <li>な体質量準速電</li> <li>は積量準速電</li> <li>連速電正等</li> <li>補積算算計1</li> <li>積積算算計3</li> <li>電電流流出出力力</li> <li>電流流出出力力</li> <li>電流流出</li> <li>電流流</li> <li>電流</li> <li>電流</li> <li>電流</li> <li>電</li> <li>電</li> <li>電</li> <li>表</li> <l< td=""><td>なし</td></l<></ul>	なし

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
3 の値表示	現場表示器があること。	ローカル ディスプレイに表示 する測定値を選択。	■ な体質量準速 電流量 準減	なし
バーグラフ 0%の値 3	<b>3 の値表示</b> パラメータで選択 されていること。	バーグラフ 0% の値を入力。	符号付き浮動小数点 数	国に応じて異なります: • 0 l/h • 0 gal/min (us)
バーグラフ 100%の値 3	<b>3 の値表示</b> パラメータで選択 していること。	バーグラフ <b>100%</b> の値を入 力。	符号付き浮動小数点 数	0
4の値表示	現場表示器があること。	ローカル ディスプレイに表示 する測定値を選択。	<ul> <li>な体質量準体</li> <li>基準速率</li> <li>補積算算</li> <li>積積算算計</li> <li>積積算算計</li> <li>積積電電流流出力力</li> <li>電電流流流出力力</li> <li>電電流流光</li> <li>電電流流</li> <li>電電流</li> <li>電電</li> <li>電</li> <li>電</li> <li>長</li> <li>大</li> <li></li></ul>	なし

<sup>\*</sup> 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

# 10.6.12 ローフローカットオフの設定

**ローフローカットオフ** ウィザードを使用すると、ローフローカットオフの設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

# ナビゲーション

「設定」メニュー→ローフローカットオフ

▶ ローフローカットオフ	
プロセス変数の割り当て	→ 🖺 129
ローフローカットオフ オンの値	→ 🖺 129
ローフローカットオフ オフの値	→ 🖺 129
プレッシャショックの排除	→ 🖺 129

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
プロセス変数の割り当て	-	ロー フロー カット オフに割 り当てるプロセス変数を選 択。	<ul><li> オフ</li><li> 体積流量</li><li> 質量流量</li><li> 基準体積流量</li></ul>	体積流量
ローフローカットオフ オンの値	<b>プロセス変数の割り当て</b> パラ メータ (→ <b>旨 129</b> )でプロセス 変数が選択されていること。	ロー フロー カット オフがオ ンになる値を入力。	正の浮動小数点数	国および呼び口径に 応じて異なります。
ローフローカットオフ オフの値	<b>プロセス変数の割り当て</b> パラ メータ (→ <b>旨 129</b> )でプロセス 変数が選択されていること。	ロー フロー カット オフをオ フにする値を入力。	0~100.0 %	50 %
プレッシャショックの排除	<b>プロセス変数の割り当て</b> パラ メータ (→ <b>읍 129</b> )でプロセス 変数が選択されていること。	大きな圧力変動時の信号抑制 (= プレッシャショックさプレ ス) の期間を入力。	0~100 秒	0 秒

# 10.6.13 空検知の設定

**空検知** サブメニュー には、空検知の設定に関して設定しなければならないパラメータ が含まれています。

# ナビゲーション

「設定」メニュー→空検知

▶空検知		
	空検知	→ 🗎 130
	新規調整	→ 🖺 130
	進行中	→ 🗎 130
	空検知の検出ポイント	→ 🖺 130
	空検知の応答時間	→ 🖺 130


# パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザーイン ターフェイス/ユー ザー入力	工場出荷時設定
空検知	_	空検知のオンとオフの切り替え。	■ オフ ■ オン	オフ
新規調整	<b>空検知</b> パラメータで <b>オン</b> オ プションが選択されているこ と。	調整の種類を選択。	<ul><li>キャンセル</li><li>空検知調整</li><li>満管調整</li></ul>	キャンセル
進行中	<b>空検知</b> パラメータで <b>オン</b> オ プションが選択されているこ と。	進捗を表示。	■ Ok ■ 進行中 ■ 不可	-
空検知の検出ポイント	<b>空検知</b> パラメータで <b>オン</b> オ プションが選択されているこ と。	ヒステリシスの値を%で入力 します。この値以下では計測 管は空と検出されます。	0~100 %	50 %
空検知の応答時間	<b>プロセス変数の割り当て</b> パラメータ (→ <b>曽 130</b> )でプロセス変数が選択されていること。	空検知したときに、診断メッセージ S862 "パイプ空" を表示するまでの時間を入力します。	0~100 秒	1秒

# 10.7 高度な設定

**高度な設定** サブメニューとそのサブメニューには、特定の設定に必要なパラメータが含まれています。

「高度な設定」 サブメニュー へのナビゲーション




A0032223-JA

サブメニューおよびパラメータの数は機器バージョンに応じて異なります。これらのサブメニューの一部のサブメニューおよびパラメータは取扱説明書に記載されていません。その代わりに機器の個別説明書に説明があります (→ 「補足資料」セクションを参照)。

#### ナビゲーション

「設定」メニュー→高度な設定



▶ 電極洗浄回路	→ 🖺 137
▶ WLAN 設定	→ 🖺 138
► Heartbeat 設定	
▶ 設定のバックアップ	→ 🖺 140
▶管理	→ 🖺 141

# 10.7.1 センサの調整の実施

**センサの調整** サブメニュー には、センサの機能に関係するパラメータがすべて含まれています。

#### ナビゲーション

「設定」メニュー→高度な設定→センサの調整



# パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	説明	選択	工場出荷時設定
設置方向	センサ上の矢印の方向と一致する流れ方向 の符号を設定。	<ul><li>矢印方向の流れ</li><li>矢印の反対方向の流れ</li></ul>	矢印方向の流れ

# 10.7.2 積算計の設定

「積算計 1~n」 サブメニュー で個別の積算計を設定できます。

# ナビゲーション

「設定」 メニュー → 高度な設定 → 積算計 1~n

▶ 積算計 1~n	
プロセス変数の割り当て	→ 🗎 133
積算計の単位	→ 🖺 133
積算計動作モード	→ 🗎 133
積算計 1~n のコントロール	→ 🖺 156
フェールセーフモード	→ 🖺 133

132

パラメータ	説明	選択	工場出荷時設定
プロセス変数の割り当て	積算計のプロセス変数を選択。	<ul><li>体積流量</li><li>質量流量</li><li>基準体積流量</li></ul>	体積流量
積算計の単位	積算計のプロセス変数の単位を選択。	単位の選択リスト	国に応じて異なります: ■ m³ ■ ft³
積算計動作モード	積算計の計算モードの選択。	<ul><li>正味流量の積算</li><li>正方向流量の積算</li><li>逆方向流量の積算</li><li>最後の有効値</li></ul>	正味流量の積算
フェールセーフモード	機器アラームが発生した場合の積算計の挙動を設定します。	<ul><li>停止</li><li>実際の値</li><li>最後の有効値</li></ul>	実際の値

# 10.7.3 表示の追加設定

**表示** サブメニュー を使用して、現場表示器の設定に関するすべてのパラメータを設定できます。

# ナビゲーション

「設定」メニュー→高度な設定→表示

▶ 表示		
	表示形式	→ 🖺 135
	1の値表示	→ 🖺 135
	バーグラフ 0%の値 1	→ 🖺 135
	バーグラフ 100%の値 1	→ 🗎 135
	小数点桁数 1	→ 🖺 135
	2 の値表示	→ 🖺 135
	小数点桁数 2	→ 🖺 135
	3 の値表示	→ 🗎 136
	バーグラフ 0%の値 3	→ 🗎 136
	バーグラフ 100%の値 3	→ 🗎 136
	小数点桁数 3	→ 🖺 136
	4 の値表示	→ 🗎 136
	小数点桁数 4	→ 🖺 136
	Display language	→ 🖺 137
	表示間隔	→ 🖺 137
	表示のダンピング	→ 🖺 137
	ヘッダー	→ 🖺 137
	ヘッダーテキスト	→ 🖺 137
	区切り記号	→ 🖺 137
	バックライト	→ 🖺 137

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
表示形式	現場表示器があること。	測定値のディスプレイへの表示方法を選択。	<ul> <li>1つの値、最大サイズ</li> <li>1つの値+バーグラフ</li> <li>2つの値</li> <li>1つの値はサイズ大+2つの値</li> <li>4つの値</li> </ul>	1つの値、最大サイズ
1の値表示	現場表示器があること。	ローカル ディスプレイに表示 する測定値を選択。	<ul> <li>体積流量</li> <li>基準体積流量</li> <li>減速</li> <li>積算計1</li> <li>積算計3</li> <li>電流出力1</li> <li>電流出力2*</li> <li>電流出力3*</li> <li>電流出力4*</li> <li>電気部内温度</li> </ul>	体積流量
バーグラフ 0%の値 1	現場表示器があること。	バーグラフ 0% の値を入力。	符号付き浮動小数点 数	国に応じて異なります: • 0 l/h • 0 gal/min (us)
バーグラフ 100%の値 1	現場表示器があること。	バーグラフ <b>100%</b> の値を入 力。	符号付き浮動小数点 数	国および呼び口径に 応じて異なります
小数点桁数 1	測定値が <b>1の値表示</b> パラメ ータで設定されていること。	表示値の小数点以下の桁数を選択。	<ul> <li>X</li> <li>X.X</li> <li>X.XX</li> <li>X.XXX</li> <li>X.XXXX</li> </ul>	x.xx
2 の値表示	現場表示器があること。	ローカル ディスプレイに表示 する測定値を選択。	<ul> <li>なし</li> <li>体積流量</li> <li>基準体積流量</li> <li>基準体積流量</li> <li>流導電率</li> <li>積算計1</li> <li>積算算計2</li> <li>積算算計3</li> <li>電流流出力2*</li> <li>電流流出力4*</li> <li>温度</li> <li>電気部内温度</li> </ul>	なし
小数点桁数 2	測定値が <b>2の値表示</b> パラメ ータで設定されていること。	表示値の小数点以下の桁数を選択。	<ul><li> x</li><li> x.x</li><li> x.xx</li><li> x.xxx</li><li> x.xxx</li></ul>	x.xx

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
3 の値表示	現場表示器があること。	ローカル ディスプレイに表示 する測定値を選択。	■ な体質基準 を 本質 基準 を 本質 基準 を 本 で で を で で で で で で で で で で で で で で で	なし
バーグラフ 0%の値 3	<b>3 の値表示</b> パラメータで選択 されていること。	バーグラフ 0% の値を入力。	符号付き浮動小数点 数	国に応じて異なります: • 0 l/h • 0 gal/min (us)
バーグラフ 100%の値 3	<b>3 の値表示</b> パラメータで選択 していること。	バーグラフ <b>100%</b> の値を入 力。	符号付き浮動小数点 数	0
小数点桁数 3	測定値が <b>3の値表示</b> パラメータで設定されていること。	表示値の小数点以下の桁数を選択。	<ul><li> X</li><li> X.X</li><li> X.XX</li><li> X.XXX</li><li> X.XXXX</li></ul>	x.xx
4の値表示	現場表示器があること。	ローカル ディスプレイに表示 する測定値を選択。	■ な体質量準速 電流 ■ な体質量準速 電子 ■ を表示 ■ は、	なし
小数点桁数 4	測定値が <b>4の値表示</b> パラメ ータで設定されていること。	表示値の小数点以下の桁数を選択。	X     X.X     X.XX     X.XXX     X.XXX	x.xx

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
Display language	現場表示器があること。	表示言語を設定。	English     Deutsch*     Français*     Español*     Italiano*     Nederlands*     Portuguesa*     Polski*     pyсский язык (Russian)*     Svenska*     Türkçe*     中文 (Chinese)*     日本語 (Japanese)*     한국어 (Korean)*     读국어 (Korean)*     記由sa Indonesia*     ภาษาไทย (Thai)*     tiếng Việt (Vietnamese)*     čeština (Czech)*	English (または、注 文した言語を機器に プリセット)
表示間隔	現場表示器があること。	測定値の切り替え表示の時に 測定値を表示する時間を設 定。	1~10 秒	5秒
表示のダンピング	現場表示器があること。	測定値の変動に対する表示の 応答時間を設定。	0.0~999.9 秒	0.0 秒
ヘッダー	現場表示器があること。	ローカル ディスプレイのヘッ ダーの内容を選択。	<ul><li> デバイスのタグ</li><li> フリーテキスト</li></ul>	デバイスのタグ
ヘッダーテキスト	<b>ヘッダー</b> パラメータで <b>フリー</b> <b>テキスト</b> オプションが選択さ れていること。	ディスプレイのヘッダーのテ キストを入力。	最大 12 文字 (英字、 数字、または特殊文 字 (例:@,%,/) な ど)	
区切り記号	現場表示器があること。	数値表示の桁区切り記号を選 択。	■. (点) ■, (コンマ)	. (点)
バックライト	以下の条件の1つを満たしていること: ■「ディスプレイ;操作」のオーダーコード、オプション F「4行表示、バックライト;タッチコントロール」 ■「ディスプレイ;操作」のオーダーコード、オプション G「4行表示、バックライト;タッチコントロール+WLAN」	ローカル ディスプレイのバックライトのオンとオフを切り替え。	<ul><li>無効</li><li>有効</li></ul>	有効

<sup>\*</sup> 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

# 10.7.4 電極洗浄の実行

**電極洗浄回路** サブメニュー には、電極洗浄の設定に関して設定しなければならないパラメータが含まれています。

このサブメニューは、電極洗浄機能付きの機器が注文された場合にのみ表示されます。

「設定」メニュー→高度な設定→電極洗浄回路

▶ 電極洗浄回路			
	電極洗浄回路	-	→ 🖺 138
	電極洗浄期間	-	→ 🖺 138
	電極洗浄リカバリー時間	-	→ 🖺 138
	電極洗浄での洗浄サイクル	-	→ 🖺 138
	電極洗浄の極性		→ 🖺 138

# パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入 カ/ユーザーインタ ーフェイス	工場出荷時設定
電極洗浄回路	次のオーダーコードの場合: 「アプリケーションパッケー ジ」、オプション <b>EC</b> 「ECC 電 極洗浄」	周期的に電極洗浄回路を稼動させます。	■ オフ ■ オン	オフ
電極洗浄期間	次のオーダーコードの場合: 「アプリケーションパッケー ジ」、オプション <b>EC</b> 「ECC 電 極洗浄」	電極洗浄期間を秒単位で入力。	0.01~30 秒	2 秒
電極洗浄リカバリー時間	次のオーダーコードの場合: 「アプリケーションパッケー ジ」、オプション <b>EC</b> 「ECC 電 極洗浄」	電極洗浄後のリカバリー時間 を定義。この間は電流出力は 最後の有効な値を保持しま す。	1~600秒	60 秒
電極洗浄での洗浄サイクル	次のオーダーコードの場合: 「アプリケーションパッケー ジ」、オプション <b>EC</b> 「ECC 電 極洗浄」	電極洗浄周期の休止期間を入力。	0.5~168 h	0.5 h
電極洗浄の極性	次のオーダーコードの場合: 「アプリケーションパッケー ジ」、オプション <b>EC</b> 「ECC 電 極洗浄」	電極洗浄回路の極性の選択。	■ プラス ■ マイナス	電極の材質に応じて 異なります。 • 白金:マイナスオ プション • タンタル、アロイ C22、ステンレス: プラスオプショ ン

# 10.7.5 WLAN 設定

WLAN Settings サブメニューを使用すると、WLAN の設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

「設定」メニュー→高度な設定→WLAN 設定

▶ WLAN 設定			
	WLAN		
	WLAN モード		
	SSID 名		
	ネットワークセキュリティ		→ 🖺 139
	セキュリティ証明書		
	ユーザ名		
	WLAN パスワード		
	WLAN IP アドレス		→ 🖺 139
	WLAN の MAC アドレス		
	WLAN のパスワード		→ 🖺 140
	SSID の設定		→ 🖺 140
	SSID 名		→ 🖺 140
	接続の状態		
	受信信号強度		
		I	

# パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	ユーザー入力/選択	工場出荷時設定
WLAN IP アドレス	-	機器の WLAN インタフェー スの IP アドレスを入力。	4オクテット:0〜 255(特定のオクテッ トにおいて)	192.168.1.212
ネットワークセキュリティ	-	WLAN ネットワークのセキュ リティタイプを選択。	<ul> <li>保護されない</li> <li>WPA2-PSK</li> <li>EAP-PEAP with MSCHAPv2</li> <li>EAP-PEAP MSCHAPv2 no server authentic.</li> <li>EAP-TLS</li> </ul>	WPA2-PSK

パラメータ	必須条件	説明	ユーザー入力/選択	工場出荷時設定
WLAN のパスワード	Security type パラメータでWPA2-PSK オプションが選択されていること。	ネットワークキー (8 から 32 文字)を入力。 機器とともに支給されたネットワークキーは、安全上の理由から設定中に変更する必要があります。	数字、英字、特殊文 字からなる 8~32 桁 の文字列 (スペース なし)	機器のシリアル番号 (例: L100A802000)
SSID の設定	-	どの SSID 名を使用するか選択: デバイスタグまたはユーザ定義名。	<ul><li>■ デバイスのタグ</li><li>■ ユーザ定義</li></ul>	ユーザ定義
SSID 名	■ SSID の設定 パラメータで ユーザ定義 オプションが 選択されていること。 ■ WLAN モード パラメータ で WLAN アクセスポイン ト オプションが選択され ていること。	ユーザ定義の SSID 名 (最大 32 文字)を入力。 ユーザー設定された SSID 名称は 1 回しか割 り当てることができま せん。SSID 名称を 1 回 以上割り当てた場合、機 器は相互に干渉する可 能性があります。	数字、英字、特殊文字から成る最大 32 桁の文字列	EH_機器名称_シリアル番号の最後の7 桁 (例: EH_Promag_500_A 802000)
変更を適用する	-	変更した WLAN の設定を使用する。	■ キャンセル ■ Ok	キャンセル


# 10.7.6 設定管理

設定後、現在の機器設定の保存、または前の機器設定の復元を行うことが可能です。

**設定管理** パラメータおよび**設定のバックアップ** サブメニューの関連するオプションを使用して、これを実行できます。

#### ナビゲーション

「設定」メニュー→高度な設定→設定のバックアップ



# パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	説明	ユーザーインターフェイス/ 選択	工場出荷時設定
稼動時間	装置の稼働時間を示す。	日 (d)、時 (h)、分 (m)、秒 (s)	-
最後のバックアップ	最後のデータバックアップが組み込み HistoROM に保存された時を表示。	日 (d)、時 (h)、分 (m)、秒 (s)	-

パラメータ	説明	ユーザーインターフェイス/ 選択	工場出荷時設定
設定管理	組み込み HistoROM の機器データの管理の動作を選択。	<ul><li>キャンセル</li><li>バックアップの実行</li><li>復元</li><li>比較</li><li>バックアップデータの削除</li></ul>	キャンセル
バックアップのステータス	現在のデータセーブ、リストアの状態を示す。	<ul><li>なし</li><li>バックアップ中</li><li>リストア中</li><li>削除処理進行中</li><li>比較進行中</li><li>リストアの失敗</li><li>バックアップの失敗</li></ul>	なし
比較の結果	現在の機器データと組み込み HistoROM の バックアップとの比較。	<ul> <li>設定データは一致する</li> <li>設定データは一致しない</li> <li>バックアップデータはありません</li> <li>保存データの破損</li> <li>チェック未完了</li> <li>データセット非互換</li> </ul>	チェック未完了

# 「設定管理」 パラメータの機能範囲

オプション	説明
キャンセル	何も実行せずにこのパラメータを終了します。
バックアップの実行	現在の機器設定のバックアップコピーを、HistoROM バックアップから機器のメモリに保存します。バックアップコピーには機器の変換器データが含まれます。
復元	機器設定の最後のバックアップコピーを、機器メモリから機器の HistoROM バックアップに復元します。バックアップコピーには機器の変換器データが含まれます。
比較	機器メモリに保存された機器設定と HistoROM バックアップの現在の機器設定とを比較します。
バックアップデータの削 除	機器設定のバックアップコピーを、機器のメモリから削除します。

- HistoROM バックアップ HistoROM は、EEPROM タイプの不揮発性メモリです。
- この操作の処理中は、現場表示器を介して設定を編集することはできません。また、処理ステータスを表すメッセージが表示されます。

# 10.7.7 機器管理のためのパラメータを使用

**管理** サブメニューを使用すると、機器の管理のために必要なすべてのパラメータを体系的に使用できます。

#### ナビゲーション

「設定」メニュー→高度な設定→管理


► 管理ト アクセスコード設定→ ≧ 142

▶ アクセスコードのリセット	→ 🖺 142
機器リセット	→ 🗎 143

#### アクセスコードの設定のためのパラメータを使用

#### ナビゲーション

「設定」メニュー→高度な設定→管理→アクセスコード設定



# パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	説明	ユーザー入力
アクセスコード設定	設定の不用意な変更から機器を守るために書き込みアクセス を制限。	数字、英字、特殊文字から成る最大 16 桁の 文字列
アクセスコードの確認	入力されたアクセスコードを確認してください。	数字、英字、特殊文字から成る最大 16 桁の 文字列

#### アクセスコードのリセットのためのパラメータを使用

# ナビゲーション

「設定」メニュー→高度な設定→管理→アクセスコードのリセット

▶ アクセスコードのリセット		
稼動時間	→ 🖺 143	
アクセスコードのリセット	→ 🖺 143	

パラメータ	説明	ユーザーインターフェイス / ユーザー入力	工場出荷時設定
稼動時間	装置の稼働時間を示す。	日 (d)、時 (h)、分 (m)、秒 (s)	-
アクセスコードのリセット	アクセスコードを工場出荷値にリセットする。  リセットコードについては、弊社サービスにお問い合わせください。 リセットコードは、以下を介してのみ入力できます。 ウェブブラウザ DeviceCare、FieldCare (サービスインターフェイス CDI-RJ45 経由) フィールドバス	数字、英字、特殊文字から成る文字列	0x00

#### 機器のリセットのためのパラメータを使用

# ナビゲーション

「設定」メニュー→高度な設定→管理

#### パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	説明	選択	工場出荷時設定
機器リセット	機器の設定をリセットします-全部または 一部を-決められた状態に。	<ul><li>キャンセル</li><li>納入時の状態に</li><li>機器の再起動</li><li>S-DAT のバックアップをリストア</li></ul>	キャンセル

# 10.8 シミュレーション

**シミュレーション** サブメニュー により、実際の流量がなくても、各種プロセス変数や機器アラームモードをシミュレーションし、下流側の信号接続を確認することが可能です (バルブの切り替えまたは閉制御ループ)。

#### ナビゲーション

「診断」メニュー→シミュレーション

▶シミュレーション	
シミュレーションする測定パラメー 夕割り当て	→ 🖺 144
測定値	→ 🖺 144
ステータス入力のシミュレーション	→ 🖺 144
入力信号レベル	→ 🖺 144
電流入力 1~n のシミュレーション	→ 🖺 144

電流入力 1~r	の値	→ 🖺 145
電流出力 1~r	のシミュレーション	→ 🖺 145
電流出力 1~r	の値	→ 🖺 145
周波数出力シ	ミュレーション 1~n	→ 🖺 145
周波数の値 1~	~n	→ 🖺 145
パルス出力シ	ミュレーション 1~n	→ 🖺 145
パルスの値 1-	~n	→ 🖺 145
シミュレーシ	ョンスイッチ出力 <b>1~n</b>	→ 🖺 145
スイッチの状!	態 1∼n	→ 🖺 145
リレー出力 1~	∼n シミュレーション	→ 🖺 145
スイッチの状!	態 1∼n	→ 🖺 145
機器アラーム	のシミュレーション	→ 🖺 145
診断イベント(	の種類	→ 🗎 146
診断イベント	のシミュレーション	→ 🖺 146

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入 カ/ユーザーインタ ーフェイス	工場出荷時設定
シミュレーションする測定パラメ ータ割り当て	-	シミュレーションするプロセス変数を選択してください。	■ オフ ■ 体積流量 ■ 質量流量 ■ 基準体積流量 ■ 流速 ■ 導電率*	オフ
測定値	<b>シミュレーションする測定パラメータ割り当て</b> パラメータ (→ 🖺 144)でプロセス変数が 選択されていること。	選択したプロセス変数をシミュレーションする値を入力してください。	選択したプロセス変数に応じて異なります。	0
ステータス入力のシミュレーショ ン	_	ステータス入力のシミュレー ションをオン、オフ切り替え。	■ オフ ■ オン	オフ
入力信号レベル	ステータス入力のシミュレー ション パラメータでオン オ プションが選択されているこ と。	ステータス入力をシミュレー ションする信号レベルを選択 してください。	■ ハイ ■ ロー	<i>N</i> 1
電流入力 1~n のシミュレーション	_	電流入力シミュレーションの オン/オフ。	■ オフ ■ オン	オフ

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入 カ/ユーザーインタ ーフェイス	工場出荷時設定
電流入力 1~n の値	電流入力 1~n のシミュレー ション パラメータでオン オ プションが選択されているこ と。	シミュレーションの電流値を 入力。	0~22.5 mA	0 mA
電流出力 1~n のシミュレーショ ン	-	電流出力のシミュレーション をオン、オフします。	■ オフ ■ オン	オフ
電流出力 1~n の値	<b>電流出力 1~n のシミュレーション</b> パラメータで <b>オン</b> オプションが選択されていること。	シミュレーションする電流の 値を入力してください。	3.59~22.5 mA	3.59 mA
周波数出力シミュレーション 1~n	動作モード パラメータで周波 数 オプションが選択されてい ること。	周波数出力のシミュレーショ ンをオン、オフしてください。	■ オフ ■ オン	オフ
周波数の値 1~n	周波数出力シミュレーション 1~nパラメータでオンオプ ションが選択されているこ と。	シミュレーションする周波数 の値を入力してください。	0.0~12 500.0 Hz	0.0 Hz
パルス出力シミュレーション <b>1~n</b>	動作モード パラメータで <b>パル</b> ス オプションが選択されてい ること。	設定しパルス出力のシミュレーションをオフしてください。  ■ 固定値オプションの場合: パルス幅 パラメータ (→  ○ 120) によりパルス出力のパルス幅が設定されます。	<ul><li>オフ</li><li>固定値</li><li>カウントダウンする値</li></ul>	オフ
パルスの値 1~n	パルス出力シミュレーション 1~nパラメータでカウント ダウンする値 オプションが選 択されていること。	シミュレーションするパルス の数を入力してください。	0~65535	0
シミュレーションスイッチ出力 1 ~n	動作モード パラメータで <b>スイッチ出力</b> オプションが選択されていること。	スイッチ出力のシミュレーションをオン、オフします。	■ オフ ■ オン	オフ
スイッチの状態 1~n	-	ステータス出力をシミュレー ションするためのステータス を選択します。		オープン
リレー出力 1~n シミュレーショ ン	-	リレー出力のシミュレーショ ンのオンとオフの切り替え。	■ オフ ■ オン	オフ
スイッチの状態 1~n	シミュレーションスイッチ出 力 1~n パラメータでオン オ プションが選択されているこ と。	リレー出力の状態をシミュレーションのために選択する。	■ オープン ■ クローズ	オープン
パルス出力シミュレーション	-	設定しパルス出力のシミュレーションをオフしてください。 ■ <b>固定値</b> オプション の場合: パルス幅 パラメータによりパルス出力のパルス幅が設定されます。	<ul><li>オフ</li><li>固定値</li><li>カウントダウンする値</li></ul>	オフ
パルスの値	<b>パルス出力シミュレーション</b> パラメータ で <b>カウントダウン</b> <b>する値</b> オプションが選択され ていること。	設定しパルス出力のシミュレ ーションをオフしてくださ い。	0~65535	0
機器アラームのシミュレーション	-	デバイスアラームのシミュレ ーションをオン、オフします。	<ul><li>オフ</li><li>オン</li></ul>	オフ

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入 力/ユーザーインタ ーフェイス	工場出荷時設定
診断イベントの種類	-	診断イベントカテゴリを選 択。	<ul><li>センサ</li><li>エレクトロニクス</li><li>設定</li><li>プロセス</li></ul>	プロセス
診断イベントのシミュレーション	-	このイベントをシミュレーションする診断イベントの選 択。	<ul><li>オフ</li><li>診断イベント選択 リスト (選択した カテゴリに応じ て)</li></ul>	オフ
ロギングの時間間隔	-	データロギングの間隔を定義 します。この値はメモリ内の 個々のデータ間隔の時間を定 義します。	1.0~3 600.0 秒	-

\* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

## 10.9 不正アクセスからの設定の保護

以下の書き込み保護オプションにより、意図せずに機器の設定が変更されないよう保護 することが可能です。

- アクセスコードによるパラメータのアクセス保護→ 🖺 146
- キーロックによる現場操作のアクセス保護→ 

   80
- 書き込み保護スイッチによる機器のアクセス保護→ 🖺 147

### 10.9.1 アクセスコードによる書き込み保護

ユーザー固有のアクセスコードは以下の効果をもたらします。

- ■機器設定用パラメータは書き込み保護となり、現場操作を介してその値を変更することはできなくなります。
- ウェブブラウザを介した機器アクセスを防止し、機器設定用パラメータを保護します。
- FieldCare または DeviceCare (CDI-RJ45 サービスインターフェイス経由) を介した機器アクセスを防止し、機器設定用パラメータを保護します。

#### 現場表示器によるアクセスコードの設定


- 1. **アクセスコード設定** パラメータ (→ **○** 142)に移動します。
- 2. アクセスコードとして数字、英字、特殊文字から成る最大 16 桁の文字列を設定します。
- 3. 再度アクセスコードを**アクセスコードの確認** パラメータ (→ **()** 142)に入力して、コードを確定します。
  - すべての書き込み保護パラメータの前に、⑥シンボルが表示されます。

ナビゲーション、編集画面で 10 分以上キーを押さなかった場合、機器は自動的に書き込み保護パラメータを再度ロックします。ナビゲーション、編集画面から操作画面表示モードに戻すと、機器は自動的に書き込み保護パラメータを 60 秒 後にロックします。

- アクセスコードを使用してパラメータ書き込み保護を有効にした場合は、無効にする場合も必ずアクセスコードが必要です→ 
   79。
  - 現在、現場表示器を介してログインしているユーザーの役割 → 79 は、アクセスステータスパラメータに表示されます。ナビゲーションパス:操作 → アクセスステータス

#### 現場表示器で随時変更可能なパラメータ

測定に影響を及ぼさない特定のパラメータは、現場表示器によるパラメータ書き込み保護から除外されます。ユーザー固有のアクセスコードにもかかわらず、これは、他のパラメータがロックされている場合も常に変更可能です。



#### ウェブブラウザによるアクセスコードの設定

- 1. **アクセスコード設定** パラメータ (→ <a>● 142)</a>)
- 2. アクセスコードとして最大16桁の数値コードを設定します。
- 3. 再度アクセスコードを**アクセスコードの確認** パラメータ (→ **()** 142)に入力して、コードを確定します。
  - ゆ ウェブブラウザがログイン画面に切り替わります。
- 10分間何も操作されなかった場合、ウェブブラウザは自動的にログイン画面に戻ります。
- アクセスコードを使用してパラメータ書き込み保護を有効にした場合は、無効にする場合も必ずアクセスコードが必要です→ 
   79。
  - ユーザーがウェブブラウザを介して現在、どのユーザーの役割でログインしているか、アクセスステータスパラメータに表示されます。ナビゲーションパス: 操作→アクセスステータス

#### アクセスコードのリセット

ユーザー固有のアクセスコードを間違えた場合は、工場設定のコードにリセットできます。このためには、リセットコードを入力しなければなりません。ユーザー固有のアクセスコードはその後、再び設定することが可能です。

### ウェブブラウザ、FieldCare、DeviceCare(CDI-RJ45 サービスインターフェイス経由)、 フィールドバスを使用

- 😭 リセットコードについては、弊社サービスにお問い合わせください。
- 1. **アクセスコードのリセット** パラメータ (→ **目** 143)に移動します。
- 2. リセットコードを入力します。
  - → アクセスコードは工場設定 **0000** にリセットされます。これは、再設定することが可能です→ **146**。

### 10.9.2 書き込み保護スイッチによる書き込み保護

ユーザー固有のアクセスコードによるパラメータ書き込み保護とは異なり、これは、すべての操作メニュー(「表示のコントラスト」パラメータ用以外)の書き込みアクセス権をロックします。

これにより、パラメータ値は読み取り専用となり、編集はできなくなります (「表示のコントラスト」パラメータ以外)。

- 現場表示器を介して
- PROFIBUS DP プロトコル経由


### Proline 500 - デジタル

## ▲ 警告


#### 固定ネジの締め付けトルクが超過!

プラスチック製変換器が損傷する恐れがあります。

▶ 締め付けトルクに従って固定ネジを締め付けてください。2 Nm (1.5 lbf ft)



- 1. ハウジングカバーを開きます。
- 2. 表示モジュールを外します。
- 3. 端子部カバーを開きます。
- 4. メイン電子モジュールの書き込み保護 (WP) スイッチを ON 位置に設定すると、 ハードウェア書き込み保護が有効になります。
  - └ **ロック状態** パラメータに**ハードウェア書き込みロック** オプション が表示さ れます→ ■ 150。さらに、現場表示器の操作画面表示のヘッダーとナビゲー ション画面のパラメータの前に 🛭 シンボルが表示されます。




- 5. メイン電子モジュールの書き込み保護 (WP) スイッチを OFF 位置 (工場設定) に設定すると、ハードウェア書き込み保護が無効になります。
  - └ **ロック状態** パラメータに表示されるオプションはありません→ **〇 150**。現 場表示器の操作画面表示のヘッダーとナビゲーション画面のパラメータの前 に表示されていた 🛭 シンボルは消えます。

148


### **Proline 500**

1.



メイン電子モジュールの書き込み保護 (WP) スイッチを ON 位置に設定すると、ハードウェア書き込み保護が有効になります。

**└→ ロック状態** パラメータに**ハードウェア書き込みロック** オプションが表示されます→ **○** 150。さらに、現場表示器の操作画面表示のヘッダーとナビゲーション画面のパラメータの前に **○** シンボルが表示されます。



A0029425

- 2. メイン電子モジュールの書き込み保護 (WP) スイッチを **OFF** 位置 (工場設定) に設定すると、ハードウェア書き込み保護が無効になります。
  - **ロック状態** パラメータ→ **150** に表示されるオプションはありません。現場表示器の操作画面表示のヘッダーとナビゲーション画面のパラメータの前に表示されていた **3** シンボルは消えます。

# 11 操作

## 11.1 機器ロック状態の読み取り

機器の有効な書き込み保護: ロック状態 パラメータ

操作→ロック状態

## 「ロック状態」パラメータの機能範囲

オプション	説明
なし	<b>アクセスステータス</b> パラメータに表示されるアクセスステータスが適用されます→ <b>〇 79</b> 。現場表示器にのみ表示されます。
ハードウェア書き込みロ ック	PCB 基板のハードウェア書き込みロック用 DIP スイッチが有効になっています。これにより、パラメータへの書き込みアクセスがロックされます (例:現場表示器または操作ツールを介して) $\rightarrow$ $\bigcirc$ 147。
一時ロック	機器の内部処理 (例:データアップロード/ダウンロード、リセットなど) を実行中のため、パラメータへの書き込みアクセスが一時的にロックされます。内部処理が完了すると、再びパラメータを変更することが可能です。

## 11.2 操作言語の設定

- 詳細情報:
  - 操作言語の設定 → 🖺 107
  - ■機器が対応する操作言語の情報 → 

     237

## 11.3 表示部の設定

詳細情報:


- 現場表示器の基本設定 → 🖺 126
- 現場表示器の高度な設定 → 🖺 134

# 11.4 測定値の読み取り

測定値 サブメニューを使用して、すべての測定値を読み取ることが可能です。

## ナビゲーション

「診断」 メニュー → 測定値



## 11.4.1 「プロセスパラメータ」 サブメニュー

**プロセスパラメータ** サブメニューには、各プロセス変数の現在の測定値を表示させる ために必要なパラメータがすべて含まれています。

## ナビゲーション

「診断」 メニュー → 測定値 → プロセスパラメータ

▶ プロセスパラメータ	
体積流量	
質量流量	
基準体積流量	
流速	
導電率	
密度	

## パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	説明	ユーザーインターフェイス
体積流量	現在測定されている体積流量を表示します。 依存関係 単位は <b>体積流量単位</b> パラメータ (→   111)の設定が用いられます。	符号付き浮動小数点数
質量流量	現在計算されている質量流量を表示します。 依存関係 単位は <b>質量流量単位</b> パラメータ (→   111)の設定が用いられます。	符号付き浮動小数点数
基準体積流量	現在計算されている基準体積流量を表示します。 依存関係 単位は <b>基準体積流量単位</b> パラメータ (→   111)の設定が用 いられます。	符号付き浮動小数点数
流速	現在計算されている流速を表示します。	符号付き浮動小数点数
導電率	現在測定されている導電率を表示します。 依存関係 単位は <b>導電率の単位</b> パラメータ (→ <b>○</b> 111)の設定が用いら れます。	符号付き浮動小数点数
密度	現在の固定密度または外部機器から読み込まれた密度を表示します。 依存関係 単位は <b>密度単位</b> パラメータの設定が用いられます。	符号付き浮動小数点数

## 11.4.2 積算計

**積算計** サブメニューには、各積算計の現在の測定値を表示させるために必要なパラメータがすべて含まれています。

## ナビゲーション

「診断」 メニュー → 測定値 → 積算計 1~n

▶ 積算計 1~n	
プロセス変数の割り当て	→ 🖺 152
積算計の値 1~n	→ 🖺 152
積算計ステータス 1~n	→ 🗎 152
積算計ステータス 1∼n	→ 🖺 152

## パラメータ概要 (簡単な説明付き)


パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入 カ/ユーザーインタ ーフェイス	工場出荷時設定
プロセス変数の割り当て	-	積算計のプロセス変数を選 択。	<ul><li>体積流量</li><li>質量流量</li><li>基準体積流量</li></ul>	体積流量
積算計の値 1~n	プロセス変数の割り当てパラメータで、以下の選択項目のいずれかが選択されていること。 ・体積流量 ・質量流量 ・ 基準体積流量 ・ 総質量流量 ・ 凝縮水の質量流量 ・ エネルギー流量 ・ 熱量の差	現在の積算計カウンタ値を表示。	符号付き浮動小数点 数	0 m <sup>3</sup>
積算計ステータス 1~n	-	現在の積算計ステータスを表 示。	<ul><li>Good</li><li>Uncertain</li><li>Bad</li></ul>	_
積算計ステータス 1~n	Target mode パラメータで Auto オプションが選択され ていること。	積算計の現在のステータス値 (16 進数) を表示します。	0~0xFF	_

## 11.4.3 「入力値」 サブメニュー

入力値 サブメニュー を使用すると、個別の入力値を体系的に表示できます。

## ナビゲーション

「診断」 メニュー → 測定値 → 入力値



#### 電流入力の入力値

**電流入力 1~n** サブメニューには、各電流入力の現在の測定値を表示させるために必要なパラメータがすべて含まれています。

#### ナビゲーション

「診断」 メニュー → 測定値 → 入力値 → 電流入力 1~n



## パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	説明	ユーザーインターフェイス
測定値 1~n	現在の電流入力値を表示します。	符号付き浮動小数点数
測定した電流 1~n	電流入力の現在値を表示します。	0~22.5 mA

## ステータス入力の入力値

ステータス入力 1~n サブメニューには、各ステータス入力の現在の測定値を表示させるために必要なパラメータがすべて含まれています。

### ナビゲーション

「診断」 メニュー → 測定値 → 入力値 → ステータス入力 1~n



#### パラメータ概要(簡単な説明付き)

パラメータ	説明	ユーザーインターフェイス
ステータス入力の値	現在の入力の信号のレベルを表示。	■ ハイ ■ ロー

## 11.4.4 出力値

**出力値** サブメニューには、各出力の現在の測定値を表示させるために必要なパラメータがすべて含まれています。

### ナビゲーション

「診断」メニュー→測定値→出力値




► パルス-周波数-スイッチ 出力の切 り替え 1~n	→ 🗎 154
▶ リレー出力 1~n	→ 🗎 155

### 電流出力の出力値

**電流出力の値** サブメニューには、各電流出力の現在の測定値を表示させるために必要なパラメータがすべて含まれています。

#### ナビゲーション

「診断」 メニュー → 測定値 → 出力値 → 電流出力 1~n の値



## パラメータ概要 (簡単な説明付き)


パラメータ	説明	ユーザーインターフェイス	
出力電流 1	現在計算されている電流出力の電流値を表示します。	3.59~22.5 mA	
測定した電流	電流出力の現在測定されている電流値を表示。	0~30 mA	

#### パルス/周波数/スイッチ出力の出力値

パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え 1~n サブメニューには、各パルス/周波数/スイッチ出力の現在の測定値を表示させるために必要なパラメータがすべて含まれています。

#### ナビゲーション

「診断」 メニュー → 測定値 → 出力値 → パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え 1~n



### パラメータ概要 (簡単な説明付き)


パラメータ	必須条件	説明	ユーザーインターフェイ ス
出力周波数 1~n	<b>動作モード</b> パラメータで <b>周波数</b> オプ ションが選択されていること。	周波数出力の現在測定されている値 を表示。	0.0~12 500.0 Hz
パルス出力 1~n	<b>動作モード</b> パラメータ で <b>パルス</b> オプ ション が選択されていること。	現在出力されているパルス周波数を 表示。	正の浮動小数点数
スイッチの状態 1~n	<b>動作モード</b> パラメータで <b>スイッチ出</b> 力 オプションが選択されていること。	現在のスイッチ出力ステータスを表 示。	■ オープン ■ クローズ

### リレー出力の出力値

**リレー出力 1~n** サブメニューには、各リレー出力の現在の測定値を表示させるために必要なパラメータがすべて含まれています。

### ナビゲーション

「診断」 メニュー → 測定値 → 出力値 → リレー出力 1~n



### パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	説明	ユーザーインターフェイス
スイッチの状態	現在のリレーのスイッチ状態を表示。	■ オープン ■ クローズ
スイッチ周期	すべての実行されたスイッチサイクルの数を表示。	正の整数
最大スイッチサイクル数	保証されたスイッチサイクルの最大数を表示。	正の整数

# 11.5 プロセス条件への機器の適合

プロセス条件に適合させるために、以下の機能があります。

- **設定** メニュー (→ 🖺 108) を使用した基本設定
- **高度な設定** サブメニュー (→ 🖺 131)を使用した高度な設定

# 11.6 積算計リセットの実行


操作 サブメニュー で積算計をリセット: 積算計 1~n のコントロール

### 「積算計 のコントロール」 パラメータの機能範囲

オプション	説明
積算開始	積算計が開始されます。
リセット + ホールド	積算処理が停止し、積算計が O にリセットされます。
プリセット + ホールド	積算処理が停止し、積算計が <b>プリセット値 1~n</b> パラメータ から定義された開始値に設定されます。

### ナビゲーション

「操作」メニュー→積算計の処理



### パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
積算計 1~n のコントロール	積算計の値を制御。	<ul><li>■ 積算開始</li><li>■ リセット + ホールド</li><li>■ プリセット + ホールド</li></ul>	積算開始
プリセット値 1~n	積算計の開始値を設定。	符号付き浮動小数点数	0 m³
すべての積算計をリセット	すべての積算計を 0 にリセットして積算の 開始。	<ul><li>キャンセル</li><li>リセット+積算開始</li></ul>	キャンセル

## 11.7 データのログの表示

**データのログ** サブメニューを表示するには、機器の**拡張 HistoROM** アプリケーション パッケージを有効にする必要があります (注文オプション)。これには、測定値履歴に関するすべてのパラメータが含まれています。


データロギングは以下を介しても使用可能:

- プラントアセットマネジメントツール FieldCare → 

  90
- ■ウェブブラウザ

#### 機能範囲

- 合計 1000 個の測定値を保存できます。
- 4 つのロギングチャンネル
- データのロギングの時間間隔は調整可能です。
- 各ロギングチャンネルの測定値トレンドをチャート形式で表示します。



A0034352

- $\mathbf{x}$  轴:選択されたチャンネル数に応じて 250~1000 個のプロセス変数の測定値を示します。
- y 軸:常に測定中の値に合わせて、大体の測定値スパンを示します。

□ギングの時間間隔の長さ、またはチャンネルのプロセス変数の割り当てを変更すると、データのログ内容は削除されます。

## ナビゲーション

「診断」 メニュー → データのログ

▶ データのログ		
	チャンネル 1 の割り当て	→ 🖺 158
	チャンネル 2 の割り当て	→ 🖺 158
	チャンネル3の割り当て	→ 🖺 158
	チャンネル 4 の割り当て	→ 🖺 158
	ロギングの時間間隔	→ 🖺 158
	すべてのログをリセット	→ 🖺 158
	データロギング	→ 🖺 158
	ロギングの遅延	→ 🖺 158
	データロギングのコントロール	→ 🖺 158
	データロギングステータス	→ 🖺 159
	全ロギング期間	→ 🖺 159
	▶ チャンネル 1 表示	
	▶ チャンネル 2 表示	
	▶ チャンネル 3 表示	
	▶ チャンネル 4 表示	

## パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入 カ/ユーザーインタ ーフェイス	工場出荷時設定
チャンネル 1 の割り当て	拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。	ロギングチャンネルにプロセス変数を割り当てます。	■ 才フ ■ 体積流量 ■ 基準体積流量 ■ 流速 率 ■ 電気部内 1 ■ 電流出力 1 ■ 電流出力 2 * ■ 電流出力 3 * ■ 電流出力 4 *	オフ
チャンネル 2 の割り当て	拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。  □ 現在有効なソフトウェアオプションが、有効なソフトウェアオブションの概要パラメータに表示されます。	ロギングチャンネルにプロセ ス変数を割り当て。	選択リストについて は、 <b>チャンネル1の</b> 割り当て パラメータ (→   158)を参照	オフ
チャンネル3の割り当て	拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。  現在有効なソフトウェアオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。	ロギングチャンネルにプロセ ス変数を割り当て。	選択リストについて は、 <b>チャンネル1の</b> <b>割り当て</b> パラメータ (→   ○ 158)を参照	オフ
チャンネル4の割り当て	拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。  現在有効なソフトウェアオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要パラメータに表示されます。	ロギングチャンネルにプロセ ス変数を割り当て。	選択リストについて は、 <b>チャンネル1の</b> <b>割り当て</b> パラメータ (→ 🖺 158)を参照	オフ
ロギングの時間間隔	拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。		0.1~3600.0 秒	1.0 秒
すべてのログをリセット	拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。	すべてのログデータを削除し ます。	<ul><li>キャンセル</li><li>データ削除</li></ul>	キャンセル
データロギング	-	データロギングの方法を選択 します。	<ul><li>上書きする</li><li>上書きしない</li></ul>	上書きする
ロギングの遅延	<b>データロギング</b> パラメータで <b>上書きしない</b> オプションが選 択されていること。	測定値ロギングの遅延時間を 入力します。	0∼999 h	0 h
データロギングのコントロール	<b>データロギング</b> パラメータで <b>上書きしない</b> オプションが選 択されていること。		<ul><li>なし</li><li>削除+スタート</li><li>停止</li></ul>	なし

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入 カ/ユーザーインタ ーフェイス	工場出荷時設定
データロギングステータス	<b>データロギング</b> パラメータで <b>上書きしない</b> オプションが選 択されていること。	測定値ロギングステータスを 表示します。	<ul><li>完了</li><li>遅延が有効</li><li>アクティブ</li><li>停止</li></ul>	完了
全ロギング期間	<b>データロギング</b> パラメータで <b>上書きしない</b> オプションが選 択されていること。		正の浮動小数点数	0 秒

<sup>\*</sup> 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

# 12 診断およびトラブルシューティング

# 12.1 一般トラブルシューティング

## 現場表示器用

エラー	可能性のある原因	解決方法
現場表示器が暗く、出力信号がない	電源電圧が銘板に明記された値と 異なる	正しい電源電圧を印加する。
現場表示器が暗く、出力信号がない	電源電圧の極性が正しくない	極性を正す。
現場表示器が暗く、出力信号がな い	接続ケーブルと端子の接続が確立 されない	ケーブルの接続を確認し、必要に 応じて修正する。
現場表示器が暗く、出力信号がない	端子が I/O 電子モジュールに正しく差し込まれていない 端子がメイン電子モジュールに正しく差し込まれていない	端子を確認する。
現場表示器が暗く、出力信号がない	I/O 電子モジュールの故障 メイン電子モジュールの故障	スペアパーツを注文する →   ② 204。
現場表示器が暗く、出力信号がない	メイン電子モジュールと表示モジュール間のコネクタが正しく差し 込まれていない	接続を確認し、必要に応じて修正する。
現場表示器が暗く、出力信号がない	接続ケーブルが正しく差し込まれ ていない	1. 電極ケーブルの接続を確認し、 必要に応じて修正する。 2. コイルケーブルの接続を確認 し、必要に応じて修正する。
現場表示器が暗いが、信号出力は 有効な範囲内にある	表示部の設定が明るすぎる/暗すぎる	<ul><li>■ + 目を同時に押して、表示を明るくする。</li><li>□ + 目を同時に押して、表示を暗くする。</li></ul>
現場表示器が暗いが、信号出力は 有効な範囲内にある	表示モジュールのケーブルが正し く差し込まれていない	メイン電子モジュールおよび表示 モジュールにプラグを正しく挿入 する。
現場表示器が暗いが、信号出力は 有効な範囲内にある	表示モジュールの故障	スペアパーツを注文する →   204。
現場表示器のバックライトが赤い	診断動作が「アラーム」の診断イ ベントが発生している	対策を講じる。→ 🖺 173
現場表示器のテキストが外国語で 表示され、理解できない	操作言語の設定が正しくない	1. □ + 田 を 2 秒 押す(「ホーム画面」)。 2. 冟 を押す。 3. Display language パラメータ (→ 🖺 137) で必要な言語を設定する。
現場表示器のメッセージ: 「通信エラー」 「電子モジュールの確認」	表示モジュールと電子モジュール 間の通信が中断された	<ul><li>メイン電子モジュールと表示モジュール間のケーブルとコネクタを確認する。</li><li>スペアパーツを注文する →   204。</li></ul>

## 出力信号用

エラー	可能性のある原因	解決方法
信号出力が有効な範囲を超えている	メイン電子モジュールの故障	スペアパーツを注文する →   ② 204。
現場表示器に正しい値が表示されるが、信号出力が正しくない (有効な範囲内にはある)	設定エラー	パラメータ設定を確認し、修正する。
機器測定が正しくない	設定エラーまたは機器が用途範囲 外で使用されている	1. 正しいパラメータ設定を確認する。 2. 「技術データ」に明記されたリミット値に従う。

## アクセス用

エラー	可能性のある原因	解決方法
パラメータへの書き込みアクセス 権がない	ハードウェア書き込み保護が有効	メイン電子モジュールの書き込み 保護スイッチを <b>OFF</b> 位置に設定す る。 <b>→ 🖺 147</b> .
パラメータへの書き込みアクセス 権がない	現在のユーザーの役割ではアクセ ス権が制限されている	<ol> <li>1. ユーザーの役割を確認する</li> <li>⇒ 🖹 79。</li> <li>2. 正しいユーザー固有のアクセスコードを入力する→ 🖺 79。</li> </ol>
PROFIBUS DP 経由の通信が確立されない	PROFIBUS DP バスケーブルの接続 が正しくない	端子の割当てを確認する→   ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○
PROFIBUS DP 経由の通信が確立されない	PROFIBUS DP ケーブルの終端処理 が正しくない	終端抵抗を確認する。
Web サーバーと接続できない	Web サーバーが無効	「FieldCare」または「DeviceCare」 操作ツールを使用して機器の Web サーバーが有効か確認し、必要に 応じて有効にする→   ■ 86。
	コンピュータの Ethernet インタ ーフェイスの設定が正しくない	1. インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティを確認する → 圖 82→ 圖 82。 2. IT マネージャを使用してネット ワーク設定を確認する。
Web サーバーと接続できない	IPアドレスが正しくない	IP アドレス (192.168.1.212) を確認する。→ 曾 82→ 曾 82
Web サーバーと接続できない	不正な WLAN アクセスデータ	<ul> <li>WLAN ネットワークの状態を確認する。</li> <li>WLAN アクセスデータを使用して機器に再度ログインする。</li> <li>測定機器および操作機器のWLAN が有効になっているか確認する→</li></ul>
	WLAN 通信が無効	-
Web サーバー、FieldCare または DeviceCare と接続できない	WLAN ネットワークが使用できない	<ul> <li>WLAN 受信があるか確認する: 表示モジュールの LED が青色で 点灯</li> <li>WLAN 接続が有効か確認する: 表示モジュールの LED が青色で 点滅</li> <li>機器機能を ON にする。</li> </ul>
Network 接続が存在しない、また は不安定	WLAN ネットワークが弱い	■ 操作機器が受信の範囲外にある:操作機器のネットワークの状態を確認する。 ■ ネットワーク性能を向上させるために、外部の WLAN アンテナを使用する。


エラー	可能性のある原因	解決方法
	WLAN および Ethernet 通信が平 行	■ ネットワーク設定を確認する。 ■ 一時的に WLAN のみをインタ ーフェイスとして有効にしま す。
ウェブブラウザがフリーズし、操 作できない	データ転送が作動中	データ転送または現在の動作が完 了するまで待ってください。
	接続が失われた	1. ケーブル接続と電源を確認する。 2. ウェブブラウザを再読込し、必要に応じて再起動する。
ウェブブラウザの内容が不完全、 または読めない	ウェブブラウザの最適なバージョ ンが使用されていない	1. 適切なウェブブラウザバージョンを使用する→ <b>自 81</b> 。 2. ウェブブラウザのキャッシュを 消去し、ウェブブラウザを再起動 する。
	不適切な表示設定	ウェブブラウザのフォントサイ ズ/表示比率を変更する。
ウェブブラウザの内容が不完全、 または、表示されない	<ul><li>JavaScript が有効になっていない</li><li>JavaScript を有効にできない</li></ul>	1. JavaScript を有効にする。 2. IP アドレスとして http:// XXX.XXX.X.XXX/basic.html を入力 する。
CDI-RJ45 サービスインターフェイス (ポート 8000) を介した FieldCare または DeviceCare による操作	コンピュータまたはネットワーク のファイアウォールによる通信の 障害	コンピュータまたはネットワーク で使用するファイアウォールの設 定に応じて、FieldCare/DeviceCare アクセスを可能にするためにファ イアウォールを適合または無効に する必要がある。
CDI-RJ45 サービスインターフェイス (ポート 8000 または TFTP ポート経由) を介した FieldCare または DeviceCare によるファームウェアの更新	コンピュータまたはネットワーク のファイアウォールによる通信の 障害	コンピュータまたはネットワーク で使用するファイアウォールの設 定に応じて、FieldCare/DeviceCare アクセスを可能にするためにファ イアウォールを適合または無効に する必要がある。

# 12.2 発光ダイオードによる診断情報

## 12.2.1 変換器

## Proline 500 - デジタル

変換器の各種 LED により機器ステータスに関する情報が提供されます。



A0029689


- 1 電源電圧
- 2 機器ステータス
- 3 未使用
- 4 通信
- 5 サービスインターフェイス (CDI) アクティブ、Ethernet リンク/アクティビティ
- 1. ハウジングカバーを開きます。
- 2. 表示モジュールを外します。
- 3. 端子部カバーを開きます。

LED		色	意味
1	電源電圧	オフ	電源オフまたは供給電圧不足
		緑	電源 OK
2	機器ステータス (通常の	オフ	ファームウェアエラー
	操作)	緑	機器ステータス OK
		緑色点滅	機器が設定されていない
		赤色点滅	診断動作「警告」の診断イベントが発生
		赤	診断動作「アラーム」の診断イベントが発生
		赤色/緑色点滅	機器の再起動
2	機器ステータス (スター	赤色の低速点滅	> 30 秒の場合:ブートローダーの問題
	トアップ中)	赤色の高速点滅	>30 秒の場合:ファームウェア読込み中に互換性の問題
3	未使用	_	_
4	通信	オフ	機器が Profibus データを受信しない

LED		色	意味
		自	機器が Profibus データを受信する
5	サービスインターフェ	オフ	接続なし、または接続が確立されていない
	イス (CDI)、 Ethernet リンク/アクテ	黄	接続中、および接続が確立されている
	ィビティ	黄色点滅	サービスインターフェイス アクティブ

#### **Proline 500**

変換器の各種 LED により機器ステータスに関する情報が提供されます。



A002962


- 1 電源電圧
- 2 機器ステータス
- 3 未使用
- 4 通信
- 5 サービスインターフェイス (CDI) アクティブ、Ethernet リンク/アクティビティ

LED		色	意味
1	電源電圧	オフ	電源オフまたは供給電圧不足
		緑	電源 OK
2	機器ステータス (通常の	オフ	ファームウェアエラー
	操作)	緑	機器ステータス OK
		緑色点滅	機器が設定されていない
		赤	診断動作「アラーム」の診断イベントが発生
		赤色点滅	診断動作「警告」の診断イベントが発生
		赤色/緑色点滅	機器の再起動
2	機器ステータス (スター	赤色の低速点滅	> 30 秒の場合:ブートローダーの問題
	トアップ中)	赤色の高速点滅	>30 秒の場合:ファームウェア読込み中に互換性の問題
3	未使用	-	-
4	通信	オフ	機器が Profibus データを受信しない
		白	機器が Profibus データを受信する
5	サービスインターフェ	オフ	接続なし、または接続が確立されていない
	イス (CDI)、 Ethernet リンク/アクテ	黄	接続中、および接続が確立されている
	ィビティ	黄色点滅	サービスインターフェイス アクティブ

## 12.2.2 センサ接続ハウジング

## Proline 500 - デジタル

センサ接続ハウジング内の ISEM 電子モジュール (インテリジェントセンサ電子モジュール) の各種 LED により機器ステータスに関する情報が提供されます。




- 1
- 通信 機器ステータス 電源電圧 2

LED		色	意味
1	通信	白	通信アクティブ
2	機器ステータス (通常の	赤	問題
	操作)	赤色点滅	警告
2			> 30 秒の場合:ブートローダーの問題
	トアップ中)	赤色の高速点滅	>30 秒の場合:ファームウェア読込み中に互換性の問題
3	電源電圧	緑	電源 OK
		オフ	電源オフまたは供給電圧不足

## 12.3 現場表示器の診断情報

## 12.3.1 診断メッセージ

機器の自己監視システムで検出されたエラーが、操作画面表示と交互に診断メッセージとして表示されます。



2 つまたはそれ以上の診断イベントが同時に発生している場合は、最優先に処理する必要のある診断イベントのメッセージのみが示されます。

- ・発生したその他の診断イベントは診断メニューに表示されます。
  - パラメータを使用 → 🖺 196
  - サブメニューを使用 → 🖺 197

#### ステータス信号

ステータス信号は、診断情報 (診断イベント) の原因を分類することにより、機器の状態および信頼性に関する情報を提供します。

**1** ステータス信号は VDI/VDE 2650 および NAMUR 推奨 NE 107 に準拠して分類されます。F = 故障、C = 機能チェック、S = 仕様範囲外、M = メンテナンスが必要


シンボル	意味
F	<b>エラー</b> 機器エラーが発生。測定値は無効。
С	<b>機能チェック</b> 機器はサービスモード (例:シミュレーション中)
S	仕様範囲外 機器は作動中: 技術仕様の範囲外 (例:許容プロセス温度の範囲外)
М	<b>メンテナンスが必要</b> メンテナンスが必要。測定値は依然として有効。

### 診断動作

シンボル	意味
*	アラーム ■ 測定が中断します。 ■ 信号出力と積算計が設定されたアラーム状態になります。 ■ 診断メッセージが生成されます。
Δ	警告 測定が再開します。信号出力と積算計は影響を受けません。診断メッセージが生成されます。

## 診断情報


診断情報を使用してエラーを特定することが可能です。ショートテキストにより、エラーに関する情報が提供されます。さらに、診断動作に対応するシンボルが現場表示器の診断情報の前に表示されます。



## 操作部

+-	意味
	++-
(+)	メニュー、サブメニュー内 対策情報に関するメッセージを開きます。
	Enter +—
E	メニュー、サブメニュー内 操作メニューを開きます。

### 12.3.2 対処法の呼び出し



A0029431-JA

#### ■ 39 対処法に関するメッセージ

- 1 診断情報
- 2 ショートテキスト
- 3 サービス ID
- 4 診断動作と診断コード
- 5 イベントの発生時間
- 6 対処法
- 1. 診断メッセージを表示します。
  - 団 を押します (① シンボル)。
  - **▶ 診断リスト** サブメニュー が開きます。
- 2. ① または ② を使用して必要な診断イベントを選択し、 ⑥ を押します。
  - ▶ 対処法に関するメッセージが開きます。
- 3. 🗆 + 🗉 を同時に押します。
  - → 対処法に関するメッセージが閉じます。


**診断** メニュー 内の診断イベントの入力項目に移動します(例:**診断リスト** サブメニュー または **前回の診断結果** パラメータ**)**。

- - ▶ 選択した診断イベントの対処法に関するメッセージが開きます。
- 2. 🗆 + 🕀 を同時に押します。
  - ▶ 対処法に関するメッセージが閉じます。

# 12.4 ウェブブラウザの診断情報

### 12.4.1 診断オプション

機器が検知したエラーは、ユーザーがログインするとウェブブラウザのホームページに 表示されます。



- 1 ステータスエリアとステータス信号
- 2 診断情報
- 3 サービス ID による対策情報
- また、発生した診断イベントは診断メニューに表示されます。
  - パラメータを使用 → 🖺 196
  - サブメニューを使用 → 🖺 197

#### ステータス信号

ステータス信号は、診断情報 (診断イベント) の原因を分類することにより、機器の状態および信頼性に関する情報を提供します。

シンボル	意味
8	<b>エラー</b> 機器エラーが発生。測定値は無効。
<b>P</b>	<b>機能チェック</b> 機器はサービスモード <b>(</b> 例:シミュレーション中 <b>)</b>
<u>^</u>	仕様範囲外 機器は作動中: 技術仕様の範囲外 (例: 許容プロセス温度の範囲外)
<b>&amp;</b>	<b>メンテナンスが必要</b> メンテナンスが必要。測定値は依然として有効。

i ステータス信号は VDI/VDE 2650 および NAMUR 推奨 NE 107 に準拠して分類されます。

### 12.4.2 対策情報の呼び出し

問題を迅速に是正できるよう、各診断イベントに対して対策情報が提供されます。これらの対策は、診断イベントおよび関連する診断情報とともに赤で表示されます。

# 12.5 FieldCare または DeviceCare の診断情報

## 12.5.1 診断オプション

機器が検知したエラーは、接続が確立されると操作ツールのホームページに表示されます。




A0021799-IA

- ステータスエリアとステータス信号→ 🖺 166
- 診断情報→ 🖺 167 2.
- サービス ID による対策情報
- 😭 また、発生した診断イベントは **診断** メニュー に表示されます。
  - パラメータを使用 → 🖺 196
  - サブメニューを使用 → 🖺 197

### 診断情報

診断情報を使用してエラーを特定することが可能です。ショートテキストにより、エラ ーに関する情報が提供されます。さらに、診断動作に対応するシンボルが現場表示器の 診断情報の前に表示されます。



## 12.5.2 対策情報の呼び出し

問題を迅速に是正できるよう、各診断イベントに対して対策情報が提供されます。

- ホームページ上 対策情報は、診断情報の下の別個フィールドに表示されます。
- **診断** メニュー 内 対策情報はユーザーインターフェイスの作業エリアに呼び出すことが可能です。

診断 メニュー に移動します。

1. 必要なパラメータを呼び出します。

170


- 2. 作業エリアの右側で、パラメータの上にマウスポインタを移動させます。
  - ⇒ 診断イベントに対する対策情報のヒントが表示されます。

## 12.6 診断情報の適合

## 12.6.1 診断動作の適合

診断情報の各項目には、工場出荷時に特定の診断動作が割り当てられています。特定の診断情報については、ユーザーがこの割り当てを**診断時の動作** サブメニューで変更できます。

エキスパート → システム → 診断イベントの処理 → 診断時の動作



A0019179-JA

### 使用可能な診断動作

以下の診断動作を割り当てることが可能です。

診断動作	説明
アラーム	機器が測定を停止します。積算計が設定されたアラーム状態になります。 診断メッセージが生成されます。
警告	機器は測定を継続します。PROFIBUS を介した測定値出力および積算計は 影響を受けません。診断メッセージが生成されます。
ログブック入力のみ	機器は測定を継続します。診断メッセージは <b>イベントログブック</b> サブメニュー (イベントリスト サブメニュー) に表示されるだけで、操作画面表示と交互に表示されることはありません。
オフ	診断イベントは無視され、診断メッセージの生成または入力は行なわれません。

#### 測定値ステータスの表示

アナログ入力、デジタル入力、積算計の各機能ブロックが周期的にデータ伝送するよう設定されている場合、機器ステータスは PROFIBUS PA プロファイル仕様 3.02 に準拠して符号化され、符号化バイト (バイト 5) を介して測定値とともに PROFIBUS マスター(クラス 1) に伝送されます。符号化バイトは 3 つのセグメントに分割されます: 品質、品質サブステータス、リミット。




图 40 符号化バイトの構造

符号化バイトの内容は、個別の機能ブロックで設定されたフェールセーフモードに応じて異なります。 設定されたフェールセーフモードに応じて、PROFIBUS プロファイル仕様 3.02 に準拠するステータス情報が符号化バイトを介して PROFIBUS マスター (クラス 1) に伝送されます。

#### 診断動作による測定値ステータスおよび機器ステータスの特定

診断動作が割り当てられている場合、これによって診断情報の測定値ステータスと機器ステータスも変わります。測定値ステータスと機器ステータスは、診断動作の選択と診断情報が所在するグループに応じます。

診断情報は以下のようにグループ化されています。

- センサに関係する診断情報:診断番号000~199 → 🖺 172
- 電子モジュールに関係する診断情報:診断番号 200~399 → 🖺 172
- 設定に関係する診断情報:診断番号 400~599 → 🖺 173
- プロセスに関係する診断情報:診断番号800~999 → 🖺 173

診断情報が所在するグループに応じて、以下の測定値ステータスと機器ステータスは特定の診断動作に固定的に割り当てられています。

#### センサに関係する診断情報:診断番号 000~199

		測定値のステー			
診断時の動作 (設定可能)	品質	品質 サブステータ ス	コード (16 進数)	カテゴリ (NE107)	機器診断 (固定割当て)
アラーム	不良 (BAD)	メンテナンス アラーム	0x24~0x27	F (故障)	メンテナンス アラーム
警告	良 (GOOD)	メンテナンス 要求	0xA8~0xAB	M (メンテナン ス)	メンテナンス 要求
ログブック入力のみ オフ	良 (GOOD)	OK	0x80~0x8E	-	-

#### 電子モジュールに関係する診断情報:診断番号 200~399

#### 診断番号 200~301、303~399

		測定値のステー			
診断時の動作 (設定可能)	品質	品質 サブステータ ス	コード (16 進数)	カテゴリ (NE107)	機器診断 (固定割当て)
アラーム	不良	メンテナンス	0x24~0x27	F	メンテナンス
警告	(BAD)	アラーム	OXZ4 OXZ1	(故障)	アラーム
ログブック入力のみ	良	OV	000 - 005		
オフ	(GOOD)	OK	0x80~0x8E	=	_

### 診断情報 302

		測定値のステー			
診断時の動作 (設定可能)	品質	品質 サブステータ ス	コード (16 進数)	カテゴリ (NE107)	機器診断 (固定割当て)
アラーム	不良 (BAD)	機能チェック、 ローカルオー バーライド	0x3C~0x3F	С	機能チェック
<b>整</b> 告	良 (GOOD)	機能チェック	0xBC~0xBF	_	-

診断情報 302 (機器診断有効) は内部または外部の Heartbeat 検証中の出力です。

- 信号ステータス:機能チェック
- 診断動作の選択と:アラームまたは警告 (初期設定)

Heartbeat 検証が開始されるとデータロギングは中断され、最後の有効な測定値が出力されて積算計が停止しします。

### 設定に関係する診断情報:診断番号 400~599

		測定値のステー			
診断時の動作 (設定可能)	品質	品質 サブステータ ス	コード (16 進数)	カテゴリ (NE107)	機器診断 (固定割当て)
アラーム	不良 (BAD)	機能 チェック	0x3C~0x3F	C (チェック)	機能 チェック
ログブック入力のみ オフ	良 (GOOD)	機能 チェック	0xBC~0xBF	-	機能 チェック
ログブック入力のみ オフ	良 (GOOD)	OK	0x80~0x8E	_	_

## プロセスに関係する診断情報:診断番号800~999

		測定値のステー			
診断時の動作 (設定可能)	品質	品質 サブステータ ス	コード (16 進数)	カテゴリ (NE107)	機器診断 (固定割当て)
アラーム	不良 (BAD)	プロセス 関連	0x28~0x2B	F (故障)	無効なプロセス 条件
警告	不定 (UNCERT AIN)	プロセス 関連	0x78~0x7B	S (仕様範囲外)	無効なプロセス 条件
ログブック入力のみ オフ	良 (GOOD)	OK	0x80~0x8E	_	_

# 12.7 診断情報の概要

- → 機器に1つ以上のアプリケーションパッケージがある場合は、診断情報および関係する測定変数の数は増加します。
- 計 診断情報の一部の項目では、診断動作を変更することが可能です。診断情報の変更 → 

   171

## 12.7.1 センサの診断

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
043	センサの短絡		1. センサケーブルとセンサをチェック	● 導電率
	測定変数のステータス [工場	出荷時] <sup>1)</sup>	2. Heartbeat 検証の実行   3. センサケーブルまたはセンサを交換	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 密度</li></ul>
	Quality	Uncertain		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	Quality substatus	Maintenance demanded		<ul><li>流速</li></ul>
	Coding (hex)	0x68~0x6B		■ ローフローカットオフ ■ 質量流量
	ステータス信号	S		■ 基準密度
	診断動作	Warning		<ul><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

1) 診断動作を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
082	データストレージ		1. モジュールの接続をチェック	■ 導電率
	測定変数のステータス		<b>2.</b> 弊社サービスへ連絡 	<ul><li>補正後の導電率</li><li>測定値1</li></ul>
	Quality	Bad		■ 測定値 2 ■ 測定値 3
	Quality substatus	Maintenance alarm		<ul><li>密度</li></ul>
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	ステータス信号	F		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Alarm		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショ	ートテキスト		
083	電子メモリ内容		1. 機器を再起動する。	■ 導電率
	測定変数のステータス		2. HistoROM S-DAT のバックアップをリ   ストアする('機器のリセット`パラメ	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Bad		■ 測定値 2 ■ 測定値 3
	Quality substatus	Maintenance alarm		■ 例足但 5 ■ 密度
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	ステータス信号	F		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Alarm		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	5号 ショートテキスト			
169	導電率測定失敗		1. 接地の状態を確認	● 導電率
	測定変数のステータス		■ 電気部内温度	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 電気部内温度</li></ul>
	Quality	Bad		<ul><li> 空検知</li><li> 流速</li></ul>
	Quality substatus	Maintenance alarm		<ul><li>・</li></ul>
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>質量流量</li><li>基準体積流量</li></ul>
	ステータス信号	M		<ul><li>温度</li></ul>
	診断動作	Warning		■ 体積流量

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
170	コイル抵抗		周囲およびプロセス温度をチェックして	■ 導電率
	測定変数のステータス		ください	■ 補正後の導電率 ■ 密度
	Quality	Bad		■電気部内温度
	Quality substatus	Maintenance alarm		<ul><li>■ 空検知</li><li>■ 流速</li></ul>
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>□ ローフローカットオフ</li><li>■ 質量流量</li></ul>
	ステータス信号	F		■ 基準密度
	診断動作	Alarm		<ul><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショートテキスト			
180	温度センサの故障		3. 温度測定をオフにしてください	■ 導電率
	測定変数のステータス	1. センサ接続のチェック 2. センサケーブルまたセンサを交換して	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 密度</li></ul>	
	Quality	Bad	ください	<ul><li>■ 電気部内温度</li><li>■ 空検知</li></ul>
	Quality substatus	Maintenance alarm		■ <b>五</b> (成功)
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>■ ローフローカットオフ</li><li>■ 質量流量</li></ul>
	ステータス信号	F		■ 基準密度
	診断動作	Warning		<ul><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	番号ショートテキスト			
181	センサ接続		1. センサケーブルとセンサをチェック	■ 導電率
	測定変数のステータス		2. Heartbeat 検証の実行   3. センサケーブルまたはセンサを交換	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 密度</li></ul>
	Quality	Bad		■ 電気部内温度 ■ 空検知
	Quality substatus	Maintenance alarm		■ <b>元</b> 使和 ■ 流速
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>■ ローフローカットオフ</li><li>■ 質量流量</li></ul>
	ステータス信号	F		■ 基準密度
	診断動作	Alarm		<ul><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

# 12.7.2 電子部の診断

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
201	機器の故障		1. 機器を再起動して下さい。	■ 導電率
	測定変数のステータス		<b>2</b> . 弊社サービスへ連絡して下さい。 	■ 補正後の導電率 ■ 測定値 1
	Quality	Bad		■ 測定値 2 ■ 測定値 3
	Quality substatus	Maintenance alarm		<ul><li>密度</li></ul>
	Coding (hex)	0x24~0x27		■ 電気部内温度 ■ 空検知
	ステータス信号	F		■ 流速
	診断動作	Alarm		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
242	ソフトウェアの互換性なし		1. ソフトウェアをチェックして下さい。	● 導電率
	測定変数のステータス		2. メイン電子モジュールのフラッシュま   たは交換をして下さい。	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Bad		■ 測定値 2 ■ 測定値 3
	Quality substatus	Maintenance alarm		<ul><li>密度</li></ul>
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	ステータス信号	F		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Alarm		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
252	モジュールの互換性なし		1. 電子モジュールを確認	■ 導電率
	測定変数のステータス			■ 補正後の導電率 ■ 測定値 1
	Quality	Bad		■ 測定値 2 ■ 測定値 3 ■ 密度
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	ステータス信号	F		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Alarm		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
252	モジュールの互換性なし		1. 正しい電子モジュールが使われている	● 導電率
	測定変数のステータス		か確認する   <b>2.</b> 電子モジュールを交換する	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Bad		■ 測定値 2 ■ 測定値 3
	Quality substatus	Maintenance alarm		■ 密度
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	ステータス信号	F		■ 流速
	診断動作	Alarm		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショ・	ートテキスト		
262	センサ電子部接続不良		1. センサ電子モジュール (ISEM)とメイ	● 導電率
	測定変数のステータス		ン電子基板間の接続ケーブルを確認ま たは交換。	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Bad	たは交換。	■ 測定値 2
	Quality substatus	Maintenance alarm		■ 測定値 3 ■ 密度
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	ステータス信号	F		■ 流速
	診断動作	Alarm		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
270	メイン電子モジュール故障		メイン電子モジュールの変更	● 導電率
	測定変数のステータス			<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Bad		<ul><li>測定値 2</li><li>測定値 3</li><li>密度</li><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x24~0x27		
	ステータス信号	F		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Alarm		<ul><li>■ ローフローカットオフ</li><li>■ 質量流量</li></ul>
				<ul><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li></ul>
				<ul><li>温度</li></ul>
				■ 体積流量

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ・	ートテキスト		
271	メイン電子モジュール故障		1. 機器を再起動して下さい。	■ 導電率
	測定変数のステータス		2. メイン電子モジュールを交換して下さ   い。	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Bad		■ 測定値 2
	Quality substatus	Maintenance alarm		<ul><li> 測定値 3</li><li> 密度</li></ul>
	Coding (hex)	0x24~0x27		■ 電気部内温度 ■ 空検知
	ステータス信号	F		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Alarm		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
272	メイン電子モジュール故障		1. 機器を再起動して下さい。	● 導電率
	測定変数のステータス		2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Bad		■ 測定値 2
	Quality substatus	Maintenance alarm		■ 測定値 3 ■ 密度
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	ステータス信号	F		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Alarm		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
273	メイン電子モジュール故障		電子基板を交換	■ 導電率
	測定変数のステータス			<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Bad		■ 測定値 2 ■ 測定値 3
	Quality substatus	Maintenance alarm		■密度
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	ステータス信号	F		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Alarm		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
275	I/O モジュール 1~n 故障		I/O モジュールの変更	● 導電率
	測定変数のステータス			<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Bad		■ 測定値 2 ■ 測定値 3
	Quality substatus	Maintenance alarm		■ 密度
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	ステータス信号	F		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Alarm		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
276	I/O モジュール 1~n 誤り		1. 機器を再起動して下さい。	● 導電率
	測定変数のステータス		<b>2. IO</b> モジュールを交換して下さい。 	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Bad		■ 測定値 2 ■ 測定値 3
	Quality substatus	Maintenance alarm		■ 密度
	Coding (hex)	0x24~0x27		■ 電気部内温度 ■ 空検知
	ステータス信号	F		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Alarm		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断	修理		影響される測定変数	
番号	ショ	ートテキスト			
283	電子メモリ内容		1. 機器をリセット 2.	弊社サービス	■ 導電率
	測定変数のステータス		へ連絡		<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Bad			■ 測定値 2 ■ 測定値 3
	Quality substatus	Maintenance alarm			<ul><li>密度</li></ul>
	Coding (hex)	0x24~0x27			<ul><li>■ 電気部内温度</li><li>■ 空検知</li></ul>
	ステータス信号	F			<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Alarm			<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診幽	f情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ・	ートテキスト		
302	機器の検証がアクティブ		機器の検証がアクティブです、お待ちく	■ 導電率
	測定変数のステータス [工場出荷時] <sup>1)</sup>		ださい。	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Good		■ 測定値 2 ■ 測定値 3
	Quality substatus	Function check		■密度
	Coding (hex)	0xBC~0xBF		■ 電気部内温度 ■ 空検知
	ステータス信号	С		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Warning		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

1) 診断動作を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショートテキスト			
303	I/O 1~n 構成変更		1. I/O モジュールの構成を適用する。(パ	-
	測定変数のステータス		ラメータ I/O 構成の適用) 2. その後、DD を再読み込みして配線を確	
	Quality	Bad	認する。	
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x24~0x27		
	ステータス信号	M		
	診断動作	Warning		

	1	析情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ	ートテキスト		
311	電子モジュール故障		1. 機器をリセットしないでください	■ 導電率
	測定変数のステータス		2. 弊社サービスへ連絡	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Bad		■ 測定値 2 ■ 測定値 3
	Quality substatus	Maintenance alarm		■ 密度
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>■ 電気部内温度</li><li>■ 空検知</li></ul>
	ステータス信号	M		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Warning		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li></ul>
				<ul><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
332	組み込み HistoROM への書き	込み失敗	ユーザインタフェースボードを交換して	■ 導電率
	測点亦数のフニークフ			<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Bad		■ 測定値 2 ■ 測定値 3
	Quality substatus	Maintenance alarm		<ul><li>密度</li></ul>
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	ステータス信号	F		■ 流速
	診断動作	Alarm		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

		診断情報	修理	影響される測定変数
番号	;	ショートテキスト		
361			1. 機器を再起動して下さい。	■ 導電率
			2. 電子モジュールをチェックして下さ   い。	■ 補正後の導電率 ■ 測定値 1
	Quality	Bad	3. IO モジュールまたはメイン電子モジュールを交換してください。	■ 測定値 2 ■ 測定値 3
	Quality substatus	Maintenance alarm		■ 密度
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	ステータス信号	F		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Alarm		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショ・	ートテキスト		
372	センサ電子部 (ISEM)故障		1. 機器を再起動する。	● 導電率
	御皇亦粉のフニークフ		2. 故障が再発するか確認する。   3. センサ電子モジュール(ISEM)を交換す	■ 補正後の導電率   ■ 測定値 1
	Quality	Bad	る。	■ 測定値 2 ■ 測定値 3
	Quality substatus	Maintenance alarm		<ul><li>密度</li></ul>
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>■ 電気部内温度</li><li>■ 空検知</li></ul>
	ステータス信号	F		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Alarm		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
373	センサ電子部 (ISEM)故障		1. データの転送または機器のリセットを	■ 導電率
	測定変数のステータス		して下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Bad		<ul><li>測定値 2</li><li>測定値 3</li></ul>
	Quality substatus	Maintenance alarm		■密度
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	ステータス信号	F		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Alarm		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	÷	ショートテキスト		
375	別ウ亦数のフェークフ		1. 機器を再起動する。	■ 導電率
			2. 故障が再発するか確認する。 3. 電子モジュールを含むモジュールラッ	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Bad		<ul><li>測定值 2</li><li>測定値 3</li><li>密度</li></ul>
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	ステータス信号	F		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Alarm		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診路	修理		影響される測定変数	
番号	<b>ў</b> з	ートテキスト			
376	センサ電子部 (ISEM)故障		1. センサ電子モジュール	(ISEM)を交換	■ 導電率
	測定変数のステータス [工場出荷時] <sup>1)</sup>		2. 診断メッセージを消す		<ul><li>補正後の導電率</li><li>測定値1</li></ul>
	Quality	Bad			<ul><li>測定値 2</li><li>測定値 3</li></ul>
	Quality substatus	Maintenance alarm			■ 密度
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>	
	ステータス信号	S			■ 流速
	診断動作	Warning			<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショートテキスト			
377	センサ電子部 (ISEM)故障		1. センサケーブルとセンサのチェック	■ 導電率
	測定変数のステータス [工場出荷時] <sup>1)</sup>		2. Heartbeat 検証の実行   3. センサケーブルまたはセンサの交換	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 密度</li></ul>
	Quality	Bad		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	Quality substatus	Maintenance alarm		■ <u>五</u> 候和 ■ 流速
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>■ ローフローカットオフ</li><li>■ 質量流量</li></ul>
	ステータス信号	S		■ 基準密度
	診断動作	Warning		<ul><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	番号ショートテキスト			
382	データストレージ		1. T-DAT を挿入する。	■ 導電率
	測定変数のステータス		2. T-DAT を交換する。	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Bad		■ 測定値 2 ■ 測定値 3
	Quality substatus	Maintenance alarm		<ul><li>密度</li></ul>
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>■ 電気部内温度</li><li>■ 空検知</li></ul>
	ステータス信号	F		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Alarm		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショ・	ートテキスト		
383	電子メモリ内容		1. 機器を再起動する。	● 導電率
	測定変数のステータス		【2. `機器のリセット'パラメータから T- 】 DAT を削除する。	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Bad	3. T-DAT を交換する。	<ul><li>測定値 2</li><li>測定値 3</li></ul>
	Quality substatus	Maintenance alarm		<ul><li>密度</li></ul>
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>■ 電気部内温度</li><li>■ 空検知</li></ul>
	ステータス信号	F		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Alarm		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

		<b>折情報</b>	修理	影響される測定変数
番号	ショ	ートテキスト		
387	HistoROM へのバックアッフ	の失敗	弊社サービスにご連絡ください	■ 導電率
	測定変数のステータス			<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Bad		■ 測定値 2 ■ 測定値 3
	Quality substatus	Maintenance alarm		■密度
	Coding (hex)	0x24~0x27		■ 電気部内温度 ■ 空検知
	ステータス信号	F		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Alarm		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
512	センサ電子部 (ISEM)故障		1. ECC リカバリー時間をチェック	● 導電率
	測定変数のステータス		2. ECC をオフにする	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 密度</li></ul>
	Quality	Bad		■電気部内温度
	Quality substatus	Maintenance alarm		<ul><li>■ 空検知</li><li>■ 流速</li></ul>
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li></ul>
	ステータス信号	F		■ 基準密度
	診断動作	Alarm		<ul><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

# 12.7.3 設定の診断

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
330	フラッシュファイルが無効		1. 機器のファームウェアをアップデート	
	測定変数のステータス		する。   <b>2.</b> 機器を再起動する。	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Bad		■ 測定値 2 ■ 測定値 3
	Quality substatus	Maintenance alarm		<ul><li>密度</li></ul>
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	ステータス信号	M		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Warning		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
331	ファームウェアアップデート	失敗	1. 機器のファームウェアをアップデート	● 導電率
	測定変数のステータス		する。   <b>2.</b> 機器を再起動する。	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Bad		■ 測定値 2 ■ 測定値 3
	Quality substatus	Maintenance alarm	l l	■ 密度
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	ステータス信号	F		■ 流速
	診断動作	Warning		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショ・	ートテキスト		
410	データ転送		1. 接続をチェックして下さい。	<ul><li>導電率</li></ul>
	測定変数のステータス		2. データ転送を再試行して下さい。 	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Bad		■ 測定値 2 ■ 測定値 3
	Quality substatus	Maintenance alarm		■ 密度
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	ステータス信号	F		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Alarm		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	番号 ショートテキスト			
412	ダウンロード中		ダウンロード中です。しばらくお待ち下	● 導電率
	測定変数のステータス		さい。 	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 密度</li></ul>
	Quality	Uncertain		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	Quality substatus	Initial value		■ <b>全候和</b> ■ 流速
	Coding (hex)	0x4C~0x4F		<ul><li>■ ローフローカットオフ</li><li>■ 質量流量</li></ul>
	ステータス信号	С		■ 基準密度
	診断動作	Warning		<ul><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
431	トリム 1~n		調整の実行	-
	測定変数のステータス			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Function check		
	Coding (hex)	0xBC~0xBF		
	ステータス信号	С		
	診断動作	Warning		

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
437	設定の互換性なし		1. 機器を再起動して下さい。	● 導電率
	測定変数のステータス		<b>2.</b> 弊社サービスへ連絡して下さい。 	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Bad		■ 測定値 2 ■ 測定値 3 ■ 密度
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	ステータス信号	F		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Alarm		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ўэ <sup>.</sup>	ートテキスト		
438	データセット		1. データセットファイルのチェック	● 導電率
	測定変数のステータス		2. 機器設定のチェック   3. 新規設定のアップロード/ダウンロー	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Uncertain	F	■ 測定値 2 ■ 測定値 3 ■ 密度
	Quality substatus	Maintenance demanded		
	Coding (hex)	0x68~0x6B		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	ステータス信号	M		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Warning		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li></ul>
				■ 温度 ■ 体積流量

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
441	電流出力 1~n		1. プロセスの状態をチェックして下さ	-
	測定変数のステータス [工場]	出荷時] <sup>1)</sup>	い。   <b>2.</b> 電流出力の設定をチェックして下さ	
	Quality	Good	γ <sub>2</sub> °	
	Quality substatus	Function check		
	Coding (hex)	0xBC~0xBF		
	ステータス信号	S		
	診断動作	Warning		

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
442	周波数出力 1~n		1. プロセスの状態をチェックして下さ	-
3	測定変数のステータス [工場出荷時] <sup>1)</sup>		│ い。   <b>2.</b> 周波数出力の設定をチェックして下さ	
	Quality	Good	<i>γ</i> <sub>2</sub> °	
	Quality substatus	Function check		
	Coding (hex)	0xBC~0xBF		
	ステータス信号	S		
	診断動作	Warning		

1) 診断動作を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
443	パルス出力 1~n		1. プロセスの状態をチェックして下さ	-
	測定変数のステータス [工場]	出荷時] <sup>1)</sup>	い。   <b>2.</b> パルス出力の設定をチェックして下さ	
	Quality	Good	γ <sub>2</sub> °	
	Quality substatus	Function check		
	Coding (hex)	0xBC~0xBF		
	ステータス信号	S		
	診断動作	Warning		

1) 診断動作を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
444	電流入力 1~n		1. プロセスを確認。	■ 測定値 1
	測定変数のステータス [工場]	出荷時] <sup>1)</sup>	2. 電流入力の設定を確認。	■ 測定値 2 ■ 測定値 3
	Quality	Good		
	Quality substatus	Function check		
	Coding (hex)	0xBC~0xBF		
	ステータス信号	S		
	診断動作	Warning		

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
453	流量の強制ゼロ出力		流量オーバーライドの無効化	■ 導電率
	測定変数のステータス			<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 密度</li></ul>
	Quality	Good		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	Quality substatus	Function check		■ <b>全快知</b> ■ 流速
	Coding (hex)	0xBC~0xBF		<ul><li>■ ローフローカットオフ</li><li>■ 質量流量</li></ul>
	ステータス信号	С		■ 基準密度
	診断動作	Warning		<ul><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショートテキスト			
463	アナログ入力 1~n 選択が無効		1. モジュール/チャネルの構成を確認	■ 測定値 1
	測定変数のステータス	2. I/O モジュールの構成を確認	■ 測定値 2 ■ 測定値 3	
	Quality	Bad		
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x24~0x27		
	ステータス信号	F		
	診断動作	Alarm		

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
482	FB not Auto/Cas <b>測定変数のステータス</b>		ブロックを AUTO モードへ設定	_
	Quality	Good		
	Quality substatus	Ok		
	Coding (hex)	0x80~0x83		
	ステータス信号	F		
	診断動作	Alarm		

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショートテキスト			
484	エラーモードのシミュレーシ	ョン	シミュレータの無効化	● 導電率
	測定変数のステータス			<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 密度</li></ul>
	Quality	Bad		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	Quality substatus	Function check		<ul><li>流速</li></ul>
	Coding (hex)	0x3C~0x3F		■ ローフローカットオフ ■ 質量流量
	ステータス信号	С		■ 基準密度
	診断動作	Alarm		<ul><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断	情報	修理	影響される測定変数	
番号	ショートテキスト				
485	測定値のシミュレーション		シミュレータの無効化	■ 導電率	
	測定変数のステータス			<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 密度</li></ul>	
	Quality	Good		<ul><li>■ 電気部内温度</li><li>■ 空検知</li></ul>	
	Quality substatus	Function check		<ul><li>流速</li></ul>	
	Coding (hex)	0xBC~0xBF		<ul><li>■ ローフローカットオフ</li><li>■ 質量流量</li></ul>	
	ステータス信号	С		■ 基準密見	■ 基準密度
	診断動作	Warning		<ul><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>	

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
486	86 電流入力 1~n のシミュレーション <b>測定変数のステータス</b>		シミュレータの無効化	■ 測定値 1
				■ 測定値 2 ■ 測定値 3
	Quality	Good		
	Quality substatus	Function check		
	Coding (hex)	0xBC~0xBF		
	ステータス信号	С		
	診断動作	Warning		

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショートテキスト			
491	電流出力 1~n のシミュレーション		シミュレータの無効化	-
	測定変数のステータス			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Function check		
	Coding (hex)	0xBC~0xBF		
	ステータス信号	С		
	診断動作	Warning		

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
492	周波数出力のシミュレーション 1~n		シミュレーション周波数出力を無効にす	-
	測定変数のステータス		る。	
	Quality	Good		
	Quality substatus	Function check		
	Coding (hex)	0xBC~0xBF		
	ステータス信号	С		
	診断動作	Warning		

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
493	パルス出力のシミュレーショ	> 1~n	シミュレーションパルス出力を無効にす	-
	測定変数のステータス		18	
	Quality	Good		
	Quality substatus	Function check		
	Coding (hex)	0xBC~0xBF		
	ステータス信号	С		
	診断動作	Warning		

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショートテキスト			
494	シミュレーションスイッチ出	力 1~n	シミュレーションスイッチ出力を無効に	-
	測定変数のステータス		する。	
	Quality	Good		
	Quality substatus	Function check		
	Coding (hex)	0xBC~0xBF		
	ステータス信号	С		
	診断動作	Warning		

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショートテキスト			
495	診断イベントのシミュレーション		シミュレータの無効化	-
	測定変数のステータス			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Ok		
	Coding (hex)	0x80~0x83		
	ステータス信号	С		
	診断動作	Warning		

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
496	ステータス入力のシミュレーション		ステータス入力のシミュレーションを止	-
	測定変数のステータス		める。	
	Quality	Good		
	Quality substatus	Function check		
	Coding (hex)	0xBC~0xBF		
	ステータス信号	С		
	診断動作	Warning		

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
497	ブロック出力シミュレーション		シミュレーションを無効にする	_
	測定変数のステータス			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Ok		
	Coding (hex)	0x80~0x83		
	ステータス信号	С		
	診断動作	Warning		

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
511	ISEM の設定に問題あり		1. 測定周期と積分時間をチェック	■ 導電率
	測定変数のステータス		2. センサ特性をチェック	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 密度</li></ul>
	Quality	Bad		■ 電気部内温度 ■ 空検知
	Quality substatus	Maintenance alarm		■ 流速
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>■ ローフローカットオフ</li><li>■ 質量流量</li></ul>
	ステータス信号	С		■ 基準密度
	診断動作	Alarm		■ 基準体積流量 ■ 温度
				■ 体積流量

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
520	I/O 1~n ハードウェア構成無	効	1. I/O ハードの構成を確認	_
	測定変数のステータス		2. 問題のある I/O モジュールを交換   3. 正しいスロットにダブルパルスモジュ	
	Quality	Bad	ールを挿入	
	Quality substatus	Function check		
	Coding (hex)	0x3C~0x3F		
	ステータス信号	F		
	診断動作	Alarm		

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
530	電極洗浄中。		電極洗浄 (ECC)をオフにする	● 導電率
	測定変数のステータス			<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 密度</li></ul>
	Quality	Good		■ 電気部内温度 ■ 空検知
	Quality substatus	Function check		■ <b>元</b> (成功
	Coding (hex)	0xBC~0xBF		<ul><li>■ ローフローカットオフ</li><li>■ 質量流量</li></ul>
	ステータス信号	С		■ 基準密度
	診断動作	Warning		<ul><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
531	空検知調整に問題あり		空検知調整の実行	● 導電率
	測定変数のステータス [工場出荷時] <sup>1)</sup>			<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 空検知</li></ul>
	Quality	Bad		■ 流速 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Maintenance alarm		■ 質量流量
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>基準体積流量</li><li>体積流量</li></ul>
	ステータス信号	S		
	診断動作	Warning		

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショートテキスト			
537	設定		1. IPアドレスの確認 2. IPアドレス	_
	測定変数のステータス		の変更	
	Quality	Good		
	Quality substatus	Function check		
	Coding (hex)	0xBC~0xBF		
	ステータス信号	F		
	診断動作	Warning		

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
594	リレー出力 シミュレーション		シミュレーションスイッチ出力を無効に	-
	測定変数のステータス		する。	
	Quality	Good		
	Quality substatus	Function check		
	Coding (hex)	0xBC~0xBF		
	ステータス信号	С		
	診断動作	Warning		

# 12.7.4 プロセスの診断

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショートテキスト			
803			1. 配線のチェックをして下さい。	-
			2. IO モジュールを交換して下さい。	
	Quality	Bad		
	Quality substatus	Process related		
	Coding (hex)	0x28~0x2B		
	ステータス信号	F		
	診断動作	Alarm		

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
832	基板温度が高すぎます		周囲温度を下げてください。	● 導電率
	測定変数のステータス [工場出荷時] <sup>1)</sup>			■ 補正後の導電率 ■ 測定値 1
	Quality	Bad		<ul><li>測定値 2</li><li>測定値 3</li><li>密度</li></ul>
	Quality substatus	Process related		
	Coding (hex)	0x28~0x2B		<ul><li>電気部内温度</li><li>空検知</li></ul>
	ステータス信号	S		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Warning		<ul><li>■ ローフローカットオフ</li><li>■ 質量流量</li><li>■ 基準密度</li></ul>
				<ul><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

1) 診断動作を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
833	基板温度が低すぎます		周囲温度を上げて下さい。	■ 導電率
	測定変数のステータス [工場出荷時] <sup>1)</sup>			<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 測定値 1</li></ul>
	Quality	Bad		■ 測定値 2 ■ 測定値 3
	Quality substatus	Process related		<ul><li>密度</li></ul>
	Coding (hex)	0x28~0x2B		<ul><li>■ 電気部内温度</li><li>■ 空検知</li></ul>
	ステータス信号	S		<ul><li>流速</li></ul>
	診断動作	Warning		<ul><li>ローフローカットオフ</li><li>質量流量</li><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

1) 診断動作を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
834	プロセス温度が高すぎます		プロセス温度を下げて下さい。	■ 導電率
	測定変数のステータス [工場	出荷時] <sup>1)</sup>		<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 空検知</li></ul>
	Quality	Uncertain		■ 流速 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Process related		■ 質量流量
	Coding (hex)	0x78~0x7B		<ul><li>■ 基準体積流量</li><li>■ 温度</li></ul>
	ステータス信号	S		■ 体積流量
	診断動作	Warning		

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
835	プロセス温度が低すぎます		プロセス温度を上げてください。	● 導電率
	測定変数のステータス [工場出荷時] <sup>1)</sup>			<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 空検知</li></ul>
	Quality	Uncertain		<ul><li> 流速</li><li> ローフローカットオフ</li></ul>
	Quality substatus	Process related		■ 質量流量
	Coding (hex)	0x78~0x7B		<ul><li>基準体積流量</li><li>温度</li></ul>
	ステータス信号	S		■ 体積流量
	診断動作	Warning		

1) 診断動作を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
842			ローフローカットオフ有効!	<ul><li>流速</li><li>質量流量</li><li>基準体積流量</li></ul>
			1. ローフローカットオフの設定を確認してください。	
	Quality	Uncertain		■ 体積流量
	Quality substatus	Process related		
	Coding (hex)	0x78~0x7B		
	ステータス信号	S		
	診断動作	Warning		

1) 診断動作を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
882	入力信号		1. 入力設定をチェック	<ul><li>補正後の導電率</li></ul>
	測定変数のステータス		2. 圧力センサまたはプロセス状態をチェ   ック	■ 測定値 1 ■ 測定値 2
	Quality	Bad		■ 測定値 3
	Quality substatus	Maintenance alarm		<ul><li>■ 密度</li><li>■ 空検知</li></ul>
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>■ 流速</li><li>■ ローフローカットオフ</li></ul>
	ステータス信号	F		■ 質量流量
	診断動作	Alarm		<ul><li>基準密度</li><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
937	センサの対称性		2. 診断メッセージを消して下さい。	■ 導電率
	測定変数のステータス [工場	出荷時] <sup>1)</sup>	1. センサ近傍の磁界を取り除いてくださ   い。	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 密度</li></ul>
	Quality	Bad		<ul><li>■ 電気部内温度</li><li>■ 空検知</li></ul>
	Quality substatus	Maintenance alarm		<ul><li>流速</li></ul>
	Coding (hex)	0x24~0x27		<ul><li>■ ローフローカットオフ</li><li>■ 質量流量</li></ul>
	ステータス信号	S		■ 基準密度
	診断動作	Warning		<ul><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
938	EMC 干涉		1. EMC の影響について周囲条件を確認	● 導電率
	測定変数のステータス [工場]	出荷時] <sup>1)</sup>	してください   2. 診断メッセージを消してください	<ul><li>■ 補正後の導電率</li><li>■ 密度</li></ul>
	Quality	Bad		■ 電気部内温度
	Quality substatus	Maintenance alarm		<ul><li>■ 空検知</li><li>■ 流速</li></ul>
	Coding (hex)	0x24~0x27		■ ローフローカットオフ ■ 質量流量
	ステータス信号	F		■ 基準密度
	診断動作	Alarm		<ul><li>基準体積流量</li><li>温度</li><li>体積流量</li></ul>

1) 診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
961	電極電位が仕様外		1. プロセスの状態を確認	■ 空検知
	測定変数のステータス [工場出荷時] <sup>1)</sup>		2. 周囲の状態を確認	<ul><li>■ ローフローカットオフ</li><li>■ 質量流量</li></ul>
	Quality	Bad		■ 体積流量
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x24~0x27		
	ステータス信号	S		
	診断動作	Warning		

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
962	パイプ空		1. 満管調整を実施してください	● 導電率
	測定変数のステータス [工場出荷時] <sup>1)</sup>		2. パイプ空調整を実施してください 3. 空検知をオフにしてください	<ul><li>補正後の導電率</li><li>流速</li></ul>
	Quality	Bad		<ul><li>□ ローフローカットオフ</li><li>■ 質量流量</li></ul>
	Quality substatus	Process related		■ 基準体積流量 ■ 体積流量
	Coding (hex)	0x28~0x2B		
	ステータス信号	S		
	診断動作	Warning		

1) 診断動作を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

# 12.8 未処理の診断イベント

**診断** メニュー を使用すると、現在の診断イベントおよび前回の診断イベントを個別に表示させることが可能です。

- 計 診断イベントの是正策を呼び出す方法:
  - 現場表示器を使用→ 🖺 168
  - ウェブブラウザを使用→ 🖺 169
  - ■「FieldCare」操作ツールを使用→ 🖺 170
  - ■「DeviceCare」操作ツールを使用→ 🖺 170
- **1** その他の未処理の診断イベントは**診断リスト** サブメニュー→ **197** に表示されます。

### ナビゲーション

「診断」 メニュー

억. 診断	
現在の診断結果	→ 🖺 197
前回の診断結果	→ 🖺 197
再起動からの稼動時間	→ 🖺 197
稼動時間	→ 🖺 197

### パラメータ概要(簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	ユーザーインターフェイ ス
現在の診断結果	1つの診断イベントが発生していること。	診断情報に加えて現在発生している 診断イベントを表示。	診断動作のシンボル、診断 コード、ショートメッセー
		2 つあるいはそれ以上のメッセージが同時に発生した場合は、 最優先に処理する必要のあるメッセージが表示されます。	ÿ
前回の診断結果	すでに2つの診断イベントが発生していること。	診断情報に加えて以前に発生した現在の診断イベントを表示。	診断動作のシンボル、診断 コード、ショートメッセー ジ
再起動からの稼動時間	-	最後に機器が再起動してからの機器 の運転時間を表示。	日 (d)、時 (h)、分 (m)、 秒 (s)
稼動時間	_	装置の稼働時間を示す。	日 (d)、時 (h)、分 (m)、 秒 (s)

# 12.9 診断リスト

現在未処理の診断イベントを最大 5 件まで関連する診断情報とともに **診断リスト** サブメニュー に表示できます。5 件以上の診断イベントが未処理の場合は、最優先に処理する必要のあるイベントが表示部に示されます。

#### ナビゲーションパス

診断→診断リスト



A0014006-JA

#### ❷ 41 現場表示器の表示例

- ₹ 診断イベントの是正策を呼び出す方法:
  - 現場表示器を使用→ 🖺 168
  - ウェブブラウザを使用→ 🖺 169
  - ■「FieldCare」操作ツールを使用→ 🖺 170
  - ■「DeviceCare」操作ツールを使用→ 🖺 170

### 12.10 イベントログ

### 12.10.1 イベントログの読み出し

**イベントリスト**サブメニューでは、発生したイベントメッセージの一覧を時系列に表示できます。

### ナビゲーションパス

**診断** メニュー → **イベントログブック** サブメニュー → イベントリスト



A0014008-JA

#### ❷ 42 現場表示器の表示例

- 最大 20 件のイベントメッセージを時系列に表示できます。
- **拡張 HistoROM** アプリケーションパッケージ (注文オプション) が有効な場合、イベントリストには最大 100 件までストア可能です。

イベント履歴には、次の入力項目が含まれます。

- 診断イベント→ 🖺 173
- 情報イベント→ 🖺 198

各イベントの発生時間に加えて、そのイベントの発生または終了を示すシンボルが割り 当てられます。

- 診断イベント
  - ①:イベントの発生
  - 母:イベントの終了
- 情報イベント
  - ⊕:イベントの発生
- ♀ 診断イベントの是正策を呼び出す方法:
  - '■ 現場表示器を使用→ 🖺 168
  - ウェブブラウザを使用→ 🖺 169
  - ■「FieldCare」操作ツールを使用→ 🖺 170
  - ■「DeviceCare」操作ツールを使用→ 🖺 170
- 長司表示されたイベントメッセージのフィルタリング → 198

### 12.10.2 イベントログブックのフィルタリング

**フィルタオプション** パラメータを使用すると、**イベントリスト**サブメニューに表示するイベントメッセージのカテゴリを設定できます。

#### ナビゲーションパス

診断 → イベントログブック → フィルタオプション

#### フィルタカテゴリー

- すべて
- 故障 (F)
- ■機能チェック (C)
- 仕様範囲外 (S)
- メンテナンスが必要 (M)
- 情報 (I)

### 12.10.3 情報イベントの概要

診断イベントとは異なり、情報イベントは診断リストには表示されず、イベントログブックにのみ表示されます。

情報番号	情報名
I1000	(装置 OK)
I1079	センサが交換されました。
I1089	電源オン
I1090	設定のリセット
I1091	設定変更済

情報番号	情報名
I1092	HistoROM のバックアップ削除
I1137	電子部が交換されました
I1151	履歴のリセット
I1155	電子部内温度のリセット
I1156	メモリエラー トレンド
I1157	メモリエラー イベントリスト
I1184	ディスプレイが接続されています
I1256	表示: アクセスステータス変更
I1278	I/O モジュールのリセットを検出
I1335	ファームウェアの変更
I1351	空検知調整の失敗
I1353	空検知調整の完了
I1361	Web サーバ:ログイン失敗
I1397	フィールドバス: アクセスステータス変更
I1398	CDI: アクセスステータス変更
I1443	Coating thickness not determined
I1444	機器の検証パス
I1445	機器の検証のフェール
I1457	フェール: 測定エラー検証
I1459	フェール: I/O モジュールの検証
I1461	フェール: センサの検証
I1462	フェール: センサの電子機器モジュールの検証
I1512	ダウンロードを開始しました
I1513	ダウンロード終了
I1514	アップロード開始
I1515	アップロード完了
I1618	I/O モジュール 2 交換
I1619	I/O モジュール 3 交換
I1621	I/O モジュール 4 交換
I1622	校正の変更
I1624	すべての積算計をリセット
I1625	書き込み保護有効
I1626	書き込み禁止無効
I1627	Web サーバ:ログイン成功
I1628	ディスプレイ:ログイン成功
I1629	CDI: ログイン成功
I1631	Web サーバアクセス変更
I1632	ディスプレイ:ログイン失敗
I1633	CDI: ログインの失敗
I1634	工場初期値にリセット
I1635	出荷時設定にリセット
I1636	フィールドバスのアドレスをリセット
I1639	最大のスイッチサイクル数へ到達

情報番号	情報名
I1649	ハードウェアの書き込み保護が有効
I1650	ハードウェアの書込み保護は無効
I1712	新しいフラッシュファイルを受領
I1725	センサ電子部モジュール (ISEM)交換
I1726	設定のバックアップ失敗

# 12.11 機器のリセット

**機器リセット** パラメータ (→ 

143) を使用すると、機器設定全体または設定の一部を 決められた状態にリセットできます。

### 12.11.1「機器リセット」 パラメータの機能範囲

オプション	説明	
キャンセル	何も実行せずにこのパラメータを終了します。	
納入時の状態に	ユーザー固有の初期設定で注文されたすべてのパラメータをユーザー固有の値 にリセットします。その他のパラメータはすべて、工場設定にリセットされま す。	
機器の再起動	再起動により、揮発性メモリ (RAM) に保存されているすべてのパラメータ 工場設定にリセットします (例:測定値データ)。機器設定に変更はありません。	
S-DAT のバックアップを リストア	S-DAT の保存されているデータを復元します。データ記録は電子モジュールメモリから S-DAT に復元されます。	
	<b>1</b> このオプションはアラーム状態でのみ表示されます。	

# 12.12 機器情報

**機器情報** サブメニューには、機器の識別に必要な各種情報を表示するパラメータがすべて含まれています。

# ナビゲーション

「診断」メニュー→機器情報

▶機器情報	
デバイスのタグ	→ 🖺 201
シリアル番号	→ 🖺 201
ファームウェアのバージョン	→ 🖺 201
機器名	→ 🖺 201
オーダーコード	→ 🖺 201
拡張オーダーコード 1	→ 🖺 201
拡張オーダーコード 2	→ 🖺 201

拡張オーダーコード 3	→ 🖺 201
ENP バージョン	→ 🖺 201
PROFIBUS ident number	→ 🖺 201
Status PROFIBUS Master Config	→ 🗎 201

# パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	説明	ユーザーインターフェイス	工場出荷時設定
デバイスのタグ	機器の夕グを表示します。	最大 32 文字 (英字、数字、または特殊文字 (例:@,%,/)など)	Promag 500 DP
シリアル番号	機器のシリアル番号の表示。	最大 11 文字の英字および数 字	-
ファームウェアのバージョン	ファームウェアバージョンの表示。	形式 xx.yy.zz の文字列	-
機器名	変換器の名称の表示。	Promag 300/500	-
	★ 名称は変換器の銘板に明記されています。		
オーダーコード	機器のオーダコードの表示。	英字、数字、特定の句読点	-
	** オーダーコードはセンサおよび変換器の銘板の「オーダーコード」欄に明記されています。	(例:/) から成る文字列	
拡張オーダーコード 1	拡張オーダコードの1番目の部分を表示。	文字列	-
	並張オーダーコードもセンサおよび 変換器の銘板の「拡張オーダーコード」欄に明記されています。		
拡張オーダーコード 2	拡張オーダコードの2番目の部分を表示。	文字列	-
	★ 拡張オーダーコードもセンサおよび変換器の銘板の「拡張オーダーコード」欄に明記されています。		
拡張オーダーコード 3	拡張オーダコードの3番目の部分を表示。	文字列	-
ENP バージョン	電子ネームプレート (ENP)のバージョンを表示。	文字列	2.02.00
PROFIBUS ident number	PROFIBUS 識別番号を表示します。	0~FFFF	0x156C
Status PROFIBUS Master Config	PROFIBUS マスタ設定の状態を表示します。	<ul><li>■ アクティブ</li><li>■ 無効</li></ul>	無効

# 12.13 ファームウェアの履歴

リリー ス 日付	ファームウ ェアのバー ジョン	「ファーム ウェアのバ ージョン」 のオーダー コード	ファームウェア 変更	資料の種類	関連資料
2018年 6月	01.00.zz	オプション <b>75</b>	オリジナルファーム ウェア	取扱説明書	

- □ ファームウェアのバージョンと以前のバージョン、インストールされたデバイス記述ファイルおよび操作ツールとの互換性については、メーカー情報資料の機器情報を参照してください。
- メーカー情報は、以下から入手できます。
  - 弊社ウェブサイトのダウンロードエリアより: www.endress.com → Download
  - 次の詳細を指定します。
    - 製品ルートコード: 例、5W5B 製品ルートコードはオーダーコードの最初の部分: 機器の銘板を参照
    - テキスト検索:メーカー情報
    - メディアタイプ:ドキュメント 技術資料

# 13 メンテナンス

### 13.1 メンテナンス作業

特別なメンテナンスは必要ありません。

### 13.1.1 外部洗浄

機器の外部を洗浄する場合は、必ずハウジングまたはシールの表面に傷をつけない洗浄 剤を使用してください。

### ▲ 警告

### 洗浄剤によりプラスチック製変換器ハウジングが損傷する恐れがあります。

- ▶ 高圧蒸気を使用しないでください。
- ▶ 許可された所定の洗浄剤のみを使用してください。

#### プラスチック製変換器ハウジング用に許可された洗浄剤

- 市販されている家庭用洗剤
- メチルアルコールまたはイソプロピルアルコール
- 中性洗剤溶液

### 13.1.2 内部洗浄

本機器には、内部洗浄は予定されていません。

### 13.1.3 シールの交換

センサのシール (特に、無菌成形シール) は定期的に交換する必要があります。 交換間隔は、洗浄サイクルの頻度、洗浄温度、および流体温度に左右されます。 交換用シール (アクセサリ)  $\rightarrow$   $\cong$  242

# 13.2 測定機器およびテスト機器

Endress+Hauser は、W@M またはテスト機器など各種の測定機器やテスト機器を提供しています。

サービスの詳細については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

一部の測定機器およびテスト機器のリスト:→ ■ 206

# 13.3 エンドレスハウザー社サービス

エンドレスハウザー社では、再校正、メンテナンスサービス、またはテスト機器など、メンテナンスに関する幅広いサービスを提供しています。

**・** サービスの詳細については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

# 14 修理

# 14.1 一般的注意事項

### 14.1.1 修理および変更コンセプト

Endress+Hauser の修理および変更コンセプトでは、次のことが考慮されています。

- ■機器はモジュール式の構造となっています。
- スペアパーツは合理的なキットに分類され、関連する取付指示が付属します。
- 修理は、Endress+Hauser サービス担当または適切な訓練を受けたユーザーが実施します。
- 認証を取得した機器は、Endress+Hauser サービス担当または工場でのみ別の認証取 得機器に交換できます。

### 14.1.2 修理および変更に関する注意事項

機器の修理および変更を行う場合は、次の点に注意してください。

- ▶ 弊社純正スペアパーツのみを使用してください。
- ▶ 取付指示に従って修理してください。
- ▶ 適用される規格、各地域/各国の規定、防爆資料 (XA)、認証を遵守してください。
- ▶ 修理および変更はすべて記録し、W@M ライフサイクル管理データベースに入力してください。

### 14.2 スペアパーツ

機器シリアル番号:

機器情報 サブメニュー の**シリアル番号** パラメータ (→ 

〇 201)から読み取ることが可能です。

### 14.3 Endress+Hauser サービス

Endress+Hauser は、さまざまなサービスを提供しています。

・ サービスの詳細については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

# 14.4 返却

機器の安全な返却要件は、機器の種類と各国の法によって異なります。

- 1. 次のウェブページで詳細情報を参照してください: www.jp.endress.com/return-material-jp
- 2. 機器の修理または工場校正が必要な場合、あるいは、誤った機器が注文または納入された場合は、本機器を返却してください。

# 14.5 廃棄

#### 14.5.1 機器の取外し

1. 機器の電源をオフにします。

### ▲ 警告

### プロセス条件によっては、危険が及ぶ可能性があります。

- ▶ 機器内の圧力、高温、腐食性流体を使用するなど、危険なプロセス条件の場合は注意してください。
- 2. 「機器の取付け」および「機器の接続」セクションに明記された取付けおよび接続 手順と逆の手順を実施してください。安全注意事項に従ってください。

### 14.5.2 機器の廃棄

### ▲ 警告

### 健康に有害な流体によって、人体や環境に危険が及ぶ可能性があります。

▶ 隙間に入り込んだ、またはプラスチックから拡散した物質など、健康または環境に 有害な残留物を、機器および隙間の溝からすべて確実に除去してください。

廃棄する際には、以下の点に注意してください。

- ▶ 適用される各地域/各国の規定を遵守してください。
- ▶ 機器コンポーネントを適切に分別および再利用してください。

# 15 アクセサリ

変換器およびセンサには、アクセサリも多数用意されています。詳細については、最寄りの弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。オーダーコードに関する詳細は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトの製品ページをご覧ください: www.endress.com。

# 15.1 機器固有のアクセサリ

### 15.1.1 変換器用

アクセサリ	説明
変換器 ■ Proline 500 – デジタル ■ Proline 500	交換用あるいは在庫用変換器。オーダーコードを使用して以下の仕様を決定します。 ■ 認定 ■ 出力 ■ 入力 ■ 表示/操作 ■ ハウジング ■ ソフトウェア ■ Proline 500 - デジタル変換器:
外部の WLAN アンテナ	外部の WLAN アンテナ、1.5 m (59.1 in) 接続ケーブルと 2 つのアングルブラケット付き。「同梱アクセサリ」のオーダーコード、オプション P8「広域ワイヤレスアンテナ」  ■ 外部の WLAN アンテナは、サニタリアプリケーションでの使用には適していません。  ■ WLAN インターフェイスの詳細 →   ■ 88  1 オーダー番号: 71351317
パイプ取付セット	変換器用パイプ取付セット      Proline 500 - デジタル変換器     オーダー番号: 71346427
保護力バー 変換器 ■ Proline 500 – デジタル ■ Proline 500	天候 (例: 雨水、直射日光による過熱) の影響から機器を保護するために使用します。  Proline 500 - デジタル変換器 オーダー番号: 71343504 Proline 500 変換器 オーダー番号: 71343505  インストールガイド (EA01191D)

ディスプレイガード Proline 500 - デジタル	砂漠地域での砂の衝撃または傷から表示部を保護するために使用します。
接地ケーブル	電位平衡用のアース線2本を含むセット
接続ケーブル Proline 500 – デジタル センサ – 変換器	接続ケーブルは機器と一緒に (「ケーブル、センサ接続」のオーダーコード)、またはアクセサリとして注文できます (オーダー番号 DK5012)。 以下のケーブル長が用意されています (「ケーブル、センサ接続」のオーダーコード)。  オプションB: 20 m (65 ft)  オプションE: 最大 50 m までユーザー設定可能  オプションF: 最大 165 ft までユーザー設定可能  Proline 500 - デジタル接続ケーブルの許容最長ケーブル長: 300 m (1000 ft)
接続ケーブル Proline 500 センサ - 変換器	接続ケーブルは機器と一緒に (「ケーブル、センサ接続」のオーダーコード)、またはアクセサリとして注文できます (オーダー番号 DK5012)。 以下のケーブル長が用意されています (「ケーブル、センサ接続」のオーダーコード)。  オプション1:5 m (16 ft)  オプション2:10 m (32 ft)  オプション3:20 m (65 ft)  オプション4:ユーザー設定可能なケーブル長 (m)  オプション5:ユーザー設定可能なケーブル長 (ft) 追加の補強金属編組線付きの強化接続ケーブル :  オプション6:ユーザー設定可能なケーブル長 (m)  オプション7:ユーザー設定可能なケーブル長 (ft)  Proline 500 接続ケーブルの許容ケーブル長:測定物の導電率に応じて、最大200 m (660 ft)

# 15.1.2 センサ用

アクセサリ	説明
アースリング	確実に正確な測定が行われるよう、ライニングされた計測チューブ内の測定物を接地するために使用します。  詳細については、インストールガイド EA00070D を参照してください。

# 15.2 サービス関連のアクセサリ

アクセサリ	説明
Applicator	Endress+Hauser 製機器のセレクション/サイジング用ソフトウェア。  産業上の要件に応じた機器の選定  最適な流量計を選定するために必要なあらゆるデータの計算(例:呼び口径、圧力損失、流速、精度)  計算結果を図で表示  プロジェクトの全期間中、部分オーダーコードの確認、あらゆるプロジェクト関連データおよびパラメータの管理、文書化、アクセスが可能です。  Applicator は以下から入手可能: インターネット経由:https://portal.endress.com/webapp/applicator  現場の PC インストール用にダウンロード可能な DVD
W@M	W@M ライフサイクルマネジメントいつでも入手可能な情報により生産性が向上します。プラントおよびそのコンポーネントに関連するデータを、計画の初期段階および資産のライフサイクル全体にわたって取得することが可能です。 W@M ライフサイクルマネジメントは、オンラインおよびオンサイトツールを備えたオープンでフレキシブルなの情報プラットフォームです。データに瞬時にアクセスできるため、プラントのエンジニアリング時間の短縮、購買プロセスの迅速化、プラント稼働時間の増加が実現します。適切なサービスと組み合わせることにより、W@M ライフサイクルマネジメントはあらゆる段階の生産性向上に役立ちます。詳細については、www.endress.com/lifecyclemanagement をご覧ください。
FieldCare	Endress+Hauser の FDT ベースのプラントアセットマネジメントツールです。 システム内にあるすべての高性能フィールド機器を設定し、その管理をサポートすることが可能です。ステータス情報を使用することにより、ステータスと状態を簡単かつ効果的にチェックすることができます。 取扱説明書 BA00027S / BA00059S
DeviceCare	Endress+Hauser 製フィールド機器の接続および設定用ツール。  「」 イノベーションカタログ INO1047S

# 15.3 システムコンポーネント

アクセサリ	説明
Memograph M グラフィ ックデータマネージャ	Memograph M グラフィックデータマネージャには、関連する測定変数の情報がすべて表示されます。測定値を正確に記録し、リミット値の監視、計測ポイントの解析を行います。このデータは、256 MB の内部メモリに保存され、SD カードまたは USB スティックにも保存されます。
	■ 技術仕様書 TI00133R ■ 取扱説明書 BA00247R
iTEMP	あらゆるアプリケーションに使用でき、気体、蒸気、液体の測定に最適な温度 伝送器です。流体温度の読込みに使用できます。
	[国 「活用分野」資料 FA00006T

# 16 技術データ

# 16.1 アプリケーション

本機器は、最小導電率が5 µS/cm の液体の流量測定にのみ適しています。

注文したバージョンに応じて、本機器は爆発性、可燃性、毒性、酸化性の測定物も測定できます。

機器が耐用年数にわたって適切な動作状態を維持することを保証するため、接液部材質が十分に耐性のある測定物にのみ使用してください。

### 16.2 機能とシステム構成

測定原理

電磁誘導のファラデーの法則に基づいた電磁式流量測定です。

計測システム

測定システムは、変換器とセンサから構成されています。変換器とセンサは物理的に別の場所に設置されます。これらは接続ケーブルを使用して相互に接続されます。

機器の構成に関する情報 → 🖺 13

# 16.3 入力

測定変数

#### 直接測定するプロセス変数

- 体積流量 (起電力に比例)
- 導電率

### 計算された測定変数

- 質量流量
- 基準体積流量

測定範囲

通常は、所定の精度で v = 0.01~10 m/s (0.03~33 ft/s)

導電率:≥5 µS/cm (一般的な液体の場合)

### 流量値(SI単位): 呼び口径 25~125 mm (1~4")

呼び	口径	推奨流量	初期設定			
		最小/ 最大フルスケ ール値 (v ~ 0.3/10 m/s)	電流出力のフルス ケール値 (v ~ 2.5 m/s)	パルスの値 (~ 2 パルス/s)	ローフローカット オフ (v~0.04 m/s)	
[mm]	[in]	[dm³/min]	[dm³/min]	[dm³]	[dm³/min]	
25	1	9~300	75	0.5	1	
32	_	15~500	125	1	2	
40	1 ½	25~700	200	1.5	3	
50	2	35~1100	300	2.5	5	
65	_	60~2000	500	5	8	
80	3	90~3000	750	5	12	

呼び	口径	推奨流量	初期設定		
		最小/ 最大フルスケ ール値 (v ~ 0.3/10 m/s)	ケール値 (~2 パルスの値		ローフローカット オフ (v ~ 0.04 m/s)
[mm]	[in]	[dm³/min]	[dm³/min] [dm³]		[dm³/min]
100	4	145~4700	1200	10	20
125	_	220~7500	1850	15	30

流量値(SI 単位): 呼び口径 150~2400 mm(6~90")

呼び口径		推奨流量	初期設定		
		最小/ 最大フルスケール値 (v ~ 0.3/10 m/s)	電流出力のフ ルスケール値 (v ~ 2.5 m/s)	パルスの値 (~ 2 パル ス/s)	ローフローカ ットオフ (v ~ 0.04 m/s)
[mm]	[in]	[m³/h]	[m³/h]	[m³]	[m³/h]
150	6	20~600	150	0.025	2.5
200	8	35~1100	300	0.05	5
250	10	55~1700	500	0.05	7.5
300	12	80~2 400	750	0.1	10
350	14	110~3300	1000	0.1	15
375	15	140~4200	1200	0.15	20
400	16	140~4200	1200	0.15	20
450	18	180~5400	1500	0.25	25
500	20	220~6600	2000	0.25	30
600	24	310~9600	2500	0.3	40
700	28	420~13500	3500	0.5	50
750	30	480~15000	4000	0.5	60
800	32	550~18000	4500	0.75	75
900	36	690~22500	6000	0.75	100
1000	40	850~28000	7000	1	125
-	42	950~30000	8000	1	125
1200	48	1250~40000	10000	1.5	150
-	54	1550~50000	13000	1.5	200
1400	-	1700~55000	14000	2	225
-	60	1950~60000	16000	2	250
1600	-	2200~70000	18000	2.5	300
-	66	2500~80000	20500	2.5	325
1800	72	2800~90000	23000	3	350
-	78	3300~100000	28500	3.5	450
2000	-	3400~110000	28500	3.5	450
-	84	3700~125000	31000	4.5	500
2200	-	4100~136000	34000	4.5	540
-	90	4300~143000	36000	5	570
2400	-	4800~162000	40000	5.5	650

流量値 (SI 単位): 呼び口径 50~300 mm (2~12"): 「設計」のオーダーコード、オプション C「固定フランジ、上流側/下流側直管長なし」の場合

呼び	呼び口径 推奨 流量		初期設定			
		最小/ 最大フルスケール 値 (v ~ 0.12/5 m/s)	電流出力のフルスケ ール値 (v ~ 2.5 m/s)	パルスの値 (~4パルス/s)	ローフローカットオ フ (v ~ 0.01 m/s)	
[mm]	[in]	[m³/h]	[m³/h]	[m³]	[m³/h]	
50	2	15~600 dm <sup>3</sup> /min	300 dm³/min	1.25 dm <sup>3</sup>	1.25 dm <sup>3</sup> /min	
65	_	25~1000 dm <sup>3</sup> /min	500 dm <sup>3</sup> /min	2 dm <sup>3</sup>	2 dm³/min	
80	3	35~1500 dm <sup>3</sup> /min	750 dm <sup>3</sup> /min	3 dm <sup>3</sup>	3.25 dm <sup>3</sup> /min	
100	4	60~2 400 dm <sup>3</sup> /min	$1200\mathrm{dm^3/min}$	5 dm <sup>3</sup>	4.75 dm <sup>3</sup> /min	
125	-	90~3 700 dm <sup>3</sup> /min	1850 dm³/min	8 dm <sup>3</sup>	7.5 dm³/min	
150	6	145~5400 dm <sup>3</sup> /min	2 500 dm <sup>3</sup> /min	10 dm <sup>3</sup>	11 dm³/min	
200	8	220~9400 dm <sup>3</sup> /min	5 000 dm <sup>3</sup> /min	20 dm <sup>3</sup>	19 dm³/min	
250	10	20~850	500	0.03	1.75	
300	12	35~1300	750	0.05	2.75	

流量値(US単位): 呼び口径 1~48"(25~1200 mm)

呼び	口径	推奨流量	初期設定		
		最小/ 最大フルスケ ール値 (v ~ 0.3/10 m/s)	電流出力のフルス ケール値 (v ~ 2.5 m/s) パルスの値 (~ 2 パルス/s)		ローフローカット オフ (v~0.04 m/s)
[in]	[mm]	[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/min]
1	25	2.5~80	18	0.2	0.25
_	32	4~130	30	0.2	0.5
1 1/2	40	7~185	50	0.5	0.75
2	50	10~300	75	0.5	1.25
_	65	16~500	130	1	2
3	80	24~800	200	2	2.5
4	100	40~1250	300	2	4
_	125	60~1950	450	5	7
6	150	90~2650	600	5	12
8	200	155~4850	1200	10	15
10	250	250~7500	1500	15	30
12	300	350~10600	2400	25	45
14	350	500~15000	3600	30	60
15	375	600~19000	4800	50	60
16	400	600~19000	4800	50	60
18	450	800~24000	6000	50	90
20	500	1000~30000	7500	75	120
24	600	1400~44000	10500	100	180
28	700	1900~60000	13500	125	210
30	750	2150~67000	16500	150	270
32	800	2450~80000	19500	200	300

呼び口径		推奨 流量	初期設定		
		最小/ 最大フルスケ ール値 (v ~ 0.3/10 m/s)	電流出力のフルス ケール値 (v ~ 2.5 m/s)	パルスの値 (~ 2 パルス/s)	ローフローカット オフ (v ~ 0.04 m/s)
[in]	[mm]	[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/min]
36	900	3100~100000	24000	225	360
40	1000	3800~125000	30000	250	480
42	-	4200~135000	33000	250	600
48	1200	5500~175000	42000	400	600

### 流量値(US単位): 呼び口径 54~90" (1400~2400 mm)

呼び口径		推奨流量	初期設定		
		最小/ 最大フルスケ ール値 (v ~ 0.3/10 m/s)	電流出力のフルス ケール値 (v~2.5 m/s)	パルスの値 (~ 2 パルス/s)	ローフローカット オフ (v ~ 0.04 m/s)
[in]	[mm]	[Mgal/d]	[Mgal/d]	[Mgal]	[Mgal/d]
54	-	9~300	75	0.0005	1.3
-	1400	10~340	85	0.0005	1.3
60	-	12~380	95	0.0005	1.3
-	1600	13~450	110	0.0008	1.7
66	_	14~500	120	0.0008	2.2
72	1800	16~570	140	0.0008	2.6
78	-	18~650	175	0.0010	3.0
-	2000	20~700	175	0.0010	2.9
84	_	24~800	190	0.0011	3.2
-	2200	26~870	210	0.0012	3.4
90	-	27~910	220	0.0013	3.6
_	2400	31~1030	245	0.0014	4.1

# 流量値(US 単位): 呼び口径 2~12"(50~300 mm):「設計」のオーダーコード、オプション C「固定フランジ、上流側/下流側直管長なし」の場合

呼び口径		推奨 流量	初期設定		
		最小/ 最大フルスケール値 (v ~ 0.12/5 m/s)	電流出力のフルスケ ール値 (v ~ 2.5 m/s)	パルスの値 (~ 4 パル ス/s)	ローフローカットオ フ (v~0.01 m/s)
[in]	[mm]	[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/min]
2	50	4~160	75	0.3	0.35
_	65	7~260	130	0.5	0.6
3	80	10~400	200	0.8	0.8
4	100	16~650	300	1.2	1.25
-	125	24~1000	450	1.8	2
6	150	40~1400	600	2.5	3
8	200	60~2 500	1200	5	5

212

呼び口径		推奨 流量	初期設定		
		最小/ 最大フルスケール値 (v ~ 0.12/5 m/s)	電流出力のフルスケ ール値 (v ~ 2.5 m/s)	パルスの値 (~ 4 パル ス/s)	ローフローカットオ フ (v~0.01 m/s)
[in]	[mm]	[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/min]
10	250	90~3700	1500	6	8
12	300	155~5700	2 400	9	12

### 推奨の測定範囲

1000:1

計測可能流量範囲

### 入力信号 **外部測定値**

特定の測定変数の精度を上げる場合または質量流量を計算する場合は、オートメーションシステムにより機器にさまざまな測定値を連続して書き込むことができます。

- 流体温度により温度補正された導電率測定が可能 (例:iTEMP)
- 質量流量を計算するための基準密度

Endress+Hauser では各種の圧力伝送器と温度機器を用意しています。「アクセサリ」章を参照してください。→ 🖺 208

基準体積流量を計算するために外部測定値を読み込むことを推奨します。

#### 電流入力

電流入力を介して測定値がオートメーションシステムから機器に書き込まれます → 

□ 213。

### デジタル通信

PROFIBUS DP を介して測定値がオートメーションシステムから機器に書き込まれます。

#### 電流入力 0/4~20 mA

電流入力	0/4~20 mA (アクティブ/パッシブ)
電流スパン	■ 4~20 mA (アクティブ) ■ 0/4~20 mA (パッシブ)
分解能	1 μΑ
電圧降下	通常:0.6~2 V、3.6~22 mA の場合 (パッシブ)
最大入力電圧	≤ 30 V (パッシブ)
開回路電圧	≤ 28.8 V (アクティブ)
可能な入力変数	■ 温度 ■ 密度

### ステータス入力

	■ DC -3~30 V ■ ステータス入力がアクティブ (オン) な場合: R <sub>i</sub> >3 kΩ
応答時間	設定可能: 5~200 ms

入力信号レベル	■ ローレベル: DC -3~+5 V ■ ハイレベル: DC 12~30 V
割り当て可能な機能	<ul><li>オフ</li><li>各積算計を個別にリセット</li><li>すべての積算計をリセット</li><li>流量の強制ゼロ出力</li></ul>

214

# 16.4 出力

# 出力信号 PROFIBUS DP

信号エンコーディング	NRZ コード
データ転送	9.6 kBaud12 MBaud

### 電流出力 4~20 mA

信号モード	可能な設定: ■ 有効 ■ パッシブ
電流範囲	可能な設定:  4~20 mA NAMUR  4~20 mA US  4~20 mA  0~20 mA  (信号モードが有効な場合のみ)  固定電流値
最大出力値	22.5 mA
開回路電圧	DC 28.8 V (アクティブ)
最大入力電圧	DC 30 V (パッシブ)
負荷	0~700 Ω
分解能	0.38 μΑ
ダンピング	設定可能: 0~999 秒
割り当て可能な測定変数	<ul> <li>体積流量</li> <li>質量流量</li> <li>基準体積流量</li> <li>流速</li> <li>導電率</li> <li>電子モジュール内温度</li> </ul>

# 電流出力 4~20 mA Ex i パッシブ

オーダーコード	「出力;入力 2」(21)、「出力;入力 3」(22): オプション C:電流出力 4~20 mA Ex i パッシブ
信号モード	パッシブ
電流範囲	可能な設定: ■ 4~20 mA NAMUR ■ 4~20 mA US ■ 4~20 mA ■ 固定電流値
最大出力値	22.5 mA
最大入力電圧	DC 30 V
負荷	0~700 Ω
分解能	0.38 μΑ
ダンピング	設定可能: 0~999 秒
割り当て可能な測定変数	<ul> <li>体積流量</li> <li>質量流量</li> <li>基準体積流量</li> <li>流速</li> <li>導電率</li> <li>電子モジュール内温度</li> </ul>

# パルス/周波数/スイッチ出力

機能	パルス、周波数、またはスイッチ出力に設定可能
バージョン	オープンコレクタ 可能な設定: • 有効 • パッシブ • パッシブ NAMUR
最大入力值	DC 30 V、250 mA(パッシブ)
開回路電圧	DC 28.8 V (アクティブ)
電圧降下	22.5 mA の場合:≤ DC 2 V
パルス出力	
最大入力值	DC 30 V、250 mA(パッシブ)
最大出力電流	22.5 mA (アクティブ)
開回路電圧	DC 28.8 V (アクティブ)
パルス幅	設定可能: 0.05~2000 ms
最大パルスレート	10 000 Impulse/s
パルス値	調整可
割り当て可能な測定変数	<ul><li>体積流量</li><li>質量流量</li><li>基準体積流量</li></ul>
周波数出力	
最大入力値	DC 30 V、250 mA(パッシブ)
最大出力電流	22.5 mA (アクティブ)
開回路電圧	DC 28.8 V (アクティブ)
出力周波数	調整可能:周波数終了値 2~10000 Hz (f max = 12500 Hz)
ダンピング	設定可能: 0~999 秒
ハイ/ロー	1:1
割り当て可能な測定変数	<ul> <li>体積流量</li> <li>質量流量</li> <li>基準体積流量</li> <li>流速</li> <li>導電率</li> <li>電子モジュール内温度</li> </ul>
スイッチ出力	
最大入力值	DC 30 V、250 mA(パッシブ)
開回路電圧	DC 28.8 V (アクティブ)
コノ…イン・ゲチル	2 値、導通または非導通
スイッチング動作	2 他、守旭よには升守地

スイッチング回数	無制限
割り当て可能な機能	<ul> <li>オフ</li> <li>オン</li> <li>診断時の動作</li> <li>リミット値:</li> <li>オフ</li> <li>体積流量</li> <li>質量流量</li> <li>基準体積流量</li> <li>流速</li> <li>導電率</li> <li>積算計 1~3</li> <li>電子モジュール内温度</li> <li>流れ方向監視</li> <li>ステータス</li> <li>空検知</li> <li>ローフローカットオフ</li> </ul>

## リレー出力

機能	スイッチ出力
が成形と	入年 ツチ 山刀
バージョン	リレー出力、電気的に絶縁
スイッチング動作	可能な設定: ■ NO (ノーマルオープン)、工場設定 ■ NC (ノーマルクローズ)
最大スイッチング容量(パ ッシブ)	■ DC 30 V、 0.1 A ■ AC 30 V、 0.5 A
割り当て可能な機能	■ オフ ■ オン ■ 診断時の動作 ■ リミット値: ■ オフ ■ 体積流量 ■ 質量流量 ■ 基準体積流量 ■ 流速 ■ 導電率 ■ 積算計 1~3 ■ 電子モジュール温度 ■ 流れ方向監視 ■ ステータス ■ 空検知 ■ ローフローカットオフ

## ユーザー設定可能な入力/出力

機器設定中に特定の入力または出力の  $\mathbf{1}$  **つ**がユーザー設定可能な入力/出力 (設定可能な  $\mathbf{I}$   $\mathbf{0}$  ) に割り当てられます。

以下の入力および出力の割り当てが可能です。

- 電流出力の選択: 4~20 mA (アクティブ)、0/4~20 mA (パッシブ)
- パルス/周波数/スイッチ出力
- 電流入力の選択: 4~20 mA (アクティブ)、0/4~20 mA (パッシブ)
- ステータス入力

## アラーム時の信号

インターフェイスに応じて、以下のようにエラー情報が表示されます。

### **PROFIBUS DP**

ステータスおよびアラーム	PROFIBUS PA プロファイルバージョン 3.02 に準拠した診断
メッセージ	

## 電流出力 0/4 ~ 20 mA

## 4 ~ 20 mA

フェールセーフモード	以下から選択:
	■ 4~20 mA、NAMUR 推奨 NE 43 に準拠
	■ 4~20 mA US に準拠
	■ 最小値:3.59 mA
	■ 最大値: 22.5 mA
	■ 次の値間で任意に設定可能: 3.59~22.5 mA
	■ 実際の値
	■ 最後の有効値

## 0 ~ 20 mA

フェールセーフモード	以下から選択: ■ 最大アラーム: 22 mA
	■ 次の値間で任意に設定可能:0~20.5 mA

## パルス/周波数/スイッチ出力

パルス出力		
フェールセーフモード	以下から選択: ■ 実際の値 ■ パルスなし	
周波数出力		
フェールセーフモード	以下から選択: <b>実</b> 際の値 <b>0</b> Hz <b>1</b> 決めた値 (f <sub>max</sub> 2~12 500 Hz)	
スイッチ出力	スイッチ出力	
フェールセーフモード	以下から選択: <ul><li>現在のステータス</li><li>オープン</li><li>クローズ</li></ul>	

## リレー出力

フェールセーフモード	以下から選択:
	■ 現在のステータス
	■ オープン
	■ クローズ

## 現場表示器

プレーンテキスト表示	原因と対処法に関する情報
バックライト	赤のバックライトは機器エラーを示します。

**NAMUR** 推奨 NE 107 に準拠するステータス信号

## インターフェイス/プロトコル

- デジタル通信経由: PROFIBUS DP
- ■サービスインターフェイス経由
  - CDI-RJ45 サービスインターフェイス
  - WLAN インターフェイス

プレーンテキスト表示	原因と対処法に関する情報
------------	--------------

## ウェブブラウザ

プレーンテキスト表示	原因と対処法に関する情報
------------	--------------

## 発光ダイオード(LED)

ステータス情報	各種 LED でステータスを示します。
	機器バージョンに応じて以下の情報が表示されます。 <ul><li>電源電圧がアクティブ</li><li>データ伝送がアクティブ</li><li>機器アラーム/エラーが発生</li></ul>
	発光ダイオードによる診断情報→ ■ 163

ローフローカットオフ ローフローカットオフ値はユーザーが任意に設定可能

電気的絶縁性 出力は相互に、および接地 (PE) に対して電気的に絶縁されています。

## プロトコル固有のデータ

製造者 ID	0x11
識別番号	0x1570
プロファイルバージョン	3.02
DD ファイル(GSD、DTM、 DD)	情報およびファイルは以下から入手できます。 ■ www.endress.com 機器の製品ページから:ドキュメント/ソフトウェア → デバイスドライ バー ■ www.profibus.org
サポートされる機能	<ul> <li>識別表示とメンテナンス 制御システムおよび銘板部分にシンプルな機器 ID を記載</li> <li>PROFIBUS アップロード/ダウンロード PROFIBUS アップロード/ダウンロードによりパラメータの読取りと書込みの速度が最大 10 倍に向上</li> <li>簡約ステータス 発生した診断メッセージの分類による簡潔でわかりやすい診断情報</li> </ul>
機器アドレスの設定	■ I/O 電子モジュール上の DIP スイッチ ■ 操作ツールを使用 (例: FieldCare)

旧型モデルとの互換性	機器を交換した場合、Promag 500 機器は旧型モデルとのサイクリックデータの互換性をサポートします。 PROFIBUS ネットワークのエンジニアリングパラメータを Promag 500 GSD ファイルと調整する必要はありません。
	旧型モデル: ■ Promag 50 PROFIBUS DP ■ ID 番号: 1546 (16 進) ■ 拡張 GSD ファイル: EH3x1546.gsd ■ 標準 GSD ファイル: EH3_1546.gsd ■ Promag 53 PROFIBUS DP ■ ID 番号: 1526 (16 進) ■ 拡張 GSD ファイル: EH3x1526.gsd ■ 標準 GSD ファイル: EH3_1526.gsd
システム統合	システム統合に関する情報 .  ■ サイクリックデータ伝送  ■ ブロックモデル  ■ モジュールの説明

## 16.5 電源

端子の割当て

→ 🖺 44

電源電圧

オーダーコードが示すもの 「電源」のオーダーコード	端子電圧		周波数範囲
オプション <b>D</b>	DC 24 V	±20%	-
オプション <b>E</b>	AC100~240 V	-15~+10%	50/60 Hz、±4 Hz
オプションⅠ	DC 24 V	±20%	_
A / V = V	AC100~240 V	-15~+10%	50/60 Hz、±4 Hz

### 消費電力

#### 変換器

最大 10 W (有効電力)

**電源投入時の突入電流**: 最大 36 A (< 5 ms)、NAMUR 推奨 NE 21 に準拠

### 消費電流

### 変換器

- 最大 400 mA (24 V)
- 最大 200 mA(110 V、50/60 Hz; 230 V、50/60 Hz)

### 電源障害

- 積算計は測定された最後の有効値で停止します。
- 機器の種類に応じて、設定は機器メモリまたは取り外し可能なデータメモリ (HistoROM DAT) に保持されます。
- エラーメッセージ (総稼働時間を含む) が保存されます。

電気接続

→ 🖺 54

電位平衡

→ 🖺 56

端子

スプリング端子:より線およびスリーブ付きより線に最適 導体断面積 0.2~2.5 mm² (24~12 AWG)

電線管接続口

- ケーブルグランド: M20 × 1.5 使用ケーブル 6~12 mm (0.24~0.47 in)
- 電線管接続口用ねじ:
  - NPT ½"
  - G 1/2"
  - M20
- デジタル通信用の機器プラグ: M12

ケーブル仕様

→ 🖺 40

## 16.6 性能特性

基準動作条件

- エラーリミットは DIN EN 29104 (将来的には ISO 20456) に準拠
- 水、標準:+15~+45°C (+59~+113°F); 0.05~0.7 MPa (73~101 psi)
- データは校正プロトコルに示す通り
- ISO 17025 に準拠した認定校正装置に基づく精度

最大測定誤差

o.r. = 読み値


## 基準動作条件下での誤差範囲

## 体積流量

- ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
- オプション: ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)


	設置:上流側/下流側直管長あり 最大測定誤差		設置:上流側/下流側直管長なし 最大測定誤差
「設計」のオーダーコード	0.5 %	0.2 %	0.5 %
オプション A、B、D、E、F、G (標準)	<b>~</b>	<b>V</b>	非推奨
オプション C、H、I (0 x 呼び口径)	<b>V</b>	<b>V</b>	$\checkmark$

## ♀ 仕様の範囲内では電源電圧変動の影響なし



## フラットスペック

範囲が $v_{0.5}$   $(v_{0.2})$   $\sim v_{max}$  のフラットスペックでは、測定誤差は定数です。



## フラットスペック流量値 0.5 %

呼び口径		V <sub>0.5</sub>		V <sub>max</sub>	
[mm]	[in]	[m/s]	[ft/s]	[m/s]	[ft/s]
25~600	1~24	0.5	1.64	10	32
50~300 <sup>1)</sup>	2~12	0.25	0.82	5	16

1) 「設計」のオーダーコード、オプション C

## フラットスペック流量値 0.2%

呼び口径		V <sub>0.2</sub>		V <sub>max</sub>	
[mm]	[in]	[m/s]	[ft/s]	[m/s]	[ft/s]
25~600	1~24	1.5	4.92	10	32
50~300 <sup>1)</sup>	2~12	0.6	1.97	4	13

1) 「設計」のオーダーコード、オプション C

## 導電率

最大測定誤差仕様なし

## 出力の精度

出力の精度仕様は、以下の通りです。

## 電流出力

精度	±5 μΑ
	·

## パルス/周波数出力

o.r. = 読み値

精度	最高 ±50 ppm o.r. (周囲温度範囲全体にわたって)
----	---------------------------------

繰返し性

o.r. = 読み値

## 体積流量

最大 ±0.1 % o.r. ± 0.5 mm/s (0.02 in/s)

222

## 導電率

最大 ±5 % o.r.

#### 周囲温度の影響

#### 電流出力

温度係数	最大 1 µA/℃	
------	-----------	--

#### パルス/周波数出力

温度係数 付加的な影響はありません。精度に含まれます。	
-----------------------------	--

## 16.7 設置

「取付要件」の章を参照してください。→ 🖺 22

## 16.8 環境

### 周囲温度範囲

→ 🖺 24

#### 温度表

- ★ 危険場所で本機器を使用する場合は、許容される周囲温度と流体温度の間の相互依存性に注意してください。
- □ 温度表の詳細については、別冊の機器の「安全上の注意事項」(XA) を参照してく ださい。

#### 保管温度

保管温度は、変換器およびセンサの動作温度と同じです→ 

○ 24.

- ■機器を保管している間、表面温度が許容限界を越えることがないように直射日光にさらさないようにしてください。
- カビやバクテリアの発生によりライニングが損傷する恐れがあるため、機器内に湿気が溜まらない保管場所を選定してください。
- ■保護キャップまたは保護カバーが取り付けられている場合は、絶対に機器取付の前に 外さないでください。

#### 保護等級

## 変換器

- 標準: IP66/67、Type 4X 容器
- ハウジング開放時:IP20、Type 1 容器
- 表示モジュール: IP20、Type 1 容器

#### センサ

- 標準: IP66/67、Type 4X 容器
- 注文に応じてオプションで提供可能:
  - IP66/67、Type 4X 容器;完全溶接、EN ISO 12944 C5-M 準拠の保護塗装付き。腐食性の高い環境での使用に最適です。
  - IP68、Type 6P 容器;完全溶接、EN ISO 12944 C5-M 準拠の保護塗装付き。≤ 3 m (10 ft) の水での常時浸漬または深さ ≤ 10 m (30 ft) での 48 時間までの浸漬に最適です。
  - IP68、Type 6P 容器;完全溶接、EN ISO 12944 Im1 / Im2 / Im3 準拠の保護塗装付き。 ≤ 3 m (10 ft) の塩水での常時浸漬または深さ ≤ 10 m (30 ft) での 48 時間までの浸漬、もしくは埋設用途に最適です。

## 外部の WLAN アンテナ

IP67

#### 耐振動性および耐衝撃性

#### 正弦波振動、IEC 60068-2-6 に準拠

「センサジャンクションハウジング」のオーダーコード、オプション L「鋳造、ステンレス」および「センサオプション」のオーダーコード、オプション CG「断熱用伸長ネック」

- 2~8.4 Hz、3.5 mm ピーク
- 8.4~2 000 Hz、1 g ピーク

「センサ接続ハウジング」のオーダーコード、オプション A「塗装アルミダイカスト」およびオプション D「ポリカーボネート、センサ、完全溶接」

- 2~8.4 Hz、7.5 mm ピーク
- 8.4~2000 Hz、2 g ピーク

#### 広帯域不規則振動、IEC 60068-2-64 に準拠

「センサジャンクションハウジング」のオーダーコード、オプション L「鋳造、ステンレス」および「センサオプション」のオーダーコード、オプション CG「断熱用伸長ネック」

- $10\sim200 \text{ Hz}$ ,  $0.003 \text{ g}^2/\text{Hz}$
- 200~2 000 Hz, 0.001 g<sup>2</sup>/Hz
- 合計: 1.54 g rms

「センサ接続ハウジング」のオーダーコード、オプション A「塗装アルミダイカスト」およびオプション D「ポリカーボネート、センサ、完全溶接」

- 10~200 Hz, 0.01 q<sup>2</sup>/Hz
- 200 $\sim$ 2 000 Hz, 0.003 g<sup>2</sup>/Hz
- 合計: 2.70 g rms

#### 正弦半波衝撃、IEC 60068-2-27 に準拠

■「センサジャンクションハウジング」のオーダーコード、オプション L「鋳造、ステンレス」および「センサオプション」のオーダーコード、オプション CG「断熱用伸長ネック」

6 ms 30 g

■「センサ接続ハウジング」のオーダーコード、オプション A「塗装アルミダイカスト」 およびオプション D「ポリカーボネート、センサ、完全溶接」 6 ms 50 g

### 乱暴な取扱いによる衝撃、IEC 60068-2-31 に準拠

## 機械的負荷

- ■衝撃や打撃などの機械的な影響に対して変換器ハウジングを保護してください。場合によっては、分離型の使用が推奨されます。
- ●絶対に、変換器ハウジングを踏み台や足場として使用しないでください。

## 電磁適合性 (EMC)


- IEC/EN 61326 および NAMUR 推奨 21 (NE 21) に準拠
- PROFIBUS DP 機器バージョン: EN 50170 Volume 2, IEC 61784 準拠の工業用放射限度に適合
- PROFIBUS DP には以下を適用:通信速度が 1.5 MBaud を上回る場合、EMC 電線管接続口を使用する必要があり、ケーブルシールドができるだけ端子まで延びている必要があります。
- 詳細については、適合宣言を参照してください。

224

#### プロセス 16.9

### 流体温度範囲

- 0~+80°C (+32~+176°F):ハードラバー、呼び口径 50~2400 mm (2~90") の場合
- -20~+50 °C (-4~+122 °F):ポリウレタン、呼び口径 25~1200 mm (1~48") の場 合
- -20~+90°C (-4~+194°F): PTFE、25~300 mm(1~12")の場合



T<sub>A</sub> 周囲温度範囲

T<sub>F</sub> 流体温度

色付きの領域:周囲温度範囲 -10~-40 ℃ (+14~-40 ℉) および流体温度範囲 -10~-20 ℃ (+14~-4 ℉) はステンレス製フランジにのみ適用されます。

### 導電率

≥5 µS/cm:一般的な液体の場合。

Proline 500

必要な最小導電率はケーブル長によっても異なります。

## 圧力温度曲線

プロセス接続の圧力温度曲線の概要が『技術仕様書』に記載されています。

#### 耐圧力特性

## ライニング:ハードラバー

呼び口径		流体温度別の絶対圧力のリミット値 [mbar]([psi]):			
	[mm]	[in]	+25 °C (+77 °F)	+50 °C (+122 °F)	+80 °C (+176 °F)
	50 2400	2 90	0 (0)	0 (0)	0 (0)

## ライニング:ポリウレタン

呼び	口径	流体温度別の絶対圧力のリミット値 [mbar]([psi]):	
[mm]	[in]	+25 °C (+77 °F) +50 °C (+122 °F)	
25 1200	1 48	0 (0)	0 (0)

## ライニング:PTFE

呼び口径		流体温度別の絶対圧力のリミット値 [kPa]([psi]):	
[mm]	[in]	+25 °C (+77 °F)	+90 °C (+194 °F)
25	1	0 (0)	0 (0)
40	2	0 (0)	0 (0)
50	2	0 (0)	0 (0)
65	2 ½	0 (0)	40 (0.58)
80	3	0 (0)	40 (0.58)
100	4	0 (0)	135 (2.0)
125	5	135 (2.0)	240 (3.5)
150	6	135 (2.0)	240 (3.5)
200	8	200 (2.9)	290 (4.2)
250	10	330 (4.8)	400 (5.8)
300	12	400 (5.8)	500 (7.3)

流量制限


センサ呼び口径は配管の口径と流量で決まります。最適な流速は

 $2\sim3$  m/s (6.56 $\sim9.84$  ft/s) です。流速 (v) は流体の物理的特性に合わせてください。


- v < 2 m/s (6.56 ft/s): 研磨性のある流体の場合 (例: 陶土、石灰乳、鉱石スラリー)
- v > 2 m/s (6.56 ft/s):付着物が発生する流体の場合(例:汚泥)
- 😭 センサの呼び口径を小さくすると、必要な流速の増加が可能です。
- 測定範囲のフルスケール値の概要については、「測定範囲」セクションを参照して ください。

圧力損失

- センサ呼び口径が配管と同じであれば、圧力損失は発生しません。
- DIN EN 545 に準拠したアダプタ (レデューサ、エキスパンダ) を使用する場合は、 圧力損失が発生します。→ 월 25



呼び口径  $50\sim80 \text{ mm} (2\sim3")$  の圧力損失:「設計」のオーダーコード、オプション C 「固定フラン ジ、上流側/下流側直管長なし」の場合



呼び口径  $100\sim300~\text{mm}$   $(4\sim12")$  の圧力損失:「設計」のオーダーコード、オプション C「固定フラ € 46 ンジ、上流側/下流側直管長なし」の場合

使用圧力 → 🖺 25

振動 → 🖺 25

## 16.10 構造

構造、寸法

機器の外形寸法および取付寸法については、技術仕様書の「構造」セクションを参 照してください。

質量

すべての値 (梱包材を含まない質量) は、標準圧力定格のフランジ付き機器の値です。 圧力定格および設計に応じて、質量が記載値より小さくなる場合があります。

#### 変換器

- Proline 500 デジタル ポリカーボネート: 1.4 kg (3.1 lbs)
- Proline 500 デジタル アルミニウム: 2.4 kg (5.3 lbs)
- Proline 500 アルミニウム: 6.5 kg (14.3 lbs)
- Proline 500 鋳造、ステンレス: 15.6 kg (34.4 lbs)

#### ヤンサ

- アルミニウム接続ハウジングバージョンのセンサ:下表の情報を参照
- 鋳造接続ハウジングバージョンのセンサ、ステンレス: +3.7 kg (+8.2 lbs)

## 質量(SI単位)

	「設計」のオーダーコード、オプション A、B、C、D、E 呼び口径:25~400 mm(1~16")							
呼び	口径	基準値						
		EN	(DIN)、AS、JIS	ASME (Class 150)				
[mm]	[in]	圧力定格	[kg]	[kg]				
25	1	PN 40	10	5				
32	-	PN 40	11	-				
40	1 ½	PN 40	12	7				
50	2	PN 40	13	9				
65	-	PN 16	13	-				
80	3	PN 16	15	14				
100	4	PN 16	18	19				
125	-	PN 16	25	-				
150	6	PN 16	31	33				
200	8	PN 10	52	52				
250	10	PN 10	81	90				
300	12	PN 10	95	129				
350	14	PN 6	106	172				
375	15	PN 6	121	-				
400	16	PN 6	121	203				

	「設計」のオーダーコード、オプション A、F ≥ 呼び口径 450 mm(18")								
	基準値								
呼び	口径	EN (DIN) (PN16)	EN (DIN) (PN16) AS (PN 16)						
[mm]	[in]	[kg]	[kg]	[kg]					
450	18	142	138	191					
500	20	182	186	228					
600	24	227	266	302					
700	28	291	369	266					
_	30	-	447	318					
800	32	353	524	383					
900	36	444	704	470					

	「設計」のオーダーコード、オプション A、F ≥ 呼び口径 450 mm(18")								
		基準値							
呼び	口径	EN (DIN) (PN16)	AS (PN 16)	ASME(Class 150)、AWWA (Class D)					
[mm]	[in]	[kg]	[kg]	[kg]					
1000	40	566	785	587					
_	42	-	-	670					
1200	48	843	1229	901					
_	54	-	-	1273					
1400	-	1204	-	-					
-	60	-	-	1594					
1600	-	1845	-	-					
_	66	-	-	2131					
1800	72	2357	-	2 5 6 8					
_	78	2929	-	3113					
2000	-	2929	-	3113					
_	84	-	-	3755					
2200	-	3 422	-	-					
-	90	-	-	4797					
2400	-	4094	-	-					

		基準値						
呼び	口径	EN (DIN) (PN 6)	ASME (Class 150)、AWWA(Class D)					
[mm]	[in]	[kg]	[kg]					
450	18	161	255					
500	20	156	285					
600	24	208	405					
700	28	304	400					
-	30	-	460					
800	32	357	550					
900	36	485	800					
1000	40	589	900					
-	42	-	1100					
1200	48	850	1400					
-	54	850	2 2 0 0					
1400	-	1300	-					
-	60	-	2700					
1600	-	1845	-					
-	66	-	3700					
1800	72	2357	4100					
-	78	2929	4600					
2000	-	2929	_					

## 質量(US 単位)

「設計」のオーダーコード、オプション A、B、C、D、E 呼び口径:25~400 mm(1~16")							
呼び	口径	基準値 ASME(Class 150)					
[mm]	[in]	[16]					
25	1	11					
32	_	-					
40	1 ½	15					
50	2	20					
65	_	-					
80	3	31					
100	4	42					
125	-	-					
150	6	73					
200	8	115					
250	10	198					
300	12	284					
350	14	379					
375	15	-					
400	16	448					

「設計」のオーダーコード、オプション A、F ≥ 呼び口径 450 mm(18")							
呼び	口径	基準値 ASME(Class 150)、AWWA(Class D)					
[mm]	[in]	[IЬ]					
450	18	421					
500	20	503					
600	24	666					
700	28	587					
_	30	701					
800	32	845					
900	36	1036					
1000	40	1294					
_	42	1477					
1200	48	1987					
_	54	2807					
1400	-	-					
_	60	3515					
1600	-	-					
_	66	4699					
1800	72	5662					
-	78	6864					

「設計」のオーダーコード、オプション A、F ≥ 呼び口径 450 mm(18")								
呼び	口径	基準値 ASME(Class 150)、AWWA(Class D)						
[mm]	[in]	[lb]						
2000	-	6864						
-	84	8280						
2200	-	-						
_	90	10577						
2400	-	-						

設計」のオーダー 呼び口径 450 mr	-コード、オプション B、 m(18")	G				
呼	び口径	基準値 ASME(Class 150)、AWWA(Class D)				
[mm]	[in]	[16]				
450	18	562				
500	20	628				
600	24	893				
700	28	882				
-	30	1014				
800	32	1213				
900	36	1764				
1000	40	1984				
-	42	2 426				
1200	48	3 087				
-	54	4851				
1400	-	-				
-	60	5954				
1600	_	-				
-	66	8158				
1800	72	9040				
-	78	10143				
2000	-	-				

## 計測チューブ仕様

呼び	口径	圧力定格				計測チューブ内径					
		EN (DIN)	ASME	AS 2129	JIS	ハードラバー		ラバー ポリウレタン		PTFE	
			AWWA	AS 4087							
[mm]	[in]					[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]
25	1	PN 40	Class 150	_	20K	_	_	24	0.94	25	0.98
32	_	PN 40	-	_	20K	_	_	32	1.26	34	1.34
40	1 ½	PN 40	Class 150	-	20K	-	-	38	1.50	40	1.57
50	2	PN 40	Class 150	テーブル E、PN 16	5 10K	50	1.97	50	1.97	52	2.05

呼び口径		圧力定格					計測チューブ内径					
		EN (DIN)	ASME	AS 2129 JIS		ハード	<b>ハードラバー</b> ポリウレタン			PTFE		
			AWWA	AS 4087								
[mm]	[in]					[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
50 <sup>1)</sup>	2	PN 40	Class 150	テーブル E、PN 16	5 10K	32	1.26	_	-	_	_	
65	-	PN 16	-	-	10K	66	2.60	66	2.60	68	2.68	
65 <sup>1)</sup>	-	PN 16	-	-	10K	38	1.50	_	_	-	_	
80	3	PN 16	Class 150	テーブル E、 PN 16	10K	79	3.11	79	3.11	80	3.15	
80 <sup>1)</sup>	3	PN 16	Class 150	テーブル E、 PN 16	10K	50	1.97	-	_	-	-	
100	4	PN 16	Class 150	テーブル E、 PN 16	10K	102	4.02	102	4.02	104	4.09	
100 <sup>1)</sup>	4	PN 16	Class 150	テーブル E、 PN 16	10K	66	2.60	-	_	-	-	
125	-	PN 16	-	-	10K	127	5.00	127	5.00	130	5.12	
125 <sup>1)</sup>	-	PN 16	-	-	10K	79	3.11	_	-	-	-	
150	6	PN 16	Class 150	テーブル E、 PN 16	10K	156	6.14	156	6.14	156	6.14	
150 <sup>1)</sup>	6	PN 16	Class 150	テーブル E、 PN 16	10K	102	4.02	-	_	-	_	
200	8	PN 10	Class 150	テーブル E、 PN 16	10K	204	8.03	204	8.03	202	7.95	
200 1)	8	PN 16	Class 150	テーブル E、 PN 16	10K	127	5.00	-	-	-	-	
250	10	PN 10	Class 150	テーブル E、 PN 16	10K	258	10.2	258	10.2	256	10.08	
250 <sup>1)</sup>	10	PN 16	Class 150	テーブル E、 PN 16	10K	156	6.14	-	_	-	-	
300	12	PN 10	Class 150	テーブル E、 PN 16	10K	309	12.2	309	12.2	306	12.05	
300 <sup>1)</sup>	12	PN 16	Class 150	テーブル E、 PN 16	10K	204	8.03	-	_	-	_	
350	14	PN 6	Class 150	テーブル E、 PN 16	10K	337	13.3	342	13.5	-	_	
375	15	-	-	PN 16	10K	389	15.3	_	_	_	_	
400	16	PN 6	Class 150	テーブル E、 PN 16	10K	387	15.2	392	15.4	_	_	
450	18	PN 6	Class 150	-	10K	436	17.1	437	17.2	_	_	
500	20	PN 6	Class 150	テーブル E、 PN 16	10K	487	19.1	492	19.4	_	_	
600	24	PN 6	Class 150	テーブル E、 PN 16	10K	589	23.0	594	23.4	-	_	
700	28	PN 6	Class D	テーブル E、 PN 16	10K	688	27.1	692	27.2	-	-	
750	30	-	Class D	テーブル E、 PN 16	10K	737	29.1	742	29.2	-	_	
800	32	PN 6	Class D	テーブル E、 PN 16	-	788	31.0	794	31.3	-	_	
900	36	PN 6	Class D	テーブル E、 PN 16	_	889	35.0	891	35.1	-	-	

呼び	呼び口径		圧力定格					計測チューブ内径				
		EN (DIN)	ASME	AS 2129	JIS	ハードラバー		ポリウレタン		PTFE		
			AWWA	AS 4087								
[mm]	[in]					[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
1000	40	PN 6	Class D	テーブル E、 PN 16	_	991	39.0	994	39.1	_	_	
-	42	-	Class D	_	-	1043	41.1	1043	41.1	_	_	
1200	48	PN 6	Class D	テーブル E、 PN 16	_	1191	46.9	1197	47.1	_	-	
_	54	-	Class D	-	-	1339	52.7	-	-	-	-	
1400	-	PN 6	-	-	-	1402	55.2	-	-	-	-	
-	60	-	Class D	-	-	1492	58.7	-	-	-	-	
1600	-	PN 6	-	-	-	1600	63.0	-	-	-	-	
_	66	-	Class D	-	-	1638	64.5	-	-	-	-	
1800	72	PN 6	-	-	-	1786	70.3	-	-	-	-	
-	78	-	Class D	-	-	1989	78.3	-	-	-	-	
2000	_	PN 6	-	-	-	1989	78.3	-	-	-	-	
-	84	-	Class D	-	-	2 099	84.0	-	-	-	-	
2200	-	PN 6	-	-	-	2 194	87.8	-	-	-	-	
_	90	-	Class D	-	-	2 2 4 6	89.8	_	_	-	-	
2400	-	PN 6	-	-	-	2391	94.1	_	-	-	_	

1) 「設計」のオーダーコード、オプション C

#### 材質 変換器ハウジング

#### Proline 500 のハウジング - デジタル変換器

「変換器ハウジング」のオーダーコード:

- オプション A「塗装アルミダイカスト」: アルミダイカスト、AlSi10Mg、塗装
- オプション D「ポリカーボネート」: ポリカーボネート

### Proline 500 変換器のハウジング

「変換器ハウジング」のオーダーコード:

- オプション A「塗装アルミダイカスト」: アルミダイカスト、AlSi10Mg、塗装
- オプション L「鋳造、ステンレス」: 鋳造、ステンレス 1.4409 (CF3M)、SUS 316L 相 当

### ウィンドウ材質

「変換器ハウジング」のオーダーコード:


- オプション A「アルミダイカスト、塗装」: ガラス
- オプション **D**「ポリカーボネート」: プラスチック
- オプション L「鋳造、ステンレス」: ガラス

## センサ接続ハウジング

「センサ接続ハウジング」のオーダーコード:

- オプション A「塗装アルミダイカスト」: アルミダイカスト、AlSi10Mg、塗装
- オプション **D**「ポリカーボネート」: ポリカーボネート
- オプション L「鋳造、ステンレス」: : 1.4409 (CF3M)、SUS 316L 相当

## 電線管接続口/ケーブルグランド



A0020640

#### 🛮 47 可能な電線管接続口/ケーブルグランド

- 1 雌ねじ M20×1.5
- 2 ケーブルグランド M20 × 1.5
- 3 電線管接続口用アダプタ (雌ねじ G 1/2" または NPT 1/2")

電線管接続口およびアダプタ	材質
ケーブルグランド M20 × 1.5	プラスチック
■ 電線管接続口用アダプタ (雌ねじ G ½") ■ 電線管接続口用アダプタ (雌ねじ NPT ½")	ニッケルメッキ真ちゅう
★完の機器バージョンでのみ使用できます。 ■「変換器ハウジング」のオーダーコード: ■ オプション A「アルミダイカスト、塗装」 ■ オプション D「ポリカーボネート」 ■「センサ接続ハウジング」のオーダーコード: ■ Proline 500 - デジタル: オプション A「塗装アルミダイカスト」 オプション L「鋳造、ステンレス」 ■ Proline 500: オプション A「塗装アルミダイカスト」 オプション A「塗装アルミダイカスト」 オプション C「ポリカーボネート」 オプション L「鋳造、ステンレス」	
■ 電線管接続口用アダプタ (雌ねじ G ½") ■ 電線管接続口用アダプタ (雌ねじ NPT ½")	ステンレス 1.4404 (SUS 316L 相当)
<ul><li>特定の機器バージョンでのみ使用できます。</li><li>「変換器ハウジング」のオーダーコード: オプション L「鋳造、ステンレス」</li><li>「センサ接続ハウジング」のオーダーコード: オプション L「鋳造、ステンレス」</li></ul>	

## 接続ケーブル

計 紫外線によりケーブルの外側シースが損傷する可能性があります。可能な限り、直射日光からケーブルを保護してください。

## センサ - Proline 500 - デジタル変換器間の接続ケーブル

銅シールド付き PVC ケーブル

## センサ - Proline 500 変換器間の接続ケーブル

- 標準ケーブル:銅シールド付き PVC ケーブル
- 強化ケーブル:銅シールドおよび追加銅線編組ジャケット付き PVC ケーブル

## センサハウジング

- 25~300 mm (1~12")
  - ■アルミニウム製ハーフシェルハウジング、アルミダイカスト、AlSi10Mg、塗装
  - 完全溶接の保護塗装付き炭素鋼製ハウジング
- 呼び口径 350~2400 mm (14~90") 完全溶接の保護塗装付き炭素鋼製ハウジング

### 計測チューブ

■ 25~600 mm (1~24")

ステンレス: 1.4301、1.4306、SUS 304 相当、SUS 304L 相当

■ 700~2400 mm (28~90") ステンレス: 1.4301、SUS 304 相当

#### ライニング

- 呼び口径·25~300 mm (1~12"): PTFE
- 呼び口径·25~1200 mm (1~48"):ポリウレタン
- 呼び口径·50~2400 mm (2~90"):ハードラバー

#### 電極

- ステンレス 1.4435 (SUS 316L 相当)
- アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)
- ■タンタル

## プロセス接続

- → 炭素鋼製フランジ:
  - 呼び口径≤300 mm (12"):アルミ/亜鉛の保護コーティングまたは保護塗装付き
  - 呼び口径 ≥ 350 mm (14"): 保護塗装付き
- ・ すべての炭素鋼ラップジョイントフランジには、溶融亜鉛めっき仕上げが施されます。

#### EN 1092-1 (DIN 2501)

固定フランジ

- 炭素鋼:
  - 呼び口径 ≤ 300 mm: S235IRG2、S235IR+N、P245GH、A105、E250C
- 呼び口径 350~2400 mm: P245GH、S235JRG2、A105、E250C
- ステンレス:
  - 呼び口径 ≤ 300 mm: 1.4404、1.4571、SUS F316L 相当
  - 呼び口径 350~600 mm: 1.4571、SUS F316L 相当、1.4404)
  - 呼び口径 700~1000 mm: 1.4404、SUS F316L 相当

## ラップジョイントフランジ

- 炭素鋼:呼び口径 ≤ 300 mm: S235JRG2、A105、E250C
- ステンレス:呼び口径 ≤ 300 mm: 1.4306、1.4404、1.4571、SUS F316L 相当

ラップジョイントフランジ、打ち抜き鋼板

- 炭素鋼:呼び口径 ≤ 300 mm: S235JRG2、S235JR+AR または 1.0038 相当
- ステンレス:呼び口径 ≤ 300 mm: 1.4301、SUS 304 相当

#### **ASME B16.5**

固定フランジ、ラップジョイントフランジ

- 炭素鋼: A105
- ステンレス: SUS F316L 相当

## JIS B2220

- 炭素鋼:A105、A350 LF2
- ステンレス: SUS F316L 相当

#### **AWWA C207**

炭素鋼: A105、P265GH、A181 Class 70、E250C、S275JR

#### AS 2129

炭素鋼: A105、E250C、P235GH、P265GH、S235JRG2

#### **AS 4087**

炭素鋼: A105、P265GH、S275JR

#### シール

DIN EN 1514-1、form IBC に準拠

## アクセサリ

### 保護カバー

ステンレス 1.4404 (SUS 316L 相当)

#### 外部の WLAN アンテナ

- アンテナ: ASA プラスチック (アクリロニトリル-スチレン-アクリル酸エステル) およびニッケルメッキ真ちゅう
- アダプタ:ステンレスおよびニッケルメッキ真ちゅう
- ケーブル:ポリエチレン
- プラグ:ニッケルメッキ真ちゅう
- アングルブラケット: ステンレス

### アースリング

- ステンレス 1.4435 (SUS 316L 相当)
- アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)
- ■タンタル

#### 組合せ電極

以下の材質で、測定、基準、空検知用の電極が標準で用意されています。

- 1.4435 (SUS 316L 相当)
- アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)
- ■タンタル

### プロセス接続

- EN 1092-1 (DIN 2501)
  - 呼び口径 ≤ 300 mm: 固定フランジ (PN 10/16/25/40) = Form A、ラップジョイントフランジ (PN 10/16)、ラップジョイントフランジ、打ち抜き鋼板 (PN 10) = Form A
  - 呼び口径 ≥ 350 mm: 固定フランジ (PN 6/10/16/25) = フラットフェース (Form B)
  - 呼び口径 450~2400 mm: 固定フランジ (PN 6/10/16) = フラットフェース (Form B)
- ASME B16.5
  - 呼び口径 350~2400 mm (14~90"): 固定フランジ (Class 150)
  - 呼び口径 25~600 mm (1~24"): ラップジョイントフランジ (Class 150)
  - 25~150 mm (1~6"): フランジ (Class 300)
- IIS B2220
  - 呼び口径 50~750 mm: 固定フランジ (10K)
  - 25~600 mm: フランジ (20K)

■ AWWA C207

呼び口径·48~90": フランジ (Class D)

■ AS 2129

呼び口径 50~1200 mm: 固定フランジ (Table E)

■ AS 4087

呼び口径 50~1200 mm: 固定フランジ (PN 16)

プロセス接続に使用される各種材質については、を参照してください。→ ■ 235

### 表面粗さ

ステンレス 1.4435 (SUS 316L 相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); タンタル 電極:

≤ 0.3~0.5 µm (11.8~19.7 µin) (すべて接液部のデータ)

## 16.11 ヒューマンインターフェイス

言語

以下の言語で操作できます。

■ 現場操作を経由

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、トルコ語、中国語、日本語、韓国語、バハサ (インドネシア語)、ベトナム語、チェコ語、スウェーデン語

■ ウェブブラウザを経由:

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、トルコ語、中国語、日本語、韓国語、バハサ (インドネシア語)、ベトナム語、チェコ語、スウェーデン語


■「FieldCare」、「DeviceCare」操作ツールを経由:英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、中国語、日本語

## 現場操作

## 表示モジュール経由

機器:

- ■「ディスプレイ;操作」のオーダーコード、オプション F「4 行表示、バックライト、 グラフィック表示;タッチコントロール」
- ■「ディスプレイ;操作」のオーダーコード、オプション G「4 行表示、バックライト、 グラフィック表示;タッチコントロール + WLAN」
- WLAN インターフェイスに関する情報 → 88



■ 48 タッチコントロールによる操作

- 1 Proline 500 デジタル
- 2 Proline 500

A0028

### 表示部

- ■4行表示、バックライト、グラフィック表示
- 白色バックライト;機器エラー発生時は赤に変化
- 測定変数およびステータス変数の表示形式は個別に設定可能
- 表示部の許容周囲温度: -20~+60°C (-4~+140°F) 温度が許容温度範囲外の場合、表示部の視認性が悪化する可能性があります。

## 操作部

- ハウジングを開けずにタッチコントロール (3 つの光学式キー) による外部操作:団、□、□
- 危険場所の各種区域でも操作部にアクセス可能

リモート操作

→ 🖺 87

サービスインターフェイス

→ 🗎 87

サポートされる操作ツール

現場または遠隔で機器にアクセスするために、各種の操作ツールを使用できます。使用する操作ツールに応じて、さまざまな操作部を使用し、多様なインターフェイスを介してアクセスすることが可能です。

サポートされる操作ツ ール	操作部	インターフェイス	追加情報
ウェブブラウザ	ウェブブラウザ搭載の ノートパソコン、PC、 またはタブレット端末	■ CDI-RJ45 サービスイ ンターフェイス ■ WLAN インターフェ イス	機器の個別説明書
DeviceCare SFE100	Microsoft Windows システム搭載のノートパソコン、PC、またはタブレット端末	<ul><li>CDI-RJ45 サービスインターフェイス</li><li>WLAN インターフェイス</li><li>フィールドバスプロトコル</li></ul>	→ 🖺 208
FieldCare SFE500	Microsoft Windows システム搭載のノートパソコン、PC、またはタブレット端末	<ul><li>CDI-RJ45 サービスインターフェイス</li><li>WLANインターフェイス</li><li>フィールドバスプロトコル</li></ul>	→ 🖺 208

- DTM/iDTM または DD/EDD などのデバイスドライバを備えた、FDT 技術に基づく他の操作ツールを使用して機器を操作できます。これらの操作ツールは、各メーカーから入手可能です。特に、以下の操作ツールへの統合がサポートされます。
  - ハネウェル製 Field Device Manager (FDM) → www.honeywellprocess.com
  - 横河電機製 FieldMate → www.yokogawa.com
  - PACTWare → www.pactware.com

関連する DD ファイルは、次から入手可能です。 www.endress.com → ダウンロード

#### Web サーバー

内蔵された Web サーバーにより、ウェブブラウザおよびサービスインターフェイス (CDI-RJ45) または WLAN インターフェイスを介して機器の操作や設定を行うことが可能です。操作メニューの構成は現場表示器のものと同じです。 測定値に加えて、機器のステータス情報も表示されるため、ユーザーは機器のステータスを監視できます。 また、機器データの管理およびネットワークパラメータの設定が可能です。

WLAN 接続の場合は WLAN インターフェイス (オプションとして注文可能) 付きの機器が必要:「ディスプレイ;操作」のオーダーコード、オプション G「4 行表示、バックライト;タッチコントロール+WLAN」。機器はアクセスポイントとして機能し、コンピュータまたは携帯型ハンドヘルドターミナルによる通信を可能にします。

#### サポートされる機能

操作部 (たとえば、ノートパソコンなど) と機器間のデータ交換:

- ■機器から設定のアップロード (XML形式、設定のバックアップ)
- ■機器への設定の保存 (XML形式、設定の復元)
- イベントリストのエクスポート (.csv ファイル)
- パラメータ設定のエクスポート (.csv ファイルまたは PDF ファイル、測定点設定の記録)
- Heartbeat 検証ログのエクスポート (PDF ファイル、「Heartbeat 検証」アプリケーションパッケージの場合のみ使用可能)
- たとえば、機器ファームウェアアップグレードのためのファームウェアバージョンの 更新
- システム統合用のダウンロードドライバ
- 保存された測定値の表示 (最大 1000 個) (拡張 HistoROM アプリケーションパッケージの場合のみ使用可能→ 🖺 242)



#### HistoROM データ管理

機器には HistoROM データ管理機能があります。HistoROM データ管理には、重要な機器データおよびプロセスデータの保存とインポート/エクスポートの両方の機能があり、操作やサービス作業の信頼性、安全性、効率が大幅に向上します。

議器の納入時には、設定データの工場設定は機器メモリにバックアップとして保存されています。このメモリは、たとえば、設定後に最新のデータ記録を使用して上書きできます。

## データの保存コンセプトに関する追加情報

## 各種タイプのデータ記憶装置があり、これに機器データを保存して、機器が使用することが可能です。

	機器メモリ	T-DAT	S-DAT
使用可能なデータ	<ul> <li>イベントログ (例:診断イベント)</li> <li>パラメータデータ記録バックアップ</li> <li>機器ファームウェアパッケージ</li> <li>Web サーバー経由でエクスポートするためのシステム統合用ドライバ。例: GSD、PROFIBUS DP 用</li> </ul>	<ul> <li>測定値記録 (「拡張 HistoROM」注文オプション)</li> <li>現在のパラメータデータ記録 (実行時にファームウェアが使用)</li> <li>ピークホールド表示 (最小値/最大値)</li> <li>積算計の値</li> </ul>	<ul> <li>センサデータ: 呼び口径など</li> <li>シリアル番号</li> <li>校正データ</li> <li>機器設定(例:SWオプション、固定 I/O またはマルチ I/O)</li> </ul>
保存場所	端子部のユーザーインターフェイスボードに固定	端子部のユーザーインターフェイスボードに 取付け可能	変換器ネック部分のセンサプ ラグ内

### データバックアップ

#### 自動

- 最も重要な機器データ (センサおよび変換器) は自動的に DAT モジュールに保存されます。
- 変換器または機器を交換した場合:以前の機器データが保存された T-DAT を交換した場合、新しい機器はエラーなしで再び直ちに操作できる状態になります。
- センサを交換した場合:センサを交換した場合、新しいセンサデータが S-DAT から機器に伝送され、機器はエラーなしで再び直ちに操作できる状態になります。
- ■電子モジュール (例:I/O電子モジュール) を交換した場合:電子モジュールを交換すると、モジュールのソフトウェアと現在の機器ファームウェアが比較されます。必要に応じて、モジュールソフトウェアはアップデートまたはダウングレードされます。その後、電子モジュールは直ちに使用することが可能であり、互換性の問題は発生しません。

#### マニュアル

以下のための、統合された機器メモリ HistoROM バックアップの追加のパラメータデー 夕記録 (パラメータ設定一式):

- データバックアップ機能 機器メモリ HistoROM バックアップの機器設定のバックアップおよびその後の復元 ■ データ比較機能
  - 現在の機器設定と機器メモリ HistoROM バックアップに保存された機器設定の比較

#### データ転送

#### マニュアル

- ■特定の操作ツール (例: FieldCare、DeviceCare、または Web サーバー) のエクスポート機能を使用して機器設定を別の機器に伝送: 設定の複製またはアーカイブに保存するため (例: バックアップ目的)
- Web サーバーを介したシステム統合用ドライバの伝送。例: GSD、PROFIBUS DP 用

#### イベントリスト

#### 自動

- イベントリストのイベントメッセージ (最大 20 件) の時系列表示
- 拡張 HistoROM アプリケーションパッケージ (注文オプション) が有効な場合:最大 100 件のイベントメッセージがタイムスタンプ、プレーンテキスト説明、対処法とと もにイベントリストに表示されます。
- イベントリストは各種のインターフェイスや操作ツール (例: DeviceCare、FieldCare、または Web サーバー) を介してエクスポートして表示することが可能です。

#### データのログ

## マニュアル

拡張 HistoROM アプリケーションパッケージ (注文オプション) が有効な場合:

- ■1~4チャンネルを介して最大1000個の測定値を記録
- ユーザー設定可能な記録間隔
- ■4つあるメモリチャンネルのそれぞれで最大250個の測定値を記録
- 各種のインターフェイスや操作ツール (例: FieldCare、DeviceCare、または Web サーバー) を介して測定値ログのエクスポート

## 16.12 認証と認定

**1** 現在、入手可能な認証と認定については、製品コンフィギュレータで確認できます。

#### CEマーク

本機器は適用される EU 指令の法的必要条件を満たしています。これらの要求事項は、適用される規格とともに EU 適合宣言に明記されています。

Endress+Hauser は本製品が試験に合格したことを、CE マークの添付により保証いたします。

## RCM マーク

本機器は「Australian Communications and Media Authority(ACMA)」の EMC 指令に 適合します。

#### 防爆認定

機器は防爆認定機器であり、関連する安全注意事項は別冊の「安全上の注意事項 (英文) (XA) 資料に掲載されています。この資料の参照先は、銘板に明記されています。

### 飲料水認定

- ACS
- KTW/W270
- NSF 61
- WRAS BS 6920

#### PROFIBUS 認定

### PROFIBUS インターフェイス

この機器は、PNO (PROFIBUS ユーザー組織)の認定と登録を受けています。したがっ て、以下のすべての仕様要件を満たします。

- PROFIBUS PA プロファイルバージョン 3.02 に準拠した認証
- この機器は、認証を取得した他メーカの機器と組み合わせて動作させることもできま す (相互運用性)

#### 無線認証

本機器は無線認証を取得しています。



無線認証の詳細については、個別説明書を参照してください

## その他の基準およびガイ ドライン

■ EN 60529

ハウジング保護等級 (IP コード)

■ EN 61010-1

測定、制御、実験用電気機器の安全要件 - 一般要求事項

■ IEC/EN 61326

クラスA要件に準拠した放射。電磁適合性 (EMC要件)

■ NAMUR NE 21

工業用プロセスおよび試験機器の電磁適合性 (EMC)

■ NAMUR NE 32

マイクロプロセッサ付きフィールド機器および制御機器の電源異常時のデータ保持

NAMUR NE 43

アナログ出力信号を有するデジタル変換器の故障情報信号レベルの標準化

■ NAMUR NE 53

デジタル電子部品を有するフィールド機器と信号処理機器のソフトウェア

- NAMUR NE 105
  - フィールド機器用エンジニアリングツールにフィールドバス機器を統合するための 仕様
- NAMUR NE 107

フィールド機器の自己監視および診断

■ NAMUR NE 131

標準アプリケーション用フィールド機器の要件

## 16.13 アプリケーションパッケージ

機器の機能を拡張するために、各種のアプリケーションパッケージが用意されていま す。これらのパッケージは、安全面や特定のアプリケーション要件を満たすのに必要と されます。

アプリケーションパッケージは、Endress+Hauser 社に機器と一緒に注文するか、また は後から追加注文できます。オーダーコードに関する詳細は、お近くの弊社営業所もし くは販売代理店にお問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトの製品ページをご覧くだ さい: www.endress.com。

診断機能

パッケージ	説明
拡張 HistoROM	イベントログおよび測定値メモリのアクティベーションに関する拡張機能が含まれます。
	イベントログ: メッセージ数 20 (標準バージョン) から 100 にメモリ容量が増えます。
	データロギング (ラインレコーダ): ■ 最大 1000 個の測定値までのメモリ容量を有効化。 ■ 4 つあるメモリチャンネルのそれぞれから、250 個の測定値を出力可能。記録間隔は、ユーザーが定義/ 設定できます。 ■ 現場表示器または操作ツール (例: FieldCare、DeviceCare、または Web サーバー)を介して測定値ログにアクセスできます。

### Heartbeat Technology

パッケージ	説明	
Heartbeat 確認 + 監視	Heartbeat 検証 DIN ISO 9001: 2008、7.6 a) 章「監視および測定機器の制御」に準拠する、トレーサビリティが確保された検証のための要件を満たします。 ■ プロセスを中断せずに設置された状態での機能試験 ■ 必要に応じて、トレーサビリティが確保された検証が可能(レポートを含む) ■ 現場操作またはその他の操作インターフェイスを介した簡単な試験プロセス ■ 製造者仕様の枠内で試験範囲が広く、明確な測定点の評価(合格/不合格) ■ 事業者のリスク評価に応じた校正間隔の延長	
	Heartbeat モニタリング 測定原理固有のデータを予防保全またはプロセス分析のために外部状態監視システムに連続的に供給します。このデータにより、事業者は以下のことが可能になります。 ■ 時間とともに測定機能に及ぼすプロセスの影響 (腐食、摩耗、付着物など)について、結論を引き出す (これらのデータとその他の情報を用いて)。 ■ 適切なサービスのスケジュールを立てる。 ■ プロセスまたは製品の品質 (気泡など) を監視する。	

洗浄

パッケージ	説明
電極洗浄回路 (ECC)	電極洗浄回路 (ECC) 機能は、マグネタイト (Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> ) の付着が頻繁に発生するアプリケーションに対するソリューションとして開発されました (例:温水)。マグネタイトは非常に導電性が高いため、その付着物により測定エラーが発生し、最終的に信号の消失につながる可能性があります。これは、非常に導電性が高い物質や薄層 (マグネタイトに特有) の付着を防止するために設計されたアプリケーションパッケージです。

## 16.14 アクセサリ

注文可能なアクセサリの概要→ 

○ 206

## 16.15 補足資料

同梱される関連の技術資料の概要については、次を参照してください。

- W@M デバイスビューワー (www.endress.com/deviceviewer): 銘板のシリアル番号を入力してください。
- Endress+Hauser Operations アプリ: 銘板のシリアル番号を入力するか、銘板の 2D マトリクスコード (QR コード) をスキャンしてください。

### 標準資料

## 簡易取扱説明書

## センサの簡易取扱説明書

機器	資料番号
Proline Promag W	KA01266D

## 変換器の簡易取扱説明書

機器	資料番号
Proline 500 - デジタル	KA01388D
Proline 500	KA01387D

## 技術仕様書

機器	資料コード
Promag W 500	TI01227D

## 機能説明書

機器	資料コード
Promag 500	GP01136D

## 機器に応じた追加資料

## 安全上の注意事項

危険場所で使用する電気機器に関する安全上の注意事項

内容	資料番号
ATEX/IECEx Ex i	XA01522D
ATEX/IECEx Ex ec	XA01523D
cCSAus IS	XA01524D
cCSAus Ex e ia/Ex d ia	XA01525D
cCSAus Ex nA	XA01526D
INMETRO Ex i	XA01527D
INMETRO Ex ec	XA01528D
NEPSI Ex i	XA01529D
NEPSI Ex nA	XA01530D
EAC Ex i	XA01658D
EAC Ex nA	XA01659D
JPN	XA01776D

## 個別説明書

内容	資料番号
欧州圧力機器指令に関する情報	SD01614D
表示モジュール A309/A310 の WLAN インターフェイスに関する無線 認定	SD01793D

内容	資料番号
Heartbeat Technology	SD02207D
Web サーバー	SD02236D

## インストールガイド

内容	コメント	
スペアパーツセットおよびアクセサリのインストールガイド	<ul> <li>W@M デバイスビューワーを使用して、選択可能なすべてのスペアパ→</li></ul>	- ツセットの概要

# 索引

記号	l
機能チェック 107	
計測システム209	
計測可能流量範囲	
最大測定誤差221	
取付位置	
周囲温度範囲	
診断メッセージ166 操作画面表示70	
操作指針69	
測定範囲	
耐振動性および耐衝撃性	
電気接続	
保護等級66	
導電率	
特別な接続指示	
認定240	
廃棄	
変換器	
ハウジングの回転38	
流体温度範囲225	
労働安全10	
•	
A	
Applicator	
C	
CE マーク	
CL \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	i
D	
<b>D</b> DeviceCare	
DeviceCare	
DeviceCare	
DeviceCare       92         DD ファイル       93         DIP スイッチ       書き込み保護スイッチを参照	
DeviceCare       92         DD ファイル       93         DIP スイッチ 書き込み保護スイッチを参照         E	
DeviceCare	
DeviceCare 92	
DeviceCare 92     DD ファイル 93 DIP スイッチ     書き込み保護スイッチを参照  E ECC 137 EMPTY_MODULE モジュール 103 Endress+Hauser サービス     修理 204 F	
DeviceCare 92	
DeviceCare92DD ファイル93DIP スイッチ 書き込み保護スイッチを参照137EECC137EMPTY_MODULE モジュール103Endress+Hauser サービス 修理204FFieldCare90DD ファイル93機能90ユーザーインターフェイス91接続の確立91HHistoROM140PPPROFIBUS 認定241Proline 500 - デジタルの接続ケーブルの端子の割当て	
DeviceCare92DD ファイル93DIP スイッチ 書き込み保護スイッチを参照137EECC137EMPTY_MODULE モジュール103Endress+Hauser サービス 修理204F90DD ファイル 機能93機能90ユーザーインターフェイス 接続の確立91HHHistoROM140PPROFIBUS 認定 センサ接続ハウジング 49	
DeviceCare92DD ファイル93DIP スイッチ 書き込み保護スイッチを参照137EECC137EMPTY_MODULE モジュール103Endress+Hauser サービス 修理204FFieldCare90DD ファイル93機能90ユーザーインターフェイス91接続の確立91HHistoROM140PPPROFIBUS 認定241Proline 500 - デジタルの接続ケーブルの端子の割当て	

Proline 500 接続ケーブルの端子の割当て センサ接続ハウジング	54
<b>R</b> RCM マーク	240
<b>S</b> SETTOT_MODETOT_TOTAL モジュール	
<b>W</b> W@M	204 204 138
アクセスコード         不正な入力          アクセスコード設定       146,         アダプタの使用          圧力温度曲線          圧力損失          アナログ出力モジュール          アプリケーション          アラーム時の信号          安全	79 147 25 225 226 101 99 209 217
<b>イ</b> イベントリストイベントログイベントログブックのフィルタリング 飲料水認定	198
リレー出力 1~n ローフローカットオフ 空検知 電流出力 電流入力	142 123 125 128
<b>エ</b> 影響 周囲温度エラーメッセージ 診断メッセージを参照 エンドレスハウザー社サービス	
メンテナンス	203

重いセンサ23	不適切な用途9
温度範囲	機器マスターファイル
表示部の周囲温度範囲	GSD
保管温度	機器名
	センサ18
カ	変換器16
外部洗浄	機器ロック状態150
書き込みアクセス権79	技術データ、概要209
書き込み保護	基準およびガイドライン241
アクセスコードによる146	基準動作条件221
書き込み保護スイッチを使用147	機能
書き込み保護スイッチ147	パラメータを参照
書き込み保護の無効化146	旧型モデルとの互換性93
書き込み保護の有効化146	_
拡張オーダーコード	<b>7</b>
センサ18	組合せ電極236
変換器16	繰返し性 222
下流側直管長24	ケ
環境	<b>ソ</b>   計測チューブ仕様231
機械的負荷	前側
保管温度223 周囲温度範囲24	ロm、深下なノンヨン・・・・・・・・・・・・・・・ 237    検査
同四温及軋四24 耐振動性および耐衝撃性224	祝国   設置39
剛振男性のよび剛悝挙性	納入品15
<b>+</b>	現場表示器
- <b>-</b> キーパッドロックの有効化/無効化80	アラーム状態時を参照
機械的負荷	グロス
機器	テキストエディタ73
構成13	ナビゲーション画面71
修理	診断メッセージを参照
設定108	操作画面表示を参照
センサの取付け28	2011 ELEGAN C 2 / M
シールの取付け28	│ <b>⊐</b>
接地ケーブル/アースリングの取付け 29	交換
ネジ締め付けトルク29	機器コンポーネント204
ネジ締め付けトルク、公称34	工具
ネジ締め付けトルク、最大29	運搬
通信プロトコルによる統合93	電気接続40
電気配線の準備46	取付け用27
取付けの準備28	構成
取外し204	機器
廃棄	操作メニュー68
変更	コンテキストメニュー
有効化107	終了
機器コンポーネント13	説明75
機器修理	呼び出し
機器資料	梱包材の廃棄21
補足資料8	<del>' ''</del>
機器設定の管理140 機器タイプID93	・   サイクリックデータ伝送
	再校正
機器の運搬20 機器の識別表示15	材質
機器の修理	サブメニュー
機器の接続 機器の接続	Analog inputs
	I/O 設定113
Proline 500 - デジタル	Web サーバ
#Holine 300 = テンタル	アクセスコードのリセット142
成品の用速   不明な場合9	イベントリスト197
小切な物日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	概要69
川座で参照	システムの単位 110

シミュレーション143	対処法173
ステータス入力115	発光ダイオード163
ステータス入力 1~n	診断動作
センサの調整132	シンボル
データのログ156	説明
パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え 1~n 154	診断動作の適合
プロセスパラメータ151	診断リスト197
プロセス変数	振動
リレー出力 1~n	シンボル
管理141, 143	ウィザード用72
機器情報200	現場表示器のステータスエリア内70
高度な設定131	サブメニュー用
出力値	診断動作用
積算計 1~n132, 151	ステータス信号用70
積算計の処理155	操作部74
設定のバックアップ140	測定チャンネル番号用70
測定値	測定変数用70
通信107, 112	通信用70
- ** *	
電極洗浄回路	データ入力値の管理74
電流出力 1~n の値	入力画面
電流入力 1~n153	パラメータ用72
入力値	メニュー用72
表示 134	ロック用70
	_
シ	ス
シールの交換	水中浸漬
システム構成	垂直配管
機器構成を参照	スイッチ出力217
計測システム	数値エディタ
システム統合	ステータスエリア
質量	操作画面表示用70
運搬 (注意事項)20	ナビゲーション画面内72
周囲温度	ステータス信号166,169
影響	スペアパーツ204
修理204	
	セ
備考	_
出力	製造者 ID
出力信号	製造日 16, 18
使用圧力	性能特性
使用上の安全性10	製品の安全性10
消費電流	積算計
消費電力	設定132
上流側直管長24	操作155
シリアル番号16, 18	プロセス変数の割り当て151
	リセット
資料 Line All Andrews	
機能6	積算モジュール99
シンボル 6	接続
資料の機能6	電気接続を参照
信号ケーブル/電源ケーブルの接続	接続ケーブル 40
	接続ケーブルの接続
Proline 500 - デジタル変換器52	
診断	Proline 500 - デジタルの端子の割当て 49
シンボル	Proline 500 – デジタル変換器 51
診断情報	Proline 500 端子の割当て54
	Proline 500 変換器
DeviceCare	
FieldCare	センサ接続ハウジング、Proline 500 54
ウェブブラウザ168	センサ接続ハウジング、Proline 500 - デジタル 49
概要 173	接続工具40
現場表示器	接続の準備
構成、説明	接続例、電位平衡57

設置	操作言語の設定
設置状況の確認	操作部
設置状況の確認 (チェックリスト) 39	操作メニュー
設置条件	構成 68
アダプタの使用25	サブメニューおよびユーザーの役割69
重いセンサ23	メニュー、サブメニュー
使用圧力	測定機器およびテスト機器203
上流側/下流側直管長 24	測定原理
振動	測定值
水中浸漬	計算値
垂直配管22	測定値
設置寸法	プロセス変数を参照
取付方向23	測定値の読み取り150
部分的に満管となる配管23	
埋設用途	ター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
取付位置	耐圧力特性
設置寸法	対処法
設定	終了 168
I/O 設定	呼び出し168
WLAN	ダイレクトアクセス
アナログ入力 113	端子220
空検知 (EPD)130	端子の割当て44
管理者	
	チ
機器設定の管理140	•
機器の設定	チェックリスト
	設置状況の確認39
機器のタグ 109	
機器リセット 200	配線状況の確認66
	直接アクセスコード72
現場表示器	
高度な設定	
	ッ
高度な表示の設定134	ツールヒント
システムの単位	
シミュレーション143	ヘルプテキストを参照
スイッチ出力 123	テ
ステータス入力115	•
	ディスクリート出力モジュール 102
積算計132	ディスクリート入力モジュール102
積算計のリセット155	
	ディスプレイ
積算計リセット	現場表示器を参照
センサの調整132	
· / -	データのログの表示
操作言語 107	適合宣言10
通信インターフェイス112	
電極洗浄回路 (ECC)137	テキストエディタ
	デバイス記述ファイル
電流出力	
電流入力114	電位平衡
	電気接続
パルス/周波数/スイッチ出力 119,120	Web サーバー87
パルス出力 119	
プロセス条件への機器の適合	WLAN インターフェイス 88
	機器40
リレー出力 125	
ローフローカットオフ 128	操作ツール
	PROFIBUS DP ネットワーク経由 87
センサ	
取付け28	WLAN インターフェイス経由 88
	サービスインターフェイス (CDI-RJ45) 経由 87
洗浄	
外部洗浄	電気的絶縁性219
	電源障害
内部洗浄	点検チェック
ソ	接続 66
· ·	電源電圧
操作150	
操作オプション	電磁適合性224
	電子部ハウジングの回転
操作キー	
操作部を参照	変換器ハウジングの回転を参照
Marin Ha C 沙 川	- ボフィ バー・ル

電線管接続口 技術データ	
トラブルシューティング 一般16取付けの準備26取付工具27取付寸法28	0
設置寸法を参照 取付方向 (垂直方向、水平方向) 2	3
ナ       内部洗浄     20       流れ方向     2       ナビゲーション画面     2	3
ウィザードの場合	1
二       入力	
ネジ締め付けトルク       2 <sup>c</sup> 基準圧力       3c         最大       2 <sup>c</sup>	4
<b>ノ</b> 納品内容確認	5
納品内容確認1八ハードウェア書き込み保護14配線状況の確認(チェックリスト)6	7
納品内容確認1八八ハードウェア書き込み保護14配線状況の確認 (チェックリスト)66パラメータ値またはテキストの入力76変更76変更76	7 6 8
納品内容確認1八八ハードウェア書き込み保護14配線状況の確認 (チェックリスト)6パラメータ値またはテキストの入力76変更76プラメータ設定10パラメータ設定11ステータス入力11電流出力11電流入力11パレス/周波数/スイッチ出力11リレー出力12パラメータ設定の保護14	7 6 8 8 3 5 6 4 9 5
納品内容確認1八八ハードウェア書き込み保護14配線状況の確認 (チェックリスト)6パラメータ値またはテキストの入力76変更76プラメータ設定10I/O 設定11ステータス入力11電流入力11電流入力11パルス/周波数/スイッチ出力11リレー出力12	7 6 8 8 3 5 6 4 9 5 6 9

	11	.5
ステータス入力 1~n (サブメニュー)	15	3
センサの調整 (サブメニュー)	13	2
データのログ (サブメニュー)		
パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え (ウ	ウィ	
ザード) 119, 1		3
パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え 1~		
(サブメニュー)		4
プロセスパラメータ (サブメニュー)	15	1
リレー出力 1~n (ウィザード)	12	5
リレー出力 1~n (サブメニュー)	15	5
ローフローカットオフ (ウィザード)		
管理 (サブメニュー)	14	
機器情報 (サブメニュー)	20	0
空検知 (ウィザード)	13	
診断 (メニュー)	19	-
積算計 1~n (サブメニュー) 1	32 15	
積算計の処理(サブメニュー)		
設定 (メニュー)		
設定 (ハーユ / ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1/1	
通信 (サブメニュー)	14 11	
電極洗浄回路 <b>(</b> サブメニュー <b>)</b>	11 13	
		-
電流出力 (ウィザード) 電流出力 1~n の値 (サブメニュー)	10	
電流入力 (ウィザード)		
電流入力 1~n (サブメニュー)		
表示 (ウィザード)		
表示 (サブメニュー)	13	4
表示エリア		
操作画面表示用 ナビゲーション画面内表示値 ロック状態用 表示モジュールの回転	7 15	0 9
操作画面表示用 井ビゲーション画面内 表示値	7 15	0 9
操作画面表示用. ナビゲーション画面内表示値 ロック状態用表示モジュールの回転表面粗さ	7 15	0 9
操作画面表示用 ナビゲーション画面内表示値 ロック状態用表示モジュールの回転表面粗さ	7 15 3 23	0 9 7
操作画面表示用 ナビゲーション画面内表示値 ロック状態用表示モジュールの回転表面粗さ	7 3 23	2 0 9 7
操作画面表示用 ナビゲーション画面内表示値 ロック状態用表示モジュールの回転表面粗さ 表 面 担 さ	7 15 3 23	2 0 9 7 3 3
操作画面表示用	7 15 3 23 9 9	2 0 9 7
操作画面表示用	7 15 3 23 9 9	2 0 9 7
操作画面表示用	7 15 23 9 9 20	2 0 9 7 3 3 2 3
操作画面表示用. ナビゲーション画面内. 表示値 ロック状態用. 表示モジュールの回転. 表面粗さ ファームウェア バージョン. リリース目付. ファームウェアの履歴. 部分的に満管となる配管. プロセス条件 圧力損失	7 15 23 9 9 20 2	2 0 9 7 3 3 2 3 6
操作画面表示用 ナビゲーション画面内 表示値 ロック状態用 表示モジュールの回転 表面粗さ ファームウェア バージョン リリース目付 ファームウェアの履歴 部分的に満管となる配管 プロセス条件 圧力損失 耐圧力特性	7 15 3 23 9 9 20 2	2 0 9 7 3 3 2 3 6 5
操作画面表示用 ナビゲーション画面内 表示値 ロック状態用 表示モジュールの回転 表面粗さ ファームウェア バージョン リリース日付 ファームウェアの履歴 ファームウェアの履歴 アームウェアの履歴 お分的に満管となる配管 プロセス条件 圧力損失 耐圧力特性 流体温度	7 15 23 9 9 20 2	2 0 9 7 3 3 2 3 6 5 5
操作画面表示用 ナビゲーション画面内 表示値 ロック状態用 表示知さ 表面粗さ 表面粗さ ファームウェア バージョン リリース目付 ファームウェアの履歴 ファームウェアの履歴 プロセス条件 圧力損失 耐圧力特性 流体温度 流体温度 流量制限	7 15 23 9 9 20 2 22 22 22	2 0 9 7 3 3 2 3 6 5 5 6
操作画面表示用 ナビゲーション画面内 表示値 ロック状態用 表示知さ 表面粗さ ファームウェア バージョン リリース目付 ファームウェアの履歴 ファームウェアの履歴 プロセス条件 圧力損失 耐圧力特性 流体温度 流量制限 導電率	7 15 23 9 9 20 2 22 22 22 22	2 0 9 7 3 3 2 3 6 5 5 6 5
操作画面表示用	7 15 23 9 9 20 22 22 22 22 22	2 097 3323 655656
操作画面表示用 ナビゲーション画面内 表示値 ロック状態用 表示知さ 表面粗さ ファームウェア バージョン リリース目付 ファームウェアの履歴 ファームウェアの履歴 プロセス条件 圧力損失 耐圧力特性 流体温度 流量制限 導電率	7 15 23 9 9 20 22 22 22 22 22	2 097 3323 655656
操作画面表示用	7 15 23 9 9 20 22 22 22 22 22	2 097 3323 655656
操作画面表示用. ナビゲーション画面内. 表示値 ロック状態用. 表示知知さ. <b>フ</b> ファームウェア リリームウェア リリームウェアのである配管. ファーができるであるであるである。 プロセス損失. 耐圧力特性. 流体温度. 流量制限. 導電本. プロファイルバージョン.	7 15 23 9 9 20 22 22 22 22 22	2 097 3323 655656
操作画面表示用	7 15 23 9 20 22 22 22 23 9	2 097 3323 6556563
操作画面表示用	7 15 3 23 9 20 22 22 22 22 23 9	2 097 3323 6556563 8
操作画面表示用 ・ 大ビゲーション画面内 表示値 ロック状態用 ・ ステールの回転 表面粗さ ・ ファイージュールの回転 ・ ステームがカームのでは、 ファイージョントのでであるででである。 ファインのでは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	7 15 23 9 20 22 22 22 22 23 9	2 097 3323 6556563 88
操作画面表示用	7 15 23 9 20 22 22 22 22 23 9	2 097 3323 6556563 88

変換器 表示モジュールの回転39 変換器ハウジングの回転38 返却返却204 編集画面73 操作部の使用方法74 74
木防爆認定240保管温度20保管温度範囲223保管条件20保護等級66,223補足資料242保存コンセプト239本説明書について6
<b>マ</b> 埋設用途27
<b>厶</b> 無線認証
メ 銘板 センサ 18 変換器 16 メイン電子モジュール 13 メニュー 機器の設定用 108 特定の設定用 131 診断 196 設定 108,109 メンテナンス作業 203 シールの交換 203
モジュール       103         EMPTY_MODULE       101         アナログ出力       99
積算計 SETTOT_MODETOT_TOTAL 101 SETTOT_TOTAL 100 TOTAL 99 ディスクリート出力 102 ディスクリート入力 102
ユーザーインターフェイス196現在の診断イベント196前回の診断イベント196ユーザーの役割69
<b>ヨ</b> 要員の要件9 用途9 用途分野 残存リスク10

読み込みアクセス権	. 79
<b>ラ</b> ラインレコーダ	156
<b>リ</b> リモート操作 流量制限	
<b>ロ</b> ローフローカットオフ	219

