



Level



Pressure



Flow



Temperature



Liquid Analysis



Registration



Systems Components




Services



Solutions

Operating Instructions

Cerabar T PMP131

**de** - Drucktransducer**en** - Pressure Transducer**fr** - Transducteur de pression**it** - Trasduttore di pressione**es** - Transmisor de presión**nl** - Druk-transducer

de - Inhalt

Sicherheitshinweise	4
Geräte-Identifikation	6
Montage	8
Elektrischer Anschluss	
Stromausgang mit Stecker	10
Elektrischer Anschluss	
Stromausgang mit Kabel	11
Elektrischer Anschluss	
Spannungsausgang	12
Elektrischer Anschluss	
Schaltausgang	13
Einsatzbedingungen	15
Ergänzende Dokumentation	16

en - Contents

Notes on safety	4
Device identification	6
Mounting	8
Electrical connection	
Current output with plug	10
Electrical connection	
Current output with cable	11
Electrical connection	
Voltage output	12
Electrical connection	
Switch output	13
Operating conditons	15
Supplementary documentaions	16

fr - Sommaire

Conseils de sécurité	4
Dénomination de l'appareil	6
Montage	8
Raccordement électrique	
sortie courant avec connecteur	10
Raccordement électrique	
sortie courant avec câble	11
Raccordement électrique	
Sortie tension	12
Raccordement électrique	
sortie transistor PNP	13
Conditions d'utilisation	15
Documentation complémentaire	16

es - Indice		it - Indice		nl - Inhoud	
Notas de seguridad	4	Note sulla sicurezza	4	Veiligheidsinstructies	4
Identificación del equipo	6	Identificazione dello strumento	6	Instrument-identificatie	6
Montaje	8	Montaggio	8	Montage	8
Conexión eléctrica		Connessione elettrica		Elektrische aansluiting	
Corriente de salida con conector	10	Corriente de salida con connettore	10	Stroom uitgang met steker	10
Conexión eléctrica		Connessione elettrica		Elektrische aansluiting	
Corriente de salida con cable	11	Corriente de salida con cavo	11	Stroom uitgang met kabel	11
Conexión eléctrica		Collegamento elettrico		Elektrische aansluiting	
Tensión de salida	12	Uscita di tensione	12	Spanningsuitgang	12
Conexión eléctrica		Connessione elettrica		Elektrische aansluiting	
Salida comutación	13	Uscita commutattore	13	Schakeluitgang	13
Condiciones de operación	15	Condizioni operative	15	Omgevingscondities	15
Documentacione adicional	16	Documentazione supplementare	16	Aanvullende documentatie	16

de - Sicherheitshinweise

Der Cerabar T dient der Absolut- und Relativdruckmessung in Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten. Bei unsachgemäßem Einsatz können Gefahren von ihm ausgehen.

Das Gerät darf nur von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal unter strenger Beachtung dieser Betriebsanleitung und der Technischen Information TI00415P, der einschlägigen Normen, gesetzlichen Vorschriften und Zertifikate eingebaut, angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden.

Hinweis für PMP131 mit Schaltausgang:

Um Funkstörungen zu vermeiden, induktive Lasten nur mit direkter Schutzschaltung betreiben.

en - Notes on Safety

The Cerabar T is designed for measuring absolute and gauge pressure of gases, vapours and liquids. If used incorrectly it is possible that application related dangers may arise.

The Cerabar T may be installed, commissioned, operated and maintained by qualified and authorised personnel only, under strict observance of these operating instructions and Technical Information TI00415P, any relevant standards, legal requirements, and, where appropriate, the certificate.

Note for PMP131 with switch output:

To prevent RF interference, always operate inductive loads with direct protective circuit.

fr - Conseils de sécurité

Le Cerabar T est destiné à la mesure de pression absolue et relative dans les gaz, vapeurs et liquides. Il peut être source de danger en cas d'utilisation non conforme aux prescriptions.

L'appareil ne doit être installé, raccordé, mis en service et maintenu que par un personnel qualifié et autorisé, qui tiendra compte des indications contenues dans la présente mise en service et de l' Information Technique TI00415P, des normes en vigueur et des certificats disponibles (selon l'application).

Remarque pour PMP131 avec sortie transistor PNP:

Pour éviter les parasites, n'utiliser les charges inductives qu'avec une mise à la masse directe.

es - Notas sobre seguridad

Cerabar T está diseñado para medir presión absoluta y relativa en gases, vapores y líquidos. Su empleo inapropiado puede resultar peligroso.

El equipo deberá ser montado, conectado, instalado y mantenido única y exclusivamente por personal cualificado y autorizado, bajo rigurosa observación de las presentes instrucciones de servicio y de la Información Técnica TI00415P, de las normativas y legislaciones vigentes, así como de los certificados (dependiendo de la aplicación).

Nota para PMP131 con salida conmutación:

Para evitar interferencias RF, en caso de cargas inductivas, utilizar siempre circuitos de protección directos.

it - Note sulla sicurezza

Il Cerabar T è stato progettato per la misura della pressione assoluta e relativa di gas, vapori e liquidi.

Un'installazione non corretta può determinare pericolo per le persone e le cose.

Lo strumento deve essere montato collegato e messo in servizio solamente da personale qualificato ed autorizzato, nel totale rispetto delle indicazioni operative qui riportate, delle prescrizioni presenti nelle informazioni tecniche TI00415P ed in accordo a tutte le norme e legislazioni vigenti e le certificazioni utilizzate.

Nota per il PMP131 con uscita commutatore:

Per prevenire le interferenze RF occorre inserire un soppressore di sovrattensioni sui carichi induttivi.

nl - Veiligheidsinstructies

De Cerabar T is ontworpen voor het meten absoluut en overdruk van gassen, dampen en vloeistoffen. Bij niet correct gebruik kunnen gevaarlijke situaties onstaan.

Het instrument mag uitsluitend door gekwalificeerd en geautoriseerd vakpersoneel geïnstalleerd, aangesloten en inbedrijf genomen worden met inachtneming van dit inbedrijfstellingsvoorschrift, het bijbehorende Technisch Informatie blad TI00415P en de betreffende normen, de wettelijke voorschriften en eventuele certificaten in acht.

Opm. voor PMP131 met schakeluitgang:

Om RF introoïng te vermijden bij inductieve belasting altijd met een vonkenblus-circuit werken.

de - Geräte-Identifikation



en - Device identification

fr - Dénomination de l'appareil

es - Identificación del equipo

it - Identificazione dello strumento

nl - Instrument-identificatie



A1 = M16x1.5, IP 65/NEMA 4X
DIN 43650 / A



A2 = 1/2 NPT, IP 65/NEMA 4X




A3 = 5 m, IP 68
NEMA 6P

A4 = M12, IP 66/NEMA 4X



A5 = PG 7, IP 65/NEMA 4X
DIN 43650 / C



de - Montage

- Die Funktion des Drucktransducers PMP131 ist unabhängig von der Einbaulage.
- Zum Schutz des Gewindes und der Druckmembran darf die Schutzkappe am Gewindestutzen erst kurz vor dem Einbau entfernt werden.
- Der Drucktransducer ist nach den gleichen Richtlinien wie ein Manometer zu montieren. Wir empfehlen die Verwendung von Absperrhähnen und Wassersackrohren.
- Beim Einbau ist darauf zu achten, dass kein Tropfwasser in das Gehäuse eindringen kann.
- Bei Anwendungen in explosionsfähiger Atmosphäre der Zone 2 (Zündschutzart Ex nA), Gehäuse vor Schlagewirkung schützen.

en - Mounting

- The function of the PMP131 transducer is independent of mounting orientation.
- To protect the thread and pressure diaphragm from damage, the protective cover on the threaded nozzle should be removed just before installation only.
- The pressure transducer is to be mounted like a manometer. The guidelines are identical. Isolating valves and water pocket pipes should be used.
- When installing, ensure that no water enters the housing.
- In the event of applications in a Zone 2 explosive atmosphere (Ex nA explosion protection) protect the housing from impact.

fr - Montage

- Le fonctionnement du transducteur de pression PMP131 est indépendant de son implantation.
- Afin de protéger le filetage et la membrane, ne retirer le capot de protection, placé sur le raccord fileté, qu'au moment du montage.
- Le transducteur de pression doit être monté conformément aux directives concernant les manomètres. Nous recommandons l'utilisation de robinets d'isolement et de siphons.
- Lors du montage, veiller à ce qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau dans le boîtier.
- Les applications en atmosphère explosive de zone 2 (mode de protection antidiéflagrant Ex nA), protéger le boîtier contre les chocs.

es - Montaje

- El funcionamiento del transmisor de presión PMP131 es independiente de la orientación de montaje.
- No retirar la protección del casquillo roscado hasta el momento previo a su instalación para evitar dañar la rosca o el diafragma de presión.
- El transmisor de presión se deberá montar como un manómetro. El procedimiento es el mismo. Utilizar válvulas de corte y sifón.
- Durante la instalación asegurar que no entre agua en la caja.
- En las aplicaciones en atmósferas con riesgo de explosión de la zona 2 (tipo de protección contra ignición Ex nA) se debe proteger la carcasa contra el efecto de los impactos.

it - Montaggio

- Il funzionamento del trasduttore PMP131 non dipende dalla posizione di montaggio.
- Per proteggere la filettatura e la membrana di pressione da eventuali danneggiamenti, eliminare il coperchio di protezione dell'ugello filettato solo immediatamente prima dell'installazione.
- Il trasduttore di pressione deve essere montato come un manometro. Utilizzare solo valvole di arresto e tubi separatori d'acqua.
- Durante l'installazione, assicurarsi che non entri acqua nella custodia.
- Per l'utilizzo in ambienti a rischio di esplosione della zona 2 (Protezione antideflagrante Ex nA), proteggere le custodie contro gli urti.

nl - Montage

- Het functioneren van de PMP131 is onafhankelijk van de montagepositie.
- Ter bescherming van de buitendraad en het membraan moet de beschermhuls pas vlak voor de montage verwijderd worden.
- De Druk-transducer moet identiek als een manometer gemonteerd worden. De richtlijnen t.a.v. gebruik van afsluitkranen, afstandsstukken en watersloten moeten worden aangehouden.
- Bij installatie ervoor zorgen dat er geen water in de behuizing kan komen, ook niet via de connector/wartel.
- Bescherm de behuizing tegen schokken bij toepassingen in explosiegevaarlijke atmosferen zone 2 (ontstekingsklasse Ex nA).

de - Elektrischer Anschluss
Stromausgang


en - Electrical connection
Current output

fr - Raccordement électrique
Sortie courant


es - Conexión eléctrica
Corriente de salida

it - Collegamento elettrico
Corriente de salida



nl - Elektrische aansluiting
Stroom uitgang



Steckerausführung/Plug version/Version connecteur/
Con connector/Spina/Steker-versie



Kabelausführung/Cable version/Verson de cable/Cable/Cavo/Kable-versie



$U = 12 \dots 30 \text{ V DC}$
 Ex: $U \leq 26 \text{ V}$
 $I \leq 100 \text{ mA}$
 $P \leq 0,8 \text{ W}$

- de** Referenzluft-Zuführung
 Nicht verschließen! Vor Wasser schützen!
en Reference air tube
 Do not close! Protect from water!
fr Mise à l'atmosphère
 Ne pas boucher! Protéger de l'eau!
es Tubo de compensación de presión atmosférica
 No tapar! Proteger del agua!
it Ingresso aria di riferimento
 Non chiudere! Proteggere dall'acqua!
nl Drukvereffening
 Niet laten vervuilen en beschermen tegen vocht!

- | | | |
|---------------------|------------|------------|
| de + = rot | - = weiß | PE = grün |
| en + = red | - = white | PE = green |
| fr + = rouge | - = blanc | PE = vert |
| es + = rojo | - = blanco | PE = verde |
| it + = rosso | - = bianco | PE = verde |
| nl + = rood | - = wit | PE = groen |

de - Elektrischer Anschluß
 Stromausgang

en - Electrical connection
 Current output

fr - Raccordement électrique
 Sortie courant

es - Conexión eléctrica
 Corriente de salida

it - Collegamento elettrico
 Corriente de salida

nl - Elektrische aansluiting
 Stroom uitgang

de Elektrischer Anschluss

Spannungsausgang

(siehe auch Seite 10 + 11)

en Electrical connection

Voltage output

(see also page 10 + 11)

fr Raccordement électrique

Sortie tension

(voir aussi page 10 + 11)

es Conexión eléctrica

Tensión de salida

(ver páginas 10 +11)

it Collegamento elettrico


Uscita di tensione




(vedere anche a pagina 10 +11)

nl Elektrische aansluiting

Spanningsuitgang

(zie ook pagina 10 + 11)





- de - Elektrischer Anschluß
Schaltausgang
- en - Electrical connection
Switch output
- fr - Raccordement électrique
Sortie transistor PNP
- es - Conexión eléctrica
Salida conmutación
- it - Collegamento elettrico
Uscita commutatore
- nl - Elektrische aansluiting
Schake uitgang

R externe Last
external load
charge externe
carga exterior
carico esterno
external belasting

de - Einsatzbedingungen

- Umgebungstemperatur
Nicht-Ex: -20...+70 °C
Ex: -25...+65 °C
- Lagerungstemperatur:
-40...+85 °C
- Meßstofftemperatur:
-25...+70 °C
- Meßstoffdruckgrenze:
10 mbar_{abs} ... p_{max}

fr - Conditions d'utilisation

- Température ambiante
Non Ex: -20...+70 °C
Ex: -25...+65 °C
- Température de stockage:
-40...+85 °C
- Limite de température du produit:
-25...+70 °C
- Limite de pression du produit:
10 mbar_{abs} ... p_{max}

en - Operating conditions

- Ambient temperature range
Non Ex: -20...+70 °C
Ex: -25...+65 °C
- Storage temperature range:
-40...85 °C
- Limiting temperature range:
-25...70 °C
- Limiting pressure range:
10 mbar_{abs} ... p_{max}

es - Condiciones de operación

- Rango de temperatura ambiental
Zona segura: -20...+70 °C
Zona Ex: -25...+65 °C
- Rango de temperatura de almacenamiento: -40...+85 °C
- Temperatura máxima de trabajo: -25...+70 °C
- Presión máxima de trabajo:
10 mbar_{abs} ... p_{max}

it - Condizioni operative

- Temperatura ambiente
Area sicura: -20...+70 °C
Area Ex: -25...+65 °C
- Temperatura per la conservazione in magazzino:
-40...+85 °C
- Temperatura limite del prodotto: -25...+70 °C
- Pressione limite del prodotto:
10 mbar_{abs} ... p_{max}

nl - Omgevingscondities

- Omgevingstemperatuur
Veilig gebied: -20...+70 °C
Ex gebied: -25...+65 °C
- Opslagtemperatuur:
-40...+85 °C
- Producttemp. :
-25...+70 °C
- max. procesdruk:
10 mbar_{abs} ... p_{max}

de Ergänzende Dokumentation

Technische Information TI00415P
für Cerabar T

es Documentación adicional

Información Técnica TI00415P
para Cerabar T

**en Supplementary
documentation**

Technical Information TI00415P
for Cerabar T

**it Documentazione
supplementare**

Informazioni Tecniche TI00415P
dell' Cerabar T,

**fr Documentation
complémentaire**

Informations Technique TI00415P
pour Cerabar T

nl Aanvullende documentatie

Technische Informatie TI00415P
voor Cerabar T

www.endress.com/worldwide

