

Instructions for display kit Smartec T CLD633 and Smartec M CLD133

Please pay attention to the following warnings for your own safety!
Please pay attention to the Technical Information of your CLD633 resp. CLD133!

1. How to use

The parts of this display kit are only to be used for instruments of Smartec T CLD633 / Smartec M CLD133 type. Any other use is not permitted.

2. Handling of electronic modules

Electronic modules are sensitive against electrostatic discharge (ESD).
Before you take a module from its ESD protective packing, discharge yourself e. g. on a protective conductor. A permanent earth connection, e.g. with ESD wristlet is recommended.

3. Electric safety rules

Switch off mains before working at the instrument Smartec T.
Make sure that the instrument is dead.

5. Feedback to the process

Before switching off an active instrument, consider the feedback to your process.

6. Removal of the instrument from the process

When you remove the instrument from the process, for your own safety pay attention to process pressure, process temperature as well as to aggressive or toxic of media.

Anleitung für das Display-Kit Smartec T CLD633 und Smartec M CLD133

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Warnhinweise zu Ihrer eigenen Sicherheit!
Bitte beachten Sie die Technische Information Ihres CLD 633 bzw. CLD133!

1. Verwendung

Die Teile des Display-Kits sind ausschließlich für Messgeräte der Gerätetypen Smartec T CLD633 bzw. Smartec M CLD133 zu verwenden. Jede anderweitige Verwendung ist unzulässig.

2. Handhabung elektronischer Baugruppen

Elektronische Baugruppen sind empfindlich gegen elektrostatische Entladungen (ESD).
Entladen Sie sich z. B. an einem Schutzleiter vor Entnahme einer Baugruppe aus der anti-statischen Verpackung. Vorteilhaft ist eine ständige Erdverbindung, z. B. mit ESD-Armband.

3. Elektrische Sicherheit

Vor Arbeiten am Messgerät Smartec T muss die Versorgungsspannung abgeschaltet werden.
Überzeugen Sie sich von der Spannungsfreiheit des Gerätes.

5. Rückwirkungen auf den Prozess

Bevor ein aktives Gerät außer Betrieb gesetzt wird, sind die Rückwirkungen auf den Prozess zu berücksichtigen.

6. Ausbau des Messgeräts aus dem Prozess


Wenn das Messgerät zum Nachrüsten des Displays aus dem Prozess ausgebaut wird, achten Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit auf Prozessdruck, Prozesstemperatur sowie Aggressivität oder Toxizität des Mediums.



51510016

Einbau des Displays

1. Drehen Sie die Schraubkappe des Gehäuses ab.
2. Brechen Sie mit einem Schraubendreher vorsichtig die Schutzplatte heraus (siehe Abbildung)
3. Stecken Sie den Steckkontakt des Displays auf und rasten Sie das Display in die Halterung ein. Der Flachbandkabelanschluss muss dabei nach rechts gerichtet sein.
4. Schrauben Sie den beiliegenden Klarsichtdeckel auf.



Mounting of the display

1. Unscrew the screw cap of the housing.
2. Use a screwdriver to carefully break open the protective plate (see Figure)
3. Plug in the display plug connector and screw the display into the holder. The ribbon cable connected must be pointing right.
4. Screw the enclosed sight glass cover on.