

















Herstellerinformation

für Anwender betreffend Softwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)

1	A	4	C
1.	AII.	aes	Gerätes

	Jerat
--	-------

☐ Anzeige- / Bedienkomponente / Handkommunikator o.ä.

☐ Modem / Schnittstelle

Hersteller : Endress+Hauser Flowtec AG

Gerät : Ultraschall Durchfluss-Messsystem

Typ : Prosonic Flow 93 HART (0x59)

Bestellstruktur : 93***-******A, B, C, D, L, M, S, T, W, 2, 4, 6

2. Software

Bisherige Firmwareversion : 2.02.01 Neue Firmwareversion : 2.03.01

Wie kann die bisherige : Firmware-Versionnummer

Firmware-Versionnummer • Anschlussschild

ermittelt werden?

• Konfigurations- und Servicesoftware z.B. FieldCare

Vorortanzeige

Handbediengeräte für Fernkonfiguration z.B. Field Xpert SFX100

Beschreibung der : • Neue Sensortype W-CL-6F-L-C hinzugefügt

Änderungen gegenüber der • Quick Setup ist optimiert worden

Vorgängerversion • Zusätzliche Rohrtypen wie auch Rohrauskleidungen hinzugefügt

3. Kompatibilität

Ist das Bedientool mit der neu installierten Gerätefirmware kompatibel?

□ Ja

Nein, Beschreibung:

Ein Update der jeweiligen DD's (Device Description) der benötigten Konfigurations-Tools ist notwendig.





















Herstellerinformation

für Anwender betreffend Softwareänderungen (in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)

	Ist ein Update der Firmware generell empfehlenswert?								
□ Ja: ⊠ Nein, Begründung:									
	Werden die zusätzlichen Eigenschaften für den Betrieb des Messsystems nicht benötigt, is Firmware-Update notwendig.								
4.	Bed	lienungsanleitung							
	Ist eine neue Betriebsanleitung notwendig?								
		Ja Nein							
	Welche Betriebsanleitung passt zur neuen Firmware:								
	Ge	rät	Kommunikationsoption	Anleitung	Bezeichnung				
	Pro	osonic Flow 93	HART	Betriebsanleitung	BA070D/06/de/13.11				
	Die neuen Anleitungen können im Internet bezogen werden: http://www.endress.com - Bereich "DOWNLOAD" - Angabe des Gerätes und Dokumentationstyp								
5.	Pre	eis							
	Än	Ändert sich der Gerätepreis?							
	☐ Ja, neue Preise und Updatekosten (ohne Einbau) liegen als Anlage bei☐ Nein								

