Level Pressure Flow Temperature Liquid Analysis Registration Systems Components Services Solutions

Herstellerinformation

für Anwender betreffend Softwareänderungen
(in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)

1 Art des Gerätes

☒ Feldgerät / signalverarbeitendes Gerät
☐ Anzeige- / Bedienkomponente / Handkommunikator o.ä.
☐ Modem / Schnittstelle

Hersteller	:	Endress+Hauser GmbH+Co. KG
Gerät	:	Micropilot S
Typ	:	FMR53x
Bisherige Softwareversion	:	02.00

Wie kann die bisherige Software-Versionsnummer ermittelt werden:

- Anzeige während Startvorgang
- Funktion 0C2 "Protokoll und Software Nummer"

2 Firmware / Software

Neue Firm-/Softwareversion : 01.03.00

Beschreibung der Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:

- Anpassung an neue Antennenoptionen
- Überarbeitete Algorithmen

3 Kompatibilität

Ist die neu installierten Firmware / Software kompatibel mit den Bedientools?

☒ Ja
☐ Nein, Beschreibung:

FieldCare

Ist ein Update der Firmware/Software generell empfehlenswert?

☐ Ja, Begründung:

Das Firm-/Softwareupdate erfolgt durch ...

☒ Nein, Begründung:

Endress+Hauser
People for Process Automation

Herstellerinformation

für Anwender betreffend Softwareänderungen
(in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)

- Keine Verbesserungen bei installierten Geräten zu erwarten
- Neukalibration wäre notwendig

4 Bedienungsanleitung

Ist eine neue Betriebsanleitung notwendig?

☒ Ja
☐ Nein

Welche Betriebsanleitung paßt zur neuen Firm-/Software:

Gerät	Kommunikationsoption	Anleitung	Bezeichnung
Micropilot S FMR53x		BA217F/00/de/04.09	
		BA206F/00/de/04.09	
		BA208F/00/de/04.09	
		BA209F/00/de/04.09	

Die neuen Anleitungen können im Internet bezogen werden:
http://www.endress.com - Bereich „DOWNLOAD“
- Angabe des Gerätes und Dokumentationstyp

5 Preis

Ändert sich der Gerätepreis?

☐ Ja, neue Preise und Updatekosten (ohne Einbau) liegen als Anlage bei
☒ Nein

Endress+Hauser
People for Process Automation