



Deutsches
Institut
für
Bautechnik

Zulassungsstelle für Bauproducte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamt
Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts
Mitglied der EOTA, der UETC und der WFTAO

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung

Datum: Geschäftszertifikat:
22.04.2020 II 23-1.65.13-22/20

Geltungsdauer
vom: 2. Juni 2020
bis: 2. Juni 2025

Nummer:
Z-65.13-411

Antragsteller:
Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 1
79689 Maulburg

Gegenstand dieses Bescheides:
Standaufnehmer (Kapazitive Messsonde) Liquicap M Typ FMI 51... FMI 52... mit eingebautem und nachgeschaltetem Messumformer als Bauteil von Überfüllsicherungen

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-65.13-411

Seite 2 von 7 | 22. April 2020

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- | | |
|---|---|
| 1 | Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. |
| 2 | Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. |
| 3 | Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. |
| 4 | Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen in den 'Besonderen Bestimmungen', Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendung- bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen. |
| 5 | Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen. Übersetzungen müssen den Hinweis 'Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung' enthalten. |
| 6 | Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. |
| 7 | Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen. |
| 8 | Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die Bauart. |

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen/genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und eine Anlage.
Der Gegenstand ist erstmalis am 31. Mai 2005 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-65.13-411

Seite 3 von 7 | 22. April 2020

II BESSONDRE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

- (1) Gegenstand dieses Bescheides ist eine kontinuierliche Standmessenrichtung bestehend aus Standaufnehmer Typ FMI 51... bzw. FMI 52... mit eingebautem Messumformer (Elektronikeinsatz) und nachgeschaltetem Messumformer, die als Teil einer Überfüllsicherung (siehe Anlage 1) dazu dient, bei der Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten Überfüllungen von Behältern zu verhindern. Die Elektrode des Standaufnehmers (Sondenstab bzw. Sonderseil) bildet mit einer metallischen Behälterwand oder einer mit dem Einbauteil des Standaufnehmers leitend verbundene Gegenelektrode (z. B. Massestab oder Massenband), einen elektrischen Kondensator, dessen Kapazität durch die Lagerfüllsigkeit verändert wird. Diese Kapazitätsänderung wird im Elektronikeinsatz in eine kontinuierliche Frequenzänderung der Stromimpulse umgesetzt und löst über einen weiteren Messumformer/Grenzschwinger ein elektrisches Signal aus, mit dem rechtzeitig vor Erschüttern des zulässigen Füllstandgrades der Fullvorgang unterbrochen oder akustisch und optisch Alarm ausgelöst wird. Dies für die Melde- oder Steuerungseinrichtung erforderlichen Teile, der Grenzsignalgeber und der Signalverstärker sind nicht Gegenstand dieses Bescheides.
- (2) Der Standaufnehmer ist aus Stahl und/oder Kunststoff gefertigt.
- (3) Der Standaufnehmer darf für Behälter unter atmosphärischen Bedingungen und darüber hinaus bei Medien-Temperaturen von -80 °C bis +200 °C und bei Überdrücken im Behälter bis 100 bar betrieben werden. Die Umgebungstemperatur am Elektronikeinsatz darf zwischen -40 °C bis +70 °C liegen.
- (4) Mit diesem Bescheid wird der Nachweis der Funktionssicherheit des Regelungsgegenstandes im Sinne von Absatz (1) erbracht.
- (5) Der Bescheid wird unbeschadet der Bestimmungen und der Prüf- oder Genehmigungsvorbehalt anderer Rechtsbereiche erteilt.
- (6) Dieser Bescheid berücksichtigt die wasserrechtlichen Anforderungen an den Regelungsgegenstand. Gemäß § 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 VHG¹ gilt der Regelungsgegenstand damit wasserrechtlich als geeignet.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Allgemeines

Die Standmessenrichtung und ihre Teile müssen den Besonderen Bestimmungen und der Anlage dieses Bescheides sowie dem beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-65.13-411

Seite 4 von 7 | 22. April 2020

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung

- (1) Der Regelungsgegenstand setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen (Nummerierung siehe Anlage 1). Der Typenschlüssel der vollständigen Typenbezeichnungen ist in der Technischen Beschreibung² enthalten.
 - (1) Standaufnehmer Liquicap M:
Typ FMI 51...
Stabsonde vollisoliert
 - (2) bzw. (2a) Messumformer (Elektronikeinsatz) im Standaufnehmer eingebaut, mit analogen Ausgangssignal:
Typ FEI 50H
Typ FEI 57C
Messumformer (Füllstandmessgerät) SILOMETER für analoges Eingangssignal und mit proportionalem Ausgangssignal:
Typ FMC 470 Z
Typ FMW 570
 - (2b) Messumformer (Füllstandmessgerät) SILOMETER mit proportionalem Eingangssignal und binärem Ausgangssignal:
Typ FMC 671 Z
Typ FMC 672 Z
- (2) Die mit der wassergefährdenden Flüssigkeit, deren Kondensat oder Dampfe, in Berührung kommenden Teile des Standaufnehmers bestehen aus folgenden Werkstoffen:
Einschraubteil, Flansch, Rohrvorschraubung: CrNiMo-Stahl (1.4404 bzw. 1.4435)
Sondenstab:
Sondenstiel:
Maserohr, Abschirmung:
Flanschplattierung:
Sondenisolation:
Sondenspitze:
Die Teile der Überfüllsicherung, die nicht Gegenstand der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind, dürfen nur verwendet werden, wenn sie den Anforderungen des Abschnitts 3 "Allgemeine Baugrundsätze" und des Abschnitts 4 "Besondere Baugrundsätze" der ZG-ÜS³ entsprechen. Sie brauchen jedoch keine Zulassungsnummer zu haben.
(4) Als für diese Überfüllsicherung geeigneter Grenzsignalgeber (3) mit binärem Ausgangssignal sind der Typ RMA 421 und der Typ RMA 422 nachgewiesen.

2.3 Herstellung und Kennzeichnung

2.3.1 Herstellung

Die Standmessenrichtung darf nur in den Werken des Antragstellers, Endress + Hauser SE+Co. KG in 79889 Maulburg sowie Endress+Hauser in Aurangabad (Indien), Greenwood (USA), Suzhou (China) und in Itatiba (Brasilien) gemäß Hinterlegung beim DBt hergestellt werden. Sie muss hinsichtlich Bauart, Abmessungen und Werkstoffen den in der im DBt hinterlegten Liste aufgeführten Unterlagen entsprechen.

¹ Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2008 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) geändert worden ist

² Von der TÜV NORD CERT GmbH geprüfte Technische Beschreibung des Herstellers vom 07.02.2007 für die Überfüllsicherung Liquicap M
ZG-US-2012-07

³ Zulassungsgrundsätze für Überfüllsicherungen des Deutschen Instituts für Bau-technik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-65.13-411

Seite 5 von 7 | 22. April 2020

2.3.2 Kennzeichnung

Die Standmesseinrichtung, deren Verpackung oder deren Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichenverordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfüllt sind.

Zusätzlich sind die zulassungspflichtigen Teile selbst mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

- Hersteller oder Herstellerzeichen¹⁾,
 - Typenbezeichnung,
 - Serien- oder Chargennummer bzw. Identnummer bzw. Herstelldatum,
 - Zulassungsnummer¹⁾.
- ¹⁾ Bestandteil des Ü-Zeichens, das Teil ist nur wiederholt mit diesen Angaben zu kennzeichnen, wenn das Ü-Zeichen nicht direkt auf dem Teil aufgebracht wird.

2.4 Übereinstimmungsbestätigung

2.4.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Standmesseinrichtung mit den Bestimmungen der vom Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für das Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Ertüpfung der Standmesseinrichtung durch eine hierfür anerkannte Prüfstelle erfolgen. Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

2.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, der mit dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist eine Stückprüfung jeder Standmesseinrichtung oder ihrer Einzelteile durchzuführen. Durch die Stückprüfung hat der Hersteller zu gewährleisten, dass die Werkstoffe und Maße sowie das fertiggestellte Bauprodukt dem geprüften Baumuster entsprechen und die Standmesseinrichtung funktionsicher ist.

(2) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung der Standmesseinrichtung,
 - Art der Kontrolle oder Prüfung,
 - Datum der Herstellung und der Prüfung,
 - Ergebnisse der Kontrollen oder Prüfungen,
 - Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.
- (3) Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.
- (4) Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Standaufnehmer und Messumformer, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass eine Verwechslung mit übereinstimmenden ausgeschlossen ist. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-65.13-411

Seite 6 von 7 | 22. April 2020

2.4.3 Erstprüfung durch eine anerkannte Prüfstelle

Im Rahmen der Erstprüfung sind die in den ZG-ÜS aufgeführten Funktionsprüfungen durchzuführen. Wenn die diesem Bescheid zugrunde liegenden Nachweise an Proben aus der laufenden Produktion erbracht wurden, ersetzen diese Prüfungen die Erstprüfung.

3 Bestimmungen für Planung und Ausführung

3.1 Planung

Vom Hersteller oder vom Betreiber der Standmesseinrichtung ist der Nachweis der hinreichenden chemischen Beständigkeit der unter Abschnitt 2.2 (2) genannten Werkstoffe gegenüber den wassergefährdenden Flüssigkeiten und deren Dämpfen oder Kondensat zu führen. Zur Nachweisführung können Angaben der Werkstoffhersteller, Veröffentlichungen in der Fachliteratur, eigene Erfahrungswerte oder entsprechende Prüfergebnisse herangezogen werden.

3.2 Ausführung

(1) Die Überfüllsicherung mit einer Standmessenrichung nach diesem Bescheid muss entsprechend Abschnitt 1.1 der Technischen Beschreibung angeordnet bzw. entsprechend den Abschnitten 5 und 6 eingebaut und eingesetzt werden. Mit dem Einbauen, Instandsetzen und Reinigen der Standmessenrichung dürfen nur solche Betriebe beauftragt werden, die über Kenntnisse des Brand- und Explosionschutzes verfügen, wenn diese tätigkeiten am Behälter mit Flammtemp. $\leq 55^{\circ}\text{C}$ durchgeführt werden. Nach Abschluss der Montage der Überfüllsicherung muss durch einen Sachkundigen des einbauenden Betriebes eine Prüfung auf ordnungsgemäßen Einbau und einwandfreie Funktion durchgeführt werden. Über die Einstellung der Überfüllsicherung und die ordnungsgemäße Funktion ist eine Bescheinigung auszustellen und dem Betreiber zu übergeben.

(2) Bei temperaturabhängiger Dielektrizitätskonstante ist der Abgleich bei dem geringsten im Betrieb zu erwartenden Wert vorzunehmen.

(3) Beim Wechsel der Lagerflüssigkeiten mit stark unterschiedlichen dielektrischen Eigenschaften ist der Standaufnehmer jeweils neu abzugleichen.

(4) Die Stabsonden müssen bei Längen über 3 m alle 3 m mit Stützvorrichtungen gegen Verbiegen gesichert sein. Die Seilsonden müssen bei Längen über 3 m mit einer Abspansvorrichtung gegen Pendeln gesichert sein.

(5) Wird ein Messumformer (2b) nach Abschnitt 2.2 (1) oder ein Grenzsignalgeber (3) nach Abschnitt 2.2 (4) nicht in einem trockenen Raum betrieben, muss er in einem Schutzgehäuse angeordnet werden, das mindestens der Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529⁴⁾ entspricht.

4 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung und wiederkehrende Prüfungen

(1) Die Überfüllsicherung mit einer Standmessenrichung nach diesem Bescheid muss nach dem ZG-ÜS Anhang 1, "Einstellhinweise für Überfüllsicherungen von Behältern" und den ZG-ÜS Anhang 2, "Einbau- und Betriebsrichtlinie für Überfüllsicherungen" betrieben werden. Die Anhänge und die Technische Beschreibung sind vom Hersteller mitzuliefern. Die Anhänge 1 und 2 der ZG-ÜS dürfen zu diesem Zweck kopiert werden.

⁴⁾ DIN EN 60529-2014-09

Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
 Allgemeine Bauartgenehmigung
 Nr. Z-65.13-411


Seite 7 von 7 | 22. April 2020

(2) Die Funktionsfähigkeit der Überfüllsicherung mit einer Standmeseinrichtung nach diesem Bescheid muss in angemessenen Zeitabständen, mindestens aber einmal im Jahr, nach Abschnitt 8 der Technischen Beschreibung und entsprechend den Anforderungen des Abschnitts 5.2 von Anhang 2 der ZG-US geprüft werden. Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, die Art der Überprüfung und die Zeitabstände im genannten Zeitrahmen zu wählen.

(3) Stör- und Fehlermeldungen sind in Abschnitt 4 der Technischen Beschreibung beschrieben.

(4) Bei Wiederbetriebsnahme des Behälters nach Stilllegung oder bei Wechsel der wasser gefährdenden Flüssigkeiten, bei dem mit einer Änderung der Einstellungen oder der Funktion der Überfüllsicherung zu rechnen ist, ist eine erneute Funktionsprüfung, siehe Abschnitt 3.2 (1), durchzuführen.

 Holger Eggert
 Referatsleiter

 Beglaubigt
 Schönenmann


Endress+Hauser

People for Process Automation

Endress+Hauser

People for Process Automation

Überfüllsicherung mit kontinuierlicher Standmessenrichtung für ortsfeste Behälter zur Lagerung wassergetränkender Flüssigkeiten

Kapazitive Sonden Liquicap M Typ FM151 / FM152 mit Elektronikkeinsätzen FEI150H und FEI57C mit Füllstandsmessgeräten SILOMETER FMC470Z, FMC671Z, FMC672Z, FMX570.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG


1 Aufbau der Überfüllsicherung

Die kontinuierliche Standmessenrichtung Liquicap M Typ FM151 und FM152 besteht aus einem kapazitiven Standaufnehmer (1) und einem im Standaufnehmergehäuse eingebauten Messumformer (Elektronikkeinsatz, (2a) und - im Falle der PFM-Signalechnik- einem nachgeschalteten Messumformer (2b)(Füllstandmessgerät), der die Standhöhe in ein proportionales elektrisches Signal umformt.


- Bei Verwendung des SILOMETER FMC470Z bzw. FMX570 (2b, kein Relaisausgang), kommt ein Grenzsignalgäber (3) (z.B. dem mitgeprägten Kontaktgeber CONTACTER Typ HTAA70Z), der das elektrische Signal mit dem einstellbaren Grenzwerten vergleicht und ein binäres Ausgangssignal liefert, zum Einsatz.
- Bei Verwendung des SILOMETER FMC671Z (Einkanalssystem), FMC672Z (Zweikanalssystem), ist je Kanal ein Grenzsignalgäber eingebaut, welcher das elektrische Signal mit dem einstellbaren Grenzwert vergleicht und je Kanal ein binäres Ausgangssignal (Relais), liefert. Dieses binäre Signal kann direkt oder über einen Signaverstärker (4) zur Ansteuerung der Meldeeinrichtung (5a) oder der Steuerungseinrichtung (5b) mit dem Stellglied (5c) verwendet werden.
- Bei Verwendung des Messumformers FEI150H kann ein 4...20 mA-Messumformer (z.B. RMA421 bzw. RMA422), welcher den Zulassungsgrundsätzen entspricht, eingesetzt werden.

Die nicht geprüften Anlageteile der Überfüllsicherung, wie Messumformer (3) (Auswerteeinheit), wie Signaverstärker (4), Meldeeinrichtung (5a), Steuerungseinrichtung (5b) und Stellglied (5c), müssen den Abschritten 3 und 4 der Zulassungsgrundsätze für Überfüllsicherungen (ZG-US) entsprechen.


1.1 Schema der Überfüllsicherung

zu 1.a)

- Standaufnehmer (Kapazitive Sonde)
- Messumformer (Elektronikkeinsatz)
- Messumformer (SILOMETER mit proportionalem Ausgangssignal)
- Grenzsignalgäber (z.B. CONTACTER mit binärem Signalausgang)
- Signaverstärker
- Meldeeinrichtung mit Hupe und Lampe
- Steuerungseinrichtung
- Stellglied

zu 1.b)

- Standaufnehmer (Kapazitive Sonde)
- Messumformer (Elektronikkeinsatz)
- Messumformer (SILOMETER mit binärem Ausgangssignal)
- Signaverstärker
- Meldeeinrichtung mit Hupe und Lampe
- Steuerungseinrichtung
- Stellglied

zu 1.c)

- Standaufnehmer (Kapazitive Sonde)
- Messumformer (Elektronikkeinsatz FEI50H)
- Messumformer mit binärem Signalausgang (z.B. mit geprägten Gerätetypen, RMA421 bzw. RMA422)
- Signaverstärker
- Meldeeinrichtung mit Hupe und Lampe
- Steuerungseinrichtung
- Stellglied

1.2 Funktionsbeschreibung

Die Elektrode des Standaufnehmers (Sondenseil bzw. Sondenseil) bildet mit einer metallischen Behälterwand oder einer mit dem Einbauteil des Standaufnehmers leitend verbundenen Gegenelektrode (z.B. Masserohr oder Masseband) einen elektrischen Kondensator dessen Kapazität durch die Lagerflüssigkeit beeinflusst wird. Die kontinuierliche Bedeckung des Standaufnehmers durch die Lagerflüssigkeit bewirkt eine Kapazitätsänderung, die im Elektronikeinsatz (2a) in eine kontinuierliche Frequenzänderung der Stromimpulse umgesetzt wird, die dem Versorgungsstrom überlagert sind oder ein 4...20mA Signal mit überlagerter HART-Kommunikation.

Das nach geschaltete Füllstandmessgerät (SILOMETER Typ FMC470Z, FMX570, FMC671Z, FMC672Z und z.B. RMA 422 bzw. RMA 422) versorgt den Elektronikeinsatz mit Hilfsenergie. Beim FMC470Z bzw. FMX570 wird die Frequenz in einem genormtes Einheitssignal (0/2...5/10 V, 0/4...20 mA) umgesetzt und in einem nach geschalteten Grenzsignalgeber (z.B. CONTACTER Typ HTA 470 Z) mit dem eingestellten Grenzwert verglichen und bei Erreichen bzw. Überschreiten des Wertes in ein binäres Signal umgewandelt.

Beim FMC671Z, FMC672Z wird die Frequenz in ein genormtes Einheitssignal (0/2...5/10 V, 0/4...20 mA) umgesetzt. Das binäre Signal wird im eingebauten Grenzsignalgeber gebildet.

Die SILOMETER FMC 470Z / FMX 570 bzw. FMC 671Z / FMX 672Z (2-Kanal) unterscheiden sich im wesentlichen durch das zusätzliche binäre Ausgangssignal. Die Silometer FMX 570, FMC 671Z FMC 672Z und z.B. RMA 422 ermöglichen eine Linearisierung der Kennlinie und haben einen erhöhten Bedienungskomfort. Das RMA 422 hat darüber hinaus die Möglichkeit, mit Smart-Transmitter digital zu kommunizieren.

1.3 Typenschlüssele

Model code Liquicap M	FMI51- Stabsonde, vollisoliert
Zertifikate	• Überfüllsicherung WHG Inaktive Länge L3, 100...3000 mm
	• nicht gewählt • mm L3, 316L • mm L3, 316L + PTFE vollisoliert • inch L3, 316L • inch L3, 316L + PTFE vollisoliert
	• Aktiver Sonderstab L1, 100...4000 mm bei 10 mm, 16 mm mm L1, Stab 10 mm, 316L ; PTFE mm L1, Stab 16 mm, 316L ; PTFE mm L1, Stab 22 mm, 316L ; PTFE mm L1, Stab 16 mm, 316L ; PFA mm L1, Stab 10 mm, 316L ; PTFE + Masserohr mm L1, Stab 16 mm, 316L ; PTFE + Masserohr mm L1, Stab 16 mm, 316L ; PFA + Masserohr inch...
Prozessanschluss	• Standardisierte Gewinde (EN, ANSI, JIS) • Hygiene-Verbindung (Lebensmittel- bzw. Pharmazeutische Anwendungen) • Standardisierte Flansche (EN, ANSI, JIS)
Elektronikbeispiel	• FEI50H, 4-20mA HART + Display • FEI50H, 4-20mA HART • FEI57C, PFM
Gehäuse	• F16 Polyester • F15 316L • F17 Alu • T13 Alu • F13 Alu
Kabeleinführung	• M20x1,5 • G1/2 • 1/2NPT • Stecker M12 • Stecker 7/8"
Sondenanlauf	• Kompakt • 2000 mm L4 Separatgehäuse • ...mm L4 Separatgehäuse • ...inch
Zusatzausstattung	• ...

Endress+Hauser E+




People for Process Automation

Endress+Hauser E+



People for Process Automation

Model code Liquicap M

FMS2-	Seilsonde, vollisoliert
Zertifikate	
• Überflüssigierung WHG	
• Inaktive Länge L3: 100...3000 mm bei 316L nicht gewichtet	
• mm L3: 316L + PTFE vollisoliert	
• mm L3: 316L + PTFE vollisoliert	
• inch L3: 316L + PTFE vollisoliert	
• inch L3: 316L + PTFE vollisoliert	
• Aktive Solling L1: 120...22000 mm vollisoliert	
• mm L1: 316L, FEP-isoliert	
• mm L1: 316L, PFA-isoliert	
• inch L1: 316L, PFA-isoliert	
• inch L1: 316L, PFA-isoliert	
Prozessanschluss	
• Standardisierte Gewinde (EN, ANSI, JIS)	
• Hygiene-Verbindung (Lebensmittel- bzw. Pharmazieanwendungen)	
Elektronikausz.	
• FEI50H, 4-20mA HART + Display	
• FEI50H, 4-20mA HART	
• FEI57C, PFM	
Gehäuse	
• F16 Polyester	
• F15 316L	
• F17 Alu	
• T13 Alu	
• F13 Alu	
Kabeldurchführung	
• M20x1,5	
• G1/2	
• 1/2NPT	
• Stecker M12	
• Stecker 7/8"	
Sondenbauart	
• Kompakt	
• 2000 mm L4 Separatgehäuse	
• ...mm L4 Separatgehäuse	
• ...inch	
Zusatzausstattung	
• ...	


1.4 Maßblätter und technische Daten**1.4.1 Maßblatt der zur Anwendung kommenden Gehäuse****1.4.2 Maßblatt der zur Anwendung kommenden Gehäuseadapter****1.4.3 Maßblatt der Stabsonden mit und ohne Maßnahmen gegen Kondensat bzw. Ansatzbildung**

L1: aktive Stablänge / L3: inaktive Stablänge

1.4.4 Maßblatt Seilsonden mit und ohne Maßnahmen gegen Kondensat bzw. AnsatzbildungL₁: aktive Seillänge / L₃: inaktive Seillänge**1.4.5 Maßblatt der Separativerision mit Aufbauhöhen**

	Polyestergehäuse F16	Edelstahlgehäuse F15	Aluminiumgehäuse F17
B (mm)	76	64	65
H1 (mm)	172	186	177
H2 (mm)	191	205	206

Die maximale Verbindungsstrecke zwischen Sonde und Separativerision beträgt 6m.

1.4.6 Maßblatt der Füllstandsmessgeräte**1.4.6.1 SILOMETIER und Grenzsignalgeber CONTACTER**

Endress+Hauser

People for Process Automation

1.4.7 Technische Daten / Elektronikeinsatz FEI57C

Derating:



Ausgangsstrom	impulsförmig dem Versorgungsstrom überlagert ca. 15V
Klemmspannung	
Stromaufnahme	max. 22 mA (10mA Grundstrom und 10mA PFM Impulse) 60Hz...1430Hz (2000pF) 60Hz...2800Hz (4000pF)
Messbereich I Messbereich II	-40 °C...+70 °C
Temperaturbereich (siehe Abhängigkeit von Prozesstemperatur)	
Schutzart (EN 60529) eingebaut in Gehäuse	IP65

1.4.8 Technische Daten / Elektronikeinsatz FEI50H

Ausgangsstrom	4...20 mA
Klemmspannung	12...36 VDC (nicht Ex Version) 12...30 VDC (Ex Version)
Stromaufnahme	je nach Messwert 4...20mA
obere Begrenzung	ca. 22 mA
Temperaturbereich (siehe Abhängigkeit von Prozesstemperatur)	-40 °C...+70 °C
Schutzart (EN 60529) eingebaut in Gehäuse	IP65

1.4.9 Technische Daten Standaufnehmer

Sondentyp	Stab: 10mm; 1.4404 / 1.4435 (316L); Isolierung: PTFE, PFA 1mm Stab: 16mm; 1.4404 1.4435 (316L); Isolierung: PTFE, PFA 2mm Seil: 1.4401 ; Isolierung: FEP; PFA 0,75mm
Temperatur	-80 °C...+200 °C
Druck	-1...25 bar (10mm Stab) -1...100 bar (16mm Stab)
Schutzart EN60529 (Gehäuse):	IP 65

Kompaktversion**Separatversion**

Messbereich	Stab: 100...4000 mm Seil: 40...22000 mm
Messgenauigkeit ¹⁾	≤ 1% vom Messbereichsendwert
Linearität	abgleichbare Anfangskapazität: $C_A = 0 \text{ pF}...2000 \text{ pF}$ zulässige Messspanne: Endkapazität: $C_E = 2100 \text{ pF}...2000 \text{ pF}$
Messbereichsgrenze 1	abgleichbare Anfangskapazität: $C_A = 0 \text{ pF}...4000 \text{ pF}$ zulässige Messspanne: Endkapazität: $C_E = 25 \text{ pF}...4000 \text{ pF}$
Messbereichsgrenze 2	abgleichbare Anfangskapazität: $C_A = 0 \text{ pF}...4000 \text{ pF}$ zulässige Messspanne: Endkapazität: $C_E = 4100 \text{ pF}$
Verzögerungszeit	1 sec. (entstellbar)
Einfluss der Umgebungsstemperatur	< 0,02 % / K (-40...+70°C / 1 m Sondenlänge) ¹⁾
Referenzbedingungen:	siehe hierzu entsprechende Technische Information (T1)

1.5 Technische Daten der Füllstandmessgeräte

1.5.1 Silometer Typ FMC470Z

Mechanischer Aufbau:
Versorgungsgleichspannung:
Leistungsaufnahme:
Standaufnehmerversorgung:
Übertragungsfrequenz:
Stromausgang:

Spannungsausgang 1:
Spannungsausgang 2:

Störungsmeldung:
Schaltleistung Störmeldereleis:
Transistorausgang:
max. Belastbarkeit:
Schaltverzögerung (Störungsmeldung):
Funktionsanzeige:
Anzeige der Störung Rot:
Umgebungstemperatur:

Europakartenformat
24 V (20...28 V)
ca. 2,9 W
ca. 15 V
ca. 0,6...3 kHz
0...20 mA, umschaltbar auf 4...20 mA,
RL max. 500 Ohm
0...10 V, RL min. 10 kOhm
0...10 V (bei 0...20 mA) oder
2...10 V (bei 4...20 mA), RL min. 10 kOhm
1 Relais mit einem Umschaltkontakt (Wechsler)
max. 250 V AC, 2,5 A, 300 VA cos φ = 0,7
max. 100 V DC, 2,5 A, 100 W
max. 100 V DC, 2,5 A, 100 W
anstelle Störmeldereleis ein Optokoppler-Modul
(Schaltzustand "0"= Transistor gesperrt)
Umax. 35 V, Imax. 0,1 A, Pmax. 1 W
Cmax. 100nF, Lmax. 0,5 H
Füllstandanzeige durch Leuchtdiodenkette
(20 %-Schritte)
Relais abgefallen (Störungs-Meldung)
Atmosphärische Temperaturen (-20...+60 °C)

Europakartenformat
24 V (20...28 V)
ca. 3,75 W
ca. 15 V
ca. 0,6...3 kHz
0...20 mA, umschaltbar auf 4...20 mA,
RL max. 500 Ohm
ca. 0,6...3 kHz
ca. 10 V, RL min. 10 kOhm
RL max. 500 Ohm
0...10 V, RL min. 10 kOhm
2...10 V (bei 4...20 mA), RL min. 10 kOhm
Je Kanal ein Relais mit einem Umschaltkontakt
max. 250 V AC, 2,5 A, 300 VA, cos φ = 0,7
max. 100 V DC, 2,5 A, 100 W
1 Relais mit einem Umschaltkontakt (Wechsler)
max. 250 V AC, 2,5 A, 300 VA, cos φ = 0,7
max. 100 V DC, 2,5 A, 100 W
ca. 0...100 s

1.5.2 Silometer Typ FMC671Z

Mechanischer Aufbau:
Versorgungsgleichspannung:
Leistungsaufnahme:
Standaufnehmerversorgung:
Übertragungsfrequenz:
Stromausgang:

Spannungsausgang :
Füllstandmeldung:
Schaltleistung Füllstandrelais :
Störungsmeldung:
Schaltleistung Störmeldereleis:
Integrationszeit:
Funktionsanzeige:

Umgebungstemperatur:

Europakartenformat
24 V (20...28 V)
ca. 3,75 W
ca. 15 V
ca. 0,6...3 kHz
0...20 mA, umschaltbar auf 4...20 mA,
RL max. 500 Ohm
0...10 V, RL min. 10 kOhm
1 Relais mit einem Umschaltkontakt (Wechsler)
max. 250 V AC, 2,5 A, 300 VA cos φ = 0,7
max. 100 V DC, 2,5 A, 100 W
1 Relais mit einem Umschaltkontakt (Wechsler)
max. 250 V AC, 2,5 A, 300 VA cos φ = 0,7
max. 100 V DC, 2,5 A, 100 W
ca. 0...100 s

1.5.3 Silometer Typ FMC672Z

Mechanischer Aufbau:
Versorgungsgleichspannung:
Leistungsaufnahme:
Standaufnehmerversorgung:
Übertragungsfrequenz:
Stromausgang:

Spannungsausgang :
Füllstandmeldung:
Schaltleistung Füllstandrelais:
Störungsmeldung:
Schaltleistung Störmeldereleis:
Integrationszeit:
Funktionsanzeige:
Kanal 1:
Kanal 2:
Anzeige der Störung:
LCD-Display 4-stellig:
Umgebungstemperatur:

Europakartenformat
24 V (20...28 V)
ca. 3,75 W
ca. 15 V
ca. 0,6...3 kHz
0...20 mA, umschaltbar auf 4...20 mA,
RL max. 500 Ohm
0...10 V, RL min. 10 kOhm
2...10 V (bei 4...20 mA), RL min. 10 kOhm
Relais mit potentialfreiem Umschaltkontakt
max. 250 V AC, 2,5 A, 300 VA bei cos φ = 0,7
max. 100 V DC, max. 90 W
ca. 0...100 s
Anzeige der Störung:
Rot: Relais abgefallen (Störungs-Meldung)
LCD-Display 4-stellig zur Messwertanzeige
(Digitalanzeige und Balkendiagramm)
Atmosphärische Temperaturen (-20...+60 °C)

Endress+Hauser

People for Process Automation

1.5.5 Technische Daten der Grenzsignalgeber CONTACTER Typ HTA4702

Mechanischer Aufbau:	Europakartenformat
Versorgungsgleichspannung:	24 V (20...28 V)
Leistungsaufnahme:	ca. 1,2 W
Eingang (2 Schaltkreise)	
Eingangsgrößen U, I,	0...10 V, 2...10 V umschaltbar 0...20 mA, 4...20 mA
Eingangswiderstände:	Spannungseingang ca. 125 kOhm Stromeingang ca. 100 Ohm
Schaltpunkteinstellung:	Einstellung am Gerät durch 2 Spindeltrimmer
Einstellbereich für Schaltpunkt:	0...100%
Schalthysterese:	jeder Schaltkreis 1,5%
Ausgang (2 Schaltkreise):	pro Schaltkreis ein Relais mit einem Umschaltkontakt (Wechsler) für Füllstandalarm max. 250 V AC, 4 A, 500 VA, cos φ = 0,7 max. 100 V DC, 2,5 A, 100 W
Schaltleistung Füllstandrelais:	pro Schaltkreis ein Optokoppler-Modul (Schaltzustand "U" = Transistor gesperrt) Umax. 35 V, Imax. 0,1 A, Pmax. 1 W
Transistorausgang:	Cmax. 100 nF, Lmax. 0,5 H
max. Belastbarkeit:	ca. 0,6 s
Schaltverzögerung:	Anzeige für Schaltzustand: Grün: Relais angezogen (Betriebsanzeige) Rot: Relais abgefallen (Füllstand-Alarm)
Funktionsanzeige:	Rot: Relais abgefallen (Störungs-Meldung) Atmosphärische Temperaturen (-20...+60 °C)
Anzeige der Störung:	
Umgebungstemperatur:	

2 Werkstoffe Standaufnehmer

Als Werkstoffe, für die mit der Lagerflüssigkeit, deren Dämpfe oder Kondensat direkt in Berührung kommenden Teile des Standaufnehmers, werden verwendet:

Teile	Werkstoffe	PTFE	PFA	FEP
Einschraubteil	X			
Flansch	X			
Rohrverschraubung	X			
Sondenstab	X			
Sondenseil	1.4401		X ²	X
Masserohr	X			
Abschirmung	X			
Flanschplattierung	X		X ¹	
Sondenisolation			X	
X ¹ nur PTFE				
X ² nur PFA für Silversion				

3 Einsatzbereich

Die Standaufnehmer (kapazitiven Sonden) können an drucklosen Behältern eingebaut sein, die unter atmosphärischen Bedingungen betrieben werden, sowie an Behältern mit Überdrücken bis zu einem maximalen Druck von 100 bar.

Über die atmosphärischen Temperaturen hinaus dürfen die jeweiligen Standaufnehmer bis zu einer maximalen Temperatur von 200 °C betrieben werden. Die maximale Umgebungstemperatur des Elektroneneinsatzes darf 70 °C nicht überschreiten (siehe Kap. 1.4.8)

Beim Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen dürfen die, in den jeweiligen zugehörigen Betriebsanleitungen (Sicherheitshinweise) festgelegten Maximalwerte (Prozess-/Umgebungstemperatur / Temperaturklassen) nicht überschritten werden.
Für die Füllstandmessgeräte SILOMETER RMA 421 bzw. RMA 422 und den Grenzsignalgeber muss die Montage in sauberen und trockenen Räumen, z.B. Messwarten, oder im Feld in einem entsprechenden Schutzgehäuse mit Mindestschutzart IP 54 nach EN60529 erfolgen.

1.5.6 Technische Daten RMA 422

Die technischen Daten sind aus der zugehörigen Betriebsanleitung zu entnehmen.

4 Stör- und Fehlermeldung

Die Funktion des Messumformers ist an die Stromversorgung gebunden. Die verwendete 2-Leiter-Technik erfordert eine Versorgungsspannung von 12...36 VDC. Die Spannungsdifferenz, zwischen Versorgungsspannung und benötigter Gerätespannung, steht zur Überwindung der Leitungswiderstände und am Verbraucher (Grenzsignalgeber z.B. RMA 421 bzw. RMA 422) zur Verfügung. Die maximale Bünde berechnet sich wie folgt:

$$R_{Bmax} = \frac{U - 12V}{0,022A}$$
 wobei U die Versorgungsspannung ist.


Der Ausfall der Versorgungsspannung oder eine Leitungsunterbrechung führt zum Abfall des Signals unter 3,8 mA und muss durch ein nach geschaltetes Gerät (Grenzsignalgeber) als Störung gemeldet werden. Abhängig von seiner Lage im Stromkreis führt ein Kurzschluss zu einem Eingangssignal am Grenzsignalgeber von unter 3,8 mA oder über 21,5 mA. Diese Signale sind zu einer Stör-/ Füllstandalarmmeldung heranzuziehen. In Verbindung mit dem RMA421 bzw. RMA 422 erfolgt die Störmeldung durch das Störmelderelektroelement des RMA 421 bzw. RMA 422.

5 Einbauhinweis**5.1 Mechanischer Einbau**

Vor dem Einbau des Standaufnehmers ist zu überprüfen, ob die Betriebsdaten (Nenndruck, Messbereich, Mediumsberührte Werkstoffe und Umgebungstemperatur) den Anforderungen der Messstelle entsprechen.

Hinweise sind den entsprechenden mitgelieferten Betriebsanleitungen (BA) zu entnehmen.

Die Standaufnehmer werden durch Einschrauben in den Behälterstutzen befestigt. Der Einbau der Standaufnehmer erfolgt senkrecht von oben in den Behälter. Die Füllstandsmeßung lässt sich unabhängig vom Behältermaterial (Kunststoff, Edelstahl oder Beton) durchführen.


5.2 Elektrischer Anschluss der Standaufnehmer (Messumformer)**5.3 Montage- und Anschluss des Füllstandmessgerätes SILOMETER FMC470Z**

Die Montage erfolgt vorzugsweise in Baugruppenträgern nach DIN 41 454 (z. B. Baugruppenträger der Baureihe RACKSYST). Beide auf der Gerätefrontplatte angebrachten Schrauben dienen zur Befestigung der Geräte im Baugruppenträger. Für den elektrischen Anschluss hat das Gerät eine Messerleiste nach DIN 41 612, Bauform F. Der Anschluss erfolgt entsprechend dem auf der Messerleiste angebrachten Anschlussbild. Steckerbelegung und -verdrahtung der Federleiste im Baugruppenträger gemäß nachstehendem Schema:


Endress+Hauser

People for Process Automation


Anschluß SILOMETER FMC 470 Z mit Relaisausgang für die Störungsmeldung
 Symbol  auf der Frontplatte)
 Auf die Kontaktmesser des FMC 470 Z bzw. auf die Anschlußleiste der Federleiste im Baugruppenträger gesehen.



Anschluß der Variante mit Transistor - Ausgang für die Störungsmeldung
 (Symbol  auf der Frontplatte)




Für den Betrieb als Überfüllsicherung sind auf der Leiterplatte folgende Einstellungen vorzunehmen:



Endress+Hauser

People for Process Automation


1. Ausgangstrom und Ausgangsspannung wählen:
 Schalter S6 offen: Bereich 4...20mA bzw. 2...10V
 Schalter S6 geschlossen: Bereich 0...20mA bzw. 0...10V
2. Bereich wählen:
 Bereich I : Schalter S2, S3, S4 offen
 Bereich II: Schalter S2, S3, S4 geschlossen
3. Impulsbreitendetektion wählen:




Bei der Messung mit kapazitiven Sonden ist die Impulsbreitendetektion eingeschaltet.
 Den Schalter S201 dazu in Stellung "c" bringen.
 * durch Hakenschalter im Gerät wählbar
 HTA 470 Z zur Überföllsicherung hier anschließen

5.4 Montage- und Anschluß des Füllstandmessgerätes SILOMETER FMC671Z / FMC672Z


Die Montage erfolgt vorzugsweise in Baugruppenträgern nach DIN 41 454 (z.B. Baugruppenträger der Baureihe RACKSYST). Beide auf der Gerätefrontplatte angebrachten Schrauben dienen zur Befestigung der Geräte im Baugruppenträger. Für den elektrischen Anschluß hat das Gerät eine Messerleiste nach DIN 41 612, Bauchform F. Der Anschluß erfolgt entsprechend dem auf der Messerleiste angebrachten Anschlußbild. Steckerbelegung und -verdrantlung der Federleiste im Baugruppenträger gemäß nachstehendem Schema:






5.5 Montage- und Anschluss des Füllstandmessgerätes SILOMETER FMX570

Die Montage erfolgt vorzugsweise in Baugruppenträgern nach DIN 41 454 (z.B. Baugruppenträger der Baureihe RACKSYST). Beide auf der Gerätefrontplatte angebrachten Schrauben dienen zur Befestigung der Geräte im Baugruppenträger. Für den elektrischen Anschluss hat das Gerät eine Messerleiste nach DIN 41 612, Bauform F. Der Anschluss erfolgt entsprechend dem auf der Messerleiste angebrachten Anschlussbild. Steckerbelegung und -verdrahtung der Federleiste im Baugruppenträger gemäß nachstehendem Schema:



5.6 Montage und Anschluss des Grenzsignalgebers CONTACTER HTA470Z

Die Montage erfolgt vorzugsweise in Baugruppenträgern nach DIN 41 454 (z.B. Baugruppenträger der Baureihe RACKSYST). Beide auf der Gerätefrontplatte angebrachten Schrauben dienen zur Befestigung der Geräte im Baugruppenträger. Für den elektrischen Anschluss hat das Gerät eine Messerleiste nach DIN 41 612, Bauform F. Der Anschluss erfolgt entsprechend dem auf der Messerleiste angebrachten Anschlussbild. Steckerbelegung und -verdrahtung der Federleiste im Baugruppenträger gemäß nachstehendem Schema:



- Für den Betrieb als Überfüllsicherung sind auf der Leiterplatte folgende Einstellungen vorzunehmen:
1. Sicherheitsschaltung: Schalter für Maximum-Sicherheit schließen.
 2. Messbereich Schalter: Eingangssignal 0...20 mA/0..10 V, Schalter öffnen. Eingangssignal 4...20 mA/2..10 V: Schalter schließen
 3. Eingangssignal: Bei Spannungssignal, Schalter offen Bei Stromsignal, Schalter geschlossen

Endress+Hauser

People for Process Automation

4. Schalthysterese:
Schalthysterese von 1.5% des Gesamtbereichs ein/aus (Einschalten z.B. bei 80%, Ausschalten bei 78.5%).
5. Signaleingänge getrennt oder gemeinsam:
Schalter in Richtung Messerleiste geschlossen:
=>getrennte Schaltkreise
Schalter in Richtung Frontplatte geschlossen :
Eingang 1 wirkt auf beide Schaltkreise gemeinsam.

5.7 Montage und Anschluss des Füllstandmessgerätes RMA 421 bzw. RMA 422

Es sind die Hinweise für Montage und Anschluss in der zugehörigen Betriebsanleitung zu beachten.

6 Einstellhinweise


Der Liquicap M ist bereits für die bestellte Sondenlänge zwischen 0% und 100% vorabgeglichen (ab Leitfähigkeit $\geq 100 \mu\text{S/cm}$).
Ab einer Leitfähigkeit von ca. $100 \mu\text{S/cm}$ ist die Messung unabhängig vom DK-Wert der Flüssigkeit.
Der Neuaubgleich ist nur dann erforderlich, wenn nicht leitende Medien eingesetzt werden oder der Abgleich kundenspezifisch angepasst werden soll.

Weitere Hinweise zu den Einstellungen sind den entsprechenden Betriebsanleitungen (BA) zu entnehmen.

6.1 Ermittlung der Standaufnehmerlänge

Standaufnehmerlänge L ca. 2.5 cm kürzer wählen als das Maß H + S zwischen Oberkante des Einbaustutzen und dem Behälterboden.

Stab-/Seilsonde




$L = (H + S) - X$
 H = Behälterhöhe
 S = Stutzenhöhe
 L = Einbaulänge
 X = Abstand zwischen Standaufnehmer und Behälterboden (ca. 10mm)

Endress+Hauser

People for Process Automation

- 6.2 Berechnung der Größe des Grenzsignals für die Ansprechhöhe**
Der zulässige Füllungsgrad kann z.B. nach TRbF 180 Nr. 2.2 bzw. TRbF 280 Nr. 2.2 berechnet werden. Aufgrund des zulässigen Füllungsgrades ist mit Hilfe der ZG-ÜS Anhang 1, der Flüssigkeitsstand zu ermitteln, der der Ansprechhöhe der Überfüllsicherung A entspricht.
Das zugehörige elektrische Ausgangssignal (x_e) des Messumformers kann wie folgt ermittelt werden:
Die Verzögerungszeiten des Messumformers (siehe Kap. 1.4.8) sind bei der Ermittlung der Ansprechhöhe zu berücksichtigen.



Ansprechhöhe ermittelt nach Anhang 1 der ZG-ÜS
 $X = \text{Größe des Grenzsignals, das der Ansprechhöhe entspricht}$



Mess-Bereich	Einheitssignal V	mA
100%	10	20
0%	2 (0)	4 (0)

6.3 Abgleich des SILOMETERS Typ FMC470Z**1. Abgleich bei leerem Behälter (0%)**

- Einsteller für die Integrationszeit entgegen dem Uhrzeigersinn an den linken Anschlag drehen.
- Überprüfen Sie, ob der Behälter leer oder exakt bis zum definierten 0%-Punkt gefüllt ist.
- Einsteller für Vollabgleich "grob" auf Stellung 9.
- Bringen Sie mit den beiden unteren Einstellern für Leerabgleich die Anzeige auf dem angeschlossenen Messinstrument exakt auf den Nullwert (z.B. 0V bei Ausgang 0...10 V oder 0 mA bei Ausgang 0...20 mA oder 4 mA bei Ausgang 4...20 mA).
- Die unteren Einsteller nicht mehr verdrehen.
Die oberen Einsteller für Vollabgleich "grob" auf 0 stellen.



2. Abgleich bei vollem Behälter (100%)

- Behälter möglichst hoch füllen und den Füllstand genau ausmessen (z.B. 94%).
- Füllstand in den Strom- oder Spannungswert umrechnen, der mit dem Instrument gemessen werden kann das an der Frontplatte angeschlossen ist.
- Mit der beiden oberen Einstellern für Vollabgleich die Anzeige auf dem Instrument exakt auf den errechneten Wert bringen.
Für einen genauen Abgleich kann ein Voltmeter (10V, R_i min. 10 kOhm) oder ein Ampermeter (0...20 mA, R_i max. 500 Ohm) an den Buchsen in der Frontplatte angeschlossen werden.
Das Spannungssignal ist immer 0...10 V entsprechend 0...100%, das Stromsignal 0,4...20 mA entsprechend 0...100%, je nach eingestelltem Ausgangssignal.
Die Messinstrumente können mit Prüfsteckern (2mm ϕ) angeschlossen werden.

**6.4 Einstellen des Grenzsignalgebers CONTACTER Typ HTA470Z****Schaltkreis abgleichen.**

- An den Buchsen 1 und 2 kann gegen Schaltungsrück 1 eine Spannung von 0...10 V entsprechend 0...100 % in Abhängigkeit von der Stellung der Einsteller abgenommen werden. Anschluss eines Voltmeters (R_i min. 1 M Ω) über Prüfstecker mit 2mm ϕ möglich.
- Für den Schaltkreis 1 ist das Instrument an die Buchsen 1 (+) und Schaltungsrück 1 anzuschließen. Einsteller für Schaltkreis 1 verstetigen, bis die Anzeige auf dem Instrument der vollen Anspruchshöhe, die gemäß ZG-US, Anhang 1, Einstellhinweise zu ermitteln ist, entspricht.

Für den Schaltkreis 2 ist mit der Einstellung analog zu verfahren.

6.5 Abgleich und Einstellen des Messumformers SILOMETER Typ FMC671Z**Bedienungselemente:****6.5 Abgleich und Einstellen des Messumformers SILOMETER Typ FMC671Z****Bedienungselemente:**

Parameter-Matrix für Überfüllsicherung - Standardschritte 1...5


Funktion	Matrix-Position	Vorgang
Reset auf Werkeinstellungen	V H 9 5	671 eingeben und E drücken, um Eingabe zu bestätigen
Leeratgleich	V H 0 1	Behälter 0...40 % gefüllt, tatsächlichen Füllstand in m oder % eingeben, E drücken
Vollabgleich	V H 0 2	Behälter 60...100 % gefüllt, tatsächlichen Füllstand in m oder % eingeben, E drücken
Grenzwert einstellen	V H 1 0	prozentuale Ansprechhöhe (ZG-US, Anhang 1) einstellen, E drücken
Umschalten auf 4...20mA	V H 0 3	1 einstellen, E drücken
Eingabe vorliegen	V H 3 9	Zahl <670 oder >679 eingeben, E drücken

Einstellanleitung für Überfüllsicherung:

Funktion	Matrix-Position	Vorgang
Reset auf Werkeinstellungen	V H 9 5	671 eingeben und E drücken, um Eingabe zu bestätigen
Leeratgleich	V H 0 1	Behälter 0...40 % gefüllt, tatsächlichen Füllstand in m oder % eingeben, E drücken
Vollabgleich	V H 0 2	Behälter 60...100 % gefüllt, tatsächlichen Füllstand in m oder % eingeben, E drücken
Grenzwert einstellen	V H 1 0	prozentuale Ansprechhöhe (ZG-US, Anhang 1) einstellen, E drücken
Umschalten auf 4...20mA	V H 0 3	1 einstellen, E drücken
Eingabe vorliegen	V H 3 9	Zahl <670 oder >679 eingeben, E drücken

Bei allen anderen individuellen Einstellungen Betriebsanleitung verwenden!

6.6 Abgleich und Einstellen des Messumformers SILOMETER Type FMC672Z



Parameter-Matrix für Überfüllsicherung - Standardschritte 1...8

Funktion	Matrix-Position	Vorgang
Reset auf Werkseinstellungen	V H 9 5	671 eingeben und E drücken, um Eingabe zu bestätigen
Leeratgleich	V H 0 1	Behälter 0...40 % gefüllt, tatsächlichen Füllstand in m oder % eingeben, E drücken
Vollabgleich	V H 0 2	Behälter 60...100 % gefüllt, tatsächlichen Füllstand in m oder % eingeben, E drücken
Grenzwert einstellen	V H 1 0	prozentuale Ansprechhöhe (ZG-US, Anhang 1) einstellen, E drücken
Umschalten auf 4...20mA	V H 0 3	1 einstellen, E drücken
Eingabe vorliegen	V H 3 9	Zahl <670 oder >679 eingeben, E drücken

Einstellanleitung für Überfüllsicherung:


Funktion	Matrix-Position	Vorgang
Reset auf Werkeinstellungen	V H 9 5	671 eingeben und E drücken, um Eingabe zu bestätigen
Leerabgleich	Kan 1 Kan 2	Behälter 0...40 % gefüllt, tatsächlichen Füllstand in m oder % eingeben, E drücken
Vollabgleich	V H 0 1	Behälter 60...100 % gefüllt, tatsächlichen Füllstand in m oder % eingeben, E drücken
Grenzwert einstellen	V H 0 2	Behälter 60...100 % gefüllt, tatsächlichen Füllstand in m oder % eingeben, E drücken
Umschalten auf 4...20mA	V H 1 0	prozentuale Ansprechhöhe (ZG-JS, Anhang 1) einstellen, E drücken
Eingabe verriegeln	V H 0 3	Umschalten, V H 1 einstellen, E drücken
	V H 8 9	Zahl <670 oder >679 eingeben, E drücken

Bei allen anderen individuellen Einstellungen Bedienungsanleitung verwenden!

6.7 Abgleich und Einstellen des Messumformers SILLOMETER Typ FMX570

Bedienungselemente:

FMX 570

**Einstellanleitung für Überfüllsicherung:**

Funktion	Matrix-Position	Vorgang	H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
VO Abgleich	V H 9 5	Anzeige aktueller Messwert	VO Abgleich	Vollabgleich	Leder abgleich	Ausgangsstrom 20mA t=4...20mA	Integrationszeit (s)					
Leerabgleich	Kan 1 Kan 2	Behälter 0...40 % gefüllt, tatsächlichen Füllstand in m oder % eingeben, E drücken	V8	Op-Zweckwahl 1=nur Kan 1 2=nur Kan 2	(2)	(3)						
Vollabgleich	V H 0 1	Behälter 60...100 % gefüllt, tatsächlichen Füllstand in m oder % eingeben, E drücken										
Grenzwert einstellen	V H 0 2	Behälter 60...100 % gefüllt, tatsächlichen Füllstand in m oder % eingeben, E drücken	V9	Service u. Simulation	Geräte und Softwareversion		Reset auf Werkseinstellungen 670, 679					
Umschalten auf 4...20mA	V H 1 0	prozentuale Ansprechhöhe (ZG-JS, Anhang 1) einstellen, E drücken										
Eingabe verriegeln	V H 0 3	Umschalten, V H 1 einstellen, E drücken										
	V H 8 9	Zahl <670 oder >679 eingeben, E drücken										


Bei allen anderen individuellen Einstellungen Bedienungsanleitung verwenden!

Endress+Hauser

People for Process Automation

6.8 Abgleich und Einstellen des Messumformers FE150H

6.8.1. Abgleich bei leerem Behälter (0%) und vollem Behälter (100%) ohne Anzeige



Funktionsschalter ————— grün LED ————— rote LED

Leerabgleich durchführen

Beginnt nach ca. 2 sec zu blinken.

Das Blinken hört nach dem Loslassen

der Taster nach ca. 10 sec auf

(Speichervorgang)

Beginnt nach ca. 2 sec zu blinken.

Das Blinken hört nach dem Loslassen

der Taster nach ca. 10 sec auf

(Speichervorgang)

Funktions-Schalterstellung	Funktion 1	Signale der roten LED	Linke Taste (-)	Rechte Taste (+)
7	Reset Werkleistungen wiederstellen	LED blinkt langsam für ca. 5 sec	drücken bis LED schnell blinkt	drücken bis LED schnell blinkt
2	Leerabgleich durchführen	drücken bis LED blinkt	drücken bis LED blinkt	drücken bis LED blinkt
3	Vollabgleich durchführen	drücken bis LED blinkt	drücken bis LED blinkt	drücken bis LED blinkt
1	Messbetrieb	---	---	---

Nach erfolgtem Abgleich und anschließendem Messbetrieb können nun keine Parameter mehr verändert werden, gleichzeitig werden folgende Parameter gesetzt.
Ausgang bei Alarm: 22mA / Verzögerung: 1sec. Proof Test aus

6.8.2. Abgleich bei leerem Behälter (0%) und vollem Behälter (100%) mit Anzeige- und Bedienmodul

Siehe Betriebsanleitung (BA).

6.9 Abgleich und Einstellen des Messumformers FE157C

Abgleich erfolgt an den Auswertegeräten.

6.10 Einstellhinweise zum Grenzsignalgeber

Bei Verwendung des Standaufnehmers als kontinuierliche Messeinrichtung muss an den nachfolgenden Grenzsignalgeber (3) (z.B. RMA 421 bzw. RMA 422 der Grenzwert, welcher entsprechend ZG-US Anhang 1 zu ermitteln ist, eingehen werden.
Bei allen Abgleich- und Einstellvorgängen ist gemaß zughöriger Betriebsanleitung (BA) vorzugehen.



aus

6.11 Änderung der Geräteeinstellung

Durch eine Neueinstellung oder Änderung des Messbereichs des Standaufnehmers können sicherheitsrelevante Parameter der Überfüllsicherung verändert werden. Sie darf nur von befugtem Personal, das über die erforderlichen Mess- und Prüfeinrichtungen verfügt, vorgenommen werden. Die in den technischen Daten genannten Messgrenzen dürfen nicht überschritten werden. Der Anwender muss mit der Bedienung der Geräte vertraut sein (Bedieneinsleitung (BA)).

7. Betriebsanweisung

Dem Liquicap M Typ FMI51 / FMI52 wird eine entsprechende Betriebsanleitung (BA) beigelegt. Diese enthält weitere Angaben über Montage, elektrischen Anschluss und Inbetriebnahme. Der Anschluss des elektrischen Messumformers muss entsprechend dieser Betriebsanleitung (BA) erfolgen. Das für die Stromversorgung erforderliche Speisegerät ist entsprechend dessen Anleitung in die Verbindung zwischen dem Messumformer und dem Grenzsignalegeber einzufügen. Das dem Füllstand entsprechende elektrische Ausgangssignal (4 bis 20 mA) ist auf den geeigneten Grenzsignalegeber zu führen. Der Grenzsignalegeber, der gegebenenfalls erforderliche Signaverstärker und die Meldeeinrichtung bzw. die Steuerungseinrichtung sind nach den Montageanweisungen dieser Geräte und in Übereinstimmung mit der Einbau- und Betriebsrichtlinie für Überfüllsicherungen (Anhang 2 der Zulassungsgrundsätze für Überfüllsicherungen) zu errichten. Vor der Inbetriebnahme müssen die Prozessanschlüsse und die elektrischen Anschlüsse ordnungsgemäß ausgeführt sein. Der Messanfang und das Messende müssen denen in den jeweiligen Betriebsanleitungen (BA) gemachten Angaben entsprechen.

7.1 CONTACTER HTA470Z, SILOMETER FMC470Z und FMAX570

Funktion der Relais- bzw. Transistorausgänge (nur bei FMC470/HTA470) und Lauchdioden in Abhängigkeit von Füllstand und Sicherheitsschaltung:

CONTACTER HTA470 Z				SILOMETER FMC470 Z FMAX570			
	Füllstand-Rela	Stromdurchfluss-Rela	Anzeige	Füllstand-Ar	Stromdurchflus	Anzeige	Stromdurchflus
	f - u a	f - u a	Transistorausgang	d20	d28	Transistorausgang	Relais
Kanal 1	z16 z20 z220	z26 z28 z228	z18	d20	d28	z26 z28 z228	d28
Betrieb	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Füllstand - Alarm	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Drahtbruch Kurzschluß	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Netzausfall	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Abt.: FES	Bearbeitung: Steffan	Techn. Beschreibung Nr.: 05.0000_1A.doc	Datum: 07.02.07	Seite 29 von 32
-----------	----------------------	---	-----------------	-----------------

Abt.: FES	Bearbeitung: Steffan	Techn. Beschreibung Nr.: 05.0000_1A.doc	Datum: 07.02.07	Seite 30 von 32
-----------	----------------------	---	-----------------	-----------------

7.2 SILOMETER FMC671Z

Funktion der Relaisausgänge und Leuchtdioden in Abhängigkeit von Füllstand und Sicherheitsschaltung:

	Füllstand-Rela	Stromende-Rela	Anzeige
Z 18 d20 d20	[]	[]	-
r u a	[]	[]	-
Z 22 d25 d28	[]	[]	-
r u a	[]	[]	-
Betrieb	[]	[]	grün
Füllstand - Alarm	[]	[]	rot
Drahbruch	[]	[]	rot
Kurzschluss	[]	[]	rot
Netzausfall	[]	[]	rot

an aus

7.3 SILOMETER FMC672Z

Funktion der Relaisausgänge und Leuchtdioden in Abhängigkeit von Füllstand und Sicherheitsschaltung:

	Füllstand-Rela	Stromende-Rela	Anzeige
Kanal 1	Z 18 d20 d20	-	-
Kanal 2	Z 22 d24 d24	-	-
r u a	[]	[]	-
Z 22 d25 d28	-	-	-
r u a	-	-	-
Betrieb	[]	[]	grün
Füllstand - Alarm	[]	[]	rot
Drahbruch	[]	[]	rot
Kurzschluss	[]	[]	rot
Netzausfall	[]	[]	rot

an aus

7.4 RMA 422

Die Funktion der Relaisausgänge und Leuchtdioden in Abhängigkeit von Füllstand und Sicherheitsschaltung ist der zugehörigen Betriebsanleitung zu entnehmen.

8 Wiederkehrende Prüfungen

Die Funktionsfähigkeit der Überfüllsicherung ist in angemessenen Zeitabständen, mindestens aber einmal im Jahr zu prüfen. Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, die Art der Überprüfung und die Zeitabstände im genannten Zeitrahmen zu wählen.

Die Prüfung ist so durchzuführen, dass die einwandfreie Funktion der Überfüllsicherung im Zusammenwirken aller Komponenten nachgewiesen wird. Dies ist bei einem Anfahren der Ansprechhöhe im Rahmen einer Befüllung gewährleistet. Wenn eine Befüllung bis zur Ansprechhöhe nicht praktikabel ist, so ist der Standaufnehmer durch geeignete Simulation des Füllstandes oder des physikalischen Messeffekts zum Ansprechen zu bringen. Falls die Funktionsfähigkeit des Standaufnehmers/Messumformers anderweitig erkennbar ist (Ausschluss funktionshemmender Fehler), kann die Prüfung auch durch Simulieren des entsprechenden Ausgangssignals durchgeführt werden. Weitere Hinweise zur Prüfmethodik können z.B. der Richtlinie VDI/VDE 2180, Blatt 4 entnommen werden.

Anhang 1**Einstellhinweise für Überfüllsicherungen von Behältern****3 Ermittlung der Nachlaufmenge nach Ansprechen der Überfüllsicherung**

- 3.1 Maximaler Füllvolumenstrom der Förderpumpe**
- Der maximale Volumenstrom kann entweder durch Messungen (Umpumpen einer definierten Flüssigkeitsmenge) ermittelt werden oder ist der Pumpenkennline zu entnehmen. Bei Behältern nach DIN 4119 ist der zulässige Volumenstrom auf dem Behälterschild angegeben.
- 3.2 Schließverzögerungszeiten**
- (1) Sofern die Ansprechzeiten, Schaltzeiten und Laufzeiten der einzelnen Teile nicht aus den zugehörigen Datenblättern bekannt sind, müssen sie gemessen werden.
 - (2) Sind zur Unterbrechung des Füllvorgangs Armaturen von Hand zu betätigen, ist die Zeit zwischen dem Ansprechen der Überfüllsicherung und der Unterbrechung des Füllvorgangs entsprechend den örtlichen Verhältnissen abzuschätzen.
- 3.3 Nachlaufmenge**
- Die Addition der Schließverzögerungszeiten ergibt die Gesamtschließverzögerungszeit. Die Multiplikation der Gesamtschließverzögerungszeit mit dem nach Abschnitt 3.1 ermittelten Volumenstrom und Addition des Fassungsvermögens der Rohrleitungen, die nach Ansprechen der Überfüllsicherung ggf. mit entleert werden sollen, ergibt die Nachlaufmenge.

Festlegung der Ansprechhöhe für die Überfüllsicherung

Von dem Flüssigkeitsvolumen, das dem zulässigen Füllungsgrad entspricht, wird die nach Abschnitt 3.3 ermittelte Nachlaufmenge subtrahiert. Aus der Differenz wird unter Zuhilfenahme der Füllkurve, durch rechnerische Ermittlung oder durch Ausiliern die Ansprechhöhe ermittelt. Die Ermittlung ist zu dokumentieren.

4

- 1 Allgemeines**
- Um die Überfüllsicherung richtig einstellen zu können, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
- Kenntnis der Füllhöhe bei 100 % Füllvolumens des Behälters gemäß Angabe des Nennvolumens auf dem Typenschild des Behälters
 - Kenntnis der Füllkurve
 - Kenntnis der Füllhöhenänderung, die dem zulässigen Füllungsgrad entspricht,
 - Kenntnis der Füllhöhenänderung, die der zu erwartenden Nachlaufmenge entspricht.
- 2 Zulässiger Füllungsgrad**
- (1) Der zulässige Füllungsgrad von Behältern muss so bemessen sein, dass der Behälter nicht überlaufen kann und dass Überdrücke, welche die Dictheit oder Festigkeit der Behälter beeinträchtigen, nicht entstehen.
 - (2) Bei der Festlegung des zulässigen Füllungsgrades sind der kubische Ausdehnungskoeffizient der für die Befüllung eines Behälters in Frage kommenden Flüssigkeiten und die bei dem Lager mögliche Erwärmung und eine dadurch bedingte Zunahme des Volumens der Flüssigkeit zu berücksichtigen.
 - (3) Für das Lager von Flüssigkeiten ohne zusätzliche gefährliche Eigenschaften in ortsfesten Behältern ist der zulässige Füllungsgrad bei Einfülltemperatur wie folgt festzulegen.

1. Für oberirdische Behälter und unterirdische Behälter, die weniger als 0,8 m unter Erdgleiche eingebettet sind

$$\text{Füllungsgrad} = \frac{100}{1 + \alpha \cdot 35} \text{ in \% des Fassungsraumes}$$

2. Für unterirdische Behälter mit einer Erddeckung von mindestens 0,8 m

$$\text{Füllungsgrad} = \frac{100}{1 + \alpha \cdot 20} \text{ in \% des Fassungsraumes}$$

3. Der mittlere kubische Ausdehnungskoeffizient α kann wie folgt ermittelt werden:

$$\alpha = \frac{d_{15} - d_{50}}{35 \cdot d_{50}}$$


Dabei bedeuten d_{15} bzw. d_{50} die Dichte der Flüssigkeit bei 15 °C bzw. 50 °C.

- (4) Absatz (1) kann für Flüssigkeiten unabhängig vom Flammpunkt ohne zusätzliche gefährliche Eigenschaften, deren kubischer Ausdehnungskoeffizient $150 \cdot 10^{-5} \text{ K}$ nicht übersteigt, auch als erfüllt angesehen werden, wenn der Füllungsgrad bei Einfülltemperatur
 - a) bei oberirdischen Behältern und bei unterirdischen Behältern, die weniger als 0,8 m unter Erdgleiche liegen, 95 % und
 - b) bei unterirdischen Behältern mit einer Erddeckung von mindestens 0,8 m 97 % des Fassungsraumes nicht übersteigt.
- (5) Wird die Flüssigkeit während des Lagers über 50 °C erwärmt oder wird sie im gekühlten Zustand eingefüllt, so sind zusätzlich die dadurch bedingten Ausdehnungen bei der Festlegung des Füllungsgrades zu berücksichtigen.
- (6) Für Behälter zum Lagern von Flüssigkeiten mit giftigen oder ätzenden Eigenschaften soll ein mindestens 3 % niedrigerer Füllungsgrad als nach Absatz (3) bis (5) eingehalten werden.

Berechnung der Ansprechhöhe für Überfüllsicherungen

Berechnungsbeispiel der Größe des Grenzsignals für den Überfüllalarm bei Überfüllsicherungen mit kontinuierlicher Standmessseinrichtung.
Weitere Formelzeichen siehe VDI/VDE 3519.

Betriebsort: _____ Behälter-Nr.: _____ Nennvolumen: _____ (m³)
Überfüllsicherung; Hersteller/Typ: _____
Zulassungsnummer: _____

**1 Max. Volumenstrom (Q_{max}): _____ (m³/h)****2 Schließverzögerungszeiten**

- 2.1 Standaufnehmer lt. Messung/Datenblatt: _____ (s)
2.2 Schalter/Relais/u.ä.: _____ (s)
2.3 Zykluszeiten bei Bus-Geräten und Leitelektronik: _____ (s)
2.4 Förderpumpe, Auslaufzeit: _____ (s)
2.5 Absperramatur

- mechanisch, handbetätigt
– Zeit Alarm/bis Schließbeginn: _____ (s)
– Schließzeit: _____ (s)
elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch betrieben
– Schließzeit: _____ (s)
Gesamtschließverzögerungszeit (t_{ges}) _____ (s)

3 Nachlaufmenge (V_{ges})

Nachlaufmenge aus Gesamtschließverzögerungszeit:

$$V_1 = Q_{\max} \times \frac{t_{\text{ges}}}{3600} = \text{_____ (m}^3\text{)}$$

Nachlaufmenge aus Rohrleitungen:

$$V_2 = \frac{\pi}{4} \times d^2 \times L = \text{_____ (m}^3\text{)}$$

Gesamte Nachlaufmenge (V_{ges} = V₁ + V₂) _____ (m³)

4 Ansprechhöhe

Menge bei zulässigem Füllungsgrad: _____ (m³)

Nachlaufmenge: _____ (m³)

Menge bei Ansprechhöhe (Differenz aus 4.1 und 4.2): _____ (m³)

Aus der Füllkurve, durch rechnerische Ermittlung
oder durch Auslitern ergibt sich daraus die Ansprechhöhe: _____ (mm)

Ansprechhöhe ermittelt nach Anhang 1 zu ZG-JS
X = Größe des Grenzsignals, das der Ansprechhöhe entspricht

Berechnung der Größe des Grenzsignals bei

Messbereich	Einheitssignal
100 %	mA
100 %	0,10
0 %	0,02

X_p _____ X_{e4} _____

- a) Einheitssignal 0,02 MPa bis 0,10 MPa = 0,2 bar bis 1,0 bar
 $X_p = \frac{h_{\text{An sprech}} (0,10 - 0,02)}{h_{\text{zu l}}} + 0,02 \text{ (MPa)}$
- b) Einheitssignal 4 bis 20 mA
 $X_{e4} = \frac{h_{\text{An sprech}} (20 - 4)}{h_{\text{zu l}}} + 4 \text{ (mA)}$

Anhang 2					
Einbau- und Betriebsrichtlinie für Überfullsicherungen					
1 Geltungsbereich					
Diese Einbau- und Betriebsrichtlinie gilt für das Errichten und Betreiben von Überfullsicherungen, die aus mehreren Teilen zusammenge setzt werden.					
2 Begriffe					
(1) Überfullsicherungen sind Einrichtungen, die rechtzeitig vor Erreichen des zulässigen Füllungsgrades im Behälter (Berechnung der Ansprechhöhe für Überfullsicherungen siehe Anhang 1) den Füllvorgang unterbrechen oder akustisch und optisch Alarm auslösen.					
(2) Unter dem Begriff Überfullsicherungen sind alle zur Unterbrechung des Füllvorganges bzw. zur Auslösung des Alarms erforderlichen Teile zusammengefasst.					
(3) Überfullsicherungen können außer allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung auch Teile ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung enthalten. Aus Bild 1 geht hervor, welche Teile zulassungspflichtig sind (Teile links der Trennungslinie).					
(4) Als atmosphärische Bedingungen gelten hier Gesamtdrücke von 0,08 MPa bis 0,11 MPa = 0,8 bar bis 1,1 bar und Temperaturen von -20 °C bis +60 °C.					
3 Aufbau von Überfullsicherungen (siehe Bild 1 der Zulassungsgrundsätze für Überfullsicherungen bzw. Anlage 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung)					
(1) Der Standaufnehmer (1) erfasst die Standhöhe.					
(2) Die Standhöhe wird bei einer kontinuierlichen Standmesseinrichtung im zugehörigen Messumformer (2) in ein der Standhöhe proportionales Ausgangssignal umgeformt, z. B. in ein genormtes Einheitssignal (z. B. pneumatisch 0,02 MPa bis 0,10 MPa = 0,2 bar bis 1,0 bar oder elektrisch 4 – 20 mA bzw. 2 – 10 V oder digital über eine Busschnittsstelle). Das proportionale Ausgangssignal wird einem Grenzsignalausgeber (3) zugeführt, der das Signal mit einstellbaren Grenzwerten vergleicht und binäre Ausgangssignale liefert.					
(3) Die Standhöhe wird bei Standgrenzschaltern im Standaufnehmer (1) oder im zugehörigen Messumformer (2) in ein binäres Ausgangssignal umgeformt oder als digitale Signale an eine geeignete Busschnittsstelle weitergeleitet.					
(4) Signale können geleitet werden durch z. B. pneumatische Kontakte oder elektrische Kontakte (Schalter, elektronische Schaltkreise, Initiatorstromkreise) oder als digitale Signale für Busschnittstellen.					
(5) Das binäre Ausgangssignal des Messumformers (2) bzw. des Grenzsignalausgebers (3) bzw. die BUS-Kommunikationssignale des Messumformers (2) kommen direkt oder über geeignete Ausverteileinrichtungen/Signalverstärker (4) der Meideeinrichtung (5a) oder der Steuerungseinrichtung (5b) mit Steigglied (5c) zugeführt werden.					
(6) Das proportionale (analoge) bzw. binäre Ausgangssignal kann auch über geeignete elektronische Schaltkreise (z.B. SPS, Prozessleitsysteme) ausgewertet werden.					
4 Einbau und Betrieb					
4.1 Fehlerüberwachung					
(1) Überfullsicherungen müssen bei Ausfall der Hilfsenergie, bei Unterbrechung der Verbindungsleitungen zwischen den Teilen oder Ausfall der BUS-Kommunikation den Füllvorgang unterbrechen oder akustisch und optisch Alarm auslösen.					
Dies kann bei Überfullsicherungen nach diesen Zulassungsgrundgesetzen durch Maßnahmen nach den Absätzen (2) bis (4) erreicht werden, womit auch gleichzeitig die Überwachung der Betriebsbereitschaft gegeben ist.					
5 Prüfungen					
5.1 Prüfung vor Erstinstanzbetriebsnahme und Wiederinstanzbetriebsnahme nach Stilllegung					
(1) Nach Abschluss der Montage der Überfullsicherung oder bei Wiederinstanzbetriebsnahme des Behälters nach Stilllegung muss durch einen Sachkundigen des Fachbetriebes nach Abschnitt 4.3 bzw. des Betreibers, falls keine Fachbetriebspflicht vorliegt, eine Prüfung auf ordnungsgemäßen Einbau und einwandfreie Funktion durchgeführt werden.					
Ist bei Wechsel der Lagerfülligkeit mit einer Änderung der Einstellungen z. B. der Ansprechhöhe oder der Funktion zu rechnen, ist eine erneute Funktionsprüfung durchzuführen.					
Über die Einstellung der Überfullsicherung ist vom durchführenden Sachkundigen eine Bescheinigung mit Bestätigung der ordnungsgemäßen Funktion auszu stellen und dem Betreiber zu übergeben.					
■ Dies ist bei einem Anfahren der Ansprechhöhe im Rahmen einer Befüllung gewährleistet.					
■ Wenn eine Befüllung bis zur Ansprechhöhe nicht praktikabel ist,					
– so ist der Standaufnehmer durch geeignete Simulation des Füllstandes oder des physikalischen Messeffektes zum Ansprechen zu bringen oder					
– falls die Funktionsfähigkeit des Standaufnehmers/Messumformers anderweitig erkennbar ist (Ausschluss funktionshemmender Fehler), kann die Prüfung auch durch Simulieren des entsprechenden Ausgangssignals durchgeführt werden.					
(2) Ist eine Beinträchtigung der Funktion der Überfullsicherungen durch Korrosion nicht auszuschließen und ist diese Störung nicht selbstheilend, so müssen die durch Gefährdeten eingezogenen Teile in angemessenen Zeitabständen regelmäßig in die Prüfung einbezogen werden.					

- (3) Von den Vorgaben zur wiederkehrenden Prüfung kann bezüglich der Funktionsfähigkeit bei fehlersicheren Teilen von Überprüfungen abgewichen werden, wenn
- Komponenten mit besonderer Zuverlässigkeit (Fehlersicherheit) bzw. Sicherheitsgerichtete Einrichtungen im Sinne der VDI/VDE 2180 (Fail-Safe-System) eingesetzt werden oder dies durch eine gleichwertige Norm nachgewiesen wurde
 - und dies für die geprüften Teile in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung so ausgewiesen ist.

5.3 Dokumentation

Die Ergebnisse der Prüfungen nach Nr. 5.1 und 5.2 sind aufzuzeichnen und aufzubewahren.

5.4 Wartung

Der Betreiber muss die Überprüfung regelmäßig instandhalten, soweit dies zum Erhalt der Funktionsfähigkeit erforderlich ist. Die diesbezüglichen Empfehlungen der Hersteller sind zu beachten.



www.addresses.endress.com
