


















Beschreibung Gerätefunktionen

Proline Promag 50

Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem







Inhaltsverzeichnis

1	Funktionsmatrix Promag 50 5
1.1 1.2	Aufbau und Bedienung der Funktionsmatrix 5 Darstellung Funktionsmatrix 6
2	Gruppe MESSWERTE 7
3	Gruppe SYSTEM EINHEITEN 8
4	Gruppe QUICK SETUP10
5	Gruppe BETRIEB11
6	Gruppe ANZEIGE
7	Gruppe SUMMENZÄHLER 1/216
8	Gruppe ZÄHLERVERWALTUNG18
9	Gruppe STROMAUSGANG19
10	Gruppe IMPULS-/ FREQUENZAUSGANG
	FREQUENZAUSGAING23
11	Gruppe STATUSAUSGANG34
11 11.1 11.2	
11.1	Gruppe STATUSAUSGANG34 Erläuterungen zum Verhalten des Statusausgangs 37
11.1 11.2	Gruppe STATUSAUSGANG
11.1 11.2 12	Gruppe STATUSAUSGANG
11.1 11.2 12 13	Gruppe STATUSAUSGANG
11.1 11.2 12 13	Gruppe STATUSAUSGANG
11.1 11.2 12 13 14 15	Gruppe STATUSAUSGANG
11.1 11.2 12 13 14 15	Gruppe STATUSAUSGANG
11.1 11.2 12 13 14 15 16	Gruppe STATUSAUSGANG

21	Werkeinstellungen 58
	SI-Einheiten (nicht für USA und Canada) 58 US-Einheiten (nur für USA und Canada) 60
22	Stichwortverzeichnis

Registrierte Warenzeichen $\mathsf{HART}^{\circledR}$

Registrierte Warenzeichen der HART Communication Foundation, Austin, USA

 $HistoROM^{TM},\,S\text{-}DAT^{\circledR},\,FieldCare^{\circledR}$

Registrierte Warenzeichen der Firma Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH

1 Funktionsmatrix Promag 50

1.1 Aufbau und Bedienung der Funktionsmatrix

Die Funktionsmatrix besteht aus zwei Ebenen, den Gruppen und deren Funktionen. Die Gruppen bilden eine "Grobeinteilung" der Bedienmöglichkeiten des Messgeräts. Jeder Gruppe sind eine Anzahl von Funktionen zugeordnet.

Über die Anwahl der Gruppe kann man zu den Funktionen gelangen, in der die Bedienung bzw. Parametrierung des Messgeräts erfolgt.


Eine Übersicht über alle zur Verfügung stehenden Gruppen finden Sie im Inhaltsverzeichnis auf Seite 3 und in der graphischen Darstellung der Funktionsmatrix auf der Seite 6.

Auf der Seite 6 finden Sie ebenfalls eine Übersicht aller zur Verfügung stehenden Funktionen mit den jeweiligen Seitenverweisen auf die genaue Funktionsbeschreibung.

Die einzelnen Funktionen sind ab der Seite 7 beschrieben.

Beispiel für die Parametrierung einer Funktion (Änderung der Anzeigesprache):

- 1. Einstieg in die Funktionsmatrix (E-Taste).
- 2. Auswahl der Gruppe BETRIEB.
- 3. Auswahl der Funktion SPRACHE, dort die Auswahl von ENGLISH auf DEUTSCH ändern 🖭 und abspeichern 🗉 (der Anzeigetext erscheint in deutscher Sprache).
- 4. Verlassen der Funktionsmatrix (ESC > 3 Sekunden).



1.2 Darstellung Funktionsmatrix

								SIMULATION FREO. (S. 28)					ECC REINIGZYKL. (S. 48)						
								ISTWERT FREO. (S. 27)					ECC ERHOLZEIT (S. 48)			BETRIEBS- STUNDEN (S. 55)			
				TEST ANZEIGE (S. 15)			WERT SIM. STROM (S. 22)	WERT STÖRPEGEL (S. 27)	WERT SIM. IMPULS (S. 33)				ECC REINDAUER (S. 47)		POLARITÄT ECC (S. 53)	SYSTEM RESET (S. 55)			
				HINTERGRUNDBEL. (S. 15)			SIMULATION STROM (S. 22)	FEHLERVERHALTEN (S. 27)	SIMULATION IMP. (S. 32)	WERT SIMUL. SCHALTPKT. (S. 36)		DEVICE REVISION (S. 42)	ECC (S. 47)		MSÜ ELEKTRODE (S. 53)	ALARMVERZÖGER. (S. 55)			
				KONTRAST LCD (S. 14)	RESET SUMMEN- ZÄHLER (S. 17)		ISTWERT STROM (S. 21)	ZEITKONSTANTE (S. 27)	FEHLERVERHALTEN (S. 32)	SIMUL. SCHALTPKT. (S. 35)		GERĂTE ID (S. 42)	MSÜ ANSPRECHZEIT (S. 47)		ÜBERSPZEIT FELD (S. 53)	FEHLERKATEGORIE (S. 55)			
			CODE EING. ZÄHL. (S. 12)	DÄMPFUNG ANZ. (S. 14)	ZÄHLERMODUS (S. 17)		FEHLERVERHALTEN (S. 21)	AUSGANGSSIGNAL (S. 25)	AUSGANGSSIGNAL (S. 30)	ISTZUST. STATUSAUS- GANG (S. 35)	WERT SIM. STATUS- EINGANG (S. 41)	HERSTELLER ID (S. 42)	MSÜ/OED ABGLEICH (S. 46)	INTEGRATZEIT (S. 51)	MESSPERIODE (S. 53)	ZUORDN. PRO- ZESSFEHLER (S. 54)			SW-REVISIONSNR. I/O-MOD. (S. 57)
	FORMAT DAT. UHR (S. 9)		ZUSTAND ZUGRIFF (S. 12)	FORMAT (S. 14)	EINH. SUMMEN- ZÄHLER (S. 16)		ZEITKONSTANTE (S. 21)	WERT-f max (S. 24)	IMPUISBREITE (S. 29)	ZEITKONSTANTE (S. 35)	SIM. STATUSEING. (S. 40)	HART PROTOKOLL (S. 42)	MSÜ (S. 44)	SYSTEM DÄMPF. (S. 51)	NENNWEITE (S. 52)	FEHLERKATEGORIE (S. 54)		SW-REVISIONSNR. S-DAT (S. 57)	I/O-MODUL TYP (S. 57)
	EINHEIT LÄNGE (S. 9)		KUNDENCODE (S. 12)	100% WERT (S. 13)	ÜBERLAUF (S. 16)		WERT 20 mA (S. 21)	ENDFREQUENZ (S. 23)	IMPWERTIGKEIT (S. 29)	AUSSCHALTPUNKT (S. 35)	MIND. PULSBREITE (S. 40)	BUS ADDRESSE (S. 42)	AUSSCHALTPKT. SCHLEICHM. (S. 43)	MESSWERT- UNTERDR. (S. 50)	NULLPUNKT (S. 52)	ZUORDN. SYSTEM- FEHLER (S. 54)	WERT SIM. MESSG. (S. 56)	HW-REVISIONSNR. AUFN. (S. 57)	SPRACHPAKET (S. 57)
	EINHEIT VOLUMEN (S. 8)		CODE EINGABE (S. 12)	ZUORDN. ZEILE 2 (S. 13)	SUMME (S. 16)	FEHLERVERHALTEN (S. 18)	STROMBEREICH (S. 20)	ZUORDN. FREO. (S. 23)	ZUORDN. IMPULS (S. 28)	EINSCHALTPUNKT (S. 34)	AKTIVER PEGEL (S. 40)	MESSSTELLEN- BESCHR. (S. 42)	EINSCHALTPKT. SCHLEICHM. (S. 43)	MESSMODUS (S. 49)	K-FAKTOR (S. 52)	ALTE SYSTEM- ZUSTÄNDE (S. 54)	SIM. MESSGRÖSSE (S. 56)	SENSOR TYP (S. 57)	SW-REVISIONSNR. VERST. (S. 57)
VOLUMENFLUSS (S. 7)	EINHT. VOLFLUSS (S. 8)	SETUP INBETRIEB- NAHME (S. 10)	SPRACHE (S. 11)	ZUORDN. ZEILE 1 (S. 13)	ZUORDN. ZÄHLER (S. 16)	RESET ALLE SUMZÄHL. (S. 18)	ZUORDN. STROM- AUSGANG (S. 19)	BETRIEBSART (S. 23)	WERT SIM. FREO. (S. 28)	ZUORDN. STATUS- AUSGANG (S. 34)	ZUORDN. STATUS- EINGANG (S. 40)	MESSSTELLEN- BEZNG. (S. 42)	ZUORD. SCHLEICH- MENGE (S. 43)	EINBAURICHT. AUF- NEHMER (S. 49)	KALIBRIERDATUM (S. 52)	AKT. SYSTEM- ZUSTAND (S. 54)	SIM. FEHLERVERH. (S. 56)	SERIENNUMMER (S. 57)	GERÄTE-SOFTWARE (S. 57)
MESSWERTE (S. 7)	SYSTEM EINHEITEN (S. 8)	QUICK SETUP (S. 10)	BETRIEB (S. 11)	ANZEIGE (S. 13)	SUMMENZÄHLER 1/2 (S. 16)	ZÄHLERVERWALT. (S. 18)	STROMAUSGANG (S. 19)	IMP/FREQAUSG. (S. 23)		STATUSAUSGANG (S. 34)	STATUSEINGANG (S. 40)	KOMMUNIKATION (S. 42)	PROZESSPARAM. (S. 43)	SYSTEMPARAM. (S. 49)	AUFNEHMERDATEN (S. 52)	ÜBERWACHUNG (S. 54)	SIMULAT. SYSTEM (S. 56)	SENSOR VERSION (S. 57)	VERSTÄRKER VERS. (S. 57)

6

Funktionsgruppen ▶ Funktionen →

Gruppe MESSWERTE 2

Funktionsbeschreibung MESSWERTE



Minweis!

- Die Maßeinheit der hier dargestellten Messgröße kann in der Gruppe SYSTEM EINHEITEN eingestellt werden (siehe Seite 8).
- Fließt der Messstoff in der Rohrleitung rückwärts, so erscheint der Durchflusswert auf der Anzeige mit einem negativen Vorzeichen.

VOLUMENFLUSS	Anzeige des aktuell gemessenen Volumenflusses.
	Anzeige: 5-stellige Gleitkommazahl, inkl. Einheit und Vorzeichen (z.B. 5,5445 dm ³ /min; 1,4359 m ³ /h; -731,63 gal/d; usw.)

3 **Gruppe SYSTEM EINHEITEN**

Funktionsbeschreibung SYSTEM EINHEITEN

In dieser Funktionsgruppe kann die Einheit für die Messgröße ausgewählt werden.

EINHEIT VOLUMENFLUSS

In dieser Funktion wählen Sie die gewünschte und angezeigte Einheit für den Volumen-

Die hier gewählte Einheit ist auch gültig für:

- Stromausgang
- Frequenzausgang
- Schaltpunkte (Grenzwert für Volumenfluss, Durchflussrichtung)
- Schleichmenge

Auswahl:

Metrisch:

Kubikzentimeter \rightarrow cm³/s; cm³/min; cm³/h; cm³/day Kubikdezimeter \rightarrow dm³/s; dm³/min; dm³/h; dm³/day Kubikmeter \rightarrow m³/s; m³/min; m³/h; m³/day Milliliter \rightarrow ml/s; ml/min; ml/h; ml/day Liter \rightarrow 1/s; 1/min; 1/h; 1/day

Hektoliter \rightarrow hl/s; hl/min; hl/h; hl/day Megaliter → Ml/s; Ml/min; Ml/h; Ml/day

Cubic centimeter \rightarrow cc/s; cc/min; cc/h; cc/day

Acre foot \rightarrow af/s; af/min; af/h; af/day Cubic foot \rightarrow ft³/s; ft³/min; ft³/h; ft³/day Fluid ounce \rightarrow oz f/s; oz f/min; oz f/h; oz f/day Gallon \rightarrow gal/s; gal/min; gal/h; gal/day Kilo gallon \rightarrow Kgal/s; Kgal/min; Kgal/h; Kgal/day Million gallon → Mgal/s; Mgal/min; Mgal/h; Mgal/day Barrel (normal fluids: 31,5 gal/bbl) \rightarrow bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day Barrel (beer: 31,0 gal/bbl) \rightarrow bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day Barrel (petrochemicals: 42,0 gal/bbl) \rightarrow bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day Barrel (filling tanks: 55,0 gal/bbl) \rightarrow bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

Imperial:

Gallon \rightarrow gal/s; gal/min; gal/h; gal/day $Mega\ gallon \rightarrow Mgal/s;\ Mgal/min;\ Mgal/h;\ Mgal/day$ Barrel (beer: 36,0 gal/bbl) \rightarrow bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day Barrel (petrochemicals: 34,97 gal/bbl) \rightarrow bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

Werkeinstellung:

abhängig von Nennweite und Land (s. Seite 58 ff.).

EINHEIT VOLUMEN

In dieser Funktion wählen Sie die gewünschte und angezeigte Einheit für das Volumen

Die hier gewählte Einheit ist auch gültig für:

■ Impulswertigkeit (z.B. m³/p)

Metrisch \rightarrow cm³; dm³; m³; ml; l; hl; Ml

 $US \rightarrow cc$; af; ft³; oz f; gal; Kgal; Mgal; bbl (normal fluids); bbl (beer); bbl (petrochemicals) → bbl (filling tanks)

Imperial \rightarrow gal; Mgal; bbl (beer); bbl (petrochemicals)

Werkeinstellung:

abhängig von Nennweite und Land (s. Seite 58 ff.).

Hinweis!

Die Einheit der Summenzähler ist unabhängig von der hier getroffenen Auswahl. Die Summenzählereinheit wird bei den jeweiligen Summenzähler separat ausgewählt.

Funktionsbeschreibung SYSTEM EINHEITEN				
EINHEIT LÄNGE In dieser Funktion wählen Sie die gewünschte und angezeigte Einheit für das Lä maß der Nennweite aus. Die hier gewählte Einheit ist auch gültig für: ■ Messaufnehmer-Nennweite (siehe Funktion NENNWEITE auf Seite 52) Auswahl: MILLIMETER				
	MILLIMETER INCH Werkeinstellung: MILLIMETER (SI-Einheiten) INCH (US-Einheiten)			
FORMAT DATUM UHR	In dieser Funktion wählen Sie das Format von Datum und Uhr aus. Die hier gewählte Einheit ist gültig für: Anzeige des aktuellen Kalibrierdatums (Funktion KALIBRIERDATUM auf Seite 52) Auswahl: DD.MM.YY 24H MM/DD/YY 12H A/P DD.MM.YY 12H A/P MM/DD/YY 24H Werkeinstellung: DD.MM.YY 24H (SI-Einheiten) MM/DD/YY 12H A/P (US-Einheit)			


4 Gruppe QUICK SETUP

	Funktionsbeschreibung QUICK SETUP
QUICK SETUP INBETRIEBNAHME	In dieser Funktion kann das Quick Setup für die Inbetriebnahme gestartet werden. Auswahl: IA
	NEIN Werkeinstellung: NEIN



Hinweis!

Wird bei einer Abfrage die ESC-Tastenkombination $(\Box \Box)$ gedrückt, erfolgt ein Rücksprung in die Zelle QUICK SETUP INBETRIEBNAHME.



a0005413-de

10

5 **Gruppe BETRIEB**

Funktionsbeschreibung BETRIEB

SPRACHE

In dieser Funktion wird die gewünschte Sprache ausgewählt, in der alle Texte, Parameter und Bedienmeldungen auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden.



Die Auswahl ist abhängig vom vorhandenen Sprachpaket, das in der Funktion SPRACHPAKET angezeigt wird.

AUSWAHL:

Sprachpaket WEST EU / USA:

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPANOL

ITALIANO

NEDERLANDS

PORTUGUESE

Sprachpaket EAST EU / SCAND.:

ENGLISH

NORSK

SVENSKA

SUOMI

POLISH

RUSSIAN

CZECH

Sprachpaket ASIA:

ENGLISH

BAHASA INDONESIA

JAPANESE (Silbenschrift)

Werkeinstellung:

abhängig vom Land (s. Seite 58 ff.)



Minweis!

- Durch gleichzeitiges Betätigen der 🛨 Tasten beim Aufstarten wird die Sprache "ENGLISH" eingestellt.
- \blacksquare Ein Wechsel des Sprachpakets ist mit Hilfe des Konfigurationsprogramms FieldCare möglich. Bei Fragen steht Ihnen Ihre Endress+Hauser-Vertretung gerne zur Verfügung.

	Funktionsbeschreibung BETRIEB				
CODE EINGABE KUNDENCODE	Sämtliche Daten des Messsystems sind gegen unbeabsichtigtes Ändern geschützt. Erst nach der Eingabe einer Codezahl in dieser Funktion ist die Programmierung freigegeben und die Geräteeinstellungen veränderbar. Werden in einer beliebigen Funktion die Bedienelemente → beitäigt, so verzweigt das Messsystem automatisch in diese Funktion und auf der Anzeige erscheint die Aufforderung zur Code-Eingabe (bei gesperrter Programmierung). Sie können die Programmierung durch die Eingabe Ihrer persönlichen Codezahl (Werkeinstellung = 50, siehe Funktion KUNDENCODE auf Seite 12) Eingabe: max. 4-stellige Zahl: 09999 Hinweis! Nach einem Rücksprung in die HOME-Position werden die Programmierebenen nach 60 Sekunden wieder gesperrt, falls Sie die Bedienelemente nicht mehr betätigen. Die Programmierung kann auch gesperrt werden, indem Sie in dieser Funktion eine beliebige Zahl (ungleich dem Kundencode) eingeben. Falls Sie Ihre persönliche Codezahl nicht mehr greifbar haben, kann Ihnen die Endress+Hauser Serviceorganisation weiterhelfen. In dieser Funktion kann eine persönliche Codezahl eingegeben werden, mit der die Programmierung freigegeben wird. Eingabe: 09999 (max. 4-stellige Zahl) Werkeinstellung: 50 Hinweis! Mit der Codezahl "0" ist die Programmierung immer freigegeben. Das Ändern dieser Codezahl ist nur nach Freigabe der Programmierung möglich. Bei				
ZUSTAND ZUGRIFF CODE EINGABE ZÄHLER	gesperrter Programmierung ist diese Funktion nicht verfügbar, und damit der Zugriff auf die persönliche Codezahl durch andere Personen ausgeschlossen. In dieser Funktion wird der Zugriffszustand auf die Funktionsmatrix angezeigt. Anzeige: ZUGRIFF KUNDE (Parametierung möglich) VERRIEGELT (Parametrierung gesperrt) Anzeige wie oft der Kunden-, der Service-Code oder die Ziffer "0" (codefrei) eingegeben wurde, um Zugriff zum Messgerät zu erhalten. Anzeige: max. 7-stellige Zahl: 09999999 Werkeinstellung: 0				

6 Gruppe ANZEIGE

Funktionsbeschreibung ANZEIGE				
ZUORDNUNG ZEILE 1	In dieser Funktion wird festgelegt, welcher Anzeigewert der Hauptzeile (obere Zeile der Vor-Ort-Anzeige) zugeordnet wird, der während des normalen Messbetriebs angezeigt werden soll. Auswahl: AUS VOLUMENFLUSS VOLUMENFLUSS IN % SUMMENZÄHLER 1 SUMMENZÄHLER 2 Werkeinstellung: VOLUMENFLUSS			
ZUORDNUNG ZEILE 2	In dieser Funktion wird festgelegt, welcher Anzeigewert der Zusatzzeile (untere Zeile der Vor-Ort-Anzeige) zugeordnet wird, der während des normalen Messbetriebs angezeigt werden soll. Auswahl: AUS VOLUMENFLUSS VOLUMENFLUSS IN % VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN % SUMMENZÄHLER 1 MESSSTELLENBEZEICHNUNG BETRIEBS-/SYSTEMZUSTAND DURCHFLUSSRICHTUNG SUMMENZÄHLER 2 Werkeinstellung: SUMMENZÄHLER 1			
100% WERT	Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDN. ZEILE 1 oder ZUORDN. ZEILE 2 die Auswahl VOLUMENFLUSS IN % oder VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN % getroffen wurde. In dieser Funktion bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100% Wert dargestellt werden soll. Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Land (s. Seite 58 ff.).			

	Funktionsbeschreibung ANZEIGE
FORMAT	In dieser Funktion legen Sie die maximale Anzahl der Nachkommastellen des Anzeigewerts der Hauptzeile fest.
	Auswahl:
	XXXXX XXXX.X - XXX.XX - XX.XXX - X.XXXX
	Werkeinstellung: X.XXXX
	 Hinweis! Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber die systeminterne Rechengenauigkeit! Die vom Messgerät berechneten Nachkommastellen können, abhängig von der hier gewählten Einstellung und der Maßeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solchen Fällen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der Maßeinheit (z.B. 1.2 → 1/h), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als angezeigt werden können.
DÄMPFUNG ANZEIGE	In dieser Funktion können Sie durch die Eingabe einer Zeitkonstante bestimmen, ob die Anzeige auf stark schwankende Durchflussgrößen, besonders schnell reagiert (kleine Zeitkonstante) oder abgedämpft wird (große Zeitkonstante).
	Eingabe: 0100 Sekunden
	Werkeinstellung: 3 s
	Hinweis! Bei der Einstellung Null Sekunden ist die Dämpfung ausgeschaltet.
KONTRAST LCD	In dieser Funktion können Sie den Anzeige-Kontrast gemäß den vor Ort herrschenden Betriebsbedingungen optimal einstellen.
	Eingabe: 10100%
	Werkeinstellung: 50%

Funktionsbeschreibung ANZEIGE				
HINTERGRUND- BELEUCHTUNG	In dieser Funktion können Sie die Hintergrundbeleuchtung gemäß den vor Ort herrschenden Betriebsbedingungen optimal einstellen.			
	Eingabe: 0100%			
	Hinweis! Die Eingabe des Wertes "0" bedeutet, dass die Hintergrundbeleuchtung "ausgeschaltet" ist. Die Anzeige gibt dann keinerlei Licht mehr ab, d.h. die Anzeigetexte sind im Dunkeln nicht mehr lesbar.			
	Werkeinstellung: 50%			
TEST ANZEIGE	In dieser Funktion kann die Funktionstüchtigkeit der Vor-Ort-Anzeige bzw. deren Pixel überprüften werden.			
	Auswahl: AUS EIN			
	Werkeinstellung:			
	AUS			
	Ablauf des Tests: 1. Start des Tests durch Aktivierung der Auswahl EIN.			
	2. Alle Pixel der Haupt- und Zusatzzeile werden für min. 0,75 Sekunden verdunkelt.			
	3. Haupt- und Zusatzzeile zeigen für min. 0,75 Sekunden in jedem Anzeigefeld den Wert 8.			
	4. Haupt- und Zusatzzeile zeigen für min. 0,75 Sekunden in jedem Anzeigefeld den Wert 0.			
	5. In der Haupt- und Zusatzzeile erscheint für min. 0,75 Sekunden keine Anzeige (leeres Display).			
	Nach Ende des Tests geht die Anzeige wieder in die Ausgangslage zurück und zeigt die Auswahl AUS an.			

7 Gruppe SUMMENZÄHLER 1/2

Funktionsbeschreibung SUMMENZÄHLER 1/2					
ZUORDNUNG ZÄHLER	In dieser Funktion wird dem Summenzähler eine Messgröße (Volumenfluss) zugeordnet.				
	Auswahl: AUS VOLUMENFLUSS Werkeinstellung: VOLUMENFLUSS Hinweis! Der Summenzähler wird auf den Wert "0" zurückgesetzt, sobald die Auswahl geändert				
SUMME	wird. Anzeige der seit Messbeginn aufsummierten Messgrößen des Summenzählers. Dieser Wert kann positiv oder negativ sein.				
	Anzeige: max. 7-stellige Gleitkommazahl, inkl. Vorzeichen und Einheit (z.B. 896'845,7 dm ³)				
	Hinweis! Das Verhalten des Summenzählers bei Auftreten einer Störung wird in der Funktion "FEHLERVERHALTEN" bestimmt (s. Seite 18).				
ÜBERLAUF	Anzeige der seit Messbeginn aufsummierten Überläufe des Summenzählers.				
	Die aufsummierte Durchflussmenge wird durch eine max. 7-stellige Gleitkommazahl dargestellt. Größere Zahlenwerte (>9 999 999) können Sie in dieser Funktion als sog. Überläufe ablesen. Die effektive Menge ergibt sich somit aus der Summe der Funktion ÜBERLAUF und dem in der Funktion SUMME angezeigten Wert.				
	Beispiel: Anzeige nach 2 Überläufen: 2 E7 kg (= 2 000 000 dm 3) Der in der Funktion "SUMME" angezeigte Wert = 896'845,7 dm 3 Effektive Gesamtmenge = 2 896 845,7 dm 3				
	Anzeige: Ganzzahl mit Zehnerpotenz, inkl. Vorzeichen und Einheit, z.B. 2 E7 dm ³				
EINHEIT SUMMEN- ZÄHLER	In dieser Funktion wird die Einheit des Summenzählers bestimmt.				
	Auswahl: Metrisch \rightarrow cm ³ ; dm ³ ; ml; l; hl; Ml Mega				
	US \rightarrow cc; af; ft ³ ; oz f; gal; Kgal; Mgal; bbl (normal fluids); bbl (beer); bbl (petrochemicals); bbl (filling tanks)				
	$Imperial \rightarrow gal; Mgal; bbl (beer); bbl (petrochemicals)$				
	Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Land (s. Seite 58 ff.).				

16

Funktionsbeschreibung SUMMENZÄHLER 1/2

ZÄHLERMODUS

In dieser Funktion wird für den Summenzähler bestimmt, auf welche Weise die Durchflussanteile aufsummiert werden.

Auswahl:

BILANZ

Positive und negative Durchflussanteile. Die positiven und negativen Durchflussanteile werden gegeneinander verrechnet, d.h. es wird der Nettodurchfluss in Fließrichtung erfasst.

VORWÄRTS

Nur positive Durchflussanteile.

RÜCKWÄRTS

Nur negative Durchflussanteile.

Werkeinstellung:

Summenzähler 1 = BILANZ Summenzähler 2 = VORWÄRTS

RESET SUMMENZÄHLER

In dieser Funktion kann die Summe und der Überlauf des Summenzählers auf den Wert "Null" (=RESET) zurückgesetzt werden.

Auswahl:

NEIN

JA

Werkeinstellung:

NEIN



Ist das Gerät mit einem Statuseingang ausgerüstet, kann der Reset des Summenzählers bei entsprechender Konfiguration auch durch einen Impuls ausgelöst werden.

8 Gruppe ZÄHLERVERWALTUNG

Funktionsbeschreibung ZÄHLERVERWALTUNG				
RESET ALLE SUMMENZÄHLER	In dieser Funktion können die Summenzähler (12) auf den Wert "Null" (= RESET) zurückgesetzt werden, inkl. aller Überläufe. Auswahl: NEIN			
	JA Werkeinstellung: NEIN			
	Hinweis! Ist das Gerät mit einem Statuseingang ausgerüstet, kann der Reset der Summenzähler (12) bei entsprechender Konfiguration auch durch einen Impuls ausgelöst werden (siehe auch Funktion ZUORD. STATUSEING.			
FEHLERVERHALTEN	In dieser Funktion wird das gemeinsame Verhalten aller Summenzähler (12) im Störungsfall festgelegt.			
	Auswahl: ANHALTEN Die Summenzähler bleiben stehen solange eine Störung ansteht.			
	AKTUELLER WERT Die Summenzähler summieren auf Basis des aktuellen Durchflussmesswertes weiter auf. Die Störung wird ignoriert.			
	LETZTER WERT Die Summenzähler summieren auf Basis des letzten gültigen Durchflussmesswertes (vor Eintreten der Störung) die Durchflussmenge weiter auf.			
	Werkeinstellung: ANHALTEN			

9 Gruppe STROMAUSGANG

Funktionsbeschreibung STROMAUSGANG			
ZUORDNUNG STROMAUSGANG	In dieser Funktion kann dem Stromausgang eine Messgröße zugeordnet werden.		
	Auswahl: AUS VOLUMENFLUSS		
	Werkeinstellung: VOLUMENFLUSS		
	Hinweis! Bei der Auswahl AUS wird in dieser Gruppe nur noch diese Funktion (ZUORDNUNG STROMAUSGANG) angezeigt.		

Funktionsbeschreibung STROMAUSGANG

STROMBEREICH

In dieser Funktion kann der Strombereich ausgewählt werden. Mit der Auswahl wird der Arbeitsbereich sowie der obere und untere Ausfallsignalpegel festgelegt. Für den Stromausgang kann zusätzlich die Option HART festgelegt werden.


Auswahl:

- 0-20 mA
- 4-20 mA
- 4-20 mA HART
- 4-20 mA NAMUR
- 4-20 mA HART NAMUR
- 4-20 mA US
- 4-20 mA HART US
- 0-20 mA (25 mA)
- 4-20 mA (25 mA)
- 4-20 mA (25 mA) HART

Werkeinstellung:

4-20 mA HART NAMUR

Strombereich, Arbeitsbereich und Ausfallsignalpegel



a	1	2	3
0-20 mA	0 - 20.5 mA	0	22
4-20 mA	4 - 20.5 mA	2	22
4-20 mA HART	4 - 20.5 mA	2	22
4-20 mA NAMUR	3.8 - 20.5 mA	3.5	22.6
4-20 mA HART NAMUR	3.8 - 20.5 mA	3.5	22.6
4-20 mA US	3.9 - 20.8 mA	3.75	22.6
4-20 mA HART US	3.9 - 20.8 mA	3.75	22.6
0-20 mA (25 mA)	0 - 24 mA	0	25
4-20 mA (25 mA)	4 - 24 mA	2	25
4-20 mA (25 mA) HART	4 - 24 mA	2	25

A0001222

- a = Strombereich
- $1 = Arbeitsbereich \ (Messinformation)$
- 2 = unterer Ausfallsignalpegel
- 3 = oberer Ausfallsignalpegel



Hinweis!

- Bei einer Hardware-Umschaltung von einem aktiven (Werkeinstellung) auf ein passives Ausgangssignal ist ein Strombereich von 4–20 mA auszuwählen.
- Liegt der Stromwert außerhalb des Arbeitsbereichs, wird eine Hinweismeldung generiert (#351...354, Strombereich).
- Bei einer Störung verhält sich der Stromausgang entsprechend der in der Funktion FEHLERVERHALTEN festgelegten Auswahl (s. Seite 21). Damit eine Störmeldung generiert wird, muss die Fehlerkategorie von einer Hinweismeldung auf eine Störmeldung geändert werden (s. Seite 54, Funktion ZUORDNUNG SYSTEMFEHLER)

20

	Funktionsbeschreibung STROMAUSGANG
WERT 20 mA	In dieser Funktion wird dem 20 mA-Strom ein Endwert zugeordnet. Es sind positive und negative Werte zulässig. Durch die Festlegung des WERT 20 mA wird die gewünschte Messspanne bestimmt. Die Zuordnung gilt im Messmodus SYMMETRIE (siehe Seite 49) für beide Durchflussrichtungen, im Messmodus STANDARD nur für die gewählte Durchflussrichtung.
	Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl, mit Vorzeichen
	Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Land (s. Seite 58 ff.).
	 Hinweis! Die zugehörige Einheit wird aus der Gruppe SYSTEM EINHEITEN übernommen (siehe Seite 8). Der Wert für 0 bzw. 4 mA entspricht immer dem Nulldurchfluss (0 [Einheit]). Dieser Wert ist fest vorgegeben und kann nicht editiert werden.
ZEITKONSTANTE	In dieser Funktion wird durch die Wahl der Zeitkonstante bestimmt, ob das Strom- ausgangssignal auf stark schwankende Messgrößen besonders schnell reagiert (kleine Zeitkonstante) oder abgedämpft wird (große Zeitkonstante).
	Eingabe: Festkommazahl 0,01100,00 s
	Werkeinstellung: 3,00 s
FEHLERVERHALTEN	Bei einer Störung ist es aus Sicherheitsgründen sinnvoll, dass der Stromausgang einen zuvor definierten Zustand einnimmt. Die hier gewählte Einstellung beeinflusst nur den Stromausgang. Das Fehlerverhalten weiterer Ausgänge und Summenzähler wird in der zugehörigen Funktionsgruppe definiert.
	Auswahl: MIN. STROMWERT Der Stromausgang wird auf den Wert des unteren Ausfallsignalpegels gesetzt (die jeweiligen Werte finden Sie in der Funktion STROMBEREICH).
	MAX. STROMWERT Der Stromausgang wird auf den Wert des oberen Ausfallsignalpegels gesetzt (die jeweiligen Werte finden Sie in der Funktion STROMBEREICH).
	LETZTER WERT (nicht empfohlen) Messwertausgabe auf Basis des letzten gespeicherten Messwerts, vor Auftreten der Störung.
	AKTUELLER WERT Messwertausgabe auf Basis der aktuellen Durchflussmessung, Die Störung wird ignoriert.
	Werkeinstellung: MIN. STROMWERT
ISTWERT STROM	Anzeige des aktuellen, rechnerisch ermittelten, Istwert des Ausgangsstroms.
	Anzeige: 0,00 25,00 mA

Funktionsbeschreibung STROMAUSGANG SIMULATION STROM In dieser Funktion kann die Simulation des Stromausgangs aktiviert werden. Auswahl: AUS EIN Werkeinstellung: AUS Minweis! ■ Die aktive Simulation wird durch die Hinweismeldung "SIMULATION STROM-AUSGANG" angezeigt. ■ Das Messgerät bleibt während der Simulation voll messfähig und die aktuellen Messwerte werden über die anderen Ausgänge korrekt ausgegeben. Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert. WERT SIMULATION Minweis! **STROM** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Funktion SIMULATION STROM aktiv (= EIN) ist. In dieser Funktion wird ein frei wählbarer Wert (z.B. 12 mA) bestimmt, der am Stromausgang ausgegeben werden soll. Dies dient dazu, nachgeschaltete Geräte bzw. das Messgerät selbst zu überprüfen. Eingabe: Gleitkommazahl: 0,00...25,00 mA Werkeinstellung: 0,00 mA Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.

10 Gruppe IMPULS-/FREQUENZAUSGANG

Funktionsbeschreibung IMPULS-/FREQUENZAUSGANG			
Diese Gruppe ist nur verfügbar, wenn das Messgerät mit einem Impuls-/Frequenzausgang ausgerüstet ist.			
BETRIEBSART	In dieser Funktion konfigurieren Sie den Ausgang als Impuls- oder Frequenzausgang. Je nach der hier getroffenen Auswahl sind in dieser Funktionsgruppe unterschiedliche Funktionen verfügbar. Auswahl: IMPULS FREQUENZ Werkeinstellung: IMPULS		
ZUORDNUNG FREQUENZ	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde. In dieser Funktion wird dem Frequenzausgang eine Messgröße zugeordnet. Auswahl: AUS VOLUMENFLUSS Werkeinstellung: VOLUMENFLUSS Hinweis! Bei der Auswahl AUS werden in dieser Funktionsgruppe nur noch die Funktionen ZUORDNUNG FREQUENZ und BETRIEBSART angezeigt.		
ENDFREQUENZ	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde. In dieser Funktion wird für den Frequenzausgang eine Endfrequenz festgelegt. Den zugehörigen Messwert des Messbereichs legen Sie in der Funktion WERT-f max auf der Seite 24 fest. Eingabe: 4-stellige Festkommazahl: 21250 Hz Werkeinstellung: 1000 Hz Beispiel: WERT-f max = 1000 1/h, Endfrequenz = 1000 Hz: d.h. bei einem Durchfluss von 1000 1/h wird eine Frequenz von 1000 Hz ausgegeben. WERT-f max = 3600 1/h, Endfrequenz = 1000 Hz: d.h. bei einem Durchfluss von 3600 1/h wird eine Frequenz von 1000 Hz ausgegeben. Hinweis! In der Betriebsart FREQUENZ ist das Ausgangssignal symmetrisch (Impuls-/Pausenverhältnis = 1:1). Bei kleinen Frequenzen wird die Impulsdauer auf max. 2 Sekunden begrenzt, d.h. das Impuls-/Pausenverhältnis ist nicht mehr symmetrisch. Die Anfangsfrequenz beträgt immer 0 Hz. Dieser Wert ist fest vorgegeben und kann nicht editiert werden.		

WERT-f MAX



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.


In dieser Funktion wird der Endfrequenz ein Wert zugeordnet. Es sind positive und negative Werte zulässig. Durch die Festlegung des WERT-f max bestimmen Sie die gewünschte Messspanne. Die Zuordnung gilt im Messmodus SYMMETRIE (siehe Seite 49) für beide Durchflussrichtungen, im Messmodus STANDARD nur für die gewählte Durchflussrichtung.

Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl

Werkeinstellung:

abhängig von Nennweite und Land, [Wert] / [dm³...m³ oder US-gal...US-Mgal] entspricht der Werkeinstellung für den Endwert (siehe Seite 58 ff.).



A0001279

1 = Wert-fmin

② = Wert-f max



Minweis!

- $\,\blacksquare\,$ Die zugehörige Einheit wird aus der Gruppe SYSTEM EINHEITEN übernommen (siehe Seite 8).
- Der Wert-f min. für die Anfangsfrequenz entspricht immer dem Nulldurchfluss (0 [Einheit]). Dieser Wert ist fest vorgegeben und kann nicht editiert werden.

AUSGANGSSIGNAL



∆ Hinweis

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde.

In dieser Funktion wird die Polarität des Frequenzsignals ausgewählt.

Auswahl:

PASSIV – POSITIV PASSIV – NEGATIV

Werkeinstellung: PASSIV - POSITIV

Erläuterungen

■ PASSIV = der Frequenzausgang wird mit einer externen Hilfsenergie versorgt.

Durch die Konfiguration des Ausgangssignalpegels (POSITIV oder NEGATIV) wird das Ruheverhalten (bei Nulldurchfluss) des Frequenzausgangs bestimmt.

Der interne Transistor wird bei der Auswahl:


- POSITIV mit einem **positiven** Signalpegel angesteuert.
- NEGATIV mit einem **negativen** Signalpegel (0 V) angesteuert.



Die Ausgangssignalpegel des Frequenzausgangs sind bei der passiven Ausgangs-Konfiguration von der externen Beschaltung abhängig (siehe Beispiele).

Beispiel für eine passive Ausgangsbeschaltung (PASSIV)

Bei der Auswahl PASSIV wird der Frequenzausgang als Open-Collector konfiguriert.



A0001225

① = Open Collector

2 = Externe Hilfsenergie




Für Dauerströme bis 25 mA ($I_{max} = 250 \text{ mA} / 20 \text{ ms}$).

Beispiel für die Ausgangskonfiguration PASSIV-POSITIV:

Ausgangs-Konfiguration mit einem externen Pull-Up-Widerstand.

 \mbox{Im} Ruhezustand (bei Nulldurchfluss) beträgt der Ausgangssignalpegel an den Anschlussklemmen 0 V.



A0004687


① = Open Collector

2 = Pull-Up-Widerstand

 $@= Transistoransteuerung \ im \ Ruhezustand \ "POSITIV" \ (bei \ Nulldurchfluss) \\$

④ = Ausgangssignalpegel im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss)

Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von 0 V auf einen positiven Spannungspegel.



A0001975


(Fortsetzung siehe nächste Seite)

AUSGANGSSIGNAL

Beispiel für die Ausgangskonfiguration PASSIV-POSITIV:

(Fortsetzung)

Ausgangs-Konfiguration mit einem externen Pull-Down-Widerstand. Im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss) wird über den Pull-Down-Widerstand ein positiver Spannungspegel gemessen.



A0004689

- ① = Open Collector
- ② = Pull-Down-Widerstand
- ③ = Transistoransteuerung im Ruhezustand "POSITIV" (bei Nulldurchfluss)
- ④ = Ausgangssignalpegel im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss)

Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von einen positiven Spannungspegel auf 0 V.




A0001981

Beispiel für die Ausgangskonfiguration PASSIV-NEGATIV:

Ausgangs-Konfiguration mit einem externen Pull-Up-Widerstand.

 $\label{thm:limit} Im\ Ruhezustand\ (bei\ Nulldurchfluss)\ ist\ der\ Ausgangssignalpegel\ an\ den\ Anschlussklemmen\ auf\ einem\ positiven\ Spannungspegel.$



A0004690

- ① = Open Collector
- 2 = Pull-Up-Widerstand
- ③ = Transistoransteuerung im Ruhezustand "NEGATIV" (bei Nulldurchfluss)
- ④ = Ausgangssignalpegel im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss)

Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von einen positiven Spannungspegel auf 0 V.



A0001981

Funktionsbeschreibung IMPULS-/FREQUENZAUSGANG ZEITKONSTANTE Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde. In dieser Funktion wird durch die Wahl der Zeitkonstante bestimmt, ob das Frequenzausgangssignal auf stark schwankende Messgrößen besonders schnell reagiert (kleine Zeitkonstante) oder abgedämpft wird (große Zeitkonstante). Eingabe: Gleitkommazahl 0,00...100,00 s Werkeinstellung: 0,00 s **FEHLERVERHALTEN** Minweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde. Bei einer Störung ist es aus Sicherheitsgründen sinnvoll, dass der Frequenzausgang einen zuvor definierten Zustand einnimmt. In dieser Funktion können Sie diesen Zustand definieren. Die hier gewählte Einstellung beeinflusst nur den Frequenzausgang. Andere Ausgänge oder die Anzeige (z.B. Summenzähler) bleiben davon unberührt. Auswahl: RUHEPEGEL Ausgabe 0 Hz. STÖRPEGEL Ausgabe der in der Funktion WERT STÖRPEGEL vorgegebenen Frequenz. LETZTER WERT Messwertausgabe auf Basis des letzten gespeicherten Messwerts, vor Auftreten der Störung. AKTUELLER WERT Messwertausgabe auf Basis der aktuellen Durchflussmessung (Störung wird ignoriert). Werkeinstellung: RUHEPEGEL WERT STÖRPEGEL Minweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl FREQUENZ getroffen und in der Funktion FEHLERVERHALTEN die Auswahl STÖRPEGEL getroffen wurde. In dieser Funktion wird die Frequenz, die das Messgerät bei einer Störung ausgeben soll definiert. Eingabe: max. 4-stellige Zahl: 0...1250 Hz Werkeinstellung: 1250 Hz **ISTWERT FREQUENZ** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde. Anzeige des aktuell rechnerisch ermittelten Istwerts der Ausgangsfrequenz. Anzeige: 0...1250 Hz

Funktionsbeschreibung IMPULS-/FREQUENZAUSGANG **SIMULATION** Minweis! **FREQUENZ** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde. In dieser Funktion kann die Simulation des Frequenzausgangs aktiviert werden. Auswahl: AUS EIN Werkeinstellung: AUS Hinweis! ■ Die aktive Simulation wird durch die Hinweismeldung "SIMULATION FREQUENZAUSGANG" angezeigt. ■ Das Messgerät bleibt während der Simulation voll messfähig und die aktuellen Messwerte werden über die anderen Ausgänge korrekt ausgegeben. Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert. WERT SIMULATION **FREQUENZ** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl FREQUENZ getroffen wurde, und die Funktion WERT SIMULATION FREQUENZ aktiv (= EIN) ist. In dieser Funktion wird ein frei wählbarer Frequenzwert (z.B. 500 Hz) vorgegeben, der am Frequenzausgang ausgegeben werden soll. Dies dient dazu, nachgeschaltete Geräte bzw. das Messgerät selbst zu überprüfen. Eingabe: 0...1250 Hz Werkeinstellung: 0 Hz Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert. **ZUORDNUNG IMPULS** Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl IMPULS getroffen wurde. In dieser Funktion wird dem Impulsausgang eine Messgröße zugeordnet. Auswahl: AUS **VOLUMENFLUSS** Werkeinstellung: VOLUMENFLUSS Hinweis! Bei der Auswahl AUS werden in dieser Funktionsgruppe nur noch die Funktionen ZUORDNUNG IMPULS und BETRIEBSART angezeigt.

IMPULSWERTIGKEIT



Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl IMPULS getroffen wurde.

In dieser Funktion wird die Durchflussmenge festgelegt, bei deren Erreichen jeweils ein Impuls ausgegeben werden soll. Durch einen externen Summenzähler lassen sich diese Impulse aufsummieren und somit die gesamte Durchflussmenge seit Messbeginn erfassen.

Eingabe:

5-stellige Gleitkommazahl [Einheit]

Werkeinstellung:

abhängig von Nennweite und Land (s. Seite 58 ff.).



Minweis!

Die zugehörige Einheit wird aus der Gruppe SYSTEM EINHEITEN übernommen (siehe Seite 8).

IMPULSBREITE



Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl IMPULS getroffen wurde.

In dieser Funktion wird die maximale Impulsbreite der Ausgangsimpulse eingegeben.


Eingabe:


0,5...2000 ms

Werkeinstellung:

100 ms

Die Ausgabe der Impulse erfolgt **immer** mit der in dieser Funktion eingegebenen Impulsbreite (B). Die Pausen (P) zwischen den einzelnen Impulsen werden automatisch angepasst, sie entsprechen jedoch mindestens der Impulsbreite (B = P).





 $B = Eingegebene \; Impulsbreite \; (die \; Darstellung \; gilt \; f\"{u}r \; positive \; Impulse)$

P = Pausen zwischen den einzelnen Impulsen



Hinweis!

Wählen Sie bei der Eingabe der Impulsbreite einen Wert, der von einem angeschlossenen Zählwerk (z.B. mechanischer Zähler, SPS, usw.) noch verarbeitet werden kann.



Achtung!

 $Ist\ die\ aus\ der\ eingegebenen\ Impulswertigkeit\ (siehe\ Funktion\ IMPULSWERTIGKEIT\ auf$ Seite 29) und dem aktuellen Durchfluss resultierende Impulsanzahl bzw. Frequenz zu groß um die gewählte Impulsbreite einzuhalten (die Pause P ist kleiner als die eingegebene Impulsbreite B), wird nach Zwischenspeicherung/Verrechnung eine Systemfehlermeldung generiert (Impulsspeicher).

AUSGANGSSIGNAL



Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl IMPULS getroffen wurde.

In dieser Funktion kann der Ausgang so konfiguriert werden, dass er z.B. zu einem externen Summenzählwerk passt. Je nach Anwendung kann hier die Richtung der Impulse ausgewählt werden.

Auswahl:

PASSIV – POSITIV PASSIV – NEGATIV

Werkeinstellung: PASSIV - POSITIV

Erläuterungen

■ PASSIV = der Impulsausgang wird mit einer externen Hilfsenergie versorgt.

Durch die Konfiguration des Ausgangssignalpegels (POSITIV oder NEGATIV) wird das Ruheverhalten (bei Nulldurchfluss) des Impulsausgangs bestimmt. Der interne Transistor wird bei der Auswahl:


- POSITIV mit einem **positiven** Signalpegel angesteuert.
- NEGATIV mit einem **negativen** Signalpegel (0 V) angesteuert.



Die Ausgangssignalpegel des Impulsausgangs sind bei der passiven Ausgangs-Konfiguration von der externen Beschaltung abhängig (siehe Beispiele).

Beispiel für eine passive Ausgangsbeschaltung (PASSIV)

Bei der Auswahl PASSIV wird der Impulsausgang als Open-Collector konfiguriert.



A0001225

 $\textcircled{1} = Open \ Collector$

2 = Externe Hilfsenergie




Für Dauerströme bis 25 mA (I_{max} = 250 mA / 20 ms).

Beispiel für die Ausgangskonfiguration PASSIV-POSITIV:

Ausgangs-Konfiguration mit einem externen Pull-Up-Widerstand.

Im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss) beträgt der Ausgangssignalpegel an den Anschlussklemmen 0 V.



 $\textcircled{1} = Open \ Collector$


2 = Pull-Up-Widerstand

③ = Transistoransteuerung im Ruhezustand "POSITIV" (bei Nulldurchfluss)

(bei Nulldurchfluss)

4 = Ausgangssignalpegel im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss)

Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von 0 V auf einen positiven Spannungspegel.



A0001975

(Fortsetzung siehe nächste Seite)


AUSGANGSSIGNAL

(Fortsetzung)

Beispiel für die Ausgangskonfiguration PASSIV-POSITIV:

Ausgangs-Konfiguration mit einem externen Pull-Down-Widerstand.


Im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss) wird über den Pull-Down-Widerstand ein positiver Spannungspegel gemessen.



A0004689

- ① = Open Collector
- 2 = Pull-Down-Widerstand
- $@= Transistoran steuerung \ im \ Ruhezustand \ "POSITIV" \ (bei \ Nulldurch fluss) \\$
- ④ = Ausgangssignalpegel im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss)

Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von einen positiven Spannungspegel auf 0 V.




A0001981

Beispiel für die Ausgangskonfiguration PASSIV-NEGATIV:

Ausgangs-Konfiguration mit einem externen Pull-Up-Widerstand.

Im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss) ist der Ausgangssignalpegel an den Anschlussklemmen auf einem positiven Spannungspegel.



A0004600

- ① = Open Collector
- ② = Pull-Up-Widerstand
- ③ = Transistoransteuerung im Ruhezustand "NEGATIV" (bei Nulldurchfluss)
- 4 = Ausgangssignalpegel im Ruhezustand (bei Nulldurchfluss)

Bei Betriebszustand (Durchfluss vorhanden) wechselt der Ausgangssignalpegel von einen positiven Spannungspegel auf 0 V.



A0001981

FEHLERVERHALTEN



Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl IMPULS getroffen wurde.

Bei einer Störung ist es aus Sicherheitsgründen sinnvoll, dass der Impulsausgang einen zuvor definierten Zustand einnimmt. In dieser Funktion können Sie diesen Zustand definieren. Die hier gewählte Einstellung beeinflusst nur den Impulsausgang. Andere Ausgänge oder die Anzeige (z.B. Summenzähler) bleiben davon unberührt.

Auswahl:

RUHEPEGEL

Ausgabe 0 Impulse.

AKTUELLER WERT

Messwertausgabe auf Basis deraktuellen Durchflussmessung. Die Störung wird ignoriert.

Werkeinstellung:

RUHEPEGEL

SIMULATION IMPULS



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BETRIEBSART die Auswahl IMPULS getroffen wurde.

In dieser Funktion kann die Simulation des Impulsausgangs aktiviert werden.

Auswahl:

AUS

ABZÄHLEND

Es werden die in der Funktion WERT SIMULATION IMPULS vorgegebenen Impulse ausgegeben.

KONTINUIERLICH

Es werden kontinuierlich Impulse mit der in der Funktion IMPULSBREITE vorgegebenen Impulsbreite ausgegeben. Die Simulation wird gestartet, sobald die Auswahl KONTI-NUIERLICH mit der E-Taste bestätigt wurde.



Minweis!

Mit der Bestätigung der Auswahl KONTINUIERLICH mittels der E-Taste wird die Simulation gestartet. Die Simulation kann über die Funktion SIMULATION IMPULS wieder ausgeschaltet werden.

Werkeinstellung:

AUS



Minweis!

- Die aktive Simulation wird durch die Hinweismeldung #631 SIMULATION IMPULSAUSGANG angezeigt.
- Das Impuls-/Pausenverhältnis beträgt bei beiden Simulationsarten 1:1.
- Das Messgerät bleibt während der Simulation voll messfähig und die aktuellen Messwerte werden über die anderen Ausgänge korrekt ausgegeben.



Achtung!

Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.

WERT SIMULATION **IMPULS**



Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion SIMULATION IMPULS die Auswahl ABZÄHLEND getroffen wurde.

In dieser Funktion wird die Anzahl Impulse (z.B. 50) vorgegeben, die während der Simulation ausgegeben werden. Dies dient dazu, nachgeschaltete Geräte bzw. das Messgerät selbst zu überprüfen. Die Impulse werden mit der in der Funktion IMPULSBREITE vorgegebenen Impulsbreite ausgegeben. Das Impuls-/Pausenverhältnis beträgt 1:1.

Die Simulation wird gestartet, sobald die Vorgabe mit der 🗉 -Taste bestätigt wurde. Wurden die vorgegebenen Impulse ausgegeben, bleibt die Anzeige bei 0 stehen.

Eingabe:

0...10000

Werkeinstellung:



Hinweis!

Mit der Bestätigung des Simulationswertes mittels der 🗉-Taste wird die Simulation gestartet. Die Simulation kann über die Funktion SIMULATION IMPULS wieder ausgeschaltet werden.



Achtung!

Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.

Gruppe STATUSAUSGANG 11

Funktionsbeschreibung STATUSAUSGANG

Diese Gruppe ist nur verfügbar, wenn das Messgerät mit einem Statusausgang ausgerüstet ist.

ZUORDNUNG STATUSAUSGANG

In dieser Funktion wird dem Statusausgang eine Schaltfunktion zugeordnet.

Auswahl:

ALIS

EIN (Betrieb) STÖRMELDUNG HINWEISMELDUNG

STÖRMELDUNG oder HINWEISMELDUNG

MSÜ oder OED (Messstoff-/Offene Elektroden-Überwachung, nur wenn aktiv) DURCHFLUSSRICHTUNG

GRENZWERT VOLUMENFLUSS

Werkeinstellung:

STÖRMELDUNG



Minweis!

- Der Statusausgang weist ein Ruhestromverhalten auf, d.h. bei normalem fehlerfreien Messbetrieb ist der Ausgang geschlossen (Transistor leitend). Beachten Sie bitte die Darstellungen und weiterführenden Informationen zum Schaltverhalten des Statusausgangs \rightarrow Seite 38 ff.
- $\,\blacksquare\,$ Bei der Auswahl AUS wird in dieser Funktionsgruppe nur noch diese Funktion ZUORDNUNG STATUSAUSGANG angezeigt.

EINSCHALTPUNKT



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG STATUSAUSGANG eine Auswahl GRENZWERT bzw. DURCHFLUSSRICHTUNG getroffen wurde.

In dieser Funktion wird dem Einschaltpunkt (Anziehen des Statusausgangs) ein Wert zugeordnet. Der Wert darf gleich, größer oder kleiner als der Ausschaltpunkt sein. Es sind positive und negative Werte zulässig.

5-stellige Gleitkommazahl [Einheit]

Werkeinstellung:

0 [Einheit]



Hinweis!

- Die zugehörige Einheit wird aus der Gruppe SYSTEM EINHEITEN übernommen
- Für die Ausgabe der Durchflussrichtung steht nur der Einschaltpunkt zur Verfügung (kein Ausschaltpunkt). Bei Eingabe eines Wertes ungleich dem Nulldurchfluss (z.B. 5), entspricht die Differenz zwischen Nulldurchfluss und dem eingegebenen Wert der halben Umschalthysterese.

	Funktionsbeschreibung STATUSAUSGANG		
AUSSCHALTPUNKT	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG STATUSAUSGANG die Auswahl GRENZWERT getroffen wurde. In dieser Funktion wird dem Ausschaltpunkt (Abfallen des Statusausgangs) ein Wert zugeordnet. Der Wert darf gleich, größer oder kleiner als der Einschaltpunkt sein. Es sind positive und negative Werte zulässig. Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl [Einheit] Werkeinstellung: 0 [Einheit] Hinweis! Die zugehörige Einheit wird aus der Gruppe SYSTEM EINHEITEN übernommen (siehe Seite 8). Wurde in der Funktion MESSMODUS (Seite 49) die Auswahl SYMMETRIE getroffen und für den Ein- und Ausschaltpunkt werden Werte mit unterschiedlichen Vorzei-		
ZEITKONSTANTE	chen eingegeben, erscheint die Hinweismeldung "EINGABEBEREICH ÜBERSCHRITTEN". In dieser Funktion wird durch die Wahl der Zeitkonstante bestimmt, ob das Messsignal auf stark schwankende Messgrößen, besonders schnell reagiert (kleine Zeitkonstante) oder abgedämpft wird (große Zeitkonstante). Eine Dämpfung verhindert somit eine ständige Änderung des Statusausgangs bei Durchflussschwankungen.		
	Eingabe: Festkommazahl 0,00100,00 s Werkeinstellung: 0,00 s		
ISTZUSTAND STATUS- AUSGANG	Anzeige des aktuellen Zustands des Statusausgangs. Anzeige: NICHT LEITEND LEITEND		
SIMULATION SCHALT-PUNKT	In dieser Funktion kann die Simulation des Statusausgangs aktiviert werden. Auswahl: AUS EIN Werkeinstellung: AUS Hinweis! Die aktive Simulation wird durch die Hinweismeldung "SIMULATION STATUSAUSGANG" angezeigt. Das Messgerät bleibt während der Simulation voll messfähig und die aktuellen Messwerte werden über die anderen Ausgänge korrekt ausgegeben. Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.		

Funktionsbeschreibung STATUSAUSGANG WERT SIMULATION Hinweis! **SCHALTPUNKT** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Funktion SIMULATION SCHALTPUNKT aktiv (= EIN) ist. In dieser Funktion wird das Schaltverhalten des Statusausgangs während der Simulation bestimmt. Dies dient dazu, nachgeschaltete Geräte bzw. das Messgerät selbst zu überprüfen. Auswahl: NICHT LEITEND LEITEND Werkeinstellung: NICHT LEITEND Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.

11.1 Erläuterungen zum Verhalten des Statusausgangs


Allgemein

Falls Sie den Statusausgang für "GRENZWERT" oder "DURCHFLUSSRICHTUNG" konfiguriert haben, so können Sie in den Funktionen EINSCHALTPUNKT und AUSSCHALTPUNKT die dazu erforderlichen Schaltpunkte festlegen. Erreicht die betreffende Messgröße diese vordefinierten Werte, so schaltet der Statusausgang wie in den unteren Abbildungen dargestellt.

Statusausgang konfiguriert für Grenzwert

Der Statusausgang schaltet um, sobald die aktuelle Messgröße einen bestimmten Schaltpunkt überoder unterschritten hat.


Anwendung: Überwachen von Durchfluss bzw. verfahrenstechnischen Randbedingungen.



- $A = Maximale \ Sicherheit \rightarrow \textcircled{1} \ AUSSCHALTPUNKT > \textcircled{2} \ EINSCHALTPUNKT$
- $B = Minimale Sicherheit \rightarrow \textcircled{1} AUSSCHALTPUNKT < \textcircled{2} EINSCHALTPUNKT$
- $C = Minimale \ Sicherheit \rightarrow \textcircled{1} \ AUSSCHALTPUNKT = \textcircled{2} \ EINSCHALTPUNKT \ (diese \ Konfiguration \ ist \ zu \ vermeiden)$
- ③ = Statusausgang ausgeschaltet (nicht leitend)

Statusausgang konfiguriert für Durchflussrichtung

Der in der Funktion EINSCHALTPUNKT eingegebene Wert definiert gleichzeitig den Schaltpunkt für die positive und negative Durchflussrichtung. Ist der eingegebene Schaltpunkt beispielsweise = $1 \text{ m}^3/\text{h}$, schaltet der Statusausgang erst bei $-1 \text{ m}^3/\text{h}$ aus (nicht leitend) und bei $+1 \text{ m}^3/\text{h}$ wieder ein (leitend). Falls eine direkte Umschaltung erwünscht ist (keine Hysterese), Schaltpunkt auf den Wert = 0 stellen. Wird die Schleichmengenunterdrückung benutzt, empfiehlt es sich, die Hysterese auf einen Wert größer oder gleich der Schleichmenge einzustellen.



A0001236

- a = Statusausgang leitend
- b = Statusausgang nicht leitend

11.2 Schaltverhalten Statusausgang

Funktion	Zustand		Verhalten Open Collector (Transistor)
EIN (Betrieb)	System im Messbetrieb	XXX.XXX.XX Esc A0001052	leitend A0001237
	System außer Messbetrieb (Ausfall der Hilfsenergie)	XXX.XXX A0001291	nicht leitend A0001238
Störmeldung	System in Ordnung	XXX.XXX.XX	leitend A0001237
	(System- oder Prozessfehler) Störung → Fehlerverhalten Aus-/ Eingänge und Summen- zähler	XXX.XX.XX A0001291	nicht leitend A0001238
Hinweismeldung	System in Ordnung	XXX.XXX.XX	leitend A0001237
	(System- oder Prozessfehler) Störung → Weiterführung des Messbetriebs	XXX.XXXX A0001291	nicht leitend A0001238
Störmeldung oder Hinweismeldung	System in Ordnung	XXX.XXX.XX	leitend A0001237
	(System- oder Prozessfehler) Störung → Fehlerverhalten oder Hinweis → Weiterführung des Messbetriebs	XXX.XXXX A0001291	nicht leitend A0001238
Messstoffüber- wachung (MSÜ)/ Offene Elektroden Detektion (OED)	Messrohr gefüllt	A0001292	leitend A0001237
	Messrohr teilgefüllt / leeres Messrohr	A0001293	nicht leitend A0001238

Funktion	Zustand		Verhalten Open Collector (Transistor)
Durchflussrichtung	Vorwärts	A0001241	leitend A0001237
	Rückwärts	A0001242	nicht leitend A0001238
Grenzwert ■ Volumenfluss	Grenzwert nicht über- oder unterschritten	A0001243	leitend A0001237
	Grenzwert über- oder unterschritten	A0001244	nicht leitend A0001238

12 Gruppe STATUSEINGANG

Funktionsbeschreibung STATUSEINGANG		
Diese Gruppe ist nur verfügbar, wenn das Messgerät mit einem Statuseingang ausgerüstet ist.		
ZUORDNUNG STATUSEINGANG	In dieser Funktion wird dem Statuseingang eine Schaltfunktion zugeordnet. Auswahl: AUS RESET SUMMENZÄHLER 1 MESSWERTUNTERDRÜCKUNG RESET ZÄHLER 2 RESET ALLER ZÄHLER Werkeinstellung: AUS Hinweis! Die Messwertunterdrückung ist aktiv, solange der aktive Pegel am Statuseingang ansteht (Dauersignal). Alle anderen Zuordnungen reagieren auf eine Pegelveränderung (Impuls) am Statuseingang.	
AKTIVER PEGEL	In dieser Funktion kann festgelegt werden, ob die zugeordnete Schaltfunktion (siehe FunktionZUORDNUNG STATUSEINGANG) bei angelegtem (HOCH) oder nicht angelegtem Pegel (TIEF) ausgelöst wird oder bleibt. Auswahl: HOCH TIEF Werkeinstellung: HOCH	
MINDEST PULSBREITE	In dieser Funktion wird eine Impulsbreite festgelegt, die der Eingangsimpuls mindestens erreichen muss, um die angewählte Schaltfunktion auszulösen. Eingabe: 20100 ms Werkeinstellung: 50 ms	
SIMULATION STATUSEINGANG	In dieser Funktion kann die Simulation des Statuseingangs aktiviert werden, d.h. die dem Statuseingang zugeordnete Funktion (siehe Funktion ZUORDNUNG STATUSEINGANG auf Seite 34) wird ausgelöst. Auswahl: AUS EIN Werkeinstellung: AUS Hinweis! Die aktive Simulation wird durch die Hinweismeldung "SIMULATION STATUSEINGANG" angezeigt. Das Messgerät bleibt während der Simulation voll messfähig und die aktuellen Messwerte werden über die Ausgänge korrekt ausgegeben. Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.	

	Funktionsbeschreibung STATUSEINGANG
WERT SIMULATION STATUSEINGANG	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Funktion SIMULATION STATUSEINGANG aktiv (= EIN) ist.
	In dieser Funktion wird der Pegel ausgewählt, der am Statuseingang simuliert werden soll.
	Auswahl: HOCH TIEF
	Werkeinstellung: TIEF
	Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.

13 Gruppe KOMMUNIKATION

Funktionsbeschreibung KOMMUNIKATION		
MESSSTELLEN- BEZEICHNUNG	In dieser Funktion kann dem Messgerät eine Messstellenbezeichnung gegeben werden. Diese Messstellenbezeichnung ist über die Vor-Ort-Anzeige oder über das HART Protokoll editierbar und ablesbar.	
	Eingabe: max. 8-stelliger Text, Auswahl: A–Z, 0–9, +, –, Satzzeichen	
	Werkeinstellung: "" (ohne Text)	
MESSSTELLEN- BESCHREIBUNG	In dieser Funktion kann dem Messgerät eine Messstellenbeschreibung gegeben werden. Diese Messstellenbeschreibung ist über die Vor-Ort-Anzeige oder über das HART Protokoll editierbar und ablesbar.	
	Eingabe: max. 16-stelliger Text, Auswahl: A–Z, 0–9, +, –, Satzzeichen	
	Werkeinstellung: "" (ohne Text)	
BUS ADDRESSE	In dieser Funktion wird die Adresse festgelegt, über die ein Datenaustausch via HART Protokoll erfolgen soll.	
	Eingabe: 015	
	Werkeinstellung:	
	Hinweis! Bei den Adressen 115 wird ein Konstantstrom von 4 mA eingeprägt.	
HART PROTOKOLL	In dieser Funktion wird angezeigt, ob das HART-Protokoll aktiv ist.	
	Anzeige: AUS = HART Protokoll nicht aktiv EIN = HART Protokoll aktiv	
	Hinweis! Durch die Auswahl 4–20 mA HART bzw. 4–20 mA (25 mA) HART in der Funktion STROMBEREICH (siehe Seite 20), wird das HART-Protokoll aktiviert.	
HERSTELLER ID	Anzeige des Herstellers.	
	Anzeige: - Endress+Hauser - 17 (≅ 11 hex) für Endress+Hauser	
GERÄTE ID	Anzeige der Geräte ID in einem hexadezimalen Zahlenformat.	
	Anzeige: 41 (≅ 65 dez) für Promag 50	
DEVICE REVISION	Anzeige der gerätespezifischen Revision der HART-Kommando-Schnittstelle.	
	Anzeige: z.B.: 5	

14 Gruppe PROZESSPARAMETER

1-
iv.
nkt,
0003882

MSÜ

Nur ein vollständig gefülltes Messrohr gewährleistet eine korrekte Messung des Durchflusses. Mit der Leerrohrdetektion kann dieser Zustand permanent überwacht werden. In dieser Funktion kann dazu die Messstoffüberwachung (MSÜ) oder die Offene Elektroden Detektion (OED) aktiviert werden:

- MSÜ = Messstoffüberwachung (Leerrohrdetektion mittels MSÜ-Elektrode)
- OED = Offene Elektroden-Detektion (Leerrohrdetektion mittels Messelektroden, falls der Messaufnehmer keine MSÜ-Elektrode besitzt oder die Einbaulage für den Einsatz der MSÜ nicht geeignet ist).

AUS - EIN SPEZIAL - OED - EIN STANDARD

AUS (MSÜ und OED nicht aktiv)

EIN SPEZIAL (nur für DN <400):

Einschalten der Messstoffüberwachung (MSÜ) für Messgeräte in Getrenntausführung (Messaufnehmer und Messumformer räumlich getrennt).

Einschalten der Offenen Elektroden Detektion (OED).

EIN STANDARD:

Einschalten der Messstoffüberwachung (MSÜ) für:

- Messgeräte in Kompaktausführung (Messaufnehmer und Messumformer bilden eine
- Anwendungen, bei denen durch den Messstoff eine Belags- und Filmbildung auf der Messrohrauskleidung und den Messelektroden entsteht.

Werkeinstellung:

AUS



Hinweis!

- Die Auswahl EIN STANDARD und EIN SPEZIAL ist nur verfügbar, wenn der Messaufnehmer mit einer MSÜ-Elektrode ausgestattet ist.
- Die MSÜ/OED-Funktion ist im Auslieferungszustand ausgeschaltet (AUS) und muss bei Bedarf aktiviert werden.
- Die Messgeräte werden bereits werkseitig mit Wasser (ca. 500 μ S/cm) abgeglichen. Bei Flüssigkeiten die von dieser Leitfähigkeit abweichen, ist ein neuer Leerrohr- und Vollrohrabgleich vor Ort durchzuführen (siehe Funktion MSÜ/OED ABGLEICH auf Seite 46).
- Für die Aktivierung der MSÜ/OED-Funktion müssen gültige Abgleichkoeffizienten vorliegen. Sind diese nicht vorhanden, wird die Funktion MS $\ddot{\text{U}}/\text{OED}$ ABGLEICH (s. Seite 46) eingeblendet.
- Bei einem fehlerhaftem Leerrohr- und Vollrohrabgleich werden folgende Fehlermeldungen angezeigt:
 - ABGLEICH VOLL = LEER:

Die Abgleichwerte für Leerrohr und Vollrohr sind identisch. In solchen Fällen muss der Leerrohr- bzw. Vollrohrabgleich erneut durchgeführt werden.

ABGLEICH NICHT OK:

Ein Abgleich ist nicht möglich, da die Leitfähigkeit des Messstoffes außerhalb des erlaubten Bereiches liegt.

(Fortsetzung siehe nächste Seite)

MSÜ

(Fortsetzung)

Anmerkungen zur Messstoffüberwachung (MSÜ und OED)

- Nur ein vollständig gefülltes Messrohr gewährleistet eine korrekte Messung des Durchflusses. Mit der MSÜ/OED kann dieser Zustand permanent überwacht werden.
- Ein leeres oder teilgefülltes Rohr ist ein Prozessfehler. Werkseitig wurde definiert, dass eine Störmeldung ausgegeben wird und das dieser Prozessfehler eine Auswirkungen auf die Ausgänge hat.
- Der MSÜ/OED-Prozessfehler kann über den konfigurierbaren Statusausgang ausgegeben werden.
- In der Funktion ZUORDNUNG PROZESSFEHLER (s. Seite 54), kann definiert werden, ob eine Hinweis- oder eine Störmeldung ausgelöst werden soll.
- Eine Plausibilitätsprüfung der Abgleichswerte erfolgt nur beim Aktivieren der Messstoffüberwachung. Wird ein Leer- oder Vollrohrabgleich bei aktiver Messstoffüberwachung durchgeführt, so muss deshalb nach Beendigung des Abgleichs die Messstoffüberwachung aus- und wieder eingeschaltet werden, um die Plausibilitätsprüfung zu starten.

Verhalten während Teilrohrfüllung

Falls die Messstoffüberwachung (MSÜ/OED) eingeschaltet ist und aufgrund eines teilgefüllten oder leeren Messrohres anspricht, erscheint auf der Anzeige die Störmeldung "TEILFÜLLUNG". Bei Teilfüllung des Messrohrs und **nicht** eingeschalteter MSÜ/OED kann das Verhalten in identisch aufgebauten Anlagen durchaus unterschiedlich sein:

- Schwankende Durchflussanzeige
- Nulldurchfluss
- Überhöhte Durchflusswerte

Anmerkungen zur Offenen Elektroden Detektion (OED)

Die Offene Elektroden Detektion (OED) arbeitet typengleich wie die Messstoffüberwachung (MSÜ). Im Gegensatz zur MSÜ, bei der das Messgerät mit einer separaten (optionalen) Elektrode ausgestattet sein muss, erfolgt bei der OED die Erfassung einer Teilfüllung durch die zwei standardmässig vorhandenen Messelektroden (die Messelektrode wird nicht mehr mit Messstoff bedeckt).

Die offene Elektrodendetektion kann auch eingesetzt werden wenn:

- der Messaufnehmer nicht die optimale Einbaulage für den Einsatz der MSÜ hat (optimal = waagrechte Montage).
- der Messaufnehmer nicht mit einer zusätzlichen (optionalen) Messstoffelektrode ausgerüstet ist.



Verbindungskabellänge:

Beachten Sie bei der Montage der Getrenntausführung die max. zulässige Kabellänge von 15 Metern zwischen Messaufnehmer und Messumformer, um eine korrekte OED-Funktion zu gewährleisten.

■ OED-Leerrohrabgleich:

Um eine einwandfreie Funktion der "Offenen Elektroden Detektion" zu erreichen, ist beim Leerrohrabgleich darauf zu achten, dass die Elektroden nicht mehr mit Medium (Flüssigkeisfilm) benetzt sind. Auch während des normalem Messbetriebes ist die Funktion nur dann sichergestellt, wenn bei leerem Messrohr kein Flüssigkeitsfilm mehr auf den Elektroden vorhanden ist.

MSÜ/OED ABGLEICH

In dieser Funktion kann der MSÜ-/OED-Abgleich für ein leeres bzw. volles Messrohr aktiviert werden.



Minweis!

Eine detaillierte Beschreibung der "Messstoffüberwachung" finden Sie auf Seite 44 ff.

Auswahl:

VOLLROHRABGLEICH LEERROHRABGLEICH OED VOLLABGLEICH OED LEERABGLEICH

Werkeinstellung:

AUS

Vorgehensweise für den Leerrohr-/Vollrohrabgleich (MSÜ und OED)

- 1. Leeren Sie die Rohrleitung. Für den MSÜ-Leerrohrabgleich sollte die Messrohrwand noch mit Messstoff benetzt sein, für den OED-Leerrohrabgleich jedoch nicht (keine benetzten Messelektroden).
- 2. Starten Sie den Leerrohrabgleich, indem Sie die Einstellung "LEERROHRABGLEICH" bzw. "OED LEERABGLEICH" auswählen und mit 🗉 bestätigen.
- 3. Füllen Sie, nach Abschluss des Leerrohrabgleichs, die Rohrleitung mit Messstoff.
- 4. Starten Sie den Vollrohrabgleich, indem Sie die Einstellung "VOLLROHRABGLEICH" bzw. "OED VOLLABGLEICH" auswählen und mit 🗉 bestätigen.
- 5. Wählen Sie nach erfolgtem Vollrohrabgleich die Einstellung "AUS" und verlassen Sie die Funktion mit ${\ensuremath{\,^{\scriptscriptstyle\square}}}$.
- 6. Wählen Sie nun die Funktion MSÜ (s. Seite 44). Schalten Sie die Leerrohrdetektion ein, indem Sie folgende Einstellungen wählen:
 - MSÜ → EIN STANDARD bzw. EIN SPEZIAL wählen und mit \blacksquare bestätigen.
 - OED → OED wählen und mit \blacksquare bestätigen.



Achtung!

Um die MSÜ/OED-Funktion einschalten zu können, müssen gültige Abgleichkoeffizienten vorliegen. Bei einem fehlerhaften Abgleich können folgende Meldungen auf der Anzeige erscheinen:

- ABGLEICH VOLL = LEER
- Die Abgleichwerte für Leerrohr und Vollrohr sind identisch. In solchen Fällen muss der Leerrohr- bzw. Vollrohrabgleich erneut durchgeführt werden!
- ABGLEICH NICHT OK
 - Ein Abgleich ist nicht möglich, da die Leitfähigkeitswerte des Messstoffes außerhalb des erlaubten Bereiches liegen.

MSÜ ANSPRECHZEIT



Die Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion MSÜ die Auswahl EIN STAN-DARD, EIN SPEZIAL oder OED getroffen wurde.

In dieser Funktion wird die Zeitspanne eingegeben, in der die Kriterien für ein "leeres" Messrohr ununterbrochen erfüllt sein müssen, bevor eine Hinweis- oder Störmeldung erzeugt wird. Die hier getroffene Einstellung wird sowohl von der aktiven Messstoffüberwachung (MSÜ) als auch von der Offenen Elektroden Detektion (OED) verwendet.

Eingabe:

Festkommazahl: 1,0...100 s

Werkeinstellung:

1,0 s



Minweis!

OED-Erkennungszeit:

Die Erkennung offener Elektroden ist, im Gegensatz zur Messstoffüberwachung, sehr träge (Verzögerung mind. 25 Sekunden) und aktiviert erst danach die programmierte Ansprechzeit!

Wir empfehlen grundsätzlich, falls möglich, die Funktion Messstoffüberwachung (MSÜ) anzuwenden, welche eine optimale Lösung zur Erfassung von nicht komplett gefüllten Messrohren darstellt.

ECC



Minweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Messgerät mit der optionalen Elektrodenreinigungsfunktion (ECC) ausgerüstet ist.

In dieser Funktion kann die zyklische Elektrodenreinigung aktiviert werden.

Auswahl:

ALIS EIN

Werkeinstellung:

EIN (nur wenn die optionale Elektrodenreinigungsfunktion ECC verfügar ist)

Anmerkungen zur Elektrodenreinigung (ECC)

Leitfähige Ablagerungen auf den Elektroden und an der Messrohrwandung (z.B. Magnetit) können Messfehler verursachen. Die Elektrodenreinigungsschaltung (ECC) wurde entwickelt, um diese leitfähigen Ablagerungen im Bereich der Elektrode zu verhindern. Bei allen zur Verfügung stehenden Elektrodenmaterialien außer Tantal arbeitet die ECC in der beschriebenen Funktionsweise. Wird Tantal als Elektrodenmaterial verwendet, schützt die ECC die Elektrodenoberfläche ausschließlich vor Oxidation.



Achtung!

Wird die ECC bei Anwendungen mit leitfähigen Ablagerungen für längere Zeit ausgeschaltet, so bildet sich ein Belag im Messrohr, der zu Messfehlern führen kann. Ist der Belag bereits in einer größeren Konzentration vorhanden, kann er unter Umständen nicht mehr durch Einschalten der ECC beseitigt werden. In solchen Fällen muss das Messrohr gereinigt und der Belag entfernt werden.

ECC REINIGUNGS-DAUER



Hinweis!

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Messgerät mit der optionalen Elektrodenreinigungsfunktion (ECC) ausgerüstet ist.

In dieser Funktion wird die Reinigungsdauer für die Elektrodenreinigung vorgegeben.

Eingabe:

Festkommazahl: 0,01...30,0 s

Werkeinstellung:

2,0 s

Funktionsbeschreibung PROZESSPARAMETER **ECC ERHOLZEIT** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Messgerät mit der optionalen Elektrodenreinigungsfunktion (ECC) ausgerüstet ist. In dieser Funktion wird die Erholzeit vorgegeben, für die der letzte vor der Reinigung erfasste Durchflussmesswert beibehalten wird. Eine Erholzeit ist notwendig, da nach der Elektrodenreinigung die Signalausgänge wegen elektrochemischen Störspannungen schwanken können. Eingabe: max. 3-stellige Zahl: 1...600 s Werkeinstellung: 5 s Achtung! Während der eingestellten Erholzeit (max. 600 s) wird der letzte, vor der Reinigung erfasste Messwert ausgegeben. Durchflussänderungen, z.B. Stillstand, werden deshalb vom Messsystem während dieser Zeitspanne nicht registriert. ECC REINIGUNGS-Minweis! **ZYKLUS** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Messgerät mit der optionalen Elektrodenreinigungsfunktion (ECC) ausgerüstet ist. In dieser Funktion wird der Reinigungszyklus der Elektrodenreinigung vorgegeben. Eingabe: Ganzzahl: 30...10080 min Werkeinstellung: 40 min

15 Gruppe SYSTEMPARAMETER

Funktionsbeschreibung SYSTEMPARAMETER

EINBAURICHTUNG AUFNEHMER

In dieser Funktion kann das Vorzeichen der Durchflussmessgröße gegebenenfalls geändert werden.

Auswahl:

NORMAL (Durchfluss in Pfeilrichtung) INVERS (Durchfluss gegen Pfeilrichtung)

Werkeinstellung:

NORMAL



Stellen Sie die tatsächliche Durchflussrichtung des Messstoffs in Bezug auf die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer-(Typenschild) fest.

MESSMODUS

Auswahl des Messmodus für alle Ausgänge.

Auswahl:

STANDARD SYMMETRIE

Werkeinstellung:

STANDARD


Auf den folgenden Seiten finden Sie eine genaue Beschreibung des Verhaltens der einzelnen Ausgänge bei dem jeweiligen Messmodus:

Strom- und Frequenzausgang

STANDARD

Es werden nur die Durchflussanteile für gewählte Durchflussrichtung (positiver oder negativer Endwert @= Förderrichtung) aufsummiert. Durchflussanteile in entgegengesetzter Richtung werden nicht berücksichtigt (Unterdrückung).

Beispiel für Stromausgang:



A0001248


SYMMETRIE

Die Ausgangssignale des Strom- und Frequenzausgangs sind unabhängig von der Förderrichtung (Absolutbetrag der Messgröße).

Der "WERT 20 mA" bzw. "WERT-f max" @ (z.B. Rückfluss) entspricht dem gespiegelten WERT 20 mA bzw. WERT-f max @ (z.B. Förderfluss).

Es werden positive und negative Durchflussanteile berücksichtigt.

Beispiel für Stromausgang:



A0001249

() Hinweis

Die Durchflussrichtung kann über den konfigurierbaren Statusausgang ausgegeben werden.

(Fortsetzung siehe nächste Seite)

Funktionsbeschreibung SYSTEMPARAMETER

MESSMODUS

(Fortsetzung)

Impulsausgang

STANDARD

Es werden nur positive Durchflussanteile aufsummiert. Negative Anteile werden nicht berücksichtigt.

SYMMETRIE

Es werden positive und negative Durchflussanteile berücksichtigt.



Hinweis!

Die Durchflussrichtung kann über den konfigurierbaren Statusausgang ausgegeben

Statusausgang



Minweis!

Die Angaben gelten nur, wenn in der Funktion ZUORDNUNG STATUSAUSGANG die Auswahl GRENZWERT getroffen wurde.

STANDARD

Das Statusausgangssignal schaltet bei den definierten Schaltpunkten.

SYMMETRIE


Das Statusausgangssignal schaltet bei den definierten Schaltpunkten unabhängig von dem vorgegebenen Vorzeichen. D.h. wurde ein Schaltpunkt mit einem positiven Vorzeichen definiert, schaltet das Statusausgangssignal auch, sobald der Wert in negativer Richtung (mit negativen Vorzeichen) erreicht wurde (siehe Abbildung).

Beispiel für den Messmodus SYMMETRIE

Einschaltpunkt: Q = 4Ausschaltpunkt: Q = 10

① = Statusausgang geschaltet (leitend)

② = Statusausgang ausgeschaltet (nicht leitend)



A0001247

MESSWERTUNTER-DRÜCKUNG

In dieser Funktion kann die Auswertung von Messgrößen unterbrochen werden. Dies ist z.B. für Reinigungsprozesse einer Rohrleitung sinnvoll. Die Auswahl wirkt auf alle Funktionen und Ausgänge des Messgeräts.

Auswahl:

 ${\sf EIN} o {\sf Signalausgabe}$ wird auf den Wert "NULLDURCHFLUSS" gesetzt.

Werkeinstellung:

AUS

50

Funktionsbeschreibung SYSTEMPARAMETER SYSTEM DÄMPFUNG In dieser Funktion kann die Filtertiefe des digitalen Filters eingestellt werden. Damit kann die Empfindlichkeit des Messsignals gegenüber Störspitzen verringert werden (z.B. bei hohem Feststoffgehalt, Gaseinschlüssen im Messstoff, usw.). Die Reaktionszeit $des\ Mess systems\ nimmt\ mit\ zunehmender\ Filtereinstellung\ ab.$ Eingabe: 0...15 Werkeinstellung: Hinweis! Die Systemdämpfung wirkt auf alle Funktionen und Ausgänge des Messgeräts. INTEGRATIONSZEIT In dieser Funktion kann die Integrationszeit eingestellt werden. Die Werkeinstellung braucht im Normalfall nicht geändert werden. Eingabe: 3,3...65 ms Werkeinstellung: 20 ms bei 50 Hz \rightarrow Netzfrequenz (z.B. Europa) 16,7 ms bei 60 Hz \rightarrow Netzfrequenz (z.B. USA) Achtung! Die Integrationszeit darf nicht größer gewählt werden als die Messperiode (s. Seite 53). Minweis! Die Integrationszeit bestimmt die Dauer der internen Aufsummierung der indizierten Spannung im Messstoff (Abgriff durch Messelektrode), d.h. die Zeit, in der das Messgerät den wahren Durchfluss erfasst (danach wird für die nächste Integration das Magnetfeld gegenpolig neu aufgebaut).

16 Gruppe AUFNEHMERDATEN

Funktionsbeschreibung AUFNEHMERDATEN

 $S\"{a}mtliche\ Messaufnehmerdaten\ (Kalibrierfaktoren,\ Nullpunkt,\ Nennweite,\ usw.)\ werden\ werkseitig\ eingestellt\ und\ auf\ dem\ S-DAT,\ Speicherbaustein\ des\ Messaufnehmers,\ abgelegt.$



Achtung

Die nachfolgenden Kenndaten sind im Normalfall nicht veränderbar, da eine Änderung zahlreiche Funktionen der gesamten Messeinrichtung beeinflussen würde, insbesondere auch die Messgenauigkeit. Die nachfolgend beschriebenen Funktionen können deshalb auch mit Eingabe Ihrer persönlichen Codezahl nicht verändert werden.

Kontaktieren Sie bitte Ihre Endress+Hauser-Serviceorganisation, falls Sie Fragen zu diesen Funktionen haben.

KALIBRIERDATUM	Anzeige des aktuellen Kalibrierdatums und der Uhrzeit für den Messaufnehmer.
	Anzeige: Kalibrierdatum und Uhrzeit
	Werkeinstellung: Kalibrierdatum und Uhrzeit der aktuellen Kalibrierung.
	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
K-FAKTOR	Anzeige des aktuellen Kalibrierfaktors für den Messaufnehmer. Der Kalibrierfaktor wird werkseitig ermittelt und eingestellt.
	Anzeige: 5-stellige Festkommazahl: 0,50002,0000
	Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Kalibrierung
	Hinweis! Dieser Wert ist auch auf dem Typenschild des Messaufnehmers aufgeführt.
NULLPUNKT	Anzeige des aktuellen Nullpunktkorrekturwertes für den Messaufnehmer. Die Nullpunktkorrektur wird werkseitig ermittelt und eingestellt.
	Anzeige: max. 4-stellige Zahl: -1000+1000
	Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Kalibrierung
	Hinweis! Dieser Wert ist auch auf dem Typenschild des Messaufnehmers aufgeführt.
NENNWEITE	Anzeige der Nennweite des Messaufnehmers. Die Nennweite ist durch die Messaufnehmergröße vorgegeben und wird werkseitig eingestellt.
	Anzeige: 22000 mm bzw. 1/1278"
	Werkeinstellung: abhängig von der Messaufnehmergröße
	Hinweis! Dieser Wert ist auch auf dem Typenschild des Messaufnehmers aufgeführt.

I	Funktionsbeschreibung AUFNEHMERDATEN		
MESSPERIODE	In dieser Funktion wird die Zeit einer vollen Messperiode eingestellt. Die Zeitdauer einer Messperiode ergibt sich aus der Anstiegzeit des Magnetfelds, der kurzen Erholzeit, der (einstellbaren) Integrationszeit und der Messstoffüberwachungszeit. Eingabe: 0,01000 ms Werkeinstellung: nennweitenabhängig		
	Hinweis! Das System überprüft die eingegebene Zeit und setzt die tatsächlich intern verwendete Messperiode auf einen plausiblen Wert. Bei einer Eingabe von 0 ms ermittelt das System selbstständig die kürzeste Zeit.		
ÜBERSPANNUNGS- ZEIT FELD	In dieser Funktion wird die Zeit vorgegeben, in der eine Überspannung am Spulenkreis anliegt um das Magnetfeld möglichst schnell aufzubauen. Während des Messbetriebs wird die Überspannzeit automatisch nachgeregelt. Die Überspannungszeit ist vom Messaufnehmertyp und dem Nenndurchmesser abhängig und wird werkseitig eingestellt. Anzeige: 4-stellige Gleitkommazahl: 0,0100,0 ms		
	Werkeinstellung: nennweitenabhängig		
MSÜ ELEKTRODE	In dieser Funktion wird angezeigt, ob der Messaufnehmer mit einer MSÜ-Elektrode ausgestattet ist. Anzeige: IA		
	NEIN Werkeinstellung: JA → bei standardmäßig vorhandener Elektrode		
POLARITÄT ECC	In dieser Funktion wird die aktuelle Strompolarität für die optionale Elektrodenreinigung (ECC) angezeigt. Die Elektrodenreinigung wird, je nach Elektrodenwerkstoff, mit einem positiven oder negativen Strom ausgeführt. Das Messgerät wählt anhand der im S-DAT abgelegten Elektrodenwerkstoffdaten automatisch die entsprechende Polarität. Anzeige: POSITIV → bei Elektroden aus: 1.4435, Hastelloy C, Platin, Titan NEGATIV → bei Elektroden aus: Tantal		
	Achtung! Wird ein falscher Strom auf die Elektroden gegeben, führt dies zur Zerstörung des Elektrodenwerkstoffes.		

17 Gruppe ÜBERWACHUNG

	Funktionsbeschreibung ÜBERWACHUNG
AKTUELLER SYSTEMZUSTAND	In dieser Funktion wird der aktuelle Systemzustand angezeigt.
OTOTEMESOTTING	Anzeige: "SYSTEM OK" oder Anzeige der am höchst priorisierten Stör-/ Hinweismeldung.
ALTE SYSTEMZUSTÄNDE	Abfrage der letzten 15, seit dem letzten Messbeginn, aufgetretenen Stör- und Hinweismeldungen.
	Anzeige: der letzten 15 Stör- bzw. Hinweismeldungen.
ZUORDNUNG SYSTEMFEHLER	In dieser Funktion werden alle Systemfehler angezeigt. Durch die Auswahl eines bestimmten Systemfehlers kann in der nachfolgenden Funktion FEHLER KATEGORIE dessen Fehlerkategorie geändert werden.
	Auswahl: ABBRECHEN Systemfehlerliste
	 Hinweis! Diese Funktion kann wie folgt verlassen werden: "ABBRECHEN" auswählen und mit
FEHLERKATEGORIE	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, falls in der Funktion ZUORDNUNG SYSTEMFEHLER ein Systemfehler ausgewählt wurde.
	In dieser Funktion wird definiert, ob ein Systemfehler eine Hinweismeldung oder eine Störmeldung auslöst. Wird die Auswahl "STÖRMELDUNGEN" getroffen, so verhalten sich im Fehlerfall alle Ausgänge entsprechend ihrem eingestellten Fehlerverhalten.
	Auswahl: HINWEISMELDUNGEN (nur Anzeige) STÖRMELDUNGEN (Ausgänge und Anzeige)
	Hinweis! Bei zweimaliger Betätigung der Bedientaste E erfolgt der Aufruf der Funktion ZUORDNUNG SYSTEMFEHLER.
ZUORDNUNG PROZESSFEHLER	In dieser Funktion werden alle Prozessfehler angezeigt. Durch die Auswahl eines einzelnen Prozessfehlers kann in der nachfolgenden Funktion FEHLER KATEGORIE dessen Fehlerkategorie geändert werden.
	Auswahl: ABBRECHEN Prozessfehlerliste
	Hinweis! Diese Funktion kann wie folgt verlassen werden: "ABBRECHEN" auswählen und mit E bestätigen! Eine Auflistung der möglichen Prozessfehler finden Sie in der Betriebsanleitung Promag 50, BA 046D/06/de.

	Funktionsbeschreibung ÜBERWACHUNG		
FEHLERKATEGORIE	Minweis!		
	Diese Funktion ist nur verfügbar, falls in der Funktion ZUORDNUNG PROZESSFEHLER ein Prozessfehler ausgewählt wurde.		
	In dieser Funktion wird definiert, ob ein Prozessfehler eine Hinweismeldung oder eine Störmeldung auslöst. Wird die Auswahl "STÖRMELDUNGEN" getroffen, so verhalten sich im Fehlerfall alle Ausgänge entsprechend ihrem eingestellten Fehlerverhalten.		
	Auswahl: HINWEISMELDUNGEN (nur Anzeige) STÖRMELDUNGEN (Ausgänge und Anzeige)		
	Hinweis! Bei zweimaliger Betätigung der Bedientaste erfolgt der Aufruf der Funktion ZUORDNUNG PROZESSFEHLER.		
ALARMVERZÖGERUNG	In dieser Funktion wird die Zeitspanne eingegeben, in der die Kriterien für einen Fehler ununterbrochen erfüllt sein müssen, bevor eine Stör- oder Hinweismeldung erzeugt wird.		
	Diese Unterdrückung wirkt sich, je nach Einstellung und Fehlerart, aus auf: Anzeige Statusausgang Stromausgang Frequenzausgang		
	Eingabe: 0100 s (in Sekundenschritten)		
	Werkeinstellung: 0 s		
	Achtung! Bei Einsatz dieser Funktion werden Stör- und Hinweismeldungen, entsprechend Ihrer Einstellung, verzögert an die übergeordnete Steuerung (PLS, usw.) weitergegeben. Es ist daher im Vorfeld zu überprüfen, ob die sicherheitstechnischen Anforderungen des Prozesses dies erlauben. Dürfen die Stör- und Hinweismeldungen nicht unterdrückt werden, muss hier ein Wert von 0 Sekunden eingestellt werden.		
SYSTEM RESET	In dieser Funktion kann ein Reset des Messsystems durchgeführt werden.		
	Auswahl: NEIN NEUSTART (neues Aufstarten ohne Netzunterbruch)		
	Werkeinstellung: NEIN		
BETRIEBSSTUNDEN	Anzeige der Betriebsstunden des Messgeräts.		
	Anzeige: Abhängig von der Anzahl der abgelaufenen Betriebsstunden: Betriebsstunden < 10 Stunden → Anzeigeformat = 0:00:00 (hr:min:sec) Betriebsstunden 1010'000 Stunden → Anzeigeformat = 0000:00 (hr:min) Betriebsstunden > 10'000 Stunden → Anzeigeformat = 000000 (hr)		
DAUERHAFT SPEICHERN	Anzeige ob das dauerhafte Speichern aller Parameter im EEPROM ein oder ausgeschaltet ist.		
	Anzeige: 0 = AUS 1 = EIN		
	Werkeinstellung: EIN		

18 Gruppe SIMULATION SYSTEM

]	Funktionsbeschreibung SIMULATION SYSTEM
SIMULATION FEHLERVERHALTEN	In dieser Funktion können alle Ein-, Ausgänge und der Summenzähler in ihr jeweiliges Fehlerverhalten geschaltet werden, um ihr korrektes Verhalten zu überprüfen. In der Anzeige erscheint während dieser Zeit die Meldung "SIMULATION FEHLERVERHALTEN". Auswahl: EIN AUS Werkeinstellung: AUS
SIMULATION MESSGRÖSSE	In dieser Funktion können alle Ein-, Ausgänge und der Summenzähler in ihr jeweiliges Durchflussverhalten geschaltet werden, um ihr korrektes Verhalten zu überprüfen. In der Anzeige erscheint während dieser Zeit die Meldung "SIMULATION MESSGRÖSSE". Auswahl: AUS VOLUMENFLUSS Werkeinstellung: AUS Achtung! Das Messgerät ist während der Simulation nicht mehr messfähig. Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.
WERT SIMULATION MESSGRÖSSE	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Funktion SIMULATION MESSGRÖSSE aktiv (= VOLUMENFLUSS) ist. In dieser Funktion wird ein frei wählbarer Wert (z.B. 12 m³/s) vorgegeben. Dies dient dazu, nachgeschaltete Geräte bzw. das Messgerät seilbst zu überprüfen. Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl [Einheit] Werkeinstellung: 0 [Einheit] Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert. Hinweis! Die zugehörige Einheit wird aus der Gruppe SYSTEM EINHEITEN übernommen (siehe Seite 8)

19 Gruppe SENSOR VERSION

	Funktionsbeschreibung SENSOR VERSION
SERIENNUMMER	Anzeige der Seriennummer des Messaufnehmers.
SENSOR TYP	Anzeige des Messaufnehmertyps.
HARDWARE REVISIONSNUMMER AUFNEHMER	Anzeige der Hardware-Revisionsnummer des Messaufnehmers.
SOFTWARE REVISIONSNUMMER S-DAT	Anzeige der Revisionsnummer der Software, mit der das S-DAT programmiert wurde.

20 Gruppe VERSTÄRKER VERSION

Funktionsbeschreibung VERSTÄRKER VERSION				
GERÄTE-SOFTWARE	Anzeige der aktuellen Gerätesoftware-Version.			
SOFTWARE REVISIONSNUMMER VERSTÄRKER	Anzeige der Software-Revisionsnummer des Verstärkers.			
SPRACHPAKET	Anzeige des Sprachpakets. Folgende Sprachpakete können bestellt werden: WEST EU / USA, EAST EU / SCAND., ASIA. Anzeige: vorhandenes Sprachpaket Hinweis! Die Funktion SPRACHE zeigt die Auswahl der Sprachen im entsprechenden Sprachpaket an. Ein Wechsel des Sprachpakets ist mit Hilfe des Konfigurationsprogramms FieldCare			
I/O-MODULTYP	möglich. Bei Fragen steht Ihnen Ihre Endress+Hauser-Vertretung gerne zur Verfügung. Anzeige des I/O-Modultyps.			
SOFTWARE REVISIONSNUMMER I/O-MODUL	Anzeige der Software-Revisionsnummer des I/O-Moduls.			

21 Werkeinstellungen

21.1 SI-Einheiten (nicht für USA und Canada)

Schleichmenge, Endwert, Impulswertigkeit, Summenzähler

Nenr	nweite	Schleic	hmenge	End	lwert	Impulsw	vertigkeit	Summen-
[mm]	[inch]	(ca. v =	0,04 m/s)	(ca. v =	2,5 m/s)		Pulse/s 2,5 m/s)	zähler
2	1/12"	0,01	dm ³ /min	0,5	dm ³ /min	0,005	dm ³	dm ³
4	5/32"	0,05	dm ³ /min	2	dm ³ /min	0,025	dm ³	dm ³
8	5/16"	0,1	dm ³ /min	8	dm ³ /min	0,10	dm ³	dm ³
15	1/2"	0,5	dm ³ /min	25	dm ³ /min	0,20	dm^3	dm ³
25	1"	1	dm ³ /min	75	dm ³ /min	0,50	dm^3	dm ³
32	1 1/4"	2	dm ³ /min	125	dm ³ /min	1,00	dm^3	dm ³
40	1 1/2"	3	dm ³ /min	200	dm ³ /min	1,50	dm^3	dm ³
50	2"	5	dm ³ /min	300	dm ³ /min	2,50	dm^3	dm ³
65	2 1/2"	8	dm ³ /min	500	dm ³ /min	5,00	dm^3	dm ³
80	3"	12	dm ³ /min	750	dm ³ /min	5,00	dm^3	dm ³
100	4"	20	dm ³ /min	1200	dm ³ /min	10,00	dm^3	dm ³
125	5"	30	dm ³ /min	1850	dm ³ /min	15,00	dm^3	dm ³
150	6"	2,5	m ³ /h	150	m ³ /h	0,025	m ³	m ³
200	8"	5,0	m ³ /h	300	m ³ /h	0,05	m ³	m ³
250	10"	7,5	m ³ /h	500	m ³ /h	0,05	m ³	m ³
300	12"	10	m ³ /h	750	m ³ /h	0,10	m ³	m ³
350	14"	15	m ³ /h	1000	m ³ /h	0,10	m ³	m ³
375	15"	20	m ³ /h	1200	m ³ /h	0,15	m ³	m ³
400	16"	20	m ³ /h	1200	m ³ /h	0,15	m ³	m ³
450	18"	25	m ³ /h	1500	m ³ /h	0,25	m ³	m ³
500	20"	30	m ³ /h	2000	m ³ /h	0,25	m ³	m ³
600	24"	40	m ³ /h	2500	m ³ /h	0,30	m ³	m ³
700	28"	50	m ³ /h	3500	m ³ /h	0,50	m^3	m ³
_	30"	60	m ³ /h	4000	m ³ /h	0,50	m^3	m ³
800	32"	75	m ³ /h	4500	m ³ /h	0,75	m^3	m ³
900	36"	100	m ³ /h	6000	m ³ /h	0,75	m^3	m ³
1000	40"	125	m ³ /h	7000	m ³ /h	1,00	m ³	m ³
_	42"	125	m ³ /h	8000	m ³ /h	1,00	m ³	m ³
1200	48"	150	m ³ /h	10000	m ³ /h	1,50	m^3	m ³
_	54"	200	m ³ /h	13000	m ³ /h	1,50	m^3	m ³
1400	-	225	m ³ /h	14000	m ³ /h	2,00	m^3	m ³
-	60"	250	m ³ /h	16000	m ³ /h	2,00	m^3	m ³
1600	_	300	m ³ /h	18000	m ³ /h	2,50	m ³	m ³
_	66"	325	m ³ /h	20500	m ³ /h	2,50	m ³	m ³
1800	72"	350	m ³ /h	23000	m ³ /h	3,00	m ³	m ³
-	78"	450	m ³ /h	28500	m ³ /h	3,50	m ³	m ³
2000	_	450	m ³ /h	28500	m ³ /h	3,50	m ³	m ³

Sprache

Land	Sprache
Australien	English
Belgien	English
Dänemark	English
Deutschland	Deutsch
England	English
Finnland	Suomi
Frankreich	Francais
Holland	Nederlands
Hong Kong	English
Indien	English
Indonesien	Bahasa Indonesia
International Instruments	English
Italien	Italiano
Japan	Japanese
Malaysia	English
Norwegen	Norsk
Polen	Polish
Portugal	Portuguese
Österreich	Deutsch
Russland	Russian
Schweden	Svenska
Schweiz	Deutsch
Singapur	English
Spanien	Espanol
Südafrika	English
Thailand	English
Tschechien	Czech
Ungarn	English

Länge

	Einheit
Länge	mm

21.2 US-Einheiten (nur für USA und Canada)

Schleichmenge, Endwert, Impulswertigkeit, Summenzähler

Nennweite		Schleichmenge		Endwert		Impulswertigkeit		Summen-
[inch]	[mm]	(ca. v = 0	0,04 m/s)	(ca. v = 2,5 m/s)			Pulse/s 2,5 m/s)	zähler
1/12"	2	0,002	gal/min	0,1	gal/min	0,001	gal	gal
5/32"	4	0,008	gal/min	0,5	gal/min	0,005	gal	gal
5/16"	8	0.025	gal/min	2	gal/min	0,02	gal	gal
1/2"	15	0,10	gal/min	6	gal/min	0,05	gal	gal
1"	25	0,25	gal/min	18	gal/min	0,20	gal	gal
1 1/4"	32	0,50	gal/min	30	gal/min	0,20	gal	gal
1 1/2"	40	0,75	gal/min	50	gal/min	0,50	gal	gal
2"	50	1,25	gal/min	75	gal/min	0,50	gal	gal
2 1/2"	65	2,0	gal/min	130	gal/min	1	gal	gal
3"	80	2,5	gal/min	200	gal/min	2	gal	gal
4"	100	4,0	gal/min	300	gal/min	2	gal	gal
5"	125	7,0	gal/min	450	gal/min	5	gal	gal
6"	150	12	gal/min	600	gal/min	5	gal	gal
8"	200	15	gal/min	1200	gal/min	10	gal	gal
10"	250	30	gal/min	1500	gal/min	15	gal	gal
12"	300	45	gal/min	2400	gal/min	25	gal	gal
14"	350	60	gal/min	3600	gal/min	30	gal	gal
15"	375	60	gal/min	4800	gal/min	50	gal	gal
16"	400	60	gal/min	4800	gal/min	50	gal	gal
18"	450	90	gal/min	6000	gal/min	50	gal	gal
20"	500	120	gal/min	7500	gal/min	75	gal	gal
24"	600	180	gal/min	10500	gal/min	100	gal	gal
28"	700	210	gal/min	13500	gal/min	125	gal	gal
30"	_	270	gal/min	16500	gal/min	150	gal	gal
32"	800	300	gal/min	19500	gal/min	200	gal	gal
36"	900	360	gal/min	24000	gal/min	225	gal	gal
40"	1000	480	gal/min	30000	gal/min	250	gal	gal
42"	_	600	gal/min	33000	gal/min	250	gal	gal
48"	1200	600	gal/min	42000	gal/min	400	gal	gal
54"	_	1,3	Mgal/d	75	Mgal/d	0,0005	Mgal	Mgal
-	1400	1,3	Mgal/d	85	Mgal/d	0,0005	Mgal	Mgal
60"	_	1,3	Mgal/d	95	Mgal/d	0,0005	Mgal	Mgal
_	1600	1,7	Mgal/d	110	Mgal/d	0,0008	Mgal	Mgal
66"	_	2,2	Mgal/d	120	Mgal/d	0,0008	Mgal	Mgal
72"	1800	2,6	Mgal/d	140	Mgal/d	0,0008	Mgal	Mgal
78"	_	3,0	Mgal/d	175	Mgal/d	0,001	Mgal	Mgal
_	2000	3,0	Mgal/d	175	Mgal/d	0,001	Mgal	Mgal

Sprache, Länge

	Einheit
Sprache	English
Länge	inch

LL	Stichwortverzeichnis

Numerics 100% Wert
A
Aktiver Pegel (Statuseingang)
Anzeige Dämpfung
Frequenzausgang
Schleichmenge
BBetriebsart (Impuls-/Frequenzausgang)23Betriebsstunden55Busaddresse42
C Code
Eingabe
Dämpfung Anzeige
Durchfluss, System 51 Dauerhaft speichern 55 Device Revision 42
E
ECC (Elektrodenreinigung) 47 Erholzeit 48 Polarität 53 Reinigungsdauer 47 Reinigungszyklus 48 Einbaurichtung Messaufnehmer 49 Einheit
Format Datum/Uhr 9 Länge 9 Summenzähler 16 Volumen 8 Volumenfluss 8
Einschaltpunkt43Schleichmenge34Statusausgang34Endfrequenz23

r
Fehlerkategorie
Prozessfehler
Systemfehler
Frequenzausgang
Impulsausgang
Stromausgang
Format (Anzeige)
Frequenz (max. Wert)24
Funktionsmatrix
Aufbau und Bedienung
Übersicht
G
Geräte ID
Geräte-Software 57
Gruppe
Anzeige
Aufnehmerdaten
Betrieb
Impuls-/Frequenzausgang
Kommunikation
Messwerte
Prozessparameter
Quick Setup
Sensor Version
Simulation System
Statusausgang
Statuseingang
Stromausgang
Summenzähler
Systemeinheiten
Systemparameter
Überwachung54
Verstärker Version
Zählerverwaltung
11
H
Hardware Revisionsnummer, Messaufnehmer 57
HART-Protokoll
Hersteller-Nr
T
I
I/O-Modultyp
Impulsbreite
Impulswertigkeit
Inbetriebnahme (Quick Setup)
Integrationszeit
Istwert
Frequenz
Statusausgang
Strom
K
Kalibrierdatum
K-Faktor
Kontrast LCD
Kundencode

M	
Messaufnehmer	
0	49
•	
Nullpunkt	
Überspannungszeit Feldspulen	53
Messmodus (vorwärts/rückwärts)	49
Messperiode	53
Messstellen Beschreibung	42
Bezeichnung	42
Messstoffüberwachung (MSÜ/OED)	42
Allgemeine Beschreibung	44
Ansprechzeit	47
Leerrohr-/Vollrohrabgleich	46
Modus (MSÜ oder OED einschalten)	44
MSÜ-Elektrode	53
Messwertunterdrückung	50
N	
	<i>_</i>
Nennweite	
Nunpunkt	JZ
0	
OED (Offene Elektroden Detektion)	
siehe Messstoffüberwachung	44
n	
P	<i>-</i>
Polarität ECC	
Pulsbreite, minimale	40
Q	
Quick Setup Inbetriebnahme	10
0	
S	
Schleichmenge	42
Ausschaltpunkt	
Sensor Typ	43 57
Seriennummer Messaufnehmer	57
Simulation	57
Fehlerverhalten	56
Frequenz	28
Impuls	32
Messgröße	56
Schaltpunkt	35
Statuseingang	40
Strom	22
Software Revisionsnummer	
I/O-Modul	57
S-DAT	57 57
Verstärker	57
dauerhaft	55
Sprache	
Sprachauswahl	11
	59
Sprachpaket	57

Durchflussrichtung Grenzwert Schaltverhalten Strombereich Summenzähler Summenzähler zurücksetzen System Reset Systemzustände Aktuelle Systemzustände Alte Systemzustände	37 38 20 16 17 55
Test Anzeige	15
U Überlauf (Summenzähler)	
V	
Volumenfluss, Anzeige	7
W	
Werkeinstellungen	58
20 mA	24
Wert Simulation Frequenz Impuls Messgröße Schaltpunkt Statuseingang Strom	33 56 36 41
Z Zeitkonstante	
Frequenzausgang	27 35 21
Impuls Prozessfehler Schleichmenge Statusausgang Statuseingang Stromausgang 18,	13 23 28 54 43 34 40 19 54 12

www.endress.com/worldwide

