



# Upute za rad **Temperaturne sonde za termometre**

Univerzalne temperaturne sonde za industrijske  
termometre





## Sadržaji

<b>1</b>	<b>Informacije o dokumentu .....</b>	<b>4</b>
1.1	Funkcija dokumenta .....	4
1.2	Korišteni simboli .....	4
<b>2</b>	<b>Osnovne sigurnosne napomene .....</b>	<b>6</b>
2.1	Zahtjevi za osoblje .....	6
2.2	Uporaba primjerena odredbama .....	6
2.3	Sigurnost na radu .....	7
2.4	Sigurnost na radu .....	7
<b>3</b>	<b>Preuzimanje robe i identificiranje proizvoda .....</b>	<b>8</b>
3.1	Preuzimanje robe .....	8
3.2	Identificiranje proizvoda .....	8
3.3	Skladištenje i transport .....	9
<b>4</b>	<b>Ugradnja .....</b>	<b>10</b>
4.1	Uvjeti za ugradnju .....	10
4.2	Ugradivanje temperaturne sonde .....	11
<b>5</b>	<b>Dijagnoza i uklanjanje smetnji .....</b>	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>Održavanje .....</b>	<b>13</b>
6.1	Čišćenje .....	13
<b>7</b>	<b>Popravak .....</b>	<b>13</b>
7.1	Rezervni dijelovi .....	13
7.2	Odlaganje .....	14
<b>8</b>	<b>Dodatna oprema .....</b>	<b>14</b>
8.1	Dodatna oprema specifična za servis ...	14
<b>9</b>	<b>Tehnički podaci .....</b>	<b>15</b>
9.1	Okolina .....	15
9.2	Certifikati i odobrenja .....	18
9.3	Dodatna dokumentacija .....	18

# 1 Informacije o dokumentu

## 1.1 Funkcija dokumenta

Ove Upute za uporabu sadrže sve potrebne informacije u raznim fazama vijeka trajanja uređaja, uključujući:

- Identificiranje proizvoda
- Preuzimanje robe
- Skladištenje
- Ugradnja
- Priklučak
- Upravljanje
- Puštanje u pogon
- Uklanjanje smetnji
- Održavanje
- Zbrinjavanje

## 1.2 Korišteni simboli

### 1.2.1 Sigurnosni simboli

#### OPASNOST

Ovaj simbol Vas upozorava na opasnu situaciju. Ako je ne izbjegnete dovest će do smrti ili teških tjelesnih ozljeda.

#### UPOZORENJE

Ovaj simbol Vas upozorava na opasnu situaciju. Ako je ne izbjegnete može dovesti do smrti ili teških tjelesnih ozljeda.

#### OPREZ

Ovaj simbol Vas upozorava na opasnu situaciju. Ako je ne izbjegnete on može dovesti do lakših ili srednje teških tjelesnih ozljeda.

#### NAPOMENA

Ovaj simbol sadržava informacije o načinima postupanja i druge činjenice koje ne rezultiraju tjelesnim ozljedama.

### 1.2.2 Simboli za određene vrste informacija

Simbol	Značenje
	<b>Dozvoljeno</b> Označava postupke, procese ili radnje koje su dozvoljene.
	<b>Preporučeno</b> Označava postupke, procese ili radnje koje su preporučene.
	<b>Zabranjeno</b> Označava postupke, procese ili radnje koje su zabranjene.
	<b>Savjet</b> Označava dodatne informacije.

Simbol	Značenje
	Referenca na dokumentaciju.
	Referenca na stranicu.
	Referenca na sliku.
	Obavijest ili pojedinačan korak se mora uvažiti.
	Koraci radova.
	Rezultat koraka rada.
	Pomoć u slučaju problema.
	Vizualna provjera.

### 1.2.3 Simboli na grafičkim prikazima

Simbol	Značenje	Simbol	Značenje
	Broj pozicije		Koraci radova
	Prikazi		Presjeci
	Područje ugroženo eksplozijama		Sigurno područje (koje nije ugroženo eksplozijama)

## 2 Osnovne sigurnosne napomene

### 2.1 Zahtjevi za osoblje

Osoblje koje će provoditi ugradnju, puštanje u pogon, dijagnostiku i održavanje mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- ▶ Školovano stručno osoblje: mora raspolagati s kvalifikacijom, koja odgovara toj funkciji i zadacima.
- ▶ mora biti ovlašteno od strane vlasnika sustava/operatera.
- ▶ mora biti upoznato s nacionalnim propisima.
- ▶ prije početka rada: moraju pročitati i razumjeti upute u priručniku i dodatnu dokumentaciju kao i certifikate (ovisne o primjeni).
- ▶ slijediti upute i ispuniti osnovne uvjete.

Osoblje mora za svoj rad ispuniti sljedeće uvjete:

- ▶ Operator postrojenja mora ovlastiti i uputiti osoblje na potrebe zadatka.
- ▶ Slijediti upute ovog priručnika.

### 2.2 Uporaba primjerena odredbama

Ovdje opisane temperaturne sonde prikladne su za mjerjenje temperature u industrijskoj primjeni zajedno s odgovarajućim termometrima. Termperaturne sonde se koriste za zaštitu termometra od procesnih uvjeta. Takođe omogućuju i zamjenu termometara koji se koriste bez prekidanja porocesa.

Dizajn temperaturne sonde je podesiv. Parametri postupka (npr. temperatura, tlak, gustoća i brzina protoka) moraju se uzeti u obzir. Odgovornost operatera je da odabere kombinaciju termometra i temperaturne sonde, posebno kako bi osigurao siguran rad točke mjerjenja temperature. Ovisno o primjeni, temperaturne sonde su podložne habanju, npr. korozija, abrazija. U skladu s tim se moraju mijenjati.

 Proizvođač nije odgovoran za oštećenja nastala nepravilnim ili neprimjerenum korištenjem.

 Zaprljani materijali temperaturne sonde moraju imati odgovarajuću razinu otpornosti na procesne tekućine.

#### Nepravilna uporaba

 Proizvođač nije odgovoran za oštećenja nastala nepravilnim ili neprimjerenum korištenjem.

Što se tiče posebnih tekućina i medija koji se koriste za čišćenje, tvrtka Endress+Hauser će vam rado pomoći u razjašnjavanju svojstava zaprljanih materijala otpornih na koroziju, ali ne daje jamstvo ni prikladnost materijala.

#### Preostali rizici

##### OPREZ

Dodir s površinom predstavlja opasnost od opekline! Tijekom rada, temperaturna sonda može postići temperaturu koja je blizu temperature procesa.

- ▶ Pri povišenim temperaturama postupka mora se osigurati zaštita od kontakta kako bi se sprječile opekline.

## 2.3 Sigurnost na radu

### ⚠️ OPREZ

Kontakt sa opasnim medijima, kao i ekstremne temperature (vruće ili hladne), mogu rezultirati osobnim ozljedama i štetama na imovini i okolišu. U slučaju kvara moguće je da na termometru i u priključnoj glavi mogu biti prisutni agresivni mediji pod ekstremnim pritiskom i/ili pri ekstremnim temperaturama.

- Moraju se poštivati opće smjernice za rukovanje tvarima, zajedno s odgovarajućim propisima i standardima. Mora se nositi odgovarajuća zaštitna oprema.

Kod rada s uređajem s mokrim rukama:

- Zbog povećanog rizika električnog šoka, potrebno je nositi rukavice.

## 2.4 Sigurnost na radu

### ⚠️ OPREZ

**Opasnost od ozljeda!**

- Uređaj se pušta u pogon samo ako je u tehnički besprijeckornom i sigurnom stanju.
- Operater je odgovoran za rad uređaja bez smetnji.

### Promjene na uređaju

Neovlaštene izmjene uređaja nisu dozvoljene i mogu dovesti do nepredvidivih opasnosti:

- Ako su usprkos tomu potrebne preinake, konzultirajte se s tvrtkom Endress+Hauser.

### Popravak

Kako bi sigurnost i pouzdanost rada bile stalno omogućene:

- Provodite popravke na uređaju samo kada su izrazito dozvoljeni.
- Uvažavajte nacionalne propise koji se odnose na popravke električnih uređaja.
- Koristite se samo originalnim rezervnim dijelovima i dodatnom opremom tvrtke Endress +Hauser.

### Temperatura

### NAPOMENA

Tijekom rada, provođenje topline ili toplinsko zračenje mogu uzrokovati porast temperature u priključnoj glavi.

- Prekoračenje radne temperature transmitera ili kućišta nije dopušteno i mora se spriječiti primjenom odgovarajuće toplinske izolacije ili odgovarajuće dugim produžnim vratom.

### NAPOMENA

Uzimajući u obzir konvekciju i toplinsko zračenje, termometar se može oštetiti i tijekom ugradnje ako se ne poštuje dozvoljena radna temperatura.

- Maksimalna/minimalna dopuštena temperatura temelji se na različitim parametrima: maksimalne/minimalne temperature navedene su u materijalima temperaturne sonde, verziji senzora, odobrenjima itd. u tehničkoj dokumentaciji. Rezultirajuće granične vrijednosti za termometar temelje se na odgovarajućim maksimalnim/minimalnim dopuštenim vrijednostima pojedinih komponenti.

## 3 Preuzimanje robe i identificiranje proizvoda

### 3.1 Preuzimanje robe

Po primanju uređaja postupite na sljedeći način:

1. Provjerite je li ambalaža netaknuta.
2. Ako je otkriveno oštećenje:  
Sva oštećenja odmah prijavite proizvođaču.
3. Ne postavljajte oštećene materijale jer proizvođač na drugi način ne može jamčiti poštivanje sigurnosnih zahtjeva i ne može biti odgovoran za posljedice koje mogu nastati.
4. Usporedite opseg isporuke s dostavnicom i Vašom narudžbom.
5. Uklonite sav ambalažni materijal koji se koristi za prijevoz.


### 3.2 Identificiranje proizvoda

Sljedeće opcije su raspoložive za identifikaciju uređaja za mjerjenje:

- Oznaka uređaja
- Kod narudžbe s kodiranim specifikacijama uređaja na dostavnici
- Unesite serijske brojeve s označenim uređajem u pregledniku uređaja *W@M* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)): Prikazuju se sve informacije o mjernom uređaju.
- Unesite serijski broj s označenim uređajem u *Endress+Hauser Operations App* ili skenirajte 2-D kod matrice (QR kod) na mjernom uređaju s *Endress+Hauser Operations App* aplikacijom: prikazat će se sve informacije o uređaju za mjerjenje.

#### 3.2.1 Natpisna pločica

Podaci na natpisnoj pločici: Natpisna pločica prikazana dolje pomaže vam u prepoznavanju specifičnih podataka o proizvodu, poput serijskog broja, varijabli, konfiguracije i odobrenja uređaja:



A0043052

1 Natpisna pločica (primjer)

Polje br.	Opis	Primjeri
1	Tehničke vrijednosti	Materijal, dužina uranjanja U
2	Kód narudžbe, (prošireni kód narudžbe)	TT131-...., TT151-.... (primjer)
3	Serijski broj	S/N: X1234567Y123

 Provjerite podatke na natpisnoj pločici uređaja i usporedite ih sa zahtjevima mjerne točke.

### 3.2.2 Ime i adresa proizvođača

Naziv proizvođača:	Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Adresa proizvođača:	Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang ili <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a>

### 3.3 Skladištenje i transport

 Ne uklanjajte ambalažu neposredno prije instalacije.

 Uređaji za higijensku primjenu ponekad se posebno čiste i pakiraju. Prilikom otvaranja ambalaže korisnik mora voditi računa da ne kontaminira uređaj.

#### Dopuštena temperatura skladištenja:

-40 do +80 °C (-40 do +176 °F)

#### Izbjegavajte sljedeće čimbenike koji utječu:

- Izravna sunčeva svjetlost ili blizina vrućih predmeta
- Mehanička opterećenja (udarci, pritisci, itd.)
- Zagadenje, para, prašina i korozivni plinovi
- Vlažnost


#### Očuvanje

Preporučuje se očuvanje temperaturnih sondi ako se dugotrajno skladište nakon uklanjanja s mjernog mjesta. U ovom slučaju je važno potpuno ukloniti ostatke iz procesne tekućine s vlažne površine zaštitnog sloja, a također ukloniti i sve unutarnje ostatke ulja. Tada bi trebalo postaviti poklopce radi bolje zaštite.

## 4 Ugradnja

### 4.1 Uvjeti za ugradnju

Ovisno o odabranom procesnom spoju, temperaturne sonde se mogu ugraditi u tri položaja u cijevima ili posudama. Nema ograničenja u pogledu orijentacije. Samo-isušivanje u postupku mora biti zajamčeno. Ako na procesnoj vezi postoji otvor za otkrivanje curenja, taj otvor mora biti na najnižoj mogućoj točki.



A0042919

#### 2 Primjeri ugradnje

- 1 *Opća orijentacija. U cijevima s malim promjerom vrh senzora bi trebao dosezati ili neznatno prelaziti osu cijevi (= L).*
- 2 *Nagnuta orijentacija*
- 3 *Ravna orijentacija*
- 4 *Orijentacija u laktu cijevi*

Dužina uranjanja temperaturne sonde i termometra može utjecati na točnost. Ako je dužina uranjanja premala, tada su greške mjerena izazvane provođenjem topline preko procesnog priključka i stijenke spremnika. Ako se ugrađuje u cijev, dužina uranjanja idealno bi trebala odgovarati polovici promjera cijevi. Druga je mogućnost instaliranje termometra pod kutom (vidi 2 i 4). Kod utvrđivanja dužine uranjanja potrebno je uvažiti sve mjerne parametre temperaturne sonde ili termometra i procesa (npr. brzina toka, tlak procesa).

- Mogućnosti ugradnje: cijevi, spremnici ili druge komponente postrojenja
- Preporučena minimalna dubina uranjanja: 80 do 100 mm (3.15 do 3.94 in)  
Duljina uranjanja trebala bi biti najmanje osam puta veća od promjera termootvora. Primjer: promjer temperaturne sonde 12 mm (0.47 in) x 8 = 96 mm (3.8 in).
- ATEX certifikat: proučite upute za ugradnju u Ex dokumentima!

 Ako se koristi tempearturna sonda u kombinaciji sa termometrom u opasnom području, potrebno je poštovati relevantne nacionalne norme i propise, kao i sigurnosna uputstava ili propise za ugradnju.

 Druge vrste ugradnje su moguće. Endress+Hauser savjetovat će pravilan dizajn mjerne točke.

## 4.2 Ugrađivanje temperaturne sonde

 Prije instalacije uređaj treba provjeriti ima li oštećenja koja mogu nastati u transportu. Očigledna oštećenja moraju se prijaviti odmah.

Za instalaciju, postupite na sljedeći način:

- Dopuštena nosivost procesnih priključaka može se naći u relevantnim standardima.
- Procesni priključak i kompresijska spojница moraju biti u skladu s maksimalnim navedenim procesnim tlakom pri temperaturi procesa.
- Provjerite je li uređaj instaliran i pričvršćen prije primjene tlaka u procesu.
- Temperaturna sonda i njena nosivost moraju biti dizajnirani na takav način da mogu izdržati uvjete procesa tijekom dugog vremenskog perioda. Možda će biti potrebno izračunati statički i dinamički kapacitet opterećenja.

 Moguće je provjeriti mehanički kapacitet opterećenja kao funkciju instalacijskih i procesnih uvjeta pomoću mrežnog TW Modula za dimenzije temperaturne sonde u Endress+Hauser Applicator softveru. <https://portal.endress.com/webapp/applicator>

Također pogledajte odjeljak „Dodatna oprema“. →  14

### Cilindrični navozi

Za cilindrične navoje moraju se koristiti brtve. Operator sustava dužan je provjeriti prikladnost pružene bakrene brtve s obzirom na radne uvjete. Ovu brtvu treba zamijeniti odgovarajućom brtvom ako ne ispunjava uvjete. Općenito, nakon rastavljanja, brtve se moraju zamijeniti. Svi navozi moraju biti čvrsto stegnuti odgovarajućim momentima.

### Konični navozi

Operater mora provjeriti je li potrebno dodatno zaptivanje pomoću PTFE trake, konoplje ili dodatnog zavarenog šava, u slučaju NPT navoja ili drugih konusnih navoja.

### Prirubnica

Pri korištenju prirubničkih spojeva, prirubnica temperaturne sonde mora odgovarati suprotnoj prirubnici na strani postupka. Korištene brtve moraju biti prikladne za postupak i za geometrije prirubnice. Brtve s prirubnicom nisu uključene u opseg isporuke za termometar. Obratite pažnju na odgovarajuće zakretne momente i vijčane spojeve prilikom ugradnje.

### Temperaturne sonde za varenje

Temperaturne sonde za varenje mogu se zavariti izravno u zid cijevi ili posude ili učvrstiti pomoću utičnice za varenje. Morate se pridržavati specifikacija na odgovarajućim listovima s podacima o materijalima i primjenjivih smjernica i standarda koji se odnose na postupke zavarivanja, toplinsku obradu, zavarivanje punila itd.

#### OPREZ

Pogrešno dizajnirani, neispravni ili propuštajući varovi mogu dovesti do nekontroliranog pražnjenja procesnog medija.

- ▶ Zavarivanje mora izvoditi samo kvalificirano tehničko osoblje.
- ▶ Pri oblikovanju vara moraju se uzeti u obzir zahtjevi koji proizlaze iz uvjeta postupka.

### Upute za ugradnju keramičkih temperaturnih sondi

#### NAPOMENA

Materijali keramičke temperaturne sonde obično su samo djelomično otporni na brze promjene temperature. Temperaturni šok može dovesti do pojave pukotina u temperaturnoj sondi.

- ▶ Viša temperatura postupka zahtijeva manju brzinu umetanja. Termoelementi s keramičkim temperaturnim sondama moraju se prethodno zagrijati prije ugradnje u vruće procesno okruženje i moraju se polako potopiti.
- ▶ Keramičke temperaturne sonde moraju biti zaštićene od mehaničkih opterećenja.
- ▶ Kada se postavljaju vodoravno, moraju se izbjegavati mehanički udari ili naprezanje zbog savijanja zbog težine same temperaturne sonde.
- ▶ Ovisno o materijalu, promjeru, dužini i dizajnu, mora se osigurati dodatna potpora kada se vodoravno postavlja.

 Teoretski se problemi s naprezanjem u savijanju odnose i na metalne temperaturne sonde. Vertikalna ugradnja općenito je poželjnija.

Kada se ugradnja završi, provjerite je li veza nepropusna i sigurna.

## 5 Dijagnoza i uklanjanje smetnji

### Kritične pogreške

Pogreške i mogući uzroci	Radnje za ispravku
<b>Curenje:</b> Oštećenja varova između zaprljanog dijela temperaturne sonde i procesnog priključka.	Zamijenite temperaturnu sondu
<b>Curenje na brtvenim tačkama:</b> istrošene brtve i/ili popuštanje zakretnog momenta.	Primijenite ispravan zakretni moment i zamijenite brtve ako je potrebno.
Korozivno ili abrazivno trošenje temperaturne sonde: oštećenja, mjesta abrazije, korozija, rupe ili slično na zaprljanom dijelu, uzrokovano trošenjem ili odabirom neprikladnog materijala.	Zamijenite temperaturnu sondu sa onom napravljenom od materijala koji je prikladniji za dottičnu primjenu, ako je moguće.

## 6 Održavanje

Temperaturne sonde su podložne habanju ovisno o uvjetima procesa. Primjeri znakova trošenja su korozija ili abrazija. Za to se moraju definirati odgovarajući intervali testiranja i zamjene.

### 6.1 Čišćenje

#### UPOZORENJE

Ovisno o primjeni, procesni medij koji prianja na temperaturnu sondu može biti štetan za zdravlje ili okoliš (npr. zapaljiv, toksičan, korozivan, radioaktiv, biološki opasan).

- Čišćenje temperaturne sonde treba provoditi **samo** uz primjenjene potrebne sigurnosne mјere.

## 7 Popravak

### 7.1 Rezervni dijelovi

 Informacije o dodacima i rezervnim dijelovima koji su trenutno dostupni na proizvodu mogu se pronaći na mreži na: [www.endress.com/spareparts\\_consumables](http://www.endress.com/spareparts_consumables) → pristup određenim informacijama o uređaju → unesite serijski broj.

Slijedeći rezervni dijelovi su dostupni ovisno o izvedbi temperaturne sonde:

- Kompresijski dio
- Klizna prirubnica
- Zavaren adapter

## 7.2 Odlaganje

Prilikom odlaganja temperaturne sonde i prilikom recikliranja materijala mora se izbjegavati onečišćenje zraka, tla i vode zagađivačima. Materijale i otpad zbrinute u skladu s lokalnim propisima.

## 8 Dodatna oprema

Brojna dodatna oprema koja se može naručiti s uređajem ili dodatno od tvrtke Endress+Hauser, dostupna je za uredaj. Detaljne informacije o kodu narudžbe u pitanju su dostupne kod Vašeg lokalnog prodajnog centra tvrtke Endress+Hauser ili na web-stranici proizvoda tvrtke Endress+Hauser: [www.endress.com](http://www.endress.com).

### 8.1 Dodatna oprema specifična za servis

Dodatna oprema	Opis
Applicator	<p>Softver za odabir i dimenzioniranje Endress+Hauser mjernih uređaja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izračun svih potrebnih podataka za prepoznavanje optimalnog mjernog uređaja: npr. gubitak tlaka, točnost ili procesne veze.</li> <li>■ Grafička ilustracija rezultata izračuna</li> </ul> <p>Administracija, dokumentacija i pristup svim podacima i parametrima vezanim za projekt tijekom čitavog vijeka trajanja projekta.</p> <p>Applicator je dostupan: Putem Interneta: <a href="https://portal.endress.com/webapp/applicator">https://portal.endress.com/webapp/applicator</a></p>
Konfigurator	<p>Konfigurator proizvoda - alat za individualnu konfiguraciju proizvoda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Najnoviji podaci konfiguracije</li> <li>■ Ovisno o uređaju: izravan ulaz informacije specifične za točku mjerjenja poput mjernog područja ili radnog jezika</li> <li>■ Automatska provjera kriterija isključivanja</li> <li>■ Automatsko kreiranje koda narudžbe i prekida u PDF ili Excel izlaznom formatu</li> <li>■ Mogućnost naručivanja izravno u online trgovini tvrtke Endress+Hauser</li> </ul> <p>Konfigurator dostupan je na web sajtu Endress+Hauser: <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> -&gt; Kliknite na „Korporativni“ -&gt; Odaberite državu -&gt; Kliknite na „Proizvodi“ -&gt; Odaberite proizvod pomoći filtera i polja za pretraživanje -&gt; Otvorite stranicu proizvoda -&gt; Gumb „Konfiguriraj“ desne strane slike proizvoda otvara Konfigurator proizvoda.</p>
W@M	<p>Upravljanje vijekom trajanja za Vaše postrojenje</p> <p>W@M podržava širok raspon softverskih aplikacija u cijelokupnom procesu: od planiranja i nabave, do instalacije, puštanja u rad i rada mjernih uređaja. Sve bitne informacije o uređaju, kao što su status uređaja, rezervni dijelovi i dokumentacija specifična za uređaj, dostupne su za svaki uređaj tijekom čitavog vijeka trajanja.</p> <p>Aplikacija već sadrži podatke Vašeg Endress+Hauser uređaja. Tvrta Endress+Hauser također brine za održavanje i ažuriranje podataka.</p> <p>W@M je dostupan: Putem interneta: <a href="http://www.endress.com/lifecyclemanagement">www.endress.com/lifecyclemanagement</a></p>

## 9 Tehnički podaci

### 9.1 Okolina

#### 9.1.1 Raspon temperature okoline

Potporni vrat	Temperatura u °C (°F)
Ako je primjenjivo: Brzo pričvršćivanje iTHERM QuickNeck	-50 do +140 °C (-58 do +284 °F)

#### 9.1.2 Temperatura skladišta

-40 do +80 °C (-40 do +176 °F)

#### 9.1.3 Područje temperature procesa

Maksimalni mogući statički tlak u procesu ovisi o različitim čimbenicima, kao što su dizajn, spajanje procesa i temperatura procesa. Najveći mogući procesni pritisci za pojedinačne procesne spojeve.



Operater je odgovoran za odabir procesnog priključka za odgovarajuću primjenu kako bi osigurao siguran rad točke mjerjenja temperature. Za procesni priključak se uz procesni tlak moraju uzeti u obzir temperatura, brzina protoka i fluktuacije temperature i brzine protoka.

 Pogledajte Tehničke informacije za relevantnu temperaturnu sondu, odjeljak „Procesna veza“. →  18

 Moguće je provjeriti mehanički kapacitet opterećenja kao funkciju instalacijskih i procesnih uvjeta pomoću mrežnog TW Modula za dimenzije temperaturne sonde u Endress+Hauser Applicator softveru. <https://portal.endress.com/webapp/applicator>

#### Primjer ovisnosti dozvoljene brzine protoka o duljini uranjanja i medija za obradu


Maksimalna brzina protoka koju temperaturna sonda tolerira se smanjuje s povećanjem dužine uranjanja temperaturne sonde izložene struji tekućine. Osim toga, ovisi o promjeru vrha temperaturne sonde, vrstu medija, procesnoj temperaturi i procesnom pritisku. Sljedeći dijagrami su primjeri maksimalno dopuštene brzine protoka u vodi i jako zagrijanoj pari na procesnom tlaku od 50 bar (725 PSI).

$v$  (ft/s)  $v$  (m/s) $v$  (ft/s)  $v$  (m/s)

A0008605

3 Maksimalna brzina protoka s promjerom temperaturne sonde od 9 mm (0.35 in) (—) ili 12 mm (0.47 in) (---)

- A Medij: voda pri  $T = 50^\circ\text{C}$  (122 °F)
- B Medij: pregrijana para pri  $T = 400^\circ\text{C}$  (752 °F)
- L Dužina uranjanja
- v Brzina protoka



A0017169

4 Maksimalna brzina protoka s promjerom temperaturne sonde od 14 mm (0.55 in) (—) ili 15 mm (0.6 in) (----)

- A Medij: voda pri  $T = 50^\circ\text{C}$  ( $122^\circ\text{F}$ )
- B Medij: pregrijana para pri  $T = 400^\circ\text{C}$  ( $752^\circ\text{F}$ )
- L Dužina uranjanja
- v Brzina protoka

## 9.2 Certifikati i odobrenja

### 9.2.1 Certifikati materijala

Certifikat materijala 3.1 (u skladu s EN 10204) može se zatražiti odvojeno. Podatke povezane s podrijetlom materijala klijent može naknadno zatražiti ako je potrebno.

### 9.2.2 Provjera temperaturne sonde

Provjere tlaka temperaturne sonde provode se u skladu sa specifikacijama u normi DIN 43772. Uvažavanjem temperaturnih sondi sa stanjenim ili smanjenim vrhovima koji ne odgovaraju ovom standardu, oni se provjeravaju uz uporabu ocjene tlaka ekvivalentnih ravnih temperaturnih sondi. Pored toga, senzori koji se koriste u područjima ugroženim eksplozijama su uvijek podvrgnuti jednakom tlaku tijekom testiranja. Testiranja u skladu s drugim specifikacijama mogu se provoditi na zahtjev. Testiranja prodora boje potvrđuju da nema pukotina u zavarenim rubovima temperaturne sonde.

Testiranje curenja helijuma prema EN 1779	Testiranje nepropusnosti temperaturnih sondi, varova i navojnih spojeva. Ovisno o dizajnu i veličini, temperaturna sonda može biti podvrgnuta plinu helijuma iznutra ili izvana. Sa inspekcijskim certifikatom.
Testiranje hidrostatičkog tlaka	Testiranje vanjskog i unutarnjeg tlaka s maksimalno 400 bar (5 801 psi) radi provjere otpora tlaka i nepropusnosti temperaturne sonde, bez prirubnica. Testiranje unutarnjeg tlaka je moguće samo za temperaturne sonde s unutarnjim navojem. Sa inspekcijskim certifikatom.
Test pozitivne identifikacije materijala (PMI)	Identifikacija neuništivog materijala i testiranje zavarenih spojeva. Provjera identifikacije materijala, rentgenska fluorescentna analiza. Sa inspekcijskim certifikatom.
Izračun učestalosti buđenja	U skladu s DIN 43772 ili ASME PTC19.3 s certifikatom o proračunu.
Testiranje prodiranja boje prema ASME V i EN571-1	Pogodno za provjeru pukotina na površinama zavarenih šavova na itd. Sa inspekcijskim certifikatom.
Testiranje koncentričnosti otvora za temperaturne sonde	Sa inspekcijskim certifikatom.
Radiografsko testiranje prema ASME V, VIII, TW zavarivanju	Sa inspekcijskim certifikatom.

## 9.3 Dodatna dokumentacija

### Tehničke informacije

iTHERM temperaturne sonde, metalne i zavarene temperaturne sonde, npr.:

- Zavarena temperaturna sonda iTHERM TT131 (TI01442T)
- Temperaturna sonda napravljena od metalne šipke TT151 (TI01481T)
- Temperaturna sonda napravljena od metalne šipke TT511 (TI01135T)

- Temperaturne sonde za uporabu u opsegu visokih temperatura TWF11, TWF16 (TI01015T)
  - Zavarena temperaturna sonda iTHERM TT411 za uporabu u higijenskim i aseptičnim primjenama (TI01099T)
  - Temperaturne sonde napravljene od metalne šipke, serije TA55x i TA57x
-  Detaljni, ažurni podaci za sve dostupne temperaturne sonde termometara tvrtke Endress +Hauser dostupni su na mreži na sljedećoj web lokaciji:[www.endress.com/thermowell](http://www.endress.com/thermowell)



71501877

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---