# Sicherheitshinweise Soliswitch OFTE20

Füllstandsgrenzschalter

ATEX, IECEx: Ex tb IIIC Txxx °C Db (Gehäuse)

Ex ta IIIC Txxx °C Da (Prozess)





Soliswitch OFTE20 XA013550

# Soliswitch OFTE20

Füllstandsgrenzschalter

# Inhaltsverzeichnis

Hinweise zum Dokument	4
Zugehörige Dokumentation	4
Herstellerbescheinigungen	5
Herstelleradresse	5
Sicherheitshinweise	6
Sicherheitshinweise: Installation	6
Sicherheitshinweise: Spezielle Einsatzbedingungen	7
Elektrische Anschlussdaten	7

XA013550 Soliswitch OFTE20

# Hinweise zum Dokument



Dieses Dokument wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Rechtlich verbindlich ist ausschließlich der englische Ausgangstext.

# Zugehörige Dokumentation

Dieses Dokument ist fester Bestandteil der folgenden Betriebsanleitungen:

Betriebsanleitung: BA013250

Soliswitch OFTE20 XA013550

# Herstellerbescheinigungen

#### **IECEx-Zertifikat**

Zertifikatsnummer: IECEx FMG 12.0030X

Das Anbringen der Zertifikatsnummer bescheinigt die Konformität mit den folgenden Normen (abhängig von der Geräteausführung).

IEC 60079-0: 2017IEC 60079-31: 2013

#### ATEX-Zertifikat

Zertifikatsnummer: FM 14ATEX0040 X

#### EU-Konformitätserklärung

Nummer der Konformitätserklärung: EC\_00029

#### **UKCA-Zertifikat**

Zertifikatsnummer: CML 21UKEX3992 X

### UKCA-Konformitätserklärung

Nummer der Konformitätserklärung: UK 00278

#### Herstelleradresse

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG


Obere Wank 1

87484 Nesselwang, Deutschland

XA013550 Soliswitch OFTE20

#### Sicherheitshin-

#### weise



A0050500

# Sicherheitshinweise: Installation

- Installations- und Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung beachten.
- Gemäß Herstellerangaben und den gültigen Normen und Regeln installieren (z. B. EN/IEC 60079-14).
- Kabeleinführungen mit geprüften Kabelverschraubungen dicht verschließen (min. IP6X) IP6X nach EN/IEC 60529.
- Während des Betriebs muss der Deckel vollständig eingeschraubt und die Deckelsicherung ordnungsgemäß angebracht sein.
- Nach Montage und Anschluss des Grenzschalters prüfen, dass eine Schutzart von mindestens IP66 nach EN/IEC 60529 sichergestellt ist (Deckel festschrauben, Kabelverschraubungen korrekt anbringen).
- Der Drehflügel-Grenzschalter ist an der Potenzialausgleichsleitung anzuschließen.

Soliswitch OFTE20 XA013550

Sicherheitshinweise: Spezielle Einsatzbedingungen Um das Risiko elektrostatischer Funkenbildung zu vermeiden, sollten nichtmetallische Oberflächen mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

# **A** WARNUNG

# Explosionsfähige Atmosphäre

► Das Gerät ist in einer explosionsfähigen Atmosphäre nicht unter Spannung zu öffnen (es ist darauf zu achten, dass der Gehäuseschutzgrad von IP6x während des Betriebs eingehalten wird).

#### Elektrische Anschlussdaten

Füllstandsgrenzschalter	Versorgungsspannung U <sub>b</sub>
OFTE20-xxxxxx1	20 28 V <sub>DC</sub>
OFTE20-xxxxxx2	24 V <sub>AC</sub> 50/60 Hz
OFTE20-xxxxxx3	115 V <sub>AC</sub> 50/60 Hz
OFTE20-xxxxxx4	230 V <sub>AC</sub> 50/60 Hz

#### Auslegung Schaltausgang

Max.

125 ... 250 V<sub>AC</sub> 5 A

 $30 \, V_{DC} \, 8 \, A$ 

Min. Schaltlast 300 mW (5 V/5 A)

Zündschutzart (ATEX, IECEx)	Тур	
II 2D Ex tb IIIC T110 °C Db	OFTE20 (Elektronikgehäuse in Zone 21)	
II 1D Ex ta IIIC T110 °C Da	OFTE20 (Prozessanschluss in Zone 20)	

Тур	Umgebungstemperatur	Maximale Oberflächentemperatur Elektronikgehäuse (Zone 21 oder EPL Db)
OFTE20	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C	T110°C

Тур	Prozesstemperatur	Maximale Oberflächentemperatur Prozess (Zone 20 oder EPL Da)
OFTE20	-20 °C ≤ Tp ≤ +60 °C	T110 ℃

