Solutions

Termometro industriale modulare



Termometro RTD/TC metrico, a contatto diretto per un'ampia gamma di applicazioni industriali

Applicazione

- Per uso universale
- Campo di misura: $-200 ... +1100 \,^{\circ}\text{C} \, (-328 ... +2012 \,^{\circ}\text{F})$
- Campo di pressione: fino a 75 bar (1088 psi)

Trasmettitore da testa

I trasmettitori Endress+Hauser offrono maggiore accuratezza e affidabilità di misura rispetto ai sensori con cablaggio diretto. I prodotti possono essere personalizzati con semplicità, scegliendo fra le sequenti uscite e protocolli di comunicazione:

- Uscita analogica 4 ... 20 mA, HART[®]
 Trasmettitore HART[®] SIL, opzionale
- PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™
- PROFINET® con Ethernet-APL
- IO-Link®

Vantaggi

- Facile da usare e affidabile, dalla scelta del prodotto alla manutenzione
- Inserti iTHERM: unici al mondo, ciclo produttivo completamente automatizzato.
 Completa tracciabilità e qualità del prodotto costantemente elevata, per valori di misura affidabili
- iTHERM QuickSens: tempi di risposta più rapidi di 1,5 s per un controllo di processo ottimale
- iTHERM StrongSens: insuperabile resistenza alle vibrazioni (≤ 60 g) per la massima sicurezza degli impianti
- Certificazioni internazionali: protezione dal rischio di esplosione secondo ATEX, IECEx, CSA e NEPSI
- Connettività Bluetooth® (opzionale)




Indice

Simboli
Funzionamento e struttura del sistema4iTHERM ModuLine4Principio di misura5Sistema di misura5Progettazione modulare6
Ingresso8Variabile misurata8Campo di misura8
Uscita8Segnale di uscita8Serie di trasmettitori di temperatura8
Alimentazione9Assegnazione dei morsetti9Morsetti12Ingressi cavo12Protezione dalle sovratensioni17
Caratteristiche operative17Condizioni operative di riferimento17Errore di misura massimo18Effetto della temperatura ambiente19Autoriscaldamento19Tempo di risposta19Taratura20Resistenza di isolamento21
Installazione21Orientamento21Istruzioni di installazione21
Ambiente22Campo di temperatura ambiente22Temperatura di immagazzinamento22Umidità22Classe climatica23Grado di protezione23Resistenza a vibrazioni e urti23Compatibilità elettromagnetica (EMC)23
Processo23Campo della temperatura di processo23Campo della pressione di processo23
Costruzione meccanica 24 Struttura, dimensioni 24 Peso 27 Materiali 27 Connessioni al processo 28 Inserti 30 Rugosità 31

l este terminali	31
Certificati e approvazioni	
nformazioni per l'ordine	36
Accessori Accessori specifici per l'assistenza Strumenti online Componenti di sistema	37 37
Oocumentazione	38

Informazioni su questo documento

Simboli Simboli elettrici



Simboli per alcuni tipi di informazioni

Simbolo	Significato
	Consentito Procedure, processi o interventi consentiti.
	Preferenziale Procedure, processi o interventi preferenziali.
X	Vietato Procedure, processi o interventi vietati.
i	Suggerimento Indica informazioni aggiuntive.
<u> </u>	Riferimento a documentazione
	Riferimento a pagina
	Riferimento a grafico
	Ispezione visiva

Simboli nei grafici

Simbolo	Significato	Simbolo	Significato
1, 2, 3,	Riferimenti	1., 2., 3	Serie di passaggi
A, B, C,	Viste	A-A, B-B, C-C,	Sezioni
<u>/EX</u>	Area pericolosa	×	Area sicura (area non pericolosa)

Funzionamento e struttura del sistema

iTHERM ModuLine

Questo termometro fa parte della linea di termometri modulari sviluppati per applicazioni industriali.

 $Fattori\ di\ differenziazione\ per\ la\ selezione\ del\ termometro\ adatto:$

Pozzetto	Contatto diretto - s	senza pozzetto termometrico	Poz	zetto, saldato	Pozzetto termometrico ricavato da barra			
Tipo di dispositivo			Metrico					
Termometro	TM101	TM111	TM121	TM131	TM151			
Segmento FLEX	F	Е	F	Е	E			
Proprietà	Rapporto costo- prestazioni eccellente Inserti iTHERM StrongSens e QuickSens		Rapporto costo- prestazioni eccellente con pozzetto	 Inserti iTHERM StrongSens e QuickSens iTHERM QuickNeck Tempi di risposta rapidi Tecnologia Dual Seal Custodia a doppio vano 	 iTHERM Inserti StrongSens e iTHERM QuickSens iTHERM QuickNeck iTHERM TwistWell Tempi di risposta rapidi Tecnologia Dual Seal Custodia a doppio vano 			
Area pericolosa	-	EX	-	EX	EX			

Principio di misura

Termoresistenze (RTD)

Queste termoresistenze utilizzano un sensore di temperatura Pt100 conforme a IEC 60751. Il sensore di temperatura è un resistore in platino sensibile alla temperatura, con resistenza di 100 Ω a 0 °C (32 °F) e coefficiente di temperatura α = 0,003851 °C⁻¹.

In generale, esistono due tipi di termoresistenze in platino:

- Wire wound (WW fili avvolti):WW in questi termometri, un doppio avvolgimento di un filo fine, in platino a elevata purezza è inserito in un supporto ceramico. Questo supporto, a sua volta, è sigillato nella parte superiore e inferiore con uno strato protettivo in ceramica. Queste termoresistenze consentono misure molto riproducibili e offrono anche stabilità a lungo termine della caratteristica di resistenza/temperatura in campi di temperatura fino a 600 °C (1112 °F). Questo tipo di sensore ha dimensioni relativamente grandi e inoltre è relativamente sensibile alle vibrazioni, se confrontato alle altre tipologie.
- Termoresistenze al platino a film sottile (TF): uno strato in platino ultrapuro e molto sottile, ca. 1 μm di spessore, è vaporizzato sottovuoto su un substrato ceramico ed è quindi strutturato mediante fotolitografia. La resistenza di misura è data dai percorsi dei conduttori in platino creati in questo modo. Per proteggere efficacemente il sottile strato in platino da contaminazione e ossidazione, anche alle alte temperature, vengono applicati degli strati di copertura e passivazione addizionali.

I vantaggi principali dei sensori di temperatura a film sottile (TF), rispetto alle versioni a fili avvolti (WW), sono le dimensioni più compatte e la maggiore resistenza alle vibrazioni. Considerare che, grazie al loro principio di funzionamento, i sensori TF presentano spesso una deviazione relativamente limitata della loro caratteristica di resistenza/temperatura dalla caratteristica standard, definita in IEC 60751 a temperature più elevate. Di conseguenza, gli stretti valori soglia della classe di tolleranza A secondo IEC 60751 possono essere rispettati con i sensori TF solo a temperature fino a ca. 300 $^{\circ}$ C (572 $^{\circ}$ F).

Termocoppie (TC)

Le termocoppie sono sensori di temperatura robusti e relativamente semplici, che sfruttano l'effetto Seebeck per la misura di temperatura: se due conduttori elettrici in materiali diversi sono collegati in un punto e sottoposti a un gradiente termico, tra le due estremità aperte dei conduttori si può misurare una debole tensione elettrica. Questa tensione è conosciuta come tensione termoelettrica o forza elettromotrice (emf). La sua entità dipende dal tipo di materiali conduttori e dalla differenza di temperatura tra il "punto di misura" (punto di giunzione tra i due conduttori) e il "giunto freddo" (estremità aperte dei conduttori). Pertanto, le termocoppie vengono principalmente utilizzate solo per misurare le differenze di temperatura. La temperatura assoluta nel punto di misura può essere determinata a partire da questi valori, se si conosce la temperatura del giunto freddo, oppure eseguendo una misura separata con compensazione. Le combinazioni di materiali e le relative caratteristiche termoelettriche di tensione/temperatura delle tipologie più comuni di termocoppie sono definite negli standard IEC 60584 e ASTM E230/ANSI MC96.1.


Sistema di misura

Endress+Hauser offre una selezione completa di componenti ottimizzati per il punto di misura della temperatura - tutto quello che serve per un'integrazione senza interruzioni del punto di misura nell'impianto. Questi comprendono:

- Unità di alimentazione/barriera
- Visualizzatori
- Protezione alle sovratensioni




Per maggiori informazioni, consultare la brochure "Componenti dei sistemi - Soluzioni per un punto di misura completo" (FA00016K)




- 1 Esempio di applicazione, disposizione del punto di misura con altri componenti Endress+Hauser
- 1 Termometro iTHERM installato con protocollo di comunicazione HART®
- 2 Indicatore di processo della famiglia di prodotti RIA. L'indicatore di processo è integrato nel loop di corrente e visualizza il segnale di misura o le variabili di processo HART® in formato digitale. L'indicatore di processo non richiede un'alimentazione esterna. È alimentato direttamente dal loop di corrente.
- 3 Barriera attiva serie RN La barriera attiva (17,5 V_{DC} , 20 mA) ha una uscita isolata galvanicamente per fornire tensione di alimentazione ai trasmettitori alimentati da loop. L'alimentatore universale funziona con una tensione di alimentazione in ingresso da 24 ... 230 V c.a./c.c., 0/50/60 Hz: significa che può essere impiegato in tutte le reti di alimentazione internazionali.
- 4 Esempi di comunicazione: HART® Communicator (terminale portatile), FieldXpert, Commubox FXA195 per comunicazione HART® a sicurezza intrinseca con FieldCare mediante interfaccia USB
- 5 FieldCare è uno strumento di Endress+Hauser per la gestione degli asset di impianto basato su FDT; per maggiori dettagli, v. paragrafo "Accessori".

Progettazione modulare



■ 2 Termometro concepito per l'installazione diretta nel processo.

- 1 Connessione al processo filettata senza rivestimento
- 2 Adattatore a saldare in versione sferica o cilindrica
- 3 Con collo di estensione e connessione al processo filettata



Ingresso

Variabile misurata

Temperatura (trasmissione lineare della temperatura)

Campo di misura

Dipende dal tipo di sensore impiegato

Tipo di sensore	Campo di misura
Pt100 a film sottile (TF), di base	−50 +200 °C (−58 +392 °F)
Pt100 a film sottile (TF), iTHERM QuickSens	−50 +200 °C (−58 +392 °F)
Pt100 a film sottile (TF), standard	−50 +400 °C (−58 +752 °F)
Pt100 a film sottile (TF), iTHERM StrongSens, resistente alle vibrazioni > 60 g	−50 +500 °C (−58 +932 °F)
Pt100 a fili avvolti (WW), campo di misura esteso	-200 +600 °C (-328 +1112 °F)
Termocoppia TC, tipo J	−40 +750 °C (−40 +1382 °F)
Termocoppia TC, tipo K	-40 +1 100 °C (-40 +2 012 °F)
Termocoppia TC, tipo N	

Uscita

Segnale di uscita

In genere, il valore misurato può essere trasmesso in due modi:

- Sensori a collegamento diretto i valori misurati dal sensore vengono inoltrati senza un trasmettitore iTEMP.
- Selezionando un trasmettitore iTEMP appropriato mediante tutti i protocolli comuni.



Tutti i trasmettitori iTEMP sono montati direttamente nella testa terminale e collegati al meccanismo sensorio.

Serie di trasmettitori di temperatura

I termometri dotati di trasmettitore iTEMP sono soluzioni complete e pronte per l'installazione, che migliorano la misura di temperatura rispetto ai sensori connessi direttamente, incrementando accuratezza e affidabilità di misura e riducendo i costi di cablaggio e manutenzione.

Trasmettitori da testa 4 ... 20 mA

Offrono un'elevata flessibilità, consentendo così un utilizzo universale con minori quantità di scorte in magazzino. I trasmettitori iTEMP possono essere configurati in modo semplice e rapido tramite un PC. Endress+Hauser offre un software di configurazione gratuito che può essere scaricato dal sito web di Endress+Hauser.

Trasmettitori da testa HART®

Il trasmettitore iTEMP è un dispositivo a 2 fili con uno o due ingressi di misura e un'uscita analogica. Il dispositivo trasmette non solo i segnali convertiti provenienti da termoresistenze e termocoppie ma anche segnali di resistenza e tensione mediante comunicazione HART®. Operazioni rapide e semplici di uso, visualizzazione e manutenzione grazie a software di configurazione universali come FieldCare, DeviceCare o FieldCommunicator 375/475. Interfaccia Bluetooth® integrata per la visualizzazione wireless dei valori misurati e la configurazione tramite la app opzionale E+H SmartBlue.

Trasmettitori da testa PROFIBUS® PA

Trasmettitore iTEMP a programmazione universale con comunicazione PROFIBUS® PA. Conversione di diversi segnali di ingresso in segnali di uscita digitali. Elevata precisione di misura sull'intero campo di temperatura ambiente. Le funzioni PROFIBUS PA e i parametri specifici del dispositivo vengono configurati tramite la comunicazione su bus di campo.

Trasmettitori da testa FOUNDATION Fieldbus™

Trasmettitore iTEMP a programmazione universale con comunicazione FOUNDATION Fieldbus™. Conversione di diversi segnali di ingresso in segnali di uscita digitali. Elevata precisione di misura sull'intero campo di temperatura ambiente. Tutti i trasmettitori iTEMP sono approvati per l'uso in

tutti i principali sistemi per il controllo di processo. Le prove di integrazione vengono eseguite in "System World" di Endress+Hauser.

Trasmettitore da testa con PROFINET® ed Ethernet-APL

Il trasmettitore iTEMP è un dispositivo a 2 fili con due ingressi di misura. Il dispositivo trasmette non solo i segnali convertiti provenienti da termoresistenze e termocoppie ma anche segnali di resistenza e tensione mediante comunicazione il protocollo PROFINET®. L'alimentazione è fornita mediante il collegamento Ethernet a 2 fili secondo lo standard IEEE 802.3cg 10Base-T1. Il trasmettitore iTEMP può essere installato come apparecchio elettrico a sicurezza intrinseca nelle aree pericolose della Zona 1. Il dispositivo può essere utilizzato per fini di strumentazione in una testa terminale Form B (FF) secondo DIN EN 50446.

Trasmettitore da testa con IO-Link®

Il trasmettitore iTEMP è un dispositivo IO-Link® con un ingresso di misura e un'interfaccia IO-Link®. Offre una soluzione configurabile, semplice ed economica, grazie alla comunicazione digitale tramite IO-Link®. Il dispositivo è montato in una testa terminale form B (FF) secondo DIN EN 5044.

Vantaggi dei trasmettitori iTEMP:

- Ingresso per uno o due sensori (su richiesta per alcuni trasmettitori)
- Display innestabile (su richiesta per alcuni trasmettitori)
- Affidabilità, accuratezza e stabilità a lungo termine inequagliabili nei processi critici
- Funzioni matematiche
- Monitoraggio della deriva del termometro, sensori di backup, funzioni diagnostiche dei sensori
- Accoppiamento sensore-trasmettitore basato sui coefficienti Callendar/Van Dusen (CvD).


Alimentazione




I fili di connessione del sensore sono dotati di becchi di ancoraggio del morsetto. Il diametro nominale del becco di ancoraggio è 1,3 mm (0,05 in).

Assegnazione dei morsetti

Tipo di connessione del sensore RTD




- 3 Morsettiera in ceramica montata
- 1 a 3 fili
- 2 2x3 fili
- 3 a 4 fili
- 4 Vite esterna



A004546


- \blacksquare 4 Trasmettitore da testa iTEMP TMT7x o iTEMP TMT31 (ingresso singolo sensore)
- 1 Ingresso sensore , RTD, 4, 3 e 2 fili
- 2 Alimentazione/connessione bus
- 3 Connessione del display/interfaccia CDI Service



A005249

■ 5 Trasmettitore da testa iTEMP TMT36 (ingresso singolo sensore)

- 1 Ingresso sensore RTD: a 2, 3 e 4 fili
- 2 Collegamento del display
- L+ Alimentazione a 18 ... 30 V_{DC}
- L- Alimentazione a O V_{DC}
- C/Q IO-Link o uscita contatto




A0045466


■ 6 Trasmettitore da testa iTEMP TMT8x (doppio ingresso sensore)

- 1 Ingresso sensore 1, RTD, 4 e 3 fili
- 2 Ingresso sensore 2, RTD, 3 fili
- 3 Connessione bus di campo e alimentazione
- 4 Collegamento del display


Tipo di connessione del sensore a termocoppia (TC)



№ 7 Morsettiera in ceramica installata per termocoppie.



- € 8 Trasmettitore da testa iTEMP TMT8x (doppio ingresso sensore)
- Ingresso sensore 1 1
- Ingresso sensore 2
- Connessione bus di campo e alimentazione
- Collegamento del display



A0045353

- ₩ 9 Trasmettitore da testa iTEMP TMT7x o iTEMP TMT31 (ingresso singolo sensore)
- Alimentazione e connessione bus
- 2 3 Connessione del display e dell'interfaccia CDI Service

Colori dei fili della termocoppia

Secondo IEC 60584	Secondo ASTM E230
 Type J: nero (+), bianco (-) Type K: verde (+), bianco (-) Type N: rosa (+), bianco (-) 	 Type J: bianco (+), rosso (-) Type K: giallo (+), rosso (-) Type N: arancione (+), rosso (-)

Morsetti

Trasmettitore da testa iTEMP con morsetti a innesto, se non sono stati selezionati esplicitamente i morsetti a vite o se è stato installato un doppio sensore.

Struttura morsetti	Struttura cavi	Sezione del cavo			
Morsetti a vite	Rigido o flessibile	≤ 1,5 mm² (16 AWG)			
Morsetti a innesto (versione del	Rigido o flessibile	0,2 1,5 mm ² (24 16 AWG)			
cavo, lunghezza scoperta = min. 10 mm (0,39 in)	Flessibile con ferrule (con o senza ferrula in plastica)	0,25 1,5 mm ² (24 16 AWG)			



Le ferrule devono essere utilizzate con i morsetti a innesto e se si utilizzano cavi flessibili con sezione ≤ 0,3 mm². Con sezione maggiore, non si consiglia l'uso di ferrule se si collegano dei cavi flessibili ai morsetti a innesto.

Ingressi cavo

Gli ingressi cavo devono essere selezionati durante la configurazione del dispositivo. Le varie teste terminali offrono diverse possibilità in termini di filettature e numero di ingressi cavo disponibili.

Connettore dispositivo

Il produttore offre un'ampia scelta di connettori per l'integrazione rapida e semplice del termometro in un sistema di controllo del processo. Le tabelle seguenti mostrano le assegnazioni dei PIN delle varie combinazioni di connettori.



Il produttore non consiglia di collegare le termocoppie direttamente ai connettori. La connessione diretta ai pin del connettore potrebbe generare una nuova "termocoppia" che incide negativamente sulla precisione della misura. Le termocoppie sono collegate in combinazione con un trasmettitore iTEMP.

Abbreviazioni

#1	Ordine: primo trasmettitore/inserto	#2	Ordine: secondo trasmettitore/inserto
i	Isolato. I fili contrassegnati con 'i' non sono collegati e sono isolati con guaine termorestringenti.	YE	Giallo
GND	Collegato a terra. I fili contrassegnati con 'GND' sono collegati alla vite di messa a terra interna situata nella testa terminale.	RD	Rosso
BN	Marrone	WH	Bianco
GNYE	Giallo-verde	PK	Rosa
BU	Blu	GN	Verde
GY	Grigio	ВК	Nero

Testa terminale con un ingresso cavo 1)

Connettore	1x PROFIBUS® PA								1x FOUNDATION™ Fieldbus (FF)				1x PROFINET [®] ed Ethernet- APL™			
Filettatura connettore		M	12		7/8"				7,	/8"		M12				
Numero pin	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Connessione elettrica	Connessione elettrica (testa terminale)															
Conduttori volanti e TC							Non	collega	ti (non i	solati)						
Morsettiera a 3 fili (1x Pt100)	DD	DD	W	WH		<i>DD</i>	W	Ή	DD	RD	W	/H			W	/H
Morsettiera a 4 fili (1x Pt100)	RD	RD RD	WH	WH	RD	RD -	WH	WH	RD R		WH	WH	RD	RD	WH	WH

Connettore	1x PROFIBUS® PA									1x FOUNDATION™ Fieldbus 1x PROI (FF) 1x PROI					OFINET [®] ed Ethernet- APL™	
Morsettiera a 6 fili (2x Pt100)	RD (#1) ²	RD (#1)	WH	(#1)	RD (#1)	RD (#1)	WH	(#1)	RD (#1)	RD (#1)	WH	(#1)	WH (#1)			
1x TMT 4 20 mA o HART®	+	i	-	i	+	i	-	i	+	i	-	i		Non combinabile		
2x TMT 4-20 mA o HART® nella testa terminale con copertura alta	+(#1)	+(#2)	-(#1)	- (#2)	+(#1)	+(#2)	-(#1)	- (#2)	+(#1) +(#2) -(#1) -(#2) Non combinabile					!		
1x TMT PROFIBUS® PA	+	i	-	GND	+	i	-	GND	Non combinabile							
2x TMT PROFIBUS® PA	+(#1)	1	-(#1)	3)	+	1	-	3)			1	NOII COII	IDIIIADII	2		
1x TMT FF									-	+	GND			NT	1-11-11-	
2x TMT FF									-(#1)	+(#1)	GND	i		Non com	ibinabile	
1x TMT PROFINET®	1	Non com	binabile		Non combinabile								Segna le Ether net- APL -	Segna le Ether net- APL +		
2x TMT PROFINET®										Non combinabile				Segna le Ether net- APL + (# 1)	GND	-
Posizione PIN e codice colore	4	3	1 BN 2 GN 3 BU 4 GY	YE	1	3	1 BN 2 GN 3 BU 4 GY	YE	1	3	1 BU 2 BN 3 GY 4 GN		4 (• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 RI 2 G	

- Le opzioni dipendono dal prodotto e dalla configurazione Il secondo Pt $100\,\mathrm{non}$ è collegato 1)
- 2)
- 3) Se si utilizza una testa senza vite di messa a terra, ad es. una custodia in plastica TA30S o TA30P, 'l' isolato al posto di GND collegato a terra

Testa terminale con un ingresso cavo 1)

Connettore		4 pin/8 pin									
Filettatura connettore		M12									
Numero pin	1	1 2 3 4 5 6 7									
Connessione elettrica (testa terminale)											
Conduttori volanti e TC		Non collegati (non isolati)									
Morsettiera a 3 fili (1x Pt100)		RD RD	N	7H			:				
Morsettiera a 4 fili (1x Pt100)	RD		RD	WH	WH	1					
Morsettiera a 6 fili (2x Pt100)			W	7H	BK	BK	7	/E			
1x TMT 4 20 mA o HART®			-(#1)				i				
2x TMT 4-20 mA o HART® nella testa terminale con copertura alta	+(#1)	i		i	+(#2)	i	-(#2)	i			
1x TMT PROFIBUS® PA				Nonces	ahia ahila						
2x TMT PROFIBUS® PA	Non combinabile										
1x TMT FF				Non cor	nbinabile						

Connettore	4 pin/	/8 pin				
2x TMT FF						
1x TMT PROFINET®	Non com	binabile				
2x TMT PROFINET®	Non combinabile					
Posizione PIN e codice colore	3 1 BN 2 GNYE 3 BU 1 2 4 GY	3 GN 2 BN 4 YE 1 WH 8 RD 5 GY 6 PK 7 BU				

Testa terminale con un solo ingresso cavi

Connettore	1x IO-Link [®] , 4 pin					
Filettatura		М	12			
PIN	1	2	3	4		
Connessione elettrica (testa terminale)						
Conduttori volanti	Non collegati (non isolati)					
Morsettiera a 3 fili (1x Pt100)	RD	i	RD	WH		
Morsettiera a 4 fili (1x Pt100)		Non com	ıbinabile			
Morsettiera a 6 fili (2x Pt100)						
1x TMT 4-20 mA o HART®						
2x TMT 4-20 mA o HART® nella testa terminale con copertura alta	Non combinabile					
1x TMT PROFIBUS® PA		Non som	hinahila			
2x TMT PROFIBUS® PA		Non combinabile				
1x TMT FF		Non com	phinahilo			
2x TMT FF		Non con	ioiiiaone			
1x TMT PROFINET®		Non com	phinahilo			
2x TMT PROFINET®		Non con	ioiiiaoiie			
1x TMT IO-Link®	L+	-	L-	C/Q		
2x TMT IO-Link®	L+ (#1)	-	L- (#1)	C/Q		
Posizione PIN e codice colore		4	3 1 BN 3 BU 4 BK	A0055383		

Testa terminale con due ingressi cavo 1)

Filettatura connettore						2x PROFIBUS® PA									1
#1————#2 A0021706	M12(#1)	/ M12(#	ŧ2)	7.	/8"(#1)	/7/8"(#2	2)	7.	/8"(#1)/	7/8"(#2	2)	M1	12 (#1)/	′M12 (#	÷2)
Numero pin	1 2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Connettore			2	x PROF	IBUS® P	'A			23	Fieldb	DATION us (FF)	1 тм	2x PROFINET [®] ed Ethernet-APL™			
Connessione elettrica (testa	termir	nale)														
Conduttori volanti e TC Non collegati (non isolati)																
Morsettiera a 3 fili (1x Pt100)	RD/i	RD/i	W.	H/i	RD/i	RD/i	W.	H/i	RD/i	RD/i	W.	H/i	RD/i	RD/i	W	H/i
Morsettiera a 4 fili (1x Pt100)	TUD/T	TW/T	WH/i	WH/i	TO/I	TW/I	WH/i	WH/i	TUD/I	TO/I	WH/i	WH/i	TO/I	IMD/I	WH/i	WH/i
Morsettiera a 6 fili (2x Pt100)	RD/B K	RD/B K	WH	I/YE	RD/B K	RD/B K	WH	I/YE	RD/B K	RD/B K	WH	I/YE	RD/B K	RD/B K	WH	/YE
1x TMT 4 20 mA o HART®	+/i		-/i		+/i		-/i		+/i		-/i		+/i		-/i	
2x TMT 4-20 mA o HART [®] nella testa terminale con copertura alta	+ (#1)/ + (#2)	i/i	- (#1)/ -(#2)	i/i	+ (#1)/ + (#2)	i/i	- (#1)/ -(#2)	i/i	+ (#1)/ + (#2)	i/i	- (#1)/ -(#2)	i/i	+ (#1)/ +(#2)	i/i	- (#1)/ -(#2)	i/i
1x TMT PROFIBUS® PA	+/i		-/i		+/i		-/i									
2x TMT PROFIBUS® PA	+ (#1)/ + (#2)		- (#1)/ -(#2)	GND/ GND	+ (#1)/ + (#2)		- (#1)/ -(#2)	GND/ GND	Non con			mbinabile				
1x TMT FF					-/i +/i											
2x TMT FF	1	Non con	nbinabil	e	Non combinabile			- (#1)/ -(#2)	+ (#1)/ + (#2)	i/i	GND/ GND	1	Non con	ıbinabil	5	
1x TMT PROFINET®	1	Non con	nbinabil	e	Non combinabile			Non combinabile		e	Segna le Ether net- APL -	Segn ale Ether net- APL +				
2x TMT PROFINET®	1	Von con	nbinabil	e	Non combinabile			I	Non con	nbinabil	e	Segna le Ether net- APL - (# 1) e (# 2)	Segn ale Ether net- APL + (# 1) e (# 2)	GND	i	
Posizione PIN e codice colore	4	3	1 BN 2 GI 3 BU 4 G	NYE J	1	3	1 BN 2 GI 3 BU 4 G	NYE J	1	3	1 BU 2 BN 3 G' 4 GI	Y Y	4		1 R 2 G	

Testa terminale con due ingressi cavo 1)

Testa territata con uta ingressi curo								
Connettore	4 pin/8 pin							
Filettatura connettore #1				M12 (#1)/M	12 (#2)			
A0021706								
Numero pin	1	2	3	4	5	6	7	8

Connettore		4 pin/8 pin							
Connessione elettrica (testa	terminale)								
Conduttori volanti e TC			N	on collegati (n	on isolati)				
Morsettiera a 3 fili (1x Pt100)	RD/i	RD/i	WH/i						
Morsettiera a 4 fili (1x Pt100)	ND/1	KD/1	WH/i	WH/i					
Morsettiera a 6 fili (2x Pt100)	RD/BK	RD/BK	WH	/YE	i/i				
1x TMT 4 20 mA o HART®	+/i		-/i						
2x TMT 4-20 mA o HART® nella testa terminale con copertura alta	+(#1)/+(#2)	i/i	-(#1)/-(#2)	i/i					
1x TMT PROFIBUS® PA		Non combinabile							
2x TMT PROFIBUS® PA				NOII COIIIDII	laune				
1x TMT FF				Non combin	achila				
2x TMT FF				INOII COIIIDII	lablie				
1x TMT PROFINET®				Non combir	nabile				
2x TMT PROFINET®				Non combir	nabile				
Posizione PIN e codice colore		4 3	1 BN 2 GNYE 3 BU 4 GY	A0018929	3 GN 2 BN 4 YE 1 WH 5 GY 6 PK 7 BU				

Testa terminale con due ingressi per cavi

Connettore	2x IO-Link®, 4 pin							
Filettatura		M12(#1)/M12 (#2)					
PIN	1	2	3	4				
Connessione elettrica (testa terminale)								
Conduttori volanti		Non collega	ti (non isolati)					
Morsettiera a 3 fili (1x Pt100)	RD	i	RD	WH				
Morsettiera a 4 fili (1x Pt100)	Non combinabile							
Morsettiera a 6 fili (2x Pt100)	RD/BK	i	RD/BK	WH/YE				
1x TMT 4-20 mA o HART®								
2x TMT 4-20 mA o HART® nella testa terminale con copertura alta	Non combinabile							
1x TMT PROFIBUS® PA		Nones	mbinabile					
2x TMT PROFIBUS® PA		INOII CO	momabile					
1x TMT FF		Nongo	mbinabile					
2x TMT FF		NOII CO	momabile					
1x TMT PROFINET®		Nongo	mhinahila					
2x TMT PROFINET®	Non combinabile							
1x TMT IO-Link®	L+	-	L-	C/Q				

Connettore		2x IO-Li	ink®, 4 pin	
2x TMT IO-Link®	L+ (#1) e (#2)	-	L- (#1) e (#2)	C/Q
Posizione PIN e codice colore		4	3 1 BN 3 BU 4 BK	A0055383

Combinazioni di collegamento inserto - trasmettitore 1)

		Connessione d	ei trasmettitori ²⁾		
Inserto	iTEMP TMT3	1/iTEMP TMT7x	iTEN	ИР ТМТ8х	
	1x 1 canale	2x 1 canale	1x 2 canali	2x 2 canali	
1x sensore (Pt100 o TC), conduttori volanti	Sensore (#1) : trasmettitore (#1)	Sensore (#1): trasmettitore (#1) (Trasmettitore (#2) non collegato)	Sensore (#1) : trasmettitore (#1)	Sensore (#1) : trasmettitore (#1) Trasmettitore (#2) non collegato	
2x sensore (2x Pt100 o 2x TC), conduttori volanti	Sensore (#1): trasmettitore (#1) Sensore (#2) isolato	Sensore (#1): trasmettitore (#1) Sensore (#2): trasmettitore (#2)	(#1) trasmettitore (#1) Sensore (#2):		
1x sensore (Pt100 o TC) con morsettiera ³⁾	Sensore (#1) : trasmettitore nella copertura		Sensore (#1) : trasmettitore nella copertura		
Sensore (#1): trasmettitore nella copertura Sensore (#2) non collegato		Non combinabile	Sensore (#1): trasmettitore nella copertura Sensore (#2): trasmettitore nella copertura	Non combinabile	
2x sensori (2x Pt100 o 2x TC) in combinazione con posizione 600, opzione MG ⁴⁾	Non combinabile	Sensore (#1): trasmettitore (#1) Sensore (#2): trasmettitore (#2)	Non combinabile	Sensore (#1): trasmettitore (#1) - canale 1 Sensore (#2): trasmettitore (#2) - canale 1	

- 1) Le opzioni dipendono dal prodotto e dalla configurazione
- 2) Se si sceglie di installare 2 trasmettitori in una testa terminale, il trasmettitore (#1) viene installato direttamente sull'inserto. Il trasmettitore (#2) viene installato nella copertura alta. Non è possibile ordinare un TAG di serie per il secondo trasmettitore. L'indirizzo bus è impostato al valore predefinito e, se necessario, deve essere cambiato manualmente prima della messa in servizio.
- 3) Solo nella testa terminale con copertura alta, 1 solo trasmettitore possibile. Sull'inserto viene montata automaticamente una morsettiera in ceramica.
- 4) Sensori singoli, ognuno collegato al canale 1 di un trasmettitore

Protezione dalle sovratensioni

Per proteggere dalle sovratensioni nelle linee di alimentazione e di segnale/comunicazione per l'elettronica del termometro, Endress+Hauser offre protezioni da sovratensioni dalla famiglia di prodotti HAW.



Per maggiori informazioni, consultare le informazioni tecniche relative alla protezione da sovratensione.


Caratteristiche operative

Condizioni operative di riferimento

Questi dati sono rilevanti per determinare l'accuratezza di misura dei trasmettitori iTEMP impiegati. Vedere documentazione tecnica del trasmettitore iTEMP specifico.

Errore di misura massimo

Termometro a resistenza RTD secondo IEC 60751



1) $|t| = \text{valore assoluto della temperatura in }^{\circ}\text{C}$

Per ottenere le tolleranze massime in °F, moltiplicare i risultati in °C per un fattore di 1,8.

Campi di temperatura

Tipo di sensore ¹⁾	Campo di temperatura operativa	Classe B	Classe A	Classe AA
Pt100 (WW)	−200 +600 °C	−200 +600 °C	−100 +450 °C	−50 +250 °C
	(−328 +1112 °F)	(−328 +1112 °F)	(−148 +842 °F)	(−58 +482 °F)
Pt100 (TF)	−50 +200 °C	−50 +200 °C	−30 +200 °C	-
Base	(−58 +392 °F)	(−58 +392 °F)	(−22 +392 °F)	
Pt100 (TF)	−50 +400 °C	−50 +400 °C	−30 +250 °C	0 +150 °C
Standard	(−58 +752 °F)	(−58 +752 °F)	(−22 +482 °F)	(+32 +302 °F)
Pt100 (TF) iTHERM QuickSens	-50 +200 °C (-58 +392 °F)	−50 +200 °C (−58 +392 °F)	-30 +200 °C (-22 +392 °F)	0 +150 °C (+32 +302 °F)
Pt100 (TF) iTHERM StrongSens	-50 +500 °C (-58 +932 °F)	−50 +500 °C (−58 +932 °F)	-30 +300 °C (−22 +572 °F)	0 +150 °C (+32 +302 °F)

1) Le opzioni dipendono dal prodotto e dalla configurazione

Deviazioni limite consentite delle tensioni termoelettriche rispetto alla caratteristica standard per termocoppie secondo IEC 60584 o ASTM E230/ANSI MC96.1:

Standard	Tipo	Tollera	Tolleranza standard		nza speciale
IEC 60584		Classe	Deviazione	Classe	Deviazione
	J (Fe-CuNi)	2	±2,5 °C (-40 +333 °C) ±0,0075 t ¹⁾ (333 750 °C)	1	±1,5 °C (-40 +375 °C) ±0,004 t 1) (375 750 °C)
	K (NiCr-NiAl) N (NiCrSi-NiSi)	2	±0,0075 t ¹⁾ (333 1200 °C) ±2,5 °C (-40 +333 °C) ±0,0075 t ¹⁾ (333 1200 °C)	1	±1,5 °C (-40 +375 °C) ±0,004 t 1) (375 1000 °C)

|t| = valore assoluto in °C

Le termocoppie in metalli base sono generalmente fornite in modo da rispettare le tolleranze di produzione specificate nelle tabelle per temperature > -40 °C (-40 °F). Questi materiali non sono di solito adatti per temperature < -40 °C (-40 °F). Le tolleranze della classe 3 non possono essere rispettate. Per questo campo di temperatura è necessario selezionare un materiale separato. Questo non può essere gestito utilizzando il prodotto standard.

Standard	Tipo	Classe di tolleranza: standard	Classe di tolleranza: speciale	
ASTM E230/ANSI		Deviazione; in ciascun caso vale il valore più elevato		
MC96.1	J (Fe-CuNi)	±2,2 K o ±0,0075 t ¹⁾ (0 760 °C)	±1,1 K o ±0,004 t ¹⁾ (0 760 °C)	
	K (NiCr-NiAl) N (NiCrSi- NiSi)	±2,2 K o ±0,02 t 1) (-200 0 °C) ±2,2 K o ±0,0075 t 1) (0 1260 °C)	±1,1 K o ±0,004 t ¹⁾ (0 1260 °C)	

|t| = valore assoluto in °C

I materiali per termocoppie sono generalmente forniti in modo da soddisfare le tolleranze specificate nella tabella per temperature > 0 °C (32 °F). Questi materiali non sono generalmente adatti per temperature < 0 °C (32 °F). Le tolleranze specificate non possono essere soddisfatte. Per questo campo di temperatura è necessario selezionare un materiale separato. Questo non può essere gestito utilizzando il prodotto standard.

Effetto della temperatura ambiente

Dipende dal trasmettitore da testa in uso. Per informazioni dettagliate, consultare le Informazioni tecniche.

Autoriscaldamento

Gli elementi RTD sono resistori passivi, misurati utilizzando una corrente esterna. Questa corrente di misura provoca l'autoriscaldamento dell'elemento RTD, che a sua volta causa un errore di misura addizionale. Oltre alla corrente di misura, l'errore di misura complessivo è influenzato anche dalla conducibilità termica e dalla velocità di deflusso del processo. Questo errore dovuto ad autoriscaldamento è trascurabile quando viene usato un trasmettitore Endress+Hauser iTEMP (corrente di misura estremamente ridotta).

Tempo di risposta

Le prove sono state eseguite in acqua con portata di 0.4~m/s (in conformità a IEC 60751), e con una variazione incrementale della temperatura 10~K.

Pt100 standard, valori tipici	t ₅₀	t ₉₀	
Contatto diretto: TF, WW 3 o 6 mm di diametro	5 s	11 s	
iTHERM QuickSens	0,5 s	1,5 s	

Tipo J, K, N (TC), valori tipici	t ₅₀	t ₉₀
Contatto diretto 3 o 6 mm di diametro	2,5 s	7 s

Taratura

Taratura dei termometri

La taratura si riferisce al confronto tra il valore visualizzato di un dispositivo di misura e il valore reale di una variabile fornita dallo standard di taratura in condizioni predeterminate. L'obiettivo è quello di determinare la deviazione o gli errori di misura dell'UUT rispetto al valore reale della variabile misurata. Per i termometri, la taratura viene generalmente eseguita solo sugli inserti. In questo modo, si controlla solo la deviazione dell'elemento sensore dovuta alla costruzione dell'inserto. Tuttavia, nella maggior parte delle applicazioni, le deviazioni causate dalla costruzione del punto di misura, dall'integrazione nel processo, dall'influenza delle condizioni ambientali e da altri fattori sono notevolmente maggiori delle deviazioni dovute all'inserto. La taratura degli inserti viene generalmente effettuata utilizzando due metodi:

- Taratura a punti fissi, ad es. al punto di congelamento dell'acqua a 0 °C.
- Taratura di confronto con un termometro di riferimento preciso.

Il termometro da tarare deve visualizzare il valore di temperatura del punto fisso o la temperatura del termometro di riferimento il più accuratamente possibile. Per la taratura dei termometri sono generalmente utilizzati bagni di taratura a temperatura controllata con valori termici molto omogenei, oppure speciali forni di taratura. L'incertezza di misura può aumentare a causa di errori di conduzione del calore e lunghezze di immersione corte. L'incertezza di misura esistente viene registrata sul singolo certificato di taratura. Per le tarature accreditate a norma ISO 17025, non è consentita un'incertezza di misura doppia rispetto all'incertezza di misura accreditata. Se viene superato questo limite, è possibile solo una taratura in fabbrica.

Adattamento sensore-trasmettitore

La curva di resistenza/temperatura delle termoresistenze al platino è standardizzata ma in realtà è raramente possibile attenersi con precisione a quei valori nell'intero campo della temperatura operativa. Per questa ragione, i sensori con resistenza in platino vengono divisi in classi di tolleranza, come le classi A, AA o B definite nella norma IEC 60751. Queste classi di tolleranza descrivono la massima deviazione ammissibile della curva caratteristica di un dato sensore rispetto alla curva standard, vale a dire il massimo errore caratteristico ammesso dipendente dalla temperatura. Nei trasmettitori di temperatura o in altri misuratori elettronici, la conversione dei valori di resistenza misurati dal sensore in valori di temperatura è spesso suscettibile a notevoli errori, poiché la conversione si basa generalmente sulla curva caratteristica standard.

Quando si utilizzano trasmettitori di temperatura iTEMP di Endress +Hauser, questi errori di conversione possono essere ridotti considerevolmente con l'adattamento sensore-trasmettitore:

- Taratura ad almeno tre temperature e determinazione della curva caratteristica effettiva del sensore di temperatura;
- Regolazione della funzione polinomiale specifica del sensore con l'uso di coefficienti Callendar-van Dusen (CvD);
- Configurazione del trasmettitore di temperatura con i coefficienti CvD specifici del sensore per la conversione resistenza/temperatura; e
- Una nuova taratura del trasmettitore di temperatura riconfigurato con la termoresistenza collegata.

Endress+Hauser offre ai clienti questo tipo di adattamento sensore-trasmettitore come servizio separato. Inoltre, tutti i certificati di taratura di Endress+Hauser riferiti a termometri con resistenza in platino riportano ove possibile i coefficienti polinomiali specifici dei sensori con indicazione di almeno tre punti di taratura, in modo che anche gli utenti possano configurare direttamente in modo appropriato i trasmettitori di temperatura adatti.

Per il dispositivo, Endress+Hauser offre tarature standard a una temperatura di riferimento di $-80 \dots +600\,^{\circ}\text{C}$ ($-112 \dots +1112\,^{\circ}\text{F}$) sulla base della scala di temperatura internazionale ITS90. Su richiesta sono disponibili servizi di taratura in altri campi di temperatura; rivolgersi all'ufficio vendite Endress+Hauser di zona. I valori di taratura sono tracciabili secondo standard di taratura nazionali e internazionali. Il certificato di taratura fa riferimento al numero di serie del dispositivo. È tarato solo l'inserto.

Lunghezza di immersione minima (IL) per gli inserti richiesti per eseguire una taratura corretta



A causa dei limiti delle geometrie del forno, è necessario rispettare le lunghezze minime di immersione a temperature elevate per consentire la realizzazione di una taratura con un grado accettabile di incertezza di misura. Le stesse considerazioni valgono quando si utilizza un trasmettitore da testa. A causa della conduzione termica, si devono rispettare le lunghezze minime per qarantire la funzionalità del trasmettitore $-40 \dots +85 \, ^{\circ}\text{C}$ ($-40 \dots +185 \, ^{\circ}\text{F}$).

Temperatura di taratura	Lunghezza di immersione minima IL in mm senza trasmettitore da testa
−196 °C (−320,8 °F)	120 mm (4,72 in) ¹⁾
-80 +250 °C (−112 +482 °F)	Senza lunghezza di immersione minima richiesta ²⁾
+251 +550 °C (+483,8 +1022 °F)	300 mm (11,81 in)
+551 +600 °C (+1023,8 +1112 °F)	400 mm (15,75 in)

- 1) con trasmettitore da testa iTEMP sono necessari almeno 150 mm (5,91 in)
- 2) a una temperatura di +80 ... +250 °C (+176 ... +482 °F), il trasmettitore da testa iTEMP richiede almeno 50 mm (1,97 in)

Resistenza di isolamento

■ RTD:

Resistenza di isolamento tra morsetti e collo di estensione, secondo IEC 60751 > 100 M Ω a +25 °C, misurata con una tensione di prova minima di 100 V_{DC} .

■ TC:

Resistenza di isolamento secondo IEC 61515 tra morsetti e materiale della guaina per una tensione di prova di 500 V_{DC} :


- > 1 GΩ a +20 °C
- > 5 MΩ a +500 °C

Installazione

Orientamento

Nessuna restrizione. Tuttavia, deve essere garantito lo scarico automatico nel processo, in funzione dell'applicazione.

Istruzioni di installazione



🖪 10 Esempi di installazione

- 1 2 Nei tubi di piccolo diametro, il puntale del sensore deve raggiungere o superare leggermente l'asse centrale del tubo (= U).
- 3 4 Orientamento inclinato.


La lunghezza di immersione del termometro influenza l'accuratezza di misura. Se è troppo ridotta, la conduzione di calore tramite la connessione al processo e la parete del serbatoio può causare errori di misura. In caso di installazione in un tubo, la lunghezza di immersione ideale dovrebbe essere almeno la metà del diametro del tubo. Un'altra soluzione potrebbe essere l'installazione angolata (vedere 3 e 4). Per determinare la lunghezza di immersione, si devono considerare tutti i parametri del termometro e il processo da misurare (ad es. velocità di deflusso, pressione di processo).

I contropezzi per le connessioni al processo e le guarnizioni, se richiesti, non vengono forniti insieme al termometro e devono essere ordinati separatamente.

Raggio di curvatura consentito

Tipo di sensore ¹⁾	Diametro ID	Raggio di curvatura R	Lunghezza non curvabile (puntale) NL	
Pt100 (TF) standard	Ø6 mm (0,24 in)	Non curvabile	Non curvabile	
Pt100 (TF) iTHERM StrongSens	Ø6 mm (0,24 in)	R ≥ 3 x ID	30 mm (1,18 in)	
Pt100 (TF) iTHERM	Ø3 mm (0,12 in)	Non curvabile	Non curvabile	
QuickSens	Ø6 mm (0,24 in)	R ≥ 3 x ID	30 mm (1,18 in)	
Pt100 (WW)	Ø3 mm (0,12 in)		30 mm (1,18 in)	
	Ø6 mm (0,24 in)	R ≥ 3 x ID		
	Ø6,35 mm (½ in)			
Pt100 (TF) modello base	Ø6 mm (0,24 in)	Non curvabile	Non curvabile	
	Ø6,35 mm (¼ in)	Non curvabile		
Tipi di termocoppie J, K, N	Ø3 mm (0,12 in)		30 mm (1,18 in)	
	Ø6 mm (0,24 in)	R ≥ 3 x ID		
	Ø6,35 mm (¼ in)			

- 1) Le opzioni dipendono dal prodotto e dalla configurazione
- 2) Se un manicotto è sovrapposto, NL aumenta a 80 mm.



A0019386

Ambiente

Campo di temperatura ambiente

Testa terminale	Temperatura in °C
Senza trasmettitore da testa montato	In base alla testa terminale utilizzata e al pressacavo o al connettore del bus di campo; v. paragrafo "Teste terminali".
Con trasmettitore da testa iTEMP montato	-40 +85 °C (-40 +185 °F)
Con trasmettitore da testa iTEMP e display montati	-30 +85 °C (−22 185 °F)

Temperatura di immagazzinamento

-40 ... +85 °C (−40 ... +185 °F).

Umidità

Dipende dal trasmettitore iTEMP in uso. Quando si utilizzano trasmettitori da testa iTEMP:

- Condensazione consentita in conformità a IEC 60068-2-33
- Umidità relativa max: 95% in conformità alla norma IEC 60068-2-30

Classe climatica

Secondo EN 60654-1, classe C

Grado di protezione

IP 66 max. (custodia NEMA Type 4x)	A seconda del design (testa terminale, connettore, ecc.)		
Parzialmente IP 68	Testato a 1,83 m (6 ft) per 24 ore		

Resistenza a vibrazioni e urti

Gli inserti Endress+Hauser superano i requisiti di IEC 60751 relativi alla resistenza agli urti e alle vibrazioni di 3g in un campo di 10 ... 500 Hz. La resistenza alle vibrazioni del punto di misura dipende dal tipo e dalla costruzione del sensore:

Tipo di sensore ¹⁾	Resistenza alle vibrazioni del puntale del sensore
Pt100 (WW)	
Pt100 (TF) Base	$\leq 30 \text{ m/s}^2 (\leq 3g)$
Pt100 (TF) Standard	$\leq 40 \text{ m/s}^2 (\leq 4\text{g})$
Pt100 (TF) iTHERM StrongSens	600 m/s² (60g)
Pt100 (TF) iTHERM QuickSens, versione: ø6 mm (0,24 in)	600 m/s² (60g)
Pt100 (TF) iTHERM QuickSens, versione: ø3 mm (0,12 in)	≤ 30 m/s² (≤ 3g)
Termocoppia TC, tipo J, K, N	\leq 30 m/s ² (\leq 3g)

1) Le opzioni dipendono dal prodotto e dalla configurazione

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

EMC secondo tutti i requisiti applicabili degli standard IEC/EN 61326 e le raccomandazioni NAMUR NE21. Per informazioni dettagliate, consultare la Dichiarazione di conformità.

Fluttuazioni massime durante i test EMC: < 1% del campo misurato.

Immunità alle interferenze secondo gli standard IEC/EN 61326, requisiti per aree industriali

Emissione di interferenza secondo gli standard IEC/EN 61326, apparecchiature elettriche in Classe B

Processo

Campo della temperatura di processo

Dipende dal tipo di sensore e dal materiale del utilizzato, max. $-200 \dots +1100$ °C ($-328 \dots +2012$ °F)..

Campo della pressione di processo

Campo della pressione:

- Max. 75 bar (1088 psi) +200 °C (+392 °F) per sensori standard a film sottile e iTHERM QuickSens Pt100.
- Max. 50 bar (725 psi) +400 °C (+752 °F) per tutti gli altri tipi di sensore.

La pressione di processo massima possibile dipende da vari fattori, tra cui il design, la connessione al processo e la temperatura di processo. Per informazioni sulle pressioni di processo massime possibili per le singole connessioni al processo, vedere la sezione "Connessione al processo".

i

È possibile calcolare la portata ammessa secondo DIN 43772 per termometri con un pozzetto termometrico. Un calcolo non è standardizzato e non è abituale per termometri senza pozzetto termometrico. In caso di dubbi relativi alla capacità di carico meccanica del dispositivo, si raccomanda di utilizzare un termometro con un pozzetto termometrico.

Costruzione meccanica

Struttura, dimensioni

Tutte le dimensioni sono espresse in mm (in). La struttura del termometro dipende dalla versione generale utilizzata.


i

Varie dimensioni, come la lunghezza di immersione U, hanno valori variabili e sono perciò indicate come elementi nei seguenti disegni dimensionali.


Dimensioni variabili:

Rif.	Descrizione				
IL	Lunghezza d'inserzione dell'inserto				
Т	Lunghezza del rivestimento: variabile o predefinita, in base alla versione del pozzetto (v. anche dati delle singole tabelle)				
U	Lunghezza di immersione: variabile in base alla configurazione				
Hd, SL	Variabile per calcolare la lunghezza di inserzione dell'inserto, in base alle diverse lunghezze di avvitamento nella filettatura M24x1.5 o ½" NPT della testa terminale, v. calcolo per lunghezza dell'inserto (IL).				
	1 2				
	M24x1.5 NPT ½"				
	A0039122				
	■ 11 Diverse lunghezze di avvitamento della filettatura delle teste terminali per M24x1,5 e ½" NPT				
	1 Filettatura metrica M24x1,5 2 Filettatura conica NPT ½" Hd Distanza nella testa terminale SL Corsa della molla				
ØDI	Diametro dell'inserto: 3 mm (0,12 in) o 6 mm (0,24 in)				

Termometro senza connessione al processo fissa




- 1 Senza connessione al processo
- 2 Termometro con raccordo a compressione TK40 sferico e movibile per installazione a saldare
- 3 Termometro con raccordo a compressione TK40 cilindrico e movibile per installazione a saldare
- 4 Con raccordo a compressione filettatura NPT, versione caricata a molla in opzione
- 5 Con raccordo a compressione filettatura GT, versione caricata a molla in opzione



Le versioni con filettatura M24 per la testa terminale utilizzano un inserto TS111 sostituibile. Tutte le altre versioni non hanno un inserto sostituibile.

Tipo di raccordo a compressione	L	U _{min} (utilizzando il raccordo a compressione)
Filettatura NPT, non caricata a molla	51 mm (2,0 in)	
Filettatura G, non caricata a molla	47 mm (1,85 in)	≥ 70 mm (2,76 in)
Filettatura G o NPT, caricata a molla	60 mm (2,36 in)	

Termometro con connessione al processo fissa



A003897


- Con rivestimento e dado a testa tonda, filettatura femmina, disponibile $G\frac{1}{2}$ " e $G\frac{3}{4}$ ", $\emptyset D = 9$ mm (0,35 in) o 12 mm (0,47 in)
- 2 Con rivestimento, versione con filettatura G o M
- 3 Con rivestimento, versione con filettatura NPT
- 4 Senza rivestimento, testa terminale connessione di processo, versione con filettatura M o G
- 5 Senza rivestimento, testa terminale connessione di processo, versione con filettatura NPT

Le versioni non hanno un inserto sostituibile. L'inserto non è caricato a molla anche se si utilizza il dado di chiusura.

Definizione della lunghezza minima

Versione del termometro	U	Т	
1		≥ 85 mm (3,35 in)	
2+3	 ≥ 50 mm (1,97 in) per tipo di sensore iTHERM QuickSens ≥ 40 mm (1,57 in) per tutti gli altri tipi di sensori 	(111 (5,55) 11111 (5)	
4+5	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	38 mm (1,5 in)	

Come illustrato nella seguente figura, la lunghezza del rivestimento può influenzare la temperatura della testa terminale. Questa temperatura deve rispettare i valori soglia definiti nel paragrafo "Condizioni operative".



■ 12 Riscaldamento della testa terminale in funzione della temperatura di processo. Temperatura nella testa terminale = temperatura ambiente 20 $^{\circ}$ C (68 $^{\circ}$ F) + ΔT

Il grafico può servire per calcolare la temperatura del trasmettitore.

Esempio: a una temperatura di processo $220\,^{\circ}\text{C}$ ($428\,^{\circ}\text{F}$) e con un'inerzia termica complessiva e una lunghezza del collo di estensione (T+ E) di $100\,\text{mm}$ ($3,94\,\text{in}$), la conduzione termica è di $40\,\text{K}$ ($72\,^{\circ}\text{F}$). La temperatura determinata del trasmettitore è inferiore a $85\,^{\circ}\text{C}$ (temperatura ambiente massima per il trasmettitore di temperatura iTEMP).

Risultato: la temperatura del trasmettitore è corretta; la lunghezza del rivestimento è sufficiente.

Peso

0,5 ... 2,5 kg (1 ... 5,5 lbs) per le opzioni standard.

Materiali

Le temperature per il funzionamento continuo specificate nella tabella seguente hanno valore puramente indicativo, si riferiscono all'uso dei vari materiali nell'aria in assenza di carichi di compressione significativi. Le temperature operative massime possono ridursi sensibilmente nel caso di condizioni anomale, ad esempio in presenza di un elevato carico meccanico o di fluidi aggressivi.



Considerare con attenzione che la temperatura massima dipende sempre anche dal sensore utilizzato.

Nome del materiale	Abbreviazione	Temperatura max. consigliata per uso continuo nell'aria	Proprietà
AISI 316/1.4401	X5CrNiMo 17-12-2	650 °C (1202 °F) ¹⁾	 Acciaio inox austenitico Elevata resistenza alla corrosione in generale Elevata resistenza alla corrosione in atmosfere clorurate e acide, non ossidanti mediante l'aggiunta di molibdeno (ad es. acidi fosforici e solforici, acidi acetico e tartarico a bassa concentrazione)
AISI 316L/ 1.4404 1.4435	X2CrNiMo17-12-2 X2CrNiMo18-14-3	650 °C (1202 °F) ¹⁾	 Acciaio inox austenitico Elevata resistenza alla corrosione in generale Elevata resistenza alla corrosione in atmosfere clorurate e acide, non ossidanti mediante l'aggiunta di molibdeno (ad es. acidi fosforici e solforici, acidi acetico e tartarico a bassa concentrazione) Maggiore resistenza alla corrosione intergranulare e alla corrosione puntiforme Rispetto a 1.4404, il materiale 1.4435 ha una resistenza alla corrosione persino superiore e un contenuto di delta ferrite inferiore
Alloy 600/2.4816	NiCr15Fe	1100°C (2012°F)	 Lega nichel/cromo molto resistente ad ambienti aggressivi, ossidanti e riducenti, anche alle alte temperature Resistente alla corrosione dovuta a gas di cloro e agenti clorurati, nonché a molti acidi organici e minerali ossidanti, acqua marina, ecc. Corrosione provocata dall'acqua ultrapura Non può essere impiegato in presenza di zolfo

¹⁾ Può essere impiegato limitatamente fino a 800 $^{\circ}$ C (1472 $^{\circ}$ F) per carichi meccanici ridotti e fluidi non corrosivi. Contattare il reparto vendite del produttore per ulteriori informazioni.

Connessioni al processo

i

Le connessioni al processo con filettatura maschio cilindrica sono dotate di guarnizioni in rame secondo DIN 7603 A con spessore di $1,5\,\mathrm{mm}$.

Connessione al processo filettata

				Dimensioni		
Tipo		Tipo di raccordo		Lunghezza della filettatura TL in mm (in)	Apertura di chiave AF	Caratteristiche tecniche
Е	SW/AF	M	M20x1,5	14 mm (0,55 in)	27	• P _{max.} = 75 bar
		M18x1,5	12 mm (0,47 in)	24	(1088 psi) a +200 °C (+392 °F) per	
		G	G ½"	15 mm (0,6 in)	27	sensori standard a
ML, L		G 1/4"	12 mm (0,47 in)	24	film sottile e iTHERM	
■ 13	A0008620	NPT	NPT ½" NPT ¾"	8 mm (0,32 in) 8,5 mm (0,33 in)	22 27	QuickSens Pt100. P _{max.} = 50 bar (725 psi) a +400 °C (+752 °F) per tutti gli altri tipi di sensori. 1)

¹⁾ Il tipo di inserto è il fattore decisivo in questo caso. La filettatura della connessione al processo è di importanza solo secondaria.

Filettatura della connessione Dado cieco ¹⁾	Tipo di raccordo	Lunghezza filettatura TL	Apertura di chiave	
	G½"	15,5 mm (0,61 in)	27 mm (1,06 in)	I dadi ciechi non
T 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	G¾"	19,5 mm (0,77 in)	32 mm (1,26 in)	sono progettati come connessioni al processo. Questa connessione è disponibile solo per i termometri senza pozzetto termometrico.
A0043608				
1 Filettatura dado cieco				

 Per la selezione senza pozzetto. Disponibile solo per l'installazione in un pozzetto esistente. Occorre prestare particolare attenzione alla lunghezza, in quanto l'inserto non è caricato a molla!

Gli adattatori a pressione 316L possono essere utilizzati solo una volta a causa della deformazione. Questo vale per tutti i componenti degli adattatori a pressione! Un giunto a pressione di ricambio deve essere fissato in un altro punto (scanalature nel pozzetto termometrico). Gli adattatori a pressione PEEK non devono mai essere utilizzati a una temperatura inferiore a quella presente nel momento in cui vengono installati. Questo perché l'adattatore non sarebbe più a tenuta stagna a causa della contrazione termica del materiale PEEK.

Per requisiti più elevati, sono decisamente consigliabili giunti SWAGELOCK o simili.

Adattatore a pressione

## Pmax = 5 bar (72.5 psi), a T = 180 °C (+356 °F) pe materiale PEEK o 316L Dado 2 Ferrula 3 Connessione al processo	Tipo TK40	Tipo di raccordo	Dimensioni	Caratteristiche		
P _{max} = 5 bar (72,5 psi), a T = 180°C (+356°T) per materiale PEEK o 316L. Coppia di serraggio: 1 Dado 2 Ferrula 3 Connessione al processo Versione a molla opzionale G½": 27 mm (1,06 in) Mon è a tenuta di pressione. Da usare solo in combinazione a un tenuta di pressione. Da usare solo in combinazione a u	I ipo di laccoldo		Ø di Apertura di chiave		tecniche	
G½" o NPT ½", a molla, L = ca. 60 mm (2,36 in) G½" NPT ½", a molla, L = ca. 60 mm (2,36 in) G½" NPT: 27 mm (1,06 in) in combinazione a un pozzetto o in aria. Coppia di serraggio: G½" 40 Nm ½" NPT: 55 Nm	1 Dado 2 Ferrula NPT ½", L = circ 52 mm (2,05 in G ½", L = circa 47 mm (1,85 in Materiale ferru o 316L Coppia di serra • 10 Nm (PEE • 25 Nm (316			½" NPT:	5 bar (72,5 psi), a T = +180 °C (+356 °F) per materiale PEEK P _{max} = 40 bar (104 psi) a T = +200 °C (+392 °F) per materiale 316L P _{max} = 25 bar (77 psi) a T = +400 °C (+752 °F) per	
G½": 27 mm (1,06 in) G½": 27 mm (1,06 in) ½": NPT: 24 mm (0,95 in) G½": 40 Nm ½": NPT: 55 Nm	Versione a molla opzionale					
1 Molla	A0038944	The state of the s	6 mm (0,24 in)	½" NPT:	pressione. Da usare solo in combinazione a un pozzetto o in aria. Coppia di serraggio: G'/2": 40 Nm	

Tipo TK40	Tipo di raccordo	Dimensioni	Caratteristiche	
1100 11340	Tipo di l'accordo	Ø di	Apertura di chiave	tecniche
A0017582	Sferico Materiale ferrula 316L Filettatura G ¹ / ₄ " Cilindrico Materiale ferrula Elastosil Filettatura G ¹ / ₂ "	3 mm (0,12 in) o 6 mm (0,24 in)	-	P _{max} : = 50 bar (725 psi) T _{max} : = 200 °C (392 °F) Coppia di serraggio: 25 Nm P _{max} : = 10 bar (145 psi) T _{max} : = 200 °C (392 °F) Coppia di serraggio: 5 Nm

Inserti

Tipo di sensore RTD ¹⁾	Pt100 a film sottile (TF), base	Pt100 a film sottile (TF), standard	Pt100 (TF), iTHERM StrongSens	Pt100 (TF), iTHERM QuickSens ²⁾	Pt100 Wire-V	Wound (WW)
Struttura del sensore; metodo di connessione	1x Pt100 a 3 o 4 fili	1x Pt100 a 3 o 4 fili, isolamento minerale	1x Pt100 a 3 o 4 fili, isolamento minerale	1x Pt100 a 3 o 4 fili ø6 mm (0,24 in), isolamento minerale ø3 mm (0,12 in), isolamento in teflon	1x Pt100 a 3 o 4 fili, isolamento minerale	2x Pt100 a 3 fili, isolamento minerale
Resistenza alle vibrazioni del puntale dell'inserto	≤ 3 g	≤ 4 g	Maggiore resistenza alle vibrazioni, 60 g	■ ø3 mm (0,12 in) ≤ 3 g ■ ø6 mm (0,24 in) ≤ 60 g	≤ ?	3 g
Campo di misura; classe di precisione	−50 +200 °C (−58 +392 °F), Classe A o AA	8 +392 °F), Classe A o (–58 +752 °F),		-50 +200 °C (-58 +392 °F), Classe A o AA (−328 +1112 °F), Classe A o		
Diametro	ø 3 mm (0,12 in) ø 6 mm (0,24 in)	ø 3 mm (0,12 in) ø 6 mm (0,24 in)	ø 6 mm (0,24 in)		3 mm (0,12 in) 6 mm (0,24 in)	

- 1)
- Le opzioni dipendono dal prodotto e dalla configurazione Consigliato per lunghezze di immersione U < 70 mm (2.76 in) 2)

Tipo di sensore TC ¹⁾	Tipo K	Tipo J	Tipo N
Struttura del sensore	Isolamento minerale, con cavo rivestito in Alloy600	Cavo a isolamento minerale, rivestimento in acciaio inox	Isolamento minerale, con cavo rivestito in Alloy TD
Resistenza alle vibrazioni del puntale dell'inserto	≤ 3 g		
Campo di misura	-40 +1 100 °C (-40 +2 012 °F)	-40 +750 °C (−40 +1382 °F)	−40 +1 100 °C (−40 +2 012 °F)
Tipo di connessione	Con o senza collegamento a terra		

Lunghezza sensibile alla temperatura	Lunghezza inserto
Diametro	ø 3 mm (0,12 in) ø 6 mm (0,24 in)



Le parti di ricambio dei prodotti disponibili attualmente sono elencate online all'indirizzo: http://www.products.endress.com/spareparts consumables.

- Selezionare l'appropriata radice del prodotto.
- Quando si ordinano le parti di ricambio, indicare sempre il numero di serie del dispositivo.

La lunghezza dell'inserzione IL viene calcolata automaticamente in base al numero di serie.

Rugosità


Valori per superfici bagnate:


Superficie standard	$R_a \leq 1.6 \ \mu m \ (0.06 \ \mu in)$
---------------------	--


Teste terminali


Tutte le teste terminali sono caratterizzate da geometria interna e dimensioni conformi a DIN EN 50446, FF e connessione al termometro con filettatura M24x1,5 o $\frac{1}{2}$ " NPT. Tutte le dimensioni sono espresse in mm (in). I pressacavi di esempio riportati negli schemi corrispondono a connessioni M20x1,5 con pressacavi in poliammide non Ex. I dati riportati si riferiscono a una condizione senza trasmettitore da testa installato. Per la temperatura ambiente con trasmettitore da testa installato, v. paragrafo "Ambiente".


Come dotazione speciale, Endress+Hauser offre teste terminali con accessibilità ai morsetti ottimizzata per semplificare le procedure di installazione e manutenzione.





























Pressacavi e connettori 1)

Tipo	Idoneo per ingresso cavi	Grado di protezione	Campo di temperatura	Diametro adeguato del cavo
Pressacavo, poliammide blu (indicazione circuito Ex-i)	½" NPT	IP68	−30 +95 °C (−22 +203 °F)	7 12 mm (0,27 0,47 in)
Progressive policymide	1/2" NPT, 3/4" NPT, M20x1,5 (su richiesta, 2x ingressi cavi)	IP68	-40 +100 °C (-40 +212 °F)	
Pressacavo, poliammide	½" NPT, M20x1,5 (su richiesta, 2x ingressi cavi)	IP69K	−20 +95 °C (−4 +203 °F)	5 9 mm (0,19 0,35 in)
Pressacavo per aree a prova di polveri infiammabili, poliammide	½" NPT, M20x1,5	IP68	-20 +95 °C (-4 +203 °F)	
Pressacavo per aree a prova di polveri infiammabili, ottone nichelato	M20x1,5	IP68 (NEMA Type 4x)	−20 +130 °C (−4 +266 °F)	

Tipo	Idoneo per ingresso cavi	Grado di protezione	Campo di temperatura	Diametro adeguato del cavo
Connettore M12, a 4 pin, 316 (PROFIBUS® PA, Ethernet-APL™, IO- Link®	½" NPT, M20x1,5	IP67	-40 +105 °C (-40 +221 °F)	-
Connettore M12, 8 pin, 316	M20x1,5	IP67	-30 +90 °C (-22 +194 °F)	-
Connettore 7/8", 4 pin, 316 (FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS® PA)	½" NPT, M20x1,5	IP67	-40 +105 °C (-40 +221 °F)	-

A seconda del prodotto e della configurazione

📭 I pressacavi non sono disponibili per termometri a prova di esplosione incapsulati.

Certificati e approvazioni

I certificati e le approvazioni aggiornati del prodotto sono disponibili all'indirizzo www.endress.com sulla pagina del relativo prodotto:

- 1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca.
- 2. Aprire la pagina del prodotto.
- 3. Selezionare **Downloads**.

MID

Certificato di prova (solo in modalità SIL). In conformità con:

- WELMEC 8.8: "Guida sugli aspetti generali e amministrativi del sistema volontario di valutazione modulare degli strumenti di misura".
- OIML R117-1 Edizione 2007 (E) "Sistemi di misura dinamica per liquidi diversi dall'acqua"
- EN 12405-1/A2 Edizione 2010 "Misuratori di gas Dispositivi di conversione Parte 1: Conversione di volume"
- OIML R140-1 Edizione 2007 (E) "Sistemi di misura per combustibile gassoso"

Informazioni per l'ordine

Informazioni dettagliate per l'ordine possono essere richieste all'Ufficio commerciale locale www.addresses.endress.com o reperite nel Configuratore prodotto all'indirizzo www.endress.com:

- 1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca.
- 2. Aprire la pagina del prodotto.
- 3. Selezionare Configuration.
- Configuratore di prodotto lo strumento per la configurazione del singolo prodotto
 - Dati di configurazione più recenti
 - A seconda del dispositivo: inserimento diretto di informazioni specifiche sul punto di misura come il campo di misura o la lingua operativa
 - Verifica automatica dei criteri di esclusione
 - Creazione automatica del codice d'ordine e sua scomposizione in formato output PDF o Excel
 - Possibilità di ordinare direttamente nel negozio online di Endress+Hauser

Accessori

Gli accessori attualmente disponibili per il prodotto possono essere selezionati su www.endress.com:

- 1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca.
- 2. Aprire la pagina del prodotto.

3. Selezionare Parti di ricambio & accessori.

Accessori specifici per l'assistenza

DeviceCare SFE100

DeviceCare è un dispositivo di configurazione Endress+Hauser per dispositivi da campo che utilizza i sequenti protocolli di comunicazione: HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus, IO/Link, Modbus, CDI e interfacce Common Data Endress+Hauser.



Informazioni tecniche TI01134S

www.endress.com/sfe100

FieldCare SFE500

FieldCare è uno strumento di configurazione per dispositivi da campo Endress+Hauser e di terze parti, basato sulla tecnologia DTM.

Sono supportati i sequenti protocolli di comunicazione: HART, WirelessHART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, EtherNet/IP, PROFINET e PROFINET APL.



Informazioni tecniche TI00028S

www.endress.com/sfe500

Netilion

Con l'ecosistema Netilion lloT. Endress+Hauser consente di ottimizzare le prestazioni dell'impianto, la digitalizzazione dei flussi di lavoro, la condivisione delle conoscenze e la collaborazione. Sfruttando decenni di esperienza nell'automazione di processo, Endress+Hauser offre all'industria di processo un ecosistema IIoT proqettato per estrarre senza sforzo informazioni utili da dati. Queste informazioni aiutano a ottimizzare il processo, aumentando la disponibilità d'impianto, l'efficienza e l'affidabilità e, di consequenza, rendendo l'impianto più redditizio.



www.netilion.endress.com

App SmartBlue

SmartBlue di Endress+Hauser semplifica la configurazione dei dispositivi da campo mediante Bluetooth® o WLAN. SmartBlue fornisce un accesso mobile alle informazioni diagnostiche e di processo e consente di risparmiare tempo, anche in ambienti pericolosi e di difficile accesso.





■ 14 Codice QR per l'app gratuita SmartBlue di Endress+Hauser

Strumenti online

Informazioni sul prodotto sull'intero ciclo di vita del dispositivo: www.endress.com/onlinetools

Componenti di sistema

Moduli di protezione da sovratensioni dalla famiglia di prodotti HAW

Moduli di protezione da sovratensione per montaggio su quida DIN e dispositivo da campo, per la protezione di impianti e misuratori con alimentazione e linee di segnale/comunicazione.

Per informazioni più dettagliate: www.endress.com

Indicatori di processo della famiglia di prodotti RIA

Indicatori di processo di facile lettura con diverse funzioni: indicatori alimentati tramite loop per la visualizzazione di 4 ... 20 mAvalori, visualizzazione di fino a quattro variabili HART, indicatori di processo con unità di controllo, monitoraggio del valore di soglia, alimentazione del sensore e isolamento galvanico.

Applicazione universale grazie alle approvazioni internazionali per aree pericolose, idoneità al montaggio a fronte quadro o in campo.

Per ulteriori informazioni, consultare: www.endress.com

Barriera attiva della serie RN

Barriera attiva ad uno o due canali per la sicura separazione dei circuiti del segnale standard 0/4...20 mA con trasmissione HART bidirezionale. Nell'opzione con duplicatore di segnale, il segnale di ingresso viene trasmesso a due uscite isolate galvanicamente. Il dispositivo presenta un ingresso in corrente attivo ed uno passivo; le uscite possono essere gestite in modo attivo o passivo.

Per ulteriori informazioni, consultare: www.endress.com

Documentazione

I seguenti tipi di documentazione sono disponibili nell'area Download del sito Endress+Hauser (www.endress.com/downloads), in base alla versione del dispositivo:

Tipo di documento	Obiettivo e contenuti del documento
Informazioni tecniche (TI)	Supporto alla pianificazione del dispositivo Il documento riporta tutti i dati tecnici del dispositivo e fornisce una panoramica degli accessori e degli altri prodotti specifici ordinabili.
Istruzioni di funzionamento brevi (KA)	Guida per una rapida messa in servizio Le Istruzioni di funzionamento brevi contengono tutte le informazioni essenziali, dal controllo alla consegna fino alla prima messa in servizio.
Istruzioni di funzionamento (BA)	È il documento di riferimento dell'operatore Le Istruzioni di funzionamento comprendono tutte le informazioni necessarie per le varie fasi del ciclo di vita del dispositivo: da identificazione del prodotto, controlli alla consegna e stoccaggio, montaggio, connessione, messa in servizio e funzionamento fino a ricerca guasti, manutenzione e smaltimento.
Descrizione dei parametri dello strumento (GP)	Riferimento per i parametri Questo documento descrive dettagliatamente ogni singolo parametro. La descrizione è rivolta a coloro che utilizzano il dispositivo per tutto il suo ciclo di vita operativa e che eseguono configurazioni specifiche.
Istruzioni di sicurezza (XA)	A seconda dell'approvazione, con il dispositivo vengono fornite anche istruzioni di sicurezza per attrezzature elettriche in area pericolosa. Sono parte integrante delle istruzioni di funzionamento.
	La targhetta indica quali Istruzioni di sicurezza (XA) si riferiscono al dispositivo.
Documentazione supplementare in funzione del dispositivo (SD/FY)	Rispettare sempre rigorosamente le istruzioni riportate nella relativa documentazione supplementare. La documentazione supplementare fa parte della documentazione del dispositivo.





www.addresses.endress.com