Указания по технике безопасности iTHERM SurfaceLine TM611

0Ex ia IIC T6...T1 Ga X Ex ia IIIC $T_{200}85$ °C... $T_{200}450$ °C Da X 1Ex ia IIC T6...T1 Gb X Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db X







iTHERM SurfaceLine TM611

Содержание

О настоящем документе	3
Сопутствующая документация	3
Дополнительная документация	3
Сертификаты и декларации	3
Адрес изготовителя	3
Указания по технике безопасности	4
Указания по технике безопасности: общие	4
Указания по технике безопасности: монтаж в оборудование группы III	5
Указания по технике безопасности для искробезопасной электрической цепи: монтаж	5
Указания по технике безопасности: особые условия эксплуатации	6
Таблицы температур	6
Электрические параметры	9

О настоящем документе



Номер документа, относящийся к настоящим указаниям по технике безопасности (ХА), должен соответствовать информации, указанной на заводской табличке.

Сопутствующая документация

При вводе прибора в эксплуатацию соблюдайте соответствующие инструкции:

www.endress.com/product code>, например, iTHERM TM611

Дополнительная документация

Брошюра по взрывозащите: СРООО21Z

Брошюра по взрывозащите доступна в Интернете: www.endress.com/Документация

Сертификаты и декларации

Сертификат ЕАС

Прибор соответствует основным требованиям защиты здоровья и безопасности, применимым к проектированию и производству приборов и защитных систем, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах.

- Сертификационный орган: ТОО/Ж ШС «Т-Стандарт»
- Номер сертификата: ЕАЭС КZ 7500525.01.01.02203

Присвоение номера сертификата удостоверяет соответствие следующим стандартам:


- FOCT 31610.0-2019 (M∋K 60079-0:2017)
- FOCT 31610.11-2014 (M∋K 60079-11:2011)

Адрес изготовителя

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG Obere Wank 1 87484 Nesselwang, Германия

XA03660T iTHERM SurfaceLine TM611

Указания по технике



Указания по технике безопасности:

общие

- Соблюдайте правила монтажа и указания по технике безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации.
- Монтаж прибора должен осуществляться в соответствии с инструкциями производителя, а также с учетом действующих в стране эксплуатации норм и стандартов (например, EN/MЭК 60079-14).
- Корпус датчика температуры должен быть подключен к локальной системе выравнивания потенциалов, либо установлен в заземленном металлическом трубопроводе или резервуаре соответственно.
- Надежное заземление при установке в металлической системе с использованием компрессионных фитингов и неметаллических вкладышей не гарантируется. Это означает, что необходимо использовать дополнительное защитное подключение к локальной системе выравнивания потенциалов.

Указания по технике безопасности: монтаж в оборудование группы III

- Плотно герметизируйте вводы кабеля сертифицированными кабельными уплотнениями (минимум IP6X) в соответствии с MЭК/EN 60529.
- Применяемые сальники должны иметь сертификат соответствия требованиям стандарта EN/MЭК 60079-0.
- Кабельные вводы, поставляемые в соответствии с кодом опции, пригодны для кабельных уплотнений с сертификатом Ex ATEX/ МЭК Ех для диапазона температуры −20 до +95 °C.
- Для эксплуатации датчика температуры при температуре окружающей среды ниже –20 °С используйте соответствующие кабели и кабельные вводы, разрешенные для применения.
- При температуре окружающей среды выше +65°C необходимо использовать пригодные для этой цели жаропрочные кабели или провода, кабельные вводы и средства герметизации, которые рассчитаны на температуру Та +5 К выше температуры окружающей среды.
- При монтаже и техническом обслуживании преобразователя необходимо обеспечить такие условия, при которых даже в случае редкого стечения неблагоприятных обстоятельств будет исключена возможность возгорания вследствие удара или трения его корпуса о чугунные/стальные поверхности.

▲ ОСТОРОЖНО

Взрывоопасная среда

 Во взрывоопасной среде не открывайте прибор, находящийся под напряжением (это необходимо для поддержания степени защиты IP6x, обеспечиваемой корпусом, во время эксплуатации).

Указания по технике безопасности для искробезопасной электрической цепи: монтаж

- Соблюдайте правила монтажа и указания по технике безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации.
- Монтаж прибора должен осуществляться в соответствии с инструкциями производителя, а также с учетом действующих в стране эксплуатации норм и стандартов (например, EN/MЭК 60079-14).
- Соблюдайте указания по технике безопасности для применяемых преобразователей.
- Дисплей типа TID10 можно устанавливать только в зоне 1 (EPL Gb) либо зоне 2 (EPL Gc).
- Тип защиты изменяется на следующий, когда устройства подключаются к сертифицированным искробезопасным цепям категории ib: Ex ib IIC.
 При подключении к искробезопасной цепи ib запрещается использовать датчик в зоне 0.
- Двухконтурные датчики с 3 мм не имеют изоляции от металлической оболочки в соответствии с МЭК/EN 60079-11, глава 6.3.13.

XA03660T iTHERM SurfaceLine TM611

 При подключении двойных датчиков убедитесь, что данные выравнивания потенциалов соответствует данным локальной системы выравнивания потенциалов.

- Датчики диметром 3 мм или заземленные измерительные вставки (например, iTHERM TM611-xxC) должны быть подключены к локальной системе выравнивания потенциалов.
- Датчики диметром 3 мм или заземленные измерительные вставки (например, iTHERM TM611-xxC) необходимо использовать искробезопасный источник питания с гальванической развязкой.
- Установите датчик температуры с маркировкой степени защиты не менее IP20 в соответствии с EN/MЭК 60529.

Указания по технике безопасности: особые условия эксплуатации

- С точки зрения безопасности, цепь следующих исполнений датчиков температуры и вставок следует считать заземленной (подробности см. в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к оборудованию):
 Тип iTHERM TM611 с диаметром 3 мм, одинарным или
 - Тип iTHERM TM611 с диаметром 3 мм, одинарным или сдвоенным
- При монтаже и техническом обслуживании преобразователя необходимо обеспечить такие условия, при которых даже в случае редкого стечения неблагоприятных обстоятельств будет исключена возможность возгорания вследствие удара или трения его корпуса о чугунные/стальные поверхности.
- Когда соединительный элемент типа ТТ611 изготовлен из алюминия и устанавливается в зоне, где требуется использование аппаратуры уровня защиты оборудования EPL Ga и Da; его необходимо установить так, чтобы даже в случае редких несчастных случаев исключить источники возгорания в результате ударов и трения.
- Для датчиков температуры типа iTHERM TM611-ххВ и iTHERM TM611-ххС, если они предназначены для использования во взрывоопасных газовых средах, где требуется использование аппаратуры уровня защиты оборудования Ga, следует избегать электростатических зарядов на кабеле.

Таблицы температур

Зависимость температуры окружающей среды и рабочей температуры от температурного класса в случае использования с измерительными преобразователями:

Тип	Собранный преобразователь	Температурный класс	Диапазон температур окружающей среды корпуса ¹⁾	Максимальная температура поверхности корпуса
		Т6	-40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C	T85 ℃
	iTEMP TMT84, iTEMP TMT85	T5	-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C	T100 ℃
		T4	-40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C	T135 ℃
	iTEMP TMT71, iTEMP TMT72, iTEMP TMT86 ²⁾	Т6	-50 °C ≤ Ta ≤ +55 °C	T85 ℃
		T5	-50 °C ≤ Ta ≤ +70 °C	T100 °C
iTHERM		T4	-50 °C ≤ Ta ≤ +85 °C	T135 ℃
TM611	iTEMP TMT82 ²⁾	Т6	-50 °C ≤ Ta ≤ +58 °C	T85 ℃
		T5	-50 °C ≤ Ta ≤ +75 °C	T100 °C
		T4	-50 °C ≤ Ta ≤ +85 °C	T135 ℃
	iTEMP TMT8x, iTEMP TMT7x с дисплеем	Т6	-40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C	T85 ℃
		T5	-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C	T100 ℃
		T4	-40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C	T135 ℃

Для термометров с двумя установленными преобразователями в головке датчика допустимая температура окружающей среды составляет до 12 К ниже сертифицированной температуры окружающей среды для каждого преобразователя в головке датчика.

²⁾ низкая температура -52 °C возможна только с маркировкой Ex ia IIC Ga/Gb

Тип	Собранный преобразователь	Диаметр вставки	Диапазон рабочей температуры	Температурный класс/ максимальная температура поверхности датчика
	iTEMP TMT8x, iTEMP TMT7x	3 мм	-50 °C ≤ Tp ≤ +66 °C	T6/T85 °C
iTHERM			-50 °C ≤ Tp ≤ +81 °C	T5/T100 ℃
			-50 °C ≤ Tp ≤ +116 °C	T4/T135 ℃
TM611			-50 °C ≤ Tp ≤ +181 °C	T3/T200 ℃
			-50 °C ≤ Tp ≤ +276 °C	T2/T300 ℃
			-50 °C ≤ Tp ≤ +426 °C	T1/T450 ℃



Для вставок-термопар температурный класс Т6...Т1 и максимально допустимая температура поверхности Т85 °C...Т450 °C соответствуют рабочей температуре.


XA03660T iTHERM SurfaceLine TM611

Зависимость температуры окружающей среды и технологического процесса в зависимости от температурного класса для монтажа без передатчика (клеммной колодки) или кабельного термометра:

Диаметр	Температурный	Тр (процесс) – максимально допустимая рабочая температура (датчик)						
вставки	класс/ Макс. температура поверхности	Рі ≤ 50 мВт	Pi ≤ 100 mBt	Pi ≤ 200 mBt	Pi ≤ 500 mBt	Рі ≤ 650 мВт		
	T1/T450 ℃	426 ℃	415 °C	396℃	343 ℃	333℃		
	T2/T300 ℃	276 ℃	265℃	246 °C	193℃	183 ℃		
3 мм	T3/T200 ℃	181℃	170 °C	151℃	98℃	88 °C		
J MM	T4/T135 ℃	116℃	105℃	86 °C	33 ℃	23 ℃		
	T5/T100 °C	81 °C	70℃	51℃	−2 °C	−12 °C		
	T6/T85 ℃	66℃	55 ℃	36 ℃	−17 °C	−27 °C		

Диаметр вставки	Температурный класс/	Тр (процесс) – рабочая темпе	Та (окружающая среда) – температура		
	Макс. температура поверхности	Рі ≤ 750 мВт	Pi ≤ 800 mBt	Pi ≤ 1000 mBT	окружающей среды (для корпуса) ¹⁾
3 мм	T1/T450 ℃	320℃	312 ℃	280 ℃	
	T2/T300 ℃	170 °C	162 °C	130℃	-40 °C ≤ Ta ≤ +130 °C
	T3/T200 ℃	75 ℃	62 ℃	30℃	
	T4/T135 ℃	10℃	2 ℃	-30 °C	-40 °C ≤ Ta ≤ +116 °C
	T5/T100 ℃	-25 °C	-33 ℃	-	-40 °C ≤ Ta ≤ +81 °C
	T6/T85 °C	−40 °C	-	-	-40 °C ≤ Ta ≤ +66 °C

¹⁾ Температура окружающей среды в зоне присоединительной головки может находиться под непосредственным влиянием рабочей температуры, однако ограничивается диапазоном –40 до +130 °C. Кроме того, для корпусов ТАЗОА, ТАЗОD и ТАЗОН ограничение диапазона составляет –50 до +130 °C. Более низкая температура -60 °C возможна только при наличии маркировки Ех іа IIC Gb.



Электрические

параметры

Связанный искробезопасный источник питания с макс. электрическими характеристиками ниже значений установленного в головке преобразователя измерительного:

Преобразовате ль	Ui	Ii	Pi	Ci	Li	
iTEMP TMT71, iTEMP TMT72	30 B	100 мА	800 мВт	0	0	
iTEMP TMT82	30 B	130 мА	800 мВт	0	0	
iTEMP TMT84, iTEMP TMT85, iTEMP TMT86	Полевой прибор FISCO					
Клеммный блок	30 В 140 мА 1000 мВт См. следующие таблицы				цы	
Тонкие проволочные выводы ¹⁾	30 B	140 мА	1000 мВт	См. следующие таблицы		

1) Относится также к термометру сопротивления типа iTHERM TM611-ххВ и iTHERM TM611-ххС

Термометр, тип iTHERM TM611-ххА, водяной клеммный блок или свободные провода:

Тип датчика	Длина горловины E		Тонкие проволо	Клеммный блок		
	C _i /M	L _i /M	C _i	Li	C _i	Li
Одинарный	200 пФ	1 мкГн	56,4 пФ	282 nH	4,6 пФ	23 nH
Двойной	400 пФ	2 мкГн	113 пФ	564 nH	9,2 пФ	46 nH

Формула расчета только для опций с тонкими проволочными выводами проводов и клеммным блоком:

- $C_i = C_{i \text{ длина горловины } E} \ x \ E + C_{i \text{ тонкие проволочные выводы}}$
- $L_i = L_i$ длина горловины $E \propto E + L_i$ тонкие проволочные выводы
- $C_i = C_{i \text{ длина горловины } E} \ x \ E + C_{i \text{ клеммный блок}}$
- lacktriangle $L_i = L_{i \text{ длина горловины E}} \ x \ E + L_{i \text{ клеммный блок}}$

Термометр, тип iTHERM TM611-ххВ и iTHERM TM611-ххС:

Тип датчика	Длина горловины Е		Соединение		Соединительные комп	енсирующие провода L
	C _i /F/m	L _i /H/m	C _i /F	L _i /H	C _i /F/m	L _i /H/m
Одинарный	2,00E-10	1,00E-06	2,50E-11	1,25E-07	2,00E-10	1,00E-06
Двойной	4,00E-10	2,00E-06	5,00E-11	2,50E-07	4,00E-10	2,00E-06

Формула расчета для кабельного термометра:

- $C_i = C_i$ длина горловины E х E + C_i Соединение + C_i компенсирующие провода LХ L $L_i = L_i$ длина горловины E х E + L_i Соединение + L_i компенсирующие провода LХ L





www.addresses.endress.com