



Stručné pokyny k obsluze **TAF10**

Pouzdro do provozu

Montáž

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění v důsledku nesprávného stínění!


- Pro účinné stínění musí být stínění kabelu připojeno k pouzdru do provozu přes velkou plochu. Toho se dosáhne umístěním stínění kabelu na speciální kabelové průchodky EMC PG 13.5.

Pouzdro do provozu pro všechny teplotní převodníky E+H

Hliníkové pouzdro s tlakovým odlitkem IP 66: 100 × 100 × 60 mm (Š × V × H)

Hmotnost: přibližně 0,58 kg (1,28 lb).

- Připevněte teplotní hlavici k montážnímu očku uvnitř pouzdra do provozu (viz výkres).




1 Montáž

Další příslušenství:

- Montážní očko pro instalaci na zeď
- Montážní očko pro instalaci do potrubí

Montáž na zeď



Montáž do potrubí

