


# Kortfattad bruksanvisning Flödesmätare Proline 500


PROFINET transmitter  
med elektromagnetisk sensor



Den här kortfattade bruksanvisningen ersätter **inte** de kompletta användarinstruktioner som finns för enheten.

**Kortfattad bruksanvisning del 2 av 2: transmitter**  
Innehåller information om transmittern.

Kortfattad bruksanvisning del 1 av 2: sensor → 3



A0023555

## Kortfattad bruksanvisning för flödesmätaren

Enheten består av en transmitter och en sensor.

Proceduren vid driftsättning av dessa två komponenter beskrivs i två separata bruksanvisningar som tillsammans bildar den kortfattade bruksanvisningen för flödesmätaren:

- Kortfattad bruksanvisning del 1: sensor
- Kortfattad bruksanvisning del 2: transmitter

Läs och följ anvisningarna i de båda kortfattade bruksanvisningarna när du driftsätter flödesmätaren eftersom innehållet i dem kompletterar varandra:

### Kortfattad bruksanvisning del 1: sensor

Den kortfattade bruksanvisningen för sensorn vänder sig till specialister med ansvar för att installera mätenheten.

- Godkännande av leverans och produktidentifikation
- Förvaring och transport
- Installation

### Kortfattad bruksanvisning del 2: transmitter

Den kortfattade bruksanvisningen för transmittern vänder sig till specialister med ansvar för att driftsätta, konfigurera och parametrera mätenheten (fram till det första mätvärdet).

- Produktbeskrivning
- Installation
- Elanslutning
- Manövreringsalternativ
- Systemintegration
- Driftsättning
- Diagnosinformation

## Ytterligare enhetsdokumentation

 Denna kortfattade bruksanvisning utgör **Kortfattad bruksanvisning del 2: transmittern**.

Du hittar "Kortfattad bruksanvisning del 1: sensorn" via:

- Internet: [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
- Smartphone/pekplatta: *Endress+Hauser Operations app*

Detaljerad information om enheten hittar du i användarinstruktionerna och i den övriga dokumentationen:

- Internet: [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
- Smartphone/pekplatta: *Endress+Hauser Operations app*

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Om detta dokument</b>	<b>5</b>
1.1	Symboler som används	5
<b>2</b>	<b>Grundläggande säkerhetsanvisningar</b>	<b>7</b>
2.1	Krav på personal	7
2.2	Avsedd användning	7
2.3	Arbetssäkerhet	8
2.4	Driftsäkerhet	8
2.5	Produktsäkerhet	8
2.6	IT-säkerhet	8
2.7	Enhetsspecifik IT-säkerhet	9
<b>3</b>	<b>Produktbeskrivning</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Installation</b>	<b>11</b>
4.1	Montera transmitterhuset	11
4.2	Vrida transmitterhuset	13
4.3	Vrida displaymodulen	14
4.4	Lås locket	15
4.5	Kontroll efter installation av transmittern	16
<b>5</b>	<b>Elanslutning</b>	<b>17</b>
5.1	Anslutningsförhållanden	17
5.2	Ansluta mätenheten	26
5.3	Maskinvaruinställningar	37
5.4	Säkerställa potentialutjämning	39
5.5	Säkerställa skyddsgraden	43
5.6	Kontroll efter anslutning	43
<b>6</b>	<b>Manövreringsalternativ</b>	<b>44</b>
6.1	Översikt över användargränssnitt	44
6.2	Menyns struktur och funktion	45
6.3	Använda menyn med den lokala displayen	46
6.4	Åtkomst i menyn via konfigureringsmjukvara	49
6.5	Åtkomst i menyn via webbservern	49
<b>7</b>	<b>Systemintegration</b>	<b>50</b>
7.1	Översikt över enhetsbeskrivningsfilerna	50
7.2	Enhetens masterfil (GSD)	50
7.3	Cyklick dataöverföringPromag	52
<b>8</b>	<b>Driftsättning</b>	<b>58</b>
8.1	Funktionskontroll	58
8.2	Ställa in menyspråk	59
8.3	Konfigurera mätenheten	59
8.4	Skydda inställningarna från obehörig åtkomst	60
<b>9</b>	<b>Diagnosinformation</b>	<b>60</b>

# 1 Om detta dokument

## 1.1 Symboler som används

### 1.1.1 Säkerhetssymboler

Symbol	Betydelse
 <b>FARA!</b>	<b>FARA!</b> Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om inte denna situation undviks leder det till allvarlig eller dödlig olycka.
 <b>WARNING!</b>	<b>WARNING!</b> Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om inte denna situation undviks kan det leda till allvarlig eller dödlig olycka.
 <b>OBSERVERA</b>	<b>FÖRSIKTIGHET!</b> Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om inte denna situation undviks kan det leda till mindre eller medellållvarlig olycka.
 <b>OBS!</b>	<b>OBS!</b> Den här symbolen anger information om procedurer och andra uppgifter som inte orsakar personalskada.

### 1.1.2 Symboler för särskilda typer av information

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
 <b>Tillåtet</b> Procedurer, processer eller åtgärder som är tillåtna.	 <b>Föredraget</b> Procedurer, processer eller åtgärder som är att föredra.		
 <b>Förbjudet</b> Procedurer, processer eller åtgärder som är förbjudna.	 <b>Tips</b> Anger tilläggsinformation.		
 Referens till dokumentation	 Sidreferens		
 Bildreferens	 Arbetsmoment		
 Resultat av ett arbetsmoment	 Okulär besiktning		

### 1.1.3 Elektriska symboler

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
 <b>Likström</b>	 <b>Växelström</b>		
 <b>Likström och växelström</b>	 <b>Jordanslutning</b> En plint som, vad gäller operatören, är jordad genom ett jordningssystem.		

Symbol	Betydelse
	<p><b>Skyddsjordning (PE)</b>            En plint som måste anslutas till jord innan några andra anslutningar upprättas.</p> <p>Jordningsplintarna finns placerade inuti och utanpå enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Invändig jordningsplint: ansluter skyddsjordningen till elnätet.</li> <li>▪ Utvändig jordningsplint: ansluter enheten till fabrikens jordningssystem.</li> </ul>

### 1.1.4 Kommunikationssymboler

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
	<b>Trådlöst lokalt nätverk (Wireless Local Area Network – WLAN)</b> Kommunikation via ett trådlöst, lokalt nätverk.		<b>Lysdiod</b> Lysdioden är släckt.
	<b>Lysdiod</b> Lysdioden lyser.		<b>Lysdiod</b> Lysdioden blinkar.

### 1.1.5 Verktygssymboler

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
	Torxmejsel		Spårmejsel
	Kryssmejsel		Insexnyckel
	Skruvnyckel		

### 1.1.6 Symboler i bilderna

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
1, 2, 3, ...	Objektnummer		Arbetsmoment
A, B, C, ...	Vyer	A-A, B-B, C-C, ...	Avsnitt
	Farligt område		Säkert område (icke riskklassat område)
	Flödesriktning		

## 2 Grundläggande säkerhetsanvisningar

### 2.1 Krav på personal

Personalen måste uppfylla följande krav för relevant uppgift:

- De ska vara utbildade, kvalificerade specialister som är behöriga för den här specifika funktionen och uppgiften.
- De ska vara auktoriserade av anläggningens ägare/operatör.
- De ska ha god kännedom om lokala/nationella förordningar.
- Innan arbetet startas ska de ha läst och förstått instruktionerna i manualen och tilläggsdokumentationen, liksom certifikaten (beroende på applikation).
- De ska följa anvisningarna och efterleva grundläggande villkor.

### 2.2 Avsedd användning

#### Användning och medium

Den mätenhet som beskrivs i dessa kortfattade anvisningar är endast avsedd för mätning av flöde i vätskor med en lägsta konduktivitet på  $5 \mu\text{S}/\text{cm}$ .

Beroende på beställd version kan mätenheten också mäta potentiellt explosiva, eldfarliga, giftiga och oxiderande media.

Mätenheter avsedda för användning i riskområden, hygienapplikationer eller där det föreligger en förhöjd risk på grund av processtryck, har motsvarande märkning på märkskytten.

För att säkerställa att mätenheten är i korrekt skick vid användning:

- Håll trycket och temperaturen inom det angivna området.
- Använd endast mätenheten helt enligt uppgifterna på märkskytten och de allmänna villkoren i bruksanvisningen och tilläggsdokumentationen.
- Kontrollera på märkskytten om den beställda enheten får användas på avsett sätt i det farliga området (t.ex. explosionsskydd, säkerhet för tryckbehållare).
- Använd endast mätenheten till medier som de vätskeberörda delarna är tillräckligt resistenta mot.
- Om omgivningstemperaturen kring mätenheten ligger utanför den atmosfäriska temperaturen är det absolut nödvändigt att följa de tillämpliga grundläggande villkor som anges i enhetsdokumentationen.
- Mätenheten måste hållas permanent skyddad mot miljöbetingad korrosion.

#### Felaktig användning

Annan användning än den avsedda kan medföra säkerhetsrisker. Tillverkaren har inget ansvar för skador som beror på felaktig eller ej avsedd användning.

#### VARNING

#### Risk för skador på grund av korrosiva eller slipande vätskor och omgivningsförhållanden!

- Verifiera att processvätskan är kompatibel med sensorns material.
- Säkerställ resistansen hos alla medieberörda material under processen.
- Håll trycket och temperaturen inom det angivna området.

**OBS****Verifiering av gränsfall:**

- För specialvätskor och rengöringsvätskor hjälper Endress+Hauser gärna till att verifiera korrosionståligheten hos medieberörda material, men lämnar inga garantier och godkänner inget ansvar eftersom mycket små förändringar i temperatur, koncentration eller föroreningsnivå i processen kan förändra de korrosionsbeständiga egenskaperna.

**Kvarvarande risker****⚠️ VARNING****Elektroniken och mediet kan göra ytorna heta. Detta innebär en risk för brännskador!**

- Skydda mot kontakt vid förhöjda vätsketemperaturer för att undvika brännskador.

## 2.3 Arbetsäkerhet

För arbete på och med enheten:

- Använd erforderlig personskyddsutrustning enligt nationella/lokala förordningar.

För svetsarbete på rörledningarna:

- Jorda inte svetsutrustningen i mätenheten.

Vid arbete på enheten med våta händer:

- Använd alltid handskar på grund av förhöjd risk för elstötar.

## 2.4 Driftsäkerhet

Risk för skada.

- Använd endast enheten vid rätt tekniska och säkra förhållanden.
- Operatören är ansvarig för störningsfri användning av enheten.

## 2.5 Produktsäkerhet

Den här mätenheten är konstruerad enligt god teknisk standard för att uppfylla de senaste säkerhetskraven, har testats och lämnat fabriken i ett skick där den är säker att använda.

Den uppfyller allmänna och lagstadgade säkerhetskrav. Den uppfyller också de EU-direktiv som står på den enhetsspecifika EU-försäkran om överensstämmelse. Endress+Hauser bekräftar detta genom CE-märkningen på enheten.

## 2.6 IT-säkerhet

Vår garanti är endast giltig om enheten har installerats och använts i enlighet med bruksanvisningen. Enheten är utrustad med säkerhetsmekanismer som skyddar den mot oavsiktliga ändringar av inställningarna.

IT-säkerhetsåtgärder som ger extra skydd för enheten och tillhörande dataöverföring måste vidtas av operatörerna själva i linje med deras egna säkerhetsstandarder.

## 2.7 Enhetsspecifik IT-säkerhet

Enheten har ett antal särskilda funktioner som stödjer skyddsåtgärder från operatörens sida. Dessa funktioner går att konfigurera av användaren och ger större säkerhet vid arbetet om de används på rätt sätt.



För närmare information om enhetsspecifik IT-säkerhet, se enhetens användarinstruktioner.

### 2.7.1 Åtkomst via servicegränssnittet (CDI-RJ45)

Enheten kan anslutas till ett nätverk via servicegränssnittet (CDI-RJ45). Enhetsspecifika funktioner garanterar säker drift av en enhet inom ett nätverk.

Användning av lämpliga branschstandarder och riktlinjer som har bestämts av nationella och internationella säkerhetskommittéer som IEC/ISA62443 eller IEEE rekommenderas. Detta inkluderar organisatoriska säkerhetsåtgärder såsom utdelning av åtkomstbehörighet liksom tekniska åtgärder som nätverkssegmentering.




Enheten kan integreras i en ringtopologi. Enheten integreras via plintanslutningen för signalöverföring (utgång 1) och anslutningen till servicegränssnittet (CDI-RJ45).

### 3 Produktbeskrivning

Mätsystemet består av en Proline 500-transmitter och en elektromagnetisk Proline Promag-sensor.

Transmittern och sensorn är monterade på fysiskt åtskilda ställen. De är sammankopplade via två anslutningskabel/kablar.



- 1 Transmitter med inbyggd ISEM (intelligent sensorelektronikmodul)
- 2 Spolströmkabel
- 3 Signalkabel
- 4 Sensoranslutningshus

 För en mer ingående produktbeskrivning, se enhetens användarinstruktioner

## 4 Installation

 För närmare information om hur sensorn monteras, se den kortfattade bruksanvisningen till sensorn →  3

### 4.1 Montera transmitterhuset

#### OBSERVERA

#### Omgivningstemperaturen är för hög!

Risk för att elektroniken överhettas och huset deformeras.

- ▶ Överskrid inte maximalt tillåten omgivningstemperatur .
- ▶ Vid utomhusdrift: undvik direkt solljus och exponering för väderpåverkan, särskilt i varma klimat.

#### OBSERVERA


#### Onormal påfrestning kan skada huset!

- ▶ Undvik onormal mekanisk påfrestning.

Transmittern kan monteras på följande sätt:

- Montering på stolpe
- Väggmontering

#### 4.1.1 Väggmontering



 1 Mättenhet mm (in)


#### 4.1.2 Montering på stolpe

##### **⚠ VARNING**

Orderkod för "Transmitterhus", alternativ L "Gjutet, rostfritt": gjutna transmittrar är mycket tunga.

De blir instabila om de inte monteras på en stadig, fastsittande stolpe.

- Fäst bara transmittern i stolpe som sitter stadigt fast i ett stabilt underlag.




A0029057

Fig 2 Måttenehet mm (in)

## 4.2 Vrida transmitterhuset

Transmitterhuset kan vridas för att underlätta åtkomst till anslutningsfacket eller displaymodulen.




A0029993

1. Beroende på enhetsversion: Lossa fästklämmen för anslutningsfackets lock.
2. Skruva bort anslutningsfackets lock.
3. Lossa låsskruven.
4. Vrid huset till önskat läge.
5. Dra åt fästskskruven ordentligt.
6. Skruva fast anslutningsfackets lock
7. Beroende på enhetsversion: Fäst fästklämmen för anslutningsfackets lock.

## 4.3 Vrida displaymodulen

Displaymodulen kan vridas för att underlätta avläsning och manövrering.



A0030035

1. Beroende på enhetsversion: Lossa fästklämman för anslutningsfackets lock.
2. Skruva bort anslutningsfackets lock.
3. Vrid displaymodulen till önskad position: Max.  $8 \times 45^\circ$  i varje riktning.
4. Skruva fast anslutningsfackets lock.
5. Beroende på enhetsversion: Fäst fästklämman för anslutningsfackets lock.


## 4.4 Lås locket

### OBS

Beställningskod för , tillval L "Gjutet, rostfritt": Locken för transmitterhusen är utrustade med ett borrhål för att låsa locket.

Locket kan läsas med hjälp av skruvar och en kedja eller kabel som tillhandahålls av kunden.

- Det är rekommenderat att använda kedjor eller kablar i rostfritt stål.
- Om en skyddsbeläggning ska appliceras är det rekommenderat att använda en krympslang för att skydda husets färg.



A0029799

1 Borrhål i locket för låsskruv

2 Låsskruv för att låsa locket

## 4.5 Kontroll efter installation av transmittern

Kontroll efter installation ska alltid utföras efter följande åtgärder:

- Montera transmitterhuset:
  - Montering på stolpe
  - Väggmontering
- Vrida transmitterhuset
- Vrida displaymodulen

Är enheten oskadd (okulär besiktning)?	<input type="checkbox"/>
Vrida transmitterhuset: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Är låsskruven ordentligt åtdragen?</li><li>■ Är anslutningsfackets lock ordentligt fastskruvat?</li><li>■ Är fästklämman ordentligt åtdragen?</li></ul>	<input type="checkbox"/>
Vrida displaymodulen: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Är anslutningsfackets lock ordentligt fastskruvat?</li><li>■ Är fästklämman ordentligt åtdragen?</li></ul>	<input type="checkbox"/>
Montering på vägg och stolpe: Är låsskruvarna ordentligt åtdragna?	<input type="checkbox"/>

## 5 Elanslutning

### OBS

#### Mätenheten har inte någon intern strömbrytare.

- ▶ Av det skälet måste mätenheten förses med en omkopplare eller strömbrytare så att strömförsljningen enkelt kan brytas.
- ▶ Även om mätenheten är utrustad med säkring bör ytterligare överströmsskydd (max. 10 A) integreras i systeminstallationen.

### 5.1 Anslutningsförhållanden

#### 5.1.1 Verktyg som behövs

- För kabelingångar: använd motsvarande verktyg
- För spärrhake: insexnyckel 3 mm
- Kabelskalare
- Om flätad kabel används: krimpverktyg för kabeländhylsor
- För borttagning av kablar från plint: spårmejsel  $\leq 3$  mm (0,12 in)

#### 5.1.2 Krav för anslutningskablar

De anslutningskablar som kunden tillhandahåller måst uppfylla följande krav.

#### Elsäkerhet

Enligt tillämpliga nationella/lokala förordningar.

#### Skyddsjordkabel

Kabel  $\geq 2,08$  mm<sup>2</sup> (14 AWG)

Jordimpedansen måste vara mindre än 1 Ω.

#### Tillåtet temperaturområde

- Installationsanvisningarna som gäller i det land där installationen sker måste observeras.
- Kablarna måste vara avsedda för de min- och maxtemperaturer som är att förvänta.

#### Strömförsljningskabel

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

#### Kabeldiameter

- Medföljande kabelförskruvningar:  
M20  $\times$  1,5 med kabel-Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Fjäderbelastade plintar: Passar för tvinnade kablar och tvinnade kablar med kabelhylsor.  
Ledarens tvärsnitt 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (24 ... 12 AWG).

## Signalkabel

### *PROFINET*

Standarden IEC 61156-6 anger CAT 5 som lägsta tillåtna kategori för en kabel som används till PROFINET. CAT 5e och CAT 6 rekommenderas.

 För mer information om hur du planerar och installerar PROFINET-nätverk, se: "PROFINET – kablage och sammankopplingsteknik", riklinjer för PROFINET

### *Strömutgång 0/4 till 20 mA*

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

### *Puls-/frekvens-/kontaktutgång*

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

### *Reläutgång*

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

### *Strömingång 0/4 till 20 mA*

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

### *Statusingång*

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

## 5.1.3 Anslutningskabel

## Signalkabel

<b>Standardkabel</b>	3 × 0,38 mm <sup>2</sup> (20 AWG) med gemensam, flätad kopparskärmning (Ø ~ 9,5 mm (0,37 in)) och individuellt skärmade kärnor
<b>Kabel för tomrörsdetektering (EPD)</b>	4 × 0,38 mm <sup>2</sup> (20 AWG) med gemensam, flätad kopparskärmning (Ø ~ 9,5 mm (0,37 in)) och individuellt skärmade kärnor
<b>Ledarresistans</b>	≤50 Ω/km (0,015 Ω/ft)
<b>Kapacitans: kärna/skärm</b>	≤420 pF/m (128 pF/ft)
<b>Kabellängd (max.)</b>	Beror på mediets konduktivitet, max. 200 m (656 ft)
<b>Kabellängder (beställbara)</b>	5 m (15 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft) eller varierande längd upp till max. 200 m (656 ft)
<b>Drifttemperatur</b>	-20 ... +80 °C (-68 ... +176 °F)

## Spolströmkabel

<b>Standardkabel</b>	3 × 0,75 mm <sup>2</sup> (18 AWG) med gemensam, flätad kopparskärmning (Ø ~ 9 mm (0,35 in)) och individuellt skärmade kärnor
<b>Ledarresistans</b>	≤37 Ω/km (0,011 Ω/ft)
<b>Kapacitans: kärna/kärna, jordad skärm</b>	≤120 pF/m (37 pF/ft)

<b>Kabellängd (max.)</b>	Beror på mediets konduktivitet, max. 200 m (656 ft)
<b>Kabellängder (beställbara)</b>	5 m (15 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft) eller varierande längd upp till max. 200 m (656 ft)
<b>Drifttemperatur</b>	-20 ... +80 °C (-68 ... +176 °F)
<b>Provspänning för kabelisolering</b>	≤ AC 1 433 V RMS 50/60 Hz eller ≥ DC 2 026 V

## 5.1.4 Plintadressering

### Transmitter: matningsspänning, ingångar/utgångar

Plinttilldelningen för in- och utgångarna beror på vilken individuell orderversion enheten har. Den enhetsspecifika plinttilldelningen anges på en dekal i terminalkåpan.

Matningsspänning		Ingång/utgång 1	Ingång/utgång 2		Ingång/utgång 3	
1 (+)	2 (-)	PROFINET (RJ45-kontakt)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)

Enhetsspecifik plintadressering: självhäftande etikett i terminalkåpan.

### Transmitter och sensoranslutningshus: förbindelsekabel

Sensorn och transmittern, som sitter monterade på olika ställen, är sinsemellan anslutna med en förbindelsekabel. Kabeln ansluts via sensoranslutningshuset och transmitterhuset.

 Plinttilldelning och anslutning av förbindelsekabeln → [Diagram 26](#).

## 5.1.5 Apparatpluggar finns


 Apparatpluggar får inte användas i riskklassade områden!

### Orderkod för "Ingång; utgång 1", tillval RA "PROFINET"

Beställningskod för "Elanslutning"	Kabelningång/anslutning	
	2	3
L, N, P, U	Kontaktdon M12 × 1	-
R <sup>1) 2)</sup> , S <sup>1) 2)</sup> , T <sup>1) 2)</sup> , V <sup>1) 2)</sup>	Kontaktdon M12 × 1	Kontaktdon M12 × 1

- Går inte att kombinera med extern WLAN-antenn (orderkod för "Bifogade tillbehör", tillval P8) till en RJ45 M12-adapter för servicegränsnätet (orderkod för "Monterade tillbehör", tillval NB) eller till en extern display- och manövermodul DKX001.
- Lämpar sig för att infoga enheten i en ringtopologi.

## 5.1.6 Stifttilldelning på apparatpluggen



Stift	Tilldelning	
1	+	TD +
2	+	RD +
3	-	TD -
4	-	RD -
Kodning	Kontakt/inkopplingsplats	
D	Uttag	

A0032047

### 5.1.7 Förbereda mätenhet

Utför momenten i följande ordning:

1. Montera sensorn och transmittern.
2. Anslutningshus, sensor: anslut anslutningskabeln.
3. Transmitter: anslut anslutningskabeln.
4. Transmitter: anslut signalkabeln och kabeln för matningsspänning.

#### OBS

##### Otillräcklig tätning av huset!

Mätenhetens tillförlitlighet kan försämras.

- Använd lämpliga kabelförskruvningar som motsvarar skyddsgraden.

1. Avlägsna blindpluggen om sådan finns.
2. Om mätenheten har levererats utan kabelförskruvningar:  
Skaffa lämplig kabelförskruvning för respektive anslutningskabel.
3. Om mätenheten har levererats med kabelförskruvningar:  
Observera kraven på förbindelsekablarna →  17.







### 5.1.8 Förbereda förbindelsekabeln

När du förser anslutningskabeln med ändavslutning, observera följande:

1. Vid förekomst av en elektrodkabel:  
Kontrollera att kabelhylsorna inte vidrör kärnornas skärmning på sensorsidan. Minsta avstånd = 1 mm (undantag: grön jordningskabel)
2. Vid förekomst av en spolströmkabel:  
Isolera en kärna på den trekärnade kabeln i nivå med kärnans armering. Du behöver bara två kärnor till anslutningen.
3. När det gäller kablar med fintrådiga kärnor (tvinnade kablar):  
Förse kärnorna med kabelhylsor.

## Förbereda förbindelsekabeln: Promag H

*Transmitter*

Elektrodkabel	Spolströmkabel
  <b>A</b>  <b>B</b> <p style="text-align: center;">A0029543</p>	  <b>A</b>  <b>B</b> <p style="text-align: right;">A0029544</p>

Måttenehet mm (in)







A = Förse kabeln med ändavslutning

B = Montera kabelhylsor på kablar med fintrådiga kärnor (tvinnade kablar)

1 = Röda kabelhylsor,  $\phi$  1,0 mm (0,04 in)

2 = Vita kabelhylsor,  $\phi$  0,5 mm (0,02 in)

*Sensor*

Elektrodkabel	Spolströmkabel
	
 <p>A</p>	 <p>A</p>
 <p>B</p> <p>1</p> <p>2</p>	 <p>1</p>

A0029438

A0029439

Måttenhet mm (in)






A = Förse kabeln med ändavslutning

B = Montera kabelhylsor på kablar med fintrådiga kärnor (tvinnade kablar)

1 = Röda kabelhylsor,  $\phi$  1,0 mm (0,04 in)2 = Vita kabelhylsor,  $\phi$  0,5 mm (0,02 in)

## Förbereda förbindelsekabeln: Promag P och Promag W

### Transmitter

Elektrodkabel	Spolströmkabel
  <p>A</p>  <p>A</p> <p>A0029326</p>	  <p>B</p> <p>A0029329</p>

Mått enhet mm (in)

A = Förse kabeln med ändavslutning



B = Montera kabelhylsor på kablar med fintrådiga kärnor (tvinnade kablar)

1 = Röda kabelhylsor,  $\phi$  1,0 mm (0,04 in)

2 = Vita kabelhylsor,  $\phi$  0,5 mm (0,02 in)

\* = Skala endast förstärkta kablar

*Sensor*

Transmitter	Spolströmkabel
 <p><b>A</b></p> <p>20 (0.8)*      170 (6.7)*      80 (3.15)      18.5 (0.73)      6 (0.24)</p> <p><b>B</b></p> <p>20 (0.8)*      160 (6.30)*      70 (2.76)      50 (1.97)      10 (0.4)      8 (0.3)</p> <p>1 2 2 GND 2 1</p> <p>A0029336</p>	 <p><b>A</b></p> <p>20 (0.8)*      160 (6.30)*      70 (2.76)      50 (1.97)      10 (0.4)</p> <p><b>B</b></p> <p>20 (0.8)*      160 (6.30)*      70 (2.76)      50 (1.97)      10 (0.4)</p> <p>1 1 1 1</p> <p>A0029337</p>

Måttenhet mm (in)

A = Förse kabeln med ändavslutning

B = Montera kabelhylsor på kablar med fintrådiga kärnor (tvinnade kablar)

1 = Röda kabelhylsor,  $\phi$  1,0 mm (0,04 in)2 = Vita kabelhylsor,  $\phi$  0,5 mm (0,02 in)

\* = Skala endast förstärkta kablar

## 5.2 Ansluta mätenheten

### OBS

#### Försämrad elsäkerhet vid felaktig anslutning!

- ▶ Låt endast en utbildad elektriker utföra elanslutningarna.
- ▶ Observera tillämpliga nationella/lokala installationskoder och förordningar.
- ▶ Följ lokala regler om arbets säkerhet.
- ▶ Anslut alltid skyddsjordkabeln  $\ominus$  innan övriga kablar ansluts.
- ▶ Vid användning i potentiellet explosiva atmosfärer, se informationen i enhetens specifika Ex-dokumentation.

### 5.2.1 Ansluta förbindelsekabeln


#### **⚠ VARNING**

#### Risk för att elektroniska komponenter skadas!


- ▶ Anslut sensorn och transmittern till samma potentialutjämning.
- ▶ Anslut sensorn endast till en transmitter med samma serienummer.
- ▶ Jorda sensorns anslutningshus via den externa skruvplinten.

#### Plintadressering för anslutningskabel

Proline Promag H



- 1 Spolströmkabel
- 2 Signalkabel

*Proline Promag P and Promag W*

- 1 Spolströmkabel
- 2 Signalkabel

**Ansluta förbindelsekabeln till sensorns anslutningshus**


Anslutning via plintar med orderkoden för "Hus"		Finns för sensor
Alternativ A "Aluminumbelagd"	→  28	Promag P, W
Alternativ D "Polykarbonat"	→  28	Promag W
Alternativ L "Gjutet, rostfritt"	→  28	Promag P

Anslutning via plintar med orderkoden för "Hus"		Finns för sensor
Alternativ B "Rostfritt, hygieniskt"	→  29	PromagH

**Ansluta förbindelsekabeln till transmittern**

Kabeln ansluts till transmittern via plintarna → 30.

## Ansluta sensoranslutningshuset via plintarna



A0029612


1. Lossa fästklämman för husets lock.
2. Lossa husets lock.
3. Tryck kabeln igenom kabelingången. För ordentlig tätning bör du inte ta bort tätningsringen från kabelingången.
4. Skala kabeln och kabeländarna. Montera kabelhylsor om tvinnade kablar används.
5. Anslut skyddsjord.
6. Anslut kabeln enligt plintadresseringen → 26.
7. Dra åt kabelförskruvningarna ordentligt.  
↳ Med detta avslutas processen att ansluta förbindelsekablarna.

### **⚠ VARNING**

Husets skyddsgrad gäller inte vid otillräcklig tätning av huset.

- Skruva in gängan på locket utan att använda smörjmedel. Lockets gänga är belagd med ett torrt smörjmedel.


8. Skruva på husets lock.
9. Dra åt fästklämman på husets lock.

**Ansluta sensoranslutningshuset via plintarna**

A0029617

1. Lossa fästskruven på husets lock.
2. Öppna huskåpan.
3. Tryck kabeln igenom kabelingången. För ordentlig tätning bör du inte ta bort tätningsringen från kabelingången.
4. Skala kabeln och kabeländarna. Montera kabelhylsor om tvinnade kablar används.
5. Anslut skyddsjord.
6. Anslut kabeln enligt plintadresseringen → 26.
7. Dra åt kabelförskruvningarna ordentligt.  
↳ Med detta avslutas processen att ansluta förbindelsekablarna.
8. Stäng husets lock.
9. Dra åt fästskruven på husets lock.


## Ansluta förbindelsekabeln till transmittern



A0029592

1. Lossa fästklämman för anslutningsfackets lock.
2. Skruva bort anslutningsfackets lock.
3. Tryck kabeln igenom kabelingången. För ordentlig tätning bör du inte ta bort tätningsringen från kabelingången.
4. Skala kabeln och kabeländarna. Montera också kabelhylsor om tvinnade kablar används.
5. Anslut skyddsjord.
6. Anslut kabeln enligt plintadresseringen → 26.
7. Dra åt kabelförskruvningarna ordentligt.  
↳ Med detta avslutas processen att ansluta förbindelsekablarna.
8. Skruva fast anslutningsfackets lock.
9. Dra fast fästklämman för anslutningsfackets lock.
10. Efter anslutningen av förbindelsekablarna:  
Anslut signalkabeln och kabeln för matningsspänning → 31.

## 5.2.2 Ansluta transmittern




A0026781

- 1 Plintanslutning för matningsspänning
- 2 Plintanslutning för signalöverföring, ingång/utgång
- 3 Plintanslutning för signalöverföring, ingång/utgång eller plintanslutning för nätverksanslutning via servicegränssnitt (CDI-RJ45)
- 4 Skyddsjordning (PE)

**i** Utöver att ansluta enheten via PROFINET och de tillgängliga ingångarna/utgångarna finns ytterligare anslutningsalternativ tillgängliga:


- Integrera i ett nätverk via servicegränssnitt (CDI-RJ45) → [35](#).
- Integrera enheten i en ringtopologi → [36](#).

### Ansluta PROFINET-kontakten




A0029813

1. Lossa fästklämman för anslutningsfackets lock.
2. Skruva bort anslutningsfackets lock.
3. Kläm samman flikarna på displaymodulens hållare.
4. Ta bort displaymodulhållaren.



A0029814

5. Fäst hållaren på kanten av elektronikfacket.
6. Öppna terminalkåpan.




A0033722


7. Tryck kabeln igenom kabelingången. För ordentlig tätning bör du inte ta bort tätningsringen från kabelingången.
8. Skala kabeln och kabeländarna och anslut till RJ45-kontakten.
9. Anslut skyddsjord.

10. Koppla in RJ45-kontakten.
11. Dra åt kabelförskruvningarna ordentligt.  
↳ Med detta avslutas PROFINET-anslutningsprocessen.

### Ansluta matningsspänning och ytterligare ingångar/utgångar




1. Tryck kabeln igenom kabelingången. För ordentlig tätnings bör du inte ta bort tätningsringen från kabelingången.
2. Skala kabeln och kabeländarna. Montera också kabelhylsor om tvinnade kablar används.
3. Anslut skyddsjord.



4. Anslut kabeln enligt plintadresseringen.
  - ↳ **Signalkabelns plintadressering:** Den enhetsspecifika plintadresseringen finns angiven på en dekal i terminalkåpan.
  - Matningsspänningens plintadressering:** Dekalen i terminalkåpan eller → 20.
5. Dra åt kabelförskruvningarna ordentligt.
  - ↳ Detta avslutar kabelanslutningsprocessen.
6. Stäng terminalkåpan.

7. Passa in displaymodulens hållare i elektronikfacket.
8. Skruva fast anslutningsfackets lock.
9. Sätt fast fästklämmen för anslutningsfackets lock.

### Avlägsna en kabel



A0029598

#### 3 Måttenhet mm (in)

1. Du lossar en kabel från plinten genom att föra in en spårskravmejsel i spåret mellan de två terminalhålen
2. samtidigt som du drar ut kabeländen ur terminalen.

### 5.2.3 Integrera transmittern i ett nätverk


denna del redovisar endast de grundläggande alternativen för att integrera enheten i ett nätverk.

#### Integrera via servicegränssnittet

Enheten integreras via anslutningen till servicegränssnittet (CDI-RJ45).

Observera följande vid anslutningen:

- Recomenderad kabel: CAT 5e, CAT 6 eller CAT 7, med skärmning för kontakt (t.ex. märke: YAMAICHI ; komponent nr Y-ConProfixPlug63/Prod. ID: 82-006660)
- Max. kabeltjocklek: 6 mm
- Kontaktlängd inklusive böjningsskydd: 42 mm
- Böjradie: 5 x kabeltjockleken



A0033703

#### 1 Servicegränssnitt (CDI-RJ45)



En adapter för RJ45- och M12-kontakterna finns som tillval:

Orderkod för "Tillbehör", tillval **NB:** "Adapter RJ45 M12 (servicegränssnitt)"


Adaptern ansluter servicegränssnittet (CDI-RJ45) till en M12-kontakt som är monterad i kabelringen. På så sätt kan anslutningen till servicegränssnittet skapas via en M12-kontakt utan att öppna enheten.

## Integrering i en ringtopologi

Enheten integreras via plintanslutningen för signalöverföring (utgång 1) och anslutningen till servicegränssnittet (CDI-RJ45).

Observera följande vid anslutningen:

- Rekommenderad kabel: CAT5e, CAT6 eller CAT7, med skärmning för kontakt (t.ex. märke: YAMAICHI ; komponent nr Y-ConProfixPlug63/Prod. ID: 82-006660)
- Max. kabeltjocklek: 6 mm
- Kontaktlängd inklusive böjningsskydd: 42 mm
- Böjradie: 2,5 x kabeltjockleken



A0033717

1 PROFINET-anslutning

2 Servicegränssnitt (CDI-RJ45)

**i** En adapter för RJ45- och M12-kontakterna finns som tillval:

Orderkod för "Tillbehör", tillval **NB**: "Adapter RJ45 M12 (servicegränssnitt)"

Adaptern ansluter servicegränssnittet (CDI-RJ45) till en M12-kontakt som är monterad i kabelringen. På så sätt kan anslutningen till servicegränssnittet skapas via en M12-kontakt utan att öppna enheten.

## 5.3 Maskinvaruinställningar

### 5.3.1 Ställa in enhetsnamnet

En mätpunkt kan snabbt identifieras i en fabrik utifrån taggnamnet. Taggnamnet motsvarar enhetsnamnet (namn på station på PROFINET-specifikationen). Det fabriksbestämda enhetsnamnet kan ändras via DIP-omkopplaren eller automationssystemet.

Exempel på enhetsnamn (fabriksinställning): EH-Promag500-XXXX

<b>EH</b>	Endress+Hauser
<b>Promag</b>	Instrumentfamilj
<b>500</b>	Transmitter
<b>XXXX</b>	Enhets serienummer

Enhetsnamnet som används för närvarande visas på Setup → Namn på station visas också.

#### Ange enhetsnamnet via DIP-omkopplarna

Den sista delen av enhetsnamnet kan anges via DIP-omkopplarna 1–8. Adressintervallet ligger mellan 1 och 254 (fabriksinställning: enhets serienummer)

#### Översikt över DIP-omkopplarna

DIP-omkopplare	Bit	Beskrivning
1	128	Konfigurerbar del av enhetsnamnet
2	64	
3	32	
4	16	
5	8	
6	4	
7	2	
8	1	

*Exempel: Ange enhetsnamnet EH-CUBEMASS500-065*


DIP-omkopplare	ON/OFF	Bit	Enhetsbeteckning
1	FRÅN	-	EH-PROMAG500-065
2	TILL	64	
3...7	FRÅN	-	
8	TILL	1	
Enhets serienummer:		065	EH-PROMAG500-065

## Ställa in enhetsnamnet

Risk för elstöt vid öppning av transmitterhuset.

- ▶ Före öppning av transmitterhuset:
- ▶ Koppla ifrån enheten från strömförsörjningen.

 IP-standardadressen får **inte** aktiveras .



A0034498

- ▶ Ställ in önskat enhetsnamn med hjälp av motsvarande DIP-omkopplare på I/O-elektronikmodulen.

## Ange enhetsnamnet via automationssystemet

DIP-omkopplarna 1–8 måste alla ställas in på **OFF** (fabriksinställning) alternativt måste de alla ställas in på **ON** för att kunna ange enhetsnamnet via automationssystemet.

Det fullständiga enhetsnamnet (namn på station) kan ändras individuellt via automationssystemet.

-  ■ Serienumret som används som del av enhetsnamnet i fabriksinställningen sparas inte.  
Det är inte möjligt att återställa enhetsnamnet till fabriksinställningen via serienumret. Värdet "0" används i stället för serienumret.
- Vid tilldelning av enhetsnamnet via automationssystemet:  
Ange enhetsnamnet med små bokstäver.


### 5.3.2 Aktivera IP-standardadressen

IP-standardadressen 192.168.1.212 kan aktiveras via DIP-omkopplaren.

## Aktivera IP-standardadressen via DIP-omkopplaren

Risk för elstöt vid öppning av transmitterhuset.

- ▶ Före öppning av transmitterhuset:
- ▶ Koppla ifrån enheten från strömförsörjningen.



A0034499

- ▶ Ställ DIP-omkopplaren Nr 2 på I/O-elektronikmodulen från **OFF** → **ON**.

## 5.4 Säkerställa potentialutjämning

### 5.4.1 Proline Promag H

När det gäller enheter som ska användas i explosionsfarliga områden, följ riktlinjerna i explosionsskyddsdocumentet (XA).

#### processanslutningar i metall


Potentialutjämning sker vanligen via de processanslutningarna av metall som står i kontakt med mediet och sitter direkt monterade på sensorn. Det finns därför i allmänhet inget behov av extra åtgärder för potentialutjämning.

#### Processanslutningar i plast

Om processanslutningarna är tillverkade av plast måste extra jordningsringar eller processanslutningar med integrerad jordningselektrod användas för att säkerställa att potentialen mellan sensorn och vätskan stämmer överens. Om potentialanpassning saknas kan detta påverka mättnoggrannheten eller leda till att sensorn förstörs eftersom elektroderna bryts ned elektrokemiskt.


Beakta följande när jordningsringar används:

- Beroende på beställningen används plastbrickor istället för jordningsringar på vissa processanslutningar. De här plastbrickorna fungerar bara som distanser och har ingen potentialanpassningsfunktion. De har också en viktig tätningsfunktion vid gränsytan mellan sensorn och processanslutningen. Därför ska dessa plastbrickor alltid monteras på processanslutningar som saknar jordningsringar av metall och de får aldrig tas bort!
- Jordningsringar kan beställas separat som tillbehör från Endress+Hauser. Kontrollera vid beställningen att jordningsringarna är kompatibla med det material som används för elektroderna. Annars finns risk att elektroderna förstörs av elektrokemisk korrosion!
- Jordningsringar, inklusive tätningsar, monteras inuti processanslutningarna. Därför påverkas inte monteringslängden.

*Potentialutjämning via extra jordningsring*

A0028971

- 1 Sexkantsskruvar för processanslutning
- 2 O-ring-tätningsar
- 3 Plastbricka (distans) eller jordningsring
- 4 Sensor

*Potentialutjämning via jordningselektroder på processanslutning*

A0028972


- 1 Sexkantsskruvar för processanslutning
- 2 Inbyggda jordningselektroder
- 3 O-ring-tätning
- 4 Sensor

## 5.4.2 Promag P och Promag W



När det gäller enheter som ska användas i explosionsskyddsdokumentet (XA).

### Metall, jordat rör



A0016315


4 Potentialutjämning via mätröret

### Ofodrat och ojordat metallrör

Den här anslutningsmetoden gäller även i situationer där:

- Sedvanlig potentialutjämning inte används
- Utjämningsströmmar förekommer

Jordningskabel	Koppartråd, minst 6 mm <sup>2</sup> (0,0093 in <sup>2</sup> )
----------------	---



A0029338

5 Potentialutjämning via jordanslutning och rörflänsar


1. Anslut båda sensorns flänsar till rörflänsen via en jordningskabel och jorda dem.
2. Vid DN ≤ 300 (12"): Anslut jordningskabeln direkt i den ledande beläggningen på sensorns fläns med hjälp av flänsskruvarna.
3. Vid DN ≥ 350 (14"): Anslut jordningskabeln direkt till transportsäkringen i metall. Observera skruvarnas åtdragningsmoment: se Kortfattad bruksanvisning till sensorn.
4. Anslut transmittern eller sensorns anslutningshus till jordpotential med hjälp av den medföljande jordanslutningen.

## Plaströr eller rör med isolerande foder

Den här anslutningsmetoden gäller även i situationer där:

- Sedvanlig potentialutjämning inte används
- Utjämningsströmmar förekommer

Jordningskabel	Koppartråd, minst 6 mm <sup>2</sup> (0,0093 in <sup>2</sup> )
----------------	---



A0029339

Fig 6 Potentialutjämning via jordanslutning och jordningsbleck


1. Anslut jordningsblecken till jordanslutningen via jordningskabeln.
2. Anslut jordningsblecken till jordpotentialen.

## Rör med katodskyddsenshet

Den här anslutningsmetoden används endast om följande båda villkor är uppfyllda:

- Metallrör utan foder eller rör med elektriskt ledande foder
- Katodskydd ingår i den personliga skyddsutrustningen

Jordningskabel	Koppartråd, minst 6 mm <sup>2</sup> (0,0093 in <sup>2</sup> )
----------------	---



A0029340

Förutsättning: sensorn monteras i röret på ett sådant sätt att elektrisk isolering åstadkoms.

1. Förbind de båda rörflänsarna med varandra via en jordningskabel.
2. Led signalledningarnas skärm genom en kondensator.

3. Anslut mätenheten till strömkällan på ett sådant sätt att den är flytande i förhållande till skyddsjord (isolationstransformator).


## 5.5 Säkerställa skyddsgraden

Mätenheten uppfyller alla krav för kapslingsklass IP66/67, förslutning av typ 4X.

För att garantera kapslingsklass IP 66/67, förslutning av typ 4X, ska följande steg utföras efter elanslutning:

1. Kontrollera att hustätningsarna är rena och att de har monterats korrekt.
2. Torka, rengör eller byt ut tätningarna vid behov.
3. Dra åt alla husets skruvar och skruvkåpor.
4. Dra åt kabelförskruvningarna ordentligt.
5. För att förhindra att fukt tränger in i kabelingången:

Dra kabeln så att den hänger ner i en slinga innan den ansluter till kabelingången ("vattenlås").



A0029278


6. Sätt blindpluggar i kabelingångar som inte används.

## 5.6 Kontroll efter anslutning

Är kablarna och enheten oskadda (visuell inspektion)?	<input type="checkbox"/>
Uppfyller de kablar som används kraven?	<input type="checkbox"/>
Har kablarna tillräckligt belastningsskydd?	<input type="checkbox"/>
Är alla kabelförskruvningar installerade, hårt åtdragna och läcktäta? Kabelväg med "vattenlås" → 43?	<input type="checkbox"/>
Är potentialutjämningen korrekt utförd ?	<input type="checkbox"/>

## 6 Manövreringsalternativ

### 6.1 Översikt över användargränssnitt




A0034513

- 1 *Lokal användning via displaymodul*
- 2 *Dator med webbläsare (t.ex. Internet Explorer) eller med arbetsverktyg (t.ex. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)*
- 3 *Field Xpert SFX350 eller SFX370*
- 4 *Field Xpert SMT70*
- 5 *Mobil handterminal*
- 6 *Styrsystem (t.ex. PLC)*

## 6.2 Menyns struktur och funktion

### 6.2.1 Menyns struktur




■ 7 Schematisk framställning av menystrukturen

### 6.2.2 Användningsprinciper

Menyns enskilda delar är tilldelade särskilda användarroller (operatör, underhåll etc.). Varje användarroll innehåller typiska uppgifter som förekommer under enhetens livscykel.

För mer information om användningsprinciperna, se enhetens användarinstruktioner.

## 6.3 Använda menyn med den lokala displayen



A0014013

1 Driftdisplay med mätvärde visat som "1 värde, max." (exempel)

1.1 Enhetsstagg

1.2 Displayområde för uppmättta värden (4 rader)

1.3 Förklarande symboler för mätvärdet: typ av mätvärde, mätkanalnummer, symbol för diagnoshändelse

1.4 Statusfält

1.5 Mätvärde

1.6 Måttenhet för mätvärde

1.7 Tangenter

2 Driftdisplay med mätvärde visat som "1 stapeldiagram + 1 värde" (exempel)

2.1 Stapeldiagram för mätvärde 1

2.2 Mätvärde 1 med måttenhet

2.3 Förklarande symboler för mätvärde 1: typ av mätvärde, mätkanalnummer

2.4 Mätvärde 2

2.5 Måttenhet för mätvärde 2

2.6 Förklarande symboler för mätvärde 2: typ av mätvärde, mätkanalnummer

3 Navigeringsvy: vallista för parameter

3.1 Navigeringssökväg och statusfält

3.2 Displayområde för navigering: ✓ betecknar aktuellt parametervärde

4 Redigeringsvy: texteditor med indatamask

5 Redigeringsvy: siffereditor med indatamask

### 6.3.1 Driftdisplay

Förklarande symboler för mätvärdet	Statusfält
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beror på enhetsversionen, t.ex:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- </li> <li>- </li> <li>- </li> <li>- </li> <li>- </li> </ul> </li> <li>▪ </li> <li>▪ </li> <li>▪ </li> <li>▪  1) Mätkanalens nummer<sup>1)</sup></li> <li>▪ Diagnostiskt beteende<sup>2)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>- </li> <li>- </li> </ul> </li> </ul>	<p>Följande symboler visas i statusfältet högst upp på driftdisplayen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Statussignaler           <ul style="list-style-type: none"> <li>- </li> <li>- </li> <li>- </li> <li>- </li> </ul> </li> <li>▪ Diagnostiskt beteende           <ul style="list-style-type: none"> <li>- </li> <li>- </li> </ul> </li> <li>▪ </li> <li>▪ </li> </ul>

1) Om det finns mer än en kanal för samma typ av mätstorhet (summaräknare, utgång etc.).

2) För en diagnostisk händelse som berör mätstorheten som visas.

### 6.3.2 Navigeringssvy

Statusfält	Displayområde
<p>Följande visas i statusfältet högst upp till höger i navigeringssvyn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I undermenyn           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktåtkomstkoden för den parameter som du navigerar till (t.ex. 0022-1)</li> <li>- Vid diagnos, diagnosförlopp och statussignal</li> </ul> </li> <li>▪ I guiden           <ul style="list-style-type: none"> <li>Vid diagnos, diagnosförlopp och statussignal</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ikoner för menyer           <ul style="list-style-type: none"> <li>- </li> <li>- </li> <li>- </li> <li>- </li> </ul> </li> <li>▪ </li> <li>▪ </li> <li>▪ </li> <li>▪ </li> </ul>

### 6.3.3 Redigeringssvy

Texteditor	Korrigeringsymboler under
Bekräftar val.	Rensar alla angivna tecken.
Avslutar inmatningen utan att tillämpa ändringarna.	Flyttar markören ett steg åt höger.
Rensar alla angivna tecken.	Flyttar markören ett steg åt vänster.
Växlar till val av rätt verktyg.	Raderar tecknet närmast till vänster om markören.
Växla <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mellan VERSALER och gemener</li> <li>▪ För att skriva siffror</li> <li>▪ För att skriva specialtecken</li> </ul>	

<b>Siffereditor</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bekräftar val.	Flyttar markören ett steg åt vänster.
<input type="checkbox"/> Avslutar inmatningen utan att tillämpa ändringarna.	Infogar decimaltecken vid markören.
<input type="checkbox"/> Infogar minustecken vid markören.	Rensar alla angivna tecken.

### 6.3.4 Tangenter

<b>Tangenter och vad de står för</b>	
<b>Enter-tangent</b>	<p><i>Med en driftdisplay</i> En kort tryckning öppnar menyen.</p> <p><i>I en meny, undermeny</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kort tangenttryckning: <ul style="list-style-type: none"> <li>Öppnar den markerade menyn, undermenyn eller parametern.</li> <li>Startar guiden.</li> <li>Om hjälptexten är öppen: Stänger parameterens hjälptext.</li> </ul> </li> <li>Tryckning av tangenten för 2 s vid en parameter: Öppnar funktionens eller parameterens hjälptext, i förekommande fall.</li> </ul> <p><i>Med en guide:</i> Öppnar parameterens redigeringsläge.</p> <p><i>Med editor för text och siffror</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kort tangenttryckning : Bekräfта ditt val.</li> <li>Tryck ner tangenten i 2 s: bekräfta inmatningen.</li> </ul>
<b>Minustangent</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>I en meny eller undermeny:</i> Flyttar markör uppåt i en vallista.</li> <li><i>Med en guide:</i> Bekräftar parametervärdet och går till föregående parameter.</li> <li><i>Med en editor för text och siffror:</i> Flyttar markören åt vänster.</li> </ul>
<b>Escape-tangentkombination (tryck på tangenterna samtidigt)</b>	<p><i>I en meny, undermeny</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kort tangenttryckning: <ul style="list-style-type: none"> <li>Avslutar aktuell menyväg och tar dig till nästa högre nivå.</li> <li>Stänger parameterens hjälptext, om den är öppen.</li> </ul> </li> <li>Tryck på tangenten i 2 s vid en parameter: Tillbaka till driftdisplay ("hemposition").</li> </ul> <p><i>Med en guide:</i> Avslutar guiden och tar dig till nästa högre nivå.</p> <p><i>Med en editor för text och siffror:</i> Stänger editorn utan att tillämpa ändringarna.</p>

**Tangenter och vad de står för**

 Minus/Enter-tangentkombination (tryck på tangenterna samtidigt)

*Med en driftdisplay:*

- Om tangentlåset är aktiverat:  
Tryckning av tangenten för 3 s: Inaktiverar tangentlåset.
- Om tangentlåset inte är aktiverat:  
Tryckning av tangenten för 3 söppnar snabbmenyn med tillval för aktivering av tangentlåset.

### 6.3.5 Ytterligare information



För mer information om nedanstående ämnen, se enhetens användarinstruktioner

- Hämta hjälptext
- Användarroller och motsvarande åtkomstbehörighet
- Avaktivera skrivskydd med hjälp av åtkomstkod
- Aktivera och avaktivera tangentlåset

## 6.4 Åtkomst i menyn via konfigureringsmjukvara



Det går även att öppna meny via konfigureringsverktygen FieldCare och DeviceCare. Se den kortfattade bruksanvisningen till enheten.

## 6.5 Åtkomst i menyn via webbservern



Det går även att öppna menyn via webbservern. Se den kortfattade bruksanvisningen till enheten.

## 7 Systemintegration

### 7.1 Översikt över enhetsbeskrivningsfilerna

#### 7.1.1 Aktuella versionsdata för enheten

Firmware-version	01.01.zz	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ På titelbladet på bruksanvisningen</li> <li>■ På transmitterns märkskylt</li> <li>■ Firmwareversion Diagnos → Enhetsinformation → Firmwareversion</li> </ul>
Lanseringsdatum för firmware-versionen	03.2019	–
Tillverkar-ID	0x11	Tillverkar-ID Diagnos → Enhetsinformation → Tillverkar-ID
Enhets-ID	0x843C	Device ID Expert → Kommunikation → PROFINET konfiguration → PROFINET information → Device ID
Enhetstyp-ID	Promag 500	Device Type Expert → Kommunikation → PROFINET konfiguration → PROFINET information → Device Type
Enhetsrevision	1	Enhetsens revision Expert → Kommunikation → PROFINET konfiguration → PROFINET information → Enhetsens revision
PROFINET-version	2.3.x	–

 För en översikt av de olika firmware-versionerna för enheten

#### 7.1.2 Konfigureringsverktyg

Den passande enhetsbeskrivningsfilen för de enskilda konfigureringsmjukvarorna anges i tabellen nedan, tillsammans med information om var filen kan hämtas.

Konfigureringsmjukvara via Servicegränssnitt (CDI)	Källor för att hämta enhetsbeskrivningar
FieldCare	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="http://www.se.endress.com">www.se.endress.com</a> → Sektionen Ladda ner</li> <li>■ CD-ROM (kontakta Endress+Hauser)</li> <li>■ DVD (kontakt Endress+Hauser)</li> </ul>
DeviceCare	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="http://www.se.endress.com">www.se.endress.com</a> → Sektionen Ladda ner</li> <li>■ CD-ROM (kontakta Endress+Hauser)</li> <li>■ DVD (kontakt Endress+Hauser)</li> </ul>

## 7.2 Enhetens masterfil (GSD)

För att kunna integrera fältenheter i ett bussystem behöver PROFINET-systemet en beskrivning av enhetsparametrarna, såsom utgångsdata, ingångsdata, dataformat och datavolym.

Dessa uppgifter finns tillgängliga i enhetens masterfil (GSD) som tillhandahålls till automationssystemet när kommunikationssystemet driftsätts. Dessutom kan enhetens så kallade "bit maps" integreras. De visas som ikoner i nätverksstrukturen.

Enhetens masterfil (GSD) är i XML-format och filen skapas i det beskrivande märkspråket GSDML.

### 7.2.1 Filnamn på enhetens masterfil (GSD)

Exempel på namn för enhetens masterfil:

GSDML-V2.3.x-EH-PROMAG 500-ååååmmdd.xml

<b>GSDML</b>	Beskrivande språk
<b>V2.3.x</b>	Version av PROFINET-specifikationen
<b>EH</b>	Endress+Hauser
<b>PROMAG</b>	Instrumentfamilj
<b>500</b>	Transmitter
<b>ååååmmdd</b>	Utgivningsdatum (åååå: år, mm: månad, dd: dag)
<b>.xml</b>	Filnamnstillägg (XML-fil)

## 7.3 Cyklistisk dataöverföringPromag

### 7.3.1 Översikt av modulerna

Nedanstående tabeller visar vilka moduler som finns tillgängliga för mätenheten för cyklistiskt datautbyte. Cyklistiskt datautbyte utförs med ett automationssystem.

Mätenhet		Riktning Dataflöde	Kontrollsyste
Modul	Plats		
Analog ingångsmodul → <a href="#">52</a>	1-10, 18-20	→	PROFINET
Digital ingångsmodul → <a href="#">52</a>	1-10	→	
Ingångsmodul för diagnostik → <a href="#">53</a>	1-10	→	
Analog utgångsmodul → <a href="#">54</a>	14, 15	←	
Digital utgångsmodul → <a href="#">56</a>	16, 18-20	←	
Räknare 1 till 3 → <a href="#">53</a>	11-13	← →	
heartbeat-verifieringsmodul → <a href="#">56</a>	17	← →	

### 7.3.2 Beskrivning av modulerna

- i** Datastrukturen beskrivs utifrån automationssystemets perspektiv:
- Ingångsdata: skickas från mätenheten till automationssystemet.
  - Utgångsdata: skickas från automationssystemet till mätenheten.

#### Analog ingångsmodul

Överför Ingångsvariabler från mätenheten till automationssystemet.

Välj: *ingångsvariabel*

Plats	Ingångsvariabler
1-10	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Volymflöde</li> <li>▪ Massflöde</li> <li>▪ Korrigerat volymflöde</li> <li>▪ Flödeshastighet</li> <li>▪ Konduktivitet</li> <li>▪ Korrigerad konduktivitet</li> <li>▪ Temperatur</li> <li>▪ Elektronisk temperatur</li> </ul>
18-20	Aktuellt ingångsvärde

#### Diskret ingångmodul

Överför diskreta ingångsvärden från mätenheten till automationssystemet.

Välj: enhetsfunktion

Plats	Enhetsfunktion	Status (betydelse)
1-10	Tomrörsdetektering	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 (enhetsfunktionen ej aktiv)</li> <li>■ 1 (enhetsfunktionen aktiv)</li> </ul>
	Lågflödesundertryckning	

### Ingångsmodul för diagnostik

Överför diskreta ingångsvärden (diagnosinformation) från mätenheten till automationssystemet.

Välj: enhetsfunktion

Plats	Enhetsfunktion	Status (betydelse)
1-10	Senaste diagnos	Diagnosinformationens nummer och status
	Aktuell diagnos	

### Status

Kodning (hexadecimal)	Status
0x00	Inget fel på enheten.
0x01	Fel (F): Ett enhetsfel har uppstått. Mätvärdet är inte längre giltigt.
0x02	Funktionskontroll (C): Enheten är i serviceläge (t.ex. under en simulering).
0x04	Underhåll krävs (M): Underhåll krävs. Mätvärdet är fortfarande giltigt.
0x08	Utanför specifikationen (S): Enheten används utanför sina tekniska specifikationsgränser (t.ex. processens temperaturområde).

### Räknarmodul

Räknarmodulen består av undermodulerna Räknarvärde, Räknarstyrning och Räknarläge.

#### Undermodulen Räknarvärde

Överför transmittervärdet från enheten till automationssystemet.

Välj: ingångsvariabel

Plats	Underplats	Ingångsvariabel
11-13	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Volymflöde</li> <li>■ Massflöde</li> <li>■ Korrigerat volymflöde</li> </ul>

***Undermodulen Räknarstyrning***

Styr räknaren via automationssystemet.

Välj: *styrning räknare*

Plats	Underplats	Värde	Styrning räknare
11-13	2	0	Summera
		1	Återställ + håll
		2	Förval + håll
		3	Återställ + starta
		4	Förval + start
		5	Hold

***Undermodulen Räknarläge***

Konfigurera räknaren via automationssystemet.

Välj: *konfigurera räknare*

Plats	Underplats	Värde	Styrning räknare
11-13	3	0	Balansering
		1	Balansera det positiva flödet
		2	Balansera det negativa flödet

**Analog utgångsmodul**

Överför kompenseringsvärden från automationssystemet till mätenheten.

*Tilldelade kompenseringsvärden*

 Konfigureringen utförs via: Expert → Sensor → Extern kompensation

Plats	Kompenseringsvärde
14	Extern densitet
15	Yttra temperatur

*Tillgängliga enheter*

Densitet		Temperatur	
Enhetskod	Enhet	Enhetskod	Enhet
1100	g/cm <sup>3</sup>	1001	°C
1101	g/m <sup>3</sup>	1002	°F

Densitet		Temperatur	
Enhetskod	Enhet	Enhetskod	Enhet
1099	kg/dm <sup>3</sup>	1000	K
1103	kg/l	1003	°R
1097	kg/m <sup>3</sup>		
1628	SD4°C		
1629	SD15°C		
1630	SD20°C		
32833	SG4°C		
32832	SG15°C		
32831	SG20°C		
1107	lb/ft <sup>3</sup>		
1108	lb/gal (us)		
32836	lb/bbl (us;flytande)		
32835	lb/bbl (us;öl)		
32837	lb/bbl (us;olja)		
32834	lb/bbl (us;tank)		
1403	lb/gal (imp)		
32838	lb/bbl (imp;öl)		
32839	lb/bbl (imp;olja)		

### *FailSafe-läge (felsäkert läge)*

Ett felsäkert läge kan definieras för användning av kompenseringsvärdena.

Är status BRA eller OSÄKER, används de kompenseringsvärdarna som överförs av automationssystemet. Är status DÅLIG, aktiveras det felsäkra läget för att använda kompenseringsvärdena.

Parametrarna är tillgängliga enligt kompenseringsvärdet för att definiera det felsäkra läget:  
Expert → Sensor → Extern kompensation

#### *Parametern Felsäker typ*

- Alternativet Felsäkert värde: Värdet som definierats i parametern Felsäkert värde används.
- Alternativet Senaste värde: Senast giltiga värde används.
- Alternativet Från: Det felsäkra läget avaktiveras.

#### *Parametern Felsäkert värde*

Använd parametern för att ange vilket kompenseringsvärde som ska användas när alternativet Felsäkert värde väljs i parametern Felsäker typ.

## Diskret utgångsmodul

Överför diskreta utgångsvärden från automationssystemet till mätenheten.

### Tilldelade enhetsfunktioner

Plats	Enhetsfunktion	Status (betydelse)
16	Förbikoppling flöde	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 (avaktivera enhetsfunktionen)</li> <li>■ 1 (aktivera enhetsfunktionen)</li> </ul>
18–20	Reläutgång	Reläutgångsvärde: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0</li> <li>■ 1</li> </ul>

## heartbeat-verifieringsmodul

Ta emot diskreta utgångsvärden från automationssystemet och överför diskreta ingångsvärden från mätenheten till automationssystemet.

Heartbeat-verifieringsmodulen tar emot diskreta utgångsdata från automationssystemet och överför diskreta ingångsdata från mätenheten till automationssystemet.

Automationssystemet tillhandahåller det diskreta utgångsvärdet för att starta Heartbeat-verifieringen. Det diskreta ingångsvärdet avbildas i den första byten. Den andra byten innehåller statusinformation som gäller ingångsvärdet.

Det diskreta ingångsvärdet används av mätenheten för att överföra status för enhetens Heartbeat-verifieringsfunktioner till automationssystemet. Modulen överför cyklistiskt det diskreta ingångsvärdet, tillsammans med status, till automationssystemet. Det diskreta ingångsvärdet avbildas i den första byten. Den andra byten innehåller statusinformation som gäller ingångsvärdet.

 Endast i kombination med paketet med Heartbeat-verifieringsprogrammet.

### Tilldelade enhetsfunktioner

Plats	Enhetsfunktion	Bit	Verifieringsstatus
17	Status för verifiering (ingångsdata)	0	Verifiering har inte utförts
		1	Verifieringen misslyckades
		2	Verifiering pågår
		3	Verifieringen klar
	Verifieringsresultat (ingångsdata)	Bit	Verifieringsresultat
		4	Verifieringen misslyckades
		5	Verifieringen är klar
		6	Verifiering har inte utförts
		7	–

	Starta verifiering (utgångsdata)	Verifieringskontroll
		Ändras status från 0 till 1 startar verifieringen

### 7.3.3 Statuskodning

Status	Kodning (hexadecimal)	Betydelse
DÅLIG – underhållslarm	0x24	Inget mätvärde finns tillgängligt eftersom ett fel har uppstått på enheten.
DÅLIG – processrelaterat	0x28	Inget mätvärde finns tillgängligt eftersom processförhållandena ligger utanför gränserna för enhetens tekniska specifikationer.
DÅLIG – funktionskontroll	0x3C	En funktionskontroll pågår (t.ex. rengöring eller kalibrering)
OSÄKER – initialvärde	0x4F	Ett fördefinierat värde matas ut tills ett korrekt mätvärde åter finns tillgängligt eller tills korrigeringsåtgärder som ändrat status har vidtagits.
OSÄKER – underhåll krävs	0x68	Tecken på förslitning har upptäckts på mätenheten. Korttidsunderhåll krävs för att säkerställa att mätenheten förblir funktionsduglig. Mätvärdet kan vara ogiltigt. Hur mätvärdet ska användas beror på applikationen.
OSÄKER – processrelaterat	0x78	Processförhållandena ligger utanför gränserna för enhetens tekniska specifikationer. Detta kan försämra kvaliteten och noggrannheten hos mätvärdet. Hur mätvärdet ska användas beror på applikationen.
BRA – OK	0x80	Inget fel hittades.
BRA – underhåll krävs	0xA8	Mätvärdet är giltigt. Snar service av enheten rekommenderas starkt.
BRA – funktionskontroll	0xBC	Mätvärdet är giltigt. Mätenheten gör en intern funktionskontroll. Funktionskontrollelen har ingen märkbar effekt på processen.

### 7.3.4 Fabriksinställning

Platsernas tilldelning är redan klar i automationssystemet för driftsättning.

#### Tilldelade platser

Plats	Fabriksinställning
1	Volymflöde
2	Massflöde
3	Korrigerat volymflöde
4	Flödeshastighet

Plats	Fabriksinställning
5–10	–
11	Räknare 1
12	Räknare 2
13	Räknare 3

### 7.3.5 Startkonfigurering

Startkonfigurering (NSU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hantering:           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Programvarurevision</li> <li>– Skrivskydd</li> </ul> </li> <li>■ Systemenheter:           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Massflöde</li> <li>– Massa</li> <li>– Volymflöde</li> <li>– Volym</li> <li>– Korrigerat volymflöde</li> <li>– Korrigerad volym</li> <li>– Densitet</li> <li>– Temperatur</li> <li>– Konduktivitet</li> </ul> </li> <li>■ Sensorjustering</li> <li>■ Processparameter:           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dämpning (flöde, konduktivitet, temperatur)</li> <li>– Förbikoppling flöde</li> <li>– Filteralternativ</li> </ul> </li> <li>■ Lågflödesundertryckning:           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tilldela processvariabel</li> <li>– Till- och fränkopplingspunkt</li> <li>– Tryckstötsdämpning</li> </ul> </li> <li>■ Tomrörsdetektering:           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tilldela processvariabel</li> <li>– Gränsvärden</li> <li>– Reaktionstid</li> </ul> </li> <li>■ Extern kompensering :           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Temperaturkälla</li> <li>– Densitetskälla</li> <li>– Densitetsvärde</li> </ul> </li> <li>■ Diagnostikinställningar</li> <li>■ Diagnostikbeteende för olika diagnosinformation</li> </ul>
-----------------------------	--

## 8 Driftsättning

### 8.1 Funktionskontroll


Innan mätenheten driftsätts:

- Förvissa dig om att kontrollerna efter installation och anslutning har utförts.

- "Post-installation check", checklista för kontroll efter installation → 16
- Checklista för kontroll efter anslutning → 43

## 8.2 Ställa in menyspråk

Fabriksinställning: engelska eller beställt lokalt språk



A0029420

8 Exempel taget från den lokala displayen

## 8.3 Konfigurera mätenheten

Menyn meny **Setup** med tillhörande undermenyer och guider används för snabb driftsättning av mätenheten. Den innehåller alla de parametrar som behövs för konfigurering, t.ex. för mätning eller kommunikation.

**i** Beroende på enhetens version kan en del undermenyer och parametrar saknas i vissa enheter. Urvalet kan variera med orderkoden.

Exempel: Tillgängliga undermenyer och guider	Betydelse
Systemets mättenheter	Konfigurera enheterna för alla mätvärden
Användargränssnitt	Konfigurera displayformatet på den lokala displayen
Lågflödesundertryckning	Ställa in lågflödesundertryckningen
Tomrörsdetektering	Konfigurera tomrörsdetektering
Avancerad setup	Extra parametrar för konfigurering: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sensorjustering</li> <li>▪ Räknare</li> <li>▪ Användargränssnitt</li> <li>▪ Krets för rengöring av elektroder</li> <li>▪ WLAN-inställningar</li> <li>▪ Säkerhetskopiering av data</li> <li>▪ Administration</li> </ul>

## 8.4 Skydda inställningarna från obehörig åtkomst


Följande skrivskyddsmöjligheter finns för att skydda mätenhetens konfiguration från obehöriga ändringar efter driftsättning:

- Skydda mot obehörig åtkomst av parametrar via åtkomstkod
- Skydda mot obehörig åtkomst av lokal drift via nyckellås
- Skydda mot obehörig åtkomst av mätenhet via skrivskyddsknapp
- Skydda mot obehörig åtkomst av parametrar via startkonfiguration →  58

 För mer information om hur du skyddar inställningarna mot obehörig åtkomst, se enhetens användarinstruktioner.

## 9 Diagnosinformation

När mätenhetens självövervakande system upptäcker fel visas dessa som diagnosmeddelanden växelvis med driftdisplayen. Ett meddelande om åtgärder kan hämtas från diagnosmeddelandet. Det innehåller viktig information om felet.



A0029431-SV

#### ■ 9 Åtgärdsmeddelande

- 1 Diagnosinformation
- 2 Kort text
- 3 Service-ID
- 4 Diagnos med diagnoskod
- 5 Drifttid vid händelsen
- 6 Åtgärder

- 1.** I diagnosmeddelandet.  
Tryck på **+** (symbolen **①**).  
↳ undermeny **Diagnostilista** öppnas.
- 2.** Välj önskad diagnoshändelse med **+** eller **-** och tryck **E**.  
↳ Åtgärdsmeddelandet öppnas.
- 3.** Tryck på **-** + **+** samtidigt.  
↳ Åtgärdsmeddelandet stängs.

---

---

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---