
Betriebsanleitung CCS51D

Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von freiem Chlor





CCS51D Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 1.1 1.2	Hinweise zum Dokument4Warnhinweise4Verwendete Symbole4	11 11.1 11.2	Zubehör42Wartungskit CCV0542Gerätespezifisches Zubehör43
2	Grundlegende Sicherheitshin-	12 12.1	Technische Daten 45 Eingang 45
0.1	weise 6	12.1	Leistungsmerkmale
2.1	Anforderungen an das Personal 6	12.3	Umgebung
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung 6 Arbeitssicherheit 6	12.4	Prozess
2.4	Betriebssicherheit	12.5	Konstruktiver Aufbau 48
2.5	Produktsicherheit		
۵.5	Troduktolenener	13	Montage und Betrieb in Ex-
3	Produktbeschreibung 8		Umgebung Class I Div. 2 49
3.1	Produktaufbau 8		onigeoung dass i biv. 2
J.1	110ddktdafbdd	Sticl	hwortverzeichnis 51
4	Warenannahme und Produkt-	Jud	iwortverzeitimis
	identifizierung 14		
4.1	Warenannahme		
4.2	Produktidentifizierung		
5	Montage 17		
5.1	Montagebedingungen 17		
5.2	Sensor montieren		
5.3	Montagekontrolle 27		
6	Elektrischer Anschluss 28		
6.1	Sensor anschließen 28		
6.2	Schutzart sicherstellen		
6.3	Anschlusskontrolle 29		
7	Inbetriebnahme 30		
7.1	Installations- und Funktionskontrolle 30		
7.2	Sensor polarisieren		
7.3	Sensor kalibrieren 30		
8	Diagnose und Störungsbehe-		
	bung 32		
9	Wartung 34		
9.1	Wartungsplan		
9.2	Wartungsarbeiten		
10	Reparatur 42		
10.1	Ersatzteile		
10.2	Rücksendung 42		
10.3	Entsorgung 42		

Hinweise zum Dokument CCS51D

1 Hinweise zum Dokument

1.1 Warnhinweise

Struktur des Hinweises	Bedeutung
↑ GEFAHR Ursache (/Folgen) Ggf. Folgen der Missachtung ► Maßnahme zur Abwehr	Dieser Hinweis macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam. Wenn Sie die gefährliche Situation nicht vermeiden, wird dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
WARNUNG Ursache (/Folgen) Ggf. Folgen der Missachtung ► Maßnahme zur Abwehr	Dieser Hinweis macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam. Wenn Sie die gefährliche Situation nicht vermeiden, kann dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
	Dieser Hinweis macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam. Wenn Sie die gefährliche Situation nicht vermeiden, kann dies zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen.
HINWEIS Ursache/Situation Ggf. Folgen der Missachtung ► Maßnahme/Hinweis	Dieser Hinweis macht Sie auf Situationen aufmerksam, die zu Sachschäden führen können.

1.2 Verwendete Symbole

Symbol	Bedeutung
i	Zusatzinformationen, Tipp
✓	erlaubt oder empfohlen
×	verboten oder nicht empfohlen
	Verweis auf Dokumentation zum Gerät
	Verweis auf Seite
	Verweis auf Abbildung
L.	Ergebnis eines Handlungsschritts

CCS51D Hinweise zum Dokument

1.2.1 Symbole auf dem Gerät

Symbol	Bedeutung
<u></u>	Verweis auf Dokumentation zum Gerät
	Mindesteintauchtiefe

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Anforderungen an das Personal

Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung der Messeinrichtung dürfen nur durch dafür ausgebildetes Fachpersonal erfolgen.

- ► Das Fachpersonal muss vom Anlagenbetreiber für die genannten Tätigkeiten autorisiert sein
- ▶ Der elektrische Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- ► Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und die Anweisungen dieser Betriebsanleitung befolgen.
- Störungen an der Messstelle dürfen nur von autorisiertem und dafür ausgebildetem Personal behoben werden.



2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Trink-, Brauch- und Badewasser müssen durch Zusatz von entsprechenden Entkeimungsmitteln, wie anorganischen Chlorverbindungen, desinfiziert werden. Dabei muss die Dosiermenge an die ständig wechselnden Betriebsbedingungen angepasst werden. Zu niedrige Konzentrationen im Wasser stellen den Desinfektionserfolg in Frage. Zu hohe Konzentrationen können außer unnötigen Kosten auch Korrosionserscheinungen, Geschmacks- oder Geruchsbeeinträchtigungen bewirken.

Der Sensor wurde speziell für diesen Anwendungszweck entwickelt und ist zur kontinuierlichen Messung von freiem aktivem Chlor in Wasser bestimmt. In Verbindung mit einer Messund Regeleinrichtung ermöglicht er eine optimale Regelung der Desinfektion.

Eine andere als die beschriebene Verwendung stellt die Sicherheit von Personen und der gesamten Messeinrichtung in Frage und ist daher nicht zulässig.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

2.2.1 Explosionsgefährdete Umgebung nach cCSAus NI Cl. I, Div. 2 1)

► Das Control Drawing und die spezifizierten Einsatzbedingungen im Anhang dieser Betriebsanleitung beachten und an die Hinweise halten.

2.3 Arbeitssicherheit

Als Anwender sind Sie für die Einhaltung folgender Sicherheitsbestimmungen verantwortlich:

- Installationsvorschriften
- Lokale Normen und Vorschriften
- Vorschriften zum Explosionsschutz

nur bei Anschluss an CM44x(R)-CD*

Störsicherheit

- Das Produkt ist gemäß den gültigen internationalen Normen für den Industriebereich auf elektromagnetische Verträglichkeit geprüft.
- Die angegebene Störsicherheit gilt nur für ein Produkt, das gemäß den Anweisungen in dieser Betriebsanleitung angeschlossen ist.

2.4 Betriebssicherheit

Vor der Inbetriebnahme der Gesamtmessstelle:

- 1. Alle Anschlüsse auf ihre Richtigkeit prüfen.
- 2. Sicherstellen, dass elektrische Kabel und Schlauchverbindungen nicht beschädigt sind.
- 3. Beschädigte Produkte nicht in Betrieb nehmen und vor versehentlicher Inbetriebnahme schützen.
- 4. Beschädigte Produkte als defekt kennzeichnen.

Im Betrieb:

Können Störungen nicht behoben werden:
 Produkte außer Betrieb setzen und vor versehentlicher Inbetriebnahme schützen.

2.4.1 Spezielle Hinweise

 Die Sensoren nicht unter Prozessbedingungen betreiben, bei denen mit einem Verschieben von Elektrolytbestandteilen durch die Membran hin zum Prozess aufgrund osmotischer Verhältnisse zu rechnen ist.

Der bestimmungsgemäße Einsatz des Sensors in Flüssigkeiten mit einer Leitfähigkeit von mindestens 10 nS/cm kann aus applikativer Sicht als unbedenklich eingestuft werden.

2.5 Produktsicherheit

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut, geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Die einschlägigen Vorschriften und internationalen Normen sind berücksichtigt.


Produktbeschreibung CCS51D

3 Produktbeschreibung

3.1 Produktaufbau

Der Sensor besteht aus folgenden Funktionseinheiten:

- Membrankappe (Messkammer mit Membran)
 - Trennt das innere amperometrische System vom Medium
 - Mit widerstandsfähiger PVDF-Membran und Überdruckventil
 - Mit speziellem Stützgitter zwischen Arbeitselektrode und Membran für definierten und gleichbleibenden Elektrolytfilm und damit eine relativ konstante Anzeige bei schwankenden Drücken und Strömungen
- Sensorschaft mit
 - Großflächiger Gegenelektrode
 - In Kunststoff eingebetteter Arbeitselektrode
 - Eingebettetem Temperatursensor



- 1 Memosens-Steckkopf
- 2 Sensorschaft
- 3 O-Ring

5

- 4 Großflächige Gegenelektrode, Silber/ Silberchlorid
 - Gold-Arbeitselektrode
- 6 Nuten für Montageadapter
- 7 Membrankappe
- 8 Überdruckventil (elastisch)
- 9 Sensormembran

■ 1 Sensoraufbau

3.1.1 Messprinzip

Die Bestimmung von freiem Chlor erfolgt über hypochlorige Säure (HOCl) nach dem amperometrischen Messprinzip.

CCS51D Produktbeschreibung

Die im Medium enthaltene hypochlorige Säure (HOCl) diffundiert durch die Sensormembran und wird an der Gold-Arbeitselektrode zu Chloridionen (Cl-) reduziert. An der Silber-Gegenelektrode wird Silber zu Silberchlorid oxidiert. Durch die Elektronenabgabe an der Gold-Arbeitselektrode und die Elektronenaufnahme an der Silber-Gegenelektrode entsteht ein Stromfluss, der unter konstanten Bedingungen proportional zur Konzentration an freiem Chlor im Medium ist.

Die Konzentration der hypochlorigen Säure (HOCl) ist abhängig vom pH-Wert. Diese Abhängigkeit sollte über eine zusätzliche pH-Messung kompensiert werden.

Der Messumformer berechnet aus dem Stromsignal in nA die Messgröße Konzentration in mg/l (ppm).

3.1.2 Einflüsse auf das Messsignal

pH-Wert

pH-Abhängigkeit

Molekulares Chlor (Cl_2) liegt bei pH-Werten < 4 vor. Somit bleiben im Bereich pH 4 bis 11 als Komponenten des freien Chlors die hypochlorige Säure (HOCl) und Hypochlorit (OCl $^-$). Durch die Aufspaltung (Dissoziation) der hypochlorigen Säure mit zunehmendem pH-Wert zu Hypochlorit-Ionen (OCl $^-$) und Wasserstoff-Ionen (H $^+$) verändern sich die Anteile der einzelnen Komponenten des freien wirksamen Chlors mit dem pH-Wert. Liegt z. B. bei pH 6 der Anteil an hypochloriger Säure bei 97 %, so ist er bei pH 9 auf ca. 3 % abgefallen.

Bei der amperometrischen Messung mit dem Chlorsensor wird selektiv nur der Anteil an hypochloriger Säure (HOCl) gemessen. Dieser wirkt in wässriger Lösung stark desinfizierend. Die Desinfektionswirkung von Hypochlorit (OCl⁻) ist dagegen nur äußerst gering. Demzufolge ist die Verwendung von Chlor als Desinfektionsmittel bei höheren pH-Werten nur eingeschränkt wirksam. Da Hypochlorit-Ionen nicht durch die Sensormembran diffundieren können, erfasst der Sensor diesen Anteil nicht.

pH-Wert	Auswirkung
< 4	Bei gleichzeitiger Anwesenheit von Chlorid (Cl ⁻) im Medium entsteht Chlor und es kommt zu Überbefunden.
4 9	Die pH-Kompensation funktioniert in diesem Bereich optimal. Der Konzentrationswert kann pH-kompensiert angegeben werden.
> 9	Das Messsignal ist in diesem Bereich sehr schwach, da kaum hypochlorige Säure vorliegt. Der ermittelte Konzentrationswert ist stark von weiteren Bedingungen der Messstelle abhängig.

pH-Kompensation des Chlorsensorsignals

Zur Kalibrierung und Kontrolle der Chlormesseinrichtung ist eine kolorimetrische Vergleichsmessung nach der DPD-Methode durchzuführen. Freies Chlor reagiert mit Diethyl-p-phenylendiamin unter Bildung eines roten Farbstoffes, wobei die Intensität der Rotfärbung proportional zum Chlorgehalt zunimmt. Beim DPD-Test wird die Probe auf einen definierten pH-Wert gepuffert. Deshalb geht der pH-Wert der Probe nicht mit in die DPD-Messung ein. Aufgrund der Pufferung werden bei der DPD-Methode alle Anteile des freien wirksamen Chlors (HOCl und OCl⁻) erfasst und somit das gesamte freie Chlor bestimmt.


Produktbeschreibung CCS51D

Der Chlorsensor misst nur die hypochlorige Säure. Ist im Messumformer die pH-Kompensation eingeschaltet, wird aus dem Messsignal und dem pH-Wert die Summe aus hypochloriger Säure und Hypochlorit errechnet. Dieser Wert entspricht dem Wert der DPD-Messung.

i

Bei der Messung des freien Chlors mit eingeschalteter pH-Kompensation ist die Kalibrierung stets in der pH-kompensierten Betriebsart vorzunehmen.

Durch Einsatz der pH-Kompensation entspricht der angezeigte und am Geräteausgang anliegende Chlormesswert dem DPD-Messwert, auch wenn sich der pH-Wert ändert. Erfolgt keine pH-Kompensation, so entspricht der Chlormesswert der DPD-Messung nur dem Chlormesswert des Sensors bei gleichem pH-Wert gegenüber der Kalibrierung. Ohne pH-Kompensation muss die Chlormesseinrichtung bei Veränderung des pH-Werts neu kalibriert werden.



AUG

■ 2 Prinzip der pH-Kompensation

- A Messwert mit pH-Kompensation
- B Messwert ohne pH-Kompensation
- C pH-Kompensation

Genauigkeit der pH-Kompensation

Die Genauigkeit des pH-kompensierten Chlormesswerts ergibt sich aus der Summe mehrerer Einzelabweichungen (freies Chlor, pH, Temperatur, DPD-Messung etc.).

Ein hoher Anteil an hypochloriger Säure (HOCl) bei der Chlor-Kalibrierung wirkt sich günstig auf die Genauigkeit aus, ein geringer Anteil an hypochloriger Säure dagegen ungünstig. Die Ungenauigkeit des pH-kompensierten Chlormesswerts steigt, je größer die pH-Differenz zwi-

CCS51D Produktbeschreibung

schen Messbetrieb und Chlor-Kalibrierung ist bzw. je ungenauer die zugrunde liegenden Einzelmesswerte sind.

Kalibrierung unter Berücksichtigung des pH-Werts

Beim DPD-Test wird die Probe auf einen definierten pH-Wert gepuffert. Dagegen wird bei der amperometrischen Messung nur die Komponente HOCl erfasst.

Im Betrieb wirkt die pH-Kompensation bis zum pH-Wert 9. Bei diesem pH-Wert liegt jedoch nahezu keine hypochlorige Säure (HOCl) mehr vor, der Messstrom ist sehr gering. Die pH-Kompensation bewirkt, dass der gemessene HOCl-Wert auf den tatsächlichen Wert des freien Chlors angehoben wird. Eine Kalibrierung des gesamten Messsystems ist nur bis zu einem pH-Wert 8 des Mediums sinnvoll möglich.


Oberhalb dieser pH-Werte wird bei der Kalibrierung der Gesamtfehler der Messeinrichtung unvertretbar groß.

Durchfluss

Die Mindestanströmgeschwindigkeit der membranbedeckten Messzelle beträgt 15 cm/s (0.5 ft/s).

- Bei Verwendung der Durchflussarmatur Flowfit CCA151 entspricht die Mindestanströmgeschwindigkeit einem Volumenstrom von 5 l/h (1,3 gal/h). Der pH-Wert für die Kompensation muss anderweitig zur Verfügung gestellt werden.
- Bei Verwendung der Durchflussarmatur CCA250 entspricht die Mindestanströmgeschwindigkeit einem Volumenstrom von 30 l/h (7,9 gal/h) (Schwebekörper-Oberkante auf Höhe der roten Balkenmarkierung).

Produktbeschreibung CCS51D



Zusammenhang zwischen Steilheit der Elektrode und Fließgeschwindigkeit an der Membran / Volumenstrom in Armatur

Bei größerer Anströmung ist das Messsignal praktisch strömungsunabhängig, während bei Unterschreitung des genannten Werts eine Durchflussabhängigkeit besteht.

Bei Einbau eines Näherungsschalters INS in die Armatur kann dieser unzulässige Betriebszustand sicher erkannt werden und dadurch eine Alarmmeldung oder bei Bedarf eine Dosierabschaltung erfolgen.

Unterhalb der Mindestanströmung reagiert der Sensorstrom stärker auf Durchflussschwankungen. Bei abrasiven Medien ist nicht mehr als die Mindestanströmung empfohlen. Bei Schwebstoffen, die sich ablagern können, ist die maximale Anströmung empfohlen.

Temperatur

Temperaturveränderungen des Mediums beeinflussen den Messwert:

- Temperaturerhöhungen führen zu einem höheren Messwert (ca. 4 % je K)
- Temperaturabnahmen führen zu einem niedrigeren Messwert

Der Sensor in Verbindung mit Liquiline ermöglicht eine automatische Temperaturkompensation (ATC). Eine erneute Kalibrierung bei Temperaturveränderungen entfällt.

CCS51D Produktbeschreibung

1. Wenn die automatische Temperaturkompensation am Messumformer deaktiviert ist, muss die Temperatur nach der Kalibrierung konstant gehalten werden.

Andernfalls Sensor neu kalibrieren.

Bei normalen und langsamen Temperaturänderungen (0,3 K / Minute) ist der interne Temperatursensor ausreichend. Bei sehr schnellen Temperaturschwankungen mit großer Amplitude (2 K / Minute) ist ein externer Temperatursensor für eine möglichst hohe Messgenauigkeit erforderlich.



Detaillierte Informationen zur Verwendung von externen Temperatursensoren: Betriebsanleitung des Messumformers

Querempfindlichkeiten²⁾

Es bestehen Querempfindlichkeiten zu: Chlordioxid, Ozon, freiem Brom.

Es treten keine Querempfindlichkeiten auf zu: H₂O₂, Peressigsäure.

Die aufgeführten Stoffe wurden mit verschiedenen Konzentrationen überprüft. Eine summarische Wirkung 2) wurde nicht untersucht.

4 Warenannahme und Produktidentifizierung

4.1 Warenannahme

- 1. Auf unbeschädigte Verpackung achten.
 - Beschädigungen an der Verpackung dem Lieferanten mitteilen. Beschädigte Verpackung bis zur Klärung aufbewahren.
- 2. Auf unbeschädigten Inhalt achten.
 - Beschädigungen am Lieferinhalt dem Lieferanten mitteilen. Beschädigte Ware bis zur Klärung aufbewahren.
- 3. Lieferung auf Vollständigkeit prüfen.
- Für Lagerung und Transport: Produkt stoßsicher und gegen Feuchtigkeit geschützt verpacken.
 - Optimalen Schutz bietet die Originalverpackung.
 Zulässige Umgebungsbedingungen unbedingt einhalten.

Bei Rückfragen: An Lieferanten oder Vertriebszentrale wenden.

4.2 Produktidentifizierung

4.2.1 Typenschild

Folgende Informationen zu Ihrem Gerät können Sie dem Typenschild entnehmen:

- Herstelleridentifikation
- Erweiterter Bestellcode
- Seriennummer
- Sicherheits- und Warnhinweise
- Zertifikatsinformationen
- ► Angaben auf dem Typenschild mit Bestellung vergleichen.

4.2.2 Produktseite

www.endress.com/ccs51d

4.2.3 Bestellcode interpretieren

Sie finden Bestellcode und Seriennummer Ihres Produkts:

- Auf dem Typenschild
- In den Lieferpapieren

Einzelheiten zur Ausführung des Produkts erfahren

- 1. www.endress.com aufrufen.
- 2. Seitensuche (Lupensymbol) aufrufen.
- 3. Gültige Seriennummer eingeben.

- 4. Suchen.
 - ► Die Produktübersicht wird in einem Popup-Fenster angezeigt.
- 5. Produktbild im Popup-Fenster anklicken.
 - └─ Ein neues Fenster (**Device Viewer**) öffnet sich. Darin finden Sie alle zu Ihrem Gerät gehörenden Informationen einschließlich der Produktdokumentation.

4.2.4 Herstelleradresse

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG Dieselstraße 24 D-70839 Gerlingen

4.2.5 Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus:

- Desinfektionssensor (membranbedeckt, Ø25 mm) mit Schutzkappe (betriebsfertig)
- Flasche mit Elektrolyt (50 ml (1,69 fl.oz))
- Ersatzmembrankappe in Schutzkappe
- Betriebsanleitung
- Herstellerprüfzertifikat

4.2.6 Zertifikate und Zulassungen

C€-Zeichen

Konformitätserklärung

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der harmonisierten europäischen Normen. Damit erfüllt es die gesetzlichen Vorgaben der EU-Richtlinien. Der Hersteller bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Produkts durch die Anbringung des CE-Zeichens.

Zulassungen im Schiffbau

Eine Auswahl der Geräte und Sensoren haben Typenzulassungen für Schiffsanwendungen, ausgestellt von den Klassifikationsgesellschaften ABS (American Bureau of Shipping), BV (Bureau Veritas), DNV-GL (Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd) und LR (Lloyd's Register). Die detaillierten Bestellcodes der zugelassenen Geräte und Sensoren, sowie die Einbau- und Umgebungsbedingungen, entnehmen Sie den jeweiligen Zertifikaten für Schiffsanwendungen auf der Produktseite im Internet.

EAC

Das Produkt wurde nach den im Eurasischen Wirtschaftsraum (EAEU) geltenden Richtlinien TP TC 004/2011 und TP TC 020/2011 bescheinigt. Das EAC-Konformitätskennzeichen ist am Produkt angebracht.

Ex-Zulassungen 3)

cCSAus NI Cl. I, Div. 2

Das Produkt erfüllt die Anforderungen nach:

- UL 61010-1
- ANSI/ISA 12.12.01
- FM 3600
- FM 3611
- CSA C22.2 NO. 61010-1-12
- CSA C22.2 NO. 213-16
- Control Drawing: 401204

CCS51D Montage


5 Montage

5.1 Montagebedingungen

5.1.1 Einbaulage

Nicht über Kopf einbauen!

- ▶ Den Sensor mindestens in einem Neigungswinkel von 15° zur Waagerechten in eine Armatur, Halterung oder einen entsprechenden Prozessanschluss installieren.
- ► Andere Neigungswinkel sind nicht zulässig.
- ► Die Hinweise zum Sensoreinbau in der Betriebsanleitung der verwendeten Armatur beachten.




A Zulässige Einbaulage
B Unzulässige Einbaulage

5.1.2 Eintauchtiefe

50 mm (1,97 in)

Montage CCS51D

5.1.3 Abmessungen



■ 4 Abmessungen in mm (in)

CCS51D Montage


5.2 Sensor montieren

5.2.1 Messeinrichtung

Eine vollständige Messeinrichtung besteht aus:

- Desinfektionssensor CCS51D (membranbedeckt, Ø25 mm) mit entsprechendem Montageadapter
- Durchflussarmatur Flowfit CCA250
- Messkabel CYK10, CYK20
- Messumformer, z. B. Liquiline CM44x mit Firmware 01.07.03 oder höher oder CM44xR mit Firmware 01.07.03 oder höher
- Optional: pH-Sensor CPS31D
- Optional: Verlängerungskabel CYK11
- Optional: Näherungsschalter
- Optional: Durchflussarmatur Flowfit CCA151 (wenn der pH-Wert anderweitig zur Verfügung gestellt wird)
- Optional: Eintaucharmatur Flexdip CYA112

Montage CCS51D



A0007341

Beispiel einer Messeinrichtung **№** 5

- Messumformer Liquiline CM44x 1
- Versorgungskabel des Messumformers 2
- Desinfektionssensor CCS51D (membranbedeckt, Ø25 mm) 3
- Durchflussarmatur Flowfit CCA250 4
- Zulauf zur Durchflussarmatur Flowfit CCA250 5
- 6 Näherungsschalter (optional)
- 7 pH-Sensor CPS31D
- 8 Messkabel CYK10

CCS51D Montage

5.2.2 Sensor vorbereiten


Schutzkappe von Sensor entfernen

HINWEIS

Beschädigung der Membrankappe des Sensors durch Unterdruck


▶ Bei aufgesteckter Schutzkappe: Die Schutzkappe vorsichtig vom Sensor entfernen.

1. Im Auslieferungszustand und bei einer Lagerung ist der Sensor mit einer Schutzkappe versehen: Erst nur den oberen Teil der Schutzkappe durch Drehen lösen.



🛮 6 Oberen Teil der Schutzkappe durch Drehen lösen

2. Schutzkappe vorsichtig vom Sensor abziehen.



Schutzkappe vorsichtig abziehen

Montage CCS51D

5.2.3 Sensor in Armatur CCA151 einbauen


Der Desinfektionssensor (membranbedeckt, Ø25 mm) ist für den Einbau in die Durchflussarmatur Flowfit CCA151 geeignet, wenn der pH-Wert für die Kompensation anderweitig zur Verfügung gestellt wird.

Beim Einbau beachten:

- ▶ Der Volumenstrom muss mindestens 5 l/h (1,3 gal/h) betragen.
- ▶ Bei Mediumsrückführung in ein Schwallwasserbecken, eine Rohrleitung o. ä. darf der dadurch erzeugte Gegendruck auf den Sensor höchstens 1 bar (14,5 psi) (2 bar abs. (29 psi abs.)) betragen und muss konstant bleiben.
- ► Unterdruck am Sensor, z. B. durch Mediumsrückführung auf die Saugseite einer Pumpe, vermeiden
- ► Zur Vermeidung von Ablagerungen stark belastetes Wasser zusätzlich filtrieren.

Armatur vorbereiten

Im Auslieferungszustand ist eine Überwurfmutter auf die Armatur aufgeschraubt: Überwurfmutter von der Armatur abschrauben.



A003426

Durchflussarmatur Flowfit CCA151


- 1 Überwurfmutter
- 2. Im Auslieferungszustand ist ein Blindstopfen in die Armatur gesteckt: Blindstopfen aus der Armatur entfernen.

CCS51D Montage

Sensor mit Adapter bestücken

Der erforderliche Adapter (Klemmring, Druckring und O-Ring) ist als montiertes Zubehör zum Sensor oder als separates Zubehör bestellbar $\rightarrow \ \ \cong \ \ 44$.

1. Erst den Klemmring, dann den Druckring, dann den O-Ring von der Membrankappe Richtung Sensorkopf bis in die untere Nut aufschieben.




Sensorschaft hin bis in die untere Nut aufschieben
Klemmring (1), Druckring (2) und O-Ring (3) von Membrankappe nach oben zum
Sensorschaft hin bis in die untere Nut aufschieben

Sensor in Armatur einbauen

2. Sensor mit Adapter für Flowfit CCA151 in die Öffnung der Armatur schieben.

Montage CCS51D

3. Überwurfmutter auf die Armatur auf Block schrauben.



A0024241

■ 10 Durchflussarmatur Flowfit CCA151

- 1 Desinfektionssensor
- 2 Durchflussarmatur Flowfit CCA151
- 3 Überwurfmutter zur Befestigung eines Desinfektionssensors

5.2.4 Sensor in Armatur CCA250 einbauen

Der Sensor kann in die Durchflussarmatur Flowfit CCA250 eingebaut werden. Diese ermöglicht neben dem Einbau eines Chlor- oder Chlordioxidsensor den gleichzeitigen Betrieb eines pH- und z. B. eines Redoxsensors. Über ein Nadelventil wird der Volumenstrom im Bereich $30 \dots 120 \, l/h \, (7,9 \dots 31,7 \, gal/h)$ geregelt.

Beim Einbau beachten:


- ▶ Der Volumenstrom muss mindestens 30 l/h (7,9 gal/h) betragen. Ein Abfallen unter diesen Wert oder gänzlicher Ausfall des Durchflusses kann durch einen induktiven Näherungsschalter erkannt und eine Alarmmeldung mit Verriegelung der Dosierpumpen ermöglichen.
- ▶ Bei Mediumsrückführung in ein Schwallwasserbecken, eine Rohrleitung o. ä. darf der dadurch erzeugte Gegendruck auf den Sensor höchstens 1 bar (14,5 psi) (2 bar abs. (29 psi abs.)) betragen und muss konstant bleiben.
- ► Unterdruck am Sensor, z. B. durch Mediumsrückführung auf die Saugseite einer Pumpe, muss vermieden werden.

CCS51D Montage

Sensor mit Adapter bestücken


Der erforderliche Adapter ist als montiertes Zubehör zum Sensor oder als separates Zubehör bestellbar $\rightarrow \ \ \cong \ \$ 44.

 Adapter f
ür Flowfit CCA250 vom Sensorkopf aus bis auf Anschlag auf den Sensor aufschieben.



🖻 11 🛮 Adapter für Flowfit CCA250 aufschieben

2. Adapter mit den 2 mitgelieferten Stiftschrauben und einem Innensechskantschlüssel (2 mm) arretieren.



A0041320

3. Den Sensor in die Armatur einschrauben.


Detaillierte Informationen zu "Sensor in Armatur Flowfit CCA250 einbauen": Betriebsanleitung der Armatur

Montage CCS51D

5.2.5 Sensor in andere Durchflussarmaturen einbauen


Bei Verwendung anderer Durchflussarmaturen beachten:

- ► Es muss immer eine Anströmgeschwindigkeit von mindestens 15 cm/s (0,49 ft/s) an der Membran gewährleistet sein.
- ▶ Die Anströmung muss von unten nach oben erfolgen. Mitgeführte Luftbläschen müssen abtransportiert werden und dürfen sich nicht vor der Membran ansammeln.
- ▶ Die Membran muss direkt angeströmt werden.



5.2.6 Sensor in Eintaucharmatur CYA112 einbauen


Alternativ kann der Sensor in eine Eintaucharmatur mit Einschraubgewinde G1 eingebaut werden.



Sensor mit Adapter bestücken

Der erforderliche Adapter ist als montiertes Zubehör zum Sensor oder als separates Zubehör bestellbar → 🖺 44.


 Adapter für Flexdip CYA112 vom Sensorkopf aus bis auf Anschlag auf den Sensor aufschieben.



■ 12 Adapter für Flexdip CYA112 aufschieben

CCS51D Montage

2. Adapter mit den 2 mitgelieferten Stiftschrauben und einem Innensechskantschlüssel (2 mm) arretieren.



A0041320

- 3. Den Sensor in die Armatur einschrauben. Die Verwendung des Schnellverschlusses wird empfohlen.
- Weitere Angaben zu "Sensor in Armatur Flexdip CYA112 einbauen": Betriebsanleitung der Armatur

5.3 Montagekontrolle

- 1. Ist der Adapter arretiert und lässt sich nicht frei bewegen?
- 2. Ist der Sensor in eine Armatur eingebaut und hängt nicht frei am Kabel?
 - 🕒 Den Sensor in eine Armatur montieren oder direkt über den Prozessanschluss.
- 3. Ist die Membrankappe dicht?
 - ► Festschrauben oder wechseln.
- 4. Ist die Membran intakt und anliegend: Ist die Membran leicht ausgewölbt (nicht flach anliegend)?
- 5. Ist Elektrolyt in der Membrankappe vorhanden?
 - ► Gegebenenfalls Elektrolyt in der Membrankappe nachfüllen.

Elektrischer Anschluss CCS51D

6 Elektrischer Anschluss

▲ VORSICHT


Gerät unter Spannung

Unsachgemäßer Anschluss kann zu Verletzungen führen!

- ▶ Der elektrische Anschluss darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- ▶ Die Elektrofachkraft muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und muss die Anweisungen dieser Anleitung befolgen.
- ▶ Vor Beginn der Anschlussarbeiten sicherstellen, dass an keinem Kabel Spannung anliegt.

6.1 Sensor anschließen


Der elektrische Anschluss an den Messumformer erfolgt über das Messkabel CYK10 oder CYK20



A0024019

■ 13 Messkabel CYK10 /CYK20

 Zur Kabelverlängerung das Messkabel CYK11 verwenden. Die maximale Kabellänge beträgt 100 m (328 ft).



A0018861

■ 14 Elektrischer Anschluss, M12-Stecker

6.2 Schutzart sicherstellen

Am ausgelieferten Gerät dürfen nur die in dieser Anleitung beschriebenen mechanischen und elektrischen Anschlüsse vorgenommen werden, die für die benötigte, bestimmungsgemäße Anwendung erforderlich sind.

▶ Auf Sorgfalt bei den ausgeführten Arbeiten achten.

Andernfalls können, z.B. infolge weggelassener Abdeckungen oder loser oder nicht ausreichend befestigter Kabel (enden), einzelne für dieses Produkt zugesagte Schutzarten (Dichtigkeit (IP), elektrische Sicherheit, EMV-Störfestigkeit) nicht mehr garantiert werden.

CCS51D Elektrischer Anschluss

6.3 Anschlusskontrolle

Gerätezustand und -spezifikationen	Hinweise	
Sind Sensor, Armatur oder Kabel äußerlich unbeschädigt?	Sichtkontrolle	
Elektrischer Anschluss	Hinweise	
Sind montierte Kabel zugentlastet und nicht verdrillt?		
Sind Kabeladern lang genug abisoliert und sitzen diese richtig in der Anschlussklemme?	Sitz prüfen (leichtes Ziehen)	
Sind alle Schraubklemmen angezogen?	Nachziehen	
Sind alle Kabeleinführungen montiert, fest angezogen und dicht?	Bei seitlichen Kabeleinführungen: Kabelschlei-	
Sind alle Kabeleinführungen nach unten oder seitlich montiert?	fen nach unten, damit Wasser abtropfen kann	

Inbetriebnahme CCS51D

7 Inbetriebnahme

7.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vor der ersten Inbetriebnahme vergewissern, dass:

- Der Sensor korrekt eingebaut ist
- Der elektrische Anschluss richtig ist
- Die Membrankappe ausreichend mit Elektrolyt gefüllt ist und der Messumformer keine Warnmeldung zum Elektrolytverbrauch anzeigt



Die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts zum sicheren Gebrauch des Elektrolyten beachten.



Den Sensor nach der Inbetriebnahme immer feucht halten.

A WARNUNG

Austretendes Prozessmedium

Verletzungsgefahr durch hohen Druck, hohe Temperaturen oder chemische Gefährdungen

- ▶ Vor der Druckbeaufschlagung einer Armatur mit Reinigungseinrichtung den korrekten Anschluss der Einrichtung sicherstellen.
- ▶ Die Armatur nicht in den Prozess bringen, wenn Sie den korrekten Anschluss nicht sicher herstellen können.

7.2 Sensor polarisieren

Durch die vom Messumformer zwischen Arbeitselektrode und Gegenelektrode angelegte Spannung polarisiert die Oberfläche der Arbeitselektrode. Deshalb muss nach dem Einschalten des Messumformers bei angeschlossenem Sensor die Polarisationszeit abgewartet werden, bevor mit der Kalibrierung begonnen werden kann.

Um einen stabilen Anzeigewert zu erreichen, benötigt der Sensor folgende Polarisationszeiten:

Erstinbetriebnahme 60 min Wiederinbetriebnahme 30 min

7.3 Sensor kalibrieren

den Chlorgehalt an.

Referenzmessung nach der DPD-Methode

CCS51D Inbetriebnahme

Voraussetzungen

Der Sensor arbeitet stabil (keine Drift oder schwankenden Messwerte über mindestens 5 min). Das ist im Allgemeinen gewährleistet, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Polarisationszeit wurde vollständig abgewartet.
- Es liegt ein zulässiger und konstanter Durchfluss vor.
- Der Temperaturausgleich zwischen Sensor und Medium ist erfolgt.
- Der pH-Wert liegt im zulässigen Bereich.

Nullpunktabgleich

Ein Nullpunktabgleich ist aufgrund der Nullpunktstabilität des membranbedeckten Sensors nicht notwendig.

Wenn dennoch ein Nullpunktabgleich gewünscht ist, diesen durchführen.

- 1. Um einen Nullpunktabgleich durchzuführen, Sensor in der Armatur oder in der Schutzkappe als Behälter mindestens 15 min in chlorfreiem Wasser betreiben.
- 2. Alternativ den Nullpunktabgleich mit dem Nullpunktgel COY8 durchführen $\rightarrow \triangleq 43$.

Steilheitsabgleich

- Steilheitsabgleich immer durchführen in folgenden Fällen:
 - Nach einem Membrankappenwechsel
 - Nach einem Elektrolytwechsel
- 1. Sicherstellen, dass pH-Wert und Temperatur des Mediums konstant sind.
- 2. Eine repräsentative Probe für die DPD-Messung entnehmen. Dies muss in unmittelbarer Nähe zum Sensor erfolgen. Falls vorhanden, den Probenahmehahn verwenden.
- 3. Den Chlorgehalt mittels DPD-Methode bestimmen.
- 4. Den ermittelten Wert am Messumformer einstellen (siehe Betriebsanleitung des Messumformers).
- 5. Für eine höhere Messsicherheit die Kalibrierung mittels DPD nach mehreren Stunden bzw. einem Tag überprüfen.

8 Diagnose und Störungsbehebung

Zur Fehlersuche die gesamte Messstelle betrachten. Diese besteht aus:

- Messumformer
- Elektrischen Anschlüssen und Leitungen
- Armatur
- Sensor

Die möglichen Fehlerursachen in der nachfolgenden Tabelle beziehen sich vornehmlich auf den Sensor. Vor Beginn der Fehlersuche sicherstellen, dass folgende Betriebsbedingungen eingehalten werden:

- Messung in Betriebsart "temperaturkompensiert" (einstellbar am Messumformer CM44x) oder konstante Temperatur nach Kalibrierung
- Anströmgeschwindigkeit von mindestens 15 cm/s (0,5 ft/s) (bei Verwendung der Durchflussarmatur Flowfit CCA151)
- Keine Verwendung von organischen Chlorungsmitteln
- i

Bei großen Abweichungen des Sensor-Messwerts vom Messwert der DPD-Methode zuerst alle Fehlermöglichkeiten der photometrischen DPD-Methode (siehe Betriebsanleitung des Photometers) berücksichtigen. Gegebenenfalls die DPD-Messung mehrmals wiederholen.

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Keine Anzeige, kein	Keine Netzspannung am Messumformer	► Netzverbindung herstellen
Sensorstrom	Verbindungsleitung vom Sensor zum Messumformer unterbrochen	► Kabelverbindung herstellen
	Kein Elektrolyt in die Membrankappe eingefüllt	► Membrankappe befüllen
	Keine Mediumanströmung	▶ Durchfluss herstellen, Filter reinigen
Anzeige zu hoch	Polarisation des Sensors noch nicht beendet	▶ Vollständige Polarisation abwarten
	Membran defekt	► Membrankappe austauschen
	Nebenwiderstand (z. B. Feuchtebrücke) im Sensorschaft	 Membrankappe entfernen, Arbeitselektrode trocken reiben. Geht die Anzeige am Messumformer nicht auf Null zurück, liegt ein Nebenschluss vor: Sensor tauschen.
	Störung des Sensors durch fremde Oxidationsmittel	► Medium untersuchen, Chemikalien überprüfen

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Anzeige zu niedrig	Membrankappe nicht vollständig ange- schraubt	 Membrankappe mit frischem Elektrolyt füllen → 🗎 36 Membrankappe vollständig anschrauben
	Membran verschmutzt	► Membran reinigen → 🖺 35
	Luftblase vor der Membranaußenseite	► Luftblase lösen
	Luftblase innen zwischen Arbeitselektrode und Membran	 Membrankappe entfernen, etwas Elektrolyt nachfüllen Luftblase durch Klopfen außen an der Mem- brankappe entfernen Membrankappe aufschrauben
	Mediumanströmung zu gering	► Richtige Anströmung herstellen
	Störender Einfluss fremder Oxidations- mittel auf die DPD-Vergleichsmessung	► Medium untersuchen, Chemikalien überprüfen
	Verwendung organischer Desinfektionsmittel	 Geeignetes Mittel (z. B. nach DIN 19643) verwenden (zuvor unter Umständen Wassertausch erforderlich) Geeignetes Referenzsystem verwenden.
Anzeige stark schwankend	Loch in der Membran	► Membrankappe austauschen

Wartung CCS51D

9 Wartung



Die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts zum sicheren Gebrauch des Elektrolyten beachten.

Rechtzeitig alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um die Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit der gesamten Messeinrichtung sicherzustellen.

HINWEIS

Auswirkungen auf Prozess und Prozesssteuerung!

- ► Bei allen Arbeiten am System mögliche Rückwirkungen auf Prozesssteuerung und Prozess berücksichtigen.
- ► Zur eigenen Sicherheit nur Originalzubehör verwenden. Mit Originalteilen sind Funktion, Genauigkeit und Zuverlässigkeit auch nach Instandsetzung gewährleistet.

9.1 Wartungsplan

Intervall	Wartungsarbeit
Bei sichtbaren Ablagerungen auf der Membran (Biofilm, Kalk)	Sensormembran reinigen → 🖺 36
Bei sichtbaren Verschmutzungen auf der Oberfläche des Elektrodenkörpers	Elektrodenkörper des Sensors reinigen → 🖺 36
 Steilheit je nach Anwendung: Bei gleich bleibenden Bedingungen im erlaubten Bereich von 0 55 °C (32 131 °F) alle max. 12 Monate Bei starken Temperaturschwankungen z. B. von 10 °C (50 °F) auf 25 °C (77 °F) und zurück über 100 Temperatursprünge Nullpunktkalibrierung: Bei Betrieb im Konzentrationsbereich unter 0,5 mg/l (ppm) Wenn werkseitig negativer Messwert angezeigt 	Sensor kalibrieren
 Wenn Warnung des Elektrolytzählers aktiv Bei Kappenwechsel Für Nullpunktbestimmung Wenn die Steilheit zu niedrig oder zu hoch bezogen auf die Nennsteilheit und keine sichtbare Beschädigung oder Verschmutzung der Membrankappe sichtbar 	Membrankappe mit frischem Elektrolyt füllen → 🖺 36
 Bei Ablagerung von Fetten/Ölen (dunkle oder durchsichtige Flecken auf der Membran) Wenn Steilheit zu hoch oder zu niedrig oder Sensorstrom stark verrauscht Wenn starke Abhängigkeit des Sensorstroms von der Temperatur sichtbar (Temperaturkompensation funktioniert nicht). 	Membrankappe wech- seln → 🖺 37
Wenn Veränderungen auf der Arbeitselektrode oder Gegenelektrode (braune Beschichtung nicht mehr vorhanden) sichtbar	Sensor regenerieren → 🖺 41

CCS51D Wartung

9.2 Wartungsarbeiten

9.2.1 Sensor reinigen

A VORSICHT

Verdünnte Salzsäure

Salzsäure verursacht bei Haut- oder Augenkontakt Reizungen.

- Bei Verwendung von verdünnter Salzsäure Schutzkleidung wie Handschuhe und Schutzbrille tragen.
- ▶ Spritzer vermeiden.

HINWEIS


Chemikalien, die die Oberflächenspannung mindern (z. B. Tenside in Reinigungsmitteln oder mit Wasser mischbare organische Lösungsmittel wie Alkohole)

Durch Chemikalien, die die Oberflächenspannung mindern, verliert die Sensormembran ihre besondere Eigenschaft und ihre Schutzwirkung, was zu Messfehlern führt.

▶ Keine Chemikalien verwenden, die die Oberflächenspannung herabsetzen.

Sensor aus Armatur CCA151 ausbauen

- 1. Das Kabel entfernen.
- 2. Die Überwurfmutter von der Armatur abschrauben.



A0034261

- 1 Desinfektionssensor CCS51D
- 2 Durchflussarmatur Flowfit CCA151
- 3 Überwurfmutter zur Befestigung eines Desinfektionssensors CCS51D

3. Sensor aus der Öffnung der Armatur ziehen.

Sensor aus Armatur CCA250 ausbauen

1. Das Kabel entfernen.

Wartung CCS51D

- 2. Den Sensor mit Adapter aus der Armatur ausschrauben.
- Par Adapter muss nicht demontiert werden.
- Detaillierte Informationen zu "Sensor aus Armatur CCA250 ausbauen": Betriebsanleitung der Armatur

Sensor aus Armatur CYA112 ausbauen

- Das Kabel entfernen.
- 2. Den Sensor mit Adapter aus der Armatur ausschrauben.
- Der Adapter muss nicht demontiert werden.
- Detaillierte Informationen zu "Sensor aus Armatur CYA112 ausbauen": Betriebsanleitung der Armatur

Sensormembran reinigen

Bei sichtbarer Verschmutzung der Membran, z. B. Biofilm, folgendermaßen vorgehen:

- 1. Sensor aus der Durchflussarmatur ausbauen $\rightarrow \Box$ 35.
- 2. Membrankappe abnehmen $\rightarrow \triangleq 37$.
- 3. Die Membrankappe nur mechanisch mit leichtem Wasserstrahl reinigen oder während einiger Minuten in in verdünnten Säuren oder angegebenen Reinigungsmitteln ohne weitere chemische Zusätze reinigen.
- 4. Anschließend gründlich mit Wasser nachspülen.
- 5. Membrankappe wieder auf den Sensor aufschrauben $\rightarrow \triangleq 37$.

Elektrodenkörper reinigen

- 3. Goldelektrode mit weichem Schwamm vorsichtig abwischen.
- 4. Elektrodenkörper mit VE-Wasser, Alkohol oder Säure abspülen.
- 5. Membrankappe wieder auf den Sensor aufschrauben $\rightarrow \triangleq 37$.

9.2.2 Membrankappe mit frischem Elektrolyt füllen

Die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts zum sicheren Gebrauch des Elektrolyten beachten.

CCS51D Wartung

HINWEIS

Beschädigungen an Membran und Elektroden, Luftblasen

Messfehler bis zum Ausfall der Messstelle möglich

- ▶ Beschädigungen an Membran und Elektroden vermeiden.
- Der Elektrolyt ist neutral und es gehen keine gesundheitlichen Gefährdungen von ihm aus. Dennoch Augenkontakt und Verschlucken vermeiden.
- Elektrolytflasche nach Gebrauch verschlossen halten. Elektrolyt nicht in andere Gefäße umfüllen.
- ► Elektrolyt nicht länger als 2 Jahre aufbewahren. Der Elektrolyt darf keine gelbliche Farbe zeigen. Haltbarkeitsdatum auf dem Etikett beachten.
- ► Elektrolyt blasenfrei in die Membrankappe füllen.

Elektrolyt in Membrankappe einfüllen

- 1. Membrankappe abnehmen $\rightarrow \triangleq 38$.
- 2. Ca. 7 ml (0,24 fl.oz) Elektrolyt bis zum Beginn des Innengewindes in die Membrankappe einfüllen.
- 3. Membrankappe langsam bis zum Anschlag anschrauben →

 36. Dabei wird überschüssiger Elektrolyt am Ventil und am Gewinde herausgedrückt.
- 4. Den Sensor und die Membrankappe gegebenenfalls mit einem Tuch trocken tupfen.
- 5. Betriebsstundenzähler von Elektrolyt am Messumformer zurücksetzen. Detaillierte Informationen: Betriebsanleitung des Messumformers.


9.2.3 Membrankappe wechseln

- 2. Membrankappe abnehmen $\rightarrow \triangleq 38$.
- 3. Neue Membrankappe bis zum Beginn des Innengewindes mit frischem Elektrolyt befüllen.
- 4. Prüfen, ob der Dichtungsring in der Membrankappe montiert ist.
- 5. Neue Membrankappe auf den Sensorschaft aufschrauben $\rightarrow \blacksquare$ 39.
- Membrankappe anschrauben, bis die Membran an der Arbeitselektrode leicht überdehnt ist (1 mm (0,04 in)).
- 7. Betriebsstundenzähler von Membrankappe am Messumformer zurücksetzen. Detaillierte Informationen: Betriebsanleitung des Messumformers.


Wartung CCS51D

Membrankappe abnehmen

► Membrankappe vorsichtig drehen und abnehmen.



■ 15 Membrankappe vorsichtig drehen.




■ 16 *Membrankappe vorsichtig abziehen.*

1 Elektrodenkörper

CCS51D Wartung

Membrankappe auf Sensor aufschrauben

 Membrankappe auf den Sensorschaft aufschrauben: Sensor am Schaft festhalten. Ventil freihalten.



🖪 17 Membrankappe aufschrauben: Überdruckventil freihalten.

1 Überdruckventil

9.2.4 Sensor lagern

Bei kurzfristiger Unterbrechung des Messeinsatzes, wenn eine durchgehend feuchte Lagerung gewährleistet ist:

- 1. Wenn gewährleistet ist, dass die Armatur nicht leer läuft: Der Sensor kann in der Durchflussarmatur bleiben.
- 2. Wenn die Möglichkeit besteht, dass die Armatur leer läuft: Den Sensor aus der Armatur ausbauen.
- 3. Um die Membran bei ausgebautem Sensor feucht zu halten, etwas Elektrolyt oder sauberes Wasser in die Schutzkappe füllen.
- 4. Sensor mit Schutzkappe versehen $\rightarrow \triangleq 40$.

Bei längerer Unterbrechung des Messeinsatzes, vor allem, wenn mit Austrocknung gerechnet werden muss:


- 1. Sensor aus der Armatur ausbauen.
- 2. Sensorschaft und Membrankappe mit kaltem Wasser reinigen und trocknen lassen.
- 3. Membrankappe nur lose bis zum Anschlag zuschrauben, damit die Membran entspannt bleibt.
- 4. Schutzkappe mit Elektrolyt oder sauberem Wasser füllen und aufstecken → 🖺 39.

Wartung CCS51D

- 5. Bei Wiederinbetriebnahme vorgehen wie bei Inbetriebnahme $\rightarrow \blacksquare$ 30.
- Bei längerer Unterbrechung des Messeinsatzes darauf achten, dass kein Biofouling auftritt. Zusammenhängende organische Ablagerungen, wie Bakterienfilme, entfernen.


Sensor mit Schutzkappe versehen

1. Um die Membran bei ausgebautem Sensor feucht zu halten, etwas Elektrolyt oder sauberes Wasser in die Schutzkappe füllen.



A0034264

- 18 Schutzkappe vorsichtig auf die Membrankappe aufschieben.
- 2. Oberer Teil der Schutzkappe ist in geöffneter Stellung. Schutzkappe vorsichtig auf die Membrankappe aufschieben.
- 3. Schutzkappe durch Drehen des oberen Teils der Schutzkappe befestigen.



A0034494

■ 19 Schutzkappe durch Drehen des oberen Teils befestigen

CCS51D Wartung

9.2.5 Sensor regenerieren

Während des Messeinsatzes des Sensors wird der Elektrolyt durch chemische Reaktionen langsam verbraucht. Die auf der Gegenelektrode werksseitig aufgebrachte graubraune Silberchloridschicht wächst während des Betriebs weiter auf. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die an der Arbeitselektrode stattfindende Reaktion.

Eine Veränderung der Farbe der Silberchloridschicht weist auf eine Beeinflussung der stattfindenden Reaktion hin. Durch Sichtprüfung sicherstellen, dass sich die graubraune Färbung der Gegenelektrode nicht verändert hat. Hat sich die Farbe der Gegenelektrode verändert, ist sie z. B. fleckig, weiß oder silbrig, muss der Sensor regeneriert werden.

▶ Den Sensor zur Regenerierung an den Hersteller schicken.

Reparatur CCS51D

10 Reparatur

10.1 Ersatzteile

Detaillierte Angaben zu den Ersatzteilkits gibt Ihnen das "Spare Part Finding Tool" im Internet: www.endress.com/spareparts consumables

10.2 Rücksendung

Im Fall einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung muss das Produkt zurückgesendet werden. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist Endress+Hauser verpflichtet, mit allen zurückgesendeten Produkten, die mediumsberührend sind, in einer bestimmten Art und Weise umzugehen.

Sicherstellen einer sicheren, fachgerechten und schnellen Rücksendung:

► Auf der Internetseite www.endress.com/support/return-material über die Vorgehensweise und Rahmenbedingungen informieren.

10.3 Entsorgung

In dem Produkt sind elektronische Bauteile verwendet. Das Produkt muss als Elektronikschrott entsorgt werden.

▶ Die lokalen Vorschriften beachten.

CCS51D Zubehör

11 Zubehör

Nachfolgend finden Sie das wichtigste Zubehör zum Ausgabezeitpunkt dieser Dokumentation.

▶ Für Zubehör, das nicht hier aufgeführt ist, an Ihren Service oder Ihre Vertriebszentrale wenden.

11.1 Wartungskit CCV05

Bestellung nach Produktstruktur

- 2 x Membrankappen und 1 x Elektrolyt 50 ml (1,69 fl.oz)
- 1 x Elektrolyt 50 ml (1,69 fl.oz)
- 2 x Dichtungsset

11.2 Gerätespezifisches Zubehör

Memosens-Datenkabel CYK10

- Für digitale Sensoren mit Memosens Technologie
- Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cyk10



Technische Information TI00118C

Memosens-Datenkabel CYK11

- Verlängerungskabel für digitale Sensoren mit Memosens-Protokoll
- Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cyk11



Technische Information TI00118C

Memosens-Laborkabel CYK20

- Für digitale Sensoren mit Memosens Technologie
- Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cyk20

Flowfit CCA250

- Durchflussarmatur für Desinfektions- und pH-/ Redoxsensoren
- Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cca250



Technische Information TI00062C

Flexdip CYA112

- Eintaucharmatur für Wasser und Abwasser
- Modulares Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Kanälen und Tanks
- Werkstoff: PVC oder Edelstahl
- Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cya112



Technische Information TI00432C

Photometer PF-3

- Kompaktes Handphotometer zur Referenzmesswertbestimmung
- Farbcodierte Reagenzienflaschen mit klarer Dosierungsanleitung
- Best.- Nr.: 71257946

Zubehör CCS51D

Kit Adapter CCS5xD für CCA151

- Klemmring
- Druckring
- O-Ring
- Best.-Nr. 71372027

Kit Adapter CCS5x(D) für CCA250

- Adapter inkl. O-Ringe
- 2 Stiftschrauben zur Arretierung
- Best.-Nr. 71372025

Kit Adapter CCS5x(D) für CYA112

- Adapter inkl. O-Ringe
- 2 Stiftschrauben zur Arretierung
- Best.-Nr. 71372026

COY8

Nullpunkt-Gel für Sauerstoff- und Desinfektionssensoren

- Sauerstoff- und chlorfreies Gel für die Validierung, Nullpunktkalibrierung und Justierung von Sauerstoff- und Desinfektionsmessstellen
- Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/coy8



Technische Information TIO1244C

CCS51D Technische Daten

12 Technische Daten

12.1 Eingang

12.1.1 Messgrößen

Freies Chlor (HOCl) hypochlorige Säure (HOCl) [mq/l, µq/l, ppm, ppb]

Temperatur [°C, °F]

12.1.2 Messbereiche

 CCS51D-**11AD
 0 ... 5 mg/l (ppm) HOCl

 CCS51D-**11BF
 0 ... 20 mg/l (ppm) HOCl

 CCS51D-**11CJ
 0 ... 200 mg/l (ppm) HOCl

12.1.3 Signalstrom

CCS51D-**11AD 33 ... 63 nA je 1 mg/l (ppm) HOCl CCS51D-**11BF 9 ... 18 nA je 1 mg/l (ppm) HOCl CCS51D-**11CJ 9 ... 18 nA je 1 mg/l (ppm) HOCl

12.2 Leistungsmerkmale

12.2.1 Referenzbedingungen

Temperatur $20 \,^{\circ}\text{C} \, (68 \,^{\circ}\text{F})$ pH-Wert pH 5,5 ±0,2 Anströmung $40 \, ... \, 60 \, \text{cm/s}$ HOCl-freies Basismedium Leitungswasser

12.2.2 Ansprechzeit

 T_{90} < 25 s (nach erfolgter Polarisation)

Die T_{90} -Zeit kann sich unter besonderen Bedingungen verlängern. Wird der Sensor in chlorfreiem Medium längere Zeit betrieben oder gelagert, beginnt die Sensorantwort bei Anwesenheit von Chlor sofort, aber erreicht erst verzögert den genauen Konzentrationswert.

12.2.3 Messwertauflösung des Sensors

CCS51D-**11AD	0,03 µg/l (ppb) HOCl
CCS51D-**11BF	$0.13 \mu g/l$ (ppb) HOCl
CCS51D-**11CJ	1,1 µg/l (ppb) HOCl

Technische Daten CCS51D

12.2.4 Messabweichung

 ± 2 % und ± 5 μ g/l (ppb) des gemessenen Werts (je nachdem welcher Wert höher ist)

	LOD (Nachweisgrenze) ¹⁾	LOQ (Bestimmungsgrenze) 1)
CCS51D-**11AD	0,002 mg/l (ppm)	0,005 mg/l (ppm)
CCS51D-**11BF	0,002 mg/l (ppm)	0,007 mg/l (ppm)
CCS51D-**11CJ	0,008 mg/l (ppm)	0,027 mg/l (ppm)

In Anlehnung an ISO 15839. Der Messfehler beinhaltet alle Unsicherheiten des Sensors und des Messumformers (Messkette). Nicht enthalten sind alle durch das Referenzmaterial und eine gegebenenfalls erfolgte Justierung bedingten Unsicherheiten.

12.2.5 Wiederholbarkeit

CCS51D-**11AD	0,0031 mg/l (ppm)
CCS51D-**11BF	0,0035 mg/l (ppm)
CCS51D-**11CI	0.062 mg/l (ppm)

12.2.6 Nennsteilheit

CCS51D-**11AD	48 nA je 1 mg/l (ppm) HOCl
CCS51D-**11BF	14 nA je 1 mg/l (ppm) HOCl
CCS51D-**11CJ	14 nA je 1 mg/l (ppm) HOCl

12.2.7 Langzeitdrift

 \leq 1 % pro Monat (Mittelwert, ermittelt bei Betrieb mit wechselnder Konzentration und unter Referenzbedingungen)

12.2.8 Polarisationszeit

Erstinbetriebnahme	60 min
Wiederinbetriebnahme	30 min

12.2.9 Elektrolytstandzeit

bei 10 % des Messbereichs und 20 °C	2 Jahre
bei 50 % des Messbereichs und 20 °C	1 Jahr
bei maximaler Konzentration und 55 °C	60 Tage

12.3 Umgebung

12.3.1 Umgebungstemperatur

-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

CCS51D Technische Daten

12.3.2 Lagerungstemperatur

	Langzeitlagerung bis maximal 2 Jahre	Lagerung bis maximal 48 h
Mit Elektrolyt	0 35 °C (32 95 °F) (nicht gefrierend)	35 50 ℃ (95 122 ℉)
Ohne Elektrolyt	−20 60 °C (−4 1	40 °F)

12.3.3 Schutzart

IP68 (1,8 m (5,91 ft)) Wassersäule über 7 Tage bei 20 °C (68 °F)

12.4 Prozess

12.4.1 Prozesstemperatur

0 ... 55 °C (32 ... 130 °F), nicht gefrierend

12.4.2 Prozessdruck

Der Eingangsdruck ist abhängig von der jeweiligen Armatur und Installation.

Die Messung kann mit freiem Auslauf erfolgen.

Der Sensor kann bis zu einem Prozessdruck von 1 bar (14,5 psi) (2 bar abs. (29 psi abs.)) betrieben werden.

► Im Hinblick auf Sensorzustand und -leistung sind unbedingt die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Grenzen für die Anströmgeschwindigkeit einzuhalten.

	Anströmge-	• •		
	schwindig- keit [cm/s]	Flowfit CCA250	Flowfit CCA151	Flexdip CYA112
Minimum	15	30	5	Der Sensor hängt frei im Medium, hier ist bei
Maximum	80	120	20	der Installation auf die Mindestanströmgeschwindigkeit von 15 cm/s zu achten.

12.4.3 pH-Bereich

Wirkbereich von freiem Chlor	pH 4 9 ¹⁾
Kalibrierung	pH 4 8
Messen	рН 4 9

1) bis pH 4 und bei Anwesenheit von Chloridionen (Cl⁻) entsteht freies Chlor, das mitgemessen wird

12.4.4 Durchfluss

Mindestens 5 l/h (1,3 gal/h), in der Durchflussarmatur Flowfit CCA151 Mindestens 30 l/h (7,9 gal/h), in der Durchflussarmatur Flowfit CCA250

Technische Daten CCS51D

12.4.5 Anströmung

Mindestens 15 cm/s (0,5 ft/s), z. B. mit Eintaucharmatur Flexdip CYA112

12.5 Konstruktiver Aufbau

12.5.1 Abmessungen

→ 🗎 18

12.5.2 Gewicht

Sensor mit Membrankappe und Elektrolyt (ohne Schutzkappe und ohne Adapter) ca. 95 q (3,35 oz)

12.5.3 Werkstoffe

Sensorschaft POM oder PVC

Membran PVDF Membrankappe PVDF

Schutzkappe

Behälter: PC Makrolon (Polycarbonat)

Dichtung: Kraiburg TPE TM5MEDDeckel: PC Makrolon (Polycarbonat)

Dichtungsring FKM
Verschraubung Sensorschaft PPS


12.5.4 Kabelspezifikation

max. 100 m (330 ft), einschl. Kabelverlängerung

13 Montage und Betrieb in Ex-Umgebung Class I Div. 2

Nicht funkendes Gerät für den Einsatz in spezifizierter, explosionsfähiger Umgebung gemäß:

- cCSAus Class I Div. 2
- Gasgruppe A, B, C, D
- Temperaturklasse T6, -5 °C (23 °F) < Ta < 55 °C (131 °F)
- Control Drawing: 401204



CCS51D Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

A	L
Anschluss	Lagerung
Kontrolle 29	Lagerungstemperatur 47
Schutzart sicherstellen 28	Langzeitdrift 46
Ansprechzeit	Leistungsmerkmale 45
Anströmung 48	Lieferumfang
В	M
Bestimmungsgemäße Verwendung 6	Messabweichung
D	Messeinrichtung
Diagnose	Messgrößen
Durchfluss	Messprinzip
Durchflussarmatur 24, 26	Messsignal
_	Messwertauflösung 45
E	Montage
Einbaulage	Durchflussarmatur 24
Einfluss auf Messsignal	Einbaulage
Durchfluss	Eintaucharmatur 26
pH-Wert	Kontrolle
Temperatur	Sensor
Elektrischer Anschluss	Montagehinweise
Elektrolytstandzeit	N
Entsorquiq	Nennsteilheit
Ersatzteile 42	Neimsteinier
Ex-Zulassungen	P
E	pH-Bereich 47
F	pH-Wert
Funktionskontrolle	Polarisationszeit
Funktionsweise 8	Prozess
G	Prozestomporatur 47
Gerätebeschreibung 8	Prozesstemperatur 47
Gewicht	R
I	$Referenz beding ungen \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $
Installationskontrolle	Regenerierung 41
Ilistaliationskontrolle	Reinigen
K	Reparatur
Kabelspezifikation 48	Rücksendung 42
Konformitätserklärung	S
Kontrolle	Schiffbau
Anschluss	Schutzart
Funktion	Sicherstellen 28
Montage	
Endress+Hauser	51

Stichwortverzeichnis CCS51D

Technische Daten	47
Sensor	
Anschließen Kalibrieren Lagern Montieren Polarisieren Regenerieren Reinigen Sicherheitshinweise Störungsbehebung Symbole	30 39 30 41 35 . 6
Т	
Technische Daten	
Eingang	45
Konstruktiver Aufbau	48
Leistungsmerkmale	45
Prozess	47
Umgebung	46
Temperatur	12
Typenschild	14
IJ	
Umgebung	46
Umgebungstemperatur	
	10
V	
Verwendung	6
W	
Warenannahme	14
Warnhinweise	
Wartungsarbeiten	35
Wartungsplan	34
Werkstoffe	48
Wiederholbarkeit	46
Z	
Zubehör	43
Zulassungen	
Schiffbau	15



		_





www.addresses.endress.com