

PORUGUES

Fonte de alimentação com ciclo primário

1 Símbolos utilizados

Nestas instruções de instalação, são utilizados símbolos que o informam sobre indicações e perigos.

Este símbolo indica perigos que podem causar danos físicos em pessoas. Observe todos os avisos identificados com este símbolo para evitar possíveis danos físicos em pessoas.

Existem diversos grupos de dano físico, os quais podem ser identificados com uma palavra sinal.

ATENÇÃO
Avisa que há uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá causar um dano pessoal ou até a morte.

CUIDADO
Avisa que há uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá causar uma lesão.

IMPORTANTE
Aviso de necessidade de uma ação que, no caso de não cumprimento, poderá acarretar um dano ou o mal funcionamento do dispositivo, do ambiente do dispositivo ou do hardware e software.

Este símbolo e o texto correspondente oferecem informações adicionais ou indicam uma fonte para obter informações mais detalhadas.

2 Instruções de segurança e alerta

Antes de colocação em funcionamento, ler as instruções de montagem e detectar se há danificações no aparelho.

ATENÇÃO: Perigo de morte devido a choque elétrico!

- O equipamento somente poderá ser instalado, colocado em funcionamento e operado por pessoal técnico qualificado.
- Nunca trabalhe com tensão ligada.
- Executar conexões de rede profissional e garantir proteção contra impacto.
- Após a instalação, cobrir a área de bornes, para evitar o contato não permitido com peças energizadas (por ex. instalação no quadro de comando).

IMPORTANTE

- Devem ser cumpridas as normas nacionais de segurança e prevenção de acidentes.
- A montagem e a instalação elétrica devem corresponder ao padrão atual de tecnologia.
- A fonte de alimentação é um dispositivo para instalação embutida concebido para instalação em quadros de comando.
- O grau de proteção IP20 do dispositivo é previsto para um ambiente limpo e seco.
- Observar os limites mecânicos e térmicos.
- Posição de montagem horizontal (posição normal)
- Montar a fonte de alimentação na posição de instalação normal. Posição dos bornes de conexão L/N embaixo.
- Dimensionar e proteger o quanto necessário a ligação primária e secundária.
- Os parâmetros para a conexão, como por exemplo, o comprimento de decapagem necessário para o cabeamento com e sem terminal tubular, podem ser consultados nos diagramas de conexões correspondentes.
- Utilizar cabo de cobre com uma temperatura de operação de $>75^{\circ}\text{C}$ (temperatura ambiente $<55^{\circ}\text{C}$) e $>90^{\circ}\text{C}$ (temperatura ambiente $<55^{\circ}\text{C}$).
- Fechar áreas de bornes não utilizadas.
- A fonte de alimentação possui certificação para ser ligada a redes elétricas TN, TT e IT trifásicas (redes em estrela) com uma tensão de fase máxima de 240 V AC.
- Evitar a introdução de corpos estranhos, como grampos ou partes metálicas.
- A fonte de alimentação é isenta de manutenção. Os consertos só podem ser executados pelo fabricante. A abertura da caixa anula a garantia.
- Só é permitido o uso correto da fonte de alimentação.

3 Geral

A fonte de alimentação pode ser utilizada em todo o mundo graças à entrada de faixa ampla integrada. A tensão de saída U_{OUT} é ajustada por meio de um potenziômetro no painel frontal do dispositivo. Dependendo da carga fornecida, a fonte de alimentação disponibiliza um BOOST dinâmico equivalente a até 2 vezes a corrente nominal durante, no máx., 5 segundos.

4 Terminais de conexão (4)

Observar as especificações dos comprimentos de decapagem e secções dos cabos.

5 Denominação dos elementos (1)

- Borne de conexão saída de sinal (SIG) DC OK, $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$: +24 V DC, 30 mA
- Terminal de conexão tensão de saída: Output DC +/-
- Recepção para cinta de cabos
- Base de encaixe integrada para o trilho de fixação
- Terminal de conexão tensão de entrada: Input L/N
- Signálização DC LED OK (verde)
- Seletor giratório, status da tensão de saída (DC OK) ou potência de saída ($P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$)
- Signálização LED (amarelo) $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$: potência de saída $P_{\text{Out}} > \text{Threshold da potência de saída } P_{\text{Thr}}$
- Potenziômetro, tensão de saída

ITALIANO

Alimentazione switching

1 Simboli utilizzati

In queste istruzioni di montaggio sono utilizzati simboli per segnalare indicazioni e pericoli.
Questo simbolo si riferisce a pericoli che possono causare infortuni. Leggere con attenzione tutte le note contrassegnate da questo simbolo per evitare possibili infortuni.
Gli infortuni si suddividono in diversi gruppi, caratterizzati da una parola di segnalazione specifica.

AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non viene evitata, può comportare infortuni anche mortali.

ATTENZIONE

Indica una situazione pericolosa che, se non viene evitata, può comportare infortuni.

IMPORTANTE

Rimanda a un intervento necessario la cui mancata esecuzione può causare danni o malfunzionamenti del dispositivo, dei componenti contigui, nonché dell'hardware o del software.

Questo simbolo e il testo che lo accompagna forniscono informazioni supplementari o rimandano ad altre fonti di informazione.

2 Norme di sicurezza e avvertenze

Prima della messa in funzione, leggere le istruzioni di installazione e verificare che il dispositivo non presenti danni.

AVVERTENZA: pericolo di morte a causa di scosse elettriche!

- L'installazione, la messa in funzione e l'uso dello strumento si devono affidare esclusivamente a tecnici qualificati.
- Non lavorare mai in presenza di tensione.
- Effettuare una connessione corretta e garantire la protezione contro le scosse elettriche.
- Dopo l'installazione coprire il vano di connessione in modo da evitare contatti delle parti sotto tensione (ad es. montaggio nel quadro elettrico).

IMPORTANTE

- Rispettare le prescrizioni di sicurezza e antinfortunistica nazionali.
- Il montaggio e l'installazione elettrica deve soddisfare gli standard tecnici correnti.
- L'alimentazione di tensione è un dispositivo a incasso concepito per il montaggio in un armadio di comando.
- Il grado di protezione IP20 del dispositivo è previsto per un ambiente pulito e asciutto.
- Rispettare i limiti meccanici e termici.
- Posizione di montaggio orizzontale (posizione di montaggio normale)
- Montare l'alimentatore in posizione di montaggio normale. Posizione inferiore dei morsetti di connessione L/N.
- Prevedere dimensioni e protezione sufficienti per il cablaggio primario e secondario.
- I parametri di connessione, ad esempio la lunghezza del tratto da spolare necessaria per il cablaggio con e senza capocorda montato, sono riportati negli schemi di connessione corrispondenti.
- Utilizzare cavi di rame con una temperatura di esercizio $>75^{\circ}\text{C}$ (temperatura ambiente $<55^{\circ}\text{C}$) e $>90^{\circ}\text{C}$ (temperatura ambiente $<55^{\circ}\text{C}$).
- Chiudere i vari morsetti non utilizzati.
- L'alimentatore è omologato per la connessione a reti elettriche TN, TT e IT (collegamento a stella) con tensione tra le fasi di max. 240 V AC.
- Evitare la penetrazione di corpi estranei, quali ad es. graffette o altri oggetti metallici.
- L'alimentatore non richiede manutenzione. Eventuali interventi di riparazione possono essere eseguiti soltanto dal produttore. L'apertura della custodia comporta il decadere della garanzia.
- L'utilizzo dell'alimentatore non è autorizzato que pour l'usage auquel elle est destinée.

3 Generalità

Grazie all'ingresso ad ampio range, l'alimentatore è utilizzabile in tutto il mondo. La tensione di uscita U_{OUT} viene impostata tramite un potenziometro sulla parte frontale del dispositivo. A seconda del carico alimentato, l'alimentatore mette a disposizione il BOOST dinamico per un valore fino a 2 volte la corrente nominale per max. 5 secondi.

4 Morsetti di connessione (4)

Attenersi a quanto prescritto per le sezioni dei cavi e le lunghezze del tratto da spolare indicate.

5 Denominazione degli elementi (1)

- Morsetto di connessione uscita di segnale (SIG) DC OK, $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$: +24 V DC, 30 mA
- Morsetto di connessione tensão de saída: Output DC +/-
- Recepção para cinta de cabos
- Base de encaixe integrada para o trilho de fixação
- Terminal de conexão tensão de entrada: Input L/N
- Signálização LED DC OK (verde)
- Signálização LED (amarelo) $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$: potência de saída $P_{\text{Out}} > \text{Threshold da potência de saída } P_{\text{Thr}}$
- Potenziômetro, tensão de saída

FRANÇAIS

Alimentation à découpage primaire

1 Symboles utilisés

Ces instructions d'installation utilisent des symboles pour attirer l'attention sur des consignes et des dangers.

Ce symbole désigne des dangers susceptibles de provoquer des blessures. Respecter toutes les consignes accompagnées de ce symbole afin d'éviter tout risque de blessure.

Il existe plusieurs groupes de dommages corporels signalés par une mention d'avertissement.

AVERTISSEMENT

Signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque de causer des dommages corporels pouvant entraîner la mort.

ATTENTION

Signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque de causer des blessures.

IMPORTANT

Indication d'une action requise qui, si elle n'est pas réalisée, peut provoquer un endommagement ou un dysfonctionnement de l'appareil, de l'environnement de l'appareil ou du matériel/logiciel.

Ce symbole et le texte qui l'accompagne vous donnent des informations complémentaires ou renvoient à des sources d'informations plus détaillées.

2 Consignes de sécurité et avertissements

Avant la mise en service, lire les instructions d'installation et vérifier si l'appareil présente des dommages.

AVERTISSEMENT : Danger de mort par choc électrique !

- L'installazione, la messa in funzione e l'uso dello strumento si devono affidare esclusivamente a tecnici qualificati.
- Non lavorare mai in presenza di tensione.
- Effettuare una connessione corretta e garantire la protezione contro le scosse elettriche.
- Dopo l'installazione coprire il vano di connessione in modo da evitare contatti delle parti sotto tensione (ad es. montaggio nel quadro elettrico).

IMPORTANT

- Respecter la législation nationale en vigueur en matière de sécurité et de prévention des accidents.
- Le montage et l'installation électrique doivent correspondre à l'état de la technique.
- L'alimentation est un appareil à encastrement et est conçu pour le montage dans une armoire électrique.
- L'indice de protection IP20 de l'appareil est valable dans un environnement propre et sec.
- Respecter les limites mécaniques et thermiques.
- Le montage normal est horizontal.
- Monter l'alimentation à son emplacement normal. Les bornes de raccordement L/N sont situées en bas.
- Dimensionner et protéger les câblages primaire et secondaire correctement.
- Les paramètres de raccordement, à l'exemple de la longueur de la trame de spolare necessaria per il cablaggio con e senza capocorda montato, sono riportati nei schemi di connessione corrispondenti.
- Utilizzare i cavi in cuivre a una temperatura di servizio $>75^{\circ}\text{C}$ (temperatura ambiente $<55^{\circ}\text{C}$) e $>90^{\circ}\text{C}$ (temperatura ambiente $<55^{\circ}\text{C}$).
- Obturer les espaces de raccordement inutilisés.
- L'alimentation est homologuée pour le raccordement aux circuits électriques triphasés TN, TT et IT (réseau en étoile) à tension de conducteur externe maximum de 240 V AC.
- Empêchez tous corps étrangers (trombone ou pièce métallique) de pénétrer dans la zone des bornes.
- L'alimentation ne nécessite aucun entretien. Seul le constructeur est autorisé à effectuer des réparations. L'ouverture du boîtier provoque l'extinction de la garantie.
- L'utilisation de l'alimentation n'est autorisée que pour l'usage auquel elle est destinée.

3 Généralités

L'alimentation est utilisable dans le monde entier grâce à sa plage étendue de tension d'entrée intégrée. La tension de sortie U_{OUT} est réglée via un potentiomètre situé à l'avant de l'appareil. En fonction de la charge concernée, l'alimentation met à disposition le surplus de puissance dynamique pouvant atteindre 2 fois le courant nominal, pendant au plus 5 secondes.

4 Bornes de raccordement (4)

Respecter les longueurs à dénuder et les sections de câbles prescrites.

5 Désignation des éléments (1)

- Borne de raccordement sortie de signal (SIG) DC OK, $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$: +24 V DC, 30 mA
- Borne de raccordement tension d'ingresso: Input DC +/-
- Connexion pour cinta di cabos
- Base de encaixe integrada para o trilho de fixação
- Connexion pour fascette fermacavi
- Piedino di innesto integrato per il montaggio su guida
- Morsetto di connessione tensione d'ingresso: Input L/N
- Signálização LED DC OK (verde)
- Signálização LED (amarelo) $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$: potência de saída $P_{\text{Out}} > \text{Threshold da potência de saída } P_{\text{Thr}}$
- Potenziometro, tensione d'uscita

ENGLISH

Primary-switched power supply unit

1 Symbols used

In this installation note symbols are used in order to call attention to notices and dangers.

This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety measures that follow this symbol to avoid possible personal injuries.

There are different categories of personal injury that are indicated by a signal word.

WARNING

This indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

This indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTE

Indication of a required action which if it is not performed may cause damage or malfunction to the device, hardware/software, or surrounding property.

INFORMATION

This symbol and the accompanying text provide the reader with additional information or refer to detailed sources of information.

2 Safety notes and warning instructions

Prior to startup, read the installations notes and check the device for damage.

WARNING: Danger to life by electric shock!

- Only skilled persons may install, start up, and operate the device.
- Never carry out work when voltage is present.
- Establish connection correctly and ensure protection against electric shock.
- Cover termination area after installation in order to avoid accidental contact with live parts (e.g., installation in control cabinet).

NOTE

- Observe the national safety and accident prevention regulations.
- Assembly and electrical installation must correspond to the state of the art.
- The power supply is a built-in device and is designed for mounting in a control cabinet.
- The IP20 degree of protection of the device is intended for use in a clean and dry environment.
- Observe mechanical and thermal limits.
- Horizontal mounting position (normal mounting position)
- Mount the power supply unit in the standard installation position. Position of the L/N connection terminal block at bottom.
- Ensure that the primary-side wiring and secondary-side wiring are the correct size and have sufficient fuse protection.
- You can find the connection parameters, e.g., the necessary stripping length for the wiring with and without ferrule, in the associated wiring diagrams.
- Use copper cables for operating temperatures of $>75^{\circ}\text{C$

PORTUGUÊS

6 Sinalização (7 - 8)
Para fins de sinalização e monitoramento funcional da fonte de alimentação, estão disponíveis dois LEDs e uma saída de sinal ativa. Com a ajuda do seletor giratório, selecione o monitoramento funcional necessário. Está disponível o monitoramento da tensão de saída (DC OK) ou a excedência do valor threshold da potência de saída ($P_{Out} > P_{Thr}$).

6.1 Seletor giratório na posição DC OK:

Neste modo de comutação, é monitorada a tensão de saída (U_{Out}). Assim, se excedido o threshold DC-OK ($U_{Out} > 0,9 \times U_{Set}$), o LED DC OK verde acende. Ademais, a saída de sinal (SIG) passa para "active high". Se a tensão de saída for menor do que o valor de threshold DC-OK ($U_{Out} < 0,9 \times U_{Set}$), o LED DC OK é intermitente. A saída de sinal passa para "active low".

6.2 Seletor giratório na posição >50 %, >75 % ou boost >100 %:

Em cada uma destes modos, a potência de saída (P_{Out}) é monitorada. Ao exceder o threshold configurado, o LED amarelo acende ($P_{Out} > P_{Thr}$) e a saída de sinal (SIG) passa para "active low".

7 Montar/desmontar a fonte de alimentação

A alimentação de corrente pode ser instalada em todos os trilhos de fixação de 35 mm, de acordo com a EN 60715. A posição normal de montagem é horizontal (terminais de entrada em baixo). A distância mínima superior/inferior aos outros aparelhos é de 30 mm.

7.1 Montagem da fonte de alimentação (§)

Para montar a fonte de alimentação, proceda da seguinte forma:
1. A fonte de alimentação é colocada na posição de montagem normal, por cima, no trilho de fixação de 35 mm (DIN EN 60715). Neste processo, certifique-se de que a base de encaixe integrada engate corretamente por trás do trilho de fixação (A).
2. Em seguida, pressione a fonte de alimentação para baixo até que a base de encaixe engate de forma audível (B).
3. Verifique o assentamento fixo da fonte de alimentação no trilho de fixação.

7.2 Desmontagem da fonte de alimentação (¶)

Para desmontar a fonte de alimentação, proceda da seguinte forma:
1. Introduza uma chave de fenda adequada na abertura de travamento na base de encaixe (A).
2. Solte o travamento, levantando a chave de fenda para cima (B).

3. Rode a fonte de alimentação cuidadosamente para a frente (C) e deixe o travamento deslizar de novo para a posição inicial.
4. Em seguida, retire a fonte de alimentação do trilho de fixação (D).

7.3 Fixação dos fios de conexão à fonte de alimentação (||)

Nas laterais esquerda e direita da caixa estão integrados dois encaixes para fixação agrupada do cabeamento de ligação. Caso necessário, imobilize o cabeamento de conexão com abraçadeiras.

8 Certificações

IEC 61010-2-201

Utilizar terminais tubulares para cabos flexíveis.

IEC 61558-2-16 OBSERVAÇÃO:

Fonte comutada

 Fonte comutada com transformador de segurança à prova de curto-circuito

ITALIANO

6 Segnalazione (7 - 8)
Per la segnalazione e il monitoraggio del funzionamento dell'alimentatore sono disponibili due LED e una uscita di segnale attiva. Con l'aiuto del selettore girevole, impostare a scelta il monitoraggio di funzionamento richiesto. È possibile scegliere tra il monitoraggio della tensione di uscita (DC OK) o il superamento della soglia di potenza in uscita ($P_{Out} > P_{Thr}$).

6.1 Selettore girevole in posizione DC OK:

Con il selettore in questa posizione, viene monitorata la tensione di uscita (U_{Out}). Una volta superata la soglia DC OK ($U_{Out} > 0,9 \times U_{Set}$), il LED verde DC OK è acceso. Inoltre l'uscita di segnale (SIG) è su "active high". Se la tensione di uscita scende sotto il valore di soglia DC OK ($U_{Out} < 0,9 \times U_{Set}$), il LED DC OK lampeggia. L'uscita di segnale passa a "active low".

6.2 Selettore girevole in posizione >50 %, >75 % o boost >100 %:

In ognuna di queste posizioni viene monitorata la potenza in uscita (P_{Out}). Al superamento della soglia impostata, il LED giallo si accende ($P_{Out} > P_{Thr}$) e l'uscita di segnale (SIG) passa a "active low".

7 Montaggio/smontaggio dell'alimentatore

L'alimentatore può essere installato su tutte le guide di montaggio da 35 mm a norma EN 60715. La posizione di montaggio normale è orizzontale. (morsetti di ingresso in basso). La distanza minima superiore/inferiore da mantenere rispetto ad altri dispositivi è di 30 mm.

7.1 Montaggio dell'alimentatore (§)

Per montare l'alimentatore, procedete come segue:
1. L'alimentatore viene collocato in posizione di montaggio normale dall'alto sulla guida di montaggio da 35 mm (DIN EN 60715). Verificare che il piedino di innesto integrato sia collocato correttamente dietro alla guida di montaggio (A).
2. Premere quindi l'alimentatore verso il basso, finché il piedino di innesto integrato non si innesta in maniera udibile (B).
3. Controllate che l'alimentatore sia correttamente in sede sulla guida DIN.

7.2 Smontaggio dell'alimentatore (¶)

Per smontare l'alimentatore, procedete come segue:
1. Munirsi di un cacciavite idoneo e inserirlo nell'apertura di bloccaggio sul piedino di innesto (A).

2. Sbloccate il bloccaggio, ruotando il cacciavite verso l'alto (B).
3. Orientate leggermente l'alimentatore in avanti (C) e fate rientrare il bloccaggio nella posizione di uscita.
4. Infine, disinserire l'alimentazione dalla guida DIN (D).

7.3 Fissaggio del cablaggio di collegamento sull'alimentatore (||)

In ciascuna parete sinistra e destra della custodia sono integrati due alloggiamenti per il fissaggio in fasci del cablaggio di collegamento. Se necessario, fissare il cablaggio di collegamento con fascette per cavi.

8 Omologazioni

IEC 61010-2-201

Utilizzare capocorda per cavi flessibili.

IEC 61558-2-16 NOTA:

 Unità di alimentazione a commutazione

 Unità di alimentazione a commutazione con trasformatore di sicurezza protetto contro il corto circuito

FRANÇAIS

6 Signalisation (7 - 8)
Pour la signalisation et le monitoring du fonctionnement de l'alimentation, deux LED et une sortie de signal active sont disponibles pour signaliser et surveiller le fonctionnement en tension. Avec l'aide du sélecteur rotatif, sélectionnez la surveillance du fonctionnement requis. Il est possible de choisir entre la surveillance de la tension de sortie (DC OK) ou le dépassement du seuil de puissance de sortie ($P_{Out} > P_{Thr}$).

6.1 Sélecteur rotatif en position DC OK :

Con le selezioni in questa posizione, viene monitorata la tensione di uscita (U_{Out}). Una volta superata la soglia DC OK ($U_{Out} > 0,9 \times U_{Set}$), il LED verde DC OK è acceso. Inoltre l'uscita di segnale (SIG) è su "active high". Se la tensione di uscita scende sotto il valore di soglia DC OK ($U_{Out} < 0,9 \times U_{Set}$), il LED DC OK lampeggia. L'uscita di segnale passa a "active low".

6.2 Sélecteur rotatif en position >50 %, >75 % ou boost >100 % :

In ognuna di queste posizioni viene monitorata la potenza in uscita (P_{Out}). Al superamento della soglia impostata, il LED giallo si accende ($P_{Out} > P_{Thr}$) e l'uscita di segnale (SIG) passa a "active low".

7 Montaggio/smontaggio dell'alimentatore

L'alimentazione può essere installato su tutte le guide di montaggio da 35 mm a norma EN 60715. La posizione normale di montaggio è orizzontale. (morsetti di ingresso in basso). La distanza minima superiore/inferiore da mantenere rispetto ad altri dispositivi è di 30 mm.

7.1 Montage de l'alimentation (§)

Pour monter l'alimentation, veuillez suivre les indications suivantes :
1. L'alimentation est placée par le haut sur le profilé 35 mm (DIN EN 60715), en position normale. Veiller ce faire que le pied d'ancrage intégré soit correctement placé derrière la guida de montage (A).
2. Puisqu'il faut appuyer l'alimentation vers le bas jusqu'à ce que le pied d'ancrage intégré soit correctement placé (B).
3. Vérifiez que l'alimentation est correctement fixée sur le profilé.

7.2 Démontage de l'alimentation (¶)

Pour démonter l'alimentation, veuillez suivre les indications suivantes :
1. Introduire un tournevis approprié dans l'orifice de verrouillage du pied d'ancrage intégré (A).

2. Desserrez le verrou en levant le tournevis vers le haut (B).
3. Pivotez l'alimentation délicatement vers l'avant (C) et glissez le verrou dans la position initiale.
4. Retirez enfin l'alimentation du profilé (D).

7.3 Fixer le câblage de connexion à l'alimentation (||)

Les deux parois gauche et droite de la custodia sono integrati due alloggiamenti per il fissaggio in fasci del cablaggio di collegamento. Se necessario, fissare il cablaggio di collegamento con fascette per cavi.

8 Homologations

CEI 61010-2-201

Utiliser des embouts pour câbles flexibles.

CEI 61558-2-16 REMARQUE :

 Unité de alimentation à découpage

 Alimentation à découpage avec transformateur de sécurité protégé contre les courts-circuits

ENGLISH

6 Signaling (7 - 8)
For signaling and the functional monitoring of the power supply two LEDs and an active signal output are available. Using the rotary selector select the required functional monitoring. The monitoring of the output voltage (DC OK) or the exceedance of the output power threshold are available ($P_{Out} > P_{Thr}$).

6.1 Rotary selector switch in position DC OK:

In this switch position the output voltage (U_{Out}) is monitored. If the DC OK threshold is exceeded ($U_{Out} > 0,9 \times U_{Set}$) the green DC OK LED turns on. Additionally, the signal output (SIG) "active high" is active. If the output voltage drops below the DC OK threshold value ($U_{Out} < 0,9 \times U_{Set}$), the DC OK LED flashes. The signal output is switched to "active low".

6.2 Rotary selector switch in position >50 %, >75 % or boost >100 %:

In each of these switch positions the output power (P_{Out}) is monitored. When the set threshold is exceeded the yellow LED lights up ($P_{Out} > P_{Thr}$) and the signal output (SIG) switches to "active low".

7 Mounting/removing the power supply

The power supply can be installed onto all 35 mm DIN rails according to EN 60715. Normal mounting position is horizontally (with the input terminals facing down). The minimum gap to other devices is 30 mm above/below.

7.1 Mounting the power supply unit (§)

Proceed as follows to mount the power supply:
1. The power supply is mounted in the normal mounting position from above onto the 35 mm DIN rail (EN 60715). Make sure that the integrated snap-on foot is in the correct position behind the DIN rail (A).
2. Then press the power supply down until the integrated snap-on foot audibly latches into place (B).
3. Check that the power supply is securely attached to the DIN rail.

7.2 Removing the power supply unit (¶)

Proceed as follows to remove the power supply:
1. Take a suitable screwdriver and insert this into the lock hole on the integrated snap-on foot (A).

2. Release the lock by lifting the screwdriver (B).
3. Carefully swivel the power supply forward (C) so that the lock slides back into the starting position.
4. Then separate the power supply from the DIN rail (D).

7.3 Fix connection wiring to the power supply (||)

Two receptacles for the bundled attachment of the connection wiring are integrated in the left and right housing panel. If required, secure the connection wiring with cable ties.

8 Approvals

IEC 61010-2-201

Use ferrules for flexible cables.

IEC 61558-2-16 NOTE:

 Power supply unit

 Power supply unit with short-circuit-proof safety transformer

DEUTSCH

6 Signalisierung (7 - 8)
Zur Signalisierung und Funktionsüberwachung der Stromversorgung stehen zwei LEDs und ein aktiver Signalausgang zur Verfügung. Wählen Sie mit Hilfe des Drehschalters die erforderliche Funktionsüberwachung aus. Zur Verfügung steht die Überwachung der Ausgangsspannung (DC OK) oder das Überschreiten der Ausgangsleistungsschwelle ($P_{Out} > P_{Thr}$).

6.1 Drehschalter in Stellung DC OK:

In dieser Schalterstellung wird die Ausgangsspannung (U_{Out}) überwacht. Mit Überschreiten der DC-OK-Schwelle ($U_{Out} > 0,9 \times U_{Set}$) ist die grüne DC-OK-LED an. Zusätzlich ist der Signalausgang (SIG) "active high" geschaltet. Wenn die Ausgangsspannung unter den DC-OK-Schwwellwert ($U_{Out} < 0,9 \times U_{Set}$) sinkt, blinkt die DC-OK-LED. Der Signalausgang ist "active low" geschaltet.

6.2 Drehschalter in Stellung >50 %, >75 % oder Boost >100 %:

In jeder dieser Schalterstellungen wird die Ausgangsleistung (P_{Out}) überwacht. Mit Überschreiten der eingestellten Schwelle ($P_{Out} > P_{Thr}$) wird die gelbe LED ($P_{Out} > P_{Thr}$) und der Signalausgang (SIG) schaltet auf "active low".

7 Stromversorgung montieren/demontieren

Die Stromversorgung kann auf allen 35 mm-Tragschienen nach EN 60715 installiert werden. Die Normaleinbaulage ist waagerecht (Eingangsklemmen unten). Der Mindestabstand zu anderen Geräten beträgt oben/unten 30 mm.

7.1 Mounting the power supply unit (§)

Um die Stromversorgung zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:
1. Die Stromversorgung wird in Normaleinbaulage von oben auf die 35 mm-Tragschiene (DIN EN 60715) aufgesetzt. Beachten Sie hierbei, dass der integrierte Rasstfuß richtig hinter die Tragschiene greift (A).
2. Dann drücken Sie die Stromversorgung nach unten, bis der integrierte Rasstfuß hörbar einrastet (B).
3. Überprüfen Sie den festen Sitz der Stromversorgung auf der Tragschiene (C).

7.2 Stromversorgung demontieren (¶)

Um die Stromversorgung zu demontieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Nehmen Sie einen geeigneten Schraubendreher und führen diese in die Verriegelungsöffnung am integrierten Rasstfuß ein (A).
2. Lösen Sie die Verriegelung, indem Sie den Schraubendreher nach

初级开关电源

1 使用的符号
在本安装说明中使用了一些符号，以提请用户注意相应的提示和危险情况。

注意 此为安全警告符号！此符号用于提醒您注意潜在的人身伤害。请遵守此符号提示的所有安全措施，以避免可能导致人员伤害。

信号词所代表的人身伤害可分为不同的种类。

警告 这代表一种危险境况，如不规避，可能会造成死亡或严重的人身伤害。

小心 这代表一种危险境况，如不规避，可能会造成轻微或中度的人身伤害。

注意 说明需要采取的措施，如果不执行这些措施，便可能导致设备、硬件 / 软件或周围财产损坏或故障。

该符号及附文会向读者提供更多信息，或指出信息的详细出处。

2 安全警告和说明

在启动前请阅读安装注意事项并检查设备是否损坏。

警告：电击可能导致生命危险！

- 仅有具备从业资质的专业人员才可以对设备进行安装、调试和操作。
- 带电时请勿操作。
- 正确建立连接，确保对电气冲击的保护。
- 安装后将端子区域覆盖以避免与带电部分产生意外接触（如安装在控制柜中）。

注意

- 遵守国家的安全和事故防范规章。
- 组件和电气装置必须采用先进的技术。
- 电源是一台内置式设备，设计用于安装在控制柜中。
- 该设备的保护等级为 IP20，适用于清洁且干燥的环境。
- 注意机械和温度方面的限制。
- 水平安装位置（正常安装位置）
- 将电源单元安装到标准安装位置。将 L/N 接线端子在底板上定位。
- 确保一次侧和二次侧的接线尺寸正确且有足够的熔断保护。
- 请在相关布线图中查找接线参数，例如带和不带冷压头的剥线长度等。
- 使用铜质电缆，工作温度为 $>75^{\circ}\text{C}$ （环境温度 $<55^{\circ}\text{C}$ ） $<90^{\circ}\text{C}$ （环境温度 $<75^{\circ}\text{C}$ ）。
- 封闭未使用的接线区域。
- 电源允许连接到最高相间电压为 240 V AC 的 TN、TT 和 IT 电网（星形网络）上。
- 保护设备，防止异物（例如回形针或金属部件）刺入。
- 电源无需保养。修理工作只能由制造商进行。一旦打开外壳，保修承诺便会失效。
- 电源仅允许用于规定用途。

3 概述

电源具有宽域输入，因此可在全球通用。可通过设备正面的电位计调整输出电压 U_{OUT} 。根据所提供的负载，电源可在 5 秒内提供 2 倍于额定电流的动态储能。

4 接线端子 (4)

注意剥线长度和电缆横截面的规定。

5 元件的类型 (1)

1. 端子连接信号输出 (SIG) DC OK, $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$: +24 V DC, 30 mA
2. 端子连接器输出电压：Output DC +/-
3. 电缆捆扎带的放置处
4. 集成卡式支架，用于支架导装安装
5. 接线端子输入电压：Input L/N
6. DC OK LED 信号输出（绿色）
7. 旋转开关，输出电压的状态 (DC OK) 或输出功率 ($P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$)
8. $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$ LED (黄色) 信号：输出功率 P_{Out} > 输出功率阈值 P_{Thr}
9. 电位计，输出电压

3 Informacje ogólne

Zasilacz można stosować na całym świecie dzięki zintegrowanemu szerokazakresowemu wejściu. Napięcie wyjściowe U_{OUT} ustawia się za pomocą potencjometru z przedu urządzenia. W zależności od zasilanych obwodów zasilacz udostępnia funkcję dynamicznego wzmacniania (BOOST) nawet do 2-krotności prądu znamionowego przez maks. 5 sekund.

4 Złączki przyłączeniowe (4)

Należy przestrzegać specyfikacji dotyczących długości odizolowania i przekrójów kabli.

5 Oznaczenie elementów (1)

1. Przyłączeniowa złączka szynowa wyjście sygnałowe (SIG) DC OK, $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$: +24 V DC, 30 mA
2. Złączka przyłączeniowa napięcia wyjściowego: Output DC +/-
3. Mocowanie opaski kablowej
4. Zintegrowana stopka ustalająca do montażu szyny nośnej
5. Złączka przyłączeniowa napięcia wejściowego: Input L/N
6. Sygnalizacja diody DC OK (zielona)
7. Przelącznik obrotowy, stan napięcia wyjściowego (DC OK) lub moc wyjściowa ($P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$)
8. Sygnalizacja LED $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$ (żółty): moc wyjściowa P_{Out} > prog mocy wyjściowej P_{Thr}
9. Potencjometr, napięcie wyjściowe

POLSKI

Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym

1 Zastosowane symbole

W niniejszej instrukcji montażu stosuje się symbole, które mają na celu zwrócenie uwagi na wskazówki i niebezpieczeństwa.

⚠️ Ten symbol oznacza niebezpieczeństwo, które mogą doprowadzić do obrażeń ciała. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek, jakie są oznaczone tym symbolem, aby uniknąć możliwych obrażeń.

Wyróżnia się różne kategorie obrażeń oznaczone odpowiednimi słowami sygnałującymi.

OSTRZEŻENIE

Wskazówka dotycząca sytuacji niebezpiecznej, która - jeśli się jej nie uniknie - może doprowadzić do obrażeń lub śmierci.

OSTROŻNIE

Wskazówka dotycząca sytuacji niebezpiecznej, która - jeśli się jej nie uniknie - może doprowadzić do obrażeń ciała.

UWAGA

Wskazówka dotycząca wymaganej czynności, która - jeśli nie zostanie spełniona - może powodować uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzenia, jego otoczenia, sprzętu komputerowego lub programowania.

💡 Niniejszy symbol wraz z przynależnym tekstem dostarcza dodatkowych informacji lub wskazuje inne źródła szczegółowych informacji.

2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Przed uruchomieniem zapoznaj się z instrukcją wbudowaną i sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń.

OSTRZEŻENIE: zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym!

- Montaż, uruchomienie i obsługa urządzenia należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom.

- Niemniej nie pracować przy przyłożonym napięciu.

- Podłączenie należy wykonać fachowo i zapewnić ochronę przed porażeniem elektrycznym.

- Po zainstalowaniu należy zasłonić obszar zacisków, aby nie dopuścić do niedozwolonego dotknięcia części przewodzących napięcia (np. montaż w szafie sterowniczej).

UWAGA

- Należy przestrzegać krajowych przepisów BHP.

- Montaż i elektryczna instalacja muszą być zgodne ze stanem techniki.

- Zasilacz to urządzenie do zabudowy, które jest przeznaczone do montażu w szafie sterowniczej.

- Urządzenie posiada stopień ochrony IP20 i jest przeznaczone do pracy w czystym i suchym otoczeniu.

- Zachowwać granice mechaniczne i termiczne.

- Montaż poziomy (normalne położenie montażowe)

- Zamontować zasilacz w znormalizowanym położeniu montażowym. Położenie złączy przyłączeniowych L/N na dole.

- Zapewnić wystarczające parametry i zabezpieczenie oprzewodowania po stronie pierwotnej i wtórnej.

- Parametry przyłączeniowe, jak np. niezbędna długość izolacji dla oprzewodowania z tulejką i bez niej, są podane w przynależnych rysunkach podłączeń.

- Użyć kabli miedzianych o temperaturze roboczej $>75^{\circ}\text{C}$ (temperatura otoczenia $<55^{\circ}\text{C}$) oraz $<90^{\circ}\text{C}$ (temperatura otoczenia $<75^{\circ}\text{C}$).

- Zamknąć nieuwzględniane przestrzenie zaciskowe.

- Zasilacz jest dopuszczony do podłączenia do sieci elektrycznych TN, TT oraz IT (sieci gwiazdowej) o napięciu przewodu zewnętrznego maksymalnie 240 V AC

- Nie dopuścić do przedstawiania się ciał obcych, jak np. zszywacze biurowe lub metalowe elementy.

- Zasilacz nie wymaga konserwacji. Napraw dokonywać może tylko producent. Otwarcie obudowy powoduje unieważnienie gwarancji.

- Zasilacz może być stosowany tylko zgodnie z przeznaczeniem.

3 Informacje ogólne

Zasilacz można stosować na całym świecie dzięki zintegrowanemu szerokazakresowemu wejściu. Napięcie wyjściowe U_{OUT} ustawia się za pomocą potencjometru z przedu urządzenia. W zależności od zasilanych obwodów zasilacz udostępnia funkcję dynamicznego wzmacniania (BOOST) nawet do 2-krotności prądu znamionowego przez maks. 5 sekund.

4 Złączki przyłączeniowe (4)

Należy przestrzegać specyfikacji dotyczących długości odizolowania i sekcji kabli.

5 Oznaczenie elementów (1)

1. Przyłączeniowa złączka szynowa wyjście sygnałowe (SIG) DC OK, $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$: +24 V DC, 30 mA
2. Złączka przyłączeniowa napięcia wyjściowego: Output DC +/-
3. Mocowanie opaski kablowej
4. Zintegrowana stopka ustalająca do montażu szyny nośnej
5. Złączka przyłączeniowa napięcia wejściowego: Input L/N
6. Sygnalizacja diody DC OK (zielona)
7. Przelącznik obrotowy, stan napięcia wyjściowego (DC OK) lub moc wyjściowa ($P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$)
8. Sygnalizacja LED $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$ (żółty): moc wyjściowa P_{Out} > prog mocy wyjściowej P_{Thr}
9. Potencjometr, napięcie wyjściowe

РУССКИЙ

Импульсный источник питания

1 Используемые символы

В этой инструкции по монтажу используются символы, обращающие ваше внимание на указания и опасности.

⚠️ Этот символ указывает на опасности, которые могут привести к травмам людей. Соблюдайте все инструкции, отмеченные этим символом, во избежание возможных травм людей.

Имеются различные группы травм, которые обозначаются сигнальными словами.

ОСТОРОЖНО

Указание на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к серьезной травме вплоть до смертельного исхода.

ВНИМАНИЕ

Указание на опасные ситуации, которые, если их не предотвратить, могут привести к травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание на необходимое действие, которое, если оно не будет выполнено, может повлечь за собой повреждение или свой устройства, окружения устройства или аппаратного или программного обеспечения.

💡

Текст, обозначенный этим знаком, содержит дополнительные сведения или ссылку на другие источники информации.

2 Указания по технике безопасности

Перед пуском в работу прочтите указания по монтажу и проверьте прибор на отсутствие повреждений.

ОСТОРОЖНО: Опасность поражения электрическим током!

- Устройство должно монтироваться, вводить в эксплуатацию и обслуживать только квалифицированный специалист.

- Ни в коем случае не работайте при подключенным напряжением.

- Выполните квалифицированное подключение к сети и обеспечьте защиту от поражения электрическим током.

- По завершении монтажа закройте область klemmowego bloku w izbieżnianie niewielkiego kontaktu z toko-przewodzącymi komponentami (например, при установке w rozprzestrzenialnym szafce).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Montaż lataj łącza należy dokonać zgodnie z instrukcjami podanych na etykietce.

- Montaż i elektryczna instalacja muszą być zgodne ze stanem techniki.

- Zasilacz to urządzenie do zabudowy, które jest przeznaczone do montażu w szafie sterowniczej.

- Urządzenie posiada stopień ochrony IP20 i jest przeznaczone do pracy w czystym i suchym otoczeniu.

- Zachowwać granice mechaniczne i termiczne.

- Montaż poziomy (normalne położenie montażowe)

- Zamontować zasilacz w znormalizowanym położeniu montażowym. Położenie złączy przyłączeniowych L/N na dole.

- Zapewnić wystarczające parametry i zabezpieczenie oprzewodowania po stronie pierwotnej i wtórnej.

- Parametry przyłączeniowe, jak np. niezbędna długość izolacji dla oprzewodowania z tulejką i bez niej, są podane w przynależnych rysunkach podłączeń.

- Użyć kabli miedzianych o temperaturze roboczej $>75^{\circ}\text{C}$ (temperatura otoczenia $<55^{\circ}\text{C}$) oraz $<90^{\circ}\text{C}$ (temperatura otoczenia $<75^{\circ}\text{C}$).

- Zamknąć nieuwzględniane przestrzenie zaciskowe.

- Blok питания jest zatwierdzony do podłączenia do elektrycznych TN, TT i IT (sieci gwiazdowej) o napięciu przewodu zewnętrznego maksymalnie 240 V AC.

- Nie dopuścić do przedstawiania się ciał obcych, jak np. zszywacze biurowe lub metalowe elementy.

- Zasilacz nie wymaga konserwacji. Napraw dokonywać może tylko producent. Otwarcie obudowy powoduje unieważnienie gwarancji.

- Zasilacz może być stosowany tylko zgodnie z przeznaczeniem.

3 Общие сведения

Благодаря широкому диапазону входных напряжений блок питания можно использовать во всех странах. Выходное напряжение U_{OUT} настраивается с помощью потенциometra na передней панели устройства. В зависимости от питаемой нагрузки, блок питания предоставляет динамический разгон BOOST do 2-кратного nominalnego toka na maks. 5 sekund.

4 Соедин

中文

6 信号 (7 - 8)
提供两个LED和一个有源信号输出，用于发送信号和电源功能监控。使用旋转开关来选择所需的功能监控。提供输出电压(DC OK)或输出功率阈值监控(P_{Out} > P_{Thr})。

6.1 旋转开关处于位置 DC OK :
在此开关位置上，输出电压(U_{Out})受到监控。如果超过了DC OK 阈值(U_{Out} > 0.9 x U_{Set})，绿色DC OK LED亮起。此外，信号输出(SIG)“active high”(高态有效)激活。如果输出电压降到低于DC OK 阈值(U_{Out} < 0.9 x U_{Set})，则DC OK LED闪烁。信号输出切换至“active low”(低态有效)。

6.2 旋转开关处于位置>50%，>75% 或 加速>100% :
在每一个开关位置上，输出功率(P_{Out})都受到监控。超过设定阈值时，黄色 LED 亮起(P_{Out} > P_{Thr})且信号输出(SIG)切换至“active low”(低态有效)。

7 安装 / 拆卸电源

电源可安装到所有符合 EN 60715 标准的 35 mm DIN 导轨上。正常安装位置为水平位置(输入模块朝下)。与其它设备之间的最小间隙上 / 下均为 30 mm。

7.1 安装电源设备 (9)

请按照下面步骤安装电源：

- 将电源从上方以常规安装位置安装到 35 mm DIN 导轨上 (DIN EN 60715)。确保内置卡接支脚位于 DIN 导轨后方的正确位置上 (A)。
- 然后向下按压电源，直到听到内置卡接支脚发出锁定到位的声音 (B)。
- 检查电源是否牢固地装到 DIN 导轨上。

7.2 拆卸电源设备 (10)

请按下面步骤拆卸电源：

- 使用合适的螺丝刀插入内置卡接支脚上的锁孔内 (A)。
- 向上抬螺丝刀 (B) 以解除锁定。
- 小心地向前转动电源 (C)，从而使锁件滑回到起始位置。
- 然后将电源从 DIN 导轨 (D) 上取下。

7.3 将连接线固定到电源上 (11)

左侧和右侧外壳面板上内置有两个用于捆绑固定连接线的槽。如果需要，用电缆扎带固定连接线。

8 认证

IEC 61010-2-201

柔性电缆使用冷压头。

IEC 61558-2-16 注意：



电源

电源带防短路安全变压器

8.1 Certyfikaty
IEC 61010-2-201
Użyć tulejek do elastycznych kabli.

IEC 61558-2-16 WSKAZÓWKA:
Zasilacz

Zasilacz z odpornym na zwarcia transformatorem bezpieczeństwa

技术数据

输入数据	Dane techniczne	Технические характеристики	Teknik veriler	Datos técnicos
输入电压范围	zakres napięcia wejściowego	Входные данные	Giriş verisi	Datos de entrada
电流消耗 (静态裕度)	Pobór prądu (stacyniczny Boost)	Потребление тока (статичный Boost)	Akim tüketimi (statik boost)	Absorción de corriente (boost estático)
频率范围 (f _N)	Zakres częstotliwości (f _N)	Диапазон частот (f _N)	Frekans aralığı (f _N)	Gama de frecuencias (f _N)
冲击电流限制 (25°C 时) / I ² t	Ograniczenie prądu załaczeniowego (przy 25°C)/I ² t	Ограничение пускового тока (при 25°C)/I ² t	Anı akım sınırlaması (25°C'de)/I ² t	Límiteación de corriente de conexión (a 25°C)/I ² t
输入熔断器 慢熔断, 内部	Bezpiecznik na wejściu zwolniony, wewnętrzny	Входной предохранитель инертного типа, внутренний	Giriş sigortası yavaş açan, dahili	Fusible de entrada Lento, interno
电源缓冲	Czas podtrzymanie przy zniku zasilania sieciowego typ.	Компенсация провалов напряжения сети тип.	Şebeke tamponlaması tipik	Puenteo en fallo de red tip.
推荐使用的输入保护断路器	Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej	Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе	Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici	Selección del fusible adecuado para la protección de entrada
AC: 特性 B、C 或类似	AC: Charakterystyka B, C lub porównywalna	AC: Характеристика B, C или аналогичная	AC: B, C karakteristikleri veya benzeri	AC: Característica B, C o comparable
输出数据	Dane wyjściowe	Выходные данные	Cıkış verisi	Datos de salida
额定输出电压 U _{OUT}	Znamionowe napięcie wyjściowe U _{OUT}	Номин. напряжение на выходе U _{OUT}	Nominal çıkış gerilimi U _{OUT}	Tensión nominal de salida U _{OUT}
设置范围 (恒定容量)	Zakres nastaw (stała moc)	Диапазон настроек (постоянной мощности)	Ayar aralığı (sağ kapasite)	Margen de ajuste (con potencia constante)
输出电流 I _N / I _{Stat. Boost} / I _{Dyn.Boost}	Prąd wyjściowy I _N / Stat. Boost / Dyn.Boost	Выходной ток I _N / Stat. Boost / Dyn.Boost	Cıkış akımı I _N / Stat. Boost / Dyn.Boost	Corriente de salida I _N / Stat. Boost / Dyn.Boost
输出功率 P _N / P _{Stat. Boost} / P _{Dyn. Boost}	Moc wyjściowa P _N / P _{Stat. Boost} / P _{Dyn. Boost}	Выходная мощность P _N / P _{Stat. Boost} / P _{Dyn. Boost}	Cıkış gücü P _N / P _{Stat. Boost} / P _{Dyn. Boost}	Potencia de salida P _N / P _{Stat. Boost} / P _{Dyn. Boost}
效率 (用于额定值)	Sprawność (przy wartościach znamionowych) typ.	Тип. (при номин. параметрах)	Verrimlik (nominal yükler için)	Rendimiento (p. valores nominales)
反馈电压电阻	Odporność na przepływy zwrotny	Устойчивость к обратной связи	Geri besleme gerilimi dayanımı	Resistencia de recirculación
输出端处的过电压保护 (OVP)	Ochrona przed przepięciami na wyjściu (OVP)	Захиста от перенапряжения на выходе (OVP)	Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP)	Protección contra sobretensiones en la salida (OVP)
一般参数	Dane ogólne	Общие характеристики	Genel veriler	Datos generales
隔离电压 (输入 / 输出)	Napięcie izolacji (wejście/wyjście)	Напряжение изоляции (вход / выход)	Izolasyon gerilimi (giriş/cıkış)	Tensión de aislamiento (entrada/salida)
型号 / 常规测试 (IEC/EN 60950-1)	Badanie typu/jednostkowe (IEC/EN 60950-1)	Типовое / выборочное испытание (IEC/EN 60950-1)	Tip/rutin test (IEC/EN 60950-1)	Comprobación de tipo/pieza (IEC/EN 60950-1)
保护等级 / 保护等级	Stopień ochrony / Klasa ochrony	Степень защиты / Степень защиты	Koruma sınıfı / Koruma sınıfı	Indice de protección / Clase de protección
过电压等级	Kategoria przepięcowa	Категория перенапряжения	Darbe gerilim kategorisi	Categoría de sobretensiones
EN 61010-1 / EN 62477-1	EN 61010-1 / EN 62477-1	EN 61010-1 / EN 62477-1	EN 61010-1 / EN 62477-1	EN 61010-1 / EN 62477-1
污染等级	Stopień zabrudzenia	Степень загрязнения	Kirlilik sınıfı	Grado de polución
环境温度 (运行)	Temperatura otoczenia (eksploatacja)	Температура окружающей среды (рабочий режим)	Ortam sıcaklığı (çalışma)	Temperatura ambiente (servicio)
环境温度 (调试类型测试)	Temperatura otoczenia (testowany typ Start-Up)	Temperatura otoczenia (протестировано по типу запуска)	Ortam sıcaklığı (başlangıç tipi test edilmiş)	Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up)
环境温度 (存放 / 运输)	temperatura otoczenia (składowanie / transport)	Temperatura otoczenia (хранение / транспортировка)	Ortam sıcaklığı (stok / nakliye)	Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
25 °C 时的湿度, 无冷凝	Wilgotność powietrza przy 25°C, bez rosy	Влажность воздуха при 25 °C, без выпадения конденсата	25 °C'de nem, yoğunlaşma	Humedad del aire a 25 °C, sin condensación
安装高度	Wysokość rozstawienia	Высота установки	Montaj yüksekliği	Altura de montaje
尺寸 (W x H x D) + DIN 导轨	Wymiary (Szer. / Wys. / Gt.) + szyna nośna	Размеры (Ш x В x Г) + монтажная рейка	Olçüler (W x H x D) + DIN rayı	Dimensiones (An. x Al. x Pr.) + Carril simétrico
至有源或无源设备的距离 左/右/上/下	Odległość od urządzeń aktywnych lub pasywnych po lewej, po prawej / u góry, na dole	Расстояние до активных или пассивных устройств слева, справа/сверху, снизу	Aktif ve pasif cihazlara olan mesafe Sol, sağ / üst, alt	Distancia a dispositivos activos o pasivos izquierda, derecha / arriba, abajo
有源、无源	P _{Out} ≤ 50 %	активные, пассивные	Aktif, pasif	aktiv, passiv
无源	P _{Out} ≥ 50 %	активный, пассивный	P _{Out} ≤ 50 %	P _{Out} ≤ 50 %
有源	P _{Out} ≥ 50 %	активный	P _{Out} ≥ 50 %	P _{Out} ≥ 50 %
重量	Masa	Macca	Ağırlık	Peso

提供两个LED和一个有源信号输出，用于发送信号和电源功能监控。使用旋转开关来选择所需的功能监控。提供输出电压(DC OK)或输出功率阈值监控(P_{Out} > P_{Thr})。

6.1 旋转开关处于位置 DC OK:

在此开关位置上，输出电压(U_{Out})受到监控。如果超过了DC OK 阈值(U_{Out} > 0.9 x U_{Set})，绿色DC OK LED亮起。此外，信号输出(SIG)“active high”(高态有效)激活。如果输出电压降到低于DC OK 阈值(U_{Out} < 0.9 x U_{Set})，则DC OK LED闪烁。信号输出切换至“active low”(低态有效)。

6.2 旋转开关处于位置>50%，>75% 或 加速>100% :

在每一个开关位置上，输出功率(P_{Out})都受到监控。超过设定阈值时，黄色 LED 亮起(P_{Out} > P_{Thr})且信号输出(SIG)切换至“active low”(低态有效)。

6.3 Przełącznik obrotowy w pozycji DC OK:

W tej pozycji przełącznika jest monitorowane napięcie wyjściowe (U_{Out}). Po przekroczeniu progu DC-OK (U_{Out} > 0.9 x U_{Set}) zapala się zielona dioda LED DC-OK. Dodatkowo następuje włączenie wyjścia sygnalowego (SIG) „active high”. Jeżeli napięcie wyjściowe spadnie poniżej wartości progowej DC-OK (U_{Out} < 0.9 x U_{Set}), migra dioda LED DC-OK. Wyjście sygnalowe jest przełączane na „active low”.

6.4 Przełącznik obrotowy w pozycji >50%, >75 % lub Boost >100% :

W każdej z tych pozycji przełącznika jest monitorowana moc wyjściowa (P_{Out}). Po przekroczeniu ustawionego progu zapala się żółta dioda LED (P_{Out} > P_{Thr}), a wyjście sygnalowe (SIG) przełącza się na „active low”.

7 Montaż/demontaż zasilacza

Zasilacz może być montowany na wszystkich szynach nośnych 35 mm zgodnych z normą EN 60715. Normalne położenie montażowe to położenie poziome (złączki wejściowe u dołu). Minimalny odstęp od innych urządzeń wynosi 30 mm u góry/u dołu.

7.1 Montaż zasilacza (9)

Aby zamontować zasilacz, należy postępować w następujący sposób:

- W normalnej pozycji montażowej zasilacz nakłada się od góry na szynę nośną 35 mm (DIN EN 60715). Zwrócić uwagę, aby zintegrowana nożka zatraskowa była prawidłowo zamocowana za szynę nośną (A).
- Następnie docisnąć zasilacz w dół, aż będzie słychać zatrzymanie zintegrowanej nożki zatraskowej (B).
- Sprawdzić trwałe osadzenie zasilacza na szynie nośnej.

7.2 Demontaż zasilacza (10)

Aby zdementować zasilacz, należy postępować w następujący sposób:

- Przygotować odpowiedni wkretak i wprowadzić go w otwór blokady na zintegrowanej nożce zatraskowej (A).
- Odkręcić blokadę. W tym celu podważyć ją śrubokrętem do góry (B).
- Ostrożnie obrócić zasilacz do przodu (C) i pozwolić na przesunięcie blokady do pozycji wyjściowej.
- Następnie zdjąć zasilacz z szyny nośnej (D).

7.3 Montaż przewodów przyłączeniowych na zasilaczu (11)

Na lewej i prawej ściance obudowy znajdują się po dwa uchwyty do mocowania wiązek przewodów przyłączeniowych. W razie potrzeby zabezpieczyć przewody przyłączeniowe opaskami kablowymi.

8 Certyfikaty

IEC 61010-2-201

Użyć tulejek do elastycznych kabli.

IEC 61558-2-16 WSKAZÓWKA:

Zasilacz

Zasilacz z odpornym na zwarcia transformatorem bezpieczeństwa

IEC 61010-2-201

Используйте наконечники для гибких кабелей.

IEC 61558-2-16 УКАЗАНИЕ:

МЭН 61010-2-16 УКАЗАНИЕ:

Импульсный блок питания

Импульсный блок питания с устойчивым к коротким замыкaniям трансформatorom

IEC 61010-2-201

Çok telli kablolarda yükselticen kullanın.

IEC 61558-2-16 AÇIKLAMA:

Güç kaynağı ünitesi

IEC 61558-2-16 NOTA:

Fuente de comutación

IEC 61558-2-16 FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

Fuente de alimentación

IEC 61010-2-201

Utilizar punteras para cable flexible.

IEC 61558-2-16 FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

Fuente de alimentación

IEC 61010-2-201

Utilizar punteras para cable flexible.

<