


# Kısa Çalıştırma Talimatları

## Proline Promass F 200


Coriolis akış ölçer



Bu talimatlar, Özет Çalıştırma Talimatları olup, cihazın Çalıştırma Talimatlarının yerini almaz.

Cihaz hakkında ayrıntılı bilgi, Çalıştırma Talimatlarında ve diğer dokümantasyon içinde yer almaktadır:

- Birlikte verilen CD-ROM içinde (tüm cihaz sürümlerinde verilmez).
- Tüm cihaz versiyonları için kaynak:
  - İnternet: [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
  - Akıllı telefon/tablet: *Endress+Hauser Operations App*



A0023555

# İçindekiler

<b>1 Doküman bilgileri .....</b>	<b>4</b>
1.1 Kullanılan semboller .....	4
<b>2 Temel güvenlik talimatları .....</b>	<b>5</b>
2.1 Personel için gereklilikler .....	5
2.2 Kullanım amacı .....	6
2.3 İşyeri güvenliği .....	7
2.4 Çalışma güvenliği .....	7
2.5 Ürün güvenliği .....	7
2.6 IT güvenliği .....	7
<b>3 Ürün açıklaması .....</b>	<b>7</b>
3.1 Ürün tasarımi .....	8
<b>4 Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması .....</b>	<b>9</b>
4.1 Teslimatin kabul edilmesi .....	9
4.2 Ürün tanımlaması .....	10
<b>5 Saklama ve taşıma .....</b>	<b>10</b>
5.1 Saklama koşulları .....	10
5.2 Ürünün naklijyesi .....	10
<b>6 Kurulum .....</b>	<b>12</b>
6.1 Kurulum koşulları .....	12
6.2 Ölçüm cihazının montajı .....	18
6.3 Kurulum sonrası kontrolü .....	20
<b>7 Elektrik bağlantısı .....</b>	<b>21</b>
7.1 Bağlantı koşulları .....	21
7.2 Ölçüm cihazının bağlanması .....	27
7.3 Donanım ayarları .....	29
7.4 Koruma derecesinin temin edilmesi .....	30
7.5 Bağlantı sonrası kontrolü .....	31
<b>8 Çalışma seçenekleri .....</b>	<b>32</b>
8.1 Çalışma menüsünün yapısı ve fonksiyonu .....	32
8.2 Lokal ekran aracılığıyla kullanım menüsüne erişim .....	33
8.3 Çalıştırma aracı aracılığıyla çalışma menüsüne erişim .....	37
<b>9 Sistem entegrasyonu .....</b>	<b>37</b>
9.1 FOUNDATION Endüstriyel ağ sistemi döngüsel veri iletimi .....	37
9.2 Döngüsel veri aktarımı PROFIBUS PA .....	42
<b>10 Devreye alma .....</b>	<b>46</b>
10.1 Fonksiyon kontrolü .....	46
10.2 Ölçüm cihazının açılması .....	46
10.3 Çalışma dilinin değiştirilmesi .....	46
10.4 Ölçüm cihazının konfigüre edilmesi .....	47
10.5 Etiket adını tanımlama .....	48
10.6 Ayarları yetkisiz erişime karşı koruma .....	48
<b>11 Teşhis bilgileri .....</b>	<b>48</b>

# 1 Doküman bilgileri

## 1.1 Kullanılan semboller

### 1.1.1 Güvenlik sembollerleri

Sembol	Anlamı
 <b>TEHLİKE!</b>	Bu simbol, tehlikeli durumları belirtir. Bu durumun giderilememesi, ciddi veya ölümçül yaralanma ile sonuçlanacaktır.
 <b>UYARI!</b>	Bu simbol, tehlikeli durumları belirtir. Bu durumun giderilememesi, ciddi veya ölümçül yaralanma ile sonuçlanabilir.
 <b>DİKKAT!</b>	Bu simbol, tehlikeli durumları belirtir. Bu durumun giderilememesi, orta derecede veya öünsüz yaralanma ile sonuçlanabilir.
 <b>NOT!</b>	Bu simbol, kişisel yaralanmaya neden olmayan prosedürler ve işlemler hakkında bilgi içerir.

### 1.1.2 Elektrik sembollereri

Sembol	Anlamı	Sembol	Anlamı
	Doğru akım		Alternatif akım
	Doğru akım ve alternatif akım		<b>Topraklama bağlantısı</b> Operatör tarafından topraklama sistemiyle toprağa bağlanan topraklı terminaldir.
	Koruyucu topraklama bağlantı Diğer tüm bağlantılarından önce toprağa bağlanması gereken terminaldir.		<b>Eşpotansiyelli bağlantı</b> Tesisin topraklama sistemine yapılması gereken bir bağlantı: Bu, ulusal veya şirkete ait standartlara göre bir potansiyel dengeleme hattı veya yıldız noktası topraklama sistemi olabilir.

### 1.1.3 Alet sembollerleri

Sembol	Anlamı	Sembol	Anlamı
	Torx tornavida		Düz tornavida
	Yıldız ucu tornavida		Alyan anahtarı
	Anahtar		

### 1.1.4 Çeşitli bilgi tiplerinin sembollerı

Sembol	Anlamı	Sembol	Anlamı
	İzin verilen İzin verilen prosedürler, süreçler veya işlemler.		Tercih edilen Tercih edilen prosedürler, süreçler veya işlemler.
	<b>Yasak</b> Yasak olan prosedürler, süreçler veya işlemler.		<b>İpucu</b> Daha fazla bilgi olduğunu belirtir.
	Dokümantasyon referansı		Sayfa referansı
	Grafik referansı		Adım serisi
	İşlem dizisi sonucu		Gözle kontrol

### 1.1.5 Grafiklerdeki semboller

Sembol	Anlamı	Sembol	Anlamı
1, 2, 3, ...	Madde numaraları		Adım serisi
A, B, C, ...	Görünümler	A-A, B-B, C-C, ...	Bölümler
	Tehlikeli bölge		Güvenli alan (Tehlikeli olmayan alan)
	Akuş yönü		

## 2 Temel güvenlik talimatları

### 2.1 Personel için gereklilikler

Personel, işleriyle ilgili şu gereksinimleri karşılamalıdır:

- ▶ Eğitimli kalifiye uzmanlar: bu işlev ve görev için gereken niteliklere ve ehliyete sahip olmalıdır
- ▶ Tesis sahibi/operatörü tarafından izin verilmiş olmalıdır
- ▶ Ulusal yasal düzenlemeleri bilmelidir
- ▶ Çalışmaya başlamadan önce uzman personel, Çalıştırma Talimatları ve diğer dokümantasyonlardaki talimatların yanı sıra sertifikalarda (uygulamaya bağlı olarak) yazan bilgileri okumuş ve anlamış olmalıdır
- ▶ Aşağıdaki talimatlar ve temel koşulları karşılamalıdır

## 2.2 Kullanım amacı

### Uygulama ve ürün

Bu talimatlarda belirtilen ölçüm cihazı sadece sıvıların ve gazların akış ölçümü için tasarlanmıştır.

Sipariş edilen sürüme bağlı olarak ölçüm cihazı patlayıcı, alev alabilen, zehirli veya oksitleyici ortamların ölçümü için de kullanılabilir.

Tehlikeli alanlarda ya da hijyenik veya işlem basıncı nedeniyle yüksek risk taşıyan uygulamalarda kullanılan ölçüm aletleri için ad plakası üzerinde uygun şekilde işaretleme yapılmıştır.

Çalışma sırasında ölçüm cihazının uygun koşullarda kalması için:

- ▶ Sadece ad plakasında yazılı verilere ve Çalıştırma Talimatları ve ek dokümantasyon içinde belirtilen genel şartlara tam uyumlu ölçüm cihazları kullanın.
- ▶ Tanım plakasını kontrol ederek sipariş edilen cihazın onay gerektiren bölgede kullanılıp kullanılamayacağına bakın. (ör. patlama koruması, basınç tankı güvenliği).
- ▶ Ölçüm cihazını sadece malzemelerin yeterince dirençli olduğu ortamlar için kullanın.
- ▶ Ölçüm cihazı atmosfer basıncı altında çalıştırılmiyorsa, ilgili cihaz dokümanlarında belirtilen temel şartlara uyumluluk kesinlikle gereklidir.
- ▶ Ölçüm cihazı korozyona ve çevresel etkilere karşı her zaman korunmalıdır.

### Yanlış kullanım

Amaç dışı kullanım, güvenlik ihlaline yol açabilir. Üretici, yanlış veya amaç dışı kullanımdan kaynaklanan hasardan sorumlu değildir.

#### UYARI

### Korozif veya aşındırıcı sıvılar ya da ortam koşulları nedeniyle ölçüm borusunda kırılma tehlikesi.

Aşırı mekanik yük nedeniyle muhafazada kırılma oluşabilir!

- ▶ İşlem yapılacak sıvı ile ölçüm borusunun malzeme olarak uyumlu olduğunu kontrol edin.
- ▶ İşlem sırasında sıviyla temas eden tüm malzemelerin dirençli olduğunu kontrol edin.
- ▶ Belirlenmiş basınç ve sıcaklık aralığını koruyun.

Sınırdaki durumların belirlenmesi:

- ▶ Özel sıvılar ve temizlikte kullanılan sıvılar için Endress+Hauser, prosesle temas eden malzemelerin korozyon dayanımının doğrulanması konusunda yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır. Ancak, bu konuda herhangi bir garanti verilmey veya sorumluluk kabul edilmez; çünkü sıcaklık, konsantrasyon veya kirlilik düzeyi gibi faktörlerdeki işlem sırasında ortaya çıkacak küçük değişimler korozyon direnci özelliklerini değiştirebilir.

### Diğer riskler

#### UYARI

### Ölçüm borusunun kırılması nedeniyle muhafazada kırılma tehlikesi!

- ▶ Patlama diskı bulunmayan bir cihaz versiyonu kullanılıyorsa boru kırılması durumunda sensör muhafazasının basınç yükü kapasitesinin aşılması mümkün değildir. Bu durum sensör muhafazasının kırılmasına veya arızalanmasına açabilir.

Elektronik parçaların güç tüketimi nedeniyle muhafazanın dış sıcaklığı maks. 20 K derece yükselenbilir. Ölçüm cihazının içinden geçen sıcak işleme siviları muhafazanın yüzey sıcaklığını daha da yükseltir. Özellikle sensörün yüzeyi, sivinin sıcaklığına yakın düzeylere ulaşabilir.

Sıvı sıcaklığına bağlı yanık tehlikesi!

- ▶ Yüksek sıvı sıcaklıklarında teması önleyerek yanık tehlikesine karşı koruma sağlayın.

## 2.3 İşyeri güvenliği

Cihaz ile çalışırken:

- ▶ Ulusal yasal düzenlemelere uygun kişisel koruyucu ekipman giyin.

Borular üzerinde kaynak yaparken:

- ▶ Kaynak makinesinin topraklamasını ölçüm cihazı üzerinden yapmayın.

Cihaz üzerinde ıslak ellerle çalışıyorsanız:

- ▶ Elektrik çarpması riski daha yüksek olduğu için eldiven kullanılması önerilir.

## 2.4 Çalışma güvenliği

Yaralanma tehlikesi.

- ▶ Cihaz yalnızca sağlam teknik koşulda ve güvenli durumda çalıştırılmalıdır.
- ▶ Cihazın enterferans olmadan çalıştırılmasından operatör sorumludur.

## 2.5 Ürün güvenliği

Ölçüm cihazı, güvenlik açısından en son teknolojiden yararlanmak üzere iyi mühendislik uygulamalarına göre tasarlanmış olup, test edilmiş ve fabrikadan kullanım güvenliğini sağlayacak şekilde ayrılmıştır.

Genel güvenlik standartlarını ve yasal gereklilikleri karşılar. Cihaza özel AB Uygunluk Beyanında listelenen AB direktiflerine de uygundur. Endress+Hauser cihaza CE işaretini yapıştırarak bu uygunluğu doğrular.

## 2.6 IT güvenliği

Cihazın garantisinin geçerli olabilmesi için cihaz, Çalıştırma Talimatlarında belirtilen şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır. Cihaz üzerinde ayarların yanlışlıkla değiştirilmesini engelleyen güvenlik mekanizmaları mevcuttur.

Kullanıcı, cihazın ve cihazın veri aktarımının güvenliğini sağlamak üzere tasarlanmış ve şirketinin güvenlik standartlarına uygun Bilişim Teknolojisi (IT) güvenlik önlemlerini alınmasından kendisi sorumludur.


# 3 Ürün açıklaması

Bu cihaz bir transmítér ve bir sensörden oluşur.

Cihaz, kompakt versiyon olarak sunulur:  
Transmitter ve sensör bir mekanik ünite oluşturur.

 Ayrıntılı ürün açıklamaları için cihaza ait Çalıştırma Talimatlarına bakın.

### 3.1 Ürün tasarımı





A0014056

#### 1 Ölçüm cihazının önemli parçaları




- 1 Elektronik bölümün kapağı
- 2 Görüntü modülü
- 3 Ana elektronik modülü
- 4 Kablo rakorları
- 5 Transmitter muhafazası (entegre HistoROM dahil)
- 6 I/O elektronik modülü
- 7 Terminaller (yaylı terminaller, çıkarıp takılabilir)
- 8 Bağlantı bölmesi kapağı
- 9 Sensör (HistoROM S-DAT dahil)

## 4 Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması



### 4.1 Teslimatın kabul edilmesi



Teslimat makbuzu (1) ve ürün etiketi (2) üzerindeki sipariş kodları aynı mı?



Ürünler hasarsız mı?



Ad plakası üzerindeki veriler teslimat makbuzuyla eşleşiyor mu?



Teknik dokümanların bulunduğu CD-ROM (cihaza göre değişir) ve dokümanlar mevcut mu?




- Yukarıdaki koşullardan eksik olan varsa Endress+Hauser satış merkeziyle bağlantı kurun.
- Cihazın versiyonuna bağlı olarak CD-ROM teslimat kapsamında olmayabilir! Teknik dokümanlara İnternet üzerinden veya *Endress+Hauser Operations Uygulamasından* ulaşılabilir.

## 4.2 Ürün tanımlaması

Ölçüm cihazının tanımlanmasında bu seçenekler kullanılabilir:

- İsim plakası spesifikasyonları
- Teslimat notu üzerinde cihaz özelliklerinin dökümünü içeren sipariş kodu
- Ad plakaları üzerindeki seri numaralarını *W@M Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)) uygulamasına girin: ölçüm cihazına ait tüm bilgiler görüntülenir.
- Ad plakaları üzerindeki seri numaralarını *Endress+Hauser Operations Uygulamasına* girin veya ad plakasındaki 2-D matris kodunu (QR kodu) *Endress+Hauser Operations Uygulaması* ile taratin: ölçüm cihazına ait tüm bilgiler görüntülenir.



A0021952

2 Ad plakası örneği

- 1 Sipariş kodu
- 2 Seri numarası (Ser. no.)
- 3 Uzun sipariş kodu (Ek sip. kod.)
- 4 2-D matris kodu (QR kodu)

 Ad plakasındaki spesifikasyonların kırılımlarına ait detaylar için cihaza ait Çalıştırma Talimatlarına bakın .

## 5 Saklama ve taşıma

### 5.1 Saklama koşulları

Depolama için aşağıdaki konulara dikkat edin:


- Orijinal ambalajında depolanmalıdır.
- İşlem bağlantılarına takılan koruyucu kapakları çıkarmayın.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.
- Depolama yeri kuru ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
- Açık havada depolamayın.

Saklama sıcaklığı:  $-40 \dots +80^\circ\text{C}$  ( $-40 \dots +176^\circ\text{F}$ ),

"Test, Sertifika", JM seçeneği için sipariş kodu:  $-50 \dots +60^\circ\text{C}$  ( $-58 \dots +140^\circ\text{F}$ ),

### 5.2 Ürünün nakliyesi

Ölçüm cihazını ölçüm noktasına orijinal paketi içerisinde taşıyın.



A0015604

**i** İşlem bağlantılarına takılan koruyucu kapakları çıkarmayın. Bu kapaklar yalıtım yüzeylerine gelebilecek mekanik hasarları ve ölçüm borusunun kirlenmesini önler.


### 5.2.1 Kaldırma mapaları olmayan ölçüm cihazları

#### ⚠️ UYARI

Ölçüm cihazının ağırlık merkezi dokuma sapanların askı noktalarından daha yüksektedir.

Ölçüm cihazının kayması durumunda yaralanma riski.

- Ölçüm cihazını kaymasını veya dönmesini önleyecek şekilde sabitleyin.
- Ambalaj üzerinde belirtilen ağırlık dikkate alınmalıdır (yapıştırma etiket).



A0015606

### 5.2.2 Kaldırma mapaları olan ölçüm cihazları

#### ⚠️ DİKKAT

Kaldırma mapaları olan cihazlar için özel nakil talimatları

- Cihazın nakliyesi sırasında sadece birlikte gelen mapaları ve flanşları kullanın.
- Cihaz her zaman en az iki kaldırma mapasıyla sabitlenmelidir.

### 5.2.3 Forklift ile nakliye

Nakliye ahşap kasalarla yapılıyorsa, taban yapısı forklift ile kasaların uzunlamasına olarak veya iki taraftan birden kaldırılmasına olanak sağlar.


## 6 Kurulum

### 6.1 Kurulum koşulları

Destek parçaları gibi özel önlemler gerekli değildir. Harici kuvvetler cihazın yapısı tarafından emilir.


#### 6.1.1 Montaj pozisyonu

##### Montaj konumu



##### Aşağı doğru borularda montaj

Bir sonraki kurulum önerisi açık ve dikey yönlü bir boruda kurulum olanağı sağlar. Borudaki engeller veya normal çapтан daha küçük ara kesite sahip ölçme deliği kullanımı, ölçüm sırasında sensörün boş kalmasını önler.



A0015596




3 Aşağı doğru bir boruda kurulum (ör. biriktirme uygulamaları)

- 1 Besleme tankı
- 2 Sensör
- 3 Ölçme deliği plakası, boru engeli
- 4 Valf
- 5 Biriktirme tankı

DN		$\emptyset$ ölçme deliği plakası, boru engeli	
[mm]	[inç]	[mm]	[inç]
8	$\frac{3}{8}$	6	0,24
15	$\frac{1}{2}$	10	0,40
25	1	14	0,55
40	$1\frac{1}{2}$	22	0,87
50	2	28	1,10
80	3	50	1,97


### Yönlendirme

Sensördeki ad plakası üzerinde bulunan ok işaretinin yönü, sensörün kurulumunu akış yönünde yapmanızı yardımcı olur.

Yönlendirme			Öneri
A	Dikey yönlendirme		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
B	Yatay yönlendirme, transmitem başı yukarıda		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <sup>1)</sup> İstisna:
C	Yatay yönlendirme, transmitem başı aşağıda		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <sup>2)</sup> İstisna:
D	Yatay yönlendirme, transmitem başı yanında		<input checked="" type="checkbox"/>


1) Düşük işlem sıcaklıklarına sahip uygulamalar ortam sıcaklığını düşürebilir. Transmitem için gereken minimum ortam sıcaklığını korumak üzere bu yönlendirme önerilir.

2) Yüksek işlem sıcaklıklarına sahip uygulamalar ortam sıcaklığını artırabilir. Transmitem için gereken maksimum ortam sıcaklığını korumak üzere bu yönlendirme önerilir.



## Giriş ve çıkış yolları

Valfler, dirsekler veya T borular gibi türbülans oluşturan bağlantılarla herhangi bir kavitasyon oluşmadığı sürece özel önlem alınması gereklidir → 15.



Cihazın boyutları ve kurulum mesafeleri konusunda bilgi için bkz. "Teknik Bilgiler" dokümanı, "Mekanik yapı" bölümü

### 6.1.2 Ortam ve işlem gereksinimleri

#### Ortam sıcaklığı aralığı

Ölçüm cihazı	-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
Lokal ekran	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) Sıcaklık aralığının dışında kalan sıcaklıklarda ekranın okunabilirliği bozulabilir.


- Açık havada çalıştırırken:

Direkt güneşe işinden koruyun; bu durum özellikle sıcak iklime sahip bölgeler için önemlidir.

#### Sistem basıncı

Bu nedenle, aşağıdaki montaj konumları önerilir:

- Dikey borularda en alt nokta
- Pompaların çıkışında (vakum tehlikesi olmadan)




#### Termal yalıtım

Bazı sıvı türlerinde sensörden transmitere giden isının minimum düzeyde tutulması gereklidir. Gerekli yalıtımı sağlamak için çok çeşitli malzemeler kullanılabilir.

**DUYURU**

**Termal yalıtım nedeniyle elektronik parçalar aşırı ısınabilir!**

- Transmitter kafa bölümünün tamamen serbest kalabilmesi için transmitterin boyun bölümünde izin verilen maksimum yalıtım yüksekliğine uyulmalıdır.



A0016749

$t$  Yalıtım kahnlığı

$T_m$  Madde sıcaklığı

$T_{40(104)}$   $T_a = 40^\circ\text{C}$  ( $104^\circ\text{F}$ ) ortam sıcaklığında önerilen maksimum yalıtım kalınlığı

$T_{60(140)}$   $T_a = 60^\circ\text{C}$  ( $140^\circ\text{F}$ ) ortam sıcaklığında önerilen maksimum yalıtım kalınlığı

### **Genişletilmiş sıcaklık aralığı ve yalıtım için önerilen maksimum yalıtım kalınlığı**

Genişletilmiş sıcaklık aralığı, uzun uzatma boyunlu versiyon, "Ölçüm borusu malzemesi" için sipariş kodu, SD, SE, SF, TH veya yalıtım için uzatma boyunu seçeneği, "Sensör seçeneği" için sipariş kodu, CG seçeneği için:

### **Isıtma**

**DUYURU**

**Ortam sıcaklığının yüksek olmasına bağlı olarak elektronik parçalar aşırı ısınabilir!**

- Transmitter için izin verilen maksimum ortam sıcaklığına uyulmalıdır → 15.
- Sıvının sıcaklığına bağlı olarak cihaz yönlendirme gereksimleri de dikkate alınmalıdır.

**DUYURU**

### **Isıtma sırasında aşırı ısınma tehlikesi**

- Transmitter muhafazasının alt ucundaki sıcaklık en fazla  $80^\circ\text{C}$  ( $176^\circ\text{F}$ ) olabilir
- Transmitter boyunu üzerinde yeterince geniş bir ölçekte konveksiyon oluştugundan emin olun.
- Muhafaza desteği yeterince geniş bir alanının açık durumda kaldığından emin olun. Kaplı olmayan kısımlar radyatör gibi işlev görür ve elektronik donanımı aşırı ısınma ve soğumaya karşı korur.

## *Isıtma seçenekleri*

Sıvı açısından, sensörde ısı kaybı olmaması gerekiyorsa aşağıdaki ısıtma seçenekleri yarar sağlayabilir:

- Elektrikli ısıtma, ör. elektrikli bant ısıtıcılar
- İçinden sıcak su veya buhar geçen borularla
- Isıtma ceketleriyle

 Elektrikli bant ısıtıcılar hakkında ayrıntılı bilgi için, birlikte verilen CD-ROM üzerindeki cihaz Çalıştırma Talimatları bölümünde bakın

## **Titreşimler**

Ölçüm borularının yüksek salınım frekansı, ölçüm sisteminin tesisetteki titreşimlerden etkilenmeden doğru şekilde çalışmasını sağlar.


### **6.1.3      Özel montaj talimatları**

#### **Patlama diskleri**

Cihaz tesisatı boyunca patlama diskinin fonksiyonunun ve çalışmasının engellenmediğinden emin olun. Patlama diskinin konumu, yanındaki etiketle gösterilir. Sürekle ilgili ek bilgiler için .

Mevcut bağlantı nozulları durulama veya basınç izleme amacıyla yönelik değildir. Bu nozullar patlama diski montaj konumunu belirler.

Patlama diskinde bir arıza oluşması durumunda sızan maddeyi boşaltmak için patlama diskinin içindeki diş bir boşaltma cihazı vidalanabilir.



A0008361

- 1 Patlama disk etiketi
- 2 Patlama disk 1 1/2" NPT dahili diş ve 1" genişlik yassi
- 3 Nakil koruması

DN		A		B	C	D		E	
[mm]	[inç]	[mm]	[inç]	[inç]	[inç]	[mm]	[inç]	[mm]	[inç]
8	3/8	Yakl. 42	Yakl. 1,65	AF 1	½ NPT	62	2,44	216	8,50
15	½	Yakl. 42	Yakl. 1,65	AF 1	½ NPT	62	2,44	220	8,66
25	1	Yakl. 42	Yakl. 1,65	AF 1	½ NPT	62	2,44	260	10,24
40	1½	Yakl. 42	Yakl. 1,65	AF 1	½ NPT	67	2,64	310	12,20
50	2	Yakl. 42	Yakl. 1,65	AF 1	½ NPT	79	3,11	452	17,78
80	3	Yakl. 42	Yakl. 1,65	AF 1	½ NPT	101	3,98	560	22,0

 Patlama diski hakkında ayrıntılı bilgi için, birlikte verilen CD-ROM üzerindeki cihaz Çalıştırma Talimatları bölümüne bakın

## Sıfır noktası ayarlama

Tüm ölçüm cihazları en yeni teknolojiye göre kalibre edilmiştir. Kalibrasyon referans koşullarına göre yapılır. Bu nedenle, sahada sıfır noktası ayarlamaya genellikle gerek kalmaz.

Deneyimlere göre, sıfır noktası ayarlama sadece özel durumlar için önerilir:

- Düşük akış hızlarında bile maksimum ölçüm hassasiyeti elde etmek için
- Olağanüstü zor işlem veya çalışma şartlarında (ör. çok yüksek işlem sıcaklığı veya viskozitesi çok yüksek sıvılar).

## 6.2 Ölçüm cihazının montajı

### 6.2.1 Gereken araçlar

#### Transmiter için

- Transmiter muhafazasını döndürmek için: Açık uçlu anahtar 8 mm
- Sabitleme kelepçelerini açmak için: Alyan anahtarı 3 mm

#### Sensör için

Flanşlar ve diğer proses bağlantıları için: İlgili montaj araçları

### 6.2.2 Ölçüm cihazının hazırlanması

1. Kalan tüm nakliye ambalajlarını çıkarın.
2. Sensör üzerindeki tüm koruyucu kapakları çıkarın.
3. Elektronik donanımların bulunduğu bölümün kapağındaki yapışkanlı etiketi çıkarın.


### 6.2.3 Ölçüm cihazının montajı

#### **UYARI**

**Uygun olmayan proses yalıtımı nedeniyle tehlike!**

- Contaların iç çaplarının proses bağlantıları ve boruların çaplarından küçük veya onlara eşit olduğundan emin olun.
- Contaların temiz ve hasarsız olduğundan emin olun.
- Contaları doğru yerleştirin.


1. Sensördeki ad plakası üzerinde bulunan ok işaretinin yönü sıvının akış yönüyle aynı olmalıdır.
2. Ölçüm cihazını kablo girişleri yukarı bakmayacak şekilde monte edin veya transmítter muhafazasını çevirin.



A0013964

### 6.2.4 Transmítter muhafazasının döndürülmesi


Bağlantı bölümüne veya görüntü modülüne daha kolay ulaşım sağlamak üzere transmítter kılıfı döndürülebilir.



A0013713

### 6.2.5 Görüntü modülünün döndürülmesi

Ekranın daha kolay okunabilmesi ve kullanılabilmesi için görüntü modülünü döndürebilirsiniz.



A0013905

### 6.3 Kurulum sonrası kontrolü

Cihazda hasar var mı (gözle kontrol)?	<input type="checkbox"/>
Ölçüm cihazı, ölçüm noktası spesifikasyonlarına uyuyor mu?	<input type="checkbox"/>
Örneğin:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Proses sıcaklığı</li> <li>■ Proses basıncı (birlikte verilen CD-ROM içinde bulunan "Teknik Bilgiler" dokümanındaki "basınç-sıcaklık dereceleri" bölümune bakın)</li> <li>■ Ortam sıcaklığı → 15</li> <li>■ Ölçüm aralığı</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
Sensör için doğru yönlendirme seçildi mi?	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sensör tipine uyumlu</li> <li>■ Madde sıcaklığına uyumlu</li> <li>■ Madde özelliklerine uyumlu (gaz çakan, katılar içeren)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
Sensörün isim plakası üzerindeki ok boru içerisindeki geçen akış ile aynı yönde mi? → 13?	<input type="checkbox"/>
Ölçüm noktası tanımı ve etiketler doğru mu (gözle kontrol)?	<input type="checkbox"/>
Cihaz, yağış ve doğrudan güneş ışığından yeterince korunmuş mu?	<input type="checkbox"/>
Sabitleme vidası ve kelepçesi sağlam bir şekilde sıkıştırıldı mı?	<input type="checkbox"/>

## 7 Elektrik bağlantısı

 Ölçüm cihazında dahili devre kesici bulunmaz. Bu nedenle güç beslemesi hattını şebekeden kolayca ayırmak üzere ölçüm cihazına bir anahtar veya güç devresi kesicisi takılmalıdır.

### 7.1 Bağlantı koşulları

#### 7.1.1 Gereken araçlar

- Kablo girişleri için: Uygun araçlar kullanılmalıdır
- Sabitleme kelepçesi için: Alyan anahtar 3 mm
- Kablo soyucu
- Damarlı kablo kullanıldığı zaman: başlık sıyrıma aracı
- Kabloları terminalden sökmek için: düz uçlu tornavida  $\leq 3$  mm (0,12 in)

#### 7.1.2 Bağlantı kablosu gereksinimleri

Müşteri tarafından sağlanan bağlantı kabloları aşağıdaki şartları sağlamalıdır.

#### Elektrik güvenliği

Geçerli yerel/ulusal düzenlemelere uyulmalıdır.

#### İzin verilen sıcaklık aralığı

- $-40^{\circ}\text{C}$  ( $-40^{\circ}\text{F}$ ) -  $+80^{\circ}\text{C}$  ( $+176^{\circ}\text{F}$ )
- Minimum gereksinim: kablo sıcaklık aralığı  $\geq$  ortam sıcaklığı +20 K

#### Sinyal kablosu

##### Akım çıkışı

- 4-20 mA için: standart kurulum kablosu yeterlidir.
- 4-20 mA HART için: Kılıflı kablo tavsiye edilir. Tesisteki topraklamaya uyulmalıdır.

##### Pals/frekans/anahtar çıkışı

Standart kurulum kablosu yeterlidir.

#### FOUNDATION Endüstriyel ağ sistemi

Bükümlü, kılıflı, çift telli kablo.

 FOUNDATION Endüstriyel ağ sistemi ağlarının planlanması ve kurulumu konusunda daha fazla bilgi için:

- Çalıştırma Talimatları: "FOUNDATION Endüstriyel ağ sistemine genel bakış" (BA00013S)
- FOUNDATION Endüstriyel ağ sistemi Kuralları
- IEC 61158-2 (MBP)

## PROFIBUS PA

Bükümlü, kılıflı, çift telli kablo. A kablo tipi tavsiye edilir.

 PROFIBUS PA ağlarının planlanması ve kurulumu konusunda daha fazla bilgi için:

- Çalıştırma Talimatları "PROFIBUS DP/PA: Planlama ve devreye alma kuralları"  
(BA00034S)
- PNO Direktifi 2.092 "PROFIBUS PA Kullanıcı ve Kurulum Kuralları"
- IEC 61158-2 (MBP)



## Kablo çapı

- Verilen kablo rakkorları:  
M20 × 1,5 ve  $\phi$  6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in) kablo
- Cihaz versiyonuna uygun, entegre aşırı voltaj koruması olmayan fişli ve yaylı terminaller:  
kablo kesiti 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (20 ... 14 AWG)
- Cihaz versiyonuna uygun, entegre aşırı voltaj koruması olan yaylı terminaller: kablo kesiti  
0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (24 ... 14 AWG)

### 7.1.3 Terminal ataması

#### Transmiter

##### Bağlantı versiyonları

 	 
A0013570	A0018161
Maksimum terminal sayısı, entegre aşırı voltaj koruması olmadan	
Maksimum terminal sayısı, entegre aşırı voltaj korumasıyla	
1 Çıkış 1 (pasif): besleme voltajı ve sinyal aktarımı 2 Çıkış 2 (pasif): besleme voltajı ve sinyal aktarımı 3 Kablo kılıfı için topraklama terminali	


"Çıkış" sipariş kodu	Terminal numaraları			
	Çıkış 1		Çıkış 2	
	1 (+)	2 (-)	3 (+)	4 (-)
Seçenek A	4-20 mA HART (pasif)		-	
Seçenek B <sup>1)</sup>	4-20 mA HART (pasif)		Pals/frekans/anahtar çıkışı (pasif)	
Seçenek C <sup>1)</sup>	4-20 mA HART (pasif)		4-20 mA analog (pasif)	
Seçenek E <sup>1) 2)</sup>	FOUNDATION Endüstriyel ağ sistemi		Pals/frekans/anahtar çıkışı (pasif)	
Seçenek G <sup>1) 3)</sup>	PROFIBUS PA		Pals/frekans/anahtar çıkışı (pasif)	

- 1) Çıkış 1 her zaman kullanılmalıdır; çıkış 2 opsyoneldir.  
 2) Ters kutup korumalı FOUNDATION Endüstriyel ağ sistemi.  
 3) Entegre ters kutup korumalı PROFIBUS PA.

### 7.1.4 Cihazın soketindeki uçların işlevleri


#### PROFIBUS PA

Sinyal aktarımı için cihaz soketi (cihaz tarafı)

 A0019021	Uç	Atama		Kodlama	Fiş/soket
	1	2	3	4	
	+		PROFIBUS PA +		A
			Topraklama		
	-		PROFIBUS PA -		
			atanmamış		

## FOUNDATION Endüstriyel ağı sistemi

Sinyal aktarımı için cihaz soketi (cihaz tarafı)



Uç	Atama		Kodlama	FİŞ/soket
1	+	Sinyal +	A	Fiş
2	-	Sinyal -		
3		Atanmamış		
4		Topraklama		

### 7.1.5 Ekranlama ve topraklama

#### PROFIBUS PA ve FOUNDATION Endüstriyel ağı sistemi

Endüstriyel ağı sisteminde optimum elektromanyetik uyumluluk (EMC) sadece tüm sistem bileşenlerinin (özellikle de hatların) ekranlanmış olması ve kılıfın olabildiğince kesintisiz bir şekilde kaplama sağlama durumunda garanti edilir. %90 kılıf kaplaması idealdir.

- Optimum EMC koruma etkisi sağlamak için kılıfı olabildiğince sık bir şekilde referans topraklamasına bağlayın.
- Bununla birlikte, patlama koruması sağlamak için topraklamadan kaçınmanız da gereklidir.

Gereksinimlerin her ikisine birden uyum sağlamak üzere endüstriyel ağı sisteminde üç farklı ekranlama tipi kullanılabilir:

- Her iki uçta ekranlama.
- Besleme tarafında tek ucu ekranlama ve saha cihazı tarafında kapasitans ile sonlandırma.
- Besleme tarafında tek ucu ekranlama.

Deneyimlerin sonucuna göre, EMC konusunda en iyi sonuçlar besleme tarafında tek ucun ekranlandığı (sahadaki cihaz tarafında kapasitans sonlandırması olmayan) kurulumlarda elde edilmektedir. EMC paraziti varsa cihazın kesintisiz çalışabilmesi için giriş kablolarında gerekli önlemler alınmalıdır. Bu cihaz için gerekli önlemler alınmıştır. Böylece NAMUR NE21 parazit oluşturan etkenlerin olduğu ortamda çalışabilir.

Kurulum sırasında, eğer varsa ulusal kurulum düzenlemelerine ve kılavuzlarına uyulmalıdır!


Farklı topraklama noktaları arasında büyük potansiyel farkları varsa referans topraklamasına sadece tek bir ekranlama noktası doğrudan bağlanır. Dolayısıyla, potansiyel eşitlemesi olmayan sistemlerde endüstriyel ağı sistemi kablolarının kılıfları sadece bir taraftan topraklanmalıdır, ör. endüstriyel ağı sistemi besleme biriminde veya emniyet bariyerlerinde.

#### DUYURU

**Potansiyel eşleştirme olmayan sistemlerde kablo kılıfının birden fazla topraklanması şebeke frekansı eşitleme akımlarına neden olur!**

Veri yolu kablo kılıfı hasarı.

- Veri yolu kablo kılıfı topraklama bağlantısı sadece tek bir uçtaki yerel topraklamaya veya koruyucu topraklamaya bağlanmalıdır. Bağlı olmayan kılıfı izole edin.



- 1 Kontrol cihazı (ör. PLC)
- 2 Segment bağlama noktası PROFIBUS DP/PA veya Güç şartlandırıcı (FOUNDATION Endüstriyel ağ sistemi)
- 3 Kablo kılıfı
- 4 T-kutu
- 5 Ölçüm cihazı
- 6 Yerel topraklama
- 7 Veri yolu sonlandırıcı
- 8 Potansiyel eşleştirme hattı

### 7.1.6 Besleme birimine ait gereksinimler

#### Besleme voltajı

*Transmitter*

"Çıkış" sipariş kodu	Minimum terminal voltajı	Maksimum terminal voltajı
Seçenek A <sup>1) 2)</sup> : 4-20 mA HART	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4 mA için: ≥ DC 17,9 V</li> <li>■ 20 mA için: ≥ DC 13,5 V</li> </ul>	DC 35 V
Seçenek B <sup>1) 2)</sup> : 4-20 mA HART, puls/frekans/anahtar çıkışlı	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4 mA için: ≥ DC 17,9 V</li> <li>■ 20 mA için: ≥ DC 13,5 V</li> </ul>	DC 35 V
Seçenek C <sup>1) 2)</sup> : 4-20 mA HART + 4-20 mA analog	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4 mA için: ≥ DC 17,9 V</li> <li>■ 20 mA için: ≥ DC 13,5 V</li> </ul>	DC 30 V

"Çıkış" sipariş kodu	Minimum terminal voltajı	Maksimum terminal voltajı
Seçenek E <sup>3)</sup> : FOUNDATION Endüstriyel ağ sistemi, pals/frekans/anahtar çıkışı	≥ DC 9 V	DC 32 V
Seçenek G <sup>3)</sup> : PROFIBUS PA, pals/frekans/anahtar çıkışı	≥ DC 9 V	DC 32 V

- 1) Güç besleme biriminin yük altındaki harici besleme voltajı.
- 2) SDO3 lokal ekran bulunan cihaz versiyonları için: Arkadan aydınlatma kullanılıyorsa terminal voltajı DC 2 V yükseltilmelidir.
- 3) SDO3 lokal ekran bulunan cihaz versiyonu için: Arkadan aydınlatma kullanılıyorsa terminal voltajı DC 0,5 V yükseltilmelidir.


## Yük

Akım çıkışı için yük: 0 ... 500 Ω, güç beslemesi biriminin harici besleme voltajına bağlıdır

### Maksimum yük hesabı

Cihaza uygun terminal voltajını sağlamak üzere güç beslemesi biriminin besleme voltajına ( $U_S$ ) bağlı olarak, hat direnci dahil maksimum yük ( $R_B$ ) dikkate alınmalıdır. Bunun için, aşağıdaki minimum terminal voltajına uyulmalıdır

- $U_S = 17,9 \dots 18,9$  V için:  $R_B \leq (U_S - 17,9)$  V : 0,0036 A
- $U_S = 18,9 \dots 24$  V için:  $R_B \leq (U_S - 13)$  V : 0,022 A
- $U_S = \geq 24$  V için:  $R_B \leq 500$  Ω



A0013563

### 1 Çalıştırma aralığı

- 1.1 "Çıkış", seçenek A "4-20 mA HART"/seçenek B "4-20 mA HART, pals/frekans/anahtar çıkışı" ve Ex i ile seçenek C "4-20 mA HART + 4-20 mA analog" sipariş kodu için
- 1.2 "Çıkış", seçenek A "4-20 mA HART"/seçenek B "4-20 mA HART, pals/frekans/anahtar çıkışı" ve Ex olmayan ve Ex d sipariş kodu için

## Örnek hesaplama

Güç beslemesi biriminin besleme voltajı:  $U_S = 19 \text{ V}$   
Maksimum yük:  $R_B \leq (19 \text{ V} - 13 \text{ V}) : 0,022 \text{ A} = 273 \Omega$

### 7.1.7 Ölçüm cihazının hazırlanması

1. Kör tapa varsa çıkarın.
2. **DUYURU**

#### Muhabazada yetersiz yalıtm!

Ölçüm cihazının operasyonel güvenilirliği zarar görebilir.  
► Koruma derecesine uygun kablo rakorları kullanın.

Ölçüm cihazıyla birlikte kablo rakorları teslim edilmemişse:  
İlgili bağlantı kablolarına uygun kablo rakorları temin edin.

3. Ölçüm cihazıyla birlikte kablo rakorları teslim edildiyse:  
Kablo özelliğine uygun hareket edilmelidir .

### 7.2 Ölçüm cihazının bağlanması

#### DUYURU

#### Yanlış bağlantı nedeniyle elektrik güvenliğinde azalma!


- Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanım için cihaza ait Ex dokümanlarına uymulmalıdır.

#### 7.2.1 Transmiterin bağlanması

Transmiter bağlantısı aşağıdaki sıparış kodlarına göre değişir:


Bağlantı versiyonu: terminaller veya cihaz soketi

## Terminaller üzerinden bağlantı



- Kabloyu terminal atamalarına uygun olarak bağlayın. HART iletişimi için: kablo kılıfını topraklama terminaline bağlarken tesisin topraklama konseptine uyulmalıdır.

## Cihaz soketi üzerinden bağlantı



- Cihazın soketini takın ve kuvvetle sıkıştırın.

## 7.2.2 Potansiyel eşitleme işlemini yapma

### Gereksinimleri

Potansiyel eşitleme işlemi için özel önlem gereklidir.


-  Tehlikeli alanlarda kullanım için tasarlanmış cihazlarda Ex dokümantasyonundaki (XA) kurallara uyulmalıdır.

## 7.3 Donanım ayarları

### 7.3.1 Cihaz adresinin ayarlanması

#### PROFIBUS PA

PROFIBUS DP/PA cihazı için her zaman adres konfigürasyonu yapılmalıdır. Geçerli adresler 1 ile 126 arasındadır. PROFIBUS DP/PA ağında her bir adres sadece bir kez atanabilir. Adresin konfigürasyonu doğru yapılmazsa cihaz master tarafından tanınmaz. Tüm ölçüm cihazları fabrikadan cihaz adresi 126 ve yazılımla adresleme etkin olarak teslim edilir.



A0015686


 4 Bağlantı bölümündeki adres anahtarları

#### Donanımla adresleme

1. 8 numaralı anahtarı "KAPALI" konuma getirin.
2. 1 ile 7 arasındaki anahtarları kullanarak adresi aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde ayarlayın.

Değişiklik 10 saniye sonra devreye girer. Cihaz yeniden başlatılır.

Anahtar	1	2	3	4	5	6	7
"AÇIK" konumundaki değer	1	2	4	8	16	32	64
"KAPALI" konumundaki değer	0	0	0	0	0	0	0




A0015902

- 5 *Donanımla adresleme örneği; anahtar 8 "KAPALI" konumda; 1 ile 7 arası anahtarlar adresi tanımlar.*

#### *Yazılımla adresleme*

1. Anahtar 8 "AÇIK" konuma ayarlanır.  
↳ Cihaz otomatik olarak yeniden açılır ve mevcut adres görüntülenir (fabrika ayarı: 126).
2. Adresi çalışma menüsünden konfigüre etme: **Kurulum** menüsü→**Haberleşme** alt menüsü→**Cihaz adresi** parametresi



A0015903

- 6 *Yazılımla adresleme örneği; anahtar 8 "AÇIK" konumda; adres, çalışma menüsünden ayarlanır ("Kurulum" menüsü→"Haberleşme" alt menüsü→"Cihaz adresi" parametresi).*


## 7.4 Koruma derecesinin temin edilmesi

Ölçüm cihazı IP66/67 koruma derecesi, Tip 4X muhafazanın tüm gereksinimlerini karşılar.

IP66/67 koruma derecesi, Tip 4X muhafazanın garanti edilmesi için elektrik bağlantısı sonrasında aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Muhafaza contalarının temiz ve düzgün takılı olduğunu kontrol edin. Contaları kurutun, temizleyin ve gerekiyorsa değiştirin.
2. Muhafazalardaki tüm vidaları sıkıştırın ve kapakları vidalayın.
3. Kablo rakorlarını kuvvetle sıkıştırın.

4. Kablo girişinden içeri nem girmesini engellemek için kabloyu giriş öncesi aşağı doğru bir kıvrım yapacak şekilde yönlendirin ("su tuzağı").



A0013960

5. Kullanılmayan kablo girişlerine kör tapa yerleştirin.


## 7.5 Bağlantı sonrası kontrolü

Kablolar veya cihaz hasarsız mı (görsel kontrol)?	<input type="checkbox"/>
Kablolar gereksinimlere uygun mu?	<input type="checkbox"/>
Kabloların gerginliği yeterince azaltılmış mı?	<input type="checkbox"/>
Bütün kablo raktorları takılı, iyice sıkılmış ve sızdırmaz özellikli mi? Kablo yolunda "su tuzağı" var mı →  30 ?	<input type="checkbox"/>
Cihazın versiyonuna bağlı olarak: cihazın tüm fişleri sağlam olarak sıkıştırıldı mı?	<input type="checkbox"/>
Güç kaynağı gerilimi, transmítter tanım plakasında belirtilen gerilimle aynı mı ?	<input type="checkbox"/>
Terminal ataması doğru mu?	<input type="checkbox"/>
Terminal ataması veya cihaz soketinin pim ataması doğru mu?	<input type="checkbox"/>
Besleme voltajı olduğunda görüntü modülünde değerler görünüyor mu?	<input type="checkbox"/>
Tüm muhafaza kapakları takılmış ve güvenli şekilde sıkıştırılmış mı?	<input type="checkbox"/>
Sabitleme kelepçesi doğru şekilde sıkıştırılmış mı?	<input type="checkbox"/>

## 8 Çalışma seçenekleri

### 8.1 Çalışma menüsünün yapısı ve fonksiyonu

#### 8.1.1 Çalışma menüsünün yapısı



A0014058-TR


7 Çalışma menüsünün şematik yapısı

#### 8.1.2 Çalıştırma mantığı

Menünün belirli bölümleri belirli kullanıcı rollerine atanmıştır (operatör, bakım, vb.). Cihazın yaşam döngüsü içinde her bir kullanıcı rolü için tipik görevler bulunur.

 Çalıştırma mantığının ayrıntıları için cihaza ait Çalıştırma Talimatlarına bakın.

## 8.2 Lokal ekran aracılığıyla kullanım menüsüne erişim



A0014013

- Ölçülen değerin "1 değer, maks." olarak gösterildiği çalışma ekranı (örnek)
- Cihaz etiketi
- Ölçülen değerlerin görüntülendiği alan (4 satır)
- Ölçülen değerle ait açıklayıcı semboller: Ölçülen değerin tipi, ölçüm kanal numarası, teşhis davranışları sembolü
- Durum alanı
- Ölçüm değeri
- Ölçülen değerin birimi
- Çalıştırma elemanları
- Ölçülen değerin "1 bar grafiği + 1 değer" olarak gösterildiği çalışma ekranı (örnek)
- Ölçülen değer 1 için bar grafiği
- Ölçülen değer 1 için birim
- Ölçülen değer 1 için açıklayıcı semboller: ölçülen değerin tipi, ölçüm kanal numarası
- Ölçüm değeri 2
- Ölçülen değer 2 için birim
- Ölçülen değer 2 için açıklayıcı semboller: ölçülen değerin tipi, ölçüm kanal numarası
- Navigasyon görünümü: parametre seçimi
- Navigasyon yolu ve durum alanı
- Navigasyon görüntü alanı: ✓ geçerli parametre değerini gösterir
- Düzenleme görünümü: giriş şablonu içeren metin düzenleyicisi
- Düzenleme görünümü: giriş şablonu içeren sayı düzenleyicisi

## 8.2.1 Çalıştırma ekranı

### Durum alanı

Aşağıdaki semboller çalışma ekranının sağ üst bölümünde bulunan durum alanında görüntülenir:

- Durum sinyalleri
  - **F**: Arıza
  - **C**: Fonksiyon kontrolü
  - **S**: Spesifikasyon dışı
  - **M**: Bakım gerekliliği
- Teşhis davranışları
  - : Alarm
  - : Uyarı
- : Kilitleme (cihaz donanım üzerinden kilitlenmiştir)
- : İletişim (uzaktan çalışma ile iletişim aktif durumda)

### Ekran alanı

- Ölçülen değişkenler (cihaz versiyonuna bağlıdır), ör.:
  - : Hacimsel akış
  - : Kütlesel akış
  - : Yoğunluk
  - : İletkenlik
  - : Sıcaklık
- : Toplam (Ölçüm kanal numarası hangi toplamın görüntülendiğini belirtir)
- : Çıkış (Ölçüm kanal numarası hangi çıkışın görüntülendiğini belirtir)
- : Giriş
- ... : Ölçüm kanal numarası (ölçülen değişken tipi için birden fazla kanal varsa)
- Teşhis davranışları (görüntülenen ölçüm değişkenine ait teşhis etkinliği için)
  - : Alarm
  - : Uyarı

## 8.2.2 Navigasyon görünümü

### Durum alanı

Aşağıdaki semboller ekranın sağ üst bölümünde bulunan navigasyon görünümü durum alanında görüntülenir:

- Alt menüden
  - Yönlendirildiğiniz parametrenin direkt erişim kodu (ör. 0022-1)
  - Teşhis etkinliği varsa, teşhis davranışları ve durum sinyali
- Sihirbaz içinde
  - Teşhis etkinliği varsa, teşhis davranışları ve durum sinyali

## Ekran alanı

- Menüler için ikonlar
  - : Çalışma
  - : Ayar
  - : Hata teşhis
  - : Uzman
- : Alt menüler
- : Sihirbazlar
- : Sihirbaz içindeki parametreler
- : Kilitli parametre

### 8.2.3 Düzenleme görünümü

#### Giriş şablonu

Sayı düzenleyicisindeki çalışma sembollerı

Anahtar	Anlamı	Anahtar	Anlamı
	Seçimi onaylar.		Girişi bir pozisyon sola ilerletir.
	Değişiklikleri uygulamadan girişten çıkar.		Giriş konumuna ondalık ayrıacı yerleştirir.
	Giriş konumuna eksi işaretini yerleştirir.		Girilen tüm karakterleri siler.

Metin düzenleyicisindeki çalışma sembollerı

Anahtar	Anlamı	Anahtar	Anlamı
	Seçimi onaylar.		Düzelme araçlarının seçimine geçer.
	Değişiklikleri uygulamadan girişten çıkar.		Girilen tüm karakterleri siler.
	Değiştirme tuşu <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Büyük ve küçük harfler arasında geçiş</li> <li>▪ Sayıları girmek için</li> <li>▪ Özel karakterleri girmek için</li> </ul>		

altındaki düzeltme sembollerı

Anahtar	Anlamı	Anahtar	Anlamı
	Girilen tüm karakterleri siler.		Girişi bir pozisyon sola ilerletir.
	Girişi bir pozisyon sağa ilerletir.		Giriş konumunun hemen solundaki bir karakteri siler.

## 8.2.4 Çalıştırma elemanları

Tuşlar ve anlamları
<p><b>Ⓐ Eksi tuşu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>Menüde, alt menüde:</i> Seçim listesindeyken seçme çubuğunu yukarı hareket ettirir.</li><li><i>Sihirbaz içinde:</i> Parametre değerini onaylar ve önceki parametreye geçer.</li><li><i>Metin ve sayı düzenleyicisiyle:</i> Giriş ekranında, seçme çubuğunu sola hareket ettirir (geri).</li></ul>
<p><b>Ⓑ Artı tuşu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>Menüde, alt menüde:</i> Seçim listesindeyken seçme çubuğunu aşağı hareket ettirir.</li><li><i>Sihirbaz içinde:</i> Parametre değerini onaylar ve sonraki parametreye geçer.</li><li><i>Metin ve sayı düzenleyicisiyle:</i> Giriş ekranında, seçme çubuğunu sağa hareket ettirir (ileri).</li></ul>
<p><b>Ⓒ Enter tuşu</b></p> <p><i>Çalıştırma ekranı için</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tuşa kısaca basıldığı zaman çalışma menüsü açılır.</li><li>Tuşa 2 s basıldığı zaman içerik menüsü açılır.</li></ul>
<p><i>Menüde, alt menüde</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tuşa kısaca basıldığı zaman:<ul style="list-style-type: none"><li>Seçilen menü, alt menü veya parametreyi açar.</li><li>Sihirbazı çalıştırır.</li><li>Yardım metni açıksa, parametredeki yardım metnini kapatır.</li></ul></li><li>Parametre için tuşa 2 s basınca: Parametrenin fonksiyonunu anlatan yardım metni varsa bu metin açılır.</li></ul>
<p><i>Sihirbaz içinde:</i> Parametre düzenleme görünümünü açar.</p> <p><i>Metin ve sayı düzenleyicisiyle:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tuşa kısaca basıldığı zaman:<ul style="list-style-type: none"><li>Seçilen grup açılır.</li><li>Seçilen işlem yürütülür.</li></ul></li><li>Tuşa 2 s basılırsa düzenlenen parametre değeri onaylanır.</li></ul>
<p><b>Ⓐ+Ⓑ Escape tuşu kombinasyonu (tuşlara aynı anda basılır)</b></p> <p><i>Menüde, alt menüde</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tuşa kısaca basıldığı zaman:<ul style="list-style-type: none"><li>Mevcut menü düzeyinden çıkararak sizi bir yüksekteki düzeye ilerletir.</li><li>Yardım metni açıksa, parametredeki yardım metnini kapatır.</li></ul></li><li>Parametre için tuşa 2 s basınca: Sizi çalışma ekranına geri döndürür ("ana ekran konumu").</li></ul>
<p><i>Sihirbaz içinde:</i> Sihirbazdan çıkararak sizi bir yüksekteki düzeye ilerletir.</p> <p><i>Metin ve sayı düzenleyicisiyle:</i> Metin veya sayı düzenleyicisini değişiklikleri uygulamadan kapatır.</p>
<p><b>Ⓐ+Ⓒ Eksi/Enter tuş kombinasyonu (tuşlara aynı anda basılır)</b></p> <p>Kontrastı düşürür (daha parlak ayar).</p>
<p><b>Ⓑ+Ⓓ Artı/Enter tuş kombinasyonu (tuşlara aynı anda basılı ve basıldı tutulur)</b></p> <p>Kontrastı yükseltir (daha koyu ayar).</p>
<p><b>Ⓐ + Ⓑ + ⓒ Eksi/Artı/Enter tuş kombinasyonu (tuşlara aynı anda basılır)</b></p> <p><i>Çalıştırma ekranı için:</i> Tuş takımı kilidini devreye alır veya devreden çıkarır (sadece SD02 görüntü modülünde).</p>

### 8.2.5 Daha fazla bilgi



- Aşağıdaki konularla ilgili daha fazla bilgi için cihaza ait Çalıştırma Talimatlarına bakın
- Yardım metnini çağırma
  - Kullanıcı rolleri ve ilgili erişim izinleri
  - Yazma korumasını erişim koduya devre dışı bırakma
  - Tuş takımı kilidini etkinleştirme veya devreden çıkarma

### 8.3 Çalıştırma aracı aracılığıyla çalışma menüsüne erişim



Çalıştırma aracı aracılığıyla çalışma menüsüne erişim hakkında ayrıntılı bilgi için cihaza ait Çalıştırma Talimatlarına bakın.

## 9 Sistem entegrasyonu



Sistem entegrasyonu hakkında ayrıntılı bilgi için cihaza ait Çalıştırma Talimatlarına bakın.

### 9.1 FOUNDATION Endüstriyel ağ sistemi döngüsel veri iletimi

#### 9.1.1 Döngüsel veri iletimi

Cihaz master dosyasını (GSD) kullanarak döngüsel veri iletimi.

#### Blok model

Blok model, ölçüm cihazının hangi giriş ve çıkış verilerini döngüsel veri alışverişi için sunduğunu gösterir. Döngüsel veri alışverişi, FOUNDATION Endüstriyel ağ sistemi master (Sınıf 1) sistemiyle (ör. kontrol sistemi vb.) gerçekleşir.

Görüntü metni (xxxx... = Seri numarası)	Taban indeksi	Açıklama
RESOURCE_xxxxxxxxxx	400	Kaynak bloğu
SETUP_xxxxxxxxxx	600	"Ayar" Transdüler bloğu
ADVANCED_SETUP_xxxxxxxxxx	800	"Gelişmiş Ayar" Transdüler bloğu
DISPLAY_xxxxxxxxxx	1000	"Ekran" Transdüler bloğu
HISTOROM_xxxxxxxxxx	1200	"HistoROM" Transdüler bloğu
DIAGNOSTIC_xxxxxxxxxx	1400	"Teşhis" Transdüler bloğu
EXPERT_CONFIG_xxxxxxxxxx	1600	"Uzman konfigürasyon" Transdüler bloğu
EXPERT_INFO_xxxxxxxxxx	1800	"Uzman bilgi" Transdüler bloğu
SERVICE_SENSOR_xxxxxxxxxx	2000	"Servis sensör" Transdüler bloğu
SERVICE_INFO_xxxxxxxxxx	2200	"Servis info" Transdüler bloğu
TOTAL_INVENTORY_COUNTER_xxxxxxxxxx	2400	"Toplam" Transdüler bloğu
HEARTBEAT_RESULTS1_xxxxxxxxxx	2600	"Heartbeat sonuçları 1" Transdüler bloğu

Görüntü metni (xxxx... = Seri numarası)	Taban indeksi	Açıklama
HEARTBEAT_RESULTS2_xxxxxxxxxxxx	2800	"Heartbeat sonuçları 2" Transdüler bloğu
HEARTBEAT_RESULTS3_xxxxxxxxxxxx	3000	"Heartbeat sonuçları 3" Transdüler bloğu
HEARTBEAT_RESULTS4_xxxxxxxxxxxx	3200	"Heartbeat sonuçları 4" Transdüler bloğu
HEARTBEAT TECHNOLOGY_xxxxxxxxxxxx	3400	"Heartbeat" Transdüler bloğu
ANALOG_INPUT_1_xxxxxxxxxxxx	3600	Analog Giriş fonksiyon bloğu 1 (AI)
ANALOG_INPUT_2_xxxxxxxxxxxx	3800	Analog Giriş fonksiyon bloğu 2 (AI)
ANALOG_INPUT_3_xxxxxxxxxxxx	4000	Analog Giriş fonksiyon bloğu 3 (AI)
ANALOG_INPUT_4_xxxxxxxxxxxx	4200	Analog Giriş fonksiyon bloğu 4 (AI)
ANALOG_INPUT_5_xxxxxxxxxxxx	4400	Analog Giriş fonksiyon bloğu 5 (AI)
ANALOG_INPUT_6_xxxxxxxxxxxx	4600	Analog Giriş fonksiyon bloğu 6 (AI)
MULTI_ANALOG_OUTPUT_xxxxxxxxxxxx	4800	Çoklu Analog Çıkış bloğu (MAO)
DIGITAL_INPUT_1_xxxxxxxxxxxx	5000	Dijital Giriş fonksiyon bloğu 1 (DI)
DIGITAL_INPUT_2_xxxxxxxxxxxx	5200	Dijital Giriş fonksiyon bloğu 2 (DI)
MULTI_DIGITAL_OUTPUT_xxxxxxxxxxxx	5400	Çoklu Dijital Çıkış Bloğu (MDO)
PID_xxxxxxxxxxxx	5600	PID fonksiyon bloğu (PID)
INTEGRATOR_xxxxxxxxxxxx	5800	Entegratör Fonksiyon bloğu (INTG)

### Ölçülen değerlerin fonksiyon bloklarına atanması

Bir fonksiyon bloğunun giriş değeri KANAL parametresiyle belirlenir.

#### AI modülü (Analog Giriş)

##### Açıklama

Altı Analog Giriş bloğu mevcuttur.

KANAL	Ölçülen değişken
0	Başlatılmamış (fabrika ayarı)
7	Sıcaklık
9	Hacimsel akış
11	Kütlesel akış
13	Düzeltilmiş hacim akışı
14	Yoğunluk
15	Referans yoğunluk
16	Toplam 1

KANAL	Ölçülen değişken
17	Toplam 2
18	Toplam 3

*MAO modülü (Çoklu Analog Çıkış)**Açıklama*

Kanal	Ad
121	Channel_0

*Yapı*

Channel_0							
Değer 1	Değer 2	Değer 3	Değer 4	Değer 5	Değer 6	Değer 7	Değer 8

Değerler	Ölçülen değişken
Değer 1	Harici basınç <sup>1)</sup>
Değer 2	Atanmamış
Değer 3	Atanmamış
Değer 4	Atanmamış
Değer 5	Atanmamış
Değer 6	Atanmamış
Değer 7	Atanmamış
Değer 8	Atanmamış

- 1) Kompanzasyon değişkenlerinin SI temel birimindeki cihaza aktarılması gereklidir

 Seçim şuradan yapılır: Kurulum → Açıksan seçimi → Basınç kompanzasyonu

*DI modülü (Gizli Giriş)*

İki Gizli Giriş bloğu mevcuttur.

*Açıklama*

KANAL	Cihaz fonksiyonu	Durum
0	Başlatılmamış (fabrika ayarı)	-
101	Anahtar çıkış durumu	0 = kapalı, 1 = aktif

KANAL	Cihaz fonksiyonu	Durum
102	Boş boru algılama	0 = dolu, 1 = boş
103	Düşük akış bastırımı	0 = kapalı, 1 = aktif
105	Durum doğrulama <sup>1)</sup>	0 = iyi, 1 = kötü

- 1) Sadece Heartbeat Verification uygulama paketiyle sunulur

### *MDO modülü (Çoklu Gizli Çıkış)*

#### *Açıklama*

Kanal	Ad
122	Channel_DO

#### *Yapı*

<b>Channel_DO</b>							
Değer 1	Değer 2	Değer 3	Değer 4	Değer 5	Değer 6	Değer 7	Değer 8

Değer	Cihaz fonksiyonu	Durum
Değer 1	Toplam 1 sıfırlama	0 = kapalı, 1 = çalıştır
Değer 2	Toplam 2 sıfırlama	0 = kapalı, 1 = çalıştır
Değer 3	Toplam 3 sıfırlama	0 = kapalı, 1 = çalıştır
Değer 4	Akuşı geçersiz kılma	0 = kapalı, 1 = aktif
Değer 5	Heartbeat doğrulamayı başlat <sup>1)</sup>	0 = kapalı, 1 = başlat
Değer 6	Durum Anahtar çıkışı	0 = kapalı, 1 = açık
Değer 7	Sıfır noktası ayarlamayı başlat	0 = kapalı, 1 = başlat
Değer 8	Atanmamış	-

- 1) Sadece Heartbeat Verification uygulama paketiyle sunulur

## Yöntemler

Yöntem	Menü üzerinden blok/erişim	Açıklama
"AUTO" moduna ayarlama	Blok: – menü üzerinden erişim: Konfigüre etme/Ayar → Uzman → Blok Modu → Kaynak ve Transdüber blokları	Bu yöntem Kaynak Bloğunu ve tüm Transdüber Bloklarını AUTO (Otomatik) moda ayarlar.
"OOS" moduna ayarlama	Blok: – menü üzerinden erişim: Konfigüre etme/Ayar → Uzman → Blok Modu → Kaynak ve Transdüber blokları	Bu yöntem Kaynak Bloğunu ve tüm Transdüber Bloklarını OOS (Hizmet Dışı) moduna ayarlar.
Yeniden başlatma	Blok: Kaynak Bloğu – menü üzerinden erişim: İşlemler → Yöntemler → Kalibre et → Yeniden başlat	Bu yöntem, Kaynak Bloğundaki yeniden başlatma parametresinin ayarını seçmek için kullanılır. Böylece kaynak parametreleri belirli bir değere ayarlanır. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Başlatılmamış</li> <li>▪ Çalıştır</li> <li>▪ Kaynak</li> <li>▪ Varsayılanlar</li> <li>▪ İşlemci</li> <li>▪ Fabrika varsayılan ayarlarına</li> <li>▪ Teslimat ayarlarına</li> <li>▪ ENP yeniden başlatma</li> <li>▪ Transdüber varsayılan değerlerine</li> <li>▪ Fabrika varsayılan blokları</li> </ul>
ENP parametresi	Blok: Kaynak Bloğu – menü üzerinden erişim: İşlemler → Yöntemler → Kalibre et → ENP parametresi	Bu yöntem Elektronik ad plakasının (ENP) parametrelerini görüntülemek ve konfigüre etmek için kullanılır.
Teşhis genel bakış - Düzeltme bilgileri	Blok: Teşhis transdüber bloğu – bağlantı üzerinden erişim: Namur sembolü	Bu yöntem en yüksek önceliğe sahip olan aktif durumda teşhis etkinliğini ve ilgili düzeltici önlemleri görüntülemek için kullanılır.
Güncel teşhis - Düzeltme bilgileri	Blok: Teşhis transdüber bloğu – menü üzerinden erişim: Konfigüre etme/Ayar → Teşhis → Güncel teşhis Menü üzerinden alternatif erişim: Cihaz/Teşhis → Teşhis	Bu yöntem en yüksek önceliğe sahip aktif durumda teşhis etkinliği ile ilgili düzeltici önlemleri görüntülemek için kullanılır.   Bu yöntem sadece uygun bir teşhis etkinliği oluştusuya kullanılabilir.
Önceki teşhis - Düzeltme bilgileri	Blok: Teşhis transdüber bloğu menü üzerinden erişim: Konfigüre etme/Ayar → Teşhis → Önceki teşhis Menü üzerinden alternatif erişim: Cihaz/Teşhis → Teşhis	Bu yöntem önceki teşhis etkinliği için düzeltici önlemleri görüntülemek için kullanılır.   Bu yöntem sadece uygun bir teşhis etkinliği oluştusuya kullanılabilir.

Yöntem	Menü üzerinden blok/erişim	Açıklama
Teşhis 1 – Düzeltme bilgileri	Blok: Teşhis transdüler bloğu menü üzerinden erişim: Konfigüre etme/Ayar → Teşhis → Teşhis listesi → Teşhis 1  Alternatif olarak menüden erişilebilir: ▪ Cihaz/Teşhis → Teşhis listesi ▪ Cihaz sağlık durumu → Teşhis listesi	Bu yöntem en yüksek önceliğe sahip aktif durumda teşhis etkinliğiyle ilgili düzeltici önlemleri görüntülemek için kullanılır.   Bu yöntem sadece uygun bir teşhis etkinliği oluştusya kullanılabilir.
Teşhis 2 – Düzeltme bilgileri	Blok: Teşhis transdüler bloğu menü üzerinden erişim: Konfigüre etme/Ayar → Teşhis → Teşhis listesi → Teşhis 2  Alternatif olarak menüden erişilebilir: ▪ Cihaz/Teşhis → Teşhis listesi ▪ Cihaz sağlık durumu → Teşhis listesi	Bu yöntem ek aktif teşhis etkinliği ile ilgili düzeltici önlemleri görüntülemek için kullanılır.   Bu yöntem sadece uygun bir teşhis etkinliği oluştusya kullanılabilir.


## 9.2 Döngüsel veri aktarımı PROFIBUS PA

### 9.2.1 Döngüsel veri iletimi

Cihaz master dosyasını (GSD) kullanarak döngüsel veri iletimi.

#### Blok model

Blok model, ölçüm cihazının hangi giriş ve çıkış verilerini döngüsel veri alışverişi için sunduğunu gösterir. Döngüsel veri alışverişi, PROFIBUS master (Sınıf 1) sistemiyle (ör. kontrol sistemi vb.) gerçekleşir.



#### Belirlenen modül sırası

Modüller yuvalara sabit olarak atanmıştır, bu nedenle modülleri konfigüre ederken modüllerin sıralaması ve düzenleri korunmalıdır.

Yuva	Modül	Fonksiyon bloğu
1...6	AI	Analog Giriş Bloğu 1 - 4
7	TOTAL veya SETTOT_TOTAL veya SETOT_MODETOT_TOTAL	Toplam bloğu 1
8		Toplam bloğu 2

Yuva	Modül	Fonksiyon bloğu
9		Toplam bloğu 3
10	AO	Analog Çıkış Bloğu 1
11...12	DI	Gizli Giriş Bloğu 1 - 2
13...16	DO	Gizli Çıkış Bloğu 1 - 3

PROFIBUS ağının veri hacmini iyileştirmek için sadece PROFIBUS master sisteminde işlem gören modüllerin konfigüre edilmesi önerilir. Bu durum konfigüre edilen modüller arasında boşluklar oluşmasına neden olursa, bu boşluklara EMPTY\_MODULE ataması yapılmalıdır.

### Modüllerin açıklaması



Veri yapısı PROFIBUS master perspektifinden açıklanmıştır:

- Giriş verileri: Ölçüm cihazından PROFIBUS master cihazına gönderilir.
- Çıkış verileri: PROFIBUS master cihazından ölçüm cihazına gönderilir.

### AI modülü (Analog Giriş)

Ölçüm cihazından PROFIBUS master (Sınıf 1) cihazına giriş değişkeni gönderme.

#### Seçim: giriş değişkeni

Giriş değişkeni KANAL parametresiyle belirlenebilir.

KANAL	Giriş değişkeni	KANAL	Giriş değişkeni
32961	Kütlesel akış	32850	Yoğunluk
33122	Hacimsel akış	33092	Referans yoğunluk
33093	Düzeltilmiş hacim akışı	33101	Sıcaklık

### Fabrika ayarı

Fonksiyon bloğu	Fabrika ayarı	Fonksiyon bloğu	Fabrika ayarı
AI 1	Hacimsel akış	AI 4	Yoğunluk
AI 2	Kütlesel akış	AI 5	Referans yoğunluk
AI 3	Düzeltilmiş hacim akışı	AI 6	Sıcaklık

### TOTAL modülü

Ölçüm cihazından PROFIBUS master (Sınıf 1) cihazına bir toplam değeri gönderme.

*Seçim: toplam değeri*

Toplam değeri KANAL parametresiyle belirlenebilir.

KANAL	Giriş değişkeni	KANAL	Giriş değişkeni
32961	Kütlesel akış	33093	Düzeltilmiş hacim akışı
33122	Hacimsel akış		

*SETTOT\_TOTAL modülü*

Modülde SETTOT ve TOTAL fonksiyonları bulunur:

- SETTOT: PROFIBUS master üzerinden toplamları kontrol etme.
- TOTAL: Toplam değeri, durum bilgisiyle birlikte PROFIBUS master cihazına gönderir.

*Seçim: toplam kontrolü*

KANAL	Değer SETTOT	Toplam kontrolü
33310	0	Topla
33046	1	Sıfırlama
33308	2	Toplamanın başlama ayarını kabul et

*Fabrika ayarı*

Fonksiyon bloğu	Fabrika ayarı: SETTOT değeri (anlamı)
Toplam 1, 2 ve 3	0 (toplamı)

*SETTOT\_MODETOT\_TOTAL modülü*

Modülde SETTOT, MODETOT ve TOTAL fonksiyonları bulunur:

- SETTOT: PROFIBUS master üzerinden toplamları kontrol etme.
- MODETOT: PROFIBUS master üzerinden toplamları konfigüre etme.
- TOTAL: Toplam değeri, durum bilgisiyle birlikte PROFIBUS master cihazına gönderir.

*Seçim: toplam konfigürasyonu*

KANAL	MODETOT değeri	Toplam konfigürasyonu
33306	0	Dengeleme
33028	1	Pozitif akışı dengeleme
32976	2	Negatif akışı dengeleme
32928	3	Toplam işlemini durdur

### Fabrika ayarı

Fonksiyon bloğu	Fabrika ayarı: MODETOT değeri (anlamı)
Toplam 1, 2 ve 3	0 (dengeleniyor)

### AO modülü (Analog Çıkış)

PROFIBUS master (Sınıf 1) cihazından ölçüm cihazına bir kompanzasyon değeri gönderme.

#### Atanan kompanzasyon değerleri

Kompanzasyon değeri bağımsız Analog Çıkış bloklarına kalıcı olarak atanır.

KANAL	Fonksiyon bloğu	Kompanzasyon değeri
306	AO 1	Harici basınç <sup>1)</sup>

- 1) Kompanzasyon değişkenlerinin SI temel birimindeki cihaza aktarılması gerekir

 Seçim şuradan yapılır: Uzman → Sensör → Harici kompanzasyon

### DI modülü (Gizli Giriş)

Ölçüm cihazından PROFIBUS master (Sınıf 1) cihazına gizli giriş değerleri gönderme.

#### Seçim: cihaz fonksiyonu

Cihaz fonksiyonu KANAL parametresiyle belirlenebilir.

KANAL	Cihaz fonksiyonu	Fabrika ayarı: Durum (anlamı)
893	Durum Anahtar çıkışı	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (cihaz fonksiyonu aktif değil)</li> <li>▪ 1 (cihaz fonksiyonu aktif)</li> </ul>
894	Boş boru algılama	
895	Düşük akış bastırımı	
1430	Durum doğrulama <sup>1)</sup>	

- 1) Sadece Heartbeat Verification uygulama paketiyle sunulur

### Fabrika ayarı

Fonksiyon bloğu	Fabrika ayarı	Fonksiyon bloğu	Fabrika ayarı
DI 1	Boş boru algılama	DI 2	Düşük akış bastırımı

### DO modülü (Gizli Çıkış)

PROFIBUS master (Sınıf 1) cihazından ölçüm cihazına gizli çıkış değerleri gönderme.

## Atanmış cihaz fonksiyonları

Cihaz fonksiyonu bağımsız Gizli Çıkış bloklarına kalıcı olarak atanır.

KANAL	Fonksiyon bloğu	Cihaz fonksiyonu	Değerler: kontrol (anlamı)
891	DO 1	Akuşı geçersiz kılma	
890	DO 2	Sıfır noktası ayarlama	
253	DO 3	Pals/frekans/anahtar çıkışı	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 (cihaz fonksiyonu devre dışı)</li> <li>▪ 1 (cihaz fonksiyonu etkinleştirildi)</li> </ul>
1429	DO 4	Başlangıç doğrulama <sup>1)</sup>	

1) Sadece Heartbeat Verification uygulama paketiyle sunulur

## EMPTY\_MODULE modülü

Bu modül, kullanılmayan yuvalardan dolayı ortaya çıkan boş alanları atamak için kullanılır  
→ 42.

# 10 Devreye alma

## 10.1 Fonksiyon kontrolü

Ölçüm cihazını devreye almadan önce:

- ▶ Kurulum sonrası ve bağlantı sonrası kontrollerin yapıldığından emin olun.
- "Kurulum sonrası kontrolü" onay listesi → 20
- "Bağlantı sonrası kontrolü" onay listesi → 31


## 10.2 Ölçüm cihazının açılması

- ▶ Fonksiyonların kontrolü başarıyla tamamlandıktan sonra ölçüm cihazını çalıştırın.
- ↳ Cihaz başarıyla açıldıktan sonra lokal ekran otomatik olarak açılış ekranından çalışma ekranına geçer.

Lokal ekranda hiçbir şey görünmez veya bir teşhis mesajı görüntülenirse cihazın Çalıştırma Talimatlarına bakın → 2

## 10.3 Çalışma dilinin değiştirilmesi

Fabrika ayarı: İngilizce veya sipariş edilen yerel dil



A0013996

8 Lokal ekranın örneğini alma

## 10.4 Ölçüm cihazının konfigüre edilmesi

Ölçüm cihazını hızlı bir şekilde devreye almak için **Kurulum** menüsü ve altındaki **Sistem birimleri** alt menüsü ve diğer kılavuzlu sihirbazlar kullanılır.

Istenilen üniteler **Sistem birimleri** alt menüsü içinden seçilebilir. Sihirbazlar kullanıcıya konfigürasyon için gereken ölçüm veya iletişim parametreleri gibi tüm parametreler arasında sistemli bir şekilde yol gösterir.

Belirli bir cihazda bulunan sihirbazlar cihazın versiyonuna göre değişir (ör. iletişim yöntemi).

Sihirbaz	Anlamı
Akışkan seçimi	Maddeyi tanımlama
Akım çıkışı 1 ... n	Akım çıkışı 1-2 ayarlama
Puls-Frekans-Sivic çıkışı	Seçilen çıkış tipini konfigüre etme
Analog inputs	Analog girişleri konfigüre etme

Sihirbaz	Anlamı
Ekran	Ölçüm değerini görüntülemeyi konfigüre etme
Çıkış koşullandırması	Çıkış koşullandırmasını tanımlama
Düşük akış bastırımı	Düşük akış bastırımını ayarlama
Yarı dolu boru algılaması	Yarı dolu ve boş boru algılamasını konfigüre etme
Akım girişi	Akım girişini konfigüre etme

## 10.5 Etiket adını tanımlama

Sistem içindeki bir ölçüm noktasını hızlı bir şekilde tanımlamak için **Cihaz tag numarası** parametresi kullanarak benzersiz bir adlandırma girebilir ve fabrika ayarını bu şekilde değiştirebilirsiniz.

### Navigasyon

"Kurulum " menüsü → Cihaz tag numarası

### Kısa açıklamalar ile parametrelerle genel bakış

Parametresi	Açıklama	Kullanıcı girişi	Fabrika ayarı
Cihaz tag numarası	Ölçüm noktası için tag gir.	Harfler, sayılar ve özel karakterler (ör. @, %, /) dahil maksimum 32 karakter.	Promass

## 10.6 Ayarları yetkisiz erişime karşı koruma


Aşağıdaki seçenekler, ölçüm cihazının devreye alınmasından sonra cihaz konfigürasyonunun yanlışlıkla değiştirilmesini önlemek için sunulmuştur:

- Erişim koduyla yazma koruması
- Yazma koruma anahtarıyla yazma koruması
- Klavye kilidiyle yazma koruması
- FOUNDATION Endüstriyel ağ sistemi: blok çalışmasıyla yazma koruması

 Yetkisiz erişime karşı korumaya ilgili ayrıntılar için cihaza ait Çalıştırma Talimatlarına bakın.

## 11 Teşhis bilgileri

Ölçüm cihazının kendini izleme sisteminin saptadığı hatalar çalışma ekranında bir hata mesajı şeklinde dönüştürülmüş olarak görüntülenir. Hataya ait önemli bilgiler içeren düzeltici önlemlere ait mesaj, teşhis mesajları içinden ulaşmak mümkündür.



A0013940-TR

#### ■ 9 Düzeltici önlemlere ait mesaj

- 1 *Tehhis bilgileri*
- 2 *Kısa metin*
- 3 *Servis kimliği*
- 4 *Tehhis davranışları ve təşhis kodu*
- 5 *Ortaya çıkma saatı*
- 6 *Düzeltici önlemler*

Kullanıcı hata mesajı içindedir.

1. **[ ]** (i) simbolü) düğmesine basın.  
↳ **Tehhis listesi** alt menüsü açılır.
2. **[ ]** veya **[ ]** ile istediğiniz təshhis etkinliğini seçip **[ ]** düğmesine basın.  
↳ Seçilen təshhis etkinliğine ait düzeltici önlemleri gösteren mesaj açılır.
3. **[ ]** + **[ ]** tuşlarına aynı anda basın.  
↳ Düzeltici önlemlere ait mesaj kapanır.

---

---

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---