

Указания по технике безопасности **TMT162R, TMT162C**

Датчик температуры на основе термометра
сопротивления или термопары с дисплеем

0Ex ia IIC T6...T1 Ga X
Ga/Gb Ex ia IIC T6...T1 X
Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db X



Документ: XA02265T
Указания по технике безопасности для
электрооборудования, используемого во взрывоопасных
зонах → 2

TMT162R, TMT162C

Датчик температуры на основе термометра сопротивления или термопары с дисплеем

Содержание

Дополнительная документация	3
Дополнительная документация	3
Адрес изготовителя	3
Сертификат соответствия требованиям регламента Таможенного Союза	3
Указания по технике безопасности: монтаж	5
Указания по технике безопасности: зона 0	5
Указания по технике безопасности: специальные условия	6
Указания по технике безопасности: установка в стене, разделяющей две зоны с разными классами взрывоопасности	6
Таблица температур	7
Данные подключения	8

**Дополнительная
документация**

Дополнительная техническая информация:

- TI00266T, датчик температуры на основе термометра сопротивления TMT162R
- TI00267T, датчик температуры на основе термопары TMT162C

**Дополнительная
документация**Брошюра по взрывозащите:
CP00021Z/11**Адрес
изготовителя**Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1,
D-87484 Nesselwang или www.endress.com**Сертификат
соответствия
требованиям
регламента
Таможенного
Союза**


Термометры сопротивления с резисторами/термопарами в виде вставок и проводными резисторами/термопарами соответствуют основным требованиям в отношении охраны здоровья и техники безопасности, применимым к проектированию и производству приборов и защитных систем, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах в соответствии с ТР ТС 012/2011.

- Орган по сертификации: Ex НИИ
- Сертификат №: ЕАЭС RU C-IT.EX01.B.00054/19

Присвоение номера сертификата удостоверяет соответствие следующим стандартам:

- ГОСТ 31610.0
- ГОСТ 31610.11
- ГОСТ 31610.26

Указания по технике безопасности



A0008495-RU

**Указания по
технике
безопасности:
монтаж****Искробезопасность**

- Соблюдайте правила монтажа и указания по технике безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации.
- Монтаж прибора необходимо осуществлять в соответствии с инструкциями изготовителя, а также с учетом действующих норм и стандартов (например, ГОСТ 31610.14).
- Прибор, подключенный к сертифицированным искробезопасным цепям категории ib, получает тип защиты Ex ib IIС. Запрещено использование датчика в зоне 0 при подключении к искробезопасной цепи вида ib без термогильзы.
- При подключении двух датчиков убедитесь, что провода системы выравнивания потенциалов обеспечивают равенство потенциалов проводящих корпусов этих датчиков.

Защита от воспламенения пыли:

- Соблюдайте правила монтажа и указания по технике безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации.
- Монтаж прибора необходимо осуществлять в соответствии с инструкциями изготовителя, а также с учетом действующих норм и стандартов (например, ГОСТ 31610.14).
- Уплотните входы кабелей сертифицированными кабельными уплотнениями (мин. IP6X) IP6X согласно МЭК 60529.
- Корпус датчика температуры должен быть подсоединен к проводу системы выравнивания потенциалов.
- При температурах окружающей среды выше +70 °C используйте теплостойкие кабели или провода.
- Во время эксплуатации крышка должна быть завернута до упора, а ее предохранитель закреплен.

⚠ ОСТОРОЖНО**Взрывоопасная среда**

- Во взрывоопасной среде не открывайте прибор, находящийся под напряжением (убедитесь в поддержке необходимого класса защиты корпуса IP 66/67 при работе).

**Указания по
технике
безопасности:
зона 0**

- Используйте приборы только в потенциально взрывоопасных паровоздушных смесях при атмосферных условиях:
 - $-20^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq +60^{\circ}\text{C}$;
 - $0,8 \text{ бар} \leq p \leq 1,1 \text{ бар}$.
- При отсутствии потенциально взрывоопасных смесей и в случае, когда были приняты дополнительные меры защиты согласно EN 1127-1, преобразователь можно эксплуатировать в условиях окружающей среды согласно предписаниям изготовителя.
- Между искробезопасными и неискробезопасными цепями рекомендуется использовать гальваническую развязку.

**Указания по
технике
безопасности:
специальные
условия**

- При монтаже и техническом обслуживании преобразователя необходимо обеспечить такие условия, при которых даже в случае редкого стечения неблагоприятных обстоятельств будет исключена возможность возгорания вследствие удара или трения его корпуса о чугунные/стальные поверхности.
- Используйте только термогильзы из материалов, соответствующих ГОСТ 31610.0, глава 8.3. (например, AISI316/W.1.4401, AISI316L/W.1.4404, AISI 316Ti/1.4571).

**Указания по
технике
безопасности:
установка в
стене,
разделяющей
две зоны с
разными
классами
взрывоопасност
и**

Данная информация должна соблюдаться только в том случае, если прибор установлен в стене, разделяющей две зоны с разными классами взрывоопасности (например, категории 1/2).

- Разделение между взрывоопасной зоной, в которой установлена вставка, и менее опасной зоной должно быть достаточно герметичным или взрывозащищенным, в зависимости от условий технологического процесса.
- Приварные детали, присоединения к процессу, зажимные соединения, термогильзы или корпус должны выдерживать любые воздействия, возникающие в ходе технологического процесса, такие как тепло, силу потока среды, давление, коррозию, вибрацию и удары.
- Использование стандартных термогильз (например, DIN 43772) с подходящими присоединениями к процессу (приварными, винтовыми или фланцевыми промышленного или пищевого класса).

Для отделения зоны категории 1 механическим способом необходимо выполнить одно из требований (это касается только электрических цепей, которые не являются искробезопасными согласно уровню защиты ia):

- использование коррозионно-стойкого металла (например, Alloy), при этом толщина стенки должна быть не менее 1 мм;
- использование однородного материала (например, проржавевшей стали), при этом толщина стенки должна быть не менее 3 мм.

Уровень защиты искробезопасного источника питания прибора с термогильзой или без нее (разделительный элемент по ГОСТ 31610.26):

Зона	С термогильзой	Без термогильзы
Зона 0	ib	ia
Зона 1	ib	ib

**Таблица
температур**

**Допустимые температуры окружающей среды и рабочие
температуры**

Зависимость температуры окружающей среды и рабочей температуры от температурного класса.

Тип	Температурный класс/код	Температура окружающей среды (корпус)
TMT162R TMT162C	T6/T85 °C	-40 ≤ Ta ≤ +55 °C
	T5/T100 °C	-40 ≤ Ta ≤ +70 °C
	T4/T110 °C	-40 ≤ Ta ≤ +85 °C

Тип	Диаметр вставки	Температурный класс	Диапазон рабочих температур ¹⁾
TMT162R TMT162C	3 мм, 6 мм (двойная термопара)	T6/T85 °C	-50 ≤ Tp ≤ +55 °C
		T5/T100 °C	-50 ≤ Tp ≤ +70 °C
		T4/T135 °C	-50 ≤ Tp ≤ +105 °C
		T3/T200 °C	-50 ≤ Tp ≤ +170 °C
		T2/T300 °C	-50 ≤ Tp ≤ +265 °C
		T1/T450 °C	-50 ≤ Tp ≤ +415 °C
	6 мм	T6/T85 °C	-50 ≤ Tp ≤ +68 °C
		T5/T100 °C	-50 ≤ Tp ≤ +83 °C
		T4/T135 °C	-50 ≤ Tp ≤ +118 °C
		T3/T200 °C	-50 ≤ Tp ≤ +183 °C
		T2/T300 °C	-50 ≤ Tp ≤ +278 °C
		T1/T450 °C	-50 ≤ Tp ≤ +428 °C

1) Максимальное рабочее давление, см. релевантные технические характеристики.

Данные подключения

Тип	Электрические параметры
TMT162R, TMT162C Протокол HART®	Питание (клещи «+» и «-»): $Ui \leq 30$ В пост. тока $Ii \leq 300$ мА $Pi \leq 1000$ мВт $Ci \leq 5$ нФ $Li = 0$
TMT162R, TMT162C Протокол PROFIBUS® PA или FOUNDATION Fieldbus™	Питание (клещи «+» и «-»): $Ui \leq 17,5$ В пост. тока или $Ui \leq 24$ В пост. тока $Ii \leq 500$ мА или $Ii \leq 250$ мА $Pi \leq 5,5$ Вт или $Pi \leq 1,2$ Вт $Ci \leq 5$ нФ $Li = 10$ мкГн

Категория	Тип защиты (ATEX)	Тип
II 1G	Ex ia IIC T6...T1 Ga	TMT162R, TMT162C
II 1/2D	Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db	



71506658

www.addresses.endress.com
