

Указания по технике  
безопасности  
**Cerabar PMC51B, PMP51B**

0Ex ia IIC T6...T1 Ga



---

# Cerabar PMC51B, PMP51B

## Содержание

О настоящем документе .....	4
Сопутствующая документация .....	4
Дополнительная документация .....	4
Сертификаты изготавителя .....	4
Адрес изготавителя .....	4
Расширенный код заказа .....	4
Указания по технике безопасности: общие .....	7
Указания по технике безопасности: специальные условия .....	7
Указания по технике безопасности: монтаж .....	8
Указания по технике безопасности: зона 0 .....	9
Таблицы температур .....	9
Данные подключения .....	11

**О настоящем  
документе**

Этот документ переведен на несколько языков. Юридическую силу имеет только исходный английский текст.

**Сопутствующая  
документация**

Данный документ является составной частью следующих руководств по эксплуатации:

PMC51B  
BA02009P/00, TI01506P/00  
PMP51B  
BA02011P/00, TI01508P/00

**Дополнительная  
документация**

Брошюра по взрывозащите: CP00021Z/11

Брошюра по взрывозащите доступна:

- В разделе «Загрузки» веб-сайта Endress+Hauser:  
[www.endress.com](http://www.endress.com) -> Загрузка -> Тип носителя:  
документация -> Тип документации: брошюры и каталоги ->  
Текст поиска: CP00021Z
- На компакт-диске для приборов с документацией на CD

**Сертификаты  
изготовителя****Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011**

Орган по сертификации:  
ООО «НАИИО ЦСВЭ»

Сертификат №:  
ЕАЭС RU C-DE.AA87.B.00963/22

Данный сертификат удостоверяет соответствие следующим стандартам (в зависимости от версии прибора):

- ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011)
- ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011)
- ГОСТ 31610.26-2012/IEC 60079-26:2006

**Адрес  
изготовителя**

Endress+Hauser SE+Co. KG  
Hauptstraße 1  
79689 Maulburg, Германия

Адрес завода-изготовителя: см. на заводской табличке.

**Расширенный  
код заказа**

Расширенный код заказа указан на заводской табличке, которая закреплена на приборе в хорошо видимом месте. Дополнительная

информация о табличке приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации.

### Структура расширенного кода заказа

PMx51B	-	*****	+	A*B*C*D*E*F*G*..
(тип прибора)		(базовые характеристики )		(дополнительные характеристики )

\* = Замещающий знак

В этой позиции вместо замещающего знака отображается опция, выбранная из технических характеристик (цифра или буква).

#### *Базовые характеристики*

Важные функции (обязательные функции) указаны в базовых характеристиках. Количество позиций зависит от числа доступных функций. Выбранная опция может содержать несколько позиций.

#### *Дополнительные характеристики*

Дополнительные характеристики описывают дополнительные функции прибора (опциональные функции). Количество позиций зависит от числа доступных функций. Функции имеют 2-значную форму для упрощения идентификации (например, JA). Первый знак (ID) обозначает группу функции и представляет собой букву или цифру (например, J = доп. испытания, сертификат). Второй знак представляет собой значение, обозначающее функцию внутри группы (например, A = сертификат на материалы 3.1 (смачиваемые компоненты, контактирующие с технологической средой)).

Более подробная информация о приборе приведена в следующих таблицах. В этих таблицах рассматриваются отдельные позиции и ID в расширенном коде заказа, соответствующем различным опасным зонам.

### **Расширенный код заказа: Cerabar**

*Тип прибора*

PMC51B, PMP51B

*Базовые характеристики*

Позиция 1, 2 (сертификат)	
Выбранная опция	Описание
PMC51B GA PMP51B	EAC 0Ex ia IIC T6...T1 Ga

Позиция 6 (корпус, материал)	
Выбранная опция	Описание
PMC51B B PMP51B	Отдельный корпус, алюминий, покрытие

Позиция 10 (тип разделительной диафрагмы)	
Выбранная опция	Описание
PMC51B G	Теплоизолятор
M	..... м, капиллярная трубка, 316L
N	..... м, капиллярная трубка, ПВХ>316L
O	..... м, капиллярная трубка, PTFE>316L
R	..... фут, капиллярная трубка, 316L
S	..... фут, капиллярная трубка, ПВХ>316L
T	..... фут, капиллярная трубка, PTFE>316L

*Дополнительные характеристики*

ID Nx, Ox (встроенные аксессуары)	
Выбранная опция	Описание
PMC51B NA PMP51B	Защита от перенапряжения

ID Px, Rx (прилагаемые принадлежности)	
Выбранная опция	Описание
PMC51B PB PMP51B	Защитный козырек от погодных явлений, пластмасса


**Указания по  
технике  
безопасности:  
общие**

- Соблюдайте правила монтажа и указания по технике безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации.
- Персонал должен удовлетворять следующим условиям для выполнения монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ и технического обслуживания прибора:
  - иметь соответствующую квалификацию для своей должности и выполняемых задач
  - быть подготовленным в области взрывозащиты
  - быть осведомленным о применимых нормах национального законодательства
- Установка прибора выполняется в соответствии с инструкциями изготовителя и нормами национального законодательства.
- Не используйте прибор при несоблюдении указанных электрических, тепловых и механических параметров.
- Не используйте приборы в среде, к которой вступающие с ней в контакт материалы обладают недостаточной устойчивостью.
- Избегайте накопления электростатического заряда:
  - от пластмассовых поверхностей (например, корпусов, чувствительных элементов, специальных покрытий, закрепленных панелей...)
  - от изолированных заряженных элементов (например, изолированных металлических пластин)
- Изменения в приборе могут повлиять на взрывозащиту и должны выполняться персоналом, уполномоченным на выполнение таких работ компанией Endress+Hauser.

**Указания по  
технике  
безопасности:  
специальные  
условия**

- Во избежание накопления электростатического заряда: не протирайте поверхности сухой тканью.
- При наличии дополнительного или альтернативного специального покрытия на корпусе, других металлических деталей или приклеивающихся табличек:
  - помните об опасности электростатического заряда и разряда;
  - не устанавливайте вблизи устройств, ( $\leq 0,5$  м) генерирующих значительный электростатический заряд.
- Избегайте образования искр, вызванных трением.

**Указания по  
технике  
безопасности:  
монтаж**



A0041997

- A Зона 0, электроника
- B Зона 0, процесс
- 1 Адаптированный блок питания с искробезопасными цепями
- 2 PMC51B, PMP51B

- После центрирования (поворота) корпуса снова затяните крепежный винт.
- Постоянная рабочая температура соединительного кабеля:  $\geq T_a + 20 \text{ К}$ .
- Соблюдайте соответствующие руководящие принципы при соединении искробезопасных цепей.
- Создайте максимально близкие к заданным технологические условия в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя.
- Установите прибор таким образом, чтобы исключить любое механическое повреждение или трение во время эксплуатации. Особое внимание обратите на условия потока и арматуру емкости.

### Искробезопасность

- Прибор можно подключать только к сертифицированному, искробезопасному оборудованию с защитой от взрыва Ex ia.
- Искробезопасная входная цепь питания прибора изолирована от массы. Диэлектрическая прочность составляет не менее 500 В<sub>среднеквадратичного значения переменного тока</sub>.

*Дополнительные характеристики, ID Nx, Ox = NA*

Искробезопасная цепь входной мощности прибора изолирована от массы. Диэлектрическая прочность составляет не менее 290 В<sub>среднеквадратичного значения переменного тока</sub>.

## Выравнивание потенциалов

Подсоедините прибор к локальной системе выравнивания потенциалов.

### Указания по технике безопасности: зона 0

- В случае наличия взрывоопасных смесей паров / газов эксплуатация прибора разрешается только при нормальных условиях окружающей среды.
  - Температура: -20 до +60 °C
  - Давление: 80 до 110 кПа (0,8 до 1,1 бар)
  - Воздух с нормальным содержанием кислорода, как правило 21 % (по объему)
- При отсутствии потенциально взрывоопасных смесей и в случае, когда были приняты дополнительные меры защиты, прибор можно эксплуатировать в неатмосферных условиях в соответствии с техническими характеристиками изготовителя.
- Не используйте прибор в среде, если вступающие с ней в контакт материалы обладают недостаточной устойчивостью к этой среде (например, уплотнение технологического соединения).

### Таблицы температур

-  ■ Указанные температурные диапазоны окружающей среды и технологической среды относятся непосредственно к взрывозащите, и нарушать границы этих диапазонов нельзя. В зависимости от варианта исполнения могут быть ограничены эксплуатационно допустимые диапазоны температуры окружающей среды: см. руководство по эксплуатации.
- Не превышайте максимальную температуру окружающей среды корпуса.
  - Температура процесса относится к температуре на разделительной мемbrane.

-  *Дополнительные характеристики, ID Px, Rx = PB*  
В случае использования защитного козырька от погодных явлений: уменьшите допустимую температуру окружающей среды на 10 K.

### Тип прибора PMC51B

Температурный класс	Диапазон рабочей температуры	Диапазон температур окружающей среды
T6	-40 °C ≤ T <sub>p</sub> ≤ +80 °C	-40 °C ≤ T <sub>a</sub> ≤ +45 °C
	-40 °C ≤ T <sub>p</sub> ≤ +60 °C	-40 °C ≤ T <sub>a</sub> ≤ +50 °C
T4	-40 °C ≤ T <sub>p</sub> ≤ +100 °C	-40 °C ≤ T <sub>a</sub> ≤ +50 °C
T4...T1	-40 °C ≤ T <sub>p</sub> ≤ +125 °C	-40 °C ≤ T <sub>a</sub> ≤ +45 °C

### Тип прибора PMP51B

Температурный класс	Диапазон рабочей температуры	Диапазон температур окружающей среды
T6	-40 °C ≤ T <sub>p</sub> ≤ +80 °C	-40 °C ≤ T <sub>a</sub> ≤ +45 °C
	-40 °C ≤ T <sub>p</sub> ≤ +70 °C	-40 °C ≤ T <sub>a</sub> ≤ +50 °C
T4...T1	-40 °C ≤ T <sub>p</sub> ≤ +125 °C	-40 °C ≤ T <sub>a</sub> ≤ +45 °C
	-40 °C ≤ T <sub>p</sub> ≤ +100 °C	-40 °C ≤ T <sub>a</sub> ≤ +55 °C
	-40 °C ≤ T <sub>p</sub> ≤ +80 °C	-40 °C ≤ T <sub>a</sub> ≤ +60 °C

Базовые характеристики, позиция 10 = G

Температурный класс	Диапазон рабочей температуры	Диапазон температур окружающей среды
T6	-40 °C ≤ T <sub>p</sub> ≤ +80 °C	-40 °C ≤ T <sub>a</sub> ≤ +50 °C
T4	-40 °C ≤ T <sub>p</sub> ≤ +130 °C	-40 °C ≤ T <sub>a</sub> ≤ +60 °C
T3	-40 °C ≤ T <sub>p</sub> ≤ +190 °C	
T2	-40 °C ≤ T <sub>p</sub> ≤ +285 °C	-40 °C ≤ T <sub>a</sub> ≤ +55 °C
T1	-40 °C ≤ T <sub>p</sub> ≤ +400 °C	

Базовые характеристики, позиция 10 = M, N, O, R, S, T

Температурный класс	Диапазон рабочей температуры	Диапазон температур окружающей среды
T6	-40 °C ≤ T <sub>p</sub> ≤ +80 °C	-40 °C ≤ T <sub>a</sub> ≤ +60 °C
T4	-40 °C ≤ T <sub>p</sub> ≤ +130 °C	-40 °C ≤ T <sub>a</sub> ≤ +65 °C
T3	-40 °C ≤ T <sub>p</sub> ≤ +190 °C	
T2	-40 °C ≤ T <sub>p</sub> ≤ +285 °C	
T1	-40 °C ≤ T <sub>p</sub> ≤ +400 °C	

**Данные  
подключения**

Источник питания
$U_i \leq 30$ В пост. тока $I_i \leq 300$ мА $P_i \leq 1$ Вт $C_i \leq 10$ нФ $L_i = 0$



71538551

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---