

# Çalıştırma Talimatları

## TMR31, TMR35

Kompakt termometre Pt100  
TMR31 genel uygulamalar için  
TMR35 hijyenik uygulamalar için



# İçindekiler

<b>1 Doküman bilgisi .....</b>	<b>3</b>	9.3 İmha .....	16
1.1 Doküman fonksiyonu .....	3		
1.2 Semboller .....	3		
1.3 Dokümantasyon .....	4		
<b>2 Temel güvenlik talimatları .....</b>	<b>4</b>	<b>10 Aksesuarlar .....</b>	<b>17</b>
2.1 Personel için gereksinimler .....	4	10.1 Cihaza özel aksesuarlar .....	17
2.2 Kullanım amacı .....	5	10.2 Haberleşmeye özel aksesuarlar .....	20
2.3 Çalışma güvenliği .....	5	10.3 Servise özel aksesuarlar .....	22
2.4 Ürün güvenliği .....	5	10.4 Sistem bileşenleri .....	22
2.5 IT güvenliği .....	5		
<b>3 Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması .....</b>	<b>6</b>	<b>11 Teknik bilgiler .....</b>	<b>23</b>
3.1 Teslimatın kabul edilmesi .....	6	11.1 Giriş .....	23
3.2 Ürün tanımlaması .....	6	11.2 Çıkış .....	23
3.3 Üreticinin adı ve adresi .....	7	11.3 Güç beslemesi .....	24
3.4 Saklama ve taşıma .....	7	11.4 Performans özellikleri .....	25
		11.5 Çevre koşulları .....	27
<b>4 Montaj .....</b>	<b>8</b>	11.6 Proses .....	27
4.1 Montaj gereksinimleri .....	8	11.7 Mekanik yapı .....	30
4.2 Termometrenin montajı .....	11	11.8 Sertifikalar ve onaylar .....	40
4.3 Montaj sonrası kontrol .....	12		
<b>5 Elektrik bağlantısı .....</b>	<b>12</b>		
5.1 Bağlantı koşulları .....	12		
5.2 Ölçüm cihazının bağlanması .....	12		
5.3 Koruma derecesinin temin edilmesi .....	13		
5.4 Bağlantı sonrası kontrol .....	13		
<b>6 Devreye alma .....</b>	<b>14</b>		
6.1 Kurulum sonrası kontrolü .....	14		
6.2 Ölçüm cihazının açılması .....	14		
6.3 Ölçüm cihazının konfigürasyonu .....	14		
<b>7 Hata teşhisи ve ariza giderme .....</b>	<b>14</b>		
7.1 Genel ariza giderme .....	14		
<b>8 Bakım .....</b>	<b>15</b>		
8.1 Temizlik .....	15		
8.2 Servisler .....	15		
<b>9 Onarım .....</b>	<b>15</b>		
9.1 Yedek parçalar .....	16		
9.2 İade .....	16		

# 1 Doküman bilgisi

## 1.1 Doküman fonksiyonu

Bu Çalıştırma Talimatları, cihazın yaşam döngüsünün çeşitli aşamalarında gerekli olan tüm bilgileri içerir: ürün tanımlama, teslimatın kabul edilmesi ve depolama adımlarından kurulum, bağlantı, çalışma ve devreye alma aşamalarına ve ayrıca sorun giderme, bakım ve imhaya kadar.

## 1.2 Semboller

### 1.2.1 Güvenlik sembollerı

#### TEHLIKE

Bu simbol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarır. Bu durumun giderilememesi, ciddi veya ölümcül yaralanma ile sonuçlanacaktır.

#### UYARI

Bu simbol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarır. Bu durumun önlenememesi ciddi veya ölümcül yaralanmalar ile sonuçlanabilir.

#### DİKKAT

Bu simbol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarır. Bu durumun önlenememesi küçük veya orta ölçekli yaralanmalar ile sonuçlanabilir.

#### DUYURU

Bu simbol kişisel yaralanma ile sonuçlanmayan prosedürler veya diğer gerçekler ile ilgili bilgiler içerir.

### 1.2.2 Elektrik sembollerı

Simbol	Anlamı	Simbol	Anlamı
	Doğru akım		Alternatif akım
	Doğru veya alternatif akım		<b>Topraklama bağlantısı</b> Operatör tarafından topraklama sistemiyle toprağa bağlanan topraklı terminaldir.

### 1.2.3 Belirli bilgi türleri için semboller

Simbol	Anlamı	Simbol	Anlamı
	<b>İzin verilen</b> İzin verilen prosedürler, süreçler veya işlemler.		<b>Tercih edilen</b> Tercih edilen prosedürler, süreçler veya işlemler.
	<b>Yasak</b> Yasak olan prosedürler, süreçler veya işlemler.		<b>İpucu</b> Daha fazla bilgi olduğunu belirtir.

Sembol	Anlamı	Sembol	Anlamı
	Dokümantasyon referansı		Sayfa referansı
	Grafik referansı		Adım serisi
	Adım sonucu		Gözle kontrol

#### 1.2.4 Grafiklerdeki semboller

Sembol	Anlamı	Sembol	Anlamı
	Öğe numaraları		Adım serisi
	Görünümler		Bölümler
	Tehlikeli alan		Güvenli alan (tehlikeli olmayan alan)

#### 1.2.5 Alet sembollerı

Sembol	Anlamı
	Açık ağızlı anahtar

A0011222

### 1.3 Dokümantasyon

- İlgili Teknik Dokümantasyonun kapsamına genel bir bakış için aşağıdakilere göz atın:
- *Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)): İsim plakasından seri numarasını girin
  - *Endress+Hauser Operations uygulaması*: İsim plakasından seri numarasını girin veya isim plakasındaki matris kodu taratın.

## 2 Temel güvenlik talimatları

### 2.1 Personel için gereksinimler

Kurulum, devreye alma, hata teşhisini ve bakım personeli şu gereksinimleri karşılamalıdır:

- Eğitimli kalifiye uzmanlar, bu işlev ve görev için gereken niteliklere ve ehliyete sahip olmalıdır.
- Tesis sahibi/operatörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.
- Ulusal yasal düzenlemeler konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
- Çalışmaya başlamadan önce kılavuzdaki talimatlar ve tamamlayıcı dokümantasyonun yanı sıra sertifikaların (uygulamaya bağlı olarak) da okunup anlaşılması gereklidir.

- ▶ Talimatlara ve temel şartlara uyulmalıdır.

Operasyon personeli şu gereksinimleri karşılamalıdır:

- ▶ Tesisin sahibi veya operatörü tarafından yetkilendirilmiş ve gerekli eğitim sağlanmış olmalıdır.
- ▶ Bu kılavuzdaki talimatlara uyun.

## 2.2 Kullanım amacı

- Bu cihaz, endüstriyel sıcaklık ölçümü için kullanılan kompakt bir termometredir.
- Üretici, yanlış veya amaç dışı kullanımdan kaynaklanan hasardan sorumlu değildir.

## 2.3 Çalışma güvenliği

Cihazda hasar!

- ▶ Cihaz yalnızca sağlam teknik koşulda ve güvenli durumda çalıştırılmalıdır.
- ▶ Cihazın parazitsiz bir şekilde çalışması operatörün sorumluluğundadır.

### Cihaz üzerindeki değişiklikler

Cihaz üzerinde izin verilmeyen modifikasyonların yapılması yasaktır ve öngörülemeyen tehlikelere neden olabilir!

- ▶ Yine de değişiklikler gerekiyorsa, üreticiye danışın.

### Onarım

Sürekli iş güvenliği ve güvenilirlik için:

- ▶ Cihazın onarımını sadece açıkça izin verildiği durumlarda gerçekleştirin.
- ▶ Elektrikli cihazların onarımıyla ilgili federal/ulusal düzenlemelere göre hareket edin.
- ▶ Sadece orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanın.

## 2.4 Ürün güvenliği

Bu ölçüm cihazı en son güvenlik gereksinimlerini karşılamak için ileri mühendislik uygulamalarına uygun şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve fabrikadan çalıştırılması güvenli bir durumda sevk edilmiştir.

Genel güvenlik standartlarını ve yasal gereksinimleri karşılar. Cihaza özel AB Uygunluk Beyanında listelenen AB direktiflerine de uygundur. Üretici, cihaza CE işaretini yapıştırarak bu uygunluğu doğrular.

## 2.5 IT güvenliği

Garantimiz sadece ürün kurulduğunda ve Kullanım Talimatlarında belirtildiği şekilde kullanıldığından geçerlidir. Ürün üzerinde ayarların yanlışlıkla değiştirilmesini engelleyen güvenlik mekanizmaları mevcuttur.

Ürün ve ilgili veri transferi için ilave güvenlik sağlayan IT güvenliği önlemleri operatörler tarafından güvenlik standartlarına uygun şekilde uygulanmalıdır.

### 3 Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması

#### 3.1 Teslimatın kabul edilmesi

Cihaz alındıktan sonra aşağıdaki şekilde ilerleyin:

1. Paketin bozulmamış olduğunu kontrol edin.
2. Hasar görülmüşse:  
Tüm hasarı hemen üreticiye raporlayın.
3. Hasarlı parçaların kurulumunu yapmayı, çünkü üretici aksi durumda malzeme direncini veya güvenlik gereksinimlerine uyumu garanti edemez ve bunun sonuçlarından sorumlu tutulamaz.
4. Teslimat kapsamını siparişinizin içeriği ile karşılaştırın.
5. Taşıma için kullanılan tüm paket malzemelerini çıkarın.
6. İsim plakası üzerindeki veriler teslimat makbuzuyla eşleşiyor mu?
7. Teknik dokümanlar ve gereken diğer tüm belgeler (ör. sertifikalar) verilmiş mi?

 Bu koşullardan eksik olan varsa Satış Merkezinizle irtibat kurun.

#### 3.2 Ürün tanımlaması


Cihazın tanımlanması için aşağıdaki seçenekler bulunur:

- İsim plakası spesifikasiyonları
- İsim plakasındaki seri numarasını *Device Viewer*  
[www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer) uygulamasına girin: Cihazla ilgili tüm veriler ve cihazla birlikte tedarik edilen Teknik Dokümantasyona ilişkin bir genel bakış görüntülenir.

##### 3.2.1 İsim plakası

**Cihaz doğru mu?**

1. Cihazın isim plakasındaki verileri inceleyin.
2. Ölçüm noktasındaki gereksinimlerle karşılaştırın.



A0038995

### ■ 1 Örnek grafik

- 1 Ürün kökeni, cihaz adlandırması
- 2 Sipariş kodu, seri numarası
- 3 Etiket adı
- 4 Teknik değerler: besleme voltajı, akım tüketimi, ortam sıcaklığı
- 5 Koruma derecesi
- 6 Pim ataması
- 7 Semboller ile onaylar: CE işaretti, EAC

### 3.2.2 Teslimat kapsamı

Teslimat kapsamı şunlardan oluşur:

- Kompakt termometre
- Özeti Kullanım Talimatları basılı kopyası
- Sipariş edilen aksesuarlar

### 3.3 Üreticinin adı ve adresi

Üreticinin adı:	Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Üreticinin adresi:	Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang veya <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a>

### 3.4 Saklama ve taşıma

Saklama sıcaklığı: -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Maksimum bağıl nem: %95, IEC 60068-2-30'a göre

 Cihazı depolama ve nakliye sırasında darbelere ve dış etkilere karşı güvenilir bir şekilde korunacak şekilde paketleyin. Bu amaçla en iyi korumayı orijinal paket sağlar.

Depolama sırasında aşağıdaki çevresel etkilerden kaçının:

- Doğrudan güneş ışığı
- Sıcak nesnelere yakınlık
- Mekanik titreşim
- Zarar verecek maddeler

## 4 Montaj

### 4.1 Montaj gereksinimleri

 Doğru kullanım için montaj yerinde sağlanması gereken koşullara ait (ör. ortam sıcaklığı, koruma derecesi, iklim sınıfı, vb.) bilgiler ve cihaz boyutları için Teknik Bilgiler bölümünde bakın →  23


#### 4.1.1 Yönlendirme

Kısıtlama yok. Ancak, proseste kendinden boşaltma sağlanmalıdır. Proses bağlantısında kaçakları tespit etmek için bir açıklık bulunmaktadır, bu açıklık mümkün olan en alçak yerde olmalıdır.

#### 4.1.2 Kurulum talimatları

Kompakt termometrenin daldırma uzunluğu doğruluğunu ciddi şekilde etkileyebilir. Daldırma uzunluğu çok kısa olursa proses bağlantısı ve tank duvarı arasındaki ısı传递imi nedeniyle ölçüm hataları oluşabilir. Bir boru içerisine kurulum yapılyorsa, daldırma uzunluğu ideal durumda boru çapının yarısı olmalıdır.

Kurulum yerleri: borular, tanklar veya diğer tesis bileşenleri.



A0012591

## ■ 2 Kurulum örnekleri


- 1, 2 Akış yönüne dik pozisyonda ve kendinden boşalmaya olanak sağlayacak şekilde en az  $3^{\circ}$  açıyla takılı olarak  
 3 Dirseklerde  
 4 Küçük nominal çapa sahip borularda eğimli montaj  
 L Takma uzunluğu

**i** EHEDG gereksinimleri ve 3-A Hijyenik Standart koşulları yerine getirilmelidir.

Kurulum talimi EHEDG/temizlenebilirlik:  $L_t \leq (D_t - d_t)$

Kurulum talimi 3-A/temizlenebilirlik:  $L_t \leq 2(D_t - d_t)$

**i** Küçük nominal çapa sahip borularda termometrenin ucunun prosese iyice daldırılması önerilir; böylece borunun ekseninin ötesine geçmesi sağlanır. Diğer bir çözüm olarak montaj belirli bir açıyla (4) yapılabilir. Daldırma veya takma uzunluğu belirlemek için termometrenin veya ölçülecek ürünün tüm parametreleri dikkate alınmalıdır (örn. akış hızı, proses basıncı).



A0040345

3 Hijyen koşullarına uygun kurulum için ayrıntılı kurulum talimatları

A DIN 11851 uyumlu süt borusu bağlantısı, sadece EHEDG sertifikali ve kendinden merkezlenen yalitim halkasıyla birlikte kullanılır

1 Süt borusu bağlantılı sensör

2 Dişli adaptör somunu

3 Karşı parça bağlantısı

4 Merkezleme halkası

5 R0.4

6 R0.4

7 Yalitim halkası

B VARINLINE® muhafaza için Varivent® proses bağlantısı

8 Varivent bağlantılı sensör

9 Karşı parça bağlantısı

10 O-ring

C ISO 2852 uyumlu kelepçe

11 Kalip conta

12 Karşı parça bağlantısı

D Proses bağlantısı Liquiphant-M G1", yatay kurulum

13 Kaynak adaptörü

14 Kanal duvarı

15 O-ring

16 Baskı bileziği

Proses bağlantılarının ve contaların veya sızdırmazlık halkalarının karşı parçaları termometre ile birlikte verilmez. Liquiphant M kaynak adaptörleri ve ilgili yalitim setleri aksesuar olarak sunulur ("Aksesuarlar" bölümüne bakın).

## DUYURU

Bir yalitim halkasının (O-ring) veya containan bozulması halinde aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:

- ▶ Termometre yerinden çıkartılmalıdır.
- ▶ Diş yüzeyi, O-ring bağlantı/yalitim yüzeyleri temizlenmelidir.
- ▶ Yalitim halkası veya conta değiştirilmelidir.
- ▶ Kurulum sonrasında CIP işlemi yapılmalıdır.

Kaynaklı bağlantılar yapılrsa, proses tarafında kaynak yaparken aşağıdaki konulara çok dikkat edilmelidir:

1. Uygun kaynak malzemesi kullanılmalıdır.
2. Yüzeyle aynı hızda kaynak yapılmalı veya kaynak yarıçapı  $\geq 3,2 \text{ mm}$  ( $0,13 \text{ in}$ ) olmalıdır.
3. Çatlak, kıvrım veya boşluk olmamalıdır.
4. Yüzeyin honlanmış ve mekanik olarak parlatılmış olmasını sağlayın;  $\text{Ra} \leq 0,76 \mu\text{m}$  ( $30 \mu\text{in}$ ) olmalıdır.

Temizlenebilirliğin bozulmaması için termometrenin takılması sırasında aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

1. Takılan sensör, yerinde temizleme (CIP) için uygun olmalıdır. Temizlik işlemi boru veya tankla birlikte yapılır. Proses bağlantı nozüllerini kullanan dahili tank fikstürleri olması durumunda, doğru temizlenmesi için temizlik düzeneğinin bu alana doğrudan püskürme yapması önemlidir.
2. Varivent® bağlantıları yüzeye sıfır monte edilen kurulumu imkan tanır.

## 4.2 Termometrenin montajı

Cihazı monte etmek için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

1. Proses bağlantılarının izin verilen yükleme kapasitesi ilgili standartlarda bulunabilir.
2. Proses bağlantısı ve baskı bağlantı parçası belirlenen maksimum proses basıncına uygun olmalıdır.
3. Proses basıncını uygulamadan önce cihazın kurulmuş ve sabitlenmiş olduğundan emin olun.
4. Termovelin yükleme kapasitesini proses şartlarına uygun şekilde ayarlayın.
5. Statik ve dinamik yükleme kapasitelerinin hesaplanması gereklidir.

 Endress+Hauser Applicator yazılımının bir parçası olan termoveller için çevrimiçi TW Boyutlandırma Modülü yardımıyla mekanik yükleme kapasitesini kurulum ve işlem koşullarının fonksiyonu olarak doğrulamak mümkündür →  22.

### 4.2.1 Silindirik dişler

#### DUYURU

**Silindirik dişler için conta kullanılmalıdır.**

Birleşik termometre ve termovel düzeneklerinde bu contalar halihazırda takılmıştır (sipariş edilen versiyona göre).

- Sistem operatörü bu containın çalışma koşullarına uygunluğunu kontrol etmelidir.

Dişli versiyon	Sıkıştırma torku [Nm]
Proses bağlantısı, metal yalıtım sistemi	10
Sıkıştırmalı bağlantı, küresel, Elastosil conta	5

1. Gerekirse uygun bir contayla değiştirin.
2. Demontaj sonrasında contaları değiştirin.
3. Tüm dişler uygun torklar kullanılarak sıkıca sıkıştırılmalıdır.

#### 4.2.2 Konik dişler

- Operatör PTFE bant, keten veya ek bir kaynak dikişi gibi ek yalıtım gerekip gerekmeydiğini doğrulamalıdır, örneğin NPT dişlerde veya diğer konik dişlerde bu gereklidir.

### 4.3 Montaj sonrası kontrol

<input type="checkbox"/>	Cihazda hasar var mı (gözle kontrol)?
<input type="checkbox"/>	Cihaz doğru şekilde sabitlenmiş mi?
<input type="checkbox"/>	Cihaz, ölçüm noktasındaki teknik özelliklere (ortam sıcaklığı, ölçüm aralığı vb.) uygun mu? →  23

## 5 Elektrik bağlantısı

### 5.1 Bağlantı koşulları


-  3-A Standardı gerekiyorsa elektrik bağlantı kabloları yumuşak, korozyona dayanıklı ve kolay temizlenebilir olmalıdır.

### 5.2 Ölçüm cihazının bağlanması

#### DUYURU

#### Cihazda hasar!

- M12 soketini fazla sıkıştmayın, çünkü bu cihaza zarar verebilir. Maksimum tork: 0,4 Nm (M12 knurl)



A0020176

4 Pim ataması, cihaz soketi

- A Transmitterli versiyon, M12 soket, 4 pim  
 B Transmittersiz versiyon, Pt100, 4 telli bağlantı

1: Pim 1	Güç beslemesi 10 ... 35 V <sub>DC</sub> Akım çıkışı 4 ... 20 Kablo bağlantısı, tel rengi kahverengi = BN
2: Pim 2	PC bağlantısı konfigürasyon kablosu - kısa pim Kablo bağlantısı, tel rengi beyaz = WH
3: Pim 3	Güç beslemesi 0 V <sub>DC</sub> Akım çıkışı 4 ... 20 Kablo bağlantısı, tel rengi mavi = BU
4: Pim 4	PC bağlantısı konfigürasyon kablosu - kısa pim Kablo bağlantısı, tel rengi siyah = BK

### 5.3 Koruma derecesinin temin edilmesi

M12x1 kablo soketi gereken sıkıştırma derecesini karşılıyorsa belirtilen koruma derecesi sağlanır. IP69 koruma seviyesini sağlamak üzere düz veya dirsekli soketlere sahip uygun cihaz bağlantı kabloları sunulmuştur → 22.

### 5.4 Bağlantı sonrası kontrol

<input type="checkbox"/>	Cihaz ve kablo hasarsız mı (gözle kontrol)?
<input type="checkbox"/>	Monte edilen kabloların gerginliği yeterince alınmış mı?
<input type="checkbox"/>	Besleme voltajı isim plakasındaki bilgilere uygun mu?

## 6 Devreye alma

### 6.1 Kurulum sonrası kontrolü

Ölçüm noktasını devreye alma öncesinde aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirin:

1. Kontrol listesini kullanarak montaj sonrası kontrolü gerçekleştirin → [12.](#)
2. Kontrol listesini kullanarak bağlantı sonrası kontrolü gerçekleştirin → [13.](#)

### 6.2 Ölçüm cihazının açılması

Besleme voltajı uygulandıktan sonra cihaz ölçüm modundadır.

### 6.3 Ölçüm cihazının konfigürasyonu

Kompakt termometre, PC ile programlanan termometrelerde TXU10 konfigürasyon setiyle ReadWin 2000 kurulum yazılımı ve USB portlu PC arayüzü kullanılarak yapılandırılır.

Yapilandırılabilen parametreler	
Standart ayarlar	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ölçüm ünitesi (°C/°F)</li> <li>■ Ölçüm aralığı sınırları: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F) uzatma boyunu olmadan</li> <li>■ -50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F) uzatma boyunu ile</li> </ul> </li> </ul>
Gelişmiş ayarlar	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arıza modu</li> <li>■ Çıkış (analog standart/ters)</li> <li>■ Filtre: 0 ... 8 s</li> <li>■ Ofset: -9,9 ... +9,9 K</li> <li>■ Cihaz ETİKETİ</li> </ul>
Servis fonksiyonları	Simülasyon (açık/kapalı)

## 7 Hata teşhisи ve arıza giderme

### 7.1 Genel arıza giderme

 Tasarımı nedeniyle cihazda onarım yapılamaz. Ancak, cihazı muayene için gönderebilirsiniz. → [16](#)

Problem	Muhtemel neden	Düzeltilici eylem
Cihaz cevap vermiyor.	Besleme voltajı isim plakasında belirtilen voltaj değeri ile eşleşmiyor.	► Doğru voltajı bağlayın.
Cihaz hatalı ölçüm yapıyor.	Cihaz yanlış bağlanmış.	► Pim atamasını kontrol edin → <a href="#">12.</a>
	Hatalı cihaz yönlendirmesi.	► Cihazı doğru şekilde kurun. → <a href="#">8</a>

Problem	Muhtemel neden	Düzeltilen eylem
	Ölçüm noktası üzerinde ısı yayılımı.	► Sensörün kurulum uzunluğu gözlemleyin.
Haberleşme yok	İletişim kablosu bağlı değil.	► Tel ve kabloları kontrol edin.

## Bir hata durumunda cihazın davranışı

Bir arıza durumunda çıkışın davranışı NAMUR NE43 standardına göre düzenlenir. Akım çıkışı, yapılandırılmış arıza akımına göre ayarlanır. →  23

## 8 Bakım

Özel bir bakım işi gereklidir.

### 8.1 Temizlik

Cihaz gerektiğiinde temizlenmelidir. Temizlik, cihazın kurulumu sırasında da yapılabilir (örn. CIP Yerinde Temizlik / SIP Yerinde Sterilizasyon). Cihazın temizliği yapılırken cihaza zarar vermemek için dikkatli davranışılmalıdır.

#### DUYURU

##### Cihaza ve sisteme zarar vermekten kaçınılmalıdır

- Temizleme sırasında ilgili IP koduna dikkat edilmelidir.

### 8.2 Servisler

Servis	Açıklama
Kalibrasyon	RTD ek parçaları uygulamaya göre değişkenlik gösterebilir. Doğruluktan emin olmak amacıyla düzenli yeniden kalibrasyon tavsiye edilir. Kalibrasyon, üretici veya yetkin teknik personel tarafından kalibrasyon cihazlarının kullanılması ile gerçekleştirilebilir.

## 9 Onarım

Tasarımı nedeniyle cihazda onarım yapılamaz.

## 9.1 Yedek parçalar

Ürününüz için şu anda mevcut olan yedek parçaları çevrimiçi olarak bu adreste bulabilirsiniz: [http://www.products.endress.com/spareparts\\_consumables](http://www.products.endress.com/spareparts_consumables). Yedek parça siparişi verirken her zaman cihazın seri numarasını belirtin!

Tip	Sipariş numarası	TMR31	TMR35
Adaptör yükseltmesi TXU10	51007657	✓	
Yaka kaynak başlığı d6 PEEK+vida	51004751	✓	
Yaka kaynak başlığı d6 PEEK,vidasız	51004752	✓	
Vida G½"+yalıtım koniği	51007599	✓	
Kablo M12x1, uzunluk 5 m	51005148	✓	
4-pimli soket M12x1, kablo düzeneği	51006327	✓	
Kablo seti 4p D18 IP69K	71217708	✓	
Kaynak adaptörü G3/4, d=50, 316L, 3.1	52018765		✓
Kaynak adaptörü G3/4, 316L, 3.1	52011897		✓
G1/2" sızdırmazlık sistemi için kaynak başlığı	71424800		✓
O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 adet.	52021717		✓
Kaynak adaptörü G3/4, d=55, 316L	52001052		✓
O-ring 21.89x2.62 VMQ, FDA, 5 adet.	52014473		✓
Kaynak adaptörü G1, d=60, 316L	52001051		✓
Kaynak adaptörü G1, d=60, 316L, 3.1	52011896		✓
O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 adet.	52014472		✓
Termovel TMR35, L = 83 mm, G½", 316L	51327121		✓
Sıkıştırılmış bağlantı, hareketli	TA50-	✓	

## 9.2 İade

Güvenli cihaz iadesi için gereksinimler cihaz tipine ve ulusal düzenlemelere göre değişkenlik gösterebilir.

1. Bilgi için web sayfasına bakın: <http://www.endress.com/support/return-material>  
↳ Bölgeyi seçin.
2. Onarım veya bir fabrika kalibrasyonu gerekiyorsa ya da yanlış bir ürün sipariş veya teslim edilmişse ürün iade edilmelidir.

## 9.3 İmha


Cihaz, elektronik bileşenler içerdiginden elektronik atık olarak imha edilmelidir. Lütfen atıkların imhası konusunda ülkeniz için geçerli olan yerel düzenlemelere özellikle dikkat edin. Cihaz parçalarını olabildiğince düzgün şekilde ayırin ve yeniden kullanılmasını sağlayın.

## 10 Aksesuarlar

Cihaz ile birlikte veya sonradan Endress+Hauser üzerinden sipariş edilebilecek çok sayıda aksesuar cihaz için mevcuttur. Bu konu ile ilgili sipariş kodu hakkında detaylı bilgileri yerel Endress+Hauser satış merkezinizden veya Endress+Hauser web sitesinin ürün sayfasından alabilirsiniz: [www.endress.com](http://www.endress.com).




Tüm boyutlar mm (inç) cinsindendir.

### 10.1 Cihaza özel aksesuarlar

Aksesuarlar	Açıklama
<p>Kaynaklı başlık ve yalıtım koniği</p>  <p>1 Basınç vidası, 303/304, ağız genişliği 24 mm      2 Rondela, 303/304      3 Yalıtım koniği, PEEK      4 Yaka kaynaklı başlık, 316L</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hareketli yaka kaynak başlığı, sızdırmazlık koniği, rondela ve G<math>\frac{1}{2}</math>" basınç vidası ile birlikte</li> <li>Prosesle temas halinde olan parçaların malzemesi 316L, PEEK</li> <li>Maks. proses basıncı 10 bar (145 psi)</li> <li>Basınç vidası dahil sipariş numarası 51004751</li> <li>Basınç vidası olmadan sipariş numarası 51004752</li> </ul>

Aksesuarlar	Açıklama
<p>Yaka kaynak başlığı</p> <p>A0020710</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosesle temas halinde olan parçaların malzemesi 316L</li> <li>Basınç vidası olmadan sipariş numarası 51004752</li> </ul>

Aksesuarlar	Açıklama
<p>Sıkıştırma bağlantı</p> <p>A0048609</p> <p>1 AF14 2 AF27</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarlanabilir bağlama halkası, G½", G¾", G1", NPT ½", vb. proses bağlantıları için.</li> <li>Sıkıştırma bağlantısının ve proses temas halinde olan parçaların malzemesi, 316L</li> <li>Sipariş numarası TA50-HB (diğer versiyonlar TA50 yapısında yapılandırılabilir)</li> </ul>

Aksesuarlar	Açıklama
 <p>Kaynaklı başlık ve yalıtım koniği (metal-metal)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>G\frac{1}{2}''</math> veya M12x1,5 dış için kaynaklı başlık</li> <li>■ Metal conta; konik</li> <li>■ Proses temas halinde olan parçaların malzemesi 316L/1.4435</li> <li>■ Maks. proses basıncı 16 bar (232 PSI)</li> <li>■ Sipariş numarası 71424800 (<math>G\frac{1}{2}''</math>)</li> </ul>
 <p>M12x1.5</p> <p>Ø20 (0.8)</p> <p>Ø7.6 (0.3)</p> <p>13 (0.51)</p> <p>17 (0.67)</p> <p>A0018236</p>	
 <p>Kör tapa</p> <p>Ø18 (0.71)</p> <p>8 (0.31)</p> <p>37 (1.46)</p> <p>1</p> <p><math>G\frac{1}{2}''/M12x1.5</math></p> <p>A0045726</p> <p>1 AF22</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kör tapa <math>G\frac{1}{2}''</math> veya M12x1,5 konik metal contalı kaynak başlığı</li> <li>■ Malzeme: SS 316L/1.4435</li> <li>■ Sipariş numarası 60022519 (<math>G\frac{1}{2}''</math>)</li> </ul>

### 10.1.1 Kaynak adaptörü

 Adaptörlerin ve yedek parçaların sipariş kodları ve hijyenik uygunluğu hakkında daha fazla bilgi için Teknik Bilgiler (TI00426F) bölümünü bakın.

Kaynak adaptörü						
	G 3/4", d=29, boru montajı için	G 3/4", d=50, kanal montajı için	G 3/4", d=55, flanşlı	G 1", d=53, flanşsız	G 1", d=60, flanşlı	G 1", ayarlanabilir
Malzeme	316L (1.4435)	316L (1.4435)	316L (1.4435)	316L (1.4435)	316L (1.4435)	316L (1.4435)
Pürüzlülük $\mu\text{m}$ (pin) prosesi tarafı	$\leq 1,5$ (59,1)	$\leq 0,8$ (31,5)	$\leq 0,8$ (31,5)	$\leq 0,8$ (31,5)	$\leq 0,8$ (31,5)	$\leq 0,8$ (31,5)

Kaynak adaptörleri için maksimum proses basıncı:

- Maksimum 150 °C'de (302 °F) 25 bar (362 PSI)
- Maksimum 100 °C'de (212 °F) 40 bar (580 PSI)

## 10.2 Haberleşmeye özel aksesuarlar

### 10.2.1 Kaplin

Aksesuarlar	Açıklama
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ M12x1 bağlama; dirsekli, bağlantı kablosunun kullanıcı tarafından sonlandırılması için</li> <li>■ M12x1 muhafaza soketine bağlantı</li> <li>■ PBT/PA gövde malzemeleri</li> <li>■ Kapak-somun GD-Zn, nikel kaplama</li> <li>■ IP67 Koruma derecesi (tamamen kilitli)</li> <li>■ Sipariş numarası 51006327</li> <li>■ Voltaj: maks. 250 V</li> <li>■ Akım taşıma kapasitesi: maks. 4 A</li> <li>■ Sıcaklık: -40 ... 85 °C</li> </ul>	<p>A0020722</p>

Aksesuarlar	Açıklama
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PVC kablo, 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (22 AWG) ve M12x1 bağlama, dirsekli soket, vidalı soket, uzunluk 5 m (16,4 ft)</li> <li>■ IP69K koruması (opsiyonel)</li> <li>■ Sipariş numarası 71387767</li> <li>■ Voltaj: maks. 250 V</li> <li>■ Akım taşıma kapasitesi: maks. 4 A</li> <li>■ Sicaklık: -25 ... 70 °C</li> </ul> <p>Tel renkleri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 = BN kahverengi</li> <li>■ 2 = WH beyaz</li> <li>■ 3 = BU mavi</li> <li>■ 4 = BK siyah</li> </ul>	<p>A0020723</p>

Aksesuarlar	Açıklama
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PVC kablo, 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (22 AWG) ve M12x1 epoksi kaplı çinko bağlantı somunu, düz soketli bağlantı, vidalı soket, 5 m (16,4 ft)</li> <li>■ IP69K koruması (opsiyonel)</li> <li>■ Sipariş numarası 71217708</li> <li>■ Voltaj: maks. 250 V</li> <li>■ Akım taşıma kapasitesi: maks. 4 A</li> <li>■ Sicaklık: -20 ... 105 °C</li> </ul> <p>Tel renkleri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 = BN kahverengi</li> <li>■ 2 = WH beyaz</li> <li>■ 3 = BU mavi</li> <li>■ 4 = BK siyah</li> </ul>	<p>A0020725</p>

Aksesuarlar	Açıklama
<p>PC ile programlanan transmíteler için konfigürasyon kiti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- USB portlu PC için kurulum programı ve arayüz kablosu (4 pimli soket) + M12x1 dişli kompakt termometre için adaptör</li> </ul> <p>Sipariş kodu: TXU10</p>	<p>A0028635</p>

## 10.3 Servise özel aksesuarlar

Aksesuarlar	Açıklama
Applicator	<p>Endress+Hauser ölçüm cihazlarının seçilmesi ve boyutlandırılması için yazılım:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Optimum ölçüm cihazının belirlenmesi için gereklen tüm verilerin hesaplanması: örn. basınç kaybı, doğruluk veya proses bağlantıları.</li> <li>▪ Hesaplama sonuçlarının grafik gösterimi</li> </ul> <p>Bir projenin tüm kullanım ömrü boyunca tüm proje ile ilgili verilerin ve parametrelerin yönetimi, dokümantasyonu ve erişimi.</p> <p>Applicator aşağıdakiler ile elde edilebilir: Internet üzerinden: <a href="https://portal.endress.com/webapp/applicator">https://portal.endress.com/webapp/applicator</a></p>
Aksesuarlar	<p>Product Configurator - bağımsız ürün konfigürasyonu için araç</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En güncel konfigürasyon verisi</li> <li>▪ Cihaza bağlı olarak: Ölçüm aralığı veya çalışma dili gibi ölçüm noktasına özel bilgilerin doğrudan girilmesi</li> <li>▪ Hariç tutma kriterlerinin otomatik doğrulaması</li> <li>▪ PDF veya Excel çıktı formatında sipariş kodu ve kırılımların otomatik oluşturulması</li> <li>▪ Endress+Hauser Online Mağazadan doğrudan sipariş verme imkanı</li> </ul> <p>Configurator Endress+Hauser web sitesinde bulunur: <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> -&gt; "Kurumsal" üzerine tıklayın -&gt; Ülkenizi seçin -&gt; "Ürünler" üzerine tıklayın -&gt; Filtreleri ve arama alanını kullanarak ürünü seçin -&gt; Ürün sayfasını açın -&gt; Ürün resminin sağ tarafında bulunan "Yapilandır" butonu Product Configuratoru açar.</p>
Aksesuarlar	<p>Açıklama</p> <p>W@M</p> <p>Tesisinizin yaşam çevrimi yönetimi W@M tüm proses boyunca geniş kapsamlı yazılım uygulamaları ile destek sunar: planlama ve tedarikten ölçüm cihazlarının kurulumu, devreye alınması ve çalıştırılmasına kadar. Her bir ölçüm cihazı için örneğin cihazın durumu, cihaza özel dokümantasyon ve yedek parçalar gibi ilgili tüm bilgiler cihazın kullanım ömrü boyunca sunulur. Uygulama halihazırda Endress+Hauser cihazınızın verilerini içerir. Endress+Hauser veri kaytlarının korunması ve güncellenmesi işini de yapar.</p> <p>W@M aşağıdakiler ile elde edilebilir: Internet üzerinden: <a href="http://www.endress.com/lifecyclemangement">www.endress.com/lifecyclemangement</a></p>

## 10.4 Sistem bileşenleri

Aksesuarlar	Açıklama
RIA16 alan göstergesi	<p>Alan göstergesi, analog ölçüm sinyalini ekranda gösterir. Ölçülen değer LC ekranda dijital olarak gösterilir ve ayrıca sınır değer ihlalleri de çubuk grafik şeklinde belirtilir. Göstergede 4 ... 20 mA devresine bağlanır ve gerekli enerjiyi oradan alır.</p>  Detaylar için, bkz. Teknik Bilgiler TI00144R
Aksesuarlar	<p>Açıklama</p> <p>RIA15 alan göstergesi</p> <p>4 ... 20 mA döngüsü için alan göstergesi, panel montajı</p>  Detaylar için, bkz. Teknik Bilgiler TI00143K
Aksesuarlar	<p>Açıklama</p> <p>RIA14 alan göstergesi</p> <p>4 ... 20 mA döngüsü için alan göstergesi, opsiyonel Ex d onayı ile sunulur.</p>  Detaylar için, bkz. doküman TI00143R

Aksesuarlar	Açıklama
RN22/RN42	<p>RN22: 0/4 ile 20 mA arası standart sinyal devrelerinin ayrılması için 1 veya 2 kanallı aktif bariyer, isteğe bağlı olarak sinyal çiftleyici olarak sunulur (24 V DC). HART açısından saydamdır</p> <p>RN42: 0/4 ile 20 mA arası standart sinyal devrelerinin güvenli bir şekilde ayrılması için daha geniş güç beslemesine sahip 1 kanallı aktif bariyer, HART-şeffaf</p> <p> Detaylar için</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teknik Bilgiler RN22 -&gt; TI01515K</li> <li>▪ Teknik Bilgiler RN42 -&gt; TI01584K</li> </ul>

## 11 Teknik bilgiler

### 11.1 Giriş

#### 11.1.1 Ölçüm aralığı

IEC 60751 standardına göre Pt100 (TF)

Uzatma boyunu olmadan	-50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)
Uzatma boyunu ile	-50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)

Min. ölçüm aralığı = 10 K (18 °F)

### 11.2 Çıkış

#### 11.2.1 Çıkış sinyali

Sensör çıkışı	Pt100, 4 telli bağlantı, sınıf A
Analog çıkış	4 ... 20 mA; değişken ölçüm aralığı


#### 11.2.2 Alarmda sinyal

Ölçüm bilgisi eksik veya geçerli değilse alarm sinyali üretilir.

Cihaz 4 ... 20 mA modundayken arıza bilgisini NAMUR NE43'e göre iletir:

Aralık altında	4,0 ... 3,8 mA lineer düşüş
Aralık üzerinde	20,0 ... 20,5 mA lineer artışı
Hata ör. arızalı sensör	$\leq 3,6 \text{ mA (düşük)}$ veya $\geq 21 \text{ mA (yüksek)}$ seçilebilir Yüksek alarm ayarı 21,5 mA ile 23 mA arasında belirlenebilir, böylece çeşitli kontrol sistemlerinin gereksinimlerini karşılamak için gereken esneklik sağlanır.

### 11.2.3 Yük



### 11.2.4 Linearizasyon/aktarım durumu

Sıcaklık - lineer

## 11.3 Güç beslemesi

### 11.3.1 Besleme voltajı

U <sub>b</sub>	10 ... 35 V <sub>DC</sub>
----------------	---------------------------

### 11.3.2 Güç beslemesi arzası

- CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 veya UL 61010-1 uyumlu elektrik güvenliği sağlamak için cihaza sadece UL/EN/IEC 61010-1 bölüm 9.4'e göre sınırlı enerjili elektrik devresi veya UL 1310'a göre Sınıf 2, "SELV veya Sınıf 2 devresi" olan bir güç beslemesi ünitesi ile güç verilebilir.
- Aşırı voltaj durumundaki davranış (> 30 V)  
Cihaz 35 V<sub>DC</sub> seviyesine kadar kesintisiz olarak herhangi bir zarar görmeden çalışır. Besleme voltajı aşılırsa belirtilen özellikler artık garanti edilemez.
- Düşük voltaj durumundaki davranış  
Besleme voltajı minimum ~7 V değerinin altına düşerse, cihaz önceden tanımlanan şekilde kapanır (güç beslemesi yok durumuyla).

### 11.3.3 Giriş akımı gereklisi

4 ... 20 mA için ≤ 3,5 mA

### 11.3.4 Maksimum akım tüketimi

4 ... 20 mA için ≤ 23 mA

### 11.3.5 Açıma gecikmesi

2 s

### 11.3.6 Aşırı voltaj koruması

Üretici, güç beslemesinde ve termometrenin elektronik devrelerindeki sinyal/iletisim kablolarında aşırı voltaja karşı koruma için DIN rayına monte edilen AW562 aşırı voltaj koruması sunar.

 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Teknik Bilgi HAW562 aşırı voltaj koruması (TI01012K) .

## 11.4 Performans özelliklerı

### 11.4.1 Referans çalışma koşulları

Ayar sıcaklığı (buz banyosu)	0 °C (32 °F) sensör için
Ortam sıcaklık aralığı	25 °C ± 3 °C (77 °F ± 5 °F) elektronik devreler için
Besleme voltajı	24 V <sub>DC</sub> ± % 10
Başlıl nem	< % 95

### 11.4.2 Maksimum ölçülen hata

DIN EN 60770 standartına ve yukarıda belirtilen referans koşullarına göre. Ölçülen hata verileri  $\pm 2$  o değerine karşılık gelir (Gauss dağılımı). Veriler doğrusalsızlıklar ve tekrarlanabilirlik içerir.

  $|T|$  = Cebirsel işarette bakılmaksızın sıcaklığın °C cinsinden sayısal değeri.

#### *Elektronik devreleri olmayan termometre*

Standart	Adlandırma	Ölçüm aralığı	Ölçülen hata ME (±)
			Maksimum <sup>1)</sup>
IEC 60751	Pt100 Cl. A	-50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)	Ölçülen değerlere dayalıdır <sup>2)</sup> ME = ± (0,15 K (0,27 °F) + 0,002 *  T )

- 1) Belirtilen ölçüm aralığı için maksimum ölçülen hata.
- 2) Yuvarlama nedeniyle maksimum ölçülen hatada sapmalar olabilir.

#### *Elektronik devreleri olan termometre*

Standart	Adlandırma	Ölçüm aralığı	Ölçülen hata (±) <sup>1)</sup>
IEC 60751	Pt100 Cl. A	-50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)	0,1 K (0,18 °F) veya 0,08 %

- 1) Yüzde değeri, ayarlanan ölçüm aralığıyla ilgilidir. Büyük olan değer geçerlidir.

### Sensördeki toplam ölçülen hata (sensör + elektronik devre)

Standart	Adlandırma	Ölçüm aralığı	Ölçülen hata ME ( $\pm$ ) <sup>1)</sup>
IEC 60751	Pt100 Cl. A	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F) uzatma boynu olmadan</li> <li>■ -50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F) uzatma boynu ile</li> </ul>	$ME = \pm (0,25 K (0,48 ^\circ F) + 0,002 *  T )$

- 1) Yuvarlama nedeniyle maksimum ölçülen hatada sapmalar olabilir.

#### 11.4.3 Uzun süreli sapma

Elektronik devre:

$\leq 0,1 K (0,18 ^\circ F)/yıl$  veya  $0,05 \% /yıl$

Veriler referans çalışma koşulları altındadır. % değeri ayarlanan ölçüm aralığıyla ilgilidir. Büyük olan değer geçerlidir.

#### 11.4.4 Çalışma etkileri

Ölçülen hata verileri  $\pm 2 \sigma$  değerine karşılık gelir (Gauss dağılımı).

Ortam sıcaklığı	$T = \pm (15 ppm/K * (\text{tam ölçek değeri} + 200) + 50 ppm/K * \text{ayarlanan ölçüm aralığı}) * DT$ DT = ortam sıcaklığının referans çalışma koşullarına göre sapması
Besleme voltajı	$\leq \pm 0,01/V$ 24 V değerinden sapma <sup>1)</sup>
Yük	$\pm 0,02/100 \Omega$ <sup>1)</sup>

- 1) Yüzde olarak verilen spesifikasyonlar, ölçüm aralığının tam ölçek değeriyle ilgilidir

#### 11.4.5 Sensör cevap süresi

Testler 0,4 m/s (1,3 ft/s) su içinde ve IEC 60751 uyumlu olarak yapılmıştır; sıcaklık değişimlerindeki artış 10 K seviyesindedir. Cevap süreleri elektronik devre içermeyen versiyon için ölçülmüştür.

t <sub>50</sub>	t <sub>90</sub>
< 1 s	< 2 s

#### 11.4.6 Elektronik devre cevap süresi

Maks. 1 s

 Adım cevaplarını kaydederken, belirtilen sürelerle sensör cevap sürelerinin de eklenebileceği unutulmamalıdır.

#### 11.4.7 Sensör akımı

$\leq 0,6 mA$

## 11.5 Çevre koşulları

### 11.5.1 Ortam sıcaklık aralığı

T <sub>a</sub>	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
----------------	----------------------------------

### 11.5.2 Saklama sıcaklığı

 Cihaz depolanırken (ve taşınırken) darbelere karşı güvenilir şekilde korumalı olacak şekilde paketleyin. Bu amaçla en iyi korumayı orijinal paket sağlar.

T <sub>s</sub>	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
----------------	----------------------------------

### 11.5.3 Çalışma yüksekliği

Deniz seviyesi üzerinde 2 000 m (6 600 ft) yüksekliğe kadar

### 11.5.4 İklim sınıfı

IEC/EN 60654-1 standardına göre, C sınıfı

### 11.5.5 Koruma derecesi

IEC/EN 60529 standardına göre: bağlaması ve bağlantı kablosuyla birlikte IP67 (UL tarafından değerlendirilmemiştir). Bağlantı kablosunun koruma derecesine bağlıdır. →  20

### 11.5.6 Darbe ve titreşim direnci

DIN EN 60068-2-6 standardına göre 2 ... 150 Hz aralığı için 4g

### 11.5.7 Elektromanyetik uyumluluk (EMC)

IEC/EN 61326-serisinin ilgili tüm gereksinimlerine göre EMC ve NAMUR Önerisi EMC (NE21). Detaylar için Uygunluk Beyanına bakın.

EMC testleri sırasında maksimum dalgalanma: ölçüm aralığının < %1'i.

IEC/EN 61326-serisine göre parazit koruması, endüstriyel alan gereksinimleri

IEC/EN 61326-serisine göre parazit emisyonu, elektrikli ekipman Sınıf B

### 11.5.8 Elektrik güvenliği

- Koruma sınıfı III
- Aşırı voltaj kategorisi II
- Kirlilik seviyesi 2

## 11.6 Proses

### 11.6.1 Proses sıcaklık aralığı

Termometrenin elektronik devreleri uygun uzunlukta bir uzatma boynu yardımıyla 85 °C (185 °F) üzerindeki sıcaklıklara karşı korunmalıdır.

### Elektronik devreleri olmayan cihaz versiyonu

Uzatma boynundan bağımsızdır	-50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)
------------------------------	-----------------------------------

## Elektronik devreleri olan cihaz versiyonu

Uzatma boynu olmadan	-50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)
Uzatma boynu ile	-50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)


Termometreyle ilgili aşağıdaki kısıtlamalar proses bağlantısına ve ortam sıcaklığına bağlıdır ve proses bağlantılı genel uygulamalar için geçerlidir:

- Ayarlanabilir yerleştirme uzunluğuna sahip proses bağlantıları ile montaj yapılrsa (ör. sızdırmazlık koniğine sahip sıkıştırma bağlantı), montaj sırasında karşılık gelen bir uzatma boynu uzunluğu dikkate alınmalıdır. →  17
- Ortam sıcaklıklarını dikkate alınmalıdır

Maksimum ortam sıcaklığı	Maksimum proses sıcaklığı	
	Uzatma boynu olmadan	Uzatma boynu uzunluğu ile 35 mm (1,38 in)
≤ 25 °C (77 °F)	150 °C (302 °F)	200 °C (392 °F)
≤ 40 °C (104 °F)	135 °C (275 °F)	180 °C (356 °F)
≤ 60 °C (140 °F)	120 °C (248 °F)	160 °C (320 °F)
≤ 85 °C (185 °F)	100 °C (212 °F)	133 °C (271 °F)

### 11.6.2 Proses basınç aralığı

Mümkün olan maksimum proses basıncı tasarım, proses bağlantısı ve proses sıcaklığı gibi çeşitli etki eden faktörlere bağlıdır. Bağımsız proses bağlantıları için mümkün olan maksimum proses basınçları. →  34




A0008063

5 *İzin verilen maksimum proses basıncı*

- L Yerleştirme uzunluğu
- p Proses basıncı

Şemada sadece aşırı basınç değil, aynı zamanda akışın neden olduğu basınç yükü de dikkate alınmıştır, burada akışla çalışma için 1,9 değerinde bir güvenlik faktörü belirtilmiştir. İzin verilen maksimum statik çalışma basıncı uzun yerleştirme uzunlukları için daha düşüktür; bunun nedeni akışın neden olduğu artan bükülme yüküdür. Hesaplamada, ilgili yerleştirme uzunluğu için izin verilen maksimum akış hızı dikkate alınmıştır (aşağıdaki şemaya bakın).



A0008065

6 Yerleştirme uzunluğuna bağlı olarak izin verilen akış hızı

L Akış sırasında yerleştirme uzunluğu

v Akış hızı

A Madde:  $T = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$  (122 °F) sıcaklığındaki su

B Madde:  $T = 200\text{ }^{\circ}\text{C}$  (392 °F) sıcaklığında aşırı ısıtılmış buhar

Izin verilen akış hızı, rezonans hızından (rezonans mesafesinin %80'i) ve akıştan kaynaklanan yük ve eejlmeden minimum etkilendir; aksi halde termometre borusu arızalanabilir veya güvenlik faktörünün (1,9) altına inilebilir. Hesaplama,  $T = 200\text{ }^{\circ}\text{C}$  (392 °F) ve proses basıncı  $p \leq 100$  bar (1450 psi) olarak belirtilmiş limit koşulları için yapılmıştır.

Endress+Hauser Applicator yazılımının bir parçası olan termoveller için çevrimiçi TW Boyutlandırma Modülü yardımıyla mekanik yükleme kapasitesini kurulum ve işlem koşullarının fonksiyonu olarak doğrulamak mümkündür. → 17


### 11.6.3 Madde - toplama durumu

Gaz veya sıvı (yüksek viskoziteli olanlar dahil, örn. yoğurt).

## 11.7 Mekanik yapı

### 11.7.1 Tasarım, boyutlar

Genel uygulamalar için termometre



A0020192

7 Boyutlar mm (inç) cinsindendir

L Yerleştirme uzunluğu L, değişken 40 ... 600 mm (1,6 ... 23,6 in)

ØD Çap D 6 mm (0,25 in)


ØH Manşon çapı 18 mm (0,71 in)

Parça	Versiyon	Diş uzunluğu L <sub>1</sub>	Diş uzunluğu L2	P <sub>maks.</sub>
A	Kisaltılmış manşon (dahili transmiter, uzatma boynu ve proses bağlantısı olmadan). Uygun kaynak başlıklarları ve sıkıştırılmış bağlantılar için Aksesuarlar bölümüne bakın.	-	-	-
B	Uzatma boynu ile; L <sub>H</sub> = Uzatma boynu uzunluğu 35 mm veya 50 mm (1,38 inç veya 1,97 inç), proses bağlantısı olmadan. Uygun kaynak başlıklarları ve sıkıştırılmış bağlantılar için Aksesuarlar bölümüne bakın.	-	-	-
C	Uzatma boynu olmadan, proses bağlantısı olmadan. Uygun kaynak başlıklarları ve sıkıştırılmış bağlantılar için Aksesuarlar bölümüne bakın.	-	-	-

Parça	Versiyon	Diş uzunluğu L <sub>1</sub>	Diş uzunluğu L <sub>2</sub>	P <sub>maks.</sub>
D	Uzatma boynu olmadan, metrik dişli proses bağlantısı: ■ M14x1,5 (1 = SW/AF19) ■ M18x1,5 (1 = SW/AF24)	12 mm (0,47 in)	-	
E	Uzatma boynu olmadan, dişli proses bağlantısı, ISO 228 uyumlu silindirik: ■ G $\frac{1}{4}$ " (2 = SW/AF19) ■ G $\frac{1}{2}$ " (2 = SW/AF27)	12 mm (0,47 in) 14 mm (0,55 in)	- -	100 bar (1450 psi)
F	Uzatma boynu olmadan, inch standardında dişli proses bağlantısı, konik: ■ ANSI NPT $\frac{1}{4}$ " (3 = SW/AF19) ■ ANSI NPT $\frac{1}{2}$ " (3 = SW/AF27) ■ BSPT R $\frac{1}{2}$ " (3 = SW/AF22)	14,3 mm (0,56 in) 19 mm (0,75 in) 19 mm (0,75 in)	5,8 mm (0,23 in) 8,1 mm (0,32 in) 8,1 mm (0,32 in)	

### 11.7.2 Tasarım, boyutlar

Hijyenik uygulamalar için termometre




A0018283

8 Boyutlar mm (inch) cinsindendir

L Yerleştirme uzunluğu L, değişken 40 ... 600 mm (1,6 ... 23,6 in)

ØH Manşon çapı 18 mm (0,71 in)



A0044938

■ 9 Boyutlar mm (inç) cinsindendir

L Yerleştirme uzunluğu L, değişken 40 ... 600 mm (1,6 ... 23,6 in)

ØH Manşon çapı 18 mm (0,71 in)

Parça	Versiyon
A	Kısaltılmış manşon (yerleşik transmítır olmadan, uzatma boynu olmadan), 1" kelepçe proses bağlantısı ile (minimum uzunluk için örnek)
B	Uzatma boynu olmadan, proses bağlantısı Varivent F
C	Uzatma boynu olmadan, proses bağlantısı DIN 11851 uyumlu
D	Uzatma boynu 35 mm (1,38 in) ile, APV-INLINE proses bağlantısı ile (maksimum uzunluk için örnek)
E	Kısaltılmış manşon (yerleşik transmítır olmadan, uzatma boynu olmadan), hıjenik prosesler için proses bağlantısı metal sızdırmazlık sistemi, G½" dış. Uygun kaynak başlığı aksesuar olarak sunulur.
F	Kısaltılmış manşon (yerleşik transmítır olmadan, uzatma boynu olmadan), hıjenik prosesler için proses bağlantısı, G¾" veya G1" dış, 316L (1.4404) malzeme. Uygun Liquiphant kaynak adaptörü aksesuar olarak sunulur.
G	Kısaltılmış manşon (yerleşik transmítır olmadan), Uzatma boynu ile, yerleştirme uzunluğu 83 mm (3,27 in)
H	Uzatma boynu ile, yerleştirme uzunluğu 38 mm (1,5 in)

### 11.7.3 Ağırlık

0,2 ... 2,5 kg (0,44 ... 5,5 lbs) standart versiyonlar için

### 11.7.4 Malzeme

Aşağıdaki tabloda açıklanan sürekli çalışma sıcaklıklarını havada ve önemli bir baskı yükü olmadan çeşitli malzemelerde kullanım için referans değer olmaları amacıyla verilmiştir.

Maksimum çalışma sıcaklıkları bazı durumlarda, yüksek mekanik yük oluşan veya korozif ürün gibi anormal koşullarda önemli oranda düşebilir.

Açıklama	Kısa şekil	Havada sürekli kullanım için tavsiye edilen maks. sıcaklık	Özellikler
AISI 316L (1.4404 veya 1.4435 değerine karşılık gelir)	X2CrNiMo17-13-2, X2CrNiMo18-14-3	650 °C (1 202 °F) <sup>1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Östenitik, paslanmaz çelik</li> <li>▪ Genel olarak yüksek korozyon direnci</li> <li>▪ Molibden eklenmesi ile klor bazlı ve asidik, oksitlenme yapmayan atmosferlerde özellikle yüksek korozyon direnci (örn. fosforik ve sülfürük asit, düşük konsantrasyonda asetik ve tartarik asitler)</li> <li>▪ Tanecikler arası paslanma ve çukurculuklarla karşı daha yüksek direnç</li> </ul>

- 1) Düşük basıtı yükleri için ve korozif olmayan ürünlerde 800 °Cye (1472 °F) kadar sınırlı ölçüde kullanılabilir. Daha fazla bilgiye satış departmanından ulaşabilirsiniz.

### 11.7.5 Yüzey pürüzlülüğü

*Islak yüzeyler için değerler:*


Standart yüzey, mekanik olarak parlatılmış <sup>1)</sup> sağlayan eşdeğer işleme	$R_a \leq 0,76 \mu\text{m}$ (30 $\mu\text{in}$ )
Mekanik olarak parlatılmış <sup>1)</sup> , fırçalanmış <sup>2)</sup>	$R_a \leq 0,38 \mu\text{m}$ (15 $\mu\text{in}$ )
Mekanik olarak parlatılmış <sup>1)</sup> , fırçalanmış ve elektro polisajlı	$R_a \leq 0,38 \mu\text{m}$ (15 $\mu\text{in}$ ) + elektro polisajlı

1) Veya  $R_a$  maks

2) ASME BPE uyumlu değil

### 11.7.6 Hijyenik uygulamalar için proses bağlantıları


Tüm boyutlar mm (inç) cinsindendir.



A0045089

■ 10 DIN 11864-1, Form A'ya uygun aseptik boru bağlantısı

Versiyon	Boyutlar					Teknik özellikler
	$\phi d$	$\phi D$	$\phi i$	$\phi a$	$h$	
DN25	26 mm (1,02 in)	42,9 mm (1,7 in)	26 mm (1,02 in)	29 mm (1,14 in)	9 mm (0,35 in)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>P_{maks.} = 40</math> bar (580 psi)</li> <li>■ 3-A® işaretlidir ve EHEDG sertifikalıdır</li> <li>■ ASME BPE uyumluluğu</li> </ul>




■ 11 DIN 11851'e uygun süt borusu bağlantısı

- 1 Merkezleme halkası  
2 Yalıtım halkası

- 3-A® işaretli ve EHEDG sertifikalı (sadece EHEDG sertifikalı ve kendinden merkezlenen yalıtım halkasıyla).
- ASME BPE uyumluluğu

Versiyon <sup>1)</sup>	Tip					$P_{maks.}$
	$\phi D$	A	B	$\phi i$	$\phi a$	
DN25	44 mm (1,73 in)	30 mm (1,18 in)	10 mm (0,39 in)	26 mm (1,02 in)	29 mm (1,14 in)	40 bar (580 psi)
DN40	56 mm (2,2 in)	42 mm (1,65 in)	10 mm (0,39 in)	38 mm (1,5 in)	41 mm (1,61 in)	40 bar (580 psi)
DN50	68 mm (2,68 in)	54 mm (2,13 in)	11 mm (0,43 in)	50 mm (1,97 in)	53 mm (2,1 in)	25 bar (363 psi)

1) DIN 11850'ye uygun borular



A0045091

Fig. 12 ISO 2852 uyumlu kelepçe


A Form A: ASME BPE Tip A ile uyumlu ve Form B: ASME BPE Tip B ve ISO 2852 ile uyumlu

Versiyon	Boyutlar		Teknik özellikler	Uyumluluk
	Ød: <sup>1)</sup>	ØD		
Mikro kelepçe <sup>2)</sup> DN8-18 (0,5"-0,75" <sup>3)</sup> , Form A	25 mm (0,98 in)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>P_{\text{maks.}} = 16 \text{ bar (232 psi)}</math>, kelepçe halkasına ve uygun contaya bağlıdır</li> <li>■ 3-A® işaretli</li> </ul>	ASME BPE Tip A
Kelepçe DN25-38 (1"-1,5"), Form B	50,5 mm (1,99 in)	29 ... 42,4 mm (1,14 ... 1,67 in)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>P_{\text{maks.}} = 16 \text{ bar (232 psi)}</math>, kelepçe halkasına ve uygun contaya bağlıdır</li> <li>■ 3-A® işaretlidir ve EHEDG sertifikalıdır (Combifit conta ile birlikte)</li> <li>■ Yüzeye sıfır montaj olanağı sağlayan "Novaseptic Connect (NA Connect)" ile kullanılabilir</li> </ul>	ASME BPE Tip B; ISO 2852
Kelepçe DN40-51 (2"), Form B	64 mm (2,52 in)	44,8 ... 55,8 mm (1,76 ... 2,2 in)		ASME BPE Tip B; ISO 2852
Kelepçe DN63,5 (2,5"), Form B	77,5 mm (3,05 in)	68,9 ... 75,8 mm (2,71 ... 2,98 in)		ASME BPE Tip B; ISO 2852

1) ISO 2037 ve BS 4825 Bölüm 1'e uygun borular

2) Mikro kelepçe (ISO 2852 uyumlu değil); standart boru yok


3) DN8 (0,5") sadece çap = 6 mm ( $\frac{1}{4}$  inç) olan termovel ile



A0045092

**■ 13 Liquiphant kaynak adaptörü için ISO 228 uyumlu dış**


Versiyon G	Boyutlar			Teknik özellikler
	L1 dış uzunluğu	A	1 (SW/AF)	
G $\frac{3}{4}$ " FTL20/31/33 adaptör için	16 mm (0,63 in)	25,5 mm (1 in)	32	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>P_{maks.} = 25</math> bar (362 psi) maks. <math>150^{\circ}\text{C}</math> (<math>302^{\circ}\text{F}</math>) için.</li> <li>■ <math>P_{maks.} = 40</math> bar (580 psi) maks. <math>100^{\circ}\text{C}</math> (<math>212^{\circ}\text{F}</math>) için.</li> <li>■ FTL31/33/50 adaptörüyle birlikte 3-A® işaretli ve EHEDG sertifikalı</li> <li>■ ASME BPE uyumluluğu</li> </ul>
G1" FTL50 adaptör için	18,6 mm (0,73 in)	29,5 mm (1,16 in)	41	



A0045093

**■ 14 APV Inline**

Versiyon	Boyutlar					Teknik özellikler
	$\phi d$	$\phi A$	$\phi B$	M	h	
DN50	69 mm (2,72 in)	99,5 mm (3,92 in)	82 mm (3,23 in)	2xM8	19 mm (0,75 in)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>P_{maks.} = 25</math> bar (362 psi)</li> <li>■ 3-A® işaretlidir ve EHEDG sertifikalıdır</li> <li>■ ASME BPE uyumluluğu</li> </ul>




A0045094


15 Varivent®


Versiyon	Boyutlar				Teknik özellikler	
	$\phi D$	$\phi A$	$\phi B$	h	$P_{maks.}$	
Tip F	50 mm (1,97 in)	145 mm (5,71 in)	135 mm (5,31 in)	24 mm (0,95 in)	10 bar (145 psi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3-A® işaretlidir ve EHEDG sertifikalıdır</li> <li>■ ASME BPE uyumluluğu</li> </ul>
Tip N	68 mm (2,67 in)	165 mm (6,5 in)	155 mm (6,1 in)	24,5 mm (0,96 in)		

**i** VARINLINE® muhafaza bağlantı flanşları, küçük çaplı ( $\leq 1,6$  m (5,25 ft)) ve duvar kalınlığı maks. 8 mm (0,31 in) olan tanklarda veya kaplarda konik veya torisferik kafaya kaynak yapmak için uygundur.

Varivent® Tip F, borulardaki kurulumlar için VARINLINE® muhafaza bağlantı flanşları ile birlikte kullanılamaz.


Tip	Versiyon	Teknik özellikler
Metal yalitim sistemi <b>G½"</b> 	Termovel çapı 6 mm (¼ inç)	<p>P<sub>maks.</sub> = 16 bar (232 psi)</p> <p><b>i</b> Maksimum tork = 10 Nm (7,38 lbf ft)</p>

Tip	Versiyon	Teknik özellikler
Bağlantı adaptörü 	D45	-

Tip	Versiyon	Teknik özellikler
Yaylı başlık somunu 	Termovele montaj için G3/8" dış	-

### 11.7.7 Termovel tasarımı, boyutlar

Hijyenik uygulamalar için termometre



A0018305

■ 16 Kompakt termometreye bağlantı için yaylı başlık somununa ve  $G 3/8''$  diş sahip termovel. Boyutlar mm (inç) cinsindendir

- 1 Silindirik termovel,  $TL = 70 \text{ mm}$  (2,76 in), seçenek WA veya  $85 \text{ mm}$  (3,35 in), seçenek WB, 3-A® symbolü,  $P_{\text{maks.}} = 250 \text{ bar}$  (3 626 psi) maksimum akış hızı  $40 \text{ m/s}$  (131 ft/s)
- 2 Termovel, metalden metale conta,  $P_{\text{maks.}} = 16 \text{ bar}$  (232 psi)

## 11.8 Sertifikalar ve onaylar

### 11.8.1 CE işaretti

Ürün, harmonize Avrupa standartlarının gereksinimlerini karşılamaktadır. Bu nedenle EC direktiflerinin yasal spesifikasiyonlarına uygundur. Üretici, ürünü CE- işaretini yapıştırarak başarıyla test edilmiş olduğunu onaylar.

### 11.8.2 EAC işaretti

Ürün EEU kılavuzlarının kanuni gereksinimlerini karşılar. Üretici EAC işaretinin konulması ile ürünün başarılı şekilde test edilmiş olduğunu onaylar.

### 11.8.3 Hijyen standartı

- EHEDG onayı, tip EL CLASS I. EHEDG sertifikali/test edilmiş proses bağlantıları. → 34
- 3-A İzin No. 1144, 3-A Hijyenik Standart 74-07. Listelenmiş proses bağlantıları. → 34
- ASME BPE, uygunluk beyanı belirtilen seçenekler için sipariş edilebilir
- FDA uyumlu
- Ürünle temas eden yüzeylerin hiçbirbüyükbaş hayvanlardan veya diğer çiftlik hayvanlarından elde edilen malzemeler içermez (ADI/TSE)

### 11.8.4 Gıda veya ürün ile temas eden malzemeler (FCM)

Gıda veya ürün ile temas eden termometre malzemeleri (FCM) aşağıdaki Avrupa düzenlemelerine uyumludur:

- (EC) No. 1935/2004, Madde 3, paragraf 1, gıdalar ile temas edecek malzeme ve ürünlerle ilgili Madde 5 ve 17.
- (EC) No. 2023/2006 gıdalar ile temas edecek malzeme ve ürünlerle ilgili iyi üretim uygulamaları.
- (EU) No. 10/2011 gıdalar ile temas edecek plastik malzemeler ve ürünler.

### 11.8.5 Gemi inşa onayı

Mevcut olan Tip Onay Sertifikaları (DNVGL, BV, vb.) hakkında satış organizasyonundan bilgi alınabilir.

### 11.8.6 Diğer standartlar ve kılavuzlar

- IEC 60529:  
Panolar ile sağlanan koruma derecesi (IP kodu)
- IEC/EN 61010-1:  
Ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli ekipmanlara ait güvenlik gereklilikleri
- IEC/EN 61326 serisi:  
Elektromanyetik uyumluluk (EMC gereklilikleri)

### 11.8.7 Malzeme sertifikası

Malzeme sertifikası 3.1 (EN 10204 uyumlu) ayrıca talep edilebilir. Kısa formdaki sertifika ek dokümanlara yer vermeden sensörün tasarımda kullanılan malzemelerle ilgili basitleştirilmiş bir beyan içerir ve malzemelerin termometre kimlik numarası üzerinden izlenebilirliğini garanti eder. Malzemelerin menşeİ konusundaki veriler gereklilikte müsteri tarafından ayrıca talep edilebilir.

### 11.8.8 Kalibrasyon

Fabrika kalibrasyonu, üreticinin Avrupa Akreditasyon Kurumu (EA) tarafından ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş laboratuvarında dahili bir prosedüre göre gerçekleştirilir. EA yönnergelerine (SIT/Accredia veya DKD/DAkkS) göre yapılan kalibrasyon ayrıca talep edilebilir. Kalibrasyon, termometrenin değiştirilebilir parçası üzerinde gerçekleştirilir. Değiştirilebilir parçası olmayan termometrelerde proses bağlantısından termometrenin ucuna kadar tüm termometre kalibre edilir.

**11.8.9 UL onayı**

Daha fazla bilgi için bkz. UL Product iq™, aranacak anahtar kelime "E225237")

---



71656735

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---