

Указания по технике безопасности ТРх100, ТSх310,

Термометры сопротивления с резистором/
термопарой в виде вставки и с проводным
подключением

0Ex ia IIC T6...T1 Ga X
Ex ia IIIС 85 °С...450 °С Da X



TPx100, TSx310,

Термометры сопротивления с резистором/термопарой в виде вставки и с проводным подключением

Содержание

О настоящем документе	3
Сопутствующая документация	3
Дополнительная документация	3
Сертификаты и декларации	3
Адрес изготовителя	3
Указания по технике безопасности:	4
Указания по технике безопасности: общие	4
Указания по технике безопасности: монтаж в оборудование группы III	5
Указания по технике безопасности: искробезопасность	5
Указания по технике безопасности: зона 0	6
Указания по технике безопасности: особые условия эксплуатации	6
Указания по технике безопасности: перегородка	6
Таблицы температур	6
Характеристики электрического подключения	10

О настоящем документе

Номер документа, относящийся к настоящим указаниям по технике безопасности (XA), должен соответствовать информации, указанной на заводской табличке.

Сопутствующая документация

При вводе прибора в эксплуатацию соблюдайте соответствующие инструкции:

www.endress.com/<product code>, например TPR100

Дополнительная документация

Брошюра по взрывозащите: CP00021Z

Брошюра по взрывозащите доступна в Интернете:

www.endress.com/Документация

Сертификаты и декларации**Сертификат ЕАС**

Прибор соответствует основным требованиям защиты здоровья и безопасности, применимым к проектированию и производству приборов и защитных систем, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах.

- Сертификационный орган: ТОО/Ж ШС «Т-Стандарт»
- Сертификат №: ЕАЭС KZ 7500525.01.01.01911


Присвоение номера сертификата удостоверяет соответствие следующим стандартам:

- ГОСТ 31610.0-2019 (МЭК 60079-0:2017)
- ГОСТ 31610.11-2014 (МЭК 60079-11:2011)

Адрес изготовителя

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Германия

**Указания по
технике
безопасности:**



A0050333

**Указания по
технике
безопасности:
общие**

- Соблюдайте правила монтажа и указания по технике безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации.
- Монтаж прибора должен осуществляться в соответствии с инструкциями производителя, а также с учетом действующих в стране эксплуатации норм и стандартов (например, EN/МЭК 60079-14).
- Датчик/корпус температуры должен быть подключен к локальной системе выравнивания потенциалов, либо установлен в заземленном металлическом трубопроводе или резервуаре соответственно.
- Использование обжимных фитингов (например, TA50, TA60, TA70) с неметаллическими обжимными кольцами при установке в металлизированную систему не гарантирует безопасное заземление. Это означает, что необходимо использовать дополнительное защитное подключение к локальной системе выравнивания потенциалов.

Указания по технике безопасности: монтаж в оборудование группы III

- Установите чувствительный элемент в термогильзу/кожух со степенью защиты минимум IP5X, соблюдая требования, которые предъявляются к использованию кожуха согласно стандарту EN/МЭК 60079-0.
- Плотнo герметизируйте вводы кабеля сертифицированными кабельными уплотнениями (минимум IP6X) в соответствии с EN/IEC 60529.
- При эксплуатации датчика температуры при температуре окружающей среды ниже $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ используйте соответствующие кабели и кабельные вводы, разрешенные для данного применения.
- При температуре окружающей среды выше $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ необходимо использовать пригодные для этой цели жаропрочные кабели или провода, кабельные вводы и средства герметизации, которые рассчитаны на температуру $T_a + 5\text{ K}$ выше температуры окружающей среды.
- При использовании штепсельного разъема (например, PA-соединителя Weidmüller) необходимо соблюдать требования для соответствующей категории и рабочей температуры.
- Во время установки и технического обслуживания термометра даже в тех условиях, при которых риск аварийной ситуации сведен к минимуму, необходимо исключить возможность возгорания из-за удара по источнику возгорания или трения его клеммной головки о железные/стальные поверхности.

⚠ ОСТОРОЖНО

Взрывоопасная среда

- ▶ Во взрывоопасной среде не открывайте прибор, находящийся под напряжением (это необходимо для поддержания степени защиты IP6x, обеспечиваемой корпусом, во время эксплуатации).

Указания по технике безопасности: искробезопасность

- Соблюдайте правила монтажа и указания по технике безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации.
- Монтаж прибора должен осуществляться в соответствии с инструкциями производителя, а также с учетом действующих в стране эксплуатации норм и стандартов (например, EN/МЭК 60079-14).
- Установите датчик в термометр/корпус, соответствующий его маркировке, со степенью защиты не менее IP20 в соответствии с EN/МЭК 60529.
- Соблюдайте указания по технике безопасности для применяемых преобразователей измерительных.
- Дисплей типа TID10 можно устанавливать только в Зоне 1 (EPL Gb) либо Зоне 2 (EPL Gc).
- Прибор, подключенный к сертифицированным искробезопасным цепям категории ib, получает тип защиты Ex ib IIC.

- Если прибор подключен к искробезопасной цепи вида *ib*, запрещено использование датчика в зоне 0 без термогильзы в соответствии с EN/МЭК 60079-26.
- Вставки с двойными цепями (диаметром 3 и 6 мм) и диаметром 3 мм не изолированы от металлической оболочки в соответствии с EN/МЭК 60079-11, глава 6.3.13.
- При подключении двойного термоэлектрического преобразователя убедитесь, что данные выравнивания потенциалов соответствует данным локальной системы выравнивания потенциалов.
- Измерительные вставки диаметром 3 мм мм или заземленные измерительные вставки, например TPC100, должны быть подключены к локальной системе выравнивания потенциалов.
- Для измерительных вставок диаметром 3 мм мм или заземленных измерительных вставок, например TPC100, необходимо использовать искробезопасный источник питания с гальванической развязкой.

Указания по технике безопасности: зона 0

- Используйте приборы только в потенциально взрывоопасных паровоздушных смесях при атмосферных условиях:
-- $40\text{ °C} \leq T_a \leq +130\text{ °C}$ (см. таблицу для корпуса T_a)
- $-0,8\text{ бар} \leq p \leq 1,1\text{ бар}$
- При отсутствии потенциально взрывоопасных смесей и в случае, когда были приняты дополнительные меры защиты согласно EN 1127-1, преобразователь можно эксплуатировать в условиях окружающей среды согласно предписаниям изготовителя.
- Между искробезопасными и неискробезопасными цепями рекомендуется использовать гальваническую развязку.

Указания по технике безопасности: особые условия эксплуатации

Для датчиков температуры типа TST310-..., TSC310-..., если они предназначены для использования во взрывоопасных газовых средах, где требуется использование аппаратуры уровня защиты оборудования Ga, следует избегать электростатических зарядов на кабеле.

Указания по технике безопасности: перегородка

Установите термометр в перегородку, отвечающую требованиям EN/МЭК 60079-26 в части, касающейся ее конечного назначения.

Таблицы температур

Зависимость температуры окружающей среды и температуры процесса от температурного класса в случае использования с измерительными преобразователями:

Тип	Преобразователь в собранном виде	Температурный класс	Диапазон температур окружающей среды (корпус)	Максимальная температура поверхности (корпус)
TPR100, TPC100	iTEMP TMT84/TMT85	T6	$-40\text{ °C} \leq T_a \leq +55\text{ °C}$;	T85 °C
		T5	$-40\text{ °C} \leq T_a \leq +70\text{ °C}$;	T100 °C
		T4	$-40\text{ °C} \leq T_a \leq +85\text{ °C}$;	T135 °C
	iTEMP TMT71, TMT72, TMT86 ¹⁾	T6	$-50\text{ °C} \leq T_a \leq +55\text{ °C}$;	T85 °C
		T5	$-50\text{ °C} \leq T_a \leq +70\text{ °C}$;	T100 °C
		T4	$-50\text{ °C} \leq T_a \leq +85\text{ °C}$;	T135 °C
	iTEMP TMT82 ¹⁾	T6	$-50\text{ °C} \leq T_a \leq +58\text{ °C}$;	T85 °C
		T5	$-50\text{ °C} \leq T_a \leq +75\text{ °C}$;	T100 °C
		T4	$-50\text{ °C} \leq T_a \leq +85\text{ °C}$;	T135 °C
	TMT8x, TMT7x с дисплеем	T6	$-40\text{ °C} \leq T_a \leq +55\text{ °C}$;	T85 °C
		T5	$-40\text{ °C} \leq T_a \leq +70\text{ °C}$;	T100 °C
		T4	$-40\text{ °C} \leq T_a \leq +85\text{ °C}$;	T135 °C

1) возможна более низкая температура -52 °C только с маркировкой Ex ia IIC Ga/Gb

Тип	Преобразователь в собранном виде	Диаметр вставки	Диапазон температуры процесса	Температурный класс/максимальная температура поверхности (датчик)
TPR100 TPC100	TMT8x TMT7x	3 мм, 3 мм (двойная термопара) или 6 мм двойная	$-50\text{ °C} \leq T_p \leq +66\text{ °C}$	T6/T85 °C
			$-50\text{ °C} \leq T_p \leq +81\text{ °C}$	T5/T100 °C
			$-50\text{ °C} \leq T_p \leq +116\text{ °C}$	T4/T135 °C
			$-50\text{ °C} \leq T_p \leq +181\text{ °C}$	T3/T200 °C
			$-50\text{ °C} \leq T_p \leq +276\text{ °C}$	T2/T300 °C
			$-50\text{ °C} \leq T_p \leq +426\text{ °C}$	T1/T450 °C
		6 мм	$-50\text{ °C} \leq T_p \leq +73\text{ °C}$	T6/T85 °C
			$-50\text{ °C} \leq T_p \leq +88\text{ °C}$	T5/T100 °C
			$-50\text{ °C} \leq T_p \leq +123\text{ °C}$	T4/T135 °C
			$-50\text{ °C} \leq T_p \leq +188\text{ °C}$	T3/T200 °C

Тип	Преобразователь в собранном виде	Диаметр вставки	Диапазон температуры процесса	Температурный класс/максимальная температура поверхности (датчик)
			$-50\text{ °C} \leq T_p \leq +283\text{ °C}$	T2/T300 °C
			$-50\text{ °C} \leq T_p \leq +433\text{ °C}$	T1/T450 °C



Для термопарных вставок температурный класс T6...T1 и максимальная температура поверхности $T_{200}85\text{ °C}...T_{200}450\text{ °C}$ равны температуре процесса.

Зависимость температуры окружающей среды и температуры рабочей среды от температурного класса для датчиков (клеммная колодка, свободные концы проводов или кабельные датчики):

Диаметр вставки	Температурный класс/максимальная температура поверхности	Tr (процесса) – максимально допустимая температура процесса (датчик)				
		Pi ≤ 50 мВт	Pi ≤ 100 мВт	Pi ≤ 200 мВт	Pi ≤ 500 мВт	Pi ≤ 650 мВт
3 мм, 3 мм (двойная термопара) или 6 мм двойная	T1/T450 °C	426 °C	415 °C	396 °C	343 °C	333 °C
	T2/T300 °C	276 °C	265 °C	246 °C	193 °C	183 °C
	T3/T200 °C	181 °C	170 °C	151 °C	98 °C	88 °C
	T4/T135 °C	116 °C	105 °C	86 °C	33 °C	23 °C
	T5/T100 °C	81 °C	70 °C	51 °C	-2 °C	-12 °C
	T6/T85 °C	66 °C	55 °C	36 °C	-17 °C	-27 °C
6 мм	T1/T450 °C	433 °C	428 °C	420 °C	398 °C	388 °C
	T2/T300 °C	283 °C	278 °C	270 °C	248 °C	238 °C
	T3/T200 °C	188 °C	183 °C	175 °C	153 °C	143 °C
	T4/T135 °C	123 °C	118 °C	110 °C	88 °C	78 °C
	T5/T100 °C	88 °C	83 °C	75 °C	53 °C	43 °C
	T6/T85 °C	73 °C	68 °C	60 °C	38 °C	28 °C

Диаметр вставки	Температурный класс/максимальная температура поверхности	Tr (процесса) – максимально допустимая температура процесса (датчик)			Ta – температура окружающей среды (корпуса) ¹⁾
		Pi ≤ 750 мВт	Pi ≤ 800 мВт	Pi ≤ 1000 мВт	
3 мм, 3 мм (двойная термопара) или 6 мм двойная	T1/T450 °C	320 °C	312 °C	280 °C	$-40\text{ °C} \leq T_a \leq +130\text{ °C}$;
	T2/T300 °C	170 °C	162 °C	130 °C	
	T3/T200 °C	75 °C	62 °C	30 °C	

Диаметр вставки	Температурный класс/ максимальная температура поверхности	Tr (процесса) – максимально допустимая температура процесса (датчик)			Ta – температура окружающей среды (корпуса) ¹⁾
		Pi ≤ 750 мВт	Pi ≤ 800 мВт	Pi ≤ 1000 мВт	
	T4/T135 °C	10 °C	2 °C	-30 °C	-40 °C ≤ Ta ≤ +116 °C;
	T5/T100 °C	-25 °C	-33 °C	-	-40 °C ≤ Ta ≤ +81 °C;
	T6/T85 °C	-40 °C	-	-	-40 °C ≤ Ta ≤ +66 °C;
6 мм	T1/T450 °C	381 °C	377 °C	361 °C	-40 °C ≤ Ta ≤ +130 °C;
	T2/T300 °C	231 °C	227 °C	211 °C	
	T3/T200 °C	136 °C	127 °C	111 °C	
	T4/T135 °C	71 °C	67 °C	51 °C	-40 °C ≤ Ta ≤ +123 °C;
	T5/T100 °C	36 °C	32 °C	16 °C	-40 °C ≤ Ta ≤ +88 °C;
	T6/T85 °C	21 °C	17 °C	1 °C	-40 °C ≤ Ta ≤ +73 °C;

- 1) Температура окружающей среды на присоединительной головке может напрямую зависеть от температуры процесса, но ограничена диапазоном от -50° C до +130° C.



Для термопарных вставок температурный класс T6...T1 и максимальная температура поверхности T₂₀₀85°C...T₂₀₀450°C равны температуре процесса.

Определение температуры процесса для Pi ≤ 50 мВт:

Диаметр вставки	Термическое сопротивление (Rth) для Pi ≤ 50 мВт	Формула для расчета температуры процесса (Tr)
3 мм, 3 мм (двойная термопара) или 6 мм двойная	274 К/Вт	$Tr < T_{\text{класс}}^{1)} - Tol. 2)} - (Rth \cdot Po)^{3)}$
6 мм	144 К/Вт	

- 1) Ввод температурного класса, например, 85 °C(K) для T6
 2) Ввод допусков по EN/МЭК 60079-0, глава 26.5.1.3: 5 К для T6, T5, T4 и T3. 10 К для T2 и T1.
 3) Po искробезопасного температурного входа (например, измерительная цепь TMT72, Po = 5,2 мВт)

Пример расчета для вставки 6 мм:

$$Tr < T_{\text{класс}} - Tol. - (Rth \times Po)$$

$$Tr < 85 \text{ °C(K)} - 5 \text{ К} - (144 \text{ К/Вт} \times 5,2 \text{ мВт})$$

$$Tr < 79,25 \text{ °C}$$

Характеристики электрического подключения

Связанный искробезопасный источник питания с макс. электрическими характеристиками ниже значений установленного в головке преобразователя измерительного:

Преобразователь	Ui	Ii	Число «пи»	Ci	Li
iTEMP TMT71, TMT72	30 В	100 мА	800 мВт	0	0
iTEMP TMT82		130 мА			
iTEMP TMT84, TMT85	Полевой прибор FISCO				
iTEMP TMT86	Полевой прибор FISCO				
Клеммный блок	30 В	140 мА	1000 мВт	См. следующие таблицы	
Свободные концы проводов					

TSx310:

Тип датчика	Длина вставки NL		Подключение		Увеличение длины L	
	C _i /F/m	L _i /H/m	C _i /F	L _i /H	C _i /F/m	L _i /H/m
Одиночная	2,00E-10	1,00E-06	2,50E-11	1,25E-07	2,00E-10	1,00E-06
Двойная	4,00E-10	2,00E-06	5,00E-11	2,50E-07	4,00E-10	2,00E-06

Формула расчета для кабельного термометра:

- $C_i = C_i \text{ Длина датчика NL} \times \text{NL} + C_i \text{ соединение} + C_i \text{ кабель L} \times \text{L}$
- $L_i = L_i \text{ Длина датчика NL} \times \text{NL} + L_i \text{ соединение} + L_i \text{ кабель L} \times \text{L}$

TPx100

Тип датчика	Длина вставки, IL		Свободные концы проводов		Клеммный блок	
	C _i /F/m	L _i /H/m	C _i /F	L _i /H	C _i /F	L _i /H
Одиночная	2,00E-10	1,00E-06	1,96E-11	9,80E-08	4,60E-12	2,30E-08
Двойная	4,00E-10	2,00E-06	3,92E-11	1,96E-07	9,20E-12	4,60E-08

Формула расчета только для опций со свободными концами проводов и клеммным блоком:

- $C_i = C_i \text{ длина вставки, IL} \times \text{IL} + C_i \text{ свободные концы}$
- $L_i = L_i \text{ длина вставки, IL} \times \text{IL} + L_i \text{ свободные концы}$
- $C_i = C_i \text{ длина вставки, IL} \times \text{IL} + C_i \text{ клеммный блок}$
- $L_i = L_i \text{ длина вставки, IL} \times \text{IL} + L_i \text{ клеммный блок}$



71675560

www.addresses.endress.com
