

multicap T DC 12 TE DC 11/16/21/26 TEN DC 11/16/21/26 TES Füllstandmessaufnehmer

Betriebsanleitung








Messeinrichtung EC 37/47 Z EC 11/72 Z Grenzstanddetektion mit Silometer FMC ... separatem Schaltgerät Nivotester EC 61 Z EC 17 Z Rechts: Nivotester FTC ... Füllstandmessung mit separatem Messgerät Silometer Links: FEC 12 Kompakter Füllstandgrenzschalter mit Relais- oder Transistorausgang Rechts: Kompaktes Füllstandmessgerät mit . . . 4.20 mA-Signal, dem gleichzeitig ein Kommunikationssignal

Varianten im Überblick

überlagert ist. FEC 12 ist ein "Smart-Transmitter", mit Ferneinstellung über Zweidrahtleitung (HART-Protokoll)



Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Sonden Multicap T sind zur kapazitiven Füllstandmessung oder Grenzstanddetektion in Tanks mit Flüssigkeiten oder in kleinen Silos mit leichten Schüttgütern vorgesehen. Dabei sind alle in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte unbedingt einzuhalten.

Besonders zu beachten sind:

- die chemische Beständigkeit der Sondenwerkstoffe.
- die zugelassenen Temperatur- und Druckbereiche
- die Zulassung für den vorgesehenen Einsatz (Zertifikat).

Die Sonden sind nach dem Stand der Technik unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften betriebssicher gebaut.

Wenn sie jedoch unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt werden, können Gefahren von ihnen ausgehen.

Für Schäden aus unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch haftet der Hersteller nicht.

Umbauten oder Veränderungen an den Sonden dürfen nur vorgenommen werden, wenn dies in dieser Betriebsanleitung ausdrücklich zugelassen ist.

Qualifikation des Montagepersonals

Montage, elektrischer Anschluss, Inbetriebnahme und Wartung der Sonde darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde.

Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden
haben und die Anweisungen befolgen.
Für den Einsatz der Sonde im explosionsgefährdeten Bereich oder als Überfüllsicherung muss das Fachpersonal
außerdem die besonderen Bedingungen
in den Zertifikaten und die nationalen
Normen und Vorschriften bezüglich
Explosionsschutz und Überfüllsicherungen beachten.

Zertifikate siehe Ergänzende Dokumentation.

Auspacken

Öffnen Sie die Verpackung möglichst erst am Einbauort, um eine Beschädigung der Sonde zu vermeiden. Vergleichen Sie den Code auf dem Typenschild der Sonde mit der Produktübersicht auf Seite 14...18 um sicherzugehen, dass Sie die richtige Sonde einbauen. Prüfen Sie die Sondenlänge (Sondenlänge ändern siehe Seite 5).


Einbauvorbereitungen

Beim Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen sind die entsprechenden nationalen Bestimmungen und die in den Zertifikaten aufgeführten messtechnischen und sicherheitstechnischen Auflagen zu beachten.

Bei nichteingebautem Elektronikeinsatz, Sondenanschluss im Gehäuse mit dem Erdungsanschluss verbinden. Verbindungsmöglichkeit:

Stecker oder Drahtbrücke in die beiden Buchsen stecken, welche sich direkt neben dem zentralen Gewinde befinden.

Vor Montage des Elektronikeinsatzes Stecker oder Drahtbrücke entfernen.



Erdung des Sondenstabs oder -seils im Gehäuse:


- 1) Typ F6 / F8 / F10
- 2) Typ T3
- A Brücke, z.B. Aus einem blanken Draht, 1.5 mm²
- B Stecker, wird mitgeliefert in Sonden ohne Elektronikeinsatz

Einbau

Sonde einbauen

Isolation schützen

Achten Sie darauf, dass die Isolation der Sonde nicht beschädigt wird, wenn Sie die Sonde durch den Prozessanschluss des Füllgutbehälters einführen.



Sonde mit zylindrischem Gewinde G ¾ A und mit Dichtring am Sechskant mit max. 100 Nm

eindrehen, (G 1 A

mit max. 180 Nm)


Nicht am Gehäuse drehen!

Sonde mit Triclamp, Milchrohrverschraubung oder Flansch

Wählen Sie eine der Anwendung angepasste Dichtung. Falls der Flansch mit PTFE plattiert ist, genügt dies im allgemeinen als Dichtung bis zum zulässigen Betriebsdruck.


Sonde mit Gewinde

- G ¾ A oder G 1 A (zylindrisch): Verwenden Sie die beigelegte Elastomer/Faser-Dichtung, welche bis 300 °C temperaturbeständig ist, oder eine andere chemisch beständige Dichtung.
- 34 -14 NPT oder 1 111/2 NPT(konisch): Umwickeln Sie das Gewinde mit geeignetem Dichtungsmaterial.
- Drehen Sie die Sonde nur am Sechskant, wenn Sie sie festschrauben. nicht am Gehäuse!
- Für eine Sonde mit zylindrischem Gewinde und der mitgelieferten Dichtung gilt: zum Abdichten bei einem Behälterdruck bis 25 bar genügt bei G ¾ A ein Drehmoment von 30 Nm. bei G 1 A ein Drehmoment von 50 Nm.



Kleines Gehäuse (Typ F6, F8, F10) drehen 1. - 2. - 3.

Rechts unten: Wetterschutzhaube für



Gehäuse Typ F6, F10

Gehäuse drehen

Zum Ausrichten der Kabeleinführung kann das Gehäuse gedreht werden. Um das Eindringen von Feuchtigkeit noch besser zu verhindern, empfehlen wir vor allem bei Montage im Freien:

- Bei einer seitlich in den Tank montierten Sonde mit einer Kabeleinführung soll die Kabeleinführung nach unten
- Bei einer seitlich in den Tank montierten Sonde mit zwei Kabeleinführungen sollen die beiden Kabeleinführungen waagerecht liegen
- Bei Montage mit Wetterschutzhaube soll(en) die Kabeleinführung(en) immer waagerecht liegen

Kleines Gehäuse (Typ F6, F8, F10)

- Deckel aufschrauben
- Kreuzschlitzschraube unten im Gehäuse 3 bis 4 Umdrehungen lösen
- Das Gehäuse läßt sich nun bis 280° von einem Anschlag zum anderen drehen
- Kreuzschlitzschraube unten im Gehäuse festdrehen.

Großes Gehäuse (Typ T3) mit separatem Anschlussraum

- Kreuzschlitzschraube am Gehäusekragen lösen
- Das Gehäuse lässt sich nun bis 280° von einem Anschlag zum anderen
- Kreuzschlitzschraube am Gehäusekragen festdrehen.

Großes Gehäuse (Typ T3) drehen 1. - 2. - 3.

Sondengehäuse abdichten

Wichtig ist, dass bei Montage der Sonde, beim Anschluss des Elektronikeinsatzes und beim späteren Betrieb keine Feuchtigkeit in das Sondengehäuse eindringt.

Drehen Sie daher den Gehäusedeckel und die Kabeleinführungen immer fest zu. Die O-Ring-Dichtung am Gehäusedeckel ist bei Auslieferung mit einem Gleitmittel versehen, ebenso das Gewinde eines Aluminiumdeckels. Falls dieses Gleitmittel entfernt wurde, müssen Sie es ersetzen, z.B. durch Silicon oder Graphit, damit der Deckel dicht schließt und das Aluminiumgewinde sich beim Zudrehen nicht festfrisst.

Verwenden Sie auf keinen Fall ein Fett auf Mineralölbasis! Dies würde den O-Ring zerstören.

Sondenlänge ändern

Eine *vollisolierte* Stabsonde können Sie weder kürzen noch verlängern.

Seilsonde kürzen:

Siehe Anleitung, welche dem Kürzungssatz beiliegt.

Teilisolierte Stabsonde kürzen:

- Sonde am blanken Stab einspannen, nicht an der Isolation und nicht am Prozessanschluss, damit die Durchführung des Stabs nicht überlastet und beschädigt werden kann.
- Stab absägen und entgraten
- Wenn der Stab nun weniger als 100 mm blank ist, Isolation entsprechend kürzen.
- Längenangabe auf dem Typenschild korrigieren.

Teilisolierte Stabsonde verlängern:

• Ein Stück Stab oder Rohr (aus 1.4435) anschweißen

Beachten Sie dabei:

- Zuerst Elektronikeinsatz ausbauen!
- Isolation nicht beschädigen und nicht überhitzen
- Die Schweissstelle muss so stabil und korrosionsbeständig sein wie der Sondenstab
- Maximale seitliche Belastbarkeit der Sonde berücksichtigen, denn ein längerer oder dickerer Sondenstab ist stärkeren Belastungen durch Füllgutbewegungen ausgesetzt
- Maximal zulässige Sondenlänge nicht überschreiten; siehe betreffendes Zertifikat
- Längenangabe auf dem Typenschild korrigieren
- Elektronikeinsatz einbauen.

Anschluss

Elektrische Verbindungen für den Anschluss des Elektronikeinsatzes im Sondengehäuse siehe Technische Information für den verwendeten Elektronikeinsatz EC oder FEC.

Beim T3-Gehäuse sind die Anschlussbezeichnungen im separaten Anschlussraum die gleichen wie auf dem eingebauten Elektronikeinsatz. Bei isoliertem Einbau der Sonde in einen Metallbehälter: Verbinden Sie den Masseanschluss der Sonde über eine kurze Leitung mit dem Behälter. Bei Einbau in einen Kunststoffbehälter: Verbinden Sie den Masseanschluss der

Sonde über eine kurze Leitung mit der

Gegenelektrode.

Dichten Sie das Sondengehäuse gut ab!

Abgleich

Siehe Betriebsanleitung für das angeschlossene Messgerät oder den eingebauten Elektronikeinsatz FEC 12 oder FEC 22.

Bauteileaustausch

Montage ohne Elektronikeinsatz und Austausch

- Nach dem ordnungsgemäßen Ausund Einbau muss die Messeinrichtung neu abgeglichen werden und auf einwandfreie Funktion überprüft werden.
- Falls vollisolierte Multicap-Sonden ohne Elektronikeinsatz im explosionsgefährdeten Bereich (Zone 0) eingesetzt (montiert) sind und dort gefährliche elektrostatische Aufladungen nicht sicher auszuschließen sind, muss der Sondenanschluss im Gehäuse mit dem Erdungsanschluss verbunden (kurzgeschlossen) werden.


Wartung

Im Zusammenhang mit der Reinigung und Überprüfung des Füllgutbehälters:

- Sondenisolation auf Beschädigung untersuchen
- Materialansatz entfernen, besonders in der Nähe des Prozessanschlusses
- Gehäusedeckel und Kabeleinführung auf Dichtigkeit prüfen.

Achtung!

Die Sonde kann beschädigt werden, wenn sie beim Begehen des Füllgutbehälters als Handgriff oder Fußstütze missbraucht wird



Rücksendung

Wenn Sie eine Sonde zur Reparatur oder Entsorgung an Endress+Hauser zurücksenden, entfernen Sie bitte alle anhaftenden Füllgutreste. Das ist besonders wichtig, wenn das Füllgut gesundheitsgefährdend ist.

Wir müssen Sie bitten, von einer Rücksendung abzusehen, wenn es Ihnen nicht möglich ist, gesundheitsgefährdendes Füllgut vollständig zu entfernen, weil es z.B. in Ritzen eingedrungen oder durch Kunststoff diffundiert sein kann.

Entsorgung

Verpackung

Sämtliche Verkaufs- und Transportverpackungen von Endress+Hauser entsprechen den Vorgaben der deutschen Verpackungsverordnung hinsichtlich Wiederverwendung und Wiederverwertung (Recycling).

Geräte

Endress+Hauser ist bereit, zur Entsorgung anstehende Geräte aus E+H-Produktion gegen eine geringe Gebühr im Rahmen der deutschen Elektronikschrottverordnung zurückzunehmen und zu verwerten.
Lieferung frei Endress+Hauser, Hauptstraße 1, 79689 Maulburg, Deutschland.

Zubehör

- □ Wetterschutzhaube für das kleine Sondengehäuse (F6, F10) siehe Technische Information "Sondenzubehör".
 Bei Montage im Freien schützt die Wetterschutzhaube die Sonde vor zu hohen Temperaturen und vor Kondensatbildung im Gehäuse, welche bei starken Temperaturschwankungen auftreten kann.
- Aufsteckbleche für teilisolierte
 Sonde DC 12 TE zur Verbesserung der Schaltsicherheit bei Grenzstanddetektion
- Seilkürzungssatz für vollisolierte Sonden
- ☐ Seilkürzungssatz für teilisolierte Sonden

Ergänzende Dokumentation

Technische Informationen

- □ Sondenzubehör Technische Information TI 229F/00/de
- Elektronikeinsatz FEC 12 Technische Information TI 250F/00/de
- □ Elektronikeinsatz FEC 22
 Technische Information TI 251F/00/de
- Elektronikeinsatz EC 17 Z Technische Information TI 268F/00/de
- □ Elektronikeinsatz EC 61 Z Technische Information TI 267F/00/de
- □ Elektronikeinsatz EC 37 Z, EC 47 Z Technische Information TI 271F/00/de

- Elektronikeinsatz EC 11 Z, EC 72 Z Technische Information TI 270F/00/de
- Auswertegeräte zur Grenzstanddetektion und zur kontinuierlichen Füllstandmessung auf Anfrage

Zertifikate

Siehe Produktübersicht auf Seite 14/16

Abmessungen (Maße in mm)

DC 12 TE

L1 = Länge des aktiven SondenstabsL2 = Länge der Teilisolation minimal: 75 mm

maximal: Länge L1 minus 50 mm


Gewindevarianten: G 34 A, G 1 A

34 - 14 NPT, 1 - 11½ NPT

DC 12 TE Stabsonde mit verstärktem Stab für hohe seitliche Belastbarkeit

Links: vollisoliert

Rechts: teilisoliert



Abmessungen (Maße in mm)

DC 11/16/21/26 TEN

L1 = Länge des aktiven Sondenstabs oder Sondenseils

L2 = Länge der Teilisolation minimal: 75 mm

maximal: Länge L1 minus 50 mm


Gewindevarianten: G ¾ A, G 1 A


34 - 14 NPT, 1 - 11½ NPT

Links: DC 11 TEN vollisolierte Stabsonde

Mitte: DC 16 TEN teilisolierte Stabsonde

Rechts: DC 11, 16 TEN mit Masserohr (Sondenstab volloder teilisoliert)





Links: DC 21 TEN vollisolierte Seilsonde

Rechts: DC 26 TEN teilisolierte Seilsonde

Straffgewicht mit Abspannbohrung

$\boldsymbol{Abmessungen} \; (\mathsf{Maße} \; \mathsf{in} \; \mathsf{mm})$

DC 11/16/21/26 TES

Alle Sonden auf dieser Seite sind teilisoliert gezeichnet. Alle Varianten sind auch vollisoliert erhältlich.

Länge des aktiven Sondenstabs L1 = oder Sondenseils

Länge der Teilisolation siehe Seite 7

Gewindevarianten: G 3/4 A, G 1 A


34 - 14 NPT, 1 - 11½ NPT Sonden mit


Abschirmung L3 gegen Kondensat und Materialansatz am Prozessanschluss

Links: Stabsonde DC 11 TES oder DC 16 TES

Mitte: Stabsonde DC 11 TES oder DC 16 TES mit Masserohr

Rechts: Seilsonde DC 21/26 TES





Sonden mit aktiver Ansatzkompensation (immer 100 mm)

Links: Stabsonde DC 11 TES oder DC 16 TES

Rechts: Seilsonde DC 21 TES oder DC 26 TES



Rechts: Seilsonde DC 21 TES oder DC 26 TES


Sonden mit

mit aktiver

Links:


Die Abschirmung kann in drei Standardlängen gewählt werden: L3 = 150 mm L3 = 250 mmL3 = 500 mm


Sonderlängen auf Wunsch L3 min. 100 mm L3 max. 1500 mm



Aufbauhöhen ab Dichtfläche / Weitere Prozessanschlüsse

Alle Sonden mit Gehäuse Typ F6/F10 gezeichnet, Abmessungen mit dem Gehäuse Typ T3 sind auch eingetragen.





Gehäuseabmessungen

Obere Reihe: Gehäuse aus Aluminium (Typ F6) oder Kunststoff (Typ F10, frühere Bezeichnung F7)

Untere Reihe: Gehäuse aus Aluminium (Typ T3) mit getrenntem Anschlussraum;

- Einbau der kleinen Elektronikeinsätze EC 17 Z, EC 61 Z, EC 37 Z, EC 47 Z, EC 11 Z, EC 72 Z
- mit RFI-Filter und Klemmenanschlussmodul
- Klemmenanschlussmodul für FEC 22

- mit RFI-Filter beim


beim FEC 12 (EEx ia)
- mit RFI-Filter und
Sicherheitsbarriere
beim FEC 12 (EEx d)

Edelstahlgehäuse (Typ F8): für Elektronikeinsätze EC .. Z/FEC .. , mit zwei Kabeleinführungen, von denen eine mit Blindstopfen verschlos-

sen ist

Für beide Gehäuse gilt:

- mit flachem Deckel für die kleinen Elektronikeinsätze EC .. Z,
- mit hohem Deckel für die Elektronikeinsätze FEC 12, FEC 22 mit zwei Kabeleinführungen, von dene eine mit Blindstopfen verschlossen ist




Technische Daten

Allgemeine Angaben

Betriebsdaten

Hersteller	Endress+Hauser GmbH+Co. D-79689 Maulburg	
Gerätefamilie	Multicap T	
Gerätetypen	DC 12 TE, DC 11, 16, 21, 26 TEN / TES	
Gerätefunktion	Meßaufnehmer für kapazitive Füllstandmessung und Grenzstanddetektion	

Betriebsdruck	bis 25 bar, Abhängigkeiten beachten! Siehe unten
Betriebstemperatur	bis 200 °C, Abhängigkeiten beachten! Siehe unten
Seitliche Belastbarkeit des Sondenstabs	DC 12 TE: 30 Nm bei 20 °C, statisch DC 11, 16: 15 Nm bei 20 °C, statisch
Zugbelastbarkeit des Sondenseils	200 N bei 20 °C, statisch




Zulässige Werte für Betriebsdruck p_e und Betriebstemperatur T_B

Montagemöglichkeit des Elektronikeinsatzes in Abhängigkeit von Betriebstemperatur T_B und Umgebungstemperatur T_U: A Sonde ohne Zusatz

- B Sonde mit Temperaturreduzierstück
- C Elektronikeinsatz im Separatgehäuse
- D Sonde mit Temperaturreduzierstück und Elektronikeinsatz im Separatgehäuse

Die Grafiken A und B gelten für alle Elektronikeinsätze.

Die Grafiken C und D gelten für die Elektronikeinsätze EC 17 Z, EC 61Z, EC 37 Z, EC 47 Z, EC 11 Z, EC 72 Z.



Sondenlängen

Gesamtlänge einer Stabsonde	min. 100 mm, max. 3000 mm, siehe Maßbilder
Gesamtlänge einer Seilsonde	min. 350 mm, max. 20000 mm, siehe Maßbilder

Kapazitätswerte der Sonde

Grundkapazität:	ca. 30 pF
Temperaturreduzierstück:	ca. 5 pF
Aktive Ansatzkompensation:	< 10 pF

Weitere Betriebsdaten

Zusätzliche Kapazitäten

Sonde in 250 mm Abstand zu einer leitenden Behälterwand	Sondenstab: ca. 1,3 pF/100 mm in Luft Sondenseil: ca. 1,0 pF/100 mm in Luft	
Isolierter Sondenstab in Wasser:	ca. 38 pF/100 mm DC 12 TE ca. 50 pF/100 mm DC 11 TEN/TES	
Isoliertes Sondenseil in Wasser:	ca. 20 pF/100 mm	
Stabsonde mit Masserohr	isolierter Sondenstab blanker Sondenstab	in Luft ca. 6,4 pF/100 mm in Wasser ca. 50 pF/100 mm in Luft ca. 5,6 pF/100 mm

Sondenlängen für kontinuierliche Messung in leitenden Flüssigkeiten

(EC 47 Z, EC 72 Z, FEC 12)	Seilsonde bis 8000 mm (bis 20000 mm in nichtleitenden Flüssigkeiten) Stabsonde bis 3000 mm
	Seilsonde bis 20000 mm Stabsonde bis 3000 mm

Genauigkeitsangaben

Geriaulgkeitsangaben		
Sondenlängentoleranzen	bis 1 m: +0 mm, -5 mm Stabsonde/-10 mm Seilsonde bis 3 m: +0 mm, -10 mm Stabsonde/-20 mm Seilsonde bis 6 m: +0 mm, -30 mm bis 20 m: +0 mm, -40 mm	
Die folgenden Angaben beziehen sich nur auf die Kapazität vollisolierter Sonden beim Einsatz in leitenden Flüssigkeiten		
Linearitätsfehler	< 1 % bei 1 m Länge **	
Temperaturabhängigkeit des Sondenstabs	< 0,1 % pro K DC 12 TE ** < 0,12 % pro K DC 11 TEN/TES **	
Druckabhängigkeit des Sondenstabs	0,120,34 % pro bar **	
Temperaturabhängigkeit des Sondenseils	< 0,1 % pro K **	
Druckabhängigkeit des Sondenseils	< 0,1 % pro bar **	
** Fehler in elektrisch nichtle	itenden Füllgütern vernachlässigbar klein	

Prozessanschlussnormen


Zylindrisches Gewinde G ¾ A oder G 1 A	DIN ISO 228/I, mit Dichtring 27x32 oder 33x39 nach DIN 7603
Konisches Gewinde 3/4 - 14 NPT oder 1 - 11½ NPT	ANSI B 1.20.1
DIN-Flansche ohne Dichtleiste	DIN 2527, Form B
DIN-Flansche mit Feder	DIN 2512, Form F
DIN-Flansche mit Nut	DIN 2512, Form N
ANSI-Flansche	ANSI B 16.5
Milchrohrverschraubung	DIN 11851
Tri-Clamp-Kupplung	ISO 2852

Weitere Betriebsdaten

Werkstoffe

Werkstone		
Aluminiumgehäuse (F6, T3)	GD-Al Si 10 Mg, DIN 1725, mit Kunststoffbeschichtung (blau/grau)	
Kunststoffgehäuse (F10)	glasfaserverstärkter Polyester (blau/grau)	
Edelstahlgehäuse (F8)	korrosionsbeständiger Stahl 1.4301, blank	
Dichtung für Gehäusedeckel	F6-, T3-Gehäuse: O-Ring aus EPDM (Elastomer) F10-Gehäuse: O-Ring aus Silikon F8-Gehäuse: Formdichtungsring aus Silikon VMQ	
Dichtungsring für Prozessanschluss G ¾ A oder G 1 A	Elastomer-Faser, asbestfrei, beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Dampf, schwache Säuren und Laugen; bis 300 °C, bis 100 bar	
Temperaturreduzierstück	korrosionsbeständiger Stahl 1.4301 oder ähnlich	
Sondenstab, Masserohr, Prozessanschluss, Abschir- mung, Ansatzkompensation, Straffgewicht für Seilsonde	1.4435 (AISI 316L)	
Sondenseil	1.4401 (AISI 316)	
Weitere Werkstoffangaben	siehe Produktübersicht auf Seite 1418	

Produktübersicht



Produktübersicht (Fortsetzung)


	Zusăt Stanton Stanto	zliche Gewichte 0,7 kg 1,2 kg 1,3 kg 2,5 kg 2,2 kg 0,7 kg 1,2 kg 1,3 kg 2,5 kg
	M mit FEC 22, 90253 V AC, 2 Wechsler-Relais	0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg 0,3 kg**+ 0,3 kg 0,3 kg**+ 0,3 kg 6 PA
	Gehäuse, Kabeleinführung A Polyester F10-Gehäuse F HNA24x1,5 F Aluminium F6-Gehäuse K Polyester F10-Gehäuse HNA24x1,5 K Polyester F10-Gehäuse Verschr. M20x1,5 K Polyester F10-Gehäuse Verschr. M20x1,5 K Polyester F10-Gehäuse Verschr. M20x1,5 K Aluminium F6-Gehäuse Verschr. M20x1,5 Nema4X, NPT ½" Nem	IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 1,0 kg IP66 1,0 kg IP66 1,0 kg
	1 ohne Zusatzausstattung 2 mit TAG-Schild 3 Temperaturreduzierstück 4 Temperaturreduzierstück und TAG-Schild 9 Sonderausführung	0,2 kg 0,2 kg
 Basistyp Zertifikate Art der Isolation Långe der Teilisolation L2 Aktive Sondenlänge L1 Prozessanschluss 		



Produktübersicht

DC 11 TEN-	MULTICAP T DC 11 TEN Vollisolierte Stabsonde für Normalanwendung	Grundgewichte	1,2 kg
DC 16 TEN-	MULTICAP T DC 16 TEN Teilisolierte Stabsonde für Normalanwendung	einschließlich Prozessanschluss	3/4" 1.2 kg
DC 21 TEN-	MULTICAP T DC 21 TEN Vollisolierte Seilsonde für Normalanwendung	und Gehäuse F10, bei Seilsonden mit Straffgewicht	_
DC 26 TEN-	MULTICAP T DC 26 TEN Teilisolierte Seilsonde für Normalanwendung	3	1,4 kg
DC 11 TES-	MULTICAP T DC 11 TES Vollisolierte Stabsonde mit Maßnahmen gegen Kondensat- und	d Ansatzbildung	1,2 kg
DC 16 TES-	MULTICAP T DC 16 TES Teilisolierte Stabsonde mit Maßnahmen gegen Kondensat- unc		1,2 kg
DC 21 TES-	MULTICAP T DC 21 TES Vollisolierte Seilsonde mit Maßnahmen gegen Kondensat- und	· ·	1,4 kg
DC 26 TES-	MULTICAP T DC 26 TES Teilisolierte Seilsonde mit Maßnahmen gegen Kondensat- und	· ·	1,4 kg
	Zertifikate A Variante für Ex-freien Bereich B ATEX II 1/2 G EEx ia IIC T6 D Variante für Ex-freien Bereich E ATEX II 2 G EEx d (ia) IIC T6 Y Sonderausführung 1 ATEX II 2 G EEx d (ia) IIB T6 3 ATEX II 1/2 G EEx ia IIB T6 4 ATEX II 2 G EEx d (ia) IIC T6* 6 ATEX II 1/2 G EEx ia IIC T6* * Mit Sicherheitshinweis: "Elektrostatische Aufladung bear		
	Cabutanas		-liaha Camiaha
	Schutzmaßnahmen DC 11, 16, 21, 26 TEN A ohne Abschirmung/Ansatzkompensation DC 11, 16, 21, 26 TES	zusät	zliche Gewichte
	B 100 mm aktive Ansatzkompensation C 150 mm L3 Abschirmung D 250 mm L3 Abschirmung E 500 mm L3 Abschirmung Fmm (100 mm1500 mm) L3 Abschirmung G 150 mm L3 Abschirmung und		0,2 kg 0,2 kg 0,3 kg 0,6 kg 1,2 kg/m
	100 mm aktive Ansatzkompensation		0,4 kg
	H 250 mm L3 Abschirmung und 100 mm aktive Ansatzkompensation		0,5 kg
	K 500 mm L3 Abschirmung und 100 mm aktive Ansatzkompensation		0,9 kg
	Lmm (100 mm1500 mm) L3 Abschirmung und 100 mm aktive Ansatzkompensation	1,	0,9 kg 7 kg/m + 0,2 kg
	Y Sonderausführung		
	Isolation der Sonde DC 11 TEN/TES, DC 21 TEN/TES 1 Vollisolierte Sonde		
	DC 16 TEN/TES Amm (75 mm3000 mm)	PTFE isoliert	0,06 kg/m
	DC 26 TEN/TES D blankes Seil; 2,5 mm		
	9 Sonderausführung		
	Aktive Sondenlänge L1, Werkstoff		
	DC 11 TEN/TES 1mm (100 mm3000 mm)	316L+PTFE	0,5 kg/m
	2mm (100 mm3000 mm) mit Masserohr	316L+PTFE	1,2 kg/m
	DC 16 TEN/TES 1mm (100 mm3000 mm)	Stab 316L	0,4 kg/m
	2mm (100 mm3000 mm)	Stab 316L	
	mit Masserohr		1,1 kg/m
	DC 21 TEN/TES 1nmm (100 mm20000 mm), spannbar Gewicht abspannbar	316+FEP	0,04 kg/m
	DC 26 TEN/TES 1mm (100 mm20000 mm), spannbar	316+FEP	0,03 kg/m
	9 Sonderausführung		
	Fortsetzung Seite 17		
→	 	(orotos T-:II)	
DCTE	Produktbezeichnung	g (erster Tell)	

Produktübersicht (Fortsetzung)



Produktübersicht (Fortsetzung)

		Elektronikeinsatz	zusätzliche Gewichte
		A für ECxx-Elektronikeinsatz Nachrü mit flachem Gehäusedeckel	stung
		B mit EC 61 Z, 3-Draht Grenzstand	
		 C mit EC 11 Z, 3-Draht kontinuierlich D mit EC 72 Z, 3-Draht kontinuierlich 	
		E mit EC 17 Z, PFM Grenzstand	0,2 kg
		 G mit EC 37 Z, PFM kontinuierlich 33 H mit EC 47 Z, PFM kontinuierlich 1 	
		K mit FEC 12, 420 mA kompakt +	
		M mit FEC 22, 90253 V AC, 2 Wee N mit FEC 22, 1055 V DC, PNP-3	
		P mit FEC 14, PROFIBUS PA	
		V mit FEC 14, Vor-Ort-Anzeige FHBY Sonderausführung	20 una Profibus Pa
		2 für FECxx-Elektronikeinsatz Nachr	
		mit hohem Gehäusedeckel	0,3 kg**
		**) Mehrgewicht für hohen Deckel	
		Gehäuse, Kabeleinführung	
		A Polyester F10-Gehäuse Ve E Polyester F10-Gehäuse H	
			NA24x1,5 IP66
			NA24x1,5 IP66 erschr. M20x1.5 IP66
		K Polyester F10-Gehäuse Ve L Aluminium F6-Gehäuse Ve	erschr. M20x1,5 IP66
			erschr. M20x1,5 IP66 1,0 kg A-Stecker M12 IP66 1,0 kg
			A-Stecker M12 IP66 1,0 kg
		P Polyester F10-Gehäuse N	ema4X, NPT ½"
			ema4X, NPT ¾" nführung G ½ A IP66
		Y Sonderausführung	
			erschr. Pg13,5 IP66 nführung G ½" IP66
		3 316L F8-Gehäuse Ve	erschr. M20x1,5 IP66
		4 316L F8-Gehäuse Ei 5 Polyester F10-Gehäuse Pa	nführung NPT ½" IP66 A-Stecker M12 IP66
		1	A-Stecker M12 IP66
Basistyp Zertifikate	Schutzmaßnahmen Isolation der Sonde Aktive Sondenlänge L1 Prozessanschluss	2 mit TAG-Schild 3 Temperaturreduzierstück 4 Temperaturreduzierstück 9 Sonderausführung	
Ba Zer	Sc - Isc - Aki - Prc - Fla		
DCTE	* * * * * 	vollständige Produktb	ezeichnung für DC TEN / TES
İ			

Europe

Austria

☐ Endress+Hauser Ges.m.b.H. Tel. (0222) 88056-0, Fax (0222) 88056-35

Belarus Belorgsintez Minsk Tel. (0172) 263166, Fax (0172) 263111

Belgium
☐ Endress+Hauser S.A./N.V.
Brussels Tel. (02) 248 06 00, Fax (02) 248 05 53

Bulgaria INTERTECH-AUTOMATION

Sofia Tel. (02) 65 28 09, Fax (02) 65 28 09

Croatia
☐ Endress+Hauser GmbH+Co.
Zagreb
Tel. (01) 415812, Fax (01) 447859

Cyprus I+G Electrical Services Co. Ltd. Nicosia Tel. (02) 48 47 88, Fax (02) 48 46 90

Czech Republic

□ Endress+Hauser GmbH+Co.
Ostrava
Tel. (069) 661 19 48, Fax (069) 661 28 69

Denimark
☐ Endress+Hauser A/S
Søborg
Tel. (31) 673122, Fax (31) 673045

Estonia Elvi-Aqua-Teh

Tartu Tel. (7) 422726, Fax (7) 422726

Finland
☐ Endress+Hauser Oy
Espoo Tel. (90) 8596155, Fax (90) 8596055

France
☐ Endress+Hauser
Huningue
Tel. 89 69 67 68, Fax 89 69 48 02

Germany Endress+Hauser Meßtechnik GmbH+Co. Weil am Rhein Tel. (07621) 975-01, Fax (07621) 975-555

Great Britain
☐ Endress+Hauser Ltd.
Manchester
Tel. (0161) 2865000, Fax (0161) 9981841

Greece
I & G Building Services Automation S.A. Athens Tel. (01) 9241500, Fax (01) 9221714

Hungary Mile Ipari-Elektro

Budapest Tel. (01) 261 55 35, Fax (01) 261 55 35

Vatnshreinsun HF Reykjavik Tel. (05) 88 96 16, Fax (05) 33 20 22

Teland Flomeaco Company Ltd. Kildare Tel. (0 45) 86 86 15, Fax (0 45) 86 81 82

Italy
☐ Endress+Hauser Italia S.p.A. Cernusco s/N Milano Tel. (02) 92106421, Fax (02) 92107153

Latvia Raita Ltd.

Riga Tel. (02) 254795, Fax (02) 7258933

Lithuania

Agava Ltd. Kaunas Tel. (07) 202410, Fax (07) 207414

Luxembourg
☐ Endress+Hauser S.A./N.V. Brussels Tel. (02) 248 06 00, Fax (02) 248 05 53

Netherlands
☐ Endress+Hauser B.V. Naarden Tel. (035) 6958611, Fax (035) 6958825

Norway

□ Endress+Hauser A/S

Tranby
Tel. (032) 85 1085, Fax (032) 85 11 12

Forard Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. Warsaw Tel. (022) 6510174, Fax (022) 6510178

Portugal Tecnisis - Tecnica de Sistemas Industriais Tecnisis - Tecnica de Sistemas Industri Linda-a-Velha Tel. (01) 4172637, Fax (01) 4185278

Romania Romconseng SRL

Bucharest Tel. (01) 4101634, Fax (01) 4101634

Russia
Avtomatika-Sever Ltd.
St. Petersburg
Tel. (08 12) 5 55 07 00, Fax (08 12) 5 56 13 21

Slovak Republic Transcom technik s.r.o. Bratislava Tel. (7) 5213161, Fax (7) 5213181

Slovenia Endress+Hauser D.O.O. Ljubljana Tel. (061) 1592217, Fax (061) 1592298

Spain
☐ Endress+Hauser S.A.
Barcelona
Tel. (93) 4 73 46 44, Fax (93) 4 73 38 39

Sweden
☐ Endress+Hauser AB
Sollentuna
Tel. (08) 6261600, Fax (08) 6269477

Switzerland

Switzerland
☐ Endress+Hauser AG
Reinach/BL 1
Tel. (061) 7156222, Fax (061) 7111650

Turkey Intek Endüstriyel Ölcü ve Kontrol Sistemleri

Istanbul Tel. (0212) 2751355, Fax (0212) 2662775

Ukraine Industria Ukraïna

Kyiv Tel. (44) 2685213, Fax (44) 2685213

Africa

Egypt IAB Office

Et Cairo Tel. (02) 361 61 17, Fax (02) 360 96 76

Casablanca Tel. (02) 24 13 38, Fax (02) 40 56 02

Nigeria J F Technical Invest. Nig. Ltd. Tel. (1) 62 23 45 46, Fax (1) 62 23 45 48

South Africa

Endress+Hauser Pty. Ltd. Sandton Tel. (011) 4441386, Fax (011) 4441977

Controle, Maintenance et Regulation Tunis Tel. (01) 793077, Fax (01) 788595

America

Argentina Servotron SACIFI Buenos Aires

Tel. (01) 331 01 68, Fax (01) 334 01 04

Bolivia Tritec S.R.L. Cochabamba Tel. (0 42) 5 09 81, Fax (0 42) 5 09 81

Servotek Sao Paulo Tel. (011) 5363455, Fax (011) 5363457

Canada
☐ Endress+Hauser Ltd.
Burlington, Ontario
Tel. (905) 6819292, Fax (905) 6819444

Chile DIN Instrumentos Ltda

Santiago Tel. (02) 2 05 01 00, Fax (02) 2 25 81 39

Colombia Colsein Ltd. Santafe de Bogota D.C. Tel. (01) 2367659, Fax (01) 6107868

Costa Rica EURO-TEC S.A.

San Jose Tel. 296 15 42, Fax 296 15 42

Ecuador Insetec Cia. Ltda Quito Tel. (02) 46 18 33, Fax (02) 46 18 33

El Salvador ACISA San Salvador, C.A. Tel. (02) 840748

ACISA Automatiziacion Y Control Ciudad de Guatemala, C.A. Tel. (02) 327432, Fax (02) 327431

Mexico Maquinaria y Accesorios S.A. de C.V. Mexico D.F. Tel. (5) 5 63 81 88, Fax (5) 3 9 3 2 9 3 7

Paraguay Incoel S.R.L.

Asuncion Tel. (021) 203465, Fax (021) 26583

Lima Tel. (01) 471 46 61, Fax (01) 471 09 93

Uruguay Circular S.A. Montevideo Tel. (02) 92 57 85, Fax (02) 92 91 51

USA
☐ Endress+Hauser Inc.
Greenwood, Indiana
Tel. (3 17) 5 35-71 38, Fax (3 17) 5 35-1489

Venezuela H. Z. Instrumentos C.A. Caracas Tel. (02) 9798813, Fax (02) 9799608

Asia

China Endress+Hauser Beijing Beijing Tel. (010) 4072120, Fax (010) 4034536

Hong Kong
☐ Endress+Hauser (H.K.) Ltd. Hong Kong Tel. 25 28 31 20, Fax 28 65 41 71

India
☐ Endress+Hauser India Branch Office Tel. (022) 6045578, Fax (022) 6040211

Indonesia PT Grama Bazita

Jakarta Tel. (21) 7975083, Fax (21) 7975089

Sakura Endress Co., Ltd.

Tokyo Tel. (0422) 540611, Fax (0422) 550275

Malaysia
☐ Endress+Hauser (M) Sdn. Bhd.
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan
Tel. (03) 7334848, Fax (03) 7338800

Philippines Brenton Industries Inc. Makati Metro Manila Tel. (2) 8430661, Fax (2) 8175739

Singapore
☐ Endress+Hauser (S.E.A.) Pte., Ltd. Singapore Tel. 4688222, Fax 4666848

South Korea Hitrol Co. Ltd. Kyung Gi-Do Tel. (032) 672 31 31, Fax (32) 672 00 90

Taiwan Kingjarl Corporation Taipei R.O.C. Tel. (02) 7 18 39 38, Fax (02) 7 13 41 90

Thailand
☐ Endress+Hauser Ltd.
Bangkok
Tel. (2) 2723674, Fax (2) 2723673

Vietnam Tan Viet Bao Co. Ltd. Ho Chi Minh City Tel. (08) 8 33 52 25, Fax (08) 8 33 52 27

Iran Telephone Technical Services Co. Ltd. Tehran Tel. (021) 8827426, Fax(021) 8827336

Instrumetrics Industrial Control Ltd. Tel-Aviv Tel. (03) 6480205, Fax (03) 6471992

Jordan A.P. Parpas Engineering S.A. Amman Tel. (06) 83 92 83, Fax (06) 83 92 05

Kingdom of Saudi Arabia Intrah Dammam Tel. (03) 8347879, Fax (03) 8344832

Kuwait Maritime & Mercantile Co. K.S.C. Safat

Tel. 2434752, Fax 2441486

Lebanon Network Engineering Co.

Jbeil Tel. (3) 25 40 52, Fax (9) 94 40 80

Sultanate of Oman Mustafa & Jawad Sience & Industry Co.

Tel. 60 20 09, Fax 60 70 66

United Arab Emirates Descon Trading EST.

Tel. (04) 35 95 22, Fax (04) 35 96 17 Yemen
Yemen Company for Ghee and Soap Indu-

Tel. (04) 23 06 65, Fax (04) 21 23 38

Australia + New Zealand

Sydney Tel. (02) 6450777, Fax (02) 7437035

New Zealand

New Zealand EMC Industrial Instrumentation Auckland Tel. (09) 4449229, Fax (09) 4441145

All other countries

□ Endress+Hauser GmbH+Co. Weil am Rhein Tel. (07621) 975-02, Fax (07621) 975345

http://www.endress.com



☐ Members of the Endress+Hauser group

05.02/PT

