# Instrucciones de seguridad iTEMP TMT86

PROFINET con Ethernet APL

ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga

Ex ia IIC T6 Gb

Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb







	,		

### **iTEMP TMT86**

PROFINET con Ethernet APL

### Índice de contenidos

Sobre este documento	. 4
Documentación relacionada	4
Documentación suplementaria	4
Certificados del fabricante	. 5
Dirección del fabricante	5
Instrucciones de seguridad	6
Instrucciones de seguridad: Instalación	. 6
Instrucciones de seguridad: 2-WISE	. 7
Instrucciones de seguridad: transmisor para cabezal	8
Instrucciones de seguridad: Caja para montaje en campo (como opción)	. 8
Instrucciones de seguridad: zona 0	. 8
Instrucciones de seguridad: Condiciones especiales	. 9
Tablas de temperatura	9
Datos de la conexión eléctrica	. 10

XA02852T iTEMP TMT86

### Sobre este documento



Este documento se ha traducido a diversos idiomas. El único texto que tiene validez legal es el texto original en inglés.

El documento está disponible traducido a las lenguas de la UE:

- En la zona de descargas de la página web de Endress+Hauser: www.endress.com -> Descargas -> Manuales y fichas técnicas -> Tipo: Seguridad Ex Instrucciones de seguridad Ex (XA) -> Texto de búsqueda:...
- En Device Viewer: www.endress.com -> Herramientas ->
   Acceder a la información específica del dispositivo -> Comprobar las características del dispositivo
- Si todavía no está disponible, se puede pedir el documento.

#### Documentación relacionada

Este documento forma parte integrante del siguiente Manual de instrucciones:

- Manual de instrucciones: BA02144T
- Manual de instrucciones abreviado: KA01529T
- Información técnica: TI01605T

### Documentación suplementaria

Catálogo de protección contra explosiones: CP00021Z

El catálogo de sistemas de protección contra explosiones está disponible en los lugares siguientes:

- En el área de descargas del sitio web de Endress+Hauser:
   www.endress.com -> Downloads -> Brochures and Catalogs -> Busque el texto: CP00021Z
- En el CD para los equipos cuya documentación se basa en un CD

### Certificados del fabricante

#### Certificado IECEx

Certificado número: IECEx EPS 22.0027X

Poner el número de certificado atestigua el cumplimiento de las especificaciones siguientes (según la versión del equipo)

■ IEC 60079-0:2017 ■ IEC 60079-11:2011

Certificado ATEX

Certificado número: EPS 22 ATEX 1 193 X

**Declaración UE de conformidad** Número de declaración: EU\_01014

#### Dirección del fabricante


Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

Obere Wank 1

87484 Nesselwang, Alemania


XA02852T iTEMP TMT86

#### Instrucciones de seguridad



A0048957


- A Área de peligro; Zona 0, 1, 2; EPL Ga, Gb, Gc
- B Área de peligro; Zona 1, 2; EPL Gb, Gc
- C Área exenta de peligro
- 1 Configuración de sensor de montaje remoto, p. ej., sensor RTD, TC (aparato simple)
- 2 Transmisor de temperatura con caja para montaje en campo como opción
- 3 Compensación de potencial local
- 4 Equipos asociados de seguridad intrínseca con valores máximos de conexión de la tabla siguiente



#### Instrucciones de seguridad: Instalación

- Siga las instrucciones de instalación y de seguridad del manual de instrucciones.
- Instale el equipo conforme a las instrucciones del fabricante y el resto de estándares y normativas aplicables (p. ej., EN/IEC 60079-14).
- Cuando instale la unidad, compruebe que se cumpla la clasificación IP20 de protección contra el ingreso en la caja conforme a la norma EN/IEC 60529.
- Cuando conecte el equipo con un circuito certificado de categoría "ib" en un área de peligro IIC o IIB, la clase de ignición cambia a: Ex ib IIC o Ex ib IIB.
- En zonas con peligro de explosión no es admisible el uso de la interfaz CDI para la configuración.

#### Instrucciones de seguridad: 2-WISE



1 Equipo 2-WISE

2 Puerto de fuente de alimentación 2-WISE

3 Cable

4 Puerto de carga de alimentación 2-WISE

Equipo 2-WISE homologado (1) con puerto de fuente de alimentación 2-WISE de seguridad intrínseca (2)		Equipo 2-WISE homologado (1) con puerto de carga de alimentación 2-WISE de seguridad intrínseca (4)	
Uo (Voc) = 14 17,5 V	Ci ≤ 5 nF	Ui (Vmáx) = 17,5 V	Ci ≤ 5 nF
Io (Isc) ≤ 380 mA	Li ≤ 10 μH	Ii (Imáx) = 380 mA	Li ≤ 10 μH
Po (Pmáx) ≤ 5,32 W		Pi (Pmáx) = 5,32 W	
		Corriente de fuga ≤ 1 m	iA

Transmisor de temperatura con los valores de conexión máximos que figuran en los datos eléctricos de la tabla.

- El esquema 2-WISE permite interconectar aparatos de seguridad intrínseca y aparatos asociados no evaluados especialmente para tal combinación. Para poder aceptar la interconexión de los diferentes circuitos de seguridad intrínseca de estos aparatos, mediante la comparación de las tensiones Ui (Vmáx) y Uo (Voc), de las corrientes li (Imáx) e Io (Ioc) y de las potencias Pi (Pmáx) y Po (Pmáx) de los circuitos interconectados se debe demostrar que Ui (Vmáx), Ii (Imáx) y Pi (Pmáx) presentan valores mayores o iguales que los de Uo (Voc), Io (Isc) y Po (Pmax) de los circuitos conectados.
- Además, la capacitancia interna máxima (Ci) y la inductancia interna máxima (Li) de cada uno de los aparatos (excepto los de los equipos auxiliares) conectados a un sistema 2-WISE no deben superar los valores de 5 nF y 10 μH, respectivamente.
- En un sistema 2-WISE con alimentación, solo se permite conectar 2 puertos (fuente de alimentación y carga de alimentación) en los extremos opuestos de un cable, con un máximo de dos equipos auxiliares conectados entre ambos. El puerto de la fuente de alimentación suministra energía de CC al sistema, mientras que el puerto de la carga de alimentación consume energía de CC del sistema. Los puertos de los equipos auxiliares también pueden consumir energía de CC del sistema.

XA02852T iTEMP TMT86

La tensión Uo (Voc) de un puerto de fuente de alimentación debe encontrarse en el rango de 14 ... 17,5 V. Cualquier otro equipo conectado al cable debe ser pasivo, lo que significa que no está permitido proporcionar energía al sistema, con la excepción de una corriente de fuga de 1 mA para un puerto de carga de alimentación y una corriente de fuga de 50 μA para cada puerto de equipo auxiliar.

- El circuito de seguridad intrínseca de un puerto 2-WISE debe estar aislado galvánicamente de los circuitos de seguridad no intrínseca.
- Los parámetro del cable usado para interconectar puertos 2-WISE deben ser los siquientes:
  - Resistencia del cable Rc: 15 ... 150 Ohm/km
  - Inductancia del cable Lc: 0.4 ... 1 mH/km
  - Capacitancia del cable Cc <sup>1)</sup>: 45 ... 200 nF/km
  - Longitud del cable (sin incluir adaptadores de cable): ≤ 200 m
  - Longitud de los adaptadores de cable: ≤ 1 m

Si se cumplen las reglas anteriores, la inductancia y la capacitancia del cable no dañan la seguridad intrínseca de la instalación.

#### Instrucciones de seguridad: transmisor para cabezal

- El equipo instalado en un cabezal terminal se debe conectar al cable de compensación de potencial.
- El indicador con certificación TID10 solo se puede instalar en la zona 1/EPL Gb o en la zona 2/EPL Gc.
- Se deben cumplir las temperaturas ambiente admisibles para el indicador TID10.

#### Instrucciones de seguridad: Caja para montaje en campo (como opción)

- La caja del transmisor de campo se debe conectar a la línea de compensación de potencial.
- Al conectar dos sensores independientes, compruebe que los cables para la igualación de potencial están a la misma tensión.
- Los circuitos de un transmisor para cabezal ensamblado están aislados de su cabezal terminal de conformidad con la norma EN/IEC 60079-11, apartado 6.3.13.

## Instrucciones de seguridad: zona 0

Estas instrucciones solo son válidas si el equipo se va a instalar directamente en la zona 0 (categoría 1)/EPL Ga.

Cc = Cc línea/línea + 0,5 Cc línea/malla, si ambas líneas son flotantes, o bien Cc = Cc línea/línea + Cc línea/malla si la malla está conectada a una línea

- En caso de mezclas de aire/vapores potencialmente explosivos, utilice el equipo solo en condiciones atmosféricas.
  - Temperatura: -52 ... +60 °C
  - Presión: 80 ... 110 kPa (0,8 ... 1,1 bar)
  - Aire con contenido de oxígeno normal, habitualmente 21 % (V/V)
- En ausencia de mezclas potencialmente explosivas, o si se han tomado medidas de protección adicionales según la norma EN 1127-1, el equipo también se puede hacer funcionar en condiciones no atmosféricas conforme a las especificaciones del fabricante.
- Se deben cumplir las limitaciones de temperatura ambiente de conformidad con EN 1127-1 6.4.2 (véase la tabla).
- El circuito de alimentación que se suministre debe cumplir las especificaciones para protección contra explosiones Ex ia IIC (EN/IEC 60079-14 12.3).
- Los equipos solo pueden utilizarse en fluidos si los materiales de las partes en contacto con el producto cuentan con la suficiente resistencia a dichos fluidos.
- Si todo el equipo funciona en la Zona O/EPL Ga, debe garantizarse la compatibilidad de los materiales del equipo con los fluidos. Caja: policarbonato (PC), encapsulado: silicona.
- El montaje del indicador TID10 en la zona O/EPL Ga no es admisible.
- El transmisor de temperatura se debe instalar de manera que no se pueda producir carga electrostática, p. ej., mediante su instalación en un cabezal metálico conectado a tierra o en una caja conectada a tierra.

#### Instrucciones de seguridad: Condiciones especiales

- En zonas con peligro de explosión no está permitido el uso de la interfaz DDI del equipo de para la configuración.
- El equipo debe estar protegido contra cargas/descargas electrostáticas.

#### Tablas de temperatura

Tipo (opción de pedido)	Clase de temperatura	Temperatura ambiente EPL Gb/Zona 1	Temperatura ambiente EPL Ga/Zona 0
TMT86-xxA1xxxx	Т6	-52 °C ≤ Ta ≤ +55 °C	-52 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Transmisor para cabezal sin	T5	-52 °C ≤ Ta ≤ +70 °C	-52 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
indicador	T4	-52 °C ≤ Ta ≤ +85 °C	-52 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
TMT86-xxA1xxxx	Т6	-40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C	-
Transmisor para cabezal con	T5	-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C	-
indicador (TID10)	T4	-40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C	-

XAO2852T iTEMP TMT86

Tipo (opción de pedido)	Clase de temperatura	Temperatura ambiente EPL Gb/Zona 1	Temperatura ambiente EPL Ga/Zona 0
TMT86-xxA1xxxx	Т6	-52 °C ≤ Ta ≤ +55 °C	-
Caja para montaje en campo	T5	-52 °C ≤ Ta ≤ +70 °C	-
sin indicador	T4	-52 °C ≤ Ta ≤ +85 °C	-
TMT86-xxA1xxxx	Т6	-40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C	-
Caja para montaje en campo	Т5	-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C	-
con indicador (TID10)	T4	-40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C	-

# Datos de la conexión eléctrica

Tipo	Datos eléctricos		
TMT86 Opción de pedido: TMT86- xxA1xxxx (Transmisor para cabezal)	Alimentación (terminales + y -):  Respectivamente como equipo de campo apropor conforme al modelo FISCO	$\begin{array}{c} Ui \leq 17,5 \ V_{DC} \\ Ii \leq 380 \ mA \\ Ci = insignificante \\ Li = insignificante \\ \end{array}$ viado para conectar a un sisten	na de bus de campo
	Circuito del sensor (bornes 3 a 7):	$Uo \le 3.71 \text{ V}_{DC}$ $Io \le 5.24 \text{ mA}$ $Po \le 4.86 \text{ mW}$	
	Conexión del indicador (como opción)	$\label{eq:Uo} \begin{split} &Uo \leq 3.9 \ V_{DC} \\ &Io \leq 4 \ mA \\ &Ci = insignificante \\ &Li = insignificante \end{split}$	
	Valores de conexión máx. combinados: Ex ia IIC Ex ia IIB Ex ia IIA	Lo = 50 mH Lo = 100 mH Lo = 100 mH	Co = 4 μF Co = 24 μF Co = 64 μF

Categoría	Tipo de protección (ATEX)	Tipo (opción de pedido)
II 1G	Ex ia IIC T6T4 Ga	Sin indicador
II 2G	Ex ia IIC T6T4 Gb	Con indicador
II 2(1)G	Ex ia [ia Ga] IIC T6T4 Gb	Con caja para montaje en campo

Tipo de protección (IEC)	Tipo
Ex ia IIC T6T4 Ga	Sin indicador
Ex ia IIC T6T4 Gb	Con indicador
Ex ia [ia Ga] IIC T6T4 Gb	Con caja para montaje en campo



www.addresses.endress.com