安全指南 iTEMP TMT182

Ex ia IIC T4-T6 Ga/Gb

防爆危险区中使用的电气设备的安全指南





iTEMP TMT182 XA02868T

iTEMP TMT182

目录

文档信息	4
相关文档资料	4
补充文档资料	4
制造商证书	4
制造商地址	4
安全指南:	5
安全指南: 安装	5
安全指南: 防爆 0 区	6
温度表	6
电气连接参数	7

XA02868T iTEMP TMT182

文档信息

提供多语言译本。英文版具有法律效应。

提供欧盟国家语言译本:

- 登陆 Endress+Hauser 公司网站的下载区: www.endress.com -> 下载 -> 手册和数据手册 -> 类型: "安全指南 (XA)"-> 输入关键词: ...
- 在设备浏览器中: www.endress.com -> 产品选择工具 -> 查看设备 具体信息 -> 查看设备功能
- 🚰 如果无法找到所需文档,可另行订购。

相关文档资料

本文档是下列《操作手册》的组成部分:

- 《简明操作指南》KA00142R
- 《技术资料》TI00078R

补充文档资料

《防爆手册》: CP00021Z

防爆手册的获取方式:

- 进入 Endress+Hauser 官网的下载区: www.endress.com -> 资料下载 -> 宣传手册和产品目录 -> 输入 关键词: CP00021Z
- 查询设备随箱 CD 光盘 (部分型号适用)

制造商证书

NEPSI 防爆合格证

证号: GYJ22.1032X

防爆型设备符合下列标准 (与设备具体型号相关)。


- GB3836.1-2010
- GB3836.4-2010
- GB3836.20-2010

制造商地址

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG Obere Wank 1 87484 Nesselwang, Germany

iTEMP TMT182 XA02868T

安全指南:



A0049165

安全指南:安装

- 严格遵守《操作手册》和 NEPSI 防爆合格证 (证号: GY|22.1032X) 中列举的各项安装指南和安全指南。
- 遵照制造商说明和相关适用标准及法规(例如 GBT 3836.15-2017/IEC 60079-14 标准)安装设备。
- 安装设备时,注意外壳防护等级不得低于 IP20,确保符合 EN/IEC 60529 标准。
- 测量设备通过"iB"认证回路安装在 IIC 或 IIB 本安防爆区中,防爆型式变更为 Ex ib IIC 或 Ex ib IIB。
- 在防爆区中使用防爆型手持终端进行设备设置, 例如 DXR375。
- 必须严格遵守本安回路互连规则及法规。

XA02868T iTEMP TMT182

安全指南: 防爆 0 区

以下安全指南仅适用直接安装在 Zone 0(Cat. 1)/EPL Ga 防爆区中的设备:

- 只有在环境条件下可能发生水汽/空气混合气体爆炸风险。
 - -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
 - 0.8 bar ≤ p ≤ 1.1 bar 如果无混合物爆炸风险,或已遵照 EN 1127-1 标准采取额外防护措施,设备可以在制造商设计环境条件参数范围之外工作。
- 必须严格遵守 EN 1127-1 6.4.2 标准规定的环境温度范围 (参见表格)。
- 供电回路必须满足 Ex ia IIC 防爆要求 (EN/IEC 60079-14 标准第 12.3 部分)。
- 保证仪表接液部件能够完全耐受被测介质的腐蚀。
- 如果整套系统安装在 Zone O/EPL Ga 防爆场合中使用,务必保证仪表材质与介质的兼容性。(外壳材质:聚碳酸酯 (PC),填料:聚氨酯 (PUR))。
- 正确选择温度变送器的安装位置,确保不会出现静电荷积聚,例如 安装在接地的金属接线盒中或接地外壳中。

温度表

环境温度范围与温度等级的关系如下:

型号	温度等级	环境温度 (防爆 1 区、防爆 2 区)	环境温度 (防爆 0 区)
iTEMP TMT182	Т6	-40 °C = Ta = +55 °C	-20 °C = Ta = +40 °C
	T5	-40 °C = Ta = +70 °C	−20 °C = Ta = +50 °C
	T4	-40 °C = Ta = +85 °C	−20 °C = Ta = +60 °C

iTEMP TMT182 XA02868T

电气连接参数

型号	电气参数		
iTEMP TMT182 订货号: TMT182-1xxxC/D/L	电源 (接线端子1和2)	$\label{eq:continuous_def} \begin{split} &Ui \leq 30 \ V_{DC} \\ &Ii \leq 100 \ mA \\ Π \leq 800 \ mW \\ &Ci \leq 0 \\ &Li \leq 0 \end{split}$	
	传感器回路 (接线端子 36)	$Uo \le 5 V_{DC}$ $Io \le 3.6 \text{ mA}$ $Po \le 4.5 \text{ mW}$	
	最大电气连接参数 Ex ia IIC Ex ia IIB Ex ia IIA	Lo = 100 mH Lo = 100 mH Lo = 100 mH	$\label{eq:constraint} \begin{split} &\text{Co} = 2.1 \mu\text{F} \\ &\text{Co} = 10 \mu\text{F} \\ &\text{Co} = 15 \mu\text{F} \end{split}$



www.addresses.endress.com