

# Upute za rad

## Memosens CCS55E

Digitalni senzor s Memosens tehnologijom za određivanje slobodnog broma





## Sadržaji

<b>1</b>	<b>Informacije o dokumentu .....</b>	<b>4</b>		
1.1	Sigurnosne informacije .....	4		
1.2	Korišteni simboli .....	4		
<b>2</b>	<b>Osnovne sigurnosne napomene .....</b>	<b>5</b>		
2.1	Zahtjevi za osoblje .....	5		
2.2	Predviđena namjena .....	5		
2.3	Sigurnost na radnom mjestu .....	5		
2.4	Sigurnost na radu .....	5		
2.5	Sigurnost proizvoda .....	6		
<b>3</b>	<b>Opis proizvoda .....</b>	<b>7</b>		
3.1	Dizajn proizvoda .....	7		
<b>4</b>	<b>Preuzimanje robe i identifikacija proizvoda .....</b>	<b>12</b>		
4.1	Preuzimanje robe .....	12		
4.2	Identifikacija proizvoda .....	12		
<b>5</b>	<b>Ugradnja .....</b>	<b>14</b>		
5.1	Uvjeti montaže .....	14		
5.2	Montiranje senzora .....	15		
<b>6</b>	<b>Električni priključak .....</b>	<b>20</b>		
6.1	Priklučivanje senzora .....	20		
6.2	Osiguravanje stupnja zaštite .....	20		
6.3	Provjera nakon povezivanja .....	20		
<b>7</b>	<b>Puštanje u rad .....</b>	<b>22</b>		
7.1	Provjera funkcije .....	22		
7.2	Polarizacija senzora .....	22		
7.3	Kompenzacija pH .....	22		
7.4	Kalibriranje senzora .....	22		
7.5	Brojač elektrolita .....	23		
<b>8</b>	<b>Dijagnostika i uklanjanje problema .....</b>	<b>24</b>		
<b>9</b>	<b>Održavanje .....</b>	<b>25</b>		
9.1	Plan održavanja .....	25		
9.2	Radovi održavanja .....	25		
<b>10</b>	<b>Popravak .....</b>	<b>31</b>		
10.1	Rezervni dijelovi .....	31		
10.2	Povrat .....	31		
10.3	Odlaganje .....	31		
			<b>11</b>	<b>Dodatna oprema .....</b>
				32
			11.1	Dodatna oprema specifična za uređaj .....
				32
			<b>12</b>	<b>Tehnički podaci .....</b>
				34
			12.1	Ulaz .....
				34
			12.2	Karakteristike performansi .....
				35
			12.3	Okoliš .....
				35
			12.4	Proces .....
				35
			12.5	Konstruktivna izvedba .....
				36

# 1 Informacije o dokumentu

## 1.1 Sigurnosne informacije

Struktura napomene	Značenje
<b>⚠ OPASNOST</b> <b>Uzroci (/posljedice)</b> Ako je potrebno, posljedice neusklađenosti (ako je primjenjivo) ▶ Korektivne mjere	Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako ne izbjegnete opasnu situaciju, to će rezultirati smrću ili opasnom ozljedom.
<b>⚠ UPOZORENJE</b> <b>Uzroci (/posljedice)</b> Ako je potrebno, posljedice neusklađenosti (ako je primjenjivo) ▶ Korektivne mjere	Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako se ne izbjegne može dovesti do smrti ili teških tjelesnih ozljeda.
<b>⚠ OPREZ</b> <b>Uzroci (/posljedice)</b> Ako je potrebno, posljedice neusklađenosti (ako je primjenjivo) ▶ Korektivne mjere	Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako se ne izbjegne, može dovesti do lakših ili srednje teških ozljeda.
<b>NAPOMENA</b> <b>Uzrok/situacija</b> Ako je potrebno, posljedice neusklađenosti (ako je primjenjivo) ▶ Mjera/napomena	Ovaj simbol upozorava na situacije koje mogu dovesti do materijalne štete.

## 1.2 Korišteni simboli

- Dodatne informacije, savjet
- Dozvoljeno
- Preporučeni
- Zabranjeno odn. ne preporučuje se
- Referenca na dokumentaciju uređaja
- Referenca na stranicu
- Referenca na sliku
- Rezultat koraka rada

### 1.2.1 Simboli na uređaju

- Referenca na dokumentaciju uređaja
- Minimalna dubina uranjanja
- Ne odlažite proizvode koji nose ovu oznaku kao nesortirani komunalni otpad. Umjesto toga, vratite ih proizvođaču za odlaganje pod važećim uvjetima.

## 2 Osnovne sigurnosne napomene

### 2.1 Zahtjevi za osoblje

Montažu, puštanje u pogon, upravljanje i održavanje sustava za mjerjenje smije provoditi samo školovano stručno osoblje.

- ▶ Tehničko osoblje mora biti ovlašteno od strane operatera sustava za navedene aktivnosti.
- ▶ Električno priključivanje smije provesti samo električar.
- ▶ Tehničko osoblje mora pročitati ove Upute za uporabu i razumjeti ih te slijediti napomene ovih Uputa za uporabu.
- ▶ Smetnje na ovom mjernom mjestu smije uklanjati samo za to ovlašteno i školovano osoblje.

 Popravke koji nisu opisani u isporučenim Uputama za rad, smije provoditi samo izravno proizvođač ili servisna organizacija.

### 2.2 Predviđena namjena

Morska voda, procesna voda i voda u bazenu može se dezinficirati dodavanjem odgovarajućih dezinficijensa poput anorganskih spojeva broma, na primjer. Potrebna količina doziranja sredstva za dezinfekciju mora se prilagoditi kontinuirano promjenjivim radnim uvjetima. Preniske koncentracije u vodi mogu ugroziti učinkovitost dezinfekcije. Previsoke koncentracije mogu dovesti do znakova korozije i imati nepovoljan učinak na okus i miris, a istovremeno stvaraju nepotrebne troškove.

Senzor Memosens CCS55E posebno je razvijen za ovu primjenu i namijenjen je za kontinuirano mjerjenje slobodnog brom-a u vodi. U kombinaciji s mjernom i kontrolnom opremom omogućuje optimalnu kontrolu procesa dezinfekcije.

Drugačija primjena od opisane ugrožava sigurnost osoba i cijelog uređaja za mjerjenje te stoga nije dopuštena.

Proizvođač nije odgovoran za oštećenja nastala nepravilnim ili neprimjerenum korištenjem.

### 2.3 Sigurnost na radnom mjestu

Kao korisnik ovog uređaja odgovorni ste pridržavati se sljedećih sigurnosnih odredbi:

- smjernica o ugradnji
- lokalnih normi i odredbi
- odredbi za zaštitu od eksplozije

#### Elektromagnetska kompatibilnost

- Proizvod je ispitana na elektromagnetsku kompatibilnost u skladu s međunarodnim standardima koji se primjenjuju u industriji.
- Navedena elektromagnetska kompatibilnost vrijedi samo za uređaj koji je priključen sukladno napomenama u ovim Uputama za uporabu.

### 2.4 Sigurnost na radu

Prije puštanja u pogon cijele mjerne točke:

1. Provjerite jesu li svi priključci ispravni.
2. Utvrđite da električni kabeli i spojevi crijeva nisu oštećeni.
3. Oštećene proizvode nemojte puštati u pogon i zaštitite ih od slučajnog puštanja u pogon.
4. Označite oštećene proizvode kao neispravne.

**Tijekom rada:**

- ▶ Ako ne pogreške ne mogu otkloniti,  
stavite proizvode izvan upotrebe i zaštitite ih od slučajnog rada.

## 2.5 Sigurnost proizvoda


Proizvod je konstruiran tako da je siguran za rad prema najnovijem stanju tehnike, provjeren je te je napustio tvornicu u besprijekornom stanju što se tiče tehničke sigurnosti. Pridržavani su odgovarajući propisi i međunarodni standardi.

## 3 Opis proizvoda

### 3.1 Dizajn proizvoda

Senzor se sastoji od sljedećih funkcionalnih jedinica:

- Membranska kapica (mjerna komora s membranom)
  - Odvaja unutarnji amperometrijski sustav od medija
  - S robusnom PET membranom i sigurnosnim velnilom
  - S potpornom rešetkom između radne elektrode i membrane za definiranu i konzistentnu foliju elektrolita. Time se osigurava relativno stalna indikacija uz smanjenje utjecaja različitih tlakova i protoka
- Osovina senzora s:
  - Velika kontra-elektroda
  - Radna elektroda ugrađena u plastiku
  - Ugrađeni senzor temperature



□ 1 Struktura senzora

#### 3.1.1 Princip mjerena

Slobodni brom se utvrđuje pomoću hipobromne kiselina (HOBr) prema principu amperometrijskog mjerena.

Hipobromna kiselina (HOBr) sadržana u mediju difundira kroz senzorsku membranu i reducira se na bromidne ione ( $\text{Br}^-$ ) na zlatnoj radnoj elektrodi. Na srebrnoj kontra-elektrodi srebro se oksidira u srebrov brom. Doniranje elektrona na zlatnoj radnoj elektrodi i prihvatanje elektrona na srebrnoj kontra-elektrodi uzrokuje struju koja je proporcionalna koncentraciji slobodnog broma u mediju pri stalnim uvjetima.

Koncentracija hipobromne kiseline (HOBr) ovisi o pH vrijednosti. Dodatno mjerena pH treba koristiti za kompenzaciju ove ovisnosti.

Odašiljač koristi trenutni signal u nA da izračuna vrijednost mjerena za koncentraciju u mg/l (ppm).

Senzor također može mjeriti organska sredstva za bromiranje. Preporučuje se novo kalibriranje tijekom puštanja u rad.

### 3.1.2 Učinci na mjereni signal

#### pH vrijednost

##### *pH ovisnost*

Molekularni brom ( $\text{Br}_2$ ) je prisutan pri pH vrijednostima  $< 5$ . Posljedično, hipobromna kiselina ( $\text{HOBr}$ ) i hipobromit ( $\text{OBr}^-$ ) ostaju kao komponente slobodnog broma unutar raspona od pH 5 do 11. Kako se hipobromna kiselina odvaja (disocira) s povećanjem pH vrijednosti, čime se stvaraju hipobromitni ioni ( $\text{OBr}^-$ ) i hidrogeni ioni ( $\text{H}^+$ ), količine pojedinih komponenti slobodnog efektivnog broma mijenjaju se s pH vrijednosti. Na primjer, ako je udio hipobromne kiseline 97% pri pH 7, on pada na otprilike 3% pri pH 10.

Za amperometrijsko mjerjenje pomoću senzora broma, selektivno se mjeri samo količina hipobromne kiseline ( $\text{HOBr}$ ). Ovo djeluje kao snažno dezinfekcijsko sredstvo u vodenoj otopini. Dezinfekcijsko djelovanje hipobromita ( $\text{OBr}^-$ ) je nešto niže. Stoga, kada se koristi kao sredstvo za dezinfekciju pri višim pH vrijednostima, učinkovitost klora je ograničena.

pH vrijednost	Rezultat
< 5	Elementarni brom nastaje iz hipobromne kiseline i drugačije se ponaša od hipobromne kiseline prilikom prolaska kroz membranu. Nadalje, u prisutnosti kloridnih iona može se stvoriti brom-klorid, što može dovesti i do pogrešnih rezultata.
5 do 10	U tom rasponu pH kompenzacija radi savršeno. Može se specificirati pH-kompenzirana vrijednost koncentracije.
> 10	Mjereni signal je vrlo slab u tom rasponu jer je prisutna razina hipobromske kiseline vrlo niska. Utvrđena vrijednost koncentracije uglavnom ovisi o drugim uvjetima mjerne točke.

##### *kompenzacija pH signala senzora broma*


Za kalibraciju i provjeru sustava za mjerjenje broma mora se provesti kolorimetrijska referentna mjerjenja primjenom DPD metode. Slobodni brom reagira s dietil-p-fenilendiaminom u obliku crvene boje. Intenzitet crvene boje povećava se proporcionalno sadržaju broma. Za DPD test, uzorak se puferira na određenu pH vrijednost. Stoga, pH vrijednost uzorka nije uključena u DPD mjerjenje. Zbog funkcije pufera u DPD metodi otkrivaju se sve komponente slobodnog efektivnog broma ( $\text{HOBr}$  i  $\text{OBr}^-$ ) i tako se mjeri ukupni slobodni brom.

Senzor broma mjeri količine hipobromne kiseline i hipobromita. Ako se u predajniku uključi pH kompenzacija, zbroj hipobromne kiseline i hipobromita izračunava se iz izmjerenoj signala i pH vrijednosti.

**i** Kada se izmjeri slobodni brom s uključenom kompenzacijom pH, uvjek izvršite umjeravanje u pH-kompenziranom načinu.

Kada koristite pH kompenzaciju, izmjerena vrijednost broma koja se prikazuje i ispisuje na uređaju odgovara DPD vrijednosti, čak i ako pH vrijednost varira. Ako se ne vrši pH nadoknada, izmjerena vrijednost senzora može odgovarati vrijednosti DPD-a samo ako se pH vrijednost medija održava u toku kalibracije konstantnom na pH vrijednosti. Bez pH

kompenzacije, sustav za mjerjenje klor-a mora se ponovno kalibrirati kada se promijeni pH vrijednost.



■ 2 Načelo kompenzacije pH

- A Izmjerena vrijednost s kompenzacijom pH
- B Izmjerena vrijednost bez kompenzacije pH
- C Kompenzacija pH

#### Točnost kompenzacije pH

Točnost pH-kompenzirane izmjerene vrijednosti broma izvodi se iz zbroja nekoliko pojedinačnih odstupanja (slobodni klor, pH, temperatura, DPD mjerjenje itd.).

Visoke razine hipobromne kiseline ( $\text{HOBr}$ ) tijekom kalibracije broma pozitivno utječe na točnost, dok niske razine hipobromne kiseline imaju negativan učinak. Netočnost izmjerene vrijednosti broma s pH kompenzacijom povećava razliku pH između načina mjerjenja i kalibracije broma ili su netočnije pojedinačne izmjerene vrijednosti.

#### Umjeravanje uzimajući u obzir pH vrijednost


DPD testom uzorak se puferira do određene pH vrijednosti pri kojoj je slobodni brom gotovo isključivo prisutan u obliku  $\text{HOBr}$ . Suprotno tome, amperometrijskim mjerjenjima mjerjenje se vrši izravno na pH vrijednosti medija. Ovisno o distribuciji  $\text{HOBr}/\text{OBr}^-$  pri određenoj pH vrijednosti, senzor u potpunosti mjeri  $\text{HOBr}$  komponentu i djelomično mjeri  $\text{OBr}^-$ .

Kod pH vrijednosti iznad 7, ovo rezultira nižom mjernom strujom. pH kompenzacija ima za posljedicu povećanje izmjerene vrijednosti broma na stvarnu vrijednost slobodnog broma. Mjerjenje cijelog mjernog sustava je izvedivo samo do medija pH vrijednosti 9.

Iznad ovih pH vrijednosti, ukupna pogreška mjernog sustava je neprihvatljivo visoka.

#### Protok

Minimalna brzina protoka na mjernoj stanici pokrivenoj membranom je 16 cm/s (0.5 ft/s). Pri upotrebi sklopa protoka Flowfit CYA27, minimalna brzina protoka odgovara protoku volumena od 5 l/h (1.3 gal/h) ili 30 l/h (7.9 gal/h), ovisno o verziji Flowfit CYA27.



3 Korelacija između nagiba elektrode i brzine protoka na protoku membrane/volumena u sklopu

Kod viših brzina protoka, izmjereni signal je praktički neovisan o protoku. Međutim, ako brzina protoka padne ispod navedene vrijednosti, izmjereni signal ovisi o protoku.

Ugradnja blizinske sklopke u sklopu omogućuje pouzdanu detekciju tog pogrešnog radnog statusa, čime se aktivira alarm ili uzrokuje da se postupak doziranja isključi ako je potrebno.

Ispod minimalnog protoka, struja senzora je osjetljivija na fluktacije protoka. Za abrazivne medije, preporučuje se da ne prelazite minimalni protok. Ako su prisutne suspendirane tvari, koje mogu stvarati naslage, preporučuje se maksimalni protok.

### temperatura

Promjene temperature medija utječu na izmjerenu vrijednost:

- Povećanja rezultata temperature u višoj izmerenoj vrijednosti (otpr. 4 % po K)
- Samnjena rezultata temperature u nižoj izmjerenoj temperaturi (otpr. 4 % po K)

Upotreba senzora u kombinaciji s Liquiline CM44x, na primjer, omogućuje automatsku kompenzaciju temperature (ATC). Ponovno umjeravanje u slučaju promjene temperature nije potrebno.

1. Ako je automatska temperaturna kompenzacija onemogućena na transmiteru, temperatura se mora održavati na konstantnoj razini nakon kalibracije.
2. U suprotnom, ponovno kalibrirajte senzor.

U slučaju normalnih i sporih promjena temperature (0,3 K / minuti), dovoljan je unutarnji temperaturni senzor. U slučaju vrlo brzih kolebanja temperature s visokom amplitudom (2 K/minuta), potreban je vanjski temperaturni senzor kako bi se osigurala maksimalna točnost.

 Detaljne informacije o uporabi vanjskih temperaturnih senzora potražite u Uputama za uporabu predajnika

**Križna osjetljivost**

Postoji unakrsna osjetljivost za: ukupni brom, slobodni klor, ukupni klor, klor dioksid, ozon, vodikov peroksid i peracetna kiselina.

## 4 Preuzimanje robe i identifikacija proizvoda

### 4.1 Preuzimanje robe

1. Provjerite da pakiranje nije oštećeno.
  - ↳ Obavijestite Vašeg dobavljača o bilo kakvom oštećenju pakiranja. Sačuvajte oštećeno pakiranje dok se problem ne riješi.
2. Provjerite da sadržaj nije oštećen.
  - ↳ Obavijestite Vašeg dobavljača o bilo kakvom oštećenju sadržaja. Sačuvajte oštećenu robu dok se problem ne riješi.
3. Provjerite da je narudžba potpuna i da ništa ne nedostaje.
  - ↳ Usپoredite otpremne dokumente s narudžbom.
4. Za skladištenje i transport potrebno je proizvod pakirati tako da je zaštićen od udaraca i od vlage.
  - ↳ Originalno pakiranje pruža najbolju zaštitu. Obavezno se pridržavajte dopuštenih uvjeta okoline.

Ako imate bilo kakvih pitanja obratite se molimo Vašem dobavljaču odn. Vašem lokalnom distribucijskom centru.

### 4.2 Identifikacija proizvoda

#### 4.2.1 Pločica s oznakom tipa

Pločica s oznakom tipa donosi Vam sljedeće informacije o proizvodu:

- Identifikacija proizvođača
  - Prošireni kod narudžbe
  - Serijski broj
  - Sigurnosne informacije i upozorenja
  - Informacije o certifikatu
- Usپoredite podatke na natpisnoj pločici s nalogom.

#### 4.2.2 Stranica proizvoda

[www.endress.com/ccs55e](http://www.endress.com/ccs55e)

#### 4.2.3 Objašnjenje koda narudžbe

Kod narudžbe i serijski broj Vašeg uređaja mogu se pronaći na sljedećim lokacijama:

- Na pločici s oznakom tipa
- Na dostavnici

#### Dobivanje informacija o proizvodu

1. Idite na. [www.endress.com](http://www.endress.com)
2. Pretraživanje stranice (simbol povećala): Unesite važeći serijski broj.
3. Pretraga (povećalo).
  - ↳ Struktura proizvoda je prikazana u skočnom prozoru.
4. Kliknite pregled proizvoda.
  - ↳ Otvara se novi prozor. Ovdje popunjavate informacije koje se odnose na vaš uređaj, uključujući dokumentaciju proizvoda.

#### 4.2.4 Adresu proizvođača

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG  
Dieselstraße 24  
70839 Gerlingen  
Njemačka

#### 4.2.5 Opseg isporuke

Opseg isporuke sadrži:

- Senzor za dezinfekciju (pokriven membranom, Ø25 mm) sa zaštitnom kapicom (spreman za uporabu)
- Boca s elektrolitom (50 ml (1.69 fl oz))
- Zamjenska membranska kapica u zaštitnoj kapici
- Upute za uporabu
- Certifikat proizvođača

#### 4.2.6 Certifikati i odobrenja

Trenutni certifikati i odobrenja za proizvod dostupni su putem Konfiguratora proizvoda na adresi [www.endress.com](http://www.endress.com).

1. Odaberite proizvod pomoću filtera i polja za pretraživanje.
2. Otvorite stranicu proizvoda.

Gumb **Konfiguracija** otvara Konfigurator proizvoda.

## 5 Ugradnja

### 5.1 Uvjeti montaže


#### 5.1.1 Orijentacija

##### NAPOMENA

###### Nemojte instalirati naopako!

Neispravna funkcija senzora jer folija elektrolita nije zajamčena na radnoj elektrodi.

- ▶ Ugradite senzor u sklop, potporanj ili odgovarajući procesni priključak pod kutom od najmanje 15 ° u odnosu na horizontalu.
- ▶ Ostali kutovi nagiba nisu dopušteni.
- ▶ Slijedite upute za instaliranje senzora u Uputama za uporabu za sklop koji se koristi.




#### 5.1.2 Dubina uranjanja

Najmanje. 50 mm (1.97 in)

To odgovara oznaci (▼) na senzoru.

### 5.1.3 Dimenzije




■ 4 Dimenzije u mm (in)

## 5.2 Montiranje senzora

### 5.2.1 Sustav za mjerjenje

Potpuni sustav za mjerjenje sastoji se od:

- Senzor za dezinfekciju CCS55E (pokriven membranom, Ø25 mm) s odgovarajućim adapterom za montažu
- Flowfit CYA27 sklop protoka
- Mjerni kabel CYK10, CYK20
- Transmpter, npr. Liquiline CM44x s ugrađenim softverom 01.13.00 ili novijim ili CM44xR s ugrađenim softverom 01.13.00 ili novijim
- Izborno: produžni kabel CYK11
- Izborno: blizinski prekidač
- Opcionalno: Flexdip CYA112 uronjiva armatura
- Opcionalno: pH senzor CPS31E



5 Primjer sustava za mjerjenje

- 1 Transmpter Liquiline CM44x ili CM44xR
- 2 Kabel za induktivni prekidač
- 3 Kabel za statusno svjetlo na sklopu
- 4 Sklop protoka, npr. Flowfit CYA27
- 5 Ventil za uzorkovanje
- 6 Senzor za dezinfekciju Memosens CCS55E (pokriven membranom, Ø25 mm)
- 7 pH senzor Memosens CPS31E
- 8 Mjerni kabel CYK10
- 9 Kabel napajanja Liquiline CM44x ili CM44xR


## 5.2.2 Pripremanje senzora

### Uklanjanje zaštitne kapice sa senzora


#### NAPOMENA

##### Negativni tlak uzrokuje oštećenje membranske kapice senzora

- Kada se isporučuje kupcu i kada se skladišti, senzor je opremljen zaštitnim poklopcem.
- Otpustite gornji dio zaštitne kapice okretanjem.



- Pažljivo uklonite zaštitnu kapicu sa senzora.



### 5.2.3 Ugradnja senzora Flowfit CYA27 sklopa

Senzor se može ugraditi u sklop protoka Flowfit CYA27. Osim ugradnje senzora za slobodni brom, ovaj sklop također omogućuje istodobni rad nekoliko drugih senzora i praćenje protoka.


Pri instalaciji imajte na umu sljedeće:

- ▶ Zajamčite minimalni protok do senzora 16 cm/s (0.52 ft/s) i minimalni volumni protok sklopa (5 l/h ili 30 l/h).
- ▶ Ako se medij vraća natrag u preljevni bazen, cijev ili slično, rezultirajući protutlak na senzoru ne smije prijeći 1 bar relativ (14.5 psi relativ) (2 bar abs. (29 psi abs.)) i mora ostati konstantan.
- ▶ Negativni tlak na senzoru, npr. zbog vraćanja medija na usisnu stranu crpke.
- ▶ Kako bi se izbjeglo nakupljanje, treba također filtrirati jako onečišćenu vodu.

#### Opremite senzor adapterom

Potreban adapter (stezni prsten, potisni prsten i O-prsten) može se naručiti kao montažni pribor za senzor ili kao zaseban pribor.


- ▶ Prvo montirajte stezni prsten (1) od glave senzora prema membranskoj kapici, zatim umetnite potisni prsten (2), a zatim O-prsten (3) od membranske kapice prema glavi senzora sve do donjeg utora.



#### Ugradite senzor u sklop

1. Sklop se isporučuje kupcu s navojnom maticom koja je pričvršćena na sklop: odvijte maticu spojke sa sklopa.
2. Sklop se kupcu isporučuje s slijepim čepom koji je umetnut u sklop: izvadite slijepi čep i O-prsten (1) iz sklopa.

3. Pomaknite senzor s adapterom za Flowfit CYA27 u otvor na sklopu.
4. Zavrinite spojnu maticu na sklop.



1 Slijepi čep i O-prsten

A0043536

#### 5.2.4 Ugradnja senzora u sklopove protoka

Prilikom korištenja drugog sklopa protoka, pazite na sljedeće:

- Brzina protoka od najmanje 16 cm/s (0.52 ft/s) mora biti zajamčena na membrani.
- Smjer strujanja je prema gore. Transportirani mjehurići zraka moraju se ukloniti tako da se ne skupljaju ispred membrane.
- Membrana mora biti izložena izravnom protoku.

#### 5.2.5 Ugradnja senzora u uronjivi sklop CYA112

Alternativno, senzor se može instalirati u uronjivi sklop s G1 vijčanim spojevima.


 Dodatne upute za ugradnju nalaze se u Uputama za uporabu za montažu:  
[www.endress.com/cya112](http://www.endress.com/cya112)

 Osigurajte dovoljan protok prema senzoru kada koristite sklop za uranjanje .

**Opremite senzor adapterom**

Potrebni adapter može se naručiti kao dodatak za ugrađeni senzor ili kao poseban dodatak.


1.



A0034246

Polazeći od glave senzora, pomaknite adapter za Flexdip CYA112 na senzordo kraja krajnjeg graničnika.

2.



A0044635

Učvrstite adapter pomoću isporučena 2 vijka i s imbus vijkom (2 mm (0,08 in)).

3. Vijčano pričvrstite senzor u sklop. Preporučuje se uporaba sredstva za brzo otpuštanje.



Za detaljne informacije o ugradnji senzora u sklop Flexdip CYA112, pogledajte Upute za sklop [www.endress.com/cya112](http://www.endress.com/cya112)

Upute za uporabu za BA00432C

## 6 Električni priključak

### **⚠️ OPREZ**


#### Uredaj je pod naponom

Neispravno spajanje može dovesti do ozljede!


- ▶ Električno priključivanje smije provesti samo električar.
- ▶ Tehničko osoblje mora pročitati ove Upute za uporabu i razumjeti ih te slijediti napomene ovih Uputa za uporabu.
- ▶ Prije početka radova priključivanja provjerite da ne postoji napon niti u jednom kabelu.

### 6.1 Priklučivanje senzora

Električna veza na odašiljač vrši se putem Memosens podatkovnog kabela CYK10.



✉ 6 Mjerni kabel CYK10



✉ 7 CYK10 s M12 utikačem, električnim priključkom

### 6.2 Osiguravanje stupnja zaštite

Na isporučenom uređaju smiju se uspostaviti samo u ovim uputama opisana mehanička i električna priključivanja, koja su potrebna za odgovarajuću primjenu u skladu s odredbama.

- ▶ Pažljivo izvodite radove.

Inače, pojedinačni tipovi zaštite (zaštita ulaza (IP), električna sigurnost, smetnje elektromagnetske podnošljivosti) dogovoreni za ovaj proizvod više se ne mogu jamčiti zbog, primjerice, poklopaca koji su ostavljeni ili kabel (krajevi) koji su labavi ili nedovoljno osigurani.

### 6.3 Provjera nakon povezivanja

Stanje i specifikacije uređaja	Akcija
Jesu li senzor, sklop ili kabeli izvana oštećeni?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obavite vizualni pregled.</li> </ul>
Električni priključak	Akcija
Jesu li montirani kabeli otpušteni, a ne uvijeni?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obavite vizualni pregled.</li> <li>▶ Odvijte kable.</li> </ul>
Je li dovoljna dužina kabelske jezgre skinuta, a jezgre su ispravno postavljene na terminalu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obavite vizualni pregled.</li> <li>▶ Lagano povucite da provjerite jesu li pravilno postavljeni.</li> </ul>
Jesu li sve vijčane stezaljke zategnute?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zategnite vijke.</li> </ul>

Stanje i specifikacije uređaja	Akcija
Jesu li svi ulazi kabela ugrađeni, zategnuti i nepropusni?	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Obavite vizualni pregled.</li></ul> <p>U slučaju bočnih unosa kabela:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kabel usmjerite prema dolje kako bi voda mogla kapati.</li></ul>
Jesu li svi ulazi kabela ugrađeni u smjeru prema dolje ili ugrađeni bočno?	

## 7 Puštanje u rad

### 7.1 Provjera funkcije

Prije puštanja u rad provjerite da li:

- Senzor je pravilno ugrađen
- Električni priključak je pravilan
- U membranskoj kapici ima dovoljno elektrolita, a odašiljač ne prikazuje upozorenje o nestanku elektrolita

 Molimo uvažite informacije na sigurnosno-tehničkom listu kako biste osigurali sigurnu uporabu elektrolita.

 Uvijek držite senzor vlažnim nakon puštanja u rad.

#### APOZORENJE

##### Curenje medija procesa

Opasnost od ozljedivanja visokim tlakom, visokim temperaturama ili kemikalijama

- ▶ Prije nanošenja tlaka na sklop sa sustavom za čišćenje, provjerite je li sustav pravilno spojen.
- ▶ Nemojte instalirati sklop u procesu ako ne možete pouzdano uspostaviti ispravnu vezu.

### 7.2 Polarizacija senzora

Napon se primjenjuje između radne elektrode i protuelektrode prilikom spajanja na transmiter. Elektroda je polarizirana. Procesi do kojih dolazi tijekom polarizacije utječu na mjeri signal. Stoga prije početka kalibracije morate čekati da istekne razdoblje polarizacije.

Za postizanje stabilne vrijednosti prikaza senzor zahtijeva sljedeća vremena polarizacije:

Početno puštanje u rad	45 min
Ponovno puštanje u rad	20 min

### 7.3 Kompenzacija pH

pH kompenzacija konfigurira se fiksnom vrijednošću pH 7.2 u tvornici. Ta kompenzacija fiksne vrijednosti naznačuje se na pH vrijednosti na zaslonu uz pomoć simbola ruke . pH kompenzacija putem izmjerene vrijednosti pH senzora postaje nužna ako pH vrijednost varira za više od 0.1. pH kompenzacija s izmjerenim vrijednostima pH senzora mora se provesti na transmitemu.

#### Porvedite pH kompenzaciju

1. Idite u Izb./Setup/Ulaz/<Dezinfekcija senzora>/Proširene postav./Modus kompenzac. i odaberite Mjer. vrijedn..
2. U Odabir senzora: Odaberite <Senzor pH>.

### 7.4 Kalibriranje senzora

#### Referentno mjerjenje prema DPD metodi

Za kalibriranje mjernog sustava provedite kolorimetrijsko mjerjenje u skladu s DPD metodom. brom reagira s dietil-p-fenilendiaminom (DPD) stvarajući crvenu boju, pri čemu je intenzitet crvene boje proporcionalan sadržaju broma.

Izmjerite intenzitet crvene boje pomoću fotometra, (npr. PF-3). Fotometar pokazuje sadržaj broma.

### Potrebni uvjeti

Očitanje senzora je stabilno (nema pomaka ili nestacionarnih vrijednosti najmanje 5 minuta). To se obično jamči kada se ispunе sljedeći preduvjeti:

- Vrijeme polarizacije je isteklo.
- Protok je konstantan i unutar ispravnog raspona.
- Senzor i medij su na istoj temperaturi.
- PH vrijednost je unutar dopuštenog raspona.

### Podešavanje nulte točke

Podešavanje nulte točke nije potrebno zbog stabilnosti nulte točke membranskog senzora. Međutim, po želji se može izvršiti podešavanje nulte točke.

1. Za podešavanje nulte točke upravljajte senzorom najmanje 15 min. u vodi koja ne sadrži brom, koristeći sklopni ili zaštitni poklopac kao posudu.
2. Alternativno, izvršite podešavanje nulte točke koristeći gel nulte točke COY8 .

### Kalibracija nagiba

Uvijek izvršite kalibraciju nagiba u sljedećim slučajevima:

- Nakon zamjene membranske kapice
  - Nakon zamjene elektrolita
1. Uvjerite se da su pH vrijednost i temperatura medija konstantni.
  2. Uzmite reprezentativni uzorak za DPD mjerjenje. To se mora obaviti u neposrednoj blizini senzora. Koristite slavinu za uzorkovanje ako je dostupna.
  3. Odredite sadržaj broma koristeći DPD metodu.
  4. Unesite izmjerenu vrijednost u odašiljač (pogledajte Upute za rad odašiljača).
  5. Kako biste osigurali veću točnost, provjerite kalibraciju nekoliko sati ili 24 sata kasnije pomoću DPD metode.

## 7.5 Brojač elektrolita

Brojač elektrolita prati potrošnju elektrolita u membranskoj kapici senzora tijekom vremena. Poruka upozorenja M505 Liquiline odašiljača služi kao pomoć za pravodobno održavanje senzora. Ograničenje upozorenja može se konfigurirati pojedinačno.

### Aktiviranje brojača elektrolita i ograničenje upozorenja

1. Idite u Izb./Setup/Ulaz/<Dezinfekcija senzora>/Proširene postav./Postavke dijagnoze i odaberite **Brojač elektrolita**.
2. Odaberite **Funkcija: Uk.**
3. U **Upoz. granica**, postavite vrijednost u skladu s prilagođenim planom održavanja. Zadana postavka vraća se resetiranjem tvorničkih postavki.

### Čitanje brojača elektrolita

1. Idite u Izb./Dijagnoza/Informacije senzora/<Dezinfekcija senzora>/Rad senzora.
2. Očitajte **Punjjenje**.

## 8 Dijagnostika i uklanjanje problema

Prilikom rješavanja problema potrebno je uzeti u obzir cijelu mjernu točku. To obuhvaća:

- Odašiljač
- Električni priključci i vodovi
- Sklop
- Senzor

Mogući uzroci grešaka navedeni u tablici ispod odnose se prvenstveno na senzor. Prije početka rješavanja problema provjerite jesu li ispunjeni sljedeći uvjeti rada:

- Mjerenje u "temperaturno kompenziranom" načinu rada (može se konfigurirati na transmitemeru CM44x) ili konstantnoj temperaturi nakon kalibracije
- Brzina ptozoka od najmanje 16 cm/s (0.5 ft/s)
- Ne koriste se druga dezinfekcijska sredstva
- Ako se koriste organska sredstva za bromiranje, mora se provesti nova kalibracija.

### NAPOMENA

- Ako se vrijednost mjerena senzorom značajno razlikuje od vrijednosti DPD metode, prvo razmotrite sve moguće smetnje fotometrijske DPD metode (pogledajte Upute za rad fotometra). Ako je potrebno, ponovite mjerjenje DPD nekoliko puta.

Pogreška	Mogući uzrok	Način popravke
Nema prikaza, nema struje senzora	Nema napona napajanja na predajniku	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Uspostavite mrežni priključak</li> </ul>
	Priključni kabel između senzora i predajnika je prekinut	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Uspostavite kabelsku vezu</li> </ul>
	Nema elektrolita u membranskoj kapici	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Napunite membransku kapicu</li> </ul>
	Nema ulaznog protoka medija	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Uspostavite protok, očistite filter</li> </ul>
Previsoka vrijednost prikaza	Polarizacija senzora još nije dovršena	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Pričekajte da se završi polarizacija</li> </ul>
	Membrana neispravna	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Zamijenite membransku kapicu</li> </ul>
	Šant (npr. kontakt vlage) u vratilu senzora	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Uklonite membransku kapicu</li> <li>► Trljajte radnu elektrodu dok se ne osuši</li> <li>► Ako se odašiljač ne vrati na nulu, prisutan je šant: zamijenite senzor</li> </ul>
	Strani oksidanti ometaju senzor	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Pregledajte medij, provjerite kemikalije</li> </ul>
Prikazana vrijednost je preniska	Membranska kapica nije potpuno navučena	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Ispunite membransku kapicu svježim elektrolitom</li> <li>► Potpuno zategnjite membransku kapicu</li> </ul>
	Membrana je zaprljana	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Očistite membranu</li> </ul>
	Zračni mjehurić ispred membrane	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Otpustite zračni mjehurić</li> </ul>
	Zračni mjehurić između radne elektrode i membrane	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Uklonite membransku kapicu, nadopunite elektrolit</li> <li>► Uklonite zračni mjehurić tako što ćete lupnuti po vanjskoj strani membranske kapice</li> <li>► Zavrnite membransku kapicu</li> </ul>
	Ulazni protok medija je prenizak	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Uspostavite ispravan protok</li> </ul>
	Strani oksidanti ometaju DPD referentno mjerjenje	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Pregledajte medij, provjerite kemikalije</li> </ul>
	Upotreba organskih dezinficijensa	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Koristite prikladno sredstvo (npr. prema DIN 19643) (prvo treba zamijeniti vodu)</li> <li>► Koristite odgovarajući referentni sustav</li> </ul>
Zaslon se značajno mijenja	Rupa u membrani	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Zamijenite membransku kapicu</li> </ul>

## 9 Održavanje



Molimo uvažite informacije na sigurnosno-tehničkom listu kako biste osigurali sigurnu uporabu elektrolita.

Poduzmite sve potrebne mjere predostrožnosti na vrijeme kako biste osigurali sigurnost na radu i pouzdanost cijelog sustava mjerenja.

### NAPOMENA

#### Posljedice na proces i kontrolu procesa!

- ▶ Prilikom izvođenja bilo kakvih radova na sustavu, vodite računa o mogućem utjecaju koji to može imati na sustav kontrole procesa i sam proces.
- ▶ Za Vašu vlastitu sigurnost koristite samo originalnu dodatnu opremu. S originalnim dijelovima osigurani su funkcija, preciznost i pouzdanost također nakon provedenih radova održavanja.

## 9.1 Plan održavanja

Interval	Radovi održavanja
Ako su na membrani vidljive naslage (biofilm, kamenac)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite membranu senzora → <a href="#">26</a></li> </ul>
Ako je na površini tijela elektrode vidljiva nečistoća	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite tijelo elektrode senzora → <a href="#">26</a></li> </ul>
Radni vijek elektrolita uveliko ovisi o sadržaju soli i mediju. Preporučujemo da elektrolit mijenjate svakih 6-9 mjeseci. U slučaju medija s niskom vodljivošću, preporučuje se promjena elektrolita najmanje svakih 6 mjeseci. Membranski poklopac treba zamijeniti jednom godišnje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zamijenite elektrolit</li> <li>Zamijenite membransku kapicu</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nagib ovisno o primjeni: Svakih 6-9 mjeseci (najviše) pod stalnim uvjetima u dopuštenom rasponu od 0 do 55 °C (32 do 131 °F)</li> <li>■ Kalibracija nulte točke: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ako se operira u rasponu koncentraciji ispod 0.5 mg/l (ppm)</li> <li>■ Ako je prikazana negativna izmjerena vrijednost s tvorničkom kalibracijom</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kalibrirajte senzor</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ako je upozorenje brojača elektrolita aktivno</li> <li>■ Ako je kapica zamijenjena</li> <li>■ Za određivanje nulte točke</li> <li>■ Ako je nagib prenizak ili previšok u odnosu na nominalni nagib a membranska kapica nije vidljivo oštećena ili prljava</li> <li>■ Ako postoje naslage masti / ulja (tamne ili prozirne točke na membrani)</li> <li>■ Ako je nagib previšok ili prenizak ili je struja senzora vrlo bučna</li> <li>■ Ako je očito da je struja senzora značajno ovisna o temperaturi (temperaturna kompenzacija ne radi).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ispunite membransku kapicu svježim elektrolitom → <a href="#">25</a></li> <li>▶ Zamijenite membransku kapicu → <a href="#">27</a></li> </ul>
Ako su promjene vidljive na radnoj elektrodi ili suprotnoj elektrodi (smeđa prevlaka više nije prisutna)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obnovite senzor → <a href="#">30</a></li> </ul>

## 9.2 Radovi održavanja

### 9.2.1 Čišćenje senzora

#### ⚠ OPREZ

##### Razrijeđena klorovodična kiselina

Klorovodična kiselina izaziva iritaciju ako dođe u kontakt s kožom ili očima.

- ▶ Kada koristite razrijeđenu klorovodičnu kiselinu, nosite zaštitnu odjeću kao što su rukavice i naočale.
- ▶ Izbjegavajte prskanje.

**NAPOMENA**


Kemikalije koje smanjuju površinsku napetost (npr. površinski aktivne tvari u sredstvima za čišćenje ili organska otapala koja se mogu miješati s vodom)

Kemikalije koje smanjuju površinsku napetost uzrokuju da membrana senzora izgubi svoje posebno svojstvo i zaštitnu funkciju, što rezultira pogreškama u mjerenu.

- Ne koristite nikakve kemikalije koje smanjuju površinsku napetost.

**Uklanjanje senzora iz sklopa Flowfit CYA27**

1. Uklonite kabel.
2. Odvijte maticu za spajanje iz sklopa.
3. Izvucite senzor kroz otvor u sklopu.



A0044654

- 1 Senzor za dezinfekciju
- 2 Spojna matica za osiguranje senzora za dezinfekciju
- 3 Flowfit CYA27 sklop protoka

Za detaljne informacije o „Uklanjanje senzora iz sklopa Flowfit CYA27, pogledajte Upute za uporabu sklopa [www.endress.com/cya27](http://www.endress.com/cya27)

Upute za uporabu za BA02059C

**Čišćenje senzorske membrane**

Ako je membrana vidljivo prljava, npr. biofilm, postupite kako slijedi:

1. Uklonite senzor iz sklopa protoka .
2. Uklanjanje membranske kapice → 27.
3. Očistite membransku kapicu samo mehanički, koristeći blag mlaz vode. Alternativno, nekoliko minuta očistite u razrijeđenim kiselinama ili u određenim sredstvima za čišćenje bez dodatnih kemijskih dodataka.
4. Alternativno, nekoliko minuta očistiti u razrijeđenim kiselinama ili u određenim sredstvima za čišćenje bez dodatnih kemijskih dodataka.
5. Uvrnite membransku kapicu nazad na senzor → 27.

**Čišćenje tijela elektrode**

1. Uklonite senzor iz sklopa protoka.

2. Uklonite membransku kapicu →  27.
3. Pažljivo obrišite zlatnu elektrodu mekanom spužvom.
4. Isperite tijelo elektrode demineraliziranom vodom, alkoholom ili razrijeđenom kiselinom.
5. Napunite membransku kapicu svježim elektrolitom.
6. Uvrnite membransku kapicu nazad na senzor →  27.

### 9.2.2 Punjenje membranskog poklopca svježim elektrolitom

 Molimo uvažite informacije na sigurnosno-tehničkom listu kako biste osigurali sigurnu uporabu elektrolita.

#### NAPOMENA

##### Oštećenje membrane i elektroda, mjehurići zraka

Mogućnost izmjerena pogrešaka do potpunog kvara mjerne točke

- ▶ Izbjegavajte oštećenja membrane i elektroda.
- ▶ Elektrolit je kemijski neutralan i nije štetan po zdravlje. Elektrolit je kemijski neutralan i nije štetan po zdravlje.
- ▶ Držite bocu elektrolita zatvorenom nakon uporabe. Ne prenosite elektrolit na druge posude.
- ▶ Elektrolit ne skladištiti dulje od 2 godine. Elektrolit ne smije biti žute boje. Na naljepnici pogledajte datum uporabe.
- ▶ Izbjegavajte mjehuriće zraka prilikom lijevanja elektrolita u membransku kapicu.

#### Ispunite membransku kapicu elektrolitom


1. Uklanjanje membranske kapice →  27.
2. Ulijte otprilike 7 ml (0.24 fl oz) elektrolita u membransku kapicu dok se ne poravna s početkom unutarnjeg navoja.
3. Polagano zavrnete membransku kapicu u potpunosti do krajnjeg graničnika →  26.  
To će uzrokovati da se višak elektrolita premjesti na ventil i navoj.
4. Ako je potrebno, očistite senzor i membransku kapicu krpom.
5. Resetirajte brojač radnih sati za elektrolit na transmitemu u **Izb./Kalibracija/<Dezinfekcija senzora>/Disinfection/Zamjeniti elektr. ili Zamj. kape senzora/Pohraniti**

### 9.2.3 Zamjena membranske kapice

1. Uklonite senzor iz sklopa protoka .
2. Uklanjanje membranske kapice →  27.
3. Sipajte svježi elektrolit u novu membransku kapicu dok se ne poravna s početkom ženskog navoja.
4. Provjerite je li brtveni prsten montiran u membransku kapicu.
5. Uvijte novu membransku kapicu u otvor senzora →  27.
6. Zavijte membransku kapicu dok se membrana na radnoj elektrodi lagano ne rastegne (1 mm (0.04 in)).
7. Poništite brojač radnih sati za membransku kapicu na transmitemu. Za detaljne informacije, pogledajte Upute za uporabu transmitemera.


**Uklonite membransku kapicu**

- Pažljivo okrenite poklopac membrane.



A0034406

- Pažljivo uklonite membransku kapicu.




A0034408

1 Tijelo elektrode

**Zavijte membransku kapicu na senzor**

- Zavijte membransku kapicu na senzor: držite senzor za vratilo. Držite ventil čistim.



A0034480

8 Zavrnete membransku kapicu: držite ventil za otpuštanje tlaka čistim.

1 Ventil za otpuštanje tlaka

#### 9.2.4 Spremanje senzora

Ako je mjerjenje obustavljeno nakratko i može se jamčiti da će se senzor držati vlažnim za vrijeme skladištenja:

1. Zajamčeno je da se sklop neće isprazniti, možete ostaviti senzor u sklopu protoka.
2. Postoji mogućnost da će se sklop isprazniti, uklonite kabel i uklonite senzor iz sklopa.
3. Kako bi membrana ostala vlažna nakon što je senzor uklonjen, ponovno napunite zaštitnu kapicu elektrolitom ili čistom vodom.
4. Postavite zaštitnu kapicu na senzor → .

Tijekom dugotrajnih prekida mjerena, osobito ako je moguća dehidracija:


1. Uklonite kabel.
2. Uklonite senzor iz sklopa .
3. Očistite vratilo senzora i membransku kapicu hladnom vodom i ostavite da se osuši.
4. Polagano zavrnete membransku kapicu u potpunosti do krajnjeg graničnika. To osigurava da membrana ostane labava.
5. Pričvrstite suhi zaštitni poklopac radi mehaničke zaštite → .
6. Napunite elektrolit u membransku kapicu kada ponovno puštate elektrolit →  u rad, a zatim nastavite kao kod puštanja u rad → .

Pazite da tijekom duljih prekida mjerena ne dođe do biološkog obraštanja.


- Uklonite kontinuirane organske naslage, poput filmova bakterija.

##### Postavite zaštitnu kapicu na senzor

1. Kako bi membrana ostala vlažna nakon što je senzor uklonjen, ponovno napunite zaštitnu kapicu elektrolitom ili čistom vodom.
2. Gornji dio zaštitne kapice je u otvorenom položaju. Pažljivo pomaknite zaštitnu kapicu na poklopac membrane.



3. Pričvrstite zaštitnu kapicu okretanjem gornjeg dijela zaštitne kapice.



A0034494

### 9.2.5 Regeneriranje senzora

Tijekom mjerena, elektrolit u senzoru se postupno iscrpljuje zbog kemijskih reakcija. Sivo-smeđi sloj srebrnog halida koji se nanosi na kontra-elektrodu u tvornici nastavlja rasti tijekom rada senzora. To nema učinka na reakciju koja se odvija na radnoj elektrodi.

Promjena boje sloja srebrnog halida ukazuje na učinak na reakciju koja se odvija.

1. Provedite vizualni pregled kako bi se osiguralo da se sivo-smeđa boja kontra-elektrode nije promijenila. Ako se boja kontra-elektrode promijenila, npr. ako je uočena, bijela ili srebrna, senzor se mora regenerirati.
2. Pošaljite senzor proizvođaču radi regeneracije.

## 10 Popravak

### 10.1 Rezervni dijelovi

Za detaljnije informacije o kompletu rezervnih dijelova molimo referirajte se "Spare Part Finding Tool (alat za pronađak rezervnih dijelova)" na internetskoj stranici:

[www.endress.com/spareparts\\_consumables](http://www.endress.com/spareparts_consumables)

### 10.2 Povrat

Uređaj se vraća ako su potrebni popravci ili tvornička kalibracija ili ako je naručen odnosno isporučen nepravilan uređaj. Prema zakonskim odredbama, tvrtka Endress+Hauser, kao tvrtka s ISO certifikatom je obavezna slijediti određene postupke kod obrade vraćenih proizvoda koji su bili u kontaktu s medijem.

Da biste osigurali brz, siguran i profesionalan povrat uređaja:

- ▶ Informacije o postupku i uvjetima za vraćanje uređaja potražite na web mjestu [www.endress.com/support/return-material](http://www.endress.com/support/return-material).

### 10.3 Odlaganje



Ako se to zahtijeva Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE), proizvod je označen simbolom opasnosti kako bi se smanjilo odlaganje WEEE kao nerazvrstanog komunalnog otpada. Ne odlažite proizvode koji nose ovu oznaku kao nesortirani komunalni otpad. Umjesto toga, vratite ih proizvođaču na odlaganje pod primjenjivim uvjetima.

## 11 Dodatna oprema

Sljedeća dodatna oprema je najvažnija dodatna oprema koja je bila dostupna u trenutku izdavanje ovog dokumenta.

Navedena dodatna oprema tehnički je kompatibilna s proizvodom u uputama.

1. Moguća su ograničenja vezana uz primjenu kombinacije proizvoda.  
Osigurajte usklađenost mjerne točke s aplikacijom. To je odgovornost operatera mjerne točke.
2. Obratite pozornost na informacije u uputama za sve proizvode, osobito na tehničke podatke.
3. Za dodatnu opremu koja nije navedena ovdje molimo kontaktirajte servis ili distribucijski centar.

### 11.1 Dodatna oprema specifična za uređaj

#### Memosens podatkovni kabel CYK10

- Za digitalne senzore s Memosens tehnologijom
- Konfigurator proizvoda na stranici proizvoda: [www.endress.com/cyk10](http://www.endress.com/cyk10)

 Tehničke informacije TI00118C

#### Memosens podatkovni kabel CYK11

- Produžni kabel za digitalni senzor s Memosens protokolom
- Konfigurator proizvoda nalazi se na stranici proizvoda: [www.endress.com/cyk11](http://www.endress.com/cyk11)

 Tehničke informacije TI00118C

#### Memosens laboratorijski kabel CYK20

- Za digitalne senzore s Memosens tehnologijom
- Konfigurator proizvoda na stranici proizvoda: [www.endress.com/cyk20](http://www.endress.com/cyk20)

#### Flowfit CYA27

- Modularni sklop protoka za višeparametarska mjerena
- Konfigurator proizvoda na stranici proizvoda: [www.endress.com/cya27](http://www.endress.com/cya27)

 Tehničke informacije TI01559C

#### Flexdip CYA112

- Uronjiva armatura za vodu i otpadnu vodu
- Modularni sustav armature za senzore u otvorenim bazenima, kanalima i spremnicima
- Materijal: PVC ili nehrđajući čelik
- Konfigurator proizvoda na stranici o proizvodu: [www.endress.com/cya112](http://www.endress.com/cya112)

 Tehničke informacije TI00432C

#### Fotometar PF-3

- Kompaktni ručni fotometar za određivanje referentne izmjerene vrijednosti
- Boje reagens boce s jasnim uputama za doziranje
- Broj narudžbe: 71257946

#### Komplet adaptera CCS5x(D/E) za CYA27

- Stezni prsten
- Potisna spojnica
- O-prsten
- Broj narudžbe: 71372027

#### Komplet adaptera CCS5x(D/E) za CYA112

- Adapter uklj. O-prstene
- 2 vijka za zaključavanje
- Broj narudžbe: 71372026

**Komplet za brzo zatezanje za CYA112**

- Adapter, unutarnji i vanjski dijelovi uklj. O-prstenovi
- Alat za montažu i demontažu
- Narudžba br. 71093377 ili montirani dodatak CYA112

**COY8**

Gel nulte točke za senzore kisika i dezinfekcije

- Gel bez dezinfekcije i bez klora za verifikaciju, kalibraciju nulte točke i podešavanje mjernih točaka za kisik i dezinfekciju
- Konfigurator proizvoda na stranici proizvoda: [www.endress.com/coy8](http://www.endress.com/coy8)



Tehničke informacije TI01244C

## 12 Tehnički podaci

### 12.1 Ulaz

Mjerne varijable	Slobodni brom (HOBr) temperatura	Hipobromska kiselina (HOBr) [mg/l, µg/l, ppm, ppb] [°C, °F]
Mjerni raspon	CCS55E-**31AD** CCS55E-**31BF** CCS55E-**31CJ**	0 do 5 mg/l (ppm) HOBr 0 do 20 mg/l (ppm) HOBr 0 do 200 mg/l (ppm) HOBr
Struja signala	CCS55E-**31AD** CCS55E-**31BF** CCS55E-**31CJ**	56 do 104 nA po 1 mg/l (ppm) HOBr 14 do 26 nA po 1 mg/l (ppm) HOBr 14 do 26 nA po 1 mg/l (ppm) HOBr

### 12.2 Karakteristike performansi

Referentni uvjeti rada	temperatura pH vrijednost Protok HOBr-bez baze medij	20 °C (68 °F) pH 6,5 ±0,2 40 do 60 cm/s Mrežna voda	
Vrijeme reakcije	T <sub>90</sub> < 20 s (nakon završetka polarizacije)	Vrijeme T <sub>90</sub> može biti dulje pod određenim uvjetima. Ako senzor dulje vrijeme radi ili se pohranjuje u mediju broma , reakcija senzora počinje odmah ako je prisutan bromin, ali nakon određenog kašnjenja doseže točnu vrijednost koncentracije.	
Vrijeme polarizacije	Početno puštanje u rad Ponovno puštanje u rad	45 min 20 min	
Rezolucija izmjerene vrijednosti senzora	CCS55E-**31AD** CCS55E-**31BF** CCS55E-**31CJ**	0,03 µg/l (ppb) ClO <sub>2</sub> 0,13 µg/l (ppb) ClO <sub>2</sub> 1,10 µg/l (ppb) ClO <sub>2</sub>	
Izmjerena pogreška	CCS55E-**31AD** CCS55E-**31BF** CCS55E-**31CJ**	LOD (granica detekcije) <sup>1)</sup> 0.0008 mg/l (ppm) 0.0026 mg/l (ppm) 0.0061 mg/l (ppm)	LOQ (granica kvantifikacije) <sup>1)</sup> 0.0025 mg/l (ppm) 0.0085 mg/l (ppm) 0.0203 mg/l (ppm)

1) Na temelju ISO 15839. Mjerna pogreška uključuje sve nesigurnosti senzora i predajnika (elektrodnii sustav). Ne sadrži sve nesigurnosti uzrokovane referentnim materijalom i prilagodbe koje su možda izvršene.

Ponovljivost	CCS55E-**31AD** CCS55E-**31BF** CCS55E-**31CJ**	0.0017 mg/l (ppm) 0.0087 mg/l (ppm) 0.0476 mg/l (ppm)
Nazivni nagib	CCS55E-**31AD** CCS55E-**31BF** CCS55E-**31CJ**	80 nA po 1 mg/l (ppm) HOBr 20 nA po 1 mg/l (ppm) HOBr 20 nA po 1 mg/l (ppm) HOBr
Dugoročni pomak	<1% mjesečno (srednja vrijednost, određena tijekom rada u različitim koncentracijama i pod referentnim uvjetima)	
Vrijeme rada elektrolita	na 10% mjernog raspona i 20 °C na 50% mjernog raspona i 20 °C pri maksimalnoj koncentraciji i 55 °C	2 godina 1 godina 60 dana

### Vlastita potrošnja

Unutarnja potrošnja broma na senzoru je zanemariva.

## 12.3 Okoliš

Sobna temperatura	-20 do 60 °C (-4 do 140 °F)
-------------------	-----------------------------

Temperatura skladištenja	Dugotrajno skladištenje do 2 godine (maksimalno)		Skladištenje Do 48 h (maksimum)
	S elektrolitom	0 do 35 °C (32 do 95 °F) (bez zamrzavanja)	
	Bez elektrolita	-20 do 60 °C (-4 do 140 °F)	

Stupanj zaštite	IP68 (1.8 m (5.91 ft)) vodeni stupac tijekom 7 dana na 20 °C (68 °F)
-----------------	--

## 12.4 Proces

Temperatura procesa	+0 do 55 °C (32 do 130 °F), bez smrzavanja
---------------------	--

Tlak procesa	Ulagani tlak ovisi o specifičnoj montaži i instalaciji. Mjerenje se može obaviti slobodnim izlazom. Tlak medija koji se nalazi neposredno užvodno od membrane senzora ne smije prijeći 1 bar (14.5 psi) (2 bara abs. (29 psi abs.)). ► Što se tiče stanja i performansi senzora, bitno je da se poštuju granice brzine protoka navedene u sljedećoj tablici.
--------------	---

	Brzina protoka [cm/s]	Volumenski protok [l/h]		
		Flowfit CYA27 (verzija od 5 l)	Flowfit CYA27 (30 l verzija)	Flexdip CYA112
Minimum	16	5	30	Senzor je slobodno suspendiran u mediju; obratite pažnju na minimalnu brzinu protoka od 16 cm/s tijekom ugradnje.
Maksimum	80	30	60	

 Budući da je senzor broma osjetljiviji na promjene brzine protoka, idealno ga je instalirati na najudaljeniji položaj u sklopu Flowfit CYA27 .

pH područje	Raspon učinkovitosti slobodnog brom-a	pH 5 do 10 <sup>1)</sup>
Kalibracija		pH 5 do 9
Mjerenje		pH 5 do 10
1) Na pH < 5 elementarni brom nastaje iz hipobromne kiseline i drugačije se ponaša od hipobromne kiseline prilikom prolaska kroz membranu. Nadalje, u prisutnosti kloridnih iona (Cl <sup>-</sup> ) može se formirati brom-klorid, što također može dovesti do netočnih rezultata.		

Vodljivost	Senzor se može upotrebljavati i u mediju s vrlo niskom provodljivosti, kao što je demineralizirana voda. U tom slučaju treba paziti na smanjen kapacitet pH pufera medija. To se izražava u pH vrijednosti što se teško prilagođava i može utjecati na pH kompenzaciju.  Elektrolit se mora česće mijenjati u tim primjenama.
------------	---

Protok	Najmanje 5 l/h (1.3 gal/h), u Flowfit CYA27 klopu protoka (5 l verzija)  Najmanje 30 l/h (7.9 gal/h), u Flowfit CYA27 klopu protoka (30 l verzija)
--------	--

Protok	Najmanje 16 cm/s (0.5 ft/s), npr. sa sklopom za uranjanje Flexdip CYA112
--------	--

## 12.5 Konstruktivna izvedba

Dimenzije	→  15
-----------	--

Težina	Senzor s membranskom kapicom i elektrolitom (bez zaštitne kapice i bez adaptera) Cca. 95 g (3.35 oz)
--------	---

Materijali	Osovina senzora Membrana Membranska kapica Zaštitna kapa Brtveni prsten Spojka osjetničkog vratila	POM PET PVDF <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posuda: PC Makrolon (polikarbonat)</li> <li>▪ Brtva: Kraiburg TPE TM5MED</li> <li>▪ Poklopac: PC Makrolon (polikarbonat)</li> </ul> FKM PPS
------------	---	---

Specifikacija kabela	maks. 100 m (330 ft), uključ. produžetak kabela
----------------------	---









71630949

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---