

Einbauanleitung / Installation instructions TA21H, TA30H




EN - The installation instructions contains the information regarding the final sealing of the terminal heads TA21H, TA30H for MID approval.

DE - Diese Einbauanleitung enthält Informationen zur Verplombung der Anschlussköpfe TA21H, TA30H für die MID Zulassung.

EN - Sealing instructions for TA21H

DE - Anleitung zur Verplombung des TA21H



1. EN - Put the iron wire through the screw hole in order to seal the head.

DE - Den Draht durch das Schraubenloch ziehen, um den Anschlusskopf zu verplomben.

2. EN - Fix the iron wire to the screw that is on the head's cover.

DE - Den Draht an der Schraube befestigen, die sich am Anschlusskopfdeckel befindet.


3. EN - Seal the head with the iron wire.

DE - Den Anschlusskopf mit dem Draht verplomben.



EN - Final result
DE - Endergebnis

EN - Sealing instructions for TA30H
DE - Anleitung zur Verplombung des TA30H



1. EN - Put the iron wire through the screw hole as well as through the hole in the cover clamp in order to seal the head.

DE - Den Draht durch das Schraubenloch sowie durch das Loch in der Deckelkralle ziehen, um den Anschlusskopf zu verplomben.

2. EN - Seal the head with the iron wire.

DE - Den Anschlusskopf mit dem Draht verplomben.

↳ EN - Final result
DE - Endergebnis

www.addresses.endress.com