

# Varnostna navodila **TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/ TM211/TM41x/TM1xx/TM611**

Termometri z uporovnim senzorjem (RTD) ali  
termočlenom (TC)

ATEX: Ex nA IIC T6 Gc  
Ex ec IIC T<sup>xxx</sup>°C Gc  
Ex tc IIIC T<sup>xxx</sup>°C Dc



# TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/ TM611

Termometri z uporavnim senzorjem (RTD) ali termočlenom (TC)

## Kazalo vsebine

O dokumentu .....	3
Povezana dokumentacija .....	3
Dodatna dokumentacija .....	3
Certifikati in izjave .....	3
Naslov proizvajalca .....	3
Varnostna navodila .....	4
Varnostna navodila: Splošno .....	4
Varnostna navodila: Zagotovitev zaščite pred vžigom gorljivih prašnih delcev z ohišjem "t" .....	5
Varnostna navodila: Posebni pogoji uporabe .....	5
Temperaturne tabele .....	7
Podatki o električni priključitvi .....	10

**O dokumentu**

Številka dokumenta z varnostnimi navodili (XA) se mora ujemati s podatki na tipski ploščici naprave.

**Povezana dokumentacija**

Vsa dokumentacija je na voljo prek spletnih povezav:

[www.endress.com/](http://www.endress.com/)/Deviceviewer

(vnesete serijsko številko s tipske ploščice).



Če dokument še ni na voljo, lahko naročite njegov prevod v evropske jezike.

Pri prevzemu naprave v obratovanje upoštevajte pripadajoča navodila za uporabo naprave:

[www.endress.com/](http://www.endress.com/)/`<koda izdelka>`, npr. iTHERM TM131

**Dodatna dokumentacija**

Brošura o protieksplozijski zaščiti: CP00021Z

Brošura o protieksplozijski zaščiti je na voljo na spletni povezavi:

[www.endress.com/](http://www.endress.com/)/Downloads

**Certifikati in izjave****Izjava EU o skladnosti**

Številka izjave: EC\_00169 X

Izjava EU o skladnosti je na voljo na spletni povezavi:

[www.endress.com/](http://www.endress.com/)/Downloads

**Izjava UKCA o skladnosti**

Številka izjave: UK\_00427

Dodeljena številka certifikata potrjuje skladnost z naslednjimi standardi (odvisno od izvedbe naprave).

- EN IEC 60079-0: 2018
- EN 60079-7: 2015
- EN 60079-15: 2010
- EN 60079-31: 2014

**Naslov proizvajalca**

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG


Obere Wank 1

87484 Nesselwang, Nemčija

## Varnostna navodila

### **WARNING**

DO NOT OPEN WHEN  
AN EXPLOSIVE ATMOS-  
PHERE MAY BE PRESENT



A0048649

## Varnostna navodila: Splošno

- Upoštevajte vgradna in varnostna navodila, ki so sestavni del navodil za uporabo.
- Napravo namestite v skladu z navodili proizvajalca in vsemi drugimi veljavnimi standardi ter predpisi (npr. EN/IEC 60079-14).
- Poskrbite za zatesnjitev na uvodih za kable z uporabo kabelskih uvodnic in/ali zapornih elementov, ki zagotavljajo vrsto zaščite vsaj Ex ec ali Ex tb ter ustrezajo skupini IIIC in IIIIC (stopnja zaščite IP6X).
- Za delovanje termometra pri temperaturi okolice, nižji od  $-20^{\circ}\text{C}$ , je treba uporabiti ustrezne kable, uvode za kable in tesnilna sredstva, ki so dovoljeni za to vrsto uporabe.
- Pri temperaturah okolice nad  $+65^{\circ}\text{C}$  uporabite topotno-obstojne kable oz. vodnike, uvode za kable in tesnilna sredstva, ki so primerni za temperaturo okolice (Ta) z upoštevanjem  $+5\text{ K}$  nad temperaturnimi pogoji okolice.
- Ohišje termometra/senzorja je treba priključiti na vod za lokalno izenačevanje električnega potenciala oz. ga je treba vgraditi v ozemljen kovinski cevovod ali rezervoar.
- Pri uporabi kompresijskih spojk (npr. TA50, TA60, TA70) z nekovinskimi prižemnimi obroči ni mogoče zagotoviti zanesljive ozemljitve ob vgradnji v kovinski sistem. Zato je treba uporabiti dodatno varno povezavo za lokalno izenačevanje električnega potenciala.

**Varnostna navodila:  
Zagotovitev zaščite pred vžigom gorljivih prašnih delcev z ohišjem "t"**

**Varnostna navodila: Posebni pogoji uporabe**

- Upoštevajte varnostna navodila, ki veljajo za merilnike v uporabi.
- Naprave nikoli ne uporabljajte za kombinirane zmesi (plin, prah in zrak).
- Pri uporabi vtičnega konektorja (npr. TURCK PA) poskrbite, da bodo izpolnjene zahteve za kategorijo 3 in delovno temperaturo.

Ohišje redno čistite, da se na njem ne bi nabral sloj prahu.

- Senzorje za termometre brez termotulca (npr. TX62, TR24, TX88) je treba mehansko zaščititi s termotulcem ali drugo enakovredno zaščito, ki ustreza opremi kategorije 3 v skladu s standardom EN/IEC 60079-0, glede na osnovni namen uporabe.
- Za zagotovitev stopnje zaščite IP54 ali IP6X na sestavu za merjenje temperature, glede na osnovni namen uporabe, mora uporabnik priskrbeti termotulec ali drugo enakovredno komponento za procesno stran.
- Senzorje iTHERM TM111/TM112, katerih premer je manjši od 6 mm oz.  $\frac{1}{4}$ ", je treba zaščititi s termotulcem.
- Senzor temperature iTHERM TM611 je treba zaščititi s priloženo spojko tipa TT611.
- Senzorje temperature iTHERM TM131 in iTHERM TM15x je treba zaščititi s priloženim termotulcem oziroma s termotulcem, ki ustreza zahtevam, navedenim v navodilih.
- Potreben je pregled z upoštevanjem najslabšega možnega primera glede procesa in temperature okolice;
  - da temperatura ohišja na procesnem priključku ne preseže temperaturnega območja okolice sestava;
  - da temperatura na spojki RB\*\*1NS ob njeni uporabi (opcionalni pribor) ne preseže območja delovne temperature -50 do +150 °C pri naslednjih opcijah:  
iTHERM TM131-abc...  
iTHERM TM151-abc...
- **c Zgradba termometra:**
  - M Priključek nastavek-spojka NPT $\frac{1}{2}$ "
  - N Priključek nastavek-spojka-nastavek NPT $\frac{1}{2}$ "

*Temperatura na spojki ne sme presegati območja delovne temperature glede na opcijo: iTHERM TM611-abc...*

c	Material spojke:	Temperaturno območje senzorja:
xxx	1.4404	-50 do +450 °C
999	AISi 1MgMn	-50 do +150 °C
999	1.4529, 2.4816, 2.4819	-50 do +450 °C
999	1.4547	-20 do +400 °C
999	1.4539	-50 do +425 °C
999	1.4462	-30 do +300 °C
999	1.4410	-35 do +260 °C

*Temperatura materialov termotulca ne sme presegati območja delovne temperature glede na opcijo: iTHERM TM151-abcd...*

d	Material termotulca:	Temperaturno območje senzorja:
CA	10CrMo9-10	-20 do +450 °C
CB	13CrMo4-5	-30 do +150 °C
CC	16Mo3	-10 do +450 °C
DA	A105	-10 do +450 °C
DB	C22.8	-10 do +450 °C
DC	P355NH	-20 do +450 °C
EA	Duplex S32205	-46 do +316 °C

*Temperatura materialov termotulca ne sme presegati območja delovne temperature glede na opcijo: iTHERM TM152-abcd...*

d	Material termotulca:	Temperaturno območje senzorja:
CD	A182 F11	-30 do +450 °C
CA	A182 F22	-20 do +450 °C
CE	A182 F91	-10 do +450 °C
DA	A105	-10 do +450 °C
EA	Duplex S32205	-46 do +316 °C

- Namestite samo pretvornike za glavo instrumentov, katerih največja oddana moč ne presega 2.2 W pri nazivnih vrednostih temperaturnega vhoda do največ 10 V<sub>DC</sub> in 1 mA.
- Napravo je treba namestiti in vzdrževati tako, da kljub majhni verjetnosti ni možnosti za nastanek vira vžiga ob morebitnem udarcu ali trenju med ohišjem in železnim ali jeklenim delom.

### Vrsta zaščite Ex nA: (samo za merilne vložke/senzorje)

Pri uporabi z zaščito "Ex nA" in pri uporabi v coni 2 (EPL Gc) je treba senzor/merilni vložek v celoti namestiti v dodatno ohišje, ki zagotavlja stopnjo zaščite vsaj IP54 v skladu s standardom IEC/EN 60079-0 in IEC/EN 60079-15. Temperatura okolice v ohišju za končno uporabo ne sme preseči mejnih vrednosti dovoljenega območja temperature okolice. Na inštalaciji je treba upoštevati ustrezne zračne in plazilne razdalje ter ločilne razmike, kot jih določa standard IEC/EN 60079-15.

### Vrsta zaščite Ex t: (samo za merilne vložke/senzorje)

Pri uporabi z zaščito "Ex tc" in pri uporabi v coni 22 (EPL Dc) je treba senzor/merilni vložek v celoti namestiti v dodatno ohišje, ki zagotavlja stopnjo zaščite vsaj IP54, če prisotni prašni delci niso električno prevodni, oz. stopnjo zaščite IP6X v primeru prisotnosti električno prevodnih prašnih delcev, glede na zahteve standardov IEC/EN 60079-0 in IEC/EN 60079-31.

#### **⚠️ OPOZORILO**

#### Eksplozivna atmosfera

- ▶ V eksplozivnem okolju ne odpirajte naprave, kadar je ta pod napetostjo (med posluževanjem poskrbite, da bo ohranjena stopnja zaščite ohišja IP6x).

### Temperaturne tabele

*Odvisnost temperature okolice in procesne temperature glede na temperaturni razred za sestave z merilnimi pretvorniki*

Tip	Vgrajeni merilni pretvornik	Temperaturni razred	Temperaturno območje okolice (pri ohišju)	Najvišja površinska temperatura (na ohišju)
TR1x TC1x iTHERM TM4xx iTHERM TMxxxx	iTEMP TMT181	T6	-40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C	T85 °C
	iTEMP TMT182	T5	-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C	T100 °C
	iTEMP TMT84/TMT85	T4	-40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C	T135 °C
	iTEMP TMT71, TMT72	T6	-40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C	T85 °C
	iTEMP TMT86		-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C	T100 °C
	iTEMP TMT162		-40 °C ≤ Ta ≤ +80 °C	T135 °C
	iTEMP TMT142		-40 °C ≤ Ta ≤ +35 °C	T85 °C
	iTEMP TMT31 (RTD)	T6	-40 °C ≤ Ta ≤ +35 °C	T85 °C

Tip	Vgrajeni merilni pretvornik	Temperaturni razred	Temperaturno območje okolice (pri ohišju)	Najvišja površinska temperatura (na ohišju)
	iTEMP TMT31 (TC)	T5	-40 °C ≤ Ta ≤ +50 °C	T100 °C
		T4	-40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C	T135 °C
		T6	-40 °C ≤ Ta ≤ +30 °C	T85 °C
	iTEMP TMT82	T5	-40 °C ≤ Ta ≤ +45 °C	T100 °C
		T4	-40 °C ≤ Ta ≤ +80 °C	T135 °C
		T6	-40 °C ≤ Ta ≤ +58 °C	T85 °C
	iTEMP TMT8x z displejem iTEMP TMT7x z displejem Prosti vodniki	T5	-40 °C ≤ Ta ≤ +75 °C	T100 °C
		T4	-40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C	T135 °C
		T6	-40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C	T85 °C
		T5	-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C	T100 °C
		T4	-40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C	T135 °C

Tip	Vgrajeni merilni pretvornik	Premer merilnega vložka	Procesna temperatura	Temperaturni razred/najvišja površinska temperatura (na senzorju)
TR1x TC1x iTHERM TM4xx iTHERM TMxxx	iTEMP TMT18x iTEMP TMT8x iTEMP TMT7x iTEMP TMT31 iTEMP TMT142 Prosti vodniki	3 mm (1/8"), 3 mm (1/8") z dvojnim tokokrogom ali 6 mm (1/4") z dvojnim tokokrogom	-50 °C ≤ Tp ≤ +66 °C	T6/T85 °C
			-50 °C ≤ Tp ≤ +81 °C	T5/T100 °C
			-50 °C ≤ Tp ≤ +116 °C	T4/T135 °C
			-50 °C ≤ Tp ≤ +181 °C	T3/T200 °C
			-50 °C ≤ Tp ≤ +276 °C	T2/T300 °C
			-50 °C ≤ Tp ≤ +426 °C	T1/T450 °C
	6 mm (1/4")	-50 °C ≤ Tp ≤ +73 °C	T6/T85 °C	
		-50 °C ≤ Tp ≤ +88 °C	T5/T100 °C	
		-50 °C ≤ Tp ≤ +123 °C	T4/T135 °C	
		-50 °C ≤ Tp ≤ +188 °C	T3/T200 °C	
		-50 °C ≤ Tp ≤ +283 °C	T2/T300 °C	
		-50 °C ≤ Tp ≤ +433 °C	T1/T450 °C	

Tip	Vgrajeni merilni pretvornik	Premer merilnega vložka	Procesna temperatura $T_p$ <sup>1)</sup>	Temperaturni razred/najvišja površinska temperatura (na senzorju)
iTHERM TM412 iTHERM TM112 iTHERM TM131 iTHERM TM151 iTHERM TM152	iTEMP TMT162	3 mm (1/8") 3 mm (1/8") z dvojnim tokokrogom ali 6 mm (1/4") z dvojnim tokokrogom	-50 °C ≤ $T_p$ ≤ +64 °C	T6/T85 °C
			-50 °C ≤ $T_p$ ≤ +79 °C	T5/T100 °C
			-50 °C ≤ $T_p$ ≤ +114 °C	T4/T135 °C
			-50 °C ≤ $T_p$ ≤ +179 °C	T3/T200 °C
			-50 °C ≤ $T_p$ ≤ +279 °C	T2/T300 °C
			-50 °C ≤ $T_p$ ≤ +424 °C	T1/T450 °C
		6 mm (1/4") z dvojnim tokokrogom	-50 °C ≤ $T_p$ ≤ +71 °C	T6/T85 °C
			-50 °C ≤ $T_p$ ≤ +86 °C	T5/T100 °C
			-50 °C ≤ $T_p$ ≤ +121 °C	T4/T135 °C
			-50 °C ≤ $T_p$ ≤ +186 °C	T3/T200 °C
			-50 °C ≤ $T_p$ ≤ +286 °C	T2/T300 °C
			-50 °C ≤ $T_p$ ≤ +431 °C	T1/T450 °C

- 1) Za najvišji procesni tlak glejte ustrezne tehnične informacije. Pri termočlenskih vložkih sta temperaturni razred T6 ... T1 in najvišja površinska temperatura T85 °C ... T450 °C enaka procesni temperaturi.

*Odvisnost temperature okolice in procesne temperature glede na temperaturni razred za sestave s priključnim blokom ali kabelskim senzorjem, tip TSx310 ali TM211*

Premer merilnega vložka	Temperaturni razred/najvišja površinska temperatura	$T_p$ (proces) – najvišja dovoljena procesna temperatura (senzor) <sup>1)</sup>
3 mm (1/8"), 3 mm (1/8") z dvojnim tokokrogom ali 6 mm (1/4") z dvojnim tokokrogom	T1/T450 °C	426 °C
	T2/T300 °C	276 °C
	T3/T200 °C	181 °C
	T4/T135 °C	116 °C
	T5/T100 °C	81 °C
	T6/T85 °C	66 °C
6 mm (1/4") z dvojnim tokokrogom	T1/T450 °C	433 °C
	T2/T300 °C	283 °C
	T3/T200 °C	188 °C
	T4/T135 °C	123 °C

Premer merilnega vložka	Temperaturni razred/najvišja površinska temperatura	Tp (proces) – najvišja dovoljena procesna temperatura (senzor) <sup>1)</sup>
	T5/T100 °C	88 °C
	T6/T85 °C	73 °C

1) Za najvišji procesni tlak glejte ustrezne tehnične informacije

Premer merilnega vložka	Temperaturni razred/najvišja površinska temperatura	Ta – temperatura okolice (pri ohišju)
3 mm (1/8"), 3 mm (1/8") z dvojnim tokokrogom ali 6 mm (1/4") z dvojnim tokokrogom	T1/T450 °C	-40 °C ≤ Ta ≤ +120 °C
	T2/T300 °C	
	T3/T200 °C	
	T4/T135 °C	
	T5/T100 °C	
	T6/T85 °C	
6 mm (1/4") z dvojnim tokokrogom	T1/T450 °C	-40 °C ≤ Ta ≤ +120 °C
	T2/T300 °C	
	T3/T200 °C	
	T4/T135 °C	
	T5/T100 °C	
	T6/T85 °C	

## Podatki o električni priključitvi

Elektronska izvedba	Napajalna napetost Ub	Izhod/poraba toka
iTEMP TMT181	U ≤ 35 V <sub>DC</sub>	4 do 20 mA
iTEMP TMT182		
iTEMP TMT82	U ≤ 42 V <sub>DC</sub>	
ITEMP TMT84, TMT85	U ≤ 32 V <sub>DC</sub>	≤ 11 mA
iTEMP TMT86	U ≤ 30 V <sub>DC</sub>	
iTEMP TMT71, TMT72	U ≤ 36 V <sub>DC</sub>	4 do 20 mA
iTEMP TMT31	U ≤ 36 V <sub>DC</sub>	4 do 20 mA
iTEMP TMT142 HART7	U ≤ 36 V <sub>DC</sub>	4 do 20 mA
iTEMP TMT162 HART7	U ≤ 42 V <sub>DC</sub>	4 do 20 mA

<b>Elektronska izvedba</b>	<b>Napajalna napetost Ub</b>	<b>Izhod/poraba toka</b>
iTEMP TMT162 PA/FF	$U \leq 32 \text{ V}_{\text{DC}}$	$\leq 11 \text{ mA}$
Priklučni blok	$U \leq 10 \text{ V}_{\text{DC}}$	$\leq 1 \text{ mA}$

<b>Kategorija</b>	<b>Vrsta zaščite (ATEX)</b>	<b>Tip</b>
II3G	Ex nA IIC T6...T1 Gc	TR10, TR11, TR12, TR13, TR15, TR24, TR45, TR47, TR88, TR61, TR62, TR63, TR65, TR66, iTHERM TM411/TM412/ TS111/TM211, TST310
II3D	Ex tc IIIC T85 °C...T450 °C Dc	TC10, TC12, TC13, TC15, TC88, TEC420, TC61, TC62, TC63, TC65, TC66, TSC310 TPR100, iTHERM TS111, TPC100
II3G	Ex ec IIC T6...T1 Gc	iTHERM TM111/TM112/TM131/TM151/TM152/TM611
II3D	Ex tc IIIC T85 °C...T450 °C Dc	



71712576

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---