

PORUGUES

Fonte de alimentação com ciclo primário

1 Símbolos utilizados

Nestas instruções de instalação, são utilizados símbolos que o informam sobre indicações e perigos.

Este símbolo indica perigos que podem causar danos físicos em pessoas. Observe todos os avisos identificados com este símbolo para evitar possíveis danos físicos em pessoas.

Existem diversos grupos de dano físico, os quais podem ser identificados com uma palavra sinal.

ATENÇÃO

Avisa que há uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá causar um dano pessoal ou até a morte.

CUIDADO

Avisa que há uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá causar uma lesão.

IMPORTANT

Aviso de necessidade de uma ação que, no caso de não cumprimento, poderá acarretar um dano ou o mal funcionamento do dispositivo, do ambiente do dispositivo ou do hardware e software.

Este símbolo e o texto correspondente oferecem informações adicionais ou indicam uma fonte para obter informações mais detalhadas.

2 Instruções de segurança e alerta

Antes de colocação em funcionamento, ler as instruções de montagem e detectar se há danificações no aparelho.

ATENÇÃO: Perigo de morte devido a choque elétrico!

- O equipamento somente poderá ser instalado, colocado em funcionamento e operado por pessoal técnico qualificado.
- Nunca trabalhe com tensão ligada.
- Executar conexões de rede profissional e garantir proteção contra impacto.
- Após a instalação, cobrir a área de bornes, para evitar o contato não permitido com peças energizadas (por ex. instalação no quadro de comando).

IMPORTANT

- Devem ser cumpridas as normas nacionais de segurança e prevenção de acidentes.
- A montagem e a instalação elétrica devem corresponder ao padrão atual de tecnologia.
- A fonte de alimentação é um dispositivo para instalação embutida concebido para instalação em quadros de comando.
- O grau de proteção IP20 do dispositivo é previsto para um ambiente limpo e seco.
- Observar os limites mecânicos e térmicos.
- Posição de montagem horizontal (posição normal)
- Montar a fonte de alimentação na posição de instalação normal. Posição dos bornes de conexão L/N embaixo.
- Dimensionar e proteger o quanto necessário a ligação primária e secundária.
- Os parâmetros para a conexão, como por exemplo, o comprimento de decapagem necessário para o cabeamento com e sem terminal tubular, podem ser consultados nos diagramas de conexões correspondentes.
- Utilizar cabo de cobre com uma temperatura de operação de $>75^{\circ}\text{C}$ (temperatura ambiente $<55^{\circ}\text{C}$) e $>90^{\circ}\text{C}$ (temperatura ambiente $<75^{\circ}\text{C}$).
- Fechar áreas de bornes não utilizadas.
- A fonte de alimentação possui certificação para ser ligada a redes elétricas TN, TT e IT trifásicas (redes em estrela) com uma tensão de fase máxima de 240 V AC.
- Evitar a introdução de corpos estranhos, como grampos ou partes metálicas.
- A fonte de alimentação é isenta de manutenção. Os consertos só podem ser executados pelo fabricante. A abertura da caixa anula a garantia.
- Só é permitido o uso correto da fonte de alimentação.

3 Geral

A fonte de alimentação pode ser utilizada em todo o mundo graças à entrada de faixa ampla integrada. A tensão de saída U_{OUT} é ajustada por meio de um potenziômetro no painel frontal do dispositivo. Dependendo da carga fornecida, a fonte de alimentação disponibiliza um BOOST dinâmico equivalente a até 2 vezes a corrente nominal durante, no max., 5 segundos.

4 Terminais de conexão (4)

Observar as especificações dos comprimentos de decapagem e secções dos cabos.

5 Denominação dos elementos (1)

- Borne de conexão saída de sinal (SIG) DC OK, $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$: +24 V DC, 30 mA
- Terminal de conexão tensão de saída: Output DC +/-
- Recepção para cinta de cabos
- Base de encaixe integrada para o trilho de fixação
- Terminal de conexão tensão de entrada: Input L/N
- Signalação DC LED OK (verde)
- Seletor giratório, status da tensão de saída (DC OK) ou potência de saída ($P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$)
- Signalação LED (amarelo) $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$: potência de saída $P_{\text{Out}} > \text{Threshold da potência de saída } P_{\text{Thr}}$
- Potenziômetro, tensão de saída

ITALIANO

Alimentazione switching

1 Simboli utilizzati

In queste istruzioni di montaggio sono utilizzati simboli per segnalare indicazioni e pericoli. Questo simbolo si riferisce a pericoli che possono causare infurti. Leggere con attenzione tutte le note contrassegnate da questo simbolo per evitare possibili infurti. Gli infurti si suddividono in diversi gruppi, caratterizzati da una parola di segnalazione specifica.

AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non viene evitata, può comportare infurti anche mortali.

ATTENZIONE

Indica una situazione pericolosa che, se non viene evitata, può comportare infurti.

IMPORTANTE

Rimanda a un intervento necessario la cui mancata esecuzione può causare danni o malfunzionamenti del dispositivo, dei componenti contigui, nonché dell'hardware o del software.

Questo simbolo e il testo che lo accompagna forniscono informazioni supplementari o rimandano ad altre fonti di informazione.

2 Norme di sicurezza e avvertenze

Prima della messa in funzione, leggere le istruzioni di installazione e verificare che il dispositivo non presenti danni.

AVVERTENZA: pericolo di morte a causa di scosse elettriche!

- L'installazione, la messa in funzione e l'uso dello strumento si devono affidare esclusivamente a tecnici qualificati.
- Non lavorare mai in presenza di tensione.
- Effettuare una connessione corretta e garantire la protezione contro le scosse elettriche.
- Dopo l'installazione coprire il vano di connessione in modo da evitare contatti delle parti sotto tensione (ad es. montaggio nel quadro elettrico).

IMPORTANTE

- Rispettare le prescrizioni di sicurezza e antinfonistiche nazionali.
- Il montaggio e l'installazione elettrica deve soddisfare gli standard tecnici correnti.
- L'alimentazione di tensione è un dispositivo a incasso concepito per il montaggio in un armadio di comando.
- Il grado di protezione IP20 del dispositivo è previsto per un ambiente pulito e asciutto.
- Rispettare i limiti meccanici e termici.
- Posizione di montaggio orizzontale (posizione di montaggio normale)
- Montare l'alimentazione in posizione di montaggio normale. Posizione inferiore dei morsetti di connessione L/N.
- Prevedere dimensioni e protezione sufficienti per il cablaggio primario e secondario.
- I parametri di connessione, ad esempio la lunghezza del tratto da spolare necessaria per il cablaggio con e senza capocorda montato, sono riportati negli schemi di connessione corrispondenti.
- Utilizzare cavi di rame con una temperatura di esercizio $>75^{\circ}\text{C}$ (temperatura ambiente $<55^{\circ}\text{C}$) e $>90^{\circ}\text{C}$ (temperatura ambiente $<75^{\circ}\text{C}$).
- Chiudere i vari morsetti non utilizzati.
- Montare l'alimentazione è omologato per la connessione a reti elettriche TN, TT e IT (collegamento a stella) con tensione tra le fasi di max. 240 V AC.
- Evitare la penetrazione di corpi estranei, quali ad es. gaffette o altri oggetti metallici.
- L'alimentatore non richiede manutenzione. Eventuali interventi di riparazione possono essere eseguiti soltanto dal produttore. L'apertura della custodia comporta il decadere della garanzia.
- L'utilizzazione dell'alimentatore n'est autorisée que pour l'usage auquel elle est destinée.

3 Generalità

Grazie all'ingresso ad ampio range, l'alimentatore è utilizzabile in tutto il mondo. La tensione di uscita U_{OUT} viene impostata tramite un potenziometro sulla parte frontale del dispositivo. A seconda del carico alimentato, l'alimentatore mette a disposizione il BOOST dinamico per un valore fino a 2 volte la corrente nominale per max. 5 secondi.

4 Morsetti di connessione (4)

Attenersi a quanto prescritto per le sezioni dei cavi e le lunghezze del tratto da spolare indicate.

5 Denominazione degli elementi (1)

- Morsetto di connessione uscita di segnale (SIG) DC OK, $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$: +24 V DC, 30 mA
- Terminal di connessione tensão de saída: Output DC +/-
- Recepção para cinta de cabos
- Base de encaixe integrada para o trilho de fixação
- Terminal de conexão tensão de entrada: Input L/N
- Segnalazione LED DC OK (verde)
- Selettor giratorio, status della tensione di uscita (DC OK) o potenza in uscita ($P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$)
- Segnalazione LED (giallo) $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$: potenza in uscita $P_{\text{Out}} >$ soglia potenza in uscita P_{Thr}
- Potenziometro, tensione d'uscita

FRANÇAIS

Alimentation à découpage primaire

1 Symboles utilisés

Ces instructions d'installation utilisent des symboles pour attirer l'attention sur des consignes et des dangers.

Ce symbole désigne des dangers susceptibles de provoquer des blessures. Respecter toutes les consignes accompagnées de ce symbole afin d'éviter tout risque de blessure.

Il existe plusieurs groupes de dommages corporels signalés par une mention d'avertissement.

AVERTISSEMENT

Signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque de causer des dommages corporels pouvant entraîner la mort.

ATTENTION

Signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque de causer des blessures.

IMPORTANT

Indication d'une action requise qui, si elle n'est pas réalisée, peut provoquer un endommagement ou un dysfonctionnement de l'appareil, de l'environnement de l'appareil ou du matériel/logiciel.

INFO

Ce symbole et le texte qui l'accompagne vous donnent des informations complémentaires ou renvoient à des sources d'informations plus détaillées.

Consignes de sécurité et avertissements

Avant la mise en service, lire les instructions d'installation et vérifier si l'appareil présente des dommages.

AVERTISSEMENT : Danger de mort par choc électrique !

- L'installazione, la messa in funzione e l'uso dello strumento si devono affidare esclusivamente a tecnici qualificati.
- Non lavorare mai in presenza di tensione.
- Effettuare una connessione corretta e garantire la protezione contro le scosse elettriche.
- Dopo l'installazione coprire il vano di connessione in modo da evitare contatti delle parti sotto tensione (ad es. montaggio nel quadro elettrico).

IMPORTANT

- Respecter la législation nationale en vigueur en matière de sécurité et de prévention des accidents.
- Le montage et l'installation électrique doivent correspondre à l'état de la technique.
- L'alimentation est un appareil à encastre et est conçu pour le montage dans une armoire électrique.
- L'indice de protection IP20 de l'appareil est valable dans un environnement propre et sec.
- Respecter les limites mécaniques et thermiques.
- Le montage normal est horizontal.
- Monter l'alimentation à son emplacement normal. Les bornes de raccordement L/N sont situées en bas.
- Dimensionner et protéger les câblages primaire et secondaire correctement.
- Les paramètres de raccordement, à l'exemple de la longueur de la tracte à spoler nécessaire pour le cablage avec et sans capocorda montato, se trouvent dans les schémas de raccordement correspondants.
- Utiliser les câbles en cuivre à une température de service $>75^{\circ}\text{C}$ (température ambiante $<55^{\circ}\text{C}$) et $>90^{\circ}\text{C}$ (température ambiante $<75^{\circ}\text{C}$).
- Obturer les espaces de raccordement inutilisés.
- L'alimentation est homologuée pour le raccordement aux circuits électriques triphasés TN, TT et IT (réseau en étoile) à tension de conducteur externe maximum de 240 V AC.
- Empêchez tous corps étrangers (trombone ou pièce métallique) de pénétrer dans la zone des bornes.
- L'alimentation ne nécessite aucun entretien. Seul le constructeur est autorisé à effectuer des réparations. L'ouverture du boîtier provoque l'extinction de la garantie.
- L'utilisation de l'alimentation n'est autorisée que pour l'usage auquel elle est destinée.

Généralités

L'alimentation est utilisable dans le monde entier grâce à sa plage étendue de tension d'entrée intégrée. La tension de sortie U_{OUT} est réglée via un potentiomètre situé à l'avant de l'appareil. En fonction de la charge concernée, l'alimentation met à disposition le surplus de puissance dynamique pouvant atteindre 2 fois le courant nominal, pendant au plus 5 secondes.

Bornes de raccordement (4)

Respecter les longueurs à dénuder et les sections de câbles prescrites.

Designation des éléments (1)

- Borne de raccordement sortie de signal (SIG) DC OK, $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$: +24 V DC, 30 mA
- Terminal de connexion tension d'ingresso: Input DC +/-
- Connexion pour cinta di cabos
- Base di encaixe integrada para o trilho de fixação
- Borne de raccordement tensione di uscita: Output DC +/-
- Connessione per fascette fermacavi
- Piedino di innesti integrato per il montaggio su guida
- Morsetto di connessione tensione d'ingresso: Input L/N
- Segnalazione LED DC OK (verde)
- Rotary selector, stato della tensione di uscita (DC OK) o potenza in uscita ($P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$)
- Segnalazione LED (giallo) $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$: potenza in uscita $P_{\text{Out}} >$ soglia potenza in uscita P_{Thr}
- Potenziometro, tensione d'uscita

ENGLISH

Primary-switched power supply unit

1 Symbols used

In this installation note symbols are used in order to call attention to notices and dangers.

This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety measures that follow this symbol to avoid possible personal injuries.

There are different categories of personal injury that are indicated by a signal word.

WARNING

This indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

This indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTE

Indication of a required action which if it is not performed may cause damage or malfunction to the device, hardware/software, or surrounding property.

INFO

This symbol and the accompanying text provide the reader with additional information or refer to detailed sources of information.

2 Safety notes and warning instructions

Prior to startup, read the installations notes and check the device for damage.

WARNING: Danger to life by electric shock!

- Only skilled persons may install, start up, and operate the device.
- Never carry out work when voltage is present.
- Establish connection correctly and ensure protection against electric shock.
- Cover termination area after installation in order to avoid accidental contact with live parts (e.g., installation in control cabinet).

NOTE

- Observe the national safety and accident prevention regulations.
- Assembly and electrical installation must

PORUGUÊS

6 Sinalização (7 - 8)
Para fins de sinalização e monitoramento funcional da fonte de alimentação, estão disponíveis dois LEDs e uma saída de sinal ativa. Com a ajuda do seletor giratório, selecione o monitoramento funcional necessário. Está disponível o monitoramento de tensão de saída (DC OK) ou a excedência do valor threshold da potência de saída ($P_{Out} > P_{Thr}$).

6.1 Seletor giratório na posição DC OK:

Neste modo de comutação, é monitorada a tensão de saída (U_{Out}). Assim que excede o threshold DC-OK ($U_{Out} > 0.9 \times U_{Sel}$), a LED DC OK verde acende. Ademais, a saída de sinal (SIG) passa para "active high". Se a tensão de saída for menor do que o valor de threshold DC-OK ($U_{Out} < 0.9 \times U_{Sel}$), a LED DC OK é intermitente. A saída de sinal passa para "active low".

6.2 Seletor giratório na posição >50 %, >75 % ou boost >100 %:

Em cada uma destes modos, a potência de saída (P_{Out}) é monitorada. Ao exceder o threshold configurado, o LED amarelo acende ($P_{Out} > P_{Thr}$) e a saída de sinal (SIG) passa para "active low".

7 Montar/desmontar a fonte de alimentação

A alimentação de corrente pode ser instalada em todos os trilhos de fixação de 35 mm, de acordo com a EN 60715. A posição normal de montagem é horizontal (terminais de entrada em baixo). A distância mínima superior/inferior aos outros aparelhos é de 30 mm.

7.1 Montagem da fonte de alimentação (1)

Para montar a fonte de alimentação, proceda da seguinte forma:

- A fonte de alimentação é colocada na posição de montagem normal, por cima, no trilho de fixação de 35 mm (DIN EN 60715). Neste processo, certifique-se de que a base de encaixe integrada engata corretamente por trás do trilho de fixação (A).
- Em seguida, pressione a fonte de alimentação para baixo até que a base de encaixe engate de forma audível (B).
- Verifique o assentamento fixo da fonte de alimentação no trilho de fixação.

7.2 Desmontagem da fonte de alimentação (2)

Para desmontar a fonte de alimentação, proceda da seguinte forma:

- Introduza uma chave de fenda adequada na abertura da travamento na base de encaixe (A).
- Solte o travamento, levantando a chave de fenda para cima (B).
- Rode a fonte de alimentação cuidadosamente para a frente (C) e deixe o travamento deslizar de novo para a posição inicial.
- Em seguida, retire a fonte de alimentação do trilho de fixação (D).

7.3 Fixação dos fios de conexão à fonte de alimentação (3)

Nas laterais esquerda e direita da caixa estão integrados dois encaixes para fixação agrupada do cabeamento de ligação. Caso necessário, imobilize o cabeamento de conexão com abraçadeiras.

8 Certificações

IEC 61010-2-201

Utilizar terminais tubulares para cabos flexíveis.

IEC 61558-2-16 OBSERVAÇÃO:

Fonte comutada

Fonte comutada com transformador de segurança à prova de curto-circuito

ITALIANO

6 Segnalazione (7 - 8)

Per la segnalazione e il monitoraggio del funzionamento dell'alimentatore sono disponibili due LED e una uscita di segnale attiva. Con l'aiuto del selettore girevole, impostare a scelta il monitoraggio di funzionamento richiesto. È possibile scegliere tra il monitoraggio della tensione di uscita (DC OK) o il superamento della soglia di potenza in uscita ($P_{Out} > P_{Thr}$).

6.1 Selettore girevole in posizione DC OK:

Con il selettore in questa posizione, viene monitorata la tensione di uscita (U_{Out}). Una volta superata la soglia DC OK ($U_{Out} > 0.9 \times U_{Sel}$), la LED verde DC OK è acceso. Inoltre l'uscita di segnale (SIG) è su "active high". Se la tensione di uscita scende sotto il valore di soglia DC OK ($U_{Out} < 0.9 \times U_{Sel}$), la LED DC OK lampeggia. L'uscita di segnale passa a "active low".

6.2 Selettore girevole in posizione >50 %, >75 % o boost >100 %:

In ognuna di queste posizioni viene monitorata la potenza in uscita (P_{Out}). Al superamento della soglia impostata, il LED giallo si accende ($P_{Out} > P_{Thr}$) e l'uscita di segnale (SIG) passa a "active low".

7 Montaggio/smontaggio dell'alimentatore

L'alimentatore può essere installato su tutte le guide di montaggio da 35 mm a norma EN 60715. La posizione di montaggio normale è orizzontale. (morsetti di ingresso in basso). La distanza minima superiore/inferiore da mantenere rispetto ad altri dispositivi è di 30 mm.

7.1 Montaggio dell'alimentatore (1)

Per montare l'alimentatore, procedete come segue:

- L'alimentatore viene collocato in posizione di montaggio normale dall'alto sulla guida di montaggio da 35 mm (DIN EN 60715). Verificare che il piedino di innesto integrato sia collocato correttamente dietro alla guida di montaggio (A).
- Premere quindi l'alimentatore verso il basso, finché il piedino di innesto integrato non si innesta in maniera udibile (B).
- Controllare che l'alimentatore sia correttamente in sede sulla guida DIN.

7.2 Smontaggio dell'alimentatore (2)

Per smontare l'alimentatore, procedete come segue:

- Munirsi di un cacciavite idoneo e inserirlo nell'apertura di bloccaggio sul piedino di innesto (A).
- Sbloccare il bloccaggio, ruotando il cacciavite verso l'alto (B).
- Orienteate leggermente l'alimentatore in avanti (C) e fate rientrare il bloccaggio nella posizione di uscita.
- Infine, disinserire l'alimentazione dalla guida DIN (D).

7.3 Fissaggio del cavo di collegamento sull'alimentatore (3)

In ciascuna parete sinistra e destra della custodia sono integrati due alloggiamenti per il fissaggio in fasci del cavo di collegamento. Se necessario, fissare il cavo di collegamento con fascette per cavi.

8 Omologazioni

IEC 61010-2-201

Utilizzare capocorda per cavi flessibili.

IEC 61558-2-16 NOTA:

Unità di alimentazione a commutazione

Unità di alimentazione a commutazione con trasformatore di sicurezza protetto contro il corto circuito

FRANÇAIS

6 Signalisation (7 - 8)

Deux LED et une sortie de signal active sont disponibles pour signaliser et surveiller le fonctionnement de l'alimentation en tension. Avec l'aide du sélecteur rotatif, choisir la surveillance du fonctionnement requis. Sélectionner la surveillance de la tension de sortie (DC OK) ou le dépassement du seuil de puissance de sortie ($P_{Out} > P_{Thr}$).

6.1 Sélecteur rotatif en position DC OK :

Lorsque le sélecteur est dans cette position, la surveillance concerne la tension de sortie (U_{Out}). Lorsque le seuil DC-OK ($U_{Out} > 0.9 \times U_{Sel}$) est dépassé, la LED verte DC OK est allumée. De plus, l'output (SIG) est en état "active high". Si la tension de sortie diminue jusqu'à être inférieure à la valeur seuil DC-OK ($U_{Out} < 0.9 \times U_{Sel}$), la LED DC OK clignote. La sortie de signal est commutée sur "active low".

6.2 Sélecteur rotatif en position >50 %, >75 % ou boost >100 % :

En chaque de ces positions, la puissance de sortie (P_{Out}) est surveillée lorsque le sélecteur se trouve dans cette position. Au dépassement du seuil réglé, le LED jaune ($P_{Out} > P_{Thr}$) s'allume et la sortie de signal (SIG) passe à "active low".

7 Montage/Smontaggio dell'alimentatore

L'alimentation peut être installée sur toutes les guides de montage de 35 mm conformes à EN 60715. La position normale de montage est horizontale (bornes d'entrée en bas). La distance minimale supérieure/inferieure à maintenir par rapport aux autres appareils est de 30 mm.

7.1 Montage de l'alimentation (1)

Pour monter l'alimentation, veuillez suivre les indications suivantes :

- L'alimentation en tension est placée par le haut sur le profilé 35 mm (EN 60715), en position normale. Veiller ce faisant à ce que le pied encliquetable intégré au module s'emboîte correctement derrière la guida (A).

- Premere quindi l'alimentatore verso il basso, finché il piedino di innesto integrato non si innesta in maniera udibile (B).
- Controllate che l'alimentatore sia correttamente fissato nella guida DIN (D).

7.2 Smontaggio de l'alimentation (2)

Pour démonter l'alimentation, veuillez suivre les indications suivantes :

- Introduire un tournevis approprié dans l'orifice de verrouillage du pied encliquetable intégré (A).
- Desserrez le verrou en levant le tournevis vers le haut (B).
- Pivotez l'alimentation délicatement vers l'avant (C) et glissez le verrou dans la position initiale.
- Retirez enfin l'alimentation du profilé (D).

7.3 Fixer le câble de connexion à l'alimentation (3)

Les deux parois gauche et droite de la custodia sono integrati due alloggiamenti per il fissaggio in fasci del cavo di collegamento. Se necessario, fissare il cavo di collegamento con fascette per cavi.

8 Homologations

IEC 61010-2-201

Utiliser des embouts pour câbles flexibles.

CEI 61558-2-16 REMARQUE :

Alimentation à découpage

Alimentation à découpage avec transformateur de sécurité protégé contre les courts-circuits

ENGLISH

6 Signaling (7 - 8)

Two LEDs and an active signal output are available for signaling and monitoring the power supply unit. Using the rotary selector switch select the required functional monitoring. The monitoring of the output voltage (DC OK) or the exceedance of the output power threshold are available ($P_{Out} > P_{Thr}$).

6.1 Rotary selector switch in position DC OK:

In this switch position the output voltage (U_{Out}) is monitored. If the DC OK threshold is exceeded ($U_{Out} > 0.9 \times U_{Sel}$) the green DC OK LED turns on. Additionally, the signal output (SIG) "active high" is active. If the output voltage drops below the DC OK threshold value ($U_{Out} < 0.9 \times U_{Sel}$), the DC OK LED flashes. The signal output is switched to "active low".

6.2 Rotary selector switch in position >50 %, >75 % or boost >100 %:

In each of these switch positions the output power (P_{Out}) is monitored. When the set threshold is exceeded the yellow LED lights up ($P_{Out} > P_{Thr}$) and the signal output (SIG) switches to "active low".

7 Mounting/removing the power supply

The power supply can be installed onto all 35 mm DIN rails according to EN 60715. Normal mounting position is horizontally (with the input terminals facing down). The minimum gap to other devices is 30 mm above/below.

7.1 Mounting the power supply unit (1)

Proceed as follows to mount the power supply:

- The power supply is mounted in the normal mounting position from above onto the 35 mm DIN rail (EN 60715). Make sure that the integrated snap-on foot is in the correction position behind the DIN rail (A).
- Then press the power supply down until the integrated snap-on foot audibly latches into place (B).
- Check that the power supply is securely attached to the DIN rail.

7.2 Removing the power supply unit (2)

Proceed as follows to remove the power supply:

- Take a suitable screwdriver and insert this into the lock hole on the integrated snap-on foot (A).
- Release the lock by lifting the screwdriver (B).
- Carefully swivel the power supply forward (C) so that the lock slides back into the starting position.
- Then separate the power supply from the DIN rail (D).

7.3 Fix connection wiring to the power supply (3)

Two receptacles for the bundled attachment of the connection wiring are integrated in the left and right housing panel. If required, secure the connection wiring with cable ties.

8 Approvals

IEC 61010-2-201

Use ferrules for flexible cables.

IEC 61558-2-16 NOTE:

Power supply unit

IEC 61558-2-16 REMARQUE :

Power supply unit with short-circuit-proof safety transformer

IEC 61010-2-201 HINWEIS:

Power supply unit with short-circuit-proof safety transformer

IEC 61558-2-16 HINWEIS:

Power supply unit with short-circuit-proof safety transformer

DEUTSCH

6 Signalisierung (7 - 8)

Zur Signalisierung und Funktionsüberwachung der Stromversorgung stehen zwei LEDs und ein aktiver Signalausgang zur Verfügung. Wählen Sie mit Hilfe des Drehschalters die erforderliche Funktionsüberwachung aus. Zur Verfügung steht die Überwachung der Ausgangsspannung (DC OK) oder das Übersteigen der Ausgangsleistungsschwelle ($P_{Out} > P_{Thr}$).

6.1 Drehschalter in Stellung DC OK:

In dieser Schalterstellung wird die Ausgangsspannung (U_{Out}) überwacht. Mit Überschreiten der DC-OK-Schwelle ($U_{Out} > 0.9 \times U_{Sel}$) ist die grüne DC OK-LED an. Zusätzlich ist der Signalausgang (SIG) "active high" geschaltet. Wenn die Ausgangsspannung unter den DC-OK-Schwwellwert ($U_{Out} < 0.9 \times U_{Sel}$) sinkt, blinkt die DC OK-LED. Der Signalausgang ist "active low" geschaltet.

6.2 Drehschalter in Stellung >50 %, >75 % oder Boost >100 %:

In jeder dieser Schalterstellungen wird die Ausgangsleistung (P_{Out}) überwacht. Mit Überschreiten der eingestellten Schwelle leuchtet die gelbe LED ($P_{Out} > P_{Thr}$) und der Signalausgang (SIG) schaltet auf "active low".

7 Stromversorgung montieren/demontieren

Die Stromversorgung kann auf allen 35 mm-Tragschienen nach EN 60715 installiert werden. Die Normaleinbaulage ist waagerecht (Eingangsklemmen unten). Der Mindestabstand zu anderen Geräten beträgt oben/unten 30 mm.

7.1 Mounting the power supply unit (1)

Um die Stromversorgung zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Die Stromversorgung wird in Normaleinba

初级开关电源**1 使用的符号**

在本安装说明中使用了一些符号, 以提请用户注意相应的提示和危险情况。

此为安全警告符号!此符号用于提醒您注意潜在的人身伤害。请遵守此符号提示的所有安全措施, 以避免可能导致人员伤害。

信号词所代表的人身伤害可分为不同的种类。

警告 这代表一种危险境况, 如不规避, 可能会造成死亡或严重的人身伤害。

小心 这代表一种危险境况, 如不规避, 可能会造成轻微或中度的人身伤害。

注意 说明需要采取的措施, 如果不执行这些措施, 便可能导致设备、硬件 / 软件或周围财产损坏或故障。

i 该符号及附文会向读者提供更多信息, 或指出信息的详细出处。

2 安全警告和说明

在启动前请阅读安装注意事项并检查设备是否损坏。

i 警告: 电击可能导致生命危险!

- 仅有具备从业资质的专业人员才可以对设备进行安装, 调试和操作。
- 带电时请勿操作。
- 正确建立连接, 确保对电气冲击的保护。
- 安装后将端子区域覆盖以避免与带电部分产生意外接触 (如安装在控制柜中)。

① 注意

- 遵守国家的安全和事故防范规章。
- 组件和电气装置必须采用先进的技术。
- 电源是一台内置式设备, 设计用于安装在控制柜中。
- 该设备的保护等级为 IP20, 适用于清洁且干燥的环境。
- 注意机械和温度方面的限制。
- 水平安装位置 (正常安装位置)
- 将电源单元安装到标准安装位置。将 L/N 接线端子在底板上定位。
- 确保一次侧和二次侧的接线尺寸正确且有足够的熔断保护。
- 请在相关布线图中查找接线参数, 例如带和不带冷压头的剥线长度等。
- 使用铜质电缆, 工作温度为 $>75^{\circ}\text{C}$ (环境温度 $<55^{\circ}\text{C}$) $>90^{\circ}\text{C}$ (环境温度 $<75^{\circ}\text{C}$)。
- 封闭未使用的接线区域。
- 电源允许连接到最高相间电压为 240 V AC 的 TN、TT 和 IT 电网 (星形网络) 上。
- 保护设备, 防止异物 (例如回形针或金属部件) 刺入。
- 电源无需保养。修理工作只能由制造商进行。一旦打开外壳, 保修承诺便会失效。
- 电源仅允许用于规定用途。

3 概述

电源具有宽域输入, 因此可在全球通用。可通过设备正面的电位计调整输出电压 U_{OUT} , 根据所提供的负载, 电源可在 5 秒内提供 2 倍于额定电流的动态储能。

4 接线端子 (④)

注意剥线长度和电缆横截面的规定。

5 元件的类型 (①)

1. 端子连接信号输出 (SIG) DC OK, $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$: +24 V DC, 30 mA
2. 端子连接器输出电压: Output DC +/-
3. 电缆捆扎带的放置处
4. 集成卡式支架, 用于支架导轨安装
5. 接线端子输入电压: Input L/N
6. DC OK LED 信号输出 (绿色)
7. 旋转开关, 输出电压的状态 (DC OK) 或输出功率 ($P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$)
8. $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$ LED (黄色) 信号: 输出功率 P_{Out} > 输出功率阈值 P_{Thr}
9. 电位计, 输出电压

8. $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$ LED (黄色) 信号: 输出功率 P_{Out} > 输出功率阈值 P_{Thr}

9. 电位计, 输出电压

Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym**1 Zastosowane symbole**

W niniejszej instrukcji montażowej stosuje się symbole, które mają na celu zwrócenie uwagi na wskazówki i niebezpieczeństwa.

⚠️ Ten symbol oznacza niebezpieczeństwo, które mogą doprowadzić do obrażeń ciała. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek, jakie są oznaczone tym symbolem, aby uniknąć możliwych obrażeń.

Wyróżnia się różne kategorie obrażeń oznaczone odpowiednimi słownymi sygnałizującymi.

OSTRZEŻENIE

Wskazówka dotycząca sytuacji niebezpiecznej, która - jeśli się jej nie uniknie - może doprowadzić do obrażeń lub śmierci.

OSTROŻNIE

Wskazówka dotycząca sytuacji niebezpiecznej, która - jeśli się jej nie uniknie - może doprowadzić do obrażeń ciała.

UWAGA

Wskazówka dotycząca wymaganej czynności, która - jeśli nie zostanie spełniona - może powodować uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzenia, jego otoczenia, sprzętu komputerowego lub oprogramowania.

i Niniejszy symbol wraz z przynależnym tekstem dostarczają dodatkowych informacji lub wskazują inne źródła szczegółowych informacji.

2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia

i Przed uruchomieniem zapoznaj się z instrukcją wbudowaną i sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń.

⚠️ OSTRZEŻENIE: zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym!

- Montaż, uruchomienie i obsługa urządzenia należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom.

- Nigdy nie pracować przy przyłożonym napięciu.

- Podłączenie należy wykonać fachowo i zapewnić ochronę przed porażeniem elektrycznym.

- Po zainstalowaniu należy zasłonić obszar zacisków, aby nie dopuścić do niedozwolonego dotknięcia części przewodzących napięcie (np. montaż w szafie sterowniczej).

UWAGA

- Należy przestrzegać krajowych przepisów BHP.

- Montaż i elektryczna instalacja muszą być zgodne ze stanem techniki.

- Zasilacz to urządzenie do zabudowy, które jest przeznaczone do montażu w szafie sterowniczej.

- Urządzenie posiada stopień ochrony IP20 i jest przeznaczone do pracy w czystym i suchym otoczeniu.

- Zachowwać granice mechaniczne i termiczne.

- Montaż poziomy (normalne położenie montażowe)

- Zamontować zasilacz w znormalizowanym położeniu montażowym. Położenie złączy przyłączeniowych L/N na dole.

- Zapewnić wystarczające parametry i zabezpieczenie oprzewodzenia po stronie pierwotnej i wtórnej.

- Parametry przyłączeniowe, jak np. niezbędną długość izolacji dla oprzewodowania z tulejką i bez niej, są podane w przynależnych rysunkach podłączek.

- Użyć kabli miedzianych o temperaturze roboczej

$>75^{\circ}\text{C}$ (temperatura otoczenia $<55^{\circ}\text{C}$) oraz

$>90^{\circ}\text{C}$ (temperatura otoczenia $<75^{\circ}\text{C}$).

- Zamknąć nieużywaną przestrzeń zacisków.

- Zasilacz jest dopuszczony do podłączenia do sieci elektrycznych TN, TT oraz IT (siedem gwiazdowych) o napięciu przewodu zewnętrznego maksymalnie 240 V AC

- Nie dopuścić do przedstawiania się ciał obcych, jak np. zszywaczy biurowe lub metalowe elementy.

- Zasilacz nie wymaga konserwacji. Napraw dokonywać może producent. Otwarcie obudowy powoduje unieważnienie gwarancji.

- Zasilacz może być stosowany tylko zgodnie z przeznaczeniem.

3 Informacje ogólne

Zasilacz można stosować na całym świecie dzięki zintegrowanemu szeroko zakresowemu wejściu. Napięcie wyjściowe U_{OUT} ustawia się za pomocą potencjometru z przedu urządzenia. W zależności od zasianych odbiorników zasilacz udostępnia funkcję dynamicznego wzmacniania (BOOST) nawet do 2-krotności prądu znamionowego przez maks. 5 sekund.

4 Złączki przyłączeniowe (④)

Należy przestrzegać specyfikacji dotyczących długości odizolowania i przekrojów kabli.

5 Oznaczenie elementów (④)

1. Przyłączeniowa złączka szynowa wyjście sygnalowe (SIG) DC OK, $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$: +24 V DC, 30 mA
2. Złączka przyłączeniowa napięcia wyjściowego: Output DC +/-
3. Mocowanie opaski kablowej
4. Zintegrowana stopka ustawiająca do montażu szyny nośnej
5. Złączka przyłączeniowa napięcia wyjściowego: Input L/N
6. Sygnalizacja diody DC OK (zielona)
7. Przelącznik obrotowy, stan napięcia wyjściowego (DC OK) lub moc wyjściowa ($P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$)
8. Sygnalizacja LED $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$ (żółty): moc wyjściowa P_{Out} > prog mocy wyjściowej P_{Thr}
9. Potencjometr, napięcie wyjściowe

一次側スイッチ電源ユニット**1 使用されている記号**

この取付け時の注意事項には、注記や危険について注意を促すために各種記号が使用されています。

⚠️ これは安全警告記号です。人身事故の危険が潜在的に存在する事を警報しています。この記号に続いて記載されている安全対策をすべて順守し、起こり得る人身事故を回避してください。

シグナルワードで表示される人身事故は、さまざまなカテゴリーに分類されます。

警告 戻るを怠った場合は死亡事故または重傷につながるおそれのある危険状態を示します。

注意 戻るを怠った場合は軽度または中度の怪我につながるおそれのある危険状態を示します。

① 註記 推置を講じることを示し、これに従わなかった場合は機器、ハードウェア/ソフトウェア、または周辺機器の損傷や不具合が生じる場合があります。

i この記号にはテキストが併記されており、読者に追加情報を提供したり、または情報の詳細な参照先を示しています。

2 安全に関する注意事項と警告指示事項

起動する前に、取付け時の注意事項を読み、機器に損傷がないか確認してください。

⚠️ 警告: 感電による生命の危険!

- 機器の受け、起動、運転は、有資格の作業員のみが行います。

- 電圧がかかる状態で絶対に作業を行わないでください。

- 接続は適切に確立し、感電しないように保護してください。

- 通電部に誤って触れないよう、取付け後は端子にカバーをしてください (制御盤に取り付ける場合など)。

① 註記

- 各国で適用される安全規則および事故防止規則を順守してください。

- 組み立てと電気設備は、最新技術に準じて施工する必要があります。

- 組み込み装置である電源ユニットは、制御盤内に取り付けるように設計されています。

- 保護等級IP20のこの機器は、清潔で乾燥した環境で使用するためのものです。

- 機械的制限や熱による制限に注意してください。

- 水平取付け位置 (標準取付け位置)

- 電源ユニットは標準設置位置に取り付けてください。底部のL/N接続モジュール端子台の位置。

- 一次側配線と二次側配線のサイズが正しく、適切な定格電流のヒューズで保護されていることを確認してください。

- 接続パラメータ (フェルール (棒端子) 有り/無しでの必要な剥き長さなど) は、付属の配線図に記載されています。

- 以下の作動温度では銅線を使用してください:
 $>75^{\circ}\text{C}$ (周囲温度 $<55^{\circ}\text{C}$)
 $>90^{\circ}\text{C}$ (周囲温度 $<75^{\circ}\text{C}$)

- すべての未使用のモジュール端子台には、ネジを締め付けてください。

- 電源は、最大相間電圧が 240 V AC の TN、TT、および IT パワーアグリッド (スターネットワーク) への接続が承認されています。

- 一様に機器を保護してください。

- Zasilacz jest dopuszczony do podłączenia do sieci elektrycznych TN, TT oraz IT (siedem gwiazdowych) o napięciu przewodu zewnętrznego maksymalnie 240 V AC

- Nie dopuścić do przedstawiania się ciał obcych, jak np. zszywaczy biurowe lub metalowe elementy.

- Zasilacz nie wymaga konserwacji. Napraw dokonywać może producent. Otwarcie obudowy powoduje unieważnienie gwarancji.

- Zasilacz może być stosowany tylko zgodnie z przeznaczeniem.

3 概要

本電源ユニットは、統合式広範囲電源入力に対応しており、世界でご使用いただけます。出力電圧 U_{OUT} は機器前面のボテンショメータで設定します。供給される負荷に応じて、電源ユニットはダイナミックブーストまで公称電流の最大 2 倍の電流を最大 5 秒間供給します。

4 接続モジュール端子台 (④)

剥き線長さおよびケーブル断面積の仕様を順守してください。

5 各エレメントの名称 (④)

1. 接続モジュール端子台信号出力 (SIG) DC OK, $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$: +24 V DC, 30 mA
2. 接続モジュール端子台出力電圧: 出力 DC +/-
3. 終端バンド用ホルダー
4. キヤリアルール受け用統合型スナップ式脚部
5. 接続モジュール端子台入力電圧: 入力 L/N
6. 信号伝達 DC OK LED (緑)
7. 回転式セレクタ、出力電圧状態 (DC OK) または出力電圧状態 ($P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$)
8. 信号伝達 $P_{\text{Out}} > P_{\text{Thr}}$ LED (黄): 出力電力 $P_{\text{Out}} >$ 出力電力 閾値 P

中文

6 信号 (7 - 8)
提供两个LED和一个有源信号输出，用于发送信号和电源功能监控。使用旋转开关来选择所需的功能监控。提供输出电压(DC OK)或输出功率阈值监控 (P_{Out} > P_{Thr})。

6.1 旋转开关处于位置 DC OK :
在此开关位置上，输出电压 (U_{Out}) 受到监控。如果超过了 DC OK 阈值 (U_{Out} > 0.9 × U_{Set})，绿色 DC OK LED 亮起。此外，信号输出 (SIG) “active high” (高态有效) 激活。如果输出电压降到低于 DC OK 阈值 (U_{Out} < 0.9 × U_{Set})，则 DC OK LED 灭灯。信号输出切换至“active low” (低态有效)。

6.2 旋转开关处于位置 >50%，>75% 或加速 >100% :
在每一个开关位置上，输出功率 (P_{Out}) 都受到监控。超过设定阈值时，黄色 LED 亮起 (P_{Out} > P_{Thr}) 且信号输出 (SIG) 切换至“active low” (低态有效)。

7 安装 / 拆卸电源

电源可安装到所有符合 EN 60715 标准的 35 mm DIN 导轨上。正常安装位置为水平位置（输入模块朝下）。与其它设备之间的最小间隙上 / 下均为 30 mm。

7.1 安装电源设备 (9)
请按照下面步骤安装电源：
1. 将电源从上方以常规安装位置安装到 35 mm DIN 导轨上 (DIN EN 60715)。确保内置卡接支脚位于 DIN 导轨后方的正确位置上 (A)。
2. 然后向下按压电源，直到听到内置卡接支脚发出锁定到位的声音 (B)。
3. 检查电源是否牢固地装到 DIN 导轨上。

7.2 拆卸电源设备 (9)
请按照下面步骤拆卸电源：
1. 使用合适的螺丝刀插入内置卡接支脚上的锁孔内 (A)。
2. 向上抬螺丝刀 (B) 以解除锁定。
3. 小心地向前转动电源 (C)，从而将锁定件滑回到起始位置。
4. 然后将电源从 DIN 导轨 (D) 上取下。

7.3 将连接线固定到电源上 (9)
左侧和右侧外壳面板上内置有两个用于捆绑固定连接线的槽。如果需要，用电缆扎带固定连接线。

8 认证

IEC 61010-2-201
柔性电缆使用冷压头。

IEC 61558-2-16 注意 :



电源
电源带防短路安全变压器

技术数据

技术数据	
输入数据	Dane techniczne
输入电压范围	Zakres napięcia wejściowego
电流消耗 (静态裕度)	Pobór prądu (statyczny Boost) typ.
频率范围 (f _N)	Zakres częstotliwości (f _N)
冲击电流限制 (25°C 时) / I ² t	Ograniczenie prądu załaczeniowego (przy 25°C)/I ² t
输入熔断器 慢熔断, 内部	Bezpiecznik na wejściu zwłoczny, wewnętrzny
电源缓冲	Czas podtrzymania przy zaniku zasilania sieciowego typ.
推荐使用的输入保护断路器	Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej
AC: 特性 B、C 或类似	AC: Charakterystyka B, C lub porównywalna
输出数据	Dane wyjściowe
额定输出电压 U _{OUT}	Znamionowe napięcie wyjściowe U _{OUT}
设置范围 (恒定容量)	Zakres nastaw (stała moc)
输出电流 I _N / I _{Stat. Boost} / I _{Dyn.Boost}	Prąd wyjściowy I _N / I _{Stat. Boost} / I _{Dyn.Boost}
输出功率 P _N / P _{Stat. Boost} / P _{Dyn. Boost}	Moc wyjściowa P _N / P _{Stat. Boost} / P _{Dyn. Boost}
效率 (基于额定值)	Sprawność (przy wartościach znamionowych) typ.
反馈电压电阻	Impedancja pozwrotna (zakres znamionowy)
输出端处的过电压保护 (OVP)	Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP)
一般参数	Dane ogólne
隔离电压 (输入 / 输出)	Napięcie izolacji (wejście/wyjście)
型号 / 常规测试 (IEC/EN 60950-1)	Badanie typu/jednostkowe (IEC/EN 60950-1)
保护等级 / 保护等级	Stopień ochrony / Klasa ochrony
过电压等级	Kategoria przepięciowa
EN 61010-1 / EN 62477-1	EN 61010-1 / EN 62477-1
污染等级	Stopień zabrudzenia
环境温度 (运行)	Temperatura otoczenia (eksploatacja)
环境温度 (调试类型测试)	Temperatura otoczenia (testowany typ Start-Up)
环境温度 (存放 / 运输)	Temperatura otoczenia (składowanie / transport)
25 °C 时的湿度, 无凝结	Wilgotność powietrza przy 25°C, bez rosy
安装高度	Wysokość rozstawienia
尺寸 (W x H x D) + DIN 导轨	Wymiary (Szer. / Wys. / Gt.) + szyna nośna
至有源或无源设备的距离 左 / 右 / 上 / 下	Odległość od urządzeń aktywnych lub pasywnych po lewej, po prawej / u góry, na dole
有源 / 无源	P _{out} ≤ 50 %
无源	P _{out} ≥ 50 %
有源	P _{out} ≥ 50 %
重量	Masa

POLSKI

6 Sygnalizacja (7 - 8)
Do sygnalizowania i monitorowania funkcji zasilacza są dostępne dwie diody LED i aktywne wyjście sygnału. Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać wymaganego monitorowanie funkcji. Dostępne jest monitorowanie napięcia wyjściowego (DC OK) lub przekroczenia prou mocu wyjściowej (P_{Out} > P_{Thr})のモニタリングを使用することができます。

6.1 Przełącznik obrotowy w pozycji DC OK:
W tej pozycji przełącznika jest monitorowane napięcie wyjściowe (U_{Out}). Po przekroczeniu prou mocu wyjściowej (P_{Out} > 0.9 × U_{Set}) zaśala się zielona dioda LED DC OK. Dodatkowo następuje włączenie wyjścia sygnałowego (SIG) „active high”. Jeżeli napięcie wyjściowe spadnie poniżej wartości progowej DC OK (U_{Out} < 0.9 × U_{Set}), migra dioda LED DC OK. Wyjście sygnałowe jest przełączone na „active low”.

6.2 Przełącznik obrotowy w pozycji >50%, >75 % lub Boost >100 %:
W każdej z tych pozycji przełącznika jest monitorowana moc wyjściowa (P_{Out}). Po przekroczeniu ustawionego prou zapala się zielona dioda LED (P_{Out} > P_{Thr}), a wyjście sygnałowe (SIG) przełącza się na „active low”.

7 Montaż/demontaż zasilacz

Zasilacz może być montowany na wszystkich szynach nośnych 35 mm zgodnych z normą EN 60715. Normalne położenie montażowe to położenie poziome (złączki wejściowe u dołu). Minimalny odstęp od innych urządzeń wynosi 30 mm u góry/u dołu.

7.1 Montaż zasilacz (9)

Aby zamontować zasilacz, należy postępować w następujący sposób:

- W normalnej pozycji montażowej zasilacz nakłada się od góry na szynę nośną 35 mm (DIN EN 60715). Zwrócić uwagę, aby zintegrowana nóżka zatraskowa była prawidłowo zamocowana za szynę nośną (A).
- Następnie docisnąć zasilacz w dół, aż będzie stłykać zatrzymanie zintegrowanej nóżki zatraskowej (B).
- Spakuj trwałe osadzenie zasilacza na szynie nośnej.

7.2 Demontaż zasilacza (9)

Aby zdemontażować zasilacz, należy postępować w następujący sposób:

- Przygotować odpowiedni wkretak i wprowadzić go w otwór blokady na zintegrowanej nóżce zatraskowej (A).
- Odkręcić blokadę. W tym celu podważać ją śrubokrętem do góry (B).
- Ostrożnie obrócić zasilacz do przodu (C) i pozwolić na przesunięcie blokady do pozycji wyjściowej.
- Następnie zdjąć zasilacz z szyny nośnej (D).

7.3 Montaż przewodów przyłączeniowych na zasilaczu

Na lewej i prawej ściance obudowy znajdują się po dwa uchwyty do mocowania wiązek przewodów przyłączeniowych. W razie potrzeby zabezpieczyć przewody przyłączeniowe opaskami kablowniczymi kablowymi.

8 Certyfikaty

IEC 61010-2-201

Użyć tulejek do elastycznych kabli.

IEC 61558-2-16 WSKAZÓWKA:

Zasilacz

Zasilacz z odpornym na zwarcia transformatorem bezpieczeństwa.

日本語

6 信号伝達 (7 - 8)
信号伝達と電源ユニット機能のモニタリングには、2つのLEDとアクティブ信号出力が使用されます。回転式セレクタを使用して、要求される機能モニタリングを選択します。出力電圧(DC OK)または出力電力閾値の超過(P_{Out} > P_{Thr})のモニタリングを使用することができます。

6.1 回転式セレクタイッチの位置を「DC OK」に設定 :
このスイッチ位置では、出力電圧(U_{Out})がモニタリングされます。DC OK閾値を超えると(U_{Out} > 0.9 × U_{Set})、緑のDC OK LEDが点灯します。また、信号出力(SIG)“active high”が発生します。出力電圧がDC OK閾値を下回ると(U_{Out} < 0.9 × U_{Set})、DC OK LEDが点滅します。信号出力は“active low”に切り替わります。

6.2 回転式セレクタイッチの位置を「>50%，>75 %または「boost >100 %」に設定 :
これらの各スイッチ位置では、いずれも出力電力(P_{Out})がモニタリングされます。設定されている閾値を超えると黄色のLEDが点灯し(P_{Out} > P_{Thr})、信号出力(SIG)は「アクティブ高」に切り替わります。

7 電源ユニットの取付けおよび取り外し

電源ユニットは、EN 60715規格に準拠したすべての35 mm DINレールに取り付けることができます。通常の取付け位置は水平です(入力端子は下向き)。他のデバイスまでの間隔は上/下30 mmです。

7.1 Montaż zasilacza (9)

Aby zamontować zasilacz, należy postępować w następujący sposób:

- W normalnej pozycji montażowej zasilacz nakłada się od góry na szynę nośną 35 mm (DIN EN 60715). Zwrócić uwagę, aby zintegrowana nóżka zatraskowa była prawidłowo zamocowana za szynę nośną (A).
- Następnie docisnąć zasilacz w dół, aż będzie stłykać zatrzymanie zintegrowanej nóżki zatraskowej (B).
- Spakuj trwałe osadzenie zasilacza na szynie nośnej.

7.2 Demontaż zasilacza (9)

Aby zdemontażować zasilacz, należy postępować w następujący sposób:

- Przygotować odpowiedni wkretak i wprowadzić go w otwór blokady na zintegrowanej nóżce zatraskowej (A).
- Odkręcić blokadę. W tym celu podważać ją śrubokrętem do góry (B).
- Ostrożnie obrócić zasilacz do przodu (C) i pozwolić na przesunięcie blokady do pozycji wyjściowej.
- Następnie zdjąć zasilacz z szyny nośnej (D).

7.3 Montaż przewodów przyłączeniowych na zasilaczu

Na lewej i prawej ściance obudowy znajdują się po dwa uchwyty do mocowania wiązek przewodów przyłączeniowych. W razie potrzeby zabezpieczyć przewody przyłączeniowe opaskami kablowniczymi kablowymi.

8 認証

IEC 61010-2-201

Cök telli kablolarda yüksük kullanın.

IEC 61558-2-16 NOTE:

電源ユニット

短絡保護機能付き変流器搭載電源ユニット

TÜRKÇE

6 Sinyal verme (7 - 8)
Güç kaynağının sinyalizasyonu ve fonksiyonel izlemesi için iki LED ve bir aktif sinyal çıkışı mevcuttur. Döner seçici anahtarı kullanarak, istenen fonksiyonel izleme seçebilirsiniz. Çıkış gerilimi (DC OK) veya çıkış gücünün eşinin aşılması izlenmesi mümkün (P_{Out} > P_{Thr})。

6.1 Rotary selector switch in position DC OK:
Bu anahtar konumunda çıkış gerilimi (U_{Out}) izlenir. Eğer DC OK eşini aşmışsa (U_{Out} > 0.9 × U_{Set}), yeşil DC OK LED'yi yanar. DC OK değerini aşınca, sinyal çıkışı (SIG) "aktif yüksek" olacak şekilde gelir. Eğer çıkış gerilimi DC OK değerinin altına düşerse (U_{Out} < 0.9 × U_{Set}), DC OK LED'i yanıp söner. Sinyal çıkışı "aktif düşük" olarak anlahtarlar.

6.2 Rotary selector switch in position >50%, >75 % or boost >100%:
Bu anahtar konumlarından her birinde çıkış gücü (P_{Out}) izlenir. Ayarlanan eşik seviyesinde, san LED yanar (P_{Out} > P_{Thr}) ve sinyal çıkışı (SIG) "aktif düşük" olarak anlahtarlar.

7 Güç kaynağının takılması/cıkartılması

Güç kaynağı EN 60715'e uygun tüm 35 mm DIN raylarına oturtulabilir. Normal montaj pozisyonunda yatay monte edilmelidir (çalışma mekanikleri aşağı bakar şekilde). Diğer cihazlara minimum mesafe/alta 30 mm.

7.1 Güç kaynağının montajı (9)

Güç kaynağının montajını sağlamak için:

- Normal montaj konumunda, güç kaynağı 35 mm DIN raya (DIN EN 60715) yukarıdan monte edilir. Entegre geçmeli ayağın DIN rayın arkasında doğru şekilde konumlandırdığınızda emin olun.
- Ardından, entegre geçmeli ayağı yerine sesli sekilde oturana kadar güç kaynağını aşağıya bastırın (B).
- Güç kaynağının DIN raya güvenli olarak oturduğunu kontrol edin.

7.2 Güç kaynağının çıkarılması (9)

Güç kaynağını sökmek için:

- Uygun bir tornavida al ve bunu entegre geçmeli ayağı üzerindeki kilitleme deliğine sokun (A).
- Tornavidi (B) kaldırarak kilidi açın.
- Kilidi başlandıktan sonra kayması için, güç kaynağını dikte katte öne (C) doğru döndürün.
- Ardından güç kaynağını DIN raydan (D) ayırın.

7.3 Bağlantı kablosunu güç kaynağına bağlayın (9)

Bağlantı kablajının demetlenmiş biçimde tutturulması için, sağ ve sol muhafaza panellerine iki priz entegre edilmişdir. Gerekirse, bağlantı kablajının kablo bağıkları ile emniyet altına alın.

8 Onaylar

IEC 61010-2-201

Cök telli kablolarda yüksük kullanın.

IEC 61558-2-16 AÇIKLAMA:

Güç kaynakı ünitesi

Kısa devre korumalı emniyet trafouna sahip güç kaynağı

8 Autorizaciones
IEC 61010-2-201
Utilizar puentes para cable flexible.
IEC 61558-2-16 NOTA:<