Instruções de segurança Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52

ATEX, IECEx: Ex db IIC Ga/Gb

Ex db IIC Gb

Ex db eb IIC Ga/Gb

Ex db IIC Gb Ex tb IIIC Db







Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52

Sumário

Sobre este documento
Documentação associada
Documentação adicional
Notas gerais: Aprovação combinada
Certificados do fabricante
Endereço do fabricante
Outras normas
Código de pedido estendido
Instruções de segurança: Geral
Instruções de segurança: Condições especiais
Instruções de segurança: Instalação
Instruções de segurança: Juntas Ex d
Instruções de segurança: Zona 0
Tabelas de temperatura
Dados de conexão

Sobre este documento



Este documento foi traduzido para diversos idiomas. Juridicamente estabelecido é apenas o texto original em inglês.

O documento traduzido em idiomas da UE está disponível:

- Na área de download do site da Endress+Hauser: www.endress.com
 -> Downloads -> Manuais e Folhas de Dados ->
 Tipo: Instruções de Segurança Ex (XA) -> Pesquisa de texto:...
- No Device Viewer: www.endress.com -> Ferramentas de produtos -> Informações específicas de Acesso ao equipamento -> Recursos de verificação do equipamento
- Caso ainda não esteja disponível, o documento pode ser solicitado.

Documentação associada

Este documento é parte integrante destas Instruções de operação:

- KA00229F/00 (FTM50, FTM51)
- KA00230F/00 (FTM52)
- TI00392F/00 (FTM50, FTM51, FTM52)


Documentação adicional

Brochura sobre proteção contra explosão: CP00021Z/11

A brochura sobre proteção contra explosão está disponível:

- Na área de download do site da Endress+Hauser:
 www.endress.com -> Downloads -> Brochuras e Catálogos -> Pesquisa de texto: CP00021Z
- No CD para equipamentos com documentação baseada em CD

Notas gerais: Aprovação combinada



O equipamento é projetado para operação em atmosfera de gás explosivo ou poeira explosiva, conforme mostrado no desenho acima.

No caso de gases potencialmente explosivos e misturas com poeira ocorrendo simultaneamente: adequação requer avaliação adicional.



Uma mudança sequencial entre as proteções contra explosões de gás e poeira é possível somente se:

- Um período com atmosfera não-explosiva for realizado durante a transição ou
- Forem feitas verificações especiais, que não são cobertas pelo certificado

Certificados do fabricante

Declaração de conformidade da CE

Número de declaração: EG05009

A Declaração de Conformidade da UE está disponível: Para fazer download é só acessar o site da Endress+Hauser: www.endress.com -> Downloads -> Declaração -> Tipo: Declaração UE -> Código do produto: ...

Certificado de vistoria tipo UE

Número do certificado: KEMA 04 ATEX 2330 X

Declaração de conformidade IEC

Número do certificado: IECEx DEK 13.0088X

Afixar o número do certificado certifica a conformidade com os padrões a seguir (dependendo da versão do equipamento):

IEC 60079-0:2017
IEC 60079-1:2014
IEC 60079-7:2017
IEC 60079-11:2011
IEC 60079-26:2015
IEC 60079-31:2013

Endereço do fabricante

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Alemanha

Endereço da fábrica: veja etiqueta de identificação.

Outras normas

Entre outras coisas, as seguintes normas devem ser observadas na versão atual para instalação apropriada:

- IEC/EN 60079-14: "Atmosferas explosivas Parte 14: projeto, seleção e montagem das instalações elétricas"
- EN 1127-1: "Atmosferas explosivas Prevenção e proteção contra explosão - Parte 1: Conceitos básicos e metodologia"

Código de pedido estendido

O código de pedido estendido é indicado na etiqueta de identificação, que é afixado ao equipamento de forma que fique visível. Informações adicionais sobre a etiqueta de identificação são fornecidas nas Instruções de operação associadas.

Estrutura do código de pedido estendido

FTM5x	-	*****	+	A*B*C*D*E*F*G*
(Tipo do equipamento)		(Especificações básicas)		(Especificações opcionais)

 * = Espaço reservado
 Nesta posição, uma opção (número ou letra) selecionada a partir da especificação é exibida ao invés dos espaços reservados.

Especificações básicas

Os recursos absolutamente essenciais para o equipamento (recursos obrigatórios) são descritos em especificações básicas. O número de posições depende do número de recursos disponíveis. O opcional selecionado de um recurso pode consistir de várias posições.

Especificações opcionais

As especificações opcionais descrevem os recursos adicionais para o equipamento (recursos opcionais). O número de posições depende do número de recursos disponíveis. Os recursos têm uma estrutura de 2 dígitos para ajudar na identificação (por exemplo, JA). O primeiro dígito (ID) representa o grupo de recursos e consiste de um número ou uma letra (por exemplo J = teste, certificado). O segundo dígito constitui o valor que se refere ao recurso dentro do grupo (por exemplo, A = 3,1 material (pecas úmidas), certificado de inspecão).

Mais informações detalhadas sobre esse equipamento são fornecidas nas seguintes tabelas. Essas tabelas descrevem as posições individuais e IDs no código de pedido estendido que são relevantes às áreas classificadas

Código de pedido estendido: Soliphant M



As especificações a seguir reproduzem uma parte da estrutura do produto e são usadas para atribuir:

- Essa documentação para o equipamento (usando o código do pedido estendido na etiqueta de identificação).
- As opções do equipamento citados no documento.

Tipo do equipamento FTM50, FTM51, FTM52

Especificações básicas

Posição 1	(Aprova	ıção)
Opção seleciona	ıda	Descrição
FTM50	5	ATEX II 1/2 G Ex db eb IIC T6T1 Ga/Gb ATEX II 2 G Ex db eb IIC T6T1 Gb ATEX II 1/2 D Ex tb IIIC T160°CT310°C ¹⁾ Da/Db
	6	ATEX II 1/2 G Ex db IIC T6T1 Ga/Gb, II 2 G Ex db IIC T6T1 Gb ATEX II 1/2 D Ex tb IIIC T160°CT310°C ¹⁾ Da/Db
	К	IECEx Ex db IIC T6T1 Ga/Gb, Ex db IIC T6T1 Gb IECEx Ex tb IIIC T160°CT310°C ¹⁾ Da/Db
	L	IECEx Ex db eb IIC T6T1 Ga/Gb, Ex db eb IIC T6T1 Gb IECEx Ex tb IIIC T160°CT310°C ¹⁾ Da/Db
FTM51	5	ATEX II 1/2 G Ex db eb [ia Ga] IIC T6T1 Ga/Gb ATEX II 2 G Ex db [ia] IIC T6T1 Gb ATEX II 1/2 D Ex tb [ia Da] IIIC T160°CT310°C ¹⁾ Da/Db
	6	ATEX II 1/2 G Ex db ia Ga IIC T6T1 Ga/Gb ATEX II 2 G Ex db ia IIC T6T1 Gb ATEX II 1/2 D Ex tb ia Da IIIC T160°CT310°C ¹⁾ Da/Db
	K	IECEx Ex db [ia Ga] IIC T6T1 Ga/Gb, Ex db [ia] IIC T6T1 Gb IECEx Ex tb [ia Da] IIIC T160°CT310°C ¹⁾ Da/Db
	L	IECEx Ex db eb [ia Ga] IIC T6T1 Ga/Gb, Ex db eb [ia] IIC T6T1 Gb IECEx Ex tb [ia Da] IIIC T160°CT310°C ¹⁾ Da/Db

Posição 1	Posição 1 (Aprovação)		
Opção selecionada		Descrição	
FTM52	5	ATEX II 1/2 G Ex db eb ia Ga IIC T6 Ga/Gb ATEX II 2 G Ex db eb ia IIC T6 Gb ATEX II 1/2 D Ex ia/tb IIIC T90 °C Da/Db	
	6	ATEX II 1/2 G Ex db [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb ATEX II 2 G Ex db [ia] IIC T6 Gb ATEX II 1/2 D Ex ia/tb IIIC T90 °C Da/Db	
	K	IECEx Ex db [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb, Ex db [ia] IIC T6 Gb IECEx Ex tb [ia Da] IIIC T90°C Da/Db	
	L	IECEx Ex db eb [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb, Ex db eb [ia] IIC T6 Gb IECEx Ex tb [ia Da] IIIC T90°C Da/Db	

1) Dependendo da especificação básica, Posição 11

Posição 6	Posição 6 (Componentes eletrônicos, Saída)		
Opção selecionada		Descrição	
FTM5x 1		FEM51; 19-253Vca 2 fios	
4 FEM54; relé DPDT		FEM52; PNP 10-55Vcc 3 fios	
		FEM54; relé DPDT, 19-253Vca/55Vcc	
		FEM55; 8/16mA, 11-35Vcc	

Posição 7	Posição 7 (Tipo de sonda)		
Opção Descrição selecionada		Descrição	
FTM5x	Α	Compacto	
	D, E	Cabo > invólucro separado	
	G, H	Cabo, blindado > invólucro separado	

Posição 8	Posição 8 (Invólucro)			
Opção selecionada		Descrição		
FTM5x H T13 Alu IP66/68 invólucro NE conexão separado		T13 Alu IP66/68 invólucro NEMA tipo 4X/6P, compartimento de conexão separado		
5 F13 Alu IP66/68 inv. NEMA tipo 4X/6P. 6 F27 316L IP67/68 inv. NEMA tipo 4X/6P.		F13 Alu IP66/68 inv. NEMA tipo 4X/6P.		
		F27 316L IP67/68 inv. NEMA tipo 4X/6P.		

Posição 1	Posição 11 (Opção adicional 2)			
Opção selecionada		Descrição		
FTM50	Α	Não selecionado		
FTM51	С	Material EN10204-3.1 (peças molhadas), certificado de inspeção		
	D, E	Separado de temperatura ≤150°C		
	F, H	Alta temperatura ≤280°C		
	J, K	Alta temperatura ≤230°C		
	Y	Versão especial: Alta temperatura ≤300°C		
FTM52	Α	Não selecionado		

Especificações opcionais

Nenhuma opção específica para áreas classificadas está disponível.

Instruções de segurança: Geral


- Em conformidade com a instalação e as Instruções de segurança nas Instruções de Operação.
- Os colaboradores devem atender as seguintes condições para montagem, instalação elétrica, comissionamento e manutenção do equipamento:
 - Serem adequadamente qualificados para os papeis e tarefas que irão executar
 - Serem treinados em proteção contra explosão
 - Estar familiarizados com as regulamentações nacionais
- Instale o equipamento de acordo com as instruções do fabricante e regulamentações nacionais.
- Em atmosferas potencialmente explosivas: Não abra a tampa do compartimento de conexão nem a tampa do compartimento eletrônico quando estiverem energizados.
- Período de espera antes de abrir o compartimento de componentes eletrônicos após desligamento da fonte de alimentação: 17 minutos.
- Evitar carga eletrostática:
 - De superfícies de plástico (ex. invólucro, elemento do sensor, envernização especial, placas adicionais instaladas, ...)
 - De capacidades isoladas (ex. placas metálicas isoladas)

Instruções de segurança:

- Para evitar a carga eletrostática: Não esfregue as superfícies com pano seco.
- **Condições especiais** Em caso de envernização especial adicional ou alternativo no invólucro ou em outras peças de metal ou em placas adesivas:
 - Observe o perigo de carga e descarga eletrostática.
 - Não instale nas proximidades de processos (≤ 0.5 m) que gerem cargas eletrostáticas fortes.

*Especificação básica, posição 8 = H, 5*Evite faíscas causadas por impacto e atrito.

Instruções de segurança: Instalação



■ 1

- A Zona 1, zona 20, zona 21
- 1 Tanque, área classificada Zona 0, Zona 1, Zona 20
- 2 Versão
- 3 Instalação separada (opcional)
- 4 Circuito [Ex ia]
- 5 Espaçador de temperatura (opcional a 150 °C)
- 6 Unidade eletrônica
- 7 Invólucro
- 8 Unidade de alimentação
- 9 Equalização potencial
- 10 Equalização potencial local

- Observe as condições máximas do processo de acordo com as Instruções de operação do fabricante.
- Em meios com altas temperaturas, observe a capacidade da carga de pressão do flange como um fator de temperatura.
- Conecte o equipamento:
 - Usando o cabo adequado e as entradas de fio do tipo de proteção "Gabinete à prova de chamas (Ex db)".
 - Usando sistemas de tubulação do tipo de proteção "Gabinete à prova de chamas (Ex db)".
- Para manter a proteção contra intrusão do invólucro IP66/67: instale a tampa do invólucro, prensa-cabos e conectores falsos corretamente.
- Vede as entradas não utilizadas com conectores de vedação aprovados Ex db.
- Instale o equipamento para evitar danos mecânicos ou atrito durante a aplicação. Dê atenção especial às condições de fluxo e às conexões do tanque.
- Apoie o tubo de extensão do equipamento se uma carga dinâmica estiver prevista.
- Apenas use o equipamento em meios para os quais as partes molhadas tenham durabilidade suficiente (p. ex., vedação de conexão).
- Use uma vedação de conexão de processo que atenda a compatibilidade de materiais e as especificações de temperatura.
- O equipamento à prova de chamas com furos rosqueados de entrada G1/2 não é destinado para as novas instalações, seu objetivo é apenas substituir equipamentos em instalações existentes. Aplicação desse equipamento deve estar em estar em conformidade com os requisitos de instalação do local.
- Ao conectar os cabos, certifique-se de aliviar a deformação adequada no local da instalação.
- Proteja o cabo de conexão entre o invólucro separado e o sensor de nível para que ele não seja tensionado e sofra atrito (ex. devido à carga eletrostática da vazão do meio).

Terminais	Fio de conexão da seção transversal	Torque de aperto do parafuso terminal	Isolação descascada
2/3 0.2 para 2.5 mm ²		≤ 0.4 Nm	6 para 8 mm
8	0.5 para 2.5 mm ²	-	8 para 9 mm

Instruções de segurança: Juntas Ex d

- Se necessário ou em caso de dúvidas: peça ao fabricante para fornecer as especificações.
- Juntas à prova de chamas não são previstas para ser reparadas.

Instruções de segurança: Zona 0

- Ao usar sob pressões não atmosféricas e temperaturas não atmosféricas: A parte do sensor do equipamento aprovado para a Zona 0 não causa riscos de ignição.
- Para operação de acordo com as especificações do fabricante:
 - Temperaturas do meio permissíveis: depende da temperatura ambiente
 - Pressões permitidas: -1 para +25 bar, dependente da conexão de processo (confira as Instruções de operação).

Tabelas de temperatura


Aplicações em gás

A dependência das temperaturas ambiente e do processo está relacionada à classe de temperatura:

Tipo de equipamento	Especificação básica, posição	Classe de temperatura	Temperatura do processo T _p (processo): sensor	Temperatura ambiente T _a (ambiente): componentes eletrônicos
FTM50 FTM51	11 = D, E, J, K, F, H	Т6	−50 para +80 °C	−50 para +60 °C
FTM52		Т6	−40 para +80 °C	−40 para +60 °C
FTM50 FTM51	11 = D, E, J, K, F, H	T5	−50 para +95 °C	→ ■ 2, ■ 13 → ■ 4, ■ 15
FTM50 FTM51	11 = D, E, J, K, F, H	T4	−50 para +130 °C	1 → ■ 6, ■ 17
FTM50 FTM51	11 = D, E 11 = J, K, F, H	T3 T3	-50 para +150 °C -50 para +195 °C	
FTM50 FTM51	11 = J, K, F, H	T2	-50 para +230 °C/ +290 °C	
FTM50 FTM51	11 = J, K, F, H	T1	−50 para +300 °C	

Versão compacta

Tipo de equipamento FTM50, FTM51



₽ 2

 T_a Temperatura ambiente em °C


 T_p Temperatura do processo em °C

A Faixa de temperatura adicional para sensores com espaçador de temperatura

Tipo de equipamento	Tipo de proteção	Temperatura ambiente T _a (ambiente): invólucro Especificações básicas, Posição 6	Temperatura do processo T _p (processo)
FTM50	Ex db IIC T6T1 Ga/Gb Ex db IIC T6T1 Gb Ex db eb IIC T6T1 Ga/Gb Ex db eb IIC T6T1 Gb	-50 °C ≤ T _a ≤ +60 °C	$\begin{array}{l} -50 \ ^{\circ}\text{C} \leq \text{T}_p \leq +230 \ ^{\circ}\text{C} \\ -50 \ ^{\circ}\text{C} \leq \text{T}_p \leq +290 \ ^{\circ}\text{C} \\ -50 \ ^{\circ}\text{C} \leq \text{T}_p \leq +300 \ ^{\circ}\text{C} \end{array}$
	Ex db IIC T6T3 Ga/Gb Ex db IIC T6T3 Gb Ex db eb IIC T6T3 Ga/Gb Ex db eb IIC T6T3 Gb		$-50 ^{\circ}\text{C} \le \text{T}_{\text{p}} \le +150 ^{\circ}\text{C}$

Tipo de equipamento	Tipo de proteção	Temperatura ambiente T _a (ambiente): invólucro Especificações básicas, Posição 6	Temperatura do processo T _p (processo)
FTM51	Ex db [ia Ga] IIC T6T1 Ga/Gb Ex db [ia] IIC T6T1 Gb Ex db eb [ia Ga] IIC T6T1 Ga/Gb Ex db eb [ia] IIC T6T1 Gb	-50 °C \leq T _a \leq +60 °C	$\begin{array}{l} -50 \text{ °C} \leq T_p \leq +230 \text{ °C} \\ -50 \text{ °C} \leq T_p \leq +290 \text{ °C} \\ -50 \text{ °C} \leq T_p \leq +300 \text{ °C} \end{array}$
	Ex db [ia Ga] IIC T6T3 Ga/Gb Ex db [ia] IIC T6T3 Gb Ex db eb [ia Ga] IIC T6T3 Ga/Gb Ex db eb [ia] IIC T6T3 Gb		-50 °C ≤ T _p ≤ +150 °C

Tipo do equipamento FTM52



₩ 3


 T_a Temperatura ambiente em °C

 T_p Temperatura do processo em °C

Tipo de equipamento	Tipo de proteção	Temperatura ambiente T _a (ambiente): invólucro Especificações básicas, Posição 6	Temperatura do processo T _p (processo)
FTM52	Ex db [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb Ex db [ia] IIC T6 Gb Ex db eb [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb Ex db eb [ia] IIC T6 Gb	$-40^{\circ}\text{C} \le T_a \le +60^{\circ}\text{C}$	$-40^{\circ}\text{C} \le T_p \le +80^{\circ}\text{C}$

Versão com invólucro separado

Tipo de equipamento FTM50, FTM51



AU

₩ 4

 T_a Temperatura ambiente em °C


 T_p Temperatura do processo em °C

1 T_a no invólucro: Restrição para 60 °C

Tipo de equipamento		Tipo de proteção	Temperatura ambiente T _a (ambiente): invólucro Especificações básicas, Posição 6	Temperatura do processo T _p (processo)
FTM50	Invólucro	Ex db IIC T6 Gb Ex db eb IIC T6 Gb	-50 °C ≤ T_a ≤ +60 °C	$-50 {}^{\circ}\text{C} \le T_{\text{p}} \le +150 {}^{\circ}\text{C}$
	Sensor	Ex ia IIC T6T1 Ga/Gb Ex ia IIC T6T3 Gb	-50 °C ≤ T _a ≤ +120 °C	-50 °C ≤ T_p ≤ +230 °C -50 °C ≤ T_p ≤ +290 °C -50 °C ≤ T_p ≤ +300 °C

Tipo de equipamento		Tipo de proteção	Temperatura ambiente T _a (ambiente): invólucro Especificações básicas, Posição 6	Temperatura do processo T _p (processo)
FTM51	Invólucro	Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb Ex db eb [ia Ga] IIC T6 Gb Ex db [ia IIIC Da] IIC T6 Gb Ex db eb [ia IIIC Da] IIC T6 Gb	-50 °C ≤ T _a ≤ +60 °C	-50 °C ≤ T _p ≤ +150 °C
	Sensor	Ex ia IIC T6T1 Ga/Gb Ex ia IIC T6T3 Gb	-50 °C ≤ T _a ≤ +120 °C	$\begin{array}{c} -50 \text{ °C} \leq T_p \leq +230 \text{ °C} \\ -50 \text{ °C} \leq T_p \leq +290 \text{ °C} \\ -50 \text{ °C} \leq T_p \leq +300 \text{ °C} \end{array}$

Tipo do equipamento FTM52



₽ 5

Temperatura ambiente em $^{\circ}\mathrm{C}$ T_a


Temperatura do processo em °C

 T_a no invólucro: Restrição para 60 °C

Tipo de equipamento		Tipo de proteção	Temperatura ambiente T _a (ambiente): invólucro Especificações básicas, Posição 6	Temperatura do processo T _p (processo)
FTM52	Invólucro	Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb Ex db eb [ia Ga] IIC T6 Gb Ex db [ia IIIC Da] IIC T6 Gb Ex db eb [ia IIIC Da] IIC T6 Gb	$-40^{\circ}\text{C} \le T_a \le +60^{\circ}\text{C}$	-40 °C ≤ T _p ≤ +80 °C
	Sensor	Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIC T6 Gb	-40 °C ≤ T _a ≤ +80 °C	

Versão de alta temperatura

Tipo de equipamento FTM50, FTM51



A0027401

₽ 6

- T_a Temperatura ambiente em °C
- T_p Temperatura do processo em °C
- A Faixa de temperatura adicionalmente utilizável ao usar o espaçador de temperatura fora do isolamento
- 1 Espaçador de temperatura externo ao isolamento
- 2 Revestimento antiaderente possível até no máx. 230 °C

Aplicação em poeira

Tipo de equipamento	Especificação básica, posição	Temperatura máx. da superfície	Temperatura do processo T _p (processo): sensor	Faixa de temperatura ambiente
FTM50 FTM51	11 = D, E	160 °C	−50 para +150 °C	-40 para +60 °C
FTM50 FTM51	11 = J, K	240 ℃	−50 para +230 °C	−40 para +60 °C
FTM50 FTM51	11 = F, H	290℃	-50 para +280 ℃	−40 para +60 °C
FTM50 FTM51	11 = Y	310℃	-50 para +300 ℃	−40 para +60 °C
FTM52		90℃	−40 para +80 °C	−40 para +60 °C

Observações da descrição


1ª coluna: tipo de equipamento

2ª coluna: posição 7 ou 11

3ª coluna: corrente de relé

Colunas P1 a P5: Posição (valor da temperatura) nos eixos da redução

- T_a: Temperatura ambiente em °C
- T_p: Temperatura do processo em °C



Especificações básicas, Posição 8 = H

com especificação básica, posição 6 = 1

			P1		P2		P3		P4		P5	
			Tp	T _a	T _p	T _a	Tp	Ta	T _p	Ta	T _p	Ta
FTM50	7 = A	180 mA	-50	60	60	60	150	40	150	-50	-50	-50
FTM51		350 mA	-50	50	60	50	150	30	150	-50	-50	-50
FTM50	11 = D, E	180 mA	-50	60	75	60	150	55	150	-50	-50	-50
FTM51		350 mA	-50	50	80	50	150	45	150	-50	-50	-50
FTM50	11 = J, K	180 mA	-50	60	75	60	230	50	230	-50	-50	-50
FTM51		350 mA	-50	50	90	50	230	40	230	-50	-50	-50
FTM50	11 = F, H	180 mA	-50	60	85	60	280	50	280	-50	-50	-50
FTM51		350 mA	-50	50	105	50	280	40	280	-50	-50	-50
FTM50	11 = Y	180 mA	-50	60	85	60	300	50	300	-50	-50	-50
FTM51		350 mA	-50	50	105	50	300	40	300	-50	-50	-50
FTM52		180 mA	-40	60	60	60	80	55	80	-40	-40	-40
		350 mA	-40	50	60	50	80	45	80	-40	-40	-40

com especificação básica, posição 6 = 2

		P1		P2		P3		P4		P5	
		T _p	Ta	Tp	Ta	T _p	Ta	T _p	Ta	T _p	Ta
FTM50 FTM51	7 = A	-50	60	80	60	150	45	150	-50	-50	-50
FTM50 FTM51	11 = D, E	-50	60	130	60	150	55	150	-50	-50	-50
FTM50 FTM51	11 = J, K	-50	60	145	60	230	55	230	-50	-50	-50
FTM50 FTM51	11 = F, H	-50	60	175	60	280	55	280	-50	-50	-50
FTM50 FTM51	11 = Y	-50	60	175	60	300	55	300	-50	-50	-50
FTM52		-40	60	80	60	80	60	80	-40	-40	-40

com especificação básica, posição 6 = 4

			P1		P2		P3		P4		P5	
			T _p	Ta	T _p	Ta						
FTM50	7 = A	2 A	-50	60	60	60	150	40	150	-50	-50	-50
FTM51		4 A	-50	50	60	50	150	30	150	-50	-50	-50
		6 A	-50	40	60	40	60	40	60	-50	-50	-50
FTM50	11 = D, E	2 A	-50	60	75	60	150	55	150	-50	-50	-50
FTM51		4 A	-50	50	80	50	150	45	150	-50	-50	-50
		6 A	-50	40	110	40	150	35	150	-50	-50	-50
FTM50	11 = J, K	2 A	-50	60	75	60	230	50	230	-50	-50	-50
FTM51		4 A	-50	50	90	50	230	40	230	-50	-50	-50
		6 A	-50	40	125	40	230	35	230	-50	-50	-50
FTM50	11 = F, H	2 A	-50	60	85	60	280	50	280	-50	-50	-50
FTM51		4 A	-50	50	105	50	280	40	280	-50	-50	-50
		6 A	-50	40	155	40	280	35	280	-50	-50	-50
FTM50	11 = Y	2 A	-50	60	85	60	300	50	300	-50	-50	-50
FTM51		4 A	-50	50	105	50	300	40	300	-50	-50	-50
		6 A	-50	40	155	40	300	35	300	-50	-50	-50
FTM52		2 A	-40	60	60	60	80	55	80	-40	-40	-40
		4 A	-40	50	60	50	80	45	80	-40	-40	-40
		6 A	-40	45	65	45	80	35	50	-40	-40	-40

com especificação básica, posição 6 = 5

		P1		P2		P3		P4		P5	
		T _p	Ta	T _p	Ta						
FTM50 FTM51	7 = A	-50	60	75	60	150	40	150	-50	-50	-50
FTM50 FTM51	11 = D, E	-50	60	110	60	150	55	150	-50	-50	-50
FTM50 FTM51	11 = J, K	-50	60	125	60	230	55	230	-50	-50	-50
FTM50 FTM51	11 = F, H	-50	60	145	60	280	55	280	-50	-50	-50
FTM50 FTM51	11 = Y	-50	60	145	60	300	55	300	-50	-50	-50
FTM52		-40	60	75	60	80	55	80	-40	-40	-40

Especificações básicas, Posição 8 = 5, 6

com especificação básica, posição 6 = 1

			P1		P2		P3		P4		P5	
			T _p	Ta	Tp	Ta	Tp	Ta	Tp	Ta	T _p	Ta
FTM50	7 = A	180 mA	-50	60	60	60	150	25	150	-50	-50	-50
FTM51		350 mA	-50	50	55	50	85	40	85	-50	-50	-50
FTM50	11 = D, E	180 mA	-50	60	70	60	150	50	150	-50	-50	-50
FTM51		350 mA	-50	50	75	50	150	40	150	-50	-50	-50
FTM50	11 = J, K	180 mA	-50	60	75	60	230	50	230	-50	-50	-50
FTM51		350 mA	-50	50	85	50	230	40	230	-50	-50	-50
FTM50	11 = F, H	180 mA	-50	60	80	60	280	50	280	-50	-50	-50
FTM51		350 mA	-50	50	95	50	280	40	280	-50	-50	-50
FTM50	11 = Y	180 mA	-50	60	80	60	300	50	300	-50	-50	-50
FTM51		350 mA	-50	50	95	50	300	40	300	-50	-50	-50
FTM52		180 mA	-40	60	60	60	80	50	80	-40	-40	-40
		350 mA	-40	50	55	50	80	40	80	-40	-40	-40

com especificação básica, posição 6 = 2

		P1		P2		P3		P4		P5	
		T _p	T _a	Tp	Ta	Tp	Ta	T _p	Ta	T _p	T _a
FTM50 FTM51	7 = A	-50	60	70	60	150	30	150	-50	-50	-50
FTM50 FTM51	11 = D, E	-50	60	115	60	150	55	150	-50	-50	-50
FTM50 FTM51	11 = J, K	-50	60	135	60	230	55	230	-50	-50	-50
FTM50 FTM51	11 = F, H	-50	60	155	60	280	50	280	-50	-50	-50
FTM50 FTM51	11 = Y	-50	60	155	60	300	50	300	-50	-50	-50
FTM52		-40	60	70	60	80	55	80	-40	-40	-40

com especificação básica, posição 6 = 4

			P1		P2		P3		P4		P5	
			T _p	Ta	T _p	Ta						
FTM50 FTM51	7 = A	2 A	-50	50	50	50	75	40	75	-50	-50	-50
		4 A	-50	45	55	45	65	40	65	-50	-50	-50
		6 A	-50	40	50	40	50	40	50	-50	-50	-50
FTM50 FTM51	11 = D, E	2 A	-50	50	60	40	150	40	150	-50	-50	-50
		4 A	-50	45	90	45	150	40	150	-50	-50	-50
		6 A	-50	40	85	40	150	30	150	-50	-50	-50
FTM50 FTM51	11 = J, K	2 A	-50	50	65	50	230	40	230	-50	-50	-50
		4 A	-50	45	110	45	230	35	230	-50	-50	-50
		6 A	-50	40	105	40	230	30	230	-50	-50	-50
FTM50 FTM51	11 = F, H	2 A	-50	50	75	50	280	40	280	-50	-50	-50
		4 A	-50	45	140	45	280	35	280	-50	-50	-50
		6 A	-50	40	135	40	280	30	280	-50	-50	-50
FTM50 FTM51		2 A	-50	50	75	50	300	40	300	-50	-50	-50
		4 A	-50	45	140	45	300	35	300	-50	-50	-50
		6 A	-50	40	135	40	300	30	300	-50	-50	-50
FTM52		2 A	-40	50	50	50	80	35	80	-40	-40	-40
		4 A	-40	45	50	45	80	35	80	-40	-40	-40
		6 A	-40	40	50	40	50	40	50	-40	-40	-40

com especificação básica, posição 6 = 5

		P1		P2		Р3		P4		P5	
		T _p	Ta	T _p	Ta	T _p	T _a	T _p	Ta	T _p	Ta
FTM50 FTM51	7 = A	-50	60	70	60	150	30	150	-50	-50	-50
FTM50 FTM51	11 = D, E	-50	60	100	60	150	55	150	-50	-50	-50
FTM50 FTM51	11 = J, K	-50	60	115	60	230	50	230	-50	-50	-50
FTM50 FTM51	11 = F, H	-50	60	130	60	280	50	280	-50	-50	-50
FTM50 FTM51	11 = Y	-50	60	130	60	300	50	300	-50	-50	-50
FTM52		-40	60	70	60	80	55	80	-40	-40	-40

Dados de conexão

Especificações básicas, Posição 6	Fonte de alimentação	Saída
1	19 para 253 V _{AC}	-
2	10 para 55 V _{DC}	-
4	19 para 253 V _{AC}	$253 \ V_{AC}$ / $6 \ A \ (Ex \ db \ eb \ versão: 4 \ A)$ $1500 \ VA$ / $\cos \phi = 1$ $750 \ VA$ / $\cos \phi > 0.7$
	19 para 55 V _{DC}	30 V _{DC} / 4 A 125 V _{DC} / 0.2 A
5	11 para 35 V _{DC}	-



www.addresses.endress.com